# INFORME FINAL AMBIENTAL

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ DC
SECRETARÍA DE GOBIERNO
Alcaldía Local de Puente Aranda

BOGOTÁ

**ALCALDIA LOCAL DE PUENTE ARANDA**
SECRETARIA DE GOBIERNO
ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.
**FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE PUENTE ARANDA**
**CONTRATO No. 847 DE 2024**

# INFORME FINAL CONSOLIDADO
## GESTION AMBIENTAL DE OBRA

**CONSORCIO SALON COMUNAL 013**
Agosto de 2026

## "REALIZAR LA CONSTRUCCION DEL SALON COMUNAL DEL BARRIO CORKIDI EN LA LOCALIDAD DE PUENTE ARANDA DE BOGOTA D.C."



| | |
|---|---|
| **Profesional Ambiental:** | Ing. Jonathan Alexander Uruena |
| **Director de Obra:** | Ing. Ricardo Alberto Becerra Gutierrez |
| **Director de Interventoria:** | Arq. Fabian Rada Segura |

**Periodo Consolidado: 5 de mayo de 2025 al 23 de junio de 2026**

## REVISION Y ESTADO DEL INFORME

| VERSION | DESCRIPCION | FECHA |
|---|---|---|
| 0 | Entrega inicial: elaboracion del Informe Final Consolidado de Gestion Ambiental | Junio 2026 |
| 1 | Revision y aprobacion por parte de la Interventoria | |
| 2 | Remision definitiva al Fondo de Desarrollo Local de Puente Aranda (FDLPA) | |

## REVISIÓN Y ESTADO DEL INFORME

| REVISION | | NOMBRE | CARGO | FIRMA |
|---|---|---|---|---|
| REVISION | **RESPONSABLE DE ELABORACION:** | Ing. JONATHAN ALEXANDER URUENA | Profesional Ambiental |  |
| REVISION | **RESPONSABLE REVISION:** | Ing. RICARDO ALBERTO BECERRA GUTIERREZ | Director de Obra |  |
| REVISION | **RESPONSABLE APROBACION (INTERVENTORIA):** | Arq. FABIAN RADA SEGURA | Director de Interventoria |  |

## CONTROL DE MODIFICACIONES

| REVISION No. | MODIFICACION | FECHA | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|
| 0 | Elaboracion del documento consolidado final | N/A | Ninguna |
| 1 | Aprobacion de interventoria | | Pendiente |

Anexos:

| N.º | Anexo | Orden propuesto |
|---|---|---|
| 1 | **Aprobación de PIN Ambiental** | Inicial |
| 2 | **Aprobación del PMT** | Inicial |
| 3 | **Documentos de Cantera** | Ejecución |
| 4 | **Papeles de maquinaria y vehículos utilizados** | Ejecución |
| 5 | **Formatos de capacitaciones y de seguimiento y control** | Seguimiento |
| 6 | **Reportes de RCD al PIGA del FDLPA, con sus respectivos certificados de RCD** | Seguimiento |
| 7 | **Recibos de servicios públicos** | Ejecución |
| 8 | **Cierre de PIN Ambiental** | Cierre |
| 9 | **Cierre de resoluciones** | Cierre |
| 10 | **Soportes de material granular utilizado** | Ejecución |
| 9 | **Cierre de resoluciones** | Cierre |

## INTRODUCCION

El presente Informe Final Consolidado de Gestion Ambiental ha sido elaborado por el CONSORCIO SALON COMUNAL 013 en cumplimiento de las obligaciones ambientales del Contrato No. 847 de 2024, cuyo objeto es "REALIZAR LA CONSTRUCCION DEL SALON COMUNAL DEL BARRIO CORKIDI EN LA LOCALIDAD DE PUENTE ARANDA DE BOGOTA D.C.", suscrito con el Fondo de Desarrollo Local de Puente Aranda (FDLPA), bajo la supervision de la Alcaldia Local de Puente Aranda, Secretaria de Gobierno, Alcaldia Mayor de Bogota D.C. El documento se presenta como soporte tecnico ambiental para el proceso de liquidacion del contrato de obra y como constancia del cumplimiento integral de todas las obligaciones ambientales adquiridas durante los catorce (14) meses de ejecucion.

El informe integra y consolida la totalidad de los diez (10) informes mensuales de gestion ambiental elaborados entre el 5 de mayo de 2025 y el 23 de junio de 2026, incluyendo la version actualizada V2 del Informe No. 10 entregada en junio de 2026. Su proposito es presentar ante la Interventoria a cargo del Arq. Fabian Rada Segura y el FDLPA un resumen tecnico, cronologico y verificable del cumplimiento de las obligaciones ambientales adquiridas, los procedimientos implementados conforme al Plan de Manejo Ambiental (PMA) y el estado final de cada componente ambiental gestionado durante toda la ejecucion del proyecto.

El informe documenta el desempeno ambiental en cada una de las fases de la obra: actividades previas y alistamiento, cimentacion y estructura del tanque subterraneo, muros y cubierta, acabados arquitectonicos, instalaciones hidrosanitarias, electricas, de gas y contra incendio, dotacion final y cierre. En la fase final (Informe No. 10 V2) se destaca: (a) la reclasificacion y disposicion total de 65 m3 de RCD (30 m3 de excavacion + 35 m3 de demolicion), alcanzando el acopio final en obra de CERO (0) m3; (b) la elaboracion y radicacion del ultimo Informe Mensual de RCD ante el FDLPA con solicitud formal de cierre del PIN Ambiental No. 27234; y (c) la verificacion del buen estado de todos los individuos arboreos trasplantados y sembrados.

El presente informe incluye ademas capitulos especiales sobre: el estado final de los servicios publicos al cierre de obra; las gestiones y correspondencia posterior al Informe No. 10 V2; el cierre de las Resoluciones Silviculturales 00650 y 00651 de 2024 con la SDA y el Jardin Botanico de Bogota Jose Celestino Mutis, incluyendo los pagos cancelados; el registro fotografico del estado final de la edificacion terminada; y las conclusiones definitivas del proyecto. Estos aspectos son fundamentales para soportar el proceso de liquidacion del Contrato No. 847 de 2024.

Resulta importante destacar que durante los catorce (10) meses de ejecucion el Consorcio Salon Comunal 013 no recibio ninguna queja formal de la comunidad, requerimiento de autoridad ambiental, sancion ni hallazgo critico por parte de la interventoria en materia ambiental, lo que refleja el cumplimiento sistematico, riguroso y coherente de los compromisos del Plan de Manejo Ambiental durante toda la vigencia del contrato.

El documento fue elaborado por el Ing. Jonathan Alexander Uruena (Profesional Ambiental del Consorcio Salon Comunal 013), revisado por el Ing. Ricardo Alberto Becerra Gutierrez (Director de Obra) y se somete a aprobacion del Arq. Fabian Rada Segura como Director de Interventoria del proyecto.

## OBJETIVOS

### 1.1. Objetivo General

Consolidar y presentar de manera integral la gestion ambiental ejecutada por el CONSORCIO SALON COMUNAL 013 durante la totalidad de la ejecucion del Contrato No. 847 de 2024, evidenciando el cumplimiento de los lineamientos del Plan de Manejo Ambiental (PMA), la normativa ambiental vigente y las obligaciones contractuales aplicables al proyecto de construccion del Salon Comunal del barrio Corkidi, localidad de Puente Aranda, Bogota D.C., documentando la gestion ambiental ejecutada como soporte tecnico ambiental para el proceso de liquidacion del contrato.

### 1.2. Objetivos Especificos

- Consolidar la informacion tecnica y ambiental de los diez (10) informes mensuales del periodo 5 de mayo de 2025 al 23 de junio de 2026, incluyendo la version actualizada V2 del Informe No. 10.
- Describir cronologicamente las actividades constructivas y las medidas de manejo ambiental implementadas en cada periodo para prevenir, mitigar y controlar los impactos generados.
- Presentar el estado final de cumplimiento de cada procedimiento del PMA: RCD (PR-PMA-06), materiales (PR-PMA-05), maquinaria (PR-PMA-07), emisiones (PR-PMA-08), flora y fauna (PR-PMA-04), senalizacion (PR-PMA-03), recursos hidricos y energeticos (PR-PMA-02) y capacitacion (PR-PMA-01).
- Documentar la disposicion total de 65 m3 de RCD en el Informe No. 10 V2, la solicitud de cierre del PIN Ambiental No. 27234 y certificar el acopio final de CERO (0) m3 al cierre de la obra.
- Registrar el cumplimiento total de las obligaciones silviculturales de las Resoluciones 00650 y 00651 de 2024 de la SDA y el cierre exitoso de dichas resoluciones con la SDA y el Jardin Botanico de Bogota, incluyendo la cancelacion de los pagos correspondientes.
- Presentar el historial consolidado de consumo de agua y energia electrica con analisis de variacion y contexto constructivo por cada periodo de facturacion.
- Documentar las gestiones, correspondencia y eventos posteriores al Informe No. 10 V2: cierre del PIN 27234, correspondencia con el FDLPA y estado del arbolado al cierre definitivo de la obra.
- Certificar que la totalidad de los servicios publicos domiciliarios instalados quedaron activos, funcionales y con cuentas al dia al momento de la entrega definitiva al FDLPA.
- Presentar el registro fotografico del estado final de la edificacion del Salon Comunal del barrio Corkidi terminada y entregada satisfactoriamente al FDLPA.
- Relacionar la totalidad de los documentos anexo de cada informe mensual, disponibles en el expediente del contrato para consulta de la interventoria, el FDLPA y las autoridades ambientales competentes.

## CAPITULO 1. DESCRIPCION GENERAL DEL PROYECTO

### 1.3. 1.1. Informacion General del Proyecto

| CAMPO | INFORMACION |
|---|---|
| **Entidad Contratante** | Fondo de Desarrollo Local de Puente Aranda (FDLPA) |
| **Entidad Supervisora** | Alcaldia Local de Puente Aranda - Secretaria de Gobierno - Alcaldia Mayor de Bogota D.C. |
| **Contratista** | Consorcio Salon Comunal 013 |
| **Tipo de Contrato** | Contrato de Obra Publica |
| **Numero de Contrato** | 847 de 2024 |
| **Objeto del Contrato** | "Realizar la construccion del Salon Comunal del barrio Corkidi en la localidad de Puente Aranda de Bogota D.C." |
| **Plazo Inicial** | Ocho (8) meses desde el Acta de Inicio |
| **Periodo de Ejecucion** | 5 de mayo de 2025 al 23 de junio de 2026 (14 meses efectivos) |
| **Valor del Contrato** | $1.060.630.916 M/CTE |
| **Fuente de Financiacion** | Proyecto de inversion No. 1906 - Fondo de Desarrollo Local de Puente Aranda |
| **Localizacion** | Carrera 38D No. 2F-45, barrio Corkidi, Localidad de Puente Aranda, Bogota D.C. |
| **Area del Lote** | 457,67 m2 |
| **Area Construida** | 250,61 m2 |
| **Estructura** | Un (1) nivel + tanque subterraneo de almacenamiento de agua potable en concreto reforzado |
| **PIN Ambiental SDA** | PIN No. 27234 - Solicitud cierre radicada en Informe No. 10 V2 (junio 2026) |
| **Radicado PIN ante FDLPA / SDA** | Consorcio-FDLPA: No. 2026661001308 (14-feb-2026) \| FDLPA-SDA: No. 20266620376391 (11-ago-2026) |
| **Gestores RCD Autorizados** | GRECO S.A.S. (PIN Gestor SDA: 19309) y Maquinas Amarillas S.A.S. |
| **Resoluciones Silviculturales** | Res. 00650 y 00651 de 2024 - SDA - CERRADAS con SDA y Jardin Botanico |
| **Profesional Ambiental** | Ing. Jonathan Alexander Uruena |
| **Director de Obra** | Ing. Ricardo Alberto Becerra Gutierrez |
| **Director de Interventoria** | Arq. Fabian Rada Segura |
| **Numero de Informes Ambientales** | 10 informes mensuales (Inf. No. 1 mayo-jun 2025 al Inf. No. 10 V2 may-jun 2026) |
| **Estado al Cierre** | OBRA TERMINADA Y ENTREGADA AL FDLPA - Pequeño generador RESPEL |

### 1.4. 1.2. Descripcion Tecnica del Proyecto

El proyecto consistio en la construccion de un Salon Comunal en el barrio Corkidi, localidad de Puente Aranda, sobre un lote de 457,67 m2 con area construida de 250,61 m2. La edificacion de un solo nivel con tanque subterraneo de almacenamiento de agua potable esta concebida como un espacio comunitario multifuncional

destinado a actividades sociales, culturales, recreativas y organizativas del barrio Corkidi, en concordancia con los objetivos del Plan de Desarrollo Local de Puente Aranda y orientado al fortalecimiento de la participacion ciudadana y la cohesion comunitaria.

Las obras ejecutadas durante los catorce meses de ejecucion incluyeron: (1) demolicion de estructura metalica existente y placa de concreto; (2) excavacion mecanica y manual para tanque subterraneo; (3) cimentacion en concreto reforzado 4000 psi (zapatas, columnas, vigas, placa de entrepiso); (4) muros en mamposteria bloque de concreto; (5) cubierta metalica lamina prepintada calibre 26 con correas metalicas y teja traslucida; (6) instalaciones hidrosanitarias completas (acueducto, alcantarillado, aguas lluvias, RCI); (7) instalaciones electricas con tableros de distribucion 208 Vac, tableros de bombas BCI, sistema CCTV y sistema contra incendio RCI; (8) red de gas natural categoria G4 comercial con medidor VANTI y prueba de hermeticidad aprobada; (9) impermeabilizacion tanque Sikaguard 62 en tres capas; (10) acabados arquitectonicos completos: panete, estuco, pintura vinilo tipo 1 en tres manos, balsosin granito 33x33, concreto estampado MR39-MR42 con fibra sintetica en urbanismo, superboard estucado en fachada y fachaleta de arcilla; (11) dotacion: sanitarios, lavamanos, espejos biselados 4mm y canecas acero inoxidable M-121; (12) grupo electrogeno diesel 20 kVA con transferencia automatica (ATS) en cuarto de planta electrica con cerramiento en estructura metalica tuberia 70x70 mm Cal. 16 y lamina arquitectonica Cal. 18; y (13) siembra de pasto kykuyo en zonas verdes.

### 1.5. 1.3. Localizacion y Contexto Ambiental

El proyecto se localiza en la Carrera 38D No. 2F-45, barrio Corkidi, UPZ Muzu, Localidad de Puente Aranda, Bogota D.C. La localidad limita al norte con Teusaquillo, al sur con Tunjuelito, al oriente con Los Martires y Antonio Narino, y al occidente con Fontibon y Kennedy. El area se emplaza en la cuenca media del rio Fucha y cuenta con canales de drenaje pluvial del sistema hidraulico distrital. El terreno corresponde a un predio del FDLPA destinado a equipamiento comunal conforme al POT de Bogota, con licencia de construccion vigente durante toda la ejecucion del contrato.

**Licencias y Tramites Ambientales**

El proyecto conto con los siguientes permisos, licencias y aprobaciones, todos gestionados oportunamente antes del inicio de las actividades correspondientes y mantenidos vigentes durante toda la ejecucion del contrato:

| TIPO DE PERMISO / AUTORIZACION / APROBACION | ENTIDAD | ESTADO FINAL |
|---|---|---|
| Apertura, gestion y solicitud de cierre del PIN Ambiental No. 27234 para reporte mensual de RCD conforme al Decreto 507 de 2023. Solicitud de cierre radicada por el Consorcio en el Informe No. 10 V2 (junio 2026) y radicada por el FDLPA ante la SDA mediante Derecho de Peticion Radicado No. 20266620376391 del 11 de agosto de 2026, en tramite de pronunciamiento. | SDA / FDLPA | GESTIONADO |
| Resolucion 00650 de 2024: autorizacion de tratamientos silviculturales (tala 2 ind., traslado 4 ind., tratamiento integral 2 ind., siembras de compensacion 2 ind.). Resoluciones cerradas con SDA y JBB. | SDA / JBB | CERRADO |

| | | |
|---|---|---|
| Resolucion 00651 de 2024: autorizacion complementaria de tratamientos silviculturales. Cerrada satisfactoriamente con la SDA y el Jardin Botanico de Bogota Jose Celestino Mutis. | SDA / JBB | CERRADO |
| Plan de Manejo de Transito (PMT) aprobado. Implementado desde el Informe No. 1 hasta el retiro definitivo del cerramiento perimetral al cierre de la obra. | SDM | CUMPLIDO |
| Licencia de Construccion para edificacion salon comunal, dos unidades estructurales independientes. | Curaduria Urbana | VIGENTE |
| Certificacion de instalacion y prueba de hermeticidad de la red de gas natural categoria G4 comercial ejecutada por VANTI. | VANTI / SUI | CUMPLIDO |
| Certificado de Conformidad RETIE No. 3802 (Esquema 5 RETIE:2024) del grupo electrogeno diesel 20/22 kVA modelo DP-220 (DPK-DFAW-22), fabricante Fujian Depco Power, otorgado a SYP Generacion SAS. Vigente 2026-02-06 a 2031-02-05. | QCERT / MinMinas | VIGENTE |

### 1.6. PIN Ambiental No. 27234 - Estado Final al Cierre

| | |
|---|---|
| **PIN GENERADOR SDA** | No. 27234 - Secretaria Distrital de Ambiente - Consorcio Salon Comunal 013 |
| **GESTOR RCD PRINCIPAL** | GRECO S.A.S. - NIT: 900.767.473-7 - PIN Gestor SDA: 19309 - Planta San Antonio, Av. Cra. 1 No. 56-55 Sur, Ciudad Bolivar, Bogota D.C. |
| **ESTADO AL CIERRE** | Ultimo Informe Mensual RCD (junio 2026) radicado ante FDLPA con solicitud formal de cierre del PIN 27234 ante la SDA. Acopio final obra: CERO (0) m3. Documentacion completa disponible. |

## CAPITULO 2: CRONOLOGIA DE INFORMES Y ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS

A continuacion se presenta el resumen cronologico de los diez (10) informes mensuales de gestion ambiental elaborados durante la ejecucion del Contrato No. 847 de 2024, con las principales actividades constructivas ejecutadas y los hitos de la gestion ambiental en cada periodo:

| N | PERIODO | ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS PRINCIPALES | HITOS AMBIENTALES DEL PERIODO |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 may - 4 jun 2025 | Alistamiento general de obra. Cerramiento perimetral con malla y postes. Valla institucional. Aprobacion e implementacion del PMT. Replanteo topografico inicial y localizacion de cimentacion. | Apertura PIN 27234 (SDA). Tala autorizada: Cerezo (Prunus capuli) y Pino candelabro (Pinus radiata) - Res. 00650 de 2024. Aprobacion PMT por SDM. Primera inspeccion ambiental del sitio. |
| 2 | 5 jun - 4 jul 2025 | Localizacion y replanteo definitivo. Excavacion mecanica tanque subterraneo con retroexcavadora. Desmonte y | Inicio gestion RCD con GRECO S.A.S. y Maquinas Amarillas |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | demolicion estructura metalica existente. Demolicion placa de concreto primer piso. | S.A.S. Clasificacion en origen. Inspeccion preoperacional de maquinaria. Control PM10. |
| 3 | 5 jul - 4 ago 2025 | Excavacion manual (66% avance). Armado acero 710,92 kg (7%). Fundida placa fondo tanque 4000 psi. Concreto ciclopeo. Inicio cimentacion general. | Agua: 8 m3. Primera jornada formal de capacitacion ambiental (julio 2025). RCD en acopio temporal controlado y delimitado. |
| 4 | 5 ago - 4 sep 2025 | Excavacion manual (77%). Armado acero 3.928 kg (34,3%). Fundida zapatas, columnas y muros del tanque 4000 psi. Descapote general del lote. | Agua: 8 m3. Energia: 55 kWh. Capacitacion ambiental con registros firmados. Inspeccion kit ambiental. Matriz compatibilidad de sustancias. |
| 5 | 5 sep - 4 oct 2025 | Instalacion redes servicios publicos (aguas lluvias, residuales, acueducto). Cajas de inspeccion. Vigas cimentacion y aereas. Fundida placa contrapiso. Inicio muros mamposteria. | RCD acumulado: 523,97 m3 (443,00 dispuestos - 84,5%). Gestion PIN 27234 ante FDLPA. Solicitud cargue RCD. Resoluciones SDA 00650 y 00651 incorporadas al expediente. |
| 6 | 5 oct - 4 nov 2025 | Columnetas. Muros mamposteria bloque concreto. Panete interiores y exteriores. Cubierta metalica lamina Cal. 26 con correas metalicas y teja traslucida. | Agua: 21 m3 (+162,5%). Energia: 29 kWh (-19,4%). Simulacro Distrital IDIGER (22/10/2025) con todo el personal. Documentos Cantera GRECO radicados ante SDA, CAR e IDU. |
| 7 | 5 nov - 4 dic 2025 | Instalaciones hidrosanitarias y electricas 1a fase. Balsosin granito 33x33. Traslado 4 individuos arboreos (Aguacate x2, Caballero de la Noche, Naranjo). Siembras compensacion (Chicala rosado y Chicala comun). | Energia: 15 kWh (-48,2%). Disposicion TOTAL acopio 81,97 m3. PRIMER CIERRE ACOPIO DEL PROYECTO. Cumplimiento obligaciones silviculturales Res. 00650 y 00651 de 2024. |
| 8 | 24 mar - 23 abr 2026 | Estucado interiores. Instalaciones electricas completas (tableros de distribucion, bombas BCI, CCTV, RCI). Sanitarios, lavamanos. Fachaleta. Remates de acabados. | Radicado FDLPA No. 2026661001308 del 14/02/2026 con documentacion PIN. RCD: 471,14 m3 total (95,1% dispuesto). Seguimiento arboles trasplantados. 5 jornadas de capacitacion. |
| 9 | 24 abr - 23 may 2026 | Pintura vinilo tipo 1 en 3 manos. Estuco 2 manos. Concreto estampado MR39-MR42 con fibra sintetica en urbanismo. Impermeabilizacion tanque Sikaguard 62 (3 capas). Red gas G4 (VANTI). Sistema CI. Superboard fachada. | Energia: 347 kWh (127+220). Agua: 18 m3 (8+10). RCD en acopio activo, pendiente de reclasificacion final. |
| **10 V2** | **24 may - 23 jun 2026** | **Tableros electricos y grupo electrogeno diesel 20 kVA con ATS. Instalaciones hidrosanitarias finales completas. Sistema CI completo. Cuarto planta electrica (estructura** | **Energia: 470 kWh (236+234). Agua: 11 m3. RECLASIFICACION Y DISPOSICION TOTAL 65 m3** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | **metalica 70x70 mm + lamina Cal. 18). Canecas acero inox. Siembra pasto kykuyo. Aseo general y entrega definitiva.** | **(30 m3 excavacion + 35 m3 demolicion). ACOPIO FINAL: 0 m3. Solicitud cierre PIN 27234. Prueba hidrostatica RCI y puesta en marcha electrogeno. CIERRE AMBIENTAL DEFINITIVO.** |

## CAPITULO 3: MANEJO AMBIENTAL DE OBRA

### 1.6.1. 3.1. Manejo Integral de RCD - PR-PMA-06

La gestion integral de los Residuos de Construccion y Demolicion (RCD) se realizo en cumplimiento del Decreto 507 de 2023, la Resolucion 472 de 2017 y la Resolucion 1257 de 2021, bajo el PIN Ambiental No. 27234. Desde el Informe No. 2 se implemento la clasificacion en origen distinguiendo: material de excavacion petreo, residuos de demolicion (concreto, mamposteria, metalicos) y residuos de construccion (empaques y sobrantes). La gestion fue realizada por los gestores autorizados GRECO S.A.S. (PIN SDA 19309) y Maquinas Amarillas S.A.S. con trazabilidad completa mediante manifiestos de transporte, vales de pesaje y certificados de disposicion final.

En el Informe No. 10 V2 (junio 2026), conforme a la reclasificacion definitiva del material, se retiro y dispuso la TOTALIDAD del RCD en acopio, quedando reclasificado en: 30 m3 de material de excavacion del urbanismo + 35 m3 de material de demolicion = 65 m3 totales. El acopio final en obra es de CERO (0) m3. Se elaboro y radico el ultimo Informe Mensual de RCD ante el FDLPA, informando que constituye el ULTIMO reporte mensual del proyecto dado que la obra culmino satisfactoriamente, y se solicito formalmente el acompañamiento del area PIGA del FDLPA para adelantar el cierre administrativo del PIN 27234 ante la SDA.

| INFORME | DESCRIPCION DEL MATERIAL RCD | UND | VOL. GENERADO | VOL. DISPUESTO / ESTADO | GESTOR |
|---|---|---|---|---|---|
| N 1 | Material de excavacion y demolicion de actividades previas: descapote, demolicion estructura metalica existente y placa de concreto primer piso. Clasificado en origen antes del retiro. | m3 | 397,00 | 397,00 - 100% DISPUESTO | GRECO |
| N 2 | RCD de excavacion mecanica del tanque subterraneo y demolicion de placa de concreto. Cargue directo a volqueta y traslado inmediato al gestor autorizado. | m3 | Acumulado | Dispuesto directamente | GRECO / M.A. |
| N 3-4 | Material de excavacion manual en cimentacion, sobrantes concreto ciclopeo, residuos acero y madera de formaleta. Acopio temporal controlado en predio con delimitacion. | m3 | En acopio | Parcial - acopio controlado | GRECO |
| N 5 | Balance acumulado total al cierre del quinto periodo de reporte. | m3 | 523,97 acum. | 443,00 (84,5%) - Pendiente: 80,97 | GRECO |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| N 6 | Material de mamposteria (sobrantes bloque, mortero, panete) y metalico (cortes cubierta). Acopio pendiente sin variacion en el periodo. | m3 | Acumulado | Pendiente 80,97 m3 sin variacion | --- |
| N 7 | Disposicion total del acopio pendiente (80,97 m3) + residuos del periodo. PRIMER CIERRE DE ACOPIO EN EL PROYECTO. Acopio = 0 m3. | m3 | 81,97 | 81,97 - ACOPIO CERRADO 0 m3 | GRECO |
| N 8 | Residuos de estuco, panete, empaques electricos, sobrantes de acabados. Nueva acumulacion. Total acumulado proyecto: 471,14 m3. | m3 | 471,14 acum. | 447,74 (95,1%) - Pendiente de reclasificacion final | GRECO |
| N 9 | Excavacion para urbanismo exterior - concreto estampado, mas saldo pendiente de periodo anterior, en acopio activo pendiente de reclasificacion final. | m3 | En acopio (pendiente reclasificacion) | Pendiente retiro | --- |
| **N 10** | **CIERRE DEFINITIVO: reclasificacion y disposicion TOTAL del acopio: 30 m3 (excavacion reclasificada) + 35 m3 (demolicion) = 65 m3. Solicitud formal cierre PIN 27234. ACOPIO FINAL EN OBRA: CERO (0) m3.** | **m3** | **65** | **65 - ACOPIO FINAL: 0 m3** | **GRECO** |

## Cuadro Consolidado de Procedencia del Material Pétreo

En atención a lo requerido por la Interventoría, se consolidan a continuación los vales de entrega que acreditan la procedencia legal del material pétreo (B-200) suministrado por Constriturar S.A.S. desde la Cantera Constriturar, utilizado en las actividades constructivas del proyecto. Los soportes físicos de cada vale (con código QR de verificación) se anexan en el Anexo 3 - Documentos de Cantera relacionado en la tabla de anexos del presente Informe Final Consolidado.

| N° Vale | Fecha despacho | Proveedor / Origen | Material | Cantidad (m³) | Vehículo / Placa | Conductor | Destino |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5188 | 18/09/2025 | Constriturar S.A.S. – Cantera Constriturar | B-200 | 15 | TLO010 | Octavio Ricaurte | Salón Comunal 013 – Corkidi |
| 5189 | 18/09/2025 | Constriturar S.A.S. – Cantera Constriturar | B-200 | 15 | SNT752 | Nicolás Felipe Téllez | Salón Comunal 013 – Corkidi |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5249 (ext. 5190) | 19/09/2025 | Constriturar S.A.S. – Cantera Constriturar | B-200 | 15 | SNT752 | Nicolás Felipe Téllez | Salón Comunal 013 – Corkidi |
| 5250 | 19/09/2025 | Constriturar S.A.S. – Cantera Constriturar | B-200 | 15 | TLO010 | Octavio Ricaurte | Salón Comunal 013 – Corkidi |
| 17718 | 27/03/2026 | Constriturar S.A.S. – Cantera Constriturar | B-200 | 15 | TLO010 | Octavio Ricaurte | Salón Comunal 013 – Corkidi |
| 177189 | 27/03/2026 | Constriturar S.A.S. – Cantera Constriturar | B-200 | 15 | SNT752 | Nicolás Felipe Téllez | Salón Comunal 013 – Corkidi |
| TOTAL | | | B-200 | 90 | | | |

**Cuadro Consolidado Total de RCD del Proyecto (Informes N°1 a N°10 V2)**

Con el fin de establecer la trazabilidad y el balance total de los Residuos de Construcción y Demolición (RCD) generados durante la totalidad del Contrato No. 847 de 2024, se presenta el siguiente consolidado, construido a partir de las cantidades ya reportadas mes a mes en la Tabla de Gestión de RCD del numeral 3.1 del presente informe (Informes N°1 a N°10 V2). Estas cifras corresponden a los volúmenes efectivamente generados y dispuestos según los manifiestos de transporte, vales de pesaje y certificados de disposición final del gestor autorizado GRECO S.A.S., y son las que guardan consistencia con el balance narrado en cada informe mensual.

| **Concepto** | **Volumen ($m^3$)** | **% del total generado** | **Observación** |
|---|---|---|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| Volumen total de RCD generado y gestionado durante el proyecto (Informes N°1 a N°10 V2) | Ver detalle por tipo | 100% | El detalle mes a mes de generacion, reutilizacion, aprovechamiento y disposicion se encuentra en la Tabla de Gestion de RCD del numeral 3.1 (Informes N°1 a N°10 V2). El desglose por tipo de material correspondiente al cierre final del proyecto (Informe No. 10 V2) se presenta a continuacion, y el respaldo documental completo (manifiestos de transporte y certificados de disposicion final de GRECO S.A.S.) se anexa al presente informe. |
| Total RCD dispuesto en gestor autorizado durante el proyecto | 100% | — | GRECO S.A.S. (PIN Gestor SDA 19309) y Maquinas Amarillas S.A.S. La totalidad del RCD generado durante la ejecucion del proyecto fue entregada a gestor autorizado; no se realizaron disposiciones en sitios no autorizados ni vertimientos a fuentes hidricas o espacio publico. |
| Reutilización o aprovechamiento en obra | 0 | 0% | No se reutilizó RCD dentro del predio; la totalidad se entregó a gestor externo autorizado |
| Acopio final en obra al cierre del proyecto | 0 m³ | 0% | Verificado en el Informe No. 10 V2 (junio 2026): se reclasifico y dispuso la totalidad del material que se encontraba en acopio temporal, quedando en definitiva en 30 m³ de material de excavacion de urbanismo y 35 m³ de material de demolicion (65 m³ totales dispuestos en el periodo de cierre), con lo cual el acopio en obra quedo en CERO (0) m³ al momento de la entrega del proyecto al FDLPA. |
| Material de excavacion de urbanismo (cierre) | 30 m³ | — | Reclasificado y dispuesto en su totalidad en el Informe No. 10 V2. Gestor: GRECO S.A.S. |
| Material de demolicion (cierre) | 35 m³ | — | Reclasificado y dispuesto en su totalidad en el Informe No. 10 V2. Gestor: GRECO S.A.S. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Empaques de materiales electricos y tableros | 2 kg | — | Residuo no aprovechable. Disposicion en sitio autorizado junto con RCD. |
| Residuos de pintura y acabados interiores (remate) | 1 kg | — | Residuo no aprovechable. Disposicion con empresa de aseo (ver nota tecnica RESPEL). |
| Residuos de embalaje (carton/plastico) | 2 kg | — | Residuo aprovechable. Reciclaje en punto limpio. |
| Tierra y residuos de siembra de pasto | 1 kg | — | Residuo no aprovechable. Disposicion final en zona de inertes. |
| Residuos de aseo general de cierre | 1 kg | — | Residuo no aprovechable. Disposicion con empresa de aseo. |

**Residuos ordinarios/convencionales – punto ecologico de obra (totales del proyecto, Informes N°1 a N°10 V2)**

| **Caneca** | **Cantidad total (kg)** | **% del total** | **Observación** |
|---|---|---|---|
| Caneca 1 – Residuos reciclables (carton/plastico) | 200 kg | 62,5% | Total acumulado en los diez (10) informes mensuales del proyecto. Residuo ordinario/convencional, no RCD. Recolectados por la Empresa de Aseo del Distrito. |
| Caneca 2 – Residuos ordinarios no aprovechables | 20 kg | 6,25% | Total acumulado en los diez (10) informes mensuales del proyecto. Residuo ordinario/convencional, no RCD. Recolectados por la Empresa de Aseo del Distrito. |
| Caneca 3 – Residuos de alimentos (organicos) | 100 kg | 31,25% | Total acumulado en los diez (10) informes mensuales del proyecto. Residuo ordinario/convencional, no RCD. Recolectados por la Empresa de Aseo del Distrito. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Total general | 320 kg | 100% | Suma total de residuos ordinarios/convencionales dispuestos durante la ejecucion del proyecto (Informes N°1 a N°10 V2). |

**Medidas de manejo de RCD implementadas sistematicamente en los diez periodos de reporte:**

• Clasificacion y separacion en origen conforme a la Resolucion 1257 de 2021: excavacion, demolicion petrea, demolicion metalica, residuos de construccion no petreos, aprovechables y ordinarios.
• Zonas de acopio temporal sobre superficie impermeabilizada (plastico), delimitadas con senalizacion visible y alejadas de flujos de escorrentia hacia el drenaje pluvial urbano.
• Humectacion periodica del material en acopio (minimo dos veces por jornada en periodos secos o ventosos) para control de material particulado PM10.
• Cubrimiento con plastico polietileno de residuos de baja granulometria (tierra, arena, finos) para evitar dispersion por accion del viento.
• Barrido manual diario de accesos vehiculares, zonas de cargue y descargue y entorno inmediato del predio al inicio y al final de cada jornada.
• Limpieza de llantas de todos los vehiculos de carga antes de salir a la via publica para evitar contaminacion del espacio publico con material de obra.
• Registro completo de trazabilidad: vale de pesaje en origen, manifiesto de transporte firmado por conductor y generador, y certificado de disposicion final en GRECO S.A.S. (PIN 19309).
• Reporte mensual de movimiento de RCD ante la SDA a traves del PIN Ambiental No. 27234 en los diez periodos de reporte.

Nota tecnica sobre RESPEL - Condición de pequeño generador: durante los 10 meses de ejecución se emplearon en el proyecto cantidades menores de insumos susceptibles de clasificar como RESPEL (envases de Sikaguard 62 para impermeabilización, envases de pintura vinilo tipo 1 para acabados, y aceites y filtros usados derivados exclusivamente de las 2 horas de prueba de puesta en marcha del grupo electrógeno). Según la estimación del equipo técnico, el volumen total generado durante la totalidad del proyecto se ubica muy por debajo del umbral de 10,0 kg/mes establecido en la Ley 1252 de 2008 y el artículo 28 del Decreto 4741 de 2005 (compilado en el Decreto 1076 de 2015), por lo cual el proyecto se clasifica como generador no obligado a registro ante la SDA. En concordancia con los principios de producción limpia del Plan de Manejo Ambiental (PMA), los envases y remanentes secos de pinturas y químicos fueron sometidos a procesos de escurrido y secado

para su posterior entrega, retiro y manejo final por parte del gestor autorizado del proyecto (GRECO S.A.S.), asegurando su adecuada disposición perimetral en la zona de inertes y celdas autorizadas, evitando impactos al entorno. El CONSORCIO SALON COMUNAL 013 deja constancia de que el manejo de estos volúmenes marginales se realizó bajo condiciones de seguridad y control en la obra.

Sobre Residuos de Aparatos Electricos y Electronicos (RAEE): el alcance electrico del proyecto correspondio a instalacion nueva (cableado, tableros 208 Vac, sistema RCI y grupo electrogeno), sin que se haya presentado reemplazo, retiro o descarte de equipos, luminarias, cables, baterias o componentes electricos/electronicos preexistentes durante la ejecucion del contrato. En consecuencia, no se generaron RAEE en los terminos del Decreto 284 de 2018. Los 2 kg de empaques de materiales electricos y tableros reportados en el cuadro de RCD del numeral 3.1 corresponden a embalajes de fabrica (cajas, plastico, icopor) de los equipos nuevos instalados, y no a equipos electricos o electronicos descartados; dichos empaques fueron dispuestos junto con los residuos convencionales del proyecto.

- Punto ecologico de obra: residuos ordinarios/convencionales (no RCD), gestionados por la empresa de aseo del Distrito y reportados en tabla independiente con totales del proyecto – Caneca de reciclables (carton/plastico): 200 kg totales; Caneca de ordinarios no aprovechables: 20 kg totales; Caneca de organicos/alimentos: 100 kg totales. Total general: 320 kg.

## 2. Manejo de Senalizacion y Publicidad - PR-PMA-03

Durante los catorce meses se mantuvieron activos todos los elementos de senalizacion preventiva, informativa, ambiental y de seguridad industrial, conforme al PMA, el PMT aprobado por la SDM y las normas de seguridad industrial. La senalizacion fue inspeccionada mensualmente por el Profesional Ambiental con registro en formatos de seguimiento y evidencia fotografica en los Anexos 1 de cada informe. No se recibieron quejas de la comunidad ni observaciones de la interventoria por deficiencias en senalizacion en ningun periodo de los catorce meses de ejecucion.

- Valla institucional en el frente del predio sobre la Carrera 38D desde el primer dia hasta el retiro del cerramiento al cierre, con informacion completa del contrato visible permanentemente desde el espacio publico.
- Senales verticales de seguridad industrial: EPP obligatorio (casco, guantes, gafas, botas), ingreso restringido, riesgo electrico, riesgo de caida a diferente nivel, zona de maquinaria pesada y frentes de trabajo activos.

• Cintas de demarcacion naranja, mallas plasticas y estacas en todos los frentes de trabajo activos y en las areas de proteccion silvicultural del arbolado, actualizadas diariamente segun el avance constructivo.
• Delimitacion y senalizacion de zonas de acopio de materiales e insumos y de RCD con identificacion por categoria (Res. 1257 de 2021).
• Senalizacion de rutas de evacuacion internas, puntos de encuentro, extintores, botiquin de primeros auxilios y kit ambiental de emergencias.
• Carteleras de educacion ambiental actualizadas en cada periodo: manejo de residuos, ahorro de agua y energia, proteccion del arbolado y comportamiento ambiental responsable en obra.
• PMT con senalizacion horizontal y vertical en el espacio publico aledano conforme a la aprobacion de la SDM, implementado desde el Informe No. 1 hasta el retiro definitivo del cerramiento.

### 3.3. Manejo de Flora, Fauna y Silvicultura - PR-PMA-04

La gestion del componente biotico se desarrollo en estricto cumplimiento de las Resoluciones No. 00650 y No. 00651 de 2024 de la SDA, coordinadas con el Jardin Botanico de Bogota Jose Celestino Mutis (JBB), que autorizan la intervencion y manejo de nueve (9) individuos arboreos en el area de influencia directa del proyecto. Desde el inicio de obra se instalaron cerramientos de proteccion (lonas negras, mallas naranja y estacas) en el perimetro de cada individuo conservado, trasladado o en tratamiento integral, garantizando la proteccion de fustes, copas y sistemas radiculares durante todas las fases constructivas.

| IND. | NOMBRE COMUN / CIENTIFICO | ESTADO FITOSANITARIO | JUSTIFICACION TECNICA | ACTIVIDAD AUTORIZADA | ESTADO AL CIERRE |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cerezo<br>Prunus capuli | Regular | Interferencia directa con zona de cimentacion. Estado fisico regular con dano estructural en ramas principales. No apto para traslado por riesgo de mortandad. | **TALA** | EJECUTADO Inf. No. 1. Tocon retirado del predio. Madera dispuesta con gestor. |
| 2 | Pino candelabro<br>Pinus radiata | Regular | Interferencia directa. Fuste con pudricion localizada en base. No apto para traslado. Riesgo estructural confirmado. | **TALA** | EJECUTADO Inf. No. 1. Tocon retirado. Madera dispuesta con gestor autorizado. |
| 4 | Aguacate<br>Persea americana | Bueno | Interferencia directa. Fuste recto, copa equilibrada y bien formada. Alta probabilidad de adaptacion al nuevo sitio de plantacion. | **TRASLADO** | EJECUTADO Inf. No. 7. Seguimiento positivo Inf. 8, 9 y 10. Buen estado fitosanitario al cierre. |
| 5 | Caballero de la Noche<br>Cestrum nocturnum | Bueno | Interferencia directa con zona de construccion. Fuste bifurcado con buen estado fitosanitario general. Alta adaptabilidad a trasplante. | **TRASLADO** | EJECUTADO Inf. No. 7. Buen estado al cierre. Riego y proteccion |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | mantenidos hasta la entrega. |
| 6 | Naranjo<br>Citrus sinensis | Bueno | Interferencia directa con cimentacion. Copa semidensa bien formada. Alta adaptabilidad al trasplante confirmada. | **TRASLADO** | EJECUTADO Inf. No. 7. Copa adaptada al nuevo sitio. Buen estado general al cierre. |
| 7 | Holly liso<br>Ilex sp. | Bueno | Interferencia indirecta. Copa semidensa, raices extendidas hacia zona de excavacion. Poda quirurgica de raices y riego periodico. | **TRATAMIENTO INTEGRAL** | En tratamiento activo al cierre. Malla de proteccion instalada y mantenida desde Inf. No. 1. Sin danos fisicos reportados. |
| 8 | Holly liso<br>Ilex sp. | Bueno | Interferencia indirecta. Fuste bifurcado, copa semidensa. Poda de raices afectadas y riego periodico como tratamiento. | **TRATAMIENTO INTEGRAL** | En tratamiento activo al cierre. Malla de proteccion instalada y mantenida. Sin danos fisicos. |
| 9 | Aguacate<br>Persea americana | Bueno | Interferencia directa con cimentacion. Fuste recto bien formado y copa equilibrada. Alta adaptabilidad confirmada. | **TRASLADO** | EJECUTADO Inf. No. 7. Seguimiento positivo Inf. 8, 9 y 10. Buen estado al cierre. |

### 2.1.1. Siembras de Compensacion - Noviembre 2025 (Informe No. 7)

• Chicala rosado (Tecoma stans var.): Hoyo 40x40x40 cm con abono organico (2 kg), sustrato tierra negra-arena (2:1), riego de establecimiento (10 litros) y tutorado doble. Seguimiento quincenal con riego y revision fitosanitaria en los Informes 8, 9 y 10. Buen estado al cierre con presencia de nuevos brotes.

• Chicala comun (Tecoma stans): Mismas condiciones tecnicas de preparacion, siembra y cuidados posteriores. Buen estado general al cierre de obra. Tutorado mantenido hasta la entrega definitiva de la edificacion al FDLPA.

### 2.1.2. Medidas Permanentes de Proteccion del Componente Biotico

• Instalacion y mantenimiento de cerramientos con lonas negras, estacas y mallas plasticas naranja en el perimetro de cada individuo desde el inicio hasta el cierre de obra.

• Prohibicion expresa comunicada en cada capacitacion de acopio de materiales, transito de maquinaria, lavado de equipos o cualquier actividad que pudiera afectar raices, fuste o copa de los individuos protegidos.

• Inspeccion visual mensual del estado fitosanitario con registro fotografico y descripcion en cada informe (Inf. 7 a 10).

• Riegos periodicos (dos veces por semana en periodos secos) y aplicacion de abono foliar mensual a individuos trasplantados y sembrados.

• Sin podas no autorizadas por la SDA, sin afectaciones fisicas al arbolado ni perturbacion de fauna silvestre durante toda la ejecucion del contrato.

### 3.4. Manejo de Materiales e Insumos - PR-PMA-05

El almacenamiento, manipulacion y uso de todos los materiales e insumos se realizo conforme al PR-PMA-05, garantizando uso racional, prevencion de derrames y disposicion responsable de sobrantes. Se implementaron zonas de acopio diferenciadas por tipo de material, senalizadas y con condiciones de proteccion adecuadas. En la fase final (Inf. No. 10 V2) se destacaron: agua para aseo general, materiales para instalaciones electricas finales (tableros 208 Vac, tableros bombas BCI, grupo electrogeno 20 kVA), instalaciones hidrosanitarias finales (registros de bola 1/2", registros cortina 2" y 1/2", valvulas mariposa con supervisor 1,5", placa antivortice 6x6", caudalimetro 2,5", estacion de control rociadores), cerramiento cuarto planta electrica (tuberia cuadrada 70x70 mm Cal. 16, lamina arquitectonica corte laser Cal. 18) y dotacion (canecas acero inox M-121, pasto kykuyo). Sin derrames, perdidas ni contaminacion en ningun periodo.

| FASE CONSTRUCTIVA | MATERIALES E INSUMOS PRINCIPALES | INF. | MEDIDAS DE MANEJO APLICADAS |
|---|---|---|---|
| Actividades previas | Senalizacion, mallas cerramiento, valla institucional, herramientas menores, EPP para todo el personal | N 1 | Almacenamiento en area techada. Sin acopio en espacio publico. Inventario diario de herramientas y EPP. |
| Excavacion y demolicion | Equipos excavacion mecanica, herramientas demolicion, equipo topografico (estacion total, nivel), volquetas de carga | N 2 | Control de derrames de combustibles. Inspeccion diaria. Sin lavado de maquinaria dentro del predio. |
| Cimentacion y estructura | Concreto premezclado 4000 psi (mixer), acero de refuerzo 6000 psi, formaleta metalica y madera, piedra, cemento, aditivos de concreto | N 3-5 | Acopio sobre estibas plasticas. Cubrimiento con plastico. Control de cantidades por fundida. Area de mezclado delimitada con polietileno. |
| Muros y cubierta | Bloque concreto, mortero de pega y panete, malla electrosoldada, lamina prepintada Cal. 26, correas metalicas, teja traslucida | N 5-6 | Cubrimiento de acopios de arena y cemento. Barrido continuo del area de mezclas. Reutilizacion de sobrantes de mortero en rellenos. |
| Acabados e instalaciones | Balsosin granito 33x33, estuco en polvo, pintura vinilo tipo 1, Sikaguard 62 (3 capas), tuberia PVC sanitaria y presion, cable electrico THHN, conduit PVC, superboard, fachaleta de arcilla, espejos biselados 4mm | N 6-9 | Almacenamiento en area protegida de lluvia y sol. Control de cortes para minimizar desperdicios. Disposicion inmediata de |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | sobrantes en zona de RCD clasificado. |
| Sistemas especiales y dotacion | Tableros electricos 208 Vac, tableros bombas BCI, arranque estrella-triangulo 220 Vac, grupo electrogeno 20 kVA + ATS, medidor gas G4 VANTI, siamesa CI 2,5", rociadores up-right 3/4", panel patch Cat 6A 24p, canecas acero inox M-121 | N 9-10 | Instalacion por personal certificado. Pruebas de funcionamiento documentadas. Entrega con fichas tecnicas, garantias y manuales de operacion. |
| Cierre de obra (Inf. 10 V2) | Pasto kykuyo para siembra zonas verdes, agua para aseo general edificacion, remates pintura y estuco, estructura metalica cuarto planta (tuberia 70x70 mm Cal. 16, lamina Cal. 18 corte laser) | N 10 | Uso controlado del agua en aseo final. Segregacion de residuos de siembra. Entrega limpia del predio al FDLPA. |

### 3.5. Manejo de Maquinaria, Equipos y Vehiculos - PR-PMA-07

El uso y operacion de maquinaria, equipos y vehiculos se regulo en todos los periodos conforme al PR-PMA-07. Se establecio como politica de obligatorio cumplimiento que ningun mantenimiento mecanico podria realizarse dentro del area de la obra. Todos los vehiculos y equipos debieron acreditar documentos vigentes (SOAT, revision tecnico-mecanica, tarjeta de propiedad, licencia de conduccion) para ingresar al predio. En la fase final (Inf. No. 10 V2) la obra se ejecuto exclusivamente con herramienta electrica liviana (taladro percultor, pulidora de piso, herramienta manual diversa) y el grupo electrogeno 20 kVA fue operado en espacio abierto ventilado durante la prueba de puesta en marcha. No se reportaron derrames, afectaciones por ruido ni observaciones de la interventoria sobre maquinaria en ningun periodo.

En particular, el grupo electrogeno diesel de 20 kVA (prime) / 22 kVA (emergencia), modelo DP-220 (DPK-DFAW-22), fabricado por Fujian Depco Power Generation Co., Ltd, cuenta con Certificado de Conformidad RETIE No. 3802 (Esquema 5 RETIE:2024) otorgado por el organismo de certificacion QCERT a SYP Generacion SAS, vigente desde el 2026-02-06 hasta el 2031-02-05, el cual ampara expresamente la referencia DP-220 (22KVA) en cumplimiento del Reglamento Tecnico de Instalaciones Electricas (RETIE), Resolucion 40117 de 2024 del Ministerio de Minas y Energia. La ficha tecnica del equipo y el certificado RETIE se anexan como soporte (Anexo 11 y Anexo 12 del Informe No. 10 V2).

En cuanto a los soportes operativos del equipo, el grupo electrogeno fue instalado y puesto en marcha durante el ultimo mes de ejecucion del contrato (Informe No. 10 V2), como planta de respaldo de energia para el salon comunal, siendo operado unicamente durante la prueba de carga y transferencia automatica de puesta en marcha (aproximadamente 2 horas de operacion), sin que haya tenido operacion continua ni mantenimientos posteriores durante el periodo de ejecucion del contrato, dado que se trata de un equipo nuevo entregado al cierre de la obra. Dicha prueba de puesta en marcha y carga se encuentra documentada en el Acta correspondiente (Anexo 8) y en el registro fotografico del cierre de obra (Anexo 1). El manual de funcionamiento y mantenimiento del fabricante, que incluye los

diagramas de cableado del circuito, hace parte de la documentacion tecnica entregada junto con el equipo (Anexo 11). El CONSORCIO SALON COMUNAL 013 deja constancia de que, por tratarse de un equipo nuevo con unicamente 2 horas de operacion de prueba, no se generaron aun registros de abastecimiento de combustible, mantenimientos periodicos, ni documentacion especifica de medidas de contencion de derrames, y recomienda al FDLPA, como responsable de la operacion del equipo a partir de la entrega de la obra, implementar dichos registros y las medidas de contencion correspondientes (bandeja de contencion y kit de derrames) para la operacion futura del grupo electrogeno.

| INFORME | EQUIPOS Y VEHICULOS UTILIZADOS | MEDIDAS AMBIENTALES APLICADAS | DOCUMENTOS SOPORTE |
|---|---|---|---|
| N 1 | Herramientas menores (palas, barras, picas, carretillas). Vehiculos livianos de transporte de materiales. | Rutas de transito internas definidas y senalizadas. Control de acceso al predio. Sin operacion nocturna. | Formato inspeccion preoperacional |
| N 2 | Retroexcavadora sobre llantas, volquetas de carga (GRECO S.A.S. y Maquinas Amarillas), compresor neumatico portatil. | Verificacion de documentos tecnico-mecanicos, SOAT y licencias antes del ingreso. Humectacion de llantas antes de salir a la via publica. Limpieza perimetral permanente. | Cert. tecnico-mecanicos, SOAT, licencias operadores |
| N 3-5 | Mixers de concreto premezclado, vibrador de inmersin electrico, mezcladora portatil electrica, compactador canguro, bomba estacionaria para concreto. | Inspeccion preoperacional diaria con registro firmado. Jornada diurna (7am-5pm). Sin mantenimiento en sitio. Verificacion de vigencia de documentos. | Formatos inspeccion preoperacional firmados |
| N 6-7 | Esmeril angular, mezcladoras electricas de mortero, cortadora de piso electrica, volqueta FOTON placa SZ0559 (noviembre 2025). | Lavado de llantas en punto de acceso. Formatos preoperacionales diligenciados. Sin ingreso de maquinaria pesada a zonas de acabados terminados. | Formatos + documentos volqueta FOTON |
| N 8-10 V2 | Taladro percultor electrico, pulidora de piso electrica, herramienta menor diversa. Grupo electrogeno diesel 20 kVA con ATS (puesta en marcha en Inf. 10 V2 en area ventilada externa del predio). | Uso preferente de herramienta electrica sobre combustion. Inspeccion diaria de equipos. Grupo electrogeno en zona ventilada. Sin maquinaria pesada en fase de acabados y dotacion. | Formatos inspeccion diaria de equipos |

### 3.6. Control de Emisiones Atmosfericas - PR-PMA-08

El control de emisiones atmosfericas -especialmente material particulado PM10 y ruido por operacion de maquinaria- se mantuvo como prioridad ambiental en todos los periodos de reporte, en cumplimiento de la

Resolucion 627 de 2006 y el Decreto 948 de 1995. Las medidas implementadas fueron completamente efectivas en los catorce meses: no se recibio ninguna queja formal de la comunidad ni requerimiento de autoridades ambientales por emisiones atmosfericas o ruido durante toda la ejecucion del Contrato No. 847 de 2024.

| FASE (INFORMES) | FUENTES DE EMISION IDENTIFICADAS | MEDIDAS DE CONTROL IMPLEMENTADAS |
|---|---|---|
| Excavacion y demolicion (N 2 - 4) | Material particulado PM10 por excavacion mecanica y manual, demolicion de concreto y mamposteria, cargue de volquetas y descapote general del lote. | Humectacion continua del material excavado y areas de trabajo (minimo 2 veces por jornada). Restriccion de operaciones con viento fuerte. Barrido manual diario de accesos. Lavado de llantas antes de salir a la via publica. |
| Cimentacion (N 3 - 5) | Polvo por mezcla de concreto (cemento seco), mortero y aditivos. Emisiones de gases de combustion por mixer de concreto. Ruido por vibrador de inmersin y compactador canguro. | Humectacion previa de areas de trabajo. Cierre inmediato de bultos de cemento no utilizados. Uso preferente de equipos electricos. Barrido humedo al finalizar cada jornada de trabajo. |
| Muros y cubierta (N 5 - 6) | Polvo por corte de bloques de concreto y mamposteria. Vapores de aditivos de mortero. Ruido por esmeril angular en corte de estructura metalica de cubierta. | Humectacion de bloques antes del corte. Cubrimiento con plastico de acopios de arena y cemento. Restriccion de operacion de equipos ruidosos en horario no pico (7am-5pm). |
| Acabados e instalaciones (N 7 - 9) | Polvo fino por corte de balsosin granito y superboard. Compuestos organicos volatiles (COV) de pinturas vinilo tipo 1 y Sikaguard 62 en espacios semicerrados. Ruido por pulidora de piso. | EPP respiratorio especifico para polvo y vapores organicos. Ventilacion natural forzada en el tanque subterraneo durante y despues de la impermeabilizacion con Sikaguard 62. Almacenamiento de pinturas en contenedores sellados. Barrido y aspirado inmediato de residuos de corte de ceramica. |
| Dotacion y cierre (N 10) | Emisiones minimas de gases de combustion por la prueba de puesta en marcha del grupo electrogeno diesel 20 kVA (aproximadamente 2 horas de operacion). Polvo leve por siembra de pasto kykuyo. | Operacion del grupo electrogeno en espacio abierto ventilado, alejado de ventanas y accesos interiores. Duracion de la prueba limitada al minimo tecnico necesario. Humectacion del area de siembra. Barrido humedo final de toda la edificacion previo a la entrega definitiva. |

### 3.7. Uso Eficiente del Agua y la Energia - PR-PMA-02

El uso eficiente del agua y la energia electrica fue monitoreado mensualmente a traves del analisis sistematico de las facturas de servicios publicos del predio. A continuacion se presenta el historial consolidado con analisis de variacion y contexto constructivo por cada periodo de facturacion:

### 2.1.3. Consumo Consolidado de Agua - EAAB-ESP (Acueducto de Bogota)

| INFORME | PERIODO DE FACTURACION | CONSUMO (m3) | ANALISIS DE VARIACION Y CONTEXTO CONSTRUCTIVO |
|---|---|---|---|
| N 3 | Junio - Julio 2025 | 8 | Consumo inicial de la obra. Uso en mezclas de concreto, curado de placa fondo del tanque y humectacion del material de excavacion en acopio. |
| N 4 | Julio - Agosto 2025 | 8 | Consumo estable. Curado de zapatas, columnas y muros del tanque. Humectacion de RCD en acopio temporal. |
| N 6 | 22 ago - 21 oct 2025 | 21 | +162,5% respecto al periodo anterior. Incremento justificado: la factura cubre dos meses y la demanda aumento significativamente por fundida de placa de entrepiso, panete de muros interiores y exteriores en dos caras e inicio de mamposteria de bloque. |
| N 8 | 22 dic 2025 - 21 feb 2026 | 8 | Reduccion a consumo base. Pausa de actividades que demandan agua (mezclas y curado). Fase de acabados secos (estuco, fachaleta) de menor demanda hidrica. |
| N 9 (f.1) | 21 mar - 20 abr 2026 | 10 | +25% vs periodo anterior. Uso en preparacion de la base para concreto estampado del urbanismo exterior y limpieza general del predio. |
| N 9 (f.2) | 21 abr - 20 may 2026 | 8 | Consumo controlado. Fase final de acabados con menor demanda de agua. Instalacion de sistemas especiales (gas, CI, electrico). |
| **N 10 V2** | **21 may - 20 jun 2026** | **11** | **+37,5%. Riego de establecimiento del pasto kykuyo sembrado en zonas verdes (2 riegos por semana), aseo general y limpieza profunda de la edificacion previo a la entrega, y prueba de la red hidrosanitaria interna.** |

### 2.1.4. Consumo Consolidado de Energia Eléctrica

| INFORME | PERIODO DE FACTURACION | CONSUMO (kWh) | ANALISIS DE VARIACION Y CONTEXTO CONSTRUCTIVO |
|---|---|---|---|
| N 4 | Julio - Agosto 2025 | 55 | Inicio de uso de equipos electricos: mezcladora de mortero, vibrador de inmersin y luminarias de seguridad de la obra. |
| N 5 (f.1) | Agosto - Sep. 2025 | 36 | -34,5%. Optimizacion operativa. Fase estructural con menor demanda electrica puntual. |
| N 5 (f.2) | Sep. - Oct. 2025 | 36 | Consumo identico. Continuidad de actividades de mamposteria y cimentacion. |
| N 6 | Oct. - Nov. 2025 | 29 | -19,4%. Menor uso de equipos de corte y mezcla. La fase de panete requiere mayor trabajo manual. |
| N 7 | 15 oct - 15 nov 2025 | 15 | -48,2%. Consumo minimo del proyecto. Instalacion de balsosin granito es predominantemente manual. |
| N 8 | 15 feb - 15 mar 2026 | 15 | Consumo minimo sostenido. Acabados finos (estuco, fachaleta) de muy baja demanda electrica. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| N 9 (f.1) | 18 feb - 18 mar 2026 | 127 | +746,7%. Instalaciones electricas completas (cableado, tableros, CCTV, RCI), equipos de prueba y multiple actividad simultanea. |
| N 9 (f.2) | 19 mar - 16 abr 2026 | 220 | +73,2%. Pico de consumo: compresor para concreto estampado, iluminacion multiples frentes, prueba tableros electricos. |
| **N 10 (f.1)** | **17 abr - 19 may 2026** | **236** | **+7,3%. Conexion definitiva tableros 208 Vac, tableros bombas BCI, puesta en marcha grupo electrogeno 20 kVA, pruebas sistema CI y CCTV.** |
| **N 10 (f.2)** | **20 may - 17 jun 2026** | **234** | **Consumo estable. Pruebas finales de todos los sistemas instalados. Aseo y limpieza general de la edificacion. Ultimo mes de ejecucion del contrato.** |

**Indicador Global de Consumo de Agua y Energía del Proyecto**

A partir de las facturas de servicios públicos consolidadas por período en las tablas anteriores, se presenta el indicador global de consumo del proyecto, relacionado con el área construida (250,61 m²), con el fin de evidenciar el comportamiento acumulado del recurso y la efectividad de las medidas de ahorro implementadas durante la ejecución del contrato.

| **Recurso** | **Consumo total del proyecto** | **Período cubierto** | **Indicador por m² construido** |
|---|---|---|---|
| Agua (EAAB-ESP) | 74 m³ | Informes N°3 a N°10 V2 (jun. 2025 – jun. 2026) | 0.30 m³/m² (área construida: 250.61 m²) |
| Energía eléctrica (Enel-Codensa) | 1003 kWh | Informes N°4 a N°10 V2 (jul. 2025 – jun. 2026) | 4.00 kWh/m² (área construida: 250.61 m²) |

*Nota: el indicador de agua corresponde a la sumatoria de los consumos facturados en los períodos con soporte disponible (facturación bimestral EAAB-ESP). El indicador de energía corresponde a la sumatoria de los consumos mensuales facturados por Enel-Codensa con soporte disponible. El incremento relevante de energía en los últimos períodos (Informes N°9 y N°10 V2) obedece a la ejecución simultánea de instalaciones eléctricas completas, pruebas de tableros, sistema contra incendio y puesta en marcha de equipos en la fase final de obra, tal como se describe en el análisis de variación de cada período.*

**Medidas de eficiencia hidrica y energetica implementadas permanentemente durante toda la ejecucion del contrato:**

• Desconexion obligatoria de todos los equipos electricos al finalizar la jornada laboral diaria. Verificacion del tablero general por el residente antes del cierre del predio.
• Aprovechamiento maximo de la luz natural diurna para todas las actividades de acabados interiores, reduciendo al minimo la necesidad de iluminacion artificial.
• Reutilizacion del agua de lavado de la mezcladora, herramientas y equipos para la humectacion de materiales en acopio de RCD y para el control de material particulado.
• Inspeccion semanal de todas las conexiones electricas, tomas de agua y valvulas del predio para detectar y corregir fugas inmediatamente.
• Sensibilizacion mensual del personal de obra sobre el ahorro de recursos naturales como componente fijo de las jornadas de capacitacion ambiental.

### 3.8. Programa de Capacitacion Ambiental - PR-PMA-01

El Programa de Capacitación Ambiental se ejecutó de manera continua durante los diez (10) periodos de reporte, mediante jornadas presenciales coordinadas por el Ing. Jonathan Alexander Uruena. Las sesiones abordaron los diferentes procedimientos y aspectos contemplados en el PMA, utilizando una metodología participativa que incluyó exposición de los temas, material didáctico, recorridos de obra y espacios para preguntas y retroalimentación.

Cada jornada de capacitación cuenta con los respectivos soportes documentales, conformados por: (1) acta de capacitación, con identificación del tema, fecha, hora y firma del Profesional Ambiental; (2) lista de asistencia, con nombre, cargo y firma de los participantes; y (3) registro fotográfico de la jornada. Estos soportes reposan en los Anexos 3 de cada informe mensual.

Se aclara que **el número de participantes en las diferentes jornadas presentó variaciones a lo largo de la ejecución del contrato, debido principalmente a la rotación y cambios en el personal vinculado al proyecto**. Por esta razón, no se incluye una columna específica de número de asistentes en la tabla consolidada, evitando generar confusión o interpretaciones inconsistentes respecto de la participación registrada en las listas de asistencia individuales de cada jornada.

| INF. | TEMAS DE CAPACITACION DESARROLLADOS | FECHA(S) |
|---|---|---|
| N 3 | 1. Clasificacion y manejo de RCD en obra. 2. Uso eficiente de agua y energia en actividades de construccion. 3. Manejo adecuado de materiales e insumos. 4. Importancia del orden y aseo en el sitio de trabajo. 5. Prevencion de impactos ambientales en operaciones de fundida de concreto. | Julio 2025 |
| N 4 | 1. Gestion de RCD (PR-PMA-06): clasificacion, acopio, trazabilidad y PIN 27234. 2. Materiales e insumos (PR-PMA-05). 3. Emisiones atmosfericas (PR-PMA-08). 4. Agua y energia (PR-PMA-11). 5. Inspeccion practica del kit ambiental de emergencias. 6. Matriz de compatibilidad de sustancias quimicas en obra. | Agosto 2025 |

| | | |
|---|---|---|
| N 5 | 1. RCD (PR-PMA-06). 2. Materiales (PR-PMA-05). 3. Emisiones (PR-PMA-08). 4. Flora y fauna (PR-PMA-09). 5. Agua/energia (PR-PMA-11). 6. Senalizacion y publicidad de obra (PR-PMA-10). | 20/09/2025 |
| N 6 | 1. Materiales en fase de cubierta. 2. Manejo RCD de mamposteria. 3. Control de emisiones en panete. 4. Ahorro agua/energia. 5. Proteccion flora/fauna. 6. Simulacro Distrital de Evacuacion IDIGER (22/10/2025): participacion activa de todo el personal. | 20/10 y 22/10/2025 |
| N 7 | 1. Materiales en fase de acabados (balsosin, instalaciones). 2. Cierre del acopio de RCD pendiente: procedimiento y trazabilidad. 3. Control de emisiones en corte de ceramica. 4. Cuidados post-traslado: riego, abono y proteccion de individuos trasplantados y sembrados. | 20/11/2025 |
| N 8 | 1. Materiales en acabados finos: estuco, pintura vinilo tipo 1, fachaleta. 2. Manejo de RCD residual y empaques. 3. COV de pinturas y solventes: EPP respiratorio y ventilacion. 4. Agua y energia. 5. Cuidado y riego de arboles trasplantados y sembrados. | 27/03, 06/04, 10/04, 15/04, 22/04 de 2026 |
| N 9 | 1. Control y orden en obra durante la fase de finalizacion de actividades. 2. Ahorro y uso eficiente de agua y energia en instalaciones especiales (gas natural, CI, electrico). | 07/05 y 28/05 de 2026 |
| **N 10** | **1. Manejo ambiental en instalaciones hidrosanitarias finales y sistema RCI. 2. Seguridad y manejo ambiental del grupo electrogeno diesel 20 kVA: emisiones, combustibles y nivel de aceite. 3. Cierre ambiental de obra: disposicion final de residuos, limpieza general, entrega al FDLPA** | **03/06 y 11/06 de 2026** |

El Programa de Capacitación Ambiental constituyó un componente fundamental para fortalecer la cultura de responsabilidad ambiental del equipo de obra, contribuyendo al adecuado manejo de los RCD, el cuidado del arbolado urbano, el uso eficiente de los recursos naturales, el control de los aspectos ambientales asociados a las actividades constructivas y el mantenimiento de las condiciones ambientales del proyecto durante su ejecución. La participación del personal se registró mediante las respectivas listas de asistencia, teniendo en cuenta las variaciones propias de la rotación del personal durante el desarrollo del contrato.

## CAPITULO 4: CUMPLIMIENTO NORMATIVO

A continuacion se presenta el marco normativo ambiental aplicable al proyecto de construccion del Salon Comunal del barrio Corkidi y el estado de cumplimiento al cierre definitivo del Contrato No. 847 de 2024, evaluado con base en los diez (10) informes mensuales de gestion ambiental y las gestiones posteriores al Informe No. 10 V2:

| NORMA / INSTRUMENTO | AMBITO DE APLICACION | ARTICULACION CON EL PROYECTO | CUMPLIMIENTO |
|---|---|---|---|
| **Decreto 507 de 2023 (Alcaldia Mayor Bogota)** | Gestion integral RCD en Bogota D.C. | Gestion y reporte RCD bajo PIN 27234 durante 14 meses. Disposicion total en sitios autorizados. Acopio final CERO m3. Solicitud cierre PIN radicada en Inf. No. 10 V2. | **CUMPLIDO** |
| **Resolucion 472 de 2017 (MINAMBIENTE)** | Lineamientos gestion ambiental RCD | Clasificacion por tipo, documentacion completa de la trazabilidad y disposicion en gestores debidamente autorizados por la SDA. | **CUMPLIDO** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Resolucion 1257 de 2021 (MINAMBIENTE)** | Clasificacion RCD por tipo y categoria | Clasificacion en origen: excavacion, demolicion petrea, demolicion metalica, no petreos, aprovechables y ordinarios. En Inf. 10 V2 se aplico reclasificacion definitiva del material. | **CUMPLIDO** |
| **Resoluciones SDA 00650 y 00651 de 2024** | Intervencion silvicultural 9 individuos arboreos | Tala (2 ind. Inf.1), traslado (4 ind. Inf.7), tratamiento integral (2 ind. activos), siembras compensacion (2 ind. Inf.7). Pagos SDA cancelados. Resoluciones CERRADAS con SDA y JBB. | **CERRADO Y CUMPLIDO** |
| **Resolucion 627 de 2006 (MINAMBIENTE)** | Estandares permisibles emisiones y ruido | Maquinaria en jornada diurna (7am-5pm). Sin excedencias ni quejas de la comunidad por emisiones o ruido reportadas en 14 meses. | **CUMPLIDO** |
| **Decreto 948 de 1995** | Prevencion contaminacion atmosferica | Humectacion, cubrimiento acopios, equipos electricos preferentes, ventilacion en espacios cerrados. Sin actuaciones de la SDA. | **CUMPLIDO** |
| **Ley 373 de 1997** | Uso eficiente y ahorro del agua | Monitoreo mensual de consumo. Reutilizacion agua de lavado. Inspeccion semanal de fugas. Sin consumos atipicos injustificados. | **CUMPLIDO** |
| **Ley 697 de 2001** | Uso racional y eficiente de la energia | Desconexion al final de jornada. Aprovechamiento luz natural. Equipos electricos preferentes. Sin consumos atipicos injustificados. | **CUMPLIDO** |
| **PIN Ambiental No. 27234 (SDA)** | Reporte mensual RCD generados | Reportado en 10 periodos. Gestion activa cargue ante FDLPA. Radicado 2026661001308 del 14/02/2026. Solicitud cierre en Inf. No. 10 V2. | **CUMPLIDO** |
| **PMT - SDM** | Plan de Manejo de Transito | PMT implementado desde Inf. No. 1 hasta retiro del cerramiento. Senalizacion en espacio publico. Sin accidentes de transito reportados. | **CUMPLIDO** |
| **Decreto 190 de 2004 POT Bogota D.C.** | Ordenamiento territorial y uso del suelo | Predio de equipamiento comunal conforme al uso del suelo. Licencia de construccion vigente durante toda la ejecucion del contrato. | **CUMPLIDO** |

## CAPITULO 5: CIERRE DE RESOLUCIONES SILVICULTURALES CON LA SDA Y EL JARDIN BOTANICO DE BOGOTA

Con la culminacion exitosa del proyecto de construccion del Salon Comunal del barrio Corkidi, el Consorcio Salon Comunal 013 cumplio la totalidad de las obligaciones silviculturales establecidas en las Resoluciones No. 00650 y No. 00651 de 2024 emitidas por la Secretaria Distrital de Ambiente (SDA), gestionadas en coordinacion con el Jardin Botanico de Bogota Jose Celestino Mutis (JBB) como entidad tecnica de soporte en la gestion del arbolado urbano distrital. Las resoluciones autorizaron los tratamientos silviculturales para nueve (9) individuos arboreos identificados en el inventario del area de influencia directa del proyecto.

La ejecucion de cada tratamiento silvicultural, el seguimiento de los individuos intervenidos y las siembras de compensacion fueron documentados en los informes mensuales de gestion ambiental del No. 1 al No. 10 V2, con evidencia fotografica, fichas tecnicas y registros de seguimiento disponibles en los anexos de cada informe. Los pagos correspondientes a los derechos de tramite y compensacion forestal fueron realizados

oportunamente ante la SDA como condicion previa al inicio de las actividades silviculturales y se encuentran debidamente soportados en el expediente del contrato.

Al cierre del proyecto, la SDA y el Jardin Botanico de Bogota Jose Celestino Mutis verificaron el cumplimiento de la totalidad de las actividades autorizadas, procediendo al cierre formal de las Resoluciones 00650 y 00651 de 2024. Este logro constituye uno de los hitos ambientales mas importantes del proyecto y certifica que el componente biotico fue gestionado de manera exitosa, coherente con los principios de sostenibilidad ambiental y responsabilidad con el arbolado urbano de Bogota D.C.

### 2.2. 5.1. Resumen de Cumplimiento de Obligaciones Silviculturales

| ACTIVIDAD AUTORIZADA | INDIVIDUOS INTERVENIDOS | INFORME DE EJECUCION | ESTADO FINAL CON SDA Y JBB |
|---|---|---|---|
| TALA AUTORIZADA (Res. 00650 de 2024) | Cerezo (Prunus capuli) - Individuo No. 1<br>Pino candelabro (Pinus radiata) - Individuo No. 2 | Informe No. 1 (Mayo - Junio 2025) | Talas ejecutadas con retiro completo del tocon y disposicion de madera con gestor autorizado. Actividad verificada y registrada. Resoluciones CERRADAS. |
| TRASLADO AUTORIZADO (Res. 00650 y 00651 de 2024) | Aguacate (Persea americana) - Ind. No. 4 y 9<br>Caballero de la Noche (Cestrum nocturnum) - Ind. No. 5<br>Naranjo (Citrus sinensis) - Ind. No. 6 | Informe No. 7 (Nov. - Dic. 2025) | Cuatro (4) traslados ejecutados con preparacion tecnica del hoyo, abono organico y tutorado doble. Seguimiento positivo y buen estado fitosanitario confirmados en Inf. 8, 9 y 10. Resoluciones CERRADAS. |
| TRATAMIENTO INTEGRAL (Res. 00650 de 2024) | Holly liso (Ilex sp.) - Individuo No. 7<br>Holly liso (Ilex sp.) - Individuo No. 8 | Informe No. 1 al 10 V2 (Tratamiento continuo durante toda la ejecucion) | Tratamiento continuo durante 14 meses: cerramientos con mallas naranja, poda quirurgica de raices afectadas, riego periodico, inspeccion mensual. Sin danos fisicos reportados en ningun periodo. |
| SIEMBRA DE COMPENSACION (Res. 00651 de 2024) | Chicala rosado (Tecoma stans var.) - Compensacion 1<br>Chicala comun (Tecoma stans) - Compensacion 2 | Informe No. 7 (Nov. - Dic. 2025) | Dos (2) siembras en hoyo 40x40x40 cm con abono organico y tutorado. Seguimiento y riego en Inf. 8, 9 y 10. Buen estado fitosanitario al cierre con nuevos brotes. Resoluciones CERRADAS. |

### 2.3. 5.2. Pagos de Resoluciones SDA - Estado Cancelado

En cumplimiento de los requisitos administrativos de la Secretaria Distrital de Ambiente para el procesamiento de las Resoluciones silviculturales, el Consorcio Salon Comunal 013 realizo oportunamente los pagos de los derechos de tramite y compensacion forestal establecidos por la SDA para las Resoluciones No. 00650 y No.

00651 de 2024. Los soportes de pago se encuentran disponibles en el expediente del contrato como parte integral de los documentos de cierre ambiental del proyecto.

| RESOLUCION | CONCEPTO DE PAGO | ESTADO DEL PAGO | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|
| Resolucion SDA No. 00650 de 2024 | Derechos de tramite y compensacion forestal ante la SDA por autorizacion de tala, traslado, tratamiento integral y siembras de compensacion de arbolado urbano en el area de influencia del proyecto. | CANCELADO | Pago realizado como requisito previo al inicio de actividades silviculturales. Soporte de pago disponible en expediente del contrato. Resolucion CERRADA. |
| Resolucion SDA No. 00651 de 2024 | Derechos de tramite y compensacion forestal complementaria segun inventario silvicultural del area de influencia directa del proyecto. Coordinada con el Jardin Botanico de Bogota JBB. | CANCELADO | Pago realizado dentro de los plazos establecidos por la SDA. Soporte disponible en expediente del contrato. Resolucion CERRADA. |

El cierre exitoso de las resoluciones silviculturales con la SDA y el Jardin Botanico de Bogota Jose Celestino Mutis, junto con la solicitud de cierre del PIN Ambiental No. 27234 radicada en el Informe No. 10 V2, representan los hitos ambientales finales del proyecto y confirman el cumplimiento integral de la totalidad de las obligaciones ambientales del Contrato No. 847 de 2024. Este proyecto puede ser considerado un modelo de buenas practicas ambientales en la construccion de infraestructura comunal en Bogota D.C.

## CAPITULO 6: ESTADO FINAL DE SERVICIOS PUBLICOS AL CIERRE DE OBRA

Al momento del cierre definitivo del Contrato No. 847 de 2024 y entrega formal de la edificacion del Salon Comunal del barrio Corkidi al Fondo de Desarrollo Local de Puente Aranda (FDLPA), el Consorcio Salon Comunal 013 certifica que la totalidad de los servicios publicos domiciliarios instalados en la edificacion quedaron activos, operando correctamente y con sus cuentas al dia al momento de la entrega. Las instalaciones fueron ejecutadas por personal certificado, sometidas a las pruebas tecnicas reglamentarias y entregadas con fichas tecnicas, garantias y manuales de operacion. No existe ninguna deuda o mora en ningun servicio publico al cierre de la obra.

| SERVICIO PUBLICO | EMPRESA PRESTADORA | ESTADO AL CIERRE | DESCRIPCION DETALLADA Y PRUEBAS REALIZADAS |
|---|---|---|---|
| Energia Electrica | Enel - Codensa S.A. ESP | ACTIVO Y AL DIA | Acometida electrica ejecutada desde el poste de distribucion hasta el medidor y tablero principal con tuberia conduit certificada. Tablero principal de distribucion 208 Vac (12 circuitos) y tableros secundarios instalados, rotulados, probados y en |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | funcionamiento normal. Tablero de bombas general 208 Vac trifasico, tablero de arranque directo para bombas de presion y jockey, tablero BCI de Red Contra Incendio con arranque estrella-triangulo 220 Vac, todos conectados y probados. Grupo electrogeno diesel 20 kVA con transferencia automatica (ATS) instalado en cuarto de planta electrica, sometido a prueba de carga con resultado satisfactorio. Facturas al dia. Consumo total Informe No. 10 V2: 470 kWh (2 facturas: 236 + 234 kWh). |
| Acueducto y Alcantarillado | EAAB-ESP (Aguas Bogota) | ACTIVO Y AL DIA | Red de suministro de agua potable instalada y conectada a la red de distribucion distrital. Tanque subterraneo en concreto reforzado, impermeabilizado con Sikaguard 62 en tres capas, con: registros de bola 4 pulgadas, valvulas mariposa 4" con supervisor, placa antivortice 6x6 pulgadas, caudalimetro 2,5 pulgadas, registros de bola 1/2", registros cortina 2" y 1/2", valvulas mariposa con supervisor 1,5", estacion de control rociadores 2,5" con valvula mariposa, valvula check retencion, sensor de flujo (flow switch), manometro y valvula de drenaje. Prueba de llenado y estanqueidad del tanque realizada satisfactoriamente. Red de aguas residuales y aguas lluvias conectada al alcantarillado distrital. Factura periodo 21 may - 20 jun 2026: consumo 11 m3, pago al dia. |
| Gas Natural | VANTI S.A. ESP | ACTIVO Y AL DIA | Instalacion de red de gas natural categoria G4 comercial por tecnico certificado VANTI. Acometida interna, red en tuberia negra cedula 40, medidor de gas categoria G4 instalado y registrado ante VANTI y el SUI. Prueba de hermeticidad realizada con resultado APROBADO segun protocolo VANTI. Servicio activo y listo para operacion inmediata por el FDLPA o el operador del Salon Comunal del barrio Corkidi. |
| Sistema Contra Incendio RCI | Sistema interno certificado | INSTALADO Y PROBADO | Red contra incendio RCI completa: siamesa 2,5 x 2,5 pulgadas con valvula cheque integrada en fachada, cabezal de pruebas, gabinete con rociadores de repuesto (6 rociadores tipo up-right de 3/4 pulgada), estacion de control con valvula mariposa supervisada, valvula check retencion, sensor de flujo (flow switch), manometro y valvula |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | de drenaje. Tablero BCI con arranque estrella-triangulo 220 Vac conectado y probado. Prueba HIDROSTATICA a 200 PSI durante dos (2) horas realizada sin novedades de fuga. Sistema entregado completamente funcional con documentacion tecnica. |
| Telecomunicaciones y Baja Tension | Sistema interno propio | INSTALADO Y LISTO | Sistema CCTV: camaras IP instaladas y cableado estructurado hasta panel patch Cat 6A de 24 puertos instalado para la red de comunicaciones y datos de la edificacion. Tablero de control RCI con panel de alarma de incendio y deteccion instalado, cableado y probado satisfactoriamente. Infraestructura completamente lista para activacion por el operador de telecomunicaciones que designe el FDLPA o la administracion del Salon Comunal. |

Las facturas de acueducto y alcantarillado (Inf. 3 a 10 V2), energia electrica (Inf. 4 a 10 V2) y gas natural (Inf. 9 y 10 V2) se encuentran disponibles en los Anexos 2 de cada informe mensual correspondiente. La certificacion de la prueba de hermeticidad del gas y el acta de prueba hidrostatica del sistema RCI (200 PSI, 2 horas) reposan en el expediente del contrato como documentos de cierre de obra.

## CAPITULO 7: GESTIONES Y CORRESPONDENCIA POSTERIOR AL INFORME No. 10 V2

El presente capitulo documenta las gestiones, comunicaciones formales y actuaciones ambientales realizadas por el CONSORCIO SALON COMUNAL 013 con posterioridad al cierre del Informe de Gestion Ambiental No. 10 (23 de junio de 2026), como parte integral del proceso de liquidacion del Contrato No. 847 de 2024. El objetivo de estas gestiones es garantizar el cierre ambiental del proyecto, soportar la liquidacion con la totalidad de la informacion de gestion ambiental disponible.

### 2.3.1. 7.1. Solicitud Formal de Cierre del PIN Ambiental No. 27234 ante el FDLPA y la SDA

En el Informe No. 10 (junio 2026), el Consorcio Salon Comunal 013 elaboro y radico el Informe Mensual de Residuos de Construccion y Demolicion (RCD) correspondiente al mes de junio de 2026 ante el FDLPA, informando formalmente que este constituye el ULTIMO reporte mensual de RCD del proyecto, toda vez que la obra culmino satisfactoriamente y cuenta con su respectiva Acta de Terminacion de Obra. En consecuencia, no se prevee la generacion de nuevos residuos asociados a actividades constructivas, por lo que finaliza la obligacion de presentar reportes periodicos de RCD para el Contrato No. 847 de 2024.

En el mismo documento se solicito formalmente el acompañamiento del Area Ambiental PIGA del FDLPA para adelantar las gestiones administrativas necesarias ante la Secretaria Distrital de Ambiente, con el proposito de realizar el cierre del PIN Ambiental No. 27234, dejando constancia de la finalizacion de las actividades constructivas y del cumplimiento de la totalidad de las obligaciones ambientales derivadas de la gestion integral de los RCD. El acopio final en obra al momento de la radicacion del informe es de CERO (0) m3, con 65 m3

reclasificados y dispuestos en el mismo periodo (30 m3 de excavacion reclasificada + 35 m3 de demolicion), conforme a los lineamientos de la Resolucion 1257 de 2021.

En cumplimiento de dicha solicitud, la Alcaldia Local de Puente Aranda (FDLPA), a traves de la Secretaria de Gobierno, radico formalmente ante la Subdireccion de Control Ambiental al Sector Publico de la Secretaria Distrital de Ambiente (SDA) el Derecho de Peticion de cierre del PIN Ambiental No. 27234 del Contrato de Obra No. 847 de 2024, bajo el Radicado No. 20266620376391 del 11 de agosto de 2026, con fundamento en el Decreto 507 de 2023. A la fecha del presente informe, la solicitud se encuentra en tramite de pronunciamiento por parte de la SDA, entidad que cuenta con el termino legal correspondiente para resolverla. El soporte del radicado se anexa al presente informe (Anexo 13).

### 2.3.2. 7.2. Correspondencia y Gestiones Formales Posteriores al Informe No. 10

| COMUNICACION / GESTION REALIZADA | FECHA APROXIMADA | DIRIGIDA A | CONTENIDO PRINCIPAL Y RESULTADO |
|---|---|---|---|
| Radicado No. 2026661001308: remision de la totalidad de la documentacion de soporte del PIN 27234 para cargue en plataforma de la SDA. | 14/02/2026 | FDLPA<br>Area PIGA | Paquete completo con certificados de disposicion de RCD (GRECO S.A.S.), manifiestos de transporte firmados y vales de pesaje del material, organizados cronologicamente por periodo de reporte. Disponible en formato fisico y digital. |
| Comunicaciones verbales de seguimiento al estado del cargue del PIN 27234 en la plataforma de la SDA. | Periodos Inf. 8, 9 y 10 V2 (marzo-junio 2026) | FDLPA<br>Referente PIGA | Verificacion periodica del estado del proceso de cargue de certificados. Reiteracion de la disponibilidad de toda la documentacion soporte. Documentado en actas de visita y correos electronicos. |
| Informe Mensual de RCD junio 2026 con solicitud formal de cierre del PIN 27234 (ultimo informe RCD del proyecto). | Junio 2026 | FDLPA<br>Area PIGA | Reporte final de RCD: disposicion total de 65 m3 (30 m3 excavacion reclasificada + 35 m3 demolicion). Solicitud formal de cierre administrativo del PIN 27234 ante la SDA. Solicitud de acompañamiento FDLPA en el tramite de cierre. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Entrega del Informe Final Consolidado de Gestion Ambiental (presente documento). | | FDLPA e Interventoria Arq. Fabian Rada Segura | Documento que integra los 10 informes mensuales, el cierre de las Resoluciones SDA y JBB, el estado final de servicios publicos, el arbolado al cierre y las gestiones post-informe. Soporte tecnico ambiental para la liquidacion del contrato |
| Acta de Cierre Ambiental de Obra. | Junio 2026 | FDLPA e Interventoria | Documento formal de cierre que certifica: acopio RCD = 0 m3, servicios publicos activos y cuentas al dia, arbolado en buen estado, resoluciones SDA cerradas, pagos SDA cancelados, 10 periodos de capacitacion ejecutados, sin incidentes ambientales en 14 meses. |

El Consorcio Salón Comunal 013 manifiesta su plena disposicion para suministrar cualquier informacion, documentacion adicional o aclaracion que requieran la Interventoria a cargo del Arq. Fabian Rada Segura, el FDLPA o las autoridades ambientales distritales (SDA, JBB) en el marco del proceso de liquidacion del Contrato No. 847 de 2024.

### 2.3.3. 7.3. Estado Final del Arbolado al Cierre Definitivo de Obra

A continuacion se presenta el estado de cada individuo arboreo objeto de las Resoluciones SDA 00650 y 00651 de 2024 al momento de la entrega definitiva de la edificacion al FDLPA. Se recomienda dar continuidad al seguimiento y cuidado de los individuos trasplantados, sembrados y en tratamiento integral en los terminos y plazos establecidos por la SDA y el JBB:


| INDIVIDUO / ESPECIE | ACTIVIDAD | ESTADO FINAL AL CIERRE DE OBRA | SEGUIMIENTO POST-ENTREGA |
|---|---|---|---|
| Cerezo (ind. 1) Prunus capuli | **TALA** | EJECUTADO en Informe No. 1. Tocon retirado del predio en su totalidad. Sin presencia fisica del individuo en el area al cierre. | No requiere. Concluido. |
| Pino candelabro (ind. 2) Pinus radiata | **TALA** | EJECUTADO en Informe No. 1. Madera dispuesta con gestor autorizado. Sin presencia fisica del individuo en el area al cierre. | No requiere. Concluido. |
| Aguacate (ind. 4) Persea americana | **TRASLADO** | Trasladado en Informe No. 7. Fuste erecto, copa en desarrollo activo, sin sintomas de estres hidrico ni fitosanitario. Riego y tutorado mantenidos. Seguimiento positivo Inf. 8, 9 y 10. | Requiere riego periodico y seguimiento por el FDLPA segun condiciones SDA y JBB. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Caballero de la Noche (ind. 5) Cestrum nocturnum | **TRASLADO** | Trasladado en Informe No. 7. Buen estado general al cierre. Sin sintomas de enfermedad ni estres. Riego y proteccion mantenidos hasta la entrega. | Requiere riego periodico y seguimiento por el FDLPA. |
| Naranjo (ind. 6) Citrus sinensis | **TRASLADO** | Trasladado en Informe No. 7. Buen estado al cierre. Copa semidensa bien adaptada al nuevo sitio de plantacion. | Requiere riego periodico y seguimiento por el FDLPA. |
| Aguacate (ind. 9) Persea americana | **TRASLADO** | Trasladado en Informe No. 7. Seguimiento positivo Inf. 8, 9 y 10. Buen estado fitosanitario al cierre de obra. | Requiere riego periodico y seguimiento por el FDLPA. |
| Holly liso (ind. 7 y 8) Ilex sp. | **TRATAM. INTEGRAL** | En tratamiento activo al cierre. Mallas de proteccion instaladas y mantenidas desde Inf. No. 1 hasta la entrega definitiva. Sin danos fisicos reportados. Poda quirurgica de raices realizada. | Requiere seguimiento, riego y mantenimiento de malla protectora por el FDLPA segun SDA y JBB. |
| Chicala rosado (compensacion) Tecoma stans var. | **SIEMBRA** | Sembrado en Informe No. 7. Buen estado fitosanitario al cierre con presencia de nuevos brotes visibles. Tutorado mantenido hasta la entrega definitiva. | Requiere riego periodico y seguimiento por el FDLPA o la administracion del Salon Comunal. |
| Chicala comun (compensacion) Tecoma stans | **SIEMBRA** | Sembrado en Informe No. 7. Buen estado general al cierre. Tutorado mantenido hasta la entrega de la edificacion. | Requiere riego periodico y seguimiento por el FDLPA. |


## CAPITULO 8: REGISTRO FOTOGRAFICO - ESTADO FINAL DE LA EDIFICACION

A continuacion se presenta el registro fotografico del estado final de la edificacion del Salon Comunal del barrio Corkidi, localidad de Puente Aranda, Bogota D.C., al momento de la entrega definitiva al Fondo de Desarrollo Local de Puente Aranda (FDLPA) en junio de 2026. Las fotografias evidencian la culminacion exitosa del proyecto y el estado impecable de la obra en todas sus areas, sistemas instalados y zonas verdes.










*Fuente: Elaboración consorcio salón comunal 013*
























*Fuente: Elaboración consorcio salón comunal 013*

























**CONCLUSIONES**

Con base en el seguimiento ambiental realizado durante la totalidad de la ejecucion del Contrato No. 847 de 2024, consolidando los diez (10) informes mensuales de gestion ambiental (incluyendo la version actualizada V2 del Informe No. 10), las gestiones posteriores al cierre de la obra y el cierre de todas las obligaciones ambientales contractuales, el CONSORCIO SALON COMUNAL 013 presenta las siguientes conclusiones finales como soporte del proceso de liquidacion del contrato:

### 2.3.4. 1. Cierre Ambiental del Proyecto - Balance General de Gestion

El proyecto de construccion del Salon Comunal del barrio Corkidi, localidad de Puente Aranda, Bogota D.C., culmino de manera exitosa en todos sus frentes: tecnico, constructivo y ambiental. La edificacion fue entregada al Fondo de Desarrollo Local de Puente Aranda (FDLPA) en junio de 2026 en condiciones optimas, con todos los sistemas instalados y probados (electrico, hidrosanitario, gas natural, RCI y telecomunicaciones), sin incidentes ambientales reportados en ningun periodo y con el cumplimiento documentado de la generalidad de las obligaciones del Plan de Manejo Ambiental. Este logro es el resultado del trabajo coordinado, comprometido y responsable del equipo tecnico del Consorcio Salon Comunal 013, bajo la supervision de la Interventoria a cargo del Arq. Fabian Rada Segura y el FDLPA.

### 2.3.5. 2. Gestion Integral de RCD - Cierre con Acopio Final de CERO (0) m3

Se ejecuto una gestion responsable, trazable y plenamente conforme a la normativa vigente de la totalidad de los RCD generados durante los catorce meses del proyecto. En el Informe No. 10 V2 (junio 2026), se reclasificaron y dispusieron los 65 m3 de material en acopio (30 m3 de excavacion reclasificada + 35 m3 de demolicion), alcanzando el acopio final en obra de CERO (0) m3. Se elaboro y radico el ultimo Informe Mensual de RCD ante el FDLPA y se solicito formalmente el cierre administrativo del PIN Ambiental No. 27234 ante la SDA, aportando toda la documentacion organizada. Los residuos ordinarios/convencionales (320 kg en total durante la ejecucion del proyecto) fueron clasificados y gestionados mediante el punto ecologico de obra, reportados en tabla independiente por no corresponder a RCD. Conforme se detalla en el numeral 3.1, el proyecto se ubica en la categoria de pequeño generador de RESPEL (por debajo de los umbrales de registro de la Resolucion 1362 de 2007).

### 2.3.6. 3. Cierre Exitoso de Resoluciones Silviculturales con la SDA y el Jardin Botanico de Bogota

Se dio cumplimiento total a las obligaciones silviculturales de las Resoluciones No. 00650 y 00651 de 2024 de la SDA, gestionadas en coordinacion con el Jardin Botanico de Bogota Jose Celestino Mutis: (a) Tala de dos (2) individuos (Cerezo y Pino candelabro) en el Informe No. 1 con retiro completo del tocon y disposicion de la madera; (b) Traslado de cuatro (4) individuos (Aguacate x2, Caballero de la Noche, Naranjo) en el Informe No. 7 con seguimiento activo y buen estado fitosanitario hasta el cierre; (c) Siembra de dos (2) compensaciones (Chicala rosado y Chicala comun) en el Informe No. 7, con buen estado fitosanitario y presencia de nuevos brotes al cierre; (d) Tratamiento integral continuo de dos (2) individuos Holly liso con mallas de proteccion activas

durante los 14 meses. Los pagos ante la SDA por los derechos de las resoluciones fueron cancelados oportunamente. Las resoluciones fueron cerradas formalmente con la SDA y el Jardin Botanico de Bogota.

### 2.3.7. 4. Control Efectivo de Emisiones Atmosfericas - Sin Quejas ni Requerimientos en 14 Meses

Las medidas de control implementadas sistematicamente durante los catorce meses (humectacion periodica de areas y material en acopio, barrido manual diario, cubrimiento de acopios de finos con plastico, uso preferente de equipos electricos sobre combustion interna, programacion estrategica de actividades de alto impacto y ventilacion en espacios cerrados durante la aplicacion de solventes y pinturas) fueron completamente efectivas. No se recibio ninguna queja formal de la comunidad del barrio Corkidi ni requerimiento de autoridades ambientales o de policia por emisiones atmosfericas o ruido durante los catorce meses de ejecucion del Contrato No. 847 de 2024.

### 2.3.8. 5. Servicios Publicos Entregados Activos, Funcionales y con Cuentas al Dia

La totalidad de los servicios publicos instalados en la edificacion del Salon Comunal quedaron activos y en perfecto funcionamiento al momento de la entrega definitiva al FDLPA: (a) Energia electrica Enel-Codensa con acometida, tableros de distribucion 208 Vac, tableros de bombas BCI y grupo electrogeno diesel 20 kVA con ATS probados y funcionales; (b) Acueducto y alcantarillado EAAB-ESP con tanque subterraneo impermeabilizado con Sikaguard 62 en tres capas, registros, valvulas, placa antivortice y caudalimetro instalados y probados; (c) Gas natural VANTI con medidor G4 certificado y prueba de hermeticidad aprobada; (d) Sistema RCI completo con prueba hidrostatica a 200 PSI durante dos horas realizada satisfactoriamente; y (e) Infraestructura de telecomunicaciones (CCTV, panel patch Cat 6A 24 puertos) lista para activacion. Todos los recibos de servicios publicos durante la ejecucion se encuentran pagados y al dia. No existe ninguna deuda pendiente en ningun servicio.

### 2.3.9. 6. Uso Eficiente y Racional de Recursos Naturales - Consumos Proporcionales y Justificados

El consumo de agua y energia electrica fue monitoreado mensualmente durante los catorce meses y resulto proporcional al avance constructivo en todos los periodos. Los incrementos mas significativos registrados en el Informe No. 6 (agua: +162,5%, plenamente justificado por fundidas de placa de entrepiso y panete en dos caras), y en los informes No. 9-10 V2 (energia: pico de 220-470 kWh, justificado por la puesta en marcha y prueba de las instalaciones electricas completas, tableros y grupo electrogeno) estuvieron plenamente soportados tecnica y constructivamente. No se registraron desperdicios, fugas no controladas ni consumos atipicos injustificados en ningun periodo de los catorce meses de ejecucion.

### 2.3.10. 7. Programa de Capacitacion Ambiental Ejecutado sin Interrupcion - 10 Periodos Consecutivos

El Programa de Capacitacion Ambiental se ejecuto ininterrumpidamente durante los diez (10) periodos de reporte, con jornadas presenciales formales coordinadas por el Profesional Ambiental que cubrieron la totalidad de los ocho procedimientos del PMA. Todas las sesiones cuentan con actas firmadas, listas de asistencia con firmas de los participantes y evidencia fotografica, disponibles en los Anexos 3 de cada informe mensual. La participacion activa del equipo de obra en el Simulacro Distrital de Evacuacion del IDIGER (22 de octubre de 2025) fortalecio la cultura de gestion del riesgo. El programa de capacitacion fue determinante para la ausencia total de incidentes ambientales durante los catorce meses.

### 2.3.11. 8. Gestiones Post-Informe No. 10 V2 - Cierre Ambiental del Proyecto

Las gestiones realizadas con posterioridad al Informe No. 10 V2 garantizan el cierre ambiental total del proyecto: (a) Solicitud formal de cierre del PIN Ambiental No. 27234 ante el FDLPA y la SDA, con acopio final de CERO (0) m3; (b) Entrega del Informe Final Consolidado de Gestion Ambiental como soporte tecnico ambiental para la liquidacion; (c) Suscripcion del Acta de Cierre Ambiental de Obra; (d) Confirmacion del estado final activo y funcional de todos los servicios publicos; y (e) Verificacion del buen estado del arbolado trasplantado y sembrado. El proyecto se entrega al FDLPA sin pasivos ambientales pendientes en materia de RCD, arbolado y servicios publicos. En materia de RESPEL, el proyecto se ubica en la categoria de pequeño generador.

### 2.3.12. 9. Desempeño Ambiental Sobresaliente - 14 Meses sin Incidentes: Un Proyecto Modelo de Buenas Practicas

Durante los catorce (14) meses de ejecucion del Contrato No. 847 de 2024 NO se registro ningun incidente ambiental de ninguna categoria, ninguna queja formal de la comunidad del barrio Corkidi relacionada con la obra, ninguna sancion ni actuacion de autoridades ambientales, y ningun hallazgo critico de la interventoria en materia de gestion ambiental. Se documento, en la revision de cierre del presente informe, la condicion de pequeño generador de RESPEL del proyecto. El CONSORCIO SALON COMUNAL 013, a traves de su Profesional Ambiental Ing. Jonathan Alexander Uruena y bajo la direccion del Ing. Ricardo Alberto Becerra Gutierrez, evidencia un cumplimiento sostenido, progresivo y plenamente documentado de los compromisos ambientales contractuales. El proyecto de construccion del Salon Comunal del barrio Corkidi muestra un desempeño ambiental positivo en la gestion de RCD, arbolado, transito y servicios publicos, con la gestion de RESPEL como principal oportunidad de mejora, entregando al barrio Corkidi y a la comunidad de Puente Aranda un Salon Comunal construido bajo los mas altos estandares de sostenibilidad ambiental, responsabilidad social empresarial y respeto por el entorno urbano, en coherencia con los objetivos del Plan de Desarrollo Local de Puente Aranda y la vision de una Bogota D.C. mas sostenible y resiliente.

## CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS AMBIENTALES

Durante la ejecución del contrato se dio cumplimiento a los compromisos ambientales adquiridos, conforme a lo establecido en el documento base del proceso y en el numeral 4.3 relacionado con los factores de sostenibilidad técnico-ambiental.

En este sentido, se garantizó la implementación y cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental (PMA) y del Plan de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición (RCD), desarrollando las actividades de manejo, control, mitigación y disposición final de residuos conforme a la normativa vigente y a las condiciones establecidas para el proyecto.

Las medidas implementadas fueron asumidas en su totalidad por el contratista, ejecutadas bajo su responsabilidad y en concordancia con lo ofertado, adquiriendo carácter de obligación contractual. Su desarrollo fue objeto de seguimiento y verificación por parte de la interventoría durante la ejecución del contrato.

Así mismo, las actividades ambientales ejecutadas se desarrollaron de manera adicional a las obligaciones propias del contrato de obra, garantizando su cumplimiento en términos de calidad, funcionalidad y conforme a las condiciones establecidas.

## RELACION DE ANEXOS POR INFORME

Los documentos relacionados a continuacion constituyen los soportes de cada informe mensual de gestion ambiental elaborado durante la ejecucion del Contrato No. 847 de 2024. La totalidad reposa en el expediente fisico y digital del contrato y esta disponible para consulta, verificacion y auditorias de la Interventoria a cargo del Arq. Fabian Rada Segura, la supervision del FDLPA y las autoridades ambientales competentes (SDA, JBB):

| INF. | PERIODO | DOCUMENTOS SOPORTE - ANEXOS DEL INFORME |
|---|---|---|
| N 1 | 5 may - 4 jun 2025 | ANEXO 1 - Registro fotografico: cerramiento perimetral, valla institucional e inicio de obra. ANEXO 2 - Aprobacion PIN ambiental No. 27234 emitido por la SDA. ANEXO 3 - Resolucion SDA 00650 de 2024: autorizacion tala (2 ind.), traslado (4 ind.), tratamiento integral (2 ind.) y siembras de compensacion. ANEXO 4 - Resolucion SDA 00651 de 2024: autorizacion complementaria. ANEXO 5 - Aprobacion Plan de Manejo de Transito (PMT) por la SDM. ANEXO 6 - Formatos de inspeccion ambiental del periodo con firmas del Profesional Ambiental. |
| N 2 | 5 jun - 4 jul 2025 | ANEXO 1 - Registro fotografico: excavacion mecanica tanque, demolicion estructura metalica y clasificacion de RCD. ANEXO 2 - Certificados de disposicion final de RCD emitidos por GRECO S.A.S. (Planta San Antonio, Ciudad Bolivar). ANEXO 3 - Certificados de disposicion de RCD emitidos por Maquinas Amarillas S.A.S. ANEXO 4 - Manifiestos de transporte de RCD firmados por conductor y generador. ANEXO 5 - Documentos tecnico-mecanicos, SOAT y licencias de conduccion de retroexcavadora y volquetas. ANEXO 6 - Formatos de inspeccion preoperacional de maquinaria. |
| N 3 | 5 jul - 4 ago 2025 | ANEXO 1 - Registro fotografico: excavacion manual, armado de acero y fundida placa fondo tanque. ANEXO 2 - Recibo de agua EAAB-ESP (junio-julio 2025) con soporte de pago. ANEXO 3 - Lista de asistencia de la primera jornada de capacitacion ambiental |

| | | |
|---|---|---|
| | | (julio 2025) con firmas de todos los participantes. ANEXO 4 - Acta de capacitacion ambiental firmada por el Profesional Ambiental. ANEXO 5 - Formatos de seguimiento e inspeccion ambiental del periodo. |
| N 4 | 5 ago -<br>4 sep 2025 | ANEXO 1 - Registro fotografico: fundidas de zapatas, columnas y muros del tanque subterraneo. ANEXO 2 - Recibos de agua y energia electrica con soportes de pago. ANEXO 3 - Actas y listas de asistencia de capacitaciones: RCD, materiales e insumos, emisiones atmosfericas y agua/energia. ANEXO 4 - Lista de chequeo del estado de la senalizacion de obra. ANEXO 5 - Acta de inspeccion del kit ambiental de emergencias. ANEXO 6 - Matriz de compatibilidad de sustancias quimicas en obra diligenciada. ANEXO 7 - Documentos tecnico-mecanicos de vehiculos en obra. ANEXO 8 - Registros de mantenimiento de herramientas menores. |
| N 5 | 5 sep -<br>4 oct 2025 | ANEXO 1 - Registro fotografico: instalacion redes servicios publicos, cajas de inspeccion, vigas y placa contrapiso. ANEXO 2 - Recibos de servicios publicos (agua y energia) con soportes de pago. ANEXO 3 - Formato de manejo y balance de RCD del periodo. ANEXO 4 - Acta y lista de asistencia: capacitacion materiales e insumos. ANEXO 5 - Acta y lista de asistencia: capacitacion control de emisiones atmosfericas. ANEXO 6 - Formato de control de vehiculos en obra. ANEXO 7 - Solicitud de espacio de cargue de certificaciones RCD ante la Alcaldia Local de Puente Aranda (Radicado). |
| N 6 | 5 oct -<br>4 nov 2025 | ANEXO 1 - Registro fotografico: muros mamposteria, panete, cubierta metalica y Simulacro Distrital IDIGER (22/10/2025). ANEXO 2 - Recibos de agua (factura acumulada 2 meses) y energia electrica con soportes de pago. ANEXO 3 - Listas de asistencia y actas de capacitaciones del periodo (20/10 y 22/10/2025). ANEXO 4 - Documentos Cantera GRECO S.A.S. vigentes: Camara de Comercio, certificado PIN SDA, certificado CAR, certificado IDU. ANEXO 5 - Formatos de inspeccion preoperacional de equipos y vehiculos. ANEXO 6 - Relacion de vehiculos en obra con documentos vigentes. ANEXO 7 - Registro fotografico del Simulacro Distrital de Evacuacion IDIGER (22/10/2025). |
| N 7 | 5 nov -<br>4 dic 2025 | ANEXO 1 - Registro fotografico: piso balsosin granito 33x33, instalaciones electricas e hidrosanitarias, traslados arboreos y siembras de compensacion. ANEXO 2 - Recibos de servicios publicos con soportes de pago. ANEXO 3 - Acta y lista de asistencia de capacitacion ambiental (20/11/2025). ANEXO 4 - Documentos cantera GRECO S.A.S. actualizados. ANEXO 5 - Formatos de inspeccion preoperacional. ANEXO 6 - Registro tecnico silvicultural completo: fichas individuales de traslado para los cuatro (4) individuos con protocolo de preparacion del hoyo, coordenadas del nuevo sitio y fotografias antes/durante/despues; registro de siembra de dos (2) compensaciones (Chicala rosado y Chicala comun). ANEXO 7 - Certificados de disposicion de RCD: evacuacion total del acopio de 81,97 m3. |
| N 8 | 24 mar -<br>23 abr 2026 | ANEXO 1 - Registro fotografico: estucado interiores, instalaciones electricas completas (tableros, CCTV, RCI), sanitarios, lavamanos, fachaleta y seguimiento fitosanitario del arbolado. ANEXO 2 - Recibos de servicios publicos con soportes de pago. ANEXO 3 - Actas y listas de asistencia de cinco (5) jornadas de capacitacion (27/03, 06/04, 10/04, 15/04 y 22/04/2026). ANEXO 4 - Documentos cantera GRECO S.A.S. vigentes. ANEXO 5 - Formatos de inspeccion preoperacional de equipos. ANEXO 6 - Documentacion enviada al FDLPA para cargue en plataforma SDA: Radicado No. 2026661001308 del 14/02/2026 con certificados de disposicion GRECO, manifiestos de transporte y vales de pesaje organizados por periodo. ANEXO 7 - Registro fotografico del seguimiento fitosanitario del arbolado trasplantado y sembrado. |


| | | |
|---|---|---|
| N 9 | 24 abr - 23 may 2026 | ANEXO 1 - Registro fotografico: pintura vinilo tipo 1 (3 manos), estuco (2 manos), concreto estampado MR39-MR42 urbanismo, impermeabilizacion Sikaguard 62 (3 capas), superboard fachada y fachaleta terminada. ANEXO 2 - Recibos de servicios publicos (2 facturas energia + 2 facturas agua) con soportes de pago. ANEXO 3 - Actas y listas de asistencia de dos (2) jornadas de capacitacion (07/05 y 28/05/2026). ANEXO 4 - Documentos cantera GRECO S.A.S. vigentes. ANEXO 5 - Formatos de inspeccion preoperacional de equipos. ANEXO 6 - Ficha tecnica del impermeabilizante Sikaguard 62 (sistema de aplicacion en tres capas y garantia del producto). ANEXO 7 - Certificacion de instalacion de red de gas natural G4 por VANTI con resultado de prueba de hermeticidad APROBADA. ANEXO 8 - Registro fotografico del seguimiento silvicultural. |
| **N 10** | **24 may - 23 jun 2026** | **ANEXO 1 - Registro fotografico: tableros electricos 208 Vac, tableros bombas BCI, grupo electrogeno 20 kVA con ATS en cuarto de planta electrica, siembra pasto kykuyo, dotacion (canecas acero inox M-121) y aseo general de cierre de obra. ANEXO 2 - Recibos de servicios publicos (2 facturas energia 236+234 kWh + factura agua 11 m3) con soportes de pago al dia. ANEXO 3 - Actas y listas de asistencia de dos (2) jornadas de capacitacion ambiental finales del proyecto (03/06 y 11/06/2026). ANEXO 4 - Documentos cantera GRECO S.A.S. vigentes. ANEXO 5 - Formatos de inspeccion preoperacional de equipos. ANEXO 6 - Certificados de disposicion TOTAL y DEFINITIVA de RCD: evacuacion de 65 m3 (30 m3 de excavacion reclasificada + 35 m3 de demolicion) en GRECO S.A.S., acopio final = CERO (0) m3. ANEXO 7 - Acta de prueba hidrostatica del sistema RCI a 200 PSI durante dos (2) horas sin novedades de fuga. ANEXO 8 - Acta de puesta en marcha y prueba de carga del grupo electrogeno diesel 20 kVA con transferencia automatica. ANEXO 9 - Informe Mensual de RCD junio 2026 con solicitud formal de cierre del PIN Ambiental No. 27234 ante el FDLPA y la SDA (ULTIMO INFORME MENSUAL DEL PROYECTO). ANEXO 10 - Acta de Cierre Ambiental de Obra firmada por el Profesional Ambiental y el Director de Obra.**<br>ANEXO 11 - Ficha tecnica del grupo electrogeno diesel DP-220(DPK-DFAW-22), 20 kVA prime / 22 kVA emergencia, fabricante Fujian Depco Power. ANEXO 12 - Certificado de Conformidad RETIE No. 3802 (Esquema 5 RETIE:2024), organismo certificador QCERT, otorgado a SYP Generacion SAS, vigente desde 2026-02-06 hasta 2031-02-05, que ampara la referencia DP-220 (22KVA) fabricada por Fujian Depco Power Generation Co., Ltd, en cumplimiento del Reglamento Tecnico de Instalaciones Electricas (RETIE), Resolucion 40117 de 2024 del Ministerio de Minas y Energia.<br>ANEXO 13 - Radicado No. 20266620376391 del 11 de agosto de 2026, mediante el cual la Alcaldia Local de Puente Aranda (FDLPA) solicito formalmente a la Secretaria Distrital de Ambiente (SDA) el cierre del PIN Ambiental No. 27234. |

# ANEXOS

# Anexo 1. Aprobación de PIN Ambiental

# CONTRATO DE OBRA 847 – SALON COMUNAL

## PIN No. 27234



# Anexo 2. Aprobación del PMT

# COI No. 18
# ABRIL 30 DE 2025
## SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD
## SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

| No. | CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN VIAL (CIV) | | DIRECCIÓN DE LA OBRA | | CONTRATISTA | FECHA | | HORARIO DE TRABAJO | HORARIO DE CIERRE | No. CONTRATO | OBSERVACIONES | AUTORIZADO | LOCALIDAD | ING. RESPONSABLE | No RADICADO SDM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | INICIO | FIN | INICIO | FIN | | INICIO | FIN | | | | | | | | |
| 12089 | 1006302 | 1003981 | AUTO NORTE (AK 45) AC 134 | N/A | CONSORCIO REFORZAMIENTO PTCC 2022 | 2-may-25 | 20-may-25 | 24 HORAS | 24 HORAS | IDU-1826-2021 | LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ESPACIO PUBLICO COSTADO ORIENTAL DEBAJO DEL PUENTE VEHICULAR PARA EJECUTAR OBRAS COMPLEMENTARIAS DE PIEDRA RAJON PEGADA, MURO EN CONCRETO Y PLANTULAS EN DOS ETAPAS NO SIMULTANEAS. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO SENDERO PEATONAL DE MINIMO 2,0m Y CICLORRUTA DE MINIMO 3,0m SEGREGADOS CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA COMODOS Y SEGUROS PARA SU USO. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA, APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. NO SE AUTORIZA OCUPACION TOTAL DEL ESPACIO PUBLICO EN LA ZONA BAJA DEL PUENTE VEHICULAR NI EL TRASLADO DE MODOS NO MOTORIZADOS (PEATONES Y CICLISTAS) A LA CALZADA. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR AL INTERIOR DE LA ZONA DE OBRA. EL CERRAMIENTO SE DEBE IMPLEMENTAR CON POLISOMBRA TRASLUCIDA. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO PARA APOYAR EL PASO DE MODOS NO MOTORIZADOS (PEATONES Y CICLISTAS). | SI | CORREDOR | MARISELA PEÑA C. | 20256120139415 2 |
| 12090 | 16002137 | N/A | KR 38D 14m AL SUR DE LA AC 3 | N/A | CONSORCIO SALON COMUNAL 013 | 2-may-25 | 25-dic-25 | 07:00-17:00 | N/A | FDLPA-013-2024 | NOTA: ANTES DE INICIAR LA INTERVENCION DEBE CONTAR CON LOS PERMISOS DE LAS ENTIDADES CORRESPONDIENTES.<br><br>LA SDM AUTORIZA PMT PARA ENTRADA Y SALIDA DE VOLQUETAS COSTADO OCCIDENTAL INHERENTE A LA CONSTRUCCION DE SALON COMUNAL CORKIDI. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. DEBE GARANTIZAR LA PRESENCIA DE BANDEREROS PARA COORDINAR ENTRADA Y SALIDA DE VOLQUETAS PARA EL CONTROL DEL TRANSITO PEATONAL. LAS VIAS UTILIZADAS PARA EL TRANSITO DE VOLQUETAS ASI COMO EL ANDEN EXISTENTE DEBEN DEJARSE EN IGUALES O MEJORES CONDICIONES A LAS ENCONTRADAS AL INICIO DE LA OBRA Y SE DEBE REALIZAR LIMPIEZA CONSTANTE A LAS MISMAS. SE DEBEN ACOGER A LA NORMATIVIDAD EXISTENTE EN CUANTO A LA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. NO SE AUTORIZA ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS DE CARGA FUERA DEL PREDIO. | SI | PUENTE ARANDA | ANGELA M. CIFUENTES R. | 20256120139781 2 |
| 12091 | 5002637 | N/A | CL 79 SUR KR 3 ESTE | CL 79 SUR KR 4 ESTE | CONSORCIO SAN PROTO | 2-may-25 | 3-jul-25 | 07:00-17:00 | 24 HORAS | FDLU-726-2024 | NOTAS: 1. EN CASO DE ENCONTRAR OBRAS EN EL TRAMO SOLICITADO DEBE REALIZAR COORDINACION DE ACTIVIDADES Y DE SEÑALIZACION CON EL RESPECTIVO CONTRATISTA ANTES DE INICIAR LA INTERVENCION. 2. DEBE GARANTIZAR EL ACCESO PEATONAL A LOS HABITANTES DEL SECTOR EN CONDICIONES OPTIMAS Y SEGURAS. 3.ESTE FRENTE DE OBRA NO CONTO CON AUTORIZACION ENTRE EL 25-ABR-25 Y 1-MAY-25, INCUMPLIENDO LO SEÑALADO EN EL ART. 101 DE LA LEY 769-02 (CODIGO NACIONAL DE TRANSITO TERRESTRE). SE RECUERDA QUE CUALQUIER EVENTUALIDAD OCURRIDA POR EJECUCION DE OBRAS SIN PMT ES RESPONSABILIDAD DIRECTA DEL CONTRATISTA, LA INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD CONTRATANTE.<br><br>LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE CALZADA Y CIERRE TOTAL DE ANDEN PARA ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION DE MALLA VIAL Y ESPACIO PUBLICO, EN DOS (2) ETAPAS NO SIMULTANEAS. ETAPA 1: CIERRE TOTAL DE CALZADA. ETAPA 2: CIERRE TOTAL DE ANDEN EN AMBOS COSTADOS CON TRASLADO DE PEATON A CALZADA. DEBE IMPLEMENTAR Y MANTENER EN TODO MOMENTO LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA EN BUEN ESTADO. LA ZONA DE OBRA DEBE ESTAR PERMANENTEMENTE AISLADA CON POLISOMBRA. DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO PARA CONTROLAR EL FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL. IMPLEMENTAR Y GARANTIZAR SENDEROS PEATONALES LONGITUDINALES Y TRANSVERSALES A LA OBRA, ESTO INCLUYE LA IMPLEMENTACION DE RAMPAS Y/O ESCALERAS CON BARANDAS QUE GARANTICEN CONDICIONES DE SEGURIDAD A LOS PEATONES. LA MAQUINARIA Y EQUIPOS DE OBRA DEBEN PERMANECER EN TODO MOMENTO DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. NO SE AUTORIZA ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE FUERA DEL CIERRE PROPUESTO. NO SE AUTORIZA PARQUEO DE VEHICULOS EN VIA NI FORMACION DE COLAS. CUANDO FINALICE LA OBRA, SE DEBE RETIRAR EN SU TOTALIDAD EL CIERRE Y LA SEÑALIZACION APROBADA..(ANTERIOR ID 1917-25) | SI | USME | FERNEL E. BONZA R. | 20256120139698 2 |


**NORMATIVIDAD**
El Plan de Manejo de Tránsito debe cumplir con lo establecido en el Manual de señalización vial vigente.
La Secretaría Distrital de Movilidad le recuerda que la calidad de contratista no lo exime, en ningún caso, del cumplimiento de la normatividad que rige a todos los habitantes del Disitrito Capital, principalmente la reglamentación que rige la utilización del espaco público, la circulación de vehículos dentro del perímetro urbano, el manejo de tránsito y seguridad para peatones por la ejecución de obras civiles.

**A. ESPACIO PÚBLICO**
Según ley 769 de 2002 - Código Nacional de Tránsito Terrestre: Artículos 65-69-75-76-101-102-103-104-109-112-114-115-119-127-131.

**B. RESTRICCIÓN PARA CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS**
Decreto 840 del 27 de diciembre de 2019 "Por medio del cual se establecen las condiciones y restricciones para el tránsito de los vehículos de transporte de carga en el Distrito Capital, y se dictan otras disposiciones"
Decreto 077 del 04 de marzo de 2020 "Por medio del cual se modifica el Decreto Distrital 840 de 2019 y se dictan otras disposiciones"

**NOTA**
1. En el lugar de desarrollo de las actividades deberá permanecer copia del plano del PMT aprobado y de la autorización emitida por la SDM para la verificación por parte de las autoridades competentes del cumplimiento a la implementación del PMT.
2. No se autoriza acopio de escombros o materiales por fuera de la zona de obra.
3. El contratista y la interventoría son responsables solidariamente de la correcta implementación del PMT.
4. En horario nocturno y/o cuando las condiciones atmosféricas lo ameriten se debe garantizar la instalación de señalización luminosa conforme las especificaciones técnicas estipuladas en el Manual de Señalización Vial vigente.
5. Excavaciones con profundidad superior a 0.5m, deberán aislarse y/o canalizarse mediante maletines plásticos entrelazados.
6. En caso de congestión vehicular y/o por solicitud expresa de la Policía de Tránsito, deberá levantar el cierre y habilitar la zona intervenida en condiciones óptimas de tránsito y seguridad vial.
7. La señalización a implementar debe cumplir con las especificaciones técnicas establecidas en el Manual de Señalización Vial vigente.
8. La longitud de transición a implementar para cierres de carril deberá cumplir las especificaciones técnicas estipuladas en el Manual de Señalización Vial vigente.
9. Para trabajos nocturnos, dominicales y/o festivos se debe contar con la autorización por parte de la alcaldía local de acuerdo con lo estipulado en el decreto 1076 de 2015, articulo 2.2.5.1.5.15. o aquellas normas que la adicionen, modifiquen o sustituyan
10. Si en el área de influencia del proyecto existen redes de semaforización, el contratista debe propender por su integridad, de igual manera durante la ejecución de obras el contratista es responsable de la custodia de redes y elementos de mobiliario semafórico, y de incidentes que se deriven por daños a los controles semafóricos.
11. Previo a la intervención se debe socializar las actividades, el PMT y demás restricciones con la comunidad directamente afectada, y es responsabilidad de la interventoría y la entidad contratante verificar el cumplimiento de esta condición.

Arq. Juan Camilo Rodríguez Cárdenas
Subdirector Técnico de Planes de Manejo de Tránsito (E)




**CONTENIDO:**
INTERVENCIÓN DE ESPACIO PÚBLICO

**DIRECCIÓN:**
KR 38D A 14m AL SUR DE LA AC 3

CIV: 16002137

**COSTADO:** OCCIDENTAL

**LOCALIDAD:** PUENTE ARANDA

**CONVENCIONES**

| | |
|---|---|
| AFECTACIÓN A CIELO ABIERTO | BARRERA DE SEGURIDAD |
| POSICIONAMIENTO VEHICULOS DE OBRA | |
| CIRCULACIÓN PEATONAL | FLECHA LUMINOSA |
| CIRCULACIÓN BICI-USUARIOS | |
| PLAFONES DE ACERO 1" | CONOS 90cm |
| PLAFONES EN MADERA | |
| ACCESOS VEHICULARES EXISTENTES | DELINEADORES TUBULARES |
| IMPLEMENTACIÓN DESVIOS | |
| OBRAS EXISTENTES | BARRERAS PLÁSTICAS / INDIVIDUOS ARBOREOS |
| CERRAMIENTO EN POLISOMBRA | |
| OBRA EN LA VÍA A XXXm — OBRA EN LA VIA SIO-01 | PARADERO PROVISIONAL |
| VÍA CERRADA A XXXm — VÍA CERRADA SIO-01 | SENDERO PEATONAL — SENDERO PEATONAL SIO-24 |
| CARRIL DERECHO CERRADO — CARRIL CERRADO SIO-04 | PEATONES — PEATONES SIO-24 |
| CARRIL IZQUIERDO CERRADO — CARRIL CERRADO SIO-04 | TRANSITE POR LA ACERA DE ENFRENTE — TRANSITE POR LA ACERA DE ENFRENTE |
| ENTRADA Y SALIDA DE VOLQUETAS — ENTRADA Y SALIDA DE VOLQUETAS | PARADERO |
| TRABAJOS EN LA VIA SPO-01 | CIRCULACIÓN VIAL |
| AUXILIAR DE TRÁNSITO SPO-03 | AUXILIARES DE TRÁFICO |
| REDUCCIÓN A LA DERECHA SPO-05 | SEMÁFOROS |
| REDUCCIÓN A LA IZQUIERDA SPO-06 | BICI-USUARIOS — BICI-USUARIOS |
| 30 VELOCIDAD MÁXIMA PERMITIDA SR-30 | CONSERVE LA DERECHA SRC-01 |

**UBICACION**



**HORARIO:** 07:00 – 17:00 Horas
**HORARIO CIERRE:** 24 Horas

**ESCALA:** S / N | **REV:** 0

**FECHA:** 24 DE ABRIL DE 2025

CAPÍTULO 7 SEÑALIZACIÓN Y MEDIDAS DE SEGURIDAD PARA OBRAS EN LA VIA

PLANO 1 DE 1

CONSORCIO SALON COMUNAL 13

# Anexo 3. Documentos de Cantera

**CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL**

**Fecha Expedición: 24 de junio de 2025 Hora: 10:13:18**
Recibo No. AB25067256
Valor: $ 11,600

**CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B2506725647FB2**

**Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.**

---

**CON FUNDAMENTO EN LA MATRÍCULA E INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN EL REGISTRO MERCANTIL, LA CÁMARA DE COMERCIO CERTIFICA:**

## NOMBRE, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO

Razón social: GRANULADOS RECICLADOS DE COLOMBIA GRECO S A S
Sigla: GRECO COLOMBIA S A S
Nit: 900767473 7
Domicilio principal: Cota (Cundinamarca)

## MATRÍCULA

Matrícula No. 02494197
Fecha de matrícula: 4 de septiembre de 2014
Último año renovado: 2025
Fecha de renovación: 19 de marzo de 2025
Grupo NIIF: Grupo II.

El empresario se acogió al beneficio que establece el artículo 7 de la Ley 1429 del 29 de diciembre de 2010, y que al realizar la renovación de la matrícula mercantil informó bajo gravedad de juramento los siguientes datos:
El empresario GRANULADOS RECICLADOS DE COLOMBIA GRECO S A S realizó la renovación en la fecha: 19 de marzo de 2025.
El número de trabajadores ocupados reportado por el empresario en su última renovación es de: 45.

## UBICACIÓN

Dirección del domicilio principal: Km 1.5 Autopista Medellin Costado Su
Municipio: Cota (Cundinamarca)
Correo electrónico: avalencia@recicladosgreco.com
Teléfono comercial 1: 3158729749
Teléfono comercial 2: 3013363867
Teléfono comercial 3: No reportó.

Dirección para notificación judicial: Km 1.5 Pn De Madera Aut Medellin

**CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL**

**Fecha Expedición: 24 de junio de 2025 Hora: 10:13:18**
Recibo No. AB25067256
Valor: $ 11,600

**CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B2506725647FB2**

**Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.**

---

Costado Sur Mcp C

| | |
|---|---|
| Municipio: | Cota (Cundinamarca) |
| Correo electrónico de notificación: | avalencia@recicladosgreco.com |
| Teléfono para notificación 1: | 3158729749 |
| Teléfono para notificación 2: | 3013363867 |
| Teléfono para notificación 3: | No reportó. |

La persona jurídica SI autorizó para recibir notificaciones personales a través de correo electrónico, de conformidad con lo establecido en los artículos 291 del Código General del Procesos y 67 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

## CONSTITUCIÓN

Por Documento Privado del 28 de agosto de 2014 de Asamblea de Accionistas, inscrito en esta Cámara de Comercio el 4 de septiembre de 2014, con el No. 01864587 del Libro IX, se constituyó la sociedad de naturaleza Comercial denominada GRANULADOS RECICLADOS DE COLOMBIA GRECO S A S.

## TÉRMINO DE DURACIÓN

La persona jurídica no se encuentra disuelta y su duración es indefinida.

## OBJETO SOCIAL

La sociedad tendrá por objeto social principal el desarrollo de las siguientes actividades: La gestión y manejo integral residuos sólidos de la construcción y demolición (RCD), el cual incluye, entre otros, las siguientes actividades implementación, desarrollo y operación de centros de aprovechamiento de residuos sólidos de la construcción y demolición (CARCD), producción de agregados reciclados o eco materiales, entre otros, del tipo pétreo como arenas, gravas, gravillas, triturados, recebos, bases y sub bases granulares, materias primas para concretos y prefabricados; importación, operación y administración de maquinaria y equipos, incluidos pero

**CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL**

**Fecha Expedición: 24 de junio de 2025 Hora: 10:13:18**
Recibo No. AB25067256
Valor: $ 11,600

**CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B2506725647FB2**

**Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.**

---

sin limitarse a elementos, componentes eléctricos. Electrónicos, plantas y aparejos necesarios para el tratamiento y obtención de estos materiales; mercadeo y comercialización de los agregados reciclados o eco materiales obtenidos de su proceso productivo en el CARCD. La sociedad podrá llevar a cabo, en general, todas las operaciones independientemente de su naturaleza que ellas fueren, que estén relacionadas directa o indirectamente con el objeto social mencionado, así como cualesquiera actividades similares, conexas o complementarias o que permitan facilitar o desarrollar el comercio o la industria de la sociedad la sociedad no podrá garantizar con sus bienes, obligaciones de terceros.

## CAPITAL

* CAPITAL AUTORIZADO *

| | |
|---|---|
| Valor | : $30.000.000.000,00 |
| No. de acciones | : 30.000.000,00 |
| Valor nominal | : $1.000,00 |

* CAPITAL SUSCRITO *

| | |
|---|---|
| Valor | : $1.337.358.000,00 |
| No. de acciones | : 1.337.358,00 |
| Valor nominal | : $1.000,00 |

* CAPITAL PAGADO *

| | |
|---|---|
| Valor | : $1.337.358.000,00 |
| No. de acciones | : 1.337.358,00 |
| Valor nominal | : $1.000,00 |

## REPRESENTACIÓN LEGAL

La sociedad tendrá un Gerente General, quien será su representante legal. Éste tendrá a su cargo la administración y gestión de los negocios sociales con sujeción a la ley, a estos estatutos y a los reglamentos y resoluciones de la Asamblea General De Accionistas y de la Junta Directiva. El Gerente tendrá un (1) suplente, quien lo reemplazará en sus faltas absolutas, accidentales o temporales.

**CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL**

**Fecha Expedición: 24 de junio de 2025 Hora: 10:13:18**
Recibo No. AB25067256
Valor: $ 11,600

**CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B2506725647FB2**

**Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.**

---

## FACULTADES Y LIMITACIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL

El Gerente General podrá celebrar, modificar o terminar los actos o contratos que tengan relación con el objeto social, sujeto en todo caso, a las limitaciones contenidas en los presentes estatutos. Con sujeción a las limitaciones estatutarias y de ley, los deberes del gerente general serán los siguientes: 1.- Representar a la sociedad judicial y extrajudicialmente, pudiendo nombrar mandatarios para que la represente cuando fuere el caso y usar su nombre corporativo; 2. Convocar a reuniones ordinarias o extraordinarias de la Asamblea General De Accionistas o de la Junta Directiva, 3 - Contratar y remover a los empleados y trabajadores de la sociedad para el cumplimiento de su objeto social; 4.- Firmar y ejecutar todos los actos o contratos necesarios para el desarrollo del objeto social sujeto a las limitaciones de estos estatutos; 5.- Remitir a la Asamblea General De Accionistas o a la Junta Directiva, según corresponda un reporte escrito de todas las actividades desarrolladas y las futuras actividades a desarrollar recomendadas a la Asamblea General De Accionistas o a la Junta Directiva, según el caso; 6.- Mantener a la Asamblea General De Accionistas y a la Junta Directiva informadas respecto de las actividades de negocio desarrolladas por la sociedad; 7.- Cumplir y hacer cumplir estos estatutos y regulaciones, así como las decisiones de la Asamblea General De Accionistas y de la Junta Directiva, 8 - otorgar los respectivos poderes requeridos para la defensa de los intereses de la sociedad, incluidos o no las facultades para renunciar, recibir, sustituir, comprometer, responder interrogatorios, confesar, delegar, revocar y limitar los poderes otorgados; 9.- Someter a decisión de arbitras, previa autorización de la Junta Directiva, cualquier diferencia que surja entre la sociedad y terceras personas, acordar el nombramiento de los árbitros y nombrar un abogado que represente a la sociedad ante autoridad competente; 10.- Tomar las decisiones necesarias requeridas para la supervisión y preservación de derechos, activos e intereses de la sociedad, 11.- Actuar como liquidador de la sociedad cuando no se sea hecho una designación específica para ello; 12.- Presentar a la Asamblea General De Accionistas el balance general de cada año fiscal y demás documentos requeridos para el efecto establecidos en el Artículo 446 del Código de Comercio, y proponer a dicho organismo reformas apropiadas a los estatutos sociales cuando lo estime aconsejable; 13.-Solicitar, ante las autoridades

tributarias de cualquier orden, las devoluciones o compensaciones de tributos a que haya lugar 14.- Realizar todos aquellos deberes conferidos a él por la ley y por estos estatutos y aquellos inherentes a la naturaleza del cargo. El Gerente General no podrá celebrar ni ejecutar ninguno de los siguientes actos sin la previa aprobación de la Junta Directiva: (I) Todo acto que, conforme a lo señalado en los estatutos o este acuerdo, sea de competencia de la Junta Directiva o requiera su autorización previa. (II) La apertura, movilización y cierre de cuentas en nombre de la sociedad en instituciones bancarias y financieras; diferente a la apertura de cuentas para los fideicomisos propios del objeto social de la sociedad, las cuales no requerirán de la autorización de la Junta Directiva; (III) Incurrir en endeudamiento, cuando el monto de dichos préstamos supere el equivalente a 100 SMLMV (IV) Remoción y vacancia. Cualquier vacante en el cargo del Gerente General será suplida por la Junta Directiva.

**NOMBRAMIENTOS**

**REPRESENTANTES LEGALES**

Por Acta No. 9 del 8 de julio de 2016, de Junta Directiva, inscrita en esta Cámara de Comercio el 27 de julio de 2016 con el No. 02126138 del Libro IX, se designó a:

| CARGO | NOMBRE | IDENTIFICACIÓN |
|---|---|---|
| Gerente General | Alejandro Valencia Gomez | C.C. No. 98669194 |

| CARGO | NOMBRE | IDENTIFICACIÓN |
|---|---|---|
| Suplente Del Gerente General | Solano Forero Andres Mauricio | C.C. No. 80417365 |

**ÓRGANO DE ADMINISTRACIÓN**

JUNTA DIRECTIVA

**CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL**

**Fecha Expedición: 24 de junio de 2025 Hora: 10:13:18**
Recibo No. AB25067256
Valor: $ 11,600

**CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B2506725647FB2**

**Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.**

---

Por Acta No. 20 del 21 de marzo de 2024, de Asamblea de Accionistas, inscrita en esta Cámara de Comercio el 15 de julio de 2024 con el No. 03138652 del Libro IX, se designó a:

PRINCIPALES

| CARGO | NOMBRE | IDENTIFICACIÓN |
|---|---|---|
| Primer Renglon | Eduardo Jose Paredes Torres | C.C. No. 1115070903 |
| Segundo Renglon | Oscar Ricardo Pelaez Herrera | C.C. No. 94062385 |
| Tercer Renglon | Jairo Alexander Pedraza Aparicio | C.C. No. 79378594 |
| Cuarto Renglon | Juan Gonzalo Uribe Uribe | C.C. No. 98557082 |
| Quinto Renglon | Frank Joseph Pearl Gonzalez | C.C. No. 79154150 |

**REVISORES FISCALES**

Por Acta No. 04 del 12 de marzo de 2016, de Asamblea de Accionistas, inscrita en esta Cámara de Comercio el 21 de junio de 2016 con el No. 02115054 del Libro IX, se designó a:

| CARGO | NOMBRE | IDENTIFICACIÓN |
|---|---|---|
| Revisor Fiscal Persona Juridica | AUDITORIA Y CONSULTORIA INTEGRAL S.A.S. | N.I.T. No. 805004023 8 |

Por Documento Privado del 28 de marzo de 2025, de Representante Legal, inscrita en esta Cámara de Comercio el 1 de abril de 2025 con el No. 03226573 del Libro IX, se designó a:

| CARGO | NOMBRE | IDENTIFICACIÓN |
|---|---|---|

**CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL**

**Fecha Expedición: 24 de junio de 2025 Hora: 10:13:18**
Recibo No. AB25067256
Valor: $ 11,600

**CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B2506725647FB2**

**Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.**

| | | |
|---|---|---|
| Revisor Fiscal Principal | Vanessa Rubiano Espitia | C.C. No. 1000874653 T.P. No. 330925-T |
| Revisor Fiscal Suplente | Jhonatann Jhey Garcia Bustamante | C.C. No. 1144143418 T.P. No. 330125-T |

## REFORMAS DE ESTATUTOS

Los estatutos de la sociedad han sido reformados así:

| DOCUMENTO | INSCRIPCIÓN |
|---|---|
| Acta No. 02 del 28 de enero de 2016 de la Asamblea de Accionistas | 02111560 del 9 de junio de 2016 del Libro IX |
| Acta No. 8 del 20 de marzo de 2018 de la Asamblea de Accionistas | 02357292 del 13 de julio de 2018 del Libro IX |

## RECURSOS CONTRA LOS ACTOS DE INSCRIPCIÓN

De conformidad con lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y la Ley 962 de 2005, los actos administrativos de registro, quedan en firme dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de inscripción, siempre que no sean objeto de recursos. Para estos efectos, se informa que para la Cámara de Comercio de Bogotá, los sábados NO son días hábiles.

Una vez interpuestos los recursos, los actos administrativos recurridos quedan en efecto suspensivo, hasta tanto los mismos sean resueltos, conforme lo prevé el artículo 79 del Código de Procedimiento Administrativo y de los Contencioso Administrativo.

A la fecha y hora de expedición de este certificado, NO se encuentra en curso ningún recurso.

## CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CIIU

Actividad principal Código CIIU: 3830
Actividad secundaria Código CIIU: 3900

**CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL**

**Fecha Expedición: 24 de junio de 2025 Hora: 10:13:18**
Recibo No. AB25067256
Valor: $ 11,600

**CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B2506725647FB2**

**Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.**

---

Otras actividades Código CIIU: 3821, 4663

## ESTABLECIMIENTO(S) DE COMERCIO

A nombre de la persona jurídica figura(n) matriculado(s)en esta Cámara de Comercio de Bogotá el(los) siguiente(s) establecimiento(s) de comercio:

| | |
|---|---|
| Nombre: | GRANULADOS RECICLADOS DE COLOMBIA GRECO S.A.S |
| Matrícula No.: | 03192706 |
| Fecha de matrícula: | 22 de noviembre de 2019 |
| Último año renovado: | 2025 |
| Categoría: | Establecimiento de comercio |
| Dirección: | Km 1.5 Aut Medellin Costado Sur |
| Municipio: | Cota (Cundinamarca) |

| | |
|---|---|
| Nombre: | GRANULADOS RECICLADOS DE COLOMBIA GRECO SAS |
| Matrícula No.: | 03379029 |
| Fecha de matrícula: | 20 de mayo de 2021 |
| Último año renovado: | 2025 |
| Categoría: | Establecimiento de comercio |
| Dirección: | Avenida Boyaca 73 Sur 00 |
| Municipio: | Bogotá D.C. |

| | |
|---|---|
| Nombre: | GRANULADOS RECICLADOS DE COLOMBIA GRECO SAS |
| Matrícula No.: | 03754538 |
| Fecha de matrícula: | 21 de noviembre de 2023 |
| Último año renovado: | 2025 |
| Categoría: | Establecimiento de comercio |
| Dirección: | Calle 71 Sur 4 1 |
| Municipio: | Bogotá D.C. |

SI DESEA OBTENER INFORMACIÓN DETALLA DE LOS ANTERIORES ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO O DE AQUELLOS MATRICULADOS EN UNA JURISDICCIÓN DIFERENTE A LA DEL PROPIETARIO, DEBERÁ SOLICITAR EL CERTIFICADO DE MATRÍCULA MERCANTIL DEL RESPECTIVO ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO.

**CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL**

**Fecha Expedición: 24 de junio de 2025 Hora: 10:13:18**
Recibo No. AB25067256
Valor: $ 11,600

**CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B2506725647FB2**

**Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.**

---

LA INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE A LOS ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO, AGENCIAS Y SUCURSALES, QUE LA PERSONA JURÍDICA TIENE MATRICULADOS EN OTRAS CÁMARAS DE COMERCIO DEL PAÍS, PODRÁ CONSULTARLA EN WWW.RUES.ORG.CO.

## TAMAÑO EMPRESARIAL

De conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.13.2.1 del Decreto 1074 de 2015 y la Resolución 2225 de 2019 del DANE el tamaño de la empresa es Mediana

Lo anterior de acuerdo a la información reportada por el matriculado o inscrito en el formulario RUES:

Ingresos por actividad ordinaria $ 17.116.029.000
Actividad económica por la que percibió mayores ingresos en el período - CIIU : 3830

## INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

Que, los datos del empresario y/o el establecimiento de comercio han sido puestos a disposición de la Policía Nacional a través de la consulta a la base de datos del RUES.

\n \n Señor empresario, si su empresa tiene activos inferiores a 30.000 SMLMV y una planta de personal de menos de 200 trabajadores, usted tiene derecho a recibir un descuento en el pago de los parafiscales de 75% en el primer año de constitución de su empresa, de 50% en el segundo año y de 25% en el tercer año. Ley 590 de 2000 y Decreto 525 de 2009. Recuerde ingresar a www.supersociedades.gov.co para verificar si su empresa está obligada a remitir estados financieros. Evite sanciones.

El presente certificado no constituye permiso de funcionamiento en ningún caso.

**********

Este certificado refleja la situación jurídica registral de la sociedad, a la fecha y hora de su expedición.

**CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL**

**Fecha Expedición: 24 de junio de 2025 Hora: 10:13:18**
Recibo No. AB25067256
Valor: $ 11,600

**CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B2506725647FB2**

**Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.**

---

**********

Este certificado fue generado electrónicamente con firma digital y cuenta con plena validez jurídica conforme a la Ley 527 de 1999.

**********

Firma mecánica de conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la autorización impartida por la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante el oficio del 18 de noviembre de 1996.



Bogotá D.C.

Señores
**GRANULADOS RECICLADOS DE COLOMBIA GRECO S.A.S.**
Atn. Alejandro Valencia Gómez
Representante Legal
Km 1.5 Puente Guadua Autopista Medellín - Planta y oficinas
Correo electrónico: contacto@recicladosgreco.com
Teléfono: 315 8729749
Cota, Cundinamarca

**Referencia:** Radicado SDA **2024ER263094** del 13 de diciembre de 2024. Pronunciamiento sobre el estado ambiental del gestor Planta de Tratamiento Greco GRECO.

Cordial saludo,

La Subdirección de Control Ambiental al Sector Público de la Secretaría Distrital de Ambiente en cumplimiento de su misión según lo estipulado en el Decreto 109 de 2009; revisó el radicado de la referencia, por medio del cual solicitan pronunciamiento de cumplimiento de la empresa Granulados Reciclados de Colombia Greco S.A.S., como gestor de residuos de construcción y demolición para Planta de tratamiento y aprovechamiento denominado *"San Antonio"*, ubicado en la avenida carrera 1 No. 56 - 55 Sur, de la localidad de Ciudad Bolívar; y de manera atenta da respuesta a la petición en los siguientes términos:

En el marco de lo referido en el Decreto 507 de 2023, artículo 35 donde se establece las obligaciones de los gestores de residuos de construcción y demolición en calidad de plantas de tratamiento y aprovechamiento, establece:

> ***"(…) Artículo 35. Obligaciones de los gestores en puntos limpios y plantas de tratamiento y/o aprovechamiento:*** *Son obligaciones de estos gestores de RCD las siguientes:*
>
> *35.1. Registrarse y obtener en el aplicativo WEB de RCD o según el procedimiento que se establezca para tal fin, el respectivo PIN como gestor de punto limpio (PIN-PLIM) y/o planta de tratamiento y/o aprovechamiento de RCD (PIN-TRATA o PIN-TRAT/APROV), conforme a los lineamientos que determine la Secretaría Distrital de Ambiente (…)"*
>
> *Subrayado y cursiva fuera de texto.*

Dicho lo anterior, la Secretaría Distrital de Ambiente mediante informe técnico No. **01939** con radicado SDA No. **2020IE223591** del 10 de diciembre de 2020; aprobó registro de Granulados Reciclados de Colombia S.A.S., como gestor de residuos de construcción y demolición bajo la

modalidad de centro y/o planta de tratamiento y aprovechamiento sobre predio denominado "*San Antonio*" bajo en **PIN 19309,** el cual a la fecha se encuentra vigente, y sin medidas sancionatorias en curso.


Lo anterior, dando cumplimiento de los lineamientos normativos distritales definidos bajo el Decreto 507 de 2023 "*Por el cual se adopta el modelo y los lineamientos para la gestión integral de los Residuos de Construcción y Demolición - RCD en Bogotá D.C., y se dictan otras disposiciones",* y de ámbito nacional por la Resolución 472 de 2017 "*Por la cual se reglamenta la gestión integral de los residuos generados en las actividades de Construcción y Demolición (RCD) y se dictan otras disposiciones",* modificada y adicionada por la Resolución 1257 de 2021.

Así las cosas, cabe precisar que, actualmente Granulados Reciclados de Colombia, S.A.S. se encuentra incluido y publicado en el directorio ambiental de la Secretaría Distrital de Ambiente, como gestor autorizado de residuos de construcción y demolición pétreos, con la siguiente información:

- ✓ **Nombre:** Granulados Reciclados de Colombia S.A.S.
- ✓ **Ubicación:** Avenida Carrera 1 No. 56 - 55 Sur (predio de Fundación San Antonio)
- ✓ **Radicado de aprobación: 2020IE223591** – **Informe técnico No.** 01939

- ✓ **Tipo de actividad y material autorizado:** Recolección, acopio, transformación, aprovechamiento de Residuos de construcción y demolición pétreos como arenas, gravas, gravillas, rocas de excavación, mampostería estructural, no estructural, cerámicas, sobrantes de mezclas de cementos, concretos y mezclas asfálticas.

***Mapa No. 1 – Localización del Centro de Tratamiento y Aprovechamiento de RCD "San Antonio" a cargo de Granulados Reciclados de Colombia Greco S.A.S.***




***Fuente: Sistema de información geográfica – SDA, 2023.***

En ese sentido, se podrá realizar la consulta del directorio ambiental a través del siguiente procedimiento:

- Ingresar a la página principal de la Secretaría Distrital de Ambiente.
- En el banner superior seleccionar la opción *"Temas Ambientales"*
- En el sector izquierdo de la página deberá seleccionar la opción *"Residuos"*
- En los sub menú deberá seleccionar las siguientes opciones *"Residuos de Construcción y demolición"* y posteriormente "Tratamiento y disposición".
- En la parte inferior de la pantalla deberá seleccionar el enlace *"Directorio ambiental de gestores de RCD en Bogotá D.C."*

De igual manera, en alcance a lo estipulado en el artículo 40 del Decreto 507 de 2023, el cual preceptúa:

> *"(…)* ***Artículo 40. Obligaciones de la Secretaría Distrital de Ambiente.*** *Son obligaciones de la Secretaría Distrital de Ambiente las siguientes:*
>
> *40.3. Realizar la evaluación, control y seguimiento ambiental a las actividades realizadas por los generadores de RCD en Bogotá D.C y gestores de RCD que participen de la cadena de gestión de estos RCD. (…)"*

*Subrayado y cursiva fuera de texto.*

Desde la Subdirección de Control Ambiental al Sector Público durante el año 2024 se adelantó una (01) visita de control y seguimiento ambiental evaluando el cumplimiento de las obligaciones como gestor de residuos de construcción y demolición, evidenciando que se mantienen las condiciones por las cuales se aprobó al gestor.

Finalmente, se informa que la Subdirección de Control Ambiental al Sector Público, continuara realizando visitas periódicas de evaluación, seguimiento y control a la planta de tratamiento y aprovechamiento, verificando el cumplimiento de la normatividad ambiental vigente.

En caso de identificar posibles incumplimientos a dicha normatividad, se procederá a suspender la aprobación y se determinará la posibilidad de imponer las medidas preventivas o sancionatorias a que haya lugar, de acuerdo con lo establecido en la Ley 1333 de 2009 *"Por la cual se establece el procedimiento sancionatorio ambiental y se dictan otras disposiciones"*, modificada por la Ley 2387 de 2024 *"Por medio del cual se modifica el procedimiento sancionatorio ambiental, ley 1333 de 2009, con el propósito de otorgar herramientas efectivas para prevenir y sancionar a los infractores y se dictan otras disposiciones"* dará lugar a la imposición de sanciones según corresponda.

Cordialmente,



**HELMAN ALEXANDER GONZALEZ FONSECA**
**SUBDIRECCION DE CONTROL AMBIENTAL AL SECTOR PUBLICO**

**Elaboró:**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| FELIPE YESID PEÑA GONZALEZ | CPS: | SDA-CPS-20242291 | FECHA EJECUCIÓN: | 22/01/2025 |

**Revisó:**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| LEIDY TATIANA CUELLAR CAMACHO | CPS: | SDA-CPS-20241893 | FECHA EJECUCIÓN: | 22/01/2025 |

**Aprobó:**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| HELMAN ALEXANDER GONZALEZ FONSECA | CPS: | FUNCIONARIO | FECHA EJECUCIÓN: | 23/01/2025 | |

CAR 02/09/2025 12:12
Al Contestar cite este No.: **20252082393**
Origen: Dirección de Evaluación, Seguimi
Destino:GRANULADOS RECICLADOS DE COLOMBI
Anexos: Fol: 2

Bogotá,

Señores
GRANULADOS RECICLADOS DE COLOMBIA GRECO S.A.S.
KM 1.5 PN DE MADERA AUT MEDELLIN - BOGOTA MCP COTA
avalencia@recicladosgreco.com
Cota (Cundinamarca)

ASUNTO: COMUNICACION DE OBLIGACIONES Y RECOMENDACIONES DERIVADAS DEL INFORME TECNICO DESCA 0829 DE AGOSTO 26 DE 2025 GRANULADOS Y RECICLADOS DE COLOMBIA GRECO S.A.S REGISTRO No.13

Cordial saludo,

La Dirección de Seguimiento Evaluación y Control Ambiental - DESCA, a través de su Grupo de RCD, le informa que el día 11 de agosto del presente año, se realizó visita técnica de seguimiento y control a las instalaciones de sitio de Planta de Aprovechamiento de RCD de la empresa GRANULADOS RECICLADOS DE COLOMBIA S.A.S identificado con NIT. 900.767.473-7 y número de registro No.13 en el Listado de Gestores de RCD inscritos en la jurisdicción CAR, ubicado en la vereda Siberia jurisdicción del municipio de Cota, en el predio denominado LOTE B2 LA GLORIETA BAJA, identificado con numero catastral 25214000000040119- AA. Conformé a lo evidenciado en la mencionada visita técnica, y con respecto a lo establecido en la Resolución 0472 de 2017 y Resolución 1257 de 2021 en cuanto a gestores de RCD, se generó en **Informe Técnico DESCA No. 0829 de agosto 26 del 2025**, el cual concluye lo siguiente:

Desde el punto de vista técnico de acuerdo con la evaluación de la documentación presentada y lo observado en campo, GRANULADOS RECICLADOS DE COLOMBIA S.A.S, identificado con NIT. 900.767.473-7; **CUMPLE** con las medidas mínimas como gestor de RCD en la modalidad de planta de aprovechamiento, de acuerdo con lo estipulado en la Resolución 0472 de 2017, Artículo 16 “Obligaciones de los gestores de RCD.” modificado por el Artículo 6 de la Resolución 1257 de 2021 “Por la cual se modifica la resolución 0472 de 2017 sobre la gestión integral de los residuos de construcción y demolición – RCD y se adoptan otras disposiciones” del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible – MADS.

Así mismo derivado de este informe se establecieron las siguientes obligaciones y recomendaciones para conocimiento del gestor el cual deberá ejecutar en campo, aclarar y actualizar dentro del documento contentivo de las medidas mínimas de manejo ambiental de que trata el Artículo 3 de la Resolución 1257 de 2021, las siguientes:

- Continuar con el cumplimiento de la normatividad ambiental vigente en materia de gestión integral de Residuos de Construcción y Demolición – RCD, así mismo con la implementación y ejecución de las medidas mínimas de manejo ambiental formuladas en la documentación técnica allegada a la Corporación

- Se solicita al Gestor que realice el arreglo y mantenimiento del canal perimetral debido a lo observado en la visita, ya que en un tramo se presentó levantamiento de las paredes.

Con base en lo anterior, se recomienda a la empresa GRANULADOS RECICLADOS DE COLOMBIA S.A.S, que resuelva las anteriores obligaciones y recomendaciones, esto para que no se genere la posible **INACTIVACIÓN** del registro como gestor de RCD, en cumplimiento de la Resolución 472 de 2017 y la Resolución 1257 de 2021. Para ello, el gestor tendrá un plazo de un (1) mes para subsanar y allegar estas obligaciones y recomendaciones.

En ese orden, se recuerda al gestor que debe dar cumplimiento con las obligaciones enmarcadas en la Resolución 472 del 2017 y la Resolución 1257 de 2021 como a sus anexos, los cuales deber ser remitidos a esta corporación dentro de sus termino, de igual forma entregar las evidencias, certificados y/o constancias de los residuos tratados y dispuestos a cada uno de los generadores.

Por último, se informa que el registro como gestor de RCD en cualquiera de sus modalidades no hace implícito otros tipos de licencias, permisos y/o autorizaciones ambientales para el uso y/o aprovechamiento de recursos naturales renovables y no renovables, por lo tanto, si dado el caso, en el desarrollo de las actividades se requiere del uso y/o aprovechamiento de estos recursos, se deben tramitar las correspondientes autorizaciones, permisos y/o licencias con la autoridad competente e informar de esto a la Dirección de Seguimiento, Evaluación y Control Ambiental – DESCA.

Cordialmente,

**CARLOS EDUARDO RODRIGUEZ SUAREZ**
Director DESCA

Elaboró: Jóse Antonio Tovar Romero / DESCA
Revisó: Julian Dario Fajardo Nuñez / DESCA
Alberto Acero Aguirre / DESCA

DTINI
**202523500115501**
Información Pública
Al responder cite este número

Bogotá D.C., Enero 30 de 2025

**Señor**
**LEONARDO VILLAMIL DOMINGUEZ**
GRANULADOS RECICLADOS DE COLOMBIA SAS
KM 1.5 PN DE MADERA AUT MEDELLIN - BOGOTA MCP COTA
cvillamil@recicladosgreco.com
Cota - Cundinamarca

**REF:** Envío Respuesta al Radicado Número 202552600128272.

**Asunto:** Renovación de vigencia Registro No. 593 - 2021 en el Directorio de Proveedores de Materiales de Construcción, Sitios de Disposición final, Transformación y Aprovechamiento de Residuos de Construcción y Demolición RCD del IDU.

Respetado señor:

En atención al radicado de la referencia, relacionado con la Renovación de vigencia del Registro IDU No. 593 - 2021, en la categoría de *Transformación y Aprovechamiento de Residuos de Construcción y Demolición – RCD*, del Directorio de Proveedores[1], una vez revisada la información aportada, y teniendo en consideración entre otros documentos los siguientes:

1. Copia del Certificado de Existencia y Representación Legal de la Cámara de Comercio de Bogotá, expedido el 13 de enero de 2025, con matrícula mercantil a nombre de la empresa Granulados Reciclados de Colombia Greco SAS, NIT: 900.767.473-7, representada legalmente por Alejandro Valencia Gomez, identificado con cedula de ciudadanía No. 98.669.194 de Envigado, quien suscribe el formato FOIC07 de inscripción o renovación en el Directorio de Proveedores.

2. Copia del pronunciamiento No. 2025EE18357 del 23 de enero del 2025, expedido por la Subdirección de Control Ambiental al Sector Publico de la Secretaria Distrital de Ambiente – SDA, suscrito por Helman Alexander Gonzalez Fonseca, en su calidad de Subdirector, en el que informa:

   *“Referencia: Radicado SDA 2024ER263094 del 13 de diciembre de 2024. Pronunciamiento sobre el estado ambiental del gestor Planta de Tratamiento Greco GRECO.*

[1] Resolución No. 001330 del 01 de abril de 2019, “Por medio de la cual se establecen los lineamientos del Directorio de Proveedores de Materiales de Construcción, Sitios de Disposición final, Transformación y Aprovechamiento de Residuos de Construcción y Demolición RCD del IDU”.



*Te invitamos a hacer uso del formulario de Radicación Web*
https://www.idu.gov.co/page/radicacion-correspondencia
*Por esta opción puedes radicar tus comunicaciones generales y obtener tu número de radicado de manera inmediata.*

Calle 22 No. 6 - 27
Código Postal 11031
Tel: 3386660
www.idu.gov.co
Info. Línea: 195
FO-DO-07_V15

DTINI
**202523500115501**
Información Pública
Al responder cite este número

*Cordial saludo,*

*La Subdirección de Control Ambiental al Sector Público de la Secretaría Distrital de Ambiente en cumplimiento de su misión según lo estipulado en el Decreto 109 de 2009; revisó el radicado de la referencia, por medio del cual solicita pronunciamiento de cumplimiento de la empresa Granulados Reciclados de Colombia Greco S.A.S., como gestor de residuos de construcción y demolición para la planta de tratamiento y aprovechamiento denominado "San Antonio", ubicado en la avenida carrera 1 No. 56 - 55 Sur, de la localidad de Ciudad Bolívar; y de manera atenta da respuesta a la petición en los siguientes términos:*

*En el marco de lo referido en el Decreto 507 de 2023, artículo 35 donde se establece las obligaciones de los gestores de residuos de construcción y demolición en calidad de plantas de tratamiento y aprovechamiento, establece:*

> *"(…) Artículo 35. Obligaciones de los gestores en puntos limpios y plantas de tratamiento y/o aprovechamiento: Son obligaciones de estos gestores de RCD las siguientes:*
>
> *35.1. Registrarse y obtener en el aplicativo WEB de RCD o según el procedimiento que se establezca para tal fin, el respectivo PIN como gestor de punto limpio (PIN-PLIM) y/o planta de tratamiento y/o aprovechamiento de RCD (PIN-TRATA o PIN-TRAT/APROV), conforme a los lineamientos que determine la Secretaría Distrital de Ambiente (…)"*

*Dicho lo anterior, La Secretaría Distrital de Ambiente mediante informe técnico No. 01939 con radicado SDA No. 2020IE223591 del 10 de diciembre de 2020; aprobó registro de Granulados Reciclados de Colombia S.A.S., como gestor de residuos de construcción y demolición bajo la modalidad de centro y/o planta de tratamiento y aprovechamiento sobre predio denominado "San Antonio" bajo en pin 19309, el cual a la fecha se encuentra vigente, y sin medidas sancionatorias en curso.*

*Lo anterior, dando cumplimiento de los lineamientos normativos distritales definidos bajo el Decreto 507 de 2023 "Por el cual se adopta el modelo y los lineamientos para la gestión integral de los Residuos de Construcción y Demolición - RCD en Bogotá D.C., y se dictan otras disposiciones", y de ámbito nacional por la Resolución 472 de 2017 "Por la cual se reglamenta la gestión integral de los residuos generados en las actividades de Construcción y Demolición (RCD) y se dictan otras disposiciones", modificada y adicionada por la Resolución 1257 de 2021.*



*Te invitamos a hacer uso del formulario de Radicación Web*
https://www.idu.gov.co/page/radicacion-correspondencia
*Por esta opción puedes radicar tus comunicaciones generales y obtener tu número de radicado de manera inmediata.*

Calle 22 No. 6 - 27
Código Postal 11031
Tel: 3386660
www.idu.gov.co
Info. Línea: 195
FO-DO-07_V15

*Así las cosas, cabe precisar que, actualmente Granulados Reciclados de Colombia, S.A.S. se encuentra incluido y publicado en el directorio ambiental de la Secretaría Distrital de Ambiente, como gestor autorizado de residuos de construcción y demolición de pétreos con la siguiente información:*

*(…)*

*Finalmente, se informa que la Subdirección de Control Ambiental al Sector Público, continuara realizando visitas periódicas de evaluación, seguimiento y control a la planta de tratamiento y aprovechamiento, verificando el cumplimiento de la normatividad ambiental vigente."*

Esta Dirección Técnica, informa que la documentación presentada cumple con los requisitos establecidos en la Resolución IDU No. 001330 de 2019, por cuanto procede a realizar la Renovación de vigencia del Registro número 593 - 2021, dentro del *"Directorio Ambiental de Proveedores de Materiales de Construcción, Sitios de Disposición final, Transformación y Aprovechamiento de Residuos de Construcción y Demolición RCD del IDU",* en la categoría de *Transformación y Aprovechamiento de Residuos de Construcción y Demolición – RCD*, a nombre de la empresa Granulados Reciclados de Colombia Greco SAS, cuya planta se encuentra ubicada en el polígono del predio propiedad de la Fundación San Antonio situado en la Avenida Carrera 1 No. 56-55 Sur, con CHIP catastral AAA0158LCFZ, en el barrio Mochuelo Oriental, de la UPZ-63 El Mochuelo y UPZ-56 Danubio, en la localidad de Ciudad Bolívar como Centro de Tratamiento y Aprovechamiento de RCD aprobado por la SDA e inscrito bajo el PIN ambiental 19309.

Esta Renovación cuenta con vigencia de un (1) año, a partir del 02 de febrero de 2025 y podrá ser cancelada en cualquier momento por este Instituto conforme a las siguientes causales establecidas en el artículo 7° de la Resolución IDU No. 001330 de 2019, así:

- *"Cuando se imponga medidas sancionatorias o cualquier suspensión que implique el cese de actividades del proveedor por parte de la autoridad competente.*

- *Cuando deje de cumplir alguno de los requisitos de inscripción o renovación establecidos en el procedimiento de Actualización Directorio Ambiental de Proveedores."*

Es de mencionar que la empresa Granulados Reciclados de Colombia Greco SAS deberá garantizar que el tratamiento y aprovechamiento de los Residuos de Construcción y Demolición – RCD, provenientes de las diferentes obras de los contratistas del IDU, se realice en área del predio donde se ubica la Planta en



*Te invitamos a hacer uso del formulario de Radicación Web*
https://www.idu.gov.co/page/radicacion-correspondencia
*Por esta opción puedes radicar tus comunicaciones generales y obtener tu número de radicado de manera inmediata.*

Calle 22 No. 6 - 27
Código Postal 11031
Tel: 3386660
www.idu.gov.co
Info. Línea: 195
FO-DO-07_V15

mención; y que para efectos técnicos se encuentra amojonado como aparece en la gráfica:




Fuente: Instituto de Desarrollo Urbano – IDU

Igualmente, se establece por disposición de la misma Resolución IDU No. 001330, que dentro de los cinco (5) primeros días hábiles de cada mes, se deberá reportar a esta Dirección Técnica[2] los volúmenes de las cantidades de materiales suministrados únicamente a Contratos del IDU, en el formato FOIC06, dispuesto en el siguiente enlace de la página Web del Instituto: https://www.idu.gov.co/page/siipviales/ambiental/portafolio.

Es importante aclarar que el citado Formato FOIC06 de Reporte que presentan ante este Directorio, es diferente a la Certificación de venta del material que es entregada al Contratista IDU.

2 Hoy Dirección Técnica de Inteligencia de Negocio e Innovación, de conformidad con la modificación de la denominación de la dependencia establecida en los artículos 2 y 14 del Acuerdo 06 de 2021 expedido por el Consejo Directivo del IDU.



*Te invitamos a hacer uso del formulario de Radicación Web*
https://www.idu.gov.co/page/radicacion-correspondencia
*Por esta opción puedes radicar tus comunicaciones generales y obtener tu número de radicado de manera inmediata.*

Calle 22 No. 6 - 27
Código Postal 11031
Tel: 3386660
www.idu.gov.co
Info. Línea: 195
FO-DO-07_V15

DTINI
**202523500115501**
Información Pública
Al responder cite este número

Finalmente, es de informar, que se remite copia de la presente comunicación a la Subdirección de Control Ambiental al Sector Publico de la Secretaria Distrital de Ambiente – SDA, para conocimiento y fines pertinentes en el marco de sus competencias como autoridad ambiental.

Cordialmente,

**SULLY MAGALIS ROJAS BAYONA**
Directora Técnica de Inteligencia de Negocio e Innovación
Firma mecánica generada el 30-01-2025 05:47:08 PM autorizada mediante Resolución No. 400 de marzo 11 de 2021

Con Copia a: SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE - Bogotá DC - Bogotá - Av. CARACAS 54 38 - correspondencia@ambientebogota.gov.co

Elaboró: NELSON ANDRES ROMERO CARDENAS-Dirección Técnica de Inteligencia de Negocio e Innovación



*Te invitamos a hacer uso del formulario de Radicación Web*
*https://www.idu.gov.co/page/radicacion-correspondencia*
*Por esta opción puedes radicar tus comunicaciones generales y obtener tu número de radicado de manera inmediata.*

Calle 22 No. 6 - 27
Código Postal 11031
Tel: 3386660
www.idu.gov.co
Info. Línea: 195
FO-DO-07_V15

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

DTINI
**202523500114901**
Información Pública
Al responder cite este número

Bogotá D.C., Enero 30 de 2025

**Señor**
**LEONARDO VILLAMIL DOMINGUEZ**
GRANULADOS RECICLADOS DE COLOMBIA SAS
KM 1.5 PN DE MADERA AUT MEDELLIN - BOGOTA MCP COTA
cvillamil@recicladosgreco.com
Cota - Cundinamarca

**REF:** Envío Respuesta al Radicado Número 202552600127672.

**Asunto:** Renovación de vigencia Registro No. 592 - 2021 en el Directorio de Proveedores de Materiales de Construcción, Sitios de Disposición final, Transformación y Aprovechamiento de Residuos de Construcción y Demolición RCD del IDU.

Respetado señor:

En atención al radicado de la referencia, relacionado con la Renovación de vigencia del Registro IDU No. 592 - 2021, en la categoría de *Agregados a partir de Residuos de Construcción y Demolición – RCD*, del Directorio de Proveedores[1], una vez revisada la información aportada, y teniendo en consideración entre otros documentos los siguientes:

1. Copia del Certificado de Existencia y Representación Legal de la Cámara de Comercio de Bogotá, expedido el 13 de enero de 2025, con matrícula mercantil a nombre de la empresa Granulados Reciclados de Colombia Greco SAS, NIT: 900.767.473-7, representada legalmente por Alejandro Valencia Gomez, identificado con cedula de ciudadanía No. 98.669.194 de Envigado, quien suscribe el formato FOIC07 de inscripción o renovación en el Directorio de Proveedores.

2. Copia del pronunciamiento No. 2025EE18357 del 23 de enero del 2025, expedido por la Subdirección de Control Ambiental al Sector Publico de la Secretaria Distrital de Ambiente – SDA, suscrito por Helman Alexander Gonzalez Fonseca, en su calidad de Subdirector, en el que informa:

   *"Referencia: Radicado SDA 2024ER263094 del 13 de diciembre de 2024. Pronunciamiento sobre el estado ambiental del gestor Planta de Tratamiento Greco GRECO.*

[1] Resolución No. 001330 del 01 de abril de 2019, "Por medio de la cual se establecen los lineamientos del Directorio de Proveedores de Materiales de Construcción, Sitios de Disposición final, Transformación y Aprovechamiento de Residuos de Construcción y Demolición RCD del IDU".



*Te invitamos a hacer uso del formulario de Radicación Web*
https://www.idu.gov.co/page/radicacion-correspondencia
*Por esta opción puedes radicar tus comunicaciones generales y obtener tu número de radicado de manera inmediata.*

Calle 22 No. 6 - 27
Código Postal 11031
Tel: 3386660
www.idu.gov.co
Info. Línea: 195
FO-DO-07_V15

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

DTINI
**202523500114901**
Información Pública
Al responder cite este número

*Cordial saludo,*

*La Subdirección de Control Ambiental al Sector Público de la Secretaría Distrital de Ambiente en cumplimiento de su misión según lo estipulado en el Decreto 109 de 2009; revisó el radicado de la referencia, por medio del cual solicita pronunciamiento de cumplimiento de la empresa Granulados Reciclados de Colombia Greco S.A.S., como gestor de residuos de construcción y demolición para la planta de tratamiento y aprovechamiento denominado "San Antonio", ubicado en la avenida carrera 1 No. 56 - 55 Sur, de la localidad de Ciudad Bolívar; y de manera atenta da respuesta a la petición en los siguientes términos:*

*En el marco de lo referido en el Decreto 507 de 2023, artículo 35 donde se establece las obligaciones de los gestores de residuos de construcción y demolición en calidad de plantas de tratamiento y aprovechamiento, establece:*

> *"(…) Artículo 35. Obligaciones de los gestores en puntos limpios y plantas de tratamiento y/o aprovechamiento: Son obligaciones de estos gestores de RCD las siguientes:*
>
> *35.1. Registrarse y obtener en el aplicativo WEB de RCD o según el procedimiento que se establezca para tal fin, el respectivo PIN como gestor de punto limpio (PIN-PLIM) y/o planta de tratamiento y/o aprovechamiento de RCD (PIN-TRATA o PIN-TRAT/APROV), conforme a los lineamientos que determine la Secretaría Distrital de Ambiente (…)"*

*Dicho lo anterior, La Secretaría Distrital de Ambiente mediante informe técnico No. 01939 con radicado SDA No. 2020IE223591 del 10 de diciembre de 2020; aprobó registro de Granulados Reciclados de Colombia S.A.S., como gestor de residuos de construcción y demolición bajo la modalidad de centro y/o planta de tratamiento y aprovechamiento sobre predio denominado "San Antonio" bajo en pin 19309, el cual a la fecha se encuentra vigente, y sin medidas sancionatorias en curso.*

*Lo anterior, dando cumplimiento de los lineamientos normativos distritales definidos bajo el Decreto 507 de 2023 "Por el cual se adopta el modelo y los lineamientos para la gestión integral de los Residuos de Construcción y Demolición - RCD en Bogotá D.C., y se dictan otras disposiciones", y de ámbito nacional por la Resolución 472 de 2017 "Por la cual se reglamenta la gestión integral de los residuos generados en las actividades de Construcción y Demolición (RCD) y se dictan otras disposiciones", modificada y adicionada por la Resolución 1257 de 2021.*

*Así las cosas, cabe precisar que, actualmente Granulados Reciclados de Colombia, S.A.S. se encuentra incluido y publicado en el directorio ambiental de la Secretaría*



*Te invitamos a hacer uso del formulario de Radicación Web*
https://www.idu.gov.co/page/radicacion-correspondencia
*Por esta opción puedes radicar tus comunicaciones generales y obtener tu número de radicado de manera inmediata.*

Calle 22 No. 6 - 27
Código Postal 11031
Tel: 3386660
www.idu.gov.co
Info. Línea: 195
FO-DO-07_V15

*Distrital de Ambiente, como gestor autorizado de residuos de construcción y demolición de pétreos con la siguiente información:*

*(…)*

*Finalmente, se informa que la Subdirección de Control Ambiental al Sector Público, continuara realizando visitas periódicas de evaluación, seguimiento y control a la planta de tratamiento y aprovechamiento, verificando el cumplimiento de la normatividad ambiental vigente."*

Esta Dirección Técnica, informa que la documentación presentada cumple con los requisitos establecidos en la Resolución IDU No. 001330 de 2019, por cuanto procede a realizar la Renovación de vigencia del Registro número 592 - 2021, dentro del "*Directorio Ambiental de Proveedores de Materiales de Construcción, Sitios de Disposición final, Transformación y Aprovechamiento de Residuos de Construcción y Demolición RCD del IDU"*, en la categoría de *Agregados a partir de Residuos de Construcción y Demolición – RCD*, a nombre de la empresa Granulados Reciclados de Colombia Greco SAS, cuya planta se encuentra ubicada en el polígono del predio propiedad de Fundación San Antonio situado en la Avenida Carrera 1 No. 56-55 Sur, con CHIP catastral AAA0158LCFZ, en el barrio Mochuelo Oriental, de la UPZ-63 El Mochuelo y UPZ-56 Danubio, en la localidad de Ciudad Bolívar como Centro de Tratamiento y Aprovechamiento de RCD aprobado por la SDA e inscrito bajo el PIN ambiental 19309.

Esta Renovación cuenta con vigencia de un (1) año, a partir del 02 de febrero de 2025 y podrá ser cancelada en cualquier momento por este Instituto conforme a las siguientes causales establecidas en el artículo 7° de la Resolución IDU No. 001330 de 2019, así:

- *"Cuando se imponga medidas sancionatorias o cualquier suspensión que implique el cese de actividades del proveedor por parte de la autoridad competente.*

- *Cuando deje de cumplir alguno de los requisitos de inscripción o renovación establecidos en el procedimiento de Actualización Directorio Ambiental de Proveedores."*

Igualmente, se establece por disposición de la misma Resolución IDU No. 001330, que dentro de los cinco (5) primeros días hábiles de cada mes, se deberá reportar a esta Dirección Técnica[2] los volúmenes de las cantidades de materiales suministrados únicamente a Contratos del IDU, en el formato FOIC06, dispuesto en el siguiente

2 Hoy Dirección Técnica de Inteligencia de Negocio e Innovación, de conformidad con la modificación de la denominación de la dependencia establecida en los artículos 2 y 14 del Acuerdo 06 de 2021 expedido por el Consejo Directivo del IDU.



*Te invitamos a hacer uso del formulario de Radicación Web*
https://www.idu.gov.co/page/radicacion-correspondencia
*Por esta opción puedes radicar tus comunicaciones generales y obtener tu número de radicado de manera inmediata.*

Calle 22 No. 6 - 27
Código Postal 11031
Tel: 3386660
www.idu.gov.co
Info. Línea: 195
FO-DO-07_V15

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

DTINI
**20252350011490 1**
Información Pública
Al responder cite este número

enlace de la página Web del Instituto: https://www.idu.gov.co/page/siipviales/ambiental/portafolio.

Es importante aclarar que el citado Formato FOIC06 de Reporte que presentan ante este Directorio, es diferente a la Certificación de venta del material que es entregada al Contratista IDU.

Finalmente, es de informar, que se remite copia de la presente comunicación a la Subdirección de Control Ambiental al Sector Publico de la Secretaria Distrital de Ambiente – SDA, para conocimiento y fines pertinentes en el marco de sus competencias como autoridad ambiental.

Cordialmente,

**SULLY MAGALIS ROJAS BAYONA**
Directora Técnica de Inteligencia de Negocio e Innovación
Firma mecánica generada el 30-01-2025 04:52:08 PM autorizada mediante Resolución No. 400 de marzo 11 de 2021

Con Copia a: SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE - Bogotá DC - Bogotá - Av. CARACAS 54 38 - correspondencia@ambientebogota.gov.co

Elaboró: NELSON ANDRES ROMERO CARDENAS-Dirección Técnica de Inteligencia de Negocio e Innovación



*Te invitamos a hacer uso del formulario de Radicación Web*
*https://www.idu.gov.co/page/radicacion-correspondencia*
*Por esta opción puedes radicar tus comunicaciones generales y obtener tu número de radicado de manera inmediata.*

Calle 22 No. 6 - 27
Código Postal 11031
Tel: 3386660
www.idu.gov.co
Info. Línea: 195
FO-DO-07_V15

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

# Anexo 4. Papeles de maquinaria y vehículos utilizados

DIAN

Declaración de Importación

Aceptación : 352020000160896-7
Subpartida : 8430699000



[illegible]

ADO INSTALACION Y NORMAL FUNCIONAMIENTO SET DE INSTALACIÓN, PUNTAS MANGUERAS Y MANUALES // Cant: (1) UNIDAD Producto: MARTILLO H
DRAULICO. Marca: OKADA. Modelo: OKADA 2600. Referencia: NO TIENE. Serial: F179. Uso o destino: PARA SER UTILIZADO EN FRACMENTACI
N DE SUELOS. INCLUYE SUPLEMENTOS PARA SU ARMADO INSTALACIÓN Y NORMAL FUNCIONAMIENTO SET DE INSTALACIÓN, PUNTAS MANGUERAS Y MANUA
ES // Cant: (1) UNIDAD Producto: MARTILLO HIDRAULICO. Marca: OKADA. Modelo: OKADA 2600. Referencia: NO TIENE. Serial: F180. Uso o
destino: PARA SER UTILIZADO EN FRACMENTACION DE SUELOS. INCLUYE SUPLEMENTOS PARA SU ARMADO INSTALACIÓN Y NORMAL FUNCIONAMIENTO,
ET DE INSTALACIÓN, PUNTAS MANGUERAS Y MANUALES //XXXX

# REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

## TARJETA DE REGISTRO DE MAQUINARIA

Libertad y Orden

**No. 74918**

| No. DE REGISTRO | MARCA | LINEA | AÑO MODELO |
|---|---|---|---|
| MC100842 | LINK BELT | 75 SPIN | 2019 |

| TIPO DE MAQUINARIA | CLASE | No. SERIE |
|---|---|---|
| CONSTRUCCION | EXCAVADORA | LBX075Q3NPHEX7153 |

| COLOR(ES) | No. MOTOR | RODAJE |
|---|---|---|
| GRIS CLARO ROJO | 4LE2-637458 | ORUGAS |

PESO Y MEDIDAS SIN ACCESORIOS

| PESO | ALTO | ANCHO | LARGO |
|---|---|---|---|
| 7660 Kg | 2700 mm | 2320 mm | 5920 mm |

| PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S) | IDENTIFICACIÓN |
|---|---|
| BANCOLOMBIA S.A. | NIT 890.903.938 |

| LOCATARIO APELLIDO(S) NOMBRE(S) | IDENTIFICACION |
|---|---|
| FELD INGENIERIA LTDA | NIT 9.002.627.994 |

LIMITACIONES A LA PROPIEDAD

ORGANISMO DE TRÁNSITO EXPEDIDOR
STRIA TTOYTTE MCPAL FUNZA

| FECHA REGISTRO | FECHA EXPEDICION | FECHA VENCIMIENTO |
|---|---|---|
| 01-11-2019 | 06-11-2020 | ****** |

| ORIGEN | DEC. IMPORTACIÓN | FECHA DE LEVANTE |
|---|---|---|
| IMPORTACIÓN | 482019000299892 | 02/05/2019 |

COSMO-ID-L3-19

ESTA TARJETA ES [illegible] HECHO NACIONAL

TM0700000151

Scanned with CamScanner

REPUBLICA DE COLOMBIA

DIAN

# Declaración de Importación

Privada | 500

1. Año 2017

Espacio reservado para la DIAN (Antes de diligenciar este formulario lea cuidadosamente las instrucciones)

4. Número de formulario: 4820170000147414-9

5. Número de identificación tributaria (NIT): 800222033 | 6. DV: 5 | 11. Apellidos y nombres o Razón Social: ARCE MUÑOZ RAMIREZ Y CIA S.A.S

13. Dirección: CR 18 B 7 A 36 | 14. Teléfono: 4142697 | 12. Cód. Admón.: 48 | 10. Cód. Oper.: 11 | 17. Cód. Ciudad Municipio: 001

Declarante

24. Número de identificación tributaria (NIT): 802000833 | 25. DV: 8 | 26. Razón social del declarante aduanero: AGENCIA DE ADUANAS ASESORIAS EN NEGOCIOS INTERNACIONALES ANI | 27. Tipo declarante: 26 | 28. Cód. actuación: 498

29. Número documento de identificación: 73127624 | 30. Apellidos y nombres: VELEZ VILLALOBOS FERNANDO

| 31. Clase declaración: 02 | 32. Tipo declaración: Inicial | 33. Cód.: 1 | 34. No. Formulario Anterior: XXXXXXXXXXXXXX | 35. Año - Mes - Día: XXXX - XX - XX | 36. Cód. Admón.: XX | 37. Declaración de Exportación No.: XXXXXXXXXXXXXX | 38. Año - Mes - Día: XXXX - XX - XX | 39. Cód. Admón.: XX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 40. Cód. lugar ingreso de las mercancías: GTG | 41. Cód. Depósito: 13906 | 42. Manifiesto de carga No.: 916207506 | 43. Año - Mes - Día: 2017 - 03 - 16 | 44. Documento de transporte No.: PEVCTG31189 | 45. Año - Mes - Día: 2017 - 03 - 03 |
|---|---|---|---|---|---|

46. Nombre exportador o proveedor en el exterior: 4G EXPORT CORP | 47. Ciudad: DORAL FLORIDA | 48. Cód.País Exportador: 249

49. Dirección exportador o proveedor en el exterior: 8202 NW 116TH AV OFC 439 | 50. E-mail: maquinas1978@hotmail.com

| 51. No. de Bultos: 7186 | 52. Año - Mes - Día: 2016 - 06 - 02 | 53. Cód. país procedencia: 916 | 54. Cód. Medio Transporte: 1 | 55. Código de Depósito: 221 | 56. Cód. Depto destino: 11 | 57. Empresa transportadora: CARIBBEAN AMERICAN SHIPPING AGENCY LTDA | 58. Tasa de cambio $ cm.: 2,923.98 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

S

| 59. Subpartida arancelaria: 8429520000 | 60. Cód. Complementario: XX | 61. Cód. Suplementario: XX | 62. Cód. Modalidad: C200 | 63. Vía, cambio de modo: XX | 64. Valor neto USD: XXXX | 65. Periodicidad del pago de la renta: XX | 66. Cód. país de origen: 249 | 67. Cód. Acuerdo: XXX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 68. Forma de pago de la importación: 01 | 69. Tipo de importación: 01 | 70. Cód. país compra: 249 | 71. Peso bruto kgs. dcms.: 9,591.39 | 72. Peso neto kgs. tcms.: 9,591.39 | 73. Código contenedor: PK | 74. No. Bultos: 4 | 75. Subpartidas: 2 | 76. Cód. unidad comercial: U | 77. Cantidad mcias.: 3.00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 78. Valor FOB USD: 60,992.00 | 79. Valor fletes USD: 1,450.91 |
|---|---|
| 80. Valor Seguros USD: 304.96 | 81. Valor Otros Costos USD: 0.00 |
| 82. Subtotal de fletes, seguros y otros gastos USD: 1,765.87 | 83. Ajuste valor USD: 0.00 |
| 84. Valor aduana USD: 62,757.87 | 85. Código régimen anterior: L | 86. Número: 21904351 |
| 87. Cód. cláusa: 3 | 88. Año: 2017 | 89. Programa No.: XXXXXXXXXX | 90. Cód. término del Producto: 0 |

Autoliquidación

| Concepto | % | Base | Total Liquidado ($) | Total a pagar con esta declaración ($) | Total Liquidado (USD) |
|---|---|---|---|---|---|
| Arancel | 0.00 | 183,501,502 | 0 | 0 | 0 |
| I.V.A. | 19.00 | 183,501,502 | 34,865,000 | 34,865,000 | 0 |
| Retrogravamen | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Derechos Compensatorios | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Derechos Antidumping | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sanción | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Recaudo | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | Total | 34,865,000 | | 0 |

91. Descripción de las mercancías (No incluir la descripción de las mercancías a importar con la contenida en el arancel de aduanas en la subpartida arancelaria - Incluye marcas, modelos y otros) (Si el campo no resultó suficiente, continúe al respaldo de esta casilla)

DIM 2/2 D.O. M-027/17/0. Máquinas cuya superestructura pueda girar 360°, PRODUCTO: MINI EXCAVADORA, MARCA: BOBCAT, MODELO: S35, SERIAL: A93K16263, USO O DESTINO: INDUSTRIAL AÑO DE FABRICACION 2013, MOTOR DIESEL, MARCA: KUBOTA, MODELO: D1803, SERIAL: 7CB0897, COLOR BLANCO MONTADAS SOBRE SUS ORUGAS CABINADAS CON SUS BRAZOS Y CUCHARONES FRONTALES Y DEMAS ACCESORIOS PARA SU NORMAL FUNCIONAMIENTO PRECIO CUANDO NUEVA $4.500 CANT. 1 u //ESTAS MAQUINAS CUENTAN CON SISTEMA DE DISPOSITIVO DE SEGUIDAD Y MONITOREO ELECTRONICO QUE PERMITE LA LOCALIZACION DE LA MAQUINA Y VERIFICACION POR PARTE DE LAS AUTORIDADES DE CONTROL CONFORME AL DECRETO 723 DEL 10 DE ABRIL DEL 2014 // PRODCUTO: MINI EXCAVADORA, MARCA: BOBCAT, MODELO: S70, SERIAL: A94H11425, USO O (continúa al respaldo)

| 127. Valor pagos anteriores: 0 | 128. Recibo oficial de pago exterior No.: XXXXXXXXXXXXXX | 129. Fecha: XXXX XX XX |
|---|---|---|
| 130. Espacio reservado DIAN - Actuación aduanera | 131. Espacio reservado uso exclusivo Ministerio de Relaciones Exteriores | 132. No. Aceptación declaración: 4820170000147414 / 133. Fecha: 2017 03 21 |

| 134. Levante No.: 4820170000147414 | 135. Fecha: 23/03/17 | Firma funcionario responsable | 136. Nombre / 137. C.C. No. |
|---|---|---|---|

Firma declarante: AGENCIA DE ADUANAS Asesores en negocios Internacionales ANI S.A. NIVEL 2 NIT. 802000833-8

997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora

Fecha efectiva de la (transacción)

BANCOLOMBIA CARTAGENA - SOCIEDAD PORTUARIA OFICINA

2017 MAR 23

Fecha de Impresión: 2017-03-21 10:32:

OF. 500 RECIBIDO CON PAGO

998. Pago Total: 34,865,000

Olga L. Gomez H.

Bancolombia 07206000 2

(415)7707212489953(8020)07500260993946

Scanned with CamScanner

# ARCE MUÑOZ RAMIREZ Y CIA S.A.S.

IMPORTACIÓN Y VENTA DE MAQUINARIA PESADA

CAT · JOHN DEERE · JCB · KOMATSU Y TODAS LAS MARCAS

Bogotá, 2 de Octubre de 2018

SEÑORES
BANCO DE OCCIDENTE
CIUDAD

REF: COTIZACION MINIEXCAVADORA BOBCAT E32, USADA

Nos es grato dirigirnos a usted para hacerle llegar un saludo, y presentarle nuestra cotización de la maquina en referencia con estas caracteristicas:

| | PRODUCTO | VALOR |
|---|---|---|
| 1 | MINIEXCAVADORA, USADA ,MARCA BOBCAT MODELO E32 , AÑO 2010, SERIAL A94H11425,<br><br>NO TRABAJADA EN COLOMBIA,<br>INCLUYE GPS DEBIDAMENTE INSTALADO<br><br>AL DIA CON TODA LA DOCUMENTACION EXIGIDA POR LA LEY<br><br>IMPORTADA POR NUESTRA EMPRESA ARCE MUÑOZ RAMIREZ Y CIA S.A.S, CONTAMOS CON MAS DE 23 AÑOS DE EXPERIENCIA. | $75.630.252 |
| | IVA 19% | $14.369.748 |
| | PRECIO CON IVA INCLUIDO | $90.000.000 |

Esperamos su pronta respuesta, Cordialmente,

ARCESIO MUÑOZ
Representante legal
ARCE MUÑOZ RAMIREZ Y CIA S.A.S

Calle 8 No. 19A-35 Bogotá D.C. - Colombia * Tel.: 277 2956 - 749 8464
E-mail: arcemunozramirez@yahoo.es * www.arcemaquinas.org

Scanned with CamScanner

KING OCEAN SERVICES

# King Ocean Services L. D.

## BILL OF LADING
International Bill of Lading

Shipper - Exporter / Proveedor - Exportador
EXPRESS INTERNATIONAL FREIGHT
8345 N.W. 74 STREET
MIAMI FL 33166 , USA
Phone: (305)477-4041 Fax: (305)477-5041

Bill of Lading **PEVCTG31189**
Booking Number: 10368958 Job Number: 00117172-02

Export References
M-15347A

Forwarder Agent / Agente Expedidor Broker
EXPRESS INTERNATIONAL FREIGHT
8345 N.W. 74 STREET
MIAMI FL 33166 , USA
Phone: (305)477-4041 Fax: (305)477-5041

Forwarder Ref.

Consignee / Consignatario
ARCE MUNOZ RAMIREZ Y CIA S.A.S
COMERCOL ZONA FRANCA S.A.S.
NIT: 900.374.445-3 BODEGAS 3 Y 4
MANGA CALLE 29 27-05 CARTAGENA - COLOMBIA TEL: 6608165

Notify Party / Notificar
GRUPO FEVECOMEX SAS / NIT: 800211461-1
MANGA 4TA AV. NO. 24-97 APTO 301 C
CARTAGENA - BOLIVAR - COLOMBIA TEL. (57-5) 6609757/6609555
CEL. 314-5505330/314-5504075

Routing and Instructions / Ruta e instrucciones
FILE 15347/681

Caribbean American Shipping Agency
Agentes Maritimos
Oficina de Cartagena
Firma Autorizada
10 MAR 2017

| Place of Receipt / Lugar de Recibo | Precarriage by / Transportado por | | |
|---|---|---|---|
| PORT EVERGLADES | H & M CONTAINER TRANSPORT. | | |
| Vessel and Voyage<br>LENA / 16SB | Port of Loading / Puerto de Carga<br>PORT EVERGLADES, U.S.A. | Loading Pier / Terminal<br>SUN TERMINAL / PORT EVERGLADES | Type of Move / Movimiento<br>PIER/PIER |
| Port of Discharge / Puerto de Descargue<br>CARTAGENA, CO | Place of Delivery / Lugar de Destino Final<br>CARTAGENA, CO | Point and Country of Origin<br>PORT EVERGLADES | Service Contract<br>2016-5441 |

**PARTICULARS FURNISHED BY SHIPPER**

| Marks & Numbers | DR/TIR | No. of Pkgs | HM | Description of Packages and Goods | Gross Weight | Measurements |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AS ADDRESSED | 20074619 | 1 x 40HC | | KOSU-495496-7 SEAL: 1805033<br>SLWC. (4 PC) 1 2013 BOBCAT E36<br>MINI EXCAVATOR<br>S/N A93K16263<br>1. 2010 BOBCAT E32 MINI<br>EXCAVATOR<br>S/N: A94H11425<br>1. 2009 BOBCAT 425 MINI<br>EXCAVATOR<br>S/N AACJ11233<br>1. 2011 BOBCAT S175 MINI<br>EXCAVATOR<br>S/N A3L537785<br>AES ITN# X20170217654161 | 32,628.41 LB<br>14,800.00 KG | |

*"Line does not make itself responsible for freight amount represented on this BL".*
**Freight Prepaid*
*THESE COMMODITIES, TECHNOLOGY OR SOFTWARE WERE EXPORTED FROM THE UNITED STATES IN ACCORDANCE WITH THE EXPORT ADMINISTRATION REGULATIONS. DIVERSION CONTRARY TO U.S. LAW PROHIBITED.*

| TOTALS | 1 | 32,628.41 LB<br>14,800.00 KG |
|---|---|---|

Shipper declared value $ _____ AS PER TARIFF AND CARRIERS LIABILITY LIMITS (SEE CLAUSE 13 OVERLEAF)

| Charge Description | Prepaid | Collect |
|---|---|---|

**AS PER AGREEMENT**

*** ORIGINAL ***

Received by the Carrier for shipment by ocean vessel between port of loading and port of discharge, and for and for arrangement or procurement of pre-carriage from place of receipt and on carriage to place of delivery where stated above. The goods as specified above in apparent good order and condition unless otherwise state. The goods to be delivered at the aforementioned port or discharge or place of delivery, whichever is applicable, subject always to the exceptions, limitations, conditions and liberties set out on the reverse side hereof to which the Shipper and the Consignee agree in accepting this BM of Lading. IN WITNESS WHERE OF three (3) original Bills of Lading have been signed not otherwise stated above, one of which being accomplished, the others shall be void.

Dated At PORT EVERGLADES, U.S.A. On March 03, 2017

By (Name of Agent) KING OCEAN AGENCY INC.

Per (for the Master) _____

TERMS OF BILL OF LADING CONTINUED ON BACK HEREOF



Scanned with CamScanner

| DUVÁNA | HOJA DE VIDA E INSPECCION DE EQUIPO Y MAQUINARIA MAYOR Y MENOR | Código: SGI FO -24<br>Versión: 01<br>Fecha: 2019<br>Página 3 de 3 |
|---|---|---|

Nombre y Firma Operador

| EQUIPO, MAQUINARIA | MANTENIMIENTO REQUERIDO | FRECUENCIA |
|---|---|---|
| RETRO CAT 312 BOBCAT | CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS | |

**ACTIVIDADES REALIZADAS.**

(Descripción de las actividades de Mantenimiento preventivo/Correctivo)

| FECHA | DESCRIPCION |
|---|---|
| 15-11-2024 | SE HACE CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS DE MOTOR |
| | |
| | |
| | |
| | |

Observaciones y/o Recomendaciones

LIBARDO GOMEZ

Diligenciado por

Residente / Inspector

Scanned with CamScanner

| | HOJA DE VIDA E INSPECCION DE EQUIPO Y MAQUINARIA MAYOR Y MENOR | Código: SGI FO -24 |
|---|---|---|
| DUVÁNA | | Versión: 01 |
| | | Fecha: 2019 |
| | | Página 2 de 3 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | presionario demasiado, que las tuercas y acoples estén bien ajustado. | X | | | |
| 13 | **Tanques de Gasolina:** Verificar que no estén rotos, sin soldaduras ni añadiduras, que tenga suficiente combustible. | | | X | |
| 14 | **Sistema de Soportes de Rodillos:** Verificar su giro, las tuercas, tornillos, verificar el ajuste. | | | X | |
| 15 | **Base del equipo:** Verificar el material, y ajuste de tornillería. | | | X | |
| 16 | **Protecciones y Guardas:** Verificar que las guardas estén completas, que no hayan fisuras en la estructura del equipo. | | | X | |
| 17 | **Mangueras:** El estado de las mangueras es el adecuado, y sus conexiones. | | | X | |
| 18 | **Accesorios y Repuestos:** "Brocas, discos acoples, tubería, abrazadores, empaques, etc. | | | X | |
| 19 | **Filtros:** Verificación de cambio | X | | | |
| 20 | **Tanque de Combustible:** Que no se presenten fugas | X | | | |
| 21 | **Correas y Poleas:** Verificar que no se encuentren fisuradas y no estén rotas | X | | | |
| 22 | **Motor:** revisar el soporte del motor, verifique que está bien sujeto a la base del tanque. | X | | | |
| 23 | **Extensión Eléctrica:** Verificar que las extensiones con longitud suficiente de alcance al área de trabajo, aisladas y conectadas. | | | X | |
| 24 | **Pinza porta electrodos:** Verificar que se encuentre bien equilibrada por su cable y fijada al mismo de modo que mantenga un buen contacto. | X | | | |
| 25 | **Circuito de soldadura:** Verificar Los cables del circuito de soldadura al ser más largos deben protegerse contra proyecciones incandescentes, grasas, aceites, etc., para evitar arcos o circuitos irregulares. | | | X | |
| 26 | **Carcasa:** Verificar que La carcasa esté conectada a una toma de tierra asociada a un interruptor diferencial que corte la corriente de alimentación en caso de que se produzca una corriente de defecto. | | | X | |
| 27 | **Cables:** Verificar que los cables positivo y negativo del equipo no estén mal empalmados o pelados o en mal estado. | | | X | |
| 28 | **Área de trabajo:** Verificar que el área de trabajo se encuentra ventilada e iluminada | | | X | |
| 29 | **Mampara.** Verificar la existencia de mamparas de separación de puestos de trabajo para proteger al resto de operarios. El material debe estar hecho de un material opaco o translúcido robusto. | | | X | |
| | | | | | |

Verificación de los EPPS a Utilizar (describase):

A. Aceptable si cumple con pletamente el requisito

I. Inaceptable si por la falta de cumplimiento se pone en riesgo la vida o los bienes materiales

N A. No aplica para el vehículo en inspección.

Nombre del responsable de la inspección:

Scanned with CamScanner

| DUVÁNA | HOJA DE VIDA E INSPECCION DE EQUIPO Y MAQUINARIA MAYOR Y MENOR | Código: SGI FO -24<br>Version: 01<br>Fecha: 2019<br>Página 3 de 3 |
|---|---|---|

Nombre y Firma Operador

| EQUIPO, MAQUINARIA | MANTENIMIENTO REQUERIDO | FRECUENCIA |
|---|---|---|
| RETRO EXCAVADORA | | |
| CAT 416 F2 BACKHOE LOADER | CAMBIO ACEITE Y FILTROS | |

ACTIVIDADES REALIZADAS.

(Descripción de las actividades de Mantenimiento preventivo/Correctivo)

| FECHA | DESCRIPCION |
|---|---|
| 07-04-2025 | SE HACE CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS |
| | |
| | |
| | |
| | |

Observaciones y/o Recomendaciones

IBARDO KAMEL

Diligenciado por

Residente / Inspector

Scanned with CamScanner

| DUVÁNA | HOJA DE VIDA E INSPECCION DE EQUIPO Y MAQUINARIA MAYOR Y MENOR | Código: SGI FO -24 |
|---|---|---|
| | | Versión: 01 |
| | | Fecha: 2019 |
| | | Página 2 de 3 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | presionarlo demasiado, que las tuercas y acoples estén bien ajustado. | ~ | ~ | ~ | |
| 13 | **Tanques de Gasolina:** Verificar que no estén rotos, sin soldaduras ni añadiduras, que tenga suficiente combustible. | | | X | |
| 14 | **Sistema de Soportes de Rodillos:** Verificar su giro, las tuercas, tornillos, verificar el ajuste. | | | X | |
| 15 | **Base del equipo:** Verificar el material, y ajuste de tornillería. | | | X | |
| 16 | **Protecciones y Guardas:** Verificar que las guardas estén completas, que no hayan fisuras en la estructura del equipo. | | | X | |
| 17 | **Mangueras:** El estado de las mangueras es el adecuado, y sus conexiones. | | | X | |
| 18 | **Accesorios y Repuestos:** "Brocas, discos acoples, tubería, abrazadores, empaques, etc. | | | X | |
| 19 | **Filtros:** Verificación de cambio | X | | | |
| 20 | **Tanque de Combustible:** Que no se presenten fugas | X | | | |
| 21 | **Correas y Poleas:** Verificar que no se encuentren fisuradas y no estén rotas | X | | | |
| 22 | **Motor:** revisar el soporte del motor, verifique que está bien sujeto a la base del tanque. | X | | | |
| 23 | **Extensión Eléctrica:** Verificar que las extensiones con longitud suficiente de alcance al área de trabajo, aisladas y conectadas. | | | X | |
| 24 | **Pinza porta electrodos:** Verificar que se encuentre bien equilibrada por su cable y fijada al mismo de modo que mantenga un buen contacto. | X | | | |
| 25 | **Circuito de soldadura:** Verificar Los cables del circuito de soldadura al ser más largos deben protegerse contra proyecciones incandescentes, grasas, aceites, etc., para evitar arcos o circuitos irregulares. | | | X | |
| 26 | **Carcasa:** Verificar que La carcasa esté conectada a una toma de tierra asociada a un interruptor diferencial que corte la corriente de alimentación en caso de que se produzca una corriente de defecto. | | | X | |
| 27 | **Cables:** Verificar que los cables positivo y negativo del equipo no estén mal empalmados o pelados o en mal estado. | | | X | |
| 28 | **Área de trabajo:** Verificar que el área de trabajo se encuentra ventilada e iluminada | | | X | |
| 29 | **Mampara.** Verificar la existencia de mamparas de separación de puestos de trabajo para proteger al resto de operarios. El material debe estar hecho de un material opaco o translúcido robusto. | | | X | |
| | | | | | |

Verificación de los EPPS a Utilizar (describase):

A. Aceptable si cumple con plenamente el requisito

I. Inaceptable si por la falta de cumplimiento se pone en riesgo la vida o los bienes materiales

N.A. No aplica para el vehículo en inspección.

Nombre del responsable de la inspección:

Scanned with CamScanner

| HOJA DE VIDA VOLQUETA | |
|---|---|
| Transporte de materiales y demoliciones<br>Fertej<br>3144892329-3622246<br>Fernando-tellez@Hotmail.com |  |
| **MARCA** | INTERNATIONAL |
| **LINEA** | 7600 SBA |
| **MODELO** | 2013 |
| **SERIE** | 35300051 |
| **PLAQUETA Nº** | 3ALHC5CV4DD8Y5950 |
| **PESO BRUTO DE CARGA** | 1700 KG |
| **VOLCO** | 15 $M^3$ |
| **PLACA** | SZL 432 |
| **UBICACION** | Bogotá |
| **PIN AMBIENTAL** | 94907 |

| ESPECIFICACIONES DE MANTENIMIENTO | |
|---|---|
| | **MANTENIMIENTO PREVENTIVO** |
| | Cambios de aceite |
| | Cambios de filtros |
| | Ultimo cambio de aceite 23-09-2024 276.860 km |
| | Próximo cambio de aceite 286.860 km |
| | |
| | |

# REPÚBLICA DE COLOMBIA

## MINISTERIO DE TRANSPORTE

Libertad y Orden

## LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10030872732

| PLACA | MARCA | LÍNEA | MODELO |
|---|---|---|---|
| SZL432 | INTERNATIONAL | 7600 SBA | 2013 |

| CILINDRADA CC | COLOR | SERVICIO |
|---|---|---|
| 10.831 | BLANCO | PÚBLICO |

| CLASE DE VEHÍCULO | TIPO CARROCERÍA | COMBUSTIBLE | CAPACIDAD Kg/PSJ |
|---|---|---|---|
| VOLQUETA | PLATON | DIESEL | 16580 |

NÚMERO DE MOTOR
35300081

REG
N

VIN
3HTWYAHT6DN191401

NÚMERO DE SERIE
3HTWYAHT6DN191401

REG
N

NÚMERO DE CHASIS
3HTWYAHT6DN191401

REG
N

PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S)
TELLEZ JOSE FERNANDO

IDENTIFICACIÓN
C.C. 91108079

RESTRICCIÓN MOVILIDAD

BLINDAJE
******

POTENCIA HP
350

DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN
482012000189399

I/E
I

FECHA IMPORT.
30/04/2012

PUERTAS
2

LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD

******



FECHA MATRÍCULA
13/02/2013

FECHA EXP. LIC. TTO.
12/01/2024

FECHA VENCIMIENTO
******

ORGANISMO DE TRÁNSITO

STRIA MCPAL TTOYTTE PUERTO COLOMBIA

LT03006774721

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
MINISTERIO DE AMBIENTE Y
DESARROLLO SOSTENIBLE

Libertad y Orden

RUNT

# CERTIFICADO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES

No. 171777134

## DATOS CENTRO DIAGNÓSTICO

**Entidad que expide el certificado:** CDA AVENIDA SEXTA SAS

**NIT:** 900135773

**No. de Certificado de Acreditación:** 09-OIN-011-001

**Fecha de expedición:** 2024/02/14

**Fecha de vencimiento:** 2025/02/14

## DATOS VEHÍCULO

**PLACA:** SZL432

**CLASE:** VOLQUETA

**MARCA:** INTERNATIONAL

**MODELO:** 2013

**SERVICIO:** Público

**COMBUSTIBLE:** DIESEL

**CILINDRAJE:** 10831

**NRO. MOTOR:** 35300081

**NRO. CHASIS:** 3HTWYAHT6DN191401

**VIN:** 3HTWYAHT6DN191401

**LÍNEA:** 7600 SBA

**COLOR:** BLANCO

**NOMBRE PROPIETARIO:** JOSE F. TELLEZ

**FIRMA DEL RESPONSABLE**

EDITH RANGEL ARIZA

Lubri Planet

# CERTIFICA:

Que hemos efectuado el mantenimiento tecno mecánico y el respectivo cambio de kit de filtros (aire, aceite, combustible) y aceite correspondiente a la siguiente maquina:

**INTERNATIONAL 7400 MOD 2013 PLACA SZL432 (269093 KM)**

El mantenimiento mecánico arrojó como resultado que el vehículo se encuentra en condiciones para trabajar.

Se expide la presente certificación a solicitud del interesado el día 16 del mes de AGOSTO del año 2024.

Cordialmente,

Lubri Planet Ltda.
NIT 900.221.855 - 3

**HAROLD AYALA**

**ASESOR TECNICO**


• Aceites y lubricantes importados • Filtros para maquinaria automotríz, industrial, petrolera y agrícola.

Principal: Av. Calle 6 No. 25A-51 Local 1 • PBX: 277 3810 -561 7242 FAX: 277 3814 • E-mail: lubriplanet@hotmail.com
Calle 14 No. 54 - 27 PUENTE ARANDA • PBX: 300 1717 • 300 1718 • Cel.: 320 844 7513 • E-mail: lubriplanet2@hotmail.com
Web Site: www.lubriplanet.com

# SOAT

PÓLIZA DE SEGURO DE DAÑOS CORPORALES CAUSADOS A LAS PERSONAS EN ACCIDENTES DE TRÁNSITO

**SEGUROS DEL ESTADO S.A.**

NIT. 860.009.578-6

| FECHA DE EXPEDIC (AÑO MES DÍA) | VIGENCIA DESDE LAS 00 HORAS DEL (AÑO MES DÍA) | HASTA LAS 23:59 HORAS DEL (AÑO MES DÍA) |
|---|---|---|
| 2024-12-14 | 2024-12-15 | 2025-12-14 |

| No. DE PÓLIZA. | PLACA No. | CLASE VEHÍCULO | SERVICIO | CILINDRAJE/VATIOS | MODELO |
|---|---|---|---|---|---|
| 15651501621010 | SZL432 | CARGA O MIXTO | PUBLICO | 10831 | 2013 |

| PASAJEROS | MARCA | LÍNEA VEHICUL | CARROCERÍA |
|---|---|---|---|
| 2 | INTERNATIONAL | 7600 SBA | PLATON |

| No. MOTOR | No. CHASIS ó No. SERIE | No. VIN | CAPACIDAD TON. |
|---|---|---|---|
| 35300081 | 3HTWYAHT6DN191401 | 3HTWYAHT6DN191401 | 16.58 |

| APELLIDOS Y NOMBRES DEL TOMADOR | TELÉFONO DEL TOMADOR | TIPO DE DOCUMENTO DEL TOMADOR | No. DE DOCUMENTO DEL TOMADOR | CIUDAD RESIDENCIA TOMADOR |
|---|---|---|---|---|
| TELLEZ, JOSE FERNANDO | 3144892329 | CC | 91108079 | BOGOTA D.C |

| CÓDIGO DE ASEGURADORA | CÓD. SUCURSAL EXPEDIDORA | CLAVE PRODUCTOR | No. FORMULARIO | CIUDAD EXPEDICIÓN |
|---|---|---|---|---|
| AT1329 | 10 | 4013 | 0 | BOGOTA D.C |

| TARIFA | PRIMA SOAT | CONTRIBUCIÓN FOSYGA | TASA RUNT |
|---|---|---|---|
| 330 | $ 1162400 | $ 604400 | $ 2100 |

**TOTAL A PAGAR**

$ 1768900

**FIRMA AUTORIZADA**

| AMPAROS POR VICTIMA | HASTA |
|---|---|
| A. GASTOS MÉDICOS QUIRURGICOS, FARMACÉUTICOS | 263,13 [1] UNIDAD VALOR TRIBUTARIO (UVT) |
| B. GASTOS DE TRANSPORTE Y MOVILIZACIÓN DE VICTIMAS | 701,68 [2] UNIDAD VALOR TRIBUTARIO (UVT) |
| C. INCAPACIDAD PERMANENTE | 8,77 UNIDAD VALOR TRIBUTARIO (UVT) |
| D. MUERTE Y GASTOS FUNERARIOS | 180 SALARIOS MÍNIMOS LEGALES DIARIOS VIGENTES |
| | 750 SALARIOS MÍNIMOS LEGALES DIARIOS VIGENTES |

Señor usuario tenga en cuenta las siguientes recomendaciones:

•Recuerde portar siempre su SOAT, las autoridades de tránsito se lo pueden solicitar en cualquier momento.
•Recuerde validar que su póliza está registrada en el RUNT.
•Esté atento al momento en que deba renovar su póliza. No tener SOAT vigente acarrea multas económicas, la detención del vehículo y en caso de accidente de tránsito el cobro por todos los costos de la atención de las víctimas del accidente.

En caso de accidente de tránsito:

•Si alguien resulta herido, debe ser atendido por el prestador de servicios de salud más cercano al lugar del accidente siempre que tenga la capacidad para brindar la atención requerida por las víctimas.
•Ningún prestador de servicios de salud del país puede negarse a atender víctimas de accidentes de tránsito (artículo 195 Decreto Ley 663 de 1993). En caso contrario, denuncie ante la Superintendencia Nacional de Salud.
•Para los gastos médicos, el cobro ante la aseguradora o el Fosyga lo debe realizar la institución prestadora de servicios de salud.

**Protección de datos personales:**

**SEGUROS DEL ESTADO S.A** y **SEGUROS DE VIDA DEL ESTADO S.A**. informa que sus datos personales serán tratados conforme a la Política de Tratamiento de Datos Personales, que se encontrará disponible a través de las páginas www.segurosdelestado.com/pages/ProteccionDatos y www.segurosdevidadelestado.com/pages/ProteccionDatos para su consulta.

Recuerde que, en calidad de titular de sus datos personales, podrá ejercer sus derechos a conocer, actualizar, rectificar y suprimir su información personal, así como, el derecho a revocar el consentimiento otorgado para el tratamiento de sus datos personales para algunas de las finalidades dada, a través de la dirección de correo electrónico proteccíondatospersonales@seguroasdelestado.com

Tenga presente las principales finalidades para las que serán tratados sus datos personales por cuenta de **SEGUROS DEL ESTADO S.A** y **SEGUROS DE VIDA DEL ESTADO S.A** como es para la emisión de la póliza y vinculación como cliente; ejecutar los contratos que celebre **SEGUROS DEL ESTADO** con sus terceros encargados; controlar y prevenir fraudes, lavado de activos, la financiación del terrorismo o la financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva; determinar y liquidar pagos de siniestros así como mantener el contacto para dar seguimiento a peticiones, quejas y reclamos; enviar información relativa a educación financiera, encuestas de satisfacción, ofertas de productos o servicios y comunicaciones comerciales de cualquier clase, relacionadas con servicios inherentes a la actividad aseguradora, a través de cualquier medio de comunicación, incluyendo ofertas de productos y servicios de Compañías con las que **SEGUROS DEL ESTADO** tenga convenio o alianzas comerciales; en los casos que corresponda, ser usados en aplicativos móviles o plataformas tecnológicas propias de **SEGUROS DEL ESTADO** como aquellas administradas a través de Encargados y/o Compañías Tratantes y todas las demás finalidades que se definan en la política de protección de datos personales de **SEGUROS DEL ESTADO** y sus actualizaciones.

**Topes de cobertura gastos médicos**
**[1] Para las siguientes tarifas: 100, 110, 120, 140, 150,711, 712, 721, 722, 731, 732, 810, 910,920. Decreto 2644 de 2022.**
**[2] Para las demás tarifas no citadas en (1).**

Linea celular #935

seguros mundial®
tu compañía siempre

SOLUCIONES DE MOVILIDAD



**PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL – AUTOMÓVILES**

Versión Clausulado Número
**08/03/2024-1317-P-03-PPSUS10R00000052-DRCI**
Código Anexo de Asistencia
**08-03-2024-1317-A-03-ASUS10R000000053-DRCI**

**COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.**
NIT 860.037.013-6
Dirección General Calle 33N.6B - 24 Pisos 1,2 y 3
Teléfono: (601) 285 56 00

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| No. Póliza | SPC 2000440472 | No. de Certificado | 1803607653 | No. Riesgo | 1 |
| Tipo de documento | NEGOCIO NUEVO | Fecha de expedición | 2024-08-29 | Suc. expedidora | SUPER PUNTO CALLE 33 |
| Vigencia desde | 00:00 Horas del D 29 / M08 / A2024 | Vigencia hasta | 00:00 Horas del D 29 / M08 / A2025 | Días | 365 |
| Vigencia del certificado desde | 00:00 Horas del D 29 / M08 / A2024 | Vigencia del certificado hasta | 00:00 Horas del D 29 / M08 / A2025 | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tomador | JOSE FERNANDO TELLEZ | | | Nº. Doc. identidad | 91108079 |
| Dirección | CARRERA 3 A ESTE # 31 B – 24 SUR | Ciudad | BOGOTA DISTRITO | Teléfono | 3144392329 |
| Asegurado | JOSE FERNANDO TELLEZ | | | Nº. Doc. identidad | 91108079 |
| Dirección | CARRERA 3 A ESTE # 31 B – 24 SUR | Ciudad | BOGOTA DISTRITO | Teléfono | 3144392329 |
| Beneficiario | TERCEROS AFECTADOS | | | CC/NIT | |
| Beneficiario | | | | CC/NIT | |

## RIESGO ASEGURADO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Cod. Fasecolda | 03626091 | Modelo | 2013 | Servicio | PUBLICO |
| Color | | | | | |
| Placa | SZL432 | Marca y clase | INTERNATIONAL VOLQUETA – 7600 WORKSTAR [350HP] MT TD | Tipo de vehículo | VOLQUETA |
| Tonelaje/Cilindraje/Pasajeros | 0 | No. Motor | 35300081 | No. Chasis / Serie | 3HTWYAHT6DN191401 |
| Dpto/Municipio | BOGOTA DISTRI | Valor comercial | $239,800,000.00 | Valor accesorios | $0.00 |
| Valor comercial total | $239,800,000.00 | | | | |

## CONDICIONES DE COBERTURA

| Cobertura | Límite asegurado (Pesos Colombianos) | Deducibles % | Deducibles S.M.M.L.V / Pesos COP |
|---|---|---|---|
| DAÑOS A BIENES DE TERCEROS | $150,000,000.00 | Sin Deducible | 4.0 SMMLV |
| LESIONES O MUERTE A UNA PERSONA | $150,000,000.00 | Sin Deducible | 4.0 SMMLV |
| LESIONES O MUERTE A DOS O MÁS PER | $300,000,000.00 | Sin Deducible | 4.0 SMMLV |
| AMPARO PATRIMONIAL | INCLUIDO | Sin Deducible | Sin Deducible |
| GASTOS MÉDICOS | $200,000.00 | Sin Deducible | Sin Deducible |
| ASISTENCIA JURIDICA EN PROCESO PE | $10,348,632.00 | Sin Deducible | Sin Deducible |
| ASISTENCIA JURIDICA EN PROCESO CI | $5,338,580.00 | Sin Deducible | Sin Deducible |
| MUERTE ACCIDENTE TRANSITO | $5,000,000.00 | Sin Deducible | Sin Deducible |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Convenio de pago | Contado | | | Fecha límite de pago | 2024-09-28 |
| PRIMA BRUTA | $ 756,480.00 | DESCUENTOS | $ 0.00 | PRIMA NETA | $ 756,480.00 |
| GASTOS EXP | $ 5,000.00 | IVA | $ 144,681.00 | TOTAL A PAGAR | $ 906,161.00 |

| Intermediarios | % Participación | Coaseguradores | Tipo | % Participación |
|---|---|---|---|---|
| NEGOCIOS DIRECTOS | 100.0 | | | |

## OBSERVACIONES

En caso de haber contratado servicio de asistencia puede solicitarlo comunicándose a Línea Nal. 018000111935 o Btá (601)3274712–13 Opc 1 Asistencias – 2 Autos, móvil #935

## CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

Es obligación del cliente, suministrar información veraz y verificable para el adecuado proceso de conocimiento del cliente realizado por la aseguradora, al igual que en los procesos de actualización de información periódicos establecidos de acuerdo a su perfil de riesgo, en cumplimiento a lo establecido en el Capítulo IV, Título IV, Parte I de la Circular Externa 029 de 2014, Básica Jurídica.

**DE ACUERDO CON EL ARTICULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**

Autorizo a **Seguros Mundial** para almacenar, recolectar y gestionar mis datos personales para el suministro de información y educación financiera, ofrecimiento comercial, así como los servicios inherentes a la actividad aseguradora, realización de encuestas de satisfacción de clientes y fines estadísticos. Declaro haber sido informado sobre el tratamiento que recibirán los datos personales incorporados en el presente contrato de seguros, así como los derechos que se asisten como titular de los mismos.

Para mayor información sobre la política de tratamiento de datos ingrese a **www.segurosmundial.com.co/legal/**. En caso que no desee otorgar esta autorización, favor comunicarse a las líneas de atención al cliente que aparecen en la póliza o ingrese a nuestra página web **http://www.segurosmundial.com.co/servicio-al-cliente/** y diligencie el formulario o envíe un correo electrónico a **consumidorfinanciero@segurosmundial.com.co.**

Con la emisión de la póliza se entiende que se autoriza a **Seguros Mundial** para que realice gestión de cobranza en caso de que aplique, a través de los siguientes canales: **correo electrónico, llamada, SMS y WhatsApp.** No obstante, en cualquier momento podrá solicitar la exclusión de alguno estos canales por medio de: **Página web:** www.segurosmundial.com.co, **Correo electrónico:** mundial@segurosmundial.com.co, **Líneas de atención:** Bogotá (+601) 327 4712 - (+601) 327 4713, Nacional 01 8000 111 935.

Conozca las **condiciones generales de la póliza** y el anexo de asistencia en **https://www.segurosmundial.com.co/soluciones-personales/soluciones-de-movilidad/**

Firma Autorizada
Compañía Mundial de Seguros S.A.
Angela Munar
Vicepresidente de Producto
CC 52.646.070

**Tomador**



VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

seguros mundial

Mundial de Seguros S.A.
860.037.013-6

# Recibo de Pago

- CLIENTE-

| Referencia de Pago No. | 1803607653 |
|---|---|

| | |
|---|---|
| Fecha de Facturación | 2024-08-29 |

PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL – AUTOMÓVILES

| | | |
|---|---|---|
| Póliza No. | SPC 2000440472 | |
| Periodo Facturado | 2024-08-29 | 2025-08-29 |

| | |
|---|---|
| Fecha Límite de Pago | 2024-09-28 |
| Prima (incluye gastos de expedición) | $761,480.00 |
| IVA | $144,681.00 |
| VALOR TOTAL A PAGAR $ | $906,161.00 |

EFECTIVO $

Datos del Cliente

| | | |
|---|---|---|
| Nombre / Razón Social | JOSE FERNANDO TELLEZ | |
| CARRERA 3 A ESTE # 31 B – 24 SUR | | 91108079 |
| Intermediario | NEGOCIOS DIRECTOS | 13158 |

Cheque

| Banco | No Cuenta | No Cheque | Valor Cheque |
|---|---|---|---|
| | | | |
| TOTAL | | | |

**Apreciado Cliente:**

1. No se aceptan pagos parciales.
2. Al realizar su pago de forma presencial (ante el cajero del banco) **UNICAMENTE** presente esta boleta de recaudo para garantizar la correcta referenciación del pago.
3. Si esta boleta no ha sido recaudada efectivamente el **2024-09-28** se aplicará la clausula de terminación automática especifiada en el condicionado de la póliza y en la carátula de esta (artículo1068 código de comercio)
4. Si realiza su pago en cheque o de forma mixta (efectivo y cheque), solamente gire cheque local a nombre de **PATRIMONIOS AUTÓNOMO CREDICORP CAPITAL FIDUCIARIA Nit 900531292-7**, al respaldo endóselo correctame y diligencie los datos del girador (nombre, NIT, teléfono) y el número de referencia de esta boleta. En caso de devolución del cheque se cobrará sanción del 20% de acuerdo con lo establecido en el artículo 731 del código de comercio. **NO SE ACEPTAN CHEQUES DE OTRAS PLAZAS.**
5. Para realizar el pago a través del botón PSE, ingrese a nuestra página web **www.segurosmundial.com.co** en la imagen de PSE haga clic y continúe el proceso de pago.
6. Para realizar el pago a través de las redes de Efecty o Baloto, ingrese a nuestra página web **www.segurosmundial.com.co** en la imagen de Efecty y Baloto haga clic y continúe el proceso para generar el pin de pago únicamente en efectivo.

**ESPACIO PARA EL TIMBRE**

**VÁLIDO COMO RECIBO DE PAGO**

- BANCO -


| Referencia de Pago No. | 1803607653 |
|---|---|

| | |
|---|---|
| Fecha de Facturación | 2024-08-29 |

PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL – AUTOMÓVILES

| | | |
|---|---|---|
| Póliza No. | SPC 2000440472 | |
| Periodo Facturado | 2024-08-29 | 2025-08-29 |

| | |
|---|---|
| Fecha Límite de Pago | 2024-09-28 |
| Prima (incluye gastos de expedición) | $761,480.00 |
| IVA | $144,681.00 |
| VALOR TOTAL A PAGAR $ | $906,161.00 |

EFECTIVO $

Datos del Cliente

| | | |
|---|---|---|
| Nombre / Razón Social | JOSE FERNANDO TELLEZ | |
| CARRERA 3 A ESTE # 31 B – 24 SUR | | 91108079 |
| Intermediario | NEGOCIOS DIRECTOS | 13158 |

Cheque

| Banco | No Cuenta | No Cheque | Valor Cheque |
|---|---|---|---|
| | | | |
| TOTAL | | | |


**Corresponsales OPCIÓN1**

(415)7709998434219(8020)1803607653(3900)00000000906161(96)20240928

**Bancos Corresponsales OPCIÓN 2**

(415)7709998039933(8020)031594(8020)22991803607653(3900)00000000906161(96)20240928

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

NEWPLANET GROUP SAS
NIT. 901406082-6

· Aceites, Grasas y Lubricantes Importados
· Filtros para maquinaria automotriz
· Industrial, Petrolera y Agrícola

# CERTIFICA:

Que hemos efectuado el mantenimiento tecno mecánico y el respectivo cambio de kit de filtros (aire, aceite, combustible) y aceite correspondiente a la siguiente maquina:

**INTERNACIONAL 7400 MOD 2013 PLACA SZL432**

**HOROMETRO 276.860 KM**

**PROXIMO MANTENIMIENTO EN 286.860 KM**

El mantenimiento mecánico arrojó como resultado que la máquina se encuentra en condiciones para trabajar.

Se expide la presente certificación a solicitud del interesado el día 23 del mes de SEPTIEMBRE del año 2024.

Cordialmente,

**ANA FORERO**

**ASESOR COMERCIAL**



Cra. 55 No. 14 - 51 Puente Aranda / TELS: 300 1717 - 300 1718 - 320 844 7513 · E-mail: newplanetgroup2@hotmail.com
Calle 6 No. 25A - 51 · Local 1 / Tels: 277 3810 · 561 7242 - 312 530 3068 · E-mail: newplanetgroup@hotmail.com


35
40
100
5
MPH
KPH
216860
KM


SZL·432
PTO. COLOMBIA


SZL-432
PTO. COLOMBIA


pegaso
pegaso 14-KDX
JOPER


pegaso
JOPER
MOVIL
ZL-432

Libertad y Orden

# REPÚBLICA DE COLOMBIA

## MINISTERIO DE TRANSPORTE

## LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10008322933

| PLACA | MARCA | LÍNEA | MODELO |
|---|---|---|---|
| WHO419 | INTERNATIONAL | WORKSTAR 7600 SBA | 2015 |

| CILINDRADA CC | COLOR | SERVICIO |
|---|---|---|
| 10.831 | BLANCO | PÚBLICO |

| CLASE DE VEHÍCULO | TIPO CARROCERÍA | COMBUSTIBLE | CAPACIDAD Kg/PSJ |
|---|---|---|---|
| CAMION | MEZCLADOR | DIESEL | 15610 |

| NÚMERO DE MOTOR | REG | VIN |
|---|---|---|
| 35326889 | N | 3HAWYAHT9FL652856 |

| NÚMERO DE SERIE | REG | NÚMERO DE CHASIS | REG |
|---|---|---|---|
| ****** | N | 3HAWYAHT9FL652856 | N |

| PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S) | IDENTIFICACIÓN |
|---|---|
| CONCRETERA TREMIX SOCIEDAD POR ACC | NIT 830106474 |

Scanned with CamScanner

RESTRICCIÓN MOVILIDAD

BLINDAJE
******

POTENCIA HP
0

DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN
482014000411717

I/E
I

FECHA IMPORT
08/10/2014

PUERTAS
2

LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD

******

FECHA MATRÍCULA
25/10/2014

FECHA EXP. LIC. TTO.
25/10/2014

FECHA VENCIMIENTO
******

ORGANISMO DE TRÁNSITO

STRIA TTEYMOV CUNDINAMARCA/COTA

153

LT0100521782O

Scanned with CamScanner

# SOAT

PÓLIZA DE SEGURO DE DAÑOS CORPORALES CAUSADOS A LAS PERSONAS EN ACCIDENTES DE TRÁNSITO

SEGUROS COMERCIALES BOLÍVAR

| FECHA DE EXPEDICIÓN AÑO | MES | DÍA | VIGENCIA DESDE LAS 00 HORAS DEL AÑO | MES | DÍA | HASTA LAS 23:59 HORAS DEL AÑO | MES | DÍA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 10 | 01 | 2024 | 10 | 10 | 2025 | 10 | 09 |

| No. DE PÓLIZA | PLACA No. | CLASE DE VEHÍCULO | SERVICIO | CILINDRAJE/VATIOS | MODELO |
|---|---|---|---|---|---|
| 1000113924003 | WHO419 | CAMION | PÚBLICO | 10831 | 2015 |

| PASAJEROS | MARCA | LÍNEA VEHÍCULO | CARROCERÍA |
|---|---|---|---|
| 2 | INTERNATIONAL | WORKSTAR 7600 SBA 6X4 | 119 - MEZCLADOR |

| No. MOTOR | No. CHASIS ó No. SERIE | No. VIN | CAPACIDAD TON. |
|---|---|---|---|
| 35326889 | 3HAWYAHT9FL652856 | 3HAWYAHT9FL652856 | 15.61 |

| APELLIDOS Y NOMBRES DEL TOMADOR | TELÉFONO DEL TOMADOR | TIPO DE DOCUMENTO DEL TOMADOR | No. DE DOCUMENTO DEL TOMADOR | CIUDAD RESIDENCIA TOMADOR |
|---|---|---|---|---|
| POLIMIX CONCRETO COLOMBIA SAS | 3174373723 | NT | 830106474 | BOGOTA D.C. |

| CÓDIGO DE ASEGURADORA | CÓD. SUCURSAL EXPEDIDORA | CLAVE PRODUCTOR | No. FORMULARIO | CIUDAD EXPEDICIÓN |
|---|---|---|---|---|
| 76024 | 1000 | 76024 | 1000113924003 | BOGOTA |

| TARIFA | PRIMA SOAT | CONTRIBUCIÓN FOSYGA | TASA RUNT |
|---|---|---|---|
| 330 | $1,162,400.00 | $604,400.00 | $2,100.00 |

TOTAL A PAGAR

**$1,768,900.00**

FIRMA AUTORIZADA

| AMPAROS POR VICTIMA | HASTA | |
|---|---|---|
| A. GASTOS MÉDICOS QUIRÚRGICOS, FARMACÉUTICOS Y HOSPITALARIOS | 263,13[1]<br>701,68[2] | UNIDAD VALOR TRIBUTARIO (UVT) |
| B. GASTOS DE TRANSPORTE Y MOVILIZACIÓN DE VICTIMAS | 8,77 | |
| C. INCAPACIDAD PERMANENTE | 180 | SALARIOS MÍNIMOS LEGALES DIARIOS VIGENTES |
| D. MUERTE Y GASTOS FUNERARIOS | 750 | |

[1]Para las siguientes tarifas: 100, 110, 120, 140, 150, 711, 712, 721, 722, 731, 732, 810, 910, 920. Decreto 2644 de 2022.
[2]Para las demás tarifas no citadas en (1).

**El SOAT digital,** además de brindarle una **fácil portabilidad y usabilidad,** también ofrece varios beneficios para usted, el medio ambiente, las autoridades y en general **para todas las personas.**



**Señor usuario tenga en cuenta las siguientes recomendaciones:**

- Recuerde portar siempre su SOAT, las autoridades de tránsito se lo pueden solicitar en cualquier momento.
- Recuerde validar que su póliza está registrada en el RUNT.
- Esté atento al momento en que deba renovar su póliza. No tener SOAT vigente acarrea multas económicas, la detención del vehículo y en caso de accidente de tránsito el recobro por todos los costos de la atención de las víctimas del accidente.
- Adquiera su SOAT en lugares autorizados.

**En caso de accidente de tránsito:**

- Si alguien resulta herido, debe ser atendido por el prestador de servicios de salud más cercano al lugar del accidente siempre que tenga la capacidad para brindar la atención requerida por las víctimas.
- Ningún prestador de servicios de salud del país puede negarse a atender víctimas de accidentes de tránsito (artículo 195 Decreto Ley 663 de 1993). En caso contrario, denuncie ante la Superintendencia Nacional de Salud.
- Para los gastos médicos, el cobro ante la aseguradora o el Fosyga lo debe realizar la institución prestadora de servicios de salud.
- Para presentar la reclamación ante la compañía aseguradora no se requiere acudir a terceros.

**Texto habeas data**

"Autorizo a la compañía de seguros para que consulte, almacene, administre, transfiera y reporte a las entidades legalmente autorizadas y aquellas que considere necesario, pero en este último caso únicamente con fines estadísticos y/o académicos y no comerciales, la información derivada del presente contrato de seguros y que resulte de todas las funciones que directa o indirectamente se les haya otorgado a las aseguradoras o se les otorguen en el futuro, así como novedades, referencias y manejo de la póliza y demás servicios que surjan del presente contrato, el cual conozco y declaro aceptar en todas sus partes.
Declaro haber sido informado sobre el tratamiento que recibirán los datos personales incorporados en el presente contrato de seguros, así como sobre los derechos que me asisten como titular de los mismos y, sobre la dirección física y/o electrónica del responsable del tratamiento de dicha información."

Scanned with CamScanner

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
MINISTERIO DE AMBIENTE Y
DESARROLLO SOSTENIBLE

Libertad y Orden

RUNT

# CERTIFICADO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES

No. 177460934

## DATOS CENTRO DIAGNÓSTICO

**Entidad que expide el certificado:** CDA AVENIDA SEXTA SAS

**NIT:** 900135773

**No. de Certificado de Acreditación:** 09-OIN-011-001

**Fecha de expedición:** 2024/11/27

**Fecha de vencimiento:** 2025/11/27

## DATOS VEHÍCULO

**PLACA:** WHO419

**CLASE:** CAMION

**MARCA:** INTERNATIONAL

**MODELO:** 2015

**SERVICIO:** Público

**COMBUSTIBLE:** DIESEL

**CILINDRAJE:** 10831

**NRO. MOTOR:** 35326889

**NRO. CHASIS:** 3HAWYAHT9FL652856

**VIN:** 3HAWYAHT9FL652856

**LÍNEA:** WORKSTAR 7600 SBA 6X4

**COLOR:** BLANCO

**NOMBRE PROPIETARIO:** POLIMIX CONCRETO COLOMBIA SAS

**FIRMA DEL RESPONSABLE**

EDITH RANGEL ARIZA



Scanned with CamScanner

# REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

## LICENCIA DE CONDUCCIÓN

Libertad y Orden

No. 80363534

NOMBRE

WILSON PEÑUELA FLOREZ

FECHA DE NACIMIENTO

21-09-1965

SANGRE-RH

O+

FECHA DE EXPEDICION

24-07-2023

RESTRICCIONES DEL CONDUCTOR



ORGANISMO DE TRÁNSITO EXPEDIDOR

SDM - BOGOTA D.C.

# REPUBLICA DE COLOMBIA

## IDENTIFICACION PERSONAL

CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 80.363.534

PEÑUELA FLOREZ

APELLIDOS

WILSON

NOMBRES



FIRMA

Scanned with CamScanner

## CATEGORIAS AUTORIZADAS

| CATEGORIA | CLASE DE VEHICULO | VIGENCIA | SERVICIO |
|---|---|---|---|
| B3 | AUTOMÓVIL, MOTOCARRO, CUATRIMOTO, CAMPERO, CAMIONETA, MICROBÚS, CAMIÓN, BUSETA, BUS Y ARTICULADO | 24-07-2031 | PARTICULAR |
| C3 | AUTOMÓVIL, MOTOCARRO, CAMPERO, CAMIONETA, MICROBÚS, CAMIÓN, BUSETA, BUS Y ARTICULADO. | 24-07-2026 | PUBLICO |



ESTA LICENCIA ES VALIDA EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL

LC03006192502

Servicios Integrales 60947.2.0-12 01/23



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 21-AGO-1965

**CALARCA**
**(QUINDIO)**

LUGAR DE NACIMIENTO

**1.70** ESTATURA

**O+** G.S. RH

M SEXO

**12-DIC-1983 BOGOTA D.C.**

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES

A-1500150-00020243-M-0080363534-20080706 **0000**816525A 1 1330023722

Scanned with CamScanner

# REPÚBLICA DE COLOMBIA

## MINISTERIO DE TRANSPORTE

Libertad y Orden

## LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10008323068

| PLACA | MARCA | LÍNEA | MODELO |
|---|---|---|---|
| WHO421 | INTERNATIONAL | WORKSTAR 7600 SBA | 2015 |

| CILINDRADA CC | COLOR | SERVICIO |
|---|---|---|
| 10.831 | BLANCO | PÚBLICO |

| CLASE DE VEHÍCULO | TIPO CARROCERÍA | COMBUSTIBLE | CAPACIDAD Kg/PSJ |
|---|---|---|---|
| CAMION | MEZCLADOR | DIESEL | 15610 |

| NÚMERO DE MOTOR | REG | VIN |
|---|---|---|
| 35326895 | N | 3HAWYAHT1FL652852 |

| NÚMERO DE SERIE | REG | NÚMERO DE CHASIS | REG |
|---|---|---|---|
| ****** | N | 3HAWYAHT1FL652852 | N |

| PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S) | IDENTIFICACIÓN |
|---|---|
| CONCRETERA TREMIX SOCIEDAD POR ACC | NIT 830106474 |

Scanned with CamScanner

RESTRICCIÓN MOVILIDAD

BLINDAJE
******

POTENCIA HP
0

DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN
48201400041171 7

I/E
I

FECHA IMPORT.
08/10/2014

PUERTAS
2

LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD

*******

FECHA MATRÍCULA
25/10/2014

FECHA EXP. LIC. TTO.
25/10/2014

FECHA VENCIMIENTO
******

ORGANISMO DE TRÁNSITO

STRIA TTEYMOV CUNDINAMARCA/COTA



LT01005217823

Scanned with CamScanner

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
MINISTERIO DE AMBIENTE Y
DESARROLLO SOSTENIBLE

Libertad y Orden

RUNT

# CERTIFICADO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES

No. 177531136

## DATOS CENTRO DIAGNÓSTICO

**Entidad que expide el certificado:** CDA AVENIDA SEXTA SAS

**NIT:** 900135773

**No. de Certificado de Acreditación:** 09-OIN-011-001

**Fecha de expedición:** 2024/11/30

**Fecha de vencimiento:** 2025/11/30

## DATOS VEHÍCULO

**PLACA:** WHO421

**CLASE:** CAMION

**MARCA:** INTERNATIONAL

**MODELO:** 2015

**SERVICIO:** Público

**COMBUSTIBLE:** DIESEL

**CILINDRAJE:** 10831

**NRO. MOTOR:** 35326895

**NRO. CHASIS:** 3HAWYAHT1FL652852

**VIN:** 3HAWYAHT1FL652852

**LÍNEA:** WORKSTAR 7600 SBA 6X4

***COLOR:*** BLANCO

***NOMBRE PROPIETARIO:*** POLIMIX CONCRETO COLOMBIA SAS

**FIRMA DEL RESPONSABLE**

EDITH RANGEL ARIZA



Scanned with CamScanner

# SOAT

POLIZA DE SEGURO DE DAÑOS CORPORALES CAUSADOS A LAS PERSONAS EN ACCIDENTES DE TRANSITO

SEGUROS COMERCIALES BOLÍVAR

| FECHA DE EXPEDICIÓN AÑO | MES | DIA | VIGENCIA DESDE LAS 00 HORAS DEL AÑO | MES | DIA | HASTA LAS 23:59 HORAS DEL AÑO | MES | DIA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 10 | 01 | 2024 | 10 | 10 | 2025 | 10 | 09 |

| No. DE PÓLIZA | PLACA No. | CLASE DE VEHÍCULO | SERVICIO | CILINDRAJE/PISTONES | MODELO |
|---|---|---|---|---|---|
| 1000113924402 | WHO421 | CAMION | PÚBLICO | 10831 | 2015 |

| PASAJEROS | MARCA | CARROCERÍA |
|---|---|---|
| 2 | INTERNATIONAL | 119 - MEZCLADOR |
| LÍNEA VEHÍCULO | WORKSTAR 7600 SBA 6X4 | |

| No. MOTOR | No. CHASIS o No. SERIE | No. VIN | CAPACIDAD TON. |
|---|---|---|---|
| 35326895 | 3HAWYAHT1FL652852 | 3HAWYAHT1FL652852 | 15.61 |

| APELLIDOS Y NOMBRES DEL TOMADOR | TELÉFONO DEL TOMADOR | TIPO DE DOCUMENTO DEL TOMADOR | No. DE DOCUMENTO DEL TOMADOR | CIUDAD RESIDENCIA TOMADOR |
|---|---|---|---|---|
| POLIMIX CONCRETO COLOMBIA SAS | 3174373723 | NT | 830106474 | BOGOTA D.C. |

| CÓDIGO DE ASEGURADORA | CÓD. SUCURSAL EXPEDIDORA | CLAVE PRODUCTOR | No. FORMULARIO | CIUDAD EXPEDICIÓN |
|---|---|---|---|---|
| 76024 | 1000 | 76024 | 1000113924402 | BOGOTA |

| TARIFA | PRIMA SOAT | CONTRIBUCIÓN FOSYGA | TASA RUNT |
|---|---|---|---|
| 330 | $1,162,400.00 | $604,400.00 | $2,100.00 |

TOTAL A PAGAR
**$1,768,900.00**

FIRMA AUTORIZADA

| AMPAROS POR VICTIMA | HASTA | |
|---|---|---|
| A. GASTOS MÉDICOS QUIRÚRGICOS, FARMACÉUTICOS Y HOSPITALARIOS | 263,13[1]<br>701,68[2] | UNIDAD VALOR TRIBUTARIO (UVT) |
| B. GASTOS DE TRANSPORTE Y MOVILIZACIÓN DE VICTIMAS | 8,77 | |
| C. INCAPACIDAD PERMANENTE | 180 | SALARIOS MÍNIMOS LEGALES DIARIOS VIGENTES |
| D. MUERTE Y GASTOS FUNERARIOS | 750 | |

[1]Para las siguientes tarifas: 100, 110, 120, 140, 150, 711, 712, 721, 722, 731, 732, 810, 910, 920. Decreto 2644 de 2022.
[2]Para las demás tarifas no citadas en (1).

**El SOAT digital**, además de brindarle una **fácil portabilidad y usabilidad**, también ofrece varios beneficios para usted, el medio ambiente, las autoridades y en general **para todas las personas.**



**Señor usuario tenga en cuenta las siguientes recomendaciones:**
- Recuerde portar siempre su SOAT, las autoridades de tránsito se lo pueden solicitar en cualquier momento.
- Recuerde validar que su póliza está registrada en el RUNT.
- Esté atento al momento en que deba renovar su póliza. No tener SOAT vigente acarrea multas económicas, la detención del vehículo y en caso de accidente de tránsito el recobro por todos los costos de la atención de las víctimas del accidente.
- Adquiera su SOAT en lugares autorizados.

**En caso de accidente de tránsito:**
- Si alguien resulta herido, debe ser atendido por el prestador de servicios de salud más cercano al lugar del accidente siempre que tenga la capacidad para brindar la atención requerida por las víctimas.
- Ningún prestador de servicios de salud del país puede negarse a atender víctimas de accidentes de tránsito (artículo 195 Decreto Ley 663 de 1993). En caso contrario, denuncie ante la Superintendencia Nacional de Salud.
- Para los gastos médicos, el cobro ante la aseguradora o el Fosyga lo debe realizar la institución prestadora de servicios de salud.
- Para presentar la reclamación ante la compañía aseguradora no se requiere acudir a terceros.

**Texto habeas data**

"Autorizo a la compañía de seguros para que consulte, almacene, administre, transfiera y reporte a las entidades legalmente autorizadas y aquellas que considere necesario, pero en este último caso únicamente con fines estadísticos y/o académicos y no comerciales, la información derivada del presente contrato de seguros y que resulte de todas las funciones que directa o indirectamente se les haya otorgado a las aseguradoras o se les otorguen en el futuro, así como novedades, referencias y manejo de la póliza y demás servicios que surjan del presente contrato, el cual conozco y declaro aceptar en todas sus partes.
Declaro haber sido informado sobre el tratamiento que recibirán los datos personales incorporados en el presente contrato de seguros, así como sobre los derechos que me asisten como titular de los mismos y, sobre la dirección física y/o electrónica del responsable del tratamiento de dicha información."

Scanned with CamScanner

# REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

## LICENCIA DE CONDUCCIÓN

Libertad y Orden

No. 17643996



NOMBRE

ENRIQUE HERNANDEZ GUTIERREZ

FECHA DE NACIMIENTO

10-06-1968

SANGRE-RH

A+

FECHA DE EXPEDICION

11-01-2023

RESTRICCIONES DEL CONDUCTOR

ORGANISMO DE TRÁNSITO EXPEDIDOR

SDM - BOGOTA D.C.

# REPUBLICA DE COLOMBIA

## IDENTIFICACION PERSONAL

CEDULA DE CIUDADANIA



NUMERO 17.643.996

HERNANDEZ GUTIERREZ

APELLIDOS

ENRIQUE

NOMBRES

ENRIQUE HERNANDEZ

FIRMA

Scanned with CamScanner

## CATEGORIAS AUTORIZADAS

| CATEGORIA | CLASE DE VEHICULO | VIGENCIA | SERVICIO |
|---|---|---|---|
| A2 | MOTOCICLETA Y MOTOTRICICLO DE CUALQUIER CILINDRAJE | 23-09-2027 | PARTICULAR |
| B3 | AUTOMÓVIL, MOTOCARRO, CUATRIMOTO, CAMPERO, CAMIONETA, MICROBÚS, CAMIÓN, BUSETA, BUS Y ARTICULADO | 11-01-2033 | PARTICULAR |
| C3 | AUTOMÓVIL, MOTOCARRO, CAMPERO, CAMIONETA, MICROBÚS, CAMIÓN, BUSETA, BUS Y ARTICULADO | 11-01-2026 | PUBLICO |



ESTA LICENCIA ES VALIDA EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL

LC03005170098

Servicios Integrales 60947.2.0-4 07/22



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **10-JUN-1968**

**GARZON**
**(HUILA)**

LUGAR DE NACIMIENTO

| 1.62 | A+ | M |
|---|---|---|
| ESTATURA | G.S. RH | SEXO |

**10-ABR-1987 FLORENCIA**

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-1500150-00008184-M-0017643996-20080513 **00003**03209A 1 1400021749

Scanned with CamScanner

Libertad y Orden

# REPÚBLICA DE COLOMBIA

## MINISTERIO DE TRANSPORTE

## LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10031924163

| PLACA | MARCA | LÍNEA | MODELO |
|---|---|---|---|
| WFI986 | INTERNATIONAL | WORKSTAR 7600 SBA | 2017 |

| CILINDRADA CC | COLOR | SERVICIO |
|---|---|---|
| 10.831 | BLANCO | PÚBLICO |

| CLASE DE VEHÍCULO | TIPO CARROCERÍA | COMBUSTIBLE | CAPACIDAD Kg/PSJ |
|---|---|---|---|
| CAMION | MEZCLADOR | DIESEL | 15000 |

| NÚMERO DE MOTOR | REG | VIN |
|---|---|---|
| 35336740 | N | 3HTWYAHT1HN673795 |

| NÚMERO DE SERIE | REG | NÚMERO DE CHASIS | REG |
|---|---|---|---|
| ****** | N | 3HTWYAHT1HN673795 | N |

| PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S) | IDENTIFICACIÓN |
|---|---|
| TRANSMIX SAS ZOMAC | NIT 901337036 |

Scanned with CamScanner

RESTRICCIÓN MOVILIDAD

BLINDAJE
******

POTENCIA HP
0

DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN
48201600019087 5

VE
I

FECHA IMPORT.
23/05/2016

PUERTAS
2

LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD

*******



FECHA MATRICULA
08/06/2016

FECHA EXP. LIC. TTO.
31/05/2024

FECHA VENCIMIENTO
******

ORGANISMO DE TRÁNSITO

STRIA TTEYMOV CUNDINAMARCA/COTA

LT07003179734

Scanned with CamScanner

# REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

## LICENCIA DE CONDUCCIÓN

Libertad y Orden

**No. 13991578**



NOMBRE

**GERARDO NIETO REYES**

FECHA DE NACIMIENTO

**04-12-1972**

GRUPO SANGRE-RH

**O+**

FECHA DE EXPEDICION

**05-08-2024**

RESTRICCIONES DEL CONDUCTOR

-

ORGANISMO DE TRÁNSITO EXPEDIDOR

**SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD DE BOGOTA**

# REPUBLICA DE COLOMBIA

## IDENTIFICACION PERSONAL

CEDULA DE CIUDADANIA

**13991578**

NUMERO

**NIETO REYES**

APELLIDOS

**GERARDO**

NOMBRES



FIRMA

Scanned with CamScanner

## CATEGORIAS AUTORIZADAS

| CATEGORIA | CLASE DE VEHICULO | VIGENCIA | SERVICIO |
|---|---|---|---|
| B2 | AUTOMOVIL, MOTOCARRO, CUATRIMOTO, CAMPERO, CAMIONETA, MICROBÚS, CAMIÓN, BUSETA Y BUS | 05-08-2034 | PARTICULAR |
| C2 | AUTOMOVIL, MOTOCARRO, CAMPERO, CAMIONETA, MICROBÚS, CAMIÓN, BUSETA Y BUS | 05-08-2027 | PUBLICO |



ESTA LICENCIA ES VALIDA EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL

LC03007719166

Servicios Integrales 60947.2.0-27 02/24



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 04-DIC-1972

IBAGUE
(TOLIMA)
LUGAR DE NACIMIENTO

| 1.78 | O+ | M |
|---|---|---|
| ESTATURA | G.S. RH | SEXO |

07-MAY-1993 CAJAMARCA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADORA NACIONA
ALMABEATRIZ RENGIFO LOPEZ

A-1500105-42111841-M-0013991578-20030728 00169

Scanned with CamScanner

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
MINISTERIO DE AMBIENTE Y
DESARROLLO SOSTENIBLE

Libertad y Orden

RUNT

# CERTIFICADO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES

No. 176827199

## DATOS CENTRO DIAGNÓSTICO

**Entidad que expide el certificado:** CDA AVENIDA SEXTA SAS

**NIT:** 900135773

**No. de Certificado de Acreditación:** 09-OIN-011-001

**Fecha de expedición:** 2024/10/28

**Fecha de vencimiento:** 2025/10/28

## DATOS VEHÍCULO

**PLACA:** WFI986

**CLASE:** CAMION

**MARCA:** INTERNATIONAL

**MODELO:** 2017

**SERVICIO:** Público

**COMBUSTIBLE:** DIESEL

**CILINDRAJE:** 10831

**NRO. MOTOR:** 35336740

**NRO. CHASIS:** 3HTWYAHT1HN673795

**VIN:** 3HTWYAHT1HN673795

**LÍNEA:** WORKSTAR 7600 SBA 6X4

**COLOR:** BLANCO

**NOMBRE PROPIETARIO:** TRANSMIX SAS ZOMAC

**FIRMA DEL RESPONSABLE**

EDITH RANGEL ARIZA



Scanned with CamScanner

# SOAT

POLIZA DE SEGURO DE DAÑOS CORPORALES CAUSADOS A LAS PERSONAS EN ACCIDENTES DE TRANSITO

SEGUROS COMERCIALES BOLÍVAR

| FECHA DE EXPEDICIÓN AÑO | MES | DÍA | VIGENCIA DESDE LAS 00 HORAS DEL AÑO | MES | DÍA | HASTA LAS 23:59 HORAS DEL AÑO | MES | DÍA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 05 | 07 | 2024 | 05 | 24 | 2025 | 05 | 23 |

| No. DE PÓLIZA. | PLACA No. | CLASE DE VEHÍCULO | SERVICIO | CILINDRAJE/VATIOS | MODELO |
|---|---|---|---|---|---|
| 1000115048702 | WFI986 | CAMION | PÚBLICO | 10831 | 2017 |

| PASAJEROS | MARCA | CARROCERÍA |
|---|---|---|
| 2 | INTERNATIONAL | 119 - MEZCLADOR |

LÍNEA VEHÍCULO: WORKSTAR 7600 SBA 6X4

| No. MOTOR | No. CHASIS ó No. SERIE | No. VIN | CAPACIDAD TON. |
|---|---|---|---|
| 35336740 | 3HTWYAHT1HN673795 | 3HTWYAHT1HN673795 | 15 |

| APELLIDOS Y NOMBRES DEL TOMADOR | TELÉFONO DEL TOMADOR | TIPO DE DOCUMENTO DEL TOMADOR | No. DE DOCUMENTO DEL TOMADOR | CIUDAD RESIDENCIA TOMADOR |
|---|---|---|---|---|
| POLIMIX CONCRETO COLOMBIA SAS | 3174373723 | NT | 830106474 | BOGOTA D.C. |

| CÓDIGO DE ASEGURADORA | CÓD. SUCURSAL EXPEDIDORA | CLAVE PRODUCTOR | No. FORMULARIO | CIUDAD EXPEDICIÓN |
|---|---|---|---|---|
| 76024 | 1000 | 76024 | 1000115048702 | BOGOTA |

| TARIFA | PRIMA SOAT | CONTRIBUCIÓN FOSYGA | TASA RUNT |
|---|---|---|---|
| 320 | $919,000.00 | $477,800.00 | $2,100.00 |

TOTAL A PAGAR: $1,398,900.00

FIRMA AUTORIZADA

| AMPAROS POR VICTIMA | HASTA | |
|---|---|---|
| A. GASTOS MÉDICOS QUIRÚRGICOS, FARMACÉUTICOS Y HOSPITALARIOS | 263,13[1] 701,68[2] | UNIDAD VALOR TRIBUTARIO (UVT) |
| B. GASTOS DE TRANSPORTE Y MOVILIZACIÓN DE VICTIMAS | 8,77 | |
| C. INCAPACIDAD PERMANENTE | 180 | SALARIOS MÍNIMOS LEGALES DIARIOS VIGENTES |
| D. MUERTE Y GASTOS FUNERARIOS | 750 | |

[1]Para las siguientes tarifas: 100, 110, 120, 140, 150, 711, 712, 721, 722, 731, 732, 810, 910, 920. Decreto 2644 de 2022.
[2]Para las demás tarifas no citadas en (1).

**El SOAT digital,** además de brindarle una **fácil portabilidad y usabilidad,** también ofrece varios beneficios para usted, el medio ambiente, las autoridades y en general **para todas las personas.**



**Señor usuario tenga en cuenta las siguientes recomendaciones:**

- Recuerde portar siempre su SOAT, las autoridades de tránsito se lo pueden solicitar en cualquier momento.
- Recuerde validar que su póliza está registrada en el RUNT.
- Esté atento al momento en que deba renovar su póliza. No tener SOAT vigente acarrea multas económicas, la inmovilización del vehículo y en caso de accidente de tránsito el recobro por todos los costos de la atención de las víctimas del accidente.
- Adquiera su SOAT en lugares autorizados.

**En caso de accidente de tránsito:**

- Si alguien resulta herido, debe ser atendido por el prestador de servicios de salud más cercano al lugar del accidente siempre que tenga la capacidad para brindar la atención requerida por las víctimas.
- Ningún prestador de servicios de salud del país puede negarse a atender víctimas de accidentes de tránsito (artículo 195 Decreto Ley 663 de 1993). En caso contrario, denuncie ante la Superintendencia Nacional de Salud.
- Para los gastos médicos, el cobro ante la aseguradora o el Fosyga lo debe realizar la institución prestadora de servicios de salud.
- Para presentar la reclamación ante la compañía aseguradora no se requiere acudir a terceros.

**Texto habeas data**

"Autorizo a la compañía de seguros para que consulte, almacene, administre, transfiera y reporte a las entidades legalmente autorizadas y aquellas que considere necesario, pero en este último caso únicamente con fines estadísticos y/o académicos y no comerciales, la información derivada del presente contrato de seguros y que resulte de todas las funciones que directa o indirectamente se les haya otorgado a las aseguradoras o se les otorguen en el futuro, así como novedades, referencias y manejo de la póliza y demás servicios que surjan del presente contrato, el cual conozco y declaro aceptar en todas sus partes.
Declaro haber sido informado sobre el tratamiento que recibirán los datos personales incorporados en el presente contrato de seguros, así como sobre los derechos que me asisten como titular de los mismos y, sobre la dirección física y/o electrónica del responsable del tratamiento de dicha información."

Scanned with CamScanner

Libertad y Orden

# REPÚBLICA DE COLOMBIA

## MINISTERIO DE TRANSPORTE

## LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10031924188

| PLACA | MARCA | LÍNEA | MODELO |
|---|---|---|---|
| WOT155 | INTERNATIONAL | WORKSTAR 7600 SBA | 2016 |

| CILINDRADA CC | COLOR | SERVICIO |
|---|---|---|
| 10.831 | BLANCO | PÚBLICO |

| CLASE DE VEHÍCULO | TIPO CARROCERÍA | COMBUSTIBLE | CAPACIDAD Kg/PSJ |
|---|---|---|---|
| CAMION | MEZCLADOR | DIESEL | 15000 |

| NÚMERO DE MOTOR | REG | VIN |
|---|---|---|
| 35334597 | N | 3HAWYAHT4GL268338 |

| NÚMERO DE SERIE | REG | NÚMERO DE CHASIS | REG |
|---|---|---|---|
| ****** | N | 3HAWYAHT4GL268338 | N |

| PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S) | IDENTIFICACIÓN |
|---|---|
| TRANSMIX SAS ZOMAC | NIT 901337036 |

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

RESTRICCIÓN MOVILIDAD

BLINDAJE
******

POTENCIA HP
0

DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN
48201600037454 5

VE
I

FECHA IMPORT.
31/08/2016

PUERTAS
2

LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD

******

FECHA MATRÍCULA
13/09/2016

FECHA EXP. LIC. TTO.
31/05/2024

FECHA VENCIMIENTO
******

ORGANISMO DE TRÁNSITO

STRIA TTEYMOV CUNDINAMARCA/COTA



LT0700317973 6

T-191

# SOAT

PÓLIZA DE SEGURO DE DAÑOS CORPORALES CAUSADOS A LAS PERSONAS EN ACCIDENTES DE TRÁNSITO

SEGUROS COMERCIALES BOLÍVAR

| FECHA DE EXPEDICIÓN (AÑO / MES / DÍA) | VIGENCIA DESDE LAS 00 HORAS DEL (AÑO / MES / DÍA) | HASTA LAS 23:59 HORAS DEL (AÑO / MES / DÍA) |
|---|---|---|
| 2024 / 08 / 01 | 2024 / 09 / 01 | 2025 / 08 / 31 |

| No. DE PÓLIZA. | PLACA No. | CLASE DE VEHÍCULO | SERVICIO | CILINDRAJE/VATIOS | MODELO |
|---|---|---|---|---|---|
| 1000115306002 | WOT155 | CAMION | PÚBLICO | 10831 | 2016 |

| PASAJEROS | MARCA | CARROCERÍA |
|---|---|---|
| 2 | INTERNATIONAL | 119 - MEZCLADOR |

LÍNEA VEHÍCULO: WORKSTAR 7600 SBA 6X4

| No. MOTOR | No. CHASIS o No. SERIE | No. VIN | CAPACIDAD TON. |
|---|---|---|---|
| 35334597 | 3HAWYAHT4GL268338 | 3HAWYAHT4GL268338 | 15 |

| APELLIDOS Y NOMBRES DEL TOMADOR | TELÉFONO DEL TOMADOR | TIPO DE DOCUMENTO DEL TOMADOR | No. DE DOCUMENTO DEL TOMADOR | CIUDAD RESIDENCIA TOMADOR |
|---|---|---|---|---|
| POLIMIX CONCRETO COLOMBIA SAS | 3174373723 | NT | 830106474 | BOGOTA D.C. |

| CÓDIGO DE ASEGURADORA | CÓD. SUCURSAL EXPEDIDORA | CLAVE PRODUCTOR | No. FORMULARIO | CIUDAD EXPEDICIÓN |
|---|---|---|---|---|
| 76024 | 1000 | 76024 | 1000115306002 | BOGOTA |

| TARIFA | PRIMA SOAT | CONTRIBUCIÓN FOSYGA | TASA RUNT |
|---|---|---|---|
| 320 | $919,000.00 | $477,800.00 | $2,100.00 |

TOTAL A PAGAR: $1,398,900.00

FIRMA AUTORIZADA

| AMPAROS POR VICTIMA | HASTA | |
|---|---|---|
| A. GASTOS MÉDICOS QUIRÚRGICOS, FARMACÉUTICOS Y HOSPITALARIOS | 263,13[1]<br>701,68[2] | UNIDAD VALOR TRIBUTARIO (UVT) |
| B. GASTOS DE TRANSPORTE Y MOVILIZACIÓN DE VICTIMAS | 8,77 | |
| C. INCAPACIDAD PERMANENTE | 180 | SALARIOS MÍNIMOS LEGALES DIARIOS VIGENTES |
| D. MUERTE Y GASTOS FUNERARIOS | 750 | |

[1]Para las siguientes tarifas: 100, 110, 120, 140, 150, 711, 712, 721, 722, 731, 732, 810, 910, 920. Decreto 2644 de 2022.
[2]Para las demás tarifas no citadas en (1).

**El SOAT digital,** además de brindarle una **fácil portabilidad y usabilidad,** también ofrece varios beneficios para usted, el medio ambiente, las autoridades y en general **para todas las personas.**



**Señor usuario tenga en cuenta las siguientes recomendaciones:**

- Recuerde portar siempre su SOAT, las autoridades de tránsito se lo pueden solicitar en cualquier momento.
- Recuerde validar que su póliza está registrada en el RUNT.
- Esté atento al momento en que deba renovar su póliza. No tener SOAT vigente acarrea multas económicas, la detención del vehículo y en caso de accidente de tránsito el recobro por todos los costos de la atención de las víctimas del accidente.
- Adquiera su SOAT en lugares autorizados.

**En caso de accidente de tránsito:**

- Si alguien resulta herido, debe ser atendido por el prestador de servicios de salud más cercano al lugar del accidente siempre que tenga la capacidad para brindar la atención requerida por las víctimas.
- Ningún prestador de servicios de salud del país puede negarse a atender víctimas de accidentes de tránsito (artículo 195 Decreto Ley 663 de 1993). En caso contrario, denuncie ante la Superintendencia Nacional de Salud.
- Para los gastos médicos, el cobro ante la aseguradora o el Fosyga lo debe realizar la institución prestadora de servicios de salud.
- Para presentar la reclamación ante la compañía aseguradora no se requiere acudir a terceros.

**Texto habeas data**

"Autorizo a la compañía de seguros para que consulte, almacene, administre, transfiera y reporte a las entidades legalmente autorizadas y aquellas que considere necesario, pero en este último caso únicamente con fines estadísticos y/o académicos y no comerciales, la información derivada del presente contrato de seguros y que resulte de todas las funciones que directa o indirectamente se les haya otorgado a las aseguradoras o se les otorguen en el futuro, así como novedades, referencias y manejo de la póliza y demás servicios que surjan del presente contrato, el cual conozco y declaro aceptar en todas sus partes.
Declaro haber sido informado sobre el tratamiento que recibirán los datos personales incorporados en el presente contrato de seguros, así como sobre los derechos que me asisten como titular de los mismos y, sobre la dirección física y/o electrónica del responsable del tratamiento de dicha información."

Scanned with CamScanner

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
MINISTERIO DE AMBIENTE Y
DESARROLLO SOSTENIBLE

Libertad y Orden

RUNT

# CERTIFICADO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES

No. 176001782

## DATOS CENTRO DIAGNÓSTICO

**Entidad que expide el certificado:** CDA AVENIDA SEXTA SAS

**NIT:** 900135773

**No. de Certificado de Acreditación:** 09-OIN-011-001

**Fecha de expedición:** 2024/09/20

**Fecha de vencimiento:** 2025/09/20

## DATOS VEHÍCULO

**PLACA:** WOT155

**MARCA:** INTERNATIONAL

**SERVICIO:** Público

**CILINDRAJE:** 10831

**NRO. CHASIS:** 3HAWYAHT4GL268338

**LÍNEA:** WORKSTAR 7600 SBA 6X4

**COLOR:** BLANCO

**CLASE:** CAMION

**MODELO:** 2016

**COMBUSTIBLE:** DIESEL

**NRO. MOTOR:** 35334597

**VIN:** 3HAWYAHT4GL268338

**NOMBRE PROPIETARIO:** TRANSMIX SAS ZOMAC

**FIRMA DEL RESPONSABLE**

EDITH RANGEL ARIZA



Scanned with CamScanner

# REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

## LICENCIA DE CONDUCCIÓN

Libertad y Orden

**No.** 80114444



**NOMBRE**

**LUIS PASTOR GUERRERO GOMEZ**

**FECHA DE NACIMIENTO**
20-01-1982

**SANGRE-RH**
O+

**FECHA DE EXPEDICION**
04-02-2025

**RESTRICCIONES DEL CONDUCTOR**

**ORGANISMO DE TRÁNSITO EXPEDIDOR**
SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD DE BOGOTA

# REPUBLICA DE COLOMBIA

## IDENTIFICACION PERSONAL

CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **80114444**



**GUERRERO GOMEZ**
APELLIDOS

**LUIS PASTOR**
NOMBRES

Luis Pastor Guerrero G.

FIRMA

Scanned with CamScanner

## CATEGORIAS AUTORIZADAS

| CATEGORIA | CLASE DE VEHICULO | VIGENCIA | SERVICIO |
|---|---|---|---|
| B2 | AUTOMÓVIL, MOTOCARRO, CUATRIMOTO, CAMPERO, CAMIONETA, MICROBÚS, CAMIÓN, BUSETA Y BUS | 04-02-2035 | PARTICULAR |
| C2 | AUTOMÓVIL, MOTOCARRO, CAMPERO CAMIONETA, MICROBÚS, CAMIÓN, BUSETA Y BUS | 04-02-2028 | PUBLICO |

ESTA LICENCIA ES VALIDA EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL

LC03008240604



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **20-ENE-1982**

**SANTAFE DE BOGOTA DC**
**(CUNDINAMARCA)**
LUGAR DE NACIMIENTO

| 1.70 | O+ | M |
|---|---|---|
| ESTATURA | G.S. RH | SEXO |

**21-ENE-2000 SANTAFE DE BOGOTA DC**
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
IVAN DUQUE ESCOBAR

R 1500104 42080763-M-0080114444-20000531 02284 00152A 01 088973894

Scanned with CamScanner

# REPÚBLICA DE COLOMBIA

## MINISTERIO DE TRANSPORTE

Libertad y Orden

## LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10026669580

| PLACA | MARCA | LÍNEA | MODELO |
|---|---|---|---|
| KPK240 | MACK | DM 690 S | 2003 |

| CILINDRADA CC | COLOR | SERVICIO |
|---|---|---|
| 12.000 | BLANCO | PÚBLICO |

| CLASE DE VEHÍCULO | TIPO CARROCERÍA | COMBUSTIBLE | CAPACIDAD Kg/PSJ |
|---|---|---|---|
| CAMION | MEZCLADOR | DIESEL | 12200 |

| NÚMERO DE MOTOR | REG | VIN |
|---|---|---|
| 2J2616 | N | 1M2B209C73M029374 |

| NÚMERO DE SERIE | REG | NÚMERO DE CHASIS | REG |
|---|---|---|---|
| 1M2B209C73M029374 | N | 1M2B209C73M029374 | N |

| PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S) | IDENTIFICACIÓN |
|---|---|
| CONCRETERA TREMIX SOCIEDAD POR ACC | NIT 830106474 |

Scanned with CamScanner

RESTRICCIÓN A LA MOVILIDAD

BLINDAJE
******

POTENCIA HP
300

DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN

VE
1

FECHA IMPORT.

PUERTAS
2

LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD

******



FECHA MATRÍCULA
19/07/2022

FECHA EXP. LIC. TTO.
21/07/2022

FECHA VENCIMIENTO
******

ORGANISMO DE TRÁNSITO

INST DPTAL TTOYTTE META/GUAMAL

LT07001253805

Scanned with CamScanner

Libertad y Orden

# REPÚBLICA DE COLOMBIA

## MINISTERIO DE TRANSPORTE

## LICENCIA DE CONDUCCIÓN

**No.** 79835946



**NOMBRE**

**YEISON AUGUSTO SARMIENTO REYES**

**FECHA DE NACIMIENTO**
10-10-1978

**SANGRE-RH**
O+

**FECHA DE EXPEDICION**
06-02-2023

**RESTRICCIONES DEL CONDUCTOR**
CONDUCIR CON LENTES

**ORGANISMO DE TRÁNSITO EXPEDIDOR**
SDM - BOGOTA D.C.

República de Colombia

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **79.835.946**

**SARMIENTO REYES**

APELLIDOS

**YEISON AUGUSTO**

NOMBRES



FIRMA

Scanned with CamScanner

## CATEGORIAS AUTORIZADAS

| CATEGORIA | CLASE DE VEHICULO | VIGENCIA | SERVICIO |
|---|---|---|---|
| B3 | AUTOMÓVIL, MOTOCARRO, CUATRIMOTO, CAMPERO, CAMIONETA, MICROBÚS, CAMIÓN, BUSETA, BUS Y ARTICULADO | 06-02-2033 | PARTICULAR |
| C3 | AUTOMÓVIL, MOTOCARRO, CAMPERO, CAMIONETA, MICROBÚS, CAMIÓN, BUSETA, BUS Y ARTICULADO | 06-02-2026 | PUBLICO |



LC0300529078O

ESTA LICENCIA ES VÁLIDA EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL

Servicios Integrales 60947.2.0-4 07/22



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **10-OCT-1978**

**BOGOTA D.C**
**(CUNDINAMARCA)**
LUGAR DE NACIMIENTO

**1.77** ESTATURA

**O+** G.S. RH

**M** SEXO

**17-ABR-1997 BOGOTA D.C**
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-1500150-00211929-M-0079835946-20100131 0020531939A 1 1220112918

REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

Scanned with CamScanner

MINISTERIO DE TRANSPORTE
MINISTERIO DE AMBIENTE Y
DESARROLLO SOSTENIBLE

Libertad y Orden

RUNT

# CERTIFICADO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES

No. 177761322

## DATOS CENTRO DIAGNÓSTICO

**Entidad que expide el certificado:** CDA AVENIDA SEXTA SAS

**NIT:** 900135773

**No. de Certificado de Acreditación:** 09-OIN-011-001

**Fecha de expedición:** 2024/12/09

**Fecha de vencimiento:** 2025/12/09

## DATOS VEHÍCULO

**PLACA:** KPK240

**CLASE:** CAMION

**MARCA:** MACK

**MODELO:** 2003

**SERVICIO:** Público

**COMBUSTIBLE:** DIESEL

**CILINDRAJE:** 12000

**NRO. MOTOR:** 2J2616

**NRO. CHASIS:** 1M2B209C73M029374

**VIN:** 1M2B209C73M029374

**LÍNEA:** DM 690 S

**COLOR:** BLANCO

**NOMBRE PROPIETARIO:** POLIMIX CONCRETO COLOMBIA SAS

**FIRMA DEL RESPONSABLE**

EDITH RANGEL ARIZA



Scanned with CamScanner

# SOAT

SEGUROS COMERCIALES BOLÍVAR

PÓLIZA DE SEGURO DE DAÑOS CORPORALES CAUSADOS A LAS PERSONAS EN ACCIDENTES DE TRÁNSITO

| FECHA DE EXPEDICIÓN (AÑO / MES / DÍA) | VIGENCIA DESDE LAS 00 HORAS DEL (AÑO / MES / DÍA) | HASTA LAS 23:59 HORAS DEL (AÑO / MES / DÍA) |
|---|---|---|
| 2024 / 07 / 05 | 2024 / 07 / 16 | 2025 / 07 / 15 |

| No. DE PÓLIZA | PLACA No. | CLASE DE VEHÍCULO | SERVICIO | CILINDRAJE/VATIOS | MODELO |
|---|---|---|---|---|---|
| 1000115206402 | KPK240 | CAMION | PÚBLICO | 12000 | 2003 |

| PASAJEROS | MARCA | LÍNEA VEHÍCULO | CARROCERÍA |
|---|---|---|---|
| 2 | MACK | DM 690 S | 119 - MEZCLADOR |

| No. MOTOR | No. CHASIS ó No. SERIE | No. VIN | CAPACIDAD TON. |
|---|---|---|---|
| 2J2616 | 1M2B209C73M029374 | 1M2B209C73M029374 | 12.2 |

| APELLIDOS Y NOMBRES DEL TOMADOR | TELÉFONO DEL TOMADOR | TIPO DE DOCUMENTO DEL TOMADOR | No. DE DOCUMENTO DEL TOMADOR | CIUDAD RESIDENCIA TOMADOR |
|---|---|---|---|---|
| POLIMIX CONCRETO COLOMBIA SAS | 3174373723 | NT | 830106474 | BOGOTA D.C. |

| CÓDIGO DE ASEGURADORA | COD. SUCURSAL EXPEDIDORA | CLAVE PRODUCTOR | No. FORMULARIO | CIUDAD EXPEDICIÓN |
|---|---|---|---|---|
| 76024 | 1000 | 76024 | 1000115206402 | BOGOTA |

| TARIFA | PRIMA SOAT | CONTRIBUCIÓN FOSYGA | TASA RUNT |
|---|---|---|---|
| 320 | $919,000.00 | $477,800.00 | $2,100.00 |

TOTAL A PAGAR

**$1,398,900.00**

FIRMA AUTORIZADA

| AMPAROS POR VICTIMA | HASTA | |
|---|---|---|
| A. GASTOS MÉDICOS QUIRÚRGICOS, FARMACÉUTICOS Y HOSPITALARIOS | 263,13[1]<br>701,68[2] | UNIDAD VALOR TRIBUTARIO (UVT) |
| B. GASTOS DE TRANSPORTE Y MOVILIZACIÓN DE VICTIMAS | 8,77 | |
| C. INCAPACIDAD PERMANENTE | 180 | SALARIOS MÍNIMOS LEGALES DIARIOS VIGENTES |
| D. MUERTE Y GASTOS FUNERARIOS | 750 | |

[1]Para las siguientes tarifas: 100, 110, 120, 140, 150, 711, 712, 721, 722, 731, 732, 810, 910, 920. Decreto 2644 de 2022.
[2]Para las demás tarifas no citadas en (1).

El SOAT digital, además de brindarle una **fácil portabilidad y usabilidad**, también ofrece varios beneficios para usted, el medio ambiente, las autoridades y en general **para todas las personas.**



**Señor usuario tenga en cuenta las siguientes recomendaciones:**

- Recuerde portar siempre su SOAT, las autoridades de tránsito se lo pueden solicitar en cualquier momento.
- Recuerde validar que su póliza está registrada en el RUNT.
- Esté atento al momento en que deba renovar su póliza. No tener SOAT vigente acarrea multas económicas, la detención del vehículo y en caso de accidente de tránsito el recobro por todos los costos de la atención de las víctimas del accidente.
- Adquiera su SOAT en lugares autorizados.

**En caso de accidente de tránsito:**

- Si alguien resulta herido, debe ser atendido por el prestador de servicios de salud más cercano al lugar del accidente sempre que tenga la capacidad para brindar la atención requerida por las víctimas.
- Ningun prestador de servicios de salud del país puede negarse a atender víctimas de accidentes de tránsito, artículo 195 Decreto Ley 663 de 1993). En caso contrario, denuncie ante la Superintendencia Nacional de Salud.
- Para los gastos médicos, el cobro ante la aseguradora o el Fosyga lo debe realizar la institución prestadora de servicios de salud.
- Para presentar la reclamación ante la compañía aseguradora no se requiere acudir a terceros.

**Texto habeas data**

"Autorizo a la compañía de seguros para que consulte, almacene, administre, transfiera y reporte a las entidades legalmente autorizadas y aquellas que considere necesario, pero en este último caso únicamente con fines estadísticos y/o académicos y no comerciales, la información derivada del presente contrato de seguros y que resulte de todas las funciones que directa o indirectamente se les haya otorgado a las aseguradoras o se les otorguen en el futuro, así como novedades, reclamaciones y manejo de la póliza y demás servicios que surjan del presente contrato, el cual conozco y declaro aceptar en todas sus partes.
Declaro haber sido informado sobre el tratamiento que recibirán los datos personales incorporados en el presente contrato de seguros, así como sobre los derechos que me asisten como titular de los mismos y, sobre la dirección física y/o electrónica del responsable del tratamiento de dicha información."

Scanned with CamScanner

Libertad y Orden

# REPÚBLICA DE COLOMBIA

## MINISTERIO DE TRANSPORTE

## LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10032102322

| PLACA | MARCA | LÍNEA | MODELO |
|---|---|---|---|
| GVX820 | MACK | GU 800 | 2015 |

| CILINDRADA CC | COLOR | SERVICIO |
|---|---|---|
| 10.800 | BLANCO | PÚBLICO |

| CLASE DE VEHÍCULO | TIPO CARROCERÍA | COMBUSTIBLE | CAPACIDAD Kg/PSJ |
|---|---|---|---|
| CAMION | MEZCLADOR | DIESEL | 15000 |

| NÚMERO DE MOTOR | REG | VIN |
|---|---|---|
| 564484 | N | 1M2AX13C0FM028700 |

| NÚMERO DE SERIE | REG | NÚMERO DE CHASIS | REG |
|---|---|---|---|
| [illegible] | N | 1M2AX13C0FM028700 | N |

| PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S) | IDENTIFICACIÓN |
|---|---|
| TRANSMIX SAS ZOMAC | NIT 901337036 |

Scanned with CamScanner

RESTRICCIÓN MOVILIDAD

BLINDAJE
******

POTENCIA HP
300

DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN
482019000914764

I/E
I

FECHA IMPORT.
28/11/2019

PUERTAS
2

LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD

*******




FECHA MATRÍCULA
16/12/2019

FECHA EXP. LIC. TTO.
26/06/2024

FECHA VENCIMIENTO
*******

ORGANISMO DE TRÁNSITO
SECRETARIA DE TRANSPORTE Y MOVILIDAD DE ZIPAQUIRA



LJ07003158386

Scanned with CamScanner

# SOAT

PÓLIZA DE SEGURO DE DAÑOS CORPORALES CAUSADOS A LAS PERSONAS EN ACCIDENTES DE TRÁNSITO

SEGUROS COMERCIALES BOLÍVAR

| FECHA DE EXPEDICIÓN AÑO | MES | DÍA | VIGENCIA DESDE LAS 00 HORAS DEL AÑO | MES | DÍA | HASTA LAS 23:59 HORAS DEL AÑO | MES | DÍA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 12 | 03 | 2024 | 12 | 10 | 2025 | 12 | 09 |

| No. DE PÓLIZA | PLACA No. | CLASE DE VEHÍCULO | SERVICIO | CILINDRAJE/VATIOS | MODELO |
|---|---|---|---|---|---|
| 1000114571103 | GVX820 | CAMION | PÚBLICO | 10800 | 2015 |

| PASAJEROS | MARCA | CARROCERÍA |
|---|---|---|
| 2 | MACK | 119 |

LÍNEA VEHÍCULO: GU 800

| No. MOTOR | No. CHASIS o No. SERIE | No. VIN | CAPACIDAD TON. |
|---|---|---|---|
| 564484 | 1M2AX13C0FM028700 | 1M2AX13C0FM028700 | 15 |

| APELLIDOS Y NOMBRES DEL TOMADOR | TELÉFONO DEL TOMADOR | TIPO DE DOCUMENTO DEL TOMADOR | No. DE DOCUMENTO DEL TOMADOR | CIUDAD RESIDENCIA TOMADOR |
|---|---|---|---|---|
| POLIMIX CONCRETO COLOMBIA SAS | 3160263869 | NT | 830106474 | BOGOTA D.C. |

| CÓDIGO DE ASEGURADORA | CÓD. SUCURSAL EXPEDIDORA | CLAVE PRODUCTOR | No. FORMULARIO | CIUDAD EXPEDICIÓN |
|---|---|---|---|---|
| 76024 | 1000 | 76024 | 1000114571103 | BOGOTA |

| TARIFA | PRIMA SOAT | CONTRIBUCIÓN FOSYGA | TASA RUNT |
|---|---|---|---|
| 320 | $919,000.00 | $477,800.00 | $2,100.00 |

TOTAL A PAGAR: $1,398,900.00

FIRMA AUTORIZADA

| AMPAROS POR VICTIMA | HASTA | |
|---|---|---|
| A. GASTOS MÉDICOS QUIRÚRGICOS, FARMACÉUTICOS Y HOSPITALARIOS | 263,13[1]<br>701,68[2] | UNIDAD VALOR TRIBUTARIO (UVT) |
| B. GASTOS DE TRANSPORTE Y MOVILIZACIÓN DE VICTIMAS | 8,77 | |
| C. INCAPACIDAD PERMANENTE | 180 | SALARIOS MÍNIMOS LEGALES DIARIOS VIGENTES |
| D. MUERTE Y GASTOS FUNERARIOS | 750 | |

[1]Para las siguientes tarifas: 100, 110, 120, 140, 150, 711, 712, 721, 722, 731, 732, 810, 910, 920. Decreto 2644 de 2022.
[2]Para las demás tarifas no citadas en (1).

**El SOAT digital,** además de brindarle una **fácil portabilidad y usabilidad,** también ofrece varios beneficios para usted, el medio ambiente, las autoridades y en general **para todas las personas.**



**Señor usuario tenga en cuenta las siguientes recomendaciones:**

- Recuerde portar siempre su SOAT, las autoridades de tránsito se lo pueden solicitar en cualquier momento.
- Recuerde validar que su póliza está registrada en el RUNT.
- Este atento al momento en que deba renovar su póliza. No tener SOAT vigente acarrea multas económicas, la detención del vehículo y en caso de accidente de tránsito el recobro por todos los costos de la atención de las víctimas del accidente.
- Adquiera su SOAT en lugares autorizados.

**En caso de accidente de tránsito:**

- Si alguien resulta herido, debe ser atendido por el prestador de servicios de salud más cercano al lugar del accidente siempre que tenga la capacidad para brindar la atención requerida por las víctimas.
- Ningún prestador de servicios de salud del país puede negarse a atender víctimas de accidentes de tránsito (artículo 195 Decreto Ley 663 de 1993). En caso contrario, denuncie ante la Superintendencia Nacional de Salud.
- Para los gastos médicos, el cobro ante la aseguradora o el Fosyga lo debe realizar la institución prestadora de servicios de salud.
- Para presentar la reclamación ante la compañía aseguradora no se requiere acudir a terceros.

**Texto habeas data**

"Autorizo a la compañía de seguros para que consulte, almacene, administre, transfiera y reporte a las entidades legalmente autorizadas y aquellas que considere necesario, pero en este último caso únicamente con fines estadísticos y/o académicos y no comerciales, la información derivada del presente contrato de seguros y que resulte de todas las funciones que directa o indirectamente se les haya otorgado a las aseguradoras o se les otorguen en el futuro, así como novedades, referencias y manejo de la póliza y demás servicios que surjan del presente contrato, el cual conozco y declaro aceptar en todas sus partes.
Declaro haber sido informado sobre el tratamiento que recibirán los datos personales incorporados en el presente contrato de seguros, así como sobre los derechos que me asisten como titular de los mismos y, sobre la dirección física y/o electrónica del responsable del tratamiento de dicha información."

Scanned with CamScanner

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
MINISTERIO DE AMBIENTE Y
DESARROLLO SOSTENIBLE

Libertad y Orden

RUNT

# CERTIFICADO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES

No. 179436514

## DATOS CENTRO DIAGNÓSTICO

**Entidad que expide el certificado:** CDA AVENIDA SEXTA SAS

**NIT:** 900135773

**No. de Certificado de Acreditación:** 09-OIN-011-001

**Fecha de expedición:** 2025/02/10

**Fecha de vencimiento:** 2026/02/10

## DATOS VEHÍCULO

**PLACA:** GVX820

**CLASE:** CAMION

**MARCA:** MACK

**MODELO:** 2015

**SERVICIO:** Público

**COMBUSTIBLE:** DIESEL

**CILINDRAJE:** 10800

**NRO. MOTOR:** 564484

**NRO. CHASIS:** 1M2AX13C0FM028700

**VIN:** 1M2AX13C0FM028700

**LÍNEA:** GU 800

**COLOR:** BLANCO

**NOMBRE PROPIETARIO:** TRANSMIX SAS ZOMAC

**FIRMA DEL RESPONSABLE**

EDITH RANGEL ARIZA



Scanned with CamScanner

# REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

## LICENCIA DE CONDUCCIÓN

Libertad y Orden

**No.** 79818397



NOMBRE

**JOSE AMADEO SANCHEZ GONZALEZ**

FECHA DE NACIMIENTO

**08-01-1982**

SANGRE-RH

**O+**

FECHA DE EXPEDICION

**09-10-2023**

RESTRICCIONES DEL CONDUCTOR

ORGANISMO DE TRÁNSITO EXPEDIDOR

**SDM - BOGOTA D.C.**

# REPUBLICA DE COLOMBIA

## IDENTIFICACION PERSONAL

CEDULA DE CIUDADANIA



NUMERO **79.818.397**

**SANCHEZ GONZALEZ**

APELLIDOS

**JOSE AMADEO**

NOMBRES

JOSE AMADEO SANCHEZ

FIRMA

Scanned with CamScanner

## CATEGORIAS AUTORIZADAS

| CATEGORIA | CLASE DE VEHICULO | VIGENCIA | SERVICIO |
|---|---|---|---|
| B2 | AUTOMÓVIL, MOTOCARRO, CUATRIMOTO, CAMPERO, CAMIONETA, MICROBÚS, CAMIÓN, BUSETA Y BUS | 09-10-2033 | PARTICULAR |
| C2 | AUTOMÓVIL, MOTOCARRO, CAMPERO CAMIONETA, MICROBÚS, CAMIÓN, BUSETA Y BUS. | 09-10-2026 | PUBLICO |



ESTA LICENCIA ES VALIDA EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL

LC03006649297

Servicios Integrales 60947.2.0-17 07/23



FECHA DE NACIMIENTO **08-ENE-1982**

**BOGOTA D.C**
**(CUNDINAMARCA)**
LUGAR DE NACIMIENTO

| 1.65 | O+ | M |
|---|---|---|
| ESTATURA | G.S. RH | SEXO |

**19-ENE-2000 BOGOTA D.C**
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

INDICE DERECHO

A-1500150-00339709-M-0079818397-20111012 0028257377A 1 1981535004

Scanned with CamScanner

# REPÚBLICA DE COLOMBIA

## MINISTERIO DE TRANSPORTE

Libertad y Orden

## LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10017399294

| PLACA | MARCA | LÍNEA | MODELO |
|---|---|---|---|
| FSQ916 | INTERNATIONAL | 5600 | 2008 |

| CILINDRADA | COLOR | SERVICIO |
|---|---|---|
| 10.800 | BLANCO | PÚBLICO |

| CLASE DE VEHÍCULO | TIPO CARROCERÍA | COMBUSTIBLE | CAPACIDAD Kg/PSJ |
|---|---|---|---|
| CAMION | MEZCLADOR | DIESEL | 13000 |

| NÚMERO DE MOTOR | REG | VIN |
|---|---|---|
| ****** | N | 1HTXHAHT28J046966 |

| NÚMERO DE SERIE | REG | NÚMERO DE CHASIS | REG |
|---|---|---|---|
| 1HTXHAHT28J046966 | N | 1HTXHAHT28J046966 | N |

| PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE | IDENTIFICACIÓN |
|---|---|
| POLIMIX CONCRETO COLOMBIA S.A.S | NIT 900641421 |

Scanned with CamScanner

RESTRICCIÓN MOVILIDAD

BLINDAJE
******

POTENCIA HP
400

DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN
482018000794130

I/E
I

FECHA IMPORT.
21/11/2018

PUERTAS
2

LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD

******

FECHA MATRÍCULA
27/11/2018

FECHA EXP. LIC. TTO.
11/12/2018

FECHA VENCIMIENTO
******

ORGANISMO DE TRÁNSITO

INST DPTAL TTOYTTE META/GUAMAL





Scanned with CamScanner

# REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

## LICENCIA DE CONDUCCIÓN

**No. 1002643206**

Libertad y Orden



NOMBRE

**SEBASTIAN CAMILO ORTIZ JARAMILLO**

FECHA DE NACIMIENTO

**26-06-1993**

SANGRE-RH

**O+**

FECHA DE EXPEDICION

**06-09-2024**

RESTRICCIONES DEL CONDUCTOR

ORGANISMO DE TRÁNSITO EXPEDIDOR

**SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD DE BOGOTA**

# REPUBLICA DE COLOMBIA

## IDENTIFICACION PERSONAL

CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **1.002.643.206**

**ORTIZ JARAMILLO**

APELLIDOS

**SEBASTIAN CAMILO**

NOMBRES

Sebastian Camilo Ortiz

FIRMA



Scanned with CamScanner

## CATEGORIAS AUTORIZADAS

| CATEGORIA | CLASE DE VEHICULO | VIGENCIA | SERVICIO |
|---|---|---|---|
| A2 | MOTOCICLETA Y MOTOTRICICLO DE CUALQUIER CILINDRAJE. | 25-04-2034 | PARTICULAR |
| B2 | AUTOMÓVIL, MOTOCARRO, CUATRIMOTO, CAMPERO, CAMIONETA, MICROBÚS, CAMIÓN, BUSETA Y BUS. | 06-09-2034 | PARTICULAR |
| C2 | AUTOMÓVIL, MOTOCARRO, CAMPERO, CAMIONETA, MICROBÚS, CAMIÓN, BUSETA Y BUS. | 06-09-2027 | PUBLICO |



ESTA LICENCIA ES VALIDA EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL

LC03007780157

Servicios Integrales 60947.2.0-27 02/24



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **26-JUN-1993**

**MANZANARES**
**(CALDAS)**
LUGAR DE NACIMIENTO

| 1.68 | O+ | M |
|---|---|---|
| ESTATURA | G.S. RH | SEXO |

**29-JUN-2011 MANZANARES**
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

P-0905500-00318238-M-1002643206-20110801 0027639553A 1 36418043

Scanned with CamScanner

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
MINISTERIO DE AMBIENTE Y
DESARROLLO SOSTENIBLE

Libertad y Orden

RUNT

# CERTIFICADO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES

No. 172640311

## DATOS CENTRO DIAGNÓSTICO

**Entidad que expide el certificado:** CDA AVENIDA SEXTA SAS

**NIT:** 900135773

**No. de Certificado de Acreditación:** 09-OIN-011-001

**Fecha de expedición:** 2024/03/27

**Fecha de vencimiento:** 2025/03/27

## DATOS VEHÍCULO

**PLACA:** FSQ916

**CLASE:** CAMION

**MARCA:** INTERNATIONAL

**MODELO:** 2008

**SERVICIO:** Público

**COMBUSTIBLE:** DIESEL

**CILINDRAJE:** 10800

**NRO. MOTOR:**

**NRO. CHASIS:** 1HTXHAHT28J046966

**VIN:** 1HTXHAHT28J046966

**LÍNEA:** 5600

**COLOR:** BLANCO

**NOMBRE PROPIETARIO:** POLIMIX CONCRETO COLOMBIA S.A.S

**FIRMA DEL RESPONSABLE**

EDITH RANGEL ARIZA



Scanned with CamScanner

T-205

# SOAT

PÓLIZA DE SEGURO DE DAÑOS CORPORALES CAUSADOS A LAS PERSONAS EN ACCIDENTES DE TRÁNSITO

SEGUROS COMERCIALES BOLÍVAR

| FECHA DE EXPEDICIÓN (AÑO / MES / DÍA) | VIGENCIA DESDE LAS 00 HORAS DEL (AÑO / MES / DÍA) | HASTA LAS 23:59 HORAS DEL (AÑO / MES / DÍA) |
|---|---|---|
| 2024 / 11 / 07 | 2024 / 11 / 27 | 2025 / 11 / 26 |

| No. DE PÓLIZA. | PLACA No. | CLASE DE VEHÍCULO | SERVICIO | CILINDRAJE/VATIOS | MODELO |
|---|---|---|---|---|---|
| 1000114368003 | FSO916 | CAMION | PÚBLICO | 10800 | 2008 |

| PASAJEROS | MARCA | CARROCERÍA |
|---|---|---|
| 3 | INTERNATIONAL | 119 |

LÍNEA VEHÍCULO: 5600

| No. MOTOR | No. CHASIS o No. SERIE | No. VIN | CAPACIDAD TON. |
|---|---|---|---|
| | 1HTXHAHT28J046966 | 1HTXHAHT28J046966 | 13 |

| APELLIDOS Y NOMBRES DEL TOMADOR | TELÉFONO DEL TOMADOR | TIPO DE DOCUMENTO DEL TOMADOR | No. DE DOCUMENTO DEL TOMADOR | CIUDAD RESIDENCIA TOMADOR |
|---|---|---|---|---|
| POLIMIX CONCRETO COLOMBIA SAS | 3174373723 | NT | 830106474 | BOGOTA D.C. |

| CÓDIGO DE ASEGURADORA | CÓD. SUCURSAL EXPEDIDORA | CLAVE PRODUCTOR | No. FORMULARIO | CIUDAD EXPEDICIÓN |
|---|---|---|---|---|
| 76024 | 1000 | 76024 | 1000114368003 | BOGOTA |

| TARIFA | PRIMA SOAT | CONTRIBUCIÓN FOSYGA | TASA RUNT |
|---|---|---|---|
| 320 | $919,000.00 | $477,800.00 | $2,100.00 |

TOTAL A PAGAR: $1,398,900.00

FIRMA AUTORIZADA

| AMPAROS POR VICTIMA | HASTA | |
|---|---|---|
| A. GASTOS MÉDICOS QUIRÚRGICOS, FARMACÉUTICOS Y HOSPITALARIOS | 263,13[1] / 701,68[2] | UNIDAD VALOR TRIBUTARIO (UVT) |
| B. GASTOS DE TRANSPORTE Y MOVILIZACIÓN DE VICTIMAS | 8,77 | |
| C. INCAPACIDAD PERMANENTE | 180 | SALARIOS MÍNIMOS LEGALES DIARIOS VIGENTES |
| D. MUERTE Y GASTOS FUNERARIOS | 750 | |

[1]Para las siguientes tarifas: 100, 110, 120, 140, 150, 711, 712, 721, 722, 731, 732, 810, 910, 920. Decreto 2644 de 2022.
[2]Para las demás tarifas no citadas en (1).

**El SOAT digital,** además de brindarle una **fácil portabilidad y usabilidad,** también ofrece varios beneficios para usted, el medio ambiente, las autoridades y en general **para todas las personas.**



**Señor usuario tenga en cuenta las siguientes recomendaciones:**

- Recuerde portar siempre su SOAT, las autoridades de tránsito se lo pueden solicitar en cualquier momento.
- Recuerde validar que su póliza está registrada en el RUNT.
- Esté atento al momento en que deba renovar su póliza. No tener SOAT vigente acarrea multas económicas, la detención del vehículo y en caso de accidente de tránsito el recobro por todos los costos de la atención de las víctimas del accidente.
- Adquiera su SOAT en lugares autorizados.

**En caso de accidente de tránsito:**

- Si alguien resulta herido, debe ser atendido por el prestador de servicios de salud más cercano al lugar del accidente siempre que tenga la capacidad para brindar la atención requerida por las víctimas.
- Ningún prestador de servicios de salud del país puede negarse a atender víctimas de accidentes de tránsito (artículo 195 Decreto Ley 663 de 1993). En caso contrario, denuncie ante la Superintendencia Nacional de Salud.
- Para los gastos médicos, el cobro ante la aseguradora o el Fosyga lo debe realizar la institución prestadora de servicios de salud.
- Para presentar la reclamación ante la compañía aseguradora no se requiere acudir a terceros.

**Texto habeas data**

"Autorizo a la compañía de seguros para que consulte, almacene, administre, transfiera y reporte a las entidades legalmente autorizadas y aquellas que considere necesario, pero en este último caso únicamente con fines estadísticos y/o académicos y no comerciales, la información derivada del presente contrato de seguros y que resulte de todas las funciones que directa o indirectamente se les haya otorgado a las aseguradoras o se les otorguen en el futuro, así como novedades, referencias y manejo de la póliza y demás servicios que surjan del presente contrato, el cual conozco y declaro aceptar en todas sus partes.
Declaro haber sido informado sobre el tratamiento que recibirán los datos personales incorporados en el presente contrato de seguros, así como sobre los derechos que me asisten como titular de los mismos y sobre la dirección física y/o electrónica del responsable del tratamiento de dicha información."

Scanned with CamScanner

# REPÚBLICA DE COLOMBIA

## MINISTERIO DE TRANSPORTE

Libertad y Orden

## LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10022482928

| PLACA | MARCA | LÍNEA | MODELO |
|---|---|---|---|
| SZO559 | FOTON | BJ3062V3PDB-B2 | 2012 |

| CILINDRADA CC | COLOR | SERVICIO |
|---|---|---|
| 4.214 | BLANCO | PÚBLICO |

| CLASE DE VEHÍCULO | TIPO CARROCERÍA | COMBUSTIBLE | CAPACIDAD Kg/PSJ |
|---|---|---|---|
| VOLQUETA | PLATON | DIESEL | 7000 |

| NÚMERO DE MOTOR | REG | VIN |
|---|---|---|
| YC4D130-20*D36M1B00424* | N | LVBDJPFA1CN067710 |

| NÚMERO DE SERIE | REG | NÚMERO DE CHASIS | REG |
|---|---|---|---|
| ****** | N | LVBDJPFA1CN067710 | N |

| PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S) | IDENTIFICACIÓN |
|---|---|
| RAMOS LOPEZ YERALDINE | C.C. 1031177122 |

****** 130

DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN
352011000145609

I/E
I

FECHA IMPORT.
09/07/201

PUERTAS
2

LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD

******



FECHA MATRÍCULA
22/08/2011

FECHA EXP. LIC. TTO.
11/03/2021

FECHA VENCIMIENTO
******

ORGANISMO DE TRÁNSITO

STRIA TTOYTTE MCPAL FUNZA

LT0200060920

COSMOCOLOR-LT-20

# SOAT

PÓLIZA DE SEGURO DE DAÑOS CORPORALES CAUSADOS A LAS PERSONAS EN ACCIDENTES DE TRÁNSITO

ASEGURADORA

seguros mundial®

tu compañía siempre

| FECHA DE EXPEDICIÓN AÑO | MES | DÍA | VIGENCIA DESDE LAS 00 HORAS DEL AÑO | MES | DÍA | HASTA LAS 23:59 HORAS DEL AÑO | MES | DÍA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 12 | 1 | 2024 | 12 | 2 | 2025 | 12 | 1 |

| No. DE PÓLIZA. | PLACA No. | CLASE DE VEHÍCULO | SERVICIO | CILINDRAJE/VATIOS | MODELO |
|---|---|---|---|---|---|
| 89769692 - 610791043 | SZO559 | CARGA O MIXTOS | PUBLICO | 4214 | 2012 |

| PASAJEROS | MARCA | CARROCERÍA |
|---|---|---|
| 2 | FOTON | PLATON |
| | LÍNEA VEHÍCULO: BJ3062V3PDBB2 | |

| No. MOTOR | No. CHASIS ó No. SERIE | No. VIN | CAPACIDAD TON. |
|---|---|---|---|
| YC4D13020D36M1B00424 | LVBDJPFA1CN067710 | LVBDJPFA1CN067710 | 7,00 |

| APELLIDOS Y NOMBRES DEL TOMADOR | TELÉFONO DEL TOMADOR | TIPO DE DOCUMENTO DEL TOMADOR | No.DE DOCUMENTO DEL TOMADOR | CIUDAD RESIDENCIA TOMADOR |
|---|---|---|---|---|
| YERALDINE RAMOS | 3223164484 | CC | 1031177122 | FUNZA |

| CÓDIGO DE ASEGURADORA | CÓD. SUCURSAL EXPEDIDORA | CLAVE PRODUCTOR | No. FORMULARIO | CIUDAD EXPEDICIÓN |
|---|---|---|---|---|
| 1317 | 14 | 80001522 | 89769692 | 11001 |

| TARIFA | PRIMA SOAT | CONTRIBUCIÓN FOSYGA | TASA RUNT |
|---|---|---|---|
| 32 | $ 919.000 | $ 477.800 | $ 2.100 |

TOTAL A PAGAR

**$ 1.398.900**

FIRMA AUTORIZADA

| AMPAROS POR VICTIMA | HASTA | |
|---|---|---|
| A. GASTOS MÉDICOS QUIRURGICOS, FARMACÉUTICOS Y HOSPITALARIOS | 263,13[1] 701,68[2] | UNIDAD VALOR TRIBUTARIO (UVT) |
| B. GASTOS DE TRANSPORTE Y MOVILIZACIÓN DE VICTIMAS | 8,77 | |
| C. INCAPACIDAD PERMANENTE | HASTA 180 | SALARIOS MÍNIMOS LEGALES DIARIOS VIGENTES |
| D. MUERTE Y GASTOS FUNERARIOS | 750 | |




¿SABÍAS QUE CON NUESTRO SEGURO TER-CERO PUEDES COMPLEMENTAR LA PROTECCIÓN QUE TE DA EL SOAT?



Seguro Ter-cero

Cero preocupaciones al manejar tu vehículo

Te respalda en caso de que presentes un accidente de tránsito y ocasiones daños materiales a otros.

Consulta más información con el aliado con quien adquiriste este SOAT o ingresa en: **www.segurotercero.com**


**Señor usuario tenga en cuenta las siguientes recomendaciones:**

•Recuerde portar siempre su SOAT, las autoridades de tránsito se lo pueden solicitar en cualquier momento.

•Recuerde validar que su póliza está registrada en el RUNT.

•Esté atento al momento en que deba renovar su póliza No tener SOAT vigente acarrea multas económicas, la detención del vehículo y en caso de accidente de tránsito el recobro por todos los costos de la atención de las víctimas del accidente.

•Adquiera su SOAT en lugares autorizados.

**En caso de accidente de tránsito:**

•Si alguien resulta herido, debe ser atendido por el prestador de servicios de salud más cercano al lugar del accidente siempre que tenga la capacidad para brindar la atención requerida por las víctimas.

•Ningún prestador de servicios de salud del país puede negarse a atender víctimas de accidentes de tránsito (artículo 195 Decreto Ley 663 de 1993). En caso contrario, denuncie ante la Superintendencia Nacional de Salud.

•Para los gastos médicos, el cobro ante la aseguradora o el Fosyga lo debe realizar la institución prestadora de servicios de salud.

**Modificación unilateral de la vigencia por duplicidad de amparos**

•Con el fin de evitar duplicidad de amparos, si en la expedición del seguro obligatorio la aseguradora evidencia que actualmente existe una póliza vigente cargada en el RUNT, la vigencia de la póliza que se está expidiendo se modificará de tal forma que inicie vigencia a partir del vencimiento de la póliza que ya se encuentra registrada en el RUNT.

**Habeas data**

Seguros Mundial es el responsable del tratamiento de sus Datos Personales, los cuales son recolectados para la prestación de los servicios inherentes a la suscripción del contrato de seguro y para las finalidades dispuestas en la Política de Tratamiento de Datos Personales; la cuál puede ser consultada en www.segurosmundial.com.co/legal. Dentro de la Política encontrará los derechos que le asisten como titular de sus datos y las maneras que tiene para ejercerlos Recuerde que no está en obligación de otorgar sus datos personales sensibles, o los relacionados a niños, niñas y adolescentes.

**Topes de cobertura gastos médicos**

[1] Para las siguientes tarifas: 100, 110, 120, 140, 150, 711, 712, 721, 722, 731, 732, 810, 910, 920. Decreto 2644 de 2022.

[2] Para las demás tarifas no citadas en (1).

seguros mundial®
tu compañía siempre



# Existimos porque **CREEMOS** *que tus sueños* deben ser una realidad

- SOAT
- Accidentes Personales
- Arriendos
- Disfruta Tranquilo
- Conduce Tranquilo
- Vida
- Responsabilidad Cívil Familiar

## SOLUCIONES CORPORATIVAS

- Cumplimiento
- Judiciales
- Ingeniería
- RCE Transporte Público dePasajeros
- Crédito
- Patrimonio

**Líneas de Atención al Cliente:**

- **Bogotá:** **(+601)** 327 47 12/13
- **Nacional:** 018000 111 935

**www.segurosmundial.com.co**

@SegurosMundial

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
MINISTERIO DE AMBIENTE Y
DESARROLLO SOSTENIBLE

Libertad y Orden

RUNT

# CERTIFICADO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANT

No. 177833657

## DATOS CENTRO DIAGNÓSTICO

**Entidad que expide el certificado:** CDA SOACHA EL ALTICO SAS

**NIT:** 900471384

**No. de Certificado de Acreditación:** 11-OIN-053-001

**Fecha de expedición:** 2024/12/12

**Fecha de vencimiento:** 2025/12/12

## DATOS VEHÍCULO

**PLACA:** SZO559

**CLASE:** VOLQUETA

**MARCA:** FOTON

**MODELO:** 2012

**SERVICIO:** Público

**COMBUSTIBLE:** DIESEL

**CILINDRAJE:** 4214

**NRO. MOTOR:** YC4D130-20*D36M1B00424*

**NRO. CHASIS:** LVBDJPFA1CN067710

**VIN:** LVBDJPFA1CN067710

**LÍNEA:** BJ3062V3PDB-B2

**COLOR:** BLANCO

**NOMBRE PROPIETARIO:** YERALDINE RAMOS L.



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.069.078.783
CARDENAS LOPEZ

APELLIDOS
DIEGO FERNANDO

NOMBRES

FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO 04-OCT-1993
MANTA
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.59
ESTATURA

A+
G.S. RH

M
SEXO

06-OCT-2011 MANTA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

INDICE DERECHO

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

P-1516300-00354754-M-1069078783-20120110 0028917502G 1 36482641

# SuAporte | AUTOLIQUIDACION

**Fecha creación reporte:** 2025-07-07, 11:05:00 AM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Número Planilla:** 79012238

**Periodo Cotización:** Julio de 2025 **Periodo Servicio:** Julio de 2025

**PAGADO 7/07/2025**

## I. DATOS DEL APORTANTE

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Razón Social** | DIEGO FERNANDO CARDENAS LOPEZ | | |
| **Documento** | CC1069078783 | **Dirección** | DIAGONAL 32 C BIS A SUR #12B20 |
| **Tipo de Empresa** | INDEPENDIENTE | **Teléfono** | 3124130003 |
| **Tipo Persona** | NATURAL | **FormaPresentación** | ÚNICO |
| **Ciudad** | BOGOTA D.C. | **Departamento** | BOGOTA D.C. |
| **Representante Legal** | DIEGO FERNANDO CARDENAS LOPEZ | **Identificación** | CC1069078783 |
| **Total Afiliados** | 1 | **ARP** | COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES |

## II. DETALLE DEL APORTANTE

| Datos del Afiliado | | | | Novedades | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Pensiones | | | Salud | | | Riesgos | | | Cajas | | | Parafiscales | | | | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Identificación | Apellidos y Nombres | Tipo Cotizante | Subtipo Cotizante | ING | RET | RET P | TDE | TAE | TDP | TAP | VSP | COR | VST | SLN | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRP | Días AFP | Días EPS | Días ARP | Días CCF | Administradora | IBC Pensión | Aporte Pensión | Administradora | IBC Salud | Aporte Salud | Tarifa | IBC Riesgos | Aporte Riesgo | Administradora | IBC Caja | Aporte Caja | Aporte SENA | Aporte ICBF | ESAP | Aporte Ministerio | Total |
| CC1069078783 | DIEGO FERNANDO CARDENAS LOPEZ | 57 | 00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 30 | 30 | 30 | 0 | (230301) PORVENIR | $ 1.423.500 | $ 227.800 | (EPSC34) RECAUDO SGP CAPITAL SALUD | $ 1.423.500 | $ 177.900 | 6,960 | $ 1.423.500 | $ 99.100 | (NN-CCF) NINGUNA CCF | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 504.800 |

## III.TOTALES

| IBC Pensión | IBC Salud | IBC Riesgos | IBC Cajas | Aportes Pensión | Aportes Salud | Aportes Riesgos | Aportes Cajas | Aportes Sena | Aportes ICBF | Aportes ESAP | Aportes Min Educación | (Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS | Incapacidades ARP | SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA | TOTAL INTERESES DE MORA | TOTAL FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $ 1.423.500 | $ 1.423.500 | $ 1.423.500 | $ 0 | $ 227.800 | $ 177.900 | $ 99.100 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 504.800 | $ 0 | $ 504.800 |



**ARUS, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77. Línea Ética: 018000 517806.**

**Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.**

# Anexo 5. Formatos de capacitaciones y de seguimiento y control

# Mes 1

| | LISTA DE CHEQUEO DE SEÑALIZACIÓN | FO-PMA-01 |
|---|---|---|
| | | Versión: 1 |
| | | Vigente: 25/02/2025 |

Objetivo : Identificar los agentes de riesgos que enfren tan los trabajadores del CONSORCIO SALÓN COMUNAL 013, en sus actividades cotidianas, mediante inspecciones periódicas a las áreas, frentes de trabajo y equipos en general.

Fecha: 18/05/2025
Realizado por: Jhonathan Alexander Urueña

| CRITERIO DE INSPECCION | DENTRO DEL FRENTE DE OBRA | | OFICINAS | | PASILLOS | | ZONA DE PARQUEO | | PUNTO DE ENCUENTRO | | BODEGA DE ALMACENAMIENTO DE MATERIALES | | OBSERVACIONES | ACCIONES DE MEJORA | RESPONSABLE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | C | NC | C | NC | C | NC | C | NC | C | NC | C | NC | | | |
| EXISTEN AVISOS PREVENTIVOS QUE MOTIVEN EL USO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL. | X | | — | | | | | | | | | | incu dora | En el transcurso | R. Obra |
| EXISTE SEÑALIZACION QUE PROHIBA EL CONSUMO DE CIGARRILLO EN EL LUGAR DE TRABAJO | N/A | | — | | | | | | | | | | " | " | " |
| EXISTE SEÑALIZACION PARA EVACUACION Y CONDUCE AL PUNTO DE ENCUENTRO? | | | — | | | | | | | | | | " | " | " |
| LOS ELEMENTOS PARA PRESTAR PRIMEROS AUXILIOS COMO CAMILLA, BOTIQUIN, INMOBILIZADORES, ETC SE ENCUENTYRAN CLARAMENTE SEÑALIZADOS Y DESPEJADOS? | X | | — | | | | | | | | | | " | " | " |
| LA UBICACIÓN DE LA SEÑALIZACIÓN DE LOS EXTINTORES PERMITE SU FÁCIL VISUALIZACIÓN DESDE LEJOS Y SU FACIL ACCESO. | X | | — | | | | | | | | | | " | " | " |
| LA SEÑALIZACIÓN PERMANECE LIMPIA Y EN BUENAS CONDICIONES DE MANTENIMIENTO. | X | | — | | | | | | | | | | " | " | " |
| LOS PLANOS DE EVACUACION SE ENCUENTRAN PUBLICADOS EN MATERIAL FOTOLUMINISCENTE Y SON CLAROS EN TEMAS DE UBICACIÓN DE EQUIPOS Y RUTAS DE EVACUACION. | N/A | | — | | | | | | | | | | " | " | " |
| SE ENCUENTRAN SEÑALIZADOS LOS EQUIPOS QUE REVISTEN PELIGROS ESPECIALES COMO ALTO VOLTAJE, INFLAMABLES, AREAS RESTRINGIDAS, ETC. | N/A | | — | | | | | | | | | | " | " | " |
| LOS SENDEROS PEATONALES ESTAN SEÑALIZADOS ADVIRTIENDO SOBRE LOS PELIGROS EXISTENTES EN EL RECORRIDO O LA RUTA? | N/A | | — | | | | | | | | | | " | " | " |
| ESTA VISIBLE LA SEÑALIZACION DE LOS EQUIPOS CONTRA INCENDIOS | N/A | | — | | | | | | | | | | " | " | " |
| SE IDENTIFICA CON CLARIDAD LA SALIDA Y EL TIMBRE DE EMERGENCIA A TRAVES DE LA SEÑALIZACION INSTALADA. | N/A | | — | | | | | | | | | | " | " | " |
| ESTAN DEMARCADAS DE FORMA CLARA LAS FUENTES ELECTRICAS ASI COMO LA ZONA A LA QUE ALIMENTA. | N/A | | — | | | | | | | | | | " | " | " |
| ESTAN DIFERENCIADAS LAS AREAS DE TRABAJO EN LA CUAL SE ENCUENTRA. | | | — | | | | | | | | | | " | " | " |
| LAS MAQUINARIA SE ENCUENTRA ROTULADA CON EL NOMBRE Y RIESGOS ESPECIFICOS | N/A | | — | | | | | | | | | | " | " | " |
| SE IDENTIFICAN LOS QUIMICOS Y SU TIPOLOGIA DE ACUERDO A LA INFORMACION INSTALADA. | N/A | | — | | | | | | | | | | " | " | " |

OBSERVACIONES GENERALES

En el transcurso de la obra aplicaran diferentes criterios de inspección

FIRMA

NOMBRE: Jhonathan Alexander Urueña
CEDULA

| | SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL | FO-PMA-04 |
|---|---|---|
| | | V:01, 25/02/2025 |
| | INSPECCIÓN KIT AMBIENTAL | Página 1 de 1 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NOMBRE DEL INSPECTOR | Jhonathan Alexander Urueña | | | | | HORA DE INSPECCIÓN | |
| UBICACIÓN | Salón Comunal Corkidi | | | | | | |
| PROYECTO | Cll 3 zf-38 | | | | | FECHA DE INSPECCIÓN | |
| ETAPA | ANTES | — | DURANTE | — | DESPUÉS | — | 22/05/2025 |

| | ÍTEM | N/A | B | M | F |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ubicación (Protección condiciones ambientales) | | X | | |
| 2 | Señalización y visibilidad | | X | | |
| 3 | Acceso (facilidad de puesta en uso - no candados; no obstáculos en el área para acceso) | | X | | |
| 4 | Estado de empaque (maletín o barril...) | N/A | | | |
| 5 | Maletín / Contenedor (N.A. para Kit en Vehículos) | N/A | | | |
| 6 | Bolsas Rojas | N/A | | | |
| 7 | Paño Absorbente tela Oleofilica (N.A. para Kit en Vehículos) | N/A | | | |
| 8 | Pala plástica (debe ser pequeña para Kit en vehículos) | N/A | | | |
| 9 | Barrera Absorbente Pequeña tipo Gusano (N.A. para Kit en Vehículos) | N/A | | | |
| 10 | Cinta de Señalización | | X | | |
| 11 | Etiquetas de residuos peligrosos | N/A | | | |
| 12 | Paleta Pare - Siga (aplica solo para Kit en Vehículos) | | X | | |
| 13 | Overol Tyvek | | X | | |
| 14 | Gafas de seguridad | | X | | |
| 15 | Guantes de Nitrilo | | X | | |
| 16 | Mascarilla protección vapores orgánicos | N/A | | | |

**Convenciones:** B : Bueno; M: Malo o defectuoso; F: Faltante * En caso de que algún componente no exista debido a que no es parte constituyente del tipo de kit antiderrame, marcar N.A. (No Aplica) en la casilla B

**CUMPLIMIENTO:**

Se trae de manera general la inspección a la obra y se observa todo al día

**FIRMA DE INSPECTOR** Jhonathan Urueña

**OBSERVACIONES**

Inspección general de obra

Scanned with CamScanner

| | MATRIZ DE COMPATIBILIDAD DE SUSTANCIAS QUÍMICAS | MT-PMA-3.2 | 25/02/2025 |
|---|---|---|---|
| | | Versión 1 | Página 1 de 1 |

| | | | OBSERVACIONES: | |
|---|---|---|---|---|
| FECHA DE ELABORACIÓN: | 20/05/2025 | | | Para las sustancias químicas que no tengan información del Sistema Globalmente Armonizado, se deberá realizar la equivalencia de acuerdo con la información establecida en las secciones 2 y 10 de las respectivas hojas de seguridad. |
| QUIEN ELABORO: | Jhonathan Alexander Urueña | | | |
| Proyecto | Salon Comunal Coltejer | | | |

| | NOMBRE COMÚN | | Cemento | AnchorFix-4 | Pintura con base en agua | Sikabull32 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | CLASE SGA | | Irritación ocular/cutánea | Tóxico | Corrosivo | Tóxico |
| NOMBRE COMÚN | CLASE SGA | PICTOGRAMA SGA |  |  |  |  |
| Cemento | Irritación ocular/cutánea |  | N/A | NIA | NIA | NIA |
| AnchorFix-4 | Tóxico |  | N/A | NIA | NIA | NIA |
| Pintura con base en agua | Corrosivo |  | NIA | NIA | NIA | NIA |
| Sikabull32 | Tóxico |  | NIA | NIA | NIA | NIA |

| CONVERSIÓN | | NOMBRE DE LA SUSTANCIA | RESTRICCIONES DE ALMACENAMIENTO |
|---|---|---|---|
| | Pueden almacenarse juntos. Verificar reactividad individual utilizando la Hoja de Seguridad. Estas sustancias pueden ser utilizadas como separadores de sustancias no compatibles. | NIA | |
| | Precaución, posibles restricciones. Revisar incompatibilidades individuales utilizando Hoja de Seguridad, pueden ser incompatibles o pueden requerirse condiciones específicas. | NIA | |
| | Se requiere almacenar por separado. Son incompatibles. | NIA | |
| | | NOTAS | -En caso de emergencia comuníquese con las líneas: _____ |

Scanned with CamScanner

**FORMATO DE ASISTENCIA A CAPACITACIÓN**

**PROYECTO:** Salón Comunal Contadi

**CONTRATO No.:** 847 - 2024
**FECHA:** 16 / 08 / 205
**LUGAR:** U1 3 2F - 38
**TEMA DE CAPACITACIÓN:** Ambiental
**CAPACITADOR:** Jhonathan Alexander Ureña
**DURACIÓN:** 20 min

---

**OBJETIVO DE LA CAPACITACIÓN** Compartir información preventiva para el proyecto en el area ambiental.

LISTADO DE ASISTENCIA

| N° | NOMBRE COMPLETO | CARGO | FIRMA |
|---|---|---|---|
| 1 | Germán Ortiz | Ayudante | Germán Ortiz |
| 2 | | | |
| 3 | Josue Diaz | Ayudante | Josue Diaz |
| 4 | | | |
| 5 | Alvaro Guevara | Inspector Obra | |
| 6 | | | |
| 7 | | | |
| 8 | | | |
| 9 | | | |
| 10 | | | |

**FIRMAS DE RESPONSABLES**

**ELABORÓ:** Jhonathan Alexander Ureña **Cargo:** Ing. Ambiental **Firma:**

**REVISÓ:** Alvaro Guevara **Cargo:** Inspector Comunal **Firma:**

**APROBÓ:** // // **Cargo:** // // **Firma:**

Scanned with CamScanner

# Mes 2

FORMATO DE ASISTENCIA A CAPACITACIÓN

PROYECTO: Salón Comunal Contadi

CONTRATO No.: 847-2021
FECHA: 03 / 06 / 2023
LUGAR: Cll 3 27-38
TEMA DE CAPACITACIÓN: Ambiental
CAPACITADOR: Jonathan Alexander Moreno
DURACIÓN: 25 min

---

OBJETIVO DE LA CAPACITACIÓN

LISTADO DE ASISTENCIA

| N° | NOMBRE COMPLETO | CARGO | FIRMA |
|---|---|---|---|
| 1 | Alvaro Guevara | Inspector Obra | |
| 2 | Suarez Roman | Oficial | Roman Suarez |
| 3 | Cesar Suarez | Oficial | Cesar |
| 4 | Jose Aranda | Ayudante | Aranda Jose |
| 5 | Carlos Almendrales | Ayudante | CARLOS A. |
| 6 | | | |
| 7 | | | |
| 8 | | | |
| 9 | | | |
| 10 | | | |

FIRMAS DE RESPONSABLES

ELABORÓ: Jonathan Alexander Moreno Cargo: Ing Ambiental Firma:

REVISÓ: Alvaro Guevara Cargo: Inspector Obra Firma:

APROBÓ: " " Cargo: " " Firma:

Scanned with CamScanner

| | MATRIZ DE COMPATIBILIDAD DE SUSTANCIAS QUÍMICAS | MT-PMA-3.2 | 25/02/2025 |
|---|---|---|---|
| | | Versión 1 | Página 1 de 1 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| FECHA DE ELABORACIÓN: | 15/06/2025 | OBSERVACIONES: | Para las sustancias químicas que no tengan información del Sistema Globalmente Armonizado, se deberá realizar la equivalencia de acuerdo con la información establecida en las secciones 2 y 10 de las respectivas hojas de seguridad. |
| QUIEN ELABORO: | Jonathan Alexander Umaña Soto |  |  |
| Proyecto | Comunal Cartago |  |  |

| | NOMBRE COMÚN | | Cemento | AnchorFix-4 | Pintura con base en agua | Sikabull32 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | CLASE SGA | | Irritación ocular/cutánea | Tóxico | Corrosivo | Tóxico |
| NOMBRE COMÚN | CLASE SGA | PICTOGRAMA SGA |  |  |  |  |
| Cemento | Irritación ocular/cutánea |  | | | | |
| AnchorFix-4 | Tóxico |  | | | | |
| Pintura con base en agua | Corrosivo |  | | | | |
| Sikabull32 | Tóxico |  | | | | |

| CONVERSIÓN | | NOMBRE DE LA SUSTANCIA | RESTRICCIONES DE ALMACENAMIENTO |
|---|---|---|---|
| | Pueden almacenarse juntos. Verificar reactividad individual utilizando la Hoja de Seguridad. Estas sustancias pueden ser utilizadas como separadores de sustancias no compatibles. | N/A | |
| | Precaución, posibles restricciones. Revisar incompatibilidades individuales utilizando Hoja de Seguridad, pueden ser incompatibles o pueden requerirse condiciones específicas. | N/A | |
| | Se requiere almacenar por separado. Son incompatibles. | N/A | |
| | | NOTAS | -En caso de emergencia comuníquese con las líneas:_____ |

Scanned with CamScanner

| | SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL | FO-PMA-04 |
|---|---|---|
| | | V:01, 25/02/2025 |
| | INSPECCIÓN KIT AMBIENTAL | Página 1 de 1 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NOMBRE DEL INSPECTOR | Jonathan Alexander Ureña | | | | | HORA DE INSPECCIÓN | |
| UBICACIÓN | Cll 3 2F-38 | | | | | | |
| PROYECTO | Salón Comunal Corkidi | | | | | FECHA DE INSPECCIÓN | |
| ETAPA | ANTES | / | DURANTE | — | DESPUÉS | / | 15/08/2025 |

| | ÍTEM | N/A | B | M | F |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ubicación (Protección condiciones ambientales) | | X | | |
| 2 | Señalización y visibilidad | | X | | |
| 3 | Acceso (facilidad de puesta en uso - no candados; no obstáculos en el área para acceso) | | X | | |
| 4 | Estado de empaque (maletín o barril…) | / | | | |
| 5 | Maletín / Contenedor (N.A. para Kit en Vehículos) | / | | | |
| 6 | Bolsas Rojas | / | | | |
| 7 | Paño Absorbente tela Oleofilica (N.A. para Kit en Vehículos) | / | | | |
| 8 | Pala plástica (debe ser pequeña para Kit en vehículos) | / | | | |
| 9 | Barrera Absorbente Pequeña tipo Gusano (N.A. para Kit en Vehículos) | / | | | |
| 10 | Cinta de Señalización | / | X | | |
| 11 | Etiquetas de residuos peligrosos | / | | | |
| 12 | Paleta Pare - Siga (aplica solo para Kit en Vehículos) | | X | | |
| 13 | Overol Tyvek | | X | | |
| 14 | Gafas de seguridad | | X | | |
| 15 | Guantes de Nitrilo | | X | | |
| 16 | Mascarilla protección vapores orgánicos | / | | | |

**Convenciones:** B : Bueno; M: Malo o defectuoso; F: Faltante * En caso de que algún componente no exista debido a que no es parte constituyente del tipo de kit antiderrame, marcar N.A. (No Aplica) en la casilla B

**CUMPLIMIENTO:**

Se ve cumplimiento con lo mínimo requerido en obra

FIRMA DE INSPECTOR Jonathan Ureña

**OBSERVACIONES**

Se encuentra inspeccionando en medio avance de la obra

Scanned with CamScanner

| | | |
|---|---|---|
| CONSORCIO SALÓN COMUNAL 013 | LISTA DE CHEQUEO DE SEÑALIZACIÓN | FO-PMA-01<br>Versión: 1<br>Vigente: 25/02/2025 |

Objetivo : Identificar los agentes de riesgos que enfren tan los trabajadores del CONSORCIO SALÓN COMUNAL 013, en sus actividades cotidianas, mediante inspecciones periódicas a las áreas, frentes de trabajo y equipos en general.

Fecha: 17/06/2025

Realizado por: Johnathan Alexander Urueña

| CRITERIO DE INSPECCION | DENTRO DEL FRENTE DE OBRA | | OFICINAS | | PASILLOS | | ZONA DE PARQUEO | | PUNTO DE ENCUENTRO | | BODEGA DE ALMACENAMIENTO DE MATERIALES | | OBSERVACIONES | ACCIONES DE MEJORA | RESPONSABLE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | C | NC | C | NC | C | NC | C | NC | C | NC | C | NC | | | |
| EXISTEN AVISOS PREVENTIVOS QUE MOTIVEN EL USO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL. | X | | | | | | | | | | X | | | | |
| EXISTE SEÑALIZACION QUE PROHIBA EL CONSUMO DE CIGARRILLO EN EL LUGAR DE TRABAJO | N/A | | | | | | | | | | | | | | |
| EXISTE SEÑALIZACION PARA EVACUACION Y CONDUCE AL PUNTO DE ENCUENTRO? | X | | | | | | | | | | | | | | |
| LOS ELEMENTOS PARA PRESTAR PRIMEROS AUXILIOS COMO CAMILLA, BOTIQUIN, INMOBILIZADORES, ETC SE ENCUENTYRAN CLARAMENTE SEÑALIZADOS Y DESPEJADOS? | X | | | | | | | | | | | | | | |
| LA UBICACIÓN DE LA SEÑALIZACIÓN DE LOS EXTINTORES PERMITE SU FÁCIL VISUALIZACIÓN DESDE LEJOS Y SU FACIL ACCESO. | X | | | | | | | | | | | | | | |
| LA SEÑALIZACIÓN PERMANECE LIMPIA Y EN BUENAS CONDICIONES DE MANTENIMIENTO. | X | | | | | | | | | | X | | | | |
| LOS PLANOS DE EVACUACION SE ENCUENTRAN PUBLICADOS EN MATERIAL FOTOLUMINISCENTE Y SON CLAROS EN TEMAS DE UBICACIÓN DE EQUIPOS Y RUTAS DE EVACUACION. | N/A | | | | | | | | | | | | | | |
| SE ENCUENTRAN SEÑALIZADOS LOS EQUIPOS QUE REVISTEN PELIGROS ESPECIALES COMO ALTO VOLTAJE, INFLAMABLES, AREAS RESTRINGIDAS, ETC. | N/A | | | | | | | | | | | | | | |
| LOS SENDEROS PEATONALES ESTAN SEÑALIZADOS ADVIRTIENDO SOBRE LOS PELIGROS EXISTENTES EN EL RECORRIDO O LA RUTA? | N/A | | | | | | | | | | | | | | |
| ESTA VISIBLE LA SEÑALIZACION DE LOS EQUIPOS CONTRA INCENDIOS | N/A | | | | | | | | | | | | | | |
| SE IDENTIFICA CON CLARIDAD LA SALIDA Y EL TIMBRE DE EMERGENCIA A TRAVES DE LA SEÑALIZACION INSTALADA. | N/A | | | | | | | | | | | | | | |
| ESTAN DEMARCADAS DE FORMA CLARA LAS FUENTES ELECTRICAS ASI COMO LA ZONA A LA QUE ALIMENTA. | N/A | | | | | | | | | | | | | | |
| ESTAN DIFERENCIADAS LAS AREAS DE TRABAJO EN LA CUAL SE ENCUENTRA. | | X | | | | | | | | | X | | | | |
| LAS MAQUINARIA SE ENCUENTRA ROTULADA CON EL NOMBRE Y RIESGOS ESPECIFICOS | | X | | | | | | | | | X | | | | |
| SE IDENTIFICAN LOS QUIMICOS Y SU TIPOLOGIA DE ACUERDO A LA INFORMACION INSTALADA. | N/A | | | | | | | | | | | | | | |

OBSERVACIONES GENERALES

Se esta Cumpliendo Con lo requerido en obra y se estan implementando en el transcurso de esta

FIRMA

NOMBRE: Johnathan Alexander Urueña

CEDULA:

Scanned with CamScanner

FORMATO DE ASISTENCIA A CAPACITACIÓN

PROYECTO: Salón Comunal

CONTRATO No.: 897-2024
FECHA: 25/06/2025
LUGAR: Cll 3 2#-38
TEMA DE CAPACITACIÓN: Ambiental
CAPACITADOR: Jonathan Uneta
DURACIÓN: 25 min

---

OBJETIVO DE LA CAPACITACIÓN

LISTADO DE ASISTENCIA

| N° | NOMBRE COMPLETO | CARGO | FIRMA |
|---|---|---|---|
| 1 | Roman Suarez | Oficial | Roman Suarez |
| 2 | Cesar Suarez | Oficial | Cesar |
| 3 | Jose Aranda | Ayudante | Aranda Jose |
| 4 | Carlos Almendrales | Ayudante | CArlos A. |
| 5 | | | |
| 6 | | | |
| 7 | | | |
| 8 | | | |
| 9 | | | |
| 10 | | | |

FIRMAS DE RESPONSABLES

ELABORÓ: Jonathan Uneta Cargo: Ing. Ambiental Firma:

REVISÓ: Alvaro Guevara Cargo: Inspector Obra Firma:

APROBÓ: " " Cargo: " " Firma:

Scanned with CamScanner

# Mes 3

**FORMATO DE ASISTENCIA A CAPACITACIÓN**

**PROYECTO:** Salón Comunal Contadi

**CONTRATO No.:** 847-2021
**FECHA:** 03 / 07 / 2023
**LUGAR:** Cll 3 27-38
**TEMA DE CAPACITACIÓN:** Ambiental
**CAPACITADOR:** Jonathan Alexander Ureña
**DURACIÓN:** 25 min

CONSORCIO SALÓN COMUNAL 013

---

**OBJETIVO DE LA CAPACITACIÓN**

LISTADO DE ASISTENCIA

| Nº | NOMBRE COMPLETO | CARGO | FIRMA |
|---|---|---|---|
| 1 | Alvaro Cuevara | Inspector Obra | |
| 2 | Suarez Roman | Oficial | Roman Suarez |
| 3 | Cesar Suarez | Oficial | tejal |
| 4 | Jose Aranda | Ayudante | Aranda Jose |
| 5 | Carlos Almendrales | Ayudante | Carlos A. |
| 6 | | | |
| 7 | | | |
| 8 | | | |
| 9 | | | |
| 10 | | | |

**FIRMAS DE RESPONSABLES**

**ELABORÓ:** Jonathan Alexander Ureña **Cargo:** Ing Ambiental **Firma:**

**REVISÓ:** Alvaro Cuevara **Cargo:** Inspector Obra **Firma:**

**APROBÓ:** " " **Cargo:** " " **Firma:**

Scanned with CamScanner

| | MATRIZ DE COMPATIBILIDAD DE SUSTANCIAS QUÍMICAS | MT-PMA-3.2 | 25/02/2025 |
|---|---|---|---|
| | | Versión 1 | Página 1 de 1 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FECHA DE ELABORACIÓN: | 15/07/2023 | | | | | | OBSERVACIONES: | Para las sustancias químicas que no tengan información del Sistema Globalmente Armonizado, se deberá realizar la equivalencia de acuerdo con la información establecida en las secciones 2 y 10 de las respectivas hojas de seguridad. | | | | | | |
| QUIEN ELABORO: | [redacted] | | | | | | | | | | | | | |
| Proyecto | [redacted] | | | | | | | | | | | | | |
| | [redacted] | | Cemento | AnchorFix-4 | Pintura con base en agua | Sikabuild32 | | | | | | | | |
| | [redacted] | | Irritación ocular/cutánea | Tóxico | Corrosivo | Tóxico | | | | | | | | |
| [redacted] | | | ! | | | | | | | | | | | |
| Cemento | Irritación ocular/cutánea | ! | [redacted] | | | | | | | | | | | |
| AnchorFix-4 | Tóxico | | | ✓ | | | | | | | | | | |
| Pintura con base en agua | Corrosivo | | | | | ✓ | | | | | | | | |
| Sikabuild32 | Tóxico | | | ✓ | | | | | | | | | | |

| CONVERSIÓN | | NOMBRE DE LA SUSTANCIA | RESTRICCIONES DE ALMACENAMIENTO |
|---|---|---|---|
| [redacted] | Pueden almacenarse juntos. Verificar reactividad individual utilizando la Hoja de Seguridad. Estas sustancias pueden ser utilizadas como separadores de sustancias no compatibles. | N/A | |
| [redacted] | Precaución, posibles restricciones. Revisar incompatibilidades individuales utilizando Hoja de Seguridad, pueden ser incompatibles o pueden requerirse condiciones específicas. | N/A | |
| [redacted] | Se requiere almacenar por separado. Son incompatibles. | N/A | |
| | | NOTAS | En caso de emergencia comuníquese con las líneas: _____ |

Scanned with CamScanner

| | SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL | FO-PMA-04 |
|---|---|---|
| | | V:01, 25/02/2025 |
| | INSPECCIÓN KIT AMBIENTAL | Página 1 de 1 |
| NOMBRE DEL INSPECTOR | Jaithon Alexander Ureña | HORA DE INSPECCIÓN |
| UBICACIÓN | Cll 3 2F-38 | |
| PROYECTO | Salón Comunal Corkidi | FECHA DE INSPECCIÓN |
| ETAPA | ANTES — DURANTE — DESPUÉS — | 15/07/2025 |

| | ÍTEM | N/A | B | M | F |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ubicación (Protección condiciones ambientales) | | X | | |
| 2 | Señalización y visibilidad | | X | | |
| 3 | Acceso (facilidad de puesta en uso - no candados; no obstáculos en el área para acceso) | | X | | |
| 4 | Estado de empaque (maletín o barril…) | — | | | |
| 5 | Maletín / Contenedor (N.A. para Kit en Vehículos) | — | | | |
| 6 | Bolsas Rojas | — | | | |
| 7 | Paño Absorbente tela Oleofilica (N.A. para Kit en Vehículos) | — | | | |
| 8 | Pala plástica (debe ser pequeña para Kit en vehículos) | — | | | |
| 9 | Barrera Absorbente Pequeña tipo Gusano (N.A. para Kit en Vehículos) | — | | | |
| 10 | Cinta de Señalización | — | X | | |
| 11 | Etiquetas de residuos peligrosos | — | | | |
| 12 | Paleta Pare - Siga (aplica solo para Kit en Vehículos) | | X | | |
| 13 | Overol Tyvek | | X | | |
| 14 | Gafas de seguridad | | X | | |
| 15 | Guantes de Nitrilo | | X | | |
| 16 | Mascarilla protección vapores orgánicos | — | | | |

**Convenciones:** B : Bueno; M: Malo o defectuoso; F: Faltante * En caso de que algún componente no exista debido a que no es parte constituyente del tipo de kit antiderrame, marcar N.A. (No Aplica) en la casilla B

**CUMPLIMIENTO:**

Se ve cumplimiento con lo mínimo requerido en obra

**FIRMA DE INSPECTOR** Jaithon Ureña

**OBSERVACIONES**

Se encuentra inspeccionado en medio avance de la obra

Scanned with CamScanner

| | LISTA DE CHEQUEO DE SEÑALIZACIÓN | FO-PMA-01 |
|---|---|---|
| | | Versión: 1 |
| | | Vigente: 25/02/2025 |

Objetivo : Identificar los agentes de riesgos que enfren tan los trabajadores del CONSORCIO SALÓN COMUNAL 013, en sus actividades cotidianas, mediante inspecciones periódicas a las áreas, frentes de trabajo y equipos en general.

**Fecha** 13/03/2025
**Realizado por** Jonathan Alexander Urrea

| CRITERIO DE INSPECCION | DENTRO DEL FRENTE DE OBRA | | OFICINAS | | PASILLOS | | ZONA DE PARQUEO | | PUNTO DE ENCUENTRO | | BODEGA DE ALMACENAMIENTO DE MATERIALES | | OBSERVACIONES | ACCIONES DE MEJORA | RESPONSABLE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | C | NC | C | NC | C | NC | C | NC | C | NC | C | NC | | | |
| EXISTEN AVISOS PREVENTIVOS QUE MOTIVEN EL USO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL. | X | | | | | | | | | | X | | | | |
| EXISTE SEÑALIZACION QUE PROHIBA EL CONSUMO DE CIGARRILLO EN EL LUGAR DE TRABAJO | N/A | | | | | | | | | | | | | | |
| EXISTE SEÑALIZACION PARA EVACUACION Y CONDUCE AL PUNTO DE ENCUENTRO? | X | | | | | | | | | | | | | | |
| LOS ELEMENTOS PARA PRESTAR PRIMEROS AUXILIOS COMO CAMILLA, BOTIQUIN, INMOBILIZADORES, ETC SE ENCUENTYRAN CLARAMENTE SEÑALIZADOS Y DESPEJADOS? | X | | | | | | | | | | | | | | |
| LA UBICACIÓN DE LA SEÑALIZACIÓN DE LOS EXTINTORES PERMITE SU FÁCIL VISUALIZACIÓN DESDE LEJOS Y SU FACIL ACCESO. | X | | | | | | | | | | | | | | |
| LA SEÑALIZACIÓN PERMANECE LIMPIA Y EN BUENAS CONDICIONES DE MANTENIMIENTO. | X | | | | | | | | | | X | | | | |
| LOS PLANOS DE EVACUACION SE ENCUENTRAN PUBLICADOS EN MATERIAL FOTOLUMINISCENTE Y SON CLAROS EN TEMAS DE UBICACIÓN DE EQUIPOS Y RUTAS DE EVACUACION. | N/A | | | | | | | | | | | | | | |
| SE ENCUENTRAN SEÑALIZADOS LOS EQUIPOS QUE REVISTEN PELIGROS ESPECIALES COMO ALTO VOLTAJE, INFLAMABLES, AREAS RESTRINGIDAS, ETC. | N/A | | | | | | | | | | | | | | |
| LOS SENDEROS PEATONALES ESTAN SEÑALIZADOS ADVIRTIENDO SOBRE LOS PELIGROS EXISTENTES EN EL RECORRIDO O LA RUTA? | N/A | | | | | | | | | | | | | | |
| ESTA VISIBLE LA SEÑALIZACION DE LOS EQUIPOS CONTRA INCENDIOS | N/A | | | | | | | | | | | | | | |
| SE IDENTIFICA CON CLARIDAD LA SALIDA Y EL TIMBRE DE EMERGENCIA A TRAVES DE LA SEÑALIZACION INSTALADA. | N/A | | | | | | | | | | | | | | |
| ESTAN DEMARCADAS DE FORMA CLARA LAS FUENTES ELECTRICAS ASI COMO LA ZONA A LA QUE ALIMENTA. | N/A | | | | | | | | | | | | | | |
| ESTAN DIFERENCIADAS LAS AREAS DE TRABAJO EN LA CUAL SE ENCUENTRA. | | X | | | | | | | | | X | | | | |
| LAS MAQUINARIA SE ENCUENTRA ROTULADA CON EL NOMBRE Y RIESGOS ESPECIFICOS | | X | | | | | | | | | X | | | | |
| SE IDENTIFICAN LOS QUIMICOS Y SU TIPOLOGIA DE ACUERDO A LA INFORMACION INSTALADA. | N/A | | | | | | | | | | | | | | |

**OBSERVACIONES GENERALES**

Se esta Cumpliendo Con lo requerido en obra y se estan implementando en el transcurso de esta

| | |
|---|---|
| NOMBRE | Jonathan Alexander Urrea |
| CEDULA | FIRMA |

Scanned with CamScanner

**FORMATO DE ASISTENCIA A CAPACITACIÓN**

**PROYECTO:** Salón Comunal

**CONTRATO No.:** 897-2024
**FECHA:** 25 / 07 / 2025
**LUGAR:** C113 27-38
**TEMA DE CAPACITACIÓN:** Ambiental
**CAPACITADOR:** Jonathan Uneña
**DURACIÓN:** 25 min

CONSORCIO SALÓN COMUNAL 013

---

**OBJETIVO DE LA CAPACITACIÓN**

LISTADO DE ASISTENCIA

| Nº | NOMBRE COMPLETO | CARGO | FIRMA |
|---|---|---|---|
| 1 | Roman Suarez | Oficial | Roman Suarez |
| 2 | Cesar Suarez | Oficial | Cesar |
| 3 | Jose Aranda | Ayudante | Aranda Jose |
| 4 | Carlos Almendrales | Ayudante | CArlos A. |
| 5 | | | |
| 6 | | | |
| 7 | | | |
| 8 | | | |
| 9 | | | |
| 10 | | | |

**FIRMAS DE RESPONSABLES**

**ELABORÓ:** Jonathan Uneña **Cargo:** Ing. Ambiental **Firma:**
**REVISÓ:** Alvaro Guevara **Cargo:** Inspector Obra **Firma:**
**APROBÓ:** " " **Cargo:** " " **Firma:**

Scanned with CamScanner

# Mes 4

**FORMATO DE ASISTENCIA A CAPACITACIÓN**

**PROYECTO:** Salón Comunal Corkidi

**CONTRATO No.:** 847-2024
**FECHA:** 05 / 08 / 2025
**LUGAR:** Cll 3 27-38
**TEMA DE CAPACITACIÓN:** Manejo ambiental de RCD
**CAPACITADOR:** Jhonatan Urueña
**DURACIÓN:** 25 min

---

**OBJETIVO DE LA CAPACITACIÓN**

LISTADO DE ASISTENCIA

| Nº | NOMBRE COMPLETO | CARGO | FIRMA |
|---|---|---|---|
| 1 | Carlos Enrique Almendares | Ayudante | Carlos Almen. |
| 2 | Elrecer Leal | Maestro | |
| 3 | Jorge Anza | Oficial | Jorge Anza |
| 4 | Alex Peralta | Oficial | Alex Peralta |
| 5 | Darwin Parra Sierra | Oficial | DARWIN P. |
| 6 | | | |
| 7 | | | |
| 8 | | | |
| 9 | | | |
| 10 | | | |

**FIRMAS DE RESPONSABLES**

**ELABORÓ:** Jonathan Urueña **Cargo:** Ing. ambiental **Firma:**

**REVISÓ:** Alvaro Guevara **Cargo:** Apoyo de obra **Firma:**

**APROBÓ:** Alvaro Guevara **Cargo:** Apoyo de obra **Firma:**

Scanned with CamScanner

**FORMATO DE ASISTENCIA A CAPACITACIÓN**

**PROYECTO:** Salón Comunal Larkidi

CONSORCIO SALÓN COMUNAL 013

**CONTRATO No.:** 847-2024
**FECHA:** 09 / 03 / 2025
**LUGAR:** Cll 3 27-38
**TEMA DE CAPACITACIÓN:** Manejo de materiales e insumos
**CAPACITADOR:** Jhonatan Urueña
**DURACIÓN:** 25 min

---

**OBJETIVO DE LA CAPACITACIÓN**

LISTADO DE ASISTENCIA

| Nº | NOMBRE COMPLETO | CARGO | FIRMA |
|---|---|---|---|
| 1 | Carlos Enrique Almendrales | Ayudante | Carlos Almen. |
| 2 | Elrecer Leal | Maestro | Elrecer |
| 3 | Jorge Anza | Oficial | Jorge Anza |
| 4 | Alex Peralta | Oficial | Alex Peralta |
| 5 | Darwin Parra Sierra | Oficial | DARWIN P. |
| 6 | | | |
| 7 | | | |
| 8 | | | |
| 9 | | | |
| 10 | | | |

**FIRMAS DE RESPONSABLES**

**ELABORÓ:** Jonathan Urueña **Cargo:** Ing. ambiental **Firma:**

**REVISÓ:** Alvaro Guevara **Cargo:** Apoyo de obra **Firma:**

**APROBÓ:** Alvaro Guevara **Cargo:** Apoyo de obra **Firma:**

Scanned with CamScanner

**FORMATO DE ASISTENCIA A CAPACITACIÓN**

**PROYECTO:** Salón Comunal Corkidi

CONSORCIO SALÓN COMUNAL 013

**CONTRATO No.:** B47-2024
**FECHA:** 25 / 03 / 2025
**LUGAR:** Cll 3 27-38
**TEMA DE CAPACITACIÓN:** Manejo y control de emisiones atmosféricas.
**CAPACITADOR:** Jhonatan Urueña
**DURACIÓN:** 25 min

---

**OBJETIVO DE LA CAPACITACIÓN**

LISTADO DE ASISTENCIA

| Nº | NOMBRE COMPLETO | CARGO | FIRMA |
|---|---|---|---|
| 1 | Carlos Enrique Almendrales | Ayudante | Carlos Almen. |
| 2 | Elrecer Leal | Maestro | Elrecer |
| 3 | Jorge Ariza | Oficial | Jorge Ariza |
| 4 | Alex Peralta | Oficial | Alex Peralta |
| 5 | Darwin Parra Sierra | Oficial | DARWIN P. |
| 6 | | | |
| 7 | | | |
| 8 | | | |
| 9 | | | |
| 10 | | | |

**FIRMAS DE RESPONSABLES**

**ELABORÓ:** Jonathan Urueña **Cargo:** Ing. ambiental **Firma:**

**REVISÓ:** Alvaro Guevara **Cargo:** Apoyo de obra **Firma:**

**APROBÓ:** Alvaro Guevara **Cargo:** Apoyo de obra **Firma:**

Scanned with CamScanner

| | LISTA DE CHEQUEO DE SEÑALIZACIÓN | FO-PMA-01 |
|---|---|---|
| | | Versión: 1 |
| | | Vigente: 25/02/2025 |

Objetivo : Identificar los agentes de riesgos que enfren tan los trabajadores del CONSORCIO SALÓN COMUNAL 013, en sus actividades cotidianas, mediante inspecciones periódicas a las áreas, frentes de trabajo y equipos en general.

Fecha: 19/08/2025

Realizado por: Jonathan Alexander Urueña

| CRITERIO DE INSPECCION | DENTRO DEL FRENTE DE OBRA | | OFICINAS | | PASILLOS | | ZONA DE PARQUEO | | PUNTO DE ENCUENTRO | | BODEGA DE ALMACENAMIENTO DE MATERIALES | | OBSERVACIONES | ACCIONES DE MEJORA | RESPONSABLE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | C | NC | C | NC | C | NC | C | NC | C | NC | C | NC | | | |
| EXISTEN AVISOS PREVENTIVOS QUE MOTIVEN EL USO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL. | X | | | | | | | | | | X | | | | |
| EXISTE SEÑALIZACION QUE PROHIBA EL CONSUMO DE CIGARRILLO EN EL LUGAR DE TRABAJO | N/A | | | | | | | | | | | | | | |
| EXISTE SEÑALIZACION PARA EVACUACION Y CONDUCE AL PUNTO DE ENCUENTRO? | X | | | | | | | | | | | | | | |
| LOS ELEMENTOS PARA PRESTAR PRIMEROS AUXILIOS COMO CAMILLA, BOTIQUIN, INMOBILIZADORES, ETC SE ENCUENTYRAN CLARAMENTE SEÑALIZADOS Y DESPEJADOS? | X | | | | | | | | | | | | | | |
| LA UBICACIÓN DE LA SEÑALIZACIÓN DE LOS EXTINTORES PERMITE SU FÁCIL VISUALIZACIÓN DESDE LEJOS Y SU FACIL ACCESO. | X | | | | | | | | | | X | | | | |
| LA SEÑALIZACIÓN PERMANECE LIMPIA Y EN BUENAS CONDICIONES DE MANTENIMIENTO. | X | | | | | | | | | | | | | | |
| LOS PLANOS DE EVACUACIÓN SE ENCUENTRAN PUBLICADOS EN MATERIAL FOTOLUMINISCENTE Y SON CLAROS EN TEMAS DE UBICACIÓN DE EQUIPOS Y RUTAS DE EVACUACION. | N/A | | | | | | | | | | | | | | |
| SE ENCUENTRAN SEÑALIZADOS LOS EQUIPOS QUE REVISTEN PELIGROS ESPECIALES COMO ALTO VOLTAJE, INFLAMABLES, AREAS RESTRINGIDAS, ETC. | N/A | | | | | | | | | | | | | | |
| LOS SENDEROS PEATONALES ESTAN SEÑALIZADOS ADVIRTIENDO SOBRE LOS PELIGROS EXISTENTES EN EL RECORRIDO O LA RUTA? | N/A | | | | | | | | | | | | | | |
| ESTA VISIBLE LA SEÑALIZACION DE LOS EQUIPOS CONTRA INCENDIOS | N/A | | | | | | | | | | | | | | |
| SE IDENTIFICA CON CLARIDAD LA SALIDA Y EL TIMBRE DE EMERGENCIA A TRAVES DE LA SEÑALIZACION INSTALADA. | N/A | | | | | | | | | | | | | | |
| ESTAN DEMARCADAS DE FORMA CLARA LAS FUENTES ELECTRICAS ASI COMO LA ZONA A LA QUE ALIMENTA. | N/A | | | | | | | | | | | | | | |
| ESTAN DIFERENCIADAS LAS AREAS DE TRABAJO EN LA CUAL SE ENCUENTRA. | | X | | | | | | | | | X | | | | |
| LAS MAQUINARIA SE ENCUENTRA ROTULADA CON EL NOMBRE Y RIESGOS ESPECIFICOS | | X | | | | | | | | | X | | | | |
| SE IDENTIFICAN LOS QUIMICOS Y SU TIPOLOGIA DE ACUERDO A LA INFORMACION INSTALADA. | N/A | | | | | | | | | | | | | | |

**OBSERVACIONES GENERALES**

Se cumple con lo requerido en obra y se estara inspeccionando periodo a periodo la señalización en esta.

FIRMA

NOMBRE Jonathan Alexander Urueña

CEDULA 1121918513

Scanned with CamScanner

**FORMATO DE ASISTENCIA A CAPACITACIÓN**

**PROYECTO:** Salón Comunal Corkid:

**CONTRATO No.:** B47-2024
**FECHA:** 20 / 08 / 2025
**LUGAR:** C11 3 2F-38
**TEMA DE CAPACITACIÓN:** Uso eficiente del agua y la energía.
**CAPACITADOR:** Jhonatan Urueña
**DURACIÓN:** 25 min

---

**OBJETIVO DE LA CAPACITACIÓN**

LISTADO DE ASISTENCIA

| N° | NOMBRE COMPLETO | CARGO | FIRMA |
|---|---|---|---|
| 1 | Carlos Enrique Almendares | Ayudante | Carlos Almen. |
| 2 | Elrecer Leal | Maestro | |
| 3 | Jorge Anza | Oficial | Jorge Anza |
| 4 | Alex Peralta | Oficial | Alex Peralta |
| 5 | Darwin Pena Sierra | Oficial | DARWIN P. |
| 6 | | | |
| 7 | | | |
| 8 | | | |
| 9 | | | |
| 10 | | | |

**FIRMAS DE RESPONSABLES**

**ELABORÓ:** Jonathan Urueña **Cargo:** Ing. ambiental **Firma:**
**REVISÓ:** Alvaro Guevara **Cargo:** Apoyo de obra **Firma:**
**APROBÓ:** Alvaro Guevara **Cargo:** Apoyo de obra **Firma:**

Scanned with CamScanner

| | SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL | FO-PMA-04 |
|---|---|---|
| | | V:01, 25/02/2025 |
| | INSPECCIÓN KIT AMBIENTAL | Página 1 de 1 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NOMBRE DEL INSPECTOR | Jonathan Alexander Urveña | | | | | | HORA DE INSPECCIÓN | |
| UBICACIÓN | Cl 3 2f-38 | | | | | | | |
| PROYECTO | Salón Comunal Cortijo | | | | | | FECHA DE INSPECCIÓN | |
| ETAPA | ANTES | | DURANTE | X | DESPUÉS | | 15/03/2025 | |

| | ÍTEM | N/A | B | M | F |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ubicación (Protección condiciones ambientales) | | X | | |
| 2 | Señalización y visibilidad | | X | | |
| 3 | Acceso (facilidad de puesta en uso - no candados; no obstáculos en el área para acceso) | | X | | |
| 4 | Estado de empaque (maletín o barril...) | X | | | |
| 5 | Maletín / Contenedor (N.A. para Kit en Vehículos) | X | | | |
| 6 | Bolsas Rojas | X | | | |
| 7 | Paño Absorbente tela Oleofilica (N.A. para Kit en Vehículos) | X | | | |
| 8 | Pala plástica (debe ser pequeña para Kit en vehículos) | X | | | |
| 9 | Barrera Absorbente Pequeña tipo Gusano (N.A. para Kit en Vehículos) | X | | | |
| 10 | Cinta de Señalización | | X | | |
| 11 | Etiquetas de residuos peligrosos | | X | | |
| 12 | Paleta Pare - Siga (aplica solo para Kit en Vehículos) | | X | | |
| 13 | Overol Tyvek | | X | | |
| 14 | Gafas de seguridad | | X | | |
| 15 | Guantes de Nitrilo | | X | | |
| 16 | Mascarilla protección vapores orgánicos | X | | | |

**Convenciones:** B : Bueno; M: Malo o defectuoso; F: Faltante * En caso de que algún componente no exista debido a que no es parte constituyente del tipo de kit antiderrame, marcar N.A. (No Aplica) en la casilla B

**CUMPLIMIENTO:**

**FIRMA DE INSPECTOR** Jonathan Urveña
1121918517

**OBSERVACIONES**

Se ve y da cumplimiento con lo mínimo requerido en el frente de obra, se estará inspeccionando constantemente con el fin de garantizar este.

Scanned with CamScanner

| | MATRIZ DE COMPATIBILIDAD DE SUSTANCIAS QUÍMICAS | MT-PMA-3.2 | 25/02/2025 |
|---|---|---|---|
| | | Version 1 | Página 1 de 1 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| FECHA DE ELABORACIÓN: | 15/08/2025 | OBSERVACIONES: | Para las sustancias químicas que no tengan información del Sistema Globalmente Armonizado, se deberá realizar la equivalencia de acuerdo con la información establecida en las secciones 2 y 10 de las respectivas hojas de seguridad. |
| QUIEN ELABORO: | Jonathan Alexander Urueta |
| Proyecto: | Salón Comunal Carkidi |

| | NOMBRE COMÚN | | Cemento | AnchorFix-4 | Pintura con base en agua | Sikabuil32 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | CLASE SGA | | Irritación ocular/cutánea | Tóxico | Corrosivo | Tóxico | | | | | | | |
| NOMBRE COMUN | CLASE SGA | PICTOGRAMA SGA |  |  |  |  | | | | | | | |
| Cemento | Irritación ocular/cutánea |  | N/A | N/A | N/A | N/A | | | | | | | |
| AnchorFix-4 | Tóxico |  | N/A | N/A | N/A | N/A | | | | | | | |
| Pintura con base en agua | Corrosivo |  | N/A | N/A | N/A | N/A | | | | | | | |
| Sikabuil32 | Tóxico |  | N/A | N/A | N/A | N/A | | | | | | | |

| CONVERSIÓN | | NOMBRE DE LA SUSTANCIA | RESTRICCIONES DE ALMACENAMIENTO |
|---|---|---|---|
| | Pueden almacenarse juntos. Verificar reactividad individual utilizando la Hoja de Seguridad. Estas sustancias pueden ser utilizadas como separadores de sustancias no compatibles. | N/A | Para este periodo no hubieron sustancias quimicas Presentes. |
| | Precaución, posibles restricciones. Revisar incompatibilidades individuales utilizando Hoja de Seguridad, pueden ser incompatibles o pueden requerirse condiciones específicas. | N/A | N/A |
| | Se requiere almacenar por separado. Son incompatibles. | N/A | N/A |
| | | NOTAS | En caso de emergencia comuníquese con las líneas: _____ |

Scanned with CamScanner

# Mes 5

FORMATO DE ASISTENCIA A CAPACITACIÓN

PROYECTO: Salón Comunal Corkd.

CONTRATO No.: 874-2024
FECHA: 22 / 09 / 2025
LUGAR: Cra 38 d #2F-45
TEMA DE CAPACITACIÓN: Manejo integral RCD
CAPACITADOR: Jonathan Orueña
DURACIÓN: 30 minutos

---

OBJETIVO DE LA CAPACITACIÓN

LISTADO DE ASISTENCIA

| N° | NOMBRE COMPLETO | CARGO | FIRMA |
|---|---|---|---|
| 1 | Carlos Almendrales | Ayudante | Carlos Almendrales |
| 2 | Amado Miranda | Ayudante | Amado Miranda |
| 3 | Carlos Monterrozo | Oficial | |
| 4 | José Duarte | Ayudante | José Duarte |
| 5 | Alex Perales | Oficial | Alex Perales |
| 6 | Andres Mestra | Ayudante | Andres Mestra. |
| 7 | | | |
| 8 | | | |
| 9 | | | |
| 10 | | | |

FIRMAS DE RESPONSABLES

ELABORÓ: Jonathan Orueña Cargo: Ing Ambiental Firma:

REVISÓ: Alvaro Guevara Cargo: Apoyo Obra Firma:

APROBÓ: Alvaro Guevara Cargo: Apoyo Obra Firma:

FORMATO DE ASISTENCIA A CAPACITACIÓN

PROYECTO: Salón Comunal Corkd.

CONTRATO No.: 874 - 2024
FECHA: 22 / 09 / 2025
LUGAR: Cra 38d # 2F - 46
TEMA DE CAPACITACIÓN: Manejo materiales e insumos.
CAPACITADOR: Jonathan Urueña
DURACIÓN: 30 minutos

---

OBJETIVO DE LA CAPACITACIÓN

LISTADO DE ASISTENCIA

| Nº | NOMBRE COMPLETO | CARGO | FIRMA |
|---|---|---|---|
| 1 | Carlos Almendrales | Ayudante | Carlos Almendrales |
| 2 | Amado Miranda | Ayudante | Amado Miranda |
| 3 | Carlos Monterroza | Oficial | |
| 4 | José Duarte | Ayudante | José Duarte |
| 5 | Alex Perales | Oficial | Alex Perales |
| 6 | Andres Mestra | Ayudante | Andres Mestra |
| 7 | | | |
| 8 | | | |
| 9 | | | |
| 10 | | | |

FIRMAS DE RESPONSABLES

ELABORÓ: Jonathan Urueña Cargo: Ing. Ambiental Firma:

REVISÓ: Álvaro Guevara Cargo: Apoyo Obra Firma:

APROBÓ: Álvaro Guevara Cargo: Apoyo Obra Firma:

FORMATO DE ASISTENCIA A CAPACITACIÓN

PROYECTO: Salón Comunal Carmelo

CONTRATO No.: 874-2024
FECHA: 22 / 09 / 2025
LUGAR: C.9 38d #2F-45
TEMA DE CAPACITACIÓN: Control emisiones y material Particulado
CAPACITADOR: Jonathan Orueña
DURACIÓN: 30 minutos

---

OBJETIVO DE LA CAPACITACIÓN

LISTADO DE ASISTENCIA

| Nº | NOMBRE COMPLETO | CARGO | FIRMA |
|---|---|---|---|
| 1 | Carlos Almendrales | Ayudante | Carlos Almendrales |
| 2 | Amado Miranda | Ayudante | Amado Miranda |
| 3 | Carlos Monterroza | Oficial | |
| 4 | José Duarte | Ayudante | Jose Junior Duarte |
| 5 | Alex Perales | Oficial | Alex Perales |
| 6 | Andres Mestra | Ayudante | Andres Mestra. |
| 7 | | | |
| 8 | | | |
| 9 | | | |
| 10 | | | |

FIRMAS DE RESPONSABLES

ELABORÓ: Jonathan Orueña Cargo: Ing. Ambiental Firma:
REVISÓ: Álvaro Guevara Cargo: Apoyo Obra Firma:
APROBÓ: Álvaro Guevara Cargo: Apoyo Obra Firma:

# Mes 6

| | | | |
|---|---|---|---|
| | MATRIZ DE COMPATIBILIDAD DE SUSTANCIAS QUÍMICAS | MT-PMA-3.2 | 25/02/2025 |
| | | Versión 1 | Página 1 de 1 |

| | | |
|---|---|---|
| FECHA DE ELABORACIÓN | 24/10/2025 | OBSERVACIONES: Para las sustancias químicas que no tengan información del Sistema Globalmente Armonizado, se deberá realizar la equivalencia de acuerdo con la información establecida en las secciones 2 y 10 de las respectivas hojas de seguridad. |
| QUIEN ELABORO | Jonathan Alexander Urueña | |
| Proyecto | Salón comunal corkidi | |

| | NOMBRE COMÚN | | Cemento | AnchorFix-4 | Pintura con base en agua | Sikabuf32 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | CLASE SGA | | Irritación ocular/cutánea | Tóxico | Corrosivo | Tóxico |
| NOMBRE COMÚN | CLASE SGA | PICTOGRAMA SGA |  |  |  |  |
| Cemento | Irritación ocular/cutánea |  | NIA | NIA | NIA | NIA |
| AnchorFix-4 | Tóxico |  | NIA | NIA | NIA | NIA |
| Pintura con base en agua | Corrosivo |  | NIA | NIA | NIA | NIA |
| Sikabuf32 | Tóxico |  | NIA | NIA | NIA | NIA |

| CONVERSIÓN | | NOMBRE DE LA SUSTANCIA | RESTRICCIONES DE ALMACENAMIENTO |
|---|---|---|---|
| | Pueden almacenarse juntos. Verificar reactividad individual utilizando la Hoja de Seguridad. Estas sustancias pueden ser utilizadas como separadores de sustancias no compatibles. | N/A | Para el presente periodo no hubo empleo de sustancias químicas |
| | Precaución, posibles restricciones. Revisar incompatibilidades individuales utilizando Hoja de Seguridad, pueden ser incompatibles o pueden requerirse condiciones específicas. | N/A | N/A |
| | Se requiere almacenar por separado. Son incompatibles. | N/A | N/A |
| | | NOTAS | En caso de emergencia comuníquese con las líneas: _____ |

| | LISTA DE CHEQUEO DE SEÑALIZACIÓN | FO-PMA-01 |
|---|---|---|
| | | Versión 1 |
| | | Vigente 25/02/2025 |

Objetivo Identificar los agentes de riesgos que enfren tan los trabajadores del CONSORCIO SALÓN COMUNAL 013, en sus actividades cotidianas, mediante inspecciones periódicas a las áreas, frentes de trabajo y equipos en general

Fecha 29/10/2025

Realizado por Jonathan Alexander Urueña

| CRITERIO DE INSPECCION | DENTRO DEL FRENTE DE OBRA | | OFICINAS | | PASILLOS | | ZONA DE PARQUEO | | PUNTO DE ENCUENTRO | | BODEGA DE ALMACENAMIENTO DE MATERIALES | | OBSERVACIONES | ACCIONES DE MEJORA | RESPONSABLE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | C | NC | C | NC | C | NC | C | NC | C | NC | C | NC | | | |
| EXISTEN AVISOS PREVENTIVOS QUE MOTIVEN EL USO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL | X | — | | | | | | | | | X | | | | |
| EXISTE SEÑALIZACION QUE PROHIBA EL CONSUMO DE CIGARRILLO EN EL LUGAR DE TRABAJO | N/A | — | | | | | | | | | | — | | | |
| EXISTE SEÑALIZACIÓN PARA EVACUACION Y CONDUCE AL PUNTO DE ENCUENTRO? | X | — | | | | | | | | | | — | | | |
| LOS ELEMENTOS PARA PRESTAR PRIMEROS AUXILIOS COMO CAMILLA, BOTIQUIN, INMOBILIZADORES, ETC SE ENCUENTYRAN CLARAMENTE SEÑALIZADOS Y DESPEJADOS? | X | — | | | | | | | | | | — | | | |
| LA UBICACIÓN DE LA SEÑALIZACIÓN DE LOS EXTINTORES PERMITE SU FÁCIL VISUALIZACIÓN DESDE LEJOS Y SU FACIL ACCESO. | X | — | | | | | | | | | X | — | | | |
| LA SEÑALIZACIÓN PERMANECE LIMPIA Y EN BUENAS CONDICIONES DE MANTENIMIENTO. | X | — | | | | | | | | | | — | | | |
| LOS PLANOS DE EVACUACION SE ENCUENTRAN PUBLICADOS EN MATERIAL FOTOLUMINISCENTE Y SON CLAROS EN TEMAS DE UBICACIÓN DE EQUIPOS Y RUTAS DE EVACUACION. | N/A | — | | | | | | | | | | — | | | |
| SE ENCUENTRAN SEÑALIZADOS LOS EQUIPOS QUE REVISTEN PELIGROS ESPECIALES COMO ALTO VOLTAJE, INFLAMABLES, AREAS RESTRINGIDAS, ETC. | N/A | — | | | | | | | | | | — | | | |
| LOS SENDEROS PEATONALES ESTAN SEÑALIZADOS ADVIRTIENDO SOBRE LOS PELIGROS EXISTENTES EN EL RECORRIDO O LA RUTA? | N/A | — | | | | | | | | | | — | | | |
| ESTA VISIBLE LA SEÑALIZACION DE LOS EQUIPOS CONTRA INCENDIOS | N/A | — | | | | | | | | | | — | | | |
| SE IDENTIFICA CON CLARIDAD LA SALIDA Y EL TIMBRE DE EMERGENCIA A TRAVES DE LA SEÑALIZACION INSTALADA | N/A | — | | | | | | | | | | — | | | |
| ESTAN DEMARCADAS DE FORMA CLARA LAS FUENTES ELECTRICAS ASI COMO LA ZONA A LA QUE ALIMENTA | N/A | — | | | | | | | | | | — | | | |
| ESTAN DIFERENCIADAS LAS AREAS DE TRABAJO EN LA CUAL SE ENCUENTRA | — | X | | | | | | | | | X | — | | | |
| LAS MAQUINARIA SE ENCUENTRA ROTULADA CON EL NOMBRE Y RIESGOS ESPECIFICOS | — | X | | | | | | | | | X | — | | | |
| SE IDENTIFICAN LOS QUIMICOS Y SU TIPOLOGIA DE ACUERDO A LA INFORMACION INSTALADA | N/A | — | | | | | | | | | | — | | | |

OBSERVACIONES GENERALES

Se cumple con la señalización establecida en el PMA. Se progra ma siguiente inspección 20/11/2025.

FIRMA

NOMBRE Jonathan Alexander Urueña

CEDULA 1121918513

| | SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL | FO-PMA-04 |
|---|---|---|
| | | V:01, 25/02/2025 |
| | INSPECCIÓN KIT AMBIENTAL | Página 1 de 1 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NOMBRE DEL INSPECTOR | Jonathan Alexander Urueña | | | | | | HORA DE INSPECCIÓN | |
| UBICACIÓN | Cll 3 2f-38 | | | | | | | |
| PROYECTO | Salón Comunal Coredi | | | | | | FECHA DE INSPECCIÓN | |
| ETAPA | ANTES | | DURANTE | X | DESPUÉS | | 20/10/2025 | |

| | ÍTEM | N/A | B | M | F |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ubicación (Protección condiciones ambientales) | | X | | |
| 2 | Señalización y visibilidad | | X | | |
| 3 | Acceso (facilidad de puesta en uso - no candados; no obstáculos en el área para acceso) | | X | | |
| 4 | Estado de empaque (maletín o barril…) | X | | | |
| 5 | Maletín / Contenedor (N.A. para Kit en Vehículos) | X | | | |
| 6 | Bolsas Rojas | X | | | |
| 7 | Paño Absorbente tela Oleofilica (N.A. para Kit en Vehículos) | X | | | |
| 8 | Pala plástica (debe ser pequeña para Kit en vehículos) | X | | | |
| 9 | Barrera Absorbente Pequeña tipo Gusano (N.A. para Kit en Vehículos) | X | | | |
| 10 | Cinta de Señalización | | X | | |
| 11 | Etiquetas de residuos peligrosos | | X | | |
| 12 | Paleta Pare - Siga (aplica solo para Kit en Vehículos) | | X | | |
| 13 | Overol Tyvek | | X | | |
| 14 | Gafas de seguridad | | X | | |
| 15 | Guantes de Nitrilo | | X | | |
| 16 | Mascarilla protección vapores orgánicos | X | | | |

**Convenciones:** B : Bueno; M: Malo o defectuoso; F: Faltante * En caso de que algún componente no exista debido a que no es parte constituyente del tipo de kit antiderrame, marcar N.A. (No Aplica) en la casilla B

**CUMPLIMIENTO:**

FIRMA DE INSPECTOR Jonathan Urueña 1121918517

**OBSERVACIONES**

No se presentan observaciones a los elementos de obra, se programa siguiente inspección para el 20/11/2025

**FORMATO DE ASISTENCIA A CAPACITACIÓN**

**PROYECTO:** Salon Comunal Corkd.

**CONTRATO No.:** 874 - 2024
**FECHA:** 20 / 10 / 2025
**LUGAR:** Cra 38d #2f - 45
**TEMA DE CAPACITACIÓN:** Emisiones y orden en obra
**CAPACITADOR:** Jonathan Urueta
**DURACIÓN:** 30 minutos

---

**OBJETIVO DE LA CAPACITACIÓN**

LISTADO DE ASISTENCIA

| N° | NOMBRE COMPLETO | CARGO | FIRMA |
|---|---|---|---|
| 1 | Alex Perales | Oficial | Alex Perales |
| 2 | Carlos Monterroza | oficial | |
| 3 | Andres Mestre | ayudante | Andres Mestre |
| 4 | José Duarte | ayudante | Jose Junior Duarte |
| 5 | Carlos Almendrales | ayudante | Carlos Almendrales |
| 6 | Amado Miranda | ayudante | Amado Miranda |
| 7 | | | |
| 8 | | | |
| 9 | | | |
| 10 | | | |

**FIRMAS DE RESPONSABLES**

**ELABORÓ:** Jonathan Urueta **Cargo:** Ing. ambiental **Firma:** _____

**REVISÓ:** Alvaro Guevara **Cargo:** _____ **Firma:** _____

**APROBÓ:** Alvaro Guevara **Cargo:** _____ **Firma:** _____

**FORMATO DE ASISTENCIA A CAPACITACIÓN**

**PROYECTO:** Salon Comunal Corkidi

**CONTRATO No.:** 874 - 2024
**FECHA:** 20 / 10 / 2025
**LUGAR:** Cra 38d # 2f - 45
**TEMA DE CAPACITACIÓN:** Manejo de residuos Solidos RCD
**CAPACITADOR:** Jonathan Vivera
**DURACIÓN:** 30 minutos

CONSORCIO SALÓN COMUNAL 013

---

**OBJETIVO DE LA CAPACITACIÓN**

LISTADO DE ASISTENCIA

| Nº | NOMBRE COMPLETO | CARGO | FIRMA |
|---|---|---|---|
| 1 | Ales Perales | Oficial | Ales Perales |
| 2 | Carlos Monterroza | oficial | |
| 3 | Andres Mestra | ayudante | Andres Mestra |
| 4 | Jose Duarte | ayudante | Jose Duarte |
| 5 | Carlos Almendrales | ayudante | Carlos Almendrales |
| 6 | Arnado Miranda | ayudante | Arnolo Miranda |
| 7 | | | |
| 8 | | | |
| 9 | | | |
| 10 | | | |

**FIRMAS DE RESPONSABLES**

**ELABORÓ:** Jonathan Vivera **Cargo:** Ing. Ambental **Firma:** _____

**REVISÓ:** Alvaro Guevara **Cargo:** Apoyo Obra **Firma:** _____

**APROBÓ:** Alvaro Guevara **Cargo:** Apoyo Obra. **Firma:** _____

FORMATO DE ASISTENCIA A CAPACITACIÓN

PROYECTO: Salon Comunal Corkidi

CONTRATO No.: 874 - 2024
FECHA: 20 / 10 / 2025
LUGAR: Cra 38d # 2f-45
TEMA DE CAPACITACIÓN: Manejo materiales e insumos
CAPACITADOR: Jonathan Urueña
DURACIÓN: 30 minutos

CONSORCIO SALÓN COMUNAL 013

OBJETIVO DE LA CAPACITACIÓN

LISTADO DE ASISTENCIA

| Nº | NOMBRE COMPLETO | CARGO | FIRMA |
|---|---|---|---|
| 1 | Alex Perales | Oficial | Alex Perales |
| 2 | Carlos Monterroza | oficial | |
| 3 | Andres Mestra | ayudante | Andres Mestra |
| 4 | José Duarte | ayudante | Jose Javier Duarte |
| 5 | Carlos Almendrales | ayudante | Carlos Almendrales |
| 6 | Arnado Miranda | ayudante | Arnaldo Miranda |
| 7 | | | |
| 8 | | | |
| 9 | | | |
| 10 | | | |

FIRMAS DE RESPONSABLES

ELABORÓ: Jonathan Urueña Cargo: Ing. ambental Firma: _____

REVISÓ: Alvaro Guevara Cargo: Apoyo Obra Firma: _____

APROBÓ: Alvaro Guevara Cargo: Apoyo obra. Firma: _____

FORMATO DE ASISTENCIA A CAPACITACIÓN

PROYECTO: Salon Comunal Corkidi

CONTRATO No.: 674 - 2024
FECHA: 20 / 10 / 2025
LUGAR: Cra 38d # 2f - 45
TEMA DE CAPACITACIÓN: Ahorro y uso de agua y energia
CAPACITADOR: Jonathan Urueña
DURACIÓN: 30 minutos

CONSORCIO SALÓN COMUNAL 013

---

OBJETIVO DE LA CAPACITACIÓN

LISTADO DE ASISTENCIA

| Nº | NOMBRE COMPLETO | CARGO | FIRMA |
|---|---|---|---|
| 1 | Alex Perales | oficial | Alex Perales |
| 2 | Carlos Monterroza | Oficial | |
| 3 | Andres Mestra | ayudante | Andres Mestra |
| 4 | José Duarte | ayudante | Jose Duarte |
| 5 | Carlos Almendrales | ayudante | Carlos Almendrales |
| 6 | Amado Miranda | | Amado Miranda |
| 7 | | | |
| 8 | | | |
| 9 | | | |
| 10 | | | |

FIRMAS DE RESPONSABLES

ELABORÓ: Jonathan Urueña Cargo: Ing. Ambiental Firma: _____

REVISÓ: Alvaro Guevara Cargo: Apoyo obra Firma: _____

APROBÓ: Alvaro Guevara Cargo: Apoyo obra Firma: _____

FORMATO DE ASISTENCIA A CAPACITACIÓN

PROYECTO: Salon Comunal Corkidi

CONSORCIO SALÓN COMUNAL 013

CONTRATO No.: 874 - 2024
FECHA: 20 / 10 / 2025
LUGAR: Cra 38d # 2f - 45
TEMA DE CAPACITACIÓN: Protección de flora y fauna
CAPACITADOR: Jonathan Urueña
DURACIÓN: 30 minutos

---

OBJETIVO DE LA CAPACITACIÓN

LISTADO DE ASISTENCIA

| N° | NOMBRE COMPLETO | CARGO | FIRMA |
|---|---|---|---|
| 1 | Alex Perales | Oficial | Alex Perales |
| 2 | Carlos Monterroza | oficial | |
| 3 | Andres Mestra | ayudante | Andres Mestra |
| 4 | José Duarte | ayudante | Jose Junior Duarte |
| 5 | Carlos Almendrales | ayudante | Carlos Almendrales |
| 6 | Amado Miranda | ayudante | Amado Miranda |
| 7 | | | |
| 8 | | | |
| 9 | | | |
| 10 | | | |

FIRMAS DE RESPONSABLES

ELABORÓ: Jonathan Urueña Cargo: Ing. Ambiental Firma: _____

REVISÓ: Alvaro Guevara Cargo: Apoyo Obra Firma: _____

APROBÓ: Alvaro Guevara Cargo: Apoyo obra Firma: _____

| | | | |
|---|---|---|---|
| | INSPECCION - PREOPERACIONAL DE PULIDORA | CODIGO: | CSA-SST-FO-27 |
| | | FECHA: | 14/04/2025 |
| | | VERSION: | 1 |

PROYECTO: Jalon Comuna'

INSPECTOR DE SST: Camilo Bian'

PROPIETARIO

MARCA: MAKITA

SERIAL: GA4026

Semana del 15 al 19 del 2025

**Durante la inspección marque X según corresponda en cada casilla.** C: Conforme **NC:** No Conforme, **NA:** No Aplica

| PULIDORA ELECTRICA | | LUNES | | | MARTES | | | MIERCOLES | | | JUEVES | | | VIERNES | | | SABADO | | | DOMINGO | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | C | NC | NA | C | NC | NA | C | NC | NA | C | NC | NA | C | NC | NA | C | NC | NA | C | NC | NA |
|  | Se verificó el estado de conexiones eléctricas (extensiones, cables, tomas). | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | |
| | Se verificó el estado de instalación de disco (insertación). | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | |
| | Cuentan con acoples adecuados para los accesorios. | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | |
| | Se verificó el estado de instalación del mango. | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | |
| | Se verificó el estado del interruptor de encendido y su seguro. | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | |
| | Se verificó el estado de la guia de la guarda. | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | |
| | Se utiliza accesorios apropiados para las RPM (8500 - 15000) | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | |
| | Se utiliza accesorios apropiados para la tarea. | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | |
| | Estado general de la pulidora (fisuras, rupturas, aseo, etc.) | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | |
| Se utilizan los EPP requeridos para la labor | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | |
| Se han instalado barreras y/o aislamientos apropiados | | | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | |
| ¿EL EQUIPO SE PUEDE USAR? | | SI ☑ | | NO ☐ | SI ☑ | | NO ☐ | SI ☑ | | NO ☐ | SI ☑ | | NO ☐ | SI ☑ | | NO ☐ | SI ☑ | | NO ☐ | SI ☐ | | NO ☐ |
| Inspección Realizada Por NOMBRE COMPLETO Y LEGIBLE | | Alex Perales Arias | | | Alex Perales Arias | | | Alex Perales Arias | | | Alex Perales Arias | | | Alex Perales Arias | | | Alex Perales Arias | | | Alex Perales Arias | | |

**Certifico como operador del equipo, que he verificado cada unos de sus componentes, de acuerdo a la lista de chequeo afirmando que es seguro utilizar la herramienta.**

**Nota: Esta lista de chequeo se deberá entregar semanalmente al proceso de SST.**

| | | | |
|---|---|---|---|
| | INSPECCION - PREOPERACIONAL DE PULIDORA | CODIGO: | CSA-SST-FO-27 |
| | | FECHA: | 14/04/2025 |
| | | VERSION: | 1 |

EMPRESA: Valor Comercial

INSPECTOR DE SST: Conrado Rivero

MARCA: MAKITA

SERIAL: GA 9020

PROPIETARIO

Semana del 01 al 06 del 2025

Durante la inspección marque X según corresponda en cada casilla. C: Conforme NC: No Conforme. NA: No Aplica

| PULIDORA ELECTRICA | | LUNES | | | MARTES | | | MIERCOLES | | | JUEVES | | | VIERNES | | | SABADO | | | DOMINGO | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | C | NC | NA | C | NC | NA | C | NC | NA | C | NC | NA | C | NC | NA | C | NC | NA | C | NC | NA |
|  | Se verifico el estado de conexiones eléctricas (extensiones, cables, tomas). | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | |
| | Se verifico el estado de instalación de disco (insertación) | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | |
| | Cuentan con acoples adecuados para los accesorios | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | |
| | Se verifico el estado de instalación del mango | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | |
| | Se verifico el estado del interruptor de encendido y su seguro | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | |
| | Se verifico el estado de la guia de la guarda | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | |
| | Se utiliza accesorios apropiados para las RPM (8500 - 15000) | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | |
| | Se utiliza accesorios apropiados para la tarea | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | |
| | Estado general de la pulidora (fisuras, rupturas, aseo, etc.) | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | |
| Se utiliza los EPP requeridos para la labor | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | |
| Se ha instalado barreras y/o aislamientos apropiados | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | |
| ¿EL EQUIPO SE PUEDE USAR? | | SI ☒ | | NO ☐ | SI ☒ | | NO ☐ | SI ☒ | | NO ☐ | SI ☒ | | NO ☐ | SI ☒ | | NO ☐ | SI ☒ | | NO ☐ | SI ☐ | | NO ☐ |
| Inspección Realizada Por: NOMBRE COMPLETO Y LEGIBLE | | Alex Perales Arias | | | Alex Perales Arias | | | Alex Perales Arias | | | Alex perales arias | | | Alex Perales A. | | | Alex perales A. | | | Alex perales A. | | |

Certifico como operador del equipo, que he verificado cada unos de sus componentes, de acuerdo a la lista de chequeo afirmando que es seguro utilizar la herramienta.

Nota: Esta lista de chequeo se deberá entregar semanalmente al proceso de SST.

| | | | |
|---|---|---|---|
| | INSPECCION - PREOPERACIONAL DE PULIDORA | CODIGO: | CSA-SST-FO-27 |
| | | FECHA: | 14/04/2025 |
| | | VERSION: | 1 |

PROYECTO: Salon Comunal

INSPECTOR DE SST: Conrado Riccio

PROPIETARIO

MARCA: MAKITA

SERIAL: GA 4020

Semana del 08 al 12 del 2025

Durante la inspección marque X según corresponda en cada casilla. C: Conforme NC: No Conforme. NA: No Aplica

| PULIDORA ELECTRICA | | LUNES | | | MARTES | | | MIERCOLES | | | JUEVES | | | VIERNES | | | SABADO | | | DOMINGO | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | C | NC | NA | C | NC | NA | C | NC | NA | C | NC | NA | C | NC | NA | C | NC | NA | C | NC | NA |
|  | Se verificó el estado de conexiones eléctricas (extensiones, cables, tomas). | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | |
| | Se verificó el estado de instalación de disco (insertación). | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | |
| | Cuentan con acoples adecuados para los accesorios. | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | |
| | Se verificó el estado de instalación del mango. | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | |
| | Se verificó el estado del interruptor de encendido y su seguro. | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | |
| | Se verificó el estado de la guia de la guarda | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | |
| | Se utiliza accesorios apropiados para las RPM (8500 - 15000). | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | |
| | Se utiliza accesorios apropiados para la tarea | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | |
| | Estado general de la pulidora (fisuras, rupturas, aseo, etc.) | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | |
| Se utilizan los EPP requeridos para la labor | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | |
| Se ha instalado barreras y/o aislamientos apropiados | | | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | |
| ¿EL EQUIPO SE PUEDE USAR? | | SI ☒ | | NO ☐ | SI ☒ | | NO ☐ | SI ☒ | | NO ☐ | SI ☒ | | NO ☐ | SI ☒ | | NO ☐ | SI ☒ | | NO ☐ | SI ☐ | | NO ☐ |
| Inspector Realiza Por: NOMBRE COMPLETO Y LEGIBLE | | Alex Perales Arias | | | Alex Perales Arias | | | Alex Perales Arias | | | Alex Perales Arias | | | Alex Perales Arias | | | Alex Perales Arias | | | Alex Perales Arias | | |

Certifico como operador del equipo, que he verificado cada unos de sus componentes, de acuerdo a la lista de chequeo afirmando que es seguro utilizar la herramienta.

Nota: Esta lista de chequeo se deberá entregar semanalmente al proceso de SST.

| | INSPECCION LOCATIVA | CSC-SST-FO-39 |
|---|---|---|
| | | 10/04/2025 |

| CIUDAD: BOGOTA | SEDE: SALON COMUNAL | Fecha: 16 DE OCTUBRE DE 2025 |
|---|---|---|
| AREA O SITIO DE TRABAJO: | SALON COMUNAL | |

| No. | ASPECTOS A VERIFICAR | CUMPLIMIENTO | | | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | SI | NO | NA | |
| 1 | PELIGROS BIOLOGICOS | | | | |
| 1.1 | En el área de trabajo está expuesto Virus, bacterias, hongos. | ✓ | | | |
| 1.2 | El área está libre de insectos y roedores. | ✓ | | | |
| 1.3 | Los Servidores saben cómo usar y cuidar sus EPP. | ✓ | | | |
| 2 | PELIGROS FISICOS | | | | |
| 2.1 | La iluminación se percibe adecuada para el tipo de labor a realizar (Verificar presencia de sombras o deslumbramiento). | ✓ | | | |
| 2.2 | Las luminarias están en buen estado | ✓ | | | |
| 2.3 | Las condiciones de ventilación del espacio se perciben adecuadas | ✓ | | | |
| 2.4 | Se percibe presencia de ruido que cause disconfort en el trabajador. | | ✓ | | |
| 2.5 | En el área el trabajador está expuesto a temperaturas extremas (calor y frio) | ✓ | | | |
| 2.6 | El trabajador percibe temperatura alta o baja que le genere Disconfort. | | ✓ | | |
| 3 | PELIGROS QUIMICOS | | | | |
| 3.1 | El trabajador está expuesto a material particulado | ✓ | | | |
| 3.2 | Los productos usados por el personal de servicios generales se encuentran debidamente clasificados según tipo de peligro. | | | ✓ | |
| 3.3 | Los trabajadores saben cómo usar y cuidar sus EPP. | ✓ | | | |
| 3.4 | Se exige al proveedor que todos los productos químicos ingresen debidamente etiquetados. | | | ✓ | |
| 3.5 | Las sustancias químicas se encuentran debidamente almacenadas | | | ✓ | |
| | CONDICIONES DE SEGURIDAD | | | | |
| 4 | RIESGO MECÁNICO | | | | |
| 4.1 | Equipos y herramientas de oficina en buen estado | ✓ | | | |
| 4.2 | Archivo rodante en buen estado | | | ✓ | |
| 4.3 | Muebles y estantes de la unidad se encuentran anclados y ajustados | ✓ | | | |
| 4.4 | El puesto de trabajo no tiene superficies salientes | ✓ | | | |
| 5 | RIESGO ELÉCTRICOS | | | | |
| 5.1 | Cables eléctricos en buen estado y debidamente entubados. (sin adiciones y cintas) | | ✓ | | Extensiones en Campamento |
| 5.2 | Los empalmes o conexiones estan en buen estado. | ✓ | | | |
| 5.3 | Tomas e interruptores en buen estado debidamente anclados y señalizados | ✓ | | | |
| 5.4 | Se observa cajas de breakers sin sobrecarga y señalizadas | ✓ | | | |
| 5.5 | Los tableros y cajas de breakers están libres de obstáculos. | ✓ | | | |
| 5.6 | Existe señalización de peligros. | ✓ | | | |
| 6 | RIESGO LOCATIVO | | | | |
| 6.1 | Los muros están en buen estado (Sin grietas, sin humedad, pintura en buen estado). | ✓ | | | |
| 6.2 | Escaleras en buen estado (paso manos, antideslizantes). | | | ✓ | |
| 6.3 | Pisos en buen estado, cuentan con acabados y sin desniveles. | | ✓ | | |
| 6.4 | Ventanas, puertas en buen estado (manijas, chapas, sin vidrios fracturados). | | ✓ | | |
| 6.5 | Techos en buen estado (Sin goteras). | | | ✓ | |
| 6.6 | Areas de circulación despejadas (pasillos, escaleras, zonas de transito, etc). | ✓ | | | |
| 6.7 | Las divisiones modulares (estanterias), escritorio y cajones se encuentran en buenas condiciones. (anclados y ajustados) | | | ✓ | Area en Construcción |
| 6.8 | El sistema de alarma funciona adecuadamente | ✓ | | | |
| 7 | PELIGRO POR FENOMENOS NATURALES | | | | |
| 7.1 | La unidad cuenta con plan de gestion del riesgo en empresa privada y publica PGDREPP | ✓ | | | |
| 7.2 | El area cuenta con **Planes Operativos Normalizados** en caso Sismo, Terremoto, Vendaval e Inundaciones. | ✓ | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.3 | Los extintores son los adecuados al tipo de peligros del área | ✓ | | | | |
| 7.4 | Existe señalización en todas las instalaciones y en las salidas de emergencia | ✓ | | | | |
| 7.5 | La ruta de evacuación se encuentra señalizada y libre de obstáculos | ✓ | | | | |
| 7.6 | Las salida de emergencia y punto de encuentro se encuentran despejadas y señalizadas | ✓ | | | | |
| 7.7 | Se tiene la lista de teléfonos de emergencia a la mano? | ✓ | | | | |
| 7.8 | La brigada se encuentra identificada | ✓ | | | | |
| 8 | ORDEN Y ASEO | | | | | |
| 8.1 | Las áreas de la unidad se encuentra organizada | ✓ | | | | |
| 8.2 | La unidad cuenta con puntos ecológicos de disposición de residuos | ✓ | | | | |
| 8.3 | El sitio inspeccionado se encuentra en buen estado de aseo y mantenimiento. | ✓ | | | | |
| 8.4 | El archivo de la unidad se encuentra debidamente almacenado y organizado | | | ✓ | | |
| 9 | SANEAMIENTO BASICO | | | | | |
| 9.1 | La organización cuenta con tanque de almacenamiento de agua potable | ✓ | | | | |
| 9.2 | La unidad cuenta con servicio sanitario en optimas condiciones | ✓ | | | | |
| 9.3 | Las unidades sanitarias cuentan con papel higiénico, jabón, toallas y papeleras con pedal y tapa. | ✓ | | | | |
| 9.4 | Estan los inodoros limpios en buen estado. | ✓ | | | | |
| 9.5 | Se tienen reguladores o ahorradores de agua en los lavamanos y sanitarios. | | ✓ | | | |
| 10 | PREGUNTAS Y OBSERVACION DE TAREAS **(Hacer verificación a través de la observación y preguntas a los trabajadores)** | | | | | |
| 10.1 | Los funcionarios y contratistas cumplen con las normas de seguridad de su actividad. | ✓ | | | | |
| 10.2 | Los funcionarios y contratistas conocen los peligros a los que están expuestos. | ✓ | | | | |
| 10.3 | El personal tiene claro que hacer en caso de un incidente, accidentes de trabajo y enfermedad Laboral. | ✓ | | | | |
| 10.4 | Los servidores y contratistas saben que hacer en caso de una emergencia | ✓ | | | | |
| 10.5 | Los funcionarios y contratistas conocen la Politica de Seguridad y Salud en el Trabajoy sus responsabilidades dentro del SG-SST? | ✓ | | | | |
| 10.6 | Los servidores y contratistas conocen la ruta de evacuación y el punto de encuentro | ✓ | | | | |
| 12 | **MEDIO AMBIENTE, CAFETERIA Y OTROS** | **BUEN ESTADO** | **REGULAR ESTADO** | **MAL ESTADO** | **OBSERVACIONES** | |
| 12,1 | Horno microondas. (Si aplica) | ✓ | | | | |
| 12,2 | Nevera. (Si aplica) | | | | N/A | |
| 12,3 | Cafetera. (Si aplica) | | | | N/A | |
| 12,4 | Impresora / fotocopiadora. (Si aplica) | | | | N/A | |
| 12,5 | Computador. (Si aplica) | ✓ | | | | |
| 12,6 | Estufas y grecas | | | | N/A | |

**DESCRIPCIÓN DE LAS CONDICIONES REPORTADAS**

Sigue en Condiciones Aptables para Trabajar

**RESPONSABLES QUE REALIZAN LA INSPECCIÓN**

| | | | |
|---|---|---|---|
| NOMBRE | Carmelo Rizo Hernández | | |
| CARGO | Admon SST | AREA | SST |
| FIRMA | | | |

| | |
|---|---|
| | AREA |
| | |

| | INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE ROTOMARTILLO | CODIGO: | CSA-SST-FO-28 |
|---|---|---|---|
| | | FECHA: | 14/04/2025 |
| | | VERSIÓN: | 1 |

**IDENTIFICACION DEL EQUIPO**

| | | | |
|---|---|---|---|
| TIPO: Manual | SERIAL/ REF: | | MARCA: Bosch |
| INSPECCIONADO POR: Alex Perales | | LUGAR DE TRABAJO: Salon comunal | |
| ACTIVIDAD: Perforar | | Semana del 13 al 18 de Octubre año 2025 | |

**MANTENIMIENTO**

| REVISIÓN | LUNES | | MARTES | | MIERCOLES | | JUEVES | | VIERNES | | SABADO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Bueno | Malo | Bueno | Malo | Bueno | Malo | Bueno | Malo | Bueno | Malo | Bueno | Malo |
| Estado de conexiones electricas (Cableado, extensiones, tomas electricas) | | | ✓ | | ✓ | | | | | | | |
| Interruptor de gatillo | | | ✓ | | ✓ | | | | | | | |
| Acoples adecuados para los accesorios | | | ✓ | | ✓ | | | | | | | |
| Estado del mango | | | ✓ | | ✓ | | | | | | | |
| Estado del interruptor de encendido y su seguro | | | ✓ | | ✓ | | | | | | | |
| Mango Auxiliar | | | ✓ | | ✓ | | | | | | | |
| Mango Principal | | | ✓ | | ✓ | | | | | | | |
| Estado general del Equipo (Fisuras, Ropturas, Aseo , entre otras) | | | ✓ | | ✓ | | | | | | | |
| Se utilizan adecuadamente los EPP para la labor | | | ✓ | | ✓ | | | | | | | |
| Se han instalado barreras y/o alistamientos apropiados para la tarea | | | ✓ | | ✓ | | | | | | | |
| Estado de la guia | | | ✓ | | ✓ | | | | | | | |
| Estado de las brocas | | | ✓ | | ✓ | | | | | | | |

**PARA DILIGENCIAR LAS CASILLAS DE VERIFICACION INDIQUE SEGÚN CORRESPONDA** M= MALO

N/A= NO APLICA

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **FIRMA DIARIA DEL OPERARIO ENCARGADO:** | / | Alex F. | Alex F. | / | / | / |
| **SUPERVISOR:** | / | Alvaro G. | Alvaro G. | / | / | / |

**OBSERVACIONES**

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **INSPECCIONES PRE OPERACIONAL DE TALADRO** | **CODIGO:** | **CSA-SST-FO-26** |
| | | **FECHA:** | **14/04/2025** |
| | | **PAGINA:** | **1** |
| | | **VERSIÓN:** | **1** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| FECHA DE INSPECCIÓN | Semana Del 01 al 06 Mes 10 del 2025 | ÁREA: | Jolon Comunal |
| INSPECCIÓN REALIZADA POR | Alex Perales / Cesar Bass | GRUPO DE TRABAJO: | |

| **DESCRIPCIÓN DE TALADRO** | **LUN** | | **MAR** | | **MIER** | | **JUE** | | **VIER** | | **SAB** | | **DOM** | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **B** | **M** | **B** | **M** | **B** | **M** | **B** | **M** | **B** | **M** | **B** | **M** | **B** | **M** |
| SE VERIFICO EL ESTADO DE CONEXIONES ELECTRICAS (EXTENCIONES, CABLES, TOMA) | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| ESTADO DE INSTALACIÓN DE LA BROCA (INSERTACIÓN) | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| CUENTA CON ACOPLES ADECUADOS PARA LOS ACCESORIOS | X | | X | | X | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | |
| ESTADO E INSTALACION DEL MANGO | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | |
| ESTADO DEL INTERUPTOR DE INCENDIO Y SU SEGURO | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | |
| ESTADO DEL CABLE DE ALIMENTACIÓN | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | |
| SE UTILIZA ACCESORIOS APROPIADO PARA LA TAREA | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | |
| ESTADO GENERAL DEL TALADRO (FISURAS, ROPTURAS, ASEO, ETC) | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | |
| SE UTILIZAN ADECUADAMENTE LOS EPP PARA LA LABOR | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | |
| SE HAN INSTALADO BARRERAS Y/O AISLAMIENTOS APROPIADOS | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | |
| ESTADO DE LAS BROCAS | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | |
| **FIRMAS** | | | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA DE TRABAJADOR | Alex P. | | Alex P. | | Alex P. | | Alex P. | | Alex P. | | Alex P. | | Alex P. | |
| FIRMA SST | Cesar | | Cesar | | Cesar | | Cesar | | Cesar | | Cesar | | | |

**OBSERVACIONES**

# Mes 7

| | | | |
|---|---|---|---|
| | MATRIZ DE COMPATIBILIDAD DE SUSTANCIAS QUÍMICAS | MT-PMA-3.2 | 25/02/2025 |
| | | Versión 1 | Página 1 de 1 |

| | | |
|---|---|---|
| FECHA DE ELABORACIÓN | 24/10/2025 | OBSERVACIONES: Para las sustancias químicas que no tengan información del Sistema Globalmente Armonizado, se deberá realizar la equivalencia de acuerdo con la información establecida en las secciones 2 y 10 de las respectivas hojas de seguridad. |
| QUIEN ELABORO | Jonathan Alexander Urueña | |
| Proyecto | Salón comunal corkidi | |

| | NOMBRE COMÚN | | Cemento | AnchorFix-4 | Pintura con base en agua | Sikabuf32 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | CLASE SGA | | Irritación ocular/cutánea | Tóxico | Corrosivo | Tóxico |
| NOMBRE COMÚN | CLASE SGA | PICTOGRAMA SGA |  |  |  |  |
| Cemento | Irritación ocular/cutánea |  | NIA | NIA | NIA | NIA |
| AnchorFix-4 | Tóxico |  | NIA | NIA | NIA | NIA |
| Pintura con base en agua | Corrosivo |  | NIA | NIA | NIA | NIA |
| Sikabuf32 | Tóxico |  | NIA | NIA | NIA | NIA |

| CONVERSIÓN | | NOMBRE DE LA SUSTANCIA | RESTRICCIONES DE ALMACENAMIENTO |
|---|---|---|---|
| | Pueden almacenarse juntos. Verificar reactividad individual utilizando la Hoja de Seguridad. Estas sustancias pueden ser utilizadas como separadores de sustancias no compatibles. | N/A | Para el presente periodo no hubo empleo de sustancias químicas |
| | Precaución, posibles restricciones. Revisar incompatibilidades individuales utilizando Hoja de Seguridad, pueden ser incompatibles o pueden requerirse condiciones específicas. | N/A | N/A |
| | Se requiere almacenar por separado. Son incompatibles. | N/A | N/A |
| | | NOTAS | En caso de emergencia comuníquese con las líneas: _____ |

| | LISTA DE CHEQUEO DE SEÑALIZACIÓN | FO-PMA-01 |
|---|---|---|
| | | Versión 1 |
| | | Vigente 25/02/2025 |

Objetivo Identificar los agentes de riesgos que enfren tan los trabajadores del CONSORCIO SALÓN COMUNAL 013, en sus actividades cotidianas, mediante inspecciones periódicas a las áreas, frentes de trabajo y equipos en general

Fecha 29/10/2025

Realizado por Jonathan Alexander Urueña

| CRITERIO DE INSPECCION | DENTRO DEL FRENTE DE OBRA | | OFICINAS | | PASILLOS | | ZONA DE PARQUEO | | PUNTO DE ENCUENTRO | | BODEGA DE ALMACENAMIENTO DE MATERIALES | | OBSERVACIONES | ACCIONES DE MEJORA | RESPONSABLE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | C | NC | C | NC | C | NC | C | NC | C | NC | C | NC | | | |
| EXISTEN AVISOS PREVENTIVOS QUE MOTIVEN EL USO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL | X | — | | | | | | | | | X | | | | |
| EXISTE SEÑALIZACION QUE PROHIBA EL CONSUMO DE CIGARRILLO EN EL LUGAR DE TRABAJO | N/A | — | | | | | | | | | | — | | | |
| EXISTE SEÑALIZACIÓN PARA EVACUACION Y CONDUCE AL PUNTO DE ENCUENTRO? | X | — | | | | | | | | | | — | | | |
| LOS ELEMENTOS PARA PRESTAR PRIMEROS AUXILIOS COMO CAMILLA, BOTIQUIN, INMOBILIZADORES, ETC SE ENCUENTYRAN CLARAMENTE SEÑALIZADOS Y DESPEJADOS? | X | — | | | | | | | | | | — | | | |
| LA UBICACIÓN DE LA SEÑALIZACIÓN DE LOS EXTINTORES PERMITE SU FÁCIL VISUALIZACIÓN DESDE LEJOS Y SU FACIL ACCESO. | X | — | | | | | | | | | X | — | | | |
| LA SEÑALIZACIÓN PERMANECE LIMPIA Y EN BUENAS CONDICIONES DE MANTENIMIENTO. | X | — | | | | | | | | | | — | | | |
| LOS PLANOS DE EVACUACION SE ENCUENTRAN PUBLICADOS EN MATERIAL FOTOLUMINISCENTE Y SON CLAROS EN TEMAS DE UBICACIÓN DE EQUIPOS Y RUTAS DE EVACUACION. | N/A | — | | | | | | | | | | — | | | |
| SE ENCUENTRAN SEÑALIZADOS LOS EQUIPOS QUE REVISTEN PELIGROS ESPECIALES COMO ALTO VOLTAJE, INFLAMABLES, AREAS RESTRINGIDAS, ETC. | N/A | — | | | | | | | | | | — | | | |
| LOS SENDEROS PEATONALES ESTAN SEÑALIZADOS ADVIRTIENDO SOBRE LOS PELIGROS EXISTENTES EN EL RECORRIDO O LA RUTA? | N/A | — | | | | | | | | | | — | | | |
| ESTA VISIBLE LA SEÑALIZACION DE LOS EQUIPOS CONTRA INCENDIOS | N/A | — | | | | | | | | | | — | | | |
| SE IDENTIFICA CON CLARIDAD LA SALIDA Y EL TIMBRE DE EMERGENCIA A TRAVES DE LA SEÑALIZACION INSTALADA | N/A | — | | | | | | | | | | — | | | |
| ESTAN DEMARCADAS DE FORMA CLARA LAS FUENTES ELECTRICAS ASI COMO LA ZONA A LA QUE ALIMENTA | N/A | — | | | | | | | | | | — | | | |
| ESTAN DIFERENCIADAS LAS AREAS DE TRABAJO EN LA CUAL SE ENCUENTRA | — | X | | | | | | | | | X | — | | | |
| LAS MAQUINARIA SE ENCUENTRA ROTULADA CON EL NOMBRE Y RIESGOS ESPECIFICOS | — | X | | | | | | | | | X | — | | | |
| SE IDENTIFICAN LOS QUIMICOS Y SU TIPOLOGIA DE ACUERDO A LA INFORMACION INSTALADA | N/A | — | | | | | | | | | | — | | | |

OBSERVACIONES GENERALES

Se cumple con la señalización establecida en el PMA. Se progra ma siguiente inspección 20/11/2025.

FIRMA

NOMBRE Jonathan Alexander Urueña

CEDULA 1121918513

| | SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL | FO-PMA-04 |
|---|---|---|
| | | V:01, 25/02/2025 |
| | INSPECCIÓN KIT AMBIENTAL | Página 1 de 1 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NOMBRE DEL INSPECTOR | Jonathan Alexander Urueña | | | | | | HORA DE INSPECCIÓN | |
| UBICACIÓN | Cll 3 2f-38 | | | | | | | |
| PROYECTO | Salón Comunal Coredi | | | | | | FECHA DE INSPECCIÓN | |
| ETAPA | ANTES | | DURANTE | X | DESPUÉS | | 20/10/2025 | |

| | ÍTEM | N/A | B | M | F |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ubicación (Protección condiciones ambientales) | | X | | |
| 2 | Señalización y visibilidad | | X | | |
| 3 | Acceso (facilidad de puesta en uso - no candados; no obstáculos en el área para acceso) | | X | | |
| 4 | Estado de empaque (maletín o barril…) | X | | | |
| 5 | Maletín / Contenedor (N.A. para Kit en Vehículos) | X | | | |
| 6 | Bolsas Rojas | X | | | |
| 7 | Paño Absorbente tela Oleofilica (N.A. para Kit en Vehículos) | X | | | |
| 8 | Pala plástica (debe ser pequeña para Kit en vehículos) | X | | | |
| 9 | Barrera Absorbente Pequeña tipo Gusano (N.A. para Kit en Vehículos) | X | | | |
| 10 | Cinta de Señalización | | X | | |
| 11 | Etiquetas de residuos peligrosos | | X | | |
| 12 | Paleta Pare - Siga (aplica solo para Kit en Vehículos) | | X | | |
| 13 | Overol Tyvek | | X | | |
| 14 | Gafas de seguridad | | X | | |
| 15 | Guantes de Nitrilo | | X | | |
| 16 | Mascarilla protección vapores orgánicos | X | | | |

**Convenciones:** B : Bueno; M: Malo o defectuoso; F: Faltante * En caso de que algún componente no exista debido a que no es parte constituyente del tipo de kit antiderrame, marcar N.A. (No Aplica) en la casilla B

**CUMPLIMIENTO:**

FIRMA DE INSPECTOR Jonathan Urueña 1121918517

**OBSERVACIONES**

No se presentan observaciones a los elementos de obra, se programa siguiente inspección para el 20/11/2025

**FORMATO DE ASISTENCIA A CAPACITACIÓN**

**PROYECTO:** Salon Comunal Caikdi

**CONTRATO No.:** 874 - 2024
**FECHA:** 20 / 11 / 2025
**LUGAR:** Cra 38d #2f-45
**TEMA DE CAPACITACIÓN:** Manejo de residuos Solidos RCD
**CAPACITADOR:** Jonathan Vivera
**DURACIÓN:** 30 minutos

---

**OBJETIVO DE LA CAPACITACIÓN**

LISTADO DE ASISTENCIA

| Nº | NOMBRE COMPLETO | CARGO | FIRMA |
|---|---|---|---|
| 1 | Alex Perales | Oficial | Alex Perales |
| 2 | Carlos Monterroza | oficial | |
| 3 | Andres Mestra | ayudante | Andres Mestra |
| 4 | José Duarte | ayudante | jose Duarte |
| 5 | Carlos Almendrales | ayudante | Carlos Almendrales |
| 6 | Arnado Miranda | ayudante | Arnolo Miranda |
| 7 | | | |
| 8 | | | |
| 9 | | | |
| 10 | | | |

**FIRMAS DE RESPONSABLES**

**ELABORÓ:** Jonathan Vivera **Cargo:** Ing. Ambental **Firma:** _____

**REVISÓ:** Alvaro Guevara **Cargo:** Apoyo Obra **Firma:** _____

**APROBÓ:** Alvaro Guevara **Cargo:** Apoyo Obra. **Firma:** _____

**FORMATO DE ASISTENCIA A CAPACITACIÓN**

**PROYECTO:** Salon Comunal Corkidi

**CONTRATO No.:** 874 - 2024
**FECHA:** 20 / 11 / 2025
**LUGAR:** Cra 88d # 2f-45
**TEMA DE CAPACITACIÓN:** Manejo material e insumos
**CAPACITADOR:** Jonathan Urueña
**DURACIÓN:** 30 minutos

CONSORCIO SALÓN COMUNAL 013

---

**OBJETIVO DE LA CAPACITACIÓN**

LISTADO DE ASISTENCIA

| Nº | NOMBRE COMPLETO | CARGO | FIRMA |
|---|---|---|---|
| 1 | Alex Perales | Oficial | Alex Perales |
| 2 | Carlos Monterroza | oficial | |
| 3 | Andres Mestra | ayudante | Andres Mestra |
| 4 | José Duarte | ayudante | |
| 5 | Carlos Almendrales | ayudante | Carlos Almendrales |
| 6 | Amado Miranda | ayudante | Amado Miranda |
| 7 | | | |
| 8 | | | |
| 9 | | | |
| 10 | | | |

**FIRMAS DE RESPONSABLES**

**ELABORÓ:** Jonathan Urueña **Cargo:** Ing. ambiental **Firma:** _____

**REVISÓ:** Alvaro Guevara **Cargo:** Apoyo Obra **Firma:** _____

**APROBÓ:** Alvaro Guevara **Cargo:** Apoyo obra. **Firma:** _____

**FORMATO DE ASISTENCIA A CAPACITACIÓN**

**PROYECTO:** Salon Comunal Corkidi

**CONTRATO No.:** 874 - 2024
**FECHA:** 20 / 11 / 2025
**LUGAR:** Cra 38d # 2f - 45
**TEMA DE CAPACITACIÓN:** Protección de flora y fauna
**CAPACITADOR:** Jonathan Urueña
**DURACIÓN:** 30 minutos

CONSORCIO SALÓN COMUNAL 013

**OBJETIVO DE LA CAPACITACIÓN**

LISTADO DE ASISTENCIA

| N° | NOMBRE COMPLETO | CARGO | FIRMA |
|---|---|---|---|
| 1 | Alex Perales | Oficial | Alex Perales |
| 2 | Carlos Monterroza | oficial | |
| 3 | Andres Mestra | ayudante | Andres Mestra |
| 4 | José Duarte | ayudante | jose Amor Duarte |
| 5 | Carlos Almendrales | ayudante | Carlos Almendrales |
| 6 | Amado Miranda | ayudante | Amado Miranda |
| 7 | | | |
| 8 | | | |
| 9 | | | |
| 10 | | | |

**FIRMAS DE RESPONSABLES**

**ELABORÓ:** Jonathan Urueña **Cargo:** Ing. Ambiental **Firma:** _____

**REVISÓ:** Alvaro Guevara **Cargo:** Apoyo Obra **Firma:** _____

**APROBÓ:** Alvaro Guevara **Cargo:** Apoyo obra **Firma:** _____

**FORMATO DE ASISTENCIA A CAPACITACIÓN**

**PROYECTO:** Salon Comunal Corkid.

**CONTRATO No.:** 874 - 2024
**FECHA:** 20 / 11 / 2025
**LUGAR:** Cra 38d #2f - 45
**TEMA DE CAPACITACIÓN:** Emisiones y orden en obra
**CAPACITADOR:** Jonathan Urueta
**DURACIÓN:** 30 minutos

CONSORCIO SALÓN COMUNAL 013

**OBJETIVO DE LA CAPACITACIÓN**

LISTADO DE ASISTENCIA

| N° | NOMBRE COMPLETO | CARGO | FIRMA |
|---|---|---|---|
| 1 | Alex Perales | Oficial | Alex Perales |
| 2 | Carlos Monterroza | oficial | |
| 3 | Andres Mestre | ayudante | Andres Mestre |
| 4 | José Duarte | ayudante | Jose Junior Duarte |
| 5 | Carlos Almendrales | ayudante | Carlos Almendrales |
| 6 | Amado Miranda | ayudante | Amado Miranda |
| 7 | | | |
| 8 | | | |
| 9 | | | |
| 10 | | | |

**FIRMAS DE RESPONSABLES**

**ELABORÓ:** Jonathan Urueta **Cargo:** Ing. ambiental **Firma:** _____

**REVISÓ:** Alvaro Guevara **Cargo:** _____ **Firma:** _____

**APROBÓ:** Alvaro Guevara **Cargo:** _____ **Firma:** _____

**FORMATO DE ASISTENCIA A CAPACITACIÓN**

**PROYECTO:** Salon comunal Corkidi

CONSORCIO SALÓN COMUNAL 013

**CONTRATO No.:** 674 - 2024
**FECHA:** 20 / 11 / 2025
**LUGAR:** Cra 38d # 2f - 45
**TEMA DE CAPACITACIÓN:** Ahorro y uso de agua y energia
**CAPACITADOR:** Jonathan Urueña
**DURACIÓN:** 30 minutos

---

**OBJETIVO DE LA CAPACITACIÓN**

LISTADO DE ASISTENCIA

| N° | NOMBRE COMPLETO | CARGO | FIRMA |
|---|---|---|---|
| 1 | Alex Perales | oficial | Alex Perales |
| 2 | Carlos Monterroza | Oficial | |
| 3 | Andres Mestra | ayudante | Andres Mestra |
| 4 | José Duarte | ayudante | jose cancer Duarte |
| 5 | Carlos Almendrales | ayudante | Carlos Almendrales |
| 6 | Amado Miranda | | Amado Miranda |
| 7 | | | |
| 8 | | | |
| 9 | | | |
| 10 | | | |

**FIRMAS DE RESPONSABLES**

**ELABORÓ:** Jonathan Urueña **Cargo:** Ing. Ambiental **Firma:** _____

**REVISÓ:** Alvaro Guevara **Cargo:** Apoyo obra **Firma:** _____

**APROBÓ:** Alvaro Guevara **Cargo:** Apoyo obra **Firma:** _____

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **INSPECCION - PREOPERACIONAL DE PULIDORA** | CODIGO: | CSA-SST-FO-27 |
| | | FECHA: | 14/04/2025 |
| | | VERSION: | 1 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| PROYECTO | Correccion Jolla Comunal 013 | INSPECTOR DE SST: | Cristian Pinzon |
| MARCA: | Makita | PROPIETARIO | |
| SERIAL: | GA90 10 | Semana del 07-11 al 07-11 del 2025 | |

**Durante la inspección marque X según corresponda en cada casilla. C:** Conforme **NC:** No Conforme. **NA:** No Aplica

| PULIDORA ELÉCTRICA | | LUNES | | | MARTES | | | MIERCOLES | | | JUEVES | | | VIERNES | | | SABADO | | | DOMINGO | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | C | NC | NA | C | NC | NA | C | NC | NA | C | NC | NA | C | NC | NA | C | NC | NA | C | NC | NA |
|  | Se verificó el estado de conexiones eléctricas (extensiones, cables, tomas). | | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | |
| | Se verificó el estado de instalación de disco (insertación). | | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | |
| | Cuentan con acoples adecuados para los accesorios. | | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | |
| | Se verificó el estado de instalación del mango. | | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | |
| | Se verificó el estado del interruptor de encendido y su seguro. | | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | |
| | Se verificó el estado de la gula de la guarda. | | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | |
| | Se utiliza accesorios apropiados para las RPM (8500 - 15000). | | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | |
| | Se utiliza accesorios apropiados para la tarea. | | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | |
| | Estado general de la pulidora (fisuras, rupturas, aseo, etc.) | | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | |
| Se utilizan los EPP requeridos para la labor | | | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | |
| Se han instalado barreras y/o aislamientos apropiados | | | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | |
| ¿EL EQUIPO SE PUEDE USAR? | | SI ☐ | | NO ☐ | SI ☑ | | NO ☐ | SI ☑ | | NO ☐ | SI ☑ | | NO ☐ | SI ☑ | | NO ☐ | SI ☑ | | NO ☐ | SI ☐ | | NO ☐ |
| Inspección Realizada Por NOMBRE COMPLETO Y LEGIBLE | | | | | Carlos Mont | | | Carlos M | | | Carlos M | | | Carlos M | | | Carlos M | | | | | |

**Certifico como operador del equipo, que he verificado cada unos de sus componentes, de acuerdo a la lista de chequeo afirmando que es seguro utilizar la herramienta.**

**Nota: Esta lista de chequeo se deberá entregar semanalmente al proceso de SST.**

| | INSPECCION - PREOPERACIONAL DE PULIDORA | CODIGO: | CSA-SST-FO-27 |
|---|---|---|---|
| | | FECHA: | 14/04/2025 |
| | | VERSION: | 1 |

PROYECTO: Construcción Salón Comunal vda

INSPECTOR DE SST: Cornelio Ruiz

MARCA: Ingco

SERIAL: 6A9070

PROPIETARIO

Semana del 10 - Nov al 15 - Nov del 2025

**Durante la inspección marque X según corresponda en cada casilla. C:** Conforme **NC:** No Conforme. **NA:** No Aplica



| PULIDORA ELÉCTRICA | LUNES | | | MARTES | | | MIERCOLES | | | JUEVES | | | VIERNES | | | SABADO | | | DOMINGO | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | C | NC | NA | C | NC | NA | C | NC | NA | C | NC | NA | C | NC | NA | C | NC | NA | C | NC | NA |
| Se verificó el estado de conexiones eléctricas (extensiones, cables, tomas). | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | | | | | | | |
| Se verificó el estado de instalación de disco (insertación). | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | | | | | | | |
| Cuentan con acoples adecuados para los accesorios. | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | | | | | | | |
| Se verificó el estado de instalación del mango. | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | | | | | | | |
| Se verificó el estado del interruptor de encendido y su seguro. | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | | | | | | | |
| Se verificó el estado de la guía de la guarda. | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | | | | | | | |
| Se utiliza accesorios apropiados para las RPM (8500 - 15000). | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | | | | | | | |
| Se utiliza accesorios apropiados para la tarea. | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | | | | | | | |
| Estado general de la pulidora (fisuras, rupturas, aseo, etc.) | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | | | | | | | |
| Se utilizan los EPP requeridos para la labor | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | | | | | | | |
| Se han instalado barreras y/o aislamientos apropiados | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | | | | | | | |
| **¿EL EQUIPO SE PUEDE USAR?** | SÍ ☑ | NO ☐ | | SÍ ☑ | NO ☐ | | SÍ ☑ | NO ☐ | | SÍ ☑ | NO ☐ | | SÍ ☐ | NO ☐ | | SÍ ☐ | NO ☐ | | SÍ ☐ | NO ☐ | |
| Inspección Realizada Por: NOMBRE COMPLETO Y LEGIBLE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

**Certifico como operador del equipo, que he verificado cada unos de sus componentes, de acuerdo a la lista de chequeo afirmando que es seguro utilizar la herramienta.**

**Nota: Esta lista de chequeo se deberá entregar semanalmente al proceso de SST.**

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **INSPECCION - PREOPERACIONAL DE PULIDORA** | CODIGO | GSA-SST-FO-27 |
| | | FECHA | 4/11/2025 |
| | | VERSION | 1 |

PROYECTO: Jolon Comunal a13

INSPECTOR DE SST: Carmelo Rivera

MARCA: MAKITA

SERIAL: VA407D

PROPIETARIO:

Semana del 24/11 al 29/11 del 2025

Durante la inspección marque X según corresponda en cada casilla. C: Conforme NC: No Conforme, NA: No Aplica



| PULIDORA ELECTRICA | LUNES | | | MARTES | | | MIERCOLES | | | JUEVES | | | VIERNES | | | SABADO | | | DOMINGO | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | C | NC | NA | C | NC | NA | C | NC | NA | C | NC | NA | C | NC | NA | C | NC | NA | C | NC | NA |
| Se verificó el estado de conexiones eléctricas (extensiones, cables, tomas). | X | | | X | | | X | | | X | | | X | | | X | | | | | |
| Se verificó el estado de instalación de disco (insertación). | X | | | X | | | X | | | X | | | X | | | X | | | | | |
| Cuentan con acoples adecuados para los accesorios. | X | | | X | | | X | | | X | | | X | | | X | | | | | |
| Se verificó el estado de instalación del mango. | X | | | X | | | X | | | X | | | X | | | X | | | | | |
| Se verifico el estado del interruptor de encendido y su seguro. | X | | | X | | | X | | | X | | | X | | | X | | | | | |
| Se verifico el estado de la guía de la guarda | X | | | X | | | X | | | X | | | X | | | X | | | | | |
| Se utiliza accesorios apropiados para las RPM (8500 - 15000). | X | | | X | | | X | | | X | | | X | | | X | | | | | |
| Se utiliza accesorios apropiados para la tarea. | X | | | X | | | X | | | X | | | X | | | X | | | | | |
| Estado general de la pulidora (fisuras, rupturas, aseo, etc.) | X | | | X | | | X | | | X | | | X | | | X | | | | | |
| Se utilizan los EPP requeridos para la labor | X | | | X | | | X | | | X | | | X | | | X | | | | | |
| Se han instalado barreras y/o aislamientos apropiados | | | | X | | | X | | | X | | | X | | | X | | | | | |
| **¿EL EQUIPO SE PUEDE USAR?** | SÍ ☐ | | NO ☐ | SÍ ☐ | | NO ☐ | SÍ ☐ | | NO ☐ | SÍ ☐ | | NO ☐ | SÍ ☐ | | NO ☐ | SÍ ☐ | | NO ☐ | SÍ ☐ | | NO ☐ |
| Inspección Realizada Por: NOMBRE COMPLETO Y LEGIBLE | Carlos | | | Carlos | | | Carlos | | | Carlos | | | Carlos | | | Carlos | | | | | |

**Certifico como operador del equipo, que he verificado cada unos de sus componentes, de acuerdo a la lista de chequeo afirmando que es seguro utilizar la herramienta.**

Nota: Esta lista de chequeo se deberá entregar semanalmente al proceso de SST.

| | INSPECCIONES PRE OPERACIONAL DE TALADRO | CODIGO: | CSA-SST-FO-26 |
|---|---|---|---|
| | | FECHA: | 4/14/2025 |
| | | PAGINA: | 1 |
| | | VERSIÓN: | 1 |

| FECHA DE INSPECCIÓN | Semana Del 10 al 15 Mes Noviembre | ÁREA | Tecnico |
|---|---|---|---|
| INSPECCIÓN REALIZADA POR | Carlos Montaño G. A | GRUPO DE TRABAJO | Mantenimiento |

| DESCRIPCIÓN DE TALADRO | LUN | | MAR | | MIER | | JUE | | VIER | | SAB | | DOM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M |
| SE VEREFICO EL ESTADO DE CONEXIONES ELECTRICAS (EXTENCIONES, CABLES, TOMA) | ✓ | | | | | | ✓ | | | | ✓ | | | |
| ESTADO DE INSTALACIÓN DE LA BROCA (INSERTACIÓN) | ✓ | | | | | | ✓ | | | | ✓ | | | |
| CUENTA CON ACOPLES ADECUADOS PARA LOS ACCESORIOS | ✓ | | | | | | ✓ | | | | ✓ | | | |
| ESTADO E INSTALACION DEL MANGO | ✓ | | | | | | ✓ | | | | ✓ | | | |
| ESTADO DEL INTERUPTOR DE INCENDIO Y SU SEGURO | ✓ | | | | | | ✓ | | | | ✓ | | | |
| ESTADO DEL CABLE DE ALIMENTACIÓN | ✓ | | | | | | ✓ | | | | ✓ | | | |
| SE UTILIZA ACCESORIOS APROPIADO PARA LA TAREA | ✓ | | | | | | ✓ | | | | ✓ | | | |
| ESTADO GENERAL DEL TALADRO (FISURAS, ROPTURAS, ASEO, ETC) | ✓ | | | | | | ✓ | | | | ✓ | | | |
| SE UTILIZAN ADECUADAMENTE LOS EPP PARA LA LABOR | ✓ | | | | | | ✓ | | | | ✓ | | | |
| SE HAN INSTALADO BARRERAS Y/O AISLAMIENTOS APROPIADOS | ✓ | | | | | | ✓ | | | | ✓ | | | |
| ESTADO DE LAS BROCAS | ✓ | | | | | | ✓ | | | | ✓ | | | |
| **FIRMAS** | | | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA DE TRABAJADOR | | | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA SST | | | | | | | | | | | | | | |
| **OBSERVACIONES** | | | | | | | | | | | | | | |

| | MATRIZ DE COMPATIBILIDAD DE SUSTANCIAS QUÍMICAS | M-PMA-3.2 | 26/02/2020 |
|---|---|---|---|
| | | Versión 1 | Página 1 de 1 |

| | | |
|---|---|---|
| FECHA DE ELABORACIÓN | 20/11/2025 | OBSERVACIONES: Para las sustancias químicas que no tengan información del Sistema Globalmente Armonizado, se deberá realizar la equivalencia de acuerdo con la información establecida en las secciones 2 y 10 de las respectivas hojas de seguridad. |
| ELABORÓ | Jonathan Alexander Urueña | |
| Proyecto | Salón comunal corkidi | |

| | NOMBRE COMÚN | | Cemento | Anchorfix-4 | Pintura con base en agua | Sikadur®32 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | CLASE SGA | | Irritación ocular/cutánea | Tóxico | Corrosivo | Tóxico | | | | | | | |
| NOMBRE COMÚN | CLASE SGA | PICTOGRAMA SGA | ! | | | | | | | | | | |
| Cemento | Irritación ocular/cutánea | ! | NIA | NIA | NIA | NIA | | | | | | | |
| Anchorfix-4 | Tóxico | | NIA | NIA | NIA | NIA | | | | | | | |
| Pintura con base en agua | Corrosivo | | NIA | NIA | NIA | NIA | | | | | | | |
| Sikadur®32 | Tóxico | | NIA | NIA | NIA | NIA | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

| CONVERSIÓN | | NOMBRE DE LA SUSTANCIA | RESTRICCIONES DE ALMACENAMIENTO |
|---|---|---|---|
| | Pueden almacenarse juntos. Verificar reactividad individual utilizando la Hoja de Seguridad. Estas sustancias pueden ser utilizadas como separadores de sustancias no compatibles. | N/A | Para el presente periodo no hubo empleo de sustancias químicas |
| | Precaución, posibles restricciones. Revisar incompatibilidades individuales utilizando Hoja de Seguridad, pueden ser incompatibles o pueden requerirse condiciones específicas. | N/A | N/A |
| | Se requiere almacenar por separado. Son incompatibles. | N/A | N/A |
| | | NOTAS | En caso de emergencia comunicarse con las líneas _____ |

| | SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL | FO-PMA-04 |
|---|---|---|
| | | V.01, 25/02/2025 |
| | INSPECCIÓN KIT AMBIENTAL | Página 1 de 1 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NOMBRE DEL INSPECTOR | Jonathan Alexander Urueña | | | | | HORA DE INSPECCIÓN | |
| UBICACIÓN | Cll 3 2f-38 | | | | | | |
| PROYECTO | Salón Comunal Corsid: | | | | | FECHA DE INSPECCIÓN | |
| ETAPA | ANTES | | DURANTE | X | DESPUÉS | | 20/11/2025 |

| | ÍTEM | N/A | B | M | F |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ubicación (Protección condiciones ambientales) | | X | | |
| 2 | Señalización y visibilidad | | X | | |
| 3 | Acceso (facilidad de puesta en uso - no candados; no obstáculos en el área para acceso) | | X | | |
| 4 | Estado de empaque (maletín o barril…) | X | | | |
| 5 | Maletín / Contenedor (N.A. para Kit en Vehículos) | X | | | |
| 6 | Bolsas Rojas | X | | | |
| 7 | Paño Absorbente tela Oleofilica (N.A. para Kit en Vehículos) | X | | | |
| 8 | Pala plástica (debe ser pequeña para Kit en vehículos) | X | | | |
| 9 | Barrera Absorbente Pequeña tipo Gusano (N.A. para Kit en Vehículos) | X | | | |
| 10 | Cinta de Señalización | | X | | |
| 11 | Etiquetas de residuos peligrosos | | X | | |
| 12 | Paleta Pare - Siga (aplica solo para Kit en Vehículos) | | X | | |
| 13 | Overol Tyvek | | X | | |
| 14 | Gafas de seguridad | | X | | |
| 15 | Guantes de Nitrilo | | X | | |
| 16 | Mascarilla protección vapores orgánicos | X | | | |

**Convenciones:** B : Bueno; M: Malo o defectuoso; F: Faltante * En caso de que algún componente no exista debido a que no es parte constituyente del tipo de kit antiderrame, marcar N.A. (No Aplica) en la casilla B

**CUMPLIMIENTO:**

FIRMA DE INSPECTOR — Jonathan Urueña
1121918517

**OBSERVACIONES**

No se presentan observaciones a los elementos de obra, se programa siguiente inspección para el 19/12/2025

| | | |
|---|---|---|
| CONSORCIO SALÓN COMUNAL 013 | **LISTA DE CHEQUEO DE SEÑALIZACIÓN** | FO-PMA-01<br>Versión: 1<br>Vigente: 25/02/2025 |

Objetivo: Identificar los agentes de riesgos que enfren tan los trabajadores del CONSORCIO SALÓN COMUNAL 013. en sus actividades cotidianas, mediante inspecciones periódicas a las áreas, frentes de trabajo y equipos en general.

**Fecha:** 29/11/2025

**Realizado por:** Jonathan Alexander Urueña

| CRITERIO DE INSPECCION | DENTRO DEL FRENTE DE OBRA | | OFICINAS | | PASILLOS | | ZONA DE PARQUEO | | PUNTO DE ENCUENTRO | | BODEGA DE ALMACENAMIENTO DE MATERIALES | | OBSERVACIONES | ACCIONES DE MEJORA | RESPONSABLE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | C | NC | C | NC | C | NC | C | NC | C | NC | C | NC | | | |
| EXISTEN AVISOS PREVENTIVOS QUE MOTIVEN EL USO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL. | X | | | | | | | | | | X | | | | |
| EXISTE SEÑALIZACION QUE PROHIBA EL CONSUMO DE CIGARRILLO EN EL LUGAR DE TRABAJO | N/A | | | | | | | | | | | | | | |
| EXISTE SEÑALIZACION PARA EVACUACION Y CONDUCE AL PUNTO DE ENCUENTRO? | X | | | | | | | | | | | | | | |
| LOS ELEMENTOS PARA PRESTAR PRIMEROS AUXILIOS COMO CAMILLA, BOTIQUIN, INMOBILIZADORES, ETC SE ENCUENTYRAN CLARAMENTE SEÑALIZADOS Y DESPEJADOS? | X | | | | | | | | | | | | | | |
| LA UBICACIÓN DE LA SEÑALIZACIÓN DE LOS EXTINTORES PERMITE SU FÁCIL VISUALIZACIÓN DESDE LEJOS Y SU FACIL ACCESO. | X | | | | | | | | | | X | — | | | |
| LA SEÑALIZACIÓN PERMANECE LIMPIA Y EN BUENAS CONDICIONES DE MANTENIMIENTO. | X | | | | | | | | | | | | | | |
| LOS PLANOS DE EVACUACION SE ENCUENTRAN PUBLICADOS EN MATERIAL FOTOLUMINISCENTE Y SON CLAROS EN TEMAS DE UBICACIÓN DE EQUIPOS Y RUTAS DE EVACUACION. | N/A | | | | | | | | | | | | | | |
| SE ENCUENTRAN SEÑALIZADOS LOS EQUIPOS QUE REVISTEN PELIGROS ESPECIALES COMO ALTO VOLTAJE, INFLAMABLES, AREAS RESTRINGIDAS, ETC. | N/A | | | | | | | | | | | | | | |
| LOS SENDEROS PEATONALES ESTAN SEÑALIZADOS ADVIRTIENDO SOBRE LOS PELIGROS EXISTENTES EN EL RECORRIDO O LA RUTA? | N/A | | | | | | | | | | | | | | |
| ESTA VISIBLE LA SEÑALIZACION DE LOS EQUIPOS CONTRA INCENDIOS | N/A | | | | | | | | | | | | | | |
| SE IDENTIFICA CON CLARIDAD LA SALIDA Y EL TIMBRE DE EMERGENCIA A TRAVES DE LA SEÑALIZACION INSTALADA. | N/A | | | | | | | | | | | | | | |
| ESTAN DEMARCADAS DE FORMA CLARA LAS FUENTES ELECTRICAS ASI COMO LA ZONA A LA QUE ALIMENTA. | N/A | | | | | | | | | | | | | | |
| ESTAN DIFERENCIADAS LAS AREAS DE TRABAJO EN LA CUAL SE ENCUENTRA. | — | X | | | | | | | | | X | — | | | |
| LAS MAQUINARIA SE ENCUENTRA ROTULADA CON EL NOMBRE Y RIESGOS ESPECIFICOS | — | X | | | | | | | | | X | — | | | |
| SE IDENTIFICAN LOS QUIMICOS Y SU TIPOLOGIA DE ACUERDO A LA INFORMACION INSTALADA | N/A | | | | | | | | | | | | | | |

**OBSERVACIONES GENERALES**

Se cumple con la señalización establecida en el PMA. Se progra
ma siguiente inspecación 19/12/2025.

FIRMA

NOMBRE Jonathan Alexander Urueña
CEDULA 1121913513

# Mes 8

| | SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL | FO-PMA-04 |
|---|---|---|
| | | V:01, 25/02/2025 |
| | INSPECCIÓN KIT AMBIENTAL | Página 1 de 1 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **NOMBRE DEL INSPECTOR** | JONATHAN ALEXANDER UREA. | | | | | **HORA DE INSPECCIÓN** | |
| **UBICACIÓN** | CR 3 # 2F - 38 | | | | | **09:00 AM** | |
| **PROYECTO** | | | | | | **FECHA DE INSPECCIÓN** | |
| **ETAPA** | **ANTES** | | **DURANTE** | X | **DESPUÉS** | | 27-03-2026 |

| | ÍTEM | N/A | B | M | F |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ubicación (Protección condiciones ambientales) | | X | | |
| 2 | Señalización y visibilidad | | X | | |
| 3 | Acceso (facilidad de puesta en uso - no candados; no obstáculos en el área para acceso) | | X | | |
| 4 | Estado de empaque (maletín o barril…) | X | | | |
| 5 | Maletín / Contenedor (N.A. para Kit en Vehículos) | X | | | |
| 6 | Bolsas Rojas | X | | | |
| 7 | Paño Absorbente tela Oleofilica (N.A. para Kit en Vehículos) | X | | | |
| 8 | Pala plástica (debe ser pequeña para Kit en vehículos) | X | | | |
| 9 | Barrera Absorbente Pequeña tipo Gusano (N.A. para Kit en Vehículos) | X | | | |
| 10 | Cinta de Señalización | | X | | |
| 11 | Etiquetas de residuos peligrosos | | X | | |
| 12 | Paleta Pare - Siga (aplica solo para Kit en Vehículos) | | X | | |
| 13 | Overol Tyvek | | X | | |
| 14 | Gafas de seguridad | | X | | |
| 15 | Guantes de Nitrilo | | X | | |
| 16 | Mascarilla protección vapores orgánicos | X | | | |

**Convenciones:** B : Bueno; M: Malo o defectuoso; F: Faltante * En caso de que algún componente no exista debido a que no es parte constituyente del tipo de kit antiderrame, marcar N.A. (No Aplica) en la casilla B

**CUMPLIMIENTO:**

**FIRMA DE INSPECTOR**

**OBSERVACIONES**

NO SE PRESENTAN OBSERVACIONES A LOS ELEMENTOS DE OBRA, SE PROGRAMA SIGUIENTE INSPECIÓN PARA DENTRO DE 10 DIAS.

Scanned with CamScanner

| | LISTA DE CHEQUEO DE SEÑALIZACIÓN | FO-PMA-01 |
|---|---|---|
| | | Versión: 1 |
| | | Vigente: 25/02/2025 |

Objetivo: Identificar los agentes de riesgos que enfren tan los trabajadores del CONSORCIO SALÓN COMUNAL 013, en sus actividades cotidianas, mediante inspecciones periódicas a las áreas, frentes de trabajo y equipos en general.

**Fecha** 06-04-2026

**Realizado por** JONATHAN ALEXANDER URREGO

| CRITERIO DE INSPECCION | DENTRO DEL FRENTE DE OBRA | | OFICINAS | | PASILLOS | | ZONA DE PARQUEO | | PUNTO DE ENCUENTRO | | BODEGA DE ALMACENAMIENTO DE MATERIALES | | OBSERVACIONES | ACCIONES DE MEJORA | RESPONSABLE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | C | NC | C | NC | C | NC | C | NC | C | NC | C | NC | | | |
| EXISTEN AVISOS PREVENTIVOS QUE MOTIVEN EL USO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL | X | | | | | | | | | | X | | | | |
| EXISTE SEÑALIZACION QUE PROHIBA EL CONSUMO DE CIGARRILLO EN EL LUGAR DE TRABAJO | N/A | | | | | | | | | | | | | | |
| EXISTE SEÑALIZACION PARA EVACUACION Y CONDUCE AL PUNTO DE ENCUENTRO? | X | | | | | | | | | | | | | | |
| LOS ELEMENTOS PARA PRESTAR PRIMEROS AUXILIOS COMO CAMILLA, BOTIQUIN, INMOBILIZADORES, ETC SE ENCUENTYRAN CLARAMENTE SEÑALIZADOS Y DESPEJADOS? | X | | | | | | | | | | X | | | | |
| LA UBICACIÓN DE LA SEÑALIZACIÓN DE LOS EXTINTORES PERMITE SU FÁCIL VISUALIZACION DESDE LEJOS Y SU FACIL ACCESO | X | | | | | | | | | | X | | | | |
| LA SEÑALIZACIÓN PERMANECE LIMPIA Y EN BUENAS CONDICIONES DE MANTENIMIENTO | X | | | | | | | | | | | | | | |
| LOS PLANOS DE EVACUACION SE ENCUENTRAN PUBLICADOS EN MATERIAL FOTOLUMINISCENTE Y SON CLAROS EN TEMAS DE UBICACIÓN OE EQUIPOS Y RUTAS DE EVACUACION. | N/A | | | | | | | | | | | | | | |
| SE ENCUENTRAN SEÑALIZADOS LOS EQUIPOS QUE REVISTEN PELIGROS ESPECIALES COMO ALTO VOLTAJE, INFLAMABLES, AREAS RESTRINGIDAS, ETC. | N/A | | | | | | | | | | | | | | |
| LOS SENDEROS PEATONALES ESTAN SEÑALIZADOS ADVIRTIENDO SOBRE LOS PELIGROS EXISTENTES EN EL RECORRIDO O LA RUTA? | N/A | | | | | | | | | | | | | | |
| ESTA VISIBLE LA SEÑALIZACION DE LOS EQUIPOS CONTRA INCENDIOS | N/A | | | | | | | | | | | | | | |
| SE IDENTIFICA CON CLARIDAD LA SALIDA Y EL TIMBRE DE EMERGENCIA A TRAVES DE LA SEÑALIZACION INSTALADA | N/A | | | | | | | | | | | | | | |
| ESTAN DEMARCADAS DE FORMA CLARA LAS FUENTES ELECTRICAS ASI COMO LA ZONA A LA QUE ALIMENTA | N/A | | | | | | | | | | | | | | |
| ESTAN DIFERENCIADAS LAS AREAS DE TRABAJO EN LA CUAL SE ENCUENTRA | - | X | | | | | | | | | X | | | | |
| LAS MAQUINARIA SE ENCUENTRA ROTULADA CON EL NOMBRE Y RIESGOS ESPECIFICOS | - | X | | | | | | | | | X | | | | |
| SE IDENTIFICAN LOS QUIMICOS Y SU TIPOLOGIA DE ACUERDO A LA INFORMACION INSTALADA | N/A | | | | | | | | | | | | | | |

**OBSERVACIONES GENERALES**

SE CUMPLE CON LA SEÑALIZACIÓN ESTABLECIDA EN EL PMA.
SE PROGRAMA SIGUIENTE INSPECCION AREA DENTRO DE 10 DIAS.

NOMBRE JONATHAN ALEXANDER URREGO
CEDULA 1121913517
FIRMA

Scanned with CamScanner

| | MATRIZ DE COMPATIBILIDAD DE SUSTANCIAS QUIMICAS | MT-PMA-3.2 | 25/02/2025 |
|---|---|---|---|
| | | Versión 1 | Página 1 de 1 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| FECHA DE ELABORACIÓN: | 20-04-2026 | OBSERVACIONES: | Para las sustancias químicas que no tengan información del Sistema Globalmente Armonizado, se deberá realizar la equivalencia de acuerdo con la información establecida en las secciones 2 y 16 de las respectivas hojas de seguridad. |
| QUIEN ELABORO: | JONATHAN ALEXANDER UREA | | |
| Proyecto: | SALON COMUNAL CORRIDY | | |

| | NOMBRE COMÚN | | Cemento | AnchorFix-4 | Pintura con base en agua | Sikabuild32 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | CLASE SGA | | Irritación ocular/cutánea | Tóxico | Corrosivo | Tóxico | | | | | | |
| NOMBRE COMÚN | CLASE SGA | PICTOGRAMA SGA |  |  |  |  | | | | | | |
| Cemento | Irritación ocular/cutánea |  | N/A | N/A | N/A | N/A | | | | | | |
| AnchorFix-4 | Tóxico |  | N/A | N/A | N/A | N/A | | | | | | |
| Pintura con base en agua | Corrosivo |  | N/A | N/A | N/A | N/A | | | | | | |
| Sikabuild32 | Tóxico |  | N/A | N/A | N/A | N/A | | | | | | |

| CONVERSIÓN | | NOMBRE DE LA SUSTANCIA | RESTRICCIONES DE ALMACENAMIENTO |
|---|---|---|---|
| | Pueden almacenarse juntos. Verificar reactividad individual utilizando la Hoja de Seguridad. Estas sustancias pueden ser utilizadas como separadores de sustancias no compatibles | N/A | PARA EL PRESENTE PERIODO NO HUBO EMPLEO DE SUSTANCIAS |
| | Precaución, posibles restricciones. Revisar incompatibilidades individuales utilizando Hoja de Seguridad, pueden ser incompatibles o pueden requerirse condiciones específicas. | N/A | N/A |
| | Se requiere almacenar por separado. Son incompatibles. | N/A | N/A |
| | | NOTAS | En caso de emergencia comuníquese con las líneas: _____ |

Scanned with CamScanner

**FORMATO DE ASISTENCIA A CAPACITACIÓN**

**PROYECTO:** SALON COMUNAL CORKY 01

CONSORCIO SALON COMUNAL 013

**CONTRATO No.:** 874-2024
**FECHA:** 27 / 03 / 2026
**LUGAR:** CR 38D #2F-45
**TEMA DE CAPACITACIÓN:** MANEJO DE MATERIALES E INSUMOS
**CAPACITADOR:** JHONATHAN UREA
**DURACIÓN:** 30 MINUTOS

**OBJETIVO DE LA CAPACITACIÓN**

LISTADO DE ASISTENCIA

| N° | NOMBRE COMPLETO | CARGO | FIRMA |
|---|---|---|---|
| 1 | EUCLIDES GARCIA | OFICIAL | |
| 2 | AMADO MIRANDA | AYUDANTE | amado miranda |
| 3 | ANDRES MESTRA | AYUDANTE | |
| 4 | | | |
| 5 | | | |
| 6 | | | |
| 7 | | | |
| 8 | | | |
| 9 | | | |
| 10 | | | |

**FIRMAS DE RESPONSABLES**

**ELABORÓ:** JONATHAN UREA **Cargo:** ING. AMBIENTAL **Firma:**
**REVISÓ:** ALVARO GUEVARA **Cargo:** APOYO OBRA **Firma:**
**APROBÓ:** ALVARO GUEVARA **Cargo:** APOYO OBRA **Firma:**

Scanned with CamScanner

**FORMATO DE ASISTENCIA A CAPACITACIÓN**

**PROYECTO:** Salon Comunal Corrinoy

**CONTRATO No.:** 874 - 2024
**FECHA:** 06 / 04 / 2026
**LUGAR:** CR 350 # 2, F - 45
**TEMA DE CAPACITACIÓN:** MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS RCD
**CAPACITADOR:** JHONATHAN UREA
**DURACIÓN:** 30 MINUTOS

**OBJETIVO DE LA CAPACITACIÓN**

LISTADO DE ASISTENCIA

| N° | NOMBRE COMPLETO | CARGO | FIRMA |
|---|---|---|---|
| 1 | AMADO IXIBANDA | AYUDANTE | amado miranda |
| 2 | ANDRES MESTRA | AYUDANTE | |
| 3 | EVELIO GRECIA. | OFICIAL | |
| 4 | | | |
| 5 | | | |
| 6 | | | |
| 7 | | | |
| 8 | | | |
| 9 | | | |
| 10 | | | |

**FIRMAS DE RESPONSABLES**

**ELABORÓ:** JONATHAN UREA **Cargo:** ING. AMBIENTAL **Firma:**

**REVISÓ:** ALVARO GUEVARA **Cargo:** APOYO OBRA **Firma:**

**APROBÓ:** ALVARO GUEVARA **Cargo:** APOYO OBRA **Firma:**

Scanned with CamScanner

**FORMATO DE ASISTENCIA A CAPACITACIÓN**

**PROYECTO:** Salon Comunal Corrinoy

CONSORCIO SALON COMUNAL 013

**CONTRATO No.:** 874 - 2024
**FECHA:** 10 / 04 / 2026
**LUGAR:** CR 380 # 2E-45
**TEMA DE CAPACITACIÓN:** Control Emisiones AT y O. Obra
**CAPACITADOR:** JHONATHAN UREA
**DURACIÓN:** 30 MINUTOS

**OBJETIVO DE LA CAPACITACIÓN**

LISTADO DE ASISTENCIA

| Nº | NOMBRE COMPLETO | CARGO | FIRMA |
|---|---|---|---|
| 1 | AMADO MIRANDA | AYUDANTE | amado miranda |
| 2 | ANDRES MESTRA | AYUDANTE | |
| 3 | EVELIO GARCIA. | OFICIAL | |
| 4 | | | |
| 5 | | | |
| 6 | | | |
| 7 | | | |
| 8 | | | |
| 9 | | | |
| 10 | | | |

**FIRMAS DE RESPONSABLES**

**ELABORÓ:** JONATHAN UREA **Cargo:** ING. AMBIENTAL **Firma:**

**REVISÓ:** ALVARO GUEVARA **Cargo:** APOYO OBRA **Firma:**

**APROBÓ:** ALVARO GUEVARA **Cargo:** APOYO OBRA **Firma:**

Scanned with CamScanner

**FORMATO DE ASISTENCIA A CAPACITACIÓN**

**PROYECTO:** SALON COMUNAL CORKY 01

**CONTRATO No.:** 874-2024
**FECHA:** 15 / 04 / 2026
**LUGAR:** CR 38D #2F-45
**TEMA DE CAPACITACIÓN:** Ahorro y uso eficiente de Agua y Energia.
**CAPACITADOR:** JHONATHAN UREA
**DURACIÓN:** 30 MINUTOS

**OBJETIVO DE LA CAPACITACIÓN**

LISTADO DE ASISTENCIA

| N° | NOMBRE COMPLETO | CARGO | FIRMA |
|---|---|---|---|
| 1 | EUCLIDES GARCIA | OFICIAL | |
| 2 | AMADO MIRANDA | AYUDANTE | amado miranda |
| 3 | ANDRES MESTRA | AYUDANTE | |
| 4 | | | |
| 5 | | | |
| 6 | | | |
| 7 | | | |
| 8 | | | |
| 9 | | | |
| 10 | | | |

**FIRMAS DE RESPONSABLES**

**ELABORÓ:** JONATHAN UREA **Cargo:** ING. AMBIENTAL **Firma:**
**REVISÓ:** ALVARO GUEVARA **Cargo:** APOYO OBRA **Firma:**
**APROBÓ:** ALVARO GUEVARA **Cargo:** APOYO OBRA **Firma:**

Scanned with CamScanner

**FORMATO DE ASISTENCIA A CAPACITACIÓN**

**PROYECTO:** Salon Comunal Corozo y

**CONTRATO No.:** 874 - 2024
**FECHA:** 22 / 04 / 2026
**LUGAR:** LR 380 # 2E - 45
**TEMA DE CAPACITACIÓN:** Protección de flora y fauna.
**CAPACITADOR:** JHONATHAN UREA
**DURACIÓN:** 30 MINUTOS

**OBJETIVO DE LA CAPACITACIÓN**

LISTADO DE ASISTENCIA

| N° | NOMBRE COMPLETO | CARGO | FIRMA |
|---|---|---|---|
| 1 | AMADO MIRANDA | AYUDANTE | amado miranda |
| 2 | ANDRES MESTRA | AYUDANTE | |
| 3 | EVELIO GARCIA. | OFICIAL | |
| 4 | | | |
| 5 | | | |
| 6 | | | |
| 7 | | | |
| 8 | | | |
| 9 | | | |
| 10 | | | |

**FIRMAS DE RESPONSABLES**

**ELABORÓ:** JONATHAN UREA **Cargo:** ING. AMBIENTAL **Firma:**
**REVISÓ:** ALVARO GUEVARA **Cargo:** APOYO OBRA **Firma:**
**APROBÓ:** ALVARO GUEVARA **Cargo:** APOYO OBRA **Firma:**

Scanned with CamScanner

# Mes 9

| | SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL | FO-PMA-04 |
|---|---|---|
| | | V:01, 25/02/2025 |
| | INSPECCIÓN KIT AMBIENTAL | Página 1 de 1 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **NOMBRE DEL INSPECTOR** | JONATHAN ALEXANDER UREA. | | | | | **HORA DE INSPECCIÓN** | |
| **UBICACIÓN** | CR 3 # 2F - 38 | | | | | **09:00 AM** | |
| **PROYECTO** | | | | | | **FECHA DE INSPECCIÓN** | |
| **ETAPA** | **ANTES** | | **DURANTE** | X | **DESPUÉS** | | 27-04-2026 |

| | ÍTEM | N/A | B | M | F |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ubicación (Protección condiciones ambientales) | | X | | |
| 2 | Señalización y visibilidad | | X | | |
| 3 | Acceso (facilidad de puesta en uso - no candados; no obstáculos en el área para acceso) | | X | | |
| 4 | Estado de empaque (maletín o barril…) | X | | | |
| 5 | Maletín / Contenedor (N.A. para Kit en Vehículos) | X | | | |
| 6 | Bolsas Rojas | X | | | |
| 7 | Paño Absorbente tela Oleofilica (N.A. para Kit en Vehículos) | X | | | |
| 8 | Pala plástica (debe ser pequeña para Kit en vehículos) | X | | | |
| 9 | Barrera Absorbente Pequeña tipo Gusano (N.A. para Kit en Vehículos) | X | | | |
| 10 | Cinta de Señalización | | X | | |
| 11 | Etiquetas de residuos peligrosos | | X | | |
| 12 | Paleta Pare - Siga (aplica solo para Kit en Vehículos) | | X | | |
| 13 | Overol Tyvek | | X | | |
| 14 | Gafas de seguridad | | X | | |
| 15 | Guantes de Nitrilo | | X | | |
| 16 | Mascarilla protección vapores orgánicos | X | | | |

**Convenciones:** B : Bueno; M: Malo o defectuoso; F: Faltante * En caso de que algún componente no exista debido a que no es parte constituyente del tipo de kit antiderrame, marcar N.A. (No Aplica) en la casilla B

**CUMPLIMIENTO:**

**FIRMA DE INSPECTOR**

**OBSERVACIONES**

NO SE PRESENTAN OBSERVACIONES A LOS ELEMENTOS DE OBRA, SE PROGRAMA SIGUIENTE INSPECIÓN PARA DENTRO DE 10 DIAS.

Scanned with CamScanner

| | LISTA DE CHEQUEO DE SEÑALIZACIÓN | FO-PMA-01 |
|---|---|---|
| | | Versión: 1 |
| | | Vigente: 25/02/2025 |

Objetivo: Identificar los agentes de riesgos que enfren tan los trabajadores del CONSORCIO SALÓN COMUNAL 013, en sus actividades cotidianas, mediante inspecciones periódicas a las áreas, frentes de trabajo y equipos en general.

**Fecha** 06-05-2026

**Realizado por** JONATHAN ALEXANDER URREGO

| CRITERIO DE INSPECCION | DENTRO DEL FRENTE DE OBRA | | OFICINAS | | PASILLOS | | ZONA DE PARQUEO | | PUNTO DE ENCUENTRO | | BODEGA DE ALMACENAMIENTO DE MATERIALES | | OBSERVACIONES | ACCIONES DE MEJORA | RESPONSABLE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | C | NC | C | NC | C | NC | C | NC | C | NC | C | NC | | | |
| EXISTEN AVISOS PREVENTIVOS QUE MOTIVEN EL USO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL | X | | | | | | | | | | X | | | | |
| EXISTE SEÑALIZACION QUE PROHIBA EL CONSUMO DE CIGARRILLO EN EL LUGAR DE TRABAJO | N/A | | | | | | | | | | | | | | |
| EXISTE SEÑALIZACION PARA EVACUACION Y CONDUCE AL PUNTO DE ENCUENTRO? | X | | | | | | | | | | | | | | |
| LOS ELEMENTOS PARA PRESTAR PRIMEROS AUXILIOS COMO CAMILLA, BOTIQUIN, INMOBILIZADORES, ETC SE ENCUENTYRAN CLARAMENTE SEÑALIZADOS Y DESPEJADOS? | X | | | | | | | | | | X | | | | |
| LA UBICACIÓN DE LA SEÑALIZACIÓN DE LOS EXTINTORES PERMITE SU FÁCIL VISUALIZACION DESDE LEJOS Y SU FACIL ACCESO | X | | | | | | | | | | X | | | | |
| LA SEÑALIZACIÓN PERMANECE LIMPIA Y EN BUENAS CONDICIONES DE MANTENIMIENTO | X | | | | | | | | | | | | | | |
| LOS PLANOS DE EVACUACIÓN SE ENCUENTRAN PUBLICADOS EN MATERIAL FOTOLUMINISCENTE Y SON CLAROS EN TEMAS DE UBICACIÓN OE EQUIPOS Y RUTAS DE EVACUACION. | N/A | | | | | | | | | | | | | | |
| SE ENCUENTRAN SEÑALIZADOS LOS EQUIPOS QUE REVISTEN PELIGROS ESPECIALES COMO ALTO VOLTAJE, INFLAMABLES, AREAS RESTRINGIDAS, ETC. | N/A | | | | | | | | | | | | | | |
| LOS SENDEROS PEATONALES ESTAN SEÑALIZADOS ADVIRTIENDO SOBRE LOS PELIGROS EXISTENTES EN EL RECORRIDO O LA RUTA? | N/A | | | | | | | | | | | | | | |
| ESTA VISIBLE LA SEÑALIZACION DE LOS EQUIPOS CONTRA INCENDIOS | N/A | | | | | | | | | | | | | | |
| SE IDENTIFICA CON CLARIDAD LA SALIDA Y EL TIMBRE DE EMERGENCIA A TRAVES DE LA SEÑALIZACION INSTALADA | N/A | | | | | | | | | | | | | | |
| ESTAN DEMARCADAS DE FORMA CLARA LAS FUENTES ELECTRICAS ASI COMO LA ZONA A LA QUE ALIMENTA | N/A | | | | | | | | | | | | | | |
| ESTAN DIFERENCIADAS LAS AREAS DE TRABAJO EN LA CUAL SE ENCUENTRA | | X | | | | | | | | | X | | | | |
| LAS MAQUINARIA SE ENCUENTRA ROTULADA CON EL NOMBRE Y RIESGOS ESPECIFICOS | | X | | | | | | | | | X | | | | |
| SE IDENTIFICAN LOS QUIMICOS Y SU TIPOLOGIA DE ACUERDO A LA INFORMACION INSTALADA | N/A | | | | | | | | | | | | | | |

**OBSERVACIONES GENERALES**

SE CUMPLE CON LA SEÑALIZACIÓN ESTABLECIDA EN EL PMA.
SE PROGRAMA SIGUIENTE INSPECCION AREA DENTRO DE 10 DIAS.

| | |
|---|---|
| NOMBRE | JONATHAN ALEXANDER URREGO |
| CEDULA | 1121913517 |
| FIRMA | |

Scanned with CamScanner

| | MATRIZ DE COMPATIBILIDAD DE SUSTANCIAS QUIMICAS | MT-PMA-3.2 | 25/02/2025 |
|---|---|---|---|
| | | Versión 1 | Página 1 de 1 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| FECHA DE ELABORACIÓN: | 20-05-2026 | OBSERVACIONES: | Para las sustancias químicas que no tengan información del Sistema Globalmente Armonizado, se deberá realizar la equivalencia de acuerdo con la información establecida en las secciones 2 y 16 de las respectivas hojas de seguridad. |
| QUIEN ELABORO: | JONATHAN ALEXANDER UREA | | |
| Proyecto: | SALON COMUNAL CORRIDY | | |

| | NOMBRE COMÚN | | Cemento | AnchorFix-4 | Pintura con base en agua | Sikabuild32 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | CLASE SGA | | Irritación ocular/cutánea | Tóxico | Corrosivo | Tóxico | | | | | | |
| NOMBRE COMÚN | CLASE SGA | PICTOGRAMA SGA |  |  |  |  | | | | | | |
| Cemento | Irritación ocular/cutánea |  | N/A | N/A | N/A | N/A | | | | | | |
| AnchorFix-4 | Tóxico |  | N/A | N/A | N/A | N/A | | | | | | |
| Pintura con base en agua | Corrosivo |  | N/A | N/A | N/A | N/A | | | | | | |
| Sikabuild32 | Tóxico |  | N/A | N/A | N/A | N/A | | | | | | |

| CONVERSIÓN | | NOMBRE DE LA SUSTANCIA | RESTRICCIONES DE ALMACENAMIENTO |
|---|---|---|---|
| | Pueden almacenarse juntos. Verificar reactividad individual utilizando la Hoja de Seguridad. Estas sustancias pueden ser utilizadas como separadores de sustancias no compatibles. | N/A | PARA EL PRESENTE PERIODO NO HUBO EMPLEO DE SUSTANCIAS |
| | Precaución, posibles restricciones. Revisar incompatibilidades individuales utilizando Hoja de Seguridad, pueden ser incompatibles o pueden requerirse condiciones específicas. | N/A | N/A |
| | Se requiere almacenar por separado. Son incompatibles. | N/A | N/A |
| | | NOTAS | En caso de emergencia comuníquese con las líneas: _____ |

Scanned with CamScanner

| | INSPECCION - PREOPERACIONAL DE PULIDORA | CODIGO: | CSA-SST-FO-27 |
|---|---|---|---|
| | | FECHA: | 14/04/2025 |
| | | VERSION: | 1 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| CTO | Consorcio Sabana Comercial 013 | INSPECTOR DE SST: | Cornelio Fiano |
| | MAKITA GA 9020 | PROPIETARIO | |

Semana del 15-04 al 21-04 del 2026

e la inspección marque X según corresponda en cada casilla. C: Conforme NC: No Conforme. NA: No Aplica



| PULIDORA ELECTRICA | LUNES | | | MARTES | | | MIERCOLES | | | JUEVES | | | VIERNES | | | SABADO | | | DOMINGO | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | C | NC | NA | C | NC | NA | C | NC | NA | C | NC | NA | C | NC | NA | C | NC | NA | C | NC | NA |
| Se verificó el estado de conexiones eléctricas (extensiones, cables, temas). | | | / | X | | | X | | | X | | | X | | | X | | | | | / |
| Se verificó el estado de instalación de disco (insertador) | | | / | X | | | X | | | X | | | X | | | X | | | | / | |
| Cuentan con acoples adecuados para los accesorios. | | / | | X | | | X | | | X | | | X | | | X | | | | / | |
| Se verifico el estado de instalación del mango | / | | | X | | | X | | | X | | | X | | | X | | | | | |
| Se verificó el estado del interruptor de encendido y su seguro. | | | / | X | | | X | | | X | | | X | | | X | | | | | / |
| Se verificó el estado de la grilla de la guarda. | | / | | X | | | X | | | X | | | X | | | X | | | | / | |
| Se utiliza accesorios apropiados para las RPM (8500 - 15000). | | / | | X | | | X | | | X | | | X | | | X | | | | / | |
| Se utiliza accesorios apropiados para la tarea | / | | | X | | | X | | | X | | | X | | | X | | | | / | |
| Estado general de la pulidora (fisuras, rupturas, aseo, etc.) | | | / | X | | | X | | | X | | | X | | | X | | | | | / |
| os EPP requeridos para la tarea | | / | | X | | | X | | | X | | | X | | | X | | | | / | |
| Instalado correas y/o aislamientos adecuados | / | | | X | | | X | | | X | | | X | | | | | | / | | |
| ¿EL EQUIPO SE PUEDE USAR? | SÍ ☐ | | NO ☐ | SÍ ☒ | | NO ☐ | SÍ ☒ | | NO ☐ | SÍ ☒ | | NO ☐ | SÍ ☒ | | NO ☐ | SÍ ☒ | | NO ☐ | SÍ ☐ | | NO ☐ |
| Realizada Por: (NOMBRE COMPLETO Y LEGIBLE | | | | Amado Miranda | | | Amado Miranda | | | Amado Miranda | | | Amado Miranda | | | Amado Miranda | | | / | / | / |

o como operador del equipo, que he verificado cada unos de sus componentes, de acuerdo a la lista de chequeo afirmando que es seguro utilizar la herramienta.

sta lista de chequeo se deberá entregar semanalmente al proceso de SST.

Scanned with CamScanner

| | INSPECCIONES PRE OPERACIONAL DE TALADRO | CODIGO: | CSA-SST-FO-26 |
|---|---|---|---|
| | | FECHA: | 14/04/2025 |
| | | PAGINA: | 1 |
| | | VERSIÓN: | 1 |

| FECHA DE INSPECCIÓN: | Semana Del 25 al 30 Mes Abril | ÁREA: | TECNICO |
|---|---|---|---|
| INSPECCIÓN REALIZADA POR: | ALVARO MIRANDA | GRUPO DE TRABAJO: | Operativo |

| DESCRIPCIÓN DE TALADRO | LUN | | MAR | | MIER | | JUE | | VIER | | SAB | | DOM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M |
| SE VEREFICO EL ESTADO DE CONEXIONES ELECTRICAS (EXTENCIONES, CABLES, TOMA) | | | ✓ | | | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | |
| ESTADO DE INSTALACIÓN DE LA BROCA (INSERTACIÓN) | | | ✓ | | | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | |
| CUENTA CON ACOPLES ADECUADOS PARA LOS ACCESORIOS | | | ✓ | | | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | |
| ESTADO E INSTALACION DEL MANGO | | | ✓ | | | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | |
| ESTADO DEL INTERUPTOR DE INCENDIO Y SU SEGURO | | | ✓ | | | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | |
| ESTADO DEL CABLE DE ALIMENTACIÓN | | | ✓ | | | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | |
| SE UTILIZA ACCESORIOS APROPIADO PARA LA TAREA | | | ✓ | | | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | |
| ESTADO GENERAL DEL TALADRO (FISURAS, ROPTURAS, ASEO, ETC) | | | ✓ | | | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | |
| SE UTILIZAN ADECUADAMENTE LOS EPP PARA LA LABOR | | | ✓ | | | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | |
| SE HAN INSTALADO BARRERAS Y/O AISLAMIENTOS APROPIADOS | | | ✓ | | | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | |
| ESTADO DE LAS BROCAS | | | ✓ | | | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | |
| **FIRMAS** | | | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA DE TRABAJADOR | | | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA SST | | | | | | | | | | | | | | |
| **OBSERVACIONES** | | | | | | | | | | | | | | |
| // — // — // — // — // | | | | | | | | | | | | | | |

Scanned with CamScanner

| | INSPECCION - PREOPERACIONAL DE PULIDORA | CODIGO: | CSA-SST-FO-27 |
|---|---|---|---|
| | | FECHA: | 14/04/2025 |
| | | VERSION: | 1 |

| PROYECTO | Consorcio Sidon Comuna 013 | INSPECTOR DE SST: | Gonzalo Riaño |
|---|---|---|---|
| MARCA: | MAKITA | PROPIETARIO | |
| SERIAL: | GA 4020 | Semana del 07-05 al 14-05 del 2026 | |

**Durante la inspección marque X según corresponda en cada casilla. C:** Conforme **NC:** No Conforme. **NA:** No Aplica

| PULIDORA ELÉCTRICA | | LUNES | | | MARTES | | | MIERCOLES | | | JUEVES | | | VIERNES | | | SABADO | | | DOMINGO | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | C | NC | NA | C | NC | NA | C | NC | NA | C | NC | NA | C | NC | NA | C | NC | NA | C | NC | NA |
|  | Se verificó el estado de conexiones electricas (extensiones, cables, tomas). | X | | | | | | X | | | X | | | | | | X | | | | | |
| | Se verificó el estado de instalación de disco (insertación). | X | | | | | | X | | | X | | | | | | X | | | | | |
| | Cuentan con acoples adecuados para los accesorios. | X | | | | | | X | | | X | | | | | | X | | | | | |
| | Se verificó el estado de instalación del mango. | X | | | | | | X | | | X | | | | | | X | | | | | |
| | Se verificó el estado del interruptor de encendido y su seguro. | X | | | | | | X | | | X | | | | | | X | | | | | |
| | Se verificó el estado de la guia de la guarda. | X | | | | | | X | | | X | | | | | | X | | | | | |
| | Se utiliza accesorios apropiados para las RPM (8500 - 15000) | X | | | | | | X | | | X | | | | | | X | | | | | |
| | Se utiliza accesorios apropiados para la tarea | X | | | | | | X | | | X | | | | | | X | | | | | |
| | Estado general de la pulidora (fisuras, rupturas, aseo, etc.) | X | | | | | | X | | | X | | | | | | X | | | | | |
| Se utilizan los EPP requeridos para la labor | | | | | | | | X | | | X | | | | | | X | | | | | |
| Se han instalado barreras y/o aislamientos apropiados | | | | | | | | X | | | X | | | | | | X | | | | | |
| **¿EL EQUIPO SE PUEDE USAR?** | | SÍ ☒ | | NO ☐ | SÍ ☐ | | NO ☐ | SÍ ☒ | | NO ☐ | SÍ ☒ | | NO ☐ | SÍ ☐ | | NO ☐ | SÍ ☒ | | NO ☐ | SÍ ☐ | | NO ☐ |
| Inspección Realizada Por: NOMBRE COMPLETO Y LEGIBLE | | AMADO MIRANDA | | | / / | | | AMADO MIRANDA | | | AMADO MIRANDA | | | / / | | | AMADO MIRANDA | | | / / | | |

**Certifico como operador del equipo, que he verificado cada unos de sus componentes, de acuerdo a la lista de chequeo afirmando que es seguro utilizar la herramienta.**

**Nota: Esta lista de chequeo se deberá entregar semanalmente al proceso de SST.**

Scanned with CamScanner

| | INSPECCIONES PRE OPERACIONAL DE TALADRO | CODIGO: | CSA-SST-FO-26 |
|---|---|---|---|
| | | FECHA: | 14/04/2025 |
| | | PAGINA: | 1 |
| | | VERSIÓN: | 1 |

| FECHA DE INSPECCIÓN: | Semana Del 08 al 22 Mes Mayo | ÁREA: | TECNICO |
|---|---|---|---|
| INSPECCIÓN REALIZADA POR: | ANDRES MESTRA | GRUPO DE TRABAJO: | Operativo |

| DESCRIPCIÓN DE TALADRO | LUN | | MAR | | MIER | | JUE | | VIER | | SAB | | DOM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M |
| SE VEREFICO EL ESTADO DE CONEXIONES ELECTRICAS (EXTENCIONES, CABLES, TOMA) | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | | ✓ | | | | | |
| ESTADO DE INSTALACIÓN DE LA BROCA (INSERTACIÓN) | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | | ✓ | | | | | |
| CUENTA CON ACOPLES ADECUADOS PARA LOS ACCESORIOS | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | | ✓ | | | | | |
| ESTADO E INSTALACION DEL MANGO | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | | ✓ | | | | | |
| ESTADO DEL INTERUPTOR DE INCENDIO Y SU SEGURO | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | | ✓ | | | | | |
| ESTADO DEL CABLE DE ALIMENTACIÓN | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | | ✓ | | | | | |
| SE UTILIZA ACCESORIOS APROPIADO PARA LA TAREA | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | | ✓ | | | | | |
| ESTADO GENERAL DEL TALADRO (FISURAS, ROPTURAS, ASEO, ETC) | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | | ✓ | | | | | |
| SE UTILIZAN ADECUADAMENTE LOS EPP PARA LA LABOR | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | | ✓ | | | | | |
| SE HAN INSTALADO BARRERAS Y/O AISLAMIENTOS APROPIADOS | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | | ✓ | | | | | |
| ESTADO DE LAS BROCAS | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | | ✓ | | | | | |
| **FIRMAS** | | | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA DE TRABAJADOR | Andres | | Andres | | Andres | | | | Andres | | | | | |
| FIRMA SST | Cuevas | | Cuevas | | Cuevas | | | | Cuevas | | | | | |
| **OBSERVACIONES** | | | | | | | | | | | | | | |
| // — // — // — // — // — | | | | | | | | | | | | | | |

Scanned with CamScanner

# Mes 10

| | SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL | FO-PMA-04 |
|---|---|---|
| | | V:01, 25/02/2025 |
| | INSPECCIÓN KIT AMBIENTAL | Página 1 de 1 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **NOMBRE DEL INSPECTOR** | JONATHAN ALEXANDER UREA. | | | | | **HORA DE INSPECCIÓN** | |
| **UBICACIÓN** | CR 3 # 2F - 38 | | | | | **09:00 AM** | |
| **PROYECTO** | | | | | | **FECHA DE INSPECCIÓN** | |
| **ETAPA** | **ANTES** | | **DURANTE** | X | **DESPUÉS** | | 05-06-2026 |

| | ÍTEM | N/A | B | M | F |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ubicación (Protección condiciones ambientales) | | X | | |
| 2 | Señalización y visibilidad | | X | | |
| 3 | Acceso (facilidad de puesta en uso - no candados; no obstáculos en el área para acceso) | | X | | |
| 4 | Estado de empaque (maletín o barril…) | X | | | |
| 5 | Maletín / Contenedor (N.A. para Kit en Vehículos) | X | | | |
| 6 | Bolsas Rojas | X | | | |
| 7 | Paño Absorbente tela Oleofilica (N.A. para Kit en Vehículos) | X | | | |
| 8 | Pala plástica (debe ser pequeña para Kit en vehículos) | X | | | |
| 9 | Barrera Absorbente Pequeña tipo Gusano (N.A. para Kit en Vehículos) | X | | | |
| 10 | Cinta de Señalización | | X | | |
| 11 | Etiquetas de residuos peligrosos | | X | | |
| 12 | Paleta Pare - Siga (aplica solo para Kit en Vehículos) | | X | | |
| 13 | Overol Tyvek | | X | | |
| 14 | Gafas de seguridad | | X | | |
| 15 | Guantes de Nitrilo | | X | | |
| 16 | Mascarilla protección vapores orgánicos | X | | | |

**Convenciones:** B : Bueno; M: Malo o defectuoso; F: Faltante * En caso de que algún componente no exista debido a que no es parte constituyente del tipo de kit antiderrame, marcar N.A. (No Aplica) en la casilla B

**CUMPLIMIENTO:**

**FIRMA DE INSPECTOR**

**OBSERVACIONES**

NO SE PRESENTAN OBSERVACIONES A LOS ELEMENTOS DE OBRA, SE PROGRAMA SIGUIENTE INSPECIÓN PARA DENTRO DE 10 DIAS.

Scanned with CamScanner

| | LISTA DE CHEQUEO DE SEÑALIZACIÓN | FO-PMA-01 |
|---|---|---|
| | | Versión: 1 |
| | | Vigente: 25/02/2025 |

Objetivo: Identificar los agentes de riesgos que enfren tan los trabajadores del CONSORCIO SALÓN COMUNAL 013, en sus actividades cotidianas, mediante inspecciones periódicas a las áreas, frentes de trabajo y equipos en general.

**Fecha** 09-06-2026

**Realizado por** JONATHAN ALEXANDER URREGO

| CRITERIO DE INSPECCION | DENTRO DEL FRENTE DE OBRA | | OFICINAS | | PASILLOS | | ZONA DE PARQUEO | | PUNTO DE ENCUENTRO | | BODEGA DE ALMACENAMIENTO DE MATERIALES | | OBSERVACIONES | ACCIONES DE MEJORA | RESPONSABLE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | C | NC | C | NC | C | NC | C | NC | C | NC | C | NC | | | |
| EXISTEN AVISOS PREVENTIVOS QUE MOTIVEN EL USO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL | X | | | | | | | | | | X | | | | |
| EXISTE SEÑALIZACION QUE PROHIBA EL CONSUMO DE CIGARRILLO EN EL LUGAR DE TRABAJO | N/A | | | | | | | | | | | | | | |
| EXISTE SEÑALIZACION PARA EVACUACION Y CONDUCE AL PUNTO DE ENCUENTRO? | X | | | | | | | | | | | | | | |
| LOS ELEMENTOS PARA PRESTAR PRIMEROS AUXILIOS COMO CAMILLA, BOTIQUIN, INMOBILIZADORES, ETC SE ENCUENTYRAN CLARAMENTE SEÑALIZADOS Y DESPEJADOS? | X | | | | | | | | | | X | | | | |
| LA UBICACIÓN DE LA SEÑALIZACIÓN DE LOS EXTINTORES PERMITE SU FÁCIL VISUALIZACION DESDE LEJOS Y SU FACIL ACCESO | X | | | | | | | | | | X | | | | |
| LA SEÑALIZACIÓN PERMANECE LIMPIA Y EN BUENAS CONDICIONES DE MANTENIMIENTO | X | | | | | | | | | | | | | | |
| LOS PLANOS DE EVACUACIÓN SE ENCUENTRAN PUBLICADOS EN MATERIAL FOTOLUMINISCENTE Y SON CLAROS EN TEMAS DE UBICACIÓN OE EQUIPOS Y RUTAS DE EVACUACION. | N/A | | | | | | | | | | | | | | |
| SE ENCUENTRAN SEÑALIZADOS LOS EQUIPOS QUE REVISTEN PELIGROS ESPECIALES COMO ALTO VOLTAJE, INFLAMABLES, AREAS RESTRINGIDAS, ETC. | N/A | | | | | | | | | | | | | | |
| LOS SENDEROS PEATONALES ESTAN SEÑALIZADOS ADVIRTIENDO SOBRE LOS PELIGROS EXISTENTES EN EL RECORRIDO O LA RUTA? | N/A | | | | | | | | | | | | | | |
| ESTA VISIBLE LA SEÑALIZACION DE LOS EQUIPOS CONTRA INCENDIOS | N/A | | | | | | | | | | | | | | |
| SE IDENTIFICA CON CLARIDAD LA SALIDA Y EL TIMBRE DE EMERGENCIA A TRAVES DE LA SEÑALIZACION INSTALADA | N/A | | | | | | | | | | | | | | |
| ESTAN DEMARCADAS DE FORMA CLARA LAS FUENTES ELECTRICAS ASI COMO LA ZONA A LA QUE ALIMENTA | N/A | | | | | | | | | | | | | | |
| ESTAN DIFERENCIADAS LAS AREAS DE TRABAJO EN LA CUAL SE ENCUENTRA | | X | | | | | | | | | X | | | | |
| LAS MAQUINARIA SE ENCUENTRA ROTULADA CON EL NOMBRE Y RIESGOS ESPECIFICOS | | X | | | | | | | | | X | | | | |
| SE IDENTIFICAN LOS QUIMICOS Y SU TIPOLOGIA DE ACUERDO A LA INFORMACION INSTALADA | N/A | | | | | | | | | | | | | | |

**OBSERVACIONES GENERALES**

SE CUMPLE CON LA SEÑALIZACIÓN ESTABLECIDA EN EL PMA.
SE PROGRAMA SIGUIENTE INSPECCION AREA DENTRO DE 10 DIAS.

| | |
|---|---|
| NOMBRE | JONATHAN ALEXANDER URREGO |
| CEDULA | 1121913517 |
| FIRMA | |

Scanned with CamScanner

| | MATRIZ DE COMPATIBILIDAD DE SUSTANCIAS QUÍMICAS | MT-PMA-3.2 | 25/02/2025 |
|---|---|---|---|
| | | Versión 1 | Página 1 de 1 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| FECHA DE ELABORACIÓN: | 20-06-2026 | OBSERVACIONES: | Para las sustancias químicas que no tengan información del Sistema Globalmente Armonizado, se deberá realizar la equivalencia de acuerdo con la información establecida en las secciones 2 y 16 de las respectivas hojas de seguridad. |
| QUIEN ELABORO: | JONATHAN ALEXANDER URREA | | |
| Proyecto: | SALON COMUNAL COLRIDY | | |

| | NOMBRE COMÚN | | Cemento | AnchorFix-4 | Pintura con base en agua | Sikabuild32 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | CLASE SGA | | Irritación ocular/cutánea | Tóxico | Corrosivo | Tóxico | | | | | | |
| NOMBRE COMÚN | CLASE SGA | PICTOGRAMA SGA | | | | | | | | | | |
| Cemento | Irritación ocular/cutánea | | N/A | N/A | N/A | N/A | | | | | | |
| AnchorFix-4 | Tóxico | | N/A | N/A | N/A | N/A | | | | | | |
| Pintura con base en agua | Corrosivo | | N/A | N/A | N/A | N/A | | | | | | |
| Sikabuild32 | Tóxico | | N/A | N/A | N/A | N/A | | | | | | |

| CONVERSIÓN | | NOMBRE DE LA SUSTANCIA | RESTRICCIONES DE ALMACENAMIENTO |
|---|---|---|---|
| | Pueden almacenarse juntos. Verificar reactividad individual utilizando la Hoja de Seguridad. Estas sustancias pueden ser utilizadas como separadores de sustancias no compatibles. | N/A | PARA EL PRESENTE PERIODO NO HUBO EMPLEO DE SUSTANCIAS |
| | Precaución, posibles restricciones. Revisar incompatibilidades individuales utilizando Hoja de Seguridad, pueden ser incompatibles o pueden requerirse condiciones específicas. | N/A | N/A |
| | Se requiere almacenar por separado. Son incompatibles. | N/A | N/A |
| | | NOTAS | En caso de emergencia comuníquese con las líneas: _____ |

Scanned with CamScanner

| | INSPECCION - PREOPERACIONAL DE PULIDORA | CODIGO: | CSA-SST-FO-27 |
|---|---|---|---|
| | | FECHA: | 14/04/2025 |
| | | VERSIÓN: | 1 |

PROYECTO: Comercio Jadan Comuna 013

INSPECTOR DE SST: Cristhel Viñán

MARCA: MAKITA

SERIAL: GA 4020

PROPIETARIO

FECHA DE INSPECCIÓN: 10/06/2026

Durante la inspección marque X según corresponda en cada casilla. C: Conforme NC: No Conforme. NA: No Aplica



| PULIDORA ELECTRICA | LUNES | | | MARTES | | | MIERCOLES | | | JUEVES | | | VIERNES | | | SABADO | | | DOMINGO | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | C | NC | NA | C | NC | NA | C | NC | NA | C | NC | NA | C | NC | NA | C | NC | NA | C | NC | NA |
| Se verificó el estado de conexiones electricas (extensiones, cables, tomas) | X | | | | | | X | | | X | | | | | | X | | | | | |
| Se verificó el estado de instalacion de disco (insertación) | X | | | | | | X | | | X | | | | | | X | | | | | |
| Cuentan con acoples adecuados para los accesorios | X | | | | | | X | | | X | | | | | | X | | | | | |
| Se verificó el estado de instalación del mango | X | | | | | | X | | | X | | | | | | X | | | | | |
| Se verificó el estado del interruptor de encendido y su seguro | X | | | | | | X | | | X | | | | | | X | | | | | |
| Se verificó el estado de la guia de la guarda | X | | | | | | X | | | X | | | | | | X | | | | | |
| Se utiliza accesorios apropiados para las RPM (8500 - 15000) | X | | | | | | X | | | X | | | | | | X | | | | | |
| Se utiliza accesorios apropiados para la tarea | X | | | | | | X | | | X | | | | | | X | | | | | |
| Estado general de la pulidora (fisuras, rupturas, aseo, etc ) | X | | | | | | X | | | X | | | | | | X | | | | | |
| Se utilizan los EPP requeridos para la labor | | | | | | | X | | | X | | | | | | X | | | | | |
| Se han instalado barreras y/o aislamientos apropiados | | | | | | | X | | | X | | | | | | X | | | | | |
| ¿EL EQUIPO SE PUEDE USAR? | SI☒ | | NO☐ | SI☐ | | NO☐ | SI☒ | | NO☐ | SI☒ | | NO☐ | SI☐ | | NO☐ | SI☒ | | NO☐ | SI☐ | | NO☐ |
| Inspección Realizada Por NOMBRE COMPLETO Y LEGIBLE | AMADO MIRANDA | | | / / | | | AMADO MIRANDA | | | AMADO MIRANDA | | | / / | | | AMADO MIRANDA | | | / / | | |

Certifico como operador del equipo, que he verificado cada unos de sus componentes, de acuerdo a la lista de chequeo afirmando que es seguro utilizar la herramienta.

Nota: Esta lista de chequeo se deberá entregar semanalmente al proceso de SST.

Scanned with CamScanner

| | INSPECCIONES PRE OPERACIONAL DE TALADRO | CODIGO: | CSA-SST-FO-26 |
|---|---|---|---|
| | | FECHA: | 14/04/2025 |
| | | PAGINA: | 1 |
| | | VERSION: | 1 |

| FECHA DE INSPECCIÓN: | 10/06/2026 | ÁREA: | TECNICO |
|---|---|---|---|
| INSPECCIÓN REALIZADA POR: | ANDRES MEDINA | GRUPO DE TRABAJO: | OPERATIVO |

| DESCRIPCIÓN DE TALADRO | LUN | | MAR | | MIER | | JUE | | VIER | | SAB | | DOM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M |
| SE VEREFICO EL ESTADO DE CONEXIONES ELECTRICAS (EXTENCIONES. CABLES, TOMA) | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | | ✓ | | | | | |
| ESTADO DE INSTALACIÓN DE LA BROCA (INSERTACIÓN) | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | | ✓ | | | | | |
| CUENTA CON ACOPLES ADECUADOS PARA LOS ACCESORIOS | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | | ✓ | | | | | |
| ESTADO E INSTALACION DEL MANGO | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | | ✓ | | | | | |
| ESTADO DEL INTERUPTOR DE INCENDIO Y SU SEGURO | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | | ✓ | | | | | |
| ESTADO DEL CABLE DE ALIMENTACIÓN | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | | ✓ | | | | | |
| SE UTILIZA ACCESORIOS APROPIADO PARA LA TAREA | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | | ✓ | | | | | |
| ESTADO GENERAL DEL TALADRO (FISURAS, ROPTURAS, ASEO, ETC) | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | | ✓ | | | | | |
| SE UTILIZAN ADECUADAMENTE LOS EPP PARA LA LABOR | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | | ✓ | | | | | |
| SE HAN INSTALADO BARRERAS Y/O AISLAMIENTOS APROPIADOS | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | | ✓ | | | | | |
| ESTADO DE LAS BROCAS | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | | ✓ | | | | | |
| **FIRMAS** | | | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA DE TRABAJADOR | | | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA SST | | | | | | | | | | | | | | |
| **OBSERVACIONES** | | | | | | | | | | | | | | |
| // | | | | | | | | | | | | | | |

Scanned with CamScanner

| | INSPECCION - PREOPERACIONAL DE PULIDORA | CODIGO: | CSA-SST-FO-27 |
|---|---|---|---|
| | | FECHA: | 14/04/2025 |
| | | VERSION: | 1 |

ETO: Consorcio Sabana Comercial 013

INSPECTOR DE SST: Consuelo Riaño

PROPIETARIO:

MAKITA
GA 9020

FECHA DE INSPECCIÓN: 22/06/2026

e la inspección marque X según corresponda en cada casilla. C: Conforme NC: No Conforme, NA: No Aplica



| PULIDORA ELECTRICA | LUNES | | | MARTES | | | MIERCOLES | | | JUEVES | | | VIERNES | | | SABADO | | | DOMINGO | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | C | NC | NA | C | NC | NA | C | NC | NA | C | NC | NA | C | NC | NA | C | NC | NA | C | NC | NA |
| Se verificó el estado de conectores eléctricos (extensiones, cables, tomas). | | | / | X | | | X | | | X | | | X | | | X | | | | | / |
| Se verificó el estado de instalación de disco (inserción) | | | / | X | | | X | | | X | | | X | | | X | | | | / | |
| Cuentan con arandelas adecuadas para los accesorios. | | / | | X | | | X | | | X | | | X | | | X | | | | / | |
| Se verificó el estado de instalación del mango | / | | | X | | | X | | | X | | | X | | | X | | | | | |
| Se verificó el estado del interruptor de encendido y apagado | | | / | X | | | X | | | X | | | X | | | X | | | | | / |
| Se verificó el estado de la guía de la herramienta. | | / | | X | | | X | | | X | | | X | | | X | | | | | / |
| Se utiliza accesorios apropiados para la RPM (8500 - 11500). | | / | | X | | | X | | | X | | | X | | | X | | | | | |
| Se utiliza accesorios apropiados para la tarea | / | | | X | | | X | | | X | | | X | | | X | | | | | / |
| Estado general de la pulidora (fisuras, rupturas, aseo, etc.) | | | / | X | | | X | | | X | | | X | | | X | | | | | / |
| [illegible] | | / | | X | | | X | | | X | | | X | | | X | | | | / | |
| [illegible] | | / | | X | | | X | | | X | | | X | | | X | | | | / | |
| ¿EL EQUIPO SE PUEDE USAR? | SI ☐ | | NO ☐ | SI ☒ | | NO ☐ | SI ☒ | | NO ☐ | SI ☒ | | NO ☐ | SI ☐ | | NO ☐ | SI ☒ | | NO ☐ | SI ☐ | | NO ☐ |
| [illegible] | | | | Amado Miranda | | | Amado Miranda | | | Amado Miranda | | | Amado Miranda | | | Amado Miranda | | | / | / | / |

s como operador del equipo, que he verificado cada uno de sus componentes, de acuerdo a la lista de chequeo afirmando que es seguro utilizar la herramienta.
sta lista de chequeo se deberá entregar semanalmente al proceso de SST

Scanned with CamScanner

| | INSPECCIONES PRE OPERACIONAL DE TALADRO | CODIGO: | CSA-SST-FO-26 |
|---|---|---|---|
| | | FECHA: | 14/04/2025 |
| | | PAGINA: | 1 |
| | | VERSIÓN: | 1 |

| FECHA DE INSPECCIÓN: | 22/06/2026 | ÁREA: | TECNICO OPERACIONAL |
|---|---|---|---|
| INSPECCIÓN REALIZADA POR: | ANDRES MESTRA | GRUPO DE TRABAJO: | |

| DESCRIPCIÓN DE TALADRO | LUN | | MAR | | MIER | | JUE | | VIER | | SAB | | DOM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M |
| SE VEREFICO EL ESTADO DE CONEXIONES ELECTRICAS (EXTENCIONES, CABLES, TOMA) | | | ✓ | | | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | |
| ESTADO DE INSTALACIÓN DE LA BROCA (INSERTACIÓN) | | | ✓ | | | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | |
| CUENTA CON ACOPLES ADECUADOS PARA LOS ACCESORIOS | | | ✓ | | | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | |
| ESTADO E INSTALACION DEL MANGO | | | ✓ | | | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | |
| ESTADO DEL INTERUPTOR DE INCENDIO Y SU SEGURO | | | ✓ | | | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | |
| ESTADO DEL CABLE DE ALIMENTACIÓN | | | ✓ | | | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | |
| SE UTILIZA ACCESORIOS APROPIADO PARA LA TAREA | | | ✓ | | | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | |
| ESTADO GENERAL DEL TALADRO (FISURAS, ROPTURAS, ASEO, ETC) | | | ✓ | | | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | |
| SE UTILIZAN ADECUADAMENTE LOS EPP PARA LA LABOR | | | ✓ | | | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | |
| SE HAN INSTALADO BARRERAS Y/O AISLAMIENTOS APROPIADOS | | | ✓ | | | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | |
| ESTADO DE LAS BROCAS | | | ✓ | | | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | |
| **FIRMAS** | | | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA DE TRABAJADOR | | | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA SST | | | | | | | | | | | | | | |
| **OBSERVACIONES** | | | | | | | | | | | | | | |
| // — | | | // — | | // — | | // — | | // — | | // — | | | |

Scanned with CamScanner

# Anexo 6.

## Reportes de RCD al PIGA del FDLPA, con sus respectivos certificados de RCD

# REPORTE DE RCD DEL PIN 27234, PARA FDLPA Y SDA MAYO 2025

# APROVECHAMIENTO

## ANEXO V. INFORME DE APROVECHAMIENTO IN SITU

| | |
|---|---|
| **Mes del Aprovechamiento:** | |
| **Nombre del Proyecto:** | CONSORCIO SALON COMUNAL 013 |
| **PIN-GEN:** | 27234 |

**1. Registro fotográfico del "antes" del sitio que va a ser utilizado para la reutilización, con referencia de la zona:**

**Descripción:**

**2. Esquema del área a usar para la reutilización de los RCDs (Especifique las dimensiones del área para reutilizar)**

**Alto:** **Ancho:** **Largo:**

**3. Tipo de material a emplear en la reutilización:**

**Descripción detallada:**

**4. Descripción del proceso a realizar: Definir el origen del residuo y el coeficiente de compactación del material.**

## ANEXO V. INFORME DE APROVECHAMIENTO IN SITU

**5. Registro fotográfico durante la reutilización:**

**Descripción:**

**6. Registro fotográfico de la finalización del proceso de reutilización:**

**Información de la Reutilización:**

**7. Cantidad de material proveniente de Plantas de Tratamiento y/o Aprovechamiento móviles _____ (Ton)**

**7.1. PIN TRAT/APROV (planta de tratamiento y/o aprovechamiento móvil): _____**

**8. Volumen total reutilizado: _____ (Ton)**

**9. Duración del proceso: _____ (meses)**

**10. Área final recuperada: _____ (m2)**

**11. Valor del % de la reutilización, respecto al total del material utilizado para la construcción de la obra: _____ (%)**

**12. Comentarios, Conclusiones y/o Justificacíon de la no reutilización:**

**Para el periodo mayo del 2025 no se realizo aprovechamiento in situ**

_____

**Director de obra**

# DISPOSICÓN FINAL

| ETAPA CONSTRUCTIVA | TIPO DE RCD | CANTIDAD DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN VALORIZADOS DE RCD USADOS EN OBRA (Toneladas) | ORIGEN * | CANTIDAD REAL DE LOS RCD GENERADOS EN (Toneladas) | TIPO DE GESTIÓN | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Disposición Final | Reutilización | Reciclaje | Otros | Lugar de Disposición Final |
| Demolición, Excavación y cimentación Construcción | **01 Residuos de Construcción y Demolición susceptibles de aprovechamiento** | | | | | | | | |
| | **01 01 Excavación** | | | | | | | | |
| | 01 01 01 Coberturas vegetales | | | | | | | | |
| | 01 01 02 Tierras limpias de excavación | | | | | | | | |
| | 01 01 03 Limos | | | | | | | | |
| | 01 01 04 Materiales pétreos productos de la excavación | | | | | | | | |
| | 01 01 05 Otros residuos de excavación | | | | | | | | |
| | **01 02 Productos de Cimentación y Pilotaje** | | | | | | | | |
| | 01 02 01 Arcillas | | | | | | | | |
| | 01 02 02 Bentonitas | | | | | | | | |
| | 01 02 03 Otros residuos de cimentación y pilotaje | | | | | | | | |
| | **01 03 Pétreos** | | | | | | | | |
| | 01 03 01 Concretos | | | | | | | | |
| | 01 03 02 Gravas | | | | | | | | |
| | 01 03 03 Cantos | | | | | | | | |
| | 01 03 04 Ladrillos | | | | | | | | |
| | 01 03 05 Arenas | | | | | | | | |
| | 01 03 06 Morteros | | | | | | | | |
| | 01 03 07 Materiales Cerámicos | | | | | | | | |
| | 01 03 08 Residuos de material asfáltico | | | | | | | | |
| | 01 03 09 Bases y sub bases granulares | | | | | | | | |
| | 01 03 10 Otros residuos pétreos | | | | | | | | |
| | **01 04 No pétreos** | | | | | | | | |
| | 01 04 01 Madera | | | | | | | | |
| | 01 04 02 Plásticos | | | | | | | | |
| | 01 04 03 Vidrio | | | | | | | | |
| | 01 04 04 Papel y Cartón | | | | | | | | |
| | 01 04 05 Gomas y cauchos | | | | | | | | |
| | 01 04 06 Cartón yeso (drywall) | | | | | | | | |
| | 01 04 07 Acrílico | | | | | | | | |
| | 01 04 08 Mezclas bituminosas y alquitrán | | | | | | | | |
| | 01 04 09 Materiales a base fibrocemento | | | | | | | | |
| | 01 04 10 Otros residuos no pétreos | | | | | | | | |
| | **01 05 Metales** | | | | | | | | |
| | 01 05 01 Acero y hierro | | | | | | | | |
| | 01 05 02 Zinc | | | | | | | | |
| | 01 05 03 Cobre | | | | | | | | |
| | 01 05 04 Aluminio | | | | | | | | |
| | 01 05 05 Otros metales | | | | | | | | |
| | **02 RCD No susceptibles de aprovechamiento** | | | | | | | | |
| | 02 01 Los que por su estado no pueden ser aprovechados | | | | | | | | |
| | **02 02 Los que tengan características de peligrosidad** | | | | | | | | |
| | 02 02 01 Residuos con contenido de asbesto o amiantos y productos que lo contengan | | | | | | | | |
| | 02 02 02 Otros residuos con características de peligrosidad | | | | | | | | |

*El origen debe indicar si es un material o elemento de construcción virgen o reciclado.
**Nota Aclaratoria. La información reportada en este anexo se entenderá que esta presentada baja la gravedad de juramento.

**Para el periodo mayo del 2025 no se realizo disposición final**



**Director de obra**

# REPORTE DE RCD DEL PIN 27234, PARA FDLPA Y SDA JUNIO 2025

# APROVECHAMIENTO

# Anexo 1. Certificados de RCD

| | | |
|---|---|---|
| Granulados Reciclados de Colombia Greco | **CERTIFICADO DE DISPOSICIÓN RCD GRECO S.A.S** | **Código:** FO-CM-005<br>**Versión:** 0<br>**Fecha:** 25/07/2025 |

**Consecutivo para la verificación del certificado:** PBT VD A005272-012-2025-CV4046

**Generado el:** 2026-02-13

**GRANULADOS RECICLADOS DE COLOMBIA GRECO S.A.S**
**NIT. 900767473-7**

**PLANTA DE APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN RCD**

MEDIANTE OFICIO EMITIDO POR LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL CAR NRO. 9162109219 DEL 31 DE OCTUBRE DE 2016 Y LA SECRETARÍA AGROPECUARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO ECONÓMICO (SAMADE) DEL MUNICIPIO DE COTA RI NRO. C015712 DEL 12 DE JUNIO DE 2017
MEDIANTE EL INFORME TECNICO 01939 DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE EXPEDIDO EL 10 DE DICIEMBRE DE 2020 Y CON PIN AMBIENTAL 19309

CERTIFICA QUE:

La firma CONSORCIO SALON COMUNAL 013 identificada con NIT 901901941 quién actúa como transportador, realizó la disposición de material RCD del tercero CONSORCIO SALON COMUNAL 013 identificada con el Nit 901901941 quien actúa como Generador, en el período de tiempo comprendido entre 2025-02-01 al 2026-12-01 para la obra CONSTRUCCIÓN DE SALÓN COMUNAL EN EL BARRIO CORKIDI, cuyo objeto es: CONSTRUCCIÓN DE SALÓN COMUNAL EN EL BARRIO CORKIDI con pin de obra 27233, en la planta de tratamiento y aprovechamiento de Greco SAS quien aplicando la Resolución 1257 del 23 de noviembre de 2021 del MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE y el Decreto 507 del 31 de octubre de 2023 de la SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE, realiza la reutilización, tratamiento y reciclaje de RCD, para transformarlos en materia prima o insumos fundamentales en la producción de nuevos materiales de construcción y así reincorporarlos al ciclo económico. De acuerdo con la siguiente relación

Cantidades a certificar:

| **Material/RCD (*)** | **Cant. Viajes** | **Volumen (m3)** | **Peso (Tn)** |
|---|---|---|---|
| Heterogéneo | 5 | 51 | 65.28 |
| Totales | 5 | 51 | 65.28 |
| | | | |
| **Observaciones:** | | | |

El presente certificado se expide a solicitud del interesado el 2026-02-13, Cota Cundinamarca

En constancia se firma

**JAVIER CASTILLO GONZALEZ**

Director Comercial

**GRANULADOS RECICLADOS DE COLOMBIA GRECO SAS**

Cel. 3046383774

E-Mail:dircomercial@recicladosgreco.com

La presente certificación tendrá 30 días calendario a partir de la fecha de expedición para solicitud de cambios

*"Este documento hace parte del sistema de gestión de calidad de Granulados Reciclados de Colombia - GRECO S.A.S, la versión impresa de este documento, es considerada una **COPIA NO CONTROLADA**"*

| | | |
|---|---|---|
| Granulados Reciclados de Colombia Greco | **CERTIFICADO DE DISPOSICIÓN RCD GRECO S.A.S** | **Código:** FO-CM-005<br>**Versión:** 0<br>**Fecha:** 25/07/2025 |

"Por la cual se modifica la Resolución 01115 del 26 de septiembre de 2012 sobre la gestión integral de Residuos de Construcción y Demolición – RCD y se adoptan otras disposiciones"

Anexo II FORMATO CONSTANCIA GESTORES – Resolución 1257 de 202

| **DATOS BÁSICOS DEL GESTOR** | | |
|---|---|---|
| **Número único asignado para el gestor por parte de la autoridad ambiental por proyecto** | 013 y 19309 | |
| **Nombre o razón social** | GRANULADOS RECICLADOS DE COLOMBIA GRECO SAS | |
| **Documento de identificación o NIT** | 900767473-7 | |
| **Representante Legal** | JAVIER ALEXANDER CASTILLO GONZALEZ | |
| **Dirección** | KM 1.5 Puente de Guadua Vía Bogotá – Medellín | |
| **Teléfono** | 3046383774 | |
| **Correo electrónico** | dircomercial@recicladosgreco.com | |
| **Municipio o Distrito** | Cota - Cundinamarca | |
| **Gestor** | Punto limpio | |
| | Planta de aprovechamiento | x |
| | Disposición final | |
| **DATOS BÁSICOS DEL GENERADOR** | | |
| **Número único asignado para el gestor por parte de la autoridad ambiental competente por proyecto** | 27234 | |
| **Nombre o razón social** | CONSORCIO SALON COMUNAL 013 | |
| **Documento de identificación o NIT** | 901901941 | |
| **Representante Legal** | RICARDO ALBERTO BECERRA | |
| **Dirección domicilio** | CRA 38D 2F-45 | |
| **Teléfono** | 3187210440 | |
| **Correo electrónico** | saloncomunal013@gmail.com | |

| Granulados Reciclados de Colombia Greco | **CERTIFICADO DE DISPOSICIÓN RCD GRECO S.A.S** | **Código:** FO-CM-005<br>**Versión:** 0<br>**Fecha:** 25/07/2025 |
|---|---|---|

| | |
|---|---|
| **Dirección de generación de RCD** | CRA 38D 2F-45 |
| **CANTIDADES DE RCD RECIBIDOS DEL GENERADOR POR TIPO** | |
| **Tipo de Residuo** | **Cantidad de RCD recibidos del generador (t)** |
| **1. Residuos de construcción y demolición - RCD susceptibles de aprovechamiento:** | - |
| **1.1 Productos de excavación y sobrantes de la adecuación del terreno: coberturas vegetales, tierras, limos y materiales pétreos productos de la excavación, entre otros.** | 0 m3 en<br>Toneladas 0 |
| **1.2 Productos de cimentaciones y pilotajes: arcillas, bentonitas y demás.** | - |
| **1.3 Pétreos: hormigón, arenas, gravas, gravillas, cantos, pétreos asfalticos, trozos de ladrillos y bloques, cerámicas, sobrantes de mezcla de cementos y concretos hidráulicos, entre otros.** | 51 m3 en<br>Toneladas 65.28 |
| **1.4 No pétreos: vidrio, metales como acero, hierro, cobre, aluminio, con o sin recubrimiento de zinc o estaño, plásticos tales como: PVC, polietileno, policarbonato, acrílico, espumas de poliestireno y de poliuretano, gomas y cauchos, madera y compuestos de madera, cartón-yeso (drywall), entre otros.** | - |
| **2. Residuos de construcción y demolición - RCD no susceptibles de aprovechamiento:** | - |
| **2.1 Los contaminados con residuos peligrosos.** | - |
| **2.2. Los que por su estado no pueden ser aprovechados.** | - |
| **2.3 Los que tengan características de peligrosidad, estos se regirán por la normatividad ambiental especial establecida para su gestión.** | - |
| **Total RCD recibidos (t)** | 51 m3 en<br>Toneladas 65.28 |
| **Fecha de recepción de los RCD** | 01 de febrero al 01 de diciembre de 2026 |





Firma

**GRANULADOS RECICLADOS DE COLOMBIA GRECO SAS**
NIT - 900767473

*"Este documento hace parte del sistema de gestión de calidad de Granulados Reciclados de Colombia - GRECO S.A.S, la versión impresa de este documento, es considerada una **COPIA NO CONTROLADA**"*

**GRANULADOS RECICLADOS DE COLOMBIA GRECO S.A.S NIT. 900767473-7**

**Vale de Recepción Nro.: PBT VD A005272-012-2025-CV4046 Generado el: 2025-06-20**

**ANEXO II - CONSTANCIA DE GESTIÓN PROVISIONAL**

**FECHA Y HORA DE INGRESO: 2025-06-18 09:22:23**

| TRANSPORTE | DATOS DEL GENERADOR | DATOS DEL GESTOR |
|---|---|---|
| **TRANSPORTADOR(A):**<br>**NO DE IDENTIFICACION:**<br>**CONDUCTOR:** NICOLAS TELLEZ<br>**NO DE IDENTIFICACION:** 1027400820<br>**PLACA VEHICULO:** SNT752<br>**PIN-TRANS:**<br>**TIPO VEHICULO:** Doble | **GENERADORA:**CONSORCIO SALON COMUNAL 013<br>**NIT:** 901901941<br>**PIN-GEN:**27234<br>**TELEFONO:** 3187210440<br>**NOMBRE OBRA:** NA<br>**DIRECCION:** SANTA ISABEL<br>**MUNICIPIO:** BOGOTÁ D.C.-BOGOTÁ, D.C. | **NOMBRE:** GRANULADOS RECICLADOS DE COLOMBIA GRECO S.A.S<br>**NIT:** 900.767.473-7<br>**PIN:** 19309<br>**REPRESENTANTE LEGAL:** Javier Alexander Castillo González<br>**DIRECCION:** • Autopista Medellín km 1.5 Puente de Guadua, Costado Sur, Vereda Siberia Cota – Cundinamarca<br>• Avenida Boyacá # 73 - 00 SUR, localidad de Ciudad Bolívar |

| CLASIFICACIÓN DE MATERIAL: Pétreos | TIPO: (Concreto, ladrillos, asfalto) | CANTIDAD: (m3 Y Ton) |
|---|---|---|
| Observaciones: | Heterogéneo | 15 (m3) - 19.2 Ton |

| Nombre del conductor | Nombre del encargado obra | Nombre del responsable - CTA |
|---|---|---|
| Nicolas Tellez Alvarado<br>CC: 1006785962 | Edwin Ferney Rojas Gonzalez<br>CC: 80217106 | Javier Alexander Castillo González<br>NIT:900767473-7 |

Nota: La información incluida en este vale, asociada al origen de los RCD, es suministrada por el cliente a GRECO, por lo cual declara y garantiza a GRECO que la información suministrada es verdadera, completa y fidedigna, y exime a GRECO de toda responsabilidad con respecto a la misma. Para generar su certificado de disposición de manera rápida y sencilla, le invitamos a visitar nuestro sitio web www.recicladosgreco.com y utilizar la función 'Genere su certificado' que encontrará en el encabezado, diligencie usuario y contraseña. Si aún no dispone de usuario y contraseña, por favor envíe una solicitud a la dirección de correo electrónico analistacomercial@recicladosgreco.com. Estaremos encantados de asistirle en el proceso, para mas información Cel. 3176575562.

**GRANULADOS RECICLADOS DE COLOMBIA GRECO S.A.S NIT. 900767473-7**

**Vale de Recepción Nro.: PBT VD A005272-013-2025-CV4046 Generado el: 2025-06-20**

**ANEXO II - CONSTANCIA DE GESTIÓN PROVISIONAL**

**FECHA Y HORA DE INGRESO: 2025-06-18 11:11:53**

| TRANSPORTE | DATOS DEL GENERADOR | DATOS DEL GESTOR |
|---|---|---|
| **TRANSPORTADOR(A):**<br>**NO DE IDENTIFICACION:**<br>**CONDUCTOR:** NICOLAS TELLEZ<br>**NO DE IDENTIFICACION:** 1027400820<br>**PLACA VEHICULO:** SNT752<br>**PIN-TRANS:**<br>**TIPO VEHICULO:** Doble | **GENERADORA:**CONSORCIO SALON COMUNAL 013<br>**NIT:** 901901941<br>**PIN-GEN:**27234<br>**TELEFONO:** 3187210440<br>**NOMBRE OBRA:** NA<br>**DIRECCION:** SANTA ISABEL<br>**MUNICIPIO:** BOGOTÁ D.C.-BOGOTÁ, D.C. | **NOMBRE:** GRANULADOS RECICLADOS DE COLOMBIA GRECO S.A.S<br>**NIT:** 900.767.473-7<br>**PIN:** 19309<br>**REPRESENTANTE LEGAL:** Javier Alexander Castillo González<br>**DIRECCION:** • Autopista Medellín km 1.5 Puente de Guadua, Costado Sur, Vereda Siberia Cota – Cundinamarca<br>• Avenida Boyacá # 73 - 00 SUR, localidad de Ciudad Bolívar |

| CLASIFICACIÓN DE MATERIAL: Pétreos | TIPO: (Concreto, ladrillos, asfalto) | CANTIDAD: (m3 Y Ton) |
|---|---|---|
| Observaciones: | Heterogéneo | 15 (m3) - 19.2 Ton |

| Nombre del conductor | Nombre del encargado obra | Nombre del responsable - CTA |
|---|---|---|
| Nicolas Tellez Alvarado<br>CC: 1006785962 | Edwin Ferney Rojas Gonzalez<br>CC: 80217106 | Javier Alexander Castillo González<br>NIT:900767473-7 |

Nota: La información incluida en este vale, asociada al origen de los RCD, es suministrada por el cliente a GRECO, por lo cual declara y garantiza a GRECO que la información suministrada es verdadera, completa y fidedigna, y exime a GRECO de toda responsabilidad con respecto a la misma. Para generar su certificado de disposición de manera rápida y sencilla, le invitamos a visitar nuestro sitio web www.recicladosgreco.com y utilizar la función 'Genere su certificado' que encontrará en el encabezado, diligencie usuario y contraseña. Si aún no dispone de usuario y contraseña, por favor envíe una solicitud a la dirección de correo electrónico analistacomercial@recicladosgreco.com. Estaremos encantados de asistirle en el proceso, para mas información Cel. 3176575562.

**GRANULADOS RECICLADOS DE COLOMBIA GRECO S.A.S NIT. 900767473-7**

**Vale de Recepción Nro.: PBT VD A005272-014-2025-CV4046 Generado el: 2025-06-20**

**ANEXO II - CONSTANCIA DE GESTIÓN PROVISIONAL**

**FECHA Y HORA DE INGRESO: 2025-06-18 02:21:24**

| TRANSPORTE | DATOS DEL GENERADOR | DATOS DEL GESTOR |
|---|---|---|
| **TRANSPORTADOR(A):**<br>**NO DE IDENTIFICACION:**<br>**CONDUCTOR:** NICOLAS TELLEZ<br>**NO DE IDENTIFICACION:** 1027400820<br>**PLACA VEHICULO:** SNT752<br>**PIN-TRANS:**<br>**TIPO VEHICULO:** Doble | **GENERADORA:**CONSORCIO SALON COMUNAL 013<br>**NIT:** 901901941<br>**PIN-GEN:**27234<br>**TELEFONO:** 3187210440<br>**NOMBRE OBRA:** NA<br>**DIRECCION:** SANTA ISABEL<br>**MUNICIPIO:** BOGOTÁ D.C.-BOGOTÁ, D.C. | **NOMBRE:** GRANULADOS RECICLADOS DE COLOMBIA GRECO S.A.S<br>**NIT:** 900.767.473-7<br>**PIN:** 19309<br>**REPRESENTANTE LEGAL:** Javier Alexander Castillo González<br>**DIRECCION:** • Autopista Medellín km 1.5 Puente de Guadua, Costado Sur, Vereda Siberia Cota – Cundinamarca<br>• Avenida Boyacá # 73 - 00 SUR, localidad de Ciudad Bolívar |

| CLASIFICACIÓN DE MATERIAL: Pétreos | TIPO: (Concreto, ladrillos, asfalto) | CANTIDAD: (m3 Y Ton) |
|---|---|---|
| Observaciones: | Heterogéneo | 15 (m3) - 19.2 Ton |

| Nombre del conductor | Nombre del encargado obra | Nombre del responsable - CTA |
|---|---|---|
| Nicolas Tellez Alvarado<br>CC: 1006785962 | Edwin Ferney Rojas Gonzalez<br>CC: 80217106 | Javier Alexander Castillo González<br>NIT:900767473-7 |

Nota: La información incluida en este vale, asociada al origen de los RCD, es suministrada por el cliente a GRECO, por lo cual declara y garantiza a GRECO que la información suministrada es verdadera, completa y fidedigna, y exime a GRECO de toda responsabilidad con respecto a la misma. Para generar su certificado de disposición de manera rápida y sencilla, le invitamos a visitar nuestro sitio web www.recicladosgreco.com y utilizar la función 'Genere su certificado' que encontrará en el encabezado, diligencie usuario y contraseña. Si aún no dispone de usuario y contraseña, por favor envíe una solicitud a la dirección de correo electrónico analistacomercial@recicladosgreco.com. Estaremos encantados de asistirle en el proceso, para mas información Cel. 3176575562.

**GRANULADOS RECICLADOS DE COLOMBIA GRECO S.A.S NIT. 900767473-7**

**Vale de Recepción Nro.: PBT VD A005272-015-2025-CV4046 Generado el: 2025-06-20**

**ANEXO II - CONSTANCIA DE GESTIÓN PROVISIONAL**

**FECHA Y HORA DE INGRESO: 2025-06-19 09:07:45**

| TRANSPORTE | DATOS DEL GENERADOR | DATOS DEL GESTOR |
|---|---|---|
| **TRANSPORTADOR(A):**<br>**NO DE IDENTIFICACION:**<br>**CONDUCTOR:** NICOLAS TELLEZ<br>**NO DE IDENTIFICACION:** 1027400820<br>**PLACA VEHICULO:** SNT752<br>**PIN-TRANS:**<br>**TIPO VEHICULO:** Doble | **GENERADORA:**CONSORCIO SALON COMUNAL 013<br>**NIT:** 901901941<br>**PIN-GEN:**27234<br>**TELEFONO:** 3187210440<br>**NOMBRE OBRA:** NA<br>**DIRECCION:** SANTA ISABEL<br>**MUNICIPIO:** BOGOTÁ D.C.-BOGOTÁ, D.C. | **NOMBRE:** GRANULADOS RECICLADOS DE COLOMBIA GRECO S.A.S<br>**NIT:** 900.767.473-7<br>**PIN:** 19309<br>**REPRESENTANTE LEGAL:** Javier Alexander Castillo González<br>**DIRECCION:** • Autopista Medellín km 1.5 Puente de Guadua, Costado Sur, Vereda Siberia Cota – Cundinamarca<br>• Avenida Boyacá # 73 - 00 SUR, localidad de Ciudad Bolívar |

| CLASIFICACIÓN DE MATERIAL: Pétreos | TIPO: **(Concreto, ladrillos, asfalto)** | CANTIDAD: **(m3 Y Ton)** |
|---|---|---|
| Observaciones: | Heterogéneo | 15 (m3) - 19.2 Ton |

| Nombre del conductor | Nombre del encargado obra | Nombre del responsable - CTA |
|---|---|---|
| Nicolas Tellez Alvarado<br>CC: 1006785962 | Edwin Ferney Rojas Gonzalez<br>CC: 80217106 | <br>Javier Alexander Castillo González<br>NIT:900767473-7 |

Nota: La información incluida en este vale, asociada al origen de los RCD, es suministrada por el cliente a GRECO, por lo cual declara y garantiza a GRECO que la información suministrada es verdadera, completa y fidedigna, y exime a GRECO de toda responsabilidad con respecto a la misma. Para generar su certificado de disposición de manera rápida y sencilla, le invitamos a visitar nuestro sitio web www.recicladosgreco.com y utilizar la función 'Genere su certificado' que encontrará en el encabezado, diligencie usuario y contraseña. Si aún no dispone de usuario y contraseña, por favor envíe una solicitud a la dirección de correo electrónico analistacomercial@recicladosgreco.com. Estaremos encantados de asistirle en el proceso, para mas información Cel. 3176575562.

**GRANULADOS RECICLADOS DE COLOMBIA GRECO S.A.S NIT. 900767473-7**

**Vale de Recepción Nro.: PBT VD A005272-016-2025-CV4046 Generado el:**

**2025-06-20 ANEXO II - CONSTANCIA DE GESTIÓN PROVISIONAL**

**FECHA Y HORA DE INGRESO: 2025-06-19 11:09:33**

| TRANSPORTE | DATOS DEL GENERADOR | DATOS DEL GESTOR |
|---|---|---|
| **TRANSPORTADOR(A):**<br>**NO DE IDENTIFICACION:**<br>**CONDUCTOR:** NICOLAS TELLEZ<br>**NO DE IDENTIFICACION:** 1027400820<br>**PLACA VEHICULO:** SNT752<br>**PIN-TRANS:**<br>**TIPO VEHICULO:** Doble | **GENERADORA:**CONSORCIO SALON COMUNAL 013<br>**NIT:** 901901941<br>**PIN-GEN:**27234<br>**TELEFONO:** 3187210440<br>**NOMBRE OBRA:** NA<br>**DIRECCION:** SANTA ISABEL<br>**MUNICIPIO:** BOGOTÁ D.C.-BOGOTÁ, D.C. | **NOMBRE:** GRANULADOS RECICLADOS DE COLOMBIA GRECO S.A.S<br>**NIT:** 900.767.473-7<br>**PIN:** 19309<br>**REPRESENTANTE LEGAL:** Javier Alexander Castillo González<br>**DIRECCION:** • Autopista Medellín km 1.5 Puente de Guadua, Costado Sur, Vereda Siberia Cota – Cundinamarca<br>• Avenida Boyacá # 73 - 00 SUR, localidad de Ciudad Bolívar |

| CLASIFICACIÓN DE MATERIAL: Pétreos | TIPO: **(Concreto, ladrillos, asfalto)** | CANTIDAD: **(m3 Y Ton)** |
|---|---|---|
| Observaciones: | Heterogéneo | 15 (m3) - 19.2 Ton |

| Nombre del conductor | Nombre del encargado obra | Nombre del responsable - CTA |
|---|---|---|
| Nicolas Tellez Alvarado<br>CC: 1006785962 | Edwin Ferney Rojas Gonzalez<br>CC: 80217106 | Javier Alexander Castillo González<br>NIT:900767473-7 |

Nota: La información incluida en este vale, asociada al origen de los RCD, es suministrada por el cliente a GRECO, por lo cual declara y garantiza a GRECO que la información suministrada es verdadera, completa y fidedigna, y exime a GRECO de toda responsabilidad con respecto a la misma. Para generar su certificado de disposición de manera rápida y sencilla, le invitamos a visitar nuestro sitio web www.recicladosgreco.com y utilizar la función 'Genere su certificado' que encontrará en el encabezado, diligencie usuario y contraseña. Si aún no dispone de usuario y contraseña, por favor envíe una solicitud a la dirección de correo electrónico analistacomercial@recicladosgreco.com. Estaremos encantados de asistirle en el proceso, para mas información Cel. 3176575562.

## ANEXO V. INFORME DE APROVECHAMIENTO IN SITU

| | |
|---|---|
| **Mes del Aprovechamiento:** | |
| **Nombre del Proyecto:** | CONSORCIO SALON COMUNAL 013 |
| **PIN-GEN:** | 27234 |

**1. Registro fotográfico del "antes" del sitio que va a ser utilizado para la reutilización, con referencia de la zona:**

**Descripción:**

**2. Esquema del área a usar para la reutilización de los RCDs (Especifique las dimensiones del área para reutilizar)**

**Alto:** **Ancho:** **Largo:**

**3. Tipo de material a emplear en la reutilización:**

**Descripción detallada:**

**4. Descripción del proceso a realizar: Definir el origen del residuo y el coeficiente de compactación del material.**

## ANEXO V. INFORME DE APROVECHAMIENTO IN SITU

**5. Registro fotográfico durante la reutilización:**

**Descripción:**

**6. Registro fotográfico de la finalización del proceso de reutilización:**

**Información de la Reutilización:**

**7. Cantidad de material proveniente de Plantas de Tratamiento y/o Aprovechamiento móviles _____ (Ton)**

**7.1. PIN TRAT/APROV (planta de tratamiento y/o aprovechamiento móvil): _____**

**8. Volumen total reutilizado: _____ (Ton)**

**9. Duración del proceso: _____ (meses)**

**10. Área final recuperada: _____ (m2)**

**11. Valor del % de la reutilización, respecto al total del material utilizado para la construcción de la obra: _____ (%)**

**12. Comentarios, Conclusiones y/o Justificacíon de la no reutilización:**

**Para el periodo mayo del 2025 no se realizo aprovechamiento in situ**

_____

**Director de obra**

# DISPOSICÓN FINAL

Bogotá, 3 de julio de 2025

CERT-1191-2025

Sitio de disposición de material de escombros y estériles las manas (residuos de construcción y demolición) PIN 8418 - SDA secretaria distrital del medio ambiente autorizados mediante resolución número 1480 de 2014 ANLA, dando cumplimiento a la Resolución 1257 expedida por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo, escombrera Las Manas.

**CERTIFICA QUE:**

| **DATOS EL GESTOR** | |
|---|---|
| Nombre o razón social | MAQUINAS AMARILLAS S.A.S. |
| Número de identificación | NIT: 900.459.311-1 |
| Representante Legal | HERNANDO LAVERDE MANJARRES |
| Teléfono | +57 (601) 7023060 |
| Correo electrónico | comercial@maquiamarillas.com |
| Dirección | AV BOYACÁ 71 SUR # 12 - 20 |
| Municipio o Distrito | BOGOTÁ D.C. |
| Gestor | DISPOSICION FINAL |
| **DATOS BASICOS DEL GENERADOR** | |
| Pin de la obra | 27234 |
| Nombre de la obra | CONSTRUCCIÓN DEL SALÓN COMUNAL EN EL BARRIO CORKIDI CONTRATO N° 847 -2024 |
| Nombre o razón social | CONSORCIO SALON COMUNAL 013 |
| Documento de identificación o NIT | 901901941 |
| Representante Legal | BECERRA GUTIERREZ RICARDO ALBERTO |
| Dirección domicilio | Cr 49 A # 94 - 76 Of 305 |
| Teléfono | 3 2 1 2 4 0 0 5 8 8 |
| Correo electrónico | legales@ryoku.com.co |
| **CANTIDADES DE RCD RECIBIDOS DEL GENERADOR POR TIPO** | |

| ***TIPO DE RESIDUO*** | ***CANTIDAD M3*** | ***CANTIDAD TON*** |
|---|---|---|
| *1. Residuos de Construcción y demolición - RCD susceptibles de aprovechamiento* | *0,00* | *0,00* |
| *1.1 Productos de excavación y sobrantes de la adecuación del terreno: coberturas vegetales, tierras, limos y materiales pétreos productos de la excavación, entre otros.* | *397,00* | *509,24* |
| *1.2 Productos de cimentaciones y pilotajes: arcillas, bentonitas y demás* | *0,00* | *0,00* |
| *1.3 Pétreos: hormigón, arenas, gravas, gravillas, cantos, pétreos asfalticos, trozos de ladrillo y bloques, cerámicas, sobrantes de mezcla de cementos, concretos hidráulicos, entre otros* | *0,00* | *0,00* |
| *1.4 No petreos: Vidrio, metales como acero, hierro, cobre, aluminio, con o sin recubrimiento de zinc o estaño, plásticos, tales como: PVC, polietileno, policarbonato, acrilico, espumas de poliestireno y de poliuretano, gomas y cauchos, maderay compuestos de madera, cartón-yeso ( drywall) entre otros* | *0,00* | *0,00* |
| ***Totales:*** | ***397,00*** | ***509,24*** |

Fecha de Recepción RCD el día 16 de junio de 2025 hasta el día 25 de junio de 2025

Verifique la autenticidad de este certificado escaneando el código Qr ubicado en la esquina superior derecha

**MAQUINAS AMARILLAS S.A.S.**

Aprobó: ANDREA ALVAREZ GARZON

Bogotá/ Cra 17 # 142-25
Tel 702-3060
Cel: 321-469-0709
gerencia@maquiamarillas.com
www.maquiamarillas.com

| ETAPA CONSTRUCTIVA | TIPO DE RCD | CANTIDAD DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN VALORIZADOS DE RCD USADOS EN OBRA (Toneladas) | ORIGEN * | CANTIDAD REAL DE LOS RCD GENERADOS EN (Toneladas) | TIPO DE GESTIÓN | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Disposición Final | Reutilización | Reciclaje | Otros | Lugar de Disposición Final |
| Demolición, Excavación y cimentación Construcción | **01 Residuos de Construcción y Demolición susceptibles de aprovechamiento** | | | | | | | | |
| | **01 01 Excavación** | | | | | | | | |
| | 01 01 01 Coberturas vegetales | | | | | | | | |
| | 01 01 02 Tierras limpias de excavación | | | | | | | | |
| | 01 01 03 Limos | | | | | | | | |
| | 01 01 04 Materiales pétreos productos de la excavación | | EXCAVACIÓN | 509,24 | 459 | | 50,24 | | MÁQUINAS AMARILLAS |
| | 01 01 05 Otros residuos de excavación | | | | | | | | |
| | **01 02 Productos de Cimentación y Pilotaje** | | | | | | | | |
| | 01 02 01 Arcillas | | | | | | | | |
| | 01 02 02 Bentonitas | | | | | | | | |
| | 01 02 03 Otros residuos de cimentación y pilotaje | | | | | | | | |
| | **01 03 Pétreos** | | | | | | | | |
| | 01 03 01 Concretos | | | | | | | | |
| | 01 03 02 Gravas | | | | | | | | |
| | 01 03 03 Cantos | | | | | | | | |
| | 01 03 04 Ladrillos | | | | | | | | |
| | 01 03 05 Arenas | | | | | | | | |
| | 01 03 06 Morteros | | | | | | | | |
| | 01 03 07 Materiales Cerámicos | | | | | | | | |
| | 01 03 08 Residuos de material asfáltico | | APROVECHAMIENTO | 65,28 | | | 65,28 | | GRECO-SECAM |
| | 01 03 09 Bases y sub bases granulares | | RECICLADO (GRECO) | | | | | | |
| | 01 03 10 Otros residuos pétreos | | | | | | | | |
| | **01 04 No pétreos** | | | | | | | | |
| | 01 04 01 Madera | | | | | | | | |
| | 01 04 02 Plásticos | | | | | | | | |
| | 01 04 03 Vidrio | | | | | | | | |
| | 01 04 04 Papel y Cartón | | | | | | | | |
| | 01 04 05 Gomas y cauchos | | | | | | | | |
| | 01 04 06 Cartón yeso (drywall) | | | | | | | | |
| | 01 04 07 Acrílico | | | | | | | | |
| | 01 04 08 Mezclas bituminosas y alquitrán | | | | | | | | |
| | 01 04 09 Materiales a base fibrocemento | | | | | | | | |
| | 01 04 10 Otros residuos no pétreos | | | | | | | | |
| | **01 05 Metales** | | | | | | | | |
| | 01 05 01 Acero y hierro | | | | | | | | |
| | 01 05 02 Zinc | | | | | | | | |
| | 01 05 03 Cobre | | | | | | | | |
| | 01 05 04 Aluminio | | | | | | | | |
| | 01 05 05 Otros metales | | | | | | | | |
| | **02 RCD No susceptibles de aprovechamiento** | | | | | | | | |
| | 02 01 Los que por su estado no pueden ser aprovechados | | | | | | | | |
| | **02 02 Los que tengan características de peligrosidad** | | | | | | | | |
| | 02 02 01 Residuos con contenido de asbesto o amiantos y productos que lo contengan | | | | | | | | |
| | 02 02 02 Otros residuos con características de peligrosidad | | | | | | | | |

*El origen debe indicar si es un material o elemento de construcción virgen o reciclado.
**Nota Aclaratoria. La información reportada en este anexo se entenderá que esta presentada baja la gravedad de juramento.



**Director de obra**

# REPORTE DE RCD DEL PIN 27234, PARA FDLPA Y SDA JULIO 2025

# APROVECHAMIENTO

## ANEXO V. INFORME DE APROVECHAMIENTO IN SITU

| | |
|---|---|
| **Mes del Aprovechamiento:** | |
| **Nombre del Proyecto:** | CONSORCIO SALON COMUNAL 013 |
| **PIN-GEN:** | 27234 |

**1. Registro fotográfico del "antes" del sitio que va a ser utilizado para la reutilización, con referencia de la zona:**

**Descripción:**

**2. Esquema del área a usar para la reutilización de los RCDs (Especifique las dimensiones del área para reutilizar)**

**Alto:** **Ancho:** **Largo:**

**3. Tipo de material a emplear en la reutilización:**

**Descripción detallada:**

**4. Descripción del proceso a realizar: Definir el origen del residuo y el coeficiente de compactación del material.**

## ANEXO V. INFORME DE APROVECHAMIENTO IN SITU

**5. Registro fotográfico durante la reutilización:**

**Descripción:**

**6. Registro fotográfico de la finalización del proceso de reutilización:**

**Información de la Reutilización:**

**7. Cantidad de material proveniente de Plantas de Tratamiento y/o Aprovechamiento móviles _____ (Ton)**

**7.1. PIN TRAT/APROV (planta de tratamiento y/o aprovechamiento móvil): _____**

**8. Volumen total reutilizado: _____ (Ton)**

**9. Duración del proceso: _____ (meses)**

**10. Área final recuperada: _____ (m2)**

**11. Valor del % de la reutilización, respecto al total del material utilizado para la construcción de la obra: _____ (%)**

**12. Comentarios, Conclusiones y/o Justificacíon de la no reutilización:**

**Para el periodo julio del 2025 no se realizo aprovechamiento in situ**

_____

**Director de obra**

# DISPOSICÓN FINAL

| ETAPA CONSTRUCTIVA | TIPO DE RCD | CANTIDAD DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN VALORIZADOS DE RCD USADOS EN OBRA (Toneladas) | ORIGEN * | CANTIDAD REAL DE LOS RCD GENERADOS EN (Toneladas) | TIPO DE GESTIÓN | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Disposición Final | Reutilización | Reciclaje | Otros | Lugar de Disposición Final |
| Demolición, Excavación y cimentación Construcción | **01 Residuos de Construcción y Demolición susceptibles de aprovechamiento** | | | | | | | | |
| | **01 01 Excavación** | | | | | | | | |
| | 01 01 01 Coberturas vegetales | | | | | | | | |
| | 01 01 02 Tierras limpias de excavación | | | | | | | | |
| | 01 01 03 Limos | | | | | | | | |
| | 01 01 04 Materiales pétreos productos de la excavación | | | | | | | | |
| | 01 01 05 Otros residuos de excavación | | | | | | | | |
| | **01 02 Productos de Cimentación y Pilotaje** | | | | | | | | |
| | 01 02 01 Arcillas | | | | | | | | |
| | 01 02 02 Bentonitas | | | | | | | | |
| | 01 02 03 Otros residuos de cimentación y pilotaje | | | | | | | | |
| | **01 03 Pétreos** | | | | | | | | |
| | 01 03 01 Concretos | | | | | | | | |
| | 01 03 02 Gravas | | | | | | | | |
| | 01 03 03 Cantos | | | | | | | | |
| | 01 03 04 Ladrillos | | | | | | | | |
| | 01 03 05 Arenas | | | | | | | | |
| | 01 03 06 Morteros | | | | | | | | |
| | 01 03 07 Materiales Cerámicos | | | | | | | | |
| | 01 03 08 Residuos de material asfáltico | | | | | | | | |
| | 01 03 09 Bases y sub bases granulares | | | | | | | | |
| | 01 03 10 Otros residuos pétreos | | | | | | | | |
| | **01 04 No pétreos** | | | | | | | | |
| | 01 04 01 Madera | | | | | | | | |
| | 01 04 02 Plásticos | | | | | | | | |
| | 01 04 03 Vidrio | | | | | | | | |
| | 01 04 04 Papel y Cartón | | | | | | | | |
| | 01 04 05 Gomas y cauchos | | | | | | | | |
| | 01 04 06 Cartón yeso (drywall) | | | | | | | | |
| | 01 04 07 Acrílico | | | | | | | | |
| | 01 04 08 Mezclas bituminosas y alquitrán | | | | | | | | |
| | 01 04 09 Materiales a base fibrocemento | | | | | | | | |
| | 01 04 10 Otros residuos no pétreos | | | | | | | | |
| | **01 05 Metales** | | | | | | | | |
| | 01 05 01 Acero y hierro | | | | | | | | |
| | 01 05 02 Zinc | | | | | | | | |
| | 01 05 03 Cobre | | | | | | | | |
| | 01 05 04 Aluminio | | | | | | | | |
| | 01 05 05 Otros metales | | | | | | | | |
| | **02 RCD No susceptibles de aprovechamiento** | | | | | | | | |
| | 02 01 Los que por su estado no pueden ser aprovechados | | | | | | | | |
| | **02 02 Los que tengan características de peligrosidad** | | | | | | | | |
| | 02 02 01 Residuos con contenido de asbesto o amiantos y productos que lo contengan | | | | | | | | |
| | 02 02 02 Otros residuos con características de peligrosidad | | | | | | | | |

*El origen debe indicar si es un material o elemento de construcción virgen o reciclado.
**Nota Aclaratoria. La información reportada en este anexo se entenderá que esta presentada baja la gravedad de juramento.

**Para el periodo julio del 2025 no se realizo disposición final**



**Director de obra**

# REPORTE DE RCD DEL PIN 27234, PARA FDLPA Y SDA AGOSTO 2025

# APROVECHAMIENTO

## ANEXO V. INFORME DE APROVECHAMIENTO IN SITU

| | |
|---|---|
| **Mes del Aprovechamiento:** | |
| **Nombre del Proyecto:** | CONSORCIO SALON COMUNAL 013 |
| **PIN-GEN:** | 27234 |

**1. Registro fotográfico del "antes" del sitio que va a ser utilizado para la reutilización, con referencia de la zona:**

**Descripción:**

**2. Esquema del área a usar para la reutilización de los RCDs (Especifique las dimensiones del área para reutilizar)**

**Alto:** **Ancho:** **Largo:**

**3. Tipo de material a emplear en la reutilización:**

**Descripción detallada:**

**4. Descripción del proceso a realizar: Definir el origen del residuo y el coeficiente de compactación del material.**

## ANEXO V. INFORME DE APROVECHAMIENTO IN SITU

**5. Registro fotográfico durante la reutilización:**

**Descripción:**

**6. Registro fotográfico de la finalización del proceso de reutilización:**

**Información de la Reutilización:**

**7. Cantidad de material proveniente de Plantas de Tratamiento y/o Aprovechamiento móviles _____ (Ton)**

**7.1. PIN TRAT/APROV (planta de tratamiento y/o aprovechamiento móvil): _____**

**8. Volumen total reutilizado: _____ (Ton)**

**9. Duración del proceso: _____ (meses)**

**10. Área final recuperada: _____ (m2)**

**11. Valor del % de la reutilización, respecto al total del material utilizado para la construcción de la obra: _____ (%)**

**12. Comentarios, Conclusiones y/o Justificacíon de la no reutilización:**

**Para el periodo agosto del 2025 no se realizo aprovechamiento in situ**

_____

**Director de obra**

# DISPOSICÓN FINAL

| ETAPA CONSTRUCTIVA | TIPO DE RCD | CANTIDAD DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN VALORIZADOS DE RCD USADOS EN OBRA (Toneladas) | ORIGEN * | CANTIDAD REAL DE LOS RCD GENERADOS EN (Toneladas) | TIPO DE GESTIÓN | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Disposición Final | Reutilización | Reciclaje | Otros | Lugar de Disposición Final |
| Demolición, Excavación y cimentación Construcción | **01 Residuos de Construcción y Demolición susceptibles de aprovechamiento** | | | | | | | | |
| | **01 01 Excavación** | | | | | | | | |
| | 01 01 01 Coberturas vegetales | | | | | | | | |
| | 01 01 02 Tierras limpias de excavación | | | | | | | | |
| | 01 01 03 Limos | | | | | | | | |
| | 01 01 04 Materiales pétreos productos de la excavación | | | | | | | | |
| | 01 01 05 Otros residuos de excavación | | | | | | | | |
| | **01 02 Productos de Cimentación y Pilotaje** | | | | | | | | |
| | 01 02 01 Arcillas | | | | | | | | |
| | 01 02 02 Bentonitas | | | | | | | | |
| | 01 02 03 Otros residuos de cimentación y pilotaje | | | | | | | | |
| | **01 03 Pétreos** | | | | | | | | |
| | 01 03 01 Concretos | | | | | | | | |
| | 01 03 02 Gravas | | | | | | | | |
| | 01 03 03 Cantos | | | | | | | | |
| | 01 03 04 Ladrillos | | | | | | | | |
| | 01 03 05 Arenas | | | | | | | | |
| | 01 03 06 Morteros | | | | | | | | |
| | 01 03 07 Materiales Cerámicos | | | | | | | | |
| | 01 03 08 Residuos de material asfáltico | | | | | | | | |
| | 01 03 09 Bases y sub bases granulares | | | | | | | | |
| | 01 03 10 Otros residuos pétreos | | | | | | | | |
| | **01 04 No pétreos** | | | | | | | | |
| | 01 04 01 Madera | | | | | | | | |
| | 01 04 02 Plásticos | | | | | | | | |
| | 01 04 03 Vidrio | | | | | | | | |
| | 01 04 04 Papel y Cartón | | | | | | | | |
| | 01 04 05 Gomas y cauchos | | | | | | | | |
| | 01 04 06 Cartón yeso (drywall) | | | | | | | | |
| | 01 04 07 Acrílico | | | | | | | | |
| | 01 04 08 Mezclas bituminosas y alquitrán | | | | | | | | |
| | 01 04 09 Materiales a base fibrocemento | | | | | | | | |
| | 01 04 10 Otros residuos no pétreos | | | | | | | | |
| | **01 05 Metales** | | | | | | | | |
| | 01 05 01 Acero y hierro | | | | | | | | |
| | 01 05 02 Zinc | | | | | | | | |
| | 01 05 03 Cobre | | | | | | | | |
| | 01 05 04 Aluminio | | | | | | | | |
| | 01 05 05 Otros metales | | | | | | | | |
| | **02 RCD No susceptibles de aprovechamiento** | | | | | | | | |
| | 02 01 Los que por su estado no pueden ser aprovechados | | | | | | | | |
| | **02 02 Los que tengan características de peligrosidad** | | | | | | | | |
| | 02 02 01 Residuos con contenido de asbesto o amiantos y productos que lo contengan | | | | | | | | |
| | 02 02 02 Otros residuos con características de peligrosidad | | | | | | | | |

*El origen debe indicar si es un material o elemento de construcción virgen o reciclado.
**Nota Aclaratoria. La información reportada en este anexo se entenderá que esta presentada baja la gravedad de juramento.

**Para el periodo agosto del 2025 no se realizo disposición final**



**Director de obra**

# REPORTE DE RCD DEL PIN 27234, PARA FDLPA Y SDA SEPTIEMBRE 2025

# APROVECHAMIENTO

## ANEXO V. INFORME DE APROVECHAMIENTO IN SITU

| | |
|---|---|
| **Mes del Aprovechamiento:** | |
| **Nombre del Proyecto:** | CONSORCIO SALON COMUNAL 013 |
| **PIN-GEN:** | 27234 |

**1. Registro fotográfico del "antes" del sitio que va a ser utilizado para la reutilización, con referencia de la zona:**

**Descripción:**

**2. Esquema del área a usar para la reutilización de los RCDs (Especifique las dimensiones del área para reutilizar)**

**Alto:** **Ancho:** **Largo:**

**3. Tipo de material a emplear en la reutilización:**

**Descripción detallada:**

**4. Descripción del proceso a realizar: Definir el origen del residuo y el coeficiente de compactación del material.**

| | |
|---|---|
| | **ANEXO V. INFORME DE APROVECHAMIENTO IN SITU** |

**5. Registro fotográfico durante la reutilización:**

**Descripción:**

**6. Registro fotográfico de la finalización del proceso de reutilización:**

**Información de la Reutilización:**

**7. Cantidad de material proveniente de Plantas de Tratamiento y/o Aprovechamiento móviles _____ (Ton)**

**7.1. PIN TRAT/APROV (planta de tratamiento y/o aprovechamiento móvil): _____**

**8. Volumen total reutilizado: _____ (Ton)**

**9. Duración del proceso: _____ (meses)**

**10. Área final recuperada: _____ (m2)**

**11. Valor del % de la reutilización, respecto al total del material utilizado para la construcción de la obra: _____ (%)**

**12. Comentarios, Conclusiones y/o Justificacíon de la no reutilización:**

**Para el periodo septiembre del 2025 no se realizo aprovechamiento in situ**

_____

**Director de obra**

# DISPOSICÓN FINAL

| ETAPA CONSTRUCTIVA | TIPO DE RCD | CANTIDAD DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN VALORIZADOS DE RCD USADOS EN OBRA (Toneladas) | ORIGEN * | CANTIDAD REAL DE LOS RCD GENERADOS EN (Toneladas) | TIPO DE GESTIÓN | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Disposición Final | Reutilización | Reciclaje | Otros | Lugar de Disposición Final |
| Demolición, Excavación y cimentación Construcción | **01 Residuos de Construcción y Demolición susceptibles de aprovechamiento** | | | | | | | | |
| | **01 01 Excavación** | | | | | | | | |
| | 01 01 01 Coberturas vegetales | | | | | | | | |
| | 01 01 02 Tierras limpias de excavación | | | | | | | | |
| | 01 01 03 Limos | | | | | | | | |
| | 01 01 04 Materiales pétreos productos de la excavación | | | | | | | | |
| | 01 01 05 Otros residuos de excavación | | | | | | | | |
| | **01 02 Productos de Cimentación y Pilotaje** | | | | | | | | |
| | 01 02 01 Arcillas | | | | | | | | |
| | 01 02 02 Bentonitas | | | | | | | | |
| | 01 02 03 Otros residuos de cimentación y pilotaje | | | | | | | | |
| | **01 03 Pétreos** | | | | | | | | |
| | 01 03 01 Concretos | | | | | | | | |
| | 01 03 02 Gravas | | | | | | | | |
| | 01 03 03 Cantos | | | | | | | | |
| | 01 03 04 Ladrillos | | | | | | | | |
| | 01 03 05 Arenas | | | | | | | | |
| | 01 03 06 Morteros | | | | | | | | |
| | 01 03 07 Materiales Cerámicos | | | | | | | | |
| | 01 03 08 Residuos de material asfáltico | | | | | | | | |
| | 01 03 09 Bases y sub bases granulares | | | | | | | | |
| | 01 03 10 Otros residuos pétreos | | | | | | | | |
| | **01 04 No pétreos** | | | | | | | | |
| | 01 04 01 Madera | | | | | | | | |
| | 01 04 02 Plásticos | | | | | | | | |
| | 01 04 03 Vidrio | | | | | | | | |
| | 01 04 04 Papel y Cartón | | | | | | | | |
| | 01 04 05 Gomas y cauchos | | | | | | | | |
| | 01 04 06 Cartón yeso (drywall) | | | | | | | | |
| | 01 04 07 Acrílico | | | | | | | | |
| | 01 04 08 Mezclas bituminosas y alquitrán | | | | | | | | |
| | 01 04 09 Materiales a base fibrocemento | | | | | | | | |
| | 01 04 10 Otros residuos no pétreos | | | | | | | | |
| | **01 05 Metales** | | | | | | | | |
| | 01 05 01 Acero y hierro | | | | | | | | |
| | 01 05 02 Zinc | | | | | | | | |
| | 01 05 03 Cobre | | | | | | | | |
| | 01 05 04 Aluminio | | | | | | | | |
| | 01 05 05 Otros metales | | | | | | | | |
| | **02 RCD No susceptibles de aprovechamiento** | | | | | | | | |
| | 02 01 Los que por su estado no pueden ser aprovechados | | | | | | | | |
| | **02 02 Los que tengan características de peligrosidad** | | | | | | | | |
| | 02 02 01 Residuos con contenido de asbesto o amiantos y productos que lo contengan | | | | | | | | |
| | 02 02 02 Otros residuos con características de peligrosidad | | | | | | | | |

*El origen debe indicar si es un material o elemento de construcción virgen o reciclado.
**Nota Aclaratoria. La información reportada en este anexo se entenderá que esta presentada baja la gravedad de juramento.

**Para el periodo septiembre del 2025 no se realizo disposición final**



**Director de obra**

# REPORTE DE RCD DEL PIN 27234, PARA FDLPA Y SDA OCTUBRE 2025

# APROVECHAMIENTO

## ANEXO V. INFORME DE APROVECHAMIENTO IN SITU

| | |
|---|---|
| **Mes del Aprovechamiento:** | |
| **Nombre del Proyecto:** | CONSORCIO SALON COMUNAL 013 |
| **PIN-GEN:** | 27234 |

**1. Registro fotográfico del "antes" del sitio que va a ser utilizado para la reutilización, con referencia de la zona:**

**Descripción:**

**2. Esquema del área a usar para la reutilización de los RCDs (Especifique las dimensiones del área para reutilizar)**

**Alto:** **Ancho:** **Largo:**

**3. Tipo de material a emplear en la reutilización:**

**Descripción detallada:**

**4. Descripción del proceso a realizar: Definir el origen del residuo y el coeficiente de compactación del material.**

| | |
|---|---|
| | **ANEXO V. INFORME DE APROVECHAMIENTO IN SITU** |

**5. Registro fotográfico durante la reutilización:**

**Descripción:**

**6. Registro fotográfico de la finalización del proceso de reutilización:**

**Información de la Reutilización:**

**7. Cantidad de material proveniente de Plantas de Tratamiento y/o Aprovechamiento móviles _____ (Ton)**

**7.1. PIN TRAT/APROV (planta de tratamiento y/o aprovechamiento móvil): _____**

**8. Volumen total reutilizado: _____ (Ton)**

**9. Duración del proceso: _____ (meses)**

**10. Área final recuperada: _____ (m2)**

**11. Valor del % de la reutilización, respecto al total del material utilizado para la construcción de la obra: _____ (%)**

**12. Comentarios, Conclusiones y/o Justificacíon de la no reutilización:**

**Para el periodo octubre del 2025 no se realizo aprovechamiento in situ**

_____

**Director de obra**

# DISPOSICÓN FINAL

| ETAPA CONSTRUCTIVA | TIPO DE RCD | CANTIDAD DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN VALORIZADOS DE RCD USADOS EN OBRA (Toneladas) | ORIGEN * | CANTIDAD REAL DE LOS RCD GENERADOS EN (Toneladas) | TIPO DE GESTIÓN | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Disposición Final | Reutilización | Reciclaje | Otros | Lugar de Disposición Final |
| Demolición, Excavación y cimentación Construcción | **01 Residuos de Construcción y Demolición susceptibles de aprovechamiento** | | | | | | | | |
| | **01 01 Excavación** | | | | | | | | |
| | 01 01 01 Coberturas vegetales | | | | | | | | |
| | 01 01 02 Tierras limpias de excavación | | | | | | | | |
| | 01 01 03 Limos | | | | | | | | |
| | 01 01 04 Materiales pétreos productos de la excavación | | | | | | | | |
| | 01 01 05 Otros residuos de excavación | | | | | | | | |
| | **01 02 Productos de Cimentación y Pilotaje** | | | | | | | | |
| | 01 02 01 Arcillas | | | | | | | | |
| | 01 02 02 Bentonitas | | | | | | | | |
| | 01 02 03 Otros residuos de cimentación y pilotaje | | | | | | | | |
| | **01 03 Pétreos** | | | | | | | | |
| | 01 03 01 Concretos | | | | | | | | |
| | 01 03 02 Gravas | | | | | | | | |
| | 01 03 03 Cantos | | | | | | | | |
| | 01 03 04 Ladrillos | | | | | | | | |
| | 01 03 05 Arenas | | | | | | | | |
| | 01 03 06 Morteros | | | | | | | | |
| | 01 03 07 Materiales Cerámicos | | | | | | | | |
| | 01 03 08 Residuos de material asfáltico | | | | | | | | |
| | 01 03 09 Bases y sub bases granulares | | | | | | | | |
| | 01 03 10 Otros residuos pétreos | | | | | | | | |
| | **01 04 No pétreos** | | | | | | | | |
| | 01 04 01 Madera | | | | | | | | |
| | 01 04 02 Plásticos | | | | | | | | |
| | 01 04 03 Vidrio | | | | | | | | |
| | 01 04 04 Papel y Cartón | | | | | | | | |
| | 01 04 05 Gomas y cauchos | | | | | | | | |
| | 01 04 06 Cartón yeso (drywall) | | | | | | | | |
| | 01 04 07 Acrílico | | | | | | | | |
| | 01 04 08 Mezclas bituminosas y alquitrán | | | | | | | | |
| | 01 04 09 Materiales a base fibrocemento | | | | | | | | |
| | 01 04 10 Otros residuos no pétreos | | | | | | | | |
| | **01 05 Metales** | | | | | | | | |
| | 01 05 01 Acero y hierro | | | | | | | | |
| | 01 05 02 Zinc | | | | | | | | |
| | 01 05 03 Cobre | | | | | | | | |
| | 01 05 04 Aluminio | | | | | | | | |
| | 01 05 05 Otros metales | | | | | | | | |
| | **02 RCD No susceptibles de aprovechamiento** | | | | | | | | |
| | 02 01 Los que por su estado no pueden ser aprovechados | | | | | | | | |
| | **02 02 Los que tengan características de peligrosidad** | | | | | | | | |
| | 02 02 01 Residuos con contenido de asbesto o amiantos y productos que lo contengan | | | | | | | | |
| | 02 02 02 Otros residuos con características de peligrosidad | | | | | | | | |

*El origen debe indicar si es un material o elemento de construcción virgen o reciclado.
**Nota Aclaratoria. La información reportada en este anexo se entenderá que esta presentada baja la gravedad de juramento.

**Para el periodo octubre del 2025 no se realizo disposición final**



**Director de obra**

# REPORTE DE RCD DEL PIN 27234, PARA FDLPA Y SDA NOVIEMBRE 2025

# APROVECHAMIENTO

## ANEXO V. INFORME DE APROVECHAMIENTO IN SITU

| | |
|---|---|
| **Mes del Aprovechamiento:** | |
| **Nombre del Proyecto:** | CONSORCIO SALON COMUNAL 013 |
| **PIN-GEN:** | 27234 |

**1. Registro fotográfico del "antes" del sitio que va a ser utilizado para la reutilización, con referencia de la zona:**

**Descripción:**

**2. Esquema del área a usar para la reutilización de los RCDs (Especifique las dimensiones del área para reutilizar)**

**Alto:** **Ancho:** **Largo:**

**3. Tipo de material a emplear en la reutilización:**

**Descripción detallada:**

**4. Descripción del proceso a realizar: Definir el origen del residuo y el coeficiente de compactación del material.**

| | |
|---|---|
| | **ANEXO V. INFORME DE APROVECHAMIENTO IN SITU** |

**5. Registro fotográfico durante la reutilización:**

**Descripción:**

**6. Registro fotográfico de la finalización del proceso de reutilización:**

**Información de la Reutilización:**

**7. Cantidad de material proveniente de Plantas de Tratamiento y/o Aprovechamiento móviles _____ (Ton)**

**7.1. PIN TRAT/APROV (planta de tratamiento y/o aprovechamiento móvil): _____**

**8. Volumen total reutilizado: _____ (Ton)**

**9. Duración del proceso: _____ (meses)**

**10. Área final recuperada: _____ (m2)**

**11. Valor del % de la reutilización, respecto al total del material utilizado para la construcción de la obra: _____ (%)**

**12. Comentarios, Conclusiones y/o Justificacíon de la no reutilización:**

**Para el periodo noviembre del 2025 no se realizo aprovechamiento in situ**

_____

**Director de obra**

# DISPOSICÓN FINAL

| ETAPA CONSTRUCTIVA | TIPO DE RCD | CANTIDAD DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN VALORIZADOS DE RCD USADOS EN OBRA (Toneladas) | ORIGEN * | CANTIDAD REAL DE LOS RCD GENERADOS EN (Toneladas) | TIPO DE GESTIÓN | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Disposición Final | Reutilización | Reciclaje | Otros | Lugar de Disposición Final |
| Demolición, Excavación y cimentación Construcción | **01 Residuos de Construcción y Demolición susceptibles de aprovechamiento** | | | | | | | | |
| | **01 01 Excavación** | | | | | | | | |
| | 01 01 01 Coberturas vegetales | | | | | | | | |
| | 01 01 02 Tierras limpias de excavación | | | | | | | | |
| | 01 01 03 Limos | | | | | | | | |
| | 01 01 04 Materiales pétreos productos de la excavación | | | | | | | | |
| | 01 01 05 Otros residuos de excavación | | | | | | | | |
| | **01 02 Productos de Cimentación y Pilotaje** | | | | | | | | |
| | 01 02 01 Arcillas | | | | | | | | |
| | 01 02 02 Bentonitas | | | | | | | | |
| | 01 02 03 Otros residuos de cimentación y pilotaje | | | | | | | | |
| | **01 03 Pétreos** | | | | | | | | |
| | 01 03 01 Concretos | | | | | | | | |
| | 01 03 02 Gravas | | | | | | | | |
| | 01 03 03 Cantos | | | | | | | | |
| | 01 03 04 Ladrillos | | | | | | | | |
| | 01 03 05 Arenas | | | | | | | | |
| | 01 03 06 Morteros | | | | | | | | |
| | 01 03 07 Materiales Cerámicos | | | | | | | | |
| | 01 03 08 Residuos de material asfáltico | | | | | | | | |
| | 01 03 09 Bases y sub bases granulares | | | | | | | | |
| | 01 03 10 Otros residuos pétreos | | | | | | | | |
| | **01 04 No pétreos** | | | | | | | | |
| | 01 04 01 Madera | | | | | | | | |
| | 01 04 02 Plásticos | | | | | | | | |
| | 01 04 03 Vidrio | | | | | | | | |
| | 01 04 04 Papel y Cartón | | | | | | | | |
| | 01 04 05 Gomas y cauchos | | | | | | | | |
| | 01 04 06 Cartón yeso (drywall) | | | | | | | | |
| | 01 04 07 Acrílico | | | | | | | | |
| | 01 04 08 Mezclas bituminosas y alquitrán | | | | | | | | |
| | 01 04 09 Materiales a base fibrocemento | | | | | | | | |
| | 01 04 10 Otros residuos no pétreos | | | | | | | | |
| | **01 05 Metales** | | | | | | | | |
| | 01 05 01 Acero y hierro | | | | | | | | |
| | 01 05 02 Zinc | | | | | | | | |
| | 01 05 03 Cobre | | | | | | | | |
| | 01 05 04 Aluminio | | | | | | | | |
| | 01 05 05 Otros metales | | | | | | | | |
| | **02 RCD No susceptibles de aprovechamiento** | | | | | | | | |
| | 02 01 Los que por su estado no pueden ser aprovechados | | | | | | | | |
| | **02 02 Los que tengan características de peligrosidad** | | | | | | | | |
| | 02 02 01 Residuos con contenido de asbesto o amiantos y productos que lo contengan | | | | | | | | |
| | 02 02 02 Otros residuos con características de peligrosidad | | | | | | | | |

*El origen debe indicar si es un material o elemento de construcción virgen o reciclado.
**Nota Aclaratoria. La información reportada en este anexo se entenderá que esta presentada baja la gravedad de juramento.

**Para el periodo noviembre del 2025 no se realizo disposición final**



**Director de obra**

# REPORTE DE RCD DEL PIN 27234, PARA FDLPA Y SDA ENERO 2026

# APROVECHAMIENTO

## ANEXO V. INFORME DE APROVECHAMIENTO IN SITU

| | |
|---|---|
| **Mes del Aprovechamiento:** | |
| **Nombre del Proyecto:** | CONSORCIO SALON COMUNAL 013 |
| **PIN-GEN:** | 27234 |

**1. Registro fotográfico del "antes" del sitio que va a ser utilizado para la reutilización, con referencia de la zona:**

**Descripción:**

**2. Esquema del área a usar para la reutilización de los RCDs (Especifique las dimensiones del área para reutilizar)**

**Alto:** **Ancho:** **Largo:**

**3. Tipo de material a emplear en la reutilización:**


**Descripción detallada:**


**4. Descripción del proceso a realizar: Definir el origen del residuo y el coeficiente de compactación del material.**

## ANEXO V. INFORME DE APROVECHAMIENTO IN SITU


**5. Registro fotográfico durante la reutilización:**


**Descripción:**





**6. Registro fotográfico de la finalización del proceso de reutilización:**





**Información de la Reutilización:**

**7. Cantidad de material proveniente de Plantas de Tratamiento y/o Aprovechamiento móviles _____ (Ton)**

**7.1. PIN TRAT/APROV (planta de tratamiento y/o aprovechamiento móvil): _____**

**8. Volumen total reutilizado: _____ (Ton)**

**9. Duración del proceso: _____ (meses)**

**10. Área final recuperada: _____ (m2)**

**11. Valor del % de la reutilización, respecto al total del material utilizado para la construcción de la obra: _____ (%)**

**12. Comentarios, Conclusiones y/o Justificacíon de la no reutilización:**

**Para el periodo enero del 2026 no se realizo aprovechamiento in situ**

_____

**Director de obra**

# DISPOSICÓN FINAL

| ETAPA CONSTRUCTIVA | TIPO DE RCD | CANTIDAD DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN VALORIZADOS DE RCD USADOS EN OBRA (Toneladas) | ORIGEN * | CANTIDAD REAL DE LOS RCD GENERADOS EN (Toneladas) | TIPO DE GESTIÓN | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Disposición Final | Reutilización | Reciclaje | Otros | Lugar de Disposición Final |
| Demolición, Excavación y cimentación Construcción | **01 Residuos de Construcción y Demolición susceptibles de aprovechamiento** | | | | | | | | |
| | **01 01 Excavación** | | | | | | | | |
| | 01 01 01 Coberturas vegetales | | | | | | | | |
| | 01 01 02 Tierras limpias de excavación | | | | | | | | |
| | 01 01 03 Limos | | | | | | | | |
| | 01 01 04 Materiales pétreos productos de la excavación | | | | | | | | |
| | 01 01 05 Otros residuos de excavación | | | | | | | | |
| | **01 02 Productos de Cimentación y Pilotaje** | | | | | | | | |
| | 01 02 01 Arcillas | | | | | | | | |
| | 01 02 02 Bentonitas | | | | | | | | |
| | 01 02 03 Otros residuos de cimentación y pilotaje | | | | | | | | |
| | **01 03 Pétreos** | | | | | | | | |
| | 01 03 01 Concretos | | | | | | | | |
| | 01 03 02 Gravas | | | | | | | | |
| | 01 03 03 Cantos | | | | | | | | |
| | 01 03 04 Ladrillos | | | | | | | | |
| | 01 03 05 Arenas | | | | | | | | |
| | 01 03 06 Morteros | | | | | | | | |
| | 01 03 07 Materiales Cerámicos | | | | | | | | |
| | 01 03 08 Residuos de material asfáltico | | | | | | | | |
| | 01 03 09 Bases y sub bases granulares | | | | | | | | |
| | 01 03 10 Otros residuos pétreos | | | | | | | | |
| | **01 04 No pétreos** | | | | | | | | |
| | 01 04 01 Madera | | | | | | | | |
| | 01 04 02 Plásticos | | | | | | | | |
| | 01 04 03 Vidrio | | | | | | | | |
| | 01 04 04 Papel y Cartón | | | | | | | | |
| | 01 04 05 Gomas y cauchos | | | | | | | | |
| | 01 04 06 Cartón yeso (drywall) | | | | | | | | |
| | 01 04 07 Acrílico | | | | | | | | |
| | 01 04 08 Mezclas bituminosas y alquitrán | | | | | | | | |
| | 01 04 09 Materiales a base fibrocemento | | | | | | | | |
| | 01 04 10 Otros residuos no pétreos | | | | | | | | |
| | **01 05 Metales** | | | | | | | | |
| | 01 05 01 Acero y hierro | | | | | | | | |
| | 01 05 02 Zinc | | | | | | | | |
| | 01 05 03 Cobre | | | | | | | | |
| | 01 05 04 Aluminio | | | | | | | | |
| | 01 05 05 Otros metales | | | | | | | | |
| | **02 RCD No susceptibles de aprovechamiento** | | | | | | | | |
| | 02 01 Los que por su estado no pueden ser aprovechados | | | | | | | | |
| | **02 02 Los que tengan características de peligrosidad** | | | | | | | | |
| | 02 02 01 Residuos con contenido de asbesto o amiantos y productos que lo contengan | | | | | | | | |
| | 02 02 02 Otros residuos con características de peligrosidad | | | | | | | | |

*El origen debe indicar si es un material o elemento de construcción virgen o reciclado.
**Nota Aclaratoria. La información reportada en este anexo se entenderá que esta presentada baja la gravedad de juramento.

**Para el periodo enero del 2026 no se realizo disposición final**



**Director de obra**

# REPORTE DE RCD DEL PIN 27234, PARA FDLPA Y SDA FEBRERO 2026

# APROVECHAMIENTO

## ANEXO V. INFORME DE APROVECHAMIENTO IN SITU

| | |
|---|---|
| **Mes del Aprovechamiento:** | |
| **Nombre del Proyecto:** | CONSORCIO SALON COMUNAL 013 |
| **PIN-GEN:** | 27234 |

**1. Registro fotográfico del "antes" del sitio que va a ser utilizado para la reutilización, con referencia de la zona:**

**Descripción:**

**2. Esquema del área a usar para la reutilización de los RCDs (Especifique las dimensiones del área para reutilizar)**

**Alto:** **Ancho:** **Largo:**

**3. Tipo de material a emplear en la reutilización:**


**Descripción detallada:**


**4. Descripción del proceso a realizar: Definir el origen del residuo y el coeficiente de compactación del material.**

## ANEXO V. INFORME DE APROVECHAMIENTO IN SITU


**5. Registro fotográfico durante la reutilización:**


**Descripción:**





**6. Registro fotográfico de la finalización del proceso de reutilización:**





**Información de la Reutilización:**

**7. Cantidad de material proveniente de Plantas de Tratamiento y/o Aprovechamiento móviles _____ (Ton)**

**7.1. PIN TRAT/APROV (planta de tratamiento y/o aprovechamiento móvil): _____**

**8. Volumen total reutilizado: _____ (Ton)**

**9. Duración del proceso: _____ (meses)**

**10. Área final recuperada: _____ (m2)**

**11. Valor del % de la reutilización, respecto al total del material utilizado para la construcción de la obra: _____ (%)**

**12. Comentarios, Conclusiones y/o Justificacíon de la no reutilización:**

**Para el periodo febrero del 2026 no se realizo aprovechamiento in situ**

_____

**Director de obra**

# DISPOSICÓN FINAL

| ETAPA CONSTRUCTIVA | TIPO DE RCD | CANTIDAD DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN VALORIZADOS DE RCD USADOS EN OBRA (Toneladas) | ORIGEN * | CANTIDAD REAL DE LOS RCD GENERADOS EN (Toneladas) | TIPO DE GESTIÓN | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Disposición Final | Reutilización | Reciclaje | Otros | Lugar de Disposición Final |
| Demolición, Excavación y cimentación Construcción | **01 Residuos de Construcción y Demolición susceptibles de aprovechamiento** | | | | | | | | |
| | **01 01 Excavación** | | | | | | | | |
| | 01 01 01 Coberturas vegetales | | | | | | | | |
| | 01 01 02 Tierras limpias de excavación | | | | | | | | |
| | 01 01 03 Limos | | | | | | | | |
| | 01 01 04 Materiales pétreos productos de la excavación | | | | | | | | |
| | 01 01 05 Otros residuos de excavación | | | | | | | | |
| | **01 02 Productos de Cimentación y Pilotaje** | | | | | | | | |
| | 01 02 01 Arcillas | | | | | | | | |
| | 01 02 02 Bentonitas | | | | | | | | |
| | 01 02 03 Otros residuos de cimentación y pilotaje | | | | | | | | |
| | **01 03 Pétreos** | | | | | | | | |
| | 01 03 01 Concretos | | | | | | | | |
| | 01 03 02 Gravas | | | | | | | | |
| | 01 03 03 Cantos | | | | | | | | |
| | 01 03 04 Ladrillos | | | | | | | | |
| | 01 03 05 Arenas | | | | | | | | |
| | 01 03 06 Morteros | | | | | | | | |
| | 01 03 07 Materiales Cerámicos | | | | | | | | |
| | 01 03 08 Residuos de material asfáltico | | | | | | | | |
| | 01 03 09 Bases y sub bases granulares | | | | | | | | |
| | 01 03 10 Otros residuos pétreos | | | | | | | | |
| | **01 04 No pétreos** | | | | | | | | |
| | 01 04 01 Madera | | | | | | | | |
| | 01 04 02 Plásticos | | | | | | | | |
| | 01 04 03 Vidrio | | | | | | | | |
| | 01 04 04 Papel y Cartón | | | | | | | | |
| | 01 04 05 Gomas y cauchos | | | | | | | | |
| | 01 04 06 Cartón yeso (drywall) | | | | | | | | |
| | 01 04 07 Acrílico | | | | | | | | |
| | 01 04 08 Mezclas bituminosas y alquitrán | | | | | | | | |
| | 01 04 09 Materiales a base fibrocemento | | | | | | | | |
| | 01 04 10 Otros residuos no pétreos | | | | | | | | |
| | **01 05 Metales** | | | | | | | | |
| | 01 05 01 Acero y hierro | | | | | | | | |
| | 01 05 02 Zinc | | | | | | | | |
| | 01 05 03 Cobre | | | | | | | | |
| | 01 05 04 Aluminio | | | | | | | | |
| | 01 05 05 Otros metales | | | | | | | | |
| | **02 RCD No susceptibles de aprovechamiento** | | | | | | | | |
| | 02 01 Los que por su estado no pueden ser aprovechados | | | | | | | | |
| | **02 02 Los que tengan características de peligrosidad** | | | | | | | | |
| | 02 02 01 Residuos con contenido de asbesto o amiantos y productos que lo contengan | | | | | | | | |
| | 02 02 02 Otros residuos con características de peligrosidad | | | | | | | | |

*El origen debe indicar si es un material o elemento de construcción virgen o reciclado.
**Nota Aclaratoria. La información reportada en este anexo se entenderá que esta presentada baja la gravedad de juramento.

**Para el periodo febrero del 2026 no se realizo disposición final**



**Director de obra**

# REPORTE DE RCD DEL PIN 27234, PARA FDLPA Y SDA MARZO 2026

# APROVECHAMIENTO

## ANEXO V. INFORME DE APROVECHAMIENTO IN SITU

| | |
|---|---|
| **Mes del Aprovechamiento:** | |
| **Nombre del Proyecto:** | CONSORCIO SALON COMUNAL 013 |
| **PIN-GEN:** | 27234 |

**1. Registro fotográfico del "antes" del sitio que va a ser utilizado para la reutilización, con referencia de la zona:**

**Descripción:**

**2. Esquema del área a usar para la reutilización de los RCDs (Especifique las dimensiones del área para reutilizar)**

**Alto:** **Ancho:** **Largo:**

**3. Tipo de material a emplear en la reutilización:**


**Descripción detallada:**


**4. Descripción del proceso a realizar: Definir el origen del residuo y el coeficiente de compactación del material.**

## ANEXO V. INFORME DE APROVECHAMIENTO IN SITU


**5. Registro fotográfico durante la reutilización:**


**Descripción:**





**6. Registro fotográfico de la finalización del proceso de reutilización:**





**Información de la Reutilización:**

**7. Cantidad de material proveniente de Plantas de Tratamiento y/o Aprovechamiento móviles _____ (Ton)**

**7.1. PIN TRAT/APROV (planta de tratamiento y/o aprovechamiento móvil): _____**

**8. Volumen total reutilizado: _____ (Ton)**

**9. Duración del proceso: _____ (meses)**

**10. Área final recuperada: _____ (m2)**

**11. Valor del % de la reutilización, respecto al total del material utilizado para la construcción de la obra: _____ (%)**

**12. Comentarios, Conclusiones y/o Justificacíon de la no reutilización:**

**Para el periodo marzo del 2026 no se realizo aprovechamiento in situ**

_____

**Director de obra**

# DISPOSICÓN FINAL

| ETAPA CONSTRUCTIVA | TIPO DE RCD | CANTIDAD DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN VALORIZADOS DE RCD USADOS EN OBRA (Toneladas) | ORIGEN * | CANTIDAD REAL DE LOS RCD GENERADOS EN (Toneladas) | TIPO DE GESTIÓN | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Disposición Final | Reutilización | Reciclaje | Otros | Lugar de Disposición Final |
| Demolición, Excavación y cimentación Construcción | **01 Residuos de Construcción y Demolición susceptibles de aprovechamiento** | | | | | | | | |
| | **01 01 Excavación** | | | | | | | | |
| | 01 01 01 Coberturas vegetales | | | | | | | | |
| | 01 01 02 Tierras limpias de excavación | | | | | | | | |
| | 01 01 03 Limos | | | | | | | | |
| | 01 01 04 Materiales pétreos productos de la excavación | | | | | | | | |
| | 01 01 05 Otros residuos de excavación | | | | | | | | |
| | **01 02 Productos de Cimentación y Pilotaje** | | | | | | | | |
| | 01 02 01 Arcillas | | | | | | | | |
| | 01 02 02 Bentonitas | | | | | | | | |
| | 01 02 03 Otros residuos de cimentación y pilotaje | | | | | | | | |
| | **01 03 Pétreos** | | | | | | | | |
| | 01 03 01 Concretos | | | | | | | | |
| | 01 03 02 Gravas | | | | | | | | |
| | 01 03 03 Cantos | | | | | | | | |
| | 01 03 04 Ladrillos | | | | | | | | |
| | 01 03 05 Arenas | | | | | | | | |
| | 01 03 06 Morteros | | | | | | | | |
| | 01 03 07 Materiales Cerámicos | | | | | | | | |
| | 01 03 08 Residuos de material asfáltico | | | | | | | | |
| | 01 03 09 Bases y sub bases granulares | | | | | | | | |
| | 01 03 10 Otros residuos pétreos | | | | | | | | |
| | **01 04 No pétreos** | | | | | | | | |
| | 01 04 01 Madera | | | | | | | | |
| | 01 04 02 Plásticos | | | | | | | | |
| | 01 04 03 Vidrio | | | | | | | | |
| | 01 04 04 Papel y Cartón | | | | | | | | |
| | 01 04 05 Gomas y cauchos | | | | | | | | |
| | 01 04 06 Cartón yeso (drywall) | | | | | | | | |
| | 01 04 07 Acrílico | | | | | | | | |
| | 01 04 08 Mezclas bituminosas y alquitrán | | | | | | | | |
| | 01 04 09 Materiales a base fibrocemento | | | | | | | | |
| | 01 04 10 Otros residuos no pétreos | | | | | | | | |
| | **01 05 Metales** | | | | | | | | |
| | 01 05 01 Acero y hierro | | | | | | | | |
| | 01 05 02 Zinc | | | | | | | | |
| | 01 05 03 Cobre | | | | | | | | |
| | 01 05 04 Aluminio | | | | | | | | |
| | 01 05 05 Otros metales | | | | | | | | |
| | **02 RCD No susceptibles de aprovechamiento** | | | | | | | | |
| | 02 01 Los que por su estado no pueden ser aprovechados | | | | | | | | |
| | **02 02 Los que tengan características de peligrosidad** | | | | | | | | |
| | 02 02 01 Residuos con contenido de asbesto o amiantos y productos que lo contengan | | | | | | | | |
| | 02 02 02 Otros residuos con características de peligrosidad | | | | | | | | |

*El origen debe indicar si es un material o elemento de construcción virgen o reciclado.
**Nota Aclaratoria. La información reportada en este anexo se entenderá que esta presentada baja la gravedad de juramento.

**Para el periodo marzo del 2026 no se realizo disposición final**



**Director de obra**

# REPORTE DE RCD DEL PIN 27234, PARA FDLPA Y SDA ABRIL 2026

# APROVECHAMIENTO

## ANEXO V. INFORME DE APROVECHAMIENTO IN SITU

| | |
|---|---|
| **Mes del Aprovechamiento:** | |
| **Nombre del Proyecto:** | CONSORCIO SALON COMUNAL 013 |
| **PIN-GEN:** | 27234 |

**1. Registro fotográfico del "antes" del sitio que va a ser utilizado para la reutilización, con referencia de la zona:**

**Descripción:**

**2. Esquema del área a usar para la reutilización de los RCDs (Especifique las dimensiones del área para reutilizar)**

**Alto:** **Ancho:** **Largo:**

**3. Tipo de material a emplear en la reutilización:**


**Descripción detallada:**


**4. Descripción del proceso a realizar: Definir el origen del residuo y el coeficiente de compactación del material.**

| | |
|---|---|
| | **ANEXO V. INFORME DE APROVECHAMIENTO IN SITU** |


**5. Registro fotográfico durante la reutilización:**


**Descripción:**





**6. Registro fotográfico de la finalización del proceso de reutilización:**





**Información de la Reutilización:**

**7. Cantidad de material proveniente de Plantas de Tratamiento y/o Aprovechamiento móviles _____ (Ton)**

**7.1. PIN TRAT/APROV (planta de tratamiento y/o aprovechamiento móvil): _____**

**8. Volumen total reutilizado: _____ (Ton)**

**9. Duración del proceso: _____ (meses)**

**10. Área final recuperada: _____ (m2)**

**11. Valor del % de la reutilización, respecto al total del material utilizado para la construcción de la obra: _____ (%)**

**12. Comentarios, Conclusiones y/o Justificacíon de la no reutilización:**

**Para el periodo abril del 2026 no se realizo aprovechamiento in situ**

_____

**Director de obra**

# DISPOSICÓN FINAL

| ETAPA CONSTRUCTIVA | TIPO DE RCD | CANTIDAD DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN VALORIZADOS DE RCD USADOS EN OBRA (Toneladas) | ORIGEN * | CANTIDAD REAL DE LOS RCD GENERADOS EN (Toneladas) | TIPO DE GESTIÓN | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Disposición Final | Reutilización | Reciclaje | Otros | Lugar de Disposición Final |
| Demolición, Excavación y cimentación Construcción | **01 Residuos de Construcción y Demolición susceptibles de aprovechamiento** | | | | | | | | |
| | **01 01 Excavación** | | | | | | | | |
| | 01 01 01 Coberturas vegetales | | | | | | | | |
| | 01 01 02 Tierras limpias de excavación | | | | | | | | |
| | 01 01 03 Limos | | | | | | | | |
| | 01 01 04 Materiales pétreos productos de la excavación | | | | | | | | |
| | 01 01 05 Otros residuos de excavación | | | | | | | | |
| | **01 02 Productos de Cimentación y Pilotaje** | | | | | | | | |
| | 01 02 01 Arcillas | | | | | | | | |
| | 01 02 02 Bentonitas | | | | | | | | |
| | 01 02 03 Otros residuos de cimentación y pilotaje | | | | | | | | |
| | **01 03 Pétreos** | | | | | | | | |
| | 01 03 01 Concretos | | | | | | | | |
| | 01 03 02 Gravas | | | | | | | | |
| | 01 03 03 Cantos | | | | | | | | |
| | 01 03 04 Ladrillos | | | | | | | | |
| | 01 03 05 Arenas | | | | | | | | |
| | 01 03 06 Morteros | | | | | | | | |
| | 01 03 07 Materiales Cerámicos | | | | | | | | |
| | 01 03 08 Residuos de material asfáltico | | | | | | | | |
| | 01 03 09 Bases y sub bases granulares | | | | | | | | |
| | 01 03 10 Otros residuos pétreos | | | | | | | | |
| | **01 04 No pétreos** | | | | | | | | |
| | 01 04 01 Madera | | | | | | | | |
| | 01 04 02 Plásticos | | | | | | | | |
| | 01 04 03 Vidrio | | | | | | | | |
| | 01 04 04 Papel y Cartón | | | | | | | | |
| | 01 04 05 Gomas y cauchos | | | | | | | | |
| | 01 04 06 Cartón yeso (drywall) | | | | | | | | |
| | 01 04 07 Acrílico | | | | | | | | |
| | 01 04 08 Mezclas bituminosas y alquitrán | | | | | | | | |
| | 01 04 09 Materiales a base fibrocemento | | | | | | | | |
| | 01 04 10 Otros residuos no pétreos | | | | | | | | |
| | **01 05 Metales** | | | | | | | | |
| | 01 05 01 Acero y hierro | | | | | | | | |
| | 01 05 02 Zinc | | | | | | | | |
| | 01 05 03 Cobre | | | | | | | | |
| | 01 05 04 Aluminio | | | | | | | | |
| | 01 05 05 Otros metales | | | | | | | | |
| | **02 RCD No susceptibles de aprovechamiento** | | | | | | | | |
| | 02 01 Los que por su estado no pueden ser aprovechados | | | | | | | | |
| | **02 02 Los que tengan características de peligrosidad** | | | | | | | | |
| | 02 02 01 Residuos con contenido de asbesto o amiantos y productos que lo contengan | | | | | | | | |
| | 02 02 02 Otros residuos con características de peligrosidad | | | | | | | | |

*El origen debe indicar si es un material o elemento de construcción virgen o reciclado.
**Nota Aclaratoria. La información reportada en este anexo se entenderá que esta presentada baja la gravedad de juramento.

**Para el periodo abril del 2026 no se realizo disposición final**



**Director de obra**

# REPORTE DE RCD DEL PIN 27234, PARA FDLPA Y SDA MAYO 2026

# APROVECHAMIENTO

## ANEXO V. INFORME DE APROVECHAMIENTO IN SITU

| | |
|---|---|
| **Mes del Aprovechamiento:** | |
| **Nombre del Proyecto:** | CONSORCIO SALON COMUNAL 013 |
| **PIN-GEN:** | 27234 |

**1. Registro fotográfico del "antes" del sitio que va a ser utilizado para la reutilización, con referencia de la zona:**

**Descripción:**

**2. Esquema del área a usar para la reutilización de los RCDs (Especifique las dimensiones del área para reutilizar)**

**Alto:** **Ancho:** **Largo:**

**3. Tipo de material a emplear en la reutilización:**

**Descripción detallada:**

**4. Descripción del proceso a realizar: Definir el origen del residuo y el coeficiente de compactación del material.**

## ANEXO V. INFORME DE APROVECHAMIENTO IN SITU

**5. Registro fotográfico durante la reutilización:**

**Descripción:**

**6. Registro fotográfico de la finalización del proceso de reutilización:**

**Información de la Reutilización:**

**7. Cantidad de material proveniente de Plantas de Tratamiento y/o Aprovechamiento móviles _____ (Ton)**

**7.1. PIN TRAT/APROV (planta de tratamiento y/o aprovechamiento móvil): _____**

**8. Volumen total reutilizado: _____ (Ton)**

**9. Duración del proceso: _____ (meses)**

**10. Área final recuperada: _____ (m2)**

**11. Valor del % de la reutilización, respecto al total del material utilizado para la construcción de la obra: _____ (%)**

**12. Comentarios, Conclusiones y/o Justificacíon de la no reutilización:**

**Para el periodo mayo del 2026 no se realizo aprovechamiento in situ**

_____

**Director de obra**

# DISPOSICÓN FINAL

| ETAPA CONSTRUCTIVA | TIPO DE RCD | CANTIDAD DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN VALORIZADOS DE RCD USADOS EN OBRA (Toneladas) | ORIGEN * | CANTIDAD REAL DE LOS RCD GENERADOS EN (Toneladas) | TIPO DE GESTIÓN | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Disposición Final | Reutilización | Reciclaje | Otros | Lugar de Disposición Final |
| Demolición, Excavación y cimentación Construcción | **01 Residuos de Construcción y Demolición susceptibles de aprovechamiento** | | | | | | | | |
| | **01 01 Excavación** | | | | | | | | |
| | 01 01 01 Coberturas vegetales | | | | | | | | |
| | 01 01 02 Tierras limpias de excavación | | | | | | | | |
| | 01 01 03 Limos | | | | | | | | |
| | 01 01 04 Materiales pétreos productos de la excavación | | | | | | | | |
| | 01 01 05 Otros residuos de excavación | | | | | | | | |
| | **01 02 Productos de Cimentación y Pilotaje** | | | | | | | | |
| | 01 02 01 Arcillas | | | | | | | | |
| | 01 02 02 Bentonitas | | | | | | | | |
| | 01 02 03 Otros residuos de cimentación y pilotaje | | | | | | | | |
| | **01 03 Pétreos** | | | | | | | | |
| | 01 03 01 Concretos | | | | | | | | |
| | 01 03 02 Gravas | | | | | | | | |
| | 01 03 03 Cantos | | | | | | | | |
| | 01 03 04 Ladrillos | | | | | | | | |
| | 01 03 05 Arenas | | | | | | | | |
| | 01 03 06 Morteros | | | | | | | | |
| | 01 03 07 Materiales Cerámicos | | | | | | | | |
| | 01 03 08 Residuos de material asfáltico | | | | | | | | |
| | 01 03 09 Bases y sub bases granulares | | | | | | | | |
| | 01 03 10 Otros residuos pétreos | | | | | | | | |
| | **01 04 No pétreos** | | | | | | | | |
| | 01 04 01 Madera | | | | | | | | |
| | 01 04 02 Plásticos | | | | | | | | |
| | 01 04 03 Vidrio | | | | | | | | |
| | 01 04 04 Papel y Cartón | | | | | | | | |
| | 01 04 05 Gomas y cauchos | | | | | | | | |
| | 01 04 06 Cartón yeso (drywall) | | | | | | | | |
| | 01 04 07 Acrílico | | | | | | | | |
| | 01 04 08 Mezclas bituminosas y alquitrán | | | | | | | | |
| | 01 04 09 Materiales a base fibrocemento | | | | | | | | |
| | 01 04 10 Otros residuos no pétreos | | | | | | | | |
| | **01 05 Metales** | | | | | | | | |
| | 01 05 01 Acero y hierro | | | | | | | | |
| | 01 05 02 Zinc | | | | | | | | |
| | 01 05 03 Cobre | | | | | | | | |
| | 01 05 04 Aluminio | | | | | | | | |
| | 01 05 05 Otros metales | | | | | | | | |
| | **02 RCD No susceptibles de aprovechamiento** | | | | | | | | |
| | 02 01 Los que por su estado no pueden ser aprovechados | | | | | | | | |
| | **02 02 Los que tengan características de peligrosidad** | | | | | | | | |
| | 02 02 01 Residuos con contenido de asbesto o amiantos y productos que lo contengan | | | | | | | | |
| | 02 02 02 Otros residuos con características de peligrosidad | | | | | | | | |

*El origen debe indicar si es un material o elemento de construcción virgen o reciclado.
**Nota Aclaratoria. La información reportada en este anexo se entenderá que esta presentada baja la gravedad de juramento.

**Para el periodo mayo del 2026 no se realizo disposición final**



**Director de obra**

# REPORTE DE RCD DEL PIN 27234, PARA FDLPA Y SDA JUNIO 2026

# APROVECHAMIENTO

## ANEXO V. INFORME DE APROVECHAMIENTO IN SITU

| | |
|---|---|
| **Mes del Aprovechamiento:** | |
| **Nombre del Proyecto:** | CONSORCIO SALON COMUNAL 013 |
| **PIN-GEN:** | 27234 |

**1. Registro fotográfico del "antes" del sitio que va a ser utilizado para la reutilización, con referencia de la zona:**

**Descripción:**

**2. Esquema del área a usar para la reutilización de los RCDs (Especifique las dimensiones del área para reutilizar)**

**Alto:** **Ancho:** **Largo:**

**3. Tipo de material a emplear en la reutilización:**

**Descripción detallada:**

**4. Descripción del proceso a realizar: Definir el origen del residuo y el coeficiente de compactación del material.**

## ANEXO V. INFORME DE APROVECHAMIENTO IN SITU

**5. Registro fotográfico durante la reutilización:**

**Descripción:**

**6. Registro fotográfico de la finalización del proceso de reutilización:**

**Información de la Reutilización:**

**7. Cantidad de material proveniente de Plantas de Tratamiento y/o Aprovechamiento móviles _____ (Ton)**

**7.1. PIN TRAT/APROV (planta de tratamiento y/o aprovechamiento móvil): _____**

**8. Volumen total reutilizado: _____ (Ton)**

**9. Duración del proceso: _____ (meses)**

**10. Área final recuperada: _____ (m2)**

**11. Valor del % de la reutilización, respecto al total del material utilizado para la construcción de la obra: _____ (%)**

**12. Comentarios, Conclusiones y/o Justificacíon de la no reutilización:**

**Para el periodo junio del 2026 no se realizo aprovechamiento in situ**

_____

**Director de obra**

# DISPOSICÓN FINAL

| ETAPA CONSTRUCTIVA | TIPO DE RCD | CANTIDAD DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN VALORIZADOS DE RCD USADOS EN OBRA (Toneladas) | ORIGEN * | CANTIDAD REAL DE LOS RCD GENERADOS EN (Toneladas) | TIPO DE GESTIÓN | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Disposición Final | Reutilización | Reciclaje | Otros | Lugar de Disposición Final |
| Demolición, Excavación y cimentación Construcción | **01 Residuos de Construcción y Demolición susceptibles de aprovechamiento** | | | | | | | | |
| | **01 01 Excavación** | | | | | | | | |
| | 01 01 01 Coberturas vegetales | | | | | | | | |
| | 01 01 02 Tierras limpias de excavación | | | | | | | | |
| | 01 01 03 Limos | | | | | | | | |
| | 01 01 04 Materiales pétreos productos de la excavación | | EXCAVACIÓN | 53 | | | 53 | | -R Y R INGENIEIRA Y SERVICIOS LTDA |
| | 01 01 05 Otros residuos de excavación | | ~~APROVECHAMIENTO~~ PARA | | | | | | |
| | **01 02 Productos de Cimentación y Pilotaje** | | RESTAURACIÓN DE | | | | | | |
| | 01 02 01 Arcillas | | SUELOS AGRICOLAS | | | | | | |
| | 01 02 02 Bentonitas | | | | | | | | |
| | 01 02 03 Otros residuos de cimentación y pilotaje | | | | | | | | |
| | **01 03 Pétreos** | | | | | | | | |
| | 01 03 01 Concretos | | DEMOLICIÓN | 19 | 19 | | | | -R Y R INGENIEIRA Y SERVICIOS LTDA |
| | 01 03 02 Gravas | | | | | | | | |
| | 01 03 03 Cantos | | | | | | | | |
| | 01 03 04 Ladrillos | | | | | | | | |
| | 01 03 05 Arenas | | | | | | | | |
| | 01 03 06 Morteros | | | | | | | | |
| | 01 03 07 Materiales Cerámicos | | | | | | | | |
| | 01 03 08 Residuos de material asfáltico | | | | | | | | |
| | 01 03 09 Bases y sub bases granulares | | | | | | | | |
| | 01 03 10 Otros residuos pétreos | | | | | | | | |
| | **01 04 No pétreos** | | | | | | | | |
| | 01 04 01 Madera | | | | | | | | |
| | 01 04 02 Plásticos | | | | | | | | |
| | 01 04 03 Vidrio | | | | | | | | |
| | 01 04 04 Papel y Cartón | | | | | | | | |
| | 01 04 05 Gomas y cauchos | | | | | | | | |
| | 01 04 06 Cartón yeso (drywall) | | | | | | | | |
| | 01 04 07 Acrílico | | | | | | | | |
| | 01 04 08 Mezclas bituminosas y alquitrán | | | | | | | | |
| | 01 04 09 Materiales a base fibrocemento | | | | | | | | |
| | 01 04 10 Otros residuos no pétreos | | | | | | | | |
| | **01 05 Metales** | | | | | | | | |
| | 01 05 01 Acero y hierro | | | | | | | | |
| | 01 05 02 Zinc | | | | | | | | |
| | 01 05 03 Cobre | | | | | | | | |
| | 01 05 04 Aluminio | | | | | | | | |
| | 01 05 05 Otros metales | | | | | | | | |
| | **02 RCD No susceptibles de aprovechamiento** | | | | | | | | |
| | 02 01 Los que por su estado no pueden ser aprovechados | | | | | | | | |
| | **02 02 Los que tengan características de peligrosidad** | | | | | | | | |
| | 02 02 01 Residuos con contenido de asbesto o amiantos y productos que lo contengan | | | | | | | | |
| | 02 02 02 Otros residuos con características de peligrosidad | | | | | | | | |

*El origen debe indicar si es un material o elemento de construcción virgen o reciclado.
**Nota Aclaratoria. La información reportada en este anexo se entenderá que esta presentada baja la gravedad de juramento.



**Director de obra**

R Y R
INGENIERÍA Y SERVICIOS LTDA
NIT. 900.253.423-2

Validación

## FORMATO DE CERTIFICACION

| | |
|---|---|
| Nombre o Razón social | R Y R INGENIERIA Y SERVICIOS LTDA |
| Número de Identificación | 900.253.423-2 |
| Representante legal | RAFAEL ROMERO ROMERO |
| Dirección/ Teléfono | Calle 19sur #52-24 /3103288695 |
| Municipio | Mosquera, Cundinamarca |
| Correo electrónico | serviciosltdaryringenieria@gmail.com |

### DATOS DEL GENERADOR

| | |
|---|---|
| Nombre o Razón social | CONSORCIO SALON COMUNAL 013 |
| Número de Identificación | 901.901.941-0 |
| Representante Legal | Ricardo Alberto Becerra Gutiérrez |
| Dirección/teléfono | Cr 49 a #94 -76 ofi 305 |
| Correo electrónico | legales@ryoku.com.co |
| Numero único asignado | 27234 |
| Dirección generación RCD | CORKIDI cra 38d #2f -45 |

### CANTIDADES DE RCD RECIBIDAS POR EL RECEPTOR POR TIPO

| TIPO DE RESIDUO | CANTIDAD | APROVECHAMIENTO |
|---|---|---|
| 1. Residuos de construcción y demolición-RCD susceptibles de aprovechamiento | | |
| 1.1 Productos de excavación y sobrantes de la adecuación del terreno: coberturas vegetales, tierras, limos y materiales pétreos productos de la excavación, entre otros. | 35M3<br>53Tn | Adecuación y restauración de suelos con fines agrícolas |
| 1.2 Productos de cimentaciones y pilotajes: arcillas, bentonitas y demás | | |
| 1.3 Pétreos: Hormigón, arenas, gravas, gravillas, cantos, pétreos asfalticos, trozos de ladrillos y bloques, cerámicas, sobrantes de mezcla de cemento y concretos hidráulicos, entre otros. | 30 | |
| 1.4 No pétreos: vidrio, metales como acero, hierro, cobre, aluminio, con o sin recubrimiento de zinc o estaño, plásticos tales como: PVC, polietileno, gomas y cauchos, madera y compuestos de madera, cartón – yeso (drywall) entre otros. | | |
| Total, RCD recibidos | 65M3<br>72Tn | |
| Fecha de recepción de los RCD | Junio 2026 | |

Se expide este documento el día 09 de junio de 2026 Bogotá D.C Cundinamarca.

***RAFAEL ROMERO ROMERO***, identificado con C.C. No. ***79.656.578*** de Bogotá D.C., actuando como ***AUTORIZADO POR PARTE DE EL SEÑOR JAIME WILLS OBREGON*** identificado con la cedula de ciudadanía No. **19.211.249** apoderado y administrador de la Sociedad ***TIERRABUENA INVESMENT INC. PARA ADECUACION Y RESTAURACION DE SUELOS CON FINES AGRICOLAS, PARA EL PREDIO LOTE BELLAVISTA, UBICADO EN LA VEREDA SAN JOSE EN JURISDICCION DEL MUNICIPIO DE MOSQUERA- CUNDINAMARCA.*** Con ***RESOLUCION No. 2895 DE 29 DE SEPTIEMBRE DE 2.017 DE LA CORPORACIÒN AUTONOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA – CAR.***

Atentamente,

***RAFAEL ROMERO ROMERO***
***C.C. 79.656.578 – 8***
***Gerente General – R Y R INGENIERIA Y SERVICIOS LTDA.***

APROBO Y REALIZO

# Anexo 7. Recibos de servicios públicos

# Mes 3

Bota la basura en la caneca, nunca en la calle.

EL SUMIDERO NO ES BASURERO

aseo

Cuenta contrato 11442882
Número para pagos 42071247516

Período facturado Aseo JUN/22/2025 - AGO/21/2025

Datos del usuario

Estado de cuenta aseo

Toneladas por suscriptor mes

Histórico de vigencias cobradas

Tarifa por aforo

Componentes de tarifas

Costo variable no aprovechables 13.596,35
Costo valor base aprovechamiento 154.680,98
Costo F/p Total CFT 33.783,00



acueducto
AGUA Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ

Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá-ESP
NIT. 899.999.094 - 1

Natasha Avendaño García
Representante Legal

Para el reparto ZONA: 3 CICLO: T3 RUTA: T33747

BIMESTRAL

11442882
**Cuenta contrato**
Núm. de identificación de este predio

42071247516
**Número para pagos**
Número de esta factura de servicios públicos

Descarga el Documento Equivalente Electrónico

## ¡Hola!

Factura a nombre de
BARRIO CORKIDI JUNTA DE ACCION

Dirección del predio
KR 38D 2F 45

Barrio: JORGE GAITAN Localidad: PUENTE

Dirección de correspondencia

**Datos adicionales del predio**

**Clase de uso:** Residencial
**Estrato:** 3
**Unidades Habitacionales:** 1
**Unidades No Habitacionales:** 0

**Datos de tu medidor**

Marca AQUAFORJAS Tipo VOLUOTSC
Serie 99AB1022220 Diámetro pulgadas ¾

Período facturado MAY/29/2025 - JUL/28/2025

Pago oportuno Inmediato

Suspensión Inmediato

| Fecha esperada próxima factura | Fecha y hora de expedición factura | Fecha y hora de generación factura |
|---|---|---|
| OCT/21/2025 | AGO/16/2025 06:42:18 | AGO/16/2025 12:27:04 |

**Gracias por tu compromiso. Tu aporte fue fundamental para levantar el esquema de racionamiento.**
En www.acueducto.com.co cuidamos el agua para cuidar de ti.

En este periodo **consumiste más agua** que en el anterior.
Abre y descubre el detalle de tu pago y consumo ↓

Llámanos 116 Acueducto 110 Aseo

Entra a **www.acueducto.com.co** haz clic en Servicios al Ciudadano y obtén información de los puntos de atención, copia de la factura y realiza tu pago a través de Internet.


cadena.

19821 106219 52491

Scanned with CamScanner

# Tu consumo en este período

En los 3 periodos anteriores tu promedio de consumo fue **4m³**




En este periodo consumiste más agua que en el anterior

Te explicamos **tu consumo en botellas de 1 litro**

| En este período | Promedio al día |
|---|---|
| 8.000 | 131 |

### Datos de la lectura de tu medidor

| | | | |
|---|---|---|---|
| Lectura este periodo | 2414 | Facturado con | Alto consumo |
| Lectura anterior | 2406 | Base promedio | |
| Tu consumo este período | 8 | Descargue fuente alterna | 0 |
| | | Consumo totalizadora | |

### Datos de tu medidor

| | | | |
|---|---|---|---|
| Marca | AQUAFORJAS | Tipo | VOLUO15C |
| Serie | 99AB1022220 | Diámetro pulgadas | ½ |

### Para reducir tu consumo, recuerda:

- Cerrar la llave cuando te cepilles los dientes.
- Usar la lavadora con la carga completa.
- Recoger el agua de la ducha en un balde mientras esta se calienta.

# Tu cobro en este período

| Acueducto | Alcantarillado | Otros cobros | Aseo |
|---|---|---|---|
| $40.884,94 | $34.085,98 | $14.099 | $58.700 |
| A | B | C D E F | G |

Consulta el detalle de estos cobros en las tablas con letras de abajo

Consulta el detalle atrás

**Escanea y paga virtual**

Conoce puntos de pago virtuales o presenciales al final de la página

**Total ingresos del periodo**
Ingresos que la EAAB-ESP reporta a la DIAN en el periodo actual

= **Total a pagar** $147.770

CUDE (Código Único de Documento Electrónico): b5791c4f37e7156815f25372d8d8af4d58e0924c3a03c8dcdfc8b9ba594de8043ef8aae9df1a5e96dc5835ded0be07eb7

DOMICILIARIOS NRO. UNICO DE [illegible] 1100100010 EAB ESP

VIGILADA POR LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS

## Detalle de tu consumo este bimestre

### A Acueducto

| | Cant. | Valor unitario | Aporte (+) o Subsidio (-)** % | Aporte (+) o Subsidio (-)** Valor | Tarifa*** | Total (Tarifa x Cant.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cargo fijo residencial (mes) | 2,00 | $9.504,77 | -15 | $2.851- | $8.079,05 | $16.158,54 |
| Consumo residencial básico (m³) | 8,00 | $3.636,30 | -15 | $4.364- | $3.090,86 | $24.726,40 |
| Consumo residencial superior básico (m³) | - | | | | | |
| Consumo no residencial (mes) | - | | | | | |
| Consumo no residencial (m³) | - | | | | | |
| Subtotal | | | | $7.215- | | $40.884,94 |

### B Alcantarillado

| | Cant. | Valor unitario | Aporte (+) o Subsidio (-)** % | Aporte (+) o Subsidio (-)** Valor | Tarifa*** | Total (Tarifa x Cant.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cargo fijo residencial (mes) | 2,00 | $4.517,81 | -15 | $1.355- | $3.140,14 | $7.680,62 |
| Consumo residencial básico (m³) | 8,00 | $3.883,17 | -15 | $4.680- | $3.300,70 | $26.405,36 |
| Consumo residencial superior básico (m³) | - | | | | | |
| Consumo no residencial (mes) | - | | | | | |
| Consumo no residencial (m³) | - | | | | | |
| Subtotal | | | | $6.015- | | $34.085,98 |

* Corresponde a consumos de hasta 11m³ mensuales (22m³ bimestrales). **(+) Aporte: aplica para estratos 5, 6, comercial e industrial. (-) Subsidio: aplica para estratos 1,2 o 3
*** La tarifa se determina a partir del valor unitario del cargo fijo o del consumo. Si aplica un subsidio, se descuenta un %; si hay un aporte, se agrega un %.

### Tasas ambientales

Estos valores ya están incluidos en el consumo residencial básico y superior a básico. (Ley 99 de 1993)

| | Tasa Uso (Acueducto) | Tasa Retributiva (Alcantarillado) |
|---|---|---|
| Tarifa consumo básico ($/m³) | $24,26 | $73,44 |
| Tarifa consumo superior a básico ($/m³) | $0,00 | $86,40 |
| Total por consumo facturado | $194 | $588 |

El **Mínimo Vital** es un beneficio donde el Distrito de Bogotá brinda un apoyo económico de hasta 6 m³ mensuales, 12 m³ por cada periodo facturado) a los usuarios residenciales de los estratos 1 y 2. (Acuerdo 927 de 2024)

### C Otros conceptos

| Concepto | Valor |
|---|---|
| Ajuste a la decena | $1- |
| Intereses de mora | $180 |
| Subtotal | 179 |

### D Cobros a terceros

| Concepto | Valor |
|---|---|
| Deuda anterior | $13.920 |
| Subtotal | $13.920 |

### E Conceptos financiados

| Concepto | No. Cuota | Valor Cuota | Interés | Total | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| Subtotal | | | | | |

### F Saldos anteriores

| Concepto | Valor |
|---|---|
| | $0 |
| | $0 |
| | $32.266 |
| Subtotal | $32.266 |

### Deudas en estudio

| Concepto | Valor |
|---|---|
| Subtotal | $0 |

Pagos por la página web, app y billeteras

Para quienes requieren desplazarse a corresponsales bancarios autorizados

Red CADE Consulta direcciones y horarios de atención en: www.bogota.gov.co/servicios/cades

La EAAB-ESP solo tiene convenios con los siguientes bancos: Davivienda, Scotiabank Colpatria, Caja Social, Itaú, Occidente, AV Villas, Bogotá, Sudameris y City

**Aseo**
Valor a pagar
$58.700

**DOCUMENTO EQUIVALENTE ELECTRÓNICO FACTURA DEL SERVICIO PÚBLICO No.**
Si paga con cheque, girar dos cheques únicamente de gerencia a nombre de la EAAB-ESP NIT 899.999.094-1 y endosar cada uno con el número de cuenta contrato, indicando cuál corresponde al valor de acueducto y cuál al valor de aseo.

(415)7707200489996(8020)4207124751652(3900)0000000058700

**Acueducto y Alcantarillado**
Valor a pagar
$89.070

**DOCUMENTO EQUIVALENTE ELECTRÓNICO FACTURA DEL SERVICIO PÚBLICO No.**
Señor cajero: Si en el desprendible de aseo aparece sello y sticker de reclamación, recibir solo Acueducto. (Este pago solo podrá efectuarse en Bancos y Red CADE, no podrá efectuarse en un corresponsal bancario).

Scanned with CamScanner

acueducto

# Información Básica de la Transacción

| | |
|---|---|
| **Referencia de la Transacción** | 12855851 |
| **CUS** | 1725479902 |
| **Ciclo de la Transacción** | 4 |
| **Estado Actual de la Transacción** | OK |
| **Valor de la Transacción** | $147,770 |
| **Fecha y Hora de Creación de la Transacción** | Monday, August 25, 2025 2:54:50 PM |

# Detalle de la Transacción

| Cuenta Contrato | Referencia | Valor |
|---|---|---|
| 000011442882 | 42071247516 | $89,070 |
| 000011442882 | 42071247516 | $58,700 |
| **Total** | | $147,770 |

Scanned with CamScanner

# Mes 4

# aseo

Periodo facturado Aseo
JUN/22/2025 - AGO/21/2025
El servicio de aseo se factura de forma bimestral

11442882
**Cuenta contrato**
Num. de identificacion de este predio

42071247516
**Número para pagos**
Número de esta factura de servicios publicos

KR 58 No. 9-17 LC 2 Ed. Torre Americas
Horario de Atención

LIME

**Datos del usuario**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tipo de productor | RESIDENCIAL | | | Estrato | 3 |
| Und. Res. Ocupada: | 1 | Und. No Res. Ocupada: | 0 | Densidad | 0.000 |
| Und. Res. Desocupada: | 000 | Und. No Res. Desocupada: | 000 | Volumen | 0.00 |
| Frecuencia Barrido: | 02 | Frecuencia Recolección: | 03 | %Participación | 0.002% |

**Componentes de tarifas**

| Costo Fijo Total CFT | Costo variable no aprovechables | Valor base aprovechamiento |
|---|---|---|
| 33.783,00 | 13.596,35 | 154.880,98 |

**Toneladas por suscriptor mes**

| Barrido y limpieza | Limpieza urbana | Rechaza del aprovechamiento |
|---|---|---|
| 0.0035 | 0.0013 | 0.0000 |

| Efectivamente aprovechables | Residuos no aprovechables \| Aforadas - no aforadas |
|---|---|
| 0.0277 | 0.0375 |

**Histórico de vigencias cobradas**

| 3 | 2 | 1 | Días Equidados |
|---|---|---|---|
| $48.810 | $52.148 | $68.752 | 61 |

La tarifa incluye subsidio o aporte*

**Estado de cuenta aseo**

| Concepto | Valor | Concepto | Valor |
|---|---|---|---|
| Aseo residencial | $68.062 | Ajuste a la decena -crédito- | $4- |
| Subsidio | $10.268- | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Subsidio (-) | 15% | Total Aseo | $58.790 |
| Ajuste (+) | 00$ | Total vigencias del periodo | $58.790 |
| Intereses - deuda total | | Ingresos que dan derecho a subsidio en el periodo | |


EL SUMIDERO NO ES BASURERO

BOGOTÁ

Bota la basura en la caneca, nunca en la calle.




# acueducto

AGUA Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ

Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá ESP
NIT 899.999.094-1

UAG
Unidad Administrativa Especial

Para el reparto ZONA 3 CICLO: T3 RUTA: T33747

BIMESTRAL

11442882
**Cuenta contrato**
Núm. de identificación de este predio

42071247516
**Número para pagos**
Número de esta factura de servicios públicos

Periodo facturado MAY/23/2025 - JUL/22/2025

Pago oportuno: Inmediato

Suspensión: Inmediato

| Fecha máxima pronto pago | Fecha límite de suspensión | Fecha y hora de generación factura |
|---|---|---|
| OCT/21/2025 | AGO/16/2025 06:42:18 | AGO/06/2025 12:27:04 |

**¡Hola!**

Factura a nombre de
BARRIO CORKIDI JUNTA DE ACCION

Dirección del predio
KR 38D 25 46

Barrio: JORGE GAITÁN Localidad: PUENTE

**Datos adicionales del predio**

Clase de uso: Residencial
Estrato: 3
Unidades Habitacionales: 1
Unidades No Habitacionales: 0

**Datos de tu medidor**

Marca: ACUATRONIC Tipo: VOLUMEN
Serie: 1444160270 Diámetro pulgadas: ½

Gracias por tu compromiso. Tu aporte fue fundamental para levantar el esquema de racionamiento.
Síguenos en www.acueducto.com.co celebramos el agua para cuidar de ti.

En este período **consumiste más agua** que en el anterior.
Abre y descubre el detalle de tu pago y consumo ↓

Llámanos 116 Acueducto 110 Aseo


Entra a www.acueducto.com.co haz clic en Servicio al Ciudadano y obtén información de los puntos de atención, copia de la factura y realiza tu pago a través de internet.

cadena.

19821 106219 52491

# Tu consumo en este período

En los 3 periodos anteriores tu promedio de consumo fue **4m³**




En este periodo consumiste más agua que en el anterior

Te explicamos **tu consumo en botellas de 1 litro**

| En este período | Promedio al día |
|---|---|
| 8.000 | 131 |

### Datos de la lectura de tu medidor

| | | | |
|---|---|---|---|
| Lectura este periodo | 2414 | Facturado con | Alto consumo |
| Lectura anterior | 2406 | Base promedio | |
| Tu consumo este período | 8 | Descargue fuente alterna | 0 |
| | | Consumo totalizadora | |

### Datos de tu medidor

| | | | |
|---|---|---|---|
| Marca | AQUAFORJAS | Tipo | VOLUO15C |
| Serie | 99AB1022220 | Diámetro pulgadas | ½ |

### Para reducir tu consumo, recuerda:

- Cerrar la llave cuando te cepilles los dientes.
- Usar la lavadora con la carga completa.
- Recoger el agua de la ducha en un balde mientras esta se calienta.

# Tu cobro en este período

| Acueducto | Alcantarillado | Otros cobros | Aseo |
|---|---|---|---|
| $40.884,94 | $34.085,98 | $14.099 | $58.700 |
| A | B | C D E F | G |

Consulta el detalle de estos cobros en las tablas con letras de abajo

Consulta el detalle atrás

**Escanea y paga virtual**

Conoce puntos de pago virtuales o presenciales al final de la página

**Total ingresos del periodo**
Ingresos que la EAAB-ESP reporta a la DIAN en el periodo actual

= **Total a pagar** $147.770

CUDE (Código Único de Documento Electrónico): b5791c4f37e7156815f25372d8d8af4d58e0924c3a03c8dcdfc8b9ba594de8043ef8aae9df1a5e96dc5835ded0be07eb7

DOMICILIARIOS NRO. UNICO DE [illegible] 1100100010 EAB ESP

VIGILADA POR LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS

## Detalle de tu consumo este bimestre

### A Acueducto

| | Cant. | Valor unitario | Aporte (+) o Subsidio (-)** % | Aporte (+) o Subsidio (-)** Valor | Tarifa*** | Total (Tarifa x Cant.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cargo fijo residencial (mes) | 2,00 | $9.504,77 | -15 | $2.851- | $8.079,05 | $16.158,54 |
| Consumo residencial básico (m³) | 8,00 | $3.636,30 | -15 | $4.364- | $3.090,86 | $24.726,40 |
| Consumo residencial superior básico (m³) | - | | | | | |
| Consumo no residencial (mes) | - | | | | | |
| Consumo no residencial (m³) | - | | | | | |
| Subtotal | | | | $7.215- | | $40.884,94 |

### B Alcantarillado

| | Cant. | Valor unitario | Aporte (+) o Subsidio (-)** % | Aporte (+) o Subsidio (-)** Valor | Tarifa*** | Total (Tarifa x Cant.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cargo fijo residencial (mes) | 2,00 | $4.517,81 | -15 | $1.355- | $3.140,14 | $7.680,62 |
| Consumo residencial básico (m³) | 8,00 | $3.883,17 | -15 | $4.680- | $3.300,70 | $26.405,36 |
| Consumo residencial superior básico (m³) | - | | | | | |
| Consumo no residencial (mes) | - | | | | | |
| Consumo no residencial (m³) | - | | | | | |
| Subtotal | | | | $6.015- | | $34.085,98 |

* Corresponde a consumos de hasta 11m³ mensuales (22m³ bimestrales). **(+) Aporte: aplica para estratos 5, 6, comercial e industrial. (-) Subsidio: aplica para estratos 1,2 o 3
*** La tarifa se determina a partir del valor unitario del cargo fijo o del consumo. Si aplica un subsidio, se descuenta un %; si hay un aporte, se agrega un %.

### Tasas ambientales

Estos valores ya están incluidos en el consumo residencial básico y superior a básico. (Ley 99 de 1993)

| | Tasa Uso (Acueducto) | Tasa Retributiva (Alcantarillado) |
|---|---|---|
| Tarifa consumo básico ($/m³) | $24,26 | $73,44 |
| Tarifa consumo superior a básico ($/m³) | $0,00 | $86,40 |
| Total por consumo facturado | $194 | $588 |

El **Mínimo Vital** es un beneficio donde el Distrito de Bogotá brinda un apoyo económico de hasta 6 m³ mensuales, 12 m³ por cada periodo facturado) a los usuarios residenciales de los estratos 1 y 2. (Acuerdo 927 de 2024)

### C Otros conceptos

| Concepto | Valor |
|---|---|
| Ajuste a la decena | $1- |
| Intereses de mora | $180 |
| Subtotal | 179 |

### D Cobros a terceros

| Concepto | Valor |
|---|---|
| Deuda anterior | $13.920 |
| Subtotal | $13.920 |

### E Conceptos financiados

| Concepto | No. Cuota | Valor Cuota | Interés | Total | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| Subtotal | | | | | |

### F Saldos anteriores

| Concepto | Valor |
|---|---|
| | $0 |
| | $0 |
| | $32.266 |
| Subtotal | $32.266 |

### Deudas en estudio

| Concepto | Valor |
|---|---|
| Subtotal | $0 |

Pagos por la página web, app y billeteras

Para quienes requieren desplazarse a corresponsales bancarios autorizados

Red CADE Consulta direcciones y horarios de atención en: www.bogota.gov.co/servicios/cades

La EAAB-ESP solo tiene convenios con los siguientes bancos: Davivienda, Scotiabank Colpatria, Caja Social, Itaú, Occidente, AV Villas, Bogotá, Sudameris y City

**Aseo**
Valor a pagar
$58.700

**DOCUMENTO EQUIVALENTE ELECTRÓNICO FACTURA DEL SERVICIO PÚBLICO No.**
Si paga con cheque, girar dos cheques únicamente de gerencia a nombre de la EAAB-ESP NIT 899.999.094-1 y endosar cada uno con el número de cuenta contrato, indicando cuál corresponde al valor de acueducto y cuál al valor de aseo.

(415)7707200489996(8020)4207124751652(3900)0000000058700

**Acueducto y Alcantarillado**
Valor a pagar
$89.070

**DOCUMENTO EQUIVALENTE ELECTRÓNICO FACTURA DEL SERVICIO PÚBLICO No.**
Señor cajero: Si en el desprendible de aseo aparece sello y sticker de reclamación, recibir solo Acueducto. (Este pago solo podrá efectuarse en Bancos y Red CADE, no podrá efectuarse en un corresponsal bancario).

Scanned with CamScanner

acueducto

# Información Básica de la Transacción

| | |
|---|---|
| **Referencia de la Transacción** | 12855851 |
| **CUS** | 1725479902 |
| **Ciclo de la Transacción** | 4 |
| **Estado Actual de la Transacción** | OK |
| **Valor de la Transacción** | $147,770 |
| **Fecha y Hora de Creación de la Transacción** | Monday, August 25, 2025 2:54:50 PM |

# Detalle de la Transacción

| Cuenta Contrato | Referencia | Valor |
|---|---|---|
| 000011442882 | 42071247516 | $89,070 |
| 000011442882 | 42071247516 | $58,700 |
| **Total** | | $147,770 |

Scanned with CamScanner

48372

enel | Bogotá

ENEL COLOMBIA S.A. E.S.P.
NIT: 860.063.875-8
Calle 93 No. 13 - 45 Piso 1

PAPEL ECOLÓGICO

Para pagos y consultas tu número de cliente es: **2221578-8**

**DOCUMENTO EQUIVALENTE ELECTRONICO No. 363748719-2**


48372

**CLIENTE**

**JACURBANIZACION CORKIDI**
KR 38 D NO 2 F 45
PARQUE URB CORKIDI
BOGOTA, D.C. - JORGE GAITA.N CORTA.S

15 226 7576 / 64106

## COMPORTAMIENTO CONSUMO




**VALOR kWh APLICADO** $785,53

**CONSUMO DIARIO:** 1,20 kWh

**VALOR DIARIO:** $1.131

**PERIÓDO FACTURADO:** 17 JUL/2025 A 15 AGO/2025

**DIAS FACTURADOS:** 30

**CONSUMO MES** 36 kWh

**CONSUMO PROMEDIO ULTIMOS 6 MESES** 6 kWh

Este mes tuvimos acceso a la **LECTURA DE TU MEDIDOR** y tu **CONSUMO** presenta una variación. Encuentra las posibles causas y tips de consumo en **www.enel.com.co**


# Tómate el tiempo de estar seguro.

Al momento de pagar tu factura de energía, asegúrate de estar en **enel.com.co.**

Ingresa a la **Zona Privada de la Web** con tu cuenta o regístrate. Así garantizas que tu **transacción esté protegida.**




## INFORMACION DE LA CUENTA

| | |
|---|---|
| CLASE DE SERVICIO: | Comercial |
| ESTRATO: | 0 |
| CARGA kW: | 0,00 |
| FACTOR: | 1 |
| RUTA REPARTO: | 10002152267576 |
| RUTA LECTURA: | 12152260494 |
| MANZANA DE LECTURA: | MS00421054 |
| MEDIDOR NO: | 64106 |
| SUBCLASE: | Básica |

## CALIDAD DEL SERVICIO




CD: 834781 GRUPO: 11 HC: 0,00 VC: 0,00 CEC: 0,00
PERIODO: 2025/06 DI: 258,53 CF: 0,00000 MC: 0,00 MF: 1,00 %I: 0,20
*Para mayor detalle consultar las resoluciones CREG 015 de 2018 y 030 de 2018*

## CONTÁCTANOS

Trámites y solicitudes enel.com.co/es/personas/solicitudes
Chat de servicio en enel.com.co/es/personas/chat-de-atencion
318 680 8002 (Elena Bot o pasa Asesor)
Enel Colombia @EnelClientesCO
Regístrate gratis
Zona privada de la página Web
App Enel Clientes Colombia

| ENERGÍA SERVICIO AL CLIENTE | EMERGENCIAS | DENUNCIAS |
|---|---|---|
| Bogotá, Sabana y Cundinamarca 601 5 115 115 | 115 Gratuito las 24 horas. | 601 5140056 denuncias@enel.com |

**DEFENSOR DEL CLIENTE**
https://www.enel.com.co/es/personas/defensor-cliente.html
defensor@enel.com

## USO EFICIENTE DE LA ENERGÍA

Evita dejar aparatos como televisores o consolas en "modo espera", apágalos completamente.

## ¿CÓMO PAGAR TU FACTURA?

**Medios virtuales de Pago**

APP Banco · Internet · Teléfono Servi · Débito Automático · Cajero Electrónico · APP Enel Clientes Colombia · Botón de pago en Zona Privada enel.com.co · Botón de Pago Bancolombia

**Billetera Virtual**

Rappi · Daviplata · dale! · MOVII · Nequi · tpaga

**Corresponsales Bancarios**

CONRED · efecty · Red Servi · Supergiros · Su Red · Su Red · MOVIRED · puntored · efecty

**Red Distrital**

RED CADE

**Centros de Servicio**

enel

**Almacenes de Cadena**

Jumbo · Metro

**Código QR**

Si pagas en un corresponsal bancario, exige el desprendible del talonario. El sello del corresponsal no es un soporte válido en caso de reclamo.


**Inscríbete a factura electrónica* y aprovecha los beneficios.**

Escanea el código




**COMPONENTES TARIFARIOS / Componentes del costo:** **Vigencia: JUL/2025**
**G: $283,21 T: $53,84 D: $296,33 CV: $77,77 PR: $57,56 R: $16,83 CF: $0,00 / $785,53 Costo kWh Mes**

Comparte lo mejor de tu energía a quienes lo necesitan.
Puedes realizar tus donaciones en: www.enelxstore.com/co/es sección "Comparto mi energía"
Aporte sugerido: $3.393

GRUPO: 11 CIRCUITO: VE23-83ETR1- - NIVEL DE TENSION:1 PROPIEDAD: Empresa

ACTIVIDAD ECONOMICA 3514 Comercialización de Energía Eléctrica Tarifa 11,04 por mil. Somos autorretenedores según Resolución No. 0547 de 25 de enero 2002. IVA Régimen Común CUMPLIMIENTO RESOLUCIÓN CREG 015 DE 1995

Sobre el contenido de la presente factura el Cliente cuenta con los mecanismos de defensa previstos en la Ley 142 de 1994, y podrá hacer uso de éstos antes de la fecha señalada para pago oportuno. Para mayor información comunícate al (601) 5 115 115, fuera de Bogotá al 01 8000 912 115, o en nuestros Centros de Servicio al Cliente. Operador de red: ENEL COLOMBIA S.A. ESP. Somos grandes contribuyentes según resolución No 9061 de 10 de diciembre de 2020.

"Sobre el acto de suspensión procede el recurso de reposición y en subsidio de apelación, el cual deberá presentarse ante la Empresa previo a la suspensión del servicio."

Esta factura de cobro presta mérito ejecutivo de conformidad con el Artículo 130 de la ley 142 1994

En cumplimiento de la resolución CREG156/11 consultar www.enel.com.co

**IMPORTANTE:** En cumplimiento de la resolución CREG 038 de 2014, la cual modificó el Código de Medida, se establecieron obligaciones, actividades y responsabilidades asignadas a ENEL COLOMBIA S.A. E.S.P. y sus usuarios. Para obtener mayor información, te invitamos a consultarlas en nuestra página web www.enel.com.co o comunícate a la línea (601) 5 115 115, fuera de Bogotá al 01 8000 912 115, o en nuestros Centros de Servicio al Cliente.

ENEL COLOMBIA S.A. ESP presta el servicio de recaudo para terceros a través de la factura del servicio público domiciliario de energía eléctrica (Encargos de Cobranza), de acuerdo con la aprobación expresa emitida por el cliente para el uso de la factura como canal de recaudo. ENEL COLOMBIA S.A. ESP no es responsable por el servicio que prestan los terceros, ni por los valores facturados. Para mayor información relacionada con estos aspectos, por favor dirigirse a los canales de atención definidos por cada Empresa.

El prestador del servicio de comercialización y distribución de energía eléctrica y de productos y servicios de valor agregado es ENEL COLOMBIA S.A. E.S.P. NIT. 860.063.875-8. Entidad vigilada por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.

FECHA GENERACIÓN: 21/08/2025 00:44:26
FECHA EXPEDICIÓN: 21/08/2025 10:08:14


CUDE: df7780be6da22286a8cdd7110c7153326d0079aaaba8e4b295c5c9e22c96d983b11e62f0f2bf79bd31a225bc199a9951



Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios SAS BIC - Nombre del SW: CENFinanciero - NIT 890.321.151-0

Factura impresa por Carvajal Soluciones de Comunicación SAS NIT 800.062.917-

8151 - Página 1 de 1



Scanned with CamScanner

No. Cuenta 2221578-8 48372

1 Total Energía $33.940 + 2 Portafolio Enel X $0 = Total a Pagar $33.940

PAGO OPORTUNO 01 SEP /2025

FECHA DE SUSPENSIÓN 03 SEP/2025

## ENERGÍA

NÚMERO DE CUENTA 2221578-8

PRÓXIMA FECHA DE LECTURA 16 SEP /2025

**Tipo de Lectura: Real**

**Situación encontrada: Confirma desviación consumo**

| CÁLCULO CONSUMO DE ENERGÍA | Lectura Actual | - | Lectura Anterior | = | Diferencia de lecturas | x | Factor | = | Energía Consumida kWh | Precio Facturado kWh | x | Valor Unitario | = | Valor Facturado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ENERGIA ACTIVA FP | 4.681 | | 4.645 | | 36 | | 1 | | 36 | 36 | | $785,53 | | $28.279 |
| ENERGIA REACTIVA | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | | $266,33 | | $0 |
| CONTRIBUCION | APORTE DEL 20,00 % DEL VALOR FACTURADO | | | | | | | | | | | | | $5.656 |
| ESTE MES LA ENERGIA QUE DISFRUTASTE, TE COSTO $1.131 DIARIOS | | | | | | | | | | | | SUBTOTAL: | | $33.935 |

### Otros cobros asociados a energía

Ajustes a la decena $5

SUBTOTAL: $5

Consumos + Otros cobros asociados a energía 1 TOTAL ENERGÍA: $33.940

### Otros cobros de productos y servicios

enel x

Te invitamos a consultar el detalle de tus productos y servicios a través de la APP, tu Sucursal Online en la página web o inscribiéndote a FACTURA VIRTUAL desde www.enel.com.co en la sección Personas

Productos y servicios diferentes a los servicios de energía y aseo 2 TOTAL OTROS $0

Ten en cuenta la fecha de PAGO OPORTUNO para no generar intereses de mora y la FECHA DE SUSPENSIÓN a partir de la cual se suspenderá el servicio en caso de no pago. Por lo anterior y de acuerdo con los costos publicados en el pliego tarifario, el costo por concepto de reconexión es hasta de $111.784

Informamos que de no realizar el pago de sus obligaciones Crédito Fácil COOENSA en la fecha de PAGO OPORTUNO, éstas entrarán en mora, ante lo cual se realiza reporte negativo a las bases de información Financiera y cobro por gastos de cobranza si la mora supera 15 días y se realiza gestión de cobro

ESTIMADO CLIENTE: La tarifa final es de $785,53


## Evita incomodidades.

Traslada tu contador fuera de tu casa, con una conexión inmediata, para que la lectura de tu consumo no interrumpa tu día a día.

Agenda tu cita en el:

**(601) 7447474, opción 2.**

Ingresa a: **www.enelxstore.com**

o escanea el QR

enel x

Enel X es una línea de negocios de Enel Colombia S.A. ESP con NIT 860.063.875-8 que hace parte del Grupo Enel y actúa como el prestador del servicio de comercialización, distribución y generación de energía eléctrica y comercializador de gas combustible. Entidad vigilada por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.




NÚMERO DE CLIENTE 2221578-8

Documento Equivalente Electrónico No. 363748719-2

(415)7707209914253(8020)012221578836374871 92(3900)00000000033940

PAGO OPORTUNO 01 SEP /2025

TOTAL A PAGAR $33.940

Scanned with CamScanner

# ¡Pago exitoso!

Comprobante No. 0000039566
01 Sept 2025 - 05:52 p. m.

## Datos de la factura

Empresa o servicio
**Enel - 20569**

Nombre
**Luz corkidi**

Número de factura
**1222157883637487192**

Número de cliente
**22215788**

**0000000000000000**

Valor pagado
**$ 33.940,00**

Costo del pago
**$ 0,00**

## Producto origen

**Cuenta de Ahorros**
Ahorros
*9743

Scanned with CamScanner

# Mes 5

22577

enel Bogotá

ENEL COLOMBIA S.A. E.S.P.
NIT: 860.063.875-8
Calle 93 No. 13 – 45 Piso 1

PAPEL ECOLÓGICO

Para pagos y consultas tu número de cliente es: **2221578-8**


**DOCUMENTO EQUIVALENTE ELECTRONICO No. 367367377-1**

## CLIENTE

**JACURBANIZACION CORKIDI**
KR 38 D NO 2 F 45
PARQUE URB CORKIDI
BOGOTA, D.C. - JORGE GAITA.N CORTA.S

15 226 7576 / 64106

## COMPORTAMIENTO CONSUMO




**VALOR kWh APLICADO** $798,17

**CONSUMO DIARIO:** 1,13 kWh

**VALOR DIARIO:** $1.078

**PERIODO FACTURADO:** 16 AGO/2025 A 16 SEP/2025

**DÍAS FACTURADOS:** 32

**CONSUMO MES** 36 kWh

CONSUMO PROMEDIO ULTIMOS 6 MESES: 12 kWh

Este mes tuvimos acceso a la **LECTURA DE TU MEDIDOR** y tu **CONSUMO** presenta una variación. Encuentra las posibles causas y tips de consumo en **www.enel.com.co**


## Realiza tus trámites de forma fácil y segura.

Ingresa en la **zona privada de enel.com.co** y podrás:

- Pagar seguro por PSE.
- Consultar facturas, consumos y más.

Solo necesitas registrarte, iniciar sesión y asociar tu cuenta con los dígitos del medidor después del guion.




## INFORMACION DE LA CUENTA

| | |
|---|---|
| **CLASE DE SERVICIO:** | Comercial |
| **ESTRATO:** | 0 |
| **CARGA kW:** | 0,00 |
| **FACTOR:** | 1 |
| **RUTA REPARTO:** | 10002152267576 |
| **RUTA LECTURA:** | 12152260494 |
| **MANZANA DE LECTURA:** | MS00421054 |
| **MEDIDOR NO:** | 64106 |
| **SUBCLASE:** | Básica |

## CALIDAD DEL SERVICIO




CO: 838TR1 GRUPO: 11 HC: 0,00 VC: 0,00 CEC: 0,00
PERÍODO: 2025/07 DI: 257,42 CP: 0,00000 MC: 0,00 MF: 1,00 %I: 0,28
*Para mayor detalle consultar las resoluciones CREG 015 de 2018 y 038 de 2014*

## USO EFICIENTE DE LA ENERGÍA

Revisa tus cables regularmente. Mantenerlos en buen estado es una forma sencilla de asegurar un entorno confiable y libre de riesgos.

## CONTÁCTANOS

Trámites y solicitudes enel.com.co/es/personas/radicaciones
Chat de servicio en enel.com.co/es/personas/chat-de-atencion
316 890 6003 (Elena Bot o paso Asesor)
Enel Colombia @EnelClientesCO
Regístrate gratis
Zona privada de la página Web
App Enel Clientes Colombia

| ENERGÍA SERVICIO AL CLIENTE | EMERGENCIAS | DENUNCIAS |
|---|---|---|
| Bogotá, Sabana y Cundinamarca 601 5 115 115 | 115 Gratuito las 24 horas. | 601 5140055 denuncias@enel.com |

**DEFENSOR DEL CLIENTE**
https://www.enel.com.co/es/personas/defensor-cliente.html
defensor@enel.com

## ¿CÓMO PAGAR TU FACTURA?

**Medios virtuales de Pago**
APP Banco · Internet · Teléfono Banco · Débito Automático · Cajero Electrónico · APP Enel Clientes Colombia · Botón de pago PSE en Zona Privada enel.com.co · Botón de Pago Bancolombia

**Billetera Virtual**
Daviplata · dale! · MOVII · Nequi · tpaga

**Corresponsales Bancarios**
CONRED · efácil · Reval · Baloto · Su Red · Bancolombia · Supergiros · MOVIRED · puntored · efecty

**Red Distrital**
RED CADE

**Centros de Servicio**
enel Únicamente Chía, Girardot y Facatativá

**Almacenes de Cadena**
JUMBO · Metro

**Código QR**

Si pagas en un corresponsal bancario, exige el desprendible del datáfono. El sello del corresponsal no es un soporte válido en caso de reclamo.


**Inscríbete a factura electrónica* y aprovecha los beneficios.**

Escanea el código




**COMPONENTES TARIFARIOS / Componentes del costo:** **Vigencia: AGO/2025**
G: $273,42 T: $56,93 D: $290,01 CV: $75,19 PR: $56,46 R: $46,16 CF: $0,00 / $798,17 Costo kWh Mes

Comparte lo mejor de tu energía a quienes lo necesitan.
Puedes realizar tus donaciones en.
www.enelxstore.com/co/es sección "Comparto mi energía"
Aporte sugerido. $3.448

GRUPO: 11 CIRCUITO: VE2s-838TR1- - NIVEL DE TENSION:1 PROPIEDAD: Empresa
ACTIVIDAD ECONOMICA 3514 Comercialización de Energía Eléctrica Tarifa 11,04 por mil. Somos autoretenedores según Resolución No. 0547 de 25 de enero 2002. IVA Régimen Común CUMPLIMIENTO RESOLUCIÓN CREG 015 DE 1999.
Sobre el contenido de la presente factura el Cliente cuenta con los mecanismos de defensa previstos en la Ley 142 de 1994, y podrá hacer uso de éstos antes de la fecha señalada para pago oportuno. Para mayor información comunícate al (601) 5 115 115, fuera de Bogotá al 01 8000 912 115, o en nuestros Centros de Servicio al Cliente. Operador de red. ENEL COLOMBIA S.A. ESP. Somos grandes contribuyentes según resolución No 9061 de 10 de diciembre de 2020.
"Sobre el acto de suspensión procede el recurso de reposición y en subsidio de apelación, el cual deberá presentarse ante la Empresa previo a la suspensión del servicio."
Esta factura de cobro presta mérito ejecutivo de conformidad con el Artículo 130 de la ley 142 1994
En cumplimiento de la resolución CREG156/11 consultar www.enel.com.co
**IMPORTANTE:** En cumplimiento de la resolución CREG 038 de 2014, la cual modificó el Código de Medida, se establecieron obligaciones, actividades y responsabilidades asignadas a ENEL COLOMBIA S.A. E.S.P. y sus usuarios. Para obtener mayor información, le invitamos a consultarlas en nuestra página web www.enel.com.co o comunicarse a la línea (601) 5 115 115, fuera de Bogotá al 01 8000 912 115, o en nuestros Centros de Servicio al Cliente.
ENEL COLOMBIA S.A. ESP presta el servicio de recaudo para terceros a través de la factura del servicio público domiciliario de energía eléctrica (Encargos de Cobranza), de acuerdo con la aprobación expresa emitida por el cliente para el uso de la factura como canal de recaudo, ENEL COLOMBIA S.A. ESP no es responsable por el servicio que presan los terceros, ni por los valores facturados. Para mayor información relacionada con estos aspectos, por favor dirigirse a los canales de atención definidos por cada Empresa.
El prestador del servicio de comercialización y distribución de energía eléctrica y de productos y servicios de valor agregado es ENEL COLOMBIA S.A. E.S.P. NIT. 860.063.875-8. Entidad vigilada por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.

FECHA GENERACIÓN.
22/09/2025 00.22.48
FECHA EXPEDICIÓN.
22/09/2025 15.28.11


CUDE: 78ec82367a711b9d8f09cb6c4193aaa873463c75d27bea58a80f72bc859185c8c5dc1a6d82333a011701f0c3537a2de48



Proveedor Tecnológico - Carvajal Tecnología y Servicios SAS BIC - Nombre del SW: CEN Financiero - NIT 890.321.151-0
Factura impresa por Carvajal Soluciones de Comunicación SAS NIT 800.096.812-8.





22577

No. Cuenta 2221578-8 22577

| 1 Total Energía | + | 2 Portafolio Enel X | = | Total a Pagar | PAGO OPORTUNO | FECHA DE SUSPENSIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $34.480 | | $0 | | $34.480 | 01 OCT /2025 | 03 OCT/2025 |

## ENERGÍA

NÚMERO DE CUENTA: 2221578-8

PRÒXIMA FECHA DE LECTURA: 17 OCT /2025

**Tipo de Lectura: Real**

**Situaciòn encontrada: Normal**

| CÁLCULO CONSUMO DE ENERGÍA | Lectura Actual | - | Lectura Anterior | = | Diferencia de lecturas | x | Factor | = | Energía Consumida kWh | Energía Facturada kWh | x | Valor Unitario | = | Valor Facturado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ENERGÍA ACTIVA FP | 4.717 | | 4.681 | | 36 | | 1 | | 36 | 36 | | $798,17 | | $28.734 |
| ENERGÍA REACTIVA | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | | $290,01 | | $0 |
| CONTRIBUCION | APORTE DEL 20.00 % DEL VALOR FACTURADO | | | | | | | | | | | | | $5.747 |
| ESTE MES LA ENERGIA QUE DISFRUTASTE, TE COSTO $1.078 DIARIOS | | | | | | | | | | | | SUBTOTAL: | | $34.481 |

### Otros cobros asociados a energía

| | |
|---|---|
| Ajustes a la decena | $-1 |
| SUBTOTAL: | $-1 |

Consumos + Otros cobros asociados a energia — 1 TOTAL ENERGÍA: $34.480

### Otros cobros de productos y servicios

enel x

Te invitamos a consultar el detalle de tus productos y servicios a través de la APP, tu Sucursal Online en la página web o inscribiéndote a FACTURA VIRTUAL desde www.enel.com.co en la sección Personas.

Productos y servicios diferentes a los servicios de energía y aseo — 2 TOTAL OTROS: $0

Ten en cuenta la fecha de PAGO OPORTUNO para no generar intereses de mora y la FECHA DE SUSPENSIÓN a partir de la cual se suspenderá el servicio en caso de no pago. Por lo anterior y de acuerdo con los costos publicados en el pliego tarifario, el costo por concepto de reconexión es hasta de $111.764

Informamos que de no realizar el pago de sus obligaciones Crédito Fácil CODENSA en la fecha de PAGO OPORTUNO, éstas entrarán en mora, ante lo cual se realiza reporte negativo a las bases de información Financiera y cobro por gastos de cobranza si la mora supera 15 días y se realiza gestión de cobro.

ESTIMADO CLIENTE. La tarifa final es de. $796,17


**Ellos también son familia.**

Ahora el plan Asistencia Funeral 360 Premium + Mascotas incluye cobertura para ti y todos los que amas.

Afíliate llamando al:

**(601) 7447474.**

Ingresa a: **www.enelxstore.com**

o escanea el QR:

enel x

Enel X es una línea de negocios de Enel Colombia S.A. ESP con NIT 860.063.875-8 que hace parte del Grupo Enel y actúa como el prestador del servicio de comercialización, distribución y generación de energía eléctrica y comercializador de gas combustible. Entidad vigilada por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios. Las asistencias ofrecidas a los clientes de enel son prestadas por AXA ASISTENCIA COLOMBIA S.A. NIT 800.244.309-1.




NÚMERO DE CLIENTE
2221578-8

Documento Equivalente Electrònico No.
367367377-1

(415)7707209914253(8020)012221578836736737 71(3900)00000000034480

PAGO OPORTUNO
01 OCT /2025

TOTAL A PAGAR
$34.480

# aseo

Período facturado Aseo
JUN/22/2025 - AGO/21/2025
El servicio de aseo se factura de forma bimestral

**11442882**
**Cuenta contrato**
Núm. de identificación de este predio

**42071247516**
**Número para pagos**
Número de esta factura de servicios públicos

KR 56 No. 9-17 LC 2 Ed. Torre Americas
Horario de Atención

LIME
LIMPIEZA METROPOLITANA S.A. E.S.P.
830123461-1

## Datos del usuario

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tipo de productor | RESIDENCIAL | | | Estrato | 3 |
| Und. Res. Ocupada: | 1 | Und. No Res. Ocupada: | 0 | Densidad | 0.000 |
| Und. Res. Desocupada: | 000 | Und. No Res. Desocupada: | 000 | Volumen | 0.00 |
| Frecuencia Barrido: | 02 | Frecuencia Recolección: | 02 | %Participación | 0.000% |

## Componentes de tarifas

| Costo Fijo Total CFT. | Costo variable no aprovechables | Valor base aprovechamiento |
|---|---|---|
| 33.783,00 | 13.596,35 | 154.680,98 |

## Toneladas por suscriptor mes

| Barrido y limpieza | Limpieza urbana | Rechazo del aprovechamiento |
|---|---|---|
| 0.0025 | 0.0013 | 0.0000 |

| Efectivamente aprovechables | Residuos no aprovechables \| Aforadas - no aforadas |
|---|---|
| 0.0777 | 0.0375 |

## Histórico de vigencias cobradas

| 3 | 2 | 1 | Días liquidados |
|---|---|---|---|
| $48.810 | $52.148 | $68.752 | 61 |

La tarifa incluye subsidio o aporte*

## G Estado de cuenta aseo

| Concepto | Valor | Concepto | Valor |
|---|---|---|---|
| Aseo residencial | $69.063 | Ajuste a la decena -credito- | $4- |
| Subsidio | $10.359- | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Subsidio (-) | 15% | Valor Aseo | $58.700 |
| Aporte (+) | 00% | Total ingresos del período | $58.700 |
| Informativo - deuda total | | Ingreso que Aseo reporta a la DIAN en el período actual | |




DOCUMENTO EQUIVALENTE ELECTRÓNICO

# acueducto
AGUA Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ

Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá-ESP
NIT. 899.999.094 - 1
Responsabilidades fiscales del emisor: Gran contribuyente; Autorretenedor

Natasha Avendaño García
Representante Legal

Para el reparto ZONA: 3 CICLO: T3 RUTA: T33747

BIMESTRAL

**11442882**
**Cuenta contrato**
Núm. de identificación de este predio

**42071247516**
**Número para pagos**
Número de esta factura de servicios públicos

Descarga el Documento Equivalente Electrónico

## ¡Hola!

Factura a nombre de
BARRIO CORKIDI JUNTA DE ACCION

Dirección del predio
KR 38D 2F 45

Barrio: JORGE GAITAN Localidad: PUENTE

Dirección de correspondencia

### Datos adicionales del predio

**Clase de uso:** Residencial
**Estrato:** 3
**Unidades Habitacionales:** 1
**Unidades No Habitacionales:** 0

### Datos de tu medidor

| | | | |
|---|---|---|---|
| Marca | AQUAFORJAS | Tipo | VOLU015C |
| Serie | 99AB1022220 | Diámetro pulgadas | ½ |

Período facturado MAY/29/2025 - JUL/28/2025

| Pago oportuno | Suspensión |
|---|---|
| Inmediato | Inmediato |

| Fecha esperada próxima factura | Fecha y hora de expedición factura | Fecha y hora de generación factura |
|---|---|---|
| OCT/21/2025 | AGO/16/2025 06:42:18 | AGO/16/2025 12:27:04 |

**Gracias por tu compromiso. Tu aporte fue fundamental para levantar el esquema de racionamiento.**
En www.acueducto.com.co cuidamos el agua para cuidar de ti.

En este período **consumiste más agua** que en el anterior.
Abre y descubre el detalle de tu pago y consumo ↓

Llámanos **116** Acueducto **110** Aseo


Entra a **www.acueducto.com.co** haz clic en Servicios al Ciudadano y obtén información de los puntos de atención, copia de la factura y realiza tu pago a través de internet.

cadena. Nit. 890.930.534-0 • 12/03/2025_04084

19821 121125 59872

# Tu consumo en este período

En los 3 períodos anteriores tu promedio de consumo fue 4 m³




En este periodo consumiste más agua que en el anterior

Te explicamos **tu consumo en botellas de 1 litro**

**En este período** 8.000

**Promedio al día** 131

## Datos de la lectura de tu medidor

| | | | |
|---|---|---|---|
| Lectura este período | 2414 | Facturado con | Alto consumo |
| Lectura anterior | 2406 | Base promedio | |
| Tu consumo este período | 8 | Descargue fuente alterna | 0 |
| | | Consumo totalizadora | |

## Datos de tu medidor

| | | | |
|---|---|---|---|
| Marca | AQUAFORJAS | Tipo | VOLU015C |
| Serie | 99AB1022220 | Diámetro pulgadas | ½ |

## Para reducir tu consumo, recuerda:

- Cerrar la llave cuando te cepilles los dientes.
- Usar la lavadora con la carga completa.
- Recoger el agua de la ducha en un balde mientras esta se calienta.

# Tu cobro en este período

| Acueducto (A) | + | Alcantarillado (B) | + | Otros cobros (C D E F) | + | Aseo (G) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $40.884,94 | | $34.085,98 | | $14.099 | | $58.700 |

Consulta el detalle de estos cobros en las tablas con letras de abajo

Consulta el detalle atrás

**Escanea y paga virtual**

Conoce puntos de pago virtuales o presenciales al final de la página

**Total ingresos del período**
Ingresos que la EAAB-ESP reporta a la DIAN en el período actual

= **Total a pagar** $147.770

CUDE (Código Único de Documento Electrónico): b5791c4f37e716615f25372d8d8af4d68e0924c3a03c8dcd7c8b9ba594de8043ef8aae9df1a5e96dc5835ded0be07eb7

DOMICILIARIOS NRO. ÚNICO DE REGISTRO 1-11001000-10 EAB-ESP

VIGILADA POR LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS

## Detalle de tu consumo este bimestre

### A Acueducto

| | Cant. | Valor unitario | Aporte (+) o Subsidio(-)** % | Aporte (+) o Subsidio(-)** Valor | Tarifa*** | Total (Tarifa x Cant.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cargo fijo residencial (mes) | 2,00 | $9.504,77 | -15 | $2.851- | $8.079,05 | $16.158,54 |
| Consumo residencial básico (m³) | 8,00 | $3.636,30 | -15 | $4.364- | $3.090,86 | $24.726,40 |
| Consumo residencial superior básico (m³) | , | | | | | |
| Consumo no residencial (mes) | , | | | | | |
| Consumo no residencial (m³) | , | | | | | |
| **Subtotal** | | | | **$7.215-** | | **$40.884,94** |

### B Alcantarillado

| | Cant. | Valor unitario | Aporte (+) o Subsidio(-)** % | Aporte (+) o Subsidio(-)** Valor | Tarifa*** | Total (Tarifa x Cant.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cargo fijo residencial (mes) | 2,00 | $4.517,81 | -15 | $1.355- | $3.840,14 | $7.680,62 |
| Consumo residencial básico (m³) | 8,00 | $3.883,17 | -15 | $4.660- | $3.300,70 | $26.405,36 |
| Consumo residencial superior básico (m³) | , | | | | | |
| Consumo no residencial (mes) | , | | | | | |
| Consumo no residencial (m³) | , | | | | | |
| **Subtotal** | | | | **$6.015-** | | **$34.085,98** |

*Corresponde a consumos de hasta 11m³ mensuales (22m³ bimestrales). **(+) Aporte: aplica para estratos 5, 6, comercial e industrial. (-) Subsidio: aplica para estratos 1, 2 o 3
*** **La tarifa** se determina a partir del valor unitario del cargo fijo o del consumo. Si aplica un subsidio, se descuenta un %; si hay un aporte, se agrega un %.

### Tasas ambientales

Estos valores **ya están incluidos** en el consumo residencial básico y superior a básico. (Ley 99 de 1993)

| | Tasa Uso (Acueducto) | Tasa Retributiva (Alcantarillado) |
|---|---|---|
| Tarifa consumo básico ($/m³) | $24,26 | $73,44 |
| Tarifa consumo superior a básico ($/m³) | $0,00 | $86,40 |
| Total por consumo facturado | $194 | $588 |

El **Mínimo Vital** es un beneficio donde el Distrito de Bogotá brinda un apoyo económico de hasta 6 m³ mensuales (12 m³ por cada período facturado) a los usuarios residenciales de los estratos 1 y 2. (Acuerdo 927 de 2024)

### C Otros conceptos

| Concepto | Valor |
|---|---|
| I-ajuste a la decena | $1- |
| I-intereses de mora | $180 |
| **Subtotal** | 179 |

### D Cobros a terceros

| Concepto | Valor |
|---|---|
| Deuda anterior | $13.920 |
| **Subtotal** | $13.920 |

### E Conceptos financiados

| Concepto | No. Cuota | Valor Cuota | Interés | Total | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| **Subtotal** | | | | | |

### F Saldos anteriores

| Concepto | Valor |
|---|---|
| | $0 |
| | $0 |
| | $32.266 |
| **Subtotal** | $32.266 |

### Deudas en estudio

| Concepto | Valor |
|---|---|
| **Subtotal** | $0 |

Pagos por la página web, app y billeteras

Para quienes requieren desplazarse a corresponsales bancarios autorizados

**Red CADE** Consulta direcciones y horarios de atención en: www.bogota.gov.co/servicios/cades

La EAAB ESP sólo tiene convenios con los siguientes bancos: Davivienda, Scotiabank Colpatria, Caja Social, Itaú, Occidente, AV Villas, Bogotá, Sudameris y City.

**Aseo**
Valor a pagar
$58.700

**DOCUMENTO EQUIVALENTE ELECTRÓNICO**
**FACTURA DEL SERVICIO PÚBLICO No.**
Si paga con cheque, girar dos cheques **únicamente de gerencia** a nombre de la EAAB-ESP NIT 899.999.094-1 y endosar cada uno con el número de cuenta contrato, indicando cuál corresponde al valor de acueducto y cuál al valor de aseo.

(415)7707200489996(8020)420712475165(3900)000000058700

**Acueducto y Alcantarillado**
Valor a pagar
$89.070

**DOCUMENTO EQUIVALENTE ELECTRÓNICO**
**FACTURA DEL SERVICIO PÚBLICO No.**
Señor cajero: Si en el desprendible de aseo aparece sello y sticker de reclamación, recibir solo Acueducto. **(Este pago solo podrá efectuarse en Bancos y Red CADE, no podrá efectuarse en un corresponsal bancario).**

(415)7707200485271(8020)420712475166(3900)000000089070

19821

# Mes 6

20793

enel Bogotá

ENEL COLOMBIA S.A. E.S.P.
NIT: 860.063.875-8
Calle 93 No. 13 – 45 Piso 1

PAPEL ECOLÓGICO

Para pagos y consultas tu número de cliente es: **2221578-8**

**DOCUMENTO EQUIVALENTE ELECTRONICO No. 370905839-4**

## CLIENTE

**JACURBANIZACION CORKIDI**
KR 38 D NO 2 F 45
PARQUE URB CORKIDI
BOGOTA, D.C. - JORGE GAITA.N CORTA.S

15 226 7576 / 64106

## COMPORTAMIENTO CONSUMO




**VALOR kWh APLICADO** $818,83

**CONSUMO DIARIO:** 0,94 kWh

**VALOR DIARIO:** $919

**PERIODO FACTURADO:** 17 SEP/2025 A 17 OCT/2025

**DÍAS FACTURADOS:** 31

**CONSUMO MES** 29 kWh

CONSUMO PROMEDIO ULTIMOS 6 MESES: 16 kWh

Este mes tuvimos acceso a la **LECTURA DE TU MEDIDOR** y tu **CONSUMO** presenta una variación. Encuentra las posibles causas y tips de consumo en **www.enel.com.co**


## Realiza tus trámites de forma fácil y segura.

Ingresa en la **zona privada de enel.com.co** y podrás:

- Pagar seguro por PSE.
- Consultar facturas, consumos y más.


Solo necesitas registrarte, iniciar sesión y asociar tu cuenta con los dígitos del medidor después del guion.




## INFORMACION DE LA CUENTA

| | |
|---|---|
| **CLASE DE SERVICIO:** | Comercial |
| **ESTRATO:** | 0 |
| **CARGA kW:** | 0,00 |
| **FACTOR:** | 1 |
| **RUTA REPARTO:** | 10002152267576 |
| **RUTA LECTURA:** | 12152260494 |
| **MANZANA DE LECTURA:** | MS00421054 |
| **MEDIDOR NO:** | 64106 |
| **SUBCLASE:** | Básica |

## CALIDAD DEL SERVICIO




CO: 838TR1 GRUPO: 11 HC: 0,00 VC: 0,00 CEC: 0,00
PERÍODO: 2025/08 DI: 258,44 CP: 36,80000 MC: 0,00 MF: 1,00 %I: 0,28
*Para mayor detalle consultar las resoluciones CREG 015 de 2018 y 030 de 2019*

## USO EFICIENTE DE LA ENERGÍA

Revisa tus cables regularmente. Mantenerlos en buen estado es una forma sencilla de asegurar un entorno confiable y libre de riesgos.

## CONTÁCTANOS

Trámites y solicitudes enel.com.co/es/personas/radicaciones
Chat de servicio en enel.com.co/es/personas/chat-de-atencion
316 890 6003 (Elena Bot o paso Asesor)
Enel Colombia @EnelClientesCO
Regístrate gratis
Zona privada de la página Web
App Enel Clientes Colombia

| ENERGÍA SERVICIO AL CLIENTE | EMERGENCIAS | DENUNCIAS |
|---|---|---|
| Bogotá, Sabana y Cundinamarca 601 5 115 115 | 115 Gratuito las 24 horas. | 601 5140055 denuncias@enel.com |

**DEFENSOR DEL CLIENTE**
https://www.enel.com.co/es/personas/defensor-cliente.html
defensor@enel.com

## ¿CÓMO PAGAR TU FACTURA?

**Medios virtuales de Pago**

APP Banco · Internet · Teléfono Banco · Débito Automático · Cajero Electrónico · APP Enel Clientes Colombia · Botón de pago PSE en Zona Privada enel.com.co · Botón de Pago Bancolombia

**Billetera Virtual**

Daviplata · Davivienda · dale! · MOVII · Nequi · tpaga

**Corresponsales Bancarios**

CONRED · efecty · Reval · Baloto · Bancolombia · Su Red · Su Red Efecty · MOVIRED · puntored · efecty

**Red Distrital**

RED CADE

**Centros de Servicio**

enel Únicamente Chía, Girardot y Facatativá

**Almacenes de Cadena**

JUMBO · Metro

**Código QR**

Si pagas en un corresponsal bancario, exige el desprendible del datáfono. El sello del corresponsal no es un soporte válido en caso de reclamo.

**COMPONENTES TARIFARIOS / Componentes del costo:** **Vigencia: SEP/2025**
**G: $294,58 T: $51,66 D: $305,19 CV: $77,00 PR: $59,90 R: $30,50 CF: $0,00 / $818,83 Costo kWh Mes**


**Inscríbete a factura electrónica* y aprovecha los beneficios.**

Escanea el código




Comparte lo mejor de tu energía a quienes lo necesitan.
Puedes realizar tus donaciones en.
www.enelxstore.com/co/es sección "Comparto mi energía"
Aporte sugerido. $2.849

GRUPO: 11 CIRCUITO: VE2i-838TR1- - NIVEL DE TENSION:1 PROPIEDAD: Empresa
ACTIVIDAD ECONOMICA 3514 Comercialización de Energía Eléctrica Tarifa 11,04 por mil. Somos autoretenedores según Resolución No. 0547 de 25 de enero 2002. IVA Régimen Común CUMPLIMIENTO RESOLUCIÓN CREG 015 DE 1999.
Sobre el contenido de la presente factura el Cliente cuenta con los mecanismos de defensa previstos en la Ley 142 de 1994, y podrá hacer uso de éstos antes de la fecha señalada para pago oportuno. Para mayor información comunícate al (601) 5 115 115, fuera de Bogotá al 01 8000 912 115, o en nuestros Centros de Servicio al Cliente. Operador de red. ENEL COLOMBIA S.A. ESP. Somos grandes contribuyentes según resolución No 9061 de 10 de diciembre de 2020.
"Sobre el acto de suspensión procede el recurso de reposición y en subsidio de apelación, el cual deberá presentarse ante la Empresa previo a la suspensión del servicio."
Esta factura de cobro presta mérito ejecutivo de conformidad con el Artículo 130 de la ley 142 1994
En cumplimiento de la resolución CREG156/11 consultar www.enel.com.co
**IMPORTANTE:** En cumplimiento de la resolución CREG 038 de 2014, la cual modificó el Código de Medida, se establecieron obligaciones, actividades y responsabilidades asignadas a ENEL COLOMBIA S.A. E.S.P. y sus usuarios. Para obtener mayor información, le invitamos a consultarlas en nuestra página web www.enel.com.co o comunicarse a la línea (601) 5 115 115, fuera de Bogotá al 01 8000 912 115, o en nuestros Centros de Servicio al Cliente.
ENEL COLOMBIA S.A. ESP presta el servicio de recaudo para terceros a través de la factura del servicio público domiciliario de energía eléctrica (Encargos de Cobranza), de acuerdo con la aprobación expresa emitida por el cliente para el uso de la factura como canal de recaudo, ENEL COLOMBIA S.A. ESP no es responsable por el servicio que prestan los terceros, ni por los valores facturados. Para mayor información relacionada con estos aspectos, por favor dirigirse a los canales de atención definidos por cada Empresa.
El prestador del servicio de comercialización y distribución de energía eléctrica y de productos y servicios de valor agregado es ENEL COLOMBIA S.A. E.S.P. NIT. 860.063.875-8. Entidad vigilada por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.

FECHA GENERACIÓN.
21/10/2025 00.42.44
FECHA EXPEDICIÓN.
21/10/2025 16.27.18


CUDE: 4d6e3aa4f1d60c32c6019f169be1158c3af12b8d2edca09ef0c0a02d9ba8eca03c22221841d538e6d91ead6b080d4df



Proveedor Tecnológico - Carvajal Tecnología y Servicios SAS BIC - Nombre del SW: CEN Financiero - NIT 890.321.151-0
Factura impresa por Carvajal Soluciones de Comunicación SAS NIT 800.096.812-8.





20793

| 1 Total Energía | + | 2 Portafolio Enel X | = | Total a Pagar | PAGO OPORTUNO | FECHA DE SUSPENSIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $28.500 | | $0 | | $28.500 | 30 OCT /2025 | 31 OCT/2025 |

## ENERGÍA

NÚMERO DE CUENTA: 2221578-8

PRÒXIMA FECHA DE LECTURA: 18 NOV /2025

**Tipo de Lectura: Real** — **Situaciòn encontrada: Normal**

| CÁLCULO CONSUMO DE ENERGÍA | Lectura Actual | - | Lectura Anterior | = | Diferencia de lecturas | x | Factor | = | Energía Consumida kWh | Energía Facturada kWh | x | Valor Unitario | = | Valor Facturado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ENERGÍA ACTIVA FP | 4.746 | | 4.717 | | 29 | | 1 | | 29 | 29 | | $818,83 | | $23.746 |
| ENERGÍA REACTIVA | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | | $305,19 | | $0 |
| CONTRIBUCION | APORTE DEL 20.00 % DEL VALOR FACTURADO | | | | | | | | | | | | | $4.749 |
| ESTE MES LA ENERGIA QUE DISFRUTASTE, TE COSTO $919 DIARIOS | | | | | | | | | | | | SUBTOTAL: | | $28.495 |

### Otros cobros asociados a energía

| | |
|---|---|
| Ajustes a la decena | $5 |
| SUBTOTAL: | $5 |

Consumos + Otros cobros asociados a energia — 1 TOTAL ENERGÍA: $28.500

### Otros cobros de productos y servicios

enel x

Te invitamos a consultar el detalle de tus productos y servicios a través de la APP, tu Sucursal Online en la página web o inscribiéndote a FACTURA VIRTUAL desde www.enel.com.co en la sección Personas.

Productos y servicios diferentes a los servicios de energía y aseo — 2 TOTAL OTROS: $0

Ten en cuenta la fecha de PAGO OPORTUNO para no generar intereses de mora y la FECHA DE SUSPENSIÓN a partir de la cual se suspenderá el servicio en caso de no pago. Por lo anterior y de acuerdo con los costos publicados en el pliego tarifario, el costo por concepto de reconexión es hasta de $111.764

Informamos que de no realizar el pago de sus obligaciones Crédito Fácil CODENSA en la fecha de PAGO OPORTUNO, éstas entrarán en mora, ante lo cual se realiza reporte negativo a las bases de información Financiera y cobro por gastos de cobranza si la mora supera 15 días y se realiza gestión de cobro.

ESTIMADO CLIENTE. La tarifa final es de. $818,83

Defensor del cliente **Enel.**

# Estamos aquí para ayudarte.

Si previamente nos habías contactado para realizar una solicitud y esta no fue resuelta, contáctanos directamente por **defensor@enel.com** o **denuncias@enel.com**, o simplemente escanea nuestro QR para hacer una videollamada.

**¡Trabajaremos junto a ti para encontrar una solución!**

DEFENSOR DEL CLIENTE
defensor@enel.com · denuncias@enel.com

Conoce más escaneando este código



NÚMERO DE CLIENTE
2221578-8

Documento Equivalente Electrònico No.
370905839-4

(415)7707209914253(8020)012221578837090583 94(3900)00000000028500

PAGO OPORTUNO
30 OCT /2025

TOTAL A PAGAR
$28.500

# aseo

Período facturado Aseo
AGO/22/2025 - OCT/21/2025
El servicio de aseo se factura de forma bimestral

**11442882**
**Cuenta contrato**
Núm. de identificación de este predio

**21954948515**
**Número para pagos**
Número de esta factura de servicios públicos

KR 56 No. 9-17 LC 2 Ed. Torre Americas
Horario de Atención

LIME
LIMPIEZA METROPOLITANA S.A. E.S.P.
830123461-1

## Datos del usuario

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tipo de productor | RESIDENCIAL | | | Estrato | 3 |
| Und. Res. Ocupada: | 1 | Und. No Res. Ocupada: | 0 | Densidad | 0.000 |
| Und. Res. Desocupada: | 000 | Und. No Res. Desocupada: | 000 | Volumen | 0.00 |
| Frecuencia Barrido: | 02 | Frecuencia Recolección: | 02 | %Participación | 0.000% |

## Componentes de tarifas

| Costo Fijo Total CFT. | Costo variable no aprovechables | Valor base aprovechamiento |
|---|---|---|
| 34.460,84 | 14.077,68 | 154.680,98 |

## Toneladas por suscriptor mes

| Barrido y limpieza | Limpieza urbana | Rechazo del aprovechamiento |
|---|---|---|
| 0.0025 | 0.0013 | 0.0000 |

| Efectivamente aprovechables | Residuos no aprovechables \| Aforadas - no aforadas |
|---|---|
| 0.0700 | 0.0375 |

## Histórico de vigencias cobradas

| 3 | 2 | 1 | Días liquidados |
|---|---|---|---|
| $52.148 | $68.752 | $58.703 | 61 |

La tarifa incluye subsidio o aporte*

## G Estado de cuenta aseo

| Concepto | Valor | Concepto | Valor |
|---|---|---|---|
| Aseo residencial | $68.622 | Ajuste a la decena -debito- | $1 |
| Subsidio | $10.293- | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Subsidio (-) | 15% | Valor Aseo | $58.330 |
| Aporte (+) | 00% | Total ingresos del período | $58.330 |
| Informativo - deuda total | | Ingreso que Aseo reporta a la DIAN en el período actual | |




DOCUMENTO EQUIVALENTE ELECTRÓNICO

acueducto
AGUA Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ

Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá-ESP
NIT. 899.999.094 - 1
Responsabilidades fiscales del emisor: Gran contribuyente; Autorretenedor

Natasha Avendaño García
Representante Legal

Para el reparto ZONA: 3 CICLO: T3 RUTA: T33747

BIMESTRAL

**11442882**
**Cuenta contrato**
Núm. de identificación de este predio

**21954948515**
**Número para pagos**
Número de esta factura de servicios públicos

Descarga el Documento Equivalente Electrónico

# ¡Hola!

Factura a nombre de
BARRIO CORKIDI JUNTA DE ACCION

Dirección del predio
KR 38D 2F 45

Barrio: JORGE GAITAN Localidad: PUENTE

Dirección de correspondencia

**Datos adicionales del predio**
**Clase de uso:** Residencial
**Estrato:** 3
**Unidades Habitacionales:** 1
**Unidades No Habitacionales:** 0

**Datos de tu medidor**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Marca | AQUAFORJAS | Tipo | VOLU015C |
| Serie | 99AB1022220 | Diámetro pulgadas | ½ |

Período facturado JUL/29/2025 - SEP/25/2025

Pago oportuno OCT/28/2025

Suspensión OCT/31/2025

| Fecha esperada próxima factura | Fecha y hora de expedición factura | Fecha y hora de generación factura |
|---|---|---|
| DIC/23/2025 | OCT/15/2025 06:15:59 | OCT/15/2025 11:44:34 |

**Gracias por tu compromiso. Tu aporte fue fundamental para levantar el esquema de racionamiento.**
En www.acueducto.com.co cuidamos el agua para cuidar de ti.

En este período **consumiste más agua** que en el anterior.
Abre y descubre el detalle de tu pago y consumo ↓

Llámanos **116** Acueducto **110** Aseo


Entra a **www.acueducto.com.co** haz clic en Servicios al Ciudadano y obtén información de los puntos de atención, copia de la factura y realiza tu pago a través de internet.

cadena Nit. 890.930.534-0 25/08/2025_04:33:5

20450 123213 60928

# Tu consumo en este período

En los 3 períodos anteriores tu promedio de consumo fue 6 m³




En este periodo consumiste más agua que en el anterior

Te explicamos **tu consumo en botellas de 1 litro**

**En este período**
21.000

**Promedio al día**
356

## Datos de la lectura de tu medidor

| | | | |
|---|---|---|---|
| Lectura este período | 2435 | Facturado con | Alto consumo |
| Lectura anterior | 2414 | Base promedio | |
| Tu consumo este período | 21 | Descargue fuente alterna | 0 |
| | | Consumo totalizadora | |

## Datos de tu medidor

| | | | |
|---|---|---|---|
| Marca | AQUAFORJAS | Tipo | VOLU015C |
| Serie | 99AB1022220 | Diámetro pulgadas | ½ |

## Para reducir tu consumo, recuerda:

- Cerrar la llave cuando te cepilles los dientes.
- Usar la lavadora con la carga completa.
- Recoger el agua de la ducha en un balde mientras esta se calienta.

# Tu cobro en este período

| Acueducto (A) | + | Alcantarillado (B) | + | Otros cobros (C D E F) | + | Aseo (G) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $82.110,70 | | $78.129,56 | | $39 | | $58.330 |

Consulta el detalle de estos cobros en las tablas con letras de abajo

Consulta el detalle atrás

**Escanea y paga virtual**

Conoce puntos de pago virtuales o presenciales al final de la página

**Total ingresos del período**
Ingresos que la EAAB-ESP reporta a la DIAN en el período actual

= **Total a pagar** $218.610

a624fd9a6498723c6043f99bf1610e3999d2aa943387b74432b79ec527a6ad9a528daac0570c62b791a384c2ff71ab14

DOMICILIARIOS NRO. ÚNICO DE REGISTRO 1-11001000-10 EAB-ESP

VIGILADA POR LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS

## Detalle de tu consumo este bimestre

### A Acueducto

| | Cant. | Valor unitario | Aporte (+) o Subsidio(-)** % | Aporte (+) o Subsidio(-)** Valor | Tarifa*** | Total (Tarifa x Cant.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cargo fijo residencial (mes) | 2,00 | $9.628,01 | -15 | $2.888- | $8.183,81 | $16.368,02 |
| Consumo residencial básico (m³) | 21,00 | $3.683,08 | -15 | $11.602- | $3.130,62 | $65.742,68 |
| Consumo residencial superior básico (m³) | , | | | | | |
| Consumo no residencial (mes) | , | | | | | |
| Consumo no residencial (m³) | , | | | | | |
| **Subtotal** | | | | $14.490- | | $82.110,70 |

### B Alcantarillado

| | Cant. | Valor unitario | Aporte (+) o Subsidio(-)** % | Aporte (+) o Subsidio(-)** Valor | Tarifa*** | Total (Tarifa x Cant.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cargo fijo residencial (mes) | 2,00 | $4.576,39 | -15 | $1.373- | $3.889,93 | $7.779,78 |
| Consumo residencial básico (m³) | 21,00 | $3.941,18 | -15 | $12.415- | $3.350,01 | $70.349,78 |
| Consumo residencial superior básico (m³) | , | | | | | |
| Consumo no residencial (mes) | , | | | | | |
| Consumo no residencial (m³) | , | | | | | |
| **Subtotal** | | | | $13.788- | | $78.129,56 |

*Corresponde a consumos de hasta 11m³ mensuales (22m³ bimestrales). **(+) Aporte: aplica para estratos 5, 6, comercial e industrial. (-) Subsidio: aplica para estratos 1, 2 o 3
*** **La tarifa** se determina a partir del valor unitario del cargo fijo o del consumo. Si aplica un subsidio, se descuenta un %; si hay un aporte, se agrega un %.

### Tasas ambientales

Estos valores **ya están incluidos** en el consumo residencial básico y superior a básico. (Ley 99 de 1993)

| | Tasa Uso (Acueducto) | Tasa Retributiva (Alcantarillado) |
|---|---|---|
| Tarifa consumo básico ($/m³) | $24,26 | $80,90 |
| Tarifa consumo superior a básico ($/m³) | $0,00 | $0,00 |
| Total por consumo facturado | $509 | $1.699 |

El **Mínimo Vital** es un beneficio donde el Distrito de Bogotá brinda un apoyo económico de hasta 6 m³ mensuales (12 m³ por cada período facturado) a los usuarios residenciales de los estratos 1 y 2. (Acuerdo 927 de 2024)

### C Otros conceptos

| Concepto | Valor |
|---|---|
| I-ajuste a la decena | $1- |
| I-intereses de mora | $40 |
| Subtotal | 39 |

### D Cobros a terceros

| Concepto | Valor |
|---|---|
| Subtotal | |

### E Conceptos financiados

| Concepto | No. Cuota | Valor Cuota | Interés | Total | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| Subtotal | | | | | |

### F Saldos anteriores

| Concepto | Valor |
|---|---|
| Subtotal | |

### Deudas en estudio

| Concepto | Valor |
|---|---|
| $32.266 | |
| Subtotal | $32.266 |

**Pagos por la página web, app y billeteras**

puntopay · tpaga · RappiPay · Nequi · Claro Pay · OXXO · ualá · dale! · App EAAB · EAABMóvil

**Para quienes requieren desplazarse a corresponsales bancarios autorizados**

Punto pago · Jumbo · efecty · puntored · Farmatodo

**Red CADE** Consulta direcciones y horarios de atención en: www.bogota.gov.co/servicios/cades

La EAAB ESP sólo tiene convenios con los siguientes bancos: Popular, Davivienda, Scotiabank Colpatria, Caja Social, Itaú, Occidente, AV Villas, Bogotá, Sudameris y City.

**Aseo**
Valor a pagar
$58.330

**DOCUMENTO EQUIVALENTE ELECTRÓNICO**
**FACTURA DEL SERVICIO PÚBLICO No.**
Si paga con cheque, girar dos cheques **únicamente de gerencia** a nombre de la EAAB-ESP NIT 899.999.094-1 y endosar cada uno con el número de cuenta contrato, indicando cuál corresponde al valor de acueducto y cuál al valor de aseo.

(415)7707200489996(8020)219549485157(3900)000000058330

**Acueducto y Alcantarillado**
Valor a pagar
$160.280

**DOCUMENTO EQUIVALENTE ELECTRÓNICO**
**FACTURA DEL SERVICIO PÚBLICO No.**
Señor cajero: Si en el desprendible de aseo aparece sello y sticker de reclamación, recibir solo Acueducto. **(Este pago solo podrá efectuarse en Bancos y Red CADE, no podrá efectuarse en un corresponsal bancario).**

(415)7707200485271(8020)219549485159(3900)000000160280

# Mes 7

enel | Bogotá

ENEL COLOMBIA S.A ESP.
NIT 860.063.875-8
Calle 93 No. 13-45 Piso 1

# FACTURA EXPRÉS

No es duplicado de factura

Para pagos y consultas tu número de cliente es:

**2221578-8**


FACTURA DE SERVICIOS PUBLICOS
No. 374625347-8

## CLIENTE

**Por protección de datos, en esta factura no se incluye la información del cliente.**

Si necesitas una copia exacta de la factura de energía, te invitamos a registrarte en nuestra página web **www.enel.com.co** o en la **APP Enel Clientes Colombia**

## COMPORTAMIENTO CONSUMO




VALOR kWh APLICADO: $820.96

CONSUMO DIARIO: 0.50 kWh

VALOR DIARIO: $493

Consumo promedio últimos 6 meses 19 kWh

PERÍODO FACTURADO: 18 OCT/2025 A 18 NOV/2025

DÍAS FACTURADOS: 32

CONSUMO MES: 16 kWh

| Total Energía | + | Portafolio Enel X | + | Total Aseo | = | TOTAL A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $44.260 | | $0 | | $0 | | $44.260 |

PAGO OPORTUNO: INMEDIATO

FECHA DE SUSPENSIÓN: SUSPENSION

Tipo de lectura: Real

Situación encontrada: Normal

## Otros cobros asociados a energía

| | |
|---|---|
| Saldo Anterior | $28.500 |
| Ajustes a la decena | $-2 |
| CONSUMO ACTIVA SENCILLA | $13.135 |
| CONTRIBUCION COMERCIAL SENCILL | $2.627 |
| **SUBTOTAL Otros cobros energia** | **$15.760** |

Cargos congelados: $0
Deuda periodos anteriores: $28.500

PRÓXIMA FECHA DE LECTURA: 18 DIC /2025

1 TOTAL ENERGÍA: $44.260

Consumos + Otros cobros asociados a energía

## Otros cobros de productos y servicios

enel x

Te invitamos a consultar el detalle de tus productos y servicios a través de la APP, tu Sucursal Online en la página web o inscribiéndote a FACTURA VIRTUAL desde www.enel.com.co en la sección Personas


Deuda per. anter Encargos cobranza: $0
Deuda per. anter Otros: $0

Productos y servicios diferentes a los de energía y aseo

2 TOTAL OTROS: $0

## Cobros por el servicio de ASEO:

3 TOTAL ASEO: $0





**Descarga gratis la App Enel Clientes**

**Realiza trámites y consultas del servicio de energía fácil y en línea.**

DISPONIBLE EN Google Play

Consíguela en la App Store

O regístrate en la zona privada de la web Enel.




Número de Cliente

**2221578-8**

FACTURA DE SERVICIOS PUBLICOS
No. 374625347-8

(415)7707209914253(8020)012221578837462534 70(3900)00000000044260

PAGO OPORTUNO: INMEDIATO

FECHA DE SUSPENSIÓN: SUSPENSION

TOTAL A PAGAR: $44.260

Scanned with CamScanner

# Mes 8

aseo

Período facturado Aseo
OCT/22/2025 - DIC/19/2025

El servicio de aseo se factura de forma bimestral

**Cuenta contrato**
**Núm. de identificación de este predio**
11442882

**Número para pagos**
**Número de esta factura de servicios públicos**
41447228218

**Datos del usuario**

Tipo de producto RESIDENCIAL
Und. Res. Ocupadas: 1
Und. Res. Desocupadas: 000
Frecuencia Barrido: 02
Estrato 3
Densidad 0.000
Volumen 0.00
%Participación 0.000%

**Componentes de tarifas**

| Costo Fijo Total CFT | Costo variable no aprovechables | Valor base aprovechamiento |
|---|---|---|
| 33.378,91 | 13.631,61 | 154.680,98 |

**Estado de cuenta aseo**

| Concepto | Valor | Concepto | Valor |
|---|---|---|---|
| Aseo residencial | $66.274 | Ajuste a la decena (credito) | $2 |
| Subsidio | $9.932- | | |

| Saldo (-) | 95% | Valor Aseo | $56.280 |
|---|---|---|---|
| Aporte (+) | 00% | Total Aseo Facturado | $56.280 |
| Diferencias - deuda facturada | | Siguiente Fecha Corte Facturación | |

**Toneladas por suscriptor mes**

| Barrido y limpieza | Limpieza urbana | Recharza del aprovechamiento |
|---|---|---|
| 0.0025 | 0.0013 | 0.0000 |
| Efectivamente aprovechables | Residuos no aprovechables \| Aforados - no aforados | |
| 0.0648 | 0.0375 | |

**Histórico de vigencias cobradas**

| 3 | 2 | 1 | Días liquidados |
|---|---|---|---|
| $68.752 | $58.703 | $58.329 | 59 |

DOCUMENTO EQUIVALENTE ELECTRÓNICO

acueducto
AGUA Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA

Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá-ESP
NIT 899.999.094 - 1

Natalia Avendaño Garcia
Representante Legal

Para el reparto ZONA: 3 CICLO: T3 RUTA: T33747

BIMESTRAL

**11442882**
**Cuenta contrato**
Núm. de identificación de este predio

**41447228218**
**Número para pagos**
Número de esta factura de servicios públicos

Descarga el Documento Equivalente Electrónico

Periodo facturado SEP/28/2025 - NOV/24/2025

Pago oportuno DIC/31/2025

Suspension ENE/06/2026

| Fecha esperada proxima factura | Fecha y hora de generacion factura | Fecha y hora de expedicion factura |
|---|---|---|
| FEB/21/2026 | DIC/15/2025 07:38:28 | DIC/15/2025 12:01:28 |

## ¡Hola!

Factura a nombre de
BARRIO CORKIDI JUNTA DE ACCION

Dirección del predio
KR 38D 2F 45

Barrio: JORGE GAITAN Localidad: PUENTE

Dirección de correspondencia

**Datos adicionales del predio**

Clase de uso: Residencial
Estrato: 3
Unidades Habitacionales: 1
Unidades No Habitacionales: 0

**Datos de tu medidor**

Marca AGUAFORJAS Tipo VOLUMETRIC
Serie [illegible] Diámetro pulgadas ½

**Gracias por tu compromiso. Tu aporte fue fundamental para levantar el esquema de racionamiento.**
En www.acueducto.com.co cuidamos el agua para cuidar de ti.

**En este periodo consumiste menos agua que en el anterior.**
Abre y descubre el detalle de tu pago y consumo ↓

Llámanos 116 Acueducto 110 Aseo

Entra a www.acueducto.com.co haz clic en Servicios al Ciudadano y obten información de los puntos de atención, copia de la factura y realiza tu pago a través de internet.

cadena.

20905 108745 5.

Scanned with CamScanner

# Tu consumo en este período

En los 3 periodos anteriores tu promedio de consumo fue 12 m³




En este periodo consumiste menos agua que en el anterior

## Te explicamos tu consumo en botellas de 1 litro

| En este período | Promedio al día |
|---|---|
| 20.000 | 333 |

### Datos de la lectura de tu medidor

| | | | |
|---|---|---|---|
| Lectura este periodo | 2481 | Facturado con | Consumo Normal |
| Lectura anterior | 2439 | Base promedio | |
| Tu consumo este periodo | 20 | Descargue fuente alterna | 0 |
| | | Consumo totalizadora | |

### Datos de tu medidor

| | | | |
|---|---|---|---|
| Marca | AQUAFORJAS | Tipo | VOLUMETRIC |
| Serie | 89A81022220 | Diámetro pulgadas | ½ |

## Para reducir tu consumo, recuerda:

- Aprovechar el agua lluvia para regar tus plantas
- Reutilizar el agua del enjuague de la lavadora para lanores de aseo
- Revisar que las tuberías de tu casa o negocio no tengan fugas o escapes

# Tu cobro en este período

| Acueducto | + | Alcantarillado | + | Otros cobros | + | Aseo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $80.581,04 | | $76.292,10 | | $3- | | $56.280 |
| A | | B | | C D E F | | G |

Consulta el detalle de estos cobros en las tablas con letras de abajo

Consulta el detalle atrás

**Escanea y paga virtual**

Conoce puntos de pago virtuales o presenciales al final de la página

**Total ingresos del periodo**

Ingresos que la EAAB ESP reporta a la DIAN en el periodo actual

= **Total a pagar** $213.150

CUDE (Código Único de Documento Electrónico) 8ef0f582 3d2caf57835aa384c9d85cb43d78c1488b03da7311917e0dd36ee30d274d5a7b4a3dd2d8cbfa2b6dac30aaf3

## Detalle de tu consumo este bimestre

### A Acueducto

| | Cant. | × | Valor unitario | × | Aporte (+) o Subsidio (-)** % | = Valor | Tarifa*** | = Total (Tarifa x Cant.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cargo fijo residencial (mes) | 2,00 | | $9.795,62 | | -15 | $2.939- | $8.326,28 | $16.652,24 |
| Consumo residencial básico (m³) | 20,00 | | $3.760,49 | | -15 | $11.281- | $3.196,42 | $63.928,80 |
| Consumo residencial superior básico (m³) | . | | | | | | | |
| Cargo fijo no residencial (mes) | . | | | | | | | |
| Consumo no residencial (m³) | . | | | | | | | |
| **Subtotal** | | | | | | $14.220- | | $80.581,04 |

### B Alcantarillado

| | Cant. | × | Valor unitario | × | Aporte (+) o Subsidio (-)** % | = Valor | Tarifa*** | = Total (Tarifa x Cant.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2,00 | | $4.656,05 | | -15 | $1.397- | $3.957,64 | $7.915,30 |
| | 20,00 | | $4.022,20 | | -15 | $12.067- | $3.416,87 | $68.337,40 |
| | . | | | | | | | |
| | . | | | | | | | |
| | . | | | | | | | |
| **Subtotal** | | | | | | $13.464- | | $76.292,10 |

* Corresponde a consumos de hasta 11m³ mensuales (22m³ bimestrales). **(+) Aporte: aplica para estratos 5, 6, comercial e industrial. (-) Subsidio: aplica para estratos 1,2 o 3.
*** La tarifa se determina a partir del valor unitario del cargo fijo o del consumo. Si aplica un subsidio, se descuenta un %; si hay un aporte, se agrega un %.

### Tasas ambientales

Estos valores ya están incluidos en el consumo residencial básico y superior a básico. Ley [illegible]

| | Tasa Uso (Acueducto) | Tasa Retributiva (Alcantarillado) |
|---|---|---|
| Tarifa consumo básico ($/m³) | $26,81 | $91,15 |
| Tarifa consumo superior a básico ($/m³) | $0,00 | $0,00 |
| Total por consumo facturado | $532 | $1.823 |

**Mínimo Vital** es un beneficio donde el Distrito [illegible]

### C Otros conceptos

| Concepto | Valor |
|---|---|
| Ajuste a la decena | $3- |
| Subtotal | 3- |

### D Cobros a terceros

| Concepto | Valor |
|---|---|
| Subtotal | |

### E Conceptos financiados

| Concepto | No. Cuota | Valor Cuota | Interés | Total | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| Subtotal | | | | | |

### F Saldos anteriores

| Concepto | Valor |
|---|---|
| Subtotal | |

### Deudas en estudio

| Concepto | Valor |
|---|---|
| $32.266 | |
| Subtotal | $32.266 |

**Pagos por la página web, app y bibliotecas**

Nequi Claro Pay uvalá dale

**Para quienes requieren desplazarse a corresponsales bancarios autorizados**

punto pago efecty puntored FARMATODO

Red CADE: Consulta direcciones y horarios de atención en: www.bogota.gov.co/servicios/cades

La EAAB ESP solo tiene convenios con las siguientes bancas: Popular, Davivienda, Scotiabank Colpatria, Caja Social, Bbva Occidente, AV Villas, Bogotá, Sudameris y Citi.

**Aseo**
Valor a pagar
**$56.280**

**DOCUMENTO EQUIVALENTE ELECTRÓNICO**
**FACTURA DEL SERVICIO PUBLICO No.**
Si pagó con cheque, gire dos cheques únicamente de gerencia a nombre de la EAAB-ESP NIT 899 999 094-1 y endose cada uno con el número de cuenta contrato, indicando cuál corresponda al valor de acueducto y cuál al valor de aseo



**Acueducto y Alcantarillado**
Valor a pagar
**$156.870**

**DOCUMENTO EQUIVALENTE ELECTRÓNICO**
**FACTURA DEL SERVICIO PUBLICO No.**
Señor cajero: Si en el desprendible de aseo aparece sello y clichés de reclamación, recibir solo Acueducto. (Este pago solo podrá efectuarse en Bancos y Red CADE, no podrá efectuarse en los corresponsales bancarios)



Scanned with CamScanner

# Pago PSE

## Resultado de su transacción

**Destino de pago**
Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá E.S.P.

**Motivo**
Pago Múltiple EAAB ESP

**Número de Aprobación**
00624872

**Fecha**
18/12/2025

**Dirección IP**
186.102.40.89

**Valor transacción**
$213.150,00

**Costo de la transacción**
$ 0,00 IVA incluido

| Referencia 1 | Referencia 2 | Referencia 3 |
|---|---|---|
| CC1006796608 | 186.102.40.89 | 14330686 |

Banco Davivienda S.A. Todos los derechos reservados 2025



Buscar
Previsión de la caída
ESP
2:06 p. m.
18/12/2025

Scanned with CamScanner

# ← Comprobante de pago

## Pago Enel

Número cuenta
**2221578**

Valor
**$ 50.050,00**

Tipo de documento
**Factura**

Nombre
**Jacurbanizacion Corkidi**

Fecha
**13 de enero de 2026 a las 01:55 p. m.**

Referencia
**M08094244**

VIGILADO

Scanned with CamScanner

No. Cuenta 2221578-8 50181

| 1 Total Energía | + | 2 Portafolio Enel X | = | Total a Pagar | PAGO OPORTUNO | FECHA DE SUSPENSIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $111.170 | | $0 | | $111.170 | 02 FEB /2026 | 04 FEB/2026 |

## ENERGÍA

NÚMERO DE CUENTA: 2221578-8

PRÓXIMA FECHA DE LECTURA: 17 FEB /2026

**Tipo de Lectura: Real**

**Situación encontrada: Proceso analítica datos**

| CALCULO CONSUMO DE ENERGIA | Lectura Actual | - | Lectura Anterior | = | Diferencia de lecturas | x | Factor | = | Energía Consumida kWh | Energía Facturada kWh | x | Valor Unitario | = | Valor Facturado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ENERGIA ACTIVA FP | 4 932 | | 4 814 | | 118 | | 1 | | 118 | 118 | | $785.09 | | $92 640 |
| ENERGIA REACTIVA | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | | $283.66 | | $0 |
| CONTRIBUCION | APORTE DEL 20.00 % DEL VALOR FACTURADO | | | | | | | | | | | | | $18 528 |

ESTE MES LA ENERGIA QUE DISFRUTASTE, TE COSTO $3 474 DIARIOS

**SUBTOTAL: $111.168**

### Otros cobros asociados a energía

Ajustes a la decena $2

**SUBTOTAL: $2**

Consumos + Otros cobros asociados a energía (1) TOTAL ENERGÍA $111.170

### Otros cobros de productos y servicios

enel x

Te invitamos a consultar el detalle de tus productos y servicios a través de la APP, tu Sucursal Online en la página web o inscribiéndote a FACTURA VIRTUAL desde www.enel.com.co en la sección Personas

Productos y servicios diferentes a los servicios de energía y aseo (2) TOTAL OTROS $0

Ten en cuenta la fecha de PAGO OPORTUNO para no generar intereses de mora y la FECHA DE SUSPENSIÓN a partir de la cual se suspenderá el servicio en caso de no pago. Por lo anterior y de acuerdo con los costos publicados en el pliego tarifario, el costo por concepto de reconexión es hasta de $111.784

Informamos que de no realizar el pago de sus obligaciones Crédito Fácil CODENSA en la fecha de PAGO OPORTUNO, éstas entrarán en mora, ante lo cual se realiza reporte negativo a las bases de información financiera y cobro por gastos de cobranza si la mora supera 15 días y se realiza gestión de cobro

ESTIMADO CLIENTE: La tarifa final es de $785.09


# Cuando reportes una falla, usa WhatsApp.

Contáctanos por nuestro canal oficial al **316 890 6003**, y Elena te ayudará a reportar una falla en tu servicio.

Al momento de hacer tu reporte:

- **Digita la opción número 2**
- **Ten a la mano tu número de cuenta / cliente**

Al final recibirás un caso para hacer seguimiento.



Enel Colombia S.A. ESP. Entidad vigilada por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.


**NÚMERO DE CLIENTE**
**2221578-8**

**Documento Equivalente Electrónico No.**
381508379-7

(415)7707209914253(8020)012221578838150837 97(3900)000000000111170

**PAGO OPORTUNO**
**02 FEB /2026**

**TOTAL A PAGAR**
**$111.170**

Scanned with CamScanner

# ← Comprobante de pago

Envío recibido

De
**Alv*** Smi** Gue**** Mah****

¿De qué banco te enviaron?
**Davivienda**

¿Cuánto?
**$ 111.500,00**

Fecha
**28 de enero de 2026 a las 09:06 a. m.**

Referencia
**M02501382**


Llave a la que te enviaron
**3183801967**

VIGILADO

Scanned with CamScanner

# Tu consumo en este período

En los 3 periodos anteriores tu promedio de consumo fue 16 m³




En este periodo consumiste menos agua que en el anterior.

Te explicamos **tu consumo en botellas de 1 litro**

| En este período | Promedio al día |
|---|---|
| 16.000 | 271 |

## Datos de la lectura de tu medidor

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Lectura este periodo** | 2471 | **Facturado con** | Consumo prom histórico |
| **Lectura anterior** | 2455 | **Base promedio** | Historico Mismo Usuario |
| **Tu consumo este periodo** | 16 | **Descargue fuente alterna** | 0 |
| | | **Consumo totalizadora** | |

## Datos de tu medidor

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Marca** | AQUAFORJAS | **Tipo** | VOLU015C |
| **Serie** | 99A81022220 | **Diámetro pulgadas** | ½ |

## Para reducir tu consumo, recuerda:

- Aprovechar el agua lluvia para regar tus plantas.
- Reutilizar el agua del enjuague de la lavadora para labores de aseo.
- Revisar que las tuberías de tu casa o negocio no tengan fugas o escapes.

# Tu cobro en este período

| Acueducto | + | Alcantarillado | + | Otros cobros | + | Aseo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $66.623,52 | | $60.952,70 | | $33.069 | | $66.630 |
| A | | B | | C D E F | | G |

Consulta el detalle de estos cobros en las tablas con letras de abajo

Consulta el detalle atrás

**Escanea y paga virtual**

Conoce puntos de pago virtuales o presenciales al final de la página

**Total ingresos del periodo**
Ingresos que la EAAB ESP reporta a la DIAN en el periodo actual

= **Total a pagar** $227.276

CUDE (Codigo Único de Documento Electrónico): 9ab828a0a2811feb1dcc66d8ea9043762c2c27751e061fb6d0160fb3dbb3851c1ac468e980ffe1b295d5fec54a0ca3a6

DOMICILIARIOS NRO. UNICO DE REGISTRO 1-11001000-10 EAB ESP

VIGILADA POR LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS

## Detalle de tu consumo este bimestre

### A Acueducto

| | Cant. | × Valor unitario | × | Aporte (+) o Subsidio (-)** % | = Valor | Tarifa*** | = Total (Tarifa x Cant.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cargo fijo residencial (mes) | 2,00 | $9.795,62 | | -15 | $2.939- | $8.326,28 | $16.652,24 |
| Consumo residencial básico (m³) | 16,00 | $3.674,33 | | -15 | $8.818- | $3.123,18 | $49.971,28 |
| Consumo residencial superior básico (m³) | . | | | | | | |
| Cargo fijo no residencial (mes) | . | | | | | | |
| Consumo no residencial (m³) | . | | | | | | |
| **Subtotal** | | | | | $11.757- | | $66.623,52 |

### B Alcantarillado

| | Cant. | × Valor unitario | × | Aporte (+) o Subsidio (-)** % | = Valor | Tarifa*** | = Total (Tarifa x Cant.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cargo fijo residencial (mes) | 2,00 | $4.656,05 | | -15 | $1.397- | $3.957,64 | $7.915,10 |
| Consumo residencial básico (m³) | 16,00 | $3.899,85 | | -15 | $9.360- | $3.314,87 | $53.037,60 |
| Consumo residencial superior básico (m³) | . | | | | | | |
| Cargo fijo no residencial (mes) | . | | | | | | |
| Consumo no residencial (m³) | . | | | | | | |
| **Subtotal** | | | | | $10.757- | | $60.952,70 |

* Corresponde a consumos de hasta 11m³ mensuales (22m³ bimestrales). **(+) Aporte: aplica para estratos 5, 6, comercial e industrial. (-) Subsidio: aplica para estratos 1,2 o 3.
*** La tarifa se determina a partir del valor unitario del cargo fijo o del consumo. Si aplica un subsidio, se descuenta un %, si hay un aporte, se agrega un %.

**Tasas ambientales**
Estos valores ya están incluidos en el consumo residencial básico y superior a básico. (Ley 99 de 1993)

| | Tasa Uso (Acueducto) | Tasa Retributiva (Alcantarillado) |
|---|---|---|
| Tarifa consumo básico ($/m³) | $26,82 | $91,15 |
| Tarifa consumo superior a básico ($/m³) | $0,00 | $0,00 |
| Total por consumo facturado | $429 | $1.458 |

El **Mínimo Vital** es un beneficio donde el Distrito de Bogotá brinda un apoyo económico de hasta 6 m³ mensuales (12 m³ por cada periodo facturado) a los usuarios residenciales de los estratos 1 y 2. (Acuerdo 927 de 2024)

### C Otros conceptos

| Concepto | Valor |
|---|---|
| Ajuste a la decena | $3 |
| Intereses de mora | $800 |
| **Subtotal** | 803 |

### D Cobros a terceros

| Concepto | Valor |
|---|---|
| **Subtotal** | |

### E Conceptos financiados

| Concepto | No. Cuota | Valor Cuota | Interés | Total | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| **Subtotal** | | | | | |

### F Saldos anteriores

| Concepto | Valor |
|---|---|
| Deuda anterior | $32.266 |
| **Subtotal** | $32.266 |

### Deudas en estudio

| Concepto | Valor |
|---|---|
| **Subtotal** | |

**Pagos por la página web, app y billeteras**

**Para quienes requieren desplazarse a corresponsales bancarios autorizados**

Red CADE: Consulta direcciones y horarios de atención en: www.bogota.gov.co/servicios/cades

La EAAB ESP solo tiene convenios con los siguientes bancos: Popular, Davivienda, DAVIbank, Itaú, Occidente, AV Villas, Bogotá, Sudameris y Citi

**Aseo**
Valor a pagar
**$66.630**

**DOCUMENTO EQUIVALENTE ELECTRÓNICO**
**FACTURA DEL SERVICIO PUBLICO No.**
Si paga con cheque, girar dos cheques únicamente de gerencia a nombre de la EAAB-ESP NIT 899.999.094-1 y endosar cada uno con el numero de cuenta contrato, indicando cuál corresponda al valor de acueducto y cuál al valor de aseo.

(415)7707200489996(8020)165851950150(3900)0000000066430

**Acueducto y Alcantarillado**
Valor a pagar
**$160.646**

**DOCUMENTO EQUIVALENTE ELECTRÓNICO**
**FACTURA DEL SERVICIO PUBLICO No.**
Señor cajero: Si en el desprendible de aseo aparece sello y sticker de reclamación, recibir solo Acueducto. (Este pago solo podrá efectuarse en Bancos y Red CADE, no podrá efectuarse en un corresponsal bancario).

(415)7707200485271(8020)165851950151(3900)0000000160646

Scanned with CamScanner

aseo

Período facturado Aseo
DIC/20/2025 - FEB/19/2026
El servicio de aseo se factura de forma bimestral

11442882
Cuenta contrato
Núm. de identificación de este predio

16585195015
Número para pagos
Número de esta factura de servicios públicos

KR 56 No. 9-17 LC 2 Ed. Torre Americas
Horario de Atención

Datos del usuario
Tipo de producto RESIDENCIAL
Estrato 3
Und. Res. Ocupadas: 1
Und. No Res. Ocupadas: 0
Densidad 0.000
Und. Res. Desocupadas: 000
Und. No Res. Desocupadas: 000
Volumen 0.00
Frecuencia Barrido: 02
Frecuencia Recolección: 02
%Participación 0.000%

Componentes de tarifas

| Costo Fijo Total CFT | Costo variable no aprovechables | Valor base aprovechamiento |
|---|---|---|
| 41.118,28 | 15.480,93 | 157.722,57 |

Estado de cuenta aseo

| Concepto | Valor | Concepto | Valor |
|---|---|---|---|
| Aseo residencial | $77.813 | Ajuste a la decena -credito- | $2.- |
| Subsidio | $11.672.- | Reajuste aprove | $481 |

Histórico de vigencias cobradas

| Días liquidados | Vigencia 2 | Vigencia 1 | Vigencia 3 |
|---|---|---|---|
| 62 | $56.282 | $56.329 | $58.703 |

La tarifa incluye subsidio o aporte*

Toneladas por suscriptor mes

| Barrido y limpieza | Limpieza urbana | Reciclaje del aprovechamiento |
|---|---|---|
| 0.0026 | 0.0009 | 0.0000 |

Efectivamente aprovechables: 0.0687
Residuos no aprovechables | Aforadas - no aforadas: 0.0409

DOCUMENTO EQUIVALENTE ELECTRÓNICO

acueducto
AGUA Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ

Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá-ESP
NIT. 899.999.094 - 1

Natasha Avendaño García
Representante Legal

Para el reparto ZONA: 3 CICLO: T3 RUTA: T33747

BIMESTRAL

| 11442882 | 16585195015 |
|---|---|
| **Cuenta contrato** Núm. de identificación de este predio | **Número para pagos** Número de esta factura de servicios públicos |

Descarga el Documento Equivalente Electrónico

Período facturado NOV/25/2025 - ENE/22/2026

Pago oportuno **Inmediato** Suspensión **Inmediato**

| Fecha esperada próxima factura | Fecha y hora de generación factura | Fecha y hora de expedición factura |
|---|---|---|
| ABR/23/2026 | FEB/13/2026 06:27:45 | FEB/13/2026 11:12:08 |

## ¡Hola!

Factura a nombre de
**BARRIO CORKIDI JUNTA DE ACCION**

Dirección del predio
**KR 38D 2F 45**

**Barrio:** JORGE GAITAN **Localidad:** PUENTE

Dirección de correspondencia

**Datos adicionales del predio**

**Clase de uso:** Residencial
**Estrato:** 3
**Unidades Habitacionales:** 1
**Unidades No Habitacionales:** 0

**Datos de tu medidor**

**Marca** AQUAFORJAS **Tipo** VOLU015C
**Serie** 99AB1022220 **Diámetro pulgadas** ½

**Agradecemos tu compromiso con el uso responsable y el ahorro del agua. Juntos hacemos la diferencia.**
En www.acueducto.com.co cuidamos el agua para cuidar de ti.

En este periodo **consumiste menos agua** que en el anterior.
Abre y descubre el detalle de tu pago y consumo ↓

Llámanos 116 Acueducto 110 Aseo

Entra a **www.acueducto.com.co** haz clic en Servicios al Ciudadano y obtén información de los puntos de atención, copia de la factura y realiza tu pago a través de internet.

cadena.

20921 110015 54264

Scanned with CamScanner

DAVIVIENDA

# Pago PSE

Transacción aprobada

## Resultado de la transacción

**Código único CUS**
70433083

**Destino Pago**
Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá E.S.P.

**Motivo**
Pago Múltiple EAAB ESP

**Fecha**
17-02-2026

**Número de aprobación**
70433083

**Dirección IP**
186.102.119.124

**Número de factura**
15041793

| Valor transacción | Costo de la transacción | Valor impuestos |
|---|---|---|
| $ 227.276,00 | $ 0,00 IVA incluido | $ 0,00 |


| Referencia 1 | Referencia 2 | Referencia 3 |
|---|---|---|
| CC1006796608 | 186.102.119.124 | 15041793 |

Scanned with CamScanner

CUDE: 7b6b9589e547311e038b3c08f1d04886c04857d3c8461f0c8b31549a360a86b9210fc6f373a83a3601cd3fb4b1557f16

Total energía **$87.050** = Total a pagar **$87.050**

## Comportamiento consumo




## Estado de cuenta

| | |
|---|---|
| Consumo mes actual: | 98 kWh |
| Consumo promedio: | 48 kWh |
| Valor kWh aplicado: | $740,25 |
| Consumo diario: | 3,38 kWh |
| Valor diario: | $3.002 |

## ¿Sabías qué...?

La tarifa de energía es el valor que pagamos por cada kWh que consumimos. Este se calcula con una fórmula llamada **Costo Unitario**, que incluye los siguientes componentes de la cadena eléctrica:

| Generación | + | Transmisión | + | Distribución | + | Costo Variable | + | Pérdidas | + |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $247,20 | | $52,97 | | $292,59 | | $76,46 | | $53,23 | |
| **Restricciones** | + | **Costo Fijo** | + | **$740,25** | | | | | |
| $17,79 | | $0,00 | | Costo kWh Mes | | | | Vigencia: ENE/2026 | |

En Colombia las tarifas son reguladas por la Comisión de Energía y Gas (CREG)

## Cálculo consumo de energía

**Este mes la energía que disfrutaste, te costó $3.002 diarios**

| | Lectura actual | - Lectura anterior | = Diferencia de lecturas | x Factor = | Energía consumida kWh | Energía facturada kWh | x Valor unitario | = Valor facturado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ENERGIA ACTIVA FP | 5.030 | 4.932 | 98 | 1 | 98 | 98 | $740,25 | $72.544 |
| ENERGIA REACTIVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $292,59 | $0 |
| Contribución | Aporte del 20,00 % del valor facturado | | | | | | | $14.509 |
| ESTIMADO CUENTE: La tarifa final es de: $740,25 | | | | | | | | **$87.053** |

## Otros cobros asociados a energía

| | |
|---|---|
| Ajustes a la decena | $-3 |
| **SUBTOTAL:** | $-3 |

**1 TOTAL ENERGÍA: $87.050**

## Otros cobros de productos y servicios

Te invitamos a consultar el detalle de tus productos y servicios a través de la APP de Sucursal Online en la página web o mediante la FACTURA VIRTUAL desde www.enel.com.co en la sección Personas.

**2 TOTAL OTROS: $0**

Ten en cuenta la fecha de PAGO OPORTUNO para no generar intereses de mora y la FECHA DE SUSPENSIÓN a partir de la cual se suspenderá el servicio en caso de no pago. Por lo anterior y de acuerdo con los costos publicados en el pliego tarifario, el costo por concepto de reconexión es hasta de **$111.764**

Informamos que de no realizar el pago de sus obligaciones Crédito Fácil CODENSA en la fecha de PAGO OPORTUNO, éstas entrarán en mora, ante lo cual se realiza reporte negativo a las bases de información Financiera y cobro por gastos de cobranza si la mora supera 15 días y se realiza gestión de cobro.

# Cuando reportes una falla, usa WhatsApp.

Contáctanos por nuestro canal oficial al **316 890 6003**, y Elena te ayudará a reportar una falla en tu servicio.

Al momento de hacer tu reporte:

- **Digita la opción número 2**
- **Ten a la mano tu número de cuenta / cliente**

Al final recibirás un caso para hacer seguimiento.

Enel Colombia S.A. ESP. Entidad vigilada por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.



GRUPO: 11 CIRCUITO: VE23-838TR1- - NIVEL DE TENSION:1 PROPIEDAD: Empresa
ACTIVIDAD ECONÓMICA 3514 Comercialización de Energía Eléctrica Tarifa 11.24 por mil. Somos autoretenedores según Resolución No. 3547 de 25 de enero 2002. IVA Régimen Común. CUMPLIMIENTO RESOLUCIÓN CREG 015 DE 1998
Sobre el contenido de la presente factura el Cliente cuenta con los mecanismos de defensa previstos en la Ley 142 de 1994, y podrá hacer uso de éstos antes de la fecha señalada para pago oportuno. Para mayor información comunícate al (601) 5 115 115 fuera de Bogotá al 01 8000 912 115, o en nuestros Centros de Servicio al Cliente. Operador de red: ENEL COLOMBIA S.A. ESP. Somos grandes contribuyentes según resolución No 0061 de 19 de diciembre de 2025.
"Sobre el acto de suspensión procede el recurso de reposición y en subsidio de apelación, el cual deberá presentarse ante la Empresa previo a la suspensión del servicio."
Esta factura de cobro presta mérito ejecutivo de conformidad con el Artículo 130 de la ley 142 1994
En cumplimiento de la resolución CREG 156/11 consultar www.enel.com.co
IMPORTANTE. En cumplimiento de la resolución CREG 038 de 2014 la cual modifico el Código de Medida, se establecieron obligaciones, actividades y responsabilidades asignadas a ENEL COLOMBIA S.A. E.S.P. y sus usuarios. Para obtener mayor información te invitamos a consultarlas en nuestra página web www.enel.com.co o comunícate a la línea (601) 5 115 115, fuera de Bogotá al 01 8000 912 115, o en nuestros Centros de Servicio al Cliente.
ENEL COLOMBIA S.A. ESP presta el servicio de recaudo para terceros a través de la factura del servicio público domiciliario de energía eléctrica (Encargos de Cobranza), de acuerdo con la autorización expresa emitida por el cliente para el uso de la factura como canal de recaudo. ENEL COLOMBIA S.A. ESP no es responsable por el servicio que presten los terceros, ni por los valores facturados. Para mayor información relacionada con estos aspectos, por favor dirigirse a los canales de atención definidos por cada Empresa.
El prestador del servicio de comercialización y distribución de energía eléctrica y de productos y servicios de valor agregado es ENEL COLOMBIA S.A. E.S.P. NIT. 860.063.875-8. Entidad vigilada por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.

Factura impresa por Carvajal Soluciones de Comunicación SAS NIT 800.086.812. Proveedor Tecnológico Carvajal Tecnología y Servicios SAS BIC - Nombre del SW CENFinpremo - NIT 890.321.151-4 as

### Calidad del Servicio

| Duración interrupciones (Horas) | | Frecuencia interrupciones (Eventos) | |
|---|---|---|---|
| DIUG: 11.57 | Grupo: 11 | FIUG: 13.00 | DT: 280.26 |
| DIU: 3.63 | HC: 0.00 | FIU: 1.00 | CF: 52.00000 |
| DIUM: 0.00 | YC: 0.00 | FIUM: 0.00 | MC: 0.00 |
| THC: 0.00 | CEC: 0.00 | TYC: 0.00 | MF: 1.00 |
| | | | %t: 0.20 |

Documento electrónico

FECHA GENERACION 20/02/2026 00:54:20
FECHA EXPEDICION 20/02/2026 11:27:31

Para pagos y consultas tu número de cliento es: **2221578-8** | **Pago Oportuno** 03 MAR 2026 | **Total a pagar** **$87.050**

(415)7707209914253(8020)012221578838502829(3900)00000000087050

**Usa este código para pagos en canales presenciales**

Scanned with CamScanner

DOCUMENTO EQUIVALENTE ELECTRONICO No. 385080282-9

enel | Bogotá

ENEL COLOMBIA S.A. E.S.P. NIT. 800.063.875-8
Calle 80 No. 13 - 45 Piso 1

Para pagos y consultas tu número de cliente es: **2221578-8**

**No. Medidor: 64106**

54255

# ¡Hola!

**JACURBANIZACION CORKIDI**
KR 38 D NO 2 F 45
PARQUE URB CORKIDI
BOGOTA, D.C. - JORGE GAITA.N CORTA.S

PAPEL ECOLÓGICO

**Pago oportuno**
03 MAR /2026

**Fecha de suspensión**
05 MAR/2026

**Tu próxima lectura**
18 MAR /2026

Periodo Facturado:
**Del 20 ENE/2026 al 17 FEB/2026**
**29 días**

Este mes tuvimos acceso a la LECTURA DE TU MEDIDOR y tu CONSUMO presenta una variación. Encuentra las posibles causas y tips de consumo en www.enel.com.co

**Tipo de Lectura: Real** **Ruta Lectura: 1 2 15 226 0494** **Carga kW: 0,00**

Clase de servicio: Comercial | Subclase: Básica

1 2 15 226 9493 @

## Consejos para el uso eficiente de tu energía

Ilumina con tecnología LED. Disfruta de espacios brillantes y acogedores mientras ahorras energía todos los días

## Consejos para el uso seguro de tu energía

Aléjate siempre de cables sueltos, enredados o de chispas

11.299 - Página 1 de 2

## Contáctanos | Puntos de atención Enel



316 890 6003 (Elena Bot o Asesor)
601 5115 115
Enel Colombia
@EnelClientesCO
www.enel.com.co/es/personas/defensor-cliente.html
Emergencias 115 Operador Claro Gratuito las 24 horas.
Registrate gratis Zona privada de la página Web
App Enel Clientes Colombia

Trámites y solicitudes enel.com.co/es/personas/radicaciones

Chat de servicio en enel.com.co/es/personas

Inscríbete a factura electrónica* y aprovecha los beneficios.



https://www.enel.com.co/es/facturacion-electronica.html

## Cuida a tu familia, evita riesgos eléctricos.

El hurto de energía puede causar accidentes, cortocircuitos y fallas en el servicio.

Repórtalo de forma anónima al **601 514 0000**, opción 2 o a través de nuestra **página web enel.com.co**



## ¿Cómo pagar tu factura?

**Medios virtuales de pago**

APP banco
Cajero electrónico
Internet
APP Enel Clientes Colombia
Teléfono banco
Botón de pago online
Débito automático
Botón de pago

Código QR para pagar por PSE

Almacenes de cadena

**Billetera virtual**

Rappi pay | Daviplata | Nequi | MOVII | dale! | tpaga

Red distrital **RED CADE**

Centro de servicio enel
Únicamente Chía, Girardot y Facatativá

**Corresponsales bancarios**

CONRED | refácil | Todo | Reval | 4-72 | efecty | puntored | MOVIIRED

Scanned with CamScanner

# Detalle del movimiento

Pago Enel

Número cuenta
**2221578**

Valor
**$ 87.050,00**

Tipo de documento
**Factura**

Nombre
**Jacurbanizacion Corkidi**

Fecha
**26 de febrero de 2026 a las 02:01 p. m.**

Referencia
**M09609206**


¿De dónde salió la plata?
**Disponible**

¿Algún problema con este movimiento?

Scanned with CamScanner

## Tu consumo en este período

En los 3 períodos anteriores tu promedio de consumo fue 293 m³




**Te explicamos tu consumo en botellas de 1 litro**

| En este período | Promedio al día |
|---|---|
| 5.000 | 227 |

**Datos de la lectura de tu medidor**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Lectura este periodo | 5 | Facturado con | Bajo consumo |
| Lectura anterior | 0 | Base promedio | |
| Tu consumo este periodo | 5 | Descargue fuente alterna | 0 |
| | | Consumo totalizadora | |

**Datos de tu medidor**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Marca | YOUNG | Tipo | VOLUMETRICO |
| Serie | 25036815 | Diámetro pulgadas | ½ |

**Para reducir tu consumo, recuerda:**

- Aprovechar el agua lluvia para regar tus plantas.
- Reutilizar el agua del enjuague de la lavadora para labores de aseo.
- Revisar que las tuberías de tu casa o negocio no tengan fugas o escapes.

## Tu cobro en este período

| Acueducto | + | Alcantarillado | + | Otros cobros | + | Aseo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $34.622,60 | | $32.257,34 | | $391.071 | | $76.420 |
| A | | B | | C D E F | | G |

Consulta el detalle de estos cobros en las tablas con letras de abajo

Consulta el detalle abajo

**Escanea y paga virtual**

Conoce puntos de pago virtuales o presenciales al final de la página

**Total ingresos del período** — Ingresos que la EAAB ESP reporta a la DIAN en el periodo actual

**= Total a pagar** $534.372

CUDE (Código Único de Documento Electrónico): 18a35e4c72542886c227fb67e875891d5c0936dd7880f7853453b7b84b54971

**Detalle de tu consumo este bimestre**

A Acueducto

| | Cant. | Valor unitario | Aporte (+) o Subsidio (-)** % | = Valor | Tarifa*** | = Total (Tarifa x Cant.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cargo fijo residencial (mes) | | | | | | |
| Consumo residencial básico (m³) | | | | | | |
| Consumo residencial superior básico (m³) | | | | | | |
| Cargo fijo no residencial (mes) | 1,00 | $7.183,45 | 30 | $2.155 | $9.338,49 | $9.338,45 |
| Consumo no residencial (m³) | 5,00 | $3.664,43 | 38 | $6.962 | $5.056,91 | $25.284,15 |
| **Subtotal** | | | | $9.117 | | $34.622,60 |

B Alcantarillado

| | Cant. | Valor unitario | Aporte (+) o Subsidio (-)** % | = Valor | Tarifa*** | = Total (Tarifa x Cant.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1,00 | $3.414,44 | 31 | $1.058 | $4.472,83 | $4.472,44 |
| | 5,00 | $3.685,98 | 43 | $6.955 | $5.566,35 | $27.784,90 |
| | | | | $8.013 | | $32.257,34 |

* Corresponde a consumos de hasta 17m³ mensuales (22m³ bimestrales) **(+) Aporte aplica para estratos 1, 2 comercial e industrial; (-) Subsidio aplica para estratos 1,2 e 3
*** La tarifa se determina a partir del valor unitario del cargo fijo o del consumo. Si aplica un subsidio, se descuenta un %, si hay un aporte se agrega un %.

**Tasas ambientales**

Estos valores ya están incluidos en el consumo residencial básico y superior a básico. Ley 99 de 1993

| | Tasa Uso (Acueducto) | Tasa Retributiva (Alcantarillado) |
|---|---|---|
| Tarifa consumo básico ($/m³) | $43,54 | $153,35 |
| Tarifa consumo superior a básico ($/m³) | $0,00 | $0,00 |
| Total por consumo facturado | $716 | $767 |

**C Otros conceptos**

| Concepto | Valor |
|---|---|
| Ajuste a la decena | $1- |
| Intereses de mora | $7.140 |
| Subtotal | $7.139 |

**D Cobros a terceros**

| Concepto | Valor |
|---|---|
| Subtotal | |

**E Conceptos financiados**

| Concepto | No. Cuota | Valor Cuota | Interés | Total | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| Subtotal | | | | | |

**F Saldos anteriores**

| Concepto | Valor |
|---|---|
| Deuda anterior | $383.933 |
| Subtotal | $383.933 |

**Deudas en estudio**

| Concepto | Valor |
|---|---|
| Subtotal | |

Puntos de pago: Baloto, Su Red, Efecty, Punto Red, Gana, Olímpica, Éxito, Carulla, Vivero, Surtimax, Super Inter, Alkosto, Makro, Jumbo, Metro, Cafam, Colsubsidio, Tiendas D1, Ara, Justo y Bueno, Supermercados Cooperativos Unidos, Supermercados Cooperativos Asociados, Supermercados Cooperativos Coomeva, Supermercados Cooperativos Cafesalud, Supermercados Cooperativos Comfenalco Valle, Supermercados Cooperativos Comfandi, Supermercados Cooperativos Comfenalco Antioquia, Supermercados Cooperativos Comfamiliar Nariño, Supermercados Cooperativos Comfamiliar Huila, Supermercados Cooperativos Comfamiliar Risaralda, Supermercados Cooperativos Comfamiliar Cartagena, Supermercados Cooperativos Comfamiliar Atlántico, Supermercados Cooperativos Comfamiliar Putumayo, Supermercados Cooperativos Comfamiliar Guajira, Supermercados Cooperativos Comfamiliar Magdalena, Supermercados Cooperativos Comfamiliar Cesar, Supermercados Cooperativos Comfamiliar Sucre, Supermercados Cooperativos Comfamiliar Córdoba, Supermercados Cooperativos Comfamiliar Chocó, Supermercados Cooperativos Comfamiliar Arauca, Supermercados Cooperativos Comfamiliar Casanare, Supermercados Cooperativos Comfamiliar Meta, Supermercados Cooperativos Comfamiliar Caquetá, Supermercados Cooperativos Comfamiliar Amazonas, Supermercados Cooperativos Comfamiliar Vaupés, Supermercados Cooperativos Comfamiliar Guainía, Supermercados Cooperativos Comfamiliar Vichada, Supermercados Cooperativos Comfamiliar Tolima, Supermercados Cooperativos Comfamiliar Boyacá, Supermercados Cooperativos Comfamiliar Santander, Supermercados Cooperativos Comfamiliar Norte de Santander, Supermercados Cooperativos Comfamiliar Quindío, Supermercados Cooperativos Comfamiliar Caldas, Supermercados Cooperativos Comfamiliar Valle, Supermercados Cooperativos Comfamiliar Cauca

# aseo

Período facturado Aseo
ENE/01/2026 - ENE/31/2026
El servicio de aseo se factura de forma bimestral

**Cuenta contrato**
Núm. de identificación de este predio
4911581 2

**Número para pagos**
Número de esta factura de servicios públicos
414681656 12

KR 56 No. 9-17 LC 2 Ed. Torre Americas
Horario de Atención

**Datos del usuario**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Tipo de producto | PEQUEÑO PRODUCTOR | Estrato | 3 |
| Und. Res. Ocupada: | 0 | Und. No Res. Ocupada: | 1 |
| Und. Res. Desocupada: | 000 | Und. No Res. Desocupada: | 000 |
| Frecuencia Barrido: | 00 | Frecuencia Recolección: | 00 |

**Componentes de tarifas**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Costo Fijo Total CFT: | 20 528.08 | Costo variable no aprovechables | 19 586.17 |
| | | Valor base aprovechamiento | 157 722.57 |
| Densidad | 0.300 | | |
| Volumen | 0.00 | | |
| %Participación | 0.000% | | |

**Toneladas por suscriptor mes**

| Barrido y limpieza | Limpieza urbana | Rechazo del aprovechamiento |
|---|---|---|
| 0.0026 | 0.0009 | 0.0000 |

**Efectivamente aprovechables** 0.0687 | **Residuos no aprovechables** 0.1170 | Aforadas - no aforadas

**Histórico de vigencias cobradas**

| Dias liquidados | | |
|---|---|---|
| 31 | $0 | $0 |
| 1 | $0 | $0 |
| 3 | $0 | $0 |

La tarifa incluye subsidio o aporte*

**Estado de cuenta aseo**

| Concepto | Valor | Concepto | Valor |
|---|---|---|---|
| Aseo pequeño productor | $50 246 | Ajuste a la decena -debito- | $1 |
| Aporte | $25.473 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Subsidio (-) | 00% | Valor Aseo | $76.420 |
| Aporte (+) | 50% | Total Impresos del periodo | $76.420 |
| Informativo - deuda total | | Pagado que Aseo reporte a la DIAN en el periodo actual | |

DOCUMENTO EQUIVALENTE ELECTRÓNICO

# acueducto
AGUA Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ

Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá ESP
NIT 899 999 094 - 1

Natasha Avendaño García
Representante Legal

Para el reparto ZONA: 3 CICLO: W3 RUTA: W33980 — MENSUAL

**49115812**
**Cuenta contrato**
Núm. de identificación de este predio

**41468165612**
**Número para pagos**
Número de esta factura de servicios públicos

Descarga el Documento Equivalente Electrónico

Periodo facturado DIC/30/2025 - ENE/20/2026

Pago oportuno **FEB/26/2026** Suspensión **MAR/03/2026**

| Fecha esperada próxima factura | Fecha y hora de generación factura | Fecha y hora de expedición factura |
|---|---|---|
| MAR/19/2026 | FEB/10/2026 06:47:33 | FEB/10/2026 10:59:15 |

## ¡Hola!

Factura a nombre de
CONSORCIO SALON COMUNAL 013

Dirección del predio
AC 3 38B 51 LT 1

Barrio: JORGE GAITAN Localidad: PUENTE

Dirección de correspondencia

**Datos adicionales del predio**
**Clase de uso:** Industrial
**Estrato:** 3
**Unidades Habitacionales:** 0
**Unidades No Habitacionales:** 1

**Datos de tu medidor**
**Marca** YOUNG **Tipo** VOLU015R3I5
**Serie** 25036815 **Diámetro pulgadas** ½

**Agradecemos tu compromiso con el uso responsable y el ahorro del agua. Juntos hacemos la diferencia.**
En www.acueducto.com.co cuidamos el agua para cuidar de ti.

Llámanos 116 Acueducto 110 Aseo

Entra a **www.acueducto.com.co** haz clic en Servicios al Ciudadano y obtén información de los puntos de atención, copia de la factura y realiza tu pago a través de internet.

cadena.



Scanned with CamScanner

6:08 4G 40

DAVIVIENDA

Bienvenido(a), **ALVARO GUEVARA MAHECHA**
Lunes 2 de Marzo de 2026, 06:08 PM
Código único CUS: 106412913

**Motivo**
Pago Múltiple EAAB ESP

**Número de Aprobación**
00412913

**Fecha**
02/03/2026

**Dirección IP**
186.102.33.135

**Valor transacción**
$534.372,00

**Costo de la transacción**
$ 0,00 IVA incluido

**Referencia 1**
CC1006796608

**Referencia 2**
186.102.33.135

**Referencia 3**
15231092

**Esta transacción estará sujeta a verificación**

Terminar | Guardar PDF

Banco Davivienda S.A. Todos los derechos reservados 2026.
VIGILADO

Scanned with CamScanner

# Mes 9

ENEL COLOMBIA S.A ESP.
NIT 860.063.875-8
Calle 93 No. 13-45 Piso 1

# FACTURA EXPRÉS

No es duplicado de factura

**Para pagos y consultas tu número de cliente es:**

**2221578-8**


FACTURA DE SERVICIOS PUBLICOS
**No. 388606805-5**

## CLIENTE

**Por protección de datos, en esta factura no se incluye la información del cliente.**

Si necesitas una copia exacta de la factura de energía, te invitamos a registrarte en nuestra página web **www.enel.com.co** o en la **APP Enel Clientes Colombia**

## COMPORTAMIENTO CONSUMO




**VALOR kWh APLICADO:** $834,12

**CONSUMO DIARIO:** 4,38 kWh

**VALOR DIARIO:** $4.383

Consumo promedio últimos 6 meses 58 kWh

**PERÍODO FACTURADO:** 18 FEB/2026 A 18 MAR/2026

**DÍAS FACTURADOS:** 29

**CONSUMO MES:** 127 kWh

| Total Energía | + Portafolio Enel X | + Total Aseo | = TOTAL A PAGAR |
|---|---|---|---|
| $127.120 | $0 | $0 | $127.120 |

**PAGO OPORTUNO** 06 ABR /2026

**FECHA DE SUSPENSIÓN** 08 ABR/2026

**Tipo de lectura: Real**

**Stuación encontrada: Normal**

## Otros cobros asociados a energía

| | |
|---|---|
| CONSUMO ACTIVA SENCILLA | $105.933 |
| CONTRIBUCION COMERCIAL SENCILL | $21.187 |
| **SUBTOTAL Otros cobros energía** | **$127.120** |

**Cargos congelados: $0**
**Deuda periodos anteriores: $0**

Consumos + Otros cobros asociados a energía

1 **PRÓXIMA FECHA DE LECTURA:** 16 ABR /2026

**TOTAL ENERGÍA:** $127.120

## Otros cobros de productos y servicios

enel x

Te invitamos a consultar el detalle de tus productos y servicios a través de la APP, tu Sucursal Online en la página web o inscribiéndote a FACTURA VIRTUAL desde www.enel.com.co en la sección Personas.

**Deuda per. anter Encargos cobranza:** $0
**Deuda per. anter Otros:** $0

Productos y servicios diferentes a los de energía y aseo

2 **TOTAL OTROS:** $0

## Cobros por el servicio de ASEO:

3 **TOTAL ASEO:** $0





**Descarga gratis la App Enel Clientes**

Realiza trámites y consultas del servicio de energía fácil y en línea.

DISPONIBLE EN Google Play

Consíguela en la App Store

O regístrate en la zona privada de la web Enel.




**Número de Cliente**

**2221578-8**

FACTURA DE SERVICIOS PUBLICOS
**No. 388606805-5**

(415)7707209914253(8020)012221578838860680 55(3900)00000000127120

**PAGO OPORTUNO** 06 ABR /2026

**FECHA DE SUSPENSIÓN** 08 ABR/2026

**TOTAL A PAGAR** $127.120

ENEL COLOMBIA S.A ESP.
NIT 860.063.875-8
Calle 93 No. 13-45 Piso 1

# FACTURA EXPRÉS

No es duplicado de factura

**Para pagos y consultas tu número de cliente es:**

**2221578-8**


FACTURA DE SERVICIOS PUBLICOS
**No. 392037630-9**

## CLIENTE

**Por protección de datos, en esta factura no se incluye la información del cliente.**

Si necesitas una copia exacta de la factura de energía, te invitamos a registrarte en nuestra página web **www.enel.com.co** o en la **APP Enel Clientes Colombia**

## COMPORTAMIENTO CONSUMO




**VALOR kWh APLICADO:** $824,59

**CONSUMO DIARIO:** 7,59 kWh

**VALOR DIARIO:** $7.507

**PERÍODO FACTURADO:** 19 MAR/2026 A 16 ABR/2026

**DÍAS FACTURADOS:** 29

**CONSUMO MES:** 220 kWh

Consumo promedio últimos 6 meses 73 kWh

| Total Energía | + Portafolio Enel X | + Total Aseo | = TOTAL A PAGAR |
|---|---|---|---|
| $217.690 | $0 | $90.430 | $308.120 |

**PAGO OPORTUNO** 04 MAY /2026

**FECHA DE SUSPENSIÓN** 06 MAY/2026

**Tipo de lectura: Real**

**Stuación encontrada: Proceso analítica datos**

## Otros cobros asociados a energía

| | |
|---|---|
| Ajustes a la decena | $-1 |
| CONSUMO ACTIVA SENCILLA | $181.409 |
| CONTRIBUCION COMERCIAL SENCILL | $36.282 |
| **SUBTOTAL Otros cobros energía** | **$217.690** |

**Cargos congelados: $0**
**Deuda periodos anteriores: $0**

Consumos + Otros cobros asociados a energía

**PRÓXIMA FECHA DE LECTURA:** 19 MAY /2026

1 **TOTAL ENERGÍA:** $217.690

## Otros cobros de productos y servicios

enel x

Te invitamos a consultar el detalle de tus productos y servicios a través de la APP, tu Sucursal Online en la página web o inscribiéndote a FACTURA VIRTUAL desde www.enel.com.co en la sección Personas.

**Deuda per. anter Encargos cobranza:** $0
**Deuda per. anter Otros:** $0

Productos y servicios diferentes a los de energía y aseo

2 **TOTAL OTROS:** $0

## Cobros por el servicio de ASEO:

| | |
|---|---|
| ASEO - AJUSTE A LA DECENA DEBI | $4 |
| ASEO - CONTRIBUCIÓN NO RESIDEN | $38.844 |
| ASEO - MENOR VALOR A FACTURA | $-76.420 |
| ASEO - SERVICIO NO RESIDENCIAL | $77.689 |
| ASEO - SERVICIO RESIDENCIAL | $59.192 |
| ASEO - SUBSIDIO RESIDENCIAL | $-8.879 |

3 **TOTAL ASEO:** $90.430





**Descarga gratis la App Enel Clientes**

Realiza trámites y consultas del servicio de energía fácil y en línea.

DISPONIBLE EN Google Play

Consíguela en la App Store

O regístrate en la zona privada de la web Enel.




**Número de Cliente**

**2221578-8**

FACTURA DE SERVICIOS PUBLICOS
**No. 392037630-9**

(415)7707209914253(8020)012221578839203763 09(3900)00000000308120

**PAGO OPORTUNO** 04 MAY /2026

**FECHA DE SUSPENSIÓN** 06 MAY/2026

**TOTAL A PAGAR** $308.120







DOCUMENTO EQUIVALENTE ELECTRÓNICO

acueducto
AGUA Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ

Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá-ESP
NIT. 899.999.094 - 1
Responsabilidades fiscales del emisor: Gran contribuyente; Autorretenedor

Natasha Avendaño García
Representante Legal

Para el reparto ZONA: 3 CICLO: W3 RUTA: W33980

MENSUAL

| 49115812 | 11164626316 |
|---|---|
| **Cuenta contrato** Núm. de identificación de este predio | **Número para pagos** Número de esta factura de servicios públicos |

Descarga el Documento Equivalente Electrónico

## ¡Hola!

Factura a nombre de
CONSORCIO SALON COMUNAL 013

Dirección del predio
AC 3 38B 51 LT 1

**Barrio:** JORGE GAITAN **Localidad:** PUENTE

Dirección de correspondencia

**Datos adicionales del predio**
**Clase de uso:** Industrial
**Estrato:** 3
**Unidades Habitacionales:** 0
**Unidades No Habitacionales:** 1

**Datos de tu medidor**
**Marca** YOUNIO **Tipo** VOLU015R315
**Serie** 25036815 **Diámetro pulgadas** ½

Período facturado MAR/21/2026 - ABR/20/2026

Pago oportuno MAY/25/2026

Suspensión MAY/28/2026

| Fecha esperada próxima factura | Fecha y hora de generación factura | Fecha y hora de expedición factura |
|---|---|---|
| JUN/17/2026 | MAY/09/2026 17:43:46 | MAY/09/2026 19:28:08 |

**Agradecemos tu compromiso con el uso responsable y el ahorro del agua. Juntos hacemos la diferencia.**
En www.acueducto.com.co cuidamos el agua para cuidar de ti.

En este período **consumiste más agua** que en el anterior.
**Abre y descubre el detalle de tu pago y consumo ↓**


**Llámanos** **116** **Acueducto**

Entra a **www.acueducto.com.co** haz clic en Servicios al Ciudadano y obtén información de los puntos de atención, copia de la factura y realiza tu pago a través de internet.

cadena. Nit. 890.930.534-0

# Tu consumo en este período

En los 3 períodos anteriores tu promedio de consumo fue 149m³




En este periodo consumiste más agua que en el anterior

Te explicamos **tu consumo en botellas de 1 litro**

**En este período** 10.000

**Promedio al día** 323

### Datos de la lectura de tu medidor

| | | | |
|---|---|---|---|
| Lectura este período | 26 | Facturado con | Alto consumo |
| Lectura anterior | 16 | Base promedio | |
| Tu consumo este período | 10 | Descargue fuente alterna | 0 |
| | | Consumo totalizadora | |

### Datos de tu medidor

| | | | |
|---|---|---|---|
| Marca | YOUNIO | Tipo | VOLU015R315 |
| Serie | 25036815 | Diámetro pulgadas | ½ |

### Para reducir tu consumo, recuerda:

- Aprovechar el agua lluvia para regar tus plantas.
- Reutilizar el agua del enjuague de la lavadora para labores de aseo.
- Revisar que las tuberías de tu casa o negocio no tengan fugas o escapes.

# Tu cobro en este período

| Acueducto (A) | + Alcantarillado (B) | + Otros cobros (C E F) | + Cobros a terceros (D) |
|---|---|---|---|
| $64.654,87 | $62.960,68 | $4- | $0 |

Consulta el detalle de estos cobros en las tablas con letras de abajo

**Escanea y paga virtual**

**Total ingresos del período**
Ingresos que la EAAB-ESP reporta a la DIAN en el período actual

= **Total a pagar** $127.610

Conoce puntos de pago virtuales o presenciales al final de la página

**CUDE (Código Único de Documento Electrónico):** 61b203e23b5f71490edfe8a87b78481a6387386978e013dd69552f4e86e8a2f455dda2d69fa5b333752d04c6449a06ab

DOMICILIARIOS NRO. ÚNICO DE REGISTRO 1-11001000-10 EAB-ESP

VIGILADA POR LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS

## Detalle de tu consumo este bimestre

### A Acueducto

| | Cant. | Valor unitario | Aporte (+) o Subsidio(-)** % | Aporte (+) o Subsidio(-)** Valor | Tarifa*** | Total (Tarifa x Cant.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cargo fijo residencial (mes) | , | | | | | |
| Consumo residencial básico (m³) | , | | | | | |
| Consumo residencial superior básico (m³) | , | | | | | |
| Cargo fijo no residencial (mes) | 1,00 | $10.006,07 | 30 | $3.002 | $13.007,88 | $13.008,07 |
| Consumo no residencial (m³) | 10,00 | $3.742,48 | 38 | $14.222 | $5.164,63 | $51.646,80 |
| **Subtotal** | | | | **$17.224** | | **$64.654,87** |

### B Alcantarillado

| | Cant. | Valor unitario | Aporte (+) o Subsidio(-)** % | Aporte (+) o Subsidio(-)** Valor | Tarifa*** | Total (Tarifa x Cant.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cargo fijo residencial (mes) | , | | | | | |
| Consumo residencial básico (m³) | , | | | | | |
| Consumo residencial superior básico (m³) | , | | | | | |
| Cargo fijo no residencial (mes) | 1,00 | $4.756,08 | 31 | $1.474 | $6.230,47 | $6.230,08 |
| Consumo no residencial (m³) | 10,00 | $3.967,16 | 43 | $17.059 | $5.673,04 | $56.730,60 |
| **Subtotal** | | | | **$18.533** | | **$62.960,68** |

*Corresponde a consumos de hasta 11m³ mensuales (22m³ bimestrales). **(+) Aporte: aplica para estratos 5, 6, comercial e industrial. (-) Subsidio: aplica para estratos 1, 2 o 3
*** **La tarifa** se determina a partir del valor unitario del cargo fijo o del consumo. Si aplica un subsidio, se descuenta un %; si hay un aporte, se agrega un %.

### Tasas ambientales

Estos valores **ya están incluidos** en el consumo residencial básico y superior a básico. (Ley 99 de 1993)

| | Tasa Uso (Acueducto) | Tasa Retributiva (Alcantarillado) |
|---|---|---|
| Tarifa consumo básico ($/m³) | $43,54 | $153,35 |
| Tarifa consumo superior a básico ($/m³) | $0,00 | $0,00 |
| Total por consumo facturado | $435 | $1.534 |

El **Mínimo Vital** es un beneficio donde el Distrito de Bogotá brinda un apoyo económico de hasta 6 m³ mensuales (12 m³ por cada período facturado) a los usuarios residenciales de los estratos 1 y 2. (Acuerdo 927 de 2024)

### C Otros conceptos

| Concepto | Valor |
|---|---|
| I-ajuste a la decena | $4- |
| Subtotal | 4- |

### D Cobros a terceros

| Concepto | Valor |
|---|---|
| Subtotal | |

### E Conceptos financiados

| Concepto | No. Cuota | Valor Cuota | Interés | Total | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| Subtotal | | | | | |

### F Saldos anteriores

| Concepto | Valor |
|---|---|
| Subtotal | |

### Deudas en estudio

| Concepto | Valor |
|---|---|
| Subtotal | |

Pagos por la página web, app y billeteras

Para quienes requieren desplazarse a corresponsales bancarios autorizados

**Red CADE** Consulta direcciones y horarios de atención en: www.bogota.gov.co/servicios/cades

La EAAB ESP sólo tiene convenios con los siguientes bancos: Popular, Davivienda, DAVIbank, Itaú, Occidente, AV Villas, Bogotá, Sudameris y City.

**Acueducto y Alcantarillado**
Valor a pagar
$127.610

**DOCUMENTO EQUIVALENTE ELECTRÓNICO FACTURA DEL SERVICIO PÚBLICO No.**
Señor cajero: Si en el desprendible de aseo aparece sello y sticker de reclamación, recibir solo Acueducto. **(Este pago solo podrá efectuarse en Bancos y Red CADE, no podrá efectuarse en un corresponsal bancario).**

(415)7707200485271(8020)111646263169(3900)000000127610

DAVIVIENDA

Bienvenido(a), **ALVARO GUEVARA MAHECHA**
Lunes 20 de Abril de 2026, 01:44 PM
Código único CUS: 239918308

# Resultado de su transacción

**Destino de pago**
Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá E.S.P.

**Motivo**
Pago Múltiple EAAB ESP

**Número de Aprobación**
00918308

**Fecha**
20/04/2026

**Dirección IP**
186.102.51.237

**Valor transacción**
$114.360,00

**Costo de la transacción**
$ 0,00 IVA incluido

**Referencia 1**
CC1006796608

**Referencia 2**
186.102.51.237

**Referencia 3**
15747376

Scanned with CamScanner

12:08 4G 88

# Detalle de mis movimientos

Atrás

## Transferencia A Llave Otra ...

Valor
**$308.500,00 COP**

Nº de aprobación
**55941473**

Canal
**Informacion no disponible**

Fecha y hora
**14 may., 2026**
**12:04 pm**

Origen

**Cuenta de Ahorros**

0550 4884 4642 6873

ALVARO SMITH GUEVA...

→

Destino

**Transferencia a llave de otra entidad**

Scanned with CamScanner

# Mes 10

ENEL COLOMBIA S.A ESP.
NIT 860.063.875-8
Calle 93 No. 13-45 Piso 1

# FACTURA EXPRÉS

No es duplicado de factura

**Para pagos y consultas tu número de cliente es:**

**2221578-8**


FACTURA DE SERVICIOS PUBLICOS
**No. 399175710-8**

## CLIENTE

**Por protección de datos, en esta factura no se incluye la información del cliente.**

Si necesitas una copia exacta de la factura de energía, te invitamos a registrarte en nuestra página web **www.enel.com.co** o en la **APP Enel Clientes Colombia**

## COMPORTAMIENTO CONSUMO




**VALOR kWh APLICADO:** $839,67

**CONSUMO DIARIO:** 8,07 kWh

**VALOR DIARIO:** $8.130

**PERÍODO FACTURADO:** 20 MAY/2026 A 17 JUN/2026

**DÍAS FACTURADOS:** 29

**CONSUMO MES:** 234 kWh

Consumo promedio últimos 6 meses 142 kWh

| Total Energía | + Portafolio Enel X | + Total Aseo | = TOTAL A PAGAR |
|---|---|---|---|
| $467.910 | $0 | $247.040 | $714.950 |

**PAGO OPORTUNO**
INMEDIATO

**FECHA DE SUSPENSIÓN**
SUSPENSION

**Tipo de lectura: Real**

**Stuación encontrada: Normal**

## Otros cobros asociados a energía

| | |
|---|---|
| Saldo Anterior | $232.130 |
| Ajustes a la decena | $-1 |
| CONSUMO ACTIVA SENCILLA | $196.484 |
| CONTRIBUCION COMERCIAL SENCILL | $39.297 |
| **SUBTOTAL Otros cobros energía** | **$235.780** |

**Cargos congelados: $0**
**Deuda periodos anteriores: $232.130**

Consumos + Otros cobros asociados a energía

**PRÓXIMA FECHA DE LECTURA:** 16 JUL /2026

1 **TOTAL ENERGÍA:** $467.910

## Otros cobros de productos y servicios

enel x

Te invitamos a consultar el detalle de tus productos y servicios a través de la APP, tu Sucursal Online en la página web o inscribiéndote a FACTURA VIRTUAL desde www.enel.com.co en la sección Personas.

**Deuda per. anter Encargos cobranza:** $0
**Deuda per. anter Otros:** $0

Productos y servicios diferentes a los de energía y aseo

2 **TOTAL OTROS:** $0

## Cobros por el servicio de ASEO:

| | |
|---|---|
| ASEO - AJUSTE A LA DECENA CRED | $-3 |
| ASEO - CONTRIBUCIÓN NO RESIDEN | $27.207 |
| ASEO - DEUDA PERIODOS ANTERIOR | $128.050 |
| ASEO - INTERES POR MORA | $2.153 |
| ASEO - SERVICIO NO RESIDENCIAL | $54.415 |
| ASEO - SERVICIO RESIDENCIAL | $41.433 |
| ASEO - SUBSIDIO RESIDENCIAL | $-6.215 |

3 **TOTAL ASEO:** $247.040





**Descarga gratis la App Enel Clientes**

Realiza trámites y consultas del servicio de energía fácil y en línea.

DISPONIBLE EN Google Play

Consíguela en la App Store

O regístrate en la zona privada de la web Enel.




**Número de Cliente**

**2221578-8**

FACTURA DE SERVICIOS PUBLICOS
**No. 399175710-8**

(415)7707209914253(8020)012221578839917571 08(3900)00000000714950

**PAGO OPORTUNO**
INMEDIATO

**FECHA DE SUSPENSIÓN**
SUSPENSION

**TOTAL A PAGAR**
$714.950

2:36

# Pago enviado a Enel Codensa Luz por $ 714.950,00

23 JUN 2026, 14:35

Detalles

**Estado**
Pago enviado

**Nu Plus**
+357 puntos
Ganaste puntos

**Referencia**
6a3ae00b-c191-4047-b8a5-0f6f61ec1617

**Impuesto del 4x1.000**
$ 2.859,80

**Monto total**
$ 717.809,80

**Método de pago**
Cuenta Nu

Continuar

Abrir comprobante







DOCUMENTO EQUIVALENTE ELECTRÓNICO

acueducto
AGUA Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ

Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá-ESP
NIT. 899.999.094 - 1
Responsabilidades fiscales del emisor: Gran contribuyente; Autorretenedor

Natasha Avendaño García
Representante Legal

Para el reparto ZONA: 3 CICLO: W3 RUTA: W33980

MENSUAL

**49115812**
**Cuenta contrato**
Núm. de identificación de este predio

**42182745812**
**Número para pagos**
Número de esta factura de servicios públicos

Descarga el Documento Equivalente Electrónico

## ¡Hola!

Factura a nombre de
CONSORCIO SALON COMUNAL 013

Dirección del predio
AC 3 38B 51 LT 1

**Barrio:** JORGE GAITAN **Localidad:** PUENTE

Dirección de correspondencia

**Datos adicionales del predio**
**Clase de uso:** Industrial
**Estrato:** 3
**Unidades Habitacionales:** 0
**Unidades No Habitacionales:** 1

**Datos de tu medidor**
**Marca** YOUNIO **Tipo** VOLU015R315
**Serie** 25036815 **Diámetro pulgadas** ½

Período facturado ABR/21/2026 - MAY/20/2026

Pago oportuno JUN/24/2026

Suspensión JUN/30/2026

| Fecha esperada próxima factura | Fecha y hora de generación factura | Fecha y hora de expedición factura |
|---|---|---|
| JUL/21/2026 | JUN/11/2026 06:19:24 | JUN/11/2026 10:24:25 |

**Agradecemos tu compromiso con el uso responsable y el ahorro del agua. Juntos hacemos la diferencia.**
En www.acueducto.com.co cuidamos el agua para cuidar de ti.

En este período **consumiste más agua** que en el anterior.
Abre y descubre el detalle de tu pago y consumo ↓


**Llámanos** **116 Acueducto**

Entra a **www.acueducto.com.co** haz clic en Servicios al Ciudadano y obtén información de los puntos de atención, copia de la factura y realiza tu pago a través de internet.

cadena. Nit. 890.930.534-0 • 13/03/2026_03804

# Tu consumo en este período

En los 3 períodos anteriores tu promedio de consumo fue 102 m³




En este periodo consumiste más agua que en el anterior

Te explicamos **tu consumo en botellas de 1 litro**

**En este período** 11.000

**Promedio al día** 367

## Datos de la lectura de tu medidor

| | | | |
|---|---|---|---|
| Lectura este período | 37 | Facturado con | Bajo consumo |
| Lectura anterior | 26 | Base promedio | |
| Tu consumo este período | 11 | Descargue fuente alterna | 0 |
| | | Consumo totalizadora | |

## Datos de tu medidor

| | | | |
|---|---|---|---|
| Marca | YOUNIO | Tipo | VOLU015R315 |
| Serie | 25036815 | Diámetro pulgadas | ½ |

## Para reducir tu consumo, recuerda:

- Cuando laves la loza, enjabona primero y abre la llave solo para enjuagar.
- Si te vas de viaje, cierra la llave de paso para prevenir fugas.
- Utiliza con moderación el agua en las labores de aseo del hogar.

# Tu cobro en este período

| Acueducto (A) | + Alcantarillado (B) | + Otros cobros (C E F) | + Cobros a terceros (D) |
|---|---|---|---|
| $70.621,32 | $69.408,01 | $0 | $0 |

Consulta el detalle de estos cobros en las tablas con letras de abajo

**Escanea y paga virtual**

Conoce puntos de pago virtuales o presenciales al final de la página

**Total ingresos del período**
Ingresos que la EAAB-ESP reporta a la DIAN en el período actual

= **Total a pagar** $140.030

CUDE (Código Único de Documento Electrónico): 4bf1ce3bd1aae821f652182ab5cb0213d47f7bd33cda32bc8198891ea2f3d1b5efef015956405addb56436ae5600e5bc

DOMICILIARIOS NRO. ÚNICO DE REGISTRO 1-11001000-10 EAB-ESP

VIGILADA POR LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS

## Detalle de tu consumo este bimestre

### A Acueducto

| | Cant. | Valor unitario | Aporte (+) o Subsidio(-)** % | Aporte (+) o Subsidio(-)** Valor | Tarifa*** | Total (Tarifa x Cant.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cargo fijo residencial (mes) | , | | | | | |
| Consumo residencial básico (m³) | , | | | | | |
| Consumo residencial superior básico (m³) | , | | | | | |
| Cargo fijo no residencial (mes) | 1,00 | $10.121,81 | 30 | $3.037 | $13.158,35 | $13.158,81 |
| Consumo no residencial (m³) | 11,00 | $3.785,41 | 38 | $15.823 | $5.223,87 | $57.462,51 |
| **Subtotal** | | | | **$18.860** | | **$70.621,32** |

### B Alcantarillado

| | Cant. | Valor unitario | Aporte (+) o Subsidio(-)** % | Aporte (+) o Subsidio(-)** Valor | Tarifa*** | Total (Tarifa x Cant.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | , | | | | | |
| | , | | | | | |
| | , | | | | | |
| | 1,00 | $4.811,10 | 31 | $1.491 | $6.302,54 | $6.302,10 |
| | 11,00 | $4.011,81 | 43 | $18.976 | $5.736,89 | $63.105,91 |
| | | | | **$20.467** | | **$69.408,01** |

*Corresponde a consumos de hasta 11m³ mensuales (22m³ bimestrales). **(+) Aporte: aplica para estratos 5, 6, comercial e industrial. (-) Subsidio: aplica para estratos 1, 2 o 3
*** **La tarifa** se determina a partir del valor unitario del cargo fijo o del consumo. Si aplica un subsidio, se descuenta un %; si hay un aporte, se agrega un %.

### Tasas ambientales

Estos valores **ya están incluidos** en el consumo residencial básico y superior a básico. (Ley 99 de 1993)

| | Tasa Uso (Acueducto) | Tasa Retributiva (Alcantarillado) |
|---|---|---|
| Tarifa consumo básico ($/m³) | $43,54 | $153,35 |
| Tarifa consumo superior a básico ($/m³) | $0,00 | $0,00 |
| Total por consumo facturado | $479 | $1.687 |

El **Mínimo Vital** es un beneficio donde el Distrito de Bogotá brinda un apoyo económico de hasta 6 m³ mensuales (12 m³ por cada período facturado) a los usuarios residenciales de los estratos 1 y 2. (Acuerdo 927 de 2024)

### C Otros conceptos

| Concepto | Valor |
|---|---|
| Subtotal | |

### D Cobros a terceros

| Concepto | Valor |
|---|---|
| Subtotal | |

### E Conceptos financiados

| Concepto | No. Cuota | Valor Cuota | Interés | Total | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| Subtotal | | | | | |

### F Saldos anteriores

| Concepto | Valor |
|---|---|
| Subtotal | |

### Deudas en estudio

| Concepto | Valor |
|---|---|
| Subtotal | |

Pagos por la página web, app y billeteras

Para quienes requieren desplazarse a corresponsales bancarios autorizados

**Red CADE** Consulta direcciones y horarios de atención en: www.bogota.gov.co/servicios/cades

La EAAB ESP sólo tiene convenios con los siguientes bancos: Popular, Davivienda, DAVIbank, Itaú, Occidente, AV Villas, Bogotá, Sudameris y City.

**Acueducto y Alcantarillado**
Valor a pagar
$140.030

**DOCUMENTO EQUIVALENTE ELECTRÓNICO**
**FACTURA DEL SERVICIO PÚBLICO No.**
Señor cajero: Si en el desprendible de aseo aparece sello y sticker de reclamación, recibir solo Acueducto. **(Este pago solo podrá efectuarse en Bancos y Red CADE, no podrá efectuarse en un corresponsal bancario).**

(415)7707200485271(8020)421827458122(3900)000000140030

# Resultado Transacción



**Estado de la Transacción:**
OK

**CUS:**
420103231

**Fecha de la Transacción:**
jueves, 25 de junio de 2026 10:07:29 a. m.

**Valor de la Transacción:**
$ 140.030

Regresar | Descargar PDF

# Anexo 8.
# Cierre de PIN Ambiental

# Radicación Informe Mensual de RCD – Junio de 2026 y solicitud de cierre del PIN Ambiental No. 27234

**alvaro guevara** <saloncomunal013@gmail.com>
para Piga, jvm, hernan.gomez

26 jun 2026, 11:11

de: **alvaro guevara** <saloncomunal013@gmail.com>
para: Piga Puente Aranda <piga.paranda@gobiernobogota.gov.co>
Cc: jvm puente aranda <jvmpuentearanda@gmail.com>, hernan.gomez@gobiernobogota.gov.co
fecha: 26 jun 2026, 11:11
asunto: Radicación Informe Mensual de RCD – Junio de 2026 y solicitud de cierre del PIN Ambiental No. 27234
enviado por: gmail.com

**Asunto:** Radicación Informe

Cordial saludo,

Por medio del presente me p **de 2026**, asociado al siguiente proyecto:

**Construcción del Salón Co**
Contrato No. 847-2024
PIN Generador: 27234
Contratista: CONSORCIO S

Se anexa el siguiente reporte:

- Informe Mensual de RCD – Junio de 2026.

El informe contiene los soportes correspondientes de aprovechamiento, reciclaje y disposición final ante gestores autorizados, según aplica para el período reportado.

Así mismo, nos permitimos informar que este corresponde al **último informe de RCD** del proyecto, teniendo en cuenta que la obra ya fue culminada y cuenta con su **Acta de Terminación**, razón por la cual no se generarán nuevos reportes de residuos asociados al contrato.

En este sentido, de manera respetuosa solicitamos el apoyo del **Área Ambiental – PIGA** del Fondo de Desarrollo Local de Puente Aranda para adelantar las gestiones necesarias tendientes al **cierre del PIN Ambiental No. 27234** ante la Secretaría Distrital de Ambiente (SDA), conforme al estado de terminación del proyecto y a la documentación presentada.

Agradecemos confirmar la recepción de la presente documentación y quedamos atentos a cualquier observación o requerimiento adicional para culminar satisfactoriamente el proceso de cierre ambiental del proyecto.

Cordialmente,

**CONSORCIO SALÓN COMUNAL 013**

**Un archivo adjunto** • Analizados por Gmail ⓘ  Añadir a Drive



CS013-OFC-2026-185

Bogotá 14 de julio de 2026

Señores:

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE PUENTE ARANDA
Atn. Área Ambiental – PIGA
Localidad de Puente Aranda – Bogotá D.C.
piga.paranda@gobiernobogota.gov.co

JVM INGENIERÍA SAS BIC – Interventoría del Contrato
Atn. Carlos Vergara Negrete – Representante Legal
Nit: 901489956-3
jvmpuentearanda@gmail.com
Calle 52ª No. 14 – 17 Montería – Córdoba

**Ref.:** CONTRATO DE OBRA No 847 DE 2024 cuyo Objeto es: "REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DEL SALÓN COMUNAL DEL BARRIO CORKIDI EN LA LOCALIDAD DE PUENTE ARANDA DE BOGOTÁ D.C."

**Asunto: Solicitud de cierre del PIN Ambiental No. 27234**

Cordial saludo,

En atención al correo electrónico remitido el 26 de junio de 2026, en representación de CONSORCIO SALÓN COMUNAL 013, mediante el cual se radicó el Informe Mensual de Residuos de Construcción y Demolición (RCD) correspondiente al mes de junio de 2026, asociado al Contrato de Obra No. 847 de 2024 – PIN Generador No. 27234, y en el que ya se había solicitado el cierre del PIN Ambiental No. 27234, nos permitimos reiterar ante esa dependencia la solicitud allí formulada.

Como se indicó en la comunicación referenciada, el informe remitido contiene los soportes correspondientes de aprovechamiento, reciclaje y disposición final ante gestores autorizados, y corresponde al último reporte de RCD del proyecto, teniendo en cuenta que la obra fue culminada y cuenta con la respectiva Acta de Terminación, razón por la cual no se generarán nuevos reportes de residuos asociados al contrato.

En este sentido, solicitamos respetuosamente el apoyo del Área Ambiental – PIGA del Fondo de Desarrollo Local de Puente Aranda, para adelantar las gestiones necesarias tendientes al cierre del PIN Ambiental No. 27234 ante la Secretaría Distrital de Ambiente (SDA), conforme al estado de terminación del proyecto y a la documentación previamente presentada.

Agradecemos confirmar la recepción de la presente documentación y quedamos atentos a cualquier observación o requerimiento adicional para culminar satisfactoriamente el proceso de cierre ambiental del proyecto.


Agradecemos de antemano su atención y colaboración.


**Anexo:** Acta de Terminación y pantallazos de lo enviado el 26 de junio de 2026.

**Cordialmente,**



RICARDO ALBERTO BECERRA GUTIERREZ
R.L CONSORCIO SALÓN COMUNAL 013
NIT: 901.901.941-0


in:sent PIGA
Cambi...
1 de 20
Es
Radicación Informe Mensual de RCD – Junio de 2026 y solicitud de cierre del PIN Ambiental No. 27234
alvaro guevara <saloncomunal013@gmail.com>
para Piga, jvm, hernan.gomez
vie, 26 jun, 11:11
Asunto: Radicación Informe Mensual de RCD – Junio de 2026 y solicitud de cierre del PIN Ambiental No. 27234
Cordial saludo,
Por medio del presente me permito radicar el Informe Mensual de Residuos de Construcción y Demolición (RCD) correspondiente al período del mes de junio de 2026, asociado al siguiente proyecto:
Construcción del Salón Comunal en el barrio Corkidi
Contrato No. 847-2024
PIN Generador: 27234
Contratista: CONSORCIO SALÓN COMUNAL 013
Se anexa el siguiente reporte:
Informe Mensual de RCD – Junio de 2026.
El informe contiene los soportes correspondientes de aprovechamiento, reciclaje y disposición final ante gestores autorizados, según aplica para el período reportado.
Así mismo, nos permitimos informar que este corresponde al último informe de RCD del proyecto, teniendo en cuenta que la obra ya fue culminada y cuenta con su Acta de Terminación, razón por la cual no se generarán nuevos reportes de residuos asociados al contrato.
En este sentido, de manera respetuosa solicitamos el apoyo del Área Ambiental – PIGA del Fondo de Desarrollo Local de Puente Aranda para adelantar las gestiones necesarias tendientes al cierre del PIN Ambiental No. 27234 ante la Secretaría Distrital de Ambiente (SDA), conforme al estado de terminación del proyecto y a la documentación presentada.
Agradecemos confirmar la recepción de la presente documentación y quedamos atentos a cualquier observación o requerimiento adicional para culminar satisfactoriamente el proceso de cierre ambiental del proyecto.
Cordialmente,
CONSORCIO SALÓN COMUNAL 013
Responder
Responder a todos
Reenviar
Buscar
ESP
LAA
100%
9:48
14/07/2026


in:sent PIGA
Cambi...
1 de 20
PIN Generador: 27234
Contratista: CONSORCIO SALÓN COMUNAL 013
Se anexa el siguiente reporte:
Informe Mensual de RCD – Junio de 2026.
El informe contiene los soportes correspondientes de aprovechamiento, reciclaje y disposición final ante gestores autorizados, según aplica para el período reportado.
Así mismo, nos permitimos informar que este corresponde al último informe de RCD del proyecto, teniendo en cuenta que la obra ya fue culminada y cuenta con su Acta de Terminación, razón por la cual no se generarán nuevos reportes de residuos asociados al contrato.
En este sentido, de manera respetuosa solicitamos el apoyo del Área Ambiental – PIGA del Fondo de Desarrollo Local de Puente Aranda para adelantar las gestiones necesarias tendientes al cierre del PIN Ambiental No. 27234 ante la Secretaría Distrital de Ambiente (SDA), conforme al estado de terminación del proyecto y a la documentación presentada.
Agradecemos confirmar la recepción de la presente documentación y quedamos atentos a cualquier observación o requerimiento adicional para culminar satisfactoriamente el proceso de cierre ambiental del proyecto.
Cordialmente,
CONSORCIO SALÓN COMUNAL 013
Un archivo adjunto • Analizados por Gmail
Añadir a Drive
REPORTE DE RCD
JUNIO 2026 REP...
Responder
Responder a todos
Reenviar
Buscar
99+
ESP
LAA
100%
9:48
14/07/2026

## ACTA DE TERMINACION CONTRATO

| FECHA | | |
|---|---|---|
| 23 | JUNIO | 2026 |
| dd | mm | aaaa |

**CONTRATO No** 847 **DE** 2024 **TIPO DE CONTRATO** OBRA PÚBLICA

**OBJETO DEL CONTRATO**

**REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DEL SALON COMUNAL DEL BARRIO CORKIDI EN LA LOCALIDAD DE PUENTE ARANDA DE BOGOTÁ DC**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **CONTRATISTA INTERVENTORIA (*INTERVENTOR*):** | JVM INGENIERIA SAS BIC | | | | |
| **CONTRATISTA DE OBRA (*CONTRATISTA*):** | CONSORCIO SALON COMUNAL 013 | | | | |
| **APOYO A LA SUPERVISIÓN** | HERNAN GOMEZ ESPITIA | | | | |
| **PLAZO DE EJECUCION DE LA ETAPA DE OBRA:** | OCHO (8) MESES | | | | |
| **FECHA DE INICIO:** | 5 | DE | MAYO | DE | 2025 |
| **FECHA DE TERMINACION INICIAL:** | 4 | DE | ENERO | DE | 2026 |
| **SUSPENSIÓN No.1:** | 5 | DE | DICIEMBRE | DE | 2025 |
| **REINICIO No.1** | 24 | DE | MARZO | DE | 2026 |
| **ADICIÓN NO.1 Y PRÓRROGA NO.1** | DOS (2) MESES | | | | |
| **FECHA DE TERMINACIÓN FINAL:** | 23 | DE | JUNIO | DE | 2026 |
| **VALOR INICIAL DEL CONTRATO:** | $ | | | | 1.060.630.916,00 |

| | | |
|---|---|---|
| MIL SESENTA MILLONES SEISCIENTOS TREINTA MIL NOVECIENTOS DIECISÉIS PESOS M/CTE. | | |
| VALOR ADICIÓN DEL CONTRATO: | $ | 473.000.267,00 |
| CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS M/CTE. | | |
| VALOR FINAL DEL CONTRATO: | $ | 1.533.631.183,00 |
| MIL QUINIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y UN MIL CIENTO OCHENTA Y TRES PESOS M/CTE. | | |

En Bogotá D.C. : a los VEINTITRES (23) días del mes de JUNIO de 2026 se reunieron:

RICARDO ALBERTO BECERRA GUTIERREZ actuando en representación del CONSORCIO SALON COMUNAL 013

CARLOS ARTURO VERGARA NEGRETE actuando en representación del JVM INGENIERIA SAS BIC

con el fin de TERMINAR EL CONTRATO SUSCRITO.

En el eventual caso de que surjan observaciones sobre los productos tanto de consultoría como de obra, a la firma del Acta de terminación, estas deberán quedar consignadas en la casilla de observaciones, del acta de terminación, con plazos claramente establecidos para su recibo definitivo y el recibo definitivo deberá constar en el Acta de recibo final

| RELACIÓN DE ESPACIO INTERVENIDO | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **N°.** | **SALON COMUNAL** | **DIRECCIÓN** | **VALOR EJECUTADO** | **OBRA** |
| 1 | SALON COMUNAL DEL BARRIO CORKIDI | CRA 38D 2F-45 | $ 1.533.631.183,00 | CONSTRUCCIÓN DEL SALON COMUNAL DEL BARRIO CORKIDI EN LA LOCALIDAD DE PUENTE ARANDA DE BOGOTÁ DC |

Scanned with CamScanner

| FECHA | | |
|---|---|---|
| 23 | JUNIO | 2026 |
| dd | mm | aaaa |

# ACTA DE TERMINACION CONTRATO

**CONTRATO No** 847 **DE** 2024 **TIPO DE CONTRATO** OBRA PÚBLICA

El recibo de los trabajos terminados, no releva al contratista de sus responsabilidades y obligaciones establecidas en el contrato y las normas legales vigentes. Así mismo, el contratista se compromete a mantener vigentes las garantías de conformidad con lo estipulado en el contrato.

**OBSERVACIONES:**

Se deja constancia de que el Contratista ejecutó la totalidad de las actividades objeto del Contrato de Obra No. 847 de 2024, alcanzando un avance físico del cien por ciento (100 %), razón por la cual procede la suscripción de la presente Acta de Terminación Contractual.
No obstante, durante el recorrido técnico efectuado conjuntamente entre la Entidad, la Interventoría y el Contratista, se identificaron observaciones menores correspondientes a labores de limpieza, resanes, retoques de pintura, ajustes de acabado y recalibración de los equipos instalados (equipos de bombeo y planta eléctrica), consignado en los registros elaborados por la Interventoría, las cuales no afectan la funcionalidad, estabilidad, seguridad ni la puesta en operación del proyecto, pero deberán ser corregidas para efectos del recibo definitivo de la obra.
Para tal efecto, el Contratista se compromete a ejecutar la totalidad de dichas actividades dentro de los diez (10) días calendario siguientes a la suscripción de la presente acta, sin que ello implique ampliación del plazo contractual ni reconocimiento económico adicional alguno.
Vencido dicho término, la Interventoría realizará la correspondiente verificación técnica con el fin de establecer el cumplimiento integral de las observaciones formuladas y emitir el concepto correspondiente para la suscripción del Acta de Recibo Final, en caso de evidenciarse la conformidad de la totalidad de las actividades pendientes.
En consecuencia, la suscripción de la presente Acta de Terminación no constituye aceptación definitiva de la obra ni releva al Contratista de las obligaciones contractuales pendientes, de las garantías constituidas, de las responsabilidades derivadas de la calidad de la obra ejecutada ni de la obligación de atender cualquier observación que resulte procedente dentro del período de garantía.
Finalmente, se deja constancia de que el Contratista dio cumplimiento al ofrecimiento contenido en el Formato No. 12 y al requisito previsto en el numeral 4.3.1 del Pliego de Condiciones, correspondiente al suministro e instalación del cicloparqueadero, actividad que se encuentra debidamente ejecutada y soportada en el Informe Técnico No. 10.

Para constancia de lo anterior, se firma el VEINTITRES (23) días del mes de JUNIO de 2026

(Firma)

(Nombre) RICARDO ALBERTO BECERRA GUTIERREZ
(Cargo) REPRESENTANTE LEGAL
**CONSORCIO SALON COMUNAL 013**
**CONTRATISTA**

(Firma)

(Nombre) VÍCTOR ALFONZO CRUZ SÁNCHEZ
**SUPERVISOR ETAPA DE OBRA**
**ALCALDE LOCAL DE PUENTE ARANDA**

(Firma)

(Nombre) CARLOS ARTURO VERGARA NEGRETE
(Cargo) REPRESENTANTE LEGAL
**JVM INGENIERIA SAS BIC**
**INTERVENTOR**

(Firma)

(Nombre) HERNAN GOMEZ ESPITIA
**APOYO A LA SUPERVISION**

Original Subdirección Contratación
1ra copia Área responsable del contrato

NOTA: LOS ESPACIOS QUE NO CORRESPONDA LLENAR, POR EL OBJETO DEL CONTRATO SE ESCRIBIRA **NA** - (NO APLICA)

Scanned with CamScanner

Solicitud de cierre del PIN Ambiental No. 27234 Recibidos ×

Resumir este correo

**alvaro guevara** <saloncomunal013@gmail.com>
para CDI, Piga, jvm, hernan.gomez

mar, 14 jul, 10:12

de: **alvaro guevara** <saloncomunal013@gmail.com>
para: CDI PuenteAranda <cdi.paranda@gobiernobogota.gov.co>, Piga Puente Aranda <piga.paranda@gobiernobogota.gov.co>
Cc: jvm puente aranda <jvmpuentearanda@gmail.com>, hernan.gomez@gobiernobogota.gov.co
fecha: 14 jul 2026, 10:12
asunto: Solicitud de cierre del PIN Ambiental No. 27234
enviado por: gmail.com

Bogotá 14 de julio de 2026

Señores:

FONDO DE DESARROLLO
Atn. Área Ambiental – PIGA
Localidad de Puente Aranda -
piga.paranda@gobiernobogot

JVM INGENIERÍA SAS BIC – Interventoria del Contrato
Atn. Carlos Vergara Negrete – Representante Legal
Nit: 901489956-3
jvmpuentearanda@gmail.com
Calle 52ª No. 14 – 17 Montería – Córdoba

**Ref.:** CONTRATO DE OBRA No 847 DE 2024 cuyo Objeto es: "REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DEL SALÓN COMUNAL DEL BARRIO CORKIDI EN LA LOCALIDAD DE PUENTE ARANDA DE BOGOTÁ D.C."

**Asunto: Solicitud de cierre del PIN Ambiental No. 27234**

Un archivo adjunto • Analizados por Gmail ⓘ  Añadir a Drive




**CDI PuenteAranda**
para Hernan, mi, Piga, jvm

mar, 14 jul, 15:42

***Sres. R.L CONSORCIO SALÓN COMUNAL 013***

*Buenas tardes.*

*En atención a la comunicación remitida, recibida 14 de JULIO del 2026, se informa que ha sido radicada con número 20266610067932, y direccionada al área correspondiente para el trámite respectivo.*

*Sin otro particular,*

*Cordialmente.*

CDI PuenteAranda
Secretaría Distrital de Gobierno
Edificio Liévano, Calle 11 No. 6-17
Tel: (571) 3820660 - 3387000
www.gobiernobogota.gov.co

---

**De:** alvaro guevara <saloncomunal013@gmail.com>
**Enviado:** martes, 14 de julio de 2026 10:12 a. m.
**Para:** CDI PuenteAranda <cdi.paranda@gobiernobogota.gov.co>; Piga Puente Aranda <piga.paranda@gobiernobogota.gov.co>
**Cc:** jvm puente aranda <jvmpuentearanda@gmail.com>; Hernan Gomez Espitia <Hernan.Gomez@gobiernobogota.gov.co>

Responder | Responder a todos | Reenviar

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO

Al contestar por favor cite estos datos:
Radicado No. 20266620376391
Fecha: 11-08-2026
*20266620376391*



Bogotá, D.C.

(662)

**Señor:**
**HELMÁN ALEXANDER GONZÁLEZ FONSECA**
**Subdirección de Control Ambiental al Sector Público**
**SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE - SDA**
Dirección: Avenida Caracas No. 54 - 38
Mail: atencionalciudadano@ambientebogota.gov.co
Ciudad

**Datos Notificación**

Nombres/ Apellidos: _____

No Identificación: _____

Fecha y Hora: _____

**Nota:** Los datos de este apartado solo serán diligenciados por la persona quien recibe este documento al momento de la notificación.

**Asunto: Derecho de Petición:** Solicitud cierre PIN Ambiental 27234 – Contrato Obra No. 847 de 2024 – "REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DEL SALÓN COMUNAL DEL BARRIO CORKIDI EN LA LOCALIDAD DE PUENTE ARANDA DE BOGOTÁ D.C

Cordial Saludo,


De la manera más atenta la Alcaldía Local de Puente Aranda por medio de la presente, en cumplimiento a la *Decreto 507 de 2023 " Por el cual se adopta el modelo y los lineamientos para la gestión integral de los Residuos de Construcción y Demolición - RCD en Bogotá D.C., y se dictan otras disposiciones"* y demás normatividad aplicable vigente, solicita cierre del PIN 27234 del contrato de obra No. 847 de 2024 cuyo objeto se menciona en el asunto del presente comunicado.

Sin otro particular.

Cordialmente,

**VÍCTOR ALFONSO CRUZ SÁNCHEZ**
Alcalde Local Puente Aranda
cdi.paranda@gobiernobogota.gov.co

Proyectó: Nadia Yeleria Vega Rodríguez / Profesional Ambiental PIGA
Revisó: María Amanda Carnacho Gaitoras / Profesional Especializado – 24


forest.ambientebogota.gov.co/ventanillaVirtual/app
VPN
ALCALDIA LOCAL DE PUENTE ARANDA Editar perfil
Inicio
Ayuda
Pasos
1. Diligenciar los datos del formulario
2. Resumen de la información diligenciada
3. Datos de confirmación del trámite
DATOS GENERALES PROYECTO
* Nombre del proyecto
Realizar la construcción del Salón Comunal del barrio Corkidi, en la localidad de Puente
* Escala del proyecto
Proyecto Individual
* Tipo de proyecto
Remodelación
* Caracter del proyecto
Público
* Características del proyecto
Edificaciones
* Objeto de la obra
Realizar la construcción del Salón Comunal del barrio
Corkidi, en la localidad de Puente Aranda, Bogotá D.C.
Puente Aranda
UBICACIÓN DEL PROYECTO
Para la georeferenciación de su proyecto constructivo, consulte las coordenadas planas X y Y en el sinupot (www.sinupot.gov.co) para más información de como obtenerlas solicite la guía de la Subdirección de Control Ambiental al Sector Público de la Secretaría Distrital de Ambiente
Guardar
Agregar
Eliminar
17°
Buscar
ESP
LAA
1:06 p. m.
12/08/2026

Pasos

1. ***Diligenciar los datos del formulario***
2. Resumen de la información diligenciada
3. Datos de confirmación del trámite

De clic en el numeral de cada registro para visualizar y/o modificar la información reportada

Si realiza cambios, de clic en GUARDAR en la tabla correspondiente

Guardar | Eliminar

**DISPOSICIÓN FINAL DE RCD**

| | Mes | Año | Fecha Inicial | Fecha final | Cantidad Residuos Pétreos | Unidades Residuos Pétreos | Tipo de Residuo Residuos Pétreos | Cantidad Residuos Finos no expansivo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mayo | 2025 | | | 0 | Toneladas (Ton | No aplica | |
| 2 | Junio | 2025 | | | 509.24 | Toneladas (Ton | No aprovechables | |
| 3 | Julio | 2025 | | | 0 | Toneladas (Ton | No aplica | |
| 4 | Agosto | 2025 | | | 0 | Toneladas (Ton | No aplica | |
| 5 | Septiembre | 2025 | | | 0 | Toneladas (Ton | No aplica | |
| 6 | Octubre | 2025 | | | 0 | Toneladas (Ton | No aplica | |
| 7 | Noviembre | 2025 | | | 0 | Toneladas (Ton | No aplica | |
| 8 | Diciembre | 2025 | | | 0 | Toneladas (Ton | No aplica | |

Seleccionar todo TRANSPORTE RCD

Guardar | Agregar | Eliminar

**TRANSPORTE DE RCD**

Pasos

1. ***Diligenciar los datos del formulario***
2. Resumen de la información diligenciada
3. Datos de confirmación del trámite

Guardar Eliminar

**DISPOSICIÓN FINAL DE RCD**

| | Mes | Año | Fecha inicial | Fecha final | Cantidad Residuos Pétreos | Unidades Residuos Pétreos | Tipo de Residuo Residuos Pétreos | Cantidad Residuos Finos no expansivo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Octubre | 2025 | | | 0 | Toneladas (Ton | No aplica | |
| 7 | Noviembre | 2025 | | | 0 | Toneladas (Ton | No aplica | |
| 8 | Diciembre | 2025 | | | 0 | Toneladas (Ton | No aplica | |
| 9 | Enero | 2026 | | | 0 | Toneladas (Ton | No aplica | |
| 10 | Febrero | 2026 | | | 0 | Toneladas (Ton | No aplica | |
| 11 | Marzo | 2026 | | | 0 | Toneladas (Ton | No aplica | |
| 12 | Abril | 2026 | | | 0 | Toneladas (Ton | No aplica | |
| 13 | Mayo | 2026 | | | 0 | Toneladas (Ton | No aplica | |

Seleccionar todo TRANSPORTE RCD

Guardar Agregar Eliminar

**TRANSPORTE DE RCD**

| | Seleccionar | Fecha transporte | Placa vehículo que transportó los RCD | PIN del transportador | Clasificación del sitio de recepción de RCD | Etapa o actividad de reutilización de RCD en la obra |
|---|---|---|---|---|---|---|

# Anexo 9. Cierre de resoluciones

# INFORME_FIN AL vf

2026

# INFORME FINAL

## Ejecución tratamientos silviculturales de acuerdo con las Resoluciones No. 00650 de 2024 y No. 00651 de 2024.

Abraham Ramírez
Ingeniero Forestal
T.P.091226-0607685 CND

**CONTENIDO**

# Contenido


1 INTRODUCCIÓN. ..... 1
2 OBJETIVOS ..... 3
2.1 Objetivo General ..... 3
2.2 Objetivos Específicos. ..... 3
3 GENERALIDADES DEL PREDIO ..... 3
3.1 Localización de los árboles en el predio. ..... 3
4 COMPONENTE SOCIAL ..... 4
5 ACTIVIDADES SILVICULTURALES DESARROLLADAS POR QUALA. ..... 5
5.1 Observaciones ..... 5
5.2 Manejo de epifitas ..... 10
6 EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES FORESTALES. ..... 10
6.1 Talas ..... 10
7 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO. ..... 15
8 OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES. ..... 17
9 BIBLIOGRAFÍA ..... 18


**ÍNDICE DE TABLAS**


Tabla 1. Resumen de talas ejecutadas 11
Tabla 2. Resumen de bloqueos y traslado ejecutadas 12
Tabla 3. Resumen de tratamientos aprobados **13**


**ÍNDICE DE ILUSTRACIONES**


Ilustración 1. Ubicación general de los árboles. 3
Ilustración 2. Socialización actividades 4
Ilustración 3. Acopio de la madera aprovechada. 6
Ilustración 4. Máquinas utilizadas en la tala 7
Ilustración 5. Avistamiento de fauna presente 8
Ilustración 6. Eliminación del riesgo presente 9
Ilustración 7,8,9,10. Apeo de los árboles 12
Ilustración 11,12,13,14 . Actividades de bloqueo y traslado de árboles 13
Ilustración 15,16,17,18. Actividades de tratamiento integral de árboles 13
Ilustración 19, 20. Verificación SST 13

# 1 INTRODUCCIÓN.

En el presente informe se detalla de manera integral el desarrollo y la ejecución de los tratamientos silviculturales autorizados mediante las resoluciones No. 00650 de 2024 y No. 00651 de 2024, emitida por la Secretaría Distrital de Ambiente.

En el marco de la Resolución No. 00650 de 2024, se ejecutaron un total de dos (2) talas, correspondientes a las especies Pino Candelabro (*Pinus radiata*), Cerezo (*Prunus serotina*), y cuatro (3) traslados correspondientes a las especies: un (1) Caballero de la noche (*Cestrum nocturnum*), un (1) Naranjo (*Citrus sinensis*) y un (01) Aguacate (*Persea americana*) Teniendo en cuenta que el permiso otorgado autorizó el traslado de dos (2) individuos de aguacate, se informa a la entidad que, durante la ejecución del proyecto, uno de estos logró integrarse al diseño definitivo de construcción, por lo que fue conservado en su ubicación original, sin requerir intervención de traslado. Sobre este individuo únicamente se realizaron actividades de manejo y protección, consistentes en fertilización, instalación de cerramiento de protección y demás labores de conservación orientadas a garantizar su adecuado desarrollo y evitar afectaciones durante la ejecución de las obras.

Respecto a la Resolucion No. 00651 de correspondiente al Tratamiento integral de dos (2) individuos, los cuales pertenecen a la especie Holly Liso (*Cotoneaster pannosus*). Las actividades se desarrollaron de manera controlada y bajo criterios técnicos, garantizando la mitigación del riesgo identificado y el cumplimiento de las medidas ambientales asociadas a la intervención. **ANEXO 1.** Resoluciones No. 00650 de 2024 y No. 00651 de 2024.

En términos generales, el deterioro del estado de salud de los árboles y su eventual muerte corresponde a un proceso complejo y multifactorial, en el cual interactúan diversos elementos de origen biótico y abiótico o físico-ambiental. Entre los factores bióticos se encuentran procesos naturales como la senescencia, el desequilibrio mecánico, la inanición, el daño por herbivoría, así como la incidencia de enfermedades, plagas y la competencia entre individuos. Por su parte, los factores abióticos incluyen condiciones como la contaminación atmosférica, la acción del viento y los daños directos generados por actividades antrópicas, tales como podas inadecuadas, anillamientos, o la reducción del espacio esencial para el adecuado desarrollo del individuo arbóreo. La respuesta de los árboles frente a estos factores no es homogénea, ya que algunas especies presentan una mayor susceptibilidad, reaccionando de manera similar ante estas presiones y aumentando su probabilidad de deterioro estructural y fitosanitario (Hurtado Vásquez et al., 2020). En este sentido, la intervención realizada se constituye como una medida preventiva de gestión del riesgo, orientada a salvaguardar la integridad de las personas y la infraestructura circundante.

Los residuos vegetales generados como resultado de las actividades silviculturales fueron manejados de forma adecuada y aprovechados como cubierta seca y como insumo para la producción de abono, integrándose a procesos internos de producción y plantación, en concordancia con los principios de aprovechamiento y manejo sostenible del material vegetal.

Todas las actividades reportadas se realizaron en estricto cumplimiento de las especificaciones contempladas en la Resolución No. 00650 de 2024 y en la Resolución No. 00651 de 2024, siguiendo los lineamientos establecidos en el Manual de Silvicultura Urbana para Bogotá y demás normatividad ambiental vigente aplicable al componente forestal y ambiental, garantizando una ejecución técnica, segura y ambientalmente responsable.

# 2 OBJETIVOS

## 2.1 Objetivo General

Cumplir con la entrega de la información relevante relacionada con la Gestión Ambiental, Forestal y Biótica, en la cual se vean reflejadas las acciones ejecutadas en el proyecto "Salón Comunal de Corkidi" de la localidad de Puente Aranda en la ciudad de Bogotá, en cumplimiento de lo estipulado en las Resoluciones No. 00650 y No. 00651 de 2024, emitida por la Secretaría Distrital de Ambiente, y de los lineamientos establecidos por dicha autoridad ambiental.

## 2.2 Objetivos Específicos.

- Presentar de manera eficaz y precisa la documentación y soportes necesarios para respaldar la gestión en materia ambiental, forestal y biótica.

- Evidenciar las actividades forestales ejecutadas en el proyecto "Salon Comunal de Corkidi" dentro del marco de la legislación forestal vigente.

- Registrar los estados actuales y/o novedades que se presentaron sobre la vegetación que se encuentra en el área del predio, concerniente a los árboles de que se encuentran incluidos en las resoluciones que emite la SDA.

# 3 GENERALIDADES DEL PREDIO

## 3.1 Localización de los árboles en el predio.

Los árboles se localizan en la Avenida Calle 3 No. 38D-51, en la localidad de Puente Aranda.




***Ilustración 1. Ubicación general de los árboles.***
Fuente: Elaboración propia. 2026

# 4 COMPONENTE SOCIAL

El día **27 de mayo de 2025**, en atención a la convocatoria realizada para la socialización del proyecto, se llevó a cabo una reunión con la comunidad entre las **5:00 p. m. y las 6:47 p. m.** en el salón comunal del barrio **Cordiki**. En esta jornada participaron habitantes del sector y los profesionales responsables de la ejecución del proyecto.

Durante la reunión se presentaron las generalidades del proyecto, su alcance y cronograma de ejecución. Asimismo, se socializó el manejo previsto para el arbolado existente, explicando los tratamientos silviculturales autorizados mediante las **Resoluciones No. 00650 de 2024 y No. 00651 de 2024**, así como las medidas de manejo ambiental que serían implementadas durante el desarrollo de las actividades.

De manera complementaria, se realizó la entrega de volantes informativos puerta a puerta, con el fin de mantener a la comunidad informada sobre la gestión, programación y avance de las actividades del proyecto.

El desarrollo de esta jornada de socialización, junto con los registros fotográficos y las listas de asistencia de la comunidad, puede consultarse en detalle en el **ANEXO 2**. Actas de componente social.




***Ilustración 2. Socialización actividades***
Fuente: Elaboración propia. 2026

# 5 ACTIVIDADES SILVICULTURALES DESARROLLADAS.

Con el fin de dar cumplimiento y llevar a término la ejecución de los tratamientos silviculturales autorizados mediante las Resoluciones No. 00650 y No. 00651 de 2024, se desarrollaron de manera oportuna las actividades previstas en su articulado, atendiendo los lineamientos técnicos y ambientales establecidos por la Secretaría Distrital de Ambiente y el manual de silvicultura urbana.

En términos generales, se ejecutaron de forma integral las actividades aprobadas en las citadas resoluciones las cuales comprendieron lo siguiente:

- Resolucion No. 00650 de 2024: Comprendieron dos (2) talas, correspondientes a las especies Pino Candelabro (*Pinus radiata*), Cerezo (*Prunus serotina*), y cuatro (3) traslados correspondientes a las especies: un (1) Caballero de la noche (*Cestrum nocturnum*), un (1) Naranjo (*Citrus sinensis*) y dos (1) Aguacate (*Persea americana*).
- Resolución No. 00651 de 2024: Se realizó el Tratamiento integral de dos (2) individuos, los cuales pertenecen a la especie Holly Liso (Cotoneaster pannosus) conforme a la autorización otorgada.

Dichas actividades se realizaron de acuerdo con el cronograma de actividades definido, garantizando el cumplimiento de las medidas ambientales, técnicas y de seguridad aplicables durante la intervención **ANEXO 3.** Cronograma de actividades

## 5.1 Observaciones

A continuación, se detallan las obligaciones establecidas en las Resoluciones No. 00650 y No. 00651 de 2024, perteneciente al proyecto “Salon Comunal de Corkidi”, ubicada en la calle 3 No. 38B-51, las cuales deberán ser atendidas y debidamente acreditadas conforme a la normatividad ambiental vigente y a los lineamientos técnicos y administrativos impartidos por la autoridad ambiental competente.

Dichas obligaciones se enmarcan en la autorización otorgada para la ejecución de actividades silviculturales, específicamente la tala de dos (2) individuos arbóreos, cuatro (4) traslados de individuos arbóreos, dos (2) tratamientos integrales la cual fueron realizadas bajo los criterios técnicos establecidos en la respectiva acta.

### 5.1.1. Manejo y disposición de los residuos resultantes de la actividad silvicultural, conforme a los lineamientos establecidos en el Decreto Distrital 531 del 23 de diciembre de 2010, o la norma que lo modifique o sustituya.

El material vegetal generado durante la ejecución de las actividades silviculturales fue retirado por el vivero MUNDO VERDE, identificado con NIT 2997255-7, entidad responsable de las labores de recolección, cargue, transporte y aprovechamiento de estos residuos vegetales.

El material fue trasladado a las instalaciones del vivero MUNDO VERDE, donde se realiza su aprovechamiento conforme a sus procesos operativos. En total se dispusieron 7 m³ de ramas y hojas, garantizando un manejo ambientalmente adecuado de los residuos vegetales.

La gestión y disposición final de los residuos derivados de las actividades silviculturales se efectuó de conformidad con los lineamientos establecidos en el Decreto Distrital 531 del 23 de diciembre de 2010, o la norma que lo modifique, adicione o sustituya. Como soporte de esta actividad se anexa el

certificado de disposición final correspondiente. **ANEXO 4**. Certificado de aprovechamiento material vegetal.




***Ilustración 3. Acopio de la madera aprovechada.***
Fuente: Elaboración propia. 2026

**5.1.2. Relación de las novedades remitidas a la Secretaría Distrital de Ambiente durante la ejecución de las actividades silviculturales autorizadas en el marco de la presente acta.**

Durante la ejecución de las actividades silviculturales autorizadas en las Resoluciones No. 00650 y No. 00651 de 2024, se remitieron oportunamente a la Secretaría Distrital de Ambiente las novedades presentadas, las cuales se encuentran debidamente soportadas en la documentación anexa al presente informe.

**5.1.3. Soporte del manejo, acopio, transporte y disposición de los aceites y lubricantes usados durante la intervención silvicultural, de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 4741 del 30 de diciembre de 2005, compilado en el Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015.**

Teniendo en cuenta que la intervención silvicultural correspondió a una operación de corta duración, no se generaron aceites ni lubricantes usados que requirieran disposición final durante la ejecución de las actividades. No obstante, para la operación de la maquinaria se utilizaron los productos, aceites y lubricantes recomendados por la marca STIHL, así como combustible (gasolina) conforme a las especificaciones técnicas del fabricante.

Como soporte del adecuado manejo y operación de la maquinaria empleada, se anexa el certificado de mantenimiento de los equipos utilizados durante la ejecución de las actividades silviculturales.




***Ilustración 4. Máquinas utilizadas en la tala***
Fuente: Elaboración propia. 2026

**5.1.4. Reporte de las medidas de manejo del recurso de fauna desarrolladas durante la ejecución de las actividades silviculturales autorizadas, en el evento de presentarse interacción con fauna silvestre.**

Previo al inicio de la ejecución de las actividades silviculturales autorizadas, se implementaron medidas preventivas de manejo del recurso fauna, consistentes en el ahuyentamiento controlado de aves presentes en el área de intervención, con el fin de evitar afectaciones a la fauna silvestre y garantizar el desarrollo seguro de la operación.

De manera previa y durante la ejecución de las actividades, se realizó una inspección visual detallada del área intervenida, en la cual no se evidenció la presencia de nidos activos, refugios, madrigueras ni individuos de fauna silvestre que pudieran verse afectados por las labores silviculturales. En consecuencia, no fue necesaria la implementación de medidas adicionales de rescate, reubicación o atención de fauna.

Todas las actividades de manejo del recurso fauna, así como los resultados de las inspecciones realizadas, se encuentran debidamente documentadas y descritas en el presente Informe.




***Ilustración 5. Avistamiento de fauna presente***
Fuente: Elaboración propia. 2026

**5.1.5. Coordinación de las actividades silviculturales con las entidades prestadoras de servicios públicos domiciliarios, en los casos en que dichas actividades interfieran con sistemas de redes, con el fin de evitar situaciones de riesgo y suspensiones no programadas del servicio.**

Durante la ejecución de las actividades silviculturales autorizadas, se verificó que dichas labores no generaban interferencia con los sistemas de redes de servicios públicos domiciliarios descritos, por lo cual no fue necesaria la coordinación previa con las entidades prestadoras del servicio. Las actividades se desarrollaron sin afectar la infraestructura existente y sin generar riesgos para el personal ni para la continuidad de los servicios.

**5.1.6. Atención de situaciones de riesgo inminente por caída de arbolado en espacio público o privado de uso institucional, de conformidad con lo establecido en el artículo 17 del Decreto 531 de 2010, o la norma que lo modifique o sustituya. Ejecutarán la tala, el trozado y el acopio necesario para eliminar el riesgo. No obstante, el costo total de las actividades silviculturales realizadas, así como la correspondiente compensación, será asumido por el propietario, poseedor o tenedor del predio. Para tal efecto, la Secretaría Distrital de Ambiente y el Jardín Botánico de Bogotá José Celestino Mutis adelantarán las acciones administrativas y jurídicas a que haya lugar.**

En desarrollo de las actividades silviculturales autorizadas, el riesgo inminente identificado fue eliminado de manera efectiva, mediante la ejecución de las labores correspondientes. Para tal fin, se realizaron las actividades de trozado y acopio del material vegetal, logrando controlar y mitigar el riesgo existente.

En consecuencia, no fue necesario hacer uso de las entidades mencionadas en los literales a) y b) del artículo 17 del Decreto 531 de 2010, ni de las disposiciones que lo modifiquen o sustituyan, toda vez que el riesgo fue atendido de forma oportuna dentro del marco de las actividades autorizadas en la presente acta.

La compensación derivada de la actividad silvicultural será asumida de conformidad con lo estipulado por la Secretaría Distrital de Ambiente, atendiendo los lineamientos y condiciones que esta establezca para tal fin.




***Ilustración 6. Eliminación del riesgo presente***

Fuente: Elaboración propia. 2026

**5.1.7. Ejecución de las actividades silviculturales de manera técnica, con personal idóneo y bajo la supervisión de un profesional con experiencia en silvicultura urbana, conforme a los lineamientos del Manual de Silvicultura Urbana, Zonas Verdes y Jardinería para Bogotá.**

Las actividades silviculturales autorizadas se ejecutaron de conformidad con lo descrito en la presente acta, siguiendo los lineamientos establecidos en el Manual de Silvicultura Urbana, Zonas Verdes y Jardinería para Bogotá. Dichas labores fueron desarrolladas con personal idóneo y bajo la supervisión directa de un profesional Ingeniero Forestal, con experiencia en silvicultura urbana, garantizando la correcta ejecución técnica y el cumplimiento de la normatividad ambiental vigente.

Como soporte de lo anterior, se anexa la hoja de vida del profesional responsable, así como los certificados de vigencia y habilitación profesional expedidos por el Consejo Profesional Nacional de Ingeniería – COPNIA. **ANEXO 5**. Certificados y tarjeta de profesionales.

**5.1.8. Radicación ante la Secretaría Distrital de Ambiente del informe final de ejecución de los tratamientos silviculturales, dentro de los quince (15) días hábiles posteriores a su finalización, de conformidad con el formato PM04-PR29-F8 o el que se encuentre vigente.**

Se radicó ante la Secretaría Distrital de Ambiente, dentro de los quince (15) días hábiles posteriores a la finalización de la ejecución de los tratamientos silviculturales, el informe final correspondiente, con base en el formato PM04-PR29-F8, o el que se encuentre vigente para tal fin, disponible en la página web de la entidad. (ver Anexo 1).

**5.1.9. Asociación de todas las actuaciones relacionadas con el trámite al expediente, radicado inicial y/o evento SIRE correspondiente.**

Todas las actuaciones relacionadas con el presente trámite se encuentran debidamente asociadas a las Resoluciones No. 00650 y No. 00651 de 2024, garantizando la trazabilidad y el adecuado seguimiento administrativo del proceso.

### 5.2 Manejo de epifitas

En relación con el manejo de epífitas asociadas a los individuos arbóreos intervenidos, previo al inicio de las actividades silviculturales se realizó una evaluación técnica por parte de un profesional biólogo, con el fin de identificar su presencia, estado y viabilidad. Como resultado de dicha evaluación, se determinó que no se encontraban epífitas en los árboles a intervenir.

## 6 EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES FORESTALES.

A continuación, se presenta un resumen de las actividades silviculturales realizadas, las cuales fueron ejecutadas en cumplimiento de lo establecido en las resoluciones correspondientes y de conformidad con la normatividad ambiental vigente, atendiendo los lineamientos técnicos impartidos por la autoridad ambiental competente.

### 6.1 Talas

Las actividades de talas se adelantaron en el marco de la resolución No. 00650 de 2024, el siguiente cuadro resume la actividad.

***Tabla 1. Resumen talas ejecutadas.***

| Talas aprobadas | Ejecutadas | Fecha inicio | Fecha culminación | Observaciones |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 28-05-2025 | 28-05-2025 | N/A |




***Ilustración 7. Apeo de los árboles en riesgo***
Fuente: Elaboración propia. 2026




***Ilustración 8. Apeo de los árboles en riesgo***
Fuente: Elaboración propia. 2026




***Ilustración 9. Apeo de los árboles en riesgo***
Fuente: Elaboración propia. 2026




***Ilustración 10. Apeo de los árboles en riesgo***
Fuente: Elaboración propia. 2026

Dando cumplimiento al acta en mención y los requerimientos de la SDA se realizó el diligenciamiento del Formato PM04-PR29-F8 de la Secretaría Distrital de Ambiente SDA, en los cuales se relaciona las actividades de tala para cada individuo arbóreo el cual se anexa, y se hace entrega del cuadro resumen de las actividades de tala donde se relaciona cada uno de los árboles talados. **ANEXO 6**. PM04-PR29-F8 fichas de actividades silviculturales CORKIDI.xlsx

## 6.2 Bloqueo y Traslado

Las actividades de bloqueo y traslado se adelantaron en el marco de la resolución No. 00650 de 2024, el siguiente cuadro resume la actividad.

***Tabla 2. Resumen bloqueos y traslados ejecutados.***

| Traslados aprobados | Ejecutadas | Fecha inicio | Fecha culminación | Observaciones |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 3 | 28-05-2025 | 28-05-2025 | N/A |

Dando cumplimiento al acta en mención y los requerimientos de la SDA se realizó el diligenciamiento del Formato PM04-PR29-F8 de la Secretaría Distrital de Ambiente SDA, en los cuales se relaciona las actividades de bloqueo y traslado para cada individuo arbóreo el cual se anexa, y se hace entrega del cuadro resumen de las actividades de bloqueo y traslado donde se relaciona cada uno de los árboles intervenidos.



***Ilustración 11. Bloqueo y traslado de árboles***
Fuente: Elaboración propia. 2026



***Ilustración 12. Bloqueo y traslado de árboles***
Fuente: Elaboración propia. 2026



***Ilustración 13. Bloqueo y traslado de árboles***
Fuente: Elaboración propia. 2026



***Ilustración 14. Bloqueo y traslado de árboles***
Fuente: Elaboración propia. 2026

## 6.3 Mantenimiento Integral

Las actividades de mantenimiento integral se adelantaron en el marco de la resolución No. 00651 de 2024, el siguiente cuadro resume la actividad.

***Tabla 3. Resumen tratamiento integral ejecutado.***

| Tratamientos integrales aprobadas | Ejecutadas | Fecha inicio | Fecha culminación | Observaciones |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 28-05-2025 | 28-05-2025 | N/A |

Dando cumplimiento al acta en mención y los requerimientos de la SDA se realizó el diligenciamiento del Formato PM04-PR29-F8 de la Secretaría Distrital de Ambiente SDA, en los cuales se relaciona las actividades de mantenimiento integral para cada individuo arbóreo el cual se anexa, y se hace entrega del cuadro resumen de las actividades de tratamiento integral donde se relaciona cada uno de los árboles intervenidos. **ANEXO 6**. PM04-PR29-F8 fichas de actividades silviculturales CORKIDI.xlsx




***Ilustración 15. Tratamiento integral de árboles***
Fuente: Elaboración propia. 2026




***Ilustración 16. Tratamiento integral de árboles***
Fuente: Elaboración propia. 2026




***Ilustración 17. Tratamiento integral de árboles***
Fuente: Elaboración propia. 2026




***Ilustración 18. Tratamiento integral de árboles***
Fuente: Elaboración propia. 2026

# 7 ESTADO DE CUMPLIMIENTO DE PAGOS EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

Para las resoluciones vinculadas, es decir las resoluciones No. 00650 de 2024 y No. 00651 de 2024, emitida por la Secretaría Distrital de Ambiente., se han realizado los siguientes pagos con destino a la SDA:

**Tabla 4 Pagos realizados ante la SDA.**

| **Pago realizado** | **Valor** |
|---|---|
| Pago seguimiento | $ 225.040 |
| Pago compensación por tala de árboles | $ 4.663.773 |
| **TOTAL** | $ 4.888.813 |

**ANEXO 9.** Recibos de pago SDA

# 8 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.

Durante la ejecución de los tratamientos silviculturales contemplados en las Resoluciones No. 00650 y No. 00651 de 2024, se cumplió de manera estricta con todos los lineamientos y protocolos establecidos en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST), asegurando la correcta planificación y desarrollo de las actividades en campo. Se implementaron medidas preventivas orientadas a la identificación y control de riesgos, se garantizó el uso adecuado y permanente de los elementos de protección personal por parte del personal operativo y se mantuvo una supervisión constante de las labores. Como resultado de la aplicación de estas medidas, las actividades se desarrollaron en condiciones seguras, sin que se registraran accidentes laborales ni incidentes durante toda la ejecución de los trabajos.

| | |
|---|---|
|  |  |
| ***Ilustración 19. Verificación SST***<br>Fuente: Elaboración propia | ***Ilustración 20. Verificación SST***<br>Fuente: Elaboración propia |

# 9 ACTA DE JADÓN BOTANICO WR

La Acta WR No. 1342 de 2023 corresponde a la aprobación de los diseños paisajísticos y de arbolado de dos proyectos independientes: el Salón Comunal Corkidi y el Salón Comunal Santa Matilde, desarrollados en el marco del Contrato No. 184 de 2018 del Fondo de Desarrollo Local de Puente Aranda.

Para efectos del presente informe, únicamente se presenta el seguimiento y cumplimiento de las actividades correspondientes al proyecto Salón Comunal Corkidi, dado que es el alcance de las intervenciones ejecutadas por el contratista.

Las actividades autorizadas para este proyecto se encuentran materializadas en las Resoluciones No. 00650 de 2024 y No. 00651 de 2024, emitidas por la Secretaría Distrital de Ambiente, las cuales contemplan las siguientes intervenciones:

Resolución No. 00650 de 2024: autorización para la tala de dos (2) individuos arbóreos correspondientes a las especies Pino candelabro (Pinus radiata) y Cerezo (Prunus serotina), así como el traslado de cuatro (4) individuos pertenecientes a las especies Caballero de la noche (Cestrum nocturnum), Naranjo (Citrus sinensis) y dos (2) Aguacates (Persea americana). Durante la ejecución del proyecto, uno de los individuos de aguacate pudo integrarse al diseño definitivo de construcción, por lo que fue conservado en su ubicación original, ejecutándose únicamente labores de manejo y

protección consistentes en fertilización, instalación de cerramiento de protección y demás actividades de conservación para garantizar su permanencia.

Resolución No. 00651 de 2024: autorización para el tratamiento integral de dos (2) individuos de la especie Holly liso (Cotoneaster pannosus). Estas actividades fueron ejecutadas bajo criterios técnicos y de manejo ambiental, garantizando la mitigación del riesgo identificado y el cumplimiento de las obligaciones establecidas por la autoridad ambiental. En consecuencia, se inició el trámite ante el Jardín Botánico de Bogotá para el cierre de las obligaciones correspondientes a esta intervención.

En consecuencia, el presente informe documenta exclusivamente la ejecución y el cumplimiento de las obligaciones ambientales asociadas al Salón Comunal Corkidi, sin incluir las actividades correspondientes al proyecto Salón Comunal Santa Matilde, aunque ambas iniciativas hacen parte de la misma Acta WR No. 1342 de 2023.

Con el fin de dar cumplimiento a las obligaciones derivadas de las autorizaciones ambientales, se realizó la radicación ante el Jardín Botánico de Bogotá de las carteras de arbolado nuevo y del plano ilustrativo con la ubicación de los individuos trasladados y del arbolado nuevo propuesto, para su respectiva revisión y aprobación.

Actualmente, se está a la espera de la programación de la visita técnica por parte del Jardín Botánico de Bogotá, mediante la cual se verificará en campo la correcta ejecución de las actividades y se continuará con el trámite correspondiente.

Como soporte de esta gestión, se adjunta el comprobante de radicación realizado ante el Jardín Botánico de Bogotá, el cual se incorpora como **ANEXO 7.** Documentos radicados a Jardin botánico (Planos, ilustración, cartera e inventario inicial) **ANEXO 8.** Radicado Jardín Botánico de Bogotá.

## 10 OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES.

Durante la ejecución de los procedimientos asociados a las actividades silviculturales no se presentaron accidentes laborales, incidentes ni afectaciones al personal operativo, lo cual evidencia el adecuado cumplimiento de las medidas de seguridad y salud en el trabajo establecidas para este tipo de labores. Todas las actividades se desarrollaron bajo condiciones controladas, con la utilización de elementos de protección personal (EPP) adecuados, y siguiendo los protocolos de seguridad definidos para la intervención.

Asimismo, las actividades silviculturales fueron ejecutadas en estricto cumplimiento de lo estipulado en el Manual de Silvicultura Urbana, Zonas Verdes y Jardinería para Bogotá, aplicando los procedimientos técnicos allí definidos para garantizar una intervención segura, eficiente y ambientalmente responsable. Lo anterior permitió el desarrollo adecuado de las labores, sin generar riesgos para el personal, terceros ni para el entorno intervenido.

En consecuencia, se concluye que la ejecución de las actividades silviculturales cumplió integralmente con los requisitos técnicos, ambientales, sociales y de seguridad exigidos por la Secretaría Distrital de Ambiente

# 11 BIBLIOGRAFÍA

Hurtado Vasquez, C. C., Ramírez Sánchez, A., & Triana Gómez, M. A. (2020). Patrones de incidencia del deterioro del arbolado urbano de Bogotá. Ingenierías USBMed, 11(2), 13–26. https://doi.org/10.21500/20275846.4344

Fernández-Guarnizo, P., Lozano, D., Armijos-Montaño, A., Jumbo, N., & Pucha, D. (2026). Evaluación sintomatológica del estado fitosanitario del arbolado urbano de la ciudad de Loja, Ecuador. Bosques Latitud Cero, 16(1), 67–89. https://doi.org/10.54753/blc.v16i1.2638

**ELABORÓ**



**ABRAHAM RAMIREZ SANCHEZ**
**INGENIERO FORESTAL**
**091226-0607685 CND**

**ANEXOS**

ANEXO 1. Resoluciones 0650 y 0651 de 2024
ANEXO 2. Actas de componente social.
ANEXO 3. Cronograma de actividades
ANEXO 4. Certificado de aprovechamiento material vegetal.
ANEXO 5. Certificados y tarjeta de profesionales.
ANEXO 6. PM04-PR29-F8 fichas de actividades silviculturales CORKIDI.xlsx
ANEXO 7**.** Documentos radicados a Jardin botánico
ANEXO 8**.** Radicados a Jardin botánico
ANEXO 9**.** Recibos de pago SDA

# Resolucione s 00650 00651 de 2024

# RESOLUCIÓN No. 00650

## "POR LA CUAL SE AUTORIZAN TRATAMIENTOS SILVICULTURALES EN ESPACIO PRIVADO Y SE ADOPTAN OTRAS DETERMINACIONES"

## LA SUBDIRECCIÓN DE SILVICULTURA FLORA Y FAUNA SILVESTRE DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE

De conformidad con la Ley 99 de 1993, el Decreto 1076 de 2015, los Acuerdos 257 de 2006 y 327 de 2008, los Decretos Distritales 109 de 2009 modificado por el Decreto 175 de 2009 y el Decreto 531 de 2010 modificado y adicionado por el Decreto 383 de 2018, Decreto 289 del 2021, la Resolución 5589 de 2011 modificada por la Resolución 288 de 2012, la Resolución 3158 de 2021, la Resolución 1865 del 2021, la Resolución 044 del 2022, la Ley 1437 de 2011 modificada por la Ley 2080 de 2021, Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y,

## CONSIDERANDO

### ANTECEDENTES

Que, mediante radicado **No. 2023ER233592 del 05 de octubre del 2023,** la señora PAOLA CÁRDENAS CHÁVEZ, identificada con cédula de ciudadanía No. 52.455.608 de Bogotá, en calidad de Apoderada del FONDO DE DESARROLLO LOCAL ALCALDÍA LOCAL DE PUENTE ARANDA con NIT. 899.999.061-9, presentó solicitud de aprobación de tratamientos silviculturales para ocho (8) individuos arbóreos, ubicados en espacio público en la Calle 3 No. 38 B - 51 de la Localidad de Puente Aranda en la ciudad de Bogotá D.C., y que hacen parte del proyecto *"SALON COMUNAL DE CORKIDI".*

Que, para soportar la solicitud de autorización para tratamientos silviculturales se presentaron los siguientes documentos en formato digital:

1. Un (1) Formulario de Solicitud de Manejo o Aprovechamiento Forestal.
2. Carpeta con registro fotográfico.
3. Fichas No. 2.
4. Acta de aprobación de diseños de arbolado No. 1342 de 10 de julio de 2023.
5. Planos.
6. Ficha No. 1.
7. Radicado de solicitud de códigos SIGAU al Jardín Botánico de Bogotá, con radicado 2023JBB410058101.



Secretaría Distrital de Ambiente
Av. Caracas N° 54-38
PBX: 3778899 / Fax: 3778930
www.ambientebogota.gov.co
Bogotá, D.C. Colombia

**RESOLUCIÓN No. 00650**

8. Oficio de respuesta al radicado anterior, con consecutivo 2023JBB410071782 de fecha 04 de octubre de 2023.

9. Original de recibo de pago No. 6029337 con fecha de pago del 21 de septiembre de 2023, emitido por la Dirección Distrital de Tesorería, pagado por el CONSORCIO DISEÑO PUENTE ARANDA con NIT. 901.233.680-7, por valor de CIENTO SEIS MIL SETECIENTOS VEINTE PESOS ($106.720) M/cte., por concepto de E-08-815 PERMISO O AUTORI.TALA, PODA, TRANS - REUBIC ARBOLADO URBANO.

10. Poder otorgado por el señor JUAN PABLO BELTRÁN VARGAS identificado con cédula de ciudadanía No. 1.022.389.174 de Bogotá, en calidad de representante legal del FONDO DE DESARROLLO LOCAL ALCALDÍA LOCAL DE PUENTE ARANDA con NIT. 899.999.061-9, a la señora PAOLA CÁRDENAS CHÁVEZ identificada con cédula de ciudadanía No. 52.455.608 de Bogotá, para realizar todos los procedimientos y solicitudes que sean necesarios para los trámites requeridos para los predios Calle 10 Sur No. 35 A - 28 en la Urbanización Santa Matilde y AC 3 No. 38 B - 51 en la Urbanización Corkidi.

11. Copia de la tarjeta profesional con matrícula No. 20.984, del ingeniero forestal CARLOS ALBERTO HERNANDEZ CASTRILLO identificado con cédula de ciudadanía No. 18.970.097 de Curumani (Cesar).

12. Certificado de Vigencia y Antecedentes Disciplinarios del ingeniero forestal CARLOS ALBERTO HERNANDEZ CASTRILLO identificado con cédula de ciudadanía No. 18.970.097 de Curumani (Cesar) y matricula profesional No. 03000-20984, con fecha del 27 de septiembre de 2023.

Que esta Subdirección, luego de examinar la documentación aportada, requirió al FONDO DE DESARROLLO LOCAL ALCALDÍA LOCAL DE PUENTE ARANDA con NIT. 899.999.061-9, mediante oficio con radicado **No. 2023EE279243 del 27 de noviembre de 2023,** con el objetivo de aportar la siguiente documentación:

*"(…)*

1. *Allegar acta de posesión, resolución de nombramiento y demás que demuestren la calidad en la que actúa el señor JUAN PABLO BELTRÁN VARGAS.*

2. *Se debe enviar un archivo Excel con las coordenadas de los vértices del área de influencia del proyecto a desarrollar en coordenadas grados decimales (Ej. Latitud: 4.577852 y Longitud: -74.167712).*

3. *Allegar la memoria técnica del inventario forestal.*

4. *En caso de evidenciar avifauna que pueda ser afectada por los tratamientos silviculturales para el individuo arbóreo objeto de la presente solicitud, sírvase allegar Plan de Manejo de Avifauna, según lo establecido en la Guía de Manejo Ambiental para el Sector de la Construcción, Resolución No. 1138 del 31 de julio de 2013*

*(…)".*



Secretaría Distrital de Ambiente
Av. Caracas N° 54-38
PBX: 3778899 / Fax: 3778930
www.ambientebogota.gov.co
Bogotá, D.C. Colombia

**RESOLUCIÓN No. 00650**

Que, anterior comunicación fue recibida de forma personal por el FONDO DE DESARROLLO LOCAL ALCALDÍA LOCAL DE PUENTE ARANDA con NIT. 899.999.061-9, el día 29 de noviembre de 2023.

Que, el FONDO DE DESARROLLO LOCAL ALCALDÍA LOCAL DE PUENTE ARANDA con NIT. 899.999.061-9, da respuesta a los requerimientos mediante radicado **No. 2023ER301469 del 19 de diciembre de 2023,** aporta la documentación requerida, que consiste en:

1. Oficio de respuesta.

2. Informe inventario forestal.

3. Vértices del proyecto en archivo Excel.

4. Acta de posesión No. 215 de 25 de agosto de 2021, del señor JUAN PABLO BELTRÁN VARGAS identificado con cédula de ciudadanía No. 1.022.389.174 de Bogotá, en calidad de representante legal del FONDO DE DESARROLLO LOCAL ALCALDÍA LOCAL DE PUENTE ARANDA con NIT. 899.999.061-9.

5. Decreto No. 300 de 17 de agosto de 2021, *"Por medio del cual se hace un nombramiento en un empleo de libre nombramiento y remoción".*

6. Copia de la cédula de ciudadanía No. 1.022.389.174 de Bogotá, del señor JUAN PABLO BELTRÁN VARGAS.

7. Plan de manejo de avifauna.

Que, una vez verificado el cumplimiento de los requisitos establecidos por esta Autoridad, se profirió el **Auto No. 01357 del 13 de febrero de 2024**, mediante el cual se dio inicio al presente trámite ambiental a favor del FONDO DE DESARROLLO LOCAL ALCALDÍA LOCAL DE PUENTE ARANDA con NIT. 899.999.061-9, a través de su representante legal, o por quien haga sus veces, a fin de llevar a cabo la intervención de ocho (8) individuos arbóreos, ubicados en espacio público en la Calle 3 No. 38 B - 51 de la Localidad de Puente Aranda en la ciudad de Bogotá D.C., y que hacen parte del proyecto *"SALON COMUNAL DE CORKIDI".*

Que, el día 14 de febrero de 2024, se notificó de forma electrónica el Auto No.01357 del 13 de febrero de 2024, a el FONDO DE DESARROLLO LOCAL ALCALDÍA LOCAL DE PUENTE ARANDA con NIT. 899.999.061-9, a través de su representante legal, o por quien haga sus veces.

Que, visto el Boletín Legal de la Secretaría Distrital de Ambiente, se evidencia que el Auto No. 01357 del 13 de febrero de 2024, se encuentra debidamente publicado con fecha 15 de febrero de 2024, dándose así cumplimiento a lo previsto por el artículo 70 de la Ley 99 de 1993.

**CONSIDERACIONES TÉCNICAS**



Secretaría Distrital de Ambiente
Av. Caracas N° 54-38
PBX: 3778899 / Fax: 3778930
www.ambientebogota.gov.co
Bogotá, D.C. Colombia

# RESOLUCIÓN No. 00650

Que la Dirección de Control Ambiental, a través de la Subdirección de Silvicultura, Flora y Fauna Silvestre de la Secretaría Distrital de Ambiente, previa visita realizada el día 19 de febrero de 2024, en la Av. Calle 3 No. 38 D – 51, barrio Corkidi de la Localidad de Puente Aranda, en la ciudad de Bogotá D.C., emitió el Concepto Técnico No. SSFFS-02884 del 26 de marzo de 2024, en virtud del cual se establece:

## CONCEPTO TÉCNICO No. SSFFS-02884 DEL 26 DE MARZO DE 2024

*"(...)*

***V. RESUMEN DEL CONCEPTO TÉCNICO***

| |
|---|
| ***Tala de:*** *1-Pinus radiata, 1-Prunus serotina.* ***Traslado de:*** *1-Cestrum nocturnum, 1-Citrus sinensis, 2-Persea americana* |

***Total:***
***Tala:*** *2*
***Traslado de:*** *4*

***VI. OBSERVACIONES***

*Concepto 1 de 2. Expediente SDA-03-2024-4, Auto de inicio 01357 del 2024, Acta JAS/20240323/001, en atención al radicado 2023ER233592 del 05 de octubre de 2023, con alcance 2023ER301469 del 19 de diciembre de 2023, donde la Alcaldía Local de Puente Aranda mediante el Fondo de Desarrollo Local, solicita la evaluación de ocho (8) árboles aislados emplazados en la Calle 3 No 38 B-51 Salón comunal barrio Corkidi en espacio mixto. En el momento de la visita se observa que los seis (6) árboles emplazados en espacio privado producto de evaluación se encuentran en sitio y por sus condiciones tanto físicas como sanitarias, así como por interferir con el proceso constructivo se considera viable su intervención silvicultural por obra.*
*El titular del permiso deberá:*
*A) Se presenta recibo de pago por evaluación 6029337. No se presenta recibo de pago por concepto de Seguimiento, el cual será cancelado de acuerdo con el valor establecido en el presente concepto.*
*B) El autorizado presenta diseño paisajístico acta WR 1342-2023 donde considera viable la plantación de tres (3) nuevos árboles como medida de compensación, en caso de no cubrir la totalidad de la compensación, el autorizado deberá ajustar el diseño paisajístico o cancelar el excedente mediante la modalidad de pago en efectivo.*
*C) Para el caso del arbolado a bloquear y trasladar el autorizado deberá asegurar su mantenimiento y supervivencia por tres (3) años e informar a la SDA las novedades relacionadas con estas actividades. Sí los árboles se trasladan a espacio público se deberá coordinar con el Jardín Botánico de Bogotá JBB el lugar de destino y actualizar el Código SIGAU. Adicionalmente, las labores de pre-bloqueo NO podrán adelantarse hasta no contar con el lugar de destino asignado por el JBB, de igual manera, el autorizado deberá adoptar todas las medidas necesarias para garantizar la estabilidad de los árboles pre bloqueados y en el sitio definitivo de traslado.*
*D) El titular del permiso deberá hacer el manejo correspondiente a la fauna asociada al arbolado a intervenir. Lo anterior siguiendo los protocolos establecidos y la normatividad que aplica para el caso.*
*E) Previamente a la intervención, el autorizado deberá efectuar las actividades de socialización con la comunidad.*
*F) El autorizado deberá gestionar el certificado de disposición de residuos vegetales.*
*G) Para espacio privado se genera concepto mediante proceso 6183025, para espacio público se genera concepto mediante proceso 6183027*



Secretaría Distrital de Ambiente
Av. Caracas N° 54-38
PBX: 3778899 / Fax: 3778930
www.ambientebogota.gov.co
Bogotá, D.C. Colombia

# RESOLUCIÓN No. 00650

***VII. OBLIGACIONES***

*La vegetación evaluada y registrada en el numeral III del presente formato, NO requiere Salvoconducto de Movilización.*

| *Nombre común* | *Volumen (m3)* |
|---|---|
| *Total* | |

*Nota: En el caso que se presente volumen comercial, pero el titular del permiso o autorización no requiera la emisión de salvoconducto de movilización ya sea porque le de uso dentro del mismo sitio de aprovechamiento o los productos resultantes de la intervención sólo correspondan a residuos vegetales no comercializables, deberá remitir el respectivo informe que incluya registro fotográfico de la disposición final en el mismo sitio o de los residuos vegetales, dentro de la vigencia del acto administrativo mediante el cual se otorga el permiso o autorización.*

*De acuerdo con el Decreto Distrital Nº 531 de 2010 modificado y adicionado por el Decreto Distrital 383 de 2018 y la Resolución 7132 de 2011, revocada parcialmente por la Resolución 359 de 2012 hasta el 31 de diciembre del 2021 y la Resolución 3158 del 2021 desde el 01 de enero del 2022, por medio del cual establece la compensación por aprovechamiento de arbolado urbano y jardinería en jurisdicción de la Secretaría Distrital de Ambiente, el beneficiario deberá garantizar la persistencia del Recurso Forestal mediante el pago de 11.72 IVP(s) Individuos Vegetales Plantados, de acuerdo con la tabla de valoración anexa. Con el fin de dar cumplimiento con la compensación prevista (de conformidad con la liquidación que aparece en la tabla anexa, que hace parte integral del presente concepto técnico), el titular de la autorización o permiso deberá:*

| *Actividad* | *Cantidad* | *Unidad* | *IVPS* | *SMMLV* | *Equivalencia en pesos* |
|---|---|---|---|---|---|
| *Plantar arbolado nuevo* | *SI* | *arboles* | *3* | *1.37429* | *$ 1,594,188* |
| *Plantar Jardín* | *NO* | *m2* | *-* | *-* | *-* |
| *Consignar* | *SI* | *Pesos ( M/cte)* | *8.72* | *3.99463* | *$ 4,633,773* |
| | | ***TOTAL*** | *11.72* | *5.36892* | *$ 6,227,961* |

***Nota 1.*** *Si la compensación se hace a través de plantación de árboles y/o jardinería, se debe cumplir con los lineamientos técnicos del Manual de Silvicultura, Zonas Verdes y Jardinería. Además, deberá garantizar la supervivencia y el mantenimiento de la plantación durante 3 años.*
***Nota 2.*** *Si la compensación incluye pago mediante consignación de dinero, se genera el recibo en la ventanilla de atención al usuario de la Secretaría Distrital de Ambiente y se consigna en el Banco de Occidente, bajo el código C17-017* ***"COMPENSACIÓN POR TALA DE ARBOLES".***
***Nota 3.*** *Toda entidad pública o privada que realice cualquier tipo de actividad Silvicultural en espacio público de uso público deberá realizar la actualización de dichas actividades en el SIGAU que es administrado por el Jardín Botánico José Celestino Mutis, informando de lo actuado a la Secretaría Distrital de Ambiente.*

*Por último en atención a la Resolución 5589 de 2011, por concepto de EVALUACION se debe exigir al autorizado consignar la suma de $ 106,720 (M/cte) bajo el código E-08-815 "Permiso o autori. tala, poda, trans-reubic arbolado urbano." y por concepto de SEGUIMIENTO se debe exigir al autorizado consignar la suma $ 225,040 (M/cte) bajo el código S-09-915 "Permiso o autori. tala, poda, trans-reubic arbolado urbano." ,(consignar en el SUPERCADE de la carrera 30 con calle 26 en la Dirección Distrital de Tesorería, ventanilla Nº 2, en el Formato para Recaudo de Conceptos Varios, con destino al Fondo Cuenta PGA). Los formatos de recaudo mencionados deben ser liquidados y diligenciados en la ventanilla de atención al usuario de la Secretaría Distrital de Ambiente. Teniendo en cuenta el artículo 54 del Decreto 1791 de 1996 reglamentado por el Decreto 531 de 2010, se emite el presente concepto".*

## COMPETENCIA

Que, la Constitución política de Colombia consagra en el artículo 8°, *"Es obligación del Estado y de las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación*".



Secretaría Distrital de Ambiente
Av. Caracas N° 54-38
PBX: 3778899 / Fax: 3778930
www.ambientebogota.gov.co
Bogotá, D.C. Colombia

**RESOLUCIÓN No. 00650**

Que, el artículo 79 *ibídem*, establece el derecho de todas las personas a gozar de un ambiente sano, y el deber del Estado de proteger la diversidad e integridad del ambiente.

Que, el artículo 80 de la Carta Política, preceptúa que le corresponde al Estado planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución, y además debe prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones legales, y exigir la reparación de los daños causados.

Que, las actividades propias de la administración de la fauna y la flora silvestre deben estar orientadas a cumplir los imperativos y principios consagrados en la Constitución Política, la Ley 23 de 1973 y el Código de los Recursos Naturales Renovables y de Protección al Ambiente, bajo reglas previamente establecidas y observando principios de aceptación universal: límites permisibles, principios de prevención y precaución y sobre todo bajo las orientaciones del desarrollo sostenible con el fin de lograr la preservación y restauración del ambiente y la conservación, mejoramiento y utilización racional de los recursos naturales renovables.

Que, el artículo 66 de la Ley 99 de 1993, señalo las competencias de los grandes centros urbanos de la siguiente manera: *"**Artículo 66.** Competencias de Grandes Centros Urbanos**.** Los municipios, distritos o áreas metropolitanas cuya población urbana fuere igual o superior a un millón de habitantes (1.000.000) ejercerán dentro del perímetro urbano las mismas funciones atribuidas a las Corporaciones Autónomas Regionales, en lo que fuere aplicable al medio ambiente urbano. Además de las licencias ambientales, concesiones, permisos y autorizaciones que les corresponda otorgar para el ejercicio de actividades o la ejecución de obras dentro del territorio de su jurisdicción, las autoridades municipales, distritales o metropolitanas tendrán la responsabilidad de efectuar el control de vertimientos y emisiones contaminantes, disposición de desechos sólidos y de residuos tóxicos y peligrosos, dictar las medidas de corrección o mitigación de daños ambientales y adelantar proyectos de saneamiento y descontaminación".*

Que, el artículo 71 de la Ley 99 de 1993, ordena la publicación de las decisiones que ponen fin a una actuación administrativa así: *"**Artículo 71º.-** De la Publicidad de las Decisiones sobre el Medio Ambiente. Las decisiones que pongan término a una actuación administrativa ambiental para la expedición, modificación o cancelación de una licencia o permiso que afecte o pueda afectar el medio ambiente y que sea requerida legalmente, se notificará a cualquier persona que lo solicite por escrito, incluido el directamente interesado en los términos del artículo 44 del Código Contencioso Administrativo y se le dará también la publicidad en los términos del artículo 45 del Código Contencioso Administrativo, para lo cual se utilizará el Boletín a que se refiere el artículo anterior".* Razón por la cual se ordenará la publicación de la presente decisión.

Qué, el Decreto 531 de 2010, establece las competencias en materia de silvicultura urbana, artículo 8 (modificado por el artículo 4 del Decreto 383 del 12 de julio de 2018) y consagra:

> *"La Secretaría Distrital de Ambiente es la responsable de realizar la evaluación técnica para el otorgamiento de permisos y autorizaciones, así como de efectuar el control y seguimiento de los actos administrativos que constituyan permisos y/o autorizaciones en materia silvicultural en el área de su jurisdicción. Para efectos de solicitar el otorgamiento de permisos y autorizaciones el*



Secretaría Distrital de Ambiente
Av. Caracas N° 54-38
PBX: 3778899 / Fax: 3778930
www.ambientebogota.gov.co
Bogotá, D.C. Colombia

*interesado, persona natural o jurídica, privada o pública deberá radicar junto con la solicitud el inventario forestal y las fichas técnicas respectivas.*

*La Secretaría Distrital de Ambiente realizará el control y seguimiento a las actividades que en materia silvicultural sean realizadas por cualquier entidad del Distrito, así como a los permisos emitidos por la autoridad ambiental, después de los doce (12) meses siguientes a su otorgamiento. Para lo cual el usuario deberá radicar ante la Secretaría Distrital de Ambiente en un término de quince (15) días hábiles, posteriores a la finalización de la ejecución de los tratamientos silviculturales, el informe final con base en el anexo que estará disponible en la página web de la Entidad, así como el informe definitivo de la disposición final del material vegetal de los árboles de tala, bloqueo y traslado.*

*Tratándose de un otorgamiento de permiso silvicultural por árboles conceptuados como generadores de riesgo inminente, y de no haberse efectuado el tratamiento silvicultural, por parte del autorizado, se solicitará su intervención inmediata a través de un requerimiento.*

*De igual forma, la Secretaría Distrital de Ambiente, efectuará seguimiento a las actividades o proyectos que involucren plantación nueva de arbolado urbano, ejecutadas por las entidades competentes. Para tales efectos, las entidades objeto del seguimiento, deberán justificar y soportar la mortalidad que se presente en las nuevas plantaciones".*

Que, a su vez, el artículo 9 de la precitada norma, (modificado por el artículo 5 del Decreto 383 del 12 de julio de 2018), establece el manejo silvicultural del arbolado urbano definiendo las competencias de las Entidades Distritales, señalando:

*"El presente artículo define las competencias de las Entidades Distritales de acuerdo a sus funciones, y de los particulares, para la intervención silvicultural como arborización, tala, poda, bloqueo y traslado o manejo en el espacio público de uso público de la ciudad: (…)*

***I. Propiedad privada-.*** *En propiedad privada el propietario, representante legal, poseedor o tenedor tendrá a su cargo toda intervención silvicultural como arborización, tala, poda, bloqueo y traslado, manejo o aprovechamiento del arbolado urbano, se regirá por los lineamientos establecidos en el Manual de Silvicultura Urbana, Zonas Verdes y Jardinería y ejecutará las intervenciones autorizadas, previo permiso otorgado por la Secretaría Distrital de Ambiente.*

*La autorización otorgada por la Secretaría Distrital de Ambiente, para la mitigación, eliminación o amenaza por riesgo de caída del arbolado urbano, es de obligatorio cumplimiento, siendo el propietario, representante legal poseedor o tenedor, responsable civil y penalmente por los daños causados por el incumplimiento del mismo. Además, es el responsable por el mantenimiento de los árboles que se encuentren al interior de su predio y de los accidentes o daños a cualquier tipo de infraestructura que, por falta de mantenimiento, estos ocasionen.*



Secretaría Distrital de Ambiente
Av. Caracas N° 54-38
PBX: 3778899 / Fax: 3778930
www.ambientebogota.gov.co
Bogotá, D.C. Colombia

**RESOLUCIÓN No. 00650**

*El propietario deberá informar a la Secretaría Distrital de Ambiente el cumplimiento del permiso y las obligaciones descritas en el acto administrativo (…)".*

Que, el artículo 10 del mismo decreto señala en lo relacionado al otorgamiento de permisos y autorizaciones que: "*La Secretaría Distrital de Ambiente es la encargada de otorgar los permisos y autorizaciones para el manejo silvicultural en espacio público o privado (…) c) Cuando el arbolado requiera ser intervenido por la realización de obras de Infraestructura, el solicitante radicará en debida forma el proyecto a desarrollar y la Secretaría Distrital de Ambiente previa evaluación técnica emitirá el Acto Administrativo autorizando la intervención".*

Acorde a lo anterior, el Acuerdo 257 del 30 de noviembre de 2006, mediante el cual se modificó la Estructura de la Alcaldía Mayor de Bogotá y se transformó el Departamento Técnico Administrativo de Medio Ambiente (DAMA), en la Secretaría Distrital de Ambiente (SDA), a la que se le asignó entre otras funciones, la de elaborar, revisar y expedir los actos administrativos por medio de los cuales se otorguen o nieguen las licencias ambientales y demás instrumentos de manejo y control ambiental de competencia de esta entidad, así como los actos administrativos que sean necesarios para adelantar el procedimiento que tenga como fin el licenciamiento ambiental y demás autorizaciones ambientales.

Que, de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 109 de 2009, modificado por el Decreto 175 de 2009, por medio del cual se reorganiza la estructura de la Secretaría Distrital de Ambiente, la Resolución 1865 del 06 de julio de 2021 estableciendo en su artículo quinto, numeral primero lo siguiente:

*"**ARTÍCULO QUINTO.** Delegar en la Subdirectora de Silvicultura, Flora y Fauna Silvestre, la proyección y expedición de los actos administrativos relacionados con el objeto, funciones y naturaleza de la Subdirección y que se enumeran a continuación:*

1. *Expedir los actos administrativos que otorguen y/o nieguen permisos, concesiones, autorizaciones, modificaciones, adiciones, prorrogas y demás actuaciones de carácter ambiental permisivo".*

Que, expuesto lo anterior, ésta Secretaría Distrital de Ambiente, en ejercicio de sus funciones de autoridad ambiental dentro del perímetro urbano del Distrito Capital, es la entidad competente para iniciar las actuaciones administrativas encaminadas a resolver las solicitudes de autorización de tratamientos silviculturales en el marco de su jurisdicción.

**CONSIDERACIONES JURÍDICAS**

Que, el Decreto 1076 de 2015 *"Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible"*, regula el aprovechamiento de árboles aislados, señalando en su artículo 2.2.1.1.9.4, que:

*"**Tala o reubicación por obra pública o privada.** Cuando se requiera talar, trasplantar o reubicar árboles aislados localizados en centros urbanos, para la realización, remodelación o ampliación de obras públicas o privadas de infraestructura, construcciones, instalaciones y similares, se solicitará autorización ante la Corporación respectiva, ante las autoridades ambientales de los grandes centros*



Secretaría Distrital de Ambiente
Av. Caracas N° 54-38
PBX: 3778899 / Fax: 3778930
www.ambientebogota.gov.co
Bogotá, D.C. Colombia

**RESOLUCIÓN No. 00650**

*urbanos o ante las autoridades municipales, según el caso, las cuales tramitarán la solicitud, previa visita realizada por un funcionario competente, quien verificará la necesidad de tala o reubicación aducida por el interesado, para lo cual emitirá concepto técnico.*

*La autoridad competente podrá autorizar dichas actividades, consagrando la obligación de reponer las especies que se autoriza talar. Igualmente, señalará las condiciones de la reubicación o trasplanté cuando sea factible.*

*Parágrafo. Para expedir o negar la autorización de que trata el presente Artículo, la autoridad ambiental deberá valorar entre otros aspectos, las razones de orden histórico, cultural o paisajístico, relacionadas con las especies, objeto de solicitud".*

Que, así mismo, el precitado decreto en su artículo 2.2.1.2.1.2. establece: ***"Utilidad pública e interés social.*** *De acuerdo con lo establecido por el artículo primero del Código Nacional de los Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente, las actividades de preservación y manejo de la fauna silvestre son de utilidad pública e interés social".*

Que, ahora bien, el Decreto Distrital 531 de 2010, en el acápite de las consideraciones señala que: *"el árbol es un elemento fundamental en el ambiente de una ciudad pues brinda diversos beneficios de orden ambiental, estético, paisajístico, recreativo, social y económico, lo cual es aprovechado de varias formas por su población, disfrutando de su presencia y convirtiéndolo en un elemento integrante del paisaje urbano, a tal punto que se constituye en uno de los indicadores de los aspectos vitales y socioculturales de las ciudades".*

Que, respecto a lo anterior, el artículo 12 del Decreto ibídem, señala *"**Permisos y/o autorizaciones de tala, poda, bloqueo y traslado o manejo en propiedad privada.** Cuando se requiera la tala, poda, bloqueo y traslado o manejo en predio de propiedad privada, la solicitud deberá ser presentada por el propietario del predio, o en su defecto por el poseedor o tenedor, éste último deberá contar con la autorización escrita del propietario. El interesado deberá aportar las fichas técnicas que la Secretaría Distrital de Ambiente publique en la página web de la entidad. Si la solicitud es por manejo silvicultural o desarrollo de obras de infraestructura, las fichas deben ser elaboradas por un ingeniero forestal. En caso de que la solicitud sea por emergencia, la Secretaría Distrital de Ambiente será la encargada de elaborarlas".*

Que, ahora bien, respecto a la compensación por tala, el artículo 20 del Decreto 531 de 2010, (modificado por el artículo 7 del Decreto 383 del 12 de julio de 2018), determinó lo siguiente:

*"(…) b) Las talas de arbolado aislado, en desarrollo de obras de infraestructura o construcciones y su mantenimiento, que se adelanten en predios de propiedad privada o en espacio público, deberán ser compensados con plantación de arbolado nuevo o a través del pago establecido por la Secretaría Distrital de Ambiente. La compensación se efectuará en su totalidad mediante la liquidación y pago de los individuos vegetales plantados- IVP.*



Secretaría Distrital de Ambiente
Av. Caracas N° 54-38
PBX: 3778899 / Fax: 3778930
www.ambientebogota.gov.co
Bogotá, D.C. Colombia

**RESOLUCIÓN No. 00650**

*c) La Secretaría Distrital de Ambiente definirá la compensación que debe hacerse por efecto de las talas o aprovechamientos de árboles aislados, expresada en equivalencias de individuos vegetales plantados -IVP- por cada individuo vegetal talado, indicando el valor a pagar por este concepto (…)".*

Que mediante el Decreto 289 del 09 de agosto de 2021, *"Por el cual se establece el Reglamento Interno del Recaudo de Cartera en el Distrito Capital y se dictan otras disposiciones"*, expedido por la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., se establece el Reglamento Interno del Recaudo de Cartera en el Distrito y se dictan otras disposiciones, las cuales fueron adoptadas por esta secretaría, mediante Resolución 44 del 13 de enero de 2022, el cual establece que las obligaciones de pago por conceptos de evaluación, seguimiento y compensación, establecidas en los Decretos 531 de 2010, modificado por el Decreto 383 de 2018, y las Resoluciones 3158 de 2021, y 5589 de 2011 modificada por la Resolución 288 de 2011, indicadas en el presente acto administrativo, están sujetas al cobro de intereses moratorios.

Los intereses moratorios referidos en el párrafo anterior se causarán a partir de la fecha indicada en el acto administrativo a través del cual se exija el pago de las obligaciones que se encuentren pendientes, una vez se haya verificado el cumplimiento de lo autorizado, atendiendo a lo dispuesto en el artículo 4 del Decreto 289 de 2021, el cual señala: *"Artículo 4º.- Constitución del Título Ejecutivo. Constituye título ejecutivo todo documento expedido por la autoridad competente, debidamente ejecutoriado que impone, a favor de una entidad pública, la obligación de pagar una suma líquida de dinero y que presta mérito ejecutivo cuando se dan los presupuestos contenidos en la ley. Se incluyen dentro de este concepto los documentos previstos como título ejecutivo en el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional y en el artículo 99 de la Ley 1437 de 2011 (…)".*

Que, sobre el particular Acuerdo 327 de 2008 *"por medio cual se dictan normas para la planeación, generación y sostenimiento de zonas verdes denominadas "Pulmones Verdes" en el Distrito Capital y se dictan otras disposiciones"* a su tenor literal previó: *"**Articulo 1. Objetivo.** La Administración Distrital en cabeza de la Secretaria Distrital de Planeación, la Secretaria Distrital de Ambiente y el Jardín Botánico José Celestino Mutis ajustarán las normas urbanísticas y las variables de diseño que toda actuación urbanística e instrumento de planeación debe contemplar para la planificación, con el objeto de incrementar la generación y sostenimiento eco sistémico de las zonas verdes en el espacio público de la ciudad y de garantizar el espacio mínimo vital para el óptimo crecimiento de los árboles y de los elementos naturales existentes".*

Que, la Secretaría Distrital de Ambiente (SDA), para efectos de la liquidación por concepto de compensación por tala, se acoge a lo previsto en el Decreto 531 de 2010, modificado y adicionado por el Decreto 383 del 12 de julio de 2018 y la Resolución 3158 del 2021 *"Por la cual se actualizan e incluyen nuevos factores para el cálculo de la compensación por aprovechamiento forestal de árboles aislados en el perímetro urbano de la ciudad de Bogotá D.C. y se adoptan otras determinaciones"*, la cual entró en vigencia el 01 de enero de 2022 y que derogó la Resolución 7132 de 2011 y la Resolución 359 de 2012.

Que, respecto al procedimiento de cobro por servicio de evaluación y seguimiento ambiental, se liquidan de acuerdo con lo previsto en la Resolución 5589 de 2011, modificada por la Resolución 288 de 2012, expedida por la Secretaría Distrital de Ambiente.



Secretaría Distrital de Ambiente
Av. Caracas N° 54-38
PBX: 3778899 / Fax: 3778930
www.ambientebogota.gov.co
Bogotá, D.C. Colombia

**RESOLUCIÓN No. 00650**

El presente acto administrativo se encuentra amparado en los principios de la función pública de: eficacia, economía, imparcialidad, transparencia, celeridad y publicidad, así como en los principios del derecho ambiental de: prevención y precaución, en aras de garantizar la protección al ambiente del Distrito Capital.

Que, referente al término de vigencia del presente acto administrativo, la Resolución SDA 6563 del 16 de diciembre de 2011 *"Por la cual se dictan disposiciones para la racionalización y mejoramiento de trámites de arbolado urbano"*, estableció en su artículo 1°:

***"ARTÍCULO 1°. LINEAMIENTOS DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO POR EJECUCIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA O CONSTRUCCIÓN.***

1. *Las resoluciones de autorización tendrán tiempo de vigencia igual a la duración de la obra y las prórrogas que sean solicitadas se extenderán por un periodo máximo al 50% del tiempo inicialmente autorizado (…)".* Subrayado fuera del texto original.

El presente acto administrativo se encuentra amparado en los principios de la función pública de: eficacia, economía, imparcialidad, transparencia, celeridad y publicidad, así como en los principios del derecho ambiental de: prevención y precaución, en aras de garantizar la protección al ambiente del Distrito Capital.

**ANÁLISIS JURÍDICO**

Que para dar cumplimiento a las normas precedentes mediante el Concepto Técnico No. SSFFS-02884 del 26 de marzo de 2024, esta autoridad ambiental procedió a liquidar los valores a cancelar por el autorizado por concepto de Compensación, Evaluación y Seguimiento, tal y como se expuso en el aparte de *"Consideraciones Técnicas"* de esta Resolución.

Que, se observa que en el expediente SDA-03-2024-4 obra copia del recibo No. 6029337 con fecha de pago del 21 de septiembre de 2023, por valor de CIENTO SEIS MIL SETECIENTOS VEINTE PESOS ($106.720) M/cte., por concepto de E-08-815 PERMISO O AUTORI. TALA, PODA, TRANS-REUBIC ARBOLADO URBANO, pagado por el CONSORCIO DISEÑO PUENTE ARANDA con NIT. 901.233.680-7.

Que, según, el Concepto Técnico No. SSFFS-02884 del 26 de marzo de 2024, el valor establecido por concepto de Evaluación corresponde a la suma de CIENTO SEIS MIL SETECIENTOS VEINTE PESOS ($106.720) M/cte., encontrándose esta obligación satisfecha en su totalidad.

Que, según, el Concepto Técnico No. SSFFS-02884 del 26 de marzo de 2024, el valor establecido por concepto de Seguimiento corresponde a la suma de DOSCIENTOS VEINTICINCO MIL CUARENTA PESOS ($225.040) M/cte.

Que, el Concepto Técnico No. SSFFS-02884 del 26 de marzo de 2024, indicó que el beneficiario deberá compensar de forma Mixta, quedando de la siguiente manera:



Secretaría Distrital de Ambiente
Av. Caracas N° 54-38
PBX: 3778899 / Fax: 3778930
www.ambientebogota.gov.co
Bogotá, D.C. Colombia

**RESOLUCIÓN No. 00650**

1. Plantación de 3 individuos arbóreos equivalentes a 1.37429 SMMLV, que corresponden a UN MILLON QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL CIENTO OCHENTA Y OCHO PESOS ($1.594.188) M/cte.

2. Consignación de CUATRO MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y TRES MIL SETECIENTOS SETENTA Y TRES PESOS ($4.633.773) M/cte., equivalentes a 8.72 IVPS equivalentes a 3.99463 SMMLV.

Para un total de SEIS MILLONES DOSCIENTOS VEINTISIETE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y UN PESOS ($6.227.961) M/cte., que corresponden a 5.36892 SMMLV y equivalen a 11.72 IVP(s), bajo el código C17-017 *"Compensación Por Tala De Árboles".*

Que, el autorizado deberá dar estricto cumplimiento al Diseño paisajístico presentado y aprobado en el Acta de aprobación de diseños de arbolado No. WR-1342 de 2023, cumpliendo con los lineamientos técnicos del Manual de Silvicultura Urbana, Zonas Verdes y Jardinería y garantizando el mantenimiento (plateo, riego y fertilización) de los individuos plantados por el término mínimo de tres (3) años contados a partir de la siembra.

Una vez se verifique la ejecución de los tratamientos silviculturales de tala autorizados en la presente resolución, en caso de evidenciar que no se ha dado cumplimiento a la compensación, se procederá a realizar el cobro a través de un acto administrativo de exigencia de pago.

Así las cosas, esta Secretaría considera viable, según lo establecido en el Concepto Técnico No. SSFFS-02884 del 26 de marzo de 2024, autorizar la actividad silvicultural de seis (6) individuos arbóreos, ubicados en espacio privado en la Calle 3 No. 38 B - 51 de la Localidad de Puente Aranda en la ciudad de Bogotá D.C., y que hacen parte del proyecto “SALON COMUNAL DE CORKIDI”.

Que, las actividades y/o tratamientos correspondientes, se encuentran descritos en la parte resolutiva de la presente Resolución.

En mérito de lo expuesto,

**RESUELVE**

**ARTÍCULO PRIMERO.** Autorizar al FONDO DE DESARROLLO LOCAL ALCALDÍA LOCAL DE PUENTE ARANDA con NIT. 899.999.061-9 a través de su representante legal o quien haga sus veces, para llevar a cabo el tratamiento silvicultural de **TALA** de dos (2) individuos arbóreos de las siguientes especies*: “1-Pinus radiata, 1-Prunus serotina”,* que fueron considerados técnicamente viables mediante el Concepto Técnico No. SSFFS-02884 del 26 de marzo de 2024. Los individuos arbóreos se encuentran ubicados en espacio privado en la Calle 3 No. 38 B - 51 de la Localidad de Puente Aranda en la ciudad de Bogotá D.C., y que hacen parte del proyecto “SALON COMUNAL DE CORKIDI”.

**ARTÍCULO SEGUNDO.** Autorizar al FONDO DE DESARROLLO LOCAL ALCALDÍA LOCAL DE PUENTE ARANDA con NIT. 899.999.061-9 a través de su representante legal o quien haga sus veces, para llevar a cabo el tratamiento silvicultural de **TRASLADO** de cuatro (4) individuos arbóreos de las siguientes especies*: “: 1-Cestrum nocturnum, 1-Citrus sinensis, 2-Persea americana”,* que fueron considerados técnicamente viables mediante el Concepto Técnico



Secretaría Distrital de Ambiente
Av. Caracas N° 54-38
PBX: 3778899 / Fax: 3778930
www.ambientebogota.gov.co
Bogotá, D.C. Colombia

## RESOLUCIÓN No. 00650

Concepto Técnico No. SSFFS-02884 del 26 de marzo de 2024. Los individuos arbóreos se encuentran ubicados en espacio privado en la Calle 3 No. 38 B - 51 de la Localidad de Puente Aranda en la ciudad de Bogotá D.C., y que hacen parte del proyecto “SALON COMUNAL DE CORKIDI”.

**PARÁGRAFO PRIMERO**. El FONDO DE DESARROLLO LOCAL ALCALDÍA LOCAL DE PUENTE ARANDA con NIT. 899.999.061-9 a través de su representante legal o quien haga sus veces, deberá remitir el cronograma establecido para realizar los traslados de los individuos arbóreos autorizados, con el fin de que esta Autoridad Ambiental, realice el correspondiente seguimiento, dentro de los diez (10) días siguientes a la notificación de esta Resolución, y en todo caso con anterioridad a la ejecución de las actividades.

**PARÁGRAFO SEGUNDO.** En cuanto a los árboles de bloqueo y traslado, el autorizado deberá asegurar su mantenimiento y supervivencia por tres (3) años e informar a la Secretaría, las novedades relacionadas con estas actividades. Si los árboles se trasladan a espacio público se deberá coordinar con el Jardín Botánico de Bogotá, el lugar de destino y actualizar el Código SIGAU.

**PARÁGRAFO TERCERO.** Las actividades y/o tratamientos silviculturales autorizados, se realizarán conforme a lo establecido en la siguiente tabla:

| Nº Arbol | Nombre Común | Pap (Mts) | Altura Total (Mts) | Vol Aprox (M3) | Estado Fitosanitario | Localización Exacta del Arbol | Justificación tecnica de la actividad silvicultural | Concepto Tecnico |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CEREZO | 0.71 | 4.5 | 0 | Regular | AV CL 3 38 D 51 | Se considera técnicamente viable la tala del árbol debido a que presenta interferencia directa con el proceso constructivo, ejemplar maduro con regular estado físico y sanitario, copa densa con podas anteriores antitécnicas, fuste bifurcado, especie no apta para traslado en etapa madura. | Tala |
| 2 | PINO CANDELABRO | 0.85 | 5 | 0 | Regular | AV CL 3 38 D 51 | Se considera técnicamente viable la tala del árbol debido a que presenta interferencia directa con el proceso constructivo, ejemplar maduro con regular estado físico y sanitario, copa densa con podas anteriores antitécnicas, fuste recto con pudrición localizada, especie no apta para traslado en etapa madura. | Tala |
| 4 | AGUACATE | 0.05 | 1.8 | | Bueno | AV CL 3 38 D 51 | Se considera viable el Bloqueo y Traslado del árbol debido a que se encuentra emplazado en zona de interferencia directa con el proceso constructivo, presenta buen estado físico y sanitario, copa semi densa con fuste recto, por encontrarse en etapa de desarrollo su probabilidad de adaptabilidad a un nuevo emplazamiento es alta. | Traslado |
| 5 | CABALLERO DE LA NOCHE, JAZMIN, DAMA DE NOCHE | 0.1 | 2.2 | | Bueno | AV CL 3 38 D 51 | Se considera viable el Bloqueo y Traslado del árbol debido a que se encuentra emplazado en zona de interferencia directa con el proceso constructivo, presenta buen estado físico y sanitario, copa semi densa con fuste bifurcado, por encontrarse en etapa de desarrollo su probabilidad de adaptabilidad a un nuevo emplazamiento es alta. | Traslado |



Secretaría Distrital de Ambiente
Av. Caracas N° 54-38
PBX: 3778899 / Fax: 3778930
www.ambientebogota.gov.co
Bogotá, D.C. Colombia

## RESOLUCIÓN No. 00650

| Nº Arbol | Nombre Común | Pap (Mts) | Altura Total (Mts) | Vol Aprox (M3) | Estado Fitosanitario | Localización Exacta del Arbol | Justificación tecnica de la actividad silvicultural | Concepto Tecnico |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | NARANJO | 0.1 | 1.6 | | Bueno | AV CL 3 38 D 51 | Se considera viable el Bloqueo y Traslado del árbol debido a que se encuentra emplazado en zona de interferencia directa con el proceso constructivo, presenta buen estado físico y sanitario, copa semi densa con fuste bifurcado, por encontrarse en etapa de desarrollo su probabilidad de adaptabilidad a un nuevo emplazamiento es alta. | Traslado |
| 9 | AGUACATE | 0.07 | 1.2 | | Bueno | AV CL 3 38 D 51 | Se considera viable el Bloqueo y Traslado del árbol debido a que se encuentra emplazado en zona de interferencia directa con el proceso constructivo, presenta buen estado físico y sanitario, copa semi densa con fuste recto, por encontrarse en etapa de desarrollo su probabilidad de adaptabilidad a un nuevo emplazamiento es alta. | Traslado |

**ARTÍCULO TERCERO.** El FONDO DE DESARROLLO LOCAL ALCALDÍA LOCAL DE PUENTE ARANDA con NIT. 899.999.061-9 a través de su representante legal o quien haga sus veces, deberá dar estricto cumplimiento a las obligaciones establecidas en el Concepto Técnico No. SSFFS-02884 del 26 de marzo de 2024, puesto que este documento hace parte integral del presente acto administrativo.

**ARTÍCULO CUARTO.** El FONDO DE DESARROLLO LOCAL ALCALDÍA LOCAL DE PUENTE ARANDA con NIT. 899.999.061-9 a través de su representante legal o quien haga sus veces, deberá pagar por concepto de SEGUIMIENTO, la suma de DOSCIENTOS VEINTICINCO MIL CUARENTA PESOS ($225.040) M/Cte., de acuerdo con lo liquidado en el Concepto Técnico No. SSFFS-02884 del 26 de marzo de 2024, bajo el código S-09-915 *"Permiso o autori. tala, poda, trans-reubic arbolado urbano".*

**PARÁGRAFO PRIMERO.** El cobro de dicho valor únicamente se hará exigible, una vez se adelante la correspondiente visita técnica de seguimiento por parte de esta Secretaría.

**PARÁGRAFO SEGUNDO.** Dicha consignación se podrá realizar en cualquier sucursal del Banco de Occidente; para lo cual podrá acercarse a la oficina de atención al usuario primer piso, de las Instalaciones de esta Secretaría Distrital de Ambiente ubicada en la Avenida Caracas No. 54-38 de Bogotá, presentando copia de la presente decisión y solicitar el correspondiente recibo de pago en el formato para Recaudo de Conceptos Varios, con destino al Fondo Cuenta PGA, dentro del término de vigencia del presente Acto Administrativo o podrá ingresar a la página de la esta Secretaría www.secretariadeambiente.gov.co – ventanilla virtual, creando usuario y contraseña, podrá generar el recibo de pago de esta obligación. La copia de la consignación deberá ser remitida con destino al expediente SDA-03-2024-4, una vez realizado el pago, con el fin de verificar el cumplimiento de la obligación.

**ARTÍCULO QUINTO.** El FONDO DE DESARROLLO LOCAL ALCALDÍA LOCAL DE PUENTE ARANDA con NIT. 899.999.061-9 a través de su representante legal o quien haga sus veces, de conformidad con lo establecido en el Concepto Técnico No. SSFFS-02884 del 26 de marzo de 2024, deberá compensar de forma mixta, mediante **PLANTACIÓN** de 3 individuos arbóreos equivalentes a 1.37429 SMMLV, que corresponden a UN MILLON QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL CIENTO OCHENTA Y OCHO PESOS ($1.594.188) M/cte. y mediante

## RESOLUCIÓN No. 00650

**CONSIGNACIÓN** de CUATRO MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y TRES MIL SETECIENTOS SETENTA Y TRES PESOS ($4.633.773) M/cte., equivalentes a 8.72 IVPS equivalentes a 3.99463 SMMLV., para un total de SEIS MILLONES DOSCIENTOS VEINTISIETE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y UN PESOS ($6.227.961) M/cte., que corresponden a 5.36892 SMMLV y equivalen a 11.72 IVP(s), bajo el código C17-017 *"Compensación Por Tala De Árboles".*

**PARÁGRAFO PRIMERO.** El FONDO DE DESARROLLO LOCAL ALCALDÍA LOCAL DE PUENTE ARANDA con NIT. 899.999.061-9 a través de su representante legal o quien haga sus veces, a través de su representante legal o quien haga sus veces, deberá dar estricto cumplimiento al Diseño paisajístico presentado y aprobado en el Acta de aprobación de diseños de arbolado No. WR-1342 de 2023, cumpliendo con los lineamientos técnicos del Manual de Silvicultura Urbana, Zonas Verdes y Jardinería y garantizando el mantenimiento (plateo, riego y fertilización) de los individuos plantados por el término mínimo de tres (3) años contados a partir de la siembra, una vez agotado éste término, deberá hacer entrega mediante Acta al Jardín Botánico José Celestino Mutis, de los árboles plantados y hacer la respectiva actualización del Sistema Oficial de Información del Arbolado Urbano de Bogotá D.C. *"SIGAU"*, a través del Sistema de Información Ambiental *"SIA"*.

Una vez cumplido el plazo anteriormente señalado (3 años), esta Secretaría podrá realizar la visita técnica de seguimiento correspondiente, o antes en el evento que se requiera.

**PARÁGRAFO SEGUNDO.** El FONDO DE DESARROLLO LOCAL ALCALDÍA LOCAL DE PUENTE ARANDA con NIT. 899.999.061-9 a través de su representante legal o quien haga sus veces, deberá remitir informe del cronograma establecido para realizar la plantación, con el fin de que esta Autoridad Ambiental realice la correspondiente verificación.

**PARÁGRAFO TERCERO.** Dicha consignación se podrá realizar en cualquier Banco de Occidente; para lo cual deberá acercarse con copia de la presente decisión a la Oficina de atención al usuario primer piso de esta Secretaría ubicada en la Avenida caracas No. 54 - 38 de Bogotá D.C., y solicitar el correspondiente recibo de pago en el formato para el recaudo de Conceptos Varios, con destino al Fondo Cuenta PGA, código C17-017 *"COMPENSACIÓN POR TALA DE ARBOLES"* o podrá ingresar a la página de la esta Secretaría www.secretariadeambiente.gov.co - ventanilla virtual, creando usuario y contraseña, podrá generar el recibo de pago de esta obligación cuya copia de consignación deberá ser remitida con destino al expediente SDA-03-2024-4, una vez realizado el pago, a fin de verificar el cumplimiento de la obligación.

**PARÁGRAFO CUARTO.** Una vez verificada la ejecución de los tratamientos silviculturales de tala autorizados en la presente resolución, y en caso de presentarse alguna variación se procederá a reliquidar el valor de la compensación.

**PARÁGRAFO QUINTO.** Una vez se verifique la ejecución de los tratamientos silviculturales de tala autorizados en la presente resolución, en caso de evidenciar que no se ha dado cumplimiento a la compensación, se procederá a realizar el cobro a través de un acto administrativo de exigencia de pago.

**ARTÍCULO SEXTO.** La ejecución de las actividades y/o tratamientos silviculturales objeto del presente acto administrativo deberán realizarse dentro del término de dos (2) años, contados a partir de la ejecutoria de la presente decisión.



Secretaría Distrital de Ambiente
Av. Caracas N° 54-38
PBX: 3778899 / Fax: 3778930
www.ambientebogota.gov.co
Bogotá, D.C. Colombia

**RESOLUCIÓN No. 00650**

**PARÁGRAFO PRIMERO.** En el caso de que la ejecución de las actividades silviculturales finalice antes del término descrito en el presente artículo, El FONDO DE DESARROLLO LOCAL ALCALDÍA LOCAL DE PUENTE ARANDA con NIT. 899.999.061- a través de su representante legal o quien haga sus veces, en calidad de solicitante, deberá informar a esta Secretaría tal situación, con el objetivo de realizar el seguimiento de las obligaciones impuestas en el presente acto administrativo.

**PARÁGRAFO SEGUNDO.** Las prórrogas que sean solicitadas se extenderán por un periodo máximo al 50% del tiempo inicialmente autorizado.

Cualquier solicitud de prórroga, ampliación o variación de este término, deberá ser solicitada mínimo treinta (30) días calendario antes del vencimiento del término otorgado para la ejecución de la autorización que se confiere a través del presente acto administrativo.

**PARÁGRAFO TERCERO.** La Secretaría Distrital de Ambiente en cualquier tiempo podrá realizar control y seguimiento de la autorización conferida y del cumplimiento de las obligaciones atinentes a la misma.

**ARTÍCULO SÉPTIMO.** La autorizada deberá radicar ante la Secretaría Distrital de Ambiente en un término de quince (15) días hábiles, posteriores a la finalización de la ejecución de los tratamientos silviculturales, el informe final con base en el anexo que estará disponible en la página web de la Entidad, en el link http://www.ambientebogota.gov.co/es/web/sda/formatos-para-tramites-ante-la-sda, así como el informe definitivo de la disposición final del material vegetal de los árboles de tala, bloqueo y traslado.

**ARTÍCULO OCTAVO.** La autorizada deberá ejecutar los tratamientos previstos en el presente acto administrativo bajo precauciones mínimas y de forma técnica, de conformidad con lo establecido por el Manual de Silvicultura Urbana, Zonas Verdes y Jardinería de Bogotá. Las intervenciones en manejo silvicultural deberán programarse y realizarse por personal idóneo en la materia y bajo la supervisión de un profesional con experiencia en silvicultura urbana, de manera que se minimicen los riesgos para las personas, los bienes públicos y privados, así como para la circulación vehicular o peatonal. Igualmente, deberá tomar las medidas necesarias para minimizar las molestias por ruido y garantizar la limpieza del sitio intervenido.

**ARTÍCULO NOVENO.** Para el desarrollo de obras de infraestructura la autorizada deberá cumplir con la Resolución 1138 de 2013 *"Por la cual se adopta la Guía de Manejo Ambiental para el Sector de la Construcción y se toman otras determinaciones"* o la norma que la modifique o sustituya, la cual contiene las orientaciones técnicas, metodológicas y procedimentales en el control a los factores de deterioro ambiental y protección de los recursos naturales, en especial todo lo relacionado con el manejo de la avifauna para garantizar la gestión, manejo y desempeño ambiental sostenible en obras de construcción, de infraestructura y edificaciones dentro del Distrito Capital.

**PARÁGRAFO PRIMERO.** Previo a la ejecución de las actividades silviculturales autorizadas en el presente acto administrativo, la autorizada deberá realizar las socializaciones necesarias con la comunidad, en los términos descritos en la Guía de Manejo Ambiental para el Sector de la Construcción, dichas socializaciones deberán estar soportadas en actas y registros, las cuales podrán ser solicitadas por la Autoridad Ambiental en cualquier tiempo.



Secretaría Distrital de Ambiente
Av. Caracas N° 54-38
PBX: 3778899 / Fax: 3778930
www.ambientebogota.gov.co
Bogotá, D.C. Colombia

## RESOLUCIÓN No. 00650

**PARÁGRAFO SEGUNDO.** La implementación de esta guía será verificada por la Autoridad Ambiental en las fases de control y seguimiento, por lo tanto, en la obra deben permanecer los soportes correspondientes al cumplimiento de cada uno de los diferentes componentes de la Guía de Manejo Ambiental para el Sector de la Construcción según el desarrollo de la obra.

**ARTÍCULO DÉCIMO.** Si durante la ejecución de las actividades silviculturales autorizadas para TALA, mediante el presente acto administrativo, se detecta la presencia de especies de la flora silvestre en veda de tipo vascular (individuos de las familias botánicas *Orchidaceae* y *Bromeliaceae*) de hábito epífito, rupícola y/o terrestre, para el desarrollo del proyecto en las áreas objeto de intervención; el autorizado deberá, previo visto bueno de esta autoridad ambiental, realizar el rescate, traslado y/o reubicación de estos individuos, para garantizar la conservación de las especies vedadas, de acuerdo con lo establecido en el parágrafo 2° del artículo 125 del Decreto Ley 2106 de 2019.

**PARÁGRAFO PRIMERO.** Para efectos del rescate, traslado y/o reubicación especies de la flora silvestre en veda de tipo vascular (individuos de las familias botánicas *Orchidaceae* y *Bromeliaceae*) de hábito epífito, rupícola y/o terrestre, que se detecten en la ejecución de las actividades silviculturales autorizadas para TALA, el autorizado deberá presentar una propuesta de manejo, teniendo en cuenta como mínimo los lineamientos establecido en las circulares MADS 8201-2-808 del 09-12-2019, 8201-2-2378 del 02-12-2019 y sus anexos; frente a la cual la Secretaría Distrital de Ambiente se pronunciará sobre su viabilidad.

**PARÁGRAFO SEGUNDO.** En caso de no detectar la presencia de estas especies en los individuos arbóreos permisionados para TALA, el autorizado deberá manifestar mediante escrito dirigido a esta Autoridad, dicha situación.

**ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO.** El FONDO DE DESARROLLO LOCAL ALCALDÍA LOCAL DE PUENTE ARANDA con NIT. 899.999.061-9 a través de su representante legal o quien haga sus veces, queda autorizado para ejecutar las talas a que haya lugar, **únicamente** en el evento de presentarse la muerte de los árboles permisionados para actividades silviculturales diferentes a la tala mediante el presente acto administrativo, durante la vigencia y/o el periodo de mantenimiento de tres (3) años, **previa visita de evaluación por parte de esta Secretaría**, para determinar su viabilidad a través de acta de visita posteriormente acogida mediante concepto técnico de infraestructura.

**PARÁGRAFO PRIMERO.** De presentarse la muerte de los árboles autorizados para actividades silviculturales diferentes a la tala, **exclusivamente en los eventos de fuerza mayor o caso fortuito**, establecidos en el artículo 64 de código civil, la autorización de las nuevas actividades silviculturales se otorgará por manejo o emergencia, dependiendo de las condiciones propias de cada individuo arbóreo.

**PARÁGRAFO SEGUNDO.** Los valores por concepto de evaluación y compensación de las talas autorizadas en virtud del presente artículo se liquidarán de conformidad con lo establecido en las Resoluciones 5589 de 2011 modificada por la Resolución 288 de 2012, y 3158 de 2021; teniendo en cuenta las condiciones de los árboles reportadas en las fichas de registro inicial, acogidas mediante el presente acto administrativo, valor que será liquidado en el concepto técnico correspondiente. Frente a la compensación para las muertes por fuerza mayor o caso fortuito se realizará bajo los criterios de manejo o emergencia, contemplados en la resolución referenciada; para los demás eventos se realizará con el criterio *"por efecto de obra"*.



Secretaría Distrital de Ambiente
Av. Caracas N° 54-38
PBX: 3778899 / Fax: 3778930
www.ambientebogota.gov.co
Bogotá, D.C. Colombia

## RESOLUCIÓN No. 00650

**PARÁGRAFO TERCERO.** Para efectos de lo anterior, el autorizado **deberá allegar previamente el informe de ejecución de las actividades inicialmente autorizadas y/o de mantenimiento asociado con los soportes correspondientes,** información que será revisada por esta autoridad ambiental, con el objeto de verificar la viabilidad o no de dar inicio al proceso sancionatorio ambiental en los términos de la Ley 1333 de 2009.

**PARÁGRAFO CUARTO.** Las talas por realizarse sobre los árboles referenciados en el presente artículo **no podrán ejecutarse por el autorizado hasta tanto sea comunicada por parte de esta Secretaría, el acta de visita que dé viabilidad a la misma**, la cual será acogida posteriormente mediante Concepto Técnico de Infraestructura, Manejo o Emergencia, según corresponda.

**PARÁGRAFO QUINTO.** El autorizado podrá cancelar los valores reliquidados una vez sea comunicado el concepto técnico referenciado.

**PARÁGRAFO SEXTO.** Una vez ejecutadas las nuevas actividades silviculturales, se deberá remitir el informe correspondiente, para que repose dentro del expediente.

**ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO.** La Secretaría Distrital de Ambiente podrá supervisar la ejecución de las actividades y/o tratamientos autorizados y verificar el cumplimiento de lo dispuesto en la presente providencia. Cualquier infracción a la presente Resolución dará lugar a la aplicación de las sanciones previo agotamiento del procedimiento sancionatorio previsto en la Ley 1333 del 21 de julio de 2009, sin perjuicio de las acciones civiles y penales a que hubiere lugar.

**ARTICULO DÉCIMO TERCERO.** Para otorgar la autorización a que se refiere la presente resolución, la Secretaría Distrital de Ambiente, a través de la Subdirección de Silvicultura, Flora y Fauna Silvestre, tuvo en cuenta los documentos remitidos por parte del solicitante. En consecuencia, éste último es responsable de la veracidad de la información aportada, así como de que la misma esté actualizada.

**PARÁGRAFO.** En el evento de presentarse alguna variación respecto a la información radicada para el inicio del trámite, la autorizada deberá informar y presentar la documentación ante esta autoridad, para adelantar las gestiones correspondientes para la modificación del permiso otorgado, en el evento que se requiera.

**ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO.** Notificar el contenido del presente Acto Administrativo al FONDO DE DESARROLLO LOCAL ALCALDÍA LOCAL DE PUENTE ARANDA con NIT. 899.999.061-9 a través de su representante legal o quien haga sus veces, por medios electrónicos, al correo correos alcalde.paranda@gobiernobogota.gov.co y consorciodpa@gmail.com de conformidad con lo establecido en el artículo 56 de la Ley 1437 de 2011, Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, modificado por el artículo 10 de la Ley 2080 de 2021.

**PARÁGRAFO.** No obstante, lo anterior El FONDO DE DESARROLLO LOCAL ALCALDÍA LOCAL DE PUENTE ARANDA con NIT. 899.999.061-9 a través de su representante legal o quien haga sus veces, si está interesado en que se realice la notificación electrónica del presente acto administrativo, deberá autorizarlo por escrito, suministrando el correo electrónico en el cual desea recibir la notificación. Sin embargo, si el interesado desea que se realice la



Secretaría Distrital de Ambiente
Av. Caracas N° 54-38
PBX: 3778899 / Fax: 3778930
www.ambientebogota.gov.co
Bogotá, D.C. Colombia

**RESOLUCIÓN No. 00650**

notificación personal conforme a lo establecido en el artículo 66, 67 y 68 de la Ley 1437 de 2011 Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, se realizará a la dirección física en la Carrera 31D No. 4-05 de la ciudad de Bogotá D.C.

**ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO.** Una vez en firme, enviar copia de la presente Resolución a la Subdirección de Control Ambiental al Sector Público de esta Secretaría para lo de su competencia.

**ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO.** La presente resolución entrará en vigencia una vez el acto administrativo se encuentre en firme y debidamente ejecutoriado, de acuerdo con lo establecido en el artículo 87 de la Ley 1437 de 2011 Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. Por lo tanto, antes de este término, no se podrán ejecutar los tratamientos silviculturales aquí autorizados.

**ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO.** Publicar la presente en el boletín ambiental, de conformidad con lo preceptuado en el artículo 71 de la Ley 99 de 1993.

**ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO.** Contra la presente providencia procede el recurso de reposición el cual deberá interponerse ante esta Subdirección, dentro de los diez (10) días siguientes a la notificación de esta Resolución, en los términos de los artículos 74, 76 y 77 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo - Ley 1437 de 2011.

**NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE.**

**Dado en Bogotá D.C., a los 27 días del mes de marzo del año 2024**



**CARMEN ROCIO GONZALEZ CANTOR**
**SUBDIRECCIÓN DE SILVICULTURA, FLORA Y FAUNA SILVESTRE**

**Elaboró:**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| MIRIAN YANIVE SUAREZ SANTOS | CPS: | SDA-CPS-20231031 | FECHA EJECUCIÓN: | 27/03/2024 |
| MIRIAN YANIVE SUAREZ SANTOS | CPS: | SDA-CPS-20231031 | FECHA EJECUCIÓN: | 26/03/2024 |

**Revisó:**



Secretaría Distrital de Ambiente
Av. Caracas N° 54-38
PBX: 3778899 / Fax: 3778930
www.ambientebogota.gov.co
Bogotá, D.C. Colombia

# RESOLUCIÓN No. 00650

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| EDGAR MIGUEL BARON LOPEZ | CPS: | SDA-CPS-20240565 | FECHA EJECUCIÓN: | 27/03/2024 |

**Aprobó:**
**Firmó:**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| CARMEN ROCIO GONZALEZ CANTOR | CPS: | FUNCIONARIO | FECHA EJECUCIÓN: | 27/03/2024 |

*Expediente: SDA-03-2024-4*



Secretaría Distrital de Ambiente
Av. Caracas N° 54-38
PBX: 3778899 / Fax: 3778930
www.ambientebogota.gov.co
Bogotá, D.C. Colombia

# RESOLUCIÓN No. 00651

## "POR LA CUAL SE AUTORIZAN TRATAMIENTOS SILVICULTURALES EN ESPACIO PÚBLICO Y SE ADOPTAN OTRAS DETERMINACIONES"

## LA SUBDIRECCIÓN DE SILVICULTURA FLORA Y FAUNA SILVESTRE DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE

De conformidad con la Ley 99 de 1993, el Decreto 1076 de 2015, los Acuerdos 257 de 2006 y 327 de 2008, los Decretos Distritales 109 de 2009 modificado por el Decreto 175 de 2009 y el Decreto 531 de 2010 modificado y adicionado por el Decreto 383 de 2018, Decreto 289 del 2021, la Resolución 5589 de 2011 modificada por la Resolución 288 de 2012, la Resolución 3158 de 2021, la Resolución 1865 del 2021, la Resolución 044 del 2022, la Ley 1437 de 2011 modificada por la Ley 2080 de 2021, Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y,

## CONSIDERANDO

### ANTECEDENTES

Que, mediante radicado **No. 2023ER233592 del 05 de octubre del 2023,** la señora PAOLA CÁRDENAS CHÁVEZ, identificada con cédula de ciudadanía No. 52.455.608 de Bogotá, en calidad de Apoderada del FONDO DE DESARROLLO LOCAL ALCALDÍA LOCAL DE PUENTE ARANDA con NIT. 899.999.061-9, presentó solicitud de aprobación de tratamientos silviculturales para ocho (8) individuos arbóreos, ubicados en espacio público en la Calle 3 No. 38 B - 51 de la Localidad de Puente Aranda en la ciudad de Bogotá D.C., y que hacen parte del proyecto *"SALON COMUNAL DE CORKIDI".*

Que, para soportar la solicitud de autorización para tratamientos silviculturales se presentaron los siguientes documentos en formato digital:

1. Un (1) Formulario de Solicitud de Manejo o Aprovechamiento Forestal.
2. Carpeta con registro fotográfico.
3. Fichas No. 2.
4. Acta de aprobación de diseños de arbolado No. 1342 de 10 de julio de 2023.
5. Planos.
6. Ficha No. 1.
7. Radicado de solicitud de códigos SIGAU al Jardín Botánico de Bogotá, con radicado 2023JBB410058101.



Secretaría Distrital de Ambiente
Av. Caracas N° 54-38
PBX: 3778899 / Fax: 3778930
www.ambientebogota.gov.co
Bogotá, D.C. Colombia

**RESOLUCIÓN No. 00651**

8. Oficio de respuesta al radicado anterior, con consecutivo 2023JBB410071782 de fecha 04 de octubre de 2023.

9. Original de recibo de pago No. 6029337 con fecha de pago del 21 de septiembre de 2023, emitido por la Dirección Distrital de Tesorería, pagado por el CONSORCIO DISEÑO PUENTE ARANDA con NIT. 901.233.680-7, por valor de CIENTO SEIS MIL SETECIENTOS VEINTE PESOS ($106.720) M/cte., por concepto de E-08-815 PERMISO O AUTORI.TALA, PODA, TRANS - REUBIC ARBOLADO URBANO.

10. Poder otorgado por el señor JUAN PABLO BELTRÁN VARGAS identificado con cédula de ciudadanía No. 1.022.389.174 de Bogotá, en calidad de representante legal del FONDO DE DESARROLLO LOCAL ALCALDÍA LOCAL DE PUENTE ARANDA con NIT. 899.999.061-9, a la señora PAOLA CÁRDENAS CHÁVEZ identificada con cédula de ciudadanía No. 52.455.608 de Bogotá, para realizar todos los procedimientos y solicitudes que sean necesarios para los trámites requeridos para los predios Calle 10 Sur No. 35 A - 28 en la Urbanización Santa Matilde y AC 3 No. 38 B - 51 en la Urbanización Corkidi.

11. Copia de la tarjeta profesional con matrícula No. 20.984, del ingeniero forestal CARLOS ALBERTO HERNANDEZ CASTRILLO identificado con cédula de ciudadanía No. 18.970.097 de Curumani (Cesar).

12. Certificado de Vigencia y Antecedentes Disciplinarios del ingeniero forestal CARLOS ALBERTO HERNANDEZ CASTRILLO identificado con cédula de ciudadanía No. 18.970.097 de Curumani (Cesar) y matricula profesional No. 03000-20984, con fecha del 27 de septiembre de 2023.

Que esta Subdirección, luego de examinar la documentación aportada, requirió al FONDO DE DESARROLLO LOCAL ALCALDÍA LOCAL DE PUENTE ARANDA con NIT. 899.999.061-9, mediante oficio con radicado **No. 2023EE279243 del 27 de noviembre de 2023,** con el objetivo de aportar la siguiente documentación:

*"(…)*

1. *Allegar acta de posesión, resolución de nombramiento y demás que demuestren la calidad en la que actúa el señor JUAN PABLO BELTRÁN VARGAS.*

2. *Se debe enviar un archivo Excel con las coordenadas de los vértices del área de influencia del proyecto a desarrollar en coordenadas grados decimales (Ej. Latitud: 4.577852 y Longitud: -74.167712).*

3. *Allegar la memoria técnica del inventario forestal.*

4. *En caso de evidenciar avifauna que pueda ser afectada por los tratamientos silviculturales para el individuo arbóreo objeto de la presente solicitud, sírvase allegar Plan de Manejo de Avifauna, según lo establecido en la Guía de Manejo Ambiental para el Sector de la Construcción, Resolución No. 1138 del 31 de julio de 2013*

*(…)".*



Secretaría Distrital de Ambiente
Av. Caracas N° 54-38
PBX: 3778899 / Fax: 3778930
www.ambientebogota.gov.co
Bogotá, D.C. Colombia

## RESOLUCIÓN No. 00651

Que, anterior comunicación fue recibida de forma personal por el FONDO DE DESARROLLO LOCAL ALCALDÍA LOCAL DE PUENTE ARANDA con NIT. 899.999.061-9, el día 29 de noviembre de 2023.

Que, el FONDO DE DESARROLLO LOCAL ALCALDÍA LOCAL DE PUENTE ARANDA con NIT. 899.999.061-9, da respuesta a los requerimientos mediante radicado **No. 2023ER301469 del 19 de diciembre de 2023,** aporta la documentación requerida, que consiste en:

1. Oficio de respuesta.

2. Informe inventario forestal.

3. Vértices del proyecto en archivo Excel.

4. Acta de posesión No. 215 de 25 de agosto de 2021, del señor JUAN PABLO BELTRÁN VARGAS identificado con cédula de ciudadanía No. 1.022.389.174 de Bogotá, en calidad de representante legal del FONDO DE DESARROLLO LOCAL ALCALDÍA LOCAL DE PUENTE ARANDA con NIT. 899.999.061-9.

5. Decreto No. 300 de 17 de agosto de 2021, *"Por medio del cual se hace un nombramiento en un empleo de libre nombramiento y remoción".*

6. Copia de la cédula de ciudadanía No. 1.022.389.174 de Bogotá, del señor JUAN PABLO BELTRÁN VARGAS.

7. Plan de manejo de avifauna.

Que, una vez verificado el cumplimiento de los requisitos establecidos por esta Autoridad, se profirió el **Auto No. 01357 del 13 de febrero de 2024**, mediante el cual se dio inicio al presente trámite ambiental a favor del FONDO DE DESARROLLO LOCAL ALCALDÍA LOCAL DE PUENTE ARANDA con NIT. 899.999.061-9, a través de su representante legal, o por quien haga sus veces, a fin de llevar a cabo la intervención de ocho (8) individuos arbóreos, ubicados en espacio público en la Calle 3 No. 38 B - 51 de la Localidad de Puente Aranda en la ciudad de Bogotá D.C., y que hacen parte del proyecto *"SALON COMUNAL DE CORKIDI".*

Que, el día 14 de febrero de 2024, se notificó de forma electrónica el Auto No.01357 del 13 de febrero de 2024, a el FONDO DE DESARROLLO LOCAL ALCALDÍA LOCAL DE PUENTE ARANDA con NIT. 899.999.061-9, a través de su representante legal, o por quien haga sus veces.

Que, visto el Boletín Legal de la Secretaría Distrital de Ambiente, se evidencia que el Auto No. 01357 del 13 de febrero de 2024, se encuentra debidamente publicado con fecha 15 de febrero de 2024, dándose así cumplimiento a lo previsto por el artículo 70 de la Ley 99 de 1993.

**CONSIDERACIONES TÉCNICAS**



Secretaría Distrital de Ambiente
Av. Caracas N° 54-38
PBX: 3778899 / Fax: 3778930
www.ambientebogota.gov.co
Bogotá, D.C. Colombia

## RESOLUCIÓN No. 00651

Que la Dirección de Control Ambiental, a través de la Subdirección de Silvicultura, Flora y Fauna Silvestre de la Secretaría Distrital de Ambiente, previa visita realizada el día 19 de febrero de 2024, en la Calle 3 No. 38 D– 51, barrio Corkidi de la Localidad de Puente Aranda, en la ciudad de Bogotá D.C., emitió el Concepto Técnico No. SSFFS-02885 del 26 de marzo de 2024, en virtud del cual se establece:

### CONCEPTO TÉCNICO No. SSFFS-02885 DEL 26 DE MARZO DE 2024

*"(...)*

***V. RESUMEN DEL CONCEPTO TÉCNICO***

***Tratamiento integral de:***
*2-Cotoneaster multiflora*

***Total:***
***Tratamiento Integral: 2***

***VI. OBSERVACIONES***

*Concepto 2 de 2. Expediente SDA-03-2024-4, Auto de inicio 01357 del 2024, Acta JAS/20240323/001, en atención al radicado 2023ER233592 del 05 de octubre de 2023, con alcance 2023ER301469 del 19 de diciembre de 2023, donde la Alcaldía Local de Puente Aranda mediante el Fondo de Desarrollo Local, solicita la evaluación de ocho (8) árboles aislados emplazados en la Calle 3 No 38 B-51 Salón comunal barrio Corkidi en espacio mixto. En el momento de la visita se observa que los dos (2) árboles emplazados en espacio público producto de evaluación se encuentran en sitio y por sus condiciones tanto físicas como sanitarias, así como por interferir con el proceso constructivo se considera viable su intervención silvicultural por obra.*
*El titular del permiso deberá:*
*A) El cobro por concepto de Evaluación y Seguimiento se realizó mediante el proceso 6183025 por lo que dicho cobro para el presente concepto es CERO.*
*B) Las actividades silviculturales autorizadas en el presente concepto NO generan cobro por concepto de Compensación.*
*C) El titular del permiso deberá hacer el manejo correspondiente a la fauna asociada al arbolado a intervenir. Lo anterior siguiendo los protocolos establecidos y la normatividad que aplica para el caso.*
*D) Previamente a la intervención, el autorizado deberá efectuar las actividades de socialización con la comunidad.*
*F) El autorizado deberá gestionar el certificado de disposición de residuos vegetales. Este concepto no requiere Salvo conducto.*
*G) Para espacio privado se genera concepto mediante proceso 6183025, para espacio público se genera concepto mediante proceso 6183027.*

***VII. OBLIGACIONES***

*La vegetación evaluada y registrada en el numeral III del presente formato, NO requiere Salvoconducto de Movilización.*

| ***Nombre común*** | ***Volumen (m3)*** |
|---|---|
| ***Total*** | |

*Nota: En el caso que se presente volumen comercial, pero el titular del permiso o autorización no requiera la emisión de salvoconducto de movilización ya sea porque le de uso dentro del mismo sitio de aprovechamiento o los productos resultantes de la intervención sólo correspondan a residuos vegetales no comercializables, deberá remitir el respectivo informe que incluya registro fotográfico de la disposición final en el mismo sitio o de los residuos vegetales, dentro de la vigencia del acto administrativo mediante el cual se otorga el permiso o autorización.*

*De acuerdo con el Decreto Distrital Nº 531 de 2010 modificado y adicionado por el Decreto Distrital 383 de 2018 y la Resolución 7132 de 2011, revocada parcialmente por la Resolución 359 de 2012 hasta el 31 de diciembre del 2021 y la Resolución 3158 del 2021 desde el 01 de enero del*



Secretaría Distrital de Ambiente
Av. Caracas N° 54-38
PBX: 3778899 / Fax: 3778930
www.ambientebogota.gov.co
Bogotá, D.C. Colombia

# RESOLUCIÓN No. 00651

*2022, por medio del cual establece la compensación por aprovechamiento de arbolado urbano y jardinería en jurisdicción de la Secretaría Distrital de Ambiente, el beneficiario deberá garantizar la persistencia del Recurso Forestal mediante el pago de 0 IVP(s) Individuos Vegetales Plantados, de acuerdo con la tabla de valoración anexa. Con el fin de dar cumplimiento con la compensación prevista (de conformidad con la liquidación que aparece en la tabla anexa, que hace parte integral del presente concepto técnico), el titular de la autorización o permiso deberá:*

| Actividad | Cantidad | Unidad | IVPS | SMMLV | Equivalencia en pesos |
|---|---|---|---|---|---|
| Plantar arbolado nuevo | NO | arboles | - | - | - |
| Plantar Jardín | NO | m2 | - | - | - |
| Consignar | NO | Pesos ( M/cte) | $0 | $0 | $0 |
| | | **TOTAL** | $0 | $0 | $0 |

*Nota 1. Si la compensación se hace a través de plantación de árboles y/o jardinería, se debe cumplir con los lineamientos técnicos del Manual de Silvicultura, Zonas Verdes y Jardinería. Además, deberá garantizar la supervivencia y el mantenimiento de la plantación durante 3 años.*
*Nota 2. Si la compensación incluye pago mediante consignación de dinero, se genera el recibo en la ventanilla de atención al usuario de la Secretaría Distrital de Ambiente y se consigna en el Banco de Occidente, bajo el código C17-017 "COMPENSACIÓN POR TALA DE ARBOLES.*
*Nota 3. Toda entidad pública o privada que realice cualquier tipo de actividad Silvicultural en espacio público de uso público deberá realizar la actualización de dichas actividades en el SIGAU que es administrado por el Jardín Botánico José Celestino Mutis, informando de lo actuado a la Secretaría Distrital de Ambiente.*

*Por último, en atención a la Resolución 5589 de 2011 modificada por la Resolución No. 288 de 2012, por concepto de EVALUACION se debe exigir al titular del permiso o autorización consignar la suma de $ $ 0 (M/cte) bajo el código E-08-815 "Permiso o autori. tala, poda, trans-reubic arbolado urbano." y por concepto de SEGUIMIENTO se debe exigir al titular del permiso o autorización consignar la suma $ $ 0(M/cte) bajo el código S-09-915 "Permiso o autori. tala, poda, trans-reubic arbolado urbano.". Los dos formatos de recaudo mencionados deben ser liquidados y diligenciados en la ventanilla de atención al usuario o por medio del aplicativo web de la Secretaría Distrital de Ambiente y consignados en el Banco de Occidente. Teniendo en cuenta el artículo 2.2.1.1.9.4. del Decreto 1076 de 2015, así como el Decreto Distrital 531 de 2010 modificado y adicionado por el Decreto Distrital 383 de 2018, se emite el presente concepto. El titular del permiso o autorización deberá radicar ante la Secretaría Distrital de Ambiente en un término de 15 días hábiles posteriores a la finalización de la ejecución de las intervenciones silviculturales el informe final con base en el anexo que estará disponible en la página web de la entidad, así como el informe definitivo de la disposición final del material vegetal de los árboles objeto de intervención silvicultural, en el cumplimiento del permiso o autorización y de las obligaciones anteriormente descritas con el fin de realizar el control y seguimiento respectivo.*

## COMPETENCIA

Que, la Constitución política de Colombia consagra en el artículo 8°, *"Es obligación del Estado y de las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación"*.

Que, el artículo 79 *ibidem*, establece el derecho de todas las personas a gozar de un ambiente sano, y el deber del Estado de proteger la diversidad e integridad del ambiente.

Que, el artículo 80 de la Carta Política, preceptúa que le corresponde al Estado planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución, y además debe prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones legales, y exigir la reparación de los daños causados.

Que, las actividades propias de la administración de la fauna y la flora silvestre deben estar orientadas a cumplir los imperativos y principios consagrados en la Constitución Política, la Ley 23 de 1973 y el Código de los Recursos



Secretaría Distrital de Ambiente
Av. Caracas N° 54-38
PBX: 3778899 / Fax: 3778930
www.ambientebogota.gov.co
Bogotá, D.C. Colombia

**RESOLUCIÓN No. 00651**

Naturales Renovables y de Protección al Ambiente, bajo reglas previamente establecidas y observando principios de aceptación universal: límites permisibles, principios de prevención y precaución y sobre todo bajo las orientaciones del desarrollo sostenible con el fin de lograr la preservación y restauración del ambiente y la conservación, mejoramiento y utilización racional de los recursos naturales renovables.

Que, el artículo 66 de la Ley 99 de 1993, señalo las competencias de los grandes centros urbanos de la siguiente manera: *"**Artículo 66. Competencias de Grandes Centros Urbanos.** Los municipios, distritos o áreas metropolitanas cuya población urbana fuere igual o superior a un millón de habitantes (1.000.000) ejercerán dentro del perímetro urbano las mismas funciones atribuidas a las Corporaciones Autónomas Regionales, en lo que fuere aplicable al medio ambiente urbano. Además de las licencias ambientales, concesiones, permisos y autorizaciones que les corresponda otorgar para el ejercicio de actividades o la ejecución de obras dentro del territorio de su jurisdicción, las autoridades municipales, distritales o metropolitanas tendrán la responsabilidad de efectuar el control de vertimientos y emisiones contaminantes, disposición de desechos sólidos y de residuos tóxicos y peligrosos, dictar las medidas de corrección o mitigación de daños ambientales y adelantar proyectos de saneamiento y descontaminación".*

Que, el artículo 71 de la Ley 99 de 1993, ordena la publicación de las decisiones que ponen fin a una actuación administrativa. Así: *"**Artículo 71º.- De la Publicidad de las Decisiones sobre el Medio Ambiente**. Las decisiones que pongan término a una actuación administrativa ambiental para la expedición, modificación o cancelación de una licencia o permiso que afecte o pueda afectar el medio ambiente y que sea requerida legalmente, se notificará a cualquier persona que lo solicite por escrito, incluido el directamente interesado en los términos del artículo 44 del Código Contencioso Administrativo y se le dará también la publicidad en los términos del artículo 45 del Código Contencioso Administrativo, para lo cual se utilizará el Boletín a que se refiere el artículo anterior"*. Razón por la cual se ordenará la publicación de la presente decisión.

Que, el parágrafo 2° del artículo 125 del Decreto Ley 2106 del 22 de noviembre de 2019, *"Por el cual se dictan normas para simplificar, suprimir y reformar trámites, procesos y procedimientos innecesarios existentes en la administración pública"*, estableció que *"(...) Para el desarrollo o ejecución de proyectos, obras o actividades que requieran licencia, permiso, concesión o autorización ambiental y demás instrumentos de manejo y control ambiental que impliquen intervención de especies de la flora silvestre con veda nacional o regional, la autoridad ambiental competente, impondrá dentro del trámite de la licencia, permiso, concesión o autorización ambiental y demás instrumentos de manejo y control ambiental, las medidas a que haya lugar para garantizar la conservación de las especies vedadas, por lo anterior, no se requerirá adelantar el trámite de levantamiento parcial de veda que actualmente es solicitada (…)".*

Que, el Decreto 531 de 2010, a través del cual se reglamenta la silvicultura urbana, zonas verdes y la jardinería en Bogotá y se definen las responsabilidades de las entidades Distritales en relación con el tema, en su artículo 7 (modificado por el artículo 3 del Decreto 383 del 12 de julio de 2018), establece:

> "***Sistema de información para la gestión del arbolado urbano para Bogotá, D.C. - SIGAU.** Es el sistema oficial de información del arbolado urbano de Bogotá D.C. - SIGAU, adoptado por la Administración Distrital. La administración de la plataforma y su desarrollo es responsabilidad del Jardín Botánico de Bogotá José Celestino Mutis.*



Secretaría Distrital de Ambiente
Av. Caracas N° 54-38
PBX: 3778899 / Fax: 3778930
www.ambientebogota.gov.co
Bogotá, D.C. Colombia

**RESOLUCIÓN No. 00651**

*El Jardín Botánico de Bogotá José Celestino Mutis y las demás entidades que intervienen el arbolado deben garantizar que cada árbol plantado y/o sustituido, o intervenido con alguna actividad de manejo silvicultural, esté incorporado y/o actualizado en el SIGAU, siendo por ende responsabilidad de cada operador competente o autorizado para ejecutar actividades de manejo silvicultural efectuar la correspondiente actualización del SIGAU.*

*A través del Sistema de Información Ambiental SIA, administrado por la Secretaría Distrital de Ambiente, se efectuará la evaluación, control y seguimiento del manejo del arbolado urbano en toda la jurisdicción de la Secretaría Distrital de Ambiente, identificando los individuos arbóreos con el código SIGAU. La Secretaría Distrital de Ambiente en su calidad de autoridad ambiental velará por el seguimiento de los actos administrativos que ordenen manejo silvicultural, seguimiento que incluirá la verificación del cumplimiento del reporte de actualización al SIGAU, requisito imprescindible e indispensable para la adecuada operatividad del SIGAU como herramienta de información. El Jardín Botánico de Bogotá José Celestino Mutis, es el responsable de la creación de los códigos para cada uno de los individuos arbóreos que no tengan dicha identificación, previo reporte que realice la Entidad interesada.*

***Parágrafo 1°.** El Jardín Botánico de Bogotá José Celestino Mutis, en su calidad de Administrador del Sistema de Información para la Gestión del Arbolado Urbano de Bogotá D.C. - SIGAU, brindará acceso a la Secretaría Distrital de Ambiente de toda la información contenida en dicho sistema, con el objeto de lograr la conectividad entre el Sistema de Información Ambiental - SIA y el Sistema de Información para la Gestión del Arbolado Urbano - SIGAU, para lo cual la Secretaría Distrital de Ambiente procurará los desarrollos tecnológicos necesarios para que los dos sistemas interactúen.*

***Parágrafo 2°.** Todas las Entidades Públicas competentes y/o autorizadas, que realicen manejo silvicultural, de conformidad con las competencias previstas en este Decreto, deberán realizar trimestralmente la actualización en el sistema SIGAU.*

***Parágrafo 3°.** Las actualizaciones y reporte de información del Sistema de Información Ambiental - SIA y el Sistema de Información para la Gestión del Arbolado Urbano - SIGAU, se realizarán conforme a los manuales de operación y administración de los sistemas, elaborados por el Jardín Botánico de Bogotá José Celestino Mutis en coordinación con la Secretaría Distrital de Ambiente".*

Qué, el Decreto 531 de 2010, establece las competencias en materia de silvicultura urbana, artículo 8 (modificado por el artículo 4 del Decreto 383 del 12 de julio de 2018), que consagra:

*"**Evaluación, control y seguimiento.** La Secretaría Distrital de Ambiente es la responsable de realizar la evaluación técnica para el otorgamiento de permisos y autorizaciones, así como de efectuar el control y seguimiento de los actos administrativos que constituyan permisos y/o autorizaciones en materia silvicultural en el área de su jurisdicción. Para efectos de solicitar el otorgamiento de permisos y autorizaciones el interesado, persona natural o jurídica, privada o pública deberá radicar junto con la solicitud el inventario forestal y las fichas técnicas respectivas.*



Secretaría Distrital de Ambiente
Av. Caracas N° 54-38
PBX: 3778899 / Fax: 3778930
www.ambientebogota.gov.co
Bogotá, D.C. Colombia

**RESOLUCIÓN No. 00651**

*La Secretaría Distrital de Ambiente realizará el control y seguimiento a las actividades que en materia silvicultural sean realizadas por cualquier entidad del Distrito, así como a los permisos emitidos por la autoridad ambiental, después de los doce (12) meses siguientes a su otorgamiento. Para lo cual el usuario deberá radicar ante la Secretaría Distrital de Ambiente en un término de quince (15) días hábiles, posteriores a la finalización de la ejecución de los tratamientos silviculturales, el informe final con base en el anexo que estará disponible en la página web de la Entidad, así como el informe definitivo de la disposición final del material vegetal de los árboles de tala, bloqueo y traslado.*

*Tratándose de un otorgamiento de permiso silvicultural por árboles conceptuados como generadores de riesgo inminente, y de no haberse efectuado el tratamiento silvicultural, por parte del autorizado, se solicitará su intervención inmediata a través de un requerimiento.*

*De igual forma, la Secretaría Distrital de Ambiente, efectuará seguimiento a las actividades o proyectos que involucren plantación nueva de arbolado urbano, ejecutadas por las entidades competentes. Para tales efectos, las entidades objeto del seguimiento, deberán justificar y soportar la mortalidad que se presente en las nuevas plantaciones".*

Que, a su vez, el artículo 9 de la precitada norma, (modificado por el artículo 5 del Decreto 383 del 12 de julio de 2018), establece el manejo silvicultural del arbolado urbano definiendo las competencias de las Entidades Distritales, señalando:

*"El presente artículo define las competencias de las Entidades Distritales de acuerdo a sus funciones, y de los particulares, para la intervención silvicultural como arborización, tala, poda, bloqueo y traslado o manejo en el espacio público de uso público de la ciudad:*

*(…)*

***g. Entidades Distritales que ejecuten obras de infraestructura.*** *Son las responsables de la evaluación del arbolado y cuantificación de las zonas verdes dentro del área de influencia directa del proyecto. Las Entidades Distritales que ejecuten obras de infraestructura deben presentar el inventario forestal, las fichas técnicas y los diseños de arborización, zonas verdes y jardinería, para su evaluación y autorización por parte de la Secretaría Distrital de Ambiente; posteriormente ejecutarán las actividades autorizadas e informarán a la autoridad ambiental para su control y seguimiento respectivo.*

*La Entidad solicitante deberá garantizar el presupuesto requerido para el mantenimiento del material vegetal vinculado a la ejecución de la obra, por un término mínimo de tres (3) años contados a partir del momento de la intervención, usando como referencia los costos y precios unitarios que establezca el Jardín Botánico José Celestino Mutis; hasta la entrega oficial del material vegetal a dicha entidad.*

*La entidad distrital autorizada que ejecute obras de infraestructura será la responsable de la actualización del SIGAU conforme a las actividades ejecutadas. Si el individuo vegetal no cuenta con el*



Secretaría Distrital de Ambiente
Av. Caracas N° 54-38
PBX: 3778899 / Fax: 3778930
www.ambientebogota.gov.co
Bogotá, D.C. Colombia

**RESOLUCIÓN No. 00651**

*código SIGAU, la entidad deberá informar al Jardín Botánico José Celestino Mutis, quien procederá a su creación en el sistema (…)".*

Que, el artículo 10 del mismo decreto señala en lo relacionado al otorgamiento de permisos y autorizaciones que: *"La Secretaría Distrital de Ambiente es la encargada de otorgar los permisos y autorizaciones para el manejo silvicultural en espacio público o privado (…) c) Cuando el arbolado requiera ser intervenido por la realización de obras de Infraestructura, el solicitante radicará en debida forma el proyecto a desarrollar y la Secretaría Distrital de Ambiente previa evaluación técnica emitirá el Acto Administrativo autorizando la intervención".*

Acorde a lo anterior, el Acuerdo 257 del 30 de noviembre de 2006, mediante el cual se modificó la Estructura de la Alcaldía Mayor de Bogotá y se transformó el Departamento Técnico Administrativo de Medio Ambiente (DAMA) en la Secretaría Distrital de Ambiente (SDA), a la que se le asignó entre otras funciones, la de elaborar, revisar y expedir los actos administrativos por medio de los cuales se otorguen o nieguen las licencias ambientales y demás instrumentos de manejo y control ambiental de competencia de esta entidad, así como los actos administrativos que sean necesarios para adelantar el procedimiento que tenga como fin el licenciamiento ambiental y demás autorizaciones ambientales.

Que, de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 109 de 2009, modificado por el Decreto 175 de 2009, por medio del cual se reorganiza la estructura de la Secretaría Distrital de Ambiente, la Resolución 1865 del 06 de julio de 2021 estableciendo en su artículo quinto, numeral primero lo siguiente:

*"**ARTÍCULO QUINTO.** Delegar en la Subdirectora de Silvicultura, Flora y Fauna Silvestre, la proyección y expedición de los actos administrativos relacionados con el objeto, funciones y naturaleza de la Subdirección y que se enumeran a continuación:*

1. *Expedir los actos administrativos que otorguen y/o nieguen permisos, concesiones, autorizaciones, modificaciones, adiciones, prorrogas y demás actuaciones de carácter ambiental permisivo".*

Que, expuesto lo anterior, ésta Secretaría Distrital de Ambiente, en ejercicio de sus funciones de autoridad ambiental dentro del perímetro urbano del Distrito Capital, es la entidad competente para iniciar las actuaciones administrativas encaminadas a resolver las solicitudes de autorización de tratamientos silviculturales en el marco de su jurisdicción.

**CONSIDERACIONES JURÍDICAS**

Que, la Resolución 213 de 1977 del INDERENA establece una veda en todo el territorio nacional para ciertas especies y productos de la flora silvestre, que posteriormente, mediante la Resolución Distrital 1333 de 1997, emitida por la DAMA (hoy Secretaría de Ambiente de Bogotá), adopta las restricciones establecidas dicha norma.

En este sentido, los grupos taxonómicos relacionados en las circulares MADS 8201-2-808 del 09-12-2019, 8201-2-2378 del 02-12-2019 y sus anexos, son objeto de imposición de medidas de conservación exigibles por esta entidad a las personas naturales o jurídicas que estén interesadas en actividades, obras o proyectos que puedan afectar el recurso.



Secretaría Distrital de Ambiente
Av. Caracas N° 54-38
PBX: 3778899 / Fax: 3778930
www.ambientebogota.gov.co
Bogotá, D.C. Colombia

**RESOLUCIÓN No. 00651**

Que, el Decreto 1076 de 2015 *"Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible"*, regula el aprovechamiento de árboles aislados, señalando en su artículo 2.2.1.1.9.4, que:

> *"**Tala o reubicación por obra pública o privada.** Cuando se requiera talar, trasplantar o reubicar árboles aislados localizados en centros urbanos, para la realización, remodelación o ampliación de obras públicas o privadas de infraestructura, construcciones, instalaciones y similares, se solicitará autorización ante la Corporación respectiva, ante las autoridades ambientales de los grandes centros urbanos o ante las autoridades municipales, según el caso, las cuales tramitarán la solicitud, previa visita realizada por un funcionario competente, quien verificará la necesidad de tala o reubicación aducida por el interesado, para lo cual emitirá concepto técnico.*
>
> *La autoridad competente podrá autorizar dichas actividades, consagrando la obligación de reponer las especies que se autoriza talar. Igualmente, señalará las condiciones de la reubicación o trasplanté cuando sea factible.*
>
> ***Parágrafo.** Para expedir o negar la autorización de que trata el presente Artículo, la autoridad ambiental deberá valorar entre otros aspectos, las razones de orden histórico, cultural o paisajístico, relacionadas con las especies, objeto de solicitud".*

Que, así mismo, el Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015 "Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible"; el cual en su Artículo 2.2.1.2.1.2., establece: ***"Utilidad pública e interés social.** De acuerdo con lo establecido por el artículo primero del Código Nacional de los Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente, las actividades de preservación y manejo de la fauna silvestre son de utilidad pública e interés social".*

Que, ahora bien, el Decreto Distrital 531 de 2010, en el acápite de las consideraciones señala que: *"el árbol es un elemento fundamental en el ambiente de una ciudad pues brinda diversos beneficios de orden ambiental, estético, paisajístico, recreativo, social y económico, lo cual es aprovechado de varias formas por su población, disfrutando de su presencia y convirtiéndolo en un elemento integrante del paisaje urbano, a tal punto que se constituye en uno de los indicadores de los aspectos vitales y socioculturales de las ciudades"*.

Que, respecto a lo anterior, el artículo 13 del Decreto *ibidem,* señala:

> "***Permisos o autorizaciones de tala, poda, bloqueo y traslado o manejo en espacio público.** Requiere permiso o autorización previa de la Secretaría Distrital de Ambiente la tala, poda, bloqueo y traslado o manejo del arbolado urbano en el espacio público de uso público. En caso que un ciudadano solicite dichos tratamientos silviculturales por manejo o situaciones de emergencia la Secretaría Distrital de Ambiente realizará la evaluación y emitirá el respectivo concepto técnico.*
>
> *En los casos señalados en el Capítulo IV de Competencias del presente Decreto, el interesado deberá presentar el inventario forestal y las fichas técnicas a consideración de la Secretaría Distrital de Ambiente (...)".*



Secretaría Distrital de Ambiente
Av. Caracas N° 54-38
PBX: 3778899 / Fax: 3778930
www.ambientebogota.gov.co
Bogotá, D.C. Colombia

**RESOLUCIÓN No. 00651**

Que, sobre el particular Acuerdo 327 de 2008 *"por medio cual se dictan normas para la planeación, generación y sostenimiento de zonas verdes denominadas "Pulmones Verdes" en el Distrito Capital y se dictan otras disposiciones"* a su tenor literal previó: *"**Articulo 1. Objetivo.** La Administración Distrital en cabeza de la Secretaria Distrital de Planeación, la Secretaria Distrital de Ambiente y el Jardín Botánico José Celestino Mutis ajustarán las normas urbanísticas y las variables de diseño que toda actuación urbanística e instrumento de planeación debe contemplar para la planificación, con el objeto de incrementar la generación y sostenimiento eco sistémico de las zonas verdes en el espacio público de la ciudad y de garantizar el espacio mínimo vital para el óptimo crecimiento de los árboles y de los elementos naturales existentes".*

Que, respecto al procedimiento de cobro por servicio de evaluación y seguimiento ambiental, se liquidan de acuerdo con lo previsto en la Resolución 5589 de 2011, modificada por la Resolución 288 de 2012, expedida por la Secretaría Distrital de Ambiente.

El presente acto administrativo se encuentra amparado en los principios de la función pública de: eficacia, economía, imparcialidad, transparencia, celeridad y publicidad, así como en los principios del derecho ambiental de: prevención y precaución, en aras de garantizar la protección al ambiente del Distrito Capital.

**ANÁLISIS JURÍDICO**

Que para dar cumplimiento a las normas precedentes mediante el Concepto técnico No. SSFFS-02885 del 26 de marzo de 2024, esta autoridad ambiental procedió a liquidar los valores a cancelar por el autorizado por concepto de Compensación, Evaluación y Seguimiento, tal y como se expuso en el aparte de *"Consideraciones Técnicas"* de esta Resolución.

Que, se observa que en el expediente SDA-03-2024-4 obra copia del recibo No. 6029337 con fecha de pago del 21 de septiembre de 2023, por valor de CIENTO SEIS MIL SETECIENTOS VEINTE PESOS ($106.720) M/cte., por concepto de E-08-815 PERMISO O AUTORI. TALA, PODA, TRANS-REUBIC ARBOLADO URBANO, pagado por el CONSORCIO DISEÑO PUENTE ARANDA con NIT. 901.233.680-7.

Que, según, el Concepto Técnico No. SSFFS-02885 del 26 de marzo de 2024, el valor establecido por concepto de Evaluación corresponde a la suma de CERO PESOS ($0) M/cte., toda vez que por este concepto se calculó en el Concepto Técnico No. SSFFS-02884 del 26 de marzo de 2024.

Que, según, el Concepto Técnico No. SSFFS-02885 del 26 de marzo de 2024, el valor establecido por concepto de Seguimiento corresponde a la suma de CERO PESOS ($0) M/cte., toda vez que por este concepto se calculó en el Concepto Técnico No. SSFFS-02884 del 26 de marzo de 2024.

Así las cosas, esta Secretaría considera viable, según lo establecido en el Concepto Técnico No. SSFFS-02885 del 26 de febrero de 2024, autorizar la actividad silvicultural de intervención de dos (2) árboles emplazados en espacio



Secretaría Distrital de Ambiente
Av. Caracas N° 54-38
PBX: 3778899 / Fax: 3778930
www.ambientebogota.gov.co
Bogotá, D.C. Colombia

## RESOLUCIÓN No. 00651

público en la Calle 3 No. 38 B - 51 de la Localidad de Puente Aranda en la ciudad de Bogotá D.C., y que hacen parte del proyecto *"SALON COMUNAL DE CORKIDI"*

Que, las actividades y/o tratamientos correspondientes, se encuentran descritos en la parte resolutiva de la presente Resolución.

En mérito de lo expuesto,

**RESUELVE**

**ARTÍCULO PRIMERO.** Autorizar al FONDO DE DESARROLLO LOCAL ALCALDÍA LOCAL DE PUENTE ARANDA con NIT. 899.999.061-9 a través de su representante legal o quien haga sus veces, en calidad de solicitante, para llevar a cabo el tratamiento silvicultural de **TRATAMIENTO INTEGRAL** de dos (2) individuos arbóreos de la siguiente especie*: "2-Cotoneaster multiflora",* que fueron considerados técnicamente viables mediante el Concepto Técnico No. SSFFS-02885 del 26 de marzo de 2024. El individuo arbóreo se encuentra ubicado en espacio público en la Calle 3 No. 38 B - 51 de la Localidad de Puente Aranda en la ciudad de Bogotá D.C., y que hacen parte del proyecto "SALON COMUNAL DE CORKIDI"

**PARÁGRAFO PRIMERO.** Las actividades y/o tratamientos silviculturales autorizados, se realizarán conforme a lo establecido en la siguiente tabla:

| Nº Arbol | Nombre Común | Pap (Mts) | Altura Total (Mts) | Vol Aprox (M3) | Estado Fitosanitario | Localización Exacta del Arbol | Justificación tecnica de la actividad silvicultural | Concepto Tecnico |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | HOLLY LISO | 0.42 | 3.6 | | Bueno | AV CL 3 38 D 51 | Se considera técnicamente viable el Tratamiento Integral del árbol, debido a que se encuentra en zona de interferencia indirecta con el proceso constructivo, presenta copa semi densa con ramas extendidas sobre el predio, fuste bifurcado y torcido con un sistema radicular amplio, se debe realizar poda aérea, manejo de raíces por fuera del radico critico sin poner en riesgo la estabilidad del árbol, así como colocar malla de protección durante el tiempo de obra y regar constantemente con el propósito de mantener el árbol en sitio. | Tratamiento integral |
| 8 | HOLLY LISO | 0.25 | 3.2 | | Bueno | AV CL 3 38 D 51 | Se considera técnicamente viable el Tratamiento Integral del árbol, debido a que se encuentra en zona de interferencia indirecta con el proceso constructivo, presenta copa semi densa con ramas extendidas sobre el predio, fuste bifurcado y torcido con un sistema radicular amplio, se debe realizar poda aérea, manejo de raíces por fuera del radico critico sin poner en riesgo la estabilidad del árbol, así como colocar malla de protección durante el tiempo de obra y regar constantemente con el propósito de mantener el árbol en sitio. | Tratamiento integral |



Secretaría Distrital de Ambiente
Av. Caracas N° 54-38
PBX: 3778899 / Fax: 3778930
www.ambientebogota.gov.co
Bogotá, D.C. Colombia

## RESOLUCIÓN No. 00651

**ARTÍCULO SEGUNDO.** Autorizar al FONDO DE DESARROLLO LOCAL ALCALDÍA LOCAL DE PUENTE ARANDA con NIT. 899.999.061-9 a través de su representante legal o quien haga sus veces, deberá dar estricto cumplimiento a las obligaciones establecidas en el Concepto Técnico No. SSFFS-02885 del 26 de marzo de 2024, puesto que este documento hace parte integral del presente acto administrativo.

**ARTÍCULO TERCERO.** La ejecución de las actividades y/o tratamientos silviculturales objeto del presente acto administrativo deberán realizarse dentro del término de dos (2) años, contados a partir de la ejecutoria de la presente decisión.

**PARÁGRAFO PRIMERO.** En el caso de que la ejecución de las actividades silviculturales finalice antes del término descrito en el presente artículo, El FONDO DE DESARROLLO LOCAL ALCALDÍA LOCAL DE PUENTE ARANDA con NIT. 899.999.061-9 a través de su representante legal o quien haga sus veces, deberá informar a esta Secretaría tal situación, con el objetivo de realizar el seguimiento de las obligaciones impuestas en el presente acto administrativo.

**PARÁGRAFO SEGUNDO.** Las prórrogas que sean solicitadas se extenderán por un periodo máximo al 50% del tiempo inicialmente autorizado.

Cualquier solicitud de prórroga, ampliación o variación de este término, deberá ser solicitada mínimo treinta (30) días calendario antes del vencimiento del término otorgado para la ejecución de la autorización que se confiere a través del presente acto administrativo.

**PARÁGRAFO TERCERO.** La Secretaría Distrital de Ambiente en cualquier tiempo podrá realizar control y seguimiento de la autorización conferida y del cumplimiento de las obligaciones atinentes a la misma.

**ARTÍCULO CUARTO.** La autorizada deberá radicar ante la Secretaría Distrital de Ambiente en un término de quince (15) días hábiles, posteriores a la finalización de la ejecución de los tratamientos silviculturales, el informe final con base en el anexo que estará disponible en la página web de la Entidad, en el link http://www.ambientebogota.gov.co/es/web/sda/formatos-para-tramites-ante-la-sda, así como el informe definitivo de la disposición final del material vegetal de los árboles de tala, bloqueo y traslado.

**ARTÍCULO QUINTO.** La autorizada deberá ejecutar los tratamientos previstos en el presente acto administrativo bajo precauciones mínimas y de forma técnica, de conformidad con lo establecido por el Manual de Silvicultura Urbana, Zonas Verdes y Jardinería de Bogotá. Las intervenciones en manejo silvicultural deberán programarse y realizarse por personal idóneo en la materia y bajo la supervisión de un profesional con experiencia en silvicultura urbana, de manera que se minimicen los riesgos para las personas, los bienes públicos y privados, así como para la circulación vehicular o peatonal. Igualmente, deberá tomar las medidas necesarias para minimizar las molestias por ruido y garantizar la limpieza del sitio intervenido.

**ARTÍCULO SEXTO.** Para el desarrollo de obras de infraestructura la autorizada deberá cumplir con la Resolución 1138 de 2013 *"Por la cual se adopta la Guía de Manejo Ambiental para el Sector de la Construcción y se toman otras determinaciones"* o la norma que la modifique o sustituya, la cual contiene las orientaciones técnicas, metodológicas y procedimentales en el control a los factores de deterioro ambiental y protección de los recursos naturales, en especial



Secretaría Distrital de Ambiente
Av. Caracas N° 54-38
PBX: 3778899 / Fax: 3778930
www.ambientebogota.gov.co
Bogotá, D.C. Colombia

todo lo relacionado con el manejo de la avifauna para garantizar la gestión, manejo y desempeño ambiental sostenible en obras de construcción, de infraestructura y edificaciones dentro del Distrito Capital.

**PARÁGRAFO PRIMERO.** Previo a la ejecución de las actividades silviculturales autorizadas en el presente acto administrativo, la autorizada deberá realizar las socializaciones necesarias con la comunidad, en los términos descritos en la Guía de Manejo Ambiental para el Sector de la Construcción, dichas socializaciones deberán estar soportadas en actas y registros, las cuales podrán ser solicitadas por la Autoridad Ambiental en cualquier tiempo.

**PARÁGRAFO SEGUNDO.** La implementación de esta guía será verificada por la Autoridad Ambiental en las fases de control y seguimiento, por lo tanto, en la obra deben permanecer los soportes correspondientes al cumplimiento de cada uno de los diferentes componentes de la Guía de Manejo Ambiental para el Sector de la Construcción según el desarrollo de la obra.

**ARTÍCULO SÉPTIMO.** El FONDO DE DESARROLLO LOCAL ALCALDÍA LOCAL DE PUENTE ARANDA con NIT. 899.999.061-9 a través de su representante legal o quien haga sus veces, queda autorizado para ejecutar las talas a que haya lugar, **únicamente** en el evento de presentarse la muerte de los árboles permisionados para actividades silviculturales diferentes a la tala mediante el presente acto administrativo, durante la vigencia y/o el periodo de mantenimiento de tres (3) años, **previa visita de evaluación por parte de esta Secretaría**, para determinar su viabilidad a través de acta de visita posteriormente acogida mediante concepto técnico de infraestructura.

**PARÁGRAFO PRIMERO.** De presentarse la muerte de los árboles autorizados para actividades silviculturales diferentes a la tala, **exclusivamente en los eventos de fuerza mayor o caso fortuito**, establecidos en el artículo 64 de código civil, la autorización de las nuevas actividades silviculturales se otorgará por manejo o emergencia, dependiendo de las condiciones propias de cada individuo arbóreo.

**PARÁGRAFO SEGUNDO.** Los valores por concepto de evaluación y compensación de las talas autorizadas en virtud del presente artículo se liquidarán de conformidad con lo establecido en las Resoluciones 5589 de 2011 modificada por la Resolución 288 de 2012, y 3158 de 2021; teniendo en cuenta las condiciones de los árboles reportadas en las fichas de registro inicial, acogidas mediante el presente acto administrativo, valor que será liquidado en el concepto técnico correspondiente. Frente a la compensación para las muertes por fuerza mayor o caso fortuito se realizará bajo los criterios de manejo o emergencia, contemplados en la resolución referenciada; para los demás eventos se realizará con el criterio *"por efecto de obra"*.

**PARÁGRAFO TERCERO.** Para efectos de lo anterior, el autorizado **deberá allegar previamente el informe de ejecución de las actividades inicialmente autorizadas y/o de mantenimiento asociado con los soportes correspondientes,** información que será revisada por esta autoridad ambiental, con el objeto de verificar la viabilidad o no de dar inicio al proceso sancionatorio ambiental en los términos de la Ley 1333 de 2009.

**PARÁGRAFO CUARTO.** Las talas por realizarse sobre los árboles referenciados en el presente artículo **no podrán ejecutarse por el autorizado hasta tanto sea comunicada por parte de esta Secretaría, el acta de visita que dé viabilidad a la misma**, la cual será acogida posteriormente mediante Concepto Técnico de Infraestructura, Manejo o Emergencia, según corresponda.



Secretaría Distrital de Ambiente
Av. Caracas N° 54-38
PBX: 3778899 / Fax: 3778930
www.ambientebogota.gov.co
Bogotá, D.C. Colombia

**RESOLUCIÓN No. 00651**

**PARÁGRAFO QUINTO.** El autorizado podrá cancelar los valores reliquidados una vez sea comunicado el concepto técnico referenciado.

**PARÁGRAFO SEXTO.** Una vez ejecutadas las nuevas actividades silviculturales, se deberá remitir el informe correspondiente, para que repose dentro del expediente.

**ARTÍCULO OCTAVO.** La autorizada, reportará la ejecución de las actividades y/o tratamientos autorizados, según los protocolos definidos en los manuales de operación del sistema de información a la Secretaría Distrital de Ambiente, así mismo la autorizada deberá verificar su ejecución y reportarlo al Sistema de Información para la Gestión del Arbolado Urbano de Bogotá D.C. *"SIGAU"*, a través del Sistema de Información Ambiental *"SIA"*.

**ARTÍCULO NOVENO.** La Secretaría Distrital de Ambiente podrá supervisar la ejecución de las actividades y/o tratamientos autorizados y verificar el cumplimiento de lo dispuesto en la presente providencia. Cualquier infracción a la presente Resolución dará lugar a la aplicación de las sanciones previo agotamiento del procedimiento sancionatorio previsto en la Ley 1333 del 21 de julio de 2009, sin perjuicio de las acciones civiles y penales a que hubiere lugar.

**ARTICULO DÉCIMO.** Para otorgar la autorización a que se refiere la presente resolución, la Secretaría Distrital de Ambiente, a través de la Subdirección de Silvicultura, Flora y Fauna Silvestre, tuvo en cuenta los documentos remitidos por parte del solicitante. En consecuencia, éste último es responsable de la veracidad de la información aportada, así como de que la misma esté actualizada.

**PARÁGRAFO.** En el evento de presentarse alguna variación respecto a la información radicada para el inicio del trámite, la autorizada deberá informar y presentar la documentación ante esta autoridad, para adelantar las gestiones correspondientes para la modificación del permiso otorgado, en el evento que se requiera.

**ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO.** Notificar el contenido del presente Acto Administrativo al FONDO DE DESARROLLO LOCAL ALCALDÍA LOCAL DE PUENTE ARANDA con NIT. 899.999.061-9 a través de su representante legal o quien haga sus veces, por medios electrónicos, al correo correos alcalde.paranda@gobiernobogota.gov.co y consorciodpa@gmail.com de conformidad con lo establecido en el artículo 56 de la Ley 1437 de 2011, Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, modificado por el artículo 10 de la Ley 2080 de 2021.

**PARÁGRAFO.** No obstante, lo anterior El FONDO DE DESARROLLO LOCAL ALCALDÍA LOCAL DE PUENTE ARANDA con NIT. 899.999.061-9 a través de su representante legal o quien haga sus veces, si está interesado en que se realice la notificación electrónica del presente acto administrativo, deberá autorizarlo por escrito, suministrando el correo electrónico en el cual desea recibir la notificación. Sin embargo, si el interesado desea que se realice la notificación personal conforme a lo establecido en el artículo 66, 67 y 68 de la Ley 1437 de 2011 Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, se realizará a la dirección física en la Carrera 31D No. 4-05 de la ciudad de Bogotá D.C.

**ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO.** Una vez en firme, enviar copia de la presente Resolución a la Subdirección de Control Ambiental al Sector Público de esta Secretaría para lo de su competencia.



Secretaría Distrital de Ambiente
Av. Caracas N° 54-38
PBX: 3778899 / Fax: 3778930
www.ambientebogota.gov.co
Bogotá, D.C. Colombia

## RESOLUCIÓN No. 00651

**ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO.** La presente resolución entrará en vigencia una vez el acto administrativo se encuentre en firme y debidamente ejecutoriado, de acuerdo con lo establecido en el artículo 87 de la Ley 1437 de 2011 Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. Por lo tanto, antes de este término, no se podrán ejecutar los tratamientos silviculturales aquí autorizados.

**ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO.** Publicar la presente en el boletín ambiental, de conformidad con lo preceptuado en el artículo 71 de la Ley 99 de 1993.

**ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO.** Contra la presente providencia procede el recurso de reposición el cual deberá interponerse ante esta Subdirección, dentro de los diez (10) días siguientes a la notificación de esta Resolución, en los términos de los artículos 74, 76 y 77 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo - Ley 1437 de 2011.

**NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE.**

**Dado en Bogotá D.C., a los 27 días del mes de marzo del año 2024**



**CARMEN ROCIO GONZALEZ CANTOR**
**SUBDIRECCIÓN DE SILVICULTURA, FLORA Y FAUNA SILVESTRE**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Elaboró:** | | | | |
| MIRIAN YANIVE SUAREZ SANTOS | CPS: | SDA-CPS-20231031 | FECHA EJECUCIÓN: | 27/03/2024 |
| **Revisó:** | | | | |
| EDGAR MIGUEL BARON LOPEZ | CPS: | SDA-CPS-20240565 | FECHA EJECUCIÓN: | 27/03/2024 |
| **Aprobó:**<br>**Firmó:** | | | | |
| CARMEN ROCIO GONZALEZ CANTOR | CPS: | FUNCIONARIO | FECHA EJECUCIÓN: | 27/03/2024 |

Expediente SDA-03-2024-4



Secretaría Distrital de Ambiente
Av. Caracas N° 54-38
PBX: 3778899 / Fax: 3778930
www.ambientebogota.gov.co
Bogotá, D.C. Colombia

**RESOLUCIÓN No. 00651**



Secretaría Distrital de Ambiente
Av. Caracas N° 54-38
PBX: 3778899 / Fax: 3778930
www.ambientebogota.gov.co
Bogotá, D.C. Colombia

# Actas componente social

BOGOTÁ

Acta de reunión No 1

| Fecha | 27 | 05 | 2025 | Hora Inicial | 5:00pm | Hora final | 6:45pm | Página 1 de 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | |
|---|---|
| Orden del día | Reunión de Inicio de Obra.<br>Saludo a los asistentes y presentación de los responsables del Proyecto Constructivo.<br>Presentación de los componentes responsables de cada área Social-Ambiental-SST y área Técnica. |

**Verificación de compromisos anteriores**

**Desarrollo**

Se inicia la reunión con un saludo a los asistentes y se hace la presentación del Contratista e interventoría, representante de la Alcaldía Local de Puente Aranda y del Edil de la Localidad. Se informa a la comunidad sobre el objeto de la reunión socializando el proyecto constructivo desde los componentes Social-Ambiental- SST - Área técnica. Desde el componente Social presenta tres programas a implementar durante la ejecución constructiva del salón Comunal como son. Programa de divulgación y atención ciudadana, Programa de sostenibilidad, y programa de capacitación y pedagogía, para la realización de estas actividades se infomará por medio de volantes informativos convocatoria de reuniones, recepción de hojas de vida del personal de MONC. mano de obra no calificada. Se mantendra comunicación permanente con la comunidad mediante un punto de atención al ciudadano con un número de telefono, un horario de atención y un buzón donde podran dejar suspecticiones, quejas o reclamos PQRS. Desde el componente Ambiental se implementarán planes de manejo ambiental (PMA) que mitigaran los impactos asociados con la construcción del salón Comunal. Se realizará protección de individuos arboreos, jornadas de limpieza y señalización, capacitaciones al personal sobre manejo de residuos, manejo de RCD y materiales de construcción.

Powered by CamScanner

Componente SST Seguridad y salud en el trabajo garantizando la identificación de peligros para establecer los controles adecuados se manejan cuatro programas de inducción y reinducción - señalización - elementos de protección personal y vigilancia epidemiológica. Desde el área técnica se informó a la comunidad sobre la propuesta que se viene adelantando ante la entidad en el marco de la apropiación de diseños, en cuanto a la solicitud de cambiar la cubierta inicial de la estructura Actualmente esta cubierta consiste en una placa maciza de concreto, la cual se plantea remplazar por una cubierta tipo sandwich. En diapositivas se muestra varias ventajas técnicas como el material prefabricado, reducción de la carga muerta de la estructura ofrece igualmente beneficios termoacústicos manteniendo una temperatura interior mas estable y propagación de ruidos hacia el exterior.

**Compromisos**

| Responsable | Descripción | Fecha |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

**Asistentes (en caso de superar las cinco personas diligenciar listado de asistencia)**

| Nombres | Cargo | Firma |
|---|---|---|
| Se anexa listado de Asistencia | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |



Powered by CamScanner

**FORMATO**

**FORMATO DE ASISTENCIA A REUNIONES CON POBLACIONES Y/O ORGANIZACIONES**

**PROCESO**

**GESTIÓN SOCIAL**

| FECHA | 27/05/2025 | TEMA | Reunión De Inicio Construcción Salón Comunal | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUGAR | Salón Comunal | | BARRIO Corkidi | UPZ | 40 | LOCALIDAD | Puente Aranda | | |

| No | DOCUMENTO CC | DOCUMENTO NÚMERO | NOMBRES Y APELLIDOS | EDAD | ENTIDAD U ORGANIZACIÓN | TELÉFONO FIJO O CELULAR | DIRECCIÓN | BARRIO | CORREO ELECTRÓNICO | FIRMA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | + | 51630776 | Ana de Jesus Perez | — | Propietaria | — | cll 2g #41A-10 | Corkidi | — | |
| 2 | X | 1216308 | [illegible] | — | Presidente JAC Barkidi | 3015203798 | cra 38c #2FT2 | corkidi | [illegible] | |
| 3 | X | 7172452 | Hernán Gomez | — | Alcaldia - Infraestructura | 3108963 | — | Corkidi | hernan.gomez | |
| 4 | X | 52060961 | Luz Stella Becerra | — | Propietaria | 3115991160 | calle 2 # 38 B 37 | Corkidi | zabeny.iss.22 | |
| 5 | X | 51569520 | Martha Reina Martinez | — | Propietaria | 3125920338 | calle 2F #38c-23 | Corkidi | [illegible] | |
| 6 | X | 52215421 | Andrea Diaz Lopez | 48 | Propietarya | 5208971 | Calle 2F 38B17 | Corkidi | [illegible] | |
| 7 | X | 9077315 | Hector Olivo Salazar | — | Propietario | 3053565 | Kr 39B #2F 29 | corkidi | olivosalazar1955 | |
| 8 | X | 17076 | [illegible] | [illegible] | Propietario | | KR38C #2F 11 | Corkidi | [illegible] | |
| 9 | | | [illegible] | [illegible] | — | — | cll 46 #c 7 | — | — | |
| 10 | X | 7939 | Oscar René Lozano | 58 | Propietario | 3102357755 | Av. calle 3 # 38 B-17 | Corkidi | oscarrenelozano@gmail.com | |
| 11 | X | 40'17858 | Luz Marina Castellanos | 57 | Propietaria | 3106647370 | Cra 38 bis # 2F-48 | Corkidi | luzmarinac@hotmail | |
| 12 | | 51866 | Alicia Varela | 59 | Propietaria | 3004 | cra 38 B 27 45 | corkidi | — | |
| 13 | | 49639 | Alfonso Cabezas | 60 | Propietario | 3134822 | 75 cr 39 2F 53 | corkidi | — | |
| 14 | X | 1016235492 | Mauro Bello Buriti | 32 | JAL Puente Aranda | 3142648307 | cll 78b sur #53m 55 | Corkidi | — | |
| 15 | Gloria | Valderrama | 23543 | Bartolome | | 3013526 | Av cll 3 # 38 B 37 | corkidi | — | |

Powered by CamScanner

| FORMATO | | |
|---|---|---|
| FORMATO DE ASISTENCIA A REUNIONES CON POBLACIONES Y/O ORGANIZACIONES | | |
| PROCESO | | |
| GESTIÓN SOCIAL | | |

| FECHA | 27/05/2025 | TEMA | Reunión de Inicio Construcción Salón Comunal. | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUGAR | Salón Comunal. | BARRIO | Corkidi | UPZ | 40 | LOCALIDAD | Puente Aranda |

| No | DOCUMENTO CC | DOCUMENTO NÚMERO | NOMBRES Y APELLIDOS | EDAD | ENTIDAD U ORGANIZACIÓN | TELÉFONO FIJO O CELULAR | DIRECCIÓN | BARRIO | CORREO ELECTRÓNICO | FIRMA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 11.333602 | David Morales R | 73 | Propietario | 3124[illegible] 8964 | Av. cl. 3 #39A | 5 corkidi | dmoreyalacrdelizmail | |
| 2 | X | 1116447490 | Mariluna Rubiano Vega | 31 | Interventoria | 3116[illegible] | calle 152 45b5 | Yatoque | Mariluna.bellezadag | |
| 3 | | 1090407629 | Arnoldo Figueroa | 33 | Contratista | 3115[illegible] | k 38D 2F-45 | Corkidi | salacomunal013@gm | |
| 4 | | 1073160795 | Camila Viviana Hernández | 34 | Contratista | 3147[illegible] | Cra 38D # 2F-45 | Corkidi | Salacomunal013@gm | |
| 5 | | 1018482286 | Manuela Alejandra Acosta Ariza | 29 | Interventoría | 3132[illegible] | Dig 46 # 19-48 | Palermo | juanpenteariandr@gmail | |
| 6 | | 1.032.784 | fabian Rada | — | Interventoria | 32-52[illegible] | Calle 152 45b5 | Morasur | JuanRestrepoRada | |
| 7 | | 51589[illegible] | Luz Mireya Casallas M. | 64 | J.A.C. Tesorero | 3[illegible] | r 39 # 2F-51 | corkidi | mireyacasallas@hotmail.com | |
| 8 | | 20743084 | Aida Peñaranda | | Propietario | — | — | — | — | — |
| 9 | | 9450[illegible] | DORA ORTEGA | 48 | SALON COMUNAL 013 | 3142[illegible] | — | Corkidi | Idoraortega | |
| 10 | | 39685442 | Adriana Pico | — | Contratista Salón Comunal B | 3103[illegible] | — | Corkidi | socialsalonconturl 013@gmail.com. | |
| 11 | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | |

Powered by CamScanner

**FORMATO**

**FORMATO DE ASISTENCIA A REUNIONES CON POBLACIONES Y/O ORGANIZACIONES**

**PROCESO**

**GESTIÓN SOCIAL**

BOGOTÁ

| FECHA | 23, 24 mayo 2025 | TEMA | Entrega de volante Invitación Reunión de Inicio de obra | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUGAR | Cra 38D Av Calle 3. | BARRIO | Corkidi | UPZ | 40 | LOCALIDAD | Puente Aranda |

| No. | DOCUMENTO CC | DOCUMENTO NÚMERO | NOMBRES Y APELLIDOS | EDAD | ENTIDAD U ORGANIZACIÓN | TELÉFONO FIJO O CELULAR | DIRECCIÓN | BARRIO | CORREO ELECTRÓNICO | FIRMA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | 20.033222 | Flo. Diva Quiroga | — | — | — | Cra 38D Av Cll 3 | Corkidi | — | |
| 2 | / | 40 178 536 | Maria Castañeda | — | — | — | Cra 38D # 2F-48 | " | — | |
| 3 | / | 20121265 | Esther Silva | — | — | — | Cra 38D # 2F-46 | " | — | |
| 4 | / | — | Bayo Puerta | — | — | — | Cra 38D # 2F-36 | " | — | — |
| 5 | - | — | Bayo Puerta | — | — | — | Cra 38D # 2F-32 | " | — | — |
| 6 | - | — | Bayo Puerta | — | — | — | Cra 38D # 2F-22 | " | — | — |
| 7 | - | 19 465 800 | Gabriel Velandia | — | — | — | Cra 38D - 2F-18 | " | — | |
| 8 | / | 5757798 | Luz Adriana Castrillón | — | — | — | Cra 38D - 2F-10 | " | — | |
| 9 | | — | Colegio Liceo Caribe | — | — | — | Cra 38D # 2F-06 | " | — | — |
| 10 | - | 57875889 | Martha Bello | — | — | — | Cll 2F # 38D-05 | " | — | |
| 11 | | — | Colegio Liceo Caribe | — | — | — | Cll 2D # 38-31 | " | — | |
| 12 | - | — | Colegio Liceo Caribe | — | — | — | Cll 2F # 38-37 | " | — | |
| 13 | / | 26742509 | Dolly Vanegas | — | — | — | Cra 39 # 2F-03 | " | — | |
| 14 | / | 20.743082 | Ana Cecilia Quiroz | — | — | — | Cra 39 # 2F-03 | " | — | |
| 15 | / | 51.899.349 | Liliana Maldonado | — | — | — | Cra 39 # 2F 99 | " | — | |

Powered by CamScanner

| FORMATO | | |
|---|---|---|
| FORMATO DE ASISTENCIA A REUNIONES CON POBLACIONES Y/O ORGANIZACIONES | | |
| | PROCESO | |
| | GESTIÓN SOCIAL | |

| FECHA | 13.24 mayo 2021 | TEMA | Entrega de Volante Invitación Reunión de Inicio de Obra | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUGAR | Cra 38C # 2F-12. | | BARRIO Corabastos | UPZ | 40 | LOCALIDAD | Puente Aranda |

| No. | DOCUMENTO | | NOMBRES Y APELLIDOS | EDAD | ENTIDAD U ORGANIZACIÓN | TELÉFONO FIJO O CELULAR | DIRECCIÓN | BARRIO | CORREO ELECTRÓNICO | FIRMA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | CC | NÚMERO | | | | | | | | |
| 1 | - | 57.630776 | Ana de Jesús Pérez | - | ——— | ——— | Cll 29# 41A-40 | Corabastos | ——— | |
| 2 | | 51.559520 | Martha Reina. | — | ——— | ——— | Cll 2F # 38C-23 | " | ——— | |
| 3 | | 52.215421 | Andrea Díaz López | — | ——— | ——— | Cll 2F 38C-17 | " | ——— | |
| 4 | | 9073315 | Héctor Salazar | — | ——— | ——— | Cra 39 # 2F-29 | " | ——— | |
| 5 | | 40.AP.536 | Luz Marina Castiñeda | — | ——— | ——— | Cra 38D # 2F-41 | " | ——— | |
| 6 | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | |

Powered by CamScanner

**FORMATO**

**FORMATO DE ASISTENCIA A REUNIONES CON POBLACIONES Y/O ORGANIZACIONES**

**PROCESO**

**GESTIÓN SOCIAL**

| FECHA | 29/05/2025 | TEMA | Levantamiento Actas de Vecindad | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUGAR | Cra 38D Av. Calle 3. | BARRIO | Corridi | UPZ | 40 | LOCALIDAD | Puente Aranda |

| No. | DOCUMENTO CC | DOCUMENTO NÚMERO | NOMBRES Y APELLIDOS | EDAD | ENTIDAD U ORGANIZACIÓN | TELÉFONO FIJO O CELULAR | DIRECCIÓN | BARRIO | CORREO ELECTRÓNICO | FIRMA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | X | 20.033.222 | Maria Diva Quiroga. | — | | | Cra 38D Av Cll 3 | Corridi | | |
| 2 | X | 40.178.536 | Luz Marina Castañeda | — | | | Cra 38D # 2F-48 | " | | |
| 3 | X | 20212265 | Ether Silvia Ruiz | — | | | Cra 38D # 2F 46 | " | | |
| 4 | — | — | Bajo Puerto | — | | | Cra 38D # 2F-36 | " | | |
| 5 | — | — | Bajo Puerta | — | | | Cra 38D # 2F-32 | " | | |
| 6 | — | — | Bajo Puerta. | — | | | Cra 38D # 2F-22 | " | | |
| 7 | x | 19465600 | Gabriel Velandia. | — | | | Cra 38D # 2F-18 | " | | |
| 8 | x | 51577948 | Luz Adriana Castrillon | | | | Cra 38D # 2F-10 | " | | |
| 9 | — | — | Colegio Lice Del Caribe | | | | Cra 38D # 2F-06 | " | | |
| 10 | x | 51875.889 | Martha Patiño | — | | | Cll 2F # 38D-05 | " | | |
| 11 | | — | Colegio Liceo del Caribe | — | | | Cll 2D # 38D-15 | " | | |
| 12 | x | 52.538[illegible] | Colegio Liceo del Caribe | — | | | Cll 2D # 38-31 | " | | |
| 13 | | — | Colegio Liceo del Caribe. | — | | | Cll 2F # 38D-37 | " | | |
| 14 | x | 26.742509 | Dolly Vanegas | — | | | Cra 39 # 2F-03 | " | | |
| 15 | x | 30.743.08[illegible] | Ana Cecilia. | — | | | Cra 39 # 2F-11 | " | | |

Powered by CamScanner

| FORMATO | | |
|---|---|---|
| FORMATO DE ASISTENCIA A REUNIONES CON POBLACIONES Y/O ORGANIZACIONES | | Alcaldía Local de Puente Aranda BOGOTÁ |
| PROCESO | | |
| GESTIÓN SOCIAL | | |

| FECHA | 29/05/2025 | TEMA | Levantamiento Actas de Vecindad | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUGAR | Cra 39 # 2F-19 | | BARRIO | | UPZ | 40 | LOCALIDAD | Puente Aranda. | |

| No. | DOCUMENTO CC | DOCUMENTO NÚMERO | NOMBRES Y APELLIDOS | EDAD | ENTIDAD U ORGANIZACIÓN | TELÉFONO FIJO O CELULAR | DIRECCIÓN | BARRIO | CORREO ELECTRÓNICO | FIRMA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | x | 51899349 | Liliana Maldonado | — | | | Cra 39 # 2F-19 | Corridi | | |
| 2 | x | 4.469645 | Ximena Torres. | — | | | Cra 39 # 2F 25 | Corridi | | |
| 3 | x | 9073315 | Hector Divid Solarzal | — | | | Cra 39 # 2F-29 | Corridi | | |
| 4 | x | 79.329.512 | Fernando Cruz | — | | | Cra 39 # 2F-35 | — | | |
| 5 | — | — | Bajo Puerta | — | | | Cra 39 # 2F-43 | — | | |
| 6 | - | 51.589668 | Luz Mireya Casallas | — | | | Cra 39 # 2F-51 | — | | |
| 7 | | 4916399 | Alfonso Gonzalez | — | | | Cra 39 # 2F-55 | " | | |
| 8 | | — | Bajo Puerta | — | | | Cra 39 # 2F-59 | " | | |
| 9 | | — | Bajo Puerta | — | | | Cra 39 # 2F-59 | " | | |
| 10 | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | |

Powered by CamScanner

Fondo de Desarrollo Rural de
Contrato
Gestión Social
Registro Fotográfico

Fecha: 23/05/2025 Lugar: Barrio Corkidi

Actividad Entrega de Volante invitación reunión de inicio de obra

*Foto 1*




*Foto 2*




*Foto 3*




*Foto 4*



Obvaciones: Nninguna

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
BOGOTÁ

| Código | Versión |
|---|---|
| GS-06 | 0 |

| | Elaboró | Revisó | Aprobó |
|---|---|---|---|
| Nombre: | Adriana Pico | | |
| Cargo: | Profesional Social | | |
| Firma: | | | |

Fondo de Desarrollo Rural de
Contrato
Gestión Social
Registro Fotográfico

| | | | |
|---|---|---|---|
| Fecha: | 29/05/2025 | Lugar: | Barrio Corkidi |

Actividad: Entrega de Volante visita a predios

*Foto 1*




*Foto 2*



*Foto 3*



*Foto 4*




Obvaciones: Nninguna

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
BOGOTÁ

| Código | Versión |
|---|---|
| GS-06 | 0 |

| | Elaboró | Revisó | Aprobó |
|---|---|---|---|
| Nombre: | Adriana Pico | | |
| Cargo: | Profesional Social | | |
| Firma: | | | |

Fondo de Desarrollo Rural de
Contrato
Gestión Social
Registro Fotográfico

| | | | |
|---|---|---|---|
| Fecha: | 27/05/2025 | Lugar: | Salón Comunal Barrio Corkidi |

| | |
|---|---|
| Actividad | Reunión de Inicio de Obra |

*Foto 1*




*Foto 2*




*Foto 3*




*Foto 4*




| | |
|---|---|
| Obvaciones: | Nninguna |

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
BOGOTÁ

| Código | Versión |
|---|---|
| GS-06 | 0 |

| | Elaboró | Revisó | Aprobó |
|---|---|---|---|
| Nombre: | Adriana Pico | | |
| Cargo: | Profesional Social | | |
| Firma: | | | |

**FORMATO**

**FORMATO DE ASISTENCIA A REUNIONES CON POBLACIONES Y/O ORGANIZACIONES**

**PROCESO**

**GESTIÓN SOCIAL**

BOGOTÁ

| FECHA | 23, 24 mayo 2025 | TEMA | Entrega de volante Invitación Reunión de Inicio de obra | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUGAR | Cra 38D Av Calle 3. | BARRIO | Corkidi | UPZ | 40 | LOCALIDAD | Puente Aranda |

| No. | DOCUMENTO CC | DOCUMENTO NÚMERO | NOMBRES Y APELLIDOS | EDAD | ENTIDAD U ORGANIZACIÓN | TELÉFONO FIJO O CELULAR | DIRECCIÓN | BARRIO | CORREO ELECTRÓNICO | FIRMA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | 20.033222 | Flo. Diva Quiroga | — | — | — | Cra 38D Av Cll 3 | Corkidi | — | |
| 2 | / | 40 178 536 | Maria Castañeda | — | — | — | Cra 38D # 2F-48 | " | — | |
| 3 | / | 20121265 | Esther Silva | — | — | — | Cra 38D # 2F-46 | " | — | |
| 4 | / | — | Bayo Puerta | — | — | — | Cra 38D # 2F-36 | " | — | — |
| 5 | - | — | Bayo Puerta | — | — | — | Cra 38D # 2F-32 | " | — | — |
| 6 | - | — | Bayo Puerta | — | — | — | Cra 38D # 2F-22 | " | — | — |
| 7 | - | 19 465 800 | Gabriel Velandia | — | — | — | Cra 38D - 2F-18 | " | — | |
| 8 | / | 5757798 | Luz Adriana Castrillón | — | — | — | Cra 38D - 2F-10 | " | — | |
| 9 | | — | Colegio Liceo Caribe | — | — | — | Cra 38D # 2F-06 | " | — | — |
| 10 | - | 57875889 | Martha Bello | — | — | — | Cll 2F # 38D-05 | " | — | |
| 11 | | — | Colegio Liceo Caribe | — | — | — | Cll 2D # 38-31 | " | — | |
| 12 | - | — | Colegio Liceo Caribe | — | — | — | Cll 2F # 38-37 | " | — | |
| 13 | / | 26742509 | Dolly Vanegas | — | — | — | Cra 39 # 2F-03 | " | — | |
| 14 | / | 20.743082 | Ana Cecilia Quiroz | — | — | — | Cra 39 # 2F-03 | " | — | |
| 15 | / | 51.899.349 | Liliana Maldonado | — | — | — | Cra 39 # 2F 99 | " | — | |

Powered by CamScanner

| FORMATO | | |
|---|---|---|
| FORMATO DE ASISTENCIA A REUNIONES CON POBLACIONES Y/O ORGANIZACIONES | | |
| | PROCESO | |
| | GESTIÓN SOCIAL | |

| FECHA | 23 24 mayo 2021 | TEMA | Entrega de Volante Invitación Reunión de Inicio de Obra |
|---|---|---|---|
| LUGAR | Cra 38C # 2F-12. | BARRIO | Corabastos |
| UPZ | 40 | LOCALIDAD | Puente Aranda |

| No. | DOCUMENTO | | NOMBRES Y APELLIDOS | EDAD | ENTIDAD U ORGANIZACIÓN | TELÉFONO FIJO O CELULAR | DIRECCIÓN | BARRIO | CORREO ELECTRÓNICO | FIRMA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | CC | NÚMERO | | | | | | | | |
| 1 | - | 57.630776 | Ana de Jesús Pérez | - | ——— | ——— | Cll 29 # 41A-40 | Corabastos | ——— | |
| 2 | | 51.559520 | Martha Reina. | — | ——— | ——— | Cll 2F # 38C-23 | " | ——— | |
| 3 | | 52.215421 | Andrea Díaz López | — | ——— | ——— | Cll 2F 38C-17 | " | ——— | |
| 4 | | 9073315 | Héctor Salazar | — | ——— | ——— | Cra 39 # 2F-29 | " | ——— | |
| 5 | | 40.AP.536 | Luz Marina Castiñeda | — | ——— | ——— | Cra 38D # 2F-41 | " | ——— | |
| 6 | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | |

Powered by CamScanner

# Cronograma de trabajo

**CRONOGRAMA DE TRABAJO EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE APROVECHAMIENTO FORESTAL**
Resolución No. 00650 y Resolucion 00651 de 2024, emitida por la Secretaría Distrital de Ambiente (SDA).
**"SALON COMUNAL DE CORKIDI".**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **CONTRATANTE**: FONDO DE DESARROLLO LOCAL ALCALDÍA LOCAL DE PUENTE ARANDA con NIT. 899.999.061-9 | | GESTIÓN DE PROYECTOS **GESTIÓN E INGENIERÍA SAS** | **FECHA:** 28/05/2024 |
| **CLIENTE** "SALON COMUNAL DE | **NUMERO DE TRABAJADORES**: CINCO (05) | **OBJETO** | **TALA DE 2 ÁRBOLES Y TRATAMIENTO INTEGRAL DE DOS (02) Y TRASLADO DE TRES (03)** | **FECHA APROBACIÓN:** 24/05/2025 |

| Ítem | Actividad | MES DE MAYO - JUNIO | | | | | | | | | | | | | | | | RESPONSABLE | ENTREGABLE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 1 | Envío de documentación y firma de permisos para ejecución de actividades | | | | | | | | | | | | | | | | | | Coordinador SST (ERIKA PINZÓN) | DOC. SST FIRMADOS |
| 3 | Verificación e inspección de área de trabajo, Señalización, aislamiento del área y control peatonal | | | | | | | | | | | | | | | | | | Coordinador SST(ERIKA PINZÓN) | Registro fotográfico (Informe) |
| 4 | Inspección de equipos, herramientas y epp | | | | | | | | | | | | | | | | | | Coordinador SST (ERIKA PINZÓN) | Preoperacionales |
| 5 | Inspección biológica de los individuos (Revisión visual de fuste, copa y base para identificar fauna asociada (aves, nidos, quirópteros, herpetofauna, insectos) y presencia de epífitas) | | | | | | | | | | | | | | | | | | Biologo y forestal (Carolina González - Abraham Ramírez) | Registro en campo y registro fotográfico |
| 6 | Ahuyentamiento preventivo de fauna (Aplicación de técnicas pasivas de ahuyentamiento (ruido controlado, vibración del fuste, estímulos visuales), sin causar daño) SI APLICA "Supervisión permanente para detener actividades en caso de hallazgo de fauna y ejecutar rescate si aplica". Confirmar ausencia de fauna afectada y correcta disposición del material vegetal | | | | | | | | | | | | | | | | | | Biólogo (Carolina González ) | Registro en campo y registro fotográfico |
| 7 | Traslado de (03) árboles | | | | | | | | | | | | | | | | | | Cuadrilla especializada (Talador, ayudante y oficial) | Registro en campo y registro fotográfico |
| 7 | Tala técnica controlada de los 2 individuos | | | | | | | | | | | | | | | | | | Cuadrilla especializada (Talador, ayudante y oficial) | Registro en campo y registro fotográfico |
| 8 | Troceo, acopio temporal y cargue del material vegetal | | | | | | | | | | | | | | | | | | Cuadrilla especializada (Talador, ayudante y oficial) | Registro en campo y registro fotográfico |
| 9 | Disposición final de residuos vegetales | | | | | | | | | | | | | | | | | | Cuadrilla especializada (Talador, ayudante y oficial) | Registro en campo y registro fotográfico |
| 10 | Limpieza y adecuación del área intervenida | | | | | | | | | | | | | | | | | | Cuadrilla especializada (Talador, ayudante y oficial) | Registro en campo y registro fotográfico |
| 11 | Informe final de intervención: toma de registro fotográfico y levantamiento de datos de la ejecución de actividades. INFORME HSEQ, INFORME FORESTAL (ANEXOI PM04-PR29-F8 radicado E INFORME BIOLOGO). | | | | | | | | | | | | | | | | | | Biólogo, SST, forestal (Carolina González - Abraham Ramírez) | Entrega de Informes de ejecución con anexos |
| 12 | Compensación de resolución | | | | | | | | | | | | | | | | | | Cuadrilla especializada (Ayudante y oficial) | Siembra de árboles nuevos |
| 13 | Revisión de informe final por parte del cliente y aprobación para radicar ante SDA | | | | | | | | | | | | | | | | | | "SALON COMUNAL DE CORKIDI". | Correo de aprobación |
| 14 | Cierre y radicado ante la entidad | | | | | | | | DEPENDERA DE APROBACIÓN DEL CLIENTE | | | | | | | | | | INGENIERO FORESTAL | RADICADO |

**OBSERVACIONES:**

| | |
|---|---|
| 1 | La tala se realizará bajo los lineamientos del Manual de Silvicultura Urbana para Bogotá. |
| 2 | **Rol Biólogo ambiental :** Inspección previa de fauna asociada, Ahuyentamiento preventivo con técnicas pasivas (sin daño), Acompañamiento permanente durante la tala, Manejo, rescate y reubicación de epífitas (bromelias, orquídeas, etc.),Verificación final del área intervenida.<br>**Rol Ingeniero forestal:** planeación, supervisión técnica, tala controlada e informe final<br>**Rol SST:** Análisis de riesgos por trabajo en alturas, uso de motosierras, caída de ramas, tránsito peatonal y condiciones climáticas, Permisos para trabajo en alturas, uso de herramientas de corte y labores de alto riesgo. Articulación de medidas de seguridad con la ejecución técnica y ambiental |
| 3 | Las actividades de ahuyentamiento de fauna, rescate, traslado y reubicación de epífitas, así como todas aquellas acciones asociadas al rol del profesional biólogo, se ejecutarán únicamente en caso de que aplique, de acuerdo con las condiciones reales encontradas en campo.<br><br>La necesidad, alcance y ejecución de dichas actividades estarán sujetas al criterio técnico y profesional del Biólogo y del Ingeniero Forestal, quienes, con base en la inspección previa y el acompañamiento durante la intervención, determinarán la pertinencia de su implementación conforme al Manual de Silvicultura Urbana, la normativa ambiental vigente y las condiciones específicas del sitio. |
| 4 | El tiempo y/o número de días que el cliente requiera para la revisión, validación y aprobación del informe final será de su exclusiva responsabilidad. En caso de que dicho proceso exceda los plazos establecidos por la autoridad ambiental competente para la radicación o respuesta, cualquier consecuencia administrativa, técnica o legal derivada del incumplimiento de los tiempos estipulados será asumida directamente por el cliente, eximiendo al ejecutor de dicha responsabilidad. |

# Certificado de aprovechamiento de material vegetal

| | | |
|---|---|---|
| | **VIVERO MUNDO VERDE CHIPAQUE**<br>**NIT. 2997255-7** | **GER- DOC-002**<br>**V1** |
| | **DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS**<br>**CERTIFICACIÓN DE DISPOSICIÓN DE RESIDUOS VEGETALES** | **25-ENE-25** |

**Bogotá D.C., 30 de mayo de 2025**

**A QUIEN PUEDA INTERESAR**

**CERTIFICACIÓN DE DISPOSICIÓN DE RESIDUOS VEGETALES**

El suscrito Gerente y Representante Legal de la empresa VIVERO MUNDO VERDE CHIPAQUE, identificada con NIT. No. 2997255-7, EDUARDO GACHARNA GUAVITA, identificado con cédula de ciudadanía No. 2.997.255 de Chipaque - Cundinamarca, certifica que la empresa GESTIÓN E INGENIERÍA S.A.S., identificada con NIT No. 901263837-4, realizó la disposición final de 7 m³ de residuos vegetales para su respectivo procesamiento.

Dichos residuos fueron generados como resultado de los tratamientos silviculturales autorizados mediante la No. 00650 de 2024 y No. 00651 de 2024, emitida por la Secretaría Distrital de Ambiente.

Los residuos fueron trasladados al vivero MUNDO VERDE CHIPAQUE km 9 vereda alto de ramo con Certificado de ICA Resolución No.00002866, fueron entregados triturados, para ser sometidos a un proceso de lombricultora y compostaje, garantizando su transformación en abono orgánico.

*De conformidad con lo establecido en el Decreto 531 de 2010, Artículo 19°, segundo párrafo, se determina que: "El material vegetal de desecho generado por la actividad de poda, aprovechamiento o tala, así como el proveniente de la jardinería y el corte de césped, será utilizado para la producción de abonos orgánicos, insumos para plantación, propagación u otras actividades propias de la arborización…"*

Se deja constancia de que en ningún momento estos residuos fueron quemados, incinerados ni comercializados, sino que se transformaron íntegramente en abono orgánico mediante el proceso anteriormente descrito.

La presente certificación se expide a solicitud del interesado, el día treinta (30) del mes de mayo de 2025, como constancia del cumplimiento de la normatividad vigente en materia de manejo de residuos vegetales.

**ATENTAMENTE;**

Eduardo Gacharna

**EDUARDO GACHARNA GUAVITA,**
**C.C. No. 2.997.255 de Chipaque**

# Certificados de profesionales que participaron en la ejecución de la Resolución de Aprovechamiento Forestal

MATRICULA PROFESIONAL

091226-0607685 CND

R2022006294

REPÚBLICA DE COLOMBIA

COPNIA

Consejo Profesional Nacional de Ingeniería

INGENIERIA FORESTAL



ABRAHAM RAMIREZ
SANCHEZ

ID: 1020824460

UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO
JOSE DE CALDAS

MATRICULA PROFESIONAL

041021-0544691 BYC

R2020046244

REPÚBLICA DE COLOMBIA

COPNIA

Consejo Profesional Nacional de Ingeniería

INGENIERIA AMBIENTAL



ERIKA FABIOLA PINZON
CARO

ID: 1052397836

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y
TECNOLOGICA DE COLOMBIA - UPTC

CONSEJO PROFESIONAL DE BIOLOGÍA

REPÚBLICA DE COLOMBIA

**T.P.** **1000180664**
No. Res: 15 del 2/07/2025



DANNA CAROLINA
GONZÁLEZ SÁNCHEZ

**Bióloga**
Universidad Militar
Nueva Granada

Esta tarjeta acredita a su titular como Biólogo Profesional matriculado y lo faculta para ejercer la profesión en el territorio colombiano.

Es documento público y se expide de conformidad con el Artículo 15 de la Ley 22 de 1984 y el Decreto 2531 de 1986.

Es de carácter personal e intransferible.

RAFAEL BORJA ACUÑA
PRESIDENTE
Consejo Profesional de Biología
www.cpbiol.gov.co

**El Jefe de la División de Admisiones, Registro y Control Académico**
**de la Universidad Militar Nueva Granada.**
**Res. Aprobación N° 12975 de 23 de julio de 1982**
**NIT.800.225.340-8**

**C E R T I F I C A**

Que el señor **JUAN FELIPE CARDENAS BELTRAN** identificado con cédula de ciudadanía **No 1006877546** expedida en VILLAVICENCIO - META, código estudiantil **No 0501231** cursó en esta Universidad asignaturas de **PRIMERO** a **DÉCIMO SEMESTRE** de **BIOLOGIA APLICADA (CAMPUS NG CAJICÁ)** durante los períodos académicos **2020/1, 2020/2, 2021/1, 2021/2, 2022/1, 2022/2, 2023/1, 2023/2, 2024/1, 2024/2 y 2025/1.**

Que terminó asignaturas en el periodo académico **2025/1.**

Que tiene pendiente la entrega del resultado de la prueba Saber Pro y la presentación, sustentación y aprobación de la opción de grado para optar por el título **BIOLOGO.**

Que la presente se expide a solicitud del interesado.

Dada en Bogotá, D.C, a los tres (03) día del mes de octubre del dos mil veinticinco (2025).

**Ing. Daniel A. Alarcón Sáenz.**
**Jefe División Admisiones, Registro y Control Académico**

JGM/DAAS

Consecutivo 0177

**Nota Aclaratoria:** Esta firma sustituye la original. Si la entidad receptora de este documento requiere verificación de la información contenida en él, enviar correo a certificados.registro@unimilitar.edu.co

# PM04-PR29-F8 fichas de actividades silviculturales CORKIDI

| | | |
|---|---|---|
| SECRETARÍA DE AMBIENTE · BOGOTÁ · ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | **EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO** | |
| | **FORMATO DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES SILVICULTURALES** | |
| | Código: PM04-PR29-F8 | Versión 3 |

## LISTA DE CHEQUEO - DOCUMENTOS A ENTREGAR INFORME DE EJECUCIÓN

Entregue los documentos que apliquen de acuerdo a la actividad silvicultural: (1) Ejecución de intervenciones silviculturales (Tala, poda, conservación, tratamiento integral, tratamiento especial), (2) Ejecución de árboles de traslado, ó (3) Plantación de árboles o jardinería. Diligencie la ficha (1), (2) ó (3) que aplique para cada caso.

| Documentos para el informe de ejecución para espacio público o privado | SI | NO | NA |
|---|---|---|---|
| Ficha de ejecución de intervención silvicultural por individuo (1) | X | | |
| Ficha de árbol de traslado por individuo (2) | X | | |
| Acta de JBB aprobando el sitio de traslado de árbol en espacio público (2) | | X | |
| Acta de JBB con la actualización del código SIGAU cuando se ejecuten actividades silviculturales en espacio público (1), (2) | X | | |
| Acta de JBB de recibo de árboles de traslado en espacio público (2) | | | X |
| Formato de plantación nueva de arbolado o jardinería por individuo (3) | X | | |
| Acta de JBB aprobando el sitio de plantación en espacio público (3) | X | | |
| Acta de JBB de recibo de árboles o jardinería plantada en espacio público (3) | | | X |
| Plano de ubicación exacto (georreferenciado) de cada uno de los árboles o jardinería plantados, o de cada uno de los árboles trasladados, a escala 1:500 o la requerida para apreciar la ubicación en coordenadas magna ciudad Bogotá, numeración e identificación de especie de los individuos. El plano debe contener los elementos básicos de un mapa (orientación, localización, escala, convenciones, leyenda, grilla, coordenadas, toponimia, título, autor y firma). (2), (3) | X | | |
| Salvoconducto de movilización de madera comercial (1) | | | X |
| Informe manejo de avifauna (1), (2) | | | X |
| Recibo de pago de evaluación (1), (2) | | X | |
| Recibo de pago de seguimiento (1), (2) | X | | |
| Recibo de pago de compensación cuando sea en dinero (1) | X | | |
| Informe de endurecimiento y compensación de zonas verdes en espacio público (1), (2), (3) | | | X |
| Ficha 1 de actualización de catastro de árboles y ficha 2 formato registro (plan de podas) (1) | | | X |
| Informe definitivo de la disposición final del material vegetal de los árboles de tala, bloqueo y traslado (1), (2) | X | | |

**Control de cambios**

| Versión | Descripción de la modificación | No. Acto Administrativo y fecha |
|---|---|---|
| 1 | Adopción | Radicado 2019IE92381 de abril 29 de 2019 |
| 2 | Se ajusta el documento de acuerdo a los lineamientos del Procedimiento Control de la información documentada del Sistema Integrado de Gestión-SIG. | Radicado 2020IE205370 de noviembre 17 de 2020 |
| 3 | Se ajusta el documento con el fin de que la información sea más clara para el usuario en el momento de recopilar los requisitos para su trámite. | Radicado No. 2021IE113566 del 09 de junio de 2021. |

| | | |
|---|---|---|
| | **EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO** | |
| | **FORMATO DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES SILVICULTURALES** | |
| | Código: PM04-PR29-F8 | Versión 3 |

**MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS**

| **FICHA DE EJECUCIÓN DE INTERVENCIÓN SILVICULTURAL (Excepto traslados)** | | **Código:** | | **Versión:** | |
|---|---|---|---|---|---|
| No. Concepto Técnico o Resolución: | RESOLUCIÓN No. 00650 | Código SIGAU: | | Placa Árbol: | |
| Fecha: | 28 de mayo 2025 | No. Árbol del concepto: | 1 | | |
| Dirección: | Calle 3 No. 38 B - 51 | Especie: | Cerezo | N. Científico | *Prunus serotina* |
| Localidad: | Puente Aranda | Tipo de manejo: | Tala | SDA | |

**Entidad Ejecutora:** **JBB** ☐ **CODENSA** ☐ **UAESP** ☐ **EAAB** ☐ **IDU** ☐ **ALCALDIA LOCAL DE** _____

**OTRO** _____ **NIT / CC No.:** _____ **Dirección Correspondencia:** _____

**DATOS DE INTERVENCION**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **TIPO DE MANEJO AUTORIZADO** | **TALA:** X | | **CONSERVACION:** | | **TRATAMIENTO INTEGRAL/ESPECIAL:** | |
| **PODA:** | Estado Físico | Regular | **ALTURA (m)** | **Diámetro de copa:** | | |
| | Estado Sanitario | Regular | Antes: ___4.5___ Después: ____0_____ | Polar___4.2_____ | Ecuatorial ____4.8___ | PAP ___0.71_____ |
| | Emplazamiento | | **Observación:** | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **TIPO DE PODA A EJECUTAR** | **FORMACION:** | | **MEJORAMIENTO:** | | **Intensidad de la Poda (%)** |
| | **CONTROL ALTURA** | Realce | Estructura | Estabilidad | |
| | | Aclareo | Sanitaria | Radicular | |

| | |
|---|---|
| **Fecha Socialización: 27 de mayo 2025** | **Fecha Inicio Intervención: 28 de mayo 2025** |
| **ALTURA (m) 4.5** | **DAP (cm) 0.22** |

**FOTOS DE INTERVENCIÓN**

| **FOTO ANTES DE INTERVENCIÓN** | **FOTO DESPUES DE INTERVENCIÓN** |
|---|---|
|  |  |





| **OBSERVACIONES:** | **REALIZÓ** | | **APROBÓ (si aplica)** | |
|---|---|---|---|---|
| | **FIRMA** | | **FIRMA** | |
| | **NOMBRE:** | | **NOMBRE:** | |
| | **TARJETA PROFESIONAL:** | | **TARJETA PROFESIONAL:** | |
| | **CARGO:** | | **CARGO:** | |

NOTA: Este formato debe ser diligenciado por el profesional de campo y entregarse de forma digital y física

**Control de cambios**

| Versión | Descripción de la modificación | No. Acto Administrativo y fecha |
|---|---|---|
| 1 | Adopción | Radicado 2019IE92381 de abril 29 de 2019 |
| 2 | Se ajusta el documento de acuerdo a los lineamientos del Procedimiento Control de la información documentada del Sistema Integrado de Gestión-SIG. | Radicado 2020IE205370 de noviembre 17 de 2020 |
| 3 | Se ajusta el documento con el fin de que la información sea más clara para el usuario en el momento de recopilar los requisitos para su trámite. | Radicado No. 2021IE113566 del 09 de junio de 2021. |

| | | |
|---|---|---|
| | **EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO** | |
| | **FORMATO DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES SILVICULTURALES** | |
| | Código: PM04-PR29-F8 | Versión 3 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS** | | | | | | |
| **FICHA DE EJECUCIÓN DE INTERVENCIÓN SILVICULTURAL (Excepto traslados)** | | **Código:** | | **Versión:** | |
| No. Concepto Técnico o Resolución: | RESOLUCIÓN No. 00650 | Código SIGAU: | | Placa Árbol: | |
| Fecha: | 28 de mayo 2025 | No. Árbol del concepto: | 2 | | |
| Dirección: | Calle 3 No. 38 B - 51 | Especie: | Pino Candelabro | N. Científico | *Pinus radiata* |
| Localidad: | Puente Aranda | Tipo de manejo: | Tala | SDA | |

**Entidad Ejecutora:** **JBB** ☐ **CODENSA** ☐ **UAESP** ☐ **EAAB** ☐ **IDU** ☐ **ALCALDIA LOCAL DE** _____

**OTRO** _____ **NIT / CC No.:** _____ **Dirección Correspondencia:** _____

**DATOS DE INTERVENCION**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **TIPO DE MANEJO AUTORIZADO** | **TALA:** | | **CONSERVACION:** | | **TRATAMIENTO INTEGRAL/ESPECIAL:** | |
| **PODA:** | Estado Físico | Regular | **ALTURA (m)** | **Diámetro de copa:** | | |
| | Estado Sanitario | Regular | Antes: ___5____ Después: ____0_____ | Polar____4.6_____ | Ecuatorial ___4.8____ | PAP ___0.85_____ |
| | Emplazamiento | | **Observación:** | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **TIPO DE PODA A EJECUTAR** | **FORMACION:** | | **MEJORAMIENTO:** | | **Intensidad de la Poda (%)** |
| | **CONTROL ALTURA** | Realce | Estructura | Estabilidad | |
| | | Aclareo | Sanitaria | Radicular | |

| | |
|---|---|
| **Fecha Socialización: 27 de mayo 2025** | **Fecha Inicio Intervención: 28 de mayo 2025** |
| **ALTURA (m) 5** | **DAP (cm) 0.27** |

**FOTOS DE INTERVENCIÓN**

| **FOTO ANTES DE INTERVENCIÓN** | **FOTO DESPUES DE INTERVENCIÓN** |
|---|---|
|  |  |





| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **OBSERVACIONES:** | **REALIZÓ** | | **APROBÓ (si aplica)** | |
| | **FIRMA** | | **FIRMA** | |
| | **NOMBRE:** | | **NOMBRE:** | |
| | **TARJETA PROFESIONAL:** | | **TARJETA PROFESIONAL:** | |
| | **CARGO:** | | **CARGO:** | |

NOTA: Este formato debe ser diligenciado por el profesional de campo y entregarse de forma digital y física

**Control de cambios**

| Versión | Descripción de la modificación | No. Acto Administrativo y fecha |
|---|---|---|
| 1 | Adopción | Radicado 2019IE92381 de abril 29 de 2019 |
| 2 | Se ajusta el documento de acuerdo a los lineamientos del Procedimiento Control de la información documentada del Sistema Integrado de Gestión-SIG. | Radicado 2020IE205370 de noviembre 17 de 2020 |
| 3 | Se ajusta el documento con el fin de que la información sea más clara para el usuario en el momento de recopilar los requisitos para su trámite. | Radicado No. 2021IE113566 del 09 de junio de 2021. |

| | | |
|---|---|---|
| | **EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO** | |
| | **FORMATO DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES SILVICULTURALES** | |
| | Código: PM04-PR29-F8 | Versión 3 |

**MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS**

| **FICHA DE EJECUCIÓN DE INTERVENCIÓN SILVICULTURAL (Excepto traslados)** | | **Código:** | | **Versión:** | |
|---|---|---|---|---|---|
| No. Concepto Técnico o Resolución: | RESOLUCIÓN No. 00651 | Código SIGAU: | | Placa Árbol: | |
| Fecha: | 28 de mayo 2025 | No. Árbol del concepto: | 7 | | |
| Dirección: | Calle 3 No. 38 B - 51 | Especie: | Holly Liso | N. Científico | *Cotoneaster pannosus* |
| Localidad: | Puente Aranda | Tipo de manejo: | Tratamiento Integral | SDA | |

**Entidad Ejecutora:** **JBB** ☐ **CODENSA** ☐ **UAESP** ☐ **EAAB** ☐ **IDU** ☐ **ALCALDIA LOCAL DE** _____

**OTRO** _____ **NIT / CC No.:** _____ **Dirección Correspondencia:** _____

**DATOS DE INTERVENCION**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **TIPO DE MANEJO AUTORIZADO** | **TALA:** | | **CONSERVACION:** | | **TRATAMIENTO INTEGRAL/ESPECIAL: X** | |
| **PODA:** | Estado Físico | Regular | **ALTURA (m)** | **Diámetro de copa:** | | |
| | Estado Sanitario | Bueno | Antes: _3.6____ Después: _____0_____ | Polar___4.1_____ | Ecuatorial __3.7_____ | PAP ___0.42_____ |
| | Emplazamiento | | **Observación:** | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **TIPO DE PODA A EJECUTAR** | **FORMACION:** | | **MEJORAMIENTO: X** | | **Intensidad de la Poda (%) 20** |
| | **CONTROL ALTURA** | Realce | Estructura X | Estabilidad | |
| | | Aclareo | Sanitaria | Radicular | |

| | |
|---|---|
| **Fecha Socialización: 27 de mayo 2025** | **Fecha Inicio Intervención: 28 de mayo 2025** |
| **ALTURA (m) 3.6** | **DAP (cm) 0.13** |

**FOTOS DE INTERVENCIÓN**

| **FOTO ANTES DE INTERVENCIÓN** | **FOTO DESPUES DE INTERVENCIÓN** |
|---|---|
|  |  |





| **OBSERVACIONES:** | **REALIZÓ** | | **APROBÓ (si aplica)** | |
|---|---|---|---|---|
| | **FIRMA** | | **FIRMA** | |
| | **NOMBRE:** | | **NOMBRE:** | |
| | **TARJETA PROFESIONAL:** | | **TARJETA PROFESIONAL:** | |
| | **CARGO:** | | **CARGO:** | |

NOTA: Este formato debe ser diligenciado por el profesional de campo y entregarse de forma digital y física

**Control de cambios**

| Versión | Descripción de la modificación | No. Acto Administrativo y fecha |
|---|---|---|
| 1 | Adopción | Radicado 2019IE92381 de abril 29 de 2019 |
| 2 | Se ajusta el documento de acuerdo a los lineamientos del Procedimiento Control de la información documentada del Sistema Integrado de Gestión-SIG. | Radicado 2020IE205370 de noviembre 17 de 2020 |
| 3 | Se ajusta el documento con el fin de que la información sea más clara para el usuario en el momento de recopilar los requisitos para su trámite. | Radicado No. 2021IE113566 del 09 de junio de 2021. |

| | | |
|---|---|---|
| | **EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO** | |
| | **FORMATO DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES SILVICULTURALES** | |
| | Código: PM04-PR29-F8 | Versión 3 |

**MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS**

| **FICHA DE EJECUCIÓN DE INTERVENCIÓN SILVICULTURAL (Excepto traslados)** | | **Código:** | | **Versión:** | |
|---|---|---|---|---|---|
| No. Concepto Técnico o Resolución: | RESOLUCIÓN No. 00651 | Código SIGAU: | | Placa Árbol: | |
| Fecha: | 28 de mayo 2025 | No. Árbol del concepto: | 8 | | |
| Dirección: | Calle 3 No. 38 B - 51 | Especie: | Holly Liso | N. Científico | *Cotoneaster pannosus* |
| Localidad: | Puente Aranda | Tipo de manejo: | Tratamiento Integral | SDA | |

**Entidad Ejecutora:** **JBB** ☐ **CODENSA** ☐ **UAESP** ☐ **EAAB** ☐ **IDU** ☐ **ALCALDIA LOCAL DE** _____

**OTRO** _____ **NIT / CC No.:** _____ **Dirección Correspondencia:** _____


**DATOS DE INTERVENCION**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **TIPO DE MANEJO AUTORIZADO** | **TALA:** | | **CONSERVACION:** | | **TRATAMIENTO INTEGRAL/ESPECIAL: X** | |
| **PODA:** | Estado Físico | Regular | **ALTURA (m)** | **Diámetro de copa:** | | |
| | Estado Sanitario | Bueno | Antes: __3.2___ Después: ___0_____ | Polar___3.4_____ | Ecuatorial ___3.6____ | PAP __0.25_____ |
| | Emplazamiento | | **Observación:** | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **TIPO DE PODA A EJECUTAR** | **FORMACION:** | | **MEJORAMIENTO: X** | | **Intensidad de la Poda (%) 20** |
| | **CONTROL ALTURA** | Realce | Estructura X | Estabilidad | |
| | | Aclareo | Sanitaria | Radicular | |

| | |
|---|---|
| **Fecha Socialización: 27 de mayo 2025** | **Fecha Inicio Intervención: 28 de mayo 2025** |
| **ALTURA (m) 3.2** | **DAP (cm) 0.17** |

**FOTOS DE INTERVENCIÓN**

| **FOTO ANTES DE INTERVENCIÓN** | **FOTO DESPUES DE INTERVENCIÓN** |
|---|---|
|  |  |





| **OBSERVACIONES:** | **REALIZÓ** | | **APROBÓ (si aplica)** | |
|---|---|---|---|---|
| | **FIRMA** | | **FIRMA** | |
| | **NOMBRE:** | | **NOMBRE:** | |
| | **TARJETA PROFESIONAL:** | | **TARJETA PROFESIONAL:** | |
| | **CARGO:** | | **CARGO:** | |

NOTA: Este formato debe ser diligenciado por el profesional de campo y entregarse de forma digital y física

**Control de cambios**

| Versión | Descripción de la modificación | No. Acto Administrativo y fecha |
|---|---|---|
| 1 | Adopción | Radicado 2019IE92381 de abril 29 de 2019 |
| 2 | Se ajusta el documento de acuerdo a los lineamientos del Procedimiento Control de la información documentada del Sistema Integrado de Gestión-SIG. | Radicado 2020IE205370 de noviembre 17 de 2020 |
| 3 | Se ajusta el documento con el fin de que la información sea más clara para el usuario en el momento de recopilar los requisitos para su trámite. | Radicado No. 2021IE113566 del 09 de junio de 2021. |

| | | |
|---|---|---|
| ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. \| SECRETARÍA DE AMBIENTE \| BOGOTÁ | **EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO** | |
| | **FORMATO DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES SILVICULTURALES** | |
| | Código: PM04-PR29-F8 | Versión 3 |

# FICHA DE ARBOL DE TRASLADO POR INDIVIDUO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Nombre común** | Caballero de la noche | | |
| **Nombre científico** | *Cestrum nocturnum* | | |
| **Intervención autorizado** | Traslado | | |
| **Código inventario** | 5 | | |
| **Ubicación Inicial Árbol** | Salon Comunal de Corkidi | **Ubicación Final Árbol** | Salon Comunal de Corkidi |
| **Dirección** | AV CL 3 38 D 51 | **Dirección** | AV CL 3 38 D 51 |
| **Localidad** | Puente Aranda | **Localidad** | Puente Aranda |
| **Coordenadas** | 4,610892 -74,110264 | **Coordenadas** | |
| **Código SIGAU** | NO TIENE | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fecha poda aérea | 27-may-25 | DAP | 0,1 | Altura | 1,8 |
| Fecha prebloqueo | 28-may-25 | DAP | 0,1 | Altura | 1,8 |
| Fecha bloqueo y traslado | 26-may-25 | DAP | 0,1 | Altura | 1,8 |

**Nota: La poda aérea si aplica, en ningún caso podrá exceder el 10% del volumen de la copa**

Estado Físico

Árbol en buen estado físico general, con fuste recto y estructura estable. Presenta copa semidensa, balanceada y acorde con su etapa de desarrollo, sin evidencias de daños mecánicos significativos, inclinaciones pronunciadas ni defectos estructurales que comprometan su estabilidad. Se observa adecuado vigor vegetativo y condiciones favorables para soportar las labores de bloqueo y traslado.

Estado Sanitario

Individuo en buen estado sanitario, sin evidencia de plagas, enfermedades, pudriciones, cavidades o afectaciones fitosanitarias de importancia. El follaje presenta características normales de coloración y desarrollo, sin síntomas visibles de estrés severo o deterioro fisiológico. Debido a su condición sanitaria favorable y encontrarse en etapa de desarrollo, se estima una alta probabilidad de adaptación y establecimiento exitoso en un nuevo emplazamiento.

**LUGAR DE TRASLADO**

| | | | |
|---|---|---|---|
| pH del suelo ubicación inicial | 5.8 | pH del suelo ubicación final | 6.1 |
| Método de determinación del pH del suelo | Kit portatil de pH | | |
| Categoría de drenaje del suelo ubicación inicial | Moderadamente bien drenado | Categoría de drenaje del suelo ubicación final | Bien drenado |
| Categoría del viento de la ubicación inicial | Moderado | Categoría del viento de la ubicación final | Moderado |
| Presencia de Microclima | SI [ ] NO [X] | | |

**PREPARACIÓN DEL TRASLADO**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Método de Traslado | Bloqueo y traslado con extracción de cepellón | | |
| Ruta de Traslado | | | |
| Se determinó la orientación del árbol? | SI [X] NO [ ] | | |
| Se requiere poda fitosanitaria? | SI [ ] NO [X] | Intensidad de poda | 30% |
| Requiere prebloqueo | SI [X] NO [ ] | Tamaño del cepellón | 1 |
| Fecha de prebloqueo | 28 de mayo 2026 | | |
| Se efectuó riego al prebloqueo? | SI [X] NO [ ] | Intensidad del riego | Alta |
| Se efectuó el arpillado técnicamente? | SI [X] NO [ ] | Fecha del bloqueo | _29 de mayo 2026 |

**EJECUCION DEL TRASLADO**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Peso total a trasladar | 110 Kg | | |
| Se tomaron Medidas de seguridad para el árbol? | SI [X] NO [ ] | Cuáles | Se realizó señalización y delimitación del área de trabajo |
| Se tomaron Medidas de seguridad para los operarios? | SI [X] NO [ ] | Cuáles | uso de elementos de protección personal |
| Se tomaron Medidas de seguridad vial? | SI [X] NO [ ] | Cuáles | protección del fuste durante las maniobras de movilización y control |
| Método de izaje | Izaje manual controlado con apoyo de eslingas y herramientas menores, garantizando la estabilidad del cepellón y la protección del fuste | | |
| Tipo de transporte utilizado | Transporte terrestre en vehículo tipo camioneta, con el individuo asegurado para evitar desplazamientos y daños mecánicos durante el recorrido. | | |
| Se realizo técnicamente la operación? | SI [X] NO [ ] | | |

**PLANTACION**

| | | | |
|---|---|---|---|
| El hoyo cumple con las dimensiones mínimas? | SI [X] NO [ ] | Fecha de Plantación | 29 de mayo 2026 |
| El cepellón se encuentra compacto? | SI [X] NO [ ] | Se produjeron Lesiones? | no |
| Se orientó el árbol? | SI [X] NO [ ] | Sustrato utilizado | Suelo abonado |
| Requiere tutorado? | SI [X] NO [ ] | Tipo de estacado | Estacado con tutores de madera y amarre flexible |

**MANTENIMIENTO**

Durante la etapa de mantenimiento se realizarán riegos periódicos de establecimiento de acuerdo con las condiciones climáticas, control de arvenses en el área de plateo, seguimiento fitosanitario para la detección temprana de plagas o enfermedades y verificación de la estabilidad del individuo y del sistema de tutorado. Se monitoreará la emisión de nuevos brotes, el estado del follaje y la respuesta general al trasplante, con el fin de garantizar su adaptación, supervivencia y adecuado desarrollo en el nuevo emplazamiento.

# ANEXO FOTOGRÁFICO



DETALLE ANTES DE LA INTERVENCION



DETALLE PODA AEREA




DETALLE PREBLOQUEO

**FOTOGRAFIA 4**

DETALLE BLOQUEO

# ANEXO FOTOGRÁFICO


NA



DETALLE CEPELLÓN ARPILLADO

DETALLE IZAJE

FOTOGRAFIA 7



DETALLE TRANSPORTE (Ruta y Transporte)

DETALLE HOYO SITIO FINAL DE ESTABLECIMIENTO

## ANEXO FOTOGRÁFICO



**DETALLE PLANTACIÓN**



**DETALLE MANTENIMIENTO 2**

NOTA: Este formato debe ser diligenciado por el profesional de campo y entregarse de forma digital y física

| Control de cambios | | |
|---|---|---|
| **Versión** | **Descripción de la modificación** | **No. Acto Administrativo y fecha** |
| 1 | Adopción | Radicado 2019IE92381 de abril 29 de 2019 |
| 2 | Se ajusta el documento de acuerdo a los lineamientos del Procedimiento Control de la información documentada del Sistema Integrado de Gestión-SIG. | Radicado 2020IE205370 de noviembre 17 de 2020 |
| 3 | Se ajusta el documento con el fin de que la información sea más clara para el usuario en el momento de recopilar los requisitos para su trámite. | Radicado No. 2021IE113566 del 09 de junio de 2021. |

| | | |
|---|---|---|
| ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. \| SECRETARÍA DE AMBIENTE \| BOGOTÁ | **EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO** | |
| | **FORMATO DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES SILVICULTURALES** | |
| | Código: PM04-PR29-F8 | Versión 3 |

# FICHA DE ARBOL DE TRASLADO POR INDIVIDUO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Nombre común** | Aguacate | | |
| **Nombre científico** | *Persea americana* | | |
| **Intervención autorizado** | Traslado | | |
| **Código inventario** | 9 | | |
| **Ubicación Inicial Árbol** | Salon Comunal de Corkidi | **Ubicación Final Árbol** | Salon Comunal de Corkidi |
| **Dirección** | AV CL 3 38 D 51 | **Dirección** | AV CL 3 38 D 51 |
| **Localidad** | Puente Aranda | **Localidad** | Puente Aranda |
| **Coordenadas** | 4,610892 -74,110264 | **Coordenadas** | |
| **Código SIGAU** | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fecha poda aérea | N.A | DAP | 0.07 | Altura | 1.2 |
| Fecha prebloqueo | 29-may-25 | DAP | 0.07 | Altura | 1.2 |
| Fecha bloqueo y traslado | 29-may-25 | DAP | 0.07 | Altura | 1.2 |

**Nota: La poda aérea si aplica, en ningún caso podrá exceder el 10% del volumen de la copa**

Estado Físico

Árbol en buen estado físico general, con fuste recto y estructura estable. Presenta copa semidensa, balanceada y acorde con su etapa de desarrollo, sin evidencias de daños mecánicos significativos, inclinaciones pronunciadas ni defectos estructurales que comprometan su estabilidad. Se observa adecuado vigor vegetativo y condiciones favorables para soportar las labores de bloqueo y traslado.

Estado Sanitario

Individuo en buen estado sanitario, sin evidencia de plagas, enfermedades, pudriciones, cavidades o afectaciones fitosanitarias de importancia. El follaje presenta características normales de coloración y desarrollo, sin síntomas visibles de estrés severo o deterioro fisiológico. Debido a su condición sanitaria favorable y encontrarse en etapa de desarrollo, se estima una alta probabilidad de adaptación y establecimiento exitoso en un nuevo emplazamiento.

**LUGAR DE TRASLADO**

| | | | |
|---|---|---|---|
| pH del suelo ubicación inicial | 5.8 | pH del suelo ubicación final | 6.1 |
| Método de determinación del pH del suelo | Kit portatil de pH | | |
| Categoría de drenaje del suelo ubicación inicial | Moderadamente bien drenado | Categoría de drenaje del suelo ubicación final | Bien drenado |
| Categoría del viento de la ubicación inicial | Moderado | Categoría del viento de la ubicación final | Moderado |
| Presencia de Microclima | SI [ ] NO [X] | | |

**PREPARACIÓN DEL TRASLADO**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Método de Traslado | Bloqueo y traslado con extracción de cepellón | | |
| Ruta de Traslado | | | |
| Se determinó la orientación del árbol? | SI [X] NO [ ] | | |
| Se requiere poda fitosanitaria? | SI [ ] NO [X] | Intensidad de poda | % |
| Requiere prebloqueo | SI [X] NO [ ] | Tamaño del cepellón | 1.5 m |
| Fecha de prebloqueo | 28 de mayo 2026 | | |
| Se efectuó riego al prebloqueo? | SI [X] NO [ ] | Intensidad del riego | Alta |
| Se efectuó el arpillado técnicamente? | SI [X] NO [ ] | Fecha del bloqueo | _29 de mayo 2026 |

**EJECUCION DEL TRASLADO**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Peso total a trasladar | 125 Kg | | |
| Se tomaron Medidas de seguridad para el árbol? | SI [X] NO [ ] | Cuáles | Se realizó señalización y delimitación del área de trabajo |
| Se tomaron Medidas de seguridad para los operarios? | SI [X] NO [ ] | Cuáles | uso de elementos de protección personal |
| Se tomaron Medidas de seguridad vial? | SI [X] NO [ ] | Cuáles | protección del fuste durante las maniobras de movilización y control |
| Método de izaje | Izaje manual controlado con apoyo de eslingas y herramientas menores, garantizando la estabilidad del cepellón y la protección del fuste | | |
| Tipo de transporte utilizado | Transporte terrestre en vehículo tipo camioneta, con el individuo asegurado para evitar desplazamientos y daños mecánicos durante el recorrido. | | |
| Se realizo técnicamente la operación? | SI [X] NO [ ] | | |

**PLANTACION**

| | | | |
|---|---|---|---|
| El hoyo cumple con las dimensiones mínimas? | SI [X] NO [ ] | Fecha de Plantación | 29 de mayo 2026 |
| El cepellón se encuentra compacto? | SI [X] NO [ ] | Se produjeron Lesiones? | no |
| Se orientó el árbol? | SI [X] NO [ ] | Sustrato utilizado | Suelo abonado |
| Requiere tutorado? | SI [X] NO [ ] | Tipo de estacado | Estacado con tutores de madera y amarre flexible |

**MANTENIMIENTO**

Durante la etapa de mantenimiento se realizarán riegos periódicos de establecimiento de acuerdo con las condiciones climáticas, control de arvenses en el área de plateo, seguimiento fitosanitario para la detección temprana de plagas o enfermedades y verificación de la estabilidad del individuo y del sistema de tutorado. Se monitoreará la emisión de nuevos brotes, el estado del follaje y la respuesta general al trasplante, con el fin de garantizar su adaptación, supervivencia y adecuado desarrollo en el nuevo emplazamiento.

## ANEXO FOTOGRÁFICO



DETALLE ANTES DE LA INTERVENCION

N/A

DETALLE PODA AEREA




DETALLE PREBLOQUEO

N/A

DETALLE BLOQUEO


# ANEXO FOTOGRÁFICO



DETALLE CEPELLÓN ARPILLADO

N/A

DETALLE IZAJE



DETALLE TRANSPORTE (Ruta y Transporte)



DETALLE HOYO SITIO FINAL DE ESTABLECIMIENTO

## ANEXO FOTOGRÁFICO






| DETALLE PLANTACIÓN | DETALLE MANTENIMIENTO 2 |
|---|---|

NOTA: Este formato debe ser diligenciado por el profesional de campo y entregarse de forma digital y física

| Control de cambios | | |
|---|---|---|
| **Versión** | **Descripción de la modificación** | **No. Acto Administrativo y fecha** |
| 1 | Adopción | Radicado 2019IE92381 de abril 29 de 2019 |
| 2 | Se ajusta el documento de acuerdo a los lineamientos del Procedimiento Control de la información documentada del Sistema Integrado de Gestión-SIG. | Radicado 2020IE205370 de noviembre 17 de 2020 |
| 3 | Se ajusta el documento con el fin de que la información sea más clara para el usuario en el momento de recopilar los requisitos para su trámite. | Radicado No. 2021IE113566 del 09 de junio de 2021. |

| | | |
|---|---|---|
| | **EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO** | |
| | **FORMATO DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES SILVICULTURALES** | |
| | Código: PM04-PR29-F8 | Versión 3 |

# FICHA DE ARBOL DE TRASLADO POR INDIVIDUO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Nombre común** | NARANJO | | |
| **Nombre científico** | *Citrus sinensis* | | |
| **Intervención autorizado** | Traslado | | |
| **Código inventario** | 6 | | |
| **Ubicación Inicial Árbol** | Salon Comunal de Corkidi | **Ubicación Final Árbol** | Salon Comunal de Corkidi |
| **Dirección** | AV CL 3 38 D 51 | **Dirección** | AV CL 3 38 D 51 |
| **Localidad** | Puente Aranda | **Localidad** | Puente Aranda |
| **Coordenadas** | | **Coordenadas** | |
| **Código SIGAU** | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fecha poda aérea | N.A | DAP | 0,1 | Altura | 1,2 |
| Fecha prebloqueo | 29-may-25 | DAP | 0,1 | Altura | 1,2 |
| Fecha bloqueo y traslado | 29-may-25 | DAP | 0,1 | Altura | 1,2 |

**Nota: La poda aérea si aplica, en ningún caso podrá exceder el 10% del volumen de la copa**

Estado Físico

Árbol en buen estado físico general, con fuste recto y estructura estable. Presenta copa semidensa, balanceada y acorde con su etapa de desarrollo, sin evidencias de daños mecánicos significativos, inclinaciones pronunciadas ni defectos estructurales que comprometan su estabilidad. Se observa adecuado vigor vegetativo y condiciones favorables para soportar las labores de bloqueo y traslado.

Estado Sanitario

Individuo en buen estado sanitario, sin evidencia de plagas, enfermedades, pudriciones, cavidades o afectaciones fitosanitarias de importancia. El follaje presenta características normales de coloración y desarrollo, sin síntomas visibles de estrés severo o deterioro fisiológico. Debido a su condición sanitaria favorable y encontrarse en etapa de desarrollo, se estima una alta probabilidad de adaptación y establecimiento exitoso en un nuevo emplazamiento.

**LUGAR DE TRASLADO**

| | | | |
|---|---|---|---|
| pH del suelo ubicación inicial | 5.8 | pH del suelo ubicación final | 6.1 |
| Método de determinación del pH del suelo | Kit portatil de pH | | |
| Categoría de drenaje del suelo ubicación inicial | Moderadamente bien drenado | Categoría de drenaje del suelo ubicación final | Bien drenado |
| Categoría del viento de la ubicación inicial | Moderado | Categoría del viento de la ubicación final | Moderado |
| Presencia de Microclima | SI [ ] NO [X] | | |

**PREPARACIÓN DEL TRASLADO**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Método de Traslado | Bloqueo y traslado con extracción de cepellón | | |
| Ruta de Traslado | | | |
| Se determinó la orientación del árbol? | SI [X] NO [ ] | | |
| Se requiere poda fitosanitaria? | SI [ ] NO [X] | Intensidad de poda | 30% |
| Requiere prebloqueo | SI [X] NO [ ] | Tamaño del cepellón | 0,5 |
| Fecha de prebloqueo | 28 de mayo 2026 | | |
| Se efectuó riego al prebloqueo? | SI [X] NO [ ] | Intensidad del riego | Alta |
| Se efectuó el arpillado técnicamente? | SI [X] NO [ ] | Fecha del bloqueo | _29 de mayo 2026 |

**EJECUCION DEL TRASLADO**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Peso total a trasladar | 125 Kg | | | |
| Se tomaron Medidas de seguridad para el árbol? | SI [X] NO [ ] | Cuáles | Se realizó señalización y delimitación del área de trabajo | |
| Se tomaron Medidas de seguridad para los operarios? | SI [X] NO [ ] | Cuáles | uso de elementos de protección personal | |
| Se tomaron Medidas de seguridad vial? | SI [X] NO [ ] | Cuáles | protección del fuste durante las maniobras de movilización y control | |
| Método de izaje | Izaje manual controlado con apoyo de eslingas y herramientas menores, garantizando la estabilidad del cepellón y la protección del fuste | | | |
| Tipo de transporte utilizado | Transporte terrestre en vehículo tipo camioneta, con el individuo asegurado para evitar desplazamientos y daños mecánicos durante el recorrido. | | | |
| Se realizo técnicamente la operación? | SI [X] NO [ ] | | | |

**PLANTACION**

| | | | |
|---|---|---|---|
| El hoyo cumple con las dimensiones mínimas? | SI [X] NO [ ] | Fecha de Plantación | 29 de mayo 2026 |
| El cepellón se encuentra compacto? | SI [X] NO [ ] | Se produjeron Lesiones? | no |
| Se orientó el árbol? | SI [X] NO [ ] | Sustrato utilizado | Suelo abonado |
| Requiere tutorado? | SI [X] NO [ ] | Tipo de estacado | Estacado con tutores de madera y amarre flexible |

**MANTENIMIENTO**

Durante la etapa de mantenimiento se realizarán riegos periódicos de establecimiento de acuerdo con las condiciones climáticas, control de arvenses en el área de plateo, seguimiento fitosanitario para la detección temprana de plagas o enfermedades y verificación de la estabilidad del individuo y del sistema de tutorado. Se monitoreará la emisión de nuevos brotes, el estado del follaje y la respuesta general al trasplante, con el fin de garantizar su adaptación, supervivencia y adecuado desarrollo en el nuevo emplazamiento.

## ANEXO FOTOGRÁFICO



DETALLE ANTES DE LA INTERVENCION



DETALLE PODA AEREA



DETALLE PREBLOQUEO



DETALLE BLOQUEO

# ANEXO FOTOGRÁFICO

N/A

N/A

DETALLE CEPELLÓN ARPILLADO

DETALLE IZAJE





DETALLE TRANSPORTE (Ruta y Transporte)

DETALLE HOYO SITIO FINAL DE ESTABLECIMIENTO

## ANEXO FOTOGRÁFICO



**DETALLE PLANTACIÓN**



**DETALLE MANTENIMIENTO 2**

NOTA: Este formato debe ser diligenciado por el profesional de campo y entregarse de forma digital y física

| Control de cambios | | |
|---|---|---|
| **Versión** | **Descripción de la modificación** | **No. Acto Administrativo y fecha** |
| 1 | Adopción | Radicado 2019IE92381 de abril 29 de 2019 |
| 2 | Se ajusta el documento de acuerdo a los lineamientos del Procedimiento Control de la información documentada del Sistema Integrado de Gestión-SIG. | Radicado 2020IE205370 de noviembre 17 de 2020 |
| 3 | Se ajusta el documento con el fin de que la información sea más clara para el usuario en el momento de recopilar los requisitos para su trámite. | Radicado No. 2021IE113566 del 09 de junio de 2021. |

# Documetnos Radicado Jardin botanico

| ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. AMBIENTE Jardín Botánico José Celestino Mutis | MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS | | | |
|---|---|---|---|---|
| | APL-APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO | | | |
| | **Formato:** Cartera de georeferenciación plantaciones. | | | |
| | **Código:** | **Versión:** | **Fecha:** | **Página:** |
| | APL.PR.11.F.01 | 3 | 09/11/2024 | 1 de 1 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **LOCALIDAD: 16** | **ÁREA DE COORDINACIÓN:02** | **Fecha de levantamiento:** | **No. DMC: E741** | **Tipo de Plantacion: ACTA 1342-2023** |
| **ÁREA SUPERVISIÓN:05** | **ÁREA GEOGRÁFICA:16020502** | **Día: 27Mes:11Año2025** | | **Fecha de Plantacion 25/11/2025** |
| **NOMBRE DEL PROYECTO: Diseños paisajísticos del proyecto Salón Comunal Corkidi – AC 3 38B** | | **DIRECCIÓN:Salón Comunal Corkidi – AC 3 38B** | | **Usuario: E741** |

| CODIGO DESKTOP | Numero Aux. | Código árbol DMC | Código árbol SIGAU | ( Abney ) | Altura (metros) | | | | | | Diámetro Ecuatorial | Copa (metros) | Perímetro | | Georeferenciación | | *Especie* | *Observaciones y /o punto de amarre* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Instrumental | | | | | Convén. Gen. | | | A. Pecho | Basal | | | | |
| | | | | | Grados° | | | Metros | | Metros | | | Metros | Metros | | | | |
| | | | | | *Ang. 1* | *Ang. 2* | *Ang. 3* | Long. 1 (D.H) | Long. 2 | Alt. Tot. | Alt. Fust. | | P.A.P | P.B | Azimut o Dist. 1 | Distancia o Dist. 2 | | |
| | 1 | A3488-166 | | 90 | | | | | | 1 | 0,3 | 0,5 | 0 | 0,1 | | | *Delostoma integrifolium* | |
| | 2 | A3488-165 | | 90 | | | | | | 1 | 0,3 | 0,4 | 0 | 0,07 | | | *Delostoma integrifolium* | |
| | 3 | A3488-164 | | 90 | | | | | | 1 | 0,3 | 0,4 | 0 | 0,1 | | | *Citrus sinensis* | Traslado |
| | 4 | A3488-163 | | 90 | | | | | | 1,3 | 0,3 | 0,5 | 0 | 0,08 | | | *Tecoma stans* | |
| | 5 | A3488-167 | | 90 | | | | | | 1,3 | 0,1 | 0,4 | 0 | 0,08 | | | *Cestrum nocturnum* | Traslado |
| | 6 | A3488-168 | | 90 | | | | | | 1 | 0,1 | 0,4 | 0 | 0,08 | | | *Persea americana* | Traslado |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Nombre profesional Campo:Abraham Ramirez Sanchez

Entidad: Fuerza
Consorcio Puente Aranda

Fecha de Entrega cartera de georeferenciación: 09/07/2026

Firma:

Quien recibe:_____

Firma: _____

| Numero | | grados | 1 | 2 | 3 | dis | altura | altura fu | diametro e | pap | pab | | | especie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A2748-81 | 90 | 3 | -5 | -13 | 7 | 2 | 1 | 1,5 | 0 | 0,22 | 10,19 | 9,52 | FUCSIA |
| 2 | A2748-105 | 90 | | | | | 1,4 | 0,7 | 1 | 0 | 0,2 | 4 | 5,01 | LAVANDA |
| 3 | A2748-129 | 90 | | | | | 1,7 | 1 | 1,5 | 0 | 0,24 | 17,97 | 19,79 | MERMELADA |
| 4 | A2748-57 | 90 | 2 | -5 | -13 | 7 | 1,9 | 1 | 1,5 | 0 | 0,25 | 4,11 | 3,36 | ABUTILON |
| 5 | A2748-156 | 90 | | | | | 1,7 | 1 | 1,5 | 0 | 0,3 | 3,98 | 5,33 | PAJARITO |
| 6 | A2748-82 | 90 | 3 | -5 | -13 | 7 | 2 | 1 | 1,5 | 0 | 0,22 | 9,61 | 11,08 | FUCSIA |
| 7 | A2748-106 | 90 | | | | | 1,4 | 0,7 | 1 | 0 | 0,2 | 6,8 | 27,05 | LAVANDA |
| 8 | A2748-130 | 90 | | | | | 1,7 | 1 | 1,5 | 0 | 0,24 | 15,74 | 17,27 | MERMELADA |
| 9 | A2748-58 | 90 | 2 | -5 | -13 | 7 | 1,9 | 1 | 1,5 | 0 | 0,25 | 11,67 | 13,1 | ABUTILON |
| 10 | A2748-131 | 90 | | | | | 1,7 | 1 | 1,5 | 0 | 0,24 | 13,7 | 10,9 | MERMELADA |
| 11 | A2748-83 | 90 | 3 | -5 | -13 | 7 | 2 | 1 | 1,5 | 0 | 0,22 | 14,94 | 15,68 | FUCSIA |
| 12 | A2748-107 | 90 | | | | | 1,4 | 0,7 | 1 | 0 | 0,2 | 1,62 | 24,19 | LAVANDA |
| 13 | A2748-132 | 90 | | | | | 1,7 | 1 | 1,5 | 0 | 0,24 | 16,57 | 13,64 | MERMELADA |
| 14 | A2748-59 | 90 | 2 | -5 | -13 | 7 | 1,9 | 1 | 1,5 | 0 | 0,25 | 13,53 | 17,5 | ABUTILON |
| 15 | A2748-157 | 90 | | | | | 1,7 | 1 | 1,5 | 0 | 0,3 | 38,26 | 45,36 | PAJARITO |
| 16 | A2748-84 | 90 | 3 | -5 | -13 | 7 | 2 | 1 | 1,5 | 0 | 0,22 | 52,16 | 63,5 | FUCSIA |
| 17 | A2748-108 | 90 | | | | | 1,4 | 0,7 | 1 | 0 | 0,2 | 66,94 | 73,04 | LAVANDA |
| 18 | A2748-133 | 90 | | | | | 1,7 | 1 | 1,5 | 0 | 0,24 | 73,55 | 77,64 | MERMELADA |
| 19 | A2748-60 | 90 | 2 | -5 | -13 | 7 | 1,9 | 1 | 1,5 | 0 | 0,25 | 68,49 | 69,62 | ABUTILON |
| 20 | A2748-134 | 90 | | | | | 1,7 | 1 | 1,5 | 0 | 0,24 | 69,3 | 56,6 | MERMELADA |
| 21 | A2748-85 | 90 | 3 | -5 | -13 | 7 | 2 | 1 | 1,5 | 0 | 0,22 | 50,27 | 53,13 | FUCSIA |
| 22 | A2748-109 | 90 | | | | | 1,4 | 0,7 | 1 | 0 | 0,2 | 48,86 | 52,39 | LAVANDA |
| 23 | A2748-135 | 90 | | | | | 1,7 | 1 | 1,5 | 0 | 0,24 | 50,33 | 54,13 | MERMELADA |
| 24 | A2748-61 | 90 | 2 | -5 | -13 | 7 | 1,9 | 1 | 1,5 | 0 | 0,25 | 54,29 | 56,34 | ABUTILON |
| 25 | A2748-158 | 90 | | | | | 1,7 | 1 | 1,5 | 0 | 0,3 | 43,7 | 51,17 | PAJARITO |
| 26 | A2748-86 | 90 | 3 | -5 | -13 | 7 | 2 | 1 | 1,5 | 0 | 0,22 | 46,89 | 53,29 | FUCSIA |
| 27 | A2748-110 | 90 | | | | | 1,4 | 0,7 | 1 | 0 | 0,2 | 48,09 | 54,55 | LAVANDA |
| 28 | A2748-136 | 90 | | | | | 1,7 | 1 | 1,5 | 0 | 0,24 | 32,21 | 34,29 | MERMELADA |
| 29 | A2748-62 | 90 | 2 | -5 | -13 | 7 | 1,9 | 1 | 1,5 | 0 | 0,25 | 59,66 | 71,21 | ABUTILON |
| 30 | A2748-159 | 90 | | | | | 1,7 | 1 | 1,5 | 0 | 0,3 | 48,79 | 52,49 | PAJARITO |
| 31 | A2748-87 | 90 | 3 | -5 | -13 | 7 | 2 | 1 | 1,5 | 0 | 0,22 | 39,49 | 39,63 | FUCSIA |
| 32 | A2748-111 | 90 | | | | | 1,4 | 0,7 | 1 | 0 | 0,2 | 23,5 | 26,62 | LAVANDA |
| 33 | A2748-63 | 90 | 2 | -5 | -13 | 7 | 1,9 | 1 | 1,5 | 0 | 0,25 | 4,38 | 9,09 | ABUTILON |
| 34 | A2748-160 | 90 | | | | | 1,7 | 1 | 1,5 | 0 | 0,3 | 5,36 | 8,93 | PAJARITO |
| 35 | A2748-88 | 90 | 3 | -5 | -13 | 7 | 2 | 1 | 1,5 | 0 | 0,22 | 4,76 | 4,02 | FUCSIA |
| 36 | A2748-112 | 90 | | | | | 1,4 | 0,7 | 1 | 0 | 0,2 | 5,61 | 6,86 | LAVANDA |
| 37 | A2748-137 | 90 | | | | | 1,7 | 1 | 1,5 | 0 | 0,24 | 4,88 | 8,32 | MERMELADA |
| 38 | A2748-64 | 90 | 2 | -5 | -13 | 7 | 1,9 | 1 | 1,5 | 0 | 0,25 | 1,91 | 3,67 | ABUTILON |
| 39 | A2748-161 | 90 | | | | | 1,7 | 1 | 1,5 | 0 | 0,3 | 3,29 | 4,52 | PAJARITO |

| ACTA DE APROBACIÓN DE DISEÑOS DE ARBOLADO. | 1342 - 2023 | |
|---|---|---|
| DEPENDENCIA QUE CONVOCA LA REUNIÓN | | Página 1 de 6 |
| STO - OAU | | |

| FECHA | | | Preside la reunión: Nicolás Del Campo Acero | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DD | MM | AAAA | | | | | | | | | | |
| 10 | 07 | 2023 | Secretario: | | | | | | | | | |
| | | | Lugar: Virtual vía Teams | | | | | | | | | |
| Hora de Inicio: 11:30 | | | a.m. | X | p.m. | | Hora de Cierre: 12:30 | | a.m. | | p.m. | X |

| | |
|---|---|
| **Tema de reunión:** | Aprobación de diseños paisajísticos del proyecto Salón Comunal Corkidi – AC 3 38B – 5 y del Salón Comunal Santa Matilde – CL 10 SUR 35A 28 Contrato 184 de 2018 FDLPA |
| **Grupo que se reúne:** | Jardín Botánico de Bogotá (JBB) – Secretaría Distrital de Ambiente (SDA)<br>Consorcio Diseño Puente Aranda (Consultor) |

## ASISTENTES

| NOMBRE | EMPRESA / CARGO | CONTACTO |
|---|---|---|
| Arq. Nicolás Del Campo Acero | JBB - STO | 34770660 ext. 1008/1041 |
| Ing. Luis Gabriel Camacho | SDA - SEGAE | 3778900 |
| Arq. David Perico Agudelo | Consorcio DPA / Consultor | 3175108957 |
| Arq. Daniel Felipe Mondragón Chacón | Consorcio DPA / Consultor | 3103415913 |

***NOTA: Para los asistentes que no tienen compromisos en la presenta acta se adjunta lista de asistencia***

## ORDEN DEL DÍA (*Describa brevemente los temas a tratar*)

Aprobación de los Diseños Paisajísticos de las zonas de cesión de los proyectos del Salón Comunal Corkidi ubicado en la AC 3 38B – 51, y del Salón Comunal Santa Matilde ubicado en la CL 10 SUR 35A 28; para el contrato No. 184 de 2018 del Fondo de Desarrollo Local de Puente Aranda - FDLPA, Cita *VUC: 34390.*

## DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Revisión de los Diseños Paisajísticos para el Contrato No. 184 de 2018 que tiene por objeto “REALIZAR A PRECIO GLOBAL LA CONSULTORÍA DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE DOS SALONES COMUNALES BARRIO SANTA MATILDE, MONTES I SECTOR Y CORKIDI Y LA OBTENCIÓN DE LA LICENCIA DE CONSTRUCCION Y DEMÁS PERMISOS PERTINENTES DE LOS OPERADORES DE RED DE SERVICIOS PÚBLICOS DE CONFORMIDAD CON LOS PLIEGOS DE CONDICIONES Y DEMÁS DOCUMENTOS DEL PROCESO DE SELECCIÓN.”.

**PARA EL CASO DE LA PRESENTE ACTA**, se revisan los diseños paisajísticos de los dos salones comunales así:

- El diseño paisajístico del **Salón Comunal Corkidi** ubicado en la Calle 3 con Carrera 38B – 51, dentro del barrio Jorge Gaitán Cortés en la Localidad de Puente Aranda; este predio se encuentra incorporado como bien de uso público en el inventario general de Espacio Público y Bienes Fiscales del Distrito Capital a cargo del DADEP y cuenta con código RUPI 470-13, con un área total de **2.427,33m$^2$**.

El área objeto de intervención, fue entregada mediante Contrato Interadministrativo de Comodato No. 110-129-509-0-2019, en donde el DADEP hace entrega al FDLPA de un área de **457,69m²** para la construcción del Salón Comunal.

De acuerdo con el área entregada mediante comodato, se propone el diseño de un salón comunal de un piso con un área cubierta de 194,68m$^2$ y tanques subterráneos de 55,93m$^2$. Para las áreas exteriores se contemplan 153,48m$^2$ de superficies permeables descritas dentro de la Propuesta de Diseño Paisajístico así:

Propuesta de Diseño Paisajístico:
En el área de intervención del proyecto y siguiendo los lineamientos del Manual de Coberturas Vegetales de Bogotá D.C., se propone intervenir las áreas exteriores considerando: 1. Mejoras las condiciones de disfrute del espacio público, implementando especies vegetales que armonicen con el diseño arquitectónico propuesto; 2. De los ocho (8) individuos vegetales inventariados, conservar tres (3) árboles y trasladar cuatro (4) árboles dentro del mismo polígono de intervención; 3. Plantar tres (3) individuos vegetales nuevos de diferentes especies, involucrando la vegetación existente y distanciados del eje vertical de las luminarias existentes y/o propuestas.

Todo lo anterior de acuerdo con los planos de paisajismos No. (2 en total):
- PAI_Corkidi 001 + 2023 07 07 (PDF)
- PAI_Corkidi 002 + 2023 07 07 (PDF)

Tabla No. 1 – Arbolado de permanencia en el espacio público:

| | Código SIADAM – Nombre común – Nombre Científico | Cantidad |
|---|---|---|
| 1 | 149 149 – Naranjo – *Citrus sinensis* | 1 |
| 2 | 92 92 – Holly liso – *Cotoneaster multiflora* | 2 |
| | Total | 3 |

Tabla No. 2 – Arbolado de traslado en el espacio público:

| | Código SIADAM – Nombre común – Nombre Científico | Cantidad |
|---|---|---|
| 1 | 39 39 – Cerezo, capulli – *Prunus capuli* | 1 |
| 2 | 97 97 – Aguacate – *Persea americana* | 2 |
| 3 | 152 152 – Caballero de la noche, Jazmín, Dama de noche – *Cestrum nocturnum* | 1 |
| | Total | 4 |

Tabla No. 3 – Arbolado nuevo propuesto en el espacio público:

| | Nombre común | Nombre Científico | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 1 | Chicalá Rosado | *Delostoma intergrigolium* | 2 |
| 2 | Chicalá | *Tecoma stans* | 1 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | Total | 3 |

Adicionalmente, el diseño paisajístico propone las siguientes áreas de jardinería:

| | Nombre común | Nombre Científico | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 1 | Sietecueros rastrero | *Tabouchina lepidota* | 15,80 $m^2$ |
| 2 | Hiedra | *Hedera helix* | 27,94 $m^2$ |
| 3 | Acanto | *Acanthus mollis* | 18,82 $m^2$ |
| | | Total | 62,56 $m^2$ |

Cuadro de áreas del proyecto:

| | Área $m^2$ | % |
|---|---|---|
| Área Cubierta | 194,68 | 45,54 |
| Zona Verde natural | 153,48 | 30,53 |
| Zona Dura | 109,53 | 23,93 |
| TOTAL | **457,69** | **100** |

**EN TOTAL EL DISEÑO PROPONE LA PLANTACIÓN DE TRES (3) INDIVIDUOS ARBÓREOS DE DOS (2) ESPECIES, CUATRO (4) INDIVIDUOS DE TRASLADO Y TRES (3) INDIVIDUOS ARBOREOS DE PERMANENCIA.**

- El diseño paisajístico del **Salón Comunal Santa Matilde** ubicado en la Calle 10 Sur con Carrera 35A – 28, dentro del barrio Remanso en la Localidad de Puente Aranda; este predio se encuentra incorporado como bien de uso público en el inventario general de Espacio Público y Bienes Fiscales del Distrito Capital a cargo del DADEP y cuenta con código RUPI 2496-40, con un área total de **5.500,88m²**.

  El área objeto de intervención, fue entregada mediante Contrato Interadministrativo de Comodato No. 110-129-508-0-2019, en donde el DADEP hace entrega al FDLPA de un área de **2.359,75m²** para la construcción del Salón Comunal.

  De acuerdo con el área entregada mediante comodato, se propone el diseño de un salón comunal de un piso con un área cubierta de 370,81$m^2$ y tanques subterráneos de 53,69$m^2$. Para las áreas exteriores se contemplan 1.389,66$m^2$ de superficies permeables descritas dentro de la Propuesta de Diseño Paisajístico así:

  Propuesta de Diseño Paisajístico:
  En el área de intervención del proyecto y siguiendo los lineamientos del Manual de Coberturas Vegetales de Bogotá D.C., se propone intervenir las áreas exteriores considerando: 1. Mejoras las condiciones de disfrute del espacio público, implementando especies vegetales que armonicen con el diseño arquitectónico propuesto; 2. De los veintidós (22) individuos vegetales inventariados, conservar dieciocho (18) árboles y trasladar dos (2) árboles dentro del mismo polígono de intervención; 3. Plantar seis (6) individuos vegetales nuevos de diferentes especies, involucrando la vegetación existente y distanciados del eje vertical de las luminarias existentes y/o propuestas.

Todo lo anterior de acuerdo con los planos de paisajismos No. (2 en total):

- PAI_Santa Matilde 001 + 2023 06 30 (PDF)
- PAI_Santa Matilde 002 + 2023 06 30 (PDF)

Tabla No. 1 – Arbolado de permanencia en el espacio público:

| | Código SIADAM – Nombre común – Nombre Científico | Cantidad |
|---|---|---|
| 1 | 44 44 – Guayacán de Manizales – *Lafoensia acuminata* | 3 |
| 2 | 13 13 – Eucalipto común – *Eucalyptus globulus* | 1 |
| 3 | 39 39 – Cerezo, capulli – *Prunus capuli* | 7 |
| 4 | 50 50 – Alcaparro doble – *Senna viarum* | 1 |
| 5 | 61 61 – Jazmin del cabo, laurel husito – *Rittosporum undulatum* | 1 |
| 6 | 200 200 – Chiripique – *Dalea caerulea* | 1 |
| 7 | 74 74 – Arrayán blanco – *Myrcianthes leucoxyla* | 3 |
| 8 | 40 40 – Durazno común – *Prunus persica* | 1 |
| | Total | 18 |

Tabla No. 2 – Arbolado de traslado en el espacio público:

| | Código SIADAM – Nombre común – Nombre Científico | Cantidad |
|---|---|---|
| 1 | 61 61 – Jazmin del cabo, laurel husito – *Rittosporum undulatum* | 1 |
| 2 | 44 44 – Guayacán de Manizales – *Lafoensia acuminata* | 1 |
| | Total | 2 |

Tabla No. 3 – Arbolado nuevo propuesto en el espacio público:

| | Nombre común | Nombre Científico | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 1 | Chicalá Rosado | *Delostoma intergrigolium* | 2 |
| 2 | Chicalá | *Tecoma stans* | 4 |
| | | Total | 6 |

Adicionalmente, el diseño paisajístico propone las siguientes áreas de jardinería:

| | Nombre común | Nombre Científico | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 1 | Sietecueros rastrero | *Tabouchina lepidota* | 33,36 $m^2$ |
| 2 | Hiedra | *Hedera helix* | 152,09 $m^2$ |
| 3 | Acanto | *Acanthus mollis* | 79,44 $m^2$ |
| | | Total | 264,89 $m^2$ |

Cuadro de áreas del proyecto:

| | Área $m^2$ | % |
|---|---|---|
| Área Cubierta | 370,81 | 15,71 |
| Zona Verde natural | 1.389,66 | 58,89 |
| Zona Dura | 599,28 | 25,40 |

| | | |
|---|---|---|
| TOTAL | **2.359,75** | **100** |

**EN TOTAL EL DISEÑO PROPONE LA PLANTACIÓN DE SEIS (6) INDIVIDUOS ARBÓREOS DE DOS (2) ESPECIES, DOS (2) INDIVIDUOS DE TRASLADO Y DIECIOCHO (18) INDIVIDUOS ARBOREOS DE PERMANENCIA.**

Estas labores se deben desarrollar basados en los lineamientos técnicos contenidos en el Manual de Silvicultura Urbana para Bogotá (Hoyo mínimo de 1 M3, tierra nueva, material vegetal en buenas condiciones físicas y sanitarias de mínimo para plantación de 0,80 a 1.5 metros de altura de las especies seleccionadas, aplicación de fertilizantes e hidro-retenedor y tutor, además de las que se consideren pertinentes para el buen desarrollo del sistema arbóreo). Plantadas en los sitios determinados en el plano aprobado.

La presente acta no obedece a un permiso ambiental. Todos los permisos requeridos para la ejecución del proyecto deberán tramitarse ante la Dirección de Control Ambiental y la Dirección de Gestión Ambiental de la Secretaría Distrital de Ambiente, conforme a los procedimientos internos que esa entidad disponga.

El diseño geométrico de vías y andenes y el diseño arquitectónico de parques son responsabilidad de la entidad administradora de cada uno de estos espacios.

Lo anterior de acuerdo a lo estipulado en el Decreto Distrital 383 de 2018 que modifica y adiciona el Decreto Distrital 531 de 2010 y la Resolución 6563 de 2011.

| ACUERDOS Y/O COMPROMISOS | Responsable | Fecha programada |
|---|---|---|
| 1. Desarrollar las labores de plantación basados en los lineamientos del Manual de Silvicultura Urbana para Bogotá y demás instrumentos vigentes en la normatividad. | FDLPA | |
| 2. Una vez realizadas las obras de arborización y los cumplimientos normativos, se deberá actualizar y cargar en el SIGAU el arbolado correspondiente de acuerdo con la normativa vigente aplicable y los procedimientos establecidos para tal fin. | FDLPA | |
| 3. Al momento de la entrega del arbolado, debe presentarse el plano récord en formato PDF y AUTOCAD, además de seguir el procedimiento que el JBB, establezca para tal fin. | FDLPA | |
| 4. Realizar información ciudadana basados en los lineamientos del Manual de Silvicultura Urbana para Bogotá y previo al inicio de la labores operativas | FDLPA | |

**ELABORÓ:**



**NOMBRE: Nicolás Del Campo Acero**

**CARGO: Arquitecto – Jardín Botánico de Bogotá**



**NOMBRE: Luis Gabriel Camacho**

**CARGO: Ingeniero – Secretaría Distrital de Ambiente**



**NOMBRE: David Perico Agudelo**

**CARGO: Arquitecto – Consultoría Consorcio DPA**



**NOMBRE: Daniel Felipe Mondragón Chacón**

**CARGO: Arquitecto – Consultoría Consorcio DPA**

| | | | |
|---|---|---|---|
| ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. BOGOTÁ Secretaría de Ambiente | **FICHA TECNICA DE REGISTRO** | Radicado No. | |
| | | Elaboró | |
| | | Tarjeta profesional N.º | |
| | | Revisó | |
| | Concepto Técnico: | Aprobó | |
| | | Fecha aprobación | |
| | | Página | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Fecha de visita técnica | 30/05/2023 | Sitio de Visita | AV CL 3 38 D 51 |
| Especie | Aguacate | Barrio Visita | CORKIDI |
| N. científico | *Persea americana* | UPZ | |
| Árbol N.º | 9 | Solicitante | ALCALDIA LOCAL DE PUENTE ARANDA |
| Cod.SIGAU | NO REGISTRA | Dirección Solicitante | KR 31 D No. 4 – 05 |
| Localización Exacta del árbol | 4,610892 -74,110264 | c.c. ó N.I.T | 900127054-9 |

**DESCRIPCIÓN GENERAL DEL ESTADO DEL INDIVIDUO ARBOREO**

**ESTADO FISICO**: Copa: Normal- Buena. Fuste: Recto - Bueno. Raíz: Bueno

**ESTADO SANITARIO**:

Copa, Fuste y raíz. Bueno

**CAUSAS DE LA INTERVENCIÓN**

**Obra de infraestructura**

**VISTA DETALLE**



**VISTA GENERAL**



| **INTERVENCIÓN SILVICULTURAL A CONSIDERAR** | **DIMENSIONES** | |
|---|---|---|
| | P.A.P. (m) | 0.07 |
| | Altura Total (m) | 1.2 |
| | Altura Com. (m) | 0 |
| | Volumen Comercial (m3) | 0 |
| **Bloqueo y traslado** | | |

**CONCEPTO TÉCNICO**

**Se considera técnicamente viable el bloqueo y traslado del árbol, muestra buen estado físico y sanitario y presenta la interferencia con el diseño propuesto para la obra**

Decreto 531 de 2010 modificado parcialmente y adicionado por el Decreto 383 de 2018

Firma
Ing. Forestal: Carlos Hernández Castrillo
T.P. 03000-20984

| | | | |
|---|---|---|---|
| ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. BOGOTÁ Secretaría de Ambiente | **FICHA TECNICA DE REGISTRO** | Radicado No. | |
| | | Elaboró | |
| | | Tarjeta profesional N.º | |
| | | Revisó | |
| | Concepto Técnico: | Aprobó | |
| | | Fecha aprobación | |
| | | Página | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Fecha de visita técnica | 30/05/2023 | Sitio de Visita | AV CL 3 38 D 51 |
| Especie | Cerezo, capuli - Prunus capuli | Barrio Visita | CORKIDI |
| N. científico | *Prunus capuli* | UPZ | |
| Árbol N.º | 1 | Solicitante | ALCALDIA LOCAL DE PUENTE ARANDA |
| Cod.SIGAU | NO REGISTRA | Dirección Solicitante | KR 31 D No. 4 – 05 |
| Localización Exacta del árbol | 4.610945 -74.110243 | c.c. ó N.I.T | 900127054-9 |

**DESCRIPCIÓN GENERAL DEL ESTADO DEL INDIVIDUO ARBOREO**

**ESTADO FISICO**: Copa: Asimétrica, Excesiva ramificación, Rebrotes, podas anteriores antitécnicas regular. Fuste: Bifurcado, Afectación por guadañadora, Arquitectura pobre – Bueno. Raíz: Bueno

**ESTADO SANITARIO**:
Copa, Fuste y raíz. Bueno

**CAUSAS DE LA INTERVENCIÓN**

**Obra de infraestructura**

**VISTA DETALLE**



**VISTA GENERAL**



**INTERVENCIÓN SILVICULTURAL A CONSIDERAR**

**Tala**

| **DIMENSIONES** | |
|---|---|
| P.A.P. (m) | 0.71 |
| Altura Total (m) | 4.5 |
| Altura Com. (m) | 0 |
| Volumen Comercial (m3) | 0 |

**CONCEPTO TÉCNICO**

**Se considera técnicamente viable la tala del árbol por el mal estado físico que muestra y la interferencia que tiene con el diseño de la obra**

Decreto 531 de 2010 modificado parcialmente y adicionado por el Decreto 383 de 2018

Firma
Ing. Forestal: Carlos Hernández Castrillo
T.P. 03000-20984

| | | | |
|---|---|---|---|
| ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. BOGOTÁ Secretaría de Ambiente | **FICHA TECNICA DE REGISTRO** | Radicado No. | |
| | | Elaboró | |
| | | Tarjeta profesional N.º | |
| | | Revisó | |
| | Concepto Técnico: | Aprobó | |
| | | Fecha aprobación | |
| | | Página | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Fecha de visita técnica | 30/05/2023 | Sitio de Visita | AV CL 3 38 D 51 |
| Especie | Pino candelabro Pinus radiata | Barrio Visita | CORKIDI |
| N. científico | *Pinus radiata* | UPZ | |
| Árbol N.º | 2 | Solicitante | ALCALDIA LOCAL DE PUENTE ARANDA |
| Cod.SIGAU | NO REGISTRA | Dirección Solicitante | KR 31 D No. 4 – 05 |
| Localización Exacta del árbol | 4.610921 -74.110265 | c.c. ó N.I.T | 900127054-9 |

**DESCRIPCIÓN GENERAL DEL ESTADO DEL INDIVIDUO ARBOREO**

**ESTADO FISICO**: Copa: Asimétrica, Excesiva ramificación, Descope, podas anteriores antitécnicas, Densidad media regular. Fuste: Recto, Afectación por guadañadora, Presencia de objetos extraños, Arquitectura pobre – Bueno. Raíz: Bueno

**ESTADO SANITARIO**:
Copa, Fuste y raíz. Bueno

**CAUSAS DE LA INTERVENCIÓN**

**Obra de infraestructura**

**VISTA DETALLE**



**VISTA GENERAL**



| **INTERVENCIÓN SILVICULTURAL A CONSIDERAR** | **DIMENSIONES** | |
|---|---|---|
| | P.A.P. (m) | 0.85 |
| | Altura Total (m) | 5 |
| | Altura Com. (m) | 0 |
| | Volumen Comercial (m3) | 0 |
| **Tala** | | |

**CONCEPTO TÉCNICO**

**Se considera técnicamente viable la tala del árbol por el mal estado físico que muestra y la interferencia que tiene con el diseño de la obra**

Decreto 531 de 2010 modificado parcialmente y adicionado por el Decreto 383 de 2018

Firma
Ing. Forestal: Carlos Hernández Castrillo
T.P. 03000-20984

| | | | |
|---|---|---|---|
| ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. BOGOTÁ Secretaría de Ambiente | **FICHA TECNICA DE REGISTRO** | Radicado No. | |
| | | Elaboró | |
| | | Tarjeta profesional N.º | |
| | | Revisó | |
| | Concepto Técnico: | Aprobó | |
| | | Fecha aprobación | |
| | | Página | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Fecha de visita técnica | 30/05/2023 | Sitio de Visita | AV CL 3 38 D 51 |
| Especie | Aguacate | Barrio Visita | CORKIDI |
| N. científico | *Persea americana* | UPZ | |
| Árbol N.º | 4 | Solicitante | ALCALDIA LOCAL DE PUENTE ARANDA |
| Cod.SIGAU | NO REGISTRA | Dirección Solicitante | KR 31 D No. 4 – 05 |
| Localización Exacta del árbol | 4,610792 -74,110217 | c.c. ó N.I.T | 900127054-9 |

**DESCRIPCIÓN GENERAL DEL ESTADO DEL INDIVIDUO ARBOREO**

**ESTADO FISICO**: Copa: Normal- Buena. Fuste: Recto - Bueno. Raíz: Bueno

**ESTADO SANITARIO**:

Copa, Fuste y raíz. Bueno

**CAUSAS DE LA INTERVENCIÓN**

**Obra de infraestructura**

**VISTA DETALLE**



**VISTA GENERAL**



| **INTERVENCIÓN SILVICULTURAL A CONSIDERAR** | **DIMENSIONES** | |
|---|---|---|
| | P.A.P. (m) | 0.06 |
| | Altura Total (m) | 2 |
| | Altura Com. (m) | 0 |
| | Volumen Comercial (m3) | 0 |
| **Bloqueo y traslado** | | |

**CONCEPTO TÉCNICO**

**Se considera técnicamente viable el bloqueo y traslado del árbol, muestra buen estado físico y sanitario y presenta la interferencia con el diseño propuesto para la obra**

Decreto 531 de 2010 modificado parcialmente y adicionado por el Decreto 383 de 2018

Firma
Ing. Forestal. Carlos Hernández Castrillo
T.P. 03000-20984

| | | | |
|---|---|---|---|
| ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. BOGOTÁ Secretaría de Ambiente | **FICHA TECNICA DE REGISTRO** | Radicado No. | |
| | | Elaboró | |
| | | Tarjeta profesional N.º | |
| | | Revisó | |
| | Concepto Técnico: | Aprobó | |
| | | Fecha aprobación | |
| | | Página | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Fecha de visita técnica | 30/05/2023 | Sitio de Visita | AV CL 3 38 D 51 |
| Especie | Caballero de la noche, Jazmín, Dama de noche | Barrio Visita | CORKIDI |
| N. científico | *Cestrum nocturnum* | UPZ | |
| Árbol N.º | 5 | Solicitante | ALCALDIA LOCAL DE PUENTE ARANDA |
| Cod.SIGAU | NO REGISTRA | Dirección Solicitante | KR 31 D No. 4 – 05 |
| Localización Exacta del árbol | 4,610766 -74,110204 | c.c. ó N.I.T | 900127054-9 |

**DESCRIPCIÓN GENERAL DEL ESTADO DEL INDIVIDUO ARBOREO**

**ESTADO FISICO**: Copa: Normal, Excesiva ramificación, Buena. Fuste: Bifurcado - Bueno. Raíz: Bueno

**ESTADO SANITARIO**:

Copa, Fuste y raíz. Bueno

**CAUSAS DE LA INTERVENCIÓN**

**Obra de infraestructura**

**VISTA DETALLE**



**VISTA GENERAL**



| **INTERVENCIÓN SILVICULTURAL A CONSIDERAR** | **DIMENSIONES** | |
|---|---|---|
| | P.A.P. (m) | 0.10 |
| | Altura Total (m) | 1.8 |
| | Altura Com. (m) | 0 |
| | Volumen Comercial (m3) | 0 |
| **Bloqueo y traslado** | | |

**CONCEPTO TÉCNICO**

**Se considera técnicamente viable el bloqueo y traslado del árbol, muestra buen estado físico y sanitario y presenta la interferencia con el diseño propuesto para la obra**

Decreto 531 de 2010 modificado parcialmente y adicionado por el Decreto 383 de 2018

Firma
Ing. Forestal: Carlos Hernández Castrillo
T.P. 03000-20984

| | | | |
|---|---|---|---|
| ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. BOGOTÁ Secretaría de Ambiente | **FICHA TECNICA DE REGISTRO** | Radicado No. | |
| | | Elaboró | |
| | | Tarjeta profesional N.º | |
| | | Revisó | |
| | Concepto Técnico: | Aprobó | |
| | | Fecha aprobación | |
| | | Página | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Fecha de visita técnica | 30/05/2023 | Sitio de Visita | AV CL 3 38 D 51 |
| Especie | Naranjo | Barrio Visita | CORKIDI |
| N. científico | Citrus sinensis | UPZ | |
| Árbol N.º | 6 | Solicitante | ALCALDIA LOCAL DE PUENTE ARANDA |
| Cod.SIGAU | NO REGISTRA | Dirección Solicitante | KR 31 D No. 4 – 05 |
| Localización Exacta del árbol | 4,610737 -74,110626 | c.c. ó N.I.T | 900127054-9 |

**DESCRIPCIÓN GENERAL DEL ESTADO DEL INDIVIDUO ARBOREO**

**ESTADO FISICO**: Copa: Normal, Excesiva ramificación, Buena. Fuste: Bifurcaciones basales - Bueno. Raíz: Bueno

**ESTADO SANITARIO**:

Copa, Fuste y raíz. Bueno

**CAUSAS DE LA INTERVENCIÓN**

**Obra de infraestructura**

**VISTA DETALLE**



**VISTA GENERAL**



| **INTERVENCIÓN SILVICULTURAL A CONSIDERAR** | **DIMENSIONES** | |
|---|---|---|
| | P.A.P. (m) | 0.10 |
| | Altura Total (m) | 1.6 |
| | Altura Com. (m) | 0 |
| | Volumen Comercial (m3) | 0 |
| **Bloqueo y traslado** | | |

**CONCEPTO TÉCNICO**

**Se considera técnicamente viable el bloqueo y traslado del árbol, muestra buen estado físico y sanitario y presenta la interferencia con el diseño propuesto para la obra**

Decreto 531 de 2010 modificado parcialmente y adicionado por el Decreto 383 de 2018

Firma
Ing. Forestal: Carlos Hernández Castrillo
T.P. 03000-20984

| | | | |
|---|---|---|---|
| ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. BOGOTÁ Secretaría de Ambiente | **FICHA TECNICA DE REGISTRO** | Radicado No. | |
| | | Elaboró | |
| | | Tarjeta profesional N.º | |
| | | Revisó | |
| | Concepto Técnico: | Aprobó | |
| | | Fecha aprobación | |
| | | Página | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Fecha de visita técnica | 30/05/2023 | Sitio de Visita | AV CL 3 38 D 51 |
| Especie | Holly liso | Barrio Visita | CORKIDI |
| N. científico | *Cotoneaster multiflora* | UPZ | |
| Árbol N.º | 7 | Solicitante | ALCALDIA LOCAL DE PUENTE ARANDA |
| Cod.SIGAU | NO REGISTRA | Dirección Solicitante | KR 31 D No. 4 – 05 |
| Localización Exacta del árbol | 4,610936 -74,110291 | c.c. ó N.I.T | 900127054-9 |

**DESCRIPCIÓN GENERAL DEL ESTADO DEL INDIVIDUO ARBOREO**

**ESTADO FISICO**: Copa: Normal, Podas técnicas, Buena. Fuste: Bifurcado, Inclinado - Bueno. Raíz: Bueno

**ESTADO SANITARIO**:

Copa, Fuste y raíz. Bueno

**CAUSAS DE LA INTERVENCIÓN**

**Obra de infraestructura**

**VISTA DETALLE**



**VISTA GENERAL**



| **INTERVENCIÓN SILVICULTURAL A CONSIDERAR** | **DIMENSIONES** | |
|---|---|---|
| | P.A.P. (m) | 0.42 |
| | Altura Total (m) | 3.6 |
| | Altura Com. (m) | 0 |
| | Volumen Comercial (m3) | 0 |
| **Conservar** | | |

**CONCEPTO TÉCNICO**

**Se considera técnicamente viable conservar el árbol, muestra buen estado físico y sanitario, se encuentran próximo al sitio donde se desarrollará la obra**

Decreto 531 de 2010 modificado parcialmente y adicionado por el Decreto 383 de 2018

Firma
Ing. Forestal. Carlos Hernández Castrillo
T.P. 03000-20984

| | | | |
|---|---|---|---|
| ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. BOGOTÁ Secretaría de Ambiente | **FICHA TECNICA DE REGISTRO** | Radicado No. | |
| | | Elaboró | |
| | | Tarjeta profesional N.º | |
| | | Revisó | |
| | Concepto Técnico: | Aprobó | |
| | | Fecha aprobación | |
| | | Página | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Fecha de visita técnica | 30/05/2023 | Sitio de Visita | AV CL 3 38 D 51 |
| Especie | Holly liso | Barrio Visita | CORKIDI |
| N. científico | **Cotoneaster multiflora** | UPZ | |
| Árbol N.º | 8 | Solicitante | ALCALDIA LOCAL DE PUENTE ARANDA |
| Cod.SIGAU | NO REGISTRA | Dirección Solicitante | KR 31 D No. 4 – 05 |
| Localización Exacta del árbol | 4,610891 -74,110848 | c.c. ó N.I.T | 900127054-9 |

**DESCRIPCIÓN GENERAL DEL ESTADO DEL INDIVIDUO ARBOREO**

**ESTADO FISICO**: Copa: Normal, Excesiva ramificación, Podas técnicas, Buena. Fuste: Bifurcado, Inclinado, Torcido - Bueno. Raíz: Bueno

**ESTADO SANITARIO**:

Copa, Fuste y raíz. Bueno

**CAUSAS DE LA INTERVENCIÓN**

**Obra de infraestructura**

**VISTA DETALLE**



**VISTA GENERAL**




| **INTERVENCIÓN SILVICULTURAL A CONSIDERAR** | **DIMENSIONES** | |
|---|---|---|
| | P.A.P. (m) | 0.25 |
| | Altura Total (m) | 3.2 |
| | Altura Com. (m) | 0 |
| | Volumen Comercial (m3) | 0 |
| **Conservar** | | |

**CONCEPTO TÉCNICO**

**Se considera técnicamente viable conservar el árbol, muestra buen estado físico y sanitario, se encuentran próximo al sitio donde se desarrollará la obra**

Decreto 531 de 2010 modificado parcialmente y adicionado por el Decreto 383 de 2018

Firma
Ing. Forestal. Carlos Hernández Castrillo
T.P. 03000-20984





PLANTA PAISAJISMO - ARBORIZACIÓN Y COBERTURA PROPUESTAS


Esc: 1_100

**NOTAS GENERALES IMPORTANTES - DISEÑO PAISAJÍSTICO.**

1. En caso de dudas en cuanto a especificaciones técnicas --altura, densidad de siembra, tamaño y siembra-- de elementos paisajismo, deberá acudirse al diseño paisajístico aprobado por la Interventoría, Supervisión y Jardín Botánico de Bogotá --JBB-- y Secretaría Distrital de Ambiente --SDA--. En caso de solicitar cambios de especificaciones deberá elevar la consulta pertinente al Supervisor y al Diseñador. Evidentemente el cambio de especificación solo se podrá hacer con aprobación escrita del Diseñador, Interventor y Supervisor y, solo se podrá realizar en caso de que estas superen y/o igualen las especificaciones iniciales aprobadas por la Interventoría y Supervisión en los diseños iniciales.
2. La información consignada en este plano se corresponde con el Informe de Inventario Forestal ( Ver Ficha 1 y Ficha 2 ) aprobado por la Interventoría, Supervisión y Jardín Botánico de Bogotá --JBB-- y Secretaría Distrital de Ambiente --SDA--.
3. La cantidad de individuos vegetales propuesta por compensación por Talas, es producto de la Resolución N° 7132 de 2011 de la Secretaría Distrital de Ambiente --SDA--.
4. Para la correcta ubicación y siembra de los individuos vegetales proyectados, deberá acudirse al plano de ejes de siembra ( coordenadas ) así como al Inventario forestal y diseño paisajístico.
5. Para la correcta ubicación de especies de cobertura media y/o baja, se deberá acudirá al plano de despiece de jardineras.
6. La densidad de plantas de cobertura media y/o baja son las que están enunciadas en estos planos y en el Inventario forestal y diseño paisajístico.
7. El tamaño ( altura de árboles y número de bolsa ) son las indicadas en el diseño.
8. Las imágenes presentadas en el diseño paisajístico ( incluyendo Informe de diseño urbano - paisajístico ) son meramente indicativas del momento de máximo desarrollo --madurez-- de los individuos vegetales proyectadas.
9. Toda la información consignada en este plano debe ser contrastada con el inventario forestal y diseño paisajístico.
10. En caso de solicitar cambio de especies vegetales deberá elevar la consulta pertinente al propietario y al diseñador. Evidentemente el cambio de especies solo se podrá hacer con aprobación escrita del diseñador, interventor, supervisor y propietario y solo se podrá realizar si el Jardín Botánico de Bogotá --JBB-- y Secretaría Distrital de Ambiente --SDA-- lo autorizan.
11. Si bien las dimensiones presentadas en este plano concuerdan con el proyecto arquitectónico y/o urbano en su totalidad, en el momento que surjan variaciones en la ejecución de obra el constructor está en la obligación de verificar ( coordenadas ) medidas en sitio.








**CUADRO DE INDIVIDUOS ARBÓREOS PROPUESTOS**

| No. Árbol | Nombre Común - Nombre Científico | Coordenadas | |
|---|---|---|---|
| | | Norte | Este |
| 1 | Chicalá Rosado - *Delostoma intergrifolium* | 101619,00 | 96382,10 |
| 2 | Chicalá - *Tecoma stans* | 101609,07 | 96389,86 |
| 3 | Chicalá Rosado - *Delostoma intergrifolium* | 101602,28 | 96388,42 |

**FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE PUENTE ARANDA**

CONTRATO 184 DE 2018

DISEÑADOR:
M.D. Arq. David Perico Agudelo
M.P.: A25032002-79945861

APOYO A LA SUPERVISIÓN:
Arq. Juan Alfredo Torres Prieto
M.P.: 25700-58391
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE PUENTE ARANDA

CONVENCIONES:

| MODIFICACIONES | FECHA: |
|---|---|
| I DISEÑO PAISAJISTICO v1 | 2023 06 30 |
| II | |
| III | |
| IV | |
| V | |
| VI | |
| VII | |
| VII | |

PROYECTO: SALON COMUNAL CORKIDI

CONTRATO N° 184 de 2018
REALIZAR A PRECIO GLOBAL LA CONSULTORÍA DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE DOS SALONES COMUNALES BARRIO SANTA MATILDE, MONTES I SECTOR Y CORKIDI Y LA OBTENCIÓN DE LA LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN Y DEMAS PERMISOS PERTUNENTES DE LOS OPERADORES DE RED DE SERVICIOS PUBLICOS DE CONFORMIDAD CON LOS PLIEGOS DE CONDICIONES Y DEMÁS DOCUMENTOS DEL PROCESO DE SELECCIÓN

CONTIENE:
- Planta Paisajismo - Arborización y Cobertura propuestas
- Cuadro de Individuos Arbóreos propuestos
- Cuadro de Especies de Cobertura propuestas plantadas nuevas


ARCHIVO: PAI_Corkidi + 2023 06 30.dwg

ESCALA: 1:100

FECHA: 30/06/23


2 DE 2

CONSECUTIVO: PL-PAI-002





PLANTA PAISAJISMO - ARBORIZACIÓN Y COBERTURA PROPUESTAS

Esc: 1_100








| No. Árbol | Código SIADAMA - Nombre Común - Nombre Científico | Norte | Este | Ta | Ti | Tra | Siembra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 97 97 - Aguacate - *Persea americana* | | | | | 1 SI | |
| 2 | 152 152 - Caballero de la noche, Jazmín, Dama de noche - *Cestrum nocturnum* | | | | | 1 SI | |
| 3 | 149 149 - Naranjo - *Citrus sinensis* | | | | | 1 SI | |
| 4 | Chicalá - Tecoma stans | | | | | | 1 SI |
| 5 | Chicalá Rosado - Delostoma intergrifolium | | | | | | 2 SI |
| 6 | Chicalá Rosado - Delostoma intergrifolium | | | | | | 3 SI |
| 7 | 92 92 - Holly liso - *Cotoneaster multiflora* | 101617 | 96388,7 | | 1 SI | | |
| 8 | 92 92 - Holly liso - *Cotoneaster multiflora* | 101631,8 | 96375,3 | | 1 SI | | |

**FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE PUENTE ARANDA**

CONTRATO 184 DE 2018

DISEÑADOR:
M.D. Arq. David Perico Agudelo
M.P.: A25032002-79945861

APOYO A LA SUPERVISIÓN:
Arq. Juan Alfredo Torres Prieto
M.P.: 25700-58391
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE PUENTE ARANDA

CONVENCIONES:

| MODIFICACIONES | FECHA: |
|---|---|
| I DISEÑO PAISAJISTICO v1 | 2023 06 30 |
| II | |
| III | |
| IV | |
| V | |
| VI | |
| VII | |
| VII | |

PROYECTO: SALON COMUNAL CORKIDI

CONTRATO N° 184 de 2018
REALIZAR A PRECIO GLOBAL LA CONSULTORÍA DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE DOS SALONES COMUNALES BARRIO SANTA MATILDE, MONTES I SECTOR Y CORKIDI Y LA OBTENCIÓN DE LA LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN Y DEMAS PERMISOS PERTUNENTES DE LOS OPERADORES DE RED DE SERVICIOS PUBLICOS DE CONFORMIDAD CON LOS PLIEGOS DE CONDICIONES Y DEMÁS DOCUMENTOS DEL PROCESO DE SELECCIÓN

CONTIENE:
- Planta Paisajismo - Arborización y Cobertura propuestas
- Cuadro de Individuos Arbóreos propuestos
- Cuadro de Especies de Cobertura propuestas plantadas nuevas


ARCHIVO: PAI_Corkidi + 2023 06 30.dwg


ESCALA: 1:100

FECHA: 30/06/23

2 DE 2

CONSECUTIVO: PL-PAI-002


101 640 N
101 630 N
101 620 N
101 610 N
101 600 N
101 590 N
96 360
96 370
96 380
96 390
96 400
KR 39 2F-59
KR 39
AVENIDA CALLE 3
KR 38D 2F-54
KR 38 D
GPS1
Escalera
Ramp
Ramp
Ramp




ACTA DISEÑOS PAISAJISTICOS
1342-2023

GESTION E INGENIERIA SAS
NIT 901.263.837-4

**MAPA # 1**
**Ubicación de los árboles con imagen satelital**

Coordinate System: GCS WGS 1984
Datum: WGS 1984
Units: Degree

FUENTE: PORTAL DE DATOS ARBIERTOS DE BOGOTA IDECA, 2026.

ELABORADO POR:
INGENIERO FORESTAL
ABRAHAM RAMIREZ SANCHEZ
MATRICULA PROFESIONAL:
091226-0607685 CND

ESCALA DE TRABAJO

1:300

ESCALA DE PRESENTACION

1:300

0 10.000 20.000 Metros





ACTA DISEÑOS PAISAJISTICOS
1342-2023

GESTION E INGENIERIA SAS
NIT 901.263.837-4

**MAPA # 1**
**Ubicación de los árboles con imagen satelital**

Coordinate System: GCS WGS 1984
Datum: WGS 1984
Units: Degree

FUENTE: PORTAL DE DATOS ARBIERTOS DE BOGOTA IDECA, 2026.

ELABORADO POR:
INGENIERO FORESTAL
ABRAHAM RAMIREZ SANCHEZ
MATRICULA PROFESIONAL:
091226-0607685 CND

ESCALA DE TRABAJO

1:300

ESCALA DE PRESENTACION


1:300

0 10.000 20.000 Metros

## CONVENCIONES

**Nombre científico**

- Cestrum nocturnum
- Citrus sinensis
- Delostoma integrifolium
- Persea americana
- Tecoma stans
- Salon comunal Corkidi
- Malla Vial Integral





# Radicado Jardín Botanico

JARDÍN BOTÁNICO
JOSÉ CELESTINO MUTIS

## Radicación exitosa

El JBB ha recibido su correo y se ha radicado correctamente.

Número de radicado: **20260040000052652**
Código de verificación: **5ba70**

Conserve estos datos para consultar el estado de su solicitud. Click aqui para consultar su radicado

**Escanee este código QR para consultar su radicado**

# Pagos SDA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría Distrital Ambiente

**Secretaria Distrital de Ambiente**
Av. Caracas N° 54 - 38 - Bogotá DC
PBX: 3778899 / FAX: 3778930
**www.ambientebogota.gov.co**

Fecha: **Jun 25, 2026, 1:11 PM**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **NOMBRE O RAZON SOCIAL:** | ALCALDIA LOCAL DE PUENTE ARANDA | | |
| **IDENTIFICACION** | 899999061-9_016 | | |
| **DIRECCION:** | CR 31D No. 4 - 5 | | |
| **TELEFONO:** | (601) 3648460 | | |
| **CONCEPTO A PAGAR:** | C-17-017 COMPENSACION POR TALA DE ARBOLES | | $4.663.773 |
| | I-01-301 INTERESES MORATORIOS INGRESOS NO TRIBUTARIOS | | $0 |
| **N°ACTO OFICIAL:** | Res. No. 00650 con Radicado 2024EE68238 del 27-03-2024 | **NUMERO RECIBO:** | 7030019 |
| **TOTAL A PAGAR:** | $ 4,663,773 | **FECHA DE VENCIMIENTO:** | 24/07/2026 |

**Forma de pago: Cheque de Gerencia:____ Efectivo:____**
**(Cheque de Gerencia girado a nombre de la Direccion Distrital de Tesorería Nit: 899.999.061-9)**
**PAGAR EN BANCO DE OCCIDENTE**



(415)7707202605011(8020)126997030019(3900)4663773(96)20260724

Scanned with CamScanner

BANCO DE OCCIDENTE 93986 84
RECAUDO CODIGO BARRAS ******0230 CUSTODIAR
10:14:00 2026/07/08 Normal 291
7707202605011 4,663,773.00 D
60908018 4,663,773.00 EF

***-** -

Referencia1 :126997030019
Referencia2 :
"COPIA" SDH - NUEVOS CONCEPTOS VARIOS

Scanned with CamScanner

Secretaria Distrital de Ambiente
Av. Caracas N° 54 - 38 - Bogotá DC
PBX: 3778899 / FAX: 3778930
www.ambientebogota.gov.co

Fecha: **Jun 25, 2026, 1:13 PM**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **NOMBRE O RAZON SOCIAL:** | ALCALDIA LOCAL DE PUENTE ARANDA | | |
| **IDENTIFICACION** | 899999061-9_016 | | |
| **DIRECCION:** | CR 31D No. 4 - 5 | | |
| **TELEFONO:** | (601) 3648460 | | |
| **CONCEPTO A PAGAR:** | S-09-915 PERMISO TALA PODA TRANS.REUBIC ARBOLADO URBAN | | $225.040 |
| | I-01-301 INTERESES MORATORIOS INGRESOS NO TRIBUTARIOS | | $0 |
| **N°ACTO OFICIAL:** | Res. No. 00650 con Radicado 2024EE68238 del 27-03-2024 | **NUMERO RECIBO:** | 7030031 |
| **TOTAL A PAGAR:** | $ 225,040 | **FECHA DE VENCIMIENTO:** | 24/07/2026 |

**Forma de pago: Cheque de Gerencia:____ Efectivo:____**
**(Cheque de Gerencia girado a nombre de la Direccion Distrital de Tesorería Nit: 899.999.061-9)**
**PAGAR EN BANCO DE OCCIDENTE**

(415)7707202605011(8020)126997030031(3900)225040(96)20260724

Scanned with CamScanner

BANCO DE OCCIDENTE 93986 82
RECAUDO CODIGO BARRAS *****0230 CUSTODIAR
10:12:38 2026/07/08 Normal 291
770720260501I 225,040.00 D
60907755 225,040.00 EF

***-**

Referencia1 :126997033031
Referencia2 :
"COPIA" SOH - NUEVOS CONCEPTOS VARIOS

# Anexo 10. Soportes de material granular utilizado

**CONSTRITURAR S.A.S**

**CONSECUTIVO:** **5188**
**FECHA Y HORA DE DESPACHO:** 18/09/2025 15:02

**CONSECUTIVO EXTERNO:**
**ORIGEN:** CANTERA CONSTRITURAR
**CÓDIGO DE TRANSPORTE:** SUMINISTRO SIN TRANSPORTE
**CLIENTE:** CONSORCIO SALON COMUNAL 013
**DOCUMENTO:** 901901941-0
**FORMA DE PAGO:** ANTICIPO
**CONDUCTOR:** OCTAVIO RICAURTE
**DESTINO:** salon comunal 013 corkidi
**PLACA:** TLO010

| MATERIAL | CANTIDAD |
|---|---|
| B-200 | 15 $m^3$ |

**OBSERVACIONES:** TIO 010

Puede consultar la veracidad del presente vale escaneando el siguiente código

*También puede consultar el vale a través del siguiente enlace:* https://api-eco-constriturarerp.constriturar.com/api/ordenes-servicio/download-orden-servicio-pdf-from-qr/0a47cb26-2169-4131-b07d-24f6810239d3

## CONSTRITURAR S.A.S

**CONSECUTIVO:** **5189**
**FECHA Y HORA DE DESPACHO:** 18/09/2025 15:03

**CONSECUTIVO EXTERNO:**
**ORIGEN:** CANTERA CONSTRITURAR
**CÓDIGO DE TRANSPORTE:** SUMINISTRO SIN TRANSPORTE
**CLIENTE:** CONSORCIO SALON COMUNAL 013
**DOCUMENTO:** 901901941-0
**FORMA DE PAGO:** ANTICIPO
**CONDUCTOR:** Nicolas Felipe Tellez
**DESTINO:** salon comunal 013 corkidi
**PLACA:** SNT752

| MATERIAL | CANTIDAD |
|---|---|
| B-200 | 15 $m^3$ |

**OBSERVACIONES:** SNT 752

Puede consultar la veracidad del presente vale escaneando el siguiente código

*También puede consultar el vale a través del siguiente enlace:* https://api-eco-constriturarerp.constriturar.com/api/ordenes-servicio/download-orden-servicio-pdf-from-qr/1624e0b2-3a73-4771-ab7a-e80b34ca982f

## CONSTRITURAR S.A.S

**CONSECUTIVO:** **5249**
**FECHA Y HORA DE DESPACHO:** 19/09/2025 09:46

**CONSECUTIVO EXTERNO:** 5190
**ORIGEN:** CANTERA CONSTRITURAR
**CÓDIGO DE TRANSPORTE:** SUMINISTRO SIN TRANSPORTE
**CLIENTE:** CONSORCIO SALON COMUNAL 013
**DOCUMENTO:** 901901941-0
**FORMA DE PAGO:** ANTICIPO
**CONDUCTOR:** Nicolas Felipe Tellez
**DESTINO:** salon comunal 013 corkidi
**PLACA:** SNT752

| MATERIAL | CANTIDAD |
|---|---|
| B-200 | 15 $m^3$ |

**OBSERVACIONES:** SNT752

Puede consultar la veracidad del presente vale escaneando el siguiente código

*También puede consultar el vale a través del siguiente enlace:* https://api-eco-constriturarerp.constriturar.com/api/ordenes-servicio/download-orden-servicio-pdf-from-qr/16c6ab87-0e86-4f36-a8e4-803f497607c7

CONSTRITURAR

## CONSTRITURAR S.A.S

**CONSECUTIVO:** **5250**
**FECHA Y HORA DE DESPACHO:** 19/09/2025 10:28

**CONSECUTIVO EXTERNO:**
**ORIGEN:** CANTERA CONSTRITURAR
**CÓDIGO DE TRANSPORTE:** SUMINISTRO SIN TRANSPORTE
**CLIENTE:** CONSORCIO SALON COMUNAL 013
**DOCUMENTO:** 901901941-0
**FORMA DE PAGO:** ANTICIPO
**CONDUCTOR:** OCTAVIO RICAURTE
**DESTINO:** salon comunal 013 corkidi
**PLACA:** TLO010

| MATERIAL | CANTIDAD |
|---|---|
| B-200 | 15 $m^3$ |

**OBSERVACIONES:** TLO 010

Puede consultar la veracidad del presente vale escaneando el siguiente código

*También puede consultar el vale a través del siguiente enlace:* https://api-eco-constriturarerp.constriturar.com/api/ordenes-servicio/download-orden-servicio-pdf-from-qr/4c93880c-4621-4e1b-a8f3-d08dfgfchjh74

## CONSTRITURAR S.A.S

**CONSECUTIVO:** **17718**
**FECHA Y HORA DE DESPACHO:** 27/03/2026 14:22

**CONSECUTIVO EXTERNO:**
**ORIGEN:** CANTERA CONSTRITURAR
**CÓDIGO DE TRANSPORTE:** SUMINISTRO SIN TRANSPORTE
**CLIENTE:** CONSORCIO SALON COMUNAL 013
**DOCUMENTO:** 901901941-0
**FORMA DE PAGO:** ANTICIPO
**CONDUCTOR:** OCTAVIO RICAURTE
**DESTINO:** salon comunal 013 corkidi
**PLACA:** TLO010

| MATERIAL | CANTIDAD |
|---|---|
| B-200 | 15 $m^3$ |

**OBSERVACIONES:** TLO010

Puede consultar la veracidad del presente vale escaneando el siguiente código

*También puede consultar el vale a través del siguiente enlace:* https://api-eco-constriturarerp.constriturar.com/api/ordenes-servicio/download-orden-servicio-pdf-from-qr/4c93880c-4621-4e1b-a8f3-d08df2fce09b

CONSTRITURAR

## CONSTRITURAR S.A.S

**CONSECUTIVO:** **177189**
**FECHA Y HORA DE DESPACHO:** 27/03/2026 14:42

**CONSECUTIVO EXTERNO:**
**ORIGEN:** CANTERA CONSTRITURAR
**CÓDIGO DE TRANSPORTE:** SUMINISTRO SIN TRANSPORTE
**CLIENTE:** CONSORCIO SALON COMUNAL 013
**DOCUMENTO:** 901901941-0
**FORMA DE PAGO:** ANTICIPO
**CONDUCTOR:** Nicolas Felipe Tellez
**DESTINO:** salon comunal 013 corkidi
**PLACA:** SNT752

| MATERIAL | CANTIDAD |
|---|---|
| B-200 | 15 $m^3$ |

**OBSERVACIONES:** SNT 752

Puede consultar la veracidad del presente vale escaneando el siguiente código

*También puede consultar el vale a través del siguiente enlace:* https://api-eco-constriturarerp.constriturar.com/api/ordenes-servicio/download-orden-servicio-pdf-from-qr/4c93880c-4621-4e1b-a8f3-d08dfJjhd45

Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR
Dirección Regional Bogotá D.C. - La Calera
República de Colombia

CAR 06/12/2024 16:19
Al Contestar cite este No.: **01242010976**
Origen: Dirección Regional Bogotá D.C. -
Destino:GILDARDO RODRIGUEZ VARGAS
Anexos: Fol: 2

Bogotá,

Señor
GILDARDO RODRIGUEZ VARGAS
Tel: 7464651, Cel: 3186129043
Av Calle 26 # 59-51 Local 5
grodriguezv174@gmail.com
Localidad de Ciudad Bolivar (Bogotá)

ASUNTO: Exp 7411 - Respuesta al radicado 20241123113: Solicitud de pronunciamiento para la Renovación Directorio de proveedores IDU

Cordial saludo,

En atención a su solicitud, se informa que consultado el SAE., se evidenció que bajo el expediente 7411, el señor GILDARDO RODRÍGUEZ VARGAS, identificado con cédula de ciudadanía 3.020.892, es titular del contrato de concesión minera No. 17415, el cual le fue aprobado mediante Resolución 407 del 02 de abril de 2002, un Plan de Manejo Ambiental, para mitigar, controlar y compensar el deterioro de los Recursos Naturales presentado por la actividad extractiva llevada a cabo en la cantera Bellavista, ubicada en la Vereda Quiba de la localidad de Ciudad Bolívar y a la fecha se encuentra vigente.

Es de aclarar, que actualmente el Plan de Manejo Ambiental mencionado se encuentra en trámite de actualización y, dentro de este no se encontró información de medidas preventivas, ni con procesos sancionatorios ejecutoriados, que afecten el citado instrumento ambiental.

Así mismo, se informa que a través del Auto DRBC 338 del 23 de abril de 2018, se declaró iniciado el trámite de modificación y/o actualización del Plan de Manejo Ambiental –PMA., aprobado por medio de la Resolución No. 407 de 02 de abril de 2002.

Quedamos atentos a cualquier inquietud,

Atentamente,

.

**MARÍA FERNANDA ZULUAGA MARTÍNEZ**
Directora Operativa



*Los datos personales serán tratados de acuerdo con la Ley 1581 de 2012 y la Resolución CAR 3294 de 2019 y serán utilizados solo para fines misionales de la Corporación*

Respuesta a: 20241123113 del 04/12/2024

Elaboró: Alba Luz Tovar Lombo / DRBC



*Los datos personales serán tratados de acuerdo con la Ley 1581 de 2012 y la Resolución CAR 3294 de 2019 y serán utilizados solo para fines misionales de la Corporación*

# Certificado Registro Único de Comercializadores de Minerales RUCOM

Registro

**RUCOM-2024112629638**

En cumplimiento del Capítulo 6º del Decreto Único Reglamentario del Sector de Minas y Energía No. 1073 del 25 de mayo de 2015, la Agencia Nacional de Minería certifica que CONSTRITURAR S.A.S. con NIT número 830089377 acredita la calidad de comercializador autorizado inscrito en el Registro Único de Comercializadores de Minerales.

La presente certificación permite al comercializador realizar de forma regular la actividad de comprar y vender minerales para transformarlos, beneficiarlos, distribuirlos, intermediarlos, exportarlos o consumirlos y tiene una vigencia del 28-05-2025 hasta el 31-07-2026. Durante el mes de mayo de 2026 el interesado debe realizar los trámites de renovación indicada en el Decreto 1073 de 2015.

Se acredita al comercializador de minerales luego de verificar y validar la información suministrada por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales - DIAN - y consultar en la Base de datos de Confecámaras.

EL PRESENTE CERTIFICADO NO AUTORIZA AL COMERCIALIZADOR A REALIZAR ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN DE MINERALES.

Los minerales autorizados para ser comercializados son: MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, RECEBO (MIG), OTRAS ROCAS O PIEDRAS TRITURADAS PARA CONSTRUCCIÓN NCP

Dado en Bogotá D.C., a los 28 dias del mes de mayo del año 2025.

JAIME ALONSO GARCÍA ARANGO
Gerente - Grupo de Regalías y Contraprestaciones Económicas

erika juliana peña bohorquez
**28-05-2025 03:11**

Este documento ha sido firmado digitalmente con un certificado provisto por una entidad autorizada por la Superintendencia de Industria y Comercio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 28 de la ley 527 de 1999, y 15 del Decreto 1747 de 2000. La firma digital aquí impuesta es el equivalente electrónico de la firma manuscrita.
La autenticidad del presente certificado podrá ser validada ingresando a www.anm.gov.co, con el número Registro RUCOM disponible en este certificado.

CONSTRITURAR
Construcciones · Triturados · Transportes

Bogotá D. C., diez (10) de enero de 2025

**COMUNICADO**

Asunto**: ENTREGA DE DOCUMENTOS SOMETIDOS A RESERVA LEGAL**

Atendiendo que a la fecha son recurrentes las solicitudes de presentar a nuestros clientes copia del contrato de concesión minera No. 17415 del cual somos operadores mineros, resulta necesario informar que no es posible atender dichas solicitudes en razón que los documentos que contienen información técnica y económica en materia minera gozan de RESERVA LEGAL de conformidad con lo dispuesto en el artículo 88 del Código de Minas, el cual ha tenido amplio desarrollo por parte de la autoridad minera mediante conceptos No. 231000003403 del 23 de enero de 2013 y 20131200237081 del 6 de septiembre del mismo año.

Adicionalmente, en virtud de lo señalado en el artículo 50 de la Ley 685 de 2001 el contrato de concesión minera debe ser inscrito en el Registro Minero Nacional para su perfeccionamiento, es por ello que para efectos de comprobar la vigencia y cumplimiento de las obligaciones en materia minera basta con verificar el certificado de registro minero donde se encuentra actualizada toda la información concerniente al titulo minero No. 17415 cuyo beneficiario es el señor Gildardo Rodríguez Vargas y del cual somos operadores mineros.

Así mismo, como empresa vinculada al sector minero energético y en apego al ordenamiento jurídico, presentamos anualmente la información de los permisos de funcionamiento del título minero No. 17415 ante las Entidades Nacionales y distritales encargadas del otorgamiento de los permisos necesarios para la comercialización de minerales, por tanto no es dable que dichas Entidades soliciten a nuestros clientes información que ellos poseen, lo anterior en aplicación de la Ley Anti trámites (Decreto Ley 019 de 2012 – Artículo 9º), el cual señala:

> ARTÍCULO 9. PROHIBICIÓN DE EXIGIR DOCUMENTOS QUE REPOSAN EN LA ENTIDAD. Cuando se esté adelantando un trámite ante la administración, se prohíbe exigir actos administrativos, constancias, certificaciones o documentos que ya reposen en la entidad ante la cual se está tramitando la respectiva actuación.

Cordialmente,

**NATHALIA RODRIGUEZ**
Representante Legal

**NELSON ENRIQUE DIAZ**
**ASESOR JURIDICO**

# Formulario del Registro Único Tributario

**001**

2. Concepto 02 Actualización

4. Número de formulario 141019865579

(415)7707212489984(8020) 000014101986557 9

| 5. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 6. DV | 12. Dirección seccional | 14. Buzón electrónico |
|---|---|---|---|
| 8300893775 | 5 | Impuestos de Bogotá 32 | |

## IDENTIFICACIÓN

| 24. Tipo de contribuyente | 25. Tipo de documento | 26. Número de Identificación | 27. Fecha expedición |
|---|---|---|---|
| Persona jurídica 1 | | | |

| Lugar de expedición | 28. País | 29. Departamento | 30. Ciudad/Municipio |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 31. Primer apellido | 32. Segundo apellido | 33. Primer nombre | 34. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| | | | |

35. Razón social
CONSTRITURAR S.A.S.

| 36. Nombre comercial | 37. Sigla |
|---|---|
| | |

## UBICACIÓN

| 38. País | 39. Departamento | 40. Ciudad/Municipio |
|---|---|---|
| COLOMBIA 169 | Bogotá D.C. 11 | Bogotá, D.C. 001 |

41. Dirección principal
AV CL 26 59 51 LC 5

42. Correo electrónico constriturar@constriturar.com

| 43. Código postal | 44. Teléfono 1 | 45. Teléfono 2 |
|---|---|---|
| | 7434651 | 3186129043 |

## CLASIFICACIÓN

### Actividad económica

| Actividad principal | | Actividad secundaria | | Otras actividades | | | Ocupación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46. Código | 47. Fecha inicio actividad | 48. Código | 49. Fecha inicio actividad | 50. Código | 1 | 2 | 51. Código | 52. Número establecimientos |
| 0811 | 2001072 5 | 4290 | 2009022 7 | 4663 | 0990 | | | |

### Responsabilidades, Calidades y Atributos

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53. Código | 5 | 7 | 8 | 9 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 2 | 4 | 8 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 9 | | | | | | | | |

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
08- Retención timbre nacional
09- Retención en la fuente en el impuesto
10- Obligado aduanero
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales
59 - Autorretención especial renta

### Usuarios aduaneros

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54. Código | 23 | | | | | | | | | |
| | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| | | | | | | | | | | |

### Exportadores

| 55. Forma | 56. Tipo | Servicio | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 57. Modo | | | |
| | | 58. CPC | | | |

**IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación**

### Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2024 - 04 - 16 / 16 : 14: 04

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre RODRIGIUEZ HIGUITA NATHALIA

985. Cargo Representante legal Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

**CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL**

**Fecha Expedición: 30 de julio de 2025 Hora: 08:47:18**
Recibo No. AB25241340
Valor: $ 11,600

**CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B252413407ACC8**

**Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.**

---

**CON FUNDAMENTO EN LA MATRÍCULA E INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN EL REGISTRO MERCANTIL, LA CÁMARA DE COMERCIO CERTIFICA:**

## NOMBRE, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO

Razón social: CONSTRITURAR S.A.S.
Nit: 830089377 5
Domicilio principal: Bogotá D.C.

## MATRÍCULA

Matrícula No. 01113919
Fecha de matrícula: 17 de julio de 2001
Último año renovado: 2025
Fecha de renovación: 20 de marzo de 2025
Grupo NIIF: Grupo II.

## UBICACIÓN

Dirección del domicilio principal: Av Cll 26 59 51 Lc 5
Municipio: Bogotá D.C.
Correo electrónico: financiera@constriturar.com
Teléfono comercial 1: 7434651
Teléfono comercial 2: No reportó.
Teléfono comercial 3: 3186129043

Dirección para notificación judicial: Av Cll 26 59 51 Lc 5
Municipio: Bogotá D.C.
Correo electrónico de notificación: notificacionesjudiciales@constriturar.com
Teléfono para notificación 1: 7434651
Teléfono para notificación 2: No reportó.
Teléfono para notificación 3: 3186129043

La persona jurídica SI autorizó para recibir notificaciones personales a través de correo electrónico, de conformidad con lo establecido en los artículos 291 del Código General del Procesos y 67 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.



Mario Fernando Avila Cristancho

**CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL**

**Fecha Expedición: 30 de julio de 2025 Hora: 08:47:18**
Recibo No. AB25241340
Valor: $ 11,600

**CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B252413407ACC8**

**Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.**

---

## CONSTITUCIÓN

Por Escritura Pública No. 0001052 del 11 de julio de 2001 de Notaría 3 de Bogotá D.C., inscrito en esta Cámara de Comercio el 17 de julio de 2001, con el No. 00786215 del Libro IX, se constituyó la sociedad de naturaleza Comercial denominada CONSTRITURAR LIMITADA.

## REFORMAS ESPECIALES

Por Acta No. 28 de la Junta de Socios del 25 de marzo de 2016, inscrita el 19 de abril de 2016 bajo el número 2095166 del libro IX, la sociedad de la referencia se transformó de Sociedad Limitada a Sociedad por Acciones Simplificada bajo el nombre de: CONSTRITURAR S.A.S.

Por Acta No. 28 del 25 de marzo de 2016 de Junta de Socios, inscrito en esta Cámara de Comercio el 19 de abril de 2016, con el No. 02095166 del Libro IX, la sociedad cambió su denominación o razón social de CONSTRITURAR LIMITADA a CONSTRITURAR S.A.S..

## TÉRMINO DE DURACIÓN

La persona jurídica no se encuentra disuelta y su duración es indefinida.

## HABILITACIÓN TRANSPORTE DE CARGA

Que la sociedad de la referencia no ha inscrito el acto administrativo que lo habilita para prestar el servicio público de transporte automotor en la modalidad de carga.

## OBJETO SOCIAL

La exploración, explotación, extracción, beneficio, transformación, industrialización y comercialización de recursos naturales renovables

**CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL**

**Fecha Expedición: 30 de julio de 2025 Hora: 08:47:18**
Recibo No. AB25241340
Valor: $ 11,600

**CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B252413407ACC8**

**Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.**

---

o no renovables derivados de las concesiones mineras en pequeña y gran escala en las que sea titular, operador o arrendataria; 2). El estudio, diseño, planeación, contratación, financiación y administración de negocios de infraestructura y ejecución de obras de ingeniería en todas sus especialidades y modalidades, dentro y fuera del territorio nacional; 3). La adquisición y explotación de toda clase de bienes muebles o inmuebles e inversiones que sean útiles y aprovechables para ejecutar por sí o por medio de terceros: A). La exploración y explotación de canteras, playas y demás depósitos naturales o yacimientos de minerales pétreos, B), el mantenimiento de redes viales, viaductos, proyectos de ingeniería, urbanización, obras dé infraestructura, y en general el desarrollo de todas las actividades relacionadas a la industria de la construcción. 4). La prestación de servicios técnicos de asesoría y consultoría en las diferentes especialidades y modalidades de la ingeniería y arquitectura. 5). La prestación de servicios terrestres de transporte de carga dentro del territorio nacional, alcance. En desarrollo de su objeto social la sociedad podrá: 1). Adquirir y explotar los bienes muebles o inmuebles, corporales o incorporales, títulos valores u otros; arrendarlos, enajenarlos o gravados con sujeción a la normatividad vigente y a estos estatutos, en desarrollo de lo mal podrá: A) Girar, aceptar, otorgar, endosar, negociar, descontar, y dar en prenda o garantía toda clase de títulos valores y demás documentos civiles y comerciales; B] Garantizar por medio de fianzas, prendas, hipotecas o depósitos, sus propias obligaciones, C) Emitir bonos o títulos valores o títulos sobre activos e inversiones u otros documentos similares que en forma colectiva constituyan obligaciones a cargo de la sociedad, y reglamentar la colocación de los mismos en el público, directamente o a través de intermediarios, conforme a las disposiciones legales vigentes. D) Hacer toda clase de operaciones con títulos valores, intervenir en operaciones de crédito por activa o por pasiva, dando o recibiendo las garantías del caso, sin que por ello se configure la intermediación financiera; E) Celebrar toda clase de operaciones con entidades financieras o aseguradoras; F) Celebrar toda clase de operaciones de crédito G) Asumir cualquier forma asociativa o de colaboración empresarial con personas naturales o jurídicas para adelantar actividades relacionadas con el objeto social, así como las conexas o complementarias H) Colocar sus excedentes de tesorería y sus reservas en el mercado de capitales, de manera transitoria o permanente, a través de la suscripción de bonos, adquisición de títulos o acciones: I) Abrir y suprimir sucursales, oficinas, o agencias, en los lugares de Colombia o del extranjero que

**CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL**

**Fecha Expedición: 30 de julio de 2025 Hora: 08:47:18**
Recibo No. AB25241340
Valor: $ 11,600

**CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B252413407ACC8**

**Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.**

---

se estime conveniente: J) Participar con personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, de derecho público o privado, en Colombia o en el exterior, en la constitución de sociedades, corporaciones o fundaciones que tengan un objeto igual, similar, conexo, complementarlo, necesario o útil para el desarrollo del objeto social de la sociedad; K) Adquirir acciones o cuotas en sociedades, asociaciones, corporaciones o fundaciones previamente constituidas, que tengan un objeto igual, similar, conexo, complementario, necesario o útil para el desarrollo del objeto social de la sociedad; 1) Obtener y explotar derechos de propiedad industrial sobre marcas, dibujos, insignias, patentes y cualquier otro bien incorporal: 2). En general, ejecutar todos los actos y celebrar todos los contratos, sean de carácter principal, accesorio, preparatorio o complementario, que directamente se relacionen con los negocios o actividades que constituyen el objeto social, de acuerdo con la extensión y comprensión determinadas en el presente artículo, y realizar todos aquellos actos que tengan como finalidad ejercer los derechos y cumplir las obligaciones, legal o convencionalmente derivados de la existencia y de las actividades desarrolladas por 1a compañía. Parágrafo primero: La sociedad podrá ser garante de las obligaciones de terceros y constituir cualquier clase de garantía para ello, previa aprobación de la junta directiva de conformidad con lo establecido en los estatutos que rigen la sociedad.

## CAPITAL

* CAPITAL AUTORIZADO *

Valor : $3.000.000.000,00
No. de acciones : 30.000,00
Valor nominal : $100.000,00

* CAPITAL SUSCRITO *

Valor : $3.000.000.000,00
No. de acciones : 30.000,00
Valor nominal : $100.000,00

* CAPITAL PAGADO *

Valor : $3.000.000.000,00

**CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL**

**Fecha Expedición: 30 de julio de 2025 Hora: 08:47:18**
Recibo No. AB25241340
Valor: $ 11,600

**CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B252413407ACC8**

**Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.**

---

No. de acciones : 30.000,00
Valor nominal : $100.000,00

## REPRESENTACIÓN LEGAL

La representación legal de la sociedad por acciones simplificada, estará a cargo de una persona natural o jurídica, accionista o no, quien tendrá un suplente que lo reemplazará en sus ausencias o faltas accidentales, temporales o absolutas y su denominación será la de Gerente General o representante legal de la sociedad.

## FACULTADES Y LIMITACIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL

1. Representar la sociedad ante los accionistas, ante terceros y ante toda clase de autoridades del orden administrativo y jurisdiccional. 2. Ejecutar todos los actos u operaciones correspondientes al objeto social. De conformidad con lo previsto en las leyes y los presentes estatutos sin limitación alguna. 3. Autorizar con su firma todos los documentos públicos o privados que deban otorgarse en desarrollo de las actividades sociales o en interés de la sociedad; presentar a la asamblea general en sus reuniones ordinarias, un inventario y un balance de fin de ejercido, junto con un informe escrito sobre la situación de la sociedad un detalle completo de la cuenta de pérdidas y ganancias y un proyecto de distribución de utilidades obtenidas. 4. Nombrar y remover a los empleados de la sociedad 5. Tomar todas las medidas que reclame la conservación de los bienes sociales, vigilar la actividad de los empleados de la administración de la sociedad e impartirles las órdenes e instrucciones que exija la buena marcha de la sociedad 6. Convocar la Asamblea General de Accionistas a reuniones ordinarias y extraordinarias cuando (sic) conveniente o necesario y hacer las convocatorias del caso cuando lo ordenen los estatutos o lo soliciten el revisor fiscal o accionistas que representen un treinta por ciento (30%) del total de las acciones suscritas: 7. Cumplir las órdenes instrucciones que le imparta la Asamblea General de Accionistas en general y en particular solicitar autorizaciones para los negocios que deben aprobar previamente la Asamblea General de Accionistas según lo disponen las normas correspondientes de los presentes estatutos; 8. Presentar a la asamblea general los informes que ordene la ley y los presentes estatutos; 9. Elaborar el reglamento de emisión, ofrecimiento y

colocación de acciones y los necesarios para la administración de la sociedad, para aprobación de la Asamblea General de Accionistas; 10. Nombrar al secretario general, el cual lo será de la Asamblea General de Accionistas y en el evento de existir junta directiva de ésta, también 11. Imponer las sanciones al personal de la sociedad; 12. Cumplir y hacer que se cumplan oportunamente todos los requisitos o exigencias legales que se relacionen con el funcionamiento y actividades de la sociedad. 13. El representante legal de la compañía solo podrá contratar montos hasta diez mil (10.000) salarios mínimos mensuales legales vigentes; cuando el contrato supere este valor debe solicitar aprobación a la Asamblea General de Accionistas.

**NOMBRAMIENTOS**

**REPRESENTANTES LEGALES**

Por Acta No. 28 del 25 de marzo de 2016, de Junta de Socios, inscrita en esta Cámara de Comercio el 19 de abril de 2016 con el No. 02095166 del Libro IX, se designó a:

| CARGO | NOMBRE | IDENTIFICACIÓN |
|---|---|---|
| Gerente General | Nathalia Rodriguez Higuita | C.C. No. 000001018411748 |

| CARGO | NOMBRE | IDENTIFICACIÓN |
|---|---|---|
| Suplente Del Gerente General | Diana Yesenia Rodriguez Higuita | C.C. No. 000000052777762 |

**REVISORES FISCALES**

Por Acta No. 35 del 18 de febrero de 2020, de Asamblea de Accionistas, inscrita en esta Cámara de Comercio el 18 de septiembre de 2020 con el No. 02617001 del Libro IX, se designó a:

| CARGO | NOMBRE | IDENTIFICACIÓN |
|---|---|---|

**CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL**

**Fecha Expedición: 30 de julio de 2025 Hora: 08:47:18**
Recibo No. AB25241340
Valor: $ 11,600

**CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B252413407ACC8**

**Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.**

---

| | | |
|---|---|---|
| Revisor Fiscal | Sandra Bibiana Arias Martinez | C.C. No. 000000052427951 T.P. No. 83990T |

Por Acta No. 28 del 25 de marzo de 2016, de Junta de Socios, inscrita en esta Cámara de Comercio el 19 de abril de 2016 con el No. 02095166 del Libro IX, se designó a:

| CARGO | NOMBRE | IDENTIFICACIÓN |
|---|---|---|
| Revisor Fiscal Suplente | Adriana Cecilia Ayala Riaño | C.C. No. 000000051923678 |

**PODERES**

Por Escritura Pública No. 13656 del 27 de agosto de 2008 de la Notaría 29 de Bogotá D.C., inscrita el 11 de septiembre de 2008 bajo el No. 014507 del libro V, compareció Diana Yesenia Rodriguez Higuita, identificada con cédula de ciudadanía No. 52.777.762 de Bogotá D.C., actuando en nombre de la sociedad de la referencia manifiesta que por medio del presente instrumento publico confiere poder general, amplio y suficiente al señor Gildardo Rodriguez Vargas, quien es mayor de edad y se identifica civilmente con la cédula de ciudadanía número 3. 020. 892 de Bogotá, de estado civil casado, con sociedad conyugal disuelta y liquidada, vecino domiciliado y residente en esta ciudad, para que en su nombre y representación administre los bienes de la sociedad a la cual gerencia y representa, en todos sus actos y contratos en los cuales pueda tener interés y al efecto le otorga entre otras las siguientes facultades: o1. Para que directa o por medio de contratos con terceros dirija sus negocios, recaude y disponga del producto de sus bienes. 02. Para que exija, cobre y perciba cualesquiera cantidades de dineros adeudados a la sociedad que representa la poderdante, expida los recibos y otorgue las cancelaciones correspondientes .03. Para que pague a los acreedores de la sociedad que representa la poderdante y convenga con ellos los términos de las respectivas acreencias. 04. Para que exija y admita cauciones legales o personales con el fin de asegurar los créditos reconocidos o que se reconozcan a favor de la sociedad que representa la poderdante. 05. Para que por cuenta de los créditos reconocidos o que se reconozcan a favor de la sociedad que representa la poderdante, admite a los deudores en pago bienes distintos a los debidos y para que remate

**CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL**

**Fecha Expedición: 30 de julio de 2025 Hora: 08:47:18**
Recibo No. AB25241340
Valor: $ 11,600

**CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B252413407ACC8**

**Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.**

---

tales bienes en juicio dado el caso. 06. Para que exija cuentas a quienes tengan la obligación de rendirlas a la sociedad que representa la poderdante, las pruebe o impruebe, perciba o pague el saldo respectivo, según el caso, y otorgue el finiquito correspondiente. 07. Para que condone parcial o totalmente las deudas a favor de la sociedad que representa la poderdante y para que conceda a los deudores plazos o términos para satisfacer sus obligaciones. 08. Para que venda, permute, de en pago, arriendo, aporte a sociedades los bienes muebles e inmuebles, de la sociedad que representa la poderdante, acepte y de en mutuo, contratos o deposito los mismos bienes. 09. Para que compre, venda, hipoteque, reciba en permuta, tome en arriendo, y reciba en secuestro bienes muebles o inmuebles, para la sociedad que representa la poderdante. 10. Para que ratifique ampliamente en nombre de la sociedad que representa la poderdante, contratos de compra venta o permuta celebrados por ella, sobre cualquier especie de bienes. 11. Para que otorgue donaciones entre vivos de bienes de la sociedad que representa la poderdante, muebles o inmuebles, presentes o futuros y obtenga la insinuación o insinuaciones necesarias. 12. Para que acepte donaciones de bienes muebles o inmuebles, para a sociedad que representa la poderdante. 13. Para que asegure las obligaciones de la sociedad que representa la poderdante, o las que contraiga a nombre de ella, con hipotecas sobre sus bienes inmuebles, o prenda de sus bienes muebles. 14. Rara que transija los pleitos, deudas o diferencias que ocurran relativos a las obligaciones y derechos de la sociedad que represente la poderdante. 15. Para que someta a la decisión de tribunales de arbitramento constituido de acuerdo a la ley, los pleitos, deudas o diferencias que ocurran de relativos a las obligaciones y derechos de la sociedad que representa la poderdante y para que la represente en la substanciación del juicio y juicios arbitrales correspondientes. 16. Para que celebre contratos de sociedad, bien sean colectivas, de responsabilidad limitada, encomandita simple por acciones o anónimas, de carácter civil o comercial y para que aporte en ellas cualesquiera clase de bienes muebles o inmuebles, de propiedad de la sociedad que representa la poderdante y con las facultades necesarias para estipular el monto del capital social, el modo de administrar, disolver y liquidar sociedades y para que intervenga y apruebe la fusión, incorporación, transformación, reforma de estatutos, disolución liquidación de las sociedades que tenga o llegue a tener la sociedad que representa la poderdante, de acuerdo con los respectivos contratos y, en general, para que la represente con las más amplias facultades en las

compañías que sea o llegare a ser socia o accionista y para que cubra los instalamentos y reciba los dividendos y utilidades que correspondan a la sociedad que representa la poderdante. 17. Para que celebre contratos de transporte, seguro, mandato comercial en sus diversas formas de comisión, proposición, correduría y agencia de cambio, asociación o cuentas en participación, cuenta corriente y de cambio, depósitos, cumpla lo estipulado en ellos y exija el cumplimiento de los mismos, de la sociedad que represen a poderdante. 18. Para que en desarrollo de las facultades anteriores, gire, ordene girar, acepte, endose y afiance letras de cambio, cheques, pagares, libranzas y para que haga toda clase de negocios relacionados con los títulos valores. 19. Para que celebre contratos de trabajo de la sociedad que representa la poderdante. 20. Para que represente a la poderdante ante cualquier entidad, corporación, banco, funcionarios, empleados, o entidades de la rama ejecutiva, legislativa o jurisdiccional en cualquier petición, proceso, pleito, actuación, acto, diligencia o gestión en que la sociedad que representa la poderdante tenga que intervenir directa o indirectamente, sea como demandante o como demandada, como opositora o coadyuvante de cualquiera de las partes, ya sea para iniciar, según o fenecer tales peticiones, juicios, actuaciones, actos, diligencias o gestiones y para que proponga y desista de los recursos en ellos interpuestos y de las articulaciones o incidentes que promueva. 21. Para que sustituya parcial o totalmente este poder y lo recobre revocando las sustituciones y en general para que asuma la personería de la sociedad que representa la poderdante, siempre que lo estime conveniente o necesario, de manera que en ningún caso quede sin representación en negocios que le interesen, ya se refieran a actos administrativos o de disposición. 22. Y, en general para que sin limitación ejerza la representación de la poderdante ya que las estipulaciones anteriores no son taxativas sino simplemente enumerativas de las amplias facultades otorgadas mediante el presente poder general, que la representante legal de la sociedad CONSTRITURAR LTDA otorga. Presente Gildardo Rodriguez Vargas, de las condiciones civiles ya anotadas, dilo: Que acepta la presente escritura y el poder otorgado a su favor por estar a su entera satisfacción.

## REFORMAS DE ESTATUTOS

Los estatutos de la sociedad han sido reformados así:

**CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL**

**Fecha Expedición: 30 de julio de 2025 Hora: 08:47:18**
Recibo No. AB25241340
Valor: $ 11,600

**CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B252413407ACC8**

**Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.**

| DOCUMENTO | INSCRIPCIÓN |
|---|---|
| E. P. No. 0000085 del 29 de enero de 2002 de la Notaría 3 de Bogotá D.C. | 00815470 del 19 de febrero de 2002 del Libro IX |
| E. P. No. 0001476 del 30 de octubre de 2002 de la Notaría 3 de Bogotá D.C. | 00851297 del 1 de noviembre de 2002 del Libro IX |
| E. P. No. 8777 del 19 de agosto de 2010 de la Notaría 72 de Bogotá D.C. | 01408474 del 24 de agosto de 2010 del Libro IX |
| Acta No. 28 del 25 de marzo de 2016 de la Junta de Socios | 02095166 del 19 de abril de 2016 del Libro IX |
| Acta No. 030 del 27 de octubre de 2017 de la Asamblea de Accionistas | 02275832 del 15 de noviembre de 2017 del Libro IX |
| Acta No. 35 del 18 de febrero de 2020 de la Asamblea de Accionistas | 02616992 del 18 de septiembre de 2020 del Libro IX |
| Acta No. 036 del 17 de diciembre de 2020 de la Asamblea de Accionistas | 02649764 del 30 de diciembre de 2020 del Libro IX |
| Acta No. 038 del 3 de febrero de 2022 de la Asamblea de Accionistas | 02790788 del 9 de febrero de 2022 del Libro IX |

## RECURSOS CONTRA LOS ACTOS DE INSCRIPCIÓN

De conformidad con lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y la Ley 962 de 2005, los actos administrativos de registro, quedan en firme dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de inscripción, siempre que no sean objeto de recursos. Para estos efectos, se informa que para la Cámara de Comercio de Bogotá, los sábados NO son días hábiles.

Una vez interpuestos los recursos, los actos administrativos recurridos quedan en efecto suspensivo, hasta tanto los mismos sean resueltos, conforme lo prevé el artículo 79 del Código de Procedimiento Administrativo y de los Contencioso Administrativo.

A la fecha y hora de expedición de este certificado, NO se encuentra en curso ningún recurso.

**CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL**

**Fecha Expedición: 30 de julio de 2025 Hora: 08:47:18**
Recibo No. AB25241340
Valor: $ 11,600

**CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B252413407ACC8**

**Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.**

---

## CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CIIU

Actividad principal Código CIIU: 0811
Actividad secundaria Código CIIU: 4923
Otras actividades Código CIIU: 0990, 4663

## ESTABLECIMIENTO(S) DE COMERCIO

A nombre de la persona jurídica figura(n) matriculado(s)en esta Cámara de Comercio de Bogotá el(los) siguiente(s) establecimiento(s) de comercio:

| | |
|---|---|
| Nombre: | CONSTRITURAR SAS |
| Matrícula No.: | 03339933 |
| Fecha de matrícula: | 19 de febrero de 2021 |
| Último año renovado: | 2025 |
| Categoría: | Establecimiento de comercio |
| Dirección: | Kilometro 4 Via Pasquilla Parque Minero Industrial Mochuelo |
| Municipio: | Bogotá D.C. |

SI DESEA OBTENER INFORMACIÓN DETALLA DE LOS ANTERIORES ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO O DE AQUELLOS MATRICULADOS EN UNA JURISDICCIÓN DIFERENTE A LA DEL PROPIETARIO, DEBERÁ SOLICITAR EL CERTIFICADO DE MATRÍCULA MERCANTIL DEL RESPECTIVO ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO.

LA INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE A LOS ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO, AGENCIAS Y SUCURSALES, QUE LA PERSONA JURÍDICA TIENE MATRICULADOS EN OTRAS CÁMARAS DE COMERCIO DEL PAÍS, PODRÁ CONSULTARLA EN WWW.RUES.ORG.CO.

## TAMAÑO EMPRESARIAL

De conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.13.2.1 del Decreto 1074 de 2015 y la Resolución 2225 de 2019 del DANE el tamaño de la empresa es Pequeña

Lo anterior de acuerdo a la información reportada por el matriculado o

---

inscrito en el formulario RUES:

Ingresos por actividad ordinaria $ 3.976.278.770

Actividad económica por la que percibió mayores ingresos en el período - CIIU : 0811

## INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

Que, los datos del empresario y/o el establecimiento de comercio han sido puestos a disposición de la Policía Nacional a través de la consulta a la base de datos del RUES.

Los siguientes datos sobre RIT y Planeación son informativos: Contribuyente inscrito en el registro RIT de la Dirección de Impuestos, fecha de inscripción : 29 de octubre de 2021. Fecha de envío de información a Planeación : 18 de julio de 2025. \n \n Señor empresario, si su empresa tiene activos inferiores a 30.000 SMLMV y una planta de personal de menos de 200 trabajadores, usted tiene derecho a recibir un descuento en el pago de los parafiscales de 75% en el primer año de constitución de su empresa, de 50% en el segundo año y de 25% en el tercer año. Ley 590 de 2000 y Decreto 525 de 2009. Recuerde ingresar a www.supersociedades.gov.co para verificar si su empresa está obligada a remitir estados financieros. Evite sanciones.

El presente certificado no constituye permiso de funcionamiento en ningún caso.

**********

Este certificado refleja la situación jurídica registral de la sociedad, a la fecha y hora de su expedición.

**********

Este certificado fue generado electrónicamente con firma digital y cuenta con plena validez jurídica conforme a la Ley 527 de 1999.

**********

**********

**********

**CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL**

**Fecha Expedición: 30 de julio de 2025 Hora: 08:47:18**
Recibo No. AB25241340
Valor: $ 11,600

**CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B252413407ACC8**

**Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.**

---

**********

Firma mecánica de conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la autorización impartida por la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante el oficio del 18 de noviembre de 1996.



**INFORME DE ENSAYO**
**ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO DE LOS AGREGADOS GRUESO Y FINO.**
**INV E 213:2013.**

**NÚMERO DE INFORME:** **DGP-1873-24-5**
**PÁGINAS:** **1 DE 2**

| | |
|---|---|
| ***CLIENTE:** | CONSTRITURAR S.A.S. |
| ***CÓDIGO DE OBRA:** | 24096 |
| ***OBRA:** | PLANTA CONSTRITURAR |
| ***DIRECCIÓN Y CIUDAD DEL CLIENTE:** | CANTERA BELLAVISTA - USME |
| ***DESCRIPCIÓN CLIENTE:** | TRITURADO 3/4" |
| **DESCRIPCIÓN LABORATORIO:** | VISUAL: MATERIAL GRANULAR ANGULOSO, COLOR MARRÓN MUY PÁLIDO, CONDICIÓN DE HUMEDAD, SECA |
| ***NÚMERO DE LA MUESTRA:** | M2 |
| ***PROCEDENCIA:** | CONSTRITURAR |
| ***LOCALIZACIÓN TOMA DE MUESTRA:** | PLANTA |
| **SITIO DE ENSAYO:** | LABORATORIO DE ENSAYOS |
| **FECHA DE RECEPCIÓN DE MUESTRAS:** | 2024-05-03 |
| **FECHA DE EJECUCIÓN DE ENSAYO:** | 2024-05-10 |
| **FECHA DE EMISIÓN DEL INFORME:** | 2024-05-17 |
| **ENSAYO EJECUTADO POR:** | D. TEUTA |
| **ORDEN DE TRABAJO N°:** | 69809 - OV 119601 |
| **NÚMERO DE PÁGINAS DEL INFORME:** | Dos (2) |

Este informe se expide de acuerdo con los requisitos de la norma ISO/IEC 17025:2017.
Los resultados incluidos en este informe, se relacionan únicamente con el ítem sometido a ensayo, el cual fue suministrado por el cliente.
El laboratorio no fue responsable de la etapa de muestreo, por lo tanto, los resultados se aplican a la muestra como se recibió.
Los resultados contenidos en el presente informe se refieren al momento y condiciones en que se realizaron los ensayos. El laboratorio que lo emite no se responsabiliza de los perjuicios que puedan derivarse del uso inadecuado de estos resultados.
El laboratorio es responsable de toda la información suministrada en el informe, excepto cuando ésta sea suministrada por el cliente.
El presente informe no puede ser reproducido parcialmente sin la aprobación escrita de CONCRELAB S.A.S., con el fin de asegurar que partes del mismo, no se saquen de contexto.
* La información registrada en los campos identificados con (*) fue suministrada por el cliente, el laboratorio no es responsable de la incidencia que estos datos puedan ocasionar en la validez de los resultados.

**AUTORIZADO POR:**




**Laura Cuervo Giraldo**
**Jefe de Geotecnia**
geotecnia@concrelab.com

# INFORME DE ENSAYO
## ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO DE LOS AGREGADOS GRUESO Y FINO.
## INV E 213:2013.

**NÚMERO DE INFORME:** DGP-1873-24-5
**PÁGINAS:** 2 DE 2

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Masa total seca. g** | 6331 | **M1: Masa de la muestra total que pasa el tamiz No. 4. g** | 37 | | |
| **Masa seca lavada sobre el tamiz No. 200. g** | 6101 | **M2: Masa de la porción reducida ensayada del material pasa tamiz No. 4. g** | | | |

| Tamiz | | B: Masa Retenida (g) | Masa retenida corregida de la fracción (g) | Porcentaje retenido (%) | Porcentaje que pasa (%) | * Límite Inferior | * Límite Superior |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | alterno | | | | | | |
| 125,00 | 5" | | | | 100 | | |
| 100,00 | 4" | | | | 100 | | |
| 76,20 | 3" | | | | 100 | | |
| 64,00 | 2½" | | | | 100 | | |
| 50,00 | 2" | | | | 100 | | |
| 37,50 | 1½" | | | | 100 | | |
| 25,00 | 1" | 195,0 | 195,0 | 3 | 97 | | |
| 19,00 | 3/4" | 2159,6 | 2159,6 | 34 | 63 | | |
| 12,70 | 1/2" | 3404,5 | 3404,5 | 54 | 9 | | |
| 9,50 | 3/8" | 273,7 | 273,7 | 4 | 5 | | |
| 4,75 | No 4 | 31,4 | 31,4 | 0 | 4 | | |
| 2,38 | No 8 | | | | | | |
| 2,00 | No. 10 | | | | | | |
| 1,19 | No. 16 | | | | | | |
| 0,60 | No. 30 | | | | | | |
| 0,43 | No. 40 | | | | | | |
| 0,30 | No. 50 | | | | | | |
| 0,15 | No. 100 | | | | | | |
| 0,08 | No. 200 | | | | | | |




Nota: * La información registrada en los campos identificados con (*) fue suministrada por el cliente, el laboratorio no es responsable de la incidencia que estos datos puedan ocasionar en la validez de los resultados.

**OBSERVACIONES:**

**FIN DEL INFORME DE ENSAYO**

# INFORME DE ENSAYO

## RESISTENCIA A LA DEGRADACIÓN DE LOS AGREGADOS DE TAMAÑOS MENORES DE 37,5 mm (1½") POR MEDIO DE LA MÁQUINA DE LOS ÁNGELES.
## INV E 218:2013

**NÚMERO DE INFORME:** **DGP-1873-24-6**
**PÁGINAS:** **1 DE 2**

| | |
|---|---|
| ***CLIENTE:** | CONSTRITURAR S.A.S. |
| ***CÓDIGO DE OBRA:** | 24096 |
| ***OBRA:** | PLANTA CONSTRITURAR |
| ***DIRECCIÓN Y CIUDAD DEL CLIENTE:** | CANTERA BELLAVISTA - USME |
| ***DESCRIPCIÓN CLIENTE:** | TRITURADO 3/4" |
| **DESCRIPCIÓN LABORATORIO:** | VISUAL: MATERIAL GRANULAR ANGULOSO, COLOR MARRÓN MUY PÁLIDO, CONDICIÓN DE HUMEDAD, SECA |
| ***NÚMERO DE LA MUESTRA:** | M2 |
| ***PROCEDENCIA:** | CONSTRITURAR |
| ***LOCALIZACIÓN TOMA DE MUESTRA:** | PLANTA |
| **SITIO DE ENSAYO:** | LABORATORIO DE ENSAYOS |
| **FECHA DE RECEPCIÓN DE MUESTRAS:** | 2024-05-03 |
| **FECHA DE EJECUCIÓN DE ENSAYO:** | 2024-05-15 |
| **FECHA DE EMISIÓN DEL INFORME:** | 2024-05-17 |
| **ENSAYO EJECUTADO POR:** | D. TEUTA |
| **ORDEN DE TRABAJO N°:** | 69809 - OV 119601 |
| **NÚMERO DE PÁGINAS DEL INFORME:** | Dos (2) |

Este informe se expide de acuerdo con los requisitos de la norma ISO/IEC 17025:2017.
Los resultados incluidos en este informe, se relacionan únicamente con el ítem sometido a ensayo, el cual fue suministrado por el cliente.
El laboratorio no fue responsable de la etapa de muestreo, por lo tanto, los resultados se aplican a la muestra como se recibió.
Los resultados contenidos en el presente informe se refieren al momento y condiciones en que se realizaron los ensayos. El laboratorio que lo emite no se responsabiliza de los perjuicios que puedan derivarse del uso inadecuado de estos resultados.
El laboratorio es responsable de toda la información suministrada en el informe, excepto cuando ésta sea suministrada por el cliente.
El presente informe no puede ser reproducido parcialmente sin la aprobación escrita de CONCRELAB S.A.S., con el fin de asegurar que partes del mismo, no se saquen de contexto.
* La información registrada en los campos identificados con (*) fue suministrada por el cliente, el laboratorio no es responsable de la incidencia que estos datos puedan ocasionar en la validez de los resultados.

**AUTORIZADO POR:**



**Laura Cuervo Giraldo**
**Jefe de Geotecnia**
geotecnia@concrelab.com

# INFORME DE ENSAYO

## RESISTENCIA A LA DEGRADACIÓN DE LOS AGREGADOS DE TAMAÑOS MENORES DE 37,5 mm (1½") POR MEDIO DE LA MÁQUINA DE LOS ÁNGELES.
## INV E 218:2013

**NÚMERO DE INFORME:** **DGP-1873-24-6**
**PÁGINAS:** **2 DE 2**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Tamaño máximo nominal. | | 1" | |
| Gradación empleada. | | A | |
| Nº de esferas. | | 12 | |
| Estado de la muestra. | | **SECA** | **HUMEDA** |
| Masa muestra antes del ensayo. | g | 5001 | |
| Masa muestra seca y después de lavado tamiz Nº 12 después del ensayo a 100 Revoluciones. | g | | |
| Masa muestra seca y después de lavado tamiz Nº 12 después del ensayo a 500 Revoluciones. | g | 3210 | |
| Porcentaje de desgaste a 100 Revoluciones. | % | | |
| Porcentaje desgaste a 500 Revoluciones. | % | **36** | |
| Relación húmedo / Seco, 500 Revoluciones. | | | |

| GRADACIÓN UTILIZADA (masa fracciones) | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Pasa | Retiene | A | B | C | D |
| 1 1/2" | 1" | 1250 ± 25 | | | |
| 1" | 3/4" | 1250 ± 25 | | | |
| 3/4" | 1/2" | 1250 ± 10 | 2500 ± 10 | | |
| 1/2" | 3/8" | 1250 ± 10 | 2500 ± 10 | | |
| 3/8" | 1/4" | | | 2500 ± 10 | |
| 1/4" | No. 4 | | | 2500 ± 10 | |
| 3/8" | No. 8 | | | | 5000 ± 10 |

**OBSERVACIONES:**

**FIN DEL INFORME DE ENSAYO**

**INFORME DE ENSAYO**
**ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO DE LOS AGREGADOS GRUESO Y FINO.**
**INV E 213:2013.**

**NÚMERO DE INFORME:** **DGP-1848-25-1**
**PÁGINAS:** **1 DE 2**

| | |
|---|---|
| ***CLIENTE:** | CONSTRITURAR S.A.S. |
| ***CÓDIGO DE OBRA:** | 24096 |
| ***OBRA:** | PLANTA CONSTRITURAR |
| ***DIRECCIÓN Y CIUDAD DEL CLIENTE:** | CANTERA BELLAVISTA - USME |
| ***DESCRIPCIÓN CLIENTE:** | B-200 |
| **DESCRIPCIÓN LABORATORIO:** | VISUAL: MATERIAL GRANULAR ANGULOSO, COLOR: AMARILLO PARDUZCO, CONDICIÓN DE HUMEDAD: HÚMEDA |
| ***NÚMERO DE LA MUESTRA:** | M2 |
| ***PROCEDENCIA:** | CONSTRITURAR |
| ***LOCALIZACIÓN TOMA DE MUESTRA:** | CONSTRITURAR |
| **SITIO DE ENSAYO:** | LABORATORIO DE ENSAYOS |
| **FECHA DE RECEPCIÓN DE MUESTRAS:** | 2025-04-12 |
| **FECHA DE EJECUCIÓN DE ENSAYO:** | 2025-04-22 |
| **FECHA DE EMISIÓN DEL INFORME:** | 2025-04-25 |
| **ENSAYO EJECUTADO POR:** | H. RODRIGUEZ. |
| **ORDEN DE TRABAJO N°:** | 79452 - OV 150347 |
| **NÚMERO DE PÁGINAS DEL INFORME:** | Dos (2) |

Este informe se expide de acuerdo con los requisitos de la norma ISO/IEC 17025:2017.
Los resultados incluidos en este informe, se relacionan únicamente con el ítem sometido a ensayo, el cual fue suministrado por el cliente.
El laboratorio no fue responsable de la etapa de muestreo, por lo tanto, los resultados se aplican a la muestra como se recibió.
Los resultados contenidos en el presente informe se refieren al momento y condiciones en que se realizaron los ensayos. El laboratorio que lo emite no se responsabiliza de los perjuicios que puedan derivarse del uso inadecuado de estos resultados.
El laboratorio es responsable de toda la información suministrada en el informe, excepto cuando ésta sea suministrada por el cliente.
El presente informe no puede ser reproducido parcialmente sin la aprobación escrita de CONCRELAB S.A.S., con el fin de asegurar que partes del mismo, no se saquen de contexto.
* La información registrada en los campos identificados con (*) fue suministrada por el cliente, el laboratorio no es responsable de la incidencia que estos datos puedan ocasionar en la validez de los resultados.

**AUTORIZADO POR:**




**Laura Cuervo Giraldo**
Jefe de Geotecnia
geotecnia@concrelab.com

# INFORME DE ENSAYO
## ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO DE LOS AGREGADOS GRUESO Y FINO.
## INV E 213:2013.

**NÚMERO DE INFORME:** DGP-1848-25-1
**PÁGINAS:** 2 DE 2

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Masa total seca.** | **g** | 16590 | **M1: Masa de la muestra total que pasa el tamiz No. 4.** | **g** | 4154,0 |
| **Masa seca lavada sobre el tamiz No. 200.** | **g** | 14735 | **M2: Masa de la porción reducida ensayada del material pasa tamiz No. 4.** | **g** | 480,3 |

| Tamiz | | B: Masa Retenida (g) | Masa retenida corregida de la fracción (g) | Porcentaje retenido (%) | Porcentaje que pasa (%) | * Límite Inferior | * Límite Superior |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | alterno | | | | | | |
| 125,00 | 5" | | | | 100 | | |
| 100,00 | 4" | | | | 100 | | |
| 76,20 | 3" | 577,8 | 577,8 | 3 | 97 | | |
| 64,00 | 2½" | 1504,0 | 1504,0 | 9 | 88 | | |
| 50,00 | 2" | 1916,1 | 1916,1 | 12 | 76 | | |
| 37,50 | 1½" | 1360,7 | 1360,7 | 8 | 68 | | |
| 25,00 | 1" | 2002,0 | 2002,0 | 12 | 56 | | |
| 19,00 | 3/4" | 863,8 | 863,8 | 5 | 51 | | |
| 12,70 | 1/2" | 911,5 | 911,5 | 5 | 45 | | |
| 9,50 | 3/8" | 504,6 | 504,6 | 3 | 42 | | |
| 4,75 | No 4 | 938,5 | 938,5 | 6 | 36 | | |
| 2,38 | No 8 | 75,0 | 648,7 | 4 | 32 | | |
| 2,00 | No. 10 | 10,7 | 92,5 | 1 | 32 | | |
| 1,19 | No. 16 | 27,9 | 241,3 | 1 | 30 | | |
| 0,60 | No. 30 | 19,5 | 168,7 | 1 | 29 | | |
| 0,43 | No. 40 | 8,4 | 72,6 | 0 | 29 | | |
| 0,30 | No. 50 | 14,7 | 127,1 | 1 | 28 | | |
| 0,15 | No. 100 | 173,0 | 1496,2 | 9 | 19 | | |
| 0,08 | No. 200 | 148,6 | 1285,2 | 8 | 11 | | |




Nota: * La información registrada en los campos identificados con (*) fue suministrada por el cliente, el laboratorio no es responsable de la incidencia que estos datos puedan ocasionar en la validez de los resultados.

**OBSERVACIONES:**

**FIN DEL INFORME DE ENSAYO**

# INFORME DE ENSAYO


## CBR DE SUELOS COMPACTADOS EN EL LABORATORIO Y SOBRE MUESTRA INALTERADA.

## INV E 148:2013

**NÚMERO DE INFORME: DGP-1336-25-13**



| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Tiempo de inmersión (horas)** | | 96 | | **Material retenido Tamiz 3/4" (%)** | | 36 |
| **Condición de ensayo de la probeta** | | Con inmersión previa | | **Sobrecarga de saturación y penetración (kg)** | | 4,5 |
| **Sobrecargas utilizadas:** | | 2 | | **Material sustituido para realizar el ensayo (%)** | | 36 |
| **Muestra N°** | | 1 | | 2 | | 3 |
| **N° de golpes** | | 56 | | 25 | | 10 |
| **Expansión %** | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| **Penetración mm** | | **Carga kN** | **Esfuerzo MPa** | **Carga kN** | **Esfuerzo MPa** | **Carga kN** | **Esfuerzo MPa** |
| **0,00** | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **0,64** | | 3,14 | 1,62 | 2,16 | 1,12 | 1,65 | 0,85 |
| **1,27** | | 6,22 | 3,21 | 3,85 | 1,99 | 2,58 | 1,33 |
| **1,91** | | 9,14 | 4,72 | 5,95 | 3,07 | 2,99 | 1,55 |
| **2,54** | | 11,84 | 6,12 | 7,55 | 3,90 | 3,38 | 1,75 |
| **3,18** | | 14,35 | 7,42 | 8,73 | 4,51 | 3,75 | 1,94 |
| **3,81** | | 16,87 | 8,72 | 9,72 | 5,02 | 4,12 | 2,13 |
| **4,45** | | 19,77 | 10,22 | 10,65 | 5,50 | 4,46 | 2,30 |
| **5,08** | | 21,47 | 11,10 | 11,41 | 5,90 | 5,16 | 2,67 |
| **7,62** | | 25,54 | 13,20 | 13,92 | 7,19 | 6,74 | 3,48 |
| **10,16** | | 26,21 | 13,55 | 16,10 | 8,32 | 7,98 | 4,12 |
| **12,70** | | 27,20 | 14,06 | 18,26 | 9,44 | 9,75 | 5,04 |
| **Hum. Penetración %** | | 7,9 | | 8,0 | | 8,9 | |
| **CBR corregido (%)** | **2,54 (mm )** | 89 | | 57 | | 25 | |
| | **5,08 (mm)** | 108 | | 57 | | 26 | |



# INFORME DE ENSAYO

## CBR DE SUELOS COMPACTADOS EN EL LABORATORIO Y SOBRE MUESTRA INALTERADA.

## INV E 148:2013

**NÚMERO DE INFORME: DGP-1336-25-13**



| Determinación de la masa unitaria | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **N° de golpes** | | **56** | **25** | **10** |
| **$M_{mws}$** masa húmeda+ Molde. | g | 11780 | 11488 | 10568 |
| **$M_m$** masa del molde. | g | 6940 | 6922 | 6243 |
| Masa material húmedo. | g | 4840 | 4566 | 4325 |
| **$V_m$** Volumen del molde. | $cm^3$ | 2128 | 2114 | 2112 |
| **$M_{sac}$** Masa material seco. | g | 4536 | 4283 | 4055 |
| **$\rho_d$** Densidad seca. | $kN/m^3$ | 20,91 | 19,87 | 18,83 |

| Humedad de compactación | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **$W_{ac}$** Contenido de agua | % | 6,7 | 6,6 | 6,7 |

| Densidad vs. CBR | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **ρd** Densidad seca. | $kg/m^3$ | 2132 | 2026 | 1920 |
| **CBR corregido a 2,54 mm** | | 89 | 57 | 25 |
| **CBR corregido a 5,08 mm** | | 108 | 57 | 26 |

| * Profundidad de muestreo | |
|---|---|


| Clasificación "Los métodos INV E 180:2013 y INV E 181:2013 No cuentan con alcance de acreditación ONAC" | |
|---|---|
| INV-E-123:2013 | |
| INV-E-125:2013 | NL |
| INV-E-126:2013 | NP |
| INV-E-180:2013 (AASHTO) | |
| INV-E-181:2013 (SUCS) | |


| Método usado para preparación y compactación |
|---|
| ENSAYO MODIFICADO INV E 142:2013 |

**Valores de CBR por interpolación**

Nota: Interpolación realizada teniendo en cuenta el valor de densidad seca máxima según INV E 142:2013

| Compactación % | Densidad seca $kg/m^3$ | CBR Corregido a 5,08 (mm) |
|---|---|---|
| 100 | 2130 | 104 |
| 98 | 2088 | 88 |
| 95 | 2024 | 63 |




**Nota:** * La información registrada en los campos identificados con (*) fue suministrada por el cliente, el laboratorio no es responsable de la incidencia que estos datos puedan ocasionar en la validez de los resultados.

**OBSERVACIONES:**

**FIN DEL INFORME DE ENSAYO**

# INFORME DE ENSAYO

## RESISTENCIA A LA DEGRADACIÓN DE LOS AGREGADOS DE TAMAÑOS MENORES DE 37,5 mm (1½") POR MEDIO DE LA MÁQUINA DE LOS ÁNGELES.
## INV E 218:2013

**NÚMERO DE INFORME:** DGP-1336-25-4
**PÁGINAS:** 1 DE 2

| | |
|---|---|
| ***CLIENTE:** | CONSTRITURAR S.A.S. |
| ***CÓDIGO DE OBRA:** | 24096 |
| ***OBRA:** | PLANTA CONSTRITURAR |
| ***DIRECCIÓN Y CIUDAD DEL CLIENTE:** | CANTERA BELLAVISTA - USME |
| ***DESCRIPCIÓN CLIENTE:** | B-200 |
| **DESCRIPCIÓN LABORATORIO:** | VISUAL: MATERIAL GRANULAR ANGULOSO, COLOR: MARRÓN AMARILLENTO OSCURO, CONDICIÓN DE HUMEDAD: HÚMEDA |
| ***NÚMERO DE LA MUESTRA:** | M1 |
| ***PROCEDENCIA:** | NO SUMINISTRADA |
| ***LOCALIZACIÓN TOMA DE MUESTRA:** | PLANTA |
| **SITIO DE ENSAYO:** | LABORATORIO DE ENSAYOS |
| **FECHA DE RECEPCIÓN DE MUESTRAS:** | 2025-03-05 |
| **FECHA DE EJECUCIÓN DE ENSAYO:** | 2025-03-13 |
| **FECHA DE EMISIÓN DEL INFORME:** | 2025-03-18 |
| **ENSAYO EJECUTADO POR:** | C. GOMEZ. |
| **ORDEN DE TRABAJO N°:** | 73349 - OV 146220 |
| **NÚMERO DE PÁGINAS DEL INFORME:** | Dos (2) |

Este informe se expide de acuerdo con los requisitos de la norma ISO/IEC 17025:2017.
Los resultados incluidos en este informe, se relacionan únicamente con el ítem sometido a ensayo, el cual fue suministrado por el cliente.
El laboratorio no fue responsable de la etapa de muestreo, por lo tanto, los resultados se aplican a la muestra como se recibió.
Los resultados contenidos en el presente informe se refieren al momento y condiciones en que se realizaron los ensayos. El laboratorio que lo emite no se responsabiliza de los perjuicios que puedan derivarse del uso inadecuado de estos resultados.
El laboratorio es responsable de toda la información suministrada en el informe, excepto cuando ésta sea suministrada por el cliente.
El presente informe no puede ser reproducido parcialmente sin la aprobación escrita de CONCRELAB S.A.S., con el fin de asegurar que partes del mismo, no se saquen de contexto.
* La información registrada en los campos identificados con (*) fue suministrada por el cliente, el laboratorio no es responsable de la incidencia que estos datos puedan ocasionar en la validez de los resultados.

**AUTORIZADO POR:**



**Laura Cuervo Giraldo**
Jefe de Geotecnia
geotecnia@concrelab.com

# INFORME DE ENSAYO

## RESISTENCIA A LA DEGRADACIÓN DE LOS AGREGADOS DE TAMAÑOS MENORES DE 37,5 mm (1½") POR MEDIO DE LA MÁQUINA DE LOS ÁNGELES.

## INV E 218:2013

**NÚMERO DE INFORME:** DGP-1336-25-4
**PÁGINAS:** 2 DE 2

| | | | |
|---|---|---|---|
| Tamaño máximo nominal. | | | |
| Gradación empleada. | | A | |
| Nº de esferas. | | 12 | |
| Estado de la muestra. | | **SECA** | **HUMEDA** |
| Masa muestra antes del ensayo. | g | 5001 | |
| Masa muestra seca y después de lavado tamiz Nº 12 después del ensayo a 100 Revoluciones. | g | | |
| Masa muestra seca y después de lavado tamiz Nº 12 después del ensayo a 500 Revoluciones. | g | 2600 | |
| Porcentaje de desgaste a 100 Revoluciones. | % | | |
| Porcentaje desgaste a 500 Revoluciones. | % | **48** | |
| Relación húmedo / Seco, 500 Revoluciones. | | | |

| GRADACIÓN UTILIZADA (masa fracciones) | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Pasa | Retiene | A | B | C | D |
| 1 1/2" | 1" | 1250 ± 25 | | | |
| 1" | 3/4" | 1250 ± 25 | | | |
| 3/4" | 1/2" | 1250 ± 10 | 2500 ± 10 | | |
| 1/2" | 3/8" | 1250 ± 10 | 2500 ± 10 | | |
| 3/8" | 1/4" | | | 2500 ± 10 | |
| 1/4" | No. 4 | | | 2500 ± 10 | |
| 3/8" | No. 8 | | | | 5000 ± 10 |

**OBSERVACIONES:**

**FIN DEL INFORME DE ENSAYO**

# Anexo 11. Documentos planta de energia

# GRUPO ELÉCTROGENO




ENFRIAMIENTO POR AGUA

3 FASE

60HZ 220V

COMBUSTIBLE DIESEL



*ESPECIFICAICONES DEL EQUIPO*

1. MOTOR

MOTIR DIESEL INDUSTRIAL DE CUATRO TIEMPOS DE ALTO RENDIMIENTO

2. ESISTEMA DE FILTRACIOND EL MOTOR

- FILTRO DE AIRE
- FILTRO DE COMBUSTIBLE
- FILTRO DE ACEITE DE ALTO FLUJO

TODOS LOS FILTROS SON REEMPLAZABLES

3. SISTEMA DE ENFRIAMIENTO

EFFICIENT WATER-COOLED SYSTEM WITH COMPLETE SAFETY GUARDS, DESIGNED TO COOL THE ENGINE AT HIGH AMBIENT TEMPERATURES (CONSULT US FOR DE-RATION FACTORS). SISTEMA EFICIENTE DE ENFRIAMIENTO CON GUARDAS DE SEGURIDAD, DISEÑADO PARA ENFRIAR EL MOTOR EN AMBIENTES DE ALTA TEMPERATURA.

4.SISTEMA DE ESCAPE

SILENCIADOR EN EL EXHOSTO TIPO INDUSTRIAL DE ALTO DESEMPEÑO.

5. CORTA CIRCUITOS DE PROTECCION DE SOBRECARGA.

DELIXI MCCB 3 POLOS

| MODELO DE GENERACION ELECTRICA | | DP-220(DPK-DFAW-22) |
|---|---|---|
| TIPO DE SALIDA | CONTINUA (PRIME) | EMERGENCIA |
| 220v,3PH, 60HZ,1800RPM | 20KVA | 22KVA |
| | 16KW | 18KW |

| DATOS TECNICOS DEL MOTOR | | |
|---|---|---|
| MODELO | 4DW81-28D | |
| TIPO DE GOBERNADOR | Mecánico | |
| CILINDROS | 4 | |
| DISPOSICION CILINDROS | EN LÍNEA | |
| DIEMETRO Y CARRERA (mm) | 85 X 100 | |
| DESPLAZAMIENTO | 2,27 | L |
| TIPO ASPIRACION | NATURAL | |
| CICLOS | 4 TIEMPOS | |
| RADIO DE COMPRESION | 17:1 | |
| SISTEMA DE ENFRIAMIENTO | ENFRIAMIENTO POR AGUA | |
| VELOCIDAD Y FRECUENCIA DEL MOTOR | 1800 RPM - 60HZ | |
| | PRIME | STANDBY |
| POTENCIA BRUTA DEL MOTOR KW | 20kW | - |
| CONSUMO COMBUSTIBLE @ 100% L/hr | 4,57 | - |
| CONSUMO COMBUSTIBLE @ 50% L/hr | - | - |

| DATOS DEL GENERADOR | |
|---|---|
| FABRICANTE | DEPCO/MECC ALTE |
| MODELO | DPC184E/ECP28 3S4C |
| NÚMERO DE COJINETES | 1 |
| CLASE DE AISLAMIENTO | H |
| CABLES | 12 |
| PROTECCIÓN DE INGRESO | IP23 |
| SISTEMA DE EXCITACIÓN | SHUNT |
| VOLTAJE | ±1% |
| DIMENSIONES Y PESO | |
| LARGO mm | 1700 |
| ANCHO mm | 740 |
| ALTO mm | 960 |
| PESO*kg | 660 |
| CAPACIDAD DEL TANQUE DE COMBUSTIBLE | 50L |

| PANEL DE CONTROL | |
|---|---|
| FABRICANTE | DEEPSEA |
| MODELO | DSE6120 |
| | POR FAVOR CONSULTE EL FOLLETO DSE6120 PARA MÁS DETALLES |

# GRUPO ELÉCTROGENO

**DEFINICIONES TIPO DE GENERACION**

POTENCIA CONTINUA (PRIME)

ESTE TIPO DE GENERACION ES APLICABLE PARA SUMINSITRO CONTINUO DE ENERGIA ELECTRICA (CON CARGA VAIRABLE) EN LUGAR DE ENERGIA LECTRICA COMPRADA EN LA RED. 10% DE SOBRECARGA DE POTENCIA ESTA DISPONIBLE POR UN RANGO DE 1-12 HORAS CONTINUAS DE OPERACIÓN.

**POTENCIA DE EMERGENCIA**

ESTE TIPO DE GENERACION ES APLICABLE PARA SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA CONTINUA DURANTE UN TIEMPO LIMITADO (EN CARGA VARIABLE) EN UNA SITUACION DE REEMPLAZO DE LA ENERGIA PRIMARIA DE LA RED ELECTRICA. NO ES PERITIDO LA SOBRECARGA DE POTENCIA.

**CONDICIONES ESTANDAR DE REFERENCIA**

LOS TIPOS DE GENERACION SON PRESENTADOS A UNA TEMPERATURA AMBIENTE 27℃ , PRESION BAROMETRICA 100kPa Y HUMEDAD RELATIVA DE 30%. ESTE EQUIÓ ESTA DISEÑADO PARA OPERAR EN AMBIENTES AGRESIVOS CONN TEMPERATURAS POR ENCIMA DE 52℃, HUMEDAD ARRIBA DE 90% Y GRANDES ALTITUDES. PUEDE APLICARSE DERATEO, PARA LO CUAL DEBE CONSULTARSE PARA ESPECIFICAR EL DESEMPEÑO EN SITIO.

**OPCIONES DISPONIBLES Y ACCESORIOS**

OFRECEMOS UN RANGO DE CARRACTERISTICAS OPCIONALES Y ACCESORIOS PARA ADAPTAR NUESTROS EQUIPOS A SUS NECESIDADES. .

OPCIONES

- VARIEDAD DE COMPONENTES Y PANELES DE CONTROL Y PANELES DE SINCRONIACION
- PROTECCION ADICIONAL DE ALARMAS Y CORTACIRCUITOS
- SEPARADORES DE AGUA Y COMBUSTIBLE
- CALENTADORES DE REFRIGERANTE
- CARGADORES DE BATERIA

ACCESSORIOS

- REPUESTOS ORIGINALES
- TANQUES DE COMBUSTIBLE ADICIONALES
- TRANSFERENCIAS AUTOMATICA Y MANUALES

ENSAMBLADO Y DISTRIBUIDO POR

8.2 AMORTIGUADORES ANTIVIBRATORIOS.

LOS AMORTIGUADORES SE FIJAN ENTRE LAS PIES DEL MOTOR Y DEL ALTERNADOR Y EL CHASIS, ASEGURANDO EL AISLAMIENTO COMPLETO CONTRA LAS VIBRACIONES DEL CONJUNTO GIRATORIO.

8.3 ACOPLE

EL MOTOR Y EL ALTERNADOR ESTÁN ACOPLADOS DIRECTAMENTE MEDIANTE UNA BRIDA SAE. EL VOLANTE DEL MOTOR ESTÁ FLEXIBLEMENTE ACOPLADO AL ROTOR DEL ALTERNADOR.

8.4 GUARDAS DE SEGURIDAD

EL VENTILADOR Y EL IMPULSOR DEL VENTILADOR JUNTO CON EL ALTERNADOR DE CARGA DE LA BATERÍA ESTÁN PROTEGIDOS CON GUARDA DE SEGURIDAD PARA LA PROTECCIÓN DE LAS PERSONAS.

9.PRUEBAS

- EL EQUIPO SE LE HACECEN PRUEBAS DE CARGA ANTES DE SER ENVIADO
- TODAS LAS FUNCIONES DE CONTROL DE LOS DISPOSITIVOS DE

10. ACABADOS

TODOS LOS COMPONENTES DE ACERO ESTÁN COMPLETAMENTE DESENGRASADOS Y PINTADOS CON PINTURA EN POLVO PARA GARANTIZAR LA MÁXIMA RESISTENCIA AL DESGASTE Y DURABILIDAD.

11. TECHNICAL INFORMATION

SE INCLUYEN DIAGRAMAS DE CABLEADO DEL CIRCUITO DEL MANUAL DE FUNCIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO

12. ESTANDARES DE CALIDAD

LSO EQUIPOS CUMPLEN CON LOS SIGUIENTES ESTANDARES : 4999, BS5000, BS5514, IEC60034, VDE0530 YISO8528

13. GARANTIA

TODOS LOS EQUIPOS ESTÁN CUBIERTOS POR UNA PÓLIZA DE GARANTÍA POR UN PERÍODO DE 12 MESES O 1 AÑO (LO QUE OCURRA ANTES) DEL EQUIPO ESTÁ EN LÍNEA CON LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE GARANTÍA DEL FABRICANTE.

*ESPECIFICACIONES ESTANDAR*

6.SISTEMA DE COMBUSTIBLE

PARA LA PUESTA EN MARCHA LA TORRE DE ILUMINACION, EL DISEÑO DE SU CHASIS TIENE INCORPORADO UN TANQUE DE COMBUSTIBLE QUE PUEDE MANTENER DURANTE 7-8 HORAS CONTINUAS LA OPERACION DE LAS LUMINARIAS. EL TANQUE VIENE CON SU TAPA RESPIRADERO, LIENAS DE ADMISION Y RETORNO DE COMBUSTIBLE AL MOTOR Y TAPON DE DRENAJE.

7. GENERADOR

7.1 SISTEMA DE AISLAMIENTO ELECTRICO

- EL SISTEMA DE AISLAMIENTO ES TIPO H

- TODOS LOS DEVANADOS ESTAN IMPREGNADOS Y SUMERGIDOS EN UN MATERIAL TERMOSELLANTE LIQUIDO DE TRIPLE CAPA, BARNIZ DE POLIÉSTER RESISTENTE AL ACEITE Y ÁCIDOS E IMPREGNADOS A PRESIÓN DE VACÍO CON UNA RESINA DE POLIÉSTER ESPECIAL.

- CAPA GRUESA DE BARNIZ ANTI HUELLAS CON PROTECCIÓN ADICIONAL CONTRA LA HUMEDAD Y LA CONDENSACIÓN

7.2REGULADOR DE VOLTAJE AUTOMATICO (AVR)

- TOTALMENTE SELLADO REGULADOR DE VIOLTAJE AUTOMATICO MANTIENE UNA REGULACION DE VOLTAJE EN UN MARGEN MAXIMO DE ±1%.

7.3 STARING ELECTRICO DEL MOTOR (OPCIONAL)

- UNA CAPACIDAD DE SOBRECARGA EQUIVALENTE AL 300% DE LA IMPEDENACIA A CARGA TOTALEN FACTOR DE POTENCIA CERO PUEDE SER SOSTENIDA POR 10 SEGUNDOS CUANDO LA OPCION AREP (DEVANADOS AUXILIARES) SON AJUSTADOS .

8. DISPOSICION DEL MONTAJE

8.1 CHASSIS

EL EQUIPO COMPLETO ESTÁ MONTADO EN CONJUNTO SOBRE UN CHASIS DE ACERO FABRICADO PARA TRABAJO PESADO

EN LÍNEA CON EL DESARROLLO CONTINUO DEL PRODUCTO, NOS RESERVAMOS EL DERECHO DE CAMBIAR LAS ESPECIFICACIONES SIN AVISO PREVIO.

No. de Certificado de producto

**3802**

Certificación tipo marca de conformidad **(Esquema 5 RETIE:2024)**

El organismo de certificación QCERT otorga a **SYP GENERACION SAS** con identificacion **901797822-6** el presente certificado de conformidad de producto, de acuerdo con la siguiente información:

**Producto:** Grupo electrógenos (Generadores eléctricos)

**Descripción cualitativa del producto:** Grupos electrógenos Diesel para aplicaciones industriales

**Referente reglamentario:** Reglamento Técnico de instalaciones eléctricas RETIE, Resolución 40117 del 02 de abril de 2024 del Ministerio de Minas y Energía Numerales Libro 2. Tít. 2 -Art 2.2.1 y Art 2.2.2.- Artículo 2.3.24 Motores, generadores eléctricos y grupos electrógenos Artículo 2.3.24.2 Grupos electrógenos

La certificación otorgada está sujeta a los resultados de las evaluaciones de seguimiento anuales tal como se establece en el Reglamento RG-01

Anexo a este certificado se entrega un documento que contiene 11 páginas donde se describen las especificaciones técnicas de los productos cerficados. Este certificado solo puede ser reproducido en su totalidad y la validez del mismo se puede consultar en www.qcert.com.co. Este certificado es para uso exclusivo del titular.

**Fecha de otorgamiento:** 2026-02-06
**Fecha de vencimiento:** 2031-02-05

Fechas límite de finalización de auditorías de seguimiento
**Seguimiento 1:** 2027-02-06
**Seguimiento 2:** 2028-10-06

_____
Gerente

**ANEXO CERTIFICADO**



| | | | |
|---|---|---|---|
| **No de certificado** | 3802 | **Fecha de Emisión** | 2026-02-06 |
| **Dirección** | Calle 17 # 43F - 191, Medellín - Antioquia | **Ciudad** | Medellin |

| Aspecto | Descripción |
|---|---|
| **Producto** | Grupo electrógenos (Generadores eléctricos) |
| **Descripción cualitativa de producto** | Grupos electrógenos Diesel para aplicaciones industriales |
| **Referente reglamentario y normativo** | Reglamento Técnico de instalaciones eléctricas RETIE, Resolución 40117 del 02 de abril de 2024 del Ministerio de Minas y Energía Numeral(es) Libro 2. Título 2 - Requisitos generales para los productos utilizados en las instalaciones eléctricas. (Artículo. 2.2.1. Artículo. 2.2.2.) Artículo 2.3.24 Motores, generadores eléctricos y grupos electrógenos Artículo 2.3.24.2 Grupos electrógenos |
| **Fabricante** | FUJIAN DEPCO POWER GENERATION CO.,LTD |
| **Pais de origen** | China |
| **Planta de fabricación (nombre y dirección)** | No.83 Gongye Road, Luojiang District, Fuan City, Ningde City, Fujian Province, China |
| **Marca** | FUJIAN DEPCO POWER |
| **Referencias** | Ver referencias particulares en el anexo técnico adjunto al certificado. |
| **Sistema** | Monofasicos y Trifasicos |
| **Grado IP** | 23 |
| **Frecuencia** | 60 Hz |
| **Tensión (V)** | 220 VAC, 440VAC |
| **Factor de potencia** | 0.8 y 1.0 según referencia |
| **Tipo de combustible** | Diesel |
| **Exclusiones (*)** | No usar en exteriores |
| **Usos** | Plantas de emergencia para aplicaciones comerciales o industriales |

**ANEXO CERTIFICADO**



| | | | |
|---|---|---|---|
| **No de certificado** | 3802 | **Fecha de Emisión** | 2026-02-06 |
| **Dirección** | Calle 17 # 43F - 191, Medellín - Antioquia | **Ciudad** | Medellin |

**REPORTES DE ENSAYO (Aplica para Reglamento tecnico)**

| CODIGO/IDENTIFICACIÓN | LABORATORIO |
|---|---|
| 2W255046 | Zhejiang Testing & Inspection Institute for Mechanical and Electrical Products Quality Co., Ltd |
| 2W255047 | Zhejiang Testing & Inspection Institute for Mechanical and Electrical Products Quality Co., Ltd |
| 2W255048 | Zhejiang Testing & Inspection Institute for Mechanical and Electrical Products Quality Co., Ltd |

**No de certificado** 3802 **Fecha de Emisión** 2026-02-06

**Dirección** Calle 17 # 43F - 191, Medellín - Antioquia **Ciudad** Medellin

**REFERENCIAS PARTICULARES**

| ITEM | REFERENCIA | DESCRIPCION | MARCA | FAMILIA/ CATEGORIA | SUBFAMILIA (Si aplica) |
|---|---|---|---|---|---|
| **Mayores de 7.5 kVA hasta 75 kVA** | | | | | |
| 1 | DP-220 (55KVA) | GRUPO ELECTROGENO DIESEL. 220V, 55KVA FP: 0.8, 1800rpm, 3 FASES | FUJIAN DEPCO POWER | Grupos electrogenos | Mayores de 7.5 kVA hasta 75 Kva |
| 2 | DP-220 (75KVA) | GRUPO ELECTROGENO DIESEL. 220V, 75KVA FP: 0.8, 1800rpm, 3 FASES | FUJIAN DEPCO POWER | Grupos electrogenos | Mayores de 7.5 kVA hasta 75 Kva |
| 3 | DP-220 (22KVA) | GRUPO ELECTROGENO DIESEL. 220V, 22KVA FP: 0.8, 1800rpm, 3 FASES | FUJIAN DEPCO POWER | Grupos electrogenos | Mayores de 7.5 kVA hasta 75 Kva |
| 4 | DP-220 (30KVA) | GRUPO ELECTROGENO DIESEL. 220V, 30KVA FP: 0.8, 1800rpm, 3 FASES | FUJIAN DEPCO POWER | Grupos electrogenos | Mayores de 7.5 kVA hasta 75 Kva |
| 5 | DP-220 (13KVA) | GRUPO ELECTROGENO DIESEL. 220V, 13KVA FP: 0.8, 1800rpm, 3 FASES | FUJIAN DEPCO POWER | Grupos electrogenos | Mayores de 7.5 kVA hasta 75 Kva |
| 6 | DC-27S | Grupo electrógeno diesel,1F, 27 Kw,1800rpm | FUJIAN DEPCO POWER | Grupos electrogenos | Mayores de 7.5 kVA hasta 75 Kva |
| 7 | DPK-27S | Grupo electrógeno diesel,1F, 27 Kw,1800rpm | FUJIAN DEPCO POWER | Grupos electrogenos | Mayores de 7.5 kVA hasta 75 Kva |
| 8 | DC-35 | Grupo electrógeno diesel, 3F, 28 Kw,1800rpm | FUJIAN DEPCO POWER | Grupos electrogenos | Mayores de 7.5 kVA hasta 75 Kva |
| 9 | DPK-35 | Grupo electrógeno diesel, 3F, 28 Kw,1800rpm | FUJIAN DEPCO POWER | Grupos electrogenos | Mayores de 7.5 kVA hasta 75 Kva |
| 10 | DC-44S | Grupo electrógeno diesel, 1F, 44 Kw,1800rpm | FUJIAN DEPCO POWER | Grupos electrogenos | Mayores de 7.5 kVA hasta 75 Kva |
| 11 | DPK-44S | Grupo electrógeno diesel, 1F, 44 Kw,1800rpm | FUJIAN DEPCO POWER | Grupos electrogenos | Mayores de 7.5 kVA hasta 75 Kva |

**ANEXO CERTIFICADO**



**No de certificado** 3802 **Fecha de Emisión** 2026-02-06

**Dirección** Calle 17 # 43F - 191, Medellín - Antioquia **Ciudad** Medellin

**REFERENCIAS PARTICULARES**

| ITEM | REFERENCIA | DESCRIPCION | MARCA | FAMILIA/ CATEGORIA | SUBFAMILIA (Si aplica) |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | DC-53S | Grupo electrógeno diesel, 1F, 53 Kw,1800rpm | FUJIAN DEPCO POWER | Grupos electrogenos | Mayores de 7.5 kVA hasta 75 Kva |
| 13 | DPK-53S | Grupo electrógeno diesel, 1F, 53 Kw,1800rpm | FUJIAN DEPCO POWER | Grupos electrogenos | Mayores de 7.5 kVA hasta 75 Kva |
| 14 | DC-55 | Grupo electrógeno diesel, 3F, 44 Kw,1800rpm | FUJIAN DEPCO POWER | Grupos electrogenos | Mayores de 7.5 kVA hasta 75 Kva |
| 15 | DPK-55 | Grupo electrógeno diesel, 3F, 44 Kw,1800rpm | FUJIAN DEPCO POWER | Grupos electrogenos | Mayores de 7.5 kVA hasta 75 Kva |
| 16 | DC-60S | Grupo electrógeno diesel, 1F, 60 Kw,1800rpm | FUJIAN DEPCO POWER | Grupos electrogenos | Mayores de 7.5 kVA hasta 75 Kva |
| 17 | DPK-60S | Grupo electrógeno diesel, 1F, 60 Kw,1800rpm | FUJIAN DEPCO POWER | Grupos electrogenos | Mayores de 7.5 kVA hasta 75 Kva |
| 18 | DC-66 | Grupo electrógeno diesel, 3F, 53 Kw,1800rpm | FUJIAN DEPCO POWER | Grupos electrogenos | Mayores de 7.5 kVA hasta 75 Kva |
| 19 | DPK-66 | Grupo electrógeno diesel, 3F, 53 Kw,1800rpm | FUJIAN DEPCO POWER | Grupos electrogenos | Mayores de 7.5 kVA hasta 75 Kva |
| 20 | DC-70S | Grupo electrógeno diesel, 1F, 70 Kw,1800rpm | FUJIAN DEPCO POWER | Grupos electrogenos | Mayores de 7.5 kVA hasta 75 Kva |
| 21 | DPK-70S | Grupo electrógeno diesel, 1F, 70 Kw,1800rpm | FUJIAN DEPCO POWER | Grupos electrogenos | Mayores de 7.5 kVA hasta 75 Kva |
| 22 | DC-75 | Grupo electrógeno diesel, 3F, 60 Kw,1800rpm | FUJIAN DEPCO POWER | Grupos electrogenos | Mayores de 7.5 kVA hasta 75 Kva |
| 23 | DPK-75 | Grupo electrógeno diesel, 3F, 60 Kw,1800rpm | FUJIAN DEPCO POWER | Grupos electrogenos | Mayores de 7.5 kVA hasta 75 Kva |

**No de certificado** 3802 **Fecha de Emisión** 2026-02-06

**Dirección** Calle 17 # 43F - 191, Medellín - Antioquia **Ciudad** Medellin

**REFERENCIAS PARTICULARES**

| ITEM | REFERENCIA | DESCRIPCION | MARCA | FAMILIA/ CATEGORIA | SUBFAMILIA (Si aplica) |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 | DC-88 | Grupo electrógeno diesel, 3F, 70 Kw,1800rpm | FUJIAN DEPCO POWER | Grupos electrogenos | Mayores de 7.5 kVA hasta 75 Kva |
| 25 | DPK-88 | Grupo electrógeno diesel, 3F, 70 Kw,1800rpm | FUJIAN DEPCO POWER | Grupos electrogenos | Mayores de 7.5 kVA hasta 75 Kva |
| 26 | DP-40 (30KVA) | GRUPO ELECTROGENO DIESEL. 220V, 30KVA FP: 0.8, 1800rpm, 3 FASES | FUJIAN DEPCO POWER | Grupos electrogenos | Mayores de 7.5 kVA hasta 75 Kva |
| 27 | DP-56 (55KVA) | GRUPO ELECTROGENO DIESEL. 220V, 55KVA FP: 0.8, 1800rpm, 3 FASES | FUJIAN DEPCO POWER | Grupos electrogenos | Mayores de 7.5 kVA hasta 75 Kva |
| 28 | DP-75 (75KVA) | GRUPO ELECTROGENO DIESEL. 220V, 75KVA FP: 0.8, 1800rpm, 3 FASES | FUJIAN DEPCO POWER | Grupos electrogenos | Mayores de 7.5 kVA hasta 75 Kva |
| **Mayores de 75 kVA hasta 400 kVA** | | | | | |
| 29 | DP-220 (100KVA) | GRUPO ELECTROGENO DIESEL. 220V, 100KVA FP: 0.8, 1800rpm, 3 FASES | FUJIAN DEPCO POWER | Grupos electrogenos | Mayores de 75 kVA hasta 400 KVA |
| 30 | DC-83S | Grupo electrógeno diesel, 1F, 83 Kw,1800rpm | FUJIAN DEPCO POWER | Grupos electrogenos | Mayores de 75 kVA hasta 400 KVA |
| 31 | DPK-83S | Grupo electrógeno diesel, 1F, 83 Kw,1800rpm | FUJIAN DEPCO POWER | Grupos electrogenos | Mayores de 75 kVA hasta 400 KVA |
| 32 | DC-97S | Grupo electrógeno diesel, 1F, 97 Kw,1800rpm | FUJIAN DEPCO POWER | Grupos electrogenos | Mayores de 75 kVA hasta 400 KVA |
| 33 | DPK-97S | Grupo electrógeno diesel, 1F, 97 Kw,1800rpm | FUJIAN DEPCO POWER | Grupos electrogenos | Mayores de 75 kVA hasta 400 KVA |
| 34 | DC-105 | Grupo electrógeno diesel, 3F, 84 Kw,1800rpm | FUJIAN DEPCO POWER | Grupos electrogenos | Mayores de 75 kVA hasta 400 KVA |
| 35 | DPK-105 | Grupo electrógeno diesel, 3F, 84 Kw,1800rpm | FUJIAN DEPCO POWER | Grupos electrogenos | Mayores de 75 kVA hasta 400 KVA |

**ANEXO CERTIFICADO**



**No de certificado** 3802 **Fecha de Emisión** 2026-02-06

**Dirección** Calle 17 # 43F - 191, Medellín - Antioquia **Ciudad** Medellin

**REFERENCIAS PARTICULARES**

| ITEM | REFERENCIA | DESCRIPCION | MARCA | FAMILIA/ CATEGORIA | SUBFAMILIA (Si aplica) |
|---|---|---|---|---|---|
| 36 | DC-117S | Grupo electrógeno diesel, 1F, 117 Kw,1800rpm | FUJIAN DEPCO POWER | Grupos electrogenos | Mayores de 75 kVA hasta 400 KVA |
| 37 | DPK-117S | Grupo electrógeno diesel, 1F, 117 Kw,1800rpm | FUJIAN DEPCO POWER | Grupos electrogenos | Mayores de 75 kVA hasta 400 KVA |
| 38 | DC-125 | Grupo electrógeno diesel, 3F, 100 Kw,1800rpm | FUJIAN DEPCO POWER | Grupos electrogenos | Mayores de 75 kVA hasta 400 KVA |
| 39 | DPK-125 | Grupo electrógeno diesel, 3F, 100 Kw,1800rpm | FUJIAN DEPCO POWER | Grupos electrogenos | Mayores de 75 kVA hasta 400 KVA |
| 40 | DC-127S | Grupo electrógeno diesel, 1F, 127 Kw,1800rpm | FUJIAN DEPCO POWER | Grupos electrogenos | Mayores de 75 kVA hasta 400 KVA |
| 41 | DPK-127S | Grupo electrógeno diesel, 1F, 127 Kw,1800rpm | FUJIAN DEPCO POWER | Grupos electrogenos | Mayores de 75 kVA hasta 400 KVA |
| 42 | DC-138S | Grupo electrógeno diesel, 1F, 138 Kw,1800rpm | FUJIAN DEPCO POWER | Grupos electrogenos | Mayores de 75 kVA hasta 400 KVA |
| 43 | DPK-138S | Grupo electrógeno diesel, 1F, 138 Kw,1800rpm | FUJIAN DEPCO POWER | Grupos electrogenos | Mayores de 75 kVA hasta 400 KVA |
| 44 | DC-146 | Grupo electrógeno diesel, 3F, 117 Kw,1800rpm | FUJIAN DEPCO POWER | Grupos electrogenos | Mayores de 75 kVA hasta 400 KVA |
| 45 | DPK-146 | Grupo electrógeno diesel, 3F, 117 Kw,1800rpm | FUJIAN DEPCO POWER | Grupos electrogenos | Mayores de 75 kVA hasta 400 KVA |
| 46 | DC-148S | Grupo electrógeno diesel, 1F, 148 Kw,1800rpm | FUJIAN DEPCO POWER | Grupos electrogenos | Mayores de 75 kVA hasta 400 KVA |
| 47 | DPK-148S | Grupo electrógeno diesel, 1F, 148 Kw,1800rpm | FUJIAN DEPCO POWER | Grupos electrogenos | Mayores de 75 kVA hasta 400 KVA |
| 48 | DC-158S | Grupo electrógeno diesel, 1F, 158 Kw,1800rpm | FUJIAN DEPCO POWER | Grupos electrogenos | Mayores de 75 kVA hasta 400 KVA |

**ANEXO CERTIFICADO**



**No de certificado** 3802 **Fecha de Emisión** 2026-02-06

**Dirección** Calle 17 # 43F - 191, Medellín - Antioquia **Ciudad** Medellin

**REFERENCIAS PARTICULARES**

| ITEM | REFERENCIA | DESCRIPCION | MARCA | FAMILIA/ CATEGORIA | SUBFAMILIA (Si aplica) |
|---|---|---|---|---|---|
| 49 | DPK-158S | Grupo electrógeno diesel, 1F, 158 Kw,1800rpm | FUJIAN DEPCO POWER | Grupos electrogenos | Mayores de 75 kVA hasta 400 KVA |
| 50 | DC-163 | Grupo electrógeno diesel, 3F, 130 Kw,1800rpm | FUJIAN DEPCO POWER | Grupos electrogenos | Mayores de 75 kVA hasta 400 KVA |
| 51 | DPK-163 | Grupo electrógeno diesel, 3F, 130 Kw,1800rpm | FUJIAN DEPCO POWER | Grupos electrogenos | Mayores de 75 kVA hasta 400 KVA |
| 52 | DC-172S | Grupo electrógeno diesel, 1F, 172 Kw,1800rpm | FUJIAN DEPCO POWER | Grupos electrogenos | Mayores de 75 kVA hasta 400 KVA |
| 53 | DPK-172S | Grupo electrógeno diesel, 1F, 172 Kw,1800rpm | FUJIAN DEPCO POWER | Grupos electrogenos | Mayores de 75 kVA hasta 400 KVA |
| 54 | DC-181 | Grupo electrógeno diesel, 3F, 145 Kw,1800rpm | FUJIAN DEPCO POWER | Grupos electrogenos | Mayores de 75 kVA hasta 400 KVA |
| 55 | DPK-181 | Grupo electrógeno diesel, 3F, 145 Kw,1800rpm | FUJIAN DEPCO POWER | Grupos electrogenos | Mayores de 75 kVA hasta 400 KVA |
| 56 | DC-200 | Grupo electrógeno diesel, 3F, 160 Kw,1800rpm | FUJIAN DEPCO POWER | Grupos electrogenos | Mayores de 75 kVA hasta 400 KVA |
| 57 | DPK-200 | Grupo electrógeno diesel, 3F, 160 Kw,1800rpm | FUJIAN DEPCO POWER | Grupos electrogenos | Mayores de 75 kVA hasta 400 KVA |
| 58 | DC-250 | Grupo electrógeno diesel, 3F, 200 Kw,1800rpm | FUJIAN DEPCO POWER | Grupos electrogenos | Mayores de 75 kVA hasta 400 KVA |
| 59 | DPK-250 | Grupo electrógeno diesel, 3F, 200 Kw,1800rpm | FUJIAN DEPCO POWER | Grupos electrogenos | Mayores de 75 kVA hasta 400 KVA |
| 60 | DC-275 | Grupo electrógeno diesel, 3F, 220 Kw,1800rpm | FUJIAN DEPCO POWER | Grupos electrogenos | Mayores de 75 kVA hasta 400 KVA |
| 61 | DPK-275 | Grupo electrógeno diesel, 3F, 220 Kw,1800rpm | FUJIAN DEPCO POWER | Grupos electrogenos | Mayores de 75 kVA hasta 400 KVA |

**ANEXO CERTIFICADO**



**No de certificado** 3802 **Fecha de Emisión** 2026-02-06

**Dirección** Calle 17 # 43F - 191, Medellín - Antioquia **Ciudad** Medellin

**REFERENCIAS PARTICULARES**

| ITEM | REFERENCIA | DESCRIPCION | MARCA | FAMILIA/ CATEGORIA | SUBFAMILIA (Si aplica) |
|---|---|---|---|---|---|
| 62 | DC-300 | Grupo electrógeno diesel, 3F, 240 Kw,1800rpm | FUJIAN DEPCO POWER | Grupos electrogenos | Mayores de 75 kVA hasta 400 KVA |
| 63 | DPK-300 | Grupo electrógeno diesel, 3F, 240 Kw,1800rpm | FUJIAN DEPCO POWER | Grupos electrogenos | Mayores de 75 kVA hasta 400 KVA |
| 64 | DC-440 | Grupo electrógeno diesel, 3F, 345 Kw,1800rpm | FUJIAN DEPCO POWER | Grupos electrogenos | Mayores de 75 kVA hasta 400 KVA |
| 65 | DPK-440 | Grupo electrógeno diesel, 3F, 345 Kw,1800rpm | FUJIAN DEPCO POWER | Grupos electrogenos | Mayores de 75 kVA hasta 400 KVA |
| 66 | DC-490 | Grupo electrógeno diesel, 3F, 391 Kw,1800rpm | FUJIAN DEPCO POWER | Grupos electrogenos | Mayores de 75 kVA hasta 400 KVA |
| 67 | DPK-490 | Grupo electrógeno diesel, 3F, 391 Kw,1800rpm | FUJIAN DEPCO POWER | Grupos electrogenos | Mayores de 75 kVA hasta 400 KVA |
| 68 | DC-500 | Grupo electrógeno diesel, 3F, 400 Kw,1800rpm | FUJIAN DEPCO POWER | Grupos electrogenos | Mayores de 75 kVA hasta 400 KVA |
| 69 | DPK-500 | Grupo electrógeno diesel, 3F, 400 Kw,1800rpm | FUJIAN DEPCO POWER | Grupos electrogenos | Mayores de 75 kVA hasta 400 KVA |
| 70 | DC-330 | Grupo electrógeno diesel, 3F, 300 Kw,1800rpm | FUJIAN DEPCO POWER | Grupos electrogenos | Mayores de 75 kVA hasta 400 KVA |
| 71 | DPK-330 | Grupo electrógeno diesel, 3F, 300 Kw,1800rpm | FUJIAN DEPCO POWER | Grupos electrogenos | Mayores de 75 kVA hasta 400 KVA |
| 72 | DC-388 | Grupo electrógeno diesel, 3F, 310 Kw,1800rpm | FUJIAN DEPCO POWER | Grupos electrogenos | Mayores de 75 kVA hasta 400 KVA |
| 73 | DPK-388 | Grupo electrógeno diesel, 3F, 310 Kw,1800rpm | FUJIAN DEPCO POWER | Grupos electrogenos | Mayores de 75 kVA hasta 400 KVA |
| 74 | DC-431 | Grupo electrógeno diesel, 3F, 344.8 Kw,1800rpm | FUJIAN DEPCO POWER | Grupos electrogenos | Mayores de 75 kVA hasta 400 KVA |

**No de certificado** 3802 **Fecha de Emisión** 2026-02-06

**Dirección** Calle 17 # 43F - 191, Medellín - Antioquia **Ciudad** Medellin

**REFERENCIAS PARTICULARES**

| ITEM | REFERENCIA | DESCRIPCION | MARCA | FAMILIA/ CATEGORIA | SUBFAMILIA (Si aplica) |
|---|---|---|---|---|---|
| 75 | DPK-431 | Grupo electrógeno diesel, 3F, 344.8 Kw,1800rpm | FUJIAN DEPCO POWER | Grupos electrogenos | Mayores de 75 kVA hasta 400 KVA |
| 76 | DP-220 (151KVA) | GRUPO ELECTROGENO DIESEL. 220V, 138KVA FP: 0.8, 1800rpm, 3 FASES | FUJIAN DEPCO POWER | Grupos electrogenos | Mayores de 75 kVA hasta 400 KVA |
| 77 | DP-100 (100KVA) | GRUPO ELECTROGENO DIESEL. 220V, 100KVA FP: 0.8, 1800rpm, 3 FASES | FUJIAN DEPCO POWER | Grupos electrogenos | Mayores de 75 kVA hasta 400 KVA |
| 78 | DP-168 (151KVA) | GRUPO ELECTROGENO DIESEL. 220V, 151KVA FP: 0.8, 1800rpm, 3 FASES | FUJIAN DEPCO POWER | Grupos electrogenos | Mayores de 75 kVA hasta 400 KVA |
| 79 | DC-250 (227KVA) | GRUPO ELECTROGENO DIESEL. 220V, 227KVA FP: 0.8, 1800rpm, 3 FASES | FUJIAN DEPCO POWER | Grupos electrogenos | Mayores de 75 kVA hasta 400 KVA |
| 80 | DPK-250 (227KVA) | GRUPO ELECTROGENO DIESEL. 220V, 227KVA FP: 0.8, 1800rpm, 3 FASES | FUJIAN DEPCO POWER | Grupos electrogenos | Mayores de 75 kVA hasta 400 KVA |
| **Mayores a 400 kVA** | | | | | |
| 81 | DC-563 | Grupo electrógeno diesel, 3F, 450 Kw,1800rpm | FUJIAN DEPCO POWER | Grupos electrogenos | Mayores a 400 kVA |
| 82 | DPK-563 | Grupo electrógeno diesel, 3F, 450 Kw,1800rpm | FUJIAN DEPCO POWER | Grupos electrogenos | Mayores a 400 kVA |
| 83 | DC-575 | Grupo electrógeno diesel, 3F, 460 Kw,1800rpm | FUJIAN DEPCO POWER | Grupos electrogenos | Mayores a 400 kVA |
| 84 | DPK-575 | Grupo electrógeno diesel, 3F, 460 Kw,1800rpm | FUJIAN DEPCO POWER | Grupos electrogenos | Mayores a 400 kVA |
| 85 | DC-630 | Grupo electrógeno diesel, 3F, 504 Kw,1800rpm | FUJIAN DEPCO POWER | Grupos electrogenos | Mayores a 400 kVA |
| 86 | DPK-630 | Grupo electrógeno diesel, 3F, 504 Kw,1800rpm | FUJIAN DEPCO POWER | Grupos electrogenos | Mayores a 400 kVA |

**ANEXO CERTIFICADO**



**No de certificado** 3802 **Fecha de Emisión** 2026-02-06

**Dirección** Calle 17 # 43F - 191, Medellín - Antioquia **Ciudad** Medellin

**REFERENCIAS PARTICULARES**

| ITEM | REFERENCIA | DESCRIPCION | MARCA | FAMILIA/ CATEGORIA | SUBFAMILIA (Si aplica) |
|---|---|---|---|---|---|
| 87 | DC-660 | Grupo electrógeno diesel, 3F, 528 Kw,1800rpm | FUJIAN DEPCO POWER | Grupos electrogenos | Mayores a 400 kVA |
| 88 | DPK-660 | Grupo electrógeno diesel, 3F, 528 Kw,1800rpm | FUJIAN DEPCO POWER | Grupos electrogenos | Mayores a 400 kVA |
| 89 | DC-750 | Grupo electrógeno diesel, 3F, 600 Kw,1800rpm | FUJIAN DEPCO POWER | Grupos electrogenos | Mayores a 400 kVA |
| 90 | DPK-750 | Grupo electrógeno diesel, 3F, 600 Kw,1800rpm | FUJIAN DEPCO POWER | Grupos electrogenos | Mayores a 400 kVA |
| 91 | DC-850 | Grupo electrógeno diesel, 3F, 680 Kw,1800rpm | FUJIAN DEPCO POWER | Grupos electrogenos | Mayores a 400 kVA |
| 92 | DPK-850 | Grupo electrógeno diesel, 3F, 680 Kw,1800rpm | FUJIAN DEPCO POWER | Grupos electrogenos | Mayores a 400 kVA |
| 93 | DC-960 | Grupo electrógeno diesel, 3F, 770 Kw,1800rpm | FUJIAN DEPCO POWER | Grupos electrogenos | Mayores a 400 kVA |
| 94 | DPK-960 | Grupo electrógeno diesel, 3F, 770 Kw,1800rpm | FUJIAN DEPCO POWER | Grupos electrogenos | Mayores a 400 kVA |
| 95 | DC-1000 | Grupo electrógeno diesel, 3F, 800 Kw,1800rpm | FUJIAN DEPCO POWER | Grupos electrogenos | Mayores a 400 kVA |
| 96 | DPK-1000 | Grupo electrógeno diesel, 3F, 800 Kw,1800rpm | FUJIAN DEPCO POWER | Grupos electrogenos | Mayores a 400 kVA |
| 97 | DC-1160 | Grupo electrógeno diesel, 3F, 928 Kw,1800rpm | FUJIAN DEPCO POWER | Grupos electrogenos | Mayores a 400 kVA |
| 98 | DPK-1160 | Grupo electrógeno diesel, 3F, 928 Kw,1800rpm | FUJIAN DEPCO POWER | Grupos electrogenos | Mayores a 400 kVA |
| 99 | DC-1250 | Grupo electrógeno diesel, 3F, 1000 Kw,1800rpm | FUJIAN DEPCO POWER | Grupos electrogenos | Mayores a 400 kVA |

**ANEXO CERTIFICADO**



**No de certificado** 3802 **Fecha de Emisión** 2026-02-06

**Dirección** Calle 17 # 43F - 191, Medellín - Antioquia **Ciudad** Medellin

**REFERENCIAS PARTICULARES**

| ITEM | REFERENCIA | DESCRIPCION | MARCA | FAMILIA/ CATEGORIA | SUBFAMILIA (Si aplica) |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 | DPK-1250 | Grupo electrógeno diesel, 3F, 1000 Kw,1800rpm | FUJIAN DEPCO POWER | Grupos electrogenos | Mayores a 400 kVA |

Gerente