Bogotá D.C. 18 de septiembre 2026

Asunto: CONSTANCIA DE ENTREGA DE DOCUMENTOS PARA PAGO ACTIVOS FIJOS

Por medio de la presente se deja constancia de la entrega del Informe de Supervisión de la empresa **MITSUBISHI ELECTRIC**, correspondiente al contrato **095-2026** que tiene como objeto ***"CONTRATAR LOS MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS DEL SISTEMA DE CIRCULACIÓN VERTICAL MECÁNICA DENOMINADO ESCALERAS ELÉCTRICAS DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL. INCLUYE REPUESTOS NUEVOS, TARJETAS ELECTRÓNICAS, ACTUALIZACIONES DE SOFTWARE Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO".***

Relación de documentos entregados:

- Informe de Supervisión para tramite a pago con soportes
- Factura T46329312
- Certificación y planilla de pago de Seguridad Social y Parafiscales
- Certificación bancaria

Intervienen:

SV EDWIN GARRIDO
Supervisor del contrato 095-2026

Personal que recibe documentación:

NOMBRE: _____

FECHA / HORA: 15:11-18-09-26

ACTIVOS FIJOS

Elaboró:
Lorena Ortiz
AASD Equipo Industrial
Unidad de Apoyo Logístico

HOSPITAL MILITAR CENTRAL	FORMATO: INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN Y/O TRAMITE A PAGO	CÓDIGO: GA-GECO-MN-01-FT-05
	UNIDAD: COMPRAS, LICITACIONES Y BIENES ACTIVOS	FECHA DE EMISIÓN: 30-05-2024
	MANUAL: CONTRATACION	VERSIÓN: 10
	PROCESO: GESTIÓN DE ADQUISICIONES	
	SISTEMA DE GESTION INTEGRADO SGI	PAGINA 1 DE 2

Fecha:	18/9/2026	**INFORME DE SUPERVISOR**	X	**TRAMITE PARA PAGO**		**MES DE PRESTACION DE SERVICIO Y/O MES DE INFORME**	AGOSTO 2026

No. de Contrato:	095-2026	**VALOR**	$ 188.651.105
N° de Proceso en el SECOP II /Tienda virtual	CD-019-2026-HOMIL		
Objeto	"CONTRATAR LOS MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS DEL SISTEMA DE CIRCULACIÓN VERTICAL MECÁNICA DENOMINADO ESCALERAS ELÉCTRICAS DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL. INCLUYE REPUESTOS NUEVOS, TARJETAS ELECTRÓNICAS, ACTUALIZACIONES DE SOFTWARE Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO"		
Nombre de Contratista	MITSUBISHI ELECTRIC DE COLOMBIA LIMITADA.	**NIT/ CC**	860.025.639-4
Clase de Contrato	PRESTACION DE SERVICIOS	**Modalidad de Contratación**	CONTRATACIÓN DIRECTA

Cuenta Bancaria No.	3902563905	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo de Cuenta:**	**Ahorros**		**Corriente**	X

Garantía Cumplimiento (Si aplica) : CBC100078290 - 1010108273114	**Aseguradora (Si aplica):** COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS SA - SEGUROS COMERCIALES BOLÍVAR SA	**Fecha de aprobación de la Garantía (Si aplica):** 01/07/2026

VIGENCIA	**INFORMACIÓN PRESUPUESTAL**						**No. FACTURA y/o MES DE PRESTACION DEL SERVICIO**	**FECHA FACTURA**	**ENTRADA ALMACÉN Y/O SOPORTE INGRESO**	**ALMACEN AL QUE INGRESA**	**VALOR OBLIGACIÓN**
	Certificado de Disponibilidad Presupuestal (CDP) No.	**FECHA**	**DINAMICA No.**	**FECHA**	**Registro Presupuestal (RP) No.**	**FECHA CRP**					
VIGENCIA 2026	148326	23/2/2026	2343	22/6/2026	231826	22/6/2026	T46329312	3/9/2026		ACTIVOS FIJOS	$ 11.647.496
VALOR AUTORIZADO PARA PAGO											**$ 11.647.496**
VALOR AUTORIZADO A PAGO EN LETRAS:	ONCE MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS M/CTE.										

VIGENCIA	**VR. CONTRATO (A)**	**VR. ADICION (B)**	**REDUCCIONES y/o LIBERACIONES (C)**	**VR. EJECUTADO (D)**	**SALDO CONTRATO (A+B-C-D)**
VIGENCIA 2026	$ 188.651.105	$ 0	$ 0	$ 23.294.992	$ 165.356.113
TOTAL CONTRATO	**$ 188.651.105**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 23.294.992**	**$ 165.356.113**

Nombre del interventor: José Antonio Benitez Ortíz	**Fecha de notificación:**	
Plazo de ejecución:	**FECHA DE INICIO**	**FECHA DE TERMINACION**
	1/7/2026	**31/12/2026**
Vigencia del Contrato:	Plazo de ejecución y 6 meses mas	
Prorrogas:	**En tiempo**	
	1-	
	2-	
	3-	

NOTA 1: NOTA 1: Verifico pago de parafiscales EPS mes de **septiembre,** Pensión y riesgos profesionales **agosto** con Planillas Nos. **94599196** de fecha **03/09/2026**

En mi condición de supervisor del contrato, certifico que el/la contratista efectuó los aportes al sistema de seguridad social; **DE ACUERDO CON LA CERTIFICACION DE PAGO DE PARAFISCALES DE LOS ULTIMOS 6 MESES DE ACUERDO CON LA CERTIFICACION DE PAGO DE FECHA 4 DE SEPTIEMBRE DE 2026.**

NOTA 2: Los mantenieminos realizados se desbriben en observaciones.

NOTA 3 : Para el suministro de repuestos debe diligenciar de manera detalla da el cuadro relacionado a continuación:

REPUESTO	**EQUIPO AL QUE SE INSTALA EL REPUESTO**	**MARCA**	**NÚMERO DE SERIE DEL EQUIPO**	**PLACA DEL EQUIPO**	**NÚMERO DE ENTRADA AL ALMACEN**	**FECHA DE INGRESO**	**NÚMERO DE PARTE (SI APLICA)**	**ESTADO (Instalado/ existencias almacen)**	**CANTIDAD**	**NÚMERO DE REPORTE DE INSTALACIÓN**	**FECHA DE INSTALACIÓN**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**	**OBSERVACIONES**

NOTA 4: En las casillas debe registrarse el equipo el cual debe corresponder al contrato del que se está haciendo la supervisión

DESCRIPCION DEL EQUIPO	**SERIE**	**PLACA**	**AREA DONDE SE ENCUENTRA INSTALADO**	**No. DE MANTENIMIENTO REQUERIDO AL AÑO**	**FECHA DE MANTENIMIENTO**	**FECHA DE ENTRADA DEL EQUIPO**	**FECHA DE SALIDA DEL EQUIPO**	**OBSERVACIONES**

OBSERVACIONES:

Durante el mes de AGOSTO de 2026 se realizaron los mantenimientos preventivos a los equipos relacionados a continuación:

1. ESCALERAS ELÉCTRICAS ZJ 1000 MITSUBISHI **V175088**
2. ESCALERAS ELÉCTRICAS ZJ 1000 MITSUBISHI **V175089**
3. ESCALERAS ELÉCTRICAS ZJ 1000 MITSUBISHI **V175093**
4. ESCALERAS ELÉCTRICAS ZJ 1000 MITSUBISHI **V175091**
5. ESCALERAS ELÉCTRICAS ZJ 1000 MITSUBISHI **V175090**
6. ESCALERAS ELÉCTRICAS ZJ 1000 MITSUBISHI **V175092**

CONTEMPLAR LA REVISIÓN INTEGRAL, AJUSTE, LIMPIEZA Y REEMPLAZO (CUANDO SEA NECESARIO) DE TODOS LOS COMPONENTES CRÍTICOS QUE GARANTIZAN SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO, SEGURIDAD OPERATIVA Y DURABILIDAD.

Las actividades realizadas se relacionan a continuación:

Las actividades ejecutadas incluyeron:

Funcionamiento general del equipo, estado de componentes, inspección de sistemas de lubricación, estado de componentes internos de control, medición de voltajes de control, estado de componentes cajas de conexiones, estado de máquina de tracción, medición de voltaje de motor, estado de lubricación de la máquina, estado interno del freno, operación y ajuste de freno, inspección dispositivos de seguridad estándar, inspección dispositivos de seguridad opcionales, condiciones de seguridad al usuario, estados del pasamanos, sistemas de tracción de pasamanos, estado de iluminación del equipo, estado de paneles de vidrió, estado de pasos, estado de acabados laterales, estado de embarques y desembarques, estado paneles de botones, estado de cadenas de transmisión, elongación de cadenas de pasos, estado de sprockets, estado de rolletes de pasos y ejes, estado de guías del equipo, estado de lubricación final.

Nota: El mantenimiento preventivo efectuado permitió verificar el correcto estado operativo de las escaleras eléctricas se recomienda mantener la periodicidad de las rutinas de mantenimiento para minimizar riesgos de fallas y optimizar la vida útil del equipo.

Se adjuntan los informes del contratista y los reportes de mantenimiento.

NOTA 5: En lo que respecta a las personas naturales cuyo valor del pago mensual sea superior a los $ 6.500.000 se deberá anexar el siguiente cuadro.

INFORMACIÓN GENERAL								
Entidad	Nº Planilla	Fecha de pago	SALUD		PENSIÓN		RIESGOS PROFESIONALES	
			Entidad	Valor	Entidad	Valor	Entidad	Valor

NOMBRES Y APELLIDOS DEL SUPERVISOR: SV. EDWIN GARRIDO MONTIEL		**FIRMA**	
NÚMERO DE CEDULA:	1.106.769.566		
CELULAR : 3115870477		**CORREO:** egarrido@homil.gov.co	

DOCUMENTOS SOPORTES VERIFICADOS Y ANEXOS AL INFORME:

DOCUMENTOS	SI	Nº FOLIOS
Informe de Actividades con sus soportes	X	18
Acta de supervisión y Factura	X	3
Certificación y Planilla de pago de seguridad social	X	4
Certificación bancaria	X	1

MITSUBISHI ELECTRIC
Changes for the Better

Referencia: 000001019981T46329312
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA Nº: T46329312
40007732

Señores:
HOSPITAL MILITAR CENTRAL
Nit: 830040256 DV: 0 Cliente: 101998
TV 5A 49 00
Bogotá REF: 5210
Email: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

CUFE 1db597eca6a6b6200b69521902e68121972090614dcf2a550c6772778ae757d556fc97abd37f4db16825f0e85734a306

FECHA Y HORA DE EXPEDICIÓN	FECHA VENCIMIENTO
03/09/2026 - 12:03:12	2/12/2026
HORA Y HORA VALIDACIÓN DIAN	FORMA DE PAGO
03/09/2026 - 12:06:07	CRÉDITO

Mitsubishi Electric de Colombia Ltda.
NIT: 860025639 DV: 4
PBX: 3267300 Dir.: Calle 72 # 10 - 07 Piso 14
Correo: cartera.nacional@melcol.com.co

EDIFICIO Y/O OBRA: HOSPITAL MILITAR		**ORDEN:**	
Ubicado en:	Población	DESDE	HASTA
TV 5 49 00	Bogotá	1/08/2026	31/08/2026

ITEM	CODIGO	CONCEPTO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR IVA	TARIFA IVA	VALOR TOTAL
1	550004	SERVICIO MTTO ASCENSORES Y/O ESC.	UN	5	1.631.302	1.549.735	19%	8.156.510
2	550004	SERVICIO MTTO ASCENSORES Y/O ESC.	UN	1	1.631.302	309.949	19%	1.631.302

Esta factura se asimila para todos sus efectos a una letra de cambio conforme a los artículos 621, 773, 774, y 779 del Código de Comercio. A partir de la fecha de vencimiento causa intereses de mora a tasa máxima legal permitida certificada por la Superintendencia Financiera (art. 884 Código de Comercio).
Si dentro de los 3 días hábiles siguientes a la entrega de esta factura no se ha reclamado su contenido, se tendrá por irrevocable su aceptación. (art. 773 Código de Comercio).

SUBTOTAL	9.787.812
IVA	1.859.684,28
SUBTOTAL + IVA	11.647.496,28
TOTAL A PAGAR(COP)	11.647.496,28

VALOR EN LETRAS

ONCE MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS M/CTE VEINTIOCHO CENTAVOS

FIRMA DEL EMISOR

FACTURA EMITIDA ELECTRÓNICAMENTE SEGÚN AUTORIZACIÓN DIAN No. 18764096176959 DEL 28/07/2025 PREFIJO T4 NUMERACIÓN DEL 6275000 AL 6395000 (VIGENCIA 24 MESES)
PROVEEDOR TECNOLÓGICO DE FACTURA ELECTRÓNICA: COMPUNET SA. NIT 800.150.249-1

#$15-19-00;Contrato296/2025;jchavez@homil.gov.co#$

RESPONSABLES DE IVA. SOMOS AUTORRETENEDORES DE RENTA Res. DIAN 1094 21/09/89 - SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES Res. DIAN 000200 27/12/2024 - SOMOS RETENEDORES DEL IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS -NO EFECTÚAR RETENCIÓN SOBRE LA RENTA E IVA - ACTIVIDAD ECONÓMICA PRINCIPAL 4329 (ICA BOGOTÁ TARIFA 6.9 X MIL), ACTIVIDAD ECONÓMICA SECUNDARIA 4799 (ICA BOGOTÁ TARIFA 11.04 X MIL), ACTIVIDAD INDUSTRIAL EN BELLO ANTIOQUIA - AUTORRETENEDOR DE ICA EN: AGUACHICA, AMAGÁ, APARTADÓ, ARMENIA, BARRANCABERMEJA, BARRANQUILLA, BELLO, B/MANGA, BUENAVENTURA, CAJICÁ, CALARCÁ, CARTAGENA, CARTAGO, COPACABANA, COVEÑAS, CÚCUTA, DOSQUEBRADAS, FUNZA, GIRARDOT, GIRARDOTA, GUADALAJARA DE BUGA, ITAGÜI, ITUANGO, JAMUNDÍ, JUAN DE ACOSTA, LA DORADA, LA ESTRELLA, LOS PATIOS, MAICAO, MEDELLÍN, MELGAR, MOCOA, MOSQUERA, NEIVA, NILO, PALMIRA, PAMPLONA, PEREIRA, PIEDECUESTA, POPAYAN, PTO COLOMBIA, RESTREPO, RIOHACHA, SANTA MARTA, SANTA ROSA DE CABAL, SANTAFE DE ANTIOQUIA, SOACHA, SOLEDAD, SOPÓ, TURBO, TUTA, ENVIGADO - GRANDES CONTRIBUYENTES A NIVEL MUNICIPAL EN: BOGOTÁ, CALI, TUNJA, SABANETA, SINCELEJO, VALLEDUPAR, MOCOA, YOPAL.

ESTADO DE CUENTA

Documento	Fecha Docto	Fecha Vncto	Dias Vncto	CORRIENTE	VENCIDO 1-61 DIAS	VENCIDO 61-120 DIAS	VENCIDO 121-180 DIA	VENCIDO +DE 180 DIAS
T46321926	28/07/2026	26/10/2026	-53	11.647.496	0	0	0	0
T46329312	3/09/2026	2/12/2026	-90	11.647.496	0	0	0	0
GRAN TOTAL				23.294.992	0	0	0	0

TOTAL ESTADO CUENTA **23.294.992**

GECO
VISADO FACTURA
FECHA ENTREGA
17 SEP 2026

Consulte su Estado de Cuenta al respaldo

LOS INVITAMOS A CANCELAR SUS FACTURAS DENTRO DE LOS 10 PRIMEROS DÍAS DE CADA MES

RELACIONAMOS NUESTROS DIFERENTES MEDIOS DE RECAUDO, LOS CUALES TAMBIÉN ESTÁN A SU DISPOSICIÓN PARA REALIZAR SUS PAGOS:

- **NUESTRA PÁGINA WEB: co.MitsubishiElectric.com - pagos ONLINE**
- **BANCOLOMBIA: Convenio 87238 para realizar consignaciones**
  Convenio 11283 para realizar transferencias desde la sucursal virtual
  Convenio 3789 presentando su factura en el banco
  Cuenta corriente 039025639-05 + referencia de la factura
- **BANCO OCCIDENTE: Convenio 462 presentando su factura**
  Cuenta Corriente: 23003600-6 + referencia de la factura
- **ITAU: Convenio 8051 presentando su factura**
  Cuenta Corriente: 00515272-3 + referencia

Puntos de pago solo en efectivo presentando su factura para la lectura del código de barras: Puntos éxito, Carulla, Surtimax, Super giros y Baloto con el convenio 959595 1692

Al realizar el pago favor informar al correo electrónico cartera.nacional@melcol.com.co indicando el Nombre, Nit del cliente y número de las facturas, para aplicar el pago en nuestro sistema.

Manifiéstenos sus inquietudes a través de nuestra dirección electrónica: "cartera.nacional@melcol.com.co, servicio.bogota@melcol.com.co, auditoria.melcol@melcol.com.co " y/o a los teléfonos:

PBX en Bogotá:(1) 326 7300 Ext.1345
PBX en Cali:(2) 667 06 07 Ext.2341
Ext.5341
PBX en Medellín:(4)451 5000 Ext.3342
PBX en Barranquilla:(5)360 6990

LÍNEA DE ATENCIÓN GRATUITA PARA LLAMADAS DE EMERGENCIA COMUNÍQUESE A LOS SIGUIENTES TELÉFONOS:

BOGOTÁ: 743 2208 **MEDELLIN: 322 8901** **RESTO DEL PAíS: 01 8000 111 989**

VISITE NUESTRA PÁGINA WEB: "co.MitsubishiElectric.com"

(415)7707270918051(8020)000001019981004632931 2(3900)00000011647496

MITSUBISHI ELECTRIC
Changes for the Better

PAGO PSE: co.MitsubishiElectric.com
CONVENIO BANCOLOMBIA: 87238
CONVENIO OCCIDENTE: 462
CONVENIO BANCO ITAU 8051
PAGOS EN EFECTIVO: GRUPO ÉXITO

FORMA DE PAGO	BANCO	N° DE CHEQUE
Efectivo_ Cheque_		

BANCO

REFERENCIA: 000001019981T46329312

FACTURA CAMBIARIA DE COMPRAVENTA No. T46329312

FECHA DE FACTURA	FECHA DE VEMCIMIENTO		
3/09/2026	2/12/2026		
CONTRATO	VALOR TOTAL		
5210	11.647.496,28		
VALOR PAGADO	FECHA DE PAGO		
	D	M	A

(415)7707270918051(8020)000001019981004632931 2(3900)00000011647496

MITSUBISHI ELECTRIC
Changes for the Better

PAGO PSE: co.MitsubishiElectric.com
CONVENIO BANCOLOMBIA: 87238
CONVENIO OCCIDENTE: 462
CONVENIO BANCO ITAU 8051
PAGOS EN EFECTIVO: GRUPO ÉXITO

FORMA DE PAGO	BANCO	N° DE CHEQUE
Efectivo_ Cheque_		

40007732

MITSUBISHI ELECTRIC DE COLOMBIA LTDA.

REFERENCIA: 000001019981T46329312

FACTURA CAMBIARIA DE COMPRAVENTA N° T46329312

FECHA DE FACTURA	FECHA VENCIMIENTO		
3/09/2026	2/12/2026		
CONTRATO	VALOR TOTAL		
5210	11.647.496,28		
VALOR PAGADO	FECHA DE PAGO		
	D	M	A

HOSPITAL MILITAR CENTRAL	FORMATO: ORDEN DE TRABAJO	CÓDIGO: GL-GAMT-PR-02-FT-02
Grupo Social y Empresarial de la Defensa	UNIDAD: APOYO LOGÍSTICO (ÁREA Equipo Industrial)	FECHA DE EMISIÓN: 30-01-2023
		VERSIÓN: 04
	PROCESO: GESTIÓN LOGÍSTICA	
	SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO SGI	PÁGINA 1 de 2

N° Orden de Trabajo	MITSUBISHI ELECTRIC DE COLOMBIA N°5009639			
FECHA Y HORA DE LA SOLICITUD		**NOMBRE DE QUIEN REPORTA**	**DEPENDENCIA QUE REPORTA**	**UBICACIÓN**
DD MM AA 11- 08 – 2026	HH MM 08:00	SV. Garrido Montiel Edwin	EQIN	ENTRADA PRINCIPAL

TIPO SOLICITUD (Marque con una X la opción que más se acomode a la gestión que se está realizando)	**VERBAL**		**ESCRITA**		**CORREO ELECTRÓNICO**	**X**

RAZÓN DE LA SOLICITUD DEL SERVICIO/ ¿DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA A RESOLVER?

Mantenimiento preventivo por rutina periódica para la Escalera Eléctrica N° 1 número de inventario V175088 dando cumplimiento al contrato N° 095-2026 verificando los sistemas mecánicos y eléctricos del mismo cuyo objetivo es "CONTRATAR LOS MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS DEL SISTEMA DE CIRCULACIÓN VERTICAL MECÁNICA DENOMINADO ESCALERAS ELÉCTRICAS DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL.

SECCIÓN ASIGNADA	ELECTRICIDAD		PINTURA		MECANICA		OTROS: **Transporte Vertical**
	PLOMERIA		CARPINTERIA		SOLDADURA		
	ALBAÑILERIA		CALDERAS		CERRAJERÍA		

FECHA ASIGNACIÓN DEL TRABAJO	**11 -08-2026**	**HORA**	**08:00 A.M**

Estado de la solicitud	**Visita Técnica**	**Confirmado**	**x**
		Sin Confirmar	

¿Trabajo realizado en sitio?	**Si**	**x**	**No**	
¿Tipo de mantenimiento a realizar?	**Preventivo**	**x**	**Correctivo**	
¿Aplicar mantenimiento a?	**Instalación**			

Nombre Quien Verifica Visita	**Firma**
TNLGO. José Luis Patiño Forero	
C.C 1.033.760.844	

Servicio ejecutado por personal	**Interno**		**Externo**	**X**

PRIORIDAD	**ALTA**		**MEDIA**	**X**
	BAJA		**ESPERA**	

FORMATO	ORDEN DE SERVICIO	CODIGO	GL-GAMT-PR-02-FT-02	VERSION	04
		Página:		2 de 2	

RESPONSABLE	RUBEN FARLEY MOLINA LADINO	N° TRABAJADORES ASIGNADOS A LA LABOR	02

TRABAJOS REALIZADOS/ ¿DESCRIPCIÓN BREVE DEL PROBLEMA RESUELTO
Se realizó mantenimiento preventivo integral a las escaleras eléctricas en las instalaciones del Hospital Militar, con el propósito de garantizar su correcto funcionamiento, prolongar la vida útil de sus componentes y prevenir posibles fallas operativas. Las actividades ejecutadas incluyeron: CONTEMPLAR LA REVISIÓN INTEGRAL, AJUSTE, LIMPIEZA Y REEMPLAZO (CUANDO SEA NECESARIO) DE TODOS LOS COMPONENTES CRÍTICOS QUE GARANTIZAN SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO, SEGURIDAD OPERATIVA Y DURABILIDAD. Durante la ejecución del mantenimiento se constató que el equipo queda operativo dentro de los parámetros del manual de fabricante. El mantenimiento preventivo efectuado permitió verificar el correcto estado operativo de las escaleras eléctricas Se recomienda Mantener la periodicidad de las rutinas de mantenimiento para minimizar riesgos de fallas y optimizar la vida útil del equipo.

Reporte técnico del servicio			
Envejecimiento		El uso	
Desgaste		Medio ambiente	
Mala operación		Defecto de la pieza	

Medidas aplicadas	
Rutina de Mantenimiento	x
Reparación	
Verificación	

FECHA INICIO TRABAJOS	11 – 08 – 2026	HORA	08:00 AM
FECHA TERMINO TRABAJOS	11 – 08 – 2026	HORA	05:00 PM

RECEPCIÓN A SATISFACCIÓN DEL SERVICIO	TIPO/ PUNTUACIÓN	EXCELENTE	BUENO	REGULAR	MALO
	CALIDAD	x			
	TIEMPO	x			

OBSERVACIONES

Se entrega equipo en funcionamiento de acuerdo con lo establecido en el contrato N° 095-2026

TNLGO. José Luis Patiño Forero	SV. Garrido Montiel Edwin
RECEPCIÓN RESPONSABLE ÁREA NOMBRE Y FIRMA	**ENTREGA LIDER TALLERES NOMBRE Y FIRMA**

HOSPITAL MILITAR CENTRAL	FORMATO: ORDEN DE TRABAJO	CÓDIGO: GL-GAMT-PR-02-FT-02
Grupo Social y Empresarial de la Defensa	UNIDAD: APOYO LOGÍSTICO (ÁREA Equipo Industrial)	FECHA DE EMISIÓN: 30-01-2023
		VERSIÓN: 04
	PROCESO: GESTIÓN LOGÍSTICA	
	SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO SGI	PÁGINA 1 de 2

N° Orden de Trabajo	MITSUBISHI ELECTRIC DE COLOMBIA N°5009639			
FECHA Y HORA DE LA SOLICITUD		**NOMBRE DE QUIEN REPORTA**	**DEPENDENCIA QUE REPORTA**	**UBICACIÓN**
DD MM AA 11- 08 – 2026	HH MM 08:00	SV. Garrido Montiel Edwin	EQIN	ENTRADA PRINCIPAL

TIPO SOLICITUD (Marque con una X la opción que más se acomode a la gestión que se está realizando)	**VERBAL**		**ESCRITA**		**CORREO ELECTRÓNICO**	**X**

RAZÓN DE LA SOLICITUD DEL SERVICIO/ ¿DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA A RESOLVER?

Mantenimiento preventivo por rutina periódica para la Escalera Eléctrica N° 2 número de inventario V175089 dando cumplimiento al contrato N° 095-2026 verificando los sistemas mecánicos y eléctricos del mismo cuyo objetivo es "CONTRATAR LOS MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS DEL SISTEMA DE CIRCULACIÓN VERTICAL MECÁNICA DENOMINADO ESCALERAS ELÉCTRICAS DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL.

SECCIÓN ASIGNADA							
	ELECTRICIDAD		PINTURA		MECANICA		OTROS: **Transporte Vertical**
	PLOMERIA		CARPINTERIA		SOLDADURA		
	ALBAÑILERIA		CALDERAS		CERRAJERÍA		

FECHA ASIGNACIÓN DEL TRABAJO	**11 -08-2026**	**HORA**	**08:00 A.M**

Estado de la solicitud	**Visita Técnica**	**Confirmado**	**x**
		Sin Confirmar	

¿Trabajo realizado en sitio?	**Si**	**x**	**No**	
¿Tipo de mantenimiento a realizar?	**Preventivo**	**x**	**Correctivo**	
¿Aplicar mantenimiento a?	**Instalación**			

Nombre Quien Verifica Visita	**Firma**
TNLGO. José Luis Patiño Forero	
C.C 1.033.760.844	

Servicio ejecutado por personal	**Interno**		**Externo**	**X**

PRIORIDAD	**ALTA**		**MEDIA**	**X**
	BAJA		**ESPERA**	

FORMATO	ORDEN DE SERVICIO	CODIGO	GL-GAMT-PR-02-FT-02	VERSION	04
		Página:		2 de 2	

RESPONSABLE	RUBEN FARLEY MOLINA LADINO	N° TRABAJADORES ASIGNADOS A LA LABOR	02

TRABAJOS REALIZADOS/ ¿DESCRIPCIÓN BREVE DEL PROBLEMA RESUELTO
Se realizó mantenimiento preventivo integral a las escaleras eléctricas en las instalaciones del Hospital Militar, con el propósito de garantizar su correcto funcionamiento, prolongar la vida útil de sus componentes y prevenir posibles fallas operativas. Las actividades ejecutadas incluyeron: CONTEMPLAR LA REVISIÓN INTEGRAL, AJUSTE, LIMPIEZA Y REEMPLAZO (CUANDO SEA NECESARIO) DE TODOS LOS COMPONENTES CRÍTICOS QUE GARANTIZAN SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO, SEGURIDAD OPERATIVA Y DURABILIDAD. Durante la ejecución del mantenimiento se constató que el equipo queda operativo dentro de los parámetros del manual de fabricante. El mantenimiento preventivo efectuado permitió verificar el correcto estado operativo de las escaleras eléctricas Se recomienda Mantener la periodicidad de las rutinas de mantenimiento para minimizar riesgos de fallas y optimizar la vida útil del equipo.

Reporte técnico del servicio			
Envejecimiento		El uso	
Desgaste		Medio ambiente	
Mala operación		Defecto de la pieza	

Medidas aplicadas	
Rutina de Mantenimiento	x
Reparación	
Verificación	

FECHA INICIO TRABAJOS	11 – 08 – 2026	HORA	08:00 AM
FECHA TERMINO TRABAJOS	11 – 08 – 2026	HORA	05:00 PM

RECEPCIÓN A SATISFACCIÓN DEL SERVICIO	TIPO/ PUNTUACIÓN	EXCELENTE	BUENO	REGULAR	MALO
	CALIDAD	x			
	TIEMPO	x			

OBSERVACIONES

Se entrega equipo en funcionamiento de acuerdo con lo establecido en el contrato N° 095-2026

TNLGO. José Luis Patiño Forero	SV. Garrido Montiel Edwin
RECEPCIÓN RESPONSABLE ÁREA NOMBRE Y FIRMA	**ENTREGA LIDER TALLERES NOMBRE Y FIRMA**

MITSUBISHI ELECTRIC
Changes for the Better


INFORME DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

Fecha de Mantenimiento
08/11/2026 15:59

RESULTADO DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO		
ITEM	**ESTADO**	**OBSERVACIÓN**
INSPECCIÓN FUNCIONAL		
FUNCIONAMIENTO GENERAL DEL EQUIPO	✓	• Funcionamiento general del equipo | Revisión exitosa
INSPECCION EN SITIO DE MÁQUINAS		
ESTADO DE COMPONENTES	/	
INSPECCIÓN DE SISTEMA DE LUBRICACIÓN	/	
ESTADO DE COMPONENTES INTERNOS DE CONTROL	/	
MEDICIÓN DE VOLTAJES EN CONTROL	✓	• Mediciones eléctricas | Revisión exitosa
ESTADO DE COMPONENTES CAJAS DE CONEXIONES	✓	• Cajas de conexión | Revisión exitosa
ESTADO DE MÁQUINA DE TRACCIÓN	/	
MEDICIÓN DE VOLTAJES EN MOTOR	/	
ESTADO DE LUBRICACIÓN DE MÁQUINA	✓	• Lubricación de máquina | Revisión exitosa
ESTADO INTERNO DEL FRENO	/	
OPERACIÓN Y AJUSTE DEL FRENO	✓	• Operación del freno | Revisión exitosa
DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD		
INSPECCIÓN DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD ESTANDAR	/	
INSPECCIÓN DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD OPCIONALES	/	
CONDICIONES DE SEGURIDAD AL USUARIO	/	
SISTEMA DE PASAMANOS		
ESTADO DEL PASAMANOS	✓	• Pasamanos | Revisión exitosa • Pasamanos | Revisión exitosa
SISTEMA DE TRACCIÓN DE PASAMANOS	/	
COMPONENTES EXTERIORES O DE APARIENCIA		
ESTADO DE ILUMINACIÓN DEL EQUIPO	/	
ESTADO DE PANELES DE VIDRIO	/	
ESTADO DE PASOS	/	
ESTADO DE ACABADOS LATERALES	/	
ESTADO DE EMBARQUES Y DESEMBARQUES	/	
ESTADO DE PANELES DE BOTONES	/	
COMPONENTES INTERIORES O SISTEMA MECÁNICO		
ESTADO DE CADENAS DE TRANSMISIÓN	✓	• Cadenas de transmisión | Revisión exitosa
ELONGACIÓN EN CADENAS DE PASOS	/	
ESTADO DE SPROCKETS	/	
ESTADO DE ROLLETES DE PASOS Y EJES	/	
ESTADO DE GUÍAS DEL EQUIPO	/	
PUESTA EN SERVICIO Y LUBRICACIÓN		
ESTADO DE LUBRICACIÓN FINAL	✓	• Lubricación final | Revisión exitosa
ESTADO DE OPERACIÓN FINAL DEL EQUIPO	✓	• Operación final del equipo | Revisión exitosa • Operación final del equipo | Revisión exitosa

OBSERVACIONES DEL MANTENIMIENTO

Nombre del edificio: HOSPITAL MILITAR		
HOSPITAL MILITAR		
Proyecto:	**MEC2015209**	
NIE:	**5009640**	**N° de equipo:** **2**
Técnico:	**RUBEN FARLEY MOLINA LADINO**	
Orden de servicio:	**42965811**	



Revisado en buen estado	✓
Revisado e intervenido en buen estado	◦
Revisado que requiere reparación	X
No aplica	/

NOMBRE DEL TÉCNICO ENCARGADO
RUBEN FARLEY MOLINA LADINO

FIRMA

NOMBRE DEL CLIENTE
José Luis Patiño

FIRMA

ASCENSORES · ESCALERAS ELÉCTRICAS · CAMBIO DE EQUIPOS · SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO · AUTOMATIZACIÓN DE EDIFICIOS · VARIADORES DE FRECUENCIA · SERVICIO MULTIMARCA · MANTENIMIENTO · MODERNIZACIÓN

HOSPITAL MILITAR CENTRAL	FORMATO: ORDEN DE TRABAJO	CÓDIGO: GL-GAMT-PR-02-FT-02
	UNIDAD: APOYO LOGÍSTICO (ÁREA Equipo Industrial)	FECHA DE EMISIÓN: 30-01-2023
		VERSIÓN: 04
	PROCESO: GESTIÓN LOGÍSTICA	
	SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO SGI	PÁGINA 1 de 2

N° Orden de Trabajo	MITSUBISHI ELECTRIC DE COLOMBIA N°5009641			
FECHA Y HORA DE LA SOLICITUD		**NOMBRE DE QUIEN REPORTA**	**DEPENDENCIA QUE REPORTA**	**UBICACIÓN**
DD MM AA 21- 08 – 2026	HH MM 08:00	SV. Garrido Montiel Edwin	EQIN	ENTRADA PRINCIPAL

TIPO SOLICITUD (Marque con una X la opción que más se acomode a la gestión que se está realizando)	**VERBAL**		**ESCRITA**		**CORREO ELECTRÓNICO**	**X**

RAZÓN DE LA SOLICITUD DEL SERVICIO/ ¿DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA A RESOLVER?

Mantenimiento preventivo por rutina periódica para la Escalera Eléctrica N° 3 número de inventario V175093 dando cumplimiento al contrato N° 095-2026 verificando los sistemas mecánicos y eléctricos del mismo cuyo objetivo es "CONTRATAR LOS MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS DEL SISTEMA DE CIRCULACIÓN VERTICAL MECÁNICA DENOMINADO ESCALERAS ELÉCTRICAS DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL.

SECCIÓN ASIGNADA	ELECTRICIDAD		PINTURA		MECANICA		OTROS: **Transporte Vertical**
	PLOMERIA		CARPINTERIA		SOLDADURA		
	ALBAÑILERIA		CALDERAS		CERRAJERÍA		

FECHA ASIGNACIÓN DEL TRABAJO	**21 -08-2026**	**HORA**	**08:00 A.M**

Estado de la solicitud	**Visita Técnica**	**Confirmado**	**x**
		Sin Confirmar	

¿Trabajo realizado en sitio?	**Si**	**x**	**No**	
¿Tipo de mantenimiento a realizar?	**Preventivo**	**x**	**Correctivo**	
¿Aplicar mantenimiento a?	**Instalación**			

Nombre Quien Verifica Visita	**Firma**
TNLGO. José Luis Patiño Forero	
C.C 1.033.760.844	

Servicio ejecutado por personal	**Interno**		**Externo**	**X**

PRIORIDAD	**ALTA**		**MEDIA**	**X**
	BAJA		**ESPERA**	

FORMATO	ORDEN DE SERVICIO	CODIGO	GL-GAMT-PR-02-FT-02	VERSION	04
		Página:		2 de 2	

RESPONSABLE	RUBEN FARLEY MOLINA LADINO	N° TRABAJADORES ASIGNADOS A LA LABOR	02

TRABAJOS REALIZADOS/ ¿DESCRIPCIÓN BREVE DEL PROBLEMA RESUELTO
Se realizó mantenimiento preventivo integral a las escaleras eléctricas en las instalaciones del Hospital Militar, con el propósito de garantizar su correcto funcionamiento, prolongar la vida útil de sus componentes y prevenir posibles fallas operativas. Las actividades ejecutadas incluyeron: CONTEMPLAR LA REVISIÓN INTEGRAL, AJUSTE, LIMPIEZA Y REEMPLAZO (CUANDO SEA NECESARIO) DE TODOS LOS COMPONENTES CRÍTICOS QUE GARANTIZAN SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO, SEGURIDAD OPERATIVA Y DURABILIDAD. Durante la ejecución del mantenimiento se constató que el equipo queda operativo dentro de los parámetros del manual de fabricante. El mantenimiento preventivo efectuado permitió verificar el correcto estado operativo de las escaleras eléctricas Se recomienda Mantener la periodicidad de las rutinas de mantenimiento para minimizar riesgos de fallas y optimizar la vida útil del equipo.

Reporte técnico del servicio			
Envejecimiento		El uso	
Desgaste		Medio ambiente	
Mala operación		Defecto de la pieza	

Medidas aplicadas	
Rutina de Mantenimiento	x
Reparación	
Verificación	

FECHA INICIO TRABAJOS	21 – 08 – 2026	HORA	08:00 AM
FECHA TERMINO TRABAJOS	21 – 08 – 2026	HORA	05:00 PM

RECEPCIÓN A SATISFACCIÓN DEL SERVICIO	TIPO/ PUNTUACIÓN	EXCELENTE	BUENO	REGULAR	MALO
	CALIDAD	x			
	TIEMPO	x			

OBSERVACIONES

Se entrega equipo en funcionamiento de acuerdo con lo establecido en el contrato N° 095-2026

TNLCO. José Luis Patiño Forero	SV. Garrido Montiel Edwin
RECEPCIÓN RESPONSABLE ÁREA NOMBRE Y FIRMA	**ENTREGA LIDER TALLERES NOMBRE Y FIRMA**

MITSUBISHI ELECTRIC
Changes for the Better


INFORME DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

Fecha de Mantenimiento
08/13/2026 12:20

RESULTADO DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO		
ITEM	**ESTADO**	**OBSERVACIÓN**
INSPECCIÓN FUNCIONAL		
FUNCIONAMIENTO GENERAL DEL EQUIPO	✓	• Funcionamiento general del equipo | Revisión exitosa
INSPECCION EN SITIO DE MÁQUINAS		
ESTADO DE COMPONENTES	/	
INSPECCIÓN DE SISTEMA DE LUBRICACIÓN	/	
ESTADO DE COMPONENTES INTERNOS DE CONTROL	/	
MEDICIÓN DE VOLTAJES EN CONTROL	✓	• Mediciones eléctricas | Revisión exitosa
ESTADO DE COMPONENTES CAJAS DE CONEXIONES	✓	• Cajas de conexión | Revisión exitosa
ESTADO DE MÁQUINA DE TRACCIÓN	/	
MEDICIÓN DE VOLTAJES EN MOTOR	/	
ESTADO DE LUBRICACIÓN DE MÁQUINA	✓	• Lubricación de máquina | Revisión exitosa
ESTADO INTERNO DEL FRENO	/	
OPERACIÓN Y AJUSTE DEL FRENO	✓	• Operación del freno | Revisión exitosa
DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD		
INSPECCIÓN DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD ESTANDAR	/	
INSPECCIÓN DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD OPCIONALES	/	
CONDICIONES DE SEGURIDAD AL USUARIO	/	
SISTEMA DE PASAMANOS		
ESTADO DEL PASAMANOS	✓	• Pasamanos | Revisión exitosa • Pasamanos | Revisión exitosa
SISTEMA DE TRACCIÓN DE PASAMANOS	/	
COMPONENTES EXTERIORES O DE APARIENCIA		
ESTADO DE ILUMINACIÓN DEL EQUIPO	/	
ESTADO DE PANELES DE VIDRIO	/	
ESTADO DE PASOS	/	
ESTADO DE ACABADOS LATERALES	/	
ESTADO DE EMBARQUES Y DESEMBARQUES	/	
ESTADO DE PANELES DE BOTONES	/	
COMPONENTES INTERIORES O SISTEMA MECÁNICO		
ESTADO DE CADENAS DE TRANSMISIÓN	✓	• Cadenas de transmisión | Revisión exitosa
ELONGACIÓN EN CADENAS DE PASOS	/	
ESTADO DE SPROCKETS	/	
ESTADO DE ROLLETES DE PASOS Y EJES	/	
ESTADO DE GUÍAS DEL EQUIPO	/	
PUESTA EN SERVICIO Y LUBRICACIÓN		
ESTADO DE LUBRICACIÓN FINAL	✓	• Lubricación final | Revisión exitosa
ESTADO DE OPERACIÓN FINAL DEL EQUIPO	✓	• Operación final del equipo | Revisión exitosa • Operación final del equipo | Revisión exitosa

OBSERVACIONES DEL MANTENIMIENTO

Nombre del edificio: HOSPITAL MILITAR			
HOSPITAL MILITAR			
Proyecto:	**MEC2015209**		
NIE:	**5009643**	**N° de equipo:**	**03**
Técnico:	**RUBEN FARLEY MOLINA LADINO**		
Orden de servicio:	**42966705**		



Revisado en buen estado	✓
Revisado e intervenido en buen estado	◦
Revisado que requiere reparación	X
No aplica	/

NOMBRE DEL TÉCNICO ENCARGADO
FAJARDO ACHIPIZ WILFER

FIRMA

NOMBRE DEL CLIENTE
José Luis Patiño

FIRMA

ASCENSORES · ESCALERAS ELÉCTRICAS · CAMBIO DE EQUIPOS · SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO · AUTOMATIZACIÓN DE EDIFICIOS · VARIADORES DE FRECUENCIA · SERVICIO MULTIMARCA · MANTENIMIENTO · MODERNIZACIÓN

HOSPITAL MILITAR CENTRAL	FORMATO: ORDEN DE TRABAJO	CÓDIGO: GL-GAMT-PR-02-FT-02
Grupo Social y Empresarial de la Defensa	UNIDAD: APOYO LOGÍSTICO (ÁREA Equipo Industrial)	FECHA DE EMISIÓN: 30-01-2023
		VERSIÓN: 04
	PROCESO: GESTIÓN LOGÍSTICA	
	SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO SGI	PÁGINA 1 de 2

N° Orden de Trabajo	MITSUBISHI ELECTRIC DE COLOMBIA N°5009642			
FECHA Y HORA DE LA SOLICITUD		**NOMBRE DE QUIEN REPORTA**	**DEPENDENCIA QUE REPORTA**	**UBICACIÓN**
DD MM AA 21- 08 – 2026	HH MM 08:00	SV. Garrido Montiel Edwin	EQIN	ENTRADA PRINCIPAL

TIPO SOLICITUD (Marque con una X la opción que más se acomode a la gestión que se está realizando)	**VERBAL**		**ESCRITA**		**CORREO ELECTRÓNICO**	X

RAZÓN DE LA SOLICITUD DEL SERVICIO/ ¿DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA A RESOLVER?

Mantenimiento preventivo por rutina periódica para la Escalera Eléctrica N° 4 número de inventario V175091 dando cumplimiento al contrato N° 095-2026 verificando los sistemas mecánicos y eléctricos del mismo cuyo objetivo es "CONTRATAR LOS MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS DEL SISTEMA DE CIRCULACIÓN VERTICAL MECÁNICA DENOMINADO ESCALERAS ELÉCTRICAS DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL.

SECCIÓN ASIGNADA							OTROS: **Transporte Vertical**
	ELECTRICIDAD		PINTURA		MECANICA		
	PLOMERIA		CARPINTERIA		SOLDADURA		
	ALBAÑILERIA		CALDERAS		CERRAJERÍA		

FECHA ASIGNACIÓN DEL TRABAJO	21 -08-2026	**HORA**	08:00 A.M

Estado de la solicitud	**Visita Técnica**	**Confirmado**	x
		Sin Confirmar	

¿Trabajo realizado en sitio?	**Si**	x	**No**	
¿Tipo de mantenimiento a realizar?	**Preventivo**	x	**Correctivo**	
¿Aplicar mantenimiento a?	**Instalación**			

Nombre Quien Verifica Visita	**Firma**
TNLGO. José Luis Patiño Forero	
C.C 1.033.760.844	

Servicio ejecutado por personal	**Interno**		**Externo**	X

PRIORIDAD	**ALTA**		**MEDIA**	X
	BAJA		**ESPERA**	

FORMATO	ORDEN DE SERVICIO	CODIGO	GL-GAMT-PR-02-FT-02	VERSION	04
		Página:		2 de 2	

RESPONSABLE	RUBEN FARLEY MOLINA LADINO	N° TRABAJADORES ASIGNADOS A LA LABOR	02

TRABAJOS REALIZADOS/ ¿DESCRIPCIÓN BREVE DEL PROBLEMA RESUELTO
Se realizó mantenimiento preventivo integral a las escaleras eléctricas en las instalaciones del Hospital Militar, con el propósito de garantizar su correcto funcionamiento, prolongar la vida útil de sus componentes y prevenir posibles fallas operativas. Las actividades ejecutadas incluyeron: CONTEMPLAR LA REVISIÓN INTEGRAL, AJUSTE, LIMPIEZA Y REEMPLAZO (CUANDO SEA NECESARIO) DE TODOS LOS COMPONENTES CRÍTICOS QUE GARANTIZAN SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO, SEGURIDAD OPERATIVA Y DURABILIDAD. Durante la ejecución del mantenimiento se constató que el equipo queda operativo dentro de los parámetros del manual de fabricante. El mantenimiento preventivo efectuado permitió verificar el correcto estado operativo de las escaleras eléctricas Se recomienda Mantener la periodicidad de las rutinas de mantenimiento para minimizar riesgos de fallas y optimizar la vida útil del equipo.

Reporte técnico del servicio			
Envejecimiento		El uso	
Desgaste		Medio ambiente	
Mala operación		Defecto de la pieza	

Medidas aplicadas	
Rutina de Mantenimiento	x
Reparación	
Verificación	

FECHA INICIO TRABAJOS	21 – 08 – 2026	HORA	08:00 AM
FECHA TERMINO TRABAJOS	21 – 08 – 2026	HORA	05:00 PM

RECEPCIÓN A SATISFACCIÓN DEL SERVICIO	TIPO/ PUNTUACIÓN	EXCELENTE	BUENO	REGULAR	MALO
	CALIDAD	x			
	TIEMPO	x			

OBSERVACIONES

Se entrega equipo en funcionamiento de acuerdo con lo establecido en el contrato N° 095-2026

TNLGO. José Luis Patiño Forero	SV. Garrido Montiel Edwin
RECEPCIÓN RESPONSABLE ÁREA NOMBRE Y FIRMA	**ENTREGA LIDER TALLERES NOMBRE Y FIRMA**

MITSUBISHI ELECTRIC
Changes for the Better

INFORME DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO


Fecha de Mantenimiento
08/13/2026 16:10

RESULTADO DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO		
ITEM	**ESTADO**	**OBSERVACIÓN**
INSPECCIÓN FUNCIONAL		
FUNCIONAMIENTO GENERAL DEL EQUIPO	✓	• Funcionamiento general del equipo | Revisión exitosa
INSPECCION EN SITIO DE MÁQUINAS		
ESTADO DE COMPONENTES	/	
INSPECCIÓN DE SISTEMA DE LUBRICACIÓN	/	
ESTADO DE COMPONENTES INTERNOS DE CONTROL	/	
MEDICIÓN DE VOLTAJES EN CONTROL	✓	• Mediciones eléctricas | Revisión exitosa
ESTADO DE COMPONENTES CAJAS DE CONEXIONES	✓	• Cajas de conexión | Revisión exitosa
ESTADO DE MÁQUINA DE TRACCIÓN	/	
MEDICIÓN DE VOLTAJES EN MOTOR	/	
ESTADO DE LUBRICACIÓN DE MÁQUINA	✓	• Lubricación de máquina | Revisión exitosa
ESTADO INTERNO DEL FRENO	/	
OPERACIÓN Y AJUSTE DEL FRENO	✓	• Operación del freno | Revisión exitosa
DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD		
INSPECCIÓN DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD ESTANDAR	/	
INSPECCIÓN DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD OPCIONALES	/	
CONDICIONES DE SEGURIDAD AL USUARIO	/	
SISTEMA DE PASAMANOS		
ESTADO DEL PASAMANOS	✓	• Pasamanos | Revisión exitosa • Pasamanos | Revisión exitosa
SISTEMA DE TRACCIÓN DE PASAMANOS	/	
COMPONENTES EXTERIORES O DE APARIENCIA		
ESTADO DE ILUMINACIÓN DEL EQUIPO	/	
ESTADO DE PANELES DE VIDRIO	/	
ESTADO DE PASOS	/	
ESTADO DE ACABADOS LATERALES	/	
ESTADO DE EMBARQUES Y DESEMBARQUES	/	
ESTADO DE PANELES DE BOTONES	/	
COMPONENTES INTERIORES O SISTEMA MECÁNICO		
ESTADO DE CADENAS DE TRANSMISIÓN	✓	• Cadenas de transmisión | Revisión exitosa
ELONGACIÓN EN CADENAS DE PASOS	/	
ESTADO DE SPROCKETS	/	
ESTADO DE ROLLETES DE PASOS Y EJES	/	
ESTADO DE GUÍAS DEL EQUIPO	/	
PUESTA EN SERVICIO Y LUBRICACIÓN		
ESTADO DE LUBRICACIÓN FINAL	⊕	• Lubricación final | Revisión exitosa
ESTADO DE OPERACIÓN FINAL DEL EQUIPO	⊕	• Operación final del equipo | Revisión exitosa • Operación final del equipo | Revisión exitosa

OBSERVACIONES DEL MANTENIMIENTO

ASCENSORES · ESCALERAS ELÉCTRICAS · CAMBIO DE EQUIPOS · SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO · AUTOMATIZACIÓN DE EDIFICIOS · VARIADORES DE FRECUENCIA · SERVICIO MULTIMARCA · MANTENIMIENTO · MODERNIZACIÓN

Nombre del edificio:	**HOSPITAL MILITAR**
HOSPITAL MILITAR	
Proyecto:	**MEC2015209**
NIE:	**5009644** — **N° de equipo:** **4**
Técnico:	**RUBEN FARLEY MOLINA LADINO**
Orden de servicio:	**42966706**



Revisado en buen estado	✓
Revisado e intervenido en buen estado	⊕
Revisado que requiere reparación	X
No aplica	/

NOMBRE DEL TÉCNICO ENCARGADO
FAJARDO ACHIPIZ WILFER

FIRMA

NOMBRE DEL CLIENTE
José Luis Patiño

FIRMA

HOSPITAL MILITAR CENTRAL	FORMATO: ORDEN DE TRABAJO	CÓDIGO: GL-GAMT-PR-02-FT-02
Grupo Social y Empresarial de la Defensa	UNIDAD: APOYO LOGÍSTICO (ÁREA Equipo Industrial)	FECHA DE EMISIÓN: 30-01-2023
		VERSIÓN: 04
	PROCESO: GESTIÓN LOGÍSTICA	
	SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO SGI	PÁGINA 1 de 2

N° Orden de Trabajo	MITSUBISHI ELECTRIC DE COLOMBIA N°5009643			
FECHA Y HORA DE LA SOLICITUD		**NOMBRE DE QUIEN REPORTA**	**DEPENDENCIA QUE REPORTA**	**UBICACIÓN**
DD MM AA 13- 08 – 2026	HH MM 08:00	SV. Garrido Montiel Edwin	EQIN	ENTRADA PRINCIPAL

TIPO SOLICITUD (Marque con una X la opción que más se acomode a la gestión que se está realizando)	**VERBAL**		**ESCRITA**		**CORREO ELECTRÓNICO**	**X**

RAZÓN DE LA SOLICITUD DEL SERVICIO/ ¿DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA A RESOLVER?

Mantenimiento preventivo por rutina periódica para la Escalera Eléctrica N° 5 número de inventario V175090 dando cumplimiento al contrato N° 095-2026 verificando los sistemas mecánicos y eléctricos del mismo cuyo objetivo es "CONTRATAR LOS MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS DEL SISTEMA DE CIRCULACIÓN VERTICAL MECÁNICA DENOMINADO ESCALERAS ELÉCTRICAS DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL.

SECCIÓN ASIGNADA							OTROS: **Transporte Vertical**
	ELECTRICIDAD		PINTURA		MECANICA		
	PLOMERIA		CARPINTERIA		SOLDADURA		
	ALBAÑILERIA		CALDERAS		CERRAJERÍA		

FECHA ASIGNACIÓN DEL TRABAJO	**13 -08-2026**	**HORA**	**08:00 A.M**

Estado de la solicitud	**Visita Técnica**	**Confirmado**	**x**
		Sin Confirmar	

¿Trabajo realizado en sitio?	**Si**	**x**	**No**	
¿Tipo de mantenimiento a realizar?	**Preventivo**	**x**	**Correctivo**	
¿Aplicar mantenimiento a?	**Instalación**			

Nombre Quien Verifica Visita	**Firma**
TNLGO. José Luis Patiño Forero	
C.C 1.033.760.844	

Servicio ejecutado por personal	**Interno**		**Externo**	**X**

PRIORIDAD	**ALTA**		**MEDIA**	**X**
	BAJA		**ESPERA**	

FORMATO	ORDEN DE SERVICIO	CODIGO	GL-GAMT-PR-02-FT-02	VERSION	04
		Página:		2 de 2	

RESPONSABLE	RUBEN FARLEY MOLINA LADINO	N° TRABAJADORES ASIGNADOS A LA LABOR	02

TRABAJOS REALIZADOS/ ¿DESCRIPCIÓN BREVE DEL PROBLEMA RESUELTO
Se realizó mantenimiento preventivo integral a las escaleras eléctricas en las instalaciones del Hospital Militar, con el propósito de garantizar su correcto funcionamiento, prolongar la vida útil de sus componentes y prevenir posibles fallas operativas. Las actividades ejecutadas incluyeron: CONTEMPLAR LA REVISIÓN INTEGRAL, AJUSTE, LIMPIEZA Y REEMPLAZO (CUANDO SEA NECESARIO) DE TODOS LOS COMPONENTES CRÍTICOS QUE GARANTIZAN SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO, SEGURIDAD OPERATIVA Y DURABILIDAD. Durante la ejecución del mantenimiento se constató que el equipo queda operativo dentro de los parámetros del manual de fabricante. El mantenimiento preventivo efectuado permitió verificar el correcto estado operativo de las escaleras eléctricas Se recomienda Mantener la periodicidad de las rutinas de mantenimiento para minimizar riesgos de fallas y optimizar la vida útil del equipo.

Reporte técnico del servicio			
Envejecimiento		El uso	
Desgaste		Medio ambiente	
Mala operación		Defecto de la pieza	

Medidas aplicadas	
Rutina de Mantenimiento	x
Reparación	
Verificación	

FECHA INICIO TRABAJOS	13 – 08 – 2026	HORA	08:00 AM
FECHA TERMINO TRABAJOS	13 – 08 – 2026	HORA	05:00 PM

RECEPCIÓN A SATISFACCIÓN DEL SERVICIO	TIPO/ PUNTUACIÓN	EXCELENTE	BUENO	REGULAR	MALO
	CALIDAD	x			
	TIEMPO	x			

OBSERVACIONES

Se entrega equipo en funcionamiento de acuerdo con lo establecido en el contrato N° 095-2026

TNLGO. José Luis Patiño Forero	SV. Garrido Montiel Edwin
RECEPCIÓN RESPONSABLE ÁREA NOMBRE Y FIRMA	**ENTREGA LIDER TALLERES NOMBRE Y FIRMA**

MITSUBISHI ELECTRIC
Changes for the Better

INFORME DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO


Fecha de Mantenimiento
08/21/2026 13:07

RESULTADO DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO		
ITEM	**ESTADO**	**OBSERVACIÓN**
INSPECCIÓN FUNCIONAL		
FUNCIONAMIENTO GENERAL DEL EQUIPO	◦	• Funcionamiento general del equipo | Revisión exitosa
INSPECCION EN SITIO DE MÁQUINAS		
ESTADO DE COMPONENTES	/	
INSPECCIÓN DE SISTEMA DE LUBRICACIÓN	/	
ESTADO DE COMPONENTES INTERNOS DE CONTROL	/	
MEDICIÓN DE VOLTAJES EN CONTROL	√	• Mediciones eléctricas | Revisión exitosa
ESTADO DE COMPONENTES CAJAS DE CONEXIONES	√	• Cajas de conexión | Revisión exitosa
ESTADO DE MÁQUINA DE TRACCIÓN	/	
MEDICIÓN DE VOLTAJES EN MOTOR	/	
ESTADO DE LUBRICACIÓN DE MÁQUINA	√	• Lubricación de máquina | Revisión exitosa
ESTADO INTERNO DEL FRENO	/	
OPERACIÓN Y AJUSTE DEL FRENO	√	• Operación del freno | Revisión exitosa
DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD		
INSPECCIÓN DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD ESTANDAR	/	
INSPECCIÓN DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD OPCIONALES	/	
CONDICIONES DE SEGURIDAD AL USUARIO	/	
SISTEMA DE PASAMANOS		
ESTADO DEL PASAMANOS	√	• Pasamanos | Revisión exitosa • Pasamanos | Revisión exitosa
SISTEMA DE TRACCIÓN DE PASAMANOS	/	
COMPONENTES EXTERIORES O DE APARIENCIA		
ESTADO DE ILUMINACIÓN DEL EQUIPO	/	
ESTADO DE PANELES DE VIDRIO	/	
ESTADO DE PASOS	/	
ESTADO DE ACABADOS LATERALES	/	
ESTADO DE EMBARQUES Y DESEMBARQUES	/	
ESTADO DE PANELES DE BOTONES	/	
COMPONENTES INTERIORES O SISTEMA MECÁNICO		
ESTADO DE CADENAS DE TRANSMISIÓN	√	• Cadenas de transmisión | Revisión exitosa
ELONGACIÓN EN CADENAS DE PASOS	/	
ESTADO DE SPROCKETS	/	
ESTADO DE ROLLETES DE PASOS Y EJES	/	
ESTADO DE GUÍAS DEL EQUIPO	/	
PUESTA EN SERVICIO Y LUBRICACIÓN		
ESTADO DE LUBRICACIÓN FINAL	√	• Lubricación final | Revisión exitosa
ESTADO DE OPERACIÓN FINAL DEL EQUIPO	◦	• Operación final del equipo | Revisión exitosa • Operación final del equipo | Revisión exitosa

OBSERVACIONES DEL MANTENIMIENTO

ASCENSORES · ESCALERAS ELÉCTRICAS · CAMBIO DE EQUIPOS · SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO · AUTOMATIZACIÓN DE EDIFICIOS · VARIADORES DE FRECUENCIA · SERVICIO MULTIMARCA · MANTENIMIENTO · MODERNIZACIÓN

Nombre del edificio: HOSPITAL MILITAR			
HOSPITAL MILITAR			
Proyecto:	**MEC2015209**		
NIE:	**5009642**	**N° de equipo:**	5
Técnico:	**RUBEN FARLEY MOLINA LADINO**		
Orden de servicio:	**42966289**		



Revisado en buen estado	√
Revisado e intervenido en buen estado	◦
Revisado que requiere reparación	X
No aplica	/

NOMBRE DEL TÉCNICO ENCARGADO
RUBEN FARLEY MOLINA LADINO

FIRMA

NOMBRE DEL CLIENTE
José Luis Patiño

FIRMA

HOSPITAL MILITAR CENTRAL	FORMATO: ORDEN DE TRABAJO	CÓDIGO: GL-GAMT-PR-02-FT-02
	UNIDAD: APOYO LOGÍSTICO (ÁREA Equipo Industrial)	FECHA DE EMISIÓN: 30-01-2023
		VERSIÓN: 04
	PROCESO: GESTIÓN LOGÍSTICA	
	SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO SGI	PÁGINA 1 de 2

N° Orden de Trabajo	MITSUBISHI ELECTRIC DE COLOMBIA N°5009644			
FECHA Y HORA DE LA SOLICITUD		**NOMBRE DE QUIEN REPORTA**	**DEPENDENCIA QUE REPORTA**	**UBICACIÓN**
DD MM AA 13- 08 – 2026	HH MM 08:00	SV. Garrido Montiel Edwin	EQIN	ENTRADA PRINCIPAL

TIPO SOLICITUD (Marque con una X la opción que más se acomode a la gestión que se está realizando)	**VERBAL**		**ESCRITA**		**CORREO ELECTRÓNICO**	X

RAZÓN DE LA SOLICITUD DEL SERVICIO/ ¿DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA A RESOLVER?

Mantenimiento preventivo por rutina periódica para la Escalera Eléctrica N° 6 número de inventario V175092 dando cumplimiento al contrato N° 095-2026 verificando los sistemas mecánicos y eléctricos del mismo cuyo objetivo es "CONTRATAR LOS MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS DEL SISTEMA DE CIRCULACIÓN VERTICAL MECÁNICA DENOMINADO ESCALERAS ELÉCTRICAS DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL.

SECCIÓN ASIGNADA	ELECTRICIDAD		PINTURA		MECANICA		OTROS: **Transporte Vertical**
	PLOMERIA		CARPINTERIA		SOLDADURA		
	ALBAÑILERIA		CALDERAS		CERRAJERIA		

FECHA ASIGNACIÓN DEL TRABAJO	**13 -08-2026**	**HORA**	**08:00 A.M**

Estado de la solicitud	**Visita Técnica**	**Confirmado**	x
		Sin Confirmar	

¿Trabajo realizado en sitio?	**Si**	x	**No**	
¿Tipo de mantenimiento a realizar?	**Preventivo**	x	**Correctivo**	
¿Aplicar mantenimiento a?	**Instalación**			

Nombre Quien Verifica Visita	**Firma**
TNLGO. José Luis Patiño Forero	
C.C 1.033.760.844	

Servicio ejecutado por personal	**Interno**		**Externo**	X

PRIORIDAD	**ALTA**		**MEDIA**	X
	BAJA		**ESPERA**	

FORMATO	ORDEN DE SERVICIO	CODIGO	GL-GAMT-PR-02-FT-02	VERSION	04
		Página:		2 de 2	

RESPONSABLE	RUBEN FARLEY MOLINA LADINO	N° TRABAJADORES ASIGNADOS A LA LABOR	02

TRABAJOS REALIZADOS/ ¿DESCRIPCIÓN BREVE DEL PROBLEMA RESUELTO
Se realizó mantenimiento preventivo integral a las escaleras eléctricas en las instalaciones del Hospital Militar, con el propósito de garantizar su correcto funcionamiento, prolongar la vida útil de sus componentes y prevenir posibles fallas operativas. Las actividades ejecutadas incluyeron: CONTEMPLAR LA REVISIÓN INTEGRAL, AJUSTE, LIMPIEZA Y REEMPLAZO (CUANDO SEA NECESARIO) DE TODOS LOS COMPONENTES CRÍTICOS QUE GARANTIZAN SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO, SEGURIDAD OPERATIVA Y DURABILIDAD. Durante la ejecución del mantenimiento se constató que el equipo queda operativo dentro de los parámetros del manual de fabricante. El mantenimiento preventivo efectuado permitió verificar el correcto estado operativo de las escaleras eléctricas Se recomienda Mantener la periodicidad de las rutinas de mantenimiento para minimizar riesgos de fallas y optimizar la vida útil del equipo.

Reporte técnico del servicio			
Envejecimiento		El uso	
Desgaste		Medio ambiente	
Mala operación		Defecto de la pieza	

Medidas aplicadas	
Rutina de Mantenimiento	x
Reparación	
Verificación	

FECHA INICIO TRABAJOS	13 – 08 – 2026	HORA	08:00 AM
FECHA TERMINO TRABAJOS	13 – 08 – 2026	HORA	05:00 PM

RECEPCIÓN A SATISFACCIÓN DEL SERVICIO	TIPO/ PUNTUACIÓN	EXCELENTE	BUENO	REGULAR	MALO
	CALIDAD	x			
	TIEMPO	x			

OBSERVACIONES

Se entrega equipo en funcionamiento de acuerdo con lo establecido en el contrato N° 095-2026

TNLGO. José Luis Patiño Forero	SV. Garrido Montiel Edwin
RECEPCIÓN RESPONSABLE ÁREA NOMBRE Y FIRMA	**ENTREGA LIDER TALLERES NOMBRE Y FIRMA**

MITSUBISHI ELECTRIC
Changes for the Better

INFORME DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

Fecha de Mantenimiento
08/13/2026 16:10


RESULTADO DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO

ITEM	ESTADO	OBSERVACIÓN
INSPECCIÓN FUNCIONAL		
FUNCIONAMIENTO GENERAL DEL EQUIPO	√	• Funcionamiento general del equipo | Revisión exitosa
INSPECCION EN SITIO DE MÁQUINAS		
ESTADO DE COMPONENTES	/	
INSPECCIÓN DE SISTEMA DE LUBRICACIÓN	/	
ESTADO DE COMPONENTES INTERNOS DE CONTROL	/	
MEDICIÓN DE VOLTAJES EN CONTROL	√	• Mediciones eléctricas | Revisión exitosa
ESTADO DE COMPONENTES CAJAS DE CONEXIONES	√	• Cajas de conexión | Revisión exitosa
ESTADO DE MÁQUINA DE TRACCIÓN	/	
MEDICIÓN DE VOLTAJES EN MOTOR	/	
ESTADO DE LUBRICACIÓN DE MÁQUINA	√	• Lubricación de máquina | Revisión exitosa
ESTADO INTERNO DEL FRENO	/	
OPERACIÓN Y AJUSTE DEL FRENO	√	• Operación del freno | Revisión exitosa
DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD		
INSPECCIÓN DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD ESTANDAR	/	
INSPECCIÓN DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD OPCIONALES	/	
CONDICIONES DE SEGURIDAD AL USUARIO	/	
SISTEMA DE PASAMANOS		
ESTADO DEL PASAMANOS	√	• Pasamanos | Revisión exitosa • Pasamanos | Revisión exitosa
SISTEMA DE TRACCIÓN DE PASAMANOS	/	
COMPONENTES EXTERIORES O DE APARIENCIA		
ESTADO DE ILUMINACIÓN DEL EQUIPO	/	
ESTADO DE PANELES DE VIDRIO	/	
ESTADO DE PASOS	/	
ESTADO DE ACABADOS LATERALES	/	
ESTADO DE EMBARQUES Y DESEMBARQUES	/	
ESTADO DE PANELES DE BOTONES	/	
COMPONENTES INTERIORES O SISTEMA MECÁNICO		
ESTADO DE CADENAS DE TRANSMISIÓN	√	• Cadenas de transmisión | Revisión exitosa
ELONGACIÓN EN CADENAS DE PASOS	/	
ESTADO DE SPROCKETS	/	
ESTADO DE ROLLETES DE PASOS Y EJES	/	
ESTADO DE GUÍAS DEL EQUIPO	/	
PUESTA EN SERVICIO Y LUBRICACIÓN		
ESTADO DE LUBRICACIÓN FINAL	◦	• Lubricación final | Revisión exitosa
ESTADO DE OPERACIÓN FINAL DEL EQUIPO	◦	• Operación final del equipo | Revisión exitosa • Operación final del equipo | Revisión exitosa

OBSERVACIONES DEL MANTENIMIENTO

ASCENSORES · ESCALERAS ELÉCTRICAS · CAMBIO DE EQUIPOS · SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO · AUTOMATIZACIÓN DE EDIFICIOS · VARIADORES DE FRECUENCIA · SERVICIO MULTIMARCA · MANTENIMIENTO · MODERNIZACIÓN

Nombre del edificio: HOSPITAL MILITAR	
HOSPITAL MILITAR	
Proyecto:	**MEC2015209**
NIE:	**5009644** — **N° de equipo:** **6**
Técnico:	**RUBEN FARLEY MOLINA LADINO**
Orden de servicio:	**42966706**



Revisado en buen estado	√
Revisado e intervenido en buen estado	*
Revisado que requiere reparación	X
No aplica	/

NOMBRE DEL TÉCNICO ENCARGADO
FAJARDO ACHIPIZ WILFER

FIRMA

NOMBRE DEL CLIENTE
José Luis Patiño

FIRMA

compensar | miplanilla.com

REPORTE RESUMEN DE PAGO

Información básica de la planilla

Empresa:	Mitsubishi Electric de Colombia Ltda	**NIT:**	860025639
Tipo Planilla:	E	**Periodo liquidación Pensiones:**	agosto 2026
Sucursal o Dependencia:	PRINCIPAL	**Periodo liquidación Salud:**	septiembre 2026
Número de Radicación:	94599196	**Total a pagar:**	$1,285,145,400
Fecha de vencimiento:	09/09/2026	**Total de empleados:**	1237
Fecha de Pago:	03/09/2026	**Número de Administradoras:**	46

Detalles del pago

Razón social recaudo:	Compensar OI	**Nit recaudo:**	9998600669427
Descripción:	MiPlanilla.com Pago Proteccion Social	**Medio de Pago:**	Pago Electronico por PSE
Banco:	BANCOLOMBIA	**Número Autorización:**	622988845
Estado de la transacción:	Transacción aprobada		

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
14-25	800226175	Riesgos Profesionales Colmena	1237		$0	$148,793,700
230201	800229739	Proteccion (ING + Proteccion)	365		$0	$189,577,300
230301	800224808	Porvenir	418		$0	$212,150,000
230901	800253055	Skandia Fondo de Pensiones Obligatorias	7		$0	$12,920,500
231001	800227940	Colfondos	64		$0	$34,719,200
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones -	350		$0	$254,481,300
CCF04	890900841	Comfama Caja de Compensacion Fliar	508		$0	$72,672,700
CCF07	890101994	Comfamiliar del Atlantico Caja de Compensacion	70		$0	$7,859,400
CCF09	890480110	Caja de Compensacion Familiar de Cartagena	57		$0	$6,482,700
CCF10	891800213	Comfaboy Caja de Compensacion Fliar	1		$0	$162,300
CCF11	890806490	Caja de Compensacion Familiar de Caldas	5		$0	$525,100
CCF16	891080005	Comfacor Caja de Compensacion Fliar	3		$0	$376,100
CCF24	860066942	Compensar Caja de Compensacion Fliar	408		$0	$65,645,700
CCF33	891780093	Caja de Compensacion Familiar del Magdalena	12		$0	$1,287,100
CCF35	891280008	Caja de Compensacion Familiar de Nariño	3		$0	$299,000
CCF37	890500516	Comfanorte Caja de Compensacion Fliar	2		$0	$211,600
CCF39	890200106	Cajasan Caja de Compensacion Fliar	43		$0	$4,836,500

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
CCF41	892200015	Caja de Compensacion Familiar de Sucre	2		$0	$243,600
CCF43	890000381	Comfenalco Quindio Caja de Compensacion Fliar	4		$0	$492,400
CCF44	891480000	Comfamiliar Risaralda Caja de Compensacion Fliar	25		$0	$3,330,400
CCF50	890700148	Comfenalco Caja de Compensacion Fliar	1		$0	$145,300
CCF57	890303208	Comfamiliar Andi Comfandi Caja de	59		$0	$6,936,400
CCF64	892400320	Cajasai Caja de Compensacion Fliar San Andres	8		$0	$942,200
CCF69	844003392	Comfacasanare Caja de Compensacion Fliar	1		$0	$127,500
CCFC55	901543211	Proteger EPS SAS	1		$0	$150,100
EPS001	830113831	ALIANSALUD EPS S.A.	9		$0	$5,834,000
EPS002	800130907	Salud Total EPS	223		$0	$27,611,400
EPS005	800251440	Sanitas EPS	179		$0	$45,739,000
EPS008	860066942	Compensar EPS	109		$0	$31,469,700
EPS010	800088702	EPS Sura	504		$0	$93,457,700
EPS012	890303093	Comfenalco valle E.P.S.	15		$0	$2,168,900
EPS017	830003564	Famisanar EPS Cafam Colsubsidio	68		$0	$8,615,200
EPS018	805001157	Servicio Occidental de Salud S.A. S.O.S EPS	3		$0	$459,500
EPS037	900156264	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	73		$0	$8,656,300
EPS040	900604350	ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS SAS	18		$0	$2,282,900
EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	3		$0	$229,800
EPS042	900226715	EPS COOSALUD	4		$0	$482,500
EPS046	900914254	SALUD MIA EPS	3		$0	$271,900
EPS048	806008394	EPS-S Mutual Ser	3		$0	$260,900
EPSC34	900298372	Recaudo SGP Capital Salud	2		$0	$294,000
ESSC07	806008394	EPS-S Mutual Ser	8		$0	$637,800
ESSC18	901021565	EPS-S Emssanar	4		$0	$400,800
ESSC24	900226715	EPS-S Coosalud	10		$0	$1,048,900
PAICBF	899999239	ICBF Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	32		$0	$17,851,300
PASENA	899999034	SENA	32		$0	$11,901,200
RES011	890980040	Universidad de Antioquia	1		$0	$103,600
						$1,285,145,400

***Si descontó incapacidades o notas crédito debe informar a la administradora correspondiente los descuentos.**

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

REPORTE RESUMEN DE PAGO

Información básica de la planilla

Empresa:	Mitsubishi Electric de Colombia Ltda	**NIT:**	860025639
Tipo Planilla:	E	**Periodo liquidación Pensiones:**	julio 2026
Sucursal o Dependencia:	PRINCIPAL	**Periodo liquidación Salud:**	agosto 2026
Número de Radicación:	93767702	**Total a pagar:**	$1,237,899,100
Fecha de vencimiento:	12/08/2026	**Total de empleados:**	1244
Fecha de Pago:	04/08/2026	**Número de Administradoras:**	46

Detalles del pago

Razón social recaudo:	Compensar OI	**Nit recaudo:**	9998600669427
Descripción:	MiPlanilla.com Pago Proteccion Social	**Medio de Pago:**	Pago Electronico por PSE
Banco:	BANCOLOMBIA	**Número Autorización:**	539817199
Estado de la transacción:	Transacción aprobada		

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
14-25	800226175	Riesgos Profesionales Colmena	1244		$0	$146,612,700
230201	800229739	Proteccion (ING + Proteccion)	369		$0	$177,612,300
230301	800224808	Porvenir	428		$0	$214,779,100
230901	800253055	Skandia Fondo de Pensiones Obligatorias	7		$0	$13,205,200
231001	800227940	Colfondos	64		$0	$31,731,800
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones -	350		$0	$253,010,500
CCF04	890900841	Comfama Caja de Compensacion Fliar	518		$0	$67,480,200
CCF07	890101994	Comfamiliar del Atlantico Caja de Compensacion	70		$0	$7,395,200
CCF09	890480110	Caja de Compensacion Familiar de Cartagena	57		$0	$5,713,000
CCF10	891800213	Comfaboy Caja de Compensacion Fliar	1		$0	$163,900
CCF11	890806490	Caja de Compensacion Familiar de Caldas	5		$0	$437,100
CCF16	891080005	Comfacor Caja de Compensacion Fliar	3		$0	$482,900
CCF24	860066942	Compensar Caja de Compensacion Fliar	410		$0	$64,457,700
CCF33	891780093	Caja de Compensacion Familiar del Magdalena	12		$0	$1,165,000
CCF35	891280008	Caja de Compensacion Familiar de Nariño	3		$0	$295,100
CCF37	890500516	Comfanorte Caja de Compensacion Fliar	2		$0	$226,200
CCF39	890200106	Cajasan Caja de Compensacion Fliar	43		$0	$4,543,800

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
CCF41	892200015	Caja de Compensacion Familiar de Sucre	2		$0	$234,200
CCF43	890000381	Comfenalco Quindio Caja de Compensacion Fliar	4		$0	$482,700
CCF44	891480000	Comfamiliar Risaralda Caja de Compensacion Fliar	25		$0	$2,967,400
CCF50	890700148	Comfenalco Caja de Compensacion Fliar	1		$0	$169,400
CCF57	890303208	Comfamiliar Andi Comfandi Caja de	58		$0	$6,887,200
CCF64	892400320	Cajasai Caja de Compensacion Fliar San Andres	9		$0	$773,400
CCF69	844003392	Comfacasanare Caja de Compensacion Fliar	1		$0	$127,500
CCFC55	901543211	Proteger EPS SAS	1		$0	$116,700
EPS001	830113831	ALIANSALUD EPS S.A.	10		$0	$6,614,800
EPS002	800130907	Salud Total EPS	222		$0	$26,082,500
EPS005	800251440	Sanitas EPS	181		$0	$44,696,800
EPS008	860066942	Compensar EPS	111		$0	$31,999,000
EPS010	800088702	EPS Sura	510		$0	$79,489,700
EPS012	890303093	Comfenalco valle E.P.S.	15		$0	$2,567,800
EPS017	830003564	Famisanar EPS Cafam Colsubsidio	70		$0	$8,674,800
EPS018	805001157	Servicio Occidental de Salud S.A. S.O.S EPS	3		$0	$439,800
EPS037	900156264	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	73		$0	$8,929,900
EPS040	900604350	ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS SAS	17		$0	$2,102,600
EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	2		$0	$159,200
EPS042	900226715	EPS COOSALUD	3		$0	$274,400
EPS046	900914254	SALUD MIA EPS	1		$0	$71,900
EPS048	806008394	EPS-S Mutual Ser	5		$0	$374,900
EPSC34	900298372	Recaudo SGP Capital Salud	2		$0	$294,000
ESSC07	806008394	EPS-S Mutual Ser	6		$0	$557,200
ESSC18	901021565	EPS-S Emssanar	4		$0	$377,500
ESSC24	900226715	EPS-S Coosalud	10		$0	$1,060,300
PAICBF	899999239	ICBF Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	22		$0	$13,174,800
PASENA	899999034	SENA	22		$0	$8,783,400
RES011	890980040	Universidad de Antioquia	1		$0	$103,600
						$1,237,899,100

***Si descontó incapacidades o notas crédito debe informar a la administradora correspondiente los descuentos.**

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

KPMG S.A.S.
Calle 90 No. 19C - 74
Bogotá D.C. - Colombia

Teléfono 57 (1) 6188000
57 (1) 6188100

home.kpmg/co

C.046/26 - AUDM&SBOG-CER2026-22487

El Suscrito Revisor Fiscal de
Mitsubishi Electric de Colombia Ltda.,
NIT. 860.025.639-4.,

Certifica que:

De acuerdo con registros contables y la planilla de aportes No. 94599196, la Compañía efectuó el pago dentro de los plazos otorgados por la ley en relación con las siguientes obligaciones:

- Administradoras de Fondos de Pensiones y Cesantías, Administradora de Riesgos Laborales "ARL", Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y el Servicios Nacional de Aprendizaje "SENA" del 01 al 31 de agosto de 2026.

- Entidad Promotora de Salud del 01 al 30 de septiembre de 2026.

En cumplimiento de artículo 2 de la ley 1990, mi firma como Revisor Fiscal en las certificaciones se fundamenta en los libros de contabilidad. La información requerida que no es de carácter contable fue verificada con las fuentes antes mencionadas.

La presente se expide en Bogotá D.C, el 4 de septiembre de 2026, por solicitud de la administración de la Compañía, de acuerdo con lo requerido por el artículo 50 de la ley 789 de 2002, y no podrá ser utilizada para ningún otro propósito ni distribuida a otros terceros

DAMAR CAMILO GONZALEZ CUBILLOS
Digitally signed by DAMAR CAMILO GONZALEZ CUBILLOS
Date: 2026.09.04 14:27:03 -05'00'

Damar Camilo González Cubillos
Revisor Fiscal de Mitsubishi Electric de Colombia Ltda.
T.P. 258357 - T
Miembro de KPMG S.A.S.

© 2026 KPMG S.A.S. sociedad colombiana por acciones simplificada, adscrita a la organización global de firmas miembro independientes de KPMG International Limited, una entidad inglesa privada limitada por garantía. Todos los derechos reservados.

KPMG S.A.S.
Calle 90 No. 19C - 74
Bogotá D.C. - Colombia

Teléfono 57 (1) 6188000
57 (1) 6188100

home.kpmg/co

C.044/26 - AUDM&SBOG-CER2026-18911

El Suscrito Revisor Fiscal de
Mitsubishi Electric de Colombia Ltda.,
NIT. 860.025.639-4.,

Certifica que:

De acuerdo con registros contables y la planilla de aportes, la Compañía efectuó el pago dentro de los plazos otorgados por la ley en relación con las siguientes obligaciones:

- Administradoras de Fondos de Pensiones y Cesantías, Administradora de Riesgos Laborales "ARL", Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y el Servicios Nacional de Aprendizaje "SENA" del 01 febrero de 2026 al 31 de julio de 2026.

- Entidad Promotora de Salud del 01 marzo de 2026 al 31 de agosto de 2026.

En cumplimiento de artículo 2 de la ley 1990, mi firma como Revisor Fiscal en las certificaciones se fundamenta en los libros de contabilidad. La información requerida que no es de carácter contable fue verificada con las fuentes antes mencionadas.

La presente se expide en Bogotá D.C, el 6 de agosto de 2026, por solicitud de la administración de la Compañía, de acuerdo con lo requerido por el artículo 50 de la ley 789 de 2002, y no podrá ser utilizada para ningún otro propósito ni distribuida a otros terceros.

DAMAR CAMILO GONZALEZ CUBILLOS
Digitally signed by DAMAR CAMILO GONZALEZ CUBILLOS
Date: 2026.08.06 14:33:15 -05'00'

Damar Camilo González Cubillos
Revisor Fiscal de Mitsubishi Electric de Colombia Ltda.
T.P. 258357 - T
Miembro de KPMG S.A.S.

© 2026 KPMG S.A.S. sociedad colombiana por acciones simplificada, adscrita a la organización global de firmas miembro independientes de KPMG International Limited, una entidad inglesa privada limitada por garantía. Todos los derechos reservados.

Bancolombia

NIT 890.903.938-8
Carrera 48 #26-85 Medellín - Colombia
Bogotá (60 1) 343 00 00
Medellin (60 6) 5109000
www.bancolombia.com.co

jueves, 3 de septiembre de 2026

Señores:
A quien pueda interesar

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que la empresa MITSUBISHI ELECTRIC DE COLOMBIA LTDA, identificado con NIT No 860025639, a la fecha presenta la siguiente información:

Tipo de cuenta	Cuenta	Nombre cuenta	Fecha apertura	Estado	Nombre sucursal	Número de sucursal
CUENTA CORRIENTE	03902563905	MITSUBISHI ELECTRIC DE COLOMBIA	03/13/1987 (M/D/A)	ACTIVA	UGI	602

Quedamos a su disposición, en caso de requerir ampliar la anterior información podrá comunicarse con su comercial o gerenciador en el momento que lo estime conveniente.

Atentamente,

Elizabeth Rivero Jimenez

* Importante: Esta constancia sólo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA BANCOLOMBIA S.A. Establecimiento Bancario