ALIANZA INTEGRAL DE PROYECTOS S.A.S. B.I.C
NIT 901.506.750-7

Jorge Álvaro Sánchez
Desarrollo Integral de Proyectos

Transversal 55A No. 115A-06
Barrio Ilarco
Tel: +57(1) 300 3053
Cel: +57(1) 301 3369740
Bogotá D.C., Colombia
Código postal: 111111
info@jasb.com.co

Bogotá D.C., 23 de mayo de 2025

Al responder cite:
753-059

Señores:
MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL
Diana Milena Maldonado Torres
Supervisora MEN
Calle 43 No. 57 -14 Centro Administrativo Nacional CAN
Bogotá

Señores:
CB INGENIEROS
Miguel Angel Salgado Pacheco
Calle 98 # 22-64 Oficina 507
Bogotá

Referencia: *REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, SOCIAL, AMBIENTAL Y JURÍDICA DEL PROYECTO DE "DOTACIÓN DE MOBILIARIO ESCOLAR EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL DISTRITO BUENAVENTURA", A CARGO DEL CONTRIBUYENTE CENIT TRANSPORTE Y LOGÍSTICA DE HIDROCARBUROS S.A.S.*

ASUNTO: ACTAS DE VISITA INSTITUCIONES EDUCATIVAS BUENAVENTURA

Cordial saludo,

Por medio de la presente **ALIANZA INTEGRAL DE PROYECTOS SAS BIC**, en calidad de interventor y en cumplimiento de sus obligaciones contractuales, envía las actas de visita en las Instituciones Educativas de Buenaventura en los dias 21 y 22 de mayo, en la cuales se hizo el protocolo programado cumpliendo con el propósito de esta.
Se hace una corrección respecto a uno de los rectores el cual en la base de datos no estaba, y como se informó en la visita el nuevo rector estaba hace poco tiempo.

Cordialmente,

HERNANDO A. CASTELLANOS R

ARQ. HERNANDO A. CASTELLANOS R.
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
ALIANZA INTEGRAL DE PROYECTOS SAS BIC

Con copia: N/A
Anexos Acta_Visita I E Buenaventura dia 1,pdf
Acta_Visita 2 E Buenaventura dia 2.pdf
Hace
Preparó: Arq. HACR
Revisó: Arq. Hernando A. Castellanos R.
Aprobó: Ing. Juan Andrés Córdoba

cenit TRANSPORTE Y LOGÍSTICA DE HIDROCARBUROS · MANUFACTURAS SUMAPAZ S.A.	ALIANZA INTEGRAL DE PROYECTOS S.A.S. B.I.C NIT 901.506.750-7 **FORMATO DE VISITA**	Ministerio de Educación


LUGAR DE REUNIÓN: Buenaventura	HORA DE INICIO: 8:00 a.m.
FECHA: 22 de mayo de 2025	HORA DE TERMINACIÓN: 2:00 PM
ELABORADO POR: Alianza Integral de Proyectos S.A.S B.I.C	VISITA A INSTITUCIONES DEUCATIVAS DIA 2
TIPO DE VISITA TÉCNICO ☒	GERENCIA ☐

OBJETIVOS DE LA VISITA	
1	• Realizar el recorrido en las cuatro instituciones educativas que fueron escogidas para realizar la inspección visual del mobiliario entregado en las sedes urbanas

AGENDA PROPUESTA	
2	*. Punto de encuentro IE San Vicente, socialización y propósito de la visita al dirigida al rector y personal encargado. Recorrido por las aulas del colegio verificando los elementos entregados.* *. Recorrido y Visita a la segunda IE Pacífico, socialización y propósito de la visita al dirigida al rector y personal encargado. Recorrido por las aulas del colegio verificando los elementos entregados* *. Recorrido y Visita a la segunda IE TI Gerardo Valencia Cano, socialización y propósito de la visita al dirigida al rector y personal encargado. Recorrido por las aulas del colegio verificando los elementos entregados.* *. Recorrido y Visita a la segunda IE Termarit, socialización y propósito de la visita al dirigida al rector y personal encargado. Recorrido por las aulas del colegio verificando los elementos entregados.*

La visita de campo se realiza con la participación de los siguientes profesionales:

No	NOMBRE	CARGO	FIRMA O CONTRATISTA	FIRMA
1	German Rodrigo Gómez Vega	Oficina de infraestructura Educativa	CB Ingenieros	
1	Camilo Hernández	Gerencia contrato	CB IINGENIEROS	
2	Charlie Alfonso Castañeda	Entrega Mobiliario Sumapaz	MANUFACTURAS SUMAPAZ	
3	Donny Paul Valentierra A.	Profesional visitas de entrega	TF AUDITORES	
4	Marcelino Ruiz Montaño	Líder de Planeación educativa	SECRETARIA DE EDUCACIÓN BUENAVENTURA	

5	Beatriz Helena Yara Arias	Cenit - Transporte	CENIT	
7	Jaime Oswaldo Gil Silva	Apoyo Jurídico OXI - Cenit	CENIT	
8	Hernando A. Castellanos	Director de Interventoría	ALIANZA INTEGRAL DE PROYECTOS S.A. B.I.C.	

Se inicia la visita con todos los representantes de las entidades participantes, teniendo como punto de encuentro e inicio de las visitas el **IE SAN VICENTE** en la localidad de Buenaventura, a esta Visita estuvo presente el señor Rector Carlos Aníbal Riascos, a quien se le hizo la presentación de los participantes y el objetivo de esta asi mismo el acompañó el recorrido en las aulas que fueron inspeccionadas como parte de la verificación de la que fue objeto de entrega del mobiliario escolar.

Se hizo la inspección de conjuntos de mobiliario (puesto de trabajo), de silla y mesa en área de secundaria, asi como de salones de primaria y preescolar, se verifica casilleros alumnos, casilleros docentes y de almacenamiento aula, muebles de docente y sala de juntas e instalación de tableros.

La segunda visita se realiza en la **IE LICEO DEL PACIFICO**, donde fuimos recibidos por la señora rectora Claudia Nayibe Patiño Hurtado y los representantes de su institución, donde se realiza la presentación de los participantes de la visita. **NOTA**: en esta institución se instalaron tableros en su totalidad, teniendo asi mismo entregas de puestos de trabajo, que fueron superiores en cantidad a la totalidad de los tableros, por esta razón se presentan aulas con dotación de puestos de trabajo, alumnos y docente, asi como de gabinetes para alumnos, pero el tablero que se tiene es el existente.

Se hizo la inspección de conjuntos de mobiliario (puesto de trabajo), de silla y mesa en área de secundaria, asi como de salones de primaria y preescolar, se verifica casilleros alumnos, casilleros docentes y de almacenamiento aula, muebles de docente y sala de juntas e instalación de tableros.

La tercera visita se realiza en la **IE TÉCNICO INDUSTRIAL GERARDO VALENCIA CANO**, donde se realizó la presentación de los participantes de la visita a la señora Rectora Beatriz Panchano, quien con su grupo de trabajo realizó el acompañamiento a las aulas de secundaria y primaria.

Se hizo la inspección de conjuntos de mobiliario (puesto de trabajo), de silla y mesa en área de secundaria, asi como de salones de primaria y preescolar, se verifica casilleros alumnos, casilleros docentes y de almacenamiento aula, muebles de docente y sala de juntas e instalación de tableros.

Finalmente se realiza la cuarta visita en **LA IE TERMARIT**, donde se realizó la presentación de los participantes de la visita a la señora Rectora Hermelia Tobar, quien con su grupo de trabajo realizó el acompañamiento a las aulas de secundaria, primaria y p

Se hizo la inspección de conjuntos de mobiliario (puesto de trabajo), de silla y mesa en área de secundaria, asi como de salones de primaria y preescolar, se verifica casilleros alumnos, casilleros docentes y de almacenamiento aula, muebles de docente y sala de juntas e instalación de tableros.

Fin de la visita.


REGISTRO FOTGRÁFICO
IE SAN VICENTE




Vista de aulas secundaria con mobiliario entregado




Vista de aulas secundaria con mobiliario entregado – casilleros alumnos





Tablero instalado - Vista de aula secundaria con mobiliario entregado




Vista de aulas secundaria con mobiliario entregado – puestos de trabajo preescolar





Puesto de trabajo docente – tablero instalado




Profesionales de visita – rector de la institución educativa

IE LICEO DEL PACIFICO




Vista de aula secundaria con mobiliario entregado

Vista de aula secundaria con mobiliario entregado




Vista de gabinetes alumnos



Profesionales de visita – rectora de la institución educativa

IE TÉCNICO INDUSTRIAL GERARDO VALENCIA CANO




Reunión con Rectora de la Institución educativa





Vista de aulas primaria con mobiliario entregado – casilleros alumnos





Vista de aulas secundaría con mobiliario entregado – Tablero instalado





Vista de aulas secudaría con mobiliario entregado – Tablero instalado




Vista de aulas secundaría con mobiliario entregado – casilleros instalados




Vista de aulas secundaría con mobiliario entregado – casilleros instalados

Vista de aulas secundaría con mobiliario entregado – puesto de trabajo docente

IE TERMARIT




Vista de aulas secundaría con mobiliario entregado – casilleros instalados




Vista de aulas secundaría con mobiliario entregado – casilleros y tablero instalados





Vista de aulas secundaría con mobiliario entregado





Vista de aulas secundaría con casillero y tablero instalados




Vista de aulas secundaría con mobiliario entregado – tablero instalado




Vista de aulas secundaría con mobiliario entregado – tablero instalado




Vista de aulas secundaría con mobiliario entregado




Vista de aulas secundaría con mobiliario entregado

cenit TRANSPORTE Y LOGÍSTICA DE HIDROCARBUROS / MANUFACTURAS SUMAPAZ S.A.	ALIANZA INTEGRAL DE PROYECTOS S.A.S. B.I.C NIT 901.506.750-7 **FORMATO DE VISITA**	Ministerio de Educación


LUGAR DE REUNIÓN: Buenaventura	HORA DE INICIO: 10:00 a.m.
FECHA: 21 de mayo de 2025	HORA DE TERMINACIÓN: 1 AM
ELABORADO POR: Alianza Integral de Proyectos S.A.S B.I.C	VISITA A INSTITUCIONES DEUCATIVAS DIA 1
TIPO DE VISITA TÉCNICO [X]	GERENCIA [ ]

OBJETIVOS DE LA VISITA	
1	• Realizar el recorrido en las tres instituciones educativas que fueron escogidas para realizar la inspección visual del mobiliario entregado en las sedes.

AGENDA PROPUESTA	
2	*. Punto de encuentro IE Cisneros, socialización y propósito de la visita al dirigida al rector y personal encargado. Recorrido por las aulas del colegio verificando los elementos entregados.* *. Recorrido y Visita a la segunda IE Nachasin, socialización y propósito de la visita al dirigida al rector y personal encargado. Recorrido por las aulas del colegio verificando los elementos entregados* *. Recorrido y Visita a la segunda IE Agropecuario José María Cordoba, socialización y propósito de la visita al dirigida al rector y personal encargado. Recorrido por las aulas del colegio verificando los elementos entregados.*

La visita de campo se realiza con la participación de los siguientes profesionales:

No	NOMBRE	CARGO	FIRMA O CONTRATISTA	FIRMA
1	German Rodrigo Gómez Vega	Oficina de infraestructura Educativa	CB Ingenieros	
1	Camilo Hernández	Gerencia contrato	CB IINGENIEROS	
2	Charlie Alfonso Castañeda	Entrega Mobiliario Sumapaz	MANUFACTURAS SUMAPAZ	
3	Donny Paul Valentierra A.	Profesional visitas de entrega	TF AUDITORES	
4	Marcelino Ruiz Montaño	Líder de Planeación educativa	SECRETARIA DE EDUCACIÓN BUENAVENTURA	
5	Beatriz Helena Yara Arias	Cenit - Transporte	CENIT	
7	Jaime Oswaldo Gil Silva	Apoyo Jurídico OXI - Cenit	CENIT	

8	Hernando A. Castellanos	Director de Interventoría	ALIANZA INTEGRAL DE PROYECTOS S.A. B.I.C.	

Se inicia la visita con todos los representantes de las entidades participantes, teniendo como punto de encuentro e inicio de las visitas el **IE FRANCISCO JAVIER CISNEROS**, en la localidad de Cisneros, a esta Visita estuvo presente el señor Rector Robert Herrera Valdés, de la sede Principal quien se le hizo la presentación de los participantes y el objetivo de esta asi mismo el acompañó el recorrido en las aulas que fueron inspeccionadas como parte de la verificación de la que fue objeto de entrega del mobiliario escolar.

Se hizo la inspección de conjuntos de mobiliario (puesto de trabajo), de silla y mesa en área de secundaria, asi como de salones de primaria y preescolar, se verifica casilleros alumnos, casilleros docentes y de almacenamiento aula, muebles de docente y sala de juntas e instalación de tableros.

La segunda visita se realiza en la **IE NACHASIN**, donde fuimos recibidos por el señor Rector Arturo Mejía y los representantes de la autoridad tradicional, donde se realiza la presentación de docentes y personal de apoyo de la comunidad, asi mismo se hace la presentación de los participantes de la visita.

Se hizo la inspección de conjuntos de mobiliario (puesto de trabajo), de silla y mesa en área de secundaria, asi como de salones de primaria y preescolar, se verifica casilleros alumnos, casilleros docentes y de almacenamiento aula, muebles de docente y sala de juntas e instalación de tableros.

La tercera visita se realiza en **LA IE AGROPECUARIO JOSÉ MARÍA CORDOBA**, donde se realizo la presentación de los participantes de la visita a la señora Rectora Clara Inés Meléndez, quien hizo el acompañamiento a las aulas de primer y segundo piso, asi mismo a la aulas de primaria y preescolar.

Se hizo la inspección de conjuntos de mobiliario (puesto de trabajo), de silla y mesa en área de secundaria, asi como de salones de primaria y preescolar, se verifica casilleros alumnos, casilleros docentes y de almacenamiento aula, muebles de docente y sala de juntas e instalación de tableros.

Fin de la visita.

REGISTRO FOTOGRÁFICO

VISITA IE FRANCISCO JAVIER CISNEROS



Reunión inicial Participantes - Rector



Inspección de Casilleros





Vista de puestos de trabajo - instalados en aula



Vista de Tablero Instalado



nspección de marcación muebles

VISITA IE NACHASIN



Reunión inicial Participantes - Rector



Inspección de puestos trabajo preescolar



Inspección marcación P.T. preescolar



Inspección P.T. primaria en uso





Inspección P.T. secundaría en uso



Grupo de trabajo institución educativa y participantes Visita

VISITA IE AGROPECUARIO JOSÉ MARÍA CORDOBA






Vista de puestos de trabajo secundaría instalados en aula




Vista de puestos de trabajo primaria



Tableros instalados en aula



Vista de puestos de trabajo preescolar



Muebles instalados en aula



Rectora de la institución educativa y participantes Visita