ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

**SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL**
**SUBDIRECCION PARA LA INFANCIA**

**FORMATO DE CALIFICACIÓN TÉCNICA CONDICIONES NECESARIAS**
**SDIS-DCT092-004-2026**

## 1. INFORMACIÓN GENERAL

| | | | |
|---|---|---|---|
| **NOMBRE DEL JARDIN** | **ANTON PIRULERO** | **LOCALIDAD:** | **ENGATIVA** |
| **DIRECCIÓN** | **CALLE 70 # 109A - 05** | **FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:** | **17/06/26** |

## 2. PARAMETROS URBANISTICOS

| ITEM | ESPACIO | DESCRIPCION | REQUISITO NECESARIO | CUMPLIMIENTO SI | CUMPLIMIENTO NO | N/A | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **2,4** | Recibos de servicios públicos domiciliarios y certificaciones | Se deberá aportar el recibo de gas natural en caso que el predio cuente con este servicio junto con los certificados de lavado de tanques y fumigación y control de plagas vigente. | **X** | X | | | Capacidad Tanques de almacenamiento: 1 de 1000L y 1 de 500L<br>Certificado Lavado de Tanques:01/05/2026<br>Fecha control de plagas:01/05/2026 |

## 3. CARACTERISTICAS ESPACIOS FISICOS

**CUADRO DE AREAS (M2)**

| No. | ASPECTO | | M2 | UNIDAD |
|---|---|---|---|---|
| **5.1.** | **Areas de construcción** | AREA CONTRUIDA TOTAL PARA LA PRESTACIÒN DEL SERVICIO (CATASTRAL) | **315,18** | **M2** |

**CAPACIDAD**

| | |
|---|---|
| **CAPACIDAD MAXIMA POR AULAS** | **112** |
| **CAPACIDAD MAXIMA POR BAÑOS** | **110** |

## 6. ASPECTOS GENERALES - OBSERVACIONES DEL ESTADO ACTUAL DE LA EDIFICACION

| ITEM | DESCRIPCION | REQUISITO NECESARIO | CUMPLIMIENTO SI | CUMPLIMIENTO NO | N/A | CANTIDAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **6,4** | El inmueble cuenta con servicio de gas y deberá garantizar la prestación de dicho servicio en la Unidad Operativa de manera ininterrumpida | **x** | X | | | 1 contador: Gas natural<br>2 contadores: Energia<br>1 contador: Agua |
| **6,5** | El inmueble cuenta con sistema de motobombas funcional, en buen estado y con un programa de mantenimiento (en caso de que existan) | **x** | | | X | La unidad operativa no cuenta con motobombas |
| **6,6** | EL inmueble cuenta con calderas o calderines funcional, en buen estado y con un programa de mantenimiento (en caso de que existan) | **x** | | | X | La unidad operativa no cuenta con calderas ni calderines |
| **6,7** | El inmueble cuenta con Detectores de humo | **x** | X | | | La unidad operativa cuenta con tres detectores de humo en funcionamiento |

## 7. PROGRAMA ARQUITECTONICO Y CARACTERISTICAS DE ESPACIOS

| ITEM | DESCRIPCION | REQUISITO NECESARIO | CUMPLIMIENTO SI | CUMPLIMIENTO NO | N/A | OBSERVACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **7,4** | **Accesibilidad, Señalización y señalética** | | **CUMPLIMIENTO SI** | **CUMPLIMIENTO NO** | **N/A** | |
| **7,4,1** | Si el inmueble cuenta con ascensor, El ascensor está debidamente certificado por la autoridad competente (ONAC) | **x** | | | X | Sin observaciones |
| **7,4,2** | Todos los espacios de la unidad operativa se encuentran con señalización y señalética de evacuacion y seguridad | **x** | X | | | Sin observaciones |
| **7,5** | **Pasillos y corredores** | **REQUISITO NECESARIO** | **CUMPLIMIENTO SI** | **CUMPLIMIENTO NO** | **N/A** | **OBSERVACIÓN** |
| **7,5,1** | Todos los corredores y pasillos se encuentran debidamente señalizados | **x** | X | | | Sin observaciones |
| **7,5,3** | Los pasillos y corredores estarán libres de obstáculos en todo su ancho mínimo y desde su piso hasta un plano paralelo a él ubicado a 2,05 m de altura. Dentro de ese espacio no se podrá ubicar elementos que lo invadan (ejemplo: luminarias, carteles, equipamiento, partes propias del edificio o de instalaciones). | **x** | X | | | Los pasillos se encuentran libres de obstaculos |
| **7,5,4** | Los pavimentos de corredores y pasillos serán firmes, antideslizante y sin accidentes. No se admite tratamiento de la superficie que modifique esta condición (ejemplo encerado), no deben perder la característica de fácil limpieza y desinfección. | **x** | X | | | Los pisos son antideslizantes en todos los pasillos |
| **7,5,8** | Las puertas o divisiones de material transparente cuentan con marcas de color a la altura de niñas y niños para evitar accidentes | **x** | | | X | En los pasillos no se cuenta con puertas |

| 7,6 | Rampas | REQUISITO NECESARIO | CUMPLIMIENTO | | N/A | OBSERVACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | SI | NO | | |
| 7,6,2 | El espacio de recorrido de la rampa esta libre de elementos que la invadan (ejemplo: luminarias, carteles, equipamientos) | x | | | X | La unidad operativa no cuenta con rampas |
| 7,6,5 | Las rampas que salven desniveles superiores a 0,25 m deberán llevar pasamanos | x | | | X | Sin observaciones |
| 7,6,6 | Las rampas tienen pasamanos a ambos lados que cumplan, continuos en todo su recorrido y con prolongaciones horizontales mayores de 30 cm al comienzo y al final | x | | | X | Sin observaciones |
| 7,6,8 | Todos los espacios de circulación que presenten cambios de nivel superiores a 0.10 m, cuentan con bordillos | x | | | X | Sin observaciones |
| 7,6,12 | Las puertas o divisiones de material transparente cuentan con marcas de color a la altura de niñas y niños para evitar accidentes | x | | | X | Sin observaciones |
| 7,7 | Escaleras | REQUISITO NECESARIO | CUMPLIMIENTO | | N/A | OBSERVACIÓN |
| | | | SI | NO | | |
| 7,7,5 | Los pisos deben ser antideslizantes. sin relieves en su superficie, con las puntas diferenciadas visualmente. | x | X | | | Sin observaciones |
| 7,7,6 | Los escalones aislados, deberán presentar textura. color e iluminación que los diferencie del pavimento general. | x | X | | | Sin observaciones |
| 7,7,7 | Las escaleras están debidamente señalizadas. | x | X | | | Sin observaciones |
| 7,7,8 | Las escaleras tienen pasamanos a ambos lados que cumplan, continuos en todo su recorrido y con prolongaciones horizontales mayores de 30 cm al comienzo y al final | x | X | | | Sin observaciones |
| 7,7,11 | Los extremos de los pasamanos son curvados a manera de evitar el punzonado o eventuales enganches | x | X | | | Sin observaciones |
| 7,7,12 | Protección con barandas en zonas de circulación y zonas comunes que puedan evitar riesgo de caída durante su transito | x | X | | | Sin observaciones |
| 7,8 | Puertas en General | REQUISITO NECESARIO | CUMPLIMIENTO | | N/A | OBSERVACIÓN |
| | | | SI | NO | | |
| 7,8,1 | Las puertas están en buen estado, libres de grietas y defectos que dificulten su limpieza y desinfección | x | X | | | Sin observaciones |
| 7,8,3 | Las puertas o divisiones deben ser visibles. Si son de material transparente tienen franjas de cintas demarcadoras a una altura de 1.00m con un ancho de 0.20m. | x | | | X | Sin observaciones |
| 7,8,4 | En puertas corredizas, los rieles o guías inferiores están a nivel de piso sin generar riesgo de tropiezo | x | | | X | Sin observaciones |
| 7,8,5 | Las puertas son de al menos 0.80 mts de ancho | x | X | | | Sin observaciones |
| 7,8,6 | Las cerraduras están en buen estado de funcionamiento, no presentan filos o bordes, y son de fácil uso para los participantes. | x | x | | | Sin observaciones |
| 7,9 | Ventanas y vidrios en general | REQUISITO NECESARIO | CUMPLIMIENTO | | N/A | OBSERVACIÓN |
| | | | SI | NO | | |
| 7,9,1 | Los vidrios están en buen estado: completos, sin roturas, vencimientos y asegurados firmemente al marco que los soporta | x | X | | | Sin observaciones |
| 7,9,3 | Todos los vidrios y/o espejos de la institución son laminados, templados o tienen película de seguridad o similar completa. | x | X | | | Sin observaciones |
| 7,9,4 | Los materiales de frágil resistencia (claraboyas, marquesinas, lámparas) tienen elementos de protección a los efectos causados por el rompimiento de los mismos. | x | X | | | Sin observaciones |
| 7,10 | Muros, Pisos y techos en zonas comunes | REQUISITO NECESARIO | CUMPLIMIENTO | | N/A | OBSERVACIÓN |
| | | | SI | NO | | |
| 7,10,2 | Los biseles o pirlanes están fijos y al nivel del piso. | x | X | | | Sin observaciones |
| 7,10,4 | Los pisos están en buen estado, sin agrietamientos y hendiduras | x | X | | | Sin observaciones |
| 7,10,5 | Las rejillas y otros elementos instalados en el piso están firmemente asegurados a éste y su proyección es menor o igual a 6mm con respecto a la superficie. | x | X | | | Sin observaciones |
| 7,11 | **Oficina de Coordinación**<br>Cuenta con un espacio exclusivo de oficina para el responsable del servicio y archivo, independiente de las áreas pedagógicas y con acceso restringido para las niñas y los niños. | REQUISITO NECESARIO | CUMPLIMIENTO | | N/A | OBSERVACIÓN |
| | | | SI | NO | | |
| 7,11,1 | El espacio destinado para la oficina de coordinación cuenta con acabados de pisos en buen estado y es antideslizante *(Ley 9 de 1979 ARTICULO 193. )* | x | X | | | Sin observaciones |
| 7,11,2 | El espacio destinado para la oficina de coordinacion cuenta con acabados de muros en buen estado estucado y pintado, libres de humedad | x | X | | | Sin observaciones |
| 7,11,3 | El espacio destinado para la oficina de coordinacion cuenta con acabados de techo o cielo raso en buen estado libres de humedad | x | X | | | Sin observaciones |
| 7,11,6 | Los sistemas de iluminacion son ahorradores tipo led | x | X | | | Sin observaciones |
| 7,11,7 | La iluminación es suficiente para desarrollar las actividades propias del espacio | x | X | | | Sin observaciones |
| 7,11,11 | Las puertas o divisiones de esta área son de material transparente cuentan con marcas de color a la altura de niñas y niños para evitar accidentes | x | | | X | La unidad operativa debe realizar la instacion de puerta o division |
| 7,11,14 | Los muros de esta area, deben tener los bordes y esquinas redondeados o recubiertos con amterial impermeable y de facil limpieza y desinfección. | x | X | | | Sin observaciones |

| 7,12 | **Archivo**<br>Cuenta con espacio para archivo de las historias de los participantes y la documentación administrativa que se genere en la unidad operativa organizada conforme a las tablas de retención documental. | REQUISITO NECESARIO | CUMPLIMIENTO | | N/A | OBSERVACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | SI | NO | | |
| 7,12,1 | El espacio destinado para Archivo cuenta con acabados de pisos en buen estado y es antideslizante | x | X | | | Sin observaciones |
| 7,12,2 | El espacio destinado para Archivo cuenta con acabados de muros en buen estado estucado y pintado, libres de humedad | x | X | | | Sin observaciones |
| 7,12,3 | El espacio destinado para Archivo cuenta con acabados de techo o cielo raso en buen estado libres de humedad | x | X | | | Sin observaciones |
| 7,12,6 | Los sistemas de iluminacion son ahorradores tipo led | x | X | | | Sin observaciones |
| 7,12,7 | La iluminación es suficiente para desarrollar las actividades propias del espacio | x | X | | | Sin observaciones |
| 7,13 | **Deposito de Material Didactico** | REQUISITO NECESARIO | CUMPLIMIENTO | | N/A | CANTIDAD |
| | | | SI | NO | | |
| 7,13,1 | El espacio destinado para Deposito de Material Didactico cuenta con acabados de pisos en buen estado y es antideslizante | x | X | | | Sin observaciones |
| 7,13,2 | El espacio destinado para Deposito de Material Didactico cuenta con acabados de muros en buen estado estucado y pintado, libres de humedad | x | X | | | Sin observaciones |
| 7,13,3 | El espacio destinado para Deposito de Material Didactico cuenta con acabados de techo o cielo raso en buen estado libres de humedad | x | X | | | Sin observaciones |
| 7,13,4 | El espacio destinado para Deposito de Material Didactico cuenta con adecuada ventilacion natural o artificial | x | X | | | Sin observaciones |
| 7,13,5 | Las conexiones electricas se encuentran en buen estado y no estan expuestas generando riesgos electricos a los funcionarios | x | X | | | Sin observaciones |
| 7,13,6 | Los sistemas de iluminacion son ahorradores tipo led | x | X | | | Sin observaciones |
| 7,13,7 | La iluminación es suficiente para desarrollar las actividades propias del espacio | x | X | | | Sin observaciones |
| 7,16 | **Alistamiento de Personal**<br>Deben contar con un espacio independiente para el alistamiento del personal operativo. Este espacio debe estar ubicado cerca del acceso del talento humano a la unidad operativa, ser lo suficientemente grande para ubicar lockers del personal y permitir la correcta desinfección del talento humano antes del inicio de sus actividades laborales. | REQUISITO NECESARIO | CUMPLIMIENTO | | N/A | CANTIDAD |
| | | | SI | NO | | |
| 7,16,1 | El espacio destinado para el alistamiento de personal cuenta con acabados de pisos en buen estado y es antideslizante | x | X | | | Sin observaciones |
| 7,16,2 | El espacio destinado para el alistamiento de personal cuenta con acabados de muros en buen estado estucado y pintado general (pintura de esmalte hasta una altura de 120 cm), libres de humedad | x | X | | | Sin observaciones |
| 7,16,3 | El espacio destinado para el alistamiento de personal cuenta con acabados de techo o cielo raso en buen estado libres de humedad | x | X | | | Sin observaciones |
| 7,16,4 | El espacio destinado para el alistamiento de personal cuenta con adecuada ventilación natural o artificial | x | X | | | Sin observaciones |
| 7,16,5 | Las conexiones eléctricas se encuentran en buen estado y no están expuestas generando riesgos eléctricos a los funcionarios | x | X | | | Sin observaciones |
| 7,16,6 | Los sistemas de iluminación son ahorradores | x | X | | | Sin observaciones |
| 7,16,7 | La iluminación es suficiente para desarrollar las actividades propias del espacio | x | X | | | Sin observaciones |
| 7,17 | **Baños para participantes**<br>**niños y niñas menores de 2 años de edad (CUANDO APLIQUE)**<br>**Una bateria santiaria ( 1 lavacolas por cada 15 usuarios + un lavamanos + sanitario / orinal)** | REQUISITO NECESARIO | CUMPLIMIENTO | | N/A | CANTIDAD |
| | | | SI | NO | | |
| 7,17,12 | Cuenta con media cañas, piso-muro, muro-muro y muro techo | x | X | | | Se recomienda hacer mantenimiento en pintura de medias cañas |
| 7,17,21 | El acceso del baño es de al menos 0.80 mts de ancho no obstruido. | x | X | | | El jardin tendrá que realizar las adecuaciones para dar total cumplimiento a la normatividad de accesibilidad para personas en condicion de discapacidad, en caso de presentar solicitud de servicio para la población que requiera este espacio. |
| 7,18 | **Baños para participantes**<br>**niños y niñas mayores de 2 años de edad**<br>Una batería sanitaria ( 1 lavamanos + 1 orinal/1sanitario por cada 20 usuarios) | REQUISITO NECESARIO | CUMPLIMIENTO | | N/A | CANTIDAD |
| | | | SI | NO | | |
| 7,18,12 | Cuenta con media cañas, piso-muro, muro-muro y muro techo | x | X | | | Se recomienda hacer mantenimiento en pintura de medias cañas |
| 7,18,21 | El acceso del baño es de al menos 0.80 mts de ancho no obstruido. | x | | X | | El jardin tendrá que realizar las adecuaciones para dar total cumplimiento a la normatividad de accesibilidad para personas en condicion de discapacidad, en caso de presentar solicitud de servicio para la población que requiera este espacio. |
| 7,19 | **Baños para funcionarios**<br>**(1 por cada 15 personas)**<br>El baño debe ser independiente de los servicios sanitarios para los niños y niñas y con acceso restringido para ellos y ellas. | REQUISITO NECESARIO | CUMPLIMIENTO | | N/A | CANTIDAD |
| | | | SI | NO | | |
| 7,19,9 | El acceso del baño es de al menos 0.80 mts de ancho no obstruido. | x | X | | | Sin observaciones |
| 7,19,10 | Esta batería debe cumplir con la normatividad en materia de accesibilidad para personas en condición de discapacidad. | x | | | X | El jardin tendrá que realizar las adecuaciones para dar total cumplimiento a la normatividad de accesibilidad para personas en condicion de discapacidad, en caso de presentar solicitud de servicio para la población que requiera este espacio. |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **7,2** | **Cocina**<br>Cuando la unidad operativa, cuente con un área de preparación de alimentos para el suministro de comida servida, debe cumplir con lo establecido en la normatividad vigente. | **REQUISITO NECESARIO** | **CUMPLIMIENTO** | | **N/A** | **CANTIDAD** |
| | | | **SI** | **NO** | | |
| **7,20,13** | Existe protección en las instalaciones eléctricas (tomacorrientes) en cocina tomas GFCI | **x** | X | | | Sin observaciones |
| **7,21** | **Comedor**<br>La unidad operativa cuenta con un ambiente para comedor destinado a la toma de los alimentos de los participantes del servicio, con puestos de un área mínima de (2 m2) por persona.<br>Si la actividad del consumo de alimentos se lleva a cabo en el espacio de las aulas se deben cumplir con los mismos requisitos. | **REQUISITO NECESARIO** | **CUMPLIMIENTO** | | **N/A** | **CANTIDAD** |
| | | | **SI** | **NO** | | |
| **7,21,5** | Las ventanas y otras aberturas deben garantizar hermeticidad para evitar contaminación de los alimentos e ingreso de vectores y plagas. | **x** | X | | | Sin observaciones |
| **7,21,9** | Las ventanas de este espacio cuentan con vidrios en buen estado: completos, sin roturas, ni vencimientos y deben contar con película de seguridad en la totalidad de su superficie y asegurados firmemente al marco que los soporta | **x** | X | | | Sin observaciones |
| **7,21,10** | Los ventanales que den a un vacío mayor a 1 metro cuentan con elementos rígidos, firmes y no inflamables instalados a una altura mínima de 1,20 mts. medidos a partir del piso de acabado que impida la caída de niñas y niños | **x** | X | | | Sin observaciones |
| **7,21,11** | Los vidrios y espejos ubicados en esta área cuentan con película de seguridad en la totalidad de su superficie, para proteger a las niñas y los niños de los efectos causados por su rompimiento. | **x** | X | | | Sin observaciones |
| **7,21,12** | Los ventanales de esta área cuentan con elementos rígidos, firmes y no inflamables instalados a una altura mínima de 1,20 mts. medidos a partir del piso acabado que impida la caída de niñas y niños | **x** | X | | | Sin observaciones |
| **7,22** | **Despensa**<br>El área destinada para despensa debe ser mínimo de 8.00 M3 por cada 50 usuarios atendidos. Deberá contar con ambiente para recepción, almacenamiento de víveres secos, refrigeración para víveres perecederos, despensa diaria (incluye cuartos fríos). | **REQUISITO NECESARIO** | **CUMPLIMIENTO** | | **N/A** | **CANTIDAD** |
| | | | **SI** | **NO** | | |
| **7,22,11** | Existe protección en las instalaciones eléctricas (tomacorrientes) en despensa tomas GFCI | **x** | X | | | Sin observaciones |
| **7,24** | **Espacios para Área de cuidado**<br>**(en caso de que exista)**<br>La unidad operativa cuenta con un espacio de atención primaria, que permite la ubicación de mínimo una camilla con colchoneta para la atención de participantes del servicio, un escritorio, el botiquín de la unidad de servicio y un lavamanos. El cual deberá contar con la dotación mínima considerada en el estándar de dotación. | **REQUISITO NECESARIO** | **CUMPLIMIENTO** | | **N/A** | **CANTIDAD** |
| | | | **SI** | **NO** | | |
| **7,24,5** | El espacio de atención primaria cuentan con media caña en las uniones piso-muro, muro-muro y muro - techo. ("RESOLUCIÓN 2674 DE 2013) | **x** | X | | | Sin observaciones |
| **7,25** | **Área Pedagógica**<br>**(niños y niñas menores de 2 años)(CUANDO APLIQUE)**<br>El espacio por niño o niña debe ser de mínimo dos (2) metros cuadrados incluyendo el espacio utilizado por cunas o corrales. | **REQUISITO NECESARIO** | **CUMPLIMIENTO** | | **N/A** | **CANTIDAD** |
| | | | **SI** | **NO** | | |
| **7,25,6** | Los sistemas de iluminación son ahorradores tipo led | **x** | X | | | Sin observaciones |
| **7,25,7** | La iluminación es suficiente para desarrollar las actividades propias del espacio | **x** | X | | | Sin observaciones |
| **7,25,11** | Las puertas o divisiones de esta área son de material transparente cuentan con marcas de color a la altura de niñas y niños para evitar accidentes | **x** | X | | | Sin observaciones |
| **7,26** | **Área Pedagógica**<br>**(niños y niñas mayores de 2 años menores de 6 años)**<br>El espacio por niño o niña debe ser de mínimo un (1) metro cuadrado | **REQUISITO NECESARIO** | **CUMPLIMIENTO** | | **N/A** | **CANTIDAD** |
| | | | **SI** | **NO** | | |
| **7,26,6** | Los sistemas de iluminación son ahorradores tipo led | **x** | X | | | Sin observaciones |
| **7,26,7** | La iluminación es suficiente para desarrollar las actividades propias del espacio | **x** | X | | | Sin observaciones |
| **7,26,11** | Las puertas o divisiones de esta área son de material transparente cuentan con marcas de color a la altura de niñas y niños para evitar accidentes | **x** | X | | | Sin observaciones |
| **7,25** | **Área de lavandería**<br>**(En caso de que exista)**<br>Debe tener acceso restringido a los niños y niñas.<br>Separado de las áreas pedagógicas y del área de almacenamiento y preparación de alimentos. | **REQUISITO NECESARIO** | **CUMPLIMIENTO** | | **N/A** | **CANTIDAD** |
| | | | **SI** | **NO** | | |
| **7,25,1** | Los acabados de piso en lavandería son en baldosa o epoxicos industriales en material antideslizante y se encuentran en buen estado, sin fracturas ni vencimientos y debidamente emboquillados (Ley 9 de 1979 Articulo 193) | **x** | | | X | Sin observaciones |
| **7,25,2** | Los acabados de muros de lavandería son en baldosa o pintura epoxica permitiendo la fácil limpieza y desinfección, los muros no deben ser en ladrillo a la vista. (Ley 9 de 1979 Articulo 195) | **x** | | | X | Sin observaciones |
| **7,25,3** | El acabado de cielo raso en lavandería cuentan con un acabado que permita la fácil limpieza y desinfección. Los cielo rasos o techos falsos no pueden ser en madera. (Ley 9 de 1979 Articulo 195) | **x** | | | X | Sin observaciones |
| **7,25,4** | El Área de Lavandería cuentan con media caña en las uniones piso-muro, muro-muro y muro - techo. *(*RESOLUCIÓN 2674 DE 2013)* | **x** | | | X | Sin observaciones |
| **7,25,5** | El Área de Lavandería cuenta con sifón y rejilla en piso o cárcamo de recolección de aguas servidas, con las dimensiones necesarias para su adecuada evacuación *(ley 9 de 1979 - ARTICULO 177* | **x** | | | X | Sin observaciones |
| **7,25,6** | La lavandería esta dotada de instalaciones sanitarias, eléctricas e hidráulicas adecuadas para el lavado y planchado de ropa | **x** | | | X | Sin observaciones |
| **7,25,7** | El espacio debe estar separado de las áreas pedagógicas | **x** | | | X | Sin observaciones |
| **7,26** | **Aula lúdica y/o Área recreativa**<br>Contar con un aula lúdica o área recreativa Al momento del uso se deben garantizar dos (2) metros cuadrados por niño o niña y cumplir con lo establecido en el protocolo de permanencia en áreas recreativas. En caso de que el Jardín Infantil no cuente con espacios de recreación internos, podrá acceder a las áreas recreativas aledañas, ubicadas en un radio no mayor a 500 metros, garantizando todas las medidas de seguridad durante el traslado y permanencia de los niños y niñas." Conforme a lo anterior, no se puede reemplazar con un área pedagógica, el área lúdica. | **REQUISITO NECESARIO** | **CUMPLIMIENTO** | | **N/A** | **CANTIDAD** |
| | | | **SI** | **NO** | | |
| **7,26,1** | El espacio cuenta con acabados de pisos en buen estado y es antideslizante | **x** | X | | | Sin observaciones |
| **7,26,2** | El espacio cuenta con acabados de muros en buen estado libre de humedad (Si aplica) | **x** | X | | | Sin observaciones |
| **7,26,3** | El espacio cuenta con acabados de techo o cielo raso en buen estado libres de humedad (Si aplica) | **x** | X | | | Sin observaciones |
| **7,26,4** | El espacio cuenta con adecuada ventilación natural o artificial | **x** | X | | | Sin observaciones |
| **7,26,6** | Los sistemas de iluminación son ahorradores | **x** | X | | | Sin observaciones |
| **7,26,7** | La iluminación es suficiente para desarrollar las actividades propias del espacio | **x** | X | | | Sin observaciones |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **7,27** | **Tanque de agua**<br>El inmueble cuenta con tanque(s) de almacenamiento de agua. Durante la prestación del servicio se debe garantizar el suministro de agua potable permanentemente a la población atendida. | **REQUISITO NECESARIO** | **CUMPLIMIENTO** | | **N/A** | **CANTIDAD** |
| | | | **SI** | **NO** | | |
| **7,27,6** | Cuenta con certificado de lavado de tanque con una vigencia de 6 meses. | **x** | X | | | Lavado de tanque: 01/05/2026 |
| **7,28** | **Otros**<br>Si la edificación cuenta con servicio de gas propano, el lugar de la ubicación de las pipetas es aislado, ventilado y protegido de personas o agentes extraños que puedan causar indebida manipulación | **REQUISITO NECESARIO** | **CUMPLIMIENTO** | | **N/A** | **CANTIDAD** |
| | | | **SI** | **NO** | | |
| **7,28,1** | Si la edificación cuenta con servicio de gas propano, el lugar de la ubicación de las pipetas es aislado, ventilado y protegido de personas o agentes extraños que puedan causar indebida manipulación | **x** | | | X | No aplica |
| **7,28,2** | El espacio o lugar de ubicación de las pipetas debe tener acceso restringido a las niñas y niños | **x** | | | X | No aplica |

**OBSERVACIONES**

**OBSERVACIONES:**

7,8,5 Las puertas son de al menos 0.80 mts de ancho
7,18,21 El acceso del baño es de al menos 0.80 mts de ancho no obstruido.
7,19,10 Esta batería debe cumplir con la normatividad en materia de accesibilidad para personas en condición de discapacidad.

**Nota:** El jardin tendrá que realizar las adecuaciones para dar total cumplimiento a la normatividad de accesibilidad para personas en condicion de discapacidad, en caso de presentar solicitud de servicio para la población que requiera este espacio.

7,11,11 La unidad operativa debe realizar la instacion de puerta o division en el area de coordinación


**PLANTA FISICA:**
Realizar mantenimiento en pintura de medias cañas de los baños de las niñas y los niños
Realizar mantenimiento a los esquineros redondeados de los baños de niñas y niños.
Realizar ajuste de llave de lavamanos del area de la cocina
Realizar mantenimiento correctivo al recubrimiento (win) de la poceta ubicada en el cuarto de aseo, garantizando su adecuado estado de conservación.

**MOBILIARIO:**
Se recomienda contar con la dotación requerida conforme a lo establecido en el Anexo Técnico, asegurando su disponibilidad desde el inicio de la ejecución del Convenio 2026 y el cumplimiento de las condiciones necesarias para la prestación del servicio.

**FIRMA DE QUIEN ATIENDE LA VISITA**

| NOMBRE | FIRMA | PERFIL |
|---|---|---|
| **Zaida Cuervo Aguilar** |  | **Profesional Responsable del Jardin Infantil** |

**FIRMA DE QUIEN REALIZA LA VISITA**

| NOMBRE | FIRMA | PERFIL |
|---|---|---|
| **Natalia Alejandra Romero Ramirez** |  | **Ing. Apoyo a la Supervision** |

**Fecha en que se realiza la visita:17/06/2026**

## VERIFICACIÓN ESPACIOS FISICOS FUNCIONALES POR AULAS

| NOMBRE JARDIN | ANTON PIRULERO |
|---|---|

| NIVEL | C | PV | PJ | J | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| COBERTURA | 17 | 40 | 50 | 0 | 107 |

| | |
|---|---|
| CAPACIDAD MAXIMA POR AULAS | 112 |
| CAPACIDAD MAXIMA POR BAÑOS | 110 |

**AULAS MENORES DE 2 AÑOS**

| Piso o nivel | AULAS | METRAJE DEL AULA (M2) | CAPACIDAD POR CONCEPTO PF | Nivel asignado | CUPOS AUTORIZADOS 2026 | PROFESIONALES API REQUERIDOS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 38,51 | 19 | CAMINADORES | 17 | 2 |
| | | | 19 | | 17 | 2 |

**AULAS MAYORES DE 2 AÑOS**

| Piso o nivel | AULAS | METRAJE DEL AULA (M2) | CAPACIDAD POR CONCEPTO PF | Nivel asignado | CUPOS AUTORIZADOS 2026 | PROFESIONALES API REQUERIDOS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 26,07 | 26 | PARVULOS A | 25 | 2 |
| 2 | 3 | 15,16 | 15 | PARVULOS B | 15 | 1 |
| 2 | 4 | 18,05 | 18 | PREJARDIN A | 16 | 1 |
| 2 | 5 | 17,08 | 17 | PREJARDIN B | 16 | 1 |
| 2 | 6 | 17,72 | 17 | PREJARDIN C | 17 | 1 |
| | | | 93 | | 89 | 6 |