FORMATO INFORME DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DEL CONTRATO

INFORMACIÓN GENERAL.

N° Contrato y Fecha	PJ-027-2026 del 22 de enero del 2026
Nombre del Contratista	SOLUCIONES DINAMICAS SANTA MARTA S.A.S
N° de identificación	900.807.318 - 6
Objeto del Contrato	PRESTAR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LA RED DE CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION (CCTV) DE LAS UNIDADES PRESTADORAS DE SERVICIO DE SALUD (UPSS) Y LA SEDE ADMINISTRATIVA DE LA E.S.E ALEJANDRO PROSPERO REVEREND.
Valor total del Contrato	$ 131.400.000
Valor Facturas	$ 13.549.578
N° Pago / N° de informe:	9/9
N° CDP	228 del 19 de enero del 2026.
N° CRP	826 del 22 de enero del 2026
Plazo del Contrato	ocho (8) meses, sin exceder el 31/08/2026
Fecha de Inicio	23 de enero del 2026.
Nombre y cargo del supervisor del contrato	Adriana Ariza Monsalve – Profesional Universitario

MODIFICACIONES CONTRACTUALES

N° de modificación	01 DE 25 DE AGOSTO DE 2026.
Tipo de modificación (adición – prórroga)	ADICION – PRORROGA.
Valor adicionado	$ 43.800.000
CDP de la adición	2893 DE AGOSTO DE 2026.
CRP de la adición	5301 DEL 25 DE AGOSTO DE 2026.
Tiempo prorrogado	Hasta el 31 de diciembre de 2026

POLIZA (SI APLICA)

N° de póliza	46-44-101014308 - 46-44-101014308
Nombre de la aseguradora	**SEGUROS DEL ESTADO S.A.**
Fecha de la póliza	**23 DE ENERO DE 2026 – 28 DE AGOSTO DE 2026.**
Acto Administrativo de Aprobación	**015 DEL 23 DE ENERO DE 2026 – 102 DE 31 DE AGOSTO DE 2026.**

ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL MES

ITEM	ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERIODO (*Deben ser coherentes con las actividades específicas del objeto del contrato*)
1.	*Se realiza mantenimiento preventivo CCTV en el Centro de ipc la candelaria.*
2.	*Se realiza mantenimiento preventivo CCTV en el Puesto de Salud Pando.*
3.	*Se realiza mantenimiento preventivo CCTV en Puesto de Salud Cristo Rey.*
4.	*Se realiza mantenimiento preventivo CCTV en Centro de Salud La Paz.*
5.	*Se realiza mantenimiento preventivo CCTV en centro de Salud Gaira.*

Vigilado Supersalud

6.	*Se realiza mantenimiento preventivo CCTV en Puesto de Salud Oasis.*
7.	*Se realiza mantenimiento preventivo CCTV en Puesto de Salud Almendros.*
8.	*Se realiza mantenimiento preventivo CCTV en Puesto de Salud Nacho vives.*
9.	*Se realiza mantenimiento preventivo CCTV en Puesto de Salud Juan XXIII.*
10.	*Se realiza mantenimiento preventivo CCTV en Puesto de Salud San Jorge.*
11.	*Suministro de Equipos, insumos y repuestos para el correcto funcionamiento de los sistemas*

INFORMACION APORTES A SEGURIDAD SOCIAL

No DE PLANILLA	**9509771986**

INFORMACION DEL CONTRATISTA

1. Que, a la fecha, he cumplido con las obligaciones establecidas en el contrato.
2. Que autorizo los impuestos a que estoy obligado a pagar, por ocasión al señalado contrato, sean descontados por la ESE
3. Que lo correspondiente a pago por Seguridad Social, está debidamente pagado por el valor que exige la Ley, pago del cual anexo copia simple.

Esta certificación se firma el mes de SEPTIEMBRE del Año 2026 en Santa Marta DTCH.

ANEXOS
(Por cada actividad ejecutada se debe anexar una evidencia)

Anexo 01	*Acta de mantenimiento preventivo CCTV en el Centro de Salud ipc la Candelaria.*
Anexo 02	*Acta de mantenimiento preventivo CCTV en el Puesto de Salud Pando.*
Anexo 03	*Acta de mantenimiento preventivo CCTV en Puesto de Salud Cristo Rey.*
Anexo 04	*Acta de mantenimiento preventivo CCTV en Centro de Salud La Paz.*
Anexo 05	*Acta de mantenimiento preventivo CCTV en Centro de Salud Gaira.*
Anexo 06	*Acta de mantenimiento preventivo CCTV en Puesto de Salud Oasis.*
Anexo 07	*Acta de mantenimiento preventivo CCTV en Puesto de Salud Almendros.*
Anexo 08	*Acta de mantenimiento preventivo CCTV en Puesto de Salud Nacho Vives.*
Anexo 09	*Acta de mantenimiento preventivo CCTV en Puesto de Salud Juan XXIII.*
Anexo 10	*Acta de mantenimiento preventivo CCTV en Puesto de Salud San Jorge.*
Anexo 11	*Entrada Almacen: 818235 – 818196 - 818217*

NOMBRE Y CARGO DEL SUPERVISOR	ADRIANA GISSELLE ARIZA MONSALVE PROFESIONAL UNIVERSITARIO
FIRMA DEL SUPERVISOR	
NOMBRE CONTRATISTA	SOLUCIONES DINAMICAS SANTA MARTA S.A.S
N°. IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATISTA	900.807.318 - 6
FIRMA CONTRATISTA	

Vigilado Supersalud

Expedido: 28/09/2026 08:29:54

OFICINA DE SISTEMAS

ACTA DE MANTENIMIENTO

Registro de mantenimiento de equipos tecnologicos

EQUIPO ID: 1085 | SERIAL: BG10799PAJ00144 | TIPO: GRABADOR | ESTADO: ACTIVO

DATOS GENERALES DEL EQUIPO			
Serial	BG10799PAJ00144	Serial PC	6K05311PAZ081AC
Placa Inventario	N/A	Placa Nueva	7626
Tipo Equipo	GRABADOR	Marca	DAHUA
Modelo	DH-XVR5116HS-I3-T	Nombre PC	GRABADOR

DATOS ADMINISTRATIVOS			
Fecha Ingreso:	N/A	Antiguedad:	
Valor Compra:	$0	Condicion:	BUENO
Estado:	ACTIVO	Ult. Mantenimiento:	2026-09-15
Fecha Fin Garantia:	N/A	Estado Garantia:	
Fecha Baja:	N/A	Acta Baja:	N/A

FUNCIONARIO RESPONSABLE					
Responsable:	SLENDY PAZ	Cargo:	ENFERMERA	Dependencia:	CENTRO DE CABLEADO.
Centro Costo:	CENTRO DE SALUD LA CANDELARIA				

DATOS DEL MANTENIMIENTO			
Fecha:	15/09/2026 00:00	Tipo:	Preventivo
Tecnico:	SOLDICAS S.A.S		

DESCRIPCION DEL MANTENIMIENTO

Se realiza visita técnica atendiendo el tercer cronograma de mantenimiento preventivo y correctivo de redes de video vigilancia instalada en el CENTRO DE SALUD IPC LA CANDELARIA, perteneciente a la E.S.E ALEJANDRO PROSPERO REVEREND, entregado por el área de sistemas y comunicaciones.

OBSERVACIONES

no se observa ninguna novedad en el equipo que nos pueda llamar la atencion.
se realiza limpieza interna y externa.


DATOS DE QUIEN CERTIFICA EL MANTENIMIENTO			
Cedula:	1004347428	Cargo:	Enfermera
Nombre:	Slendy paz		

FIRMAS DE RESPONSABILIDAD

FIRMA DEL TECNICO	FIRMA DE QUIEN RECIBE
	
SOLDICAS S.A.S	Slendy paz
Tecnico de Sistemas	*Usuario / Responsable*

--- Continua en la pagina siguiente ---

EVIDENCIA FOTOGRAFICA



Expedido: 28/09/2026 08:31:51

OFICINA DE SISTEMAS

ACTA DE MANTENIMIENTO

Registro de mantenimiento de equipos tecnologicos

EQUIPO ID: 1497 | SERIAL: AF0F31FPBVD752E | TIPO: CAMARA | ESTADO: ACTIVO

DATOS GENERALES DEL EQUIPO			
Serial	AF0F31FPBVD752E	Serial PC	N/A
Placa Inventario	N/A	Placa Nueva	7175
Tipo Equipo	CAMARA	Marca	DAHUA
Modelo	DH-HAC-B1A51N-U-A	Nombre PC	N/A

DATOS DE LA CAMARA	
Tipo de Camara:	CAMARA TIPO BALA AUDIO
Ubicacion:	MIRANDO CUARTO ELECTRICO EN PATIO.

DATOS ADMINISTRATIVOS			
Fecha Ingreso:	2026-09-15	Antiguedad:	0 anos, 0 meses
Valor Compra:	$0	Condicion:	N/A
Estado:	ACTIVO	Ult. Mantenimiento:	2026-09-15
Fecha Fin Garantia:	N/A	Estado Garantia:	
Fecha Baja:	N/A	Acta Baja:	N/A

FUNCIONARIO RESPONSABLE					
Responsable:	SLENDY PAZ	Cargo:	ENFERMERA	Dependencia:	I.PC. LA CANDELARIA.
Centro Costo:	CENTRO DE SALUD LA CANDELARIA				

DATOS DEL MANTENIMIENTO			
Fecha:	15/09/2026 00:00	Tipo:	Preventivo
Tecnico:	SOLDICAS S.A.S		

DESCRIPCION DEL MANTENIMIENTO

Se realiza visita técnica atendiendo el tercer cronograma de mantenimiento preventivo y correctivo de la camara de video vigilancia, entregado por el área de sistemas y comunicaciones.

[X] 1. Verificar funcionamiento de cámara
[X] 2. Tipo de Fuente: 12V 5 AMP
[X] 3. Tipo de Cable : UTP
[X] 4. Tipo de V Balun: ACTIVO
[X] 5. Tipo de Conexion: ETHERNET
[X] 6. Esta en Linea : SI[X] NO[ ]
[X] 7. Audio : SI[X] NO[ ]
[X] 8. Diametro : 2.8

OBSERVACIONES

No se observa ninguna novedad en la camara se realiza limpieza y alineacion de vista y enfoque.

DATOS DE QUIEN CERTIFICA EL MANTENIMIENTO			
Cedula:	1004347428	Cargo:	Enfermera
Nombre:	Slendy paz		

FIRMAS DE RESPONSABILIDAD

FIRMA DEL TECNICO	FIRMA DE QUIEN RECIBE
	
SOLDICAS S.A.S	Slendy paz
Tecnico de Sistemas	*Usuario / Responsable*

Expedido: 28/09/2026 08:33:04

OFICINA DE SISTEMAS

ACTA DE MANTENIMIENTO

Registro de mantenimiento de equipos tecnologicos

EQUIPO ID: 1496 | SERIAL: AF0F31FPBVBD4CB | TIPO: CAMARA | ESTADO: ACTIVO

DATOS GENERALES DEL EQUIPO			
Serial	AF0F31FPBVBD4CB	Serial PC	N/A
Placa Inventario	N/A	Placa Nueva	7174
Tipo Equipo	CAMARA	Marca	DAHUA
Modelo	DH-HAC-B1A51N-U-A	Nombre PC	N/A

DATOS DE LA CAMARA	
Tipo de Camara:	CAMARA TIPO BALA AUDIO
Ubicacion:	MIRANDO SALIDA PORTON PATIO.

DATOS ADMINISTRATIVOS			
Fecha Ingreso:	2026-09-15	Antiguedad:	0 anos, 0 meses
Valor Compra:	$0	Condicion:	N/A
Estado:	ACTIVO	Ult. Mantenimiento:	2026-09-15
Fecha Fin Garantia:	N/A	Estado Garantia:	
Fecha Baja:	N/A	Acta Baja:	N/A

FUNCIONARIO RESPONSABLE					
Responsable:	SLENDY PAZ	Cargo:	ENFERMERA	Dependencia:	I.PC. LA CANDELARIA.
Centro Costo:	CENTRO DE SALUD LA CANDELARIA				

DATOS DEL MANTENIMIENTO			
Fecha:	15/09/2026 00:00	Tipo:	Preventivo
Tecnico:	SOLDICAS S.A.S		

DESCRIPCION DEL MANTENIMIENTO

Se realiza visita técnica atendiendo el tercer cronograma de mantenimiento preventivo y correctivo de la camara, entregado por el área de sistemas y comunicaciones.


[X] 1. Verificar funcionamiento de cámara
[X] 2. Tipo de Fuente: 12V 5 AMP
[X] 3. Tipo de Cable : UTP
[X] 4. Tipo de V Balun: ACTIVO
[X] 5. Tipo de Conexion: ETHERNET
[X] 6. Esta en Linea : SI[X] NO[ ]
[X] 7. Audio : SI[X] NO[ ]
[X] 8. Diametro : 2.8

OBSERVACIONES

No se observa ninguna novedad se realiza limpieza y alineacion de vistas y enfoque.

DATOS DE QUIEN CERTIFICA EL MANTENIMIENTO			
Cedula:	1004347428	Cargo:	Enfermera
Nombre:	Slendy paz		

FIRMAS DE RESPONSABILIDAD

FIRMA DEL TECNICO	FIRMA DE QUIEN RECIBE
	
SOLDICAS S.A.S	Slendy paz
Tecnico de Sistemas	*Usuario / Responsable*

Expedido: 28/09/2026 08:34:12

OFICINA DE SISTEMAS

ACTA DE MANTENIMIENTO

Registro de mantenimiento de equipos tecnologicos

EQUIPO ID: 1495 | SERIAL: AE0E3F1PDDCBAFA | TIPO: CAMARA | ESTADO: ACTIVO

DATOS GENERALES DEL EQUIPO			
Serial	AE0E3F1PDDCBAFA	Serial PC	N/A
Placa Inventario	N/A	Placa Nueva	7176
Tipo Equipo	CAMARA	Marca	DAHUA
Modelo	DH-HAC-B1A51N-U-A	Nombre PC	N/A

DATOS DE LA CAMARA	
Tipo de Camara:	CAMARA TIPO BALA AUDIO
Ubicacion:	ENTRADA CONSULTA EXTERIOR.

DATOS ADMINISTRATIVOS			
Fecha Ingreso:	2026-09-15	Antiguedad:	0 anos, 0 meses
Valor Compra:	$0	Condicion:	N/A
Estado:	ACTIVO	Ult. Mantenimiento:	2026-09-15
Fecha Fin Garantia:	N/A	Estado Garantia:	
Fecha Baja:	N/A	Acta Baja:	N/A

FUNCIONARIO RESPONSABLE					
Responsable:	SLENDY PAZ	Cargo:	ENFERMERA	Dependencia:	I.PC. LA CANDELARIA.
Centro Costo:	CENTRO DE SALUD LA CANDELARIA				

DATOS DEL MANTENIMIENTO			
Fecha:	15/09/2026 00:00	Tipo:	Preventivo
Tecnico:	SOLDICAS S.A.S		

DESCRIPCION DEL MANTENIMIENTO

Se realiza visita técnica atendiendo el tercer cronograma de mantenimiento preventivo y correctivo de la camara de video vigilancia, entregado por el área de sistemas y comunicaciones.


[X] 1. Verificar funcionamiento de cámara
[X] 2. Tipo de Fuente: 12V 5 AMP
[X] 3. Tipo de Cable : UTP
[X] 4. Tipo de V Balun: ACTIVO
[X] 5. Tipo de Conexion: ETHERNET
[X] 6. Esta en Linea : SI[X] NO[ ]
[X] 7. Audio : SI[X] NO[ ]
[X] 8. Diametro : 2.8

OBSERVACIONES

No se observa ninguna novedad en esta camara se seguridad se realiza limpieza de la misma y se alinea la vista y el enfoque.

DATOS DE QUIEN CERTIFICA EL MANTENIMIENTO			
Cedula:	1004347428	Cargo:	Enfermera
Nombre:	Slendy paz		

FIRMAS DE RESPONSABILIDAD

FIRMA DEL TECNICO	FIRMA DE QUIEN RECIBE
	
SOLDICAS S.A.S	Slendy paz
Tecnico de Sistemas	*Usuario / Responsable*

Expedido: 28/09/2026 08:34:49

OFICINA DE SISTEMAS

ACTA DE MANTENIMIENTO

Registro de mantenimiento de equipos tecnologicos

EQUIPO ID: 1494 | SERIAL: AE0E3F1PDD989DD | TIPO: CAMARA | ESTADO: ACTIVO

DATOS GENERALES DEL EQUIPO			
Serial	AE0E3F1PDD989DD	Serial PC	N/A
Placa Inventario	N/A	Placa Nueva	7177
Tipo Equipo	CAMARA	Marca	DAHUA
Modelo	DH-HAC-B1A51N-U-A	Nombre PC	N/A

DATOS DE LA CAMARA	
Tipo de Camara:	CAMARA TIPO BALA AUDIO
Ubicacion:	MIRANDO CALLE PRINCIPAL.

DATOS ADMINISTRATIVOS			
Fecha Ingreso:	2026-09-15	Antiguedad:	0 anos, 0 meses
Valor Compra:	$0	Condicion:	N/A
Estado:	ACTIVO	Ult. Mantenimiento:	2026-09-15
Fecha Fin Garantia:	N/A	Estado Garantia:	
Fecha Baja:	N/A	Acta Baja:	N/A

FUNCIONARIO RESPONSABLE					
Responsable:	SLENDY PAZ	Cargo:	ENFERMERA	Dependencia:	I.PC. LA CANDELARIA.
Centro Costo:	CENTRO DE SALUD LA CANDELARIA				

DATOS DEL MANTENIMIENTO			
Fecha:	15/09/2026 00:00	Tipo:	Preventivo
Tecnico:	SOLDICAS S.A.S		

DESCRIPCION DEL MANTENIMIENTO

Se realiza visita técnica atendiendo el tercer cronograma de mantenimiento preventivo y correctivo de la camara de video vigilancia, entregado por el área de sistemas y comunicaciones.


[X] 1. Verificar funcionamiento de cámara
[X] 2. Tipo de Fuente: 12V 5 AMP
[X] 3. Tipo de Cable : UTP
[X] 4. Tipo de V Balun: ACTIVO
[X] 5. Tipo de Conexion: ETHERNET
[X] 6. Esta en Linea : SI[X] NO[ ]
[X] 7. Audio : SI[X] NO[ ]
[X] 8. Diametro : 2.8

OBSERVACIONES

No se observa ninguna novedad por tal motivo se realiza limpieza y alineacion de vista o enfoque.

DATOS DE QUIEN CERTIFICA EL MANTENIMIENTO			
Cedula:	1004347428	Cargo:	Enfermera
Nombre:	Slendy paz		

FIRMAS DE RESPONSABILIDAD

FIRMA DEL TECNICO	FIRMA DE QUIEN RECIBE
	
SOLDICAS S.A.S	Slendy paz
Tecnico de Sistemas	*Usuario / Responsable*

Expedido: 28/09/2026 08:36:05

OFICINA DE SISTEMAS

ACTA DE MANTENIMIENTO

Registro de mantenimiento de equipos tecnologicos

EQUIPO ID: 1492 | SERIAL: AF095FBPBVB0F8D | TIPO: CAMARA | ESTADO: ACTIVO

DATOS GENERALES DEL EQUIPO			
Serial	AF095FBPBVB0F8D	Serial PC	N/A
Placa Inventario	N/A	Placa Nueva	7162
Tipo Equipo	CAMARA	Marca	DAHUA
Modelo	DH-HAC-B1A51N-U-A	Nombre PC	N/A

DATOS DE LA CAMARA	
Tipo de Camara:	CAMARA TIPO BALA AUDIO
Ubicacion:	ENTRADA URGENCIA EXTERIOR.

DATOS ADMINISTRATIVOS			
Fecha Ingreso:	2026-09-15	Antiguedad:	0 anos, 0 meses
Valor Compra:	$0	Condicion:	N/A
Estado:	ACTIVO	Ult. Mantenimiento:	2026-09-15
Fecha Fin Garantia:	N/A	Estado Garantia:	
Fecha Baja:	N/A	Acta Baja:	N/A

FUNCIONARIO RESPONSABLE					
Responsable:	SLENDY PAZ	Cargo:	ENFERMERA	Dependencia:	I.PC. LA CANDELARIA.
Centro Costo:	CENTRO DE SALUD LA CANDELARIA				

DATOS DEL MANTENIMIENTO			
Fecha:	15/09/2026 00:00	Tipo:	Preventivo
Tecnico:	SOLDICAS S.A.S		

DESCRIPCION DEL MANTENIMIENTO

Se realiza visita técnica atendiendo el tercer cronograma de mantenimiento preventivo y correctivo de la camara de video vigilancia, entregado por el área de sistemas y comunicaciones.


[X] 1. Verificar funcionamiento de cámara
[X] 2. Tipo de Fuente: 12V 5 AMP
[X] 3. Tipo de Cable : UTP
[X] 4. Tipo de V Balun: ACTIVO
[X] 5. Tipo de Conexion: ETHERNET
[X] 6. Esta en Linea : SI[X] NO[ ]
[X] 7. Audio : SI[X] NO[ ]
[X] 8. Diametro : 2.8

OBSERVACIONES

No se observa ninguna novedad en esta camara se realiza limpieza y alineacion de vistas o enfoque.

DATOS DE QUIEN CERTIFICA EL MANTENIMIENTO			
Cedula:	1004347428	Cargo:	Enfermera
Nombre:	Slendy paz		

FIRMAS DE RESPONSABILIDAD

FIRMA DEL TECNICO	FIRMA DE QUIEN RECIBE
	
SOLDICAS S.A.S	Slendy paz
Tecnico de Sistemas	*Usuario / Responsable*

Expedido: 28/09/2026 08:36:55

OFICINA DE SISTEMAS

ACTA DE MANTENIMIENTO

Registro de mantenimiento de equipos tecnologicos

EQUIPO ID: 1491 | SERIAL: AF09126PDD34AE3 | TIPO: CAMARA | ESTADO: ACTIVO

DATOS GENERALES DEL EQUIPO			
Serial	AF09126PDD34AE3	Serial PC	N/A
Placa Inventario	N/A	Placa Nueva	7179
Tipo Equipo	CAMARA	Marca	DAHUA
Modelo	DH-HAC-T1A51N-U-A	Nombre PC	N/A

DATOS DE LA CAMARA	
Tipo de Camara:	CAMARA TIPO DOMO AUDIO
Ubicacion:	SALA DE ESPERA URGENCIA.

DATOS ADMINISTRATIVOS			
Fecha Ingreso:	2026-09-15	Antiguedad:	0 anos, 0 meses
Valor Compra:	$0	Condicion:	N/A
Estado:	ACTIVO	Ult. Mantenimiento:	2026-09-15
Fecha Fin Garantia:	N/A	Estado Garantia:	
Fecha Baja:	N/A	Acta Baja:	N/A

FUNCIONARIO RESPONSABLE					
Responsable:	SLENDY PAZ	Cargo:	ENFERMERA	Dependencia:	I.PC. LA CANDELARIA.
Centro Costo:	CENTRO DE SALUD LA CANDELARIA				

DATOS DEL MANTENIMIENTO			
Fecha:	15/09/2026 00:00	Tipo:	Preventivo
Tecnico:	SOLDICAS S.A.S		

DESCRIPCION DEL MANTENIMIENTO

Se realiza visita técnica atendiendo el tercer cronograma de mantenimiento preventivo y correctivo de la camara de video vigilancia, entregado por el área de sistemas y comunicaciones.


[X] 1. Verificar funcionamiento de cámara
[X] 2. Tipo de Fuente: 12V 5 AMP
[X] 3. Tipo de Cable : UTP
[X] 4. Tipo de V Balun: ACTIVO
[X] 5. Tipo de Conexion: ETHERNET
[X] 6. Esta en Linea : SI[X] NO[ ]
[X] 7. Audio : SI[X] NO[ ]
[X] 8. Diametro : 2.8

OBSERVACIONES

No se observa ninguna novedad, se realiza limpieza y alineacion de vista o enfoque.


DATOS DE QUIEN CERTIFICA EL MANTENIMIENTO			
Cedula:	1004347428	Cargo:	Enfermera
Nombre:	Slendy paz		

FIRMAS DE RESPONSABILIDAD

FIRMA DEL TECNICO	FIRMA DE QUIEN RECIBE
	
SOLDICAS S.A.S	Slendy paz
Tecnico de Sistemas	*Usuario / Responsable*

--- Continua en la pagina siguiente ---

EVIDENCIA FOTOGRAFICA



Expedido: 28/09/2026 08:38:35

OFICINA DE SISTEMAS

ACTA DE MANTENIMIENTO

Registro de mantenimiento de equipos tecnologicos

EQUIPO ID: 1489 | SERIAL: AF0C522PDD73388 | TIPO: CAMARA | ESTADO: ACTIVO

DATOS GENERALES DEL EQUIPO			
Serial	AF0C522PDD73388	Serial PC	N/A
Placa Inventario	N/A	Placa Nueva	7180
Tipo Equipo	CAMARA	Marca	DAHUA
Modelo	DH-HAC - T1A51N - A	Nombre PC	N/A

DATOS DE LA CAMARA	
Tipo de Camara:	CAMARA TIPO DOMO AUDIO
Ubicacion:	VACUNACION.

DATOS ADMINISTRATIVOS			
Fecha Ingreso:	2026-09-15	Antiguedad:	0 anos, 0 meses
Valor Compra:	$0	Condicion:	N/A
Estado:	ACTIVO	Ult. Mantenimiento:	2026-09-15
Fecha Fin Garantia:	N/A	Estado Garantia:	
Fecha Baja:	N/A	Acta Baja:	N/A

FUNCIONARIO RESPONSABLE					
Responsable:	SLENDY PAZ	Cargo:	ENFERMERA	Dependencia:	I.PC. LA CANDELARIA.
Centro Costo:	CENTRO DE SALUD LA CANDELARIA				

DATOS DEL MANTENIMIENTO			
Fecha:	15/09/2026 00:00	Tipo:	Preventivo
Tecnico:	SOLDICAS S.A.S		

DESCRIPCION DEL MANTENIMIENTO

Se realiza visita técnica atendiendo el tercer cronograma de mantenimiento preventivo y correctivo de la camara de video vigilancia, entregado por el área de sistemas y comunicaciones.


[X] 1. Verificar funcionamiento de cámara
[X] 2. Tipo de Fuente: 12V 5 AMP
[X] 3. Tipo de Cable : UTP
[X] 4. Tipo de V Balun: ACTIVO
[X] 5. Tipo de Conexion: ETHERNET
[X] 6. Esta en Linea : SI[ ] NO[ ]
[X] 7. Audio : SI[ ] NO[ ]
[X] 8. Diametro : 2.8

OBSERVACIONES

no se observa ninguna novedad en esta camara se realiza limpieza y alineacion de vista o enfoque.


DATOS DE QUIEN CERTIFICA EL MANTENIMIENTO			
Cedula:	1004347428	Cargo:	Enfermera
Nombre:	Slendy paz		

FIRMAS DE RESPONSABILIDAD

FIRMA DEL TECNICO	FIRMA DE QUIEN RECIBE
	
SOLDICAS S.A.S	Slendy paz
Tecnico de Sistemas	*Usuario / Responsable*

--- Continua en la pagina siguiente ---

EVIDENCIA FOTOGRAFICA



Expedido: 28/09/2026 08:38:35

OFICINA DE SISTEMAS

ACTA DE MANTENIMIENTO

Registro de mantenimiento de equipos tecnologicos

EQUIPO ID: 1489 | SERIAL: AF0C522PDD73388 | TIPO: CAMARA | ESTADO: ACTIVO

DATOS GENERALES DEL EQUIPO			
Serial	AF0C522PDD73388	Serial PC	N/A
Placa Inventario	N/A	Placa Nueva	7180
Tipo Equipo	CAMARA	Marca	DAHUA
Modelo	DH-HAC - T1A51N - A	Nombre PC	N/A

DATOS DE LA CAMARA	
Tipo de Camara:	CAMARA TIPO DOMO AUDIO
Ubicacion:	VACUNACION.

DATOS ADMINISTRATIVOS			
Fecha Ingreso:	2026-09-15	Antiguedad:	0 anos, 0 meses
Valor Compra:	$0	Condicion:	N/A
Estado:	ACTIVO	Ult. Mantenimiento:	2026-09-15
Fecha Fin Garantia:	N/A	Estado Garantia:	
Fecha Baja:	N/A	Acta Baja:	N/A

FUNCIONARIO RESPONSABLE					
Responsable:	SLENDY PAZ	Cargo:	ENFERMERA	Dependencia:	I.PC. LA CANDELARIA.
Centro Costo:	CENTRO DE SALUD LA CANDELARIA				

DATOS DEL MANTENIMIENTO			
Fecha:	15/09/2026 00:00	Tipo:	Preventivo
Tecnico:	SOLDICAS S.A.S		

DESCRIPCION DEL MANTENIMIENTO

Se realiza visita técnica atendiendo el tercer cronograma de mantenimiento preventivo y correctivo de la camara de video vigilancia, entregado por el área de sistemas y comunicaciones.


[X] 1. Verificar funcionamiento de cámara
[X] 2. Tipo de Fuente: 12V 5 AMP
[X] 3. Tipo de Cable : UTP
[X] 4. Tipo de V Balun: ACTIVO
[X] 5. Tipo de Conexion: ETHERNET
[X] 6. Esta en Linea : SI[ ] NO[ ]
[X] 7. Audio : SI[ ] NO[ ]
[X] 8. Diametro : 2.8

OBSERVACIONES

no se observa ninguna novedad en esta camara se realiza limpieza y alineacion de vista o enfoque.


DATOS DE QUIEN CERTIFICA EL MANTENIMIENTO			
Cedula:	1004347428	Cargo:	Enfermera
Nombre:	Slendy paz		

FIRMAS DE RESPONSABILIDAD

FIRMA DEL TECNICO	FIRMA DE QUIEN RECIBE
	
SOLDICAS S.A.S	Slendy paz
Tecnico de Sistemas	*Usuario / Responsable*

--- Continua en la pagina siguiente ---

EVIDENCIA FOTOGRAFICA



Expedido: 28/09/2026 08:39:19

OFICINA DE SISTEMAS

ACTA DE MANTENIMIENTO

Registro de mantenimiento de equipos tecnologicos

EQUIPO ID: 1488 | SERIAL: AF09126PDD7BD87 | TIPO: CAMARA | ESTADO: ACTIVO

DATOS GENERALES DEL EQUIPO			
Serial	AF09126PDD7BD87	Serial PC	N/A
Placa Inventario	N/A	Placa Nueva	7167
Tipo Equipo	CAMARA	Marca	DAHUA
Modelo	DH-HAC-T1A51N-U-A	Nombre PC	N/A

DATOS DE LA CAMARA	
Tipo de Camara:	CAMARA TIPO DOMO AUDIO
Ubicacion:	FACTURACION CONSULTA EXTERNA.

DATOS ADMINISTRATIVOS			
Fecha Ingreso:	2026-09-15	Antiguedad:	0 anos, 0 meses
Valor Compra:	$0	Condicion:	N/A
Estado:	ACTIVO	Ult. Mantenimiento:	2026-09-15
Fecha Fin Garantia:	N/A	Estado Garantia:	
Fecha Baja:	N/A	Acta Baja:	N/A

FUNCIONARIO RESPONSABLE					
Responsable:	SLENDY PAZ	Cargo:	ENFERMERA	Dependencia:	I.PC. LA CANDELARIA.
Centro Costo:	CENTRO DE SALUD LA CANDELARIA				

DATOS DEL MANTENIMIENTO			
Fecha:	15/09/2026 00:00	Tipo:	Preventivo
Tecnico:	SOLDICAS S.A.S		

DESCRIPCION DEL MANTENIMIENTO

Se realiza visita técnica atendiendo el tercer cronograma de mantenimiento preventivo y correctivo de la camara de video video vigilancia, entregado por el área de sistemas y comunicaciones.


[X] 1. Verificar funcionamiento de cámara
[X] 2. Tipo de Fuente: 12V 5 AMP
[X] 3. Tipo de Cable : UTP
[X] 4. Tipo de V Balun: ACTIVO
[X] 5. Tipo de Conexion: ETHERNET
[X] 6. Esta en Linea : SI[X] NO[ ]
[X] 7. Audio : SI[X] NO[ ]
[X] 8. Diametro : 2.8

OBSERVACIONES

No se observa ninguna novedad en la misma se realiza limpieza y alineacion de vista o enfoque.


DATOS DE QUIEN CERTIFICA EL MANTENIMIENTO			
Cedula:	1004347428	Cargo:	Enfermera
Nombre:	Slendy paz		

FIRMAS DE RESPONSABILIDAD

FIRMA DEL TECNICO	FIRMA DE QUIEN RECIBE
	
SOLDICAS S.A.S	Slendy paz
Tecnico de Sistemas	*Usuario / Responsable*

--- Continua en la pagina siguiente ---

EVIDENCIA FOTOGRAFICA



Expedido: 28/09/2026 08:40:04

OFICINA DE SISTEMAS

ACTA DE MANTENIMIENTO

Registro de mantenimiento de equipos tecnologicos

EQUIPO ID: 1487 | SERIAL: AF09126PDD121F3 | TIPO: CAMARA | ESTADO: ACTIVO

DATOS GENERALES DEL EQUIPO			
Serial	AF09126PDD121F3	Serial PC	N/A
Placa Inventario	N/A	Placa Nueva	7173
Tipo Equipo	CAMARA	Marca	DAHUA
Modelo	DH-HAC - T1A51N - A	Nombre PC	N/A

DATOS DE LA CAMARA	
Tipo de Camara:	CAMARA TIPO DOMO AUDIO
Ubicacion:	ENTRADA ODONTOLOGIA

DATOS ADMINISTRATIVOS			
Fecha Ingreso:	2026-09-15	Antiguedad:	0 anos, 0 meses
Valor Compra:	$0	Condicion:	N/A
Estado:	ACTIVO	Ult. Mantenimiento:	2026-09-15
Fecha Fin Garantia:	N/A	Estado Garantia:	
Fecha Baja:	N/A	Acta Baja:	N/A

FUNCIONARIO RESPONSABLE					
Responsable:	SLENDY PAZ	Cargo:	ENFERMERA	Dependencia:	I.PC. LA CANDELARIA.
Centro Costo:	CENTRO DE SALUD LA CANDELARIA				

DATOS DEL MANTENIMIENTO			
Fecha:	15/09/2026 00:00	Tipo:	Preventivo
Tecnico:	SOLDICAS S.A.S		

DESCRIPCION DEL MANTENIMIENTO

Se realiza visita técnica atendiendo el tercer cronograma de mantenimiento preventivo y correctivo de la camara de video vigilancia, entregado por el área de sistemas y comunicaciones.

[X] 1. Verificar funcionamiento de cámara
[X] 2. Tipo de Fuente: 12V 5 AMP
[X] 3. Tipo de Cable : UTP
[X] 4. Tipo de V Balun: ACTIVO
[X] 5. Tipo de Conexion: ETHERNET
[X] 6. Esta en Linea : SI[X] NO[ ]
[X] 7. Audio : SI[X] NO[ ]
[X] 8. Diametro : 2.8

DATOS DE QUIEN CERTIFICA EL MANTENIMIENTO			
Cedula:	1004347428	Cargo:	Enfermera
Nombre:	Slendy paz		

FIRMAS DE RESPONSABILIDAD

FIRMA DEL TECNICO



SOLDICAS S.A.S

Tecnico de Sistemas

FIRMA DE QUIEN RECIBE



Slendy paz

Usuario / Responsable

--- Continua en la pagina siguiente ---

EVIDENCIA FOTOGRAFICA



Expedido: 28/09/2026 08:40:50

OFICINA DE SISTEMAS

ACTA DE MANTENIMIENTO

Registro de mantenimiento de equipos tecnologicos

EQUIPO ID: 1486 | SERIAL: AF0C522PDD3E583 | TIPO: CAMARA | ESTADO: ACTIVO

DATOS GENERALES DEL EQUIPO			
Serial	AF0C522PDD3E583	Serial PC	N/A
Placa Inventario	N/A	Placa Nueva	7184
Tipo Equipo	CAMARA	Marca	DAHUA
Modelo	DH-HAC-B1A51N-U-A	Nombre PC	N/A

DATOS DE LA CAMARA	
Tipo de Camara:	CAMARA TIPO DOMO AUDIO
Ubicacion:	MIRANDO SALA DE ESPERA CONSULTA EXTERNA

DATOS ADMINISTRATIVOS			
Fecha Ingreso:	2026-09-15	Antiguedad:	0 anos, 0 meses
Valor Compra:	$0	Condicion:	N/A
Estado:	ACTIVO	Ult. Mantenimiento:	2026-09-15
Fecha Fin Garantia:	N/A	Estado Garantia:	
Fecha Baja:	N/A	Acta Baja:	N/A

FUNCIONARIO RESPONSABLE					
Responsable:	SLENDY PAZ	Cargo:	ENFERMERA	Dependencia:	I.PC. LA CANDELARIA.
Centro Costo:	CENTRO DE SALUD LA CANDELARIA				

DATOS DEL MANTENIMIENTO			
Fecha:	15/09/2026 00:00	Tipo:	Preventivo
Tecnico:	SOLDICAS S.A.S		

DESCRIPCION DEL MANTENIMIENTO

Se realiza visita técnica atendiendo el tercer cronograma de mantenimiento preventivo y correctivo de la camara de video vigilancia, entregado por el área de sistemas y comunicaciones.


[X] 1. Verificar funcionamiento de cámara
[X] 2. Tipo de Fuente: 12V 5 AMP
[X] 3. Tipo de Cable : UTP
[X] 4. Tipo de V Balun: ACTIVO
[X] 5. Tipo de Conexion: ETHERNET
[X] 6. Esta en Linea : SI[X] NO[ ]
[X] 7. Audio : SI[X] NO[ ]
[X] 8. Diametro : 2.8

OBSERVACIONES

No se observa ninguna novedad en la camara se realiza limpieza y alineamiento de vista.


DATOS DE QUIEN CERTIFICA EL MANTENIMIENTO			
Cedula:	1004347428	Cargo:	Enfermera
Nombre:	Slendy paz		

FIRMAS DE RESPONSABILIDAD

FIRMA DEL TECNICO	FIRMA DE QUIEN RECIBE
	
SOLDICAS S.A.S	Slendy paz
Tecnico de Sistemas	*Usuario / Responsable*

--- Continua en la pagina siguiente ---

EVIDENCIA FOTOGRAFICA



Expedido: 28/09/2026 08:41:45

OFICINA DE SISTEMAS

ACTA DE MANTENIMIENTO

Registro de mantenimiento de equipos tecnologicos

EQUIPO ID: 1485 | SERIAL: AF0C522PDD28C12 | TIPO: CAMARA | ESTADO: ACTIVO

DATOS GENERALES DEL EQUIPO			
Serial	AF0C522PDD28C12	Serial PC	N/A
Placa Inventario	N/A	Placa Nueva	7178
Tipo Equipo	CAMARA	Marca	DAHUA
Modelo	DH-HAC-T1A51N-U-A	Nombre PC	N/A

DATOS DE LA CAMARA	
Tipo de Camara:	CAMARA TIPO DOMO AUDIO
Ubicacion:	MIRANDO ENTRADA SALA DE PARTO.

DATOS ADMINISTRATIVOS			
Fecha Ingreso:	N/A	Antiguedad:	
Valor Compra:	$0	Condicion:	N/A
Estado:	ACTIVO	Ult. Mantenimiento:	2026-09-15
Fecha Fin Garantia:	N/A	Estado Garantia:	
Fecha Baja:	N/A	Acta Baja:	N/A

FUNCIONARIO RESPONSABLE					
Responsable:	SLENDY PAZ	Cargo:	ENFERMERA	Dependencia:	I.PC. LA CANDELARIA.
Centro Costo:	CENTRO DE SALUD LA CANDELARIA				

DATOS DEL MANTENIMIENTO			
Fecha:	15/09/2026 00:00	Tipo:	Preventivo
Tecnico:	SOLDICAS S.A.S		

DESCRIPCION DEL MANTENIMIENTO

Se realiza visita técnica atendiendo el tercer cronograma de mantenimiento preventivo y correctivo la camara de video vigilancia, entregado por el área de sistemas y comunicaciones.


[X] 1. Verificar funcionamiento de cámara
[X] 2. Tipo de Fuente: 12V 5 AMP
[X] 3. Tipo de Cable : UTP
[X] 4. Tipo de V Balun: ACTIVO
[X] 5. Tipo de Conexion: ETHERNET
[X] 6. Esta en Linea : SI[X] NO[ ]
[X] 7. Audio : SI[X] NO[ ]
[X] 8. Diametro : 2.8

OBSERVACIONES

No se obesrva ninguna novedad en la camara se realiza limpieza de la misma y alineacion de vistas.

DATOS DE QUIEN CERTIFICA EL MANTENIMIENTO			
Cedula:	1004347428	Cargo:	Enfermera
Nombre:	Slendy paz		

FIRMAS DE RESPONSABILIDAD

FIRMA DEL TECNICO	FIRMA DE QUIEN RECIBE
	
SOLDICAS S.A.S	Slendy paz
Tecnico de Sistemas	*Usuario / Responsable*

--- Continua en la pagina siguiente ---

EVIDENCIA FOTOGRAFICA



Expedido: 28/09/2026 08:42:33

OFICINA DE SISTEMAS

ACTA DE MANTENIMIENTO

Registro de mantenimiento de equipos tecnologicos

EQUIPO ID: 1484 | SERIAL: AF09126PDD26ED4 | TIPO: CAMARA | ESTADO: ACTIVO

DATOS GENERALES DEL EQUIPO			
Serial	AF09126PDD26ED4	Serial PC	N/A
Placa Inventario	N/A	Placa Nueva	7168
Tipo Equipo	CAMARA	Marca	DAHUA
Modelo	DH-HAC-T1A51N-U-A	Nombre PC	N/A

DATOS DE LA CAMARA	
Tipo de Camara:	CAMARA TIPO DOMO AUDIO
Ubicacion:	MIRANDO ESTACION ENFERMERIA URGENCIA.

DATOS ADMINISTRATIVOS			
Fecha Ingreso:	N/A	Antiguedad:	
Valor Compra:	$0	Condicion:	N/A
Estado:	ACTIVO	Ult. Mantenimiento:	2026-09-15
Fecha Fin Garantia:	N/A	Estado Garantia:	
Fecha Baja:	N/A	Acta Baja:	N/A

FUNCIONARIO RESPONSABLE					
Responsable:	SLENDY PAZ	Cargo:	ENFERMERA	Dependencia:	I.PC. LA CANDELARIA.
Centro Costo:	CENTRO DE SALUD LA CANDELARIA				

DATOS DEL MANTENIMIENTO			
Fecha:	15/09/2026 00:00	Tipo:	Preventivo
Tecnico:	SOLDICAS S.A.S		

DESCRIPCION DEL MANTENIMIENTO

Se realiza visita técnica atendiendo el tercer cronograma de mantenimiento preventivo y correctivo de la camara de video vigilancia, entregado por el área de sistemas y comunicaciones.


[X] 1. Verificar funcionamiento de cámara
[X] 2. Tipo de Fuente: 12V 5 AMP
[X] 3. Tipo de Cable : UTP
[X] 4. Tipo de V Balun: ACTIVO
[X] 5. Tipo de Conexion: ETHERNET
[X] 6. Esta en Linea : SI[X] NO[ ]
[X] 7. Audio : SI[X] NO[ ]
[X] 8. Diametro : 2.8

OBSERVACIONES

No se observa ninguna anomalia a la camara se realiza limpieza de la misma y alineacion de vista.

DATOS DE QUIEN CERTIFICA EL MANTENIMIENTO			
Cedula:	1004347428	Cargo:	Enfermera
Nombre:	Slendy paz		

FIRMAS DE RESPONSABILIDAD

FIRMA DEL TECNICO	FIRMA DE QUIEN RECIBE
	
SOLDICAS S.A.S	Slendy paz
Tecnico de Sistemas	*Usuario / Responsable*

--- Continua en la pagina siguiente ---

EVIDENCIA FOTOGRAFICA



E.S.E ALEJANDRO PRÓSPERO REVEREND
SANTA MARTA D.T.C.H.

OFICINA DE SISTEMAS

ACTA DE MANTENIMIENTO

Registro de mantenimiento de equipos tecnologicos

ALCALDÍA DE SANTA MARTA
Distrito Turístico, Cultural e Histórico

EQUIPO ID: 1007 | SERIAL: AC0C4B2PAZ109F6 | TIPO: GRABADOR | ESTADO: ACTIVO

DATOS GENERALES DEL EQUIPO			
Serial	AC0C4B2PAZ109F6	Serial PC	AC0C4B2PAZ109F6
Placa Inventario	N/A	Placa Nueva	5400
Tipo Equipo	GRABADOR	Marca	DAHUA
Modelo	DH-XVR1B04HS-I	Nombre PC	GRABADOR

DATOS ADMINISTRATIVOS			
Fecha Ingreso:	2026-09-15	Antiguedad:	0 anos, 0 meses
Valor Compra:	$0	Condicion:	BUENO
Estado:	ACTIVO	Ult. Mantenimiento:	2026-09-16
Fecha Fin Garantia:	N/A	Estado Garantia:	
Fecha Baja:	N/A	Acta Baja:	N/A

FUNCIONARIO RESPONSABLE					
Responsable:	Maviris Olivella	Cargo:	ENFERMERA	Dependencia:	GABINETE RED
Centro Costo:	PUESTO DE SALUD EL PANDO				

DATOS DEL MANTENIMIENTO			
Fecha:	16/09/2026 00:00	Tipo:	Preventivo
Tecnico:	SOLDICAS S.A.S		

DESCRIPCION DEL MANTENIMIENTO

Se realiza visita técnica atendiendo el tercer cronograma de mantenimiento preventivo y correctivo de el GRABADOR, entregado por el área de sistemas y comunicaciones.

[X] 1. Verificar funcionamiento de grabador (XVR)
[X] 2. Tipo de Fuente: 12V 5 AMP
[X] 3. Tipo de Cable : UTP
[X] 4. Tipo de V Balun: ACTIVO
[X] 5. Tipo de Conexión: ETHERNET
[X] 6. Esta en Linea : SI[X] NO[ ]
[X] 7. Audio : SI[X] NO[ ]
[X] 8. Capacidad de Grabación 1Tb.

OBSERVACIONES

No se observa nada inusual el equipo se encuentra trabajando en optimas condiciones en sus 4 canales de conexión, se realiza limpieza y actualización se software.

DATOS DE QUIEN CERTIFICA EL MANTENIMIENTO			
Cedula:	1004382365	Cargo:	ENFERMERA JEFE
Nombre:	MAVIRIS PAOLA OLIVELLA		

FIRMAS DE RESPONSABILIDAD

FIRMA DEL TECNICO	FIRMA DE QUIEN RECIBE
	
SOLDICAS S.A.S	MAVIRIS PAOLA OLIVELLA
Tecnico de Sistemas	*Usuario / Responsable*

--- Continua en la pagina siguiente ---

EVIDENCIA FOTOGRAFICA



Expedido: 28/09/2026 08:50:35

OFICINA DE SISTEMAS

ACTA DE MANTENIMIENTO

Registro de mantenimiento de equipos tecnologicos

EQUIPO ID: 1008 | SERIAL: AF09126PDD93413 | TIPO: CAMARA | ESTADO: ACTIVO

DATOS GENERALES DEL EQUIPO			
Serial	AF09126PDD93413	Serial PC	AF09126PDD93413
Placa Inventario	N/A	Placa Nueva	6420
Tipo Equipo	CAMARA	Marca	DAHUA
Modelo	DH-HAC-T1A51N-U-A	Nombre PC	CAMARA TIPO DOMO

DATOS DE LA CAMARA	
Tipo de Camara:	CAMARA TIPO DOMO AUDIO
Ubicacion:	N/A

DATOS ADMINISTRATIVOS			
Fecha Ingreso:	2026-09-15	Antiguedad:	0 anos, 0 meses
Valor Compra:	$0	Condicion:	BUENO
Estado:	ACTIVO	Ult. Mantenimiento:	2026-09-16
Fecha Fin Garantia:	N/A	Estado Garantia:	
Fecha Baja:	N/A	Acta Baja:	N/A

FUNCIONARIO RESPONSABLE					
Responsable:	Moviris olivella	Cargo:	ENFERMERA	Dependencia:	SALA DE ESPERA
Centro Costo:	PUESTO DE SALUD EL PANDO				

DATOS DEL MANTENIMIENTO			
Fecha:	16/09/2026 00:00	Tipo:	Preventivo
Tecnico:	SOLDICAS S.A.S		

DESCRIPCION DEL MANTENIMIENTO

Se realiza visita técnica atendiendo el tercer cronograma de mantenimiento preventivo y correctivo de la cámara de video seguridad, entregado por el área de sistemas y comunicaciones.

[X] 1. Verificar funcionamiento de cámara
[X] 2. Tipo de Fuente: 12V 5 AMP
[X] 3. Tipo de Cable : UTP
[X] 4. Tipo de V Balun: ACTIVO
[X] 5. Tipo de Conexion: ETHERNET
[X] 6. Esta en Linea : SI[X] NO[ ]
[X] 7. Audio : SI[X] NO[ ]
[X] 8. Diametro : 2.8

OBSERVACIONES

No se observa ningún desperfecto se realiza limpieza de la cámara se alinea vista y enfoque para un mejor rendimiento de la misma.

DATOS DE QUIEN CERTIFICA EL MANTENIMIENTO			
Cedula:	10044382363	Cargo:	ENFERMERA
Nombre:	MAVIRIS OLIVELLA.		

FIRMAS DE RESPONSABILIDAD

FIRMA DEL TECNICO	FIRMA DE QUIEN RECIBE
	
SOLDICAS S.A.S	MAVIRIS OLIVELLA.
Tecnico de Sistemas	*Usuario / Responsable*

--- Continua en la pagina siguiente ---

EVIDENCIA FOTOGRAFICA



Expedido: 28/09/2026 08:49:56

OFICINA DE SISTEMAS

ACTA DE MANTENIMIENTO

Registro de mantenimiento de equipos tecnologicos

EQUIPO ID: 1009 | SERIAL: AF09126PDD8837E | TIPO: CAMARA | ESTADO: ACTIVO

DATOS GENERALES DEL EQUIPO			
Serial	AF09126PDD8837E	Serial PC	AF09126PDD8837E
Placa Inventario	N/A	Placa Nueva	6421
Tipo Equipo	CAMARA	Marca	DAHUA
Modelo	DH-HAC-T1A51N-U-A	Nombre PC	CAMARA TIPO DOMO

DATOS DE LA CAMARA	
Tipo de Camara:	CAMARA TIPO DOMO AUDIO
Ubicacion:	N/A

DATOS ADMINISTRATIVOS			
Fecha Ingreso:	2026-09-15	Antiguedad:	0 anos, 0 meses
Valor Compra:	$0	Condicion:	BUENO
Estado:	ACTIVO	Ult. Mantenimiento:	2026-09-16
Fecha Fin Garantia:	N/A	Estado Garantia:	
Fecha Baja:	N/A	Acta Baja:	N/A

FUNCIONARIO RESPONSABLE					
Responsable:	Moviris olivella	Cargo:	ENFERMERA	Dependencia:	VACUNACION
Centro Costo:	PUESTO DE SALUD EL PANDO				

DATOS DEL MANTENIMIENTO			
Fecha:	16/09/2026 00:00	Tipo:	Preventivo
Tecnico:	SOLDICAS S.A.S		

DESCRIPCION DEL MANTENIMIENTO

Se realiza visita técnica atendiendo el tercer cronograma de mantenimiento preventivo y correctivo de la cámara de seguridad, entregado por el área de sistemas y comunicaciones.

[X] 1. Verificar funcionamiento de cámara
[X] 2. Tipo de Fuente: 12V 5 AMP
[X] 3. Tipo de Cable : UTP
[X] 4. Tipo de V Balun: ACTIVO
[X] 5. Tipo de Conexion: ETHERNET
[X] 6. Esta en Linea : SI[X] NO[ ]
[X] 7. Audio : SI[X] NO[ ]
[X] 8. Diametro : 2.8

OBSERVACIONES

No se observa ningún desperfecto se realiza limpieza de la cámara se alinea vista y enfoque para un mejor rendimiento de la misma.

DATOS DE QUIEN CERTIFICA EL MANTENIMIENTO			
Cedula:	1004382365	Cargo:	ENFERMERA JEFE
Nombre:	MAVIRIS PAOLA OLIVELLA		

FIRMAS DE RESPONSABILIDAD

FIRMA DEL TECNICO	FIRMA DE QUIEN RECIBE
	
SOLDICAS S.A.S	MAVIRIS PAOLA OLIVELLA
Tecnico de Sistemas	*Usuario / Responsable*

--- Continua en la pagina siguiente ---

EVIDENCIA FOTOGRAFICA



Expedido: 28/09/2026 08:53:22

OFICINA DE SISTEMAS

ACTA DE MANTENIMIENTO

Registro de mantenimiento de equipos tecnologicos

EQUIPO ID: 1102 | SERIAL: 4E01A92PBQ1A974 | TIPO: GRABADOR | ESTADO: ACTIVO

DATOS GENERALES DEL EQUIPO			
Serial	4E01A92PBQ1A974	Serial PC	4E01A92PBQ1A974
Placa Inventario	N/A	Placa Nueva	6341
Tipo Equipo	GRABADOR	Marca	DAHUA
Modelo	XVR4108HS ? S2	Nombre PC	GRABADOR

DATOS ADMINISTRATIVOS			
Fecha Ingreso:	N/A	Antiguedad:	
Valor Compra:	$0	Condicion:	BUENO
Estado:	ACTIVO	Ult. Mantenimiento:	2026-09-17
Fecha Fin Garantia:	N/A	Estado Garantia:	
Fecha Baja:	N/A	Acta Baja:	N/A

FUNCIONARIO RESPONSABLE					
Responsable:	KELLY ACOSTA	Cargo:	AUXILIAR DE ENFERMERIA.	Dependencia:	GABINETE DE RED
Centro Costo:	PUESTO DE SALUD CRISTO REY				

DATOS DEL MANTENIMIENTO			
Fecha:	17/09/2026 00:00	Tipo:	Preventivo
Tecnico:	SOLDICAS S.A.S		

DESCRIPCION DEL MANTENIMIENTO

Se realiza visita técnica atendiendo el tercer cronograma de mantenimiento preventivo y correctivo del grabador XVR, entregado por el área de sistemas y comunicaciones.

[X] 1. Verificar funcionamiento del grabador(XVR).
[X] 2. Tipo de Fuente: 12V 5 AMP
[X] 3. Tipo de Cable : UTP
[X] 4. Tipo de V Balun: ACTIVO
[X] 5. Tipo de Conexion: ETHERNET
[X] 6. Esta en Linea : SI[X] NO[ ]
[X] 7. Audio : SI[ ] NO[X]
[X] 8. Diametro : 2.8
[X] 9. Capacidad de Grabación : 1TB.

OBSERVACIONES

Este grabador cuenta con dos cámaras de grabación las cuales no cuentan con serial ni placa de inventario porque son muy viejas y con el desgaste natural de los años se les borro el serial.
el GRABADOR XVR, no presenta novedad y se encuentra funcional en un porcentaje de 100%

DATOS DE QUIEN CERTIFICA EL MANTENIMIENTO			
Cedula:	39144799	Cargo:	AUXILIAR DE ENFERMERÍA Á SANDWICH DE
Nombre:	KELLY ACOSTA		

FIRMAS DE RESPONSABILIDAD

FIRMA DEL TECNICO	FIRMA DE QUIEN RECIBE
	
SOLDICAS S.A.S	KELLY ACOSTA
Tecnico de Sistemas	*Usuario / Responsable*

--- Continua en la pagina siguiente ---

EVIDENCIA FOTOGRAFICA



Expedido: 28/09/2026 09:34:26

OFICINA DE SISTEMAS

ACTA DE MANTENIMIENTO

Registro de mantenimiento de equipos tecnologicos

ALCALDÍA DE SANTA MARTA
Distrito Turístico, Cultural e Histórico

EQUIPO ID: 1504 | SERIAL: BF02580PDD0B0D8 | TIPO: CAMARA | ESTADO: ACTIVO

DATOS GENERALES DEL EQUIPO			
Serial	BF02580PDD0B0D8	Serial PC	N/A
Placa Inventario	N/A	Placa Nueva	7077
Tipo Equipo	CAMARA	Marca	DAHUA
Modelo	DH-HAC-T1A51N-U-A	Nombre PC	N/A

DATOS DE LA CAMARA	
Tipo de Camara:	CAMARA TIPO DOMO AUDIO
Ubicacion:	URGENCIAS.

DATOS ADMINISTRATIVOS			
Fecha Ingreso:	2026-09-18	Antiguedad:	0 anos, 0 meses
Valor Compra:	$0	Condicion:	N/A
Estado:	ACTIVO	Ult. Mantenimiento:	2026-09-18
Fecha Fin Garantia:	N/A	Estado Garantia:	
Fecha Baja:	N/A	Acta Baja:	N/A

FUNCIONARIO RESPONSABLE					
Responsable:	MARIA JOSE BERTEL	Cargo:	JEFE DE ENFERMERIA.	Dependencia:	ESTACION ENFERMERIA URGENCIAS
Centro Costo:	CENTRO DE SALUD LA PAZ				

DATOS DEL MANTENIMIENTO			
Fecha:	18/09/2026 00:00	Tipo:	Preventivo
Tecnico:	SOLDICAS S.A.S		

DESCRIPCION DEL MANTENIMIENTO

Se realiza visita técnica atendiendo el tercer cronograma de mantenimiento preventivo y correctivo de la red de CAMARA DE VIDEO VIGILANCIA, entregado por el área de sistemas y comunicaciones.

[X] 1. Verificar funcionamiento de cámara
[X] 2. Tipo de Fuente: 12V 5 AMP
[X] 3. Tipo de Cable: UTP
[X] 4. Tipo de V Balun: ACTIVO
[X] 5. Tipo de Conexión: ETHERNET
[X] 6. Esta en Línea: SI[X] NO[ ]
[X] 7. Audio: SI[X] NO[ ]
[X] 8. Diámetro: 2.8

OBSERVACIONES

Se realiza limpieza del lente de la CÁMARA instalada en esta unidad, alineación de vistas o enfoque y cambios de video balun y revisión fuentes de energía.

DATOS DE QUIEN CERTIFICA EL MANTENIMIENTO			
Cedula:	1124072200	Cargo:	ENFERMERA JEFE

Nombre:	MARIA JOSE BERTEL

FIRMAS DE RESPONSABILIDAD

FIRMA DEL TECNICO	FIRMA DE QUIEN RECIBE
SOLDICAS S.A.S	MARIA JOSE BERTEL
Tecnico de Sistemas	*Usuario / Responsable*

EVIDENCIA FOTOGRAFICA



--- FIN DEL MANTENIMIENTO ID: 395 ---

Expedido: 28/09/2026 09:34:26

OFICINA DE SISTEMAS

ACTA DE MANTENIMIENTO

Registro de mantenimiento de equipos tecnologicos

ALCALDÍA DE SANTA MARTA
Distrito Turístico, Cultural e Histórico

EQUIPO ID: 1503 | SERIAL: BH10048PDD23EF5 | TIPO: CAMARA | ESTADO: ACTIVO

DATOS GENERALES DEL EQUIPO			
Serial	BH10048PDD23EF5	Serial PC	N/A
Placa Inventario	N/A	Placa Nueva	7079
Tipo Equipo	CAMARA	Marca	DAHUA
Modelo	DH-HAC-T1A51N-U-A	Nombre PC	N/A

DATOS DE LA CAMARA	
Tipo de Camara:	CAMARA TIPO BALA AUDIO
Ubicacion:	URGENCIAS.

DATOS ADMINISTRATIVOS			
Fecha Ingreso:	2026-09-18	Antiguedad:	0 anos, 0 meses
Valor Compra:	$0	Condicion:	N/A
Estado:	ACTIVO	Ult. Mantenimiento:	2026-09-18
Fecha Fin Garantia:	N/A	Estado Garantia:	
Fecha Baja:	N/A	Acta Baja:	N/A

FUNCIONARIO RESPONSABLE					
Responsable:	MARIA JOSE BERTEL	Cargo:	JEFE DE ENFERMERIA.	Dependencia:	ENTRADA EXTERIOR LADO DERECHO.
Centro Costo:	CENTRO DE SALUD LA PAZ				

DATOS DEL MANTENIMIENTO			
Fecha:	18/09/2026 00:00	Tipo:	Preventivo
Tecnico:	SOLDICAS S.A.S		

DESCRIPCION DEL MANTENIMIENTO

Se realiza visita técnica atendiendo el tercer cronograma de mantenimiento preventivo y correctivo de la red de CAMARA DE VIDEO VIGILANCIA, entregado por el área de sistemas y comunicaciones.

[X] 1. Verificar funcionamiento de cámara
[X] 2. Tipo de Fuente: 12V 5 AMP
[X] 3. Tipo de Cable: UTP
[X] 4. Tipo de V Balun: ACTIVO
[X] 5. Tipo de Conexión: ETHERNET
[X] 6. Esta en Línea: SI[X] NO[ ]
[X] 7. Audio: SI[X] NO[ ]
[X] 8. Diámetro: 2.8

OBSERVACIONES

Se realiza limpieza del lente de la CÁMARA instalada en esta unidad, alineación de vistas o enfoque y cambios de video balun y revisión fuentes de energía.

DATOS DE QUIEN CERTIFICA EL MANTENIMIENTO			
Cedula:	1124072200	Cargo:	ENFERMERA JEFE

Nombre:	MARIA JOSE BERTEL

FIRMAS DE RESPONSABILIDAD

FIRMA DEL TECNICO	FIRMA DE QUIEN RECIBE
SOLDICAS S.A.S	MARIA JOSE BERTEL
Tecnico de Sistemas	*Usuario / Responsable*

EVIDENCIA FOTOGRAFICA



--- FIN DEL MANTENIMIENTO ID: 394 ---

Expedido: 28/09/2026 09:34:26

OFICINA DE SISTEMAS

ACTA DE MANTENIMIENTO

Registro de mantenimiento de equipos tecnologicos

ALCALDÍA DE SANTA MARTA
Distrito Turístico, Cultural e Histórico

EQUIPO ID: 1502 | SERIAL: BH10048PDD5D7AB | TIPO: CAMARA | ESTADO: ACTIVO

DATOS GENERALES DEL EQUIPO			
Serial	BH10048PDD5D7AB	Serial PC	N/A
Placa Inventario	N/A	Placa Nueva	7080
Tipo Equipo	CAMARA	Marca	DAHUA
Modelo	DH-HAC-B1A51N-U-A	Nombre PC	N/A

DATOS DE LA CAMARA	
Tipo de Camara:	CAMARA TIPO BALA AUDIO
Ubicacion:	URGENCIAS.

DATOS ADMINISTRATIVOS			
Fecha Ingreso:	2026-09-18	Antiguedad:	0 anos, 0 meses
Valor Compra:	$0	Condicion:	N/A
Estado:	ACTIVO	Ult. Mantenimiento:	2026-09-18
Fecha Fin Garantia:	N/A	Estado Garantia:	
Fecha Baja:	N/A	Acta Baja:	N/A

FUNCIONARIO RESPONSABLE					
Responsable:	MARIA JOSE BERTEL	Cargo:	JEFE DE ENFERMERIA.	Dependencia:	ENTRADA URGENCIAS
Centro Costo:	CENTRO DE SALUD LA PAZ				

DATOS DEL MANTENIMIENTO			
Fecha:	18/09/2026 00:00	Tipo:	Preventivo
Tecnico:	SOLDICAS S.A.S		

DESCRIPCION DEL MANTENIMIENTO

Se realiza visita técnica atendiendo el tercer cronograma de mantenimiento preventivo y correctivo de la red de CAMARA DE VIDEO VIGILANCIA, entregado por el área de sistemas y comunicaciones.

[X] 1. Verificar funcionamiento de cámara
[X] 2. Tipo de Fuente: 12V 5 AMP
[X] 3. Tipo de Cable: UTP
[X] 4. Tipo de V Balun: ACTIVO
[X] 5. Tipo de Conexión: ETHERNET
[X] 6. Esta en Línea: SI[X] NO[ ]
[X] 7. Audio: SI[X] NO[ ]
[X] 8. Diámetro: 2.8

OBSERVACIONES

Se realiza limpieza del lente de la CÁMARA instalada en esta unidad, alineación de vistas o enfoque y cambios de video balun y revisión fuentes de energía.

DATOS DE QUIEN CERTIFICA EL MANTENIMIENTO			
Cedula:	1124072200	Cargo:	ENFERMERA JEFE

Nombre:	MARIA JOSE BERTEL

FIRMAS DE RESPONSABILIDAD

FIRMA DEL TECNICO	FIRMA DE QUIEN RECIBE
SOLDICAS S.A.S	MARIA JOSE BERTEL
Tecnico de Sistemas	*Usuario / Responsable*

EVIDENCIA FOTOGRAFICA



--- FIN DEL MANTENIMIENTO ID: 393 ---

Expedido: 28/09/2026 09:34:27

OFICINA DE SISTEMAS

ACTA DE MANTENIMIENTO

Registro de mantenimiento de equipos tecnologicos

ALCALDÍA DE SANTA MARTA
Distrito Turístico, Cultural e Histórico

EQUIPO ID: 1501 | SERIAL: BF06DFBPDD30ACB | TIPO: CAMARA | ESTADO: ACTIVO

DATOS GENERALES DEL EQUIPO			
Serial	BF06DFBPDD30ACB	Serial PC	N/A
Placa Inventario	N/A	Placa Nueva	7076
Tipo Equipo	CAMARA	Marca	DAHUA
Modelo	DH-HAC-T1A51N-U-A	Nombre PC	N/A

DATOS DE LA CAMARA	
Tipo de Camara:	CAMARA TIPO DOMO AUDIO
Ubicacion:	GARAJE,

DATOS ADMINISTRATIVOS			
Fecha Ingreso:	2026-09-18	Antiguedad:	0 anos, 0 meses
Valor Compra:	$0	Condicion:	N/A
Estado:	ACTIVO	Ult. Mantenimiento:	2026-09-18
Fecha Fin Garantia:	N/A	Estado Garantia:	
Fecha Baja:	N/A	Acta Baja:	N/A

FUNCIONARIO RESPONSABLE					
Responsable:	MARIA JOSE BERTEL	Cargo:	JEFE DE ENFERMERIA.	Dependencia:	ENTRADA GARAJE.
Centro Costo:	CENTRO DE SALUD LA PAZ				

DATOS DEL MANTENIMIENTO			
Fecha:	18/09/2026 00:00	Tipo:	Preventivo
Tecnico:	SOLDICAS S.A.S		

DESCRIPCION DEL MANTENIMIENTO

Se realiza visita técnica atendiendo el tercer cronograma de mantenimiento preventivo y correctivo de la red de CAMARA DE VIDEO VIGILANCIA, entregado por el área de sistemas y comunicaciones.

[X] 1. Verificar funcionamiento de cámara
[X] 2. Tipo de Fuente: 12V 5 AMP
[X] 3. Tipo de Cable: UTP
[X] 4. Tipo de V Balun: ACTIVO
[X] 5. Tipo de Conexión: ETHERNET
[X] 6. Esta en Línea: SI[X] NO[ ]
[X] 7. Audio: SI[X] NO[ ]
[X] 8. Diámetro: 2.8

OBSERVACIONES

Se realiza limpieza del lente de la CÁMARA instalada en esta unidad, alineación de vistas o enfoque y cambios de video balun y revisión fuentes de energía.

DATOS DE QUIEN CERTIFICA EL MANTENIMIENTO			
Cedula:	1124072200	Cargo:	ENFERMERA JEFE

Nombre:	MARIA JOSE BERTEL

FIRMAS DE RESPONSABILIDAD

FIRMA DEL TECNICO	FIRMA DE QUIEN RECIBE
SOLDICAS S.A.S	MARIA JOSE BERTEL
Tecnico de Sistemas	*Usuario / Responsable*

EVIDENCIA FOTOGRAFICA



--- FIN DEL MANTENIMIENTO ID: 392 ---

Expedido: 28/09/2026 09:34:27

OFICINA DE SISTEMAS

ACTA DE MANTENIMIENTO

Registro de mantenimiento de equipos tecnologicos

ALCALDÍA DE SANTA MARTA
Distrito Turístico, Cultural e Histórico

EQUIPO ID: 1500 | SERIAL: BH091DDPDD096D3 | TIPO: CAMARA | ESTADO: ACTIVO

DATOS GENERALES DEL EQUIPO			
Serial	BH091DDPDD096D3	Serial PC	N/A
Placa Inventario	N/A	Placa Nueva	7078
Tipo Equipo	CAMARA	Marca	DAHUA
Modelo	DH-HAC-B1A51N-U-A	Nombre PC	N/A

DATOS DE LA CAMARA	
Tipo de Camara:	CAMARA TIPO BALA AUDIO
Ubicacion:	URGENCIAS.

DATOS ADMINISTRATIVOS			
Fecha Ingreso:	2026-09-18	Antiguedad:	0 anos, 0 meses
Valor Compra:	$0	Condicion:	N/A
Estado:	ACTIVO	Ult. Mantenimiento:	2026-09-18
Fecha Fin Garantia:	N/A	Estado Garantia:	
Fecha Baja:	N/A	Acta Baja:	N/A

FUNCIONARIO RESPONSABLE					
Responsable:	MARIA JOSE BERTEL	Cargo:	JEFE DE ENFERMERIA.	Dependencia:	ENTRADA EXTERIOR LADO IZQUIERD
Centro Costo:	CENTRO DE SALUD LA PAZ				

DATOS DEL MANTENIMIENTO			
Fecha:	18/09/2026 00:00	Tipo:	Preventivo
Tecnico:	SOLDICAS S.A.S		

DESCRIPCION DEL MANTENIMIENTO

Se realiza visita técnica atendiendo el tercer cronograma de mantenimiento preventivo y correctivo de la red de CAMARA DE VIDEO VIGILANCIA, entregado por el área de sistemas y comunicaciones.

[X] 1. Verificar funcionamiento de cámara
[X] 2. Tipo de Fuente: 12V 5 AMP
[X] 3. Tipo de Cable: UTP
[X] 4. Tipo de V Balun: ACTIVO
[X] 5. Tipo de Conexión: ETHERNET
[X] 6. Esta en Línea: SI[X] NO[ ]
[X] 7. Audio: SI[X] NO[ ]
[X] 8. Diámetro: 2.8

OBSERVACIONES

Se realiza limpieza del lente de la CÁMARA instalada en esta unidad, alineación de vistas o enfoque y cambios de video balun y revisión fuentes de energía.

DATOS DE QUIEN CERTIFICA EL MANTENIMIENTO			
Cedula:	1124072200	Cargo:	ENFERMERA JEFE

Nombre:	MARIA JOSE BERTEL

FIRMAS DE RESPONSABILIDAD

FIRMA DEL TECNICO	FIRMA DE QUIEN RECIBE
	
SOLDICAS S.A.S	MARIA JOSE BERTEL
Tecnico de Sistemas	*Usuario / Responsable*

--- FIN DEL MANTENIMIENTO ID: 391 ---

Expedido: 28/09/2026 09:34:27

OFICINA DE SISTEMAS

ACTA DE MANTENIMIENTO

Registro de mantenimiento de equipos tecnologicos

ALCALDÍA DE SANTA MARTA
Distrito Turístico, Cultural e Histórico

EQUIPO ID: 900 | SERIAL: AJ00044PAGC5E5B | TIPO: CAMARA | ESTADO: ACTIVO

DATOS GENERALES DEL EQUIPO			
Serial	AJ00044PAGC5E5B	Serial PC	AJ00044PAGC5E5B
Placa Inventario	N/A	Placa Nueva	7003
Tipo Equipo	CAMARA	Marca	DAHUA
Modelo	DH-IPC-HDW1439T1-A-IL	Nombre PC	CAMARA TIPO BALA AUDIO

DATOS DE LA CAMARA	
Tipo de Camara:	CAMARA TIPO DOMO AUDIO
Ubicacion:	CONSULTA EXTERNA.

DATOS ADMINISTRATIVOS			
Fecha Ingreso:	N/A	Antiguedad:	
Valor Compra:	$0	Condicion:	BUENO
Estado:	ACTIVO	Ult. Mantenimiento:	2026-09-18
Fecha Fin Garantia:	N/A	Estado Garantia:	
Fecha Baja:	N/A	Acta Baja:	N/A

FUNCIONARIO RESPONSABLE					
Responsable:	MARIA JOSE BERTEL	Cargo:	ENFERMERA	Dependencia:	CENTRO DE CABLEADO
Centro Costo:	CENTRO DE SALUD LA PAZ				

DATOS DEL MANTENIMIENTO			
Fecha:	18/09/2026 00:00	Tipo:	Preventivo
Tecnico:	SOLDICAS S.A.S		

DESCRIPCION DEL MANTENIMIENTO

Se realiza visita técnica atendiendo el tercer cronograma de mantenimiento preventivo y correctivo de la red de CAMARA IP DE VIDEO VIGILANCIA, entregado por el área de sistemas y comunicaciones.

[X] 1. Verificar funcionamiento de cámara IP.
[X] 2. Tipo de Fuente: 12V 5 AMP
[X] 3. Tipo de Cable: UTP
[X] 4. Tipo de V Balun: ACTIVO
[X] 5. Tipo de Conexión: ETHERNET
[X] 6. Esta en Línea: SI[X] NO[ ]
[X] 7. Audio: SI[X] NO[ ]
[X] 8. Diámetro: 2.8

OBSERVACIONES

Se realiza limpieza del lente de la CÁMARA IP instalada en esta unidad, alineación de vistas o enfoque revisión de alimentación de energía.

DATOS DE QUIEN CERTIFICA EL MANTENIMIENTO			
Cedula:	1124072200	Cargo:	ENFERMERA JEFE
Nombre:	MARIA JOSE BERTEL		

FIRMAS DE RESPONSABILIDAD

FIRMA DEL TECNICO	FIRMA DE QUIEN RECIBE
SOLDICAS S.A.S	MARIA JOSE BERTEL
Tecnico de Sistemas	*Usuario / Responsable*

EVIDENCIA FOTOGRAFICA



--- FIN DEL MANTENIMIENTO ID: 396 ---

Expedido: 28/09/2026 09:34:27

OFICINA DE SISTEMAS

ACTA DE MANTENIMIENTO

Registro de mantenimiento de equipos tecnologicos

EQUIPO ID: 899 | SERIAL: AJ08F6BPAG00320 | TIPO: CAMARA | ESTADO: ACTIVO

DATOS GENERALES DEL EQUIPO			
Serial	AJ08F6BPAG00320	Serial PC	AJ08F6BPAG00320
Placa Inventario	N/A	Placa Nueva	7001
Tipo Equipo	CAMARA	Marca	DAHUA
Modelo	DH-IPC-HDW1439T1-A-IL	Nombre PC	CAMARA TIPO BALA AUDIO

DATOS DE LA CAMARA	
Tipo de Camara:	CAMARA TIPO DOMO AUDIO
Ubicacion:	CONSULTA EXTERNA.

DATOS ADMINISTRATIVOS			
Fecha Ingreso:	N/A	Antiguedad:	
Valor Compra:	$0	Condicion:	BUENO
Estado:	ACTIVO	Ult. Mantenimiento:	2026-09-18
Fecha Fin Garantia:	N/A	Estado Garantia:	
Fecha Baja:	N/A	Acta Baja:	N/A

FUNCIONARIO RESPONSABLE					
Responsable:	MARIA JOSE BERTEL	Cargo:	ENFERMERA	Dependencia:	FARMACIA
Centro Costo:	CENTRO DE SALUD LA PAZ				

DATOS DEL MANTENIMIENTO			
Fecha:	18/09/2026 00:00	Tipo:	Preventivo
Tecnico:	SOLDICAS S.A.S		

DESCRIPCION DEL MANTENIMIENTO

Se realiza visita técnica atendiendo el tercer cronograma de mantenimiento preventivo y correctivo de la red de CAMARA P DE VIDEO VIGILANCIA, entregado por el área de sistemas y comunicaciones.

[X] 1. Verificar funcionamiento de cámara IP
[X] 2. Tipo de Fuente: 12V 5 AMP
[X] 3. Tipo de Cable: UTP
[X] 4. Tipo de V Balun: ACTIVO
[X] 5. Tipo de Conexión: ETHERNET
[X] 6. Esta en Línea: SI[X] NO[ ]
[X] 7. Audio: SI[X] NO[ ]
[X] 8. Diámetro: 2.8

OBSERVACIONES

Se realiza limpieza del lente de la CÁMARA IP instalada en esta unidad, alineación de vistas o enfoque y revisión alimentación de energía.

DATOS DE QUIEN CERTIFICA EL MANTENIMIENTO			
Cedula:	1124072200	Cargo:	ENFERMERA JEFE
Nombre:	MARIA JOSE BERTEL		

FIRMAS DE RESPONSABILIDAD	
FIRMA DEL TECNICO	**FIRMA DE QUIEN RECIBE**
	
SOLDICAS S.A.S	MARIA JOSE BERTEL
Tecnico de Sistemas	*Usuario / Responsable*

--- FIN DEL MANTENIMIENTO ID: 397 ---

Expedido: 28/09/2026 09:34:27

OFICINA DE SISTEMAS

ACTA DE MANTENIMIENTO

Registro de mantenimiento de equipos tecnologicos

ALCALDÍA DE SANTA MARTA
Distrito Turístico, Cultural e Histórico

EQUIPO ID: 898 | SERIAL: AF095FBPBVCB37C | TIPO: CAMARA | ESTADO: ACTIVO

DATOS GENERALES DEL EQUIPO			
Serial	AF095FBPBVCB37C	Serial PC	AF095FBPBVCB37C
Placa Inventario	N/A	Placa Nueva	6707
Tipo Equipo	CAMARA	Marca	DAHUA
Modelo	DH-HAC-B1A51N-U-A	Nombre PC	CAMARA TIPO BALA AUDIO

DATOS DE LA CAMARA	
Tipo de Camara:	CAMARA TIPO BALA AUDIO
Ubicacion:	GARAJE.

DATOS ADMINISTRATIVOS			
Fecha Ingreso:	N/A	Antiguedad:	
Valor Compra:	$0	Condicion:	BUENO
Estado:	ACTIVO	Ult. Mantenimiento:	2026-09-18
Fecha Fin Garantia:	N/A	Estado Garantia:	
Fecha Baja:	N/A	Acta Baja:	N/A

FUNCIONARIO RESPONSABLE					
Responsable:	MARIA JOSE BERTEL	Cargo:	ENFERMERA	Dependencia:	PATIO
Centro Costo:	CENTRO DE SALUD LA PAZ				

DATOS DEL MANTENIMIENTO			
Fecha:	18/09/2026 00:00	Tipo:	Preventivo
Tecnico:	SOLDICAS S.A.S		

DESCRIPCION DEL MANTENIMIENTO

Se realiza visita técnica atendiendo el tercer cronograma de mantenimiento preventivo y correctivo de la red de CAMARA DE VIDEO VIGILANCIA, entregado por el área de sistemas y comunicaciones.

[X] 1. Verificar funcionamiento de cámara
[X] 2. Tipo de Fuente: 12V 5 AMP
[X] 3. Tipo de Cable: UTP
[X] 4. Tipo de V Balun: ACTIVO
[X] 5. Tipo de Conexión: ETHERNET
[X] 6. Esta en Línea: SI[X] NO[ ]
[X] 7. Audio: SI[X] NO[ ]
[X] 8. Diámetro: 2.8

OBSERVACIONES

Se realiza limpieza del lente de la CÁMARA instalada en esta unidad, alineación de vistas o enfoque y cambios de video balun y revisión fuentes de energía.

DATOS DE QUIEN CERTIFICA EL MANTENIMIENTO			
Cedula:	1124072200	Cargo:	ENFERMERA JEFE

Nombre:	MARIA JOSE BERTEL

FIRMAS DE RESPONSABILIDAD

FIRMA DEL TECNICO	FIRMA DE QUIEN RECIBE
	
SOLDICAS S.A.S	MARIA JOSE BERTEL
Tecnico de Sistemas	*Usuario / Responsable*

EVIDENCIA FOTOGRAFICA



--- FIN DEL MANTENIMIENTO ID: 390 ---

Expedido: 28/09/2026 09:34:27

OFICINA DE SISTEMAS

ACTA DE MANTENIMIENTO

Registro de mantenimiento de equipos tecnologicos

EQUIPO ID: 897 | SERIAL: AF09126PDDC39E4 | TIPO: CAMARA | ESTADO: ACTIVO

DATOS GENERALES DEL EQUIPO			
Serial	AF09126PDDC39E4	Serial PC	AF09126PDDC39E4
Placa Inventario	N/A	Placa Nueva	5719
Tipo Equipo	CAMARA	Marca	DAHUA
Modelo	DH-HAC-T1A51N-U-A	Nombre PC	CAMARA TIPO BALA AUDIO

DATOS DE LA CAMARA	
Tipo de Camara:	CAMARA TIPO DOMO AUDIO
Ubicacion:	CONSULTA EXTERNA.

DATOS ADMINISTRATIVOS			
Fecha Ingreso:	N/A	Antiguedad:	
Valor Compra:	$0	Condicion:	BUENO
Estado:	ACTIVO	Ult. Mantenimiento:	2026-09-18
Fecha Fin Garantia:	N/A	Estado Garantia:	
Fecha Baja:	N/A	Acta Baja:	N/A

FUNCIONARIO RESPONSABLE					
Responsable:	MARIA JOSE BERTEL	Cargo:	ENFERMERA	Dependencia:	VACUNACION
Centro Costo:	CENTRO DE SALUD LA PAZ				

DATOS DEL MANTENIMIENTO			
Fecha:	18/09/2026 00:00	Tipo:	Preventivo
Tecnico:	SOLDICAS S.A.S		

DESCRIPCION DEL MANTENIMIENTO

Se realiza visita técnica atendiendo el tercer cronograma de mantenimiento preventivo y correctivo de la red de CAMARA DE VIDEO VIGILANCIA, entregado por el área de sistemas y comunicaciones.

[X] 1. Verificar funcionamiento de cámara
[X] 2. Tipo de Fuente: 12V 5 AMP
[X] 3. Tipo de Cable: UTP
[X] 4. Tipo de V Balun: ACTIVO
[X] 5. Tipo de Conexión: ETHERNET
[X] 6. Esta en Línea: SI[X] NO[ ]
[X] 7. Audio: SI[X] NO[ ]
[X] 8. Diámetro: 2.8

OBSERVACIONES

Se realiza limpieza del lente de la CÁMARA instalada en esta unidad, alineación de vistas o enfoque y cambios de video balun y revisión fuentes de energía.

DATOS DE QUIEN CERTIFICA EL MANTENIMIENTO			
Cedula:	1124072200	Cargo:	ENFERMERA JEFE

Nombre:	MARIA JOSE BERTEL

FIRMAS DE RESPONSABILIDAD

FIRMA DEL TECNICO	FIRMA DE QUIEN RECIBE
	
SOLDICAS S.A.S	MARIA JOSE BERTEL
Tecnico de Sistemas	*Usuario / Responsable*

--- FIN DEL MANTENIMIENTO ID: 389 ---

Expedido: 28/09/2026 09:34:27

OFICINA DE SISTEMAS

ACTA DE MANTENIMIENTO

Registro de mantenimiento de equipos tecnologicos

EQUIPO ID: 896 | SERIAL: AF0F304PDD98D72 | TIPO: CAMARA | ESTADO: ACTIVO

DATOS GENERALES DEL EQUIPO			
Serial	AF0F304PDD98D72	Serial PC	AF0F304PDD98D72
Placa Inventario	N/A	Placa Nueva	5720
Tipo Equipo	CAMARA	Marca	DAHUA
Modelo	DH-HAC-T1A51N-U-A	Nombre PC	CAMARA TIPO DOMO AUDIO

DATOS DE LA CAMARA	
Tipo de Camara:	CAMARA TIPO DOMO AUDIO
Ubicacion:	URGENCIAS.

DATOS ADMINISTRATIVOS			
Fecha Ingreso:	N/A	Antiguedad:	
Valor Compra:	$0	Condicion:	BUENO
Estado:	ACTIVO	Ult. Mantenimiento:	2026-09-17
Fecha Fin Garantia:	N/A	Estado Garantia:	
Fecha Baja:	N/A	Acta Baja:	N/A

FUNCIONARIO RESPONSABLE					
Responsable:	MARIA JOSE BERTEL	Cargo:	ENFERMERA	Dependencia:	ENTRADA URGENCIAS
Centro Costo:	CENTRO DE SALUD LA PAZ				

DATOS DEL MANTENIMIENTO			
Fecha:	18/09/2026 00:00	Tipo:	Preventivo
Tecnico:	SOLDICAS S.A.S		

DESCRIPCION DEL MANTENIMIENTO

Se realiza visita técnica atendiendo el tercer cronograma de mantenimiento preventivo y correctivo de la red de CAMARA DE VIDEO VIGILANCIA, entregado por el área de sistemas y comunicaciones.

[X] 1. Verificar funcionamiento de cámara
[X] 2. Tipo de Fuente: 12V 5 AMP
[X] 3. Tipo de Cable: UTP
[X] 4. Tipo de V Balun: ACTIVO
[X] 5. Tipo de Conexión: ETHERNET
[X] 6. Esta en Línea: SI[X] NO[ ]
[X] 7. Audio: SI[X] NO[ ]
[X] 8. Diámetro: 2.8

OBSERVACIONES

Se realiza limpieza del lente de la CÁMARA instalada en esta unidad, alineación de vistas o enfoque y cambios de video balun y revisión fuentes de energía.


DATOS DE QUIEN CERTIFICA EL MANTENIMIENTO			
Cedula:	1124072200	Cargo:	ENFERMERA JEFE

Nombre:	MARIA JOSE BERTEL

FIRMAS DE RESPONSABILIDAD

FIRMA DEL TECNICO	FIRMA DE QUIEN RECIBE
SOLDICAS S.A.S	MARIA JOSE BERTEL
Tecnico de Sistemas	*Usuario / Responsable*

EVIDENCIA FOTOGRAFICA



--- FIN DEL MANTENIMIENTO ID: 388 ---

Expedido: 28/09/2026 09:34:27

OFICINA DE SISTEMAS

ACTA DE MANTENIMIENTO

Registro de mantenimiento de equipos tecnologicos

EQUIPO ID: 895 | SERIAL: AF09126PDD99C5A | TIPO: CAMARA | ESTADO: ACTIVO

DATOS GENERALES DEL EQUIPO			
Serial	AF09126PDD99C5A	Serial PC	AF09126PDD99C5A
Placa Inventario	N/A	Placa Nueva	5733
Tipo Equipo	CAMARA	Marca	DAHUA
Modelo	DH-HAC-T1A51N-U-A	Nombre PC	CAMARA TIPO DOMO AUDIO

DATOS DE LA CAMARA	
Tipo de Camara:	CAMARA TIPO DOMO AUDIO
Ubicacion:	URGENCIAS.

DATOS ADMINISTRATIVOS			
Fecha Ingreso:	N/A	Antiguedad:	
Valor Compra:	$0	Condicion:	BUENO
Estado:	ACTIVO	Ult. Mantenimiento:	2026-09-18
Fecha Fin Garantia:	N/A	Estado Garantia:	
Fecha Baja:	N/A	Acta Baja:	N/A

FUNCIONARIO RESPONSABLE					
Responsable:	MARIA JOSE BERTEL	Cargo:	ENFERMERA	Dependencia:	ESTACION ENFERMERIA URGENCIAS
Centro Costo:	CENTRO DE SALUD LA PAZ				

DATOS DEL MANTENIMIENTO			
Fecha:	18/09/2026 00:00	Tipo:	Preventivo
Tecnico:	SOLDICAS S.A.S		

DESCRIPCION DEL MANTENIMIENTO

Se realiza visita técnica atendiendo el tercer cronograma de mantenimiento preventivo y correctivo de la red de CAMARA DE VIDEO VIGILANCIA, entregado por el área de sistemas y comunicaciones.

[X] 1. Verificar funcionamiento de cámara
[X] 2. Tipo de Fuente: 12V 5 AMP
[X] 3. Tipo de Cable: UTP
[X] 4. Tipo de V Balun: ACTIVO
[X] 5. Tipo de Conexión: ETHERNET
[X] 6. Esta en Línea: SI[X] NO[ ]
[X] 7. Audio: SI[X] NO[ ]
[X] 8. Diámetro: 2.8

OBSERVACIONES

Se realiza limpieza del lente de la CÁMARA instalada en esta unidad, alineación de vistas o enfoque y cambios de video balun y revisión fuentes de energía.

DATOS DE QUIEN CERTIFICA EL MANTENIMIENTO			
Cedula:	1124072200	Cargo:	ENFERMERA JEFE

Nombre:	MARIA JOSE BERTEL

FIRMAS DE RESPONSABILIDAD

FIRMA DEL TECNICO	FIRMA DE QUIEN RECIBE
	
SOLDICAS S.A.S	MARIA JOSE BERTEL
Tecnico de Sistemas	*Usuario / Responsable*

--- FIN DEL MANTENIMIENTO ID: 387 ---

Expedido: 28/09/2026 09:34:27

OFICINA DE SISTEMAS

ACTA DE MANTENIMIENTO

Registro de mantenimiento de equipos tecnologicos

ALCALDÍA DE SANTA MARTA
Distrito Turístico, Cultural e Histórico

EQUIPO ID: 894 | SERIAL: AF0F304PDDEA9E6 | TIPO: CAMARA | ESTADO: ACTIVO

DATOS GENERALES DEL EQUIPO			
Serial	AF0F304PDDEA9E6	Serial PC	AF0F304PDDEA9E6
Placa Inventario	N/A	Placa Nueva	6694
Tipo Equipo	CAMARA	Marca	DAHUA
Modelo	DH-HAC-T1A51N-U-A	Nombre PC	CAMARA TIPO DOMO AUDIO

DATOS DE LA CAMARA	
Tipo de Camara:	CAMARA TIPO DOMO AUDIO
Ubicacion:	CONSULTA EXTERNA.

DATOS ADMINISTRATIVOS			
Fecha Ingreso:	N/A	Antiguedad:	
Valor Compra:	$0	Condicion:	BUENO
Estado:	ACTIVO	Ult. Mantenimiento:	2026-09-18
Fecha Fin Garantia:	N/A	Estado Garantia:	
Fecha Baja:	N/A	Acta Baja:	N/A

FUNCIONARIO RESPONSABLE					
Responsable:	MARIA JOSE BERTEL	Cargo:	ENFERMERA	Dependencia:	SALA DE ESPERA CONSULTA EXTERN
Centro Costo:	CENTRO DE SALUD LA PAZ				

DATOS DEL MANTENIMIENTO			
Fecha:	18/09/2026 00:00	Tipo:	Preventivo
Tecnico:	SOLDICAS S.A.S		

DESCRIPCION DEL MANTENIMIENTO

Se realiza visita técnica atendiendo el tercer cronograma de mantenimiento preventivo y correctivo de la red de CAMARA DE VIDEO VIGILANCIA, entregado por el área de sistemas y comunicaciones.

[X] 1. Verificar funcionamiento de cámara

[X] 2. Tipo de Fuente: 12V 5 AMP

[X] 3. Tipo de Cable: UTP

[X] 4. Tipo de V Balun: ACTIVO

[X] 5. Tipo de Conexión: ETHERNET

[X] 6. Esta en Línea: SI[X] NO[ ]

[X] 7. Audio: SI[X] NO[ ]

[X] 8. Diámetro: 2.8

OBSERVACIONES

Se realiza limpieza del lente de la CÁMARA instalada en esta unidad, alineación de vistas o enfoque y cambios de video balun y revisión fuentes de energía.

DATOS DE QUIEN CERTIFICA EL MANTENIMIENTO			
Cedula:	1124072200	Cargo:	ENFERMERA JEFE
Nombre:	MARIA JOSE BERTEL		

FIRMAS DE RESPONSABILIDAD

FIRMA DEL TECNICO	FIRMA DE QUIEN RECIBE
SOLDICAS S.A.S	MARIA JOSE BERTEL
Tecnico de Sistemas	*Usuario / Responsable*

EVIDENCIA FOTOGRAFICA



--- FIN DEL MANTENIMIENTO ID: 386 ---

Expedido: 28/09/2026 09:34:27

OFICINA DE SISTEMAS

ACTA DE MANTENIMIENTO

Registro de mantenimiento de equipos tecnologicos

EQUIPO ID: 893 | SERIAL: AF09126PDD59576 | TIPO: CAMARA | ESTADO: ACTIVO

DATOS GENERALES DEL EQUIPO			
Serial	AF09126PDD59576	Serial PC	AF09126PDD59576
Placa Inventario	N/A	Placa Nueva	5718
Tipo Equipo	CAMARA	Marca	DAHUA
Modelo	DH-HAC-T1A51N-U-A	Nombre PC	CAMARA TIPO DOMO AUDIO

DATOS DE LA CAMARA	
Tipo de Camara:	CAMARA TIPO DOMO AUDIO
Ubicacion:	URGENCIA.

DATOS ADMINISTRATIVOS			
Fecha Ingreso:	N/A	Antiguedad:	
Valor Compra:	$0	Condicion:	BUENO
Estado:	ACTIVO	Ult. Mantenimiento:	2026-09-18
Fecha Fin Garantia:	N/A	Estado Garantia:	
Fecha Baja:	N/A	Acta Baja:	N/A

FUNCIONARIO RESPONSABLE					
Responsable:	MARIA JOSE BERTEL	Cargo:	ENFERMERA	Dependencia:	PASILLO PATIO URGENCIAS
Centro Costo:	CENTRO DE SALUD LA PAZ				

DATOS DEL MANTENIMIENTO			
Fecha:	18/09/2026 00:00	Tipo:	Preventivo
Tecnico:	SOLDICAS S.A.S		

DESCRIPCION DEL MANTENIMIENTO

Se realiza visita técnica atendiendo el tercer cronograma de mantenimiento preventivo y correctivo de la red de CAMARA DE VIDEO VIGILANCIA, entregado por el área de sistemas y comunicaciones.

[X] 1. Verificar funcionamiento de cámara

[X] 2. Tipo de Fuente: 12V 5 AMP

[X] 3. Tipo de Cable: UTP

[X] 4. Tipo de V Balun: ACTIVO

[X] 5. Tipo de Conexión: ETHERNET

[X] 6. Esta en Línea: SI[X] NO[ ]

[X] 7. Audio: SI[X] NO[ ]

[X] 8. Diámetro: 2.8

OBSERVACIONES

Se realiza limpieza del lente de la CÁMARA instalada en esta unidad, alineación de vistas o enfoque y cambios de video balun y revisión fuentes de energía.

DATOS DE QUIEN CERTIFICA EL MANTENIMIENTO			
Cedula:	1124072200	Cargo:	ENFERMERA JEFE
Nombre:	MARIA JOSE BERTEL		

FIRMAS DE RESPONSABILIDAD

FIRMA DEL TECNICO	FIRMA DE QUIEN RECIBE
	
SOLDICAS S.A.S	MARIA JOSE BERTEL
Tecnico de Sistemas	*Usuario / Responsable*

EVIDENCIA FOTOGRAFICA



--- FIN DEL MANTENIMIENTO ID: 385 ---

Expedido: 28/09/2026 09:34:27

OFICINA DE SISTEMAS

ACTA DE MANTENIMIENTO

Registro de mantenimiento de equipos tecnologicos

EQUIPO ID: 892 | SERIAL: AF0F304PDD1F184 | TIPO: CAMARA | ESTADO: ACTIVO

DATOS GENERALES DEL EQUIPO			
Serial	AF0F304PDD1F184	Serial PC	AF0F304PDD1F184
Placa Inventario	N/A	Placa Nueva	5717
Tipo Equipo	CAMARA	Marca	DAHUA
Modelo	DH-HAC-T1A51N-U-A	Nombre PC	CAMARA TIPO DOMO AUDIO

DATOS DE LA CAMARA	
Tipo de Camara:	CAMARA TIPO DOMO AUDIO
Ubicacion:	FACTURACION CONSULTA EXTERNA.

DATOS ADMINISTRATIVOS			
Fecha Ingreso:	N/A	Antiguedad:	
Valor Compra:	$0	Condicion:	BUENO
Estado:	ACTIVO	Ult. Mantenimiento:	2026-09-18
Fecha Fin Garantia:	N/A	Estado Garantia:	
Fecha Baja:	N/A	Acta Baja:	N/A

FUNCIONARIO RESPONSABLE					
Responsable:	MARIA JOSE BERTEL	Cargo:	ENFERMERA	Dependencia:	FACTURACION CONSULTA
Centro Costo:	CENTRO DE SALUD LA PAZ				

DATOS DEL MANTENIMIENTO			
Fecha:	18/09/2026 00:00	Tipo:	Preventivo
Tecnico:	SOLDICAS S.A.S		

DESCRIPCION DEL MANTENIMIENTO

Se realiza visita técnica atendiendo el tercer cronograma de mantenimiento preventivo y correctivo de la red de CAMARA DE VIDEO VIGILANCIA, entregado por el área de sistemas y comunicaciones.

[X] 1. Verificar funcionamiento de cámara
[X] 2. Tipo de Fuente: 12V 5 AMP
[X] 3. Tipo de Cable: UTP
[X] 4. Tipo de V Balun: ACTIVO
[X] 5. Tipo de Conexión: ETHERNET
[X] 6. Esta en Línea: SI[X] NO[ ]
[X] 7. Audio: SI[X] NO[ ]
[X] 8. Diámetro: 2.8

OBSERVACIONES

Se realiza limpieza del lente de la CÁMARA instalada en esta unidad, alineación de vistas o enfoque y cambios de video balun y revisión fuentes de energía.

DATOS DE QUIEN CERTIFICA EL MANTENIMIENTO			
Cedula:	1124072200	Cargo:	ENFERMERA JEFE

Nombre:	MARIA JOSE BERTEL

FIRMAS DE RESPONSABILIDAD

FIRMA DEL TECNICO	FIRMA DE QUIEN RECIBE
SOLDICAS S.A.S	MARIA JOSE BERTEL
Tecnico de Sistemas	*Usuario / Responsable*

EVIDENCIA FOTOGRAFICA



--- FIN DEL MANTENIMIENTO ID: 384 ---

Expedido: 28/09/2026 09:34:27

OFICINA DE SISTEMAS

ACTA DE MANTENIMIENTO

Registro de mantenimiento de equipos tecnologicos

EQUIPO ID: 891 | SERIAL: AF09126PDDF31D0 | TIPO: CAMARA | ESTADO: ACTIVO

DATOS GENERALES DEL EQUIPO			
Serial	AF09126PDDF31D0	Serial PC	AF09126PDDF31D0
Placa Inventario	N/A	Placa Nueva	5732
Tipo Equipo	CAMARA	Marca	DAHUA
Modelo	DH-HAC-T1A51N-U-A	Nombre PC	CAMARA TIPO DOMO AUDIO

DATOS DE LA CAMARA	
Tipo de Camara:	CAMARA TIPO DOMO AUDIO
Ubicacion:	ESTACION SALA DE PARTOS

DATOS ADMINISTRATIVOS			
Fecha Ingreso:	N/A	Antiguedad:	
Valor Compra:	$0	Condicion:	BUENO
Estado:	ACTIVO	Ult. Mantenimiento:	2026-09-18
Fecha Fin Garantia:	N/A	Estado Garantia:	
Fecha Baja:	N/A	Acta Baja:	N/A

FUNCIONARIO RESPONSABLE					
Responsable:	MARIA JOSE BERTEL	Cargo:	ENFERMERA	Dependencia:	ESTACION SALA DE PARTOS
Centro Costo:	CENTRO DE SALUD LA PAZ				

DATOS DEL MANTENIMIENTO			
Fecha:	18/09/2026 00:00	Tipo:	Preventivo
Tecnico:	SOLDICAS S.A.S		

DESCRIPCION DEL MANTENIMIENTO

Se realiza visita técnica atendiendo el tercer cronograma de mantenimiento preventivo y correctivo de la cámara de video seguridad, entregado por el área de sistemas y comunicaciones.

[X] 1. Verificar funcionamiento de cámara
[X] 2. Tipo de Fuente: 12V 5 AMP
[X] 3. Tipo de Cable : UTP
[X] 4. Tipo de V Balun: ACTIVO
[X] 5. Tipo de Conexion: ETHERNET
[X] 6. Esta en Linea : SI[X] NO[ ]
[X] 7. Audio : SI[X] NO[ ]
[X] 8. Diametro : 2.8

OBSERVACIONES

Se realiza limpieza total del gabinete y del cableado en general, del mismo modo limpieza de los lentes de la cámara instalada en esta unidad, alineación de vistas y cambios de video balun y fuentes de energía.

DATOS DE QUIEN CERTIFICA EL MANTENIMIENTO			
Cedula:	1124072200	Cargo:	ENFERMERA JEFE

Nombre:	MARIA JOSE BERTEL

FIRMAS DE RESPONSABILIDAD

FIRMA DEL TECNICO	FIRMA DE QUIEN RECIBE
SOLDICAS S.A.S	MARIA JOSE BERTEL
Tecnico de Sistemas	*Usuario / Responsable*

EVIDENCIA FOTOGRAFICA



--- FIN DEL MANTENIMIENTO ID: 382 ---

Expedido: 28/09/2026 09:39:54

OFICINA DE SISTEMAS

ACTA DE MANTENIMIENTO

Registro de mantenimiento de equipos tecnologicos

EQUIPO ID: 1094 | SERIAL: 7H05398PAZ688AD | TIPO: GRABADOR | ESTADO: ACTIVO

DATOS GENERALES DEL EQUIPO			
Serial	7H05398PAZ688AD	Serial PC	7H05398PAZ688AD
Placa Inventario	N/A	Placa Nueva	SD
Tipo Equipo	GRABADOR	Marca	DAHUA
Modelo	DH-XVR1B04-I	Nombre PC	GRABADOR

DATOS ADMINISTRATIVOS			
Fecha Ingreso:	2026-09-22	Antiguedad:	0 anos, 0 meses
Valor Compra:	$0	Condicion:	BUENO
Estado:	ACTIVO	Ult. Mantenimiento:	2026-09-19
Fecha Fin Garantia:	N/A	Estado Garantia:	
Fecha Baja:	N/A	Acta Baja:	N/A

FUNCIONARIO RESPONSABLE					
Responsable:	LUISA CORDOBA	Cargo:	ENFERMERA	Dependencia:	GABINETE DE RED
Centro Costo:	CENTRO DE SALUD GAIRA				

DATOS DEL MANTENIMIENTO			
Fecha:	19/09/2026 00:00	Tipo:	Preventivo
Tecnico:	SOLDICAS S.A.S		

DESCRIPCION DEL MANTENIMIENTO

Se realiza visita técnica atendiendo el tercer cronograma de mantenimiento preventivo y correctivo de la red de CAMARA DE VIDEO VIGILANCIA, entregado por el área de sistemas y comunicaciones.

[X] 1. Verificar funcionamiento de grabador.
[X] 2. Tipo de Fuente: 12V 5 AMP
[X] 3. Tipo de Cable: UTP
[X] 4. Tipo de V Balun: ACTIVO
[X] 5. Tipo de Conexión: ETHERNET
[X] 6. Esta en Línea: SI[X] NO[ ]
[X] 7. Audio: SI[X] NO[ ]
[X] 8. Diámetro: 2.8

OBSERVACIONES


Se realiza limpieza total del GRABADOR (XVR), interior y exterior, gabinete y del cableado en general, del mismo se revisa estado de grabación encontrando que todo está ok , capacidad de grabación 1TB, en estado suscribir revisión de canales de transmisión de video tanto análogos como en función IP, actualización de software a la última versión y análisis de la fuente de energía, cantidad de canales 4.

DATOS DE QUIEN CERTIFICA EL MANTENIMIENTO			
Cedula:	1120755171	Cargo:	ENFERMERA JEFE
Nombre:	LUISA CORDOBA ANDRADE		

FIRMAS DE RESPONSABILIDAD

FIRMA DEL TECNICO	FIRMA DE QUIEN RECIBE
SOLDICAS S.A.S	LUISA CORDOBA ANDRADE
Tecnico de Sistemas	*Usuario / Responsable*

EVIDENCIA FOTOGRAFICA



--- FIN DEL MANTENIMIENTO ID: 399 ---

Expedido: 28/09/2026 09:39:28

OFICINA DE SISTEMAS

ACTA DE ENTREGA

Registro de entrega de equipos tecnologicos

EQUIPO ID: 1095 | SERIAL: 119663760 | TIPO: CAMARA | ESTADO: ACTIVO

DATOS GENERALES DEL EQUIPO			
Serial	119663760	Serial PC	119663760
Placa Inventario	N/A	Placa Nueva	SD
Tipo Equipo	CAMARA	Marca	HIKVISION
Modelo	DS-2CE16COT	Nombre PC	CAMARA TIPO BALA

DATOS DE LA CAMARA	
Tipo de Camara:	CAMARA TIPO BALA
Ubicacion:	CONSULTA EXTERNA.

DATOS ADMINISTRATIVOS			
Fecha Ingreso:	N/A	Antiguedad:	
Valor Compra:	$0	Condicion:	N/A
Estado:	ACTIVO	Ult. Mantenimiento:	2026-09-25
Fecha Fin Garantia:	N/A	Estado Garantia:	
Fecha Baja:	N/A	Acta Baja:	N/A

DATOS DE LA ENTREGA			
Fecha:	25/09/2026 00:00	Tipo:	Entrega
Tecnico:	SOLDICAS S.A.S		

DESCRIPCION DEL MANTENIMIENTO
Se realizó el tercer mantenimiento de cámaras del año

FUNCIONARIO RECIBE EQUIPO					
Responsable:	LUISA CORDOBA	Cargo:	ENFERMERA	Dependencia:	PASILLO CONS EXT
Centro Costo:	CENTRO DE SALUD GAIRA				

OBSERVACIONES Y COMPROMISOS

CERTIFICO QUE ME HA SIDO ENTREGADO POR PARTE DE LA OFICINA DE SISTEMAS Y COMUNICACIONES DE LA ESE ALEJANDRO PROSPERO REVEREND, LOS EQUIPOS DESCRITOS ANTERIORMENTE.

UNA VEZ FIRMADA LA PRESENTE ACTA SE ADQUIEREN LOS SIGUIENTES COMPROMISOS:


1. El funcionario o contratista es responsable por la guarda y custodia de los presentes elementos. En caso de daño o perdida el funcionario o contratista debera hacer reposicion del equipo de la misma referencia o superior, asi mismo que los accesorios.
2. Debe garantizar el uso exclusivo del equipo para el cumplimiento de sus obligaciones.
3. Se garantiza que se reciben los equipos en buen estado fisico y cualquier daño ocasionado a los mismos por mal uso es responsabilidad del funcionario o contratista abajo firmante.

DATOS DE QUIEN CERTIFICA EL MANTENIMIENTO			
Cedula:	1120755171	Cargo:	ENFERMERA JEFE
Nombre:	LUISA CORDOBA ANDRADE		

FIRMAS DE RESPONSABILIDAD

FIRMA DEL TECNICO	FIRMA DE QUIEN RECIBE
SOLDICAS S.A.S	LUISA CORDOBA ANDRADE
Tecnico de Sistemas	*Usuario / Responsable*

EVIDENCIA FOTOGRAFICA



--- FIN DEL MANTENIMIENTO ID: 443 ---

Expedido: 28/09/2026 09:39:28

OFICINA DE SISTEMAS

ACTA DE MANTENIMIENTO

Registro de mantenimiento de equipos tecnologicos

EQUIPO ID: 1096 | SERIAL: 109939212 | TIPO: CAMARA | ESTADO: ACTIVO

DATOS GENERALES DEL EQUIPO			
Serial	109939212	Serial PC	109939212
Placa Inventario	N/A	Placa Nueva	SD
Tipo Equipo	CAMARA	Marca	HIKVISION
Modelo	NO TIENE	Nombre PC	CAMARA TIPO BALA

DATOS DE LA CAMARA	
Tipo de Camara:	CAMARA TIPO BALA
Ubicacion:	CONSULTA EXTERNA.

DATOS ADMINISTRATIVOS			
Fecha Ingreso:	2026-09-22	Antiguedad:	0 anos, 0 meses
Valor Compra:	$0	Condicion:	BUENO
Estado:	ACTIVO	Ult. Mantenimiento:	2026-09-19
Fecha Fin Garantia:	N/A	Estado Garantia:	
Fecha Baja:	N/A	Acta Baja:	N/A

FUNCIONARIO RESPONSABLE					
Responsable:	LUISA CORDOBA	Cargo:	ENFERMERA	Dependencia:	PASILLO OBSERV
Centro Costo:	CENTRO DE SALUD GAIRA				

DATOS DEL MANTENIMIENTO			
Fecha:	19/09/2026 00:00	Tipo:	Preventivo
Tecnico:	SOLDICAS S.A.S		

DESCRIPCION DEL MANTENIMIENTO

Se realiza visita técnica atendiendo el tercer cronograma de mantenimiento preventivo y correctivo de la red de CAMARA DE VIDEO VIGILANCIA, entregado por el área de sistemas y comunicaciones.

[X] 1. Verificar funcionamiento de cámara
[X] 2. Tipo de Fuente: 12V 5 AMP
[X] 3. Tipo de Cable: UTP
[X] 4. Tipo de V Balun: ACTIVO
[X] 5. Tipo de Conexión: ETHERNET
[X] 6. Esta en Línea: SI[X] NO[ ]
[X] 7. Audio: SI[X] NO[ ]
[X] 8. Diámetro: 2.8

OBSERVACIONES

Se realiza limpieza del lente de la CÁMARA instalada en esta unidad, alineación de vistas o enfoque y cambios de video balun y revisión fuentes de energía.

DATOS DE QUIEN CERTIFICA EL MANTENIMIENTO			
Cedula:	1120755171	Cargo:	ENFERMERA JEFE

Nombre:	LUISA CORDOBA ANDRADE

FIRMAS DE RESPONSABILIDAD

FIRMA DEL TECNICO	FIRMA DE QUIEN RECIBE
SOLDICAS S.A.S	LUISA CORDOBA ANDRADE
Tecnico de Sistemas	*Usuario / Responsable*

EVIDENCIA FOTOGRAFICA



--- FIN DEL MANTENIMIENTO ID: 400 ---

Expedido: 28/09/2026 09:42:11

OFICINA DE SISTEMAS

ACTA DE MANTENIMIENTO

Registro de mantenimiento de equipos tecnologicos

EQUIPO ID: 1094 | SERIAL: 7H05398PAZ688AD | TIPO: GRABADOR | ESTADO: ACTIVO

DATOS GENERALES DEL EQUIPO			
Serial	7H05398PAZ688AD	Serial PC	7H05398PAZ688AD
Placa Inventario	N/A	Placa Nueva	SD
Tipo Equipo	GRABADOR	Marca	DAHUA
Modelo	DH-XVR1B04-I	Nombre PC	GRABADOR

DATOS ADMINISTRATIVOS			
Fecha Ingreso:	2026-09-22	Antiguedad:	0 anos, 0 meses
Valor Compra:	$0	Condicion:	BUENO
Estado:	ACTIVO	Ult. Mantenimiento:	2026-09-19
Fecha Fin Garantia:	N/A	Estado Garantia:	
Fecha Baja:	N/A	Acta Baja:	N/A

FUNCIONARIO RESPONSABLE					
Responsable:	LUISA CORDOBA	Cargo:	ENFERMERA	Dependencia:	GABINETE DE RED
Centro Costo:	CENTRO DE SALUD GAIRA				

DATOS DEL MANTENIMIENTO			
Fecha:	19/09/2026 00:00	Tipo:	Preventivo
Tecnico:	SOLDICAS S.A.S		

DESCRIPCION DEL MANTENIMIENTO

Se realiza visita técnica atendiendo el tercer cronograma de mantenimiento preventivo y correctivo de la red de CAMARA DE VIDEO VIGILANCIA, entregado por el área de sistemas y comunicaciones.

[X] 1. Verificar funcionamiento de grabador.
[X] 2. Tipo de Fuente: 12V 5 AMP
[X] 3. Tipo de Cable: UTP
[X] 4. Tipo de V Balun: ACTIVO
[X] 5. Tipo de Conexión: ETHERNET
[X] 6. Esta en Línea: SI[X] NO[ ]
[X] 7. Audio: SI[X] NO[ ]
[X] 8. Diámetro: 2.8

OBSERVACIONES


Se realiza limpieza total del GRABADOR (XVR), interior y exterior, gabinete y del cableado en general, del mismo se revisa estado de grabación encontrando que todo está ok , capacidad de grabación 1TB, en estado suscribir revisión de canales de transmisión de video tanto análogos como en función IP, actualización de software a la última versión y análisis de la fuente de energía, cantidad de canales 4.

DATOS DE QUIEN CERTIFICA EL MANTENIMIENTO			
Cedula:	1120755171	Cargo:	ENFERMERA JEFE
Nombre:	LUISA CORDOBA ANDRADE		

FIRMAS DE RESPONSABILIDAD

FIRMA DEL TECNICO	FIRMA DE QUIEN RECIBE
SOLDICAS S.A.S	LUISA CORDOBA ANDRADE
Tecnico de Sistemas	*Usuario / Responsable*

EVIDENCIA FOTOGRAFICA



--- FIN DEL MANTENIMIENTO ID: 399 ---

Expedido: 28/09/2026 09:43:51

OFICINA DE SISTEMAS

ACTA DE ENTREGA

Registro de entrega de equipos tecnologicos

EQUIPO ID: 1509 | SERIAL: 9H069B5PBV60F04 | TIPO: CAMARA | ESTADO: ACTIVO

DATOS GENERALES DEL EQUIPO			
Serial	9H069B5PBV60F04	Serial PC	9H069B5PBV60F04
Placa Inventario	N/A	Placa Nueva	5640
Tipo Equipo	CAMARA	Marca	Ajhua
Modelo	DH-HAC-B1A51N-A	Nombre PC	N/A

DATOS DE LA CAMARA	
Tipo de Camara:	CAMARA TIPO BALA
Ubicacion:	TERRAZA

DATOS ADMINISTRATIVOS			
Fecha Ingreso:	2026-09-18	Antiguedad:	0 anos, 0 meses
Valor Compra:	$0	Condicion:	BUENO
Estado:	ACTIVO	Ult. Mantenimiento:	2026-09-18
Fecha Fin Garantia:	N/A	Estado Garantia:	
Fecha Baja:	N/A	Acta Baja:	N/A

DATOS DE LA ENTREGA			
Fecha:	18/09/2026 00:00	Tipo:	Entrega
Tecnico:	SOLDICAS S.A.S		

DESCRIPCION DEL MANTENIMIENTO
Se realizo limpieza y se encuentra en buen estado

FUNCIONARIO RECIBE EQUIPO					
Responsable:	Rosa mercado reyes	Cargo:	Auxiliar de enfermería	Dependencia:	
Centro Costo:	PUESTO DE SALUD EL OASIS				

OBSERVACIONES Y COMPROMISOS

CERTIFICO QUE ME HA SIDO ENTREGADO POR PARTE DE LA OFICINA DE SISTEMAS Y COMUNICACIONES DE LA ESE ALEJANDRO PROSPERO REVEREND, LOS EQUIPOS DESCRITOS ANTERIORMENTE.

UNA VEZ FIRMADA LA PRESENTE ACTA SE ADQUIEREN LOS SIGUIENTES COMPROMISOS:

1. El funcionario o contratista es responsable por la guarda y custodia de los presentes elementos. En caso de daño o perdida el funcionario o contratista debera hacer reposicion del equipo de la misma referencia o superior, asi mismo que los accesorios.
2. Debe garantizar el uso exclusivo del equipo para el cumplimiento de sus obligaciones.
3. Se garantiza que se reciben los equipos en buen estado fisico y cualquier daño ocasionado a los mismos por mal uso es responsabilidad del funcionario o contratista abajo firmante.

DATOS DE QUIEN CERTIFICA EL MANTENIMIENTO			
Cedula:	57440628	Cargo:	Auxiliar enfermería
Nombre:	Rosa mercado reyes		

FIRMAS DE RESPONSABILIDAD

FIRMA DEL TECNICO	FIRMA DE QUIEN RECIBE
SOLDICAS S.A.S	Rosa mercado reyes
Tecnico de Sistemas	*Usuario / Responsable*

EVIDENCIA FOTOGRAFICA



--- FIN DEL MANTENIMIENTO ID: 406 ---

Expedido: 28/09/2026 09:43:51

OFICINA DE SISTEMAS

ACTA DE ENTREGA

Registro de entrega de equipos tecnologicos

EQUIPO ID: 1508 | SERIAL: 9H069B5PBV51921 | TIPO: CAMARA | ESTADO: ACTIVO

DATOS GENERALES DEL EQUIPO			
Serial	9H069B5PBV51921	Serial PC	9H069B5PBV51921
Placa Inventario	N/A	Placa Nueva	5640
Tipo Equipo	CAMARA	Marca	Ajhua
Modelo	DH-HAC-B1A51N-A	Nombre PC	N/A

DATOS DE LA CAMARA	
Tipo de Camara:	CAMARA TIPO BALA
Ubicacion:	PATIO

DATOS ADMINISTRATIVOS			
Fecha Ingreso:	2026-09-18	Antiguedad:	0 anos, 0 meses
Valor Compra:	$0	Condicion:	BUENO
Estado:	ACTIVO	Ult. Mantenimiento:	2026-09-18
Fecha Fin Garantia:	N/A	Estado Garantia:	
Fecha Baja:	N/A	Acta Baja:	N/A

DATOS DE LA ENTREGA			
Fecha:	18/09/2026 00:00	Tipo:	Entrega
Tecnico:	SOLDICAS S.A.S		

DESCRIPCION DEL MANTENIMIENTO
Se le hizo una limpieza y se encuentra en buen estado

FUNCIONARIO RECIBE EQUIPO					
Responsable:	R osa mercado reyes	Cargo:	Auxiliar de enfermería	Dependencia:	
Centro Costo:	PUESTO DE SALUD EL OASIS				

OBSERVACIONES Y COMPROMISOS
CERTIFICO QUE ME HA SIDO ENTREGADO POR PARTE DE LA OFICINA DE SISTEMAS Y COMUNICACIONES DE LA ESE ALEJANDRO PROSPERO REVEREND, LOS EQUIPOS DESCRITOS ANTERIORMENTE. UNA VEZ FIRMADA LA PRESENTE ACTA SE ADQUIEREN LOS SIGUIENTES COMPROMISOS: 1. El funcionario o contratista es responsable por la guarda y custodia de los presentes elementos. En caso de daño o perdida el funcionario o contratista debera hacer reposicion del equipo de la misma referencia o superior, asi mismo que los accesorios. 2. Debe garantizar el uso exclusivo del equipo para el cumplimiento de sus obligaciones. 3. Se garantiza que se reciben los equipos en buen estado fisico y cualquier daño ocasionado a los mismos por mal uso es responsabilidad del funcionario o contratista abajo firmante.

DATOS DE QUIEN CERTIFICA EL MANTENIMIENTO			
Cedula:	57440628	Cargo:	Auxiliar enfermería
Nombre:	Rosa mercado reyes		

FIRMAS DE RESPONSABILIDAD

FIRMA DEL TECNICO	FIRMA DE QUIEN RECIBE
	
SOLDICAS S.A.S	Rosa mercado reyes
Tecnico de Sistemas	*Usuario / Responsable*

EVIDENCIA FOTOGRAFICA



--- FIN DEL MANTENIMIENTO ID: 405 ---

Expedido: 28/09/2026 09:43:51

OFICINA DE SISTEMAS

ACTA DE ENTREGA

Registro de entrega de equipos tecnologicos

ALCALDÍA DE SANTA MARTA
Distrito Turístico, Cultural e Histórico

EQUIPO ID: 1507 | SERIAL: AF09126PDDB4A04 | TIPO: CAMARA | ESTADO: ACTIVO

DATOS GENERALES DEL EQUIPO			
Serial	AF09126PDDB4A04	Serial PC	AF09126PDDB4A04
Placa Inventario	N/A	Placa Nueva	5643
Tipo Equipo	CAMARA	Marca	Ajhua
Modelo	DH-HAC-T1A51N-U-A	Nombre PC	N/A

DATOS DE LA CAMARA	
Tipo de Camara:	CAMARA TIPO DOMO
Ubicacion:	SALA DE ESPERA Y FACTURACION

DATOS ADMINISTRATIVOS			
Fecha Ingreso:	2026-09-18	Antiguedad:	0 anos, 0 meses
Valor Compra:	$0	Condicion:	BUENO
Estado:	ACTIVO	Ult. Mantenimiento:	2026-09-18
Fecha Fin Garantia:	N/A	Estado Garantia:	
Fecha Baja:	N/A	Acta Baja:	N/A

DATOS DE LA ENTREGA			
Fecha:	18/09/2026 00:00	Tipo:	Entrega
Tecnico:	SOLDICAS S.A.S		

DESCRIPCION DEL MANTENIMIENTO
LA CAMARA SE ENCUENTRA EN BUEN ESTADO

FUNCIONARIO RECIBE EQUIPO					
Responsable:	ROSA MERCADO REYES	Cargo:	AUXILIAR DE ENFERMERIA	Dependencia:	
Centro Costo:	PUESTO DE SALUD EL OASIS				

OBSERVACIONES Y COMPROMISOS
CERTIFICO QUE ME HA SIDO ENTREGADO POR PARTE DE LA OFICINA DE SISTEMAS Y COMUNICACIONES DE LA ESE ALEJANDRO PROSPERO REVEREND, LOS EQUIPOS DESCRITOS ANTERIORMENTE. UNA VEZ FIRMADA LA PRESENTE ACTA SE ADQUIEREN LOS SIGUIENTES COMPROMISOS: 1. El funcionario o contratista es responsable por la guarda y custodia de los presentes elementos. En caso de daño o perdida el funcionario o contratista debera hacer reposicion del equipo de la misma referencia o superior, asi mismo que los accesorios. 2. Debe garantizar el uso exclusivo del equipo para el cumplimiento de sus obligaciones. 3. Se garantiza que se reciben los equipos en buen estado fisico y cualquier daño ocasionado a los mismos por mal uso es responsabilidad del funcionario o contratista abajo firmante.

DATOS DE QUIEN CERTIFICA EL MANTENIMIENTO			
Cedula:	57440628	Cargo:	Auxiliar enfermería
Nombre:	Rosa mercado reyes		

FIRMAS DE RESPONSABILIDAD

FIRMA DEL TECNICO	FIRMA DE QUIEN RECIBE
SOLDICAS S.A.S	Rosa mercado reyes
Tecnico de Sistemas	*Usuario / Responsable*

EVIDENCIA FOTOGRAFICA



--- FIN DEL MANTENIMIENTO ID: 404 ---

Expedido: 28/09/2026 09:45:39

OFICINA DE SISTEMAS

ACTA DE MANTENIMIENTO

Registro de mantenimiento de equipos tecnologicos

ALCALDÍA DE SANTA MARTA
Distrito Turístico, Cultural e Histórico

EQUIPO ID: 964 | SERIAL: AC02091PAZ39A47 | TIPO: GRABADOR | ESTADO: ACTIVO

DATOS GENERALES DEL EQUIPO			
Serial	AC02091PAZ39A47	Serial PC	AC02091PAZ39A47
Placa Inventario	N/A	Placa Nueva	6073
Tipo Equipo	GRABADOR	Marca	DAHUA
Modelo	DH-XVR1B16H - I	Nombre PC	GRABADOR

DATOS ADMINISTRATIVOS			
Fecha Ingreso:	2026-09-21	Antiguedad:	0 anos, 0 meses
Valor Compra:	$0	Condicion:	BUENO
Estado:	ACTIVO	Ult. Mantenimiento:	2026-09-23
Fecha Fin Garantia:	N/A	Estado Garantia:	
Fecha Baja:	N/A	Acta Baja:	N/A

FUNCIONARIO RESPONSABLE					
Responsable:	Dayanna villa	Cargo:	ENFERMERA	Dependencia:	GABINETE DE RED
Centro Costo:	CENTRO DE SALUD ALMENDROS				

DATOS DEL MANTENIMIENTO			
Fecha:	23/09/2026 00:00	Tipo:	Preventivo
Tecnico:	SOLDICAS S.A.S		

DESCRIPCION DEL MANTENIMIENTO

Se realiza visita técnica atendiendo el tercer cronograma de mantenimiento preventivo y correctivo del GRABADOR, de la red de video vigilancia instalada en el PUESTO DE SALUD LOS ALMENDROS, perteneciente a la E.S.E ALEJANDRO PROSPERO REVEREND, entregado por el área de sistemas y comunicaciones.

OBSERVACIONES

Se realiza limpieza total del GRABADOR (XVR), interior y exterior, gabinete y del cableado en general, del mismo se revisa estado de grabación encontrando que todo esta ok , capacidad de grabación 10TB,en estado suscribir revisión de canales de transmisión de video tanto análogos como en función IP, actualización de software a la ultima versión y análisis de la fuente de energía, cantidad de canales 16.

DATOS DE QUIEN CERTIFICA EL MANTENIMIENTO			
Cedula:	1007654979	Cargo:	Enfermera
Nombre:	Dayanna villa		

FIRMAS DE RESPONSABILIDAD

FIRMA DEL TECNICO	FIRMA DE QUIEN RECIBE
SOLDICAS S.A.S	Dayanna villa
Tecnico de Sistemas	*Usuario / Responsable*

EVIDENCIA FOTOGRAFICA



--- FIN DEL MANTENIMIENTO ID: 426 ---

Expedido: 28/09/2026 09:46:08

OFICINA DE SISTEMAS

ACTA DE ENTREGA

Registro de entrega de equipos tecnologicos

EQUIPO ID: 967 | SERIAL: AF09126PDDEDA31 | TIPO: CAMARA | ESTADO: ACTIVO

DATOS GENERALES DEL EQUIPO			
Serial	AF09126PDDEDA31	Serial PC	AF09126PDDEDA31
Placa Inventario	N/A	Placa Nueva	5787
Tipo Equipo	CAMARA	Marca	DAHUA
Modelo	DH-HAC-T1A51N-U-A	Nombre PC	CAMARA TIPO DOMO

DATOS DE LA CAMARA	
Tipo de Camara:	CAMARA TIPO DOMO
Ubicacion:	Pasillo primer piso mirando consultorios

DATOS ADMINISTRATIVOS			
Fecha Ingreso:	2026-09-21	Antiguedad:	0 anos, 0 meses
Valor Compra:	$0	Condicion:	BUENO
Estado:	ACTIVO	Ult. Mantenimiento:	2026-09-24
Fecha Fin Garantia:	N/A	Estado Garantia:	
Fecha Baja:	N/A	Acta Baja:	N/A

DATOS DE LA ENTREGA			
Fecha:	24/09/2026 00:00	Tipo:	Entrega
Tecnico:	SOLDICAS S.A.S		

DESCRIPCION DEL MANTENIMIENTO

Se realiza visita técnica atendiendo el tercer cronograma de mantenimiento preventivo y corrección de la red de camara

OBSERVACIONES

Se realiza visita técnica atendiendo el tercer cronograma de mantenimiento preventivo y correctivo de la red de camara

FUNCIONARIO RECIBE EQUIPO					
Responsable:	Dayanna villa	Cargo:	ENFERMERA	Dependencia:	Pasillo primer piso mirando co
Centro Costo:	CENTRO DE SALUD ALMENDROS				

OBSERVACIONES Y COMPROMISOS

CERTIFICO QUE ME HA SIDO ENTREGADO POR PARTE DE LA OFICINA DE SISTEMAS Y COMUNICACIONES DE LA ESE ALEJANDRO PROSPERO REVEREND, LOS EQUIPOS DESCRITOS ANTERIORMENTE.

UNA VEZ FIRMADA LA PRESENTE ACTA SE ADQUIEREN LOS SIGUIENTES COMPROMISOS:

1. El funcionario o contratista es responsable por la guarda y custodia de los presentes elementos. En caso de daño o perdida el funcionario o contratista debera hacer reposicion del equipo de la misma referencia o superior, asi mismo que los accesorios.
2. Debe garantizar el uso exclusivo del equipo para el cumplimiento de sus obligaciones.
3. Se garantiza que se reciben los equipos en buen estado fisico y cualquier daño ocasionado a los mismos por mal uso es responsabilidad del funcionario o contratista abajo firmante.

DATOS DE QUIEN CERTIFICA EL MANTENIMIENTO			
Cedula:	1007654979	Cargo:	Enfermera
Nombre:	Dayanna villa		

FIRMAS DE RESPONSABILIDAD

FIRMA DEL TECNICO	FIRMA DE QUIEN RECIBE
SOLDICAS S.A.S	Dayanna villa
Tecnico de Sistemas	*Usuario / Responsable*

EVIDENCIA FOTOGRAFICA



--- FIN DEL MANTENIMIENTO ID: 440 ---

Expedido: 28/09/2026 09:46:08

OFICINA DE SISTEMAS

ACTA DE MANTENIMIENTO

Registro de mantenimiento de equipos tecnologicos

EQUIPO ID: 975 | SERIAL: 9H069B5PBV16583 | TIPO: CAMARA | ESTADO: ACTIVO

DATOS GENERALES DEL EQUIPO			
Serial	9H069B5PBV16583	Serial PC	9H069B5PBV16583
Placa Inventario	N/A	Placa Nueva	5794
Tipo Equipo	CAMARA	Marca	DAHUA
Modelo	DH-HAC-B1A51N-U-A	Nombre PC	CAMARA TIPO BALA

DATOS DE LA CAMARA	
Tipo de Camara:	N/A
Ubicacion:	Escalera segundo piso

DATOS ADMINISTRATIVOS			
Fecha Ingreso:	2026-09-21	Antiguedad:	0 anos, 0 meses
Valor Compra:	$0	Condicion:	BUENO
Estado:	ACTIVO	Ult. Mantenimiento:	2026-09-23
Fecha Fin Garantia:	N/A	Estado Garantia:	
Fecha Baja:	N/A	Acta Baja:	N/A

FUNCIONARIO RESPONSABLE					
Responsable:	Dayanna villa	Cargo:	ENFERMERA	Dependencia:	ESCALERA SEGUNDO PISO
Centro Costo:	CENTRO DE SALUD ALMENDROS				

DATOS DEL MANTENIMIENTO			
Fecha:	23/09/2026 00:00	Tipo:	Preventivo
Tecnico:	SOLDICAS S.A.S		

DESCRIPCION DEL MANTENIMIENTO

Se realiza visita técnica atendiendo el tercer cronograma de mantenimiento preventivo y correctivo de la red de CAMARA DE VIDEO VIGILANCIA, entregado por el área de sistemas y comunicaciones.

[X] 1. Verificar funcionamiento de cámara
[X] 2. Tipo de Fuente: 12V 5 AMP
[X] 3. Tipo de Cable: UTP
[X] 4. Tipo de V Balun: ACTIVO
[X] 5. Tipo de Conexión: ETHERNET
[X] 6. Esta en Línea: SI[X] NO[ ]
[X] 7. Audio: SI[X] NO[ ]
[X] 8. Diámetro: 2.8

OBSERVACIONES

Se realiza limpieza del lente de la CÁMARA instalada en esta unidad, alineación de vistas o enfoque y cambios de video balun y revisión fuentes de energía.

DATOS DE QUIEN CERTIFICA EL MANTENIMIENTO			
Cedula:	1007654979	Cargo:	Enfermera

Nombre:	Dayanna villa

FIRMAS DE RESPONSABILIDAD

FIRMA DEL TECNICO	FIRMA DE QUIEN RECIBE
SOLDICAS S.A.S	Dayanna villa
Tecnico de Sistemas	*Usuario / Responsable*

EVIDENCIA FOTOGRAFICA



--- FIN DEL MANTENIMIENTO ID: 437 ---

Expedido: 28/09/2026 09:46:08

OFICINA DE SISTEMAS

ACTA DE MANTENIMIENTO

Registro de mantenimiento de equipos tecnologicos

EQUIPO ID: 974 | SERIAL: 9H069B5PBV503B7 | TIPO: CAMARA | ESTADO: ACTIVO

DATOS GENERALES DEL EQUIPO			
Serial	9H069B5PBV503B7	Serial PC	9H069B5PBV503B7
Placa Inventario	N/A	Placa Nueva	5790
Tipo Equipo	CAMARA	Marca	DAHUA
Modelo	DH-HAC-B1A51N-U-A	Nombre PC	CAMARA TIPO BALA

DATOS DE LA CAMARA	
Tipo de Camara:	CAMARA TIPO BALA
Ubicacion:	Parqueadero izquierdo

DATOS ADMINISTRATIVOS			
Fecha Ingreso:	2026-09-21	Antiguedad:	0 anos, 0 meses
Valor Compra:	$0	Condicion:	BUENO
Estado:	ACTIVO	Ult. Mantenimiento:	2026-09-23
Fecha Fin Garantia:	N/A	Estado Garantia:	
Fecha Baja:	N/A	Acta Baja:	N/A

FUNCIONARIO RESPONSABLE					
Responsable:	Dayanna villa	Cargo:	ENFERMERA	Dependencia:	PARQUEADERO IZQUIERDA
Centro Costo:	CENTRO DE SALUD ALMENDROS				

DATOS DEL MANTENIMIENTO			
Fecha:	23/09/2026 00:00	Tipo:	Preventivo
Tecnico:	SOLDICAS S.A.S		

DESCRIPCION DEL MANTENIMIENTO

Se realiza visita técnica atendiendo el tercer cronograma de mantenimiento preventivo y correctivo de la red de CAMARA DE VIDEO VIGILANCIA, entregado por el área de sistemas y comunicaciones.

[X] 1. Verificar funcionamiento de cámara
[X] 2. Tipo de Fuente: 12V 5 AMP
[X] 3. Tipo de Cable: UTP
[X] 4. Tipo de V Balun: ACTIVO
[X] 5. Tipo de Conexión: ETHERNET
[X] 6. Esta en Línea: SI[X] NO[ ]
[X] 7. Audio: SI[X] NO[ ]
[X] 8. Diámetro: 2.8

OBSERVACIONES

Se realiza limpieza del lente de la CÁMARA instalada en esta unidad, alineación de vistas o enfoque y cambios de video balun y revisión fuentes de energía.

DATOS DE QUIEN CERTIFICA EL MANTENIMIENTO			
Cedula:	1007654979	Cargo:	Enfermera

Nombre:	Dayanna villa

FIRMAS DE RESPONSABILIDAD

FIRMA DEL TECNICO	FIRMA DE QUIEN RECIBE
SOLDICAS S.A.S	Dayanna villa
Tecnico de Sistemas	*Usuario / Responsable*

EVIDENCIA FOTOGRAFICA



--- FIN DEL MANTENIMIENTO ID: 436 ---

Expedido: 28/09/2026 09:46:08

OFICINA DE SISTEMAS

ACTA DE MANTENIMIENTO

Registro de mantenimiento de equipos tecnologicos

EQUIPO ID: 973 | SERIAL: 9H069B5PBV5CB1E | TIPO: CAMARA | ESTADO: ACTIVO

DATOS GENERALES DEL EQUIPO			
Serial	9H069B5PBV5CB1E	Serial PC	9H069B5PBV5CB1E
Placa Inventario	N/A	Placa Nueva	5789
Tipo Equipo	CAMARA	Marca	DAHUA
Modelo	DH-HAC-B1A51N-U-A	Nombre PC	CAMARA TIPO BALA

DATOS DE LA CAMARA	
Tipo de Camara:	CAMARA TIPO BALA
Ubicacion:	Parqueadero derecha

DATOS ADMINISTRATIVOS			
Fecha Ingreso:	2026-09-21	Antiguedad:	0 anos, 0 meses
Valor Compra:	$0	Condicion:	BUENO
Estado:	ACTIVO	Ult. Mantenimiento:	2026-09-23
Fecha Fin Garantia:	N/A	Estado Garantia:	
Fecha Baja:	N/A	Acta Baja:	N/A

FUNCIONARIO RESPONSABLE					
Responsable:	MARIA CAMILA DAZA	Cargo:	ENFERMERA	Dependencia:	PARQUEADERO DERECHA
Centro Costo:	CENTRO DE SALUD ALMENDROS				

DATOS DEL MANTENIMIENTO			
Fecha:	23/09/2026 00:00	Tipo:	Preventivo
Tecnico:	SOLDICAS S.A.S		

DESCRIPCION DEL MANTENIMIENTO

Se realiza visita técnica atendiendo el tercer cronograma de mantenimiento preventivo y correctivo de la red de CAMARA DE VIDEO VIGILANCIA, entregado por el área de sistemas y comunicaciones.

[X] 1. Verificar funcionamiento de cámara
[X] 2. Tipo de Fuente: 12V 5 AMP
[X] 3. Tipo de Cable: UTP
[X] 4. Tipo de V Balun: ACTIVO
[X] 5. Tipo de Conexión: ETHERNET
[X] 6. Esta en Línea: SI[X] NO[ ]
[X] 7. Audio: SI[X] NO[ ]
[X] 8. Diámetro: 2.8

OBSERVACIONES

Se realiza limpieza del lente de la CÁMARA instalada en esta unidad, alineación de vistas o enfoque y cambios de video balun y revisión fuentes de energía.

DATOS DE QUIEN CERTIFICA EL MANTENIMIENTO			
Cedula:	1007654979	Cargo:	Enfermera

Nombre:	Dayanna villa

FIRMAS DE RESPONSABILIDAD

FIRMA DEL TECNICO	FIRMA DE QUIEN RECIBE
SOLDICAS S.A.S	Dayanna villa
Tecnico de Sistemas	*Usuario / Responsable*

EVIDENCIA FOTOGRAFICA



--- FIN DEL MANTENIMIENTO ID: 435 ---

Expedido: 28/09/2026 09:46:08

OFICINA DE SISTEMAS

ACTA DE MANTENIMIENTO

Registro de mantenimiento de equipos tecnologicos

EQUIPO ID: 972 | SERIAL: 9H069B5PBV30FBC | TIPO: CAMARA | ESTADO: ACTIVO

DATOS GENERALES DEL EQUIPO			
Serial	9H069B5PBV30FBC	Serial PC	9H069B5PBV30FBC
Placa Inventario	N/A	Placa Nueva	5795
Tipo Equipo	CAMARA	Marca	DAHUA
Modelo	DH-HAC-B1A51N-U-A	Nombre PC	CAMARA TIPO BALA

DATOS DE LA CAMARA	
Tipo de Camara:	CAMARA TIPO BALA
Ubicacion:	Entrada pricipal

DATOS ADMINISTRATIVOS			
Fecha Ingreso:	2026-09-21	Antiguedad:	0 anos, 0 meses
Valor Compra:	$0	Condicion:	BUENO
Estado:	ACTIVO	Ult. Mantenimiento:	2026-09-23
Fecha Fin Garantia:	N/A	Estado Garantia:	
Fecha Baja:	N/A	Acta Baja:	N/A

FUNCIONARIO RESPONSABLE					
Responsable:	Dayanna villa	Cargo:	ENFERMERA	Dependencia:	ENTRADA PRINCIPAL
Centro Costo:	CENTRO DE SALUD ALMENDROS				

DATOS DEL MANTENIMIENTO			
Fecha:	23/09/2026 00:00	Tipo:	Preventivo
Tecnico:	SOLDICAS S.A.S		

DESCRIPCION DEL MANTENIMIENTO

Se realiza visita técnica atendiendo el tercer cronograma de mantenimiento preventivo y correctivo de la red de CAMARA DE VIDEO VIGILANCIA, entregado por el área de sistemas y comunicaciones.

[X] 1. Verificar funcionamiento de cámara
[X] 2. Tipo de Fuente: 12V 5 AMP
[X] 3. Tipo de Cable: UTP
[X] 4. Tipo de V Balun: ACTIVO
[X] 5. Tipo de Conexión: ETHERNET
[X] 6. Esta en Línea: SI[X] NO[ ]
[X] 7. Audio: SI[X] NO[ ]
[X] 8. Diámetro: 2.8

OBSERVACIONES

Se realiza limpieza del lente de la CÁMARA instalada en esta unidad, alineación de vistas o enfoque y cambios de video balun y revisión fuentes de energía.

DATOS DE QUIEN CERTIFICA EL MANTENIMIENTO			
Cedula:	1007654979	Cargo:	Enfermera

Nombre:	Dayanna villa

FIRMAS DE RESPONSABILIDAD

FIRMA DEL TECNICO	FIRMA DE QUIEN RECIBE
SOLDICAS S.A.S	Dayanna villa
Tecnico de Sistemas	*Usuario / Responsable*

EVIDENCIA FOTOGRAFICA



--- FIN DEL MANTENIMIENTO ID: 434 ---

Expedido: 28/09/2026 09:46:08

OFICINA DE SISTEMAS

ACTA DE MANTENIMIENTO

Registro de mantenimiento de equipos tecnologicos

EQUIPO ID: 971 | SERIAL: 9H069B5PBVDA399 | TIPO: CAMARA | ESTADO: ACTIVO

DATOS GENERALES DEL EQUIPO			
Serial	9H069B5PBVDA399	Serial PC	9H069B5PBVDA399
Placa Inventario	N/A	Placa Nueva	5796
Tipo Equipo	CAMARA	Marca	DAHUA
Modelo	DH-HAC-B1A51N-U-A	Nombre PC	CAMARA TIPO BALA

DATOS DE LA CAMARA	
Tipo de Camara:	CAMARA TIPO BALA AUDIO
Ubicacion:	Centro gabinete cctv

DATOS ADMINISTRATIVOS			
Fecha Ingreso:	2026-09-21	Antiguedad:	0 anos, 0 meses
Valor Compra:	$0	Condicion:	BUENO
Estado:	ACTIVO	Ult. Mantenimiento:	2026-09-23
Fecha Fin Garantia:	N/A	Estado Garantia:	
Fecha Baja:	N/A	Acta Baja:	N/A

FUNCIONARIO RESPONSABLE					
Responsable:	Dayanna villa	Cargo:	ENFERMERA	Dependencia:	CUARTO GABINETE CCTV
Centro Costo:	CENTRO DE SALUD ALMENDROS				

DATOS DEL MANTENIMIENTO			
Fecha:	23/09/2026 00:00	Tipo:	Preventivo
Tecnico:	SOLDICAS S.A.S		

DESCRIPCION DEL MANTENIMIENTO

Se realiza visita técnica atendiendo el tercer cronograma de mantenimiento preventivo y correctivo de la red de CAMARA DE VIDEO VIGILANCIA, entregado por el área de sistemas y comunicaciones.

[X] 1. Verificar funcionamiento de cámara
[X] 2. Tipo de Fuente: 12V 5 AMP
[X] 3. Tipo de Cable: UTP
[X] 4. Tipo de V Balun: ACTIVO
[X] 5. Tipo de Conexión: ETHERNET
[X] 6. Esta en Línea: SI[X] NO[ ]
[X] 7. Audio: SI[X] NO[ ]
[X] 8. Diámetro: 2.8

OBSERVACIONES

Se realiza limpieza del lente de la CÁMARA instalada en esta unidad, alineación de vistas o enfoque y cambios de video balun y revisión fuentes de energía.

DATOS DE QUIEN CERTIFICA EL MANTENIMIENTO			
Cedula:	1007654979	Cargo:	Enfermera

Nombre:	Dayanna villa

FIRMAS DE RESPONSABILIDAD

FIRMA DEL TECNICO	FIRMA DE QUIEN RECIBE
SOLDICAS S.A.S	Dayanna villa
Tecnico de Sistemas	*Usuario / Responsable*

EVIDENCIA FOTOGRAFICA



--- FIN DEL MANTENIMIENTO ID: 433 ---

Expedido: 28/09/2026 09:46:08

OFICINA DE SISTEMAS

ACTA DE MANTENIMIENTO

Registro de mantenimiento de equipos tecnologicos

EQUIPO ID: 970 | SERIAL: AF09126PDD1161D | TIPO: CAMARA | ESTADO: ACTIVO

DATOS GENERALES DEL EQUIPO			
Serial	AF09126PDD1161D	Serial PC	AF09126PDD1161D
Placa Inventario	N/A	Placa Nueva	5788
Tipo Equipo	CAMARA	Marca	DAHUA
Modelo	DH-HAC-T1A51N-U-A	Nombre PC	CAMARA TIPO DOMO

DATOS DE LA CAMARA	
Tipo de Camara:	CAMARA TIPO DOMO
Ubicacion:	N/A

DATOS ADMINISTRATIVOS			
Fecha Ingreso:	2026-09-21	Antiguedad:	0 anos, 0 meses
Valor Compra:	$0	Condicion:	BUENO
Estado:	ACTIVO	Ult. Mantenimiento:	2026-09-23
Fecha Fin Garantia:	N/A	Estado Garantia:	
Fecha Baja:	N/A	Acta Baja:	N/A

FUNCIONARIO RESPONSABLE					
Responsable:	Dayanna villa	Cargo:	ENFERMERA	Dependencia:	VACUNACION
Centro Costo:	CENTRO DE SALUD ALMENDROS				

DATOS DEL MANTENIMIENTO			
Fecha:	23/09/2026 00:00	Tipo:	Preventivo
Tecnico:	SOLDICAS S.A.S		

DESCRIPCION DEL MANTENIMIENTO

Se realiza visita técnica atendiendo el tercer cronograma de mantenimiento preventivo y correctivo de la red de CAMARA DE VIDEO VIGILANCIA, entregado por el área de sistemas y comunicaciones.

[X] 1. Verificar funcionamiento de cámara
[X] 2. Tipo de Fuente: 12V 5 AMP
[X] 3. Tipo de Cable: UTP
[X] 4. Tipo de V Balun: ACTIVO
[X] 5. Tipo de Conexión: ETHERNET
[X] 6. Esta en Línea: SI[X] NO[ ]
[X] 7. Audio: SI[X] NO[ ]
[X] 8. Diámetro: 2.8

OBSERVACIONES

Se realiza limpieza del lente de la CÁMARA instalada en esta unidad, alineación de vistas o enfoque y cambios de video balun y revisión fuentes de energía.


DATOS DE QUIEN CERTIFICA EL MANTENIMIENTO			
Cedula:	1007654979	Cargo:	Enfermera

Nombre:	Dayanna villa

FIRMAS DE RESPONSABILIDAD

FIRMA DEL TECNICO	FIRMA DE QUIEN RECIBE
	
SOLDICAS S.A.S	Dayanna villa
Tecnico de Sistemas	*Usuario / Responsable*

EVIDENCIA FOTOGRAFICA



--- FIN DEL MANTENIMIENTO ID: 432 ---

Expedido: 28/09/2026 09:46:08

OFICINA DE SISTEMAS

ACTA DE MANTENIMIENTO

Registro de mantenimiento de equipos tecnologicos

EQUIPO ID: 969 | SERIAL: AF09126PDDFE29F | TIPO: CAMARA | ESTADO: ACTIVO

DATOS GENERALES DEL EQUIPO			
Serial	AF09126PDDFE29F	Serial PC	AF09126PDDFE29F
Placa Inventario	N/A	Placa Nueva	5798
Tipo Equipo	CAMARA	Marca	DAHUA
Modelo	DH-HAC-T1A51N-U-A	Nombre PC	CAMARA TIPO DOMO

DATOS DE LA CAMARA	
Tipo de Camara:	CAMARA TIPO DOMO
Ubicacion:	Pasillo 1 piso entrada

DATOS ADMINISTRATIVOS			
Fecha Ingreso:	2026-09-21	Antiguedad:	0 anos, 0 meses
Valor Compra:	$0	Condicion:	BUENO
Estado:	ACTIVO	Ult. Mantenimiento:	2026-09-23
Fecha Fin Garantia:	N/A	Estado Garantia:	
Fecha Baja:	N/A	Acta Baja:	N/A

FUNCIONARIO RESPONSABLE					
Responsable:	Dayanna villa	Cargo:	Enfermera	Dependencia:	PASILLO 1 PRIMER PISO ENTRADA
Centro Costo:	CENTRO DE SALUD ALMENDROS				

DATOS DEL MANTENIMIENTO			
Fecha:	23/09/2026 00:00	Tipo:	Preventivo
Tecnico:	SOLDICAS S.A.S		

DESCRIPCION DEL MANTENIMIENTO

Se realiza visita técnica atendiendo el tercer cronograma de mantenimiento preventivo y correctivo de la red de CAMARA DE VIDEO VIGILANCIA, entregado por el área de sistemas y comunicaciones.

[X] 1. Verificar funcionamiento de cámara
[X] 2. Tipo de Fuente: 12V 5 AMP
[X] 3. Tipo de Cable: UTP
[X] 4. Tipo de V Balun: ACTIVO
[X] 5. Tipo de Conexión: ETHERNET
[X] 6. Esta en Línea: SI[X] NO[ ]
[X] 7. Audio: SI[X] NO[ ]
[X] 8. Diámetro: 2.8

OBSERVACIONES

Se realiza limpieza del lente de la CÁMARA instalada en esta unidad, alineación de vistas o enfoque y cambios de video balun y revisión fuentes de energía.

DATOS DE QUIEN CERTIFICA EL MANTENIMIENTO			
Cedula:	1007654979	Cargo:	Enfermera

Nombre:	Dayanna villa

FIRMAS DE RESPONSABILIDAD

FIRMA DEL TECNICO	FIRMA DE QUIEN RECIBE
SOLDICAS S.A.S	Dayanna villa
Tecnico de Sistemas	*Usuario / Responsable*

EVIDENCIA FOTOGRAFICA



--- FIN DEL MANTENIMIENTO ID: 431 ---

Expedido: 28/09/2026 09:46:08

OFICINA DE SISTEMAS

ACTA DE MANTENIMIENTO

Registro de mantenimiento de equipos tecnologicos

EQUIPO ID: 968 | SERIAL: AF09126PDDEF456 | TIPO: CAMARA | ESTADO: ACTIVO

DATOS GENERALES DEL EQUIPO			
Serial	AF09126PDDEF456	Serial PC	AF09126PDDEF456
Placa Inventario	N/A	Placa Nueva	5785
Tipo Equipo	CAMARA	Marca	DAHUA
Modelo	DH-HAC-T1A51N-U-A	Nombre PC	CAMARA TIPO DOMO

DATOS DE LA CAMARA	
Tipo de Camara:	CAMARA TIPO DOMO
Ubicacion:	Facturación

DATOS ADMINISTRATIVOS			
Fecha Ingreso:	N/A	Antiguedad:	
Valor Compra:	$0	Condicion:	BUENO
Estado:	ACTIVO	Ult. Mantenimiento:	2026-09-23
Fecha Fin Garantia:	N/A	Estado Garantia:	
Fecha Baja:	N/A	Acta Baja:	N/A

FUNCIONARIO RESPONSABLE					
Responsable:	Dayanna villa	Cargo:	ENFERMERA	Dependencia:	FACTURACION
Centro Costo:	CENTRO DE SALUD ALMENDROS				

DATOS DEL MANTENIMIENTO			
Fecha:	23/09/2026 00:00	Tipo:	Preventivo
Tecnico:	SOLDICAS S.A.S		

DESCRIPCION DEL MANTENIMIENTO

Se realiza visita técnica atendiendo el tercer cronograma de mantenimiento preventivo y correctivo de la red de CAMARA DE VIDEO VIGILANCIA, entregado por el área de sistemas y comunicaciones.

[X] 1. Verificar funcionamiento de cámara
[X] 2. Tipo de Fuente: 12V 5 AMP
[X] 3. Tipo de Cable: UTP
[X] 4. Tipo de V Balun: ACTIVO
[X] 5. Tipo de Conexión: ETHERNET
[X] 6. Esta en Línea: SI[X] NO[ ]
[X] 7. Audio: SI[X] NO[ ]
[X] 8. Diámetro: 2.8

OBSERVACIONES

Se realiza limpieza del lente de la CÁMARA instalada en esta unidad, alineación de vistas o enfoque y cambios de video balun y revisión fuentes de energía

DATOS DE QUIEN CERTIFICA EL MANTENIMIENTO			
Cedula:	1007654979	Cargo:	Enfermera

Nombre:	Dayanna villa

FIRMAS DE RESPONSABILIDAD

FIRMA DEL TECNICO	FIRMA DE QUIEN RECIBE
SOLDICAS S.A.S	Dayanna villa
Tecnico de Sistemas	*Usuario / Responsable*

EVIDENCIA FOTOGRAFICA



--- FIN DEL MANTENIMIENTO ID: 430 ---

Expedido: 28/09/2026 09:46:09

OFICINA DE SISTEMAS

ACTA DE MANTENIMIENTO

Registro de mantenimiento de equipos tecnologicos

EQUIPO ID: 966 | SERIAL: AF09126PDD76103 | TIPO: CAMARA | ESTADO: ACTIVO

DATOS GENERALES DEL EQUIPO			
Serial	AF09126PDD76103	Serial PC	AF09126PDD76103
Placa Inventario	N/A	Placa Nueva	5797
Tipo Equipo	CAMARA	Marca	DAHUA
Modelo	DH-HAC-T1A51N-U-A	Nombre PC	CAMARA TIPO DOMO

DATOS DE LA CAMARA	
Tipo de Camara:	CAMARA TIPO DOMO
Ubicacion:	Segundo piso sala de espera

DATOS ADMINISTRATIVOS			
Fecha Ingreso:	2026-09-21	Antiguedad:	0 anos, 0 meses
Valor Compra:	$0	Condicion:	BUENO
Estado:	ACTIVO	Ult. Mantenimiento:	2026-09-23
Fecha Fin Garantia:	N/A	Estado Garantia:	
Fecha Baja:	N/A	Acta Baja:	N/A

FUNCIONARIO RESPONSABLE					
Responsable:	Dayanna villa	Cargo:	ENFERMERA	Dependencia:	SALA DE ESPERA SEGUNDO PISO
Centro Costo:	CENTRO DE SALUD ALMENDROS				

DATOS DEL MANTENIMIENTO			
Fecha:	23/09/2026 00:00	Tipo:	Preventivo
Tecnico:	SOLDICAS S.A.S		

DESCRIPCION DEL MANTENIMIENTO

Se realiza visita técnica atendiendo el tercer cronograma de mantenimiento preventivo y correctivo de la red de CAMARA DE VIDEO VIGILANCIA, entregado por el área de sistemas y comunicaciones.

[X] 1. Verificar funcionamiento de cámara
[X] 2. Tipo de Fuente: 12V 5 AMP
[X] 3. Tipo de Cable: UTP
[X] 4. Tipo de V Balun: ACTIVO
[X] 5. Tipo de Conexión: ETHERNET
[X] 6. Esta en Línea: SI[X] NO[ ]
[X] 7. Audio: SI[X] NO[ ]
[X] 8. Diámetro: 2.8

OBSERVACIONES

Se realiza limpieza del lente de la CÁMARA instalada en esta unidad, alineación de vistas o enfoque y cambios de video balun y revisión fuentes de energía.

DATOS DE QUIEN CERTIFICA EL MANTENIMIENTO			
Cedula:	1007654979	Cargo:	Enfermera

Nombre:	Dayanna villa

FIRMAS DE RESPONSABILIDAD

FIRMA DEL TECNICO	FIRMA DE QUIEN RECIBE
SOLDICAS S.A.S	Dayanna villa
Tecnico de Sistemas	*Usuario / Responsable*

EVIDENCIA FOTOGRAFICA



--- FIN DEL MANTENIMIENTO ID: 428 ---

Expedido: 28/09/2026 09:46:09

OFICINA DE SISTEMAS

ACTA DE MANTENIMIENTO

Registro de mantenimiento de equipos tecnologicos

EQUIPO ID: 965 | SERIAL: AF09126PDDE2389 | TIPO: CAMARA | ESTADO: ACTIVO

DATOS GENERALES DEL EQUIPO			
Serial	AF09126PDDE2389	Serial PC	AF09126PDDE2389
Placa Inventario	N/A	Placa Nueva	5786
Tipo Equipo	CAMARA	Marca	DAHUA
Modelo	DH-HAC-T1A51N-U-A	Nombre PC	CAMARA TIPO DOMO

DATOS DE LA CAMARA	
Tipo de Camara:	CAMARA TIPO DOMO
Ubicacion:	Sala de espera primer piso

DATOS ADMINISTRATIVOS			
Fecha Ingreso:	2026-09-21	Antiguedad:	0 anos, 0 meses
Valor Compra:	$0	Condicion:	BUENO
Estado:	ACTIVO	Ult. Mantenimiento:	2026-09-23
Fecha Fin Garantia:	N/A	Estado Garantia:	
Fecha Baja:	N/A	Acta Baja:	N/A

FUNCIONARIO RESPONSABLE					
Responsable:	Dayanna villa	Cargo:	ENFERMERA	Dependencia:	SALA DE ESPERA PRIMER PISO
Centro Costo:	CENTRO DE SALUD ALMENDROS				

DATOS DEL MANTENIMIENTO			
Fecha:	23/09/2026 00:00	Tipo:	Preventivo
Tecnico:	SOLDICAS S.A.S		

DESCRIPCION DEL MANTENIMIENTO

Se realiza visita técnica atendiendo el tercer cronograma de mantenimiento preventivo y correctivo de la red de CAMARA DE VIDEO VIGILANCIA, entregado por el área de sistemas y comunicaciones.

[X] 1. Verificar funcionamiento de cámara
[X] 2. Tipo de Fuente: 12V 5 AMP
[X] 3. Tipo de Cable: UTP
[X] 4. Tipo de V Balun: ACTIVO
[X] 5. Tipo de Conexión: ETHERNET
[X] 6. Esta en Línea: SI[X] NO[ ]
[X] 7. Audio: SI[X] NO[ ]
[X] 8. Diámetro: 2.8

OBSERVACIONES

Se realiza limpieza del lente de la CÁMARA instalada en esta unidad, alineación de vistas o enfoque y cambios de video balun y revisión fuentes de energía.

DATOS DE QUIEN CERTIFICA EL MANTENIMIENTO			
Cedula:	1007654979	Cargo:	Enfermera

Nombre:	Dayanna villa

FIRMAS DE RESPONSABILIDAD

FIRMA DEL TECNICO	FIRMA DE QUIEN RECIBE
SOLDICAS S.A.S	Dayanna villa
Tecnico de Sistemas	*Usuario / Responsable*

EVIDENCIA FOTOGRAFICA



--- FIN DEL MANTENIMIENTO ID: 427 ---

Expedido: 28/09/2026 09:48:52

OFICINA DE SISTEMAS

ACTA DE MANTENIMIENTO

Registro de mantenimiento de equipos tecnologicos

ALCALDÍA DE SANTA MARTA
Distrito Turístico, Cultural e Histórico

EQUIPO ID: 1001 | SERIAL: AD0CD54PAZ976E0 | TIPO: GRABADOR | ESTADO: ACTIVO

DATOS GENERALES DEL EQUIPO			
Serial	AD0CD54PAZ976E0	Serial PC	AD0CD54PAZ976E0
Placa Inventario	N/A	Placa Nueva	6342
Tipo Equipo	GRABADOR	Marca	DAHUA
Modelo	DH-XVR1B04HS-I	Nombre PC	GRABADOR

DATOS ADMINISTRATIVOS			
Fecha Ingreso:	N/A	Antiguedad:	
Valor Compra:	$0	Condicion:	BUENO
Estado:	ACTIVO	Ult. Mantenimiento:	2026-09-24
Fecha Fin Garantia:	N/A	Estado Garantia:	
Fecha Baja:	N/A	Acta Baja:	N/A

FUNCIONARIO RESPONSABLE					
Responsable:	Lina navarro	Cargo:	Auxiliar enfermeria	Dependencia:	GABINETE RED
Centro Costo:	PUESTO DE SALUD NACHO VIVES				

DATOS DEL MANTENIMIENTO			
Fecha:	24/09/2026 00:00	Tipo:	Preventivo
Tecnico:	SOLDICAS S.A.S		

DESCRIPCION DEL MANTENIMIENTO

Se realiza visita técnica atendiendo el tercer cronograma de mantenimiento preventivo y correctivo del GRABADOR, de la red de video vigilancia instalada en el PUESTO DE SALUD NACHO VIVEZ, perteneciente a la E.S.E ALEJANDRO PROSPERO REVEREND, entregado por el área de sistemas y comunicaciones.

OBSERVACIONES

Se realiza limpieza total del GRABADOR (XVR), interior y exterior, gabinete y del cableado en general, del mismo se revisa estado de grabación encontrando que todo esta ok , capacidad de grabación 1TB,en estado suscribir revisión de canales de transmisión de video tanto análogos como en función IP, actualización de software a la ultima versión y análisis de la fuente de energía, cantidad de canales 4.

DATOS DE QUIEN CERTIFICA EL MANTENIMIENTO			
Cedula:	39101547	Cargo:	Auxiliar de enfermeria
Nombre:	Lina navarro		

FIRMAS DE RESPONSABILIDAD

FIRMA DEL TECNICO	FIRMA DE QUIEN RECIBE
SOLDICAS S.A.S	Lina navarro
Tecnico de Sistemas	*Usuario / Responsable*

EVIDENCIA FOTOGRAFICA



--- FIN DEL MANTENIMIENTO ID: 411 ---

Expedido: 28/09/2026 09:49:11

OFICINA DE SISTEMAS

ACTA DE MANTENIMIENTO

Registro de mantenimiento de equipos tecnologicos

ALCALDÍA DE SANTA MARTA
Distrito Turítico, Cultural e Histórico

EQUIPO ID: 1003 | SERIAL: AF09126PDD0A3DC | TIPO: CAMARA | ESTADO: ACTIVO

DATOS GENERALES DEL EQUIPO			
Serial	AF09126PDD0A3DC	Serial PC	AF09126PDD0A3DC
Placa Inventario	N/A	Placa Nueva	5715
Tipo Equipo	CAMARA	Marca	DAHUA
Modelo	DH-HAC-T1A51N-U-A	Nombre PC	CAMARA TIPO DOMO

DATOS DE LA CAMARA	
Tipo de Camara:	N/A
Ubicacion:	N/A

DATOS ADMINISTRATIVOS			
Fecha Ingreso:	N/A	Antiguedad:	
Valor Compra:	$0	Condicion:	BUENO
Estado:	ACTIVO	Ult. Mantenimiento:	2026-09-24
Fecha Fin Garantia:	N/A	Estado Garantia:	
Fecha Baja:	N/A	Acta Baja:	N/A

FUNCIONARIO RESPONSABLE					
Responsable:	Lina navarro	Cargo:	Auxiliar de enfermeria	Dependencia:	SALA DE ESPERA
Centro Costo:	PUESTO DE SALUD NACHO VIVES				

DATOS DEL MANTENIMIENTO			
Fecha:	24/09/2026 00:00	Tipo:	Preventivo
Tecnico:	SOLDICAS S.A.S		

DESCRIPCION DEL MANTENIMIENTO

Se realiza visita técnica atendiendo el tercer cronograma de mantenimiento preventivo y correctivo de la red de CAMARA DE VIDEO VIGILANCIA, entregado por el área de sistemas y comunicaciones.

[X] 1. Verificar funcionamiento de cámara
[X] 2. Tipo de Fuente: 12V 5 AMP
[X] 3. Tipo de Cable: UTP
[X] 4. Tipo de V Balun: ACTIVO
[X] 5. Tipo de Conexión: ETHERNET
[X] 6. Esta en Línea: SI[X] NO[ ]
[X] 7. Audio: SI[X] NO[ ]
[X] 8. Diámetro: 2.8

OBSERVACIONES

Se realiza limpieza del lente de la CÁMARA instalada en esta unidad, alineación de vistas o enfoque y cambios de video balun y revisión fuentes de energía.


DATOS DE QUIEN CERTIFICA EL MANTENIMIENTO			
Cedula:	39101547	Cargo:	Auxiliar de enfermeria

Nombre:	Lina navarro

FIRMAS DE RESPONSABILIDAD

FIRMA DEL TECNICO	FIRMA DE QUIEN RECIBE
SOLDICAS S.A.S	Lina navarro
Tecnico de Sistemas	*Usuario / Responsable*

EVIDENCIA FOTOGRAFICA



--- FIN DEL MANTENIMIENTO ID: 413 ---

Expedido: 28/09/2026 09:49:11

OFICINA DE SISTEMAS

ACTA DE MANTENIMIENTO

Registro de mantenimiento de equipos tecnologicos

ALCALDÍA DE SANTA MARTA
Distrito Turístico, Cultural e Histórico

EQUIPO ID: 1002 | SERIAL: AF09126PDD6AB90 | TIPO: CAMARA | ESTADO: ACTIVO

DATOS GENERALES DEL EQUIPO			
Serial	AF09126PDD6AB90	Serial PC	AF09126PDD6AB90
Placa Inventario	N/A	Placa Nueva	5714
Tipo Equipo	CAMARA	Marca	DAHUA
Modelo	DH-HAC-T1A51N-U-A	Nombre PC	CAMARA TIPO DOMO

DATOS DE LA CAMARA	
Tipo de Camara:	N/A
Ubicacion:	N/A

DATOS ADMINISTRATIVOS			
Fecha Ingreso:	N/A	Antiguedad:	
Valor Compra:	$0	Condicion:	BUENO
Estado:	ACTIVO	Ult. Mantenimiento:	2026-09-24
Fecha Fin Garantia:	N/A	Estado Garantia:	
Fecha Baja:	N/A	Acta Baja:	N/A

FUNCIONARIO RESPONSABLE					
Responsable:	Lina navarro	Cargo:	Auxiliar de enfermeria	Dependencia:	VACUNACION
Centro Costo:	PUESTO DE SALUD NACHO VIVES				

DATOS DEL MANTENIMIENTO			
Fecha:	24/09/2026 00:00	Tipo:	Preventivo
Tecnico:	SOLDICAS S.A.S		

DESCRIPCION DEL MANTENIMIENTO

Se realiza visita técnica atendiendo el tercer cronograma de mantenimiento preventivo y correctivo de la red de CAMARA DE VIDEO VIGILANCIA, entregado por el área de sistemas y comunicaciones.

[X] 1. Verificar funcionamiento de cámara
[X] 2. Tipo de Fuente: 12V 5 AMP
[X] 3. Tipo de Cable: UTP
[X] 4. Tipo de V Balun: ACTIVO
[X] 5. Tipo de Conexión: ETHERNET
[X] 6. Esta en Línea: SI[X] NO[ ]
[X] 7. Audio: SI[X] NO[ ]
[X] 8. Diámetro: 2.8

OBSERVACIONES

Se realiza limpieza del lente de la CÁMARA instalada en esta unidad, alineación de vistas o enfoque y cambios de video balun y revisión fuentes de energía.


DATOS DE QUIEN CERTIFICA EL MANTENIMIENTO			
Cedula:	39101547	Cargo:	Auxiliar de enfermeria

Nombre:	Lina navarro

FIRMAS DE RESPONSABILIDAD

FIRMA DEL TECNICO	FIRMA DE QUIEN RECIBE
	
SOLDICAS S.A.S	Lina navarro
Tecnico de Sistemas	*Usuario / Responsable*

EVIDENCIA FOTOGRAFICA



--- FIN DEL MANTENIMIENTO ID: 412 ---

Expedido: 28/09/2026 09:50:34

OFICINA DE SISTEMAS

ACTA DE MANTENIMIENTO

Registro de mantenimiento de equipos tecnologicos

ALCALDÍA DE SANTA MARTA
Distrito Turístico, Cultural e Histórico

EQUIPO ID: 998 | SERIAL: AD0CD54PAZ01BFB | TIPO: GRABADOR | ESTADO: ACTIVO

DATOS GENERALES DEL EQUIPO			
Serial	AD0CD54PAZ01BFB	Serial PC	AD0CD54PAZ01BFB
Placa Inventario	N/A	Placa Nueva	SD
Tipo Equipo	GRABADOR	Marca	DAHUA
Modelo	DH-XVR1B04HS-I	Nombre PC	GRABADOR

DATOS ADMINISTRATIVOS			
Fecha Ingreso:	N/A	Antiguedad:	
Valor Compra:	$0	Condicion:	BUENO
Estado:	ACTIVO	Ult. Mantenimiento:	2026-09-25
Fecha Fin Garantia:	N/A	Estado Garantia:	
Fecha Baja:	N/A	Acta Baja:	N/A

FUNCIONARIO RESPONSABLE					
Responsable:	Cleotilde garcia	Cargo:	Auxiliar de enfermeria	Dependencia:	Gabinete de Red
Centro Costo:	PUESTO DE SALUD JUAN XXIII				

DATOS DEL MANTENIMIENTO			
Fecha:	25/09/2026 00:00	Tipo:	Preventivo
Tecnico:	SOLDICAS S.A.S		

DESCRIPCION DEL MANTENIMIENTO

Se realiza visita técnica atendiendo el tercer cronograma de mantenimiento preventivo y correctivo del GRABADOR, de la red de video vigilancia instalada en el PUESTO DE SALUD JUAN XXIII, perteneciente a la E.S.E ALEJANDRO PROSPERO REVEREND, entregado por el área de sistemas y comunicaciones.

OBSERVACIONES

Se realiza limpieza total del GRABADOR (XVR), interior y exterior, gabinete y del cableado en general, del mismo se revisa estado de grabación encontrando que todo esta ok , capacidad de grabación 1TB,en estado suscribir revisión de canales de transmisión de video tanto análogos como en función IP, actualización de software a la ultima versión y análisis de la fuente de energía, cantidad de canales 4.

DATOS DE QUIEN CERTIFICA EL MANTENIMIENTO			
Cedula:	49742668	Cargo:	Auxiliar de enfermeria
Nombre:	Cleotilde garcia		

FIRMAS DE RESPONSABILIDAD

FIRMA DEL TECNICO



SOLDICAS S.A.S

Tecnico de Sistemas

FIRMA DE QUIEN RECIBE



Cleotilde garcia

Usuario / Responsable

EVIDENCIA FOTOGRAFICA



--- FIN DEL MANTENIMIENTO ID: 416 ---

Expedido: 28/09/2026 09:50:55

OFICINA DE SISTEMAS

ACTA DE MANTENIMIENTO

Registro de mantenimiento de equipos tecnologicos

EQUIPO ID: 1000 | SERIAL: AF09126PDD0316A | TIPO: CAMARA | ESTADO: ACTIVO

DATOS GENERALES DEL EQUIPO			
Serial	AF09126PDD0316A	Serial PC	AF09126PDD0316A
Placa Inventario	N/A	Placa Nueva	SD
Tipo Equipo	CAMARA	Marca	DAHUA
Modelo	DH-HAC-T1A51N-U-A	Nombre PC	CAMARA TIPO DOMO

DATOS DE LA CAMARA	
Tipo de Camara:	N/A
Ubicacion:	N/A

DATOS ADMINISTRATIVOS			
Fecha Ingreso:	N/A	Antiguedad:	
Valor Compra:	$0	Condicion:	BUENO
Estado:	ACTIVO	Ult. Mantenimiento:	2026-09-25
Fecha Fin Garantia:	N/A	Estado Garantia:	
Fecha Baja:	N/A	Acta Baja:	N/A

FUNCIONARIO RESPONSABLE					
Responsable:	Cleotilde garcia	Cargo:	Auxiliar de enfermeria	Dependencia:	P.S JUAN XXIII
Centro Costo:	PUESTO DE SALUD JUAN XXIII				

DATOS DEL MANTENIMIENTO			
Fecha:	25/09/2026 00:00	Tipo:	Preventivo
Tecnico:	SOLDICAS S.A.S		

DESCRIPCION DEL MANTENIMIENTO

Se realiza visita técnica atendiendo el tercer cronograma de mantenimiento preventivo y correctivo de la red de CAMARA DE VIDEO VIGILANCIA, entregado por el área de sistemas y comunicaciones.

[X] 1. Verificar funcionamiento de cámara
[X] 2. Tipo de Fuente: 12V 5 AMP
[X] 3. Tipo de Cable: UTP
[X] 4. Tipo de V Balun: ACTIVO
[X] 5. Tipo de Conexión: ETHERNET
[X] 6. Esta en Línea: SI[X] NO[ ]
[X] 7. Audio: SI[X] NO[ ]
[X] 8. Diámetro: 2.8

OBSERVACIONES

Se realiza limpieza del lente de la CÁMARA instalada en esta unidad, alineación de vistas o enfoque y cambios de video balun y revisión fuentes de energía.

DATOS DE QUIEN CERTIFICA EL MANTENIMIENTO			
Cedula:	49742668	Cargo:	Auxiliar de enfermeria

Nombre:	Cleotilde garcia

FIRMAS DE RESPONSABILIDAD

FIRMA DEL TECNICO	FIRMA DE QUIEN RECIBE
SOLDICAS S.A.S	Cleotilde garcia
Tecnico de Sistemas	*Usuario / Responsable*

EVIDENCIA FOTOGRAFICA



--- FIN DEL MANTENIMIENTO ID: 418 ---

Expedido: 28/09/2026 09:50:55

OFICINA DE SISTEMAS

ACTA DE MANTENIMIENTO

Registro de mantenimiento de equipos tecnologicos

EQUIPO ID: 999 | SERIAL: AF09126PDDB9FB1 | TIPO: CAMARA | ESTADO: ACTIVO

DATOS GENERALES DEL EQUIPO			
Serial	AF09126PDDB9FB1	Serial PC	AF09126PDDB9FB1
Placa Inventario	N/A	Placa Nueva	SD
Tipo Equipo	CAMARA	Marca	DAHUA
Modelo	DH-HAC-T1A51N-U-A	Nombre PC	CAMARA TIPO DOMO

DATOS DE LA CAMARA	
Tipo de Camara:	N/A
Ubicacion:	N/A

DATOS ADMINISTRATIVOS			
Fecha Ingreso:	N/A	Antiguedad:	
Valor Compra:	$0	Condicion:	BUENO
Estado:	ACTIVO	Ult. Mantenimiento:	2026-09-25
Fecha Fin Garantia:	N/A	Estado Garantia:	
Fecha Baja:	N/A	Acta Baja:	N/A

FUNCIONARIO RESPONSABLE					
Responsable:	Cleotilde garcia	Cargo:	Auxiliar de enfermeria	Dependencia:	Sala de espera
Centro Costo:	PUESTO DE SALUD JUAN XXIII				

DATOS DEL MANTENIMIENTO			
Fecha:	25/09/2026 00:00	Tipo:	Preventivo
Tecnico:	SOLDICAS S.A.S		

DESCRIPCION DEL MANTENIMIENTO

Se realiza visita técnica atendiendo el tercer cronograma de mantenimiento preventivo y correctivo de la red de CAMARA DE VIDEO VIGILANCIA, entregado por el área de sistemas y comunicaciones.

[X] 1. Verificar funcionamiento de cámara
[X] 2. Tipo de Fuente: 12V 5 AMP
[X] 3. Tipo de Cable: UTP
[X] 4. Tipo de V Balun: ACTIVO
[X] 5. Tipo de Conexión: ETHERNET
[X] 6. Esta en Línea: SI[X] NO[ ]
[X] 7. Audio: SI[X] NO[ ]
[X] 8. Diámetro: 2.8

OBSERVACIONES

Se realiza limpieza del lente de la CÁMARA instalada en esta unidad, alineación de vistas o enfoque y cambios de video balun y revisión fuentes de energía.

DATOS DE QUIEN CERTIFICA EL MANTENIMIENTO			
Cedula:	49742668	Cargo:	Auxiliar de enfermeria

Nombre:	Cleotilde garcia

FIRMAS DE RESPONSABILIDAD

FIRMA DEL TECNICO	FIRMA DE QUIEN RECIBE
SOLDICAS S.A.S	Cleotilde garcia
Tecnico de Sistemas	*Usuario / Responsable*

EVIDENCIA FOTOGRAFICA



--- FIN DEL MANTENIMIENTO ID: 417 ---

Expedido: 28/09/2026 09:52:13

E.S.E ALEJANDRO PRÓSPERO REVEREND
SANTA MARTA D.T.C.H.

OFICINA DE SISTEMAS

ACTA DE MANTENIMIENTO

Registro de mantenimiento de equipos tecnologicos

ALCALDÍA DE SANTA MARTA
Distrito Turístico, Cultural e Histórico

EQUIPO ID: 1517 | SERIAL: BC0A82DPAJD2832 | TIPO: GRABADOR | ESTADO: ACTIVO

DATOS GENERALES DEL EQUIPO			
Serial	BC0A82DPAJD2832	Serial PC	N/A
Placa Inventario	N/A	Placa Nueva	6702
Tipo Equipo	GRABADOR	Marca	DAHUA
Modelo	DHI-XVR1B08H-I	Nombre PC	N/A

DATOS ADMINISTRATIVOS			
Fecha Ingreso:	N/A	Antiguedad:	
Valor Compra:	$0	Condicion:	N/A
Estado:	ACTIVO	Ult. Mantenimiento:	2026-09-26
Fecha Fin Garantia:	N/A	Estado Garantia:	
Fecha Baja:	N/A	Acta Baja:	N/A

FUNCIONARIO RESPONSABLE					
Responsable:	DIANA ROMERO.	Cargo:	ENFERMERA	Dependencia:	P.S SAN JORGE
Centro Costo:	PUESTO DE SALUD SAN JORGE				

DATOS DEL MANTENIMIENTO			
Fecha:	26/09/2026 00:00	Tipo:	Preventivo
Tecnico:	SOLDICAS S.A.S		

DESCRIPCION DEL MANTENIMIENTO

Se realiza visita técnica atendiendo el tercer cronograma de mantenimiento preventivo y correctivo del GRABADOR, de la red de video vigilancia instalada en el PUESTO DE SALUD SAN JORGE, perteneciente a la E.S.E ALEJANDRO PROSPERO REVEREND, entregado por el área de sistemas y comunicaciones.

OBSERVACIONES

Se realiza limpieza total del GRABADOR (XVR), interior y exterior, gabinete y del cableado en general, del mismo se revisa estado de grabación encontrando que todo esta ok , capacidad de grabación 1TB,en estado suscribir revisión de canales de transmisión de video tanto análogos como en función IP, actualización de software a la ultima versión y análisis de la fuente de energía, cantidad de canales 8.

DATOS DE QUIEN CERTIFICA EL MANTENIMIENTO			
Cedula:	36562932	Cargo:	JEFE ENFERMERÍA
Nombre:	DIANA ROMERO		

FIRMAS DE RESPONSABILIDAD

FIRMA DEL TECNICO	FIRMA DE QUIEN RECIBE
SOLDICAS S.A.S	DIANA ROMERO
Tecnico de Sistemas	*Usuario / Responsable*

EVIDENCIA FOTOGRAFICA



--- FIN DEL MANTENIMIENTO ID: 421 ---

Expedido: 28/09/2026 09:52:36

OFICINA DE SISTEMAS

ACTA DE MANTENIMIENTO

Registro de mantenimiento de equipos tecnologicos

ALCALDÍA DE SANTA MARTA
Distrito Turístico, Cultural e Histórico

EQUIPO ID: 1519 | SERIAL: AF0F304PDDE2D32 | TIPO: CAMARA | ESTADO: ACTIVO

DATOS GENERALES DEL EQUIPO			
Serial	AF0F304PDDE2D32	Serial PC	N/A
Placa Inventario	N/A	Placa Nueva	5734
Tipo Equipo	CAMARA	Marca	DAHUA
Modelo	DH-HAC-T1A51N-U-A	Nombre PC	N/A

DATOS DE LA CAMARA	
Tipo de Camara:	CAMARA TIPO DOMO AUDIO
Ubicacion:	EXTERIOR ENTRADA PRINCIPAL.

DATOS ADMINISTRATIVOS			
Fecha Ingreso:	N/A	Antiguedad:	
Valor Compra:	$0	Condicion:	N/A
Estado:	ACTIVO	Ult. Mantenimiento:	2026-09-26
Fecha Fin Garantia:	N/A	Estado Garantia:	
Fecha Baja:	N/A	Acta Baja:	N/A

FUNCIONARIO RESPONSABLE					
Responsable:	DIANA ROMERO.	Cargo:	ENFERMERA	Dependencia:	P.S SAN JORGE
Centro Costo:	PUESTO DE SALUD SAN JORGE				

DATOS DEL MANTENIMIENTO			
Fecha:	26/09/2026 00:00	Tipo:	Preventivo
Tecnico:	SOLDICAS S.A.S		

DESCRIPCION DEL MANTENIMIENTO

Se realiza visita técnica atendiendo el tercer cronograma de mantenimiento preventivo y correctivo de la red de CAMARA DE VIDEO VIGILANCIA, entregado por el área de sistemas y comunicaciones.

[X] 1. Verificar funcionamiento de cámara
[X] 2. Tipo de Fuente: 12V 5 AMP
[X] 3. Tipo de Cable: UTP
[X] 4. Tipo de V Balun: ACTIVO
[X] 5. Tipo de Conexión: ETHERNET
[X] 6. Esta en Línea: SI[X] NO[ ]
[X] 7. Audio: SI[X] NO[ ]
[X] 8. Diámetro: 2.8

OBSERVACIONES

Se realiza limpieza del lente de la CÁMARA instalada en esta unidad, alineación de vistas o enfoque y cambios de video balun y revisión fuentes de energía.

DATOS DE QUIEN CERTIFICA EL MANTENIMIENTO			
Cedula:	36562932	Cargo:	JEFE ENFERMERÍA

Nombre:	DIANA ROMERO

FIRMAS DE RESPONSABILIDAD

FIRMA DEL TECNICO	FIRMA DE QUIEN RECIBE
SOLDICAS S.A.S	DIANA ROMERO
Tecnico de Sistemas	*Usuario / Responsable*

EVIDENCIA FOTOGRAFICA



--- FIN DEL MANTENIMIENTO ID: 420 ---

Expedido: 28/09/2026 09:52:36

OFICINA DE SISTEMAS

ACTA DE MANTENIMIENTO

Registro de mantenimiento de equipos tecnologicos

ALCALDÍA DE SANTA MARTA
Distrito Turístico, Cultural e Histórico

EQUIPO ID: 1518 | SERIAL: AF09126PDD32439 | TIPO: CAMARA | ESTADO: ACTIVO

DATOS GENERALES DEL EQUIPO			
Serial	AF09126PDD32439	Serial PC	N/A
Placa Inventario	N/A	Placa Nueva	6428
Tipo Equipo	CAMARA	Marca	DAHUA
Modelo	DH-HAC-T1A51N-U-A	Nombre PC	N/A

DATOS DE LA CAMARA	
Tipo de Camara:	CAMARA TIPO DOMO AUDIO
Ubicacion:	EXTERIOR ENTRADA PRINCIPAL.

DATOS ADMINISTRATIVOS			
Fecha Ingreso:	2026-09-21	Antiguedad:	0 anos, 0 meses
Valor Compra:	$0	Condicion:	BUENO
Estado:	ACTIVO	Ult. Mantenimiento:	2026-09-26
Fecha Fin Garantia:	N/A	Estado Garantia:	
Fecha Baja:	N/A	Acta Baja:	N/A

FUNCIONARIO RESPONSABLE					
Responsable:	DIANA ROMERO.	Cargo:	ENFERMERA	Dependencia:	P.S SAN JORGE
Centro Costo:	PUESTO DE SALUD SAN JORGE				

DATOS DEL MANTENIMIENTO			
Fecha:	26/09/2026 00:00	Tipo:	Preventivo
Tecnico:	SOLDICAS S.A.S		

DESCRIPCION DEL MANTENIMIENTO

Se realiza visita técnica atendiendo el tercer cronograma de mantenimiento preventivo y correctivo de la red de CAMARA DE VIDEO VIGILANCIA, entregado por el área de sistemas y comunicaciones.

[X] 1. Verificar funcionamiento de cámara
[X] 2. Tipo de Fuente: 12V 5 AMP
[X] 3. Tipo de Cable: UTP
[X] 4. Tipo de V Balun: ACTIVO
[X] 5. Tipo de Conexión: ETHERNET
[X] 6. Esta en Línea: SI[X] NO[ ]
[X] 7. Audio: SI[X] NO[ ]
[X] 8. Diámetro: 2.8

OBSERVACIONES

Se realiza limpieza del lente de la CÁMARA instalada en esta unidad, alineación de vistas o enfoque y cambios de video balun y revisión fuentes de energía.

DATOS DE QUIEN CERTIFICA EL MANTENIMIENTO			
Cedula:	36562932	Cargo:	JEFE ENFERMERÍA

Nombre:	DIANA ROMERO

FIRMAS DE RESPONSABILIDAD

FIRMA DEL TECNICO	FIRMA DE QUIEN RECIBE
SOLDICAS S.A.S	DIANA ROMERO
Tecnico de Sistemas	*Usuario / Responsable*

EVIDENCIA FOTOGRAFICA



--- FIN DEL MANTENIMIENTO ID: 419 ---

Expedido: 28/09/2026 09:52:36

OFICINA DE SISTEMAS

ACTA DE ENTREGA

Registro de entrega de equipos tecnologicos

EQUIPO ID: 1521 | SERIAL: AF09126PDDE4669 | TIPO: CAMARA | ESTADO: ACTIVO

DATOS GENERALES DEL EQUIPO			
Serial	AF09126PDDE4669	Serial PC	N/A
Placa Inventario	N/A	Placa Nueva	6430
Tipo Equipo	CAMARA	Marca	ajhua
Modelo	DH-HAC-T1A51N-U-A	Nombre PC	N/A

DATOS DE LA CAMARA	
Tipo de Camara:	CAMARA TIPO DOMO AUDIO
Ubicacion:	Sala de espera

DATOS ADMINISTRATIVOS			
Fecha Ingreso:	2026-09-21	Antiguedad:	0 anos, 0 meses
Valor Compra:	$0	Condicion:	BUENO
Estado:	ACTIVO	Ult. Mantenimiento:	2026-09-21
Fecha Fin Garantia:	N/A	Estado Garantia:	
Fecha Baja:	N/A	Acta Baja:	N/A

DATOS DE LA ENTREGA			
Fecha:	21/09/2026 00:00	Tipo:	Entrega
Tecnico:	SOLDICAS S.A.S		

DESCRIPCION DEL MANTENIMIENTO
Se realizó el respectivo mantenimiento de las cámaras

FUNCIONARIO RECIBE EQUIPO					
Responsable:	Diana Romero	Cargo:	Enfermera jefe	Dependencia:	
Centro Costo:	PUESTO DE SALUD SAN JORGE				

OBSERVACIONES Y COMPROMISOS
CERTIFICO QUE ME HA SIDO ENTREGADO POR PARTE DE LA OFICINA DE SISTEMAS Y COMUNICACIONES DE LA ESE ALEJANDRO PROSPERO REVEREND, LOS EQUIPOS DESCRITOS ANTERIORMENTE. UNA VEZ FIRMADA LA PRESENTE ACTA SE ADQUIEREN LOS SIGUIENTES COMPROMISOS: 1. El funcionario o contratista es responsable por la guarda y custodia de los presentes elementos. En caso de daño o perdida el funcionario o contratista debera hacer reposicion del equipo de la misma referencia o superior, asi mismo que los accesorios. 2. Debe garantizar el uso exclusivo del equipo para el cumplimiento de sus obligaciones. 3. Se garantiza que se reciben los equipos en buen estado fisico y cualquier daño ocasionado a los mismos por mal uso es responsabilidad del funcionario o contratista abajo firmante.

DATOS DE QUIEN CERTIFICA EL MANTENIMIENTO			
Cedula:	36562932	Cargo:	JEFE ENFERMERÍA
Nombre:	DIANA ROMERO		

FIRMAS DE RESPONSABILIDAD

FIRMA DEL TECNICO	FIRMA DE QUIEN RECIBE
SOLDICAS S.A.S	DIANA ROMERO
Tecnico de Sistemas	*Usuario / Responsable*

EVIDENCIA FOTOGRAFICA



--- FIN DEL MANTENIMIENTO ID: 424 ---

Expedido: 28/09/2026 16:14:02

OFICINA DE SISTEMAS

ACTA DE MANTENIMIENTO

Registro de mantenimiento de equipos tecnologicos

EQUIPO ID: 1102 | SERIAL: 4E01A92PBQ1A974 | TIPO: GRABADOR | ESTADO: ACTIVO

DATOS GENERALES DEL EQUIPO			
Serial	4E01A92PBQ1A974	Serial PC	4E01A92PBQ1A974
Placa Inventario	N/A	Placa Nueva	6341
Tipo Equipo	GRABADOR	Marca	DAHUA
Modelo	XVR4108HS ? S2	Nombre PC	GRABADOR

DATOS ADMINISTRATIVOS			
Fecha Ingreso:	N/A	Antiguedad:	
Valor Compra:	$0	Condicion:	BUENO
Estado:	ACTIVO	Ult. Mantenimiento:	2026-09-17
Fecha Fin Garantia:	N/A	Estado Garantia:	
Fecha Baja:	N/A	Acta Baja:	N/A

FUNCIONARIO RESPONSABLE					
Responsable:	KELLY ACOSTA	Cargo:	AUXILIAR DE ENFERMERIA.	Dependencia:	GABINETE DE RED
Centro Costo:	PUESTO DE SALUD CRISTO REY				

DATOS DEL MANTENIMIENTO			
Fecha:	17/09/2026 00:00	Tipo:	Preventivo
Tecnico:	SOLDICAS S.A.S		

DESCRIPCION DEL MANTENIMIENTO

Se realiza visita técnica atendiendo el tercer cronograma de mantenimiento preventivo y correctivo del grabador XVR, entregado por el área de sistemas y comunicaciones.

[X] 1. Verificar funcionamiento del grabador(XVR).
[X] 2. Tipo de Fuente: 12V 5 AMP
[X] 3. Tipo de Cable : UTP
[X] 4. Tipo de V Balun: ACTIVO
[X] 5. Tipo de Conexion: ETHERNET
[X] 6. Esta en Linea : SI[X] NO[ ]
[X] 7. Audio : SI[ ] NO[X]
[X] 8. Diametro : 2.8
[X] 9. Capacidad de Grabación : 1TB.

OBSERVACIONES

Este grabador cuenta con dos cámaras de grabación las cuales no cuentan con serial ni placa de inventario porque son muy viejas y con el desgaste natural de los años se les borro el serial.
el GRABADOR XVR, no presenta novedad y se encuentra funcional en un porcentaje de 100%

DATOS DE QUIEN CERTIFICA EL MANTENIMIENTO			
Cedula:	39144799	Cargo:	AUXILIAR DE ENFERMERÍA Á SANDWICH DE
Nombre:	KELLY ACOSTA		

FIRMAS DE RESPONSABILIDAD

FIRMA DEL TECNICO	FIRMA DE QUIEN RECIBE
SOLDICAS S.A.S	KELLY ACOSTA
Tecnico de Sistemas	*Usuario / Responsable*

EVIDENCIA FOTOGRAFICA



--- FIN DEL MANTENIMIENTO ID: 380 ---

REPORTE DE MOVIMIENTO

ALEJANDRO PROSPERO REVEREND E.S.E.

AV DEL LIBERTADOR 25 67

3173633600

Tipo Movimiento:	Entrada por compras (Entrada)	**No.**	818235	**Consec Ref.**	13141
Fecha:	28/09/2026	**Tipo Documento:**	ENTRADA DE ACTIVOS FIJOS		
Bodega Origen:	BODEGA DE ACTIVOS FIJOS	**Bodega Destino:**	BODEGA DE ACTIVOS FIJOS	**Usuario:**	ASUAREZ
Entregado a paciente:				**Contrato:**	
Orden De Compra:	0				

Observaciones

REMISIONES85 SOLUCIONES DINAMICAS SANTA MARTA

CODIGO	PRODUCTO	LOTE	CANT.	VLR. UNITARIO.	IVA	SUB TOTAL
ACT317	XVR 4 EN 1 AL 16CH GRAVACION HASTA 5M MAX6MP H.265 SATA HASTA 10TB 1P HDMI	*	1 Unid.	3.213.000,00	0	3.213.000,00

TOTAL 3.213.000,00

Yamileth Peraltral.

FUNCIONARIO QUE RECIBE

Scanned with CamScanner

REPORTE DE MOVIMIENTO

ALEJANDRO PROSPERO REVEREND E.S.E.

AV DEL LIBERTADOR 25 67

3173633600

Tipo Movimiento:	Entrada por compras (Entrada)	**No.**	818196	**Consec Ref.**	13135
Fecha:	28/09/2026	**Tipo Documento:**	ENTRADA DE MATERIALES Y SUMINISTROS		
Bodega Origen:	MATERIAL Y SUMINISTROS	**Bodega Destino:**	MATERIAL Y SUMINISTROS	**Usuario:**	ASUAREZ
Entregado a paciente:				**Contrato:**	
Orden De Compra:	0				

Observaciones

REMISION83 SOLUCIONES DINAMICA SANTA MARTA

CODIGO	PRODUCTO	LOTE	CANT.	VLR. UNITARIO.	IVA	SUB TOTAL
MYS1580	DISCO SOLIDO EXTERNO 1 TB KINGSTON	*	1 Unid.	952.000,00	0	952.000,00
MYS1581	DISCO 2401GB ESTADO SOLIDO ADAT	*	5 Unid.	333.200,00	0	1.666.000,00
MYS1583	CARCASA DISCO DURO PORTATIL	*	1 Unid.	61.880,00	0	61.880,00
MYS1584	DISCO ESTADO SOLIDO SSD 512GB 3.0	*	4 Unid.	761.600,00	0	3.046.400,00
MYS1585	DISCO DURO SOLIDO 128GB	*	5 Unid.	309.400,00	0	1.547.000,00

TOTAL 7.273.280,00

Hortensia Peralta M

FUNCIONARIO QUE RECIBE

Scanned with CamScanner

REPORTE DE MOVIMIENTO

ALEJANDRO PROSPERO REVEREND E.S.E.

AV DEL LIBERTADOR 25 67

3173633600

Tipo Movimiento:	Entrada por compras (Entrada)	**No.**	818217	**Consec Ref.**	13136
Fecha:	28/09/2026	**Tipo Documento:**	ENTRADA DE MATERIALES Y SUMINISTROS		
Bodega Origen:	MATERIAL Y SUMINISTROS	**Bodega Destino:**	MATERIAL Y SUMINISTROS	**Usuario:**	ASUAREZ
Entregado a paciente:				**Contrato:**	
Orden De Compra:	0				

Observaciones

REMISION84 SOLUCIONES DINAMICAS SANTA MARTA

CODIGO	PRODUCTO	LOTE	CANT.	VLR. UNITARIO.	IVA	SUB TOTAL
MYS1586	DISCO DURO 2TB PURPURA WESTERN DIGITAL	*	2 Unid.	860.489,00	0	1.720.978,00
MYS1587	WESTERN DIGITAL PURPLE- DISCO DURO 4TB INTELLIPOWER 3.5 SATA WD	*	2 Unid.	1.332.800,00	0	2.665.600,00

TOTAL 4.386.578,00

Marshula Portth H.

FUNCIONARIO QUE RECIBE

Scanned with CamScanner