INFORME DE GESTIÓN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

SECRETARIA DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN - SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA

DATOS BÁSICOS CONTRATO	
No. Contrato	4162.010.26.1. 1466-2026
Supervisor del Contrato	NIKI BLANCO ARENAS
Nombre del prestador del servicio	CARLOS ARTURO TELLO
Cedula	16686788
Valor del contrato:	$14.204.000
Fecha inicio	15/jul/2026
Fecha finalización	31/oct/2026
SEGURIDAD SOCIAL	
IBC (ingreso básico de cotización)	$1.750.905
No. Planilla	1085020366
No. PIN, Autorización, Referencia, Pago	8824368375
Operador:	SIMPLE
Fecha de Pago	08/09/2026
Periodo de pago de la seguridad social:	Septiembre 2026

OBJETO DEL CONTRATO:

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA RECOPILAR Y ORGANIZAR LA INFORMACIÓN RELACIONADA CON LAS NECESIDADES DE INFRAESTRUCTURA DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS, CON AUTONOMÍA TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA, EN EL MARCO DEL PROYECTO DENOMINADO MANTENIMIENTO DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI BP - 26005934,

SEGURIDAD SOCIAL: Certifico que me encuentro al día en el pago de la seguridad social integral, incluyendo aportes al sistema de salud, pensiones y riesgos laborales, conforme a lo establecido en el contrato de prestación de servicios.

Forma de pago:

( ) Vencida
(X) Anticipada
( ) Extemporánea

CUOTA 3

De acuerdo con las obligaciones específicas contenidas en el complemento al contrato electrónico, ejecuté a cabalidad las siguientes actividades dentro del plazo contractual establecido así:

OBLIGACIÓN CONTRACTUAL	ACTIVIDADES REALIZADAS
Obligación 1. Brindar apoyo en la elaboración de las actas derivadas de las visitas periódicas a los escenarios deportivos y recreativos asignados, realizadas para verificar su estado, identificar novedades y efectuar seguimiento a las acciones requeridas, así como de las reuniones, mesas de trabajo con la comunidad y encuentros con entes de control, garantizando el adecuado registro, la trazabilidad y el seguimiento de los compromisos adquiridos.	**R-** Acta de visita a los escenarios que evidencian el cumplimiento de la obligación Brindé apoyo al líder Jair Castro, en la visita de seguimiento a los respectivos escenarios abiertos y cerrados, de las comunas 13 Y 19, para inspeccionar observar y revisar novedades actuales, además de las reportadas tiempo atrás y buscar soluciones posibles en pro del escenario, con la autorización y previo aviso a nuestro líder. ESCENARIOS COMUNA 13 CANCHA DE BALONCESTO CALIPSO 3 CANCHA SINTETICA LAS GEMELAS POBLADO 1 - CANCHA DE BALONCESTO CALIPSO 3 Se realizó visita a Cancha de Baloncesto Calipso 3, comuna 13, escenario, ubicada en la dirección, calle 72H y 72 M con carrera 28D3, y 28D, con el fin de verificar el estado de sus equipamientos deportivos, y estado del escenario. Visitar y verificar estado del escenario. Se visitó, y se observó, la muy buena presentación de orden y limpieza, del escenario, especialmente estructuralmente el piso de la cancha además de la estructura del soporte metálico de los tableros de baloncesto, se encuentran buenas condiciones, amerita futuro realizar resanes en la cancha para mejorar la porosidad l del piso, además de la respectiva demarcación. - CANCHA SINTETICA LAS GEMELAS POBLADO 1 Se realizó visita a la Cancha Sintética las Gemelas Poblado 1, comuna 13, escenario, ubicada en la dirección, calles 72 K y 72 M, con carreras 28 I y 28 H, con el fin de verificar el estado de sus equipamientos deportivos, zonas comunes y zonas verdes, escenario en buenas condiciones de orden y limpieza. Visitar y verificar estado del escenario. Se observó en visita al escenario, una mejor presentación en el tema de limpieza, se observó una mejor disposición en el sector de los juegos infantiles, donde siempre se ha estado invadido de basuras, además de los excrementos de las mascotas, que la comunidad saca al escenario ESCENARIOS COMUNA 19 CANCHA DE BALONCESTO LA CASCADA PARQUE RECREATIVO JOAQUIN BORRERO PARQUE RECREATIVO CAÑAVERALEJO SEGUROS PATRIA POLIDEPORTIVO LA CASCADA

- CANCHA DE BALONCESTO LA CASCADA

Se realizó visita a la Cancha de Baloncesto la Cascada, escenario, ubicado en la dirección, carrera 63 2A – 00 comuna 19con el fin de verificar el estado de sus equipamientos deportivos, y estado del escenario, sus tableros ameritan embellecimiento en pintura.

Visitar y verificar estado del escenario.
En visita al escenario se evidencio, la mala presentación estructural de la cancha, su piso presenta averías, piso erosionado dado la acción del clima, piso en mal estado, escenario no apto para las prácticas deportivas recreativas.

- PARQUE RECREATIVO JOAQUIN BORRERO

Se realizó visita al Parque Recreativo Joaquín Borrero, escenario, ubicada en la dirección, calle 6 con carreras 59 A, comuna 19 con el fin de verificar el estado de sus equipamientos deportivos, y estado del escenario.

Visitar y verificar estado del escenario.
Se realizó visita de seguimiento al Parque Recreativo Joaquín Borrero, se evidenció, que el escenario el escenario se encuentra en condiciones regulares de orden y limpieza, presenta demasiadas hojas en la cancha, además de las zonas comunes del escenario, recordar que el supermercado Mercamio, paga el servicio de limpieza del escenario, en las dos oportunidades que he visitado el escenario ha estado en igualdad de condiciones, se habló con el señor Diego guerrero, presidente de la Junta de Acción Comunal del barrio Joaquín Borrero, para que se comunicara con el enlace de Ciudad Limpia y nos pueda prestar el apoyo con la limpieza del escenario.

- PARQUE RECREATIVO CAÑAVERALEJO SEGUROS PATRIA

Se realizó visita al Parque Recreativo Cañaveralejo, escenario, ubicada en la dirección, calle 6 A con carreras 61 Y 62 bis, comuna 19 con el fin de verificar el estado de sus equipamientos deportivos, y estado del escenario.

Visitar y verificar estado del escenario.
Se realizó visita de seguimiento al Parque Recreativo Cañaveralejo Seguros Patria, se evidenció, escenario en buenas condiciones de orden y limpieza, sus juegos biosaludables y juegos infantiles, están en buenas condiciones estructurales y mecánicas.

	- POLIDEPORTIVO LA CASCADA En el escenario, en cabeza del apoyo administrativo, señor Alberto Méndez, no realizaron ni hubo contratos de arrendamiento, concesiones, que le generara ingresos, o aprovechamiento económico, todos los espacios fueron concedidos y concertados con la Secretaría del Deporte y la Recreación.
Obligación 2: Brindar asistencia a la comunidad sobre los escenarios asignados en relación con inquietudes y reclamos sobre las actividades realizadas en los escenarios deportivos y recreativos, promoviendo un ambiente de comunicación y solución de problemas. .	**R.** Acta de reunión que evidencie el cumplimiento de la obligación Asistí a mesa de control político, en la comuna 13, control político para buscar, solicitar aclaraciones a inversiones de obras de infraestructura suspendidas del Polideportivo Poblado 1, donde se citó dignatarios de la Jal, dignatarios de la Junta de Acción Comunal barrio Poblado 1, comunidad, Secretario de Deportes y la Recreación. Directora de Planeación directora Cali 13.
Obligación 3: Brindar apoyo al líder zonal la información semanalmente mediante la entrega de información consolidada sobre las incidencias más relevantes y prioritarias que requieran gestión y seguimiento por parte de la Coordinación de Escenarios, con el fin de garantizar una atención oportuna y efectiva a las necesidades identificadas en los diferentes escenarios. Asimismo, participar activamente en las reuniones asignadas, aportando seguimiento, análisis y soporte a los procesos requeridos.	**R.** Acta de reunión o formatos que evidencien el cumplimiento de la obligación Brindé apoyo al líder zonal Jair Castro Ríos, en realizar visita a los escenarios de la comuna 13 y comuna 19, en reunión zonal presentar las novedades del escenario. PARQUE RECREATIVO CALIPSO PARQUE RECREATIVO CALIPSO 2 - PARQUE RECREATIVO CALIPSO 1 Se realizó visita al Parque Recreativo Calipso 2, comuna 13, escenario, ubicada en la dirección, calle 71 y 72 A con carrera 28D3, con el fin de verificar el estado actual y real, de sus equipamientos. Visitar y verificar estado del escenario. Se visitó el escenario, se observó un escenario en buenas condiciones de limpieza y orden, la cancha se encuentra buenas condiciones estructurales, pero con alguna porosidad, amerita que se le realice labores de mantenimiento preventivo en restauración del piso, ya que está presentando erosiones y así tapar la porosidad, además de su respectiva demarcación. - PARQUE RECREATIVO CALIPSO 2 Se realizó visita al Parque Recreativo Calipso 2, comuna 13, escenario, ubicada en la dirección, calle 72 y 72 A con carrera 28D3, con el fin de verificar el estado actual y real, de sus equipamientos Visitar y verificar estado del escenario. Se visitó el escenario, se observó un escenario en buenas condiciones de limpieza y orden, las dos canchas se encuentran buenas condiciones estructurales, la cancha 2, baldosa amerita que

	se le realice labores de mantenimiento preventivo en restauración del piso, ya que está presentando erosiones y así tapar la porosidad, además de su respectiva demarcación.
Obligación 4: Brindar apoyo en el diagnóstico técnico y funcional de la infraestructura de los escenarios deportivos y recreativos asignados, mediante la identificación de las necesidades de mantenimiento preventivo y correctivo, adecuación, mejoramiento o intervención, contribuyendo a la planificación y gestión de las acciones requeridas para la conservación y el adecuado funcionamiento de los escenarios deportivos	Brindé apoyo en la visita semanal a escenarios donde se inspecciono y observo el estado actual y real de los escenarios además de observar y evidenciar las labores de mantenimientos preventivos y correctivos. **R.** Registro fotográfico, acta, formatos o cualquier otro documento que evidencie el cumplimiento. Visité escenarios de la comuna 13, para verificar su estado actual y real, donde se notó las distintas necesidades, además verificar las distintas labores de mantenimiento preventivo que se realicen a futuro o se hayan realizado, además del seguimiento a los proyectos mantenimientos correctivos. VISITAS DE MANTENIMIENTOS CANCHA SINTETICA CALIPSO 3 POLIDEPORTIVO POBLADO 1 UNIDAD RECREATIVA EL DIAMANTE CRP
1. **Obligación 5:** Realizar cualquier otra tarea afín que le sea asignada por el Supervisor del contrato en cumplimiento del objeto del contrato.	Realicé otras actividades asignadas por el Supervisor del contrato en cumplimiento del objeto del contrato. **R**. Formatos de actas de reunión, registro fotográfico o formatos que evidencien el 100%cumplimiento de la obligación. Brindé apoyo en los siguientes escenarios en la logística de entrega de ayudas humanitarias en el escenario, para la comunidad de la comuna 19. Centro de Integración y Desarrollo Social Cides los Pinos Unidad Recreativa el Nuevo Horizonte Unidad Recreativa Cañaveralito
MEDIO DE VERIFICACIÓN:	Las evidencias de lo relacionado se encuentran en el siguiente link: https://drive.google.com/drive/folders/1QeJIZiLiklKXaTSdxxpvUjT9iBUTtiHT?usp=sharing
OBSERVACIONES:	**R//.** 100% de cumplimiento de otras actividades asignadas (formato registro fotográfico, etc.)

FIRMA DEL PRESTADOR DEL SERVICIO:	
FECHA DE TRANSACCIÓN:	25/sep/2026