Lugar	Servicio Atención Sociosanitaria Transitoria Salud y Vida
Fecha	30/08/2026 10: AM a 12:00 PM
Tema	Plan de Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Mes de Agosto
Desarrollo	En cumplimiento del plan de mantenimiento preventivo y correctivo, del servicio atención sociosanitaria transitoria se realizó las siguientes actividades. **2.1. Sistema 1 _Eléctrico.** **Actividad 2.1.3** Duchas eléctricas (incluye cableado no expuesto) se revisa y está en buen estado. **2.2. Sistema 2 _Hidrosanitario.** **Actividad 2.2.1** Se realiza recorrido por los baños, cocina y zona de lavandería de la unidad operativa, para verificar el estado y funcionamiento de los componentes de suministro de agua, los cuales se encuentran en buen estado y funcionamiento de tubería, grifería, lavamanos, sanitarios, pomas, duchas, registros, lavaplatos y perlizadores. reviso y se encuentra en buen estado. **Actividad 2.2.2** Se verifica en recorrido que los Desagüe (tubería, sifones, rejillas, bajantes, canales), están en buen funcionamiento. **Actividad 2.2.3** Durante recorrido se revisa que la trampa de grasa se encuentra instalada en el área de cocina y en funcionamiento. **2.3. Sistema 3 _Gas** **Actividad 2.3.1** La unidad operativa cuenta con red de gas natural certificadas y en buen funcionamiento. **2.4. Sistema 4 _Infraestructura** **Actividad 2.4.2** Durante recorrido se evidencia que la unidad operativa cuenta con los pisos emboquillados y con enchapes en buen estado. **Actividad 2.4.3** La unidad operativa cuenta con tejas y cubiertas en buen estado. **Actividad 2.4.4** Se evidencia durante recorrido que la unidad operativa cuenta con sus fachadas, pañetes en buen estado. **Actividad 2.4.5** Se evidencia durante recorrido que la unidad operativa cuenta con techos en buenos estados. **Actividad 2.4.6** se realiza recorrido por las instalaciones Media cañas (Pintura, emboquillado, limpieza, sin grietas, rompimientos ni fisuras), donde se programa mantenimiento. **Actividad 2.4.8** se realiza verificación de Ventanas evidenciando (En buen estado, de fácil limpieza y desinfección, sin grietas, rompimientos ni fisuras, cerraduras en correcto funcionamiento, con angeo garantizando la hermeticidad. **Actividad 2.4.9** se evidencian Vidrios y espejos (En buen estado, completos, sin roturas, asegurados, laminados, templados o con película de seguridad en la totalidad de la superficie).

Actividad 2.4.10 Rampas y escaleras (Superficie en material antideslizante, cintas antideslizantes fotoluminiscentes, pasamanos y barandas firmes, anclados a muro o a piso, pintura emboquillada sin grietas ni fisuras).

2.5. Sistema 5 _Sistema de seguridad

Actividad 2.5.1 Mediante el recorrido durante la unidad operativa se evidencia mediante registro fotográfico que esta cuenta con la señalización correspondiente

Actividad 2.5.2 La unidad cuenta con sistema antideslizantes en zonas húmedas como baños y cocina.

Actividad 2.5.3 Se evidencia durante recorrido que los pasamos de la unidad operativa se encuentran en buen estado.

Actividad 2.5.4se revisa el circuito de cámaras observando en funcionamiento correcto.

Actividad 2.5.5, se revisan los sistemas de llamado continuo en funcionamiento (timbres alámbricos, inalámbricos, tablero de control) sin alteraciones.

Actividad 2.5.6 Sistema de detección de incendios en funcionamiento (detectores de humo, luz estroboscópica, alarma sonora)

Actividad 2.5.7 Sistema de red de Internet en funcionamiento (debe garantizar conectividad) está funcionando.

2.6. Sistema 6 _Sistemas de dotación y mobiliario.

Actividad 2.6.1 La unidad operativa cuenta con las camas en buen estado y con sus respectivos tapones

Actividad 2.6.2 Las mesas de noche que se encuentran en las habitaciones de las personas mayore están en buen estado.

Actividad 2.6.3 Los armarios con los que cuenta la unidad operativa se encuentran en buen estado.

Actividad 2.6.4 se evidencian los colchones en buen estado, y todos con sus respectivos forros.

2.7. Sistema 7 _Otros

Actividad 2.7.5 La unidad operativa cuenta con equipos ludicorecreativos

Actividad 2.7.6 Ductos de ventilación en buen estado y funcionamiento

Se anexa registro fotográfico del FOR-PSS-47 del mes de agosto

2.1 SISTEMA 1_ ELECTRICO

Actividad 2.1.3



2.2 SISTEMA 2_ HIDROSANITARIO

Actividad 2.2.1



Actividad 2.2.2



Actividad 2.2.3



Al final de la ayuda de memoria se anexaran los formato de limpieza de trapa de grasas y de hermeticidad.

2.3 SISTEMA 3_ GAS

Actividad 2.3.1



2.4 SISTEMA_4 INFRAESTRUCTURA

Actividad 2.4.2



Actividad 2.4.3



Actividad 2.4.4



Actividad 2.4.5



Actividad 2.4.6



Actividad 2.4.7



Actividad 2.4.8



Actividad 2.4.9



Actividad 2.4.10



2.5 SISTEMA 5_ SEGURIDAD

Actividad 2.5.1



Actividad 2.5.2



Actividad 2.5.3



Actividad 2.5.4



Actividad 2.5.5




Actividad 2.5.6





Actividad 2.5.7





2.6 SISTEMA_6 DOTACION

Actividad 2.6.1





Actividad 2.6.2





Actividad 2.6.3







Actividad 2.6.4



2.7 SISTEMA_ 7 OTROS



Actividad 2.7.6



Se anexa registro fotografico del FOR PSS 418 del mes de agosto

Actividad 39



Se realizo mantenimiento en paredes con pintura en área de salud (Enfermería)

Actividad 47



Se realizo resane y pintura a esquinero del área de almacenamiento de residuos.

Actividad 48



Se realizo barrera protectora que garantizara hermeticidad con edificaciones conjuntas a la unidad operativa

	Nombre	Cargo/Rol	Dependencia	Firma
Asistentes	Martha Yurani Diaz Gutiérrez	Coordinadora	Salud y Vida	
	Oscar David Olaya Vergara	Técnico Administrativo	Salud y Vida	

	Actividad	Responsable	Fecha límite
Compromisos	Continuar con la programación del plan de mantenimiento		
Próxima reunión	No Aplica		
Elaboró	Oscar David Olaya Vergara / Técnico Administrativo		

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
INTEGRACIÓN SOCIAL

PROCESO GESTIÓN AMBIENTAL

FORMATO REGISTRO Y CONTROL LIMPIEZA/MANTENIMIENTO DE TRAMPAS DE GRASA Y SISTEMAS DE CAPTACIÓN DE AGUAS LLUVIAS (SCALL)

Código: FOR-GA-031
Versión: 0
Fecha: Trimestre I2021031818 - 21/10/2021
Página: 1 de 1

TIPO DE SERVICIO SOCIAL	Servicio atención sociosanitaria transitoria
NOMBRE UNIDAD OPERATIVA	Salud y Vida
LOCALIDAD	Kennedy
DIRECCIÓN	Calle 76 b #41-54

FECHA	ACTIVIDAD (marque con una X el tipo de actividad a realizar Limpieza o Mantenimiento)		TIPO DE SISTEMA (Marque con una X a cuál sistema se le realizará Limpieza o Mantenimiento)			RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD	DEPENDENCIA DEL RESPONSABLE	FIRMA	OBSERVACIONES	RESPONSABLE O DELEGADO AMBIENTAL DE LA UNIDAD OPERATIVA	FIRMA
	LIMPIEZA	MANTENIMIENTO	TRAMPA DE GRASAS EXTERNA	TRAMPA DE GRASAS INTERNA	SISTEMA DE CAPTACIÓN DE AGUAS LLUVIAS						
28-2-2026	X			X		Islena Gonzalez	Salud y Vida			Jhon Fredy Cañon	
26-3-2026	X			X		Camila Moreno	Salud y Vida			Jhon Fredy Cañon	
21-4-2026	X			X		Camila Moreno	Salud y Vida			Jhon Fredy Cañon	
30-5-2026	X			X		Yamir Suarez	Salud y Vida			Jhon Fredy Cañon	
28-6-2026	X			X		Yamir Suarez	Salud y Vida			Jhon Fredy Cañon	
30-7-2026	X			X		Camila Moreno	Salud y Vida			Jhon Fredy Cañon	
31-8-2026	X			X		Camila Moreno	Salud y Vida			Jhon Fredy Cañon	

Nota: "Tratamiento de datos personales: Los datos personales aquí consignados tienen carácter confidencial, razón por la cual es un deber y un compromiso de los asistentes y de la Secretaría Distrital de Integración Social no divulgar información alguna en propósito diferente a la de este registro so pena de las sanciones legales a que haya lugar de acuerdo con la Ley 1581 de 2012 y Decreto 1377 de 2013."

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**PROCESO PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS SOCIALES** **FORMATO VERIFICACIÓN DE HERMETICIDAD**	**Código:** FOR-PSS-071 **Versión:** 0 **Fecha:** Memo Int. 38379 – 18/07/2017 Página: 1 de 2

(NOMBRE DE LA UNIDAD OPERATIVA)			
1. RESPONSABLE DE LA VERIFICACIÓN: Jhon Fredy Cañon Alfaro *nombre de la persona que realiza verificación*			2.FECHA: 31-08-2026
3.ASPECTO Y ÁREA A VERIFICAR		4. CALIFICACIÓN	5. ACTIVIDAD POR IMPLEMENTAR
3.A	AREA DE COCINA		
A.1	**Aberturas entre puertas y piso (exteriores)**	1	
A.2	**Aberturas entre puertas y piso (interiores)**	1	
A.3	**Estado de los anjeos (mallas) de las ventanas de la cocina**	1	
A.4	**Los marcos de puertas y ventanas son herméticos.**	1	
A.5	**Paredes y techos de la cocina están libres de agujeros.**	1	
A.6	**Los techos de la cocina acoplan herméticamente con los muros.**	1	
A.7	**Estado de las rejillas de los sifones de la cocina.**	1	
3.B	AREA DE BODEGA DE ALIMENTOS		
B.1	**Estado de los anjeos (mallas) de las ventanas de la bodega de alimentos.**	1	
B.2	**Los marcos de puertas y ventanas son herméticos.**	1	
B.3	**Paredes y techos de la bodega están libres de agujeros.**	1	
B.4	**Los techos de la bodega de alimentos acoplan herméticamente con los muros.**	1	
3.C	OTRAS AREAS		
C.1	**Los techos de las demás áreas acoplan herméticamente con los muros.**	1	
C.2	**Empalmes de pisos y paredes libres de agujeros.**	1	
C.3	**Paredes interiores lisas libres de ranuras**	1	
La calificación de la verificación es: 1 = ACEPTABLE 2 = NO ACEPTABLE			