Alcaldía Municipal de Yopal

INFORME DE ACTIVIDADES

INFORME DE ACTIVIDADES No.	08	FECHA INFORME	30-09-2026

DATOS BÁSICOS DEL CONTRATO	
No DEL CONTRATO Y FECHA	0710.2026 DEL 26 DE ENERO DEL 2026
VALOR DEL CONTRATO	$ 13.200.000,00
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE YOPAL
CONTRATISTA	EDISON ALEJANDRO ESTRADA SERRADA
No. DE IDENTIFICACION	1117323307
PLAZO DE EJECUCION	SEIS (6) MESES
SUPERVISOR	ADRIANA MERCEDES HERNÁNDEZ FUENTES SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
FECHA DE INICIO	30 DE ENERO DE 2026
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	29 DE JULIO DE 2026
PRORROGA DEL PLAZO N° 1	DOS (02) MESES
FECHA DE TERMINACION FINAL	29 DE SEPTIEMBRE DE 2026
PERIODO DEL INFORME	30 DE AGOSTO DE 2026 HASTA EL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2026
OBJETO DEL CONTRATO	REALIZAR SERVICIOS DE OBRERO PARA ATENDER LA CORRECTA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL ÁREA RURAL DEL MUNICIPIO YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE.

ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERIODO DEL 30 DE AGOSTO DE 2026 HASTA EL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2026

ACTIVIDAD	EJECUCION	EVIDENCIAS
1. Realizar actividades de obras civiles e inspección del estado y funcionamiento continuo de las redes, estructuras y equipos perteneciente a los sistemas de tratamiento de agua potable y agua residual en el área rural del municipio de Yopal. Producto: Al menos un (01) informe de las actividades de Obra.	Para el periodo comprendido del 30 de agosto de 2026 al 29 de septiembre de 2026 se ejecutaron las siguientes actividades en cuanto a obras civiles, inspección y vigilancia permanente del estado y funcionamiento de las redes, equipos y estructuras perteneciente a los sistemas de tratamiento de agua potable y agua residual en el área rural del municipio de Yopal. El día 16 de septiembre de 2026 se realizó con el Ing. Edisson Martínez, Ing. Angela y la operadora Neil Rosmira del Corregimiento de Tilodiran se realizó arreglo de fuga de la línea de conducción dejando en perfectas condiciones.	Actividad realizada y entregada mediante registro fotográfico y copia de bitácora en el periodo comprendido del 30 de agosto de 2026 al 29 de septiembre de 2026.

ACTIVIDAD	EJECUCION	EVIDENCIAS
Evidencia: Registro fotográfico y/o informe y/o documento de las actividades realizadas.	Arreglo de fuga acueducto Tilodiran  El día 22 de septiembre se realizó acompañamiento a la Ptap de Tilocentro con el fin de arreglar en el cuarto de máquinas las cajas. 	Actividad realizada y entregada mediante registro fotográfico y copia de bitácora en el periodo comprendido del 30 de agosto de 2026 al 29 de septiembre de 2026. Actividad realizada y entregada mediante registro fotográfico y copia de bitácora en el periodo comprendido del 30 de agosto de 2026 al 29 de septiembre de 2026.
2. Realizar actividades de limpieza, mantenimiento preventivo y correctivo de áreas comunes, y demás estructuras que forman parte de los sistemas de tratamiento de agua potable y agua residual en el área rural del municipio de Yopal. **Producto:** Al menos un (01) informe de las	En el periodo comprendido del 30 de agosto de 2026 al 29 de septiembre de 2026 se realizaron las siguientes actividades en cuanto a limpieza, mantenimiento preventivo y correctivo de áreas comunes, y demás estructuras de los sistemas de tratamiento de agua potable y agua residual en el área rural del municipio de Yopal.	Actividad realizada y entregada mediante registro fotográfico y copia de bitácora en el periodo comprendido del 30 de agosto de 2026 al 29 de septiembre de 2026.

ACTIVIDAD	EJECUCION	EVIDENCIAS
actividades de limpieza, aseo, mantenimiento preventivo y correctivo de áreas comunes realizadas. **Evidencia:** Registro fotográfico y/o informe y/o documento de las actividades realizadas.		Actividad realizada y entregada mediante registro fotográfico y copia de bitácora en el periodo comprendido del 30 de agosto de 2026 al 29 de septiembre de 2026.
3. Registrar en la bitácora los datos relevantes, novedades en las actividades ejecutadas de obra en los sistemas tratamiento de agua potable y agua residual en el área rural del municipio de Yopal. **Producto:** Al menos un (01) informe de datos relevantes, actividades de obra en los sistemas. **Evidencia:** Bitácora y/o registro fotográfico y/o informe y/o documento de las actividades realizadas.	En el periodo comprendido del 30 de agosto de 2026 al 29 de septiembre de 2026 se realizó reporte sobre fallas, errores y anomalías que se detectaron en la operación de los sistemas. Se reporto una fuga al ingeniero Édison Martínez en la red de acueducto de Tacarimena, el cual se procedió a ser atendida. El día 04 de septiembre de 2026 se realizó actividad de arreglo de fuga en la red de acueducto del corregimiento de Tacarimena. Mantenimiento limpieza – PTAP Tacarimena 	Actividad realizada y entregada mediante registro fotográfico y copia de bitácora en el periodo comprendido del 30 de agosto de 2026 al 29 de septiembre de 2026. . Actividad realizada y entregada mediante registro fotográfico y copia de bitácora en el periodo comprendido del 30 de agosto de 2026 al 29 de septiembre de 2026.

ACTIVIDAD	EJECUCION	EVIDENCIAS
4. Realizar un control de inventario de los materiales, equipos y herramientas que le hayan sido entregados para la ejecución de las actividades obra civiles, para el funcionamiento de los sistemas de tratamiento de agua potable y aguas residuales en el área rural del municipio de Yopal. **Producto:** Al menos un (01) inventario y/o bitácora actualizada de materiales, equipos y herramientas recibidos y devueltos. **Evidencia:** Inventario y/o bitácora y/o registro fotográfico y/o informe y/o documento de los materiales, equipos y herramientas.	En el periodo comprendido del 30 de agosto de 2026 al 29 de septiembre de 2026 para las actividades realizadas en este periodo cuento con Dos pares de guantes, 10 tapabocas, un par de gafas, tapa oídos, un capuchón, los cuales hasta el momento se siguen utilizan ya que se encuentran en buen estado, para la ejecución de las actividades obra civiles, para el funcionamiento de los sistemas de tratamiento de agua potable y aguas residuales en el área rural del municipio de Yopal; por otra parte, cuento con una peinilla, pala, escoba, rastrillo, pica. Actividades de obra civil – la vega 	Actividad realizada y entregada mediante registro fotográfico y copia de bitácora en el periodo comprendido del 30 de agosto de 2026 al 29 de septiembre de 2026. Actividad realizada y entregada mediante registro fotográfico y copia de bitácora en el periodo comprendido del 30 de agosto de 2026 al 29 de septiembre de 2026.
5. Realizar reporte a la Secretaría de Infraestructura Municipal sobre anomalías, fallas, errores detectados en el normal funcionamiento del sistema correspondiente, en forma verbal y escrita a través de la bitácora diaria. **Producto:** Un (1) informe de las fallas, errores, anomalías detectadas en forma verbal y escrita.	En el periodo comprendido del 30 de agosto de 2026 al 29 de septiembre de 2026 se reporto anomalías, fallas, errores detectados en el normal funcionamiento de los sistemas de tratamiento de agua potable y agua residual en el área rural del municipio de Yopal.	Actividad realizada y entregada mediante registro fotográfico y copia de bitácora en el periodo comprendido del 30 de agosto de 2026 al 29 de septiembre de 2026.

Alcaldía Municipal de Yopal

INFORME DE ACTIVIDADES

ACTIVIDAD	EJECUCION	EVIDENCIAS
Evidencia: Informe y/o bitácora y/o registro fotográfico y/o informe y/o documento de los reportes realizados.		Actividad realizada y entregada mediante registro fotográfico y copia de bitácora en el periodo comprendido del 30 de agosto de 2026 al 29 de septiembre de 2026.

ACREDITACIÓN PAGOS APORTES A LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD SOCIAL			
Tipo de aporte	**Planilla N°**	**Mes al que corresponde el aporte**	**Valor Pagado**
SALUD	4666556468	SEPTIEMBRE	$ 218.900
PENSION	4666556468	SEPTIEMBRE	$ 280.200
ARL	4666556468	SEPTIEMBRE	$ 42.700

DECLARACIÓN: Manifiesto que he cumplido con las obligaciones derivadas del contrato y que las actividades mencionadas en el presente informe corresponden a las labores efectivamente desarrolladas en el periodo indicado, declarando que seré responsable por las afirmaciones contenidas en el presente documento, que sirve como soporte para certificar el cumplimiento del objeto del contrato.

OBSERVACIONES Y/O ANEXOS	- Actividad realizada y entregada mediante registro fotográfico y copia de bitácora en el periodo comprendido del 30 de agosto de 2026 al 29 de septiembre de 2026. - Paz y Salvo PQR - Planillas de Seguridad del mes de septiembre de 2026
Nombre Contratista: EDISON ALEJANDRO ESTRADA **Identificación: 1117323307**	**Firma**: Edison Alejandro Estrada.

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES

ADRIANA MERCEDES HERNÁNDEZ FUENTES identificada con la cédula de ciudadanía No. 47.395.106 actuando en mi calidad de supervisor del Contrato descrito al inicio del presente documento, certifico que, de acuerdo con las obligaciones pactadas en el contrato, el contratista ha cumplido con la ejecución de cada una de las actividades del contrato, tal y como se describe en el presente informe.

Así mismo certifico que el contratista se encuentra al día con los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral de conformidad con la normatividad que rige la materia, tal y como se acredita en los soportes de liquidación

de planilla y pago que se anexan para realizar el pago del acta de liquidación del contrato 0710.2026, los cuales han sido verificados por el suscrito. Por lo tanto, se solicita a la secretaria de Hacienda hacer el pago correspondiente al contratista.	
Nota: Este campo aplica siempre y cuando exista un contrato de apoyo a la supervisión, de lo contrario no diligenciar **FIRMA**	**FIRMA** 
NOMBRE:	**NOMBRE: ADRIANA MERCEDES HERNÁNDEZ FUENTES**
CARGO:	**CARGO: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA**
APOYO A LA SUPERVISIÓN	**SUPERVISOR DEL CONTRATO 0710.2026**

Niveles de tanque y tanque holandés a la hora y caudal extraido de pozo #1

3:41 Se cierra válvula principal para terminar de llenar tanques

4:16 Se realiza recorrido se cierran los ramales pedientes y se cierra Valvula ramal 3

4.26 Se da apertura Valvula ramales 1 y 2

5:14 Se transcribe en bitacora las actividades realizadas durante la jornada laboral

5:21 Me retiro del sitio operativo PTAP TACARIMENA lo operadora Diana Cruz dejando todos obras sistema OK Registro fotografico de Niveles de tanque y cerrado

Miercoles 01-04-2026

6:06 Ingreso a las instalaciones del sistema PTAP TACARIMENA el operador Olver Perez.

6:17 Portando y usando adecuadamente los EPP inicio jornada laboral, realizo verificación de los sistemas, equipos y niveles de tanques en condiciones normales para colocar en marcha.

6:20 se activa bomba sumergible y se realiza retrolavados

6:32 se realiza registro de numeración de los medidores de agua y energía eléctrica del sistema PTAP TACARIMENA.

7:07 Se activa bomba centrifuga # 1.

7:25 Se abre válvula de control principal para suministrar agua a los ramales 1 y 2.

7:30 Se habilita suministro de agua sector arriba del sistema.

8:47 caudal saliente de pozo a la hora 16.03 L/S.

8:50 PTAP TACARIMENA en operatividad normal y niveles de tanques

11:05 Bomba centrifuga y sumergible en funcionamento activo.

11:10 caudal salida de pozo y estado del tanque holandés.

11:15 sistema PTAP TACARIMENA sin novedades al momento enviando agua con normalidad a los ramales 1 y 2.

11:33 se deseara red principal vía Tacarimena.

12:03 se Purga tubería principal vía Tacarimena.

1:58 caudal saliente de pozo a momento es de 15.97 L/S.

Powered by CamScanner

2:02 sistema eléctrico y operativo en funcionamiento normal y niveles de tanques.

2:58 se inicia rocería de áreas comunes y embellecimiento del sistema PTAP TACARIMENA.

3:11 ingresa el técnico edwin León al sistema PTAP TACARIMENA a realizar verificación del sensor de llenado del tanque elevado.

3:32 cierro registro sector arriba del sistema.

3:37 se cierra válvula de control principal para llenar tanques.

4:07 se continúa realizando rocería.

5:21 se retira el técnico edwin León del sistema PTAP TACARIMENA.

5:46 labor realizada, se guardara gran parte del sistema PTAP TACARIMENA.

6:24 Me retiro de la PTAP TACARIMENA el operario Oliver Perez dejando la misma sectorización, sistema operativo apagado y cerrado.

Jueves 2-09-26

6:16 ingreso al sistema PTAP TACARIMENA Jorge García operador con mis EPP para las actividades a realizar

6:24 Se verifica sistema PTAP TACARIMENA operativo y electrico normal para la operacion, con sus niveles de tanques.

6:28 Activo bomba electrosumergible # 1 y hago retrolavados.

6:56 Se toma numeración de sus respectivos medidores del sistema PTAP TACARIMENA
Filtros 1.550.390. Salida T. 2.061.695
KWH 52 116.7 KUARH 13.9990. Registro 69591

7:10 Activo bomba centrifuga # 2

7:26 Abro registro sector arriba del sistema

7:30 Abro valvula principal para continuar envio de agua Canales 1 y 2

Powered by CamScanner

366

4:50 se confirma la marca de asistencia y se transcribe en bitácora las actividades realizadas en la jornada laborada

5:54 Hora ingreso de la PTAP TACARIMENA la operadora [illegible] y ingresa a apagar bombas Electro Sumergible

10:19 Ingreso a la PTAP TACARIMENA la operadora [illegible] toma registro fotográfico de los [illegible] de tanques, apaga bombas electro sumergible hogafras y se retira dejando todo apagado y cerrado.

Sabado 04-09-2026

6:01 Ingreso al sistema PTAP TACARIMENA el operador Oliver Perez

6:13 Portando los respectivos EPP inicio jornada laboral, realizo verificación de los sistemas eléctrico y operativo en normalidad y niveles de tanques.

6:18 activo bomba sumergible y se realiza retrolavados.

6:27 entra en operación la bomba centrifuga # 2.

6:29 se abre valvula de control principal para continuar suministrando agua al ramal 3.

6:40 se realiza registro de numeración de los medidores de agua y luz del sistema PTAP TACARIMENA.

9:45 caudal saliente de pozo a la hora es de 15.86 Lts.

9:48 PTAP TACARIMENA en operatividad habitual sin novedades al momento.

9:49 estado del tanque holandes.

11:55 Bombas operativas normal.

11:59 Nivel de tanque holandes y caudal salida de pozo.

12:03 sistema operativo en funcionamiento activo y niveles de tanques.

2:19 caudal saliente de pozo, 15.78 Lts al momento.

2:22 Niveles de tanques y sistema operativo en normalidad.

3:18 se cierra válvula de control principal para llenar tanques.

4:57 se cierra valvula vereda Manantiales, ramal 3.

5:05 se abre valvula ramales 1 y 2 vereda Tacarimena.

Powered by CamScanner

5:10 se consignan en la bitacora las labores operativas realizadas durante el turno.

5:50 me retiro de la PTAP TACARIMENA al operador Elkin Perez dejando ramales 1 y 2 sectorizado, sistema operativo apagado y cerrado.

Domingo 05-09-26

6:20 Ingreso al sistema PTAP TACARIMENA Jorge Gaona. Operador, con mis EPP para las actividades.

6:25 Se verifica sistema PTAP TACARIMENA que esta operativo y electrico normal, para las operaciones y niveles de tanques.

6:30 se activa sumergible # 1 y se hace retrolv. vados

6:37 Se toma numeración de los respectivos medidores del sistema PTAP TACARIMENA.

7:03 se activa bomba centrifuga # 1

7:28 Abro registro sector arriba del sistema.

7:30 Abro valvula principal para enviar agua Ramales 1 y 2.

8:38 Se continua con la guadañada al sistema PTAP TACARIMENA.

9:31 Sin ninguna novedad sistema PTAP TACARIMENA operativo y sus niveles de tanques. a la hora.

9:33 15,64 L/S caudal saliente del pozo # 1

9:36 Bombas activas sumergible # 1 y centrifuga # 1 OK.

12:55 Se descarga via palomas y 4 colleyela

1:17 Sistema PTAP TACARIMENA operativo y electrico, con niveles de tanques.

1:19 Bombas operativas a la hora y se verifica, caudal saliente normal

4:25 Se cierra registro sector arriba del sis-

Powered by CamScanner

10:26 Desalrando sector colcato Vso principal
10:37 Se desalra el sector colcata tacarimena, las orquideas
12:04 Sistema operativo y electrico funcionando con Normalidad
12:08 Bombas operando sin novedad alguna
12:11 Niveles de tanques, tanque holando y caudal extraido de pozo #1 a la hora,
2:18 Sistema operativo y electrico funcionando con normalidad y bombas en actividad normal
2:21 Se supervisa Niveles de tanques a la hora y Caudal extraido de pozo #1 por filtracion es de 15,83 L/S
2:49 Se realiza aseo en el cuarto de operaciones de la PTAP TACARIMENA
3:22 se Cierra registro del sector arriba del sistema operativo PTAP TACARIMENA
3:25 Se Cierra Valvula principal para terminar de llenar tanque
3:59 realizo el recorrido y doy apertura de Valvula ramal 3 y se sectorizan los demas ramales, Cierro Valvula ramales 1 y 2
4:57 Me retiro de la PTAP TACARIMENA la operadora Diana Cruz para ingresar mas tarde a apagar bomba electrica sumergible y cerrado
7:48 Ingreso a la PTAP TACARIMENA la operadora Diana Cruz deja registro fotografico de niveles de tanques, deja todo apagado y me retiro dejando En Completo Normalidad y Cerrado.

Martes 07 - 09 - 2026

6:00 Ingreso al sistema PTAP TACARIMENA el operador Eliver Perez.
6:10 Portando y usando los respectivos EPP inicio labores, se realiza verificación de los sistemas, equipos y niveles de tanques en condiciones óptimas para poner en marcha.
6:12 entra en operación la bomba sumergible # 1

Powered by CamScanner

y se realiza retrolavados

6:17 se activa bomba centrifuga # 2.

6:31 se toma lectura de medidores de caudal y energia electrica del sistema PTAP TACARIMENA.

6:36 se abre Valvula de control principal para suministro agua al ramal 3.

8:41 caudal saliente de pozo al momento es de 15.75 L/s

8:46 Niveles de tanques, sistema operativo y electrico en habitual funcionamiento.

9:54 se derriva ramal vía al caimán.

11:15 caudal saliente de pozo y estado del tanque de almacenamiento.

11:33 equipos operativos en normal funcionamiento.

11:42 PTAP TACARIMENA enviando agua con normalidad al ramal 3, sin novedades al instante.

2:12 se registra caudal salida de pozo 15.69 L/s manteniéndose dentro del rango establecido y nivel de tanque holandes.

2:19 sistema operativo y niveles de tanques en normal operatividad en la PTAP TACARIMENA.

2:47 cierro válvula de control principal para llenar tanque

5:43 se transcribe en bitácora las labores operatwas que se realizan a diario

6:15 Me retiro de la PTAP TACARIMENA el operario Eliver Perez dejando la misma sectorización, sistema operativo apagado y cerrado.

Miercoles 8-09-26

6:00 Ingreso al sistema PTAP TACARIMENA Jorge Gaona Operador con mis EPP

608 Se da inicio y se verifica en operatividad normal y sus niveles de tanques para la operación

6:12 Activo bomba sumergible #1 y se hace retrolavados

Powered by CamScanner

3:51 Cierre Valvula de cabeza principal puntarenas descargue
4:31 Se retira de la PTAP TACARIMENA la operadora diana Ruiz
Para regresar nuevamente a apagar bomba sumergible
Sumergible y cerrado
9:17 Ingreso a la PTAP TACARIMENA la operadora Diana Ruiz
Donde ovio dejando registro fotografico de Nivel de
se tagua apago bomba sumergible, y se dejo trabajando
el sistema operativo y foco principal bejado y se retiro dejando apagado y cerrado.

Viernes 10-09-2026

6:02 ingreso al sistema PTAP TACARIMENA el operador Oliver Perez.
6:20 se activa sistema eléctrico y se verifica entre operativas y niveles de tanques normal para iniciar labores diarias.
6:24 se activa bomba sumergible # 1 y se realiza retrolavados.
6:28 entra en marcha bomba centrifuga # 2.
6:33 se abre valvula principal para seguir suministrando agua a los ramales 1 y 2.
6:43 se habilita suministro de agua sector arriba del sistema.
6:49 se efectúa toma de lectura de medidores de agua y energía eléctrica del sistema PTAP TACARIMENA.
8:37 PTAP TACARIMENA en operatividad normal y niveles de tanques al momento.
8:52 caudal saliente de pozo por bombeo 15.72 L/S a la hora.
9:26 se realiza limpieza de la losa de concreto que rodea la boca de los pozos 1 y 2 del sistema PTAP TACARIMENA.
12:05 Niveles de tanques, sistema operativo y eléctrico en funcionamiento activo normal.
12:13 Bombas operando sin contratiempos.
12:17 estado del tanque holandes y caudal saliente de pozo.

Powered by CamScanner

2:20 se verifica caudalimetro y el flujo saliente de pozo a la hora es de 15.72 l/s.
2:25 sistema operacional en PTAP TACARIMENA en normalidad y niveles de tanques.
3:30 se cierra válvula de control principal para llenar tanques.
3:43 se cierra registro sector arriba del sistema.
4:16 se abre valvula ramal 3.
4:24 cierro valvula vereda tacarimena ramales 1 y 2.
5:52 me retiro de la PTAP TACARIMENA el operador Gilver Perez dejando ramal 3 sectorizado y sistema operativo apagado y cerrado.

Sabado 11-09-26

6:00 Ingreso al sistema PTAP TACARIMENA Jorge Gaona operador, con mis respec. tivos EPP.
6:08 Se verifica sistema PTAP TACARIMENA operativo y electrico, normal para las actividades y sus niveles de tanques.
6:13 Activo bomba electrosumergible # 1 y hago retrolavados.
6:15 Activo bomba centrifuga # 1
6:20 Abro valvula principal para enviar agua Ramal 3.
6:28 Se verifica numeración de sus respectivos medidores del sistema.
Filtros 1.555.617. Tanque S. 2.069.124
Kvarh 13.939.9. Kwh 52.305.7
8:48 15.71 caudal saliente del pozo # 1 a la hora.
8:50 Sistema PTAP TACARIMENA a la hora operativo sin novedad y sus niveles de tanques.
8:51 Bombas activas ala hora.

Powered by CamScanner

Medidores de luz y agua en normalidad en la PTAP TACARIMENA

9:03 A la hora sistema electrico y operativo en funcionamiento normal bomba centrifuga #1 y electro sumergible #1 sin novedad

9:09 Los niveles de tanque a la hora y el caudal extraido de pozo por filtracion es de 15,95 L/S

10:23 Desalmado Via principal sector Sirivana

10:47 se continua recorrido por la red y se desaira el sector Sirivana Callejon 3

10:57 continua desalmado Via el Colman sector Sirivana

11:58 Sistema operativo y electrico funcionando con normalidad

12:03 Bomba centrifuga y electrosumergible sin novedad y en funcionamiento normal

12:22 A la hora los niveles de tanque, holander normal y Elevado bajo, Anexo Caudal extraido de pozo por filtros Procedere a cerrar la Valvula principal para el llenado de tanque

1:13 Se Cierra Válvula principal para terminar de llenar tanque

2:43 Se transcribe en bitacora las actividades realizadas En la PTAP TACARIMENA

2:44 A la hora sistema electrico y operativo sin novedad

3:49 Se Cierra Valvula ramal 3

4:12 Se da apertura Válvula ramales 1 y 2

4:21 Se socavan los demas ramales

5:26 Niveles de tanque a la hora, apago bomba electro sumergible, bajo tacos internos y toco principal y me retiro de la PTAP TACARIMENA la operadora Diana Avila dejando Todo Cerrado.

Lunes 13-04-2026

6:26 Ingreso al sistema PTAP TACARIMENA el operador Oliver Perez.

6:34 Portando los epp inicio jornada laboral, se efectua verificacion de los sistemas, equipos y niveles de tanques en condiciones optimas para colocar en marcha.

NKB

Powered by CamScanner

6:37 se activa bomba sumergible y se realiza retrolavados
6:40 entra en operación bomba centrifuga # 2.
6:44 se habilita suministro de agua sector arriba del sistema.
6:49 se abre válvula de control principal para enviar agua a los ramales 1 y 2.
7:08 se toma lectura de medidores de agua y energía eléctrica del sistema PTAP TACARIMENA.
8:09 se realiza limpieza y aseo a cuarto de centrifugas
8:19 caudal salida de pozo 15.88 L/s al momento.
8:27 PTAP TACARIMENA en normal funcionamiento a la hora y niveles de tanques.
9:45 se dosaira red principal, sectores Sirivana y Palomas.
10:48 se dosaira y se purga tubería principal vía la Manga, sector la caseta.
11:15 Bombas operativas normal.
11:42 sistema operativo y eléctrico en normalidad y niveles de tanques.
1:52 estado del tanque holandes y caudal extraído de pozo a la hora es de 16.57 L/S.
1:55 Bomba sumergible y centrifuga operativas sin contratiempos.
2:19 sistema operacional en la PTAP TACARIMENA en normal funcionamiento.
2:49 se cierra registro sector arriba del sistema.
2:56 se cierra valvula principal para llenar tanques.
6:27 me retiro de la PTAP TACARIMENA el operador Gilver Perez dejando la misma sectorización y sistema operativo apagado y cerrado.

Martes 14-07-26.

5:53 ingreso al sistema PTAP TACARIMENA Jorge Goono Operador.
5:59 Se verifica sistema PTAP TACARIMENA operativo y electrico normal con sus ni-

Powered by CamScanner

1:00 Niveles de tanques) tanque holandes y caudal extraido de pozo #1 por filtración es de 16,11 L/S a la hora
1:47 se realiza el arreglo Vie el Celmar a uno de los registros de destre
3:19 se cierra Valvula principal para terminar de llenar tanque
4:04 continua la misma caracterización
4:35 se transcribe en bitacora las actividades realizadas durante la jornada laboral
5:27 Me retiro de la PTAP TACARIMENA la operador Diana Gva Para ingresar mas tarde a apagar bombas electro sumergible
7:46 Ingreso a la PTAP TACARIMENA la operador Diana Gva A dejar todo apagado y registro fotografico y me retiro de la PTAP TACARIMENA Diana Gva operador

Jueves 16-04-2026

5:58 ingreso a las instalaciones del sistema PTAP TACARIMENA el operador Silver Perez.
6:03 sistema operativo y eléctrico en condiciones óptimas y niveles de tanques para iniciar labores operativas.
6:11 se activa bomba sumergible y se realiza retrolavados.
6:25 se activa bomba centrifuga # 1.
6:31 se abre válvula de control principal para continuar suministrando agua al ramal 3.
6:42 se realiza registro de numeración de medidores de agua y luz del sistema PTAP TACARIMENA.
9:01 caudal saliente de pozo a la hora 16.10 L/s.
9:08 sistema PTAP TACARIMENA en operatividad normal suministrando agua al ramal 3.
12:09 estado del tanque holandés y caudal salida de pozo.
12:13 suministro de energía, sistema operativo y niveles de tanques en funcionamiento activo.
12:16 Bombas operativas normal sin contratiempos.
3:22 sistema operacional en la PTAP TACARIMENA en normalidad.

Powered by CamScanner

3:25 caudal saliente de pozo 15.66 l/s al momento.
3:28 cierro valvula de control principal para llenar tanques.
4:06 se cierra valvula vereda Manantiales, ramal 3.
4:35 se abre valvula vereda Tacarimena ramales 1 y 2.
6:46 Me retiro de la PTAP TACARIMENA el operario Gilver Perez dejando ramales 1 y 2 sectorizado y sistema operativo apagado y cerrado.

Viernes 17-09-26.

6:04 ingreso al sistema PTAP TACARIMENA Jorge Gaona operador, portando los EPP.
6:11 se verifica Sistema PTAP TACARIMENA y esta operativo, electrico OK con sus respectivos niveles de tanques.
6:18 Activo bomba sumergible #1 y hago retrolavados
7:14 Se toma numeracion de los respectivos medidores de luz y agua del sistema
KWH 52.415.4 Kvarh. 13.967.3
Litros 1.558.905 Salida. 2.073.637.
8:12 Se abre valvula principal para enviar agua Ramales 1y2
8:18 Abro registro sector amba del sistema.
8:20 Activo bomba centrifuga #1
8:21 Se hizo cambio de registro 1 1/2 y accesorios callejuela hispano dado por la comunidad.
10:52 A la hora sin ninguna novedad en el sistema PTAP TACARIMENA operativo normal y sus niveles de tanques.
10:54 Bombas activas a la hora y verificacion del caudal saliente normal
1:08 15,39 l/s caudal saliente del pozo #1
1:09 Bomba electro sumergible # 1 OK.
1:09 Bomba centrifuga 2 presenta falla

11:20 Desalrando vía Calceta y Tacarimena
12:27 15:57 4/s caudal saliente a la hora.
12:29 Sistema PTAP TACARIMENA operativo y electrico normal, niveles de tanques.
12:31 Bombas activas sumergible # 1 y Centrifuga # 1 normal
3:13 Se abrra registro sector amiba del sistema
3:15 Se abrra valvula principal para llenar tanques.
3:46 Se abre valvula vereda Manantiales Ronda 3.
3:54 Se abrra valvula vereda Tacarimena Ronales 1 y 2
4:32 Se deja sectorizado.
4:49 Se transcribe en bitacora los trabajos realizados durante la operación.
821 se deja sistema apagado y normal, me retiro del sistema PTAP TACARIMENA Jorge Ganna operador y cerrado.

Domingo 19-09-2026

6:05 ingreso al sistema PTAP TACARIMENA el operario Gilver Perez.
6:17 Portando y usando adecuadamente los epp inicio jornada laboral.
6:20 se hace verificación de los sistemas, equipos y niveles de tanques en normalidad para iniciar actividades operativas.
6:25 se activa bomba sumergible # 1 y se realiza retrolavados.
6:29 se colora en operación la bomba centrifuga # 1.
6:38 se abre valvula de control principal para suministro agua al ramal 3.
6:49 se hace toma de lectura de medidores de agua

Powered by CamScanner

y energía electrica del sistema PTAP TACARIMENA.

8:19 caudal salida de pozo 15.93 l/s.

8:32 sistema operativo y niveles de tanques en normal funcionamiento.

9:35 se deserva red principal vía Floridana.

10:19 se deserva normal alimentada la vary y vía Motoperantino.

10:35 se deserva red principal vía Motoperantino.

12:14 sistema PTAP TACARIMENA en oportunidad operante al momento enviando agua con normalidad.

12:17 Bombas operativas normal.

12:21 Nivel de tanque Holandes y caudal saliente de pozo.

2:06 Sistema operativo y eléctrico en habitual funcionamiento, niveles de tanques elevado bajo a la hora.

2:18 caudal extraido de pozo # 1 a la hora 15.93 Ls.

2:28 se le realiza purga al tanque elevado.

2:53 se cierra valvula principal para llenar tanques.

5:14 se registra en bitácora las actividades laborales realizadas durante el día de turno.

6:05 Me retiro de la PTAP TACARIMENA el operador Oliver Perez dejando red de distribución con la misma sectorización y sistema operativo apagado y cerrado.

lunes 20-07-2026.

6:12 Ingreso al Sistema PTAP TACARIMENA Jorge Goona operador, con mis EPP para las actividades a realizar.

6:20 Se da inicio y verificación al sistema PTAP TACARIMEÑA operativo y normal con sus niveles de tanques.

6:25 Activo bomba electro sumergible # 1 y hago retrolavado

6:27 Activo bomba centrifuga # 1

6:33 Abro valvula principal para continuar enviando agua Ramal 3

6:39 Se toman numeración de los respectivos

NKA

Powered by CamScanner

Miercoles 22-07-2026

6:01 ingreso al sistema PTAP TACARIMENA el operador Gilver Perez

6:13 Portando y usando adecuadamente los EPP inicio jornada laboral, realizo verificación de los sistemas, equipos y niveles de tanques en condiciones operativas.

6:16 Activo bomba sumergible # 1 y se realiza retrolavados.

6:18 entra en operación bomba centrifuga # 2.

6:22 se habilita suministro de agua Sector arriba del sistema.

6:38 se abre valvula principal para continuar suministrando agua a los ramales 1 y 2.

6:52 se realiza registro de numeración de los medidores de agua y energia electrica del sistema PTAP TACARIMENA.

9:04 caudal salida de pozo 15.60 L/s al momento y nivel de tanque holandés.

9:08 PTAP TACARIMENA en operatividad normal sin novedades a la hora.

12:10 Bombas operativas normal

12:12 caudal saliente de pozo a la hora.

12:15 Sistema operativo y electrico en funcionamiento activo y niveles de tanques normal.

2:11 sistema operacional en la PTAP TACARIMENA en normalidad.

2:19 caudal de pozo 15.3 Us y nivel de tanque holandes.

2:26 se cierra registro sector arriba del sistema.

2:38 cierro valvula de control principal para llenar tanques.

3:55 se abre valvula ramal 3.

4:05 se cierra valvula ramales 1 y 2 vereda tacarimena.

4:32 se deja red de distribución sectorizada.

4:37 se consignan en la bitácora las actividades laborales realizadas durante el día.

5:24 Me retiro de la PTAP TACARIMENA el operario Gilver Perez dejando sistema operativo apagado y cerrado.

Powered by CamScanner

4:12 Se da apertura Valvula ramales 1 y 2 y se dejan sectorizados los respectivos ramales.

4:37 Se transcriben en bitacora las actividades realizadas durante la operacion

7:52 Se deja todo el sistema apagado y cerrado de la PTAP TACARIMENA la operadora Sirani Silva

Sabado 25-07-2026

6:07 Ingreso al sistema PTAP TACARIMENA el operador Gilver Perez.

6:21 Se realiza verificación de los sistemas, equipos y niveles de tanques en condiciones operativas para iniciar labores.

6:34 entra en operación la bomba sumergible # 1 y se realiza retrolavados.

6:36 se activa bomba centrifuga # 2.

6:40 se abre valvula de control principal para suministrar agua a los ramales 1 y 2.

6:48 se habilita suministro de agua sector arriba del sistema.

6:51 se realiza toma de lectura de medidores de agua y energía eléctrica del sistema PTAP TACARIMENA.

9:15 PTAP TACARIMENA en operatividad normal y niveles de tanques al momento.

9:23 caudal de pozo a la hora es de 15.50 l/s y estado del tanque holandés.

11:18 Bombas en normal funcionamiento.

11:26 Nivel de tanque holandés y caudal saliente de pozo.

11:58 sistema operativo y eléctrico activo y niveles de tanques.

1:05 se desarra red principal sector de Palomas.

2:02 15.97 l/s caudal de pozo al momento y nivel de tanque holandés.

3:20 Sistema operacional de la PTAP TACARIMENA sin novedades, enviando agua con normalidad.

Powered by CamScanner

2:38 se cierra registro sector arriba del Sistema.

2:47 cierro valvula principal para llenar tanques.

5:15 Me retiro de la PTAP TACARIMENA el operador Gilber Perez dejando la misma sectorizacion y sistema operativo apagado y cerrado.

Domingo 26-07-2026

5:59 Ingreso a la PTAP TACARIMENA la operadora Diana Ortiz

6:16 Con los respectivos EPP se supervisa el sistema electrico ok subo - Tocas y se Verifica sistema operativo normal

6:25 Se activa bombo electro sumergible y se programa el retro lavado

6:31 Activo la bomba centrifugo y Verifico en actividad la #2

6:40 Niveles de tanques para dar inicio al servicio de agua

6:48 se realiza el recorrido y toma numeración de los respectivos Micro medidores de luz y macro medidores de agua

6:50 Abro sector arriba del sistema operativo PTAP TACARIMENA

6:53 se da apertura Valvula principal para continuar enviando Agua Ramal 1 y 2

8:22 sistema operativo y electrico funcionando con normalidad

8:32 Se supervisa bombas centrifugo #2 y electro Sumergible #1 en actividad normal y niveles de tanques tanqueando a la hora ok

8:36 Caudal extraido de pozo por filtracion es de 15,66 LPS a la hora

11:42 Saliendo la red

12:12 sistema electrico y operativo funcionando con normalidad y bombas En actividad sin novedad

12:21 Niveles de tanque y caudal extraido de pozo por filtracion

1:39 Sistema operativo y bombas operando con normalidad

2:44 se cierra registro sector arriba del sistema operativo PTAP TACARIMENA

2:54 Se Cierra Valvula principal para terminar de llenar tanque

3:19 Se da apertura Valvula Ramal 3

3:30 Se Cierra Valvula Ramales 1 y 2 y se dejan sectorizado los demas ramales

3:58 Se transcriben las actividades realizada durante la operacion en la PTAP TACARIMENA

NKB

Powered by CamScanner

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1117323307
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			EDISON ALEJANDRO ESTRADA SERRADA
CIUDAD/MUNICIPIO:	YOPAL	DEPARTAMENTO:	CASANARE
DIRECCIÓN:	CALLE 33 A 27 C 72	TELÉFONO:	9999999
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio al por mayor de computadores, equipo per
FORMA DE PRESENTACIÓN:	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA:	01 - 001
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**4666556468**	TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES septiembre AÑO 2026	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES septiembre AÑO 2026
DÍAS DE MORA:	0		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2026/09/14	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	9998042857

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	1	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 280.200	$ 0	$ 280.200
SUBTOTALES:										**$ 280.200**	**$ 0**	**$ 280.200**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS005	EPS005-SANITAS S.A	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 218.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 218.900	$ 0	$ 0	$ 218.900
SUBTOTALES:													**$ 218.900**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 218.900**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES				
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO	
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 42.700	$ 42.700	$ 0	$ 0	$ 42.700	
SUBTOTALES:									**$ 42.700**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 42.700**	

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																		SEGURIDAD SOCIAL																				PARAFISCALES						
																												PENSIÓN								SALUD						ARP						CCF		SENA	ICBF	ESAP	MINEDU
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 1117323307	ESTRADA SERRADA EDISON ALEJANDRO	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS		$ 1.750.905				NO																		230301-PORVENIR	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200	EPS005-SANITAS S.A	30	$ 1.750.905	$ 218.900	$ 0	$ 218.900	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	30	$ 1.750.905	111732330	$ 42.700	$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 541.800

Alcaldía Municipal de Yopal


CERTIFICACIÓN

1200.120.75

LA SECRETARIA GENERAL A TRAVES DEL PROGRAMA DE ATENCION AL CIUDADANO

Que el señor (a) **EDISON ALEJANDRO ESTRADA SERRADA**, identificado (a) con cédula de ciudadanía No **1117323307** adscrito (a) a la **SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA** número de contrato **0710-2026** se encuentra a paz y salvo desde el 30 de agosto del 2026 al 29 de septiembre del 2026, no cuenta con usuario de QFdocument.

Fuente: Herramienta QFDocument / Anexo pantallazo



Nota: Se aclara que a la fecha no se evidencian PQRSD para ese periodo, se informa que es responsabilidad del contratista o funcionario el manejo del usuario.

La presente se expide a solicitud del interesado(a) a los treinta (30) días del mes de septiembre del 2026

Leydi Dayan Sanchez
Técnico Contratado

DAHIANA MELIZA HERRERA QUIJANO
PROFESIONAL UNIVERSITARIO GRADO-04