INSPECCION PREOPERACIONAL DE VEHICULO

INVISBU - Instituto de Vivienda de Interes Social y Reforma Urbana

Fecha:	2026-06-01	**Vehiculo:**	GDU573 - RENAULT DUSTER (2025)
Conductor:	Carlos Miguel Martinez Garcia	**CC:**	11317126
Kilometraje:	15840 km	**Registrado por:**	Carlos Miguel Martinez Garcia

Documentacion

Item	Calificacion
Tarjeta de Propiedad	Excelente
Seguro Obligatorio SOAT	Excelente
Tecnicomecanica	Excelente
Licencia de Conduccion	Excelente

Carroceria

Item	Calificacion
Latoneria	Excelente
Puertas	Bien
Asientos y Apoya Cabezas	Excelente
Sillas Traseras	Excelente
Cojineria	Excelente
Seguros y/o Bloqueos de Puertas	Excelente
Limpia Parabrisas	Excelente
Tanque y Dosificadores de Agua para Limpia Parabrisas	Excelente
Vidrios	Excelente
Retrovisores Laterales	Excelente
Retrovisor Central	Excelente
Pito y/o Bocina	Excelente

Observaciones: Dos sumideros leves puerta superior derecha

Indicadores y/o Medidores

Item	Calificacion
Velocimetro	Excelente
Tacometro	Excelente

Medidor de Temperatura Motor	Excelente
Medidor Temperatura de Aceite	Excelente
Medidor de Nivel de Combustible	Excelente

Sistemas de Frenos

Item	Calificacion
Pedal	Excelente
Pastillas	Excelente
Bandas	Excelente
Liquido de Frenos	Excelente

Sistema de Luces y Testigos

Item	Calificacion
Farolas	Excelente
Luces Altas y Bajas	Excelente
Cocuyos Delanteros y Traseros	Excelente
Luces de Estacionamiento	Excelente
Direccionales Delanteras y Traseras	Excelente
Luces de Reversa	Excelente
Indicadores y/o Testigos de Tablero	Excelente

Sistema de Prevencion y Seguridad

Item	Calificacion
Cinturones de Seguridad	Excelente
Cunias y/o Tacos	Excelente
Gato/Elevador Mecanico/Hidraulico	Excelente
Llantas y Llanta de Repuesto	Excelente
Juego de Herramientas	Bien
Senializacion de Emergencia	Excelente
Botiquin de Primeros Auxilios	Bien
Extintor Contraincendios	Excelente
Linterna	Mal

Observaciones: No tiene linterna