Septiembre del 2026

Doctora

MARIA ISABEL VELOZA VASQUEZ

Supervisor CPS N.º 187-2026

EMPRESAS PÚBLICAS DEL QUINDIO EPQ S.A ESP

Armenia, Quindío

ASUNTO: PRIMER INFORME **DE ACTIVIDADES DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Nº. 187-2026**

Cordial saludo, me permito presentar el **PRIMER INFORME DE ACTIVIDADES entre el periodo comprendido del 21 de agosto de 2026 hasta el 19 de septiembre de 2026** del contrato de prestación de servicios que he celebrado con la entidad, así:

Contrato No	187 de 2026
Tipo de contrato:	Prestación de Servicios Profesionales
Contratista:	SANTIAGO PADILLA CASTILLO, identificado con La cédula de ciudadanía No. 1.094.948.667 de Armenia Quindío
Objeto:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR LAS ACTIVIDADES ENMARCADAS AL CUMPLIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DE EMPRESAS PÚBLICAS DEL QUINDIO S.A. E.S.P
Valor del contrato: Valor Adición:	$9.900.000 NUEVE MILLONES NOVECIENTOS MIL PESOS MCTE
Forma de pago:	Sera cancelado al contratista el valor pactado mediante tres (03) pagos parciales de cada (treinta) 30 días calendario por el valor de **TRES MILLONES TRESCIENTOS MIL PESOS M/CTE ($3.300.000,00) previo** a la presentación de la cuenta de cobro, certificado suscrito por el supervisor, informe de actividades contractuales, soporte del pago al sistema general de seguridad social en salud, pensión y ARL.
Fecha de inicio del contrato:	21 de Agosto del 2026
Tiempo de ejecución del contrato:	noventa (90) días calendario
Fecha de terminación del contrato:	18 de noviembre de 2026

Powered by CamScanner

Valor a cobrar en la presente cuenta	TRES MILLONES TRESCIENTOS MIL PESOS MCTE ($3.300.000)

ACTIVIDADES DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES:

ACTIVIDAD No.1 BRINDAR APOYO EN LA VERIFICACIÓN DE NUEVOS EXPEDIENTES CORRESPONDIENTES A LOS CASOS ESPECIALES POR CONCEPTO MÉDICO LABORAL, RELACIONADOS CON TRABAJADORES DE EPQ S.A. E.S.P QUE CUENTEN CON RESTRICCIONES Y/O RECOMENDACIONES MÉDICAS.

Durante el periodo del presente informe se proyecta como actividad pendiente, en espera de la **programación de la fecha y hora de citación de los trabajadores en la sede principal de Empresas Públicas del Quindío**, con el fin de realizar las reuniones correspondientes y dejar constancia documental mediante **actas de reunión y seguimiento**, en las cuales se registren los compromisos, recomendaciones, novedades y acciones que se deriven de cada caso.

ACTIVIDAD No 2. BRINDAR APOYO EN LA EJECUCIÓN DE INSPECCIONES PERIÓDICAS EN LAS DIFERENTES INSTALACIONES DE EPQ S.A. E.S.P. MEDIANTE LA APLICACIÓN DE LAS CORRESPONDIENTES LISTAS DE CHEQUEO, CON EL FIN DE VERIFICAR EL ESTADO DE LAS INSTALACIONES Y DE LOS RECURSOS REQUERIDOS PARA GARANTIZAR UNA RESPUESTA ORGANIZADA Y OPORTUNA ANTE CUALQUIER EMERGENCIA O EVENTO QUE PUEDA PRESENTARSE EN CUALQUIERA DE LAS SEDES DE EPQ SA. E.S.P.

Durante el periodo objeto del presente informe se realizaron inspecciones de Seguridad y Salud en el Trabajo en las Plantas de Tratamiento de Agua Potable del municipio de Quimbaya y coordinación de Circasia, con el propósito de verificar las condiciones generales de seguridad, el estado de los elementos destinados para la atención de emergencias y las condiciones de accesibilidad y señalización de los equipos de primeros auxilios y respuesta ante emergencias.

Durante las inspecciones se efectuó registro fotográfico de las condiciones encontradas, como evidencia de las actividades desarrolladas y como mecanismo de seguimiento para las acciones de mejora identificadas.

Planta de Tratamiento de Quimbaya


Durante la inspección realizada en la Planta de Tratamiento de Quimbaya se identificó que un extintor presentaba condiciones inadecuadas en su manómetro, situación que podía afectar la confiabilidad de estos elementos como medios de primera respuesta ante una eventual emergencia.

Ante esta condición, se procedió a reportar la novedad y gestionar el cambio del extintor identificado, con el propósito de garantizar que los equipos destinados al control inicial de incendios se encuentren en condiciones adecuadas de funcionamiento y disponibilidad.


Powered by CamScanner

De igual manera, durante la inspección se verificó el estado de los elementos de primeros auxilios, encontrándose estos en condiciones adecuadas para su utilización y se recomienda intervención inmediata para la adecuada instalación de la camilla de primeros auxilios.









Coordinación de Circasia

Se realizó visita a la Coordinación de Circasia, donde se identificó una condición relacionada con la ubicación de la camilla destinada para la atención de primeros auxilios, debido a que esta se encontraba en un lugar con obstáculos que dificultaban su acceso y disponibilidad inmediata.

Como medida de mejora se recomendó reubicar la camilla en un sitio de fácil acceso, libre de obstáculos y debidamente identificado, de manera que pueda ser utilizada de forma rápida y segura ante una eventual emergencia.

Como parte de las acciones de mejora se realizó la señalización correspondiente, buscando facilitar la identificación de los sitios de evacuación y contribuir a una respuesta más oportuna ante situaciones que requieran atención de primeros auxilios.

Powered by CamScanner

CRONOGRAMA DE CAPACITACIÓN ANUAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PARA LA VIGENCIA DOS MIL VEINTISÉIS (2026), CUANDO LE SEA REQUERIDO POR EL SUPERVISOR CONTRACTUAL.

Durante el periodo correspondiente al presente informe no se realizó la programación de jornadas para la práctica de exámenes médicos ocupacionales de ingreso, periódicos o de egreso, debido a que se encuentra pendiente la recepción de las directrices correspondientes por parte del supervisor contractual.

En este sentido, queda pendiente la definición de las fechas, horarios, trabajadores a convocar y demás aspectos administrativos necesarios para la programación de las valoraciones médico-ocupacionales, de acuerdo con las instrucciones que sean impartidas por la supervisión del contrato.


ACTVIDAD No 5 BRINDAR APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO PROFESIONAL EN LA VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES EN MATERIA DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y' SALUD EN EL TRABAJO (SG-SST) POR PARTE DE LOS CONTRATISTAS DE OBRA DE EPQ S.A. E.S.P., DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD VIGENTE.

Durante el periodo objeto del presente informe se realizó acompañamiento al área de Servicios Públicos Domiciliarios en el municipio de Quimbaya, específicamente en las actividades relacionadas con la atención de una situación ocasionada por un deslizamiento de tierra que generó la obstrucción y retención de aguas residuales, afectando el adecuado flujo de estas.


La intervención estuvo orientada a facilitar la recuperación de las condiciones adecuadas para el flujo de las aguas residuales, mediante las labores necesarias para retirar la obstrucción generada por el material producto del deslizamiento y permitir nuevamente la circulación de las aguas por el cauce correspondiente.


Durante el acompañamiento se realizó seguimiento a las condiciones de seguridad asociadas a las labores ejecutadas, teniendo en cuenta la exposición a riesgos derivados de las condiciones del terreno, la presencia de aguas residuales y la ejecución de actividades de trabajo en alturas.

Powered by CamScanner










Powered by CamScanner


ACTVIDAD No 6 EJECUTAR LAS DEMÁS ACTIVIDADES, QUE EN VIRTUD DE LA NECESIDAD DEL SERVICIO TENGAN RELACIÓN DIRECTA CON EL OBJETO CONTRACTUAL.

De acuerdo con las directrices impartidas por la supervisión del contrato, el día 28 de agosto de 2026 se realizaron visitas a diferentes trabajadores de Empresas Públicas del Quindío que, como consecuencia de la situación presentada por el terremoto ocurrido el 10 de agosto de 2026, desarrollaron temporalmente sus actividades bajo la modalidad de trabajo en casa.

Estas visitas tuvieron como finalidad realizar seguimiento a las condiciones en las cuales los trabajadores se encontraban desarrollando sus actividades laborales desde sus hogares, identificando aspectos relacionados con las condiciones de seguridad y salud en el trabajo y brindando las recomendaciones correspondientes dentro del alcance de la actividad.








Adicionalmente, de acuerdo con las directrices impartidas por la supervisora, durante la semana comprendida entre el 7 y el 11 de septiembre de 2026, se adelantaron actividades relacionadas con la formación en trabajo en alturas, orientadas a la capacitación como trabajador autorizado y coordinador de trabajo en alturas, según correspondiera.


Estas actividades se desarrollaron como apoyo al fortalecimiento de las competencias necesarias para la ejecución segura de labores que impliquen exposición al riesgo de

Powered by CamScanner

trabajo en alturas, atendiendo las necesidades identificadas por la entidad y las instrucciones impartidas por la supervisión contractual.







Powered by CamScanner

ACTIVIDAD No.7: PRESENTAR LA CUENTA DE COBRO Y EL INFORME DE ACTIVIDADES MENSUALES.

Durante el periodo comprendido entre el **21 de agosto y el 19 de septiembre de 2026**, se elaboró y presentó el **primer informe de actividades correspondiente al contrato de prestación de servicios profesionales No. 187 de 2026**, junto con la respectiva **cuenta de cobro**, de conformidad con las obligaciones contractuales establecidas.

ACTIVIDAD NO.8: ACREDITAR EL PAGO AL SISTEMA GENERAL EN SEGURIDAD SOCIAL.

Durante el periodo objeto del presente informe se realizó el **pago correspondiente al Sistema General de Seguridad Social**, correspondiente al mes de **agosto de 2026**, dando cumplimiento a las obligaciones relacionadas con los aportes al sistema.
El pago fue efectuado mediante la **planilla No. 9511930961**, correspondiente al periodo de agosto de 2026, y se presenta como soporte para acreditar el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con los aportes al **Sistema General de Seguridad Social en Salud, Pensión y Riesgos Laborales**, de acuerdo con las obligaciones contractuales establecidas.

Las evidencias se anexan en un drive, como fotografías, formatos diligenciados y observaciones.

Cordialmente,

SANTIAGO PADILLA CASTILLO
C.C.1.094.948.667
CONTRATISTA CPS 187-2026

Powered by CamScanner