LUGAR: CEFE Chapinero – Calle 82 con Carrera 11, Bogotá D.C.

FECHA: 09 / 09 / 2026

HORA: 10:00 a. m. – 12:40 p. m.

TEMA: Diagnóstico de infraestructura y prevención de caídas en el CEFE Chapinero

OBJETIVO: Presentar los resultados del recorrido de diagnóstico realizado en el CEFE Chapinero para identificar los puntos sensibles de caída, y coordinar con el arquitecto diseñador del edificio las alternativas de intervención.

La información y los datos suministrados son confidenciales, serán usados con fines estadísticos y para envío de información institucional relacionada con el asunto de la reunión. "Ley 1581 de 2012". Cuando este formato se diligencie de forma física, se debe hacer en letra clara y legible y con esfero de tinta negra para que sea entregado posteriormente y de manera obligatoria al Grupo Interno de Trabajo de Servicios Administrativos-Área de gestión documental con el fin de realizar su digitalización y registro en el Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos de Archivo - SGDEA Orfeo.

ASISTENTES A LA REUNIÓN *(Si son más de diez participantes anexar registro de asistencia)*				
NOMBRE	**ÁREA/ ENTIDAD/ ORGANIZACIÓN**	**CARGO**	**EXTENSIÓN/ CELULAR**	**CORREO ELECTRÓNICO**
Alejandro Rogelis	Independiente	Arquitecto		
Antonina Ríos	SCRD - SIPC	Contratista		
María Jiménez	SCRD - SIPC	Contratista		
Mario Jiménez	SCRD	Arquitecto		
Pablo Chávez	SCRD - CEFE	Contratista		
Juan López	SCRD	Arquitecto		
Miguel Muñoz	SCRD	Arquitecto		
Emmanuel Guerra	SCRD	Contratista		
Alejandra Mendez	SCRD- DACP	Profesional Especializada		
Arturo Cortes	SCRD - CEFE	Contratista		

En el caso de funcionarios y/o contratistas, el registro de firmas se realizará electrónicamente a través del aplicativo SGDEA Orfeo. Los asistentes externos deberán incluir sus firmas en el campo asignado para tal fin dentro de este formato.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN:

Se realizó la visita conjunta de diagnóstico de infraestructura en el CEFE Chapinero, con el objetivo de identificar los puntos sensibles de caída en el edificio y definir el tipo de intervención requerido en cada uno.

El recorrido se realizó desde el piso 11 (terraza) hasta el piso 6, siguiendo la lógica de corredores, esquinas y escaleras de cada nivel.

Como resultado del recorrido se registraron 22 puntos sensibles, de los cuales 21 se clasificaron como críticos y 1 como atención. Los puntos registrados, su clasificación y las fotografías tomadas durante el recorrido quedaron consignados en el archivo de diagnóstico de campo que se anexa a la presente acta.

El arquitecto Alejandro Rogelis, diseñador original del CEFE Chapinero, asistió a la reunión de manera gratuita y ofreció su acompañamiento y apoyo en el desarrollo de los diseños que podrían implementarse, para la adaptación del edificio en materia de prevención de caídas, sin comprometer el valor arquitectónico del proyecto.

COMPROMISOS		
DESCRIPCIÓN	**RESPONSABLE**	**PLAZO** (Si aplica)
1. Compartir el archivo de diagnóstico de campo (formato Excel) con el registro de los 22 puntos evaluados, su clasificación y las fotografías tomadas durante el recorrido.	Infraestructura y Patrimonio – Emmanuel Guerra	Inmediato
2. El arquitecto Alejandro Rogelis apoyará el diseño de las propuestas de adaptación del CEFE Chapinero para la prevención de caídas.	Alejandro Rogelis	Por definir
3.		
4.		

Anexos: Archivo de diagnóstico de campo (formato Excel) con el registro de los 22 puntos evaluados en el recorrido del piso 11 (terraza) al piso 6, su clasificación y acta de asistencia y las fotografías tomadas durante la visita.

Firmas *(firmas de los participantes externos)*

Firmas *(firmas de los participantes externos)*

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Nombre y firma

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Nombre y firma

xxxxxxxxxxxxxxxxxx
Nombre y firma

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Nombre y firma

xxxxxxxxxxxxxxxxxx
Nombre y firma

Documento 20263300524593 firmado electrónicamente por:	
David Arturo Cortes Pineda	Contratista Subdirección de Gestión Cultural y Artística Fecha firma: 10-09-2026 13:13:33
Maria Alejandra Jimenez	contratista

Quevedo	Subdirección de Infraestructura y Patrimonio Cultural Fecha firma: 10-09-2026 12:17:23
Antonina Rios Cordoba	Contratista Subdirección de Infraestructura y Patrimonio Cultural Fecha firma: 10-09-2026 12:16:39
Emmanuel Brian Guerra Pinilla	Contratista Subdirección de Infraestructura y Patrimonio Cultural Fecha firma: 09-09-2026 19:37:08
Pablo Andres Chavez Torres	Contratista Subdirección de Infraestructura y Patrimonio Cultural Fecha firma: 10-09-2026 15:32:52

a326918ad974d1235d3c31978203259b938ad2424daed9990f35f7dc191f41e9

Codigo de Verificación CV: 5f179