GOBERNACIÓN
DEL TOLIMA

FRENTE DE TRABAJO

LÍBANO

UNIÓN TEMPORAL MARV 7

ABRIL DEL 2026

UNIÓN TEMPORAL MARV 7

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

INFORME

ABRIL 2026

OBJETO
CONTRATO NO.3034 DE 2026

"CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA".

FRENTE DE TRABAJO LÍBANO

UNIÓN TEMPORAL MARV 7

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

INFORME

ABRIL 2026

INTEGRANTES

SUPERVISOR DE CAMPO	ING. DIANA GALLEGO
MOTONIVELADORA NUEVA #1	ENRIQUE OLIS
RETROEXCAVADORA NUEVA #5	JOSE ALED OCAMPO
RETROEXCAVADORA ORUGA #5	JHONNY SANCHEZ
VOLQUETA #13	DUVERNEY AGUIRRE
VOLQUETA #16	EMIR DIAZ
VOLQUETA #49	HENRY ROCHA/JAVIER GUERRERO

FRENTE DE TRABAJO LÍBANO

UNIÓN TEMPORAL MARV 7

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

INFORME

ABRIL 2026

VIA INTERVENIDA

VILLAHERMOSA: POTOSÍ-PRIMAVERA BAJA

LÍBANO: SANTA TERESA-LA HONDA

FRENTE DE TRABAJO LÍBANO

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

UNIÓN TEMPORAL MARV 7

INFORME

ABRIL 2026


MAQUINARIA EN OPERACIÓN













FRENTE DE TRABAJO LÍBANO

UNIÓN TEMPORAL MARV 7

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

INFORME

ABRIL 2026

TOTAL, ACTIVIDADES REALIZADAS VILLAHERMOSA MEJORAMIENTO DE LA VÍA

FECHA	ABSCISA		VOLQUETA No.	VOL. VIAJE	No. VIAJES	VOLUMEN
	DE	A				
15/04/2026	**K0+000**	K0+250	13, 16	7	4	28
16/04/2026	**K0+250**	K0+500	13, 16	7	6	42
20/04/2026	**K0+500**	K0+750	13, 16	7	6	42
23/04/2026	**K0+750**	K1+000	13, 16	7	6	42
24/04/2026	**K1+000**	K1+250	13, 16	7	4	28
27/04/2026	**K1+250**	K1+500	13, 16	7	4	28
28/04/2026	**K1+500**	K1+750	13, 16	7	6	42
30/04/2026	**K1+750**	K2+000	13, 16	7	4	28
TOTAL, MEJORAMIENTO DE LA VÍA						**280**

FRENTE DE TRABAJO LÍBANO

UNIÓN TEMPORAL MARV 7

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

INFORME

ABRIL 2026

TOTAL, ACTIVIDADES REALIZADAS VILLAHERMOSA CONFORMACIÓN DE LA VÍ

FECHA	ABSCISA		LONGITUD	ANCHO	AREA
	DE	A			
15/04/2026	K0+000	K0+250	250	5	1.250
16/04/2026	K0+250	K0+500	250	5	1.250
20/04/2026	K0+500	K0+750	250	5	1.250
23/04/2026	K0+750	K1+000	250	5	1.250
24/04/2026	K1+000	K1+250	250	5	1.250
27/04/2026	K1+250	K1+500	250	5	1.250
28/04/2026	K1+500	K1+750	250	5	1.250
30/04/2026	K1+750	K2+000	250	5	1.250
TOTAL, CONFORMACION DE LA VIA					10.000

FRENTE DE TRABAJO LÍBANO

UNIÓN TEMPORAL MARV 7

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

INFORME

ABRIL 2026

TOTAL, ACTIVIDADES REALIZADAS VILLAHERMOSA CONFORMACIÓN DE CUNETAS

FECHA	ABSCISA		LONGITUD	N° CARRILES	LONGITUD TOTAL
	DE	A			
15/04/2026	K0+000	K0+250	250	1	250
16/04/2026	K0+250	K0+500	250	1	250
20/04/2026	K0+500	K0+750	250	1	250
23/04/2026	K0+750	K1+000	250	1	250
24/04/2026	K1+000	K1+250	250	1	250
27/04/2026	K1+250	K1+500	250	1	250
28/04/2026	K1+500	K1+750	250	1	250
30/04/2026	K1+750	K2+000	250	1	250
TOTAL CUNETA					**2.000**

FRENTE DE TRABAJO LÍBANO

UNIÓN TEMPORAL MARV 7

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

INFORME

ABRIL 2026

TOTAL, ACTIVIDADES REALIZADAS VILLAHERMOSA CON LA RETROEXCAVADORA DE ORUGA

FECHA	ABSCISA		LONG	ANCHO	ALTO	VOLUMEN
	DE	A				
15/04/2026	POTOSÍ-PRIMAVERA BAJA		20	2	2	80
16/04/2026			20	3	2	120
17/04/2026			10	3	1	30
20/04/2026			30	3	1	90
21/04/2026			30	3	1	90
22/04/2026			30	3	2	180
23/04/2026			20	3	1	60
24/04/2026			30	3	1	90
28/04/2026			30	3	1	90
29/04/2026			30	3	1	90
30/04/2026			10	3	1	30
REMOCIÓN DE MATERIAL SOBRE LA VIA						**950**

FRENTE DE TRABAJO LÍBANO

UNIÓN TEMPORAL MARV 7

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

INFORME

ABRIL 2026

TOTAL, ACTIVIDADES REALIZADAS LÍBANO: SANTA TERESA-LA HONDA

FECHA	ABSCISA		LONGITUD	ANCHO	AREA
	DE	A			
15/04/2026	K0+000	K0+230	230	5	1.150
16/04/2026	K0+230	K0+460	230	5	1.150
17/04/2026	K0+460	K0+690	230	5	1.150
18/04/2026	K0+690	K0+920	230	5	1.150
20/04/2026	K0+920	K1+150	230	5	1.150
21/04/2026	K1+150	K1+380	230	5	1.150
22/04/2026	K1+380	K1+610	230	5	1.150
23/04/2026	K1+610	K1+840	230	5	1.150
24/04/2026	K1+840	K2+070	230	5	1.150
27/04/2026	K2+070	K2+300	230	5	1.150
28/04/2026	K2+300	K2+530	230	5	1.150
29/04/2026	K2+530	K2+760	230	5	1.150
30/04/2026	K2+760	K3+000	240	5	1.200
TOTAL, CONFORMACION DE LA VIA					15.000

FRENTE DE TRABAJO LÍBANO

UNIÓN TEMPORAL MARV 7

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

INFORME

ABRIL DEL 2026

TOTAL, ACTIVIDADES REALIZADAS

MUNICIPIO	TOTAL (KM)	VOLUMEN (M3)
LÍBANO: SANTA TERESA	3,0	
VILLAHERMOSA KIT: POTOSÍ-PRIMAVERA BAJA	2,0	
VILLAHERMOSA ORUGA: POTOSÍ-PRIMAVERA BAJA		950
TOTAL, KILOMETROS INTERVENIDOS Y MATERIAL REMOVIDO	**5,0 KM**	**950 M3**

FRENTE DE TRABAJO LÍBANO

CONTRATISTA
UNION TEMPORAL MARV 7

OBJETO DEL CONTRATO

CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS DE PUNTOS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA

REGISTRO FOTOGRÁFICO

FRENTE DE TRABAJO LÍBANO

ABRIL 2026

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA – SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y HÁBITAT

UNIÓN TEMPORAL MARV 7	**CONTRATO NO.3034 DE 2026**	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA

MUNICIPIO DE LÍBANO

PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 15 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DEL 2026

INFORME MENSUAL
GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN 3
2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 3
3. LOCALIZACIÓN 4
4. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO 5
5. VIAS DEL MUNICIPIO 5
5.1 SECTOR 1: 5
6. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL MES 5
6.1 CONTROL DE LA PROGRAMACIÓN 6
7. PERSONAL, MAQUINARIA Y EQUIPO 7
7.1 PERSONAL UTILIZADO 7
7.2 MAQUINARIA Y EQUIPO UTILIZADO POR EL CONTRATISTA 7
8. REGISTRO FOTOGRÁFICO 8
8.1 ACTIVIDADES VILLAHERMOSA: POTOSÍ-PRIMAVERA BAJA 8
8.2 ACTIVIDADES LIBANO: SANTA TERESA-LA HONDA 12
8.3 ACTIVIDADES RETROEXCAVADORA DE ORUGA: POTOSÍ-PRIMAVERA BAJA 19

UNIÓN TEMPORAL MARV 7	CONTRATO NO.3034 DE 2026	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

1. INTRODUCCIÓN

El presente documento tiene como objetivo dar a conocer los aspectos relevantes de la gestión de la maquinaria pesada y volquetas de la Gobernación del Tolima y la maquinaria de la unión nacional de gestión de riesgo de desastres, en la realización y atención de emergencias viales, puntos críticos y mantenimiento de la red vial del Municipio del Líbano – Tolima.

2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

El proyecto a realizar consta del mantenimiento en la zona rural de los Municipios de Rovira, Roncesvalles, San Antonio exactamente en la vía Líbano – Villahermosa, con maquinaria de la Gobernación del Tolima.

La infraestructura por intervenir beneficia los municipios del Líbano y Villahermosa. Se realizará el mantenimiento a los tramos críticos autorizados por la Gobernación del Tolima y así proveer una superficie de rodamiento adecuada, con el fin de facilitar el diario vivir a la comunidad.

Cabe resaltar que las actividades solamente contemplan limpieza, ampliación de la vía, remoción de derrumbes, recuperación banca, apertura y extendido de material de mejoramiento con el apoyo de la retroexcavadora, motoniveladora y volqueta.


Esta es una obra que representa un gran aporte para la comunidad, adicionalmente, en este caso no solo se benefician los que residen cerca, sino que se favorece en general a todos los habitantes del Municipio, teniendo en cuenta que es una zona de desarrollo agrícola y de crecimiento turístico.

3. LOCALIZACIÓN

El proyecto principalmente se encuentra ubicado en el país de Colombia oficialmente República de Colombia, es un país soberano situado en la región noroccidental de América del Sur que se encuentra constituido en un estado unitario, social y democrático de derecho cuya forma de gobierno es presidencialista. Es una república que está organizada políticamente en 32 departamentos descentralizados y el Distrito capital de Bogotá, sede del gobierno nacional.

En Colombia, exactamente en el departamento del Tolima que es uno de los treinta y dos departamentos que, junto con Bogotá, Distrito Capital, forman la República de Colombia. Su capital es Ibagué. Está ubicado en el centro-oeste del país, en la región andina, limitando al norte con Caldas, al este con Cundinamarca, al sur con Huila y Cauca, y al oeste con Valle del Cauca, Quindío y Risaralda. El río Magdalena atraviesa Tolima de sur a norte.

Líbano es un municipio colombiano situado en el departamento del Tolima. Es el tercer municipio más extenso en área urbana del departamento, solo superado por su capital Ibagué y el municipio de El Espinal. Tiene una temperatura media de 20 °C. Sus actividades económicas son la agricultura, la ganadería, el turismo y la producción literaria. Su población es de 45 262 habitantes (según el censo de 2018). Limita al norte con los municipios de Villahermosa y Armero, al occidente con el municipio de Murillo, al oriente con los municipios de Lérida y Santa Isabel y al sur con el municipio de Santa Isabel.



4. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

MANTEMINIENTO VIAL
Conformación de la red vía.

5. VIAS DEL MUNICIPIO

5.1 SECTOR 1:

El sector 1, es la zona de pastales, vía ubicada en la vía Líbano – Villa Hermosa:

N°	DESCRIPCIÓN - VEREDA	KILOMETROS
1	Líbano – Villa Hermosa	31

6. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL MES

Durante el periodo comprendido se realizaron las actividades de mantenimiento, destinados primordialmente a la recuperación y conformación de la vía, limpieza mecánica y reconstrucción de cunetas; estas actividades se realizaron con un kit de maquinaria amarilla el cual está conformado por 3 Volquetas, 1 motoniveladora y 1 retroexcavadora y 1 retroexcavadora de oruga.

Se realizaron las actividades de mantenimiento con la motoniveladora sobre la vía Líbano-Villahermosa en los sectores de Potosí y Primavera baja, al igual que con la retroexcavadora de oruga sobre la misma mencionada anteriormente, específicamente mejoramiento y conformación de la misma para la recuperación de la banca en las veredas.

Se atendieron puntos críticos en zonas afectadas del municipio, específicamente en las veredas Santa Teresa-La Honda, realizando actividades de limpieza y recuperación de la vía en general.

Esto permitió la solución y rehabilitación del corredor vial, ya que es importante restablecer el tránsito vehicular para beneficio de la comunidad y el poder transportar sus productos.

Para finalizar, en el periodo transcurrido del mes se conformaron 2,0 km de vía correspondientes a Villahermosa, 3,0 km en la vía del Líbano y en limpieza-remoción de tierra con la retroexcavadora de oruga sobre la vía Villahermosa 950 m3; el estado del tiempo y las condiciones climáticas no fueron favorables y se registraron lluvias equivalentes a un total de 20 horas.

6.1 **CONTROL DE LA PROGRAMACIÓN**

De conformidad con las actividades realizadas, se han conformado 2,0 km y 950 m3 de remoción de tierra en la vía de Villahermosa, y 3,0 km en la vía del Líbano:

FECHA	MUNICIPIO	KILOMETROS INTERVENIDOS (KM)
Del 15/04/2026 al 30/04/2026	VILLAHERMOSA: POTOSÍ-PRIMAVERA BAJA	2,0
Del 15/04/2026 al 30/04/2026	LÍBANO: SANTA TERESA-LA HONDA	3,0
TOTAL, KILOMETROS INTERVENIDOS		**5,0 KM**

Logrando atender puntos críticos en la vía de Villahermosa con la retroexcavadora de oruga se muestra a continuación la cantidad de tierra removida:

FECHA	MUNICIPIO	VOLUMEN (M3)
Del 15/04/2026 al 30/04/2026	VILLAHERMOSA: POTOSÍ-PRIMAVERA BAJA	950
TOTAL, LIMPIEZA Y REMOCIÓN DE MATERIAL SOBRE LA VÍA		**950 M3**

7. PERSONAL, MAQUINARIA Y EQUIPO

7.1 PERSONAL UTILIZADO

CARGO	PROFESION	NOMBRE
SUPERVISOR	INGENIERO CIVIL	DIANA GALLEGO
OPERARIO DE MOTONIVELADORA	OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA	ENRIQUE OLIS
CONDUCTOR DE VOLQUETA	CONDUCTOR DE MAQUINARIA PESADA	HENRY ROCHA
CONDUCTOR DE VOLQUETA	CONDUCTOR DE MAQUINARIA PESADA	EMIR DIAZ
CONDUCTOR DE VOLQUETA	CONDUCTOR DE MAQUINARIA PESADA	DUVERNEY AGUIRRE
CONDUCTOR DE VOLQUETA	CONDUCTOR DE MAQUINARIA PESADA	JAVIER GUERRERO
OPERARIO DE RETROEXCAVADORA	OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA	JOSE ALED OCAMPO
OPERARIO DE RETROEXCAVADORA DE ORUGA	OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA	JHONNY SANCHEZ

7.2 MAQUINARIA Y EQUIPO UTILIZADO POR EL CONTRATISTA


Para realizar las labores durante este periodo se empleó el kit de maquinaria pesada como:

MAQUINARIA	NUMERO	CANTIDAD
MOTONIVELADORA	NUEVA #1	1
RETROEXCAVADORA	NUEVA #5	1
RETRO. DE ORUGA	5	1
VOLQUETA	13, 16, 49	3

UNIÓN TEMPORAL MARV 7	CONTRATO NO.3034 DE 2026	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA


8. REGISTRO FOTOGRÁFICO

8.1 ACTIVIDADES VILLAHERMOSA: POTOSÍ-PRIMAVERA BAJA






POTOSÍ-PRIMAVERA BAJA







POTOSÍ-PRIMAVERA BAJA

UNIÓN TEMPORAL MARV 7	CONTRATO NO.3034 DE 2026	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA






POTOSÍ-PRIMAVERA BAJA





POTOSÍ-PRIMAVERA BAJA

UNIÓN TEMPORAL MARV 7	CONTRATO NO.3034 DE 2026	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA






POTOSÍ-PRIMAVERA BAJA






POTOSÍ-PRIMAVERA BAJA

UNIÓN TEMPORAL MARV 7	CONTRATO NO.3034 DE 2026	GOBERNACION DEL TOLIMA






POTOSÍ-PRIMAVERA BAJA






POTOSÍ-PRIMAVERA BAJA



POTOSÍ-PRIMAVERA BAJA


8.2 ACTIVIDADES LIBANO: SANTA TERESA-LA HONDA







SANTA TERESA-LA HONDA


UNIÓN TEMPORAL MARV 7	CONTRATO NO.3034 DE 2026	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA





SANTA TERESA-LA HONDA





SANTA TERESA-LA HONDA

UNIÓN TEMPORAL MARV 7	CONTRATO NO.3034 DE 2026	GOBERNACION DEL TOLIMA





SANTA TERESA-LA HONDA







SANTA TERESA-LA HONDA


UNIÓN TEMPORAL MARV 7	CONTRATO NO.3034 DE 2026	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA





SANTA TERESA-LA HONDA






SANTA TERESA-LA HONDA

UNIÓN TEMPORAL MARV 7	CONTRATO NO.3034 DE 2026	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA





SANTA TERESA-LA HONDA







SANTA TERESA-LA HONDA


UNIÓN TEMPORAL MARV 7	CONTRATO NO.3034 DE 2026	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA







SANTA TERESA-LA HONDA






SANTA TERESA-LA HONDA





SANTA TERESA-LA HONDA



SANTA TERESA-LA HONDA

UNIÓN TEMPORAL MARV 7	CONTRATO NO.3034 DE 2026	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

8.3 ACTIVIDADES RETROEXCAVADORA DE ORUGA: POTOSÍ-PRIMAVERA BAJA






POTOSÍ-PRIMAVERA BAJA





POTOSÍ-PRIMAVERA BAJA

UNIÓN TEMPORAL MARV 7	CONTRATO NO.3034 DE 2026	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA





POTOSÍ-PRIMAVERA BAJA





POTOSÍ-PRIMAVERA BAJA


UNIÓN TEMPORAL MARV 7	CONTRATO NO.3034 DE 2026	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA






POTOSÍ-PRIMAVERA BAJA





POTOSÍ-PRIMAVERA BAJA

UNIÓN TEMPORAL MARV 7	CONTRATO NO.3034 DE 2026	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA





POTOSÍ-PRIMAVERA BAJA

DIANA MARCELA GALLEGO CAMPOS
SUPERVISORA DE CAMPO

VERSION 1	GOB-M-009	
UNIÓN TEMPORAL MARV 7	CONTRATO NO.3034 DE 2026 CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA INFORME DIARIO-TURNO	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

CARRETERA: POTOSÍ-PRIMAVERA BAJA					MUNICIPIO: VILLAHERMOSA		
MEJORAMIENTO DE LA VÍA CON MATERIAL DE LA ZONA					UNIDAD: M3		1.050
FECHA	ABSCISA		VOLQUETA No.	VOL. VIAJE	No. VIAJES	VOLUMEN	OBSERVACIONES
	DE	A					
15/04/2026	K0+000	K0+250	13, 16	7	4	28	Se laboro Normalmente.
16/04/2026	K0+250	K0+500	13, 16	7	6	42	Se laboro Normalmente.
20/04/2026	K0+500	K0+750	13, 16	7	6	42	Se laboro Normalmente.
23/04/2026	K0+750	K1+000	13, 16	7	6	42	Se laboro Normalmente.
24/04/2026	K1+000	K1+250	13, 16	7	4	28	Se laboro Normalmente.
27/04/2026	K1+250	K1+500	13, 16	7	4	28	Se laboro Normalmente.
28/04/2026	K1+500	K1+750	13, 16	7	6	42	Se laboro Normalmente.
30/04/2026	K1+750	K2+000	13, 16	7	4	28	Se laboro Normalmente.
TOTAL MEJORAMIENTO DE LA VÍA						280	
TOTAL MEJORAMIENTO DE LA VÍA CON MATERIAL DE LA ZONA						280	

Vo.Bo. Supervisora contrato 3034 DE 2026

Firma: Diana Gallego

Nombre: Diana Gallego

c.c. 38.210.237

Vo.Bo. Coordinador contrato 3034 DE 2026

Firma:

Nombre: Jeison Giovanni Alvis Lozano

c.c. 1.110.512.907

VERSION 1	GOB-M-009	
UNIÓN TEMPORAL MARV 7	CONTRATO NO.3034 DE 2026	GOBERNACION DEL TOLIMA
	CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA	
	INFORME DIARIO-TURNO	

CARRETERA: POTOSÍ-PRIMAVERA BAJA — **MUNICIPIO: VILLAHERMOSA**

CONFORMACION DE LA VIA SIN COMPACTAR — **UNIDAD: M2** — **10.000**

FECHA	ABSCISA DE	ABSCISA A	LONGITUD	ANCHO	AREA	OBSERVACIONES
15/04/2026	K0+000	K0+250	250	5	1.250	Se laboro Normalmente.
16/04/2026	K0+250	K0+500	250	5	1.250	Se laboro Normalmente.
20/04/2026	K0+500	K0+750	250	5	1.250	Se laboro Normalmente.
23/04/2026	K0+750	K1+000	250	5	1.250	Se laboro Normalmente.
24/04/2026	K1+000	K1+250	250	5	1.250	Se laboro Normalmente.
27/04/2026	K1+250	K1+500	250	5	1.250	Se laboro Normalmente.
28/04/2026	K1+500	K1+750	250	5	1.250	Se laboro Normalmente.
30/04/2026	K1+750	K2+000	250	5	1.250	Se laboro Normalmente.
TOTAL CONFORMACION DE LA VIA					**10.000**	
TOTAL CONFORMACION DE LA VIA SIN COMPACTAR					**10.000**	

Vo.Bo. Supervisora contrato 3034 DE 2026

Firma: Diana Gallego

Nombre: Diana Gallego

c.c. 38.210.237

Vo.Bo. Coordinador contrato 3034 DE 2026

Firma:

Nombre: Jeison Giovanni Alvis Lozano

c.c. 1.110.512.907

VERSION 1	GOB-M-009	
UNIÓN TEMPORAL MARV 7	CONTRATO NO.3034 DE 2026 CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA INFORME DIARIO-TURNO	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

CARRETERA: POTOSÍ-PRIMAVERA BAJA — **MUNICIPIO: VILLAHERMOSA**

CONFORMACION DE CUNETAS					UNIDAD: ML	2.000
FECHA	ABSCISA		LONGITUD	N° CARRILES	LONGITUD TOTAL	OBSERVACIONES
	DE	A				
15/04/2026	K0+000	K0+250	250	1	250	Se laboro Normalmente.
16/04/2026	K0+250	K0+500	250	1	250	Se laboro Normalmente.
20/04/2026	K0+500	K0+750	250	1	250	Se laboro Normalmente.
23/04/2026	K0+750	K1+000	250	1	250	Se laboro Normalmente.
24/04/2026	K1+000	K1+250	250	1	250	Se laboro Normalmente.
27/04/2026	K1+250	K1+500	250	1	250	Se laboro Normalmente.
28/04/2026	K1+500	K1+750	250	1	250	Se laboro Normalmente.
30/04/2026	K1+750	K2+000	250	1	250	Se laboro Normalmente.
TOTAL CUNETA					**2.000**	
TOTAL CONFORMACION DE CUNETAS					**2.000**	

Vo.Bo. Supervisora contrato 3034 DE 2026

Firma:
Nombre: Diana Gallego
c.c. 38.210.237

Vo.Bo. Coordinador contrato 3034 DE 2026

Firma:
Nombre: Jeison Giovanni Alvis Lozano
c.c. 1.110.512.907

VERSION 1	GOB-M-009	
UNIÓN TEMPORAL MARV 7	CONTRATO NO.3034 DE 2026	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA
	CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA	
	INFORME DIARIO-TURNO	

CARRETERA: SANTA TERESA-LA HONDA — **MUNICIPIO: LÍBANO**

CONFORMACION DE LA VIA SIN COMPACTAR — **UNIDAD: M2** — **15.000**

FECHA	ABSCISA DE	ABSCISA A	LONGITUD	ANCHO	AREA	OBSERVACIONES
15/04/2026	K0+000	K0+230	230	5	1.150	Se laboro Normalmente.
16/04/2026	K0+230	K0+460	230	5	1.150	Se laboro Normalmente.
17/04/2026	K0+460	K0+690	230	5	1.150	Se laboro Normalmente.
18/04/2026	K0+690	K0+920	230	5	1.150	Se laboro Normalmente.
20/04/2026	K0+920	K1+150	230	5	1.150	Se laboro Normalmente.
21/04/2026	K1+150	K1+380	230	5	1.150	Se laboro Normalmente.
22/04/2026	K1+380	K1+610	230	5	1.150	Se laboro Normalmente.
23/04/2026	K1+610	K1+840	230	5	1.150	Se laboro Normalmente.
24/04/2026	K1+840	K2+070	230	5	1.150	Se laboro Normalmente.
27/04/2026	K2+070	K2+300	230	5	1.150	Se laboro Normalmente.
28/04/2026	K2+300	K2+530	230	5	1.150	Se laboro Normalmente.
29/04/2026	K2+530	K2+760	230	5	1.150	Se laboro Normalmente.
30/04/2026	K2+760	K3+000	240	5	1.200	Se laboro Normalmente.
TOTAL CONFORMACION DE LA VIA					**15.000**	
TOTAL CONFORMACION DE LA VIA SIN COMPACTAR					**15.000**	

Vo.Bo. Supervisora contrato 3034 DE 2026

Firma: Diana Gallego

Nombre: Diana Gallego

c.c. 38.210.237

Vo.Bo. Coordinador contrato 3034 DE 2026

Firma:

Nombre: Jeison Giovanni Alvis Lozano

c.c. 1.110.512.907

VERSION 1	GOB-M-009	
UNIÓN TEMPORAL MARV 7	CONTRATO NO.3034 DE 2026	GOBERNACION DEL TOLIMA
	CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA	
	INFORME DIARIO-TURNO	

CARRETERA: POTOSÍ-PRIMAVERA BAJA — **MUNICIPIO: VILLAHERMOSA**

REMOCIÓN DE MATERIAL EN LA VÍA — **UNIDAD: M3** — **950**

FECHA	ABSCISA DE	ABSCISA A	LONG	ANCHO	ALTO	VOLUMEN	OBSERVACIONES
15/04/2026	POTOSÍ-PRIMAVERA BAJA		20	2	2	80	Se laboro Normalmente.
16/04/2026			20	3	2	120	Se laboro Normalmente.
17/04/2026			10	3	1	30	Se laboro Normalmente.
20/04/2026			30	3	1	90	Se laboro Normalmente.
21/04/2026			30	3	1	90	Se laboro Normalmente.
22/04/2026			30	3	2	180	Se laboro Normalmente.
23/04/2026			20	3	1	60	Se laboro Normalmente.
24/04/2026			30	3	1	90	Se laboro Normalmente.
28/04/2026			30	3	1	90	Se laboro Normalmente.
29/04/2026			30	3	1	90	Se laboro Normalmente.
30/04/2026			10	3	1	30	Se laboro Normalmente.
REMOCIÓN DE MATERIAL SOBRE LA VIA						**950**	
TOTAL REMOCIÓN DE MATERIAL SOBRE LA VIA						**950**	

Vo.Bo. Supervisora contrato 3034 DE 2026
Firma: Diana Gallego
Nombre: Diana Gallego
c.c. 38.210.237

Vo.Bo. Coordinador contrato 3034 DE 2026
Firma:
Nombre: Jeison Giovanni Alvis Lozano
c.c. 1.110.512.907

CONTRATISTA
UNION TEMPORAL MARV 7

OBJETO DEL CONTRATO

CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS DE PUNTOS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA

ACTAS DE COMUNIDAD

FRENTE DE TRABAJO LÍBANO

ABRIL 2026

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA – SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y HÁBITAT

A4C

VERSION 1

UNIÓN TEMPORAL MARV 7

GOB-M-007
CONTRATO 3034 DE 2026

GOBERNACION DEL TOLIMA

ACTA DE SOCIALIZACION DEL PROYECTO

CONTRATO No. : 3034 DE ABRIL DE 2026

OBJETO: ***CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA.***

MUNICIPIO: Villa hermosa
VEREDA: Primavera – Potosi

A los día(s) 15 del mes de Abril de 20 26, se reunieron el Sr (a) Jeison Gracciano Alvis Lozano como Inspector vial, en representación de **MARV 7** Y el señor (a) Manuel Tiberio Infante Mayo en representación de la(s) Comunidad(es) beneficiada(s), con el objeto de informar a los beneficiarios los mantenimientos viales a ejecutar con los aportes asignados por parte de La Gobernación del Tolima.

En constancia de lo anterior se firma por quienes en ella intervinieron:

Manuel Tiberio Infante Mayo

Representante de la(s) Comunidad(es).
C.C.No. 93.295.931

Inspector Contrato 3034 de 2026
MARV 7
C.C.No. 1110512907.

Nombre de la vía Primavera – Potosi

Fecha: _____

UNIÓN TEMPORAL MARV 7

GOB-M-007C
CONTRATO 3034 DE 2026

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

AUTORIZACIÓN PARA RESGUARDO DE LA MAQUINARIA

Yo, Manuel Tiberio Arcila Mesa, con Cédula de Ciudadanía N° 93.295.931, Por medio del presente documento, y en calidad de Propietario, del predio La Pesca de la vereda Primavera, del municipio Villahermosa autorizo al Ingeniero (a) Jerson Andres Lozano quien en representación del contrato 3034 de Abril de 2026 la (UNIÓN TEMPORAL MARV 7), cuyo objeto es "CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA". Para estacionar y resguardar la maquinaria del mantenimiento de las vías como son:

Volqueta 13 - 16 49,
Retroexcavadora 5,
Motoniveladora 1,
Cargador ,
Vibrocompactador ,
Excavadora 5,

Con el compromiso de velar por el buen estado y la seguridad de los mismos durante la permanencia en el predio y no permitir el acceso o manipulación de la maquinaria a personal ajeno y/o sin autorización únicamente del Ingeniero Supervisor.

Esta autorización se expide para la Ejecución del contrato 3034 de 2026 y así mismo declaro la posesión del predio para emitir la presente autorización.

Manuel Tiberio Arcila Mesa

Firma Administrador o Propietario
C.C. No. 93295931

Pdte. Junta de acción Comunal (testigo)
C.C. No.

CONTRATISTA
UNION TEMPORAL MARV 7

OBJETO DEL CONTRATO

CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS DE PUNTOS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA

PREOPERACIONALES EQUIPO

FRENTE DE TRABAJO LÍBANO

ABRIL 2026

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA – SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y HÁBITAT

1742

VERSION 1	GOB-M-001	
UNIÓN TEMPORAL MARV 7	PREOPERACIONAL DE VOLQUETAS	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

PERIODO: 15 DE ABRIL AL 16 DE ABRIL 2026

CONTRATO	3034 DE 2026	PLACA: OTE 026	MARCA: KODIAK
EQUIPO No.	13	MODELO: 2009	FRENTE DE TRABAJO: VILLAHERMOSA
INSPECCIONADO POR:	ING. DIANA GALLEGO		LOCALIZACION: POTOSÍ-PRIMAVERA BAJA
Licencia de conduccion:			Póliza de Responsabilidad Civil:
Licencia de transito No.	C2	Última Revisión Tecnicomecanica:	

		LUN		MAR		MIER		JUE		VIE		SAB		DOM		
	HORA INICIO OPERACIÓN					7:00		7:00								
	KILOMETRAJE INICIAL					170892		170902								
	DIA															OBSERVACIONES
ÍTEM	ELEMENTOS A CONTROLAR	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	
EQUIPO DE CARRETERA	Botiquín					X		X								
	Kit de contingencia según listado adjunto					X		X								
	Caja de Herramienta					X		X								
	Tacos					X		X								
	Gato					X		X								
	Linterna recargable					X		X								
	Extintor ABC - 20 lbrs volco - 10 lbrs cabina					X		X								
ESTADO GENERAL	Estado del motor					X		X								
	Estado del Tanque de combustible					X		X								
	Nivel del aceite					X		X								
	Soportes motor					X		X								
	Estado del exhosto					X		X								
	Estado del switche de encendido					X		X								
LUCES	De Trabajo delanteras					X		X								
	De trabajo traseras					X		X								
	Direccionales Delanteras Y Traseras					X		X								
	Stop Traseros					X		X								
CABINA	Espejo Retrovisor					X		X								
	Espejos laterales					X		X								
	Alarma (o pito) de Retroceso					X		X								
	Pito Normal					X		X								
	Frenos de Servicio					X		X								
	Freno de emergencia					X		X								
	Dirección/suspensión(Terminales).					X		X								
	Cinturones de Seguridad					X		X								
	Estado de la puertas					X		X								
	Vidrio frontal en buen estado.					X		X								
	Limpia brisas					X		X								
	Extintor (20 lbs.) ABC para cabina y volco					X		X								
	Estado de los asientos					X		X								
	Indicadores (Hidráulico - voltímetro-Refrigerante, aire).					X		X								
	Velocímetro					X		X								
	Batería y cables					X		X								
LLANTAS	Sin cortaduras profundas y sin abultamientos					X		X								
	Repuesto					X		X								
ESTADO MECÁNICO	Control de fugas hidráulicas					X		X								
	Estado de correas					X		X								
	Caja de cambios en buen estado.					X		X								
	Radiador					X		X								
	Tanque de combustible (Abrazaderas-soporte)					X		X								
	Mangueras					X		X								
VOLCO	Estado del volco (Sin huecos ni cortaduras)					X		X								
	Ajuste de la tapa y compuerta del volco					X		X								
	condicciones de ganchos y pasadores de la tapa del volco					X		X								
	tornillos de seguridad para el cierre del volco					X		X								
	Estado de empaques del volco					X		X								
	HORA FINALIZACIÓN OPERACIÓN					5:00		5:00								
	KILOMETRAJE FINAL					170902		170912								

DOCUMENTOS OPERADOR	Afiliación EPS.		Firma Verificación Inspector: Diana Gallego
	Afiliación ARP.		
Operador	Firma:	El Equipo esta apto para Trabajar:	SI ( ) NO ( )

FIRMA COORDINADOR

1743

VERSION 1	GOB-M-001	
UNIÓN TEMPORAL MARV 7	PREOPERACIONAL DE VOLQUETAS	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

PERIODO: 20 DE ABRIL AL 24 DE ABRIL 2026			
CONTRATO	3034 DE 2026	PLACA: OTE 026	MARCA: KODIAK
EQUIPO No.	13	MODELO: 2009	FRENTE DE TRABAJO: VILLAHERMOSA
INSPECCIONADO POR:	ING. DIANA GALLEGO		LOCALIZACION: POTOSÍ-PRIMAVERA BAJA
Licencia de conduccion:			Póliza de Responsabilidad Civil:
Licencia de transito No.	C2	Última Revisión Tecnicomecanica:	

	HORA INICIO OPERACIÓN	7:00		7:00		7:00		7:00		7:00						
	KILOMETRAJE INICIAL	170912		170922		170922		170922		170932						
	DIA	LUN		MAR		MIER		JUE		VIE		SAB		DOM		OBSERVACIONES
ÍTEM	ELEMENTOS A CONTROLAR	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	
EQUIPO DE CARRETERA	Botiquín	X		X		X		X		X						
	Kit de contingencia según listado adjunto	X		X		X		X		X						
	Caja de Herramienta	X		X		X		X		X						
	Tacos	X		X		X		X		X						
	Gato	X		X		X		X		X						
	Linterna recargable	X		X		X		X		X						
	Extintor ABC - 20 lbrs volco - 10 lbrs cabina	X		X		X		X		X						
ESTADO GENERAL	Estado del motor	X		X		X		X		X						
	Estado del Tanque de combustible	X		X		X		X		X						
	Nivel del aceite	X		X		X		X		X						
	Soportes motor	X		X		X		X		X						
	Estado del exhosto	X		X		X		X		X						
	Estado del switche de encendido	X		X		X		X		X						
LUCES	De Trabajo delanteras	X		X		X		X		X						
	De trabajo traseras	X		X		X		X		X						
	Direccionales Delanteras Y Traseras	X		X		X		X		X						
	Stop Traseros	X		X		X		X		X						
CABINA	Espejo Retrovisor	X		X		X		X		X						
	Espejos laterales	X		X		X		X		X						
	Alarma (o pito) de Retroceso	X		X		X		X		X						
	Pito Normal	X		X		X		X		X						
	Frenos de Servicio	X		X		X		X		X						
	Freno de emergencia	X		X		X		X		X						
	Dirección/suspensión(Terminales).	X		X		X		X		X						
	Cinturones de Seguridad	X		X		X		X		X						
	Estado de la puertas	X		X		X		X		X						
	Vidrio frontal en buen estado.	X		X		X		X		X						
	Limpia brisas	X		X		X		X		X						
	Extintor (20 lbs.) ABC para cabina y volco	X		X		X		X		X						
	Estado de los asientos	X		X		X		X		X						
	Indicadores (Hidráulico - voltímetro-Refrigerante, aire).	X		X		X		X		X						
	Velocímetro	X		X		X		X		X						
	Batería y cables	X		X		X		X		X						
LLANTAS	Sin cortaduras profundas y sin abultamientos	X		X		X		X		X						
	Repuesto	X		X		X		X		X						
ESTADO MECÁNICO	Control de fugas hidráulicas	X		X		X		X		X						
	Estado de correas	X		X		X		X		X						
	Caja de cambios en buen estado.	X		X		X		X		X						
	Radiador	X		X		X		X		X						
	Tanque de combustible (Abrazaderas-soporte)	X		X		X		X		X						
	Mangueras	X		X		X		X		X						
VOLCO	Estado del volco (Sin huecos ni cortaduras)	X		X		X		X		X						
	Ajuste de la tapa y compuerta del volco	X		X		X		X		X						
	condicciones de ganchos y pasadores de la tapa del volco	X		X		X		X		X						
	tornillos de seguridad para el cierre del volco	X		X		X		X		X						
	Estado de empaques del volco	X		X		X		X		X						
	HORA FINALIZACIÓN OPERACIÓN	5:00		5:00		5:00		5:00		5:00						
	KILOMETRAJE FINAL	170922		170922		170922		170932		170942						

DOCUMENTOS OPERADOR	Afiliación EPS.		Firma Verificación Inspector: Diana Gallego
	Afiliación ARP.		
Operador	Firma:	El Equipo esta apto para Trabajar:	SI ( ) NO ( )

FIRMA COORDINADOR

VERSION 1	GOB-M-001
UNIÓN TEMPORAL MARV 7	PREOPERACIONAL DE VOLQUETAS

PERIODO: 27 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL 2026

CONTRATO	3034 DE 2026	PLACA: OTE 026	MARCA: KODIAK
EQUIPO No.	13	MODELO: 2009	FRENTE DE TRABAJO: VILLAHERMOSA
INSPECCIONADO POR:	ING. DIANA GALLEGO		LOCALIZACION: POTOSÍ-PRIMAVERA BAJA
Licencia de conduccion:			Póliza de Responsabilidad Civil:
Licencia de transito No.	C2	Última Revisión Tecnicomecanica:	

	HORA INICIO OPERACIÓN	7:00		7:00		7:00		7:00								
	KILOMETRAJE INICIAL	170942		170952		170962		170962								
	DIA	LUN		MAR		MIER		JUE		VIE		SAB		DOM		OBSERVACIONES
ÍTEM	ELEMENTOS A CONTROLAR	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	
EQUIPO DE CARRETERA	Botiquín	X		X		X		X								
	Kit de contingencia según listado adjunto	X		X		X		X								
	Caja de Herramienta	X		X		X		X								
	Tacos	X		X		X		X								
	Gato	X		X		X		X								
	Linterna recargable	X		X		X		X								
	Extintor ABC - 20 lbrs volco - 10 lbrs cabina	X		X		X		X								
ESTADO GENERAL	Estado del motor	X		X		X		X								
	Estado del Tanque de combustible	X		X		X		X								
	Nivel del aceite	X		X		X		X								
	Soportes motor	X		X		X		X								
	Estado del exhosto	X		X		X		X								
	Estado del switche de encendido	X		X		X		X								
LUCES	De Trabajo delanteras	X		X		X		X								
	De trabajo traseras	X		X		X		X								
	Direccionales Delanteras Y Traseras	X		X		X		X								
	Stop Traseros	X		X		X		X								
CABINA	Espejo Retrovisor	X		X		X		X								
	Espejos laterales	X		X		X		X								
	Alarma (o pito) de Retroceso	X		X		X		X								
	Pito Normal	X		X		X		X								
	Frenos de Servicio	X		X		X		X								
	Freno de emergencia	X		X		X		X								
	Dirección/suspensión(Terminales).	X		X		X		X								
	Cinturones de Seguridad	X		X		X		X								
	Estado de la puertas	X		X		X		X								
	Vidrio frontal en buen estado.	X		X		X		X								
	Limpia brisas	X		X		X		X								
	Extintor (20 lbs.) ABC para cabina y volco	X		X		X		X								
	Estado de los asientos	X		X		X		X								
	Indicadores (Hidráulico - voltímetro-Refrigerante, aire).	X		X		X		X								
	Velocímetro	X		X		X		X								
	Batería y cables	X		X		X		X								
LLANTAS	Sin cortaduras profundas y sin abultamientos	X		X		X		X								
	Repuesto	X		X		X		X								
ESTADO MECÁNICO	Control de fugas hidráulicas	X		X		X		X								
	Estado de correas	X		X		X		X								
	Caja de cambios en buen estado.	X		X		X		X								
	Radiador	X		X		X		X								
	Tanque de combustible (Abrazaderas-soporte)	X		X		X		X								
	Mangueras	X		X		X		X								
VOLCO	Estado del volco (Sin huecos ni cortaduras)	X		X		X		X								
	Ajuste de la tapa y compuerta del volco	X		X		X		X								
	condicciones de ganchos y pasadores de la tapa del volco	X		X		X		X								
	tornillos de seguridad para el cierre del volco	X		X		X		X								
	Estado de empaques del volco	X		X		X		X								
	HORA FINALIZACIÓN OPERACIÓN	5:00		5:00		5:00		5:00								
	KILOMETRAJE FINAL	170952		170962		170962		170972								

DOCUMENTOS OPERADOR	Afiliación EPS.		Firma Verificación Inspector: Diana Gallego
	Afiliación ARP.		
Operador	Firma:	El Equipo esta apto para Trabajar:	SI ( ) NO ( )

FIRMA COORDINADOR

VERSION 1	GOB-M-001	
UNIÓN TEMPORAL MARV 7	PREOPERACIONAL DE VOLQUETAS	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

PERIODO: 15 DE ABRIL AL 16 DE ABRIL 2026

CONTRATO	3034 DE 2026	**PLACA: OTI 692**	**MARCA:** KODIAK
EQUIPO No.	16	**MODELO: 2009**	**FRENTE DE TRABAJO: VILLAHERMOSA**
INSPECCIONADO POR:	ING. DIANA GALLEGO		**LOCALIZACION: POTOSÍ-PRIMAVERA BAJA**
Licencia de conduccion:			**Póliza de Responsabilidad Civil:**
Licencia de transito No.	C2	**Última Revisión Tecnicomecanica:**	

	HORA INICIO OPERACIÓN					7:00		7:00								
	KILOMETRAJE INICIAL					142667		142689								
	DIA	LUN		MAR		MIER		JUE		VIE		SAB		DOM		OBSERVACIONES
ÍTEM	**ELEMENTOS A CONTROLAR**	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	
EQUIPO DE CARRETERA	Botiquín					X		X								
	Kit de contingencia según listado adjunto					X		X								
	Caja de Herramienta					X		X								
	Tacos					X		X								
	Gato					X		X								
	Linterna recargable					X		X								
	Extintor ABC - 20 lbrs volco - 10 lbrs cabina					X		X								
ESTADO GENERAL	Estado del motor					X		X								
	Estado del Tanque de combustible					X		X								
	Nivel del aceite					X		X								
	Soportes motor					X		X								
	Estado del exhosto					X		X								
	Estado del switche de encendido					X		X								
LUCES	De Trabajo delanteras					X		X								
	De trabajo traseras					X		X								
	Direccionales Delanteras Y Traseras					X		X								
	Stop Traseros					X		X								
CABINA	Espejo Retrovisor					X		X								
	Espejos laterales					X		X								
	Alarma (o pito) de Retroceso					X		X								
	Pito Normal					X		X								
	Frenos de Servicio					X		X								
	Freno de emergencia					X		X								
	Dirección/suspensión(Terminales).					X		X								
	Cinturones de Seguridad					X		X								
	Estado de la puertas					X		X								
	Vidrio frontal en buen estado.					X		X								
	Limpia brisas					X		X								
	Extintor (20 lbs.) ABC para cabina y volco					X		X								
	Estado de los asientos					X		X								
	Indicadores (Hidráulico - voltímetro-Refrigerante, aire).					X		X								
	Velocímetro					X		X								
	Batería y cables					X		X								
LLANTAS	Sin cortaduras profundas y sin abultamientos					X		X								
	Repuesto					X		X								
ESTADO MECÁNICO	Control de fugas hidráulicas					X		X								
	Estado de correas					X		X								
	Caja de cambios en buen estado.					X		X								
	Radiador					X		X								
	Tanque de combustible (Abrazaderas-soporte)					X		X								
	Mangueras					X		X								
VOLCO	Estado del volco (Sin huecos ni cortaduras)					X		X								
	Ajuste de la tapa y compuerta del volco					X		X								
	condicciones de ganchos y pasadores de la tapa del volco					X		X								
	tornillos de seguridad para el cierre del volco					X		X								
	Estado de empaques del volco					X		X								
	HORA FINALIZACIÓN OPERACIÓN					5:00		5:00								
	KILOMETRAJE FINAL					142689		142711								

DOCUMENTOS OPERADOR	Afiliación EPS.		**Firma Verificación Inspector:** Diana Gallego
	Afiliación ARP.		
Operador	Firma:	**El Equipo esta apto para Trabajar:**	SI ( ) NO ( )

FIRMA COORDINADOR

VERSION 1	GOB-M-001	
UNIÓN TEMPORAL MARV 7	PREOPERACIONAL DE VOLQUETAS	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

PERIODO: 20 DE ABRIL AL 24 DE ABRIL 2026

CONTRATO	3034 DE 2026	**PLACA:** OTI 692	**MARCA:** KODIAK
EQUIPO No.	16	**MODELO:** 2009	**FRENTE DE TRABAJO:** VILLAHERMOSA
INSPECCIONADO POR:	ING. DIANA GALLEGO		**LOCALIZACION:** POTOSÍ-PRIMAVERA BAJA
Licencia de conduccion:			**Póliza de Responsabilidad Civil:**
Licencia de transito No.	C2	**Última Revisión Tecnicomecanica:**	

	HORA INICIO OPERACIÓN	7:00		7:00		7:00		7:00		7:00						
	KILOMETRAJE INICIAL	142711		142733		142733		142733		142755						
	DIA	LUN		MAR		MIER		JUE		VIE		SAB		DOM		OBSERVACIONES
ÍTEM	**ELEMENTOS A CONTROLAR**	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	
EQUIPO DE CARRETERA	Botiquín	X		X		X		X		X						
	Kit de contingencia según listado adjunto	X		X		X		X		X						
	Caja de Herramienta	X		X		X		X		X						
	Tacos	X		X		X		X		X						
	Gato	X		X		X		X		X						
	Linterna recargable	X		X		X		X		X						
	Extintor ABC - 20 lbrs volco - 10 lbrs cabina	X		X		X		X		X						
ESTADO GENERAL	Estado del motor	X		X		X		X		X						
	Estado del Tanque de combustible	X		X		X		X		X						
	Nivel del aceite	X		X		X		X		X						
	Soportes motor	X		X		X		X		X						
	Estado del exhosto	X		X		X		X		X						
	Estado del switche de encendido	X		X		X		X		X						
LUCES	De Trabajo delanteras	X		X		X		X		X						
	De trabajo traseras	X		X		X		X		X						
	Direccionales Delanteras Y Traseras	X		X		X		X		X						
	Stop Traseros	X		X		X		X		X						
CABINA	Espejo Retrovisor	X		X		X		X		X						
	Espejos laterales	X		X		X		X		X						
	Alarma (o pito) de Retroceso	X		X		X		X		X						
	Pito Normal	X		X		X		X		X						
	Frenos de Servicio	X		X		X		X		X						
	Freno de emergencia	X		X		X		X		X						
	Dirección/suspensión(Terminales).	X		X		X		X		X						
	Cinturones de Seguridad	X		X		X		X		X						
	Estado de la puertas	X		X		X		X		X						
	Vidrio frontal en buen estado.	X		X		X		X		X						
	Limpia brisas	X		X		X		X		X						
	Extintor (20 lbs.) ABC para cabina y volco	X		X		X		X		X						
	Estado de los asientos	X		X		X		X		X						
	Indicadores (Hidráulico - voltímetro-Refrigerante, aire).	X		X		X		X		X						
	Velocímetro	X		X		X		X		X						
	Batería y cables	X		X		X		X		X						
LLANTAS	Sin cortaduras profundas y sin abultamientos	X		X		X		X		X						
	Repuesto	X		X		X		X		X						
ESTADO MECÁNICO	Control de fugas hidráulicas	X		X		X		X		X						
	Estado de correas	X		X		X		X		X						
	Caja de cambios en buen estado.	X		X		X		X		X						
	Radiador	X		X		X		X		X						
	Tanque de combustible (Abrazaderas-soporte)	X		X		X		X		X						
	Mangueras	X		X		X		X		X						
VOLCO	Estado del volco (Sin huecos ni cortaduras)	X		X		X		X		X						
	Ajuste de la tapa y compuerta del volco	X		X		X		X		X						
	condicciones de ganchos y pasadores de la tapa del volco	X		X		X		X		X						
	tornillos de seguridad para el cierre del volco	X		X		X		X		X						
	Estado de empaques del volco	X		X		X		X		X						
	HORA FINALIZACIÓN OPERACIÓN	5:00		5:00		5:00		5:00		5:00						
	KILOMETRAJE FINAL	142733		142733		142733		142755		142777						

DOCUMENTOS OPERADOR	Afiliación EPS.		**Firma Verificación Inspector:** Diana Gallego
	Afiliación ARP.		
Operador	Firma:	**El Equipo esta apto para Trabajar:**	SI ( ) NO ( )

FIRMA COORDINADOR

VERSION 1	GOB-M-001	
UNIÓN TEMPORAL MARV 7	PREOPERACIONAL DE VOLQUETAS	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

PERIODO: 27 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL 2026

CONTRATO	3034 DE 2026	**PLACA: OTI 692**	**MARCA:** KODIAK
EQUIPO No.	16	**MODELO: 2009**	**FRENTE DE TRABAJO: VILLAHERMOSA**
INSPECCIONADO POR:	ING. DIANA GALLEGO		**LOCALIZACION: POTOSÍ-PRIMAVERA BAJA**
Licencia de conduccion:			**Póliza de Responsabilidad Civil:**
Licencia de transito No.	C2	**Última Revisión Tecnicomecanica:**	

	HORA INICIO OPERACIÓN	7:00		7:00		7:00		7:00								
	KILOMETRAJE INICIAL	142777		142799		142821		142821								
	DIA	LUN		MAR		MIER		JUE		VIE		SAB		DOM		OBSERVACIONES
ÍTEM	**ELEMENTOS A CONTROLAR**	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	
EQUIPO DE CARRETERA	Botiquín	X		X		X		X								
	Kit de contingencia según listado adjunto	X		X		X		X								
	Caja de Herramienta	X		X		X		X								
	Tacos	X		X		X		X								
	Gato	X		X		X		X								
	Linterna recargable	X		X		X		X								
	Extintor ABC - 20 lbrs volco - 10 lbrs cabina	X		X		X		X								
ESTADO GENERAL	Estado del motor	X		X		X		X								
	Estado del Tanque de combustible	X		X		X		X								
	Nivel del aceite	X		X		X		X								
	Soportes motor	X		X		X		X								
	Estado del exhosto	X		X		X		X								
	Estado del switche de encendido	X		X		X		X								
LUCES	De Trabajo delanteras	X		X		X		X								
	De trabajo traseras	X		X		X		X								
	Direccionales Delanteras Y Traseras	X		X		X		X								
	Stop Traseros	X		X		X		X								
CABINA	Espejo Retrovisor	X		X		X		X								
	Espejos laterales	X		X		X		X								
	Alarma (o pito) de Retroceso	X		X		X		X								
	Pito Normal	X		X		X		X								
	Frenos de Servicio	X		X		X		X								
	Freno de emergencia	X		X		X		X								
	Dirección/suspensión(Terminales).	X		X		X		X								
	Cinturones de Seguridad	X		X		X		X								
	Estado de la puertas	X		X		X		X								
	Vidrio frontal en buen estado.	X		X		X		X								
	Limpia brisas	X		X		X		X								
	Extintor (20 lbs.) ABC para cabina y volco	X		X		X		X								
	Estado de los asientos	X		X		X		X								
	Indicadores (Hidráulico - voltímetro-Refrigerante, aire).	X		X		X		X								
	Velocímetro	X		X		X		X								
	Batería y cables	X		X		X		X								
LLANTAS	Sin cortaduras profundas y sin abultamientos	X		X		X		X								
	Repuesto	X		X		X		X								
ESTADO MECÁNICO	Control de fugas hidráulicas	X		X		X		X								
	Estado de correas	X		X		X		X								
	Caja de cambios en buen estado.	X		X		X		X								
	Radiador	X		X		X		X								
	Tanque de combustible (Abrazaderas-soporte)	X		X		X		X								
	Mangueras	X		X		X		X								
VOLCO	Estado del volco (Sin huecos ni cortaduras)	X		X		X		X								
	Ajuste de la tapa y compuerta del volco	X		X		X		X								
	condicciones de ganchos y pasadores de la tapa del volco	X		X		X		X								
	tornillos de seguridad para el cierre del volco	X		X		X		X								
	Estado de empaques del volco	X		X		X		X								
	HORA FINALIZACIÓN OPERACIÓN	5:00		5:00		5:00		5:00								
	KILOMETRAJE FINAL	142799		142821		142821		142843								

DOCUMENTOS OPERADOR	Afiliación EPS.		**Firma Verificación Inspector:** Diana Gallego
	Afiliación ARP.		
Operador	Firma:	**El Equipo esta apto para Trabajar:**	SI ( ) NO ( )

FIRMA COORDINADOR

VERSION 1	GOB-M-001	
UNIÓN TEMPORAL MARV 7	PREOPERACIONAL DE VOLQUETAS	

PERIODO: 15 DE ABRIL AL 18 DE ABRIL 2026

CONTRATO	3034 DE 2026	**PLACA: PXS 695**	**MARCA:** INTERNATIONAL
EQUIPO No.	49	**MODELO: 2026**	**FRENTE DE TRABAJO: LÍBANO**
INSPECCIONADO POR:	ING. DIANA GALLEGO		**LOCALIZACION: SANTA TERESA-LA HONDA**
Licencia de conduccion:			**Póliza de Responsabilidad Civil:**
Licencia de transito No.	C2	**Última Revisión Tecnicomecanica:**	

	HORA INICIO OPERACIÓN					7:00		7:00		7:00		7:00					
	KILOMETRAJE INICIAL					4686		4817		4823		4827					
	DIA	LUN		MAR		MIER		JUE		VIE		SAB		DOM		OBSERVACIONES	
ÍTEM	**ELEMENTOS A CONTROLAR**	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M		
EQUIPO DE CARRETERA	Botiquín					X		X		X		X					
	Kit de contingencia según listado adjunto					X		X		X		X					
	Caja de Herramienta					X		X		X		X					
	Tacos					X		X		X		X					
	Gato					X		X		X		X					
	Linterna recargable					X		X		X		X					
	Extintor ABC - 20 lbrs volco - 10 lbrs cabina					X		X		X		X					
ESTADO GENERAL	Estado del motor					X		X		X		X					
	Estado del Tanque de combustible					X		X		X		X					
	Nivel del aceite					X		X		X		X					
	Soportes motor					X		X		X		X					
	Estado del exhosto					X		X		X		X					
	Estado del switche de encendido					X		X		X		X					
LUCES	De Trabajo delanteras					X		X		X		X					
	De trabajo traseras					X		X		X		X					
	Direccionales Delanteras Y Traseras					X		X		X		X					
	Stop Traseros					X		X		X		X					
CABINA	Espejo Retrovisor					X		X		X		X					
	Espejos laterales					X		X		X		X					
	Alarma (o pito) de Retroceso					X		X		X		X					
	Pito Normal					X		X		X		X					
	Frenos de Servicio					X		X		X		X					
	Freno de emergencia					X		X		X		X					
	Dirección/suspensión(Terminales).					X		X		X		X					
	Cinturones de Seguridad					X		X		X		X					
	Estado de la puertas					X		X		X		X					
	Vidrio frontal en buen estado.					X		X		X		X					
	Limpia brisas					X		X		X		X					
	Extintor (20 lbs.) ABC para cabina y volco					X		X		X		X					
	Estado de los asientos					X		X		X		X					
	Indicadores (Hidráulico - voltímetro-Refrigerante, aire).					X		X		X		X					
	Velocímetro					X		X		X		X					
	Batería y cables					X		X		X		X					
LLANTAS	Sin cortaduras profundas y sin abultamientos					X		X		X		X					
	Repuesto					X		X		X		X					
ESTADO MECÁNICO	Control de fugas hidráulicas					X		X		X		X					
	Estado de correas					X		X		X		X					
	Caja de cambios en buen estado.					X		X		X		X					
	Radiador					X		X		X		X					
	Tanque de combustible (Abrazaderas-soporte)					X		X		X		X					
	Mangueras					X		X		X		X					
VOLCO	Estado del volco (Sin huecos ni cortaduras)					X		X		X		X					
	Ajuste de la tapa y compuerta del volco					X		X		X		X					
	condicciones de ganchos y pasadores de la tapa del volco					X		X		X		X					
	tornillos de seguridad para el cierre del volco					X		X		X		X					
	Estado de empaques del volco					X		X		X		X					
	HORA FINALIZACIÓN OPERACIÓN					5:00		5:00		5:00		5:00					
	KILOMETRAJE FINAL					4817		4823		4827		4850					

DOCUMENTOS OPERADOR	Afiliación EPS.		**Firma Verificación Inspector:** Diana Gallego
	Afiliación ARP.		
Operador	Firma: Henry Rocha	**El Equipo esta apto para Trabajar:**	SI ( ) NO ( )

FIRMA COORDINADOR

VERSION 1	GOB-M-001	
UNIÓN TEMPORAL MARV 7	PREOPERACIONAL DE VOLQUETAS	

PERIODO: 20 DE ABRIL AL 24 DE ABRIL 2026

CONTRATO	3034 DE 2026	**PLACA: PXS 695**	**MARCA:** INTERNATIONAL
EQUIPO No.	49	**MODELO: 2026**	**FRENTE DE TRABAJO: LÍBANO**
INSPECCIONADO POR:	ING. DIANA GALLEGO		**LOCALIZACION: SANTA TERESA-LA HONDA**
Licencia de conduccion:			**Póliza de Responsabilidad Civil:**
Licencia de transito No.	C2	**Última Revisión Tecnicomecanica:**	

	HORA INICIO OPERACIÓN	**7:00**		**7:00**		**7:00**		**7:00**		**7:00**						
	KILOMETRAJE INICIAL	4850		4880		4911		4942		4972						
	DIA	**LUN**		**MAR**		**MIER**		**JUE**		**VIE**		**SAB**		**DOM**		**OBSERVACIONES**
ÍTEM	**ELEMENTOS A CONTROLAR**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	
EQUIPO DE CARRETERA	Botiquín	X		X		X		X		X						
	Kit de contingencia según listado adjunto	X		X		X		X		X						
	Caja de Herramienta	X		X		X		X		X						
	Tacos	X		X		X		X		X						
	Gato	X		X		X		X		X						
	Linterna recargable	X		X		X		X		X						
	Extintor ABC - 20 lbrs volco - 10 lbrs cabina	X		X		X		X		X						
ESTADO GENERAL	Estado del motor	X		X		X		X		X						
	Estado del Tanque de combustible	X		X		X		X		X						
	Nivel del aceite	X		X		X		X		X						
	Soportes motor	X		X		X		X		X						
	Estado del exhosto	X		X		X		X		X						
	Estado del switche de encendido	X		X		X		X		X						
LUCES	De Trabajo delanteras	X		X		X		X		X						
	De trabajo traseras	X		X		X		X		X						
	Direccionales Delanteras Y Traseras	X		X		X		X		X						
	Stop Traseros	X		X		X		X		X						
CABINA	Espejo Retrovisor	X		X		X		X		X						
	Espejos laterales	X		X		X		X		X						
	Alarma (o pito) de Retroceso	X		X		X		X		X						
	Pito Normal	X		X		X		X		X						
	Frenos de Servicio	X		X		X		X		X						
	Freno de emergencia	X		X		X		X		X						
	Dirección/suspensión(Terminales).	X		X		X		X		X						
	Cinturones de Seguridad	X		X		X		X		X						
	Estado de la puertas	X		X		X		X		X						
	Vidrio frontal en buen estado.	X		X		X		X		X						
	Limpia brisas	X		X		X		X		X						
	Extintor (20 lbs.) ABC para cabina y volco	X		X		X		X		X						
	Estado de los asientos	X		X		X		X		X						
	Indicadores (Hidráulico - voltímetro-Refrigerante, aire).	X		X		X		X		X						
	Velocímetro	X		X		X		X		X						
	Batería y cables	X		X		X		X		X						
LLANTAS	Sin cortaduras profundas y sin abultamientos	X		X		X		X		X						
	Repuesto	X		X		X		X		X						
ESTADO MECÁNICO	Control de fugas hidráulicas	X		X		X		X		X						
	Estado de correas	X		X		X		X		X						
	Caja de cambios en buen estado.	X		X		X		X		X						
	Radiador	X		X		X		X		X						
	Tanque de combustible (Abrazaderas-soporte)	X		X		X		X		X						
	Mangueras	X		X		X		X		X						
VOLCO	Estado del volco (Sin huecos ni cortaduras)	X		X		X		X		X						
	Ajuste de la tapa y compuerta del volco	X		X		X		X		X						
	condicciones de ganchos y pasadores de la tapa del volco	X		X		X		X		X						
	tornillos de seguridad para el cierre del volco	X		X		X		X		X						
	Estado de empaques del volco	X		X		X		X		X						
	HORA FINALIZACIÓN OPERACIÓN	**5:00**		**5:00**		**5:00**		**5:00**		**5:00**						
	KILOMETRAJE FINAL	4880		4911		4942		4972		5003						

DOCUMENTOS OPERADOR	Afiliación EPS.		**Firma Verificación Inspector** Diana Gallego
	Afiliación ARP.		
Operador	Firma: Henry Rocha	**El Equipo esta apto para Trabajar:**	SI ( ) NO ( )

FIRMA COORDINADOR

VERSION 1	GOB-M-001	
UNIÓN TEMPORAL MARV 7	PREOPERACIONAL DE VOLQUETAS	

PERIODO: 27 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL 2026

CONTRATO	3034 DE 2026	PLACA: PXS 695	MARCA: INTERNATIONAL
EQUIPO No.	49	MODELO: 2026	FRENTE DE TRABAJO: LÍBANO
INSPECCIONADO POR:	ING. DIANA GALLEGO		LOCALIZACION: SANTA TERESA-LA HONDA
Licencia de conduccion:			Póliza de Responsabilidad Civil:
Licencia de transito No.	C2	Última Revisión Tecnicomecanica:	

		LUN		MAR		MIER		JUE		VIE		SAB		DOM		
	HORA INICIO OPERACIÓN	7:00		7:00		7:00		7:00								
	KILOMETRAJE INICIAL	5003		5034		5064		5095								
	DIA															
ÍTEM	ELEMENTOS A CONTROLAR	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	OBSERVACIONES
EQUIPO DE CARRETERA	Botiquín	X		X		X		X								
	Kit de contingencia según listado adjunto	X		X		X		X								
	Caja de Herramienta	X		X		X		X								
	Tacos	X		X		X		X								
	Gato	X		X		X		X								
	Linterna recargable	X		X		X		X								
	Extintor ABC - 20 lbrs volco - 10 lbrs cabina	X		X		X		X								
ESTADO GENERAL	Estado del motor	X		X		X		X								
	Estado del Tanque de combustible	X		X		X		X								
	Nivel del aceite	X		X		X		X								
	Soportes motor	X		X		X		X								
	Estado del exhosto	X		X		X		X								
	Estado del switche de encendido	X		X		X		X								
LUCES	De Trabajo delanteras	X		X		X		X								
	De trabajo traseras	X		X		X		X								
	Direccionales Delanteras Y Traseras	X		X		X		X								
	Stop Traseros	X		X		X		X								
CABINA	Espejo Retrovisor	X		X		X		X								
	Espejos laterales	X		X		X		X								
	Alarma (o pito) de Retroceso	X		X		X		X								
	Pito Normal	X		X		X		X								
	Frenos de Servicio	X		X		X		X								
	Freno de emergencia	X		X		X		X								
	Dirección/suspensión(Terminales).	X		X		X		X								
	Cinturones de Seguridad	X		X		X		X								
	Estado de la puertas	X		X		X		X								
	Vidrio frontal en buen estado.	X		X		X		X								
	Limpia brisas	X		X		X		X								
	Extintor (20 lbs.) ABC para cabina y volco	X		X		X		X								
	Estado de los asientos	X		X		X		X								
	Indicadores (Hidráulico - voltimetro-Refrigerante, aire).	X		X		X		X								
	Velocímetro	X		X		X		X								
	Batería y cables	X		X		X		X								
LLANTAS	Sin cortaduras profundas y sin abultamientos	X		X		X		X								
	Repuesto	X		X		X		X								
ESTADO MECÁNICO	Control de fugas hidráulicas	X		X		X		X								
	Estado de correas	X		X		X		X								
	Caja de cambios en buen estado.	X		X		X		X								
	Radiador	X		X		X		X								
	Tanque de combustible (Abrazaderas-soporte)	X		X		X		X								
	Mangueras	X		X		X		X								
VOLCO	Estado del volco (Sin huecos ni cortaduras)	X		X		X		X								
	Ajuste de la tapa y compuerta del volco	X		X		X		X								
	condicciones de ganchos y pasadores de la tapa del volco	X		X		X		X								
	tornillos de seguridad para el cierre del volco	X		X		X		X								
	Estado de empaques del volco	X		X		X		X								
	HORA FINALIZACIÓN OPERACIÓN	5:00		5:00		5:00		5:00								
	KILOMETRAJE FINAL	5034		5064		5095		5126								

DOCUMENTOS OPERADOR	Afiliación EPS.	Firma Verificación Inspector:	Diana Gallego
	Afiliación ARP.		
Operador	Firma: Henry Rocha	El Equipo esta apto para Trabajar:	SI ( ) NO ( )

FIRMA COORDINADOR

VERSION 1 | M-002

UNIÓN TEMPORAL MARV 7 — FORMATO INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PARA RETROEXCAVADORAS Y MOTONIVELADORA

CONTRATO Nº 3034 DE 2026 | **MODELO:** | **RETRO NUEVA # 5** | **MARCA:** NEW HOLLAND

INSPECCIONADO POR: ING. DIANA GALLEGO | **LOCALIZACION:** SANTA TERESA-LA HONDA | **FRENTE DE TRABAJO:** LÍBANO

PERIODO: 15 DE ABRIL AL 18 DE ABRIL 2026 | **FECHA:**

	ÍTEM	HOROMETRO INICIAL					1169		1175		1182		1187			
		DIA	LUN.		MAR.		MIER.		JUEV.		VIER.		SAB.		DOM.	
		CANTIDAD	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	* De trabajo delanteras (altas/bajas)	2					X		X		X		X			
	* De trabajo delanteras	2					X		X		X		X			
	* Direccionales delanteras parqueo/giro	2					X		X		X		X			
	* Direccionales traseras de parqueo/giro	2					X		X		X		X			
	* De stop y señal trasera	2					X		X		X		X			
	* De trabajo traseras	2					X		X		X		X			
CABINA	* Protección antivuelco (R.O.P.S) certificada	1					X		X		X		X			
	* Cinturón de seguridad	1					X		X		X		X			
	Extintor de incendio (10 lbs PQS)	1					X		X		X		X			
	Asiento (dispositivo de giro)	1					X		X		X		X			
	* Indicadores (hidráulicos-refrigerantes-'horometro-corriente-aceite motor)	Completos					X		X		X		X			
	Control ingreso humo (tubo de escape)	1					X		X		X		X			
	Alarma de retroceso	1					X		X		X		X			
	Escaleras y apoyos de acceso	2					X		X		X		X			
	Espejos laterales	2														
	* Espejo central convexo	1					X		X		X		X			
	Palancas de mando	2					X		X		X		X			
	Pedales	Todos					X		X		X		X			
ESTADO MECANICO	Control de fugas hidráulicas	Completo					X		X		X		X			
	* Estado de pasadores (Bastidor, Desgarrador)	Completos					X		X		X		X			
	Estado de pasadores (brazo/balde)	Completos					X		X		X		X			
	* Gatos estabilizadores en buen estado	2					X		X		X		X			
	Mecanismo de giro (brazo excavador)	1					X		X		X		X			
	* Función hidráulica en buen funcionamiento	Completas					X		X		X		X			
	* Freno de servicio en buen estado	4 llantas					X		X		X		X			
	* Freno de emergencia en buen estado	1					X		X		X		X			
	Estado general (desgarrador/balde)	2					X		X		X		X			
	Mandos de levante del brazo	2					X		X		X		X			
	* Gatos hidráulicos en buen estado	Todos					X		X		X		X			
	Compartimiento del motor aseado	Completo					X		X		X		X			
	Sistema de Dirección	1					X		X		X		X			
LLANTAS	En buen estado, sin abultamientos, cortadas						X		X		X		X			
	* Huellas en buen estado	4					X		X		X		X			
AVAL DE FUNCIONAMIENTO	HOROMETRO FINAL						1175		1182		1187		1190			
	FIRMA DIARIA DEL OPERADOR:															
	FIRMA VERIFICACION INSPECTOR:						Diana		Diana		Diana		Diana			
	EQUIPO FUERA DE SERVICIO		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO

FIRMA COORDINADOR

OBSERVACIONES:

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla **UNICAMENTE** el **OPERADOR** del Equipo. En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a su SUPERVISOR quien tomará la decisión más segura.

VERSION 1 | -M-002

UNIÓN TEMPORAL MARV 7 — FORMATO INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PARA RETROEXCAVADORAS Y MOTONIVELADORA

CONTRATO N° 3034 DE 2026 | **MODELO:** RETRO NUEVA # 5 | **MARCA:** NEW HOLLAND

INSPECCIONADO POR: ING. DIANA GALLEGO | **LOCALIZACION:** SANTA TERESA-LA HONDA | **FRENTE DE TRABAJO:** LÍBANO

PERIODO: 20 DE ABRIL AL 24 DE ABRIL 2026 | **FECHA:**

	ÍTEM	HOROMETRO INICIAL	1190		1194		1202		1211		1218					
		DIA	LUN.		MAR.		MIER.		JUEV.		VIER.		SAB.		DOM.	
		CANTIDAD	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	* De trabajo delanteras (altas/bajas)	2	X		X		X		X		X					
	* De trabajo delanteras	2	X		X		X		X		X					
	* Direccionales delanteras parqueo/giro	2	X		X		X		X		X					
	* Direccionales traseras de parqueo/giro	2	X		X		X		X		X					
	* De stop y señal trasera	2	X		X		X		X		X					
	* De trabajo traseras	2	X		X		X		X		X					
CABINA	* Protección antivuelco (R.O.P.S) certificada	1	X		X		X		X		X					
	* Cinturón de seguridad	1	X		X		X		X		X					
	Extintor de incendio (10 lbs PQS)	1	X		X		X		X		X					
	Asiento (dispositivo de giro)	1	X		X		X		X		X					
	* Indicadores (hidráulicos-refrigerantes-'horometro-corriente-aceite motor)	Completos	X		X		X		X		X					
	Control ingreso humo (tubo de escape)	1	X		X		X		X		X					
	Alarma de retroceso	1	X		X		X		X		X					
	Escaleras y apoyos de acceso	2	X		X		X		X		X					
	Espejos laterales	2														
	* Espejo central convexo	1	X		X		X		X		X					
	Palancas de mando	2	X		X		X		X		X					
	Pedales	Todos	X		X		X		X		X					
ESTADO MECANICO	Control de fugas hidráulicas	Completo	X		X		X		X		X					
	* Estado de pasadores (Bastidor, Desgarrador)	Completos	X		X		X		X		X					
	Estado de pasadores (brazo/balde)	Completos	X		X		X		X		X					
	* Gatos estabilizadores en buen estado	2	X		X		X		X		X					
	Mecanismo de giro (brazo excavador)	1	X		X		X		X		X					
	* Función hidráulica en buen funcionamiento	Completas	X		X		X		X		X					
	* Freno de servicio en buen estado	4 llantas	X		X		X		X		X					
	* Freno de emergencia en buen estado	1	X		X		X		X		X					
	Estado general (desgarrador/balde)	2	X		X		X		X		X					
	Mandos de levante del brazo	2	X		X		X		X		X					
	* Gatos hidráulicos en buen estado	Todos	X		X		X		X		X					
	Compartimiento del motor aseado	Completo	X		X		X		X		X					
	Sistema de Dirección	1	X		X		X		X		X					
LLANTAS	En buen estado, sin abultamientos, cortadas		X		X		X		X		X					
	* Huellas en buen estado	4	X		X		X		X		X					
AVAL DE FUNCIONAMIENTO	HOROMETRO FINAL		1194		1202		1211		1218		1224					
	FIRMA DIARIA DEL OPERADOR:															
	FIRMA VERIFICACION INSPECTOR:		Diana		Diana		Diana		Diana		Diana					
	EQUIPO FUERA DE SERVICIO		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO

FIRMA COORDINADOR

OBSERVACIONES:

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla **UNICAMENTE** el **OPERADOR** del Equipo. En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a su SUPERVISOR quien tomará la decisión más segura.

VERSION 1 | GOB-M-002

UNIÓN TEMPORAL MARV 7

FORMATO INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PARA RETROEXCAVADORAS Y MOTONIVELADORA

CONTRATO N° 3034 DE 2026 | **MODELO:** RETRO NUEVA # 5 | **MARCA:** NEW HOLLAND

INSPECCIONADO POR: ING. DIANA GALLEGO | **LOCALIZACION:** SANTA TERESA-LA HONDA | **FRENTE DE TRABAJO:** LÍBANO

PERIODO: 27 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL 2026 | **FECHA:**

	ÍTEM	HOROMETRO INICIAL	1224		1229		1236		1247							
		DIA	LUN.		MAR.		MIER.		JUEV.		VIER.		SAB.		DOM.	
		CANTIDAD	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	* De trabajo delanteras (altas/bajas)	2	X		X		X		X							
	* De trabajo delanteras	2	X		X		X		X							
	* Direccionales delanteras parqueo/giro	2	X		X		X		X							
	* Direccionales traseras de parqueo/giro	2	X		X		X		X							
	* De stop y señal trasera	2	X		X		X		X							
	* De trabajo traseras	2	X		X		X		X							
CABINA	* Protección antivuelco (R.O.P.S) certificada	1	X		X		X		X							
	* Cinturón de seguridad	1	X		X		X		X							
	Extintor de incendio (10 lbs PQS)	1	X		X		X		X							
	Asiento (dispositivo de giro)	1	X		X		X		X							
	* Indicadores (hidráulicos-refrigerantes-'horometro-corriente-aceite motor)	Completos	X		X		X		X							
	Control ingreso humo (tubo de escape)	1	X		X		X		X							
	Alarma de retroceso	1	X		X		X		X							
	Escaleras y apoyos de acceso	2	X		X		X		X							
	Espejos laterales	2														
	* Espejo central convexo	1	X		X		X		X							
	Palancas de mando	2	X		X		X		X							
	Pedales	Todos	X		X		X		X							
ESTADO MECANICO	Control de fugas hidráulicas	Completo	X		X		X		X							
	* Estado de pasadores (Bastidor, Desgarrador)	Completos	X		X		X		X							
	Estado de pasadores (brazo/balde)	Completos	X		X		X		X							
	* Gatos estabilizadores en buen estado	2	X		X		X		X							
	Mecanismo de giro (brazo excavador)	1	X		X		X		X							
	* Función hidráulica en buen funcionamiento	Completas	X		X		X		X							
	* Freno de servicio en buen estado	4 llantas	X		X		X		X							
	* Freno de emergencia en buen estado	1	X		X		X		X							
	Estado general (desgarrador/balde)	2	X		X		X		X							
	Mandos de levante del brazo	2	X		X		X		X							
	* Gatos hidráulicos en buen estado	Todos	X		X		X		X							
	Compartimiento del motor aseado	Completo	X		X		X		X							
	Sistema de Dirección	1	X		X		X		X							
LLANTAS	En buen estado, sin abultamientos, cortadas		X		X		X		X							
	* Huellas en buen estado	4	X		X		X		X							
AVAL DE FUNCIONAMIENTO	HOROMETRO FINAL		1229		1236		1247		1255							
	FIRMA DIARIA DEL OPERADOR:															
	FIRMA VERIFICACION INSPECTOR:															
	EQUIPO FUERA DE SERVICIO		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO

FIRMA COORDINADOR

OBSERVACIONES:

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla **UNICAMENTE** el **OPERADOR** del Equipo. En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a su SUPERVISOR quien tomará la decisión más segura.

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y HÁBITAT
GOBERNACIÓN DEL TOLIMA
RUTINA DE MANTENIMIENTO OPERATIVO
RETROEXCAVADORA DE LLANTAS NEW HOLLAND B80C

VERSION	1
PAGINA	1 DE 2

	RUTINA DE MANTENIMIENTO OPERATIVO RETROEXCAVADORA DE LLANTAS NEW HOLLAND B80C	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO
	FECHA (DIA/MES/AÑO)			15/04/2026	16/04/2026	17/04/2026	18/04/2026	
	HOROMETRO			1169	1175	1182	1187	
Cada 10 horas o diariamente	Freno de servicio - Revisar			✓	✓	✓	✓	
	Frreno de estacionamiento - Revisar			✓	✓	✓	✓	
	Fusibles y bombillas - Revisar			✓	✓	✓	✓	
	Funcionalidad de mandos y luces - Revisar			✓	✓	✓	✓	
	Tension de correa del ventilador / alternador - Revisar			✓	✓	✓	✓	
	Correa de compresor de aire acondicionado - Revisar			✓	✓	✓	✓	
	Nivel de aceite del motor - Revisar / Nivelar			✓	✓	✓	✓	
	Nivel de aceite de la transmisión - Revisar / Nivelar			✓	✓	✓	✓	
	Nivel de liquido refrigerante - Revisar / Nivelar			✓	✓	✓	✓	
	Nivel de aceite hidraulico (tanque hidraulico) - Revisar / Nivelar			✓	✓	✓	✓	
	Nivel de combustible - Revisar			✓	✓	✓	✓	
	Indicador de obstrucción - Revisar			✓	✓	✓	✓	
	Filtro de aire - Limpiar (De ser necesario)			✓	✓	✓	✓	
	Puntos de engrase - Lubricar			✓	✓	✓	✓	
	Drenaje filtro de combustible (filtro separador de agua) - Revisar			✓	✓	✓	✓	
	Filtro de aire de motor - Revisar (Cambiar)			✓	✓	✓	✓	
	Cartucho de seguridad - Revisar (Cambiar			✓	✓	✓	✓	
	Presion de neumaticos - Revisar / Nivelar			✓	✓	✓	✓	
	Condensador sistema de refrigeración - Revisar (Limpiar)			✓	✓	✓	✓	
	Filtro de polen - Revisar (Limpiar)			✓	✓	✓	✓	
	Nivel de aceite de la transmisión - Revisar / Nivelar			✓	✓	✓	✓	
	Nivel de electrolito de bateria - Revisar / Nivelar			✓	✓	✓	✓	
	Soporte del eje trasero - Revisar / Ajustar			✓	✓	✓	✓	
	Dientes del balde - Revisar (Cambiar)			✓	✓	✓	✓	
	Holgura del balde - Revisar (Ajustar)			✓	✓	✓	✓	

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y HÁBITAT
GOBERNACIÓN DEL TOLIMA
RUTINA DE MANTENIMIENTO OPERATIVO
RETROEXCAVADORA DE LLANTAS NEW HOLLAND B80C

VERSION	1
PAGINA	2 DE 2

	RUTINA DE MANTENIMIENTO OPERATIVO RETROEXCAVADORA DE LLANTAS NEW HOLLAND B80C	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO
	FECHA (DIA/MES/AÑO)			15/04/2026	16/04/2026	17/04/2026	18/04/2026	
	HOROMETRO			1169	1175	1182	1187	
Cada 10 horas o diariamente	Liquido limpiaparabrisas - Revisar (Ajustar)			✓	✓	✓	✓	
	Pedales - Revisar (Limpiar)			✓	✓	✓	✓	
	Sistema de frenos - Revisar			✓	✓	✓	✓	
	Filtro de aire de aire acondicionado - Revisar (Limpiar)			✓	✓	✓	✓	
	Aletas del motor - Revisar (Limpiar)			✓	✓	✓	✓	
	Condensador de aire acondicionado - Revisar (Limpiar)			✓	✓	✓	✓	
	Aletas del radiador - Revisar (Limpiar)			✓	✓	✓	✓	
	Cinturon de seguridad - Revisar			✓	✓	✓	✓	
	Espejos - Revisar			✓	✓	✓	✓	
	Alarma de reversa - Revisar			✓	✓	✓	✓	
	Vidrio de ventanas - Limpiar			✓	✓	✓	✓	
	Monitor, indicadores y testigos - Revisar			✓	✓	✓	✓	
	Cableado electrico - Revisar			✓	✓	✓	✓	
	Limpiaparabrisas - Revisar			✓	✓	✓	✓	
	Nivel de gas refrigerante de aire acondicionado - Revisar (Ajustar)			✓	✓	✓	✓	

OBSERVACIONES:

FIRMA DE OPERADOR
Nombre: JOSE ALED OCAMPO

FIRMA SUPERVISOR
Nombre: DIANA MARCELA GALLEGO CAMPOS

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y HÁBITAT
GOBERNACIÓN DEL TOLIMA
RUTINA DE MANTENIMIENTO OPERATIVO
RETROEXCAVADORA DE LLANTAS NEW HOLLAND B80C

VERSION	1
PAGINA	1 DE 2

	RUTINA DE MANTENIMIENTO OPERATIVO RETROEXCAVADORA DE LLANTAS NEW HOLLAND B80C	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO
	FECHA (DIA/MES/AÑO)	20/04/2026	21/04/2026	22/04/2026	23/04/2026	24/04/2026		
	HOROMETRO	1190	1194	1202	1211	1218		
Cada 10 horas o diariamente	Freno de servicio - Revisar	✓	✓	✓	✓	✓		
	Frreno de estacionamiento - Revisar	✓	✓	✓	✓	✓		
	Fusibles y bombillas - Revisar	✓	✓	✓	✓	✓		
	Funcionalidad de mandos y luces - Revisar	✓	✓	✓	✓	✓		
	Tension de correa del ventilador / alternador - Revisar	✓	✓	✓	✓	✓		
	Correa de compresor de aire acondicionado - Revisar	✓	✓	✓	✓	✓		
	Nivel de aceite del motor - Revisar / Nivelar	✓	✓	✓	✓	✓		
	Nivel de aceite de la transmisión - Revisar / Nivelar	✓	✓	✓	✓	✓		
	Nivel de liquido refrigerante - Revisar / Nivelar	✓	✓	✓	✓	✓		
	Nivel de aceite hidraulico (tanque hidraulico) - Revisar / Nivelar	✓	✓	✓	✓	✓		
	Nivel de combustible - Revisar	✓	✓	✓	✓	✓		
	Indicador de obstrucción - Revisar	✓	✓	✓	✓	✓		
	Filtro de aire - Limpiar (De ser necesario)	✓	✓	✓	✓	✓		
	Puntos de engrase - Lubricar	✓	✓	✓	✓	✓		
	Drenaje filtro de combustible (filtro separador de agua) - Revisar	✓	✓	✓	✓	✓		
	Filtro de aire de motor - Revisar (Cambiar)	✓	✓	✓	✓	✓		
	Cartucho de seguridad - Revisar (Cambiar	✓	✓	✓	✓	✓		
	Presion de neumaticos - Revisar / Nivelar	✓	✓	✓	✓	✓		
	Condensador sistema de refrigeración - Revisar (Limpiar)	✓	✓	✓	✓	✓		
	Filtro de polen - Revisar (Limpiar)	✓	✓	✓	✓	✓		
	Nivel de aceite de la transmisión - Revisar / Nivelar	✓	✓	✓	✓	✓		
	Nivel de electrolito de bateria - Revisar / Nivelar	✓	✓	✓	✓	✓		
	Soporte del eje trasero - Revisar / Ajustar	✓	✓	✓	✓	✓		
	Dientes del balde - Revisar (Cambiar)	✓	✓	✓	✓	✓		
	Holgura del balde - Revisar (Ajustar)	✓	✓	✓	✓	✓		

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y HÁBITAT
GOBERNACIÓN DEL TOLIMA
RUTINA DE MANTENIMIENTO OPERATIVO
RETROEXCAVADORA DE LLANTAS NEW HOLLAND B80C

VERSION	1
PAGINA	2 DE 2

	RUTINA DE MANTENIMIENTO OPERATIVO RETROEXCAVADORA DE LLANTAS NEW HOLLAND B80C	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO
	FECHA (DIA/MES/AÑO)	20/04/2026	21/04/2026	22/04/2026	23/04/2026	24/04/2026		
	HOROMETRO	1190	1194	1202	1211	1218		
Cada 10 horas o diariamente	Liquido limpiaparabrisas - Revisar (Ajustar)	✓	✓	✓	✓	✓		
	Pedales - Revisar (Limpiar)	✓	✓	✓	✓	✓		
	Sistema de frenos - Revisar	✓	✓	✓	✓	✓		
	Filtro de aire de aire acondicionado - Revisar (Limpiar)	✓	✓	✓	✓	✓		
	Aletas del motor - Revisar (Limpiar)	✓	✓	✓	✓	✓		
	Condensador de aire acondicionado - Revisar (Limpiar)	✓	✓	✓	✓	✓		
	Aletas del radiador - Revisar (Limpiar)	✓	✓	✓	✓	✓		
	Cinturon de seguridad - Revisar	✓	✓	✓	✓	✓		
	Espejos - Revisar	✓	✓	✓	✓	✓		
	Alarma de reversa - Revisar	✓	✓	✓	✓	✓		
	Vidrio de ventanas - Limpiar	✓	✓	✓	✓	✓		
	Monitor, indicadores y testigos - Revisar	✓	✓	✓	✓	✓		
	Cableado electrico - Revisar	✓	✓	✓	✓	✓		
	Limpiaparabrisas - Revisar	✓	✓	✓	✓	✓		
	Nivel de gas refrigerante de aire acondicionado - Revisar (Ajustar)	✓	✓	✓	✓	✓		

OBSERVACIONES:

FIRMA DE OPERADOR
Nombre: JOSE ALED OCAMPO

FIRMA SUPERVISOR
Nombre: DIANA MARCELA GALLEGO CAMPOS

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y HÁBITAT
GOBERNACIÓN DEL TOLIMA
RUTINA DE MANTENIMIENTO OPERATIVO
RETROEXCAVADORA DE LLANTAS NEW HOLLAND B80C

VERSION	1
PAGINA	1 DE 2

	RUTINA DE MANTENIMIENTO OPERATIVO RETROEXCAVADORA DE LLANTAS NEW HOLLAND B80C	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO
	FECHA (DIA/MES/AÑO)	27/04/2026	28/04/2026	29/04/2026	30/04/2026			
	HOROMETRO	1224	1229	1236	1247			
Cada 10 horas o diariamente	Freno de servicio - Revisar	✓	✓	✓	✓			
	Frreno de estacionamiento - Revisar	✓	✓	✓	✓			
	Fusibles y bombillas - Revisar	✓	✓	✓	✓			
	Funcionalidad de mandos y luces - Revisar	✓	✓	✓	✓			
	Tension de correa del ventilador / alternador - Revisar	✓	✓	✓	✓			
	Correa de compresor de aire acondicionado - Revisar	✓	✓	✓	✓			
	Nivel de aceite del motor - Revisar / Nivelar	✓	✓	✓	✓			
	Nivel de aceite de la transmisión - Revisar / Nivelar	✓	✓	✓	✓			
	Nivel de liquido refrigerante - Revisar / Nivelar	✓	✓	✓	✓			
	Nivel de aceite hidraulico (tanque hidraulico) - Revisar / Nivelar	✓	✓	✓	✓			
	Nivel de combustible - Revisar	✓	✓	✓	✓			
	Indicador de obstrucción - Revisar	✓	✓	✓	✓			
	Filtro de aire - Limpiar (De ser necesario)	✓	✓	✓	✓			
	Puntos de engrase - Lubricar	✓	✓	✓	✓			
	Drenaje filtro de combustible (filtro separador de agua) - Revisar	✓	✓	✓	✓			
	Filtro de aire de motor - Revisar (Cambiar)	✓	✓	✓	✓			
	Cartucho de seguridad - Revisar (Cambiar	✓	✓	✓	✓			
	Presion de neumaticos - Revisar / Nivelar	✓	✓	✓	✓			
	Condensador sistema de refrigeración - Revisar (Limpiar)	✓	✓	✓	✓			
	Filtro de polen - Revisar (Limpiar)	✓	✓	✓	✓			
	Nivel de aceite de la transmisión - Revisar / Nivelar	✓	✓	✓	✓			
	Nivel de electrolito de bateria - Revisar / Nivelar	✓	✓	✓	✓			
	Soporte del eje trasero - Revisar / Ajustar	✓	✓	✓	✓			
	Dientes del balde - Revisar (Cambiar)	✓	✓	✓	✓			
	Holgura del balde - Revisar (Ajustar)	✓	✓	✓	✓			

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y HÁBITAT
GOBERNACIÓN DEL TOLIMA
RUTINA DE MANTENIMIENTO OPERATIVO
RETROEXCAVADORA DE LLANTAS NEW HOLLAND B80C

VERSION	1
PAGINA	2 DE 2

	RUTINA DE MANTENIMIENTO OPERATIVO RETROEXCAVADORA DE LLANTAS NEW HOLLAND B80C	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO
	FECHA (DIA/MES/AÑO)	27/04/2026	28/04/2026	29/04/2026	30/04/2026			
	HOROMETRO	1224	1229	1236	1247			
Cada 10 horas o diariamente	Liquido limpiaparabrisas - Revisar (Ajustar)	✓	✓	✓	✓			
	Pedales - Revisar (Limpiar)	✓	✓	✓	✓			
	Sistema de frenos - Revisar	✓	✓	✓	✓			
	Filtro de aire de aire acondicionado - Revisar (Limpiar)	✓	✓	✓	✓			
	Aletas del motor - Revisar (Limpiar)	✓	✓	✓	✓			
	Condensador de aire acondicionado - Revisar (Limpiar)	✓	✓	✓	✓			
	Aletas del radiador - Revisar (Limpiar)	✓	✓	✓	✓			
	Cinturon de seguridad - Revisar	✓	✓	✓	✓			
	Espejos - Revisar	✓	✓	✓	✓			
	Alarma de reversa - Revisar	✓	✓	✓	✓			
	Vidrio de ventanas - Limpiar	✓	✓	✓	✓			
	Monitor, indicadores y testigos - Revisar	✓	✓	✓	✓			
	Cableado electrico - Revisar	✓	✓	✓	✓			
	Limpiaparabrisas - Revisar	✓	✓	✓	✓			
	Nivel de gas refrigerante de aire acondicionado - Revisar (Ajustar)	✓	✓	✓	✓			

OBSERVACIONES:

FIRMA DE OPERADOR
Nombre: JOSE ALED OCAMPO

FIRMA SUPERVISOR
Nombre: DIANA MARCELA GALLEGO CAMPOS

VERSION 1 | GOB-M-002

UNIÓN TEMPORAL MARV 7 — FORMATO INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PARA RETROEXCAVADORAS Y MOTONIVELADORA

CONTRATO N° 3034 DE 2026 | **MODELO:** | **MOTO NUEVA #1** | **MARCA:** NEW HOLLAND

INSPECCIONADO POR: ING. DIANA GALLEGO | **LOCALIZACION:** POTOSÍ-PRIMAVERA BAJA | **FRENTE DE TRABAJO:** VILLAHERMOSA

PERIODO: 15 DE ABRIL AL 16 DE ABRIL 2026 | **FECHA:**

	ÍTEM	HOROMETRO INICIAL					1055		1058							
		DIA	LUN.		MAR.		MIER.		JUEV.		VIER.		SAB.		DOM.	
		CANTIDAD	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	* De trabajo delanteras (altas/bajas)	2					X		X							
	* De trabajo delanteras	2					X		X							
	* Direccionales delanteras parqueo/giro	2					X		X							
	* Direccionales traseras de parqueo/giro	2					X		X							
	* De stop y señal trasera	2					X		X							
	* De trabajo traseras	2					X		X							
CABINA	* Protección antivuelco (R.O.P.S) certificada	1					X		X							
	* Cinturón de seguridad	1					X		X							
	Extintor de incendio (10 lbs PQS)	1					X		X							
	Asiento (dispositivo de giro)	1					X		X							
	* Indicadores (hidráulicos-refrigerantes-'horometro-corriente-aceite motor)	Completos					X		X							
	Control ingreso humo (tubo de escape)	1					X		X							
	Alarma de retroceso	1					X		X							
	Escaleras y apoyos de acceso	2					X		X							
	Espejos laterales	2														
	* Espejo central convexo	1					X		X							
	Palancas de mando	2					X		X							
	Pedales	Todos					X		X							
ESTADO MECANICO	Control de fugas hidráulicas	Completo					X		X							
	* Estado de pasadores (Bastidor, Desgarrador)	Completos					X		X							
	Estado de pasadores (brazo/balde)	Completos						X		X						
	* Gatos estabilizadores en buen estado	2					X		X							
	Mecanismo de giro (brazo excavador)	1						X		X						
	* Función hidráulica en buen funcionamiento	Completas					X		X							
	* Freno de servicio en buen estado	4 llantas					X		X							
	* Freno de emergencia en buen estado	1					X		X							
	Estado general (desgarrador/balde)	2						X		X						
	Mandos de levante del brazo	2						X		X						
	* Gatos hidráulicos en buen estado	Todos					X		X							
	Compartimiento del motor aseado	Completo					X		X							
	Sistema de Dirección	1					X		X							
LLANTAS	En buen estado, sin abultamientos, cortadas						X		X							
	* Huellas en buen estado	4					X		X							
AVAL DE FUNCIONAMIENTO	HOROMETRO FINAL						1058		1065							
	FIRMA DIARIA DEL OPERADOR:															
	FIRMA VERIFICACION INSPECTOR:															
	EQUIPO FUERA DE SERVICIO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	

FIRMA COORDINADOR

OBSERVACIONES:

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla **UNICAMENTE** el **OPERADOR** del Equipo. En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a su SUPERVISOR quien tomará la decisión más segura.

1761

VERSION 1 | GOB-M-002

UNIÓN TEMPORAL MARV 7 — FORMATO INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PARA RETROEXCAVADORAS Y MOTONIVELADORA

CONTRATO N° 3034 DE 2026 | **MODELO:** MOTO NUEVA #1 | **MARCA:** NEW HOLLAND

INSPECCIONADO POR: ING. DIANA GALLEGO | **LOCALIZACION:** POTOSÍ-PRIMAVERA BAJA | **FRENTE DE TRABAJO:** VILLAHERMOSA

PERIODO: 20 DE ABRIL AL 24 DE ABRIL 2026 | **FECHA:**

	ÍTEM	HOROMETRO INICIAL	1065		1068		1068		1068		1076					
		DIA	LUN.		MAR.		MIER.		JUEV.		VIER.		SAB.		DOM.	
		CANTIDAD	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	* De trabajo delanteras (altas/bajas)	2	X		X		X		X		X					
	* De trabajo delanteras	2	X		X		X		X		X					
	* Direccionales delanteras parqueo/giro	2	X		X		X		X		X					
	* Direccionales traseras de parqueo/giro	2	X		X		X		X		X					
	* De stop y señal trasera	2	X		X		X		X		X					
	* De trabajo traseras	2	X		X		X		X		X					
CABINA	* Protección antivuelco (R.O.P.S) certificada	1	X		X		X		X		X					
	* Cinturón de seguridad	1	X		X		X		X		X					
	Extintor de incendio (10 lbs PQS)	1	X		X		X		X		X					
	Asiento (dispositivo de giro)	1	X		X		X		X		X					
	* Indicadores (hidráulicos-refrigerantes-'horometro-corriente-aceite motor)	Completos	X		X		X		X		X					
	Control ingreso humo (tubo de escape)	1	X		X		X		X		X					
	Alarma de retroceso	1	X		X		X		X		X					
	Escaleras y apoyos de acceso	2	X		X		X		X		X					
	Espejos laterales	2														
	* Espejo central convexo	1	X		X		X		X		X					
	Palancas de mando	2	X		X		X		X		X					
	Pedales	Todos	X		X		X		X		X					
ESTADO MECANICO	Control de fugas hidráulicas	Completo	X		X		X		X		X					
	* Estado de pasadores (Bastidor, Desgarrador)	Completos	X		X		X		X		X					
	Estado de pasadores (brazo/balde)	Completos		X		X		X		X		X				
	* Gatos estabilizadores en buen estado	2	X		X		X		X		X					
	Mecanismo de giro (brazo excavador)	1		X		X		X		X		X				
	* Función hidráulica en buen funcionamiento	Completas	X		X		X		X		X					
	* Freno de servicio en buen estado	4 llantas	X		X		X		X		X					
	* Freno de emergencia en buen estado	1	X		X		X		X		X					
	Estado general (desgarrador/balde)	2		X		X		X		X		X				
	Mandos de levante del brazo	2		X		X		X		X		X				
	* Gatos hidráulicos en buen estado	Todos	X		X		X		X		X					
	Compartimiento del motor aseado	Completo	X		X		X		X		X					
	Sistema de Dirección	1	X		X		X		X		X					
LLANTAS	En buen estado, sin abultamientos, cortadas		X		X		X		X		X					
	* Huellas en buen estado	4	X		X		X		X		X					
AVAL DE FUNCIONAMIENTO	HOROMETRO FINAL		1068		1068		1068		1076		1082					
	FIRMA DIARIA DEL OPERADOR:															
	FIRMA VERIFICACION INSPECTOR:		Diana		Diana		Diana		Diana		Diana					
	EQUIPO FUERA DE SERVICIO		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO

FIRMA COORDINADOR

OBSERVACIONES:

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla **UNICAMENTE** el **OPERADOR** del Equipo. En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a su SUPERVISOR quien tomará la decisión más segura.

VERSION 1 | GOB-M-002

UNIÓN TEMPORAL MARV 7 — FORMATO INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PARA RETROEXCAVADORAS Y MOTONIVELADORA

CONTRATO N° 3034 DE 2026 | **MODELO:** | **MOTO NUEVA #1** | **MARCA:** NEW HOLLAND

INSPECCIONADO POR: ING. DIANA GALLEGO | **LOCALIZACION:** POTOSÍ-PRIMAVERA BAJA | **FRENTE DE TRABAJO:** VILLAHERMOSA

PERIODO: 27 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL 2026 | **FECHA:**

	ÍTEM	HOROMETRO INICIAL	1082		1083		1089		1089							
		DIA	LUN.		MAR.		MIER.		JUEV.		VIER.		SAB.		DOM.	
		CANTIDAD	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	* De trabajo delanteras (altas/bajas)	2	X		X		X		X							
	* De trabajo delanteras	2	X		X		X		X							
	* Direccionales delanteras parqueo/giro	2	X		X		X		X							
	* Direccionales traseras de parqueo/giro	2	X		X		X		X							
	* De stop y señal trasera	2	X		X		X		X							
	* De trabajo traseras	2	X		X		X		X							
CABINA	* Protección antivuelco (R.O.P.S) certificada	1	X		X		X		X							
	* Cinturón de seguridad	1	X		X		X		X							
	Extintor de incendio (10 lbs PQS)	1	X		X		X		X							
	Asiento (dispositivo de giro)	1	X		X		X		X							
	* Indicadores (hidráulicos-refrigerantes-'horometro-corriente-aceite motor)	Completos	X		X		X		X							
	Control ingreso humo (tubo de escape)	1	X		X		X		X							
	Alarma de retroceso	1	X		X		X		X							
	Escaleras y apoyos de acceso	2	X		X		X		X							
	Espejos laterales	2														
	* Espejo central convexo	1	X		X		X		X							
	Palancas de mando	2	X		X		X		X							
	Pedales	Todos	X		X		X		X							
ESTADO MECANICO	Control de fugas hidráulicas	Completo	X		X		X		X							
	* Estado de pasadores (Bastidor, Desgarrador)	Completos	X		X		X		X							
	Estado de pasadores (brazo/balde)	Completos		X		X		X		X						
	* Gatos estabilizadores en buen estado	2	X		X		X		X							
	Mecanismo de giro (brazo excavador)	1		X		X		X		X						
	* Función hidráulica en buen funcionamiento	Completas	X		X		X		X							
	* Freno de servicio en buen estado	4 llantas	X		X		X		X							
	* Freno de emergencia en buen estado	1	X		X		X		X							
	Estado general (desgarrador/balde)	2		X		X		X		X						
	Mandos de levante del brazo	2		X		X		X		X						
	* Gatos hidráulicos en buen estado	Todos	X		X		X		X							
	Compartimiento del motor aseado	Completo	X		X		X		X							
	Sistema de Dirección	1	X		X		X		X							
LLANTAS	En buen estado, sin abultamientos, cortadas		X		X		X		X							
	* Huellas en buen estado	4	X		X		X		X							
AVAL DE FUNCIONAMIENTO	HOROMETRO FINAL		1083		1089		1089		1098							
	FIRMA DIARIA DEL OPERADOR:															
	FIRMA VERIFICACION INSPECTOR:		Diana.		Diana.		Diana.		Diana.							
	EQUIPO FUERA DE SERVICIO		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO

FIRMA COORDINADOR

OBSERVACIONES:

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla **UNICAMENTE** el **OPERADOR** del Equipo. En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a su SUPERVISOR quien tomará la decisión más segura.

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y HÁBITAT
GOBERNACIÓN DEL TOLIMA
RUTINA DE MANTENIMIENTO OPERATIVO
MOTONIVELADORA NEW HOLLAND RG140B

VERSION	1
PAGINA	1 DE 2

	RUTINA DE MANTENIMIENTO OPERATIVO MOTONIVELADORA NEW HOLLAND RG140B	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO
	FECHA (DIA/MES/AÑO)			15/04/2026	16/04/2026			
	HOROMETRO			1055	1058			
Cada 10 horas o diariamente	Estado fisico de neumaticos - Revisar			✓	✓			
	Estado fisico de hoja y extremos - Revisar			✓	✓			
	Mangueras sistema de refrigeración - Revisar			✓	✓			
	Estado fisico del Tandem - Revisar			✓	✓			
	Estado fisico del cirulo - Revisar			✓	✓			
	Mangueras sistema hidraulico - Revisar			✓	✓			
	Posibles fugas en el motor - Revisar			✓	✓			
	Sistema electrico (cables y conexiones) - Revisar			✓	✓			
	Componentes sueltos - Revisar			✓	✓			
	Puntos de lubricación - Revisar			✓	✓			
	Nivel de aceite de motor (carter) - Revisar			✓	✓			
	Nivel de liquido de refrigeracion (radiador) - Revisar			✓	✓			
	Nivel de aceite de la transmisión - Revisar			✓	✓			
	Nivel de aceite hidraulico (tanque hidraulico) - Revisar			✓	✓			
	Drenaje filtro de combustible (filtro separador de agua) - Revisar			✓	✓			
	Rotulas del cilindro de elevación de la cuchilla - Lubricar			✓	✓			
	Rotulas del cilindro de desplazamiento lateral de la cuchilla - Lubricar			✓	✓			
	Rotula de la barra de tracción - Lubricar			✓	✓			
	Rotulas de la articulación - Lubricar			✓	✓			
	Extremidades de los cilindros de la articulación - Lubricar			✓	✓			
	Sustitución de agua y lavado de radiador - Revisar			✓	✓			
	Limpieza de filtro de aire / Cambiar de ser necesario (testigo panel)			✓	✓			
	Verificar freno de estacionamiento			✓	✓			
	Verificar tuerca del cubo del eje tandem			✓	✓			
	Verificar tuercas de apriete de la rueda del eje tandem			✓	✓			

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y HÁBITAT
GOBERNACIÓN DEL TOLIMA
RUTINA DE MANTENIMIENTO OPERATIVO
MOTONIVELADORA NEW HOLLAND RG140B

VERSION	1
PAGINA	1 DE 2

	RUTINA DE MANTENIMIENTO OPERATIVO MOTONIVELADORA NEW HOLLAND RG140B	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO
	FECHA (DIA/MES/AÑO)			15/04/2026	16/04/2026			
	HOROMETRO			1055	1058			
Cada 10 horas o diariamente	Verificar presion de neumaticos			✓	✓			
	Verificar y ajustar guias del circulo			✓	✓			
	Verificar y ajustar tuercas de la esfera de la barra del portacirculo			✓	✓			
	Vertificar y limpiar baterias lado izquierdo y derecho / Cambiar de ser necesario			✓	✓			
	Verificación y ajuste de presiones (hidraulica, direccion, acumulador de freno, frenos elevacion de cuchilla			✓	✓			
	Verificar y ajustar convergencia de ruedas delanteras			✓	✓			
	Sistema de frenos - Revisar			✓	✓			
	Aletas del motor - Revisar (Limpiar)			✓	✓			
	Alarma de reversa - Revisar			✓	✓			
	Aletas del radiador - Revisar (Limpiar)			✓	✓			
	Pedales - Revisar / Limpiar			✓	✓			
	Liquido limpiaparabrisas - Revisar (Ajustar)			✓	✓			
	Limpiaparabrisas - Revisar			✓	✓			
	Vidrio de ventanas - Limpiar			✓	✓			
	Cableado electrico - Revisar			✓	✓			
	Espejos - Revisar			✓	✓			
	Nivel de gas refrigerante de aire acondicionado - Revisar (Ajustar)			✓	✓			
	Monitor, indicadores y testigos - Revisar			✓	✓			
	Filtro de aire de aire acondicionado - Revisar (Limpiar)			✓	✓			

OBSERVACIONES:

FIRMA DE OPERADOR
Nombre ENRIQUE OLIS

FIRMA SUPERVISOR
Nombre: DIANA MARCELA GALLEGO CAMPOS

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y HÁBITAT
GOBERNACIÓN DEL TOLIMA
RUTINA DE MANTENIMIENTO OPERATIVO
MOTONIVELADORA NEW HOLLAND RG140B

VERSION	1
PAGINA	1 DE 2

	RUTINA DE MANTENIMIENTO OPERATIVO MOTONIVELADORA NEW HOLLAND RG140B	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO
	FECHA (DIA/MES/AÑO)	20/04/2026	21/04/2026	22/04/2026	23/04/2026	24/04/2026		
	HOROMETRO	1065	1068	1068	1068	1076		
Cada 10 horas o diariamente	Estado fisico de neumaticos - Revisar	✓	✓	✓	✓	✓		
	Estado fisico de hoja y extremos - Revisar	✓	✓	✓	✓	✓		
	Mangueras sistema de refrigeración - Revisar	✓	✓	✓	✓	✓		
	Estado fisico del Tandem - Revisar	✓	✓	✓	✓	✓		
	Estado fisico del cirulo - Revisar	✓	✓	✓	✓	✓		
	Mangueras sistema hidraulico - Revisar	✓	✓	✓	✓	✓		
	Posibles fugas en el motor - Revisar	✓	✓	✓	✓	✓		
	Sistema electrico (cables y conexiones) - Revisar	✓	✓	✓	✓	✓		
	Componentes sueltos - Revisar	✓	✓	✓	✓	✓		
	Puntos de lubricación - Revisar	✓	✓	✓	✓	✓		
	Nivel de aceite de motor (carter) - Revisar	✓	✓	✓	✓	✓		
	Nivel de liquido de refrigeracion (radiador) - Revisar	✓	✓	✓	✓	✓		
	Nivel de aceite de la transmisión - Revisar	✓	✓	✓	✓	✓		
	Nivel de aceite hidraulico (tanque hidraulico) - Revisar	✓	✓	✓	✓	✓		
	Drenaje filtro de combustible (filtro separador de agua) - Revisar	✓	✓	✓	✓	✓		
	Rotulas del cilindro de elevación de la cuchilla - Lubricar	✓	✓	✓	✓	✓		
	Rotulas del cilindro de desplazamiento lateral de la cuchilla - Lubricar	✓	✓	✓	✓	✓		
	Rotula de la barra de tracción - Lubricar	✓	✓	✓	✓	✓		
	Rotulas de la articulación - Lubricar	✓	✓	✓	✓	✓		
	Extremidades de los cilindros de la articulación - Lubricar	✓	✓	✓	✓	✓		
	Sustitución de agua y lavado de radiador - Revisar	✓	✓	✓	✓	✓		
	Limpieza de filtro de aire / Cambiar de ser necesario (testigo panel)	✓	✓	✓	✓	✓		
	Verificar freno de estacionamiento	✓	✓	✓	✓	✓		
	Verificar tuerca del cubo del eje tandem	✓	✓	✓	✓	✓		
	Verificar tuercas de apriete de la rueda del eje tandem	✓	✓	✓	✓	✓		

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y HÁBITAT
GOBERNACIÓN DEL TOLIMA
RUTINA DE MANTENIMIENTO OPERATIVO
MOTONIVELADORA NEW HOLLAND RG140B

VERSION	1
PAGINA	1 DE 2

	RUTINA DE MANTENIMIENTO OPERATIVO MOTONIVELADORA NEW HOLLAND RG140B	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO
	FECHA (DIA/MES/AÑO)	20/04/2026	21/04/2026	22/04/2026	23/04/2026	24/04/2026		
	HOROMETRO	1065	1068	1068	1068	1076		
Cada 10 horas o diariamente	Verificar presion de neumaticos	✓	✓	✓	✓	✓		
	Verificar y ajustar guias del circulo	✓	✓	✓	✓	✓		
	Verificar y ajustar tuercas de la esfera de la barra del portacirculo	✓	✓	✓	✓	✓		
	Vertificar y limpiar baterias lado izquierdo y derecho / Cambiar de ser necesario	✓	✓	✓	✓	✓		
	Verificación y ajuste de presiones (hidraulica, direccion, acumulador de freno, frenos elevacion de cuchilla	✓	✓	✓	✓	✓		
	Verificar y ajustar convergencia de ruedas delanteras	✓	✓	✓	✓	✓		
	Sistema de frenos - Revisar	✓	✓	✓	✓	✓		
	Aletas del motor - Revisar (Limpiar)	✓	✓	✓	✓	✓		
	Alarma de reversa - Revisar	✓	✓	✓	✓	✓		
	Aletas del radiador - Revisar (Limpiar)	✓	✓	✓	✓	✓		
	Pedales - Revisar / Limpiar	✓	✓	✓	✓	✓		
	Liquido limpiaparabrisas - Revisar (Ajustar)	✓	✓	✓	✓	✓		
	Limpiaparabrisas - Revisar	✓	✓	✓	✓	✓		
	Vidrio de ventanas - Limpiar	✓	✓	✓	✓	✓		
	Cableado electrico - Revisar	✓	✓	✓	✓	✓		
	Espejos - Revisar	✓	✓	✓	✓	✓		
	Nivel de gas refrigerante de aire acondicionado - Revisar (Ajustar)	✓	✓	✓	✓	✓		
	Monitor, indicadores y testigos - Revisar	✓	✓	✓	✓	✓		
	Filtro de aire de aire acondicionado - Revisar (Limpiar)	✓	✓	✓	✓	✓		

OBSERVACIONES:

FIRMA DE OPERADOR
Nombre ENRIQUE OLIS

FIRMA SUPERVISOR
Nombre: DIANA MARCELA GALLEGO CAMPOS

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y HÁBITAT
GOBERNACIÓN DEL TOLIMA
RUTINA DE MANTENIMIENTO OPERATIVO
MOTONIVELADORA NEW HOLLAND RG140B

VERSION	1
PAGINA	1 DE 2

	RUTINA DE MANTENIMIENTO OPERATIVO MOTONIVELADORA NEW HOLLAND RG140B	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO
	FECHA (DIA/MES/AÑO)	27/04/2026	28/04/2026	29/04/2026	30/04/2026			
	HOROMETRO	1082	1083	1089	1089			
Cada 10 horas o diariamente	Estado fisico de neumaticos - Revisar	✓	✓	✓	✓			
	Estado fisico de hoja y extremos - Revisar	✓	✓	✓	✓			
	Mangueras sistema de refrigeración - Revisar	✓	✓	✓	✓			
	Estado fisico del Tandem - Revisar	✓	✓	✓	✓			
	Estado fisico del cirulo - Revisar	✓	✓	✓	✓			
	Mangueras sistema hidraulico - Revisar	✓	✓	✓	✓			
	Posibles fugas en el motor - Revisar	✓	✓	✓	✓			
	Sistema electrico (cables y conexiones) - Revisar	✓	✓	✓	✓			
	Componentes sueltos - Revisar	✓	✓	✓	✓			
	Puntos de lubricación - Revisar	✓	✓	✓	✓			
	Nivel de aceite de motor (carter) - Revisar	✓	✓	✓	✓			
	Nivel de liquido de refrigeracion (radiador) - Revisar	✓	✓	✓	✓			
	Nivel de aceite de la transmisión - Revisar	✓	✓	✓	✓			
	Nivel de aceite hidraulico (tanque hidraulico) - Revisar	✓	✓	✓	✓			
	Drenaje filtro de combustible (filtro separador de agua) - Revisar	✓	✓	✓	✓			
	Rotulas del cilindro de elevación de la cuchilla - Lubricar	✓	✓	✓	✓			
	Rotulas del cilindro de desplazamiento lateral de la cuchilla - Lubricar	✓	✓	✓	✓			
	Rotula de la barra de tracción - Lubricar	✓	✓	✓	✓			
	Rotulas de la articulación - Lubricar	✓	✓	✓	✓			
	Extremidades de los cilindros de la articulación - Lubricar	✓	✓	✓	✓			
	Sustitución de agua y lavado de radiador - Revisar	✓	✓	✓	✓			
	Limpieza de filtro de aire / Cambiar de ser necesario (testigo panel)	✓	✓	✓	✓			
	Verificar freno de estacionamiento	✓	✓	✓	✓			
	Verificar tuerca del cubo del eje tandem	✓	✓	✓	✓			
	Verificar tuercas de apriete de la rueda del eje tandem	✓	✓	✓	✓			

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y HÁBITAT
GOBERNACIÓN DEL TOLIMA
RUTINA DE MANTENIMIENTO OPERATIVO
MOTONIVELADORA NEW HOLLAND RG140B

VERSION	1
PAGINA	1 DE 2

	RUTINA DE MANTENIMIENTO OPERATIVO MOTONIVELADORA NEW HOLLAND RG140B	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO
	FECHA (DIA/MES/AÑO)	27/04/2026	28/04/2026	29/04/2026	30/04/2026			
	HOROMETRO	1082	1083	1089	1089			
Cada 10 horas o diariamente	Verificar presion de neumaticos	✓	✓	✓	✓			
	Verificar y ajustar guias del circulo	✓	✓	✓	✓			
	Verificar y ajustar tuercas de la esfera de la barra del portacirculo	✓	✓	✓	✓			
	Vertificar y limpiar baterias lado izquierdo y derecho / Cambiar de ser necesario	✓	✓	✓	✓			
	Verificación y ajuste de presiones (hidraulica, direccion, acumulador de freno, frenos elevacion de cuchilla	✓	✓	✓	✓			
	Verificar y ajustar convergencia de ruedas delanteras	✓	✓	✓	✓			
	Sistema de frenos - Revisar	✓	✓	✓	✓			
	Aletas del motor - Revisar (Limpiar)	✓	✓	✓	✓			
	Alarma de reversa - Revisar	✓	✓	✓	✓			
	Aletas del radiador - Revisar (Limpiar)	✓	✓	✓	✓			
	Pedales - Revisar / Limpiar	✓	✓	✓	✓			
	Liquido limpiaparabrisas - Revisar (Ajustar)	✓	✓	✓	✓			
	Limpiaparabrisas - Revisar	✓	✓	✓	✓			
	Vidrio de ventanas - Limpiar	✓	✓	✓	✓			
	Cableado electrico - Revisar	✓	✓	✓	✓			
	Espejos - Revisar	✓	✓	✓	✓			
	Nivel de gas refrigerante de aire acondicionado - Revisar (Ajustar)	✓	✓	✓	✓			
	Monitor, indicadores y testigos - Revisar	✓	✓	✓	✓			
	Filtro de aire de aire acondicionado - Revisar (Limpiar)	✓	✓	✓	✓			

OBSERVACIONES:

FIRMA DE OPERADOR
Nombre ENRIQUE OLIS

FIRMA SUPERVISOR
Nombre: DIANA MARCELA GALLEGO CAMPOS

VERSION 1	GOB-M-002

UNIÓN TEMPORAL MARV 7

FORMATO INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PARA RETROEXCAVADORAS Y MOTONIVELADORA

CONTRATO N° 3034 DE 2026 **MODELO:** **RETRO. DE ORUGA 5** **MARCA:** KOMAT'SU

INSPECCIONADO POR: ING. DIANA GALLEGO **LOCALIZACION:** POTOSÍ-PRIMAVERA BAJA **FRENTE DE TRABAJO:** VILLAHERMOSAA

PERIODO: 15 DE ABRIL AL 17 DE ABRIL 2026 **FECHA:**

	ÍTEM	HOROMETRO INICIAL					995		997		1003					
		DIA	LUN.		MAR.		MIER.		JUEV.		VIER.		SAB.		DOM.	
		CANTIDAD	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	* De trabajo delanteras (altas/bajas)	2					X		X		X					
	* De trabajo delanteras	2					X		X		X					
	* Direccionales delanteras parqueo/giro	2					X		X		X					
	* Direccionales traseras de parqueo/giro	2					X		X		X					
	* De stop y señal trasera	2					X		X		X					
	* De trabajo traseras	2					X		X		X					
CABINA	* Protección antivuelco (R.O.P.S) certificada	1					X		X		X					
	* Cinturón de seguridad	1					X		X		X					
	Extintor de incendio (10 lbs PQS)	1					X		X		X					
	Asiento (dispositivo de giro)	1					X		X		X					
	* Indicadores (hidráulicos-refrigerantes-horometro-corriente-aceite motor)	Completos					X		X		X					
	Control ingreso humo (tubo de escape)	1					X		X		X					
	Alarma de retroceso	1					X		X		X					
	Escaleras y apoyos de acceso	2					X		X		X					
	Espejos laterales	2														
	* Espejo central convexo	1					X		X		X					
	Palancas de mando	2					X		X		X					
	Pedales	Todos					X		X		X					
ESTADO MECANICO	Control de fugas hidráulicas	Completo					X		X		X					
	* Estado de pasadores (Bastidor, Desgarrador)	Completos					X		X		X					
	Estado de pasadores (brazo/balde)	Completos						X		X		X				
	* Gatos estabilizadores en buen estado	2					X		X		X					
	Mecanismo de giro (brazo excavador)	1						X		X		X				
	* Función hidráulica en buen funcionamiento	Completas					X		X		X					
	* Freno de servicio en buen estado	4 llantas					X		X		X					
	* Freno de emergencia en buen estado	1					X		X		X					
	Estado general (desgarrador/balde)	2						X		X		X				
	Mandos de levante del brazo	2						X		X		X				
	* Gatos hidráulicos en buen estado	Todos					X		X		X					
	Compartimiento del motor aseado	Completo					X		X		X					
	Sistema de Dirección	1					X		X		X					
LLANTAS	En buen estado, sin abultamientos, cortadas							X		X		X				
	* Huellas en buen estado	4						X		X		X				
AVAL DE FUNCIONAMIENTO	HOROMETRO FINAL						997		1003		1009					
	FIRMA DIARIA DEL OPERADOR:															
	FIRMA VERIFICACION INSPECTOR:															
	EQUIPO FUERA DE SERVICIO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	

FIRMA COORDINADOR

OBSERVACIONES:

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla **UNICAMENTE** el **OPERADOR** del Equipo. En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a su SUPERVISOR quien tomará la decisión más segura.

VERSION 1 | GOB-M-002

UNIÓN TEMPORAL MARV 7

FORMATO INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PARA RETROEXCAVADORAS Y MOTONIVELADORA

CONTRATO N° 3034 DE 2026 **MODELO:** **RETRO. DE ORUGA 5** **MARCA:** **KOMAT'SU**

INSPECCIONADO POR: ING. DIANA GALLEGO **LOCALIZACION:** **POTOSÍ-PRIMAVERA BAJA** **FRENTE DE TRABAJO:** **VILLAHERMOSAA**

PERIODO: 20 DE ABRIL AL 24 DE ABRIL 2026 **FECHA:**

	ÍTEM	HOROMETRO INICIAL	1009		1014		1025		1035		1043					
		DIA	LUN.		MAR.		MIER.		JUEV.		VIER.		SAB.		DOM.	
		CANTIDAD	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	* De trabajo delanteras (altas/bajas)	2	X		X		X		X		X					
	* De trabajo delanteras	2	X		X		X		X		X					
	* Direccionales delanteras parqueo/giro	2	X		X		X		X		X					
	* Direccionales traseras de parqueo/giro	2	X		X		X		X		X					
	* De stop y señal trasera	2	X		X		X		X		X					
	* De trabajo traseras	2	X		X		X		X		X					
CABINA	* Protección antivuelco (R.O.P.S) certificada	1	X		X		X		X		X					
	* Cinturón de seguridad	1	X		X		X		X		X					
	Extintor de incendio (10 lbs PQS)	1	X		X		X		X		X					
	Asiento (dispositivo de giro)	1	X		X		X		X		X					
	* Indicadores (hidráulicos-refrigerantes-'horometro-corriente-aceite motor)	Completos	X		X		X		X		X					
	Control ingreso humo (tubo de escape)	1	X		X		X		X		X					
	Alarma de retroceso	1	X		X		X		X		X					
	Escaleras y apoyos de acceso	2	X		X		X		X		X					
	Espejos laterales	2														
	* Espejo central convexo	1	X		X		X		X		X					
	Palancas de mando	2	X		X		X		X		X					
	Pedales	Todos	X		X		X		X		X					
ESTADO MECANICO	Control de fugas hidráulicas	Completo	X		X		X		X		X					
	* Estado de pasadores (Bastidor, Desgarrador)	Completos	X		X		X		X		X					
	Estado de pasadores (brazo/balde)	Completos		X		X		X		X		X				
	* Gatos estabilizadores en buen estado	2	X		X		X		X		X					
	Mecanismo de giro (brazo excavador)	1		X		X		X		X		X				
	* Función hidráulica en buen funcionamiento	Completas	X		X		X		X		X					
	* Freno de servicio en buen estado	4 llantas	X		X		X		X		X					
	* Freno de emergencia en buen estado	1	X		X		X		X		X					
	Estado general (desgarrador/balde)	2		X		X		X		X		X				
	Mandos de levante del brazo	2		X		X		X		X		X				
	* Gatos hidráulicos en buen estado	Todos	X		X		X		X		X					
	Compartimiento del motor aseado	Completo	X		X		X		X		X					
	Sistema de Dirección	1	X		X		X		X		X					
LLANTAS	En buen estado, sin abultamientos, cortadas			X		X		X		X		X				
	* Huellas en buen estado	4		X		X		X		X		X				
AVAL DE FUNCIONAMIENTO	HOROMETRO FINAL		1014		1025		1035		1043		1049					
	FIRMA DIARIA DEL OPERADOR:															
	FIRMA VERIFICACION INSPECTOR:		Diario.		Diario.		Diario.		Diario.		Diario.					
	EQUIPO FUERA DE SERVICIO		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO

FIRMA COORDINADOR

OBSERVACIONES:

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla **UNICAMENTE** el **OPERADOR** del Equipo. En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a su SUPERVISOR quien tomará la decisión más segura.

VERSION 1	GOB-M-002

UNIÓN TEMPORAL MARV 7

FORMATO INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PARA RETROEXCAVADORAS Y MOTONIVELADORA

CONTRATO N° 3034 DE 2026 **MODELO:** **RETRO. DE ORUGA 5** **MARCA:** **KOMAT'SU**

INSPECCIONADO POR: ING. DIANA GALLEGO **LOCALIZACION:** POTOSÍ-PRIMAVERA BAJA **FRENTE DE TRABAJO:** VILLAHERMOSAA

PERIODO: 28 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL 2026 **FECHA:**

	ÍTEM	HOROMETRO INICIAL			1049		1058		1066							
		DIA	LUN.		MAR.		MIER.		JUEV.		VIER.		SAB.		DOM.	
		CANTIDAD	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	* De trabajo delanteras (altas/bajas)	2			X		X		X							
	* De trabajo delanteras	2			X		X		X							
	* Direccionales delanteras parqueo/giro	2			X		X		X							
	* Direccionales traseras de parqueo/giro	2			X		X		X							
	* De stop y señal trasera	2			X		X		X							
	* De trabajo traseras	2			X		X		X							
CABINA	* Protección antivuelco (R.O.P.S) certificada	1			X		X		X							
	* Cinturón de seguridad	1			X		X		X							
	Extintor de incendio (10 lbs PQS)	1			X		X		X							
	Asiento (dispositivo de giro)	1			X		X		X							
	* Indicadores (hidráulicos-refrigerantes-'horometro-corriente-aceite motor)	Completos			X		X		X							
	Control ingreso humo (tubo de escape)	1			X		X		X							
	Alarma de retroceso	1			X		X		X							
	Escaleras y apoyos de acceso	2			X		X		X							
	Espejos laterales	2														
	* Espejo central convexo	1			X		X		X							
	Palancas de mando	2			X		X		X							
	Pedales	Todos			X		X		X							
ESTADO MECANICO	Control de fugas hidráulicas	Completo			X		X		X							
	* Estado de pasadores (Bastidor, Desgarrador)	Completos			X		X		X							
	Estado de pasadores (brazo/balde)	Completos				X		X		X						
	* Gatos estabilizadores en buen estado	2			X		X		X							
	Mecanismo de giro (brazo excavador)	1				X		X		X						
	* Función hidráulica en buen funcionamiento	Completas			X		X		X							
	* Freno de servicio en buen estado	4 llantas			X		X		X							
	* Freno de emergencia en buen estado	1			X		X		X							
	Estado general (desgarrador/balde)	2				X		X		X						
	Mandos de levante del brazo	2				X		X		X						
	* Gatos hidráulicos en buen estado	Todos			X		X		X							
	Compartimiento del motor aseado	Completo			X		X		X							
	Sistema de Dirección	1			X		X		X							
LLANTAS	En buen estado, sin abultamientos, cortadas					X		X		X						
	* Huellas en buen estado	4				X		X		X						
AVAL DE FUNCIONAMIENTO	HOROMETRO FINAL				1058		1066		1073							
	FIRMA DIARIA DEL OPERADOR:															
	FIRMA VERIFICACION INSPECTOR:				DORGO.		DORGO.		DORGO.							
	EQUIPO FUERA DE SERVICIO		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO

FIRMA COORDINADOR

OBSERVACIONES:

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla **UNICAMENTE** el **OPERADOR** del Equipo. En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a su SUPERVISOR quien tomará la decisión más segura.

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y HÁBITAT
GOBERNACIÓN DEL TOLIMA
RUTINA DE MANTENIMIENTO OPERATIVO
RETROEXCAVADORA KOMATSU PC 200 - 10M0

VERSION	1
PAGINA	1 DE 2

	RUTINA DE MANTENIMIENTO OPERATIVO RETROEXCAVADORA KOMATSU PC 200 - 10M0	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO
	FECHA (DIA/MES/AÑO)			15/04/2026	16/04/2026	17/04/2026		
	HOROMETRO			995	997	1003		
Cada 10 horas o diariamente	Daños, desgaste, holguras o grietas en cilindros, mangueras o conexiones - Revisar (Reparar de ser necesario)			✓	✓	✓		
	Suciedad y residuos en motor, bateria y radiador - Remover			✓	✓	✓		
	Fugas de refrigerante o aceite - Revisar (Reparar de ser necesario)			✓	✓	✓		
	Fugas de combustible - Revisar (Reparar de ser necesario)			✓	✓	✓		
	Fugas de aceite hidraulico y de transmisión - Revisar (Reparar de ser necesario)			✓	✓	✓		
	Daños, desgaste o fugas en el Tren de rodaje - Revisar (Reparar de ser necesario)			✓	✓	✓		
	Estado de pasamanos y escaleras - Revisar (Reparar de ser necesario)			✓	✓	✓		
	Monitor, indicadores y testigos - Revisar			✓	✓	✓		
	Espejos, reflectores y pernos - Revisar (Reparar de ser necesario)			✓	✓	✓		
	Terminales de la bateria - Revisar (Ajustar de ser necesario)			✓	✓	✓		
	Cinturon de seguridad y abrazaderas - Revisar (Ajustar de ser necesario)			✓	✓	✓		
	Ventana de la cabina - Revisar (Limpiar de ser necesario)			✓	✓	✓		
	Daños en el balde o gancho - Revisar			✓	✓	✓		
	Camara y monitor retrovisor - Revisar (Reparar de ser necesario)			✓	✓	✓		
	Nivel de refrigerante - Revisar (Ajustar de ser necesario)			✓	✓	✓		
	Nivel de combustible - Revisar (Ajustar de ser necesario)			✓	✓	✓		
	Drenar agua y sedimento del tanque de combustible			✓	✓	✓		
	Nivel de aceite de motor - Revisar (Ajustar de ser necesario)			✓	✓	✓		
	Nivel de aceite hidraulico - Revisar (Ajustar de ser necesario)			✓	✓	✓		
	Prefiltro de combustible - Revisar (Drenar de ser necesario)			✓	✓	✓		
	Filtro separador de agua - Revisar (Drenar de ser necesario)			✓	✓	✓		
	Cableado electrico - Revisar (Reparar de ser necesario)			✓	✓	✓		
	Bocina - Revisar (Reparar de ser necesario)			✓	✓	✓		
	Iluminación - Revisar			✓	✓	✓		
	Seguros - Revisar (Reparar de ser necesario)			✓	✓	✓		

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y HÁBITAT
GOBERNACIÓN DEL TOLIMA
RUTINA DE MANTENIMIENTO OPERATIVO
RETROEXCAVADORA KOMATSU PC 200 - 10M0

VERSION	1
PAGINA	2 DE 2

	RUTINA DE MANTENIMIENTO OPERATIVO RETROEXCAVADORA KOMATSU PC 200 - 10M0	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO
	FECHA (DIA/MES/AÑO)			15/04/2026	16/04/2026	17/04/2026		
	HOROMETRO			995	997	1003		
Cada 10 horas o diariamente	Sistema de frenos - Revisar			✓	✓	✓		
	Puntos de lubricación - Lubricar			✓	✓	✓		
	Limpiaparabrisas - Revisar (Ajustar de ser necesario)			✓	✓	✓		
	Funcion de desempañado - Revisar (Ajustar de ser necesario)			✓	✓	✓		
	Sistema de refrigeración - Limpiar			✓	✓	✓		
	Filtro de aire - Revisar (Limpiar o cambiar)			✓	✓	✓		
	Valvula de evacuación - Revisar (Cambiar)			✓	✓	✓		
	Pernos de zapatas de origa - Revisar (Ajustar)			✓	✓	✓		
	Tensión de la oruga - Revisar (Ajustar)			✓	✓	✓		
	Dientes del balde - Revisar (Cambiar)			✓	✓	✓		
	Holgura del balde - Revisar (Ajustar)			✓	✓	✓		
	Liquido limpiaparabrisas - Revisar (Ajustar)			✓	✓	✓		
	Nivel de gas refrigerante de aire acondicionado - Revisar (Ajustar)			✓	✓	✓		
	Purgar de aire el circuito hidraulico			✓	✓	✓		
	Purgar de aire los cilindros			✓	✓	✓		
	Purgar de aire el motor de giro			✓	✓	✓		
	Purgar de aire el motor de marcha			✓	✓	✓		
	Amortiguadores de gas - Revisar			✓	✓	✓		
	Aletas del motor - Revisar (Limpiar)			✓	✓	✓		
	Condensador de aire acondicionado - Revisar (Limpiar)			✓	✓	✓		
	Aletas del radiador - Revisar (Limpiar)			✓	✓	✓		
	Funcionamiento del acumulador - Revisar			✓	✓	✓		
	Respiradero del tanque hidraulico - Revisar (Limpiar)			✓	✓	✓		
	Pedales - Limpiar			✓	✓	✓		
	Correa del compresor de aire acondicionado - Revisar (Ajustar)			✓	✓	✓		
	Alarma de reversa - Revisar			✓	✓	✓		
	Filtro de aire de aire acondicionado -Revisar (Limpiar)			✓	✓	✓		

OBSERVACIONES:

FIRMA DE OPERADOR
Nombre JHONNY SÁNCHEZ

FIRMA SUPERVISOR
Nombre: DIANA MARCELA GALLEGO CAMPOS

1724

	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y HÁBITAT GOBERNACIÓN DEL TOLIMA RUTINA DE MANTENIMIENTO OPERATIVO RETROEXCAVADORA KOMATSU PC 200 - 10M0	VERSION	1
		PAGINA	1 DE 2

	RUTINA DE MANTENIMIENTO OPERATIVO RETROEXCAVADORA KOMATSU PC 200 - 10M0	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO
	FECHA (DIA/MES/AÑO)	20/04/2026	21/04/2026	22/04/2026	23/04/2026	24/04/2026		
	HOROMETRO	1009	1014	1025	1035	1043		
Cada 10 horas o diariamente	Daños, desgaste, holguras o grietas en cilindros, mangueras o conexiones - Revisar (Reparar de ser necesario)	✓	✓	✓	✓	✓		
	Suciedad y residuos en motor, bateria y radiador - Remover	✓	✓	✓	✓	✓		
	Fugas de refrigerante o aceite - Revisar (Reparar de ser necesario)	✓	✓	✓	✓	✓		
	Fugas de combustible - Revisar (Reparar de ser necesario)	✓	✓	✓	✓	✓		
	Fugas de aceite hidraulico y de transmisión - Revisar (Reparar de ser necesario)	✓	✓	✓	✓	✓		
	Daños, desgaste o fugas en el Tren de rodaje - Revisar (Reparar de ser necesario)	✓	✓	✓	✓	✓		
	Estado de pasamanos y escaleras - Revisar (Reparar de ser necesario)	✓	✓	✓	✓	✓		
	Monitor, indicadores y testigos - Revisar	✓	✓	✓	✓	✓		
	Espejos, reflectores y pernos - Revisar (Reparar de ser necesario)	✓	✓	✓	✓	✓		
	Terminales de la bateria - Revisar (Ajustar de ser necesario)	✓	✓	✓	✓	✓		
	Cinturon de seguridad y abrazaderas - Revisar (Ajustar de ser necesario)	✓	✓	✓	✓	✓		
	Ventana de la cabina - Revisar (Limpiar de ser necesario)	✓	✓	✓	✓	✓		
	Daños en el balde o gancho - Revisar	✓	✓	✓	✓	✓		
	Camara y monitor retrovisor - Revisar (Reparar de ser necesario)	✓	✓	✓	✓	✓		
	Nivel de refrigerante - Revisar (Ajustar de ser necesario)	✓	✓	✓	✓	✓		
	Nivel de combustible - Revisar (Ajustar de ser necesario)	✓	✓	✓	✓	✓		
	Drenar agua y sedimento del tanque de combustible	✓	✓	✓	✓	✓		
	Nivel de aceite de motor - Revisar (Ajustar de ser necesario)	✓	✓	✓	✓	✓		
	Nivel de aceite hidraulico - Revisar (Ajustar de ser necesario)	✓	✓	✓	✓	✓		
	Prefiltro de combustible - Revisar (Drenar de ser necesario)	✓	✓	✓	✓	✓		
	Filtro separador de agua - Revisar (Drenar de ser necesario)	✓	✓	✓	✓	✓		
	Cableado electrico - Revisar (Reparar de ser necesario)	✓	✓	✓	✓	✓		
	Bocina - Revisar (Reparar de ser necesario)	✓	✓	✓	✓	✓		
	Iluminación - Revisar	✓	✓	✓	✓	✓		
	Seguros - Revisar (Reparar de ser necesario)	✓	✓	✓	✓	✓		

	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y HÁBITAT GOBERNACIÓN DEL TOLIMA RUTINA DE MANTENIMIENTO OPERATIVO RETROEXCAVADORA KOMATSU PC 200 - 10M0	VERSION	1
		PAGINA	2 DE 2

	RUTINA DE MANTENIMIENTO OPERATIVO RETROEXCAVADORA KOMATSU PC 200 - 10M0	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO
	FECHA (DIA/MES/AÑO)	20/04/2026	21/04/2026	22/04/2026	23/04/2026	24/04/2026		
	HOROMETRO	1009	1014	1025	1035	1043		
Cada 10 horas o diariamente	Sistema de frenos - Revisar	✓	✓	✓	✓	✓		
	Puntos de lubricación - Lubricar	✓	✓	✓	✓	✓		
	Limpiaparabrisas - Revisar (Ajustar de ser necesario)	✓	✓	✓	✓	✓		
	Funcion de desempañado - Revisar (Ajustar de ser necesario)	✓	✓	✓	✓	✓		
	Sistema de refrigeración - Limpiar	✓	✓	✓	✓	✓		
	Filtro de aire - Revisar (Limpiar o cambiar)	✓	✓	✓	✓	✓		
	Valvula de evacuación - Revisar (Cambiar)	✓	✓	✓	✓	✓		
	Pernos de zapatas de origa - Revisar (Ajustar)	✓	✓	✓	✓	✓		
	Tensión de la oruga - Revisar (Ajustar)	✓	✓	✓	✓	✓		
	Dientes del balde - Revisar (Cambiar)	✓	✓	✓	✓	✓		
	Holgura del balde - Revisar (Ajustar)	✓	✓	✓	✓	✓		
	Liquido limpiaparabrisas - Revisar (Ajustar)	✓	✓	✓	✓	✓		
	Nivel de gas refrigerante de aire acondicionado - Revisar (Ajustar)	✓	✓	✓	✓	✓		
	Purgar de aire el circuito hidraulico	✓	✓	✓	✓	✓		
	Purgar de aire los cilindros	✓	✓	✓	✓	✓		
	Purgar de aire el motor de giro	✓	✓	✓	✓	✓		
	Purgar de aire el motor de marcha	✓	✓	✓	✓	✓		
	Amortiguadores de gas - Revisar	✓	✓	✓	✓	✓		
	Aletas del motor - Revisar (Limpiar)	✓	✓	✓	✓	✓		
	Condensador de aire acondicionado - Revisar (Limpiar)	✓	✓	✓	✓	✓		
	Aletas del radiador - Revisar (Limpiar)	✓	✓	✓	✓	✓		
	Funcionamiento del acumulador - Revisar	✓	✓	✓	✓	✓		
	Respiradero del tanque hidraulico - Revisar (Limpiar)	✓	✓	✓	✓	✓		
	Pedales - Limpiar	✓	✓	✓	✓	✓		
	Correa del compresor de aire acondicionado - Revisar (Ajustar)	✓	✓	✓	✓	✓		
	Alarma de reversa - Revisar	✓	✓	✓	✓	✓		
	Filtro de aire de aire acondicionado -Revisar (Limpiar)	✓	✓	✓	✓	✓		

OBSERVACIONES:

FIRMA DE OPERADOR
Nombre JHONNY SÁNCHEZ

Diana Gallego

FIRMA SUPERVISOR
Nombre: DIANA MARCELA GALLEGO CAMPOS

	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y HÁBITAT GOBERNACIÓN DEL TOLIMA RUTINA DE MANTENIMIENTO OPERATIVO RETROEXCAVADORA KOMATSU PC 200 - 10M0	VERSION	1
		PAGINA	1 DE 2

	RUTINA DE MANTENIMIENTO OPERATIVO RETROEXCAVADORA KOMATSU PC 200 - 10M0	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO
	FECHA (DIA/MES/AÑO)		28/04/2026	29/04/2026	30/04/2026			
	HOROMETRO		1049	1058	1066			
Cada 10 horas o diariamente	Daños, desgaste, holguras o grietas en cilindros, mangueras o conexiones - Revisar (Reparar de ser necesario)		✓	✓	✓			
	Suciedad y residuos en motor, bateria y radiador - Remover		✓	✓	✓			
	Fugas de refrigerante o aceite - Revisar (Reparar de ser necesario)		✓	✓	✓			
	Fugas de combustible - Revisar (Reparar de ser necesario)		✓	✓	✓			
	Fugas de aceite hidraulico y de transmisión - Revisar (Reparar de ser necesario)		✓	✓	✓			
	Daños, desgaste o fugas en el Tren de rodaje - Revisar (Reparar de ser necesario)		✓	✓	✓			
	Estado de pasamanos y escaleras - Revisar (Reparar de ser necesario)		✓	✓	✓			
	Monitor, indicadores y testigos - Revisar		✓	✓	✓			
	Espejos, reflectores y pernos - Revisar (Reparar de ser necesario)		✓	✓	✓			
	Terminales de la bateria - Revisar (Ajustar de ser necesario)		✓	✓	✓			
	Cinturon de seguridad y abrazaderas - Revisar (Ajustar de ser necesario)		✓	✓	✓			
	Ventana de la cabina - Revisar (Limpiar de ser necesario)		✓	✓	✓			
	Daños en el balde o gancho - Revisar		✓	✓	✓			
	Camara y monitor retrovisor - Revisar (Reparar de ser necesario)		✓	✓	✓			
	Nivel de refrigerante - Revisar (Ajustar de ser necesario)		✓	✓	✓			
	Nivel de combustible - Revisar (Ajustar de ser necesario)		✓	✓	✓			
	Drenar agua y sedimento del tanque de combustible		✓	✓	✓			
	Nivel de aceite de motor - Revisar (Ajustar de ser necesario)		✓	✓	✓			
	Nivel de aceite hidraulico - Revisar (Ajustar de ser necesario)		✓	✓	✓			
	Prefiltro de combustible - Revisar (Drenar de ser necesario)		✓	✓	✓			
	Filtro separador de agua - Revisar (Drenar de ser necesario)		✓	✓	✓			
	Cableado electrico - Revisar (Reparar de ser necesario)		✓	✓	✓			
	Bocina - Revisar (Reparar de ser necesario)		✓	✓	✓			
	Iluminación - Revisar		✓	✓	✓			
	Seguros - Revisar (Reparar de ser necesario)		✓	✓	✓			

	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y HÁBITAT GOBERNACIÓN DEL TOLIMA RUTINA DE MANTENIMIENTO OPERATIVO RETROEXCAVADORA KOMATSU PC 200 - 10M0	VERSION	1
		PAGINA	2 DE 2

1727

	RUTINA DE MANTENIMIENTO OPERATIVO RETROEXCAVADORA KOMATSU PC 200 - 10M0	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO
	FECHA (DIA/MES/AÑO)		28/04/2026	29/04/2026	30/04/2026			
	HOROMETRO		1049	1058	1066			
Cada 10 horas o diariamente	Sistema de frenos - Revisar		✓	✓	✓			
	Puntos de lubricación - Lubricar		✓	✓	✓			
	Limpiaparabrisas - Revisar (Ajustar de ser necesario)		✓	✓	✓			
	Funcion de desempañado - Revisar (Ajustar de ser necesario)		✓	✓	✓			
	Sistema de refrigeración - Limpiar		✓	✓	✓			
	Filtro de aire - Revisar (Limpiar o cambiar)		✓	✓	✓			
	Valvula de evacuación - Revisar (Cambiar)		✓	✓	✓			
	Pernos de zapatas de origa - Revisar (Ajustar)		✓	✓	✓			
	Tensión de la oruga - Revisar (Ajustar)		✓	✓	✓			
	Dientes del balde - Revisar (Cambiar)		✓	✓	✓			
	Holgura del balde - Revisar (Ajustar)		✓	✓	✓			
	Liquido limpiaparabrisas - Revisar (Ajustar)		✓	✓	✓			
	Nivel de gas refrigerante de aire acondicionado - Revisar (Ajustar)		✓	✓	✓			
	Purgar de aire el circuito hidraulico		✓	✓	✓			
	Purgar de aire los cilindros		✓	✓	✓			
	Purgar de aire el motor de giro		✓	✓	✓			
	Purgar de aire el motor de marcha		✓	✓	✓			
	Amortiguadores de gas - Revisar		✓	✓	✓			
	Aletas del motor - Revisar (Limpiar)		✓	✓	✓			
	Condensador de aire acondicionado - Revisar (Limpiar)		✓	✓	✓			
	Aletas del radiador - Revisar (Limpiar)		✓	✓	✓			
	Funcionamiento del acumulador - Revisar		✓	✓	✓			
	Respiradero del tanque hidraulico - Revisar (Limpiar)		✓	✓	✓			
	Pedales - Limpiar		✓	✓	✓			
	Correa del compresor de aire acondicionado - Revisar (Ajustar)		✓	✓	✓			
	Alarma de reversa - Revisar		✓	✓	✓			
	Filtro de aire de aire acondicionado -Revisar (Limpiar)		✓	✓	✓			

OBSERVACIONES:

FIRMA DE OPERADOR
Nombre JHONNY SÁNCHEZ

FIRMA SUPERVISOR
Nombre: DIANA MARCELA GALLEGO CAMPOS

CONTRATISTA
UNION TEMPORAL MARV 7

OBJETO DEL CONTRATO

CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS DE PUNTOS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA

CONSUMO DE COMBUSTIBLE

FRENTE DE TRABAJO LÍBANO

ABRIL 2026

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA – SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y HÁBITAT

FRENTE LIBANO								
#.ORDEN	DIA	HORA	RECIBO	GLS	TOTAL	ESTACION SERVICIO	OBSERVACIONES	FRENTE
31	14-abr-26	14:26:46	130139	**17,972**	$ 199.849,00	ESTACION DISTRACOM	Jeison Alvis 1.110.512.907 Coordinador Trasporto V#49	FRENTE LIBANO
32	14-abr-26	14:08:31	130136	**89,029**	$ 990.000,00	ESTACION DISTRACOM	Jeison Alvis 1.110.512.907 Coordinador Trasporto V#49	FRENTE LIBANO
75	20-abr-26	14:15:27	130509	**119,208**	$ 1.324.520,00	ESTACION DISTRACOM	Jeison Alvis 1.110.512.907 Coordinador Trasporto V#1	FRENTE LIBANO

TOTAL MES	226,209
TOTAL ACPM	226,209

CONSUMO MES	191,209
REMANENTE PARA MAYO	35,000

VERSION 1	GOB-M-014	
UNIÓN TEMPORAL MARV 7	CONTRATO NO. 3034 DE 2026 CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

INFORME SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIARIO EN TURNO

TURNO: DIURNO DEL 14 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026

MUNICIPIO: LÍBANO VEREDA : SANTA TERESA-LA HONDA COORDINADOR: JEISON GIOVANNI ALVIS LOZANO

VIA: SANTA TERESA-LA HONDA

ITEM	ASIGNACIÓN EQUIPO			SUMINISTRO GALONES DE ACPM														TOTAL GALONES
	MAQUINA	No. INTERNO	NOMBRE DEL OPERADOR	LUNES		MARTES (14)		MIERCOLES (15)		JUEVES (16)		VIERNES (17)		SABADO (18)		DOMINGO (19)		
				GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	
1	RETROEXCAVADORA	5	JOSE ALED OCAMPO							30								30,000
2	VOLQUETA	49	HENRY ROCHA											36,209				36,209

ITEM	ASIGNACIÓN EQUIPO			SUMINISTRO GALONES DE ACPM														TOTAL GALONES
	MAQUINA	No. INTERNO	NOMBRE OPERADOR	LUNES (20)		MARTES (21)		MIERCOLES (22)		JUEVES (23)		VIERNES (24)		SABADO (25)		DOMINGO (26)		
				GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	
1	RETROEXCAVADORA	5	JOSE ALED OCAMPO					30										30,000
2	VOLQUETA	49	JAVIER GUERRERO			35												35,000

ITEM	ASIGNACIÓN EQUIPO			SUMINISTRO GALONES DE ACPM														TOTAL GALONES
	MAQUINA	No. INTERNO	NOMBRE OPERADOR	LUNES (27)		MARTES (28)		MIERCOLES (29)		JUEVES (30)		VIERNES		SABADO		DOMINGO		
				GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	
1	RETROEXCAVADORA	5	JOSE ALED OCAMPO			30				30								60,000
2	VOLQUETA	49	JAVIER GUERRERO															0,000

191,209

OBSERVACIONES: Remanente 35,000 gls para el mes de mayo.

VoBo SUPERVISOR (A):

VoBo COORDINADOR:

FRENTE DE TRABAJO LÍBANO					
MES ABRIL 2026					
Maquina	N° Interno	Consumo Mensual ACPM (GL)	Kilometraje/ Horometro Inicial	Kilometraje/Horometro Final	Promedio Consumo (Hr/Km x GL)
RETROEXCAVADORA	5	120,000	1169	1255	1,40
VOLQUETA	49	71,209	4686	5126	0,16
		191,209			

ACTA DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE

MUNICIPIO : Líbano
FECHA : 14/04/2026

Yo, Julio Cesar Gallo Ortiz, en calidad de Supervisor del Combustible del Contrato 4210 del 11 de Noviembre del 2025 de la Gobernación del Tolima certifico que realizo entrega al ingeniero (a) Jeison Giovanni Alvis Lozano Coordinador del contrato 3034 del 09 de Abril de 2026 cuyo objeto es ¨***CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS DE PUNTOS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA***¨ y responsable de la entrega del combustible para la operación de las maquinas asignadas al trabajo de recuperación y habilitación vial en el frente de trabajo del Municipio de Líbano la cantidad de 107,001 galones de combustible.

En constancia de lo anterior, se firma el 14 de abril del 2026.

Quien Entrega

Vo.Bo. Julio Cesar Gallo Ortiz
Supervisor del contrato 4210 de 2025
Gobernación del Tolima

Quien Recibe

ING. Jeison Giovanni Alvis Lozano
Coordinador Contrato 3034 de 2026.
MARV 7

Vo.Bo. Sebastián Ortiz Peñuela
Apoyo Supervisión del contrato 4210 de 2025
Gobernación del Tolima

ING. Stephanie Lara Hernández
Apoyo Supervisor del contrato 3034
de 2026. MARV 7

ING. Diana Marcela Gallego Campos
Apoyo Supervisor del contrato 3034
de 2026. MARV 7

distracom

*COPIA(1)
Remision de Venta
No. REFK 130139
Distribucion y Transporte de C
NIT: 811.009.788-8
distracomeltriunfo
@distracom.com.co
Cod. Act. 4731
Somos Grandes Contribuyentes
Segun Res. No 000200
de 27 DIC 2024
Exentos De Reteica Art 86 A
cdo 015 De 2021
DISTRACOM EL TRIUNFO
CRA 1 #18 A 01
Ibague
TEL:3137434826

Fecha remision:	2026/04/14
Vencimiento:	2026/05/14
Naturaleza:	Credito
Cliente:	GOBERNACION DEL TOL
Contrato:	OC 154985
Nit:	800113672
Direccion:	CR 3 CL 11 ED GO
Telefono:	2611616
Placa:	LIBANO
Kilometros:	0
Cedula:	800113672
Hora Ini:	14:26:46
Hora Fin:	14:30:39
Combustible:	DIESEL
Volumen:	17.9720
Precio:	$11120
Total:	$199849
Panel:	MFC499
Lad/Man/Pos:	1/1/1
Dispositivo:	RBHAND283-03
Empleado:	BRYAN ALEXANDER M
Emp. Apoyo:	DEVIA BUSTOS LEONE
Validado:	ID Electronico

Entrego:
LIBANO

Recibi:
V# 49

Nombre:

distracom

*COPIA(1)
Remision de Venta
No. REFK 130136
Distribucion y Transporte de C
NIT: 811.009.788-8
distracomeltriunfo
@distracom.com.co
Cod. Act. 4731
Somos Grandes Contribuyentes
Segun Res. No 000200
de 27 DIC 2024
Exentos De Reteica Art 86 A
cdo 015 De 2021
DISTRACOM EL TRIUNFO
CRA 1 #18 A 01
Ibague
TEL:3137434826

Fecha remision:	2026/04/14
Vencimiento:	2026/05/14
Naturaleza:	Credito
Cliente:	GOBERNACION DEL TOL
Contrato:	OC 154985
Nit:	800113672
Direccion:	CR 3 CL 11 ED GO
Telefono:	2611616
Placa:	LIBANO
Kilometros:	0
Cedula:	800113672
Hora Ini:	14:08:31
Hora Fin:	14:26:19
Combustible:	DIESEL
Volumen:	89.0290
Precio:	$11120
Total:	$990000
Panel:	MFC499
Lad/Man/Pos:	1/1/1
Dispositivo:	RBHAND283-03
Empleado:	BRYAN ALEXANDER M
Emp. Apoyo:	DEVIA BUSTOS LEONE
Validado:	ID Electronico

Entrego:
LIBANO

Recibi:
V# 49

Nombre:

VERSION 1

UNIÓN TEMPORAL MARV 7

GOB-M-012A
CONTRATO 3034 DE 2026

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

ACTA DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE

MUNICIPIO : Líbano
FECHA : 20/04/2026

Yo, Julio Cesar Gallo Ortiz, en calidad de Supervisor del Combustible del Contrato 4210 del 11 de Noviembre del 2025 de la Gobernación del Tolima certifico que realizo entrega al ingeniero (a) Jeison Giovanni Alvis Lozano Coordinador del contrato 3034 del 09 de Abril de 2026 cuyo objeto es ¨***CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS DE PUNTOS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA***¨ y responsable de la entrega del combustible para la operación de las maquinas asignadas al trabajo de recuperación y habilitación vial en el frente de trabajo del Municipio de Líbano la cantidad de 119,208 galones de combustible.

En constancia de lo anterior, se firma el 20 de abril del 2026.

Quien Entrega

Vo.Bo. Julio Cesar Gallo Ortiz
Supervisor del contrato 4210 de 2025
Gobernación del Tolima

Quien Recibe

ING. Jeison Giovanni Alvis Lozano
Coordinador Contrato 3034 de 2026.
MARV 7

Vo.Bo. Sebastián Ortiz Peñuela
Apoyo Supervisión del contrato 4210 de 2025
Gobernación del Tolima

ING. Stephanie Lara Hernández
Apoyo Supervisor del contrato 3034
de 2026. MARV 7

ING. Diana Marcela Gallego Campos
Apoyo Supervisor del contrato 3034
de 2026. MARV 7

distracom

*COPIA(1)

Remision de Venta

No. REFK 130509

Distribucion y Transporte de C

NIT: 811.009.788-8

distracomeltriunfo

@distracom.com.co

Cod. Act. 4731

Somos Grandes Contribuyentes

Segun Res. No 000200

de 27 DIC 2024

Exentos De Reteica Art 86 A

cdo 015 De 2021

DISTRACOM EL TRIUNFO

CRA 1 #18 A 01

Ibague

TEL:3137434826

Fecha remision:	2026/04/20
Vencimiento:	2026/05/20
Naturaleza:	Credito
Cliente:	GOBERNACION DEL TOL
Contrato:	OC 154985
Nit:	800113672
Direccion:	CR 3 CL 11 ED GO
Telefono:	2611616
Placa:	LIBANO
Kilometros:	0
Cedula:	800113672
Hora Ini:	14:15:27
Hora Fin:	14:27:03
Combustible:	DIESEL
Volumen:	119.2080
Precio:	$11111
Total:	$1324520
Panel:	MFA976
Lad/Man/Pos:	2/1/8
Dispositivo:	RBHAND283-04
Empleado:	DEVIA BUSTOS LEON
Validado:	ID Electronico

Entrego:

Recibi:

Nombre:

FRENTE VILLAHERMOSA								
#.ORDEN	DIA	HORA	RECIBO	GLS	TOTAL	ESTACION SERVICIO	OBSERVACIONES	FRENTE
42	14-abr-26	13:02:27	130153	**68,196**	$ 757.726,00	ESTACION DISTRACOM	Jeison Alvis 1.110.512.907 Coordinador Trasporto V#16	FRENTE VILLAHERMOSA
43	14-abr-26	15:04:21	130150	**23,033**	$ 256.127,00	ESTACION DISTRACOM	Jeison Alvis 1.110.512.907 Coordinador Trasporto V#16	FRENTE VILLAHERMOSA
44	14-abr-26	14:42:26	130149	**89,029**	$ 990.000,00	ESTACION DISTRACOM	Jeison Alvis 1.110.512.907 Coordinador Trasporto V#16	FRENTE VILLAHERMOSA
48	14-abr-26	15:14:14	130155	**40,000**	$ 444.440,00	ESTACION DISTRACOM	Emir Diaz V#16	FRENTE VILLAHERMOSA

TOTAL MES	220,258
TOTAL ACPM	220,258

CONSUMO MES	190,258
REMANENTE PARA MAYO	30,000

VERSION 1	GOB-M-014
UNIÓN TEMPORAL MARV 7	CONTRATO NO. 3034 DE 2026
	CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA

INFORME SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIARIO EN TURNO

TURNO: DIURNO DEL 14 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026

MUNICIPIO: LÍBANO VEREDA : POTOSÍ-PRIMAVERA BAJA COORDINADOR: JEISON GIOVANNI ALVIS LOZANO

VIA: POTOSÍ-PRIMAVERA BAJA

ITEM	ASIGNACIÓN EQUIPO			SUMINISTRO GALONES DE ACPM														TOTAL GALONES
	MAQUINA	No. INTERNO	NOMBRE DEL OPERADOR	LUNES		MARTES (14)		MIERCOLES (15)		JUEVES (16)		VIERNES (17)		SABADO (18)		DOMINGO (19)		
				GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	
1	VOLQUETA	13	DUVERNEY AGUIRRE															0,000
2	VOLQUETA	16	EMIR DIAZ			40												40,000
3	MOTONIVELADORA	NUEVA #1	ENRIQUE OLIS							45								45,000

ITEM	ASIGNACIÓN EQUIPO			SUMINISTRO GALONES DE ACPM														TOTAL GALONES
	MAQUINA	No. INTERNO	NOMBRE OPERADOR	LUNES (20)		MARTES (21)		MIERCOLES (22)		JUEVES (23)		VIERNES (24)		SABADO (25)		DOMINGO (26)		
				GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	
1	VOLQUETA	13	DUVERNEY AGUIRRE															0,000
2	VOLQUETA	16	EMIR DIAZ															0,000
3	MOTONIVELADORA	NUEVA #1	ENRIQUE OLIS															0,000

ITEM	ASIGNACIÓN EQUIPO			SUMINISTRO GALONES DE ACPM														TOTAL GALONES
	MAQUINA	No. INTERNO	NOMBRE OPERADOR	LUNES (27)		MARTES (28)		MIERCOLES (29)		JUEVES (30)		VIERNES		SABADO		DOMINGO		
				GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	
1	VOLQUETA	13	DUVERNEY AGUIRRE			20,258												20,258
2	VOLQUETA	16	EMIR DIAZ			35												35,000
3	MOTONIVELADORA	NUEVA #1	ENRIQUE OLIS			50												50,000
																		190,258

OBSERVACIONES: Remanente 30,000 gls para el mes de mayo.

VoBo SUPERVISOR (A): Diana Montero

VoBo COORDINADOR:

FRENTE DE TRABAJO VILLAHERMOSA					
MES ABRIL 2026					
Maquina	N° Interno	Consumo Mensual ACPM (GL)	Kilometraje/ Horometro Inicial	Kilometraje/Horometro Final	Promedio Consumo (Hr/Km x GL)
VOLQUETA	13	20,258	170892	170972	0,25
VOLQUETA	16	75,000	142667	142843	0,43
MOTONIVELADORA	1	95,000	1055	1098	2,21
		190,258			

VERSION 1

UNIÓN TEMPORAL MARV 7

GOB-M-012A
CONTRATO 3034 DE 2026

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

ACTA DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE

MUNICIPIO : Villahermosa
FECHA : 14/04/2026

Yo, Julio Cesar Gallo Ortiz, en calidad de Supervisor del Combustible del Contrato 4210 del 11 de Noviembre del 2025 de la Gobernación del Tolima certifico que realizo entrega al ingeniero (a) Jeison Giovanni Alvis Lozano Coordinador del contrato 3034 del 09 de Abril de 2026 cuyo objeto es ¨***CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS DE PUNTOS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA***¨ y responsable de la entrega del combustible para la operación de las maquinas asignadas al trabajo de recuperación y habilitación vial en el frente de trabajo del Municipio de Villahermosa la cantidad de 220,258 galones de combustible.

En constancia de lo anterior, se firma el 14 de abril del 2026.

Quien Entrega

Vo.Bo. Julio Cesar Gallo Ortiz
Supervisor del contrato 4210 de 2025
Gobernación del Tolima

Quien Recibe

ING. Jeison Giovanni Alvis Lozano
Coordinador Contrato 3034 de 2026.
MARV 7

Vo.Bo. Sebastián Ortiz Peñuela
Apoyo Supervisión del contrato 4210 de 2025
Gobernación del Tolima

ING. Stephanie Lara Hernández
Apoyo Supervisor del contrato 3034
de 2026. MARV 7

ING. Diana Marcela Gallego Campos
Apoyo Supervisor del contrato 3034
de 2026. MARV 7

distracom

*COPIA(1)
Remision de Venta
No. REFK 130153
Distribucion y Transporte de C
NIT: 811.009.788-8
distracomeltriunfo
@distracom.com.co
Cod. Act. 4731
Somos Grandes Contribuyentes
Segun Res. No 000200
de 27 DIC 2024
Exentos De Reteica Art 86 A
cdo 015 De 2021
DISTRACOM EL TRIUNFO
CRA 1 #18 A 01
Ibague
TEL:3137434826

Fecha remision:	2026/04/14
Vencimiento:	2026/05/14
Naturaleza:	Credito
Cliente:	GOBERNACION DEL TOL
Contrato:	OC 154985
Nit:	800113672
Direccion:	CR 3 CL 11 ED GO
Telefono:	2611616
Placa:	VILLAERM
Kilometros:	0
Hora Ini:	15:02:27
Hora Fin:	15:13:58
Combustible:	DIESEL
Volumen:	68.1960
Precio:	$11111
Total:	$757726
Panel:	MFA976
Lad/Man/Pos:	1/1/7
Dispositivo:	RBHAND283-03
Empleado:	BRYAN ALEXANDER M
Emp. Apoyo:	DEVIA BUSTOS LEONE
Validado:	ID Electronico

Entrego:

Recibi:

Nombre:
villahermosa cll6

distracom

*COPIA(1)
Remision de Venta
No. REFK 130150
Distribucion y Transporte de C
NIT: 811.009.788-8
distracomeltriunfo
@distracom.com.co
Cod. Act. 4731
Somos Grandes Contribuyentes
Segun Res. No 000200
de 27 DIC 2024
Exentos De Reteica Art 86 A
cdo 015 De 2021
DISTRACOM EL TRIUNFO
CRA 1 #18 A 01
Ibague
TEL:3137434826

Fecha remision:	2026/04/14
Vencimiento:	2026/05/14
Naturaleza:	Credito
Cliente:	GOBERNACION DEL TOL
Contrato:	OC 154985
Nit:	800113672
Direccion:	CR 3 CL 11 ED GO
Telefono:	2611616
Placa:	VILLAHER
Kilometros:	0
Cedula:	800113672
Hora Ini:	15:04:21
Hora Fin:	15:10:01
Combustible:	DIESEL
Volumen:	23.0330
Precio:	$11120
Total:	$256127
Panel:	MFC500
Lad/Man/Pos:	1/1/3
Dispositivo:	RBHAND283-04
Empleado:	BRYAN ALEXANDER M
Validado:	ID Electronico

Entrego:

Recibi:

Nombre:
villahermosa cll6

distracom

*COPIA(1)
Remision de Venta
No. REFK 130149
Distribucion y Transporte de C
NIT: 811.009.788-8
distracomeltriunfo
@distracom.com.co
Cod. Act. 4731
Somos Grandes Contribuyentes
Segun Res. No 000200
de 27 DIC 2024
Exentos De Reteica Art 86 A
cdo 015 De 2021
DISTRACOM EL TRIUNFO
CRA 1 #18 A 01
Ibague
TEL:3137434826

Fecha remision:	2026/04/14
Vencimiento:	2026/05/14
Naturaleza:	Credito
Cliente:	GOBERNACION DEL TOL
Contrato:	OC 154985
Nit:	800113672
Direccion:	CR 3 CL 11 ED GO
Telefono:	2611616
Placa:	VILLAERM
Kilometros:	0
Hora Ini:	14:42:26
Hora Fin:	15:04:09
Combustible:	DIESEL
Volumen:	89.0290
Precio:	$11120
Total:	$990000
Panel:	MFC500
Lad/Man/Pos:	1/1/3
Dispositivo:	RBHAND283-03
Empleado:	BRYAN ALEXANDER M
Emp. Apoyo:	DEVIA BUSTOS LEONE
Validado:	ID Electronico

Entrego:

Recibi:

Nombre:
villahermosa cll 16

distracom

*COPIA(1)
Remision de Venta
No. REFK 130155
Distribucion y Transporte de C
NIT: 811.009.788-8
distracomeltriunfo
@distracom.com.co
Cod. Act. 4731
Somos Grandes Contribuyentes
Segun Res. No 000200
de 27 DIC 2024
Exentos De Reteica Art 86 A
cdo 015 De 2021
DISTRACOM EL TRIUNFO
CRA 1 #18 A 01
Ibague
TEL:3137434826

Fecha remision:	2026/04/14
Vencimiento:	2026/05/14
Naturaleza:	Credito
Cliente:	GOBERNACION DEL TOL
Contrato:	OC 154985
Nit:	800113672
Direccion:	CR 3 CL 11 ED GO
Telefono:	2611616
Placa:	OTI692
Kilometros:	142546
Cedula:	800113672
Hora Ini:	15:14:14
Hora Fin:	15:18:55
Combustible:	DIESEL
Volumen:	40.0000
Precio:	$11111
Total:	$444440
Panel:	MFA976
Lad/Man/Pos:	1/1/7
Dispositivo:	RBHAND283-04
Empleado:	BRYAN ALEXANDER M
Validado:	ID Electronico

Entrego:
OTI692

Recibi:
#16
villahermosa

Nombre:
Omar Bivas.

FRENTE VILLAHERMOSA ORUGA								
#.ORDEN	DIA	HORA	RECIBO	GLS	TOTAL	ESTACION SERVICIO	OBSERVACIONES	FRENTE
45	14-abr-26	14:58:14	130151	**107,147**	$ 1.190.510,00	ESTACION DISTRACOM	Jeison Alvis 1.110.512.907 Coordinador Trasporto V#16	FRENTE VILLAHERMOSA ORUGA
46	14-abr-26	14:44:03	130148	**178,646**	$ 1.984.936,00	ESTACION DISTRACOM	Jeison Alvis 1.110.512.907 Coordinador Trasporto V#16	FRENTE VILLAHERMOSA ORUGA
47	14-abr-26	14:29:33	130146	**224,102**	$ 2.490.000,00	ESTACION DISTRACOM	Jeison Alvis 1.110.512.907 Coordinador Trasporto V#16	FRENTE VILLAHERMOSA ORUGA

TOTAL MES	509,895
TOTAL ACPM	509,895

CONSUMO MES	269,895
REMANENTE PARA MAYO	240,000

VERSION 1	GOB-M-014	
	CONTRATO NO. 3034 DE 2026	
UNIÓN TEMPORAL MARV 7	CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

INFORME SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIARIO EN TURNO

TURNO: DIURNO DEL 14 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026

MUNICIPIO: VILLAHERMOSA VEREDA : POTOSÍ-PRIMAVERA BAJA COORDINADOR: JEISON GIOVANNI ALVIS LOZANO

VIA: POTOSÍ-PRIMAVERA BAJA

ITEM	ASIGNACIÓN EQUIPO			SUMINISTRO GALONES DE ACPM														TOTAL GALONES
	MAQUINA	No. INTERNO	NOMBRE DEL OPERADOR	LUNES		MARTES (14)		MIERCOLES (15)		JUEVES (16)		VIERNES (17)		SABADO (18)		DOMINGO (19)		
				GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	
1	RETRO. ORUGA	5	JHONNY SANCHEZ					60				60						120,000
																		0,000

ITEM	ASIGNACIÓN EQUIPO			SUMINISTRO GALONES DE ACPM														TOTAL GALONES
	MAQUINA	No. INTERNO	NOMBRE OPERADOR	LUNES (20)		MARTES (21)		MIERCOLES (22)		JUEVES (23)		VIERNES (24)		SABADO (25)		DOMINGO (26)		
				GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	
1	RETRO. ORUGA	5	JHONNY SANCHEZ			60						29,895						89,895
																		0,000

ITEM	ASIGNACIÓN EQUIPO			SUMINISTRO GALONES DE ACPM														TOTAL GALONES
	MAQUINA	No. INTERNO	NOMBRE OPERADOR	LUNES (27)		MARTES (28)		MIERCOLES (29)		JUEVES (30)		VIERNES		SABADO		DOMINGO		
				GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	
1	RETRO. ORUGA	5	JHONNY SANCHEZ					60										60,000
																		0,000

269,895

OBSERVACIONES: Remanente 240,000 gls para el mes de mayo.

VoBo SUPERVISOR (A): VoBo COORDINADOR:

FRENTE DE TRABAJO VILLAHERMOSA					
MES ABRIL 2026					
Maquina	N° Interno	Consumo Mensual ACPM (GL)	Kilometraje/ Horometro Inicial	Kilometraje/Horometro Final	Promedio Consumo (Hr/Km x GL)
RETRO. DE ORUGA	5	269,895	995	1073	3,46
		269,895			

VERSION 1

UNIÓN TEMPORAL MARV 7

GOB-M-012A
CONTRATO 3034 DE 2026

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

ACTA DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE

MUNICIPIO : Villahermosa (Oruga)
FECHA : 14/04/2026

Yo, Julio Cesar Gallo Ortiz, en calidad de Supervisor del Combustible del Contrato 4210 del 11 de Noviembre del 2025 de la Gobernación del Tolima certifico que realizo entrega al ingeniero (a) Jeison Giovanni Alvis Lozano Coordinador del contrato 3034 del 09 de Abril de 2026 cuyo objeto es ¨***CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS DE PUNTOS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA***¨ y responsable de la entrega del combustible para la operación de las maquinas asignadas al trabajo de recuperación y habilitación vial en el frente de trabajo del Municipio de Villahermosa (Oruga) la cantidad de 509,895 galones de combustible.

En constancia de lo anterior, se firma el 14 de abril del 2026.

Quien Entrega

Vo.Bo. Julio Cesar Gallo Ortiz
Supervisor del contrato 4210 de 2025
Gobernación del Tolima

Quien Recibe

ING. Jeison Giovanni Alvis Lozano
Coordinador Contrato 3034 de 2026.
MARV 7

Vo.Bo. Sebastián Ortiz Peñuela
Apoyo Supervisión del contrato 4210 de 2025
Gobernación del Tolima

ING. Stephanie Lara Hernández
Apoyo Supervisor del contrato 3034
de 2026. MARV 7

ING. Diana Marcela Gallego Campos
Apoyo Supervisor del contrato 3034
de 2026. MARV 7

distracom

*COPIA(1)
Remision de Venta
No. REFK 130151
Distribucion y Transporte de C
NIT: 811.009.788-8
distracomeltriunfo
@distracom.com.co
Cod. Act. 4731
Somos Grandes Contribuyentes
Segun Res. No 000200
de 27 DIC 2024
Exentos De Reteica Art 86 A
cdo 015 De 2021
DISTRACOM EL TRIUNFO
CRA 1 #18 A 01
Ibague
TEL:3137434826

Fecha remision:	2026/04/14
Vencimiento:	2026/05/14
Naturaleza:	Credito
Cliente:	GOBERNACION DEL TOL
Contrato:	OC 154985
Nit:	800113672
Direccion:	CR 3 CL 11 ED GO
Telefono:	2611616
Placa:	VILLAERM
Kilometros:	0
Hora Ini:	14:58:14
Hora Fin:	15:11:12
Combustible:	DIESEL
Volumen:	107.1470
Precio:	$11111
Total:	$1190510
Panel:	MFA976
Lad/Man/Pos:	2/1/8
Dispositivo:	RBHAND283-03
Empleado:	BRYAN ALEXANDER M
Emp. Apoyo:	DEVIA BUSTOS LEONE
Validado:	ID Electronico

Entrego:

Recibi:

Nombre:
villahermosa CT16
Ortega

distracom

*COPIA(1)
Remision de Venta
No. REFK 130148
Distribucion y Transporte de C
NIT: 811.009.788-8
distracomeltriunfo
@distracom.com.co
Cod. Act. 4731
Somos Grandes Contribuyentes
Segun Res. No 000200
de 27 DIC 2024
Exentos De Reteica Art 86 A
cdo 015 De 2021
DISTRACOM EL TRIUNFO
CRA 1 #18 A 01
Ibague
TEL:3137434826

Fecha remision:	2026/04/14
Vencimiento:	2026/05/14
Naturaleza:	Credito
Cliente:	GOBERNACION DEL TOL
Contrato:	OC 154985
Nit:	800113672
Direccion:	CR 3 CL 11 ED GO
Telefono:	2611616
Placa:	VILLAERM
Kilometros:	0
Hora Ini:	14:44:03
Hora Fin:	15:01:17
Combustible:	DIESEL
Volumen:	178.6460
Precio:	$11111
Total:	$1984936
Panel:	MFA976
Lad/Man/Pos:	1/1/7
Dispositivo:	RBHAND283-03
Empleado:	BRYAN ALEXANDER M
Emp. Apoyo:	DEVIA BUSTOS LEONE
Validado:	ID Electronico

Entrego:

Recibi:

Nombre:
villahermosa CT16
Ortega

distracom

*COPIA(1)
Remision de Venta
No. REFK 130146
Distribucion y Transporte de C
NIT: 811.009.788-8
distracomeltriunfo
@distracom.com.co
Cod. Act. 4731
Somos Grandes Contribuyentes
Segun Res. No 000200
de 27 DIC 2024
Exentos De Reteica Art 86 A
cdo 015 De 2021
DISTRACOM EL TRIUNFO
CRA 1 #18 A 01
Ibague
TEL:3137434826

Fecha remision:	2026/04/14
Vencimiento:	2026/05/14
Naturaleza:	Credito
Cliente:	GOBERNACION DEL TOL
Contrato:	OC 154985
Nit:	800113672
Direccion:	CR 3 CL 11 ED GO
Telefono:	2611616
Placa:	VILLAERM
Kilometros:	0
Hora Ini:	14:29:33
Hora Fin:	14:57:03
Combustible:	DIESEL
Volumen:	224.1020
Precio:	$11111
Total:	$2490000
Panel:	MFA976
Lad/Man/Pos:	2/1/8
Dispositivo:	RBHAND283-03
Empleado:	BRYAN ALEXANDER M
Emp. Apoyo:	DEVIA BUSTOS LEONE
Validado:	ID Electronico

Entrego:

Recibi:

Nombre:
villahermosa CT16
Ortega