GOBERNACIÓN
DEL TOLIMA

FRENTE DE TRABAJO

SALDAÑA

UNIÓN TEMPORAL MARV 7

ABRIL DEL 2026

UNIÓN TEMPORAL MARV 7

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

INFORME

ABRIL 2026

OBJETO
CONTRATO NO.3034 DE 2026

"CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA".

FRENTE DE TRABAJO SALDAÑA

UNIÓN TEMPORAL MARV 7

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

INFORME

ABRIL DEL 2026

INTEGRANTES

SUPERVISOR DE CAMPO	ING. STEPHANIE LARA
RETROEXCAVADORA #NH 36920	JHON PULIDO
VOLQUETA #8	DAVID OSPINA
VOLQUETA #2	CARLOS BASTIDAS

FRENTE DE TRABAJO

SALDAÑA

UNIÓN TEMPORAL MARV 7

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

INFORME

ABRIL DEL 2026

VIA INTERVENIDA

SALDAÑA:

VEREDA CUCHARON

VEREDA PAPAGALA

FRENTE DE TRABAJO

SALDAÑA


UNIÓN TEMPORAL MARV 7

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

INFORME

ABRIL DEL 2026

MAQUINARIA EN OPERACIÓN







FRENTE DE TRABAJO

SALDAÑA

UNIÓN TEMPORAL MARV 7

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

INFORME

ABRIL DEL 2026

TOTAL ACTIVIDADES DE MATERIAL REALIZADAS EN SALDAÑA

FECHA	MUNICIPIO	VOLUMEN DE MATERIAL (M3)
15/04/2026 al 25/04/2026	Cucharon	455
27/04/2026 al 30/04/2026	Papagala	168
TOTAL VOLUMEN INTERVENIDO		**623 M3**

FRENTE DE TRABAJO

SALDAÑA

UNIÓN TEMPORAL MARV 7

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

INFORME

ABRIL DEL 2026

TOTAL ACTIVIDADES DE CONFORMACIÓN REALIZADAS EN SALDAÑA

FECHA	MUNICIPIO	CONFORMACION INTERVENIDA (M2)
15/04/2026 al 25/04/2026	Cucharon	15000
27/04/2026 al 30/04/2026	Papagala	5000
TOTAL CONFORMACION INTERVENIDA		**20000 M2**

FRENTE DE TRABAJO

SALDAÑA

UNIÓN TEMPORAL MARV 7

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

INFORME

ABRIL DEL 2026

TOTAL ACTIVIDADES DE CUNETAS REALIZADAS EN SALDAÑA

FECHA	MUNICIPIO	LONGITUD INTERVENIDO (ML)
15/04/2026 al 25/04/2026	Cucharon	3000
27/04/2026 al 30/04/2026	Papagala	1000
TOTAL LONGITUD INTERVENIDOS		4000 ML

FRENTE DE TRABAJO

SALDAÑA

UNIÓN TEMPORAL MARV 7

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

INFORME

ABRIL DEL 2026

TOTAL ACTIVIDADES REALIZADAS

TOTAL MEJORAMIENTO DE LA VIA CON MATERIAL DE LA ZONA, COMPACTADO AL TRAFICO	KM
CUCHARON	3
PAPAGALA	1
TOTAL MEJORAMIENTO	**4 KM**

FRENTE DE TRABAJO

SALDAÑA

CONTRATISTA
UNION TEMPORAL MARV 7

OBJETO DEL CONTRATO

CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS DE PUNTOS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA

REGISTRO FOTOGRÁFICO

FRENTE DE TRABAJO SALDAÑA

ABRIL 2026

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA – SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y HÁBITAT

UNIÓN TEMPORAL MARV 7	CONTRATO NO. 3034 DE 2026	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA

MUNICIPIO DE SALDAÑA

PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 15 DE ABRIL DEL 2026 AL 30 DE ABRIL DEL 2026

INFORME MENSUAL

GOBERNACION DEL TOLIMA

CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN 3
2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 3
3. LOCALIZACIÓN 4
4. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO 5
5. VIAS DEL MUNICIPIO 5
5.1 SECTOR 1: 5
6. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL MES 5
6.1 CONTROL DE LA PROGRAMACIÓN 6
7. PERSONA, MAQUINARIA Y EQUIPO 6
7.1 PERSONAL UTILIZADO 6
7.2 MAQUINARIA Y EQUIPO UTILIZADO POR EL CONTRATISTA 7
8. REGISTRO FOTOGRÁFICO 8
8.1 ACTIVIDADES EN SALDAÑA 8

1. INTRODUCCIÓN

El presente documento tiene como objetivo dar a conocer los aspectos relevantes de la gestión de la maquinaria pesada y volquetas de la Gobernación del Tolima y la maquinaria de la unión nacional de gestión de riesgo de desastres, en la realización y atención de emergencias viales, puntos críticos y mantenimiento de la red vial del Municipio de Saldaña – Tolima.

2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

El proyecto a realizar consta del mantenimiento de la red vial en la zona rural del Municipio de Saldaña – Tolima, con el kit de la maquinaria de la Gobernación del Tolima.

Se realizará el mantenimiento de la vía e intervención en los puntos críticos, recuperación y ampliación de banca, remoción de material producto de deslizamientos y se brinda ayuda a transportadores de alimentos estancados en las vías, debido a sus características complejas las cuales se han visto afectadas debido a las lluvias constantes.


Esta es una obra que representa un gran aporte para la comunidad de estos municipios en donde su beneficio favorece también al crecimiento turístico, agrícola y vías habilitadas para los diferentes intercambios de comercio. Adicional a ello la seguridad de los habitantes del sector como también todos aquellos que por allí transitan.

3. LOCALIZACIÓN

El proyecto principalmente se encuentra ubicado en el país de Colombia oficialmente República de Colombia, es un país soberano situado en la región noroccidental de América del Sur que se encuentra constituido en un estado unitario, social y democrático de derecho cuya forma de gobierno es presidencialista. Es una república que está organizada políticamente en 32 departamentos descentralizados y el Distrito capital de Bogotá, sede del gobierno nacional.

En Colombia, exactamente en el departamento del Tolima que es uno de los treinta y dos departamentos que, junto con Bogotá, Distrito Capital, forman la República de Colombia. Su capital es Ibagué. Está ubicado en el centro-oeste del país, en la región andina, limitando al norte con Caldas, al este con Cundinamarca, al sur con Huila y Cauca, y al oeste con Valle del Cauca, Quindío y Risaralda. El río Magdalena atraviesa Tolima de sur a norte.

Saldaña es un municipio colombiano ubicado en el departamento del Tolima. Situada en la llanura del Tolima, al sureste del departamento; se encuentra junto al río más importante de la región: el Río Saldaña, que nace y muere en el departamento. Su altitud es de 400 metros sobre el nivel del mar, tiene una temperatura media de 28 °C y una población de 14.732 habitantes.



4. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

MANTEMINIENTO VIAL
Conformación de la red vía.

5. VIAS DEL MUNICIPIO

5.1 SECTOR 1:

El sector 1, es la zona que comunica el Municipio de Saldaña con la vereda Cucharon, con 6 kilómetros de vía y una distancia aproximada de una hora con once minutos:

N°	DESCRIPCIÓN - VEREDA	KILOMETROS
1	Vereda Cucharon	6 km

6. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL MES

Durante el periodo comprendido se realizaron las actividades de mantenimiento, destinados primordialmente a la recuperación y conformación de la vía, limpieza mecánica y reconstrucción de cunetas, extensión de material de afirmado para la recuperación de la banca y remoción de derrumbes.

Se dio inicio a las actividades de mantenimiento con la maquinaria de la gobernación (retroexcavadora, motoniveladora y dos volquetas) para realizar la adecuación a la carpeta de rodadura en el corredor vial de la vereda Cucharon. Allí, se ejecutaron las actividades correspondientes a mejoramiento y conformación de la vía, limpieza mecánica y reconstrucción de cunetas, extensión de material de afirmado para la recuperación de la banca en el sector.

Para finalizar, en el periodo transcurrido del mes se conformó 4 km de vía y el estado del tiempo y las condiciones climáticas fueron favorables y se registraron lluvias equivalentes a un total de 8 horas en el mes.

6.1 CONTROL DE LA PROGRAMACIÓN

De conformidad con las actividades realizadas, Se han conformado 4 kilómetros de vía correspondiente al municipio de Saldaña:

FECHA	MUNICIPIO	KILOMETROS INTERVENIDOS (KM)
Del 15/04/2026 al 25/04/2026	Vereda Cucharon	3
Del 27/04/2026 al 30/04/2026	Vereda Papagala	1
TOTAL KILOMETROS INTERVENIDOS		3 KM

7. PERSONA, MAQUINARIA Y EQUIPO

7.1 PERSONAL UTILIZADO

CARGO	PROFESION	NOMBRE
SUPERVISOR	INGENIERO CIVIL	STEPHANIE LARA
OPERARIO DE RETROEXCAVADORA	OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA	JHON PULIDO
CONDUCTOR DE VOLQUETA	CONDUCTOR DE MAQUINARIA PESADA	DAVID OSPINA
CONDUCTOR DE VOLQUETA	CONDUCTOR DE MAQUINARIA PESADA	CARLOS BASTIDAS

7.2 MAQUINARIA Y EQUIPO UTILIZADO POR EL CONTRATISTA

Para realizar las labores durante este periodo se empleó el kit de maquinaria pesada como:

MAQUINARIA	NUMERO	CANTIDAD
RETROEXCAVADORA	NH 36920 (4)	1
VOLQUETA	2 , 8	2

8. REGISTRO FOTOGRÁFICO

8.1 ACTIVIDADES EN SALDAÑA




VEREDA CUCHARON



VEREDA CUCHARON

UNIÓN TEMPORAL MARV 7	CONTRATO NO. 3034 DE 2026	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA



VEREDA CUCHARON



VEREDA CUCHARON

UNIÓN TEMPORAL MARV 7	CONTRATO NO. 3034 DE 2026	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA



VEREDA PAPAGALA



VEREDA PAPAGALA

UNIÓN TEMPORAL MARV 7	CONTRATO NO. 3034 DE 2026	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA



VEREDA PAPAGALA



VEREDA PAPAGALA

SUPERVISOR DE CAMPO

VERSION 1	GOB-M-009	
UNIÓN TEMPORAL MARV 7	**CONTRATO NO. 3034 DE 2026** CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA **INFORME DIARIO-TURNO**	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

CARRETERA: VEREDA CUCHARON — **MUNICIPIO: SALDAÑA**

MEJORAMIENTO DE LA VIA CON MATERIAL DE LA ZONA, COMPACTADO AL TRAFICO	UNIDAD: M3	455

FECHA	ABSCISA DE	ABSCISA A	VOLQUETA No.	VOL. VIAJE	No. VIAJES	VOLUMEN	OBSERVACIONES
15/04/2026	K0+000	K0+300	2 , 8	7	4	28	Se laboro Normalmente.
16/04/2026	K0+300	K0+600	2 , 8	7	6	42	Se laboro Normalmente.
17/04/2026	K0+600	K0+900	2 , 8	7	6	42	Se laboro Normalmente.
18/04/2026	K0+900	K1+200	2 , 8	7	7	49	Se laboro Normalmente.
20/04/2026	K1+200	K1+500	2 , 8	7	6	42	Se laboro Normalmente.
21/04/2026	K1+500	K1+800	2 , 8	7	8	56	Se laboro Normalmente.
22/04/2026	K1+800	K2+100	2 , 8	7	10	70	Se laboro Normalmente.
23/04/2026	K2+100	K2+400	2 , 8	7	6	42	Se laboro Normalmente.
24/04/2026	K2+400	K2+700	2 , 8	7	6	42	Se laboro Normalmente.
25/04/2026	K2+700	K3+000	2 , 8	7	6	42	Se laboro Normalmente.
MEJORAMIENTO DE LA VIA						**455**	

CARRETERA: VEREDA PAPAGALA — **MUNICIPIO: SALDAÑA**

MEJORAMIENTO DE LA VIA CON MATERIAL DE LA ZONA, COMPACTADO AL TRAFICO	UNIDAD: M3	168

FECHA	ABSCISA DE	ABSCISA A	VOLQUETA No.	VOL. VIAJE	No. VIAJES	VOLUMEN	OBSERVACIONES
27/04/2026	K0+000	K0+200	2 , 8	7	4	28	Se laboro Normalmente.
28/04/2026	K0+200	K0+500	2 , 8	7	6	42	Se laboro Normalmente.
29/04/2026	K0+500	K0+800	2 , 8	7	8	56	Se laboro Normalmente.
30/04/2026	K0+800	K1+000	2 , 8	7	6	42	Se laboro Normalmente.
MEJORAMIENTO DE LA VIA						**168**	
TOTAL MEJORAMIENTO DE LA VIA CON MATERIAL DE LA ZONA, COMPACTADO AL TRAFICO						**623**	

Vo.Bo. Supervisora contrato 3034 DE 2026

Firma:
Nombre: Stephanie Lara H
c.c. 1.110.534.065

Vo.Bo. Coordinador contrato 3034 DE 2026

Firma:
Nombre: Jeison Giovanni Alvis L
c.c. 1.110.512.907

VERSION 1	GOB-M-009	
UNIÓN TEMPORAL MARV 7	CONTRATO NO. 3034 DE 2026	GOBERNACION DEL TOLIMA
	CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA	
	INFORME DIARIO-TURNO	

CARRETERA: VEREDA CUCHARON — **MUNICIPIO: SALDAÑA**

CONFORMACION DE LA VIA SIN COMPACTAR					UNIDAD: M2	15.000
FECHA	ABSCISA DE	ABSCISA A	LONGITUD	ANCHO	AREA	OBSERVACIONES
15/04/2026	K0+000	K0+300	300	5	1.500	Se laboro Normalmente.
16/04/2026	K0+300	K0+600	300	5	1.500	Se laboro Normalmente.
17/04/2026	K0+600	K0+900	300	5	1.500	Se laboro Normalmente.
18/04/2026	K0+900	K1+200	300	5	1.500	Se laboro Normalmente.
20/04/2026	K1+200	K1+500	300	5	1.500	Se laboro Normalmente.
21/04/2026	K1+500	K1+800	300	5	1.500	Se laboro Normalmente.
22/04/2026	K1+800	K2+100	300	5	1.500	Se laboro Normalmente.
23/04/2026	K2+100	K2+400	300	5	1.500	Se laboro Normalmente.
24/04/2026	K2+400	K2+700	300	5	1.500	Se laboro Normalmente.
25/04/2026	K2+700	K3+000	300	5	1.500	Se laboro Normalmente.
CONFORMACION DE LA VIA SIN COMPACTAR					**15.000**	

CARRETERA: VEREDA PAPAGALA — **MUNICIPIO: SALDAÑA**

CONFORMACION DE LA VIA SIN COMPACTAR					UNIDAD: M2	5.000
FECHA	ABSCISA DE	ABSCISA A	LONGITUD	ANCHO	AREA	OBSERVACIONES
27/04/2026	K0+000	K0+200	200	5	1.000	Se laboro Normalmente.
28/04/2026	K0+200	K0+500	300	5	1.500	Se laboro Normalmente.
29/04/2026	K0+500	K0+800	300	5	1.500	Se laboro Normalmente.
30/04/2026	K0+800	K1+000	200	5	1.000	Se laboro Normalmente.
CONFORMACION DE LA VIA SIN COMPACTAR					**5.000**	
TOTAL CONFORMACION DE LA VIA SIN COMPACTAR					**20.000**	

Vo.Bo. Supervisora contrato 3034 DE 2026

Firma:
Nombre: Stephanie Lara H
c.c. 1.110.534.065

Vo.Bo. Coordinador contrato 3034 DE 2026

Firma:
Nombre: Jeison Giovanni Alvis L
c.c. 1.110.512.907

VERSION 1	GOB-M-009	
UNIÓN TEMPORAL MARV 7	CONTRATO NO. 3034 DE 2026 CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA INFORME DIARIO-TURNO	GOBERNACION DEL TOLIMA

CARRETERA: VEREDA CUCHARON — **MUNICIPIO: SALDAÑA**

CONFORMACION DE CUNETAS — **UNIDAD: ML** — **3.000**

FECHA	ABSCISA DE	ABSCISA A	LONGITUD	N° CARRILES	LONGITUD TOTAL	OBSERVACIONES
15/04/2026	K0+000	K0+300	300	1	300	Se laboro Normalmente.
16/04/2026	K0+300	K0+600	300	1	300	Se laboro Normalmente.
17/04/2026	K0+600	K0+900	300	1	300	Se laboro Normalmente.
18/04/2026	K0+900	K1+200	300	1	300	Se laboro Normalmente.
20/04/2026	K1+200	K1+500	300	1	300	Se laboro Normalmente.
21/04/2026	K1+500	K1+800	300	1	300	Se laboro Normalmente.
22/04/2026	K1+800	K2+100	300	1	300	Se laboro Normalmente.
23/04/2026	K2+100	K2+400	300	1	300	Se laboro Normalmente.
24/04/2026	K2+400	K2+700	300	1	300	Se laboro Normalmente.
25/04/2026	K2+700	K3+000	300	1	300	Se laboro Normalmente.
CONFORMACION DE CUNETAS					**3.000**	

CARRETERA: VEREDA PAPAGALA — **MUNICIPIO: SALDAÑA**

CONFORMACION DE CUNETAS — **UNIDAD: ML** — **1.000**

FECHA	ABSCISA DE	ABSCISA A	LONGITUD	N° CARRILES	LONGITUD TOTAL	OBSERVACIONES
27/04/2026	K0+000	K0+200	200	1	200	Se laboro Normalmente.
28/04/2026	K0+200	K0+500	300	1	300	Se laboro Normalmente.
29/04/2026	K0+500	K0+800	300	1	300	Se laboro Normalmente.
30/04/2026	K0+800	K1+000	200	1	200	Se laboro Normalmente.
CONFORMACION DE CUNETAS					**1.000**	
TOTAL CONFORMACION DE CUNETAS					**4.000**	

Vo.Bo. Supervisora contrato 3034 DE 2026

Firma:
Nombre: Stephanie Lara H
c.c. 1.110.534.065

Vo.Bo. Coordinador contrato 3034 DE 2026

Firma:
Nombre: Jeison Giovanni Alvis L
c.c. 1.110.512.907

CONTRATISTA
UNION TEMPORAL MARV 7

OBJETO DEL CONTRATO

CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS DE PUNTOS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA

ACTAS DE COMUNIDAD

FRENTE DE TRABAJO SALDAÑA

ABRIL 2026

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA – SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y HÁBITAT

VERSION 1

UNIÓN TEMPORAL MARV 7

GOB-M-007
CONTRATO 3034 DE 2026

GOBERNACION DEL TOLIMA

ACTA DE SOCIALIZACION DEL PROYECTO

CONTRATO No. : 3034 DE ABRIL DE 2026

OBJETO: ***CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA.***

MUNICIPIO: SALDAÑA
VEREDA: CUCHARON

A los día(s) 15 del mes de ABRIL de 2026, se reunieron el Sr (a) Juan G. Avila Lozano como Inspector vial, en representación de **MARV 7** Y el señor (a) Mauricio Hernandez en representación de la(s) Comunidad(es) beneficiada(s), con el objeto de informar a los beneficiarios los mantenimientos viales a ejecutar con los aportes asignados por parte de La Gobernación del Tolima.

En constancia de lo anterior se firma por quienes en ella intervinieron:

Representante de la(s) Comunidad(es).
C.C.No. 80.245.525

Inspector Contrato 3034 de 2026
MARV 7 1110512407
C.C.No.

Nombre de la vía SALDAÑA – CUCHARON

Fecha: _____

CONTRATISTA
UNION TEMPORAL MARV 7

OBJETO DEL CONTRATO

CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS DE PUNTOS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA

PREOPERACIONALES EQUIPO

FRENTE DE TRABAJO SALDAÑA

ABRIL 2026

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA – SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y HÁBITAT

2200

VERSION 1	GOB-M-001	
UNIÓN TEMPORAL MARV 7	PREOPERACIONAL DE VOLQUETAS	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

PERIODO: 15 DE ABRIL AL 18 DE ABRIL 2026

CONTRATO	3034 DE 2026	**PLACA: OTE 016**	**MARCA:** CHEVROLET KODIAK
EQUIPO No.	2	**MODELO: 2009**	**FRENTE DE TRABAJO: VEREDA CUCHARON**
INSPECCIONADO POR:	**ING. STEPHANIE LARA**		**LOCALIZACION:SALDAÑA**
Licencia de conduccion:			**Póliza de Responsabilidad Civil:**
Licencia de transito No.	C2	**Última Revisión Tecnicomecanica:**	

	HORA INICIO OPERACIÓN					7:00		7:00		7:00		7:00					
	KILOMETRAJE INICIAL					34694		34814		34896		34978					
	DIA	**LUN**		**MAR**		**MIER**		**JUE**		**VIE**		**SAB**		**DOM**		**OBSERVACIONES**	
ÍTEM	**ELEMENTOS A CONTROLAR**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**		
EQUIPO DE CARRETERA	Botiquín						X		X		X		X				
	Kit de contingencia según listado adjunto						X		X		X		X				
	Caja de Herramienta						X		X		X		X				
	Tacos						X		X		X		X				
	Gato						X		X		X		X				
	Linterna recargable						X		X		X		X				
	Extintor ABC - 20 lbrs volco - 10 lbrs cabina						X		X		X		X				
ESTADO GENERAL	Estado del motor					X		X		X		X					
	Estado del Tanque de combustible					X		X		X		X					
	Nivel del aceite					X		X		X		X					
	Soportes motor					X		X		X		X					
	Estado del exhosto					X		X		X		X					
	Estado del switche de encendido					X		X		X		X					
LUCES	De Trabajo delanteras					X		X		X		X					
	De trabajo traseras					X		X		X		X					
	Direccionales Delanteras Y Traseras					X		X		X		X					
	Stop Traseros					X		X		X		X					
CABINA	Espejo Retrovisor					X		X		X		X					
	Espejos laterales					X		X		X		X					
	Alarma (o pito) de Retroceso					X		X		X		X					
	Pito Normal					X		X		X		X					
	Frenos de Servicio					X		X		X		X					
	Freno de emergencia					X		X		X		X					
	Dirección/suspensión(Terminales).					X		X		X		X					
	Cinturones de Seguridad					X		X		X		X					
	Estado de la puertas					X		X		X		X					
	Vidrio frontal en buen estado.					X		X		X		X					
	Limpia brisas					X		X		X		X					
	Extintor (20 lbs.) ABC para cabina y volco					X		X		X		X					
	Estado de los asientos						X		X		X		X				
	Indicadores (Hidráulico - voltímetro-Refrigerante, aire).					X		X		X		X					
	Velocímetro					X		X		X		X					
	Batería y cables					X		X		X		X					
LLANTAS	Sin cortaduras profundas y sin abultamientos					X		X		X		X					
	Repuesto					X		X		X		X					
ESTADO MECÁNICO	Control de fugas hidráulicas					X		X		X		X					
	Estado de correas					X		X		X		X					
	Caja de cambios en buen estado.					X		X		X		X					
	Radiador					X		X		X		X					
	Tanque de combustible (Abrazaderas-soporte)					X		X		X		X					
	Mangueras					X		X		X		X					
VOLCO	Estado del volco (Sin huecos ni cortaduras)					X		X		X		X					
	Ajuste de la tapa y compuerta del volco					X		X		X		X					
	condicciones de ganchos y pasadores de la tapa del volco					X		X		X		X					
	tornillos de seguridad para el cierre del volco					X		X		X		X					
	Estado de empaques del volco					X		X		X		X					
	HORA FINALIZACIÓN OPERACIÓN					5:00		5:00		5:00		5:00					
	KILOMETRAJE FINAL					34814		34896		34978		35060					

DOCUMENTOS OPERADOR	Afiliación EPS.		**Firma Verificación Inspector:**
	Afiliación ARP.		
Operador	Firma:	**El Equipo esta apto para Trabajar:**	SI ( ) NO ( )

FIRMA COORDINADOR

2201

VERSION 1	GOB-M-001	
UNIÓN TEMPORAL MARV 7	PREOPERACIONAL DE VOLQUETAS	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

PERIODO: 20 DE ABRIL AL 25 DE ABRIL 2026

CONTRATO	3034 DE 2026	**PLACA: OTE 016**	**MARCA:** CHEVROLET KODIAK
EQUIPO No.	2	**MODELO: 2009**	**FRENTE DE TRABAJO: VEREDA CUCHARON**
INSPECCIONADO POR:	**ING. STEPHANIE LARA**		**LOCALIZACION:SALDAÑA**
Licencia de conduccion:			**Póliza de Responsabilidad Civil:**
Licencia de transito No.	C2	**Última Revisión Tecnicomecanica:**	

		LUN		MAR		MIER		JUE		VIE		SAB		DOM		
	HORA INICIO OPERACIÓN	7:00		7:00		7:00		7:00		7:00		7:00				
	KILOMETRAJE INICIAL	35060		35142		35224		35306		35390		35472				
ÍTEM	**ELEMENTOS A CONTROLAR**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**OBSERVACIONES**
EQUIPO DE CARRETERA	Botiquín		X		X		X		X		X		X			
	Kit de contingencia según listado adjunto		X		X		X		X		X		X			
	Caja de Herramienta		X		X		X		X		X		X			
	Tacos		X		X		X		X		X		X			
	Gato		X		X		X		X		X		X			
	Linterna recargable		X		X		X		X		X		X			
	Extintor ABC - 20 lbrs volco - 10 lbrs cabina		X		X		X		X		X		X			
ESTADO GENERAL	Estado del motor	X		X		X		X		X		X				
	Estado del Tanque de combustible	X		X		X		X		X		X				
	Nivel del aceite	X		X		X		X		X		X				
	Soportes motor	X		X		X		X		X		X				
	Estado del exhosto	X		X		X		X		X		X				
	Estado del switche de encendido	X		X		X		X		X		X				
LUCES	De Trabajo delanteras	X		X		X		X		X		X				
	De trabajo traseras	X		X		X		X		X		X				
	Direccionales Delanteras Y Traseras	X		X		X		X		X		X				
	Stop Traseros	X		X		X		X		X		X				
CABINA	Espejo Retrovisor	X		X		X		X		X		X				
	Espejos laterales	X		X		X		X		X		X				
	Alarma (o pito) de Retroceso	X		X		X		X		X		X				
	Pito Normal	X		X		X		X		X		X				
	Frenos de Servicio	X		X		X		X		X		X				
	Freno de emergencia	X		X		X		X		X		X				
	Dirección/suspensión(Terminales).	X		X		X		X		X		X				
	Cinturones de Seguridad	X		X		X		X		X		X				
	Estado de la puertas	X		X		X		X		X		X				
	Vidrio frontal en buen estado.	X		X		X		X		X		X				
	Limpia brisas	X		X		X		X		X		X				
	Extintor (20 lbs.) ABC para cabina y volco	X		X		X		X		X		X				
	Estado de los asientos		X		X		X		X		X		X			
	Indicadores (Hidráulico - voltímetro-Refrigerante, aire).	X		X		X		X		X		X				
	Velocímetro	X		X		X		X		X		X				
	Batería y cables	X		X		X		X		X		X				
LLANTAS	Sin cortaduras profundas y sin abultamientos	X		X		X		X		X		X				
	Repuesto	X		X		X		X		X		X				
ESTADO MECÁNICO	Control de fugas hidráulicas	X		X		X		X		X		X				
	Estado de correas	X		X		X		X		X		X				
	Caja de cambios en buen estado.	X		X		X		X		X		X				
	Radiador	X		X		X		X		X		X				
	Tanque de combustible (Abrazaderas-soporte)	X		X		X		X		X		X				
	Mangueras	X		X		X		X		X		X				
VOLCO	Estado del volco (Sin huecos ni cortaduras)	X		X		X		X		X		X				
	Ajuste de la tapa y compuerta del volco	X		X		X		X		X		X				
	condicciones de ganchos y pasadores de la tapa del volco	X		X		X		X		X		X				
	tornillos de seguridad para el cierre del volco	X		X		X		X		X		X				
	Estado de empaques del volco	X		X		X		X		X		X				
	HORA FINALIZACIÓN OPERACIÓN	5:00		5:00		5:00		5:00		5:00		5:00				
	KILOMETRAJE FINAL	35142		35224		35306		35390		35472		35514				

DOCUMENTOS OPERADOR	Afiliación EPS.		**Firma Verificación Inspector:**
	Afiliación ARP.		
Operador	Firma:		**El Equipo esta apto para Trabajar:** SI ( ) NO ( )

FIRMA COORDINADOR

VERSION 1	GOB-M-001	
UNIÓN TEMPORAL MARV 7	PREOPERACIONAL DE VOLQUETAS	GOBERNACION DEL TOLIMA

PERIODO: 27 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL 2026

CONTRATO	3034 DE 2026	**PLACA: OTE 016**	**MARCA:** CHEVROLET KODIAK
EQUIPO No.	2	**MODELO: 2009**	**FRENTE DE TRABAJO: VEREDA PAPAGALA**
INSPECCIONADO POR:	ING. STEPHANIE LARA		**LOCALIZACION:SALDAÑA**
Licencia de conduccion:			**Póliza de Responsabilidad Civil:**
Licencia de transito No.	C2	**Última Revisión Tecnicomecanica:**	

	HORA INICIO OPERACIÓN	7:00		7:00		7:00		7:00								
	KILOMETRAJE INICIAL	35514		35603		35692		35781								
	DIA	LUN		MAR		MIER		JUE		VIE		SAB		DOM		OBSERVACIONES
ÍTEM	**ELEMENTOS A CONTROLAR**	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	
EQUIPO DE CARRETERA	Botiquin		X		X		X		X							
	Kit de contingencia según listado adjunto		X		X		X		X							
	Caja de Herramienta		X		X		X		X							
	Tacos		X		X		X		X							
	Gato		X		X		X		X							
	Linterna recargable		X		X		X		X							
	Extintor ABC - 20 lbrs volco - 10 lbrs cabina		X		X		X		X							
ESTADO GENERAL	Estado del motor	X		X		X		X								
	Estado del Tanque de combustible	X		X		X		X								
	Nivel del aceite	X		X		X		X								
	Soportes motor	X		X		X		X								
	Estado del exhosto	X		X		X		X								
	Estado del switche de encendido	X		X		X		X								
LUCES	De Trabajo delanteras	X		X		X		X								
	De trabajo traseras	X		X		X		X								
	Direccionales Delanteras Y Traseras	X		X		X		X								
	Stop Traseros	X		X		X		X								
CABINA	Espejo Retrovisor	X		X		X		X								
	Espejos laterales	X		X		X		X								
	Alarma (o pito) de Retroceso	X		X		X		X								
	Pito Normal	X		X		X		X								
	Frenos de Servicio	X		X		X		X								
	Freno de emergencia	X		X		X		X								
	Dirección/suspensión(Terminales).	X		X		X		X								
	Cinturones de Seguridad	X		X		X		X								
	Estado de la puertas	X		X		X		X								
	Vidrio frontal en buen estado.	X		X		X		X								
	Limpia brisas	X		X		X		X								
	Extintor (20 lbs.) ABC para cabina y volco	X		X		X		X								
	Estado de los asientos		X		X		X		X							
	Indicadores (Hidráulico - voltímetro-Refrigerante, aire).	X		X		X		X								
	Velocímetro	X		X		X		X								
	Batería y cables	X		X		X		X								
LLANTAS	Sin cortaduras profundas y sin abultamientos	X		X		X		X								
	Repuesto	X		X		X		X								
ESTADO MECÁNICO	Control de fugas hidráulicas	X		X		X		X								
	Estado de correas	X		X		X		X								
	Caja de cambios en buen estado.	X		X		X		X								
	Radiador	X		X		X		X								
	Tanque de combustible (Abrazaderas-soporte)	X		X		X		X								
	Mangueras	X		X		X		X								
VOLCO	Estado del volco (Sin huecos ni cortaduras)	X		X		X		X								
	Ajuste de la tapa y compuerta del volco	X		X		X		X								
	condicciones de ganchos y pasadores de la tapa del volco	X		X		X		X								
	tornillos de seguridad para el cierre del volco	X		X		X		X								
	Estado de empaques del volco	X		X		X		X								
	HORA FINALIZACIÓN OPERACIÓN	5:00		5:00		5:00		5:00								
	KILOMETRAJE FINAL	35603		35692		35781		35870								

DOCUMENTOS OPERADOR	Afiliación EPS.		**Firma Verificación Inspector:**
	Afiliación ARP.		
Operador	Firma:		**El Equipo esta apto para Trabajar:** SI ( ) NO ( )

FIRMA COORDINADOR

VERSION 1	GOB-M-001	
UNIÓN TEMPORAL MARV 6	PREOPERACIONAL DE VOLQUETAS	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

PERIODO: 15 DE ABRIL AL 18 DE ABRIL 2026

CONTRATO	3034 DEL 2026	**PLACA: OTI 696**	**MARCA:** CHEVROLET KODIAK
EQUIPO No.	8	**MODELO: 2009**	**FRENTE DE TRABAJO: VEREDA CUCHARON**
INSPECCIONADO POR:	**ING. STEPHANIE LARA**		**LOCALIZACION:SALDAÑA**
Licencia de conduccion: 1005780503			**Póliza de Responsabilidad Civil:**
Licencia de transito No.	C2	**Última Revisión Tecnicomecanica:**	

	HORA INICIO OPERACIÓN					7:00		7:00		8:00		8:00				
	KILOMETRAJE INICIAL					197609		197729		197790		197851				
	DIA	**LUN**		**MAR**		**MIER**		**JUE**		**VIE**		**SAB**		**DOM**		**OBSERVACIONES**
ÍTEM	**ELEMENTOS A CONTROLAR**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	
EQUIPO DE CARRETERA	Botiquín						X		X		X		X			
	Kit de contingencia según listado adjunto						X		X		X		X			
	Caja de Herramienta						X		X		X		X			
	Tacos						X		X		X		X			
	Gato						X		X		X		X			
	Linterna recargable						X		X		X		X			
	Extintor ABC - 20 lbrs volco - 10 lbrs cabina						X		X		X		X			
ESTADO GENERAL	Estado del motor					X		X		X		X				
	Estado del Tanque de combustible					X		X		X		X				
	Nivel del aceite					X		X		X		X				
	Soportes motor					X		X		X		X				
	Estado del exhosto					X		X		X		X				
	Estado del switche de encendido					X		X		X		X				
LUCES	De Trabajo delanteras					X		X		X		X				
	De trabajo traseras					X		X		X		X				
	Direccionales Delanteras Y Traseras					X		X		X		X				
	Stop Traseros					X		X		X		X				
CABINA	Espejo Retrovisor					X		X		X		X				
	Espejos laterales					X		X		X		X				
	Alarma (o pito) de Retroceso					X		X		X		X				
	Pito Normal					X		X		X		X				
	Frenos de Servicio					X		X		X		X				
	Freno de emergencia					X		X		X		X				
	Dirección/suspensión(Terminales).					X		X		X		X				
	Cinturones de Seguridad					X		X		X		X				
	Estado de la puertas					X		X		X		X				
	Vidrio frontal en buen estado.					X		X		X		X				
	Limpia brisas					X		X		X		X				
	Extintor (20 lbs.) ABC para cabina y volco					X		X		X		X				
	Estado de los asientos						X		X		X		X			
	Indicadores (Hidráulico - voltímetro-Refrigerante, aire).					X		X		X		X				
	Velocímetro					X		X		X		X				
	Batería y cables					X		X		X		X				
LLANTAS	Sin cortaduras profundas y sin abultamientos					X		X		X		X				
	Repuesto					X		X		X		X				
ESTADO MECÁNICO	Control de fugas hidráulicas					X		X		X		X				
	Estado de correas					X		X		X		X				
	Caja de cambios en buen estado.					X		X		X		X				
	Radiador					X		X		X		X				
	Tanque de combustible (Abrazaderas-soporte)					X		X		X		X				
	Mangueras					X		X		X		X				
VOLCO	Estado del volco (Sin huecos ni cortaduras)					X		X		X		X				
	Ajuste de la tapa y compuerta del volco					X		X		X		X				
	condicciones de ganchos y pasadores de la tapa del volco					X		X		X		X				
	tornillos de seguridad para el cierre del volco					X		X		X		X				
	Estado de empaques del volco					X		X		X		X				
	HORA FINALIZACIÓN OPERACIÓN					5:00		5:00		5:00		5:00				
	KILOMETRAJE FINAL					197729		197790		197851		197912				

DOCUMENTOS OPERADOR	Afiliación EPS.		**Firma Verificación Inspector:**
	Afiliación ARP.		
Operador	Firma:	**El Equipo esta apto para Trabajar:**	SI ( ) NO ( )

FIRMA COORDINADOR

2204

VERSION 1	GOB-M-001	
UNIÓN TEMPORAL MARV 6	PREOPERACIONAL DE VOLQUETAS	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

PERIODO: 20 DE ABRIL AL 25 DE ABRIL 2026

CONTRATO	3034 DEL 2026	**PLACA: OTI 696**	**MARCA:** CHEVROLET KODIAK
EQUIPO No.	8	**MODELO: 2009**	**FRENTE DE TRABAJO: VEREDA CUCHARON**
INSPECCIONADO POR:	**ING. STEPHANIE LARA**		**LOCALIZACION:SALDAÑA**
Licencia de conduccion: 1005780503			**Póliza de Responsabilidad Civil:**
Licencia de transito No.	C2	**Última Revisión Tecnicomecanica:**	

	HORA INICIO OPERACIÓN	7:00		7:00		7:00		7:00		8:00		8:00				
	KILOMETRAJE INICIAL	197912		197973		198034		198092		198153		198214				
	DIA	LUN		MAR		MIER		JUE		VIE		SAB		DOM		OBSERVACIONES
ÍTEM	**ELEMENTOS A CONTROLAR**	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	
EQUIPO DE CARRETERA	Botiquín		X		X		X		X		X		X			
	Kit de contingencia según listado adjunto		X		X		X		X		X		X			
	Caja de Herramienta		X		X		X		X		X		X			
	Tacos		X		X		X		X		X		X			
	Gato		X		X		X		X		X		X			
	Linterna recargable		X		X		X		X		X		X			
	Extintor ABC - 20 lbrs volco - 10 lbrs cabina		X		X		X		X		X		X			
ESTADO GENERAL	Estado del motor	X		X		X		X		X		X				
	Estado del Tanque de combustible	X		X		X		X		X		X				
	Nivel del aceite	X		X		X		X		X		X				
	Soportes motor	X		X		X		X		X		X				
	Estado del exhosto	X		X		X		X		X		X				
	Estado del switche de encendido	X		X		X		X		X		X				
LUCES	De Trabajo delanteras	X		X		X		X		X		X				
	De trabajo traseras	X		X		X		X		X		X				
	Direccionales Delanteras Y Traseras	X		X		X		X		X		X				
	Stop Traseros	X		X		X		X		X		X				
CABINA	Espejo Retrovisor	X		X		X		X		X		X				
	Espejos laterales	X		X		X		X		X		X				
	Alarma (o pito) de Retroceso	X		X		X		X		X		X				
	Pito Normal	X		X		X		X		X		X				
	Frenos de Servicio	X		X		X		X		X		X				
	Freno de emergencia	X		X		X		X		X		X				
	Dirección/suspensión(Terminales).	X		X		X		X		X		X				
	Cinturones de Seguridad	X		X		X		X		X		X				
	Estado de la puertas	X		X		X		X		X		X				
	Vidrio frontal en buen estado.	X		X		X		X		X		X				
	Limpia brisas	X		X		X		X		X		X				
	Extintor (20 lbs.) ABC para cabina y volco	X		X		X		X		X		X				
	Estado de los asientos		X		X		X		X		X		X			
	Indicadores (Hidráulico - voltímetro-Refrigerante, aire).	X		X		X		X		X		X				
	Velocímetro	X		X		X		X		X		X				
	Batería y cables	X		X		X		X		X		X				
LLANTAS	Sin cortaduras profundas y sin abultamientos	X		X		X		X		X		X				
	Repuesto	X		X		X		X		X		X				
ESTADO MECÁNICO	Control de fugas hidráulicas	X		X		X		X		X		X				
	Estado de correas	X		X		X		X		X		X				
	Caja de cambios en buen estado.	X		X		X		X		X		X				
	Radiador	X		X		X		X		X		X				
	Tanque de combustible (Abrazaderas-soporte)	X		X		X		X		X		X				
	Mangueras	X		X		X		X		X		X				
VOLCO	Estado del volco (Sin huecos ni cortaduras)	X		X		X		X		X		X				
	Ajuste de la tapa y compuerta del volco	X		X		X		X		X		X				
	condicciones de ganchos y pasadores de la tapa del volco	X		X		X		X		X		X				
	tornillos de seguridad para el cierre del volco	X		X		X		X		X		X				
	Estado de empaques del volco	X		X		X		X		X		X				
	HORA FINALIZACIÓN OPERACIÓN	5:00		5:00		5:00		5:00		5:00		5:00				
	KILOMETRAJE FINAL	197973		198034		198092		198153		198214		198245				

DOCUMENTOS OPERADOR	Afiliación EPS.		**Firma Verificación Inspector:**
	Afiliación ARP.		
Operador	Firma:		**El Equipo esta apto para Trabajar:** SI ( ) NO ( )

FIRMA COORDINADOR

VERSION 1	GOB-M-001	
UNION TEMPORAL MARV 7	PREOPERACIONAL DE VOLQUETAS	GOBERNACION DEL TOLIMA

PERIODO: 27 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL 2026

CONTRATO	3034 DEL 2026	**PLACA: OTI 696**	**MARCA:** CHEVROLET KODIAK
EQUIPO No.	8	**MODELO: 2009**	**FRENTE DE TRABAJO: VEREDA PAPAGALA**
INSPECCIONADO POR:	ING. STEPHANIE LARA		**LOCALIZACION:SALDAÑA**
Licencia de conduccion: 1005780503			**Póliza de Responsabilidad Civil:**
Licencia de transito No.	C2	**Última Revisión Tecnicomecanica:**	

		LUN		MAR		MIER		JUE		VIE		SAB		DOM		
	HORA INICIO OPERACIÓN	7:00		7:00		7:00		7:00								
	KILOMETRAJE INICIAL	198245		198274		198303		198331								
	DIA															
ÍTEM	**ELEMENTOS A CONTROLAR**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**OBSERVACIONES**
EQUIPO DE CARRETERA	Botiquín		X		X		X		X							
	Kit de contingencia según listado adjunto		X		X		X		X							
	Caja de Herramienta		X		X		X		X							
	Tacos		X		X		X		X							
	Gato		X		X		X		X							
	Linterna recargable		X		X		X		X							
	Extintor ABC - 20 lbrs volco - 10 lbrs cabina		X		X		X		X							
ESTADO GENERAL	Estado del motor	X		X		X		X								
	Estado del Tanque de combustible	X		X		X		X								
	Nivel del aceite	X		X		X		X								
	Soportes motor	X		X		X		X								
	Estado del exhosto	X		X		X		X								
	Estado del switche de encendido	X		X		X		X								
LUCES	De Trabajo delanteras	X		X		X		X								
	De trabajo traseras	X		X		X		X								
	Direccionales Delanteras Y Traseras	X		X		X		X								
	Stop Traseros	X		X		X		X								
CABINA	Espejo Retrovisor	X		X		X		X								
	Espejos laterales	X		X		X		X								
	Alarma (o pito) de Retroceso	X		X		X		X								
	Pito Normal	X		X		X		X								
	Frenos de Servicio	X		X		X		X								
	Freno de emergencia	X		X		X		X								
	Dirección/suspensión(Terminales).	X		X		X		X								
	Cinturones de Seguridad	X		X		X		X								
	Estado de la puertas	X		X		X		X								
	Vidrio frontal en buen estado.	X		X		X		X								
	Limpia brisas	X		X		X		X								
	Extintor (20 lbs.) ABC para cabina y volco	X		X		X		X								
	Estado de los asientos		X		X		X		X							
	Indicadores (Hidráulico - voltímetro-Refrigerante, aire).	X		X		X		X								
	Velocímetro	X		X		X		X								
	Batería y cables	X		X		X		X								
LLANTAS	Sin cortaduras profundas y sin abultamientos	X		X		X		X								
	Repuesto	X		X		X		X								
ESTADO MECÁNICO	Control de fugas hidráulicas	X		X		X		X								
	Estado de correas	X		X		X		X								
	Caja de cambios en buen estado.	X		X		X		X								
	Radiador	X		X		X		X								
	Tanque de combustible (Abrazaderas-soporte)	X		X		X		X								
	Mangueras	X		X		X		X								
VOLCO	Estado del volco (Sin huecos ni cortaduras)	X		X		X		X								
	Ajuste de la tapa y compuerta del volco	X		X		X		X								
	condicciones de ganchos y pasadores de la tapa del volco	X		X		X		X								
	tornillos de seguridad para el cierre del volco	X		X		X		X								
	Estado de empaques del volco	X		X		X		X								
	HORA FINALIZACIÓN OPERACIÓN	5:00		5:00		5:00		5:00								
	KILOMETRAJE FINAL	198274		198303		198331		198360								

DOCUMENTOS OPERADOR	Afiliación EPS.		**Firma Verificación Inspector:**
	Afiliación ARP.		
Operador	Firma:		**El Equipo esta apto para Trabajar:** SI ( ) NO ( )

FIRMA COORDINADOR

VERSION 1

GOB-[illegible]

UNIÓN TEMPORAL MARV 7

FORMATO INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PARA RETROEXCAVADORAS Y MOTONIVELADORA

CONTRATO N° 3034 DE 2026 MODELO: RETRO NH36920 (4) MARCA: NEW HOLLAND

INSPECCIONADO POR: ING. STEPHANIE LARA LOCALIZACION: VEREDA CUCHARON FRENTE DE TRABAJO: SALDAÑA

PERIODO: 15 DE ABRIL AL 18 DE ABRIL 2026 FECHA:

	ÍTEM	HOROMETRO INICIAL					1179		1181		1186		1191			
		DIA	LUN.		MAR.		MIER.		JUEV.		VIER.		SAB.		DOM.	
		CANTIDAD	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	* De trabajo delanteras (altas/bajas)	2					X		X		X		X			
	* De trabajo delanteras	2					X		X		X		X			
	* Direccionales delanteras parqueo/giro	2					X		X		X		X			
	* Direccionales traseras de parqueo/giro	2					X		X		X		X			
	* De stop y señal trasera	2					X		X		X		X			
	* De trabajo traseras	2					X		X		X		X			
CABINA	* Protección antivuelco (R.O.P.S) certificada	1					X		X		X		X			
	* Cinturón de seguridad	1					X		X		X		X			
	Extintor de incendio (10 lbs PQS)	1					X		X		X		X			
	Asiento (dispositivo de giro)	1					X		X		X		X			
	* Indicadores (hidráulicos-refrigerantes-'horometro-corriente-aceite motor)	Completos					X		X		X		X			
	Control ingreso humo (tubo de escape)	1					X		X		X		X			
	Alarma de retroceso	1					X		X		X		X			
	Escaleras y apoyos de acceso	2					X		X		X		X			
	Espejos laterales	2														
	* Espejo central convexo	1					X		X		X		X			
	Palancas de mando	2					X		X		X		X			
	Pedales	Todos					X		X		X		X			
ESTADO MECANICO	Control de fugas hidráulicas	Completo					X		X		X		X			
	* Estado de pasadores (Bastidor, Desgarrador)	Completos					X		X		X		X			
	Estado de pasadores (brazo/balde)	Completos					X		X		X		X			
	* Gatos estabilizadores en buen estado	2					X		X		X		X			
	Mecanismo de giro (brazo excavador)	1					X		X		X		X			
	* Función hidráulica en buen funcionamiento	Completas					X		X		X		X			
	* Freno de servicio en buen estado	4 llantas					X		X		X		X			
	* Freno de emergencia en buen estado	1					X		X		X		X			
	Estado general (desgarrador/balde)	2					X		X		X		X			
	Mandos de levante del brazo	2					X		X		X		X			
	* Gatos hidráulicos en buen estado	Todos					X		X		X		X			
	Compartimiento del motor aseado	Completo					X		X		X		X			
	Sistema de Dirección	1					X		X		X		X			
LLANTAS	En buen estado, sin abultamientos, cortadas						X		X		X		X			
	* Huellas en buen estado	4					X		X		X		X			
AVAL DE FUNCIONAMIENTO	HOROMETRO FINAL						1181		1186		1191		1193			
	FIRMA DIARIA DEL OPERADOR:						JHon P.		JHon P.		JHon P.		JHon P.			
	FIRMA VERIFICACION INSPECTOR:															
	EQUIPO FUERA DE SERVICIO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO

FIRMA COORDINADOR

OBSERVACIONES:

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla **UNICAMENTE** el **OPERADOR** del Equipo. En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a su SUPERVISOR quien tomará la decisión más segura.

VERSION 1

GOB-I

UNION TEMPORAL MARV 7

FORMATO INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PARA RETROEXCAVADORAS Y MOTONIVELADORA

CONTRATO N° 3034 DE 2026 MODELO: RETRO NH36920 (4) MARCA: NEW HOLLAND

INSPECCIONADO POR: ING. STEPHANIE LARA LOCALIZACION: VEREDA CUCHARON FRENTE DE TRABAJO: SALDAÑA

PERIODO: 20 DE ABRIL AL 25 DE ABRIL 2026 FECHA:

	ÍTEM	HOROMETRO INICIAL	1193		1197		1202		1207		1212		1217			
		DIA	LUN.		MAR.		MIER.		JUEV.		VIER.		SAB.		DOM.	
		CANTIDAD	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	* De trabajo delanteras (altas/bajas)	2	X		X		X		X		X		X			
	* De trabajo delanteras	2	X		X		X		X		X		X			
	* Direccionales delanteras parqueo/giro	2	X		X		X		X		X		X			
	* Direccionales traseras de parqueo/giro	2	X		X		X		X		X		X			
	* De stop y señal trasera	2	X		X		X		X		X		X			
	* De trabajo traseras	2	X		X		X		X		X		X			
CABINA	* Protección antivuelco (R.O.P.S) certificada	1	X		X		X		X		X		X			
	* Cinturón de seguridad	1	X		X		X		X		X		X			
	Extintor de incendio (10 lbs PQS)	1	X		X		X		X		X		X			
	Asiento (dispositivo de giro)	1	X		X		X		X		X		X			
	* Indicadores (hidráulicos-refrigerantes-'horometro-corriente-aceite motor)	Completos	X		X		X		X		X		X			
	Control ingreso humo (tubo de escape)	1	X		X		X		X		X		X			
	Alarma de retroceso	1	X		X		X		X		X		X			
	Escaleras y apoyos de acceso	2	X		X		X		X		X		X			
	Espejos laterales	2														
	* Espejo central convexo	1	X		X		X		X		X		X			
	Palancas de mando	2	X		X		X		X		X		X			
	Pedales	Todos	X		X		X		X		X		X			
ESTADO MECANICO	Control de fugas hidráulicas	Completo	X		X		X		X		X		X			
	* Estado de pasadores (Bastidor, Desgarrador)	Completos	X		X		X		X		X		X			
	Estado de pasadores (brazo/balde)	Completos	X		X		X		X		X		X			
	* Gatos estabilizadores en buen estado	2	X		X		X		X		X		X			
	Mecanismo de giro (brazo excavador)	1	X		X		X		X		X		X			
	* Función hidráulica en buen funcionamiento	Completas	X		X		X		X		X		X			
	* Freno de servicio en buen estado	4 llantas	X		X		X		X		X		X			
	* Freno de emergencia en buen estado	1	X		X		X		X		X		X			
	Estado general (desgarrador/balde)	2	X		X		X		X		X		X			
	Mandos de levante del brazo	2	X		X		X		X		X		X			
	* Gatos hidráulicos en buen estado	Todos	X		X		X		X		X		X			
	Compartimiento del motor aseado	Completo	X		X		X		X		X		X			
	Sistema de Dirección	1	X		X		X		X		X		X			
LLANTAS	En buen estado, sin abultamientos, cortadas		X		X		X		X		X		X			
	* Huellas en buen estado	4	X		X		X		X		X		X			
AVAL DE FUNCIONAMIENTO	HOROMETRO FINAL		1197		1202		1207		1212		1217		1220			
	FIRMA DIARIA DEL OPERADOR:															
	FIRMA VERIFICACION INSPECTOR:															
	EQUIPO FUERA DE SERVICIO		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO

FIRMA COORDINADOR

OBSERVACIONES:

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla **UNICAMENTE** el **OPERADOR** del Equipo. En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a su SUPERVISOR quien tomará la decisión más segura.

VERSION 1	GOB-M-002

UNIÓN TEMPORAL MARV 7

FORMATO INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PARA RETROEXCAVADORAS Y MOTONIVELADORA

CONTRATO N° 3034 DE 2026 **MODELO:** RETRO NH36920 (4) **MARCA:** NEW HOLLAND

INSPECCIONADO POR: ING. STEPHANIE LARA **LOCALIZACION:** VEREDA PAPAGALA **FRENTE DE TRABAJO:** SALDAÑA

PERIODO: 27 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL 2026 **FECHA:**

	ÍTEM	HOROMETRO INICIAL	1220		1223		1228		1233							
		DIA	LUN.		MAR.		MIER.		JUEV.		VIER.		SAB.		DOM.	
		CANTIDAD	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	* De trabajo delanteras (altas/bajas)	2	X		X		X		X							
	* De trabajo delanteras	2	X		X		X		X							
	* Direccionales delanteras parqueo/giro	2	X		X		X		X							
	* Direccionales traseras de parqueo/giro	2	X		X		X		X							
	* De stop y señal trasera	2	X		X		X		X							
	* De trabajo traseras	2	X		X		X		X							
CABINA	* Protección antivuelco (R.O.P.S) certificada	1	X		X		X		X							
	* Cinturón de seguridad	1	X		X		X		X							
	Extintor de incendio (10 lbs PQS)	1	X		X		X		X							
	Asiento (dispositivo de giro)	1	X		X		X		X							
	* Indicadores (hidráulicos-refrigerantes-'horometro-corriente-aceite motor)	Completos	X		X		X		X							
	Control ingreso humo (tubo de escape)	1	X		X		X		X							
	Alarma de retroceso	1	X		X		X		X							
	Escaleras y apoyos de acceso	2	X		X		X		X							
	Espejos laterales	2														
	* Espejo central convexo	1	X		X		X		X							
	Palancas de mando	2	X		X		X		X							
	Pedales	Todos	X		X		X		X							
ESTADO MECANICO	Control de fugas hidráulicas	Completo	X		X		X		X							
	* Estado de pasadores (Bastidor, Desgarrador)	Completos	X		X		X		X							
	Estado de pasadores (brazo/balde)	Completos	X		X		X		X							
	* Gatos estabilizadores en buen estado	2	X		X		X		X							
	Mecanismo de giro (brazo excavador)	1	X		X		X		X							
	* Función hidráulica en buen funcionamiento	Completas	X		X		X		X							
	* Freno de servicio en buen estado	4 llantas	X		X		X		X							
	* Freno de emergencia en buen estado	1	X		X		X		X							
	Estado general (desgarrador/balde)	2	X		X		X		X							
	Mandos de levante del brazo	2	X		X		X		X							
	* Gatos hidráulicos en buen estado	Todos	X		X		X		X							
	Compartimiento del motor aseado	Completo	X		X		X		X							
	Sistema de Dirección	1	X		X		X		X							
LLANTAS	En buen estado, sin abultamientos, cortadas		X		X		X		X							
	* Huellas en buen estado	4	X		X		X		X							
AVAL DE FUNCIONAMIENTO	HOROMETRO FINAL		1223		1228		1233		1235							
	FIRMA DIARIA DEL OPERADOR:		J Hoyos P.		J Hoyos P.		J Hoyos P.		J Hoyos P.							
	FIRMA VERIFICACION INSPECTOR:															
	EQUIPO FUERA DE SERVICIO		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO

FIRMA COORDINADOR

OBSERVACIONES:

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla **UNICAMENTE** el **OPERADOR** del Equipo. En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a su SUPERVISOR quien tomará la decisión más segura.

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y HÁBITAT
GOBERNACIÓN DEL TOLIMA
RUTINA DE MANTENIMIENTO OPERATIVO
RETROEXCAVADORA DE LLANTAS NEW HOLLAND B80C

VERSION	1
PAGINA	1 DE 2

	RUTINA DE MANTENIMIENTO OPERATIVO RETROEXCAVADORA DE LLANTAS NEW HOLLAND B80C	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO
	FECHA (DIA/MES/AÑO)			15/04/2026	16/04/2026	17/04/2026	18/04/2026	
	HOROMETRO			1179	1181	1186	1191	
Cada 10 horas o diariamente	Freno de servicio - Revisar			✓	✓	✓	✓	
	Frreno de estacionamiento - Revisar			✓	✓	✓	✓	
	Fusibles y bombillas - Revisar			✓	✓	✓	✓	
	Funcionalidad de mandos y luces - Revisar			✓	✓	✓	✓	
	Tension de correa del ventilador / alternador - Revisar			✓	✓	✓	✓	
	Correa de compresor de aire acondicionado - Revisar			✓	✓	✓	✓	
	Nivel de aceite del motor - Revisar / Nivelar			✓	✓	✓	✓	
	Nivel de aceite de la transmisión - Revisar / Nivelar			✓	✓	✓	✓	
	Nivel de liquido refrigerante - Revisar / Nivelar			✓	✓	✓	✓	
	Nivel de aceite hidraulico (tanque hidraulico) - Revisar / Nivelar			✓	✓	✓	✓	
	Nivel de combustible - Revisar			✓	✓	✓	✓	
	Indicador de obstrucción - Revisar			✓	✓	✓	✓	
	Filtro de aire - Limpiar (De ser necesario)			✓	✓	✓	✓	
	Puntos de engrase - Lubricar			✓	✓	✓	✓	
	Drenaje filtro de combustible (filtro separador de agua) - Revisar			✓	✓	✓	✓	
	Filtro de aire de motor - Revisar (Cambiar)			✓	✓	✓	✓	
	Cartucho de seguridad - Revisar (Cambiar			✓	✓	✓	✓	
	Presion de neumaticos - Revisar / Nivelar			✓	✓	✓	✓	
	Condensador sistema de refrigeración - Revisar (Limpiar)			✓	✓	✓	✓	
	Filtro de polen - Revisar (Limpiar)			✓	✓	✓	✓	
	Nivel de aceite de la transmisión - Revisar / Nivelar			✓	✓	✓	✓	
	Nivel de electrolito de bateria - Revisar / Nivelar			✓	✓	✓	✓	
	Soporte del eje trasero - Revisar / Ajustar			✓	✓	✓	✓	
	Dientes del balde - Revisar (Cambiar)			✓	✓	✓	✓	
	Holgura del balde - Revisar (Ajustar)			✓	✓	✓	✓	

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y HÁBITAT
GOBERNACIÓN DEL TOLIMA
RUTINA DE MANTENIMIENTO OPERATIVO
RETROEXCAVADORA DE LLANTAS NEW HOLLAND B80C

VERSION	1
PAGINA	2 DE 2

	RUTINA DE MANTENIMIENTO OPERATIVO RETROEXCAVADORA DE LLANTAS NEW HOLLAND B80C	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO
	FECHA (DIA/MES/AÑO)			15/04/2026	16/04/2026	17/04/2026	18/04/2026	
	HOROMETRO			1179	1181	1186	1191	
Cada 10 horas o diariamente	Liquido limpiaparabrisas - Revisar (Ajustar)			✓	✓	✓	✓	
	Pedales - Revisar (Limpiar)			✓	✓	✓	✓	
	Sistema de frenos - Revisar			✓	✓	✓	✓	
	Filtro de aire de aire acondicionado - Revisar (Limpiar)			✓	✓	✓	✓	
	Aletas del motor - Revisar (Limpiar)			✓	✓	✓	✓	
	Condensador de aire acondicionado - Revisar (Limpiar)			✓	✓	✓	✓	
	Aletas del radiador - Revisar (Limpiar)			✓	✓	✓	✓	
	Cinturon de seguridad - Revisar			✓	✓	✓	✓	
	Espejos - Revisar			✓	✓	✓	✓	
	Alarma de reversa - Revisar			✓	✓	✓	✓	
	Vidrio de ventanas - Limpiar			✓	✓	✓	✓	
	Monitor, indicadores y testigos - Revisar			✓	✓	✓	✓	
	Cableado electrico - Revisar			✓	✓	✓	✓	
	Limpiaparabrisas - Revisar			✓	✓	✓	✓	
	Nivel de gas refrigerante de aire acondicionado - Revisar (Ajustar)			✓	✓	✓	✓	

OBSERVACIONES:

Jhon P.

FIRMA DE OPERADOR
Nombre

FIRMA SUPERVISOR
Nombre:

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y HÁBITAT
GOBERNACIÓN DEL TOLIMA
RUTINA DE MANTENIMIENTO OPERATIVO
RETROEXCAVADORA DE LLANTAS NEW HOLLAND B80C

VERSION	1
PAGINA	1 DE 2

	RUTINA DE MANTENIMIENTO OPERATIVO RETROEXCAVADORA DE LLANTAS NEW HOLLAND B80C	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO
	FECHA (DIA/MES/AÑO)	20/04/2026	21/04/2026	22/04/2026	23/04/2026	24/04/2026	25/04/2026	
	HOROMETRO	1193	1197	1202	1207	1212	1217	
Cada 10 horas o diariamente	Freno de servicio - Revisar	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Frreno de estacionamiento - Revisar	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Fusibles y bombillas - Revisar	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Funcionalidad de mandos y luces - Revisar	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Tension de correa del ventilador / alternador - Revisar	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Correa de compresor de aire acondicionado - Revisar	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Nivel de aceite del motor - Revisar / Nivelar	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Nivel de aceite de la transmisión - Revisar / Nivelar	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Nivel de liquido refrigerante - Revisar / Nivelar	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Nivel de aceite hidraulico (tanque hidraulico) - Revisar / Nivelar	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Nivel de combustible - Revisar	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Indicador de obstrucción - Revisar	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Filtro de aire - Limpiar (De ser necesario)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Puntos de engrase - Lubricar	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Drenaje filtro de combustible (filtro separador de agua) - Revisar	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Filtro de aire de motor - Revisar (Cambiar)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Cartucho de seguridad - Revisar (Cambiar	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Presion de neumaticos - Revisar / Nivelar	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Condensador sistema de refrigeración - Revisar (Limpiar)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Filtro de polen - Revisar (Limpiar)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Nivel de aceite de la transmisión - Revisar / Nivelar	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Nivel de electrolito de bateria - Revisar / Nivelar	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Soporte del eje trasero - Revisar / Ajustar	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Dientes del balde - Revisar (Cambiar)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Holgura del balde - Revisar (Ajustar)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y HÁBITAT
GOBERNACIÓN DEL TOLIMA
RUTINA DE MANTENIMIENTO OPERATIVO
RETROEXCAVADORA DE LLANTAS NEW HOLLAND B80C

VERSION	1
PAGINA	2 DE 2

	RUTINA DE MANTENIMIENTO OPERATIVO RETROEXCAVADORA DE LLANTAS NEW HOLLAND B80C	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO
	FECHA (DIA/MES/AÑO)	20/04/2026	21/04/2026	22/04/2026	23/04/2026	24/04/2026	25/04/2026	
	HOROMETRO	1193	1197	1202	1207	1212	1217	
Cada 10 horas o diariamente	Liquido limpiaparabrisas - Revisar (Ajustar)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Pedales - Revisar (Limpiar)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Sistema de frenos - Revisar	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Filtro de aire de aire acondicionado - Revisar (Limpiar)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Aletas del motor - Revisar (Limpiar)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Condensador de aire acondicionado - Revisar (Limpiar)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Aletas del radiador - Revisar (Limpiar)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Cinturon de seguridad - Revisar	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Espejos - Revisar	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Alarma de reversa - Revisar	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Vidrio de ventanas - Limpiar	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Monitor, indicadores y testigos - Revisar	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Cableado electrico - Revisar	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Limpiaparabrisas - Revisar	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Nivel de gas refrigerante de aire acondicionado - Revisar (Ajustar)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	

OBSERVACIONES:

Jhon P.

FIRMA DE OPERADOR
Nombre

FIRMA SUPERVISOR
Nombre:

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y HÁBITAT
GOBERNACIÓN DEL TOLIMA
RUTINA DE MANTENIMIENTO OPERATIVO
RETROEXCAVADORA DE LLANTAS NEW HOLLAND B80C

VERSION	1
PAGINA	1 DE 2

	RUTINA DE MANTENIMIENTO OPERATIVO RETROEXCAVADORA DE LLANTAS NEW HOLLAND B80C	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO
	FECHA (DIA/MES/AÑO)	27/04/2026	28/04/2026	29/04/2026	30/04/2026			
	HOROMETRO	1220	1223	1228	1233			
Cada 10 horas o diariamente	Freno de servicio - Revisar	✓	✓	✓	✓			
	Frreno de estacionamiento - Revisar	✓	✓	✓	✓			
	Fusibles y bombillas - Revisar	✓	✓	✓	✓			
	Funcionalidad de mandos y luces - Revisar	✓	✓	✓	✓			
	Tension de correa del ventilador / alternador - Revisar	✓	✓	✓	✓			
	Correa de compresor de aire acondicionado - Revisar	✓	✓	✓	✓			
	Nivel de aceite del motor - Revisar / Nivelar	✓	✓	✓	✓			
	Nivel de aceite de la transmisión - Revisar / Nivelar	✓	✓	✓	✓			
	Nivel de liquido refrigerante - Revisar / Nivelar	✓	✓	✓	✓			
	Nivel de aceite hidraulico (tanque hidraulico) - Revisar / Nivelar	✓	✓	✓	✓			
	Nivel de combustible - Revisar	✓	✓	✓	✓			
	Indicador de obstrucción - Revisar	✓	✓	✓	✓			
	Filtro de aire - Limpiar (De ser necesario)	✓	✓	✓	✓			
	Puntos de engrase - Lubricar	✓	✓	✓	✓			
	Drenaje filtro de combustible (filtro separador de agua) - Revisar	✓	✓	✓	✓			
	Filtro de aire de motor - Revisar (Cambiar)	✓	✓	✓	✓			
	Cartucho de seguridad - Revisar (Cambiar	✓	✓	✓	✓			
	Presion de neumaticos - Revisar / Nivelar	✓	✓	✓	✓			
	Condensador sistema de refrigeración - Revisar (Limpiar)	✓	✓	✓	✓			
	Filtro de polen - Revisar (Limpiar)	✓	✓	✓	✓			
	Nivel de aceite de la transmisión - Revisar / Nivelar	✓	✓	✓	✓			
	Nivel de electrolito de bateria - Revisar / Nivelar	✓	✓	✓	✓			
	Soporte del eje trasero - Revisar / Ajustar	✓	✓	✓	✓			
	Dientes del balde - Revisar (Cambiar)	✓	✓	✓	✓			
	Holgura del balde - Revisar (Ajustar)	✓	✓	✓	✓			

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y HÁBITAT
GOBERNACIÓN DEL TOLIMA
RUTINA DE MANTENIMIENTO OPERATIVO
RETROEXCAVADORA DE LLANTAS NEW HOLLAND B80C

VERSION	1
PAGINA	2 DE 2

	RUTINA DE MANTENIMIENTO OPERATIVO RETROEXCAVADORA DE LLANTAS NEW HOLLAND B80C	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO
	FECHA (DIA/MES/AÑO)	27/04/2026	28/04/2026	29/04/2026	30/04/2026			
	HOROMETRO	1220	1223	1228	1233			
Cada 10 horas o diariamente	Liquido limpiaparabrisas - Revisar (Ajustar)	✓	✓	✓	✓			
	Pedales - Revisar (Limpiar)	✓	✓	✓	✓			
	Sistema de frenos - Revisar	✓	✓	✓	✓			
	Filtro de aire de aire acondicionado - Revisar (Limpiar)	✓	✓	✓	✓			
	Aletas del motor - Revisar (Limpiar)	✓	✓	✓	✓			
	Condensador de aire acondicionado - Revisar (Limpiar)	✓	✓	✓	✓			
	Aletas del radiador - Revisar (Limpiar)	✓	✓	✓	✓			
	Cinturon de seguridad - Revisar	✓	✓	✓	✓			
	Espejos - Revisar	✓	✓	✓	✓			
	Alarma de reversa - Revisar	✓	✓	✓	✓			
	Vidrio de ventanas - Limpiar	✓	✓	✓	✓			
	Monitor, indicadores y testigos - Revisar	✓	✓	✓	✓			
	Cableado electrico - Revisar	✓	✓	✓	✓			
	Limpiaparabrisas - Revisar	✓	✓	✓	✓			
	Nivel de gas refrigerante de aire acondicionado - Revisar (Ajustar)	✓	✓	✓	✓			

OBSERVACIONES:

John P.

FIRMA DE OPERADOR
Nombre

FIRMA SUPERVISOR
Nombre:

CONTRATISTA
UNION TEMPORAL MARV 7

OBJETO DEL CONTRATO

CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS DE PUNTOS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA

CONSUMO DE COMBUSTIBLE

FRENTE DE TRABAJO SALDAÑA

ABRIL 2026

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA – SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y HÁBITAT

FRENTE SALDAÑA								
#.ORDEN	DIA	HORA	RECIBO	GLS	TOTAL	ESTACION SERVICIO	OBSERVACIONES	FRENTE
51	14-abr-26	15:11:53	130158	**132,685**	$ 1.474.263,00	ESTACION DISTRACOM	Jeison Alvis 1.110.512.907 Coordinador Trasporto V#8	FRENTE SALDAÑA
52	14-abr-26	15:20:11	130157	**45,712**	$ 507.906,00	ESTACION DISTRACOM	Jeison Alvis 1.110.512.907 Coordinador Trasporto V#8	FRENTE SALDAÑA
53	14-abr-26	15:57:43	130167	**6,001**	$ 66.677,00	ESTACION DISTRACOM	David Ospina V#8	FRENTE SALDAÑA
86	22-abr-26	13:55:58	130631	**89,029**	$ 990.000,00	ESTACION DISTRACOM	Jeison Alvis 1.110.512.907 Coordinador Trasporto V#1	FRENTE SALDAÑA
87	22-abr-26	14:13:15	130635	**89,029**	$ 990.000,00	ESTACION DISTRACOM	Jeison Alvis 1.110.512.907 Coordinador Trasporto V#1	FRENTE SALDAÑA

TOTAL MES	362,456
REMANENTE CONTRATO ANTERIOR	120,000
TOTAL ACPM	482,456

CONSUMO MES	372,456
TRASPASO PARA CAJAMARCA Y CONSUMIR EN MAYO	110,000
REMANENTE PARA MAYO	0,000

VERSION 1	GOB-M-014	
UNIÓN TEMPORAL MARV 7	CONTRATO NO. 3034 DE 2026 CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

INFORME SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIARIO EN TURNO

TURNO: DIURNO **DEL** 15 DE ABRIL **AL** 30 DEABRIL **DE** 2026

MUNICIPIO: SALDAÑA **VEREDA :** VEREDA CUCHARON , VEREDA PAPAGALA **COORDINADOR:** JEISON ALVIS

VIA: VEREDA CUCHARON , VEREDA PAPAGALA

ITEM	ASIGNACIÓN EQUIPO			SUMINISTRO GALONES DE ACPM														TOTAL GALONES
	MAQUINA	No. INTERNO	NOMBRE DEL OPERADOR	LUNES(13)		MARTES (14)		MIERCOLES (15)		JUEVES(16)		VIERNES(17)		SABADO(18)		DOMINGO (19)		
				GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	
1	RETROEXCAVADORA	4	JHON PULIDO											28	JHon P.			28,000
2	VOLQUETA	8	DAVID OSPINA			6,001	DAVID	30	DAVID									36,001
3	VOLQUETA	2	CARLOS BASTIDAS					35	Carlos B.					30	Carlos B.			65,000
4																		0,000
5																		0,000

ITEM	ASIGNACIÓN EQUIPO			SUMINISTRO GALONES DE ACPM														TOTAL GALONES
	MAQUINA	No. INTERNO	NOMBRE OPERADOR	LUNES (20)		MARTES (21)		MIERCOLES (22)		JUEVES (23)		VIERNES (24)		SABADO (25)		DOMINGO (26)		
				GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	
1	RETROEXCAVADORA	4	JHON PULIDO					26	JHon P.	6	JHon P.							32,000
2	VOLQUETA	8	DAVID OSPINA	28	DAVID					38	DAVID							66,000
3	VOLQUETA	2	CARLOS BASTIDAS	11	Carlos B.					36	Carlos B.							47,000
4																		0,000
5																		0,000

ITEM	ASIGNACIÓN EQUIPO			SUMINISTRO GALONES DE ACPM														TOTAL GALONES
	MAQUINA	No. INTERNO	NOMBRE OPERADOR	LUNES(27)		MARTES(28)		MIERCOLES(29)		JUEVES(30)		VIERNES( )		SABADO( )		DOMINGO ( )		
				GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	
1	RETROEXCAVADORA	4	JHON PULIDO					18	JHon P.									18,000
2	VOLQUETA	8	DAVID OSPINA					20	DAVID									20,000
3	VOLQUETA	2	CARLOS BASTIDAS	30	Carlos B					30,455	Carlos B							60,455
4																		0,000
5																		0,000

372,456

OBSERVACIONES: Viene 120 gl del contrato anterior. Se trasladan 110 gl para el mes mayo a Cajamarca.

VoBo SUPERVISOR (A):

VoBo COORDINADOR:

FRENTE DE TRABAJO SALDAÑA					
MES ABRIL 2026					
Maquina	N° Interno	Consumo Mensual ACPM (GL)	Kilometraje/Horometro Inicial	Kilometraje/Horometro Final	Promedio Consumo (Hr/Km x GL)
RETROEXCAVADORA	4	78,000	1179	1235	1,39
VOLQUETA	8	122,001	197609	198360	0,16
VOLQUETA	2	172,455	34694	35870	0,15
		372,456			

VERSION 1

UNIÓN TEMPORAL MARV 7

GOB-M-012A
CONTRATO 3034 DE 2026

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

ACTA DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE

MUNICIPIO : Saldaña
FECHA : 14/04/2026

Yo, Julio Cesar Gallo Ortiz, en calidad de Supervisor del Combustible del Contrato 4210 del 11 de Noviembre del 2025 de la Gobernación del Tolima certifico que realizo entrega al ingeniero (a) Jeison Giovanni Alvis Lozano Coordinador del contrato 3034 del 09 de Abril de 2026 cuyo objeto es ¨***CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS DE PUNTOS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA***¨ y responsable de la entrega del combustible para la operación de las maquinas asignadas al trabajo de recuperación y habilitación vial en el frente de trabajo del Municipio de Saldaña la cantidad de 184,398 galones de combustible.

En constancia de lo anterior, se firma el 14 de abril del 2026.

Quien Entrega

Vo.Bo. Julio Cesar Gallo Ortiz
Supervisor del contrato 4210 de 2025
Gobernación del Tolima

Quien Recibe

ING. Jeison Giovanni Alvis Lozano
Coordinador Contrato 3034 de 2026.
MARV 7

Vo.Bo. Sebastián Ortiz Peñuela
Apoyo Supervisión del contrato 4210 de 2025
Gobernación del Tolima

ING. Stephanie Lara Hernández
Apoyo Supervisor del contrato 3034
de 2026. MARV 7

ING. Diana Marcela Gallego Campos
Apoyo Supervisor del contrato 3034
de 2026. MARV 7

distracom

*COPIA(1)
Remision de Venta
No. REFK 130158
Distribucion y Transporte de C
NIT: 811.009.788-8
distracomeltriunfo
@distracom.com.co
Cod. Act. 4731
Somos Grandes Contribuyentes
Segun Res. No 000200
de 27 DIC 2024
Exentos De Reteica Art 86 A
cdo 015 De 2021
DISTRACOM EL TRIUNFO
CRA 1 #18 A 01
Ibague
TEL:3137434826

Fecha remision:	2026/04/14
Vencimiento:	2026/05/14
Naturaleza:	Credito
Cliente:	GOBERNACION DEL TOL
Contrato:	OC 154985
Nit:	800113672
Direccion:	CR 3 CL 11 ED GO
Telefono:	2611616
Placa:	SALDANA
Kilometros:	0
Cedula:	800113672
Hora Ini:	15:11:53
Hora Fin:	15:26:41
Combustible:	DIESEL
Volumen:	132.6850
Precio:	$11111
Total:	$1474263
Panel:	MFA976
Lad/Man/Pos:	2/1/8
Dispositivo:	RBHAND283-04
Empleado:	BRYAN ALEXANDER M
Validado:	ID Electronico

Entrego:

Recibi:

Nombre:
Saldana #8

distracom

*COPIA(1)
Remision de Venta
No. REFK 130157
Distribucion y Transporte de C
NIT: 811.009.788-8
distracomeltriunfo
@distracom.com.co
Cod. Act. 4731
Somos Grandes Contribuyentes
Segun Res. No 000200
de 27 DIC 2024
Exentos De Reteica Art 86 A
cdo 015 De 2021
DISTRACOM EL TRIUNFO
CRA 1 #18 A 01
Ibague
TEL:3137434826

Fecha remision:	2026/04/14
Vencimiento:	2026/05/14
Naturaleza:	Credito
Cliente:	GOBERNACION DEL TOL
Contrato:	OC 154985
Nit:	800113672
Direccion:	CR 3 CL 11 ED GO
Telefono:	2611616
Placa:	SALDANA
Kilometros:	0
Cedula:	800113672
Hora Ini:	15:20:11
Hora Fin:	15:24:28
Combustible:	DIESEL
Volumen:	45.7120
Precio:	$11111
Total:	$507906
Panel:	MFA976
Lad/Man/Pos:	1/1/7
Dispositivo:	RBHAND283-04
Empleado:	BRYAN ALEXANDER M
Validado:	ID Electronico

Entrego:

Recibi:

Nombre:
Saldana #8

distracom

*COPIA(1)
Remision de Venta
No. REFK 130167
Distribucion y Transporte de C
NIT: 811.009.788-8
distracomeltriunfo
@distracom.com.co
Cod. Act. 4731
Somos Grandes Contribuyentes
Segun Res. No 000200
de 27 DIC 2024
Exentos De Reteica Art 86 A
cdo 015 De 2021
DISTRACOM EL TRIUNFO
CRA 1 #18 A 01
Ibague
TEL:3137434826

Fecha remision:	2026/04/14
Vencimiento:	2026/05/14
Naturaleza:	Credito
Cliente:	GOBERNACION DEL TOL
Contrato:	OC 154985
Nit:	800113672
Direccion:	CR 3 CL 11 ED GO
Telefono:	2611616
Placa:	OTI696
Kilometros:	197612
Cedula:	800113672
Hora Ini:	15:57:43
Hora Fin:	16:00:44
Combustible:	DIESEL
Volumen:	6.0010
Precio:	$11111
Total:	$66677
Panel:	MFA976
Lad/Man/Pos:	1/1/7
Dispositivo:	RBHAND283-04
Empleado:	BRYAN ALEXANDER M
Validado:	ID Electronico

Entrego:

Recibi:

Nombre:

VERSION 1

UNIÓN TEMPORAL MARV 7

GOB-M-012A
CONTRATO 3034 DE 2026

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

ACTA DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE

MUNICIPIO : Saldaña
FECHA : 22/04/2026

Yo, Julio Cesar Gallo Ortiz, en calidad de Supervisor del Combustible del Contrato 4210 del 11 de Noviembre del 2025 de la Gobernación del Tolima certifico que realizo entrega al ingeniero (a) Jeison Giovanni Alvis Lozano Coordinador del contrato 3034 del 09 de Abril de 2026 cuyo objeto es ¨***CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS DE PUNTOS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA***¨ y responsable de la entrega del combustible para la operación de las maquinas asignadas al trabajo de recuperación y habilitación vial en el frente de trabajo del Municipio de Saldaña la cantidad de 178,058 galones de combustible.

En constancia de lo anterior, se firma el 22 de abril del 2026.

Quien Entrega

Vo.Bo. Julio Cesar Gallo Ortiz
Supervisor del contrato 4210 de 2025
Gobernación del Tolima

Quien Recibe

ING. Jeison Giovanni Alvis Lozano
Coordinador Contrato 3034 de 2026.
MARV 7

Vo.Bo. Sebastián Ortiz Peñuela
Apoyo Supervisión del contrato 4210 de 2025
Gobernación del Tolima

ING. Stephanie Lara Hernández
Apoyo Supervisor del contrato 3034
de 2026. MARV 7

ING. Diana Marcela Gallego Campos
Apoyo Supervisor del contrato 3034
de 2026. MARV 7

distracom

*COPIA(1)
Remision de Venta
No. REFK 130631
Distribucion y Transporte de C
NIT: 811.009.788-8
distracomeltriunfo
@distracom.com.co
Cod. Act. 4731
Somos Grandes Contribuyentes
Segun Res. No 000200
de 27 DIC 2024
Exentos De Reteica Art 86 A
cdo 015 De 2021
DISTRACOM EL TRIUNFO
CRA 1 #18 A 01
Ibague
TEL:3137434826

Fecha remision: 2026/04/22
Vencimiento: 2026/05/22
Naturaleza: Credito

Cliente: GOBERNACION DEL TOL
Contrato: OC 154985
Nit: 800113672
Direccion: CR 3 CL 11 ED GO
Telefono: 2611616
Placa: ~~COTAIMA~~
Kilometros: SALDAÑA
Cedula: 800113672

Hora Ini: 13:55:58
Hora Fin: 14:12:41

Combustible: DIESEL
Volumen: 89.0290
Precio: $11120
Total: $990000

Panel: MFC500
Lad/Man/Pos: 1/1/3
Dispositivo: RBHAND283-04
Empleado: BRYAN ALEXANDER M
Emp. Apoyo: FRANCY YOMARA RODR

Validado: ID Electronico

Entrego:

Recibi:

SALDAÑA

Nombre:

---

distracom

*COPIA(1)
Remision de Venta
No. REFK 130635
Distribucion y Transporte de C
NIT: 811.009.788-8
distracomeltriunfo
@distracom.com.co
Cod. Act. 4731
Somos Grandes Contribuyentes
Segun Res. No 000200
de 27 DIC 2024
Exentos De Reteica Art 86 A
cdo 015 De 2021
DISTRACOM EL TRIUNFO
CRA 1 #18 A 01
Ibague
TEL:3137434826

Fecha remision: 2026/04/22
Vencimiento: 2026/05/22
Naturaleza: Credito

Cliente: GOBERNACION DEL TOL
Contrato: OC 154985
Nit: 800113672
Direccion: CR 3 CL 11 ED GO
Telefono: 2611616
Placa: SALDANA
Kilometros: 0
Cedula: 800113672

Hora Ini: 14:13:15
Hora Fin: 14:28:50

Combustible: DIESEL
Volumen: 89.0290
Precio: $11120
Total: $990000

Panel: MFC500
Lad/Man/Pos: 1/1/3
Dispositivo: RBHAND283-04
Empleado: BRYAN ALEXANDER M
Emp. Apoyo: FRANCY YOMARA RODR

Validado: ID Electronico

Entrego:
SALDAÑA

Recibi:

Nombre: