GOBERNACIÓN
DEL TOLIMA

FRENTE DE TRABAJO

SAN ANTONIO

UNIÓN TEMPORAL MARV 7

ABRIL DEL 2026

UNIÓN TEMPORAL MARV 7

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

INFORME

ABRIL 2026

OBJETO
CONTRATO NO.3034 DE 2026

"CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA".

FRENTE DE TRABAJO SAN ANTONIO

UNIÓN TEMPORAL MARV 7

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

INFORME

ABRIL DEL 2026

INTEGRANTES

SUPERVISOR DE CAMPO
RETROEXCAVADORA #8
VOLQUETA #46

ING. STEPHANIE LARA
MILLER LEZAMA
SALOMON SALCEDO

FRENTE DE TRABAJO

SAN ANTONIO

UNIÓN TEMPORAL MARV 7

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

INFORME

ABRIL DEL 2026

VIA INTERVENIDA

ANGOSTURA

LOMA LARGA – LAURELES

FRENTE DE TRABAJO

SAN ANTONIO

UNIÓN TEMPORAL MARV 7

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

INFORME

ABRIL DEL 2026

MAQUINARIA EN OPERACIÓN





FRENTE DE TRABAJO

SAN ANTONIO

UNIÓN TEMPORAL MARV 7

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

INFORME

ABRIL DEL 2026

TOTAL ACTIVIDADES DE MATERIAL REALIZADAS EN SAN ANTONIO

FECHA	MUNICIPIO	VOLUMEN DE MATERIAL (M3)
15/04/2026 al 19/04/2026	Angosturas	168
20/04/2026 al 30/04/2026	Loma Larga - Laureles	420
TOTAL VOLUMEN INTERVENIDO		**588 M3**

FRENTE DE TRABAJO

SAN ANTONIO

UNIÓN TEMPORAL MARV 7

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

INFORME

ABRIL DEL 2026

TOTAL ACTIVIDADES DE CONFORMACION REALIZADAS EN SAN ANTONIO

FECHA	MUNICIPIO	CONFORMACION INTERVENIDA (M2)
15/04/2026 al 19/04/2026	Angosturas	10000
20/04/2026 al 30/04/2026	Loma Larga - Laureles	15000
TOTAL CONFORMACION INTERVENIDA		**25000 M2**

FRENTE DE TRABAJO

SAN ANTONIO

UNIÓN TEMPORAL MARV 7

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

INFORME

ABRIL DEL 2026

TOTAL ACTIVIDADES DE CUNETA REALIZADAS EN SAN ANTONIO

FECHA	MUNICIPIO	LONGITUD INTERVENIDO (ML)
15/04/2026 al 19/04/2026	Angosturas	2000
20/04/2026 al 30/04/2026	Loma Larga - Laureles	3000
TOTAL LONGITUD INTERVENIDOS		**4000 ML**

FRENTE DE TRABAJO

SAN ANTONIO

UNIÓN TEMPORAL MARV 7

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

INFORME

ABRIL DEL 2026

TOTAL ACTIVIDADES REALIZADAS EN SAN ANTONIO

TOTAL MEJORAMIENTO DE LA VIA CON MATERIAL DE LA ZONA, COMPACTADO AL TRAFICO	KM
ANGOSTURAS	2
LOMA LARGA - LAURELES	3
TOTAL MEJORAMIENTO	**5 KM**

FRENTE DE TRABAJO

SAN ANTONIO

CONTRATISTA
UNION TEMPORAL MARV 7

OBJETO DEL CONTRATO

CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS DE PUNTOS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA

REGISTRO FOTOGRÁFICO

FRENTE DE TRABAJO SAN ANTONIO

ABRIL 2026

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA – SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y HÁBITAT

UNIÓN TEMPORAL MARV 7	**CONTRATO NO.3034 DE 2026**	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA

MUNICIPIO DE SAN ANTONIO

PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 15 DE ABRIL DEL 2026 AL 30 DE ABRIL DEL 2026

INFORME MENSUAL

GOBERNACION DEL TOLIMA

UNIÓN TEMPORAL MARV 7	CONTRATO NO.3034 DE 2026	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN 3
2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 3
3. LOCALIZACIÓN 4
4. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO 5
5. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL MES 5
   5.1 CONTROL DE LA PROGRAMACIÓN 5
6. PERSONA, MAQUINARIA Y EQUIPO 6
   6.1 PERSONAL UTILIZADO 6
   6.2 MAQUINARIA Y EQUIPO UTILIZADO POR EL CONTRATISTA 6
7. REGISTRO FOTOGRÁFICO 7
   8.1 ACTIVIDADES EN SAN ANTONIO 7

UNIÓN TEMPORAL MARV 7	CONTRATO NO.3034 DE 2026	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

1. INTRODUCCIÓN

El presente documento tiene como objetivo dar a conocer los aspectos relevantes de la gestión de la maquinaria pesada y volquetas de la Gobernación del Tolima y la maquinaria de la unión nacional de gestión de riesgo de desastres, en la realización y atención de emergencias viales, puntos críticos y mantenimiento de la red vial del Municipio de San Antonio – Tolima.

2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

El proyecto a realizar consta del mantenimiento de puntos críticos de la red vial en la zona del Municipio de San Antonio, con el kit de la maquinaria de la Gobernación del Tolima.

Se realizará el mantenimiento al tramo a intervenir y así proveer una superficie de rodamiento adecuada, con el fin de facilitar el diario vivir a la comunidad.

Esta es una obra que representa un gran aporte para la comunidad en los diferentes sectores, adicionalmente, en este caso no sólo se benefician los que actualmente residen cerca, sino que se favorece la capacidad para todos los propietarios de los municipios, teniendo en cuenta que es una zona de desarrollo agrícola y de crecimiento turístico.

3. LOCALIZACIÓN

El proyecto principalmente se encuentra ubicado en el país de Colombia oficialmente República de Colombia, es un país soberano situado en la región noroccidental de América del Sur que se encuentra constituido en un estado unitario, social y democrático de derecho cuya forma de gobierno es presidencialista. Es una república que está organizada políticamente en 32 departamentos descentralizados y el Distrito capital de Bogotá, sede del gobierno nacional.

En Colombia, exactamente en el departamento del Tolima que es uno de los treinta y dos departamentos que, junto con Bogotá, Distrito Capital, forman la República de Colombia. Su capital es Ibagué. Está ubicado en el centro-oeste del país, en la región andina, limitando al norte con Caldas, al este con Cundinamarca, al sur con Huila y Cauca, y al oeste con Valle del Cauca, Quindío y Risaralda. El río Magdalena atraviesa Tolima de sur a norte.

San Antonio es un municipio de Colombia en el departamento de Tolima. Se encuentra a a 109 km de Ibagué, ubicado a una altitud de 1400 m s. n. m., su temperatura media es de 23 °C, un área de 387 km² y corresponden a la zona rural 385,98 y 3,97 a la cabecera municipal. Esta se encuentra localizada al suroccidente del Tolima a 3°55′ latitud norte y 75°29′ de longitud oeste.




Figura 1. Localización municipio de San Antonio.

4. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

MANTEMINIENTO VIAL

Atención de emergencias y puntos criticos

5. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL MES

Durante el periodo comprendido se realizaron las actividades de mantenimiento, destinados primordialmente a la recuperación y conformación de la vía, limpieza mecánica y reconstrucción de cunetas, extensión de material de afirmado para la recuperación de la banca y remoción de derrumbes.

Se dio inicio a las actividades de mantenimiento con la maquinaria de la Gobernación (retroexcavadora y una volqueta), en compañía de la maquinaria de la alcaldía para realizar la adecuación a la carpeta de rodadura en diferentes puntos críticos en la vía Angosturas, Loma larga - Laureles.

Se realizo mejoramiento y conformación de la vía, limpieza mecánica y reconstrucción de cunetas, cargue y descargue de material de afirmado para la recuperación de la banca en el sector.

Para finalizar, en el periodo transcurrido del mes se conformó 5 km de vía y el estado del tiempo y las condiciones climáticas no fueron favorables y se registraron lluvias equivalentes a un total de 20 horas en el mes.

5.1 CONTROL DE LA PROGRAMACIÓN

De conformidad con las actividades realizadas, Se han conformado 5 kilómetros de vía correspondiente al municipio de San Antonio:

FECHA	MUNICIPIO	KILOMETROS INTERVENIDOS (KM)
DEL 15/04/2026 al 19/04/2026	Angosturas	2
DEL 20/04/2026 al 30/04/2026	Loma Larga - Laureles	3
TOTAL KILOMETROS INTERVENIDOS		5 KM

6. PERSONA, MAQUINARIA Y EQUIPO

6.1 PERSONAL UTILIZADO

CARGO	PROFESION	NOMBRE
SUPERVISOR	INGENIERO CIVIL	STEPHANIE LARA
OPERARIO DE RETROEXCAVADORA	OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA	MILLER LEZAMA
CONDUCTOR DE VOLQUETA	CONDUCTOR DE MAQUINARIA PESADA	SALOMON SALCEDO

6.2 MAQUINARIA Y EQUIPO UTILIZADO POR EL CONTRATISTA


Para realizar las labores durante este periodo se empleó el kit de maquinaria pesada como:

MAQUINARIA	NUMERO	CANTIDAD
RETROEXCAVADORA	8	1
VOLQUETA	46	1

UNIÓN TEMPORAL MARV 7	CONTRATO NO.3034 DE 2026	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

7. REGISTRO FOTOGRÁFICO

8.1 ACTIVIDADES EN SAN ANTONIO



ANGOSTURAS



ANGOSTURAS

UNIÓN TEMPORAL MARV 7	CONTRATO NO.3034 DE 2026	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA



ANGOSTURAS




ANGOSTURAS


UNIÓN TEMPORAL MARV 7	CONTRATO NO.3034 DE 2026	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA



ANGOSTURAS



ANGOSTURAS



ANGOSTURAS



ANGOSTURAS

UNIÓN TEMPORAL MARV 7	CONTRATO NO.3034 DE 2026	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA



ANGOSTURAS



ANGOSTURAS

UNIÓN TEMPORAL MARV 7	CONTRATO NO.3034 DE 2026	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA



LOMA LARGA - LAURELES



LOMA LARGA - LAURELES

UNIÓN TEMPORAL MARV 7	CONTRATO NO.3034 DE 2026	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA



LOMA LARGA - LAURELES



LOMA LARGA - LAURELES

UNIÓN TEMPORAL MARV 7	CONTRATO NO.3034 DE 2026	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA



LOMA LARGA - LAURELES



LOMA LARGA - LAURELES

UNIÓN TEMPORAL MARV 7	CONTRATO NO.3034 DE 2026	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA



LOMA LARGA - LAURELES



LOMA LARGA - LAURELES

SUPERVISOR DE CAMPO

VERSION 1	GOB-M-009	
UNIÓN TEMPORAL MARV 7	CONTRATO NO. 3034 DE 2026	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA
	CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA	
	INFORME DIARIO-TURNO	

CARRETERA: ANGOSTURAS — **MUNICIPIO: SAN ANTONIO**

MEJORAMIENTO DE LA VIA CON MATERIAL DE LA ZONA, COMPACTADO AL TRAFICO	UNIDAD: M3	168

FECHA	ABSCISA DE	ABSCISA A	VOLQUETA No.	VOL. VIAJE	No. VIAJES	VOLUMEN	OBSERVACIONES
15/04/2026	K0+000	K0+400	46	7	3	21	Se laboro Normalmente.
16/04/2026	K0+400	K0+800	46	7	6	42	Se laboro Normalmente.
17/04/2026	K0+800	K1+200	46	7	6	42	Se laboro Normalmente.
18/04/2026	K1+200	K1+600	46	7	6	42	Se laboro Normalmente.
19/04/2026	K1+600	K2+000	46	7	3	21	Se laboro Normalmente.
TOTAL MEJORAMIENTO DE LA VIA						168	

CARRETERA: LOMA LARGA - LAURELES — **MUNICIPIO: SAN ANTONIO**

MEJORAMIENTO DE LA VIA CON MATERIAL DE LA ZONA, COMPACTADO AL TRAFICO	UNIDAD: M3	420

FECHA	ABSCISA DE	ABSCISA A	VOLQUETA No.	VOL. VIAJE	No. VIAJES	VOLUMEN	OBSERVACIONES
20/04/2026	K0+000	K0+300	46	7	6	42	Se laboro Normalmente.
21/04/2026	K0+300	K0+600	46	7	6	42	Se laboro Normalmente.
22/04/2026	K0+600	K0+900	46	7	6	42	Se laboro Normalmente.
23/04/2026	K0+900	K1+200	46	7	6	42	Se laboro Normalmente.
24/04/2026	K1+200	K1+500	46	7	6	42	Se laboro Normalmente.
25/04/2026	K1+500	K1+800	46	7	6	42	Se laboro Normalmente.
27/04/2026	K1+800	K2+100	46	7	6	42	Se laboro Normalmente.
28/04/2026	K2+100	K2+400	46	7	6	42	Se laboro Normalmente.
29/04/2026	K2+400	K2+700	46	7	6	42	Se laboro Normalmente.
30/04/2026	K2+700	K3+000	46	7	6	42	Se laboro Normalmente.
TOTAL MEJORAMIENTO DE LA VIA						420	
TOTAL MEJORAMIENTO DE LA VIA CON MATERIAL DE LA ZONA, COMPACTADO AL TRAFICO						588	

Vo.Bo. Supervisora contrato 3034 DE 2026

Firma:

Nombre: Stephanie Lara H

c.c. 1.110.534.065

Vo.Bo. Coordinador contrato 3034 DE 2026

Firma:

Nombre: Jeison Giovanni Alvis L

c.c. 1.110.512.907

VERSION 1	GOB-M-009	
	CONTRATO NO. 3034 DE 2026	
UNIÓN TEMPORAL MARV 7	CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA	GOBERNACION DEL TOLIMA
	INFORME DIARIO-TURNO	

CARRETERA: ANGOSTURAS — **MUNICIPIO: SAN ANTONIO**

CONFORMACION DE LA VIA SIN COMPACTAR					UNIDAD: M2	10.000
FECHA	ABSCISA DE	ABSCISA A	LONGITUD	ANCHO	AREA	OBSERVACIONES
15/04/2026	K0+000	K0+400	400	5	2.000	Se laboro Normalmente.
16/04/2026	K0+400	K0+800	400	5	2.000	Se laboro Normalmente.
17/04/2026	K0+800	K1+200	400	5	2.000	Se laboro Normalmente.
18/04/2026	K1+200	K1+600	400	5	2.000	Se laboro Normalmente.
19/04/2026	K1+600	K2+000	400	5	2.000	Se laboro Normalmente.
TOTAL CONFORMACION DE LA VIA					10.000	

CARRETERA: LOMA LARGA - LAURELES — **MUNICIPIO: SAN ANTONIO**

CONFORMACION DE LA VIA SIN COMPACTAR					UNIDAD: M2	15.000
FECHA	ABSCISA DE	ABSCISA A	LONGITUD	ANCHO	AREA	OBSERVACIONES
20/04/2026	K0+000	K0+300	300	5	1.500	Se laboro Normalmente.
21/04/2026	K0+300	K0+600	300	5	1.500	Se laboro Normalmente.
22/04/2026	K0+600	K0+900	300	5	1.500	Se laboro Normalmente.
23/04/2026	K0+900	K1+200	300	5	1.500	Se laboro Normalmente.
24/04/2026	K1+200	K1+500	300	5	1.500	Se laboro Normalmente.
25/04/2026	K1+500	K1+800	300	5	1.500	Se laboro Normalmente.
27/04/2026	K1+800	K2+100	300	5	1.500	Se laboro Normalmente.
28/04/2026	K2+100	K2+400	300	5	1.500	Se laboro Normalmente.
29/04/2026	K2+400	K2+700	300	5	1.500	Se laboro Normalmente.
30/04/2026	K2+700	K3+000	300	5	1.500	Se laboro Normalmente.
TOTAL CONFORMACION DE LA VIA					15.000	
TOTAL CONFORMACION DE LA VIA SIN COMPACTAR					25.000	

Vo.Bo. Supervisora contrato 3034 DE 2026

Firma: _____
Nombre: Stephanie Lara H
c.c. 1.110.534.065

Vo.Bo. Coordinador contrato 3034 DE 2026

Firma: _____
Nombre: Jeison Giovanni Alvis L
c.c. 1.110.512.907

VERSION 1	GOB-M-009	
UNION TEMPORAL MARV 7	CONTRATO NO. 3034 DE 2026 CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA INFORME DIARIO-TURNO	GOBERNACION DEL TOLIMA

CARRETERA: ANGOSTURAS — **MUNICIPIO: SAN ANTONIO**

CONFORMACION DE CUNETAS — **UNIDAD: ML** — **2.000**

FECHA	ABSCISA DE	ABSCISA A	LONGITUD	N° CARRILES	LONGITUD TOTAL	OBSERVACIONES
15/04/2026	K0+000	K0+400	400	1	400	Se laboro Normalmente.
16/04/2026	K0+400	K0+800	400	1	400	Se laboro Normalmente.
17/04/2026	K0+800	K1+200	400	1	400	Se laboro Normalmente.
18/04/2026	K1+200	K1+600	400	1	400	Se laboro Normalmente.
19/04/2026	K1+600	K2+000	400	1	400	Se laboro Normalmente.
TOTAL CONFORMACION DE CUNETAS					**2.000**	

CARRETERA: LOMA LARGA - LAURELES — **MUNICIPIO: SAN ANTONIO**

CONFORMACION DE CUNETAS — **UNIDAD: ML** — **3.000**

FECHA	ABSCISA DE	ABSCISA A	LONGITUD	N° CARRILES	LONGITUD TOTAL	OBSERVACIONES
20/04/2026	K0+000	K0+300	300	1	300	Se laboro Normalmente.
21/04/2026	K0+300	K0+600	300	1	300	Se laboro Normalmente.
22/04/2026	K0+600	K0+900	300	1	300	Se laboro Normalmente.
23/04/2026	K0+900	K1+200	300	1	300	Se laboro Normalmente.
24/04/2026	K1+200	K1+500	300	1	300	Se laboro Normalmente.
25/04/2026	K1+500	K1+800	300	1	300	Se laboro Normalmente.
27/04/2026	K1+800	K2+100	300	1	300	Se laboro Normalmente.
28/04/2026	K2+100	K2+400	300	1	300	Se laboro Normalmente.
29/04/2026	K2+400	K2+700	300	1	300	Se laboro Normalmente.
30/04/2026	K2+700	K3+000	300	1	300	Se laboro Normalmente.
TOTAL CONFORMACION DE CUNETAS					**3.000**	

TOTAL CONFORMACION DE CUNETAS	**5.000**	

Vo.Bo. Supervisora contrato 3034 DE 2026

Firma:

Nombre: Stephanie Lara H

c.c. 1.110.534.065

Vo.Bo. Coordinador contrato 3034 DE 2026

Firma:

Nombre: Jeison Giovanni Alvis L

c.c. 1.110.512.907

CONTRATISTA
UNION TEMPORAL MARV 7

OBJETO DEL CONTRATO

CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS DE PUNTOS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA

ACTAS DE COMUNIDAD

FRENTE DE TRABAJO SAN ANTONIO

ABRIL 2026

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA – SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y HÁBITAT

VERSION 1

UNIÓN TEMPORAL MARV 7

GOB-M-007
CONTRATO 3034 DE 2026

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

ACTA DE SOCIALIZACION DEL PROYECTO

CONTRATO No. : 3034 DE ABRIL DE 2026

OBJETO: ***CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA.***

MUNICIPIO: SAN ANTONIO
VEREDA: ANGOSTURAS

A los día(s) 15 del mes de Abril de 2026., se reunieron el Sr (a) Yuson G. Alvis Lozano como Inspector vial, en representación de **MARV 7** Y el señor (a) Fredy Torres en representación de la(s) Comunidad(es) beneficiada(s), con el objeto de informar a los beneficiarios los mantenimientos viales a ejecutar con los aportes asignados por parte de La Gobernación del Tolima.

En constancia de lo anterior se firma por quienes en ella intervinieron:

Representante de la(s) Comunidad(es).
C.C.No. 1007816859

Inspector Contrato 3034 de 2026
MARV 7
C.C.No. 1110512407.

Nombre de la vía ANGOSTURAS

Fecha: _____

CONTRATISTA
UNION TEMPORAL MARV 7

OBJETO DEL CONTRATO

CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS DE PUNTOS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA

PREOPERACIONALES EQUIPO

FRENTE DE TRABAJO SAN ANTONIO

ABRIL 2026

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA – SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y HÁBITAT

VERSION 1	GOB-M-001	
UNIÓN TEMPORAL MARV 7	PREOPERACIONAL DE VOLQUETAS	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

PERIODO: 15 DE ABRIL AL 19 DE ABRIL 2026

CONTRATO	3034 DE 2026	**PLACA: PXS 711**	**MARCA:** INTERNATIONAL
EQUIPO No.	46	**MODELO: 2024**	**FRENTE DE TRABAJO: LAURELES , EL TRIUNFO**
INSPECCIONADO POR:	**ING. STEPHANIE LARA**		**LOCALIZACION: SAN ANTONIO**
Licencia de conduccion:			**Póliza de Responsabilidad Civil:**
Licencia de transito No.	C2	**Última Revisión Tecnicomecanica:**	

	HORA INICIO OPERACIÓN					7:00		7:00		7:00		7:00		7:00		
	KILOMETRAJE INICIAL					5651		5689		5727		5765		5803		
	DIA	**LUN**		**MAR**		**MIER**		**JUE**		**VIE**		**SAB**		**DOM**		**OBSERVACIONES**
ÍTEM	**ELEMENTOS A CONTROLAR**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	
EQUIPO DE CARRETERA	Botiquín					X		X		X		X		X		
	Kit de contingencia según listado adjunto					X		X		X		X		X		
	Caja de Herramienta					X		X		X		X		X		
	Tacos					X		X		X		X		X		
	Gato					X		X		X		X		X		
	Linterna recargable					X		X		X		X		X		
	Extintor ABC - 20 lbrs volco - 10 lbrs cabina					X		X		X		X		X		
ESTADO GENERAL	Estado del motor					X		X		X		X		X		
	Estado del Tanque de combustible					X		X		X		X		X		
	Nivel del aceite					X		X		X		X		X		
	Soportes motor					X		X		X		X		X		
	Estado del exhosto					X		X		X		X		X		
	Estado del switche de encendido					X		X		X		X		X		
LUCES	De Trabajo delanteras					X		X		X		X		X		
	De trabajo traseras					X		X		X		X		X		
	Direccionales Delanteras Y Traseras					X		X		X		X		X		
	Stop Traseros					X		X		X		X		X		
CABINA	Espejo Retrovisor					X		X		X		X		X		
	Espejos laterales					X		X		X		X		X		
	Alarma (o pito) de Retroceso					X		X		X		X		X		
	Pito Normal					X		X		X		X		X		
	Frenos de Servicio					X		X		X		X		X		
	Freno de emergencia					X		X		X		X		X		
	Dirección/suspensión(Terminales).					X		X		X		X		X		
	Cinturones de Seguridad					X		X		X		X		X		
	Estado de la puertas					X		X		X		X		X		
	Vidrio frontal en buen estado.					X		X		X		X		X		
	Limpia brisas					X		X		X		X		X		
	Extintor (20 lbs.) ABC para cabina y volco					X		X		X		X		X		
	Estado de los asientos					X		X		X		X		X		
	Indicadores (Hidráulico - voltímetro-Refrigerante, aire).					X		X		X		X		X		
	Velocímetro					X		X		X		X		X		
	Batería y cables					X		X		X		X		X		
LLANTAS	Sin cortaduras profundas y sin abultamientos					X		X		X		X		X		
	Repuesto					X		X		X		X		X		
ESTADO MECÁNICO	Control de fugas hidráulicas					X		X		X		X		X		
	Estado de correas					X		X		X		X		X		
	Caja de cambios en buen estado.					X		X		X		X		X		
	Radiador					X		X		X		X		X		
	Tanque de combustible (Abrazaderas-soporte)					X		X		X		X		X		
	Mangueras					X		X		X		X		X		
VOLCO	Estado del volco (Sin huecos ni cortaduras)					X		X		X		X		X		
	Ajuste de la tapa y compuerta del volco					X		X		X		X		X		
	condicciones de ganchos y pasadores de la tapa del volco					X		X		X		X		X		
	tornillos de seguridad para el cierre del volco					X		X		X		X		X		
	Estado de empaques del volco					X		X		X		X		X		
	HORA FINALIZACIÓN OPERACIÓN					5:00		5:00		5:00		5:00		5:00		
	KILOMETRAJE FINAL					5689		5727		5765		5803		5841		

DOCUMENTOS OPERADOR	Afiliación EPS.	**Firma Verificación Inspector:**	
	Afiliación ARP.		
Operador	Firma:	**El Equipo esta apto para Trabajar:**	SI (/) NO ( )

FIRMA COORDINADOR

VERSION 1	GOB-M-001	
UNIÓN TEMPORAL MARV 7	PREOPERACIONAL DE VOLQUETAS	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

PERIODO: 20 DE ABRIL AL 25 DE ABRIL 2026

CONTRATO	3034 DE 2026	**PLACA: PXS 711**	**MARCA:** INTERNATIONAL
EQUIPO No.	46	**MODELO: 2024**	**FRENTE DE TRABAJO: LOMA LARGA - LAURELES**
INSPECCIONADO POR:	**ING. STEPHANIE LARA**		**LOCALIZACION: SAN ANTONIO**
Licencia de conduccion:			**Póliza de Responsabilidad Civil:**
Licencia de transito No.	C2	**Última Revisión Tecnicomecanica:**	

	HORA INICIO OPERACIÓN	7:00		7:00		7:00		7:00		7:00		7:00					
	KILOMETRAJE INICIAL	5841		5879		5917		5955		5993		6031					
	DIA	LUN		MAR		MIER		JUE		VIE		SAB		DOM		**OBSERVACIONES**	
ÍTEM	**ELEMENTOS A CONTROLAR**	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M		
EQUIPO DE CARRETERA	Botiquín	X		X		X		X		X		X					
	Kit de contingencia según listado adjunto	X		X		X		X		X		X					
	Caja de Herramienta	X		X		X		X		X		X					
	Tacos	X		X		X		X		X		X					
	Gato	X		X		X		X		X		X					
	Linterna recargable	X		X		X		X		X		X					
	Extintor ABC - 20 lbrs volco - 10 lbrs cabina	X		X		X		X		X		X					
ESTADO GENERAL	Estado del motor	X		X		X		X		X		X					
	Estado del Tanque de combustible	X		X		X		X		X		X					
	Nivel del aceite	X		X		X		X		X		X					
	Soportes motor	X		X		X		X		X		X					
	Estado del exhosto	X		X		X		X		X		X					
	Estado del switche de encendido	X		X		X		X		X		X					
LUCES	De Trabajo delanteras	X		X		X		X		X		X					
	De trabajo traseras	X		X		X		X		X		X					
	Direccionales Delanteras Y Traseras	X		X		X		X		X		X					
	Stop Traseros	X		X		X		X		X		X					
CABINA	Espejo Retrovisor	X		X		X		X		X		X					
	Espejos laterales	X		X		X		X		X		X					
	Alarma (o pito) de Retroceso	X		X		X		X		X		X					
	Pito Normal	X		X		X		X		X		X					
	Frenos de Servicio	X		X		X		X		X		X					
	Freno de emergencia	X		X		X		X		X		X					
	Dirección/suspensión(Terminales).	X		X		X		X		X		X					
	Cinturones de Seguridad	X		X		X		X		X		X					
	Estado de la puertas	X		X		X		X		X		X					
	Vidrio frontal en buen estado.	X		X		X		X		X		X					
	Limpia brisas	X		X		X		X		X		X					
	Extintor (20 lbs.) ABC para cabina y volco	X		X		X		X		X		X					
	Estado de los asientos	X		X		X		X		X		X					
	Indicadores (Hidráulico - voltímetro-Refrigerante, aire).	X		X		X		X		X		X					
	Velocímetro	X		X		X		X		X		X					
	Batería y cables	X		X		X		X		X		X					
LLANTAS	Sin cortaduras profundas y sin abultamientos	X		X		X		X		X		X					
	Repuesto	X		X		X		X		X		X					
ESTADO MECÁNICO	Control de fugas hidráulicas	X		X		X		X		X		X					
	Estado de correas	X		X		X		X		X		X					
	Caja de cambios en buen estado.	X		X		X		X		X		X					
	Radiador	X		X		X		X		X		X					
	Tanque de combustible (Abrazaderas-soporte)	X		X		X		X		X		X					
	Mangueras	X		X		X		X		X		X					
VOLCO	Estado del volco (Sin huecos ni cortaduras)	X		X		X		X		X		X					
	Ajuste de la tapa y compuerta del volco	X		X		X		X		X		X					
	condicciones de ganchos y pasadores de la tapa del volco	X		X		X		X		X		X					
	tornillos de seguridad para el cierre del volco	X		X		X		X		X		X					
	Estado de empaques del volco	X		X		X		X		X		X					
	HORA FINALIZACIÓN OPERACIÓN	5:00		5:00		5:00		5:00		5:00		5:00					
	KILOMETRAJE FINAL	5879		5917		5955		5993		6031		6069					

DOCUMENTOS OPERADOR	Afiliación EPS.		**Firma Verificación Inspector:**
	Afiliación ARP.		
Operador	Firma:	**El Equipo esta apto para Trabajar:**	SI ( ) NO ( )

FIRMA COORDINADOR

VERSION 1	GOB-M-001	
UNIÓN TEMPORAL MARV 7	PREOPERACIONAL DE VOLQUETAS	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

PERIODO: 27 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL 2026

CONTRATO	3034 DE 2026	**PLACA: PXS 711**	**MARCA:** INTERNATIONAL
EQUIPO No.	46	**MODELO: 2024**	**FRENTE DE TRABAJO: LOMA LARGA - LAURELES**
INSPECCIONADO POR:	**ING. STEPHANIE LARA**		**LOCALIZACION: LAURELES**
Licencia de conduccion:			**Póliza de Responsabilidad Civil:**
Licencia de transito No.	**C2**	**Última Revisión Tecnicomecanica:**	

		LUN		MAR		MIER		JUE		VIE		SAB		DOM		
	HORA INICIO OPERACIÓN	7:00		7:00		7:00		7:00								
	KILOMETRAJE INICIAL	6069		6107		6152		6228								
	DIA															**OBSERVACIONES**
ÍTEM	**ELEMENTOS A CONTROLAR**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	
EQUIPO DE CARRETERA	Botiquín	X		X		X		X								
	Kit de contingencia según listado adjunto	X		X		X		X								
	Caja de Herramienta	X		X		X		X								
	Tacos	X		X		X		X								
	Gato	X		X		X		X								
	Linterna recargable	X		X		X		X								
	Extintor ABC - 20 lbrs volco - 10 lbrs cabina	X		X		X		X								
ESTADO GENERAL	Estado del motor	X		X		X		X								
	Estado del Tanque de combustible	X		X		X		X								
	Nivel del aceite	X		X		X		X								
	Soportes motor	X		X		X		X								
	Estado del exhosto	X		X		X		X								
	Estado del switche de encendido	X		X		X		X								
LUCES	De Trabajo delanteras	X		X		X		X								
	De trabajo traseras	X		X		X		X								
	Direccionales Delanteras Y Traseras	X		X		X		X								
	Stop Traseros	X		X		X		X								
CABINA	Espejo Retrovisor	X		X		X		X								
	Espejos laterales	X		X		X		X								
	Alarma (o pito) de Retroceso	X		X		X		X								
	Pito Normal	X		X		X		X								
	Frenos de Servicio	X		X		X		X								
	Freno de emergencia	X		X		X		X								
	Dirección/suspensión(Terminales).	X		X		X		X								
	Cinturones de Seguridad	X		X		X		X								
	Estado de la puertas	X		X		X		X								
	Vidrio frontal en buen estado.	X		X		X		X								
	Limpia brisas	X		X		X		X								
	Extintor (20 lbs.) ABC para cabina y volco	X		X		X		X								
	Estado de los asientos	X		X		X		X								
	Indicadores (Hidráulico - voltímetro-Refrigerante, aire).	X		X		X		X								
	Velocímetro	X		X		X		X								
	Batería y cables	X		X		X		X								
LLANTAS	Sin cortaduras profundas y sin abultamientos	X		X		X		X								
	Repuesto	X		X		X		X								
ESTADO MECÁNICO	Control de fugas hidráulicas	X		X		X		X								
	Estado de correas	X		X		X		X								
	Caja de cambios en buen estado.	X		X		X		X								
	Radiador	X		X		X		X								
	Tanque de combustible (Abrazaderas-soporte)	X		X		X		X								
	Mangueras	X		X		X		X								
VOLCO	Estado del volco (Sin huecos ni cortaduras)	X		X		X		X								
	Ajuste de la tapa y compuerta del volco	X		X		X		X								
	condicciones de ganchos y pasadores de la tapa del volco	X		X		X		X								
	tornillos de seguridad para el cierre del volco	X		X		X		X								
	Estado de empaques del volco	X		X		X		X								
	HORA FINALIZACIÓN OPERACIÓN	5:00		5:00		5:00		5:00								
	KILOMETRAJE FINAL	6107		6152		6228		6304								

DOCUMENTOS OPERADOR	Afiliación EPS.		**Firma Verificación Inspector:**
	Afiliación ARP.		
Operador	Firma:	**El Equipo esta apto para Trabajar:**	SI ( ) NO ( )

FIRMA COORDINADOR

VERSION 1

GOB-I

UNIÓN TEMPORAL MARV 7

FORMATO INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PARA RETROEXCAVADORAS Y MOTONIVELADORA

CONTRATO N° 3034 DE 2026 MODELO: RETRO 8 MARCA: NEW HOLLAND

INSPECCIONADO POR: ING. STEPHANIE LARA LOCALIZACION: LAURELES , EL TRIUNFO FRENTE DE TRABAJO: SAN ANTONIO

PERIODO: 15 DE ABRIL AL 19 DE ABRIL 2026 FECHA:

	ÍTEM	HOROMETRO INICIAL					1104		1110		1116		1122		1128	
		DIA	LUN.		MAR.		MIER.		JUEV.		VIER.		SAB.		DOM.	
		CANTIDAD	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	* De trabajo delanteras (altas/bajas)	2					X		X		X		X		X	
	* De trabajo delanteras	2					X		X		X		X		X	
	* Direccionales delanteras parqueo/giro	2					X		X		X		X		X	
	* Direccionales traseras de parqueo/giro	2					X		X		X		X		X	
	* De stop y señal trasera	2					X		X		X		X		X	
	* De trabajo traseras	2					X		X		X		X		X	
CABINA	* Protección antivuelco (R.O.P.S) certificada	1					X		X		X		X		X	
	* Cinturón de seguridad	1					X		X		X		X		X	
	Extintor de incendio (10 lbs PQS)	1					X		X		X		X		X	
	Asiento (dispositivo de giro)	1					X		X		X		X		X	
	* Indicadores (hidráulicos-refrigerantes-'horometro-corriente-aceite motor)	Completos					X		X		X		X		X	
	Control ingreso humo (tubo de escape)	1					X		X		X		X		X	
	Alarma de retroceso	1					X		X		X		X		X	
	Escaleras y apoyos de acceso	2					X		X		X		X		X	
	Espejos laterales	2														
	* Espejo central convexo	1					X		X		X		X		X	
	Palancas de mando	2					X		X		X		X		X	
	Pedales	Todos					X		X		X		X		X	
ESTADO MECANICO	Control de fugas hidráulicas	Completo					X		X		X		X		X	
	* Estado de pasadores (Bastidor, Desgarrador)	Completos					X		X		X		X		X	
	Estado de pasadores (brazo/balde)	Completos					X		X		X		X		X	
	* Gatos estabilizadores en buen estado	2					X		X		X		X		X	
	Mecanismo de giro (brazo excavador)	1					X		X		X		X		X	
	* Función hidráulica en buen funcionamiento	Completas					X		X		X		X		X	
	* Freno de servicio en buen estado	4 llantas					X		X		X		X		X	
	* Freno de emergencia en buen estado	1					X		X		X		X		X	
	Estado general (desgarrador/balde)	2					X		X		X		X		X	
	Mandos de levante del brazo	2					X		X		X		X		X	
	* Gatos hidráulicos en buen estado	Todos					X		X		X		X		X	
	Compartimiento del motor aseado	Completo					X		X		X		X		X	
	Sistema de Dirección	1					X		X		X		X		X	
LLANTAS	En buen estado, sin abultamientos, cortadas						X		X		X		X		X	
	* Huellas en buen estado	4					X		X		X		X		X	
AVAL DE FUNCIONAMIENTO	HOROMETRO FINAL						1110		1116		1122		1128		1134	
	FIRMA DIARIA DEL OPERADOR:															
	FIRMA VERIFICACION INSPECTOR:															
	EQUIPO FUERA DE SERVICIO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO		

FIRMA COORDINADOR

OBSERVACIONES:

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla **UNICAMENTE** el **OPERADOR** del Equipo. En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a su SUPERVISOR quien tomará la decisión más segura.

VERSION 1

GOB-M

UNIÓN TEMPORAL MARV 7

FORMATO INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PARA RETROEXCAVADORAS Y MOTONIVELADORA

CONTRATO N° 3034 DE 2026 **MODELO:** RETRO 8 **MARCA:** NEW HOLLAND

INSPECCIONADO POR: ING. STEPHANIE LARA **LOCALIZACION:** LOMA LARGA **FRENTE DE TRABAJO:** SAN ANTONIO

PERIODO: 20 DE ABRIL AL 25 DE ABRIL 2026 **FECHA:**

	ÍTEM	HOROMETRO INICIAL	1134		1140		1146		1153		1160		1166			
		DIA	LUN.		MAR.		MIER.		JUEV.		VIER.		SAB.		DOM.	
		CANTIDAD	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	* De trabajo delanteras (altas/bajas)	2	X		X		X		X		X		X			
	* De trabajo delanteras	2	X		X		X		X		X		X			
	* Direccionales delanteras parqueo/giro	2	X		X		X		X		X		X			
	* Direccionales traseras de parqueo/giro	2	X		X		X		X		X		X			
	* De stop y señal trasera	2	X		X		X		X		X		X			
	* De trabajo traseras	2	X		X		X		X		X		X			
CABINA	* Protección antivuelco (R.O.P.S) certificada	1	X		X		X		X		X		X			
	* Cinturón de seguridad	1	X		X		X		X		X		X			
	Extintor de incendio (10 lbs PQS)	1	X		X		X		X		X		X			
	Asiento (dispositivo de giro)	1	X		X		X		X		X		X			
	* Indicadores (hidráulicos-refrigerantes-'horometro-corriente-aceite motor)	Completos	X		X		X		X		X		X			
	Control ingreso humo (tubo de escape)	1	X		X		X		X		X		X			
	Alarma de retroceso	1	X		X		X		X		X		X			
	Escaleras y apoyos de acceso	2	X		X		X		X		X		X			
	Espejos laterales	2														
	* Espejo central convexo	1	X		X		X		X		X		X			
	Palancas de mando	2	X		X		X		X		X		X			
	Pedales	Todos	X		X		X		X		X		X			
ESTADO MECANICO	Control de fugas hidráulicas	Completo	X		X		X		X		X		X			
	* Estado de pasadores (Bastidor, Desgarrador)	Completos	X		X		X		X		X		X			
	Estado de pasadores (brazo/balde)	Completos	X		X		X		X		X		X			
	* Gatos estabilizadores en buen estado	2	X		X		X		X		X		X			
	Mecanismo de giro (brazo excavador)	1	X		X		X		X		X		X			
	* Función hidráulica en buen funcionamiento	Completas	X		X		X		X		X		X			
	* Freno de servicio en buen estado	4 llantas	X		X		X		X		X		X			
	* Freno de emergencia en buen estado	1	X		X		X		X		X		X			
	Estado general (desgarrador/balde)	2	X		X		X		X		X		X			
	Mandos de levante del brazo	2	X		X		X		X		X		X			
	* Gatos hidráulicos en buen estado	Todos	X		X		X		X		X		X			
	Compartimiento del motor aseado	Completo	X		X		X		X		X		X			
	Sistema de Dirección	1	X		X		X		X		X		X			
LLANTAS	En buen estado, sin abultamientos, cortadas		X		X		X		X		X		X			
	* Huellas en buen estado	4	X		X		X		X		X		X			
AVAL DE FUNCIONAMIENTO	HOROMETRO FINAL		1140		1146		1153		1160		1166		1172			
	FIRMA DIARIA DEL OPERADOR:															
	FIRMA VERIFICACION INSPECTOR:															
	EQUIPO FUERA DE SERVICIO		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO

FIRMA COORDINADOR

OBSERVACIONES:

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla **UNICAMENTE** el **OPERADOR** del Equipo. En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a su SUPERVISOR quien tomará la decisión más segura.

VERSION 1

GOB-

UNIÓN TEMPORAL MARV 7

FORMATO INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PARA RETROEXCAVADORAS Y MOTONIVELADORA

CONTRATO N° 3034 DE 2026 **MODELO:** RETRO 8 **MARCA:** NEW HOLLAND

INSPECCIONADO POR: ING. STEPHANIE LARA **LOCALIZACION:** LAURELES **FRENTE DE TRABAJO:** SAN ANTONIO

PERIODO: 27 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL 2026 **FECHA:**

	ÍTEM	HOROMETRO INICIAL	1172		1177		1182		1186							
		DIA	LUN.		MAR.		MIER.		JUEV.		VIER.		SAB.		DOM.	
		CANTIDAD	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	* De trabajo delanteras (altas/bajas)	2	X		X		X		X							
	* De trabajo delanteras	2	X		X		X		X							
	* Direccionales delanteras parqueo/giro	2	X		X		X		X							
	* Direccionales traseras de parqueo/giro	2	X		X		X		X							
	* De stop y señal trasera	2	X		X		X		X							
	* De trabajo traseras	2	X		X		X		X							
CABINA	* Protección antivuelco (R.O.P.S) certificada	1	X		X		X		X							
	* Cinturón de seguridad	1	X		X		X		X							
	Extintor de incendio (10 lbs PQS)	1	X		X		X		X							
	Asiento (dispositivo de giro)	1	X		X		X		X							
	* Indicadores (hidráulicos-refrigerantes-'horometro-corriente-aceite motor)	Completos	X		X		X		X							
	Control ingreso humo (tubo de escape)	1	X		X		X		X							
	Alarma de retroceso	1	X		X		X		X							
	Escaleras y apoyos de acceso	2	X		X		X		X							
	Espejos laterales	2														
	* Espejo central convexo	1	X		X		X		X							
	Palancas de mando	2	X		X		X		X							
	Pedales	Todos	X		X		X		X							
ESTADO MECANICO	Control de fugas hidráulicas	Completo	X		X		X		X							
	* Estado de pasadores (Bastidor, Desgarrador)	Completos	X		X		X		X							
	Estado de pasadores (brazo/balde)	Completos	X		X		X		X							
	* Gatos estabilizadores en buen estado	2	X		X		X		X							
	Mecanismo de giro (brazo excavador)	1	X		X		X		X							
	* Función hidráulica en buen funcionamiento	Completas	X		X		X		X							
	* Freno de servicio en buen estado	4 llantas	X		X		X		X							
	* Freno de emergencia en buen estado	1	X		X		X		X							
	Estado general (desgarrador/balde)	2	X		X		X		X							
	Mandos de levante del brazo	2	X		X		X		X							
	* Gatos hidráulicos en buen estado	Todos	X		X		X		X							
	Compartimiento del motor aseado	Completo	X		X		X		X							
	Sistema de Dirección	1	X		X		X		X							
LLANTAS	En buen estado, sin abultamientos, cortadas		X		X		X		X							
	* Huellas en buen estado	4	X		X		X		X							
AVAL DE FUNCIONAMIENTO	HOROMETRO FINAL		1177		1182		1186		1191							
	FIRMA DIARIA DEL OPERADOR:															
	FIRMA VERIFICACION INSPECTOR:															
	EQUIPO FUERA DE SERVICIO		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO

FIRMA COORDINADOR

OBSERVACIONES:

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla **UNICAMENTE** el **OPERADOR** del Equipo. En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a su SUPERVISOR quien tomará la decisión más segura.

	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y HÁBITAT GOBERNACIÓN DEL TOLIMA RUTINA DE MANTENIMIENTO OPERATIVO RETROEXCAVADORA DE LLANTAS NEW HOLLAND B80C	VERSION	1
		PAGINA	1 DE 2

	RUTINA DE MANTENIMIENTO OPERATIVO RETROEXCAVADORA DE LLANTAS NEW HOLLAND B80C	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO
	FECHA (DIA/MES/AÑO)			15/04/2026	16/04/2026	17/04/2026	18/04/2026	19/04/2026
	HOROMETRO			1104	1110	1116	1122	1128
Cada 10 horas o diariamente	Freno de servicio - Revisar			✓	✓	✓	✓	✓
	Frreno de estacionamiento - Revisar			✓	✓	✓	✓	✓
	Fusibles y bombillas - Revisar			✓	✓	✓	✓	✓
	Funcionalidad de mandos y luces - Revisar			✓	✓	✓	✓	✓
	Tension de correa del ventilador / alternador - Revisar			✓	✓	✓	✓	✓
	Correa de compresor de aire acondicionado - Revisar			✓	✓	✓	✓	✓
	Nivel de aceite del motor - Revisar / Nivelar			✓	✓	✓	✓	✓
	Nivel de aceite de la transmisión - Revisar / Nivelar			✓	✓	✓	✓	✓
	Nivel de liquido refrigerante - Revisar / Nivelar			✓	✓	✓	✓	✓
	Nivel de aceite hidraulico (tanque hidraulico) - Revisar / Nivelar			✓	✓	✓	✓	✓
	Nivel de combustible - Revisar			✓	✓	✓	✓	✓
	Indicador de obstrucción - Revisar			✓	✓	✓	✓	✓
	Filtro de aire - Limpiar (De ser necesario)			✓	✓	✓	✓	✓
	Puntos de engrase - Lubricar			✓	✓	✓	✓	✓
	Drenaje filtro de combustible (filtro separador de agua) - Revisar			✓	✓	✓	✓	✓
	Filtro de aire de motor - Revisar (Cambiar)			✓	✓	✓	✓	✓
	Cartucho de seguridad - Revisar (Cambiar			✓	✓	✓	✓	✓
	Presion de neumaticos - Revisar / Nivelar			✓	✓	✓	✓	✓
	Condensador sistema de refrigeración - Revisar (Limpiar)			✓	✓	✓	✓	✓
	Filtro de polen - Revisar (Limpiar)			✓	✓	✓	✓	✓
	Nivel de aceite de la transmisión - Revisar / Nivelar			✓	✓	✓	✓	✓
	Nivel de electrolito de bateria - Revisar / Nivelar			✓	✓	✓	✓	✓
	Soporte del eje trasero - Revisar / Ajustar			✓	✓	✓	✓	✓
	Dientes del balde - Revisar (Cambiar)			✓	✓	✓	✓	✓
	Holgura del balde - Revisar (Ajustar)			✓	✓	✓	✓	✓

	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y HÁBITAT GOBERNACIÓN DEL TOLIMA RUTINA DE MANTENIMIENTO OPERATIVO RETROEXCAVADORA DE LLANTAS NEW HOLLAND B80C	VERSION	1
		PAGINA	2 DE 2

	RUTINA DE MANTENIMIENTO OPERATIVO RETROEXCAVADORA DE LLANTAS NEW HOLLAND B80C	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO
	FECHA (DIA/MES/AÑO)			15/04/2026	16/04/2026	17/04/2026	18/04/2026	19/04/2026
	HOROMETRO			1104	1110	1116	1122	1128
Cada 10 horas o diariamente	Liquido limpiaparabrisas - Revisar (Ajustar)			✓	✓	✓	✓	✓
	Pedales - Revisar (Limpiar)			✓	✓	✓	✓	✓
	Sistema de frenos - Revisar			✓	✓	✓	✓	✓
	Filtro de aire de aire acondicionado - Revisar (Limpiar)			✓	✓	✓	✓	✓
	Aletas del motor - Revisar (Limpiar)			✓	✓	✓	✓	✓
	Condensador de aire acondicionado - Revisar (Limpiar)			✓	✓	✓	✓	✓
	Aletas del radiador - Revisar (Limpiar)			✓	✓	✓	✓	✓
	Cinturon de seguridad - Revisar			✓	✓	✓	✓	✓
	Espejos - Revisar			✓	✓	✓	✓	✓
	Alarma de reversa - Revisar			✓	✓	✓	✓	✓
	Vidrio de ventanas - Limpiar			✓	✓	✓	✓	✓
	Monitor, indicadores y testigos - Revisar			✓	✓	✓	✓	✓
	Cableado electrico - Revisar			✓	✓	✓	✓	✓
	Limpiaparabrisas - Revisar			✓	✓	✓	✓	✓
	Nivel de gas refrigerante de aire acondicionado - Revisar (Ajustar)			✓	✓	✓	✓	✓

OBSERVACIONES:

FIRMA DE OPERADOR
Nombre

FIRMA SUPERVISOR
Nombre:

	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y HÁBITAT GOBERNACIÓN DEL TOLIMA RUTINA DE MANTENIMIENTO OPERATIVO RETROEXCAVADORA DE LLANTAS NEW HOLLAND B80C	VERSION	1
		PAGINA	2 DE 2

	RUTINA DE MANTENIMIENTO OPERATIVO RETROEXCAVADORA DE LLANTAS NEW HOLLAND B80C	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO
	FECHA (DIA/MES/AÑO)	20/04/2026	21/04/2026	22/04/2026	23/04/2026	24/04/2026	25/04/2026	
	HOROMETRO	1134	1140	1146	1153	1160	1166	
Cada 10 horas o diariamente	Liquido limpiaparabrisas - Revisar (Ajustar)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Pedales - Revisar (Limpiar)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Sistema de frenos - Revisar	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Filtro de aire de aire acondicionado - Revisar (Limpiar)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Aletas del motor - Revisar (Limpiar)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Condensador de aire acondicionado - Revisar (Limpiar)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Aletas del radiador - Revisar (Limpiar)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Cinturon de seguridad - Revisar	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Espejos - Revisar	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Alarma de reversa - Revisar	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Vidrio de ventanas - Limpiar	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Monitor, indicadores y testigos - Revisar	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Cableado electrico - Revisar	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Limpiaparabrisas - Revisar	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Nivel de gas refrigerante de aire acondicionado - Revisar (Ajustar)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	

OBSERVACIONES:

FIRMA DE OPERADOR
Nombre

FIRMA SUPERVISOR
Nombre:

	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y HÁBITAT GOBERNACIÓN DEL TOLIMA RUTINA DE MANTENIMIENTO OPERATIVO RETROEXCAVADORA DE LLANTAS NEW HOLLAND B80C	VERSION	1
		PAGINA	1 DE 2

	RUTINA DE MANTENIMIENTO OPERATIVO RETROEXCAVADORA DE LLANTAS NEW HOLLAND B80C	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO
	FECHA (DIA/MES/AÑO)	27/04/2026	28/04/2026	29/04/2026	30/04/2026			
	HOROMETRO	1172	1177	1182	1186			
Cada 10 horas o diariamente	Freno de servicio - Revisar	✓	✓	✓	✓			
	Frreno de estacionamiento - Revisar	✓	✓	✓	✓			
	Fusibles y bombillas - Revisar	✓	✓	✓	✓			
	Funcionalidad de mandos y luces - Revisar	✓	✓	✓	✓			
	Tension de correa del ventilador / alternador - Revisar	✓	✓	✓	✓			
	Correa de compresor de aire acondicionado - Revisar	✓	✓	✓	✓			
	Nivel de aceite del motor - Revisar / Nivelar	✓	✓	✓	✓			
	Nivel de aceite de la transmisión - Revisar / Nivelar	✓	✓	✓	✓			
	Nivel de liquido refrigerante - Revisar / Nivelar	✓	✓	✓	✓			
	Nivel de aceite hidraulico (tanque hidraulico) - Revisar / Nivelar	✓	✓	✓	✓			
	Nivel de combustible - Revisar	✓	✓	✓	✓			
	Indicador de obstrucción - Revisar	✓	✓	✓	✓			
	Filtro de aire - Limpiar (De ser necesario)	✓	✓	✓	✓			
	Puntos de engrase - Lubricar	✓	✓	✓	✓			
	Drenaje filtro de combustible (filtro separador de agua) - Revisar	✓	✓	✓	✓			
	Filtro de aire de motor - Revisar (Cambiar)	✓	✓	✓	✓			
	Cartucho de seguridad - Revisar (Cambiar	✓	✓	✓	✓			
	Presion de neumaticos - Revisar / Nivelar	✓	✓	✓	✓			
	Condensador sistema de refrigeración - Revisar (Limpiar)	✓	✓	✓	✓			
	Filtro de polen - Revisar (Limpiar)	✓	✓	✓	✓			
	Nivel de aceite de la transmisión - Revisar / Nivelar	✓	✓	✓	✓			
	Nivel de electrolito de bateria - Revisar / Nivelar	✓	✓	✓	✓			
	Soporte del eje trasero - Revisar / Ajustar	✓	✓	✓	✓			
	Dientes del balde - Revisar (Cambiar)	✓	✓	✓	✓			
	Holgura del balde - Revisar (Ajustar)	✓	✓	✓	✓			

2250

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y HÁBITAT
GOBERNACIÓN DEL TOLIMA
RUTINA DE MANTENIMIENTO OPERATIVO
RETROEXCAVADORA DE LLANTAS NEW HOLLAND B80C

VERSION	1
PAGINA	2 DE 2

	RUTINA DE MANTENIMIENTO OPERATIVO RETROEXCAVADORA DE LLANTAS NEW HOLLAND B80C	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO
	FECHA (DIA/MES/AÑO)	27/04/2026	28/04/2026	29/04/2026	30/04/2026			
	HOROMETRO	1172	1177	1182	1186			
Cada 10 horas o diariamente	Liquido limpiaparabrisas - Revisar (Ajustar)	✓	✓	✓	✓			
	Pedales - Revisar (Limpiar)	✓	✓	✓	✓			
	Sistema de frenos - Revisar	✓	✓	✓	✓			
	Filtro de aire de aire acondicionado - Revisar (Limpiar)	✓	✓	✓	✓			
	Aletas del motor - Revisar (Limpiar)	✓	✓	✓	✓			
	Condensador de aire acondicionado - Revisar (Limpiar)	✓	✓	✓	✓			
	Aletas del radiador - Revisar (Limpiar)	✓	✓	✓	✓			
	Cinturon de seguridad - Revisar	✓	✓	✓	✓			
	Espejos - Revisar	✓	✓	✓	✓			
	Alarma de reversa - Revisar	✓	✓	✓	✓			
	Vidrio de ventanas - Limpiar	✓	✓	✓	✓			
	Monitor, indicadores y testigos - Revisar	✓	✓	✓	✓			
	Cableado electrico - Revisar	✓	✓	✓	✓			
	Limpiaparabrisas - Revisar	✓	✓	✓	✓			
	Nivel de gas refrigerante de aire acondicionado - Revisar (Ajustar)	✓	✓	✓	✓			

OBSERVACIONES:

FIRMA DE OPERADOR
Nombre

FIRMA SUPERVISOR
Nombre:

CONTRATISTA
UNION TEMPORAL MARV 7

OBJETO DEL CONTRATO

CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS DE PUNTOS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA

CONSUMO DE COMBUSTIBLE

FRENTE DE TRABAJO SAN ANTONIO

ABRIL 2026

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA – SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y HÁBITAT

FRENTE SAN ANTONIO								
#.ORDEN	DIA	HORA	RECIBO	GLS	TOTAL	ESTACION SERVICIO	OBSERVACIONES	FRENTE
64	17-abr-26	12:45:23	130352	**178,464**	$ 1.982.914,00	ESTACION DISTRACOM	Jeison Alvis 1.110.512.907 Coordinador Trasporto V#1	FRENTE SAN ANTONIO
65	17-abr-26	12:47:38	130353	**178,603**	$ 1.984.458,00	ESTACION DISTRACOM	Jeison Alvis 1.110.512.907 Coordinador Trasporto V#1	FRENTE SAN ANTONIO

TOTAL MES	357,067
REMANENTE CONTRATO ANTERIOR	20,000
TOTAL ACPM	377,067

CONSUMO MES	317,067
REMANENTE PARA MAYO	60,000

VERSION 1	GOB-M-014	
UNIÓN TEMPORAL MARV 7	CONTRATO NO. 3034 DE 2026 CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA	GOBERNACION DEL TOLIMA

INFORME SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIARIO EN TURNO

TURNO: DIURNO **DEL** 15 DE ABRIL **AL** 30 DE ABRIL 2026

MUNICIPIO: SAN ANTONIO **VEREDA :** ANGOSTURAS, LOMA LARGA - LAURELES **COORDINADOR:** JEISON ALVIS

VIA: ANGOSTURAS, LOMA LARGA - LAURELES

ITEM	ASIGNACIÓN EQUIPO			SUMINISTRO GALONES DE ACPM														TOTAL GALONES
	MAQUINA	No. INTERNO	NOMBRE DEL OPERADOR	LUNES(13)		MARTES (14)		MIERCOLES (15)		JUEVES(16)		VIERNES(17)		SABADO(18)		DOMINGO (19)		
				GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	
1	RETROEXCAVADORA	8	MILLER LEZAMA					30						30				60,000
2	VOLQUETA	46	SALOMON SALCEDO					12		30								42,000
3																		0,000
4																		0,000
5																		0,000

ITEM	ASIGNACIÓN EQUIPO			SUMINISTRO GALONES DE ACPM														TOTAL GALONES
	MAQUINA	No. INTERNO	NOMBRE OPERADOR	LUNES (20)		MARTES (21)		MIERCOLES (22)		JUEVES (23)		VIERNES (24)		SABADO (25)		DOMINGO (26)		
				GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	
1	RETROEXCAVADORA	8	MILLER LEZAMA			30				30								60,000
2	VOLQUETA	46	SALOMON SALCEDO	28				29,07										57,067
3																		0,000
4																		0,000
5																		0,000

ITEM	ASIGNACIÓN EQUIPO			SUMINISTRO GALONES DE ACPM														TOTAL GALONES
	MAQUINA	No. INTERNO	NOMBRE OPERADOR	LUNES(27)		MARTES(28)		MIERCOLES(29)		JUEVES(30)		VIERNES( )		SABADO( )		DOMINGO ( )		
				GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	
1	RETROEXCAVADORA	8	MILLER LEZAMA			30				30								60,000
2	VOLQUETA	46	SALOMON SALCEDO							38								38,000
3																		0,000
4																		0,000
5																		0,000

317,067

OBSERVACIONES: Vienen 20 gl del contrato anterior. Se trasladan 60 gl para el mes de mayo.

VoBo SUPERVISOR (A):

VoBo COORDINADOR:

2261

FRENTE DE TRABAJO SAN ANTONIO					
MES ABRIL 2026					
Maquina	N° Interno	Consumo Mensual ACPM (GL)	Kilometraje/Horometro Inicial	Kilometraje/Horometro Final	Promedio Consumo (Hr/Km x GL)
RETROEXCAVADORA	8	180,000	1104	1191	2,07
VOLQUETA	46	137,067	5651	6304	0,21
		317,067			

VERSION 1

UNIÓN TEMPORAL MARV 7

GOB-M-012A
CONTRATO 3034 DE 2026

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

ACTA DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE

MUNICIPIO : San Antonio
FECHA : 17/04/2026

Yo, Julio Cesar Gallo Ortiz, en calidad de Supervisor del Combustible del Contrato 4210 del 11 de Noviembre del 2025 de la Gobernación del Tolima certifico que realizo entrega al ingeniero (a) Jeison Giovanni Alvis Lozano Coordinador del contrato 3034 del 09 de Abril de 2026 cuyo objeto es ¨***CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS DE PUNTOS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA***¨ y responsable de la entrega del combustible para la operación de las maquinas asignadas al trabajo de recuperación y habilitación vial en el frente de trabajo del Municipio de San Antonio la cantidad de 357,067 galones de combustible.

En constancia de lo anterior, se firma el 17 de abril del 2026.

Quien Entrega

Vo.Bo. Julio Cesar Gallo Ortiz
Supervisor del contrato 4210 de 2025
Gobernación del Tolima

Quien Recibe

ING. Jeison Giovanni Alvis Lozano
Coordinador Contrato 3034 de 2026.
MARV 7

Vo.Bo. Sebastián Ortiz Peñuela
Apoyo Supervisión del contrato 4210 de 2025
Gobernación del Tolima

ING. Stephanie Lara Hernández
Apoyo Supervisor del contrato 3034
de 2026. MARV 7

ING. Diana Marcela Gallego Campos
Apoyo Supervisor del contrato 3034
de 2026. MARV 7

distracom

*COPIA(1)

Remision de Venta

No. REFK 130352

Distribucion y Transporte de C

NIT: 811.009.788-8

distracomeltriunfo

@distracom.com.co

Cod. Act. 4731

Somos Grandes Contribuyentes

Segun Res. No 000200

de 27 DIC 2024

Exentos De Reteica Art 86 A

cdo 015 De 2021

DISTRACOM EL TRIUNFO

CRA 1 #18 A 01

Ibague

TEL:3137434826

Fecha remision:	2026/04/17
Vencimiento:	2026/05/17
Naturaleza:	Credito
Cliente:	GOBERNACION DEL TOL
Contrato:	OC 154985
Nit:	800113672
Direccion:	CR 3 CL 11 ED GO
Telefono:	2611616
Placa:	SANANTON
Kilometros:	0
Cedula:	800113672
Hora Ini:	12:45:23
Hora Fin:	13:02:45
Combustible:	DIESEL
Volumen:	178.4640
Precio:	$11111
Total:	$1982914
Panel:	MFA976
Lad/Man/Pos:	1/1/7
Dispositivo:	RBHAND283-01
Empleado:	DEVIA BUSTOS LEON
Validado:	ID Electronico

Entrego:

SAN ANTON

Recibi:

VH1

Nombre:

distracom

*COPIA(1)

Remision de Venta

No. REFK 130353

Distribucion y Transporte de C

NIT: 811.009.788-8

distracomeltriunfo

@distracom.com.co

Cod. Act. 4731

Somos Grandes Contribuyentes

Segun Res. No 000200

de 27 DIC 2024

Exentos De Reteica Art 86 A

cdo 015 De 2021

DISTRACOM EL TRIUNFO

CRA 1 #18 A 01

Ibague

TEL:3137434826

Fecha remision:	2026/04/17
Vencimiento:	2026/05/17
Naturaleza:	Credito
Cliente:	GOBERNACION DEL TOL
Contrato:	OC 154985
Nit:	800113672
Direccion:	CR 3 CL 11 ED GO
Telefono:	2611616
Placa:	SANANTON
Kilometros:	0
Cedula:	800113672
Hora Ini:	12:47:38
Hora Fin:	13:04:41
Combustible:	DIESEL
Volumen:	178.6030
Precio:	$11111
Total:	$1984458
Panel:	MFA976
Lad/Man/Pos:	2/1/8
Dispositivo:	RBHAND283-01
Empleado:	DEVIA BUSTOS LEON
Validado:	ID Electronico

Entrego:

SAN ANTO

Recibi:

VH1

Nombre: