GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

FRENTE DE TRABAJO

MARIQUITA

UNIÓN TEMPORAL MARV 7

MAYO DEL 2026

UNIÓN TEMPORAL MARV 7

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

INFORME

MAYO DEL 2026

OBJETO
CONTRATO NO.3034 DE 2026

"CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA".

FRENTE DE TRABAJO MARIQUITA

UNIÓN TEMPORAL MARV 7

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

INFORME

MAYO DEL 2026

INTEGRANTES

SUPERVISOR DE CAMPO
RETROEXCAVADORA NUEVA #15
VOLQUETA #36

ING. DIANA GALLEGO
JULIAN NAVARRETE
JHON FRANK

FRENTE DE TRABAJO MARIQUITA

UNIÓN TEMPORAL MARV 7

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

INFORME

MAYO DEL 2026

VIA INTERVENIDA

MARIQUITA: LA MESA

REMOCIÓN DE MATERIAL: LA CABAÑA-ALTO RICO

FRENTE DE TRABAJO MARIQUITA


UNIÓN TEMPORAL MARV 7

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

INFORME

MAYO DEL 2026

MAQUINARIA EN OPERACIÓN





FRENTE DE TRABAJO MARIQUITA

UNIÓN TEMPORAL MARV 7

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

INFORME

MAYO DEL 2026

TOTAL, ACTIVIDADES REALIZADAS MARIQUITA MEJORAMIENTO DE VÍ CON MATERIAL DE LA ZONA

FECHA	ABSCISA		VOLQUETA No.	VOL. VIAJE	No. VIAJES	VOLUMEN
	DE	A				
07/05/2026	K0+000	K0+250	36	7	4	28
08/05/2026	K0+250	K0+500	36	7	4	28
11/05/2026	K0+500	K0+750	36	7	4	28
12/05/2026	K0+750	K1+000	36	7	4	28
TOTAL, MEJORAMIENTO DE LA VIA						**112**

FRENTE DE TRABAJO MARIQUITA

UNIÓN TEMPORAL MARV 7

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

INFORME

MAYO DEL 2026

LIMPIEZA Y REMOCIÓN DE MATERIAL SOBRE LA VÍA MARIQUITA: LA CABAÑA-ALTO RICO

#	FECHA	ABSCISA		LONG	ANCHO	ALTO	VOLUMEN
		DE	A				
1	05/05/2026	LA CABAÑA		10	4	1	40
2	06/05/2026	ALTO RICO		10	3	1	30
MATERIAL DE DESLIZAMIENTO REMOVIDO EN LA VIA							70

FRENTE DE TRABAJO MARIQUITA

UNIÓN TEMPORAL MARV 7

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

INFORME

MAYO DEL 2026

TOTAL, ACTIVIDADES REALIZADAS

MUNICIPIO	KILOMETROS (KM)	REMOCIÓN VOLUMEN (M3)
MARIQUITA	1,0	70
TOTAL, KILOMETROS INTERVENIDOS, LIMPIEZA Y REMOCIÓN DE MATERIAL SOBRE LA VÍA	**1,0 KM**	**70 M3**

FRENTE DE TRABAJO MARIQUITA

CONTRATISTA
UNION TEMPORAL MARV 7

OBJETO DEL CONTRATO

CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS DE PUNTOS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA

REGISTRO FOTOGRÁFICO

FRENTE DE TRABAJO MARIQUITA

MAYO 2026

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA – SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y HÁBITAT

UNIÓN TEMPORAL MARV 7	**CONTRATO NO.3034 DE 2026**	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA

MUNICIPIO DE MARIQUITA

PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 05 DE MAYO AL 12 DE MAYO DEL 2026

INFORME

GOBERNACION DEL TOLIMA

UNIÓN TEMPORAL MARV 7	CONTRATO NO.3034 DE 2026	GOBERNACION DEL TOLIMA

CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN 3
2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 3
3. LOCALIZACIÓN 4
4. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO 5
5. VIAS DEL MUNICIPIO 5
   5.1 SECTOR 1: 5
6. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL MES 5
   6.1 CONTROL DE LA PROGRAMACIÓN 6
7. PERSONA, MAQUINARIA Y EQUIPO 6
   7.1 PERSONAL UTILIZADO 6
   7.2 MAQUINARIA Y EQUIPO UTILIZADO POR EL CONTRATISTA 7
8. REGISTRO FOTOGRÁFICO 8
   8.1 ACTIVIDADES EN MARIQUITA: LA MESA 8
   8.2 REMOCIÓN DE MATERIAL MARIQUITA: LA CABAÑA-ALTO RICO 12

UNIÓN TEMPORAL MARV 7	CONTRATO NO.3034 DE 2026	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

1. INTRODUCCIÓN

El presente documento tiene como objetivo dar a conocer los aspectos relevantes de la gestión de la maquinaria pesada y volquetas de la Gobernación del Tolima y la maquinaria de la unión nacional de gestión de riesgo de desastres, en la realización y atención de emergencias viales, puntos críticos y mantenimiento de la red vial del Municipio de Mariquita.

2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

El proyecto a realizar consta del mantenimiento de puntos críticos de la red vial en la zona del Municipio de Mariquita, con el kit de la maquinaria de la Gobernación del Tolima.

Se realizará el mantenimiento a las diferentes vías que comunica el Municipio con las Veredas y así proveer una superficie de rodamiento adecuada, con el fin de facilitar el diario vivir a la comunidad.


Esta es una obra que representa un gran aporte para la comunidad del sector, adicionalmente, en este caso no sólo se benefician los que actualmente residen cerca, sino que se favorece la capacidad para todos los propietarios de los municipios, teniendo en cuenta que es una zona de desarrollo agrícola y de crecimiento turístico.

3. LOCALIZACIÓN

El proyecto principalmente se encuentra ubicado en el país de Colombia oficialmente República de Colombia, es un país soberano situado en la región noroccidental de América del Sur que se encuentra constituido en un estado unitario, social y democrático de derecho cuya forma de gobierno es presidencialista. Es una república que está organizada políticamente en 32 departamentos descentralizados y el Distrito capital de Bogotá, sede del gobierno nacional.

En Colombia, exactamente en el departamento del Tolima que es uno de los treinta y dos departamentos que, junto con Bogotá, Distrito Capital, forman la República de Colombia. Su capital es Ibagué. Está ubicado en el centro-oeste del país, en la región andina, limitando al norte con Caldas, al este con Cundinamarca, al sur con Huila y Cauca, y al oeste con Valle del Cauca, Quindío y Risaralda. El río Magdalena atraviesa Tolima de sur a norte.

Mariquita es un municipio de Colombia, en el departamento del Tolima. Se encuentra ubicado a una distancia de 150 kms al noroeste de Bogotá y a 118 kms de Ibagué, cuenta con un excelente clima ambiente con una temperatura promedio de 26°C.



4. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

MANTEMINIENTO VIAL

Conformación de la red vía.

5. VIAS DEL MUNICIPIO

5.1 SECTOR 1:

El sector 1, es la zona que comunica Mariquita– La Cabaña – Los Pomos

6. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL MES

Durante el periodo comprendido del mes, se realizaron las actividades de mantenimiento, destinados primordialmente a la recuperación de la vía, limpieza mecánica, extensión de material de afirmado para la recuperación de la banca y remoción de material sobre la misma.

Continúan las actividades de mantenimiento de la vía en el sector 1, con la maquinaria amarilla por parte de la gobernación del departamento (una retroexcavadora y una volqueta) donde se contó con el apoyo de equipo de la alcaldía del municipio.

Se logro atender emergencias en el municipio en las veredas La Cabaña y Alto Rico, donde se removió material sobre la vía y se pudo habilitar el paso vehicular.

Las actividades mencionadas anteriormente son de suma importancia para toda la comunidad del sector ya que esto ayuda a que puedan transportar sus productos y también para el sector turístico del municipio.

El día 13 del presente mes se traslada el equipo de maquinaria de la Gobernación para darle atención vial al municipio de Fresno en las zonas afectadas del mismo.

Para finalizar, en el periodo transcurrido del mes se aplicaron 112 m3 de material para el mejoramiento de la vía en 1,0 km y de limpieza-remoción fueron 70 m3; las condiciones climáticas no fueron favorables al presentarse precipitaciones sobre la zona.

6.1 CONTROL DE LA PROGRAMACIÓN

De conformidad con las actividades realizadas, se aplicaron 112 m3 de material en 1,0 km para el mejoramiento de la vía y en limpieza-remoción de material 70 m3 correspondientes al municipio de Mariquita:

FECHA	MUNICIPIO	KILOMETROS INTERVENIDOS (KM)
07/05/2026 al 12/05/2026	MARIQUITA: LA MESA	1,0
TOTAL, KILOMETROS INTERVENIDOS		1,0 KM

Logrando atender puntos críticos en la vía del municipio se muestra a continuación de tierra removida:

FECHA	MUNICIPIO	VOLUMEN (M3)
05/05/2026	MARIQUITA: LA CABAÑA	40
06/05/2026	MARIQUITA: ALTO RICO	30
TOTAL, LIMPIEZA Y REMOCIÓN DE MATERIAL SOBRE LA VÍA		70 M3

7. PERSONA, MAQUINARIA Y EQUIPO

7.1 PERSONAL UTILIZADO

CARGO	PROFESION	NOMBRE
SUPERVISOR	INGENIERO CIVIL	DIANA GALLEGO
OPERARIO DE RETROEXCAVADORA	OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA	JULIAN NAVARRETE
CONDUCTOR DE VOLQUETA	CONDUCTOR DE MAQUINARIA PESADA	JHON FRANK

7.2 MAQUINARIA Y EQUIPO UTILIZADO POR EL CONTRATISTA

Para realizar las labores durante este periodo se empleó el kit de maquinaria pesada como:

MAQUINARIA	NUMERO	CANTIDAD
RETROEXCAVADORA	15	1
VOLQUETA	36	1

UNIÓN TEMPORAL MARV 7	CONTRATO NO.3034 DE 2026	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

8. REGISTRO FOTOGRÁFICO

8.1 ACTIVIDADES EN MARIQUITA: LA MESA




LA MESA



LA MESA

UNIÓN TEMPORAL MARV 7	CONTRATO NO.3034 DE 2026	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA




LA MESA




LA MESA

UNIÓN TEMPORAL MARV 7	CONTRATO NO.3034 DE 2026	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA




LA MESA



LA MESA

UNIÓN TEMPORAL MARV 7	CONTRATO NO.3034 DE 2026	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA



LA MESA




LA MESA

UNIÓN TEMPORAL MARV 7	CONTRATO NO.3034 DE 2026	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

8.2 REMOCIÓN DE MATERIAL MARIQUITA: LA CABAÑA-ALTO RICO



LA CABAÑA-ALTO RICO



LA CABAÑA-ALTO RICO

UNIÓN TEMPORAL MARV 7	CONTRATO NO.3034 DE 2026	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA




LA CABAÑA-ALTO RICO




LA CABAÑA-ALTO RICO

UNIÓN TEMPORAL MARV 7	CONTRATO NO.3034 DE 2026	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA



LA CABAÑA-ALTO RICO



LA CABAÑA-ALTO RICO

UNIÓN TEMPORAL MARV 7	CONTRATO NO.3034 DE 2026	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA



LA CABAÑA-ALTO RICO



LA CABAÑA-ALTO RICO

UNIÓN TEMPORAL MARV 7	CONTRATO NO.3034 DE 2026	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA



LA CABAÑA-ALTO RICO




LA CABAÑA-ALTO RICO

UNIÓN TEMPORAL MARV 7	CONTRATO NO.3034 DE 2026	GOBERNACION DEL TOLIMA



LA CABAÑA-ALTO RICO



LA CABAÑA-ALTO RICO

DIANA MARCELA GALLEGO CAMPOS
COORDINADOR DE CAMPO

VERSION 1	GOB-M-009	
UNIÓN TEMPORAL MARV 7	CONTRATO NO. 3034 DE 2026	GOBERNACION DEL TOLIMA
	CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA	
	INFORME DIARIO-TURNO	

CARRETERA: LA MESA						MUNICIPIO: MARIQUITA	
MEJORAMIENTO DE LA VIA CON MATERIAL DE LA ZONA					UNIDAD: M3		112
FECHA	ABSCISA		VOLQUETA No.	VOL. VIAJE	No. VIAJES	VOLUMEN	OBSERVACIONES
	DE	A					
07/05/2026	K0+000	K0+250	36	7	4	28	Se laboro Normalmente.
08/05/2026	K0+250	K0+500	36	7	4	28	Se laboro Normalmente.
11/05/2026	K0+500	K0+750	36	7	4	28	Se laboro Normalmente.
12/05/2026	K0+750	K1+000	36	7	4	28	Se laboro Normalmente.
TOTAL MEJORAMIENTO DE LA VIA						112	
TOTAL MEJORAMIENTO DE LA VIA CON MATERIAL DE LA ZONA						112	

Vo.Bo. Supervisora contrato 3034 DE 2026

Firma:
Nombre: Diana M. Gallego C.
c.c. 38.210.237

Vo.Bo. Coordinador contrato 3034 DE 2026

Firma:
Nombre: Jeison Giovanni Alvis L
c.c. 1.110.512.907

VERSION 1	GOB-M-009	
UNIÓN TEMPORAL MARV 7	**CONTRATO NO. 3034 DE 2026** CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA INFORME DIARIO-TURNO	GOBERNACION DEL TOLIMA

CARRETERA: LA CABAÑA-ALTO RICO — **MUNICIPIO: MARIQUITA**

MATERIAL DE DESLIZAMIENTO REMOVIDO EN LA VIA — **UNIDAD: M3** — **70**

#	FECHA	ABSCISA DE	ABSCISA A	LONG	ANCHO	ALTO	VOLUMEN	OBSERVACIONES
1	05/05/2026	LA CABAÑA		10	4	1	40	Se laboro Normalmente.
2	06/05/2026	ALTO RICO		10	3	1	30	Se laboro Normalmente.
MATERIAL DE DESLIZAMIENTO REMOVIDO EN LA VIA							**70**	
TOTAL MATERIAL DE DESLIZAMIENTO REMOVIDO EN LA VIA							**70**	

Vo.Bo. Supervisora contrato 3034 DE 2026

Firma: Diana Gallego

Nombre: Diana M. Gallego C.

c.c. 38.210.237

Vo.Bo. Coordinador contrato 3034 DE 2026

Firma:

Nombre: Jeison Giovanni Alvis L

c.c. 1.110.512.907

CONTRATISTA
UNION TEMPORAL MARV 7

OBJETO DEL CONTRATO

CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS DE PUNTOS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA

ACTAS DE COMUNIDAD

FRENTE DE TRABAJO MARIQUITA

MAYO 2026

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA – SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y HÁBITAT

UNIÓN TEMPORAL MARV 7

GOB-M-007C
CONTRATO 3034 DE 2026

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

AUTORIZACIÓN PARA RESGUARDO DE LA MAQUINARIA

Yo, Carlos Fernando Rodriguez con Cédula de Ciudadanía N°95634983, Por medio del presente documento, y en calidad de _____, del predio La Flor de la vereda La Mesa, del municipio Marquita autorizo al Ingeniero (a) Jeison G. Alvarez L. quien en representación del contrato 3034 de Abril de 2026 la (UNIÓN TEMPORAL MARV 7), cuyo objeto es "CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA". Para estacionar y resguardar la maquinaria del mantenimiento de las vías como son:

Volqueta 36,
Retroexcavadora 15,
Motoniveladora ~~,
Cargador ~~,
Vibrocompactador ~~,
Excavadora ~~,

Con el compromiso de velar por el buen estado y la seguridad de los mismos durante la permanencia en el predio y no permitir el acceso o manipulación de la maquinaria a personal ajeno y/o sin autorización únicamente del Ingeniero Supervisor.

Esta autorización se expide para la Ejecución del contrato 3034 de 2026 y así mismo declaro la posesión del predio para emitir la presente autorización.

Firma Administrador o Propietario
C.C. No. 95634983

Pdte. Junta de acción Comunal (testigo)
C.C. No.

CONTRATISTA
UNION TEMPORAL MARV 7

OBJETO DEL CONTRATO

CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS DE PUNTOS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA

PREOPERACIONALES EQUIPO

FRENTE DE TRABAJO MARIQUITA

MAYO 2026

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA – SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y HÁBITAT

VERSION 1	GOB-M-001	
UNIÓN TEMPORAL MARV 7	PREOPERACIONAL DE VOLQUETAS	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

PERIODO: 05 DE MAYO AL 08 DE MAYO 2026

CONTRATO	3034 DE 2026	PLACA: LTL 735	MARCA: INTERNATIONAL
EQUIPO No.	36	MODELO: 2024	FRENTE DE TRABAJO: MARIQUITA
INSPECCIONADO POR:	ING. DIANA GALLEGO		LOCALIZACION: LA CABAÑA-ALTO RICO-LA MESA
Licencia de conduccion:			Póliza de Responsabilidad Civil:
Licencia de transito No.	C2	Última Revisión Tecnicomecanica:	

	HORA INICIO OPERACIÓN			7:00		7:00		7:00		7:00							
				48388		48442		48501		48555							
	DIA	LUN		MAR		MIER		JUE		VIE				DOM		OBSERVACIONES	
ÍTEM	ELEMENTOS A CONTROLAR	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M			B	M		
EQUIPO DE CARRETERA	Botiquín				X		X		X		X						
	Kit de contingencia según listado adjunto				X		X		X		X						
	Caja de Herramienta				X		X		X		X						
	Tacos				X		X		X		X						
	Gato				X		X		X		X						
	Linterna recargable				X		X		X		X						
	Extintor ABC - 20 lbrs volco - 10 lbrs cabina				X		X		X		X						
ESTADO GENERAL	Estado del motor			X		X		X		X							
	Estado del Tanque de combustible			X		X		X		X							
	Nivel del aceite			X		X		X		X							
	Soportes motor			X		X		X		X							
	Estado del exhosto			X		X		X		X							
	Estado del switche de encendido			X		X		X		X							
LUCES	De Trabajo delanteras			X		X		X		X							
	De trabajo traseras			X		X		X		X							
	Direccionales Delanteras Y Traseras			X		X		X		X							
	Stop Traseros			X		X		X		X							
CABINA	Espejo Retrovisor			X		X		X		X							
	Espejos laterales			X		X		X		X							
	Alarma (o pito) de Retroceso			X		X		X		X							
	Pito Normal			X		X		X		X							
	Frenos de Servicio			X		X		X		X							
	Freno de emergencia			X		X		X		X							
	Dirección/suspensión(Terminales).			X		X		X		X							
	Cinturones de Seguridad			X		X		X		X							
	Estado de la puertas			X		X		X		X							
	Vidrio frontal en buen estado.			X		X		X		X							
	Limpia brisas			X		X		X		X							
	Extintor (20 lbs.) ABC para cabina y volco			X		X		X		X							
	Estado de los asientos			X		X		X		X							
	Indicadores (Hidráulico - voltimetro-Refrigerante, aire).			X		X		X		X							
	Velocímetro			X		X		X		X							
	Batería y cables			X		X		X		X							
LLANTAS	Sin cortaduras profundas y sin abultamientos			X		X		X		X							
	Repuesto			X		X		X		X							
ESTADO MECÁNICO	Control de fugas hidráulicas			X		X		X		X							
	Estado de correas			X		X		X		X							
	Caja de cambios en buen estado.			X		X		X		X							
	Radiador			X		X		X		X							
	Tanque de combustible (Abrazaderas-soporte)			X		X		X		X							
	Mangueras			X		X		X		X							
VOLCO	Estado del volco (Sin huecos ni cortaduras)			X		X		X		X							
	Ajuste de la tapa y compuerta del volco			X		X		X		X							
	condicciones de ganchos y pasadores de la tapa del volco			X		X		X		X							
	tornillos de seguridad para el cierre del volco			X		X		X		X							
	Estado de empaques del volco			X		X		X		X							
	HORA FINALIZACIÓN OPERACIÓN			5:00		5:00		5:00		5:00							
	KILOMETRAJE FINAL			48442		48501		48555		48627							

DOCUMENTOS OPERADOR	Afiliación EPS.		Firma Verificación Inspector: Diana Gallego
	Afiliación ARP.		
Operador	Firma: Jhon Suarez	El Equipo esta apto para Trabajar:	SI ( ) NO ( )

FIRMA COORDINADOR

VERSION 1	GOB-M-001	
UNIÓN TEMPORAL MARV 7	PREOPERACIONAL DE VOLQUETAS	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

PERIODO: 11 DE MAYO AL 12 DE MAYO 2026				
CONTRATO	3034 DE 2026	PLACA: LTL 735	MARCA: INTERNATIONAL	
EQUIPO No.	36	MODELO: 2024	FRENTE DE TRABAJO: MARIQUITA	
INSPECCIONADO POR:	ING. DIANA GALLEGO		LOCALIZACION: LA MESA	
Licencia de conduccion:			Póliza de Responsabilidad Civil:	
Licencia de transito No.	C2	Última Revisión Tecnicomecanica:		

	HORA INICIO OPERACIÓN	7:00		7:00													
		48627		48675													
	DIA	LUN		MAR		MIER		JUE		VIE		SAB		DOM		OBSERVACIONES	
ÍTEM	ELEMENTOS A CONTROLAR	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M		
EQUIPO DE CARRETERA	Botiquín		X		X												
	Kit de contingencia según listado adjunto		X		X												
	Caja de Herramienta		X		X												
	Tacos		X		X												
	Gato		X		X												
	Linterna recargable		X		X												
	Extintor ABC - 20 lbrs volco - 10 lbrs cabina		X		X												
ESTADO GENERAL	Estado del motor	X		X													
	Estado del Tanque de combustible	X		X													
	Nivel del aceite	X		X													
	Soportes motor	X		X													
	Estado del exhosto	X		X													
	Estado del switche de encendido	X		X													
LUCES	De Trabajo delanteras	X		X													
	De trabajo traseras	X		X													
	Direccionales Delanteras Y Traseras	X		X													
	Stop Traseros	X		X													
CABINA	Espejo Retrovisor	X		X													
	Espejos laterales	X		X													
	Alarma (o pito) de Retroceso	X		X													
	Pito Normal	X		X													
	Frenos de Servicio	X		X													
	Freno de emergencia	X		X													
	Dirección/suspensión(Terminales).	X		X													
	Cinturones de Seguridad	X		X													
	Estado de la puertas	X		X													
	Vidrio frontal en buen estado.	X		X													
	Limpia brisas	X		X													
	Extintor (20 lbs.) ABC para cabina y volco	X		X													
	Estado de los asientos	X		X													
	Indicadores (Hidráulico - voltímetro-Refrigerante, aire).	X		X													
	Velocímetro	X		X													
	Batería y cables	X		X													
LLANTAS	Sin cortaduras profundas y sin abultamientos	X		X													
	Repuesto	X		X													
ESTADO MECÁNICO	Control de fugas hidráulicas	X		X													
	Estado de correas	X		X													
	Caja de cambios en buen estado.	X		X													
	Radiador	X		X													
	Tanque de combustible (Abrazaderas-soporte)	X		X													
	Mangueras	X		X													
VOLCO	Estado del volco (Sin huecos ni cortaduras)	X		X													
	Ajuste de la tapa y compuerta del volco	X		X													
	condicciones de ganchos y pasadores de la tapa del volco	X		X													
	tornillos de seguridad para el cierre del volco	X		X													
	Estado de empaques del volco	X		X													
	HORA FINALIZACIÓN OPERACIÓN	5:00		5:00													
	KILOMETRAJE FINAL	48675		48848													

DOCUMENTOS OPERADOR	Afiliación EPS.		Firma Verificación Inspector: Diana Gallego
	Afiliación ARP.		
Operador	Firma: Juan Suarez	El Equipo esta apto para Trabajar:	SI ( ) NO ( )

FIRMA COORDINADOR

VERSION 1 | GOB-M-002

UNIÓN TEMPORAL MARV 7

FORMATO INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PARA RETROEXCAVADORAS Y MOTONIVELADORA

CONTRATO N° 3034 DE 2026 **MODELO:** RETRO NUEVA #15 **MARCA:** NEW HOLLAND

INSPECCIONADO POR: ING. DIANA GALLEGO **LOCALIZACION:** LA CABAÑA-ALTO RICO-LA MESA **FRENTE DE TRABAJO:** MARIQUITA

PERIODO: 05 DE MAYO AL 08 DE MAYO 2026 **FECHA:**

	ÍTEM	HOROMETRO INICIAL			450		454		459		461					
		DIA	LUN.		MAR.		MIER.		JUEV.		VIER.		SAB.		DOM.	
		CANTIDAD	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	* De trabajo delanteras (altas/bajas)	2			X		X		X		X					
	* De trabajo delanteras	2			X		X		X		X					
	* Direccionales delanteras parqueo/giro	2			X		X		X		X					
	* Direccionales traseras de parqueo/giro	2			X		X		X		X					
	* De stop y señal trasera	2			X		X		X		X					
	* De trabajo traseras	2			X		X		X		X					
CABINA	* Protección antivuelco (R.O.P.S) certificada	1			X		X		X		X					
	* Cinturón de seguridad	1			X		X		X		X					
	Extintor de incendio (10 lbs PQS)	1			X		X		X		X					
	Asiento (dispositivo de giro)	1			X		X		X		X					
	* Indicadores (hidráulicos-refrigerantes-'horometro-corriente-aceite motor)	Completos			X		X		X		X					
	Control ingreso humo (tubo de escape)	1			X		X		X		X					
	Alarma de retroceso	1			X		X		X		X					
	Escaleras y apoyos de acceso	2			X		X		X		X					
	Espejos laterales	2														
	* Espejo central convexo	1			X		X		X		X					
	Palancas de mando	2			X		X		X		X					
	Pedales	Todos			X		X		X		X					
ESTADO MECANICO	Control de fugas hidráulicas	Completo			X		X		X		X					
	* Estado de pasadores (Bastidor, Desgarrador)	Completos			X		X		X		X					
	Estado de pasadores (brazo/balde)	Completos			X		X		X		X					
	* Gatos estabilizadores en buen estado	2			X		X		X		X					
	Mecanismo de giro (brazo excavador)	1			X		X		X		X					
	* Función hidráulica en buen funcionamiento	Completas			X		X		X		X					
	* Freno de servicio en buen estado	4 llantas			X		X		X		X					
	* Freno de emergencia en buen estado	1			X		X		X		X					
	Estado general (desgarrador/balde)	2			X		X		X		X					
	Mandos de levante del brazo	2			X		X		X		X					
	* Gatos hidráulicos en buen estado	Todos			X		X		X		X					
	Compartimiento del motor aseado	Completo			X		X		X		X					
	Sistema de Dirección	1			X		X		X		X					
LLANTAS	En buen estado, sin abultamientos, cortadas				X		X		X		X					
	* Huellas en buen estado	4			X		X		X		X					
AVAL DE FUNCIONAMIENTO	HOROMETRO FINAL				454		459		461		466					
	FIRMA DIARIA DEL OPERADOR:				Julian Diaro.		Julian Diaro.		Julian Diaro.		Julian Diaro.					
	FIRMA VERIFICACION INSPECTOR:															
	EQUIPO FUERA DE SERVICIO		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO

FIRMA COORDINADOR

OBSERVACIONES:

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla **UNICAMENTE** el **OPERADOR** del Equipo. En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a su SUPERVISOR quien tomará la decisión más segura.

3256

VERSION 1 | GOB-M-002

UNIÓN TEMPORAL MARV 7

FORMATO INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PARA RETROEXCAVADORAS Y MOTONIVELADORA

CONTRATO N° 3034 DE 2026 | MODELO: RETRO NUEVA #15 | MARCA: NEW HOLLAND

INSPECCIONADO POR: ING. DIANA GALLEGO | LOCALIZACION: LA CABAÑA-ALTO RICO-LA MESA | FRENTE DE TRABAJO: MARIQUITA

PERIODO: 11 DE MAYO AL 12 DE MAYO 2026 | FECHA:

	ÍTEM	HOROMETRO INICIAL	466		468													
		DIA	LUN.		MAR.		MIER.		JUEV.		VIER.		SAB.		DOM.			
		CANTIDAD	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M		
LUCES	* De trabajo delanteras (altas/bajas)	2	X		X													
	* De trabajo delanteras	2	X		X													
	* Direccionales delanteras parqueo/giro	2	X		X													
	* Direccionales traseras de parqueo/giro	2	X		X													
	* De stop y señal trasera	2	X		X													
	* De trabajo traseras	2	X		X													
CABINA	* Protección antivuelco (R.O.P.S) certificada	1	X		X													
	* Cinturón de seguridad	1	X		X													
	Extintor de incendio (10 lbs PQS)	1	X		X													
	Asiento (dispositivo de giro)	1	X		X													
	* Indicadores (hidráulicos-refrigerantes-'horometro-corriente-aceite motor)	Completos	X		X													
	Control ingreso humo (tubo de escape)	1	X		X													
	Alarma de retroceso	1	X		X													
	Escaleras y apoyos de acceso	2	X		X													
	Espejos laterales	2																
	* Espejo central convexo	1	X		X													
	Palancas de mando	2	X		X													
	Pedales	Todos	X		X													
ESTADO MECANICO	Control de fugas hidráulicas	Completo	X		X													
	* Estado de pasadores (Bastidor, Desgarrador)	Completos	X		X													
	Estado de pasadores (brazo/balde)	Completos	X		X													
	* Gatos estabilizadores en buen estado	2	X		X													
	Mecanismo de giro (brazo excavador)	1	X		X													
	* Función hidráulica en buen funcionamiento	Completas	X		X													
	* Freno de servicio en buen estado	4 llantas	X		X													
	* Freno de emergencia en buen estado	1	X		X													
	Estado general (desgarrador/balde)	2	X		X													
	Mandos de levante del brazo	2	X		X													
	* Gatos hidráulicos en buen estado	Todos	X		X													
	Compartimiento del motor aseado	Completo	X		X													
	Sistema de Dirección	1	X		X													
LLANTAS	En buen estado, sin abultamientos, cortadas		X		X													
	* Huellas en buen estado	4	X		X													
AVAL DE FUNCIONAMIENTO	HOROMETRO FINAL		468		474													
	FIRMA DIARIA DEL OPERADOR:																	
	FIRMA VERIFICACION INSPECTOR:																	
	EQUIPO FUERA DE SERVICIO		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO		

FIRMA COORDINADOR

OBSERVACIONES:

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla **UNICAMENTE** el **OPERADOR** del Equipo. En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a su SUPERVISOR quien tomará la decisión más segura.

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y HÁBITAT
GOBERNACIÓN DEL TOLIMA
RUTINA DE MANTENIMIENTO OPERATIVO
RETROEXCAVADORA DE LLANTAS NEW HOLLAND B80C

VERSION	1
PAGINA	1 DE 2

	RUTINA DE MANTENIMIENTO OPERATIVO RETROEXCAVADORA DE LLANTAS NEW HOLLAND B80C	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO
	FECHA (DIA/MES/AÑO)		5/05/2026	6/05/2026	7/05/2026	8/05/2026		
	HOROMETRO		450	454	459	461		
Cada 10 horas o diariamente	Freno de servicio - Revisar		✓	✓	✓	✓		
	Frreno de estacionamiento - Revisar		✓	✓	✓	✓		
	Fusibles y bombillas - Revisar		✓	✓	✓	✓		
	Funcionalidad de mandos y luces - Revisar		✓	✓	✓	✓		
	Tension de correa del ventilador / alternador - Revisar		✓	✓	✓	✓		
	Correa de compresor de aire acondicionado - Revisar		✓	✓	✓	✓		
	Nivel de aceite del motor - Revisar / Nivelar		✓	✓	✓	✓		
	Nivel de aceite de la transmisión - Revisar / Nivelar		✓	✓	✓	✓		
	Nivel de liquido refrigerante - Revisar / Nivelar		✓	✓	✓	✓		
	Nivel de aceite hidraulico (tanque hidraulico) - Revisar / Nivelar		✓	✓	✓	✓		
	Nivel de combustible - Revisar		✓	✓	✓	✓		
	Indicador de obstrucción - Revisar		✓	✓	✓	✓		
	Filtro de aire - Limpiar (De ser necesario)		✓	✓	✓	✓		
	Puntos de engrase - Lubricar		✓	✓	✓	✓		
	Drenaje filtro de combustible (filtro separador de agua) - Revisar		✓	✓	✓	✓		
	Filtro de aire de motor - Revisar (Cambiar)		✓	✓	✓	✓		
	Cartucho de seguridad - Revisar (Cambiar		✓	✓	✓	✓		
	Presion de neumaticos - Revisar / Nivelar		✓	✓	✓	✓		
	Condensador sistema de refrigeración - Revisar (Limpiar)		✓	✓	✓	✓		
	Filtro de polen - Revisar (Limpiar)		✓	✓	✓	✓		
	Nivel de aceite de la transmisión - Revisar / Nivelar		✓	✓	✓	✓		
	Nivel de electrolito de bateria - Revisar / Nivelar		✓	✓	✓	✓		
	Soporte del eje trasero - Revisar / Ajustar		✓	✓	✓	✓		
	Dientes del balde - Revisar (Cambiar)		✓	✓	✓	✓		
	Holgura del balde - Revisar (Ajustar)		✓	✓	✓	✓		

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y HÁBITAT

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y HABITAT
GOBERNACIÓN DEL TOLIMA
RUTINA DE MANTENIMIENTO OPERATIVO
RETROEXCAVADORA DE LLANTAS NEW HOLLAND B80C

VERSION	1
PAGINA	2 DE 2

	RUTINA DE MANTENIMIENTO OPERATIVO RETROEXCAVADORA DE LLANTAS NEW HOLLAND B80C	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO
	FECHA (DIA/MES/AÑO)		5/05/2026	6/05/2026	7/05/2026	8/05/2026		
	HOROMETRO		450	454	459	461		
Cada 10 horas o diariamente	Liquido limpiaparabrisas - Revisar (Ajustar)		✓	✓	✓	✓		
	Pedales - Revisar (Limpiar)		✓	✓	✓	✓		
	Sistema de frenos - Revisar		✓	✓	✓	✓		
	Filtro de aire de aire acondicionado - Revisar (Limpiar)		✓	✓	✓	✓		
	Aletas del motor - Revisar (Limpiar)		✓	✓	✓	✓		
	Condensador de aire acondicionado - Revisar (Limpiar)		✓	✓	✓	✓		
	Aletas del radiador - Revisar (Limpiar)		✓	✓	✓	✓		
	Cinturon de seguridad - Revisar		✓	✓	✓	✓		
	Espejos - Revisar		✓	✓	✓	✓		
	Alarma de reversa - Revisar		✓	✓	✓	✓		
	Vidrio de ventanas - Limpiar		✓	✓	✓	✓		
	Monitor, indicadores y testigos - Revisar		✓	✓	✓	✓		
	Cableado electrico - Revisar		✓	✓	✓	✓		
	Limpiaparabrisas - Revisar		✓	✓	✓	✓		
	Nivel de gas refrigerante de aire acondicionado - Revisar (Ajustar)		✓	✓	✓	✓		

OBSERVACIONES:

FIRMA DE OPERADOR
Nombre: JULIAN NAVARRETE

FIRMA SUPERVISOR
Nombre: DIANA MARCELA GALLEGO CAMPOS

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y HÁBITAT
GOBERNACIÓN DEL TOLIMA
RUTINA DE MANTENIMIENTO OPERATIVO
RETROEXCAVADORA DE LLANTAS NEW HOLLAND B80C

VERSION	1
PAGINA	1 DE 2

	RUTINA DE MANTENIMIENTO OPERATIVO RETROEXCAVADORA DE LLANTAS NEW HOLLAND B80C	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO
	FECHA (DIA/MES/AÑO)	11/05/2026	12/05/2026					
	HOROMETRO	466	468					
Cada 10 horas o diariamente	Freno de servicio - Revisar	✓	✓					
	Frreno de estacionamiento - Revisar	✓	✓					
	Fusibles y bombillas - Revisar	✓	✓					
	Funcionalidad de mandos y luces - Revisar	✓	✓					
	Tension de correa del ventilador / alternador - Revisar	✓	✓					
	Correa de compresor de aire acondicionado - Revisar	✓	✓					
	Nivel de aceite del motor - Revisar / Nivelar	✓	✓					
	Nivel de aceite de la transmisión - Revisar / Nivelar	✓	✓					
	Nivel de liquido refrigerante - Revisar / Nivelar	✓	✓					
	Nivel de aceite hidraulico (tanque hidraulico) - Revisar / Nivelar	✓	✓					
	Nivel de combustible - Revisar	✓	✓					
	Indicador de obstrucción - Revisar	✓	✓					
	Filtro de aire - Limpiar (De ser necesario)	✓	✓					
	Puntos de engrase - Lubricar	✓	✓					
	Drenaje filtro de combustible (filtro separador de agua) - Revisar	✓	✓					
	Filtro de aire de motor - Revisar (Cambiar)	✓	✓					
	Cartucho de seguridad - Revisar (Cambiar	✓	✓					
	Presion de neumaticos - Revisar / Nivelar	✓	✓					
	Condensador sistema de refrigeración - Revisar (Limpiar)	✓	✓					
	Filtro de polen - Revisar (Limpiar)	✓	✓					
	Nivel de aceite de la transmisión - Revisar / Nivelar	✓	✓					
	Nivel de electrolito de bateria - Revisar / Nivelar	✓	✓					
	Soporte del eje trasero - Revisar / Ajustar	✓	✓					
	Dientes del balde - Revisar (Cambiar)	✓	✓					
	Holgura del balde - Revisar (Ajustar)	✓	✓					

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y HABITAT
GOBERNACIÓN DEL TOLIMA
RUTINA DE MANTENIMIENTO OPERATIVO
RETROEXCAVADORA DE LLANTAS NEW HOLLAND B80C

VERSION	1
PAGINA	2 DE 2

	RUTINA DE MANTENIMIENTO OPERATIVO RETROEXCAVADORA DE LLANTAS NEW HOLLAND B80C	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO
	FECHA (DIA/MES/AÑO)	11/05/2026	12/05/2026					
	HOROMETRO	466	468					
Cada 10 horas o diariamente	Liquido limpiaparabrisas - Revisar (Ajustar)	✓	✓					
	Pedales - Revisar (Limpiar)	✓	✓					
	Sistema de frenos - Revisar	✓	✓					
	Filtro de aire de aire acondicionado - Revisar (Limpiar)	✓	✓					
	Aletas del motor - Revisar (Limpiar)	✓	✓					
	Condensador de aire acondicionado - Revisar (Limpiar)	✓	✓					
	Aletas del radiador - Revisar (Limpiar)	✓	✓					
	Cinturon de seguridad - Revisar	✓	✓					
	Espejos - Revisar	✓	✓					
	Alarma de reversa - Revisar	✓	✓					
	Vidrio de ventanas - Limpiar	✓	✓					
	Monitor, indicadores y testigos - Revisar	✓	✓					
	Cableado electrico - Revisar	✓	✓					
	Limpiaparabrisas - Revisar	✓	✓					
	Nivel de gas refrigerante de aire acondicionado - Revisar (Ajustar)	✓	✓					

OBSERVACIONES:

FIRMA DE OPERADOR
Nombre: JULIAN NAVARRETE

FIRMA SUPERVISOR
Nombre: DIANA MARCELA GALLEGO CAMPOS

CONTRATISTA
UNION TEMPORAL MARV 7

OBJETO DEL CONTRATO

CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS DE PUNTOS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA

CONSUMO DE COMBUSTIBLE

FRENTE DE TRABAJO MARIQUITA

MAYO 2026

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA – SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y HÁBITAT

FRENTE MARIQUITA								
#.ORDEN	DIA	HORA	RECIBO	GLS	TOTAL	ESTACION SERVICIO	OBSERVACIONES	FRENTE
59	13-may-26	14:44:58	131939	**56,912**	$ 680.668,00	ESTACION DISTRACOM	Jeison Alvis 1.110.512.907 Coordinador Trasporto V#36	FRENTE MARIQUITA
60	13-may-26	14:57:42	131942	**26,371**	$ 315.397,00	ESTACION DISTRACOM	Jhon Suarez V#36	FRENTE MARIQUITA

TOTAL MES	83,283
	0,000
TOTAL ACPM	83,283

CONSUMO MES	83,283
REMANENTE PARA JUNIO	0,000

3262

VERSION 1	GOB-M-014	
UNIÓN TEMPORAL MARV 7	CONTRATO NO.3034 DE 2026 CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA	GOBERNACION DEL TOLIMA

INFORME SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIARIO EN TURNO

TURNO: DIURNO DEL 01 DE MAYO AL 12 DE MAYO DE 2026

MUNICIPIO: MARIQUITA VEREDA : LA CABAÑA-ALTO RICO-LA MESA COORDINADOR: JEISON GIOVANNI ALVIS LOZANO

VIA: LA CABAÑA-ALTO RICO-LA MESA

ITEM	ASIGNACIÓN EQUIPO			SUMINISTRO GALONES DE ACPM														TOTAL GALONES
	MAQUINA	No. INTERNO	NOMBRE DEL OPERADOR	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES (1)		SABADO (2)		DOMINGO (3)		
				GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	
1	VOLQUETA	36	JHON FRANK															0,000
2	RETROEXCAVADORA	15	JULIAN NAVARRETE															0,000

ITEM	ASIGNACIÓN EQUIPO			SUMINISTRO GALONES DE ACPM														TOTAL GALONES
	MAQUINA	No. INTERNO	NOMBRE OPERADOR	LUNES (4)		MARTES (5)		MIERCOLES (6)		JUEVES (7)		VIERNES (8)		SABADO (9)		DOMINGO (10)		
				GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	
1	VOLQUETA	36	JHON FRANK							26,912								26,912
2	RETROEXCAVADORA	15	JULIAN NAVARRETE															0,000

ITEM	ASIGNACIÓN EQUIPO			SUMINISTRO GALONES DE ACPM														TOTAL GALONES
	MAQUINA	No. INTERNO	NOMBRE OPERADOR	LUNES (11)		MARTES (12)		MIERCOLES (13)		JUEVES (14)		VIERNES (15)		SABADO (16)		DOMINGO (17)		
				GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	
1	VOLQUETA	36	JHON FRANK	30				26,371										56,371
2	RETROEXCAVADORA	15	JULIAN NAVARRETE															0,000

83,283

OBSERVACIONES:

VoBo SUPERVISOR (A): Daniel Ortego

VoBo COORDINADOR:

FRENTE DE TRABAJO MARIQUITA					
MES MAYO 2026					
Maquina	N° Interno	Consumo Mensual ACPM (GL)	Kilometraje/ Horometro Inicial	Kilometraje/Horometro Final	Promedio Consumo (Hr/Km x GL)
VOLQUETA	36	83,283	48388	48848	0,18
RETROEXCAVADORA	15	0,000	450	474	0,00
		83,283			

VERSION 1

UNIÓN TEMPORAL MARV 7

GOB-M-012A
CONTRATO 3034 DE 2026

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

ACTA DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE

MUNICIPIO : Mariquita
FECHA : 13/05/2026

Yo, Julio Cesar Gallo Ortiz, en calidad de Supervisor del Combustible del Contrato 4210 del 11 de Noviembre del 2025 de la Gobernación del Tolima certifico que realizo entrega al ingeniero (a) Jeison Giovanni Alvis Lozano Coordinador del contrato 3034 del 09 de Abril de 2026 cuyo objeto es ¨***CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS DE PUNTOS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA***¨ y responsable de la entrega del combustible para la operación de las maquinas asignadas al trabajo de recuperación y habilitación vial en el frente de trabajo del Municipio de Mariquita la cantidad de 83,283 galones de combustible.

En constancia de lo anterior, se firma el 13 de mayo del 2026.

Quien Entrega

Vo.Bo. Julio Cesar Gallo Ortiz
Supervisor del contrato 4210 de 2025
Gobernación del Tolima

Quien Recibe

ING. Jeison Giovanni Alvis Lozano
Coordinador Contrato 3034 de 2026.
MARV 7

Vo.Bo. Sebastián Ortiz Peñuela
Apoyo Supervisión del contrato 4210 de 2025
Gobernación del Tolima

ING. Stephanie Lara Hernández
Apoyo Supervisor del contrato 3034
de 2026. MARV 7

ING. Diana Marcela Gallego Campos
Apoyo Supervisor del contrato 3034
de 2026. MARV 7

distracom

*COPIA(1)
Remision de Venta
No. REFK 131939
Distribucion y Transporte de C
NIT: 811.009.788-8
distracomeltriunfo
@distracom.com.co
Cod. Act. 4731
Somos Grandes Contribuyentes
Segun Res. No 000200
de 27 DIC 2024
Agentes Retenedores de IVA A
rt. 437-2 E.T.NExentos De Re
teica Art 86 Acdo 015 De 20
21
DISTRACOM EL TRIUNFO
CRA 1 #18 A 01
Ibague
TEL:3137434826

Fecha remision:	2026/05/13
Vencimiento:	2026/06/12
Naturaleza:	Credito
Cliente:	GOBERNACION DEL TOL
Contrato:	OC 154985
Nit:	800113672
Direccion:	CR 3 CL 11 ED GO
Telefono:	2611616
Placa:	
Kilometros	0
Hora Ini:	14:44:58
Hora Fin:	14:50:09
Combustible:	DIESEL
Volumen:	56.9120
Precio:	$11960
Total:	$680668
Panel:	MFA976
Lad/Man/Pos:	2/1/8
Dispositivo:	RBHAND283-02
Empleado:	LUISA FERNANDA GA
Validado:	ID Electronico

Entrego:

Recibi:

Mariquita V #36

Nombre:

distracom

*COPIA(1)
Remision de Venta
No. REFK 131942
Distribucion y Transporte de C
NIT: 811.009.788-8
distracomeltriunfo
@distracom.com.co
Cod. Act. 4731
Somos Grandes Contribuyentes
Segun Res. No 000200
de 27 DIC 2024
Agentes Retenedores de IVA A
rt. 437-2 E.T.NExentos De Re
teica Art 86 Acdo 015 De 20
21
DISTRACOM EL TRIUNFO
CRA 1 #18 A 01
Ibague
TEL:3137434826

Fecha remision:	2026/05/13
Vencimiento:	2026/06/12
Naturaleza:	Credito
Cliente:	GOBERNACION DEL TOL
Contrato:	OC 154985
Nit:	800113672
Direccion:	CR 3 CL 11 ED GO
Telefono:	2611616
Placa:	LTL735
Kilometros:	48854
Hora Ini:	14:57:42
Hora Fin:	15:00:49
Combustible:	DIESEL
Volumen:	26.3710
Precio:	$11960
Total:	$315397
Panel:	MFA976
Lad/Man/Pos:	2/1/8
Dispositivo:	RBHAND283-02
Empleado:	LUISA FERNANDA GA
Validado:	ID Electronico

Entrego:

Jhon Suarez

Recibi: #36

Mariquita

Nombre: