2.4 ATS, PERMISOS DE TRABAJO EN ALTURAS Y PERMISO PARA TRABAJOS EN CALIENTE

Para cada actividad ejecutada en el proyecto, la empresa diligencia los respectivos ATS con el fin de establecer el control de riesgos durante la ejecución de actividades por medio de la identificación de tareas, evaluación y control de peligros y riesgo.

Por otra parte, la empresa realiza el diligenciamiento de los correspondientes Análisis de Trabajo Seguro (ATS), así como la emisión de los permisos de trabajo para actividades de alto riesgo, incluyendo trabajo en alturas y trabajo en caliente.

De igual manera, se efectúa el seguimiento y control de dichos permisos, los cuales son de obligatorio cumplimiento para los subcontratistas, garantizando así la aplicación de los controles operacionales establecidos en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) y el cumplimiento de los requisitos de seguridad definidos para la ejecución de las actividades.

Durante la ejecución del presente informe, se diligenciaron ATS, PERMISOS DE TRABAJO EN ALTURAS Y PERMISOS DE TRABAJO EN CALIENTE en los siguientes frentes de obra activos: Fiscalía y Alcaldía.
VER ANEXO N°14.





Ilustración 3. Diligenciamiento de ATS (Imagen propia)
Ilustración 4. Diligenciamiento de ATS (Imagen propia)

2.5 ACCIDENTES DE TRABAJO

Según el decreto 1295 de 1994 y la ley 1562 del 2012, un accidente de trabajo se considera como:

- Todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo, y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional o psiquiátrica, invalidez o la muerte.

- El que se produzca durante la ejecución de órdenes del empleador o durante la ejecución de una labor bajo su autoridad, aún fuera del lugar y horas de trabajo.

- El que ocurra durante el traslado de los trabajadores desde su residencia a los lugares de trabajo o viceversa, cuando el transporte lo suministre el empleador.

2.5.1 Resumen accidentes de trabajo

Durante el periodo comprendido entre el 01 al 30 de junio del 2026, **NO** se presentaron accidentes ni incidentes de trabajo.



Ilustración 5. Cero Accidentes

2.6 CONTROL DE PAUSAS ACTIVAS

Las pausas activas corresponden a sesiones breves de actividad física, con una duración mínima continua de 10 minutos, orientadas a la realización de ejercicios de adaptación cardiovascular, fortalecimiento muscular y mejoramiento de la flexibilidad. Su objetivo principal es contribuir a la prevención de trastornos musculoesqueléticos y a la reducción del riesgo cardiovascular asociado a la actividad laboral.

Estas actividades incluyen ejercicios de fuerza, movilidad articular y acondicionamiento cardiovascular, permitiendo incrementar de manera controlada la actividad física durante la jornada laboral y, en consecuencia, el gasto energético.

De esta forma, las pausas activas generan un doble beneficio: por un lado, contribuyen a la prevención de patologías laborales asociadas a posturas prolongadas, movimientos repetitivos y sobrecargas osteomusculares; y por otro, ayudan a reducir el sedentarismo, disminuyendo el riesgo de desarrollar enfermedades no transmisibles (ENT) relacionadas con este factor.

En el mediano y largo plazo, la implementación sistemática de estas actividades promueve la mejora del estado de salud general de los trabajadores, favoreciendo el bienestar físico, el desempeño laboral y la calidad de vida.
Por otra parte, se realizan charlas de 5 minutos a los trabajadores con el fin de reforzar las medidas de seguridad, promoviendo buenas prácticas laborales y prevenir la ocurrencia de incidentes y accidentes en el desarrollo de las actividades.
En actividades de bajo riesgo, las charlas de seguridad se realizarán cada dos días; no obstante, cuando se ejecutan actividades de alto riesgo, estas se desarrollan de manera diaria antes del inicio de la jornada laboral.






Ilustración 6. Pausas activas (Imagen propia)
Ilustración 7. Pausas activas (Imagen propia)

2.7 ELEMENTOS DE PRIMEROS AUXILIOS

Es necesario contar con una dotación adecuada de elementos para prestar los primeros auxilios en caso de presentarse una emergencia. En la obra se cuenta con: Camilla, botiquín, extintor ABC ubicado en lugar accesible y con la posibilidad de trasladarse dentro de la misma, los elementos de Primeros Auxilios son del Colegio El Cortijo.



Ilustración 8. Elementos de Primeros Auxilios (Imagen propia)

2.8 PROGRAMA DE ORDEN Y ASEO

El orden y el aseo en el trabajo son principios relevantes para la salud, la seguridad, la calidad, la productividad, la seguridad de la información, la protección del medio ambiente y la gestión documental de la entidad. Cuando un ambiente de trabajo está desordenado, sucio, con materiales innecesarios o ubicados fuera de su lugar, se favorece la presencia y combinación de factores de riesgo, aumentando así la probabilidad de ocurrencia de incidentes y accidentes de trabajo que afecten el bienestar de los trabajadores, la infraestructura y los bienes materiales.

Por lo anterior el consorcio mejoramientos MD, comprometido con el bienestar laboral de sus colaboradores establece dentro de su sistema de gestión el programa de orden y aseo, encaminado a lograr áreas de trabajo organizadas y seguras para la generación de un óptimo ambiente laboral.





Ilustración 9. orden y aseo (Imagen propia)
Ilustración 10. orden y aseo (Imagen propia)

2.9 PROGRAMA DE HIDRATACIÓN

Existen actividades laborales que exigen gran esfuerzo y que en muchas ocasiones se desarrollan en condiciones ambientales extremas. Estas condiciones originan, entre otras, una deshidratación o déficit de líquido (Agua y sales minerales) de nuestro cuerpo, causado por la sudoración excesiva.

Además de garantizar buena salud a todos los trabajadores, tiene el potencial de mejorar la productividad en los ambientes laborales. Es muy importante mantener una hidratación adecuada y constante a lo largo de toda la jornada laboral ya que la pérdida de agua en nuestro organismo se produce de forma constante y generalmente, si estamos inmersos en nuestro trabajo, solo bebemos de forma intermitente o muy esporádica.

De esta manera el consorcio mantenimientos Madrid 2025, comprometido con el bienestar laboral de sus colaboradores establece dentro de su sistema de gestión el programa de hidratación, dónde se busca abastecer de agua lo suficientemente potable para beber, a todos los colaboradores afectados en la ejecución de la obra, con un punto de hidratación en un sitio específico en cada frente de obra, en la que se pueda mantener por lo menos a temperatura ambiente sin exposición al sol.



Ilustración 11. Hidratación (Imagen propia)

3. CONCLUSIONES

Durante el periodo de ejecución de la obra comprendido entre el 01 al 30 de junio del 2026, se han implementado medidas para garantizar que el proyecto avance de manera organizada, eficiente y dentro de los plazos y presupuestos estipulados. La documentación constante, el control de modificaciones y el seguimiento detallado han sido fundamentales para mantener el proyecto en curso y prevenir posibles problemas.

Se ha dejado constancia detallada de las actividades ejecutadas en el período correspondiente, proporcionando un registro preciso del avance físico. Esto garantiza que se pueda evaluar el progreso físico de la obra y verificar que se está cumpliendo con el contrato de obra.

El Consorcio ha garantizado el cumplimiento de la normativa vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo, contribuyendo a la protección integral de los trabajadores durante la ejecución de las actividades en obra. En este sentido, se han implementado medidas preventivas orientadas al control de los riesgos laborales, tales como el uso obligatorio de Elementos de Protección Personal (EPP) y el desarrollo de procesos de capacitación y sensibilización en SST de manera continua.
La aplicación de estas medidas ha permitido fortalecer las condiciones de seguridad en el área de trabajo, promoviendo un ambiente laboral controlado, seguro y saludable, y asegurando la protección de la integridad física de los trabajadores.

CONSORCIO MANTENIMIENTOS MADRID 2025	INFORME No. 04

CONSORCIO MANTENIMIENTOS MADRID 2025
Diana Paola Cárdenas Guadrón - profesional SST propuesta

CONSORCIO MANTENIMIENTOS MADRID 2025
R/L Cristian Alexander cristancho gonzalez

CONSORCIO MANTENIMIENTOS MADRID 2025	INFORME No. 04

ANEXOS

ANEXO N°1 - Informe N°4 consorcio mejoramientos MADRID.
ANEXO N°2 – Pago de seguridad social personal Administrativo - Operativo
ANEXO N°3 - Análisis Seguro de Trabajo ATS.
ANEXO N°4 - Actas COPASST.
ANEXO N°5 - Actas COMITÉ DE CONVIVENCIA.
ANEXO N°6 - Actas Brigadas de Emergencia.
ANEXO N°7 - Elementos de primeros auxilios - Botiquín y Extintor ABC.
ANEXO N°8 - Inspección preoperacional de herramientas manuales.
ANEXO N°9 - Permiso para trabajos en caliente.
ANEXO N°10 - Inspección de EPPS.
ANEXO N°11 - Registro de entrega de EPPS.
ANEXO N°12 - Inspección de herramientas y equipos.
ANEXO N°13 - Charlas
ANEXO N°14 - Permisos de trabajo en alturas .
ANEXO N°15 Ficha Técnica de Indicadores SG-SST.
ANEXO N°16 - Plan de Trabajo SST.
ANEXO N°17 - Plan de Inspección de Máquinas y Equipos.
ANEXO N°18 - Perfil sociodemográfico.

CONSORCIO MANTENIMIENTOS MADRID 2025	INFORME No. 04

ANEXO N°2 – Pago de seguridad social personal Administrativo - Operativo

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901884914	8	CEFER SOLUCIONES SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CALLE 24 E 2 -40	MADRID-CUNDINAMARCA	5469875	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2026-06	2026-07	485893522	9507947291	E	2026/07/03	2026/07/16	BANCOLOMBIA	13	$2,609,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES															PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	93408443	ESPITIA TORRES CESAR AUGUSTO																		25-14	30	$1,750,905	$280,200	EPS008	30	$1,750,905	$70,100	CCF24	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0	Si	$542,300
2	CC	1072423156	MOSQUERA TOLOZA LUIS ALFONSO																		25-14	30	$1,750,905	$280,200	EPS017	30	$1,750,905	$70,100	CCF24	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0	Si	$542,300
3	CC	65719713	QUIQUE CASTIBLANCO DIANA FERNANDA																		230301	30	$2,500,000	$400,000	EPS005	30	$2,500,000	$100,000	CCF24	30	$2,500,000	$100,000	14-11	30	$2,500,000	$174,000	30	$0	$0	Si	$774,000
4	CC	80738170	REINA HERRERA JOSE ERLEY																		230201	30	$1,750,905	$280,200	EPS005	30	$1,750,905	$70,100	CCF24	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0	Si	$542,300
5	CC	79452539	URREGO BARRETO HERNAN ALONSO		X															X	230201	10	$583,635	$93,400	EPS005	10	$583,635	$23,400	CCF24	10	$652,135	$26,100	14-11	10	$583,635	$40,700	10	$0	$0	Si	$183,600
Total	Afiliados(5)																						$8,336,350	$1,334,000			$8,336,350	$333,700			$8,404,850	$336,400			$8,336,350	$580,400		$0	$0		$2,584,500

2026/07/16 08:17 PM

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901884914	8	CEFER SOLUCIONES SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CALLE 24 E 2 -40	MADRID-CUNDINAMARCA	5469875	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2026-06	2026-07	485893522	9507947291	E	2026/07/03	2026/07/16	BANCOLOMBIA	13	$2,609,600

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				5	$1,334,000	$12,900	$0	$1,346,900
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	2	$560,400	$5,400	$0	$565,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$400,000	$3,900	$0	$403,900
PROTECCION	230201	800,229,739	0	2	$373,600	$3,600	$0	$377,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				5	$580,400	$5,600	$0	$586,000
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	5	$580,400	$5,600	$0	$586,000
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				5	$336,400	$3,300	$0	$339,700
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	5	$336,400	$3,300	$0	$339,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				5	$333,700	$3,300	$0	$337,000
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	$70,100	$700	$0	$70,800
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$70,100	$700	$0	$70,800
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	3	$193,500	$1,900	$0	$195,400
TOTAL				5	$2,584,500	$25,100	$0	$2,609,600

2026/07/16 08:17 PM

1116

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Banco de Bogotá

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	900904676
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:			PORTICOS CYC CONSTRUCCIONES SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	MOSQUERA	DEPARTAMENTO:	CUNDINAMARCA
DIRECCIÓN:	CRA 2 E # 1 38 INTERIOR 1	TELEFONO:	9441242
TIPO APORTANTE:	15-CONTRATANTE	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Terminación y acabado de edificios y obras de ing
FORMA DE PRESENTACIÓN:	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA:	140 - ADMON INDEPENDIENTE
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:		6023760959	TIPO DE PLANILLA:		Y-INDEPENDIENTES EMPRESAS
PERIODO COTIZACION OTROS	MES junio AÑO	2026	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES junio AÑO	2026
DIAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2026/07/10	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		469592587

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NUMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-7	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 121.900	$ 121.900	$ 0	$ 0	$ 121.900
SUBTOTALES:									$ 121.900	$ 0	$ 0	$ 121.900

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																			SEGURIDAD SOCIAL																						PARAFISCALES						
																													PENSIÓN								SALUD						ARP													
N°	IDENTIFICACION	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 1121920606	BAQUERO VALERO VINCI ANDREA	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS		$ 1.750.905				NO																				30	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0		$ 0		30	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A	30	$ 1.750.905	112192060	$ 121.900	30	$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 121.900

Planilla Pagada
ach SOI
Planilla Pagada

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Banco de Bogotá

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	900904676
NOMBRE O RAZON SOCIAL:			PORTICOS CYC CONSTRUCCIONES SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	MOSQUERA	DEPARTAMENTO:	CUNDINAMARCA
DIRECCIÓN:	CRA 2 E # 1 38 INTERIOR 1	TELÉFONO:	9441242
TIPO APORTANTE:	15-CONTRATANTE	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONÓMICA:	Terminación y acabado de edificios y obras de ing
FORMA DE PRESENTACIÓN:	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA:	1002 - MMTO MADRID
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	6023811073		TIPO DE PLANILLA:		Y-INDEPENDIENTES EMPRESAS
PERIODO COTIZACION OTROS	MES junio AÑO 2026		PERIODO COTIZACION SALUD:	MES junio AÑO	2026
DIAS DE MORA:	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2026/07/10		NÚMERO AUTORIZACIÓN:		468645465

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	10	$ 2.699.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.699.400	$ 0	$ 2.699.400
231001	231001-COLFONDOS	1	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 280.200	$ 0	$ 280.200
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 280.200	$ 0	$ 280.200
SUBTOTALES:										$ 3.259.800	$ 0	$ 3.259.800

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	2		$ 0		$ 0		$ 0	$ 437.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 437.800	$ 0	$ 0	$ 437.800
EPS041	NUEVA EPS CM	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 218.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 218.900	$ 0	$ 0	$ 218.900
EPS008	EPS008-COMPENSAR	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 218.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 218.900	$ 0	$ 0	$ 218.900
EPS017	EPS017-FAMISANAR	6		$ 0		$ 0		$ 0	$ 1.240.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.240.500	$ 0	$ 0	$ 1.240.500
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	2		$ 0		$ 0		$ 0	$ 430.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 430.500	$ 0	$ 0	$ 430.500
SUBTOTALES:													$ 2.546.600	$ 0	$ 0	$ 2.546.600

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-7	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A	12		$ 0	$ 0		$ 0	$ 1.418.300	$ 1.418.300	$ 0	$ 0	$ 1.418.300
SUBTOTALES:									$ 1.418.300	$ 0	$ 0	$ 1.418.300

Planilla Pagada

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

	DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																	SEGURIDAD SOCIAL																						PARAFISCALES						
																											PENSIÓN								SALUD						ARP						CCF		SENA	ICBF	ESAP	MINEDU	
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COM	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 1000328622	GARCIA MORA MICHAEL STIWAR	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS		$ 1.750.905				NO																		25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200	EPS017-FAMISANAR	30	$ 1.750.905	$ 218.900	$ 0	$ 218.900	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A	30	$ 1.750.905		$ 121.900	$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
2	CC 1000593760	BARON CARDENAS LUIS FREINEY	INDEPENDIENTE CONTHATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS		$ 1.750.905				NO	02	T-30																230301-PORVENIR	29	$ 1.692.542	$ 270.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 270.900	EPS017-FAMISANAR	29	$ 1.692.542	$ 211.600	$ 0	$ 211.600	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A	29	$ 1.692.542		$ 117.900	$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
3	CC 1048554228	RODRIGUEZ DIAZ JAVIER JOSE	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS		$ 1.750.905				NO																		230301-PORVENIR	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200	NUEVA EPS CM	30	$ 1.750.905	$ 218.900	$ 0	$ 218.900	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A	30	$ 1.750.905		$ 121.900	$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
4	CC 1065246449	RODRIGUEZ BACCA OLVAN	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS		$ 1.750.905				NO																		230301-PORVENIR	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.750.905	$ 218.900	$ 0	$ 218.900	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A	30	$ 1.750.905		$ 121.900	$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
5	CC 1066739705	FUERTE CARE XAVIER JAMIR	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS		$ 1.750.905				NO																		230301-PORVENIR	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200	EPS017-FAMISANAR	30	$ 1.750.905	$ 218.900	$ 0	$ 218.900	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A	30	$ 1.750.905		$ 121.900	$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
6	CC 1073231764	MANRIQUE THIANO CARLOS ALFONSO	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS		$ 1.750.905				NO																		230301-PORVENIR	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200	EPS002-SALUD TOTAL	30	$ 1.750.905	$ 218.900	$ 0	$ 218.900	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A	30	$ 1.750.905		$ 121.900	$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
7	CC 1073239309	MUNETON HENAO DUVIAN ALBERNI	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS		$ 1.750.905				NO																		231001-COLFONDOS	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200	EPS017-FAMISANAR	30	$ 1.750.905	$ 218.900	$ 0	$ 218.900	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A	30	$ 1.750.905		$ 121.900	$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
8	CC 1073241180	NAVARRETE MORA WILLIAM FERNANDO	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS		$ 1.750.905				NO	10	T-30																230301-PORVENIR	21	$ 1.225.634	$ 196.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 196.200	EPS017-FAMISANAR	21	$ 1.225.634	$ 153.300	$ 0	$ 153.300	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A	21	$ 1.225.634		$ 85.400	$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
9	CC 1073516640	REY QUINTANA JOSE LUIS	INDEPENDIENTE CONTHATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS		$ 1.750.905				NO																		230301-PORVENIR	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200	EPS017-FAMISANAR	30	$ 1.750.905	$ 218.900	$ 0	$ 218.900	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A	30	$ 1.750.905		$ 121.900	$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

1448

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Banco de Bogotá

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	900904676
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:			PORTICOS CYC CONSTRUCCIONES SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	MOSQUERA	DEPARTAMENTO:	CUNDINAMARCA
DIRECCIÓN:	CRA 2 E # 1 38 INTERIOR 1	TELÉFONO:	9441242
TIPO APORTANTE:	15-CONTRATANTE	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Terminación y acabado de edificios y obras de ing
FORMA DE PRESENTACIÓN:	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA:	1003 - MMTO MOSQUERA
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:		6026888018	TIPO DE PLANILLA:		Y-INDEPENDIENTES EMPRESAS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	junio AÑO 2026	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	junio AÑO 2026
DIAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2026/07/10	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		469713933

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

| DATOS DEL COTIZANTE | | | | | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | |

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Banco de Bogotá

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	900904676
NOMBRE O RAZON SOCIAL:			PORTICOS CYC CONSTRUCCIONES SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	MOSQUERA	DEPARTAMENTO:	CUNDINAMARCA
DIRECCIÓN:	CRA 2 E # 1 38 INTERIOR 1	TELÉFONO:	9441242
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Terminación y acabado de edificios y obras de ing
FORMA DE PRESENTACIÓN:	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA:	1000 - ADMON DEPENDIENTE
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:		6023740702	TIPO DE PLANILLA:		E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	junio AÑO 2026	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES julio AÑO	2026
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2026/07/10	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		469687404

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	7	$ 2.208.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.208.200	$ 0	$ 2.208.200
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 560.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 560.300	$ 0	$ 560.300
SUBTOTALES:										$ 2.768.500	$ 0	$ 2.768.500

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	3		$ 0		$ 0		$ 0	$ 221.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 221.000	$ 0	$ 0	$ 221.000
EPS017	EPS017-FAMISANAR	2		$ 0		$ 0		$ 0	$ 210.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 210.200	$ 0	$ 0	$ 210.200
EPS005	EPS005-SANITAS S.A	2		$ 0		$ 0		$ 0	$ 220.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 220.900	$ 0	$ 0	$ 220.900
EPS008	EPS008-COMPENSAR	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 40.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 40.400	$ 0	$ 0	$ 40.400
SUBTOTALES:													$ 692.500	$ 0	$ 0	$ 692.500

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NUMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-7	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A	8		$ 0	$ 0		$ 0	$ 1.091.900	$ 1.091.900	$ 0	$ 0	$ 1.091.900
SUBTOTALES:									$ 1.091.900	$ 0	$ 0	$ 1.091.900

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF24	CCF24-COMPENSAR	8	$ 692.500	$ 0	$ 692.500
SUBTOTALES:			$ 692.500	$ 0	$ 692.500

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																						PARAFISCALES					
																										PENSIÓN								SALUD								ARP						CCF		SENA	ICBF	ESAP	MINEDU
Nº	IDENTIFICACION	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	RESIDENTE FRONTERIZA	IVG	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 1018187556	ORJUELA PEDRAZA WILLIAM ALBERTO	DEPEND		$ 2.017.647	FIJO			SI	16																230301-PORVENIR	15	$ 1.008.824	$ 5.161.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 161.500	EPS008-COMPENSAR	15	$ 1.008.824	$ 40.400	$ 0	$ 40.400	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A	15	$ 1.008.824		$ 70.300	15	$ 1.008.824	CCF24-COMPENSAR	$ 40.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
2	CC 1016943495	CARRILLO BARRERA CRISTIAN ANDRES	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200	EPS002-SALUD TOTAL	30	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 70.100	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A	30	$ 1.750.905		$ 121.900	30	$ 1.750.905	CCF24-COMPENSAR	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
3	CC 1073179605	BARON REDONDO DIXON ELIAS	DEPEND		$ 2.017.647	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 2.017.647	$ 322.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 322.900	EPS005-SANITAS S.A	30	$ 2.017.647	$ 80.800	$ 0	$ 80.800	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A	30	$ 2.017.647		$ 140.500	30	$ 2.017.647	CCF24-COMPENSAR	$ 80.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
4	CC 1073526886	URBANO MORALES LEIDY SOFIA	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200	EPS017-FAMISANAR	30	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 70.100	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A	30	$ 1.750.905		$ 9.200	30	$ 1.750.905	CCF24-COMPENSAR	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
5	CC 1105689017	MINQUEZ HERNANDEZ DANI PAOLA	DEPEND		$ 2.017.647	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 2.017.647	$ 322.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 322.900	EPS002-SALUD TOTAL	30	$ 2.017.647	$ 80.800	$ 0	$ 80.800	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A	30	$ 2.017.647		$ 140.500	30	$ 2.017.647	CCF24-COMPENSAR	$ 80.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
6	CC 7171625	CRUZ NIÑO UDIEL HERNANDO	DEPEND		$ 3.501.810	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 3.501.810	$ 560.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 560.300	EPS017-FAMISANAR	30	$ 3.501.810	$ 140.100	$ 0	$ 140.100	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A	30	$ 3.501.810		$ 243.800	30	$ 3.501.810	CCF24-COMPENSAR	$ 140.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
7	CC 79727457	CRUZ NIÑO OSCAR	DEPEND		$ 3.501.810	FIJO			SI																	25-14 COLPENSIONES	30	$ 3.501.810	$ 560.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 560.300	EPS005-SANITAS S.A	30	$ 3.501.810	$ 140.100	$ 0	$ 140.100	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A	30	$ 3.501.810		$ 243.800	30	$ 3.501.810	CCF24-COMPENSAR	$ 140.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
8	CC 80096879	CARRILLO SALCEDO OLIVERIO	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200	EPS002-SALUD TOTAL	30	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 70.100	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A	30	$ 1.750.905		$ 121.900	30	$ 1.750.905	CCF24-COMPENSAR	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO:	$ 5.245.400

Planilla Pagada

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Banco de Bogotá

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	900377988
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:			SYMETRIK SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	MOSQUERA	DEPARTAMENTO:	CUNDINAMARCA
DIRECCIÓN:	TRONCAL DE OCCIDENTE KILOMETRO 18 PARQUE	TELÉFONO:	9441242
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	C-MIPYME MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades de arquitectura
FORMA DE PRESENTACIÓN:	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA:	03 - OFICINA CENTRAL
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:		6026963451	TIPO DE PLANILLA:		E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	junio AÑO 2026	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	julio AÑO 2026
DIAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2026/07/15	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		8799980006

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230201	230201- PROTECCION	1	$ 560.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 560.300	$ 0	$ 560.300
230301	230301-PORVENIR	4	$ 1.581.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.581.900	$ 0	$ 1.581.900
25-14	25-14 COLPENSIONES	2	$ 603.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 603.100	$ 0	$ 603.100
SUBTOTALES:										$ 2.745.300	$ 0	$ 2.745.300

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS005	EPS005-SANITAS S.A	2		$ 0		$ 0		$ 0	$ 220.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 220.900	$ 0	$ 0	$ 220.900
EPS008	EPS008-COMPENSAR	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 78.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 78.000	$ 0	$ 0	$ 78.000
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 70.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 70.500	$ 0	$ 0	$ 70.500
EPS017	EPS017-FAMISANAR	3		$ 0		$ 0		$ 0	$ 317.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 317.200	$ 0	$ 0	$ 317.200
SUBTOTALES:													$ 686.600	$ 0	$ 0	$ 686.600

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NUMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-7	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A	7		$ 0	$ 0		$ 0	$ 968.300	$ 968.300	$ 0	$ 0	$ 968.300
SUBTOTALES:									$ 968.300	$ 0	$ 0	$ 968.300

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF24	CCF24-COMPENSAR	7	$ 686.600	$ 0	$ 686.600
SUBTOTALES:			$ 686.600	$ 0	$ 686.600

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

| DATOS DEL COTIZANTE | | | | | | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SEGURIDAD SOCIAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PARAFISCALES | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---

CONSORCIO MANTENIMIENTOS MADRID 2025	INFORME No. 04

ANEXO N°3 - Análisis Seguro de Trabajo ATS.

Pórticos C&C construcciones	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Código:PT-SGSST-FOR-001
		Fecha:23/07/2019
	ATSYL - ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO Y LIMPIO	Versión:02
	PORTICOS C & C CONSTRUCCIONES S.A.S	Fecha de Actualización:31/10/2025

SITIO/LUGAR: MANTENIMIENTOS MADRID - FISCALIA	FECHA DE INCIO			FECHA CIERRE		
	01	08	2026	07	08	2026
	H. INICIO	7:00 a. m.	H.FINAL:	17:00:00 p. m.	JEFE DE AREA:	HERNANDO CRUZ

TRABAJO A REALIZAR:	RESPONSABLE DEL TRABAJO
"MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA INSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVA Y COMUNAL A NOMBRE DEL MUNICIPIO DE MADRID, CUNDINAMARCA."	Empresa: PÓRTICOS C&C CONSTRUCCIONES S.A.S Nombre y Cargo: CONTRATISTA

1. IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, ASPECTOS, EVALUACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE CONTROLES

	DESCRIPCIÓN DE CADA PASO (Listar actividades PRINCIPALES que se realizan para la ejecución de tareas)	PELIGRO - RIESGO / ASPECTO IMPACTO AMBIENTAL (Listar los Peligros o Aspectos que se identifican, asociados a las actividades)	CONSECUENCIA / RIESGO / IMPACTOS AMBIENTALES	RIESGO / IMPACTO			"CONTROLES IMPLEMENTADOS PARA ADMINISTRAR LOS RIESGOS / IMPACTOS AMBIENTALES (Preventivos/Protectivos/Reactivos)"	CARGO RESPONSABLE
				BAJO	MEDIO	ALTO		
1	INSPECCIÓN DE ÁREAS DE TRABAJO, INSPECCIÓN DE HERRAMIENTAS, ELABORACIÓN DE ATS, PAUSAS ACTIVAS.	DE SEGURIDAD LOCATIVOS: Superficies de trabajo irregulares, condiciones de orden y aseo, caídas de objetos.	Caídas a nivel, lesiones en miembros superiores o inferiores, golpes en los pies.	X			Establecer los recorridos del área de trabajo y mantenerlos despejados de obstáculos, señalizar las áreas de trabajo y las condiciones del área, socialización de ats.	Inspector SST residente de obra y trabajadores
		FÍSICO: Temperaturas extremas (calor y frío), radiaciones ionizantes (rayos solares).	Deshidratación, fatiga	X			Hidratación del personal, pausas activas en zona cubierta, camisa manga larga.	Inspector SST residente de obra y trabajadores
		BIOLÓGICO: Picaduras, mordeduras, Virus.	Infecciones, heridas, caídas, cortaduras.	X			Uso adecuado de elementos de protección personal	Inspector SST residente de obra y trabajadores
		NATURALES: Condiciones atmosféricas extremas (lluvia, vientos fuertes, tormentas eléctricas, rayos)	Rompimiento del equilibrio térmico, gripa, refriados.	X			Establecer puntos de resguardo en caso de lluvia torrencial o eléctrica suspender actividades, verificar puestas a tierra de forma visual.	Inspector SST residente de obra y trabajadores
2	ENCORAZADO DE CUBIERTA	TRABAJO EN ALTURAS: caídas de niveles superior a 2 metros.	Caídas, fracturas, muerte.		X		Señalización del área ,uso de EPPC, firma de permisos de trabajo en alturas, mantener en orden y aseo el área de trabajo, estar concentrado en los movimientos en el área, uso de EPP.	Inspector SST residente de obra y trabajadores
		CONDICIONES DE SEGURIDAD (Mecanico): Manejo de herramienta manual y de impacto.	Golpes, contusiones, heridas, fracturas.		X		Realizar la debida inspección a la herramienta antes de usarla y hacer uso de guantes de seguridad para su manipulación, uso de EPP.	Inspector SST residente de obra y trabajadores
		BIOMECANICO: Posturas (prolongada, mantenida, forzada) Esfuerzo, Movimiento repetitivo, Manipulacion manual de cargas.	Lesiones osteomusculares, fatiga física, ciatica, hernia discal, Tendinitis, Lumbagos		X		Realizar descansos periódicos durante la realización de la actividad y rotación de personal, pausas activas.	Inspector SST residente de obra y trabajadores
		DE SEGURIDAD (Mecánico): Manejo de herramienta manual.	Golpes, contusiones, heridas.		X		Realizar la debida inspección a la herramienta antes de usarla y hacer uso de guantes de seguridad para su manipulación.	Inspector SST residente de obra y trabajadores
		DE SEGURIDAD (Locativo): Caídas al mismo nivel	Golpes, contusiones, tropiezos, fracturas, heridas.	X			Mantener en orden y aseo el área.	Inspector SST residente de obra y trabajadores
3	INSTALACIÓN DE POLICARBONATO	TRABAJO EN ALTURAS: caídas de niveles superior a 2 metros.	Caídas, fracturas, muerte.		x		Señalización del área ,uso de EPPC, firma de permisos de trabajo en alturas, mantener en orden y aseo el área de trabajo, estar concentrado en los movimientos en el área, uso de EPP.	Inspector SST residente de obra y trabajadores
		BIOMECANICO: Posturas (prolongada, mantenida, forzada) Esfuerzo, Movimiento repetitivo, Manipulacion manual de cargas.	Lesiones osteomusculares, fatiga física, ciatica, hernia discal, Tendinitis, Lumbagos		X		Realizar descansos periódicos durante la realización de la actividad y rotación de personal.	Inspector SST residente de obra y trabajadores
		CONDICIONES DE SEGURIDAD (Locativo): Recorridos por terreno irregular .	Golpes, contusiones, tropiezos, fracturas, heridas.		X		Señalización del área ,mantener en orden y aseo el área de trabajo, estar concentrado en los movimientos en el área, uso de EPP.	Inspector SST residente de obra y trabajadores
		DE SEGURIDAD (Mecánico): Manejo de herramienta manual.	Golpes, contusiones, heridas.		X		Realizar la debida inspección a la herramienta antes de usarla y hacer uso de guantes de seguridad para su manipulación.	Inspector SST residente de obra y trabajadores
		DE SEGURIDAD (Locativo): Caídas al mismo nivel	Golpes, contusiones, tropiezos, fracturas, heridas.	X			Mantener en orden y aseo el área.	Inspector SST residente de obra y trabajadores
4	ORDEN Y ASEO EN ÁREA INTERVENIDA	BIOMECANICO: Posturas (prolongada, mantenida, forzada) Esfuerzo, Movimiento repetitivo, Manipulacion manual de cargas.	Lesiones osteomusculares, fatiga física, ciatica, hernia discal, Tendinitis, Lumbagos	X			Realizar descansos periódicos durante la realización de la actividad y rotación de personal, pausas activas.	Inspector SST residente de obra y trabajadores
		DE SEGURIDAD (Locativo): Caídas al mismo nivel	Golpes, contusiones, tropiezos, fracturas, heridas.	X			Mantener en orden y aseo el área.	Inspector SST residente de obra y trabajadores
		DE SEGURIDAD (Locativo): (Tránsito de personal frecuente por el área.)	Contusiones, esguinces y fracturas.	X			Desplazarse con precaución por el área, demarcar y señalizar cuando se finalice la labor y se retome al día siguiente.	Inspector SST residente de obra y trabajadores

1124

PASOS Y CONTROLES ADICIONALES

PASO DE LA TAREA	PELIGRO - RIESGO / ASPECTO IMPACTO AMBIENTAL	RIESGO / IMPACTO	CONTROLES IMPLEMENTADOS	NOMBRE Y CARGO DE QUIEN EJECUTA LA ACTIVIDAD

CRITERIOS PARA LA VALORACION RIESGO / IMPACTO

- BAJO: • Lesiones leves • Puede impactar al medio ambiente en agua, aire, suelo, recursos
- MEDIO: • Lesiones con incapacidad laboral temporal (LT) • Ocasiona un impacto al medio ambiente en agua, aire, suelo, recursos
- ALTO: • Lesiones graves irreparables (Incapacidad permanente parcial o invalidez), Muerte • Ocasiona un impacto al medio ambiente en agua, aire, suelo, recursos naturales y/o seres vivos causando daños de

2. CONTROL DE MAQUINAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS A UTILIZAR

MAQUINARIA Y EQUIPOS

TIPO DE MAQUINARIA / EQUIPO	INSPECCION PREOPERACIONAL SI	INSPECCION PREOPERACIONAL N.A.
EPPC	—	

HERRAMIENTA MANUAL O DE POTENCIA

TIPO DE HERRAMIENTA	INSPECCION PREOPERACIONAL SI	INSPECCION PREOPERACIONAL N.A.
Rotidora, Taladro, Manual	✓	

3. ACTIVIDADES DE ALTO RIESGO ASOCIADAS (Marque con una X y diligencie el permiso de trabajo)

- ☐ Trabajo en Alturas
- ☐ Trabajo en Caliente
- ☐ Trabajo en espacios Confinados
- ☐ Trabajo con Corriente Electrica
- ☐ Izaje Cargas
- ☐ Excavaciones
- Trabajo en Piso

4. CONTROL DE RIESGOS EXISTENTES

- ☐ Hojas de Seguridad Productos Químicos (MSDS)
- ✓ Elementos de protección personal
- ☐ Elementos para Trabajo en Alturas
- ☐ Equipos de medición de gases
- ☐ Elementos de Protección Respiratoria
- ☐ Kit de Derrames
- ✓ Paisas Activas
- ☐ Ayudas mecanicas para levantar cargas
- ☐ Protección contra caidas
- ✓ Supervisión SST
- ☐ Bloqueo y etiquetado
- ☐ Plan de Izaje
- ☐ Plan rescate
- ☐ MEDEVAC
- ☐ Control de Incendio
- ☐ Otros: _____

5. ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL REQUERIDOS

Casco	✓	P. Auditiva Ins.		Línea de Vida		Gt Dieléctricos		Protector Facial		Vest. De Neopreno		Otros:	
Casco Dieléctrico		Barbuquejo		Tie Off		Gt Tipo Ing.		Careta Soldador		Delantal			
Botas Seg.	✓	Arnés		Guantes Camaza		Gt Caucho		Protección Resp.		Polainas			
Botas Dieléctricas		Eslinga con Abs.		Guantes Vaqueta	✓	Gafas Seg Oscuras	✓	Mascarilla	✓	Peto			
P. Auditiva Copa		Eslinga de Pos.		Guantes Nitrilo	✓	Gafas Seg. Claras		Ropa Adecuada		Mascara con Filtro			

DIVULGADO A: (Equipo de trabajo)

	Nombre	Cedula	Cargo	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
01	Javier Rodriguez	1048534228	AY	Javier	Javier	Javier				
02	Jose Araujo	6162520	AY	Jose Ara	Jose Ara	Jose Ara	Jose Ara			
03	Michael Garcia	1002286227	AY	Michael	Michael					
04	Duvan Rodriguez	1063240447	Ofi	Duvan	Duvan	Duvan	Duvan	Duvan		
05	Javier Fuentes	1066739705	OF	—	—	Javier	Javier			
06	Alberto Bonilla	8367417	OF	—	—	[illegible]	[illegible]			
07										
08										
09										
10										
11										
12										

	Elaboró	Revisó	Aprobó
Firma	Duvian Henao	Porticos Cat Construcciones S.A.S. Nit: 900[illegible]-6	
Nombre	DUVIAN HENADO	HERNANDO CRUZ	OMAR HERNANDEZ
Fecha	01/06/2026	01/06/2026	01/06/2026

6. VALIDACION DIARIA DE RIESGOS ASOCIADOS (Marque con una X segun el dia que corresponda)

	RIESGOS	DIA DE LA SEMANA Dia 1	Dia 2	Dia 3	Dia 4	Dia 5	Dia 6	Dia 7
☐	Exposición a Químicos	/	/					
☐	Atmósferas Peligrosas	/	/					
☐	Espacio Confinado	/	/					
☐	Ruido (Impacto/ Continuo/ Intermitente)	X	X	X	X	X		
☐	Iluminación (Exceso o deficiencia)	X	X	X	X	X		
☐	Temperaturas extremas (Frío / Calor)	/	/					
☐	Radioactivas No Ionizantes	X	X	X	X	X		
☐	Condiciones de Orden y Aseo	X	X					
☐	Exposición a Gases o Vapores	/	/					
☐	Exposición a Material Particulado	X	X	X	X	X		
☐	Carga Mental	X	X	X	X	X		
☐	Posturas prolongadas	X	X	X	X	X		
☐	Movimiento Repetitivo	X	X	X	X	X		
☐	Manipulación de Cargas (Mayores a 25 Kg)	X	X	X	X	X		
☐	Riesgo de Caidas a Nivel o Alturas	X	X	X	X	X		
☐	Riesgos Eléctricos	/	/					
☐	Izaje de Cargas	/	/					
☐	Pinchazos, cortaduras, rasguño	X	X	X	X	X		
☐	Superficies calientes	/	/					
☐	Riesgos Ambientales (Sismo, Inundacion)	/	/					
☐	Riesgo Vehicular (Accidentes Transito)	/	/					
☐	Zanjas / Huecos	/	/					
☐	Robos /Asaltos	/	/					
☐	Tareas simultáneas	/	/					
☐	Riesgo biológico (picadura, mordedura, VIRUS)	X	X	X	X	X		
☐	Incendio / Explosión	X	X	X	X	X		
	VALIDADOR POR (Firma)	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

Observaciones Generales

7. CONSIDERACION

Nota: Se debe realizar la verificación diaria de los riesgos asociados a la tarea contemplados en el numeral 6 y ejecutar los controles necesarios de acuerdo a los establecido en el numeral 1. En el caso de identificar nuevos riesgos durante el proceso de verificación o en caso de cambio de las condiciones de la actividad que se este ejecutando, se deberá realizar un nuevo Analisis de trabajo Seguro, en compañia del SST responsable del Area o proyecto, quien será el responsable de su aprobación.

8. OBSERVACIONES GENERALES

Pórticos C&C construcciones	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Código:PT-SGSST-FOR-001
		Fecha:28/07/2019
	ATSYL - ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO Y LIMPIO	Versión:02
	PORTICOS C & C CONSTRUCCIONES S.A.S	Fecha de Actualización:31/10/2025

SITIO/LUGAR: MANTENIMIENTOS MADRID - ALCALDÍA DE MADRID	FECHA DE INICIO			FECHA CIERRE		
	01	04	2026	07	04	2026
	H. INICIO	7:00 a. m.	H.FINAL:	17:00:00 p. m.	JEFE DE AREA:	HERNANDO CRUZ

TRABAJO A REALIZAR:	RESPONSABLE DEL TRABAJO
"MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA INSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVA Y COMUNAL A NOMBRE DEL MUNICIPIO DE MADRID, CUNDINAMARCA."	Empresa: PORTICOS C&C CONSTRUCCIONES S.A.S Nombre y Cargo: CONTRATISTA

1. IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS- ASPECTOS, EVALUACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE CONTROLES

	DESCRIPCIÓN DE CADA PASO (Listar actividades PRINCIPALES que se realizan para la ejecución de tareas)	PELIGRO - RIESGO / ASPECTO IMPACTO AMBIENTAL (Listar los Peligros o Aspectos que se identifican, asociados a las actividades)	CONSECUENCIA / RIESGO / IMPACTOS AMBIENTALES	RIESGO / IMPACTO BAJO	MEDIO	ALTO	"CONTROLES IMPLEMENTADOS PARA ADMINISTRAR LOS RIESGOS / IMPACTOS AMBIENTALES (Preventivos/Protectivos/Reactivos)"	CARGO RESPONSABLE
1	INSPECCIÓN DE ÁREAS DE TRABAJO, INSPECCIÓN DE HERRAMIENTAS, ELABORACIÓN DE ATS, PAUSAS ACTIVAS.	DE SEGURIDAD LOCATIVOS: Superficies de trabajo irregulares, condiciones de orden y aseo, caídas de objetos.	Caídas a nivel, lesiones en miembros superiores e inferiores, golpes en los pies.	X			Establecer los recorridos del área de trabajo y mantenerlos despejados de obstáculos, señalizar las áreas de trabajo y las condiciones del área. socializacion de ats.	Inspector SST residente de obra y trabajadores
		FÍSICO: Temperaturas extremas (calor y frío), radiaciones ionizantes (rayos solares).	Deshidratación, fatiga	X			Hidratación del personal, pausas activas en zona cubierta, camisa manga larga.	Inspector SST residente de obra y trabajadores
		BIOLÓGICO: Picaduras, mordeduras, Virus.	Infecciones, heridas, caídas, cortaduras.	X			Uso adecuado de elementos de protección personal	Inspector SST residente de obra y trabajadores
		NATURALES: Condiciones atmosféricas extremas (lluvia, vientos fuertes, tormentas eléctricas, rayos)	Rompimiento del equilibrio térmico, gripa, refriados.	X			Establecer puntos de resguardo en caso de lluvia torrencial o eléctrica suspender actividades, verificar puestas a tierra de forma visual.	Inspector SST residente de obra y trabajadores
2	LAVADO DE FACHADA EN LADRILLO	TRABAJO EN ALTURAS: caídas de niveles superior a 2 metros.	Caídas, fracturas, muerte.		x		Señalización del área ,uso de EPPC, firma de permisos de trabajo en alturas, mantener en orden y aseo el área de trabajo, estar concentrado en los movimientos en el área, uso de EPP.	Inspector SST residente de obra y trabajadores
		CONDICIONES DE SEGURIDAD (Mecanico): Manejo de herramienta manual y de impacto.	Golpes, contusiones, heridas, fracturas.		X		Realizar la debida inspección a la herramienta antes de usarla y hacer uso de guantes de seguridad para su manipulación, uso de EPP.	Inspector SST residente de obra y trabajadores
		BIOMECÁNICO: Posturas (prolongada, mantenida, forzada) Esfuerzo, Movimiento repetitivo, Manipulacion manual de cargas.	Lesiones osteomusculares, fatiga física, ciatica, hernia discal, Tendinitis, Lumbagos		X		Realizar descansos periódicos durante la realización de la actividad y rotación de personal, pausas activas.	Inspector SST residente de obra y trabajadores
		CONDICIONES DE SEGURIDAD (Locativo): Recorridos por terreno irregular .	Golpes, contusiones, tropiezos, fracturas, heridas.		X		Señalización del área ,mantener en orden y aseo el área de trabajo, estar concentrado en los movimientos en el área, uso de EPP.	Inspector SST residente de obra y trabajadores
		DE SEGURIDAD (Locativo): Caídas al mismo nivel	Golpes, contusiones, tropiezos, fracturas, heridas.	X			Uso adecuado de elementos de protección personal	Inspector SST residente de obra y trabajadores
3	PINTURA	TRABAJO EN ALTURAS: caídas de niveles superior a 2 metros.	Caídas, fracturas, muerte.		x		Señalización del área ,uso de EPPC, firma de permisos de trabajo en alturas, mantener en orden y aseo el área de trabajo, estar concentrado en los movimientos en el área, uso de EPP.	Inspector SST residente de obra y trabajadores
		BIOMECANICO: Posturas (prolongada, mantenida, forzada) Esfuerzo, Movimiento repetitivo, Manipulacion manual de cargas.	Lesiones osteomusculares, fatiga física, ciatica, hernia discal, Tendinitis, Lumbagos		X		Realizar descansos periódicos durante la realización de la actividad y rotación de personal.	Inspector SST residente de obra y trabajadores
		CONDICIONES DE SEGURIDAD (Locativo): Recorridos por terreno irregular .	Golpes, contusiones, tropiezos, fracturas, heridas.		X		Señalización del área ,mantener en orden y aseo el área de trabajo, estar concentrado en los movimientos en el área, uso de EPP.	Inspector SST residente de obra y trabajadores
		DE SEGURIDAD (Mecánico): Manejo de herramienta manual.	Golpes, contusiones, heridas.		X		Realizar la debida inspección a la herramienta antes de usarla y hacer uso de guantes de seguridad para su manipulación.	Inspector SST residente de obra y trabajadores
		DE SEGURIDAD (Locativo): Caídas al mismo nivel	Golpes, contusiones, tropiezos, fracturas, heridas.	X			Mantener en orden y aseo el área, Señalización de área de trabajo.	Inspector SST residente de obra y trabajadores
4	ORDEN Y ASEO EN ÁREA INTERVENIDA	BIOMECANICO: Posturas (prolongada, mantenida, forzada) Esfuerzo, Movimiento repetitivo, Manipulacion manual de cargas.	Lesiones osteomusculares, fatiga física, ciatica, hernia discal, Tendinitis, Lumbagos	X			Realizar descansos periódicos durante la realización de la actividad y rotación de personal, pausas activas.	Inspector SST residente de obra y trabajadores
		DE SEGURIDAD (Locativo): Caídas al mismo nivel	Golpes, contusiones, tropiezos, fracturas, heridas.	X			Mantener en orden y aseo el área.	Inspector SST residente de obra y trabajadores
		DE SEGURIDAD (Locativo): (Tránsito de personal frecuente por el área.)	Contusiones, esguinces y fracturas.	X			Desplazarse con precaución por el área, demarcar y señalizar cuando se finalice la labor y se retome al día siguiente.	Inspector SST residente de obra y trabajadores

1126

PASOS Y CONTROLES ADICIONALES

PASO DE LA TAREA	PELIGRO - RIESGO / ASPECTO IMPACTO AMBIENTAL	RIESGO / IMPACTO	CONTROLES IMPLEMENTADOS	NOMBRE Y CARGO DE QUIEN EJECUTA LA ACTIVIDAD

CRITERIOS PARA LA VALORACION RIESGO / IMPACTO

- BAJO: • Lesiones leves • Puede impactar al medio ambiente en agua, aire, suelo, recursos
- MEDIO: • Lesiones con incapacidad laboral temporal (LT) • Ocasiona un impacto al medio ambiente en agua, aire, suelo, recursos
- ALTO: • Lesiones graves irreparables (incapacidad permanente parcial o invalidez), Muerte • Ocasiona un impacto al medio ambiente en agua, aire, suelo, recursos naturales y/o seres vivos causando daños de

2. CONTROL DE MAQUINAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS A UTILIZAR

MAQUINARIA / EQUIPOS			HERRAMIENTA MANUAL O DE POTENCIA		
TIPO DE MAQUINARIA / EQUIPO	INSPECCION PREOPERACIONAL SI	INSPECCION PREOPERACIONAL NA	TIPO DE HERRAMIENTA	INSPECCION PREOPERACIONAL SI	INSPECCION PREOPERACIONAL NA

3. ACTIVIDADES DE ALTO RIESGO ASOCIADAS (Marque con una X y diligencie el permiso de trabajo)

☑ Trabajo en Alturas ☐ Trabajo en Caliente ☐ Trabajo en espacios Confinados ☐ Trabajo con Corriente Electrica ☐ Izaje Cargas ☐ Excavaciones ☐ Trabajo en Pisos

4. CONTROL DE RIESGOS EXISTENTES

☐	Hojas de Seguridad Productos Quimicos (MSDS)	☐	Elementos de Protección Respiratoria	☑	Protección contra caídas	☐	Plan rescate
☑	Elementos de protección personal	☐	Kit de Derrames	☑	Supervisión SST	☐	MEDEVAC
☑	Elementos para Trabajo en Alturas	☑	Pausas Activas	☐	Bloqueo y etiquetado	☐	Control de Incendio
☐	Equipos de medición de gases	☐	Ayudas mecanicas para levantar cargas	☐	Plan de Izaje	☐	Otros: _____

5. ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL REQUERIDOS

Casco	✓	P. Auditiva Ins.		Linea de Vida	/	Gt Dieléctricos		Protector Facial		Vest. De Nanpreno		Otros:			
Casco Dieléctrico		Barbuquejo	/	Tie Off		Gt Tipo Ing.		Careta Soldador		Delantal					
Botas Seg.	✓	Arnés	/	Guantes Carnaza		Gt Caucho		Protección Resp.		Polainas					
Botas Dieléctricas		Eslinga con Abs.	/	Guantes Vaqueta	/	Gafas Seg Oscuras	/	Mascarilla	/	Peto					
P. Auditivo Copa		Eslinga de Pos.		Guantes Nitrilo	/	Gafas Seg. Claras		Ropa Adecuada		Mascara con Filtro					

INVOLUCRADO A: (Equipo de trabajo)

	Nombre	Cedula	Cargo	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
01	[illegible]	[illegible]	[illegible]	—	—	—	[illegible]		[illegible]	
02	José Reina	80.738120	Instalador	—	—	—	José D.		José	
03	Hernan Urrego	79152539	Instalador	—	—	—	Hernan U.		[illegible]	
04	[illegible]	80501742	Of.	—	—	—	—		[illegible]	
05	[illegible]	[illegible]	[illegible]	—	—	—	—		[illegible]	
06	Christian Suarez	7320184	[illegible]	—	—	—	—		[illegible]	
07										
08										
09										
10										
11										
12										

	Elaboró	Revisó	Aprobó
Firma	[signature]	[signature]	[signature]
Nombre	CESAR JARAMILLO	HERNANDO CRUZ	OMAR HERNANDEZ
Fecha	01/06/2026	01/06/2026	01/06/2026

Pórticos C&C Construcciones S.A.S. Nit: 900904676-3

6. VALIDACIÓN DIARIA DE RIESGOS ASOCIADOS (Marque con una X según el día que corresponda)

	RIESGOS	DIA DE LA SEMANA Día 1	Día 2	Día 3	Día 4	Día 5	Día 6	Día 7
☐	Exposición a Químicos							
☐	Atmósferas Peligrosas							
☐	Espacio Confinado							
☐	Ruido (Impacto/ Continuo/ Intermitente)				/		/	
☐	Iluminación (Exceso o deficiencia)							
☐	Temperaturas extremas (Frío / Calor)							
☐	Radiaciones No Ionizantes				/		/	
☐	Condiciones de Orden y Aseo				/		/	
☐	Exposición a Gases o Vapores				/		/	
☐	Exposición a Material Particulado				/		/	
☐	Carga Mental				/		/	
☐	Posturas prolongadas				/		/	
☐	Movimiento Repetitivo				/		/	
☐	Manipulación de Cargas (Mayores a 25 Kg)				/		/	
☐	Riesgo de Caídas a Nivel o Alturas				/		/	
☐	Riesgos Eléctricos							
☐	Izaje de Cargas							
☐	Pinchazos, cortaduras, rasguño				/		/	
☐	Superficies calientes				/		/	
☐	Riesgos Ambientales (Sismo, Inundacion)				/		/	
☐	Riesgo Vehicular (Accidentes Transito)							
☐	Zanjas / Huecos							
☐	Robos /Asaltos							
☐	Tareas simultáneas				/		/	
☐	Riesgo biológico (picadura, mordedura, VIRUS)				/		/	
☐	Incendio / Explosión							
	VALIDADOR POR (Firma)	[signature]			[signature]		[signature]	

Observaciones Generales

7. CONSIDERACION

Nota: Se debe realizar la verificación diaria de los riesgos asociados a la tarea contemplados en el numeral 6 y ejecutar los controles necesarios de acuerdo a los establecido en el numeral 1. En el caso de identificar nuevos riesgos durante el proceso de verificación o en caso de cambio de las condiciones de la actividad que se este ejecutando, se deberá realizar un nuevo Analisis de trabajo Seguro, en compañia del SST responsable del área o proyecto, quien será el responsable de su aprobación.

8. OBSERVACIONES GENERALES

Pórticos C&C construcciones	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Código:PT-SGSST-FOR-001
		Fecha:28/07/2019
	AT&YL - ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO Y LIMPIO	Versión:02
	PORTICOS C & C CONSTRUCCIONES S.A.S	Fecha de Actualización: 31/10/2025

SITIO/LUGAR: MEJORAMIENTOS MADRID - ALCALDIA MUNICIPAL	FECHA DE INICIO			FECHA CIERRE		
	01	04	2026	07	04	2026
	H. INICIO	7:00 a. m.	H.FINAL:	17:00:00 p. m.	JEFE DE AREA:	HERNANDO CRUZ
TRABAJO A REALIZAR:	RESPONSABLE DEL TRABAJO					
"MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE MOSQUERA CUNDINAMARCA."	Empresa: AMBIENTIZAR S.A.S Nombre y Cargo: CONTRATISTA					

1. IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS - ASPECTOS, EVALUACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE CONTROLES

	DESCRIPCIÓN DE CADA PASO (Listar actividades PRINCIPALES que se realizan para la ejecución de tareas)	PELIGRO - RIESGO / ASPECTO IMPACTO AMBIENTAL (Listar los Peligros o Aspectos que se identifican, asociados a las actividades)	CONSECUENCIA / RIESGO / IMPACTOS AMBIENTALES	RIESGO / IMPACTO			"CONTROLES IMPLEMENTADOS PARA ADMINISTRAR LOS RIESGOS / IMPACTOS AMBIENTALES (Preventivos/Protectivos/Reactivos)"	CARGO RESPONSABLE
				BAJO	MEDIO	ALTO		
1	INSPECCIÓN DE ÁREAS DE TRABAJO, INSPECCIÓN DE HERRAMIENTAS, ELABORACIÓN DE ATS, PAUSAS ACTIVAS.	DE SEGURIDAD LOCATIVOS: Superficies de trabajo irregulares, condiciones de orden y aseo, caídas de objetos.	Caídas a nivel, lesiones en miembros superiores e inferiores, golpes en los pies.	X			Establecer los recorridos del área de trabajo y mantenerlos despejados de obstáculos. señalizar las áreas de trabajo y las condiciones del área. socialización de ats.	Inspector SST residente de obra y trabajadores
		FÍSICO: Temperaturas extremas (calor y frío), radiaciones ionizantes (rayos solares).	Deshidratación, fatiga	X			Hidratación del personal, pausas activas en zona cubierta, camisa manga larga.	Inspector SST residente de obra y trabajadores
		BIOLÓGICO: Picaduras, mordeduras, Virus.	Infecciones, heridas, caídas, cortaduras.	X			Uso adecuado de elementos de protección personal	Inspector SST residente de obra y trabajadores
		NATURALES: Condiciones atmosféricas extremas (lluvia, vientos fuertes, tormentas eléctricas, rayos)	Rompimiento del equilibrio térmico, gripe, refriados.	X			Establecer puntos de resguardo en caso de lluvia torrencial o eléctrica suspender actividades, verificar puestas a tierra de forma visual.	Inspector SST residente de obra y trabajadores
2	INSTALACIÓN DE CERRAMIENTO PERIMETAL	CONDICIONES DE SEGURIDAD (Mecanico): Manejo de herramienta manual y de impacto.	Golpes, contusiones, heridas, fracturas.		X		Realizar la debida inspección a la herramienta antes de usarla y hacer uso de guantes de seguridad para su manipulación, uso de EPP.	Inspector SST residente de obra y trabajadores
		BIOMECANICO: Posturas (prolongada, mantenida, forzada) Esfuerzo, Movimiento repetitivo, Manipulacion manual de cargas.	Lesiones osteomusculares, fatiga física, ciatica, hernia discal, Tendinitis, Lumbagos		X		Realizar descansos periódicos durante la realización de la actividad y rotación de personal, pausas activas.	Inspector SST residente de obra y trabajadores
		DE SEGURIDAD (Mecánico): Manejo de herramienta manual.	Golpes, contusiones, heridas.		X		Realizar la debida inspección a la herramienta antes de usarla y hacer uso de guantes de seguridad para su manipulación.	Inspector SST residente de obra y trabajadores
3	MANTENIMIENTO DE CUARTO DE BOMBAS	BIOMECANICO: Posturas (prolongada, mantenida, forzada) Esfuerzo, Movimiento repetitivo, Manipulacion manual de cargas.	Lesiones osteomusculares, fatiga física, ciatica, hernia discal, Tendinitis, Lumbagos		X		Realizar descansos periódicos durante la realización de la actividad y rotación de personal.	Inspector SST residente de obra y trabajadores
		CONDICIONES DE SEGURIDAD (Locativo): superficies humedas, desniveles, grietas,obstaculos	Golpes, contusiones, troplezos, fracturas, heridas.		X		Señalización del área ,mantener en orden y aseo el área de trabajo, estar concentrado en los movimientos en el área, uso de EPP.	Inspector SST residente de obra y trabajadores
		QUIMICO:exposicion a materiales de limpieza, desinfectantes, detergentes o polvo suspendido	Irritacion de ojos, piel y vias respiratorias, elergias		x		Señalización del área ,uso de EPPC, firma de permisos de trabajo en alturas, mantener en orden y aseo el área de trabajo, estar concentrado en los movimientos en el área, uso de EPP.	Inspector SST residente de obra y trabajadores
		BIOLÓGICO:contacto con excrementos de aves, hongos, bacterias, insectos animales presentes en el area	infecciones, heridas, alergias, picaduras		x		Uso adecuado de elementos de protección personal	Inspector SST residente de obra y trabajadores
		DE SEGURIDAD (Mecánico): Manejo de herramienta manual.	Golpes, contusiones, heridas.		X		Realizar la debida inspección a la herramienta antes de usarla y hacer uso de guantes de seguridad para su manipulación.	Inspector SST residente de obra y trabajadores
4	ORDEN Y ASEO EN ÁREA INTERVENIDA	BIOMECANICO: Posturas (prolongada, mantenida, forzada) Esfuerzo, Movimiento repetitivo, Manipulacion manual de cargas.	Lesiones osteomusculares, fatiga física, ciatica, hernia discal, Tendinitis, Lumbagos	X			Realizar descansos periódicos durante la realización de la actividad y rotación de personal, pausas activas.	Inspector SST residente de obra y trabajadores
		DE SEGURIDAD (Locativo): Caídas al mismo nivel	Golpes, contusiones, troplezos, fracturas, heridas.	X			Mantener en orden y aseo el área.	Inspector SST residente de obra y trabajadores
		DE SEGURIDAD (Locativo): (Tránsito de personal frecuente por el área.)	Contusiones, esguinces y fracturas.	X			Desplazarse con precaución por el área, demarcar y señalizar cuando se finaliza la labor y se retoma al día siguiente.	Inspector SST residente de obra y trabajadores

1128

PASOS Y CONTROLES ADICIONALES

PASO DE LA TAREA	PELIGRO - RIESGO / ASPECTO IMPACTO AMBIENTAL	RIESGO / IMPACTO	CONTROLES IMPLEMENTADOS	NOMBRE Y CARGO DE QUIEN EJECUTA LA ACTIVIDAD

CRITERIOS PARA LA VALORACIÓN RIESGO/IMPACTO

- BAJO: • Lesiones leves • Puede impactar al medio ambiente en agua, aire, suelo, recursos
- MEDIO: • Lesiones con incapacidad laboral temporal (ILT) • Ocasiona un impacto al medio ambiente en agua, aire, suelo, recursos
- ALTO: • Lesiones graves irreparables (Incapacidad permanente parcial o invalidez), Muerte • Ocasiona un impacto al medio ambiente en agua, aire, suelo, recursos naturales y/o seres vivos causando daños de

2. CONTROL DE MAQUINAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS A UTILIZAR

MAQUINARIA / EQUIPOS

TIPO DE MAQUINARIA / EQUIPO	INSPECCION PREOPERACIONAL SI	N.A.

HERRAMIENTA MANUAL O DE POTENCIA

TIPO DE HERRAMIENTA	INSPECCION PREOPERACIONAL SI	N.A.
Taladro	✓	

3. ACTIVIDADES DE ALTO RIESGO ASOCIADAS (Marque con una X y adjunte el permiso de trabajo)

☐ Trabajo en Alturas ☐ Trabajo en Caliente ☑ Trabajo en espacios Confinados ☐ Trabajo con Corriente Electrica ☐ Izaje Cargas ☐ Excavaciones ☐ Trabajo en Pilas

4. CONTROL DE RIESGOS EXISTENTES

☐ Hojas de Seguridad Productos Químicos (MSDS)	☐ Elementos de Protección Respiratoria	☐ Protección contra caídas	☐ Plan rescate
☑ Elementos de protección personal	☐ Kit de Derrames	☑ Supervisión SST	☐ MEDEVAC
☐ Elementos para Trabajo en Alturas	☑ Pausas Activas	☐ Bloqueo y etiquetado	☐ Control de Incendio
☐ Equipos de medición de gases	☐ Ayudas mecanicas para levantar cargas	☐ Plan de Izaje	☐ Otros: _____

5. ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL REQUERIDOS

Casco	✓	P. Auditiva Ins.	✓	Linea de Vida		Gf Dieléctricos		Protector Facial		Vest. De Neopreno		Otros:	✓
Casco Dieléctrico	✓	Barbiquejo		Tie Off		Gf.Tipo Ing		Careta Soldador		Delantal			
Botas Seg		Arnés		Guantes Carnaza		Gf.Caucho	✓	Protección Resp.		Polainas			
Botas Dieléctricas		Eslinga con Abs.		Guantes Vaqueta	✓	Gafas Seg Oscuras	✓	Mascarilla	✓	Peto			
P. Auditivo Copa		Eslinga de Pos.		Guantes Nitrilo		Gafas Seg. Claras		Ropa Adecuada		Mascara con Filtro			

DIVULGADO A: (Equipo de trabajo)

	Nombre	Cedula	Cargo	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
01	JHON Gonzalo	1091089858	Operario	JHonG	JHonG	JHonG	JHonG			
02	Nurmael medina	79722791	Operario	NurmaelM	NurmaelM	NurmaelM	NurmaelM			
03										
04										
05										
06										
07										
08										
09										
10										
11										
12										

	Elaboró	Revisó	Aprobó
Firma		Porticos E&C Construcciones S.A. Nit 900804[illegible]6 2	
Nombre	ANDRES MEDINA	HERNANDO CRUZ	OMAR HERNANDEZ
Fecha	01/06/2026	01/06/2026	01/06/2026

6. VALIDACION DIARIA DE RIESGOS ASOCIADOS (Marque con una X segun el dia que corresponda)

RIESGOS	DIA DE LA SEMANA Dia 1	Dia 2	Dia 3	Dia 4	Dia 5	Dia 6	Dia 7
☐ Exposición a Químicos							
☐ Atmósferas Peligrosas							
☐ Espacio Confinado							
☐ Ruido (Impacto/ Continuo/ Intermitente)			✓	✓	✓		
☐ Iluminación (Exceso o deficiencia)			✓	✓			
☐ Temperaturas extremas (Frio / Calor)							
☐ Radiaciones No Ionizantes							
☐ Condiciones de Orden y Aseo			✓	✓	✓		
☐ Exposición a Gases o Vapores							
☐ Exposición a Material Particulado					✓		
☐ Carga Mental			✓	✓	✓		
☐ Posturas prolongadas			✓	✓	✓		
☐ Movimiento Repetitivo			✓	✓	✓		
☐ Manipulación de Cargas (Mayores a 25 Kg)			✓	✓	✓		
☐ Riesgo de Caidas a Nivel o Alturas							
☐ Riesgos Eléctricos							
☐ Izaje de Cargas			✓	✓	✓		
☐ Pinchazos, cortaduras, raspuño							
☐ Superficies calientes							
☐ Riesgos Ambientales (Sismo, Inundacion)							
☐ Riesgo Vehicular (Accidentes Transito)							
☐ Zanjas / Huecos							
☐ Robos /Asaltos							
☐ Tareas simultáneas			✓	✓	✓		
☐ Riesgo biológico (picadura, mordedura, VIRUS)							
☐ Incendio / Explosión							
VALIDADOR POR (Firma)	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

Observaciones Generales

7. CONSIDERACIÓN

Nota: Se debe realizar la verificación diaria de los riesgos asociados a la tarea contemplados en el numeral 6 y ejecutar los controles necesarios de acuerdo a los establecido en el numeral 1. En el caso de identificar nuevos riesgos durante el proceso de verificación o en caso de cambio de las condiciones de la actividad que se esta ejecutando, se deberá realizar un nuevo Analisis de trabajo Seguro, en compañia del SST responsable del área o proyecto, quien será el responsable de su aprobación.

8. OBSERVACIONES GENERALES

Pórticos C&C construcciones	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Código:PT-SGSST-FOR-001
		Fecha:28/07/2019
	ATSYL - ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO Y LIMPIO	Versión:02
	PORTICOS C & C CONSTRUCCIONES S.A.S	Fecha de Actualización:31/10/2025

SITIO/LUGAR: MANTENIMIENTOS MADRID - ALCALDIA MADRID	FECHA DE INCIO			FECHA CIERRE		
	03	05	2026	14	05	2026
	H: INICIO	7:00 AM	H.FINAL:	17:00:00 p. m.	JEFE DE AREA:	HERNANDO CRUZ

TRABAJO A REALIZAR:	RESPONSABLE DEL TRABAJO
"MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA INSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVA Y COMUNAL A NOMBRE DEL MUNICIPIO DE MADRID, CUNDINAMARCA."	Empresa: PÓRTICOS C&C CONSTRUCCIONES S.A.S Nombre y Cargo: CONTRATISTA

1. IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS- ASPECTOS, EVALUACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE CONTROLES

	DESCRIPCIÓN DE CADA PASO (Listar actividades PRINCIPALES que se realizan para la ejecución de tareas)	PELIGRO - RIESGO / ASPECTO IMPACTO AMBIENTAL (Listar los Peligros o Aspectos que se identifican, asociados a las actividades)	CONSECUENCIA / RIESGO / IMPACTOS AMBIENTALES	RIESGO / IMPACTO			"CONTROLES IMPLEMENTADOS PARA ADMINISTRAR LOS RIESGOS / IMPACTOS AMBIENTALES (Preventivos/Protectivos/Reactivos)"	CARGO RESPONSABLE
				BAJO	MEDIO	ALTO		
1	INSPECCIÓN DE ÁREAS DE TRABAJO, INSPECCIÓN DE HERRAMIENTAS, ELABORACIÓN DE ATS, PAUSAS ACTIVAS.	DE SEGURIDAD LOCATIVOS: Superficies de trabajo irregulares, condiciones de orden y aseo, caídas de objetos.	Caídas a nivel, lesiones en miembros superiores e inferiores, golpes en los pies.	X			Establecer los recorridos del área de trabajo y mantenerlos despejados de obstáculos. señalizar las áreas de trabajo y las condiciones del área. socializacion de ats.	Inspector SST residente de obra y trabajadores
		FÍSICO: Temperaturas extremas (calor y frío), radiaciones ionizantes (rayos solares).	Deshidratación, fatiga	X			Hidratación del personal, pausas activas en zona cubierta, camisa manga larga.	Inspector SST residente de obra y trabajadores
		BIOLÓGICO: Picaduras, mordeduras, Virus.	Infecciones, heridas, caídas, cortaduras.	X			Uso adecuado de elementos de protección personal	Inspector SST residente de obra y trabajadores
		NATURALES: Condiciones atmosféricas extremas (lluvia, vientos fuertes, tormentas eléctricas, rayos)	Rompimiento del equilibrio térmico, gripe, refriados.	X			Establecer puntos de resguardo en caso de lluvia torrencial o eléctrica suspender actividades, verificar puestas a tierra de forma visual.	Inspector SST residente de obra y trabajadores
2	DEMOLICION	CONDICIONES DE SEGURIDAD (Mecanico): Manejo de herramienta manual y de impacto.	Golpes, contusiones, heridas, fracturas.		X		Realizar la debida inspección a la herramienta antes de usarla y hacer uso de guantes de seguridad para su manipulación, uso de EPP.	Inspector SST residente de obra y trabajadores
		BIOMECANICO: Posturas (prolongada, mantenida, forzada) Esfuerzo, Movimiento repetitivo, Manipulacion manual de cargas.	Lesiones osteomuculares, fatiga fisica, ciatica, hernia discal, Tendinitis, Lumbagos		X		Realizar descansos periódicos durante la realización de la actividad y rotación de personal, pausas activas.	Inspector SST residente de obra y trabajadores
		DE SEGURIDAD (Mecánico): Manejo de herramienta manual.	Golpes, contusiones, heridas.		X		Realizar la debida inspección a la herramienta antes de usarla y hacer uso de guantes de seguridad para su manipulación.	Inspector SST residente de obra y trabajadores
3	RECUBRIMIENTO DE SUPER BOARD	BIOMECANICO: Posturas (prolongada, mantenida, forzada) Esfuerzo, Movimiento repetitivo, Manipulacion manual de cargas.	Lesiones osteomuculares, fatiga fisica, ciatica, hernia discal, Tendinitis, Lumbagos		X		Realizar descansos periódicos durante la realización de la actividad y rotación de personal.	Inspector SST residente de obra y trabajadores
		CONDICIONES DE SEGURIDAD (Locativo): Recorridos por terreno irregular .	Golpes, contusiones, tropiezos, fracturas, heridas.		X		Señalización del área ,mantener en orden y aseo el área de trabajo, estar concentrado en los movimientos en el área, uso de EPP.	Inspector SST residente de obra y trabajadores
		DE SEGURIDAD (Mecánico): Manejo de herramienta manual.	Golpes, contusiones, heridas.		X		Realizar la debida inspección a la herramienta antes de usarla y hacer uso de guantes de seguridad para su manipulación.	Inspector SST residente de obra y trabajadores
4	ORDEN Y ASEO EN ÁREA INTERVENIDA	BIOMECANICO: Posturas (prolongada, mantenida, forzada) Esfuerzo, Movimiento repetitivo, Manipulacion manual de cargas.	Lesiones osteomuculares, fatiga fisica, ciatica, hernia discal, Tendinitis, Lumbagos	X			Realizar descansos periódicos durante la realización de la actividad y rotación de personal, pausas activas.	Inspector SST residente de obra y trabajadores
		DE SEGURIDAD (Locativo): Caidas al mismo nivel	Golpes, contusiones, tropiezos, fracturas, heridas.	X			Mantener en orden y aseo el área.	Inspector SST residente de obra y trabajadores
		DE SEGURIDAD (Locativo): (Tránsito de personal frecuente por el área.)	Contusiones, esguinces y fracturas.	X			Desplazarse con precaución por el área, demarcar y señalizar cuando se finalize la labor y se retome al dia siguiente.	Inspector SST residente de obra y trabajadores

1130

PASOS Y CONTROLES ADICIONALES

PASO DE LA TAREA	PELIGRO - RIESGO / ASPECTO IMPACTO AMBIENTAL	RIESGO / IMPACTO BAJO	RIESGO / IMPACTO MEDIO	RIESGO / IMPACTO ALTO	CONTROLES IMPLEMENTADOS	NOMBRE Y CARGO DE QUIEN EJECUTA LA ACTIVIDAD

CRITERIOS PARA LA VALORACION RIESGO / IMPACTO

- BAJO: • Lesiones leves • Puede impactar al medio ambiente en agua, aire, suelo, recursos
- MEDIO: • Lesiones con incapacidad laboral temporal (ILT) • Ocasiona un impacto al medio ambiente en agua, aire, suelo.
- ALTO: • Lesiones graves irreparables (Incapacidad permanente parcial o invalidez), Muerte • Ocasiona un impacto al medio ambiente en agua, aire, suelo, recursos naturales y/o seres vivos causando daños de

2. CONTROL DE MAQUINAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS A UTILIZAR

MAQUINARIA / EQUIPOS

TIPO DE MAQUINARIA / EQUIPO	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL SI	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL N.A.

HERRAMIENTA MANUAL O DE POTENCIA

TIPO DE HERRAMIENTA	INSPECCION PREOPERACIONAL SI	INSPECCION PREOPERACIONAL N.A.
Manuales	✓	
Polidora	✓	
Taladro	✓	

3. ACTIVIDADES DE ALTO RIESGO ASOCIADAS (Marque con una X y diligencie el permiso de trabajo)

Trabajo en Alturas | Trabajo en Caliente | Trabajo en espacios Confinados | Trabajo con Corriente Electrica | Izaje Cargas | Excavaciones | Trabajo en Piso

4. CONTROL DE RIESGOS EXISTENTES

Hojas de Seguridad Productos Quimicos (MSDS)	Elementos de Protección Respiratoria	Protección contra caidas	Plan rescate
✓ Elementos de protección personal	Kit de Derrames	✓ Supervisión SST	MEDEVAC
Elementos para Trabajo en Alturas	✓ Pausas Activas	Bloqueo y etiquetado	Control de Incendio
Equipos de medición de gases	Ayudas mecanicas para levantar cargas	Plan de Izaje	Otros: _____

5. ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL REQUERIDOS

Casco	✓	P. Auditiva Ins.		Linea de Vida	✓	Gt Dieléctricos		Protector Facial		Vest. De Neopreno		Otro:	
Casco Dieléctrico		Barbuquejo		Tie Off		Gt Tipo Ing.		Careta Soldador		Delantal			
Botas Seg.	✓	Arnés		Guantes Carnaza		Gt Caucho		Protección Rep.		Polainas			
Botas Dieléctricas		Eslinga con Abs		Guantes Vaqueta		Gafas Seg Oscuras	✓	Mascarilla	✓	Peto			
P. Auditiva Copa		Eslinga de Pos		Guantes Nitrilo	✓	Gafas Seg. Claras		Ropa Adecuada		Mascara con Filtro			

DIVULGADO A: (Equipo de trabajo)

	Nombre	Cedula	Cargo	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
01	Javier Rodriguez	1048554228	Ay			Javier	Javier	Javier		
02	Duvan Rodriguez	1065526444	Oficial			Duvan	Duvan	Duvan		
03	Luis Muñoz	1100[illegible]	Of							
04	Alexander Pinos	1093446[illegible]	Ay					Alexander		
05	Cesar Java	1062868[illegible]	OE					Cesar	Cesar	
06										
07										
08										
09										
10										
11										
12										

	Elaboró	Revisó	Aprobó
Firma	Duvan Henao	Porticos Tat Construcciones S.A.S. Nit: 900904576-3	
Nombre	DUVIAN HENAO	HERNANDO CRUZ	OMAR HERNANDEZ
Fecha	08/06/2026	08/06/2026	08/06/2026

6. VALIDACIÓN DIARIA DE RIESGOS ASOCIADOS (Marque con una X segun el dia que corresponda)

RIESGOS	Día 1	Día 2	Día 3	Día 4	Día 5	Día 6	Día 7
Exposición a Quimicos							
Atmósferas Peligrosas							
Espacio Confinado							
Ruido (Impacto/ Continuo/ Intermitente)			✓	✓	✓	✓	✓
Iluminación (Exceso o deficiencia)			✓	✓	✓	✓	✓
Temperaturas extremas (Frio / Calor)							
Radiaciones No Ionizantes			✓	✓	✓	✓	✓
Condiciones de Orden y Aseo			✓	✓	✓	✓	✓
Exposición a Gases o Vapores							
Exposición a Material Particulado			✓	✓	✓	✓	✓
Carga Mental			✓	✓	✓	✓	✓
Posturas prolongadas			✓	✓	✓	✓	✓
Movimiento Repetitivo			✓	✓	✓	✓	✓
Manipulación de Cargas (Mayores a 25 Kg)			✓	✓	✓	✓	✓
Riesgo de Caidas a Nivel o Alturas			✓	✓	✓	✓	✓
Riesgos Eléctricos							
Izaje de Cargas							
Pinchazos, cortaduras, rasguño			✓	✓	✓	✓	✓
Superficies calientes							
Riesgos Ambientales (Sismo, Inundacion)							
Riesgo Vehicular (Accidentes Transito)							
Zanjas / Huecos							
Robos /Asaltos							
Tareas simultáneas			✓	✓	✓	✓	✓
Riesgo biológico (picadura, mordedura, VIRUS)							
Incendio / Explosión							
VALIDADOR POR (Firma)	DUVAN H	DUVAN H	DUVAN H	DUVAN H	DUVAN H	DUVAN H	DUVAN H

Observaciones Generales

CONSIDERACIÓN

Nota: Se debe realizar la verificación diaria de los riesgos asociados a la tarea contemplados en el numeral 6 y ejecutar los controles necesarios de acuerdo a los establecido en el numeral 1. En el caso de identificar nuevos riesgos durante el proceso de verificación o en caso de cambio de las condiciones de la actividad que se este ejecutando, se deberá realizar un nuevo Analisis de trabajo Seguro, en compañia del SST responsable del área o proyecto, quien será el responsable de su aprobación.

8. OBSERVACIONES GENERALES

CONSORCIO MANTENIMIENTOS MADRID 2025	INFORME No. 04

ANEXO N°4 - Actas COPASST.

Pórticos C&C construcciones	SISTEMA DE GESTION DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SG-SST	Código: PT-SGSST-FO-019
		Versión:02
	ACTA DE REUNION	Fecha: 03/07/2019
		Fecha de Actualización: 30/10/2025

ACTA DE REUNIÓN

COPASST [X] **COMITÉ DE CONVIVENCIA** [ ] **BRIGADA EMERGENCIA** [ ]

Fecha: 18 de Junio	**Lugar:** Oficina Principal	
Hora Inicial: 09:00 AM	**Hora Final:** 12:00 M.	**Acta N°** 15

Agenda:	ASISTENTES:	CARGOS:
1. Apertura del acta anterior.	Leidy Urbano	Principal Admon
2. Seguimiento acciones pendientes.	Dani Mirquez	Suplente Admon
3. Informe de accidentes ocurridos en el mes.	Michael Garcia	Principal Operativo
4. Varios y acciones pendientes.	Javier Rodriguez	Suplente Operativo
5. Definición de fecha próxima reunión.	Omar Hernandez	Coordinador SST
6. Cierre de la reunión.		
7. Firma del acta		

DESARROLLO DE LA AGENDA

1. Apertura del Acta.

Siendo los 9:00 AM del 18 de Junio del 2026, se da inicio a la reunion del COPASST #15, se da lectura al acta anterior.

2. SEGUIMIENTO DE ACCIONES PENDIENTES.

- Se realiza el seguimiento de los llamados de atención por el no uso de Elementos de proteccion personal.

Pórticos C&C construcciones	SISTEMA DE GESTION DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SG-SST	Código: PT-SGSST-FO-019
		Versión:02
	ACTA DE REUNION	Fecha: 03/07/2019
		Fecha de Actualización: 30/10/2025

3. INFORME DE ACCIDENTES OCURRIDOS.

Para el periodo comprendido del 15 de Mayo al 18 de Junio de 2026, no se presentaron accidentes de trabajo.

4. VARIOS Y ACCIONES PENDIENTES.

- Realizar capacitaciones de Responsabilidades
- Realizar seguimientos a llamados de atención por el no uso de EPPs.

5. DEFINICIÓN DE FECHA DE LA PROXIMA REUNIÓN.

Proxima reunión: 16 de Julio
7:00 AM.
Oficina Principal

Pórticos C&C construcciones	SISTEMA DE GESTION DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SG-SST	Código: PT-SGSST-FO-019
		Versión:02
	ACTA DE REUNION	Fecha: 03/07/2019
		Fecha de Actualización: 30/10/2025

6. CIERRE DE LA REUNIÓN.

Se da cierre a la reunion, siendo las 12:00 del medio dia, sin novedad

7. FIRMA DEL ACTA

En constancia firman,

NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA
Sofia Urbano	1073526886	Principal Admon	Sofia Urbano
Dani Mirquez	1105689017	Suplente Admon	Dani Mirquez
Michael Garcia	1000328622	Principal operativo	Michael Garcia
Javier Rodriguez	1048354228	Principal suplente	Javier Rodriguez
Omar Hernandez	1032534140	Coordinador SST	

ANEXO N°5 - Actas COMITÉ DE CONVIVENCIA.

Pórticos C&C construcciones	SISTEMA DE GESTION DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SG-SST	Código: PT-SGSST-FO-019
		Versión:02
	ACTA DE REUNION	Fecha: 03/07/2019
		Fecha de Actualización: 30/10/2025

ACTA DE REUNIÓN

COPASST ☐ **COMITÉ DE CONVIVENCIA** ☒ **BRIGADA EMERGENCIA** ☐

Fecha: 18 de Junio del 2026	**Lugar:** Oficina principal	
Hora Inicial: 7:00 AM	**Hora Final:** 9:00 AM	**Acta N°** 10

Agenda:	ASISTENTES:	CARGOS:
1. Apertura del acta anterior.	Leidy Urbano	Principal Admon
2. Seguimiento acciones pendientes.	Dani Mirquez	Suplente Admon
3. Informe de accidentes ocurridos en el mes.	Michael Garcia	Principal Operativo
4. Varios y acciones pendientes.	Javier Rodriguez	Suplente Operativo
5. Definición de fecha próxima reunión.	Omar Hernandez	Coordinador SST
6. Cierre de la reunión.	/	/
7. Firma del acta		

DESARROLLO DE LA AGENDA

1. Apertura del Acta.

Siendo las 7:00 AM del día 18 de junio del 2026, se da inicio a la reunión del comité de convivencia laboral #10
Se da lectura al acta anterior

2. SEGUIMIENTO DE ACCIONES PENDIENTES.

- Se realiza charla sobre acoso laboral y responsabilidades en CCL.

Pórticos C&C construcciones	SISTEMA DE GESTION DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SG-SST	Código: PT-SGSST-FO-019
		Versión:02
	ACTA DE REUNION	Fecha: 03/07/2019
		Fecha de Actualización: 30/10/2025

3. INFORME DE ACCIDENTES OCURRIDOS.

Durante el periodo comprendido del 18 de mayo al 18 de junio del 2026, NO se presentaron incidentes ni accidentes de Trabajo.

4. VARIOS Y ACCIONES PENDIENTES.

- Pendiente Seguimiento de llamados de atención al personal en obra.

5. DEFINICIÓN DE FECHA DE LA PROXIMA REUNIÓN.

Proxima Reunión: 16 de Julio
9:00 AM
Oficina Principal

Pórticos C&C construcciones	SISTEMA DE GESTION DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SG-SST	Código: PT-SGSST-FO-019
		Versión:02
	ACTA DE REUNION	Fecha: 03/07/2019
		Fecha de Actualización: 30/10/2025

6. CIERRE DE LA REUNIÓN.

Se realiza cierre de la reunión siendo las 9:00 AM, sin novedad.

7. FIRMA DEL ACTA

En constancia firman,

NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA
Sofia Urbano	1073526886	Principal Admon	Sofia Urbano
Dani Marquez	1106689017	Suplente Admon	Dani P Marquez
Michael Garcia	1000328622	Principal Operativo	michael Garcia
Javier Rodriguez	1048354228	Suplente Operativo	Javier Rodriguez
Omar Hernandez	1073253440	Coordinador SST	
/	/	/	

ANEXO N°6 - Actas Brigadas de Emergencia.

Pórticos C&C construcciones	SISTEMA DE GESTION DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SG-SST	Código: PT-SGSST-FO-019
		Versión:02
	ACTA DE REUNION	Fecha: 03/07/2019
		Fecha de Actualización: 30/10/2025

ACTA DE REUNIÓN

COPASST ☐ **COMITÉ DE CONVIVENCIA** ☐ **BRIGADA EMERGENCIA** ☒

Fecha:	18 de Junio	**Lugar:**	Oficina Principal		
Hora Inicial:	7:00 AM	**Hora Final:**	8:30 AM.	**Acta N°**	6

Agenda:	ASISTENTES:	CARGOS:
1. Apertura del acta anterior.	Leidy Urbano	Brigadista.
2. Seguimiento acciones pendientes.	Dani Mirquez	Brigadista
3. Informe de accidentes ocurridos en el mes.	Michael Garcia	Brigadista
4. Varios y acciones pendientes.	Javier Rodriguez	Brigadista
5. Definición de fecha próxima reunión.	Omar Hernandez	Coordinador SST
6. Cierre de la reunión.		
7. Firma del acta		

DESARROLLO DE LA AGENDA

1. Apertura del Acta.

Siendo las 7:00 AM del día 18 de Junio del 2026, se da inicio a la reunion de la brigada de emergencia #.06, Se realiza lectura del acta anterior.

2. SEGUIMIENTO DE ACCIONES PENDIENTES.

- Se realiza charla en obra sobre excavaciones y como manejar las situaciones de alto riesgo.

Pórticos C&C construcciones	SISTEMA DE GESTION DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SG-SST	Código: PT-SGSST-FO-019
		Versión:02
	ACTA DE REUNION	Fecha: 03/07/2019
		Fecha de Actualización: 30/10/2025

3. INFORME DE ACCIDENTES OCURRIDOS.

Durante el periodo comprendido del 21 de Mayo al 18 de Junio del 2026, no se presentaron accidentes ni incidentes de Trabajo

4. VARIOS Y ACCIONES PENDIENTES.

1. Pendiente realizar capacitación en Obra Sobre Como atender emegencias.
2. Pendiente realizar capacitacion Sobre manejo de Cargas

5. DEFINICIÓN DE FECHA DE LA PROXIMA REUNIÓN.

Proxima reunión: 17 de Julio 7:00 AM. Oficina Principal

Pórticos C&C construcciones	SISTEMA DE GESTION DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SG-SST	Código: PT-SGSST-FO-019
		Versión:02
	ACTA DE REUNION	Fecha: 03/07/2019
		Fecha de Actualización: 30/10/2025

6. CIERRE DE LA REUNIÓN.

Se da cierre al acta, siendo las 8:30 AM, Sin novedad.

7. FIRMA DEL ACTA

En constancia firman,

NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA
Sofia Urbano	1073526886	Principal Admon	Sofia Urbano
Dani Marquez	1105689017	Suplente Admon	Dani G. Marquez
Michael Garcia	1000328622	Principal Operativo	Michael Garcia
Javier Rodriguez	1048354228	Suplente Operativo	Javier Rodriguez
Omar Hernandez	1073253440	Coordinador SST	

ANEXO N°7 - Elementos de primeros auxilios - Botiquín y Extintor ABC.

Pórticos C&C construcciones	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SG-SST	Código:PT-SGSST-FOR-015
		Fecha:28/07/2019
	INSPECCION DE EXTINTORES	Versión:02
	PORTICOS C&C CONSTRUCCIONES S.AS.	Fecha de Actualización:07/11/2025

RESPONSABLE DE LA INSPECCION:	Omar Hernandez	FECHA:	30 Junio 2026
CARGO:	Coordinador SST	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	
OBRA/ CENTRO DE TRABAJO:	Alcaldia		

Convenciones: B: Bueno R: Regular M: Malo NC: No Contiene NA: No Aplica

No.	N° DE EXTINTOR	UBICACIÓN PISO	TIPO (Marque con una (X))			CAPACIDAD (Lb)	FECHA PROXIMA RECARGA		CONDICIONES DEL EXTINTOR																					OBSERVACIONES
			SOLKAFLAN	MULTIPROPOSITO	MULTIPROPOSITO		MES	AÑO	ACCESO	VISIBILIDAD	SENALIZACIÓN	PARED ALTURA (1.50 m)	PISO (Base)	LIMPIEZA	ROTULO	CILINDRO	MANOMETRO	PRESION	PIN DE SEGURIDAD	MANGUERA	BOQUILLA	CORNETA	PINTURA	MANIJA DE TRANSPORTE	SELLO DE GARANTIA	LLAVE SPANNER	HACHA	PUERTA	OTROS	
01	01	1er Piso			X	40lb	10	26	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	N/A	N/A	B	B	B	N/A	N/A	N/A		
02																														
03																														
04																														
05																														
06																														
07																														
08																														
09																														
10																														
11																														
12																														
13																														
14																														
15																														

OBSERVACIONES:

Pórticos C&C construcciones	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SG-SST	Código:PT-SGSST-FOR-016
		Fecha:28/07/2019
	INSPECCION A BOTIQUIN	Versión:02
	PORTICOS C&C CONSTRUCCIONES S.A.S	Fecha de Actualización:07/11/2025

Fecha inspección: 30 Junio 2026 Fecha de última Inspección: 16-06-26

Área o sitio de ubicación del Botiquín: Alcaldia

Tipo de Botiquín Fijo ☐ Portátil ☐

Responsable del Botiquín / Cargo: Omar Hernandez - Coordinador

ELEMENTOS	VERIFICACION (Marque con una X) SI	NO	FECHA VENCIMIENTO (si aplica)	DESCRIPCIÓN CONDICIÓN IDENTIFICADA / OBSERVACIÓN
Botiquín ubicado de forma visible y accesible (aplica para botiquín fijo)	X			
Botiquín Señalizado	X			
Material para limpieza y protección de los tejidos:				
Apósitos oclusivos o parche para los ojos	X			
Gasas esterilizadas en paquetes individuales	X			
Espadrapo tipo tela (Grande /pequeño)	X			
Curitas o banditas	X			
Pañitos antisépticos individuales	X			
venda elastica 5" yardas	X			
venda elastica 5x5" yardas	X			
venda elastica 3" yardas	X			
venda elastica 2" yardas	X			
venda algodón laminado 5x5" yardas	X			
venda algodón laminado 4x5" yardas	X			
algodón				
Soluciones para limpieza y desinfección:				
Suero fisiológico para limpieza de herida (250 cc)	X			
Alcohol (350ml)	X			
Isodine Espuma 120 ML	X			
yodopovidona solucion 120 ML	X			
Material para inmovilizar:	X			
Férulas para cuello o collarín (verificar estado y ubicación)	X			
Camilla rígida con cinturones de sujeción (verificar estado y ubicación)	X			

ELEMENTOS	VERIFICACION (Marque con una X) SI	NO	FECHA VENCIMIENTO (si aplica)	DESCRIPCIÓN CONDICIÓN IDENTIFICADA / OBSERVACIÓN
Material de Apoyo:	X			
Guantes de Látex desechables (Caja)	X			
Lagrimas artificiales		X		
Diclofenaco gel 50 gr		X		
Acetaminofen sobre 10		X		
Tijeras	X			
Jeringa		X		
Termómetro	X			
Pito	X			
Linterna	X			
Otros:				

***Nota:** El contenido del botiquín puede variar, de acuerdo, al material suministrado, por tanto se recomienda esta lista de inspección se actualizarse previamente acorde al material suministrado con el fin de verificar el contenido de los botiquines y cotejarse con la lista que contiene el botiquín durante el desarrollo de la inspección.*

Inspecciono DEPARTAMENTO SST

Nombres y Apellidos: Omar Hernandez

Cargo: Coordinador SST

CONSORCIO MANTENIMIENTOS MADRID 2025	INFORME No. 04

ANEXO N°8 - Inspección preoperacional de herramientas manuales.

Pórticos C&C construcciones	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SG-SST	Código:PT-SGSST-FOR-017
		Fecha:05/05/2023
	PORTICOS C&C CONSTRUCCIONES S.A.S	Versión:02
	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL HERRAMIENTAS MANUALES	Fecha de Actualización:07/11/2025

OBRA/PROYECTO:	AlCaldia	FECHA DE INSPECCIÓN:	09-06-26
INSPECCIONADO POR:	Omar Hernandez	CARGO:	Coordinador SST

CRITERIO DE EVALUACIÓN	BUENO	MALO			NO APLICA
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	B	M	N/A	OBSERVACIONES
MACETA					
Mango Correctamente Ajustado					
Estado General					
El Operador Conoce Su Correcto Uso.					
PUNTERO					
Estado General					
ALICATES	1				
Tornillo De Sujeción Se Encuentre Bien Apretado.		X			
Estado En General		X			
El Trabajador Usa La Herramienta Para Lo Que Fue Diseñada		X			
PINZAS					
Quijadas En Buen Estado Sin Desgastes					
Tornillo De Sujeción Se Encuentra En Buen Estado					
NIVEL					
Estado General					
METRO	1				
Estado General		X			
LLAVE DE TUBO					
Quijada Móvil En Buen Estado					
Tuerca De Sujeción Correctamente Ajustada					
Estado Del Mango					
DESTORNILLADOR					
El Mango En Buen Estado No Esta Astillado O Roto					
La Pala Del Destornillador Se Encuentra Se Encuentra En Buen Estado Sin Rebanes Ni Fisuras					
El Colaborador Usa La Herramienta Para Lo Que Fue Diseñada					
PALA	1				
Hoja Cavadora en Buen Estado y Sin Fisuras.		X			
Magos de Agarre en Buen Estado, Sin Fisuras o Desgaste.		X			
Estado General de la Pala.		X			

CRITERIO DE EVALUACIÓN	BUENO	MALO		NO APLICA	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	B	M	N/A	OBSERVACIONES
CARRETILLA	1				
El Mango En Buen Estado No Esta Astillado O Roto		X			
Tornillos Ajustados y en buen estado.		X			
Tolva sin Desformaciones y/o Desgaste.		X			
Llanta Completa sin Deformaciones.		X			
HOYADORA					
Hojas Cavadoras en Buen Estado y Sin Fisuras.					
Magos de Agarre en Buen Estado, Sin Fisuras o Desgaste.					
Estado General de la Hoyadora.					
MANGUERA					
Manguera sin Remiendos y/o añadiduras.					
Estado General de los Empaques.					
Estado General de la Manguera.					
MARTILLO					
Estado de las Orejas (cuñas).					
Mango de Agarre sin Fisuras y/o Desgaste.					
Cabeza en Buen Estado y Funcional.					
BARRA					
Estado General De La Herramienta.					
CIZALLA					
Estado en general					
EXTENSION ELECTRICA					
Toma y estado de los cables					
SERRUCHO/CEGUETA					
El bastidor o marco se encuentra en buen estado, no presenta fisuras , no esta roo o arqueado.					
Las hojas se encuentran con sus dientes y estos estan afilados , no rotos y/o desgastados.					
La hoja se encuentra ajustada en el bastidor.					
La rosca del tornillo de ajuste se encuentra en buen estado.					
La herramienta esta limpia y libre de grasa.					
GENERAL					
Todas las herramientas estan libres de aicetes y materiales deslizantes		X			
Las herramientas se almacenan para evitar deterioro		X			
Las herramientas dañadas o deterioradas se cambian oportunamente		X			
Los colaboradores usan correctamente sus elementos de protección personal		X			

Omar Herandez
FIRMA INSPECTOR SST

Duran Heme.
FIRMA MAESTRO ENCARGADO DE OBRA

CONSORCIO MANTENIMIENTOS MADRID 2025	INFORME No. 04

ANEXO N°9 - Permiso para trabajos en caliente.

1150

Pórticos C&C construcciones	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Código: PT-SGSST-FOR-018
		Fecha: 28/07/2019
	PORTICOS C & C CONSTRUCCIONES S.A.S	Versión: 01
	PERMISO PARA TRABAJOS EN CALIENTE	Fecha de Actualización:07/11/2025

Desde el Día: 07 Mes: 06 Año: 26 Hora: 7:00 Hasta el dia 07 Mes 06 Año 26 Hora 17:00

Área donde se va a realizar el trabajo en caliente: Mantenimientos Madrid.

Propósito del trabajo: Uso de Taladro

LISTA DE VERIFICACION GENERAL	SI	NO
Aislamiento del área donde se ejecutará el trabajo, para evitar el paso de personas o vehículos.	✓	
Hay señalización y/o Delimitación .	✓	
Área libre de solventes, líquidos y/o gases inflamables.		✓
Área libre de materiales combustibles (papel, cartón, plástico, madera).	✓	
Hay Ventilación y/o Extraccion de Gases .		✓
Área libre de sustancias tóxicas	✓	
Se Dispone de Extintor acorde al nivel de Riesgo.	✓	
Interrupción de operaciones peligrosas en el lugar y adyacentes.	✓	

VERIFICACION DE EQUIPOS ESPECIFICOS

SOLDADURA ☐ ESMERIL ☐ TALADRADO ☑ PULIDORA ☐

	C	NC	NA		C	NC	NA
Conexiones Eléctricas Instalaciones En Perfecto Estado (Cables, Tomacorrientes).				Conexiones Eléctricas En Buen Estado.	/		
Cables En Buen Estado Y Sin Añadiduras.				Cables En Buen Estado Y Sin Añadiduras.	/		
Equipo De Soldadura En Buen Estado De Funcionamiento Presencia De Polo A Tierra.				Equipo Con Guardas De Seguridad.	/		

SANCIONES

El incumplimiento de alguna de las normas por parte de los trabajadores involucrados en el presente permiso genera las siguientes consecuencias:
1. Se suspende de inmediato la vigencia del permiso.
2. De acuerdo a el riesgo que represente, se puede retirar a el trabajador de sus labores en la empresa.
3. Su reincidencia implica suspender la orden de compra para empresas contratistas.

EPP REQUERIDOS

Careta Para Soldador				Careta para Pulir			✓
Guantes de Carnaza				Guantes de Carnaza	✓		
Peto de Carnaza				Protector Auditivo	✓		
Otro, Cual?							

EN EL OPERARIO	C	NC	NA
¿Se tienen los elementos de protección personal apropiados y en buen estado para realizar el trabajo (Camisa manga larga, Protección facial, Protección visual, monja, Botas de seguridad para soldador, Guantes, polainas de carnaza, delantal)?	✓		
El trabajador cuenta con EPP requeridos para cada equipo?	✓		
Las puestas a tierra están habilitadas e Instaladas?	✓		
El trabajador cuenta con protección respiratoria para gases y humos de soldadura?			✓
DOCUMENTOS			
Se ha verificado la afiliación vigente a la seguridad social de las personas directas y contratistas. (Anexar Evidencias)	✓		
He verificado el buen estado de las herramientas y equipos a utilizar.	✓		
El trabajador esta capacitado para realizar la actividad.	✓		
PERMISOS			
Se han elaborado permisos adicionales requeridos por la labor programada?	✓		
Requiere permiso de trabajo en alturas ?			✓

OBSERVACIONES:

EL INCUMPLIMIENTO DE LAS ANTERIORES RECOMENDACIONES GENERA CANCELACIÓN INMEDIATA DE ESTE PERMISO

Cargo	Firma del Encargado de Ejecutar la Labor.	Encargado de Supervisar el Trabajo por Parte de Planta Física, o Encargado de la Empresa.	Encargado SST
Operario		Duvan Hern.	
RESPONSABILIDAD	Me responsabilizo a cumplir las instrucciones aquí emitidas. Acepto la cancelación del trabajo en caso contrario.	Me responsabilizo por hacer cumplir y apoyar las normas emitidas por Seguridad y Salud en el Trabajo.	

1151

Pórticos C&C construcciones	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Código: PT-SGSST-FOR-018
		Fecha: 28/07/2019
	PORTICOS C & C CONSTRUCCIONES S.A.S	Versión: 01
	PERMISO PARA TRABAJOS EN CALIENTE	Fecha de Actualización:07/11/2025

Desde el Día: 01 Mes: 06 Año: 26 Hora: ____ Hasta el dia 07 Mes 06 Año 26 Hora ____

Área donde se va a realizar el trabajo en caliente: Fachada Fiscalia

Propósito del trabajo: CORTE DE MATERIAL

LISTA DE VERIFICACION GENERAL	SI	NO
Aislamiento del área donde se ejecutará el trabajo, para evitar el paso de personas o vehículos.	/	
Hay señalización y/o Delimitación .	/	
Área libre de solventes, líquidos y/o gases inflamables.	/	
Área libre de materiales combustibles (papel, cartón, plástico, madera).	/	
Hay Ventilación y/o Extraccion de Gases .	/	
Área libre de sustancias tóxicas	/	
Se Dispone de Extintor acorde al nivel de Riesgo.	/	
Interrupción de operaciones peligrosas en el lugar y adyacentes.		/

VERIFICACION DE EQUIPOS ESPECIFICOS

SOLDADURA ☐ ESMERIL ☐ TALADRADO ☒ PULIDORA ☒

	C	NC	NA		C	NC	NA
Conexiones Eléctricas Instalaciones En Perfecto Estado (Cables, Tomacorrientes).				Conexiones Eléctricas En Buen Estado.	/		
Cables En Buen Estado Y Sin Añadiduras.				Cables En Buen Estado Y Sin Añadiduras.	/		
Equipo De Soldadura En Buen Estado De Funcionamiento Presencia De Polo A Tierra.				Equipo Con Guardas De Seguridad.	/		
EPP REQUERIDOS							
Careta Para Soldador				Careta para Pulir			
Guantes de Carnaza				Guantes de Carnaza			
Peto de Carnaza				Protector Auditivo			
Otro, Cual?							

SANCIONES

El incumplimiento de alguna de las normas por parte de los trabajadores involucrados en el presente permiso genera las siguientes consecuencias:
1. Se suspende de inmediato la vigencia del permiso.
2. De acuerdo a el riesgo que represente, se puede retirar a el trabajador de sus labores en la empresa.
3. Su reincidencia implica suspender la orden de compra para empresas contratistas.

EN EL OPERARIO	C	NC	NA
¿Se tienen los elementos de protección personal apropiados y en buen estado para realizar el trabajo (Camisa manga larga, Protección facial, Protección visual, monja, Botas de seguridad para soldador, Guantes, polainas de carnaza, delantal)?	/		
El trabajador cuenta con EPP requeridos para cada equipo?	/		
Las puestas a tierra están habilitadas e Instaladas?	/		
El trabajador cuenta con protección respiratoria para gases y humos de soldadura?			
DOCUMENTOS			
Se ha verificado la afiliación vigente a la seguridad social de las personas directas y contratistas. (Anexar Evidencias)	/		
He verificado el buen estado de las herramientas y equipos a utilizar.	/		
El trabajador esta capacitado para realizar la actividad.	/		
PERMISOS			
Se han elaborado permisos adicionales requeridos por la labor programada?	/		
Requiere permiso de trabajo en alturas ?			/

OBSERVACIONES:

EL INCUMPLIMIENTO DE LAS ANTERIORES RECOMENDACIONES GENERA CANCELACIÓN INMEDIATA DE ESTE PERMISO

Cargo	Firma del Encargado de Ejecutar la Labor.	Encargado de Supervisar el Trabajo por Parte de Planta Física, o Encargado de la Empresa.	Encargado SST
A.Y	JOSE AROUS R.	Duvan. Hern..	
RESPONSABILIDAD	Me responsabilizo a cumplir las instrucciones aquí emitidas. Acepto la cancelación del trabajo en caso contrario.	Me responsabilizo por hacer cumplir y apoyar las normas emitidas por Seguridad y Salud en el Trabajo.	

1152

Pórticos C&C construcciones	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Código: PT-SGSST-FOR-018
		Fecha: 28/07/2019
	PORTICOS C & C CONSTRUCCIONES S.A.S	Versión: 01
	PERMISO PARA TRABAJOS EN CALIENTE	Fecha de Actualización:07/11/2025

Desde el Día: 08 Mes: 06 Año: 26 Hora: 7:00 Hasta el dia 14 Mes 06 Año 26 Hora 17:00

Área donde se va a realizar el trabajo en caliente: Alcaldía

Propósito del trabajo: Recubrimiento de Superboard, corte de material.

LISTA DE VERIFICACION GENERAL	SI	NO
Aislamiento del área donde se ejecutará el trabajo, para evitar el paso de personas o vehículos.	✓	
Hay señalización y/o Delimitación .	✓	
Área libre de solventes, líquidos y/o gases inflamables.	✓	
Área libre de materiales combustibles (papel, cartón, plástico, madera).	✓	
Hay Ventilación y/o Extraccion de Gases .	✓	
Área libre de sustancias tóxicas	✓	
Se Dispone de Extintor acorde al nivel de Riesgo.	✓	
Interrupción de operaciones peligrosas en el lugar y adyacentes.	✓	

VERIFICACION DE EQUIPOS ESPECIFICOS

SOLDADURA ☐ ESMERIL ☐ TALADRADO ☒ PULIDORA ☒

	C	NC	NA		C	NC	NA
Conexiones Eléctricas Instalaciones En Perfecto Estado (Cables, Tomacorrientes).				Conexiones Eléctricas En Buen Estado.	✓		
Cables En Buen Estado Y Sin Añadiduras.				Cables En Buen Estado Y Sin Añadiduras.	✓		
Equipo De Soldadura En Buen Estado De Funcionamiento Presencia De Polo A Tierra.				Equipo Con Guardas De Seguridad.	✓		

SANCIONES

El incumplimiento de alguna de las normas por parte de los trabajadores involucrados en el presente permiso genera las siguientes consecuencias:
1. Se suspende de inmediato la vigencia del permiso.
2. De acuerdo a el riesgo que represente, se puede retirar a el trabajador de sus labores en la empresa.
3. Su reincidencia implica suspender la orden de compra para empresas contratistas.

EPP REQUERIDOS

Careta Para Soldador				Careta para Pulir			
Guantes de Carnaza				Guantes de Carnaza			
Peto de Carnaza				Protector Auditivo			
Otro, Cual?							

EN EL OPERARIO	C	NC	NA
¿Se tienen los elementos de protección personal apropiados y en buen estado para realizar el trabajo (Camisa manga larga, Protección facial, Protección visual, monja, Botas de seguridad para soldador, Guantes, polainas de carnaza, delantal)?	✓		
El trabajador cuenta con EPP requeridos para cada equipo?	✓		
Las puestas a tierra están habilitadas e Instaladas?	—		
El trabajador cuenta con protección respiratoria para gases y humos de soldadura?			✓
DOCUMENTOS			
Se ha verificado la afiliación vigente a la seguridad social de las personas directas y contratistas. (Anexar Evidencias)	✓		
He verificado el buen estado de las herramientas y equipos a utilizar.	✓		
El trabajador esta capacitado para realizar la actividad.	✓		
PERMISOS			
Se han elaborado permisos adicionales requeridos por la labor programada?			—
Requiere permiso de trabajo en alturas ?			—

OBSERVACIONES:

EL INCUMPLIMIENTO DE LAS ANTERIORES RECOMENDACIONES GENERA CANCELACIÓN INMEDIATA DE ESTE PERMISO

Cargo	Firma del Encargado de Ejecutar la Labor.	Encargado de Supervisar el Trabajo por Parte de Planta Física, o Encargado de la Empresa.	Encargado SST
Ay	Javier Rodriguez	Duran Hernan	
RESPONSABILIDAD	Me responsabilizo a cumplir las instrucciones aquí emitidas. Acepto la cancelación del trabajo en caso contrario.	Me responsabilizo por hacer cumplir y apoyar las normas emitidas por Seguridad y Salud en el Trabajo.	

CONSORCIO MANTENIMIENTOS MADRID 2025	INFORME No. 04

ANEXO N°10 - Inspección de EPPS.

Pórticos	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Código:PT-SGSST-FO-046
		Fecha:28/07/2019
	FORMATO DE INSPECCION DE EPP	Versión:02
		Fecha de Actualización:31/10/2025

FECHA DE INSPECCION:	16-06-2026	OBRA Y/O PROYECTO:	El Loreto 2
REALIZADO POR:	Omar Hernandez	CARGO:	Coordinador SST

Convenciones: B: Bueno R: Regular M: Malo NC: No Cumple NA: No Aplica

ITEM	NOMBRE DEL COLABORADOR	CARGO	TIPO DE ELEMENTO DE PROTECCION PERSONAL QUE DEBE USAR																																OBSERVACIONES
			CASCO + BARBUQUEJO					GAFAS					PROT. AUDITIVA					TAPABOCAS					DOTACIÓN					GUANTES					BOTAS DE SEGURIDAD					
			B	R	M	NC	NA	B	R	M	NC	NA	B	R	M	NC	NA	B	R	M	NC	NA	B	R	M	NC	NA	B	R	M	NC	NA	B	R	M	NC	NA	
1	Ferney Baron	Oficial	/					/					/					/					/					/					/					
2	Marco Baron	Maestro	/					/					/					/					/					/					/					
3	William Navarrete	Ayudante	/					/					/					/					/					/					/					
4																																					
5																																					
6																																					
7																																					
8																																					
9																																					
10																																					
11																																					
12																																					
13																																					
14																																					
15																																					
16																																					
17																																					
18																																					
19																																					
20																																					

OBSERVACIONES:

1154

Pórticos	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Código:PT-SGSST-FO-046
		Fecha:28/07/2019
	FORMATO DE INSPECCION DE EPP	Versión:02
		Fecha de Actualización:31/10/2025

FECHA DE INSPECCION:	16-06-2026	OBRA Y/O PROYECTO:	Mantenimientos Madrid
REALIZADO POR:	Omar Hernandez	CARGO:	Coordinador SST

Convenciones: B: Bueno R: Regular M: Malo NC: No Cumple NA: No Aplica

ITEM	NOMBRE DEL COLABORADOR	CARGO	TIPO DE ELEMENTO DE PROTECCION PERSONAL QUE DEBE USAR																																OBSERVACIONES
			CASCO + BARBUQUEJO					GAFAS					PROT. AUDITIVA					TAPABOCAS					DOTACIÓN					GUANTES					BOTAS DE SEGURIDAD					
			B	R	M	NC	NA	B	R	M	NC	NA	B	R	M	NC	NA	B	R	M	NC	NA	B	R	M	NC	NA	B	R	M	NC	NA	B	R	M	NC	NA	
1	Cherris Barreto	Oficial	✓					✓					✓					✓					✓					✓					✓					
2	Jose Luis Rey	Oficial	✓					✓					✓					✓					✓					✓					✓					
3	Carlos Alfonso	Oficial	✓					✓					✓					✓					✓					✓					✓					
4	Javier Rodriguez	Ayudante	✓					✓					✓					✓					✓					✓					✓					
5	Jose Araujo	Ayudante	✓					✓					✓					✓					✓					✓					✓					
6	Duvan Rodriguez	Oficial	✓					✓					✓					✓					✓					✓					✓					
7	Javier Fuerte	Oficial	✓					✓					✓					✓					✓					✓					✓					
8	Duvian Henao	Maestro	✓					✓					✓					✓					✓					✓					✓					
9	Michael Garcia	Ayudante	✓					✓					✓					✓					✓					✓					✓					
10																																					
11																																					
12																																					
13																																					
14																																					
15																																					
16																																					
17																																					
18																																					
19																																					
20																																					

OBSERVACIONES:

Pórticos CMC CONSTRUCTIONS	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Código:PT-SGSST-FO-046
		Fecha:28/07/2019
	FORMATO DE INSPECCION DE EPP	Versión:02
		Fecha de Actualización:31/10/2025

FECHA DE INSPECCION:	16-06-2026	OBRA Y/O PROYECTO:	Mantenimientos Madrid
REALIZADO POR:	Omar Hernandez	CARGO:	Coordinador SST

Convenciones: B: Bueno R: Regular M: Malo NC: No Cumple NA: No Aplica

ITEM	NOMBRE DEL COLABORADOR	CARGO	TIPO DE ELEMENTO DE PROTECCION PERSONAL QUE DEBE USAR																																OBSERVACIONES
			CASCO + BARBUQUEJO					GAFAS					PROT. AUDITIVA					TAPABOCAS					DOTACIÓN					GUANTES					BOTAS DE SEGURIDAD					
			B	R	M	NC	NA	B	R	M	NC	NA	B	R	M	NC	NA	B	R	M	NC	NA	B	R	M	NC	NA	B	R	M	NC	NA	B	R	M	NC	NA	
1	Cesar Espitia	Instalador	/					/					/					/					/					/					/					
2	Jose Reina	Instalador	/					/					/					/					/					/					/					
3	Hernan Ortiz	Instalador	/					/					/					/					/					/					/					
4																																					
5																																					
6																																					
7																																					
8																																					
9																																					
10																																					
11																																					
12																																					
13																																					
14																																					
15																																					
16																																					
17																																					
18																																					
19																																					
20																																					

OBSERVACIONES:

Pórticos	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Código:PT-SGSST-FO-046
		Fecha:28/07/2019
	FORMATO DE INSPECCION DE EPP	Versión:02
		Fecha de Actualización:31/10/2025

FECHA DE INSPECCION:	16-06-2026	OBRA Y/O PROYECTO:	El Loreto 2
REALIZADO POR:	Omar Hernandez	CARGO:	Coordinador SST

Convenciones: B: Bueno R: Regular M: Malo NC: No Cumple NA: No Aplica

ITEM	NOMBRE DEL COLABORADOR	CARGO	TIPO DE ELEMENTO DE PROTECCION PERSONAL QUE DEBE USAR																																OBSERVACIONES
			CASCO + BARBUQUEJO					GAFAS					PROT. AUDITIVA					TAPABOCAS					DOTACIÓN					GUANTES					BOTAS DE SEGURIDAD					
			B	R	M	NC	NA	B	R	M	NC	NA	B	R	M	NC	NA	B	R	M	NC	NA	B	R	M	NC	NA	B	R	M	NC	NA	B	R	M	NC	NA	
1	Wilson Castillo	Instalador	/					/					/					/					/					/					/					
2	Alfonso Mora	Instalador	/					/					/					/					/					/					/					
3	Juan Carlos H	Instalador	/					/					/					/					/					/					/					
4																																					
5																																					
6																																					
7																																					
8																																					
9																																					
10																																					
11																																					
12																																					
13																																					
14																																					
15																																					
16																																					
17																																					
18																																					
19																																					
20																																					

OBSERVACIONES:

157

Pórticos	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Código:PT-SGSST-FO-046
		Fecha:28/07/2019
	FORMATO DE INSPECCION DE EPP	Versión:02
		Fecha de Actualización:05/11/2025

FECHA DE INSPECCION:	16-06-2026	OBRA Y/O PROYECTO:	Mantenimientos Madrid
REALIZADO POR:	Omar Hernandez	CARGO:	Coordinador SST

Convenciones: B: Bueno R: Regular M: Malo NC: No Cumple NA: No Aplica

ITEM	NOMBRE DEL COLABORADOR	CARGO	TIPO DE ELEMENTO DE PROTECCION PERSONAL QUE DEBE USAR																														OBSERVACIONES
			CASCO + BARBUQUEJO					GAFAS					PROT. AUDITIVA					TAPABOCAS					DOTACIÓN					GUANTES					BOTAS DE SEGURIDAD					
			B	R	M	NC	NA	B	R	M	NC	NA	B	R	M	NC	NA	B	R	M	NC	NA	B	R	M	NC	NA	B	R	M	NC	NA	B	R	M	NC	NA	
1	Yerson Diaz	Soldador	/					/					/	/				/	/				/	/				/					/					
2	Ingrid Ramos	Ayudante	/					/					/	/				/	/				/	/				/					/					
3	Hector Diaz	Soldador	/					/					/	/				/	/				/	/				/					/	/				
4																																					
5																																					
6																																					
7																																					
8																																					
9																																					
10																																					
11																																					
12																																					
13																																					
14																																					
15																																					
16																																					
17																																					
18																																					
19																																					
20																																					

OBSERVACIONES:

1158

CONSORCIO MANTENIMIENTOS MADRID 2025	INFORME No. 04

ANEXO N°11 - Registro de entrega de EPPS.

Pórticos

SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

REGISTRO DE ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL Y/ DOTACION

Código:	PT-SGSST-FO-032
Fecha:	15/07/2022
Versión:	01
Fecha de Actualización:	30/10/2026

DATOS DEL TRABAJADOR					
NOMBRE Y APELLIDOS:	Cherris Alexander Barreto Cortes	CARGO:	Oficial de construcción	FECHA INGRESO:	20/07/2025
Nº DE CEDULA:	3367917	PROYECYO:	Cerramiento PTAR - Mantenimientos.		

ITEM	PROTECCIÓN DE PIES				PROTECCIÓN RESPIRATORIA				PROT. AUDITIVA		PROTECCIÓN FACIALY OCULAR			PROTECCIÓN DE MANOS					DOTACIÓN					PROTECCIÓN CABEZA		FECHA DE ENTREGA	TIPO DE ENTREGA			ENTREGÓ EPP		FIRMA
	BOTAS CAUCHO	BOTAS DIELECTRICAS	BOTAS MATERIAL	OTRO	TAPABOCAS DESECHABLE	TAPABOCAS N95	TAPABOCAS INDUSTRIAL	MASCARA FILTRO	TAPAOIDOS DE INSERCION	TAPAOIDOS DECOPA	CARETA	MONOGAFAS OSCURAS	MONOGAFAS TRANSPARENTES	GUANTE CARNAZA	GUANTES CAUCHO/ LATEX	GUANTE NITRILO	GUANTE VAQUETA	GUANTES NAILON CON RECUBRIMIENTO DE NITRILO	CAMISA MANGA LARGA	PANTALON /JEAN	CHAQUETA	PETO SOLDADOR	OTRO	CASCO	BARBUQUEJO		ORDINARIA	DESGASTE	PERDIDA	SI	NO	
1							2		1	1		1		1	1				1					1		16-01-2026	✓			✓		
2																										23-01-2026	✓			✓		
3																										03-02-2026	✓			✓		
4									1			1				1										06-03-26	✓			✓		
5							2					1														16-03-26	✓			✓		
6							2		1			1				1										15-03-26	✓			✓		
7									1			1				1	1		1	1					1	20-04-26		✓		✓		
8									1							1										05-05-26	✓			✓		
9					2				1			1				1	1								1	11-05-26	✓			✓		
10							1								1											23-05-26	✓			✓		
11															1	1										09-06-26						
12																1										17-06-26						
13																																
14																																
15																																
16																																
17																																
18																																
19																																
20																																
21																																
22																																
23																																
24																																
25																																
26																																
27																																
28																																
29																																
30																																

RESPONSABLE ENTREGA:	Omar Hernandez.

Pórticos
CMC Construcciones

SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

REGISTRO DE ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL Y/ DOTACION

Código:	PT-SGSST-FO-032
Fecha:	15/07/2022
Versión:	01
Fecha de Actualización:	30/10/2025

DATOS DEL TRABAJADOR

NOMBRE Y APELLIDOS:	Jose Luis Real Quintero	CARGO:	Oficial	FECHA INGRESO:	23/04/2026
Nº DE CEDULA:	1045516640	PROYECYO:	Fiscalia		

ITEM	PROTECCIÓN DE PIES				PROTECCIÓN RESPIRATORIA				PROT. AUDITIVA		PROTECCIÓN FACIAL Y OCULAR			PROTECCIÓN DE MANOS					DOTACIÓN					PROTECCIÓN CABEZA		FECHA DE ENTREGA	TIPO DE ENTREGA			ENTREGÓ EPP		FIRMA
	BOTAS CAUCHO	BOTAS DIELECTRICAS	BOTAS MATERIAL	OTRO	TAPABOCAS DESECHABLE	TAPABOCAS N95	TAPABOCAS INDUSTRIAL	MASCARA FILTRO	TAPAOIDOS DE INSERCION	TAPAOIDOS DECOPA	CARETA	MONOGAFAS OSCURAS	MONOGAFAS TRANSPARENTES	GUANTE CARNAZA	GUANTES CAUCHO LATEX	GUANTE NITRILO	GUANTE VAQUETA	GUANTES MARIGOLD CON RECUBRIMIENTO DE NITRILO	CAMISA MANGA LARGA	PANTALON JEAN	CHAQUETA	PETO SOLDADOR	OTRO	CASCO	BARBUQUEJO		ORDINARIA	DESGASTE	PERDIDA	SI	NO	
1					2				1				1			1	1									13/05/26				X		
2					1											1										22/05/26				X		
3																																
4																																
5																																
6																																
7																																
8																																
9																																
10																																
11																																
12																																
13																																
14																																
15																																
16																																
17																																
18																																
19																																
20																																
21																																
22																																
23																																
24																																
25																																
26																																
27																																
28																																
29																																
30																																

RESPONSABLE ENTREGA: Laura Cardenas

Pórticos

SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

REGISTRO DE ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL Y/ DOTACION

Código:	PT-GGSST-FO-032
Fecha:	15/07/2022
Versión:	01
Fecha de Actualización:	30/10/2025

DATOS DEL TRABAJADOR

NOMBRE Y APELLIDOS: Carlos Alfonso Manrique Triviño — CARGO: Oficial de Construcción — FECHA INGRESO: 04-02-2025

Nº DE CEDULA: 1 073 231 764 — PROYECTO: Oficina, Mantenimiento Madrid.

ITEM	PROTECCIÓN DE PIES				PROTECCIÓN RESPIRATORIA				PROT. AUDITIVA		PROTECCIÓN FACIAL Y OCULAR			PROTECCIÓN DE MANOS					DOTACIÓN					PROTECCIÓN CABEZA		FECHA DE ENTREGA	TIPO DE ENTREGA			ENTREGÓ EPP		FIRMA
	BOTAS CAUCHO	BOTAS DIELECTRICAS	BOTAS MATERIAL	OTRO	TAPABOCAS DESECHABLE	TAPABOCAS N95	TAPABOCAS INDUSTRIAL	MASCARA FILTRO	TAPAOIDOS DE INSERCION	TAPAOIDOS DECOPA	CARETA	MONOGAFAS OSCURAS	MONOGAFAS TRANSPARENTES	GUANTE CARNAZA	GUANTES CAUCHO LATEX	GUANTE NITRILO	GUANTE VAQUETA	GUANTES NARANJA CON RECUBRIMIENTO DE NITRILO	CAMISA MANGA LARGA	PANTALON JEAN	CHAQUETA	PETO SOLDADOR	OTRO	CASCO	BARBUQUEJO		ORDINARIA	DESGASTE	PERDIDA	SI	NO	
1					3				1			1			1	1	1		1							22-01/2026	✓			✓		Carlos Manrique
2					2				1			1			1	1	1									03-02/2026		✓		✓		Carlos Manrique
3									1			1				1										06-03-26		—		—		Carlos Manrique
4					.		2					1														10-02-26		—		—		Carlos Manrique
5							2					1			1	1										13-03-26		—		—		Carlos Manrique
6							2		1			1			1	1										07-03-26		—		—		Carlos Manrique
7							2		1						1	1										15-04-26		—		—		Carlos Manrique
8					2				1				1			1	1									13-05-26		—		—		Carlos Manrique
9					1								1			1				1						21-05-26		—		✓		Carlos Manrique
10																																
11																																
12																																
13																																
14																																
15																																
16																																
17																																
18																																
19																																
20																																
21																																
22																																
23																																
24																																
25																																
26																																
27																																
28																																
29																																
30																																

RESPONSABLE ENTREGA: Omar Hernandez

1162

Pórticos	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Código:PT-SGSST-FO-032
		Fecha:15/07/2022
	REGISTRO DE ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL Y/ DOTACION	Versión:01
		Fecha de Actualización:30/10/2025

DATOS DEL TRABAJADOR	NOMBRE Y APELLIDOS:	Javier Rodriguez	CARGO:	Ayudante de construcción	FECHA INGRESO:	27/08/2025
	Nº DE CEDULA:	1047655514	PROYECYO:	Cerramiento PTAR		

ITEM	PROTECCIÓN DE PIES				PROTECCIÓN RESPIRATORIA				PROT. AUDITIVA		PROTECCIÓN FACIALY OCULAR			PROTECCIÓN DE MANOS					DOTACIÓN					PROTECCIÓN CABEZA		FECHA DE ENTREGA	TIPO DE ENTREGA			ENTREGÓ EPP		FIRMA
	BOTAS CAUCHO	BOTAS DIELECTRICAS	BOTAS MATERIAL	OTRO	TAPABOCAS DESECHABLE	TAPABOCAS N95	TAPABOCAS INDUSTRIAL	MASCARA FILTRO	TAPAOIDOS DE INSERCION	TAPAOIDOS DECOPA	CARETA	MONOGAFAS OSCURAS	MONOGAFAS TRANSPARENTES	GUANTE CARNAZA	GUANTES CAUCHO/ LATEX	GUANTE NITRILO	GUANTE VAQUETA	GUANTES NAILON CON RECUBRIMIENTO DE NITRILO	CAMISA MANGA LARGA	PANTALON JEAN	CHAQUETA	PETO SOLDADOR	OTRO	CASCO	BARBUQUEJO		ORDINARIA	DESGASTE	PERDIDA	SI	NO	
1									2				1		1	1	1		1					1		23-01-2026						Javier Rodriguez
2													1		1	1	1									03-02-2026						Javier Rodriguez
3									2						1	1	1									17-02-2026						Javier Rodriguez
4													1			1										03-03-26						
5									1							1										09-03-26						
6																1										25-03-26						
7					2				1			1			1	1	1								1	20-04-26						
8																			1	1						05-05-26						
9					2				1							1										19-05-26						
10												1							1	1						03-06-26				/		
11																																
12																																
13																																
14																																
15																																
16																																
17																																
18																																
19																																
20																																
21																																
22																																
23																																
24																																
25																																
26																																
27																																
28																																
29																																
30																																

RESPONSABLE ENTREGA:	Omar Hernandez

163

Pórticos

SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

REGISTRO DE ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL Y/ DOTACION

Código:	PT-SGSST-FO-032
Fecha:	15/07/2022
Versión:	01
Fecha de Actualización:	30/10/2025

DATOS DEL TRABAJADOR

NOMBRE Y APELLIDOS:	Jose Algenis Arroyo	CARGO:		FECHA INGRESO:	04-03-76
Nº DE CEDULA:	PPT - 6167520	PROYECYO:			

ITEM	PROTECCIÓN DE PIES				PROTECCIÓN RESPIRATORIA				PROT. AUDITIVA		PROTECCIÓN FACIAL Y OCULAR			PROTECCIÓN DE MANOS					DOTACIÓN					PROTECCIÓN CABEZA		FECHA DE ENTREGA	TIPO DE ENTREGA			ENTREGÓ EPP		FIRMA
	BOTAS CAUCHO	BOTAS DIELECTRICAS	BOTAS MATERIAL	OTRO	TAPABOCAS DESECHABLE	TAPABOCAS N95	TAPABOCAS INDUSTRIAL	MASCARA FILTRO	TAPAOIDOS DE INSERCION	TAPAOIDOS DE COPA	CARETA	MONOGAFAS OSCURAS	MONOGAFAS TRANSPARENTES	GUANTE CARNAZA	GUANTES CAUCHO LATEX	GUANTE NITRILO	GUANTE VAQUETA	GUANTES NYLON CON RECUBRIMIENTO DE NITRILO	CAMISA MANGA LARGA	PANTALON JEAN	CHAQUETA	PETO SOLDADOR	OTRO	CASCO	BARBUQUEJO		ORDINARIA	DESGASTE	PERDIDA	SI	NO	
1									1			1	1		1	1			1					1		17-01-26	✓					Jose Arroyo
2									1			1	1		1	1										27-03-26		✓		✓		Jose Arroyo
3							2					1				1										15-04-26						Jose Arroyo
4							2					1				1										11-05-26						Jose Arroyo
5																			1							03-06-26	✓			✓		Jose Arroyo
6																				1						04-06-26						Jose Arroyo
7																																
8																																
9																																
10																																
11																																
12																																
13																																
14																																
15																																
16																																
17																																
18																																
19																																
20																																
21																																
22																																
23																																
24																																
25																																
26																																
27																																
28																																
29																																
30																																

RESPONSABLE ENTREGA: Omar Hernandez

Pórticos

SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

REGISTRO DE ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL Y/ DOTACION

Código:PT-SGSST-FO-032	
Fecha:15/07/2022	
Versión:01	
Fecha de Actualización:30/10/2025	

DATOS DEL TRABAJADOR

NOMBRE Y APELLIDOS:	Duvan Rodriguez Baca	CARGO:	Oficial de construccion	FECHA INGRESO:	30-07-2025
Nº DE CEDULA:	1065 246 449	PROYECYO:	Cerramiento PTAR - TAMOS Mantenimientos Madrid		

ITEM	PROTECCIÓN DE PIES				PROTECCIÓN RESPIRATORIA				PROT. AUDITIVA		PROTECCIÓN FACIAL Y OCULAR			PROTECCIÓN DE MANOS					DOTACIÓN					PROTECCIÓN CABEZA		FECHA DE ENTREGA	TIPO DE ENTREGA			ENTREGÓ EPP		FIRMA
	BOTAS CAUCHO	BOTAS DIELECTRICAS	BOTAS MATERIAL	OTRO	TAPABOCAS DESECHABLE	TAPABOCAS N95	TAPABOCAS INDUSTRIAL	MASCARA FILTRO	TAPAOIDOS DE INSERCION	TAPAOIDOS DECOPA	CARETA	MONOGAFAS OSCURAS	MONOGAFAS TRANSPARENTES	GUANTE CARNAZA	GUANTES CAUCHO/ LATEX	GUANTE NITRILO	GUANTE VAQUETA	GUANTES NAILON CON RECUBRIMIENTO DE NITRILO	CAMISA MANGA LARGA	PANTALON JEAN	CHAQUETA	PETO SOLDADOR	OTRO	CASCO	BARBUQUEJO		ORDINARIA	DESGASTE	PERDIDA	SI	NO	
1							2	1				1			1											13-01-26	✓			—		Duvan
2							2	1	1			1				1	1									23-01-26	✓			✓		Duvan
3							2	1					1		1	1	1									24-01-26	✓			✓		Duvan
4																										03-02-26	✓			✓		Duvan
5							2		1				1			1	1									25-03-26	—			—		Duvan
6									1			1				1										08-04-26						Duvan
7							2		1			1				1	1								1	11-05-26						Duvan
8																			1	1						06-06-26	✓			—		Duvan Ra
9																																
10																																
11																																
12																																
13																																
14																																
15																																
16																																
17																																
18																																
19																																
20																																
21																																
22																																
23																																
24																																
25																																
26																																
27																																
28																																
29																																
30																																

RESPONSABLE ENTREGA: Omar Hernandez

1165

Pórticos

SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

REGISTRO DE ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL Y/ DOTACION

Código:PT-SGSST-FO-032	
Fecha:15/07/2022	
Versión:01	
Fecha de Actualización:30/10/2025	

DATOS DEL TRABAJADOR

NOMBREY APELLIDOS:	Sawer Jamir Fuerte Cave	CARGO:	Ayudante Cangrh	FECHA INGRESO:	13-01-2026
Nº DE CEDULA:	1066739705	PROYECYO:	Mantenimientos Medio		

ITEM	PROTECCIÓN DE PIES				PROTECCIÓN RESPIRATORIA				PROT. AUDITIVA		PROTECCIÓN FACIALY OCULAR			PROTECCIÓN DE MANOS					DOTACIÓN					PROTECCIÓN CABEZA		FECHA DE ENTREGA	TIPO DE ENTREGA			ENTREGÓ EPP		FIRMA
	BOTAS CAUCHO	BOTAS DIELECTRICAS	BOTAS MATERIAL	OTRO	TAPABOCAS DESECHABLE	TAPABOCAS N95	TAPABOCAS INDUSTRIAL	MASCARA FILTRO	TAPAOIDS DE INSERCION	TAPAOIDS DECOPA	CARETA	MONOGAFAS OSCURAS	MONOGAFAS TRANSPARENTES	GUANTE CARNAZA	GUANTES CAUCHO LATEX	GUANTE NITRILO	GUANTE VAQUETA	GUANTES NAILON CON RECUBRIMIENTO DE NITRILO	CAMISA MANGA LARGA	PANTALON JEAN	CHAQUETA	PETO SOLDADOR	OTRO	CASCO	BARBUQUEJO		ORDINARIA	DESGASTE	PERDIDA	SI	NO	
1							2		1			1			1	1	1		1					1		13-01-2026	✓			✓		Sawer F.C.
2							2					1			1	1										23-01-2026		✓		✓		Sawer F.C.
3							2		1			1			1	1	1		1					1		03-02-2026		✓		✓		Sawer F.C.
4															1	1										17-02-2026	✓			✓		Sawer F.C.
5							2									1										03-03-26	✓		✓			Sawer F.C.
6									1							1										09-03-26	✓		✓			Sawer F.C.
7							2									1										17-03-26						Sawer F.C.
8							2		1						1	1										11-04-26						Sawer F.C.
9							2		1			1				1	1								1	11-05-26						Sawer F.C.
10									1				1			1			1	1						18-05-26						Sawer F.C.
11															1	1										4-06-26						Sawer F.C.
12																1										17-06-26						Sawer F.C.
13																																
14																																
15																																
16																																
17																																
18																																
19																																
20																																
21																																
22																																
23																																
24																																
25																																
26																																
27																																
28																																
29																																
30																																

RESPONSABLE ENTREGA: Omar Hernandez

1166

Pórticos

SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

REGISTRO DE ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL Y/ DOTACION

Código:PT-SGSST-FO-032	
Fecha:15/07/2022	
Versión:01	
Fecha de Actualización:30/10/2025	

DATOS DEL TRABAJADOR					
NOMBREY APELLIDOS:	Dvian Alberi Hurtado Heredia	CARGO:	Oficial de construcción	FECHA INGRESO:	30/07/2025
Nº DE CEDULA:	1073 239 309	PROYECYO:	Cerramiento PTAR – Mantenimientos Madrid		

ITEM	PROTECCIÓN DE PIES				PROTECCIÓN RESPIRATORIA				PROT. AUDITIVA		PROTECCIÓN FACIALY OCULAR			PROTECCIÓN DE MANOS					DOTACIÓN					PROTECCIÓN CABEZA		FECHA DE ENTREGA	TIPO DE ENTREGA			ENTREGÓ EPP		FIRMA
	BOTAS CAUCHO	BOTAS DIELECTRICAS	BOTAS MATERIAL	OTRO	TAPABOCAS DESECHABLE	TAPABOCAS N95	TAPABOCAS INDUSTRIAL	MASCARA FILTRO	TAPAOIDS DE INSERCION	TAPAOIDS DECOPA	CARETA	MONOGAFAS OSCURAS	MONOGAFAS TRANSPARENTES	GUANTE CARNAZA	GUANTES CAUCHO/ LATEX	GUANTE NITRILO	GUANTE VAQUETA	GUANTES NANILON CON RECUBRIMIENTO DE NITRILO	CAMISA MANGA LARGA	PANTALON JEAN	CHAQUETA	PETO SOLDADOR	OTRO	CASCO	BARBUQUEJO		ORDINARIA	DESGASTE	PERDIDA	SI	NO	
1							2		1				1	1	1	1			1					1		07/01/26	✓			✓		Dvian Hern
2							2		1				1		1	1										16/01/26		✓		✓		Dvian Hern
3							2		1				1		1	1										23/01/26						Dvian Hern
4							2		1				1		1	1										03/02/26						Dvian Hern
5							2		1							1										02-03-26	✓			–		Dvian Hern
6							2		1				1		1	1										13-03-26		✓		✓		Dvian Hern
7							2		1				1		1	1										27-03-26		✓		✓		Dvian Hern
8												1				1										11-04-26						Dvian Hern
9							2		1			1				1	1								1	11-05-26						Dvian Hern
10							2		1				1			1	1		1	1						20-05-26						Dvian Hern
11																																
12																																
13																																
14																																
15																																
16																																
17																																
18																																
19																																
20																																
21																																
22																																
23																																
24																																
25																																
26																																
27																																
28																																
29																																
30																																

RESPONSABLE ENTREGA:	Omar Hernandez

1917

Pórticos

SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

REGISTRO DE ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL Y/ DOTACION

Código:PT-SGSST-FO-032
Fecha:15/07/2022
Versión:01
Fecha de Actualización:30/10/2025

DATOS DEL TRABAJADOR					
NOMBRE Y APELLIDOS:	Michael Stewart García mora	CARGO:	Ayudante de Construcción	FECHA INGRESO:	30/07/2025
Nº DE CEDULA:	1000 328 622	PROYECYO:	Cerramiento PTAR - MANTENIMIENTOS MADRID.		

ITEM	PROTECCIÓN DE PIES				PROTECCIÓN RESPIRATORIA				PROT. AUDITIVA		PROTECCIÓN FACIALY OCULAR			PROTECCIÓN DE MANOS					DOTACIÓN					PROTECCIÓN CABEZA		FECHA DE ENTREGA	TIPO DE ENTREGA			ENTREGÓ EPP		FIRMA
	BOTAS CAUCHO	BOTAS DIELECTRICAS	BOTAS MATERIAL	OTRO	TAPABOCAS DESECHABLE	TAPABOCAS N95	TAPABOCAS INDUSTRIAL	MASCARA FILTRO	TAPAOIDOS DE INSERCION	TAPAOIDOS DECOPA	CARETA	MONOGAFAS OSCURAS	MONOGAFAS TRANSPARENTES	GUANTE CARNAZA	GUANTES CAUCHO/ LATEX	GUANTE NITRILO	GUANTE VAQUETA	GUANTES NAILON CON RECUBRIMIENTO DE NITRILO	CAMISA MANGA LARGA	PANTALON JEAN	CHAQUETA	PETO SOLDADOR	OTRO	CASCO	BARBUQUEJO		ORDINARIA	DESGASTE	PERDIDA	SI	NO	
1																										13-01-2026	✓			✓		Michael G.
2																										23-01-2026	✓			✓		Michael G.
3																										03-02-2026	✓			✓		Michael G.
4																										17-04-2026	✓			✓		Michael G.
5									1			1				1										06-05-26	✓			✓		Michael G.
6							2					1														11-03-26	✓			✓		Michael G.
7							2		1			1				1	1									17-04-26						Michael G.
8							2		1			1				1	1									11-05-26						Michael G.
9							2		1				1			1	1		1	1						19-05-26						Michael G.
10																																
11																																
12																																
13																																
14																																
15																																
16																																
17																																
18																																
19																																
20																																
21																																
22																																
23																																
24																																
25																																
26																																
27																																
28																																
29																																
30																																

RESPONSABLE ENTREGA: Omar Hernandez

168

Pórticos	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Código:PT-SGSST-FO-032
		Fecha:15/07/2022
	REGISTRO DE ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL Y/ DOTACION	Versión:01
		Fecha de Actualización:30/10/2025

DATOS DEL TRABAJADOR	NOMBREY APELLIDOS:	Ferney Baron	CARGO:	OFICIAL	FECHA INGRESO:	
	Nº DE CEDULA:	1005493760	PROYECYO:			

ITEM	PROTECCIÓN DE PIES				PROTECCIÓN RESPIRATORIA				PROT. AUDITIVA		PROTECCIÓN FACIALY OCULAR			PROTECCIÓN DE MANOS					DOTACIÓN					PROTECCIÓN CABEZA		FECHA DE ENTREGA	TIPO DE ENTREGA			ENTREGÓ EPP		FIRMA
	BOTAS CAUCHO	BOTAS DIELECTRICAS	BOTAS MATERIAL	OTRO	TAPABOCAS DESECHABLE	TAPABOCAS N95	TAPABOCAS INDUSTRIAL	MASCARA FILTRO	TAPAOIDOS DE INSERCION	TAPAOIDOS DECOPA	CARETA	MONOGAFAS OSCURAS	MONOGAFAS TRANSPARENTES	GUANTE CARNAZA	GUANTES CAUCHO/ LATEX	GUANTE NITRILO	GUANTE VAQUETA CORTO	GUANTE VAQUETA LARGO RECUBRIMIENTO CON AGARRE	CAMISA MANGA LARGA	PANTALON/JEAN	CHAQUETA	PETO SOLDADOR	OTRO	CASCO	BARBUQUEJO		ORDINARIA	DESGASTE	PERDIDA	SI	NO	
1												1					1		1	1				1		02-06-26	/			/		
2															1											17-06-26	/			/		
3																																
4																																
5																																
6																																
7																																
8																																
9																																
10																																
11																																
12																																
13																																
14																																
15																																
16																																
17																																
18																																
19																																
20																																
21																																
22																																
23																																
24																																
25																																
26																																
27																																
28																																
29																																
30																																

RESPONSABLE ENTREGA:	

Pórticos	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Código:PT-SGSST-FO-032
		Fecha:15/07/2022
	REGISTRO DE ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL Y/ DOTACION	Versión:01
		Fecha de Actualización:30/10/2025

DATOS DEL TRABAJADOR	NOMBREY APELLIDOS:	Marcos Antonio Varon	CARGO:	Contratista	FECHA INGRESO:	
	Nº DE CEDULA:		PROYECYO:			

ITEM	PROTECCIÓN DE PIES				PROTECCIÓN RESPIRATORIA				PROT. AUDITIVA		PROTECCIÓN FACIALY OCULAR			PROTECCIÓN DE MANOS					DOTACIÓN					PROTECCIÓN CABEZA		FECHA DE ENTREGA	TIPO DE ENTREGA			ENTREGÓ EPP		FIRMA
	BOTAS CAUCHO	BOTAS DIELECTRICAS	BOTAS MATERIAL	OTRO	TAPABOCAS DESECHABLE	TAPABOCAS N95	TAPABOCAS INDUSTRIAL	MASCARA FILTRO	TAPAOIDOS DE INSERCION	TAPAOIDOS DECOPA	CARETA	MONOGAFAS OSCURAS	MONOGAFAS TRANSPARENTES	GUANTE CARNAZA	GUANTES CAUCHO LATEX	GUANTE NITRILO	GUANTE CARNAZA CORTO	GUANTE CARNAZA LARGO CON RECUBRIMIENTO DE	CHAQUETA MANGA LARGA	PANTALON JEAN	CHAQUETA	PETO SOLDADOR	OTRO	CASCO	BARBUQUEJO		ORDINARIA	DESGASTE	PERDIDA	SI	NO	
1												1					1		1	1				1		02-06-26	/			/		
2															1											17-06-26	/			/		
3																																
4																																
5																																
6																																
7																																
8																																
9																																
10																																
11																																
12																																
13																																
14																																
15																																
16																																
17																																
18																																
19																																
20																																
21																																
22																																
23																																
24																																
25																																
26																																
27																																
28																																
29																																
30																																

RESPONSABLE ENTREGA:	

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1D1zLU2iou2F4PUbvNeQvjlI0Qw8ai0v2/edit?gid=1999994709#gid=1999994709

Pórticos

SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

REGISTRO DE ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL Y/ DOTACION

Código:	PT-SGSST-FO-032
Fecha:	15/07/2022
Versión:	01
Fecha de Actualización:	30/10/2025

DATOS DEL TRABAJADOR

NOMBRE Y APELLIDOS: William Fernando Navarrete — CARGO: Ayudante — FECHA INGRESO: 10-06-2026

Nº DE CEDULA: — PROYECTO: C1 loreto 2

ITEM	PROTECCIÓN DE PIES				PROTECCIÓN RESPIRATORIA				PROT. AUDITIVA		PROTECCIÓN FACIAL Y OCULAR			PROTECCIÓN DE MANOS					DOTACIÓN					PROTECCIÓN CABEZA		FECHA DE ENTREGA	TIPO DE ENTREGA			ENTREGÓ EPP		FIRMA
	BOTAS CAUCHO	BOTAS DIELECTRICAS	BOTAS MATERIAL	OTRO	TAPABOCAS DESECHABLE	TAPABOCAS 1/95	TAPABOCAS INDUSTRIAL	MASCARA FILTRO	TAPAOIDOS DE INSERCION	TAPAOIDOS DE COPA	CARETA	MONOGAFAS OSCURAS	MONOGAFAS TRANSPARENTES	GUANTE CARNAZA	GUANTES CAUCHO/ LATEX	GUANTE NITRILO	GUANTE VAQUETA CORTO	GUANTE VAQUETA CORTO CON RECUBRIMIENTO	BRAGA MANGA LARGA	PANTALON /JEAN	CHAQUETA	PETO SOLDADOR	OTRO	CASCO	BARBUQUEJO		ORDINARIA	DESGASTE	PERDIDA	SI	NO	
1																	↓								↓		10-06-26	/			/		"Firma"
2																			↓								10-06-26	/			/		"Firma"
3															↓												17-06-26	/			/		"Firma"
4																																
5																																
6																																
7																																
8																																
9																																
10																																
11																																
12																																
13																																
14																																
15																																
16																																
17																																
18																																
19																																
20																																
21																																
22																																
23																																
24																																
25																																
26																																
27																																
28																																
29																																
30																																

RESPONSABLE ENTREGA:

Pórticos	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Codigo:PT-SGSST-FO-032
	REGISTRO DE ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL Y/ DOTACION	Fecha:15/07/2022
		Versión:01
		Fecha de Actualizacion:30/10/2025

DATOS DEL TRABAJADOR					
NOMBRE Y APELLIDOS:	Yeison Alexander Diaz	CARGO:	Oficial	FECHA INGRESO:	02 MARZO 26
Nº DE CEDULA:	80654219	PROYECYO:	Mantenimientos Madrid		

ITEM	PROTECCIÓN DE PIES				PROTECCIÓN RESPIRATORIA				PROT. AUDITIVA		PROTECCIÓN FACIAL Y OCULAR			PROTECCIÓN DE MANOS					DOTACIÓN					PROTECCIÓN CADEZA		FECHA DE ENTREGA	TIPO DE ENTREGA			ENTREGÓ EPP		FIRMA
	BOTAS CAUCHO	BOTAS DIELECTRICAS	BOTAS MATERIAL	OTRO	TAPABOCAS DESECHABLE	TAPABOCAS N95	TAPABOCAS INDUSTRIAL	MASCARA FILTRO	TAPAOIDOS DE INSERCION	TAPAOIDOS DECOPA	CARETA	MONOGAFAS OSCURAS	MONOGAFAS TRANSPARENTES	GUANTE CARNAZA	GUANTES CAUCHO LATEX	GUANTE NITRILO	GUANTE VAQUETA	GUANTES NASON CON RECUBRIMIENTO DE NITRILO	CAMISA MANGA LARGA	PANTALON JEAN	CHAQUETA	PETO SOLDADOR	OTRO	CASCO	BARBUQUEJO		ORDINARIA	DESGASTE	PERDIDA	SI	NO	
1							1		1			1			1	1	1		1					1		19-03-2026	-			-		
2							1		1		1	1			1	1	1									27-03-2026		-		-		
3							1		1		1	1			1	1	1									8-04-26		-		-		
4							2						1													22-04-26		-		-		
5							1		1							1										6-05-26		-		-		
6							2									1										20-05-26		-		-		
7																		1	1							11-06-26		-		/		
8																																
9																																
10																																
11																																
12																																
13																																
14																																
15																																
16																																
17																																
18																																
19																																
20																																
21																																
22																																
23																																
24																																
25																																
26																																
27																																
28																																
29																																
30																																

RESPONSABLE ENTREGA: Omar Hernandez

Pórticos
Construcciones

SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

REGISTRO DE ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL Y/ DOTACION

Código:PT-SGSST-FO-032
Fecha:15/07/2022
Versión:01
Fecha de Actualización:30/10/2025

DATOS DEL TRABAJADOR					
NOMBRE Y APELLIDOS:	Julio Cesar Medina	CARGO:	Soldador	FECHA INGRESO:	17/03/2026
Nº DE CEDULA:	79188923	PROYECYO:	María Teresa Ortiz		

ITEM	PROTECCIÓN DE PIES				PROTECCIÓN RESPIRATORIA				PROT. AUDITIVA		PROTECCIÓN FACIAL Y OCULAR			PROTECCIÓN DE MANOS					DOTACIÓN					PROTECCIÓN CABEZA		FECHA DE ENTREGA	TIPO DE ENTREGA			ENTREGÓ EPP		FIRMA
	BOTAS CAUCHO	BOTAS DIELECTRICAS	BOTAS MATERIAL	OTRO	TAPABOCAS DESECHABLE	TAPABOCAS N95	TAPABOCAS INDUSTRIAL	MASCARA FILTRO	TAPAOIDOS DE INSERCION	TAPAOIDOS DECOPA	CARETA	MONOGAFAS OSCURAS	MONOGAFAS TRANSPARENTES	GUANTE CARNAZA	GUANTES CAUCHO LATEX	GUANTE NITRILO	GUANTE VAQUETA	GUANTES NYALON CON RECUBRIMIENTO DE NITRILO	CAMISA MANGA LARGA	PANTALON JEAN	CHAQUETA	PETO SOLDADOR	OTRO	CASCO	BARBUQUEJO		ORDINARIA	DESGASTE	PERDIDA	SI	NO	
1					2				1				1			1	1								1	11/05/26				x		Julio C.
2																			1							21/05/26				x		Julio C.
3																																
4																																
5																																
6																																
7																																
8																																
9																																
10																																
11																																
12																																
13																																
14																																
15																																
16																																
17																																
18																																
19																																
20																																
21																																
22																																
23																																
24																																
25																																
26																																
27																																
28																																
29																																
30																																

RESPONSABLE ENTREGA: Laura Cardenas

Pórticos	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Código:PT-SGSST-FO-032
		Fecha:15/07/2022
	REGISTRO DE ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL Y/ DOTACION	Versión:01
		Fecha de Actualización:30/10/2025

DATOS DEL TRABAJADOR	NOMBREY APELLIDOS:	Diomis Lugo	CARGO:	Auxiliar	FECHA INGRESO:	17/03/2026
	Nº DE CEDULA:	5144311	PROYECYO:	Tibaitata		

ITEM	PROTECCIÓN DE PIES				PROTECCIÓN RESPIRATORIA				PROT. AUDITIVA		PROTECCIÓN FACIALY OCULAR			PROTECCIÓN DE MANOS					DOTACIÓN						PROTECCIÓN CABEZA		FECHA DE ENTREGA	TIPO DE ENTREGA			ENTREGÓ EPP		FIRMA
	BOTAS CAUCHO	BOTAS DIELECTRICAS	BOTAS MATERIAL	OTRO	TAPABOCAS DESECHABLE	TAPABOCAS N95	TAPABOCAS INDUSTRIAL	MASCARA FILTRO	TAPAOIDOS DE INSERCION	TAPAOIDOS DECOPA	CARETA	MONOGAFAS OSCURAS	MONOGAFAS TRANSPARENTES	GUANTE CARNAZA	GUANTES CAUCHO LATEX	GUANTE NITRILO	GUANTE VAQUETA	GUANTES NAILON CON RECUBRIMIENTO DE NITRILO	CAMISA MANGA LARGA	PANTALON JEAN	CHAQUETA	PETO SOLDADOR	OTRO	CASCO	BARBUQUEJO		ORDINARIA	DESGASTE	PERDIDA	SI	NO	
1					2								1			1	1								1	11/05/26				X		
2					2														1							20/05/26				X		
3															1											21/05/26				X		
4																																
5																																
6																																
7																																
8																																
9																																
10																																
11																																
12																																
13																																
14																																
15																																
16																																
17																																
18																																
19																																
20																																
21																																
22																																
23																																
24																																
25																																
26																																
27																																
28																																
29																																
30																																

RESPONSABLE ENTREGA:	Laura Cardenas

Pórticos

SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

REGISTRO DE ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL Y/ DOTACION

Código:	PT-SGSST-FO-032
Fecha:	15/07/2022
Versión:	01
Fecha de Actualización:	30/10/2025

DATOS DEL TRABAJADOR

NOMBREY APELLIDOS:	FABIAN AMARIS	CARGO:	AUXILIAR	FECHA INGRESO:	06/05/2026
Nº DE CEDULA:	1063954314	PROYECYO:	Maria Tatiana Ortiz		

ITEM	PROTECCIÓN DE PIES				PROTECCIÓN RESPIRATORIA				PROT. AUDITIVA		PROTECCIÓN FACIALY OCULAR			PROTECCIÓN DE MANOS					DOTACIÓN					PROTECCIÓN CABEZA		FECHA DE ENTREGA	TIPO DE ENTREGA			ENTREGÓ EPP		FIRMA
	BOTAS CAUCHO	BOTAS DIELECTRICAS	BOTAS MATERIAL	OTRO	TAPABOCAS DESECHABLE	TAPABOCAS N95	TAPABOCAS INDUSTRIAL	MASCARA FILTRO	TAPAOIDS DE INSERCION	TAPAOIDS DECOPA	CARETA	MONOGAFAS OSCURAS	MONOGAFAS TRANSPARENTES	GUANTE CARNAZA	GUANTES CAUCHO LATEX	GUANTE NITRILO	GUANTE VAQUETA	GUANTES NAILON CON RECUBRIMIENTO DE NITRILO	CAMISA MANGA LARGA	PANTALON JEAN	CHAQUETA	PETO SOLDADOR	OTRO	CASCO	BARBUQUEJO		ORDINARIA	DESGASTE	PERDIDA	SI	NO	
1					2							1				1	1								1	11/05/26				X		FABIAN AMARIS
2					2																					20/05/26				X		FABIAN AMARIS
3																		1								21/05/26				X		FABIAN AMARIS
4													1				1									05-06-26	/			X		FABIAN AMARIS
5																																
6																																
7																																
8																																
9																																
10																																
11																																
12																																
13																																
14																																
15																																
16																																
17																																
18																																
19																																
20																																
21																																
22																																
23																																
24																																
25																																
26																																
27																																
28																																
29																																
30																																

RESPONSABLE ENTREGA: Laura Cardenas

Pórticos
S.A.S. CONSTRUCCIONES

SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

REGISTRO DE ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL Y/ DOTACION

Código:PT-SGSST-FO-032
Fecha:15/07/2022
Versión:01
Fecha de Actualización:30/10/2026

DATOS DEL TRABAJADOR

NOMBREY APELLIDOS: Johan Sebastian Martinez G
Nº DE CEDULA: 1003609168
CARGO: Aux. Vial
PROYECYO: Maria Teresa Ortiz
FECHA INGRESO: 06/05/2026

ITEM	PROTECCIÓN DE PIES				PROTECCIÓN RESPIRATORIA				PROT. AUDITIVA		PROTECCIÓN FACIALY OCULAR			PROTECCIÓN DE MANOS					DOTACIÓN					PROTECCIÓN CABEZA		FECHA DE ENTREGA	TIPO DE ENTREGA			ENTREGÓ EPP		FIRMA
	BOTAS CAUCHO	BOTAS DIELECTRICAS	BOTAS MATERIAL	OTRO	TAPABOCAS DESECHABLE	TAPABOCAS N95	TAPABOCAS INDUSTRIAL	MASCARA FILTRO	TAPAOIDOS DE INSERCION	TAPAOIDOS DECOPA	CARETA	MONOGAFAS OSCURAS	MONOGAFAS TRANSPARENTES	GUANTE CARNAZA	GUANTES CAUCHO LATEX	GUANTE NITRILO	GUANTE VAQUETA	GUANTES NYALON CON RECUBRIMIENTO DE NITRILO	CAMISA MANGA LARGA	PANTALON JEAN	CHAQUETA	PETO SOLDADOR	OTRO	CASCO	BARBUQUEJO		ORDINARIA	DESOASTE	PERDIDA	SI	NO	
1					2							1				1	1								1	11/05/26				X		
2																			1							21/05/26				X		
3																																
4																																
5																																
6																																
7																																
8																																
9																																
10																																
11																																
12																																
13																																
14																																
15																																
16																																
17																																
18																																
19																																
20																																
21																																
22																																
23																																
24																																
25																																
26																																
27																																
28																																
29																																
30																																

RESPONSABLE ENTREGA: Laura Cardenas

Pórticos	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Código:PT-SGSST-FO-032
		Fecha:15/07/2022
	REGISTRO DE ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL Y/ DOTACION	Versión:01
		Fecha de Actualización:30/10/2025

DATOS DEL TRABAJADOR	NOMBRE Y APELLIDOS:	Diomel Jose Lugo	CARGO:	Ayudante	FECHA INGRESO:	2 Marzo 26
	Nº DE CEDULA:	PPT 5 144 511	PROYECYO:	Mantenimientos Madrid		

ITEM	PROTECCIÓN DE PIES				PROTECCIÓN RESPIRATORIA				PROT. AUDITIVA		PROTECCIÓN FACIALY OCULAR			PROTECCIÓN DE MANOS					DOTACIÓN					PROTECCIÓN CABEZA		FECHA DE ENTREGA	TIPO DE ENTREGA			ENTREGÓ EPP		FIRMA
	BOTAS CAUCHO	BOTAS DIELECTRICAS	BOTAS MATERIAL	OTRO	TAPABOCAS DESECHABLE	TAPABOCAS N95	TAPABOCAS INDUSTRIAL	MASCARA FILTRO	TAPAOIDOS DE INSERCION	TAPAOIDOS DECOPA	CARETA	MONOGAFAS OSCURAS	MONOGAFAS TRANSPARENTES	GUANTE CARNAZA	GUANTES CAUCHO LATEX	GUANTE NITRILO	GUANTE VAQUETA	GUANTES NAILON CON RECUBRIMIENTO DE NITRILO	CAMISA MANGA LARGA	PANTALON JEAN	CHAQUETA	PETO SOLDADOR	OTRO	CASCO	BARBUQUEJO		ORDINARIA	DESGASTE	PERDIDA	SI	NO	
1							2		1			1			1	1	1		1					1		17-03-2026	✓			-		Diomel
2							2		1			1			1	1	1									27-03-2026		✓		-		Diomel
3																																
4																																
5																																
6																																
7																																
8																																
9																																
10																																
11																																
12																																
13																																
14																																
15																																
16																																
17																																
18																																
19																																
20																																
21																																
22																																
23																																
24																																
25																																
26																																
27																																
28																																
29																																
30																																

RESPONSABLE ENTREGA:	Omar Hernandez

Pórticos

SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

REGISTRO DE ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL Y/ DOTACION

Código:PT-SGSST-FO-032	
Fecha:15/07/2022	
Versión:01	
Fecha de Actualización:30/10/2025	

DATOS DEL TRABAJADOR					
NOMBREY APELLIDOS:	Ingrid Johana Ramos	CARGO:	Auxiliar	FECHA INGRESO:	
Nº DE CEDULA:	1107041394	PROYECYO:			

ITEM	PROTECCIÓN DE PIES				PROTECCIÓN RESPIRATORIA				PROT. AUDITIVA		PROTECCIÓN FACIALY OCULAR			PROTECCIÓN DE MANOS					DOTACIÓN					PROTECCIÓN CABEZA		FECHA DE ENTREGA	TIPO DE ENTREGA			ENTREGÓ EPP		FIRMA
	BOTAS CAUCHO	BOTAS DIELECTRICAS	BOTAS MATERIAL	OTRO	TAPABOCAS DESECHABLE	TAPABOCAS N95	TAPABOCAS INDUSTRIAL	MASCARA FILTRO	TAPAOIDOS DE INSERCION	TAPAOIDOS DECOPA	CARETA	MONOGAFAS OSCURAS	MONOGAFAS TRANSPARENTES	GUANTE CARNAZA	GUANTES CAUCHO LATEX	GUANTE NITRILO	GUANTE VAQUETA	GUANTES TAILOR COR RECUBRIMIENTO DE NITRILO	CAMISA MANGA LARGA	PANTALON JEAN	CHAQUETA	PETO SOLDADOR	OTRO	CASCO	BARBUQUEJO		ORDINARIA	DESGASTE	PERDIDA	SI	NO	
1													1				1									05-06-26	✓			✓		Ingrid R.
2																																
3																																
4																																
5																																
6																																
7																																
8																																
9																																
10																																
11																																
12																																
13																																
14																																
15																																
16																																
17																																
18																																
19																																
20																																
21																																
22																																
23																																
24																																
25																																
26																																
27																																
28																																
29																																
30																																

RESPONSABLE ENTREGA:

ANEXO N°12 - Inspección de herramientas y equipos.

1180

Pórticos	SISTEMA GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Código:PT-SGSST-FOR-004
	PORTICOS C&C CONSTRUCCIONES S.A.S	Fecha:28/07/2019
	INSPECCIÓN DE LOS SISTEMAS PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS	Versión:02
		Fecha de Actualización:06/11/2025

EMPRESA: Porticos C&C SAS — RESPONSABLE DEL EQUIPO: Cesar Jaramillo

FECHA DE INSPECCION							04-06-26				06-06-26				
	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO		OBSERVACIONES
1 ARNES DE CUERPO ENTERO: SERIE: 4403 LOTE: 2603 FABRICACIÓN: Marzo 2026	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	
1.1 Reata (cortada, desgastada, decolorada)							/				/				
1.2 Costura de Seguridad en buen estado(puntadas)							/				/				
1.3 Partes metálicas (anillos, hebillas) sin corrosión, óxido, cortes u otros aspectos							/				/				
1.4 Partes plásticas (rotura, desgaste)							/				/				
1.5 Etiqueta legible							/				/				
2 ESLINGA CON ABSORCIÓN DE IMPACTO: SERIE: _____ LOTE: _____ FABRICACIÓN: _____	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	OBSERVACIONES
2.1 Reata (cortada, desgastada, decolorada)															
2.2 Costura de Seguridad en buen estado(puntadas)															
2.3 Absorbedor de energía sin impactar															
2.4 Partes metálicas (ganchos, hebillas) sin corrosión, óxido, cortes u otros aspectos															
Etiqueta legible															
3 ESLINGA DE POSICIONAMIENTO: SERIE: 3220 LOTE: 2603 FABRICACIÓN: Marzo 2026	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	OBSERVACIONES
3.1 Reata (cortada, desgastada, decolorada)							/				/				
3.2 Costura de Seguridad en buen estado(puntadas)							/				/				
3.3 Partes metálicas (ganchos, hebillas) sin corrosión, óxido, cortes u otros aspectos							/				/				
3.4 Etiqueta legible							/				/				
4 ADAPTADOR DE ANCLAJE (TIE OFF): SERIE: _____ LOTE: _____ FABRICACIÓN: _____	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	OBSERVACIONES
4.1 Reata (cortada, desgastada, decolorada)															
4.2 Costura de Seguridad en buen estado(puntadas)															
4.3 Partes metálicas (ganchos, hebillas) sin corrosión, óxido, cortes u otros aspectos															
4.4 Etiqueta legible															
5 MOSQUETON DE SEGURIDAD: SERIE: _____ LOTE: _____ FABRICACIÓN: _____	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	OBSERVACIONES
5.1 Desgaste excesivo o deformación							/				/				
5.2 Picaduras, grietas							/				/				
5.3 Tambor de seguridad							/				/				
5.4 Corrosión u Oxidación							/				/				
Otros							/				/				
6 RRESTADOR DE CAIDAS(FRENO): SERIE: _____ LOTE: _____ FABRICACIÓN: _____	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	OBSERVACIONES
6.1 Desgaste excesivo o deformación							/				/				
6.2 Picaduras, grietas							/				/				
6.3 Seguros y partes móviles							/				/				
6.4 Corrosión u Oxidación							/				/				
6.5 Otros							/				/				
7 LINEA DE VIDA SERIE: 83302603 LOTE: 8330 FABRICACIÓN: Marzo 2026	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	OBSERVACIONES
7.1 Desgaste excesivo o deformación							/				/				
7.2 Picaduras, grietas							/				/				
7.3 Cortes O Rotura Del Tejido O Costuras							/				/				
7.4 Corrosión u Oxidación							/				/				
7.5 Cuenta Con La Etiqueta De Certificación							/				/				
7.6 Otros							/				/				

PROYECTO	Alcaldia	FECHA TERMINACION DE SEMANA	06-06-2026
Nombre del SST	Omar Hernandez	Firma	
Cargo	Coordinador SST		
Nombre del Trabajador	Cesar Jaramillo	Firma	Cesar
Cargo	oficial		

Pórticos	SISTEMA GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Código:PT-SGSST-FOR-004
	PORTICOS C&C CONSTRUCCIONES S.A.S	Fecha:28/07/2019
	INSPECCIÓN DE LOS SISTEMAS PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS	Versión:02
		Fecha de Actualización:05/11/2025

EMPRESA: Porticos C y C — RESPONSABLE DEL EQUIPO: Wilson Castillo

	FECHA DE INSPECCION		LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES 04-06-26		VIERNES		SABADO 06-06-26		DOMINGO		
			B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	OBSERVACIONES
1	ARNES DE CUERPO ENTERO: SERIE: 4103 LOTE: 2603 FABRICACIÓN: Marzo 2026																
1.1	Reata (cortada, desgastada, decolorada)																
1.2	Costura de Seguridad en buen estado(puntadas)																
1.3	Partes metálicas (anillos, hebillas) sin corrosión, óxido, cortes u otros aspectos																
1.4	Partes plásticas (rotura, desgaste)																
1.5	Etiqueta legible																
2	ESLINGA CON ABSORCIÓN DE IMPACTO: SERIE: 3220 LOTE: 2603 FABRICACIÓN: Marzo 2026		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	OBSERVACIONES
2.1	Reata (cortada, desgastada, decolorada)																
2.2	Costura de Seguridad en buen estado(puntadas)																
2.3	Absorbedor de energía sin impactar																
2.4	Partes metálicas (ganchos, hebillas) sin corrosión, óxido, cortes u otros aspectos																
	Etiqueta legible																
3	ESLINGA DE POSICIONAMIENTO: SERIE: _____ LOTE: _____ FABRICACIÓN: _____		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	OBSERVACIONES
3.1	Reata (cortada, desgastada, decolorada)																
3.2	Costura de Seguridad en buen estado(puntadas)																
3.3	Partes metálicas (ganchos, hebillas) sin corrosión, óxido, cortes u otros aspectos																
3.4	Etiqueta legible																
4	ADAPTADOR DE ANCLAJE (TIE OFF): SERIE: _____ LOTE: _____ FABRICACIÓN: _____		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	OBSERVACIONES
4.1	Reata (cortada, desgastada, decolorada)																
4.2	Costura de Seguridad en buen estado(puntadas)																
4.3	Partes metálicas (ganchos, hebillas) sin corrosión, óxido, cortes u otros aspectos																
4.4	Etiqueta legible																
5	MOSQUETON DE SEGURIDAD: SERIE: _____ LOTE: _____ FABRICACIÓN: _____		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	OBSERVACIONES
5.1	Desgaste excesivo o deformación																
5.2	Picaduras, grietas																
5.3	Tambor de seguridad																
5.4	Corrosión u Oxidación																
	Otros																
6	ARRESTADOR DE CAIDAS(FRENO): SERIE: _____ LOTE: _____ FABRICACIÓN: _____		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	OBSERVACIONES
6.1	Desgaste excesivo o deformación																
6.2	Picaduras, grietas																
6.3	Seguros y partes móviles																
6.4	Corrosión u Oxidación																
6.5	Otros																
7	LINEA DE VIDA SERIE: 83302603 LOTE: 8330 FABRICACIÓN: Marzo 2026		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	OBSERVACIONES
7.1	Desgaste excesivo o deformación																
7.2	Picaduras, grietas																
7.3	Cortes O Rotura Del Tejido O Costuras																
7.4	Corrosión u Oxidación																
7.5	Cuenta Con La Etiqueta De Certificación																
7.6	Otros																

PROYECTO	Alcaldía	FECHA TERMINACION DE SEMANA	06 - 06 - 2026
Nombre del SST	Omar Hernandez	Firma	
Cargo	Coordinador SST		
Nombre del Trabajador	Wilson Castillo	Firma	
Cargo	Oficial		

Pórticos C&C construcciones	SISTEMA GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Código:PT-SGSST-FOR-004
	PORTICOS C&C CONSTRUCCIONES S.A.S	Fecha:28/07/2019
	INSPECCIÓN DE LOS SISTEMAS PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS	Versión:02
		Fecha de Actualización:08/11/2025

EMPRESA: Porticos C y C — RESPONSABLE DEL EQUIPO: Christian Suarez

	FECHA DE INSPECCION	LUNES		MARTES		MIERCOLES		04-06-26 JUEVES		VIERNES		06-06-26 SABADO		DOMINGO		
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	OBSERVACIONES
1	ARNES DE CUERPO ENTERO: SERIE: 4108 LOTE: 7603 FABRICACIÓN: Marzo 2026															
1.1	Reata (cortada, desgastada, decolorada)															
1.2	Costura de Seguridad en buen estado(puntadas)															
1.3	Partes metálicas (anillos, hebillas) sin corrosión, óxido, cortes u otros aspectos.															
1.4	Partes plásticas (rotura, desgaste)															
1.5	Etiqueta legible															
2	ESLINGA CON ABSORCIÓN DE IMPACTO: SERIE: _____ LOTE: _____ FABRICACIÓN: _____	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	OBSERVACIONES
2.1	Reata (cortada, desgastada, decolorada)															
2.2	Costura de Seguridad en buen estado(puntadas)															
2.3	Absorbedor de energía sin impactar															
	Partes metálicas (ganchos, hebillas) sin corrosión, óxido, cortes u otros aspectos.															
2.5	Etiqueta legible															
3	ESLINGA DE POSICIONAMIENTO: SERIE: 47 LOTE: 30810 FABRICACIÓN: Abril 2026	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	OBSERVACIONES
3.1	Reata (cortada, desgastada, decolorada)															
3.2	Costura de Seguridad en buen estado(puntadas)															
3.3	Partes metálicas (ganchos, hebillas) sin corrosión, óxido, cortes u otros aspectos															
3.4	Etiqueta legible															
4	ADAPTADOR DE ANCLAJE (TIE OFF): SERIE: _____ LOTE: _____ FABRICACIÓN: _____	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	OBSERVACIONES
4.1	Reata (cortada, desgastada, decolorada)															
4.2	Costura de Seguridad en buen estado(puntadas)															
4.3	Partes metálicas (ganchos, hebillas) sin corrosión, óxido, cortes u otros aspectos															
4.4	Etiqueta legible															
5	MOSQUETON DE SEGURIDAD: SERIE: _____ LOTE: _____ FABRICACIÓN: _____	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	OBSERVACIONES
5.1	Desgaste excesivo o deformación															
5.2	Picaduras, grietas															
5.3	Tambor de seguridad															
5.1	Corrosión u Oxidación															
	Otros															
6	ARRESTADOR DE CAIDAS(FRENO): SERIE: _____ LOTE: _____ FABRICACIÓN: _____	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	OBSERVACIONES
6.1	Desgaste excesivo o deformación															
6.2	Picaduras, grietas															
6.3	Seguros y partes móviles															
6.4	Corrosión u Oxidación															
6.5	Otros															
7	LINEA DE VIDA SERIE: 83306 LOTE: 8330 FABRICACIÓN: Marzo 2026	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	OBSERVACIONES
7.1	Desgaste excesivo o deformación															
7.2	Picaduras, grietas															
7.3	Cortes O Rotura Del Tejido O Costuras															
7.4	Corrosión u Oxidación															
7.5	Cuenta Con La Etiqueta De Certificación															
7.6	Otros															

PROYECTO	Alcaldia	FECHA TERMINACION DE SEMANA	06-06-2026
Nombre del SST	Omar Hernandez	Firma	
Cargo	Coordinador SST		
Nombre del Trabajador	Christian Suarez	Firma	
Cargo			

1183

Pórticos	SISTEMA GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Código:PT-SGSST-FOR-004
	PORTICOS C&C CONSTRUCCIONES S.A.S	Fecha:28/07/2019
	INSPECCIÓN DE LOS SISTEMAS PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS	Versión:02
		Fecha de Actualización:06/11/2025

EMPRESA: Porticos C y C | RESPONSABLE DEL EQUIPO: Hernan Bareto

FECHA DE INSPECCION: LUNES | MARTES | MIERCOLES | 04-06-26 JUEVES | VIERNES | 06-06-2 SABADO | DOMINGO

		LUNES B	LUNES M	MARTES B	MARTES M	MIERCOLES B	MIERCOLES M	JUEVES B	JUEVES M	VIERNES B	VIERNES M	SABADO B	SABADO M	DOMINGO B	DOMINGO M	OBSERVACIONES
1	ARNES DE CUERPO ENTERO: SERIE: 4104 LOTE: 2603 FABRICACIÓN: Marzo 2026	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	OBSERVACIONES
1.1	Reata (cortada, desgastada, decolorada)															
1.2	Costura de Seguridad en buen estado(puntadas)															
1.3	Partes metálicas (anillos, hebillas) sin corrosión, óxido, cortes u otros aspectos															
1.4	Partes plásticas (rotura, desgaste)															
1.5	Etiqueta legible															
2	ESLINGA CON ABSORCIÓN DE IMPACTO: SERIE: _____ LOTE: _____ FABRICACIÓN: _____	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	OBSERVACIONES
2.1	Reata (cortada, desgastada, decolorada)															
2.2	Costura de Seguridad en buen estado(puntadas)															
2.3	Absorbedor de energía sin impactar															
	Partes metálicas (ganchos, hebillas) sin corrosión, óxido, cortes u otros aspectos.															
2.5	Etiqueta legible															
3	ESLINGA DE POSICIONAMIENTO: SERIE: 32026 LOTE: 2603 FABRICACIÓN: Marzo 2026	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	OBSERVACIONES
3.1	Reata (cortada, desgastada, decolorada)															
3.2	Costura de Seguridad en buen estado(puntadas)															
3.3	Partes metálicas (ganchos, hebillas) sin corrosión, óxido, cortes u otros aspectos.															
3.4	Etiqueta legible															
4	ADAPTADOR DE ANCLAJE (TIE OFF): SERIE: _____ LOTE: _____ FABRICACIÓN: _____	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	OBSERVACIONES
4.1	Reata (cortada, desgastada, decolorada)															
4.2	Costura de Seguridad en buen estado(puntadas)															
4.3	Partes metálicas (ganchos, hebillas) sin corrosión, óxido, cortes u otros aspectos.															
4.4	Etiqueta legible															
5	MOSQUETON DE SEGURIDAD: SERIE: _____ LOTE: _____ FABRICACIÓN: _____	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	OBSERVACIONES
5.1	Desgaste excesivo o deformación															
5.2	Picaduras, grietas															
5.3	Tambor de seguridad															
5.4	Corrosión u Oxidación															
	Otros															
6	ARRESTADOR DE CAIDAS(FRENO): SERIE: _____ LOTE: _____ FABRICACIÓN: _____	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	OBSERVACIONES
6.1	Desgaste excesivo o deformación															
6.2	Picaduras, grietas															
6.3	Seguros y partes móviles															
6.4	Corrosión u Oxidación															
6.5	Otros															
7	LINEA DE VIDA SERIE: 83326 LOTE: 8330 FABRICACIÓN: Marzo 2026	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	OBSERVACIONES
7.1	Desgaste excesivo o deformación															
7.2	Picaduras, grietas															
7.3	Cortes O Rotura Del Tejido O Costuras															
7.4	Corrosión u Oxidación															
7.5	Cuenta Con La Etiqueta De Certificación															
7.6	Otros															

PROYECTO	Alcaldia	FECHA TERMINACION DE SEMANA	06-06-2026
Nombre del SST	Omar Hernandez	Firma	
Cargo	Coordinador SST		
Nombre del Trabajador	HERNAN BARETO	Firma	HERNAN
Cargo	Instalador		

1184

Pórticos C&C construcciones	SISTEMA GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Código:PT-SGSST-FOR-004
		Fecha 28/07/2019
	PORTICOS C&C CONSTRUCCIONES S.A.S	Versión:02
	INSPECCIÓN DE LOS SISTEMAS PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS	Fecha de Actualización:06/11/2025

EMPRESA: Porticos C y C — RESPONSABLE DEL EQUIPO: Jose Reina

	FECHA DE INSPECCION						04-06-26				06-06-26				
		LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO		
1	ARNES DE CUERPO ENTERO: SERIE: 410126 LOTE: 2603 FABRICACIÓN: Marzo 2026	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	OBSERVACIONES
1.1	Reata (cortada, desgastada, decolorada)															
1.2	Costura de Seguridad en buen estado(puntadas)															
1.3	Partes metálicas (anillos, hebillas) sin corrosión, óxido, cortes u otros aspectos															
1.4	Partes plásticas (rotura, desgaste)															
1.5	Etiqueta legible															
2	ESLINGA CON ABSORCIÓN DE IMPACTO: SERIE: _____ LOTE: _____ FABRICACIÓN: _____	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	OBSERVACIONES
2.1	Reata (cortada, desgastada, decolorada)															
2.2	Costura de Seguridad en buen estado(puntadas)															
2.3	Absorbedor de energía sin impactar															
	Partes metálicas (ganchos, hebillas) sin corrosión, óxido, cortes u otros aspectos.															
2.5	Etiqueta legible															
3	ESLINGA DE POSICIONAMIENTO: SERIE: 0075 LOTE: 2603 FABRICACIÓN: Marzo 2026	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	OBSERVACIONES
3.1	Reata (cortada, desgastada, decolorada)															
3.2	Costura de Seguridad en buen estado(puntadas)															
3.3	Partes metálicas (ganchos, hebillas) sin corrosión, óxido, cortes u otros aspectos															
3.4	Etiqueta legible															
4	ADAPTADOR DE ANCLAJE (TIE OFF): SERIE: _____ LOTE: _____ FABRICACIÓN: _____	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	OBSERVACIONES
4.1	Reata (cortada, desgastada, decolorada)															
4.2	Costura de Seguridad en buen estado(puntadas)															
4.3	Partes metálicas (ganchos, hebillas) sin corrosión, óxido, cortes u otros aspectos															
4.4	Etiqueta legible															
5	MOSQUETON DE SEGURIDAD: SERIE: _____ LOTE: _____ FABRICACIÓN: _____	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	OBSERVACIONES
5.1	Desgaste excesivo o deformación															
5.2	Picaduras, grietas															
5.3	Tambor de seguridad															
5.4	Corrosión u Oxidación															
	Otros															
6	ARRESTADOR DE CAIDAS(FRENO): SERIE: _____ LOTE: _____ FABRICACIÓN: _____	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	OBSERVACIONES
6.1	Desgaste excesivo o deformación															
6.2	Picaduras, grietas															
6.3	Seguros y partes móviles															
6.4	Corrosión u Oxidación															
6.5	Otros															
7	LINEA DE VIDA SERIE: 853026 LOTE: 3330 FABRICACIÓN: Marzo 2026	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	OBSERVACIONES
7.1	Desgaste excesivo o deformación															
7.2	Picaduras, grietas															
7.3	Cortes O Rotura Del Tejido O Costuras															
7.4	Corrosión u Oxidación															
7.5	Cuenta Con La Etiqueta De Certificación															
7.6	Otros															

PROYECTO	Alcaldia	FECHA TERMINACION DE SEMANA	06 - 06 - 2026
Nombre del SST	Omar Hernandez	Firma	
Cargo	Coordinador SST		
Nombre del Trabajador	Jose Reina	Firma	Jose R.
Cargo	instalador		

1185

Pórticos C&C construcciones	SISTEMA GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Código:PT-SGSST-FOR-004
		Fecha:28/07/2019
	PORTICOS C&C CONSTRUCCIONES S.A.S	Versión:02
	INSPECCIÓN DE LOS SISTEMAS PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS	Fecha de Actualización:06/11/2025

EMPRESA: Porticos C&C | RESPONSABLE DEL EQUIPO: Alfonso Mora

	FECHA DE INSPECCION	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO 06-06-2		DOMINGO		
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	OBSERVACIONES
1	ARNES DE CUERPO ENTERO: SERIE: 0147 LOTE: 2603 FABRICACIÓN: Marzo 2026															
1.1	Reata (cortada, desgastada, decolorada)															
1.2	Costura de Seguridad en buen estado(puntadas)															
1.3	Partes metálicas (anillos, hebillas) sin corrosión, óxido, cortes u otros aspectos.															
1.4	Partes plásticas (rotura, desgaste)															
1.5	Etiqueta legible															
2	ESLINGA CON ABSORCIÓN DE IMPACTO: SERIE: _____ LOTE: _____ FABRICACIÓN: _____															
2.1	Reata (cortada, desgastada, decolorada)															
2.2	Costura de Seguridad en buen estado(puntadas)															
2.3	Absorbedor de energía sin impactar															
	Partes metálicas (ganchos, hebillas) sin corrosión, óxido, cortes u otros aspectos.															
	Etiqueta legible															
3	ESLINGA DE POSICIONAMIENTO: SERIE: 0072 LOTE: 2603 FABRICACIÓN: Marzo 2026															
3.1	Reata (cortada, desgastada, decolorada)															
3.2	Costura de Seguridad en buen estado(puntadas)															
3.3	Partes metálicas (ganchos, hebillas) sin corrosión, óxido, cortes u otros aspectos.															
3.4	Etiqueta legible															
4	ADAPTADOR DE ANCLAJE (TIE OFF): SERIE: _____ LOTE: _____ FABRICACIÓN: _____															
4.1	Reata (cortada, desgastada, decolorada)															
4.2	Costura de Seguridad en buen estado(puntadas)															
4.3	Partes metálicas (ganchos, hebillas) sin corrosión, óxido, cortes u otros aspectos.															
4.4	Etiqueta legible															
5	MOSQUETON DE SEGURIDAD: SERIE: _____ LOTE: _____ FABRICACIÓN: _____															
5.1	Desgaste excesivo o deformación															
5.2	Picaduras, grietas															
5.3	Tambor de seguridad															
	Corrosión u Oxidación															
	Otros															
6	ARRESTADOR DE CAIDAS(FRENO): SERIE: _____ LOTE: _____ FABRICACIÓN: _____															
6.1	Desgaste excesivo o deformación															
6.2	Picaduras, grietas															
6.3	Seguros y partes móviles															
6.4	Corrosión u Oxidación															
6.5	Otros															
7	LINEA DE VIDA SERIE: 833026 LOTE: 3350 FABRICACIÓN: Marzo 2026															
7.1	Desgaste excesivo o deformación															
7.2	Picaduras, grietas															
7.3	Cortes O Rotura Del Tejido O Costuras															
7.4	Corrosión u Oxidación															
7.5	Cuenta Con La Etiqueta De Certificación															
7.6	Otros															

PROYECTO	Alcadia	FECHA TERMINACION DE SEMANA	06-06-2026
Nombre del SST	Omar Hernandez	Firma	
Cargo	Coordinador SST		
Nombre del Trabajador	Alfonso Mora	Firma	
Cargo	Oficial		

Pórticos C&C construcciones S.A.S

SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SG-SST

PORTICOS C&C CONSTRUCCIONES S.A.S

INSPECCION PREOPERACIONAL DE ANDAMIOS

Codigo PT-SGSST-FO-010 | Fecha 15/07/2024 | Version 01 | Fecha de Actualizacion 23/05/2024

FECHA INSP:	13 junio 2026	Nº INTERNO:	
PROYECTO:	MANTENIMIENTO MADRID	MARCA:	
AREA:	CUBIERTA PRIMERA DE mayo.	OPERADOR:	

SEMANAL

ITEM	VERIFICACIÓN	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO		OBSERVACIONES
		CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	
01	Andamio armado sobre superficie Nivelada.															
02	Tarjeta de identificación de andamio.															
03	Andamio de dos o mas sesiones aseguradas entre si.															
04	Plataforma metálica completa.															
05	Diagonales o crucetas completas en buen estado.															
06	Aseguramiento de crucetas con pines /grapas.															
07	Plataforma completa de madera.															
08	Tablon de 2" de espesor.															
09	Tablones sobresalen del marco (>15cm <30 cm).															
10	Tablones sin grietas, nudos o defectos relevantes.															
11	Barandas en plataformas de trabajo.															
12	Tablones están alorterados(amarrados).															
13	Escalera de Acceso en buen estado.															
14	Plataforma con ancho mínimo de 0.60 cm															
15	Area inferior al andamio restringida.															
16	Zapata en la base de los andamios.															
17	Letrero de prevención contra caida de objetos.															
18	Se ha provisto cinturon de seguridad en altura >1.20 m															
19	Linea de vida asegurada por encima de la cintura.															
20	Arnesino cada dos cuerpos en ambos lados.															
21	Los trabajadores usan EPP Correctamente.															
22	Lista número de Emergencias.															
	Andamio Apto Para Uso.	SI		NO		OBSERVACION										

SEGUIMIENTO DE HALLAZGOS

HALLAZGO/COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA EJECUCIÓN	SEGUIMIENTO/ESTADO

COMO TRABAJADOR HE VERIFICADO QUE LA HERRAMIENTA ESTA EN CONDICIONES ADECUADAS PARA USO.

NOMBRE OPERADOR	CARGO	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
Savier Fuerte C	Oficial						Savier	Savier
Antonio Bermudez	Ofici.							

RESPONSABLE SST

INSPECTOR SST:								

Savier
FIRMA COLABORADOR

FIRMA INSPECTOR SST

FIRMA MAESTRO/RESIDENTE OBRA

1186

Pórticos	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SG-SST	Codigo PT-SGSST-FO-019
		Fecha 19/07/2024
	PORTICOS C&C CONSTRUCCIONES S.A.S	Version 01
	INSPECCION PREOPERACIONAL DE ANDAMIOS	Fecha de Actualizacion 23/07/2024

FECHA INSP:	1-06-26 - Alcaldía Municipal 02/06/26	Nº INTERNO:	
PROYECTO:		MARCA:	
AREA:		OPERADOR:	

SEMANAL

ITEM	VERIFICACION	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO		OBSERVACIONES
		CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	
01	Andamio armado sobre superficie Nivelada.															
02	Tarjeta de Identificación de andamio.															
03	Andamio de dos o mas sesiones aseguradas entre si.															
04	Plataforma metalica completa.															
05	Diagonales o crucetas completas en buen estado.															
06	Aseguramiento de crucetas con pines /grapas.															
07	Plataforma completa de madera.															
08	Tablón de 2" de espesor.															
09	Tablones sobresalen del marco (>15cm <30 cm).															
10	Tablones sin grietas, nudos o defectos tolerantes.															
11	Barandas en plataformas de trabajo.															
12	Tablones están atortorados.(amarrados).															
13	Escalera de Acceso en buen estado.															
14	Plataforma con ancho mínimo de 0.60 cm															
15	Area inferior al andamio restringida.															
16	Zapata en la base de los andamios.															
17	Letrero de prevención contra caida de objetos.															
18	Se ha provisto cinturon de seguridad en altura >1.20 m															
19	Linea de vida asegurada por encima de la cintura.															
20	Arnesito cada dos cuerpos en ambos lados.															
21	Los trabajadores usan EPP Correctamente.															
22	Lista numero de Emergencias.															

Andamio Apto Para Uso.		NO		OBSERVACION	
	SI				

SEGUIMIENTO DE HALLAZGOS

HALLAZGO/COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA EJECUCION	SEGUIMIENTO/ESTADO

COMO TRABAJADOR HE VERIFICADO QUE LA HERRAMIENTA ESTA EN CONDICIONES ADECUADAS PARA USO.

NOMBRE OPERADOR	CARGO	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO

RESPONSABLE SST

INSPECTOR SST:								

FIRMA COLABORADOR

FIRMA INSPECTOR SST

FIRMA MAESTRO/RESIDENTE OBRA

Pórticos C&C construcciones	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Código PT-SGSST-FO-603
		Fecha 28/07/2019
	PORTICOS C&C CONSTRUCCIONES S.A.S	Versión 02
	INSPECCIÓN DE TALADRO	Fecha de Actualización 07/11/2025

FECHA INICIO: 07-06-2026 FECHA FINAL: 07-06-2026 OBRA Y/O LUGAR: Fiscalia

MARCA: Bosch SERIAL: GBH 2-26 DFR HORA: 7:00 Am



1. Porta brocas
2. Mango de fuerza
3 Interruptor

DESCRIPCIÓN Y USOS:
Es una herramienta eléctrica compuesta por una carcaza plástica, un gatillo para accionarlo y un mandril metálico para sujetar las brocas o mechas. Algunos taladros cuentan con un mango adicional para un mejor agarre y para evitar torceduras en las muñecas, en caso de que la broca se tranque. Tiene por objeto producir agujeros cilíndricos en una pieza cualquiera, utilizando como accesorio una broca.

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL: Gafas, guantes, proteccion respiratoria, proteccion auditiva, ropa de trabajo, calzado

CONSECUENCIAS QUE SE PODRÍAN GENERAR POR EL USO DE LA HERRAMIENTA:
Heridas Golpes Laceraciones Amputaciones Hipoacusia Quemaduras, Desórdenes musculoesqueleticos Trastornos por vibración Patologías pulmonares

MEDIDAS PREVENTIVAS:
* Antes de utilizar el taladro retire accesorios personales como cadenas, anillos, reloj, entre otros.
*Antes de manipular el taladro póngase los elementos de protección personal.
*Solo el personal capacitado y entrenado debe manipular el taladro, evite que personal no autorizada opere la herramienta.
*Antes de empezar a trabajar, limpie los posibles derrames de aceite o combustible.
*Evite la presencia de cables eléctricos en las zonas de paso.
*Evite entrar en contacto con el accesorio de giro en rotación.
*Se debe disponer de empuñadura auxiliar para una mejor sujeción y de interruptor con freno de inercia, de forma que al dejar de apretar se pare la máquina de manera automática.
*El taladro debe ser reparado solo por personal autorizado.
*La conexión o suministro eléctrico se tiene que realizar con cableado encauchetado.
*Las operaciones de limpieza y mantenimiento se deben efectuar luego de ser desconectado de la red eléctrica o de la batería.

VERFICAR	PARAMETRO	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
		CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE
Cascasa general	Sin grietas ni rupturas, sin piezas sueltas, tornillos de carcaza bien ajustados.	✓		✓		✓		✓		✓					
Porta brocas de corona dentada (mandril)	Sin golpes, dientes completos, sin exeso de desgaste, que permitan el correcto alogamiento de la llave porta broca.	✓		✓		✓		✓		✓					
Interruptor de encendido y apagado	Que funcione correctamente, accionamiento suave y en óptimo estado.	✓		✓		✓		✓		✓					
Boton para enclavamiento de interruptor	Verifique opturando el imteruptor de encendido y a su vez el de enclavamiento para enclavar, para desenclavar opture el interuptor de encendido.	✓		✓		✓		✓		✓					
Selector de velocidades	De facil accionamiento,optimo estado.	✓		✓		✓		✓		✓					
Tornillo de mariposa para ajuste del tope de profundidad	Que no este roto, que al apretar ajuste adecuadamente el tope. Y que el tope no este torcido y se pueda leer la nomenclatura.	✓		✓		✓		✓		✓					
Tornillo de mariposa para ajuste de la empuñadura adicional	Que no este rota, Que ajuste adecuadamente, empuñadura firme en el equipo, que no este rota.	✓		✓		✓		✓		✓					
Llave porta brocas	Que sus dientes esten completos, sin golpes, y encagen adecuadamente en la corona dentada.	✓		✓		✓		✓		✓					
Clave electrico y echufe o clavija	sin empalmes, en óptimas condiciones y conexión al equipo en perfecto estado.	✓		✓		✓		✓		✓					
Orden y limpieza	sin empalmes, en óptimas condiciones y conexión al equipo en perfecto estado.	✓		✓		✓		✓		✓					

COMO TRABAJADOR HE VERIFICADO QUE LA HERRAMIENTA ESTA EN CONDICIONES ADECUADAS PARA USO.

NOMBRE OPERADOR	CARGO	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
Duvan Rodelo	Aicia	Duvan	Duvan	Duvan	Duvan	Duvan		
Jose Arguello	Aic	Jose Arguello	Jose Arguello	Jose Arguello				
Sayver Fuerte C.	oficial	—	—	Sayver	Sayver			
Alexis Barreto	Oficial	—	—	[illegible]	[illegible]			

RESPONSABLE SST.

INSPECTOR SST:

FUERA DE SERVICIO SI___ NO_X

RECOMENDACIONES:
A. OPERE EL EQUIPO SOLAMENTE DESPUÉS DE REALIZADA LA INSPECCIÓN
B. VERIFIQUE SI ESTE EQUIPO TIENE LA ETIQUETA DE ATENCION NO USAR
C. INFORME CUALQUIER CONDICIÓN DE RIESGO

Pórticos C&C construcciones	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Código:PT-SGSST-FO-005
		Fecha:28/07/2019
	PORTICOS C & C CONSTRUCCIONES S.A.S	Versión:02
	INSPECCION PREOPERACIONAL DE PULIDORA	Fecha de Actualización:06/11/2025

FECHA INICIO:	01-06-2026	FECHA FINAL:	01-06-2026	OBRA Y/O LUGAR:	FisCali
MARCA:	Bosch	SERIAL:	GWS - 2000	HORA:	7:00 Am



1. Mango Auxiliar.
2. Guarda Seguridad.
3. Motor

DESCRIPCION: Equipo de trabajo que se utiliza para pulir superficies de diferentes materiales mediante el movimiento rotatorio de un material abrasivo.

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL: Gafas, guantes, proteccion respiratoria,proteccion auditiva, ropa de trabajo, calzado

CONSECUENCIAS QUE SE PODRÍAN GENERAR POR EL USO DE LA HERRAMIENTA: Heridas, Golpes, Laceraciones, Amputaciones, Hipoacusia, Quemaduras, esórdenes musculoesqueleticos Trastornos por vibración Patologías pulmonares

MEDIDAS PREVENTIVAS:

* Antes De Utilizar La Pulidora Retire Anillos, Pulseras, Reloj, Entre Otros.
*Antes De Utilizar La Pulidora Póngase Los Elementos De Protección Personal.
*Siga Las Instrucciones Del Fabricante.
*Capacite Al Trabajador Antes De Operar La Herramienta, Preferiblemente El Entrenamiento Debe Hacerse Basado En Estándares O Procedimientos Seguros Que Haya Diseñado La Empresa O El Fabricante.
*Mantenga Las Zonas De Trabajo Limpias Y Ordenadas.
*Deben Evitarse O Minimizarse Las Posturas Forzadas Y Los Sobreesfuerzos Durante El Trabajo.
*Evite Exponer La Herramienta Eléctrica A La Lluvia Y Que Penetren Líquidos En Su Interior.
*Retire O Inutilice Los Dispositivos De Protección De La Máquina, El No Hacerlo Podría Generar Accidentes Graves A Quien Opera La Pulidora.

VERIFICAR	PARÁMETRO	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
		CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE
Protección del disco. (Guardas o carcasa de seguridad disco).	Fijas, En Buenas Condiciones, (Que No Estén Rotas, Sin Fisuras) Y En La Posición Correcta.	✓		✓		✓		✓		✓					
Disco	Correctamente Ajustado, Sin Fragmentaciones, Sin Fisuras Y Sin Desgaste Acentuado.	✓		✓		-		✓		✓					
Mangos o puntos de apoyo	Que Estén En Perfecto Estado, (Que No Estén Rotos Y Sin Fisuras), Aislados Y Fijos.	✓		✓		✓		✓		✓					
Cuerpo de la pulidora	Que Este Ensamblado, Completo, Debidamente Aislado Y Sin Fisuras	✓		✓		-		✓		✓					
Interruptores y / o pulsadores eléctricos de encendido y apagado.	Interruptores O Pulsadores Fijos, De Fácil Acceso, En Buenas Condiciones De (Encendido Y Apagado), Sin Cables Eléctricos Expuestos.	✓		✓		✓		✓		✓					
Extensión Eléctrica	Extensiones Con Longitud Suficiente De Alcance De La Toma Al Área De Trabajo, Debidamente Aisladas , Conectadas Y Sin Empalmes.	✓		✓		✓		✓		✓					
Utilice siempre los elementos de protección personal al operar	Mascarilla, Gafas, Casco, Protección Auditiva, Guantes, Careta Pulidor.	✓		✓		✓		✓		✓					
Verificar funcionamiento general (con pulidora energizada).	Sin Vibraciones Movimientos O Ruidos Anormales Y Escobillas En Buen Estado (Verifique Que No Emitan Chispas).	✓		✓		✓		✓		✓					

COMO TRABAJADOR HE VERIFICADO QUE LA HERRAMIENTA ESTA EN CONDICIONES ADECUADAS PARA USO.

NOMBRE OPERADOR	CARGO	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
Duvan Stiven Jose Rhenals R.	Oficial A.y	Duvan Jose Rhenals	Duvan Jose Rhenals	Duvan Jose Rhenals	Duvan	Duvan		
Sayer Fuentes B.	Of	—	—	Sayer	Sayer			
Marcos Barreto	Of	—	—	[illegible]	[illegible]			

RESPONSABLE SST

INSPECTOR SST:								

FUERA DE SERVICIO SI___ NO X

OBSERVACIONES:

RECOMENDACIONES:

A. OPERE EL EQUIPO SOLAMENTE DESPUÉS DE REALIZADA LA INSPECCIÓN.
B. VERIFIQUE SI ESTE EQUIPO TIENE LA ETIQUETA DE ATENCION NO USAR.
C. INFORME CUALQUIER CONDICIÓN DE RIESGO .

1190

Pórticos	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Código:PT-SGSST-FO-003
		Fecha:21/07/2019
	PORTICOS C&C CONSTRUCCIONES S.A.S	Versión:02
	INSPECCIÓN DE TALADRO	Fecha de Actualización:07/11/2025

FECHA INICIO:	07-06-2016	FECHA FINAL:	07-06-2016	OBRA Y/O LUGAR:	Alcatraz
MARCA:	Makita	SERIAL:	M0307	HORA:	7:00 AM



1. Porta brocas
2. Mango de fuerza
3 Interruptor

DESCRIPCIÓN Y USOS:
Es una herramienta eléctrica compuesta por una carcaza plástica, un gatillo para accionarlo y un mandril metálico para sujetar las brocas o mechas. Algunos taladros cuentan con un mango adicional para un mejor agarre y para evitar torceduras en las muñecas, en caso de que la broca se tranque. Tiene por objeto producir agujeros cilíndricos en una pieza cualquiera, utilizando como accesorio una broca.

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL: Gafas, guantes, proteccion respiratoria, proteccion auditiva, ropa de trabajo, calzado

CONSECUENCIAS QUE SE PODRÍAN GENERAR POR EL USO DE LA HERRAMIENTA:
Heridas Golpes Laceraciones Amputaciones Hipoacusia Quemaduras, Desórdenes musculoesqueleticos Trastornos por vibración Patologías pulmonares

MEDIDAS PREVENTIVAS:
* Antes de utilizar el taladro retire accesorios personales como cadenas, anillos, reloj, entre otros.
*Antes de manipular el taladro póngase los elementos de protección personal.
*Solo el personal capacitado y entrenado debe manipular el taladro, evite que personal no autorizado opere la herramienta.
*Antes de empezar a trabajar, limpie los posibles derrames de aceite o combustible.
*Evite la presencia de cables eléctricos en las zonas de paso.
*Evite entrar en contacto con el accesorio de giro en rotación.
*Se debe disponer de empuñadura auxiliar para una mejor sujeción y de interruptor con freno de inercia, de forma que al dejar de apretar se pare la máquina de manera automática.
*El taladro debe ser reparado solo por personal autorizado.
*La conexión o suministro eléctrico se tiene que realizar con cableado encauchetado.
*Las operaciones de limpieza y mantenimiento se deben efectuar luego de ser desconectado de la red eléctrica o de la bateria.

VERFICAR	PARAMETRO	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
		CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE
Cascasa general	Sin grietas ni rupturas, sin piezas sueltas, tornillos de carcaza bien ajustados.					/		/							
Porta brocas de corona dentada (mandril)	Sin golpes, dientes completos, sin exeso de desgaste, que permitan el correcto alogamiento de la llave porta broca.					/		/							
Interruptor de encendido y apagado	Que funcione correctamente, accionamiento suave y en óptimo estado.					/		/							
Boton para enclavamiento de interruptor	Verifique opturando el imteruptor de encendido y a su vez el de enclavamiento para enclavar, para desenclavar opture el interuptor de encendido.					/		/							
Selector de velocidades	De facil accionamiento,optimo estado.					/		/							
Tornillo de mariposa para ajuste del tope de profundidad	Que no este roto, que al apretar ajuste adecuadamente el tope. Y que el tope no este torcido y se pueda leer la nomenclatura.					/		/							
Tornillo de mariposa para ajuste de la empuñadura adicional	Que no este rota, Que ajuste adecuadamente, empuñadura firme en el equipo, que no este rota.					/		/							
Llave porta brocas	Que sus dientes esten completos, sin golpes, y encagen adecuadamente en la corona dentada.					/		/							
Clave electrico y echufe o clavija	sin empalmes, en óptimas condiciones y conexión al equipo en perfecto estado.					/		/							
Orden y limpieza	sin empalmes, en óptimas condiciones y conexión al equipo en perfecto estado.					/		/							

COMO TRABAJADOR HE VERIFICADO QUE LA HERRAMIENTA ESTA EN CONDICIONES ADECUADAS PARA USO.

NOMBRE OPERADOR	CARGO	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
José Medina	Operario			D-1	D-1			

RESPONSABLE SST.


INSPECTOR SST:	Omar Hernandez							

FUERA DE SERVICIO SI___ NO X

RECOMENDACIONES:
A. OPERE EL EQUIPO SOLAMENTE DESPUÉS DE REALIZADA LA INSPECCIÓN
B. VERIFIQUE SI ESTE EQUIPO TIENE LA ETIQUETA DE ATENCION NO USAR
C. INFORME CUALQUIER CONDICIÓN DE RIESGO

Pórticos C&C construcciones	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Código:PT-SGSST-FO-006
		Fecha:28/07/2019
	PORTICOS C & C CONSTRUCCIONES S.A.S	Versión:02
	INSPECCION PREOPERACIONAL DE PULIDORA	Fecha de Actualización:06/11/2025

FECHA INICIO:	08-06-26	FECHA FINAL:	14-06-26	OBRA Y/O LUGAR:	Alcaldia
MARCA:	BEWAIT	SERIAL:	302062	HORA:	7:00 Am



1. Mango Auxiliar.
2. Guarda Seguridad.
3. Motor

DESCRIPCION: Equipo de trabajo que se utiliza para pulir superficies de diferentes materiales mediante el movimiento rotatorio de un material abrasivo.

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL: Gafas, guantes, proteccion respiratoria,proteccion auditiva, ropa de trabajo, calzado

CONSECUENCIAS QUE SE PODRÍAN GENERAR POR EL USO DE LA HERRAMIENTA: Heridas, Golpes, Laceraciones, Amputaciones, Hipoacusia, Quemaduras, esórdenes musculoesqueleticos Trastornos por vibración Patologías pulmonares

MEDIDAS PREVENTIVAS:

* Antes De Utilizar La Pulidora Retire Anillos, Pulseras, Reloj, Entre Otros.
*Antes De Utilizar La Pulidora Póngase Los Elementos De Protección Personal.
*Siga Las Instrucciones Del Fabricante.
*Capacite Al Trabajador Antes De Operar La Herramienta, Preferiblemente El Entrenamiento Debe Hacerse Basado En Estándares O Procedimientos Seguros Que Haya Diseñado La Empresa O El Fabricante.
*Mantenga Las Zonas De Trabajo Limpias Y Ordenadas.
*Deben Evitarse O Minimizarse Las Posturas Forzadas Y Los Sobreesfuerzos Durante El Trabajo.
*Evite Exponer La Herramienta Eléctrica A La Lluvia Y Que Penetren Líquidos En Su Interior.
*Retire O Inutilice Los Dispositivos De Protección De La Máquina, El No Hacerlo Podría Generar Accidentes Graves A Quien Opera La Pulidora.

VERIFICAR	PARÁMETRO	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
		CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE
Protección del disco. (Guardas o carcasa de seguridad disco).	Fijas, En Buenas Condiciones, (Que No Estén Rotas, Sin Fisuras) Y En La Posición Correcta.			/		/		—		/		/			
Disco	Correctamente Ajustado, Sin Fragmentaciones, Sin Fisuras Y Sin Desgaste Acentuado.			/		/		/		/		/			
Mangos o puntos de apoyo	Que Estén En Perfecto Estado, (Que No Estén Rotos Y Sin Fisuras), Aislados Y Fijos.			/		/		—		/		/			
Cuerpo de la pulidora	Que Este Ensamblado, Completo, Debidamente Aislado Y Sin Fisuras			/		/		—		/		/			
Interruptores y / o pulsadores eléctricos de encendido y apagado.	Interruptores O Pulsadores Fijos, De Fácil Acceso, En Buenas Condiciones De (Encendido Y Apagado), Sin Cables Eléctricos Expuestos.			/		/		/		/		/			
Extensión Eléctrica	Extensiones Con Longitud Suficiente De Alcance De La Toma Al Área De Trabajo, Debidamente Aisladas , Conectadas Y Sin Empalmes.			-		/		—		/		/			
Utilice siempre los elementos de protección personal al operar	Mascarilla, Gafas, Casco, Protección Auditiva, Guantes, Careta Pulidor.			/		—		/		/		/			
Verificar funcionamiento general (con pulidora energizada).	Sin Vibraciones Movimientos O Ruidos Anormales Y Escobillas En Buen Estado (Verifique Que No Emitan Chispas).			/		/		/		/		/			

COMO TRABAJADOR HE VERIFICADO QUE LA HERRAMIENTA ESTA EN CONDICIONES ADECUADAS PARA USO.

NOMBRE OPERADOR	CARGO	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
Javier Rodriguez	Ay			Javier	Javier	Javier		
Duval Rodriguez	Alcalda			Duval	Duval	Duval	Duval	

RESPONSABLE SST

INSPECTOR SST:								

FUERA DE SERVICIO SI___ NO___

OBSERVACIONES:

RECOMENDACIONES:
A. OPERE EL EQUIPO SOLAMENTE DESPUÉS DE REALIZADA LA INSPECCIÓN.
B. VERIFIQUE SI ESTE EQUIPO TIENE LA ETIQUETA DE ATENCION NO USAR.
C. INFORME CUALQUIER CONDICIÓN DE RIESGO .

1192

Pórticos	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Código:PT-SGSST-FO-003
		Fecha:28/07/2019
	PORTICOS C&C CONSTRUCCIONES S.A.S	Versión:02
	INSPECCIÓN DE TALADRO	Fecha de Actualización:07/11/2025

FECHA INICIO:	08-06-26	FECHA FINAL:	14-06-26	OBRA Y/O LUGAR:	Alcaldia
MARCA:	Pretul	SERIAL:	EOTT-2022	HORA:	7:00 Am



1. Porta brocas
2. Mango de fuerza
3 Interruptor

DESCRIPCIÓN Y USOS:
Es una herramienta eléctrica compuesta por una carcaza plástica, un gatillo para accionarlo y un mandril metálico para sujetar las brocas o mechas. Algunos taladros cuentan con un mango adicional para un mejor agarre y para evitar torceduras en las muñecas, en caso de que la broca se tranque. Tiene por objeto producir agujeros cilíndricos en una pieza cualquiera, utilizando como accesorio una broca.

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL: Gafas, guantes, proteccion respiratoria, proteccion auditiva, ropa de trabajo, calzado

CONSECUENCIAS QUE SE PODRÍAN GENERAR POR EL USO DE LA HERRAMIENTA:
Heridas Golpes Laceraciones Amputaciones Hipoacusia Quemaduras, Desórdenes musculoesqueleticos Trastornos por vibración Patologías pulmonares

MEDIDAS PREVENTIVAS:
* Antes de utilizar el taladro retire accesorios personales como cadenas, anillos, reloj, entre otros.
*Antes de manipular el taladro póngase los elementos de protección personal.
*Solo el personal capacitado y entrenado debe manipular el taladro, evite que personal no autorizado opere la herramienta.
*Antes de empezar a trabajar, limpie los posibles derrames de aceite o combustible.
*Evite la presencia de cables eléctricos en las zonas de paso.
*Evite entrar en contacto con el accesorio de giro en rotación.
*Se debe disponer de empuñadura auxiliar para una mejor sujeción y de interruptor con freno de inercia, de forma que al dejar de apretar se pare la máquina de manera automática.
*El taladro debe ser reparado solo por personal autorizado.
*La conexión o suministro eléctrico se tiene que realizar con cableado encauchetado.
*Las operaciones de limpieza y mantenimiento se deben efectuar luego de ser desconectado de la red eléctrica o de la batería.

VERFICAR	PARAMETRO	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
		CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE
Cascasa general	Sin grietas ni rupturas, sin piezas sueltas, tornillos de carcaza bien ajustados.			/		/		/		/		/			
Porta brocas de corona dentada (mandril)	Sin golpes, dientes completos, sin exeso de desgaste, que permitan el correcto alogamiento de la llave porta broca.			/		/		/		/		/			
Interruptor de encendido y apagado	Que funcione correctamente, accionamiento suave y en óptimo estado.			/		/		/		/		/			
Boton para enclavamiento de interruptor	Verifique opturando el imteruptor de encendido y a su vez el de enclavamiento para enclavar, para desenclavar opture el interuptor de encendido.			/		/		/		/		/			
Selector de velocidades	De facil accionamiento,optimo estado.			/		/		/		/		/			
Tornillo de mariposa para ajuste del tope de profundidad	Que no este roto, que al apretar ajuste adecuadamente el tope. Y que el tope no este torcido y se pueda leer la nomenclatura.			/		/		/		/		/			
Tornillo de mariposa para ajuste de la empuñadura adicional	Que no este rota, Que ajuste adecuadamente, empuñadura firme en el equipo, que no este rota.			/		/		/		/		/			
Llave porta brocas	Que sus dientes esten completos, sin golpes, y encagen adecuadamente en la corona dentada.			/		/		/		/		/			
Clave electrico y echufe o clavija	sin empalmes, en óptimas condiciones y conexión al equipo en perfecto estado.			/		/		/		/		/			
Orden y limpieza	sin empalmes, en óptimas condiciones y conexión al equipo en perfecto estado.			/		/		/		/		/			

COMO TRABAJADOR HE VERIFICADO QUE LA HERRAMIENTA ESTA EN CONDICIONES ADECUADAS PARA USO.

NOMBRE OPERADOR	CARGO	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
Juan Rodriguez	Oficial	—	Juan	Juan	Juan	Juan	Juan	

RESPONSABLE SST

INSPECTOR SST:								

FUERA DE SERVICIO SI___ NO_X

RECOMENDACIONES:
A. OPERE EL EQUIPO SOLAMENTE DESPUÉS DE REALIZADA LA INSPECCIÓN
B. VERIFIQUE SI ESTE EQUIPO TIENE LA ETIQUETA DE ATENCION NO USAR
C. INFORME CUALQUIER CONDICIÓN DE RIESGO

CONSORCIO MANTENIMIENTOS MADRID 2025	INFORME No. 04

ANEXO N°13 - Charlas

1194

Pórticos C&C construcciones	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.	Código: PTSGSST-FO-025
		Fecha:28/07/2019
	PÓRTICOS C & C CONTRUCCIONES S.A.S	Versión:02
	REGISTRO DE ASISTENCIA	Fecha de Actualización:30/10/2025

FRENTE DE TRABAJO (OBRA): Fiscalia

INDUCCION		CAPACITACION		CHARLA	X

TEMAS: Revisión de Herramienta Manual y de Potencia

Capacitador: Omar Hernandez | Fecha: 04-06-2026 | Tiempo: 10 min

ITEM	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	CEDULA	FIRMA
1	Jose Araujo	Ay	6162520	Jose R.
2	Ramon Rodriguez	Of	1002246414	Ramon
3	Javier Fuente	OF	1066739705	Javier
4	Themis Barreto	OF	3367917	
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				

OBSERVACIONES

FIRMA RESPONSABLE: Omar Hernandez

Pórticos C&C construcciones	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.	Código: PTSGSST-FO-025
		Fecha:28/07/2019
	PÓRTICOS C & C CONTRUCCIONES S.A.S	Versión:02
	REGISTRO DE ASISTENCIA	Fecha de Actualización:30/10/2025

FRENTE DE TRABAJO (OBRA): Alcaldia

INDUCCION		CAPACITACION		CHARLA	X

TEMAS: Trabajo Seguro en Alturas

Capacitador: Omar Hernandez Fecha: 10-06-2026 Tiempo: 10 min

ITEM	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	CEDULA	FIRMA
1	Cesa Jorge	CF	1052[illegible]973.	Cesa
2	Alexander Ramos	AY	1043441 67	
3	Victor Martinez.	OE	1106 09 45	
4		OF		
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				

OBSERVACIONES

FIRMA RESPONSABLE: Omar Hernandez

Pórticos C&C construcciones	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.	Código: PTSGSST-FO-025
		Fecha:28/07/2019
	PÓRTICOS C & C CONTRUCCIONES S.A.S	Versión:02
	REGISTRO DE ASISTENCIA	Fecha de Actualización:30/10/2025

FRENTE DE TRABAJO (OBRA): Alcaldia

INDUCCION		CAPACITACION		CHARLA	X

TEMAS: Revisión de Area de trabajo

Capacitador: Omar Hernandez Fecha: 10-06-2026 Tiempo: 10 min

ITEM	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	CEDULA	FIRMA
1	Javier Rodriguez	Ay	1048354228	Javier
2	Duvan Rodriguez	oficios	1065246449	Duvan
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				

OBSERVACIONES

FIRMA RESPONSABLE: Omar Hernandez

1197

Pórticos C&C construcciones	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.	Código: PTSGSST-FO-025
		Fecha:28/07/2019
	PÓRTICOS C & C CONTRUCCIONES S.A.S	Versión:02
	REGISTRO DE ASISTENCIA	Fecha de Actualización:30/10/2025

FRENTE DE TRABAJO (OBRA): Alcaldia

INDUCCION		CAPACITACION		CHARLA	X

TEMAS: Revisión de area de trabajo

Capacitador: Omar Hernandez | Fecha: 01-06-2026 | Tiempo: 10 min

ITEM	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	CEDULA	FIRMA
1	Jhon Gonzalez	1077089858		Jhon G
2	Numael Medina	operario	79122191	Numael M
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				

OBSERVACIONES

FIRMA RESPONSABLE: Omar Hernandez

Pórticos C&C construcciones	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.	Código: PTSGSST-FO-025
		Fecha:28/07/2019
	PÓRTICOS C & C CONTRUCCIONES S.A.S	Versión:02
	REGISTRO DE ASISTENCIA	Fecha de Actualización:30/10/2025

FRENTE DE TRABAJO (OBRA): Alcaldia

INDUCCION		CAPACITACION		CHARLA	X

TEMAS: Trabajo Seguro en alturas

Capacitador: Omar Hernandez Fecha: 04-06-2026 Tiempo: 10 min

ITEM	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	CEDULA	FIRMA
1	Jose Perna	Instalador	80738170	Jose P.
2	HERNAN :	Instalador	7941563	HERNAN
3	Wilson Castillo	OPr	80501718	
4	Albar M	Oper	13844073	
5	Christian Suarez		7320139	
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				

OBSERVACIONES

FIRMA RESPONSABLE: Omar Hernandez

1199

Pórticos C&C construcciones	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.	Código: PTSGSST-FO-025
		Fecha:28/07/2019
	PÓRTICOS C & C CONTRUCCIONES S.A.S	Versión:02
	REGISTRO DE ASISTENCIA	Fecha de Actualización:30/10/2025

FRENTE DE TRABAJO (OBRA): Escalera

INDUCCION		CAPACITACION		CHARLA	X

TEMAS: Uso adecuado de EPCC

Capacitador: Omar Hernandez Fecha: 01-06-2026 Tiempo: 10 min

ITEM	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	CEDULA	FIRMA
1	Javier Rodriguez	Ay	1048534227	Javier
2	José Araujo	A,1/	6162520	José A
3	Michael Garcia	Ay	1000 22 86 22	Michael
4	Raul Rodriguez	OF	1005240414	
5	Javier Fuente	OF	1066139705	Javier
6	Herris Barreto	OF	3367417	
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				

OBSERVACIONES

FIRMA RESPONSABLE: Omar Hernandez

CONSORCIO MANTENIMIENTOS MADRID 2025	INFORME No. 04

ANEXO N°14 - Permisos de trabajo en alturas.

1201

Pórticos C&C construcciones	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PORTICOS C&C CONSTRUCCIONES S.A.S PERMISO DE TRABAJO SEGURO EN ALTURAS	Código:PT-SGSST-FOR-002 Fecha:28/07/2019 Versión:02 Fecha de Actualización:06/11/2025 Consecutivo

FECHA DESDE	DD	MM	AA	HORA		FECHA HASTA	DD	MM	AA	HORA		EMPRESA O CONTRATISTA:
	01	06	26				07	06	26			Porticos Construcciones

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS A REALIZAR

TIPO DE TRABAJO A REALIZAR				ACTIVIDAD A REALIZAR:
	TRABAJO EN ALTURA	SI	NO	Mantenimientos
	TRABAJO EN CALIENTE	SI	NO	

ÁREA/UBICACIÓN DE TRABAJO: Fiscalia

DESPRIPCIÓN Y PROCEDIMIENTO DE LA TAREA A REALIZAR:

Limpieza y mantenimiento

HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS A UTILIZAR

Pulidora y Taladro

	INICIO	TERMINO	INICIO	TERMINO	INICIO	TERMINO	INICIO	TERMINO	INICIO	TERMINO	INICIO	TERMINO	INICIO	TERMINO
HORA	7:00	17:00	7:00	17:00	7:00	17:00	7:00	17:00						
FECHAS AUTORIZADAS	01-06-26		02-06-26		03-06-26		04-06-26							

ASPECTOS GENERALES

CRITERIOS GENERALES	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A
¿Los trabajadores cuentan con seguridad social vigente (ARL, EPS, AFP)?	✓			✓			✓			✓											
Los ejecutantes del trabajo son competentes y están certificados de acuerdo al trabajo a realizar y al rol que desempeña	✓			✓			✓			✓											
¿Los trabajadores cuentan con concepto de evaluación médica ocupacional sin restricción para desempeñar la labor de acuerdo al profesiograma?	✓			✓			✓			✓											
¿El trabajador cuenta con experiencia para ejecutar la labor?	✓			✓			✓			✓											
¿El trabajador declara que cuenta con buena disposición anímica-mental-física para desempeñar la labor?	✓			✓			✓			✓											
¿Los trabajadores cuentan con todos los elementos de protección personal teniendo en cuenta los riesgos y requerimientos propios de la tarea?	✓			✓			✓			✓											
¿Los trabajadores cuentan con dotación adecuada? (botas con puntera y suela con agarre y overol)	✓			✓			✓			✓											
¿Las herramientas y equipos, EPP y EPCC fueron inspeccionados y son seguros?	✓			✓			✓			✓											
¿Se cuenta con un procedimiento de la labor a realizar y los trabajadores la conocen?	✓			✓			✓			✓											
¿Se realizó el análisis de trabajo seguro incluyendo las medidas para el control y gestión de riesgos?	✓			✓			✓			✓											
¿Se han consultado otros permisos y se cumple con los requerimientos de estos en caso de trabajar en trabajo en caliente, excavaciones, energías peligrosas, izaje, entre otros?		✓	✓		✓	✓		✓	✓		✓										
El frente de trabajo se encuentra ordenado y limpio para evitar accidentes?	✓			✓			✓			✓											
¿Hay protocolo en caso de emergencia y todos lo conocen?	✓			✓			✓			✓											
Si va a usar sustancias químicas, ¿tiene la ficha de datos de seguridad disponible?, ¿las sustancias estas etiquetadas de acuerdo al sistema globalmente armonizado? y ¿conoce su manipulación y que hacer en caso de emergencia?	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓									
¿Se han des energizado y bloqueado todas las energías peligrosas?	✓			✓			✓			✓											
¿Se requiere y se cuenta con delimitación del área de trabajo?	✓			✓			✓			✓											
¿Se requiere y se cuenta con señalización del área de trabajo?	✓			✓			✓			✓											
¿Se cuenta con sistemas que restrinjan el acceso a la zona de peligro?	✓			✓			✓			✓											
En caso de trabajo con líneas energizadas, verifique con el ingeniero eléctrico las herramientas, los EPP, los sistemas de acceso y equipos dieléctricos.																					
FECHAS AUTORIZADAS																					

ASPECTOS ESPECIFICOS SEGUN ACTIVIDAD

	CRITERIOS	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A
TRABAJO EN CALIENTE	¿Los equipos y materiales están cubiertos y protegidos correctamente con lonas?																					
	¿Se han instalado mamparas para proteger y aislar las personas y equipos de las áreas vecinas?																					
	¿Se han cubierto todas las aberturas en paredes y pisos?																					
	¿Se han dispuesto extintores adecuados en cantidad y clase en el sitio de trabajo, diferentes a los existentes en la zona?																					
	¿Se ha verificado y ensayado los sistemas de protección contra incendio y de seguridad en máquinas y equipos de la zona donde se realizará el trabajo?																					
	Si el suelo es de material combustible, ¿se ha mojado la zona o cubierto con arena mojada u otro material incombustible?																					
	¿El área de trabajo tiene una correcta ventilación natural o es necesario emplear ventilación artificial?																					

FECHAS AUTORIZADAS: 01-06-26 | 02-06-26

ASPECTOS ESPECIFICOS SEGUN ACTIVIDAD

		CRITERIOS	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A
TRABAJO EN ALTURAS		La altura a la cual se desarrollará la actividad es de 20 metros	/			/																	
	Medidas Colectivas De Prevención Contra Caídas	¿Se requiere y se cuenta con línea de advertencia de trabajo?	/			/																	
		¿Se requiere y se cuenta con barandas y estas tienen mínimo 1 metro de altura, cuentan con travesaños intermedios de máximo 48 cm entre sí y rodapiés de mínimo 9 cm?	/			/																	
		¿Se tiene control en superficies con huecos o aberturas?	/			/																	
		¿Se realiza manejo de desniveles?	/			/																	
	Sistemas de Acceso Seguro	Qué sistema de acceso se utiliza: marque con x (andamios colgantes: ____, andamio multidireccional: ____, escaleras: ____, Manlift: ____, otro: ____, ¿cuál?:	/			/																	
		¿Se encuentra en buenos condiciones el sistema de acceso a utilizar?	/			/																	
	Medidas de Protección Contra Caídas Pasivas	¿Se cuenta con un sistema de red de seguridad instalada cerca de la detención de caídas de trabajadores y esta certificada por el fabricante e instalada bajo la aprobación de una persona calificada?	/	/	/		/	/															
		Se cuenta con red para detención de escombros y es independiente a la red para personas	/			/																	
		El área de trabajo cuenta estructuras sólidas y firmes usados como anclajes (columnas estructurales, vigas estructurales, viguetas estructurales, muros estructurales): para restricción o para detención? cual.	/			/																	
	Medidas de Protección Contra Caídas Activas	Se verificaron los puntos de anclaje por cada trabajador.	/			/																	
		Se garantiza que por cada sistema de línea de vida se conecte 1 persona.	/			/																	
		Se requieren mecanismos de anclaje (tie off o anclaje portátil) y se encuentra en optimo estado para su uso)	/			/																	
		Se cuenta con línea de vida tipo: horizontal fija o portátil con absorbedor de energía_____, línea de vida vertical fija o portátil en peñamida o en cable, cual; _____ y en general presenta buen estado?	/			/																	
		El trabajador cuenta con arnés de cuerpo entero en buen estado	/			/																	
		Especifique el tipo de eslinga ha requerido: eslinga para detención de caídas (con absorbedor)___, eslinga tipo y___, eslinga para restricción de caídas (graduable)___, eslinga para posicionamiento___ y se encuentra en optimo estado para su uso?	/			/																	
		Requiere conectores adicionales como: mosquetones, conector para tránsito vertical (freno), auto retráctil, freno para línea de vida horizontal, otros, cuales _____ y se encuentra en optimo estado para su uso?	/			/																	

Observaciones:

VIGENCIA DEL PERMISO.

ACEPTACIÓN: Los autorizados que firmamos este documento, somos conscientes de la necesidad de trabajar con seguridad y estamos dispuestos en acatar la totalidad de las normas existentes en la compañía y aceptamos que el incumplimiento de las normas pueden ser causa para la suspensión parcial y/o definitiva de las actividades a desarrollar y/o contratadas, adicionalmente certifico que para realizar la labor encomendada NO ESTOY BAJO EL EFECTO DE ALCOHOL O SUSTANCIAS PSICOACTIVAS y el área de trabajo fue inspeccionada para identificar peligros y se han tomado las medidas necesarias para controlar los riesgos existentes.

	NOMBRE Y APELLIDO TRABAJADORES AUTORIZADOS	TIPO Y NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	FIRMAS PERSONAL AUTORIZADO LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
1	Javier Rodriguez	1049334778							
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

NOMBRE Y APELLIDO COORDINADOR DE TRABAJO EN ALTURA O TRABAJO EN CALIENTE	TIPO Y NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
Omar Heredia	1073253140							

NOMBRE Y APELLIDO JEFE DE ÁREA	TIPO Y NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO

NOMBRE Y APELLIDO RESPONSABLE DE ACTIVAR EL PLAN DE EMERGENCIAS		LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO

NOMBRE Y APELLIDO AYUDANTE DE SEGURIDAD PARA TRABAJO EN ALTURAS (si Aplica)	TIPO Y NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO

CIERRE DEL PERMISO

HORA		LUNES 17:00		MARTES 17:00		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
VERIFICACIÓN DIARIA FINALIZADA LA JORNADA DE TRABAJO															
VERIFICACIÓN DE TERMINACIÓN DE ACTIVIDADES	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	
LA LABOR SE COMPLETO SIN INCIDENTES	/		/												
LA ZONA DONDE SE EFECTUO LA LABOR QUEDO LIMPIA Y ORDENADA	/		/												

SI NO HAY CIERRE DEL PERMISO NO SE EXPEDIRA UNO NUEVO Y NO SE PERMITIRA CONTINUAR LA LABOR

1203

Pórticos C&C construcciones	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PORTICOS C&C CONSTRUCCIONES S.A.S PERMISO DE TRABAJO SEGURO EN ALTURAS	Código:PT-SGSST-FOR-002 Fecha:28/07/2019 Versión:02 Fecha de Actualización:06/11/2025 Consecutivo

FECHA DESDE	DD	MM	AA	HORA	FECHA HASTA	DD	MM	AA	HORA	EMPRESA O CONTRATISTA:
	01	06	26	7:00		07	06	26	17:00	CERO Soluciones

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS A REALIZAR

TIPO DE TRABAJO A REALIZAR				ACTIVIDAD A REALIZAR:
	TRABAJO EN ALTURA	SI	NO	Limpieza
	TRABAJO EN CALIENTE	SI	NO	

ÁREA/UBICACIÓN DE TRABAJO:

DESPRIPCIÓN Y PROCEDIMIENTO DE LA TAREA A REALIZAR:

Disposición de material y limpieza de Canales

HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS A UTILIZAR:

Arnes

	INICIO	TERMINO	INICIO	TERMINO	INICIO	TERMINO	INICIO	TERMINO	INICIO	TERMINO	INICIO	TERMINO	INICIO	TERMINO
HORA							7:00	17:00						
FECHAS AUTORIZADAS							04-06-26				06-06-20			

ASPECTOS GENERALES

CRITERIOS GENERALES	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A
¿Los trabajadores cuentan con seguridad social vigente (ARL, EPS, AFP)?										✓						✓					✓
Los ejecutantes del trabajo son competentes y están certificados de acuerdo al trabajo a realizar y al rol que desempeña										✓						✓					
¿Los trabajadores cuentan con concepto de evaluación médica ocupacional sin restricción para desempeñar la labor de acuerdo al profesiograma?										✓						✓			✓		
¿El trabajador cuenta con experiencia para ejecutar la labor?										✓						✓					
¿El trabajador declara que cuenta con buena disposición anímica-mental-física para desempeñar la labor?										✓						✓					
¿Los trabajadores cuentan con todos los elementos de protección personal teniendo en cuenta los riesgos y requerimientos propios de la tarea?										✓						✓					✓
¿Los trabajadores cuentan con dotación adecuada? (botas con puntera y suela con agarre y overol)										✓						✓					
¿Las herramientas y equipos, EPP y EPCC fueron inspeccionados y son seguros?										✓						✓					
¿Se cuenta con un procedimiento de la labor a realizar y los trabajadores la conocen?										✓						✓			✓		
¿Se realizó el análisis de trabajo seguro incluyendo las medidas para el control y gestión de riesgos?										✓						✓					
¿Se han consultado otros permisos y se cumple con los requerimientos de estos en caso de trabajar en trabajo en caliente, excavaciones, energías peligrosas, izaje, entre otros?										✓						✓					
El frente de trabajo se encuentra ordenado y limpio para evitar accidentes?										✓						✓					
¿Hay protocolo en caso de emergencia y todos lo conocen?										✓						✓					
Si va a usar sustancias químicas, ¿tiene la ficha de datos de seguridad disponible?, ¿las sustancias estas etiquetadas de acuerdo al sistema globalmente armonizado? y ¿conoce su manipulación y que hacer en caso de emergencia?											✓	✓						✓			
¿Se han des energizado y bloqueado todas las energías peligrosas?										✓						✓					
¿Se requiere y se cuenta con delimitación del área de trabajo?										✓						✓			✓		
¿Se requiere y se cuenta con señalización del área de trabajo?										✓						✓					
¿Se cuenta con sistemas que restrinjan el acceso a la zona de peligro?										✓						✓					
En caso de trabajo con líneas energizadas, verifique con el ingeniero eléctrico las herramientas, los EPP, los sistemas de acceso y equipos dieléctricos.																					
FECHAS AUTORIZADAS																					

ASPECTOS ESPECIFICOS SEGUN ACTIVIDAD

	CRITERIOS	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A
TRABAJO EN CALIENTE	¿Los equipos y materiales están cubiertos y protegidos correctamente con lonas?																					
	¿Se han instalado mamparas para proteger y aislar las personas y equipos de las áreas vecinas?																					
	¿Se han cubierto todas las aberturas en paredes y pisos?																					
	¿Se han dispuesto extintores adecuados en cantidad y clase en el sitio de trabajo, diferentes a los existentes en la zona?																					
	¿Se ha verificado y ensayado los sistemas de protección contra incendio y de seguridad en máquinas y equipos de la zona donde se realizará el trabajo?																					
	Si el suelo es de material combustible, ¿se ha mojado la zona o cubierto con arena mojada u otro material incombustible?																					
	¿El área de trabajo tiene una correcta ventilación natural o es necesario emplear ventilación artificial?																					

FECHAS AUTORIZADAS										04-06-26						06-06-26					

ASPECTOS ESPECIFICOS SEGUN ACTIVIDAD

	CRITERIOS	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A
TRABAJO EN ALTURAS	La altura a la cual se desarrollará la actividad es de: 6 metros																					
Medidas Colectivas De Prevención Contra Caidas	¿Se requiere y se cuenta con linea de advertencia de trabajo?																					
	¿Se requiere y se cuenta con barandas y estas tienen mínimo 1 metro de altura, cuentan con travesaños intermedios de máximo 48 cm entre sí y rodapiés de mínimo 9 cm?																					
	¿Se tiene control en superficies con huecos o aberturas?																					
	¿Se realiza manejo de desniveles?																					
Sistemas de Acceso Seguro	Que sistema de acceso se utiliza: marque con x (andamios colgantes; ____, andamio multidireccional; X, escaleras; X, Manifl: ____, otro: ____, ¿cual?:																					
	¿Se encuentra en buenas condiciones el sistema de acceso a utilizar?																					
Medidas de Protección Contra Caidas Pasivas	¿Se cuenta con un sistema de red de seguridad instalada para la detención de caidas de trabajadores y esta certificada por el fabricante e instalada bajo la aprobación de una persona calificada?																					
	Se cuenta con red para detención de escombros y es independiente a la red para personas																					
Medidas de Protección Contra Caidas Activas	El área de trabajo cuenta estructuras solidas y firmes usados como anclajes (columnas estructurales, vigas estructurales, viguetas estructurales, muros estructurales): para restricción o para detención? cual:																					
	Se verificaron los puntos de anclaje por cada trabajador.																					
	Se garantiza que por cada sistema de linea de vida se conecte 1 persona.																					
	Se requieren mecanismos de anclaje (tie off o anclaje portátil) y se encuentra en optimo estado para su uso)																					
	Se cuenta con linea de vida tipo: horizontal fija o portatil con absorbedor de energia___, linea de vida vertical fija o portátil en poliamida o en cable, cual: _____, y en general presenta buen estado?																					
	El trabajador cuenta con arnés de cuerpo entero en buen estado																					
	Especifique el tipo de eslinga ha requerido: eslinga para detención de caidas (con absorbedor)___, eslinga tipo y X, eslinga para restricción de caidas (graduable)___, eslinga para posicionamiento___ y se encuentra en optimo estado para su uso?																					
	Requiere conectores adicionales como: mosquetones, conector para transito vertical (freno), auto retráctil, freno para linea de vida horizontal, otros, cuales _____ y se encuentra en optimo estado para su uso?																					

Observaciones:

VIGENCIA DEL PERMISO.

ACEPTACIÓN. Los autorizados que firmamos este documento, somos conscientes de la necesidad de trabajar con seguridad y estamos dispuestos en acatar la totalidad de las normas existentes en la compañía y aceptamos que el incumplimiento de las normas pueden ser causa para la suspención parcial y/o definitiva de las actividades a desarrollar y/o contratadas, adicionalmente certifico que para realizar la labor encomendada NO ESTOY BAJO EL EFECTO DE ALCOHOL O SUSTANCIAS PSICOACTIVAS y el área de trabajo fue inspeccionada para identificar peligros y se han tomado las medidas necesarias para controlar los riesgos existentes.

	NOMBRE Y APELLIDO TRABAJADORES AUTORIZADOS	TIPO Y NUMERO DE IDENTIFICACIÓN	FIRMAS PERSONAL AUTORIZADO LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
1	[illegible]	93406147							
2	José Reina	80.738.170				José R		José	
3	Hernan Lopez	79452539				Hernan		Hernan	
4	Christ Suárez	F320138							
5	Wilson Castillo	80501742							
6	Alfredo Leo	13891978							
7	Onston Suarez	93201338							
8									
9									
10									

NOMBRE Y APELLIDO COORDINADOR DE TRABAJO EN ALTURA O TRABAJO EN CALIENTE	TIPO Y NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
Omar Hernandez	1091353444							
NOMBRE Y APELLIDO JEFE DE ÁREA	**TIPO Y NUMERO DE IDENTIFICACIÓN**	**LUNES**	**MARTES**	**MIERCOLES**	**JUEVES**	**VIERNES**	**SABADO**	**DOMINGO**
NOMBRE Y APELLIDO RESPONSABLE DE ACTIVAR EL PLAN DE EMERGENCIAS		**LUNES**	**MARTES**	**MIERCOLES**	**JUEVES**	**VIERNES**	**SABADO**	**DOMINGO**
NOMBRE Y APELLIDO AYUDANTE DE SEGUNDO PARA TRABAJO EN ALTURAS (Si Aplica)	**TIPO Y NUMERO DE IDENTIFICACIÓN**	**LUNES**	**MARTES**	**MIERCOLES**	**JUEVES**	**VIERNES**	**SABADO**	**DOMINGO**

CIERRE DEL PERMISO

HORA		LUNES		MARTES		MIERCOLES		04-06-26 JUEVES		VIERNES		06-06-26 SABADO		DOMINGO	
VERIFICACION DIARIA FINALIZADA LA JORNADA DE TRABAJO															
VERIFICACION DE TERMINACION DE ACTIVIDADES		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
LA LABOR SE COMPLETO SIN INCIDENTES															
LA ZONA DONDE SE EFECTUO LA LABOR QUEDO LIMPIA Y CERCIORADA															

SI NO HAY CIERRE DEL PERMISO NO SE ABRIRA UNO NUEVO Y NO SE PERMITIRA CONTINUAR LA LABOR

ANEXO N°15 - Ficha Técnica de Indicadores SG-SST.

Pórticos C&C construcciones	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Código:PT-SGSST-FO-051
	INDICE DE AUSENTISMO LABORAL	Fecha:28/07/2019
	PORTICOS C&C CONSTRUCCIONES S.A.S	Versión:02
		Fecha de Actualización:30/03/2026

NOMBRE DEL INDICADOR	OBJETIVO DEL INDICADOR	TIPO DE INDICADOR	PERIODICIDAD	METODO DE CALCULO	INTERPRETACION DEL INDICADOR
INDICE DE AUSENTISMO LABORAL	Medir el Porcentaje % de Ausentismo por causa médica	PROCESO	MENSUAL	$IAL = \left\{ \frac{N° \text{ Ausencias}}{N° \text{ DTP}} \right\} x100$	En el mes se perdió X% de días programados de trabajo por incapacidad médica
FUENTE DE INFORMACION	Matriz de Ausentismo, Reporte de Novedades a Nomina de la empresa, Cobro de Incapacidades.				

ESTADO DE LA META

META DE EJECUCIÓN
10%de Ausentismo

Mes	N° Ausencias	N° DTP	IAL
Jan-26	0	21	0
Feb-26	0	28	
Mar-26	0	46	
Apr-26	0	21	
May-26	0	28	
Jun-26	0	26	
Jul-26			
Aug-26			
Sep-26			
Oct-26			
Nov-26			
Dec-26			
META			

VARIABLES

IAL	Indice de Ausentismo Laboral
N° Ausencias	Numero de ausencia por causa medica en el periodo
N° DTP	Número de días de trabajo programados en el mes



ANALISIS Y SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

INDICE DE AUSENTISMO LABORAL	
Jan-26	En el mes se perdió 0% de días programados de trabajo por incapacidad médica
Feb-26	En el mes se perdió 0% de días programados de trabajo por incapacidad médica
Mar-26	En el mes se perdió 0% de días programados de trabajo por incapacidad médica
Apr-26	En el mes se perdió 0% de días programados de trabajo por incapacidad médica
May-26	En el mes se perdió 0% de días programados de trabajo por incapacidad médica
Jun-26	En el mes se perdió 0% de días programados de trabajo por incapacidad médica
Jul-26	
Aug-26	
Sep-26	
Oct-26	
Nov-26	
Dec-26	

Pórticos C&C construcciones	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Código:PT-SGSST-FO-051
		Fecha:28/07/2019
	INCIDENCIA ENFERMEDAD LABORAL	Versión:02
	PORTICOS C&C CONSTRUCCIONES S.A.S	Fecha de Actualización:30/03/2026


NOMBRE DEL INDICADOR	OBJETIVO DEL INDICADOR	TIPO DE INDICADOR	PERIODICIDAD	MODO DE CALCULO
Incidencia de la enfermedad laboral	Medir el Número de casos nuevos de enfermedad laboral en una población determinada en un período de tiempo. " Fórmula:(Número de casos nuevos de enfermedad laboral en el periodo «Z» / Promedio de trabajadores en el periodo «Z») * 100.000"	EFICACIA	MENSUAL	$TIEL = \left\{ \frac{ELC}{TF} \right\} X\ 100000$

ESTADO DE LA META

META DE EJECUCIÓN			
10%			
	TIEL	ELC	TF
ENE	0%	0	21
FEB	0%	0	28
MAR	0%	0	46
ABR	0%	0	21
MAY	0%	0	28
JUN	0%	0	26
JUL	0%		
AGO	0%		
SEP	0%		
OCT	0%		
NOV	0%		
DIC	0%		
META	0%		

VARIABLES

TIEL	Tasa de Incidencia de enfermedades laborales
ELC	Enfermedades laborales calificadas
TF	Total Funcionarios



ANALISIS Y SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

ENFERMEDADES LABORALES	
ENE	Por cada 100.000 trabajadores existen 0 casos nuevos de enfermedad laboral en el periodo 2026
FEB	Por cada 100.000 trabajadores existen 0 casos nuevos de enfermedad laboral en el periodo 2026
MAR	Por cada 100.000 trabajadores existen 0 casos nuevos de enfermedad laboral en el periodo 2026
ABR	Por cada 100.000 trabajadores existen 0 casos nuevos de enfermedad laboral en el periodo 2026
MAY	Por cada 100.000 trabajadores existen 0 casos nuevos de enfermedad laboral en el periodo 2026
JUN	Por cada 100.000 trabajadores existen 0 casos nuevos de enfermedad laboral en el periodo 2026
JUL	
AGO	
SEP	
OCT	
NOV	
DIC	
CONSO. 1	
CONSO. 2	

Pórticos C&C construcciones	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Código:PT-SGSST-FO-051
		Fecha:28/07/2019
	INDICE DE SEVERIDAD AT	Versión:02
		Fecha de Actualización:30/03/2026

NOMBRE DEL INDICADOR	OBJETIVO DEL INDICADOR	TIPO DE INDICADOR	PERIODICIDAD	METODO DE CALCULO	INTERPRETACION DEL INDICADOR
INDICADOR DE SEVERIDAD POR ACCIDENTE DE TRABAJO	(Número de días de incapacidad por accidente de trabajo en el mes + número de días cargados en el mes / Número de trabajadores en el mes) * 100	PROCESO	MENSUAL	ISAT = [ ]	Por cada cien (100) trabajadores que laboraron en el mes, se perdieron X días por accidente de trabajo
FUENTE DE INFORMACION	FURAT, Nomina de la empresa				

ESTADO DE LA META

META DE EJECUCIÓN

Mes	N°DP	N° Trabajadores	HHT*Trabajador	HHT	ISAT
Enero	0	21	240	2856	0
Febrero	0	28	240	2856	0
Marzo	0	46	240	2856	0
Abril	0	21	240	2856	0
Mayo	0	28	240	2856	0
Junio	0	28	240	2856	0
Julio					0
Agosto					0
Septiembre					0
Octubre					0
Noviembre					0
Diciembre					0
META					0%

VARIABLES

ISAT	Indice de Severidad por Accidente de Trabajo
N°DP	Numero de Dias Perdidos en el periodo
HHT	Horas Hombre Trabajadas en el periodo
100	Constante



ANALISIS Y SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

INIDCE DE SEVERIDAD POR ACCIDENTE DE TRABAJO	
Jan-26	Por cada cien 100 trabajadores que laboraron en el mes, se perdieron 0 días por accidente de trabajo
Feb-26	Por cada cien 100 trabajadores que laboraron en el mes, se perdieron 0 días por accidente de trabajo
Mar-26	Por cada cien 100 trabajadores que laboraron en el mes, se perdieron 0 días por accidente de trabajo
Apr-26	Por cada cien 100 trabajadores que laboraron en el mes, se perdieron 0 días por accidente de trabajo
May-26	Por cada cien 100 trabajadores que laboraron en el mes, se perdieron 0 días por accidente de trabajo
Jun-26	Por cada cien 100 trabajadores que laboraron en el mes, se perdieron 0 días por accidente de trabajo
Jul-26	
Aug-26	
Sep-26	
Oct-26	
Nov-26	
Dec-26	

Pórticos C&C construcciones	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Código:PT-SGSST-FO-051
		Fecha:28/07/2019
	TASA DE FRECUENCIA AT	Versión:02
	PORTICOS C&C CONSTRUCCIONES S.A.S	Fecha de Actualización:30/03/2026


NOMBRE DEL	OBJETIVO DEL	TIPO DE	PERIODICIDAD	MODO DE CALCULO
TASA DE FRECUENCIA DE ACCIDENTES E INCIDENTES DE TRABAJO	Medir el volumen de accidentes de trabajo ocurridos en el periodo	EFICACIA	MENSUAL	$TFAT \left\{ \frac{NATO}{NTF} \right\} X\ 100$

ESTADO DE LA META

META DE EJECUCIÓN 10%			
	NATO	NTF	TFAT
Jan-26	0	21	0%
Feb-26	0	28	0%
Mar-26	0	46	0%
Apr-26	0	21	0%
May-26	0	28	0%
Jun-26	0	26	0%
Jul-26	0		#DIV/0!
Aug-26	0		#DIV/0!
Sep-26	0		#DIV/0!
Oct-26	0		#DIV/0!
Nov-26	0		#DIV/0!
Dec-26	0		#DIV/0!
CONSO. 1	0		#DIV/0!
CONSO. 2	0		#DIV/0!
META	0%		#DIV/0!

VARIABLES

TFAT	Tasa de frecuencia de accidentes e incidentes de trabajo
NTF	No total de funcionarios
NATO	No Accidentes de Trabajo Ocurridos



ANALISIS Y SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

INDICE DE FRECUENCIA DE ACCIDENTES E INCIDENTES DE TRABAJO	
Jan-26	Por cada cien 100 trabajadores que laboraron en el mes de Enero, se presentaron 0 accidentes de trabajo.
Feb-26	Por cada cien 100 trabajadores que laboraron en el mes de Febrero, se presentaron 0 accidentes de trabajo.
Mar-26	Por cada cien 100 trabajadores que laboraron en el mes de Marzo, se presentaron 0 accidentes de trabajo.
Apr-26	Por cada cien 100 trabajadores que laboraron en el mes de Abril, se presentaron 0 accidentes de trabajo.
May-26	Por cada cien 100 trabajadores que laboraron en el mes de Mayo, se presentaron 0 accidentes de trabajo.
Jun-26	Por cada cien 100 trabajadores que laboraron en el mes de Junio, se presentaron 0 accidentes de trabajo.
Jul-26	
Aug-26	
Sep-26	
Oct-26	
Nov-26	
Dec-26	
CONSO. 1	
CONSO. 2	

CONSORCIO MANTENIMIENTOS MADRID 2025	INFORME No. 04

ANEXO N°16 - Plan de Trabajo SST.

Pórticos C&C construcciones	PLAN DE TRABAJO SST - 2026	Código:PT-SGSST-PLN-01
		Fecha:28/07/2019
	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SG-SST	Versión:04
		Fecha de Actualización:03/01/2026

OBJETIVO

Documentar, Implementar y mantener las actividades del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de acuerdo a lo establecido en el Decreto 1072 de 2015 y resolucion 0312 de 2015, en los estandares mínimos del SG-SST con el fin de garantizar y prevenir los accidentes de trabajo y enfermedades laborales .

META	INDICADOR
Cumplir con el 90% de las actividades programadas en el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo para la vigencia.	(Nº de Actividades Ejecutadas / Nº de Actividades Programadas) x 100

Ciclo	ACTIVIDAD	CRONOGRAMA VIGENCIA																								Responsable (s)	RECURSOS		OBSERVACIONES
		ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO		JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE			Administrativo	Financieros	
		P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E				
PLANEAR	Documentacion de la designacion del responsable del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, con la respectiva asignacion de responsabilidades																									GERENCIA GENERAL	x		
	ELABORACION DEL PLAN DE TRABAJO EN SST (firmado por el empleador y el responsable del Plan de Gestion de la Seguridad y Salud en el Trabajo PG-SST																									REPRESENTANTE LEGAL - COORDINADOR SST	x		
	Actualizacion Matriz Legal	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1													COORDINADOR SST	x		
	Estructuracion de la politica de prevencion de acoso sexual y actualizacion de la politica del SGSST																									REPRESENTANTE LEGAL - COORDINADOR SST	x		
	Actualizacion matriz de Identificacion de Peligros, Valoracion de Riesgos y Determinacion de Controles.																									COORDINADOR SST	x		
	Induccion del Personal	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1													INSPECTOR SST	x		
	Elaboración de presupuesto en SST					1	1	1	1																	COORDINADOR SST - GESTION HUMANA	x		
	Verificacion de la ejecución del presupuesto					1	1	1	1																	COORDINADOR SST	x		
	Reunión Comité de Convivencia Laboral	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1													COORDINADOR SST	x		
	Capacitacion Comité de Convivencia Laboral			1	1																					COORDINADOR SST	x		
	Divulgacion del Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial/ Reglamento Interno de Trabajo/ matriz de Sanciones.																									COORDINADOR SST	x		
	Definir Roles y Responsabilidades de las personas de la organización frente al SG-SST																									COORDINADOR SST - GERENCIA	x		
	Definir Indicadores de Gestion.																									COORDINADOR SST	x		
	Diseñar y Documentar Programa de Protección Contra Caidas (Actualizar)																									COORDINADOR SST	x		
	Reunion COPASST	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1													COORDINADOR SST			
	Diseñar Procedimiento de Trabajo en Espacios Confinados. (Actualizar)																									COORDINADOR SST	x		
	Programa De Ergonomia y Vida Cotidiana																									COORDINADOR SST - GERENCIA	x		
	Programa De Prevención De Riesgo Psicosocial.					1	1	1	1																	Coordinador SST -ARL	x		
										1	1	1	1													Coordinador SST -ARL	x		
	Auditoria Interna al SG-SST.																									Coordinador SST -ARL			
	Revision al SG-SST por parte de la ARL //Estándares mínimos																									COORDINADOR SST			
	Reunion Gerencial																									COORDINADOR SST	x		
HACER	REALIZAR DE EXAMENES OCUPACIONALES (PREINGRESO - EGRESO - PERIODICO)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1													COORDINADOR SST		X	
	INFORME DE CONDICIONES DE SALUD																									COORDINADOR SST		x	
	ELABORAR LA DESCRIPCION SOCIODEMOGRAFICA DE LOS TRABAJADORES																									COORDINADOR SST		x	
	REALIZAR INSPECCIONES SISTEMATICAS A LAS INSTALACIONES MAQUINARIA O EQUIPOS CON LA PARTICIPACION DEL COPASST.																									INSPECTOR SST		x	
	REALIZAR INSPECCIONES DE SEGURIDAD DE EXTINTORES	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1													INSPECTOR SST		x	
	REALIZAR INSPECCIONES DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1													COORDINADOR SST	x		

CONSORCIO MANTENIMIENTOS MADRID 2025	INFORME No. 04

ANEXO N°17 - Plan de Inspección de Máquinas y Equipos.

Pórticos C&C construcciones	PLAN DE TRABAJO SST - 2026	Código:PT-SGSST-PLN-01
		Fecha:28/07/2019
	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SG-SST	Versión:04
		Fecha de Actualización:08/01/2026


	CAPACITAR A LA BRIGADA DE EMERGENCIAS	COORDINADOR SST	x	
	DOTAR A LA BRIGADA DE EMERGENCIAS	COORDINADOR SST	x	
III VERIFICAN	Definir los indicadores de estructura, proceso y resultado del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo	COORDINADOR SST	x	
	Auditoria Interna al SG-SST	GERENCIA GENERAL	X	
	Revisión de la alta dirección	GERENCIA GENERAL	x	
IV ACTUAR	Seguimiento a programas sgsst	COORDINADOR SST	x	
	Seguimiento ausentismo laboral	COORDINADOR SST	x	
	Total Actividades			

% COBERTURA DEL PROGRAMA

MONITOREO DEL PROGRAMA /VIGENCIA

1. CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	CUMPLIMIENTO ANUAL		
Actividades Programadas en el Mes	4	9	9	11	11	11	11	9	9	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57	57	100%
% Ejecucion Mensual del Programa POE	0,07	0,16	0,16	0,19	0,19	0,16	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!			
% Cumplimiento Meta en el Mes	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	Programado	Ejecutado	90%





OSCAR CRUZ NIÑO
79.727.457. de Bogotá D.C.
Representante Legal
Pórticos C&C Construcciones SAS

CONSORCIO MANTENIMIENTOS MADRID 2025	INFORME No. 04

ANEXO N°18 – Perfil Sociodemográfico

PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO MANTENIMIENTOS MADRID 2025

ITEM	APELLIDOS	NOMBRES	N. CEDULA	CENTRO DE COSTO	RH	EDAD	GENERO	TELEFONO	DIRECCION	BARRIO	LOCALIDAD	INGRESO	EPS	AFP	ARL
ADMINISTRATIVOS - SYMETRIK															
1	SUAREZ MOYA	CHRISTIAM ANDRES FRANCISCO	7.320.108	ADMON	A+	39	MASCULINO	3133927879	CARRERA 3 # 5-48	RESERVA DE ALCALA	MOSQUERA	46083	SANITAS	PORVENIR	BOLIVAR
2	CRISTANCHO GONZALEZ	CRISTIAN ALEXANDER	1.073.159.571	ADMON	O+	34	MASCULINO	3125925649	CLL 6 ESTE # 1A-99	EL CANEY	MADRID	46083	FAMISANAR	PROTECCION	BOLIVAR
3	TRIANA VANEGAS	JUAN CARLOS	1.015.451.906	ADMON	AB+	29	MASCULINO	3005777027	CARRERA 97F # 134A-30	TIERRA NUEVA	BOGOTA D.C	46083	SANITAS	COLPENSIONES	BOLIVAR
4	TORRES HERNANDEZ	OMAR ALEJANDRO	1.073.253.440	ADMON	O+	25	MASCULINO	3504887483	CL39G # 17-A34	EL POBLADO	MOSQUERA	46083	COMPENSAR	PORVENIR	BOLIVAR
5	GAITAN CAMELO	SANTIAGO	1.073.150.951	ADMON	O+	22	MASCULINO	3197760784	CARRERA 3 # 13-11	LA ESPANOLA	MADRID	5/27/2026	FAMISANAR	PORVENIR	BOLIVAR
6	GAITAN CAMELO	JUAN SEBASTIAN	1.073.152.377	ADMON	O+	21	MASCULINO	3195309799	CLL 6 ESTE # 1A-99	EL CANEY	MADRID	46128	FAMISANAR	PROTECCION	BOLIVAR
7	PINILLA ACUNA	JINA PAOLA	1.070.945.104	ADMON	O+	39	FEMENINO	3125860811	CRA 18 A # 9D-01 TORRE 20 APTO 477	MOSQUERA	MOSQUERA	46083	FAMISANAR	PORVENIR	BOLIVAR
ADMINISTRATIVO - PORTICOS C&C CONSTRUCCIONES S.A.S															
8	CRUZ NINO	JOSE HERNANDO	7.171.625	ADMON	B+	48	MASCULINO	3115543793	CLL 17 # 1 BIS	LA CABANA	MOSQUERA	46083	PORVENIR	BOLIVAR	BOLIVAR
9	MIRQUEZ HERNANDEZ	DANI PAOLA	1.105.689.017	ADMON	O+	28	FEMENINO	3134669327	CRA 4 # 4-13	CENTRO	MOSQUERA	46083	PORVENIR	BOLIVAR	BOLIVAR
10	BAQUERO VALERO	YINETH ANDREA	1.121.920.608	ADMON	B+	30	FEMENINO	3102817367	CALLE 9A # 1B ESTE-88	EL TREBOL	MOSQUERA	46083	PROTECCION	BOLIVAR	BOLIVAR
11	CARRILLO SALCEDO	OLIVERIO	80.098.679	ADMON	O+	42	MASCULINO	3206618650	CRA 6 # 23-70 BLOQUE 35 CASA 5	ZUAME	FUNZA	46083	PORVENIR	BOLIVAR	BOLIVAR
OPERATIVO CEPER SOLUCIONES - CUADRILLA CESAR ESPITIA															
12	ESPITIA TORRES	CESAR AUGUSTO	93.408.443	OPERATIVO	O+	49	MASCULINO	3102532309	CRA 17 # 67-62	LA ESPERANZA - BARRIOS UNIDOS	BOGOTA D.C	46098	COLPENSIONES	SURA	BOLIVAR
13	URREGO BARRETO	HERNAN ALONSO	79.452.539	OPERATIVO	O+	59	MASCULINO	3023246454	CALLE 6 SUR # 24-57	LA PROSPERIDAD	MADRID	46098	PROTECCION	SURA	BOLIVAR
14	REINA HERRERA	JOSE ERLEY	80.738.170	OPERATIVO	O+	49	MASCULINO	3227405571	CALLE 6 SUR # 24-58	LA PROSPERIDAD	MADRID	46098	PROTECCION	SURA	BOLIVAR
OPERATIVO PORTICOS C&C CONSTRUCCIONES S.A.S - CUADRILLA DUVIAN HENAO															
15	RODRIGUEZ BACCA	DUVAN	1.065.246.449	OPERATIVO	O+	29	MASCULINO	3204416071	CALLE 9B 9A 18	LA CUMBRE	MOSQUERA	46083	PORVENIR	BOLIVAR	BOLIVAR
16	MURETON HENAO	DUVIAN ALBERNI	1.073.239.309	OPERATIVO	O+	29	MASCULINO	3108621173	CRA 18 # 09D-01	SIETE TROJES	MOSQUERA	46083	COLPENSIONES	BOLIVAR	BOLIVAR
17	GARCIA MORA	MICHAEL STIWAR	1.000.328.622	OPERATIVO	O+	22	MASCULINO	3022228073	CRA 13 # 23A-03	PRADERAS	MOSQUERA	46083	COLPENSIONES	BOLIVAR	BOLIVAR
18	BARRETO CORTEZ	CHERRIS ALEXANDER	PPT 3.367.917	OPERATIVO	O+	44	MASCULINO	3172944601	CLL 10 # 8-04 CASA 8	SANTA ANA	MOSQUERA	46083	PORVENIR	BOLIVAR	BOLIVAR
19	RODRIGUEZ DIAZ	JAVIER JOSE	1.048.554.227	OPERATIVO	B+	21	MASCULINO	3215915027	CLL 7 C # 9-36	LA CUMBRE	MOSQUERA	46082	PORVENIR	BOLIVAR	BOLIVAR
20	FUERTE CARE	SAVIER JAMIR	1.066.739.705	OPERATIVO	O+	36	MASCULINO	3133614762	CARRERA 12a # 6a-19	VILLA DEL ROCIO	MOSQUERA	46083	PORVENIR	BOLIVAR	BOLIVAR
21	MANRIQUE TRIVINO	CARLOS ALFONSO	1.073.231.764	OPERATIVO	O+	39	MASCULINO	3152091982	CALLE 19B # 6A-10 E	VILLA YENNY	MOSQUERA	46083	PORVENIR	BOLIVAR	BOLIVAR
22	REY QUINTANA	JOSE LUIS	1.073.516.640	OPERATIVO	O+	31	MASCULINO	3132361890	CALLE 20 #13-51	LA AURORA	FUNZA	46125	PORVENIR	BOLIVAR	BOLIVAR
23	ARAUJO RAMIREZ	JOSE ARGENIS	PPT 6.162.520	OPERATIVO	O+	51	MASCULINO	3146584294	CARRERA 16 A #12-19	BARRIO PRADERAS	MOSQUERA	46085	PROTECCION	BOLIVAR	BOLIVAR
OPERATIVO PORTICOS C&C CONSTRUCCIONES S.A.S - CUADRILLA CESAR JARAMILLO															
24	JARAMILLO TORRES	CESAR AUGUSTO	1.067.859.781	OPERATIVO	O+	39	MASCULINO	3057073672	CRA 92 A # 129A -46			46125	SALUD TOTAL	PROTECCIÓN	BOLIVAR
25	RAMOS MARTINEZ	ALEXANDER DE JESUS	10.934.467	OPERATIVO	O+	48	MASCULINO	3508164658	CALLE 130 BIS # 104 -23	AURES 2		46134	FAMISANAR	PORVENIR	BOLIVAR
26	MARTINEZ VILLADIEGO	VICTOR MANUEL	11.000.945	OPERATIVO	O+	48	MASCULINO	3125718313	CLL 51 D SUR 9A 02			46125	SALUD TOTAL	PORVENIR	BOLIVAR

CONSORCIO MANTENIMIENTOS MADRID 2025	INFORME No. 05

1. INFORME AMBIENTAL

CONSORCIO MANTENIMIENTOS MADRID 2025	INFORME No. 05

INTRODUCCIÓN

El CONSORCIO MANTENIMIENTOS MADRID 2025. durante el desarrollo de la obra que tiene por objeto: "mejoramiento, mantenimiento y adecuación de la infraestructura física institucional, administrativa y comunal a nombre del municipio de Madrid, Cundinamarca.", vela por identificar, resolver, mitigar y prevenir aspectos e impactos ambientales con el fin de lograr un desarrollo sostenible, teniendo en cuenta el marco normativo y todas las regulaciones en materia de gestión ambiental; uso del agua, emisiones atmosféricas, uso de la energía, residuos sólidos, peligrosos, licencias ambientales y en general lo necesario para brindar las capacidades necesarias en pro de generar un desarrollo sostenible.

El presente informe comprende el periodo del 01 al 31 de julio de 2026. Dicho informe contiene las medidas de manejo ambiental en las que se identificaron los impactos ambientales en relación con las actividades que se van a realizar durante la etapa de verificación, ejecución y culminación de la obra.

CONSORCIO MANTENIMIENTOS MADRID 2025	INFORME No. 05

OBJETIVO

Generar un desarrollo sostenible mediante condiciones óptimas, estéticas, saludables y seguras durante la ejecución de cada uno de los frentes de trabajo, disminuyendo los impactos ambientales cuya ocurrencia tendría lugar durante las diferentes etapas del proyecto.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- ✔ Mantener ordenados, aseados y estéticamente agradables el frente de trabajo.
- ✔ Controlar el orden y el aseo en cada uno de los frentes de trabajo
- ✔ Identificar una zona dónde se puedan destinar los residuos de construcción y demolición para su posterior traslado y disposición final de acuerdo con lo descrito en el "Programa para el manejo de escombros y excedentes de excavación".
- ✔ Acopiar de manera adecuada cada uno de los equipos, herramientas y/o materiales que se encuentren en el frente de Trabajo.
- ✔ Asignar y señalizar apropiadamente una zona para disposición final de RCD, basuras y acopio de materiales, así como campamentos de obra, baños u oficinas propias.

ALCANCE

El presente informe tiene como alcance documentar y evaluar el cumplimiento de las medidas de manejo ambiental implementadas durante la ejecución del contrato de mantenimiento, de acuerdo con las actividades desarrolladas y los lineamientos establecidos en el Plan de Manejo Ambiental (PMA). El informe contempla el seguimiento a la gestión de residuos, manejo de equipos y materiales, control de emisiones y material particulado, orden y aseo, capacitación y sensibilización ambiental, así como las demás medidas orientadas a la prevención, mitigación y control de los impactos ambientales asociados a la ejecución de las actividades, promoviendo el cumplimiento de la normativa ambiental vigente y la protección de los recursos naturales y del entorno intervenido.

CONSORCIO MANTENIMIENTOS MADRID 2025	INFORME No. 05

ASPECTOS AMBIENTALES

- Durante el periodo objeto del presente informe, las actividades asociadas a la ejecución del contrato se desarrollaron bajo criterios de prevención, control y responsabilidad ambiental, dando cumplimiento a las medidas establecidas en el Plan de Manejo Ambiental (PMA) y a los requisitos de la normativa ambiental vigente aplicable al proyecto.
- Así mismo, durante el periodo reportado no se presentaron visitas de evaluación, auditorías, requerimientos o procesos de verificación de cumplimiento ambiental por parte de autoridades ambientales, entidades públicas, empresas contratantes o terceros. En consecuencia, no se generaron observaciones, requerimientos o acciones derivadas de procesos externos de seguimiento ambiental durante el periodo evaluado.

RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN

- Durante el periodo objeto del presente informe, y de acuerdo con las características, alcance y actividades ejecutadas en el contrato de mantenimientos se generaron Residuos de Construcción y Demolición (RCD), durante el periodo reportado se generaron residuos que fueran clasificados como RCD, debido a las actividades de: demolición de rampa y anden en los frentes de obra Fiscalía y alcaldía con una totalidad de:

Fiscalía	7 m3
Alcaldía	7 m3

- La gestión de los RCD se realizó bajo los principios de prevención, minimización, separación, aprovechamiento y disposición adecuada, de acuerdo con las disposiciones establecidas en la Resolución 472 de 2017 y sus modificaciones, en lo relacionado con la gestión integral de los Residuos de Construcción y Demolición.
- La disposición final de los residuos generados se realizó en la cantera autorizada INGENIEROS GF S.A.S para tal fin, garantizando su manejo, transporte y disposición de acuerdo con los requisitos ambientales aplicables y evitando la disposición inadecuada de estos materiales en áreas no autorizadas.

VEHÍCULOS Y MAQUINARIA

Para el periodo objeto del presente informe, se registró el ingreso y operación de una (1) volqueta utilizada para las actividades programadas de recolección, cargue y transporte de Residuos de Construcción y Demolición (RCD). De acuerdo con la planificación y programación de obra, se realizaron las respectivas inspecciones preoperacionales y verificaciones de las condiciones técnico-mecánicas y ambientales de los equipos y vehículos, con el propósito de identificar oportunamente posibles condiciones inseguras, fugas, emisiones, generación de ruido u otras situaciones que pudieran representar riesgos

para los trabajadores o generar afectaciones al entorno. Estas actividades permitieron verificar que los equipos utilizados se encontraran en condiciones adecuadas de operación, contribuyendo al cumplimiento de las medidas de control ambiental y de SST establecidas para la ejecución del proyecto.

SEÑALIZACIÓN Y DELIMITACIÓN

Durante el periodo objeto del presente informe se realizó la implementación, mantenimiento y seguimiento de la señalización ambiental y de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) en los diferentes frentes y áreas de intervención, de acuerdo con las características y necesidades de las actividades ejecutadas. La señalización tuvo como finalidad prevenir accidentes, controlar riesgos laborales y minimizar impactos ambientales, orientando al personal y demás partes interesadas sobre las condiciones de seguridad y los controles ambientales aplicables.

En materia ambiental, se dispuso señalización relacionada con el manejo y separación de residuos, disposición de RCD, ahorro y uso eficiente de agua y energía, prevención de derrames y protección de los recursos naturales. En materia de SST, se implementaron señales preventivas, informativas, de obligación, prohibición, rutas de evacuación, identificación de áreas de riesgo y demás señalización requerida según las actividades desarrolladas. Se verificó que la señalización permaneciera visible, legible, ubicada estratégicamente, en buen estado y acorde con las condiciones de cada área, contribuyendo al fortalecimiento de la cultura de prevención, el cumplimiento de las medidas establecidas en el PMA y SG-SST y la protección integral de los trabajadores y del entorno

MANEJO DE CAMPAMENTOS

- Durante la ejecución del contrato no fue necesaria la instalación, adecuación o implementación de campamentos temporales, debido a la naturaleza y alcance de las actividades de mantenimiento desarrolladas. Las herramientas, equipos y materiales requeridos para la ejecución de los trabajos fueron almacenados de manera temporal en espacios existentes y previamente destinados para este fin dentro de las áreas de intervención, sin requerir la ocupación de nuevas áreas ni la generación de infraestructura adicional. En consecuencia, no se presentaron impactos ambientales asociados a la adecuación de campamentos, tales como remoción de cobertura vegetal, intervención del suelo, generación de vertimientos o modificación de las condiciones físicas del área. No obstante, se mantuvieron medidas de orden, limpieza, manejo adecuado de residuos, almacenamiento seguro de materiales y prevención de contaminación, garantizando condiciones ambientales adecuadas durante la ejecución de las actividades.

CONSORCIO MANTENIMIENTOS MADRID 2025	INFORME No. 05

MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS CONVENCIONALES Y ESPECIALES

- Durante la ejecución del contrato se implementaron las medidas establecidas en el Programa de Manejo de Residuos Sólidos Convencionales y Especiales, con el fin de garantizar una gestión ambientalmente adecuada de los residuos generados en las actividades de mantenimiento. Se realizó la clasificación en la fuente, el almacenamiento temporal en la bodega principal de la empresa, evitando la mezcla de corrientes y reduciendo el riesgo de contaminación del suelo, el agua y otros componentes ambientales.
- Dado el alcance del contrato, los residuos generados correspondieron principalmente a empaques, cartón, plástico, papel, elementos metálicos, madera y otros residuos derivados de las actividades de mantenimiento y adecuación. Estos fueron manejados bajo criterios de orden y limpieza, priorizando su aprovechamiento cuando fue posible y realizando su disposición final en los shut de basura de los diferentes frentes de obra y posterior a ello en el gestor autorizado en el municipio de Madrid.

CAPACITACIONES Y CHARLAS

- Durante el periodo objeto del presente informe se desarrollaron actividades de capacitación y sensibilización ambiental dirigidas al personal vinculado a la ejecución del contrato, orientadas a fortalecer el conocimiento y cumplimiento de las medidas establecidas en el Plan de Manejo Ambiental (PMA). Los temas abordados estuvieron relacionados con:

    1. Manejo de residuos peligrosos
    2. Manejo ambiental de materiales de construcción
    3. Separación de residuos en la fuente
    4. Manejo ambiental en actividades de excavación
    5. Prevención de contaminación del suelo
    6. Uso eficiente de energía

  Estas acciones contribuyeron al fortalecimiento de la cultura ambiental y a la prevención y minimización de los posibles impactos derivados de las actividades ejecutadas.

MANEJO DE EQUIPOS

- Durante la ejecución de las actividades se realizó el manejo, uso y almacenamiento adecuado de los equipos, herramientas y maquinaria requeridos para el desarrollo del contrato, procurando prevenir la generación de impactos ambientales asociados a su operación. Se verificó que los equipos fueran utilizados de acuerdo con las

condiciones establecidas para cada actividad, manteniendo medidas de prevención frente a posibles fallas, fugas, derrames de combustibles, aceites o sustancias contaminantes, así como condiciones adecuadas de orden y almacenamiento. De igual manera, se promovió el uso eficiente de los equipos y la atención oportuna de cualquier condición que pudiera generar afectaciones al suelo, aire o demás componentes del entorno.

MEDIDAS DE CONTROL DE LA CALIDAD DEL AIRE ORDEN

- Durante el desarrollo del contrato se implementaron medidas orientadas a prevenir y controlar la generación de material particulado, emisiones y demás afectaciones a la calidad del aire derivadas de las actividades de mantenimiento. Debido a las características y alcance de los trabajos ejecutados, la generación de material particulado fue puntual y de baja magnitud; no obstante, se mantuvieron buenas prácticas como el adecuado almacenamiento y manipulación de materiales, limpieza de las áreas intervenidas, delimitación y cubrimiento con polisombra, humectación de áreas y control de residuos que pudieran generar dispersión de partículas.

ASEO EN OBRA

- Se realizó seguimiento permanente a las condiciones de orden y aseo en los frentes de trabajo: Alcaldía, fiscalía y Casa la Herrera. Garantizando la recolección oportuna de residuos, el almacenamiento organizado de herramientas y materiales y la entrega de las áreas intervenidas en condiciones adecuadas de limpieza, contribuyendo a la prevención de impactos ambientales y a la conservación de las condiciones del entorno.

CONSORCIO MANTENIMIENTOS MADRID 2025	INFORME No. 05

REGISTRO FOTOGRÁFICO

	
Charlas ambientales – antes de inicio de actividades	Orden y aseo
	
Orden y aseo	Orden y aseo

CONSORCIO MANTENIMIENTOS MADRID 2025	INFORME No. 05

	
Clasificación de residuos	Clasificación de residuos

CONSORCIO MANTENIMIENTOS MADRID 2025	INFORME No. 05

CHARLAS AMBIENTALES

Pórticos C&C construcciones	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.	Código: PTSGSST-FO-025
		Fecha:28/07/2019
	PÓRTICOS C & C CONTRUCCIONES S.A.S	Versión:02
	REGISTRO DE ASISTENCIA	Fecha de Actualización:30/10/2025

FRENTE DE TRABAJO (OBRA): Casa la Heredad.

INDUCCIÓN		CAPACITACIÓN		CHARLA	✓

TEMA: MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS

Capacitador: Omar Hernandez | Fecha: 8 Julio | Tiempo: 5

ITEM	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	CEDULA	FIRMA
1	Duvan Rodriguez	oficial	1065246449	Duvan
2	Saurer Isorto C.	oficial	1066739705	Saurer
3	Duvian Hern.	OFicial	1073259301	Duvian
4	Jose Luis Rey Quintana	oficial	1085166400	
5	Harris Barreto	AY	3867917	
6	Carlos Alfonso	OF	1073231764	
7	Javier Rodriguez	AY	1085540228	
8	Michael Garcia mora	AY	1000328622	
9	Jose Arador	A.Y	6162520	
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				

OBSERVACIONES

NOMBRE Y FIRMA RESPONSABLE ACTIVIDAD:

1228

Pórticos C&C construcciones	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.	Código: PTSGSST-FO-025
		Fecha:28/07/2019
	PÓRTICOS C & C CONTRUCCIONES S.A.S	Versión:02
	REGISTRO DE ASISTENCIA	Fecha de Actualización:30/10/2025

FRENTE DE TRABAJO (OBRA): Escalia.

INDUCCIÓN		CAPACITACIÓN		CHARLA	✓

TEMA: MANEJO AMBIENTAL DE MATERIALES DE CONSTRUCCION

Capacitador: ANDREA BARRERA. Fecha: 11 Julio 26. Tiempo: 5

ITEM	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	CEDULA	FIRMA
1	Sauver Fuerto R.	oficial	1066739705	Sauver
2	Duvan Rodriguez	oficial	1065246449	Duvan
3	Duvian Heve	Oficial	1073239301	Duvian H.
4	Jose Luis Reg Quintero	oficio	1065566	
5	Octavio Barreto	Ay	3867914	
6	Carlos Alfonso	OF	1073231764	Carlos Alf
7	Jorver Rodriguez	Ay	1048044278	Jorver
8	Michael Garcia	Ay	1000328677	Michael G
9	Jose Arevalo	A. y	6162520	Jose Arevalo
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				

OBSERVACIONES

NOMBRE Y FIRMA RESPONSABLE ACTIVIDAD: ANDREA B.

1229

Pórticos C&C construcciones	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.	Código: PTSGSST-FO-025
		Fecha:28/07/2019
	PÓRTICOS C & C CONTRUCCIONES S.A.S	Versión:02
	REGISTRO DE ASISTENCIA	Fecha de Actualización:30/10/2025

FRENTE DE TRABAJO (OBRA): Fiscalía

INDUCCIÓN		CAPACITACIÓN		CHARLA	

TEMA: SEPARACIÓN DE RESIDUOS EN LA FUENTE.

Capacitador: ANDREA BARRERA | Fecha: 13 JULIO 20. | Tiempo: 5.

ITEM	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	CEDULA	FIRMA
1	Juan Rodriguez	oficial	1065246449	Juan
2	Javier Fierro C.	oficial	1066739705	Javier
3	Duvian Hern	Oficial	1073239709	Duvian H
4	Jose Luis Reg Orjuela	Oficial	[illegible]	[illegible]
5	Hermes Bonilla	AY	3387917	[illegible]
6	Carlos Alonso	OF	1073231764	[illegible]
7	Javier Rodriguez	AY	1065554224	Javier
8	Michael Garcia	AY	1000328627	Michael G
9	Jose Araujo R.	A.Y	6162520	Jose Araujo R
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				

OBSERVACIONES

NOMBRE Y FIRMA RESPONSABLE ACTIVIDAD: ANDREA B

Pórticos C&C construcciones	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.	Código: PTSGSST-FO-025
		Fecha:28/07/2019
	PÓRTICOS C & C CONTRUCCIONES S.A.S	Versión:02
	REGISTRO DE ASISTENCIA	Fecha de Actualización:30/10/2025

FRENTE DE TRABAJO (OBRA): Fiscalía

INDUCCIÓN		CAPACITACIÓN		CHARLA	✓

TEMA: MANEJO AMBIENTAL EN ACTIVIDADES DE EXCAVACIÓN

Capacitador: ANDREA BALTIERRA. Fecha: 18 JULIO 26 Tiempo: 5 r.

ITEM	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	CEDULA	FIRMA
1	Javier Rodriguez	Ayudante	1048554228	Javier
2	Carlos Alfonso	OF	1073231764	Carlos Alfonso
3	Michael Garcia Mora	AY	1000328627	Michael G
4	Alberis Barrato	AY	3367917	
5	Jose Arguello R.	A.Y	6162520	Jose Arguello R
6	Saurer Lucero P.	OF	1066739705	Saurer
7	Jose Luis Restrepo	Oficial	1043516640	
8	Duvan Rodriguez	Oficial	1065246	Duvan
9	Duvan Hen	Oficial	1073229301	Duvan
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				

OBSERVACIONES

NOMBRE Y FIRMA RESPONSABLE ACTIVIDAD: ANDREA B.

1231

Pórticos C&C construcciones	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.	Código: PTSGSST-FO-025
		Fecha:28/07/2019
	PÓRTICOS C & C CONTRUCCIONES S.A.S	Versión:02
	REGISTRO DE ASISTENCIA	Fecha de Actualización:30/10/2025

FRENTE DE TRABAJO (OBRA): Fiscalia.

INDUCCIÓN		CAPACITACIÓN		CHARLA	✓

TEMA: PREVENCIÓN DE CONTAMINACIÓN DEL SUELO.

Capacitador: ANDREA BARRERA. Fecha: 21 JULIO 26. Tiempo: 5'

ITEM	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	CEDULA	FIRMA
1	Javier Rodriguez	Ayudante	1048554228	Javier
2	Carlos Rivera	OF	1073271764	Carlos Riv
3	Michael Garcia	AY	1000328822	michael G
4	Ederris Barreto	AY	3367917	
5	Jose Araujo R.	A.Y	61625520	Jose Araujo R
6	Savier fuerte C.	of	1066739705	Savier
7	Jose Luis Rey quintero	oficial	1013516640	
8	Duvan Rodriguez	elim	1065246444	Duvan
9	Duvan Helen	Oficial	1073239381	Duvan
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				

OBSERVACIONES

NOMBRE Y FIRMA RESPONSABLE ACTIVIDAD: ANDREA B.

1232

Pórticos C&C construcciones	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.	Código: PTSGSST-FO-025
		Fecha:28/07/2019
	PÓRTICOS C & C CONTRUCCIONES S.A.S	Versión:02
	REGISTRO DE ASISTENCIA	Fecha de Actualización:30/10/2025

FRENTE DE TRABAJO (OBRA): Fiscalía - Alcaldía y Casa la Hacienda.

INDUCCIÓN		CAPACITACIÓN	✓	CHARLA	

TEMA: USO EFICIENTE DE ENERGIA

Capacitador: Omar Hernandez. Fecha: 25 Julio 26 Tiempo: 30M.

ITEM	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	CEDULA	FIRMA
1	Javier Rodriguez	Ayudante	1048554228	Javier
2	Carlos Alfonso	OF	1073231761	
3	Michael Garcia	AY	1000328622	michael G
4	Charris Barrios	AY	3367917	
5	Jose Araujo R.	AY	6162520	Jose Araujo R
6	Sayver Fuerte R.	OFICIAL	1065739705	Sayver
7	Jose Luis Rey Q.	oficial	1073516640	
8	Duvan Rodriguez	oficial	1065206649	Duv
9	Deivin Hern	Oficial	1073239309	Der
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				

OBSERVACIONES

NOMBRE Y FIRMA RESPONSABLE ACTIVIDAD:

CONSORCIO MANTENIMIENTOS MADRID 2025	INFORME No. 05

INSPECCIÓN DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

1231

Pórticos C&C construcciones	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Código:PT-SGSST-FO-029
		Fecha: 24/08/2026
	PÓRTICOS C & C CONSTRUCCIONES S.A.S	Versión: 01
	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE VOLQUETA	Fecha de Actualización: 24/08/2026

INFO. VEHICULO					INFO. CONDUCTOR			
Tipo volqueta	SENCILLA				Nombre	JAIRO MAURICIO CASTIBLANCO		
Placa	P2S-212.				Cedula	80.096.944.		
Propietario	DANA CASTIBLANCO				Libreta Militar No.			
Tarjeta Propieda No.					EPS	FAMISANAR	Fecha Pago	
Kilometro/Horometro		Final			ARL	BOLIVAR	Fecha Pago	
SOAT No.	33080060718536	Vigencia	15-11-26		AFP	COLPENSIONES	Fecha Pago	
Tecnomecanica No.	1901239160	Vigencia	13-06-27		Licencia No.	80096944	Vigencia	01-10-2034.

FECHA DE INICIO	6-Julio 26	FECHA DE FIN	12-Julio 26	OBRA Y/O LUGAR	MANTENIMIENTO.

	DESCRIPCIÓN	DÍA DE INSPECCIÓN													
		LUNES		MARTES		MIÉRCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
	ESTADO (B: BUENO - M: MALO)	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
NIVELES	De aceite														
	De agua														
	Hidraulico de la bomba de direccion														
MECANICO	Hojas o muelles														
	Mangueras/correas/ventilador														
	Bateria y cables														
	Direccion (Terminales, Buster)														
	Freno de emergencia														
	Freno de servicio														
	Freno de motor/ahogo														
VOLCO	Limpieza de volco														
	Tolva (Sellos y tapas)														
	Escaleras y barandas														
INTERIOR	Limpiabrisas/Agua														
	Vidrio frontal														
	Asientos														
	Tableros/Indicadores														
	Pedales: Acelerador, freno y Closhe														
	Timon														
	Iluminacion de cabinas														
	Medidor de combustible														
	Alarma de retroceso														
	Espejos retrovisores														
	Cinturones de Seguridad														
EXTERIOR	Pintura General														
	Puertas														
	Tanque de combustible														
	Tubo de escape (Exhosto)														
	Defensa Frontal														
	Defensa Trasera														
	Señalizacion de la tolva														
	Luces Frontales: Altas, medias y direccionales														
	Luces traseras: Stop, de reversa y estacionarias														
	Llantas y rines														
	Suspension														
CONTINGENCIAS	Tela absorvente u oleofilica														
	Estopa														
	Pala, pica, machete														
	Cinta de señalizaicon reflectiva														
	Linterna														
	Manila														
	Extintor														
EQUIPO CARRETERA	Botiquin														
	Triangulos														
	Tacos														
	Copa artillera y palanca														
	Gato														
	Herramienta														
	Chaleco reflectivo														
	CONDUCTOR														
	INSPECTOR SST														

OBSERVACIONES:


ANDRA BARRERO	ANDRA B	INSPECTOR S.S.T.
NOMBRE	FIRMA	CARGO

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 80.096.944
CASTIBLANCO QUEVEDO

APELLIDOS
JAVIER MAURICIO

NOMBRES





FECHA DE NACIMIENTO 28-ABR-1982
BOGOTA D.C
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.74 ESTATURA
O+ G.S. RH
M SEXO

19-DIC-2000 BOGOTA D.C
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

INDICE DERECHO

A-1500150-00360645-M-0080096944-20120213 0029193167A 1 1461714894

1236

REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

LICENCIA DE CONDUCCIÓN

No. 80096944

Libertad y Orden



NOMBRE

JAVIER M. CASTIBLANCO QUEVEDO

FECHA DE NACIMIENTO

28-04-1982

GRUPO SANGRE-RH

O+

FECHA DE EXPEDICIÓN

[illegible]

ORGANISMO DE TRANSITO QUE LA EXPIDIO

SECRETARIA DE SEGURIDAD DEL MUNICIPIO DE MOSQUERA

CATEGORIAS AUTORIZADAS

CATEGORIA	CLASE DE VEHICULO	VIGENCIA	SERVICIO
B2	AUTOMÓVIL, MOTOCARRO, CUATRIMOTO, CAMPERO, CAMIONETA, MICROBÚS, CAMIÓN, BUSETA Y BUS.	09-10-2034	PARTICULAR
C2	AUTOMÓVIL, MOTOCARRO, CAMPERO, CAMIONETA, MICROBÚS, CAMIÓN, BUSETA Y BUS.	09-10-2027	PUBLICO



ESTA LICENCIA ES VALIDA EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL

LC03007953752

Servicios Integrales 60947.2.0-29 02/24

REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

Libertad y Orden

LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10029153742

PLACA	MARCA	LÍNEA	MODELO
PZG212	DODGE	SIN LINEA	1979

CILINDRADA CC	COLOR	SERVICIO
8.200	AZUL	PÚBLICO

CLASE DE VEHÍCULO	TIPO CARROCERÍA	COMBUSTIBLE	CAPACIDAD Kg/PSJ
VOLQUETA	PLATON	DIESEL	6000

NÚMERO DE MOTOR	REG	VIN
362TM2U055431	N	******

NÚMERO DE SERIE	REG	NÚMERO DE CHASIS	REG
DT942006	N	DT942006	N

PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S)	IDENTIFICACIÓN
CASTIBLANCO Q. DIANA C.	C.C. 52707849

RESTRICCIÓN MOVILIDAD	BLINDAJE	POTENCIA HP
	******	0

DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN	I/E	FECHA IMPORT.	PUERTAS
15852	I	26/04/1989	2

LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD

******

FECHA MATRÍCULA	FECHA EXP. LIC. TTO.	FECHA VENCIMIENTO
23/02/1990	19/05/2023	******

ORGANISMO DE TRÁNSITO

STRIA TTEY MOV CUND/SIBATE



LT07002471261

1238

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
MINISTERIO DE AMBIENTE Y
DESARROLLO SOSTENIBLE

Libertad y Orden

RUNT

CERTIFICADO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES

No. 190123960

DATOS CENTRO DIAGNÓSTICO

Entidad que expide el certificado: CDA AUTOCHECK

NIT: 901351092

No. de Certificado de Acreditación: 22-CDA-024

Fecha de expedición: 2026/06/13

Fecha de vencimiento: 2027/06/13

DATOS VEHÍCULO

PLACA: PZG212

CLASE: VOLQUETA

MARCA: DODGE

MODELO: 1979

SERVICIO: Público

COMBUSTIBLE: DIESEL

CILINDRAJE: 8200

NRO. MOTOR: 362TM2U055431

NRO. CHASIS: DT942006

VIN:

LÍNEA: SIN LINEA

COLOR: AZUL

NOMBRE PROPIETARIO: DIANA C. CASTIBLANCO Q.

FIRMA DEL RESPONSABLE

OSCAR DAVID ARIZA ROCHA

1239

SOAT

PÓLIZA DE SEGURO DE DAÑOS CORPORALES CAUSADOS A LAS PERSONAS EN ACCIDENTES DE TRÁNSITO

PREVISORA SEGUROS

FECHA DE EXPEDICIÓN AÑO | MES | DÍA	VIGENCIA DESDE LAS 00 HORAS DEL AÑO | MES | DÍA	HASTA LAS 23:59 HORAS DEL AÑO | MES | DÍA
2025-11-15	2025-11-16	2026-11-15

No. DE PÓLIZA.	PLACA No.	CLASE VEHÍCULO	SERVICIO	CILINDRAJE/VATIOS	MODELO
3308006079853000	PZG212	CARGA O MIXTO	PUBLICO	8200	1979

PASAJEROS	MARCA	CARROCERÍA
2	DODGE	PLATON

LÍNEA VEHICULO: SIN LINEA

No. MOTOR	No. CHASIS ó No. SERIE	No. VIN	CAPACIDAD TON.
362TM2U055431	DT942006		6,00

APELLIDOS Y NOMBRES DEL TOMADOR	TELÉFONO DEL TOMADOR	TIPO DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	No. DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	CIUDAD RESIDENCIA TOMADOR
CASTIBLANCO QUEVEDO, JAVIER MAURICIO	*******514	CC	80096944	MOSQUERA

CÓDIGO DE ASEGURADORA	CÓD. SUCURSAL EXPEDIDORA	CLAVE PRODUCTOR	No. FORMULARIO	CIUDAD EXPEDICIÓN
AT1324	33	14233	0	FUNZA

TARIFA	PRIMA SOAT	CONTRIBUCIÓN FOSYGA	TASA RUNT
320	$ 839200	$ 436300	$ 2400

TOTAL A PAGAR: $ 1277900

FIRMA AUTORIZADA

AMPAROS POR VICTIMA	HASTA	
A. GASTOS MÉDICOS QUIRURGICOS, FARMACÉUTICOS Y HOSPITALARIOS	263,13 [1]	UNIDAD VALOR TRIBUTARIO (UVT)
B. GASTOS DE TRANSPORTE Y MOVILIZACIÓN DE VICTIMAS	701,68 [2]	
C. INCAPACIDAD PERMANENTE	8,77	
D. MUERTE Y GASTOS FUNERARIOS	HASTA 180 / 750	SALARIOS MÍNIMOS LEGALES DIARIOS VIGENTES

Decreto 2644 de 2022: Tarifas diferenciales y ajuste con base en la UVT 100, 110, 120, 140, 150, 711, 712, 721, 722, 731, 732, 810, 910, 920.

- Es obligatorio **portar la póliza del SOAT**, sin importar el medio de entrega seleccionado por La Previsora S.A.
- La autoridad de transito podrá requerir la póliza en cualquier momento. Esta podrá ser presentada en los siguientes formatos: **Digital:** a través de correo electrónico o mensaje de texto (SMS) o **Físico:** impresa en papel común.
- Si tiene inquietudes sobre el proceso, puede comunicarse desde su teléfono móvil marcando al #345 para recibir la asesoría necesaria.

Circular Externa 013 de 2024 emitida por la **Superintendencia Financiera de Colombia**, se permite que la vigencia mínima del SOAT para **vehículos extranjeros que circulen en zonas de frontera** sea **diaria.** Los vehículos que no reúnan los dos anteriores supuestos, deben regirse por las disposiciones del numeral 2 del artículo 193 de EOSF, en virtud del cual la vigencia mínima del SOAT debe ser anual.

Señor usuario tenga en cuenta las siguientes recomendaciones:

•Recuerde portar siempre su SOAT, las autoridades de tránsito se lo pueden solicitar en cualquier momento.
•Recuerde validar que su póliza está registrada en el RUNT.
•Esté atento al momento en que deba renovar su póliza. No tener SOAT vigente acarrea multas económicas, la detención del vehículo y en caso de accidente de tránsito el cobro por todos los costos de la atención de las víctimas del accidente.
•Adquiera su SOAT en lugares autorizados.

En caso de accidente de tránsito:

•Si alguien resulta herido, debe ser atendido por el prestador de servicios de salud más cercano al lugar del accidente siempre que tenga la capacidad para brindar la atención requerida por las víctimas.
•Ningún prestador de servicios de salud del país puede negarse a atender víctimas de accidentes de tránsito (artículo 195 Decreto Ley 663 de 1993). En caso contrario, denuncie ante la Superintendencia Nacional de Salud.
•Para los gastos médicos, el cobro ante la aseguradora o el Fosyga lo debe realizar la institución prestadora de servicios de salud.
•Para presentar la reclamación ante la compañía aseguradora no se requiere acudir a terceros.

Clausula de Coexistencia de Pólizas:

En concordancia con lo dispuesto en la Circular Externa 021 de 2017, emitida por la Superintendencia Financiera de Colombia, LA PREVISORA S.A. podrá de manera unilateral y exclusivamente a favor del consumidor, modificar la vigencia de la póliza, cuando al momento de registrar la misma en el RUNT, se corrobore que existe una póliza vigente. En estos casos, LA PREVISORA S.A., modificará la vigencia en su fecha de inicio, teniendo como referente la fecha de vencimiento de la póliza que se encuentra vigente. Dicha modificación deberá ser informada por LA PREVISORA S.A. al tomador del seguro.

Habeas Data:

Declaro que de forma previa, al momento de la emisión de esta póliza, he autorizado a LA PREVISORA S.A. Compañía de seguros, para que consulte, almacene, administre, transfiera la información personal suministrada durante el proceso de emisión de esta póliza, directamente o por medio de terceros o aliados comerciales, para registrarme en sus bases de datos, informarme por medios escritos, correo electrónico, llamadas telefónicas, envío de mensajes de texto y/o utilizando aplicaciones de mensajería instantánea, todo lo relacionado con la emisión, modificación, o anulación de la(s) póliza(s) que he adquirido, todo lo relacionado con este contrato, para estudios estadísticos internos de la compañía de seguros, gestionar campañas de mercadeo y/o comerciales relacionados con la(s) póliza(s) que adquiero, así como de otros ramos de seguros que maneje LA PREVISORA S.A. enviarme información derivada de todas las funciones que directa o indirectamente se les haya otorgado a las aseguradoras o se les otorguen en el futuro, así como novedades, referencias y manejo de la póliza y demás servicios que surjan del presente contrato, el cual conozco y declaro aceptar en todas sus partes.
Declaro que se me ha informado que, como Titular de información tengo derecho a conocer, actualizar y rectificar mis datos personales, solicitar prueba de autorización que he otorgado para su tratamiento, ser informado sobre el uso que se ha dado a los mismos, presentar quejas ante la SIC por infracción a la ley, revocar la autorización y/o solicitar la supresión de sus datos en los casos en que sea procedente y acceder en forma gratuita a los mismos una vez al mes, que podré ejercerlos en la calle 57 # 9-07 en la ciudad de Bogotá, por medio del teléfono 3487555, y que para más información sobre el tratamiento de mis datos es posible acceder a la Política de Tratamiento de información en la página de internet www.previsora.gov.co

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

CONSORCIO MANTENIMIENTOS MADRID 2025	INFORME No. 05

2. INFORME SST

CONSORCIO MANTENIMIENTOS MADRID 2025	INFORME No. 05

INTRODUCCIÓN

El desarrollo de las actividades laborales en condiciones seguras, saludables y adecuadas constituye un pilar fundamental para la protección integral de los trabajadores y el cumplimiento de los objetivos organizacionales. En este sentido, la Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) se consolida como un componente estratégico dentro de la gestión organizacional, independientemente del sector económico en el que se desarrollen las actividades.

En cumplimiento de lo establecido en el Decreto 1072 de 2015 (Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo) y la Resolución 0312 de 2019, las empresas y contratistas están obligados a implementar el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), orientado a la identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos, así como a la implementación de medidas de prevención y control.

Bajo este marco normativo, el SG-SST se constituye como la herramienta fundamental para la planificación, ejecución, verificación y mejora continua de las condiciones de trabajo, promoviendo la prevención de incidentes, accidentes de trabajo y enfermedades laborales, así como el fortalecimiento de la cultura de seguridad dentro de la organización.

En este contexto, el presente informe tiene como finalidad presentar la gestión adelantada en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo durante el periodo evaluado, evidenciando las acciones implementadas para el mejoramiento de las condiciones laborales, la protección del bienestar físico, mental y social de los colaboradores, y el cumplimiento de los requisitos legales vigentes, contribuyendo al desempeño seguro, eficiente y continuo de las actividades desarrolladas.

CONSORCIO MANTENIMIENTOS MADRID 2025	INFORME No. 05

OBJETIVO

Identificar, evaluar, controlar y mitigar los riesgos a los que se encuentran expuestos los colaboradores en el desarrollo de sus actividades laborales, mediante la implementación de acciones de prevención, promoción del autocuidado y control de condiciones de trabajo, con el fin de salvaguardar la integridad, la seguridad y la salud de los trabajadores.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Implementar medidas de prevención y control orientadas a la reducción de la ocurrencia de incidentes, accidentes de trabajo y enfermedades laborales.
- Promover, mantener y mejorar las condiciones de seguridad y salud en el trabajo de los colaboradores mediante acciones de intervención continua
- Dar cumplimiento a la normatividad legal vigente aplicable en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y demás requisitos regulatorios asociados.
- Fortalecer la cultura de prevención mediante la promoción del compromiso, la participación activa y el liderazgo en SST de trabajadores y contratistas.
- Establecer e implementar acciones correctivas y preventivas orientadas al cumplimiento de los estándares y lineamientos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST).
- Asegurar la aplicación de permisos de trabajo y controles operacionales para la ejecución de actividades de alto riesgo, garantizando la gestión adecuada de los peligros asociados.

CONSORCIO MANTENIMIENTOS MADRID 2025	INFORME No. 05

ALCANCE

El presente informe corresponde al informe No 05 de Seguridad y Salud en el Trabajo, que comprende el periodo del 01 al 31 de julio del 2026

En el presente informe se detallan los análisis de trabajo seguro y los permisos de trabajo correspondientes a cada una de las actividades que se han ido presentando en la obra, con el fin de minimizar y prevenir riesgos y peligros latentes, no obstante, se provee puntos de hidratación y se procura realizar pausas activas y tomar descansos periódicos pensando en el bienestar y la salud de los colaboradores.

Así mismo se relaciona el personal que ha laborado en el periodo mencionado anteriormente con su respectiva documentación al día y se verifica el pago de aportes de seguridad social de cada uno de los implicados en el desarrollo de la obra. Así mismo se presentan buenas prácticas de manejo de materiales de construcción, orden y aseo, señalización de áreas de trabajo, capacitación a los colaboradores, entre otras.

Adicionalmente se destina un punto ecológico con sus respectivas canecas, y un punto de emergencia conformado por extintor, camilla y botiquín, esto con el fin de dar total cumplimiento a la normatividad de Seguridad y Salud en el Trabajo.

CONSORCIO MANTENIMIENTOS MADRID 2025	INFORME No. 05

2.1 LISTADO DE PERSONAL

VER ANEXO N°2.

perfil sociodemográfico

2.2 COMITÉ DE HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL O COMITÉ PARITARIO

Una vez iniciada labores se conformó el comité paritario de seguridad y salud en el trabajo (COPASST[1]). El COPASST de la empresa es el comité encargado de la promoción y vigilancia de las normas en temas de seguridad y salud en el trabajo.

Las funciones del comité son:

* Colaborar con los funcionarios de entidades gubernamentales de salud ocupacional en las actividades que estos adelanten en la empresa y recibir por derecho propio los informes correspondientes.
* Vigilar el desarrollo de las actividades que en materia de medicina, higiene y seguridad industrial debe realizar la empresa de acuerdo con el reglamento de higiene y seguridad Industrial y las normas vigentes.
* Colaborar en el análisis de las causas de los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales y proponer al empleador las medidas correctivas a que haya lugar para evitar su ocurrencia.
* Inspeccionar los ambientes, máquinas, equipos, aparatos y las operaciones realizadas por el personal de trabajadores en cada área o sección de la empresa e informar al empleador sobre la existencia de factores de riesgo y sugerir las medidas correctivas y de control.
* Estudiar y considerar las sugerencias que presenten los trabajadores, en materia de medicina, higiene y seguridad industrial.
* Servir como organismo de coordinación entre el empleador y los trabajadores en la solución de los problemas relativos a la salud ocupacional.
* Mantener un archivo de las actas de cada reunión y demás actividades que se desarrollen, el cual estará en cualquier momento a disposición del empleador, los trabajadores y las autoridades competentes.

Durante la ejecución del presente periodo se realizó el comité de seguridad y salud en el trabajo el día 16 de julio del 2026. El acta resultada de la reunión del comité se evidencia en el **ANEXO N°4.**

[1] Es un órgano bipartito y paritario constituido por representantes del empleador y de los trabajadores, con las facultades y obligaciones previstas por la legislación y la práctica nacionales, destinado a la consulta regular y periódica de las actuaciones de la empresa en materia de prevención de riesgos.

2.3 ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP)

Los Elementos de Protección Personal (EPP) son dispositivos, equipos o indumentaria de uso individual destinados a ser utilizados por el trabajador con el fin de protegerlo frente a uno o varios riesgos presentes en el desarrollo de sus actividades laborales.
Su función principal no es la eliminación del peligro, sino la reducción del nivel de exposición del trabajador a los riesgos, actuando como una medida complementaria dentro de la jerarquía de controles establecidos en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST).
En este sentido, el uso de los EPP debe integrarse como parte fundamental del programa de Seguridad y Salud en el Trabajo de la organización, siendo un componente esencial para la gestión y control de los riesgos laborales, garantizando la protección de la integridad física y la salud de los trabajadores durante la ejecución de sus labores.
El consorcio mantenimientos MD, dentro del control de entrega de EPP realiza una inspección EPP de los elementos que debe usar el personal (**ANEXO N°7.**), así como el control y seguimiento del uso adecuado de los elementos, por otro lado, se realiza el registro de la entrega de estos elementos a cada uno de los trabajadores (**ANEXO N°11.**).






Ilustración 1. Entrega EPP (Imagen propia)
Ilustración 2. Entrega EPP (Imagen propia)

2.4 ATS, PERMISOS DE TRABAJO EN ALTURAS Y PERMISO PARA TRABAJOS EN CALIENTE

Para cada actividad ejecutada en el proyecto, la empresa diligencia los respectivos ATS con el fin de establecer el control de riesgos durante la ejecución de actividades por medio de la identificación de tareas, evaluación y control de peligros y riesgo.

Por otra parte, la empresa realiza el diligenciamiento de los correspondientes Análisis de Trabajo Seguro (ATS), así como la emisión de los permisos de trabajo para actividades de alto riesgo, incluyendo trabajo en alturas y trabajo en caliente.

De igual manera, se efectúa el seguimiento y control de dichos permisos, los cuales son de obligatorio cumplimiento para los subcontratistas, garantizando así la aplicación de los controles operacionales establecidos en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) y el cumplimiento de los requisitos de seguridad definidos para la ejecución de las actividades.

Durante la ejecución del presente informe, se diligenciaron ATS, PERMISOS DE TRABAJO EN ALTURAS Y PERMISOS DE TRABAJO EN CALIENTE en los siguientes frentes de obra activos: Fiscalía y Alcaldía.
VER ANEXO N°14.




Ilustración 3. Diligenciamiento de ATS (Imagen propia)

2.5 ACCIDENTES DE TRABAJO

Según el decreto 1295 de 1994 y la ley 1562 del 2012, un accidente de trabajo se considera como:

- Todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo, y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional o psiquiátrica, invalidez o la muerte.

- El que se produzca durante la ejecución de órdenes del empleador o durante la ejecución de una labor bajo su autoridad, aún fuera del lugar y horas de trabajo.

- El que ocurra durante el traslado de los trabajadores desde su residencia a los lugares de trabajo o viceversa, cuando el transporte lo suministre el empleador.

2.5.1 Resumen accidentes de trabajo

Durante el periodo comprendido entre el 01 al 31 de julio del 2026, **NO** se presentaron accidentes ni incidentes de trabajo.



Ilustración 4. Cero Accidentes

2.6 CONTROL DE PAUSAS ACTIVAS

Las pausas activas corresponden a sesiones breves de actividad física, con una duración mínima continua de 10 minutos, orientadas a la realización de ejercicios de adaptación cardiovascular, fortalecimiento muscular y mejoramiento de la flexibilidad. Su objetivo principal es contribuir a la prevención de trastornos musculoesqueléticos y a la reducción del riesgo cardiovascular asociado a la actividad laboral.

Estas actividades incluyen ejercicios de fuerza, movilidad articular y acondicionamiento cardiovascular, permitiendo incrementar de manera controlada la actividad física durante la jornada laboral y, en consecuencia, el gasto energético.
De esta forma, las pausas activas generan un doble beneficio: por un lado, contribuyen a la prevención de patologías laborales asociadas a posturas prolongadas, movimientos repetitivos y sobrecargas osteomusculares; y por otro, ayudan a reducir el sedentarismo, disminuyendo el riesgo de desarrollar enfermedades no transmisibles (ENT) relacionadas con este factor.
En el mediano y largo plazo, la implementación sistemática de estas actividades promueve la mejora del estado de salud general de los trabajadores, favoreciendo el bienestar físico, el desempeño laboral y la calidad de vida.
Por otra parte, se realizan charlas de 5 minutos a los trabajadores con el fin de reforzar las medidas de seguridad, promoviendo buenas prácticas laborales y prevenir la ocurrencia de incidentes y accidentes en el desarrollo de las actividades.
En actividades de bajo riesgo, las charlas de seguridad se realizarán cada dos días; no obstante, cuando se ejecutan actividades de alto riesgo, estas se desarrollan de manera diaria antes del inicio de la jornada laboral.






Ilustración 5. Pausas activas (Imagen propia)
Ilustración 6. Pausas activas (Imagen propia)

2.7 ELEMENTOS DE PRIMEROS AUXILIOS

Es necesario contar con una dotación adecuada de elementos para prestar los primeros auxilios en caso de presentarse una emergencia. En la obra se cuenta con: Camilla, botiquín, extintor ABC ubicado en lugar accesible y con la posibilidad de trasladarse dentro de la misma.

2.8 PROGRAMA DE ORDEN Y ASEO

El orden y el aseo en el trabajo son principios relevantes para la salud, la seguridad, la calidad, la productividad, la seguridad de la información, la protección del medio ambiente y la gestión documental de la entidad. Cuando un ambiente de trabajo está desordenado, sucio, con materiales innecesarios o ubicados fuera de su lugar, se favorece la presencia y combinación de factores de riesgo, aumentando así la probabilidad de ocurrencia de incidentes y accidentes de trabajo que afecten el bienestar de los trabajadores, la infraestructura y los bienes materiales.

Por lo anterior el consorcio mantenimientos MD, comprometido con el bienestar laboral de sus colaboradores establece dentro de su sistema de gestión el programa de orden y aseo, encaminado a lograr áreas de trabajo organizadas y seguras para la generación de un óptimo ambiente laboral.



Ilustración 7. orden y aseo (Imagen propia)

2.9 PROGRAMA DE HIDRATACIÓN

Existen actividades laborales que exigen gran esfuerzo y que en muchas ocasiones se desarrollan en condiciones ambientales extremas. Estas condiciones originan, entre otras, una deshidratación o déficit de líquido (Agua y sales minerales) de nuestro cuerpo, causado por la sudoración excesiva.

Además de garantizar buena salud a todos los trabajadores, tiene el potencial de mejorar la productividad en los ambientes laborales. Es muy importante mantener una hidratación adecuada y constante a lo largo de toda la jornada laboral ya que la pérdida de agua en

nuestro organismo se produce de forma constante y generalmente, si estamos inmersos en nuestro trabajo, solo bebemos de forma intermitente o muy esporádica.

De esta manera el consorcio mantenimientos Madrid 2025, comprometido con el bienestar laboral de sus colaboradores establece dentro de su sistema de gestión el programa de hidratación, dónde se busca abastecer de agua lo suficientemente potable para beber, a todos los colaboradores afectados en la ejecución de la obra, con un punto de hidratación en un sitio específico en cada frente de obra, en la que se pueda mantener por lo menos a temperatura ambiente sin exposición al sol.



Ilustración 8. Hidratación (Imagen propia)

3. CONCLUSIONES

Durante el periodo de ejecución de la obra comprendido entre el 01 al 31 de julio del 2026, se han implementado medidas para garantizar que el proyecto avance de manera organizada, eficiente y dentro de los plazos y presupuestos estipulados. La documentación constante, el control de modificaciones y el seguimiento detallado han sido fundamentales para mantener el proyecto en curso y prevenir posibles problemas.

Se ha dejado constancia detallada de las actividades ejecutadas en el período correspondiente, proporcionando un registro preciso del avance físico. Esto garantiza que

se pueda evaluar el progreso físico de la obra y verificar que se está cumpliendo con el contrato de obra.

El Consorcio ha garantizado el cumplimiento de la normativa vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo, contribuyendo a la protección integral de los trabajadores durante la ejecución de las actividades en obra. En este sentido, se han implementado medidas preventivas orientadas al control de los riesgos laborales, tales como el uso obligatorio de Elementos de Protección Personal (EPP) y el desarrollo de procesos de capacitación y sensibilización en SST de manera continua.
La aplicación de estas medidas ha permitido fortalecer las condiciones de seguridad en el área de trabajo, promoviendo un ambiente laboral controlado, seguro y saludable, y asegurando la protección de la integridad física de los trabajadores.

CONSORCIO MANTENIMIENTOS MADRID 2025
Diana Paola Cárdenas Guadrón - profesional SST propuesta

CONSORCIO MANTENIMIENTOS MADRID 2025
R/L Cristian Alexander cristancho gonzalez

CONSORCIO MANTENIMIENTOS MADRID 2025	INFORME No. 05

ANEXOS

ANEXO N°1 - Informe N°5 consorcio mejoramientos MADRID.
ANEXO N°2 – Pago de seguridad social personal Administrativo - Operativo
ANEXO N°3 - Análisis Seguro de Trabajo ATS.
ANEXO N°4 - Actas COPASST.
ANEXO N°5 - Actas COMITÉ DE CONVIVENCIA.
ANEXO N°6 - Actas Brigadas de Emergencia.
ANEXO N°7 - Elementos de primeros auxilios - Botiquín y Extintor ABC.
ANEXO N°8 - Inspección preoperacional de herramientas manuales.
ANEXO N°9 - Permiso para trabajos en caliente.
ANEXO N°10 - Inspección de EPPS.
ANEXO N°11 - Registro de entrega de EPPS.
ANEXO N°12 - Inspección de herramientas y equipos.
ANEXO N°13 - Charlas
ANEXO N°14 - Permisos de trabajo en alturas .
ANEXO N°15 Ficha Técnica de Indicadores SG-SST.
ANEXO N°16 - Plan de Trabajo SST.
ANEXO N°17 - Plan de Inspección de Máquinas y Equipos.
ANEXO N°18 - Perfil sociodemográfico.

CONSORCIO MANTENIMIENTOS MADRID 2025	INFORME No. 05

ANEXO N°2 – Pago de seguridad social personal Administrativo - Operativo

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Banco de Bogotá

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	900904676
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:			PORTICOS CYC CONSTRUCCIONES SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:		DEPARTAMENTO:	CUNDINAMARCA
DIRECCIÓN:	MOSQUERA		9441242
TIPO APORTANTE:	CRA 2 E # 1 38 INTERIOR 1	TELÉFONO:	
TIPO EMPRESA:	15-CONTRATANTE	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
FORMA DE PRESENTACIÓN:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONÓMICA:	Terminación y acabado de edificios y obras de ing
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA:	1002 - MMTO MADRID
			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			6023811073	TIPO DE PLANILLA:			Y-INDEPENDIENTES EMPRESAS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	junio	AÑO 2026	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	junio	AÑO 2026
DÍAS DE MORA:			0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2026/07/10	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			460645465

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	10	$ 2.699.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.699.400	$ 0	$ 2.699.400
231001	231001-COLFONDOS	1	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 280.200	$ 0	$ 280.200
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 280.200	$ 0	$ 280.200
SUBTOTALES:										$ 3.259.800	$ 0	$ 3.259.800

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	2		$ 0		$ 0		$ 0	$ 437.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 437.800	$ 0	$ 0	$ 437.800
EPS041	NUEVA EPS CM	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 218.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 218.900	$ 0	$ 0	$ 218.900
EPS008	EPS008-COMPENSAR	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 218.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 218.900	$ 0	$ 0	$ 218.900
EPS017	EPS017-FAMISANAR	6		$ 0		$ 0		$ 0	$ 1.240.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.240.500	$ 0	$ 0	$ 1.240.500
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	2		$ 0		$ 0		$ 0	$ 430.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 430.500	$ 0	$ 0	$ 430.500
SUBTOTALES:													$ 2.546.600	$ 0	$ 0	$ 2.546.600

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-7	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A	12		$ 0	$ 0			$ 1.418.300	$ 1.418.300	$ 0	$ 0	$ 1.418.300
SUBTOTALES:									$ 1.418.300	$ 0	$ 0	$ 1.418.300

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

| DATOS DEL COTIZANTE | | | | | | | | | | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SEGURIDAD SOCIAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Banco de Bogotá

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	900904676
NOMBRE O RAZON SOCIAL:			PORTICOS CYC CONSTRUCCIONES SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	MOSQUERA	DEPARTAMENTO:	CUNDINAMARCA
DIRECCIÓN:	CRA 2 E # 1 38 INTERIOR 1	TELÉFONO:	9441242
TIPO APORTANTE:	15-CONTRATANTE	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONÓMICA:	Terminación y acabado de edificios y obras de ing
FORMA DE PRESENTACIÓN:	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA:	1002 - MMTO MADRID
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	6023811073	TIPO DE PLANILLA:	Y-INDEPENDIENTES EMPRESAS		
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES junio AÑO 2026	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES junio AÑO 2026		
DÍAS DE MORA:	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2026/07/10	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	469645465		

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																			SEGURIDAD SOCIAL																						PARAFISCALES						
																												PENSIÓN								SALUD								ARP					CCF		SENA	ICBF	ESAP	MINEDU	
Nº	IDENTIFICACION	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
10	CC 80471239	BAHON NAVARRETE MARCO ANTONIO	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS		$ 1.750.905				NO	02 7-30																230301-PORVENIR	28	$ 1.692.542	$ 270.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 270.900	EPS037-NUEVA EPS	28	$ 1.692.542	$ 211.600	$ 0	$ 211.600	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A	28	$ 1.692.542		$ 117.900	$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
11	PT 3367917	BARRETO CORTEZ CHERRIS ALEXANDER	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS		$ 1.750.905				NO																	230301-PORVENIR	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200	EPS008-COMPENSAR	30	$ 1.750.905	$ 218.900	$ 0	$ 218.900	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A	30	$ 1.750.905		$ 121.900	$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
12	PT 6162520	ARAUJO RAMIREZ JOSE ARGENIS	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS		$ 1.750.905				NO																	230301-PORVENIR	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200	EPS002-SALUD TOTAL	30	$ 1.750.905	$ 218.900	$ 0	$ 218.900	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A	30	$ 1.750.905		$ 121.900	$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 7.224.700

Planilla Pagada
ach SOI
Planilla Pagada

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Banco de Bogotá

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	900377988
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:			SYMETRIK SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	MOSQUERA	DEPARTAMENTO:	CUNDINAMARCA
DIRECCIÓN:	TRONCAL DE OCCIDENTE KILOMETRO 18 PARQUE	TELÉFONO:	9441242
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	C-MIPYME MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONÓMICA:	Actividades de arquitectura
FORMA DE PRESENTACIÓN:	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA:	03 - OFICINA CENTRAL
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:		6026963451	TIPO DE PLANILLA: E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES junio AÑO 2026		PERIODO COTIZACIÓN SALUD: MES julio AÑO 2026
DÍAS DE MORA:		0	
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2026/07/15	NÚMERO AUTORIZACIÓN: 8799980006

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230201	230201- PROTECCION	1	$ 560.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 560.300	$ 0	$ 560.300
230301	230301-PORVENIR	4	$ 1.581.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.581.900	$ 0	$ 1.581.900
25-14	25-14 COLPENSIONES	2	$ 603.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 603.100	$ 0	$ 603.100
SUBTOTALES:										$ 2.745.300	$ 0	$ 2.745.300

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS005	EPS005-SANITAS S.A	2		$ 0		$ 0		$ 0	$ 220.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 220.900	$ 0	$ 0	$ 220.900
EPS008	EPS008-COMPENSAR	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 78.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 78.000	$ 0	$ 0	$ 78.000
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 70.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 70.500	$ 0	$ 0	$ 70.500
EPS017	EPS017-FAMISANAR	3		$ 0		$ 0		$ 0	$ 317.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 317.200	$ 0	$ 0	$ 317.200
SUBTOTALES:													$ 686.600	$ 0	$ 0	$ 686.600

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-7	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A	7		$ 0	$ 0		$ 0	$ 968.300	$ 968.300	$ 0	$ 0	$ 968.300
SUBTOTALES:									$ 968.300	$ 0	$ 0	$ 968.300

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF24	CCF24-COMPENSAR	7	$ 686.600	$ 0	$ 686.600
SUBTOTALES:			$ 686.600	$ 0	$ 686.600

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																						PARAFISCALES						
																									PENSIÓN							SALUD						ARP																		
																																																CCF			SENA		ICBF		ESAP		MINEDU	
N°	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 1015451906	TRIANA VANEGAS JUAN CARLOS	DEPEND		$ 2.017.647	FIJO			SI																25-14 COLPENSIONES	30	$ 2.017.647	$ 322.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 322.900	EPS005-SANITAS S.A	30	$ 2.017.647	$ 80.800	$ 0	$ 80.800	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A	30	$ 2.017.647		$ 140.500	30	$ 2.017.647	CCF24-COMPENSAR	$ 80.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
2	CC 1031134397	RAMIREZ CHOCONTA DAVID FERNANDO	DEPEND		$ 2.673.990	FIJO			SI																230301-PORVENIR	30	$ 2.673.990	$ 427.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 427.900	EPS017-FAMISANAR	30	$ 2.673.990	$ 107.000	$ 0	$ 107.000	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A	30	$ 2.673.990		$ 186.200	30	$ 2.673.990	CCF24-COMPENSAR	$ 107.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
3	CC 1057576410	FUQUEN AVELLA ANDRES MAURICIO	DEPEND		$ 1.762.403	FIJO			SI																230301-PORVENIR	30	$ 1.762.403	$ 282.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 282.000	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.762.403	$ 70.500	$ 0	$ 70.500	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A	30	$ 1.762.403		$ 9.200	30	$ 1.762.403	CCF24-COMPENSAR	$ 70.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
4	CC 1073159571	CRISTANCHO GONZALEZ CRISTIAN ALEXANDER	DEPEND		$ 3.501.810	FIJO			SI																230201-PROTECCION	30	$ 3.501.810	$ 560.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 560.300	EPS017-FAMISANAR	30	$ 3.501.810	$ 140.100	$ 0	$ 140.100	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A	30	$ 3.501.810		$ 243.800	30	$ 3.501.810	CCF24-COMPENSAR	$ 140.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
5	CC 1073253440	HERNANDEZ TORRES OMAR ALEJANDRO	DEPEND		$ 1.947.939	FIJO			SI																230301-PORVENIR	30	$ 1.947.939	$ 311.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 311.700	EPS008-COMPENSAR	30	$ 1.947.939	$ 78.000	$ 0	$ 78.000	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A	30	$ 1.947.939		$ 135.600	30	$ 1.947.939	CCF24-COMPENSAR	$ 78.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
6	CC 39770611	CAMELO JIMENEZ MARITZA ISABEL	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI																25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200	EPS017-FAMISANAR	30	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 70.100	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A	30	$ 1.750.905		$ 9.200	30	$ 1.750.905	CCF24-COMPENSAR	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
7	CC 73201383	SUAREZ MOYA CHRISTIAM ANDRES FRANCISCO	DEPEND		$ 3.501.810	FIJO			SI																230301-PORVENIR	30	$ 3.501.810	$ 560.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 560.300	EPS005-SANITAS S.A	30	$ 3.501.810	$ 140.100	$ 0	$ 140.100	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A	30	$ 3.501.810		$ 243.800	30	$ 3.501.810	CCF24-COMPENSAR	$ 140.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 5.086.800

Planilla Pagada

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901884914	8	CEFER SOLUCIONES SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CALLE 24 E 2 -40	MADRID-CUNDINAMARCA	5469875	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-06	2026-07	485893522	9507947291	E	2026/07/03	2026/07/16	BANCOLOMBIA	13	$2,609,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	93408443	ESPITIA TORRES CESAR AUGUSTO																		25-14	30	$1,750,905	$280,200	EPS008	30	$1,750,905	$70,100	CCF24	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0	Si	$542,300
2	CC	1072423156	MOSQUERA TOLOZA LUIS ALFONSO																		25-14	30	$1,750,905	$280,200	EPS017	30	$1,750,905	$70,100	CCF24	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0	Si	$542,300
3	CC	65719713	QUIQUE CASTIBLANCO DIANA FERNANDA																		230301	30	$2,500,000	$400,000	EPS005	30	$2,500,000	$100,000	CCF24	30	$2,500,000	$100,000	14-11	30	$2,500,000	$174,000	30	$0	$0	Si	$774,000
4	CC	80738170	REINA HERRERA JOSE ERLEY																		230201	30	$1,750,905	$280,200	EPS005	30	$1,750,905	$70,100	CCF24	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0	Si	$542,300
5	CC	79452539	URREGO BARRETO HERNAN ALONSO		X															X	230201	10	$583,635	$93,400	EPS005	10	$583,635	$23,400	CCF24	10	$652,135	$26,100	14-11	10	$583,635	$40,700	10	$0	$0	Si	$183,600
Total			Afiliados(5)																				$8,336,350	$1,334,000			$8,336,350	$333,700			$8,404,850	$336,400			$8,336,350	$580,400		$0	$0		$2,584,500

PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901884914	8	CEFER SOLUCIONES SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CALLE 24 E 2 -40	MADRID-CUNDINAMARCA	5469875	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-06	2026-07	485893522	9507947291	E	2026/07/03	2026/07/16	BANCOLOMBIA	13	$2,609,600

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				5	$1,334,000	$12,900	$0	$1,346,900
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	2	$560,400	$5,400	$0	$565,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$400,000	$3,900	$0	$403,900
PROTECCION	230201	800,229,739	0	2	$373,600	$3,600	$0	$377,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				5	$580,400	$5,600	$0	$586,000
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	5	$580,400	$5,600	$0	$586,000
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				5	$336,400	$3,300	$0	$339,700
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	5	$336,400	$3,300	$0	$339,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				5	$333,700	$3,300	$0	$337,000
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	$70,100	$700	$0	$70,800
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$70,100	$700	$0	$70,800
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	3	$193,500	$1,900	$0	$195,400
TOTAL				5	$2,584,500	$25,100	$0	$2,609,600

PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA

CONSORCIO MANTENIMIENTOS MADRID 2025	INFORME No. 05

ANEXO N°3 - Análisis Seguro de Trabajo ATS.

Pórticos C&C construcciones	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Código:PT-SGSST-FOR-001
		Fecha:28/07/2019
	ATSYL - ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO Y LIMPIO	Versión:02
	PORTICOS C & C CONSTRUCCIONES S.A.S	Fecha de Actualización:31/10/2025

SITIO/LUGAR: MANTENIMIENTOS MADRID -CASA LA HERRERA	FECHA DE INCIO			FECHA CIERRE		
	29	06	2026	05	07	2026
	H: INICIO	7:00 AM	H.FINAL:	17:00:00 p. m.	JEFE DE AREA:	HERNANDO CRUZ

TRABAJO A REALIZAR:	RESPONSABLE DEL TRABAJO
"MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA, INSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVA Y COMUNAL, MADRID - CUNDINAMARCA."	Empresa: PÓRTICOS C&C CONSTRUCCIONES S.A.S Nombre y Cargo: CONTRATISTA

1. IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS- ASPECTOS, EVALUACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE CONTROLES

	DESCRIPCIÓN DE CADA PASO (Listar actividades PRINCIPALES que se realizan para la ejecución de tareas)	PELIGRO - RIESGO / ASPECTO IMPACTO AMBIENTAL (Listar los Peligros o Aspectos que se identifican, asociados a las actividades)	CONSECUENCIA / RIESGO / IMPACTOS AMBIENTALES	RIESGO / IMPACTO BAJO	RIESGO / IMPACTO MEDIO	RIESGO / IMPACTO ALTO	"CONTROLES IMPLEMENTADOS PARA ADMINISTRAR LOS RIESGOS / IMPACTOS AMBIENTALES (Preventivos/Protectivos/Reactivos)"	CARGO RESPONSABLE
1	INSPECCIÓN DE ÁREAS DE TRABAJO, INSPECCIÓN DE HERRAMIENTAS, ELABORACIÓN DE ATS, PAUSAS ACTIVAS.	DE SEGURIDAD LOCATIVOS: Superficies de trabajo irregulares, condiciones de orden y aseo, caídas de objetos.	Caídas a nivel, lesiones en miembros superiores e inferiores, golpes en los pies.	X			Establecer los recorridos del área de trabajo y mantenerlos despejados de obstáculos. señalizar las áreas de trabajo y las condiciones del área. socializacion de ats.	Inspector SST residente de obra y trabajadores
		FÍSICO: Temperaturas extremas (calor y frío), radiaciones ionizantes (rayos solares).	Deshidratación, fatiga	X			Hidratación del personal, pausas activas en zona cubierta, camisa manga larga.	Inspector SST residente de obra y trabajadores
		BIOLÓGICO: Picaduras, mordeduras, Virus.	Infecciones, heridas, caídas, cortaduras.	X			Uso adecuado de elementos de protección personal	Inspector SST residente de obra y trabajadores
		NATURALES: Condiciones atmosféricas extremas (lluvia, vientos fuertes, tormentas eléctricas, rayos)	Rompimiento del equilibrio térmico, gripe, refriados.	X			Establecer puntos de resguardo en caso de lluvia torrencial o eléctrica suspender actividades, verificar puestas a tierra de forma visual.	Inspector SST residente de obra y trabajadores
2	INSTALACIÓN DE SUPERBOARD	TRABAJO EN ALTURAS: caídas de niveles superior a 2 metros.	Caídas, fracturas, muerte.		X		Señalización del área ,uso de EPPC, firma de permisos de trabajo en alturas, mantener en orden y aseo el área de trabajo. estar concentrado en los movimientos en el área, uso de EPP.	Inspector SST residente de obra y trabajadores
		CONDICIONES DE SEGURIDAD (Mecanico): Manejo de herramienta manual y de impacto.	Golpes, contusiones, heridas, fracturas.		X		Realizar la debida inspección a la herramienta antes de usarla y hacer uso de guantes de seguridad para su manipulación, uso de EPP.	Inspector SST residente de obra y trabajadores
		BIOMECANICO: Posturas (prolongada, mantenida, forzada) Esfuerzo, Movimiento repetitivo, Manipulacion manual de cargas.	Lesiones osteomusculares, fatiga fisica, ciatica, hernia discal, Tendinitis, Lumbagos		X		Realizar descansos periódicos durante la realización de la actividad y rotación de personal, pausas activas.	Inspector SST residente de obra y trabajadores
		CONDICIONES DE SEGURIDAD (Locativo): Recorridos por terreno irregular .	Golpes, contusiones, tropiezos, fracturas, heridas.		X		Señalización del área ,mantener en orden y aseo el área de trabajo, estar concentrado en los movimientos en el área, uso de EPP.	Inspector SST residente de obra y trabajadores
3	REMATES	TRABAJO EN ALTURAS: caídas de niveles superior a 2 metros.	Caídas, fracturas, muerte.		x		Señalización del área ,uso de EPPC, firma de permisos de trabajo en alturas, mantener en orden y aseo el área de trabajo, estar concentrado en los movimientos en el área, uso de EPP.	Inspector SST residente de obra y trabajadores
		BIOMECANICO: Posturas (prolongada, mantenida, forzada) Esfuerzo, Movimiento repetitivo, Manipulacion manual de cargas.	Lesiones osteomuculares, fatiga fisica, ciatica, hernia discal, Tendinitis, Lumbagos		X		Realizar descansos periódicos durante la realización de la actividad y rotación de personal.	Inspector SST residente de obra y trabajadores
		CONDICIONES DE SEGURIDAD (Locativo): Recorridos por terreno irregular .	Golpes, contusiones, tropiezos, fracturas, heridas.		X		Señalización del área ,mantener en orden y aseo el área de trabajo, estar concentrado en los movimientos en el área, uso de EPP.	Inspector SST residente de obra y trabajadores
		DE SEGURIDAD (Mecánico): Manejo de herramienta manual.	Golpes, contusiones, heridas.		X		Realizar la debida inspección a la herramienta antes de usarla y hacer uso de guantes de seguridad para su manipulación.	Inspector SST residente de obra y trabajadores
4	ORDEN Y ASEO EN ÁREA INTERVENIDA	BIOMECANICO: Posturas (prolongada, mantenida, forzada) Esfuerzo, Movimiento repetitivo, Manipulacion manual de cargas.	Lesiones osteomuculares, fatiga fisica, ciatica, hernia discal, Tendinitis, Lumbagos	X			Realizar descansos periódicos durante la realización de la actividad y rotación de personal, pausas activas.	Inspector SST residente de obra y trabajadores
		DE SEGURIDAD (Locativo): Caídas al mismo nivel	Golpes, contusiones, tropiezos, fracturas, heridas.	X			Mantener en orden y aseo el área.	Inspector SST residente de obra y trabajadores
		DE SEGURIDAD (Locativo): (Tránsito de personal frecuente por el área.)	Contusiones, esguinces y fracturas.	X			Desplazarse con precaución por el área, demarcar y señalizar cuando se finalice la labor y se retome al día siguiente.	Inspector SST residente de obra y trabajadores

PASOS Y CONTROLES ADICIONALES

PASO DE LA TAREA	PELIGRO - RIESGO / ASPECTO IMPACTO AMBIENTAL	RIESGO / IMPACTO	CONTROLES IMPLEMENTADOS	NOMBRE Y CARGO DE QUIEN EJECUTA LA ACTIVIDAD
		BAJO / MEDIO / ALTO		

CRITERIOS PARA LA VALORACION RIESGO / IMPACTO

- BAJO: • Lesiones leves • Puede impactar al medio ambiente en agua, aire, suelo, recursos
- MEDIO: • Lesiones con incapacidad laboral temporal (ILT) • Ocasiona un impacto al medio ambiente en agua, aire, suelo,
- ALTO: • Lesiones graves irreparables (incapacidad permanente parcial o invalidez), Muerte • Ocasiona un impacto al medio ambiente en agua, aire, suelo, recursos naturales y/o seres vivos causando daños de

2. CONTROL DE MAQUINAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS A UTILIZAR

MAQUINARIA / EQUIPOS			HERRAMIENTA MANUAL O DE POTENCIA		
TIPO DE MAQUINARIA / EQUIPO	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL SI	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL N.A.	TIPO DE HERRAMIENTA	INSPECCION PREOPERACIONAL SI	INSPECCION PREOPERACIONAL N.A.
Patrulleros Retroexcavadora					

3. ACTIVIDADES DE ALTO RIESGO ASOCIADAS (Marque con una X y diligencie el permiso de trabajo)

Trabajo en Alturas	Trabajo en Caliente	Trabajo en espacios Confinados	Trabajo con Corriente Electrica	Izaje Cargas	Excavaciones	Trabajo en Piso ✓

4. CONTROL DE RIESGOS EXISTENTES

Hojas de Seguridad Productos Quimicos (MSDS)	Elementos de Protección Respiratoria	Protección contra caidas	Plan rescate
Elementos de protección personal ✓	Kit de Derrames	Supervisión SST ✓	MEDEVAC
Elementos para Trabajo en Alturas	Pausas Activas ✓	Bloqueo y etiquetado	Control de Incendio
Equipos de medición de gases	Ayudas mecanicas para levantar cargas	Plan de Izaje	Otros: _____

5. ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL REQUERIDOS

Casco	✓	P. Auditiva Ins.	✓	Linea de Vida		Gt.Dieléctricos		Protector Facial		Vest. De Neopreno		Otro:
Casco Dieléctrico		Barbuquejo		Tie Off		Gt.Tipo Ing.		Careta Soldador		Delantal		
Botas Seg.	✓	Arnés		Guantes Carnaza		Gt.Caucho	✓	Protección Rep.		Polainas		
Botas Dieléctricas		Eslinga con Abs.		Guantes Vaqueta	✓	Gafas Seg.Oscuras	✓	Mascarilla	✓	Peto		
P. Auditivo Copa		Eslinga de Pos.		Guantes Nitrilo	✓	Gafas Seg. Claras		Ropa Adecuada		Mascara con Filtro		

DIVULGADO A: (Equipo de trabajo)

	Nombre	Cedula	Cargo	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
01	Duvan Rodrigo Henao Suaza	1005210520	Oficial	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
02	Jose Alonso Arboleda Gallego	1036620520	Ayudante	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
03										
04										
05										
06										
07										
08										
09										
10										
11										
12										

	Elaboró	Revisó	Aprobó
Firma	Duvian Henao	Fortticos L&L Construcciones S.A.S. Nit: 900994676-3	OMAR HERNANDEZ
Nombre	DUVIAN HENAO	HERNANDEZ OMAR	OMAR HERNANDEZ
Fecha	29/06/2026	29/06/2026	29/06/2026

6. VALIDACIÓN DIARIA DE RIESGOS ASOCIADOS (Marque con una X segun el dia que corresponda)

RIESGOS	DIA DE LA SEMANA Dia 1	Dia 2	Dia 3	Dia 4	Dia 5	Dia 6	Dia 7
Exposición a Químicos							
Atmósferas Peligrosas							
Espacio Confinado							
Ruido (Impacto/ Continuo/ Intermitente)							
Iluminación (Exceso o deficiencia)							
Temperaturas extremas (Frío / Calor)							
Radiaciones No Ionizantes							
Condiciones de Orden y Aseo							
Exposición a Gases o Vapores							
Exposición a Material Particulado							
Carga Mental							
Posturas prolongadas							
Movimiento Repetitivo							
Manipulación de Cargas (Mayores a 25 Kg)							
Riesgo de Caidas a Nivel o Alturas							
Riesgos Eléctricos							
Izaje de Cargas							
Pinchazos, cortaduras, rasguño							
Superficies calientes							
Riesgos Ambientales (Sismo, Inundacion)							
Riesgo Vehicular (Accidentes Transito)							
Zanjas / Huecos							
Robos /Asaltos							
Tareas simultáneas							
Riesgo biológico (picadura, mordedura, VIRUS)							
Incendio / Explosión							
VALIDADOR POR (Firma)	Duvian	Duvian	Duvian	Duvian	Duvian		

Observaciones Generales

7. CONSIDERACIÓN

Nota: Se debe realizar la verificación diaria de los riesgos asociados a la tarea contemplados en el numeral 6 y ejecutar los controles necesarios de acuerdo a los establecido en el numeral 1. En el caso de identificar nuevos riesgos durante el proceso de verificación o en caso de cambio de las condiciones de la actividad que se este ejecutando, se deberá realizar un nuevo Analisis de trabajo Seguro, en compañía del SST responsable del área o proyecto, quien será el responsable de su aprobación.

8. OBSERVACIONES GENERALES

Pórticos C&C construcciones	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Código:PT-SGSST-FOR-001
		Fecha:28/07/2019
	ATSYL - ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO Y LIMPIO	Versión:02
	PORTICOS C & C CONSTRUCCIONES S.A.S	Fecha de Actualización:31/10/2025

SITIO/LUGAR: MANTENIMIENTOS MADRID - ALCALDIA MADRID	FECHA DE INCIO			FECHA CIERRE		
	30	08	2026	05	07	2026
	H. INICIO	7:00 AM	H.FINAL:	17:00:00 p. m.	JEFE DE AREA:	HERNANDO CRUZ

TRABAJO A REALIZAR:	RESPONSABLE DEL TRABAJO
"MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA INSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVA Y COMUNAL A NOMBRE DEL MUNICIPIO DE MADRID, CUNDINAMARCA."	Empresa: CEFER SOLUCIONES S.A.S Nombre y Cargo: CONTRATISTA

1. IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS- ASPECTOS, EVALUACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE CONTROLES

	DESCRIPCIÓN DE CADA PASO (Listar actividades PRINCIPALES que se realizan para la ejecución de tareas)	PELIGRO - RIESGO / ASPECTO IMPACTO AMBIENTAL (Listar los Peligros o Aspectos que se identifican, asociados a las actividades)	CONSECUENCIA / RIESGO / IMPACTOS AMBIENTALES	RIESGO / IMPACTO			"CONTROLES IMPLEMENTADOS PARA ADMINISTRAR LOS RIESGOS / IMPACTOS AMBIENTALES (Preventivos/Protectivos/Reactivos)"	CARGO RESPONSABLE
				BAJO	MEDIO	ALTO		
1	INSPECCIÓN DE ÁREAS DE TRABAJO, INSPECCIÓN DE HERRAMIENTAS, ELABORACIÓN DE ATS, PAUSAS ACTIVAS.	DE SEGURIDAD LOCATIVOS: Superficies de trabajo irregulares, condiciones de orden y aseo, caídas de objetos.	Caídas a nivel, lesiones en miembros superiores e inferiores, golpes en los pies.	X			Establecer los recorridos del área de trabajo y mantenerlos despejados de obstáculos. señalizar las áreas de trabajo y las condiciones del área. socializacion de ats.	Inspector SST residente de obra y trabajadores
		FÍSICO: Temperaturas extremas (calor y frío), radiaciones ionizantes (rayos solares).	Deshidratación, fatiga	X			Hidratación del personal, pausas activas en zona cubierta, camisa manga larga.	Inspector SST residente de obra y trabajadores
		BIOLÓGICO: Picaduras, mordeduras, Virus.	Infecciones, heridas, caídas, cortaduras.	X			Uso adecuado de elementos de protección personal	Inspector SST residente de obra y trabajadores
		NATURALES: Condiciones atmosféricas extremas (lluvia, vientos fuertes, tormentas eléctricas, rayos)	Rompimiento del equilibrio térmico, gripe, refriados.	X			Establecer puntos de resguardo en caso de lluvia torrencial o eléctrica suspender actividades, verificar puestas a tierra de forma visual.	Inspector SST residente de obra y trabajadores
2	INSTALACIÓN DE FLANCHES EN CUBIERTA	CONDICIONES DE SEGURIDAD (Mecanico): Manejo de herramienta manual y de impacto.	Golpes, contusiones, heridas, fracturas.		X		Realizar la debida inspección a la herramienta antes de usarla y hacer uso de guantes de seguridad para su manipulación, uso de EPP.	Inspector SST residente de obra y trabajadores
		BIOMECANICO: Posturas (prolongada, mantenida, forzada) Esfuerzo, Movimiento repetitivo, Manipulacion manual de cargas.	Lesiones osteomusculares, fatiga fisica, ciatica, hernia discal, Tendinitis, Lumbagos		X		Realizar descansos periódicos durante la realización de la actividad y rotación de personal, pausas activas.	Inspector SST residente de obra y trabajadores
		DE SEGURIDAD (Mecánico): Manejo de herramienta manual.	Golpes, contusiones, heridas.		X		Realizar la debida inspección a la herramienta antes de usarla y hacer uso de guantes de seguridad para su manipulación.	Inspector SST residente de obra y trabajadores
		TRABAJO EN ALTURAS: caídas de niveles superior a 2 metros.	Caidas, fracturas, muerte.		X		Señalización del área ,uso de EPPC, firma de permisos de trabajo en alturas, mantener en orden y aseo el área de trabajo, estar concentrado en los movimientos en el área, uso de EPP.	Inspector SST residente de obra y trabajadores
3	REMATES	BIOMECANICO: Posturas (prolongada, mantenida, forzada) Esfuerzo, Movimiento repetitivo, Manipulacion manual de cargas.	Lesiones osteomusculares, fatiga fisica, ciatica, hernia discal, Tendinitis, Lumbagos		X		Realizar descansos periódicos durante la realización de la actividad y rotación de personal.	Inspector SST residente de obra y trabajadores
		CONDICIONES DE SEGURIDAD (Locativo): Recorridos por terreno irregular .	Golpes, contusiones, tropiezos, fracturas, heridas.		X		Señalización del área ,mantener en orden y aseo el área de trabajo, estar concentrado en los movimientos en el área, uso de EPP.	Inspector SST residente de obra y trabajadores
		DE SEGURIDAD (Mecánico): Manejo de herramienta manual.	Golpes, contusiones, heridas.		X		Realizar la debida inspección a la herramienta antes de usarla y hacer uso de guantes de seguridad para su manipulación.	Inspector SST residente de obra y trabajadores
		TRABAJO EN ALTURAS: caídas de niveles superior a 2 metros.	Caidas, fracturas, muerte.		X		Señalización del área ,uso de EPPC, firma de permisos de trabajo en alturas, mantener en orden y aseo el área de trabajo, estar concentrado en los movimientos en el área, uso de EPP.	Inspector SST residente de obra y trabajadores
4	ORDEN Y ASEO EN ÁREA INTERVENIDA	BIOMECANICO: Posturas (prolongada, mantenida, forzada) Esfuerzo, Movimiento repetitivo, Manipulacion manual de cargas.	Lesiones osteomusculares, fatiga fisica, ciatica, hernia discal, Tendinitis, Lumbagos	X			Realizar descansos periódicos durante la realización de la actividad y rotación de personal, pausas activas.	Inspector SST residente de obra y trabajadores
		DE SEGURIDAD (Locativo): Caídas al mismo nivel	Golpes, contusiones, tropiezos, fracturas, heridas.	X			Mantener en orden y aseo el área.	Inspector SST residente de obra y trabajadores
		DE SEGURIDAD (Locativo): (Tránsito de personal frecuente por el área.)	Contusiones, esguinces y fracturas.	X			Desplazarse con precaución por el área, demarcar y señalizar cuando se finalize la labor y se retome al dia siguiente.	Inspector SST residente de obra y trabajadores

1263

PASOS Y CONTROLES ADICIONALES

PASO DE LA TAREA	PELIGRO - RIESGO / ASPECTO IMPACTO AMBIENTAL	RIESGO / IMPACTO BAJO	MEDIO	ALTO	CONTROLES IMPLEMENTADOS	NOMBRE Y CARGO DE QUIEN EJECUTA LA ACTIVIDAD

CRITERIOS PARA LA VALORACION RIESGO / IMPACTO

BAJO	• Lesiones leves • Puede impactar al medio ambiente en agua, aire, suelo, recursos	MEDIO	• Lesiones con incapacidad laboral temporal (ILT) • Ocasiona un impacto al medio ambiente en agua, aire, suelo,	ALTO	• Lesiones graves irreparables (incapacidad permanente parcial o invalidez), Muerte • Ocasiona un impacto al medio ambiente en agua, aire, suelo, recursos naturales y/o seres vivos causando daños de

2. CONTROL DE MAQUINAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS A UTILIZAR

MAQUINARIA / EQUIPOS			HERRAMIENTA MANUAL O DE POTENCIA		
TIPO DE MAQUINARIA / EQUIPO	INSPECCIÓN PRECEPACIONAL SI	N.A.	TIPO DE HERRAMIENTA	INSPECCION PRECEPACIONAL SI	N.A.
Taladro	/		Manuales	/	

3. ACTIVIDADES DE ALTO RIESGO ASOCIADAS (Marque con una X y diligencie el permiso de trabajo)

/ Trabajo en Alturas	Trabajo en Caliente	Trabajo en espacios Confinados	Trabajo con Corriente Electrica	Izaje Cargas	Excavaciones	Trabajo en Piso

4. CONTROL DE RIESGOS EXISTENTES

Hojas de Seguridad Productos Químicos (MSDS)	Elementos de Protección Respiratoria	/ Protección contra caídas	Plan rescate
/ Elementos de protección personal	Kit de Derrames	/ Supervisión SST	MEDEVAC
/ Elementos para Trabajo en Alturas	/ Pausas Activas	Bloqueo y etiquetado	Control de Incendio
Equipos de medición de gases	Ayudas mecanicas para levantar cargas	Plan de Izaje	Otros: _____

5. ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL REQUERIDOS

Casco		P. Auditiva Ins.		Línea de Vida		Gt. Dieléctricos		Protector Facial		Vest. De Neopreno		Otros:	
Casco Dieléctrico		Barbuquejo		Tie Off		Gt. Tipo Ing.		Careta Soldador		Delantal			
Botas Seg.		Arnés		Guantes Carnaza		Gt. Caucho		Protección Rep.		Polainas			
Botas Dieléctricas		Eslinga con Abs.		Guantes Vaqueta		Gafas Seg. Oscuras		Mascarilla		Peto			
P. Auditivo Copa		Eslinga de Pos.		Guantes Nitrilo		Gafas Seg. Claras		Ropa Adecuada		Mascara con Filtro			

DIVULGADO A: (Equipo de trabajo)

	Nombre	Cedula	Cargo	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
01	[illegible]	93408410	Ayu			[illegible]				
02	José Reinel	80.738.126	Int			José R.				
03										
04										
05										
06										
07										
08										
09										
10										
11										
12										

	Elaboró	Revisó	Aprobó
Firma	[signature]	Pórticos L&L Construcciones S.A.S. Nit: 900904676-3	[signature]
Nombre	CESAR ESPITIA	HERNANDO CRUZ	OMAR HERNANDEZ
Fecha	30/06/2026	30/06/2026	30/06/2026

6. VALIDACIÓN DIARIA DE RIESGOS ASOCIADOS (Marque con una X según el día que corresponda)

RIESGOS	DIA DE LA SEMANA Día 1	Día 2	Día 3	Día 4	Día 5	Día 6	Día 7
Exposición a Químicos							
Atmósferas Peligrosas							
Espacio Confinado							
Ruido (Impacto/ Continuo/ Intermitente)							
Iluminación (Exceso o deficiencia)			/				
Temperaturas extremas (Fría / Calor)			/				
Radiaciones No Ionizantes			/				
Condiciones de Orden y Aseo			/				
Exposición a Gases o Vapores							
Exposición a Material Particulado							
Carga Mental			/				
Posturas prolongadas			/				
Movimiento Repetitivo			/				
Manipulación de Cargas (Mayores a 25 Kg)			/				
Riesgo de Caídas a Nivel o Alturas			/				
Riesgos Eléctricos							
Izaje de Cargas							
Pinchazos, contaduras, rasguño			/				
Superficies calientes			/				
Riesgos Ambientales (Sismo, Inundacion)							
Riesgo Vehicular (Accidentes Transito)							
Zanjas / Huecos							
Robos /Asaltos							
Tareas simultáneas			/				
Riesgo biológico (picadura, mordedura, VIRUS)			/				
Incendio / Explosión							
VALIDADOR POR (Firma)	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

Observaciones Generales

7. CONSIDERACIÓN

Nota: Se debe realizar la verificación diaria de los riesgos asociados a la tarea contemplados en el numeral 6 y ejecutar los controles necesarios de acuerdo a los establecido en el numeral 1. En el caso de identificar nuevos riesgos durante el proceso de verificación o en caso de cambio de las condiciones de la actividad que se este ejecutando, se deberá realizar un nuevo Analisis de trabajo Seguro, en compañía del SST responsable del área o proyecto, quien será el responsable de su aprobación.

8. OBSERVACIONES GENERALES

Pórticos C&C construcciones	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Código:PT-SGSST-FOR-001
		Fecha:28/07/2018
	ATSYL - ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO Y LIMPIO	Versión:02
	PORTICOS C & C CONSTRUCCIONES S.A.S	Fecha de Actualización:03/10/2025

SITIO/LUGAR: **MANTENIMIENTOS MADRID - FISCALIA**

FECHA DE INICIO			FECHA CIERRE		
06	07	2025	12	07	2025
H. INICIO	7:00 AM	H.FINAL	17:00:00 p. m.	JEFE DE AREA:	HERNANDO CRUZ

TRABAJO A REALIZAR:

"MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA INSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVA Y COMUNAL A NOMBRE DEL MUNICIPIO DE MADRID, CUNDINAMARCA."

RESPONSABLE DEL TRABAJO

Empresa: PÓRTICOS C&C CONSTRUCCIONES S.A.S

Nombre y Cargo: CONTRATISTA

1. IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, ASPECTOS, EVALUACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE CONTROLES

	DESCRIPCIÓN DE CADA PASO (Listar Actividades PRINCIPALES que se realizan para la ejecución de tareas)	PELIGRO - RIESGO / ASPECTO IMPACTO AMBIENTAL (Listar los Peligros o Aspectos que se identifican, asociados a las actividades)	CONSECUENCIA / RIESGO / IMPACTOS AMBIENTALES	RIESGO / IMPACTO			"CONTROLES IMPLEMENTADOS PARA ADMINISTRAR LOS RIESGOS / IMPACTOS AMBIENTALES (Preventivos/Protectivos/Reactivos)"	CARGO RESPONSABLE
				BAJO	MEDIO	ALTO		
1	DISPOSICIÓN DE ÁREAS DE TRABAJO, DISPOSICIÓN DE HERRAMIENTAS, ELABORACIÓN DE ATS, PAUSAS ACTIVAS.	DE SEGURIDAD LOCATIVOS: Superficies de trabajo irregulares, condiciones de orden y aseo, caídas de objetos.	Caídas a nivel, lesiones en miembros superiores e inferiores, golpes en los pies.	X			Establecer los recorridos del área de trabajo y mantenerlos despejados de obstáculos. señalizar las áreas de trabajo y las condiciones del área. señalización de la.	Inspector SST residente de obra y trabajadores
		FÍSICO: Temperaturas extremas (calor y frío), radiaciones ionizantes (rayos solares).	Deshidratación, fatiga	X			Hidratación del personal, pausas activas en zona cubierta, camisa manga larga.	Inspector SST residente de obra y trabajadores
		BIOLÓGICO: Picaduras, mordeduras, Virus.	Infecciones, heridas, caídas, contaduras.	X			Uso adecuado de elementos de protección personal	Inspector SST residente de obra y trabajadores
		NATURALES: Condiciones atmosféricas extremas (Lluvia, vientos fuertes, tormentas eléctricas, rayos)	Rompimiento del equilibrio térmico, gripe, refriados.	X			Establecer puntos de resguardo en caso de lluvia fotencial o eléctrica suspender actividades, verificar puestos a tierra de forma visual.	Inspector SST residente de obra y trabajadores
	FUNDIDA DE RAMPA	CONDICIONES DE SEGURIDAD (Mecanico): Manejo de herramienta manual y de impacto.	Golpes, contusiones, heridas, fracturas.		X		Realizar la debida inspección a la herramienta antes de usarla y hacer uso de guantes de seguridad para su manipulación, uso de EPP.	Inspector SST residente de obra y trabajadores
		BIOMECANICO: Posturas (prolongada, mantenida, forzada) Esfuerzo, Movimiento repetitivo, Manipulacion manual de cargas.	Lesiones osteomusculares, fatiga física, ciatica, hernia discal, Tendinitis, Lumbagos		X		Realizar descansos periódicos durante la realización de la actividad y rotación de personal, pausas activas.	Inspector SST residente de obra y trabajadores
		DE SEGURIDAD (Mecánico): Manejo de herramienta manual.	Golpes, contusiones, heridas.		X		Realizar la debida inspección a la herramienta antes de usarla y hacer uso de guantes de seguridad para su manipulación.	Inspector SST residente de obra y trabajadores
	REMATES	BIOMECANICO: Posturas (prolongada, mantenida, forzada) Esfuerzo, Movimiento repetitivo, Manipulacion manual de cargas.	Lesiones osteomusculares, fatiga física, ciatica, hernia discal, Tendinitis, Lumbagos		X		Realizar descansos periódicos durante la realización de la actividad y rotación de personal.	Inspector SST residente de obra y trabajadores
		CONDICIONES DE SEGURIDAD (Locativo): Recorridos por terreno irregular.	Golpes, contusiones, tropiezos, fracturas, heridas.		X		Señalización del área ,mantener en orden y aseo el área de trabajo, estar concentrado en los movimientos en el área, uso de EPP.	Inspector SST residente de obra y trabajadores
		DE SEGURIDAD (Mecánico): Manejo de herramienta manual.	Golpes, contusiones, heridas.		X		Realizar la debida inspección a la herramienta antes de usarla y hacer uso de guantes de seguridad para su manipulación.	Inspector SST residente de obra y trabajadores
4	ORDEN Y ASEO EN ÁREA INTERVENIDA	BIOMECANICO: Posturas (prolongada, mantenida, forzada) Esfuerzo, Movimiento repetitivo, Manipulacion manual de cargas.	Lesiones osteomusculares, fatiga física, ciatica, hernia discal, Tendinitis, Lumbagos	X			Realizar descansos periódicos durante la realización de la actividad y rotación de personal, pausas activas.	Inspector SST residente de obra y trabajadores
		DE SEGURIDAD (Locativo): Caídas al mismo nivel	Golpes, contusiones, tropiezos, fracturas, heridas.	X			Mantener en orden y aseo el lugar.	Inspector SST residente de obra y trabajadores
		DE SEGURIDAD (Locativo): (Tránsito de personal frecuente por el área.)	Contusiones, esguinces y fracturas.	X			Desplazarse con precaución por el área, demarcar y señalizar cuando se finalice la labor y se retome al día siguiente.	Inspector SST residente de obra y trabajadores

PASOS Y CONTROLES ADICIONALES

PASO DE LA TAREA	PELIGRO - RIESGO / ASPECTO IMPACTO AMBIENTAL	RIESGO / IMPACTO BAJO	RIESGO / IMPACTO ALTO	CONTROLES IMPLEMENTADOS	NOMBRE Y CARGO DE QUIEN EJECUTA LA ACTIVIDAD

CRITERIOS PARA LA VALORACIÓN RIESGO/IMPACTO

BAJO
- Lesiones leves
- Puede impactar el medio ambiente en agua, aire, suelo, recursos

ALTO
- Lesiones con incapacidad laboral temporal (I.T)
- Ocasiona un impacto al medio ambiente en agua, aire, suelo,
- Lesiones graves irreparables (incapacidad permanente parcial o invalidez), Muerte
- Ocasiona un impacto al medio ambiente en agua, aire, suelo, recursos naturales y/o terceros vivos causando daños de

2. CONTROL DE MAQUINAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS A UTILIZAR

MAQUINARIA / EQUIPOS

TIPO DE MAQUINARIA / EQUIPO	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL SI	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL N/A
Polisombra	✓	

HERRAMIENTA MANUAL O DE POTENCIA

TIPO DE HERRAMIENTA	INSPECCION PREOPERACIONAL SI	INSPECCION PREOPERACIONAL N/A
Manuales	✓	

3. ACTIVIDADES DE ALTO RIESGO ASOCIADAS (Marque con una X y diligencie el permiso de trabajo)

Trabajo en Alturas	Trabajo en Caliente	Trabajo en espacios Confinados	Trabajo con Corriente Electrica	Izaje Cargas	Excavaciones	Trabajo en Pros

4. CONTROL DE RIESGOS EXISTENTES

Hojas de Seguridad Productos Químicos (HSDS)	Elementos de Protección Respiratoria	Protección contra caídas	Plan rescate
✓ Elementos de protección personal	Kit de Derrames	✓ Supervisión SST	MEDEVAC
Elementos para Trabajo en Alturas	Pausas Activas	Bloqueo y etiquetado	Control de Incendio
Equipos de medición de gases	Ayudas mecanicas para levantar cargas	Plan de Izaje	Otros: _____

5. ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL REQUERIDOS

Casco	✓	P. Auditivo Vol.		Línea de Vida		Gafas Dieléctricas		Protector Facial		Vest. De Neopreno	
Casco Dieléctrico		Barbuquejo		Tie Off		Gf. Tipo Inj.		Careta Soldador		Delantal	
Botas Seg.	✓	Arnés		Guantes Carnaza		Gf. Cuero		Protección Resp.		Polainas	
Botas Dieléctricas		Eslinga con Abs.		Guantes Vaqueta	✓	Gafas Seg. Oscuras		Mascarilla	✓	Peto	
P. Auditivo Copa		Eslinga de Pos.		Guantes Nitrilo	✓	Gafas Seg. Claras		Ropa Adecuada		Mascara con Filtro	

6. EVALUADO A: (Equipo de Trabajo)

	Nombre	Cédula	Cargo	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
01	Carlos Alfonso	1072731411	OF	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		
02	Hernando Bermudez	3567711	AY	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			
03										
04										
05										
06										
07										
08										
09										
10										
11										
12										

	Elaboró	Revisó	Aprobó
Firma	Duvian Heaw	[illegible]	OMAR HERNANDEZ
Nombre	DUVAN HENAO	HERNANDO CRUZ	
Fecha	5/7/2026	5/7/2026	5/7/2026

8. VALIDACIÓN DIARIA DE RIESGOS ASOCIADOS (Marque con una X según el día que corresponda)

RIESGOS	DIA DE LA SEMANA Día 1	Día 2	Día 3	Día 4	Día 5	Día 6	Día 7
Exposición a Químicos							
Atmósferas Peligrosas							
Espacio Confinado							
Ruido (Impacto/ Continuo/ Intermitente)	✓	✓	✓	✓	✓		
Iluminación (Exceso o deficiencia)	✓	✓	✓	✓	✓		
Temperaturas extremas (Frio / Calor)	✓	✓	✓	✓	✓		
Radiaciones No Ionizantes	✓	✓	✓	✓	✓		
Condiciones de Orden y Aseo	✓	✓	✓	✓	✓		
Exposición a Gases o Vapores							
Exposición a Material Particulado	✓	✓	✓	✓	✓		
Carga Mental	✓	✓	✓	✓	✓		
Posturas prolongadas	✓	✓	✓	✓	✓		
Movimiento Repetitivo	✓	✓	✓	✓	✓		
Manipulación de Cargas (Mayores a 25 kg)	✓	✓	✓	✓	✓		
Riesgo de Caídas a Nivel o Alturas							
Riesgos Eléctricos	✓	✓	✓	✓	✓		
Izaje de Cargas	✓	✓	✓	✓	✓		
Fracturas, contusiones, ringuras	✓	✓	✓	✓	✓		
Superficies calientes							
Riesgos Ambientales (Fauna, Inundación)							
Riesgo Vehicular (Accidentes Transito)	✓	✓	✓	✓	✓		
Zanjas / Huecos	✓	✓	✓	✓	✓		
Robos /Asaltos	✓	✓	✓	✓	✓		
Tareas simultáneas							
Riesgo biológico (picaduras, mordedura, VIRUS)	✓	✓	✓	✓	✓		
Incendio / Explosión							
VALIDADOR POR (FIRMA)	[illegible]					[illegible]	[illegible]

Observaciones Generales

7. CONSIDERACIÓN

Pórticos C&C construcciones	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Código:PT-SGSST-FOR-001
		Fecha:28/07/2019
	ATSYL - ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO Y LIMPIO	Versión:02
	PORTICOS C & C CONSTRUCCIONES S.A.S	Fecha de Actualización:31/10/2025

SITIO/LUGAR: MANTENIMIENTOS MADRID - ALCALDIA MADRID	FECHA DE INCIO			FECHA CIERRE		
	27	07	2026	02	08	2026
	H. INICIO	7:00 AM	H.FINAL:	17:00:00 p. m.	JEFE DE AREA:	HERNANDO CRUZ

TRABAJO A REALIZAR:	RESPONSABLE DEL TRABAJO
"MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA INSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVA Y COMUNAL A NOMBRE DEL MUNICIPIO DE MADRID, CUNDINAMARCA."	Empresa: CEFER SOLUCIONES S.A.S Nombre y Cargo: CONTRATISTA

1. IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS- ASPECTOS, EVALUACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE CONTROLES

	DESCRIPCIÓN DE CADA PASO (Listar actividades PRINCIPALES que se realizan para la ejecución de tareas)	PELIGRO - RIESGO / ASPECTO IMPACTO AMBIENTAL (Listar los Peligros o Aspectos que se identifican, asociados a las actividades)	CONSECUENCIA / RIESGO / IMPACTOS AMBIENTALES	RIESGO / IMPACTO			"CONTROLES IMPLEMENTADOS PARA ADMINISTRAR LOS RIESGOS / IMPACTOS AMBIENTALES (Preventivos/Protectivos/Reactivos)"	CARGO RESPONSABLE
				BAJO	MEDIO	ALTO		
1	INSPECCIÓN DE ÁREAS DE TRABAJO, INSPECCIÓN DE HERRAMIENTAS, ELABORACIÓN DE ATS, PAUSAS ACTIVAS.	DE SEGURIDAD LOCATIVOS: Superficies de trabajo irregulares, condiciones de orden y aseo, caídas de objetos.	Caídas a nivel, lesiones en miembros superiores e inferiores, golpes en los pies.	X			Establecer los recorridos del área de trabajo y mantenerlos despejados de obstáculos. señalizar las áreas de trabajo y las condiciones del área. socializacion de ats.	Inspector SST residente de obra y trabajadores
		FÍSICO: Temperaturas extremas (calor y frío), radiaciones ionizantes (rayos solares).	Deshidratación, fatiga	X			Hidratación del personal, pausas activas en zona cubierta, camisa manga larga.	Inspector SST residente de obra y trabajadores
		BIOLÓGICO: Picaduras, mordeduras, Virus.	Infecciones, heridas, caídas, cortaduras.	X			Uso adecuado de elementos de protección personal	Inspector SST residente de obra y trabajadores
		NATURALES: Condiciones atmosféricas extremas (lluvia, vientos fuertes, tormentas eléctricas, rayos)	Rompimiento del equilibrio térmico, gripe, refriados.	X			Establecer puntos de resguardo en caso de lluvia torrencial o eléctrica suspender actividades, verificar puestas a tierra de forma visual.	Inspector SST residente de obra y trabajadores
2	REVISIÓN DE FLANCHES EN CUBIERTA	CONDICIONES DE SEGURIDAD (Mecanico): Manejo de herramienta manual y de impacto.	Golpes, contusiones, heridas, fracturas.		X		Realizar la debida inspección a la herramienta antes de usarla y hacer uso de guantes de seguridad para su manipulación, uso de EPP.	Inspector SST residente de obra y trabajadores
		BIOMECANICO: Posturas (prolongada, mantenida, forzada) Esfuerzo, Movimiento repetitivo, Manipulacion manual de cargas.	Lesiones osteomuculares, fatiga fisica, ciatica, hernia discal, Tendinitis, Lumbagos		X		Realizar descansos periódicos durante la realización de la actividad y rotación de personal, pausas activas.	Inspector SST residente de obra y trabajadores
		DE SEGURIDAD (Mecánico): Manejo de herramienta manual.	Golpes, contusiones, heridas.		X		Realizar la debida inspección a la herramienta antes de usarla y hacer uso de guantes de seguridad para su manipulación.	Inspector SST residente de obra y trabajadores
		TRABAJO EN ALTURAS: caídas de niveles superior a 2 metros.	Caidas, fracturas, muerte.		X		Señalización del área ,uso de EPPC, firma de permisos de trabajo en alturas, mantener en orden y aseo el área de trabajo, estar concentrado en los movimientos en el área, uso de EPP.	Inspector SST residente de obra y trabajadores
3	REMATES	BIOMECANICO: Posturas (prolongada, mantenida, forzada) Esfuerzo, Movimiento repetitivo, Manipulacion manual de cargas.	Lesiones osteomuculares, fatiga fisica, ciatica, hernia discal, Tendinitis, Lumbagos		X		Realizar descansos periódicos durante la realización de la actividad y rotación de personal.	Inspector SST residente de obra y trabajadores
		CONDICIONES DE SEGURIDAD (Locativo): Recorridos por terreno irregular .	Golpes, contusiones, tropiezos, fracturas, heridas.		X		Señalización del área ,mantener en orden y aseo el área de trabajo, estar concentrado en los movimientos en el área, uso de EPP.	Inspector SST residente de obra y trabajadores
		DE SEGURIDAD (Mecánico): Manejo de herramienta manual.	Golpes, contusiones, heridas.		X		Realizar la debida inspección a la herramienta antes de usarla y hacer uso de guantes de seguridad para su manipulación.	Inspector SST residente de obra y trabajadores
		TRABAJO EN ALTURAS: caídas de niveles superior a 2 metros.	Caidas, fracturas, muerte.		X		Señalización del área ,uso de EPPC, firma de permisos de trabajo en alturas, mantener en orden y aseo el área de trabajo, estar concentrado en los movimientos en el área, uso de EPP.	Inspector SST residente de obra y trabajadores
4	ORDEN Y ASEO EN ÁREA INTERVENIDA	BIOMECANICO: Posturas (prolongada, mantenida, forzada) Esfuerzo, Movimiento repetitivo, Manipulacion manual de cargas.	Lesiones osteomuculares, fatiga fisica, ciatica, hernia discal, Tendinitis, Lumbagos	X			Realizar descansos periódicos durante la realización de la actividad y rotación de personal, pausas activas.	Inspector SST residente de obra y trabajadores
		DE SEGURIDAD (Locativo): Caidas al mismo nivel	Golpes, contusiones, tropiezos, fracturas, heridas.	X			Mantener en orden y aseo el área.	Inspector SST residente de obra y trabajadores
		DE SEGURIDAD (Locativo): (Tránsito de personal frecuente por el área.)	Contusiones, esguinces y fracturas.	X			Desplazarse con precaución por el área, demarcar y señalizar cuando se finalice la labor y se retome al dia siguiente.	Inspector SST residente de obra y trabajadores

PASOS Y CONTROLES ADICIONALES

PASO DE LA TAREA	PELIGRO - RIESGO / ASPECTO IMPACTO AMBIENTAL	RIESGO / IMPACTO BAJO	MEDIO	ALTO	CONTROLES IMPLEMENTADOS	NOMBRE Y CARGO DE QUIEN EJECUTA LA ACTIVIDAD

CRITERIOS PARA LA VALORACION RIESGO / IMPACTO

- BAJO: • Lesiones leves • Puede impactar al medio ambiente en agua, aire, suelo, recursos
- MEDIO: • Lesiones con incapacidad laboral temporal (ILT) • Ocasiona un impacto al medio ambiente en agua, aire, suelo,
- ALTO: • Lesiones graves irreparables (Incapacidad permanente parcial o invalidez), Muerte • Ocasiona un impacto al medio ambiente en agua, aire, suelo, recursos naturales y/o seres vivos causando daños de

2. CONTROL DE MAQUINAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS A UTILIZAR

MAQUINARIA / EQUIPOS			HERRAMIENTA MANUAL O DE POTENCIA		
TIPO DE MAQUINARIA / EQUIPO	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL SI	N.A.	TIPO DE HERRAMIENTA	INSPECCION PREOPERACIONAL SI	N.A.
Taladro EPCC	/		Manuales	/	

3. ACTIVIDADES DE ALTO RIESGO ASOCIADAS (Marque con una X y diligencie el permiso de trabajo)

Trabajo en Alturas | X Trabajo en Caliente | Trabajo en espacios Confinados | Trabajo con Corriente Electrica | Izaje Cargas | Excavaciones | Trabajo en Piso

4. CONTROL DE RIESGOS EXISTENTES

Hojas de Seguridad Productos Químicos (MSDS)	Elementos de Protección Respiratoria	X Protección contra caídas	Plan rescate
X Elementos de protección personal	Kit de Derrames	X Supervisión SST	MEDEVAC
X Elementos para Trabajo en Alturas	X Pausas Activas	Bloqueo y etiquetado	Control de Incendio
Equipos de medición de gases	Ayudas mecanicas para levantar cargas	Plan de Izaje	Otros: _____

5. ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL REQUERIDOS

Casco	/	P. Auditiva Ins.	/	Línea de Vida		Gt Dieléctricos		Protector Facial		Vest. De Neopreno		Otros:	
Casco Dieléctrico		Barbuquejo	/	Tie Off		Gt Tipo Ing.		Careta Soldador		Delantal			
Botas Seg	/	Arnés		Guantes Carnaza		Gt Caucho	/	Protección Rep.	/	Polainas	/		
Botas Dieléctricas		Eslinga con Abs.	/	Guantes Vaqueta	/	Gafas Seg Oscuras	/	Mascarilla		Peto			
P. Auditivo Copa		Eslinga de Pos.	/	Guantes Nitrilo		Gafas Seg. Claras		Ropa Adecuada	/	Mascara con Filtro			

DIVULGADO A: (Equipo de trabajo)

	Nombre	Cedula	Cargo	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
01	Cesar A. Espitia	93460[illegible]	Jefe				Cesar			
02	José Reina	80.738.[illegible]	[illegible]				José R.			
03	Luis Alfonso	1024235356	Inota				Luis			
04										
05										
06										
07										
08										
09										
10										
11										
12										

	Elaboró	Revisó	Aprobó
Firma	[signature]	[signature] Porticos E&C Construcciones S.A.S.	[signature]
Nombre	CESAR ESPITIA	HERNANDO CRUZ	OMAR HERNANDEZ
Fecha	27/07/2026	27/07/2026	27/07/2026

6. VALIDACIÓN DIARIA DE RIESGOS ASOCIADOS (Marque con una X según el día que corresponda)

RIESGOS	DIA DE LA SEMANA Día 1	Día 2	Día 3	Día 4	Día 5	Día 6	Día 7
Exposición a Químicos							
Atmósferas Peligrosas							
Espacio Confinado							
Ruido (Impacto/ Continuo/ Intermitente)				/			
Iluminación (Exceso o deficiencia)				/			
Temperaturas extremas (Frio / Calor)				/			
Radioaciones No Ionizantes				/			
Condiciones de Orden y Aseo							
Exposición a Gases o Vapores							
Exposición a Material Particulado							
Carga Mental				/			
Posturas prolongadas				/			
Movimiento Repetitivo				/			
Manipulación de Cargas (Mayores a 25 Kg)				/			
Riesgo de Caidas a Nivel o Alturas				/			
Riesgos Eléctricos							
Izaje de Cargas							
Pinchazos, contaduras, rasguño				/			
Superficies calientes							
Riesgos Ambientales (Sismo, Inundacion)							
Riesgo Vehicular (Accidentes Transito)							
Zanjas / Huecos							
Robos /Asaltos							
Tareas simultáneas				/			
Riesgo biológico (picadura, mordedura, VIRUS)				/			
Incendio / Explosión							
VALIDADOR POR (Firma)	CWEH	CWEH	CWEH	CWEH	CWEH	CWEH	CWEH

Observaciones Generales

7. CONSIDERACIÓN

Nota: Se debe realizar la verificación diaria de los riesgos asociados a la tarea contemplados en el numeral 6 y ejecutar los controles necesarios de acuerdo a los establecido en el numeral 1. En el caso de identificar nuevos riesgos durante el proceso de verificación o en caso de cambio de las condiciones de la actividad que se este ejecutando, se deberá realizar un nuevo Analisis de trabajo Seguro, en compañía del SST responsable del área o proyecto, quién será el responsable de su aprobación.

8. OBSERVACIONES GENERALES

CONSORCIO MANTENIMIENTOS MADRID 2025	INFORME No. 05

ANEXO N°4 - Actas COPASST.

Pórticos C&C construcciones	SISTEMA DE GESTION DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SG-SST	Código: PT-SGSST-FO-019
		Versión:02
	ACTA DE REUNION	Fecha: 03/07/2019
		Fecha de Actualización: 30/10/2025

ACTA DE REUNIÓN

COPASST [X] COMITÉ DE CONVIVENCIA [ ] BRIGADA EMERGENCIA [ ]

Fecha: 16 de Julio		Lugar: Oficina Principal	
Hora Inicial: 7:00 AM		Hora Final: 8:30 AM	Acta N° 16

Agenda:	ASISTENTES:	CARGOS:
1. Apertura del acta anterior. 2. Seguimiento acciones pendientes. 3. Informe de accidentes ocurridos en el mes. 4. Varios y acciones pendientes. 5. Definición de fecha próxima reunión. 6. Cierre de la reunión. 7. Firma del acta	Leidy Urbano	Principal Admon
	Dani Mirquez	Suplente Admon
	Michael Garcia	Principal operativo
	Javier Rodriguez	Suplente Operativo
	Omar Hernandez	Coordinador SST

DESARROLLO DE LA AGENDA

1. Apertura del Acta.

Siendo las 7:00 AM del 16 de Julio del 2026 se da inicio a la reunion del copasst #16, Se da lectura al acta anterior.

2. SEGUIMIENTO DE ACCIONES PENDIENTES.

Se realiza el seguimiento de los llamados de atencion y se realiza charla de responsabilidades.

Pórticos C&C construcciones	SISTEMA DE GESTION DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SG-SST	Código: PT-SGSST-FO-019
		Versión:02
	ACTA DE REUNION	Fecha: 03/07/2019
		Fecha de Actualización: 30/10/2025

3. INFORME DE ACCIDENTES OCURRIDOS.

Para el Periodo Comprendido del 18 de Junio al 16 de Julio, No se Presentaron accidentes de Trabajo.

4. VARIOS Y ACCIONES PENDIENTES.

- Realizar Capacitaciones de Responsabilidades
- Realizar Capacitaciones de inspecciones de seguridad.

5. DEFINICIÓN DE FECHA DE LA PROXIMA REUNIÓN.

Proxima reunión: 18 de Agosto
7:00 AM
Oficina principal.

Pórticos C&C construcciones	SISTEMA DE GESTION DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SG-SST	Código: PT-SGSST-FO-019
		Versión:02
	ACTA DE REUNION	Fecha: 03/07/2019
		Fecha de Actualización: 30/10/2025

6. CIERRE DE LA REUNIÓN.

Se da cierre a la reunión, siendo las 8:30 AM, sin novedad.

7. FIRMA DEL ACTA

En constancia firman,

NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA
Sofia Urbano	1073526886	Principal Admon	Sofia Urbano.
Dani Marquez	1056890017	Suplente Admon	Dani P Marquez.
michael garcia	1000328622	Principal operativo	Michael Garcia
Javier Rodriguez	1048354228	Suplente operativo	Javier R.
Omar A. Hernandez	1073253440	Coordinador SST	

ANEXO N°5 - Actas COMITÉ DE CONVIVENCIA.

Pórticos C&C construcciones	SISTEMA DE GESTION DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SG-SST	Código: PT-SGSST-FO-019
		Versión:02
	ACTA DE REUNION	Fecha: 03/07/2019
		Fecha de Actualización: 30/10/2025

ACTA DE REUNIÓN

COPASST ☐ COMITÉ DE CONVIVENCIA ☒ BRIGADA EMERGENCIA ☐

Fecha: 16 de Julio del 2026	Lugar: Oficina Principal	
Hora Inicial: 9:00 AM	Hora Final: 10:30AM	Acta N° 11

Agenda:	ASISTENTES:	CARGOS:
1. Apertura del acta anterior. 2. Seguimiento acciones pendientes. 3. Informe de accidentes ocurridos en el mes. 4. Varios y acciones pendientes. 5. Definición de fecha próxima reunión. 6. Cierre de la reunión. 7. Firma del acta	Leidy Urbano	Suplente Admon
	Dani Marquez	Principal Admon
	Michael Garcia	Suplente operativo
	Javier Rodriguez	Principal Operativo
	Omar Hernandez	Coordinador SST

DESARROLLO DE LA AGENDA

1. Apertura del Acta.

Siendo las 9:00 AM del día 16 de JULIO del 2026, Se da inicio a la reunión del Comite de convivencia laboral #11, Se da lectura al acta anterior.

2. SEGUIMIENTO DE ACCIONES PENDIENTES.

- Se realiza charla sobre Comunicación asertiva y escucha activa.

Pórticos C&C construcciones	SISTEMA DE GESTION DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SG-SST	Código: PT-SGSST-FO-019
		Versión:02
	ACTA DE REUNION	Fecha: 03/07/2019
		Fecha de Actualización: 30/10/2025

3. INFORME DE ACCIDENTES OCURRIDOS.

Durante el periodo comprendido del 18 de Junio al 16 de Julio del 2026, No se presentaron incidentes ni accidentes de trabajo.

4. VARIOS Y ACCIONES PENDIENTES.

- Realizar Capacitación sobre Normatividad.
- Realizar Capacitación de resolución de conflictos.

5. DEFINICIÓN DE FECHA DE LA PROXIMA REUNIÓN.

Proxima reunion: 18 de Agosto
9:00 AM
Oficina Principal

Pórticos C&C construcciones	SISTEMA DE GESTION DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SG-SST	Código: PT-SGSST-FO-019
		Versión:02
	ACTA DE REUNION	Fecha: 03/07/2019
		Fecha de Actualización: 30/10/2025

6. CIERRE DE LA REUNIÓN.

Se da cierre a la reunión, siendo las 10:30 AM, sin novedad.

7. FIRMA DEL ACTA

En constancia firman,

NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA
Leidy Urbano	1073526886	Suplente Admon	
Dani Marquez	1105689017	Principal Admon	
Michael Garcia	1000328622	Suplente Operativo	
Javier Rodriguez	1048354228	Principal operativo	
Omar Hernandez	1073253445	Coordinador SST	

CONSORCIO MANTENIMIENTOS MADRID 2025	INFORME No. 05

ANEXO N°6 - Actas Brigadas de Emergencia.

Pórticos C&C construcciones	SISTEMA DE GESTION DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SG-SST	Código: PT-SGSST-FO-019
		Versión:02
	ACTA DE REUNION	Fecha: 03/07/2019
		Fecha de Actualización: 30/10/2025

ACTA DE REUNIÓN

COPASST ☐ COMITÉ DE CONVIVENCIA ☐ BRIGADA EMERGENCIA ☒

Fecha: 17 de Julio	Lugar: Oficina Principal	
Hora Inicial: 7:30 AM	Hora Final: 9:00 AM.	Acta N° 7.

Agenda:	ASISTENTES:	CARGOS:
1. Apertura del acta anterior. 2. Seguimiento acciones pendientes. 3. Informe de accidentes ocurridos en el mes. 4. Varios y acciones pendientes. 5. Definición de fecha próxima reunión. 6. Cierre de la reunión. 7. Firma del acta	Leidy Urbano	Brigadista
	Dani Mirquez	Brigadista
	Michael Garcia	Brigadista
	Javier Rodriguez	Brigadista.
	Omar Hernandez	Coordinador SST

DESARROLLO DE LA AGENDA

1. Apertura del Acta.

Siendo las 7:30 AM del dia 17 de Julio del 2026, se da inicio a la reunión de la brigada de emergencia #07, se realiza lectura del acta anterior

2. SEGUIMIENTO DE ACCIONES PENDIENTES.

Se realiza charla sobre manejo de cargas, realizar seguimiento con brigada en los frentes de trabajo.

Pórticos C&C construcciones	SISTEMA DE GESTION DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SG-SST	Código: PT-SGSST-FO-019
		Versión:02
	ACTA DE REUNION	Fecha: 03/07/2019
		Fecha de Actualización: 30/10/2025

3. INFORME DE ACCIDENTES OCURRIDOS.

Durante el Periodo Comprendido del 18 de Junio al 17 de Julio del 2026, no se Presentaron accidentes ni incidentes de trabajo.

4. VARIOS Y ACCIONES PENDIENTES.

1. Pendiente realizar capacitación en obra sobre como atender emergencias

2. Pendiente socialización de entidades de Apoyo a emergencias.

5. DEFINICIÓN DE FECHA DE LA PROXIMA REUNIÓN.

Proxima reunión: 19 de Agosto
7:00 AM.
Oficina Principal

Pórticos C&C construcciones	SISTEMA DE GESTION DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SG-SST	Código: PT-SGSST-FO-019
		Versión:02
	ACTA DE REUNION	Fecha: 03/07/2019
		Fecha de Actualización: 30/10/2025

6. CIERRE DE LA REUNIÓN.

Se da cierre a la reunión siendo las 9:00 AM, sin novedad.

7. FIRMA DEL ACTA

En constancia firman,

NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA
Sofia Urbano	1073526886	Brigadista	Sofia Urbano
Dani Mirquez	1105689017	Brigadista	Dani P Mirquez
Michael Garcia	1000328622	Brigadista	Michael Garcia
Javier Rodriguez	1048354228	Brigadista	Javier R.
Omar Hernandez	1073253440	Coordinador SST	

ANEXO N°7 - Elementos de primeros auxilios - Botiquín y Extintor ABC.

Pórticos C&C construcciones	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SG-SST	Código:PT-SGSST-FOR-015
	INSPECCION DE EXTINTORES	Fecha:28/07/2019
	PORTICOS C&C CONSTRUCCIONES S.AS.	Versión:02
		Fecha de Actualización:07/11/2025

RESPONSABLE DE LA INSPECCION:	Omar Hernandez	FECHA:	30 - 07 - 2026
CARGO:	Coordinador SST	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	
OBRA/ CENTRO DE TRABAJO:	Consorcio Mejoramientos Madrid		

Convenciones: B: Bueno R: Regular M: Malo NC: No Contiene NA: No Aplica

No.	N° DE EXTINTOR	UBICACIÓN PISO	TIPO (Marque con una (X))			CAPACIDAD (Lb)	FECHA PROXIMA RECARGA		CONDICIONES DEL EXTINTOR																					OBSERVACIONES
			SOLKAFLAN	MULTIPROPOSITO	MULTIPROPOSITO		MES	AÑO	ACCESO	VISIBILIDAD	SENALIZACIÓN	PARED ALTURA (1.50 m)	PISO (Base)	LIMPIEZA	ROTULO	CILINDRO	MANOMETRO	PRESION	PIN DE SEGURIDAD	MANGUERA	BOQUILLA	CORNETA	PINTURA	MANIJA DE TRANSPORTE	SELLO DE GARANTIA	LLAVE SPANNER	HACHA	PUERTA	OTROS	
01	01	1er Piso			X	10Lb	10	26	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	N/A	N/A	B	B	B	N/A	N/A	N/A		
02																														
03																														
04																														
05																														
06																														
07																														
08																														
09																														
10																														
11																														
12																														
13																														
14																														
15																														

OBSERVACIONES:

1284

Pórticos C&C construcciones	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SG-SST	Código:PT-SGSST-FOR-016
		Fecha:28/07/2019
	INSPECCION A BOTIQUIN	Versión:02
	PORTICOS C&C CONSTRUCCIONES S.A.S	Fecha de Actualización:07/11/2025

Fecha inspección: 21-07-2026 Fecha de última Inspección: 30-06-26

Área o sitio de ubicación del Botiquín: Consorcio Mejoramientos Madrid

Tipo de Botiquín Fijo ☐ Portátil ☐

Responsable del Botiquín / Cargo: Omar Hernandez - Coordinador

ELEMENTOS	VERIFICACIÓN (Marque con una X) SI	NO	FECHA VENCIMIENTO (si aplica)	DESCRIPCIÓN CONDICIÓN IDENTIFICADA / OBSERVACIÓN
Botiqu í n ubicado de forma visible y accesible (aplica para botiquín fijo)	X			
Botiquín Señalizado	X			
Material para limpieza y protección de los tejidos:				
Apósitos oclusivos o parche para los ojos	X			
Gasas esterilizadas en paquetes individuales	X			
Espadrapo tipo tela (Grande /pequeño)	X			
Curitas o banditas	X			
Pañitos antisépticos individuales	X			
venda elastica 5" yardas	X			
venda elastica 5x5" yardas	X			
venda elastica 3" yardas	X			
venda elastica 2" yardas	X			
venda algodón laminado 5x5" yardas	X			
venda algodón laminado 4x5" yardas	X			
algodón	X			
Soluciones para limpieza y desinfección:				
Suero fisiol ó gico para limpieza de herida (250 cc)	X			
Alcohol (350ml)	X			
Isodine Espuma 120 ML	X			
yodopovidona solucion 120 ML	X			
Material para inmovilizar:	X			
F é rulas para cuello o collar í n (verificar estado y ubicación)	X			
Camilla rígida con cinturones de sujeción (verificar estado y ubicación)				

ELEMENTOS	VERIFICACIÓN (Marque con una X) SI	NO	FECHA VENCIMIENTO (si aplica)	DESCRIPCIÓN CONDICIÓN IDENTIFICADA / OBSERVACIÓN
Material de Apoyo:	X			
Guantes de Látex desechables (Caja)	X			
Lagrimas artificiales		X		
Diclofenaco gel 50 gr		X		
Acetaminofen sobre 10		X		
Tijeras	X			
Jeringa	X			
Termómetro	X			
Pito	X			
Linterna	X			
Otros:				

Nota: El contenido del botiquín puede variar, de acuerdo, al material suministrado, por tanto se recomienda esta lista de inspección se actualizarse previamente acorde al material suministrado con el fin de verificar el contenido de los botiquines y cotejarse con la lista que contiene el botiquín durante el desarrollo de la inspección.

Inspecciono DEPARTAMENTO SST
Nombres y Apellidos: Omar Hernandez
Cargo: Coordinador SST

CONSORCIO MANTENIMIENTOS MADRID 2025	INFORME No. 05

ANEXO N°8 - Inspección preoperacional de herramientas manuales.

1284

Pórticos C&C construcciones	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SG-SST	Código:PT-SGSST-FOR-017
		Fecha:05/05/2023
	PORTICOS C&C CONSTRUCCIONES S.A.S	Versión:02
	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL HERRAMIENTAS MANUALES	Fecha de Actualización:07/11/2025

OBRA/PROYECTO:	San Francisco	FECHA DE INSPECCIÓN:	23-07-2026
INSPECCIONADO POR:	Omar Hernandez	CARGO:	Coordinador SST

CRITERIO DE EVALUACIÓN	BUENO	MALO		NO APLICA	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	B	M	N/A	OBSERVACIONES
MACETA	1				
Mango Correctamente Ajustado		X			
Estado General		X			
El Operador Conoce Su Correcto Uso.		X			
PUNTERO					
Estado General				X	
ALICATES	1				
Tornillo De Sujeción Se Encuentre Bien Apretado.		X			
Estado En General		X			
El Trabajador Usa La Herramienta Para Lo Que Fue Diseñada		/			
PINZAS					
Quijadas En Buen Estado Sin Desgastes				X	
Tornillo De Sujeción Se Encuentra En Buen Estado				X	
NIVEL					
Estado General				X	
METRO	1				
Estado General		X			
LLAVE DE TUBO					
Quijada Móvil En Buen Estado				X	
Tuerca De Sujeción Correctamente Ajustada				X	
Estado Del Mango				X	
DESTORNILLADOR	1				
El Mango En Buen Estado No Esta Astillado O Roto		X			
La Pala Del Destornillador Se Encuentra Se Encuentra En Buen Estado Sin Rebanes Ni Fisuras		X			
El Colaborador Usa La Herramienta Para Lo Que Fue Diseñada		X			
PALA					
Hoja Cavadora en Buen Estado y Sin Fisuras.					
Magos de Agarre en Buen Estado, Sin Fisuras o Desgaste.					
Estado General de la Pala.					

CRITERIO DE EVALUACIÓN	BUENO	MALO			NO APLICA
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	B	M	N/A	OBSERVACIONES
CARRETILLA	1				
El Mango En Buen Estado No Esta Astillado O Roto		X			
Tornillos Ajustados y en buen estado.		X			
Tolva sin Desformaciones y/o Desgaste.		X			
Llanta Completa sin Deformaciones.		X			
HOYADORA					
Hojas Cavadoras en Buen Estado y Sin Fisuras.				X	
Magos de Agarre en Buen Estado, Sin Fisuras o Desgaste.				X	
Estado General de la Hoyadora.				X	
MANGUERA	1				
Manguera sin Remiendos y/o añadiduras.		X			
Estado General de los Empaques.		X			
Estado General de la Manguera.		X			
MARTILLO	1				
Estado de las Orejas (cuñas).		X			
Mango de Agarre sin Fisuras y/o Desgaste.		X			
Cabeza en Buen Estado y Funcional.		X			
BARRA					
Estado General De La Herramienta.				X	
CIZALLA					
Estado en general				X	
EXTENSION ELECTRICA	1				
Toma y estado de los cables		X			
SERRUCHO/CEGUETA	1				
El bastidor o marco se encuentra en buen estado, no presenta fisuras , no esta roo o arqueado.		X			
Las hojas se encuentran con sus dientes y estos estan afilados , no rotos y/o desgastados.		X			
La hoja se encuentra ajustada en el bastidor.		X			
La rosca del tornillo de ajuste se encuentra en buen estado.		X			
La herramienta esta limpia y libre de grasa.		X			
GENERAL					
Todas las herramientas estan libres de aicetes y materiales deslizantes		✓			
Las herramientas se almacenan para evitar deterioro		X			
Las herramientas dañadas o deterioradas se cambian oportunamente		X			
Los colaboradores usan correctamente sus elementos de protección personal		X			

FIRMA INSPECTOR SST

FIRMA MAESTRO ENCARGADO DE OBRA

1286

Pórticos C&C construcciones	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SG-SST	Código:PT-SGSST-FOR-017
		Fecha:05/05/2023
	PORTICOS C&C CONSTRUCCIONES S.A.S	Versión:02
	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL HERRAMIENTAS MANUALES	Fecha de Actualización:07/11/2025

OBRA/PROYECTO:	FisCala	FECHA DE INSPECCIÓN:	06-07-2026
INSPECCIONADO POR:	Omar Hernandez	CARGO:	Coordinador SST

CRITERIO DE EVALUACIÓN		BUENO	MALO		NO APLICA	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	B	M	N/A	OBSERVACIONES	
MACETA	1					
Mango Correctamente Ajustado		X				
Estado General		X				
El Operador Conoce Su Correcto Uso.		X				
PUNTERO	2					
Estado General		X				
ALICATES	1					
Tornillo De Sujeción Se Encuentre Bien Apretado.		X				
Estado En General		X				
El Trabajador Usa La Herramienta Para Lo Que Fue Diseñada		X				
PINZAS						
Quijadas En Buen Estado Sin Desgastes				X		
Tornillo De Sujeción Se Encuentra En Buen Estado				X		
NIVEL	2					
Estado General		X				
METRO	1					
Estado General		X				
LLAVE DE TUBO						
Quijada Móvil En Buen Estado				X		
Tuerca De Sujeción Correctamente Ajustada				X		
Estado Del Mango				X		
DESTORNILLADOR						
El Mango En Buen Estado No Esta Astillado O Roto				X		
La Pala Del Destornillador Se Encuentra Se Encuentra En Buen Estado Sin Rebanes Ni Fisuras				X		
El Colaborador Usa La Herramienta Para Lo Que Fue Diseñada				X		
PALA	2					
Hoja Cavadora en Buen Estado y Sin Fisuras.		X				
Magos de Agarre en Buen Estado, Sin Fisuras o Desgaste.		X				
Estado General de la Pala.		X				

CRITERIO DE EVALUACIÓN	BUENO	MALO		NO APLICA	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	B	M	N/A	OBSERVACIONES
CARRETILLA	1				
El Mango En Buen Estado No Esta Astillado O Roto		X			
Tornillos Ajustados y en buen estado.		X			
Tolva sin Desformaciones y/o Desgaste.		X			
Llanta Completa sin Deformaciones.		X			
HOYADORA					
Hojas Cavadoras en Buen Estado y Sin Fisuras.				X	
Magos de Agarre en Buen Estado, Sin Fisuras o Desgaste.				X	
Estado General de la Hoyadora.				X	
MANGUERA					
Manguera sin Remiendos y/o añadiduras.				X	
Estado General de los Empaques.				X	
Estado General de la Manguera.				X	
MARTILLO	2				
Estado de las Orejas (cuñas).		X			
Mango de Agarre sin Fisuras y/o Desgaste.		X			
Cabeza en Buen Estado y Funcional.		X			
BARRA					
Estado General De La Herramienta.				X	
CIZALLA					
Estado en general				X	
EXTENSION ELECTRICA	1				
Toma y estado de los cables		X			
SERRUCHO/CEGUETA					
El bastidor o marco se encuentra en buen estado, no presenta fisuras , no esta roo o arqueado.				X	
Las hojas se encuentran con sus dientes y estos estan afilados , no rotos y/o desgastados.				X	
La hoja se encuentra ajustada en el bastidor.				X	
La rosca del tornillo de ajuste se encuentra en buen estado.				X	
La herramienta esta limpia y libre de grasa.				X	
GENERAL					
Todas las herramientas estan libres de aicetes y materiales deslizantes		X			
Las herramientas se almacenan para evitar deterioro		X			
Las herramientas dañadas o deterioradas se cambian oportunamente		X			
Los colaboradores usan correctamente sus elementos de protección personal		X			

FIRMA INSPECTOR SST

DUVIAN HENAO
FIRMA MAESTRO ENCARGADO DE OBRA

Pórticos C&C construcciones	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SG-SST	Código:PT-SGSST-FOR-017
		Fecha:05/05/2023
	PORTICOS C&C CONSTRUCCIONES S.A.S	Versión:02
	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL HERRAMIENTAS MANUALES	Fecha de Actualización:07/11/2025

OBRA/PROYECTO:	Casa la Herrera	FECHA DE INSPECCIÓN:	04-07-26 a 05-07-26
INSPECCIONADO POR:	Omer Hernandez	CARGO:	Coordinador SST

CRITERIO DE EVALUACIÓN	BUENO	MALO		NO APLICA	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	B	M	N/A	OBSERVACIONES
MACETA				✓	
Mango Correctamente Ajustado				✓	
Estado General				✓	
El Operador Conoce Su Correcto Uso.				✓	
PUNTERO				✓	
Estado General				✓	
ALICATES	1	✓			
Tornillo De Sujeción Se Encuentre Bien Apretado.		✓			
Estado En General		✓			
El Trabajador Usa La Herramienta Para Lo Que Fue Diseñada		✓			
PINZAS				✓	
Quijadas En Buen Estado Sin Desgastes				✓	
Tornillo De Sujeción Se Encuentra En Buen Estado				✓	
NIVEL	1	✓			
Estado General		✓			
METRO	1	✓			
Estado General		✓			
LLAVE DE TUBO				✓	
Quijada Móvil En Buen Estado				✓	
Tuerca De Sujeción Correctamente Ajustada				✓	
Estado Del Mango				✓	
DESTORNILLADOR	1	✓			
El Mango En Buen Estado No Esta Astillado O Roto		✓			
La Pala Del Destornillador Se Encuentra Se Encuentra En Buen Estado Sin Rebanes Ni Fisuras		✓			
El Colaborador Usa La Herramienta Para Lo Que Fue Diseñada		✓			
PALA				✓	
Hoja Cavadora en Buen Estado y Sin Fisuras.				✓	
Magos de Agarre en Buen Estado, Sin Fisuras o Desgaste.				✓	
Estado General de la Pala.				✓	

CRITERIO DE EVALUACIÓN	BUENO	MALO		NO APLICA	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	B	M	N/A	OBSERVACIONES
CARRETILLA				✓	
El Mango En Buen Estado No Esta Astillado O Roto				✓	
Tornillos Ajustados y en buen estado.				✓	
Tolva sin Desformaciones y/o Desgaste.				✓	
Llanta Completa sin Deformaciones.				✓	
HOYADORA				✓	
Hojas Cavadoras en Buen Estado y Sin Fisuras.				✓	
Magos de Agarre en Buen Estado, Sin Fisuras o Desgaste.				✓	
Estado General de la Hoyadora.				✓	
MANGUERA				✓	
Manguera sin Remiendos y/o añadiduras.				✓	
Estado General de los Empaques.				✓	
Estado General de la Manguera.				✓	
MARTILLO	1	✓			
Estado de las Orejas (cuñas).		✓			
Mango de Agarre sin Fisuras y/o Desgaste.		✓			
Cabeza en Buen Estado y Funcional.		✓			
BARRA				✓	
Estado General De La Herramienta.				✓	
CIZALLA				✓	
Estado en general				✓	
EXTENSION ELECTRICA	1	✓			
Toma y estado de los cables		✓			
SERRUCHO/CEGUETA	1	✓			
El bastidor o marco se encuentra en buen estado, no presenta fisuras , no esta roo o arqueado.		✓			
Las hojas se encuentran con sus dientes y estos estan afilados , no rotos y/o desgastados.		✓			
La hoja se encuentra ajustada en el bastidor.		✓			
La rosca del tornillo de ajuste se encuentra en buen estado.		✓			
La herramienta esta limpia y libre de grasa.		✓			
GENERAL		✓			
Todas las herramientas estan libres de aicetes y materiales deslizantes		✓			
Las herramientas se almacenan para evitar deterioro		✓			
Las herramientas dañadas o deterioradas se cambian oportunamente		✓			
Los colaboradores usan correctamente sus elementos de protección personal		✓			

FIRMA INSPECTOR SST

Ruben Rodriguez

FIRMA MAESTRO ENCARGADO DE OBRA

ANEXO N°9 - Permiso para trabajos en caliente.

1291

Pórticos C&C construcciones	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Código: PT-SGSST-FOR-018
		Fecha: 28/07/2019
	PORTICOS C & C CONSTRUCCIONES S.A.S	Versión: 01
	PERMISO PARA TRABAJOS EN CALIENTE	Fecha de Actualización:07/11/2025

Desde el Día: 20 Mes: 07 Año: 26 Hora: ____ Hasta el día 26 Mes 07 Año 26 Hora ____

Área donde se va a realizar el trabajo en caliente: Polideportivo san Francisco

Propósito del trabajo: Limpieza y Pulido de Parque

LISTA DE VERIFICACION GENERAL	SI	NO
Aislamiento del área donde se ejecutará el trabajo, para evitar el paso de personas o vehículos.	✓	
Hay señalización y/o Delimitación .	✓	
Área libre de solventes, líquidos y/o gases inflamables.		✓
Área libre de materiales combustibles (papel, cartón, plástico, madera).	✓	
Hay Ventilación y/o Extraccion de Gases .		
Área libre de sustancias tóxicas		
Se Dispone de Extintor acorde al nivel de Riesgo.		
Interrupción de operaciones peligrosas en el lugar y adyacentes.		

VERIFICACION DE EQUIPOS ESPECIFICOS

SOLDADURA ☐	C	NC	NA	ESMERIL ☐ TALADRADO ☐ PULIDORA ☑	C	NC	NA
Conexiones Eléctricas Instalaciones En Perfecto Estado (Cables, Tomacorrientes).				Conexiones Eléctricas En Buen Estado.	✓		
Cables En Buen Estado Y Sin Añadiduras.				Cables En Buen Estado Y Sin Añadiduras.	✓		
Equipo De Soldadura En Buen Estado De Funcionamiento Presencia De Polo A Tierra.				Equipo Con Guardas De Seguridad.	✓		

EPP REQUERIDOS							
Careta Para Soldador				Careta para Pulir	✓		
Guantes de Carnaza				Guantes de Carnaza	✓		
Peto de Carnaza				Protector Auditivo	✓		
Otro, Cual?							

SANCIONES

El incumplimiento de alguna de las normas por parte de los trabajadores involucrados en el presente permiso genera las siguientes consecuencias:
1. Se suspende de inmediato la vigencia del permiso.
2. De acuerdo a el riesgo que represente, se puede retirar a el trabajador de sus labores en la empresa.
3. Su reincidencia implica suspender la orden de compra para empresas contratistas.

EN EL OPERARIO	C	NC	NA
¿Se tienen los elementos de protección personal apropiados y en buen estado para realizar el trabajo (Camisa manga larga, Protección facial, Protección visual, monja, Botas de seguridad para soldador, Guantes, polainas de carnaza, delantal)?	✓		
El trabajador cuenta con EPP requeridos para cada equipo?	✓		
Las puestas a tierra están habilitadas e Instaladas?	✓		
El trabajador cuenta con protección respiratoria para gases y humos de soldadura?	✓		
DOCUMENTOS			
Se ha verificado la afiliación vigente a la seguridad social de las personas directas y contratistas. (Anexar Evidencias)	✓		
He verificado el buen estado de las herramientas y equipos a utilizar.	✓		
El trabajador esta capacitado para realizar la actividad.	✓		
PERMISOS			
Se han elaborado permisos adicionales requeridos por la labor programada?	✓		
Requiere permiso de trabajo en alturas ?			✓

OBSERVACIONES:

EL INCUMPLIMIENTO DE LAS ANTERIORES RECOMENDACIONES GENERA CANCELACIÓN INMEDIATA DE ESTE PERMISO

Cargo	Firma del Encargado de Ejecutar la Labor.	Encargado de Supervisar el Trabajo por Parte de Planta Física, o Encargado de la Empresa.	Encargado SST
Ayudante	Yeicie silva		
			Yeicie Silva
RESPONSABILIDAD	Me responsabilizo a cumplir las instrucciones aquí emitidas. Acepto la cancelación del trabajo en caso contrario.	Me responsabilizo por hacer cumplir y apoyar las normas emitidas por Seguridad y Salud en el Trabajo.	

1292

Pórticos	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Código: PT-SGSST-FOR-018
		Fecha: 28/07/2019
	PORTICOS C & C CONSTRUCCIONES S.A.S	Versión: 01
	PERMISO PARA TRABAJOS EN CALIENTE	Fecha de Actualización:07/11/2025

Desde el Día: 06 Mes: 07 Año: 26 Hora: 7:00 Hasta el dia 12 Mes 07 Año 26 Hora 17:06

Área donde se va a realizar el trabajo en caliente: Fachada Fiscalia

Propósito del trabajo: Fundida Muros de rampa

LISTA DE VERIFICACION GENERAL	SI	NO
Aislamiento del área donde se ejecutará el trabajo, para evitar el paso de personas o vehículos.	X	
Hay señalización y/o Delimitación .	X	
Área libre de solventes, líquidos y/o gases inflamables.	X	
Área libre de materiales combustibles (papel, cartón, plástico, madera).	X	
Hay Ventilación y/o Extraccion de Gases .	X	
Área libre de sustancias tóxicas	X	
Se Dispone de Extintor acorde al nivel de Riesgo.		
Interrupción de operaciones peligrosas en el lugar y adyacentes.		

VERIFICACION DE EQUIPOS ESPECIFICOS

SOLDADURA ☐ ESMERIL ☐ TALADRADO ☐ PULIDORA ☒

	C	NC	NA		C	NC	NA
Conexiones Eléctricas Instalaciones En Perfecto Estado (Cables, Tomacorrientes).				Conexiones Eléctricas En Buen Estado.	X		
Cables En Buen Estado Y Sin Añadiduras.				Cables En Buen Estado Y Sin Añadiduras.	X		
Equipo De Soldadura En Buen Estado De Funcionamiento Presencia De Polo A Tierra.				Equipo Con Guardas De Seguridad.	X		
EPP REQUERIDOS							
Careta Para Soldador				Careta para Pulir			
Guantes de Carnaza				Guantes de Carnaza			
Peto de Carnaza				Protector Auditivo			
Otro, Cual?							

SANCIONES

El incumplimiento de alguna de las normas por parte de los trabajadores involucrados en el presente permiso genera las siguientes consecuencias:
1. Se suspende de inmediato la vigencia del permiso.
2. De acuerdo a el riesgo que represente, se puede retirar a el trabajador de sus labores en la empresa.
3. Su reincidencia implica suspender la orden de compra para empresas contratistas.

EN EL OPERARIO	C	NC	NA
¿Se tienen los elementos de protección personal apropiados y en buen estado para realizar el trabajo (Camisa manga larga, Protección facial, Protección visual, monja, Botas de seguridad para soldador, Guantes, polainas de carnaza, delantal)?	X		
El trabajador cuenta con EPP requeridos para cada equipo?	X		
Las puestas a tierra están habilitadas e Instaladas?	X		
El trabajador cuenta con protección respiratoria para gases y humos de soldadura?	X		
DOCUMENTOS			
Se ha verificado la afiliación vigente a la seguridad social de las personas directas y contratistas. (Anexar Evidencias)			
He verificado el buen estado de las herramientas y equipos a utilizar.	X		
El trabajador esta capacitado para realizar la actividad.	X		
PERMISOS			
Se han elaborado permisos adicionales requeridos por la labor programada?	X		
Requiere permiso de trabajo en alturas ?			X

OBSERVACIONES:

EL INCUMPLIMIENTO DE LAS ANTERIORES RECOMENDACIONES GENERA CANCELACIÓN INMEDIATA DE ESTE PERMISO

Cargo	Firma del Encargado de Ejecutar la Labor.	Encargado de Supervisar el Trabajo por Parte de Planta Física, o Encargado de la Empresa.	Encargado SST
A-Y	Alexis Barreto		
RESPONSABILIDAD	Me responsabilizo a cumplir las instrucciones aquí emitidas. Acepto la cancelación del trabajo en caso contrario.	Me responsabilizo por hacer cumplir y apoyar las normas emitidas por Seguridad y Salud en el Trabajo.	

1293

Pórticos C&C construcciones	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Código: PT-SGSST-FOR-018
		Fecha: 28/07/2019
	PORTICOS C & C CONSTRUCCIONES S.A.S	Versión: 01
	PERMISO PARA TRABAJOS EN CALIENTE	Fecha de Actualización:07/11/2025

Desde el Día: 29 Mes: 07 Año: 26 Hora: 7:00 Hasta el dia 05 Mes 07 Año 26 Hora 17:00

Área donde se va a realizar el trabajo en caliente: Casa la Herrera

Propósito del trabajo: Corte de Material y apuntalamiento.

LISTA DE VERIFICACION GENERAL	SI	NO
Aislamiento del área donde se ejecutará el trabajo, para evitar el paso de personas o vehículos.	✓	
Hay señalización y/o Delimitación .	✓	
Área libre de solventes, líquidos y/o gases inflamables.		✓
Área libre de materiales combustibles (papel, cartón, plástico, madera).	✓	
Hay Ventilación y/o Extraccion de Gases .		✓
Área libre de sustancias tóxicas	✓	
Se Dispone de Extintor acorde al nivel de Riesgo.	✓	
Interrupción de operaciones peligrosas en el lugar y adyacentes.	✓	

VERIFICACION DE EQUIPOS ESPECIFICOS

SOLDADURA ☐ ESMERIL ☐ TALADRADO ☑ PULIDORA ☑

	C	NC	NA		C	NC	NA
Conexiones Eléctricas Instalaciones En Perfecto Estado (Cables, Tomacorrientes).				Conexiones Eléctricas En Buen Estado.	✓		
Cables En Buen Estado Y Sin Añadiduras.				Cables En Buen Estado Y Sin Añadiduras.	✓		
Equipo De Soldadura En Buen Estado De Funcionamiento Presencia De Polo A Tierra.				Equipo Con Guardas De Seguridad.	✓		
EPP REQUERIDOS							
Careta Para Soldador				Careta para Pulir	✓		
Guantes de Carnaza				Guantes de Carnaza			
Peto de Carnaza				Protector Auditivo	✓		
Otro, Cual?							

SANCIONES

El incumplimiento de alguna de las normas por parte de los trabajadores involucrados en el presente permiso genera las siguientes consecuencias:
1. Se suspende de inmediato la vigencia del permiso.
2. De acuerdo a el riesgo que represente, se puede retirar a el trabajador de sus labores en la empresa.
3. Su reincidencia implica suspender la orden de compra para empresas contratistas.

EN EL OPERARIO	C	NC	NA
¿Se tienen los elementos de protección personal apropiados y en buen estado para realizar el trabajo (Camisa manga larga, Protección facial, Protección visual, monja, Botas de seguridad para soldador, Guantes, polainas de carnaza, delantal)?	✓		
El trabajador cuenta con EPP requeridos para cada equipo?	✓		
Las puestas a tierra están habilitadas e Instaladas?	✓		
El trabajador cuenta con protección respiratoria para gases y humos de soldadura?			✓
DOCUMENTOS			
Se ha verificado la afiliación vigente a la seguridad social de las personas directas y contratistas. (Anexar Evidencias)	✓		
He verificado el buen estado de las herramientas y equipos a utilizar.	✓		
El trabajador esta capacitado para realizar la actividad.	✓		
PERMISOS			
Se han elaborado permisos adicionales requeridos por la labor programada?	✓		
Requiere permiso de trabajo en alturas ?			✓

OBSERVACIONES:

EL INCUMPLIMIENTO DE LAS ANTERIORES RECOMENDACIONES GENERA CANCELACIÓN INMEDIATA DE ESTE PERMISO

Cargo	Firma del Encargado de Ejecutar la Labor.	Encargado de Supervisar el Trabajo por Parte de Planta Física, o Encargado de la Empresa.	Encargado SST
Aux Alcu	JOSE Arango R. Juan Rodrigue		

RESPONSABILIDAD	Me responsabilizo a cumplir las instrucciones aquí emitidas. Acepto la cancelación del trabajo en caso contrario.	Me responsabilizo por hacer cumplir y apoyar las normas emitidas por Seguridad y Salud en el Trabajo.

ANEXO N°10 - Inspección de EPPS.

Pórticos CSC Construcciones	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Código:PT-SGSST-FO-046
		Fecha:28/07/2019
	FORMATO DE INSPECCION DE EPP	Versión:02
		Fecha de Actualización:31/10/2025

FECHA DE INSPECCION:	21-07-2026	OBRA Y/O PROYECTO:	Mantenimientos Madrid
REALIZADO POR:	Omar Hernandez	CARGO:	Coordinador SST

Convenciones: B: Bueno R: Regular M: Malo NC: No Cumple NA: No Aplica

ITEM	NOMBRE DEL COLABORADOR	CARGO	TIPO DE ELEMENTO DE PROTECCION PERSONAL QUE DEBE USAR																																		OBSERVACIONES
			CASCO + BARBUQUEJO					GAFAS					PROT. AUDITIVA					TAPABOCAS					DOTACIÓN					GUANTES					BOTAS DE SEGURIDAD					
			B	R	M	NC	NA	B	R	M	NC	NA	B	R	M	NC	NA	B	R	M	NC	NA	B	R	M	NC	NA	B	R	M	NC	NA	B	R	M	NC	NA	
1	Cherris Barreto	Oficial	/					/					/					/					/					/					/					
2	Jose Luis Rey	Oficial	/					/					/					/					/					/					/					
3	Carlos Manrique	Oficial	/					/					/					/					/					/					/					
4	Javier Rodriguez	Ayudante	/					/					/					/					/					/					/					
5	Jose Araujo	Ayudante	/					/					/					/					/					/					/					
6	Dixon Rodriguez	Oficial	/					/					/					/					/					/					/					
7	Javier Fuente	Oficial	/					/					/					/					/					/					/					
8	Dixon Henao	Maestro	/					/					/					/					/					/					/					
9	Michael Garcia	Ayudante	/					/					/					/										/					/					
10																																						
11																																						
12																																						
13																																						
14																																						
15																																						
16																																						
17																																						
18																																						
19																																						
20																																						

OBSERVACIONES:

Pórticos C&C construcciones	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Código:PT-SGSST-FO-046
		Fecha:28/07/2019
	FORMATO DE INSPECCION DE EPP	Versión:02
		Fecha de Actualización:05/11/2025

FECHA DE INSPECCION:	21-07-2026	OBRA Y/O PROYECTO:	Mantenimientos Madrid
REALIZADO POR:	Omar Hernandez	CARGO:	Coordinador SST

Convenciones: B: Bueno R: Regular M: Malo NC: No Cumple NA: No Aplica

ITEM	NOMBRE DEL COLABORADOR	CARGO	TIPO DE ELEMENTO DE PROTECCION PERSONAL QUE DEBE USAR																														OBSERVACIONES
			CASCO + BARBUQUEJO					GAFAS					PROT. AUDITIVA					TAPABOCAS					DOTACIÓN					GUANTES					BOTAS DE SEGURIDAD					
			B	R	M	NC	NA	B	R	M	NC	NA	B	R	M	NC	NA	B	R	M	NC	NA	B	R	M	NC	NA	B	R	M	NC	NA	B	R	M	NC	NA	
1	Cesar Espitia	Instalador	✓					✓					✓					✓					✓					✓					✓					
2	Jose Pena	Instalador	✓					✓					✓					✓					✓					✓					✓					
3																																					
4																																					
5																																					
6																																					
7																																					
8																																					
9																																					
10																																					
11																																					
12																																					
13																																					
14																																					
15																																					
16																																					
17																																					
18																																					
19																																					
20																																					

OBSERVACIONES:

CONSORCIO MANTENIMIENTOS MADRID 2025	INFORME No. 05

ANEXO N°11 - Registro de entrega de EPPS.

Pórticos
Civil Constructions

SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

REGISTRO DE ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL Y/ DOTACION

Código:PT-SGSST-FO-032	
Fecha:15/07/2022	
Versión:01	
Fecha de Actualización:30/10/2025	

DATOS DEL TRABAJADOR

NOMBREY APELLIDOS:	Cherris Alexander Barreto Cortez	CARGO:	Oficial de construcción	FECHA INGRESO:	20/07/2025
Nº DE CEDULA:	1.067.917	PROYECYO:	Cerramiento PTAR - Mantenimientos.		

ITEM	PROTECCIÓN DE PIES				PROTECCIÓN RESPIRATORIA				PROT. AUDITIVA		PROTECCIÓN FACIALY OCULAR			PROTECCIÓN DE MANOS					DOTACIÓN					PROTECCION CABEZA		FECHA DE ENTREGA	TIPO DE ENTREGA			ENTREGO EPP		FIRMA
	BOTAS CAUCHO	BOTAS DIELECTRICAS	BOTAS MATERIAL	OTRO	TAPABOCAS DESECHABLE	TAPABOCAS N95	TAPABOCAS INDUSTRIAL	MASCARA FILTRO	TAPAOIDOS DE INSERCION	TAPAOIDOS DECOPA	CARETA	MONOGAFAS OSCURAS	MONOGAFAS TRANSPARENTES	GUANTE CARNAZA	GUANTES CAUCHO/ LATEX	GUANTE NITRILO	GUANTE VAQUETA	GUANTES NAILON CON RECUBRIMIENTO DE NITRILO	CAMISA MANGA LARGA	PANTALON JEAN	CHAQUETA	PETO SOLDADOR	OTRO	CASCO	BARBUQUEJO		ORDINARIA	DESGASTE	PERDIDA	SI	NO	
1							2		1	1		1		1	1				1					1		16-01-2026	✓			✓		
2																										23-01-2026	✓			✓		
3																										03-02-2026	✓			✓		
4									1			1				1										06-03-26	✓			✓		
5							2					1														16-03-26	✓			✓		
6							2		1			1				1										15-03-26	✓			✓		
7									1			1				1	1		1	1					1	20-04-26		✓		✓		
8									1							1										05-05-26	✓			✓		
9					2				1			1				1	1								1	11-05-26	✓			✓		
10							1								1											23-05-26	✓			✓		
11															1	1										09-06-26						
12																1										17-06-26						
13																				1						15-07-26	✓	✓		✓		
14																																
15																																
16																																
17																																
18																																
19																																
20																																
21																																
22																																
23																																
24																																
25																																
26																																
27																																
28																																
29																																
30																																

RESPONSABLE ENTREGA: Omar Hernandez.

Pórticos

SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

REGISTRO DE ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL Y/ DOTACION

Código:	PT-SGSST-FO-032
Fecha:	15/07/2022
Versión:	01
Fecha de Actualización:	30/10/2025

DATOS DEL TRABAJADOR	NOMBREY APELLIDOS:	Jose Luis Real Quintero	CARGO:	Oficial	FECHA INGRESO: 23/04/2026
	Nº DE CEDULA:	1073516640	PROYECYO:	Fiscalia	

ITEM	PROTECCIÓN DE PIES				PROTECCIÓN RESPIRATORIA				PROT. AUDITIVA		PROTECCIÓN FACIALY OCULAR			PROTECCIÓN DE MANOS					DOTACION					PROTECCIÓN CABEZA		FECHA DE ENTREGA	TIPO DE ENTREGA			ENTREGO EPP		FIRMA
	BOTAS CAUCHO	BOTAS DIELECTRICAS	BOTAS MATERIAL	OTRO	TAPABOCAS DESECHABLE	TAPABOCAS HPS	TAPABOCAS INDUSTRIAL	MASCARA FILTRO	TAPAOIDS DE INSERCION	TAPACIDOS DECOPA	CARETA	MOVIDOAFAS OSCURAS	MONOGAFAS TRANSPARENTES	GUANTE CARNAZA	GUANTES CAUCHO LATEX	GUANTE NITRILO	GUANTE VAQUETA	GUANTES ITALCOT CON RECUBRIMIENTO DE NITRILO	CAMISA MANGA LARGA	PANTALON JEAN	CHAQUETA	PETO SOLDADOR	OTRO	CASCO	BARBUQUEJO		ORDINARIA	DESGASTE	PERDIDA	SI	NO	
1					2				1				1			1	1									13/05/26				X		
2					1											1										22/05/26				X		
3																																
4																																
5																																
6																																
7																																
8																																
9																																
10																																
11																																
12																																
13																																
14																																
15																																
16																																
17																																
18																																
19																																
20																																
21																																
22																																
23																																
24																																
25																																
26																																
27																																
28																																
29																																
30																																

RESPONSABLE ENTREGA: Laura Cardenas

Pórticos

SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

REGISTRO DE ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL Y/ DOTACION

Código:	PT-SGSST-FO-032
Fecha:	15/07/2022
Versión:	01
Fecha de Actualización:	30/10/2025

DATOS DEL TRABAJADOR

NOMBRE Y APELLIDOS: Carlos Alfonso Manrique Triviño — CARGO: Oficial de Construcción — FECHA INGRESO: 04-02-2025

Nº DE CEDULA: 1 073 231 764 — PROYECTO: Oficina, Mantenimiento Madrid.

ITEM	PROTECCIÓN DE PIES				PROTECCIÓN RESPIRATORIA				PROT. AUDITIVA		PROTECCIÓN FACIAL Y OCULAR			PROTECCIÓN DE MANOS					DOTACION					PROTECCIÓN CABEZA		FECHA DE ENTREGA	TIPO DE ENTREGA			ENTREGO EPP		FIRMA
	BOTAS CAUCHO	BOTAS DIELECTRICAS	BOTAS MATERIAL	OTRO	TAPABOCAS DESECHABLE	TAPABOCAS N95	TAPABOCAS INDUSTRIAL	MASCARA FILTRO	TAPAOIDOS DE INSERCION	TAPAOIDOS DIADPA	CARETA	MONOGAFAS OSCURAS	MONOGAFAS TRANSPARENTES	GUANTE CARNAZA	GUANTES CAUCHO LATEX	GUANTE NITRILO	GUANTE VAQUETA	GUANTES NAILON CON RECUBRIMIENTO DE NITRILO	CAMISA MANGA LARGA	PANTALON JEAN	CHAQUETA	PETO SOLDADOR	OTRO	CASCO	BARBUQUEJO		ORDINARIA	DESGASTE	PERDIDA	SI	NO	
1					3				1			1			1	1	1		1							22-01-2026	✓			✓		
2					2				1			1			1	1	1									03-02-2026		✓		✓		
3									1							1										06-03-26		✓		✓		
4							2					1														10-03-26		✓		✓		
5							2					1			1	1										13-03-26		✓		✓		
6							2		1			1			1	1										27-03-26		✓		✓		
7							2		1						1	1										15-04-26		✓		✓		
8					2				1				1			1	1									13-05-26		✓		✓		
9					1								1			1				1						21-05-26		✓			✓	
10																																
11																																
12																																
13																																
14																																
15																																
16																																
17																																
18																																
19																																
20																																
21																																
22																																
23																																
24																																
25																																
26																																
27																																
28																																
29																																
30																																

RESPONSABLE ENTREGA: Omar Hernandez

Pórticos

SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

REGISTRO DE ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL Y/ DOTACION

Código:	PT-SGSST-FO-032
Fecha:	15/07/2022
Versión:	01
Fecha de Actualización:	30/10/2025

DATOS DEL TRABAJADOR					
NOMBRE Y APELLIDOS:	Javier Rodriguez	CARGO:	Ayudante de construcción	FECHA INGRESO:	27/08/2025
Nº DE CEDULA:	1045554228	PROYECYO:	Cerramiento PTAR		

ITEM	PROTECCIÓN DE PIES				PROTECCIÓN RESPIRATORIA				PROT. AUDITIVA		PROTECCIÓN FACIAL Y OCULAR			PROTECCIÓN DE MANOS					DOTACIÓN					PROTECCIÓN CABEZA		FECHA DE ENTREGA	TIPO DE ENTREGA			ENTREGO EPP		FIRMA
	BOTAS CAUCHO	BOTAS DIELECTRICAS	BOTAS MATERIAL	OTRO	TAPABOCAS DESECHABLE	TAPABOCAS N95	TAPABOCAS INDUSTRIAL	MASCARA FILTRO	TAPAOIDOS DE INSERCION	TAPAOIDOS DECOPA	CARETA	MONOGAFAS OSCURAS	MONOGAFAS TRANSPARENTES	GUANTE CARNAZA	GUANTES CAUCHO/ LATEX	GUANTE NITRILO	GUANTE VAQUETA	GUANTES NAILON CON RECUBRIMIENTO DE NITRILO	CAMISA MANGA LARGA	PANTALON JEAN	CHAQUETA	PETO SOLDADOR	OTRO	CASCO	BARBUQUEJO		ORDINARIA	DESGASTE	PERDIDA	SI	NO	
1									2				1		1	1	1		1					1		23-01-2026						Javier Rodriguez
2													1		1	1	1									03-02-2026						Javier Rodriguez
3									2						1	1	1									17-02-2026						Javier Rodriguez
4													1			1										03-03-26						
5									1							1										09-03-26						
6																1										25-03-26						
7					2				1			1			1	1	1								1	20-04-26						
8																			1	1						05-05-26						
9					2				1							1										19-05-26						
10												1							1	1						03-06-26				/		
11																																
12																																
13																																
14																																
15																																
16																																
17																																
18																																
19																																
20																																
21																																
22																																
23																																
24																																
25																																
26																																
27																																
28																																
29																																
30																																

RESPONSABLE ENTREGA: Omar Hernandez

1301

Pórticos

SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

REGISTRO DE ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL Y/ DOTACION

Código:PT-SGSST-FO-032
Fecha:15/07/2022
Versión:01
Fecha de Actualización:30/10/2025

DATOS DEL TRABAJADOR					
NOMBREY APELLIDOS:	Jose Algeris Alzoso	CARGO:		FECHA INGRESO:	04-03-76
Nº DE CEDULA:	PPT -6167520	PROYECYO:			

ITEM	PROTECCIÓN DE PIES				PROTECCIÓN RESPIRATORIA				PROT. AUDITIVA		PROTECCIÓN FACIALY OCULAR			PROTECCIÓN DE MANOS					DOTACIÓN					PROTECCIÓN CABEZA		FECHA DE ENTREGA	TIPO DE ENTREGA			ENTREGÓ EPP		FIRMA
	BOTAS CAUCHO	BOTAS DIELECTRICAS	BOTAS MATERIAL	OTRO	TAPABOCAS DESECHABLE	TAPABOCAS N95	TAPABOCAS INDUSTRIAL	MASCARA FILTRO	TAPAOIDOS DE INSERCION	TAPAOIDOS DECOPA	CARETA	MONOGAFAS OSCURAS	MONOGAFAS TRANSPARENTES	GUANTE CARNAZA	GUANTES CAUCHO/ LATEX	GUANTE NITRILO	GUANTE VAQUETA	GUANTES NAILON CON RECUBRIMIENTO DE NITRILO	CAMISA MANGA LARGA	PANTALON/ JEAN	CHAQUETA	PETO SOLDADOR	OTRO	CASCO	BARBUQUEJO		ORDINARIA	DESGASTE	PERDIDA	SI	NO	
1									1			1	1		1	1			1					1		17-01-26	✓			✓		José Alzoso
2									1			1	1		1	1										27-03-26		✓		✓		José Alzoso
3							2					1				1										15-04-26						José Alzoso
4							2					1				1										11-05-26						José Alzoso
5																			1							03-06-26	✓			✓		José Alzoso
6																				1						04-06-26						José Alzoso
7																																
8																																
9																																
10																																
11																																
12																																
13																																
14																																
15																																
16																																
17																																
18																																
19																																
20																																
21																																
22																																
23																																
24																																
25																																
26																																
27																																
28																																
29																																
30																																

RESPONSABLE ENTREGA: Omar Hernandez

1302

Pórticos

SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

REGISTRO DE ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL Y/ DOTACION

Código:PT-SGSST-FO-032	
Fecha:15/07/2022	
Versión:01	
Fecha de Actualización:30/10/2025	

DATOS DEL TRABAJADOR

NOMBRE Y APELLIDOS:	Duvan Rodriguez Baca	CARGO:	Oficial de Construcción	FECHA INGRESO:	30-07-2025
Nº DE CEDULA:	1065 246 449	PROYECYO:	Cerramiento PTAR - TAMOS Mantenimientos Madrid		

ITEM	PROTECCIÓN DE PIES				PROTECCIÓN RESPIRATORIA				PROT. AUDITIVA		PROTECCIÓN FACIAL Y OCULAR			PROTECCIÓN DE MANOS					DOTACION					PROTECCIÓN CABEZA		FECHA DE ENTREGA	TIPO DE ENTREGA			ENTREGO EPP		FIRMA
	BOTAS CAUCHO	BOTAS DIELECTRICAS	BOTAS MATERIAL	OTRO	TAPABOCAS DESECHABLE	TAPABOCAS N95	TAPABOCAS INDUSTRIAL	MASCARA FILTRO	TAPAOIDOS DE INSERCION	TAPAOIDOS DECOPA	CARETA	MONOGAFAS OSCURAS	MONOGAFAS TRANSPARENTES	GUANTE CARNAZA	GUANTES CAUCHO LATEX	GUANTE NITRILO	GUANTE VAQUETA	GUANTES NAILON CON RECUBRIMIENTO DE NITRILO	CAMISA MANGA LARGA	PANTALON JEAN	CHAQUETA	PETO SOLDADOR	OTRO	CASCO	BARBUQUEJO		ORDINARIA	DESGASTE	PERDIDA	SI	NO	
1							2	1				1			1											13-01-26	✓			—		Duvan
2							1	1	1			1				1	1									23-01-26	✓			✓		Duvan
3							2	1	1				1		1	1	1									24-01-26	✓			✓		Duvan
4													1		1	1	1									03-02-26	✓			✓		Duvan
5							2		1				1			1	1									25-03-26	—			—		Duvan
6									1			1				1										08-04-26						Duvan
7							2		1			1				1	1								1	11-05-26						Duvan
8																			1	1						06-06-26	✓			—		Duvan Ro...
9																																
10																																
11																																
12																																
13																																
14																																
15																																
16																																
17																																
18																																
19																																
20																																
21																																
22																																
23																																
24																																
25																																
26																																
27																																
28																																
29																																
30																																

RESPONSABLE ENTREGA: Omar Hernandez

1203

Pórticos
Ciclo completo de obras

SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

REGISTRO DE ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL Y/ DOTACION

Código:PT-SGSST-FO-032
Fecha:15/07/2022
Versión:01
Fecha de Actualización:30/10/2025

DATOS DEL TRABAJADOR					
NOMBREY APELLIDOS:	Sauver Jamir Fuerte Cave	CARGO:	Ayudante Locativo	FECHA INGRESO:	13-01-2026
Nº DE CEDULA:	1066739705	PROYECYO:	Mantenimientos Madrid		

ITEM	PROTECCIÓN DE PIES				PROTECCIÓN RESPIRATORIA				PROT. AUDITIVA		PROTECCIÓN FACIALY OCULAR			PROTECCIÓN DE MANOS					DOTACIÓN					PROTECCIÓN CABEZA		FECHA DE ENTREGA	TIPO DE ENTREGA			ENTREGÓ EPP		FIRMA
	BOTAS CAUCHO	BOTAS DIELECTRICAS	BOTAS MATERIAL	OTRO	TAPABOCAS DESECHABLE	TAPABOCAS N95	TAPABOCAS INDUSTRIAL	MASCARA FILTRO	TAPAOIDOS DE INSERCION	TAPAOIDOS DECOPA	CARETA	MONOGAFAS OSCURAS	MONOGAFAS TRANSPARENTES	GUANTE CARNAZA	GUANTES CAUCHO/ LATEX	GUANTE NITRILO	GUANTE VAQUETA	CUANTES NAILON CON RECUBRIMIENTO DE NITRILO	CAMISA MANGA LARGA	PANTALON JEAN	CHAQUETA	PETO SOLDADOR	OTRO	CASCO	BARBUQUEJO		ORDINARIA	DESGASTE	PERDIDA	SI	NO	
1							2		1			1			1	1	1		1					1		13-01-2026	✓			✓		Sauver F.
2							2					1			1	1			1							23-01-2026		✓		✓		Sauver F.
3							2		1			1			1	1	1		1					1		03-02-2026		✓		✓		Sauver F.
4															1	1										17-02-2026		✓		✓		Sauver F.
5							2									1										03-03-26	✓		✓			Sauver F.
6									1							1										09-03-26	✓		✓			Sauver F.
7							2									1										17-03-26						Sauver F.
8							2		1						1	1										11-04-26						Sauver F.
9							2		1			1				1	1								1	11-05-26						Sauver F.
10									1				1			1			1	1						18-05-26						Sauver F.
11															1	1										4-06-26						Sauver F.
12																1										17-06-26						Sauver F.
13																				1						15-07-26						Sauver F.
14																																
15																																
16																																
17																																
18																																
19																																
20																																
21																																
22																																
23																																
24																																
25																																
26																																
27																																
28																																
29																																
30																																

RESPONSABLE ENTREGA: Omar Hernandez

1/3 04

Pórticos	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Código:PT-SGSST-FO-032
		Fecha:15/07/2022
	REGISTRO DE ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL Y/ DOTACION	Versión:01
		Fecha de Actualizacion:30/10/2025

DATOS DEL TRABAJADOR	NOMBREY APELLIDOS:	Duvian Alberi Montoya Herrera	CARGO:	Oficial de construcción	FECHA INGRESO:	30/07/2025
	Nº DE CEDULA:	1073 239 309	PROYECYO:	Cerramiento PTAR – Mantenimientos Riachón		

ITEM	PROTECCIÓN DE PIES				PROTECCIÓN RESPIRATORIA				PROT. AUDITIVA		PROTECCIÓN FACIAL Y OCULAR			PROTECCIÓN DE MANOS					DOTACIÓN					PROTECCIÓN CABEZA		FECHA DE ENTREGA	TIPO DE ENTREGA			ENTREGÓ EPP		FIRMA
	BOTAS CAUCHO	BOTAS DIELECTRICAS	BOTAS MATERIAL	OTRO	TAPABOCAS DESECHABLE	TAPABOCAS N95	TAPABOCAS INDUSTRIAL	MASCARA FILTRO	TAPAOIDOS DE INSERCION	TAPAOIDOS DECOPA	CARETA	MONOGAFAS OSCURAS	MONOGAFAS TRANSPARENTES	GUANTE CARNAZA	GUANTES CAUCHO/ LATEX	GUANTE NITRILO	GUANTE VAQUETA	GUANTES NAILON CON RECUBRIMIENTO DE NITRILO	CAMISA MANGA LARGA	PANTALON JEAN	CHAQUETA	PETO SOLDADOR	OTRO	CASCO	BARBUQUEJO		ORDINARIA	DESGASTE	PERDIDA	SI	NO	
1							2		1				1	1	1	1			1					1		07/01/26	✓			✓		Duvian Herr
2							2		1				1		1	1										16/01/26		✓		✓		Duvian Herr
3							2		2				1		1	1										23/01/26						Duvian Herr
4							2		1				1		1	1										03/02/26						Duvian Herr
5							2		1				1			1										03-03-26	✓			✓		Duvian Herr
6							2		1				1		1	1										13-03-26		✓		✓		Duvian Herr
7							2		1				1		1	1										27-03-26		✓		✓		Duvian Herr
8												1				1										11-04-26						Duvian Herr
9							2		1			1				1	1								1	11-05-26						Duvian Herr
10							2		1				1			1	1		1	1						20-05-26						Duvian Herr
11																																
12																																
13																																
14																																
15																																
16																																
17																																
18																																
19																																
20																																
21																																
22																																
23																																
24																																
25																																
26																																
27																																
28																																
29																																
30																																

RESPONSABLE ENTREGA:	Omar Hernandez

1305

Pórticos

SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

REGISTRO DE ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL Y/ DOTACION

Codigo:PT-SGSST-FO-032	
Fecha:15/07/2022	
Versión:01	
Fecha de Actualización:30/10/2025	

DATOS DEL TRABAJADOR

NOMBREY APELLIDOS: Michael Stiwart García Mora — CARGO: Ayudante de Construcción — FECHA INGRESO: 30/07/2025

Nº DE CEDULA: 1000 328 622 — PROYECYO: Cerramiento PTAR - MANTENIMIENTOS MADRID.

ITEM	PROTECCIÓN DE PIES				PROTECCIÓN RESPIRATORIA				PROT. AUDITIVA		PROTECCIÓN FACIALY OCULAR			PROTECCIÓN DE MANOS					DOTACIÓN					PROTECCIÓN CABEZA		FECHA DE ENTREGA	TIPO DE ENTREGA			ENTREGÓ EPP		FIRMA
	BOTAS CAUCHO	BOTAS DIELECTRICAS	BOTAS MATERIAL	OTRO	TAPABOCAS DESECHABLE	TAPABOCAS N95	TAPABOCAS INDUSTRIAL	MASCARA FILTRO	TAPAOIDOS DE INSERCION	TAPAOIDOS DECOPA	CARETA	MONOGAFAS OSCURAS	MONOGAFAS TRANSPARENTES	GUANTE CARNAZA	GUANTES CAUCHO/LATEX	GUANTE NITRILO	GUANTE VAQUETA	GUANTES NAILON CON RECUBRIMIENTO DE NITRILO	CAMISA MANGA LARGA	PANTALON JEAN	CHAQUETA	PETO SOLDADOR	OTRO	CASCO	BARBUQUEJO		ORDINARIA	DESGASTE	PERDIDA	SI	NO	
1									1			1				1										13-01-2026	✓			✓		Michael G.
2									1			1					1									23-01-2026	✓			✓		Michael G.
3									1			1	1			1										05-02-2026	✓			✓		Michael G.
4									1			1					1									17-04-2026	✓			✓		Michael G.
5									1			1				1										06-05-26	✓			✓		Michael G.
6							2					1				1	1									11-03-26	✓			✓		Michael G.
7							2		1			1				1	1									17-04-26						Michael G.
8							2		1			1				1	1									11-05-26						Michael G.
9							2		1				1			1	1		1	1						19-05-26						Michael G.
10																																
11																																
12																																
13																																
14																																
15																																
16																																
17																																
18																																
19																																
20																																
21																																
22																																
23																																
24																																
25																																
26																																
27																																
28																																
29																																
30																																

RESPONSABLE ENTREGA: Omar Hernandez

1206

Pórticos

SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

REGISTRO DE ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL Y/ DOTACION

Código:PT-SGSST-FO-032	
Fecha:15/07/2022	
Versión:01	
Fecha de Actualización:30/10/2025	

DATOS DEL TRABAJADOR

NOMBRE Y APELLIDOS:	Cesar Augusto Espitia	CARGO:	instalador	FECHA INGRESO:	23-03-2026
Nº DE CEDULA:	93208443	PROYECYO:	Mantenimientos instituciones educativas.		

ITEM	PROTECCIÓN DE PIES				PROTECCIÓN RESPIRATORIA				PROT. AUDITIVA		PROTECCIÓN FACIAL Y OCULAR			PROTECCIÓN DE MANOS					DOTACIÓN					PROTECCIÓN CABEZA		FECHA DE ENTREGA	TIPO DE ENTREGA			ENTREGÓ EPP		FIRMA
	BOTAS CAUCHO	BOTAS DIELECTRICAS	BOTAS MATERIAL	OTRO	TAPABOCAS DESECHABLE	TAPABOCAS N95	TAPABOCAS INDUSTRIAL	MASCARA FILTRO	TAPAOIDOS DE INSERCION	TAPAOIDOS DECOPA	CARETA	MONOGAFAS OSCURAS	MONOGAFAS TRANSPARENTES	GUANTE CARNAZA	GUANTES CAUCHO/ LATEX	GUANTE NITRILO	GUANTE VAQUETA	GUANTES NYALON CON RECUBRIMIENTO DE NITRILO	CAMISA MANGA LARGA	PANTALON JEAN	CHAQUETA	PETO SOLDADOR	OTRO	CASCO	BARBUQUEJO		ORDINARIA	DESGASTE	PERDIDA	SI	NO	
1							2						1		1				1					1	1	23-03-26	✓			✓		
2							2						1		1											01-04-26		✓		✓		
3							2		1				1			1	1									14-05-26						
4																																
5																																
6																																
7																																
8																																
9																																
10																																
11																																
12																																
13																																
14																																
15																																
16																																
17																																
18																																
19																																
20																																
21																																
22																																
23																																
24																																
25																																
26																																
27																																
28																																
29																																
30																																

RESPONSABLE ENTREGA: Omar Hernandez

1307

Pórticos

SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

REGISTRO DE ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL Y/ DOTACION

Código:	PT-SGSST-FO-032
Fecha:	15/07/2022
Versión:	01
Fecha de Actualización:	30/10/2025

DATOS DEL TRABAJADOR	NOMBREY APELLIDOS:	Jose Erley Reina Herera	CARGO:	Instalador	FECHA INGRESO:	23-03-2026	
	Nº DE CEDULA:	80738170	PROYECYO:	Mantenimientos institucionales educativos			

ITEM	PROTECCIÓN DE PIES				PROTECCIÓN RESPIRATORIA				PROT. AUDITIVA		PROTECCIÓN FACIALY OCULAR			PROTECCION DE MANOS					DOTACION					PROTECCION CABEZA		FECHA DE ENTREGA	TIPO DE ENTREGA			ENTREGO EPP		FIRMA
	BOTAS CAUCHO	BOTAS DIELECTRICAS	BOTAS MATERIAL	OTRO	TAPABOCAS DESECHABLE	TAPABOCAS N95	TAPABOCAS INDUSTRIAL	MASCARA FILTRO	TAPAOIDOS DE INSERCION	TAPAOIDOS DECOPA	CARETA	MONOGAFAS OSCURAS	MONOGAFAS TRANSPARENTES	GUANTE CARNAZA	GUANTES CAUCHO LATEX	GUANTE NITRILO	GUANTE VAQUETA	GUANTES NALON CON RECUBRIMIENTO DE NITRILO	CAMISA MANGA LARGA	PANTALON JEAN	CHAQUETA	PETO SOLDADOR	OTRO	CASCO	BARBUQUEJO		ORDINARIA	DESGASTE	PERDIDA	SI	NO	
1							2						1		1									1	1	23-03-26	✓			✓		Jose R
2							2						1		1											01-04-26	✓			✓		Jose R
3							2		1				1			1	1									14-05-26	✓			✓		Jose R
4																	1		1							21-05-26	/			/		Jose R
5																																
6																																
7																																
8																																
9																																
10																																
11																																
12																																
13																																
14																																
15																																
16																																
17																																
18																																
19																																
20																																
21																																
22																																
23																																
24																																
25																																
26																																
27																																
28																																
29																																
30																																

RESPONSABLE ENTREGA: Omar Hernandez

A308

CONSORCIO MANTENIMIENTOS MADRID 2025	INFORME No. 05

ANEXO N°12 - Inspección de herramientas y equipos.

Pórticos C&C construcciones	SISTEMA GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	1310	Código:PT-SGSST-FOR-004
	PORTICOS C&C CONSTRUCCIONES S.A.S		Fecha:28/07/2019
	INSPECCIÓN DE LOS SISTEMAS PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS		Versión:02
			Fecha de Actualización:06/11/20

EMPRESA: Cefer Soluciones — RESPONSABLE DEL EQUIPO: Jose Reina

	FECHA DE INSPECCION	/	/	01-07-26	/	/	/	/	OBSERVACIONES
		LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO	
		B M	B M	B M	B M	B M	B M	B M	
1	ARNES DE CUERPO ENTERO: SERIE: 41012604 LOTE: 2604 FABRICACIÓN: Abril 2026								
1.1	Reata (cortada, desgastada, decolorada)								
1.2	Costura de Seguridad en buen estado(puntadas)								
1.3	Partes metálicas (anillos, hebillas) sin corrosión, óxido, cortes u otros aspectos.								
1.4	Partes plásticas (rotura, desgaste)								
1.5	Etiqueta legible								
2	ESLINGA CON ABSORCIÓN DE IMPACTO: SERIE: _____ LOTE: _____ FABRICACIÓN: _____								
2.1	Reata (cortada, desgastada, decolorada)								
2.2	Costura de Seguridad en buen estado(puntadas)								
2.3	Absorbedor de energía sin impactar								
2.4	Partes metálicas (ganchos, hebillas) sin corrosión, óxido, cortes u otros aspectos.								
2.5	Etiqueta legible								
3	ESLINGA DE POSICIONAMIENTO: SERIE: 35012604 LOTE: 2604 FABRICACIÓN: Abril 2026								
3.1	Reata (cortada, desgastada, decolorada)								
3.2	Costura de Seguridad en buen estado(puntadas)								
3.3	Partes metálicas (ganchos, hebillas) sin corrosión, óxido, cortes u otros aspectos.								
3.4	Etiqueta legible								
4	ADAPTADOR DE ANCLAJE (TIE OFF): SERIE: _____ LOTE: _____ FABRICACIÓN: _____								
4.1	Reata (cortada, desgastada, decolorada)								
4.2	Costura de Seguridad en buen estado(puntadas)								
4.3	Partes metálicas (ganchos, hebillas) sin corrosión, óxido, cortes u otros aspectos.								
4.4	Etiqueta legible								
5	MOSQUETON DE SEGURIDAD: SERIE: _____ LOTE: _____ FABRICACIÓN: _____								
5.1	Desgaste excesivo o deformación								
5.2	Picaduras, grietas								
5.3	Tambor de seguridad								
5.4	Corrosión u Oxidación								
5.5	Otros								
6	ARRESTADOR DE CAIDAS(FRENO): SERIE: _____ LOTE: _____ FABRICACIÓN: _____								
6.1	Desgaste excesivo o deformación								
6.2	Picaduras, grietas								
6.3	Seguros y partes móviles								
6.4	Corrosión u Oxidación								
6.5	Otros								
7	LINEA DE VIDA SERIE: 8330206 LOTE: 2603 FABRICACIÓN: Marzo 2026								
7.1	Desgaste excesivo o deformación								
7.2	Picaduras, grietas								
7.3	Cortes O Rotura Del Tejido O Costuras								
7.4	Corrosión u Oxidación								
7.5	Cuenta Con La Etiqueta De Certificación								
7.6	Otros								

PROYECTO	Alcaldia	FECHA TERMINACION DE SEMANA	
Nombre del SST	Omar Hernandez	Firma	
Cargo	Coordinador SST		
Nombre del Trabajador	Jose Reina	Firma	Jose Reina
Cargo	instalador		

Pórticos C&C construcciones	SISTEMA GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	1311	Código:PT-SGSST-FOR-004
	PORTICOS C&C CONSTRUCCIONES S.A.S		Fecha:28/07/2019
	INSPECCIÓN DE LOS SISTEMAS PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS		Versión:02
			Fecha de Actualización:08/11/20

EMPRESA: Cefar Soluciones — RESPONSABLE DEL EQUIPO: Cesar Espitia

	FECHA DE INSPECCION	/	/	01-07-26	/	/	/		
		LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO	OBSERVACIONES
1	ARNÉS DE CUERPO ENTERO: SERIE: 41032607 LOTE: 2603 FABRICACIÓN: Marzo 2026	B M	B M	B M	B M	B M	B M	B M	
1.1	Reata (cortada, desgastada, decolorada)								
1.2	Costura de Seguridad en buen estado(puntadas)								
1.3	Partes metálicas (anillos, hebillas) sin corrosión, óxido, cortes u otros aspectos.								
1.4	Partes plásticas (rotura, desgaste)								
1.5	Etiqueta legible								
2	ESLINGA CON ABSORCIÓN DE IMPACTO: SERIE: _____ LOTE: _____ FABRICACIÓN: _____	B M	B M	B M	B M	B M	B M	B M	OBSERVACIONES
2.1	Reata (cortada, desgastada, decolorada)								
2.2	Costura de Seguridad en buen estado(puntadas)								
2.3	Absorbedor de energía sin impactar								
2.4	Partes metálicas (ganchos, hebillas) sin corrosión, óxido, cortes u otros aspectos								
2.5	Etiqueta legible								
3	ESLINGA DE POSICIONAMIENTO: SERIE: 35032609 LOTE: 2609 FABRICACIÓN: Abril 2026	B M	B M	B M	B M	B M	B M	B M	OBSERVACIONES
3.1	Reata (cortada, desgastada, decolorada)								
3.2	Costura de Seguridad en buen estado(puntadas)								
3.3	Partes metálicas (ganchos, hebillas) sin corrosión, óxido, cortes u otros aspectos								
3.4	Etiqueta legible								
4	ADAPTADOR DE ANCLAJE (TIE OFF): SERIE: _____ LOTE: _____ FABRICACIÓN: _____	B M	B M	B M	B M	B M	B M	B M	OBSERVACIONES
4.1	Reata (cortada, desgastada, decolorada)								
4.2	Costura de Seguridad en buen estado(puntadas)								
4.3	Partes metálicas (ganchos, hebillas) sin corrosión, óxido, cortes u otros aspectos.								
4.4	Etiqueta legible								
5	MOSQUETON DE SEGURIDAD: SERIE: _____ LOTE: _____ FABRICACIÓN: _____	B M	B M	B M	B M	B M	B M	B M	OBSERVACIONES
5.1	Desgaste excesivo o deformación								
5.2	Picaduras, grietas								
5.3	Tambor de seguridad								
5.4	Corrosión u Oxidación								
5.5	Otros								
6	ARRESTADOR DE CAIDAS(FRENO): SERIE: _____ LOTE: _____ FABRICACIÓN: _____	B M	B M	B M	B M	B M	B M	B M	OBSERVACIONES
6.1	Desgaste excesivo o deformación								
6.2	Picaduras, grietas								
6.3	Seguros y partes móviles								
6.4	Corrosión u Oxidación								
6.5	Otros								
7	LINEA DE VIDA SERIE: 83302026 LOTE: 2603 FABRICACIÓN: Marzo 2026	B M	B M	B M	B M	B M	B M	B M	OBSERVACIONES
7.1	Desgaste excesivo o deformación								
7.2	Picaduras, grietas								
7.3	Cortes O Rotura Del Tejido O Costuras								
7.4	Corrosión u Oxidación								
7.5	Cuenta Con La Etiqueta De Certificación								
7.6	Otros								

PROYECTO		FECHA TERMINACIÓN DE SEMANA	
Nombre del SST		Firma	
Cargo			
Nombre del Trabajador	Omar Hernandez	Firma	
Cargo	Coordinador SST		

Pòrticos C&C construcciones	SISTEMA GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	1312	Código:PT-SGSST-FOR-004
	PORTICOS C&C CONSTRUCCIONES S.A.S		Fecha:28/07/2019
	INSPECCIÓN DE LOS SISTEMAS PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS		Versión:02
			Fecha de Actualización:06/11/

EMPRESA: Cefer Soluciones | RESPONSABLE DEL EQUIPO: Cesar Espitia

	FECHA DE INSPECCION							30-07-26								
		LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO		
1	ARNES DE CUERPO ENTERO: SERIE: 41012603 LOTE: 2603 FABRICACIÓN: Marzo 2026	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	OBSERVACIONES
1.1	Reata (cortada, desgastada, decolorada)															
1.2	Costura de Seguridad en buen estado(puntadas)															
1.3	Partes metálicas (anillos, hebillas) sin corrosión, óxido, cortes u otros aspectos.															
1.4	Partes plásticas (rotura, desgaste)															
1.5	Etiqueta legible															
2	ESLINGA CON ABSORCIÓN DE IMPACTO: SERIE: _____ LOTE: _____ FABRICACIÓN: _____	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	OBSERVACIONES
2.1	Reata (cortada, desgastada, decolorada)															
2.2	Costura de Seguridad en buen estado(puntadas)															
2.3	Absorbedor de energía sin impactar															
2.4	Partes metálicas (ganchos, hebillas) sin corrosión, óxido, cortes u otros aspectos.															
2.5	Etiqueta legible															
3	ESLINGA DE POSICIONAMIENTO: SERIE: 35032026 LOTE: 2604 FABRICACIÓN: Abril 2026	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	OBSERVACIONES
3.1	Reata (cortada, desgastada, decolorada)															
3.2	Costura de Seguridad en buen estado(puntadas)															
3.3	Partes metálicas (ganchos, hebillas) sin corrosión, óxido, cortes u otros aspectos.															
3.4	Etiqueta legible															
4	ADAPTADOR DE ANCLAJE (TIE OFF): SERIE: _____ LOTE: _____ FABRICACIÓN: _____	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	OBSERVACIONES
4.1	Reata (cortada, desgastada, decolorada)															
4.2	Costura de Seguridad en buen estado(puntadas)															
4.3	Partes metálicas (ganchos, hebillas) sin corrosión, óxido, cortes u otros aspectos.															
4.4	Etiqueta legible															
5	MOSQUETON DE SEGURIDAD: SERIE: _____ LOTE: _____ FABRICACIÓN: _____	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	OBSERVACIONES
5.1	Desgaste excesivo o deformación															
5.2	Picaduras, grietas															
5.3	Tambor de seguridad															
5.4	Corrosión u Oxidación															
5.5	Otros															
6	ARRESTADOR DE CAIDAS(FRENO): SERIE: _____ LOTE: _____ FABRICACIÓN: _____	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	OBSERVACIONES
6.1	Desgaste excesivo o deformación															
6.2	Picaduras, grietas															
6.3	Seguros y partes móviles															
6.4	Corrosión u Oxidación															
6.5	Otros															
7	LINEA DE VIDA SERIE: 83302026 LOTE: 2603 FABRICACIÓN: Marzo 2026	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	OBSERVACIONES
7.1	Desgaste excesivo o deformación															
7.2	Picaduras, grietas															
7.3	Cortes O Rotura Del Tejido O Costuras															
7.4	Corrosión u Oxidación															
7.5	Cuenta Con La Etiqueta De Certificación															
7.6	Otros															

PROYECTO		FECHA TERMINACION DE SEMANA	
Nombre del SST		Firma	
Cargo			
Nombre del Trabajador	Omar Hernandez	Firma	
Cargo	Coordinador SST		

Pórticos C&C construcciones	SISTEMA GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	1313	Código:PT-SGSST-FOR-004
	PORTICOS C&C CONSTRUCCIONES S.A.S		Versión:02
	INSPECCIÓN DE LOS SISTEMAS PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS		Fecha de Actualización:05/11/20

EMPRESA: Cefor soluciones | RESPONSABLE DEL EQUIPO: Jose Reina

	FECHA DE INSPECCION							30-01-26								
		LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO		
1	ARNES DE CUERPO ENTERO: SERIE: 41012603 LOTE: 2604 FABRICACIÓN: Abril 2026	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	OBSERVACIONES
1.1	Reata (cortada, desgastada, decolorada)															
1.2	Costura de Seguridad en buen estado(puntadas)															
1.3	Partes metálicas (anillos, hebillas) sin corrosión, óxido, cortes u otros aspectos.															
1.4	Partes plásticas (rotura, desgaste)															
1.5	Etiqueta legible															
2	ESLINGA CON ABSORCIÓN DE IMPACTO: SERIE: _____ LOTE: _____ FABRICACIÓN: _____	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	OBSERVACIONES
2.1	Reata (cortada, desgastada, decolorada)															
2.2	Costura de Seguridad en buen estado(puntadas)															
2.3	Absorbedor de energía sin impactar															
2.4	Partes metálicas (ganchos, hebillas) sin corrosión, óxido, cortes u otros aspectos.															
2.5	Etiqueta legible															
3	ESLINGA DE POSICIONAMIENTO: SERIE: 35012604 LOTE: 2604 FABRICACIÓN: Abril 2026	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	OBSERVACIONES
3.1	Reata (cortada, desgastada, decolorada)															
3.2	Costura de Seguridad en buen estado(puntadas)															
3.3	Partes metálicas (ganchos, hebillas) sin corrosión, óxido, cortes u otros aspectos.															
3.4	Etiqueta legible															
4	ADAPTADOR DE ANCLAJE (TIE OFF): SERIE: _____ LOTE: _____ FABRICACIÓN: _____	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	OBSERVACIONES
4.1	Reata (cortada, desgastada, decolorada)															
4.2	Costura de Seguridad en buen estado(puntadas)															
4.3	Partes metálicas (ganchos, hebillas) sin corrosión, óxido, cortes u otros aspectos.															
4.4	Etiqueta legible															
5	MOSQUETON DE SEGURIDAD: SERIE: _____ LOTE: _____ FABRICACIÓN: _____	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	OBSERVACIONES
5.1	Desgaste excesivo o deformación															
5.2	Picaduras, grietas															
5.3	Tambor de seguridad															
5.4	Corrosión u Oxidación															
5.5	Otros															
6	ARRESTADOR DE CAIDAS(FRENO): SERIE: _____ LOTE: _____ FABRICACIÓN: _____	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	OBSERVACIONES
6.1	Desgaste excesivo o deformación															
6.2	Picaduras, grietas															
6.3	Seguros y partes móviles															
6.4	Corrosión u Oxidación															
6.5	Otros															
7	LINEA DE VIDA SERIE: 83302626 LOTE: 2603 FABRICACIÓN: Marzo 2026	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	OBSERVACIONES
7.1	Desgaste excesivo o deformación															
7.2	Picaduras, grietas															
7.3	Cortes O Rotura Del Tejido O Costuras															
7.4	Corrosión u Oxidación															
7.5	Cuenta Con La Etiqueta De Certificación															
7.6	Otros															

PROYECTO	Alcaldia	FECHA TERMINACION DE SEMANA	
Nombre del SST	Omar Hernandez	Firma	
Cargo	Coordinador SST		
Nombre del Trabajador	Jose Reina	Firma	Jose Reina
Cargo	instalador		

1314

Pórticos C&C construcciones	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Código:PT-SGSST-FO-008
		Fecha: 28/07/2019
	PORTICOS C&C CONSTRUCCIONES S.A.S	Versión:02
	INSPECCIÓN DE TALADRO	Fecha de Actualización:07/11/2025

FECHA INICIO:	29-06-26	FECHA FINAL:	05-07-26	OBRA Y/O LUGAR:	casa la Herrera
MARCA:	ROTARY HAMMER	SERIAL:	RX-262	HORA:	7:00 AM



1. Porta brocas
2. Mango de fuerza
3 Interruptor

DESCRIPCIÓN Y USOS:
Es una herramienta eléctrica compuesta por una carcaza plástica, un gatillo para accionarlo y un mandril metálico para sujetar las brocas o mechas. Algunos taladros cuentan con un mango adicional para un mejor agarre y para evitar torceduras en las muñecas, en caso de que la broca se tranque. Tiene por objeto producir agujeros cilíndricos en una pieza cualquiera, utilizando como accesorio una broca.

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL: Gafas, guantes, proteccion respiratoria, proteccion auditiva, ropa de trabajo, calzado

CONSECUENCIAS QUE SE PODRÍAN GENERAR POR EL USO DE LA HERRAMIENTA:
Heridas Golpes Laceraciones Amputaciones Hipoacusia Quemaduras, Desórdenes musculoesqueleticos Trastornos por vibración Patologías pulmonares

MEDIDAS PREVENTIVAS:
* Antes de utilizar el taladro retire accesorios personales como cadenas, anillos, reloj, entre otros.
*Antes de manipular el taladro póngase los elementos de protección personal.
*Solo el personal capacitado y entrenado debe manipular el taladro, evite que personal no autorizado opere la herramienta.
*Antes de empezar a trabajar, limpie los posibles derrames de aceite o combustible.
*Evite la presencia de cables eléctricos en las zonas de paso.
*Evite entrar en contacto con el accesorio de giro en rotación.
*Se debe disponer de empuñadura auxiliar para una mejor sujeción y de interruptor con freno de inercia, de forma que al dejar de apretar se pare la máquina de manera automática.
*El taladro debe ser reparado solo por personal autorizado.
*La conexión o suministro eléctrico se tiene que realizar con cableado encauchetado.
*Las operaciones de limpieza y mantenimiento se deben efectuar luego de ser desconectado de la red eléctrica o de la batería.

VERFICAR	PARAMETRO	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
		CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE
Cascasa general	Sin grietas ni rupturas, sin piezas sueltas, tornillos de carcaza bien ajustados.														
Porta brocas de corona dentada (mandril)	Sin golpes, dientes completos, sin exeso de desgaste, que permitan el correcto alogamiento de la llave porta broca.														
Interruptor de encendido y apagado	Que funcione correctamente, accionamiento suave y en óptimo estado.														
Boton para enclavamiento de interruptor	Verifique opturando el imteruptor de encendido y a su vez el de enclavamiento para enclavar, para desenclavar optupe el interuptor de encendido.														
Selector de velocidades	De facil accionamiento,optimo estado.														
Tornillo de mariposa para ajuste del tope de profundidad	Que no este roto, que al apretar ajuste adecuadamente el tope. Y que el tope no este torcido y se pueda leer la nomenclatura.														
Tornillo de mariposa para ajuste de la empuñadura adicional	Que no este rota, Que ajuste adecuadamente, empuñadura firme en el equipo, que no este rota.														
Llave porta brocas	Que sus dientes esten completos, sin golpes, y encagen adecuadamente en la corona dentada.														
Clave electrico y echufe o clavija	sin empalmes, en óptimas condiciones y conexión al equipo en perfecto estado.														
Orden y limpieza	sin empalmes, en óptimas condiciones y conexión al equipo en perfecto estado.														

COMO TRABAJADOR HE VERIFICADO QUE LA HERRAMIENTA ESTA EN CONDICIONES ADECUADAS PARA USO.

NOMBRE OPERADOR	CARGO	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
Duvan Rodriguez	ctrw						Duvan	Duvan

RESPONSABLE SST.

INSPECTOR SST:	Oscar Hernandez							

FUERA DE SERVICIO SI___ NO___

RECOMENDACIONES:
A. OPERE EL EQUIPO SOLAMENTE DESPUÉS DE REALIZADA LA INSPECCIÓN
B. VERIFIQUE SI ESTE EQUIPO TIENE LA ETIQUETA DE ATENCION NO USAR
C. INFORME CUALQUIER CONDICIÓN DE RIESGO

1315

Pórticos C&C construcciones	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Código:PT-SGSST-FO-006
		Fecha:28/07/2019
	PORTICOS C & C CONSTRUCCIONES S.A.S	Versión:02
	INSPECCION PREOPERACIONAL DE PULIDORA	Fecha de Actualización:08/11/2025

FECHA INICIO:	29-06-2026	FECHA FINAL:	05-07-26	OBRA Y/O LUGAR:	Casa la Herrera
MARCA:	BOSCH	SERIAL:	302062	HORA:	7:00 AM



1. Mango Auxiliar.
2. Guarda Seguridad.
3. Motor

DESCRIPCION: Equipo de trabajo que se utiliza para pulir superficies de diferentes materiales mediante el movimiento rotatorio de un material abrasivo.

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL: Gafas, guantes, proteccion respiratoria,proteccion auditiva, ropa de trabajo, calzado

CONSECUENCIAS QUE SE PODRÍAN GENERAR POR EL USO DE LA HERRAMIENTA: Heridas, Golpes, Laceraciones, Amputaciones, Hipoacusia, Quemaduras, esórdenes musculoesqueleticos Trastornos por vibración Patologias pulmonares

MEDIDAS PREVENTIVAS:

* Antes De Utilizar La Pulidora Retire Anillos, Pulseras, Reloj, Entre Otros.
*Antes De Utilizar La Pulidora Póngase Los Elementos De Protección Personal.
*Siga Las Instrucciones Del Fabricante.
*Capacite Al Trabajador Antes De Operar La Herramienta, Preferiblemente El Entrenamiento Debe Hacerse Basado En Estándares O Procedimientos Seguros Que Haya Diseñado La Empresa O El Fabricante.
*Mantenga Las Zonas De Trabajo Limpias Y Ordenadas.
*Deben Evitarse O Minimizarse Las Posturas Forzadas Y Los Sobreesfuerzos Durante El Trabajo.
*Evite Exponer La Herramienta Eléctrica A La Lluvia Y Que Penetren Líquidos En Su Interior.
*Retire O Inutilice Los Dispositivos De Protección De La Máquina, El No Hacerlo Podría Generar Accidentes Graves A Quien Opera La Pulidora.

VERIFICAR	PARÁMETRO	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
		CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE
Protección del disco. (Guardas o carcasa de seguridad disco).	Fijas, En Buenas Condiciones, (Que No Estén Rotas, Sin Fisuras) Y En La Posición Correcta.											✓			
Disco	Correctamente Ajustado, Sin Fragmentaciones, Sin Fisuras Y Sin Desgaste Acentuado.											✓			
Mangos o puntos de apoyo	Que Estén En Perfecto Estado, (Que No Estén Rotos Y Sin Fisuras), Aislados Y Fijos.											✓			
Cuerpo de la pulidora	Que Este Ensamblado, Completo, Debidamente Aislado Y Sin Fisuras											✓			
Interruptores y / o pulsadores eléctricos de encendido y apagado.	Interruptores O Pulsadores Fijos, De Fácil Acceso, En Buenas Condiciones De (Encendido Y Apagado), Sin Cables Eléctricos Expuestos.											✓			
Extensión Eléctrica	Extensiones Con Longitud Suficiente De Alcance De La Toma Al Área De Trabajo, Debidamente Aisladas , Conectadas Y Sin Empalmes.											✓			
Utilice siempre los elementos de protección personal al operar	Mascarilla, Gafas, Casco, Protección Auditiva, Guantes, Careta Pulidor.											✓			
Verificar funcionamiento general (con pulidora energizada).	Sin Vibraciones Movimientos O Ruidos Anormales Y Escobillas En Buen Estado (Verifique Que No Emitan Chispas).											✓			

COMO TRABAJADOR HE VERIFICADO QUE LA HERRAMIENTA ESTA EN CONDICIONES ADECUADAS PARA USO.

NOMBRE OPERADOR	CARGO	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
Jesús Alexander	A.Y	—	—	—	—	—	Jesús	

RESPONSABLE SST

INSPECTOR SST:	Omar Hernández	—	—	—	—	—	✓	

FUERA DE SERVICIO SI___ NO ✓

OBSERVACIONES:

RECOMENDACIONES:
A. OPERE EL EQUIPO SOLAMENTE DESPUÉS DE REALIZADA LA INSPECCIÓN.
B. VERIFIQUE SI ESTE EQUIPO TIENE LA ETIQUETA DE ATENCION NO USAR.
C. INFORME CUALQUIER CONDICIÓN DE RIESGO .

1316

Pórticos C&C construcciones	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Código:PT-SGSST-FO-005
		Fecha:28/07/2019
	PORTICOS C & C CONSTRUCCIONES S.A.S	Versión:02
	INSPECCION PREOPERACIONAL DE PULIDORA	Fecha de Actualización:06/11/2025

FECHA INICIO:	06-01-26	FECHA FINAL:	12-07-26	OBRA Y/O LUGAR:	Fiscalia
MARCA:	Bosch	SERIAL:	302062	HORA:	7:00 Am



1. Mango Auxiliar.
2. Guarda Seguridad.
3. Motor

DESCRIPCION: Equipo de trabajo que se utiliza para pulir superficies de diferentes materiales mediante el movimiento rotatorio de un material abrasivo.

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL: Gafas, guantes, proteccion respiratoria,proteccion auditiva, ropa de trabajo, calzado

CONSECUENCIAS QUE SE PODRÍAN GENERAR POR EL USO DE LA HERRAMIENTA: Heridas, Golpes, Laceraciones, Amputaciones, Hipoacusia, Quemaduras, esórdenes musculoesqueleticos Trastornos por vibración Patologías pulmonares

MEDIDAS PREVENTIVAS:

* Antes De Utilizar La Pulidora Retire Anillos, Pulseras, Reloj, Entre Otros.
*Antes De Utilizar La Pulidora Póngase Los Elementos De Protección Personal.
*Siga Las Instrucciones Del Fabricante.
*Capacite Al Trabajador Antes De Operar La Herramienta, Preferiblemente El Entrenamiento Debe Hacerse Basado En Estándares O Procedimientos Seguros Que Haya Diseñado La Empresa O El Fabricante.
*Mantenga Las Zonas De Trabajo Limpias Y Ordenadas.
*Deben Evitarse O Minimizarse Las Posturas Forzadas Y Los Sobreesfuerzos Durante El Trabajo.
*Evite Exponer La Herramienta Eléctrica A La Lluvia Y Que Penetren Líquidos En Su Interior.
*Retire O Inutilice Los Dispositivos De Protección De La Máquina, El No Hacerlo Podría Generar Accidentes Graves A Quien Opera La Pulidora.

VERIFICAR	PARÁMETRO	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
		CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE
Protección del disco. (Guardas o carcasa de seguridad disco).	Fijas, En Buenas Condiciones, (Que No Estén Rotas, Sin Fisuras) Y En La Posición Correcta.	X		X		X									
Disco	Correctamente Ajustado, Sin Fragmentaciones, Sin Fisuras Y Sin Desgaste Acentuado.	X		X		X									
Mangos o puntos de apoyo	Que Estén En Perfecto Estado, (Que No Estén Rotos Y Sin Fisuras), Aislados Y Fijos.	X		X		X									
Cuerpo de la pulidora	Que Este Ensamblado, Completo, Debidamente Aislado Y Sin Fisuras	X		X		X									
Interruptores y / o pulsadores eléctricos de encendido y apagado.	Interruptores O Pulsadores Fijos, De Fácil Acceso, En Buenas Condiciones De (Encendido Y Apagado), Sin Cables Eléctricos Expuestos.	X		X		X									
Extensión Eléctrica	Extensiones Con Longitud Suficiente De Alcance De La Toma Al Área De Trabajo, Debidamente Aisladas , Conectadas Y Sin Empalmes.	X		X		X									
Utilice siempre los elementos de protección personal al operar	Mascarilla, Gafas, Casco, Protección Auditiva, Guantes, Careta Pulidor.	X		X		X									
Verificar funcionamiento general (con pulidora energizada).	Sin Vibraciones Movimientos O Ruidos Anormales Y Escobillas En Buen Estado (Verifique Que No Emitan Chispas).	X		X		X									

COMO TRABAJADOR HE VERIFICADO QUE LA HERRAMIENTA ESTA EN CONDICIONES ADECUADAS PARA USO.

NOMBRE OPERADOR	CARGO	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
Alfonso Barrete	AY	CH	CH	CH				

RESPONSABLE SST

INSPECTOR SST:	Omar Hernandez							

FUERA DE SERVICIO SI___ NO X

OBSERVACIONES:

RECOMENDACIONES:
A. OPERE EL EQUIPO SOLAMENTE DESPUÉS DE REALIZADA LA INSPECCIÓN.
B. VERIFIQUE SI ESTE EQUIPO TIENE LA ETIQUETA DE ATENCION NO USAR.
C. INFORME CUALQUIER CONDICIÓN DE RIESGO .

1317

Pórticos C&C construcciones	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Código:PT-SGSST-FO-006
		Fecha:28/07/2019
	PORTICOS C & C CONSTRUCCIONES S.A.S	Versión:02
	INSPECCION PREOPERACIONAL DE PULIDORA	Fecha de Actualización:06/11/2025

FECHA INICIO:	20 Julio 26	FECHA FINAL:	26-Julio-26	OBRA Y/O LUGAR:	Poli- San Francisco
MARCA:	DYWALT	SERIAL:	302062.	HORA:	



1. Mango Auxiliar.
2. Guarda Seguridad.
3. Motor

DESCRIPCION: Equipo de trabajo que se utiliza para pulir superficies de diferentes materiales mediante el movimiento rotatorio de un material abrasivo.

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL: Gafas, guantes, proteccion respiratoria,proteccion auditiva, ropa de trabajo, calzado

CONSECUENCIAS QUE SE PODRÍAN GENERAR POR EL USO DE LA HERRAMIENTA: Heridas, Golpes, Laceraciones, Amputaciones, Hipoacusia, Quemaduras, esórdenes musculoesqueleticos Trastornos por vibración Patologías pulmonares

MEDIDAS PREVENTIVAS:

* Antes De Utilizar La Pulidora Retire Anillos, Pulseras, Reloj, Entre Otros.
*Antes De Utilizar La Pulidora Póngase Los Elementos De Protección Personal.
*Siga Las Instrucciones Del Fabricante.
*Capacite Al Trabajador Antes De Operar La Herramienta, Preferiblemente El Entrenamiento Debe Hacerse Basado En Estándares O Procedimientos Seguros Que Haya Diseñado La Empresa O El Fabricante.
*Mantenga Las Zonas De Trabajo Limpias Y Ordenadas.
*Deben Evitarse O Minimizarse Las Posturas Forzadas Y Los Sobreesfuerzos Durante El Trabajo.
*Evite Exponer La Herramienta Eléctrica A La Lluvia Y Que Penetren Líquidos En Su Interior.
*Retire O Inutilice Los Dispositivos De Protección De La Máquina, El No Hacerlo Podria Generar Accidentes Graves A Quien Opera La Pulidora.

VERIFICAR	PARÁMETRO	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
		CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE
Protección del disco. (Guardas o carcasa de seguridad disco).	Fijas, En Buenas Condiciones, (Que No Estén Rotas, Sin Fisuras) Y En La Posición Correcta.														
Disco	Correctamente Ajustado, Sin Fragmentaciones, Sin Fisuras Y Sin Desgaste Acentuado.														
Mangos o puntos de apoyo	Que Estén En Perfecto Estado, (Que No Estén Rotos Y Sin Fisuras), Aislados Y Fijos.														
Cuerpo de la pulidora	Que Este Ensamblado, Completo, Debidamente Aislado Y Sin Fisuras														
Interruptores y / o pulsadores eléctricos de encendido y apagado.	Interruptores O Pulsadores Fijos, De Fácil Acceso, En Buenas Condiciones De (Encendido Y Apagado), Sin Cables Eléctricos Expuestos.														
Extensión Eléctrica	Extensiones Con Longitud Suficiente De Alcance De La Toma Al Área De Trabajo, Debidamente Aisladas , Conectadas Y Sin Empalmes.														
Utilice siempre los elementos de protección personal al operar	Mascarilla, Gafas, Casco, Protección Auditiva, Guantes, Careta Pulidor.														
Verificar funcionamiento general (con pulidora energizada).	Sin Vibraciones Movimientos O Ruidos Anormales Y Escobillas En Buen Estado (Verifique Que No Emitan Chispas).														

COMO TRABAJADOR HE VERIFICADO QUE LA HERRAMIENTA ESTA EN CONDICIONES ADECUADAS PARA USO.

NOMBRE OPERADOR	CARGO	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
Yecenia Silva	Ayudante			Yecenia	Yecenia	Yecenia		
Maria Padilla	ayudante			Maria	Maria	Maria		
Yaison Diaz	oficial			Yaison	Yaison	Hector Yaison		

RESPONSABLE SST

INSPECTOR SST:	Omar Hernandez							

FUERA DE SERVICIO SI___ NO_X

OBSERVACIONES:

RECOMENDACIONES:
A. OPERE EL EQUIPO SOLAMENTE DESPUÉS DE REALIZADA LA INSPECCIÓN.
B. VERIFIQUE SI ESTE EQUIPO TIENE LA ETIQUETA DE ATENCION NO USAR.
C. INFORME CUALQUIER CONDICIÓN DE RIESGO .

CONSORCIO MANTENIMIENTOS MADRID 2025	INFORME No. 05

ANEXO N°13 - Charlas

Pórticos C&C construcciones	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.	Código: PTSGSST-FO-025
		Fecha:28/07/2019
	PÓRTICOS C & C CONTRUCCIONES S.A.S	Versión:02
	REGISTRO DE ASISTENCIA	Fecha de Actualización:30/10/2025

FRENTE DE TRABAJO (OBRA): Polideportivo San Francisco

INDUCCION		CAPACITACION		CHARLA	X

TEMAS: Uso Adecuado de los EPPS

Capacitador: Omar Hernandez | Fecha: 23-07-2026 | Tiempo: 10 min

ITEM	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	CEDULA	FIRMA
1	Maria Padilla	ayudante	1.237-443731	Maria Padilla
2	Yerenis silva	ayudante	58369 15	Yerenis Silva
3	Yeison Diaz	[illegible]	80'652'219	[illegible]
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				

OBSERVACIONES

FIRMA RESPONSABLE: Omar Hernandez

1320

Pórticos C&C construcciones	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.	Código: PTSGSST-FO-025
		Fecha:28/07/2019
	PÓRTICOS C & C CONTRUCCIONES S.A.S	Versión:02
	REGISTRO DE ASISTENCIA	Fecha de Actualización:30/10/2025

FRENTE DE TRABAJO (OBRA): Polideportivo San Francisco

INDUCCION		CAPACITACION		CHARLA	X

TEMAS: Revisión de Herramienta de Potencia

Capacitador: Omar Hernandez | Fecha: 23-07-2026 | Tiempo: 10 min

ITEM	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	CEDULA	FIRMA
1	Yairon Diaz	oficial	80'654219	
2	Yeraldin Silva	Asistente	583915	Yeraldin Silva
3	Maria Padilla	ayudante	1.237 443 730	Maria Padilla
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				

OBSERVACIONES

FIRMA RESPONSABLE: Omar Hernandez

1321

Pórticos C&C construcciones	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.	Código: PTSGSST-FO-025
		Fecha:28/07/2019
	PÓRTICOS C & C CONTRUCCIONES S.A.S	Versión:02
	REGISTRO DE ASISTENCIA	Fecha de Actualización:30/10/2025

FRENTE DE TRABAJO (OBRA): Alcaldia

INDUCCION		CAPACITACION		CHARLA	X

TEMAS: Uso Adecuado de los EPCC

Capacitador: Omar Hernandez | Fecha: 01-07-2026 | Tiempo: 10 min

ITEM	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	CEDULA	FIRMA
1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[signature]
2	José Peine	80.738.170	80.738.170	José Peine
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				

OBSERVACIONES

FIRMA RESPONSABLE: Omar Hernandez

1322

Pórticos C&C construcciones	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.	Código: PTSGSST-FO-025
		Fecha:28/07/2019
	PÓRTICOS C & C CONTRUCCIONES S.A.S	Versión:02
	REGISTRO DE ASISTENCIA	Fecha de Actualización:30/10/2025

FRENTE DE TRABAJO (OBRA): Casa la Herrera

INDUCCION		CAPACITACION		CHARLA	X

TEMAS: Revisión Herramienta de Potencia

Capacitador: Omar Hernandez | Fecha: 04-07-2026 | Tiempo: 10 min

ITEM	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	CEDULA	FIRMA
1	Juan Rodrigue	oficios	1065246449	Juan
2	Jose Arauzo	A.Y	6162520	Jose Arauzo
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				

OBSERVACIONES

FIRMA RESPONSABLE: Omar Hernandez

Pórticos C&C construcciones	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.	Código: PTSGSST-FO-025
		Fecha:28/07/2019
	PÓRTICOS C & C CONTRUCCIONES S.A.S	Versión:02
	REGISTRO DE ASISTENCIA	Fecha de Actualización:30/10/2025

FRENTE DE TRABAJO (OBRA): Casa la Herrera

INDUCCION		CAPACITACION		CHARLA	X

TEMAS: Orden y Aseo en el area de trabajo

Capacitador: Omar Hernandez | Fecha: 05-07-2026 | Tiempo: 40 min

ITEM	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	CEDULA	FIRMA
1	Duvan Rodriguez	Oficial	1065254649	
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				

OBSERVACIONES

FIRMA RESPONSABLE: Omar Hernandez

1324

Pórticos C&C construcciones	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.	Código: PTSGSST-FO-025
		Fecha:28/07/2019
	PÓRTICOS C & C CONTRUCCIONES S.A.S	Versión:02
	REGISTRO DE ASISTENCIA	Fecha de Actualización:30/10/2025

FRENTE DE TRABAJO (OBRA): Fiscalia

INDUCCION		CAPACITACION		CHARLA	X

TEMAS: Orden y Aseo en el frente de trabajo

Capacitador: Omar Hernandez | Fecha: 06-07-2026 | Tiempo: 10 min

ITEM	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	CEDULA	FIRMA
1	Carlos Alfonso	OF	1073231764	
2	Harris Barreto	AY	88.7917	
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				

OBSERVACIONES

FIRMA RESPONSABLE: Omar Hernandez

Pórticos C&C construcciones	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.	Código: PTSGSST-FO-025
		Fecha:28/07/2019
	PÓRTICOS C & C CONTRUCCIONES S.A.S	Versión:02
	REGISTRO DE ASISTENCIA	Fecha de Actualización:30/10/2025

FRENTE DE TRABAJO (OBRA): Fiscalia

INDUCCION		CAPACITACION		CHARLA	X

TEMAS: Uso Adecuado de los EPPS

Capacitador: Omar Hernandez | Fecha: 09-07-2026 | Tiempo: 10 min

ITEM	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	CEDULA	FIRMA
1	Carlos Alfonso	OF	1072231764	
2	Alvaro Rosado	AY	3361419	
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				

OBSERVACIONES

FIRMA RESPONSABLE: Omar Hernandez

1326

Pórticos C&C construcciones	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.	Código: PTSGSST-FO-025
		Fecha:28/07/2019
	PÓRTICOS C & C CONTRUCCIONES S.A.S	Versión:02
	REGISTRO DE ASISTENCIA	Fecha de Actualización:30/10/2025

FRENTE DE TRABAJO (OBRA): Alcaldía

INDUCCION		CAPACITACION		CHARLA	X

TEMAS: Verificación de los Puntos de anclaje

Capacitador: Omar Hernandez | Fecha: 30-07-2026 | Tiempo: 10 min

ITEM	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	CEDULA	FIRMA
1	Oscar A. Espitia	Maestro	93408447	
2	Jose Rueda	Instalador	80.758.170	
3	Luis Alfonso mosquera	Instalador	1.124.231.156	Luis
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				

OBSERVACIONES

FIRMA RESPONSABLE: Omar Hernandez

ANEXO N°14 - Permisos de trabajo en alturas.

1328

Pórticos C&C construcciones	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PORTICOS C&C CONSTREUCCIONES S.A.S PERMISO DE TRABAJO SEGURO EN ALTURAS	Código:PT-SGSST-FOR-002 Fecha:28/07/2019 Versión:02 Fecha de Actualización:06/11/2025 Consecutivo

FECHA DESDE	DD	MM	AA	HORA	FECHA HASTA	DD	MM	AA	HORA	EMPRESA O CONTRATISTA:
	27	01	26	7:00		02	02	26	17:00	Cefer Soluciones

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS A REALIZAR

TIPO DE TRABAJO A REALIZAR				ACTIVIDAD A REALIZAR:
	TRABAJO EN ALTURA	SI	NO	Revisión de Flanches
	TRABAJO EN CALIENTE	SI	NO	

ÁREA/UBICACIÓN DE TRABAJO: Alcaldía

DESPRIPCIÓN Y PROCEDIMIENTO DE LA TAREA A REALIZAR:
Revisión de Flanches en Cubierta

HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS A UTILIZAR:
EPCC

	INICIO	TERMINO	INICIO	TERMINO	INICIO	TERMINO	INICIO	TERMINO	INICIO	TERMINO	INICIO	TERMINO	INICIO	TERMINO
HORA							7:00	17:00						
FECHAS AUTORIZADAS							30-07-26							

ASPECTOS GENERALES

CRITERIOS GENERALES	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A
¿Los trabajadores cuentan con seguridad social vigente (ARL, EPS, AFP)?										/											
Los ejecutantes del trabajo son competentes y están certificados de acuerdo al trabajo a realizar y al rol que desempeña			/							/					/						
¿Los trabajadores cuentan con concepto de evaluación médica ocupacional sin restricción para desempeñar la labor de acuerdo al profesiograma?		/			/			/		/				/			/			/	
¿El trabajador cuenta con experiencia para ejecutar la labor?		/			/			/		/				/							
¿El trabajador declara que cuenta con buena disposición anímica-mental-física para desempeñar la labor?										/				/			/			/	
¿Los trabajadores cuentan con todos los elementos de protección personal teniendo en cuenta los riesgos y requerimientos propios de la tarea?										/							/			/	
¿Los trabajadores cuentan con dotación adecuada? (botas con puntera y suela con agarre y overol)										/											
¿Las herramientas y equipos, EPP y EPCC fueron inspeccionados y son seguros?										/											
¿Se cuenta con un procedimiento de la labor a realizar y los trabajadores la conocen?										/				/							
¿Se realizó el análisis de trabajo seguro incluyendo las medidas para el control y gestión de riesgos?		/			/			/		/				/							
¿Se han consultado otros permisos y se cumple con los requerimientos de estos en caso de trabajar en trabajo en caliente, excavaciones, energías peligrosas, izaje, entre otros?		/			/			/			/			/			/			/	
¿El frente de trabajo se encuentra ordenado y limpio para evitar accidentes?										/											
¿ protocolo en caso de emergencia y todos lo conocen?										/											
usar sustancias químicas, ¿tiene la ficha de datos de seguridad disponible?, ¿las sustancias estas etiquetadas de acuerdo al sistema globalmente armonizado? y ¿conoce su manipulación y que hacer en caso de emergencia?											/			/			/			/	
¿Se han des energizado y bloqueado todas las energías peligrosas?										/											
¿Se requiere y se cuenta con delimitación del área de trabajo?		/			/			/		/				/							
¿Se requiere y se cuenta con señalización del área de trabajo?		/			/			/		/				/							
¿Se cuenta con sistemas que restrinjan el acceso a la zona de peligro?										/											

En caso de trabajo con líneas energizadas, verifique con el ingeniero eléctrico las herramientas, los EPP, los sistemas de acceso y equipos dieléctricos.

FECHAS AUTORIZADAS																					

ASPECTOS ESPECÍFICOS SEGÚN ACTIVIDAD

	CRITERIOS	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A
TRABAJO EN CALIENTE	¿Los equipos y materiales están cubiertos y protegidos correctamente con lonas?					/																
	¿Se han instalado mamparas para proteger y aislar las personas y equipos de las áreas vecinas?		/			/						/										
	¿Se han cubierto todas las aberturas en paredes y pisos?		/			/			/			/			/							
	¿Se han dispuesto extintores adecuados en cantidad y clase en el sitio de trabajo, diferentes a los existentes en la zona?		/			/			/													
	¿Se ha verificado y ensayado los sistemas de protección contra incendio y de seguridad en máquinas y equipos de la zona donde se realizará el trabajo?		/						/			/										
	Si el suelo es de material combustible, ¿se ha mojado la zona o cubierto con arena mojada u otro material incombustible?														/							
	¿El área de trabajo tiene una correcta ventilación natural o es necesario emplear ventilación artificial?																					

1329

FECHAS AUTORIZADAS																						

ASPECTOS ESPECÍFICOS SEGÚN ACTIVIDAD

	CRITERIOS	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A
TRABAJO EN ALTURAS	La altura a la cual se desarrollará la actividad es de _____ metros																					
Medidas Colectivas De Prevención Contra Caidas	¿Se requiere y se cuenta con línea de advertencia de trabajo?																					
	¿Se requiere y se cuenta con barandas y estas tienen mínimo 1 metro de altura, cuentan con travesaños intermedios de máximo 48 cm entre sí y rodapiés de mínimo 9 cm?																					
	¿Se tiene control en superficies con huecos o aberturas?																					
	¿Se realiza manejo de desniveles?																					
Sistemas de Acceso Seguro	Qué sistema de acceso se utiliza: marque con x (andamios colgantes: ___, andamio multidireccional: ___, escaleras: X, Manlift: ___, otro: ___, ¿cuál?:																					
	¿Se encuentra en buenas condiciones el sistema de acceso a utilizar?																					
Medidas de Protección Contra Caidas Pasivas	¿Se cuenta con un sistema de red de seguridad instalada para la detención de caídas de trabajadores y esta certificada por el fabricante e instalada bajo la aprobación de una persona calificada?																					
	Se cuenta con red para detención de escombros y es independiente a la red para personas																					
Medidas de Protección Contra Caidas Activas	El área de trabajo cuenta estructuras sólidas y firmes usados como anclajes (columnas estructurales, vigas estructurales, viguetas estructurales, muros estructurales): para restricción o para detención? cual:																					
	Se verificaron los puntos de anclaje por cada trabajador.																					
	Se garantiza que por cada sistema de línea de vida se conecte 1 persona.																					
	Se requieren mecanismos de anclaje (tie off o anclaje portátil) y se encuentra en optimo estado para su uso)																					
	Se cuenta con línea de vida tipo: horizontal fija o portátil con absorbedor de energía X, línea de vida vertical fija o portátil en poliamida o en cable, cual: Horizontal ___ y en general presenta buen estado?																					
	El trabajador cuenta con arnés de cuerpo entero en buen estado																					
	Especifique el tipo de eslinga ha requerido: eslinga para detención de caídas (con absorbedor)___, eslinga tipo y X, eslinga para restricción de caídas (graduable)___, eslinga para posicionamiento X y se encuentra en optimo estado para su uso?																					
	Requiere conectores adicionales como: mosquetones, conector para transito vertical (freno), auto retráctil, freno para línea de vida horizontal, otros. cuales _____ y se encuentra en optimo estado para su uso?																					

Observaciones:

VIGENCIA DEL PERMISO.

ACEPTACION: Los autorizados que firmamos este documento, somos concientes de la necesidad de trabajar con seguridad y estamos dispuestos en acatar la totalidad de las normas existentes en la compañía y aceptamos que el incumplimiento de las normas pueden ser causa para la suspensión parcial y/o definitiva de las actividades a desarrollar y/o contratadas, adicionalmente certifico que para realizar la labor encomendada NO ESTOY BAJO EL EFECTO DE ALCOHOL O SUSTANCIAS PSICOACTIVAS y el área de trabajo fue inspeccionada para identificar peligros y se han tomado las medidas necesarias para controlar los riesgos existentes.

	NOMBRE Y APELLIDO TRABAJADORES AUTORIZADOS	TIPO Y NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	FIRMAS PERSONAL AUTORIZADO LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
1		9948844							
2	José Reino.	80.778.130				José R.			
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

NOMBRE Y APELLIDO COORDINADOR DE TRABAJO EN ALTURA O TRABAJO EN CALIENTE	TIPO Y NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO

NOMBRE Y APELLIDO JEFE DE ÁREA	TIPO Y NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO

NOMBRE Y APELLIDO RESPONSABLE DE ACTIVAR EL PLAN DE EMERGENCIAS		LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO

NOMBRE Y APELLIDO AYUDANTE DE SEGURIDAD PARA TRABAJO EN ALTURAS (Si Aplica)	TIPO Y NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO

CIERRE DEL PERMISO

HORA							30-07-2026									
VERIFICACION DIARIA FINALIZADA LA JORNADA DE TRABAJO	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
VERIFICACION DE TERMINACION DE ACTIVIDADES	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
LA LABOR SE COMPLETO SIN INCIDENTES							✓							
LA ZONA DONDE SE EFECTUO LA LABOR QUEDO LIMPIA Y ORDENADA		✓					✓			✓			✓	

SI NO HAY CIERRE DEL PERMISO NO SE EXPEDIRA UNO NUEVO Y NO SE PERMITIRA CONTINUAR LA LABOR

1330

Pórticos C&C construcciones	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PORTICOS C&C CONSTREUCCIONES S.A.S PERMISO DE TRABAJO SEGURO EN ALTURAS	Código:PT-SGSST-FOR-002 Fecha:28/07/2019 Versión:02 Fecha de Actualización:06/11/2025 Consecutivo

FECHA DESDE	DD	MM	AA	HORA	FECHA HASTA	DD	MM	AA	HORA	EMPRESA O CONTRATISTA:
	30	06	26	7:00		05	07	26	17:06	Cefor Soluciones

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS A REALIZAR

TIPO DE TRABAJO A REALIZAR				ACTIVIDAD A REALIZAR:
	TRABAJO EN ALTURA	SI	NO	Instalación de Flanches
	TRABAJO EN CALIENTE	SI	NO	

ÁREA/UBICACIÓN DE TRABAJO: Alcaldía

DESPRIPCIÓN Y PROCEDIMIENTO DE LA TAREA A REALIZAR:

Instalación de Flanches en Cubierta

HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS A UTILIZAR:

EPCC

	INICIO	TERMINO	INICIO	TERMINO	INICIO	TERMINO	INICIO	TERMINO	INICIO	TERMINO	INICIO	TERMINO	INICIO	TERMINO
HORA					7:00	17:00								
FECHAS AUTORIZADAS					01-07-26									

ASPECTOS GENERALES

CRITERIOS GENERALES	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A
¿Los trabajadores cuentan con seguridad social vigente (ARL, EPS, AFP)?																					
Los ejecutantes del trabajo son competentes y están certificados de acuerdo al trabajo a realizar y al rol que desempeña																					
¿Los trabajadores cuentan con concepto de evaluación médica ocupacional sin restricción para desempeñar la labor de acuerdo al profesiograma?																					
¿El trabajador cuenta con experiencia para ejecutar la labor?																					
¿El trabajador declara que cuenta con buena disposición anímica-mental-física para desempeñar la labor?																					
¿Los trabajadores cuentan con todos los elementos de protección personal teniendo en cuenta los riesgos y requerimientos propios de la tarea?																					
¿Los trabajadores cuentan con dotación adecuada? (botas con puntera y suela con agarre y overol)																					
¿Las herramientas y equipos, EPP y EPCC fueron inspeccionados y son seguros?																					
¿Se cuenta con un procedimiento de la labor a realizar y los trabajadores la conocen?																					
¿Se realizó el análisis de trabajo seguro incluyendo las medidas para el control y gestión de riesgos?																					
¿Se han consultado otros permisos y se cumple con los requerimientos de estos en caso de trabajar en trabajo en caliente, excavaciones, energías peligrosas, izaje, entre otros?																					
¿El frente de trabajo se encuentra ordenado y limpio para evitar accidentes?																					
[illegible]rotocolo en caso de emergencia y todos lo conocen?																					
[illegible]a usar sustancias químicas, ¿tiene la ficha de datos de seguridad disponible?, ¿las sustancias estas etiquetadas de acuerdo al sistema globalmente armonizado? y ¿conoce su manipulación y que hacer en caso de emergencia?																					
¿Se han des energizado y bloqueado todas las energías peligrosas?																					
¿Se requiere y se cuenta con delimitación del área de trabajo?																					
¿Se requiere y se cuenta con señalización del área de trabajo?																					
¿Se cuenta con sistemas que restrinjan el acceso a la zona de peligro?																					

En caso de trabajo con líneas energizadas, verifique con el ingeniero eléctrico las herramientas, los EPP, los sistemas de acceso y equipos dieléctricos.

FECHAS AUTORIZADAS																					

ASPECTOS ESPECÍFICOS SEGÚN ACTIVIDAD

	CRITERIOS	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A
TRABAJO EN CALIENTE	¿Los equipos y materiales están cubiertos y protegidos correctamente con lonas?																					
	¿Se han instalado mamparas para proteger y aislar las personas y equipos de las áreas vecinas?																					
	¿Se han cubierto todas las aberturas en paredes y pisos?																					
	¿Se han dispuesto extintores adecuados en cantidad y clase en el sitio de trabajo, diferentes a los existentes en la zona?																					
	¿Se ha verificado y ensayado los sistemas de protección contra incendio y de seguridad en máquinas y equipos de la zona donde se realizará el trabajo?																					
	Si el suelo es de material combustible, ¿se ha mojado la zona o cubierto con arena mojada u otro material incombustible?																					
	¿El área de trabajo tiene una correcta ventilación natural o es necesario emplear ventilación artificial?																					

1331

FECHAS AUTORIZADAS																						

ASPECTOS ESPECÍFICOS SEGÚN ACTIVIDAD

	CRITERIOS	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A
TRABAJO EN ALTURAS	La altura a la cual se desarrollará la actividad es de _____ metros																					
Medidas Colectivas De Prevención Contra Caídas	¿Se requiere y se cuenta con línea de advertencia de trabajo?																					
	¿Se requiere y se cuenta con barandas y estas tienen mínimo 1 metro de altura, cuentan con travesaños intermedios de máximo 48 cm entre sí y rodapiés de mínimo 9 cm?																					
	¿Se tiene control en superficies con huecos o aberturas?																					
	¿Se realiza manejo de desniveles?																					
Sistemas de Acceso Seguro	Qué sistema de acceso se utiliza: marque con x (andamios colgantes: ____, andamio multidireccional: ____, escaleras: X, Manlift: ____, otro: ____, ¿cuál?:																					
	¿Se encuentra en buenas condiciones el sistema de acceso a utilizar?																					
Medidas de Protección Contra Caídas Pasivas	¿Se cuenta con un sistema de red de seguridad instalada para la detención de caídas de trabajadores y esta certificada por el fabricante e instalada bajo la aprobación de una persona calificada?																					
	Se cuenta con red para detención de escombros y es independiente a la red para personas																					
	El área de trabajo cuenta estructuras sólidas y firmes usados como anclajes (columnas estructurales, vigas estructurales, viguetas estructurales, muros estructurales): para restricción o para detención? cual:																					
	Se verificaron los puntos de anclaje por cada trabajador.																					
	Se garantiza que por cada sistema de línea de vida se conecte 1 persona.																					
	Se requieren mecanismos de anclaje (tie off o anclaje portátil) y se encuentra en optimo estado para su uso)																					
Medidas de Protección Contra Caídas Activas	Se cuenta con línea de vida tipo: horizontal fija o portátil con absorbedor de energía____, línea de vida vertical fija o portátil en poliamida o en cable, cual: Hvr 20 mt a1 - y en general presenta buen estado																					
	El trabajador cuenta con arnés de cuerpo entero en buen estado																					
	Especifique el tipo de eslinga ha requerido: eslinga para detención de caídas (con absorbedor)___, eslinga tipo y___, eslinga para restricción de caídas (graduable)___, eslinga para posicionamiento_△y se encuentra en optimo estado para su uso?																					
	Requiere conectores adicionales como: mosquetones, conector para transito vertical (freno), auto retráctil, freno para línea de vida horizontal, otros. cuales _____ y se encuentra en optimo estado para su uso?																					

Observaciones:

VIGENCIA DEL PERMISO.

ACEPTACION: Los autorizados que firmamos este documento, somos concientes de la necesidad de trabajar con seguridad y estamos dispuestos en acatar la totalidad de las normas existentes en la compañía y aceptamos que el incumplimiento de las normas pueden ser causa para la suspencion parcial y/o definitiva de las actividades a desarrollar y/o contratadas, adicionalmente certifico que para realizar la labor encomendada NO ESTOY BAJO EL EFECTO DE ALCOHOL O SUSTANCIAS PSICOACTIVAS y el área de trabajo fue inspeccionada para identificar peligros y se han tomado las medidas necesarias para controlar los riesgos existentes.

	NOMBRE Y APELLIDO TRABAJADORES AUTORIZADOS	TIPO Y NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	FIRMAS PERSONAL AUTORIZADO LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
1	[illegible]	93408 [illegible]							
2	JOSE RIVE	80.738.10							
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

NOMBRE Y APELLIDO COORINADOR DE TRABAJO EN ALTURA O TRABAJO EN CALIENTE	TIPO Y NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO

NOMBRE Y APELLIDO JEFE DE ÁREA	TIPO Y NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO

NOMBRE Y APELLIDO RESPONSABLE DE ACTIVAR EL PLAN DE EMERGENCIAS		LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO

NOMBRE Y APELLIDO AYUDANTE DE SEGURIDAD PARA TRABAJO EN ALTURAS (Si Aplica)	TIPO Y NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO

CIERRE DEL PERMISO

HORA				01-07-26				
VERIFICACION DIARIA FINALIZADA LA JORNADA DE TRABAJO	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
VERIFICACION DE TERMINACION DE ACTIVIDADES	SI / NO	SI / NO	SI / NO	SI / NO	SI / NO	SI / NO	SI / NO
LA LABOR SE COMPLETO SIN INCIDENTES	/	/	/	/	/	/	/
LA ZONA DONDE SE EFECTUO LA LABOR QUEDO LIMPIA Y ORDENADA	/	/	/	/	/	/	/

SI NO HAY CIERRE DEL PERMISO NO SE EXPEDIRA UNO NUEVO Y NO SE PERMITIRA CONTINUAR LA LABOR

ANEXO N°15 - Ficha Técnica de Indicadores SG-SST.

Pórticos C&C construcciones	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Código:PT-SGSST-FO-051
		Fecha:28/07/2019
	TASA DE FRECUENCIA AT	Versión:02
	PORTICOS C&C CONSTRUCCIONES S.A.S	Fecha de Actualización:30/03/2026


NOMBRE DEL	OBJETIVO DEL	TIPO DE	PERIODICIDAD	MODO DE CALCULO
TASA DE FRECUENCIA DE ACCIDENTES E INCIDENTES DE TRABAJO	Medir el volumen de accidentes de trabajo ocurridos en el periodo	EFICACIA	MENSUAL	$TFAT \left\{ \frac{NATO}{NTF} \right\} X\ 100$

ESTADO DE LA META

META DE EJECUCIÓN			
10%			
	NATO	NTF	TFAT
Jan-26	0	21	0%
Feb-26	0	28	0%
Mar-26	0	46	0%
Apr-26	0	21	0%
May-26	0	28	0%
Jun-26	0	26	0%
Jul-26	0	26	0%
Aug-26	0		#DIV/0!
Sep-26	0		#DIV/0!
Oct-26	0		#DIV/0!
Nov-26	0		#DIV/0!
Dec-26	0		#DIV/0!
CONSO. 1	0		#DIV/0!
CONSO. 2	0		#DIV/0!
META	0%		#DIV/0!

VARIABLES

TFAT	Tasa de frecuencia de accidentes e incidentes de trabajo
NTF	No total de funcionarios
NATO	No Accidentes de Trabajo Ocurridos



ANALISIS Y SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

INDICE DE FRECUENCIA DE ACCIDENTES E INCIDENTES DE TRABAJO	
Jan-26	Por cada cien 100 trabajadores que laboraron en el mes de Enero, se presentaron 0 accidentes de trabajo.
Feb-26	Por cada cien 100 trabajadores que laboraron en el mes de Febrero, se presentaron 0 accidentes de trabajo.
Mar-26	Por cada cien 100 trabajadores que laboraron en el mes de Marzo, se presentaron 0 accidentes de trabajo.
Apr-26	Por cada cien 100 trabajadores que laboraron en el mes de Abril, se presentaron 0 accidentes de trabajo.
May-26	Por cada cien 100 trabajadores que laboraron en el mes de Mayo, se presentaron 0 accidentes de trabajo.
Jun-26	Por cada cien 100 trabajadores que laboraron en el mes de Junio, se presentaron 0 accidentes de trabajo.
Jul-26	Por cada cien 100 trabajadores que laboraron en el mes de Julio, se presentaron 0 accidentes de trabajo.
Aug-26	
Sep-26	
Oct-26	
Nov-26	
Dec-26	
CONSO. 1	
CONSO. 2	

Pórticos CAC construcciones	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Código:PT-SGSST-FO-051
		Fecha:28/07/2019
	INDICE DE SEVERIDAD AT	Versión:02
		Fecha de Actualización:30/03/2026

NOMBRE DEL INDICADOR	OBJETIVO DEL INDICADOR	TIPO DE INDICADOR	PERIODICIDAD	METODO DE CALCULO	INTERPRETACION DEL INDICADOR
INDICADOR DE SEVERIDAD POR ACCIDENTE DE TRABAJO	(Número de días de incapacidad por accidente de trabajo en el mes + número de días cargados en el mes / Número de trabajadores en el mes) * 100	PROCESO	MENSUAL	ISAT = { } * 100	Por cada cien (100) trabajadores que laboraron en el mes, se perdieron X días por accidente de trabajo
FUENTE DE INFORMACION	FURAT, Nomina de la empresa				


ESTADO DE LA META

META DE EJECUCIÓN

Mes	N°DP	N° Trabajadores	HHT*Trabajador	HHT	ISAT
Enero	0	21	240	2856	0
Febrero	0	28	240	2856	0
Marzo	0	46	240	2856	0
Abril	0	21	240	2856	0
Mayo	0	28	240	2856	0
Junio	0	26	240	2856	0
Julio	0	26	240	2856	0
Agosto					0
Septiembre					0
Octubre					0
Noviembre					0
Diciembre					0
META					0%

VARIABLES

ISAT	Indice de Severidad por Accidente de Trabajo
N°DP	Numero de Dias Perdidos en el periodo
HHT	Horas Hombre Trabajadas en el periodo
100	Constante



ANALISIS Y SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

INIDCE DE SEVERIDAD POR ACCIDENTE DE TRABAJO	
Jan-26	Por cada cien 100 trabajadores que laboraron en el mes, se perdieron 0 días por accidente de trabajo
Feb-26	Por cada cien 100 trabajadores que laboraron en el mes, se perdieron 0 días por accidente de trabajo
Mar-26	Por cada cien 100 trabajadores que laboraron en el mes, se perdieron 0 días por accidente de trabajo
Apr-26	Por cada cien 100 trabajadores que laboraron en el mes, se perdieron 0 días por accidente de trabajo
May-26	Por cada cien 100 trabajadores que laboraron en el mes, se perdieron 0 días por accidente de trabajo
Jun-26	Por cada cien 100 trabajadores que laboraron en el mes, se perdieron 0 días por accidente de trabajo
Jul-26	Por cada cien 100 trabajadores que laboraron en el mes, se perdieron 0 días por accidente de trabajo
Aug-26	
Sep-26	
Oct-26	
Nov-26	
Dec-26	

Pórticos C&C construcciones	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Código:PT-SGSST-FO-051
	INCIDENCIA ENFERMEDAD LABORAL	Fecha:28/07/2019
	PORTICOS C&C CONSTRUCCIONES S.A.S	Versión:02
		Fecha de Actualización:30/03/2026

NOMBRE DEL INDICADOR	OBJETIVO DEL INDICADOR	TIPO DE INDICADOR	PERIODICIDAD	MODO DE CALCULO
Incidencia de la enfermedad laboral	Medir el Número de casos nuevos de enfermedad laboral en una población determinada en un período de tiempo. " Fórmula:(Número de casos nuevos de enfermedad laboral en el periodo «Z» / Promedio de trabajadores en el periodo «Z») * 100.000"	EFICACIA	MENSUAL	$TIEL = \left\{ \frac{ELC}{TF} \right\} X\ 100000$

ESTADO DE LA META


META DE EJECUCIÓN

10%

	TIEL	ELC	TF
ENE	0%	0	21
FEB	0%	0	28
MAR	0%	0	46
ABR	0%	0	21
MAY	0%	0	28
JUN	0%	0	26
JUL	0%	0	26
AGO	0%		
SEP	0%		
OCT	0%		
NOV	0%		
DIC	0%		
META	0%		

VARIABLES

TIEL	Tasa de Incidencia de enfermedades laborales
ELC	Enfermedades laborales calificadas
TF	Total Funcionarios



ANALISIS Y SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

ENFERMEDADES LABORALES	
ENE	Por cada 100.000 trabajadores existen 0 casos nuevos de enfermedad laboral en el periodo 2026
FEB	Por cada 100.000 trabajadores existen 0 casos nuevos de enfermedad laboral en el periodo 2026
MAR	Por cada 100.000 trabajadores existen 0 casos nuevos de enfermedad laboral en el periodo 2026
ABR	Por cada 100.000 trabajadores existen 0 casos nuevos de enfermedad laboral en el periodo 2026
MAY	Por cada 100.000 trabajadores existen 0 casos nuevos de enfermedad laboral en el periodo 2026
JUN	Por cada 100.000 trabajadores existen 0 casos nuevos de enfermedad laboral en el periodo 2026
JUL	Por cada 100.000 trabajadores existen 0 casos nuevos de enfermedad laboral en el periodo 2026
AGO	
SEP	
OCT	
NOV	
DIC	
CONSO. 1	
CONSO. 2	

Pórticos C&C construcciones	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Código:PT-SGSST-FO-051
		Fecha:28/07/2019
	INDICE DE AUSENTISMO LABORAL	Versión:02
	PORTICOS C&C CONSTRUCCIONES S.A.S	Fecha de Actualización:30/03/2026

NOMBRE DEL INDICADOR	OBJETIVO DEL INDICADOR	TIPO DE INDICADOR	PERIODICIDAD	METODO DE CALCULO	INTERPRETACION DEL INDICADOR
INDICE DE AUSENTISMO LABORAL	Medir el Porcentaje % de Ausentismo por causa médica	PROCESO	MENSUAL	$IAL = \left\{ \frac{N° \text{ Ausencias}}{N° \text{ DTP}} \right\} x100$	En el mes se perdió X% de días programados de trabajo por incapacidad médica
FUENTE DE INFORMACION	Matriz de Ausentismo, Reporte de Novedades a Nomina de la empresa, Cobro de Incapacidades.				


ESTADO DE LA META

META DE EJECUCIÓN
10%de Ausentismo

Mes	N° Ausencias	N° DTP	IAL
Jan-26	0	21	0
Feb-26	0	28	
Mar-26	0	46	
Apr-26	0	21	
May-26	0	28	
Jun-26	0	26	
Jul-26	0	26	
Aug-26			
Sep-26			
Oct-26			
Nov-26			
Dec-26			
META			

VARIABLES

IAL	Indice de Ausentismo Laboral
N° Ausencias	Numero de ausencia por causa medica en el periodo
N° DTP	Número de días de trabajo programados en el mes



ANALISIS Y SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

INDICE DE AUSENTISMO LABORAL	
Jan-26	En el mes se perdió 0% de días programados de trabajo por incapacidad médica
Feb-26	En el mes se perdió 0% de días programados de trabajo por incapacidad médica
Mar-26	En el mes se perdió 0% de días programados de trabajo por incapacidad médica
Apr-26	En el mes se perdió 0% de días programados de trabajo por incapacidad médica
May-26	En el mes se perdió 0% de días programados de trabajo por incapacidad médica
Jun-26	En el mes se perdió 0% de días programados de trabajo por incapacidad médica
Jul-26	En el mes se perdió 0% de días programados de trabajo por incapacidad médica
Aug-26	
Sep-26	
Oct-26	
Nov-26	
Dec-26	

CONSORCIO MANTENIMIENTOS MADRID 2025	INFORME No. 05

ANEXO N°16 - Plan de Trabajo SST.

1338

Pórticos C&C construcciones	PLAN DE TRABAJO SST - 2026	Código:PT-SGSST-PLN-01
		Fecha:28/07/2019
	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SG-SST	Versión:04
		Fecha de Actualización:08/01/2026

OBJETIVO

Documentar, Implementar y mantener las actividades del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de acuerdo a lo establecido en el Decreto 1072 de 2015 y resolucion 0312 de 2015, en los estandares mínimos del SG-SST con el fin de garantizar y prevenir los accidentes de trabajo y enfermedades laborales .

META	INDICADOR
Cumplir con el 90% de las actividades programadas en el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo para la vigencia.	(Nº de Actividades Ejecutadas / Nº de Actividades Programadas) x 100

Ciclo	ACTIVIDAD	CRONOGRAMA VIGENCIA																								Responsable (s)	RECURSOS		OBSERVACIONES
		ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO		JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE			Administrativo	Financieros	
		P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E				
I. PLANEAR	Documentacion de la designacion del responsable del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, con la respectiva asignacion de responsabilidades.																									GERENCIA GENERAL	x		
	ELABORACION DEL PLAN DE TRABAJO EN SST (firmado por el empleador y el responsable del Plan de Gestion de la Seguridad y Salud en el Trabajo PG-SST																									REPRESENTANTE LEGAL - COORDINADOR SST	x		
	Actualizacion Marco Legal	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1											COORDINADOR SST	x		
	Estructuración de la política de prevención de acoso sexual y actualización de la política del SGSST																									REPRESENTANTE LEGAL - COORDINADOR SST	x		
	Actualizacion matriz de Identificacion de Peligros, Valoracion de Riesgos y Determinacion de Controles																									COORDINADOR SST	x		
	Induccion del Personal	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1											INSPECTOR SST	x		
	Elaboración de presupuesto en SST					1	1	1	1																	COORDINADOR SST - GESTIÓN HUMANA	x		
	Verificacion de la ejecución del presupuesto					1	1	1	1																	COORDINADOR SST	x		
	Reunión Comité de Convivencia Laboral	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1											COORDINADOR SST	x		
	Capacitacion Comité de Convivencia Laboral			1	1																					COORDINADOR SST	x		
	Divulgacion del Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial/ Reglamento Interno de Trabajo/ matriz de Sanciones.																									COORDINADOR SST	x		
	Definir Roles y Responsabilidades de las personas de la organización frente al SG-SST																									COORDINADOR SST - GERENCIA	x		
	Definir Indicadores de Gestion																									COORDINADOR SST	x		
	Diseñar y Documentar Programa de Prevención Contra Covid19 (Actualizar)																									COORDINADOR SST	x		
	Reunión COPASST	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1											COORDINADOR SST			
	Diseñar Procedimiento de Trabajo en Espacios Confinados. (Actualizar)																									COORDINADOR SST	x		
	Programa De Ergonomia y Vida Cotidiana																									COORDINADOR SST - GERENCIA	x		
	Programa De Prevención De Riesgo Psicosocial					1	1	1	1																	Coordinador SST -ARL	x		
	Trabajo en Alturas									1	1	1	1	1	1											Coordinador SST -ARL	x		
	Auditoria Interna al SG-SST																									Coordinador SST -ARL			
	Revision al SG-SST por parte de la ARL //Estandares minimos																									COORDINADOR SST			
	Reunion Gerencial																									COORDINADOR SST	x		
II. HACER	REALIZAR DE EXAMENES OCUPACIONALES (PREINGRESO - EGRESO - PERIODICO)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1											COORDINADOR SST		X	
	INFORME DE CONDICIONES DE SALUD																									COORDINADOR SST		x	
	ELABORAR LA DESCRIPCIÓN SOCIODEMOGRAFICA DE LOS TRABAJADORES																									COORDINADOR SST		x	
	REALIZAR INSPECCIONES SISTEMATICAS A LAS INSTALACIONES, MAQUINARIA O EQUIPOS, CON LA PARTICIPACION DEL COPASST																									INSPECTOR SST		x	
	REALIZAR INSPECCIONES DE SEGURIDAD DE EXTINTORES	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1											INSPECTOR SST		x	
	REALIZAR INSPECCIONES DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1											COORDINADOR SST	x		

CONSORCIO MANTENIMIENTOS MADRID 2025	**INFORME No. 05**

ANEXO N°17 - Plan de Inspección de Máquinas y Equipos.

Pórticos C&C construcciones	PLAN DE TRABAJO SST - 2026	Código:PT-SGSST-PLN-01
		Fecha:28/07/2019
	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SG-SST	Versión:04
		Fecha de Actualización:08/01/2026

| | | |

ANEXO N°18 – Perfil Sociodemográfico

PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO MANTENIMIENTOS MADRID 2025															
ITEM	APELLIDOS	NOMBRES	N. CEDULA	CENTRO DE COSTO	RH	EDAD	GENERO	TELEFONO	DIRECCION	BARRIO	LOCALIDAD	INGRESO	EPS	AFP	ARL
ADMINISTRATIVOS - SYMETRIK															
1	SUAREZ MOYA	CHRISTIAM ANDRES FRANCISCO	7.320.138	ADMON	A+	39	MASCULINO	3133927879	CARRERA 3 # 5-48	RESERVA DE ALCALÁ	MOSQUERA	3/2/2026	SANITAS	PORVENIR	BOLIVAR
2	CRISTANCHO GONZALEZ	CRISTIAN ALEXANDER	1.073.159.571	ADMON	O+	34	MASCULINO	3125925649	CLL 6 ESTE # 1A-99	EL CANEY	MADRID	3/2/2026	FAMISANAR	PROTECCION	BOLIVAR
3	TRIANA VANEGAS	JUAN CARLOS	1.015.451.906	ADMON	AB+	29	MASCULINO	3005777027	CARRERA 97F # 134A-30	TIERRA NUEBA	BOGOTA D.C	3/2/2026	SANITAS	COLPENSIONES	BOLIVAR
4	TORRES HERNANDEZ	OMAR ALEJANDRO	1.073.253.440	ADMON	O+	25	MASCULINO	3504887483	CLL9G # 17-A34	EL POBLADO	MOSQUERA	3/2/2026	COMPENSAR	PORVENIR	BOLIVAR
5	GAITAN CAMELO	SANTIAGO	1.073.150.051	ADMON	O+	22	MASCULINO	3197760784	CARRERA 3 # 13-11	LA ESPAÑOLA	MADRID	5/27/2026	FAMISANAR	PORVENIR	BOLIVAR
6	GAITAN CAMELO	JUAN SEBASTIAN	1.073.152.377	ADMON	O+	21	MASCULINO	3195309799	CLL 6 ESTE # 1A-99	EL CANEY	MADRID	4/16/2026	FAMISANAR	PROTECCIÓN	BOLIVAR
7	PINILLA ACUÑA	JINA PAOLA	1.070.945.104	ADMON	O+	39	FEMENINO	3125860811	CRA 18 A # 9D-01 TORRE 20 APTO 477	MOSQUERA	MOSQUERA	3/2/2026	FAMISANAR	PORVENIR	BOLIVAR
ADMINISTRATIVO - PORTICOS C&C CONSTRUCCIONES S.A.S															
8	CRUZ NIÑO	JOSE HERNANDO	7.171.625	ADMON	B+	48	MASCULINO	3115543793	CLL 17 # 1 BIS	LA CABAÑA	MOSQUERA	3/2/2026	FAMISANAR	PORVENIR	BOLIVAR
9	MIRQUEZ HERNANDEZ	DANI PAOLA	1.105.689.017	ADMON	O+	28	FEMENINO	3134669327	CRA 4 # 4-13	CENTRO	MOSQUERA	3/2/2026	FAMISANAR	PORVENIR	BOLIVAR
10	BAQUERO VALERO	YINETH ANDREA	1.121.920.608	ADMON	B+	30	FEMENINO	3102817567	CALLE 9A # 1B ESTE-88	EL TREBOL	MOSQUERA	3/2/2026	FAMISANAR	PROTECCION	BOLIVAR
11	CARRILLO SALCEDO	OLIVERIO	80.098.679	ADMON	O+	42	MASCULINO	3206648050	CRA 6 # 23-70 BLOQUE 35 CASA 5	ZUAME	FUNZA	3/2/2026	FAMISANAR	PORVENIR	BOLIVAR
OPERATIVO CEFER SOLUCIONES - CUADRILLA CESAR ESPITIA															
12	ESPITIA TORRES	CESAR AUGUSTO	93.408.443	OPERATIVO	O+	49	MASCULINO	3102532334	CRA 17 # 67-62	LA ESPERANZA - BARRIOS UNIDOS	BOGOTA D.C.	3/17/2026	FAMISANAR	COLPENSIONES	SURA
13	URREGO BARRETO	HERNAN ALONSO	79.452.539	OPERATIVO	O+	59	MASCULINO	3023246454	CALLE 6 SUR # 24-57	LA PROSPERIDAD	MADRID	3/17/2026	FAMISANAR	PROTECCION	SURA
14	REINA HERRERA	JOSE ERLEY	80.738.170	OPERATIVO	O+	49	MASCULINO	3227405571	CALLE 6 SUR # 24-58	LA PROSPERIDAD	MADRID	3/17/2026	FAMISANAR	PROTECCION	SURA
OPERATIVO PORTICOS C&C CONSTRUCCIONES S.A.S - CUADRILLA DUVIAN HENAO															
15	RODRIGUEZ BACCA	DUVAN	1.065.246.449	OPERATIVO	O+	29	MASCULINO	3204416071	CALLE 9B 9A 1S	LA CUMBRE	MOSQUERA	3/2/2026	NUEVA EPS	PORVENIR	BOLIVAR
16	MUÑETON HENAO	DUVIAN ALBERNI	1.073.239.309	OPERATIVO	O+	29	MASCULINO	3108621173	CRA 18 # 09D-01	SIETE TROJES	MOSQUERA	3/2/2026	FAMISANAR	COLFONDOS	BOLIVAR
17	GARCIA MORA	MICHAEL STIWAR	1.000.328.622	OPERATIVO	O+	22	MASCULINO	3022228073	CRA 13 # 23A-03	PRADERAS	MOSQUERA	3/2/2026	FAMISANAR	COLPENSIONES	BOLIVAR
18	BARRETO CORTEZ	CHERRIS ALEXANDER	PPT 3.367.917	OPERATIVO	O+	44	MASCULINO	3172944604	CLL 10 # 8-04 CASA 8	SANTA ANA	MOSQUERA	3/2/2026	FAMISANAR	PORVENIR	BOLIVAR
19	RODRIGUEZ DIAZ	JAVIER JOSE	1.048.554.227	OPERATIVO	B+	21	MASCULINO	3215915027	CLL 7 C # 9-36	LA CUMBRE	MOSQUERA	3/1/2026	NUEVA EPS	PORVENIR	BOLIVAR
20	FUERTE CARE	SAVIER JAMIR	1.066.739.705	OPERATIVO	O+	36	MASCULINO	3133614762	CARRERA 12a # 6a-14	VILLA DEL ROCIO	MOSQUERA	3/2/2026	COMPENSAR	PORVENIR	BOLIVAR
21	MANRIQUE TRIVIÑO	CARLOS ALFONSO	1.073.231.764	OPERATIVO	O+	39	MASCULINO	3152091982	CALLE 19B # 6A-10 E	VILLA YENNY	MOSQUERA	3/2/2026	SALUD TOTAL	PORVENIR	BOLIVAR
22	REY QUINTANA	JOSE LUIS	1.073.516.640	OPERATIVO	O+	31	MASCULINO	3132361890	CALLE 20 #13-51	LA AURORA	FUNZA	4/23/2026	FAMISANAR	PORVENIR	BOLIVAR
23	ARAUJO RAMIREZ	JOSE ARGENIS	PPT 6162520	OPERATIVO	O+	51	MASCULINO	3146584294	CARRERA 16 A #12-19	BARRIO PRADERAS	MOSQUERA	3/4/2026	SALUD TOTAL	PORVENIR	BOLIVAR

1342