CMACON	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		
Página 3 de 3	FORMATO DE INSPECCIÓN PREOPERACIONAL Y CONTROL DE MAQUINA AMARILLA		
	Código: ESSGI-ST- HGP-PG01-FO06	Versión: 06	Fecha: 07-04-2025

13/04	1		extendia de vase		6		Horas	
20/26	2		camacon					
	3							
	4							
14/04	1							
	2		extendia de vase					
20/26	3		camacon		3		Horas	
	4							
15/04	1							
	2		extendia de vase					
20/26	3		camacon		4		Horas	
	4							
16/04	1		extendia de vase					
	2		camacon		4		Horas	
20/26	3							
	4							
17/04	1							
	2		extendia de vase					
20/26	3		camacon		6		Horas	
	4							

OBSERVACIONES

INGENIERO MEV	NOMBRE	
	FIRMA	
VERIFICADOR SISTEMA GESTIÓN		
FECHA		

CACON	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		
	FORMATO DE INSPECCIÓN PREOPERACIONAL Y CONTROL DE MAQUINA AMARILLA		
Página 1 de 3	Código: ESSGI-ST- HGP-PG01-FO06	Versión: 06	Fecha: 07-04-2025

EQUIPO	MINICARGADOR	LÍNEA	236D3	MARCA	CATERPILLAR	SERIE	CAT0236DPF9C01005	MODELO	2022
MANIFIESTO DE IMPORTACIÓN	482022 000014213	OPERADOR		DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN		PERIODO EVALUADO	Del día 30 al 5 del mes 04 de 26		

SISTEMA DE LA MÁQUINA	ITEM DE REVISIÓN	N/A	LUNES		MARTES		MIÉRCOLES		JUEVES		VIERNES		SÁBADO		DOMINGO	
			BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL
ELÉCTRICO / TABLERO DE CONTROL	Funcionamiento y aspecto de la batería, bornes y cables		X		X		X									
	Indicador de temperatura		X		X		X									
	Indicador de aceite		X		X		X									
	Indicador de batería		X		X		X									
	indicador de refrigerante		X		X		X									
	indicador de combustible		X		X		X									
	indicador de filtro de aire		X		X		X									
	Horómetro		X		X		X									
LUCES	Frontales de trabajo		X		X		X									
	Traseras de trabajo (Reflector)		X		X		X									
	Señales de giro (derecha, izquierda)				V		X									
	Baliza			X		X		X								
HIDRÁULICO	Nivel de aceite del motor (verificar fugas)		X		X		X									
	Nivel de aceite en la transmisión (verificar fugas)		X		X		X									
	Nivel del sistema hidráulico (verificar fugas)		X		X		X									
	Nivel del líquido de refrigerante del sistema de enfriamiento (verificar fugas)		X		X		X									
	Mangueras, tubos , conexiones y racores (verificar fugas)		X		X		V									
GENERAL	Espejo central convexo		X		X		X									
	Espejos laterales			X		X		X								
	Alarma de retroceso		X		X		X									
	Pito		X		X		X									
	Freno de servicio		X		X		X									
	Freno de estacionamiento		X		X		X									
	Cinturones de seguridad		X		X		X									
	Vidrio Panorámico			X		X		V								
	Kit para Derrames		X		X		X									
	Extintor de incendios Capacidad: PQS		X		X		X									
	Cabina antivuelco (R.O.P.S)		X		X		X									
	Asiento		X		X		X									
	Escaleras y apoyos de acceso		X		X		X									
	Llantas buen estado (sin cortaduras profundas y sin abultamientos)		X		X		X									
	Presión de aire de las llantas		X		X		X									
	Servotransmisión		X		X		X									
	Dirección		X		X		X									
	Estado de pasadores		X		X		X									
	Estado y tensión de las correas		X		X		X									
	Estado de pedales			X		X		X								
	Estado de Orugas (tensionadas)			X		X		X								
	Mecanismo de giro y escualización cuchillas		X		X		X									
MECÁNICO	Estado de las Hojas de empuje o Nivelación		X		X		X									
	Mecanismo de giro (Tornameza)			X		X		X								
	Bomba Hidráulica		X		X		X									
	Corona de tornameza en buen estado			X		X		X								
	Mandos de avance		X		X		X									
	Mando de estacionamiento		X		X		X									
	Estado general desgarrador (balde)		X		X		X									
	Mandos de levante del brazo		X		X		X									
	Estado de filtro de aire		X		X		X									

CMACON	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		
	FORMATO DE INSPECCIÓN PREOPERACIONAL Y CONTROL DE MAQUINA AMARILLA		
Página 2 de 3	Código: ESSGI-ST- HGP-PG01-FO06	Versión: 06	Fecha: 07-04-2025

SISTEMA DE LA MÁQUINA	ITEM DE REVISIÓN	N/A	LUNES		MARTES		MIÉRCOLES		JUEVES		VIERNES		SÁBADO		DOMINGO	
			BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL
MECÁNICO	Estado de filtro de combustible		X		X		X									
	Pasadores y tornillos en buen estado		X		X		X									
	Estado de cilindro (amortiguadores)		X		X		X									
	Resguardos		X		X		X									
	Anclajes de contrapeso		X		X		X									
	Guardas		X		X		X									
	Estado del bastidor		X		X		X									
	Ruidos extraños en el motor		X		X		X									
	Motor sin grietas		X		X		X									
	Exosto (Humo de escape)		X		X		X									

OBSERVACIONES		LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO
	HORÓMETRO INICIAL	4504	4509	4515				
	HORÓMETRO FINAL	4509	4515	4520				
	HORA INGRESO	7:00 AM	7:00 AM	7:00 AM				
	HORA SALIDA	4:00 PM	4:00 PM	3:00 PM				
	VALOR COMBUSTIBLE		136000					
	HORÓMETRO TANQUEO		4512					
	OBRA	icau263	icau263	icau263				
	OPERADOR Nombre	Antonio	Antonio	Antonio				
	OPERADOR Firma							

FECHA (DD-MM-AA)	No.	LUGAR / TRAMO	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	HORA INICIO ACTIVIDAD	HORÓMETRO INICIAL	HORA FINAL ACTIVIDAD	HORÓMETRO FINAL	No. DE VALE SOPORTE DE LA ACTIVIDAD-sí aplica
	1							
	2							
	3							
	4							
	1							
	2							
	3							
	4							

CAMACON	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		
	FORMATO DE INSPECCIÓN PREOPERACIONAL Y CONTROL DE MAQUINA AMARILLA		
Página 3 de 3	Código: ESSGI-ST- HGP-PG01-FO06	Versión: 06	Fecha: 07-04-2025

30/04/26	1							
	2		trasiego de materiales camacon		5		Horas	
	3							
	4							
31/03/26	1							
	2							
	3							
	4		extendia de vose camacon		6		Horas	
1/04/26	1							
	2							
	3		extendia de vose camacon		5		Horas	
	4							
	1							
	2							
	3							
	4							
	1							
	2							
	3							
	4							

OBSERVACIONES			
	INGENIERO MEV	NOMBRE	
		FIRMA	
	VERIFICADOR SISTEMA GESTIÓN		
	FECHA		

MACON	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		
Página 1 de 3	FORMATO DE INSPECCIÓN PREOPERACIONAL Y CONTROL DE MAQUINA AMARILLA		
	Código: ESSGI-ST- HGP-PG01-FO06	Versión: 06	Fecha: 07-04-2025

EQUIPO	MINICARGADOR	LÍNEA	236D3	MARCA	CATERPILLAR	SERIE	CAT0236DPF9C01005	MODELO	2022
MANIFIESTO DE IMPORTACIÓN	482022 000014213	OPERADOR	Antonio Castellanos	DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN		PERIODO EVALUADO	Del día 20 al 26 del mes 04 de 26		

SISTEMA DE LA MÁQUINA	ITEM DE REVISIÓN	N/A	LUNES		MARTES		MIÉRCOLES		JUEVES		VIERNES		SÁBADO		DOMINGO	
			BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL
ELÉCTRICO / TABLERO DE CONTROL	Funcionamiento y aspecto de la batería, bornes y cables		X		X		X		X		X		X			
	Indicador de temperatura		X		X		X		X		X		X			
	Indicador de aceite		X		X		X		X		X		X			
	Indicador de batería		X		X		X		X		X		X			
	indicador de refrigerante		X		X		X		X		X		X			
	indicador de combustible		X		X		X		X		X		X			
	indicador de filtro de aire		X		X		X		X		X		X			
	Horómetro		X		X		X		X		X		X			
LUCES	Frontales de trabajo		X		X		X		X		X		X			
	Traseras de trabajo (Reflector)		X		X		X		X		X		X			
	Señales de giro (derecha, izquierda)		X		X		X		X		X		X			
	Baliza		X		X		X		X		X		X			
HIDRÁULICO	Nivel de aceite del motor (verificar fugas)			X		X		X		X		X		X		
	Nivel de aceite en la transmisión (verificar fugas)		X		X		X		X		X		X			
	Nivel del sistema hidráulico (verificar fugas)		X		X		X		X		X		X			
	Nivel del líquido de refrigerante del sistema de enfriamiento (verificar fugas)		X		X		X		X		X		X			
	Mangueras, tubos , conexiones y racores (verificar fugas)		X		X		X		X		X		X			
GENERAL	Espejo central convexo		X		X		X		X		X		X			
	Espejos laterales		X		X		X		X		X		X			
	Alarma de retroceso			X		X		X		X		X		X		
	Pito		X		X		X		X		X		X			
	Freno de servicio		X		X		X		X		X		X			
	Freno de estacionamiento		X		X		X		X		X		X			
	Cinturones de seguridad		X		X		X		X		X		X			
	Vidrio Panorámico		X		X		X		X		X		X			
	Kit para Derrames			X		X		X		X		X		X		
	Extintor de incendios Capacidad: PQS		X		X		X		X		X		X			
	Cabina antivuelco (R.O.P.S)		X		X		X		X		X		X			
	Asiento		X		X		X		X		X		X			
	Escaleras y apoyos de acceso		X		X		X		X		X		X			
	Llantas buen estado (sin cortaduras profundas y sin abultamientos)		X		X		X		X		X		X			
	Presión de aire de las llantas		X		X		X		X		X		X			
	Servotransmisión		X		X		X		X		X		X			
	Dirección			X		X		X		X		X		X		
	Estado de pasadores		X		X		X		X		X		X			
	Estado y tensión de las correas		X		X		X		X		X		X			
	Estado de pedales		X		X		X		X		X		X			
	Estado de Orugas (tensionadas)			X		X		X		X		X		X		
	Mecanismo de giro y escualización cuchillas			X		X		X		X		X		X		
MECÁNICO	Estado de las Hojas de empuje o Nivelación		X		X		X		X		X		X			
	Mecanismo de giro (Tornameza)			X		X		X		X		X		X		
	Bomba Hidráulica		X		X				X		X		X			
	Corona de tornameza en buen estado		X		X				X		X		X			
	Mandos de avance			X		X		X		X		X		X		
	Mando de estacionamiento		X		X		X		X		X		X			
	Estado general desgarrador (balde)		X		X		X		X		X		X			
	Mandos de levante del brazo		X		X		X		X		X		X			
	Estado de filtro de aire		X		X		X		X		X		X			

CMACON	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		
	FORMATO DE INSPECCIÓN PREOPERACIONAL Y CONTROL DE MAQUINA AMARILLA		
Página 2 de 3	Código: ESSGI-ST- HGP-PG01-FO06	Versión: 06	Fecha: 07-04-2025

SISTEMA DE LA MÁQUINA	ITEM DE REVISIÓN	N/A	LUNES		MARTES		MIÉRCOLES		JUEVES		VIERNES		SÁBADO		DOMINGO	
			BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL
MECÁNICO	Estado de filtro de combustible		X		X		X		X		X		X			
	Pasadores y tornillos en buen estado		X		X		X		X		X		X			
	Estado de cilindro (amortiguadores)		X		X		X		X		X		X			
	Resguardos		X		X		X		X		X		X			
	Anclajes de contrapeso		X		X		X		X		X		X			
	Guardas		X		X		X		X		X		X			
	Estado del bastidor		X		X		X		X		X		X			
	Ruidos extraños en el motor		X		X		X		X		X		X			
	Motor sin grietas		X		X		X		X		X		X			
	Exosto (Humo de escape)		X		X		X		X		X		X			

OBSERVACIONES		LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO
	HORÓMETRO INICIAL	4578	4579	4584	4590	4597	4604	
	HORÓMETRO FINAL	4579	4584	4590	4597	4604	4606	
	HORA INGRESO	7:00 AM	7:00 AM	7:00 AM	7:00 AM	7:00 AM	7:00 AM	
	HORA SALIDA	5:00 PM	5:00 PM	5:00 PM	5:00 PM	5:00 PM	11:00 AM	
	VALOR COMBUSTIBLE			130000	130000		200000	
	HORÓMETRO TANQUEO			4585	4593		4604	
	OBRA	ICCU 263	ICCU 263	ICCU 263	ICCU 263	ICCU 263	ICCU 263	
	OPERADOR Nombre	Antonio	Antonio	Antonio	Antonio	Antonio	Antonio	
	OPERADOR Firma							

FECHA (DD-MM-AA)	No.	LUGAR / TRAMO	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	HORA INICIO ACTIVIDAD	HORÓMETRO INICIAL	HORA FINAL ACTIVIDAD	HORÓMETRO FINAL	No. DE VALE SOPORTE DE LA ACTIVIDAD-si aplica
25/04/2026	1		extendido de base cimacon		2		4605	
	2							
	3							
	4							
	1							
	2							
	3							
	4							

CMACON	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		
	FORMATO DE INSPECCIÓN PREOPERACIONAL Y CONTROL DE MAQUINA AMARILLA		
Página 3 de 3	Código: ESSGI-ST- HGP-PG01-FO06	Versión: 06	Fecha: 07-04-2025

20/04	1		extendia de vase camacen					
	2				7		Hora	
29/26	3							
	4							
21/04	1		extendia de vase camacen					
	2				5		Horas	
20/26	3							
	4							
22/04	1		extendia de vase camacen					
	2				6		Horas	
29/26	3							
	4							
23/04	1		extendia de vase camacen					
	2				7		Horas	
20/26	3							
	4							
24/04	1		extendia de vase camacen					
	2				7		Horas	
20/26	3							
	4							

OBSERVACIONES		
	INGENIERO MEV	NOMBRE
		FIRMA
	VERIFICADOR SISTEMA GESTIÓN	
	FECHA	

CONSTRUCTORA CONCON	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		
	FORMATO DE INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE VEHÍCULOS		
Página 1 de 4	Código: ESSGI-ST- HGP-PG01-FO05	Versión: 11	Fecha: 07-04-2025

VEHÍCULO	VOLQUETA	PLACA	OWR 285	MARCA	KODIAK	LÍNEA	157	MODELO	1999
LICENCIA DE TRÁNSITO	2768876	SOAT No.	600002970	VENCE	13/08/2026	REV. TECNICO-MECÁNICA	174121109	VENCE	27/06/2026
CONDUCTOR		LICENCIA DE CONDUCCIÓN No.		VENCE		PERIODO EVALUADO	Del día 6- al 11 del mes 4 de 2026		

SISTEMA DEL VEHÍCULO	ITEM DE REVISIÓN	N/A	LUNES		MARTES		MIÉRCOLES		JUEVES		VIERNES		SÁBADO		DOMINGO	
			BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL
ELÉCTRICO /TABLERO DE CONTROL	Funcionamiento y aspecto de la batería, bornes y cables		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Indicador de temperatura		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Indicador de aceite		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Indicador de batería		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Indicador de combustible			X		X		X		X		X		X		
	Indicador de velocidad (velocímetro)/Horómetro			X		X		X		X		X		X		
	Indicador de presión de aire		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Conexiones eléctricas		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Fusibles		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
LUCES / SEÑALES	Exteriores (Altas y bajas)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Direccionales delanteras		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Direccionales traseras		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Traseras de trabajo (reflector)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	De estacionamiento		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	De Stop y reversa		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Baliza			X		X		X		X		X		X		
HIDRÁULICO	Nivel de aceite del motor (verificar fugas)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Nivel de aceite hidráulico de la dirección (verificar fugas)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Nivel del líquido de frenos (verificar fugas)	N/A			⊘											
	Nivel del líquido de refrigerante (verificar fugas)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Nivel del líquido de embrague (verificar fugas)	N/A														
	Mangueras, tubos, conexiones y racores		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
GENERAL	Espejo central convexo	N/A		⊘												
	Espejos laterales		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Alarma de retroceso		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Pito		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Freno de servicio		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Freno de emergencia		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Cinturones de seguridad		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Vidrio frontal/ Limpia brisas		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Kit de control de emergencias ambientales			X		X		X		X		X		X		
	Barra antivuelco	N/A														
	Asientos y tapicería		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Sistema de carpado		✓	X	✓	X	✓	X	✓	X	✓	X	✓	X		
	Grapas y anclaje de chasis		✓		✓		✓		✓		✓		✓			

CMACON CONSTRUCTORA CAMACHO S.A.S.	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		
	FORMATO DE INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE VEHÍCULOS		
Página 2 de 4	Código: ESSGI-ST- HGP-PG01-FO05	Versión: 11	Fecha: 07-04-2025

SISTEMA DEL VEHÍCULO	ITEM DE REVISIÓN	N/A	LUNES		MARTES		MIÉRCOLES		JUEVES		VIERNES		SÁBADO		DOMINGO	
			BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL
GENERAL	Grapas y anclaje de chasis		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Cadena del cardam		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Ajustes y seguros de las puertas			X		X		✓		X		X		X		
	Llantas: Profundidad de labrado (mínimo 3 mm) - Sin cortaduras profundas y sin abultamientos		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Presión de aire de las llantas		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Llanta de repuesto (CALIBRADA)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
MECÁNICO	Caja de cambios/Transmisión		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Suspensión (muelles, amortiguadores)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Dirección		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Tanque de combustible (Abrazaderas, soporte)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado Radiador		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado y tensión de las correas		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado de pedales (embrague, acelerador y freno)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado de filtro de aire		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado de filtro de combustible		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Ruidos extraños en el motor		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Motor sin grietas		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Humo de escape		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
EQUIPO DE CARRETERA	Gato con capacidad de elevar el vehículo		✓	X	✓	X	✓	X	✓	X	✓	X	✓	X		
	Botiquín		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Cruceta		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Tacos para bloquear el vehículo			X		X		X		X		X		X		
	Triángulos reflectivos-Conos		✓	X		X		X		X		X		X		
	Linterna		✓	X		X		X		X		X		X		
	Caja de herramientas (alicate, destornilladores, llave de expansión y llaves fijas)		✓		✓		✓		✓		✓		✓	✓		
	Extintor de incendios capacidad: PQS		✓		✓		✓		✓		✓		✓	✓		

OBSERVACIONES			LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO
el camio salchizo	KILOMETRAJE INICIAL		NO	NO	NO	NO	NO	NO	
4 DE MARZO. 2026.	KILOMETRAJE FINAL		NO	NO	NO	NO	NO	NO	
	HORA INGRESO		7pm.	7pm.	7pm.	630	7pm.	7pm.	
	HORA SALIDA		5PM.	530 PM	5PM.	5 PM	5PM.	11PM.	
MARCO/PP el AUTO	VALOR COMBUSTIBLE		~~~	220000	~~~	~~~	240000	~~~	
COMPRADO.	KILOMETRAJE TANQUEO								
	OBRA		AGUAS DE DIOS						
	CONDUCTOR	Nombre	CARLOS TRUJILLO						
		Firma							

CAMACON Constructora Camacon S.A.S.	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		
	FORMATO DE INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE VEHÍCULOS		
Página 3 de 4	Código: ESSGI-ST- HGP-PG01-FO05	Versión: 11	Fecha: 07-04-2025

INFORMACION DE VIAJES

FECHA (DD-MM-AA)	No.	DESCRIPCIÓN DEL VIAJE						
			INDIQUE LA INFORMACIÓN DE LOS VIAJES REALIZADOS	TIPO DE MATERIAL	N. DE REMISIÓN / VALE		CONTRATISTA
10/04/2026	VIAJE 1	ORIGEN	INTORNO LM 60 TRAMO 1	LAMINAS Y CEMENTO	CAMACON		
		DESTINO	A TRAMO 2.		PROVEEDOR		FAVIO
	VIAJE 2	ORIGEN	1 VIAJE DE RECOBRO A	GRAVILLA	CAMACON		
		DESTINO	TRM 2.		PROVEEDOR		FAVIO
	VIAJE 3	ORIGEN	2 VIAJES DE TRAMO 2 A	TIERRA	CAMACON		
		DESTINO	COPIO.		PROVEEDOR		FAVIO
	VIAJE 4	ORIGEN			CAMACON		
		DESTINO			PROVEEDOR		
11/04/2026	VIAJE 1	ORIGEN	DISPONIBLE EN EL		CAMACON		
		DESTINO	ACOPIO		PROVEEDOR		
	VIAJE 2	ORIGEN			CAMACON		
		DESTINO			PROVEEDOR		
	VIAJE 3	ORIGEN			CAMACON		
		DESTINO			PROVEEDOR		
	VIAJE 4	ORIGEN			CAMACON		
		DESTINO			PROVEEDOR		
	VIAJE 1	ORIGEN			CAMACON		
		DESTINO			PROVEEDOR		
	VIAJE 2	ORIGEN			CAMACON		
		DESTINO			PROVEEDOR		
	VIAJE 3	ORIGEN			CAMACON		
		DESTINO			PROVEEDOR		
	VIAJE 4	ORIGEN			CAMACON		
		DESTINO			PROVEEDOR		

OBSERVACIONES			
	INGENIERO RESIDENTE	NOMBRE	
		FIRMA	
	VERIFICADOR SISTEMA GESTIÓN		
	FECHA		

CAMACON CONSTRUCTORA CAMACHO S.A.S.	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		
	FORMATO DE INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE VEHÍCULOS		
Página 3 de 4	Código: ESSGI-ST- HGP-PG01-FO05	Versión: 11	Fecha: 07-04-2025

FECHA (DD-MM-AA)	No.	DESCRIPCIÓN DEL VIAJE					
		INDIQUE LA INFORMACIÓN DE LOS VIAJES REALIZADOS		TIPO DE MATERIAL	N. DE REMISIÓN / VALE		CONTRATISTA
6/04/2026	VIAJE 1	ORIGEN	1 VIAJE DE ACOPIO A	1 BASE	CAMACON		1 ENVIO
		DESTINO	TRMO 1		PROVEEDOR		
	VIAJE 2	ORIGEN	2 INTERNOS DE ACOPIO A	1 BASE	CAMACON		
		DESTINO	MACEO		PROVEEDOR		
	VIAJE 3	ORIGEN			CAMACON		
		DESTINO			PROVEEDOR		
	VIAJE 4	ORIGEN			CAMACON		
		DESTINO			PROVEEDOR		
7/04/2026	VIAJE 1	ORIGEN	1 INTERNO DE ACOPIO A	1 BASE	CAMACON		1 ENVIO
		DESTINO	OBRA.		PROVEEDOR		
	VIAJE 2	ORIGEN	1 VIAJE DE CRUDO A	1 ARENA DE RIO	CAMACON		
		DESTINO	OBRA PARA DE DIAS.		PROVEEDOR		
	VIAJE 3	ORIGEN	1 VIAJE DE ACOPIO A	1 TIERRA	CAMACON		
		DESTINO	BOTADERO -		PROVEEDOR		
	VIAJE 4	ORIGEN			CAMACON		
		DESTINO			PROVEEDOR		
8/04/2026	VIAJE 1	ORIGEN	4 INTERNOS DE ACOPIO	MIXTO	CAMACON		MANUEL
		DESTINO	A CONCRETOS.		PROVEEDOR		
	VIAJE 2	ORIGEN			CAMACON		
		DESTINO			PROVEEDOR		
	VIAJE 3	ORIGEN			CAMACON		
		DESTINO			PROVEEDOR		
	VIAJE 4	ORIGEN			CAMACON		
		DESTINO			PROVEEDOR		
9/04/2026	VIAJE 1	ORIGEN	INTERMO LARGO DE	1 GRAVILLA	CAMACON		ENVIO
		DESTINO	ACOPIO A TRMO 2.		PROVEEDOR		
	VIAJE 2	ORIGEN	INTERNO LARGO DE ACOPIO	1 ARENA RIO	CAMACON		ENVIO
		DESTINO	A TRMO 2.		PROVEEDOR		
	VIAJE 3	ORIGEN			CAMACON		
		DESTINO			PROVEEDOR		
	VIAJE 4	ORIGEN			CAMACON		
		DESTINO			PROVEEDOR		

CONSTRUCTORA CAMACON	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO FORMATO DE INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE VEHÍCULOS		
Página 1 de 4	Código: ESSGI-ST- HGP-PG01-FO05	Versión: 11	Fecha: 07-04-2025

VEHÍCULO	VOLQUETA	PLACA	OWR 285	MARCA	KODIAK	LÍNEA	157	MODELO	1999
LICENCIA DE TRÁNSITO	2768876	SOAT No.	600002970	VENCE	13/08/2026	REV. TECNICO-MECÁNICA	174121109	VENCE	27/06/2026
CONDUCTOR		LICENCIA DE CONDUCCIÓN No.		VENCE		PERIODO EVALUADO	Del día 13 al 18 del mes 04 de 2026		

SISTEMA DEL VEHÍCULO	ITEM DE REVISIÓN	N/A	LUNES		MARTES		MIÉRCOLES		JUEVES		VIERNES		SÁBADO		DOMINGO	
			BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL
ELÉCTRICO /TABLERO DE CONTROL	Funcionamiento y aspecto de la batería, bornes y cables		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Indicador de temperatura		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Indicador de aceite		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Indicador de batería		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Indicador de combustible			X		X		X		X		X		X		
	Indicador de velocidad (velocímetro)/Horómetro			X		X		X		X		X		X		
	Indicador de presión de aire		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Conexiones eléctricas		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Fusibles		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
LUCES / SEÑALES	Exteriores (Altas y bajas)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Direccionales delanteras		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Direccionales traseras		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Traseras de trabajo (reflector)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	De estacionamiento		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	De Stop y reversa		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Baliza			X		X		X		X		X		X		
HIDRÁULICO	Nivel de aceite del motor (verificar fugas)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Nivel de aceite hidráulico de la dirección (verificar fugas)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Nivel del líquido de frenos (verificar fugas)	N/A								-						
	Nivel del líquido de refrigerante (verificar fugas)		✓		✓		✓		✓		✓		✓	-		
	Nivel del líquido de embrague (verificar fugas)	N/A														
	Mangueras, tubos, conexiones y racores		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
GENERAL	Espejo central convexo	N/A														
	Espejos laterales		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Alarma de retroceso		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Pito		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Freno de servicio		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Freno de emergencia		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Cinturones de seguridad		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Vidrio frontal/ Limpia brisas		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Kit de control de emergencias ambientales			X		X		X		X		X		X		
	Barra antivuelco	N/A														
	Asientos y tapicería		✓		✓		✓	X			✓		✓			
	Sistema de carpado		✓	X		X		✓				X		X		
	Grapas y anclaje de chasis		✓		✓		✓				✓		✓			

CMACON	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		
Página 2 de 4	FORMATO DE INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE VEHÍCULOS		
	Código: ESSGI-ST- HGP-PG01-FO05	Versión: 11	Fecha: 07-04-2025

SISTEMA DEL VEHÍCULO	ITEM DE REVISIÓN	N/A	LUNES		MARTES		MIÉRCOLES		JUEVES		VIERNES		SÁBADO		DOMINGO	
			BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL
GENERAL	Grapas y anclaje de chasis		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Cadena del cardam		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Ajustes y seguros de las puertas			X		X		X		X		X		X		
	Llantas: Profundidad de labrado (mínimo 3 mm) - Sin cortaduras profundas y sin abultamientos		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Presión de aire de las llantas		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Llanta de repuesto (CALIBRADA)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
MECÁNICO	Caja de cambios/Transmisión		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Suspensión (muelles, amortiguadores)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Dirección		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Tanque de combustible (Abrazaderas, soporte)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado Radiador		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado y tensión de las correas		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado de pedales (embrague, acelerador y freno)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado de filtro de aire		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado de filtro de combustible		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Ruidos extraños en el motor		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Motor sin grietas		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Humo de escape		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
EQUIPO DE CARRETERA	Gato con capacidad de elevar el vehículo			X		X		X		X		X		X		
	Botiquín		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Cruceta		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Tacos para bloquear el vehículo			X		X		X		X		X		X		
	Triángulos reflectivos-Conos			X		X		X		X		X		X		
	Linterna			X		X		X		X		X		X		
	Caja de herramientas (alicate, destornilladores, llave de expansión y llaves fijas)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Extintor de incendios capacidad: PQS		✓		✓		✓		✓		✓		✓			

OBSERVACIONES		LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO
el cambio cedenizo	KILOMETRAJE INICIAL	NO	NO	NO	NO	NO	NO	
4 MARZO 2026.	KILOMETRAJE FINAL	NO	NO	NO	NO	NO	NO	
	HORA INGRESO	7 pm	630 pm	630 pm	7 o 5 pm	7 PM	7 pm	
	HORA SALIDA	5 PM	5 PM	5 15 pm	5 PM	5 PM	11 PM	
Arreglar puerto	VALOR COMBUSTIBLE	—	196500	—				
carpado	KILOMETRAJE TANQUEO							
	OBRA							
	CONDUCTOR Nombre							
	CONDUCTOR Firma							

CAMACON	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		
	FORMATO DE INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE VEHÍCULOS		
Página 4 de 4	Código: ESSGI-ST- HGP-PG01-FO05	Versión: 11	Fecha: 07-04-2025

INFORMACION DE VIAJES

FECHA (DD-MM-AA)	No.	DESCRIPCIÓN DEL VIAJE					
		INDIQUE LA INFORMACIÓN DE LOS VIAJES REALIZADOS		TIPO DE MATERIAL	N. DE REMISIÓN / VALE		CONTRATISTA
13/04/2026	VIAJE 1	ORIGEN	1 VIAJE DE CANTERA A FLORESTA	PROPA DE RÍO	CAMACON		FAVIO LOPEZ
		DESTINO	AGUA DE DIOS TRAMO 2		PROVEEDOR		
	VIAJE 2	ORIGEN	1 INTERNO DE TRAMO 1 P	1 PINTAS Y CEMENTO	CAMACON		FAVIO LOPEZ
		DESTINO	TRAM 2		PROVEEDOR		
	VIAJE 3	ORIGEN			CAMACON		
		DESTINO			PROVEEDOR		
	VIAJE 4	ORIGEN			CAMACON		
		DESTINO			PROVEEDOR		
14/04/2026	VIAJE 1	ORIGEN	1 INTERNO DE TRAMO 1	1 PINTAS Y VARILLAS	CAMACON		FAVIO LOPEZ
		DESTINO	TRAMO 2		PROVEEDOR		
	VIAJE 2	ORIGEN	1 VIAJE DE CANTERA A FLORESTA	PROPA DE RÍO	CAMACON		LOS DE CERINZA
		DESTINO	AGUA DE DIOS TRAM 1		PROVEEDOR		
	VIAJE 3	ORIGEN			CAMACON		
		DESTINO			PROVEEDOR		
	VIAJE 4	ORIGEN			CAMACON		
		DESTINO			PROVEEDOR		
15/04/2026	VIAJE 1	ORIGEN	1 INTERNO DE TRAM 1 A TRAM 2.	VARILLAS	CAMACON		FAVIO LOPEZ
		DESTINO	VARILLAS		PROVEEDOR		
	VIAJE 2	ORIGEN	1 VIAJE DE CANTERA A FLORESTA	PROPA DE RÍO	CAMACON		FAVIO LOPEZ
		DESTINO	AGUA DE DIOS. TRAM 2.		PROVEEDOR		
	VIAJE 3	ORIGEN			CAMACON		
		DESTINO			PROVEEDOR		
	VIAJE 4	ORIGEN			CAMACON		
		DESTINO			PROVEEDOR		

OBSERVACIONES			
	INGENIERO RESIDENTE	NOMBRE	
		FIRMA	
	VERIFICADOR SISTEMA GESTIÓN		
	FECHA		

CAMACON CONSTRUCTORA CAMACON S.A.S.	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	
	FORMATO DE INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE VEHÍCULOS	
Código: ESSGI-ST- HGP-PG01-FO05	Versión: 11	Fecha: 07-04-2025

INFORMACION DE VIAJES

FECHA (DD-MM-AA)	No.	DESCRIPCIÓN DEL VIAJE INDIQUE LA INFORMACIÓN DE LOS VIAJES REALIZADOS		TIPO DE MATERIAL	N. DE REMISIÓN / VALE		CONTRATISTA
16.04.26	VIAJE 1	ORIGEN	Llevar varillas y Trimo 1 o 2	concreto	CAMACON		FAVIO -
		DESTINO	concreto		PROVEEDOR		
	VIAJE 2	ORIGEN	De Trimo 2 a acopio		CAMACON		
		DESTINO	Recoger formaletas		PROVEEDOR		
	VIAJE 3	ORIGEN			CAMACON		
		DESTINO			PROVEEDOR		
	VIAJE 4	ORIGEN			CAMACON		
		DESTINO			PROVEEDOR		
17/04/2026	VIAJE 1	ORIGEN	1 viaje de concreto Bioforesta	Recebo	CAMACON		
		DESTINO	Agua de dios Trimo 2		PROVEEDOR		FAVIO
	VIAJE 2	ORIGEN	2 viaje de Trimo 1 a	Base	CAMACON		
		DESTINO	Trimo 2.		PROVEEDOR		favio
	VIAJE 3	ORIGEN			CAMACON		
		DESTINO			PROVEEDOR		
	VIAJE 4	ORIGEN			CAMACON		
		DESTINO			PROVEEDOR		
18/04/2026	VIAJE 1	ORIGEN	Disponible en el acopio		CAMACON		
		DESTINO			PROVEEDOR		
	VIAJE 2	ORIGEN			CAMACON		
		DESTINO			PROVEEDOR		
	VIAJE 3	ORIGEN			CAMACON		
		DESTINO			PROVEEDOR		
	VIAJE 4	ORIGEN			CAMACON		
		DESTINO			PROVEEDOR		
	VIAJE 1	ORIGEN			CAMACON		
		DESTINO			PROVEEDOR		
	VIAJE 2	ORIGEN			CAMACON		
		DESTINO			PROVEEDOR		
	VIAJE 3	ORIGEN			CAMACON		
		DESTINO			PROVEEDOR		
	VIAJE 4	ORIGEN			CAMACON		
		DESTINO			PROVEEDOR		

CMACON CONSTRUCTORA CAMACHO S.A.S.	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO FORMATO DE INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE VEHÍCULOS		
Página 1 de 4	Código: ESSGI-ST- HGP-PG01-FO05	Versión: 11	Fecha: 07-04-2025

VEHÍCULO	VOLQUETA	PLACA	OWR 285	MARCA	KODIAK	LÍNEA	157	MODELO	1999
LICENCIA DE TRÁNSITO	2768876	SOAT No.	600002970	VENCE	13/08/2026	REV. TECNICO-MECÁNICA	174121109	VENCE	27/06/2026
CONDUCTOR		LICENCIA DE CONDUCCIÓN No.		VENCE		PERIODO EVALUADO	Del día 20 al 25 del mes 04 de 2026		

SISTEMA DEL VEHÍCULO	ITEM DE REVISIÓN	N/A	LUNES		MARTES		MIÉRCOLES		JUEVES		VIERNES		SÁBADO		DOMINGO	
			BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL
ELÉCTRICO /TABLERO DE CONTROL	Funcionamiento y aspecto de la batería, bornes y cables		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Indicador de temperatura		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Indicador de aceite		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Indicador de batería		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Indicador de combustible			X		X		X		X		X		X		
	Indicador de velocidad (velocímetro)/Horómetro			X		X		X		X		X		X		
	Indicador de presión de aire		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Conexiones eléctricas		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Fusibles		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
LUCES / SEÑALES	Exteriores (Altas y bajas)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Direccionales delanteras		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Direccionales traseras		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Traseras de trabajo (reflector)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	De estacionamiento		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	De Stop y reversa		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Baliza			X		X		X		X		X		X		
HIDRÁULICO	Nivel de aceite del motor (verificar fugas)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Nivel de aceite hidráulico de la dirección (verificar fugas)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Nivel del líquido de frenos (verificar fugas)	N/A														
	Nivel del líquido de refrigerante (verificar fugas)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Nivel del líquido de embrague (verificar fugas)	N/A														
	Mangueras, tubos, conexiones y racores		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
GENERAL	Espejo central convexo	N/A														
	Espejos laterales		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Alarma de retroceso		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Pito		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Freno de servicio		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Freno de emergencia		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Cinturones de seguridad		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Vidrio frontal/ Limpia brisas		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Kit de control de emergencias ambientales			X		X		X		X		X		X		
	Barra antivuelco	N/A														
	Asientos y tapicería		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Sistema de carpado			X	✓	X		X	✓	X	✓	X		X		
	Grapas y anclaje de chasis		✓		✓		✓		✓		✓		✓			

CMACON CONSTRUCTORA CAMACON S.A.S.	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		
Página 2 de 4	FORMATO DE INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE VEHÍCULOS		
	Código: ESSGI-ST- HGP-PG01-FO05	Versión: 11	Fecha: 07-04-2025

SISTEMA DEL VEHÍCULO	ITEM DE REVISIÓN	N/A	LUNES		MARTES		MIÉRCOLES		JUEVES		VIERNES		SÁBADO		DOMINGO	
			BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL
GENERAL	Grapas y anclaje de chasis		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Cadena del cardam		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Ajustes y seguros de las puertas			X		X		X		X		X		X		
	Llantas: Profundidad de labrado (mínimo 3 mm) - Sin cortaduras profundas y sin abultamientos		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Presión de aire de las llantas		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Llanta de repuesto (CALIBRADA)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
MECÁNICO	Caja de cambios/Transmisión		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Suspensión (muelles, amortiguadores)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Dirección		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Tanque de combustible (Abrazaderas, soporte)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado Radiador		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado y tensión de las correas		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado de pedales (embrague, acelerador y freno)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado de filtro de aire		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado de filtro de combustible		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Ruidos extraños en el motor		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Motor sin grietas		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Humo de escape		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
EQUIPO DE CARRETERA	Gato con capacidad de elevar el vehículo			X		X		X		X		X		X		
	Botiquín		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Cruceta		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Tacos para bloquear el vehículo			X		X		X		X		X		X		
	Triángulos reflectivos-Conos			X		X		X		X		X		X		
	Linterna			X		X		X		X		X		X		
	Caja de herramientas (alicate, destornilladores, llave de expansión y llaves fijas)		✓	✓		✓	✓		✓		✓		✓			
	Extintor de incendios capacidad: PQS		✓				✓		✓		✓		✓			

OBSERVACIONES

KILOMETRAJE INICIAL	NO	NO	NO	NO	NO	NO	
KILOMETRAJE FINAL	NO	NO	NO	NO	NO	NO	
HORA INGRESO	7pm	7 pm.	7 pm.	7 pm	7 pm	630 pm	
HORA SALIDA	5 PM.	5 PM.	530 pm	5 PM.	530 PM	11 pm.	
VALOR COMBUSTIBLE	215000	—	225000			65000	
KILOMETRAJE TANQUEO							
OBRA	Pgupo DIOS.						
CONDUCTOR Nombre	CARLOS DIAZ						
CONDUCTOR Firma							

el cinco colchón
4 DE MARZO 2026
Pacto
Arreglo DE PUNTO CRUZADO

CAMACON	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		
Página 3 de 4	FORMATO DE INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE VEHÍCULOS		
	Código: ESSGI-ST- HGP-PG01-FO05	Versión: 11	Fecha: 07-04-2025

FECHA (DD-MM-AA)	No.	INFORMACION DE VIAJES						
		DESCRIPCIÓN DEL VIAJE						
		INDIQUE LA INFORMACIÓN DE LOS VIAJES REALIZADOS			TIPO DE MATERIAL	N. DE REMISIÓN / VALE		CONTRATISTA
20/04/2026	VIAJE 1	ORIGEN	LLEVAR VARILLAS Y FORMALETAS		VARILLAS	CAMACON		FAVIO.
		DESTINO	DE TRAMO 1 A TRAMO 2			PROVEEDOR		
	VIAJE 2	ORIGEN	LAVADO DE CANTERA LA FLORESTA		ARENA DE RIO	CAMACON		
		DESTINO	AGUA DE DIOS.			PROVEEDOR		
	VIAJE 3	ORIGEN				CAMACON		
		DESTINO				PROVEEDOR		
	VIAJE 4	ORIGEN				CAMACON		
		DESTINO				PROVEEDOR		
21/04/2026	VIAJE 1	ORIGEN	LLEVAR LAMINAS DEL ACOPIO		LAMINAS	CAMACON		FAVIO.
		DESTINO	A TRAMO 2			PROVEEDOR		
	VIAJE 2	ORIGEN	ENTORNO DEL ACOPIO A		GRAVILLA	CAMACON		FAVIO
		DESTINO	TRAMO 2.			PROVEEDOR		
	VIAJE 3	ORIGEN	ENTORNO DEL ACOPIO A		RASON	CAMACON		FAVIO
		DESTINO	TRAMO 2			PROVEEDOR		
	VIAJE 4	ORIGEN	LAVADO DE CANTERA LA FLORESTA		ARENA DE RIO.	CAMACON		
		DESTINO	A AGUA DE DIOS ACOPIO			PROVEEDOR		
22/04/2026	VIAJE 1	ORIGEN	LAVADO DE CANTERA LA FLORESTA		GRAVILLA	CAMACON		
		DESTINO	AGUA DE DIOS TRAMO 1 ACOPIO			PROVEEDOR		
	VIAJE 2	ORIGEN	LAVADO DE CANTERA LA FLORESTA		ARENA	CAMACON		
		DESTINO	AGUA DE DIOS ACOPIO.			PROVEEDOR		
	VIAJE 3	ORIGEN	ENTORNO DE POSTES			CAMACON		
		DESTINO	A TRAM 1.			PROVEEDOR		
	VIAJE 4	ORIGEN	LLEVAR ACPM. A OBRA			CAMACON		
		DESTINO	TRAM 1			PROVEEDOR		
23/04/2026	VIAJE 1	ORIGEN	LAVADO DE GRAVILLA DEL ACOPIO		GRAVILLA CON. CONCR	CAMACON		
		DESTINO	A TRAM 1			PROVEEDOR		
	VIAJE 2	ORIGEN	6 ENTORNOS DE MATERIALES 1		Recebor concreto.	CAMACON		
		DESTINO	A. TRAM 2			PROVEEDOR		
	VIAJE 3	ORIGEN				CAMACON		
		DESTINO				PROVEEDOR		
	VIAJE 4	ORIGEN				CAMACON		
		DESTINO				PROVEEDOR		

CAMACON	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		
	FORMATO DE INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE VEHÍCULOS		
Página 4 de 4	Código: ESSGI-ST- HGP-PG01-FO05	Versión: 11	Fecha: 07-04-2025

INFORMACION DE VIAJES

FECHA (DD-MM-AA)	No.	DESCRIPCIÓN DEL VIAJE					
		INDIQUE LA INFORMACIÓN DE LOS VIAJES REALIZADOS		TIPO DE MATERIAL	N. DE REMISIÓN / VALE		CONTRATISTA
24/04/2026	VIAJE 1	ORIGEN	Lvda sc Dal. Acopio 1	BASC	CAMACON		Manuel
		DESTINO	Tramo 1		PROVEEDOR		
	VIAJE 2	ORIGEN	Llevar Acpm. Abrir		CAMACON		
		DESTINO	Dc 1 P 130m. Moncho		PROVEEDOR		
	VIAJE 3	ORIGEN	Recoger Formaletas Dc Tramo 2	Formaletas	CAMACON		
		DESTINO	A Bodega Fenix		PROVEEDOR		
	VIAJE 4	ORIGEN	Recoger trompo x cmeccas Dc		CAMACON		
		DESTINO	Tram 1 Bodega soterrados		PROVEEDOR		
25/04/2026	VIAJE 1	ORIGEN			CAMACON		
		DESTINO	Llevar Les Acpm.		PROVEEDOR		
	VIAJE 2	ORIGEN	P/P maquinaria		CAMACON		
		DESTINO			PROVEEDOR		
	VIAJE 3	ORIGEN			CAMACON		
		DESTINO			PROVEEDOR		
	VIAJE 4	ORIGEN			CAMACON		
		DESTINO			PROVEEDOR		
	VIAJE 1	ORIGEN			CAMACON		
		DESTINO			PROVEEDOR		
	VIAJE 2	ORIGEN			CAMACON		
		DESTINO			PROVEEDOR		
	VIAJE 3	ORIGEN			CAMACON		
		DESTINO			PROVEEDOR		
	VIAJE 4	ORIGEN			CAMACON		
		DESTINO			PROVEEDOR		

OBSERVACIONES			
	INGENIERO RESIDENTE	NOMBRE	
		FIRMA	
	VERIFICADOR SISTEMA GESTIÓN		
	FECHA		

CACON	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		
	FORMATO DE INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE VEHÍCULOS		
Página 1 de 4	Código: ESSGI-ST- HGP-PG01-FO05	Versión: 11	Fecha: 07-04-2025

VEHÍCULO	VOLQUETA	PLACA	OWR 285	MARCA	KODIAK	LÍNEA	157	MODELO	1999
LICENCIA DE TRÁNSITO	2768876	SOAT No.	600002970	VENCE	13/08/2026	REV. TECNICO-MECÁNICA	174121109	VENCE	27/06/2026
CONDUCTOR		LICENCIA DE CONDUCCIÓN No.		VENCE		PERIODO EVALUADO	Del día 30 al 04 del mes 4 de 2026		

SISTEMA DEL VEHÍCULO	ITEM DE REVISIÓN	N/A	LUNES		MARTES		MIÉRCOLES		JUEVES		VIERNES		SÁBADO		DOMINGO	
			BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL
ELÉCTRICO /TABLERO DE CONTROL	Funcionamiento y aspecto de la batería, bornes y cables		✓		✓		✓									
	Indicador de temperatura		✓		✓		✓									
	Indicador de aceite		✓		✓		✓									
	Indicador de batería		✓		✓		✓									
	Indicador de combustible			X		X		X								
	Indicador de velocidad (velocímetro)/Horómetro		✓		✓		✓									
	Indicador de presión de aire			X		X		X								
	Conexiones eléctricas		✓		✓		✓									
	Fusibles		✓		✓		✓									
LUCES / SEÑALES	Exteriores (Altas y bajas)		✓		✓		✓									
	Direccionales delanteras		✓		✓		✓									
	Direccionales traseras		✓		✓		✓									
	Traseras de trabajo (reflector)		✓		✓		✓									
	De estacionamiento		✓		✓		✓									
	De Stop y reversa			X		X		X								
	Baliza		✓		✓		✓									
HIDRÁULICO	Nivel de aceite del motor (verificar fugas)		✓		✓		✓									
	Nivel de aceite hidráulico de la dirección (verificar fugas)		✓		✓		✓									
	Nivel del líquido de frenos (verificar fugas)	N/A														
	Nivel del líquido de refrigerante (verificar fugas)		✓		✓			✓								
	Nivel del líquido de embrague (verificar fugas)	N/A														
	Mangueras, tubos, conexiones y racores		✓		✓			✓								
GENERAL	Espejo central convexo	N/A														
	Espejos laterales		✓		✓		✓									
	Alarma de retroceso		✓		✓		✓									
	Pito		✓		✓		✓									
	Freno de servicio		✓		✓		✓									
	Freno de emergencia		✓		✓		✓									
	Cinturones de seguridad		✓		✓		✓									
	Vidrio frontal/ Limpia brisas		✓		✓		✓									
	Kit de control de emergencias ambientales			X		X		X								
	Barra antivuelco	N/A														
	Asientos y tapicería		✓		✓		✓									
	Sistema de carpado															
	Grapas y anclaje de chasis		✓	X	✓	X	✓	X								

CMACON	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO			
	FORMATO DE INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE VEHÍCULOS			
Página 2 de 4	Código: ESSGI-ST- HGP-PG01-FO05	Versión: 11	Fecha: 07-04-2025	

SISTEMA DEL VEHÍCULO	ITEM DE REVISIÓN	N/A	LUNES		MARTES		MIÉRCOLES		JUEVES		VIERNES		SÁBADO		DOMINGO	
			BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL
GENERAL	Grapas y anclaje de chasis		✓		✓		✓									
	Cadena del cardam		✓		✓		✓									
	Ajustes y seguros de las puertas			X		X		X								
	Llantas: Profundidad de labrado (mínimo 3 mm) - Sin cortaduras profundas y sin abultamientos		✓		✓		✓									
	Presión de aire de las llantas		✓		✓		✓									
	Llanta de repuesto (CALIBRADA)		✓	X		X		X								
MECÁNICO	Caja de cambios/Transmisión		✓		✓		✓									
	Suspensión (muelles, amortiguadores)		✓		✓		✓									
	Dirección		✓		✓		✓									
	Tanque de combustible (Abrazaderas, soporte)		✓		✓		✓									
	Estado Radiador		✓		✓		✓									
	Estado y tensión de las correas		✓		✓		✓									
	Estado de pedales (embrague, acelerador y freno)		✓		✓		✓									
	Estado de filtro de aire		✓		✓		✓									
	Estado de filtro de combustible			X		X		X								
	Ruidos extraños en el motor		✓		✓		✓									
	Motor sin grietas		✓		✓		✓									
	Humo de escape			X		X		X								
EQUIPO DE CARRETERA	Gato con capacidad de elevar el vehículo			X		X		X								
	Botiquín			X		X		X								
	Cruceta			X		X		X								
	Tacos para bloquear el vehículo		✓	X	✓	X	✓	X								
	Triángulos reflectivos-Conos		✓		✓		✓									
	Linterna			X		X		X								
	Caja de herramientas (alicate, destornilladores, llave de expansión y llaves fijas)		✓		✓		✓									
	Extintor de incendios capacidad: PQS															

OBSERVACIONES					
KILOMETRAJE INICIAL	NO	NO	NO		
KILOMETRAJE FINAL	NO	NO	NO		
HORA INGRESO	7 AM.	7 AM	7 AM.		
HORA SALIDA	6.30 PM	5:30 PM	2 PM.		
VALOR COMBUSTIBLE					
KILOMETRAJE TANQUEO					
OBRA	PAVIMENTACION DIOS				
CONDUCTOR Nombre	EDWIN TIVIANO				
CONDUCTOR Firma					

CAMACON	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		
	FORMATO DE INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE VEHÍCULOS		
Página 3 de 4	Código: ESSGI-ST- HGP-PG01-FO05	Versión: 11	Fecha: 07-04-2025

INFORMACION DE VIAJES

FECHA (DD-MM-AA)	No.	DESCRIPCIÓN DEL VIAJE					
		INDIQUE LA INFORMACIÓN DE LOS VIAJES REALIZADOS		TIPO DE MATERIAL	N. DE REMISIÓN / VALE		CONTRATISTA
30/03/2026	VIAJE 1	ORIGEN	CM. al Taller de Tocoima		CAMACON		
		DESTINO	Arreglos.		PROVEEDOR		
	VIAJE 2	ORIGEN			CAMACON		
		DESTINO			PROVEEDOR		
	VIAJE 3	ORIGEN			CAMACON		
		DESTINO			PROVEEDOR		
	VIAJE 4	ORIGEN			CAMACON		
		DESTINO			PROVEEDOR		
31/03/2026	VIAJE 1	ORIGEN	4 Internos de Tocoima	Base.	CAMACON		
		DESTINO	Al Cajeo.		PROVEEDOR		
	VIAJE 2	ORIGEN	1 Vasco de Tocoima	Tierra	CAMACON		
		DESTINO	Abotp de Ro		PROVEEDOR		
	VIAJE 3	ORIGEN			CAMACON		
		DESTINO			PROVEEDOR		
	VIAJE 4	ORIGEN			CAMACON		
		DESTINO			PROVEEDOR		
01/04/2026	VIAJE 1	ORIGEN	3 Internos del Tocoima a	Base.	CAMACON		
		DESTINO	Tram 1 de.		PROVEEDOR		
	VIAJE 2	ORIGEN			CAMACON		
		DESTINO			PROVEEDOR		
	VIAJE 3	ORIGEN			CAMACON		
		DESTINO			PROVEEDOR		
	VIAJE 4	ORIGEN			CAMACON		
		DESTINO			PROVEEDOR		
	VIAJE 1	ORIGEN			CAMACON		
		DESTINO			PROVEEDOR		
	VIAJE 2	ORIGEN			CAMACON		
		DESTINO			PROVEEDOR		
	VIAJE 3	ORIGEN			CAMACON		
		DESTINO			PROVEEDOR		
	VIAJE 4	ORIGEN			CAMACON		
		DESTINO			PROVEEDOR		

SMACON CONSTRUCTORA SAN MIGUEL S.A.S.	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO FORMATO DE INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE VEHÍCULOS		
Página 1 de 4	Código: ESSGI-ST- HGP-PG01-FO05	Versión: 11	Fecha: 07-04-2025

VEHÍCULO	VOLQUETA	PLACA	OWR 285	MARCA	KODIAK	LÍNEA	157	MODELO	1999
LICENCIA DE TRÁNSITO	2768876	SOAT No.	600002970	VENCE	13/08/2026	REV. TECNICO-MECÁNICA	174121109	VENCE	27/06/2026
CONDUCTOR		LICENCIA DE CONDUCCIÓN No.		VENCE		PERIODO EVALUADO	Del día 27 al 2 del mes 05 de 2026		

SISTEMA DEL VEHÍCULO	ITEM DE REVISIÓN	N/A	LUNES		MARTES		MIÉRCOLES		JUEVES		VIERNES		SÁBADO		DOMINGO	
			BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL
ELÉCTRICO /TABLERO DE CONTROL	Funcionamiento y aspecto de la batería, bornes y cables		✓		✓		✓		✓		✓					
	Indicador de temperatura		✓		✓		✓		✓		✓					
	Indicador de aceite		✓		✓		✓		✓		✓					
	Indicador de batería			X		X		X		X		X				
	Indicador de combustible		-	X		X		X		X		X				
	Indicador de velocidad (velocímetro)/Horómetro			X		X		X		X		X				
	Indicador de presión de aire		✓		✓		✓		✓		✓					
	Conexiones eléctricas		✓		✓		✓		✓		✓					
	Fusibles		✓		✓		✓		✓		✓					
LUCES / SEÑALES	Exteriores (Altas y bajas)		✓		✓		✓		✓		✓					
	Direccionales delanteras		✓		✓		✓		✓		✓					
	Direccionales traseras		✓		✓		✓		✓		✓					
	Traseras de trabajo (reflector)		✓		✓		✓		✓		✓					
	De estacionamiento		✓		✓		✓		✓		✓					
	De Stop y reversa		✓		✓		✓		✓		✓					
	Baliza			X		X		X		X		X				
HIDRÁULICO	Nivel de aceite del motor (verificar fugas)		✓		✓		✓		✓		✓					
	Nivel de aceite hidráulico de la dirección (verificar fugas)		✓		✓		✓		✓		✓					
	Nivel del líquido de frenos (verificar fugas)	N/A														
	Nivel del líquido de refrigerante (verificar fugas)		✓		✓		✓		✓		✓					
	Nivel del líquido de embrague (verificar fugas)	N/A														
	Mangueras, tubos, conexiones y racores		✓		✓		✓		✓		✓					
GENERAL	Espejo central convexo	N/A														
	Espejos laterales		✓		✓		✓		✓		✓					
	Alarma de retroceso		✓		✓		✓		✓		✓					
	Pito		✓		✓		✓		✓		✓					
	Freno de servicio		✓		✓		✓		✓		✓					
	Freno de emergencia		✓		✓		✓		✓		✓					
	Cinturones de seguridad		✓		✓		✓		✓		✓					
	Vidrio frontal/ Limpia brisas		✓													
	Kit de control de emergencias ambientales			X				X		X		X				
	Barra antivuelco	N/A														
	Asientos y tapicería		✓				✓		✓		✓					
	Sistema de carpado		✓	X			✓	X	✓	X	✓	X				
	Grapas y anclaje de chasis		✓				✓		✓		✓					

CONSTRUCTORA CAMACON	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		
Página 2 de 4	FORMATO DE INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE VEHÍCULOS		
	Código: ESSGI-ST- HGP-PG01-FO05	Versión: 11	Fecha: 07-04-2025

SISTEMA DEL VEHÍCULO	ITEM DE REVISIÓN	N/A	LUNES		MARTES		MIÉRCOLES		JUEVES		VIERNES		SÁBADO		DOMINGO	
			BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL
GENERAL	Grapas y anclaje de chasis		✓		✓		✓		✓		✓					
	Cadena del cardam		✓		✓		✓		✓		✓					
	Ajustes y seguros de las puertas		✓													
	Llantas: Profundidad de labrado (mínimo 3 mm) - Sin cortaduras profundas y sin abultamientos		✓	X	✓	X	✓	X	✓	X	✓	X				
	Presión de aire de las llantas		✓		✓		✓		✓		✓					
	Llanta de repuesto (CALIBRADA)		✓		✓		✓		✓		✓					
MECÁNICO	Caja de cambios/Transmisión		✓		✓		✓		✓		✓					
	Suspensión (muelles, amortiguadores)		✓		✓		✓		✓		✓					
	Dirección		✓		✓		✓		✓		✓					
	Tanque de combustible (Abrazaderas, soporte)			X		X		X		X		X				
	Estado Radiador		✓		✓		✓		✓		✓					
	Estado y tensión de las correas		✓		✓		✓		✓		✓					
	Estado de pedales (embrague, acelerador y freno)		✓		✓		✓		✓		✓					
	Estado de filtro de aire		✓		✓		✓		✓		✓					
	Estado de filtro de combustible		✓		✓		✓		✓		✓					
	Ruidos extraños en el motor		✓		✓		✓		✓		✓					
	Motor sin grietas		✓		✓		✓		✓		✓					
	Humo de escape		✓		✓		✓		✓		✓					
EQUIPO DE CARRETERA	Gato con capacidad de elevar el vehículo			X		X		X		X		X				
	Botiquín		✓		✓		✓		✓		✓					
	Cruceta		✓		✓		✓		✓		✓					
	Tacos para bloquear el vehículo			X		X		X		X		X				
	Triángulos reflectivos-Conos			X		X		X		X		X				
	Linterna			X		X		X		X		X				
	Caja de herramientas (alicate, destornilladores, llave de expansión y llaves fijas)		✓		✓		✓		✓		✓					
	Extintor de incendios capacidad: PQS		✓		✓		✓		✓		✓					

OBSERVACIONES

KILOMETRAJE INICIAL	NO	NO	NO	NO	NO	
KILOMETRAJE FINAL	NO	NO	NO	NO	NO	
HORA INGRESO	7 am	7 pm.	7 am.	6:30 pm	7 pm	
HORA SALIDA	5 pm.	4 pm.	6:30 pm.	4 pm.	12 pm.	
VALOR COMBUSTIBLE	265000				Festivo	
KILOMETRAJE TANQUEO						
OBRA	Agua de Dios					
CONDUCTOR Nombre	CARLOS TITULO					
CONDUCTOR Firma						

CAMACON Construcciones Camacon S.A.S.	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		
	FORMATO DE INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE VEHÍCULOS		
Página 3 de 4	Código: ESSGI-ST- HGP-PG01-FO05	Versión: 11	Fecha: 07-04-2025

INFORMACION DE VIAJES

FECHA (DD-MM-AA)	No.	DESCRIPCIÓN DEL VIAJE						
		INDIQUE LA INFORMACIÓN DE LOS VIAJES REALIZADOS		TIPO DE MATERIAL	N. DE REMISIÓN / VALE		CONTRATISTA
27/04/26	VIAJE 1	ORIGEN	TRAR. DC CirDOT A	CemonTO	CAMACON		
		DESTINO	Pgup DC DIOS	SI BULTOS.	PROVEEDOR		
	VIAJE 2	ORIGEN	Yz VIASC DCL PCOPIO	grAVILLA	CAMACON		
		DESTINO	A TRAMO 1		PROVEEDOR		
	VIAJE 3	ORIGEN	Yz VIASC DCL A COPIO A	PRONA DC RIO	CAMACON		FRVIO
		DESTINO	TRAMO 1		PROVEEDOR		
	VIAJE 4	ORIGEN	Yz VIASC DCL A COPIO A.	grAVILLA	CAMACON		FRVIO
		DESTINO	TRAMO 1		PROVEEDOR		
28/04/26	VIAJE 1	ORIGEN	Yz VIASC DC TRA1 A COPIO	PRONA DC RIO	CAMACON		CONTRATISTAS
		DESTINO	A TRAM 1		PROVEEDOR		
	VIAJE 2	ORIGEN	Yz VIASC DCL A COPIO A	grAVILLA	CAMACON		
		DESTINO	TRAM 1		PROVEEDOR		CONTRATISTAS
	VIAJE 3	ORIGEN	Yz VIASC DCL A COPIO A	PRONA DC RIO	CAMACON		
		DESTINO	TRAM 1		PROVEEDOR		MARVEL
	VIAJE 4	ORIGEN			CAMACON		
		DESTINO			PROVEEDOR		
29/04/26	VIAJE 1	ORIGEN	2 mTROS DC A COPIO P.	MIXTO Y CEMENTO	CAMACON		
		DESTINO	TRAMO 2.		PROVEEDOR		FRVIO.
	VIAJE 2	ORIGEN	Yz DIA BAÑADO EN Pgup		CAMACON		
		DESTINO	DC DIOS		PROVEEDOR		
	VIAJE 3	ORIGEN			CAMACON		
		DESTINO			PROVEEDOR		
	VIAJE 4	ORIGEN			CAMACON		
		DESTINO			PROVEEDOR		
30/04/2026	VIAJE 1	ORIGEN	1 VIASC DC BPSC. DCL		CAMACON		
		DESTINO	A COPIO PI A COPIO		PROVEEDOR		
	VIAJE 2	ORIGEN			CAMACON		
		DESTINO			PROVEEDOR		
	VIAJE 3	ORIGEN			CAMACON		
		DESTINO			PROVEEDOR		
	VIAJE 4	ORIGEN			CAMACON		
		DESTINO			PROVEEDOR		

CAMACON	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		
	FORMATO DE INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE VEHÍCULOS		
Página 4 de 4	Código: ESSGI-ST- HGP-PG01-FO05	Versión: 11	Fecha: 07-04-2025

INFORMACION DE VIAJES

FECHA (DD-MM-AA)	No.	DESCRIPCIÓN DEL VIAJE					
		INDIQUE LA INFORMACIÓN DE LOS VIAJES REALIZADOS		TIPO DE MATERIAL	N. DE REMISIÓN / VALE		CONTRATISTA
1/.05 2026	VIAJE 1	ORIGEN	LLevar plumbos del DC		CAMACON		
		DESTINO	POSITO A obra TRamo 1	plumbos	PROVEEDOR		contratistas
	VIAJE 2	ORIGEN	el RESTO del DÍA		CAMACON		
		DESTINO	DISPONIBLE en DCOPIO		PROVEEDOR		
	VIAJE 3	ORIGEN			CAMACON		
		DESTINO			PROVEEDOR		
	VIAJE 4	ORIGEN			CAMACON		
		DESTINO			PROVEEDOR		
	VIAJE 1	ORIGEN			CAMACON		
		DESTINO			PROVEEDOR		
	VIAJE 2	ORIGEN			CAMACON		
		DESTINO			PROVEEDOR		
	VIAJE 3	ORIGEN			CAMACON		
		DESTINO			PROVEEDOR		
	VIAJE 4	ORIGEN			CAMACON		
		DESTINO			PROVEEDOR		
	VIAJE 1	ORIGEN			CAMACON		
		DESTINO			PROVEEDOR		
	VIAJE 2	ORIGEN			CAMACON		
		DESTINO			PROVEEDOR		
	VIAJE 3	ORIGEN			CAMACON		
		DESTINO			PROVEEDOR		
	VIAJE 4	ORIGEN			CAMACON		
		DESTINO			PROVEEDOR		

OBSERVACIONES			
	INGENIERO RESIDENTE	NOMBRE	
		FIRMA	
	VERIFICADOR SISTEMA GESTIÓN		
	FECHA		

ANEXO 9. ENTREGAS DE EPP E INDUMENTARIA

NO HAY REGISTROS DE ENTREGA EN EL PERIODO

ANEXO 10 - CERTIFICADO DE PAGOS REVISOR FISCAL

314 3923289
tym.sas@hotmail.com

FORMATO 6 – PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES

ARTICULO 50 LEY 789 DE 2002

(PERSONAS JURIDICAS)

Yo, JAIRO ANDRES CACERES DUARTE, identificado con la cedula de ciudadanía No. 1.098.810.295 de Bucaramanga, en mi condición de representante legal de la empresa TECNICAS Y MONTAJES T&M SAS identificada con NIT 900.567.969- 1, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Barrancabermeja, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, bajo la gravedad de juramento, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional de Aprendizaje y al Fondo Nacional de Formación Profesional para la Industria de Construcción (artículo 65 Ley 1819 de 2016 y artículo 3 Decreto 1047 de 1983), pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses contados a partir de la fecha de cierre del presente procedimiento.

Lo anterior, en cumplimiento de los dispuesto en el articulo 50 de la Ley 789 de 2002.

En constancia se firma en Barrancabermeja, a los 30 días del mes de julio de 2026.

Atentamente;

JAIRO ANDRES CACERES DUARTE
REPRESENTANTE LEGAL
TECNICAS Y MONTAJES T&M SAS

JOAN SEBASTIAN SAJONERO PEREZ
T.P. 145867-T
REVISOR FISCAL
TECNICAS Y MONTAJES T&M SAS



República de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO
145867-T
JOAN SEBASTIAN
SAJONERO PEREZ
C.C. 13569573
RESOLUCION INSCRIPCION 381 FECHA 10/12/2009
UNIVERSIDAD DE PAMPLONA
PRESIDENTE
LEONARDO SANCHEZ GARRIDO 154663



70113
FIRMA DEL TITULAR
Esta tarjeta es el unico documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Comercio Industria y Turismo - Junta Central de Contadores.



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO 13.569.573
APELLIDOS SAJONERO PEREZ
NOMBRES JOAN SEBASTIAN
FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO 18-ENE-1985
BARRANCABERMEJA
(SANTANDER)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.64 ESTATURA
O+ G.S. RH
M SEXO
20-ENE-2003 BARRANCABERMEJA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADOR NACIONAL
INDICE DERECHO
A-2506400-55157158-M-0013569573-20070322 0023807081N 02 221975353

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

0 0 2 5 5 4 5 1 4 0 1 9 6 0 7 9

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **JOAN SEBASTIAN SAJONERO PEREZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 13569573 de BARRANCABERMEJA (SANTANDER) Y Tarjeta Profesional No 145867-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

ANEXO 11. SUSTANCIAS QUIMICAS

T&M S.A.S CIVIL ENGINEERING	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		
	MATRIZ DE COMPATIBILIDAD DE SUSTANCIAS QUIMICAS		
	Código: ESSGI-ST- HGP-PT06-MT01	Versión 01	Fecha: 09-02-2025

CLASE UN	DIVISIONES	SGA																	
3. LIQUIDOS INFLAMABLES																			
4.2. SUSTANCIAS QUE PUEDEN EXPERIMENTAR COMBUSTIÓN ESPONTÁNEA																			
4.3. SUSTANCIAS QUE DESPRENDEN GASES INFLAMABLES CON EL AGUA																			
8. SUSTANCIAS CORROSIVAS																			
9. SUSTANCIAS Y OBJETOS PELIGROSOS VARIOS, INCLUIDAS LAS SUSTANCIAS PELIGROSAS PARA EL MEDIO AMBIENTE																			

HORAS HOMBRES TRABAJADAS CONTRATISTA *1									
Accidentalidad									
Mes	**CAYTO**		**CAMACON**		**FLDE**		**TÉCNICAS Y MONTAJES**		
No. Total, de trabajadores accidentados en el mes	0		0		0		0		
No. Total, de trabajadores en el mes subcontratistas	19		8		4		7		
Activos e inactivos por subconstratistas	activos	inactivos	activos	inactivos	activos	inactivos	activos	inactivos	
	19	0	8	0	4	0	7	0	
Días trabajados *2	4		26		26		26		
No. Trabajadores al mes *3	39		39		39		39		
Inactivos	0		0		0		0		
Total, de trabajadores por mes	39		39		39		39		
No. De días trabajados *4	26		26		26		26		**TOTAL**
HHT	616512		1687296		843648		1200576		4348032

Fuente: Unión Temporal Ecoseñalización 2024

***1 = 8 horas dura cada jornada**

***2 = Días laborados por los trabajadores de cada contratista**

***3 = total o promedio de capacitados: 39 en el mes.**

***4= No. Días trabajados al mes (30) menos (4) domingos.**

OBSERVACIONES

*** Profesionales con dedicacion al proyecto**

Director - Esp. Ambiental - Insp. Vial - Prof. Social
Insp. Obra 1 - Res. SST - Insp. Obra 2 - Cadene 1
- Ing. Residente - Res. Tecnico - Coordina HSEQ.

HOJA DE SEGURIDAD

ACPM



1202

SECCIÓN 1. IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO QUÍMICO

Sinónimos: Combustible Diesel; Diesel fueloil; aceite combustible N°2; destilado medio; aceite de calefacción doméstica; aceite combustible para motores Diesel.
Líquido aceitoso incoloro o amarillo claro con olor característico a petróleo.
Puede estar coloreado para identificación.

SECCIÓN 2. IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS

Líquido inflamable, peligro moderado de incendio o explosión del líquido o el vapor en presencia de calor, chispas o llamas. La inhalación de vapor a altas concentraciones puede causar mareos y adormecimiento. El líquido puede producir irritación de la piel y los ojos. Puede absorberse por la piel. Peligro de aspiración si es ingerido. Posibles efectos retardados. Algunos de sus componentes pueden causar cáncer según ensayos en animales.

SECCIÓN 3. COMPOSICIÓN, INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES

Mezcla compleja de hidrocarburos entre C9 y C20, principalmente alifáticos y en menor proporción olefínicos, nafténicos y aromáticos.
CAS [68476-30-2, 68476-34-6, 68334-30-5, 68474-34-6]

SECCIÓN 4. MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS

Inhalación: Retire la víctima de la fuente de exposición y llévela al aire fresco. Si no respira, despeje las vías respiratorias; provea resucitación cardiopulmonar si está capacitado para hacerlo. Evite el contacto directo boca a boca. Si la víctima respira con dificultad, personal capacitado debe administrar oxígeno con monitoreo posterior del afectado en forma continua. Obtenga atención médica de inmediato.
Contacto con la piel: Retire rápidamente el exceso del producto. Lave por completo el área contaminada con abundante agua y jabón durante por lo menos 15 minutos. Debajo de la corriente de agua retire la ropa, zapatos y artículos de cuero que estén contaminados. No intente neutralizar con agentes químicos. Obtenga atención médica si persiste irritación.
Ingestión: Si la víctima está consciente, no convulsiona y puede ingerir líquido, dele a beber dos vasos de agua. NO INDUZCA AL VÓMITO. Si ocurre el vómito, mantenga la víctima inclinada para reducir el riesgo de aspiración, repita la administración de agua y observe si se presenta dificultad para respirar. Obtenga ayuda médica de inmediato.
Contacto con los ojos: Lave de inmediato con abundante agua a baja presión y tibia preferiblemente, durante por lo menos 15 minutos. Durante el lavado separe los párpados para facilitar la penetración del agua. No intente neutralizar con agentes químicos o gotas sin la orden de un médico. Obtenga atención médica rápidamente.

SECCIÓN 5. MEDIDAS PARA EXTINCIÓN DE INCENDIOS

Consideraciones especiales: Líquido combustible. Puede formar mezclas explosivas a temperaturas iguales o superiores a su punto de inflamación. El líquido puede acumular cargas estáticas por transvase o agitación. Los vapores pueden desplazarse a nivel del suelo hasta una fuente de ignición y devolverse ardiendo hasta su lugar de origen. El líquido puede flotar sobre el agua hasta una fuente de ignición y regresar en llamas. El vertimiento del producto a desagües puede causar peligro de fuego o explosión. Produce gases tóxicos por combustión.
Procedimiento: Evacue el área del incendio en 25 a 50 metros en todas direcciones. Si hay un contenedor o carrotanque involucrado, evacue en 800 metros. Si hay fuga del producto, deténgala antes de intentar apagar el fuego, si puede hacerlo en forma segura. Enfríe los contenedores con agua en forma de rocío, y retírelos del fuego si puede hacerlo sin peligro. No introduzca agua a los contenedores. El agua puede ser inefectiva para extinguir el fuego, dado que el producto es insoluble. Aproxímese al fuego en la misma dirección del viento. Para incendios masivos utilice boquillas con soportes. Aléjese de los extremos de los contenedores.
Utilice equipo de respiración autocontenido. La ropa normal de bomberos proporciona protección limitada para este producto y sólo se recomienda para operaciones rápidas de entrada-salida en casos especiales.
Medios de extinción apropiados: Fuegos pequeños: dióxido de carbono, polvo químico seco, espuma regular.
Fuegos grandes: espuma, agua en forma de rocío o niebla. No use agua en forma de chorro.
NFPA: Salud **1**; Inflamabilidad **2**; Inestabilidad **0** (clasificación oficial según la NFPA).

SECCIÓN 6. MEDIDAS PARA ESCAPE ACCIDENTAL

Ubíquese en la dirección del viento. Evite zonas bajas. Elimine toda fuente de ignición como llamas o chispas. Detenga o controle la fuga, si puede hacerlo sin peligro. Ventile la zona del derrame. No use palas metálicas.
Derrames Pequeños: Evacúe y aísle de 25 a 50 metros. Contenga el derrame con diques de poliuretano o calcetines especiales para aceites y absorba con absorbentes inertes como calcetines, almohadillas o tapetes para hidrocarburos, chemizorb o vermiculita.
NO USE TIERRA, ARENA NI ASERRÍN. Deposite los residuos en contenedores cerrados y marcados. Lave el área con agua y jabón.
Derrames Grandes: Evacúe y aísle el área 300 metros en todas direcciones. Utilice agua en forma de rocío para enfriar y dispersar los vapores y proteger al personal. Evite que el material derramado caiga en fuentes de agua, desagües o espacios confinados. Para ello disponga de diques prefabricados. Active su plan de emergencias.
Vertimiento en agua: Utilice absorbentes especiales tipo espagueti para retirar el hidrocarburo de la superficie. Consulte con las autoridades ambientales sobre la posibilidad de utilizar agentes dispersantes o de hundimiento.
Absorbentes Recomendados: Calcetines, Almohadas y Tapetes.

SECCIÓN 7. MANEJO Y ALMACENAMIENTO


Evite toda fuente de ignición (chispas, llamas, calor, cigarrillos encendidos). Conecte a tierra contenedores y tuberías. Use sistemas a prueba de chispas y de explosión. Evite generar vapores o neblinas. Nunca realice operaciones de sifón con la boca. Nunca use este producto para lavarse manos o brazos. Lávese muy bien las manos después de su manipulación. Evite contacto con ojos, piel y ropa.
Almacene bien cerrado en lugar bien ventilado, alejado de materiales incompatibles y calor, a temperatura ambiente (entre 15 y 25 ℃).
El almacenamiento interno debe hacerse en recinto estándar para líquidos inflamables. Señalice adecuadamente las áreas de almacenamiento y los contenedores.

SECCIÓN 8. CONTROLES DE EXPOSICIÓN, PROTECCIÓN PERSONAL

TWA: 100 mg/m^3, fracción inhalable y vapor (ACGIH). **IDLH:** 1300 ppm

Elementos de protección personal sugeridos:


>8hr: Caucho de nitrilo, viton.


>8hr: Caucho de nitrilo


Si la protección respiratoria no incluye pieza facial completa, gafas de seguridad para químicos a prueba de salpicaduras, o monogafas


De 50 a 1000 mg/m^3: respirador purificador de aire con media máscara y cartucho para vapores orgánicos.
1000 mg/m^3: respirador con línea de aire (SAR) en flujo continuo.
Mayores que 1000 mg/m^3 o desconocidas: Equipo de respiración autocontenido.


Para evitar contacto prolongado o repetido: **>8hr:** Viton.
Riesgo leve o moderado de salpicaduras: traje en Tychem o equivalentes;
Emergencias: Tyvek-SL, CPF 3 ó 4, Responder, Reflector o equivalentes.


Ducha


Lavaojos

SECCIÓN 9. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

Intervalo de ebullición: Oscila entre 215 y 380 ℃ dependiendo del fabrican te.
Gravedad específica: 0,83-0,88 a 15℃ (agua=1) Menos pesado que el agua . **Temperatura de autoignición:** 230 ℃.
Velocidad de evaporación: Baja. < 0,1 (Acetato de butilo=1) **Valor de pH:** Neutro. Puede contener aditivos que afecten este valor.
Temperatura de inflamación: 54 ℃. **Densidad del vapor:** 3 a 4 (aire=1). Más pesado que el aire
Límites de explosividad: Inferior: 1,3 %. Superior: 6% **Umbral de olor:** 0,1 ppm.
Solubilidad: Solubilidad en agua despreciable (<0.1%). Soluble en éter, cloroformo y solventes derivados del petróleo.

SECCIÓN 10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

Estable en condiciones normales de manejo y almacenamiento.
Incompatibilidades: Incompatible con oxidantes fuertes (como ácido nítrico, hipoclorito de sodio). No corrosivo a los metales.
Condiciones a evitar: Fuentes de ignición como chispas, llamas abiertas y calor intenso. Acumulación de cargas electrostáticas.
Productos de descomposición térmica: monóxido de carbono, dióxido de carbono, hidrocarburos reactivos.

SECCIÓN 11. INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA

Inhalación: Bajo peligro a temperaturas normales (hasta 38℃). Concentraciones altas del vapor producen Irritación de ojos, nariz, garganta y pulmones. Puede afectar al sistema nervioso central ocasionando síntomas como excitación, euforia, dolor de cabeza, mareos, adormecimiento, visión borrosa, fatiga, temblor, convulsiones, pérdida de la conciencia, coma, fallo respiratorio y muerte.
Contacto con la piel: NO lo use para lavarse. Al principio pueden no aparecer síntomas; después de algunas horas se presenta inflamación del tejido, decoloración y dolor agudo. Contacto extenso o prolongado puede ocasionar absorción, con síntomas similares a los de inhalación.
Contacto con los ojos: Exposición a vapores o neblinas produce irritación leve, pero no daños a los tejidos del ojo.
Ingestión: Baja toxicidad. Puede causar disturbios gastrointestinales, con síntomas como irritación, náusea, vómito y diarrea. Puede afectar el sistema nervioso central, presentándose los síntomas descritos en inhalación. Riesgo de aspiración a los pulmones durante la ingestión o el vómito, lo cual puede producir efectos severos como neumonitis, edema pulmonar o bronconeumonía.
Efectos crónicos: Piel: efecto desengrasante, enrojecimiento, comezón, inflamación, resquebrajamiento y posible infección secundaria. Reacciones alérgicas en algunos individuos. **Carcinogenicidad:** Materiales parecidos han producido cáncer en piel de animales experimentales. La IARC clasifica como posible carcinógeno humano al diesel arrojado por el exhosto de los automotores. La ACGIH clasifica como carcinógeno comprobado para los humanos (**clase A1**) a las nieblas de aceite mineral medianamente refinado.

SECCIÓN 12. INFORMACIÓN ECOLÓGICA

Tóxico para la vida acuática. No permita su entrada a desagües, ríos y otras fuentes de agua. Flota e impide la oxigenación de cuerpos de agua.

SECCIÓN 13. CONSIDERACIONES SOBRE DISPOSICIÓN DEL PRODUCTO

Recupérelo y reutilícelo o envíelo a incineración en un horno adecuado, que tenga Licencia Ambiental.

SECCIÓN 14. INFORMACIÓN SOBRE TRANSPORTE

La etiqueta del vehículo debe medir por lo menos 25 cm de lado. Los colores deben ser vivos y la letra contrastante y fácil de leer.
Etiquete adecuadamente los contenedores o carrotanques y manténgalos cerrados. No lo transporte junto con productos explosivos (clase 1), gases (clase 2), oxidantes (clase 5.1), ni con tóxicos (clase 6.1). Puede transportarse con sustancias de la clase 9, solo si están separados de tal manera que no se mezclen en caso de derrame. Apague el motor cuando cargue y descargue (aún si no requiere poner a funcionar la bomba de carga). No fume en el vehículo ni a menos de 7,5 metros. Conecte a tierra el carrotanque antes de transferir el producto a o desde el contenedor. Cierre y asegure manholes y válvulas, y verifique que éstas no tengan fugas.
Clasificación de peligro según el Libro Naranja de la ONU: 3 - Líquido inflamable. (Ver reglamentación legal vigente)

SECCIÓN 15. INFORMACIÓN REGLAMENTARIA

Etiquetado según directivas de la UE:
F - Inflamable
Xn - Nocivo





Sistema Globalmente Armonizado:



Atención
Líquido y vapor inflamables

Atención
Nocivo por ingestión, contacto e inhalación

Líquido y vapor combustibles. Peligro de incendio o explosión
Frases R: 40, 51/53, 65, 66 - Posibles efectos cancerígenos, tóxico para organismos acuáticos, puede provocar a largo plazo efectos negativos en el medio ambiente acuático, nocivo, si se ingiere puede causar daño pulmonar, la exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel.
Frases S: 2, 29, 36/37, 61, 62 - Manténgase fuera del alcance de los niños, no tire los residuos por el desagüe, use indumentaria y guantes de protección adecuados. Evite su liberación al medio ambiente, recábense instruccciones especiales de la hoja de seguridad. En caso de ingestión no provocar el vómito, acúdase inmediatamente al médico y muéstrele la etiqueta o el envase.

SECCIÓN 16. INFORMACIÓN ADICIONAL


BIBLIOGRAFIA:

1. NFPA, Fire protection guide to Hazardous Materials, 13a. Edición, 2002.
2. Forsberg, K., et al. Quick selection guide to chemical protective clothing. 3a edición. Van Nostrand Reinhold, 1997. p. 67
3. Naciones Unidas. Recomendaciones para Transporte de Mercancías Peligrosas. 15 edición. USA. 2007.
4. CCOHS. Base de datos MSDS (08-4) en CD-ROM. Canadá. Noviembre de 2008. Registros 1201117, 542527, 503831, 421419.
5. ACGIH. Threshlold Limit Values for Chemical Substances (TLVs). USA. 2008.
6. Ministerio de Transporte. Decreto 1609 de 2002. Transporte de Mercancías Peligrosas por Carretera. Bogotá. MinTransporte. 2002.

FECHA DE EMISIÓN: Enero de 2009 **ACPM**

Los datos suministrados en esta ficha se basan en nuestro conocimiento actual. No representan una garantía sobre las propiedades de este producto. ARP SURA no se hace responsable por el uso o interpretación particular que se dé a esta información.

1. IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO.



Nombre: EMULSIÓN ASFÁLTICA.
Referencias: CRR-1; CRR-2; CRR-1m; CRR-2m; CRM; CRM-m; CRL-0; CRL-1; CRL-1h; CRL-1hm.

- **Información del fabricante/Distribuidor:**

Compañía: INCOASFALTOS S.A.S
Dirección: Kilómetro 1.5 vía Cajica-Chia Edificio empresarial OXUS, ofic. 317
País: Colombia
PBX: (57 1) 8844372
FAX: (57 1) 8844098

Teléfono en caso de Emergencia: (57 1) 8844372 ext. 105

Teléfono para Asistencia técnica: (57 1) 8844372 ext. 105 + (57) 300 7833826
servicioalcliente@incoasfaltoscom; incoasfaltos@incoasfaltos.com

- **Usos del Producto:**

Se emplean principalmente para riegos de imprimación, riego negro o pulverizado, estabilización de suelos y materiales granulares, bases asfálticas en frio, mezclas asfálticas procesadas en frio y lechadas asfálticas y micropavimentos. Tiene algunas aplicaciones en procesos de impermeabilización de cubiertas.

2. IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS

SISTEMA GLOBALMENTE ARMONIZADO (SGA)

2.1 Clasificación:

2.1.1 Peligros para la salud:

Corrosión o Irritación cutánea: Categoría 2.
Lesiones o Irritación ocular grave: Categoría 2ª.
Sensibilización Cutánea: Categoría 1.

Mutagenicidad: Categoría 1.
Carcinogenicidad: Categoría 1.
Toxicidad para la reproducción: Categoría 2.

2.1.2 Peligros para el ambiente: Peligro a largo plazo (crónico) para el medio ambiente acuático: Categoría 1

2.2 Elementos de la etiqueta SGA:

2.2.1 PALABRAS DE ADVERTENCIA

Atención.

2.2.2 PICTOGRAMAS:



2.2.3 Indicaciones de Peligro:

- **H315:** Puede provocar irritación cutánea**.**
- **H317:** Puede provocar una reacción alérgica en la piel**.**
- **H319:** Provoca irritación ocular grave.
- **H335:** Puede irritar las vías respiratorias.
- **H340:** Puede provocar defectos genéticos.
- **H350:** Puede provocar cáncer.
- **H402:** Nocivo para organismos acuáticos.

2.2.4 Consejos de Prudencia:

- **P201:** Procurar leer las instrucciones antes de su uso.
- **P260:** No respirar el gas, la niebla y los vapores.
- **P264**: Lavarse la piel concienzudamente tras la manipulación.
- **P271**: Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado.
- **P280:** Usar guantes, ropa de protección y gafas.

2.3 Intervención:

- **P302 + P352:** En caso de contacto con la piel: Lavar con abundante agua.
- **P304 + P340 + P312:** En caso de inhalación: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración. Llamar a un Centro de Toxicología o a un médico

si la persona se encuentra mal.

- **P305 + P351 + P338:** En caso de contacto con los ojos: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- **P314:** Consultar a un médico en caso de malestar.
- **P333 + P313**: En caso de irritación o erupción cutánea: Consultar a un médico.
- **P337 + P313**: Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
- **P362 + P364**: Quitar las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas. Almacenamiento:
- **P403 + P233**: Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado herméticamente.
- **P405**: Guardar bajo llave.

2.4 Eliminación:

- **P501:** Eliminar el contenido del recipiente en una planta de eliminación de residuos autorizada.

2.5 Los peligros asociados por efectos potenciales a la salud son los siguientes:

Inhalación: No es probable la inhalación de productos tóxicos, al desprenderse inicialmente vapor de agua, salvo en caliente que se desprenderían otros productos orgánicos.


Ingestión: Puede producirse una irritación del intestino y provocar vómito con el peligro potencial asociado de aspiración. LD50 (asfalto)>5-15g/Kg (oral-rata).

Piel: Puede presentar un peligro bajo condiciones higiénicas deficientes. La situación puede empeorarse por los rayos ultravioleta de la luz solar. LD50 (asfalto)>2g/Kg.

Ojos: Las salpicaduras del producto en los ojos pueden causar una irritación ocular.

Según la NFPA los peligros asociados son los siguientes:

Salud: 1
Inflamabilidad: 0
Reactividad: 0



3 COMPOSICIÓN E INFORMACIÓN SOBRE INGREDIENTES

Descripción Química

La emulsión asfáltica está formada por los siguientes componentes:

CEMENTO ASFÁLTICO O ASFALTO. Es el principal componente de la EMULSIÓN, se encuentra presente en un porcentaje que varía entre el 57 y el 65% de la misma. El asfalto es un fluido viscoso a alta temperatura, compuesto esencialmente por hidrocarburos de alto peso molecular solubles en sulfuro de carbono, existen asfaltos naturales en su gran mayoría son obtenidos en refinería como producto de la destilación de determinados crudos de petróleo.

AGUA. Componente de gran importancia en la fabricación de EMULSIONES ASFÁLTICAS, y es aproximadamente un 40% de la EMULSIÓN, para el agua se debe controlar la presencia de calcio y magnesio ya que afectan las propiedades químicas.

EMULGENTE O EMULSIFICANTE. Tiene como función principal estabilizar y evitar la coalescencia o rotura de la EMULSIÓN (unión de los glóbulos de cemento asfaltico después del proceso de molienda). Es decir que es un compuesto químico que modifica la tensión superficial o interfacial de los glóbulos de asfalto, suministrando además carga positiva.

ÁCIDO. El pH normal del agua oscila entre 6 y 8, la mezcla agua emulgente en el momento de fabricación de la emulsión debe tener un pH en un rango de 1.8 a 2, efecto que se logra mediante la aplicación de ácido clorhídrico.

Número ONU: 3082

4. MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS

Ingestión: Si la víctima está consciente suministre 1 ó 2 vasos agua para diluir el material. No induzca el vómito. Mantenga la víctima semisentada y abrigada. Acuda al médico. Si la víctima está inconsciente, no suministre nada por vía oral, esté atento si se produce vómito para colocar a la víctima de lado, evitando que se ahogue con sus propios fluidos.

Inhalación: Respirar aire puro y si persisten las molestias solicitar ayuda médica.

Piel: Retire rápidamente el exceso del producto. Lave por completo el área contaminada con abundante agua y jabón durante por lo menos 15 minutos. Obtenga atención médica si hay irritación.

Ojos: Lave de inmediato con abundante agua a baja presión y tibia preferiblemente, durante por lo menos 15 minutos. Durante el lavado separe los párpados para facilitar la penetración del agua. No intente neutralizar con agentes químicos o gotas sin la orden de un médico. Obtenga atención médica rápidamente.

Asegúrese de que las personas encargadas de aplicar los primeros auxilios no corren riesgo (retire la fuente de contaminación y utilice equipo de protección adecuado).

Nota al médico: Proveer tratamiento asintomático.

5. MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS

Medios de extinción: Espuma y polvo químico seco. Dióxido de carbono, arena y tierra puede usarse para controlar fuegos de poca magnitud.
La espuma deberá ser arrojada gradualmente a manera de formar un manto sobre la superficie del líquido que arde. Cuando se emplee dióxido de carbono o polvo químico seco deberá evitarse vuelva hacia atrás (considerar la dirección del viento para una correcta aplicación).

Productos de combustión: Gases tóxicos producidos en el fuego como monóxido de carbono (CO) dióxido de carbono (CO_2) y sulfuro de hidrogeno (H_2S)

Peligros específicos: El producto, los recipientes que los contienen pueden explotar cuando se calientan a altas temperaturas. Los vapores pueden formar mezclas explosivas con el aire si la emulsión contiene disolventes. Se producen humos tóxicos en caso de fuego. Tener cuidado al calentarlo a temperaturas superiores de 85°C ya que el material reaccionara de forma violenta proyectando material.

Precauciones Especiales

Evacue el área del incendio en 25 a 50 metros en todas direcciones. Si hay fuga del producto, deténgala antes de intentar apagar el fuego, si puede hacerlo en forma segura. El agua puede ser inefectiva para extinguir el fuego, dado el bajo punto de inflamación del producto. Aproxímese al fuego en la misma dirección del viento. Para incendios masivos utilice boquillas con soportes. La ropa normal de bomberos proporciona protección para este producto

6. MEDIDAS A TOMAR EN CASO DE DERRAME ACCIDENTAL

Precauciones individuales: Para las personas que no forman parte del equipo de atención a emergencias evacuar a un sitio seguro y ventilado
Para el personal de emergencias use ropa protectora contra los productos químicos.

Generales: Retire las posibles fuentes de ignición. Aísle el área del derrame y restrinja el acceso. Para derrames pequeños, absorba el

asfalto derramado con material absorbente inerte y los derrames grandes con materiales inertes.

Todo derrame será comunicado de inmediato a los Organismos Gubernamentales respectivos, en cuya jurisdicción se produzca el incidente.

Preservación del medio Ambiente: Prevenir el rociado o vertido a drenajes, acequias o ríos empleando arena, tierra o cualquier otra barrera apropiada para detener derrames accidentales. Si inevitablemente alguno de los accidentes antes mencionados ocurriera, avisar a las autoridades pertinentes.

7. MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO

General: La emulsión asfáltica normalmente se almacena en tanques metálicos verticales sin aislamiento térmico. El sitio dispuesto para el almacenamiento debe contar con los elementos de seguridad necesarios y cumplir las disposiciones ambientales para el manejo de este tipo de hidrocarburo. No incrementar su temperatura cerca de 75ºC, puesto que el producto puede perder sus características de consistencia.

Uso: Tomar las precauciones necesarias para manejar el material. No permita que el producto entre en contacto con la piel.
Use todos los controles técnicos y el equipo de protección personal.

Almacenamiento: Durante todas las operaciones de carga o descarga emulsión, debe mantenerse en áreas frescas, secas, bien ventiladas, alejadas de llamas abiertas y de toda fuente de ignición.

Aunque son productos estables, debe tenerse cuidado al calentarlos o mezclarlo con asfalto líquido a altas temperaturas debido a que puede reaccionar de forma violenta por la evaporación del agua.

8. CONTROLES DE EXPOSICIÓN Y PROTECCIÓN PERSONAL

Controles de ingeniería: Mantener ventilada el área de trabajo.

Equipo de protección personal (EPP)

Protección respiratoria:	No se requiere protección respiratoria en condiciones normales. En casos de emergencia se recomienda emplear aparatos de respiración auto contenidos.
Protección de los ojos:	Al manipular el producto, use gafas de seguridad y protectores faciales.
Protección Corporal:	Para evitar el contacto con la piel puede ser necesario el uso de delantales u overoles, caretas y botas. Deben emplearse guantes resistentes a agentes químicos y guantes aislantes al manejar el material caliente.

9. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

Estado físico:	Liquido (temperatura ambiente) de color marrón.
Olor:	Característico.
Solubilidad en agua:	Total.
pH	1,0 a 2,4
Densidad relativa (agua = 1):	1.0 – 1.18

10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

Estabilidad:	La emulsión asfáltica es estable bajo condiciones normales.
Incompatibilidad:	Se debe evitar el contacto con flúor, bases fuertes y agentes oxidantes como sulfatos, cloratos, nitratos y peróxidos.
Descomposición:	Durante su uso en condiciones normales no se espera descomposición a materiales peligrosos.

11. INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA

Carcinogenicidad Clasificación IARC: No aplicable

12. INFORMACIÓN ECOLÓGICA

Ecotoxicidad:	Los datos eco toxicológicos no se han determinado específicamente para este producto.
Movilidad:	No aplica porque no es volátil
Persistencia/Durabilidad:	Baja biodegradabilidad
Potencia de bioacumulación:	No aplica.
Otros efectos:	No aplica.

13. ELIMINACIÓN DE RESIDUOS

Recomendaciones:

Los desechos del producto deben disponerse en contenedores o envases perfectamente identificados y después de hacer usos de empresas encargadas de disposición final.

Todo residuo será dispuesto de acuerdo a la normatividad de los Organismos Gubernamentales respectivos, en cuya jurisdicción se produzca el incidente.

14. INFORMACIÓN SOBRE EL TRANSPORTE

Todo vehículo que transporte la emulsión debe llevar etiqueta con ROTULO clase 9, debe medir por lo menos 25 cm de lado.

Los colores deben ser vivos y la letra contrastante y fácil de leer SUSTANCIAS PELIGROSAS VARIAS.

La norma técnica colombiana que la identifica y condiciona su transporte y uso es la NTC 3972 elaborada por el ICONTEC.
No lo transporte junto con productos explosivos de las clases 1.1, 1.2, 1.3, 1.5, gases venenosos (2.3), venenosos (6.1).

Apague el motor cuando cargue y descargue (si no requiere poner a funcionar la bomba de carga).

No fume en el vehículo ni a menos de 7.5 metros.

Cierre y asegure manholes y válvulas, y verifique que éstas no tengan fugas.

Numero UN: 3082

Peligros en el transporte SGA:



15. INFORMACIÓN REGLAMENTARIA

OSHA y MSHA	Consideran que la emulsión asfáltica es una sustancia química peligrosa y debería ser incluido en el programa de comunicación de peligros del empleador
CERCLA/SUPERFUND	Este producto no aparece en la lista de sustancias peligrosas de la CERCLA

Nota: La información contenida en esta hoja de seguridad es de carácter informativo. INCOASFALTOS S.A.S no asume responsabilidad de ningún tipo sobre problemas derivados del uso inadecuado de la información aquí contenida.

16. INFORMACIÓN ADICIONAL

Naciones Unidas. Recomendaciones Relativas al Transporte de Mercancías Peligrosas, 14va. Revisión. ONU, 2005.

ACGIH. TLV´s and BEI´s for Chemical substances and Physical Agents. ACGIH, 2008.

Forsberg and Mansdorf. Selection Guide to Chemical Protective Clothing. Edicion 3. 1997.

CANUTEC Guía de Respuesta en Caso de Emergencia 2008 en español.

Este producto (emulsión asfáltica) no está regulado por la dirección nacional de estupefacientes.

Aplica toda la legislación colombiana sobre el medio ambiente y seguridad industrial.

ANEXO 12 - MATRIZ DE PELIGROS Y RIESGOS

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, VALORACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES

T&M S.A.S Civil Engineering

Código: ESSGI-ST - HGP-PT01-MT01 | Versión: 01 | Fecha: 09-2-2025

NOMBRE EMPRESA	T&M SAS
Nit	9020457686-1
CONTRATO No.	CONTRATO DE OBRA ICU 393 DE 2025
OBJETO	"REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DESDE EL SECTOR SOPAPO (MUNICIPIO DE RICAURTE) AL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE AGUA DE DIOS, CUNDINAMARCA".

ELABORO: ALEJANDRO MIRANDA
RESIDENTE SST

REVISO: CARLOS BERNAL
DIRECTOR DE OBRA

| PROCESO | ZONA/LUGAR | ACTIVIDADES | TAREAS | PELIGROS | | | CONTROLES EXISTENTES | | | EVALUACIÓN DEL RIESGO | | | | | | VALORACIÓN DEL RIESGO | MEDIDAS DE INTERVENCIÓN | | | | | |

Determinación del nivel de deficiencia

Nivel de deficiencia	Valor de ND	Significado
Muy Alto (MA)	10	Se ha(n) detectado peligro(s) que determina(n) como posible la generación de incidentes, o la eficacia del conjunto de medidas preventivas existentes respecto al riesgo es nula o no existe, o ambos.
Alto (A)	6	Se ha(n) detectado algún(os) peligro(s) que pueden dar lugar a incidentes significativa(s), o la eficacia del conjunto de medidas preventivas existentes es baja, o ambos.
Medio (M)	2	Se han detectado peligros que pueden dar lugar a incidentes poco significativos o de menor importancia, o la eficacia del conjunto de medidas preventivas existentes es moderada, o ambos.
Bajo (B)	No se Asigna Valor	No se ha detectado peligro o la eficacia del conjunto de medidas preventivas existentes es alta, o ambos. El riesgo está controlado. Estos peligros se clasifican directamente en el nivel de riesgo y de intervención cuatro (IV) Véase la Tabla 8.

Determinación del nivel de exposición

Nivel de exposición	Valor de NE	Significado
Continua (EC)	4	La situación de exposición se presenta sin interrupción o varias veces con tiempo prolongado durante la jornada laboral.
Frecuente (EF)	3	La situación de exposición se presenta varias veces durante la jornada laboral por tiempos cortos.
Ocasional (EO)	2	La situación de exposición se presenta alguna vez durante la jornada laboral y por un periodo de tiempo corto.
Esporádica (EE)	1	La situación de exposición se presenta de manera eventual.

Determinación del nivel de probabilidad

Niveles de probabilidad		Nivel de exposición (NE)			
		4	3	2	1
Nivel de deficiencia (ND)	10	MA - 40	MA - 30	A -20	A - 10
	6	MA - 24	A - 18	A - 12	M - 6
	2	M - 8	M - 6	B - 4	B - 2

Significado de los diferentes niveles de probabilidad

Nivel de probabilidad	Valor de NP	Significado
Muy Alto (MA)	Entre 40 y 24	Situación deficiente con exposición continua, o muy deficiente con exposición frecuente. Normalmente la materialización del riesgo ocurre con frecuencia.
Alto (A)	Entre 20 y 10	Situación deficiente con exposición frecuente u ocasional, o bien situación muy deficiente con exposición ocasional o esporádica. La materialización del riesgo es posible que suceda varias veces en la vida laboral.

Medio (M)	Entre 8 y 6	Situación deficiente con exposición esporádica, o bien situación mejorable con exposición continuada o frecuente. Es posible que suceda el daño alguna vez.
Bajo (B)	Entre 4 y 2	Situación mejorable con exposición ocasional o esporádica, o situación sin anomalía destacable con cualquier nivel de exposición. No es esperable que se materialice el riesgo, aunque puede ser concebible.

Determinación del nivel de consecuencias

Nivel de Consecuencias	NC	Significado
		Daños personales
Mortal o Catastrófico (M)	100	Muerte (s)
Muy grave (MG)	60	Lesiones o enfermedades graves irreparables (Incapacidad permanente parcial o invalidez).
Grave (G)	25	Lesiones o enfermedades con incapacidad laboral temporal (ILT).
Leve (L)	10	Lesiones o enfermedades que no requieren incapacidad.

Determinación del nivel de riesgo

Nivel de riesgo y de intervención NR = NP x NC		Nivel de probabilidad (NP)			
		40-24	20-10	8-6	4-2
Nivel de consecuencias (NC)	100	I 4000-2400	I 2000-1000	I 800-600	II 400-200
	60	I 2400-1440	I 1200-600	II 480-360	II 240 / III 120
	25	I 1000-600	II 500 – 250	II 200-150	III 100- 50
	10	II 400-240	II 200 / III 100	III 80-60	III 40 / IV 20

Significado del nivel de riesgo

Nivel de riesgo	Valor de NR	Significado
I	4 000 - 600	Situación crítica. Suspender actividades hasta que el riesgo esté bajo control. Intervención urgente.
II	500 - 150	Corregir y adoptar medidas de control de inmediato
III	120 - 40	Mejorar si es posible. Sería conveniente justificar la intervención y su rentabilidad.
IV	20	Mantener las medidas de control existentes, pero se deberían considerar soluciones o mejoras y se deben hacer comprobaciones periódicas para asegurar que el riesgo aún es aceptable.

Aceptabilidad del riesgo

Nivel de Riesgo	Significado Explicación

I	No Aceptable	Situación crítica, corrección urgente
II	No Aceptable o Aceptable con control especifico	Corregir o adoptar medidas de control
III	Mejorable	Mejorar el control existente
IV	Aceptable	No intervenir, salvo que un análisis más preciso lo justifique

Tabla de Peligros

Descripción	Clasificación						
	Biológico	**Físico**	**Químico**	**Psicosocial**	**Biomecánicos**	**Condiciones de seguridad**	**Fenómenos naturales***
	Virus	Ruido (de impacto, intermitente, continuo)	Polvos orgánicos inorgánicos	Gestión organizacional (estilo de mando, pago, contratación, participación, inducción y capacitación, bienestar social, evaluación del desempeño, manejo de cambios).	Postura (prolongada mantenida, forzada, antigravitacional)	Mecánico (elementos o partes de máquinas, herramientas, equipos, piezas a trabajar, materiales proyectados sólidos o fluidos)	Sismo
	Bacterias	Iluminación (luz visible por exceso o deficiencia)	Fibras	Características de la organización del trabajo (comunicación, tecnología, organización del trabajo, demandas cualitativas y cuantitativas de la labor).	Esfuerzo	Eléctrico (alta y baja tensión, estática)	Terremoto
	Hongos	Vibración (cuerpo entero, segmentaria)	Líquidos (nieblas y rocíos)	Características del grupo social de trabajo (relaciones, cohesión, calidad de interacciones, trabajo en equipo).	Movimiento repetitivo	Locativo (sistemas y medios de almacenamiento), superficies de trabajo (irregulares, deslizantes, con diferencia del nivel), condiciones de orden y aseo, (caídas de objeto)	Vendaval
	Ricketsias	Temperaturas extremas (calor y frío)	Gases y vapores	Condiciones de la tarea (carga mental, contenido de la tarea, demandas emocionales, sistemas de control, definición de roles, monotonía, etc.).	Manipulación manual de cargas	Tecnológico (explosión, fuga, derrame, incendio)	Inundación
	Parásitos	Presión atmosférica (normal y ajustada)	Humos metálicos, no metálicos	Interfase persona - tarea (conocimientos, habilidades en relación con la demanda de la tarea, iniciativa, autonomía y reconocimiento, identificación de la persona con la tarea y la organización).		Accidentes de tránsito	Derrumbe
	Picaduras	Radiaciones ionizantes (rayos x, gama, beta y alfa)	Material particulado	Jornada de trabajo (pausas, trabajo nocturno, rotación, horas extras, descansos)		Públicos (robos, atracos, asaltos, atentados, de orden público, etc.)	Precipitaciones, (lluvias, granizadas, heladas)
	Mordeduras	Radiaciones no ionizantes (láser, ultravioleta, infrarroja, radiofrecuencia, microondas)				Trabajo en alturas	
	Fluidos o excrementos					Espacios confinados	

* Tener en cuenta únicamente los peligros de fenómenos naturales que afectan la seguridad y bienestar de las personas en el desarrollo de una actividad. En el plan de emergencia de cada empresa, se considerarán todos los fenómenos naturales que pudieran afectarla.

ANEXO 13 - PLAN ANUAL DE TRABAJO

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

PLAN DE TRABAJO SST

Código: ESSGI-ST-PGIS-PL04	Versión: 01	Fecha: 25-05-2025

1. INFORMACIÓN EMPRESA

RAZÓN SOCIAL	T&M MONTAJES SAS	**NIT**	829000075
ACTIVIDAD ECONÓMICA	4290	**DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA**	CONSTRUCCION DE OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL. INCLUYE LA CONSTRUCCION. CONSERVACION Y REPARACION DE INSTALACIONES INDUSTRIALES (EXCEPTO EDIFICIOS) COMO REFINERIAS, FABRICAS DE PRODUCTOS QUIMICOS, VIAS DE NAVEGACION, OBRAS PORTUARIAS Y FLUVIALES, PUERTOS DEPORTIVOS, INSTALACIONES DEPORTIVAS O DESPARCIMIENTO, ESCLUSAS, REPRESAS Y DIQUES, SUBDIVISION DE TERRENOS CON MEJORA

2. INFORMACIÓN CONTRATO DE EJECUCIÓN

CONTRATO No.	CONTRATO DE OBRA ICCU 263 DE2025	**OBJETO**	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DESDE EL SECTOR SOPAPO (MUNICIPIO DE RICAURTE) AL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE AGUA DE DIOS, CUNDINAMARCA'.	**FECHA DE INICIO**	12 DE MAYO DE 2025	**FECHA DE FINALIZACION**	11 DE MAYO DE 2026

3. OBJETIVO

ESTABLECER LAS ACTIVIDADES QUE SE EJECUTARAN EN EL CONTRATO DE OBRA ICCU NO. 263 2025, EN MARCO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DANDO CUMPLIMIENTO A LA RESOLUCIÓN 0312 DE 2019 Y A LA NORMATIVIDAD LEGAL VIGENTE EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.

2. ALCANCE

3. METAS

CUMPLIMIENTO MÍNIMO DEL 98% DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS

PLAZO DETERMINADO PARA SU CUMPLIMIENTO

ETAPA	ACTIVIDAD A DESARROLLAR	PERIODICIDAD	META	RESPONSABLE	DIRIGIDO A	RECURSOS		MAYO DE 2025	JUNIO DE 2025	JULIO DE2025	AGOSTO DE2025	SEPTIEMBRE DE2025	OCTUBRE DE2025	NOVIEMBRE DE2025	DICIEMBRE DE2025	ENERO DE 2026	FEBRERO DE 2026	MARZO DE 2026	ABRIL DE 2026	MAYO DE 2026	JUNIO DE 2026	% Cumplimiento actividad/fase		EVIDENCIAS
								Cuando se cumpla se marca con 1, en **P si es (Planeado) o con** 1 si es **(Ejecutado)**																
PRELIMINARES	Presentción de hojas de vida de profesionales contractuales	Previo a la suscripción del acta de inicio	Ejecución del 100% de la actividad	Profesional SST	Interventoria DIN SAS	1. Recurso Humano 2. Recursos financieros: Papeleria, pago de nomina a encargado del SG SST 3. Recursos técnicos y tecnológicos: Computador de escritorio, impresora multiuso para copiado, impresión y escáner de archivos, acceso a Internet, sistema de almacenamiento en la nube para copias de seguridad de la información	P*	1															100%	100%	1. Documentos hojas de vida personal 2.Comunicaciones de aprobación hojas de vida
							E*	1																
	Documentación personal mínimo	Una vez aprobada hoja de vida	Ejecución del 100% de la actividad	Profesional SST	Interventoria DIN SAS	1. Recurso Humano 2. Recursos financieros: Papeleria, pago de nomina a encargado del SG SST 3. Recursos técnicos y tecnológicos: Computador de escritorio, impresora multiuso para copiado, impresión y escáner de archivos, acceso a Internet, sistema de almacenamiento en la nube para copias de seguridad de la información	P*	1															100%	100%	1. Documentos de personal (Afiliaciones, contrato, certificados de antecedentes, evaluación médica ocupacional, soportes de reducción) 2.Comunicaciones de aprobación de documentos
							E*	1																
	Presentación de Organigrama	Posterior a la suscripción del acta de inicio	Una vez se cuente con la totalidad del personal contractual	Profesional SST			P*	1														100%	100%	1. Documentos de organigrama
							E*	1																
	Solicitud de permiso de trabajo nocturno	Según necesidad	Ejecución del 100% de la actividad	Profesional SST			P*		1													100%	100%	Registro fotografico Formato de seguimiento de pozos y sumideros
							E*		1															
	Presentación de recursos financieros, tecnicos y de personal para el componente	Posterior a la suscripción del acta de inicio	Ejecución del 100% de la actividad	Profesional SST			P*		1													100%	100%	Matriz de recursos
							E*		1															
	Presentación de cronograma de actividades SST	Posterior a la suscripción del acta de inicio	Ejecución del 100% de la actividad	Profesional SST			P*		1													100%	100%	ESSGI-ST-PGIS-PL04 Plan de trabajo SST
							E*		1															
	Presentación de plan de capacitaciones SST	Posterior a la suscripción del acta de inicio	Ejecución del 100% de la actividad	Profesional SST			P*		1													100%	100%	Plan de capacitaciones
							E*		1															
	Presentación de la matriz de peligros y valoración de riesgos	Posterior a la suscripción del acta de inicio	Ejecución del 100% de la actividad	Profesional SST			P*		1													100%	100%	ESSGI-ST-PGIS-PL04 Plan de trabajo SST
							E*		1															
	Presentación de maquinaria mínima contractual	Posterior a la suscripción del acta de inicio	Ejecución del 100% de la actividad	Profesional SST			P*		1													100%	100%	Comunicado de presentación de maquinaria Comunicado de aprobación de maquinaria por interventoria
							E*		1															
	Presentación de documento Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo	Posterior a la suscripción del acta de inicio	En mes de preliminares	Profesional SST			P*	1														100%	100%	1. Documentos SG SST 2. Comunicación de aprobación SG SST
							E*	1																
ETAPA DE CONSTRUCCIÓN	Presentación de documentos de personal, según requisitos establecidos en numeral 7.1. Recurso Humano de Anexo SSTMA	Según ingresos presentados en obra	Ejecución del 100% de la actividad	Profesional SST	Interventoria DIN SAS	1. Recurso Humano 2. Recursos financieros: Papeleria, pago de nomina a encargado del SG SST 3. Recursos técnicos y tecnológicos: Computador de escritorio, impresora multiuso para copiado, impresión y escáner de archivos, acceso a Internet, sistema de almacenamiento en la nube para copias de seguridad de la información	P*	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		100%	100%	1. Documentos de personal (Afiliaciones, contrato, certificados de antecedentes, evaluación médica ocupacional, soportes de reducción) 2.Comunicaciones de aprobación de documentos
							E*	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1					
	Presentción de documentos de maquinaria y equipo, según numeral 7.2.1. Requisitos de ingreso para la maquinaria, vehiculos y equipos	Según ingresos presentados en obra	Ejecución del 100% de la actividad	Profesional SST			P*			1							1					100%	100%	1. Documentos de maquinaria ● Copia de la tarjeta de propiedad ● Manifiesto de aduana o declaración de importación ● Hoja o Certificado de mantenimiento de la maquinaria con firma de un Ingeniero Mecánico. con Tarjeta Profesional vigente y Certificado de vigencia y validez de la Matrícula Profesional. ● Registro fotográfico de la maquinaria y/o equipo a ingresar, esto incluye fotografía de la identificación (para la maquinaria sería la placa)
							E*			1							1							
	Presentación de informes mensuales correspondientes a la gestión del componente SST	Mensual	Ejecución del 100% de la actividad	Profesional SST			P*		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		100%	100%	1. Idocumento de informe mensual con anexos 2. Comunicación de Aval de informe
							E*		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1					
	Presentación de documento de Informe Final, correspondiente a la gestión del componente SST en la ejecución total del contrato	25 dias calendarfio, una vez finalice el plazo contractual de ejecución	Ejecución del 100% de la actividad	Profesional SST			P*														1	100%	100%	1. Idocumento de informe final con anexos 2. Comunicación de Aval de informe
							E*																	
IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SG SST)	Asignacion de responsabilidades de la persona encargada de la implementación del Sistema de Gestión de SST en el contrato,	Una vez o según necesidad	Ejecución del 100% de la asignación de responsabilidades requeridas	Representante Legal	Profesional SST	1. Recurso Humano 2. Recursos financieros: Papeleria, pago de nomina a encargado del SG SST 3. Recursos técnicos y tecnológicos: Computador de escritorio, impresora multiuso para copiado, impresión y escáner de archivos, acceso a Internet, sistema de almacenamiento en la nube para copias de seguridad de la información	P*		1													100%	100%	1. Documentos que avalen perfil profesional de la persona encargada del SG SST (Hoja de Vida con soportes) 2. Certificado de aprobación del curso de capacitación virtual de cincuenta (50) horas en SST definido por el Ministerio del Trabajo, expedido a nombre del responsable del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 3. Documento firmado- Responsabilidades del encargado del SG SST
							E*		1															
	Asignación y documentación de las responsabilidades específicas en el Sistema de Gestión SST a todos los niveles del contrato, para el desarrollo y mejora continua de dicho Sistema.	Una vez y según necesidades de ingreso de personal, constitución de comites, brigadas o ingreso de contratistas	Ejecución del 100% de la asignación de responsabilidades requeridas	Profesional SST	Todo el personal	1. Recurso Humano: Encargado SG SST, trabajadores de todos los niveles de la organización 2. Recursos financieros: Papeleria 3. Recursos técnicos y tecnológicos: Computador de escritorio, impresora multiuso para copiado, impresión y escáner de archivos, acceso a Internet, sistema de almacenamiento en la nube para copias de seguridad de la información, 4. Recursos locativos: Punto PAC o campamentos de obra	P*		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		100%	100%	1. Documentos aceptación y firma de responsabilidades de: Responsabilidades Representante Legal Responsabilidades del profesional SST Responsabilidades líderes de área de trabajo Responsabilidades de los trabajadores Responsabilidades de los ingrantes de la Brigada de Emergencias dCSPCNSABILIDADES CONTRATISTAS 2. Registro de divulgación de roles y responsabilidades a los niveles de la organización
							E*		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1					
	Revisión y aprobación de presupuesto anual para implementación del SG SST. Asignación de talento humano, recursos financieros, técnicos y tecnológicos, requeridos para la implementación, mantenimiento y continuidad del Sistema de Gestión de SST.	Una vez o según necesidad	Ejecución del 100% de los rubros relacionados en el presupuesto anual	Representante Legal Gerencia Compras Encargado SG SST Profesional SST	Componente SSTMA	1. Recursos financieros 2. Recursos técnicos y tecnológicos 3. Recursos Humanos 4. Recursos locativos	P*	1														100%	100%	1. Documento Presupuesto para implementación de plan de trabajo, firmado y availado
							E*	1																

T&M S.A.S CIVIL ENGINEERING	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		
	PLAN DE TRABAJO SST		
	Código: ESSGI-ST-PGIS-PL04	Versión: 01	Fecha: 25-05-2025

1. INFORMACIÓN EMPRESA

RAZÓN SOCIAL	T&M MONTAJES SAS	**NIT**	829000075
ACTIVIDAD ECONÓMICA	4290	**DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA**	CONSTRUCCION DE OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL. INCLUYE LA CONSTRUCCION, CONSERVACION Y REPARACION DE INSTALACIONES INDUSTRIALES (EXCEPTO EDIFICIOS) COMO REFINERIAS, FABRICAS DE PRODUCTOS QUIMICOS, VIAS DE NAVEGACION, OBRAS PORTUARIAS Y FLUVIALES, PUERTOS DEPORTIVOS, INSTALACIONES DEPORTIVAS O DESPARCIMIENTO, ESCLUSAS, REPRESAS Y DIQUES, SUBDIVISION DE TERRENOS CON MEJORA

| | | |

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

PLAN DE TRABAJO SST

Código: ESSGI-ST-PGIS-PL04	Versión: 01	Fecha: 25-05-2025

1. INFORMACIÓN EMPRESA

RAZÓN SOCIAL	T&M MONTAJES SAS	**NIT**	829000075
ACTIVIDAD ECONÓMICA	4290	**DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA**	CONSTRUCCION DE OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL. INCLUYE LA CONSTRUCCION, CONSERVACION Y REPARACION DE INSTALACIONES INDUSTRIALES (EXCEPTO EDIFICIOS) COMO REFINERIAS, FABRICAS DE PRODUCTOS QUIMICOS, VIAS DE NAVEGACION, OBRAS PORTUARIAS Y FLUVIALES, PUERTOS DEPORTIVOS, INSTALACIONES DEPORTIVAS O DESPARCIMIENTO, ESCLUSAS, REPRESAS Y DIQUES, SUBDIVISION DE TERRENOS CON MEJORA

HACER	Realización de evaluaciones médicas ocupaciones de ingreso		Según necesidades	Ejecución del 100% de las evaluaciones requeridas	Recursos Humanos Encargado SST IPS evaluaciones médicas	Trabajadores	1. Recurso Humano: Profesional SST, encargado recursos humanos 2. Recursos financieros: Papelería 3. Recursos técnicos y tecnológicos:Computador de escritorio, impresora multiuso para copiado, impresión y escáner de archivos, acceso a Internet, sistema de almacenamiento en la nube para copias de seguridad de la información 4. Recursos locativos: IPS examenes medicos	P*		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		100%	100%	Certificados médicos ocupacionales
								E*		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1						
	Realización de evaluaciones médicas ocupaciones de egreso		Según necesidades	Ejecución del 100% de las evaluaciones requeridas	Recursos Humanos Encargado SST IPS evaluaciones médicas	Trabajadores		P*		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		100%	100%	Certificados médicos ocupacionales
								E*		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1						
	Remisión de comunicación por escrito al trabajador de los resultados de las evaluaciones médicas ocupacionales.		Según necesidades	Ejecución de la entrega del 100% de las comunicaciones requeridas	Recursos Humanos Profesional SST	Trabajadores		P*		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		100%	100%	Formatos de notificación, con firma de recibido por el trabajador
								E*		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1						
HACER	Mantener disponibles registros, indicadores, y análisis estadísticos de los incidentes y accidentes de trabajo ocurridos; lo anterior mediante formato definido		Mensual	Registro del 100% de los eventos ocurridos	Profesional SST	Interventoria Entidad contratante	1. Recurso Humano: Profesional SST 2. Recursos técnicos y tecnológicos:Computador de escritorio, Impresora multiuso para copiado, impresión y escáner de archivos, acceso a Internet, sistema de almacenamiento en la nube para copias de seguridad de la información 3. Recursos locativos: Punto PAC	P*		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		100%	100%	Formato registro de accidentes e incidentes de trabajo
								E*		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1						
HACER	Cumplimiento a actividades de inspección relacionadas en PROGRAMA DE INSPECCIONES DE SEGURIDAD	Inspección de elementos de emergencia (Botiquin, kit primeros auxilios,camilla)	Según frecuencia establecida en el programa de inspecciones	Ejecución del 95% de las inspecciones requeridas	Profesional SST Apoyo SSTMA	Campamentos Frentes de obra Herramientas manuales Equipos Maquinaria Volquetas Elementos de atencion a emergencias EPPs	1. Recurso Humano:Profesional SST, apoyo SSTMA 2. Recursos financieros: Papelería 3. Recursos técnicos y tecnológicos: Computador de escritorio, impresora multiuso para copiado, impresión y escáner de archivos, acceso a Internet, sistema de almacenamiento en la nube para copias de seguridad de la información 4. Recursos locativos: Frentes de obra, campamentos	P*		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		100%	100%	Formatos de inspección aplicados, según necesidades en programa de inspección Registro fotográfico
								E*		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1								
		Inspección de elementos de emergencia (Botiquin)						P*		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		100%				
								E*		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1								
		Inspección de vestieres						P*		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		100%				
								E*		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1								
		Inspección de baños en obra						P*			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		100%				
								E*			1	1	1	1	1	1	1	1	1								
	Entrega de elementos de protección personal EPP		Según necesidades	Ejecución del 100% de los elementos requeridos	Profesional SST Apoyo SSTMA	Trabajadores		P*		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		100%	100%	Formatos de registro de entrega de elementos de protección personal Registro fotográfico
								E*		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1								
HACER	Actividad de conformación de Brigada de Emergencias, lo anterior teniendo en cuenta retiros de personal que integraba dicha brigada		Durante la ejecución de contrato	Ejecución de la entrega del 100% de las comunicaciones requeridas	Profesional SST Apoyo SSTMA	Trabajadores	1. Recurso Humano:Profesional SST, apoyo SSTMA, brigada emergencias 2. Recursos financieros: Brazaletes brigada, papeleria 3. Recursos técnicos y tecnológicos: Camara fotografica 4. Recursos locativos: Frentes de obra, campamentos	P*		1												100%	100%	Acta de conformación firmada por las partes interesadas
								E*		1																	
	Suministro de elementos de identificación para brigada de emergencias		Durante la ejecución de contrato	Suministro al 100% de brigadistas	Profesional SST Apoyo SSTMA	Brigada de emergencias		P*		1													100%	100%	Formato entrega de elementos Registro fotográfico
								E*		1																	
	Realización de simulacro de evacuación		Cada 6 meses	Ejecución del 100% de las actividades planteadas	Profesional SST Apoyo SSTMA	Todo el personal		P*						1									100%	100%	Informe de Simulacro de Evacuación Registro fotográfico Certificado de reconocimiento de participación a nivel distrital
								E*						1													
VERIFICAR	Hacer el seguimiento y evaluación a los indicadores de acuerdo al desarrollo del SG-SST		Mensual	Hacer seguimiento y evaluación al 100% de los indicadores planteados	Profesional SST Apoyo SSTMA	Contrato 263 2024	1. Recurso Humano: Profesional SST 2. Recursos técnicos y tecnológicos:Computador de escritorio, Impresora multiuso para copiado, impresión y escáner de archivos, acceso a Internet, sistema de almacenamiento en la nube para copias de seguridad de la información 3. Recursos locativos: Punto PAC	P*		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		100%	100%	Fichas de resultados de medición
								E*		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1						
	Planificación de auditoria con participación del COPASST		Durante la ejecución de contrato	Para el proceso de auditoria de la vigencia incluir en el proceso de planeación COPASST	Profesional SST COPASST empresa	Contrato 263 2024		P*			1												100%	100%	Formato asistencia Acta de reunión
								E*			1																
	Ejecución de Auditoria Interna al Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo		Durante la ejecución de contrato	Hacer seguimiento y evaluación al 100% requisitos establecidos en la Resolución 0312/2019	Profesional SST Todo el personal de la empresa Equipo auditor	Contrato 263 2024		P*					1										100%	100%	Lista de chequeo Informe de resultados auditoria
								E*					1														
	Documentar e implementar las acciones correctivas, preventivas y de mejora definidas en el plan de acción generado en el proceso de auditoria interna.		Durante la ejecución de contrato	Ejecución del 100% de las actividades planteadas	Profesional SST	Contrato 263 2024		P*					1										100%	100%	Plan de mejoramiento
								E*					1														
VERIFICAR	Elaborar el informe SG-SST para la Revisión por la Alta Dirección.		Durante la ejecución de contrato	Documentar el informe SG-SST para la Revisión por la Alta Dirección.	Profesional SST	Area SST empresa	1. Recurso Humano: Profesional SST 2. Recursos técnicos y tecnológicos:Computador de escritorio, Impresora multiuso para copiado, impresión y escáner de archivos, acceso a Internet, sistema de almacenamiento en la nube para copias de seguridad de la información 3. Recursos locativos: Punto PAC	P*								1						100%	100%	Documento informe de gestión del SG SST
								E*									1										
	Reunión de revisión por parte de la alta dirección, del Sistema de Gestión de SST , resultados y el alcance de la auditoria de cumplimiento del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo		Durante la ejecución de contrato	Ejecución del 100% de las actividades planteadas	Profesional SST	Alta dirección		P*								1							100%	100%	Formato asistencia Acta de reunión Registro Fotográfico
								E*									1										
ACTUAR	Documentar e implementar las acciones correctivas, preventivas y de mejora definidas en el plan de acción generado en la revisión por la Alta Dirección y proceso de auditoria interna.		Durante la ejecución de contrato	Ejecución del 100% de las actividades planteadas	Profesional SST Representante Legal	Alta dirección	1. Recurso Humano: Profesional SST 2. Recursos técnicos y tecnológicos:Computador de escritorio, Impresora multiuso para copiado, impresión y escáner de archivos, acceso a Internet, sistema de almacenamiento en la nube para copias de seguridad de la información 3. Recursos locativos: Punto PAC	P*								1						100%	100%	Registros que soportan implementación
								E*									1										
	Actualización de la matriz de identificación de peligros y evaluación de riesgos		Anual	Documentar el informe SG-SST para la Revisión por la Alta Dirección.	Profesional SST	Contrato 263 2024		P*										1					100%	100%	Matriz de identificación de peligros y evaluación de riesgos del contrato 263 2024
								E*										1									
	Actualizar y gestionar la matriz consolidado de Acciones Correctivas, Preventivas y de Mejora atendiendo los lineamientos definidos en el procedimiento		Durante la ejecución de contrato	Ejecución del 100% de las actividades planteadas	Profesional SST Representante Legal	Alta dirección		P*										1					100%	100%	Matriz consolidado de Acciones Correctivas, Preventivas y de Mejora
								E*										1									
TOTAL PROGRAMADO										7	28	24	24	25	24	23	25	24	22	21	21	18	1	180			
TOTAL EJECUTADO										7	28	24	24	25	24	23	25	24	22	21	21	0	0	180			

T&M S.A.S CIVIL ENGINEERING	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		
	PLAN DE TRABAJO SST		
	Código: ESSGI-ST-PGIS-PL04	Versión: 01	Fecha: 25-05-2025


1. INFORMACIÓN EMPRESA			
RAZÓN SOCIAL	T&M MONTAJES SAS	NIT	829000075
ACTIVIDAD ECONÓMICA	4290	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA	CONSTRUCCION DE OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL. INCLUYE LA CONSTRUCCION. CONSERVACION Y REPARACION DE INSTALACIONES INDUSTRIALES (EXCEPTO EDIFICIOS) COMO REFINERIAS, FABRICAS DE PRODUCTOS QUIMICOS, VIAS DE NAVEGACION, OBRAS PORTUARIAS Y FLUVIALES, PUERTOS DEPORTIVOS, INSTALACIONES DEPORTIVAS O DESPARCIMIENTO, ESCLUSAS, REPRESAS Y DIQUES, SUBDIVISION DE TERRENOS CON MEJORA

6. MEDICIÓN Y SEGUIMIENTO

PLAZO PARA EL CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DEL PLAN DE TRABAJO ANUAL

CUMPLIMIENTO DEL PLAN DETRABAJO ANUALL		VARIABLES	MAYO DE 2025	JUNIO DE 2025	JULIO DE 2025	AGOSTO DE 2025	SEPTIEMBRE DE2025	OCTUBRE DE2025	NOVIEMBRE DE2025	DICIEMBRE DE2025	ENERO DE 2026	FEBRERO DE 2026	MARZO DE 2026	ABRIL DE 2026	MAYO DE 2026	JUNIO DE 2026	TOTAL
FORMULA	Actividades ejecutadas *100 / Actividades programadas	ACTIVIDADES A DESARROLLAR	7	28	24	24	25	24	23	25	24	22	21	21	18	1	180
		ACTIVIDADES EJECUTADAS	7	28	24	24	25	24	23	25	24	22	21	21	0	0	180
		RESULTADO	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0%	0%	100%
		META	98%	98%	98%	98%	98%	98%	98%	98%	98%	98%	98%	98%	98%	98%	100%

ANALISIS DE DATOS



Validado por:

Nombre: Alejandro Miranda

Cargo: Residente SST

Aprobado por:

Nombre: Jairo Andrés Caceres

Cargo: Representante legal

ANEXO 14 - PLAN DE EMERGENCIAS

NO SE PRESENTAN ACTIVIDAD

ANEXO 15 - INSPECCIONES

T&M S.A.S CIVIL ENGINEERING	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		
	FORMATO INSPECCIÓN ELEMENTOS DE ATENCIÓN A EMERGENCIAS		
Pagina 1 de 1	Código: ESSGI-ST- HGP-PG01-FO04	Versión: 01	Fecha: 09-02-2025

UBICACIÓN	Agua de Dios	CONTRATO/PROYECTO	263 / 2025		CALIFICACIÓN	CUMPLE	C
LUGAR	Frente No 1	FECHA	05	04 / 26		NO CUMPLE	NC
PISO	N.A	HORA DESDE	9:00 Am			CUMPLE PARCIALMENTE	CP
ÁREA	Tecnica	HASTA	9:15 Am			NO APLICA	NA

BOTIQUÍN PRIMEROS AUXILIOS

TIPO DE BOTIQUIN	A	UBICACIÓN	Frente 1	MATERIAL (MARQUE CON X)	LONA	✓	METALICO	

No.	ASPECTO A EVALUAR	UNIDAD	CANTIDAD REQUERIDA	CANTIDAD ENCONTRADA	FECHA DE VENCIMIENTO (Si aplica)	CALIFICACIÓN	OBSERVACIONES
1	Gasas limpias paquete	Paquete X 20	1	1	ENE/27	C	
2	Esparadrapo de tela rollo de 4"	Unidad	1	1	SEP/26	C	
3	Bajalenguas	Paquete por 20	1	1	N.A	C	
4	Guantes de látex para examen	Caja por 100	1	1	AGO/2026	C	
5	Venda elástica 2 x 5 yardas	Unidad	1	1	MAY/26	C	
6	Venda elástica 3 x 5 yardas	Unidad	1	1	MAY/26	C	
7	Venda elástica 5 x 5 yardas	Unidad	1	1	MAY/26	C	
8	Venda de algodón 3 x 5 yardas	Unidad	1	1	MAY/26	C	
9	Venda de algodón 5 x 5 yardas	Unidad	1	1	MAY/26	C	
11	Solución salina 250 cc ó 500 cc	Unidad	2	2	FEB/27	C	
12	Termómetro digital	Unidad	1	1	MM	C	
13	Alcohol antiséptico frasco por 275 ml	Unidad	1	1	FEB/27	C	

ELEMENTOS ADICIONALES:

No.	ASPECTO A EVALUAR	CALIFICACIÓN	OBSERVACIONES
1	Esta ubicado en un sitio adecuado, protegido del sol, el agua u otros elementos que lo deterioren?	C	
2	El botiquín se encuentra libre de obstáculos?	C	
3	El botiquín se encuentra localizado en un lugar visible?	C	
4	El botiquín se encuentra señalizado?	C	
5	El botiquín se encuentra en perfectas condiciones de limpieza?	C	
6	Todo el personal esta informado de la ubicación del Botiquín y de la persona a quien puede acudir en caso de requerir la prestación de los primeros auxilios	C	

EXTINTORES PORTÁTILES CONTRA INCENDIOS (SE CONTEMPLA INSPECCIÓN PARA MÁXIMO 2 EXTINTORES PORTATILES)

EXTINTOR PORTATIL No. 1		EXTINTO PORTATIL No. 2	
TIPO DE EXTINTOR	ABC	TIPO DE EXTINTOR	
CAPACIDAD	10 LB	CAPACIDAD	
UBICACIÓN	OBRA	UBICACIÓN	
INFORMACIÓN DE RECARGA	INICIO SEP 2025	INFORMACIÓN DE RECARGA	INICIO MM AA
	FIN SEP 2026		FIN MM AA

No	ASPECTOS A EVALUAR	CALIFICACIÓN	OBSERVACIONES	No.	ASPECTO A EVALUAR	CALIFICACIÓN	OBSERVACIONES
1	El extintor esta instalado en un lugar visible, de facil acceso y disposición inmediata en caso de incendio?	C		1	El extintor esta instalado en un lugar visible, de facil acceso y disposición inmediata en caso de incendio?		
2	El botiquín se encuentra señalizado?	C		2	El botiquín se encuentra señalizado?		
3	El acceso al extintor está libre de obstrucciones?	C		3	El acceso al extintor está libre de obstrucciones?		
4	El extintor esta instalado y asegurado sobre un soporte apropiado?	C		4	El extintor esta instalado y asegurado sobre un soporte apropiado?		
5	El extintor está completamente cargado y operable?	C		5	El extintor está completamente cargado y op		
6	La lectura de manómetro o indicador de presión se encuentra en la posición o rango operable	C		6	La lectura de manómetro o indicador de presión se encuentra en la posición o rango operable		
7	Las calcomanías y las placas de instrucción están legibles y en el frente del extintor?	C		7	Las calcomanías y las placas de instrucción están legibles y en el frente del extintor?		
8	El gabinete o gancho está ubicado a la altura correspondiente? (no mayor a 1,5 mt.)	C		8	El gabinete o gancho está ubicado a la altura correspondiente? (no mayor a 1,5 mt.)		
9	El extintor tiene el sello de seguridad?	C		9	El extintor tiene el sello de seguridad?		
10	El extintor tiene el pasador (pin) de seguridad?	C		10	El extintor tiene el sello de seguridad?		
11	La pintura está en buen estado?	C		11	La pintura está en buen estado?		
12	Está en buen estado el cilindro? (No presenta oxidación, roturas, abolladuras, golpes o deformaciones).	C		12	Está en buen estado el cilindro? (No presenta oxidación, roturas, abolladuras, golpes o deformaciones).		
13	Está en buen estado la válvula? (No presenta oxidación, daños en la manija, deformaciones que impidan su funcionamiento).	C		13	Está en buen estado la válvula? (No presenta oxidación, daños en la manija, deformaciones que impidan su funcionamiento).		

CAMILLA DE ATENCIÓN A EMERGENCIAS

UBICACIÓN	OBRA

No.	ASPECTO A EVALUAR	CALIFICACIÓN	OBSERVACIONES
1	La camilla esta instalada en un lugar visible, de facil acceso y disposición inmediata en caso de em	C	
2	La camilla se encuentra libre de obstáculos?	C	
3	La camilla se encuentra señalizada?	C	
4	El soporte se encuentra en buenas condiciones?	C	
5	Cuenta con correas de seguridad?	C	
6	Cuenta con sugetadores para agarre?	C	
7	Cuenta con juego de inmovilizadores de miembro inferior?	C	
8	Cuenta con juego de inmovilizadores de miembro superior?	C	
9	Cuenta con su respectivo inmovilizador cervical?	C	
10	La camilla no presenta desgaste o deterioro en alguna de sus partes?	C	

INSPECCIONADO POR:

NOMBRE:	Alejandro Miranda	CARGO	Ing. SST	FIRMA	

T&M S.A.S CIVIL ENGINEERING	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		
	FORMATO INSPECCIÓN HERRAMIENTAS		
Pagina 1 de 1	Código: ESSGI-ST- HGP-PG01-FO07	Versión: 01	Fecha: 09-02-2025

FECHA DE LA INSPECCIÓN	15/01/26	LUGAR/ FRENTE DE OBRA	Agua de Dios
CONTRATO No.	263/2025	CONTRATISTA ENCARGADO	T&M
ACTIVIDAD REALIZADA	Retroexcavadora		

Condiciones de evaluación
B = Bueno El dispositivo está en buena condiciones y que cumple con la especificaciones de seguridad
R= Regular El dispositivo no está en la mejores condiciones para ser operado se debe revisar
M= Malo El dispositivos no está acto para ser operado debe ser sacado de servicio

1. DESCRIPCIÓN DE HERRAMIENTAS DE MANO (MARQUE CON UNA X)

CONDICIÓN A VERIFICAR			CANTIDAD	LUNES B	LUNES R	LUNES M	MARTES B	MARTES R	MARTES M	MIÉRCOLES B	MIÉRCOLES R	MIÉRCOLES M	JUEVES B	JUEVES R	JUEVES M	VIERNES B	VIERNES R	VIERNES M	SÁBADO B	SÁBADO R	SÁBADO M	DOMINGO B	DOMINGO R	DOMINGO M	OBSERVACIONES
Martillos, macetas, combos, hazuelas.																									
	1	Mangos no sueltos o poco seguros																							NO APLICA
	2	Mangos no astillados o ásperos.																							
	3	Cabezas no saltadas o rotas, aseguradas al mango																							
	4	Ganchos no abiertos o rotos.																							
Alicate, tenaza,caimán			CANTIDAD	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	OBSERVACIONES
	1	No deformados, mangos de forma adecuada.																							NO APLICA
	2	Mandíbulas no gastadas o sueltas																							
	3	Filo de la parte cortante no mellado																							
	4	Hojas bien colocadas y no torcidas																							
Sierras, serruchos			CANTIDAD	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	OBSERVACIONES
	1	Mangos no sueltos, astillados o ásperos								✓															
	2	Dientes no desafilados o maltratados								✓															
Pica, pala			CANTIDAD	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	OBSERVACIONES
	1	Mangos no sueltos, astillados o ásperos								✓															
	2	No desafilados o mal afilados								✓															
Barras			CANTIDAD	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	OBSERVACIONES
	1	Mango limpio sin astillas								✓															
	2	Punta lisa y afilada								✓															
Llaves, dados			CANTIDAD	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	OBSERVACIONES
	1	Bocas o dientes no gastados, deformados o con grietas								✓															
	2	Sin fin no desgastado sin hilo quebrado.								✓															
Destornilladores			CANTIDAD	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	OBSERVACIONES
	1	Mangos no sueltos o partidos								✓															
	2	Hojas bien afiladas, no melladas o torcidas								✓															
	3	Vástagos no torcidos								✓															
Puntos, cinceles			CANTIDAD	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	OBSERVACIONES
	1	Cabezas no astilladas, saltadas o con rebordes																							NO APLICA
	2	Vástago adecuados para un manejo seguro.																							
	3	Filos no rotos o saltados																							
Limas, escofinas			CANTIDAD	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	OBSERVACIONES
	1	Mangos adecuados																							NO APLICA
	2	Puntas no quebradas., gastadas o engrasadas.																							
Planas, llanas,espátulas			CANTIDAD	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	OBSERVACIONES
	1	Mangos no desastillados, rotos o mal soldados								✓															
	2	Hojas en optimo estado, no curvadas, agrietadas o rotas.								✓															
Carretillas			CANTIDAD	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	OBSERVACIONES
	1	Armanzon fuerte y recto								✓															
	2	Ruedas en buen estado y bien aseguradas								✓															
	3	Caja limpia y con las orillas sin rasgaduras								✓															
	4	Mando limpio y sin astillas								✓															

2. SEGURIDAD

CONDICIÓN A VERIFICAR	LUNES SI	LUNES NO	LUNES N/A	MARTES SI	MARTES NO	MARTES N/A	MIÉRCOLES SI	MIÉRCOLES NO	MIÉRCOLES N/A	JUEVES SI	JUEVES NO	JUEVES N/A	VIERNES SI	VIERNES NO	VIERNES N/A	SÁBADO SI	SÁBADO NO	SÁBADO N/A	DOMINGO SI	DOMINGO NO	DOMINGO N/A	OBSERVACIONES
Las herramientas se encuentran limpias y libre de grasa.							✓															
Se selecciona la herramienta adecuada para cada una de las tareas a realizar.							✓															
Existe buena sujeción del mango a la herramienta.							✓															
Las herramientas poseen cabos adecuados que se adaptan a la mano (buen agarre).							✓															
Se cuenta con un sitio adecuado para el almacenaje y ubicación en orden.							✓															
Los trabajadores tienen la capacitación necesaria para la manipulación de las herramientas.							✓															
Al momento de transportar las herramientas, se hace en cajas, bolsas o cinturones diseñados para tal.							✓															
Las herramientas son devueltas a su sitio de almacenaje limpias.							✓															
Las herramientas deterioradas se llevan a mantenimiento y reparación o eliminación definitiva.							✓															
Se utilizan los EPPs requeridos para el manejo de las herramientas							✓															

3. OBSERVACIONES

4. RESPONSABLES DE LA INSPECCIÓN

DÍA INSPECCIÓN	TRABAJADOR ENCARGADO NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	FIRMA	ENCARGADO SST NOMBRES Y APELLIDOS	FIRMA
LUNES					
MARTES					
MIERCOLES	Sebastian ICSMES	Encargado		Alejandro Miranda	
JUEVES					
VIERNES					
SÁBADO					
DOMINGO					

T&M S.A.S CIVIL ENGINEERING	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		
	FORMATO INSPECCIÓN DE SEGURIDAD EN OBRA		
Página 1 de 3	Código: ESSGI-ST- HGP-PG01-FO02	Versión: 01	Fecha: 09-02-2025

FECHA DE INSPECCIÓN	15/04/2026	LUGAR	Agua de Dios
CONTRATO No.	263/2025	CONTRATISTA	T y M.

No.	CONDICIONES DE SEGURIDAD	OPCIONES			OBSERVACIONES
PELIGROS BIOLÓGICOS		SI	NO	N/A	
1	Se evidencian actividades en las cuales el trabajador pueda entrar en contacto con virus, hongos, bacterias? De ser asi, cuentan con los EPPs e indumentria adecuada?	✓			
PELIGROS FÍSICOS		SI	NO	N/A	
1	La iluminación en general es adecuada	✓			
2	La ventilación es adecuada	✓			
3	Se evidencian actividades que generen ruido? De ser asi, el trabajador cuenta con EPPs adecuados?	✓			
PELIGROS QUÍMICOS		SI	NO	N/A	
1	Se evidencia exposición a polvos, material particulado, gases, vopores, humos? De ser, asi el trabajador cuenta con EPPs adecuados?	✓			
2	Se evidencia presencia de productos quimicos? De ser, asi los productos se encuentran rotulados y almacenados correctamente?	✓			
3	Se evidencia manipulación de sustancias o productos quimicos? De ser asi, los trabajadores cuentan con EPPs adecuados?	✓			
PELIGROS ERGONÓMICOS		SI	NO	N/A	
1	Se evidencian trabajos que requieran manipulación y movimiento de cargas? De ser asi, se establecen mecanismos para garantizar la actividad de forma segura?	✓			
PELIGROS DE SEGURIDAD MECÁNICOS		SI	NO	N/A	
1	Se evidencian actividades de Izaje y cargas suspendidas? De ser asi, se cuenta con delimitación, señalización y cumplimiento de procedimientos seguros de trabajo?	✓			
2	Los colaboradores cumplen las normas generales de seguridad para trabajo con equipo en movimiento (cabello largo recogido, ropa ajustada, cuerpo libre de accesorios)	✓			
3	Se evidencian objetos que puedan caer/rodar en la zona	✓			
4	Se evidencian superficies calientes en la zona, de ser asi se encuentran señalizadas	✓			
5	Se evidencian superficies o herramientas cortantes en espacios no delimitados y señalizados	✓			
6	Se evidencian actividades que generen proyección de partículas, de ser asi, los trabajadores cuentan con los EPPs adecuados?	✓			
7	La maquinaria y equipos de transmisión tienen guardas que protegen al trabajador de atrapamiento por partes en movimiento	✓			
8	Los elementos existentes en obra, se encuentran libres de puntillas salientes, huecos, astillas, bordes sueltos u otros factores que causen riesgos	✓			
9	Las labores de mantenimiento tales como limpieza, lubricación, ajuste o reparación se efectúan con los equipos apagados	✓			
CONDICIONES ELÉCTRICAS		SI	NO	N/A	
1	Los equipos que revisten peligros especiales tales como alto voltaje, temperatura, se encuentran señalizados	✓			
2	Las conexiones no pasan por vías de circulación	✓			
3	Las conexiones no pasan por zonas expuestas a chispas u otras fuentes de calor	✓			
4	Las conexiones no tienen contacto con agua	✓			
5	Los enchufes y tomacorrientes están en buenas condiciones	✓			
6	Los tomacorrientes expuestos a la intemperie o humedad cuentan con la protección para posibles salpicaduras de agua	✓			
7	Los equipos eléctricos cuentan con conexión a tierra	✓			
8	Las extensiones o enchufes se encuentran en buen estado y sin sobrecargas	✓			
9	Se encuentran señalizadas y demarcadas las áreas de subestaciones y tableros eléctricos	✓			
10	Subestaciones y tableros eléctricos están encerrados o con acceso restringido para personal no autorizado	✓			
CONDICIONES LOCATIVAS		SI	NO	N/A	
1	Los senderos y vías se mantienen limpias y en buen estado	✓			
2	Los senderos y vías están libres de obstrucciones que puedan causar caidas	✓			
3	Los senderos están delimitados y señalizados, sin desniveles o con rampas apropiadas	✓			
4	El frente de obra cuenta con cerramientos del perimetro de la obra, y se encuentran en buen estado	✓			
5	Se cuenta con señalización informativa clara y con los colores adecuados	✓			
6	Se cuenta con señalización instalada Planes de Manejo de Tránsito- PMT	✓			
7	Se evidencia delimitación y señalización de áreas internas que puedan representar peligro a los trabajadores o personal externo	✓			
8	Se evidencian pozos, cajas o sumideros en construcción? de ser asi se cuenta con plafón de madera (Madera tabla burra) que tape completamente el hueco existente, asi como delimitción y señalización de la zona	✓			
9	Las áreas de almacenamiento se encuentra delimitadas y señalizadas y no generan obstrucción de paso peatonal o vehicular?	✓			
10	Los materiales son almacenados en lugares específicos para ello	✓			
11	Los materiales están bien ubicados y sin riesgo de caer	✓			
12	Se cuenta con medios seguros para acceder a las zonas de altura o zonas con profundidad	✓			
13	Se evidencia maquinaria fuera de obra? De ser asi, las zona de parqueo están debidamente delimitda y señalizada?	✓			
14	Las diferentes áreas y espacios están identificados	✓			
15	Desde cualquier sitio donde se ubique, identifica una señal que indique la ruta de evacuación, salida de emergencia y punto de encuentro	✓			
16	Los residuos generados se clasifican de acuerdo con las normas de reciclaje y se disponen en canecas debidamente señalizadas.	✓			

T&M S.A.S CIVIL ENGINEERING	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		
	FORMATO INSPECCIÓN SEGURIDAD EN OBRA		
Pagina 2 de 2	Código: ESSGI-ST- HGP-PG01-FO02	Versión: 01	Fecha: 09-02-2025

	PELIGROS DE SEGURIDAD PÚBLICOS	SI	NO	N/A	
1	Al visitar la zona, se evidencia algun tipo de situación de orden público?	✓			
	PELIGROS POR TAREAS DE ALTO RIESGO	**SI**	**NO**	**N/A**	
1	Se evidencian actividades o trabajos que sean considerados de alto riesgo? De ser asi, se cuenta con ejecución de procedimientos seguros de trabajo?	✓			
2	De ejecutr tareas de alto riesgo, se evidencia delimitación y señalización en la zona en la cual se ejecuta la actividad?	✓			
	PELIGROS POR FENÓMENOS NATURALES	**SI**	**NO**	**N/A**	
1	Al visitar la zona, se evidencia algun tipo de situación de tipo natural que pueda afectar el desarrollo seguro de la actividad y el bienestar de los trabajadores?	✓			

RECOMENDACIONES GENERADAS	FECHA DE SEGUIMIENTO

INSPECCIÓN REALIZADA POR					
NOMBRE	Alejandro Miranda	CARGO	Prof. SST	FIRMA	

ANEXO 16 - REGISTRO FOTOGRAFICO

REGISTRO FOTOGRAFICO

REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DESDE EL SECTOR SOPAPO (MUNICIPIO DE RICAURTE) AL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE AGUA DE DIOS, CUNDINAMARCA

Periodo: **01 AL 30 DE ABRIL DE 2026** **Área:** **SST**



Foto No.: 1
Fecha de toma: 23/04/2026
Localización: Agua de Dios
Descripción: Kit Emergencias



Foto No.: 2
Fecha de toma: 15/04/2026
Localización: Agua de Dios
Descripción: Instalación de PMT



Foto No.: 3
Fecha de toma: 15/04/2026
Localización: Agua de Dios
Descripción: Instalación de malatines



Foto No.: 4
Fecha de toma: 28/04/2026
Localización: Agua de Dios
Descripción: Uso de EPP



Foto No.: 5
Fecha de toma: 23/04/2026



Foto No.: 6
Fecha de toma: 22/04/2026

REGISTRO FOTOGRAFICO

REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DESDE EL SECTOR SOPAPO (MUNICIPIO DE RICAURTE) AL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE AGUA DE DIOS, CUNDINAMARCA

Periodo: **01 AL 30 DE ABRIL DE 2026** **Área:** **SST**

Localización:	Agua de Dios
Descripción:	Medidas de prevencion de caida de material



Foto No.:	7
Fecha de toma:	21/04/2026
Localización:	Agua de Dios
Descripción:	Delimitacion de areas

Localización:	Agua de Dios
Descripción:	uso epp pruebas de laboratorio



Foto No.:	8
Fecha de toma:	17/04/2026
Localización:	Agua de Dios
Descripción:	Actividades topográficas



Foto No.:	9
Fecha de toma:	17/04/2026
Localización:	Agua de Dios
Descripción:	Uso de epps



Foto No.:	10
Fecha de toma:	16/04/2026
Localización:	Agua de Dios
Descripción:	delimitacion de areas



Foto No.:	11
Fecha de toma:	14/04/2026
Localización:	Agua de Dios
Descripción:	muros de conteción



Foto No.:	12
Fecha de toma:	10/04/2026
Localización:	Agua de Dios
Descripción:	instalacion de asfalto

ANEXO 17 - APROBACIÓN AL INFORME SST MENSUAL DEL CONTRATISTA

Bogotá D.C., 19 de agosto de 2026
DIN-ICCU-237-26-090

Señores
TECNICAS Y MONTAJES T&M S.A.S.
CARLOS BERNAL
DIRECTOR DE OBRA
Bogotá

REFERENCIA: CONTRATO DE INTERVENTORÍA ICCU-CTO-237 DE 2025, CUYO OBJETO ES: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL PROYECTO "REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DESDE EL SECTOR SOPAPO (MUNICIPIO DE RICAURTE) AL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE AGUA DE DIOS, CUNDINAMARCA".

Asunto: Aprobación del Informe SST No.12v3

Cordial saludo.

Una vez revisada la documentación enviada por ustedes mediante comunicado GC-T&M-2026-0115 se emite concepto de aprobación

Agradecemos la atención prestada.

Cordialmente,

HERNANDO VILLOTA
Director de Interventoría Desarrollo en Ingeniería DIN S.A.S

Anexos:

Copia: Archivo
Elaboró: ANP

INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA – ICCU

OBJETO DEL CONTRATO

“REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DESDE EL SECTOR SOPAPO (MUNICIPIO DE RICAURTE) AL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE AGUA DE DIOS, CUNDINAMARCA”.

PRODUCTO

INFORME No 13- PERIODO (01 AL 11 DE MAYO DE 2026)

ORIGINAL VERSIÓN_ 02

TECNICAS Y MONTAJES T&M SAS

Junio de 2026

CONTRATO ICU-263- 2025

"REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DESDE EL SECTOR SOPAPO (MUNICIPIO DE RICAURTE) AL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE AGUA DE DIOS, CUNDINAMARCA".

INFORME MENSUAL SST NO 13

Periodo (01 al 11 de mayo de 2026)

CONTROL DE FIRMAS MALLA VIAL BOGOTÁ				
	CARGO	**NOMBRE**	**FECHA**	**FIRMA**
Elaboro	RESIDENTE SST CONTRATISTA Resolución 447 de 2021 SDB	ALEJANDRO MIRANDA SAMBONY	12/08/2026	
Revisado	DIRECTOR DE OBRA	CARLOS BERNAL	12/08/2026	
Aprobado	INTERVENTORÍA RESIDENTE SST	ANA MARIA POLANCO	19/08/2026	

CONTROL DE VERSIÓN

VERSIÓN	FECHA	DESCRIPCIÓN
1	01/06/2026	Creación del documento
2	12/08/2026	Atención observaciones comunicado DIN-DIN-ICCU-237-26-082

CONTENIDO

INTRODUCCIÓN 6
OBJETIVOS 7
CAPITULO 1 9
1. INFORMACIÓN BASICA 9
CAPITULO No 2. LOCALIZACIÓN GENERAL Y ESPECÍFICA DEL PROYECTO 11
2.1. LOCALIZACIÓN GEOGRAFICA DEL PROYECTO 11
CAPITULO No 3 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 12
3.1. DESCRIPCIÓN OBRA ACTUAL O ZONA A INTERVENIR 12
4. AFILIACIONES/PAGOS AL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL 14
4.1. CUADRO DE PERSONAL 14
4.2. INGRESOS DE PERSONAL 14
4.2 RETIROS DE PERSONAL 14
5. PROGRAMA DE FORMACIÓN 17
5.1. INDUCCIONES 17
5.2. CAPACITACIONES 17
6. SUBPROGRAMA DE MEDICINA PREVENTIVA Y DEL TRABAJO 17
6.1. EXÁMENES MÉDICOS OCUPACIONALES 17
6.2 MORBILIDAD Y AUSENTISMO 17
6.3 INDICADORES DE AUSENTISMO 18
6.4. INDICADOR DE EFICACIA 18
6.5. INDICADOR DE IMPACTO 19
6.4 HOMBRE HORAS TRABAJADAS 19
7. COMITES 20
7.1. COMITÉ PARITARIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (COPASST) 20
8. SUBPROGRAMA DE HIGIENE INDUSTRIAL 21
8.1. MANEJO DE SUSTANCIAS QUÍMICAS 21
8.2. ENTREGA DE EPP Y DOTACIÓN 22
8.3. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES SST 22
8.4. CERTIFICACION DE PAGOS CON SOPORTE DE REVISOR FISCAL 22
8.5. MATRIZ DE PELIGRO Y RIESGOS 22
9. MAQUINARIA -EQUIPOS 23
10. CONCLUSIONES 24
11. ANEXOS 25

INDICE DE TABLAS

Tabla 1. Información de la Supervisión 9
Tabla 2. Datos de la Interventoría 9
Tabla 3. Datos del contratista 10
Tabla 4. Localización del tramo 12
Tabla 5. Localización del Tramo 12
Tabla 6. Actividades del mes 13
Tabla 7. Retiros de personal en el periodo 14
Tabla 8. Relación de novedades en el periodo 15
Tabla 10. Plantilla Mínima Contractual 16
Tabla 10. Indicadores SST periodo 18
Tabla 11. Integrantes Copasst 20
Tabla 12. Integrantes COCOLA 20
Tabla 13. Sustancias Químicas 21
Tabla 14. Relación Maquinaria 23
Tabla 15. Relación Volquetas 23

INDICE DE ILUSTRACIONES

Ilustración 1. Delimitación del proyecto 11

INTRODUCCIÓN

El presente informe hace parte de la etapa de Rehabilitación y Mantenimiento de la vía que conduce DESDE EL SECTOR SOPAPO (MUNICIPIO DE RICAURTE) AL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE AGUA DE DIOS, CUNDINAMARCA" y describe las actividades realizadas correspondientes al periodo corte del informe donde se comunican las actividades referentes en Seguridad y Salud en el Trabajo, realizadas por T&M SAS.

Se elaboró el informe SST No 13 correspondiente al periodo del 01 al 11 de mayo de 2026 donde se describen las medidas implementadas con el fin de dar cumplimiento a lo ofertado en SG-SST del ICCU, pliegos de condiciones, anexo técnico, SST y demás normatividad vigente. Este informe tiene como objeto asegurar, y controlar las actividades desde el punto de vista de SST Seguridad y Salud en el Trabajo, garantizando el cumplimiento de la legislación.

OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL

Reportar las actividades SST ejecutadas en la etapa de **REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO** correspondientes al periodo durante el periodo 01 al 11 de mayo de 2026 por Técnica y Montajes T&M SAS "**REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DESDE EL SECTOR SOPAPO (MUNICIPIO DE RICAURTE) AL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE AGUA DE DIOS, CUNDINAMARCA".**

Se hace un resumen de las actividades realizadas durante la ejecución del contrato con relación a todos los temas contractuales y legales en materia de Seguridad y Salud para el trabajo y ambientales. Teniendo en cuenta que se cumplan en las condiciones de modo, tiempo y lugar pactados.

- Identificar los riesgos y peligros en el que están expuestos los trabajadores de obra en la etapa de construcción con el fin de buscar mecanismos que nos permitan tener menor indicador de accidentalidad.
- Verificar el cumplimiento y hacer seguimiento de las actividades descritas en el SG-SST y los temas de Seguridad y Salud en el trabajo por parte del contratista.
- Garantizar óptimas condiciones de salud y seguridad del personal que se encuentra en obra, con el fin de mitigar controlar los riesgos y los accidentes de trabajo.
- Cumplir con los procedimientos y requisitos aprobados y plasmados en el SG-SST aprobado por la Interventoría.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Verificar y capacitar al personal nuevo que ingreso al contrato para el periodo corte del informe con el fin de garantizar la cobertura en seguridad social.
- Implementar acciones correctivas y de mejora cuando se evidencie que estos o actos o condiciones inseguras puedan ser factor alto de accidentalidad.
- Realizar control y seguimiento de los indicadores de accidentalidad laboral de la TECNICAS Y MONTAJES T&M SAS
- Realizar control y seguimiento de entrega de los elementos de protección personal de TECNICAS Y MONTAJES T&M SAS
- Dar cumplimiento al plan de trabajo aprobado y establecido para el año 2026
- Prevenir las condiciones de riego que puedan dar origen a accidentes y enfermedades laborales a través de la identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos y determinación de controles, con el fin de lograr el mejoramiento continuo de la gestión de seguridad y salud en el trabajo.
- Identificar los factores de riesgos más latentes durante la ejecución del contrato con el fin de buscar mecanismos de mejora a fin de reducir los accidentes de trabajo en la obra.
- Prevenir los accidentes y enfermedades laborales dentro del contrato bajo el acompañamiento de planes de prevención y promoción que ayuden a crear conciencia en el trabajador que se debe trabajar bajo el autocuidado y la prevención de esta manera disminuir las incapacidades y los ausentismos.
- Validar el cumplimiento de los pagos de seguridad social del personal de obra con el fin de garantizar la cobertura en caso de enfermedad o accidente de trabajo.

CAPITULO 1

1. INFORMACIÓN BASICA

A continuación, se muestra cuadro resumen con descripción de contrato:

Tabla 1. Información de la Supervisión

ENTIDAD CONTRATANTE	INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU
DIRECCIÓN	CALLE 26 #51-53 BOGOTÁ D.C. SEDE ADMINISTRATIVA - TORRE CENTRAL PISO 6.
TELÉFONO	CÓDIGO POSTAL: 111321 – TELÉFONO: 749 1624
REPRESENTANTE LEGAL	YESENIA HERREÑO BERNAL
NO. IDENTIFICACIÓN DE REPRESENTANTE LEGAL	1.032.439.787 EXPEDIDA EN BOGOTÁ D.C.,

Fuente; Técnicas y Montajes T&M SAS

Tabla 2. Datos de la Interventoría

NOMBRE DE LA ENTIDAD	DESARROLLO EN INGENIERÍA S.A.S.
NIT	800.214.601-8
NO. DEL CONTRATO	ICCU-CTO-237 DE 2025
OBJETO DEL CONTRATO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL PROYECTO "REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DESDE EL SECTOR SOPAPO (MUNICIPIO DE RICAURTE) AL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE AGUA DE DIOS, CUNDINAMARCA.
PLAZO TOTAL INICIAL	7 MESES
Prorroga no 1.	2 meses
Prorroga no 2.	2 meses
Nueva fecha de terminación	11 de abril de 2026
VALOR DEL CONTRATO	EL VALOR DEL CONTRATO ES POR LA SUMA DE SEISCIENTOS QUINCE MILLONES DE PESOS ($615.000.000) MCTE,
DIRECCIÓN	Carrera 28 BIS # 49A-13 Piso 2
TELÉFONOS DE CONTACTO	3125239514

Fuente; Técnicas y Montajes T&M SAS

Tabla 3. Datos del contratista

NOMBRE DE LA ENTIDAD	TECNICAS Y MONTAJES T&M SAS
NIT	900.567.969-1,
NO. DEL CONTRATO	ICCU-263 de 2025
OBJETO DEL CONTRATO	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DESDE EL SECTOR SOPAPO (MUNICIPIO DE RICAURTE) AL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE AGUA DE DIOS, CUNDINAMARCA
PLAZO TOTAL INICIAL	7 MESES
Prorroga no 1.	2 meses
Prorroga no 2.	2 meses
Nueva fecha de terminación	11 de abril de 2026
VALOR DEL CONTRATO	EL VALOR DEL CONTRATO ES POR LA SUMA DE CINCO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS NUEVE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS ($5.993.209.350,00) MCTE, EQUIVALENTES A [4210] SMLMV PARA EL AÑO DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO [AÑO 2025].
DIRECCIÓN	CARRERA 16ª # 62-68
TELÉFONOS DE CONTACTO	3115327275


Fuente; Técnicas y Montajes T&M SAS

CAPITULO No 2. LOCALIZACIÓN GENERAL Y ESPECÍFICA DEL PROYECTO

2.1. LOCALIZACIÓN GEOGRAFICA DEL PROYECTO

La vía consta de 2,50 kilómetros aproximadamente con un ancho promedio de 5,9 metros; la estructura existente de pavimento contiene patologías como fisuras, deformaciones, pérdida de capas estructurales, daños estructurales entre otros. Por otra parte, la vía que conduce desde SECTOR SOPAPO (MUNICIPIO DE RICAURTE) AL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE AGUA DE DIOS, CUNDINAMARCA, que tiene una longitud de aproximadamente 15,5 kilómetros, con un ancho promedio aproximado de 5,90 metros, durante el recorrido se evidenció que la vía presenta una estructura de pavimento compuesta por una carpeta asfáltica, la cual muestra un deterioro generado por las cargas repetitivas debidas al tráfico pesado que circula por este sector, el cual se origina por el comercio de agregados, el comercio y la explotación agrícola.

Ilustración 1. Delimitación del proyecto



Fuente: https://earth.google.com/web/@4.37373343,-74.67955004,377.34524692a,21209.27752035d,30y,0h,0t,0r/data=CgRCAggBMikKJwolCiExaGVPazBNdEcwbFR4VHkwWmxRZm42UVlSSVdKOUlFRW0gAToDCgEwQgIIAEoICInl9NkBEAE

CAPITULO No 3 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

3.1. DESCRIPCIÓN OBRA ACTUAL O ZONA A INTERVENIR

La vía por intervenir conecta desde el sector Sopapo (Municipio de Ricaurte) al casco urbano del municipio de Agua de Dios, la longitud a intervenir es aproximadamente 2,5 kilómetros de pavimento asfáltico. Este corredor vial está conformado por una calzada de un ancho de vía promedio de 5,9 metros y se encuentra en condiciones regulares, con asfalto con un nivel de deterioro importante debido a las patologías evidenciadas dado que en algunas zonas se encuentra perdida de la carpeta asfáltica por desprendimientos de materiales y se evidencia hundimientos en la vía, además de obras de drenaje transversales (alcantarillas) en mal estado.

El estado actual de la vía genera un nivel de servicio bajo, lo cual se refleja en la disminución de velocidades de recorrido que aumentan los tiempos de viaje, los costos de operación, de mantenimiento vial y de los vehículos que la transitan. En Tabla 4 se encuentra la localización del tramo 1 propuesto para la intervención y en la Tabla 5 se encuentra la localización del tramo 2 propuesto para la intervención.

Tabla 4. Localización del tramo

Descripción tramo 1	Coordenadas	
	Latitud	Longitud
Inicio (K0+100)	4°22'11.53"N	74°40'29.31"O
Fin (K1+500)	4°21'56.07"N	74°41'10.38"O

Fuente: Anexo 1 – anexo técnico. Licitación de obra pública de infraestructura de transporte (versión 3)

Tabla 5. Localización del Tramo

Descripción tramo 2	Coordenadas	
	Latitud	Longitud
Inicio (K4+000)	4°20'55.80"N	74°41'40.30"O
Fin (K6+000)	4°19'57.99"N	74°42'10.48"O

Fuente: Anexo 1 – anexo técnico. Licitación de obra pública de infraestructura de transporte (versión 3)

3.1. ACTIVIDADES DEL MES

Tabla 6. Actividades del mes

Actividad	Descripción	Ubicación
Transporte de RCD	Se realiza transporte de materiales provenientes de excavación y demoliciones	Tramo 1 y 2
Instalación de base granular	Se realiza instalación, compactación y céreo de base granular para la estructura de pavimento y cunetas	Tramo 1 y 2
Riego de imprimación	Se instala el riego de imprimación para la posterior instalación del asfalto	Tramo 1 y 2
Localización y nivelación de vía	Por medio de equipos de precisión topográficos se realiza la materialización de los bordes y eje de vía, según diseño geométrico	Tramo 1 y 2
Mezcla densa en caliente tipo MDC 19	Se realiza instalación de la mezcla asfáltica como capa de rodadura	Tramo 1 y 2
Concreto 3000 psi bases	Se realiza instalación de concreto para obras hidráulicas	Tramo 1 y 2
Concreto 3000 psi elevaciones	Se realiza instalación de concreto para obras hidráulicas.	Tramo 1 y 2
Suministro. Figurado e instalación de acero	Se instala acero para el refuerzo de cunetas y obras hidráulicas.	Tramo 1 y 2
Cuneta en concreto 4000 psi	Se realiza la construcción de las cunetas laterales a la vía.	Tramo 1 y 2
gavión	Construcción de gaviones para finalizar obras de contención	Tramo 1
Concreto ciclópeo 2500 PSI Bases	Se realiza la instalación de concreto ciclópeo como base de gaviones	Tramo 1
Concreto para pavimento rígido mr-43, incluye sellado de juntas y acero de transferencia y unión	Se realiza instalación de pavimento rígido para zona baja de Asivivir.	Tramo 1
Concreto ciclópeo 2500 PSI Bases	Se realiza la instalación de concreto ciclópeo como base de gaviones	Tramo 1
Señalización horizontal y vertical	Se realiza instalación de demarcación con pintura en frío, marcas viales, instalación de tachas reflectivas, señales de tránsito, instalación de estoperoles	Tramo 1 y 2

Fuente: T&M S.A.S (2025)

4. AFILIACIONES/PAGOS AL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL

Durante el período reportado, los colaboradores de Técnicas y Montajes T&M SAS vinculados al Contrato ICCU 263 de 2025 cuentan con afiliación vigente al Sistema General de Seguridad Social (ARL, EPS y AFP). La información de las afiliaciones, sus pagos y las novedades del período, incluyendo las de los subcontratistas, se registra y actualiza mensualmente para su seguimiento y control.

4.1. CUADRO DE PERSONAL

En el **ANEXO 1 – CUADRO DE PERSONAL**, se localiza el documento del cuadro del personal. Con los ingresos, retiros, o inactivos presentados durante el periodo del informe, para este periodo se contó con 35 colaboradores.

4.2. INGRESOS DE PERSONAL

En el periodo se registraron 0 ingresos de personal, ver **ANEXO 1.** en la carpeta DOC INGRESO.

4.2 RETIROS DE PERSONAL

Para el periodo se presentaron 35 retiros de personal, ver **ANEXO 1,** en la carpeta DOC RETIROS, se encuentran paz y salvo y notificación exámenes egreso o continuidades laborales.

Tabla 7. Retiros de personal en el periodo

NOMBRE	EMPRESA	CARGO	FECHA DE RETIRO
Luisa Leidy Arteaga	Cayto	Coordinador HSEQ	11/05/2026
Angel Maria Beltran Gutierrez	Cayto (dyg construcciones del tolima sas)	Ayudante de Obra	11/05/2026
Arix Barragan Arias	Cayto (dyg construcciones del tolima sas)	Ayudante de Obra	11/05/2026
Dairo Yamit Guevara	Cayto (dyg construcciones del tolima sas)	Ingeniero Residente	11/05/2026
Fabio Santana Corredor	Cayto (dyg construcciones del tolima sas)	Operador	11/05/2026
Ferney Baldion	Cayto (dyg construcciones del tolima sas)	Ayudante de Obra	11/05/2026
Israel Beltran Gutierrez	Cayto (dyg construcciones del tolima sas)	Ayudante de Obra	11/05/2026
Jose Manuel Hernandez Garzon	Cayto (dyg construcciones del tolima sas)	Operador	11/05/2026
Jose Orlando Cardenas Mayorga	Cayto (dyg construcciones del tolima sas)	Ayudante de Obra	11/05/2026
Juan de Jesus Triana	Cayto (dyg construcciones del tolima sas)	Operador	11/05/2026
Julio Mendoza	Cayto (dyg construcciones del tolima sas)	Operador	11/05/2026
Luis Eduardo Martinez Tinoco	Cayto (dyg construcciones del tolima sas)	Operador	11/05/2026
Giovanny Garcia	Cayto (inversiones castellanos y castellanos)	Conductor	11/05/2026
Cesar Augusto Ospina	Cayto (inversiones castellanos y castellanos)	Conductor	11/05/2026

NOMBRE	EMPRESA	CARGO	FECHA DE RETIRO
Edwin Prado Murillo	Cayto (inversiones castellanos y castellanos)	Conductor	11/05/2026
Francisco Javier Gomez	Cayto (inversiones castellanos y castellanos)	Conductor	11/05/2026
Julio Martin Carreño	Cayto (inversiones castellanos y castellanos)	Conductor	11/05/2026
Juan Carlos Castillo Riveros	Cayto (agregados la floresta)	Conductor	11/05/2026
Jenniffer Torres	Cons. Camacon	Especialista Ambiental	11/05/2026
Faiber Forero	Cons. Camacon	Inspector vial	11/05/2026
Carlos Humberto Triviño	Cons. Camacon	Conductor	11/05/2026
Carlos Augusto Bernal	Cons. Camacon	Director De Obra	11/05/2026
Ramon Castillo Olaya	Cons. Camacon	Operador	11/05/2026
Alejandro Miranda	Cons. Camacon	Profesional SST	11/05/2026
Fabio Andres Mendonza	Cons. Camacon	Topógrafo	11/05/2026
Claret Castellanos	Cons. Camacon	Operador	11/05/2026
Bernardo Antonio Diaz	Flde construcciones	Oficial de Obra	11/05/2026
Favio Lesmes Duarte	Flde construcciones	Maestro de Obra	11/05/2026
Juan Sebastian Lesmes	Flde construcciones	Encargado de Obra	11/05/2026
Andres felipe Arias	Flde construcciones	Ayudante de Obra	11/05/2026
Diego Morales	Técnicas y montajes	Residente Técnico	11/05/2026
Nicolas Alejandro Rojas	Técnicas y montajes	Cadenero1	11/05/2026
Johon Jairo Silva Robles	Técnicas y montajes	Cadenero	11/05/2026
Gabriela Melo Hernandez	Técnicas y montajes	Aux Trafico - BOAL	11/05/2026
Andes Cañon	Técnicas y montajes	Profesional Social	11/05/2026

Fuente: T&M S.A.S (2026)

Tabla 8. Relación de novedades en el periodo

NOVEDADES DE CONTRATISTA				
CONTRATISTAS	**SEGURIDAD SOCIAL**	**SOPORTE DE PAGO SALARIO**	**PAZ Y SALVOS**	**NOVEDAD**
CONSTRUCTORA CAMACON SAS	SI	Pago Mensual	SI	La planilla 9506452914 pago 24/06/2026. La planilla 9506184138 pago 10/06/2026. La planilla 9506202577 pago 10/06/2026.
T&M MONTAJE SAS	SI	Pago Mensual	SI	La planilla 9506204497 pago 10/06/2026. La planilla 9506204142 pago 11/06/2026.
CAYTO	SI	Pago Mensual	SI	La planilla 6021668419 pago 03/06/2026. La planilla 6021690058 pago 04/06/2026. La planilla 37754485 pago 18/6/2026.
FLDE CONSTRUCCIONES SAS	SI	Pago Mensual	SI	La planilla 9506188388 pago 11/06/2026.

Fuente: T&M S.A.S (2026)

Tabla 9. Plantilla Mínima Contractual

PLANTILLA MINIMA -CONTRACTUAL		
NOMBRE	CARGO	DEDICACIÓN
CARLOS BERNAL ZAMORA	DIRECTOR DE OBRA	50%
DIEGO MORALES	RESIDENTE DE OBRA	100%
FAIBER FORERO	INSPECTOR VIAL	100%
JENNIFFER TORRES	ESPECIALISTA AMBIENTAL	15%
ALEJANDRO MIRANDA	PROFESIONAL EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	40%
ANDRES CAÑON	PROFESIONAL SOCIAL	35%

Fuente: T&M S.A.S (2025)

Para la verificación de la seguridad social del personal presentado en la **Tabla 10**, se debe ver **ANEXO 3 - SEGURIDAD SOCIAL**.

Y, para la verificación del cálculo de la seguridad social de los colaboradores incluidos en el periodo del informe, se debe ver **ANEXO 4 - FORMATO 13**.

5. PROGRAMA DE FORMACIÓN

5.1. INDUCCIONES

Durante el periodo correspondiente al periodo del 01 al 11 de mayo de 2026, se realizan 0 inducciones al proyecto, Ver **ANEXO 2 – INDUCCION PERSONAL.**

5.2. CAPACITACIONES

Durante el periodo correspondiente del 01 al 11 de mayo de 2026, se realizan actividades de capacitación, de la siguiente manera.

- Orden y Aseo: Identificación de condiciones inseguras

ANEXO 7. Soporte capacitaciones

6. SUBPROGRAMA DE MEDICINA PREVENTIVA Y DEL TRABAJO

6.1. EXÁMENES MÉDICOS OCUPACIONALES

A todo trabajador nuevo se le practica el correspondiente examen de ingreso ocupacional, el cual tiene como fin saber en qué condiciones de salud ingresan al proyecto, dando cumplimiento así a la resolución 1016/89 y 2346 de 2007.

Durante el periodo correspondiente al presente informe, se realizaron 0 exámenes médicos de ingreso.

ANEXO 1 – CUADRO DE PERSONAL, carpeta EMO INGRESO.

6.2 MORBILIDAD Y AUSENTISMO

Durante el periodo correspondiente 01 al 11 de mayo de 2026, no se presentó ausentismo laboral por enfermedad general y/o Accidente de trabajo, este ítem se verifica mediante el **ANEXO 6 - CERTIFICADO ACCIDENTALIDAD**.

6.3 INDICADORES DE AUSENTISMO

Tabla 10. Indicadores SST periodo

Frecuencia de Accidentabilidad	Severidad de Accidentabilidad	Proporción de accidentes de trabajo mortales	Prevalencia de la enfermedad laboral	Incidencia de enfermedad laboral	Ausentismo por causa médica.
Frecuencia de accidentabilidad= (# de accidentes de trabajo en el mes) / (# de trabajadores en el mes) *100	Severidad de Accidentabilidad= (# de días de incapacidad por AT en el mes+#días cargados en el mes) / (# de trabajadores en el mes) *100	Proporción de AT mortales= (# AT mortales en el año) / (# AT en el año) *100	Prevalencia de enfermedad laboral= (# de casos nuevos y antiguos en EL en el periodo Z) / (Promedio de trabajadores en el periodo Z) *100	Incidencia de Enfermedad laboral= (# de casos nuevos de EL en el periodo Z) / (Promedio de trabajadores en el periodo Z) *100.000	Ausentismo por causa medica= (# de días de ausencia por incapacidad laboral o común en el mes) / (# de días programados de trabajo en el mes) *100
0/35*100 = 0%	0+0/35*100 = 0%	0/0*100 = 0%	0/35*100 = 0%	(0/35*100000 = 0%	0/35*100 = 0%

Fuente: T&M S.A.S (2025)

6.4. INDICADOR DE EFICACIA

NOMBRE	FÓRMULA	RESULTADO
IGA (Índice general de ausentismos)	Se calcula dividiendo el número de ausentistas en el periodo dividido por el número de días trabajados en el mismo periodo multiplicando este resultado por cien (100) IGA=No. de ausentistas en el periodo/No trabajadores en el mes *100	100%
IGA INDICE GENERAL DE AUSENTISMOS = 0 /35 * 100 = 0%		
Frecuencia de accidentalidad	(Número de accidentes de trabajo que se presentaron en el mes / Número de trabajadores en el mes) * 100	100%
FRECUENCIA DE ACCIDENTABILIDAD = 0 /35 * 100 = 0%		
Ausentismo por causa médica	(Número de días de ausencia por incapacidad laboral o común en el mes / Número de días de trabajo programados en el mes) * 100	0.00%
AUSENTISMO POR CAUSA MEDICA = 0 /35 * 100 = 0%		
%Capacitaciones	Capacitaciones realizadas en un periodo/Capacitaciones programadas en el mismo periodo*100	0%
% ***CAPACITACIONES*** = 1/1 * 100 = 0%		
%Inducciones	# de personas con Inducciones realizada en el periodo/Personal que ingreso en el periodo *100	100%
INDUCCIONES = 0/0 * 100 = 0%		
% Inspecciones	No de Inspecciones realizadas en un periodo x el contratista, interventor o supervisor/No de inspecciones programadas en el mismo periodo x el Contratista, interventor o supervisor.	100%
INSPECCIONES = 3/3 *100 = 100%		
% Cumplimiento del Plan HSE o SST	No, actividades ejecutadas en el periodo / No, Actividades programadas en el mismo periodo x 100%.	100%
CUMPLIMIENTO SGSST = 18 /18 *100 = 100%		

%Cobertura afiliación al SGSSI	No de trabajadores afiliados al SGSSI/No de Trabajadores contratados en el periodo*100.	100%
COBERTUTA SGSSI = 35 / 35 *100 = 100%		
%Cobertura capacitaciones	No de personas participantes actividad/No de personas que requieren la actividad*100.	100%
% ***COBERTUTA CAPACITACIONES*** = Orden y Aseo: Identificación de condiciones inseguras: 17/35 * 100% = 48.57 % ***No. De personas participantes = Personal en Capacitaciones (9) + Profesionales con dedicación al proyecto (8) = 17 participantes.***		
% Cumplimiento de acciones correctivas ejecutadas	No. Acciones correctivas cerradas / No. hallazgos *100	100%
CUMPLIMIENTO ACCIONES CORRECTIVAS = 1/1 *100 = 100%		

Fuente: T&M S.A.S (2025)

6.5. INDICADOR DE IMPACTO

Nombre del indicador	Definición (componente seguridad y salud en el trabajo)	Resultado
IF*AT	No. de accidentes/No T*100	0%
0 /35 * 100 = 0%		

Fuente: T&M S.A.S (2025)

6.4 HOMBRE HORAS TRABAJADAS

Incidentes y accidentes No se presentan accidentes en el periodo.

Se realiza el cálculo de HHT para cada subcontratista y al final se realizó una sumatoria dando como resultado 842688 HHT.

Ver ANEXO 1. CUADRO DE PERSONAL – Archivo en PDF HORAS HOMBRE TRABAJADAS.

7. COMITES

7.1. COMITÉ PARITARIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (COPASST)

De acuerdo con lo establecido en la resolución 2013 de 1986 y Decreto 1295 de 1994, Art. 63 por parte de la dirección, se conformó COPASST para la etapa construcción. Para el periodo el 01 a 11 de mayo de 2026, no se realizó reunión del comité, dada que la fecha prevista es para finales de cada mes.

Tabla 11. Integrantes Copasst

NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	CARGO
JENNIFFER TORRES	102238777	RESIDENTE AMBIENTAL PRINCIPAL EMPRESA
ALEJANDRO MIRANDA	1018467835	RESIDENTE SST INVITADO
DIEGO MORALES	1057602645	RESIDENTE DE OBRA / TRABAJADORES

Fuente: T&M S.A.S (2025)

7.2. COMITÉ PARITARIO DE CONVIVENCIA LABORAL (COCOLA)

Dando cumplimiento legal en lo referente a la Resolución 1356 de 2012, no se realizó reunión del comité, dada que la fecha prevista es para finales de cada mes.

Tabla 12. Integrantes COCOLA

NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	CARGO
ALEJANDRO MIRANDA	1018467835	PROFESIONAL SST
FAIBER FORERO	1030690308	INSPECTOR VIAL PRINCIPAL DE TRABAJADORES
JUAN SEBASTIAN LESMES	1014307019	ENCARGADO DE OBRA / SUPLENTE TRABAJADORES

Fuente: T&M S.A.S (2025)

ANEXO 5 - ACTAS DE REUNION COPASST y COCOLA.

8. SUBPROGRAMA DE HIGIENE INDUSTRIAL

8.1. MANEJO DE SUSTANCIAS QUÍMICAS

En el momento del inicio de Obra se realizará la identificación y almacenamiento de las sustancias químicas registradas en el proyecto conforme a lo establecido en el procedimiento de sustancias químicas del SG SST del proyecto y el decreto 1496 de 2018 el cual se adopta el Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos.

Para ello se realizará el registro de los productos químicos a través del "inventario de sustancias químicas".

Para el periodo se contó con ACPM se anexa ficha de seguridad

Tabla 13. Sustancias Químicas

SUSTANCIA QUIMICA	FICHA DE SEGURIDAD
ACPM	
EMULSIÓN ASFALTICA	

Fuente: T&M S.A.S (2025)

ANEXO 10 - SUSTANCIAS QUIMICAS

8.2. ENTREGA DE EPP Y DOTACIÓN

No hay entrega de EPP durante el periodo del informe, debido a que no hay ingresos en el periodo.

ANEXO 9 - ENTREGA DE EPP

8.3. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES SST

Conforme el plan de trabajo SST establecido para el proyecto se tenían programadas 18 actividades de las cuales se ejecutaron 18 dando un cumplimiento de 100 % en el desarrollo de actividades SST programadas.

Entre las actividades realizadas están:

- Inducciones SST al personal participante en el periodo
- Exámenes médicos de ingreso a personal participante en el periodo
- Verificación de pagos de aportes a seguridad social del personal

ANEXO 13 - PLAN ANUAL DE TRABAJO

8.4. CERTIFICACION DE PAGOS CON SOPORTE DE REVISOR FISCAL

Se adjunta certificado de revisor fiscal con cedula de ciudadanía, tarjeta profesional y certificado de unta nacional de contadores con fecha de expedición no mayor a 3 meses de expedición. Ver **ANEXO 10 - CERTIFICADO DE PAGOS REVISOR FISCAL**

8.5. MATRIZ DE PELIGRO Y RIESGOS

Se realiza seguimiento de la matriz de peligros, se adjunta matriz correspondiente.

ANEXO 11. MATRIZ DE PELIGROS Y RIESGOS

8.6. PLAN DE EMERGENCIA

Para el periodo del informe, no hay actividades para el plan de emergencia.

ANEXO 14. PLAN DE EMERGENCIA

9. MAQUINARIA -EQUIPOS

A continuación, se relaciona la maquinaria y vehículos activos en el periodo 01 al 11 de mayo de 2026.

Tabla 14. Relación Maquinaria

MAQUINARIA					
No Registro	Marca	Tipo de Maquinaria	Clase	Línea	Año
A3L911040	BOBCAT	Industrial	Mini cargador	185B	2009

Fuente: T&M S.A.S (2026)

Tabla 15. Relación Volquetas

VOLQUETAS						
PLACA	NOMBRE	CEDULA	V- LICENCIA	V. RTM	VSOAT	LICENCIA DE TRANSITO
OWR 285	CARLOS TRIVIÑO	79.389.366	09/10/2027	09/07/2027	13/08/2026	79.389.366

Fuente: T&M S.A.S (2026)

En el periodo no se da ingreso de maquinaria nueva al proyecto.

ANEXO 8. PREOPERACIONALES.

10. CONCLUSIONES

- No se registraron accidentes en el periodo del presente informe.
- Se valido que todo el personal vinculado al contrato en la etapa de construcción se encuentra afiliado al Sistema General de Seguridad Social: Salud (EPS), Riesgos Profesionales (ARL) y Fondo de Pensiones (AFP) y se verifican las afiliaciones y/o pagos a los mismos.
- Se validaron los pagos de seguridad social del personal activo del contrato de ICCU 263 de 2025.
- Se registran 35 retiros en el periodo del corte con sus respectivos documentos de retiro.

11. ANEXOS

Anexo 1. Cuadro de personal
Anexo 2. Inducción Personal
Anexo 3. Seguridad Social
Anexo 4. Formato 13
Anexo 5. Actas de Reunión COPASST- COCOLA
Anexo 6. Certificado accidentalidad
Anexo 7. Capacitaciones
Anexo 8. Preoperacionales
Anexo 9. Entregas de EPP
Anexo 10. Certificado revisor fiscal
Anexo 11. Sustancias Químicas
Anexo 12. Matriz de peligros y riesgos
Anexo 13. Plan anual de trabajo
Anexo 14. Plan de emergencias
Anexo 15. Inspecciones
Anexo 16. Registro fotográfico
Anexo 17. Aprobación al informe SST mensual del contratista por parte de la interventoría**.**

ANEXO 1. CUADRO PERSONAL
HORAS HOMBRE TRABAJADAS
PAZ Y SALVOS PERSONAL

FORMATO

CONTROL DE PLANILLAS DE SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL DE OBRA PERIODO DE 01 AL 11 DE MAYO DE 2026

MES DE REPORTE	PERSONAL			
	CONSOLIDADO		18- 28 AÑOS	> O IGUAL 29 AÑOS
may-26	MUJERES	4	1	3
	HOMBRES	31	5	26
	TOTAL	35	6	29
	CONDICIÓN DISCAPACIDAD		18- 28 AÑOS	> O IGUAL 29 AÑOS
	MUJERES	0	0	0
	HOMBRES	0	0	0
	TOTAL	0	0	0

	MES DE REPORTE	01 AL 31 DE MAYO DE 2026												
N°	NOMBRE DEL TRABAJADOR	CEDULA	CARGO	AFILIACION	OPERADOR	N° DE PLANILLA	FECHA INGRESO	FECHA DE SALIDA	DIAS TRABAJADOS	TELEFONO	DIRECCION	EMPRESA	EDAD	SEXO
NUEVOS														
ANTIGUOS														
RETIROS														
1	Luisa Leidy Arteaga	1193526856	Coordinador HSEQ	Dependiente	soi pagos de seguridad social	6021668419	9/09/2025	11/05/2026	4	0	FLANDES	Cayto	35	F
2	Angel Maria Beltran Gutierrez	7118076S	Ayudante de Obra	Dependiente	asopagos sa	37754485	9/09/2025	11/05/2026	4	0	FLANDES	Cayto (DYG CONSTRUCCIONES DEL	66	M
3	Arix Barragan Arias	11223290	Ayudante de Obra	Dependiente	asopagos sa	37754485	9/09/2025	11/05/2026	4	0	FLANDES	Cayto (DYG CONSTRUCCIONES DEL	46	M
4	Dairo Yamit Guevara	93412725	Ingeniero Residente	Dependiente	asopagos sa	37754485	s	11/05/2026	4	0	FLANDES	Cayto (DYG CONSTRUCCIONES DEL	46	M
5	Fabio Santana Corredor	5937007	Operador	Dependiente	asopagos sa	37754485	9/09/2025	11/05/2026	4	0	FLANDES	Cayto (DYG CONSTRUCCIONES DEL	69	M
6	Ferney Baldion	11321210	Ayudante de Obra	Dependiente	asopagos sa	37754485	9/09/2025	11/05/2026	4	0	FLANDES	Cayto (DYG CONSTRUCCIONES DEL	52	M
7	Israel Beltran Gutierrez	71183974	Ayudante de Obra	Dependiente	asopagos sa	37754485	9/09/2025	11/05/2026	4	0	FLANDES	Cayto (DYG CONSTRUCCIONES DEL	61	M
8	Jose Manuel Hernandez Garzon	11388678	Operador	Dependiente	asopagos sa	37754485	9/09/2025	11/05/2026	4	0	FLANDES	Cayto (DYG CONSTRUCCIONES DEL	51	M
9	Jose Orlando Cardenas Mayorga	11321515	Ayudante de Obra	Dependiente	asopagos sa	37754485	9/09/2025	11/05/2026	4	0	FLANDES	Cayto (DYG CONSTRUCCIONES DEL	51	M
10	Juan de Jesus Triana	11314313	Operador	Dependiente	asopagos sa	37754485	9/09/2025	11/05/2026	4	0	FLANDES	Cayto (DYG CONSTRUCCIONES DEL	58	M
11	Julio Mendoza	93088557	Operador	Dependiente	asopagos sa	37754485	9/09/2025	11/05/2026	4	0	FLANDES	Cayto (DYG CONSTRUCCIONES DEL	45	M
12	Luis Eduardo Martinez Tinoco	8001289	Operador	Dependiente	asopagos sa	37754485	9/09/2025	11/05/2026	4	0	FLANDES	Cayto (DYG CONSTRUCCIONES DEL	62	M
13	Giovanny Garcia	79637058	Conductor	Dependiente	soi pagos de seguridad social	6021690058	9/09/2025	11/05/2026	4	0	FLANDES	Cayto (INVERSIONES CASTELLANOS Y	53	M
14	Cesar Augusto Ospina	79506753	Conductor	Dependiente	soi pagos de seguridad social	6021690058	9/09/2025	11/05/2026	4	0	FLANDES	Cayto (INVERSIONES CASTELLANOS Y	56	M
15	Edwin Prado Murillo	93128192	Conductor	Dependiente	soi pagos de seguridad social	6021690058	9/09/2025	11/05/2026	4	0	FLANDES	Cayto (INVERSIONES CASTELLANOS Y	53	M
16	Francisco Javier Gomez	1105686124	Conductor	Dependiente	soi pagos de seguridad social	6021690058	9/09/2025	11/05/2026	4	0	FLANDES	Cayto (INVERSIONES CASTELLANOS Y	30	M
17	Julio Martin Carreño	91281284	Conductor	Dependiente	soi pagos de seguridad social	6021690058	9/09/2025	11/05/2026	4	0	FLANDES	Cayto (INVERSIONES CASTELLANOS Y	54	M
18	Juan Carlos Castillo Riveros	11221377	Conductor	Dependiente	soi pagos de seguridad social	6021686451	9/09/2025	11/05/2026	4	0	FLANDES	Cayto (AGREGADOS LA FLORESTA)	47	M
19	Jenniffer Torres	1.022.380.777	Especialista Ambiental	Dependiente	aportes en línea	9506452914	12/05/2025	11/05/2026	26	3115327275	CALLE 4F NO 39bB-21	CONSTRUCTORA CAMACON	32	F
20	Faiber Forero	1.030.690.306	Inspector vial	Dependiente	aportes en línea	9506202577	12/05/2025	11/05/2026	26	3195052211	CARRERA 78#13a-65- SUR	CONSTRUCTORA CAMACON	27	M
21	Carlos Humberto Triviño	79839366	Conductor	Dependiente	aportes en línea	9506184138	1/09/2025	11/05/2026	26	3138279686	DIAGONAL 57B BIS No 81-84	CONSTRUCTORA CAMACON	59	M
22	Carlos Augusto Bernal Zamora	79782400	Director De Obra	Dependiente	aportes en línea	9506202577	7/10/2025	11/05/2026	26	3208021449	Transversal 70 67B 80 sur Ap703	CONSTRUCTORA CAMACON	50	M
23	Ramon Castillo Olaya	80322648	Operador	Dependiente	aportes en línea	9506184138	25/11/2025	11/05/2026	26	30239520009	CARRERA 102 No 58 - 51 SUR BOSA	CONSTRUCTORA CAMACON	50	M
24	Alejandro Miranda	1018467835	Profesional SST	Dependiente	aportes en línea	9506202577	19/12/2025	11/05/2026	26	301660983	BOGOTA	CONSTRUCTORA CAMACON	31	M
25	Fabio Andres Mendoza Lizarazo	1030582969	Topografo	Dependiente	aportes en línea	9506202577	23/01/2026	11/05/2026	26	0	Soacha	CONSTRUCTORA CAMACON	35	M
26	Claret Antonio Castellanos Paez	80164750	Operador	Dependiente	aportes en línea	9506184138	11/02/2026	11/05/2026	26	0	BOGOTA	CONSTRUCTORA CAMACON	44	M
27	Bernardo Antonio Diaz Arrieta	10893718	Oficial de Obra	Dependiente	aportes en línea	9506188388	19/08/2025	11/05/2026	26	3155746409	Calle 48 x #08-23 Diana Turbay	FLDE CONSTRUCCIONES	59	M
28	Favio Lesmes Duarte	3166666	Maestro de Obra	Dependiente	aportes en línea	9506188388	19/08/2025	11/05/2026	26	3177843126	Calle 152B # 113C-12 Suba	FLDE CONSTRUCCIONES	52	M

FORMATO														
CONTROL DE PLANILLAS DE SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL DE OBRA PERIODO DE 01 AL 11 DE MAYO DE 2026														
29	Juan Sebastian Lesmes	1014307019	Encargado de Obra	Dependiente	aportes en línea	9506188388	19/08/2025	11/05/2026	26	3166937266	Vra Verganzo conjunto Alamo Tocaprina	FLDE CONSTRUCCIONES	25	M
30	Andres felipe Arias Jimenez	1071986210	Ayudante de Obra	Dependiente	aportes en línea	9506188388	1/10/2025	11/05/2026	26	3125887099	Calle 152B # 113C-12 Suba	FLDE CONSTRUCCIONES	20	M
31	Diego Morales	1.057.602.645	Residente Técnico	Dependiente	aportes en línea	9506204497	12/05/2025	11/05/2026	26	3174238834	DIAGONAL 86 A 130D-32	TÉCNICAS Y MONTAJES	28	M
32	Nicolas Alejandro Rojas Ricardo	1000220067	Cadenero1	Dependiente	aportes en línea	9506204497	1/07/2025	11/05/2026	26	0	Agua de Dios	TÉCNICAS Y MONTAJES	26	M
33	Johon Jairo Silva Robles	18415747	Cadenero	Dependiente	aportes en línea	9506204497	20/11/2025	11/05/2026	26	301763756	MZ 25 CASA 23 LAS QUINTAS FLAND	TÉCNICAS Y MONTAJES	50	M
34	Gabriela Melo Hernandez	1013036364	Aux Trafico - BOAL	Dependiente	aportes en línea	9506204497	8/01/2026	11/05/2026	26	0	Agua de Dios	TÉCNICAS Y MONTAJES	21	F
35	Andres Francisco Cañon Niño	1030530892	Profesional Social	Independiente	aportes en línea	9506204142	24/02/2026	11/05/2026	26	3155429994	BOGOTA	TÉCNICAS Y MONTAJES	39	M
INGRESO RETIROS														
INACTIVOS														

Firma

(Campo destinado para la firma ORIGINAL)

Nombre Alejandro Miranda Sambony

Residente SST Contratista Obra

LIC. No. Res. 447 de 2021 Secretaria de Salud de Bogotá

(indicar el número de la licencia SST)

HORAS HOMBRES TRABAJADAS CONTRATISTA *1											
Accidentalidad											
Mes	**CAYTO**		**CAMACON**		**FLDE**		**INDEPENDIENTE GERENTE**		**TÉCNICAS Y MONTAJES**		
No. Total, de trabajadores accidentados en el mes	0		0		0		0		0		
No. Total, de trabajadores en el mes subcontratistas	18		8		4		1		5		
Activos e inactivos por subconstratistas	activos	inactivos	activos	inactivos	activos	inactivos	activos	inactivos	activos	inactivos	
	18	0	8	0	4	0	1	0	5	0	
Días trabajados *2	4		11		11		11		11		
No. Trabajadores al mes *3	36		36		36		36		36		
Inactivos	0		0		0		0		0		
Total, de trabajadores por mes	36		36		36		36		36		
No. De días trabajados *4	11		11		11		11		11		**TOTAL**
HHT	228096		278784		139392		34848		161568		842688

Fuente: Unión Temporal Ecoseñalización 2024

***1 = 8 horas por dura cada jornada** ***2 = Días laborados por los trabajadores de cada contratista** ***3 = total o promedio de capacitados: 39 en el mes.** ***4= No. Días trabajados al mes (30) menos (4) domingos.**	**OBSERVACIONES** *** Profesionales con dedicacion al proyecto** Director - Esp. Ambiental - Insp. Vial - Prof. Social Insp. Obra 1 - Res. SST - Insp. Obra 2 - Cadene 1 - Ing. Residente - Res. Tecnico - Coordina HSEQ.

Bogotá D.C., veintitrés (23) de junio de dos mil veintiséis (2026)

Señores:
TÉCNICAS Y MONTAJES T&M S.A.S.
Atn. Ing. Carlos Augusto Bernal Zamora
DIRECTOR DE OBRA
Ciudad.

Asunto: **CERTIFICACIÓN DE CONTINUIDAD CONTRATO LABORAL**

Respetados Señores.

Wilson William Castellanos Sanchez, mayor de edad, domiciliado y residenciado en Bogotá, identificado con C.C. No. 79.361.278 de Bogotá, obrando en nombre y representación legal de **CAYTO TRACTOR SAS,** sociedad legalmente constituida e identificada con número de Nit. 900.044.320 – 6, en su calidad de contratista de **TÉCNICAS Y MONTAJES T&M S.A.S.**, para la ejecución de actividades relacionadas con el CONTRATO DE OBRA No. ICCU 263 2025 cuyo objeto es "REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DESDE EL SECTOR SOPAPO (MUNICIPIO DE RICAURTE) AL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE AGUA DE DIOS, CUNDINAMARCA", por medio de la presente **CERTIFICA:**

PRIMERO. CONTINUIDAD DE LA VINCULACIÓN LABORAL. Que los trabajadores relacionados a continuación estuvieron vinculados laboralmente con **CAYTO TRACTOR S.A.S.** y fueron asignados por la compañía a la ejecución de las actividades contratadas por **TÉCNICAS Y MONTAJES T&M S.A.S.,** en el marco del Contrato ICCU No. 263 de 2025, hasta el día once (11) de mayo de 2026**:**

NOMBRE	CARGO	PERIODO	
Luisa Leidy Arteaga	Coordinador HSEQ	9/09/2025	11/05/2026
Angel Maria Beltran Gutierrez	Ayudante de Obra	9/09/2025	11/05/2026
Arix Barragan Arias	Ayudante de Obra	9/09/2025	11/05/2026
Dairo Yamit Guevara	Ingeniero Residente	9/09/2025	11/05/2026
Fabio Santana Corredor	Operador	9/09/2025	11/05/2026
Ferney Baldion	Ayudante de Obra	9/09/2025	11/05/2026
Israel Beltran Gutierrez	Ayudante de Obra	9/09/2025	11/05/2026
Jose Manuel Hernandez Garzon	Operador	9/09/2025	11/05/2026
Jose Orlando Cardenas Mayorga	Ayudante de Obra	9/09/2025	11/05/2026
Juan de Jesus Triana	Operador	9/09/2025	11/05/2026
Julio Mendoza	Operador	9/09/2025	11/05/2026
Luis Eduardo Martinez Tinoco	Operador	9/09/2025	11/05/2026
Giovanny Garcia	Conductor	9/09/2025	11/05/2026
Cesar Augusto Ospino	Conductor	9/09/2025	11/05/2026
Edwin Prado Murillo	Conductor	9/09/2025	11/05/2026
Francisco Javier Gomez	Conductor	9/09/2025	11/05/2026
Julio Martin Carreño	Conductor	9/09/2025	11/05/2026
Juan Carlos Castillo Riveros	Conductor	9/09/2025	11/05/2026

A partir de dicha fecha, los trabajadores dejaron de estar asignados a las actividades ejecutadas por **CAYTO TRACTOR S.A.S.** en el referido proyecto; no obstante, continuaron vinculados laboralmente con **CAYTO TRACTOR S.A.S.** y fueron destinados a otros proyectos, contratos y/o actividades de la compañía**.**

En consecuencia, la terminación de su participación en las actividades correspondientes al Contrato ICCU No. 263 de 2025 no implicó la terminación de sus contratos individuales de trabajo ni su retiro de **CAYTO TRACTOR S.A.S.**

Por lo anterior, no se efectuó liquidación definitiva de salarios y prestaciones sociales ni se ordenó examen médico ocupacional de egreso, toda vez que la relación laboral de dichos trabajadores con **CAYTO TRACTOR S.A.S.** permaneció vigente, presentándose únicamente un cambio en el proyecto o frente de trabajo al cual se encontraban asignados.


SEGUNDO. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL. Así mismo, **CAYTO TRACTOR S.A.S.** certifica que, durante el período comprendido entre el nueve (09) de septiembre de 2025 y el once (11) de mayo de 2026, respecto del personal asignado a las actividades contratadas por **TÉCNICAS Y MONTAJES T&M S.A.S.** en el marco del Contrato ICCU No. 263 de 2025, se encuentra **A PAZ Y SALVO** por concepto de las obligaciones laborales y de seguridad social a su cargo correspondientes a dicho período.

Lo anterior comprende, según corresponda, el pago de salarios, prestaciones sociales, aportes al Sistema de Seguridad Social Integral —salud, pensión y riesgos laborales— y aportes parafiscales al SENA, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, de conformidad con las disposiciones legales aplicables.

La presente certificación se expide para efectos de acreditar ante **TÉCNICAS Y MONTAJES T&M S.A.S.** el cumplimiento de las obligaciones laborales y de seguridad social correspondientes al personal de **CAYTO TRACTOR S.A.S.** asignado al proyecto, de conformidad con lo previsto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, en lo que resulte aplicable.

Se deja expresa constancia de que **CAYTO TRACTOR S.A.S.** actúa como contratista de **TÉCNICAS Y MONTAJES T&M S.A.S.**, y que la referencia al Contrato ICCU No. 263 de 2025 se efectúa exclusivamente para identificar el proyecto en el cual fue asignado el personal objeto de la presente certificación, para los fines contractuales y administrativos pertinentes.

Atentamente,



CAYTO TRACTOR SAS
Nit. 900.044.320 – 6
Sociedad Representada
Wilson William Castellanos Sánchez
C.C. No.79.361.278 de Bogotá

CERTIFICACIÓN DE PAZ Y SALVO POR CONTINUIDAD LABORAL

Yo, **LUIS FELIPE CASTRO MARTINEZ**, en calidad de Representante Legal de la empresa **CONSTRUCTORA CAMACON S.A.S**, contratista del Contrato No. 263 de 2025, cuyo objeto es "*REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DESDE EL SECTOR SOPAPO (MUNICIPIO DE RICAURTE) AL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE AGUA DE DIOS, CUNDINAMARCA*".

CERTIFICO QUE:

El (la) trabajador(a) relacionado(a) a continuación continuará vinculado(a) laboralmente con la empresa en otros proyectos o contratos, sin solución de continuidad laboral, por lo cual no se genera terminación del vínculo laboral, sino únicamente la desvinculación del contrato actualmente referenciado.

En consecuencia, no se realiza proceso de liquidación laboral ni se ordena remisión a examen médico ocupacional de egreso, al mantenerse la continuidad de la relación laboral.

INFORMACIÓN DEL TRABAJADOR

NOMBRES Y APELLIDOS	DOCUMENTO	CARGO	FECHA DE INGRESO AL CONTRATO	FECHA DE RETIRO AL CONTRATO
Jeniffer Torres	1022380777	Especialista Ambiental	12/05/2025	11/05/2026

DECLARACIÓN DE PAZ Y SALVO

Así mismo, certifico que el periodo laborado dentro del contrato mencionado se encuentra a PAZ Y SALVO por concepto de cumplimiento de obligaciones laborales, contractuales, pago de salarios, prestaciones sociales y aportes al Sistema de Seguridad Social Integral (EPS, AFP, ARL), así como los aportes parafiscales correspondientes (SENA, ICBF y cajas de compensación familiar, cuando aplique), de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el Artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

En constancia, se firma en Bogotá D.C, a los 11 días del mes de mayo del año 2026.

REPRESENTANTE LEGAL

Firma: _____

Nombre: LUIS FELIPE CASTRO MARTINEZ

C.C.: 4.079.408 DE CERINZA

TRABAJADOR

Firma: _____

Nombre: JENIFFER TORRES

C.C.: 1.022.380.777

CERTIFICACIÓN DE PAZ Y SALVO POR CONTINUIDAD LABORAL

Yo, **LUIS FELIPE CASTRO MARTINEZ**, en calidad de Representante Legal de la empresa **CONSTRUCTORA CAMACON S.A.S**, contratista del Contrato No. 263 de 2025, cuyo objeto es "*REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DESDE EL SECTOR SOPAPO (MUNICIPIO DE RICAURTE) AL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE AGUA DE DIOS, CUNDINAMARCA*".

CERTIFICO QUE:

El (la) trabajador(a) relacionado(a) a continuación continuará vinculado(a) laboralmente con la empresa en otros proyectos o contratos, sin solución de continuidad laboral, por lo cual no se genera terminación del vínculo laboral, sino únicamente la desvinculación del contrato actualmente referenciado.

En consecuencia, no se realiza proceso de liquidación laboral ni se ordena remisión a examen médico ocupacional de egreso, al mantenerse la continuidad de la relación laboral.

INFORMACIÓN DEL TRABAJADOR

NOMBRES Y APELLIDOS	DOCUMENTO	CARGO	FECHA DE INGRESO AL CONTRATO	FECHA DE RETIRO AL CONTRATO
Faiber Forero	1030690306	Inspector vial	12/05/2025	11/05/2026

DECLARACIÓN DE PAZ Y SALVO

Así mismo, certifico que el periodo laborado dentro del contrato mencionado se encuentra a PAZ Y SALVO por concepto de cumplimiento de obligaciones laborales, contractuales, pago de salarios, prestaciones sociales y aportes al Sistema de Seguridad Social Integral (EPS, AFP, ARL), así como los aportes parafiscales correspondientes (SENA, ICBF y cajas de compensación familiar, cuando aplique), de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el Artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

En constancia, se firma en Bogotá D.C, a los 11 días del mes de mayo del año 2026.

REPRESENTANTE LEGAL

Firma: _____

Nombre: LUIS FELIPE CASTRO MARTINEZ

C.C.: 4.079.408 DE CERINZA

TRABAJADOR

Firma: _____

Nombre: FAIBER FORERO

C.C.: 1.030.690.306

CERTIFICACIÓN DE PAZ Y SALVO POR CONTINUIDAD LABORAL

Yo, **LUIS FELIPE CASTRO MARTINEZ**, en calidad de Representante Legal de la empresa **CONSTRUCTORA CAMACON S.A.S**, contratista del Contrato No. 263 de 2025, cuyo objeto es "*REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DESDE EL SECTOR SOPAPO (MUNICIPIO DE RICAURTE) AL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE AGUA DE DIOS, CUNDINAMARCA*".

CERTIFICO QUE:

El (la) trabajador(a) relacionado(a) a continuación continuará vinculado(a) laboralmente con la empresa en otros proyectos o contratos, sin solución de continuidad laboral, por lo cual no se genera terminación del vínculo laboral, sino únicamente la desvinculación del contrato actualmente referenciado.

En consecuencia, no se realiza proceso de liquidación laboral ni se ordena remisión a examen médico ocupacional de egreso, al mantenerse la continuidad de la relación laboral.

INFORMACIÓN DEL TRABAJADOR

NOMBRES Y APELLIDOS	DOCUMENTO	CARGO	FECHA DE INGRESO AL CONTRATO	FECHA DE RETIRO AL CONTRATO
Carlos Humberto Triviño	79839366	Conductor	1/09/2025	11/05/2026

DECLARACIÓN DE PAZ Y SALVO

Así mismo, certifico que el periodo laborado dentro del contrato mencionado se encuentra a PAZ Y SALVO por concepto de cumplimiento de obligaciones laborales, contractuales, pago de salarios, prestaciones sociales y aportes al Sistema de Seguridad Social Integral (EPS, AFP, ARL), así como los aportes parafiscales correspondientes (SENA, ICBF y cajas de compensación familiar, cuando aplique), de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el Artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

En constancia, se firma en Bogotá D.C, a los 11 días del mes de mayo del año 2026.

REPRESENTANTE LEGAL

Firma: _____

Nombre: LUIS FELIPE CASTRO MARTINEZ

C.C.: 4.079.408 DE CERINZA

TRABAJADOR

Firma: _____

Nombre: CARLOS HUMBERTO TRIVIÑO

C.C.: 79.839.366

CERTIFICACIÓN DE PAZ Y SALVO POR CONTINUIDAD LABORAL

Yo, **LUIS FELIPE CASTRO MARTINEZ**, en calidad de Representante Legal de la empresa **CONSTRUCTORA CAMACON S.A.S**, contratista del Contrato No. 263 de 2025, cuyo objeto es "*REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DESDE EL SECTOR SOPAPO (MUNICIPIO DE RICAURTE) AL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE AGUA DE DIOS, CUNDINAMARCA".*

CERTIFICO QUE:

El (la) trabajador(a) relacionado(a) a continuación continuará vinculado(a) laboralmente con la empresa en otros proyectos o contratos, sin solución de continuidad laboral, por lo cual no se genera terminación del vínculo laboral, sino únicamente la desvinculación del contrato actualmente referenciado.

En consecuencia, no se realiza proceso de liquidación laboral ni se ordena remisión a examen médico ocupacional de egreso, al mantenerse la continuidad de la relación laboral.

INFORMACIÓN DEL TRABAJADOR

NOMBRES Y APELLIDOS	DOCUMENTO	CARGO	FECHA DE INGRESO AL CONTRATO	FECHA DE RETIRO AL CONTRATO
Carlos Augusto Bernal Zamora	79782400	Director De Obra	7/10/2025	11/05/2026

DECLARACIÓN DE PAZ Y SALVO

Así mismo, certifico que el periodo laborado dentro del contrato mencionado se encuentra a PAZ Y SALVO por concepto de cumplimiento de obligaciones laborales, contractuales, pago de salarios, prestaciones sociales y aportes al Sistema de Seguridad Social Integral (EPS, AFP, ARL), así como los aportes parafiscales correspondientes (SENA, ICBF y cajas de compensación familiar, cuando aplique), de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el Artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

En constancia, se firma en Bogotá D.C, a los 11 días del mes de mayo del año 2026.

REPRESENTANTE LEGAL

Firma: _____

Nombre: LUIS FELIPE CASTRO MARTINEZ

C.C.: 4.079.408 DE CERINZA

TRABAJADOR

Firma: _____

Nombre: CARLOS AUGUSTO BERNAL ZAMORA

C.C.: 79.782.400

CERTIFICACIÓN DE PAZ Y SALVO POR CONTINUIDAD LABORAL

Yo, **LUIS FELIPE CASTRO MARTINEZ**, en calidad de Representante Legal de la empresa **CONSTRUCTORA CAMACON S.A.S**, contratista del Contrato No. 263 de 2025, cuyo objeto es *"REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DESDE EL SECTOR SOPAPO (MUNICIPIO DE RICAURTE) AL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE AGUA DE DIOS, CUNDINAMARCA"*.

CERTIFICO QUE:

El (la) trabajador(a) relacionado(a) a continuación continuará vinculado(a) laboralmente con la empresa en otros proyectos o contratos, sin solución de continuidad laboral, por lo cual no se genera terminación del vínculo laboral, sino únicamente la desvinculación del contrato actualmente referenciado.

En consecuencia, no se realiza proceso de liquidación laboral ni se ordena remisión a examen médico ocupacional de egreso, al mantenerse la continuidad de la relación laboral.

INFORMACIÓN DEL TRABAJADOR

NOMBRES Y APELLIDOS	DOCUMENTO	CARGO	FECHA DE INGRESO AL CONTRATO	FECHA DE RETIRO AL CONTRATO
Ramon Castillo Olaya	80322648	Operador	25/11/2025	11/05/2026

DECLARACIÓN DE PAZ Y SALVO

Así mismo, certifico que el periodo laborado dentro del contrato mencionado se encuentra a PAZ Y SALVO por concepto de cumplimiento de obligaciones laborales, contractuales, pago de salarios, prestaciones sociales y aportes al Sistema de Seguridad Social Integral (EPS, AFP, ARL), así como los aportes parafiscales correspondientes (SENA, ICBF y cajas de compensación familiar, cuando aplique), de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el Artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

En constancia, se firma en Bogotá D.C, a los 11 días del mes de mayo del año 2026.

REPRESENTANTE LEGAL

Firma: _____

Nombre: LUIS FELIPE CASTRO MARTINEZ

C.C.: 4.079.408 DE CERINZA

TRABAJADOR

Firma: Ramón Castillo

Nombre: RAMON CASTILLO OLAYA

C.C.: 80.322.648 cc 80322648

PDF Scanner ACE Scanner

CERTIFICACIÓN DE PAZ Y SALVO POR CONTINUIDAD LABORAL

Yo, **LUIS FELIPE CASTRO MARTINEZ**, en calidad de Representante Legal de la empresa **CONSTRUCTORA CAMACON S.A.S**, contratista del Contrato No. 263 de 2025, cuyo objeto es "*REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DESDE EL SECTOR SOPAPO (MUNICIPIO DE RICAURTE) AL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE AGUA DE DIOS, CUNDINAMARCA*".

CERTIFICO QUE:

El (la) trabajador(a) relacionado(a) a continuación continuará vinculado(a) laboralmente con la empresa en otros proyectos o contratos, sin solución de continuidad laboral, por lo cual no se genera terminación del vínculo laboral, sino únicamente la desvinculación del contrato actualmente referenciado.

En consecuencia, no se realiza proceso de liquidación laboral ni se ordena remisión a examen médico ocupacional de egreso, al mantenerse la continuidad de la relación laboral.

INFORMACIÓN DEL TRABAJADOR

NOMBRES Y APELLIDOS	DOCUMENTO	CARGO	FECHA DE INGRESO AL CONTRATO	FECHA DE RETIRO AL CONTRATO
Alejandro Miranda Sambony	1018467835	Profesional SST	19/12/2025	11/05/2026

DECLARACIÓN DE PAZ Y SALVO

Así mismo, certifico que el periodo laborado dentro del contrato mencionado se encuentra a PAZ Y SALVO por concepto de cumplimiento de obligaciones laborales, contractuales, pago de salarios, prestaciones sociales y aportes al Sistema de Seguridad Social Integral (EPS, AFP, ARL), así como los aportes parafiscales correspondientes (SENA, ICBF y cajas de compensación familiar, cuando aplique), de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el Artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

En constancia, se firma en Bogotá D.C, a los 11 días del mes de mayo del año 2026.

REPRESENTANTE LEGAL

Firma: _____

Nombre: LUIS FELIPE CASTRO MARTINEZ

C.C.: 4.079.408 DE CERINZA

TRABAJADOR

Firma: _____

Nombre: ALEJANDRO MIRANDA SAMBONY

C.C.: 1.018.467.835

CERTIFICACIÓN DE PAZ Y SALVO POR CONTINUIDAD LABORAL

Yo, **LUIS FELIPE CASTRO MARTINEZ**, en calidad de Representante Legal de la empresa **CONSTRUCTORA CAMACON S.A.S**, contratista del Contrato No. 263 de 2025, cuyo objeto es "*REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DESDE EL SECTOR SOPAPO (MUNICIPIO DE RICAURTE) AL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE AGUA DE DIOS, CUNDINAMARCA*".

CERTIFICO QUE:

El (la) trabajador(a) relacionado(a) a continuación continuará vinculado(a) laboralmente con la empresa en otros proyectos o contratos, sin solución de continuidad laboral, por lo cual no se genera terminación del vínculo laboral, sino únicamente la desvinculación del contrato actualmente referenciado.

En consecuencia, no se realiza proceso de liquidación laboral ni se ordena remisión a examen médico ocupacional de egreso, al mantenerse la continuidad de la relación laboral.

INFORMACIÓN DEL TRABAJADOR

NOMBRES Y APELLIDOS	DOCUMENTO	CARGO	FECHA DE INGRESO AL CONTRATO	FECHA DE RETIRO AL CONTRATO
Fabio Andres Mendoza Lizarazo	1030582969	Topografo	23/01/2026	11/05/2026

DECLARACIÓN DE PAZ Y SALVO

Así mismo, certifico que el periodo laborado dentro del contrato mencionado se encuentra a PAZ Y SALVO por concepto de cumplimiento de obligaciones laborales, contractuales, pago de salarios, prestaciones sociales y aportes al Sistema de Seguridad Social Integral (EPS, AFP, ARL), así como los aportes parafiscales correspondientes (SENA, ICBF y cajas de compensación familiar, cuando aplique), de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el Artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

En constancia, se firma en Bogotá D.C, a los 11 días del mes de mayo del año 2026.

REPRESENTANTE LEGAL

Firma: _____

Nombre: LUIS FELIPE CASTRO MARTINEZ

C.C.: 4.079.408 DE CERINZA

TRABAJADOR

Firma: _____

Nombre: FABIO ANDRES MENDOZA LIZARAZO

C.C.: 1.030.582.969

CERTIFICACIÓN DE PAZ Y SALVO POR CONTINUIDAD LABORAL

Yo, **LUIS FELIPE CASTRO MARTINEZ**, en calidad de Representante Legal de la empresa **CONSTRUCTORA CAMACON S.A.S**, contratista del Contrato No. 263 de 2025, cuyo objeto es "*REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DESDE EL SECTOR SOPAPO (MUNICIPIO DE RICAURTE) AL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE AGUA DE DIOS, CUNDINAMARCA*".

CERTIFICO QUE:

El (la) trabajador(a) relacionado(a) a continuación continuará vinculado(a) laboralmente con la empresa en otros proyectos o contratos, sin solución de continuidad laboral, por lo cual no se genera terminación del vínculo laboral, sino únicamente la desvinculación del contrato actualmente referenciado.

En consecuencia, no se realiza proceso de liquidación laboral ni se ordena remisión a examen médico ocupacional de egreso, al mantenerse la continuidad de la relación laboral.

INFORMACIÓN DEL TRABAJADOR

NOMBRES Y APELLIDOS	DOCUMENTO	CARGO	FECHA DE INGRESO AL CONTRATO	FECHA DE RETIRO AL CONTRATO
Claret Antonio Castellanos Paez	80164750	80164750	11/02/2026	11/05/2026

DECLARACIÓN DE PAZ Y SALVO

Así mismo, certifico que el periodo laborado dentro del contrato mencionado se encuentra a PAZ Y SALVO por concepto de cumplimiento de obligaciones laborales, contractuales, pago de salarios, prestaciones sociales y aportes al Sistema de Seguridad Social Integral (EPS, AFP, ARL), así como los aportes parafiscales correspondientes (SENA, ICBF y cajas de compensación familiar, cuando aplique), de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el Artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

En constancia, se firma en Bogotá D.C, a los 11 días del mes de mayo del año 2026.

REPRESENTANTE LEGAL

Firma: _____

Nombre: LUIS FELIPE CASTRO MARTINEZ

C.C.: 4.079.408 DE CERINZA

TRABAJADOR

Firma: Antonio Castellanos

Nombre: CLARET ANTONIO CASTELLANOS PAEZ

C.C.: 80.164.750

FLDE CONSTRUCCIONES SAS
Construimos y mejoramos su proyecto
Contratista de obras civiles, urbanismo, espacios publicos vias, alcantarillados y movimientos de tierra.
Nit: 901.790.894-4
Direcciòn: Calle 152B # 113c-12 Telefono: 3177843126

Bogotá, D.C 11 de mayo del 2026

Señores:
Instituto de Caminos y Construcciones de Cundinamarca - ICCU
Dirección: Calle 26 No 51-53
Bogotá.

Asunto: **CERTIFICACIÓN DE CONTINUIDAD CONTRATO LABORAL**

Respetados Señores.

Yo **FAVIO LESMES DUARTE** en calidad de Representante legal de **FLDE CONSTRUCCIONES S.A.S**. para el Contrato ICCU No 263 de 2025, cuyo objeto es *"REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DESDE EL SECTOR SOPAPO (MUNICIPIO DE RICAURTE) AL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE AGUA DE DIOS, CUNDINAMARCA"* certifico que los siguientes trabajadores.

NOMBRE	CARGO	PERIODO LABORADO		FIRMA
Bernardo Antonio Diaz Arrieta	Oficial de Obra	19/08/2025	11/05/2026	Bernardo Diaz
Favio Lesmes Duarte	Maestro de Obra	19/08/2025	11/05/2026	Favio Lesmes
Juan Sebastian Lesmes	Encargado de Obra	19/08/2025	11/05/2026	
Andres Felipe Arias Jimenez	Ayudante de Obra	1/10/2025	11/05/2026	Andres felipe Arias

Laboraron en el contrato ICCU No 263 de 2025 hasta el día 11/05/2026, y seguirán realizando actividades laborales en otros proyectos de la compañía, por lo que se desvincula del contrato pero continuará su vinculación laboral, por lo tanto, no se efectúa liquidación, ni remisión a examen médico ocupacional de retiro.

Así mismo, certifico que desde el día 19/08/2025 hasta el 11/05/2026, **FLDE CONSTRUCCIONES S.A.S**, se encuentra a PAZ Y SALVO por concepto de cumplimiento en las obligaciones laborales, contractuales, pago de salarios, prestaciones sociales, y aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral (EPS, AFP, ARL), así como los propios del Sena, ICBF y cajas de compensación familiar (cuando corresponda), de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y Artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 para el contrato IDU No 2411 de 2024.

Como constancia se firma a los, 11 día(s) del mes de mayo de 2026.

Firma: Favio Lesmes
Nombre: Favio Lesmes Duarte
Representante Legal
C. C 3.166.666

CERTIFICACIÓN DE PAZ Y SALVO POR CONTINUIDAD LABORAL

Yo, **JAIRO ANDRES CACERES DUARTE**, en calidad de Representante Legal de la empresa **TECNICAS Y MONTAJES T&M S.A.S.** contratista del Contrato No. 263 de 2025, cuyo objeto es "*REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DESDE EL SECTOR SOPAPO (MUNICIPIO DE RICAURTE) AL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE AGUA DE DIOS, CUNDINAMARCA*".

CERTIFICO QUE:

El (la) trabajador(a) relacionado(a) a continuación continuará vinculado(a) laboralmente con la empresa en otros proyectos o contratos, sin solución de continuidad laboral, por lo cual no se genera terminación del vínculo laboral, sino únicamente la desvinculación del contrato actualmente referenciado.

En consecuencia, no se realiza proceso de liquidación laboral ni se ordena remisión a examen médico ocupacional de egreso, al mantenerse la continuidad de la relación laboral.

INFORMACIÓN DEL TRABAJADOR

NOMBRES Y APELLIDOS	DOCUMENTO	CARGO	FECHA DE INGRESO AL CONTRATO	FECHA DE RETIRO AL CONTRATO
Diego Morales	1057602645	Residente Técnico	12/05/2025	11/05/2026

DECLARACIÓN DE PAZ Y SALVO

Así mismo, certifico que el periodo laborado dentro del contrato mencionado se encuentra a PAZ Y SALVO por concepto de cumplimiento de obligaciones laborales, contractuales, pago de salarios, prestaciones sociales y aportes al Sistema de Seguridad Social Integral (EPS, AFP, ARL), así como los aportes parafiscales correspondientes (SENA, ICBF y cajas de compensación familiar, cuando aplique), de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el Artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

En constancia, se firma en Bogotá D.C, a los 11 días del mes de mayo del año 2026.

REPRESENTANTE LEGAL

Firma: _____

Nombre: JAIRO ANDRES CACERES DUARTE

C.C.: 1.098.810.295 de Bucaramanga

TRABAJADOR

Firma: _____

Nombre: DIEGO MORALES

C.C.: 1.057.602.645

T&M S.A.S
CIVIL ENGINEERING
NIT. 900.567.969-1

314 3923289
tym.sas@hotmail.com

Bogotá D.C., Mayo 08 de 2026

T&M-ICCU-263-2025-0111

Señor
NICOLAS ALEJANDRO ROJAS RICARDO
CADENERO
Correo RNICOLASALEJANDRO72@GMAIL.COM
Cel: 313 8831511
Agua de Dios - Cundinamarca

Asunto: Terminación de Contrato de Trabajo por Finalización de la Obra

Por medio del presente me permito comunicarle que debido a la finalización del contrato ICCU-263-2025 obra para la cual fue contratado bajo la modalidad obra o labor, que su contrato de trabajo termina el día **11 de Mayo de 2026.**

Esta decisión se fundamenta en el hecho de que la labor específica para la cual fue contratado ha llegado a su etapa de culminación, configurándose así la causal legal de terminación establecida en el Artículo 61, literal d), del Código Sustantivo del Trabajo

Queremos expresar nuestro más sincero agradecimiento por el compromiso, la dedicación y el excelente desempeño que demostró durante el tiempo que hizo parte de nuestro equipo. Su labor fue fundamental para el avance del proyecto.

Le deseamos el mayor de los éxitos en sus futuros retos profesionales y profesionales.

Cordialmente,

JAIRO ANDRES CACERES DUARTE
REPRESENTANTE LEGAL
TECNICAS Y MONTAJES T&M SAS
1-anexos

11/05/26

314 3923289
tym.sas@hotmail.com

DESISTIMIENTO A EVALUACIÓN MÉDICA POS OCUPACIONAL O DE EGRESO

Dando cumplimiento a lo establecido en la Resolución 2346 de 2007 del Ministerio de la Protección Social, hoy Ministerio de Salud y Protección Social, en la cual se indican las evaluaciones médicas ocupacionales que como mínimo debe realizar el empleador público y privado en forma obligatoria (Artículo 3°. Tipos de evaluaciones médicas ocupacionales), se encuentra la realización de la **EVALUACIÓN MÉDICA POS OCUPACIONAL O DE EGRESO** a los trabajadores que se desvinculen de la empresa por terminación de la relación laboral, lo anterior con el objetivo de valorar y registrar las condiciones de salud en las que el trabajador se retira de las tareas o funciones asignadas; TECNICAS Y MONTAJES T&M S.A.S. notifica al trabajador la realización de su examen médico pos ocupacional o de egreso.

Teniendo en cuenta que una vez notificado, el trabajador manifiesta renunciar a la realización de esta evaluación médica, la empresa TECNICAS Y MONTAJES T&M S.A.S. suscribe el presente desistimiento:

Yo, Nicolas Rojas Ricardo identificado con cedula de ciudadanía No. 1000722067 de Arauca, desempeñando el cargo de Cadenero, notifico que, por motivos personales, desisto y/o renuncio a la realización de la evaluación médica pos ocupacional o de egreso a la cual fui convocado; haciéndome responsable de futuras enfermedades o condiciones relacionadas con mi salud, librando de responsabilidades a la empresa TECNICAS Y MONTAJES T&M S.A.S.

Cordialmente,

FIRMA DEL TRABAJADOR _____

FECHA DE DESISTIMIENTO (DD/MM/AA) 24-05-2026

T&M S.A.S
CIVIL ENGINEERING

LIQUIDACIÓN DE PRESTACIONES SOCIALES

TECNICAS Y MONTAJES T&M S.A.S.

NOMBRE DEL EMPLEADO		CÉDULA DE CIUDADANÍA	
NICOLAS ALEJANDRO ROJAS RICARDO		1.000.220.067	
CARGO		CAUSA DE LA LIQUIDACIÓN	
CADENERO		TERMINACION DE CONTRATO	
PERIODO LABORADO		SALARIO BASE DE LIQUIDACION	
Descripción	Fecha		Valor
Fecha de Ingreso	1/07/2025	Sueldo Basico	1.750.905,00
Fecha de Retiro	11/05/2026	Auxilio de Transporte	249.095,00
Licencias no remuneradas		Promedio Horas Extras / Recargo Nocturno / Dominicales y Festivos	87.396,00
		Bonificaciones	-
Total Días Laborados	311	Total Salario Base	2.087.396,00

LIQUIDACION DE SALARIO

INGRESO	DIAS	VALOR A PAGAR	DEDUCCIONES	
Sueldo	11	641.998,50	Salud 4%	25.679,94
Aux Transporte	11	91.334,83	Pensiones 4%	25.679,94
Salario No Constitutivo	-	-	Prestamos	-
Horas Extras	-	-	Anticipos	-
Cesantias	131	759.580,00	Otros	-
Intereses de Cesantias	131	33.168,00		-
Prima de Servicios	131	759.580,00		-
Vacaciones	311	782.555,05		-
				-
TOTAL		3.068.216,38	TOTAL	51.359,88

TOTAL A PAGAR POR LIQUIDACION **3.016.856,50**

PAZ Y SALVO

Hago constar que durante el tiempo que trabaje con la empresa TECNICAS Y MONTAJES T&M S.A.S. Me fue cubierto oportunamente el valor de la totalidad de los salarios devengados, Horas extras, Primas y demás prestaciones sociales a que tengo derecho de acuerdo a la ley, que no sufri accidentes ni contraje enfermedad derivada de la indole del trabajo que desempeñe. Por lo tanto declaro que la empresa TECNICAS Y MONTAJES T&M S.A.S. se encuentra a Paz y Salvo por todo concepto relacionado con salarios y prestaciones legales y extralegales derivadas de mi relación contractual y en tal virtud, renuncio expresamente a instaurar cualquier reclamación judicial o extrajudicial por estos conceptos.

LUIS MAURICIO PINEDA OLIVEROS	**JAIRO ANDRES CACERES**	**Firma**
Administrador de Personal	**Representante Legal**	**Empleado:** NICOLAS ALEJANDRO ROJAS RICARDO
TECNICAS Y MONTAJES T&M S.A.S.		**C.C.** 1.000.220.067
		Cargo: CADENERO

T&M S.A.S
CIVIL ENGINEERING
NIT. 900.567.969-1

314 3923289
tym.sas@hotmail.com

Bogotá D.C., Mayo 08 de 2026

T&M-ICCU-263-2025-0112

Señor
JOHON JAIRO SILVA ROBLES
CADENERO
Correo JHONSILVA1974@OUTLOOK.COM
Cel: 301 7637556
Agua de Dios - Cundinamarca

Asunto: Terminación de Contrato de Trabajo por Finalización de la Obra

Por medio del presente me permito comunicarle que debido a la finalización del contrato ICCU-263-2025 obra para la cual fue contratado bajo la modalidad obra o labor, que su contrato de trabajo termina el día **11 de Mayo de 2026.**

Esta decisión se fundamenta en el hecho de que la labor específica para la cual fue contratado ha llegado a su etapa de culminación, configurándose así la causal legal de terminación establecida en el Artículo 61, literal d), del Código Sustantivo del Trabajo

Queremos expresar nuestro más sincero agradecimiento por el compromiso, la dedicación y el excelente desempeño que demostró durante el tiempo que hizo parte de nuestro equipo. Su labor fue fundamental para el avance del proyecto.

Le deseamos el mayor de los éxitos en sus futuros retos profesionales y profesionales.

Cordialmente,

Jairo Andres Cp.

11 0 4 26

JAIRO ANDRES CACERES DUARTE
REPRESENTANTE LEGAL
TECNICAS Y MONTAJES T&M SAS
1-anexos

T&M S.A.S
CIVIL ENGINEERING
NIT. 900.567.969-1
314 3923289
tym.sas@hotmail.com

DESISTIMIENTO A EVALUACIÓN MÉDICA POS OCUPACIONAL O DE EGRESO

Dando cumplimiento a lo establecido en la Resolución 2346 de 2007 del Ministerio de la Protección Social, hoy Ministerio de Salud y Protección Social, en la cual se indican las evaluaciones médicas ocupacionales que como mínimo debe realizar el empleador público y privado en forma obligatoria (Artículo 3°. Tipos de evaluaciones médicas ocupacionales), se encuentra la realización de la **EVALUACIÓN MÉDICA POS OCUPACIONAL O DE EGRESO** a los trabajadores que se desvinculen de la empresa por terminación de la relación laboral, lo anterior con el objetivo de valorar y registrar las condiciones de salud en las que el trabajador se retira de las tareas o funciones asignadas; TECNICAS Y MONTAJES T&M S.A.S. notifica al trabajador la realización de su examen médico pos ocupacional o de egreso.

Teniendo en cuenta que una vez notificado, el trabajador manifiesta renunciar a la realización de esta evaluación médica, la empresa TECNICAS Y MONTAJES T&M S.A.S. suscribe el presente desistimiento:

Yo, Jhon Jairo Silva Robles identificado con cedula de ciudadanía No. 18.415.747 de Montenegro Q, desempeñando el cargo de Cadenero, notifico que, por motivos personales, desisto y/o renuncio a la realización de la evaluación médica pos ocupacional o de egreso a la cual fui convocado; haciéndome responsable de futuras enfermedades o condiciones relacionadas con mi salud, librando de responsabilidades a la empresa TECNICAS Y MONTAJES T&M S.A.S.

Cordialmente,

FIRMA DEL TRABAJADOR _____

FECHA DE DESISTIMIENTO (DD/MM/AA) _____

Scanned with CamScanner

T&M S.A.S

LIQUIDACIÓN DE PRESTACIONES SOCIALES

TECNICAS Y MONTAJES T&M S.A.S.

NOMBRE DEL EMPLEADO		CÉDULA DE CIUDADANÍA	
JOHON JAIRO SILVA ROBLES		18.415.747	
CARGO		**CAUSA DE LA LIQUIDACIÓN**	
CADENERO		TERMINACION DE CONTRATO	
PERIODO LABORADO		**SALARIO BASE DE LIQUIDACION**	
Descripción	**Fecha**		**Valor**
Fecha de Ingreso	19/01/2026	Sueldo Basico	1.750.905,00
Fecha de Retiro	11/05/2026	Auxilio de Transporte	249.095,00
Licencias no remuneradas		Promedio Horas Extras / Recargo Nocturno / Dominicales y Festivos	6.218,00
		Bonificaciones	-
Total Días Laborados	**113**	**Total Salario Base**	**2.006.218,00**

LIQUIDACION DE SALARIO

INGRESO	DIAS	VALOR A PAGAR	DEDUCCIONES	
Sueldo	11	641.998,50	Salud 4%	25.679,94
Aux Transporte	11	91.334,83	Pensiones 4%	25.679,94
Salario No Constitutivo	-	-	Prestamos	-
Horas Extras	-	-	Anticipos	-
Cesantias	113	629.730,00	Otros	-
Intereses de Cesantias	113	23.720,00		-
Prima de Servicios	113	629.730,00		-
Vacaciones	113	275.770,69		-
				-
TOTAL		**2.292.284,03**	**TOTAL**	**51.359,88**

TOTAL A PAGAR POR LIQUIDACION **2.240.924,15**

PAZ Y SALVO

Hago constar que durante el tiempo que trabaje con la empresa TECNICAS Y MONTAJES T&M S.A.S. Me fue cubierto oportunamente el valor de la totalidad de los salarios devengados, Horas extras, Primas y demás prestaciones sociales a que tengo derecho de acuerdo a la ley, que no sufri accidentes ni contraje enfermedad derivada de la indole del trabajo que desempeñe. Por lo tanto declaro que la empresa TECNICAS Y MONTAJES T&M S.A.S. se encuentra a Paz y Salvo por todo concepto relacionado con salarios y prestaciones legales y extralegales derivadas de mi relación contractual y en tal virtud, renuncio expresamente a instaurar cualquier reclamación judicial o extrajudicial por estos conceptos.

LUIS MAURICIO PINEDA OLIVEROS	**JAIRO ANDRES CACERES**	**Firma**
Administrador de Personal	**Representante Legal**	**Empleado:** **JOHON JAIRO SILVA ROBLES**
TECNICAS Y MONTAJES T&M S.A.S.		**C.C.** **18.415.747**
		Cargo: **CADENERO**

Agua de Dios, Cundinamarca 11 mayo 2026

Señores, Ingeniería T y M S.A.S

Me dirijo hacia ustedes, para presentar mi renuncia voluntaria en el cargo de BOAL. El motivo de mi renuncia es de que me informaron a mitad del mes de Abril, mi contrato laboral finalizaba el día 11 mayo.

Sabiendo esta información, tome la decisión de enviar mi hoja de vida a diferentes empresas. Donde una de ellas me informaron sobre una entrevista de Trabajo. Por este motivo no puedo seguir trabajando en el cargo de Boal.

Cordialmente

Gabriela Melo Hernandez

C.C 1013036364

Recibido

Alejandro Miranda

11/05/2026.

314 3923289
tym.sas@hotmail.com

DESISTIMIENTO A EVALUACIÓN MÉDICA POS OCUPACIONAL O DE EGRESO

Dando cumplimiento a lo establecido en la Resolución 2346 de 2007 del Ministerio de la Protección Social, hoy Ministerio de Salud y Protección Social, en la cual se indican las evaluaciones médicas ocupacionales que como mínimo debe realizar el empleador público y privado en forma obligatoria (Artículo 3°. Tipos de evaluaciones médicas ocupacionales), se encuentra la realización de la **EVALUACIÓN MÉDICA POS OCUPACIONAL O DE EGRESO** a los trabajadores que se desvinculen de la empresa por terminación de la relación laboral, lo anterior con el objetivo de valorar y registrar las condiciones de salud en las que el trabajador se retira de las tareas o funciones asignadas; TECNICAS Y MONTAJES T&M S.A.S. notifica al trabajador la realización de su examen médico pos ocupacional o de egreso.

Teniendo en cuenta que una vez notificado, el trabajador manifiesta renunciar a la realización de esta evaluación médica, la empresa TECNICAS Y MONTAJES T&M S.A.S. suscribe el presente desistimiento:

Yo, GABRIELA MELO HERNANDEZ identificado con cedula de ciudadanía No. 1013036364 de AGUA DE DIOS, desempeñando el cargo de AUXILIAR BOAL, notifico que, por motivos FINANCIEROS, desisto y/o renuncio a la realización de la evaluación médica pos ocupacional o de egreso a la cual fui convocado; haciéndome responsable de futuras enfermedades o condiciones relacionadas con mi salud, librando de responsabilidades a la empresa TECNICAS Y MONTAJES T&M S.A.S.

Cordialmente,



FIRMA DEL TRABAJADOR _____

FECHA DE DESISTIMIENTO (DD/MM/AA) **23 DE MAYO DE 2025**

LIQUIDACIÓN DE PRESTACIONES SOCIALES

TECNICAS Y MONTAJES T&M S.A.S.

NOMBRE DEL EMPLEADO	CÉDULA DE CIUDADANÍA
GABRIELA MELO HERNANDEZ	1.013.036.364
CARGO	**CAUSA DE LA LIQUIDACIÓN**
CONTROLADOR DE TRAFICO - BOAL	TERMINACION DE CONTRATO
PERIODO LABORADO	**SALARIO BASE DE LIQUIDACION**


Descripción	Fecha		Valor
Fecha de Ingreso	7/01/2026	Sueldo Basico	1.750.905,00
Fecha de Retiro	11/05/2026	Auxilio de Transporte	249.095,00
Licencias no remuneradas		Promedio Horas Extras / Recargo Nocturno / Dominicales y Festivos	43.600,00
		Bonificaciones	-
Total Días Laborados	**125**	**Total Salario Base**	**2.043.600,00**


LIQUIDACION DE SALARIO


INGRESO	DIAS	VALOR A PAGAR	DEDUCCIONES	
Sueldo	11	641.998,50	Salud 4%	28.863,42
Aux Transporte	11	91.334,83	Pensiones 4%	28.863,42
Salario No Constitutivo	-	-	Prestamos	-
Horas Extras	-	79.587,00	Anticipos	-
Cesantias	125	709.583,00	Otros	-
Intereses de Cesantias	125	29.566,00		-
Prima de Servicios	125	709.583,00		-
Vacaciones	125	311.546,01		-
				-
TOTAL		**2.573.198,34**	**TOTAL**	**57.726,84**
			TOTAL A PAGAR POR LIQUIDACION	**2.515.471,50**

PAZ Y SALVO

Hago constar que durante el tiempo que trabaje con la empresa TECNICAS Y MONTAJES T&M S.A.S. Me fue cubierto oportunamente el valor de la totalidad de los salarios devengados, Horas extras, Primas y demás prestaciones sociales a que tengo derecho de acuerdo a la ley, que no sufri accidentes ni contraje enfermedad derivada de la indole del trabajo que desempeñe. Por lo tanto declaro que la empresa TECNICAS Y MONTAJES T&M S.A.S. se encuentra a Paz y Salvo por todo concepto relacionado con salarios y prestaciones legales y extralegales derivadas de mi relación contractual y en tal virtud, renuncio expresamente a instaurar cualquier reclamación judicial o extrajudicial por estos conceptos.







LUIS MAURICIO PINEDA OLIVEROS	**JAIRO ANDRES CACERES**	**Firma**
Administrador de Personal	**Representante Legal**	**Empleado:** **GABRIELA MELO HERNANDEZ**
TECNICAS Y MONTAJES T&M S.A.S.		**C.C.** **1.013.036.364**
		Cargo: **CONTROLADOR DE TRAFICO - BOAL**

314 3923289
tym.sas@hotmail.com

CERTIFICADO DE PAZ Y SALVO LABORAL

Por medio de la presente yo **_GABRIELA MELO HERNANDEZ_**, identificada con cédula de ciudadanía número **_1.013.036.364_**de **_AGUA DE DIOS - CUNDINAMARCA_**, certifico que estuve vinculado a la empresa **TECNICAS Y MONTAJES T&M S.A.S.**, bajo el cargo de **__CONTROLADOR DE TRAFICO - BOAL__**desde el día **_07 DE ENERO DE 2026_** hasta el **_11 DE MAYO DE 2026__**, y me permito certificar que la empresa **TECNICAS Y MONTAJES T&M S.A.S.**, está a **PAZ Y SALVO** por concepto de obligaciones laborales, contractuales, pago de salarios, prestaciones sociales, liquidación y aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral (EPS, AFP, ARL), así como los propios del Sena, ICBF y cajas de compensación familiar (cuando corresponda), de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y Artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

En constancia de conformidad se firma a los _23__días del mes de _JULIO_ del año 2026.



FIRMA DE ACEPTACIÓN: _____

NOMBRES Y APELLIDOS: **GABRIELA MELO HERNANDEZ**

CARGO: **BOAL**

C.C. **1013036364**

CERTIFICACIÓN DE PAZ Y SALVO POR CONTINUIDAD LABORAL

Yo, **JAIRO ANDRES CACERES DUARTE**, en calidad de Representante Legal de la empresa **TECNICAS Y MONTAJES T&M S.A.S.** contratista del Contrato No. 263 de 2025, cuyo objeto es "*REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DESDE EL SECTOR SOPAPO (MUNICIPIO DE RICAURTE) AL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE AGUA DE DIOS, CUNDINAMARCA*".

CERTIFICO QUE:

El (la) trabajador(a) relacionado(a) a continuación, como quiera que ti ene un contrato de prestación de servicios vigente hasta el 23 de junio de 2026, el profesional continuará con la vinculado(a) laboralmente con la empresa, por lo cual no se genera aun terminación del vínculo laboral.

En consecuencia, dado el tipo de contrato no se realiza proceso de liquidación laboral ni se ordena aun remisión a examen médico ocupacional de egreso, al mantenerse la continuidad de la relación laboral hasta que se de el vencimiento del contrato vigente.

INFORMACIÓN DEL TRABAJADOR

NOMBRES Y APELLIDOS	DOCUMENTO	CARGO	FECHA DE INGRESO AL CONTRATO	FECHA DE RETIRO AL CONTRATO
Andrés Cañon	1030530892	Profesional Social	24/02/2026	11/05/2026

DECLARACIÓN DE PAZ Y SALVO

Así mismo, certifico que el periodo laborado dentro del contrato mencionado se encuentra a PAZ Y SALVO por concepto de cumplimiento de obligaciones laborales, contractuales, pago de salarios, prestaciones sociales y aportes al Sistema de Seguridad Social Integral (EPS, AFP, ARL), así como los aportes parafiscales correspondientes (SENA, ICBF y cajas de compensación familiar, cuando aplique), de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el Artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

En constancia, se firma en Bogotá D.C, a los 11 días del mes de mayo del año 2026.

REPRESENTANTE LEGAL

Firma: _____
Nombre: JAIRO ANDRES CACERES DUARTE
C.C.: 1.098.810.295

TRABAJADOR

Firma: _____
Nombre: ANDRES CAÑON
C.C.: 1.030.530.892

ANEXO 2. INDUCCION PERSONAL

NO SE REPORTAN INGRESOS EN EL PERIODO

ANEXO 3. SEGURIDAD SOCIAL

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900452410	0	CONSTRUCTORA CAMACON S A S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	ADMINISTRACION	CARRERA 96#72-49	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7646471	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-05	2026-06	417450254	9506452914	E	2026/06/03	2026/06/24	BANCOLOMBIA	21	$15,975,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: ADMINISTRACION (17 Afiliados)																						$58,398,022	$9,544,000			$58,398,022	$2,336,300			$62,077,175	$2,483,600			$60,148,927		$1,369,300		$0	$0		$15,733,200
Centro de Trabajo: ADMIN R I (10 Afiliados)																						$41,206,208	$6,793,200			$41,206,208	$1,648,400			$42,519,387	$1,701,000			$42,957,113		$224,600		$0	$0		$10,367,200
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (10 Afiliados)																						$41,206,208	$6,793,200			$41,206,208	$1,648,400			$42,519,387	$1,701,000			$42,957,113		$224,600		$0	$0		$10,367,200
1	CC	53090115	ARENAS SANDRA									X									230201	30	$2,777,273	$444,400	EPS002	30	$2,777,273	$111,100	CCF22	30	$2,777,273	$111,100	14-4	30	$2,777,273	0.522%	$14,500	30	$0	$0	Si	$681,100
2	CC	51755376	AREVALO ANA																			0	$0	$0		0	$0	$0	CCF22	20	$1,313,179	$52,600	14-4	30	$1,750,905	0.522%	$9,200	20	$0	$0	No	$61,800
3	CC	52531585	CASTELLANOS CLAUDIA																		231001	30	$10,000,000	$1,700,000	EPS010	30	$10,000,000	$400,000	CCF22	30	$10,000,000	$400,000	14-4	30	$10,000,000	0.522%	$52,200	30	$0	$0	Si	$2,552,200
4	CC	4079408	CASTRO LUIS																		25-14	30	$10,000,000	$1,700,000	EPS017	30	$10,000,000	$400,000	CCF22	30	$10,000,000	$400,000	14-4	30	$10,000,000	0.522%	$52,200	30	$0	$0	Si	$2,552,200
5	CC	1018510664	CASTRO LUISA																		231001	30	$5,000,000	$800,000	EPS017	30	$5,000,000	$200,000	CCF22	30	$5,000,000	$200,000	14-4	30	$5,000,000	0.522%	$26,100	30	$0	$0	Si	$1,226,100
6	CC	1002480470	CEPEDA FREDY																		25-14	30	$2,600,000	$416,000	EPS041	30	$2,600,000	$104,000	CCF22	30	$2,600,000	$104,000	14-4	30	$2,600,000	0.522%	$13,600	30	$0	$0	Si	$637,600
7	CC	74180945	ESPITIA CARLOS																		230201	30	$1,750,905	$280,200	EPS037	30	$1,750,905	$70,100	CCF22	30	$1,750,905	$70,100	14-4	30	$1,750,905	0.522%	$9,200	30	$0	$0	Si	$429,600
8	CC	79415822	PINEDA LUIS									X									25-14	30	$3,817,125	$610,800	EPS008	30	$3,817,125	$152,700	CCF22	30	$3,817,125	$152,700	14-4	30	$3,817,125	0.522%	$20,000	30	$0	$0	Si	$936,200
9	CC	1019096603	RAMOS MARLON																		25-14	30	$1,750,905	$280,200	EPS008	30	$1,750,905	$70,100	CCF22	30	$1,750,905	$70,100	14-4	30	$1,750,905	0.522%	$9,200	30	$0	$0	Si	$429,600
10	CC	1005298154	ROMAN SEBASTIAN																		230301	30	$3,510,000	$561,600	EPS037	30	$3,510,000	$140,400	CCF22	30	$3,510,000	$140,400	14-4	30	$3,510,000	0.522%	$18,400	30	$0	$0	Si	$860,800
Centro de Trabajo: ADMIN R V (6 Afiliados)																						$14,968,814	$2,395,100			$14,968,814	$598,900			$15,702,147	$628,300			$14,968,814		$989,900		$0	$0		$4,612,200
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (6 Afiliados)																						$14,968,814	$2,395,100			$14,968,814	$598,900			$15,702,147	$628,300			$14,968,814		$989,900		$0	$0		$4,612,200
11	CC	52536709	GARCIA CLAUDIA	X																	25-14	24	$1,840,000	$294,400	EPS002	24	$1,840,000	$73,600	CCF22	24	$1,840,000	$73,600	14-4	24	$1,840,000	6.960%	$128,100	24	$0	$0	Si	$569,700
12	CC	80083950	PINTO ALCIBIADES																		25-14	30	$1,750,905	$280,200	EPS008	30	$1,750,905	$70,100	CCF22	30	$1,750,905	$70,100	14-4	30	$1,750,905	6.960%	$121,900	30	$0	$0	Si	$542,300
13	CC	1030533096	RIVERA CLAUDIA		X															X	230201	20	$3,200,000	$512,000	EPS005	20	$3,200,000	$128,000	CCF22	20	$3,933,333	$157,400	14-4	20	$3,200,000	6.960%	$222,800	20	$0	$0	Si	$1,020,200
14	CC	1033796834	RUBIO LUIS									X									230201	30	$3,386,091	$541,800	EPS001	30	$3,386,091	$135,500	CCF22	30	$3,386,091	$135,500	14-4	30	$3,386,091	6.960%	$235,700	30	$0	$0	Si	$1,048,500
15	CC	1022380777	TORRES JENIFFER																		231001	25	$3,750,000	$600,000	EPS008	25	$3,750,000	$150,000	CCF22	25	$3,750,000	$150,000	14-4	25	$3,750,000	6.960%	$261,000	25	$0	$0	Si	$1,161,000
16	CC	1022380777	TORRES JENIFFER														X				231001	5	$750,000	$120,000	EPS008	5	$750,000	$30,000	CCF22	5	$750,000	$30,000	14-4	5	$750,000	0.000%	$0	5	$0	$0	Si	$180,000
17	CC	1033681619	VARGAS MARTHA	X																	25-14	5	$291,818	$46,700	EPS005	5	$291,818	$11,700	CCF22	5	$291,818	$11,700	14-4	5	$291,818	6.960%	$20,400	5	$0	$0	Si	$90,500
Centro de Trabajo: ELITE FLOWERS (1 Afiliados)																						$2,223,000	$355,700			$2,223,000	$89,000			$3,855,641	$154,300			$2,223,000		$154,800		$0	$0		$753,800
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)																						$2,223,000	$355,700			$2,223,000	$89,000			$3,855,641	$154,300			$2,223,000		$154,800		$0	$0		$753,800
18	CC	1000000946	CORTES WILSON		X															X	230301	19	$2,223,000	$355,700	EPS008	19	$2,223,000	$89,000	CCF22	19	$3,855,641	$154,300	14-4	19	$2,223,000	6.960%	$154,800	19	$0	$0	Si	$753,800
Total Afiliados(17)																						$58,398,022	$9,544,000			$58,398,022	$2,336,300			$62,077,175	$2,483,600			$60,148,927		$1,369,300		$0	$0		$15,733,200

aportes en línea

Planilla Resumen

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				16	$9,544,000	$147,100	$0	$9,691,100
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	3	$3,220,000	$49,600	$0	$3,269,600
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	7	$3,628,300	$55,900	$0	$3,684,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	2	$917,300	$14,200	$0	$931,500
PROTECCION	230201	800,229,739	0	4	$1,778,400	$27,400	$0	$1,805,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				17	$1,369,300	$21,100	$0	$1,390,400
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	17	$1,369,300	$21,100	$0	$1,390,400
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				17	$2,483,600	$38,200	$0	$2,521,800
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	17	$2,483,600	$38,200	$0	$2,521,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 8)				16	$2,336,300	$36,300	$0	$2,372,600
ALIANSALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	1	$135,500	$2,100	$0	$137,600
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	5	$561,900	$8,700	$0	$570,600
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$400,000	$6,200	$0	$406,200
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	2	$600,000	$9,300	$0	$609,300
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	2	$210,500	$3,300	$0	$213,800
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$104,000	$1,600	$0	$105,600
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	2	$184,700	$2,900	$0	$187,600
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	2	$139,700	$2,200	$0	$141,900
TOTAL				**17**	**$15,733,200**	**$242,700**	**$0**	**$15,975,900**

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900452410	0	CONSTRUCTORA CAMACON S A S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	ADMINISTRACION	CARRERA 96#72-49	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7646471	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-05	2026-06	379920172	9506202577	E	2026/06/03	2026/06/10	BANCOLOMBIA	7	$25,252,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: ADMINISTRACION (26 Afiliados)																						$81,394,875	$13,023,900			$81,394,875	$3,256,500			$81,394,875	$3,256,500			$81,394,875		$5,586,600		$0	$0		$25,123,500

aportes en línea

Planilla Resumen

| | | |

aportes en línea

Planilla Resumen

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				26	$13,023,900	$67,000	$0	$13,090,900
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	3	$1,414,700	$7,300	$0	$1,422,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	6	$2,506,400	$12,900	$0	$2,519,300
PORVENIR	230301	800,224,808	8	13	$6,211,600	$31,900	$0	$6,243,500
PROTECCION	230201	800,229,739	0	4	$2,891,200	$14,900	$0	$2,906,100
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				26	$5,586,600	$28,700	$0	$5,615,300
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	26	$5,586,600	$28,700	$0	$5,615,300
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				26	$3,256,500	$16,700	$0	$3,273,200
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	26	$3,256,500	$16,700	$0	$3,273,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 6)				26	$3,256,500	$17,000	$0	$3,273,500
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	3	$346,400	$1,800	$0	$348,200
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	3	$403,600	$2,100	$0	$405,700
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	6	$610,800	$3,200	$0	$614,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	2	$282,400	$1,500	$0	$283,900
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	3	$275,500	$1,500	$0	$277,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	9	$1,337,800	$6,900	$0	$1,344,700
TOTAL				**26**	**$25,123,500**	**$129,400**	**$0**	**$25,252,900**

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900452410	0	CONSTRUCTORA CAMACON S A S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	ADMINISTRACION	CARRERA 96#72-49	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7646471	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-05	2026-06	378980727	9506184138	E	2026/06/03	2026/06/10	BANCO DAVIVIENDA	7	$5,892,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: ADMINISTRACION (6 Afiliados)																						$18,991,604	$3,038,900			$18,991,604	$759,900			$18,991,604	$759,900			$18,991,604		$1,303,300		$0	$0		$5,862,000
Centro de Trabajo: ADMIN R V (3 Afiliados)																						$10,691,559	$1,710,800			$10,691,559	$427,800			$10,691,559	$427,800			$10,691,559		$725,500		$0	$0		$3,291,900
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (3 Afiliados)																						$10,691,559	$1,710,800			$10,691,559	$427,800			$10,691,559	$427,800			$10,691,559		$725,500		$0	$0		$3,291,900
1	CC	1022971773	BARBOSA EDUAR																	230201	28	$2,613,334	$418,200	EPS002	28	$2,613,334	$104,600	CCF22	28	$2,613,334	$104,600	14-4	28	$2,613,334	6.960%	$181,900	28	$0	$0	Si	$809,300
2	CC	1022971773	BARBOSA EDUAR																X	230201	2	$186,667	$29,900	EPS002	2	$186,667	$7,500	CCF22	2	$186,667	$7,500	14-4	2	$186,667	0.000%	$0	2	$0	$0	Si	$44,900
3	CC	80164750	CASTELLANOS CLARET									X								25-14	29	$2,809,891	$449,600	EPS002	29	$2,809,891	$112,400	CCF22	29	$2,809,891	$112,400	14-4	29	$2,809,891	6.960%	$195,600	29	$0	$0	Si	$870,000
4	CC	80164750	CASTELLANOS CLARET													X				25-14	1	$81,667	$13,100	EPS002	1	$81,667	$3,300	CCF22	1	$81,667	$3,300	14-4	1	$81,667	0.000%	$0	1	$0	$0	Si	$19,700
5	CC	98397311	REALPE JESUS																	230201	30	$5,000,000	$800,000	EPS005	30	$5,000,000	$200,000	CCF22	30	$5,000,000	$200,000	14-4	30	$5,000,000	6.960%	$348,000	30	$0	$0	Si	$1,548,000
Centro de Trabajo: OPERATIVA (3 Afiliados)																						$8,300,045	$1,328,100			$8,300,045	$332,100			$8,300,045	$332,100			$8,300,045		$577,800		$0	$0		$2,570,100
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (3 Afiliados)																						$8,300,045	$1,328,100			$8,300,045	$332,100			$8,300,045	$332,100			$8,300,045		$577,800		$0	$0		$2,570,100
6	CC	80322648	CASTILLO RAMON																	230201	30	$2,800,000	$448,000	EPS017	30	$2,800,000	$112,000	CCF22	30	$2,800,000	$112,000	14-4	30	$2,800,000	6.960%	$194,900	30	$0	$0	Si	$866,900
7	CC	79389366	TRIVIÑO CARLOS									X								230201	30	$2,478,420	$396,600	EPS008	30	$2,478,420	$99,200	CCF22	30	$2,478,420	$99,200	14-4	30	$2,478,420	6.960%	$172,500	30	$0	$0	Si	$767,500
8	CC	79382732	VELANDIA JOSE									X								230301	30	$3,021,625	$483,500	EPS005	30	$3,021,625	$120,900	CCF22	30	$3,021,625	$120,900	14-4	30	$3,021,625	6.960%	$210,400	30	$0	$0	Si	$935,700
Total Afiliados(6)																						$18,991,604	$3,038,900			$18,991,604	$759,900			$18,991,604	$759,900			$18,991,604		$1,303,300		$0	$0		$5,862,000

aportes en línea

Planilla Resumen

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				6	$3,038,900	$15,700	$0	$3,054,600
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$462,700	$2,400	$0	$465,100
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$483,500	$2,500	$0	$486,000
PROTECCION	230201	800,229,739	0	4	$2,092,700	$10,800	$0	$2,103,500
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				6	$1,303,300	$6,700	$0	$1,310,000
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	6	$1,303,300	$6,700	$0	$1,310,000
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				6	$759,900	$3,900	$0	$763,800
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	6	$759,900	$3,900	$0	$763,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 4)				6	$759,900	$4,100	$0	$764,000
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	$99,200	$600	$0	$99,800
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$112,000	$600	$0	$112,600
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	2	$227,800	$1,200	$0	$229,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	2	$320,900	$1,700	$0	$322,600
TOTAL				**6**	**$5,862,000**	**$30,400**	**$0**	**$5,892,400**

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	900044320
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			CAYTO TRACTOR SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	DEPARTAMENTO:	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
DIRECCIÓN:	CRA. 127 NO. 22G - 18 BG 7 Y 8	TELÉFONO:	4185999
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y facilitadoras de la act
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:		**6021668419**		TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	mayo	AÑO 2026	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	junio	AÑO 2026
DÍAS DE MORA:		0					
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2026/06/03		NÚMERO AUTORIZACIÓN:		360782674	

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	8	$ 3.110.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3.110.800	$ 0	$ 3.110.800
231001	231001-COLFONDOS	1	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 280.200	$ 0	$ 280.200
25-14	25-14 COLPENSIONES	8	$ 3.795.200	$ 0	$ 0	$ 47.500	$ 47.500	$ 0	$ 0	$ 3.890.200	$ 0	$ 3.890.200
SUBTOTALES:										**$ 7.281.200**	**$ 0**	**$ 7.281.200**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS005	EPS005-SANITAS S.A	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 70.100
EPS041	NUEVA EPS CM	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 70.100
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 70.100
EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	6		$ 0		$ 0		$ 0	$ 455.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 455.600	$ 0	$ 0	$ 455.600
EPS017	EPS017-FAMISANAR	7		$ 0		$ 0		$ 0	$ 584.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 584.000	$ 0	$ 0	$ 584.000
EPS008	EPS008-COMPENSAR	2		$ 0		$ 0		$ 0	$ 632.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 632.300	$ 0	$ 0	$ 632.300
SUBTOTALES:													**$ 1.882.200**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 1.882.200**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	18		$ 0	$ 0		$ 0	$ 3.257.900	$ 3.257.900	$ 0	$ 0	$ 3.257.900
SUBTOTALES:									**$ 3.257.900**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 3.257.900**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF24	CCF24-COMPENSAR	18	$ 1.872.800	$ 0	$ 1.872.800
SUBTOTALES:			**$ 1.872.800**	**$ 0**	**$ 1.872.800**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																	SEGURIDAD SOCIAL																										PARAFISCALES						
																										PENSIÓN										SALUD						ARP																		
																													FSP		APORTES VOLUNTARIOS																												
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 1014270754	MENDEZ MENDEZ ANA CECILIA	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	29	$ 1.692.542	$ 270.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 270.900	EPS017-FAMISANAR	29	$ 1.692.542	$ 67.800	$ 0	$ 67.800	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	29	$ 1.692.542		$ 117.900	29	$ 1.692.542	CCF24-COMPENSAR	$ 67.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
2	CC 1014270754	MENDEZ MENDEZ ANA CECILIA	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI										02-02							230301-PORVENIR	1	$ 58.364	$ 9.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 9.400	EPS017-FAMISANAR	1	$ 58.364	$ 0	$ 0	$ 0	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	1	$ 58.364		$ 0	1	$ 58.364	CCF24-COMPENSAR	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
3	CC 1070594632	RUBIO VARGAS JENIFER	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200	NUEVA EPS CM	30	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 70.100	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	30	$ 1.750.905		$ 121.900	30	$ 1.750.905	CCF24-COMPENSAR	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
4	CC 1070614575	MONTENEGRO RODRIGUEZ EFRAIN	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200	EPS002-SALUD TOTAL	30	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 70.100	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	30	$ 1.750.905		$ 121.900	30	$ 1.750.905	CCF24-COMPENSAR	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
5	CC 11220121	LEON ESPINOSA RAFAEL	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200	EPS017-FAMISANAR	30	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 70.100	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	30	$ 1.750.905		$ 121.900	30	$ 1.750.905	CCF24-COMPENSAR	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
6	CC 11220131	RIVEROS MORENO KELER WSSERMANN	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI																	25-14 COLPENSIONES	26	$ 1.517.451	$ 242.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 242.800	EPS002-SALUD TOTAL	26	$ 1.517.451	$ 60.700	$ 0	$ 60.700	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	26	$ 1.517.451		$ 105.700	26	$ 1.517.451	CCF24-COMPENSAR	$ 60.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	900044320
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			CAYTO TRACTOR SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	DEPARTAMENTO:	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
DIRECCIÓN:	CRA. 127 NO. 22G - 18 BG 7 Y 8	TELÉFONO:	4185999
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y facilitadoras de la act
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):	SI		

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**6021668419**			TIPO DE PLANILLA:	E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES mayo AÑO 2026			PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES junio AÑO 2026
DÍAS DE MORA:	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2026/06/03			NÚMERO AUTORIZACIÓN:	360782674

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																											PARAFISCALES						
																										PENSIÓN									SALUD					ARP																							
																													FSP		APORTES VOLUNTARIOS																														
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
7	CC 11220131	RIVEROS MORENO KELER WSSERMAN	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI												04-07					25-14 COLPENSIONES	4	$ 233.454	$ 37.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 37.400	EPS002-SALUD TOTAL	4	$ 233.454	$ 9.400	$ 0	$ 9.400	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	4	$ 233.454		$ 0	4	$ 233.454	CCF24-COMPENSAR	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
8	CC 1193526856	ARTEAGA MENDEZ LUISA LEIDY	DEPEND		$ 2.627.500	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 2.627.500	$ 420.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 420.400	EPS002-SALUD TOTAL	30	$ 2.627.500	$ 105.100	$ 0	$ 105.100	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	30	$ 2.627.500		$ 182.900	30	$ 2.627.500	CCF24-COMPENSAR	$ 105.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
9	CC 19706049	SARMIENTO PUELLO JESUS MANUEL	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI										04-04							230301-PORVENIR	1	$ 58.364	$ 9.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 9.400	EPS017-FAMISANAR	1	$ 58.364	$ 0	$ 0	$ 0	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	1	$ 58.364		$ 0	1	$ 58.364	CCF24-COMPENSAR	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
10	CC 19706049	SARMIENTO PUELLO JESUS MANUEL	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	29	$ 1.692.542	$ 270.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 270.900	EPS017-FAMISANAR	29	$ 1.692.542	$ 67.800	$ 0	$ 67.800	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	29	$ 1.692.542		$ 117.900	29	$ 1.692.542	CCF24-COMPENSAR	$ 67.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
11	CC 52811338	SILVA CASAS NIDIA	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI																	25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200	EPS005-SANITAS S.A	30	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 70.100	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	30	$ 1.750.905		$ 121.900	30	$ 1.750.905	CCF24-COMPENSAR	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
12	CC 52995901	SANCHEZ MENDEZ MONICA LILIANA	DEPEND		$ 6.306.000	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 6.306.000	$ 1.009.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 1.009.000	EPS008-COMPENSAR	30	$ 6.306.000	$ 252.300	$ 0	$ 252.300	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	30	$ 6.306.000		$ 438.900	30	$ 6.306.000	CCF24-COMPENSAR	$ 252.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
13	CC 6017745	CALDERON CARTAGENA HERNANDO	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200	EPS002-SALUD TOTAL	30	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 70.100	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	30	$ 1.750.905		$ 121.900	30	$ 1.750.905	CCF24-COMPENSAR	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
14	CC 7216274	CELY PRIETO ANGEL MARIA	DEPEND	REQ CUMP PENS	$ 2.301.690	FIJO			SI																			$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0		$ 0	EPS017-FAMISANAR	30	$ 2.301.690	$ 92.100	$ 0	$ 92.100	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	30	$ 2.301.690		$ 160.200	30	$ 2.301.690	CCF24-COMPENSAR	$ 92.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
15	CC 79403232	CASTELLANOS SANCHEZ JOHN DIMAS	DEPEND		$ 9.500.000	FIJO			SI																	25-14 COLPENSIONES	30	$ 9.500.000	$ 1.520.000	$ 47.500	$ 47.500	$ 0	$ 0	Normal	$ 1.615.000	EPS008-COMPENSAR	30	$ 9.500.000	$ 380.000	$ 0	$ 380.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	30	$ 9.500.000		$ 661.200	30	$ 9.500.000	CCF24-COMPENSAR	$ 380.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
16	CC 79972092	AYALA RICO FREDY EZEQUIEL	DEPEND		$ 2.800.000	FIJO			SI																	25-14 COLPENSIONES	30	$ 2.800.000	$ 448.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 448.000	EPS017-FAMISANAR	30	$ 2.800.000	$ 112.000	$ 0	$ 112.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	30	$ 2.800.000		$ 194.900	30	$ 2.800.000	CCF24-COMPENSAR	$ 112.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
17	CC 80398263	URREGO MANCERA JAVIER OSWALDO	DEPEND		$ 2.574.950	FIJO			SI																	25-14 COLPENSIONES	30	$ 2.574.950	$ 412.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 412.000	EPS017-FAMISANAR	30	$ 2.574.950	$ 103.000	$ 0	$ 103.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	30	$ 2.574.950		$ 179.300	30	$ 2.574.950	CCF24-COMPENSAR	$ 103.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
18	CC 93135481	GOMEZ MENDEZ WISNEY	DEPEND		$ 1.839.250	FIJO			SI																	25-14 COLPENSIONES	29	$ 1.777.942	$ 284.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 284.500	EPS017-FAMISANAR	29	$ 1.777.942	$ 71.200	$ 0	$ 71.200	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	29	$ 1.777.942		$ 123.800	29	$ 1.777.942	CCF24-COMPENSAR	$ 71.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
19	CC 93135481	GOMEZ MENDEZ WISNEY	DEPEND		$ 1.839.250	FIJO			SI										05-05							25-14 COLPENSIONES	1	$ 61.309	$ 9.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 9.900	EPS017-FAMISANAR	1	$ 61.309	$ 0	$ 0	$ 0	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	1	$ 61.309		$ 0	1	$ 61.309	CCF24-COMPENSAR	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

Planilla Pagada

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	900044320
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			CAYTO TRACTOR SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	DEPARTAMENTO:	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
DIRECCIÓN:	CRA. 127 NO. 22G - 18 BG 7 Y 8	TELÉFONO:	4185999
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y facilitadoras de la act
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):	SI		

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**6021668419**			TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	mayo	AÑO 2026	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	junio	AÑO 2026
DÍAS DE MORA:	0						
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2026/06/03			NÚMERO AUTORIZACIÓN:	360782674		

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																						PARAFISCALES						
																										PENSIÓN									SALUD						ARP															
																														FSP		APORTES VOLUNTARIOS																									
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	SENA	ICBF	ESAP	MINEDU
20	CC 93135486	VALDES DEVIA NELSON	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI																	25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200	EPS002-SALUD TOTAL	30	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 70.100	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	30	$ 1.750.905		$ 121.900	30	$ 1.750.905	CCF24-COMPENSAR	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
21	CC 93138278	GOMEZ MENDEZ VICTOR ALFONSO	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI																	231001-COLFONDOS	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200	EPS002-SALUD TOTAL	30	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 70.100	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	30	$ 1.750.905		$ 121.900	30	$ 1.750.905	CCF24-COMPENSAR	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
22	CC 96341194	ARAGON GARCIA JOSE AGUSTIN	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI																	25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 70.100	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	30	$ 1.750.905		$ 121.900	30	$ 1.750.905	CCF24-COMPENSAR	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 14.294.100

Planilla Pagada

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	900210795
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			INVERSIONES CASTELLANOS Y CASTELLANOS SENC
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	DEPARTAMENTO:	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
DIRECCIÓN:	CRA 127 NO 22G 18 BD 7 Y 8	TELÉFONO:	4185999
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y facilitadoras de la act
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):	SI		

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**6021690058**			TIPO DE PLANILLA:	E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES mayo AÑO 2026			PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES junio AÑO 2026
DÍAS DE MORA:	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2026/06/04			NÚMERO AUTORIZACIÓN:	363804806

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230201	230201- PROTECCION	3	$ 840.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 840.600	$ 0	$ 840.600
230301	230301-PORVENIR	7	$ 1.913.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.913.100	$ 0	$ 1.913.100
25-14	25-14 COLPENSIONES	5	$ 1.613.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.613.900	$ 0	$ 1.613.900
231001	231001-COLFONDOS	1	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 280.200	$ 0	$ 280.200
SUBTOTALES:										**$ 4.647.800**	**$ 0**	**$ 4.647.800**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	5		$ 0		$ 0		$ 0	$ 370.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 370.800	$ 0	$ 0	$ 370.800
EPS008	EPS008-COMPENSAR	2		$ 0		$ 0		$ 0	$ 146.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 146.100	$ 0	$ 0	$ 146.100
EPS017	EPS017-FAMISANAR	6		$ 0		$ 0		$ 0	$ 421.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 421.500	$ 0	$ 0	$ 421.500
EPS005	EPS005-SANITAS S.A	4		$ 0		$ 0		$ 0	$ 333.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 333.600	$ 0	$ 0	$ 333.600
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 70.100
SUBTOTALES:													**$ 1.342.100**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 1.342.100**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-25	14-25-COLMENA	18		$ 0	$ 0		$ 0	$ 1.947.300	$ 1.947.300	$ 0	$ 0	$ 1.947.300
SUBTOTALES:									**$ 1.947.300**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 1.947.300**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF24	CCF24-COMPENSAR	17	$ 1.225.200	$ 0	$ 1.225.200
SUBTOTALES:			**$ 1.225.200**	**$ 0**	**$ 1.225.200**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																						PARAFISCALES						
																									PENSIÓN									SALUD						ARP														
																												FSP		APORTES VOLUNTARIOS																								
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 1003555194	BARRIOS SANCHEZ ADRIAN EDUARDO	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI		10							10-10								230301-PORVENIR	1	$ 116.728	$ 18.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 18.700	EPS017-FAMISANAR	1	$ 116.728	$ 4.700	$ 0	$ 4.700	14-25-COLMENA	1	$ 116.728		$ 8.200	1	$ 116.728	CCF24-COMPENSAR	$ 4.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
2	CC 1003555194	BARRIOS SANCHEZ ADRIAN EDUARDO	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI												01-09					230301-PORVENIR	9	$ 525.272	$ 84.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 84.100	EPS017-FAMISANAR	9	$ 525.272	$ 21.100	$ 0	$ 21.100	14-25-COLMENA	9	$ 525.272		$ 0	9	$ 525.272	CCF24-COMPENSAR	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
3	CC 1007614180	FERIA GOMEZ MILTON ANDRES	DEPEND		$ 1.900.000	FIJO			SI		20							01-20								230301-PORVENIR	20	$ 2.258.889	$ 361.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 361.500	EPS002-SALUD TOTAL	20	$ 2.258.889	$ 90.400	$ 0	$ 90.400	14-25-COLMENA	20	$ 2.258.889		$ 157.300	20	$ 2.258.889	CCF24-COMPENSAR	$ 90.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
4	CC 1069177200	MENESES CASTRO JHON JAMER	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 70.100	14-25-COLMENA	30	$ 1.750.905		$ 121.900	30	$ 1.750.905	CCF24-COMPENSAR	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
5	CC 1070592726	GALEANO MATEUS DIEGO MAURICIO	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI																	25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200	EPS005-SANITAS S.A	30	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 70.100	14-25-COLMENA	30	$ 1.750.905		$ 121.900	30	$ 1.750.905	CCF24-COMPENSAR	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
6	CC 1105686124	GOMEZ SAEZ FRANCISCO JAVIER	DEPEND		$ 1.900.000	FIJO			SI										01-01							230301-PORVENIR	1	$ 63.334	$ 10.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 10.200	EPS017-FAMISANAR	1	$ 63.334	$ 0	$ 0	$ 0	14-25-COLMENA	1	$ 63.334		$ 0	1	$ 63.334	CCF24-COMPENSAR	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
7	CC 1105686124	GOMEZ SAEZ FRANCISCO JAVIER	DEPEND		$ 1.900.000	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	29	$ 1.836.667	$ 293.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 293.900	EPS017-FAMISANAR	29	$ 1.836.667	$ 73.500	$ 0	$ 73.500	14-25-COLMENA	29	$ 1.836.667		$ 127.900	29	$ 1.836.667	CCF24-COMPENSAR	$ 73.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
8	CC 1106772240	RINCON GUERRERO YEN KELLY	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI																08-18	230301-PORVENIR	11	$ 641.999	$ 102.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 102.800	EPS002-SALUD TOTAL	11	$ 641.999	$ 25.700	$ 0	$ 25.700	14-25-COLMENA	11	$ 641.999		$ 0	11	$ 641.999	CCF24-COMPENSAR	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
9	CC 1106772240	RINCON GUERRERO YEN KELLY	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	19	$ 1.108.907	$ 177.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 177.500	EPS002-SALUD TOTAL	19	$ 1.108.907	$ 44.400	$ 0	$ 44.400	14-25-COLMENA	19	$ 1.108.907		$ 77.200	19	$ 1.108.907	CCF24-COMPENSAR	$ 44.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
10	CC 11312240	VILLA FRANCO SIMON	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI																	230201-PROTECCION	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200	EPS002-SALUD TOTAL	30	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 70.100	14-25-COLMENA	30	$ 1.750.905		$ 121.900	30	$ 1.750.905	CCF24-COMPENSAR	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
11	CC 11319487	AGUILAR AMORTEGUI EDWAR	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI																	230201-PROTECCION	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200	EPS002-SALUD TOTAL	30	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 70.100	14-25-COLMENA	30	$ 1.750.905		$ 121.900	30	$ 1.750.905	CCF24-COMPENSAR	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

Planilla Pagada

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	900210795
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			INVERSIONES CASTELLANOS Y CASTELLANOS SENC
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	DEPARTAMENTO:	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
DIRECCIÓN:	CRA 127 NO 22G 18 BD 7 Y 8	TELÉFONO:	4185999
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y facilitadoras de la act
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):	SI		

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**6021690058**	TIPO DE PLANILLA:	E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES mayo AÑO 2026	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES junio AÑO 2026
DÍAS DE MORA:	0		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2026/06/04	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	363804806

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																				PARAFISCALES						
																										PENSIÓN									SALUD						ARP												
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
12	CC 12684529	BLANCO MARTINEZ MANUEL ANTONIO	DEPEND	REQ CUMP PENS	$ 1.950.000	FIJO			SI																			0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	EPS017-FAMISANAR	30	$ 1.950.000	$ 78.000	$ 0	$ 78.000	14-25-COLMENA	30	$ 1.950.000		$ 135.800	30	$ 1.950.000	CCF24-COMPENSAR	$ 78.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
13	CC 14248592	NEIRA CAICEDO ISAIAS	DEPEND	REQ CUMP PENS	$ 2.600.000	FIJO			SI																			0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	EPS017-FAMISANAR	30	$ 2.600.000	$ 104.000	$ 0	$ 104.000	14-25-COLMENA	30	$ 2.600.000		$ 181.000	30	$ 2.600.000	CCF24-COMPENSAR	$ 104.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
14	CC 52811338	SILVA CASAS NIDIA	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI																		25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200	EPS005-SANITAS S.A	30	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 70.100	14-25-COLMENA	30	$ 1.750.905		$ 9.200	30	$ 1.750.905	CCF24-COMPENSAR	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
15	CC 76339291	BONILLA PARRA DIEGO FERNANDO	DEPEND		$ 2.732.600	FIJO			SI																		25-14 COLPENSIONES	30	$ 2.732.600	$ 437.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 437.300	EPS005-SANITAS S.A	30	$ 2.732.600	$ 109.400	$ 0	$ 109.400	14-25-COLMENA	30	$ 2.732.600		$ 118.900	30	$ 2.732.600	CCF24-COMPENSAR	$ 109.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
16	CC 79062845	APONTE ACEVEDO SERAFIN	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI																		230201-PROTECCION	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200	EPS002-SALUD TOTAL	30	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 70.100	14-25-COLMENA	30	$ 1.750.905		$ 121.900	30	$ 1.750.905	CCF24-COMPENSAR	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
17	CC 79506753	OSPINA SALGADO CESAR AUGUSTO	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI												01-30						231001-COLFONDOS	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200	EPS017-FAMISANAR	30	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 70.100	14-25-COLMENA	30	$ 1.750.905		$ 0	30	$ 1.750.905	CCF24-COMPENSAR	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
18	CC 79637058	GARCIA GIOVANNI	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI																		25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200	EPS008-COMPENSAR	30	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 70.100	14-25-COLMENA	30	$ 1.750.905		$ 121.900	30	$ 1.750.905	CCF24-COMPENSAR	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
19	CC 8002147	GASCA MAHECHA MIGUEL ANGEL	DEPEND		$ 1.900.000	FIJO			SI																		230301-PORVENIR	30	$ 1.900.000	$ 304.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 304.000	EPS008-COMPENSAR	30	$ 1.900.000	$ 76.000	$ 0	$ 76.000	14-25-COLMENA	30	$ 1.900.000		$ 132.300	30	$ 1.900.000	CCF24-COMPENSAR	$ 76.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
20	CC 91281284	CARREÑO GOMEZ JULIO MARTIN	DEPEND		$ 2.100.000	FIJO			SI																		25-14 COLPENSIONES	30	$ 2.100.000	$ 336.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 336.000	EPS005-SANITAS S.A	30	$ 2.100.000	$ 84.000	$ 0	$ 84.000	14-25-COLMENA	30	$ 2.100.000		$ 146.200	30	$ 2.100.000	CCF24-COMPENSAR	$ 84.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
21	CC 93128192	PRADO MURILLO EDDWIN	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI																		230301-PORVENIR	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200	EPS017-FAMISANAR	30	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 70.100	14-25-COLMENA	30	$ 1.750.905		$ 121.900	30	$ 1.750.905	CCF24-COMPENSAR	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO:	**$ 9.162.400**

Planilla Pagada

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 900465371	8	DYG CONSTRUCCIONES DEL TOLIMA SAS	B	0	POSITIVA - 14-23	ÚNICA	4290	Jurídica

MUN-DEP	DIRECCIÓN	TELÉFONO	EMAIL	EXENTO DE PARAFISCALES
73-275	CRA 7 NO 9 74 BRR LLERAS DELI F	2611949	DYGCONSTRUCCIONES.A.S@HOTMAIL.COM	S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN

PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2026-05	2026-06	37754485	E	2026-06-18	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	7.602.200	0	BANCO DAVIVIENDA

Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA
15	37754485	2026-06-18	Pagada

EMPLEADO					NOVEDADES																DÍAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN					
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.	Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica
1	CC 5937007	SANTANA CORREDOR FABIO	1.750.905	F																0			30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	1.750.905	280.200	0	0	FAMISANAR-EPS017	1.750.905	70.100	COMFENALCO-CCF50	1.750.905	70.100	1.750.905	121.900	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	542.300	S	5421001
2	CC 8001289	MARTINEZ TINOCO LUIS EDUARDO	1.750.905	F																0			0	30	30	30	SINAFP-SINAFP	0	0	0	0	FAMISANAR-EPS017	1.750.905	70.100	COMFENALCO-CCF50	1.750.905	70.100	1.750.905	121.900	0,06960	0	0	0	0	0	01	4	262.100	S	5421001
3	CC 11223290	BARRAGAN ARIAS ARIX	1.750.905	F																0			30	30	30	30	PROTECCION-230201	1.750.905	280.200	0	0	FAMISANAR-EPS017	1.750.905	70.100	COMFENALCO-CCF50	1.750.905	70.100	1.750.905	121.900	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	542.300	S	5421001
4	CC 11314313	TRIANA AVILA JUAN DE JESUS	1.750.905	F																0			30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	1.750.905	280.200	0	0	FAMISANAR-EPS017	1.750.905	70.100	COMFENALCO-CCF50	1.750.905	70.100	1.750.905	121.900	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	542.300	S	5421001
5	CC 11321210	BALDION CHAUX FERNEY	1.750.905	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.750.905	280.200	0	0	FAMISANAR-EPS017	1.750.905	70.100	COMFENALCO-CCF50	1.750.905	70.100	1.750.905	121.900	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	542.300	S	5421001
6	CC 11321515	CARDENAS MAYORGA JOSE ORLANDO	1.750.905	F																0			30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	1.750.905	280.200	0	0	SANITAS-EPS005	1.750.905	70.100	COMFENALCO-CCF50	1.750.905	70.100	1.750.905	121.900	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	542.300	S	5421001
7	CC 11388678	HERNANDEZ GARZON JOSE MANUEL	1.750.905	F																0			30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	1.750.905	280.200	0	0	FAMISANAR-EPS017	1.750.905	70.100	COMFENALCO-CCF50	1.750.905	70.100	1.750.905	121.900	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	542.300	S	5421001
8	CC 14222762	GUEVARA RODRIGUEZ DAIRO ABRAHAM	1.750.905	F																0			0	30	30	30	SINAFP-SINAFP	0	0	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.750.905	70.100	COMFENALCO-CCF50	1.750.905	70.100	1.750.905	121.900	0,06960	0	0	0	0	0	01	1	262.100	S	5421001
9	CC 65794152	OLAYA ROMERO SANDRA LILIANA	1.750.905	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.750.905	280.200	0	0	SALUD TOTAL-EPS002	1.750.905	70.100	COMFENALCO-CCF50	1.750.905	70.100	1.750.905	121.900	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	542.300	S	5421001
10	CC 71180765	BELTRAN GUTIERREZ ANGEL MARIA	1.750.905	F																0			30	30	30	30	PROTECCION-230201	1.750.905	280.200	0	0	FAMISANAR-EPS017	1.750.905	70.100	COMFENALCO-CCF50	1.750.905	70.100	1.750.905	121.900	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	542.300	S	5421001
11	CC 71183974	BELTRAN GUTIERREZ ISRAEL	1.750.905	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.750.905	280.200	0	0	SALUD TOTAL-EPS002	1.750.905	70.100	COMFENALCO-CCF50	1.750.905	70.100	1.750.905	121.900	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	542.300	S	5421001
12	CC 93088557	MENDOZA DIAZ JULIO	1.750.905	F																0			30	30	30	30	COLFONDOS-231001	1.750.905	280.200	0	0	FAMISANAR-EPS017	1.750.905	70.100	COMFENALCO-CCF50	1.750.905	70.100	1.750.905	121.900	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	542.300	S	5421001
13	CC 93412725	GUEVARA ROMERO DAIRO YAMID	1.900.000	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.900.000	304.000	0	0	FAMISANAR-EPS017	1.900.000	76.000	COMFENALCO-CCF50	1.900.000	76.000	1.900.000	132.300	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	588.300	S	5421001
14	CC 93435256	RAMIREZ MORENO MIGUEL MAURICIO	1.750.905	F	X															0			29	29	29	29	PORVENIR-230301	1.692.542	270.900	0	0	FAMISANAR-EPS017	1.692.542	67.800	COMFENALCO-CCF50	1.692.542	67.800	1.692.542	117.900	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	524.400	S	5421001
15	CC 1006003100	MENDOZA GUZMAN JULIO CESAR	1.750.905	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.750.905	280.200	0	0	SALUD TOTAL-EPS002	1.750.905	70.100	COMFENALCO-CCF50	1.750.905	70.100	1.750.905	121.900	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	542.300	S	5421001

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 900465371	8	DYG CONSTRUCCIONES DEL TOLIMA SAS	B	0	POSITIVA - 14-23	ÚNICA	4290	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
73-275	CRA 7 NO 9 74 BRR LLERAS DELI F		2611949			DYGCONSTRUCCIONES.A.S@HOTMAIL.COM		S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2026-05	2026-06	37754485	E	2026-06-18	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	7.602.200	0	BANCO DAVIVIENDA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
15	37754485	2026-06-18	Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
22.852.497	26.354.307	26.354.307	26.354.307	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 4)				13	3.657.100	0	0	0	3.657.100
COLPENSIONES	25-14	900336004	7	4	1.120.800	0	0	0	1.120.800
COLFONDOS	231001	800227940	6	1	280.200	0	0	0	280.200
PORVENIR	230301	800224808	8	6	1.695.700	0	0	0	1.695.700
PROTECCION	230201	800229739	0	2	560.400	0	0	0	560.400
EPS(Administradoras: 4)				15	1.055.100	0	0	0	1.055.100
NUEVA E.P.S. S.A.	EPS037	900156264	2	1	70.100	0	0	0	70.100
SALUD TOTAL	EPS002	800130907	4	3	210.300	0	0	0	210.300
FAMISANAR	EPS017	830003564	7	10	704.600	0	0	0	704.600
SANITAS	EPS005	800251440	6	1	70.100	0	0	0	70.100
ARP(Administradoras: 1)				15	1.834.900	0	0	0	1.834.900
POSITIVA	14-23	860011153	6	15	1.834.900	0	0	0	1.834.900
CCF(Administradoras: 1)				15	1.055.100	0	0	0	1.055.100
COMFENALCO-TOLIMA	CCF50	890700148	4	15	1.055.100	0	0	0	1.055.100
Gran Total					7.602.200	0	0	0	7.602.200

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES

SOPORTE DE PAGO PARA EL COTIZANTE CC 11221377

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Nombre ó Razón Social	AGREGADOS LA FLORESTA SAS		
Tipo Identificación	NIT	Número de Identificación	900568753
Ciudad/Municipio	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	Departamento	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
Dirección	CALLE 62 # 46-28	Teléfono	4185999
Tipo Empresa	PRIVADA	Actividad Económica	Actividades reguladoras y facilitadoras
Tipo Aportante	01-EMPLEADOR	Clase Aportante	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
Forma Presentación	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

Número Planilla	**6021686451**	Tipo de Planilla	E-EMPLEADOS
Periodo Cotización Otros	mayo / 2026	Periodo Cotización Salud	junio / 2026
Dias de Mora	0	Fecha Pago	2026/06/03
Número Autorización	361061156		

INFORMACIÓN BÁSICA

Nombres	JUAN CARLOS	Apellidos	CASTILLO RIVEROS
Tipo de Identificación	CC	Número de Identificación	11221377
Tipo cotizante	DEPEND	Subtipo Cotizante	
Colombiano Temporalmente en el Exterior	NO	Extranjero no obligado a cotizar Pensión	NO
COTIZANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA) :			SI
Departamento	CUNDINAMARCA	Municipio	GIRARDOT
Salario Básico	$ 1.750.905	Tipo de Salario	FIJO

NOVEDADES

ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP

APORTES REALIZADOS A SEGURIDAD SOCIAL

PENSIÓN			
Dias	30	Administradora	25-14 COLPENSIONES
Tarifa	16,000 %	IBC	$ 1.750.905
FSP - Solidaridad	$ 0	Cotización Obligatoria	$ 280.200
Aportes Voluntarios Empleador	$ 0	FSP - Subsistencia	$ 0
Indicadador tarifa especial	Normal	Aportes Voluntarios Cotizante	$ 0
		Total Aporte	**$ 280.200**

SALUD			
Dias	30	Administradora	EPS005-SANITAS S.A
Tarifa	4,000 %	IBC	$ 1.750.905
Nro Incapacidad por Enf. General		Cotización Obligatoria	$ 70.100
Nro Licencia de Maternidad		Valor	$ 0
Valor ADRES	$ 0	Valor	$ 0
		Total Aporte	**$ 70.100**

RIESGOS PROFESIONALES			
Dias	30	Administradora	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE
Clase de Riesgo	V	IBC	$ 1.750.905
Centro de Trabajo		Tarifa	6,960 %
		Total Aporte	**$ 121.900**

APORTES REALIZADOS A PARAFISCALES

Administradora	Dias Cotizados	Tarifa	IBC	Total Aporte
CCF24-COMPENSAR	30	4,000 %	$ 1.750.905	$ 70.100

TOTAL PAGADO:	**$ 542.300**

Planilla Pagada

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901790894	4	FLDE CONSTRUCCIONES S.A.S.	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CL 152 B 113 C 12 BLO 1 INT 2 AP 301	BOGOTA-BOGOTA D.E.	5356591	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-05	2026-06	06188388	9506188388	E	2026/06/24	2026/06/11	BANCO AV VILLAS	0	$2,169,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (4 Afiliados)						$7,003,620	$1,120,800			$7,003,620	$280,400			$7,003,620	$280,400			$7,003,620	$487,600		$0	$0
Centro de Trabajo: OBRA (4 Afiliados)						$7,003,620	$1,120,800			$7,003,620	$280,400			$7,003,620	$280,400			$7,003,620	$487,600		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (4 Afiliados)						$7,003,620	$1,120,800			$7,003,620	$280,400			$7,003,620	$280,400			$7,003,620	$487,600		$0	$0
1	CC	1071986210	ARIAS ANDRES	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS041	30	$1,750,905	$70,100	CCF21	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0
2	CC	10893718	DIAZ BERNARDO	230201	30	$1,750,905	$280,200	EPS017	30	$1,750,905	$70,100	CCF21	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0
3	CC	3166666	LESMES FAVIO	230201	30	$1,750,905	$280,200	EPS008	30	$1,750,905	$70,100	CCF21	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0
4	CC	1014307019	LESMES JUAN	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS008	30	$1,750,905	$70,100	CCF21	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0
Total			**Afiliados(4)**			$7,003,620	$1,120,800			$7,003,620	$280,400			$7,003,620	$280,400			$7,003,620	$487,600		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901790894	4	FLDE CONSTRUCCIONES S.A.S.	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CL 152 B 113 C 12 BLO 1 INT 2 AP 301	BOGOTA-BOGOTA D.E.	5356591	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-05	2026-06	06188388	9506188388	E	2026/06/24	2026/06/11	BANCO AV VILLAS	0	$2,169,200

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				4	$1,120,800	$0	$0	$1,120,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	2	$560,400	$0	$0	$560,400
PROTECCION	230201	800,229,739	0	2	$560,400	$0	$0	$560,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				4	$487,600	$0	$0	$487,600
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	4	$487,600	$0	$0	$487,600
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				4	$280,400	$0	$0	$280,400
CAFAM	CCF21	860,013,570	3	4	$280,400	$0	$0	$280,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				4	$280,400	$0	$0	$280,400
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	2	$140,200	$0	$0	$140,200
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$70,100	$0	$0	$70,100
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$70,100	$0	$0	$70,100
TOTAL				**4**	**$2,169,200**	**$0**	**$0**	**$2,169,200**

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900567969	1	TYM SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	TECNICAS Y MONTAJES T&M SAS	CRA 16A#62-68	BARRANCABERMEJA-SANTANDER	3143923289	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-05	2026-06	380006020	9506204497	E	2026/06/17	2026/06/10	BANCOLOMBIA	0	$1,770,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES																		PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: TECNICAS Y MONTAJES T&M SAS (1 Afiliados)																						$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$70,100			$1,750,905	$70,100			$1,750,905		$121,900		$0	$0		$542,300
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)																						$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$70,100			$1,750,905	$70,100			$1,750,905		$121,900		$0	$0		$542,300
Ciudad: BARRANCABERMEJA Depto: SANTANDER (1 Afiliados)																						$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$70,100			$1,750,905	$70,100			$1,750,905		$121,900		$0	$0		$542,300
1	CC	1098810295	CACERES JAIRO																	X	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS037	30	$1,750,905	$70,100	CCF40	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	6.960%	$121,900	30	$0	$0	Si	$542,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES																		PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: CUNDINAMARCA (4 Afiliados)																						$3,676,902	$588,600			$3,676,902	$147,200			$5,899,583	$236,200			$3,676,902		$256,000		$0	$0		$1,228,000
Centro de Trabajo: CUNDINAMARCA (4 Afiliados)																						$3,676,902	$588,600			$3,676,902	$147,200			$5,899,583	$236,200			$3,676,902		$256,000		$0	$0		$1,228,000
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (4 Afiliados)																						$3,676,902	$588,600			$3,676,902	$147,200			$5,899,583	$236,200			$3,676,902		$256,000		$0	$0		$1,228,000
2	CC	1013036364	MELO GABRIELA		X														X		230301	11	$641,999	$102,800	EPS037	11	$641,999	$25,700	CCF22	11	$953,545	$38,200	14-11	11	$641,999	6.960%	$44,700	11	$0	$0	Si	$211,400
3	CC	1057602645	MORALES DIEGO		X														X		230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS037	30	$1,750,905	$70,100	CCF22	30	$2,603,715	$104,200	14-11	30	$1,750,905	6.960%	$121,900	30	$0	$0	Si	$576,400
4	CC	1000220067	ROJAS NICOLAS		X														X		230201	11	$641,999	$102,800	EPS002	11	$641,999	$25,700	CCF22	11	$1,424,554	$57,000	14-11	11	$641,999	6.960%	$44,700	11	$0	$0	Si	$230,200
5	CC	18415747	SILVA JOHON		X														X		230301	11	$641,999	$102,800	EPS002	11	$641,999	$25,700	CCF22	11	$917,769	$36,800	14-11	11	$641,999	6.960%	$44,700	11	$0	$0	Si	$210,000
Total		**Afiliados(5)**																				$5,427,807	$868,800			$5,427,807	$217,300			$7,650,488	$306,300			$5,427,807		$377,900		$0	$0		$1,770,300

aportes en línea

Planilla Resumen

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				5	$868,800	$0	$0	$868,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	4	$766,000	$0	$0	$766,000
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$102,800	$0	$0	$102,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				5	$377,900	$0	$0	$377,900
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	5	$377,900	$0	$0	$377,900
CCF (ADMINISTRADORAS: 2)				5	$306,300	$0	$0	$306,300
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	4	$236,200	$0	$0	$236,200
COMFENALCO SANTANDER	CCF40	890,201,578	7	1	$70,100	$0	$0	$70,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				5	$217,300	$0	$0	$217,300
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	3	$165,900	$0	$0	$165,900
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	2	$51,400	$0	$0	$51,400
TOTAL				**5**	**$1,770,300**	**$0**	**$0**	**$1,770,300**

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900567969	1	TYM SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	TECNICAS Y MONTAJES T&M SAS	CRA 16A#62-68	BARRANCABERMEJA-SANTANDER	3143923289	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-05	2026-05	382867232	9506204142	Y	2026/06/17	2026/06/11	BANCOLOMBIA	0	$139,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES																		PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip		Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: CUNDINAMARCA (1 Afiliados)																							$0	$0			$0	$0			$0	$0			$2,000,000		$139,200		$0	$0		$139,200
Centro de Trabajo: CUNDINAMARCA (1 Afiliados)																							$0	$0			$0	$0			$0	$0			$2,000,000		$139,200		$0	$0		$139,200
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)																							$0	$0			$0	$0			$0	$0			$2,000,000		$139,200		$0	$0		$139,200
1	CC	1030530892	CAÑON ANDRES																			0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-11	30	$2,000,000	6.960%	$139,200	0	$0	$0	No	$139,200
Total			**Afiliados(1)**																				$0	$0			$0	$0			$0	$0			$2,000,000		$139,200		$0	$0		$139,200

aportes en línea

Planilla Resumen

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$139,200	$0	$0	$139,200
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$139,200	$0	$0	$139,200
TOTAL				1	$139,200	$0	$0	$139,200

ANEXO 4. FORMATO 13

SALARIO MINIMO LEGAL VIGENTE | 2.026 | $ 1.750.905

CANTIDAD	EMPRESA	CARGO	NOMBRE DEL TRABAJADOR	CC	DÍAS TRABAJADOS	SUELDO SEGÚN PROPUESTA	PORCENTAJE DE DEDICACIÓN	VALOR MENSUAL DEVENGADO PROPUESTA ECONOMICA	TOTAL IBC SEGURIDAD SOCIAL	SALUD PATRONAL 8,5%	SALUD TRABAJADOR 4%	PENSION PATRONAL 12%	PENSION TRABAJADOR 4%	TOTAL IBC PARAFISCALES	CAJA DE COMPENSACIÓN 4%	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - ICBF 3%	SENA 2%	IBC RIESGOS	TARIFA SISTEMA	ARL
1	CAYTO	AYUDANTE DE OBRA	ANGEL MARIA BELTRAN GUTIERREZ	71.180.795	4	1.750.905	100%	1.750.905	1.750.905	-	70.000	210.100	70.000	233.454	9.300	-	-	1.750.905	6,962%	121.900
2	CAYTO (DYG CONSTRUCCIONES DEL TOLIMA SAS)	AYUDANTE DE OBRA	ARIX BARRAGAN ARIAS	11.223.290	4	1.750.905	100%	1.750.905	1.750.905	-	70.000	210.100	70.000	233.454	9.300	-	-	1.750.905	6,962%	121.900
3	CAYTO (DYG CONSTRUCCIONES DEL TOLIMA SAS)	AYUDANTE DE OBRA	FERNEY BALDION	11.321.210	4	1.750.905	100%	1.750.905	1.750.905	-	70.000	210.100	70.000	233.454	9.300	-	-	1.750.905	6,962%	121.900
4	CAYTO (DYG CONSTRUCCIONES DEL TOLIMA SAS)	AYUDANTE DE OBRA	ISRAEL BELTRAN GUTIERREZ	71.183.974	4	1.750.905	100%	1.750.905	1.750.905	-	70.000	210.100	70.000	233.454	9.300	-	-	1.750.905	6,962%	121.900
5	CAYTO (DYG CONSTRUCCIONES DEL TOLIMA SAS)	AYUDANTE DE OBRA	JOSE ORLANDO CARDENAS MAYORGA	11.321.515	4	1.750.905	100%	1.750.905	1.750.905	-	70.000	210.100	70.000	233.454	9.300	-	-	1.750.905	6,962%	121.900
6	CAYTO (INVERSIONES CASTELLANOS Y CASTELLANOS)	CONDUCTOR	FRANCISCO JAVIER GOMEZ	1.105.888.124	4	1.750.905	100%	1.750.905	1.750.905	-	70.000	210.100	70.000	233.454	9.300	-	-	1.750.905	6,962%	121.900
7	CAYTO (INVERSIONES CASTELLANOS Y CASTELLANOS)	CONDUCTOR	GIOVANNY GARCIA	79.837.058	4	1.750.905	100%	1.750.905	1.750.905	-	70.000	210.100	70.000	233.454	9.300	-	-	1.750.905	6,962%	121.900
8	CAYTO (INVERSIONES CASTELLANOS Y CASTELLANOS)	CONDUCTOR	JUAN CARLOS CASTILLO RIVEROS	11.221.377	4	1.750.905	100%	1.750.905	1.750.905	-	70.000	210.100	70.000	233.454	9.300	-	-	1.750.905	6,962%	121.900
9	CAYTO (INVERSIONES CASTELLANOS Y CASTELLANOS)	CONDUCTOR	JULIO MARTIN CARREÑO	91.281.284	4	1.750.905	100%	1.750.905	1.750.905	-	70.000	210.100	70.000	233.454	9.300	-	-	1.750.905	6,962%	121.900
10	CAYTO (INVERSIONES CASTELLANOS Y CASTELLANOS)	CONDUCTOR	CESAR AUGUSTO OSPINO	79.506.751	4	1.750.905	100%	1.750.905	1.750.905	-	70.000	210.100	70.000	233.454	9.300	-	-	1.750.905	6,962%	121.900
11	CAYTO (INVERSIONES CASTELLANOS Y CASTELLANOS)	CONDUCTOR	EDDWIN PRADO MURILLO	93.128.192	4	1.750.905	100%	1.750.905	1.750.905	-	70.000	210.100	70.000	233.454	9.300	-	-	1.750.905	6,962%	121.900
12	CAYTO (DYG CONSTRUCCIONES DEL TOLIMA SAS)	COORDINADOR HSEQ	LUISA LEIDY ARTEAGA	1.193.526.895	4	1.750.905	100%	1.750.905	1.750.905	-	70.000	210.100	70.000	233.454	9.300	-	-	1.750.905	6,962%	121.900
13	CAYTO (DYG CONSTRUCCIONES DEL TOLIMA SAS)	INGENIERO RESIDENTE	DAIRO YAMIT GUEVARA	93.412.725	4	1.750.905	100%	1.750.905	1.750.905	-	70.000	210.100	70.000	233.454	9.300	-	-	1.750.905	6,962%	121.900
14	CAYTO (DYG CONSTRUCCIONES DEL TOLIMA SAS)	OPERADOR	FABIO SANTANA CORREDOR	5.937.007	4	1.750.905	100%	1.750.905	1.750.905	-	70.000	210.100	70.000	233.454	9.300	-	-	1.750.905	6,962%	121.900
15	CAYTO (DYG CONSTRUCCIONES DEL TOLIMA SAS)	OPERADOR	JOSE MANUEL HERNANDEZ GARZON	11.388.678	4	1.750.905	100%	1.750.905	1.750.905	-	70.000	210.100	70.000	233.454	9.300	-	-	1.750.905	6,962%	121.900
16	CAYTO (DYG CONSTRUCCIONES DEL TOLIMA SAS)	OPERADOR	JUAN DE JEUS TRIANA	11.314.313	4	1.750.905	100%	1.750.905	1.750.905	-	70.000	210.100	70.000	233.454	9.300	-	-	1.750.905	6,962%	121.900
17	CAYTO (DYG CONSTRUCCIONES DEL TOLIMA SAS)	OPERADOR	JULIO MENDOZA	93.068.557	4	1.750.905	100%	1.750.905	1.750.905	-	70.000	210.100	70.000	233.454	9.300	-	-	1.750.905	6,962%	121.900
18	CAYTO (DYG CONSTRUCCIONES DEL TOLIMA SAS)	OPERADOR	LUIS EDUARDO MARTINEZ TINOCO	8.001.280	4	1.750.905	100%	1.750.905	1.750.905	-	70.000	210.100	70.000	233.454	9.300	-	-	1.750.905	6,962%	121.900
19	CONSTRUCTORA CAMACON S.A.S	OPERADOR	ANTONIO CASTELLANOS	80.164.759	11	1.750.905	100%	1.750.905	1.750.905	-	70.000	210.100	70.000	641.999	25.700	-	-	1.750.905		
20	CONSTRUCTORA CAMACON S.A.S	ESPECIALISTA AMBIENTAL	JENNIFFER TORRES	1.022.380.777	11	1.750.905	100%	1.750.905	1.750.905	-	70.000	210.100	70.000	641.999	25.700	-	-	1.750.905	6,962%	121.900
21	CONSTRUCTORA CAMACON S.A.S	CONDUCTOR	CARLOS HUMBERTO TRIVIÑO	79.839.396	11	1.600.000	100%	1.600.000	1.750.905	-	64.000	210.100	70.000	586.667	23.500	-	-	1.750.905	6,962%	121.900
22	CONSTRUCTORA CAMACON S.A.S	DIRECTOR DE OBRA	CARLOS AUGUSTO BERNAL ZAMORA	79.782.409	11	6.000.000	10%	3.000.000	3.000.000	-	120.000	360.000	120.000	1.100.000	44.000	-	-	3.000.000	6,962%	208.800
23	CONSTRUCTORA CAMACON S.A.S	OPERADOR	RAMON CASTILLO OLAYA	80.322.646	11	2.600.000	100%	2.600.000	2.600.000	-	104.000	312.000	104.000	953.333	38.100	-	-	2.600.000	6,962%	181.000
24	CONSTRUCTORA CAMACON S.A.S	PROFESIONAL SST	ALEJANDRO MIRANDA	1.018.467.835	11	3.000.000	40%	1.200.000	1.750.905	-	48.000	210.100	70.000	440.000	17.600	-	-	1.750.905	6,962%	121.900
25	CONSTRUCTORA CAMACON S.A.S	TOPOGRAFO	FABIO MENDOZA	1.039	11	1.750.905	100%	1.750.905	1.750.905	-	70.000	210.100	70.000	641.999	25.700	-	-	1.750.905	6,962%	121.900
26	FLDE CONSTRUCCIONES S.A.S.	OFICIAL DE OBRA	BERNARDO ANTONIO DIAZ ARRIETA	10.853.715	11	1.750.905	100%	1.750.905	1.750.905	-	70.000	210.100	70.000	641.999	25.700	-	-	1.750.905	6,962%	121.900
27	FLDE CONSTRUCCIONES S.A.S.	MAESTRO DE OBRA	FAVIO LESMES DUARTE	3.166.668	11	1.750.905	100%	1.750.905	1.750.905	-	70.000	210.100	70.000	641.999	25.700	-	-	1.750.905	6,962%	121.900
28	FLDE CONSTRUCCIONES S.A.S.	ENCARGADO DE OBRA	JUAN SEBASTIAN LESMES URREGO	1.014.307.019	11	1.750.905	100%	1.750.905	1.750.905	-	70.000	210.100	70.000	641.999	25.700	-	-	1.750.905	6,962%	121.900
29	FLDE CONSTRUCCIONES S.A.S.	Ayudante de Obra	Andres felipe Arias Jimenez	1.071.986.210	11	1.750.905	100%	1.750.905	1.750.905	-	70.000	210.100	70.000	641.999	25.700	-	-	1.750.905	6,962%	121.900
30	CONSTRUCTORA CAMACON S.A.S	INSPECTOR VIAL	FAIBER FORERO	1.030.690.308	11	3.500.000	100%	3.500.000	3.500.000	-	140.000	420.000	140.000	1.283.333	51.300	-	-	3.500.000	6,962%	243.600
31	TECNICAS Y MONTAJES	PROFESIONAL SOCIAL	ANDRES CAÑON	1.030.530.892	11	3.000.000	10%	1.500.000	1.750.905	-	60.000	210.100	70.000	550.000	22.000	-	-	1.750.905		
32	TECNICAS Y MONTAJES	CADENERO	JOHON JAIRO SILVA ROBLES	18.415.747	11	1.750.905	100%	1.750.905	1.750.905	-	70.000	210.100	70.000	641.999	25.700	-	-	1.750.905	6,962%	121.900
33	TECNICAS Y MONTAJES	CADENERO	NICOLAS ALEJANDRO ROJAS RICARDO	1.000.220.087	11	1.750.905	100%	1.750.905	1.750.905	-	70.000	210.100	70.000	641.999	25.700	-	-	1.750.905	6,962%	121.900
34	TECNICAS Y MONTAJES	RESIDENTE TECNICO	DIEGO MORALES	1.057.802.645	11	3.432.600	100%	3.432.600	3.432.600	-	137.300	411.900	137.300	1.258.620	50.300	-	-	3.432.600	6,962%	238.900
35	TECNICAS Y MONTAJES	AUXILIAR TRAFICO - BOAL	GABRIELA MELO HERNANDEZ	1.013.036.364	11	1.750.905	100%	1.750.905	1.750.905	-	70.000	210.100	70.000	641.999	25.700	-	-	1.750.905	6,962%	121.900
35	TOTAL				259	72.157.940	95%	64.107.035	65.059.750		2.563.309	7.805.900	2.601.300	16.152.112	645.500			65.059.750		4.407.400
	TOTALES										2.563.309		10.406.300		645.500					4.407.400
																				18.024.400

Alejandro Miranda
Residente SST
Contratista

Jairo Caceres
Representante Legal
Contratista

ANEXO 5. ACTAS DE REUNION COPASST y CCL

NO SE REALIZARON DENTRO DEL CORTE DEL INFORME

ANEXO 6. CERTIFICADO ACCIDENTALIDAD

Medellín, 29 de julio de 2026

SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A. - ARL SURA S.A.

HACE CONSTAR

Que la empresa TECNICAS Y MONTAJES T&M S.A.S., NIT N900567969, no presenta accidentes de trabajo desde el 01 de mayo de 2026 hasta el 11 de mayo de 2026.

La presente constancia se expide a solicitud de la empresa.

Para información adicional puede comunicarse con nuestra Línea de Atención 018000 51

Atentamente,

Dirección de Higiene, Seguridad y Ambiente

Dirección IP: 186.155.40.234, 192.230.104.8, 172.16.42.57.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

ANEXO 7. CAPACITACIONES

FORMATO		
REGISTRO INDUCCION CAPACITACION ENTRENAMIENTO Y CHARLAS		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-AC-84	Gestión Ambiental Calidad y SST	3

FECHA 06 (DD) 05 (MM) 2026 (AAAA)

CONTRATO No. 263- 2025

OBJETO DEL CONTRATO

REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DESDE EL SECTOR SOPAPO (MUNICIPIO DE RICAURTE) AL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE AGUA DE DIOS, CUNDINAMARCA

NOMBRE DEL PROFESIONAL: ALEJANDRO MIRANDA

EMPRESA: T&M MONTAJES SAS

TIPO

INDUCCIÓN [ ] CAPACITACIÓN [X] ENTRENAMIENTO [ ]

CHARLA INFORMATIVA [ ] OTRO [ ] ¿Cuál? _____

TEMA:

Orden y Aseo: Identificación de condiciones inseguras.

LUGAR DEL EVENTO: AGUA DE DIOS

HORA DE INICIO: 10:00 am HORA DE TERMINACIÓN: 11:00 AM

No.	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN	CARGO	COMPAÑÍA	FIRMA
1	Favio Jesmes Duarte	3166666	SbContratista	FI DE Construcc	Favio Jesmes
2	Sebastian Jesmes	1014309019	Inspector	FI DE Construcc	
3	Bernardo Rizz	10893713	OFICIAL	FI DE CONST	
4	Andres Felipe Anos	1071986210	Ayudante	FI DE	Andres Anos
5	Carlos Muñoz	79839366	Conductor	Comecon	
6	Ramon Castillo	80322648	Operador	Comecon	Ramon Castillo
7	Nicolas Reyes	1000220403	Cadenero	T y M	
8	Jhon Siro Silva	1075057297	T y M	Cadenero	
9	Gabriela Melo Hernandez	1013036364	Ase Boral	T y M	
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					

(Firma)

(Nombre) ALEJANDRO MIRANDA SAMBONY

Residente Ambiental y/o SST Contratista

LIC 447/01/2021

(número y fecha de expedición de la licencia SST, cuando aplique)

(Firma)

(Nombre) ANA MARIA POLANCO

Residente Ambiental y/o SST Interventoría

LIC _____

(número y fecha de expedición de la licencia SST, cuando aplique)

Original:Dependencia responsable del contrato

1era copia : Interventor

2da copia: Contratista

ANEXO 8 - PREOPERACIONALES

	Página 1 de 3	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	
		FORMATO DE INSPECCIÓN PREOPERACIONAL Y CONTROL DE MAQUINA AMARILLA	
	Código: ESSGI-ST- HGP-PO01-FO06	Versión: 05	Fecha: 07-04-2025

EQUIPO	MINICARGADOR	LÍNEA	236D3	MARCA	CATERPILLAR	SERIE	CAT0236DPF9C01005
MANIFIESTO DE IMPORTACIÓN	482022 000014213	OPERADOR	Antonio Castellanos	DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	80164750	PERIODO EVALUADO	Del día 4 al 10 del mes 05 de 26

SISTEMA DE LA MÁQUINA	ITEM DE REVISIÓN	N/A	LUNES		MARTES		MIÉRCOLES		JUEVES		VIERNES		SÁBADO		DOMINGO	
			BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL
ELÉCTRICO / TABLERO DE CONTROL	Funcionamiento y aspecto de la batería, bornes y cables		X		X		X		X		X		X			
	Indicador de temperatura		X		X		X		X		X		X			
	Indicador de aceite		X		X		X		X		X		X			
	Indicador de batería		X		X		X		X		X		X			
	indicador de refrigerante		X		X		X		X		X		X			
	indicador de combustible		X		X		X		X		X		X			
	indicador de filtro de aire		X		X		X		X		X		X			
	Horómetro		X		X		X		X		X		X			
LUCES	Frontales de trabajo		X		X		X		X		X		X			
	Traseras de trabajo (Reflector)		X		X		X		X		X		X			
	Señales de giro (derecha, izquierda)		X		X		X		X		X		X			
	Baliza		X		X		X		X		X		X			
HIDRÁULICO	Nivel de aceite del motor (verificar fugas)			X		X		X		X		X		X		X
	Nivel de aceite en la transmisión (verificar fugas)		X		X		X		X		X		X			
	Nivel del sistema hidráulico (verificar fugas)		X		X		X		X		X		X			
	Nivel del líquido de refrigerante del sistema de enfriamiento (verificar fugas)		X		X		X		X		X		X			
	Mangueras, tubos , conexiones y racores (verificar fugas)		X		X		X		X		X		X			
	Espejo central convexo		X		X		X		X		X		X			
	Espejos laterales			X		X		X		X		X		X		X
	Alarma de retroceso		X		X		X		X		X		X			
	Pito		X		X		X		X		X		X			
	Freno de servicio		X		X		X		X		X		X			
	Freno de estacionamiento		X		X		X		X		X		X			
	Cinturones de seguridad		X		X		X		X		X		X			
	Vidrio Panorámico			X		X		X		X		X		X		X
	Kit para Derrames		X		X		X		X		X		X			
	Extintor de incendios Capacidad: PQS		X		X		X		X		X		X			
	Cabina antivuelco (R.O.P.S)		X		X		X		X		X		X			
	Asiento		X		X		X		X		X		X			
	Escaleras y apoyos de acceso		X		X		X		X		X		X			
	Llantas buen estado (sin cortaduras profundas y sin abultamientos)		X		X		X		X		X		X			
	Presión de aire de las llantas		X		X		X		X		X		X			
	Servotransmisión			X		X		X		X		X		X		X
	Dirección		X		X		X		X		X		X			
	Estado de pasadores		X		X		X		X		X		X			
	Estado y tensión de las correas		X		X		X		X		X		X			
	Estado de pedales			X		X		X		X		X		X		X
	Estado de Orugas (tensionadas)			X		X		X		X		X		X		
	Mecanismo de giro y escualización cuchillas		X		X		X		X		X		X			
	Estado de las Hojas de empuje o Nivelación		X		X		X		X		X		X			
	Mecanismo de giro (Tornameza)			X		X		X		X		X		X		X
	Bomba Hidráulica		X		X		X		X		X		X			
	Corona de tornameza en buen estado			X		X		X		X		X		X		
	Pedos de avance		X		X		X		X		X		X			
	Pedo de estacionamiento		X		X		X		X		X		X			
	Pedo general desgarrador (balde)		X		X		X		X		X		X			
	Pedos de levante del brazo		X		X		X		X		X		X			
	Pedo de filtro de aire		X		X		X		X		X		X			

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

FORMATO DE INSPECCIÓN PREOPERACIONAL Y CONTROL DE MAQUINA AMARILLA

Código: FRSSO-01 Versión: 06 Fecha: 07-04-2020

SISTEMA DE LA MAQUINA	ITEM DE REVISIÓN	REX	LUNES BIEN	LUNES MAL	MARTES BIEN	MARTES MAL	MIERCOLES BIEN	MIERCOLES MAL	JUEVES BIEN	JUEVES MAL	VIERNES BIEN	VIERNES MAL	SABADO BIEN	SABADO MAL	DOMINGO BIEN	DOMINGO MAL
MECÁNICO	Estado de filtro de combustible		X		X		X		X		X		X			
	Pasadores y bujillos en buen estado		X		X		X		X		X		X			
	Estado de cilindro (amortiguadores)		X		X		X		X		X		X			
	Resguardos		X		X		X		X		X		X			
	Anclajes de contrapeso		X		X		X		X		X		X			
	Guardas		X		X		X		X		X		X			
	Estado del bastidor		X		X		X		X		X		X			
	Ruidos extraños en el motor		X		X		X		X		X		X			
	Motor sin grietas		X		X		X		X		X		X			
	Escape (Humo de escape)		X		X		X		X		X		X			

OBSERVACIONES

HORÓMETRO INICIAL	4629	4633	4639	4643	4645	4645		
HORÓMETRO FINAL	4633	4635	463,	4645	4645	4645		
HORA INGRESO	7:0M	7:0M	7:0M	6:0M	7:0M	7:0M		
HORA SALIDA	5:PM	4:PM	5:PM	5:PM	5:PM	11:0M		
VALOR COMBUSTIBLE	130000	—	—	130000	—	—		
HORÓMETRO TANQUEO	4630	—	—	4640	—	—		
OBRA	icco 263	icco 263	icco 263	icco 263	icco 263	icco 263		
OPERADOR Nombre	Antonio	Antonio	Antonio	Antonio	Antonio	Antonio		
OPERADOR Firma								

FECHA (DD-MM-AA)	No.	LUGAR / TRAMO	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	HORA INICIO ACTIVIDAD	HORÓMETRO INICIAL	HORA FINAL ACTIVIDAD	HORÓMETRO FINAL	No. DE VALE SOPORTE DE LA ACTIVIDAD si aplica
9/05	1		Disponible		0		0	
	2							
	3							
20/26	4							
	1							
	2							
	3							
	4							

FORMATO DE INSPECCIÓN PREOPERACIONAL Y CONTROL DE MAQUINA AMARILLA

Código: ESSGI-ST- INSP-FO81-FO86 | Versión: 06 | Fecha: 07-04-2025

4/05	1						
	2						
20/26	3		sereo de vase comacon		4		Horas
	4						
5/05	1						
	2						
20/26	3		serendbe vase comacon		2		Horas
	4						
6/05	1						
	2						
20/26	3		rosiego de materiales comacon		4		Horas
	4						
7/05	1						Horas
	2		rosiego de materiales comacon		4		
20/26	3						
	4						
8/05	1						
	2						Horas
	3		rosiego de materiale comacon		2		
20/26	4						

INGENIERO MEV	NOMBRE
	FIRMA
VERIFICADOR SISTEMA GESTIÓN	
FECHA	

OBSERVACIONES

MOON	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		
	FORMATO DE INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE VEHÍCULOS		
Página 1 de 4	Código: ESSGI-ST- HGP-PG01-FO05	Versión: 11	Fecha: 07-04-2026

VEHÍCULO	VOLQUETA	PLACA	OWR 285	MARCA	KODIAK	LÍNEA	157	MODELO	1999
LICENCIA DE TRÁNSITO	2768876	SOAT No.	600002970	VENCE	13/08/2026	REV. TECNICO-MECÁNICA	174121109	VENCE	27/06/2026
CONDUCTOR		LICENCIA DE CONDUCCIÓN No.		VENCE		PERIODO EVALUADO	Del día 4 al 9 del mes 5 de 2026		

SISTEMA DEL VEHÍCULO	ITEM DE REVISIÓN	N/A	LUNES		MARTES		MIÉRCOLES		JUEVES		VIERNES		SÁBADO		DOMINGO	
			BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL
ELÉCTRICO /TABLERO DE CONTROL	Funcionamiento y aspecto de la batería, bornes y cables		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Indicador de temperatura		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Indicador de aceite		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Indicador de batería		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Indicador de combustible			X		X		X		X		X		X		
	Indicador de velocidad (velocímetro)/Horómetro			X		X		X		X		X		X		
	Indicador de presión de aire		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Conexiones eléctricas		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Fusibles		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
LUCES / SEÑALES	Exteriores (Altas y bajas)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Direccionales delanteras		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Direccionales traseras		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Traseras de trabajo (reflector)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	De estacionamiento		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	De Stop y reversa		✓		✓				✓		✓	X		X		
	Baliza			X		X		X		X						
HIDRÁULICO	Nivel de aceite del motor (verificar fugas)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Nivel de aceite hidráulico de la dirección (verificar fugas)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Nivel del líquido de frenos (verificar fugas)	N/A														
	Nivel del líquido de refrigerante (verificar fugas)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Nivel del líquido de embrague (verificar fugas)	N/A														
	Mangueras, tubos, conexiones y racores		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
GENERAL	Espejo central convexo	N/A														
	Espejos laterales		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Alarma de retroceso		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Pito		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Freno de servicio		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Freno de emergencia		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Cinturones de seguridad		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Vidrio frontal/ Limpia brisas			X		X		X		X		X		X		
	Kit de control de emergencias ambientales	N/A														
	Barra antivuelco		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Asientos y tapicería		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Sistema de carpado		✓	X	✓	X	✓	X	✓	X	✓	X	✓			
	Grapas y anclaje de chasis		✓		✓		✓		✓		✓		✓			

SHOT ON REDMI 7
AI DUAL CAMERA

SISTEMA DEL VEHICULO	ITEM DE REVISIÓN	N/A	LUNES BIEN	LUNES MAL	MARTES BIEN	MARTES MAL	MIERCOLES BIEN	MIERCOLES MAL	JUEVES BIEN	JUEVES MAL	VIERNES BIEN	VIERNES MAL	SABADO BIEN	SABADO MAL	DOMINGO BIEN	DOMINGO MAL
GENERAL	Grapas y anclaje de chasis		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Cadena del cardam		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Ajustes y seguros de las puertas			X		X		X		X		X		X		
	Llantas: Profundidad de labrado (mínimo 3 mm) - Sin cortaduras profundas y sin abultamientos		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Presión de aire de las llantas		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Llanta de repuesto (CALIBRADA)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
MECÁNICO	Caja de cambios/Transmisión		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Suspensión: (muelles, amortiguadores)		·	X		X		X		X		X		X		
	Dirección		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Tanque de combustible (Abrazaderas, soporte)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado Radiador		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado y tensión de las correas		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado de pedales (embrague, acelerador y freno)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado de filtro de aire		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado de filtro de combustible		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Ruidos extraños en el motor		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Motor sin grietas			X		X		X		X	-	X		X		
	Humo de escape		?	X	✓		✓		✓		✓		✓			
EQUIPO DE CARRETERA	Gato con capacidad de elevar el vehículo		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Boliguin		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Cruceta		✓			·		X		X		X		X		
	Tacos para bloquear el vehículo		-	X		X		X		X		X		X		
	Triángulos reflectivos-Conos		·	X		X		X	·	X		X		X		
	Linterna			X	✓	X	✓	X		X		X	·	X		
	Caja de herramientas (alicate, destornilladores, llave de expansión y llaves fijas)		✓	X	✓		✓		✓		✓		✓			
	Extintor de incendios capacidad: PQS															

KILOMETRAJE INICIAL	NO	NO	NO	NO	NO	NO		
KILOMETRAJE FINAL	NO	NO	NO	NO	NO	NO		
HORA INGRESO	7 AM.	630 PM	6 1/4 5 PM	530 AM	7 AM.	7 AM.		
HORA SALIDA	530	530 PM.	5 PM.	5 PM.	530 PM.	11 AM.		
VALOR COMBUSTIBLE	—	180000	—	200000	—	—		
KILOMETRAJE TANQUEO	NO							
OBRA	PAGAR DC DIO							
CONDUCTOR Nombre	CARLOS TRUJILLO							
CONDUCTOR Firma								

OBSERVACIONES

CAMBIAR EL ACEITE MOTOR Y MAYO. MARCHA PUTO CAMPIDO BAJAR RUEDAS DC. LANTERA MANTCH. MANTO

SHOT ON REDMI 7 AI DUAL CAMERA

SOLICITANTE

NOMBRE: CARLOS TRUJILLO R. FIRMA

FIRMA

ZAMORA CONCON	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		
	FORMATO DE INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE VEHÍCULOS		
Página 3 de 4	Código: ESSGI-ST- HGP-PG01-FO05	Versión: 11	Fecha: 07-04-2026

INFORMACIÓN DE VIAJES

FECHA (DD-MM-AA)	No.	DESCRIPCIÓN DEL VIAJE		TIPO DE MATERIAL	N. DE REMISIÓN / VALE		CONTRATISTA
		INDIQUE LA INFORMACIÓN DE LOS VIAJES REALIZADOS					
4/05/2026	VIAJE 1	ORIGEN	TTAR ACPM PARA LPS		CAMACOL		
		DESTINO	MAQUINAS		PROVEEDOR		
	VIAJE 2	ORIGEN	1 VIAJE DE IAFLORESTA A	Recebo	CAMACOL		FAVIO.
		DESTINO	AGUA DE DIOS REGRESO		PROVEEDOR		
	VIAJE 3	ORIGEN			CAMACOL		
		DESTINO			PROVEEDOR		
	VIAJE 4	ORIGEN			CAMACOL		
		DESTINO			PROVEEDOR		
5/05/2026	VIAJE 1	ORIGEN	2 VIAJES DE CANTERA LA BONDIOSA	Recebo.	CAMACOL		
		DESTINO	AGUA DE DIOS. CONCHAS.		PROVEEDOR		
	VIAJE 2	ORIGEN	RECOGER MATERIALES DE	CEMENTO	CAMACOL		FAVIO
		DESTINO	EL DEPOSITO PARA LA OBRA		PROVEEDOR		
	VIAJE 3	ORIGEN	RECOGER ACPM.		CAMACOL		
		DESTINO	PARA LAS MAQUINAS		PROVEEDOR		
	VIAJE 4	ORIGEN			CAMACOL		
		DESTINO			PROVEEDOR		
6/05/2026	VIAJE 1	ORIGEN	2 VIAJES DE CANTERA LA BONDIOSA	Recebo.	CAMACOL		
		DESTINO	AGUA DE DIOS.		PROVEEDOR		
	VIAJE 2	ORIGEN	RECOGER MATERIALES DEL		CAMACOL		
		DESTINO	DEPOSITO PARA LA OBRA.		PROVEEDOR		
	VIAJE 3	ORIGEN			CAMACOL		
		DESTINO			PROVEEDOR		
	VIAJE 4	ORIGEN			CAMACOL		
		DESTINO			PROVEEDOR		
7/05/2026	VIAJE 1	ORIGEN	1 VIAJE DE CANTERA LA ROSA.	PRENA DE RIO.	CAMACOL		
		DESTINO	AGUA DE DIOS.		PROVEEDOR		
	VIAJE 2	ORIGEN	1 VIAJE DE CANTERA LA ROSA	piedra	CAMACOL		
		DESTINO	AGUA DE DIOS		PROVEEDOR		
	VIAJE 3	ORIGEN			CAMACOL		
		DESTINO			PROVEEDOR		
	VIAJE 4	ORIGEN					
		DESTINO					

SHOT ON REDMI 7

		Versión: 11	
Página 4 de 4	Código: EBSGI-ST- HSP-PG01-FO08		

INFORMACION DE VIJES

FECHA (DD-MM-AA)	No	INDIQUE LA INFORMACIÓN DE LOS VIAJES REALIZADOS	DESCRIPCIÓN DEL VIAJE	TIPO DE MATERIAL	N. DE REMISIÓN / VALE	CANTIDAD
5/05/2026	VIAJE 1	ORIGEN	LLEVAR LA PRONTA DE	PROMARIO	CAMACOL	
		DESTINO	Acopio ATRAMO 1		PROVEEDOR	FMIO
	VIAJE 2	ORIGEN			CAMACOL	
		DESTINO			PROVEEDOR	
	VIAJE 3	ORIGEN			CAMACOL	
		DESTINO			PROVEEDOR	
	VIAJE 4	ORIGEN			CAMACOL	
		DESTINO			PROVEEDOR	
9/05/2026	VIAJE 1	ORIGEN	LLEVAR PRONTA ELECTRICA A		CAMACOL	
		DESTINO	TRAMO 2.		PROVEEDOR	
	VIAJE 2	ORIGEN			CAMACOL	
		DESTINO			PROVEEDOR	
	VIAJE 3	ORIGEN			CAMACOL	
		DESTINO			PROVEEDOR	
	VIAJE 4	ORIGEN			CAMACOL	
		DESTINO			PROVEEDOR	
	VIAJE 1	ORIGEN			CAMACOL	
		DESTINO			PROVEEDOR	
	VIAJE 2	ORIGEN			CAMACOL	
		DESTINO			PROVEEDOR	
	VIAJE 3	ORIGEN			CAMACOL	
		DESTINO			PROVEEDOR	
	VIAJE 4	ORIGEN			CAMACOL	
		DESTINO			PROVEEDOR	

OBSERVACIONES

INGENIERO RESIDENTE	NOMBRE	
	FIRMA	
VERIFICADOR SISTEMA GESTIÓN		
FECHA		

ANEXO 9. ENTREGAS DE EPP E INDUMENTARIA

NO HAY REGISTROS DE ENTREGA EN EL PERIODO

ANEXO 10 - CERTIFICADO DE PAGOS REVISOR FISCAL

314 3923289
tym.sas@hotmail.com

FORMATO 6 – PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES

ARTICULO 50 LEY 789 DE 2002

(PERSONAS JURIDICAS)

Yo, JAIRO ANDRES CACERES DUARTE, identificado con la cedula de ciudadanía No. 1.098.810.295 de Bucaramanga, en mi condición de representante legal de la empresa TECNICAS Y MONTAJES T&M SAS identificada con NIT 900.567.969- 1, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Barrancabermeja, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, bajo la gravedad de juramento, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional de Aprendizaje y al Fondo Nacional de Formación Profesional para la Industria de Construcción (artículo 65 Ley 1819 de 2016 y artículo 3 Decreto 1047 de 1983), pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses contados a partir de la fecha de cierre del presente procedimiento.

Lo anterior, en cumplimiento de los dispuesto en el articulo 50 de la Ley 789 de 2002.

En constancia se firma en Barrancabermeja, a los 30 días del mes de julio de 2026.

Atentamente;

JAIRO ANDRES CACERES DUARTE
REPRESENTANTE LEGAL
TECNICAS Y MONTAJES T&M SAS


JOAN SEBASTIAN SAJONERO PEREZ
T.P. 145867-T
REVISOR FISCAL
TECNICAS Y MONTAJES T&M SAS



República de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO
145867-T
JOAN SEBASTIAN
SAJONERO PEREZ
C.C. 13569573
RESOLUCION INSCRIPCION 381 FECHA 10/12/2009
UNIVERSIDAD DE PAMPLONA
PRESIDENTE
LEONARDO SANCHEZ GARRIDO 154663



70113
FIRMA DEL TITULAR
Esta tarjeta es el unico documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Comercio Industria y Turismo - Junta Central de Contadores.



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO 13.569.573
SAJONERO PEREZ
APELLIDOS
JOAN SEBASTIAN
NOMBRES
FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO 18-ENE-1985
BARRANCABERMEJA
(SANTANDER)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.64 ESTATURA
O+ G.S. RH
M SEXO
20-ENE-2003 BARRANCABERMEJA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADOR NACIONAL
INDICE DERECHO
A-2506400-55157158-M-0013569573-20070322 0023807081N 02 221975353

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

C C 2 5 5 4 5 1 4 0 1 9 6 0 7 9

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **JOAN SEBASTIAN SAJONERO PEREZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 13569573 de BARRANCABERMEJA (SANTANDER) Y Tarjeta Profesional No 145867-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

ANEXO 11. SUSTANCIAS QUIMICAS

T&M S.A.S CIVIL ENGINEERING	**SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO**	
	MATRIZ DE COMPATIBILIDAD DE SUSTANCIAS QUIMICAS	
	Código: ESSGI-ST- HGP-PT06-MT01	**Versión 01** / **Fecha: 09-02-2025**

CLASE UN	DIVISIONES	SGA																		
3. LIQUIDOS INFLAMABLES																				
4.2. SUSTANCIAS QUE PUEDEN EXPERIMENTAR COMBUSTIÓN ESPONTÁNEA																				
4.3. SUSTANCIAS QUE DESPRENDEN GASES INFLAMABLES CON EL AGUA																				
8. SUSTANCIAS CORROSIVAS																				
9. SUSTANCIAS Y OBJETOS PELIGROSOS VARIOS, INCLUIDAS LAS SUSTANCIAS PELIGROSAS PARA EL MEDIO AMBIENTE																				

HOJA DE SEGURIDAD

ACPM



1202

SECCIÓN 1. IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO QUÍMICO

Sinónimos: Combustible Diesel; Diesel fueloil; aceite combustible N°2; destilado medio; aceite de calefacción doméstica; aceite combustible para motores Diesel.
Líquido aceitoso incoloro o amarillo claro con olor característico a petróleo.
Puede estar coloreado para identificación.

SECCIÓN 2. IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS

Líquido inflamable, peligro moderado de incendio o explosión del líquido o el vapor en presencia de calor, chispas o llamas. La inhalación de vapor a altas concentraciones puede causar mareos y adormecimiento. El líquido puede producir irritación de la piel y los ojos. Puede absorberse por la piel. Peligro de aspiración si es ingerido. Posibles efectos retardados. Algunos de sus componentes pueden causar cáncer según ensayos en animales.

SECCIÓN 3. COMPOSICIÓN, INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES

Mezcla compleja de hidrocarburos entre C9 y C20, principalmente alifáticos y en menor proporción olefínicos, nafténicos y aromáticos.
CAS [68476-30-2, 68476-34-6, 68334-30-5, 68474-34-6]

SECCIÓN 4. MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS

Inhalación: Retire la víctima de la fuente de exposición y llévela al aire fresco. Si no respira, despeje las vías respiratorias; provea resucitación cardiopulmonar si está capacitado para hacerlo. Evite el contacto directo boca a boca. Si la víctima respira con dificultad, personal capacitado debe administrar oxígeno con monitoreo posterior del afectado en forma continua. Obtenga atención médica de inmediato.
Contacto con la piel: Retire rápidamente el exceso del producto. Lave por completo el área contaminada con abundante agua y jabón durante por lo menos 15 minutos. Debajo de la corriente de agua retire la ropa, zapatos y artículos de cuero que estén contaminados. No intente neutralizar con agentes químicos. Obtenga atención médica si persiste irritación.
Ingestión: Si la víctima está consciente, no convulsiona y puede ingerir líquido, dele a beber dos vasos de agua. NO INDUZCA AL VÓMITO. Si ocurre el vómito, mantenga la víctima inclinada para reducir el riesgo de aspiración, repita la administración de agua y observe si se presenta dificultad para respirar. Obtenga ayuda médica de inmediato.
Contacto con los ojos: Lave de inmediato con abundante agua a baja presión y tibia preferiblemente, durante por lo menos 15 minutos. Durante el lavado separe los párpados para facilitar la penetración del agua. No intente neutralizar con agentes químicos o gotas sin la orden de un médico. Obtenga atención médica rápidamente.

SECCIÓN 5. MEDIDAS PARA EXTINCIÓN DE INCENDIOS

Consideraciones especiales: Líquido combustible. Puede formar mezclas explosivas a temperaturas iguales o superiores a su punto de inflamación. El líquido puede acumular cargas estáticas por transvase o agitación. Los vapores pueden desplazarse a nivel del suelo hasta una fuente de ignición y devolverse ardiendo hasta su lugar de origen. El líquido puede flotar sobre el agua hasta una fuente de ignición y regresar en llamas. El vertimiento del producto a desagües puede causar peligro de fuego o explosión. Produce gases tóxicos por combustión.
Procedimiento: Evacue el área del incendio en 25 a 50 metros en todas direcciones. Si hay un contenedor o carrotanque involucrado, evacue en 800 metros. Si hay fuga del producto, deténgala antes de intentar apagar el fuego, si puede hacerlo en forma segura. Enfríe los contenedores con agua en forma de rocío, y retírelos del fuego si puede hacerlo sin peligro. No introduzca agua a los contenedores. El agua puede ser inefectiva para extinguir el fuego, dado que el producto es insoluble. Aproxímese al fuego en la misma dirección del viento. Para incendios masivos utilice boquillas con soportes. Aléjese de los extremos de los contenedores.
Utilice equipo de respiración autocontenido. La ropa normal de bomberos proporciona protección limitada para este producto y sólo se recomienda para operaciones rápidas de entrada-salida en casos especiales.
Medios de extinción apropiados: Fuegos pequeños: dióxido de carbono, polvo químico seco, espuma regular.
Fuegos grandes: espuma, agua en forma de rocío o niebla. No use agua en forma de chorro.
NFPA: Salud **1**; Inflamabilidad **2**; Inestabilidad **0** (clasificación oficial según la NFPA).

SECCIÓN 6. MEDIDAS PARA ESCAPE ACCIDENTAL

Ubíquese en la dirección del viento. Evite zonas bajas. Elimine toda fuente de ignición como llamas o chispas. Detenga o controle la fuga, si puede hacerlo sin peligro. Ventile la zona del derrame. No use palas metálicas.
Derrames Pequeños: Evacúe y aísle de 25 a 50 metros. Contenga el derrame con diques de poliuretano o calcetines especiales para aceites y absorba con absorbentes inertes como calcetines, almohadillas o tapetes para hidrocarburos, chemizorb o vermiculita.
NO USE TIERRA, ARENA NI ASERRÍN. Deposite los residuos en contenedores cerrados y marcados. Lave el área con agua y jabón.
Derrames Grandes: Evacúe y aísle el área 300 metros en todas direcciones. Utilice agua en forma de rocío para enfriar y dispersar los vapores y proteger al personal. Evite que el material derramado caiga en fuentes de agua, desagües o espacios confinados. Para ello disponga de diques prefabricados. Active su plan de emergencias.
Vertimiento en agua: Utilice absorbentes especiales tipo espagueti para retirar el hidrocarburo de la superficie. Consulte con las autoridades ambientales sobre la posibilidad de utilizar agentes dispersantes o de hundimiento.
Absorbentes Recomendados: Calcetines, Almohadas y Tapetes.

SECCIÓN 7. MANEJO Y ALMACENAMIENTO


Evite toda fuente de ignición (chispas, llamas, calor, cigarrillos encendidos). Conecte a tierra contenedores y tuberías. Use sistemas a prueba de chispas y de explosión. Evite generar vapores o neblinas. Nunca realice operaciones de sifón con la boca. Nunca use este producto para lavarse manos o brazos. Lávese muy bien las manos después de su manipulación. Evite contacto con ojos, piel y ropa.
Almacene bien cerrado en lugar bien ventilado, alejado de materiales incompatibles y calor, a temperatura ambiente (entre 15 y 25 ℃).
El almacenamiento interno debe hacerse en recinto estándar para líquidos inflamables. Señalice adecuadamente las áreas de almacenamiento y los contenedores.

SECCIÓN 8. CONTROLES DE EXPOSICIÓN, PROTECCIÓN PERSONAL

TWA: 100 mg/m^3, fracción inhalable y vapor (ACGIH). **IDLH:** 1300 ppm

Elementos de protección personal sugeridos:


>8hr: Caucho de nitrilo, viton.


>8hr: Caucho de nitrilo


Si la protección respiratoria no incluye pieza facial completa, gafas de seguridad para químicos a prueba de salpicaduras, o monogafas


De 50 a 1000 mg/m^3: respirador purificador de aire con media máscara y cartucho para vapores orgánicos.
1000 mg/m^3: respirador con línea de aire (SAR) en flujo continuo.
Mayores que 1000 mg/m^3 o desconocidas: Equipo de respiración autocontenido.


Para evitar contacto prolongado o repetido: **>8hr:** Viton.
Riesgo leve o moderado de salpicaduras: traje en Tychem o equivalentes;
Emergencias: Tyvek-SL, CPF 3 ó 4, Responder, Reflector o equivalentes.


Ducha


Lavaojos

SECCIÓN 9. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

Intervalo de ebullición: Oscila entre 215 y 380 ℃ dependiendo del fabrican te.
Gravedad específica: 0,83-0,88 a 15℃ (agua=1) Menos pesado que el agua . **Temperatura de autoignición:** 230 ℃.
Velocidad de evaporación: Baja. < 0,1 (Acetato de butilo=1) **Valor de pH:** Neutro. Puede contener aditivos que afecten este valor.
Temperatura de inflamación: 54 ℃. **Densidad del vapor:** 3 a 4 (aire=1). Más pesado que el aire
Límites de explosividad: Inferior: 1,3 %. Superior: 6% **Umbral de olor:** 0,1 ppm.
Solubilidad: Solubilidad en agua despreciable (<0.1%). Soluble en éter, cloroformo y solventes derivados del petróleo.

SECCIÓN 10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

Estable en condiciones normales de manejo y almacenamiento.
Incompatibilidades: Incompatible con oxidantes fuertes (como ácido nítrico, hipoclorito de sodio). No corrosivo a los metales.
Condiciones a evitar: Fuentes de ignición como chispas, llamas abiertas y calor intenso. Acumulación de cargas electrostáticas.
Productos de descomposición térmica: monóxido de carbono, dióxido de carbono, hidrocarburos reactivos.

SECCIÓN 11. INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA

Inhalación: Bajo peligro a temperaturas normales (hasta 38℃). Concentraciones altas del vapor producen Irritación de ojos, nariz, garganta y pulmones. Puede afectar al sistema nervioso central ocasionando síntomas como excitación, euforia, dolor de cabeza, mareos, adormecimiento, visión borrosa, fatiga, temblor, convulsiones, pérdida de la conciencia, coma, fallo respiratorio y muerte.
Contacto con la piel: NO lo use para lavarse. Al principio pueden no aparecer síntomas; después de algunas horas se presenta inflamación del tejido, decoloración y dolor agudo. Contacto extenso o prolongado puede ocasionar absorción, con síntomas similares a los de inhalación.
Contacto con los ojos: Exposición a vapores o neblinas produce irritación leve, pero no daños a los tejidos del ojo.
Ingestión: Baja toxicidad. Puede causar disturbios gastrointestinales, con síntomas como irritación, náusea, vómito y diarrea. Puede afectar el sistema nervioso central, presentándose los síntomas descritos en inhalación. Riesgo de aspiración a los pulmones durante la ingestión o el vómito, lo cual puede producir efectos severos como neumonitis, edema pulmonar o bronconeumonía.
Efectos crónicos: Piel: efecto desengrasante, enrojecimiento, comezón, inflamación, resquebrajamiento y posible infección secundaria. Reacciones alérgicas en algunos individuos. **Carcinogenicidad:** Materiales parecidos han producido cáncer en piel de animales experimentales. La IARC clasifica como posible carcinógeno humano al diesel arrojado por el exhosto de los automotores. La ACGIH clasifica como carcinógeno comprobado para los humanos (**clase A1**) a las nieblas de aceite mineral medianamente refinado.

SECCIÓN 12. INFORMACIÓN ECOLÓGICA

Tóxico para la vida acuática. No permita su entrada a desagües, ríos y otras fuentes de agua. Flota e impide la oxigenación de cuerpos de agua.

SECCIÓN 13. CONSIDERACIONES SOBRE DISPOSICIÓN DEL PRODUCTO

Recupérelo y reutilícelo o envíelo a incineración en un horno adecuado, que tenga Licencia Ambiental.

SECCIÓN 14. INFORMACIÓN SOBRE TRANSPORTE

La etiqueta del vehículo debe medir por lo menos 25 cm de lado. Los colores deben ser vivos y la letra contrastante y fácil de leer.
Etiquete adecuadamente los contenedores o carrotanques y manténgalos cerrados. No lo transporte junto con productos explosivos (clase 1), gases (clase 2), oxidantes (clase 5.1), ni con tóxicos (clase 6.1). Puede transportarse con sustancias de la clase 9, solo si están separados de tal manera que no se mezclen en caso de derrame. Apague el motor cuando cargue y descargue (aún si no requiere poner a funcionar la bomba de carga). No fume en el vehículo ni a menos de 7,5 metros. Conecte a tierra el carrotanque antes de transferir el producto a o desde el contenedor. Cierre y asegure manholes y válvulas, y verifique que éstas no tengan fugas.
Clasificación de peligro según el Libro Naranja de la ONU: 3 - Líquido inflamable. (Ver reglamentación legal vigente)

SECCIÓN 15. INFORMACIÓN REGLAMENTARIA

Etiquetado según directivas de la UE:
F - Inflamable
Xn - Nocivo





Sistema Globalmente Armonizado:



Atención
Líquido y vapor inflamables

Atención
Nocivo por ingestión, contacto e inhalación

Líquido y vapor combustibles. Peligro de incendio o explosión
Frases R: 40, 51/53, 65, 66 - Posibles efectos cancerígenos, tóxico para organismos acuáticos, puede provocar a largo plazo efectos negativos en el medio ambiente acuático, nocivo, si se ingiere puede causar daño pulmonar, la exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel.
Frases S: 2, 29, 36/37, 61, 62 - Manténgase fuera del alcance de los niños, no tire los residuos por el desagüe, use indumentaria y guantes de protección adecuados. Evite su liberación al medio ambiente, recábense instruccciones especiales de la hoja de seguridad. En caso de ingestión no provocar el vómito, acúdase inmediatamente al médico y muéstrele la etiqueta o el envase.

SECCIÓN 16. INFORMACIÓN ADICIONAL


BIBLIOGRAFIA:

1. NFPA, Fire protection guide to Hazardous Materials, 13a. Edición, 2002.
2. Forsberg, K., et al. Quick selection guide to chemical protective clothing. 3a edición. Van Nostrand Reinhold, 1997. p. 67
3. Naciones Unidas. Recomendaciones para Transporte de Mercancías Peligrosas. 15 edición. USA. 2007.
4. CCOHS. Base de datos MSDS (08-4) en CD-ROM. Canadá. Noviembre de 2008. Registros 1201117, 542527, 503831, 421419.
5. ACGIH. Threshlold Limit Values for Chemical Substances (TLVs). USA. 2008.
6. Ministerio de Transporte. Decreto 1609 de 2002. Transporte de Mercancías Peligrosas por Carretera. Bogotá. MinTransporte. 2002.

FECHA DE EMISIÓN: Enero de 2009 **ACPM**

Los datos suministrados en esta ficha se basan en nuestro conocimiento actual. No representan una garantía sobre las propiedades de este producto. ARP SURA no se hace responsable por el uso o interpretación particular que se dé a esta información.

1. IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO.



Nombre: EMULSIÓN ASFÁLTICA.
Referencias: CRR-1; CRR-2; CRR-1m; CRR-2m; CRM; CRM-m; CRL-0; CRL-1; CRL-1h; CRL-1hm.

- **Información del fabricante/Distribuidor:**

Compañía: INCOASFALTOS S.A.S
Dirección: Kilómetro 1.5 vía Cajica-Chia Edificio empresarial OXUS, ofic. 317
País: Colombia
PBX: (57 1) 8844372
FAX: (57 1) 8844098

Teléfono en caso de Emergencia: (57 1) 8844372 ext. 105

Teléfono para Asistencia técnica: (57 1) 8844372 ext. 105 + (57) 300 7833826
servicioalcliente@incoasfaltoscom; incoasfaltos@incoasfaltos.com

- **Usos del Producto:**

Se emplean principalmente para riegos de imprimación, riego negro o pulverizado, estabilización de suelos y materiales granulares, bases asfálticas en frio, mezclas asfálticas procesadas en frio y lechadas asfálticas y micropavimentos. Tiene algunas aplicaciones en procesos de impermeabilización de cubiertas.

2. IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS

SISTEMA GLOBALMENTE ARMONIZADO (SGA)

2.1 Clasificación:

2.1.1 Peligros para la salud:

Corrosión o Irritación cutánea: Categoría 2.
Lesiones o Irritación ocular grave: Categoría 2ª.
Sensibilización Cutánea: Categoría 1.

Mutagenicidad: Categoría 1.
Carcinogenicidad: Categoría 1.
Toxicidad para la reproducción: Categoría 2.

2.1.2 Peligros para el ambiente: Peligro a largo plazo (crónico) para el medio ambiente acuático: Categoría 1

2.2 Elementos de la etiqueta SGA:

2.2.1 PALABRAS DE ADVERTENCIA

Atención.

2.2.2 PICTOGRAMAS:



2.2.3 Indicaciones de Peligro:

- **H315:** Puede provocar irritación cutánea**.**
- **H317:** Puede provocar una reacción alérgica en la piel**.**
- **H319:** Provoca irritación ocular grave.
- **H335:** Puede irritar las vías respiratorias.
- **H340:** Puede provocar defectos genéticos.
- **H350:** Puede provocar cáncer.
- **H402:** Nocivo para organismos acuáticos.

2.2.4 Consejos de Prudencia:

- **P201:** Procurar leer las instrucciones antes de su uso.
- **P260:** No respirar el gas, la niebla y los vapores.
- **P264**: Lavarse la piel concienzudamente tras la manipulación.
- **P271**: Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado.
- **P280:** Usar guantes, ropa de protección y gafas.

2.3 Intervención:

- **P302 + P352:** En caso de contacto con la piel: Lavar con abundante agua.
- **P304 + P340 + P312:** En caso de inhalación: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración. Llamar a un Centro de Toxicología o a un médico

si la persona se encuentra mal.

- **P305 + P351 + P338:** En caso de contacto con los ojos: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- **P314:** Consultar a un médico en caso de malestar.
- **P333 + P313**: En caso de irritación o erupción cutánea: Consultar a un médico.
- **P337 + P313**: Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
- **P362 + P364**: Quitar las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas. Almacenamiento:
- **P403 + P233**: Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado herméticamente.
- **P405**: Guardar bajo llave.

2.4 Eliminación:

- **P501:** Eliminar el contenido del recipiente en una planta de eliminación de residuos autorizada.

2.5 Los peligros asociados por efectos potenciales a la salud son los siguientes:

Inhalación: No es probable la inhalación de productos tóxicos, al desprenderse inicialmente vapor de agua, salvo en caliente que se desprenderían otros productos orgánicos.


Ingestión: Puede producirse una irritación del intestino y provocar vómito con el peligro potencial asociado de aspiración. LD50 (asfalto)>5-15g/Kg (oral-rata).

Piel: Puede presentar un peligro bajo condiciones higiénicas deficientes. La situación puede empeorarse por los rayos ultravioleta de la luz solar. LD50 (asfalto)>2g/Kg.

Ojos: Las salpicaduras del producto en los ojos pueden causar una irritación ocular.

Según la NFPA los peligros asociados son los siguientes:

Salud: 1
Inflamabilidad: 0
Reactividad: 0



3 COMPOSICIÓN E INFORMACIÓN SOBRE INGREDIENTES

Descripción Química

La emulsión asfáltica está formada por los siguientes componentes:

CEMENTO ASFÁLTICO O ASFALTO. Es el principal componente de la EMULSIÓN, se encuentra presente en un porcentaje que varía entre el 57 y el 65% de la misma. El asfalto es un fluido viscoso a alta temperatura, compuesto esencialmente por hidrocarburos de alto peso molecular solubles en sulfuro de carbono, existen asfaltos naturales en su gran mayoría son obtenidos en refinería como producto de la destilación de determinados crudos de petróleo.

AGUA. Componente de gran importancia en la fabricación de EMULSIONES ASFÁLTICAS, y es aproximadamente un 40% de la EMULSIÓN, para el agua se debe controlar la presencia de calcio y magnesio ya que afectan las propiedades químicas.

EMULGENTE O EMULSIFICANTE. Tiene como función principal estabilizar y evitar la coalescencia o rotura de la EMULSIÓN (unión de los glóbulos de cemento asfaltico después del proceso de molienda). Es decir que es un compuesto químico que modifica la tensión superficial o interfacial de los glóbulos de asfalto, suministrando además carga positiva.

ÁCIDO. El pH normal del agua oscila entre 6 y 8, la mezcla agua emulgente en el momento de fabricación de la emulsión debe tener un pH en un rango de 1.8 a 2, efecto que se logra mediante la aplicación de ácido clorhídrico.

Número ONU: 3082

4. MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS

Ingestión: Si la víctima está consciente suministre 1 ó 2 vasos agua para diluir el material. No induzca el vómito. Mantenga la víctima semisentada y abrigada. Acuda al médico. Si la víctima está inconsciente, no suministre nada por vía oral, esté atento si se produce vómito para colocar a la víctima de lado, evitando que se ahogue con sus propios fluidos.

Inhalación: Respirar aire puro y si persisten las molestias solicitar ayuda médica.

Piel: Retire rápidamente el exceso del producto. Lave por completo el área contaminada con abundante agua y jabón durante por lo menos 15 minutos. Obtenga atención médica si hay irritación.

Ojos: Lave de inmediato con abundante agua a baja presión y tibia preferiblemente, durante por lo menos 15 minutos. Durante el lavado separe los párpados para facilitar la penetración del agua. No intente neutralizar con agentes químicos o gotas sin la orden de un médico. Obtenga atención médica rápidamente.

Asegúrese de que las personas encargadas de aplicar los primeros auxilios no corren riesgo (retire la fuente de contaminación y utilice equipo de protección adecuado).

Nota al médico: Proveer tratamiento asintomático.

5. MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS

Medios de extinción: Espuma y polvo químico seco. Dióxido de carbono, arena y tierra puede usarse para controlar fuegos de poca magnitud.
La espuma deberá ser arrojada gradualmente a manera de formar un manto sobre la superficie del líquido que arde. Cuando se emplee dióxido de carbono o polvo químico seco deberá evitarse vuelva hacia atrás (considerar la dirección del viento para una correcta aplicación).

Productos de combustión: Gases tóxicos producidos en el fuego como monóxido de carbono (CO) dióxido de carbono (CO_2) y sulfuro de hidrogeno (H_2S)

Peligros específicos: El producto, los recipientes que los contienen pueden explotar cuando se calientan a altas temperaturas. Los vapores pueden formar mezclas explosivas con el aire si la emulsión contiene disolventes. Se producen humos tóxicos en caso de fuego. Tener cuidado al calentarlo a temperaturas superiores de 85°C ya que el material reaccionara de forma violenta proyectando material.

Precauciones Especiales

Evacue el área del incendio en 25 a 50 metros en todas direcciones. Si hay fuga del producto, deténgala antes de intentar apagar el fuego, si puede hacerlo en forma segura. El agua puede ser inefectiva para extinguir el fuego, dado el bajo punto de inflamación del producto. Aproxímese al fuego en la misma dirección del viento. Para incendios masivos utilice boquillas con soportes. La ropa normal de bomberos proporciona protección para este producto

6. MEDIDAS A TOMAR EN CASO DE DERRAME ACCIDENTAL

Precauciones individuales: Para las personas que no forman parte del equipo de atención a emergencias evacuar a un sitio seguro y ventilado
Para el personal de emergencias use ropa protectora contra los productos químicos.

Generales: Retire las posibles fuentes de ignición. Aísle el área del derrame y restrinja el acceso. Para derrames pequeños, absorba el

asfalto derramado con material absorbente inerte y los derrames grandes con materiales inertes.

Todo derrame será comunicado de inmediato a los Organismos Gubernamentales respectivos, en cuya jurisdicción se produzca el incidente.

Preservación del medio Ambiente: Prevenir el rociado o vertido a drenajes, acequias o ríos empleando arena, tierra o cualquier otra barrera apropiada para detener derrames accidentales. Si inevitablemente alguno de los accidentes antes mencionados ocurriera, avisar a las autoridades pertinentes.

7. MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO

General: La emulsión asfáltica normalmente se almacena en tanques metálicos verticales sin aislamiento térmico. El sitio dispuesto para el almacenamiento debe contar con los elementos de seguridad necesarios y cumplir las disposiciones ambientales para el manejo de este tipo de hidrocarburo. No incrementar su temperatura cerca de 75ºC, puesto que el producto puede perder sus características de consistencia.

Uso: Tomar las precauciones necesarias para manejar el material. No permita que el producto entre en contacto con la piel.
Use todos los controles técnicos y el equipo de protección personal.

Almacenamiento: Durante todas las operaciones de carga o descarga emulsión, debe mantenerse en áreas frescas, secas, bien ventiladas, alejadas de llamas abiertas y de toda fuente de ignición.

Aunque son productos estables, debe tenerse cuidado al calentarlos o mezclarlo con asfalto líquido a altas temperaturas debido a que puede reaccionar de forma violenta por la evaporación del agua.

8. CONTROLES DE EXPOSICIÓN Y PROTECCIÓN PERSONAL

Controles de ingeniería: Mantener ventilada el área de trabajo.

Equipo de protección personal (EPP)

Protección respiratoria:	No se requiere protección respiratoria en condiciones normales. En casos de emergencia se recomienda emplear aparatos de respiración auto contenidos.
Protección de los ojos:	Al manipular el producto, use gafas de seguridad y protectores faciales.
Protección Corporal:	Para evitar el contacto con la piel puede ser necesario el uso de delantales u overoles, caretas y botas. Deben emplearse guantes resistentes a agentes químicos y guantes aislantes al manejar el material caliente.

9. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

Estado físico:	Liquido (temperatura ambiente) de color marrón.
Olor:	Característico.
Solubilidad en agua:	Total.
pH	1,0 a 2,4
Densidad relativa (agua = 1):	1.0 – 1.18

10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

Estabilidad:	La emulsión asfáltica es estable bajo condiciones normales.
Incompatibilidad:	Se debe evitar el contacto con flúor, bases fuertes y agentes oxidantes como sulfatos, cloratos, nitratos y peróxidos.
Descomposición:	Durante su uso en condiciones normales no se espera descomposición a materiales peligrosos.

11. INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA

Carcinogenicidad Clasificación IARC: No aplicable

12. INFORMACIÓN ECOLÓGICA

Ecotoxicidad:	Los datos eco toxicológicos no se han determinado específicamente para este producto.
Movilidad:	No aplica porque no es volátil
Persistencia/Durabilidad:	Baja biodegradabilidad
Potencia de bioacumulación:	No aplica.
Otros efectos:	No aplica.

13. ELIMINACIÓN DE RESIDUOS

Recomendaciones:

Los desechos del producto deben disponerse en contenedores o envases perfectamente identificados y después de hacer usos de empresas encargadas de disposición final.

Todo residuo será dispuesto de acuerdo a la normatividad de los Organismos Gubernamentales respectivos, en cuya jurisdicción se produzca el incidente.

14. INFORMACIÓN SOBRE EL TRANSPORTE

Todo vehículo que transporte la emulsión debe llevar etiqueta con ROTULO clase 9, debe medir por lo menos 25 cm de lado.

Los colores deben ser vivos y la letra contrastante y fácil de leer SUSTANCIAS PELIGROSAS VARIAS.

La norma técnica colombiana que la identifica y condiciona su transporte y uso es la NTC 3972 elaborada por el ICONTEC.
No lo transporte junto con productos explosivos de las clases 1.1, 1.2, 1.3, 1.5, gases venenosos (2.3), venenosos (6.1).

Apague el motor cuando cargue y descargue (si no requiere poner a funcionar la bomba de carga).

No fume en el vehículo ni a menos de 7.5 metros.

Cierre y asegure manholes y válvulas, y verifique que éstas no tengan fugas.

Numero UN: 3082

Peligros en el transporte SGA:



15. INFORMACIÓN REGLAMENTARIA

OSHA y MSHA	Consideran que la emulsión asfáltica es una sustancia química peligrosa y debería ser incluido en el programa de comunicación de peligros del empleador
CERCLA/SUPERFUND	Este producto no aparece en la lista de sustancias peligrosas de la CERCLA

Nota: La información contenida en esta hoja de seguridad es de carácter informativo. INCOASFALTOS S.A.S no asume responsabilidad de ningún tipo sobre problemas derivados del uso inadecuado de la información aquí contenida.

16. INFORMACIÓN ADICIONAL

Naciones Unidas. Recomendaciones Relativas al Transporte de Mercancías Peligrosas, 14va. Revisión. ONU, 2005.

ACGIH. TLV´s and BEI´s for Chemical substances and Physical Agents. ACGIH, 2008.

Forsberg and Mansdorf. Selection Guide to Chemical Protective Clothing. Edicion 3. 1997.

CANUTEC Guía de Respuesta en Caso de Emergencia 2008 en español.

Este producto (emulsión asfáltica) no está regulado por la dirección nacional de estupefacientes.

Aplica toda la legislación colombiana sobre el medio ambiente y seguridad industrial.

ANEXO 12 - MATRIZ DE PELIGROS Y RIESGOS

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, VALORACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES

T&M S.A.S Civil Engineering

Código: ESSGI-ST- HGP-PTS-MTDS	Versión: 01	Fecha: 09-2-2025

NOMBRE EMPRESA	T&M SAS
Nit	9004047684-1
CONTRATO No.	CONTRATO DE OBRA ICU 263 DE 2025
OBJETO	"REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DESDE EL SECTOR SOPAPO (MUNICIPIO DE RICAURTE) AL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE AGUA DE DIOS, CUNDINAMARCA".

ELABORÓ: ALEJANDRO MIRANDA
RESIDENTE SST

REVISÓ: CARLOS BERNAL
DIRECTOR DE OBRA

| PROCESO | ETAPAS CLAVE | ACTIVIDADES | TAREAS | PELIGROS | | | VALORACIÓN DEL RIESGO | | | | | | | | | | | | | | | | CONTROLES DE INTERVENCIÓN | | | | | | | | | | | | | | | |

Determinación del nivel de deficiencia

Nivel de deficiencia	Valor de ND	Significado
Muy Alto (MA)	10	Se ha(n) detectado peligro(s) que determina(n) como posible la generación de incidentes, o la eficacia del conjunto de medidas preventivas existentes respecto al riesgo es nula o no existe, o ambos.
Alto (A)	6	Se ha(n) detectado algún(os) peligro(s) que pueden dar lugar a incidentes significativa(s), o la eficacia del conjunto de medidas preventivas existentes es baja, o ambos.
Medio (M)	2	Se han detectado peligros que pueden dar lugar a incidentes poco significativos o de menor importancia, o la eficacia del conjunto de medidas preventivas existentes es moderada, o ambos.
Bajo (B)	No se Asigna Valor	No se ha detectado peligro o la eficacia del conjunto de medidas preventivas existentes es alta, o ambos. El riesgo está controlado. Estos peligros se clasifican directamente en el nivel de riesgo y de intervención cuatro (IV) Véase la Tabla 8.

Determinación del nivel de exposición

Nivel de exposición	Valor de NE	Significado
Continua (EC)	4	La situación de exposición se presenta sin interrupción o varias veces con tiempo prolongado durante la jornada laboral.
Frecuente (EF)	3	La situación de exposición se presenta varias veces durante la jornada laboral por tiempos cortos.
Ocasional (EO)	2	La situación de exposición se presenta alguna vez durante la jornada laboral y por un periodo de tiempo corto.
Esporádica (EE)	1	La situación de exposición se presenta de manera eventual.

Determinación del nivel de probabilidad

Niveles de probabilidad		Nivel de exposición (NE)			
		4	3	2	1
Nivel de deficiencia (ND)	10	MA - 40	MA - 30	A -20	A - 10
	6	MA - 24	A - 18	A - 12	M - 6
	2	M - 8	M - 6	B - 4	B - 2

Significado de los diferentes niveles de probabilidad

Nivel de probabilidad	Valor de NP	Significado
Muy Alto (MA)	Entre 40 y 24	Situación deficiente con exposición continua, o muy deficiente con exposición frecuente. Normalmente la materialización del riesgo ocurre con frecuencia.
Alto (A)	Entre 20 y 10	Situación deficiente con exposición frecuente u ocasional, o bien situación muy deficiente con exposición ocasional o esporádica. La materialización del riesgo es posible que suceda varias veces en la vida laboral.

Medio (M)	Entre 8 y 6	Situación deficiente con exposición esporádica, o bien situación mejorable con exposición continuada o frecuente. Es posible que suceda el daño alguna vez.
Bajo (B)	Entre 4 y 2	Situación mejorable con exposición ocasional o esporádica, o situación sin anomalía destacable con cualquier nivel de exposición. No es esperable que se materialice el riesgo, aunque puede ser concebible.

Determinación del nivel de consecuencias

Nivel de Consecuencias	NC	Significado
		Daños personales
Mortal o Catastrófico (M)	100	Muerte (s)
Muy grave (MG)	60	Lesiones o enfermedades graves irreparables (Incapacidad permanente parcial o invalidez).
Grave (G)	25	Lesiones o enfermedades con incapacidad laboral temporal (ILT).
Leve (L)	10	Lesiones o enfermedades que no requieren incapacidad.

Determinación del nivel de riesgo

Nivel de riesgo y de intervención NR = NP x NC		Nivel de probabilidad (NP)			
		40-24	20-10	8-6	4-2
Nivel de consecuencias (NC)	100	I 4000-2400	I 2000-1000	I 800-600	II 400-200
	60	I 2400-1440	I 1200-600	II 480-360	II 240 III 120
	25	I 1000-600	II 500 – 250	II 200-150	III 100- 50
	10	II 400-240	II 200 III 100	III 80-60	III 40 IV 20

Significado del nivel de riesgo

Nivel de riesgo	Valor de NR	Significado
I	4 000 - 600	Situación crítica. Suspender actividades hasta que el riesgo esté bajo control. Intervención urgente.
II	500 - 150	Corregir y adoptar medidas de control de inmediato
III	120 - 40	Mejorar si es posible. Sería conveniente justificar la intervención y su rentabilidad.
IV	20	Mantener las medidas de control existentes, pero se deberían considerar soluciones o mejoras y se deben hacer comprobaciones periódicas para asegurar que el riesgo aún es aceptable.

Aceptabilidad del riesgo

Nivel de Riesgo	Significado Explicación

I	No Aceptable	Situación crítica, corrección urgente
II	No Aceptable o Aceptable con control especifico	Corregir o adoptar medidas de control
III	Mejorable	Mejorar el control existente
IV	Aceptable	No intervenir, salvo que un análisis más preciso lo justifique