DATOS GENERALES DEL CONTRATISTA			
Fecha de presentación del informe:	SEPTIEMBRE de 2026	Número de contrato:	CD-12-2026-8524
Datos del Contratista (nombres y apellidos- número de identificación)	KELI YOHANA CHARRIS MEDRANO C.C. 1.046.269.668		
Periodo del informe:	Informe comprendido periodo mes de septiembre de 2026	Informe número:	02
Objeto del contrato:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR ASESORIAS A LAS ACTIVIDADES MISIONALES Y A LOS PROGRAMAS DERIVADOS DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA.		
Valor del contrato	SON: TREINTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS SESENTA MIL PESOS M/L ($37.960.000)		
Supervisor	RAFAEL LAFONT DE SALES C.C.: 8.662.605		
Cargo	SECRETARIO DE DESPACHO SECRETARIA DISTRITAL DE OBRAS PÚBLICAS		

DESARROLLO DE ACTIVIDADES:

Coordinación durante la entrega de nuevos tramos viales por intermedio del programa barrios a la obra, las vías entregadas corresponden barrio SANTO DOMINGO DE GUZMAN.







Coordinación durante la entrega de nuevos tramos viales por intermedio del programa barrios a la obra, las vías entregadas corresponden barrio LOS TRUPILLOS.







Se realizan recorridos de visitas sociales a las vías en ejecución y ejecutadas, en los diferentes sectores y barrios de la ciudad, donde se están realizando intervenciones de vías por intermedio del programa Barrios a la Obra de la Secretaria Distrital de Obras Públicas, se toman registros fotográficos y se dialoga con la comunidad beneficiada y se dan orientaciones del programa, lo cual beneficia socialmente a la comunidad de estos sectores.

#	Postulante	Barrio	Dirección
1	ELEIDER JUDITH NARVAEZ RAMIREZ	El Bosque	K6F 74 16
REGISTRO FOTOGRÁFICO			
			
SALA: Demolición del piso, construcción de plantilla instalación de enchape en el piso, acabado en estuco plástico sobre muro y terminación en pintura.		**COCINA:** demolición del piso, construcción de plantilla, instalación de enchape en el piso con su respectivo zócalo, enchape de pared en el área del mesón. lavaplatos en acero inoxidable y la construcción de un mesón en concreto fundido con acabado en enchape.	

	
BAÑO: Demolición de piso, construcción de plantilla, instalación de cerámica en piso y muro, aplicación de pañete, instalación de combo sanitario y accesorios e instalación de puerta de madera.	**HALL BAÑO:** Demolición de plantilla, instalación de cerámica, aplicación de estuco y pintura.

#	Postulante	Barrio	Dirección
2	ROSARIO ESTHER ARIZA RIVALDO	El Bosque	C 75A 6B 23

REGISTRO FOTOGRÁFICO



SALA: Demolición de piso construcción de plantilla, instalación de cerámica, pañete, aplicación de estuco y pintura e instalaciones eléctrica.



COCINA: demolicion de piso, construcción de plantilla, instalación de cerámica, instalación eléctrica, construcción de mesón, instalación de cerámica en muro, instalación de lavaplatos.



BAÑO: Demolición de piso, construcción de plantilla, instalación de cerámica en piso y muro, aplicación de pañete, instalación de combo sanitario y accesorios e instalación de puerta de madera.



HALL: Demolición de piso, construcción de plantilla, instalación de cerámica, aplicación de estuco y pintura e instalación eléctrica.



HABITACIÓN 1:
Demolición del piso, construcción de plantilla instalación de enchape en el piso, acabado en estuco plástico sobre muro y terminación en pintura

#	Postulante	Barrio	Dirección
3	SHIRLY CAHUANA PIMIENTA	El Bosque	C 88 6B 44

REGISTRO FOTOGRÁFICO



SALA: Demolición de plantilla, instalación de cerámica, aplicación de estuco y pintura e instalación eléctrica.



COCINA: construcción de mesón, enchape de mesón y salpicadero, instalación de lavaplatos, instalación de cerámica en piso, aplicación de estuco y pintura, instalaciones eléctricas.



BAÑO: Demolición de piso, construcción de plantilla, instalación de cerámica en piso y muro, aplicación de pañete, instalación de combo sanitario y accesorios e instalación de puerta de madera y espejo .



ALCOBA 1: Demolición de plantilla, instalación de cerámica, instalación eléctrica.



HALL: Demolición de plantilla, instalación de cerámica, aplicación de estuco y pintura.



HALL BAÑO: Demolición de plantilla, instalación de cerámica, aplicación de estuco y pintura.

#	Postulante	Barrio	Dirección
4	MARIA EUGENIA LEON ACEVEDO	El Bosque	C 80 7B 21

REGISTRO FOTOGRÁFICO





SALA: Demolición de piso, construcción de plantilla, instalación de cerámica, pañete, estuco y pintura e instalación eléctrica.

COCINA: intervención en cocina, demolición del piso, construcción de plantilla, instalación de enchape en el piso con su respectivo zócalo, enchape de pared en el área del mesón. lavaplatos en acero inoxidable y la construcción de un mesón en concreto fundido con acabado en enchape.





BAÑO: intervención en baño, la cual comprende la demolición del enchape existente en pared, suministro de pañete y enchape de pared y piso, instalación del combo sanitario y la ducha. Se suministrará una toma (GFCI) y una puerta.

.

HALL: Demolición de piso, construcción de plantilla, instalación de cerámica, pañete, estuco y pintura e instalación eléctrica.

#	Postulante	Barrio	Dirección
5	SANTANA ORTIZ MARIA ENCARNACION	El Bosque	C 80 7C 35

REGISTRO FOTOGRÁFICO



SALA: Demolición de piso y construcción de plantilla, instalación de cerámica, estuco y pintura e instalación eléctrica.



COCINA: demolición de piso, construcción de plantilla, instalación de cerámica, instalación eléctrica, construcción de mesón, instalación de cerámica en muro, instalación de lavaplatos .



BAÑO: Demolición de piso, construcción de plantilla, instalación de cerámica en piso y muro, aplicación de pañete, instalación de combo sanitario y accesorios e instalación de puerta de madera.





ALCOBA 1 Y 2: Demolición de piso, construcción de plantilla, instalación de cerámica en piso, Aplicación de estuco y pintura, instalaciones eléctricas.

#	Postulante	Barrio	Dirección
6	WILMAR MAURY CONTRERAS	El Bosque	K 8 80 05

REGISTRO FOTOGRÁFICO





SALA: Demolición de pisos y plantilla, instalación de cerámica en piso, pañete, estuco y pintura e instalación eléctrica.

COCINA: Demolición de piso, demolición de plantilla, instalación de cerámica en piso, demolición de cerámica en mesón, instalación de cerámica en mesón, instalación de lavaplatos, aplicación de estuco y pintura.





BAÑO: Demolición de piso, construcción de plantilla, instalación de cerámica en piso, instalación de combo sanitario, instalación de puerta, instalación de espejo.

ALCOBA 1: demolición de piso, construcción de plantilla, instalación de cerámica en piso, demolicion de pañete, aplicación pañete, estuco y pintura, instalaciones eléctricas.

#	Postulante	Barrio	Dirección
7	ARTUO CELSO CASTRO GIRON	El Bosque	Cra 8B #93-207


REGISTRO FOTOGRÁFICO





SALA: Demolición de plantilla, pañete, instalación de cerámica, aplicación de estuco y pintura e instalación eléctrica..

COCINA: demolición de piso, construcción de plantilla, instalación de cerámica, instalación eléctrica, construcción de mesón, instalación de cerámica en muro, instalación de lavaplatos





BAÑO: Demolición de piso, construcción de plantilla, pañete, estuco y pintura, accesorios y combo sanitario de baño, instalación de piso antideslizante y muros de cerámica color blanco, instalación de puerta, instalación de espejo.

HALL: Demolición de plantilla, instalación de cerámica, aplicación de estuco y pintura e instalación eléctrica

Coordinación de revisión de la caracterización del puntaje de Sisbén a los postulantes correspondientes al Programa de mejoramiento de vivienda saludable para el proceso de digitalización (escáner de documentos), de los siguientes barrios: **LA PLAYA, SANTUARIO, EL BOSQUE, LAS MALVINAS, VILLA SAN CARLOS, LAS GRANJAS, VILLA BLANCA, LOS OLIVOS I, LOS OLIVOS II, CARRIZAL, JOSE ANTONIO GALAN, BARLOVENTO, CIUDAD MODESTO, LA PAZ, EVARISTO SOURDIS, SANTA MARIA, EL POR FIN, SIETE DE ABRIL, CIUDADELA VEINTE DE JULIO, LA CHINITA, LA SIERRITA, KENEDY, LA PRADERA, EL PUEBLO, LIPAYA, SANTO DOMINGO DE GUZMAN, LA MANGA Y LAS AMERICAS.**

Atentamente,

KELI YOHANA CHARRIS MEDRANO
C.C No. 1.046.269.668
Contratista