INFORME INTERVENTORIA HSE
PN DIBIE N°08-6-10034-25
MANTENIMIENTO INTEGRAL, PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE OBRA, ADECUACIÓN, REMODELACIÓN Y/O MEJORAS LOCATIVAS A CENTROS VACACIONALES Y RECREACIONALES, CASAS VACACIONALES Y HOGARES MADRE MARÍA SAN LUIS".– LOTE 2

CONTRATO No.	PN DIBIE 08-6-10034-25
OBJETO	MANTENIMIENTO INTEGRAL, PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE OBRA, ADECUACIÓN, REMODELACIÓN Y/O MEJORAS LOCATIVAS A CENTROS VACACIONALES Y RECREACIONALES, CASAS VACACIONALES Y HOGARES MADRE MARÍA SAN LUIS
NOMBRE DEL CONTRATISTA	Consorcio Mejoras ARSAF
NIT	901.983.284-0
FECHA DEL INFORME	FEBRERO 2026
PERSONA QUIÉN REALIZA EL INFORME	Ing. Annyela Johana Robles Saenz
LICENCIA SST	Resolución N° 14364/2024. Secretaria de Salud de Bogotá
CARGO	Interventora HSEQ

CENTROS VACACIONALES (PICALEÑA y QUIBDO)

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SST)

ACTIVIDAD	OBSERVACIÓN
Documentos solicitados y revisados sobre Seguridad y Salud en el Trabajo	Durante el periodo de informe, se han revisado los siguientes documentos: Informe SST, que corresponde al periodo febrero 2026 Anexos: • Documentos de personal • Planillas SS • Examen de ingreso • Certificado de accidentabilidad **Nota:** Se solicita ajustes al informe SST periodo febrero, con las siguientes observaciones

INFORME INTERVENTORIA HSE
PN DIBIE N°08-6-10034-25
MANTENIMIENTO INTEGRAL, PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE OBRA, ADECUACIÓN, REMODELACIÓN Y/O MEJORAS LOCATIVAS A CENTROS VACACIONALES Y RECREACIONALES, CASAS VACACIONALES Y HOGARES MADRE MARÍA SAN LUIS".– LOTE 2

ACTIVIDAD	OBSERVACIÓN
	A. Periodo: febrero • Se realiza revisión del personal mínimo aprobado bajo el oficio MANTUN2025-DIBIE-0019.26122025, se constató que no se ha presentado la documentación del Residente HSEQ No. 3 (identificada en el informe como Ruby Fernanda Tique), Se solicita remitir la hoja de vida con todos sus soportes a la mayor brevedad. • Los informes deben presentarse por puntos de trabajo (Quibdó y Ibague). • Se debe incluir un capítulo de Información General del Contrato que detalle: número de contrato, objeto, nombre del consorcio, prórrogas, fechas de inicio y finalización, datos de la interventoría, entre otros. • Se requiere que en los informes se especifique la localización de cada punto de proyecto • No se evidencia la conformación ni el seguimiento de los comités (COPASST, COCOLA y Brigada de Emergencias). • No se evidencia documentación del personal (CC, certificados de EPS, ARL, Fondo de Pensiones, exámenes médicos de ingreso y antecedentes), la cual debe tener una vigencia no mayor a 30 días. • Las planillas de seguridad social adjuntas no corresponden al periodo reportado. Se deben presentar los certificados de afiliación actualizados. • informe no incluye registros de actividades en obra, tales como charlas diarias, capacitaciones, inspecciones, Análisis de Trabajo Seguro (ATS) o permisos de trabajo. • No se relacionan los indicadores de gestión SST, ni los registros de inducción, evaluación y entrega de Elementos de Protección Personal (EPP). • Persisten errores en las planillas de seguridad social de las empresas Safrid y COSTRU YE SAS, las cuales no coinciden con el mes de febrero. • El documento carece de la firma de los profesionales SST responsables.
Señalización, demarcación y controles en la construcción	El contratista adelanta señalización en áreas comunes acorde con el avance de la obra
Accidentes e Incidentes de trabajo	En el periodo del informe, no se han presentado accidentes laborales.
Gestión de amenazas	Se realizan recorridos de obra para identificar posibles zonas inseguras, para evitar cualquier incidente o accidente en la obra y en áreas comunes. En los puntos de intervención se cuenta con Botiquín, camilla y extintor en caso que se presente un accidente.

INFORME INTERVENTORIA HSE
PN DIBIE N°08-6-10034-25
MANTENIMIENTO INTEGRAL, PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE OBRA, ADECUACIÓN, REMODELACIÓN Y/O MEJORAS LOCATIVAS A CENTROS VACACIONALES Y RECREACIONALES, CASAS VACACIONALES Y HOGARES MADRE MARÍA SAN LUIS".– LOTE 2

<table>
<tr><th>ACTIVIDAD</th><th>OBSERVACIÓN</th></tr>
<tr><td>Otros aspectos de índole de Seguridad y Salud en el Trabajo.</td><td>Personal del proyecto

Durante el periodo del informe se contó con la participación temporal y permanente del siguiente personal:

<table>
<tr><th>Empresa</th><th>Personal</th></tr>
<tr><td>PERSONAL ADMINISTRATIVO</td><td>9</td></tr>
<tr><td>PERSONAL OPERATIVO</td><td>5</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

INFORME AMBIENTAL

ACTIVIDAD	DESCRIPCION
DOCUMENTOS MEDIO AMBIENTE	Durante el periodo de informe, se han revisado los siguientes documentos: Informe Medio Ambiente, que corresponde al periodo febrero 2026 Anexos: • Fichas de seguridad sustancias químicas • Cronograma de capacitaciones • Charlas ambientales • Vales disposición de residuos. **Nota:** Se solicita ajustes al informe Medio Ambiente periodo febrero, con las siguientes observaciones: • Los informes deben presentarse de forma independiente: uno por el periodo febrero, independiente por cada frente de obra. • Se requiere mejorar el cuadro de información general (ver imagen de referencia) e incluir la localización detallada del proyecto. • Dentro del informe no se relacionan las empresas con las que se están realizando la disposición donde se realiza la disposición final de residuos en cada punto de trabajo. Estas empresas deben contar con aprobación de la autoridad ambiental del lugar (CAR, secretaria de ambiente, etc), se debe anexar soporte de las licencias. • Deben incluirse los indicadores de gestión ambiental y el estado de ejecución del plan de trabajo ambiental. • Se solicita adjuntar las hojas de seguridad de los materiales utilizados, así como los registros de los vehículos y maquinaria

ACTIVIDAD	DESCRIPCION
	(licencias de conducción, tarjetas de propiedad, SOAT, revisión tecnicomecánica y fichas técnicas).
CERTIFICADOS	***Residuos de obra*** • **Excavación:** Se realizaron actividades de excavación cuyo material fue reutilizado para el relleno de las áreas de adecuación de tubería. • **Escombros:** Los residuos generados se acopiaron temporalmente en áreas designadas dentro de los frentes de trabajo. Se garantizaron condiciones de orden y limpieza para facilitar su manejo y prevenir afectaciones al entorno durante la ejecución de las obras. • **Residuos Peligrosos (RESPEL):** Durante el periodo del informe no se realizó disposición de residuos peligrosos. .
SUSTANCIAS QUIMICAS	Se dispone de un área específica para el almacenamiento de sustancias químicas. Se adjuntan al presente informe las Fichas de Datos de Seguridad (FDS) de los productos utilizados durante el periodo reportado..
PUNTOS DE ACOPIO RESIDUOS	El proyecto cuenta con puntos de acopio para residuos peligrosos (RESPEL) y materiales aprovechables.
INSTALACIONES LOCATIVAS	La infraestructura actual del proyecto incluye áreas administrativas y operativas, zonas de acopio de materiales y servicios sanitarios.



_____

Annyela Johana Robles Sáenz
Ingeniera Industrial, Maestría en Salud Ocupacional y Ambiental
C.C. 1.019.019.746 de Bogotá D.C
Licencia SST Resolución N° 14364/2024 secretaria de Salud de Bogotá

CONTRATO PN DIBIE No. 08-6-10034-25

MANTENIMIENTO INTEGRAL PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE OBRA, ADECUACION, REMODELACION Y/O MEJORAS LOCATIVAS A LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LOS BIENES INMUEBLES A CARGO DE LA DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FAMILIA – POLICIA NACIONAL A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE: LOTE 2: MANTENIMIENTO INTEGRAL PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE OBRA, ADECUACIÓN, REMODELACIÓN Y/O MEJORAS LOCATIVAS A CENTROS VACACIONALES Y RECREACIONALES, CASAS VACACIONALES Y HOGARES MADRE MARÍA SAN LUIS

INFORME DE GESTIÓN MENSUAL EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO N.º 02

Bogotá D.C., del 1 al 28 de febrero de 2026

TABLA DE CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN 4
2. OBJETIVOS 5
1. Objetivo general. *5*
2. Objetivos específicos. *5*
3. DATOS DE LOCALIZACIÓN 6
4. ALCANCE 6
5. DATOS GENERALES DEL CONTRATO 6
6. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 7
7. ACTIVIDADES DE GESTION SST 8
8. ACTIVIDADES EN FRENTES DE OBRA 10
9. SUBCENTRALES Y ACTIVIDADES REALIZADAS 10
a. Personal contractual *11*
b. Relación del personal involucrado en el periodo de ejecución *11*
c. Responsabilidades SST *12*
d. Afiliaciones EPS, ARL Y AFP *12*
e. Exámenes médicos ocupacionales *12*
i. Examen de ingreso *12*
ii. Examen de retiro. *13*
iii. Diagnóstico de condiciones de salud *13*
iv. Examen médico ocupacional periódico *13*
v. Control del ausentismo *13*
vi. Incidentes y accidentes *14*
vii. Estadísticas de accidentalidad *14*
a. Inducción y capacitación para nuevos trabajadores *15*

b. Inducción general *15*

d. Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial *16*

11. SUMINISTRO DE DOTACIÓN Y ELEMENTOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (EPI) 16

a. Reposición de dotación y EPI *17*

7.1 Manejo de maquinaría y vehículos *17*

12. SALARIOS Y APORTES AL SISTEMA GENERAL DE RIESGOS LABORALES 17

13. COMITÉ PARITARIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (COPASST) 18

a. Comité de convivencia laboral *18*

b. Baños *18*

c. Punto de hidratación *18*

d. Manejo de vistieres *18*

14. ACTIVIDADES DE SEGURIDAD 18

a. Brigadas de emergencia *19*

b. Camillas, extintores y botiquines *19*

c. Matriz de identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos. *20*

d. Análisis de vulnerabilidad y plan de emergencia *20*

e. Manejo de sustancias químicas *20*

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 20

CONCLUSIONES 20

RECOMENDACIONES 21

1. INTRODUCCIÓN

En el marco de la ejecución del Contrato PN DIBIE No. 08-6-10034-25, cuyo objeto es: MANTENIMIENTO INTEGRAL PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE OBRA, ADECUACION, REMODELACION Y/O MEJORAS LOCATIVAS A LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LOS BIENES INMUEBLES A CARGO DE LA DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FAMILIA – POLICIA NACIONAL A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE: LOTE 2: MANTENIMIENTO INTEGRAL PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE OBRA, ADECUACIÓN, REMODELACIÓN Y/O MEJORAS LOCATIVAS A CENTROS VACACIONALES Y RECREACIONALES, CASAS VACACIONALES Y HOGARES MADRE MARÍA SAN LUIS, se ha implementado el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), conforme a los lineamientos legales vigentes y a los requisitos establecidos en el pliego de condiciones contractuales.

El **Sistema de Gestión SST de CONSORCIO MEJORAS ARSAF** constituye la herramienta principal para la planeación, ejecución, seguimiento y mejora continua de las condiciones de seguridad y salud de los trabajadores vinculados al proyecto. Este sistema tiene como finalidad prevenir la ocurrencia de accidentes laborales y la aparición de enfermedades de origen laboral, asegurando un entorno de trabajo seguro y saludable que contribuya al cumplimiento de los objetivos contractuales y a la satisfacción del cliente.

En este sentido, el presente informe consolida las acciones, controles y mejoras implementadas en materia de SST durante el periodo comprendido entre el 1 al 28 de febrero de 2026, en cumplimiento de lo establecido en el SG-SST adoptado para el contrato. Dichas acciones se alinean con la normativa vigente en la materia, incluyendo la Ley 1562 de 2012, el Decreto 1072 de 2015, y demás disposiciones aplicables.

El contenido del informe detalla las actividades realizadas, los resultados obtenidos, los indicadores de seguimiento, y las medidas correctivas o preventivas adoptadas, con el propósito de fortalecer la gestión del riesgo laboral y promover una cultura organizacional basada en la prevención, la responsabilidad y el autocuidado.

2. OBJETIVOS

1. Objetivo general.

Presentar el grado de cumplimiento, implementación y avance de las actividades contempladas en el Sistema de Gestión HSEQ, conforme al cronograma establecido, al contrato de obra y al documento del Sistema Integrado de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo (SST). Esto con el propósito de identificar, controlar y minimizar los riesgos que puedan afectar la salud y el bienestar de los colaboradores durante el desarrollo de las actividades del proyecto.

2. Objetivos específicos.

- Asegurar el cumplimiento de los estándares mínimos del SG-SST y de los requisitos legales y contractuales aplicables.
- Implementar acciones preventivas para reducir la ocurrencia de accidentes de trabajo y enfermedades laborales.
- Desarrollar actividades de capacitación y sensibilización en temas de salud y seguridad en el trabajo.
- Investigar los incidentes y accidentes laborales, identificar causas raíz y aplicar acciones correctivas y preventivas.
- Garantizar la entrega oportuna y el uso adecuado de los Elementos de Protección Personal (EPP).
- Aplicar medidas de control para mitigar los riesgos identificados en las diferentes etapas del proyecto.

3. DATOS DE LOCALIZACIÓN

La ejecución de las actividades contratadas se realizará en el centro vacacional Picaleña, ubicado en la cra. 48 sur No 157-199, en Ibagué Tolima.

4. ALCANCE

El presente informe tiene como alcance la recopilación, análisis y presentación de las actividades desarrolladas en el marco del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) durante el periodo correspondiente a febrero en cumplimiento de lo establecido en el Decreto 1072 de 2015 y la Resolución 0312 de 2019.
Este documento comprende el seguimiento y control de las condiciones de seguridad y salud en el trabajo en los diferentes frentes de obra y/o áreas de ejecución del contrato, incluyendo, pero sin limitarse a:

- La verificación del cumplimiento de los requisitos legales aplicables en materia de SST.
- La implementación de programas de promoción y prevención.
- El seguimiento a incidentes, accidentes de trabajo y ausentismo laboral.
- La gestión de riesgos mediante inspecciones, observaciones y controles operacionales.
- La ejecución de capacitaciones, inducciones y reinducciones en SST.
- La entrega y uso adecuado de elementos de protección personal (EPP) y elementos de protección contra caídas (EPCC).
- El seguimiento a indicadores de gestión en SST.
- La verificación del cumplimiento de obligaciones en seguridad social del personal vinculado al proyecto.

Así mismo, el informe refleja el estado de implementación del SG-SST, las acciones correctivas, preventivas y de mejora continua adoptadas durante el periodo evaluado, así como las evidencias documentales que soportan la gestión realizada.
El presente informe aplica a todas las actividades ejecutadas por el contratista dentro del alcance contractual vigente y constituye un soporte técnico para el seguimiento por parte de la interventoría y demás entidades de control.

5. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

El contrato comprende la ejecución de actividades de mantenimiento preventivo y correctivo, adecuación, remodelación y mejoramiento de infraestructura física, incluyendo intervenciones locativas, obras civiles menores, instalaciones técnicas y demás actividades necesarias para garantizar la funcionalidad, seguridad y conservación de los bienes inmuebles objeto del contrato.

OOBJETO	MANTENIMIENTO INTEGRAL PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE OBRA, ADECUACION, REMODELACION Y/O MEJORAS LOCATIVAS A LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LOS BIENES INMUEBLES A CARGO DE LA DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FAMILIA – POLICIA NACIONAL A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE: **LOTE 2:** MANTENIMIENTO INTEGRAL PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE OBRA, ADECUACIÓN, REMODELACIÓN Y/O MEJORAS LOCATIVAS A CENTROS VACACIONALES Y RECREACIONALES, CASAS VACACIONALES Y HOGARES MADRE MARÍA SAN LUIS
CONTRATO DE OBRA	PN DIBIE No. 08-6-10034-25
CONTRATANTE	POLICÍA NACIONAL - DIRECCIÓN DE BIENESTAR SOCIAL Y FAMILIA
VALOR DEL CONTRATO	CUATRO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y DOS MILLONES M/CTE ($4.632.000.000,00)

6. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

La estructura organizacional podrá ajustarse de acuerdo con las necesidades operativas del contrato y la naturaleza de las actividades ejecutadas, garantizando en todo momento el cumplimiento de las obligaciones contractuales y normativas en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo.



7. ACTIVIDADES DE GESTION SST

Para la Dirección del Proyecto, la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) en el marco del PN DIBIE No. 08-6-10034-25, constituye un compromiso prioritario orientado a la protección integral de los trabajadores, el cumplimiento de la

normatividad legal vigente y la satisfacción de las partes interesadas involucradas en la ejecución del contrato. En este sentido, el SG-SST se consolida como una herramienta estratégica para la prevención de accidentes de trabajo, enfermedades laborales y la promoción de condiciones laborales seguras y saludables.

Durante el periodo evaluado en el presente informe, se desarrollaron las siguientes actividades en el marco del SG-SST:

- Inducción al personal de nuevo ingreso, abordando temas como el reglamento de higiene y seguridad industrial, reglamento interno de trabajo, notificación y reporte de peligros, verificación de exámenes médicos ocupacionales, socialización de las reglas básicas de Seguridad y Salud en el Trabajo, procedimiento para el reporte e investigación de accidentes de trabajo e identificación de peligros, evaluación y control de riesgos.
- Verificación de la afiliación y vigencia del sistema de seguridad social del personal vinculado al proyecto, garantizando el cumplimiento de los requisitos legales.
- Revisión y validación de los exámenes médicos ocupacionales, asegurando su pertinencia frente a las actividades a desarrollar y las condiciones del puesto de trabajo.
- Desarrollo de capacitaciones dirigidas al personal operativo y administrativo, orientadas al fortalecimiento de competencias en prevención de riesgos laborales y autocuidado.
- Acompañamiento técnico en la ejecución de inspecciones locativas y preoperacionales, conforme a los formatos establecidos y a las condiciones específicas del proyecto.
- Ejecución y seguimiento de las actividades preventivas programadas en el cronograma de SST, incluyendo aquellas relacionadas con la implementación y cumplimiento del protocolo sanitario en obra.
- Atención oportuna y respuesta a comunicaciones, requerimientos y solicitudes formales relacionadas con la gestión del SG-SST.

8. ACTIVIDADES EN FRENTES DE OBRA

Durante el periodo correspondiente, se adelantó la gestión documental del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), asegurando la actualización, organización y trazabilidad de los registros asociados al cumplimiento normativo y contractual, paralelamente se llevó a cabo acompañamiento técnico en los diferentes frentes de obra en intervención, con el fin de verificar la implementación de las medidas de control establecidas, supervisar el cumplimiento de los procedimientos de SST, y fortalecer la cultura de prevención en campo.

9. SUBCENTRALES Y ACTIVIDADES REALIZADAS

- Adecuación, organización, demarcación y señalización de las áreas de trabajo, garantizando condiciones seguras, ordenadas y ergonómicas para el desarrollo de las actividades operativas y administrativas del proyecto.
- Socialización permanente de las normas y reglas básicas de Seguridad y Salud en el Trabajo, mediante charlas de inicio de jornada, capacitaciones programadas y refuerzos operativos, abordando temas como identificación de peligros, evaluación y control de riesgo
- s, protocolos de emergencia, uso adecuado de EPP y responsabilidades individuales.
- Planeación, entrega, control y seguimiento de la dotación y de los Elementos de Protección Personal (EPP), de acuerdo con el tipo de actividad a ejecutar, los riesgos identificados y los lineamientos establecidos en el SG-SST, incluyendo la verificación de su estado y uso correcto en campo.
- Diligenciamiento, revisión, control y archivo de la documentación requerida conforme a la actividad realizada, tales como formatos de inducción, inspecciones, listas de verificación, permisos de trabajo, actas de capacitación y registros de entrega de EPP, garantizando la trazabilidad de la información.
- Acompañamiento técnico permanente a las actividades ejecutadas en el Sistema Sur, tales como instalación de cubiertas, trabajos de pintura, mantenimiento y demás labores clasificadas como de alto riesgo.
- Verificación, evaluación, aval y control de permisos de trabajo para actividades de alto riesgo, incluyendo trabajos en caliente, trabajo en alturas, espacios confinados y uso de herramientas especiales, asegurando el cumplimiento de los requisitos técnicos, administrativos y de seguridad antes, durante y después de la ejecución de las actividades.
- Ejecución de inspecciones de seguridad locativas, preoperacionales y de equipos, con el fin de identificar condiciones inseguras, establecer acciones correctivas y realizar seguimiento a su cierre.
- Seguimiento al cumplimiento de los procedimientos seguros de trabajo, mediante observaciones planeadas de seguridad y acompañamiento en campo al personal operativo.
- Atención, reporte y gestión de actos y condiciones inseguras, promoviendo la cultura de prevención y el autocuidado entre los trabajadores.
- Coordinación con contratistas y personal involucrado en el proyecto para la articulación de actividades preventivas y el cumplimiento de los lineamientos del SG- SST.
- Apoyo en la investigación y análisis de incidentes y accidentes de trabajo, cuando aplique, así como en la definición y seguimiento de acciones de mejora.
- Monitoreo continuo de las condiciones de seguridad y salud en el trabajo, contribuyendo a la mejora continua del SG-SST y a la prevención de eventos no deseados.

Acompañamiento técnico permanente a las actividades ejecutadas**.**

a. Personal contractual

A continuación, se registra el personal contractual.

Tabla 2 Personal dispuesto para el contrato

NOMBRE	CARGO
RUBY FERNANDA TIQUE	RESIDENTE SST
YINNA BLANCO	COORDINADOR HSEQ
JOSE MOLINA RUA	RESIDENTE SST
JENNIE PEREZ	DIRECTORA DE OBRA
MIGUEL RADA	RESIDENTE DE OBRA ADMON
MARIO LONDOÑO	RESIDENTE DE OBRA
YOHAN JIIMENEZ	RESIDENTE DE OBRA
MIGUEL RINCON	RESIDENTE DE OBRA
DEIGO CULMA	ELECTRICISTA

Fuente: CONSORCIO MEJORAS ARSAF

b. Relación del personal involucrado en el periodo de ejecución

A continuación, se reporta la relación del personal que se encuentra en el periodo del presente informe prestando actividades en las instalaciones.

Tabla 3 Registro del personal


CARGO	TRABAJADORES EN OBRA
OBRERO	JAIR ESTEBAN ROMERO
OBRERO	MARCOS ANTONIO GUALTERO
OBRERO	PAUER LUGO CONDE
ENCARGADO	RUBEN ROMERO CAMARGO

Fuente: CONSORCIO MEJORAS ARSAF

Tabla 4 Base de datos del personal en obra

CONDICION	CANTIDAD
Antiguos	13
Retirados en el Periodo	0

Fuente: CONSORCIO MEJORAS ARSAF



c. Responsabilidades SST

De acuerdo con lo establecido en el Decreto 1072 de 2015, durante el proceso de inducción se socializan con todo el personal las responsabilidades en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST), según el perfil y funciones de cada cargo. Estas obligaciones también se encuentran formalmente documentadas en los manuales de funciones, los cuales son firmados por cada trabajador al inicio de su vinculación contractual con **CONSORCIO MEJORAS ARSAF**, garantizando así su conocimiento y compromiso frente al cumplimiento de las disposiciones del SG-SST.

d. Afiliaciones EPS, ARL Y AFP

Antes del ingreso a obra, a todo trabajador nuevo se le gestionaron las afiliaciones correspondientes al Sistema Integral de Seguridad Social. Asimismo, al personal retirado se le realizó la entrega formal de la solicitud para la práctica del examen médico de egreso, en cumplimiento de los lineamientos del SG-SST y la normatividad vigente.

Tabla 5 Razón social Seguridad Social.

NOMBRE RAZÓN SOCIAL	NIT O CÉDULA	CUMPLE CON EL SEGUIMIENTO DE SEGURIDAD SOCIAL
CONSORCIO MEJORAS ARSAF	901983284-0	Cumple

Anexo 1. Planillas de Seguridad Social Integral

e. Exámenes médicos ocupacionales

i. Examen de ingreso

Al personal que ingresa al proyecto se le realiza el examen médico ocupacional de ingreso, con el objetivo de establecer su estado de salud al momento de iniciar actividades. Esta acción se realiza en cumplimiento de lo dispuesto en las Resoluciones **1016 de 1989** y **2346 de 2007**, como parte de

las medidas preventivas del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST).

Se aclara que para el periodo no hubo ingreso de personal.

ii. Examen de retiro.

Entre el del 1 al 28 de febrero de 2026 no se presentaron retiros de personal vinculados al proyecto.

iii. Diagnóstico de condiciones de salud

A partir del diagnóstico de las condiciones de salud emitido por el centro médico, se podrán programar e implementar actividades orientadas al bienestar y la promoción de la salud del personal.

Algunas de estas acciones se gestionarán en coordinación con la Administradora de Riesgos Laborales (ARL) y el profesional responsable del área de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST), con el objetivo de fomentar estilos de vida saludables y contribuir a la mejora de la calidad de vida de los trabajadores.

En los casos en los que se identifiquen condiciones médicas anormales o restricciones laborales, se realizará una evaluación del tipo de tareas que la persona puede desempeñar.

iv. Examen médico ocupacional periódico

Conforme los lineamientos legales y teniendo en cuenta las fechas de los exámenes de ingreso se programarán la realización de exámenes médicos ocupacionales periódicos a los trabajadores que cumplen un año en el desarrollo de labores en CONSORCIO MEJORAS ARSAF, a la fecha no se han practicado exámenes médicos ocupacionales periódicos, los Exámenes Médicos Ocupacionales fueron practicados y la IPS fue debidamente validada por las autoridades competentes como Prestadores de Servicios Médicos especializados en Seguridad y Salud en el Trabajo.


v. Control del ausentismo

Para el periodo los registros de ausentismo son los siguientes:

Tabla 6 Registro ausentismo

MES	No. TRABAJADORES	HORAS HOMBRE TRABAJADAS	HORAS PERDIDAS	DÍAS AUSENTISMO	CAUSAS							
					E. COMÚN	E. LABORAL	AT	CITA MÉDICA	CALAMIDAD	LICENCIA	VACACIONES	D. PERSONAL
FEB	13	1760 horas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Fuente: CONSORCIO MEJORAS ARSAF



Nota 3: *El número de trabajadores de esta estadística de ausentismo es la relacionada en la tabla No. 6.*

vi. Incidentes y accidentes

Durante el periodo evaluado no se presentaron accidentes de trabajo.

La adecuada gestión del evento permitió fortalecer los controles operativos, reforzar las medidas preventivas y sensibilizar al personal involucrado, contribuyendo a la mejora continua del SG-SST, al control de los riesgos identificados y al fortalecimiento de la cultura de seguridad en el proyecto.

vii. Estadísticas de accidentalidad

El cálculo de los siguientes indicadores hace referencia al período del 1 al 28 de febrero de 2026.

Tabla 10 Estadísticas de accidentalidad

MES	N. T	AT		DÍAS DE INCAPACI DAD	TOTAL, HORAS PERDIDAS	FA	SI	Proporción AT mortales	Prevalencia EL	Incidencia enfermedad laboral	Ausentismo causa médica
		S. I.	C. I.								
FEB	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00

Fuente: CONSORCIO MEJORAS ARSAF

Ver anexo 2 Certificados de accidentalidad

10. ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN Y DIVULGACIÓN

a. Inducción y capacitación para nuevos trabajadores

Durante el período correspondiente al presente informe se realizaron las actividades relacionadas a continuación:

b. Inducción general

Para este período se realizó inducción de ingreso al personal, dando a conocer los siguientes temas:

- ✓Generalidades de la empresa.
- ✓Sistema de riesgos laborales (derechos y deberes).
- ✓Política del SG-SST
- ✓Política de NO alcohol y drogas
- ✓Reglamentos internos de trabajo
- ✓Reglamento de higiene y seguridad
- ✓Comité paritario de seguridad y salud en el trabajo
- ✓Plan de emergencia
- ✓Funcionamiento de la brigada de emergencias
- ✓Identificación de peligros
- ✓Comité de convivencia
- ✓Funciones y responsabilidades en seguridad y salud en el trabajo
- ✓Reportes de accidentes e incidentes
- ✓Reporte de actos inseguros y condiciones peligrosas
- ✓Uso de elementos de protección personal
- ✓Protocolo de bioseguridad
- ✓Notificación de riesgos

Ver anexo 3. Soportes de asistencia.

c. Socialización de las políticas de Seguridad y Salud en el Trabajo, COCOLA, salud mental y Consumo de alcohol, no drogas y fumadores

Durante el proceso de inducción, a todos los trabajadores se les socializan las Políticas de Seguridad y Salud en el Trabajo, así como la política de no consumo de alcohol, tabaco y sustancias psicoactivas

durante la jornada laboral. Esta actividad garantiza que el personal conozca y comprenda dichas políticas desde el inicio de su vinculación al proyecto.



d. Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial

La empresa **CONSORCIO MEJORAS ARSAF** garantiza la socialización del **Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial** a todos sus trabajadores, contratistas y colaboradores. Este reglamento es presentado durante el proceso de inducción y permanecerá disponible en la cartelera informativa SSTMA del proyecto, asegurando así su acceso permanente y el cumplimiento de las disposiciones en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo.

11. SUMINISTRO DE DOTACIÓN Y ELEMENTOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (EPI)

Con base en la identificación técnica de necesidades de elementos de protección individual, según los riesgos presentes, los cargos y el cumplimiento de las normas de calidad nacional e internacional según sea el caso, se garantiza el suministro, control y reposición de elementos de protección individual a la totalidad de los trabajadores presentes en el frente de obra, los cuales son entregados antes de iniciar las actividades.

Se evidencia las planillas de entrega de dotación y elementos de protección individual al personal presente que labora para CONSORCIO MEJORAS ARSAF, con esto se busca el cumplimiento y uso de la dotación y los elementos de protección individual conforme la labor a desarrollar, al terminar la vida útil.

Se generan charlas de manera constante donde se le indica al trabajador las medidas que debe tener

en cuenta para el uso, disposición y mantenimiento de los Elementos de Protección Individual.



a. Reposición de dotación y EPI

Diariamente se realizará la revisión en el estado de los EPI a aquel trabajador que lo requiera según su necesidad y labor realizada para hacer su respectiva reposición, esta reposición no exige tiempo de uso sino estado actual de los elementos de protección individual a reemplazar.

La reposición de overoles se realizará conforme lo ordena el código sustantivo del trabajo, teniendo en cuenta que cuando se presentan casos de deterioro de las dotaciones entregadas se procede a la correspondiente reposición así todavía no se cumpla el tiempo establecido legalmente (a criterio del Profesional SST de acuerdo a observación y evaluación previa del estado del elemento a reponer).
Para el presente periodo se hizo reposición de dotación y Elementos de Protección Individual.
Ver Anexo 4. Entrega de EPP.

7.1 Manejo de maquinaría y vehículos

Para el presente periodo CONSORCIO MEJORAS ARSAF, no ingreso maquinaria ni vehículos a obra.

12. SALARIOS Y APORTES AL SISTEMA GENERAL DE RIESGOS LABORALES

El Proceso SST revisa que todo el personal se encuentre al día con los pagos de seguridad social, se tendrá especial seguimiento con la permanencia y retiro de personal que incluye un constante control de ausentismo, nuevos ingresos y retiros controlados desde CONSORCIO MEJORAS

ARSAF, bajo la dirección del componente SST sin intermediaciones, consciente de que es el Profesional SST quien conforma los pliegos de condiciones y compromisos contractuales teniendo la responsabilidad frente al tema y quien debe asumir totalmente dicha labor, lo dicho se implementa desde el mismo momento del ingreso de los nuevos trabajadores, por otro lado, se lleva un control, verificando que se dé cumplimiento de las obligaciones por parte de CONSORCIO MEJORAS ARSAF.

13. COMITÉ PARITARIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (COPASST)

Se realizan las reuniones mensuales programadas según la normativa legal vigente y el plan de trabajo.

a. Comité de convivencia laboral

Se realizan las reuniones mensuales programadas según la normativa legal vigente y el plan de trabajo.

b. Baños

Para el período evaluado, se realiza uso de los baños de las instalaciones.

Estas unidades cumplen con las condiciones básicas de higiene y mantenimiento requeridas, y se realiza su limpieza y desinfección de manera periódica, garantizando su adecuado estado y disponibilidad durante la jornada laboral.

c. Punto de hidratación

Se cuenta con punto de hidratación en cada una de las sedes del proyecto para consumo diario de cada trabajador presente en el proyecto.

d. Manejo de vistieres

Para el periodo evaluado aún **no se cuenta con vistieres**, dado que este recurso se encuentra en proceso de adquisición, se estima que la compra y la instalación de los mismos se completará en los primeros días del mes de octubre y una vez en funcionamiento se garantizará un espacio adecuado para que el personal realice el cambio de ropa de forma segura y bajo condiciones adecuadas.

14. ACTIVIDADES DE SEGURIDAD

Para este período se llevaron a cabo inspección de acuerdo a la necesidad de la obra.
Ver Anexo 5. ATS
Ver Anexo 6. Inspecciones









a. Brigadas de emergencia

Se tiene programada la creación de brigada para el mes de marzo del 2026.

b. Camillas, extintores y botiquines

Se dispone de camilla rígida, extintor multipropósito y botiquín, se verifica que todos los equipos mantengan su estado óptimo mediante inspecciones periódicas, se asegure la correcta señalización de estos elementos, y se complemente su dotación conforme a normativas vigentes para primeros auxilios y emergencias.

c. Matriz de identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos.

La Matriz de Identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos se realizó teniendo en cuenta los lineamientos de la GTC 45 Vs. 2012, en la cual se identificaron los peligros que se pueden presentar en las actividades que desarrolle el consorcio y se irá actualizando de acuerdo a los cambios que se presenten en el desarrollo de los procesos.

d. Análisis de vulnerabilidad y plan de emergencia

La empresa **CONSORCIO MEJORAS ARSAF** llevó a cabo la identificación de amenazas, seguido de un análisis de vulnerabilidad, y elaboró un Plan de Emergencia considerando las amenazas presentes en las sedes del proyecto. En dichos documentos se definieron los recursos internos y externos disponibles para responder ante posibles emergencias, así como los procedimientos para activarlos de manera eficaz y oportuna.

e. Manejo de sustancias químicas

Durante el presente periodo **se manejan sustancias químicas**, tales como **pinturas y disolventes**, en algunas labores propias del proyecto, para este uso se han previsto las siguientes medidas de control: manejo de Fichas de Datos de Seguridad (FDS), almacenamiento adecuado, uso de Elementos de Protección Personal (EPP) apropiados (guantes, protección respiratoria, gafas, etc.) Ventilación correcta del área, y señalización de los espacios.

Estas acciones se realizan en cumplimiento de la Resolución 773 de 2021 sobre el Sistema Globalmente Armonizado (SGA) para productos químicos, y del Decreto 1630 de 2021 que regula la gestión integral de sustancias químicas de uso industrial.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

CONCLUSIONES

- Se efectuó el seguimiento a las actividades ejecutadas en campo, verificando el uso correcto de los Elementos de Protección Personal (EPP) y el cumplimiento de los procedimientos y controles operativos definidos para cada tarea.
- Se realizaron inspecciones a herramientas, equipos y áreas de trabajo, permitiendo la identificación de condiciones subestándar y la implementación de acciones correctivas oportunas para la mitigación de los riesgos asociados.
- Se fortalecieron los canales de comunicación con supervisores y responsables de frente de trabajo, facilitando la identificación temprana de peligros, la notificación de incidentes y el control de desviaciones operativas.

- Se verificó la programación y ejecución de capacitaciones internas y charlas operativas, asegurando la divulgación de información actualizada relacionada con procedimientos seguros, normas de seguridad y prácticas de autocuidado.

RECOMENDACIONES

- Mantener la ejecución de inspecciones periódicas y el seguimiento sistemático a las acciones correctivas, garantizando el cierre efectivo de los hallazgos identificados.
- Fortalecer las charlas de seguridad previas al inicio de labores, con énfasis en actividades de alto riesgo como trabajos eléctricos, trabajo en alturas y operación de equipos y herramientas.
- Incentivar la participación del personal en la identificación de peligros y en el reporte oportuno de actos y condiciones inseguras, como parte del fortalecimiento de la cultura preventiva.
- Asegurar la actualización y el control permanente de los registros de capacitación, inspecciones y medidas de control implementadas, garantizando la trazabilidad y el cumplimiento del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.

ANEXO 1

SEGURIDAD SOCIAL

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901186576-7	CONSTRUSERV R&R SAS	Calle 84s #96-20 torre15apt601	3102384314	construservryr@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	C – MIPYME		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
					23	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2026-02	2026-01	E	17/02/2026	50724750	$7.499.300	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	238.500	0		0		0	0	0	0	238.500	7
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	299.200	0		0		0	0	0	0	299.200	6
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	144.900	0		0		0	0	0	0	144.900	3
EPS010	EPS Sura	800088702-2	4.700	0		0		0	0	0	0	4.700	1
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	70.100	0		0		0	0	0	0	70.100	1
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	74.800	0		0		0	0	0	0	74.800	2
EPS041	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	900156264-2	25.700	0		0		0	0	0	0	25.700	1
ESSC62	ASMET SALUD EPS SAS	900935126-7	56.100	0		0		0	0	0	0	56.100	1
MIN001	Fondo Sol y Gar Min Salud	901037916-1	70.100	0		0		0	0	0	0	70.100	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	719.200	0	0	0	0	0	0		719.200	4
230301	Porvenir	800224808-8	2.055.200	0	0	0	0	0	0		2.055.200	13
231001	Colfondos	800227940-6	579.100	0	0	0	0	0	0		579.100	3
25-14	Colpensiones	900336004-7	579.100	0	0	0	0	0	0		579.100	3

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	1.598.500				1.598.500	0	0	1.598.500			15.985	1.598.500	23

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF21	Cafam	860013570-3	984.100	0	0	984.100	23

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901186576-7	CONSTRUSERV R&R SAS		Calle 84s #96-20 torre15apt601	3102384314	construservryr@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	C – MIPYME			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					23	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2026-02	2026-01	E	17/02/2026	50724750	$7.499.300	

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	9	984.100	984.100
Pensión	4	3.932.600	3.932.600
Riesgos Laborales	1	1.598.500	1.598.500
CCF	1	984.100	984.100
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	15	7.499.300	7.499.300

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	901186576-7	CONSTRUSERV R&R SAS		Calle 84s #96-20 torre15apt601	3102384314	construservryr@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
ÚNICA	C – MIPYME			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					23	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2026-02	2026-01	E	17/02/2026	50724750	$7.499.300	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																			PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1000331157	ESPITIA CASANOVA DANIEL FELIPE	1	0			S	X																230301	175.091	28.100	0	0	0	0	EPS002	175.091	7.100	14-23	175.091	5	12.200	CCF21	175.091	7.100	0	0	0	0	0
2	CC	1000365896	ROMERO SARMIENTO BRAYAN ORLANDO	1	0			S																	230301	1.750.905	280.200	0	0	0	0	EPS008	1.750.905	70.100	14-23	1.750.905	5	121.900	CCF21	1.750.905	70.100	0	0	0	0	0
3	CC	1002369412	GUERRERO GUERRERO JOSE MAURICIO	1	0			S		X															231001	116.727	18.700	0	0	0	0	EPS005	116.727	4.700	14-23	116.727	5	8.200	CCF21	116.727	4.700	0	0	0	0	0
4	CC	1007396005	CONDE TOVAR LEINER MAURICIO	1	0			S	X																230301	1.400.724	224.200	0	0	0	0	ESSC62	1.400.724	56.100	14-23	1.400.724	5	97.500	CCF21	1.400.724	56.100	0	0	0	0	0
5	CC	1010201487	RODRIGUEZ RIOS RUDY ALBERTO	1	0			S																	230201	1.750.905	280.200	0	0	0	0	EPS002	1.750.905	70.100	14-23	1.750.905	5	121.900	CCF21	1.750.905	70.100	0	0	0	0	0
6	CC	1023362193	GONZALEZ GUERRERO ANDRES FELIPE	1	0			S	X																230301	1.400.724	224.200	0	0	0	0	EPS002	1.400.724	56.100	14-23	1.400.724	5	97.500	CCF21	1.400.724	56.100	0	0	0	0	0
7	CC	1023974975	SALAZAR HERNANDEZ ESNEIDER	1	0			S	X																230301	641.999	102.800	0	0	0	0	EPS041	641.999	25.700	14-23	641.999	5	44.700	CCF21	641.999	25.700	0	0	0	0	0
8	CC	1024476055	ROMERO SARMIENTO JAIR ESTEBAN	1	0			S																	231001	1.750.905	280.200	0	0	0	0	EPS008	1.750.905	70.100	14-23	1.750.905	5	121.900	CCF21	1.750.905	70.100	0	0	0	0	0
9	CC	1026589396	GUARNIZO CULMA SERGIO	1	0			S	X																230301	1.225.634	196.200	0	0	0	0	EPS005	1.225.634	49.100	14-23	1.225.634	5	85.400	CCF21	1.225.634	49.100	0	0	0	0	0
10	CC	1032940486	ROMERO SARMIENTO NESTOR SEBASTIAN	1	0			S		X															230201	875.453	140.100	0	0	0	0	EPS005	875.453	35.100	14-23	875.453	5	61.000	CCF21	875.453	35.100	0	0	0	0	0
11	CC	1073680562	HERRERA GAITAN JUAN DAVID	1	0			S		X															230301	116.727	18.700	0	0	0	0	EPS008	116.727	4.700	14-23	116.727	5	8.200	CCF21	116.727	4.700	0	0	0	0	0
12	CC	1127077388	RUBIO ORTIZ JULIAN RAMON	1	0			S																	231001	1.750.905	280.200	0	0	0	0	EPS005	1.750.905	70.100	14-23	1.750.905	5	121.900	CCF21	1.750.905	70.100	0	0	0	0	0
13	CC	79815296	GARCIA BERNAL SERGIO ENRIQUE	1	0			S	X	X															230301	116.727	18.700	0	0	0	0	EPS002	116.727	4.700	14-23	116.727	5	8.200	CCF21	116.727	4.700	0	0	0	0	0
14	CC	79894338	GARCIA BERNAL EDISON EDUARDO	1	0			S																	230201	1.750.905	280.200	0	0	0	0	EPS005	1.750.905	70.100	14-23	1.750.905	5	121.900	CCF21	1.750.905	70.100	0	0	0	0	0
15	CC	79990701	GUALTERO ARANGO MARCOS ANTONIO	1	0			S																	25-14	1.750.905	280.200	0	0	0	0	EPS002	1.750.905	70.100	14-23	1.750.905	5	121.900	CCF21	1.750.905	70.100	0	0	0	0	0
16	CC	80055086	ROMERO CAMARGO LENIN ORLANDO	1	0			S																	25-14	1.750.905	280.200	0	0	0	0	MIN001	1.750.905	70.100	14-23	1.750.905	5	121.900	CCF21	1.750.905	70.100	0	0	0	0	0
17	CC	1023917188	ORTIZ GUERRERO ARMANDO	1	0			S		X															230301	116.727	18.700	0	0	0	0	EPS002	116.727	4.700	14-23	116.727	5	8.200	CCF21	116.727	4.700	0	0	0	0	0
18	CC	80245776	MORALES CHAVEZ PABLO	1	0			S		X															25-14	116.727	18.700	0	0	0	0	EPS010	116.727	4.700	14-23	116.727	5	8.200	CCF21	116.727	4.700	0	0	0	0	0
19	CC	80247632	ROMERO CAMARGO RUBEN OLIVO	1	0			S																	230301	1.750.905	280.200	0	0	0	0	EPS017	1.750.905	70.100	14-23	1.750.905	5	121.900	CCF21	1.750.905	70.100	0	0	0	0	0
20	CC	80901619	AVILA FEO OSCAR ALEJANDRO	1	0			S	X																230301	641.999	102.800	0	0	0	0	EPS002	641.999	25.700	14-23	641.999	5	44.700	CCF21	641.999	25.700	0	0	0	0	0
21	CC	1079172761	LUGO CONDE PAUWER	1	0			S																	230301	1.750.905	280.200	0	0	0	0	EPS037	1.750.905	70.100	14-23	1.750.905	5	121.900	CCF21	1.750.905	70.100	0	0	0	0	0
22	CC	1012350577	GOMEZ VIVAS ALEXANDRA	1	0			S																	230301	1.750.905	280.200	0	0	0	0	EPS005	1.750.905	70.100	14-23	1.750.905	1	9.200	CCF21	1.750.905	70.100	0	0	0	0	0
23	CC	1110564426	BERNAL LOPEZ SERGIO ENRIQUE	1	0			S	X	X															230201	116.727	18.700	0	0	0	0	EPS037	116.727	4.700	14-23	116.727	5	8.200	CCF21	116.727	4.700	0	0	0	0	0

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	900520848-4	SAFRID INGENIERIA SAS		TRANSVERSAL 21 BIS No.59-57 Bogota	7576146	coordinadorsst@safridingenieria.co
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
SUCURSAL	C – MIPYME	ADMINISTRATIVO S SAFRID	0040	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		48416757	10/02/2026	19	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-02	2026-01	E	$38,335,180	$10.781.200	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	135.500	0		0		0	0	0	0	135.500	2
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	437.700	0		0		0	0	0	0	437.700	5
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	190.100	0		0		0	0	0	0	190.100	2
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	346.300	0		0		0	0	0	0	346.300	5
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	256.900	0		0		0	0	0	0	256.900	3
ESSC07	EPS-S Mutual Ser	806008394-7	53.700	0		0		0	0	0	0	53.700	1
ESSC62	ASMET SALUD EPS SAS	900935126-7	70.100	0		0		0	0	0	0	70.100	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	904.200	0	0	0	0	0	0		904.200	3
230301	Porvenir	800224808-8	4.355.000	0	0	0	0	0	0		4.355.000	13
25-14	Colpensiones	900336004-7	880.400	0	0	0	0	0	0		880.400	3

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	1.676.200				1.676.200	0	0	1.676.200			16.762	1.676.200	19

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	1.475.100	0	0	1.475.100	19

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	7	1.490.300	1.490.300
Pensión	3	6.139.600	6.139.600
Riesgos Laborales	1	1.676.200	1.676.200
CCF	1	1.475.100	1.475.100
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	12	10.781.200	10.781.200

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900520848-4	SAFRID INGENIERIA SAS	TRANSVERSAL 21 BIS No.59-57 Bogota	7576146	coordinadorsst@safridingenieria.co	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
SUCURSAL	C – MIPYME	ADMINISTRATIVOS SAFRID / 0040	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		48416757	10/02/2026	19	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-02	2026-01	E	$38,335,180	$10.781.200	

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	900520848-4	SAFRID INGENIERIA SAS		TRANSVERSAL 21 BIS No.59-57 Bogota	7576146	coordinadorsst@safridingenieria.co
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
SUCURSAL	C – MIPYME	ADMINISTRATIVO S SAFRID	0040	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		48416757	10/02/2026	19	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-02	2026-01	E	$38,335,180	$10.781.200	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD				RIESGOS LABORALES					CCF				PARAFISCALES				
No.	Tipo y Número de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Días	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Días	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Días	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Días	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC 1000252238	CARVAJAL CAMPOS MILTON ANDRES	1	0			S																	230201	1.140.000	19	182.400	0	0	0	0	EPS017	1.140.000	19	45.600	14-11	1.140.000	19	1	6.000	CCF24	1.140.000	19	45.600	0	0	0	0	0
2	CC 1000252238	CARVAJAL CAMPOS MILTON ANDRES	1	0			S												X					230201	660.000	11	105.600	0	0	0	0	EPS017	660.000	11	26.400	14-11	660.000	11	1	0	CCF24	660.000	11	26.400	0	0	0	0	0
3	CC 1000327246	MAHECHA ARGUMERO JUAN DAVID	1	0			S																	230301	1.225.634	21	196.200	0	0	0	0	EPS017	1.225.634	21	49.100	14-11	1.225.634	21	1	6.400	CCF24	1.225.634	21	49.100	0	0	0	0	0
4	CC 1000327246	MAHECHA ARGUMERO JUAN DAVID	1	0			S									X								230301	350.181	6	56.100	0	0	0	0	EPS017	350.181	6	0	14-11	350.181	6	1	0	CCF24	350.181	6	0	0	0	0	0	0
5	CC 1000327246	MAHECHA ARGUMERO JUAN DAVID	1	0			S										X							230301	175.091	3	28.100	0	0	0	0	EPS017	175.091	3	7.100	14-11	175.091	3	1	0	CCF24	175.091	3	0	0	0	0	0	0
6	CC 1001113512	RINCON BOHORQUEZ MIGUEL ANDRES	1	0			S																	230301	1.900.000	30	304.000	0	0	0	0	EPS017	1.900.000	30	76.000	14-11	1.900.000	30	5	132.300	CCF24	1.900.000	30	76.000	0	0	0	0	0
7	CC 1001296994	VELANDIA GAVILAN BRYAND STEVEN	1	0			S																	230301	1.634.178	28	261.500	0	0	0	0	EPS008	1.634.178	28	65.400	14-11	1.634.178	28	1	8.600	CCF24	1.634.178	28	65.400	0	0	0	0	0
8	CC 1001296994	VELANDIA GAVILAN BRYAND STEVEN	1	0			S										X							230301	116.727	2	18.700	0	0	0	0	EPS008	116.727	2	4.700	14-11	116.727	2	1	0	CCF24	116.727	2	0	0	0	0	0	0
9	CC 1005674912	MUÑOZ JARAMILLO ANA JOHANA	1	0			S	X																230301	1.342.361	23	214.800	0	0	0	0	ESSC07	1.342.361	23	53.700	14-11	1.342.361	23	5	93.500	CCF24	1.342.361	23	53.700	0	0	0	0	0
10	CC 1007244948	PAREDES ATENCIA SINDY PAOLA	1	0			S																	25-14	1.634.178	28	261.500	0	0	0	0	EPS002	1.634.178	28	65.400	14-11	1.634.178	28	5	113.800	CCF24	1.634.178	28	65.400	0	0	0	0	0
11	CC 1007244948	PAREDES ATENCIA SINDY PAOLA	1	0			S									X								25-14	116.727	2	18.700	0	0	0	0	EPS002	116.727	2	0	14-11	116.727	2	5	0	CCF24	116.727	2	0	0	0	0	0	0
12	CC 1007589518	ROJAS SANTAMARIA YEFERSON DAVID	1	0			S																	230301	1.800.000	30	288.000	0	0	0	0	EPS017	1.800.000	30	72.000	14-11	1.800.000	30	1	9.400	CCF24	1.800.000	30	72.000	0	0	0	0	0
13	CC 1026275607	OROS ACEVEDO JOSE LUIS	1	0			S	X																230301	1.416.667	17	226.700	0	0	0	0	EPS037	1.416.667	17	56.700	14-11	1.416.667	17	5	98.700	CCF24	1.416.667	17	56.700	0	0	0	0	0
14	CC 1030641422	MARTINEZ MALES JEIMER ALEXI	1	0			S																	230201	2.100.000	30	336.000	0	0	0	0	EPS005	2.100.000	30	84.000	14-11	2.100.000	30	5	146.200	CCF24	2.100.000	30	84.000	0	0	0	0	0
15	CC 1066281684	ALARCON MORA SERGIO DAVID DE FRANCISCO	1	0			S																	230301	3.333.334	25	533.400	0	0	0	0	EPS005	3.333.334	25	133.400	14-11	3.333.334	25	5	232.100	CCF24	3.333.334	25	133.400	0	0	0	0	0
16	CC 1066281684	ALARCON MORA SERGIO DAVID DE FRANCISCO	1	0			S									X								230301	666.667	5	106.700	0	0	0	0	EPS005	666.667	5	0	14-11	666.667	5	5	0	CCF24	666.667	5	0	0	0	0	0	0
17	CC 1066349379	GUZMAN TRASLAVIÑA MIGUEL ANDERSON	1	0			S																	230301	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS002	1.750.905	30	70.100	14-11	1.750.905	30	5	121.900	CCF24	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
18	CC 1075299393	RODRIGUEZ BERMEO ANGIE TATIANA	1	0			S																	230301	2.416.667	29	386.700	0	0	0	0	EPS037	2.416.667	29	96.700	14-11	2.416.667	29	1	12.700	CCF24	2.416.667	29	96.700	0	0	0	0	0
19	CC 1075299393	RODRIGUEZ BERMEO ANGIE TATIANA	1	0			S										X							230301	83.334	1	13.400	0	0	0	0	EPS037	83.334	1	3.400	14-11	83.334	1	1	0	CCF24	83.334	1	0	0	0	0	0	0
20	CC 1082772835	ANACONA MARTINEZ YANCI KARINA	1	0			S																	230301	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	ESSC62	1.750.905	30	70.100	14-11	1.750.905	30	1	9.200	CCF24	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
21	CC 1084261185	GARCIA JIMENEZ JUAN DAVID	1	0			S																	230201	700.362	12	112.100	0	0	0	0	EPS005	700.362	12	28.100	14-11	700.362	12	5	48.800	CCF24	700.362	12	28.100	0	0	0	0	0
22	CC 1084261185	GARCIA JIMENEZ JUAN DAVID	1	0			S												X					230201	1.050.543	18	168.100	0	0	0	0	EPS005	1.050.543	18	42.100	14-11	1.050.543	18	5	0	CCF24	1.050.543	18	42.100	0	0	0	0	0
23	CC 1110515382	VARGAS JIMENEZ PABLO EMILIO	1	0			S																	230301	1.833.334	22	293.400	0	0	0	0	EPS037	1.833.334	22	73.400	14-11	1.833.334	22	5	127.700	CCF24	1.833.334	22	73.400	0	0	0	0	0
24	CC 1110515382	VARGAS JIMENEZ PABLO EMILIO	1	0			S												X					230301	666.667	8	106.700	0	0	0	0	EPS037	666.667	8	26.700	14-11	666.667	8	5	0	CCF24	666.667	8	26.700	0	0	0	0	0
25	CC 1143834147	MUÑOZ CHILITO RICARDO ANDRES	1	0			S																	25-14	1.800.000	27	288.000	0	0	0	0	EPS005	1.800.000	27	72.000	14-11	1.800.000	27	5	125.300	CCF24	1.800.000	27	72.000	0	0	0	0	0
26	CC 1143834147	MUÑOZ CHILITO RICARDO ANDRES	1	0			S												X					25-14	200.000	3	32.000	0	0	0	0	EPS005	200.000	3	8.000	14-11	200.000	3	5	0	CCF24	200.000	3	8.000	0	0	0	0	0
27	PT 5482120	SANCHEZ GARCIA JULIO ANDRES	1	0			S																	230301	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS005	1.750.905	30	70.100	14-11	1.750.905	30	5	121.900	CCF24	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900520848-4	SAFRID INGENIERIA SAS	TRANSVERSAL 21 BIS No.59-57 Bogota	7576146	coordinadorsst@safridingenieria.co	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	C – MIPYME	ADMINISTRATIVOS SAFRID	0040	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		48416757	10/02/2026	19	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-02	2026-01	E	$38,335,180	$10.781.200	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN								SALUD				RIESGOS LABORALES					CCF				PARAFISCALES				
No.	Tipo y Número de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Días	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Días	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Días	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Días	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
28	CE 7777583	CERON ARGOTE ZULEIMA ALEJANDRA	1	0			S																	230301	3.000.000	30	480.000	0	0	0	0	EPS008	3.000.000	30	120.000	14-11	3.000.000	30	5	208.800	CCF24	3.000.000	30	120.000	0	0	0	0	0
29	CC 80832144	CARDENAS GARZON EDINSON	1	0			S																	25-14	758.726	13	121.400	0	0	0	0	EPS017	758.726	13	30.400	14-11	758.726	13	5	52.900	CCF24	758.726	13	30.400	0	0	0	0	0
30	CC 80832144	CARDENAS GARZON EDINSON	1	0			S												X					25-14	992.180	17	158.800	0	0	0	0	EPS017	992.180	17	39.700	14-11	992.180	17	5	0	CCF24	992.180	17	39.700	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900520848-4	SAFRID INGENIERIA SAS	TRANSVERSAL 21 BIS No.59-57 Bogota	7576146	coordinadorsst@safridingenieria.co	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	C – MIPYME	CONSORCIO DUOSAF	025	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		48448235	10/02/2026	15	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-02	2026-01	E	$36,858,147	$9.919.600	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	128.500	0		0		0	0	0	0	128.500	2
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	140.200	0		0		0	0	0	0	140.200	3
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	352.000	0		0		0	0	0	0	352.000	4
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	140.200	0		0		0	0	0	0	140.200	2
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	100.000	0		0		0	0	0	0	100.000	1
EPS041	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	900156264-2	70.100	0		0		0	0	0	0	70.100	1
EPSC34	Recaudo SGP Capital Salud	900298372-9	70.100	0		0		0	0	0	0	70.100	1
ESSC18	EPS-S Emssanar	901021565-8	180.000	0		0		0	0	0	0	180.000	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800224808-8	2.928.800	0	0	0	0	0	0		2.928.800	7
231001	Colfondos	800227940-6	560.400	0	0	0	0	0	0		560.400	2
25-14	Colpensiones	900336004-7	2.128.400	0	0	0	0	0	0		2.128.400	5

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	1.939.800				1.939.800	0	0	1.939.800			19.398	1.939.800	15

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	1.181.100	0	0	1.181.100	15

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900520848-4	SAFRID INGENIERIA SAS	TRANSVERSAL 21 BIS No.59-57 Bogota	7576146	coordinadorsst@safridingenieria.co	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
SUCURSAL	C – MIPYME	CONSORCIO DUOSAF / 025	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		48448235	10/02/2026	15	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-02	2026-01	E	$36,858,147	$9.919.600	

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	8	1.181.100	1.181.100
Pensión	3	5.617.600	5.617.600
Riesgos Laborales	1	1.939.800	1.939.800
CCF	1	1.181.100	1.181.100
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	13	9.919.600	9.919.600

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900520848-4	SAFRID INGENIERIA SAS	TRANSVERSAL 21 BIS No.59-57 Bogota	7576146	coordinadorsst@safridingenieria.co	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	C – MIPYME	CONSORCIO DUOSAF	025	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		48448235	10/02/2026	15	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-02	2026-01	E	$36,858,147	$9.919.600	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN								SALUD				RIESGOS LABORALES					CCF				PARAFISCALES				
No.	Tipo y Número de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Días	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Días	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Días	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Días	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC 1003063309	PEREZ TORDECILLA FELIPE	1	0			S																	231001	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS002	1.750.905	30	70.100	14-11	1.750.905	30	5	121.900	CCF24	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
2	CC 1003383526	PINEDA OÑATE MELKIS MATEO	1	0			S																	230301	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS017	1.750.905	30	70.100	14-11	1.750.905	30	5	121.900	CCF24	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
3	CC 1006095663	ROZO CALDERON DANIEL	1	0			S																	25-14	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS041	1.750.905	30	70.100	14-11	1.750.905	30	5	121.900	CCF24	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
4	CC 1007593980	TIQUE OME RUBY FERNANDA	1	0			S																	25-14	2.000.000	30	320.000	0	0	0	0	EPS008	2.000.000	30	80.000	14-11	2.000.000	30	5	139.200	CCF24	2.000.000	30	80.000	0	0	0	0	0
5	CC 1014206916	CARRANZA CEPEDA CLAUDIA NATALIA	1	0			S																	230301	2.000.000	15	320.000	0	0	0	0	EPS008	2.000.000	15	80.000	14-11	2.000.000	15	5	139.200	CCF24	2.000.000	15	80.000	0	0	0	0	0
6	CC 1014206916	CARRANZA CEPEDA CLAUDIA NATALIA	1	0			S									X								230301	2.000.000	15	320.000	0	0	0	0	EPS008	2.000.000	15	0	14-11	2.000.000	15	5	0	CCF24	2.000.000	15	0	0	0	0	0	0
7	CC 1023887082	BELTRAN RAMIREZ DIEGO ALEXANDER	1	0			S																	230301	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS005	1.750.905	30	70.100	14-11	1.750.905	30	5	121.900	CCF24	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
8	CC 1024537952	CULMA NUÑEZ DIEGO FERNANDO	1	0			S																	230301	4.800.000	30	768.000	0	0	0	0	EPS008	4.800.000	30	192.000	14-11	4.800.000	30	5	334.100	CCF24	4.800.000	30	192.000	0	0	0	0	0
9	CC 1090450950	AREVALO DUARTE ANIBAL	1	0			S																	230301	2.500.000	30	400.000	0	0	0	0	EPS037	2.500.000	30	100.000	14-11	2.500.000	30	5	174.000	CCF24	2.500.000	30	100.000	0	0	0	0	0
10	CC 1122784137	JIMENEZ NARVAEZ PAOLA ANDREA	1	0			S																	25-14	2.850.000	19	456.000	0	0	0	0	ESSC18	2.850.000	19	114.000	14-11	2.850.000	19	5	198.400	CCF24	2.850.000	19	114.000	0	0	0	0	0
11	CC 1122784137	JIMENEZ NARVAEZ PAOLA ANDREA	1	0			S												L					25-14	1.200.000	8	192.000	0	0	0	0	ESSC18	1.200.000	8	48.000	14-11	1.200.000	8	5	0	CCF24	1.200.000	8	48.000	0	0	0	0	0
12	CC 1122784137	JIMENEZ NARVAEZ PAOLA ANDREA	1	0			S												X					25-14	450.000	3	72.000	0	0	0	0	ESSC18	450.000	3	18.000	14-11	450.000	3	5	0	CCF24	450.000	3	18.000	0	0	0	0	0
13	CC 11406871	HERNANDEZ HERNANDEZ NELSON RAMIRO	1	5			S																		0	0	0	0	0	0	0	EPS017	1.750.905	30	70.100	14-11	1.750.905	30	5	121.900	CCF24	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
14	CC 1232408061	ALVARADO ORTIZ JESUS GREGORIO	1	0			S																	230301	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS005	1.750.905	30	70.100	14-11	1.750.905	30	5	121.900	CCF24	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
15	CC 52269174	TORRES CAMARGO OLGA LUCIA	1	0			S									X								231001	875.453	15	140.100	0	0	0	0	EPS008	875.453	15	0	14-11	875.453	15	5	0	CCF24	875.453	15	0	0	0	0	0	0
16	CC 52269174	TORRES CAMARGO OLGA LUCIA	1	0			S									X								231001	875.453	15	140.100	0	0	0	0	EPS008	875.453	15	0	14-11	875.453	15	5	0	CCF24	875.453	15	0	0	0	0	0	0
17	PT 5294790	PEDREAÑEZ FUENTES ALEXANDER ENRIQUE	1	0			S																	230301	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPSC34	1.750.905	30	70.100	14-11	1.750.905	30	5	121.900	CCF24	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
18	CC 74245810	VARGAS ORTIZ NELSON JOMAN	1	0			S									X								25-14	3.300.000	30	528.000	0	0	0	0	EPS005	3.300.000	30	0	14-11	3.300.000	30	5	0	CCF24	3.300.000	30	0	0	0	0	0	0
19	CC 91538380	LOZANO TOVAR ALEX	1	0			S																	25-14	1.459.088	25	233.500	0	0	0	0	EPS002	1.459.088	25	58.400	14-11	1.459.088	25	5	101.600	CCF24	1.459.088	25	58.400	0	0	0	0	0
20	CC 91538380	LOZANO TOVAR ALEX	1	0			S									X								25-14	291.818	5	46.700	0	0	0	0	EPS002	291.818	5	0	14-11	291.818	5	5	0	CCF24	291.818	5	0	0	0	0	0	0

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900520848-4	SAFRID INGENIERIA SAS	TRANSVERSAL 21 BIS No.59-57 Bogota	7576146	coordinadorsst@safridingenieria.co	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	C – MIPYME	PRINCIPAL	PPAL	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		48755092	09/02/2026	23	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-02	2026-01	E	$75,387,463	$21.727.600	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	220.200	0		0		0	0	0	0	220.200	3
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	608.500	0		0		0	0	0	0	608.500	7
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	1.073.300	0		0		0	0	0	0	1.073.300	6
EPS010	EPS Sura	800088702-2	300.000	0		0		0	0	0	0	300.000	1
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	674.100	0		0		0	0	0	0	674.100	4
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	140.200	0		0		0	0	0	0	140.200	2

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	5.472.000	0	0	133.500	133.500	0	0		5.739.000	6
230301	Porvenir	800224808-8	5.038.000	0	0	0	0	0	0		5.038.000	12
231001	Colfondos	800227940-6	280.200	0	0	0	0	0	0		280.200	1
25-14	Colpensiones	900336004-7	1.272.600	0	0	0	0	0	0		1.272.600	4

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	3.365.200				3.365.200	0	0	3.365.200			33.652	3.365.200	23

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	3.016.300	0	0	3.016.300	23

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	6	3.016.300	3.016.300
Pensión	4	12.329.800	12.329.800
Riesgos Laborales	1	3.365.200	3.365.200
CCF	1	3.016.300	3.016.300
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	12	21.727.600	21.727.600

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900520848-4	SAFRID INGENIERIA SAS	TRANSVERSAL 21 BIS No.59-57 Bogota	7576146	coordinadorsst@safridingenieria.co	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
SUCURSAL	C – MIPYME	PRINCIPAL / PPAL	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		48755092	09/02/2026	23	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-02	2026-01	E	$75,387,463	$21.727.600	

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	900520848-4	SAFRID INGENIERIA SAS		TRANSVERSAL 21 BIS No.59-57 Bogota	7576146	coordinadorsst@safridingenieria.co
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
SUCURSAL	C – MIPYME	PRINCIPAL	PPAL	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		48755092	09/02/2026	23	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-02	2026-01	E	$75,387,463	$21.727.600	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD				RIESGOS LABORALES					CCF				PARAFISCALES				
No.	Tipo y Número de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Días	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Días	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Días	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Días	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC 1000139652	HIGUERA SUAREZ MARIA ISABEL	1	0			S																	25-14	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS008	1.750.905	30	70.100	14-11	1.750.905	30	1	9.200	CCF24	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
2	CC 1007443885	GALINDEZ CARLOSAMA JOHANA PAOLA	1	0			S																	230301	1.108.907	19	177.500	0	0	0	0	EPS005	1.108.907	19	44.400	14-11	1.108.907	19	1	5.800	CCF24	1.108.907	19	44.400	0	0	0	0	0
3	CC 1007443885	GALINDEZ CARLOSAMA JOHANA PAOLA	1	0			S												X					230301	641.999	11	102.800	0	0	0	0	EPS005	641.999	11	25.700	14-11	641.999	11	1	0	CCF24	641.999	11	25.700	0	0	0	0	0
4	CC 1007851713	ARIAS RAMOS KAREN YULIETH	1	0			S																	230201	1.800.000	27	288.000	0	0	0	0	EPS005	1.800.000	27	72.000	14-11	1.800.000	27	1	9.400	CCF24	1.800.000	27	72.000	0	0	0	0	0
5	CC 1007851713	ARIAS RAMOS KAREN YULIETH	1	0			S												L					230201	200.000	3	32.000	0	0	0	0	EPS005	200.000	3	8.000	14-11	200.000	3	1	0	CCF24	200.000	3	8.000	0	0	0	0	0
6	CC 1018492836	JOVEN HERNANDEZ ANGIE JULIANA	1	0			S																	230201	3.500.000	30	560.000	0	0	0	0	EPS008	3.500.000	30	140.000	14-11	3.500.000	30	1	18.300	CCF24	3.500.000	30	140.000	0	0	0	0	0
7	CC 1019148886	CERON ARGOTE DIANY VERUSKA	1	0			S																	230301	4.000.000	30	640.000	0	0	0	0	EPS008	4.000.000	30	160.000	14-11	4.000.000	30	5	278.400	CCF24	4.000.000	30	160.000	0	0	0	0	0
8	CC 1024582768	BLANCO ARENAS YINNA CONSTANZA	1	0			S																	230301	5.198.410	30	831.800	0	0	0	0	EPS017	5.198.410	30	208.000	14-11	5.198.410	30	5	361.900	CCF24	5.198.410	30	208.000	0	0	0	0	0
9	CC 1032485282	JIMENEZ ZUBIETA YOHAN CAMILO	1	0			S																	230301	2.880.000	30	460.800	0	0	0	0	EPS008	2.880.000	30	115.200	14-11	2.880.000	30	5	200.500	CCF24	2.880.000	30	115.200	0	0	0	0	0
10	CC 1033818796	VILLA MEJIA LUZ ADRIANA	1	0			S																	230201	2.000.000	30	320.000	0	0	0	0	EPS002	2.000.000	30	80.000	14-11	2.000.000	30	1	10.500	CCF24	2.000.000	30	80.000	0	0	0	0	0
11	CC 1074556927	BECERRA MARTINEZ DANIEL ANDRES	1	0			S																	230301	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS037	1.750.905	30	70.100	14-11	1.750.905	30	5	121.900	CCF24	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
12	CC 1075301925	ESCOBAR MENDEZ LUIS ALFREDO	1	0			S																	230301	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS037	1.750.905	30	70.100	14-11	1.750.905	30	1	9.200	CCF24	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
13	CC 1082773803	CERON MOLINA MARIA CRISTINA	1	0			S																	230301	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS005	1.750.905	30	70.100	14-11	1.750.905	30	5	121.900	CCF24	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
14	CC 1082774968	CERON MOLINA MIGUEL ALEXANDER	1	0			S																	230201	7.200.000	30	1.152.000	0	0	36.000	36.000	EPS017	7.200.000	30	288.000	14-11	7.200.000	30	1	37.600	CCF24	7.200.000	30	288.000	0	0	0	0	0
15	CC 1082778594	ZUÑIGA NAVIA ADIER JOHAN	1	0			S																	230301	2.700.000	30	432.000	0	0	0	0	EPS008	2.700.000	30	108.000	14-11	2.700.000	30	5	188.000	CCF24	2.700.000	30	108.000	0	0	0	0	0
16	CC 1083984497	CERON GARCIA LINA SOFIA	1	0			S																	230301	1.167.270	20	186.800	0	0	0	0	EPS005	1.167.270	20	46.700	14-11	1.167.270	20	1	6.100	CCF24	1.167.270	20	46.700	0	0	0	0	0
17	CC 1083984497	CERON GARCIA LINA SOFIA	1	0			S												X					230301	583.635	10	93.400	0	0	0	0	EPS005	583.635	10	23.400	14-11	583.635	10	1	0	CCF24	583.635	10	23.400	0	0	0	0	0
18	CC 1094932568	LONDOÑO JIMENEZ MARIO ALEXANDER	1	0			S																	230201	7.500.000	30	1.200.000	0	0	37.500	37.500	EPS010	7.500.000	30	300.000	14-11	7.500.000	30	5	522.000	CCF24	7.500.000	30	300.000	0	0	0	0	0
19	CC 1102870540	RADA PATERNINA MIGUEL ANGEL	1	0			S																	230301	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS002	1.750.905	30	70.100	14-11	1.750.905	30	5	121.900	CCF24	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
20	CC 12143895	CERON MOLINA FRANQUI RUBER	1	0			S																	230201	12.000.000	30	1.920.000	0	0	60.000	60.000	EPS008	12.000.000	30	480.000	14-11	12.000.000	30	5	835.200	CCF24	12.000.000	30	480.000	0	0	0	0	0
21	CC 1232893676	ALVARADO ORTIZ MARIA DE LOS ANGELES	1	0			S																	230301	2.200.000	30	352.000	0	0	0	0	EPS005	2.200.000	30	88.000	14-11	2.200.000	30	1	11.500	CCF24	2.200.000	30	88.000	0	0	0	0	0
22	CC 2000018376	RINCON MOLINA SANDRA YENIRETH	1	0			S																	230301	2.133.334	16	341.400	0	0	0	0	EPS005	2.133.334	16	85.400	14-11	2.133.334	16	1	11.200	CCF24	2.133.334	16	85.400	0	0	0	0	0
23	CC 2000018376	RINCON MOLINA SANDRA YENIRETH	1	0			S												X					230301	1.866.667	14	298.700	0	0	0	0	EPS005	1.866.667	14	74.700	14-11	1.866.667	14	1	0	CCF24	1.866.667	14	74.700	0	0	0	0	0
24	CC 28588165	REYES CARDONA MARTHA PATRICIA	1	0			S																	25-14	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS002	1.750.905	30	70.100	14-11	1.750.905	30	5	121.900	CCF24	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
25	CC 52189470	LOPEZ NANCY	1	0			S																	231001	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS005	1.750.905	30	70.100	14-11	1.750.905	30	5	121.900	CCF24	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
26	CC 52352730	CAMERO ANGELA MARIA	1	0			S																	25-14	2.700.000	30	432.000	0	0	0	0	EPS017	2.700.000	30	108.000	14-11	2.700.000	30	5	188.000	CCF24	2.700.000	30	108.000	0	0	0	0	0
27	CC 52389385	JIMENEZ MURCIA YOANY	1	0			S																	25-14	758.726	13	121.400	0	0	0	0	EPS017	758.726	13	30.400	14-11	758.726	13	5	52.900	CCF24	758.726	13	30.400	0	0	0	0	0
28	CC 52389385	JIMENEZ MURCIA YOANY	1	0			S												X					25-14	992.180	17	158.800	0	0	0	0	EPS017	992.180	17	39.700	14-11	992.180	17	5	0	CCF24	992.180	17	39.700	0	0	0	0	0

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

ANEXO 2

CERTIFICADO DE ACCIDENTALIDAD

Medellín, 27 de marzo de 2026

SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A. - ARL SURA S.A.

HACE CONSTAR

Que la empresa SAFRID INGENIERIA SAS, NIT N900520848, no presenta accidentes de trabajo desde el 01 de febrero de 2026 hasta el 28 de febrero de 2026.

La presente constancia se expide a solicitud de la empresa.

Para información adicional puede comunicarse con nuestra Línea de Atención 018000 51

Atentamente,

Dirección de Higiene, Seguridad y Ambiente

Dirección IP: 191.109.170.208, 192.230.104.15, 172.16.42.57.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

ANEXO 3

SOPORTES DE ASISTENCIA

SAFRID	REGISTRO DE ASISTENCIA A CAPACITACION Y FORMACION	Codigo: SAF-FOR-004
		Fecha: Abril 2022
		Version:03

CHARLA:		CAPACITACIÓN:	✓	REUNIÓN:	
INDUCCION:		REINDUCCIÓN:		OTROS:	
CIUDAD Y FECHA:	Ibague. 20/02/2026.				
DURACIÓN:	35 minutos.				
TEMA:	Manejo de emergencias y evacuación. Uso Correcto de EPP en obra.				
EXPOSITOR:	Area SST.				
TOTAL ASISTENCIA:	05.				

El trabajador firma en constancia de:

1.Ha recibido y entendido el contenido de la charla relacionada en el presente formato

2.Se encuentra en buenas condiciones de salud.

3.Conoce el mecanismo de comunicación establecido por la empresa en caso de presentarse algun AT o incidente.

4.Se compromete a reportar durante la jornada laboral cualquier síntoma asociado a

No	NOMBRE DEL EMPLEADO	IDENTIFICACIÓN	CARGO	FIRMA
1	Marcos Gualtero	79990701	Oficial.	Marcos.
2	Pablo Morales.	80745776	Oficial	Pablo M.
3	Ruben Romero	80747632	Encargado	Ruben R.
4	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
5	Jair Esteban Romero	Oficia	1024476055.	EXS.
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

Yinna Blanco.

FIRMA EXPOSITOR

Ing. Yinna Blanco Arenas	Ing. Miguel Cerón	Ing. Miguel Cerón
Elaboró	Revisó	Aprobó

SAFRID	REGISTRO DE ASISTENCIA A CAPACITACION Y FORMACION	Codigo: SAF-FOR-004
		Fecha: Abril 2022
		Version:03

CHARLA.		CAPACITACIÓN:	✓	REUNIÓN:	
INDUCCION.		REINDUCCIÓN:		OTROS:	
CIUDAD Y FECHA:	Ibague, 11/02/2026.				
DURACIÓN:	45 minutos.				
TEMA:	Herramientas manuales: Uso seguro. Riesgo mecanico.				
EXPOSITOR:	Aeq SST.				
TOTAL ASISTENCIA:	05.				

El trabajador firma en constancia de:

1.Ha recibido y entendido el contenido de la charla relacionada en el presente formato

2.Se encuentra en buenas condiciones de salud.

3.Conoce el mecanismo de comunicación establecido por la empresa en caso de presentarse algun AT o Incidente.

4.Se compromete a reportar durante la jornada laboral cualquier síntoma asociado a

No	NOMBRE DEL EMPLEADO	IDENTIFICACIÓN	CARGO	FIRMA
1	Ruben Romero	80247632	Encargado	Ruben R.
2	Rainer Jugo cruz	7079172761	Oficial.	Rainer J.
3	Jair Esteban Romero	1 024476 085.	Oficial.	JERS.
4	Jorge Gualtero	79990701	Oficial	Jorge Sg
5	Pablo Morales	80245776	Oficial.	Pablo M.
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

Yinna Blanco.

FIRMA EXPOSITOR

Ing. Yinna Blanco Arenas	Ing. Miguel Cerón	Ing. Miguel Cerón
Elaboró	Revisó	Aprobó

SAFRID	REGISTRO DE ASISTENCIA A CAPACITACION Y FORMACION	Codigo: SAF-FOR-004
		Fecha: Abril 2022
		Version:03

CHARLA:		CAPACITACIÓN:	✓	REUNIÓN:	
INDUCCION.		REINDUCCIÓN		OTROS:	
CIUDAD Y FECHA:	05-02-2026 Ibague.				
DURACIÓN:	40 minutos.				
TEMA:	Actos y Condiciones inseguras. Prevencion de riesgo electricos.				
EXPOSITOR:	Area SST.				
TOTAL ASISTENCIA:	05.				

El trabajador firma en constancia de:
1.Ha recibido y entendido el contenido de la charla relacionada en el presente formato
2.Se encuentra en buenas condiciones de salud.
3.Conoce el mecanismo de comunicación establecido por la empresa en caso de presentarse algun AT o incidente.
4.Se compromete a reportar durante la jornada laboral cualquier síntoma asociado a

No	NOMBRE DEL EMPLEADO	IDENTIFICACIÓN	CARGO	FIRMA
1	Jon Romero	1024476055	Oficia	
2	Pablo Morales	80245776	oficial	Pablo M.
3	Marcos Gualtero	79990701	OFICIAL	Marcos.
4	Tamer Trejo	1077172701	oficial.	Tamer
5	RUBEN Romero	80247637	Encargado	Ruben R.
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

Yinna Blanco.
FIRMA EXPOSITOR

Ing. Yinna Blanco Arenas	Ing. Miguel Cerón	Ing. Miguel Cerón
Elaboró	Revisó	Aprobó

ANEXO 4
ENTREGA DE EPP

SAFRID INGENIERIA SAS	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGUIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO FORMATO PARA ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP) Y ELEMENTOS DE PROTECCION CONTRA CAÍDAS (EPCC)	CÓDIGO: FOR-SAF-061 FECHA: 2022 VERSIÓN: 03 Página 1 de 1

DATOS DEL FUNCIONARIO (A)

NOMBRE Y APELLIDO	CLASE DE DOCUMENTO	No DE DOCUMENTO	CARGO	UNIDAD DE GESTIÓN A LA QUE PERTENECE:
Jair Romero	C.C	1024476055	Oficial	Operaciones.

COMPROMISO

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de protección personal suministrados por SAFRID INGENIERIA SAS con el fin de dar cumplimiento a las normas de Seguridad y Salud en el Trabajo vigentes y aplicables para la entidad, las cuales contribuyen a mi bienestar mental, físico y social.

"El uso de los equipos y elementos de protección personal (incluyendo ropa de trabajo) está enmarcado en la siguiente normatividad: LEY 9 DE 1979: Art. 122. sobre elementos de protección personal: "a- Los empleadores están obligados a proporcionar a cada trabajador, sin costo para este, elementos de protección personal" RESOLUCIÓN 2400 de 1979 Son obligaciones de los trabajadores: Utilizar y mantener adecuadamente las instalaciones de la empresa, los elementos de trabajo, los dispositivos para el control de riesgos y los equipos de protección personal que el patrono suministre, y conservar el orden y aseo en los lugares de trabajo.
Decreto 1072 de 2015 Art. 2.2.4.6.12): Se debe registrar la entrega de Equipos y Elementos de protección personal. Resolución 0312 de 2019 establece los estándares mínimos del Sistema de Gestión de SST
El presente compromiso quedará archivado en el Área SST para los fines pertinentes."

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP)

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	FECHA	FIRMA RECIBIDO
1	Casco de Seguridad.	1	12/01/26	JERS.
2	Guantes	1	12/01/26	JERS.
3	Gafas	1	12/01/26	JERS.
4	Botas.	1	12/01/26	JERS.
5	Overol.	1	12/01/26	JERS.
6	Guantes.	1	16/02/26	JERS.
7	Tapabocas	1	16/02/26	JERS.
8				
9				
10				

ELEMENTOS DE PROTECCION CONTRA CAÍDA

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	FECHA	FIRMA RECIBIDO
1				
2				
3				
4				
5				

DATOS DEL RESPONSABLE DE LA ENTREGA DE LOS ELEMENTOS

NOMBRE Y APELLIDOS	CEDULA	CARGO	FIRMA
Yinna Blanco	1024582768	SST	Yinna Blanco.

Ing. Yinna Blanco	Ing. Miguel Cerón	Ing. Miguel Cerón
Elaboró	Revisó	Aprobó

SAFRID INGENIERIA SAS	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGUIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO FORMATO PARA ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP) Y ELEMENTOS DE PROTECCION CONTRA CAÍDAS (EPCC)	CÒDIGO FOR-SAF-061 FECHA: 2022 VERSIÓN: 03 Página 1 de 1

DATOS DEL FUNCIONARIO (A)

NOMBRE Y APELLIDO	CLASE DE DOCUMENTO	No DE DOCUMENTO	CARGO	UNIDAD DE GESTIÓN A LA QUE PERTENECE:
Pablo Morales	C.C	80245776	Oficial	Operativa.

COMPROMISO

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de protección personal suministrados por SAFRID INGENIERIA SAS con el fin de dar cumplimiento a las normas de Seguridad y Salud en el Trabajo vigentes y aplicables para la entidad, las cuales contribuyen a mi bienestar mental, físico y social.

"El uso de los equipos y elementos de protección personal (incluyendo ropa de trabajo) está enmarcado en la siguiente normatividad: LEY 9 DE 1979: Art. 122, sobre elementos de protección personal: "a- Los empleadores están obligados a proporcionar a cada trabajador, sin costo para este, elementos de protección personal" RESOLUCIÓN 2400 de 1979. Son obligaciones de los trabajadores Utilizar y mantener adecuadamente las instalaciones de la empresa, los elementos de trabajo, los dispositivos para el control de riesgos y los equipos de protección personal que el patrono suministre, y conservar el orden y aseo en los lugares de trabajo.
Decreto 1072 de 2015 Art. 2.2.4.6.12). Se debe registrar la entrega de Equipos y Elementos de protección personal Resolución 0312 de 2019 establece los estándares mínimos del Sistema de Gestión de SST
El presente compromiso quedará archivado en el Área SST para los fines pertinentes."

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP)

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	FECHA	FIRMA RECIBIDO
1	Casco de Seguridad.	1	12/01/26.	Pablo M.
2	Guantes.	1	12/01/26.	Pablo M.
3	Gafas.	1	12/01/26.	Pablo M.
4	Overol.	1	12/01/26.	Pablo M.
5	Botas.	1	12/01/26.	Pablo M.
6	Gafas.	1	16/02/26	Pablo M.
7	Guantes	1	16/02/26.	Pablo M.
8	Tapabocas.	1	16/02/26.	Pablo M.
9				
10				

ELEMENTOS DE PROTECCION CONTRA CAÍDA

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	FECHA	FIRMA RECIBIDO
1				
2				
3				
4				
5				
6				

DATOS DEL RESPONSABLE DE LA ENTREGA DE LOS ELEMENTOS

NOMBRE Y APELLIDOS	CEDULA	CARGO	FIRMA
Yinna Blanco.	1024582768.	SST.	Yinna B.

Ing. Yinna Blanco	Ing. Miguel Cerón	Ing. Miguel Cerón
Elaboró	Revisó	Aprobó

SAFRID	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGUIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO FORMATO PARA ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP) Y ELEMENTOS DE PROTECCION CONTRA CAÍDAS (EPCC)	CÓDIGO FOR-SAF-061 FECHA 2022 VERSIÓN 03 Página 1 de 1

DATOS DEL FUNCIONARIO (A)

NOMBRE Y APELLIDO	CLASE DE DOCUMENTO	No DE DOCUMENTO	CARGO	UNIDAD DE GESTIÓN A LA QUE PERTENECE:
Marcos Gualtero	C.C	7994070	Oficial.	Operativa.

COMPROMISO

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de protección personal suministrados por SAFRID INGENIERIA SAS con el fin de dar cumplimiento a las normas de Seguridad y Salud en el Trabajo vigentes y aplicables para la entidad, las cuales contribuyen a mi bienestar mental, físico y social

"El uso de los equipos y elementos de protección personal (incluyendo ropa de trabajo) está enmarcado en la siguiente normatividad: LEY 9 DE 1979: Art. 122, sobre elementos de protección personal: "a- Los empleadores están obligados a proporcionar a cada trabajador, sin costo para este, elementos de protección personal" RESOLUCIÓN 2400 de 1979 Son obligaciones de los trabajadores Utilizar y mantener adecuadamente las instalaciones de la empresa, los elementos de trabajo, los dispositivos para el control de riesgos y los equipos de protección personal que el patrono suministre, y conservar el orden y aseo en los lugares de trabajo.
Decreto 1072 de 2015 Art. 2.2.4.6.12). Se debe registrar la entrega de Equipos y Elementos de protección personal. Resolución 0312 de 2019 establece los estándares mínimos del Sistema de Gestión de SST
El presente compromiso quedará archivado en el Área SST para los fines pertinentes."

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP)

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	FECHA	FIRMA RECIBIDO
1	Casco de Seguridad	1	12/01/26	Marcos.
2	Guantes	1	12/01/26.	Marcos
3	Gafas	1	12/01/26.	Marcos.
4	Overol	1	12/01/26.	Marcos.
5	Botas.	1	12/01/26.	Marcos.
6	Tapabocas.	1	16/02/26	Marcos.
7	Guantes.	1	16/02/26.	Marcos.
8				
9				
10				

ELEMENTOS DE PROTECCION CONTRA CAÍDA

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	FECHA	FIRMA RECIBIDO
1				
2				
3				
4				
5				
6				

DATOS DEL RESPONSABLE DE LA ENTREGA DE LOS ELEMENTOS

NOMBRE Y APELLIDOS	CEDULA	CARGO	FIRMA
Yinna Blanco	1024582768.	SST.	Yinna B.

Ing. Yinna Blanco	Ing. Miguel Cerón	Ing. Miguel Cerón
Elaboró	Revisó	Aprobó

SAFRID SAS	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGUIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO FORMATO PARA ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP) Y ELEMENTOS DE PROTECCION CONTRA CAÍDAS (EPCC)	CÓDIGO FOR-SAF-061 FECHA 2022 VERSIÓN 03 Página 1 de 1

DATOS DEL FUNCIONARIO (A)

NOMBRE Y APELLIDO	CLASE DE DOCUMENTO	No DE DOCUMENTO	CARGO	UNIDAD DE GESTIÓN A LA QUE PERTENECE:
Pawer Lugo	C.C	1.079172761	Oficial	Operativa.

COMPROMISO

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de protección personal suministrados por SAFRID INGENIERIA SAS con el fin de dar cumplimento a las normas de Seguridad y Salud en el Trabajo vigentes y aplicables para la entidad, las cuales contribuyen a mi bienestar mental, físico y social.

"El uso de los equipos y elementos de protección personal (incluyendo ropa de trabajo) está enmarcado en la siguiente normatividad: LEY 9 DE 1979 Art. 122, sobre elementos de protección personal "a- Los empleadores están obligados a proporcionar a cada trabajador, sin costo para este, elementos de protección personal" RESOLUCIÓN 2400 de 1979 Son obligaciones de los trabajadores: Utilizar y mantener adecuadamente las instalaciones de la empresa, los elementos de trabajo, los dispositivos para el control de riesgos y los equipos de protección personal que el patrono suministre, y conservar el orden y aseo en los lugares de trabajo.
Decreto 1072 de 2015 Art. 2.2.4.6.12). Se debe registrar la entrega de Equipos y Elementos de protección personal. Resolución 0312 de 2019 establece los estándares mínimos del Sistema de Gestión de SST
El presente compromiso quedará archivado en el Área SST para los fines pertinentes."

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP)

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	FECHA	FIRMA RECIBIDO
1	Casco de Seguridad.	1	12/01/26	Pawer.
2	Guantes.	1	12/01/26.	Pawer.
3	Gafas.	1	12/01/26.	Pawer.
4	Overol	1	12/01/26.	Pawer.
5	Botas.	1	12/01/26.	Pawer.
6	Guantes.	1	16/02/26	Pawer.
7	Tapabocas.	1	16/02/26	Pawer.
8				
9				
10				

ELEMENTOS DE PROTECCION CONTRA CAÍDA

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	FECHA	FIRMA RECIBIDO
1				
2				
3				
4				
5				
6				

DATOS DEL RESPONSABLE DE LA ENTREGA DE LOS ELEMENTOS

NOMBRE Y APELLIDOS	CEDULA	CARGO	FIRMA
Yinna Blanco.	1024582768.	SST.	Yinna B.

Ing. Yinna Blanco	Ing. Miguel Cerón	Ing. Miguel Cerón
Elaboró	Revisó	Aprobó

SAFRID	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGUIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO FORMATO PARA ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP) Y ELEMENTOS DE PROTECCION CONTRA CAÍDAS (EPCC)	CÓDIGO FOR-SAF-061 FECHA 2022 VERSIÓN 03 Página 1 de 1

DATOS DEL FUNCIONARIO (A)

NOMBRE Y APELLIDO	CLASE DE DOCUMENTO	No DE DOCUMENTO	CARGO	UNIDAD DE GESTIÓN A LA QUE PERTENECE:
Ruben Romero	C.C	80247632	Encargado.	Operativa.

COMPROMISO

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de protección personal suministrados por SAFRID INGENIERIA SAS con el fin de dar cumplimiento a las normas de Seguridad y Salud en el Trabajo vigentes y aplicables para la entidad, las cuales contribuyen a mi bienestar mental, físico y social.

"El uso de los equipos y elementos de protección personal (incluyendo ropa de trabajo) está enmarcado en la siguiente normatividad: LEY 9 DE 1979 Art. 122. sobre elementos de protección personal: "a- Los empleadores están obligados a proporcionar a cada trabajador, sin costo para este, elementos de protección personal" RESOLUCIÓN 2400 de 1979 Son obligaciones de los trabajadores: Utilizar y mantener adecuadamente las instalaciones de la empresa, los elementos de trabajo, los dispositivos para el control de riesgos y los equipos de protección personal que el patrono suministre, y conservar el orden y aseo en los lugares de trabajo.
Decreto 1072 de 2015 Art. 2.2.4.6.12). Se debe registrar la entrega de Equipos y Elementos de protección personal. Resolución 0312 de 2019 establece los estándares mínimos del Sistema de Gestión de SST
El presente compromiso quedará archivado en el Área SST para los fines pertinentes."

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP)

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	FECHA	FIRMA RECIBIDO
1	Casco de Seguridad.	1	12/01/26.	x RubeN R.
2	Guantes	1	12/01/26.	x RubeN R.
3	Botas	1	12/01/26	x RubeN R.
4	Overol	1	12/01/26.	x RubeN R.
5	Gafas.	1	12/01/26.	x. RubeN R.
6	Guantes	1	16/02/26.	x RubeN R.
7	Gafas	1	16/02/26	x RubeN R
8	Tapabocas.	1	16/02/26	x. RubeN R.
9				
10				

ELEMENTOS DE PROTECCION CONTRA CAÍDA

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	FECHA	FIRMA RECIBIDO
1				
2				
3				
4				
5				
6				

DATOS DEL RESPONSABLE DE LA ENTREGA DE LOS ELEMENTOS

NOMBRE Y APELLIDOS	CEDULA	CARGO	FIRMA
Yinna Blanco.	1024582768.	SST.	Yinna B.

Ing. Yinna Blanco	Ing. Miguel Cerón	Ing. Miguel Cerón
Elaboró	Revisó	Aprobó

ANEXO 5

ATS

SAFRID	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SG-SST)	Codigo	SAF-FOR-074
	FORMATO DE ANALISIS DE TRABAJO SEGURO ATS	Fecha	2021
		Version	Versión 3 0

FORMATO DE ANALISIS DE TRABAJO SEGURO ATS

Contrato N° PN DIBIE No 08-6 10034-25	Ciudad: Ibague - Tolima
Objeto del contrato: MANTENIMIENTO INTEGRAL PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE OBRA, ADECUACION, REMODELACION Y/O MEJORAS LOCATIVAS A LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LOS BIENES INMUEBLES A CARGO DE LA DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FAMILIA – POLICIA NACIONAL A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE LOTE 2: MANTENIMIENTO INTEGRAL PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE OBRA, ADECUACIÓN, REMODELACIÓN Y/O MEJORAS LOCATIVAS A CENTROS VACACIONALES Y RECREACIONALES, CASAS VACACIONALES Y HOGARES MADRE MARÍA SAN LUIS	Ubicación donde se realiza el trabajo: (frente de obra). PICALEÑA
Fecha de Inicio: 02-02-2026.	Fecha de final: 07-02-2026.
Descripción de la tarea a realizar: DEMOLICIONES GENERALES Relleno, pañete, redes hidraulicas y levantes.	

TRABAJO EN ALTURA	ESPACIO CONFINADO	PARA ESTE TRABAJO SE REQUIERE PERMISO DE: CALIENTE
ENERGIA PELIGROSAS	OTRO, CUAL?	

NOMBRES Y APELLIDOS TRABAJADORES				FIRMA						
Marcos Gualtero	C.C	79990701	OFICIAL	Marcos	marcos	marcos	Marcos	marcos	marcos	
Ruben Romero	C.C	80247632	Encargado	Ruben	Ruben	Ruben	Ruben	Ruben	Ruben	
Pablo Morales	C.C	80245776	Oficial.	Pablo	Pablo.	Pablo.	Pablo	Pablo.	Pablo.	
Jair Esteban Romero	C.C	1024476055	Oficial.	JERS	JERS	JERS	JERS	JERS	JERS	
Jauver Lugo Conde	C.C	1099172761	Oficial.	Jauver	Jauver	Jauver	Jauver	Jauver	Jauver	

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		EQUIPOS Y HERRAMIENTAS A UTILIZAR
Manuales	X	Martillo, metro, cagueta, llaves mecánicas, rodillo, voltios, espatula, brochas, lija
Electricos		Extensiones
Hidraulicos		
Otros		NA

¿Que tan alto se encuentra el lugar de trabajo?	MISMO NIVEL
¿Cual es el sistema de acceso al lugar de trabajo?	N/A
¿Se han establecido los puntos de anclaje?	N/A
¿Se han realizado los cálculos de la distancia de caida?	N/A
¿Cuáles son los sistemas de prevención y protección requeridos?	Elementos de proteccion personal
¿Cuales son los elementos de proteccion requeridos?	Casco, botas, guantes, gafas, overol
¿Cuantos trabajadores se requieren?	5
¿Que materiales y recursos van a utilizarse?	Herramienta menor
¿Existen hoyos o gnetas debajo del área de trabajo?	N/A
¿Hay peligro de resbalar o tropezar alrededor del área de trabajo?	SI
¿Que otros peligros hay en el lugar de trabajo? (chispas, electricidad, químicos, superficie resbaladiza, superficies calientes, objetos filosos, cargas pesadas, etc.)	SI

Pasos detallados de la tarea	Peligros existentes y potenciales	Consecuencias	Controles Requeridos
Alistamiento de herramientas , materiales y equipos	Caidas caidas a mismo nivel, golpes , cortes , sobreesfuerzo.	Hendas, golpes, lumbagos, contusiones , muerte.	Orden y aseo, almacenar adecuadamente las herramientas y equipos de alturas, evitar bromas durante estas actividades, uso de elementos de personal. Identificar que herraminta necesita y que no , no lleve cosas que no necesite, Inspecione los equipos de alturas que va a utlizar verifiqu estado de correas , partes metalicas , ajuste correcto de los ganchos.
Dirigirse a el área de trabajo	Caidas a mismo nivel, golpes , cortes , sobreesfuerzo.	Hendas, golpes, lumbagos, contusiones ,caida de objetos, robos, muerte	Dirijase a el área de trabajo de forma ordenada , evite realizar bromas , durante el recorrido no pierda de vista sus herramientas y sus equipos si (por fuera de la plaza, lleve siempre ubicado su casco de seguridad como debe ser, evite retirarlo por cualquier motivo, acceda a el lugar de trab autonzado.
Acceder al área de trabajo	Caidas a mismo nivel, golpes , cortes , sobreesfuerzo, caida de objetos.	Hendas, golpes, lumbagos, contusiones ,caida de objetos, muerte	Firme su ATS ,Inspeccione los equipos y herramientas que va a utilizar.
Verificacion de área de trabajo	Caidas a mismo nivel, golpes , cortes , sobreesfuerzo,caida de objetos.	Hendas, golpes, lumbagos, contusiones ,caida de objetos, robos, muerte.	Una vez alla llegado al area de trabajo verifique si el area es segura para iniciar labores.
Inicio de labores	Caidas a nivel, golpes, sofreesfuerzos, cortaduras	Heridas, golpes, lumbagos, contusiones ,caida de objetos, robos, muerte.	Personal con experiencia, acompañamiento permanente, condiciones de salud optimas.
Terminación de tarea	Caidas a mismo nivel, golpes , cortes , sobreesfuerzo,caida de objetos.	Heridas, golpes, lumbagos, contusiones ,caida de objetos, robos, muerte.	Una vez terminada la tarea del dia ,garantice que no queden objetos herramientas o materiales que puedan obsruir el paso y generar incidentes, trabajo en perfecto estado de orden y aseo.

¿Es posible, probable o casi-seguro que ocurra un incidente?

- ☐ Si, deténgase y no proceda con la tarea. Analice con el supervisor encargado el paso a paso, revisen controles y responda la siguiente pregunta.
- ☒ No, continúe con la tarea con precaución, implemente los controles establecidos.

¿Es seguro proceder ahora en la tarea con los controles adicionales?

- ☒ Si, proceda con la tarea.
- ☐ No, consulte al supervisor antes de tomar cualquier decisión

Nombre y apellido Residente Obra	Cedula	Firma
MIGUEL RADA	1102870540	Miguel Rada.
Nombre y Apellido Maestro de Obra y/o Encargado de Cuadrilla	**Cedula**	**Firma**
N/A	N/A	N/A
Nombre y Apellido Residente SST	**Cedula**	**Firma**
YINNA BLANCO	1024582768	Yinna Blanco.

Elaboró	Revisó	Aprobó
Ing. Yinna Blanco	Ing. Miguel Cerón M.	Ing. Miguel Cerón M.

SAFRID	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SG-SST) FORMATO DE ANALISIS DE TRABAJO SEGURO ATS	Codigo	SAF-FOR-074
		Fecha	2021
		Version	Versión 3.0

FORMATO DE ANALISIS DE TRABAJO SEGURO ATS

Contrato N°: PN DIBIE No 08-6 10034-25	Ciudad. Ibagué - Tolima
Objeto del contrato MANTENIMIENTO INTEGRAL PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE OBRA, ADECUACION, REMODELACION Y/O MEJORAS LOCATIVAS A LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LOS BIENES INMUEBLES A CARGO DE LA DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FAMILIA – POLICIA NACIONAL A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE LOTE 2. MANTENIMIENTO INTEGRAL PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE OBRA, ADECUACIÓN, REMODELACIÓN Y/O MEJORAS LOCATIVAS A CENTROS VACACIONALES Y RECREACIONALES, CASAS VACACIONALES Y HOGARES MADRE MARÍA SAN LUIS	Ubicación donde se realiza el trabajo (frente de obra) PICALEÑA
Fecha de Inicio 09-02-2026.	Fecha de final: 14-02-2026.

Descripción de la tarea a realizar

DEMOLICIONES GENERALES

Relleno, pañete, redes hidraulicas y levantes.

PARA ESTE TRABAJO SE REQUIERE PERMISO DE:

TRABAJO EN ALTURA	ESPACIO CONFINADO	CALIENTE
ENERGIA PELIGROSAS	OTRO CUAL?	FIRMA

NOMBRES Y APELLIDOS TRABAJADORES	CEDULA		CARGO	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO
Marcos Gualtero	C.C	79990701	OFICIAL	Marcos	marcos	marcos	Marcos	marcos	marcos
Ruben Romero	C.C	80247632	Encargado	Ruben	Ruben	Ruben	Ruben	Ruben	Ruben.
Pablo Morales	C.C	80245776	oficial.	pablo	pablo.	Pablo	pablo	pablo.	Pablo.
Jair Esteban Romero	C.C	1024476055	Oficial.	JES	JES	JES	JES	JES	JES.
Jarwer Lugo Conde	C.C	1099172761	Oficial.	Jarwer	jarwer	jarwer	Jarwer	Jarwer	Jarwer.

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS A UTILIZAR

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		
Manuales	X	Martillo, nivel, cuchara, llana metálica, metro, cables, cepillo, brochas, etc
Eléctricas		Extensiones
Herramientas		NA
Otras		

ANALISIS DE LA TAREA

¿Que tan alto se encuentra el lugar de trabajo?	Mismo nivel
¿Cuál es el sistema de acceso a lugar de trabajo?	N/A
¿Se han establecido los puntos de anclaje?	N/A
¿Se han realizado los calculos de la distancia de caida?	N/A
¿Cuáles son los sistemas de prevencion y protección requeridos?	Elementos de proteccion personal
¿Cuales son los elementos de proteccion requeridos?	Casco, botas, guantes, gafas, overol
¿Cuantos trabajadores se requieren?	5
¿Que materiales y recursos van a utilizarse?	Herramienta menor
¿Existen huecos o grietas debajo del área de trabajo?	N/A
¿Hay peligro de resbalar o tropezar alrededor del área de trabajo?	SI
¿Que otros peligros hay en el lugar de trabajo? (chispas, electricidad, quimicos, superficie resbaladiza, superficies calientes, objetos filosos cargas pesadas, etc)	SI

Pasos detallados de la tarea	Peligros existentes y potenciales	Consecuencias	Controles Requeridos
Alistamiento de herramientas , materiales y equipos	Caidas caidas a mismo nivel, golpes , cortes , sobreesfuerzo,	Heridas, golpes, lumbagos, contusiones , muerte	Orden y aseo almacenar adecuadamente las herramientas y equipos de alturas. evitar bromas durante estas actividades, uso de elementos de personal. Identificar que herraminta necesita y que no , no lleve cosas que no necesite, Inspecione los equipos de alturas que va a utlizar verifiqu estado de correas , partes metalicas , ajuste correcto de los ganchos
Dirigirse a el área de trabajo	Caidas a mismo nivel, golpes , cortes , sobreesfuerzo.	Heridas, golpes, lumbagos, contusiones ,caida de objetos, robos, muerte	Dirjase a el área de trabajo de forma ordenada , evite realizar bromas , durante el recorrido no pierda de vista sus herramientas y sus equipos si c por fuera de la plaza, lleve siempre ubicado su casco de seguridad como debe ser, evite retirarlo por cualquier motivo, acceda a el lugar de trab autorizado.
Acceder al área de trabajo	Caidas a mismo nivel, golpes , cortes , sobreesfuerzo, caida de objetos.	Heridas, golpes, lumbagos, contusiones ,caida de objetos, muerte	Firme su ATS ,inspeccione los equipos y herramientas que va a utilizar.
Verificacion de área de trabajo	Caidas a mismo nivel, golpes , cortes , sobreesfuerzo,caida de objetos.	Heridas, golpes, lumbagos, contusiones ,caida de objetos, robos, muerte.	Una vez alla llegado al area de trabajo verifique si el area es segura para miciar labores,
Inicio de labores	Caidas a nivel, golpes, sofreesfuerzos, cortaduras	Heridas, golpes, lumbagos, contusiones ,caida de objetos, robos, muerte.	Personal con experiencia, acompañamiento permanente, condiciones de salud optimas.
Terminación de tarea	Caidas a mismo nivel, golpes , cortes , sobreesfuerzo,caida de objetos.	Heridas, golpes, lumbagos, contusiones ,caida de objetos, robos, muerte	Una vez terminada la tarea del dia ,garantice que no queden objetos herramientas o materiales que puedan obsruir el paso y generar incidentes, trabajo en perfecto estado de orden y aseo.

¿Es posible, probable o casi-seguro que ocurra un incidente?

☐ Si, deténgase y no proceda con la tarea. Analice con el supervisor encargado el paso a paso, revisen controles y responda la siguiente pregunta.

☒ No, continue con la tarea con precaución, implemente los controles establecidos.

¿Es seguro proceder ahora en la tarea con los controles adicionales?

☒ Si, proceda con la tarea.

☐ No consulte al supervisor antes de tomar cualquier decisión.

Nombre y apellido Residente Obra	Cedula	Firma
MIGUEL RADA	1102870540	Miguel Rada.
Nombre y Apellido Maestro de Obra y/o Encargado de Cuadrilla	**Cedula**	**Firma**
N/A	N/A	N/A
Nombre y Apellido Residente SST	**Cedula**	**Firma**
YINNA BLANCO	1024582768	Yinna Blanco.

Elaboro Ing. Yinna Blanco	Revisó Ing. Miguel Caron M	Aprobó Ing. Miguel Caron M

SAFRID	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SG-SST) FORMATO DE ANALISIS DE TRABAJO SEGURO ATS	Codigo	SAF-FOR-074
		Fecha	2021
		Version	Versión 3.0

FORMATO DE ANALISIS DE TRABAJO SEGURO ATS

Contrato N°. PN DIBIE No. 08-6 10034-25	Ciudad. Ibague - Tolima
Objeto del contrato MANTENIMIENTO INTEGRAL PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE OBRA, ADECUACION REMODELACION Y/O MEJORAS LOCATIVAS A LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LOS BIENES INMUEBLES A CARGO DE LA DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FAMILIA – POLICIA NACIONAL A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE:LOTE 2: MANTENIMIENTO INTEGRAL PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE OBRA, ADECUACIÓN REMODELACIÓN Y/O MEJORAS LOCATIVAS A CENTROS VACACIONALES Y RECREACIONALES, CASAS VACACIONALES Y HOGARES MADRE MARIA SAN LUIS	Ubicación donde se realiza el trabajo: (frente de obra) PICALEÑA
Fecha de Inicio: 16 - 02 - 2026 .	Fecha de final: . 21 - 02 - 2026 .

Descripción de la tarea a realizar:

DEMOLICIONES GENERALES

Relleno, pañete, redes hidraulicas y levantes .

PARA ESTE TRABAJO SE REQUIERE PERMISO DE:

TRABAJO EN ALTURA	ESPACIO CONFINADO	CALIENTE
ENERGIA PELIGROSAS	OTRO, CUAL?	FIRMA

NOMBRES Y APELLIDOS TRABAJADORES	CEDULA		CARGO	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO
Marcos Gualtero	C.C	79990701	OFICIAL	Marcos	marcos	marcos	Marcos	marcos	marcos
Ruben Romero	C.C	80247632	Encargado	Ruben	Ruben	Ruben	Ruben	Ruben	Ruben
Pablo Morales	C.C	80245776	Oficial.	Pablo	pablo	Pablo	Pablo	Pablo	Pablo
Jair Esteban Romero	C.C	1024476055	Oficial.	JERS	JERS	JERS	JERS	JERS	JERS
Jarver Lugo Conde	C.C	1099172761	Oficial.	Jarver	jarver	jarver	Jarver	Jarver	Jarver

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS A UTILIZAR

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		
Manuales	X	Martillo, nivel, cegueta, cinta metalica, pretil, cotas, cepillo, brocha, lija
Electricas		Extensiones
Neumaticas		NA
Otras		

ANALISIS DE LA TAREA

¿Que tan alto se encuentra el lugar de trabajo?	Nivel cero
¿Cual es el sistema de acceso al lugar de trabajo?	N/A
¿Se han establecido los puntos de anclaje?	N/A
¿Se han realizado los calculos de la distancia de caida?	N/A
¿Cuales son los sistemas de prevencion y protección requeridos?	Elementos de proteccion personal
¿Cuales son los elementos de proteccion requeridos?	Casco, botas, guantes, gafas, overol
¿Cuantos trabajadores se requieren?	5
¿Que materiales y recursos van a utilizarse?	Herramienta menor
¿Existen hoyos o grietas debajo del área de trabajo?	N/A
¿Hay peligro de resbalar o tropezar alrededor del área de trabajo?	SI
¿Que otros peligros hay en el lugar de trabajo? (chispas, electricidad, quimicos, superficie resbaladiza, superficies calientes, objetos filosos, cargas pesadas, etc.)	SI

Pasos detallados de la tarea	Peligros existentes y potenciales	Consecuencias	Controles Requeridos
Alistamiento de herramientas , matenales y equipos	Caidas caidas a mismo nivel, golpes , cortes , sobreesfuerzo.	Hendas, golpes, lumbagos, contusiones , muerte	Orden y aseo. almacenar adecuadamente las herramientas y equipos de alturas, evitar bromas durante estas actividades, uso de elementos de personal. Identificar que herramnta necesita y que no , no lleve cosas que no necesite, Inspecione los equipos de alturas que va a utlizar verifiqu estado de correas , partes motalicas , ajusto correcto de los ganchos.
Dingirse a el área de trabajo	Caidas a mismo nivel, golpes , cortes , sobreesfuerzo.	Hendas, golpes, lumbagos, contusiones ,caida de objetos, robos, muerte	Dinjase a el área de trabajo de forma ordenada , evite realizar bromas , durante el recorrido no pierda de vista sus herramientas y sus equipos si c por fuera de la plaza, lleve siempre ubicado su casco de seguridad como debe ser, evite retirarlo por cualquier motivo, acceda a el lugar de trab autonzado.
Acceder al área de trabajo	Caidas a mismo nivel, golpes , cortes , sobreesfuerzo, caida de objetos.	Hendas, golpes, lumbagos, contusiones ,caida de objetos, muerte	Firme su ATS ,inspeccione los equipos y herramientas que va a utilzar.
Verificacion de área de trabajo	Caidas a mismo nivel, golpes , cortes , sobreesfuerzo.caida de objetos.	Hendas, golpes, lumbagos, contusiones ,caida de objetos, robos, muerte	Una vez alla llegado al area de trabajo verifique si el area es segura para iniciar labores.
Inicio de labores	Caidas a nivel, golpes, solreesfuerzos, cortaduras	Hendas, golpes, lumbagos, contusiones ,caida de objetos, robos, muerte	Personal con experiencia, acompañamiento permenente, condiciones de salud optimas.
Terminación de tarea	Caidas a mismo nivel, golpes , cortes , sobreesfuerzo,caida de objetos.	Hendas, golpes, lumbagos, contusiones ,caida de objetos, robos, muerte	Una vez terminada la tarea del dia ,garantice que no queden objetos herramientas o materiales que puedan obsruir el paso y generar incidentes, trabajo en perfecto estado de orden y aseo.

¿Es posible, probable o casi-seguro que ocurra un incidente?

☐ Si detengase y no proceda con la tarea. Analice con el supervisor encargado el paso a paso, revisen controles y responda la siguiente pregunta.

☐ No, continue con la tarea con precaución, implemente los controles establecidos.

¿Es seguro proceder ahora en la tarea con los controles adicionales?

☐ Si, proceda con la tarea.

☐ No consulte al supervisor antes de tomar cualquier decisión

Nombre y apellido Residente Obra	Cedula	Firma
MIGUEL RADA	1102870540	Miguel Rada P.
Nombre y Apellido Maestro de Obra y/o Encargado de Cuadrilla	**Cedula**	**Firma**
N/A	N/A	N/A
Nombre y Apellido Residente SST	**Cedula**	**Firma**
YINNA BLANCO	1024582768	Yinna Blanco.

Elaboro	Revisa	Aprueba
Ing. Yinna Blanco	Ing. Miguel Cortés M.	Ing. Miguel Cortés M.

SAFRID	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SG-SST) FORMATO DE ANALISIS DE TRABAJO SEGURO ATS	Codigo	SAF-FOR-074
		Fecha	2021
		Version	Version 3.0

FORMATO DE ANALISIS DE TRABAJO SEGURO ATS

Contrato N°. PN DIBIE No. 08-6 10034-25	Ciudad: Ibague - Tolima
Objeto del contrato: MANTENIMIENTO INTEGRAL PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE OBRA, ADECUACION, REMODELACION Y/O MEJORAS LOCATIVAS A LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LOS BIENES INMUEBLES A CARGO DE LA DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FAMILIA – POLICIA NACIONAL A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE LOTE 2: MANTENIMIENTO INTEGRAL PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE OBRA, ADECUACIÓN, REMODELACIÓN Y/O MEJORAS LOCATIVAS A CENTROS VACACIONALES Y RECREACIONALES, CASAS VACACIONALES Y HOGARES MADRE MARIA SAN LUIS	Ubicación donde se realiza el trabajo: (frente de obra) PICALEÑA
Fecha de Inicio: 23-02-2026	Fecha de final: 28-02-2026

Descripción de la tarea a realizar:

DEMOLICIONES GENERALES

Relleno, pañete, redes hidraulicas y levantes.

PARA ESTE TRABAJO SE REQUIERE PERMISO DE:

TRABAJO EN ALTURA	ESPACIO CONFINADO	CALIENTE
LABORES PELIGROSAS	OTRO CUAL?	

NOMBRES Y APELLIDOS TRABAJADORES	CEDULA		CARGO	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	FIRMA
Marcos Gualtero	C.C	79990701	OFICIAL	Marcos	marcos	marcos	Marcos	marcos	marcos	
Ruben Romero	C.C	80247632	Encargado	Ruben	Ruben	Ruben	Ruben	Ruben	Ruben	
Pablo Morales	C.C	80245776	Oficial	Pablo	pablo	pablo	pablo	pablo	Pablo	
Jair Esteban Romero	C.C	1024476055	Oficial	JEPS	JEPS	JEPS	JEPS	JEPS	JEPS	
Javier Lugo Conde	C.C	1099172761	Oficial	Javier	Javier	Javier	Javier	Javier	Javier	

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS A UTILIZAR

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		
Manuales	X	Martillo, nivel, cuarta, llave mixta, rodillo, rodillo, espatula, brochas, etc
Electricos		Extensiones
Neumaticos		NA
Otros		

ANALISIS DE LA TAREA

¿Que tan alto se encuentra el lugar de trabajo?	MISMO NIVEL
¿Cual es el sistema de acceso al lugar de trabajo?	N/A
¿Se han establecido los puntos de anclaje?	N/A
¿Se han realizado los calculos de la distancia de caida?	N/A
¿Cuáles son los sistemas de prevencion y proteccion requeridos?	Elementos de proteccion personal
¿Cuáles son los elementos de proteccion requeridos?	Casco, botas, guantes, gafas, overol
¿Cuantos trabajadores se requieren?	5
¿Que materiales y recursos van a utilizarse?	Herramienta menor
¿Existen huecos o grietas, debajo del área de trabajo?	N/A
¿Hay peligro de resbalar o tropezar alrededor del área de trabajo?	SI
¿Que otros peligros hay en el lugar de trabajo? (chispas, electricidad, quimicos, superficie resbaladiza, superficies calientes, objetos filosos, cargas pesadas etc.)	SI

Pasos detallados de la tarea	Peligros existentes y potenciales	Consecuencias	Controles Requeridos
Alistamiento de herramientas , materiales y equipos	Caidas caidas a mismo nivel, golpes , cortes , sobreesfuerzo.	Heridas, golpes, lumbagos, contusiones , muerte.	Orden y aseo, almacenar adecuadamente las herramientas y equipos de alturas, evitar bromas durante estas actividades, uso de elementos de personal. Identificar que herramienta necesita y que no , no lleve cosas que no necesite, Inspecione los equipos de alturas que va a utlizar verifiqu estado de correas , partes metalicas , ajuste correcto de los ganchos
Dirigirse a el área de trabajo	Caidas a mismo nivel, golpes , cortes , sobreesfuerzo.	Heridas, golpes, lumbagos, contusiones ,caida de objetos, robos, muerte	Dirijase a el área de trabajo de forma ordenada , evite realizar bromas , durante el recorrido no pierda de vista sus herramientas y sus equipos si c por fuera de la plaza, lleve siempre ubicado su casco de seguridad como debe ser, evite retirarlo por cualquier motivo, acceda a el lugar de trabi autonzado.
Acceder al área de trabajo	Caidas a mismo nivel, golpes , cortes , sobreesfuerzo, caida de objetos.	Heridas, golpes, lumbagos, contusiones ,caida de objetos, muerte	Firme su ATS ,Inspeccione los equipos y herramientas que va a utilizar.
Verificacion de área de trabajo	Caidas a mismo nivel, golpes , cortes , sobreesfuerzo,caida de objetos.	Heridas, golpes, lumbagos, contusiones ,caida de objetos, robos, muerte	Una vez alla llegado al area de trabajo verifique si el area es segura para iniciar labores.
Inicio de labores	Caidas a nivel, golpes, sofreesfuerzos, cortaduras	Heridas, golpes, lumbagos, contusiones ,caida de objetos, robos, muerte.	Personal con experiencia, acompañamiento permanente, condiciones de salud optimas.
Terminación de tarea	Caidas a mismo nivel, golpes , cortes , sobreesfuerzo,caida de objetos.	Heridas, golpes, lumbagos, contusiones ,caida de objetos, robos, muerte	Una vez terminada la tarea del día ,garantice que no queden objetos herramientas o materiales que puedan obsruir el paso y generar incidentes, trabajo en perfecto estado de orden y aseo.

¿Es posible, probable o casi-seguro que ocurra un incidente?

☐ Si, deténgase y no proceda con la tarea. Analice con el supervisor encargado el paso a paso, revisen controles y responda la siguiente pregunta.

☒ No, continúe con la tarea con precaución, implemente los controles establecidos.

¿Es seguro proceder ahora en la tarea con los controles adicionales?

☒ Si, proceda con la tarea.

☐ No consulte al supervisor antes de tomar cualquier decisión.

Nombre y apellido Residente Obra	Cedula	Firma
MIGUEL RADA	1102870540	Miguel Rada P.
Nombre y Apellido Maestro de Obra y/o Encargado de Cuadrilla	**Cedula**	**Firma**
N/A	N/A	N/A
Nombre y Apellido Residente SST	**Cedula**	**Firma**
YINNA BLANCO	1024582768	Yinna Blanco.

Elaboró Ing Yinna Blanco	Revisó Ing. Miguel Cerón M	Aprobó Ing. Miguel Cerón M

ANEXO 6

INSPECCIONES

SAFRID	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	SAF-FOR-099
	CONSORCIO INF SAFKA	Version 1
	INSPECCION DE HERRAMIENTAS MANUALES	Fecha Oct-2023

FECHA DE INICIO: 02 - 07 Febrero - 2026. **HORA DE INICIO** 7:00 am **HORA FINAL:** 4:00 pm

HERRAMIENTA	ESTANDERES DE SEGURIDAD	DIA 1 (02/02/26)			DIA 2 (03/02/26)			DIA 3 (04/02/26)			DIA 4 (05/02/26)			DIA 5 (06/02/26)			DIA 6 (07/02/26)			DIA 7		
		SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A
DESTORNILLADORES	Los mangos están libres de roturas, sueltos o partidos	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	La hoja y el vástago están alineados sin torceduras	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Las palas están a escuadra, las estrías afiladas y limpias	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	El mango lleva en toda su superficie exterior un estriado que facilite su agarre	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
ALICATE	Las quijadas no presentan desgastes y los mangos están en buen estado	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	El tornillo o pasador esta en buen estado y bien apretado	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	La herramienta permanece libre de grasa o aceite	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
SERRUCHO	Se verifica que la hoja del serrucho se encuentre completamente recta	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	El mango esta firmemente asegurado a la hoja y se encuentra en perfecto estado (sin filos, fisuras, etc.)	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	El serrucho es de acero con mango plástico o de madera	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	El mango esta colocado en posición baja en la parte posterior de la hoja para un equilibrio correcto	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	El serrucho tiene afilado los dientes con la misma inclinación	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
MARTILLO	Los martillos están totalmente barnizados o provistos de un recubrimiento apropiado, capaz de protegerlos de la oxidación	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	La cara expuesta a los golpes se encuentra pulida y los bordes redondeados	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Las cabezas de los martillos están libres de rebabas, grietas o cualquier otro defecto que afecte su funcionamiento	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	El Mango es resistente, sin presencia de agrietamiento o rugosidad.	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Los mangos de los martillos son de madera (nogal o fresno) de longitud proporcional al peso de la cabeza y sin astillas	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
SEGUETA	Las seguetas tienen afilados los dientes con la misma inclinación	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Los mangos de las seguetas están estar bien fijados y en perfecto estado.	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Para metales blandos o semiduros, se utilizan seguetas de acero al tungsteno endurecido o semiflexible con el número de dientes adecuado. (Hierro fundido, acero blando y latón: 14 dientes cada 25 mm; Acero estructural y para herramientas: 18 dientes cada 25 mm; Tubos de bronce o hierro. conductores metálicos: 24 dientes cada 25 mm; Chapas, flejes, tubos de pared delgada, láminas: 32 dientes cada 25 mm)	✓			✓			✓			✓			✓			✓					

SAFRID	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	SAF-FOR-099
	CONSORCIO INF SAFKA	Version 1
	INSPECCION DE HERRAMIENTAS MANUALES	Fecha Oct-2023

	Visto bueno de la inspección diaria:	02/02/26	03/02/26	04/02/26	05/02/26	06/02/26	07/02/26
LLAVES MIXTAS	¿Las estrías de las llaves están a escuadra?	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	¿Las bocas de las llaves fijas están originales, sin desbastarlas?	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	¿Las llaves conservan su forma original, no están torcidas o dobladas?	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	¿Las bocas de las llaves están libres de deformaciones o grietas y están paralelas sus caras interiores?	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	¿Hay llaves suficientes en tamaños y dimensiones en tal forma que no es necesario acuñarlas o utilizar extensiones de tubos?	✓	✓	✓	✓	✓	✓
CINCEL	¿Presenta cabeza astillada, gastada o con rebordes?	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	¿La longitud del vástago es lo suficiente para un manejo seguro?	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	¿Se visualizan filos rotos o saltados?	✓	✓	✓	✓	✓	✓
PINZA DE PRESIÓN (Hombresolo)	¿El sinfín está en buen estado, libre de desgastes o hilos quebrados y se deslizan sin formarlo?	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	¿El dispositivo de fijación ajusta correctamente, no se suelta?	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	¿Boca libre de deformaciones o grietas, ajusta sin torcerse?	✓	✓	✓	✓	✓	✓
BROCHA	¿Estas en buen estado el mango, libre se suciedad, o materiales aceitosos?	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	¿Las cerdas de la brocha se encuentran en buen estado?	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	¿Se encuentran limpias y libres de materiales que alteren la aplicación de productos?	✓	✓	✓	✓	✓	✓
GRATAS MANUALES	¿Estas en buen estado el mango, libre se suciedad, o materiales aceitosos?	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	¿Las cerdas de las gratas se encuentran en buen estado?	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	¿Se encuentran limpias y libres de materiales?	✓	✓	✓	✓	✓	✓
PICOS Y PALAS	el pico o pala se encuentra en buen estado libre de dentaduras, agrietamientos o melladuras	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Los mangos están bien fijados y en perfecto estado libre de grietas o astilladas	✓	✓	✓	✓	✓	✓
CARRETILLA	Las ruedas se encuentran en buen estado.	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	las varas estan completas y en buen estado libre de grietadas o ropturas	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Las patas estan fijas y en buen estado libres de desgastes o ropturas	✓	✓	✓	✓	✓	✓
EN GENERAL	Todas las herramientas están libres de aceites y materiales deslizantes.	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Las herramientas se trasladan en cajas adecuadas, diseñadas para tal fin.	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Las herramientas se guardan en tal forma que no se deterioran unas con otras.	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Hay un sistema de reposición de herramientas, los trabajadores lo conocen.	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Las herramientas dañadas o deterioradas se cambian oportunamente, no se reparan	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Visto bueno de la inspección diaria:	Marcos	Marcos	Marcos	Marcos	Marcos	Marcos

RESPONSABLE DE LA INSPECCIÓN:
NOMBRE: Marcos Gualtero.
FIRMA: Marcos.

SAFRID	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	SAF-FOR-099
	CONSORCIO INF SAFKA	Version 1
	INSPECCION DE HERRAMIENTAS MANUALES	Fecha Oct-2023

FECHA DE INICIO: 09 -10 febreio 2026. **HORA DE INICIO** _____ **HORA FINAL:** _____

HERRAMIENTA	ESTANDERES DE SEGURIDAD	DIA 1			DIA 2			DIA 3			DIA 4			DIA 5			DIA 6			DIA 7		
		09/02/26			10/02/26			11/02/26			12/02/26			13/02/26			14/02/26					
		SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/
DESTORNILLADORES	Los mangos están libres de roturas, sueltos o partidos	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	La hoja y el vástago están alineados sin torceduras	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Las palas están a escuadra, las estrías afiladas y limpias	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	El mango lleva en toda su superficie exterior un estriado que facilite su agarre	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
ALICATE	Las quijadas no presentan desgastes y los mangos están en buen estado	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	El tornillo o pasador esta en buen estado y bien apretado	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	La herramienta permanece libre de grasa o aceite	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
SERRUCHO	Se verifica que la hoja del serrucho se encuentre completamente recta	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	El mango esta firmemente asegurado a la hoja y se encuentra en perfecto estado (sin filos, fisuras, etc.)	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	El serrucho es de acero con mango plástico o de madera	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	El mango esta colocado en posición baja en la parte posterior de la hoja para un equilibrio correcto	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	El serrucho tiene afilado los dientes con la misma inclinación	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
MARTILLO	Los martillos están totalmente barnizados o provistos de un recubrimiento apropiado, capaz de protegerlos de la oxidación	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	La cara expuesta a los golpes se encuentra pulida y los bordes redondeados	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Las cabezas de los martillos están libres de rebabas, grietas o cualquier otro defecto que afecte su funcionamiento	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	El Mango es resistente, sin presencia de agrietamiento o rugosidad.	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Los mangos de los martillos son de madera (nogal o fresno) de longitud proporcional al peso de la cabeza y sin astillas	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
SEGUETA	Las seguetas tienen afilados los dientes con la misma inclinación	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Los mangos de las seguetas están estar bien fijados y en perfecto estado.	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Para metales blandos o semiduros, se utilizan seguetas de acero al tungsteno endurecido o semiflexible con el número de dientes adecuado. (Hierro fundido, acero blando y latón: 14 dientes cada 25 mm; Acero estructural y para herramientas: 18 dientes cada 25 mm; Tubos de bronce o hierro, conductores metálicos: 24 dientes cada 25 mm; Chapas, flejes, tubos de pared delgada, láminas: 32 dientes cada 25 mm)	✓			✓			✓			✓			✓			✓					

SAFRID	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	SAF-FOR-099
	CONSORCIO INF SAFKA	Version 1
	INSPECCION DE HERRAMIENTAS MANUALES	Fecha Oct-2023

	Visto bueno de la inspección diaria:	09/02/26	10/02/26	11/02/26	12/02/26	13/02/26	14/02/26
LLAVES MIXTAS	¿Las estrías de las llaves están a escuadra?	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	¿Las bocas de las llaves fijas están originales, sin desbastarlas?	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	¿Las llaves conservan su forma original, no están torcidas o dobladas?	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	¿Las bocas de las llaves están libres de deformaciones o grietas y están paralelas sus caras interiores?	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	¿Hay llaves suficientes en tamaños y dimensiones en tal forma que no es necesario acuñarlas o utilizar extensiones de tubos?	✓	✓	✓	✓	✓	✓
CINCEL	¿Presenta cabeza astillada, gastada o con rebordes?	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	¿La longitud del vástago es lo suficiente para un manejo seguro?	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	¿Se visualizan filos rotos o saltados?	✓	✓	✓	✓	✓	✓
PINZA DE PRESIÓN (Hombresolo)	¿El sinfin está en buen estado, libre de desgastes o hilos quebrados y se deslizan sin formarlo?	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	¿El dispositivo de fijación ajusta correctamente, no se suelta?	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	¿Boca libre de deformaciones o grietas, ajusta sin torcerse?	✓	✓	✓	✓	✓	✓
BROCHA	¿Estas en buen estado el mango, libre se suciedad, o materiales aceitosos?	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	¿Las cerdas de la brocha se encuentran en buen estado?	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	¿Se encuentran limpias y libres de materiales que alteren la aplicación de productos?	✓	✓	✓	✓	✓	✓
GRATAS MANUALES	¿Estas en buen estado el mango, libre se suciedad, o materiales aceitosos?	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	¿Las cerdas de las gratas se encuentran en buen estado?	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	¿Se encuentran limpias y libres de materiales?	✓	✓	✓	✓	✓	✓
PICOS Y PALAS	el pico o pala se encuentra en buen estado libre de dentaduras, agrietamientos o melladuras	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Los mangos están bien fijados y en perfecto estado libre de grietas o astilladas	✓	✓	✓	✓	✓	✓
CARRETILLA	Las ruedas se encuentran en buen estado.	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	las varas estan completas y en buen estado libre de grietadas o ropturas	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Las patas estan fijas y en buen estado libres de desgastes o ropturas	✓	✓	✓	✓	✓	✓
EN GENERAL	Todas las herramientas están libres de aceites y materiales deslizantes.	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Las herramientas se trasladan en cajas adecuadas, diseñadas para tal fin.	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Las herramientas se guardan en tal forma que no se deterioran unas con otras.	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Hay un sistema de reposición de herramientas, los trabajadores lo conocen.	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Las herramientas dañadas o deterioradas se cambian oportunamente, no se reparan	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Visto bueno de la inspección diaria:	Pablo	Pablo	Pablo	Pablo	Pablo	Pablo

RESPONSABLE DE LA INSPECCIÓN: Pablo Morales.
NOMBRE:
FIRMA: Pablo M.

SAFRID	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	SAF-FOR-099
	CONSORCIO INF SAFKA	Version 1
	INSPECCION DE HERRAMIENTAS MANUALES	Fecha Oct-2023

FECHA DE INICIO: 16- 21 febrero 2026. **HORA DE INICIO** 7:00 am **HORA FINAL:** 4:00 pm

HERRAMIENTA	ESTANDERES DE SEGURIDAD	DIA 1			DIA 2			DIA 3			DIA 4			DIA 5			DIA 6			DIA 7		
		16/02/26			17/02/26			18/02/26			19/02/26			18/02/26			19/02/26					
		SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A
DESTORNILLADORES	Los mangos están libres de roturas, sueltos o partidos	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	La hoja y el vastago están alineados sin torceduras	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Las palas están a escuadra, las estrías afiladas y limpias	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	El mango lleva en toda su superficie exterior un estriado que facilite su agarre	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
ALICATE	Las quijadas no presentan desgastes y los mangos están en buen estado	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	El tornillo o pasador esta en buen estado y bien apretado	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	La herramienta permanece libre de grasa o aceite	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
SERRUCHO	Se verifica que la hoja del serrucho se encuentre completamente recta	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	El mango esta firmemente asegurado a la hoja y se encuentra en perfecto estado (sin filos, fisuras, etc.)	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	El serrucho es de acero con mango plástico o de madera	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	El mango esta colocado en posición baja en la parte posterior de la hoja para un equilibrio correcto	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	El serrucho tiene afilado los dientes con la misma inclinación	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
MARTILLO	Los martillos están totalmente barnizados o provistos de un recubrimiento apropiado, capaz de protegerlos de la oxidación	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	La cara expuesta a los golpes se encuentra pulida y los bordes redondeados	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Las cabezas de los martillos están libres de rebabas, grietas o cualquier otro defecto que afecte su funcionamiento	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	El Mango es resistente, sin presencia de agrietamiento o rugosidad.	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Los mangos de los martillos son de madera (nogal o fresno) de longitud proporcional al peso de la cabeza y sin astillas	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
SEGUETA	Las seguetas tienen afilados los dientes con la misma inclinación	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Los mangos de las seguetas están estar bien fijados y en perfecto estado.	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Para metales blandos o semiduros, se utilizan seguetas de acero al tungsteno endurecido o semiflexible con el número de dientes adecuado. (Hierro fundido, acero blando y latón: 14 dientes cada 25 mm; Acero estructural y para herramientas: 18 dientes cada 25 mm; Tubos de bronce o hierro, conductores metálicos: 24 dientes cada 25 mm; Chapas, flejes, tubos de pared delgada, láminas: 32 dientes cada 25 mm)	✓			✓			✓			✓			✓			✓					

SAFRID	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	SAF-FOR-099
	CONSORCIO INF SAFKA	Version 1
	INSPECCION DE HERRAMIENTAS MANUALES	Fecha Oct-2023

	Visto bueno de la inspección diaria:	16/02/26	17/02/26	18/02/26	19/02/26	20/02/26	21/02/26
LLAVES MIXTAS	¿Las estrías de las llaves están a escuadra?	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	¿Las bocas de las llaves fijas están originales, sin desbastarlas?	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	¿Las llaves conservan su forma original, no están torcidas o dobladas?	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	¿Las bocas de las llaves están libres de deformaciones o grietas y están paralelas sus caras interiores?	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	¿Hay llaves suficientes en tamaños y dimensiones en tal forma que no es necesario acuñarlas o utilizar extensiones de tubos?	✓	✓	✓	✓	✓	✓
CINCEL	¿Presenta cabeza astillada, gastada o con rebordes?	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	¿La longitud del vástago es lo suficiente para un manejo seguro?	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	¿Se visualizan filos rotos o saltados?	✓	✓	✓	✓	✓	✓
PINZA DE PRESIÓN (Hombresolo)	¿El sinfín está en buen estado, libre de desgastes o hilos quebrados y se deslizan sin formarlo?	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	¿El dispositivo de fijación ajusta correctamente, no se suelta?	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	¿Boca libre de deformaciones o grietas, ajusta sin torcerse?	✓	✓	✓	✓	✓	✓
BROCHA	¿Estas en buen estado el mango, libre se suciedad, o materiales aceitosos?	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	¿Las cerdas de la brocha se encuentran en buen estado?	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	¿Se encuentran limpias y libres de materiales que alteren la aplicación de productos?	✓	✓	✓	✓	✓	✓
GRATAS MANUALES	¿Estas en buen estado el mango, libre se suciedad, o materiales aceitosos?	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	¿Las cerdas de las gratas se encuentran en buen estado?	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	¿Se encuentran limpias y libres de materiales?	✓	✓	✓	✓	✓	✓
PICOS Y PALAS	el pico o pala se encuentra en buen estado libre de dentaduras, agrietamientos o melladuras	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Los mangos están bien fijados y en perfecto estado libre de grietas o astilladas	✓	✓	✓	✓	✓	✓
CARRETILLA	Las ruedas se encuentran en buen estado.	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	las varas estan completas y en buen estado libre de grietadas o ropturas	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Las patas estan fijas y en buen estado libres de desgastes o ropturas	✓	✓	✓	✓	✓	✓
EN GENERAL	Todas las herramientas están libres de aceites y materiales deslizantes.	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Las herramientas se trasladan en cajas adecuadas, diseñadas para tal fin.	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Las herramientas se guardan en tal forma que no se deterioran unas con otras.	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Hay un sistema de reposición de herramientas, los trabajadores lo conocen.	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Las herramientas dañadas o deterioradas se cambian oportunamente, no se reparan	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Visto bueno de la inspección diaria:						

RESPONSABLE DE LA INSPECCIÓN:
NOMBRE: Jair Esteban Romero
FIRMA:

SAFRID	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	SAF-FOR-099
	CONSORCIO INF SAFKA	Version 1
	INSPECCION DE HERRAMIENTAS MANUALES	Fecha Oct-2023

FECHA DE INICIO: 23-28 febrero 2026. **HORA DE INICIO** 7:00 am **HORA FINAL:** 4:00 pm

HERRAMIENTA	ESTANDERES DE SEGURIDAD	DIA 1			DIA 2			DIA 3			DIA 4			DIA 5			DIA 6			DIA 7		
		23/02/26			24/02/26			25/02/26			26/02/26			27/02/26			28/02/26					
		SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/
DESTORNILLADORES	Los mangos están libres de roturas, sueltos o partidos	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	La hoja y el vástago están alineados sin torceduras	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Las palas están a escuadra, las estrías afiladas y limpias	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	El mango lleva en toda su superficie exterior un estriado que facilite su agarre	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
ALICATE	Las quijadas no presentan desgastes y los mangos están en buen estado	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	El tornillo o pasador esta en buen estado y bien apretado	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	La herramienta permanece libre de grasa o aceite	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
SERRUCHO	Se verifica que la hoja del serrucho se encuentre completamente recta	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	El mango esta firmemente asegurado a la hoja y se encuentra en perfecto estado (sin filos, fisuras, etc.)	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	El serrucho es de acero con mango plástico o de madera	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	El mango esta colocado en posición baja en la parte posterior de la hoja para un equilibrio correcto	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	El serrucho tiene afilado los dientes con la misma inclinación	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
MARTILLO	Los martillos están totalmente barnizados o provistos de un recubrimiento apropiado, capaz de protegerlos de la oxidación	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	La cara expuesta a los golpes se encuentra pulida y los bordes redondeados	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Las cabezas de los martillos están libres de rebabas, grietas o cualquier otro defecto que afecte su funcionamiento	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	El Mango es resistente, sin presencia de agrietamiento o rugosidad.	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Los mangos de los martillos son de madera (nogal o fresno) de longitud proporcional al peso de la cabeza y sin astillas	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
SEGUETA	Las seguetas tienen afilados los dientes con la misma inclinación	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Los mangos de las seguetas están estar bien fijados y en perfecto estado.	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Para metales blandos o semiduros, se utilizan seguetas de acero al tungsteno endurecido o semiflexible con el número de dientes adecuado. (Hierro fundido, acero blando y latón: 14 dientes cada 25 mm; Acero estructural y para herramientas: 18 dientes cada 25 mm; Tubos de bronce o hierro, conductores metálicos: 24 dientes cada 25 mm; Chapas, flejes, tubos de pared delgada, láminas: 32 dientes cada 25 mm)	✓			✓			✓			✓			✓			✓					

SAFRID	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	SAF-FOR-099
	CONSORCIO INF SAFKA	Version 1
	INSPECCION DE HERRAMIENTAS MANUALES	Fecha Oct-2023

	Visto bueno de la inspección diaria:	23/02/26	24/02/26	25/02/26	26/02/26	27/02/26	28/02/26	—
LLAVES MIXTAS	¿Las estrías de las llaves están a escuadra?	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	¿Las bocas de las llaves fijas están originales, sin desbastarlas?	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	¿Las llaves conservan su forma original, no están torcidas o dobladas?	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	¿Las bocas de las llaves están libres de deformaciones o grietas y están paralelas sus caras interiores?	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	¿Hay llaves suficientes en tamaños y dimensiones en tal forma que no es necesario acuñarlas o utilizar extensiones de tubos?	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
CINCEL	¿Presenta cabeza astillada, gastada o con rebordes?	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	¿La longitud del vástago es lo suficiente para un manejo seguro?	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	¿Se visualizan filos rotos o saltados?	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
PINZA DE PRESIÓN (Hombresolo)	¿El sinfin está en buen estado, libre de desgastes o hilos quebrados y se deslizan sin formarlo?	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	¿El dispositivo de fijación ajusta correctamente, no se suelta?	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	¿Boca libre de deformaciones o grietas, ajusta sin torcerse?	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
BROCHA	¿Estas en buen estado el mango, libre se suciedad, o materiales aceitosos?	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	¿Las cerdas de la brocha se encuentran en buen estado?	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	¿Se encuentran limpias y libres de materiales que alteren la aplicación de productos?	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
GRATAS MANUALES	¿Estas en buen estado el mango, libre se suciedad, o materiales aceitosos?	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	¿Las cerdas de las gratas se encuentran en buen estado?	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	¿Se encuentran limpias y libres de materiales?	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
PICOS Y PALAS	el pico o pala se encuentra en buen estado libre de dentaduras, agrietamientos o melladuras	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Los mangos están bien fijados y en perfecto estado libre de grietas o astilladas	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
CARRETILLA	Las ruedas se encuentran en buen estado.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	las varas estan completas y en buen estado libre de grietadas o ropturas	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Las patas estan fijas y en buen estado libres de desgastes o ropturas	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
EN GENERAL	Todas las herramientas están libres de aceites y materiales deslizantes.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Las herramientas se trasladan en cajas adecuadas, diseñadas para tal fin.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Las herramientas se guardan en tal forma que no se deterioran unas con otras.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Hay un sistema de reposición de herramientas, los trabajadores lo conocen.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Las herramientas dañadas o deterioradas se cambian oportunamente, no se reparan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Visto bueno de la inspección diaria:	Paucar	Paucar	Paucar	Paucar	Paucar	Paucar	—

RESPONSABLE DE LA INSPECCIÓN:
NOMBRE: Paucar Hugo Carlos
FIRMA: Paucar

ANEXO 7

ACTA COCOLA

SAFRID ingeniería s.a.s Obras civiles y arquitectura	Acta de Reunión del COCOLA	**Código:** SAF-FOR-0198
		Versión: 01
		Fecha: Dic/2025

ACTA DE REUNION COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL

Fecha: 24/02/2026	**Lugar: reunion sincronica via meet**	
Hora Inicial: 14:00	**Hora Final: 14:45**	**Acta: 06**

ORDEN DEL DIA

1. Verificación quorum
2. Lectura de pendientes
3. Capacitaciones realizadas
4. Revisión de PQRS
5. Asuntos Varios

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

1. Se reúne el comité de convivencia para validar pendientes o pqrs recibidas en el periodo.
2. Seguimiento a compromisos de la reunión pasada.
3. Revisión confidencial de quejas por presunto acoso laboral o sexual.
4. Discusión sobre la situación de convivencia en la organización.
5. Definición de compromisos y fecha del siguiente encuentro.

COMPROMISOS	RESPONSABLE	FECHA DE CUMPLIMIENTO
REUNION MENSUAL	**COCOLA**	**18/03/2026**

Siendo las 14:00 del día 24 de febrero del año 2026 se da por terminada la reunión.

ASISTENTES

NOMBRE	CARGO	FIRMA
JULIANA JOVEN	**DIRECTOR RRHH**	
MIGUEL RADA	**COORDINADOR TECNICO**	
ALFREDO ESCOBAR	**ANALISTA LICITACIONES**	

ANEXO 8

ACTA COPASST

	Acta de Reunión del COPASST	Código: SAF-FOR-080
		Versión: 01
		Fecha: Abril/2023

Fecha: 17 de febrero de 2026	Lugar: Frente de obra	
Hora Inicial: 11:30 am	Hora Final: 11:30 am	Acta N° 3

AGENDA

1. Verificación quorum
2. Revisión del acta anterior.
3. Seguimiento acciones pendientes.
4. Informe de accidentes ocurridos en el mes.
5. Varios
6. Definición de fecha próxima reunión.
7. Cierre de la reunión.
8. Firma del acta

DESARROLLO DE LA AGENDA DEL COMITÉ

1. REVISIÓN DEL ACTA ANTERIOR:
SE VALIDAM COMRPOMISOS PENDIENTES
2. SEGUIMIENTO DE ACCIONES PENDIENTES.
SE REALIZA SOCIALIZACION DE COPASST Y AT MES DE ENERO
3. INFORME DE ACCIDENTES OCURRIDOS.
Para el Presente periodo NO se presentó AT.
4. VARIOS
SE VALIDAN INSPECCIONES EN OBRA
5. DEFINICIÓN DE FECHA DE LA PROXIMA REUNIÓN.
17 DE MARZO DE 2026
6. COMPROMISOS PARA SIGUIENTE REUNION.
INSPECCIONES PREOPERACIONALES VISUALES
6. CIERRE DE LA REUNIÓN.
SE GENERAN COMPROMISOS, QUE DEBERAN SER ATENDIDOS PARA EL MES DE MARZO.

7. FIRMA DEL ACTA.

NOMBRE	CARGO	FIRMA
JOHAN VALBUENA	OFICIAL DE OBRA	Johan Valbuena
WILLIAM VALBUENA	ENCARGADO	