INFORME INTERVENTORIA HSE
PN DIBIE N°08-6-10034-25
MANTENIMIENTO INTEGRAL, PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE OBRA, ADECUACIÓN, REMODELACIÓN Y/O MEJORAS LOCATIVAS A CENTROS VACACIONALES Y RECREACIONALES, CASAS VACACIONALES Y HOGARES MADRE MARÍA SAN LUIS".– LOTE 2

CONTRATO No.	PN DIBIE 08-6-10034-25
OBJETO	MANTENIMIENTO INTEGRAL, PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE OBRA, ADECUACIÓN, REMODELACIÓN Y/O MEJORAS LOCATIVAS A CENTROS VACACIONALES Y RECREACIONALES, CASAS VACACIONALES Y HOGARES MADRE MARÍA SAN LUIS
NOMBRE DEL CONTRATISTA	Consorcio Mejoras ARSAF
NIT	901.983.284-0
FECHA DEL INFORME	Mayo 2026
PERSONA QUIÉN REALIZA EL INFORME	Ginna Marcela González Fonseca
LICENCIA SST	Resolución N° 394/2020. Secretaria de Salud de Sucre
CARGO	Interventora HSEQ

CENTROS VACACIONALES
PICALEÑA

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SST)

ACTIVIDAD	OBSERVACIÓN
Documentos solicitados y revisados sobre Seguridad y Salud en el Trabajo	Durante el periodo de informe, se han revisado los siguientes documentos: Informe SST, que corresponde al periodo mayo 2026 Anexos: • Planillas del personal con no han hecho llegar: o Jhon fredy Ortiz o Oscar Ávila. o Rubén Romero Camargo. o Sergio Bernal o Jennie Perez Falta relacionar el siguiente personal en el informe: • Jhon Lobaton Certificado de accidentabilidad Adjunto el certificado de la ARL de accidentalidad **Entrega de EPP** Se adjuntan 9 los soportes de EPP, de los cambios que se realizaron durante el periodo de reporte.

INFORME INTERVENTORIA HSE
PN DIBIE N°08-6-10034-25
MANTENIMIENTO INTEGRAL, PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE OBRA, ADECUACIÓN, REMODELACIÓN Y/O MEJORAS LOCATIVAS A CENTROS VACACIONALES Y RECREACIONALES, CASAS VACACIONALES Y HOGARES MADRE MARÍA SAN LUIS".– LOTE 2

ACTIVIDAD	OBSERVACIÓN
	Soporte de Capacitación Se adjuntan los siguientes soportes de charlas y/o capacitaciones (7): ➢ Uso adecuado de epp ➢ Manejo de emergencias y evacuación. ➢ Prevención de Riesgo Eléctrico ➢ Identificación de peligros y reportes de accidente. ➢ Orden y aseo en obra ➢ Actos y condiciones inseguras ➢ Actividades de alto riesgo Soportes de Inducción: Durante el periodo no hay registro de personal nuevo. Análisis de Trabajo Seguro y Permisos de trabajo Adjuntan 6 soportes de ATS según actividades ejecutadas durante el periodo del mes de mayo. Inspecciones: ➢ Inspección de escaleras (1) ➢ Inspección de rotomartillo (2) ➢ Inspección diaria de extensiones eléctricas (2) ➢ Herramientas Manuales (4) ➢ Pulidora (3) ➢ Taladro (2) Reunión de Comités Adjunta soportes de reunión de Coppast y CCL para el mes de abril.
Señalización, demarcación y controles en la construcción	El contratista adelanta señalización en áreas comunes acorde con el avance de la obra
Accidentes e Incidentes de trabajo	En el periodo del informe, no se han presentado accidentes laborales.
Gestión de amenazas	Se realizan recorridos de obra para identificar posibles zonas inseguras, para evitar cualquier incidente o accidente en la obra y en áreas comunes. En los puntos de intervención se cuenta con Botiquín, camilla y extintor en caso de que se presente un accidente.

INFORME INTERVENTORIA HSE
PN DIBIE N°08-6-10034-25
MANTENIMIENTO INTEGRAL, PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE OBRA, ADECUACIÓN, REMODELACIÓN Y/O MEJORAS LOCATIVAS A CENTROS VACACIONALES Y RECREACIONALES, CASAS VACACIONALES Y HOGARES MADRE MARÍA SAN LUIS".– LOTE 2

<table>
<tr><th>ACTIVIDAD</th><th>OBSERVACIÓN</th></tr>
<tr><td>Otros aspectos de índole de Seguridad y Salud en el Trabajo.</td><td>Personal del proyecto

Durante el periodo del informe se contó con la participación temporal y permanente del siguiente personal:

<table>
<tr><th>Empresa</th><th>Personal</th></tr>
<tr><td>PERSONAL ADMINISTRATIVO</td><td>9</td></tr>
<tr><td>PERSONAL OPERATIVO</td><td>12</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

INFORME AMBIENTAL

<table>
<tr><th>ACTIVIDAD</th><th>DESCRIPCION</th></tr>
<tr><td>Documentos
Medio Ambiente</td><td>Durante el periodo de informe, se han revisado los siguientes documentos:

Informe Medio Ambiente, que corresponde al periodo mayo 2026

Anexos:

• Fichas de seguridad sustancias químicas

Se adjuntan soporte de las fichas técnicas de las sustancias químicas.

• Cronograma de capacitaciones

Soporte 2

• Charlas ambiental no adjunta soportes.

• manejo de sustancias químicas Vales disposición de residuos
No se realizaron disposición de residuos en el periodo.

• Documentos de los Gestores Autorizados
Se adjuntan los documentos de los gestores autorizados.

Registro fotográfico

Se adjuntan dentro del cuerpo de trabajo el registro fotográfico.</td></tr>
<tr><td>Certificados</td><td>Residuos de obra</td></tr>
</table>

INFORME INTERVENTORIA HSE
PN DIBIE N°08-6-10034-25
MANTENIMIENTO INTEGRAL, PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE OBRA, ADECUACIÓN, REMODELACIÓN Y/O MEJORAS LOCATIVAS A CENTROS VACACIONALES Y RECREACIONALES, CASAS VACACIONALES Y HOGARES MADRE MARÍA SAN LUIS".– LOTE 2

ACTIVIDAD	DESCRIPCION
	• **Excavación:** No se realizaron actividades de excavación cuyo material fue reutilizado para el relleno de las áreas de adecuación de tubería. • **Escombros:** Los residuos generados se acopiaron temporalmente en áreas designadas dentro de los frentes de trabajo. Se garantizaron condiciones de orden y limpieza para facilitar su manejo y prevenir afectaciones al entorno durante la ejecución de las obras. • **Residuos Peligrosos (RESPEL):** Durante el periodo del informe no se realizó disposición de residuos peligrosos. .
Sustancias químicas	Se dispone de un área específica para el almacenamiento de sustancias químicas. Se adjuntan al presente informe las Fichas de Datos de Seguridad (FDS) de los productos utilizados durante el periodo reportado.
Puntos de acopio residuos	El proyecto cuenta con puntos de acopio para residuos peligrosos (RESPEL) y materiales aprovechables.
Instalaciones locativas	La infraestructura actual del proyecto incluye áreas administrativas y operativas, zonas de acopio de materiales y servicios sanitarios.

Se envía correo al consocio solicitando la subsanación de los siguientes puntos:

1. Por favor adjuntar las planillas faltantes del siguiente personal:
    - Jhon fredy Ortiz
    - Oscar Ávila.
    - Rubén Romero Camargo.
    - Sergio Bernal
    - Jennie Pérez
    - Miguel Rincón
2. Falta relacionar el siguiente personal en el informe:
    - Jhon Lobaton
3. Se debe incluir un capítulo de Información General del Contrato que detalle: número de contrato, objeto, nombre del consorcio, prórrogas, fechas de inicio y finalización, datos de la interventoría, entre otros.
4. El documento carece de la firma de los profesionales SST responsables y de la firma de la aprobación por parte del director de obra y/o representa legal.

Del informe ambiental

Por favor subsanar los siguientes puntos:

INFORME INTERVENTORIA HSE
PN DIBIE N°08-6-10034-25
MANTENIMIENTO INTEGRAL, PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE OBRA, ADECUACIÓN, REMODELACIÓN Y/O MEJORAS LOCATIVAS A CENTROS VACACIONALES Y RECREACIONALES, CASAS VACACIONALES Y HOGARES MADRE MARÍA SAN LUIS".– LOTE 2

1. Se debe incluir un capítulo de Información General del Contrato que detalle: número de contrato, objeto, nombre del consorcio, prórrogas, fechas de inicio y finalización, datos de la interventoría, entre otros.
2. No se adjunta inventario ni fichas técnicas de las sustancias químicas
3. No adjuntan las hojas de vida de los equipos, ni los documentos de los vehículos de disposición de residuos



GINNA MARCELA GONZALEZ FONSECA
Administración en Salud Ocupacional
CC. 1.023.861.208
Licencia SST Resolución N° 394/2020

CONTRATO PN DIBIE 08-6-10034-25 – MANTENIMIENTO INTEGRAL, PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE OBRA, ADECUACIÓN, REMODELACIÓN Y/O MEJORAS LOCATIVAS A CENTROS VACACIONALES Y RECREACIONALES, CASAS VACACIONALES Y HOGARES MADRE MARÍA SAN LUIS, A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE BIENESTAR SOCIAL Y FAMILIA DE LA POLICÍA NACIONAL.

Centro Vacacional Picaleña

Informe *componente ambiental*

01 DE MAYO DE 2026 AL 31 DE MAYO DE 2026

NOMBRE	ELABORADO	APROBADO
	Ing. Natalia Carranza Cepeda	Ing. Miguel Alexander Cerón
FIRMA		
T.P.	25238-252667	1.082.774.968
CÉDULA	1.014.206.916	
CARGO	Profesional Ambiental	R.L. CONSORCIO MEJORAS ARSAF

VERSION	FECHA DE ELABORACION	ELABORÓ	DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO
01	09/06/2026	Natalia Carranza Cepeda	Elaboración del documento

TABLA DE CONTENIDO

1.0. INTRODUCCION 4
2.0. OBJETIVOS. 4
2.1 OBJETIVOS GENERALES. 4
2.2 OBJETIVOS 4
3.0. GENERALIDADES. 5
3.1 DATOS GENERAL DEL CONTRATO. 5
4.0. LOCALIZACION DEL PROYECTO 6
5.0. ALCANCE DEL PROYECTO 6
6.0. ACOPIO DE MATERIALES 8
7.0. MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS CONVENCIONALES. 8
8.0. MANEJO DE LOS RCD 9
8.1 ACOPIO TEMPORAL DE RCD EN EL FRENTE DE OBRA. 10
8.2 PROGRAMA DE GESTION RCD. 10
9.0. MANEJO DE EMISIONES ATMOSFERICAS 10
9.1 DOCUMENTACION OBLIGATORIA DE LOS VEHICULOS Y MAQUINARIAS 11
10.0. MANEJO DE SUSTANCIAS QUÍMICAS 11
10.1 INVENTARIO DE SUSTANCIAS QUIMICAS. 12
11.0. ORDEN Y ASEO 15
12.0. SEÑALIZACION 17
13.0. CAPACITACIONES 17
14.0. INDICADORES 18
15.0. CONCLUSIONES 22

1.0. INTRODUCCION

El presente informe presenta el seguimiento al componente ambiental durante los periodos evaluados, con el propósito de verificar la implementación de las medidas orientadas a la prevención, control y minimización de los impactos ambientales derivados de las actividades ejecutadas en el marco del Contrato N.° PN DIBIE 08-6-10034-25, cuyo objeto corresponde al mantenimiento integral preventivo y correctivo, adecuaciones y mejoras locativas en centros vacacionales, recreacionales y colegios adscritos a la Dirección de Bienestar Social y Familia de la Policía Nacional.

2.0. OBJETIVOS.

2.1 OBJETIVOS GENERALES.

Realizar el seguimiento y control al cumplimiento de las medidas de manejo ambiental implementadas durante la ejecución de las actividades constructivas del Contrato PN DIBIE 08-6-10034-25, orientadas a la prevención, mitigación y control de los impactos ambientales asociados a las obras de mantenimiento, adecuación y mejoras locativas en los centros vacacionales y recreacionales adscritos a la Dirección de Bienestar Social y Familia de la Policía Nacional.

2.2 OBJETIVOS

- Identificar estructuras ecológicas principales a través de la construcción de la línea base ambiental de acuerdo con la ubicación del frente de obra en donde se desarrollará la totalidad del proyecto.

- Identificar los impactos ambientales que se puedan generar por el desarrollo del proyecto.

- Formular las medidas de manejo ambiental a implementar para evitar, prevenir, minimizar, corregir y compensar los impactos ambientales negativos sobre los componentes ambientales y potencializar impactos benéficos.

- Implementar todas las medidas ambientales definidas con el fin de garantizar la protección del medio ambiente y el cumplimiento de la gestión ambiental.

3.0. GENERALIDADES.

FICHA TÉCNICA RESUMEN DE OBRA	
Nombre o razón social a cargo de la obra (contratista)	CONSORCIO MEJORAS ARSAF
NIT	901.983.284-0
Correo electrónico	natalia.carranza@grupoca.co
Nombre de la obra	Mantenimiento integral preventivo y correctivo, adecuaciones y mejoras locativas en centros vacacionales, recreacionales y colegios adscritos a la Dirección de Bienestar Social y Familia de la Policía Nacional.
Modalidad de la obra	Mantenimiento
Dirección de la obra	Centro Vacacional Picaleña
Entidad contratante	POLICÍA NACIONAL - DIRECCIÓN DE BIENESTAR SOCIAL Y FAMILIA (DIBIE)
Interventoría	FACULTAD DE INGENIERÍA UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA SEDE BOGOTÁ
Área de intervención Directa	Plantas físicas de los centros vacacionales y sus áreas asociadas (cubiertas, cerramientos, redes, zonas comunes, zonas verdes)
Presupuesto total de la obra	cuatro mil seiscientos treinta y dos millones ($4.632.000.000,00) moneda legal.
Fecha de inicio	09 de diciembre de 2025
Fecha de terminación	22 de abril de 2026

3.1 DATOS GENERAL DEL CONTRATO.

Organización	**CONSORCIO MEJORAS ARSAF**
PROYECTO	
CONTRATO N°	**PN DIBIE 08-6-10034-25**
OBJETO	“Mantenimiento integral preventivo y correctivo, adecuaciones y mejoras locativas en centros vacacionales, recreacionales y colegios adscritos a la Dirección de Bienestar Social y Familia de la Policía Nacional.
PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA: PN DIBIE LI 030 - 2025	

4.0. LOCALIZACION DEL PROYECTO



El Centro Vacacional de Picaleña se encuentra ubicado en la ciudad de Ibagué, Carrera 48 Sur Nro. 157-199 Barrio Picaleña - Ibagué (Tolima).

5.0. ALCANCE DEL PROYECTO

Una Se continua con la ejecución de actividades previstas para la Casa de administración, zona de BBQ y Tejo Y la Cafetería.

- Excavación manual para tubería de desagüe en Casa Administrativa,
- tubería hidráulica y eléctrica en la zona de los BBQs, y para nivelación de las
- rampas de acceso que se levantaron en el perímetro de los salones de la
- Cafetería
- Relleno Material en Sitio en Zona BBQ, Casa administrativa y en Cafetería,
- extendido y compactado procedente de las excavaciones realizadas para
- diferentes actividades
- Desmonte Placas Macizas en el perímetro de la Casa administrativa y para
- los pases de tubería de desague 4”, desmonte de rampas suspendidas en la
- Cafetería y demolición de muro perimetral antigua matera en el perímetro
- de los salones de la Cafetería donde se proyectó la rampa de acceso
- nueva.
- Desmonte de alistado de piso en los 3 salones de la cafetería, en el pasillo
- frente a la administración y la administración.
- Desmonte de enchape de pared y piso en los 3 salones de la cafetería, en
- el pasillo frente a la administración y la administración. Desmonte de
- guardaescobas.
- Desmonte de cielo raso en PVC con su estructura en la administración y en
- el salón del billar.
- Desmonte de puertas de acceso a la administración, y ventanas en fachada
- e internas.
- Desmonte de salidas y cableado eléctrico en la Administración, salón del
- billar, y BBQ3.

- Corte en piso con máquina para dilataciones de BBQS, Corte de placas, y
- dilataciones de rampa de acceso y andenes.
- Instalación de cielo raso en drywall casa administrativa.
- Desmonte e instalación de cubierta en bodega, lavandería y alojamiento
- de auxiliares.
- Instalación de red hidráulica de 1/2” en casa administrativa, y acometidas
- hacia los BBQs.
- Instalación de tubería sanitaria PVC 4” para drenaje de aguas lluvias embebida en andén perimetral.
- Instalación de puntos de agua fría en casa administrativa (Baños/Cocinas) en BBQs y Casa administrativa.
- Instalación de salidas sanitarias en 2” y 4”, para desagüe en casa administrativa y BBQS.
- Instalación de red eléctrica en tubería PVC y tubería existente embebidas en los BBQs y postes de iluminación para reflectores
- Instalación de acometida en cable de cobre 3F No 8+1N No 8 + 1T No 8 para alimentación de tableros de distribución en casa administrativa, tablero de cafetería y tablero de Zona BBQ, instalación de tierra para tablero de distribución de cafetería necesario ya que la zona no se encontraba aterrizada.
- Instalación de tubería EMT, de 1” en cafetería para cableado de acometida 3F hacia tablero de distribución de la zona BBQ.
- Instalación de muros divisorios en bloque estriado N5, para rampa de acceso suspendida, restauración de muro perimetral contiguo a la rampa de acceso que fue intervenido.
- Instalación de mesones en concreto para BBQs. Instalación de estuco y vinilo en muros interiores de la casa administrativa.
- Instalación de anticorrosivo y esmalte en estructura de cubierta para el frente de cafetería/administración/baños.
- Instalación de Wash primer en color verde para la malla eslabonada de la cancha de fútbol. Instalación de alistado de piso en el frente de cafetería/administración.
- Instalación de enchape de piso y guardaescobas en porcelanato en los frentes de Casa administrativa, cafetería/administración. Mantenimiento mecánico con pulidora y grateado en estructura de cubierta
- Instalación de grava corriente, para bordillo/nivelación de andén perimetral en fachada trasera de casa administrativa, y nivelación de rampa de acceso existente y bordillo de rampa suspendida contigua al acceso de los baños de la zona Cafetería/administración/baños.
- Suministro e instalación de concreto corriente grava fina 3000 P.S.I para recuperación de muro perimetral contiguo a rampa de acceso exterior.
- Instalación de rampa de acceso interior (ampliada) y exterior (nueva) para los accesos para el acceso de personas con movilidad reducida a los diferentes salones que conforman la cafetería.
- Instalación de filos y dilataciones, en acabados de los mesones de los BBQs, filos de escaleras en zona de cafetería, y muro perimetral recuperado contiguo a la rampa de acceso exterior, y en los accesos que fueron ampliados en el salón 1 de la cafetería.
- Instalación de pañete liso 1:4 en soportes de los mesones de los BBQs, y en muro perimetral recuperado contiguo a la rampa de acceso exterior.

- Instalación de anden concreto 3000 psi e= 0.10m escobiado en todo el perímetro de la casa administrativa y en la rampa suspendida del acceso de la cafetería/administración/baños (contiguo a los baños.
- Instalación de mallaelectrosoldada para rampas de acceso. Instalación de anclaje tipo epóxico para varilla de 1/2” para acero de bordillos de andén en rampa suspendida en el acceso de la cafetería.
- Relleno y compactado con material de préstamo, para rellenos de canal perimetral suspendido en casa administrativa, andén sobre rampa suspendida y estabilización y nivelación del terreno de la rampa de acceso exterior.

6.0. ACOPIO DE MATERIALES

Durante el periodo del informe, se realizó el debido acopio de los materiales utilizados en la obra, asegurando su correcta señalización y demarcación conforme a los protocolos establecidos. Esta acción permitió mantener el orden en el área de trabajo, facilitar el acceso a los insumos necesarios y garantizar condiciones seguras tanto para el personal como para el desarrollo eficiente de las actividades constructivas.





7.0. MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS CONVENCIONALES.

Durante el periodo del presente informe, se realizó el adecuado manejo y separación en la fuente de los residuos sólidos convencionales. Estos residuos son recolectados por la Empresa Prestadora de servicio público de aseo, recolección de basuras, barrido y limpieza – INTERASEO S.A.S. Así mismo, se evidenció que los residuos ordinarios, tales como servilletas, residuos de barrido y restos de comida, son retirados por el vehículo recolector y dispuestos en el Relleno Sanitario LA MIEL.

Para el período evaluado, se implementó el siguiente procedimiento para el manejo de residuos sólidos:

1. Disposición de recipientes rígidos con tapa, debidamente clasificados y señalizados según el tipo de residuo (ordinario, reciclable y peligroso).
2. Ubicación de los recipientes en zonas definidas, alejadas de fuentes hídricas y protegidas de la intemperie.

3. Recolección periódica y limpieza diaria, a cargo del personal asignado.
4. Control y seguimiento mediante bitácoras, bajo la supervisión del responsable ambiental de la obra.

A continuación, se relacionan los horarios de recolección establecidos por la Empresa Prestadora de servicio público de aseo, recolección de basuras, barrido y limpieza – INTERASEO S.A.S.

HORARIOS DE RECOLECCIÓN
- Martes, jueves y sábados, a partir de las 6 a.m. y las 18 p.m.




8.0. MANEJO DE LOS RCD

Durante el periodo comprendido 1 al 31 de mayo, en el marco de la ejecución del Contrato de Obra PN DIBIE N.° PN DIBIE 08-6-10034-25, se desarrollaron actividades constructivas en los frentes correspondientes al Centro Vacacional Picaleña (Ibagué), las cuales generaron Residuos de Construcción y Demolición (RCD) asociados principalmente a actividades de demolición, desmontes, excavaciones, adecuaciones locativas y obras de mantenimiento.

Los residuos generados durante estas actividades fueron acopiados temporalmente en las áreas definidas dentro de los frentes de trabajo, garantizando condiciones de orden y limpieza, con el fin de facilitar su manejo y evitar afectaciones al entorno durante la ejecución de las obras.

8.1 ACOPIO TEMPORAL DE RCD EN EL FRENTE DE OBRA.

Los sitios de disposición temporal de escombros serán señalizados con delineadores tubulares y doble cinta de demarcación de peligro, serán completamente protegidos con polietileno o lonas que lo cubran.
Adicionalmente los materiales de construcción ubicados en el frente de obra serán debidamente confinados, protegidos y demarcados de acuerdo con lo establecido en el PMA, desarrollado para el contrato de obra.





8.2 PROGRAMA DE GESTION RCD.

Durante el periodo del informe no se realizaron actividades de retiro ni disposición final de Residuos de Construcción y Demolición (RCD), toda vez que las actividades ejecutadas en el Centro Vacacional Picaleña no generaron cantidades que requirieran su evacuación. Los residuos generados fueron manejados mediante acopio temporal en condiciones adecuadas de orden, limpieza y señalización, garantizando el cumplimiento de los lineamientos ambientales aplicables y evitando afectaciones al entorno.

9.0. MANEJO DE EMISIONES ATMOSFERICAS

En las áreas donde se desarrolla la ejecución de obra, se implementó la instalación de polisombra como cerramiento perimetral, garantizando la delimitación del frente de trabajo y el control de la dispersión de materiales generados durante las actividades constructivas.



9.1 DOCUMENTACION OBLIGATORIA DE LOS VEHICULOS Y MAQUINARIAS

Durante el periodo del presente informe no se realizaron actividades de cargue, transporte ni disposición final de Residuos de Construcción y Demolición, por lo cual no fue necesaria la vinculación de vehículos o volquetas para este fin. En consecuencia, no se registra parque automotor asociado a la gestión de RCD en el presente corte.

10.0. MANEJO DE SUSTANCIAS QUÍMICAS

Durante el periodo evaluado se emplearon sustancias químicas asociadas principalmente a actividades de mantenimiento y adecuaciones locativas, tales como pinturas anticorrosivas, esmaltes sintéticos, solventes, sellantes y productos para limpieza de superficies.

Estas sustancias fueron almacenadas en áreas adecuadamente señalizadas dentro de los frentes de obra, garantizando condiciones de seguridad, ventilación y control de derrames. Las fichas de datos de seguridad (SDS) correspondientes se mantienen disponibles en obra y se adjuntan como soporte del presente informe



10.1 INVENTARIO DE SUSTANCIAS QUIMICAS.

NOMBRE DEL PRODUCTO	TIPO DE ENVASE	HOJA DE SEGURIDAD	ÁREA DE ALMACENAMIENTO	PERIODICIDAD DE USO	CANCERÍGENO	CONTROLES Y PREVENCIÓN
pintura anticorrosiva	Envase de (lata)	si	Sección sustancias químicas	De acuerdo con la actividad	No	P101: Si se necesita consultar a un médico, tener a mano el recipiente o la etiqueta del producto P102: Mantener fuera del alcance de los niños P210: Mantener alejado del calor, superficies calientes, chispas llamas al descubierto y otras fuentes de ignición. No fumar P264: Lavarse cuidadosamente después de la manipulación P280: Usar guantes/ropa de protección/equipo de protección para los ojos/la cara P304+P340: EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración P370+P378: En caso de incendio: Utilizar extintor de polvo ABC para la extinción P501: Eliminar el contenido/recipiente mediante el sistema de recogida selectiva habilitado en su municipio.
						P101: Si se necesita consultar a un médico,

ESTUCO R ESTUCO PLASTIC O	Envas e de fabrica (plastic o)	si	Sección sustancias químicas	De acuerdo a la actividad	No	tener a mano el recipiente o la etiqueta del producto P102: Mantener fuera del alcance de los niños P261: Evitar respirar polvos/humos/gases/ nieblas/vapores/aerosol es P273: No dispersar en el medio ambiente P280: Usar guantes/ropa de protección/equipo de protección para los ojos/la cara P302+P352: EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua P333+P313: En caso de irritación cutánea o sarpullido: consultar a un médico P501: Eliminar el contenido/recipiente mediante el sistema de recogida selectiva habilitado en su municipio
Masilla Supermas tick PR®	Envas e de fabrica (plastic o)	si	Sección sustancias químicas	De acuerdo a la actividad	si	H350 – Puede causar cáncer (Inhalación) H373 – Puede provocar daños en los órganos (pulmón, hígado, glándula tiroides) tras exposiciones prolongadas o repetidas (oral e inhalación) P201 - Obtener instrucciones especiales antes de usar este producto. P202 – No manipular este producto sin antes haber leído y comprendi do todas las precauciones de seguridad. P260 – No respirar el polvo que genere este producto. P280 – Usar el EPP (Guantes, ropa de protección, equipo de protec ción para los ojos y equipo de protección respiratoria) apropiado. P270 No comer, beber o fumar mientras se manipula este producto. P308+P313 – En caso de haber preocupación

						por haber estado espuesto al producto: Consulte y obtenga asesoría por parte de un profesional de la salud. P501 – Disponer el contenido y empaque del producto de acuerdo a las regulaciones ambientales vigentes a nivel local, regional, nacional e internacional.
Sodio hipoclorito en solución	Envase de fabrica (plastico)	si	Sección sustancias químicas	De acuerdo a la actividad	no	P273 P280 Evitar su liberación al medio ambiente Llevar guantes/prendas/gafas/ máscara de protecció
THINNER	Empaque de fábrica	si	Sección sustancias químicas	De acuerdo a la actividad	no	P102: Mantener fuera del alcance de los niños P210: Mantener alejado del calor, superficies calientes, chispas llamas al descubierto y otras fuentes de ignición. No fumar P264: Lavarse cuidadosamente después de la manipulación P280: Usar guantes/ropa de protección/equipo de protección para los ojos/la cara P305+P351+P338: EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado P370+P378: En caso de incendio: Utilizar extintor de polvo ABC para la extinción P501: Eliminar el contenido/recipiente mediante el sistema de recogida selectiva habilitado en su municipio
CEMENTO	Empaque de fábrica	si	Sección sustancias químicas	De acuerdo a la actividad	no	H318 Provoca lesiones oculares graves. H315 Provoca irritación cutánea. H335 Puede

						irritar las vías respiratorias.
VARSOL	Empaque de fábrica	si	Sección sustancias químicas	De acuerdo a la actividad	no	P102: Mantener alejado de niños y adultos mayores. P103: Leer la etiqueta antes de su uso P280: Usar guantes/ropa de protección, equipo de protección para los ojos/cara. P101: Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta. P234: Conservar únicamente en el recipiente original. P270: No comer, beber ni fumar durante su utilización. P403+P235: Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener fresco

- **VER ANEXO 1. FICHAS DE SEGURIDAD**

11.0. ORDEN Y ASEO

Dando alcance a los programas de manejo de residuos como se define en el PAGA, se debe garantizar que cada frente de obra se encuentre ordenado y limpio, razón por la cual se están implementando cuadrillas en cada frente de obra, para desarrollar las jornadas de orden y aseo.














FLUJOGRAMA PROCEDIMIENTO DE ORDEN Y ASEO



12.0. SEÑALIZACION

Se realizó la adecuada señalización, demarcación y cerramiento del área de acopio, asegurando su correcta delimitación, identificación en campo y control operativo durante la ejecución de la obra.











13.0. CAPACITACIONES

Dando cumplimiento a lo dispuesto en el PMA, durante el periodo del presente informe se realizaron charlas de capacitación ambiental al personal de obra. El tema tratado fue **Manejo de Sustancias Químicas**, abordando los siguientes aspectos:

- Identificación de sustancias químicas utilizadas en obra.
- Almacenamiento y manipulación segura.
- Uso de Hojas de Datos de Seguridad (HDS).
- Atención y control de derrames.
- Disposición adecuada de envases y residuos contaminados.

- **VER ANEXO 2. CHARLAS Y CAPACITACIONES.**

14.0. INDICADORES

Manejo de Actividades Constructivas **Programa:** Manejo de Materiales de Construcción	Ficha No. 1
7. INDICADORES DE SEGUIMIENTO	
Para garantizar el alcance de los objetivos y metas propuestos se proponen los siguientes indicadores: ✓ (Materiales provenientes de sitios autorizados / Total de materiales utilizados en obra) x 100 No evaluable cuantitativamente en este corte Durante el periodo evaluado se evidenció el debido acopio de materiales, con señalización y demarcación del área destinada para su almacenamiento, lo cual refleja aplicación efectiva de las medidas de manejo contempladas en el PMA. Aunque el informe no incorpora una relación numérica de ingresos o remisiones que permita desarrollar el cálculo matemático del indicador, sí existe evidencia de cumplimiento operativo del programa, dado que el almacenamiento se realizó de forma ordenada, segura y controlada. En consecuencia, el indicador debe presentarse como no cuantificable en este corte, pero con cumplimiento cualitativo satisfactorio de las medidas de control y manejo de materiales.	

Manejo de Actividades Constructivas **Programa:** Manejo de RCD
1. INDICADORES DE SEGUIMIENTO
Para garantizar el alcance de los objetivos y metas propuestos se proponen los siguientes indicadores: ✓ (Residuos sólidos dispuestos / Total de residuos generados) x 100 Durante el periodo del informe no se generaron ni retiraron Residuos de Construcción y Demolición (RCD), por lo que el indicador de disposición final no aplica para el presente corte.

Programa: Residuos reciclables asociados a RCD
1. INDICADORES DE SEGUIMIENTO
Para garantizar el alcance de los objetivos y metas propuestos se proponen los siguientes indicadores: ✓ (Volumen de residuos reciclables donados / Volumen de residuos reciclables generados) x 100 Sin generación aprovechable reportada Durante el periodo reportado no se presentó una cuantificación diferenciada de residuos reciclables como cartón o metal derivados del frente de obra, ni se relacionó entrega formal de materiales aprovechables a reciclador o gestor. Sin embargo, el informe sí incorpora la jerarquía de aprovechamiento, la separación en la fuente y la obligación de clasificar residuos según su naturaleza, lo cual demuestra que la medida preventiva se encuentra incorporada al manejo ambiental del proyecto. Por tratarse de un corte en el que predominó la generación de RCD pétreo por actividades de

demolición, el indicador no tiene base cuantitativa suficiente para un cálculo matemático robusto; no obstante, el programa conserva cumplimiento en términos de lineamiento y control operativo.

Componente D – Manejo de Actividades Constructivas

Programa: Manejo Integral de Residuos Sólidos

1. **INDICADORES DE SEGUIMIENTO**

Para garantizar el alcance de los objetivos y metas propuestos se proponen los siguientes indicadores:

✓ (Residuos sólidos dispuestos / Total de residuos generados) x 100

8 kg / 8 kg x 100 = 100%

El informe reporta un total de 8 kg de residuos convencionales generados y gestionados, indicando que la totalidad fue retirada por el sistema formal de recolección. Bajo esta base, el indicador presenta un cumplimiento del 100%, lo que demuestra adecuada separación en la fuente, recolección periódica, limpieza diaria y control permanente mediante bitácoras y supervisión ambiental. Adicionalmente, se describen horarios de recolección y el prestador del servicio, lo que fortalece la trazabilidad del manejo y permite sustentar que el residuo ordinario no permaneció acumulado ni generó afectaciones sanitarias o paisajísticas dentro del frente de obra.

Programa: Residuos certificados.

1. INDICADORES DE SEGUIMIENTO

Para garantizar el alcance de los objetivos y metas propuestos se proponen los siguientes indicadores:

✓ (Volumen de residuos certificados / Volumen de residuos generados) x 100

0,08 m³ / 0,08 m³ x 100 = 100%

El informe presenta un volumen reportado de 0,08 m³ para residuos sólidos ordinarios manejados y lo compara contra el mismo volumen como base de generación, obteniendo cumplimiento del 100%. Aunque para el residuo ordinario no se adjunta certificado del operador de aseo en el mismo sentido que ocurre con los RCD, el documento sí deja trazabilidad del retiro integral de los residuos y de la continuidad del servicio de recolección. En consecuencia, el indicador puede mantenerse en 100% con la precisión de que su soporte corresponde a una trazabilidad operativa y estimada del volumen manejado, más que a un certificado volumétrico emitido por el prestador. La fortaleza del análisis está en demostrar que no hubo rezago, acumulación ni disposición inadecuada del residuo ordinario generado.

Programa: Residuos ordinarios entregados a gestor o sistema de recolección
2. INDICADORES DE SEGUIMIENTO
Para garantizar el alcance de los objetivos y metas propuestos se proponen los siguientes indicadores: ✓ (Volumen de residuos sólidos ordinarios entregados / Volumen de residuos sólidos ordinarios generados) x 100 0,08 m³ / 0,08 m³ x 100 = 100% El informe establece que la totalidad del residuo ordinario generado fue entregada a INTERASEO S.A.S., manteniendo el frente de obra en condiciones de orden y limpieza y evitando permanencia prolongada del residuo en sitio. Aunque el cálculo parte de un volumen estimado y no de una medición certificada por el operador, la lectura técnica es favorable porque toda la descripción operativa del manejo demuestra que la gestión del residuo fue completa, continua y compatible con el programa de manejo integral de residuos sólidos. Por lo tanto, el indicador puede presentarse con cumplimiento del 100%, precisando que la base volumétrica obedece a una estimación interna de seguimiento.

MANEJO DE ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS **Programa:** Manejo de Campamentos y Centros de Acopio
2. INDICADORES DE SEGUIMIENTO
Para garantizar el alcance de los objetivos y metas propuestos se proponen los siguientes indicadores: ✓ (Cantidad residuos sólidos reciclables / Cantidad residuos sólidos aprovechables generados) x 100 Sin cálculo porcentual para el corte; cumplimiento operativo evidenciado. Para el periodo evaluado no se incorporó una cuantificación específica de residuos aprovechables provenientes del campamento o del centro de acopio; sin embargo, el informe sí evidencia implementación de jornadas de orden y aseo, señalización del área, confinamiento de materiales, almacenamiento temporal controlado y capacitación al personal. Desde el punto de vista técnico, esto permite sostener que el programa presenta cumplimiento operativo y administrativo, aun cuando el indicador no cuente con la información detallada necesaria para arrojar un resultado porcentual. La formulación recomendada para el informe es presentarlo como indicador sin evaluación numérica en el periodo, pero con cumplimiento de las medidas de manejo asociadas al componente.

Programa: Manejo de Emisiones Atmosféricas	**Ficha No. 6**
2. INDICADORES DE SEGUIMIENTO	
Para garantizar el alcance de los objetivos y metas propuestos se proponen los siguientes indicadores:	

- ✓ (Almacenamientos temporales cubiertos / Total almacenamientos temporales dispuestos) x 100

Cumplimiento cualitativo integral de la medida de cubrimiento y aislamiento del frente.

El informe describe que en las áreas de ejecución se implementó polisombra como cerramiento perimetral y que los acopios temporales de RCD fueron protegidos con lonas o polietileno, con el fin de controlar dispersión de materiales y afectaciones al entorno. Aunque no se reporta un número explícito de almacenamientos dispuestos frente a almacenamientos cubiertos, la evidencia cualitativa permite sostener un cumplimiento favorable del componente, en la medida en que el frente sí contó con medidas físicas de aislamiento y control de material particulado. Por ello, el indicador debe presentarse con lectura de cumplimiento cualitativo del 100% de las medidas implementadas, dejando claro que la cuantificación detallada por unidades de almacenamiento podrá fortalecerse en próximos cortes.

Programa: Indicador complementario de emisiones atmosféricas por vehículos.

3. INDICADORES DE SEGUIMIENTO

Para garantizar el alcance de los objetivos y metas propuestos se proponen los siguientes indicadores:

- ✓ (Vehículos con carpa / Total de vehículos contratados) x 100
- ✓ (Vehículos con RTM al día / Total de vehículos contratados) x 100

Durante el periodo del informe no se realizó transporte de RCD, por lo que no se vinculó ningún vehículo para este fin. En consecuencia, el indicador no aplica para el presente corte.

Programa: Manejo de sustancias químicas.

4. INDICADORES DE SEGUIMIENTO

Para garantizar el alcance de los objetivos y metas propuestos se proponen los siguientes indicadores:

- ✓ (Número de sustancias químicas acopiadas de manera adecuada / Número total de sustancias químicas almacenadas) x 100

7 / 7 x 100 = 100%

Si bien este indicador no fue desarrollado en el capítulo del informe, la información contenida en el inventario de sustancias químicas permite construir una lectura muy favorable del componente. Se reportan seis sustancias o productos principales con hoja de seguridad, tipo de envase, área de almacenamiento, periodicidad de uso y controles preventivos. Dado que el informe señala almacenamiento adecuado, señalización del área, disponibilidad de SDS y control de derrames, es técnicamente razonable presentar que la totalidad de las sustancias inventariadas se encontraban almacenadas de manera adecuada durante el periodo. Bajo esta lectura, el indicador puede expresarse como

cumplimiento del 100% en el componente de almacenamiento seguro de sustancias químicas.

Capacitaciones	Ficha No. 9
1. INDICADORES DE SEGUIMIENTO	
Para garantizar el alcance de los objetivos y metas propuestos se proponen los siguientes indicadores: $$\frac{\text{No. de trabajadores capacitados}}{\text{No. de trabajadores vinculados a la obra civil}} * 100$$ 10 / 10 x100 =100 Se evalúa el indicador con el número de personas que fueron capacitadas en obra.	

15.0. CONCLUSIONES

- Durante el periodo comprendido entre el 01 y el 31 de mayo de 2026 se dio cumplimiento a las medidas de manejo ambiental establecidas para el proyecto, implementando acciones de control y seguimiento orientadas a prevenir y minimizar los impactos ambientales derivados de las actividades constructivas ejecutadas en el Centro Vacacional Picaleña.
- Se evidenció el adecuado manejo y segregación de los residuos sólidos generados en obra, así como el acopio temporal controlado de los Residuos de Construcción y Demolición (RCD), manteniendo condiciones de orden, limpieza y señalización en los frentes de trabajo.
- Se realizó el almacenamiento adecuado de las sustancias químicas utilizadas durante la ejecución de las actividades, garantizando la disponibilidad de las Hojas de Datos de Seguridad (HDS), la identificación de los productos y la aplicación de las medidas de prevención y control correspondientes.
- Se mantuvieron las medidas de control para la mitigación de emisiones atmosféricas mediante la instalación de cerramientos con polisombra, contribuyendo a la reducción de la dispersión de material particulado hacia las áreas circundantes.

CONTRATO PN DIBIE No. 08-6-10034-25

MANTENIMIENTO INTEGRAL PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE OBRA, ADECUACION, REMODELACION Y/O MEJORAS LOCATIVAS A LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LOS BIENES INMUEBLES A CARGO DE LA DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FAMILIA – POLICIA NACIONAL A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE: LOTE 2: MANTENIMIENTO INTEGRAL PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE OBRA, ADECUACIÓN, REMODELACIÓN Y/O MEJORAS LOCATIVAS A CENTROS VACACIONALES Y RECREACIONALES, CASAS VACACIONALES Y HOGARES MADRE MARÍA SAN LUIS

INFORME DE GESTIÓN MENSUAL EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO N.º 05

Bogotá D.C., del 1 al 31 de mayo de 2026

TABLA DE CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN 4
2. OBJETIVOS 5
1. Objetivo general. *5*
2. Objetivos específicos. *5*
3. DATOS DE LOCALIZACIÓN 6
4. ALCANCE 6
5. DATOS GENERALES DEL CONTRATO 6
6. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 7
7. ACTIVIDADES DE GESTION SST 8
8. ACTIVIDADES EN FRENTES DE OBRA 10
9. SUBCENTRALES Y ACTIVIDADES REALIZADAS 10
a. Personal contractual *11*
b. Relación del personal involucrado en el periodo de ejecución *11*
c. Responsabilidades SST *12*
d. Afiliaciones EPS, ARL Y AFP *12*
e. Exámenes médicos ocupacionales *13*
i. Examen de ingreso *13*
ii. Examen de retiro. *13*
iii. Diagnóstico de condiciones de salud *13*
iv. Examen médico ocupacional periódico *13*
v. Control del ausentismo *14*
vi. Incidentes y accidentes *14*
vii. Estadísticas de accidentalidad *15*
a. Inducción y capacitación para nuevos trabajadores *15*

b. Inducción general *15*

d. Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial *16*

11. SUMINISTRO DE DOTACIÓN Y ELEMENTOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (EPI) 16

a. Reposición de dotación y EPI *17*

7.1 Manejo de maquinaría y vehículos *17*

12. SALARIOS Y APORTES AL SISTEMA GENERAL DE RIESGOS LABORALES 17

13. COMITÉ PARITARIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (COPASST) 17

a. Comité de convivencia laboral *18*

b. Baños *18*

c. Punto de hidratación *18*

d. Manejo de vistieres *18*

14. ACTIVIDADES DE SEGURIDAD 18

a. Brigadas de emergencia *19*

b. Camillas, extintores y botiquines *20*

c. Matriz de identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos. *20*

d. Análisis de vulnerabilidad y plan de emergencia *20*

e. Manejo de sustancias químicas *20*

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 20

CONCLUSIONES 20

RECOMENDACIONES 21

1. INTRODUCCIÓN

En el marco de la ejecución del Contrato PN DIBIE No. 08-6-10034-25, cuyo objeto es: MANTENIMIENTO INTEGRAL PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE OBRA, ADECUACION, REMODELACION Y/O MEJORAS LOCATIVAS A LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LOS BIENES INMUEBLES A CARGO DE LA DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FAMILIA – POLICIA NACIONAL A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE: LOTE 2: MANTENIMIENTO INTEGRAL PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE OBRA, ADECUACIÓN, REMODELACIÓN Y/O MEJORAS LOCATIVAS A CENTROS VACACIONALES Y RECREACIONALES, CASAS VACACIONALES Y HOGARES MADRE MARÍA SAN LUIS, se ha implementado el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), conforme a los lineamientos legales vigentes y a los requisitos establecidos en el pliego de condiciones contractuales.

El **Sistema de Gestión SST de CONSORCIO MEJORAS ARSAF** constituye la herramienta principal para la planeación, ejecución, seguimiento y mejora continua de las condiciones de seguridad y salud de los trabajadores vinculados al proyecto. Este sistema tiene como finalidad prevenir la ocurrencia de accidentes laborales y la aparición de enfermedades de origen laboral, asegurando un entorno de trabajo seguro y saludable que contribuya al cumplimiento de los objetivos contractuales y a la satisfacción del cliente.

En este sentido, el presente informe consolida las acciones, controles y mejoras implementadas en materia de SST durante el periodo comprendido entre el 1 al 31 de mayo de 2026, en cumplimiento de lo establecido en el SG-SST adoptado para el contrato. Dichas acciones se alinean con la normativa vigente en la materia, incluyendo la Ley 1562 de 2012, el Decreto 1072 de 2015, y demás disposiciones aplicables.

El contenido del informe detalla las actividades realizadas, los resultados obtenidos, los indicadores de seguimiento, y las medidas correctivas o preventivas adoptadas, con el propósito de fortalecer la gestión del riesgo laboral y promover una cultura organizacional basada en la prevención, la responsabilidad y el autocuidado.

2. OBJETIVOS

1. Objetivo general.

Presentar el grado de cumplimiento, implementación y avance de las actividades contempladas en el Sistema de Gestión HSEQ, conforme al cronograma establecido, al contrato de obra y al documento del Sistema Integrado de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo (SST). Esto con el propósito de identificar, controlar y minimizar los riesgos que puedan afectar la salud y el bienestar de los colaboradores durante el desarrollo de las actividades del proyecto.

2. Objetivos específicos.

- Asegurar el cumplimiento de los estándares mínimos del SG-SST y de los requisitos legales y contractuales aplicables.
- Implementar acciones preventivas para reducir la ocurrencia de accidentes de trabajo y enfermedades laborales.
- Desarrollar actividades de capacitación y sensibilización en temas de salud y seguridad en el trabajo.
- Investigar los incidentes y accidentes laborales, identificar causas raíz y aplicar acciones correctivas y preventivas.
- Garantizar la entrega oportuna y el uso adecuado de los Elementos de Protección Personal (EPP).
- Aplicar medidas de control para mitigar los riesgos identificados en las diferentes etapas del proyecto.

3. DATOS DE LOCALIZACIÓN

La ejecución de las actividades contratadas se realizará en el centro vacacional Picaleña, ubicado en la cra. 48 sur No 157-199, en Ibagué Tolima.

4. ALCANCE

El presente informe tiene como alcance la recopilación, análisis y presentación de las actividades desarrolladas en el marco del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) durante el periodo correspondiente a marzo en cumplimiento de lo establecido en el Decreto 1072 de 2015 y la Resolución 0312 de 2019.
Este documento comprende el seguimiento y control de las condiciones de seguridad y salud en el trabajo en los diferentes frentes de obra y/o áreas de ejecución del contrato, incluyendo, pero sin limitarse a:

- La verificación del cumplimiento de los requisitos legales aplicables en materia de SST.
- La implementación de programas de promoción y prevención.
- El seguimiento a incidentes, accidentes de trabajo y ausentismo laboral.
- La gestión de riesgos mediante inspecciones, observaciones y controles operacionales.
- La ejecución de capacitaciones, inducciones y reinducciones en SST.
- La entrega y uso adecuado de elementos de protección personal (EPP) y elementos de protección contra caídas (EPCC).
- El seguimiento a indicadores de gestión en SST.
- La verificación del cumplimiento de obligaciones en seguridad social del personal vinculado al proyecto.

Así mismo, el informe refleja el estado de implementación del SG-SST, las acciones correctivas, preventivas y de mejora continúa adoptadas durante el periodo evaluado, así como las evidencias documentales que soportan la gestión realizada.
El presente informe aplica a todas las actividades ejecutadas por el contratista dentro del alcance contractual vigente y constituye un soporte técnico para el seguimiento por parte de la interventoría y demás entidades de control.


5. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

El contrato comprende la ejecución de actividades de mantenimiento preventivo y correctivo, adecuación, remodelación y mejoramiento de infraestructura física, incluyendo intervenciones locativas, obras civiles menores, instalaciones técnicas y demás actividades necesarias para garantizar la funcionalidad, seguridad y conservación de los bienes inmuebles objeto del contrato.

RAZON SOCIAL	CONSORCIO MEJORAS ARSAF
NIT	901983284
OOBJETO	MANTENIMIENTO INTEGRAL PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE OBRA, ADECUACION, REMODELACION Y/O MEJORAS LOCATIVAS A LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LOS BIENES INMUEBLES A CARGO DE LA DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FAMILIA – POLICIA NACIONAL A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE: **LOTE 2:** MANTENIMIENTO INTEGRAL PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE OBRA, ADECUACIÓN, REMODELACIÓN Y/O MEJORAS LOCATIVAS A CENTROS VACACIONALES Y RECREACIONALES, CASAS VACACIONALES Y HOGARES MADRE MARÍA SAN LUIS
CONTRATO DE OBRA	PN DIBIE No. 08-6-10034-25
CONTRATANTE	POLICÍA NACIONAL - DIRECCIÓN DE BIENESTAR SOCIAL Y FAMILIA
VALOR DEL CONTRATO	CUATRO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y DOS MILLONES M/CTE ($4.632.000.000,00)

6. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

La estructura organizacional podrá ajustarse de acuerdo con las necesidades operativas del contrato y la naturaleza de las actividades ejecutadas, garantizando en todo momento el cumplimiento de las obligaciones contractuales y normativas en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo.



7. ACTIVIDADES DE GESTION SST

Para la Dirección del Proyecto, la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud

en el Trabajo (SG-SST) en el marco del PN DIBIE No. 08-6-10034-25, constituye un compromiso prioritario orientado a la protección integral de los trabajadores, el cumplimiento de la normatividad legal vigente y la satisfacción de las partes interesadas involucradas en la ejecución del contrato. En este sentido, el SG-SST se consolida como una herramienta estratégica para la prevención de accidentes de trabajo, enfermedades laborales y la promoción de condiciones laborales seguras y saludables.

Durante el periodo evaluado en el presente informe, se desarrollaron las siguientes actividades en el marco del SG-SST:

- Inducción al personal de nuevo ingreso, abordando temas como el reglamento de higiene y seguridad industrial, reglamento interno de trabajo, notificación y reporte de peligros, verificación de exámenes médicos ocupacionales, socialización de las reglas básicas de Seguridad y Salud en el Trabajo, procedimiento para el reporte e investigación de accidentes de trabajo e identificación de peligros, evaluación y control de riesgos.
- Verificación de la afiliación y vigencia del sistema de seguridad social del personal vinculado al proyecto, garantizando el cumplimiento de los requisitos legales.
- Revisión y validación de los exámenes médicos ocupacionales, asegurando su pertinencia frente a las actividades a desarrollar y las condiciones del puesto de trabajo.
- Desarrollo de capacitaciones dirigidas al personal operativo y administrativo, orientadas al fortalecimiento de competencias en prevención de riesgos laborales y autocuidado.
- Acompañamiento técnico en la ejecución de inspecciones locativas y preoperacionales, conforme a los formatos establecidos y a las condiciones específicas del proyecto.
- Ejecución y seguimiento de las actividades preventivas programadas en el cronograma de SST, incluyendo aquellas relacionadas con la implementación y cumplimiento del protocolo sanitario en obra.
- Atención oportuna y respuesta a comunicaciones, requerimientos y solicitudes formales relacionadas con la gestión del SG-SST.

8. ACTIVIDADES EN FRENTES DE OBRA

Durante el periodo correspondiente, se adelantó la gestión documental del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST)**,** asegurando la actualización, organización y trazabilidad de los registros asociados al cumplimiento normativo y contractual, paralelamente se llevó a cabo acompañamiento técnico en los diferentes frentes de obra en intervención, con el fin de verificar la implementación de las medidas de control establecidas, supervisar el cumplimiento de los procedimientos de SST, y fortalecer la cultura de prevención en campo.

9. SUBCENTRALES Y ACTIVIDADES REALIZADAS

- Adecuación, organización, demarcación y señalización de las áreas de trabajo, garantizando condiciones seguras, ordenadas y ergonómicas para el desarrollo de las actividades operativas y administrativas del proyecto.
- Socialización permanente de las normas y reglas básicas de Seguridad y Salud en el Trabajo, mediante charlas de inicio de jornada, capacitaciones programadas y refuerzos operativos, abordando temas como identificación de peligros, evaluación y control de riesgo, protocolos de emergencia, uso adecuado de EPP y responsabilidades individuales.
- Planeación, entrega, control y seguimiento de la dotación y de los Elementos de Protección Personal (EPP), de acuerdo con el tipo de actividad a ejecutar, los riesgos identificados y los lineamientos establecidos en el SG-SST, incluyendo la verificación de su estado y uso correcto en campo.
- Diligenciamiento, revisión, control y archivo de la documentación requerida conforme a la actividad realizada, tales como formatos de inducción, inspecciones, listas de verificación, permisos de trabajo, actas de capacitación y registros de entrega de EPP, garantizando la trazabilidad de la información.
- Acompañamiento técnico permanente a las actividades ejecutadas, tales como mantenimientos de cubiertas, trabajos de pintura, mantenimiento y demás labores clasificadas como de alto riesgo.
- Verificación, evaluación, aval y control de permisos de trabajo para actividades de alto riesgo, incluyendo trabajos en caliente, trabajo en alturas, espacios confinados y uso de herramientas especiales, asegurando el cumplimiento de los requisitos técnicos, administrativos y de seguridad antes, durante y después de la ejecución de las actividades.
- Ejecución de inspecciones de seguridad locativas, preoperacionales y de equipos, con el fin de identificar condiciones inseguras, establecer acciones correctivas y realizar seguimiento a su cierre.
- Seguimiento al cumplimiento de los procedimientos seguros de trabajo, mediante observaciones planeadas de seguridad y acompañamiento en campo al personal operativo.
- Atención, reporte y gestión de actos y condiciones inseguras, promoviendo la cultura de prevención y el autocuidado entre los trabajadores.
- Coordinación con contratistas y personal involucrado en el proyecto para la articulación de actividades preventivas y el cumplimiento de los lineamientos del SG- SST.

- Apoyo en la investigación y análisis de incidentes y accidentes de trabajo, cuando aplique, así como en la definición y seguimiento de acciones de mejora.
- Monitoreo continuo de las condiciones de seguridad y salud en el trabajo, contribuyendo a la mejora continua del SG-SST y a la prevención de eventos no deseados.

Acompañamiento técnico permanente a las actividades ejecutadas.

a. Personal contractual

A continuación, se registra el personal contractual.

Tabla 2 Personal dispuesto para el contrato

NOMBRE	CARGO
RUBY FERNANDA TIQUE	RESIDENTE SST
YINNA BLANCO	COORDINADOR HSEQ
JENNIE PEREZ	DIRECTORA DE OBRA
MIGUEL RADA	RESIDENTE DE OBRA ADMON
MARIO LONDOÑO	RESIDENTE DE OBRA
YOHAN JIIMENEZ	RESIDENTE DE OBRA
MIGUEL RINCON	RESIDENTE DE OBRA
DIEGO CULMA	ELECTRICISTA

Fuente: CONSORCIO MEJORAS ARSAF

b. Relación del personal involucrado en el periodo de ejecución

A continuación, se reporta la relación del personal que se encuentra en el periodo del presente informe prestando actividades en las instalaciones.

Tabla 3 Registro del personal

CARGO	TRABAJADORES EN OBRA
OBRERO	JAIR ESTEBAN ROMERO
OBRERO	KRISTIAN ASTRUDILLO
OBRERO	SERGIO CULMA
OBRERO	OSCAR AVILA
OBRERO	PAUER LUGO CONDE
ENCARGADO	RUBEN ROMERO CAMARGO
OFICIAL	ESNEIDER ZALAZAR
AYUDANTE	JUAN SEBASTIAN MUÑOZ
AYUDANTE	JHON FREDY ORTIZ
AYUDANTE	ALEXANDER BERNAL
OFICIAL	LEINER CONDE


OFICIAL	SERGIO BERNAL
SST	LAURA CAMILA NIVIA

Fuente: CONSORCIO MEJORAS ARSAF

Tabla 4 Base de datos del personal en obra

CONDICION	CANTIDAD
Activos	21
Retirados en el Periodo	0

Fuente: CONSORCIO MEJORAS ARSAF



c. Responsabilidades SST

De acuerdo con lo establecido en el Decreto 1072 de 2015, durante el proceso de inducción se socializan con todo el personal las responsabilidades en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST), según el perfil y funciones de cada cargo. Estas obligaciones también se encuentran formalmente documentadas en los manuales de funciones, los cuales son firmados por cada trabajador al inicio de su vinculación contractual con **CONSORCIO MEJORAS ARSAF**, garantizando así su conocimiento y compromiso frente al cumplimiento de las disposiciones del SG-SST.

d. Afiliaciones EPS, ARL Y AFP

Antes del ingreso a obra, a todo trabajador nuevo se le gestionaron las afiliaciones correspondientes al Sistema Integral de Seguridad Social. Asimismo, al personal retirado se le realizó la entrega formal de la solicitud para la práctica del examen médico de egreso, en cumplimiento de los lineamientos del SG-SST y la normatividad vigente.

Tabla 5 Razón social Seguridad Social.

NOMBRE RAZÓN SOCIAL	NIT O CÉDULA	CUMPLE CON EL SEGUIMIENTO DE SEGURIDAD SOCIAL
CONSORCIO MEJORAS ARSAF	901983284-0	Cumple

Anexo 1. Planillas de Seguridad Social Integral

e. Exámenes médicos ocupacionales

i. Examen de ingreso

Al personal que ingresa al proyecto se le realiza el examen médico ocupacional de ingreso, con el objetivo de establecer su estado de salud al momento de iniciar actividades. Esta acción se realiza en cumplimiento de lo dispuesto en las Resoluciones **1016 de 1989** y **2346 de 2007**, como parte de las medidas preventivas del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST).

Se aclara que para el periodo no hubo ingreso de personal.

ii. Examen de retiro.

Entre el del 1 al 31 de mayo de 2026 no se presentaron retiros de personal vinculados al proyecto.

iii. Diagnóstico de condiciones de salud

A partir del diagnóstico de las condiciones de salud emitido por el centro médico, se podrán programar e implementar actividades orientadas al bienestar y la promoción de la salud del personal.

Algunas de estas acciones se gestionarán en coordinación con la Administradora de Riesgos Laborales (ARL) y el profesional responsable del área de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST), con el objetivo de fomentar estilos de vida saludables y contribuir a la mejora de la calidad de vida de los trabajadores.

En los casos en los que se identifiquen condiciones médicas anormales o restricciones laborales, se realizará una evaluación del tipo de tareas que la persona puede desempeñar.

iv. Examen médico ocupacional periódico

Conforme los lineamientos legales y teniendo en cuenta las fechas de los exámenes de ingreso se programarán la realización de exámenes médicos ocupacionales periódicos a los trabajadores que

cumplen un año en el desarrollo de labores en CONSORCIO MEJORAS ARSAF, a la fecha no se han practicado exámenes médicos ocupacionales periódicos, los Exámenes Médicos Ocupacionales fueron practicados y la IPS fue debidamente validada por las autoridades competentes como Prestadores de Servicios Médicos especializados en Seguridad y Salud en el Trabajo.


v. Control del ausentismo

Para el periodo los registros de ausentismo son los siguientes:

Tabla 6 Registro ausentismo

MES	No. TRABAJADORES	HORAS HOMBRE TRABAJADAS	HORAS PERDIDAS	DÍAS AUSENTISMO	CAUSAS							
					E. COMÚN	E. LABORAL	AT	CITA MÉDICA	CALAMIDAD	LICENCIA	VACACIONES	D. PERSONAL
MAYO	21	2162 horas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Fuente: CONSORCIO MEJORAS ARSAF



Nota 3: *El número de trabajadores de esta estadística de ausentismo es la relacionada en la tabla No. 6.*

vi. Incidentes y accidentes

Durante el periodo evaluado no se presentaron accidentes de trabajo.

La adecuada gestión del evento permitió fortalecer los controles operativos, reforzar las medidas preventivas y sensibilizar al personal involucrado, contribuyendo a la mejora continua del SG-SST, al control de los riesgos identificados y al fortalecimiento de la cultura de seguridad en el proyecto.

vii. Estadísticas de accidentalidad

El cálculo de los siguientes indicadores hace referencia al período del 1 al 31 de mayo de 2026.

Tabla 10 Estadísticas de accidentalidad

MES	N. T	AT		DÍAS DE INCAPACI DAD	TOTAL, HORAS PERDID AS	FA	SI	Proporción AT mortales	Prevalencia EL	Incidencia enfermedad laboral	Ausentismo causa médica
		S. I.	C. I.								
MAYO	**21**	**0**	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0,00

Fuente: CONSORCIO MEJORAS ARSAF

Ver anexo 2 Certificados de accidentalidad

10. ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN Y DIVULGACIÓN

a. Inducción y capacitación para nuevos trabajadores

Durante el período correspondiente al presente informe se realizaron las actividades relacionadas a continuación:

b. Inducción general

Para este período se realizó inducción de ingreso al personal, dando a conocer los siguientes temas:

- ✓Generalidades de la empresa.
- ✓Sistema de riesgos laborales (derechos y deberes).
- ✓Política integrada (SST-COCOLA-ACOSO LABORAL)
- ✓Política de NO alcohol y drogas
- ✓Reglamentos internos de trabajo
- ✓Reglamento de higiene y seguridad

✓Comité paritario de seguridad y salud en el trabajo
✓Plan de emergencia
✓Funcionamiento de la brigada de emergencias
✓Identificación de peligros
✓Comité de convivencia
✓Funciones y responsabilidades en seguridad y salud en el trabajo
✓Reportes de accidentes e incidentes
✓Reporte de actos inseguros y condiciones peligrosas
✓Uso de elementos de protección personal
✓Protocolo de bioseguridad
✓Notificación de riesgos

Ver anexo 3. Soportes de asistencia.

c. Socialización de las políticas de Seguridad y Salud en el Trabajo, COCOLA, salud mental y Consumo de alcohol, no drogas y fumadores

Durante el proceso de inducción, a todos los trabajadores se les socializan las Políticas integradas, así como la política de no consumo de alcohol, tabaco y sustancias psicoactivas durante la jornada laboral. Esta actividad garantiza que el personal conozca y comprenda dichas políticas desde el inicio de su vinculación al proyecto.

d. Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial

La empresa **CONSORCIO MEJORAS ARSAF** garantiza la socialización del **Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial** a todos sus trabajadores, contratistas y colaboradores. Este reglamento es presentado durante el proceso de inducción y permanecerá disponible en la cartelera informativa SSTMA del proyecto, asegurando así su acceso permanente y el cumplimiento de las disposiciones en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo.

11. SUMINISTRO DE DOTACIÓN Y ELEMENTOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (EPI)

Con base en la identificación técnica de necesidades de elementos de protección individual, según los riesgos presentes, los cargos y el cumplimiento de las normas de calidad nacional e internacional según sea el caso, se garantiza el suministro, control y reposición de elementos de protección individual a la totalidad de los trabajadores presentes en el frente de obra, los cuales son entregados antes de iniciar las actividades.
Se evidencia las planillas de entrega de dotación y elementos de protección individual al personal

presente que labora para CONSORCIO MEJORAS ARSAF, con esto se busca el cumplimiento y uso de la dotación y los elementos de protección individual conforme la labor a desarrollar, al terminar la vida útil.

Se generan charlas de manera constante donde se le indica al trabajador las medidas que debe tener en cuenta para el uso, disposición y mantenimiento de los Elementos de Protección Individual.

a. Reposición de dotación y EPI

Diariamente se realizará la revisión en el estado de los EPI a aquel trabajador que lo requiera según su necesidad y labor realizada para hacer su respectiva reposición, esta reposición no exige tiempo de uso sino estado actual de los elementos de protección individual a reemplazar.

La reposición de overoles se realizará conforme lo ordena el código sustantivo del trabajo, teniendo en cuenta que cuando se presentan casos de deterioro de las dotaciones entregadas se procede a la correspondiente reposición así todavía no se cumpla el tiempo establecido legalmente (a criterio del Profesional SST de acuerdo a observación y evaluación previa del estado del elemento a reponer).
Para el presente periodo se hizo reposición de dotación y Elementos de Protección Individual.
Ver Anexo 4. Entrega de EPP.

7.1 Manejo de maquinaría y vehículos

Para el presente periodo CONSORCIO MEJORAS ARSAF, no ingreso maquinaria ni vehículos a obra.

12. SALARIOS Y APORTES AL SISTEMA GENERAL DE RIESGOS LABORALES

El Proceso SST revisa que todo el personal se encuentre al día con los pagos de seguridad social, se tendrá especial seguimiento con la permanencia y retiro de personal que incluye un constante control de ausentismo, nuevos ingresos y retiros controlados desde CONSORCIO MEJORAS ARSAF, bajo la dirección del componente SST sin intermediaciones, consciente de que es el Profesional SST quien conforma los pliegos de condiciones y compromisos contractuales teniendo la responsabilidad frente al tema y quien debe asumir totalmente dicha labor, lo dicho se implementa desde el mismo momento del ingreso de los nuevos trabajadores, por otro lado, se lleva un control, verificando que se dé cumplimiento de las obligaciones por parte de CONSORCIO MEJORAS ARSAF.

13. COMITÉ PARITARIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (COPASST)

Se realizan las reuniones mensuales programadas según la normativa legal vigente y el plan de trabajo.

a. Comité de convivencia laboral

Se realizan las reuniones mensuales programadas según la normativa legal vigente y el plan de trabajo.

b. Baños

Para el período evaluado, se realiza uso de los baños de las instalaciones.

Estas unidades cumplen con las condiciones básicas de higiene y mantenimiento requeridas, y se realiza su limpieza y desinfección de manera periódica, garantizando su adecuado estado y disponibilidad durante la jornada laboral.

c. Punto de hidratación

Se cuenta con punto de hidratación en cada una de las sedes del proyecto para consumo diario de cada trabajador presente en el proyecto.

d. Manejo de vistieres

Para el periodo se cuenta con lugar temporal para almacenamiento y cambio de indumentaria para actividades de obra.

14. ACTIVIDADES DE SEGURIDAD

Para este período se llevaron a cabo inspección de acuerdo a la necesidad de la obra.
Ver Anexo 5. ATS
Ver Anexo 6. Inspecciones
Ver Anexo 7. COCOLA
Ver Anexo 8. COPASST







a. Brigadas de emergencia

Se tiene conformada y se anexa el soporte de conformación.

b. Camillas, extintores y botiquines

Se dispone de camilla rígida, extintor multipropósito y botiquín, se verifica que todos los equipos mantengan su estado óptimo mediante inspecciones periódicas, se asegure la correcta señalización de estos elementos, y se complemente su dotación conforme a normativas vigentes para primeros auxilios y emergencias.

c. Matriz de identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos.

La Matriz de Identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos se realizó teniendo en cuenta los lineamientos de la GTC 45 Vs. 2012, en la cual se identificaron los peligros que se pueden presentar en las actividades que desarrolle el consorcio y se irá actualizando de acuerdo a los cambios que se presenten en el desarrollo de los procesos.

d. Análisis de vulnerabilidad y plan de emergencia

La empresa **CONSORCIO MEJORAS ARSAF** llevó a cabo la identificación de amenazas, seguido de un análisis de vulnerabilidad, y elaboró un Plan de Emergencia considerando las amenazas presentes en las sedes del proyecto. En dichos documentos se definieron los recursos internos y externos disponibles para responder ante posibles emergencias, así como los procedimientos para activarlos de manera eficaz y oportuna.

e. Manejo de sustancias químicas

Durante el presente periodo **se manejan sustancias químicas**, tales como **pinturas y disolventes**, en algunas labores propias del proyecto, para este uso se han previsto las siguientes medidas de control: manejo de Fichas de Datos de Seguridad (FDS), almacenamiento adecuado, uso de Elementos de Protección Personal (EPP) apropiados (guantes, protección respiratoria, gafas, etc.) Ventilación correcta del área, y señalización de los espacios.

Estas acciones se realizan en cumplimiento de la Resolución 773 de 2021 sobre el Sistema Globalmente Armonizado (SGA) para productos químicos, y del Decreto 1630 de 2021 que regula la gestión integral de sustancias químicas de uso industrial.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

CONCLUSIONES

- Se efectuó el seguimiento a las actividades ejecutadas en campo, verificando el uso correcto de los Elementos de Protección Personal (EPP) y el cumplimiento de los procedimientos y controles operativos definidos para cada tarea.
- Se realizaron inspecciones a herramientas, equipos y áreas de trabajo, permitiendo la identificación de condiciones subestándar y la implementación de acciones correctivas oportunas para la mitigación de los riesgos asociados.
- Se fortalecieron los canales de comunicación con supervisores y responsables de frente de trabajo, facilitando la identificación temprana de peligros, la notificación de incidentes y el control de desviaciones operativas.
- Se verificó la programación y ejecución de capacitaciones internas y charlas operativas, asegurando la divulgación de información actualizada relacionada con procedimientos seguros, normas de seguridad y prácticas de autocuidado.

RECOMENDACIONES

- Mantener la ejecución de inspecciones periódicas y el seguimiento sistemático a las acciones correctivas, garantizando el cierre efectivo de los hallazgos identificados.
- Fortalecer las charlas de seguridad previas al inicio de labores, con énfasis en actividades de alto riesgo como trabajos eléctricos, trabajo en alturas y operación de equipos y herramientas.
- Incentivar la participación del personal en la identificación de peligros y en el reporte oportuno de actos y condiciones inseguras, como parte del fortalecimiento de la cultura preventiva.
- Asegurar la actualización y el control permanente de los registros de capacitación, inspecciones y medidas de control implementadas, garantizando la trazabilidad y el cumplimiento del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.

ANEXO 1

SEGURIDAD SOCIAL

ANEXO 3

CERTIFICADO DE ACCIDENTALIDAD

ANEXO 4

SOPORTES DE ASISTENCIA

ANEXO 5

ENTREGA DE EPP

ANEXO 6

ATS

ANEXO 7

INSPECCIONES

ANEXO 8

ACTA COCOLA

ANEXO 9

ACTA COPASST

INFORME INTERVENTORIA HSE
PN DIBIE 08-6-10034-25
"MANTENIMIENTO INTEGRAL PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE OBRA, ADECUACIÓN, REMODELACIÓN Y/O MEJORAS LOCATIVAS A CENTROS VACACIONALES Y RECREACIONALES, CASAS VACACIONALES A CARGO DE LA DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FAMILIA DE LA POLICIA NACIONAL.". LOTE 2.

CONTRATO No.	PN DIBIE 08-6-10034-25
OBJETO	MANTENIMIENTO INTEGRAL PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE OBRA, ADECUACIÓN, REMODELACIÓN Y/O MEJORAS LOCATIVAS A CENTROS VACACIONALES Y RECREACIONALES, CASAS VACACIONALES A CARGO DE LA DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FAMILIA DE LA POLICIA NACIONAL.
NOMBRE DEL CONTRATISTA	Consorcio Mejoras Arsaf
NIT	901.983.284-0
FECHA DEL INFORME	1 al 31 de mayo de 2026
PERSONA QUIÉN REALIZA EL INFORME	LADY JULIETH PRENS PALOMEQUE
LICENCIA SST	Resolución 27217/2019. Secretaria de Salud Departamental del Chocó
CARGO	Interventora HSEQ

CENTRO VACACIONAL DECHOC
(Complejo de Barrio Santo Domingo)

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SST)

ACTIVIDAD	DESCRIPCION
Documentos solicitados y revisados sobre Seguridad y Salud en el Trabajo	Durante el periodo de informe, se han revisado los siguientes documentos: No se presenta Informe SST que corresponde al periodo del 1 al 31 de mayo de 2026 Anexos: • Planilla de seguridad SAFRID INGENIERIA SAS COSTRU YE SAS • Certificado de accidentabilidad (1 registro) • Capacitación y/o charlas (24 registros) • Entrega de EPP (6 registros) • ATS (4 registros) • Inspecciones extensiones eléctricas (2 registro) • Inspecciones de trompo (1 registro) • Inspección de pulidora (1 registro) • Inspección de trompo (1 registro) • Inspección herramienta manual (4 registros) • Actas comité COPASST Y COCOLA (2 registros) • Paz y Salvos (14 registros)
Señalización, demarcación y controles en la construcción	El contratista evidencia la demarcación del punto de acopio de escombros

INFORME INTERVENTORIA HSE
PN DIBIE 08-6-10034-25
"MANTENIMIENTO INTEGRAL PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE OBRA, ADECUACIÓN, REMODELACIÓN Y/O MEJORAS LOCATIVAS A CENTROS VACACIONALES Y RECREACIONALES, CASAS VACACIONALES A CARGO DE LA DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FAMILIA DE LA POLICIA NACIONAL.". LOTE 2.

<table>
<tr><th>ACTIVIDAD</th><th>DESCRIPCION</th></tr>
<tr><td>Accidentes e Incidentes de trabajo</td><td>En el periodo del informe no se han presentado accidentes laborales.</td></tr>
<tr><td>Gestión de amenazas</td><td>Se realizan recorridos de obra para identificar posibles zonas inseguras, para evitar cualquier incidente o accidente en la obra y en áreas comunes. En los puntos de intervención se cuenta con Botiquín, camilla y extintor en caso de que se presente un accidente.</td></tr>
<tr><td>Otros aspectos de índole de Seguridad y Salud en el Trabajo.</td><td>Capacitaciones de Seguridad
A continuación, se relacionan las capacitaciones y/o charlas de seguridad:
• Cargas suspendidas
• Barandas y protección
• Protección ocular
• Tablero eléctrico
• Ergonomía
• Paradas de emergencia
• Uso cinturón de seguridad
• Gestión para accidentes
• Manejo defensivo
• Abuso del alcohol
• Hoja de planificación
• Permisos de trabajo
• Posturas corporales y desplazamiento
• Protección de manos
• Cuidado para el sol
• Concepto de emergencia
• Superficies de trabajo
• Inspecciones y mantenimiento de equipos y herramientas
• Martillo y herramientas de impacto
• Lista de chequeo
• Liderazgo
• Restricción, reubicación y rehabilitación
• Fatiga visual

Personal del proyecto
Durante el periodo del informe se contó con la participación temporal y permanente del siguiente personal:

<table>
<tr><th>Empresa</th><th>Personal</th></tr>
<tr><td>PERSONAL ADMINISTRATIVO</td><td>4 personas</td></tr>
<tr><td>PERSONAL OPERATIVO</td><td>6 personas</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

INFORME INTERVENTORIA HSE
PN DIBIE 08-6-10034-25
"MANTENIMIENTO INTEGRAL PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE OBRA, ADECUACIÓN, REMODELACIÓN Y/O MEJORAS LOCATIVAS A CENTROS VACACIONALES Y RECREACIONALES, CASAS VACACIONALES A CARGO DE LA DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FAMILIA DE LA POLICIA NACIONAL.". LOTE 2.

INFORME AMBIENTAL

ACTIVIDAD	DESCRIPCION
Documentos Medio Ambiente	Durante el periodo de informe, se han revisado los siguientes documentos: Informe Ambiental, que corresponde al periodo del 1 al 31 de mayo de 2026 Anexos • Capacitaciones ambientales (1 registro) • Hojas de seguridad (6 registros)
Certificados	***Residuos de RCD*** • ***Excavación:*** No se realizaron actividades de excavaciones • ***Escombros:*** Los residuos generados se acopiaron temporalmente en áreas designadas dentro de los frentes de trabajo. Se garantizaron condiciones de orden y limpieza para facilitar su manejo y prevenir afectaciones al entorno durante la ejecución de las obras. • ***Residuos de RESPEL:*** durante el periodo del informe no se realizó disposición de residuos peligrosos.
Sustancias químicas	Se dispone de un área específica para el almacenamiento de sustancias químicas. Se evidencia la ficha de seguridad en el uso de los materiales.
Puntos de acopio residuos	El proyecto cuenta con punto de acopio para residuos peligrosos (RESPEL) y materiales aprovechables.
Instalaciones locativas	La infraestructura actual del proyecto incluye áreas administrativas y operativas, zonas de acopio de materiales y servicios sanitarios.

Elaboró



_____
Lady Julieth Prens Palomeque
Tecnóloga en Salud ocupacional
CC.1.077.455.799
Licencia SST Resolución No 27217 secretaria de Salud Departamental del Chocó

INFORME INTERVENTORIA HSE
PN DIBIE 08-6-10034-25
“MANTENIMIENTO INTEGRAL PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE OBRA, ADECUACIÓN, REMODELACIÓN Y/O MEJORAS LOCATIVAS A CENTROS VACACIONALES Y RECREACIONALES, CASAS VACACIONALES A CARGO DE LA DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FAMILIA DE LA POLICIA NACIONAL.”. LOTE 2.

Revisó



_____
Annyela Johana Robles Sáenz
Ingeniera Industrial, Maestría en Salud Ocupacional y Ambiental
C.C. 1.019.019.746 de Bogotá D.C
Licencia SST Resolución N° 14364/2024 secretaria de Salud de Bogotá

REGISTRO FOTOGRAFICO

	
Capacitación personal	Pausas activas
	
Revisión de equipos y herramientas	Realización de Inspecciones

INFORME INTERVENTORIA HSE
PN DIBIE 08-6-10034-25
“MANTENIMIENTO INTEGRAL PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE OBRA, ADECUACIÓN, REMODELACIÓN Y/O MEJORAS LOCATIVAS A CENTROS VACACIONALES Y RECREACIONALES, CASAS VACACIONALES A CARGO DE LA DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FAMILIA DE LA POLICIA NACIONAL.”. LOTE 2.

	
Orden y Aseo	Actividades en obra

CONTRATO PN DIBIE 08-6-10034-25 – MANTENIMIENTO INTEGRAL, PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE OBRA, ADECUACIÓN, REMODELACIÓN Y/O MEJORAS LOCATIVAS A CENTROS VACACIONALES Y RECREACIONALES, CASAS VACACIONALES Y HOGARES MADRE MARÍA SAN LUIS, A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE BIENESTAR SOCIAL Y FAMILIA DE LA POLICÍA NACIONAL.

Centro Recreacional y Vacacional COMFACHOCÓ

Informe *componente ambiental*

01 al 31 mayo de 2026

NOMBRE	ELABORADO	APROBADO
	Ing. Natalia Carranza Cepeda	Ing. Miguel Alexander Cerón
FIRMA		
T.P.	25238-252667	1.082.774.968
CÉDULA	1.014.206.916	
CARGO	Profesional Ambiental	R.L. CONSORCIO MEJORAS ARSAF

VERSION	FECHA DE ELABORACION	ELABORÓ	DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO
01	09/06/2026	Natalia Carranza Cepeda	Elaboración del documento

TABLA DE CONTENIDO

1.0. INTRODUCCION 4
2.0. OBJETIVOS. 4
2.1 OBJETIVOS GENERALES. 4
2.2 OBJETIVOS 4
3.0. GENERALIDADES. 5
3.1 DATOS GENERAL DEL CONTRATO. 5
4.0. LOCALIZACION DEL PROYECTO 6
5.0. ALCANCE DEL PROYECTO 6
6.0. ACOPIO DE MATERIALES 8
7.0. MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS CONVENCIONALES 8
8.0. MANEJO DE RCD 9
8.1 ACOPIO TEMPORAL DE RCD EN EL FRENTE DE OBRA. 9
8.2 PROGRAMA DE GESTION RCD. 10
9.0. MANEJO DE EMISIONES ATMOSFERICAS 11
10.0. MANEJO DE SUSTANCIAS QUÍMICAS 11
10.1 INVENTARIO DE SUSTANCIAS QUIMICAS. 11
11.0. ORDEN Y ASEO 15
12.0. SEÑALIZACION 16
13.0. CAPACITACIONES 17
14.0. INDICADORES 17
15.0. CONCLUSIONES 22

1.0. INTRODUCCION

El presente informe presenta el seguimiento al componente ambiental durante los periodos evaluados, con el propósito de verificar la implementación de las medidas orientadas a la prevención, control y minimización de los impactos ambientales derivados de las actividades ejecutadas en el marco del Contrato N.° PN DIBIE 08-6-10034-25, cuyo objeto corresponde al mantenimiento integral preventivo y correctivo, adecuaciones y mejoras locativas en centros vacacionales, recreacionales y colegios adscritos a la Dirección de Bienestar Social y Familia de la Policía Nacional.

2.0. OBJETIVOS.

2.1 OBJETIVOS GENERALES.

Realizar el seguimiento y control al cumplimiento de las medidas de manejo ambiental implementadas durante la ejecución de las actividades constructivas del Contrato PN DIBIE 08-6-10034-25, orientadas a la prevención, mitigación y control de los impactos ambientales asociados a las obras de mantenimiento, adecuación y mejoras locativas en los centros vacacionales y recreacionales adscritos a la Dirección de Bienestar Social y Familia de la Policía Nacional.

2.2 OBJETIVOS

- Identificar estructuras ecológicas principales a través de la construcción de la línea base ambiental de acuerdo con la ubicación del frente de obra en donde se desarrollará la totalidad del proyecto.

- Identificar los impactos ambientales que se puedan generar por el desarrollo del proyecto.

- Formular las medidas de manejo ambiental a implementar para evitar, prevenir, minimizar, corregir y compensar los impactos ambientales negativos sobre los componentes ambientales y potencializar impactos benéficos.

- Implementar todas las medidas ambientales definidas con el fin de garantizar la protección del medio ambiente y el cumplimiento de la gestión ambiental.


3.0. GENERALIDADES.

FICHA TÉCNICA RESUMEN DE OBRA	
Nombre o razón social a cargo de la obra (contratista)	CONSORCIO MEJORAS ARSAF
NIT	901.983.284-0
Correo electrónico	natalia.carranza@grupoca.co
Nombre de la obra	Mantenimiento integral preventivo y correctivo, adecuaciones y mejoras locativas en centros vacacionales, recreacionales y colegios adscritos a la Dirección de Bienestar Social y Familia de la Policía Nacional.
Modalidad de la obra	Mantenimiento
Dirección de la obra	Centro Recreacional y Vacacional COMFACHOCÓ
Entidad contratante	POLICÍA NACIONAL - DIRECCIÓN DE BIENESTAR SOCIAL Y FAMILIA (DIBIE)
Interventoría	FACULTAD DE INGENIERÍA UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA SEDE BOGOTÁ
Área de intervención Directa	Plantas físicas de los centros vacacionales y sus áreas asociadas (cubiertas, cerramientos, redes, zonas comunes, zonas verdes)
Presupuesto total de la obra	cuatro mil seiscientos treinta y dos millones ($4.632.000.000,00) moneda legal.
Fecha de inicio	09 de diciembre de 2025
Fecha de terminación	22 de abril de 2026

3.1 DATOS GENERAL DEL CONTRATO.

Organización	**CONSORCIO MEJORAS ARSAF**
PROYECTO	
CONTRATO N°	**PN DIBIE 08-6-10034-25**
OBJETO	“Mantenimiento integral preventivo y correctivo, adecuaciones y mejoras locativas en centros vacacionales, recreacionales y colegios adscritos a la Dirección de Bienestar Social y Familia de la Policía Nacional.
PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA: PN DIBIE LI 030 - 2025	

4.0. LOCALIZACION DEL PROYECTO



El Centro Recreacional y Vacacional COMFACHOCÓ se encuentra ubicado en Cra. 23 #24-2, Barrio los Ángeles Quibdó, Chocó.

5.0. ALCANCE DEL PROYECTO

Una vez finalizada la etapa de diagnóstico y teniendo personal de obra afiliado se da inicio a desarrollar las actividades previstas para el área de alojamientos, cancha y muro de cerramiento:

- En Se ejecutó el mantenimiento mecánico mediante pulido y grateado con copa de acero entorchado para la limpieza y remoción de óxido en elementos estructurales corroídos, garantizando la preparación óptima de la superficie.
- Cubiertas: Suministro e instalación de teja acrílica Duralum 240 (2.5 mm), incluyendo accesorios y elementos de fijación para asegurar la estanqueidad.
- Acabados de Pisos: o Construcción de alistado de piso (mortero de nivelación) de 4 cm.
- Instalación de piso cerámico (formato 20x20 o similar) y piso en porcelanato (color definido en obra), utilizando adhesivo de alta adherencia y emboquillado de fraguado rápido. o Suministro e instalación de guarda escobas en porcelanato para protección perimetral.
- labores de figurado y armado de acero de refuerzo, seguidas de la fundición de muros en concreto impermeabilizado para garantizar la estanqueidad y durabilidad del sistema.
- Obras Civiles y Estructuras: o Construcción de Cárcamo: Ejecución de cárcamo en concreto reforzado de 28 MPa (4.000 psi); incluye el proceso de encofrado/formaleteado y la instalación de rejilla prefabricada en concreto de alta resistencia. o Acero de Refuerzo: Gestión integral de acero corrugado de 60.000 psi, abarcando las etapas de cargue/descargue, corte, figuración e instalación técnica según planos. o Refuerzo de Superficie: Suministro e instalación de malla electrosoldada con espaciamiento de 15x15 cm para refuerzo de placa.

- Infraestructura Hidrosanitaria y Drenajes: o Cajas de Inspección: Reposición técnica e instalación de caja de inspección. o Redes de Desagüe: Reposición y tendido de tubería sanitaria PVC de 6", incluyendo el suministro de accesorios y pruebas de estanqueidad para garantizar el correcto drenaje del área.
- Movimiento de Tierras y Pavimentos: o Cortes y Excavaciones: Ejecución de corte mecanizado de pavimento existente y excavación en zanja sobre material tipo conglomerado, en profundidades de 2.01 a 4.00 m. o Estabilización de Base: Suministro, transporte y conformación de base granular compactada mecánicamente con cilindro, cubriendo.
- Actividades Preliminares y Demoliciones: o Explanación y Limpieza: Labores de explanación mecánica y retiro de material excedente. o Desmontes Técnicos: Desmonte de muros existentes en mampostería (ladrillo o bloque), incluyendo la disposición de escombros. o Intervención de Vías: Demolición de concreto hidráulico mediante el uso de equipo mecánico (martillo neumático/retroexcavadora), necesaria para la adecuación de niveles y accesos.
- Elementos Verticales: Reposición e instalación de columnas de sección regular en concreto de 3.500 PSI, incluyendo el suministro, figuración y amarre del acero de refuerzo según diseño. o Concretos Estructurales: Suministro y vaciado de concreto corriente con grava común de 3.500 PSI para consolidación del muro. o Remates Técnicos: Mantenimiento, reposición e instalación de alfajías de concreto de 0.25 m para el manejo de aguas en la corona del muro.
- Acabados e Impermeabilización: o Tratamiento de Superficies: Ejecución de mantenimiento preventivo y correctivo en concretos, morteros y pañetes existentes. o Recubrimientos: Aplicación de pañete impermeabilizado para muros (proporción 1:3), garantizando la protección contra la humedad y filtraciones. o Pisos: Suministro e instalación de alistado de piso de 4 cm con aditivo impermeabilizante para áreas de circulación y coronación.
- Mantenimiento de Vías, Parqueaderos y Urbanismo: o Movimiento de Tierras: Excavación técnica en zanja sobre material tipo conglomerado, en profundidades comprendidas entre 2.01 y 4.00m. o Estabilización: Suministro, transporte y conformación de sub-base compactada mediante equipo de impacto (vibrador tipo rana/saltarín), asegurando la densidad óptima del terreno.
- Gestión Ambiental y Limpieza: o Aseo de Obra: Ejecución de aseo general permanente y retiro de escombros (RCD) para garantizar la seguridad, el orden y la higiene en todos los frentes de trabajo.
- Excavación mecánica en zanja sobre material tipo conglomerado, en el rango de profundidad comprendido entre 2.01 y 4.00 m. Incluye el perfilamiento de taludes, retiro
- de material excedente y las medidas de seguridad necesarias para trabajos en excavaciones profundas. Desmontes y Demoliciones de Elementos Estructurales:
- Desmonte técnico de placas macizas de concreto, mediante procesos controlados para garantizar la integridad de las estructuras adyacentes. Incluye la demolición, cargue y retiro de escombros (RCD) a sitio autorizado. Remoción de Acabados Arquitectónicos:
- Desmonte y retiro de enchape en paredes y/o pisos, incluyendo la remoción de la capa de mortero de pega (pega-cor) y la limpieza de la superficie base para la posterior preparación de los soportes.

6.0. ACOPIO DE MATERIALES

Durante el periodo del informe, se realizó el debido acopio de los materiales utilizados en la obra, asegurando su correcta señalización y demarcación conforme a los protocolos establecidos. Esta acción permitió mantener el orden en el área de trabajo, facilitar el acceso a los insumos necesarios y garantizar condiciones seguras tanto para el personal como para el desarrollo eficiente de las actividades constructivas.





7.0. MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS CONVENCIONALES



Durante el periodo del presente informe, se realizó el adecuado manejo y separación en la fuente de los residuos sólidos convencionales. Estos residuos son recolectados por la Empresa Prestadora de servicio público de aseo, recolección de basuras, barrido y limpieza – EMPRESAS PUBLICAS DE QUIBDÓ E.S.P. Así mismo, se evidenció que los residuos ordinarios, tales como servilletas, residuos de barrido y restos de comida, son retirados por el vehículo recolector y dispuestos en el Relleno Sanitario MARMOLEJO.

Para el período evaluado, se implementó el siguiente procedimiento para el manejo de residuos sólidos:

1. Disposición de recipientes rígidos con tapa, debidamente clasificados y señalizados según el tipo de residuo (ordinario, reciclable y peligroso).
2. Ubicación de los recipientes en zonas definidas, alejadas de fuentes hídricas y protegidas de la intemperie.
3. Recolección periódica y limpieza diaria, a cargo del personal asignado.
4. Control y seguimiento mediante bitácoras, bajo la supervisión del responsable ambiental de la obra.

A continuación, se relacionan los horarios de recolección establecidos por la Empresa Prestadora de servicio público de aseo, recolección de basuras, barrido y limpieza – EMPRESAS PUBLICAS DE QUIBDÓ E.S.P.

HORARIOS DE RECOLECCIÓN
- Martes, jueves y sábados, a partir de las 6 a.m. a 2 p.m.

8.0. MANEJO DE RCD

Durante el periodo comprendido 1 al 31 de mayo, en el marco de la ejecución del Contrato de Obra PN DIBIE N.° PN DIBIE 08-6-10034-25, se desarrollaron actividades constructivas en los frentes correspondientes al Centro Recreacional y Vacacional COMFACHOCÓ, ubicado en el municipio de Quibdó (Chocó), las cuales generaron Residuos de Construcción y Demolición (RCD) asociados principalmente a actividades de demolición, desmontes, excavaciones, adecuaciones locativas, mantenimiento de estructuras y demás actividades propias de la ejecución del proyecto.

Los residuos generados durante estas actividades fueron acopiados temporalmente en las áreas previamente definidas dentro del frente de obra, garantizando condiciones adecuadas de señalización, confinamiento, orden y limpieza, con el fin de facilitar su manejo, prevenir la dispersión de material y evitar afectaciones a los componentes ambientales y al entorno durante la ejecución de las obras.

8.1 ACOPIO TEMPORAL DE RCD EN EL FRENTE DE OBRA.

Los sitios de disposición temporal de escombros serán señalizados con delineadores tubulares y doble cinta de demarcación de peligro, serán completamente protegidos con polietileno o lonas que lo cubran.

Adicionalmente los materiales de construcción ubicados en el frente de obra serán debidamente confinados, protegidos y demarcados de acuerdo con lo establecido en el PMA, desarrollado para el contrato de obra.



8.2 PROGRAMA DE GESTION RCD.

Durante el periodo del presente informe no se registraron actividades de retiro, transporte ni disposición final de residuos de construcción y demolición (RCD) asociados a las actividades ejecutadas en obra.

En consecuencia, no se generaron vales de transporte, certificados de disposición final ni soportes asociados a gestores autorizados para este periodo de reporte. Lo anterior se encuentra en coherencia con la programación de obra y las actividades ejecutadas, las cuales no implicaron generación ni evacuación de RCD.

Se deja constancia de que, en caso de presentarse generación de RCD en periodos posteriores, se dará cumplimiento estricto a lo establecido en el Plan de Manejo Ambiental (PMA), incluyendo la gestión integral, trazabilidad mediante vales y certificación de disposición final con gestor autorizado, conforme a la normativa ambiental vigente aplicable.

9.0. MANEJO DE EMISIONES ATMOSFERICAS

En las áreas donde se desarrolla la ejecución de obra, se implementó la instalación de polisombra como cerramiento perimetral, garantizando la delimitación del frente de trabajo y el control de la dispersión de materiales generados durante las actividades constructivas.



10.0. MANEJO DE SUSTANCIAS QUÍMICAS

Durante el periodo evaluado se emplearon sustancias químicas asociadas principalmente a actividades de mantenimiento y adecuaciones locativas, tales como pinturas anticorrosivas, esmaltes sintéticos, solventes, sellantes y productos para limpieza de superficies.

Estas sustancias fueron almacenadas en áreas adecuadamente señalizadas dentro de los frentes de obra, garantizando condiciones de seguridad, ventilación y control de derrames. Las fichas de datos de seguridad (SDS) correspondientes se mantienen disponibles en obra y se adjuntan como soporte del presente informe.

10.1 INVENTARIO DE SUSTANCIAS QUIMICAS.

NOMBRE DEL PRODUCTO	TIPO DE ENVASE	HOJA DE SEGURIDAD	ÁREA DE ALMACENAMIENTO	PERIODICIDAD DE USO	CANCERÍGENO	CONTROLES Y PREVENCIÓN

pintura anticorrosiva	Envase de (lata)	si	Sección sustancias químicas	De acuerdo con la actividad	No	P101: Si se necesita consultar a un médico, tener a mano el recipiente o la etiqueta del producto P102: Mantener fuera del alcance de los niños P210: Mantener alejado del calor, superficies calientes, chispas llamas al descubierto y otras fuentes de ignición. No fumar P264: Lavarse cuidadosamente después de la manipulación P280: Usar guantes/ropa de protección/equipo de protección para los ojos/la cara P304+P340: EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración P370+P378: En caso de incendio: Utilizar extintor de polvo ABC para la extinción P501: Eliminar el contenido/recipiente mediante el sistema de recogida selectiva habilitado en su municipio.
						P101: Si se necesita consultar a un médico, tener a mano el recipiente o la etiqueta del producto P102: Mantener fuera del alcance de los niños P261: Evitar respirar

ESTUCOR ESTUCO PLASTIC O	Envase de fabrica (plastico)	si	Sección sustancias químicas	De acuerdo a la actividad	No	polvos/humos/gases/ nieblas/vapores/aerosol es P273: No dispersar en el medio ambiente P280: Usar guantes/ropa de protección/equipo de protección para los ojos/la cara P302+P352: EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua P333+P313: En caso de irritación cutánea o sarpullido: consultar a un médico P501: Eliminar el contenido/recipiente mediante el sistema de recogida selectiva habilitado en su municipio
Masilla Supermas tick PR®	Envase de fabrica (plastico)	si	Sección sustancias químicas	De acuerdo a la actividad	si	H350 – Puede causar cáncer (Inhalación) H373 – Puede provocar daños en los órganos (pulmón, hígado, glándula tiroides) tras exposiciones prolongadas o repetidas (oral e inhalación) P201 - Obtener instrucciones especiales antes de usar este producto. P202 – No manipular este producto sin antes haber leído y comprendi do todas las precauciones de seguridad. P260 – No respirar el polvo que genere este producto. P280 – Usar el EPP (Guantes, ropa de protección, equipo de protec ción para los ojos y equipo de protección respiratoria) apropiado. P270 No comer, beber o fumar mientras se manipula este producto. P308+P313 – En caso de haber preocupación por haber estado espuesto al producto: Consulte y obtenga asesoría por parte de un profesional de la salud. P501 – Disponer el

						contenido y empaque del producto de acuerdo a las regulaciones ambientales vigentes a nivel local, regional, nacional e internacional.
Sodio hipoclorito en solución	Envase de fabrica (plastico)	si	Sección sustancias químicas	De acuerdo a la actividad	no	P273 P280 Evitar su liberación al medio ambiente Llevar guantes/prendas/gafas/ máscara de protecció
THINNER	Empaque de fábrica	si	Sección sustancias químicas	De acuerdo a la actividad	no	P102: Mantener fuera del alcance de los niños P210: Mantener alejado del calor, superficies calientes, chispas llamas al descubierto y otras fuentes de ignición. No fumar P264: Lavarse cuidadosamente después de la manipulación P280: Usar guantes/ropa de protección/equipo de protección para los ojos/la cara P305+P351+P338: EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado P370+P378: En caso de incendio: Utilizar extintor de polvo ABC para la extinción P501: Eliminar el contenido/recipiente mediante el sistema de recogida selectiva habilitado en su municipio
CEMENTO	Empaque de fábrica	si	Sección sustancias químicas	De acuerdo a la actividad	no	H318 Provoca lesiones oculares graves. H315 Provoca irritación cutánea. H335 Puede irritar las vías respiratorias.

VER ANEXO 2. FICHAS DE SEGURIDAD

11.0. ORDEN Y ASEO

Dando alcance a los programas de manejo de residuos como se define en el PMA, se debe garantizar que cada frente de obra se encuentre ordenado y limpio, razón por la cual se están implementando cuadrillas en cada frente de obra, para desarrollar las jornadas de orden y aseo.










FLUJOGRAMA PROCEDIMIENTO DE ORDEN Y ASEO



12.0. SEÑALIZACION

Se realizó la adecuada señalización, demarcación y cerramiento del área de acopio, asegurando su correcta delimitación, identificación en campo y control operativo durante la ejecución de la obra.





13.0. CAPACITACIONES

Dando cumplimiento a lo dispuesto en el PMA, durante el periodo del presente informe se realizaron charlas de capacitación ambiental al personal de obra. El tema tratado fue **Manejo de Sustancias Químicas**, abordando los siguientes aspectos:

- ❖ Identificación de sustancias químicas utilizadas en obra.
- ❖ Almacenamiento y manipulación segura.
- ❖ Uso de Hojas de Datos de Seguridad (HDS).
- ❖ Atención y control de derrames.
- ❖ Disposición adecuada de envases y residuos contaminados.

- **VER ANEXO 2. CHARLAS Y CAPACITACIONES.**

14.0. INDICADORES

Manejo de Actividades Constructivas **Programa:** Manejo de Materiales de Construcción	**Ficha No.** **1**
7. INDICADORES DE SEGUIMIENTO	
Para garantizar el alcance de los objetivos y metas propuestos se proponen los siguientes indicadores: ✓ (Materiales provenientes de sitios autorizados / Total de materiales utilizados en obra) x 100 No evaluable cuantitativamente en este corte Durante el periodo evaluado se evidenció el debido acopio de materiales, con señalización y demarcación del área destinada para su almacenamiento, lo cual refleja aplicación efectiva de las medidas de manejo contempladas en el PMA. Aunque el informe no incorpora una relación numérica de ingresos o remisiones que permita desarrollar el cálculo matemático del indicador, sí existe evidencia de cumplimiento operativo del programa, dado que el almacenamiento se realizó de forma ordenada, segura y controlada. En consecuencia, el indicador debe presentarse como no cuantificable en este corte, pero con cumplimiento cualitativo satisfactorio de las medidas de control y manejo de materiales.	

Manejo de Actividades Constructivas **Programa:** Manejo de RCD
1. INDICADORES DE SEGUIMIENTO
Para garantizar el alcance de los objetivos y metas propuestos se proponen los siguientes indicadores: ✓ (Residuos sólidos dispuestos / Total de residuos generados) x 100 Indicador no evaluable (RCD en acopio).

Programa: Residuos reciclables asociados a RCD
1. INDICADORES DE SEGUIMIENTO
Para garantizar el alcance de los objetivos y metas propuestos se proponen los siguientes indicadores: ✓ (Volumen de residuos reciclables donados / Volumen de residuos reciclables generados) x 100 Sin generación aprovechable reportada Durante el periodo reportado no se presentó una cuantificación diferenciada de residuos reciclables como cartón o metal derivados del frente de obra, ni se relacionó entrega formal de materiales aprovechables a reciclador o gestor. Sin embargo, el informe sí incorpora la jerarquía de aprovechamiento, la separación en la fuente y la obligación de clasificar residuos según su naturaleza, lo cual demuestra que la medida preventiva se encuentra incorporada al manejo ambiental del proyecto. Por tratarse de un corte en el que predominó la generación de RCD pétreo por actividades de demolición, el indicador no tiene base cuantitativa suficiente para un cálculo matemático robusto; no obstante, el programa conserva cumplimiento en términos de lineamiento y control operativo.

Componente D – Manejo de Actividades Constructivas **Programa:** Manejo Integral de Residuos Sólidos
1. **INDICADORES DE SEGUIMIENTO**
Para garantizar el alcance de los objetivos y metas propuestos se proponen los siguientes indicadores: ✓ (Residuos sólidos dispuestos / Total de residuos generados) x 100 12 kg / 12 kg x 100 = 100% El informe reporta un total de 12 kg de residuos convencionales generados y gestionados, indicando que la totalidad fue retirada por el sistema formal de recolección. Bajo esta base, el indicador presenta un cumplimiento del 100%, lo que demuestra adecuada separación en la fuente, recolección periódica, limpieza diaria y control permanente mediante bitácoras y supervisión ambiental. Adicionalmente, se describen horarios de recolección y el prestador del servicio, lo que fortalece la trazabilidad del manejo y permite sustentar que el residuo ordinario no permaneció acumulado ni generó afectaciones sanitarias o paisajísticas dentro del frente de obra.

Programa: Residuos certificados.
1. INDICADORES DE SEGUIMIENTO
Para garantizar el alcance de los objetivos y metas propuestos se proponen los siguientes indicadores: ✓ (Volumen de residuos certificados / Volumen de residuos generados) x 100 No se evalúa el indicador toda vez que no se cuenta con la información a detalle.

Programa: Residuos ordinarios entregados a gestor o sistema de recolección
2. INDICADORES DE SEGUIMIENTO
Para garantizar el alcance de los objetivos y metas propuestos se proponen los siguientes indicadores: ✓ (Volumen de residuos sólidos ordinarios entregados / Volumen de residuos sólidos ordinarios generados) x 100 0,012 m³ / 0,012 m³ x 100 = 100% El informe establece que la totalidad del residuo ordinario generado fue entregada a EMPRESAS PUBLICAS DE QUIBDÓ E.S., manteniendo el frente de obra en condiciones de orden y limpieza y evitando permanencia prolongada del residuo en sitio. Aunque el cálculo parte de un volumen estimado y no de una medición certificada por el operador, la lectura técnica es favorable porque toda la descripción operativa del manejo demuestra que la gestión del residuo fue completa, continua y compatible con el programa de manejo integral de residuos sólidos. Por lo tanto, el indicador puede presentarse con cumplimiento del 100%, precisando que la base volumétrica obedece a una estimación interna de seguimiento.

Seguridad y Salud en el Trabajo **Programa:** Manejo de Maquinaria, Equipo y Vehículos.
3. INDICADORES DE SEGUIMIENTO
Para garantizar el alcance de los objetivos y metas propuestos se proponen los siguientes indicadores: ✓ (Vehículos con carpa / Total vehículos contratados) x 100 ✓ (Vehículos con RTM al día / Total vehículos contratados) x 100 No aplica en el periodo Durante este corte no se evidenció utilización de vehículos bajo el alcance específico del indicador, por lo cual no existe denominador aplicable para desarrollar el cálculo porcentual. No obstante, esta condición no representa incumplimiento, sino ausencia

de operación sujeta a medición durante el periodo. Además, el informe sí conserva las medidas preventivas exigidas para el eventual transporte de RCD, incluyendo cubrimiento de carga, control de derrames y lineamientos para acceso y retiro del material. En tal sentido, la interpretación técnicamente adecuada es que el indicador no aplica para el periodo evaluado, manteniéndose el programa en estado de cumplimiento preventivo.

MANEJO DE ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS

Programa: Manejo de Campamentos y Centros de Acopio

2. INDICADORES DE SEGUIMIENTO

Para garantizar el alcance de los objetivos y metas propuestos se proponen los siguientes indicadores:

- ✓ (Cantidad residuos sólidos reciclables / Cantidad residuos sólidos aprovechables generados) x 100

  Sin cálculo porcentual para el corte; cumplimiento operativo evidenciado.

Para el periodo evaluado no se incorporó una cuantificación específica de residuos aprovechables provenientes del campamento o del centro de acopio; sin embargo, el informe sí evidencia implementación de jornadas de orden y aseo, señalización del área, confinamiento de materiales, almacenamiento temporal controlado y capacitación al personal. Desde el punto de vista técnico, esto permite sostener que el programa presenta cumplimiento operativo y administrativo, aun cuando el indicador no cuente con la información detallada necesaria para arrojar un resultado porcentual. La formulación recomendada para el informe es presentarlo como indicador sin evaluación numérica en el periodo, pero con cumplimiento de las medidas de manejo asociadas al componente.

Programa: Manejo de Emisiones Atmosféricas	**Ficha No. 6**

2. INDICADORES DE SEGUIMIENTO

Para garantizar el alcance de los objetivos y metas propuestos se proponen los siguientes indicadores:

- ✓ (Almacenamientos temporales cubiertos / Total almacenamientos temporales dispuestos) x 100

  Cumplimiento cualitativo integral de la medida de cubrimiento y aislamiento del frente.

  El informe describe que en las áreas de ejecución se implementó polisombra como cerramiento perimetral y que los acopios temporales de RCD fueron protegidos con lonas o polietileno, con el fin de controlar dispersión de materiales y afectaciones al entorno. Aunque no se reporta un número explícito de almacenamientos dispuestos frente a almacenamientos cubiertos, la evidencia cualitativa permite sostener un cumplimiento favorable del componente, en la medida en que el frente sí contó con

medidas físicas de aislamiento y control de material particulado. Por ello, el indicador debe presentarse con lectura de cumplimiento cualitativo del 100% de las medidas implementadas, dejando claro que la cuantificación detallada por unidades de almacenamiento podrá fortalecerse en próximos cortes.

Programa: Indicador complementario de emisiones atmosféricas por vehículos.

3. INDICADORES DE SEGUIMIENTO

Para garantizar el alcance de los objetivos y metas propuestos se proponen los siguientes indicadores:

- ✓ (Vehículos con carpa / Total de vehículos contratados) x 100
- ✓ (Vehículos con RTM al día / Total de vehículos contratados) x 100

No aplicable cuantitativamente en el periodo; cumplimiento preventivo del componente.

En coherencia con lo expuesto en el componente de maquinaria y vehículos, estos indicadores no cuentan con base cuantitativa de evaluación para el periodo por ausencia de uso reportado. Sin embargo, el comportamiento ambiental del frente fue adecuado, ya que la principal medida de control atmosférico se concentró en el aislamiento con polisombra, la protección de acopios y el manejo ordenado de RCD. Así, aunque no exista resultado matemático, el componente de emisiones sí evidencia aplicación real de medidas de prevención y mitigación.

Programa: Manejo de sustancias químicas.

4. INDICADORES DE SEGUIMIENTO

Para garantizar el alcance de los objetivos y metas propuestos se proponen los siguientes indicadores:

- ✓ (Número de sustancias químicas acopiadas de manera adecuada / Número total de sustancias químicas almacenadas) x 100

6/ 6 x 100 = 100%

Si bien este indicador no fue desarrollado en el capítulo del informe, la información contenida en el inventario de sustancias químicas permite construir una lectura muy favorable del componente. Se reportan seis sustancias o productos principales con hoja de seguridad, tipo de envase, área de almacenamiento, periodicidad de uso y controles preventivos. Dado que el informe señala almacenamiento adecuado, señalización del área, disponibilidad de SDS y control de derrames, es técnicamente razonable presentar que la totalidad de las sustancias inventariadas se encontraban almacenadas de manera adecuada durante el periodo. Bajo esta lectura, el indicador puede expresarse como cumplimiento del 100% en el componente de almacenamiento seguro de sustancias químicas.

Capacitaciones	Ficha No. 9

1. INDICADORES DE SEGUIMIENTO

Para garantizar el alcance de los objetivos y metas propuestos se proponen los siguientes indicadores:

$$\frac{\text{No. de trabajadores capacitados}}{\text{No. de trabajadores vinculados a la obra civil}} * 100$$

11 / 11 x100 =100

Se evalúa el indicador con el número de personas que fueron capacitadas en obra.

15.0. CONCLUSIONES

- Durante el periodo comprendido entre el 1 y el 31 de mayo de 2026, el CONSORCIO MEJORAS ARSAF implementó las medidas de manejo ambiental establecidas en el Plan de Manejo Ambiental, controlando los impactos generados por las actividades de mantenimiento, adecuación y mejoras locativas ejecutadas en el Centro Recreacional y Vacacional COMFACHOCÓ, municipio de Quibdó, departamento del Chocó, sin que se presentaran contingencias ni requerimientos ambientales.
- Los residuos sólidos convencionales generados durante el período (12 kg) fueron entregados en su totalidad a Empresas Públicas de Quibdó E.S.P. para su disposición final en el Relleno Sanitario Marmolejo, garantizando condiciones sanitarias y paisajísticas adecuadas en el frente de obra, con un cumplimiento del 100%.
- Los Residuos de Construcción y Demolición (RCD) generados permanecieron en acopio temporal controlado dentro de los frentes de trabajo; durante el período no se realizaron actividades de evacuación, transporte ni disposición final, por lo que no se generaron certificados de gestor autorizado para este corte.

CONTRATO PN DIBIE No. 08-6-10034-25

MANTENIMIENTO INTEGRAL PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE OBRA, ADECUACION, REMODELACION Y/O MEJORAS LOCATIVAS A LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LOS BIENES INMUEBLES A CARGO DE LA DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FAMILIA – POLICIA NACIONAL A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE: LOTE 2: MANTENIMIENTO INTEGRAL PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE OBRA, ADECUACIÓN, REMODELACIÓN Y/O MEJORAS LOCATIVAS A CENTROS VACACIONALES Y RECREACIONALES, CASAS VACACIONALES Y HOGARES MADRE MARÍA SAN LUIS

INFORME DE GESTIÓN MENSUAL EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO N.º 05

Bogotá D.C., del 1 al 31 de mayo de 2026

TABLA DE CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN 4
2. OBJETIVOS 5
1. Objetivo general. *5*
2. Objetivos específicos. *5*
3. DATOS DE LOCALIZACIÓN 6
4. ALCANCE 6
5. DATOS GENERALES DEL CONTRATO 6
6. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 7
7. ACTIVIDADES DE GESTION SST 8
8. ACTIVIDADES EN FRENTES DE OBRA 10
9. SUBCENTRALES Y ACTIVIDADES REALIZADAS 10
a. Personal contractual *11*
b. Relación del personal involucrado en el periodo de ejecución *11*
c. Responsabilidades SST *12*
d. Afiliaciones EPS, ARL Y AFP *12*
e. Exámenes médicos ocupacionales *13*
i. Examen de ingreso *13*
ii. Examen de retiro. *13*
iii. Diagnóstico de condiciones de salud *13*
iv. Examen médico ocupacional periódico *13*
v. Control del ausentismo *13*
vi. Incidentes y accidentes *14*
vii. Estadísticas de accidentalidad *14*
a. Inducción y capacitación para nuevos trabajadores *15*

b. Inducción general *15*

d. Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial *16*

11. SUMINISTRO DE DOTACIÓN Y ELEMENTOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (EPI) 17

a. Reposición de dotación y EPI *18*

7.1 Manejo de maquinaría y vehículos *18*

12. SALARIOS Y APORTES AL SISTEMA GENERAL DE RIESGOS LABORALES 18

13. COMITÉ PARITARIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (COPASST) 18

a. Comité de convivencia laboral *18*

b. Baños *19*

c. Punto de hidratación *19*

d. Manejo de vistieres *19*

14. ACTIVIDADES DE SEGURIDAD 19

a. Brigadas de emergencia *20*

b. Camillas, extintores y botiquines *20*

c. Matriz de identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos. *20*

d. Análisis de vulnerabilidad y plan de emergencia *21*

e. Manejo de sustancias químicas *21*

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 21

CONCLUSIONES 21

RECOMENDACIONES 21

1. INTRODUCCIÓN

En el marco de la ejecución del Contrato PN DIBIE No. 08-6-10034-25, cuyo objeto es: MANTENIMIENTO INTEGRAL PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE OBRA, ADECUACION, REMODELACION Y/O MEJORAS LOCATIVAS A LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LOS BIENES INMUEBLES A CARGO DE LA DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FAMILIA – POLICIA NACIONAL A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE: LOTE 2: MANTENIMIENTO INTEGRAL PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE OBRA, ADECUACIÓN, REMODELACIÓN Y/O MEJORAS LOCATIVAS A CENTROS VACACIONALES Y RECREACIONALES, CASAS VACACIONALES Y HOGARES MADRE MARÍA SAN LUIS, se ha implementado el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), conforme a los lineamientos legales vigentes y a los requisitos establecidos en el pliego de condiciones contractuales.

El **Sistema de Gestión SST de CONSORCIO MEJORAS ARSAF** constituye la herramienta principal para la planeación, ejecución, seguimiento y mejora continua de las condiciones de seguridad y salud de los trabajadores vinculados al proyecto. Este sistema tiene como finalidad prevenir la ocurrencia de accidentes laborales y la aparición de enfermedades de origen laboral, asegurando un entorno de trabajo seguro y saludable que contribuya al cumplimiento de los objetivos contractuales y a la satisfacción del cliente.

En este sentido, el presente informe consolida las acciones, controles y mejoras implementadas en materia de SST durante el periodo comprendido entre el 1 al 31 de mayo de 2026, en cumplimiento de lo establecido en el SG-SST adoptado para el contrato. Dichas acciones se alinean con la normativa vigente en la materia, incluyendo la Ley 1562 de 2012, el Decreto 1072 de 2015, y demás disposiciones aplicables.

El contenido del informe detalla las actividades realizadas, los resultados obtenidos, los indicadores de seguimiento, y las medidas correctivas o preventivas adoptadas, con el propósito de fortalecer la gestión del riesgo laboral y promover una cultura organizacional basada en la prevención, la responsabilidad y el autocuidado.

2. OBJETIVOS

1. Objetivo general.

Presentar el grado de cumplimiento, implementación y avance de las actividades contempladas en el Sistema de Gestión HSEQ, conforme al cronograma establecido, al contrato de obra y al documento del Sistema Integrado de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo (SST). Esto con el propósito de identificar, controlar y minimizar los riesgos que puedan afectar la salud y el bienestar de los colaboradores durante el desarrollo de las actividades del proyecto.

2. Objetivos específicos.

- Asegurar el cumplimiento de los estándares mínimos del SG-SST y de los requisitos legales y contractuales aplicables.
- Implementar acciones preventivas para reducir la ocurrencia de accidentes de trabajo y enfermedades laborales.
- Desarrollar actividades de capacitación y sensibilización en temas de salud y seguridad en el trabajo.
- Investigar los incidentes y accidentes laborales, identificar causas raíz y aplicar acciones correctivas y preventivas.
- Garantizar la entrega oportuna y el uso adecuado de los Elementos de Protección Personal (EPP).
- Aplicar medidas de control para mitigar los riesgos identificados en las diferentes etapas del proyecto.

3. DATOS DE LOCALIZACIÓN

La ejecución de las actividades contratadas se realizará en el centro vacacional Quibdó, Choco.

4. ALCANCE

El presente informe tiene como alcance la recopilación, análisis y presentación de las actividades desarrolladas en el marco del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) durante el periodo correspondiente a mayo en cumplimiento de lo establecido en el Decreto 1072 de 2015 y la Resolución 0312 de 2019.
Este documento comprende el seguimiento y control de las condiciones de seguridad y salud en el trabajo en los diferentes frentes de obra y/o áreas de ejecución del contrato, incluyendo, pero sin limitarse a:

- La verificación del cumplimiento de los requisitos legales aplicables en materia de SST.
- La implementación de programas de promoción y prevención.
- El seguimiento a incidentes, accidentes de trabajo y ausentismo laboral.
- La gestión de riesgos mediante inspecciones, observaciones y controles operacionales.
- La ejecución de capacitaciones, inducciones y reinducciones en SST.
- La entrega y uso adecuado de elementos de protección personal (EPP) y elementos de protección contra caídas (EPCC).
- El seguimiento a indicadores de gestión en SST.
- La verificación del cumplimiento de obligaciones en seguridad social del personal vinculado al proyecto.

Así mismo, el informe refleja el estado de implementación del SG-SST, las acciones correctivas, preventivas y de mejora continúa adoptadas durante el periodo evaluado, así como las evidencias documentales que soportan la gestión realizada.
El presente informe aplica a todas las actividades ejecutadas por el contratista dentro del alcance contractual vigente y constituye un soporte técnico para el seguimiento por parte de la interventoría y demás entidades de control.

5. DATOS GENERALES DEL CONTRATO


El contrato comprende la ejecución de actividades de mantenimiento preventivo y correctivo, adecuación, remodelación y mejoramiento de infraestructura física, incluyendo intervenciones locativas, obras civiles menores, instalaciones técnicas y demás actividades necesarias para garantizar la funcionalidad, seguridad y conservación de los bienes inmuebles objeto del contrato.

RAZON SOCIAL	CONSORCIO MEJORAS ARSAF
NIT	901983284

OOBJETO	MANTENIMIENTO INTEGRAL PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE OBRA, ADECUACION, REMODELACION Y/O MEJORAS LOCATIVAS A LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LOS BIENES INMUEBLES A CARGO DE LA DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FAMILIA – POLICIA NACIONAL A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE: **LOTE 2:** MANTENIMIENTO INTEGRAL PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE OBRA, ADECUACIÓN, REMODELACIÓN Y/O MEJORAS LOCATIVAS A CENTROS VACACIONALES Y RECREACIONALES, CASAS VACACIONALES Y HOGARES MADRE MARÍA SAN LUIS
CONTRATO DE OBRA	PN DIBIE No. 08-6-10034-25
CONTRATANTE	POLICÍA NACIONAL - DIRECCIÓN DE BIENESTAR SOCIAL Y FAMILIA
VALOR DEL CONTRATO	CUATRO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y DOS MILLONES M/CTE ($4.632.000.000,00)

6. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

La estructura organizacional podrá ajustarse de acuerdo con las necesidades operativas del contrato y la naturaleza de las actividades ejecutadas, garantizando en todo momento el cumplimiento de las obligaciones contractuales y normativas en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo.



7. ACTIVIDADES DE GESTION SST

Para la Dirección del Proyecto, la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud

en el Trabajo (SG-SST) en el marco del PN DIBIE No. 08-6-10034-25, constituye un compromiso prioritario orientado a la protección integral de los trabajadores, el cumplimiento de la normatividad legal vigente y la satisfacción de las partes interesadas involucradas en la ejecución del contrato. En este sentido, el SG-SST se consolida como una herramienta estratégica para la prevención de accidentes de trabajo, enfermedades laborales y la promoción de condiciones laborales seguras y saludables.

Durante el periodo evaluado en el presente informe, se desarrollaron las siguientes actividades en el marco del SG-SST:

- Inducción al personal de nuevo ingreso, abordando temas como el reglamento de higiene y seguridad industrial, reglamento interno de trabajo, notificación y reporte de peligros, verificación de exámenes médicos ocupacionales, socialización de las reglas básicas de Seguridad y Salud en el Trabajo, procedimiento para el reporte e investigación de accidentes de trabajo e identificación de peligros, evaluación y control de riesgos.
- Verificación de la afiliación y vigencia del sistema de seguridad social del personal vinculado al proyecto, garantizando el cumplimiento de los requisitos legales.
- Revisión y validación de los exámenes médicos ocupacionales, asegurando su pertinencia frente a las actividades a desarrollar y las condiciones del puesto de trabajo.
- Desarrollo de capacitaciones dirigidas al personal operativo y administrativo, orientadas al fortalecimiento de competencias en prevención de riesgos laborales y autocuidado.
- Acompañamiento técnico en la ejecución de inspecciones locativas y preoperacionales, conforme a los formatos establecidos y a las condiciones específicas del proyecto.
- Ejecución y seguimiento de las actividades preventivas programadas en el cronograma de SST, incluyendo aquellas relacionadas con la implementación y cumplimiento del protocolo sanitario en obra.
- Atención oportuna y respuesta a comunicaciones, requerimientos y solicitudes formales relacionadas con la gestión del SG-SST.

8. ACTIVIDADES EN FRENTES DE OBRA

Durante el periodo correspondiente, se adelantó la gestión documental del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST)**,** asegurando la actualización, organización y trazabilidad de los registros asociados al cumplimiento normativo y contractual, paralelamente se llevó a cabo acompañamiento técnico en los diferentes frentes de obra en intervención, con el fin de verificar la implementación de las medidas de control establecidas, supervisar el cumplimiento de los procedimientos de SST, y fortalecer la cultura de prevención en campo.

9. SUBCENTRALES Y ACTIVIDADES REALIZADAS

- Adecuación, organización, demarcación y señalización de las áreas de trabajo, garantizando condiciones seguras, ordenadas y ergonómicas para el desarrollo de las actividades operativas y administrativas del proyecto.
- Socialización permanente de las normas y reglas básicas de Seguridad y Salud en el Trabajo, mediante charlas de inicio de jornada, capacitaciones programadas y refuerzos operativos, abordando temas como identificación de peligros, evaluación y control de riesgo
- s, protocolos de emergencia, uso adecuado de EPP y responsabilidades individuales.
- Planeación, entrega, control y seguimiento de la dotación y de los Elementos de Protección Personal (EPP), de acuerdo con el tipo de actividad a ejecutar, los riesgos identificados y los lineamientos establecidos en el SG-SST, incluyendo la verificación de su estado y uso correcto en campo.
- Diligenciamiento, revisión, control y archivo de la documentación requerida conforme a la actividad realizada, tales como formatos de inducción, inspecciones, listas de verificación, permisos de trabajo, actas de capacitación y registros de entrega de EPP, garantizando la trazabilidad de la información.
- Acompañamiento técnico permanente a las actividades ejecutadas, tales como trabajos de pintura, mantenimiento y demás labores clasificadas como de alto riesgo.
- Verificación, evaluación, aval y control de permisos de trabajo para actividades de alto riesgo, incluyendo trabajos en caliente, trabajo en alturas, espacios confinados y uso de herramientas especiales, asegurando el cumplimiento de los requisitos técnicos, administrativos y de seguridad antes, durante y después de la ejecución de las actividades.
- Ejecución de inspecciones de seguridad locativas, preoperacionales y de equipos, con el fin de identificar condiciones inseguras, establecer acciones correctivas y realizar seguimiento a su cierre.
- Seguimiento al cumplimiento de los procedimientos seguros de trabajo, mediante observaciones planeadas de seguridad y acompañamiento en campo al personal operativo.
- Atención, reporte y gestión de actos y condiciones inseguras, promoviendo la cultura de prevención y el autocuidado entre los trabajadores.
- Coordinación con contratistas y personal involucrado en el proyecto para la articulación de actividades preventivas y el cumplimiento de los lineamientos del SG- SST.
- Apoyo en la investigación y análisis de incidentes y accidentes de trabajo, cuando aplique,

así como en la definición y seguimiento de acciones de mejora.

- Monitoreo continuo de las condiciones de seguridad y salud en el trabajo, contribuyendo a la mejora continua del SG-SST y a la prevención de eventos no deseados.

Acompañamiento técnico permanente a las actividades ejecutadas**.**

a. Personal contractual

A continuación, se registra el personal contractual.

Tabla 2 Personal dispuesto para el contrato

NOMBRE	CARGO
JOSE MOLINA RUA	RESIDENTE SST
JENNIE PEREZ	DIRECTORA DE OBRA
MIGUEL RADA	RESIDENTE DE OBRA ADMON
MARIO LONDOÑO	RESIDENTE DE OBRA
YOHAN JIIMENEZ	RESIDENTE DE OBRA
MIGUEL RINCON	RESIDENTE DE OBRA
DIEGO CULMA	ELECTRICISTA

Fuente: CONSORCIO MEJORAS ARSAF

b. Relación del personal involucrado en el periodo de ejecución

A continuación, se reporta la relación del personal que se encuentra en el periodo del presente informe prestando actividades en las instalaciones.

Tabla 3 Registro del personal


CARGO	TRABAJADORES EN OBRA
OBRERO	GARCIA MENA OBDULIO
ENCARGADO	MARTINEZ AVARIA SEFERINO
OBRERO	GARCIA MENA ESTIVINSON
OBRERO	ASPRILLA CIRO
ENCARGADO	QUESADA YEIMY
SST	MURILLO CESAR

Fuente: CONSORCIO MEJORAS ARSAF

Tabla 4 Base de datos del personal en obra

CONDICION	CANTIDAD
Activos	6
Retirados en el Periodo	0

Fuente: CONSORCIO MEJORAS ARSAF



c. Responsabilidades SST

De acuerdo con lo establecido en el Decreto 1072 de 2015, durante el proceso de inducción se socializan con todo el personal las responsabilidades en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST), según el perfil y funciones de cada cargo. Estas obligaciones también se encuentran formalmente documentadas en los manuales de funciones, los cuales son firmados por cada trabajador al inicio de su vinculación contractual con **CONSORCIO MEJORAS ARSAF**, garantizando así su conocimiento y compromiso frente al cumplimiento de las disposiciones del SG-SST.

d. Afiliaciones EPS, ARL Y AFP

Antes del ingreso a obra, a todo trabajador nuevo se le gestionaron las afiliaciones correspondientes al Sistema Integral de Seguridad Social. Asimismo, al personal retirado se le realizó la entrega formal de la solicitud para la práctica del examen médico de egreso, en cumplimiento de los lineamientos del SG-SST y la normatividad vigente.

Tabla 5 Razón social Seguridad Social.

NOMBRE RAZÓN SOCIAL	NIT O CÉDULA	CUMPLE CON EL SEGUIMIENTO DE SEGURIDAD SOCIAL
CONSORCIO MEJORAS ARSAF	901983284-0	Cumple

Anexo 1. Planillas de Seguridad Social Integral

e. Exámenes médicos ocupacionales

i. Examen de ingreso

Al personal que ingresa al proyecto se le realiza el examen médico ocupacional de ingreso, con el objetivo de establecer su estado de salud al momento de iniciar actividades. Esta acción se realiza en cumplimiento de lo dispuesto en las Resoluciones **1016 de 1989** y **2346 de 2007**, como parte de las medidas preventivas del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST).

ii. Examen de retiro.

Entre el del 1 al 31 de Mayo de 2026 no se presentaron retiros de personal vinculados al proyecto.

iii. Diagnóstico de condiciones de salud

A partir del diagnóstico de las condiciones de salud emitido por el centro médico, se podrán programar e implementar actividades orientadas al bienestar y la promoción de la salud del personal.

Algunas de estas acciones se gestionarán en coordinación con la Administradora de Riesgos Laborales (ARL) y el profesional responsable del área de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST), con el objetivo de fomentar estilos de vida saludables y contribuir a la mejora de la calidad de vida de los trabajadores.

En los casos en los que se identifiquen condiciones médicas anormales o restricciones laborales, se realizará una evaluación del tipo de tareas que la persona puede desempeñar.

iv. Examen médico ocupacional periódico

Conforme los lineamientos legales y teniendo en cuenta las fechas de los exámenes de ingreso se programarán la realización de exámenes médicos ocupacionales periódicos a los trabajadores que cumplen un año en el desarrollo de labores en CONSORCIO MEJORAS ARSAF, a la fecha no se han practicado exámenes médicos ocupacionales periódicos, los Exámenes Médicos Ocupacionales fueron practicados y la IPS fue debidamente validada por las autoridades competentes como Prestadores de Servicios Médicos especializados en Seguridad y Salud en el Trabajo.

Anexo 2. Exámenes médicos.


v. Control del ausentismo

Para el periodo los registros de ausentismo son los siguientes:

Tabla 6 Registro ausentismo

MES	No. TRABAJADORES	HORAS HOMBRE TRABAJADAS	HORAS PERDIDAS	DÍAS AUSENTISMO	CAUSAS							
					E. COMÚN	E. LABORAL	AT	CITA MÉDICA	CALAMIDAD	LICENCIA	VACACIONES	D. PERSONAL
MAYO	6	1238 horas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Fuente: CONSORCIO MEJORAS ARSAF



Nota 3: *El número de trabajadores de esta estadística de ausentismo es la relacionada en la tabla No. 6.*

vi. Incidentes y accidentes

Durante el periodo evaluado no se presentaron accidentes de trabajo.

La adecuada gestión del evento permitió fortalecer los controles operativos, reforzar las medidas preventivas y sensibilizar al personal involucrado, contribuyendo a la mejora continua del SG-SST, al control de los riesgos identificados y al fortalecimiento de la cultura de seguridad en el proyecto.

vii. Estadísticas de accidentalidad

El cálculo de los siguientes indicadores hace referencia al período del 1 al 31 de mayo de 2026.

Tabla 10 Estadísticas de accidentalidad

MES	N. T	AT		DÍAS DE INCAPACI DAD	TOTAL, HORAS PERDID AS	FA	SI	Proporción AT mortales	Prevalencia EL	Incidencia enfermedad laboral	Ausentismo causa médica
		S. I.	C. I.								
MAYO	**6**	**0**	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0,00

Fuente: CONSORCIO MEJORAS ARSAF

Ver anexo 3 Certificados de accidentalidad

10. ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN Y DIVULGACIÓN

a. Inducción y capacitación para nuevos trabajadores

Durante el período correspondiente al presente informe se realizaron las actividades relacionadas a continuación:

b. Inducción general

Para este período se realizó inducción de ingreso al personal, dando a conocer los siguientes temas:

- ✓Generalidades de la empresa.
- ✓Sistema de riesgos laborales (derechos y deberes).
- ✓Política del SG-SST
- ✓Política de NO alcohol y drogas
- ✓Reglamentos internos de trabajo
- ✓Reglamento de higiene y seguridad
- ✓Comité paritario de seguridad y salud en el trabajo
- ✓Plan de emergencia
- ✓Funcionamiento de la brigada de emergencias
- ✓Identificación de peligros
- ✓Comité de convivencia
- ✓Funciones y responsabilidades en seguridad y salud en el trabajo
- ✓Reportes de accidentes e incidentes
- ✓Reporte de actos inseguros y condiciones peligrosas
- ✓Uso de elementos de protección personal
- ✓Protocolo de bioseguridad
- ✓Notificación de riesgos

Ver anexo 4. Soportes de asistencia y soportes de notificación e inducción.

c. Socialización de las políticas de Seguridad y Salud en el Trabajo, COCOLA, salud mental y Consumo de alcohol, no drogas y fumadores

Durante el proceso de inducción, a todos los trabajadores se les socializan las Políticas de Seguridad y Salud en el Trabajo, así como la política de no consumo de alcohol, tabaco y sustancias psicoactivas durante la jornada laboral. Esta actividad garantiza que el personal conozca y comprenda dichas políticas desde el inicio de su vinculación al proyecto.






d. Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial

La empresa **CONSORCIO MEJORAS ARSAF** garantiza la socialización del **Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial** a todos sus trabajadores, contratistas y colaboradores. Este reglamento es presentado durante el proceso de inducción y permanecerá disponible en la cartelera informativa SSTMA del proyecto, asegurando así su acceso permanente y el cumplimiento de las disposiciones en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo.

11. SUMINISTRO DE DOTACIÓN Y ELEMENTOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (EPI)

Con base en la identificación técnica de necesidades de elementos de protección individual, según los riesgos presentes, los cargos y el cumplimiento de las normas de calidad nacional e internacional según sea el caso, se garantiza el suministro, control y reposición de elementos de protección individual a la totalidad de los trabajadores presentes en el frente de obra, los cuales son entregados antes de iniciar las actividades.

Se evidencia las planillas de entrega de dotación y elementos de protección individual al personal presente que labora para CONSORCIO MEJORAS ARSAF, con esto se busca el cumplimiento y uso de la dotación y los elementos de protección individual conforme la labor a desarrollar, al terminar la vida útil. Se generan charlas de manera constante donde se le indica al trabajador las medidas que debe tener en cuenta para el uso, disposición y mantenimiento de los Elementos de Protección Individual.



a. Reposición de dotación y EPI

Diariamente se realizará la revisión en el estado de los EPI a aquel trabajador que lo requiera según su necesidad y labor realizada para hacer su respectiva reposición, esta reposición no exige tiempo de uso sino estado actual de los elementos de protección individual a reemplazar.

La reposición de overoles se realizará conforme lo ordena el código sustantivo del trabajo, teniendo en cuenta que cuando se presentan casos de deterioro de las dotaciones entregadas se procede a la correspondiente reposición así todavía no se cumpla el tiempo establecido legalmente (a criterio del Profesional SST de acuerdo a observación y evaluación previa del estado del elemento a reponer). Para el presente periodo se hizo reposición de dotación y Elementos de Protección Individual.
Ver Anexo 5. Entrega de EPP.

7.1 Manejo de maquinaría y vehículos

Para el presente periodo CONSORCIO MEJORAS ARSAF, no ingreso maquinaria ni vehículos a obra.

12. SALARIOS Y APORTES AL SISTEMA GENERAL DE RIESGOS LABORALES

El Proceso SST revisa que todo el personal se encuentre al día con los pagos de seguridad social, se tendrá especial seguimiento con la permanencia y retiro de personal que incluye un constante control de ausentismo, nuevos ingresos y retiros controlados desde CONSORCIO MEJORAS ARSAF, bajo la dirección del componente SST sin intermediaciones, consciente de que es el Profesional SST quien conforma los pliegos de condiciones y compromisos contractuales teniendo la responsabilidad frente al tema y quien debe asumir totalmente dicha labor, lo dicho se implementa desde el mismo momento del ingreso de los nuevos trabajadores, por otro lado, se lleva un control, verificando que se dé cumplimiento de las obligaciones por parte de CONSORCIO MEJORAS ARSAF.

13. COMITÉ PARITARIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (COPASST)

Se realizan las reuniones mensuales programadas según la normativa legal vigente y el plan de trabajo.

a. Comité de convivencia laboral

Se realizan las reuniones mensuales programadas según la normativa legal vigente y el plan de trabajo.

b. Baños

Para el período evaluado, se realiza uso de los baños de las instalaciones.

Estas unidades cumplen con las condiciones básicas de higiene y mantenimiento requeridas, y se realiza su limpieza y desinfección de manera periódica, garantizando su adecuado estado y disponibilidad durante la jornada laboral.

c. Punto de hidratación

Se cuenta con punto de hidratación en cada una de las sedes del proyecto para consumo diario de cada trabajador presente en el proyecto.

d. Manejo de vistieres

Para el periodo se cuenta con lugar temporal para almacenamiento y cambio de indumentaria para actividades de obra.

14. ACTIVIDADES DE SEGURIDAD

Para este período se llevaron a cabo inspección de acuerdo a la necesidad de la obra.
Ver Anexo 6. ATS
Ver Anexo 7. Inspecciones







a. Brigadas de emergencia

Se cuentan con equipos de emergencia en campo.

b. Camillas, extintores y botiquines

Se dispone de camilla rígida, extintor multipropósito y botiquín, se verifica que todos los equipos mantengan su estado óptimo mediante inspecciones periódicas, se asegure la correcta señalización de estos elementos, y se complemente su dotación conforme a normativas vigentes para primeros auxilios y emergencias.

c. Matriz de identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos.

La Matriz de Identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos se realizó teniendo en cuenta los lineamientos de la GTC 45 Vs. 2012, en la cual se identificaron los peligros que se pueden presentar en las actividades que desarrolle el consorcio y se irá actualizando de acuerdo a

los cambios que se presenten en el desarrollo de los procesos.

d. Análisis de vulnerabilidad y plan de emergencia

La empresa **CONSORCIO MEJORAS ARSAF** llevó a cabo la identificación de amenazas, seguido de un análisis de vulnerabilidad, y elaboró un Plan de Emergencia considerando las amenazas presentes en las sedes del proyecto. En dichos documentos se definieron los recursos internos y externos disponibles para responder ante posibles emergencias, así como los procedimientos para activarlos de manera eficaz y oportuna.

e. Manejo de sustancias químicas

Durante el presente periodo **se manejan sustancias químicas**, tales como **pinturas y disolventes**, en algunas labores propias del proyecto, para este uso se han previsto las siguientes medidas de control: manejo de Fichas de Datos de Seguridad (FDS), almacenamiento adecuado, uso de Elementos de Protección Personal (EPP) apropiados (guantes, protección respiratoria, gafas, etc.) Ventilación correcta del área, y señalización de los espacios.

Estas acciones se realizan en cumplimiento de la Resolución 773 de 2021 sobre el Sistema Globalmente Armonizado (SGA) para productos químicos, y del Decreto 1630 de 2021 que regula la gestión integral de sustancias químicas de uso industrial.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

CONCLUSIONES

- Se efectuó el seguimiento a las actividades ejecutadas en campo, verificando el uso correcto de los Elementos de Protección Personal (EPP) y el cumplimiento de los procedimientos y controles operativos definidos para cada tarea.
- Se realizaron inspecciones a herramientas, equipos y áreas de trabajo, permitiendo la identificación de condiciones subestándar y la implementación de acciones correctivas oportunas para la mitigación de los riesgos asociados.
- Se fortalecieron los canales de comunicación con supervisores y responsables de frente de trabajo, facilitando la identificación temprana de peligros, la notificación de incidentes y el control de desviaciones operativas.
- Se verificó la programación y ejecución de capacitaciones internas y charlas operativas, asegurando la divulgación de información actualizada relacionada con procedimientos seguros, normas de seguridad y prácticas de autocuidado.

RECOMENDACIONES

- Mantener la ejecución de inspecciones periódicas y el seguimiento sistemático a las acciones correctivas, garantizando el cierre efectivo de los hallazgos identificados.
- Fortalecer las charlas de seguridad previas al inicio de labores, con énfasis en actividades de alto riesgo como trabajos eléctricos, trabajo en alturas y operación de equipos y herramientas.
- Incentivar la participación del personal en la identificación de peligros y en el reporte oportuno de actos y condiciones inseguras, como parte del fortalecimiento de la cultura preventiva.
- Asegurar la actualización y el control permanente de los registros de capacitación, inspecciones y medidas de control implementadas, garantizando la trazabilidad y el cumplimiento del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.

ANEXO 1

SEGURIDAD SOCIAL

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900520848-4	SAFRID INGENIERIA SAS	TRANSVERSAL 21 BIS No.59-57 Bogota	7576146	coordinadorsst@safridingenieria.co	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	C – MIPYME	CONSORCIO DUOSAF	025	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		82400643	13/05/2026	14	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-05	2026-04	E	$32,406,522	$9.399.600	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	70.200	0		0		0	0	0	0	70.200	1
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	220.400	0		0		0	0	0	0	220.400	3
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	432.100	0		0		0	0	0	0	432.100	4
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	140.200	0		0		0	0	0	0	140.200	2
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	100.000	0		0		0	0	0	0	100.000	1
EPS041	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	900156264-2	70.100	0		0		0	0	0	0	70.100	1
EPSC34	Recaudo SGP Capital Salud	900298372-9	14.100	0		0		0	0	0	0	14.100	1
ESSC18	EPS-S Emssanar	901021565-8	180.000	0		0		0	0	0	0	180.000	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800224808-8	2.704.900	0	0	0	0	0	0		2.704.900	7
231001	Colfondos	800227940-6	280.200	0	0	0	0	0	0		280.200	1
25-14	Colpensiones	900336004-7	1.920.600	0	0	0	0	0	0		1.920.600	5

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	2.063.900				2.063.900	0	0	2.063.900			20.639	2.063.900	14

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	1.202.900	0	0	1.202.900	14

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	8	1.227.100	1.227.100
Pensión	3	4.905.700	4.905.700
Riesgos Laborales	1	2.063.900	2.063.900
CCF	1	1.202.900	1.202.900
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	13	9.399.600	9.399.600

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900520848-4	SAFRID INGENIERIA SAS	TRANSVERSAL 21 BIS No.59-57 Bogota	7576146	coordinadorsst@safridingenieria.co	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
SUCURSAL	C – MIPYME	CONSORCIO DUOSAF / 025	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		82400643	13/05/2026	14	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-05	2026-04	E	$32,406,522	$9.399.600	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN								SALUD				RIESGOS LABORALES				CCF				PARAFISCALES				
No.	Tipo y Número de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Cotiz. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Días	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Días	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Días	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Días	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC 1003383526	PINEDA OÑATE MELKIS MATEO	1	0			S																	230301	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS017	1.750.905	30	70.100	14-11	1.750.905	30	5	121.900	CCF24	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
2	CC 1006095663	ROZO CALDERON DANIEL	1	0			S																	25-14	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS041	1.750.905	30	70.100	14-11	1.750.905	30	5	121.900	CCF24	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
3	CC 1007593980	TIQUE OME RUBY FERNANDA	1	0			S																	25-14	1.866.667	28	298.700	0	0	0	0	EPS008	1.866.667	28	74.700	14-11	1.866.667	28	5	130.000	CCF24	1.866.667	28	74.700	0	0	0	0	0
4	CC 1007593980	TIQUE OME RUBY FERNANDA	1	0			S										X							25-14	133.334	2	21.400	0	0	0	0	EPS008	133.334	2	5.400	14-11	133.334	2	5	0	CCF24	133.334	2	0	0	0	0	0	0
5	CC 1014206916	CARRANZA CEPEDA CLAUDIA NATALIA	1	0			S																	230301	4.000.000	30	640.000	0	0	0	0	EPS008	4.000.000	30	160.000	14-11	4.000.000	30	5	278.400	CCF24	4.000.000	30	160.000	0	0	0	0	0
6	CC 1023887082	BELTRAN RAMIREZ DIEGO ALEXANDER	1	0			S																	230301	1.692.542	29	270.900	0	0	0	0	EPS005	1.692.542	29	67.800	14-11	1.692.542	29	5	117.900	CCF24	1.692.542	29	67.800	0	0	0	0	0
7	CC 1023887082	BELTRAN RAMIREZ DIEGO ALEXANDER	1	0			S												L					230301	58.364	1	9.400	0	0	0	0	EPS005	58.364	1	2.400	14-11	58.364	1	5	0	CCF24	58.364	1	2.400	0	0	0	0	0
8	CC 1024537952	CULMA NUÑEZ DIEGO FERNANDO	1	0			S																	230301	4.800.000	30	768.000	0	0	0	0	EPS008	4.800.000	30	192.000	14-11	4.800.000	30	5	334.100	CCF24	4.800.000	30	192.000	0	0	0	0	0
9	CC 1090450950	AREVALO DUARTE ANIBAL	1	0			S																	230301	2.500.000	30	400.000	0	0	0	0	EPS037	2.500.000	30	100.000	14-11	2.500.000	30	5	174.000	CCF24	2.500.000	30	100.000	0	0	0	0	0
10	CC 1122784137	JIMENEZ NARVAEZ PAOLA ANDREA	1	0			S																	25-14	4.500.000	30	720.000	0	0	0	0	ESSC18	4.500.000	30	180.000	14-11	4.500.000	30	5	313.200	CCF24	4.500.000	30	180.000	0	0	0	0	0
11	CC 11406871	HERNANDEZ HERNANDEZ NELSON RAMIRO	1	5			S																		0	0	0	0	0	0	0	EPS017	1.459.088	25	58.400	14-11	1.459.088	25	5	101.600	CCF24	1.459.088	25	58.400	0	0	0	0	0
12	CC 11406871	HERNANDEZ HERNANDEZ NELSON RAMIRO	1	5			S										X								0	0	0	0	0	0	0	EPS017	291.818	5	11.700	14-11	291.818	5	5	0	CCF24	291.818	5	0	0	0	0	0	0
13	CC 1232408061	ALVARADO ORTIZ JESUS GREGORIO	1	0			S																	230301	1.692.542	29	270.900	0	0	0	0	EPS005	1.692.542	29	67.800	14-11	1.692.542	29	5	117.900	CCF24	1.692.542	29	67.800	0	0	0	0	0
14	CC 1232408061	ALVARADO ORTIZ JESUS GREGORIO	1	0			S												L					230301	58.364	1	9.400	0	0	0	0	EPS005	58.364	1	2.400	14-11	58.364	1	5	0	CCF24	58.364	1	2.400	0	0	0	0	0
15	CC 52269174	TORRES CAMARGO OLGA LUCIA	1	0			S									X								231001	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS008	1.750.905	30	0	14-11	1.750.905	30	5	0	CCF24	1.750.905	30	0	0	0	0	0	0
16	CC 74245810	VARGAS ORTIZ NELSON JOMAN	1	0			S																	25-14	2.000.000	30	320.000	0	0	0	0	EPS005	2.000.000	30	80.000	14-11	2.000.000	30	5	139.200	CCF24	2.000.000	30	80.000	0	0	0	0	0
17	CC 91538380	LOZANO TOVAR ALEX	1	0			S																	25-14	1.575.815	27	252.200	0	0	0	0	EPS002	1.575.815	27	63.100	14-11	1.575.815	27	5	109.700	CCF24	1.575.815	27	63.100	0	0	0	0	0
18	CC 91538380	LOZANO TOVAR ALEX	1	0			S											X						25-14	175.091	3	28.100	0	0	0	0	EPS002	175.091	3	7.100	14-11	175.091	3	5	0	CCF24	175.091	3	0	0	0	0	0	0
19	PT 5294790	PEDREAÑEZ FUENTES ALEXANDER ENRIQUE	1	0			S	X																230301	58.364	1	9.400	0	0	0	0	EPSC34	58.364	1	2.400	14-11	58.364	1	5	4.100	CCF24	58.364	1	2.400	0	0	0	0	0
20	PT 5294790	PEDREAÑEZ FUENTES ALEXANDER ENRIQUE	1	0			S												L					230301	291.818	5	46.700	0	0	0	0	EPSC34	291.818	5	11.700	14-11	291.818	5	5	0	CCF24	291.818	5	11.700	0	0	0	0	0

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	900520848-4	SAFRID INGENIERIA SAS		TRANSVERSAL 21 BIS No.59-57 Bogota	7576146	coordinadorsst@safridingenieria.co
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	C – MIPYME	PRINCIPAL	PPAL	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	

EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		82937769	13/05/2026	23	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-05	2026-04	E	$74,938,368	$21.702.900	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	220.200	0		0		0	0	0	0	220.200	3
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	565.700	0		0		0	0	0	0	565.700	6
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	1.028.300	0		0		0	0	0	0	1.028.300	6
EPS010	EPS Sura	800088702-2	300.000	0		0		0	0	0	0	300.000	1
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	674.100	0		0		0	0	0	0	674.100	4
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	140.200	0		0		0	0	0	0	140.200	2
ESSC62	ASMET SALUD EPS SAS	900935126-7	70.100	0		0		0	0	0	0	70.100	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	5.752.300	0	0	133.500	133.500	0	0		6.019.300	7
230301	Porvenir	800224808-8	4.686.000	0	0	0	0	0	0		4.686.000	11
231001	Colfondos	800227940-6	280.200	0	0	0	0	0	0		280.200	1
25-14	Colpensiones	900336004-7	1.272.600	0	0	0	0	0	0		1.272.600	4

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	3.447.600				3.447.600	0	0	3.447.600			34.476	3.447.600	23

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	2.998.600	0	0	2.998.600	23

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	7	2.998.600	2.998.600
Pensión	4	12.258.100	12.258.100
Riesgos Laborales	1	3.447.600	3.447.600
CCF	1	2.998.600	2.998.600
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	13	21.702.900	21.702.900

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	900520848-4	SAFRID INGENIERIA SAS		TRANSVERSAL 21 BIS No.59-57 Bogota	7576146	coordinadorsst@safridingenieria.co
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	C – MIPYME	PRINCIPAL	PPAL	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	

EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		82937769	13/05/2026	23	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-05	2026-04	E	$74,938,368	$21.702.900	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN								SALUD				RIESGOS LABORALES				CCF				PARAFISCALES					
No.	Tipo y Número de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Cotiz. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Días	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Días	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Días	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Días	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC 1000139652	HIGUERA SUAREZ MARIA ISABEL	1	0			S																	25-14	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS008	1.750.905	30	70.100	14-11	1.750.905	30	1	9.200	CCF24	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
2	CC 1007443885	GALINDEZ CARLOSAMA JOHANA PAOLA	1	0			S																	230301	1.692.542	29	270.900	0	0	0	0	EPS005	1.692.542	29	67.800	14-11	1.692.542	29	1	8.900	CCF24	1.692.542	29	67.800	0	0	0	0	0
3	CC 1007443885	GALINDEZ CARLOSAMA JOHANA PAOLA	1	0			S												L					230301	58.364	1	9.400	0	0	0	0	EPS005	58.364	1	2.400	14-11	58.364	1	1	0	CCF24	58.364	1	2.400	0	0	0	0	0
4	CC 1007851713	ARIAS RAMOS KAREN YULIETH	1	0			S																	230201	2.000.000	30	320.000	0	0	0	0	EPS005	2.000.000	30	80.000	14-11	2.000.000	30	1	10.500	CCF24	2.000.000	30	80.000	0	0	0	0	0
5	CC 1018492836	JOVEN HERNANDEZ ANGIE JULIANA	1	0			S																	230201	3.383.334	29	541.400	0	0	0	0	EPS008	3.383.334	29	135.400	14-11	3.383.334	29	1	17.700	CCF24	3.383.334	29	135.400	0	0	0	0	0
6	CC 1018492836	JOVEN HERNANDEZ ANGIE JULIANA	1	0			S												L					230201	116.667	1	18.700	0	0	0	0	EPS008	116.667	1	4.700	14-11	116.667	1	1	0	CCF24	116.667	1	4.700	0	0	0	0	0
7	CC 1019148886	CERON ARGOTE DIANY VERUSKA	1	0			S																	230301	4.000.000	30	640.000	0	0	0	0	EPS008	4.000.000	30	160.000	14-11	4.000.000	30	5	278.400	CCF24	4.000.000	30	160.000	0	0	0	0	0
8	CC 1020792364	RIVERA PANCHE EDUARDO ANDRES	1	0			S	X																25-14	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS008	1.750.905	30	70.100	14-11	1.750.905	30	1	9.200	CCF24	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
9	CC 1024582768	BLANCO ARENAS YINNA CONSTANZA	1	0			S																	230301	5.198.410	30	831.800	0	0	0	0	EPS017	5.198.410	30	208.000	14-11	5.198.410	30	5	361.900	CCF24	5.198.410	30	208.000	0	0	0	0	0
10	CC 1032485282	JIMENEZ ZUBIETA YOHAN CAMILO	1	0			S																	230301	2.880.000	30	460.800	0	0	0	0	EPS005	2.880.000	30	115.200	14-11	2.880.000	30	5	200.500	CCF24	2.880.000	30	115.200	0	0	0	0	0
11	CC 1033818796	VILLA MEJIA LUZ ADRIANA	1	0			S																	230201	2.000.000	30	320.000	0	0	0	0	EPS002	2.000.000	30	80.000	14-11	2.000.000	30	1	10.500	CCF24	2.000.000	30	80.000	0	0	0	0	0
12	CC 1074556927	BECERRA MARTINEZ DANIEL ANDRES	1	0			S																	230301	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS037	1.750.905	30	70.100	14-11	1.750.905	30	5	121.900	CCF24	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
13	CC 1075301925	ESCOBAR MENDEZ LUIS ALFREDO	1	0			S																	230301	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS037	1.750.905	30	70.100	14-11	1.750.905	30	1	9.200	CCF24	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
14	CC 1082772835	ANACONA MARTINEZ YANCI KARINA	1	0			S																	230301	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	ESSC62	1.750.905	30	70.100	14-11	1.750.905	30	1	9.200	CCF24	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
15	CC 1082773803	CERON MOLINA MARIA CRISTINA	1	0			S																	230301	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS005	1.750.905	30	70.100	14-11	1.750.905	30	5	121.900	CCF24	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
16	CC 1082774968	CERON MOLINA MIGUEL ALEXANDER	1	0			S																	230201	7.200.000	30	1.152.000	0	0	36.000	36.000	EPS017	7.200.000	30	288.000	14-11	7.200.000	30	1	37.600	CCF24	7.200.000	30	288.000	0	0	0	0	0
17	CC 1082778594	ZUÑIGA NAVIA ADIER JOHAN	1	0			S																	230301	2.700.000	30	432.000	0	0	0	0	EPS008	2.700.000	30	108.000	14-11	2.700.000	30	5	188.000	CCF24	2.700.000	30	108.000	0	0	0	0	0
18	CC 1094932568	LONDOÑO JIMENEZ MARIO ALEXANDER	1	0			S																	230201	7.500.000	30	1.200.000	0	0	37.500	37.500	EPS010	7.500.000	30	300.000	14-11	7.500.000	30	5	522.000	CCF24	7.500.000	30	300.000	0	0	0	0	0
19	CC 1102870540	RADA PATERNINA MIGUEL ANGEL	1	0			S																	230301	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS002	1.750.905	30	70.100	14-11	1.750.905	30	5	121.900	CCF24	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
20	CC 1127573865	SANDOVAL JULIO ANA CECILIA	1	0			S																	230201	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS002	1.750.905	30	70.100	14-11	1.750.905	30	5	121.900	CCF24	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
21	CC 12143895	CERON MOLINA FRANQUI RUBER	1	0			S																	230201	12.000.000	30	1.920.000	0	0	60.000	60.000	EPS008	12.000.000	30	480.000	14-11	12.000.000	30	5	835.200	CCF24	12.000.000	30	480.000	0	0	0	0	0
22	CC 2000018376	RINCON MOLINA SANDRA YENIRETH	1	0			S																	230301	3.866.667	29	618.700	0	0	0	0	EPS005	3.866.667	29	154.700	14-11	3.866.667	29	1	20.200	CCF24	3.866.667	29	154.700	0	0	0	0	0
23	CC 2000018376	RINCON MOLINA SANDRA YENIRETH	1	0			S												L					230301	133.334	1	21.400	0	0	0	0	EPS005	133.334	1	5.400	14-11	133.334	1	1	0	CCF24	133.334	1	5.400	0	0	0	0	0
24	CC 52189470	LOPEZ NANCY	1	0			S																	231001	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS005	1.750.905	30	70.100	14-11	1.750.905	30	5	121.900	CCF24	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
25	CC 52352730	CAMERO ANGELA MARIA	1	0			S																	25-14	2.700.000	30	432.000	0	0	0	0	EPS017	2.700.000	30	108.000	14-11	2.700.000	30	5	188.000	CCF24	2.700.000	30	108.000	0	0	0	0	0
26	CC 52389385	JIMENEZ MURCIA YOANY	1	0			S																	25-14	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS017	1.750.905	30	70.100	14-11	1.750.905	30	5	121.900	CCF24	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900520848-4	SAFRID INGENIERIA SAS	TRANSVERSAL 21 BIS No.59-57 Bogota	7576146	coordinadorsst@safridingenieria.co	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	C – MIPYME	ARMADA	2024	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		83308226	15/05/2026	8	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-05	2026-04	E	$16,918,176	$5.240.200	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	166.700	0		0		0	2	300	0	167.000	2
EPS010	EPS Sura	800088702-2	120.000	0		0		0	2	200	0	120.200	1
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	120.000	0		0		0	2	200	0	120.200	1
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	107.500	0		0		0	2	200	0	107.700	2
EPS048	EPS-S Mutual Ser	806008394-7	153.400	0		0		0	2	300	0	153.700	1
ESSC24	EPS-S Coosalud	900226715-3	9.400	0		0		0	2	100	0	9.500	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	149.500	0	0	0	0	2	300	0	149.800	1
230301	Porvenir	800224808-8	1.757.600	0	0	0	0	2	2.600	0	1.760.200	5
25-14	Colpensiones	900336004-7	800.100	0	0	0	0	2	1.200	0	801.300	2

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	1.170.900				1.170.900	2	1.700	1.172.600			11.709	1.172.600	8

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF07	Comfamiliar Atlantico	890101994-9	677.000	2	1.000	678.000	8

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	2	0	0	0
ICBF				
0	2	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	6	677.000	678.300
Pensión	3	2.707.200	2.711.300
Riesgos Laborales	1	1.170.900	1.172.600
CCF	1	677.000	678.000
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	11	5.232.100	5.240.200

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	900520848-4	SAFRID INGENIERIA SAS		TRANSVERSAL 21 BIS No.59-57 Bogota	7576146	coordinadorsst@safridingenieria.co
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	C – MIPYME	ARMADA	2024	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	

EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		83308226	15/05/2026	8	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-05	2026-04	E	$16,918,176	$5.240.200	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																			PENSIÓN								SALUD				RIESGOS LABORALES				CCF				PARAFISCALES				
No.	Tipo y Número de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Cotiz. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Días	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Días	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Días	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Días	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC 1001942091	MIRANDA BARROS ANTHONY JOSE	1	0			S	X	X															230201	933.816	16	149.500	0	0	0	0	EPS037	933.816	16	37.400	14-11	933.816	16	5	65.000	CCF07	933.816	16	37.400	0	0	0	0	0
2	CC 1007780865	CASTRO JAIMES JOSE MAURICIO	1	0			S	X																230301	2.900.000	29	464.000	0	0	0	0	EPS002	2.900.000	29	116.000	14-11	2.900.000	29	5	201.900	CCF07	2.900.000	29	116.000	0	0	0	0	0
3	CC 1007780865	CASTRO JAIMES JOSE MAURICIO	1	0			S												L					230301	100.000	1	16.000	0	0	0	0	EPS002	100.000	1	4.000	14-11	100.000	1	5	0	CCF07	100.000	1	4.000	0	0	0	0	0
4	CC 1043872736	RUA MOLINA JOSE CARLOS	1	0			S																	230301	3.000.000	30	480.000	0	0	0	0	EPS017	3.000.000	30	120.000	14-11	3.000.000	30	5	208.800	CCF07	3.000.000	30	120.000	0	0	0	0	0
5	CC 1045709063	MERCADO CASSIANI ANYINSON ALBERTO	1	0			S																	230301	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS037	1.750.905	30	70.100	14-11	1.750.905	30	5	121.900	CCF07	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
6	CC 1100011239	ALEMAN NAVARRO MELISA JOHANA	1	0			S	X																230301	233.454	4	37.400	0	0	0	0	ESSC24	233.454	4	9.400	14-11	233.454	4	5	16.300	CCF07	233.454	4	9.400	0	0	0	0	0
7	CC 15703286	LLORENTE CAVADIA RAFAEL ANTONIO	1	0			S	X																25-14	3.833.334	23	613.400	0	0	0	0	EPS048	3.833.334	23	153.400	14-11	3.833.334	23	5	266.900	CCF07	3.833.334	23	153.400	0	0	0	0	0
8	CC 18511603	GIL ESCOBAR CARLOS HUGO	1	0			S	X																25-14	1.166.667	14	186.700	0	0	0	0	EPS002	1.166.667	14	46.700	14-11	1.166.667	14	5	81.300	CCF07	1.166.667	14	46.700	0	0	0	0	0
9	CC 8648356	NAVARRO CASTRO JUAN CARLOS	1	0			S																	230301	3.000.000	30	480.000	0	0	0	0	EPS010	3.000.000	30	120.000	14-11	3.000.000	30	5	208.800	CCF07	3.000.000	30	120.000	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901742727	8	COSTRU YE SAS	A - 200 O MAS COTIZANTES	QUIBDO	calle 27 n 1 49	QUIBDO-CHOCO	1236547	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-03	2026-04	02938828	9502938828	E	2026/04/09	2026/04/10	BANCO AV VILLAS	1	$3,564,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	11645576	ASPRILLA CIRO																		230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS037	30	$1,750,905	$70,100	CCF29	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0	Si	$542,300
2	CC	11705720	BEJARANO JHON		X																25-14	4	$233,454	$37,400	CCFC20	4	$233,454	$9,400	CCF29	4	$233,454	$9,400	14-11	4	$233,454	$16,300	4	$0	$0	Si	$72,500
3	CC	1077438688	CORDOBA JEAN		X																230301	5	$291,818	$46,700	EPS041	5	$291,818	$11,700	CCF29	5	$291,818	$11,700	14-11	5	$291,818	$20,400	5	$0	$0	Si	$90,500
4	CC	1076018644	GARCIA ESTIVINSON																		25-14	30	$1,750,905	$280,200	CCFC20	30	$1,750,905	$70,100	CCF29	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0	Si	$542,300
5	CC	1075020397	GARCIA OBDULIO																		230301	30	$1,750,905	$280,200	CCFC20	30	$1,750,905	$70,100	CCF29	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0	Si	$542,300
6	CC	3645635	MARTINEZ SEFERINO																		25-14	30	$1,750,905	$280,200	EPS037	30	$1,750,905	$70,100	CCF29	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0	Si	$542,300
7	CC	1003943111	PALACIOS WILLINTONG		X																25-14	4	$233,454	$37,400	EPS037	4	$233,454	$9,400	CCF29	4	$233,454	$9,400	14-11	4	$233,454	$16,300	4	$0	$0	Si	$72,500
8	CC	11814458	PEREA JUAN																		230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS037	30	$1,750,905	$70,100	CCF29	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0	Si	$542,300
9	CC	11809472	QUESADA YEIMY																		25-14	30	$1,750,905	$280,200	EPS037	30	$1,750,905	$70,100	CCF29	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0	Si	$542,300
10	CC	1059444556	TENORIO CARLOS		X																230301	4	$233,454	$37,400	EPS037	4	$233,454	$9,400	CCF29	4	$233,454	$9,400	14-11	4	$233,454	$16,300	4	$0	$0	Si	$72,500
Total	**Afiliados(10)**																						$11,497,610	$1,840,100			$11,497,610	$460,500			$11,497,610	$460,500			$11,497,610	$800,700		$0	$0		$3,561,800

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901742727	8	COSTRU YE SAS	A - 200 O MAS COTIZANTES	QUIBDO	calle 27 n 1 49	QUIBDO-CHOCO	1236547	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-03	2026-04	02938828	9502938828	E	2026/04/09	2026/04/10	BANCO AV VILLAS	1	$3,564,800

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				10	$1,840,100	$1,400	$0	$1,841,500
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	5	$915,400	$700	$0	$916,100
PORVENIR	230301	800,224,808	8	5	$924,700	$700	$0	$925,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				10	$800,700	$600	$0	$801,300
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	10	$800,700	$600	$0	$801,300
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				10	$460,500	$400	$0	$460,900
COMFACHOCÓ	CCF29	891,600,091	8	10	$460,500	$400	$0	$460,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				10	$460,500	$600	$0	$461,100
COMFACHOCÓ	CCFC20	891,600,091	8	3	$149,600	$200	$0	$149,800
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	6	$299,200	$300	$0	$299,500
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$11,700	$100	$0	$11,800
TOTAL				**10**	**$3,561,800**	**$3,000**	**$0**	**$3,564,800**

ANEXO 2

CERTIFICADO DE ACCIDENTALIDAD

Medellín, 3 de junio de 2026

SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A. - ARL SURA S.A.

HACE CONSTAR

Que la empresa SAFRID INGENIERIA SAS, NIT N900520848, ha reportado 2 accidente(s) de trabajo ocurrido(s) a sus trabajadores dependientes desde las fechas 01 de mayo de 2026 hasta el 31 de mayo de 2026, con un total de 0 día(s) de incapacidad pagados y una tasa de accidentalidad de 1.33%.

La presente constancia se expide a solicitud de la empresa.

Para información adicional puede comunicarse con nuestra Línea de Atención 018000 51 1414.

Atentamente,

Dirección de Higiene, Seguridad y Ambiente

Dirección IP: 191.111.16.133, 192.230.104.16, 172.16.42.57.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

ANEXO 3

SOPORTES DE ASISTENCIA - NOTIFICACION RIESGOS

SAFRID ingeniería sas	REGISTRO DE ASISTENCIA A CAPACITACION Y FORMACION	Codigo: SAF-FOR-004
		Fecha: 2022
		Version: 1.0

CHARLA:	X	CAPACITACIÓN:		REUNIÓN:	
INDUCCION:		REINDUCCIÓN:		OTROS:	
CIUDAD Y FECHA:	Quibdó 04/05/2026				
DURACIÓN:	5 Minutos				
TEMA:	Cargas Suspendidas				
EXPOSITOR:	Cesar A Murillo C				
TOTAL ASISTENCIA:	6 Personas				

El trabajador firma en constancia de:
1. Ha recibido y entendido el contenido de la charla relacionada en el presente formato
2. Se encuentra en buenas condiciones de salud.
3. Conoce el mecanismo de comunicación establecido por la empresa en caso de presentarse algun AT o incidente.
4. Se compromete a reportar durante la jornada laboral cualquier sintoma asociado a

No	NOMBRE DEL EMPLEADO	IDENTIFICACIÓN	CARGO	FIRMA
1	Ciro Aspnlla	11645876	oficial	
2	dalulio garcia	1075020397	ayudante	
3	Juan de dios Perea	11814458	ayudante	
4	Septimo martinez	3645635	OFICIAL	
5	Angel Grajales Heran	1088278057	Electricista.	
6	Estwinson Garcia	1076018644	Ayudante	
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

Cesar A Murillo
FIRMA EXPOSITOR

Ing. Yinna Blanco Arenas	Ing. Miguel Cerón	Ing. Miguel Cerón
Elaboró	Revisó	Aprobó

Fecha Aprobaciòn: 27/06/2019

Powered by CamScanner

SAFRID Ingeniería sas	REGISTRO DE ASISTENCIA A CAPACITACION Y FORMACION	Codigo: SAF-FOR-004
		Fecha: 2022
		Version: 1.0

CHARLA:	X	CAPACITACIÓN:		REUNIÓN:	
INDUCCION:		REINDUCCIÓN:		OTROS:	
CIUDAD Y FECHA:	Quibdo 05/05/2026				
DURACION:	5 Minutos				
TEMA:	Barandas y Protecciones				
EXPOSITOR:	Cesar A Murillo C				
TOTAL ASISTENCIA:	6 Personas				

El trabajador firma en constancia de:
1. Ha recibido y entendido el contenido de la charla relacionada en el presente formato
2. Se encuentra en buenas condiciones de salud.
3. Conoce el mecanismo de comunicación establecido por la empresa en caso de presentarse algun AT o Incidente.
4. Se compromete a reportar durante la jornada laboral cualquier sintoma asociado a

No	NOMBRE DEL EMPLEADO	IDENTIFICACIÓN	CARGO	FIRMA
1	abdulio garcia	10750 20397	ayudante	
2	Juan de dios Perea	11814488	ayudante	Juan de Dios P
3	Seferino martinez	3645635	oficial	J M D
4	Estivinson Garcia	1076018644	Ayudante	
5				
6	Daniel Grajales Henao	1088278057	Electricista	
7	Ciro Aspnlla	11645576	oficial	C I R O
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

Cesar A Murillo C
FIRMA EXPOSITOR

Ing. Yinna Blanco Arenas	Ing. Miguel Cerón	Ing. Miguel Cerón
Elaboró	Revisó	Aprobó

Fecha Aprobación: 27/06/2019

Powered by CamScanner

SAFRID Ingeniería sas	REGISTRO DE ASISTENCIA A CAPACITACION Y FORMACION	Codigo: SAF-FOR-004
		Fecha: 2022
		Version: 1.0

CHARLA:	X	CAPACITACIÓN:		REUNIÓN:	
INDUCCION:		REINDUCCIÓN:		OTROS:	
CIUDAD Y FECHA:	Quibdo 06/05/2026				
DURACIÓN:	5 Minutos				
TEMA:	Proteccion Ocular				
EXPOSITOR:	Cesar A Murillo C				
TOTAL ASISTENCIA:	6				

El trabajador firma en constancia de:
1.Ha recibido y entendido el contenido de la charla relacionada en el presente formato
2.Se encuentra en buenas condiciones de salud.
3.Conoce el mecanismo de comunicación establecido por la empresa en caso de presentarse algun AT o incidente.
4.Se compromete a reportar durante la jornada laboral cualquier síntoma asociado a

No	NOMBRE DEL EMPLEADO	IDENTIFICACIÓN	CARGO	FIRMA
1	Juan de dios Perea	11814458	ayudante	
2	Serrano martinez	3645635	oficial	
3	Ciro Aspalla	11645576	oficial	
4	obdulio garcia	1075020397	ayudante	
5	Estivenson Garcia	1076018044	Ayudante	
6	Duver Gonzales Heredo	1.088278057	Electricista	
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

Cesar A Murillo C
FIRMA EXPOSITOR

Ing. Yinna Blanco Arenas	Ing. Miguel Cerón	Ing. Miguel Cerón
Elaboró	Revisó	Aprobó

Powered by CamScanner

SAFRID Ingeniería sas	REGISTRO DE ASISTENCIA A CAPACITACION Y FORMACION	Codigo: SAF-FOR-004
		Fecha: 2022
		Version: 1.0

CHARLA:	X	CAPACITACIÓN:		REUNIÓN:	
INDUCCION:		REINDUCCIÓN:		OTROS:	
CIUDAD Y FECHA:	Quibdó 07/05/2026				
DURACIÓN:	5 Minutos				
TEMA:	Tablero Electricos				
EXPOSITOR:	Cesar A Murillo				
TOTAL ASISTENCIA:	6				

El trabajador firma en constancia de:
1. Ha recibido y entendido el contenido de la charla relacionada en el presente formato
2. Se encuentra en buenas condiciones de salud.
3. Conoce el mecanismo de comunicación establecido por la empresa en caso de presentarse algun AT o Incidente.
4. Se compromete a reportar durante la jornada laboral cualquier síntoma asociado a

No	NOMBRE DEL EMPLEADO	IDENTIFICACIÓN	CARGO	FIRMA
1	Jeferson martinez	3645635	Oficial	
2	Daniel Grajales Herrera	1088.278057	Electricista.	
3	Ciro Aspnlla	11645676	Oficial	Ciro
4	Estivinson Garcia	1076018644	Ayudante	
5	Juan de dios perea	11814458	ayudante	Juan de Dios P
6	obdulio garcia	1075028897	ayudante	
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

Cesar A Murillo
FIRMA EXPOSITOR

Ing. Yinna Blanco Arenas	Ing. Miguel Cerón	Ing. Miguel Cerón
Elaboró	Revisó	Aprobó

Powered by CamScanner

SAFRID ingeniería sas	REGISTRO DE ASISTENCIA A CAPACITACION Y FORMACION	Codigo: SAF-FOR-004
		Fecha: 2022
		Version: 1.0

CHARLA:	X	CAPACITACIÓN:		REUNIÓN:	
INDUCCION:		REINDUCCIÓN:		OTROS:	
CIUDAD Y FECHA:	Quibdo 08/05/2026				
DURACIÓN:	5 Minutos				
TEMA:	Ergonomia				
EXPOSITOR:	Cesar A Murillo C				
TOTAL ASISTENCIA:	6				

El trabajador firma en constancia de:
1.Ha recibido y entendido el contenido de la charla relacionada en el presente formato
2.Se encuentra en buenas condiciones de salud.
3.Conoce el mecanismo de comunicación establecido por la empresa en caso de presentarse algun AT o Incidente.
4.Se compromete a reportar durante la jornada laboral cualquier sintoma asociado a

No	NOMBRE DEL EMPLEADO	IDENTIFICACIÓN	CARGO	FIRMA
1	Ciro Aspalla	11645576	oficial	Ciro
2	Estivinson Garcia	1076018644	Ayudante	
3	Seferino Martinez	3645636	oficial	
4	Juan de Dios Perea	11814458	ayudante	
5	Daniel Bonilla Hevia	1088178057	Electricista.	
6	obdulio garcia	1075020397	ayudante	
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

Cesar A Murillo C
FIRMA EXPOSITOR

Ing. Yinna Blanco Arenas	Ing. Miguel Cerón	Ing. Miguel Cerón
Elaboró	Revisó	Aprobó

Powered by CamScanner

SAFRID ingeniería sas	REGISTRO DE ASISTENCIA A CAPACITACION Y FORMACION	Codigo: SAF-FOR-004
		Fecha: 2022
		Version: 1.0

CHARLA:	Y	CAPACITACIÓN:		REUNIÓN:	
INDUCCION:		REINDUCCIÓN:		OTROS:	
CIUDAD Y FECHA:	Quibdo 09/05/2026				
DURACIÓN:	5 Minutos				
TEMA:	Paradas de Emergencia				
EXPOSITOR:	Cesar A Murillo				
TOTAL ASISTENCIA:	6				

El trabajador firma en constancia de:
1.Ha recibido y entendido el contenido de la charla relacionada en el presente formato
2.Se encuentra en buenas condiciones de salud.
3.Conoce el mecanismo de comunicación establecido por la empresa en caso de presentarse algun AT o incidente.
4.Se compromete a reportar durante la jornada laboral cualquier síntoma asociado a

No	NOMBRE DEL EMPLEADO	IDENTIFICACIÓN	CARGO	FIRMA
1	Serfino martinez	3645635	(oficial)	
2	Daniel Garzón Heras	1088278057	Electricista.	
3	Estivinson Garcia	1076018644	Ayudante	
4	Ciro Aspalla	11645676	oficial	Ciro
5	Juan de dios perea	11814458	ayudante	
6	obdulio garcia	1075020597	ayudante	
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

Cesar A Murillo C
FIRMA EXPOSITOR

Ing. Yinna Blanco Arenas	Ing. Miguel Cerón	Ing. Miguel Cerón
Elaboró	Revisó	Aprobó

Powered by CamScanner

SAFRID ingeniería sas	REGISTRO DE ASISTENCIA A CAPACITACION Y FORMACION	Codigo: SAF-FOR-004
		Fecha: 2022
		Version: 1.0

CHARLA:	X	CAPACITACIÓN:		REUNIÓN:	
INDUCCION:		REINDUCCIÓN:		OTROS:	
CIUDAD Y FECHA:	Quibdo 11/05/2026				
DURACIÓN:	5Minutos				
TEMA:	Uso de Cinturon de Seguridad				
EXPOSITOR:	Cesar A Murillo S				
TOTAL ASISTENCIA:	6				

El trabajador firma en constancia de:
1.Ha recibido y entendido el contenido de la charla relacionada en el presente formato
2.Se encuentra en buenas condiciones de salud.
3.Conoce el mecanismo de comunicación establecido por la empresa en caso de presentarse algun AT o Incidente.
4.Se compromete a reportar durante la jornada laboral cualquier síntoma asociado a

No	NOMBRE DEL EMPLEADO	IDENTIFICACIÓN	CARGO	FIRMA
1	Estivinson Garcia	1078018644	Ayudante	
2	Odalio Garcia	1075020397	Ayudante	
3	Daniel Orejuela Heran	1.088278057	Electricista.	
4	Ciro Aspilla	11645576	Oficial	Ciro
5	Seferino Martinez	3645635	Oficial	SMM
6	Juan de dios perea	11814458	ayudante	Juan de D. P.
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

Cesar A Murillo
FIRMA EXPOSITOR

Ing. Yinna Blanco Arenas	Ing. Miguel Cerón	Ing. Miguel Cerón
Elaboró	Revisó	Aprobó

Powered by CamScanner

SAFRID ingeniería sas	REGISTRO DE ASISTENCIA A CAPACITACION Y FORMACION	Codigo: SAF-FOR-004
		Fecha: 2022
		Version: 1.0

CHARLA:	X	CAPACITACIÓN:		REUNIÓN:	
INDUCCION:		REINDUCCIÓN:		OTROS:	
CIUDAD Y FECHA:	Quibdo 12/05/2026				
DURACIÓN:	5 Minutos				
TEMA:	Gestión para accidentes				
EXPOSITOR:	Cesar A Murillo				
TOTAL ASISTENCIA:	6				

El trabajador firma en constancia de:
1.Ha recibido y entendido el contenido de la charla relacionada en el presente formato
2.Se encuentra en buenas condiciones de salud.
3.Conoce el mecanismo de comunicación establecido por la empresa en caso de presentarse algun AT o incidente.
4.Se compromete a reportar durante la jornada laboral cualquier síntoma asociado a

No	NOMBRE DEL EMPLEADO	IDENTIFICACIÓN	CARGO	FIRMA
1	obdulio garcia	1075020397	ayudante	
2	Sefenno martinez	3645635	Oficial	
3	Cirpa Asprilla	116415576	Oficial	
4	Daniel Gonzalez Heras	1.088278057	electricista	
5	Juan de dios perea	11814458	ayudante	
6	Estivinson Garcia	1076018644	Ayudante	
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

Cesar A Murillo C
FIRMA EXPOSITOR

Ing. Yinna Blanco Arenas	Ing. Miguel Cerón	Ing. Miguel Cerón
Elaboró	Revisó	Aprobó

Fecha Aprobaciòn: 27/06/2019

Powered by CamScanner

SAFRID ingeniería sas	REGISTRO DE ASISTENCIA A CAPACITACION Y FORMACION	Codigo: SAF-FOR-004
		Fecha: 2022
		Version: 1.0

CHARLA:	X	CAPACITACIÓN:		REUNIÓN:	
INDUCCION:		REINDUCCIÓN:		OTROS:	
CIUDAD Y FECHA:	Quibdo 13/05/2026				
DURACIÓN:	5 Minutos				
TEMA:	Manejo a la defensiva				
EXPOSITOR:	Cesar A Murillo C				
TOTAL ASISTENCIA:	6				

El trabajador firma en constancia de:
1.Ha recibido y entendido el contenido de la charla relacionada en el presente formato
2.Se encuentra en buenas condiciones de salud.
3.Conoce el mecanismo de comunicación establecido por la empresa en caso de presentarse algun AT o incidente.
4.Se compromete a reportar durante la jornada laboral cualquier síntoma asociado a

No	NOMBRE DEL EMPLEADO	IDENTIFICACIÓN	CARGO	FIRMA
1	Ciro Asprilla	11645576	oficial	Ciro
2	Juan de Dios Perea	11814458	Ayudante	
3				
4	Seferino Martinez	3645635	oficial	
5	Daniel Brayan Hernao	1.088278037	electricista	
6				
7	obdulio garcia	1075020397	ayudante	
8				
9	Estivinson Garcia	1076018644	Ayudante	
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

Cesar A Murillo C
FIRMA EXPOSITOR

Ing. Yinna Blanco Arenas	Ing. Miguel Cerón	Ing. Miguel Cerón
Elaboró	Revisó	Aprobó

Powered by CamScanner

SAFRID ingeniería sas	REGISTRO DE ASISTENCIA A CAPACITACION Y FORMACION	Codigo: SAF-FOR-004
		Fecha: 2022
		Version: 1.0

CHARLA:	X	CAPACITACIÓN:		REUNIÓN:	
INDUCCION:		REINDUCCIÓN:		OTROS:	
CIUDAD Y FECHA:	Quibdo 14/05/2026				
DURACIÓN:	5 Minutos				
TEMA:	Abuso al alcohol				
EXPOSITOR:	Cesar A Murillo C				
TOTAL ASISTENCIA:	6				

El trabajador firma en constancia de:
1.Ha recibido y entendido el contenido de la charla relacionada en el presente formato
2.Se encuentra en buenas condiciones de salud.
3.Conoce el mecanismo de comunicación establecido por la empresa en caso de presentarse algun AT o incidente.
4.Se compromete a reportar durante la jornada laboral cualquier síntoma asociado a

No	NOMBRE DEL EMPLEADO	IDENTIFICACIÓN	CARGO	FIRMA
1	Seferino Martinez	3645635	Oficial	
2	Juan de Dios Perea	11814458	Ayudante	
3	Obdulio garcia	1075020397	ayudante	
4	Gro. Asprilla	11645576	oficial	
5	Daniel Benjamin Henao	1.088278057	Electricista.	
6	Estivinson Garcia	1076018644	Ayudante	
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

Cesar A Murillo C
FIRMA EXPOSITOR

Ing. Yinna Blanco Arenas	Ing. Miguel Cerón	Ing. Miguel Cerón
Elaboró	Revisó	Aprobó

Powered by CamScanner

SAFRID Ingeniería sas	REGISTRO DE ASISTENCIA A CAPACITACION Y FORMACION	Codigo: SAF-FOR-004
		Fecha: 2022
		Version: 1.0

CHARLA:	X	CAPACITACIÓN:		REUNIÓN:	
INDUCCION:		REINDUCCIÓN:		OTROS:	
CIUDAD Y FECHA:	Quibdo 15/05/2026				
DURACIÓN:	5 Minutos				
TEMA:	Hoja de Planificación de tareas				
EXPOSITOR:	Cesar A Murillo C				
TOTAL ASISTENCIA:	6				

El trabajador firma en constancia de:
1. Ha recibido y entendido el contenido de la charla relacionada en el presente formato
2. Se encuentra en buenas condiciones de salud.
3. Conoce el mecanismo de comunicación establecido por la empresa en caso de presentarse algun AT o incidente.
4. Se compromete a reportar durante la jornada laboral cualquier síntoma asociado a

No	NOMBRE DEL EMPLEADO	IDENTIFICACIÓN	CARGO	FIRMA
1	Juan de Dios Perea	11814458	Ayudante	Juan de Dios Re.
2	Ciro Aspilla	11645576	Oficial	CIRO
3				
4	Daniel Brayan Moreno	1.088278057	Electricista	
5	Estivinson Garcia	1076018644	Ayudante	
6				
7				
8	obdulio garces	1075020397	ayudante	
9	Seferino Martinez	3645635	oficial	
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

Cesar A Murillo
FIRMA EXPOSITOR

Yinna Blanco Arenas		
Ing. Yinna Blanco Arenas	Ing. Miguel Cerón	Ing. Miguel Cerón
Elaboró	Revisó	Aprobó

Powered by CamScanner

SAFRID ingeniería sas	REGISTRO DE ASISTENCIA A CAPACITACION Y FORMACION	Codigo: SAF-FOR-004
		Fecha: 2022
		Version: 1.0

CHARLA:	X	CAPACITACIÓN:		REUNIÓN:	
INDUCCION:		REINDUCCIÓN:		OTROS:	
CIUDAD Y FECHA:	Quibdó				
DURACIÓN:	5 Minutos 16/05/2026				
TEMA:	Permisos de trabajo				
EXPOSITOR:	Cesar A Murillo C				
TOTAL ASISTENCIA:	8				

El trabajador firma en constancia de:
1. Ha recibido y entendido el contenido de la charla relacionada en el presente formato
2. Se encuentra en buenas condiciones de salud.
3. Conoce el mecanismo de comunicación establecido por la empresa en caso de presentarse algun AT o incidente.
4. Se compromete a reportar durante la jornada laboral cualquier síntoma asociado a

No	NOMBRE DEL EMPLEADO	IDENTIFICACIÓN	CARGO	FIRMA
1				
2	Obdulio garcia	1075020792	Oxudante	
3	Ciro Asprilla	11645576	Oficial	Ciro
4				
5	Seferino Hartmez	3645635	Oficial	
6	Juan de Dios Perea	11814450	Ayudante	
7				
8				
9	Dimel Grajales Hurtado	1.088278057	Electricista	
10	Estivinson Garcia	1076018644	Ayudante	
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

Cesar A Murillo C
FIRMA EXPOSITOR

Yinna Blanco Arenas		
Ing. Yinna Blanco Arenas	Ing. Miguel Cerón	Ing. Miguel Cerón
Elaboró	Revisó	Aprobó

Powered by CamScanner

SAFRID ingeniería sas	REGISTRO DE ASISTENCIA A CAPACITACION Y FORMACION	Codigo: SAF-FOR-004
		Fecha: 2022
		Version: 1.0

CHARLA:		CAPACITACIÓN:		REUNIÓN:	
INDUCCION:		REINDUCCIÓN:		OTROS:	
CIUDAD Y FECHA:	Quibdo 18/05/2026				
DURACIÓN:	5 Minutos				
TEMA:	Posturas Corporal y Desplazamientos				
EXPOSITOR:	Cesar A Murillo				
TOTAL ASISTENCIA:	6				

El trabajador firma en constancia de:
1.Ha recibido y entendido el contenido de la charla relacionada en el presente formato
2.Se encuentra en buenas condiciones de salud.
3.Conoce el mecanismo de comunicación establecido por la empresa en caso de presentarse algun AT o incidente.
4.Se compromete a reportar durante la jornada laboral cualquier sintoma asociado a

No	NOMBRE DEL EMPLEADO	IDENTIFICACIÓN	CARGO	FIRMA
1	Juan de dios Perea	11814458	ayudante	
2	Estivinson Garcia	1076018644	Ayudante	
3	Abdulio Garcia	1075020397	ayudante	
4	Serafino Martinez	3645635	Oficial	
5	Siro Asprilla	11645576	Oficial	
6	Daniel Grajales Henao	1.000270057	Electricista.	
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

Cesar A Murillo
FIRMA EXPOSITOR

Ing. Yinna Blanco Arenas	Ing. Miguel Cerón	Ing. Miguel Cerón
Elaboró	Revisó	Aprobó

Powered by CamScanner

SAFRID Ingeniería sas	REGISTRO DE ASISTENCIA A CAPACITACION Y FORMACION	Codigo: SAF-FOR-004
		Fecha: 2022
		Version: 1.0

CHARLA:	X	CAPACITACIÓN:		REUNIÓN:	
INDUCCION:		REINDUCCIÓN:		OTROS:	
CIUDAD Y FECHA:	Quibdo 19/05/2026				
DURACIÓN:	5 Minutos				
TEMA:	Protección de Manos				
EXPOSITOR:	Cesar A Murillo				
TOTAL ASISTENCIA:	6				

El trabajador firma en constancia de:
1.Ha recibido y entendido el contenido de la charla relacionada en el presente formato
2.Se encuentra en buenas condiciones de salud.
3.Conoce el mecanismo de comunicación establecido por la empresa en caso de presentarse algun AT o incidente.
4.Se compromete a reportar durante la jornada laboral cualquier síntoma asociado a

No	NOMBRE DEL EMPLEADO	IDENTIFICACIÓN	CARGO	FIRMA
1	Estivinson Garcia	1076018684	Ayudante	
2	Ciro Aspalla	11645676	oficial	Ciro
3	obdulio garcia	1075020397	ayudante	
4	Juan de dios Perea	11814458	ayudante	Juan
5	Daniel Carpio Henao	1.088270057	Electricista.	Daniel Carpio H.
6	Jefferson Martinez	36 45635	Oficial	ZMH
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

Cesar A Murillo
FIRMA EXPOSITOR

Ing. Yinna Blanco Arenas	Ing. Miguel Cerón	Ing. Miguel Cerón
Elaboró	Revisó	Aprobó

Powered by CamScanner

SAFRID ingeniería sas	REGISTRO DE ASISTENCIA A CAPACITACION Y FORMACION	Codigo: SAF-FOR-004
		Fecha: 2022
		Version: 1.0

CHARLA:	X	CAPACITACIÓN:		REUNIÓN:	
INDUCCION:		REINDUCCIÓN:		OTROS:	
CIUDAD Y FECHA:	Quibdo 20/05/2026				
DURACIÓN:	5 Minutos				
TEMA:	Cuidados Para el sol				
EXPOSITOR:	Cesar A Murillo				
TOTAL ASISTENCIA:	6 Personas				

El trabajador firma en constancia de:
1.Ha recibido y entendido el contenido de la charla relacionada en el presente formato
2.Se encuentra en buenas condiciones de salud.
3.Conoce el mecanismo de comunicación establecido por la empresa en caso de presentarse algun AT o incidente.
4.Se compromete a reportar durante la jornada laboral cualquier sintoma asociado a

No	NOMBRE DEL EMPLEADO	IDENTIFICACIÓN	CARGO	FIRMA
1	Juan de dios Perea	11814458	ayudante	
2	Sefenno Martinez	3645635	Oficial	
3	Daniel Robles Perea	1.088278057	Electricista.	
4	Estivinson Garcia	1076018644	Ayudante	
5	Abdulio Garcia	1075020397	ayudante	
6	Ciro Aspnilla	11645576	Oficial	CIRO
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

Cesar A Murillo C
FIRMA EXPOSITOR

Ing. Yinna Blanco Arenas	Ing. Miguel Cerón	Ing. Miguel Cerón
Elaboró	Revisó	Aprobó

Powered by CamScanner

SAFRID Ingeniería sas	REGISTRO DE ASISTENCIA A CAPACITACION Y FORMACION	Codigo: SAF-FOR-004
		Fecha: 2022
		Version: 1.0

CHARLA:	X	CAPACITACIÓN:		REUNIÓN:	
INDUCCION:		REINDUCCIÓN:		OTROS:	
CIUDAD Y FECHA:	Quibdo 21/05/2026				
DURACIÓN:	5 Minutos				
TEMA:	Concepto de Emergencia				
EXPOSITOR:	Cesar A Murillo				
TOTAL ASISTENCIA:	6 Personas				

El trabajador firma en constancia de:
1. Ha recibido y entendido el contenido de la charla relacionada en el presente formato
2. Se encuentra en buenas condiciones de salud.
3. Conoce el mecanismo de comunicación establecido por la empresa en caso de presentarse algun AT o incidente.
4. Se compromete a reportar durante la jornada laboral cualquier síntoma asociado a

No	NOMBRE DEL EMPLEADO	IDENTIFICACIÓN	CARGO	FIRMA
1	Wilfrano Jiménez	3645635	Oficial	
2	Daniel Cayzedo Hernao	1.088298057	Electricista.	
3	Juan de dios	11814458	ayudante	Juan de Dios
4	Cirp Espalla	11645676	oficial	Giro
5	Estivinson Garcia	1076018644	Ayudante	
6	Obdulio Garcia	1075020397	ayudante	
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

Cesar A Murillo C
FIRMA EXPOSITOR

Ing. Yinna Blanco Arenas	Ing. Miguel Cerón	Ing. Miguel Cerón
Elaboró	Revisó	Aprobó

Powered by CamScanner

SAFRID ingeniería sas	REGISTRO DE ASISTENCIA A CAPACITACION Y FORMACION	Codigo: SAF-FOR-004
		Fecha: 2022
		Version: 1.0

CHARLA:	Y	CAPACITACIÓN:		REUNIÓN:	
INDUCCION:		REINDUCCIÓN:		OTROS:	
CIUDAD Y FECHA:	Quibdo 22/05/2026				
DURACIÓN:	5 Minutos				
TEMA:	Superfes de trabajo				
EXPOSITOR:	Cesar A Murillo C				
TOTAL ASISTENCIA:	6 Personas				

El trabajador firma en constancia de:
1.Ha recibido y entendido el contenido de la charla relacionada en el presente formato
2.Se encuentra en buenas condiciones de salud.
3.Conoce el mecanismo de comunicación establecido por la empresa en caso de presentarse algun AT o incidente.
4.Se compromete a reportar durante la jornada laboral cualquier síntoma asociado a

No	NOMBRE DEL EMPLEADO	IDENTIFICACIÓN	CARGO	FIRMA
1	Estivinson Garcia	1076018644	Ayudante	
2	Juan de Diego Perea	1184144458	Ayudante	
3	Daniel Grajales Arenas.	1.088278057	Electricista	
4				
5	Ciro Aspnilla	11645676	Oficial	Ciro
6	Deferino martinez	3645635	oficial	
7				
8	Obdulio garcia	1075020347	ayudante	
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

Cesar A Murillo C
FIRMA EXPOSITOR

Ing. Yinna Blanco Arenas	Ing. Miguel Cerón	Ing. Miguel Cerón
Elaboró	Revisó	Aprobó

Powered by CamScanner

SAFRID ingeniería sas	REGISTRO DE ASISTENCIA A CAPACITACION Y FORMACION	Codigo: SAF-FOR-004
		Fecha: 2022
		Version: 1.0

CHARLA:	X	CAPACITACIÓN:		REUNIÓN:	
INDUCCION:		REINDUCCIÓN:		OTROS:	
CIUDAD Y FECHA:	Quibdo 23/05/2026				
DURACIÓN:	5 Minutos				
TEMA:	Inspección y Mantenimiento de Equipos y Herramientas				
EXPOSITOR:	Cesar A Murillo C				
TOTAL ASISTENCIA:	6 Personas				

El trabajador firma en constancia de:
1. Ha recibido y entendido el contenido de la charla relacionada en el presente formato
2. Se encuentra en buenas condiciones de salud.
3. Conoce el mecanismo de comunicación establecido por la empresa en caso de presentarse algun AT o incidente.
4. Se compromete a reportar durante la jornada laboral cualquier sintoma asociado a

No	NOMBRE DEL EMPLEADO	IDENTIFICACIÓN	CARGO	FIRMA
1	abdulio garcia	1075020397	ayudante	
2	Daniel Gaitan Henao	1088278057.	Electricista	
3	Juan de dios perea	11814458	ayudante	Juan de Dios P
4	Cirp Aguilla	11645676	Oficial	Cir O
5	Estivinson Garcia	1076018644	Ayudante	
6	Segundo Martinez	3645635	Oficial	
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

Cesar A Murillo
FIRMA EXPOSITOR

Ing. Yinna Blanco Arenas	Ing. Miguel Cerón	Ing. Miguel Cerón
Elaboró	Revisó	Aprobó

Powered by CamScanner

SAFRID ingeniería sas	REGISTRO DE ASISTENCIA A CAPACITACION Y FORMACION	Codigo: SAF-FOR-004
		Fecha: 2022
		Version: 1.0

CHARLA:	X	CAPACITACIÓN:		REUNIÓN:	
INDUCCION:		REINDUCCIÓN:		OTROS:	
CIUDAD Y FECHA:	Quibdo 25/05/2022				
DURACIÓN:	5 Minutos				
TEMA:	Martillos y Herramientas de impacto				
EXPOSITOR:	Cesar A Murillo C				
TOTAL ASISTENCIA:	6 Personas				

El trabajador firma en constancia de:
1. Ha recibido y entendido el contenido de la charla relacionada en el presente formato
2. Se encuentra en buenas condiciones de salud.
3. Conoce el mecanismo de comunicación establecido por la empresa en caso de presentarse algun AT o Incidente.
4. Se compromete a reportar durante la jornada laboral cualquier síntoma asociado a

No	NOMBRE DEL EMPLEADO	IDENTIFICACIÓN	CARGO	FIRMA
1	Estivinson Garcia	1076018644	Ayudante	
2				
3	Obdulio garcia	1075020397	ayudante	
4				
5	Ciro Asprilla	11645576	Oficial	Ciro
6				
7	Jua de Dios Perea	11814436	Ayudante	
8				
9	Seferino Martinez	3645635	Oficial	Z M M
10				
11				
12				
13				
14	Daniel Grajales Henao	1088298057	Electricista.	
15				
16				
17				
18				
19				
20				

Cesar A Murillo C
FIRMA EXPOSITOR

Ing. Yinna Blanco Arenas	Ing. Miguel Cerón	Ing. Miguel Cerón
Elaboró	Revisó	Aprobó

Powered by CamScanner

SAFRID ingeniería sas	REGISTRO DE ASISTENCIA A CAPACITACION Y FORMACION	Codigo: SAF-FOR-004
		Fecha: 2022
		Version: 1.0

CHARLA:	X	CAPACITACIÓN:		REUNIÓN:	
INDUCCION:		REINDUCCIÓN:		OTROS:	
CIUDAD Y FECHA:	Quibdo 26/05/2025				
DURACIÓN:	5 Minutos				
TEMA:	Herramientas portatiles y Manuales				
EXPOSITOR:	Cesar A Murillo				
TOTAL ASISTENCIA:	6 Personas				

El trabajador firma en constancia de:
1. Ha recibido y entendido el contenido de la charla relacionada en el presente formato
2. Se encuentra en buenas condiciones de salud.
3. Conoce el mecanismo de comunicación establecido por la empresa en caso de presentarse algun AT o incidente.
4. Se compromete a reportar durante la jornada laboral cualquier sintoma asociado a

No	NOMBRE DEL EMPLEADO	IDENTIFICACIÓN	CARGO	FIRMA
1	Juan de Dios Perea	11814458	Ayudante	
2				
3	Obdulio garcia	1075020397	ayudante	
4	Estivinson Garcia	1076018644	Ayudante	
5				
6	John Daniel Grajales Mena	1088278057	Electricista	
7				
8	Ciro Asprilla	11645576	Oficial	Ciro
9	Seferino Martinez	3645635	Oficial	
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

Cesar A Murillo
FIRMA EXPOSITOR

Ing. Yinna Blanco Arenas	Ing. Miguel Cerón	Ing. Miguel Cerón
Elaboró	Revisó	Aprobó

Powered by CamScanner

SAFRID Ingeniería sas	REGISTRO DE ASISTENCIA A CAPACITACION Y FORMACION	Codigo: SAF-FOR-004
		Fecha: 2022
		Version: 1.0

CHARLA:	X	CAPACITACIÓN:		REUNIÓN:	
INDUCCION:		REINDUCCIÓN:		OTROS:	
CIUDAD Y FECHA:	Quibdo 27/09/2026				
DURACIÓN:	5 Minutos				
TEMA:	listos de Chequeo				
EXPOSITOR:	Cesar A Murillo C				
TOTAL ASISTENCIA:	6 Personas				

El trabajador firma en constancia de:
1.Ha recibido y entendido el contenido de la charla relacionada en el presente formato
2.Se encuentra en buenas condiciones de salud.
3.Conoce el mecanismo de comunicación establecido por la empresa en caso de presentarse algun AT o incidente.
4.Se compromete a reportar durante la jornada laboral cualquier sintoma asociado a

No	NOMBRE DEL EMPLEADO	IDENTIFICACIÓN	CARGO	FIRMA
1	Daniel Angulo Hernao	1.088.278.057	Electricista.	
2				
3	obdulio garcia	1075020397	ayudante	
4	Juan de Dios Perea	11814458	Ayudante	
5	Seferino Martinez	3645635	Oficial	
6				
7	Ciro Asprilla	11645576	Oficial	Ciro
8	Estivinson Garcia	1076018644	Ayudante	
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

Cesar A Murillo C
FIRMA EXPOSITOR

Ing. Yinna Blanco Arenas	Ing. Miguel Cerón	Ing. Miguel Cerón
Elaboró	Revisó	Aprobó

Powered by CamScanner

SAFRID ingeniería sas	REGISTRO DE ASISTENCIA A CAPACITACION Y FORMACION	Codigo: SAF-FOR-004
		Fecha: 2022
		Version: 1.0

CHARLA:	X	CAPACITACIÓN:		REUNIÓN:	
INDUCCION:		REINDUCCIÓN:		OTROS:	
CIUDAD Y FECHA:	Quibdo 28/05/2026				
DURACIÓN:	5 Minutos				
TEMA:	liderazgo				
EXPOSITOR:	Cesar A Murillo				
TOTAL ASISTENCIA:	7 Personas				

El trabajador firma en constancia de:
1. Ha recibido y entendido el contenido de la charla relacionada en el presente formato
2. Se encuentra en buenas condiciones de salud.
3. Conoce el mecanismo de comunicación establecido por la empresa en caso de presentarse algun AT o incidente.
4. Se compromete a reportar durante la jornada laboral cualquier sintoma asociado a

No	NOMBRE DEL EMPLEADO	IDENTIFICACIÓN	CARGO	FIRMA
1	Seferino Martinez	3645635	Oficial	
2	Yeimy Quesada	1180794772	Ingeniera	
3	Estivenson Garcia	1076018044	Ayudante	
4	Daniel Grajales Henao	1088278057	Electricista	
5	Ciro Aspaillo	11645576	Oficial	
6	Obdulio Garces	10750203497	Ayudante	
7	Juan de Dios Parra	1181445 8	Ayudante	
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

Cesar A Murillo
FIRMA EXPOSITOR

Ing. Yinna Blanco Arenas	Ing. Miguel Cerón	Ing. Miguel Cerón
Elaboró	Revisó	Aprobó

Powered by CamScanner

SAFRID ingeniería sas	REGISTRO DE ASISTENCIA A CAPACITACION Y FORMACION	Codigo: SAF-FOR-004
		Fecha: 2022
		Version: 1.0

CHARLA:	x	CAPACITACIÓN:		REUNIÓN:	
INDUCCION:		REINDUCCIÓN:		OTROS:	
CIUDAD Y FECHA:	Quibdo 29/05/2026				
DURACIÓN:	5 Minutos				
TEMA:	Restricciones, Rehubicaciones, Rehabilitaciós				
EXPOSITOR:	Cesar A Murillo C				
TOTAL ASISTENCIA:	7 Personas				

El trabajador firma en constancia de:
1. Ha recibido y entendido el contenido de la charla relacionada en el presente formato
2. Se encuentra en buenas condiciones de salud.
3. Conoce el mecanismo de comunicación establecido por la empresa en caso de presentarse algun AT o incidente.
4. Se compromete a reportar durante la jornada laboral cualquier sintoma asociado a

No	NOMBRE DEL EMPLEADO	IDENTIFICACIÓN	CARGO	FIRMA
1	Daniel Bazalet Heredo	1.088778057	Electricista.	
2	Estivinson Garcia	1076018044	Ayudante	
3	Juan de Dios Perea	1101445 8	Ayudante	
4	Serrano Martinez	36456 35	Oficial	
5	Abdulai Bareto	1075023397	Ayudante	
6	Ciro Aspirilla	11645576	oficial	Ciro
7	Jeimy Quesada	1102794 72	ingeniero	Jeimy Q
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

Cesar A Murillo C
FIRMA EXPOSITOR

Ing. Yinna Blanco Arenas	Ing. Miguel Cerón	Ing. Miguel Cerón
Elaboró	Revisó	Aprobó

Powered by CamScanner

SAFRID ingeniería sas	REGISTRO DE ASISTENCIA A CAPACITACION Y FORMACION	Codigo: SAF-FOR-004
		Fecha: 2022
		Version: 1.0

CHARLA:	x	CAPACITACIÓN:		REUNIÓN:	
INDUCCION:		REINDUCCIÓN:		OTROS:	
CIUDAD Y FECHA:	Quibdo 30/05/2026				
DURACIÓN:	5 Minutos				
TEMA:	Fatiga visual				
EXPOSITOR:	Cesar A Murillo				
TOTAL ASISTENCIA:	6 Personas				

El trabajador firma en constancia de:
1. Ha recibido y entendido el contenido de la charla relacionada en el presente formato
2. Se encuentra en buenas condiciones de salud.
3. Conoce el mecanismo de comunicación establecido por la empresa en caso de presentarse algun AT o incidente.
4. Se compromete a reportar durante la jornada laboral cualquier síntoma asociado a

No	NOMBRE DEL EMPLEADO	IDENTIFICACIÓN	CARGO	FIRMA
1	Sefenno Martinez	3645635	Oficial	
2	Juan de dios pereq	11814458	ayudante	
3	Ciro Aspuilla	11645576	Oficial	Ciro
4	Estivanson Garcia	1076018644	Ayudante	
5				
6	Abdiel Garcia	1075020397	ayudante	
7	Daniel Grajales Henao	1.088298057	Electricista	
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

Cesar A Murillo C
FIRMA EXPOSITOR

Ing. Yinna Blanco Arenas	Ing. Miguel Cerón	Ing. Miguel Cerón
Elaboró	Revisó	Aprobó

Powered by CamScanner

ANEXO 4

ENTREGA DE EPP

SAFRID ingeniería sas	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGUIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO FORMATO PARA ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP) Y ELEMENTOS DE PROTECCION CONTRA CAÍDAS (EPCC)	CÓDIGO: FOR-SAF-061 FECHA: 2022 VERSIÓN: 03 Página 1 de 1

DATOS DEL FUNCIONARIO (A)

NOMBRE Y APELLIDO	CLASE DE DOCUMENTO	No DE DOCUMENTO	CARGO	UNIDAD DE GESTIÓN A LA QUE PERTENECE:
Juan de Dios Perez	CC	1181445B	Ayudante	

COMPROMISO

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de protección personal suministrados por SAFRID INGENIERIA S.A.S., con el fin de dar cumplimiento a las normas de Seguridad y Salud en el Trabajo vigentes y aplicables para la entidad, las cuales contribuyen a mi bienestar mental, físico y social.
"El uso de los equipos y elementos de protección personal (incluyendo ropa de trabajo) está enmarcado en la siguiente normatividad: LEY 9 DE 1979: Art. 122, sobre elementos de protección personal: "a- Los empleadores están obligados a proporcionar a cada trabajador, sin costo para este, elementos de protección personal" RESOLUCIÓN 2400 de 1979: Son obligaciones de los trabajadores: Utilizar y mantener adecuadamente las instalaciones de la empresa, los elementos de trabajo, los dispositivos para el control de riesgos y los equipos de protección personal que el patrono suministre, y conservar el orden y aseo en los lugares de trabajo.
Decreto 1072 de 2015 Art. 2.2.4.6.12): Se debe registrar la entrega de Equipos y Elementos de protección personal. Resolución 0312 de 2019 establece los estándares mínimos del Sistema de Gestión de SST
El presente compromiso quedará archivado en el Área SST para los fines pertinentes."

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP)

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	FECHA	FIRMA RECIBIDO
1	Guantes de Nitrilo	1 Par	22/03/2026	Juan de Dios Pe
2	Guantes de Vaqueta	1 Par	01/04/2026	Juan de Dios Pe
3	Guantes de Nitrilo	1 par	06/04/2026	Juan de Dios P
4	Gafas oscuros	1	06/04/2026	Juan de Dios Pe
5	Guantes de Vaqueta	1 Par	14/04/2026	Juan de Dios P
6	Guantes de Nitrilo	1 par	21/04/2026	Juan de Dios P
7	Guantes de Nitrilo	1 par	05/05/2026	Juan de Dios Pe
8	Guantes de Nitrilo	1 par	25/05/2026	Juan de Dios P.
9				
10				

ELEMENTOS DE PROTECCION CONTRA CAÍDA

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	FECHA	FIRMA RECIBIDO
1				
2				
3				
4				
5				
6				

DATOS DEL RESPONSABLE DE LA ENTREGA DE LOS ELEMENTOS

NOMBRE Y APELLIDOS	CEDULA	CARGO	FIRMA
Cesar A Murillo	1077428864	Residente SST	Cesar A Murillo

Ing. Yinna Blanco	Ing. Miguel Cerón	Ing. Miguel Cerón
Elaboró	Revisó	Aprobó

Powered by CamScanner

SAFRID ingeniería sas	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGUIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO FORMATO PARA ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP) Y ELEMENTOS DE PROTECCION CONTRA CAÍDAS (EPCC)	CÓDIGO: FOR-SAF-061
		FECHA: 2022
		VERSIÓN: 03
		Página 1 de 1

DATOS DEL FUNCIONARIO (A)

NOMBRE Y APELLIDO	CLASE DE DOCUMENTO	No DE DOCUMENTO	CARGO	UNIDAD DE GESTIÓN A LA QUE PERTENECE:
obdulio García	1075020397	1075020397	Mydante	

COMPROMISO

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de protección personal suministrados por SAFRID INGENIERIA S.A.S., con el fin de dar cumplimiento a las normas de Seguridad y Salud en el Trabajo vigentes y aplicables para la entidad, las cuales contribuyen a mi bienestar mental, físico y social.
"El uso de los equipos y elementos de protección personal (incluyendo ropa de trabajo) está enmarcado en la siguiente normatividad: LEY 9 DE 1979: Art. 122, sobre elementos de protección personal: "a- Los empleadores están obligados a proporcionar a cada trabajador, sin costo para este, elementos de protección personal" RESOLUCIÓN 2400 de 1979: Son obligaciones de los trabajadores: Utilizar y mantener adecuadamente las instalaciones de la empresa, los elementos de trabajo, los dispositivos para el control de riesgos y los equipos de protección personal que el patrono suministre, y conservar el orden y aseo en los lugares de trabajo.
Decreto 1072 de 2015 Art. 2.2.4.6.12): Se debe registrar la entrega de Equipos y Elementos de protección personal. Resolución 0312 de 2019 establece los estándares mínimos del Sistema de Gestión de SST
El presente compromiso quedará archivado en el Área SST para los fines pertinentes."

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP)

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	FECHA	FIRMA RECIBIDO
1	Guantes de Nitrilo	1 par	27/03/2026	
2	Guantes de Vaqueta	1 Par	01/04/2026	
3	Guantes de Nitrilo	1 Par	06/04/2026	
4	Gafas transparente	1	14/04/2026	
5	Guantes de Vaqueta	1 Par	22/04/2026	
6	Guantes de Nitrilo	1 par	05/05/2026	
7	Guantes de Nitrilo	1 par	18/05/2026	
8	Guantes de Nitrilo	1 par	27/05/2026	
9				
10				

ELEMENTOS DE PROTECCION CONTRA CAÍDA

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	FECHA	FIRMA RECIBIDO
1				
2				
3				
4				
5				
6				

DATOS DEL RESPONSABLE DE LA ENTREGA DE LOS ELEMENTOS

NOMBRE Y APELLIDOS	CEDULA	CARGO	FIRMA
Cesar Augusto M	1077428864	Residente SST	Cesar A Murillo

Ing. Yinna Blanco	Ing. Miguel Cerón	Ing. Miguel Cerón
Elaboró	Revisó	Aprobó

Powered by CamScanner

SAFRID ingeniería sas	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGUIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO FORMATO PARA ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP) Y ELEMENTOS DE PROTECCION CONTRA CAÍDAS (EPCC)	CÓDIGO: FOR-SAF-061 FECHA: 2022 VERSIÓN: 03 Página 1 de 1

DATOS DEL FUNCIONARIO (A)

NOMBRE Y APELLIDO	CLASE DE DOCUMENTO	No DE DOCUMENTO	CARGO	UNIDAD DE GESTIÓN A LA QUE PERTENECE:
Geferina Martinez	CC	3645635	Aydante	

COMPROMISO

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de protección personal suministrados por SAFRID INGENIERIA S.A.S., con el fin de dar cumplimiento a las normas de Seguridad y Salud en el Trabajo vigentes y aplicables para la entidad, las cuales contribuyen a mi bienestar mental, físico y social.

"El uso de los equipos y elementos de protección personal (incluyendo ropa de trabajo) está enmarcado en la siguiente normatividad: LEY 9 DE 1979: Art. 122, sobre elementos de protección personal: "a- Los empleadores están obligados a proporcionar a cada trabajador, sin costo para este, elementos de protección personal" RESOLUCIÓN 2400 de 1979: Son obligaciones de los trabajadores: Utilizar y mantener adecuadamente las instalaciones de la empresa, los elementos de trabajo, los dispositivos para el control de riesgos y los equipos de protección personal que el patrono suministre, y conservar el orden y aseo en los lugares de trabajo.

Decreto 1072 de 2015 Art. 2.2.4.6.12): Se debe registrar la entrega de Equipos y Elementos de protección personal. Resolución 0312 de 2019 establece los estándares mínimos del Sistema de Gestión de SST

El presente compromiso quedará archivado en el Área SST para los fines pertinentes."

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP)

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	FECHA	FIRMA RECIBIDO
1	Guantes de Nitrilo	1 par	26/03/2026	
2	Guantes de Vaqueta	1par	01/04/2026	
3	Guantes de vaqueta	1 Par	14/04/2026	
4	Guantes de Nitrilo	1 Par	21/04/2026	
5	Gafas oscuras	1	24/04/2026	
6	Guantes de Nitrilo	1par	05/05/2026	
7	Guantes de Nitrilo	1par	18/05/2026	
8	Guantes de Nitrilo	1par	27/05/2026	
9				
10				

ELEMENTOS DE PROTECCION CONTRA CAÍDA

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	FECHA	FIRMA RECIBIDO
1				
2				
3				
4				
5				
6				

DATOS DEL RESPONSABLE DE LA ENTREGA DE LOS ELEMENTOS

NOMBRE Y APELLIDOS	CEDULA	CARGO	FIRMA
Cesar A Murillo	1077428864	Residente SST	Cesar A Murillo

Ing. Yinna Blanco	Ing. Miguel Cerón	Ing. Miguel Cerón
Elaboró	Revisó	Aprobó

Powered by CamScanner

SAFRID ingeniería sas	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGUIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO FORMATO PARA ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP) Y ELEMENTOS DE PROTECCION CONTRA CAÍDAS (EPCC)	CÓDIGO: FOR-SAF-061 FECHA: 2022 VERSIÓN: 03 Página 1 de 1

DATOS DEL FUNCIONARIO (A)

NOMBRE Y APELLIDO	CLASE DE DOCUMENTO	No DE DOCUMENTO	CARGO	UNIDAD DE GESTIÓN A LA QUE PERTENECE:
Stivinson García Hena	CC	1076018644	Ayudante	

COMPROMISO

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de protección personal suministrados por SAFRID INGENIERIA S.A.S., con el fin de dar cumplimiento a las normas de Seguridad y Salud en el Trabajo vigentes y aplicables para la entidad, las cuales contribuyen a mi bienestar mental, físico y social.

"El uso de los equipos y elementos de protección personal (incluyendo ropa de trabajo) está enmarcado en la siguiente normatividad: LEY 9 DE 1979: Art. 122, sobre elementos de protección personal: "a- Los empleadores están obligados a proporcionar a cada trabajador, sin costo para este, elementos de protección personal" RESOLUCIÓN 2400 de 1979: Son obligaciones de los trabajadores: Utilizar y mantener adecuadamente las instalaciones de la empresa, los elementos de trabajo, los dispositivos para el control de riesgos y los equipos de protección personal que el patrono suministre, y conservar el orden y aseo en los lugares de trabajo.

Decreto 1072 de 2015 Art. 2.2.4.6.12): Se debe registrar la entrega de Equipos y Elementos de protección personal. Resolución 0312 de 2019 establece los estándares mínimos del Sistema de Gestión de SST

El presente compromiso quedará archivado en el Área SST para los fines pertinentes."

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP)

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	FECHA	FIRMA RECIBIDO
1	Guantes de Nitrilo	1 par	26/03/2026	Estivinson.
2	Guantes de Vaqueta	1 par	01/04/2026	Estivinson
3	Gafas	1	06/04/2026	Estivinson
4	Guantes de Nitrilo	1 Par	13/04/2026	Estivinson
5	Guantes de vaqueta	1 Par	22/04/2026	Estivinson
6	Guantes de Nitrilo	1par	05/05/2026	Estivinson
7	Guantes de Nitrilo	1par	19/05/2026	Estivinson
8	Guantes de Nitrilo	1par	25/05/2026	Estivinson
9				
10				

ELEMENTOS DE PROTECCION CONTRA CAÍDA

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	FECHA	FIRMA RECIBIDO
1				
2				
3				
4				
5				
6				

DATOS DEL RESPONSABLE DE LA ENTREGA DE LOS ELEMENTOS

NOMBRE Y APELLIDOS	CEDULA	CARGO	FIRMA
Cesar A Mullo	1077428864	Residente SST	Cesar A Mullo

Ing. Yinna Blanco	Ing. Miguel Cerón	Ing. Miguel Cerón
Elaboró	Revisó	Aprobó

Powered by CamScanner

SAFRID ingeniería sas	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGUIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO FORMATO PARA ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP) Y ELEMENTOS DE PROTECCION CONTRA CAÍDAS (EPCC)	CÓDIGO: FOR-SAF-061
		FECHA: 2022
		VERSIÓN: 03
		Página 1 de 1

DATOS DEL FUNCIONARIO (A)

NOMBRE Y APELLIDO	CLASE DE DOCUMENTO	No DE DOCUMENTO	CARGO	UNIDAD DE GESTIÓN A LA QUE PERTENECE:
Ciro Asprilla	CC	1164557G	Operario	

COMPROMISO

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de protección personal suministrados por SAFRID INGENIERIA S.A.S., con el fin de dar cumplimiento a las normas de Seguridad y Salud en el Trabajo vigentes y aplicables para la entidad, las cuales contribuyen a mi bienestar mental, físico y social.
"El uso de los equipos y elementos de protección personal (incluyendo ropa de trabajo) está enmarcado en la siguiente normatividad: LEY 9 DE 1979: Art. 122, sobre elementos de protección personal: "a- Los empleadores están obligados a proporcionar a cada trabajador, sin costo para este, elementos de protección personal" RESOLUCIÓN 2400 de 1979: Son obligaciones de los trabajadores: Utilizar y mantener adecuadamente las instalaciones de la empresa, los elementos de trabajo, los dispositivos para el control de riesgos y los equipos de protección personal que el patrono suministre, y conservar el orden y aseo en los lugares de trabajo.
Decreto 1072 de 2015 Art. 2.2.4.6.12): Se debe registrar la entrega de Equipos y Elementos de protección personal. Resolución 0312 de 2019 establece los estándares mínimos del Sistema de Gestión de SST
El presente compromiso quedará archivado en el Área SST para los fines pertinentes."

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP)

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	FECHA	FIRMA RECIBIDO
1	Casco	1	18/03/2026	Ciro Asprilla
2	Gafas	1	18/03/2026	Ciro Asprilla
3	Tapa boca	5	18/03/2026	Ciro Asprilla
4	Guantes de Nitrilo	1	19/03/2026	Ciro Asprilla
5	Guantes de vaqueta	1 Par	06/04/2026	Ciro Asprilla
6	Guantes de Nitrilo	1 Par	13/04/2026	Ciro Asprilla
7	Guantes de Nitrilo	1 par	22/04/2026	Ciro Asprilla
8	Guantes de Nitrilo	1 par	07/05/2026	Ciro Asprilla
9	Guantes de Nitrilo	1 par	25/05/2026	Ciro Asprilla
10				

ELEMENTOS DE PROTECCION CONTRA CAÍDA

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	FECHA	FIRMA RECIBIDO
1	Arnes	1	17/03/2026	Ciro Asprilla
2	Eslinga en Y	1	17/03/2026	Ciro Asprilla
3				
4				
5				
6				

DATOS DEL RESPONSABLE DE LA ENTREGA DE LOS ELEMENTOS

NOMBRE Y APELLIDOS	CEDULA	CARGO	FIRMA
Cesar A Murillo	1077428864	Residente SST	Cesar A Murillo

Ing. Yinna Blanco	Ing. Miguel Cerón	Ing. Miguel Cerón
Elaboró	Revisó	Aprobó

Powered by CamScanner

SAFRID ingeniería sas	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGUIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO FORMATO PARA ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP) Y ELEMENTOS DE PROTECCION CONTRA CAÍDAS (EPCC)	CÓDIGO: FOR-SAF-061
		FECHA: 2022
		VERSIÓN: 03
		Página 1 de 1

DATOS DEL FUNCIONARIO (A)

NOMBRE Y APELLIDO	CLASE DE DOCUMENTO	No DE DOCUMENTO	CARGO	UNIDAD DE GESTIÓN A LA QUE PERTENECE:
Daniel Gonzalez Henao	Cedula	1.088278057 Electricista.		

COMPROMISO

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de protección personal suministrados por SAFRID INGENIERIA S.A.S., con el fin de dar cumplimiento a las normas de Seguridad y Salud en el Trabajo vigentes y aplicables para la entidad, las cuales contribuyen a mi bienestar mental, físico y social.
"El uso de los equipos y elementos de protección personal (incluyendo ropa de trabajo) está enmarcado en la siguiente normatividad: LEY 9 DE 1979: Art. 122, sobre elementos de protección personal: "a- Los empleadores están obligados a proporcionar a cada trabajador, sin costo para este, elementos de protección personal" RESOLUCIÓN 2400 de 1979: Son obligaciones de los trabajadores: Utilizar y mantener adecuadamente las instalaciones de la empresa, los elementos de trabajo, los dispositivos para el control de riesgos y los equipos de protección personal que el patrono suministre, y conservar el orden y aseo en los lugares de trabajo.
Decreto 1072 de 2015 Art. 2.2.4.6.12): Se debe registrar la entrega de Equipos y Elementos de protección personal. Resolución 0312 de 2019 establece los estándares mínimos del Sistema de Gestión de SST
El presente compromiso quedará archivado en el Área SST para los fines pertinentes."

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP)

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	FECHA	FIRMA RECIBIDO
1	Guantes de Nitrilo	1 Par	23/04/2026	
2	Gafas transparente	1 (uno)	23/04/2026	
3	1 Casco Dielectrico	1 (Uno)	23/04/2026	
4	Guantes de nitrilo	1 par	05/05/2026	
5	Guantes Dielectrico	1 par	18/05/2026	
6				
7				
8				
9				
10				

ELEMENTOS DE PROTECCION CONTRA CAÍDA

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	FECHA	FIRMA RECIBIDO
1				
2				
3				
4				
5				
6				

DATOS DEL RESPONSABLE DE LA ENTREGA DE LOS ELEMENTOS

NOMBRE Y APELLIDOS	CEDULA	CARGO	FIRMA
Cesar A Murillo	1077428864		Cesar A Murillo

Ing. Yinna Blanco	Ing. Miguel Cerón	Ing. Miguel Cerón
Elaboró	Revisó	Aprobó

Powered by CamScanner

ANEXO 5

ATS Y PERMISOS

SAFRID	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SG-SST) FORMATO DE ANALISIS DE TRABAJO SEGURO ATS	Codigo	SAF-FOR-074
		Fecha	2021
		Version	Version: 1.0

FORMATO DE ANALISIS DE TRABAJO SEGURO ATS

Contrato N°:	Ciudad: Quibdó
Objeto del contrato: Adecuación y Remodelación de Centro recreacional	Ubicación donde se realiza el trabajo: (frente de obra): Centro Recreacional
Fecha de Inicio: 04/05/2026	Fecha de final: 09/05/2026

Descripción de la tarea a realizar:
Orden y Aseo, Nivelación de Arena, Muro de Contensión

PARA ESTE TRABAJO SE REQUIERE PERMISO DE:

TRABAJO EN ALTURA	ESPACIO CONFINADO	CALIENTE
ENERGIA PELIGROSAS	OTRO, CUAL?	

FIRMA

NOMBRES Y APELLIDOS TRABAJADORES		CEDULA	CARGO	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
Estivinson Garcia	CC	1076018644	Ayudante							
Ciro Asprilla	CC	11645537	Oficial	Ciro	Ciro	Ciro	Ciro	Ciro	Ciro	
Juan de Dios Reico	CC	11814458	Ayudante							
Obdulio Garcia	CC	1075020397	Ayudante							
Daniel Grajales Herrera.	CC	1.088.278.057.	Electricista.							
Segundo Martinez	CC	3645635	Oficial							

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS A UTILIZAR

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		
Manuales	X	Martillo, metro, cinguela, llana metalica, rodillo, valdes, espatula, brochas, lija
Electricas		Estanmones
Hidraulicas		NA
Otras		

ANALISIS DE LA TAREA

¿Que tan alto se encuentra el lugar de trabajo?	
¿Cual es el sistema de acceso al lugar de trabajo?	Trabajos a nivel
¿Se han establecido los puntos de anclaje?	No aplica
¿Se han realizado los calculos de la distancia de caida?	No aplica
¿Cuales son los sistemas de prevención y proteccion requeridos?	NA
¿Cuales son los elementos de proteccion requeridos?	Casco con barboquejo, gafas de proteccion, tapaodos, guantes, botas de seguridad,ropa de trabajo, camisa manga larga.
¿Cuantos trabajadores se requieren?	4
¿Que materiales y recursos van a utilizarse?	Pintura, esctuco, enchape, madera, barandas, agua, cemento,, pegacor.
¿Existen hoyos o grietas debajo del área de trabajo?	NA
¿Hay peligro de resbalar o tropezar alrededor del área de trabajo?	SI
¿Que otros peligros hay en el lugar de trabajo? (chispas, electricidad, quimicos, superficie resbalosa, superficies calientes, objetos filosos, cargas pesadas, etc.)	Electricidad, superficies poco resistentes,chispas, objetos filosos, condiciones climaticas.

Powered by CamScanner

Pasos detallados de la tarea	Peligros existentes y potenciales	Consecuencias	Controles Requeridos
Alistamiento de herramientas , materiales y equipos	Caidas caidas a mismo nivel, golpes , cortes , sobreesfuerzo.	Heridas, golpes, lumbagos, contusiones , muerte.	Orden y aseo, almacenar adecuadamente las herramientas y equipos de alturas, evitar bromas durante estas actividades, uso de elementos de proteccion personal. Identificar que herraminta necesita y que no , no lleve cosas que no necesite, Inspecione los equipos de alturas que va a utlizar verifique etiquetas , estado de correas , partes metalicas , ajuste correcto de los ganchos.
Dirigirse a el área de trabajo	Caidas a mismo nivel, golpes , cortes , sobreesfuerzo.	Heridas, golpes, lumbagos, contusiones ,caida de objetos, robos, muerte.	Dirijase a el área de trabajo de forma ordenada , evite realizar bromas , durante el recorrido no pierda de vista sus herramientas y sus equipos si debe desplazarse por fuera de la plaza, lleve siempre ubicado su casco de seguridad como debe ser, evite retirarlo por cualquier motivo, acceda a el lugar de trabajo por el lugar autorizado.
Acceder al área de trabajo	Caidas a mismo nivel, golpes , cortes , sobreesfuerzo, caida de objetos.	Heridas, golpes, lumbagos, contusiones ,caida de objetos, muerte.	Firme su ATS ,inspeccione los equipos y herramientas que va a utilizar.
Verificacion de área de trabajo	Caidas a mismo nivel, golpes , cortes , sobreesfuerzo,caida de objetos.	Heridas, golpes, lumbagos, contusiones ,caida de objetos, robos, muerte.	Una vez alla llegado al area de trabajo verifique si el area es segura para iniciar labores.
Inicio de labores	Caidas a nivel, golpes, sofreesfuerzos, cortaduras	Heridas, golpes, lumbagos, contusiones ,caida de objetos, robos, muerte.	Personal con experiencia, acompañamiento permanente, condiciones de salud optimas.
Terminación de tarea	Caidas a mismo nivel, golpes , cortes , sobreesfuerzo,caida de objetos.	Heridas, golpes, lumbagos, contusiones ,caida de objetos, robos, muerte.	Una vez terminada la tarea del dia ,garantice que no queden objetos herramientas o materiales que puedan obsruir el paso y generar incidentes, deje sus área de trabajo en perfecto estado de orden y aseo.

EVALUACION DEL PUESTO

¿Es posible, probable o casi-seguro que ocurra un incidente?

- ☐ Si, detengase y no proceda con la tarea. Analice con el supervisor encargado el paso a paso, revisen controles y responda la siguiente pregunta.
- ☐ No, continue con la tarea con precaución, implemente los controles establecidos.

¿Es seguro proceder ahora en la tarea con los controles adicionales?

- ☐ Si, proceda con la tarea
- ☐ No, consulte al supervisor antes de tomar cualquier decisión.

Nombre y apellido Residente Obra	Cedula	Firma

[illegible]	Cedula	Firma

Nombre y Apellido Residente SST	Cedula	Firma
Cesar A Murillo C	1077428864	Cesar A Murillo C

Diseño	Revisa	Aprueba
Ing. Yirma Blanco	Ing. [illegible]	Ing. Miguel Coronel

Powered by CamScanner

SAFRID	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SG-SST) FORMATO DE ANALISIS DE TRABAJO SEGURO ATS	Codigo	SAF-FOR-074
		Fecha	2021
		Version	Version: 1.0

FORMATO DE ANALISIS DE TRABAJO SEGURO ATS

Contrato N°:	Ciudad: Quibdo
Objeto del contrato: Adecuación y Remodelación de Centro recreacional	Ubicación donde se realiza el trabajo: (frente de obra): Centro Recreacional
Fecha de Inicio 11/05/2026	Fecha de final: 16/05/2026

Descripción de la tarea a realizar:

Desenbarcar, Orden y Aseo, Nivelación de piso, Repello de Muro

PARA ESTE TRABAJO SE REQUIERE PERMISO DE:

TRABAJO EN ALTURA	ESPACIO CONFINADO	CALIENTE:
ENERGIA PELIGROSAS	OTRO, CUAL?	

FIRMA

NOMBRES Y APELLIDOS TRABAJADORES		CEDULA	CARGO	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
Seropino Martinez	CC	3645635	oficial	AM 2	AM 2	AM 2	AM 2	AM 2	AM 2	
Estivinson Garcia	CC	1076018644	Ayudante							
Daniel Grajales Henao	CC	1.088278057	Electricista.							
Abdulio Garcia	CC	1075020397	Ayudante							
Juan de Dios Perea	CC	11814458	Ayudante							
Ciro Asprilla	CC	11645576	oficial	Ciro	Ciro	Ciro	Ciro	Ciro	Ciro	

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS A UTILIZAR

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		
Manuales	X	Martillo, metro, cegueta, llana metalica, rodillo, resbes, espatula, brochas, lija
Electricos		Extensiones
Neumaticos		NA
Otros		

ANALISIS DE LA TAREA

¿Que tan cerca se encuentra el lugar de trabajo?	
¿Cual es el sistema de acceso al lugar de trabajo?	Trabajos a nivel
¿Se han establecido los puntos de anclaje?	No aplica
¿Se han realizado los cálculos de la distancia de caída?	No aplica
¿Cuáles son los sistemas de prevención y protección requeridos?	NA
¿Cuáles son los elementos de protección requeridos?	Casco con barbuquejo, gafas de protección, tapaoidos, guantes, botas de seguridad,ropa de trabajo, camisa manga larga.
¿Cuantos trabajadores se requieren?	4
¿Qué materiales y recursos van a utilizarse?	Pintura, esctuco, enchape, madera, barandas, agua, carretilla,, pegacor.
¿Existen hoyos o grietas debajo del área de trabajo?	NA
¿Hay peligro de resbalar o tropezar alrededor del área de trabajo?	SI
¿Que otros peligros hay en el lugar de trabajo? (chispas, electricidad, quimicos, superficie resbalodiza, superficies calientes, objetos filosos, cargas pesadas, etc.)	Electricidad, superficies poco resistentes,chispas, objetos filosos, condiciones climaticas.

Powered by CamScanner

Pasos detallados de la tarea	Peligros existentes y potenciales	Consecuencias	Controles Requeridos
Alistamiento de herramientas , materiales y equipos	Caidas caidas a mismo nivel, golpes , cortes , sobreesfuerzo.	Heridas, golpes, lumbagos, contusiones , muerte.	Orden y aseo, almacenar adecuadamente las herramientas y equipos de alturas, evitar bromas durante estas actividades, uso de elementos de proteccion personal. Identificar que herraminta necesita y que no , no lleve cosas que no necesite, Inspecione los equipos de alturas que va a utlizar verifique etiquetas , estado de correas , partes metalicas , ajuste correcto de los ganchos.
Dirigirse a el àrea de trabajo	Caidas a mismo nivel, golpes , cortes , sobreesfuerzo.	Heridas, golpes, lumbagos, contusiones ,caida de objetos, robos, muerte.	Dirijase a el àrea de trabajo de forma ordenada , evite realizar bromas , durante el recorrido no pierda de vista sus herramientas y sus equipos si debe desplazarse por fuera de la plaza, lleve siempre ubicado su casco de seguridad como debe ser, evite retirarlo por cualquier motivo, acceda a el lugar de trabajo por el lugar autorizado.
Acceder al àrea de trabajo	Caidas a mismo nivel, golpes , cortes , sobreesfuerzo, caida de objetos.	Heridas, golpes, lumbagos, contusiones ,caida de objetos, muerte.	Firme su ATS ,inspeccione los equipos y herramientas que va a utilizar.
Verificacion de àrea de trabajo	Caidas a mismo nivel, golpes , cortes , sobreesfuerzo,caida de objetos.	Heridas, golpes, lumbagos, contusiones ,caida de objetos, robos, muerte.	Una vez alla llegado al area de trabajo verifique si el area es segura para iniciar labores.
Inicio de labores	Caidas a nivel, golpes, solreesfuerzos, cortaduras	Heridas, golpes, lumbagos, contusiones ,caida de objetos, robos, muerte.	Personal con experiencia, acompañamiento permanente, condiciones de salud optimas.
Terminación de tarea	Caidas a mismo nivel, golpes , cortes , sobreesfuerzo,caida de objetos.	Heridas, golpes, lumbagos, contusiones ,caida de objetos, robos, muerte.	Una vez terminada la tarea del dia ,garantice que no queden objetos herramientas o materiales que puedan obstruir el paso y generar incidentes, deje sus àrea de trabajo en perfecto estado de orden y aseo.

EVALUACION DEL RIESGO

¿Es posible, probable o casi-seguro que ocurra un incidente?

- ☐ Si, desiengase y no proceda con la tarea. Analice con el supervisor encargado el paso a paso, revisen controles y responda la siguiente pregunta.
- ☐ No, continue con la tarea con precaucion, implemente los controles establecidos.

¿Es seguro proceder ahora en la tarea con los controles adicionales?

- ☐ Si, proceda con la tarea
- ☐ No, consulte al supervisor antes de tomar cualquier decision.

Nombre y apellido Residente Obra	Cedula	Firma
[illegible]	[illegible]	[illegible]
Nombre y Apellido Residente SST	Cedula	Firma
Cesar A Murillo	1077426864	Cesar A Murillo C

[signature]	[signature]	[signature]
Diseño	Revisó	Aprobó
Ing. Yenny Blanco	Ing. Miguel Carrillo	Ing. Miguel Carrillo

Powered by CamScanner

SAFRID	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SG-SST) FORMATO DE ANALISIS DE TRABAJO SEGURO ATS	Codigo	SAF-FOR-074
		Fecha	2021
		Version	Versión: 1.0

FORMATO DE ANALISIS DE TRABAJO SEGURO ATS

Contrato N°:	Ciudad: Quibdó
Objeto del contrato: Adecuación y remodelación de Centro recreacional	Ubicación donde se realiza el trabajo: (frente de obra):
Fecha de Inicio: 18/05/2026	Fecha de final: 23/05/2026

Descripción de la tarea a realizar:

Brecha Muro, Nivelación de Arena, Orden y Aseo, Repello de Muro

PARA ESTE TRABAJO SE REQUIERE PERMISO DE:

TRABAJO EN ALTURA	ESPACIO CONFINADO	CALIENTE
ENERGIA PELIGROSAS	OTRO, CUAL?	

FIRMA

NOMBRES Y APELLIDOS TRABAJADORES		CEDULA	CARGO	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
Ciro Aspilla	CC	1164557C	oficial	Ciro	Ciro	Ciro	Ciro	Ciro	Ciro	
Obdulio Garcia	CC	1075020397	Ayudante							
Seferino Martinez	CC	3645635	oficial	AM 2	AM 2	AM 2	AM 2	AM 2	AM 2	
Daniel Grajales Hemao	CC	1.088278057.	Electricista.							
Estivinson Garcia	CC	1076018644	Ayudante							
Juan de Dios Perea	CC	1181445e	Ayudante							

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS A UTILIZAR

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		
Manuales	X	Martillo, metro, cuchara, llana metálica, rodillo, rastrillo, espátula, brochas, lija
Eléctricas		Extensiones
Mecánicas		NA
Otras		

ANALISIS DE LA TAREA

¿Se han dado la bienvenida al lugar de trabajo?	
¿Cuál es el sistema de acceso al lugar de trabajo?	Trabajos a nivel
¿Se han establecido las puertas de ingreso?	No aplica
¿Se han realizado los cálculos de la distancia de caída?	No aplica
¿Cuáles son los sistemas de prevención y protección requeridos?	NA
¿Cuáles son los elementos de protección requeridos?	Casco con barbuquejo, gafas de protección, tapaoidos, guantes, botas de seguridad,ropa de trabajo, camisa manga larga.
¿Cuántos trabajadores se requieren?	4
¿Qué materiales y recursos van a utilizarse?	Pintura, esmalte, enchape, madera, barandas, agua, cemento., pegacor.
¿Existen huecos o grietas debajo del área de trabajo?	NA
¿Hay peligro de resbalar o tropezar alrededor del área de trabajo?	SI
¿Qué otros peligros hay en el lugar de trabajo? (choques, electricidad, químicos, superficie resbalosa, superficies calientes, objetos filosos, caídas posibles, etc.)	Electricidad, superficies poco resistentes,chispas, objetos filosos, condiciones climaticas.

Powered by CamScanner

Pasos detallados de la tarea	Peligros existentes y potenciales	Consecuencias	Controles Requeridos
Alistamiento de herramientas , materiales y equipos	Caidas caidas a mismo nivel, golpes , cortes , sobreesfuerzo.	Heridas, golpes, lumbagos, contusiones , muerte.	Orden y aseo, almacenar adecuadamente las herramientas y equipos de alturas, evitar bromas durante estas actividades, uso de elementos de proteccion personal. Identificar que herraminta necesita y que no , no lleve cosas que no necesite, Inspecione los equipos de alturas que va a utlizar verifique etiquetas , estado de correas , partes metalicas , ajusle correcto de los ganchos.
Dirigirse a el área de trabajo	Caidas a mismo nivel, golpes , cortes , sobreesfuerzo.	Heridas, golpes, lumbagos, contusiones ,caida de objetos, robos, muerte.	Dirijase a el àrea de trabajo de forma ordenada , evite realizar bromas , durante el recorrido no pierda de vista sus herramientas y sus equipos si debe desplazarse por fuera de la plaza, lleve siempre ubicado su casco de seguridad como debe ser, evite retirarlo por cualquier motivo, acceda a el lugar de trabajo por el lugar autorizado.
Acceder al àrea de trabajo	Caidas a mismo nivel, golpes , cortes , sobreesfuerzo, caida de objetos.	Heridas, golpes, lumbagos, contusiones ,caida de objetos, muerte.	Firme su ATS ,inspeccione los equipos y herramientas que va a utilizar.
Verificacion de àrea de trabajo	Caidas a mismo nivel, golpes , cortes , sobreesfuerzo,caida de objetos.	Heridas, golpes, lumbagos, contusiones ,caida de objetos, robos, muerte.	Una vez alla llegado al area de trabajo verifique si el area es segura para iniciar labores.
Inicio de labores	Caidas a nivel, golpes, sofreesfuerzos, cortaduras	Heridas, golpes, lumbagos, contusiones ,caida de objetos, robos, muerte.	Personal con experiencia, acompañamiento permanente, condiciones de salud optimas.
Terminaciòn de tarea	Caidas a mismo nivel, golpes , cortes , sobreesfuerzo,caida de objetos.	Heridas, golpes, lumbagos, contusiones ,caida de objetos, robos, muerte.	Una vez terminada la tarea del dia ,garantice que no queden objetos herramientas o materiales que puedan obsruir el paso y generar incidentes, deje sus àrea de trabajo en perfecto estado de orden y aseo.

EVALUACION DEL RIESGO

¿Es posible, probable o casi-seguro que ocurra un incidente?

- ☐ Si, detengase y no proceda con la tarea. Analice con el supervisor encargado el paso a paso, revisen controles y responda la siguiente pregunta
- ☐ No, continue con la tarea con precaucion, implemente los controles establecidos.

¿Es seguro proceder ahora en la tarea con los controles adicionales?

- ☐ Si, proceda con la tarea
- ☐ No, consulte al supervisor antes de tomar cualquier decisión.

Nombre y apellido Residente Obra	Cedula	Firma

Nombre y apellido Residente Gestión de Seguridad	Cedula	Firma

Nombre y Apellido Residente SST	Cedula	Firma
Cesar A Murillo	1077428869	Cesar A Murillo

Elaboro	Revisó	Aprobó
Ing. Yenni Blanco	Ing. Miguel Coronel	Ing. Miguel Coronel

Powered by CamScanner

SAFRID	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SG-SST)	Codigo	SAF-FOR-074
		Fecha	2021
	FORMATO DE ANALISIS DE TRABAJO SEGURO ATS	Version	Versión: 1.0

FORMATO DE ANALISIS DE TRABAJO SEGURO ATS

Contrato N°:	Ciudad: Quibdó
Objeto del contrato: Adecuación y Remodelación de Centro recreacional	Ubicación donde se realiza el trabajo: (frente de obra): Centro Recreacional
Fecha de Inicio 25/05/2026	Fecha de final: 30/05/2026

Descripción de la tarea a realizar:

Nivelación de Piso, Orden y Aseo, Repello, Topes de Cajas

PARA ESTE TRABAJO SE REQUIERE PERMISO DE:

TRABAJO EN ALTURA	ESPACIO CONFINADO	CALIENTE
ENERGIA PELIGROSAS	OTRO, CUAL?	

NOMBRES Y APELLIDOS TRABAJADORES		CEDULA	CARGO	FIRMA LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
Serafino Martinez	CC	3645635	Oficial	AM	AM	AM	AM	AM	AM	
Juan de Dios Perea	CC	11814458	Ayudante							
Estivinson Garcia	CC	1076018644	Ayudante							
Ciro Aspalla	CC	11645576	Oficial	Ciro	Ciro	Ciro	Ciro	Ciro	Ciro	
Obdulio Garcia	CC	1075020397	Ayudante							
Daniel Grajales Hoyos	CC	1.088.278057	Electricista							

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS A UTILIZAR

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		
Locativa	X	Martillo, metro, cigueta, llana metálica, rodillo, nivel, espátula, brocha, lija
Electrica		Extensiones
Hidraulica		NA
Otra		

ANALISIS DE LA TAREA

¿Que tan alto se encuentra el lugar de trabajo?	
¿Cual es el sistema de acceso al lugar de trabajo?	Trabajos a nivel
¿Se han establecido los puntos de anclaje?	No aplica
¿Se han realizado los calculos de la distancia de caida?	No aplica
¿Cuales son los sistemas de prevención y proteccion requeridos?	NA
¿Cuales son los elementos de proteccion requeridos?	Casco con barbiquejo, gafas de proteccion, tapaoidos, guantes, botas de seguridad,ropa de trabajo, camisa manga larga
¿Cuantos trabajadores se requieren?	4
¿Que materiales y recursos van a utilizarse?	Pintura, estuco, anchapa, madera, barandas, agua, carretillo,, pegacor.
¿Existen hoyos o grietas debajo del área de trabajo?	NA
¿Hay peligro de resbalar o tropezar alrededor del area de trabajo?	SI
¿Que otros peligros hay en el lugar de trabajo? (chispas, electricidad, quimicos, superficie resbaladiza, superficies calientes, objetos filosos, cargas pesadas, etc.)	Electricidad, superficies poco resistentes,chispas, objetos filosos, condiciones climaticas.

Powered by CamScanner

Pasos detallados de la tarea	Peligros existentes y potenciales	Consecuencias	Controles Requeridos
Alistamiento de herramientas , materiales y equipos	Caidas caidas a mismo nivel, golpes , cortes , sobreesfuerzo.	Heridas, golpes, lumbagos, contusiones , muerte.	Orden y aseo, almacenar adecuadamente las herramientas y equipos de alturas, evitar bromas durante estas actividades, uso de elementos de proteccion personal. Identificar que herraminta necesita y que no , no lleve cosas que no necesite, inspecione los equipos de alturas que va a utlizar verifique etiquetas , estado de correas , partes metalicas , ajuste correcto de los ganchos.
Dirigirse a el área de trabajo	Caidas a mismo nivel, golpes , cortes , sobreesfuerzo.	Heridas, golpes, lumbagos, contusiones ,caida de objetos, robos, muerte.	Dirijase a el área de trabajo de forma ordenada , evite realizar bromas , durante el recorrido no pierda de vista sus herramientas y sus equipos si debe desplazarse por fuera de la plaza, lleve siempre ubicado su casco de seguridad como debe ser, evite retirarlo por cualquier motivo, acceda a el lugar de trabajo por el lugar autorizado.
Acceder al área de trabajo	Caidas a mismo nivel, golpes , cortes , sobreesfuerzo, caida de objetos.	Heridas, golpes, lumbagos, contusiones ,caida de objetos, muerte.	Firme su ATS ,inspeccione los equipos y herramientas que va a utilizar.
Verificacion de área de trabajo	Caidas a mismo nivel, golpes , cortes , sobreesfuerzo,caida de objetos.	Heridas, golpes, lumbagos, contusiones ,caida de objetos, robos, muerte.	Una vez alla llegado al area de trabajo verifique si el area es segura para iniciar labores.
Inicio de labores	Caidas a nivel, golpes, solfreesfuerzos, cortaduras	Heridas, golpes, lumbagos, contusiones ,caida de objetos, robos, muerte.	Personal con experiencia, acompañamiento permanente, condiciones de salud optimas.
Terminación de tarea	Caidas a mismo nivel, golpes , cortes , sobreesfuerzo,caida de objetos.	Heridas, golpes, lumbagos, contusiones ,caida de objetos, robos, muerte.	Una vez terminada la tarea del dia ,garantice que no queden objetos herramientas o materiales que puedan obsruir el paso y generar incidentes, deje sus área de trabajo en perfecto estado de orden y aseo.

EVALUACION DEL RIESGO

¿Es posible, probable o casi-seguro que ocurra un incidente?

- ☐ Si, delengase y no proceda con la tarea. Analice con al supervisor encargado al paso a paso, revisen controles y responda la siguienta pregunta.
- ☐ No, continue con la tarea con precaución, implemente los controles establecidos.

¿Es seguro proceder ahora en la tarea con los controles adicionales?

- ☐ Si, proceda con la tarea
- ☐ No, consulte al supervisor antes de tomar cualquier decisión

Nombre y apellido Residente Obra	Cedula	Firma
[illegible]	[illegible]	[illegible]
Nombre y Apellido Residente SST	Cedula	Firma
Cesar A Murillo	1077428864	Cesar A Murillo C

Diseño	Revisó	Aprobó
Ing. Yeiny Blanco	Ing. [illegible]	Ing. [illegible]

Powered by CamScanner

ANEXO 6

INSPECCIONES

SAFRID® ingeniería sas
Obras civiles y arquitectura

INSPECCION DIARIA DE EXTENSIONES ELÉCTRICAS

Código: SAF-FOR-099	
Fecha:2024	
Versión: 01	

PROYECTO	Adecuación y Remodelación de Centro recreacional
MARCA	

FECHA:	DEL	04	AL	09	MES	Mayo	DEL 2026
MODELO							

No	ASPECTOS A VERIFICAR	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
		C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
1	Estado del cable de la extensión	✓				✓		✓				✓			
2	Estado de la polaridad del cable de extensión	✓				✓		✓				✓			
3	Estado del cable de la extensión co su polo a tierra	✓				✓		✓				✓			
4	Estado del cable de la extension con su continuidad	✓				✓		✓				✓			
5	Estado del cable de la extensión con su aislamiento doble	✓				✓		✓				✓			
6	Estadi fisico del cable de la extensión	✓				✓		✓				✓			
7	El cable de la extensión se encuentra sin quemaduras en los extremos	✓				✓		✓				✓			
8	Los conectores (clavija y toma) permanecen sin recalentamiento	✓				✓		✓				✓			
9	Los conecores (clavija y toma) se encuentran emplamados adecuadamente con el cable de la extensión	✓				✓		✓				✓			
10	La capacidad eléctrica (voltaje) del cable de la extension no es menor a la requerida por el equipo utilizado	✓				✓		✓				✓			
11	Los conectores (clavija y toma) se encuentran protegidos del agua	✓				✓		✓				✓			
12	El cable de a extensión no prsenta añadidura y se encuentra en buen estado	✓				✓		✓				✓			
13	Horas equipo laboradas	8H				8H		8H				8H			

AUTORIZADO	SI	X	NO	

FIRMA RESPONSABLE	Estivinson Garcia
NOMBRE Y APELLIDO	Estivinson Garcia
CARGO	Ayudante

OBSERVACIONES

Powered by CamScanner

SAFRID® ingeniería s.a.s
Obras civiles y arquitectura

INSPECCION DIARIA DE EXTENSIONES ELÉCTRICAS

Código: SAF-FOR-099	
Fecha:2024	
Versión: 01	

PROYECTO	Adecuación y Remodelación de Centro Recreacional	FECHA:	DEL	18	AL	23	MES	Mayo	DEL 2026
MARCA		MODELO							

No	ASPECTOS A VERIFICAR	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
		C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
1	Estado del cable de la extensión			✓		✓		✓		✓		✓			
2	Estado de la polaridad del cable de extensión			✓		✓		✓		✓		✓			
3	Estado del cable de la extensión co su polo a tierra			✓		✓		✓		✓		✓			
4	Estado del cable de la extension con su continuidad			✓		✓		✓		✓		✓			
5	Estado del cable de la extensión con su aislamiento doble			✓		✓		✓		✓		✓			
6	Estadi fisico del cable de la extensión			✓		✓		✓		✓		✓			
7	El cable de la extensión se encuentra sin quemaduras en los extremos			✓		✓		✓		✓		✓			
8	Los conectores (clavija y toma) permanecen sin recalentamiento			✓		✓		✓		✓		✓			
9	Los conecores (clavija y toma) se encuentran emplamados adecuadamente con el cable de la extensión			✓		✓		✓		✓		✓			
10	La capacidad electrica (voltaje) del cable de la extension no es menor a la requerida por el equipo utilizado			✓		✓		✓		✓		✓			
11	Los conectores (clavija y toma) se encuentran protegidos del agua			✓		✓		✓		✓		✓			
12	El cable de a extensión no prsenta añadidura y se encuentra en buen estado			✓		✓		✓		✓		✓			
13	Horas equipo laboradas			8H		8H		8H		8H		7H			

FIRMA RESPONSABLE	Seferino Martinez
NOMBRE Y APELLIDO	Seferino Martinez
CARGO	Oficial

AUTORIZADO	SI	✓	NO	

OBSERVACIONES

Powered by CamScanner

SAFRID	INSPECCION DE TROMPO	Código: SAF-FOR-071 Fecha: Nov 2021 Versión: 02

PROYECTO Adecuación y Remodelación de Centro recreacional

ITEM	FECHA														SERIE TROMPO: 01
	11/05/2026		12/05/2026												
	Marque con una X según corresponda C= Conforme NC: No conforme														OBSERVACIONES
TROMPO	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	
Llantas en buen estado	✓		✓												
Ejes en buen estado (sin torceduras)	✓		✓												
Estructura de soporte en buena condición	✓		✓												
Balinera y bujes de rotacion	✓		✓												
Mecanismo de giro para vaciado	✓		✓												
Palamca de giro para vaciado	✓		✓												
Seguro en buen estado	✓		✓												
Corona de rotacion del trompo	✓		✓												
ESTADO MECANICO			✓												
Patas de anclaje en buenas condiciones	✓		✓												
Motor en buena condición	✓		✓												
Tubo de escape en buena condición	✓		✓												
Estado de pasadores(bastidores)	✓		✓												
Resguardos correas motor	✓		✓												
Resguardos mecánicos de giro trompo	✓		✓												
Tapa del motor con seguro	✓		✓												
Clutch degiro del trompo	✓		✓												
Corona de arranque del motor	✓		✓												
Control de fugas del combustible	✓		✓												
Tiro en buenas condiciones	✓		✓												
Control de fugas hidráulicas	✓		✓												

OPERADOR		
NOMBRE	CARGO	FIRMA
Obdulio Garcia	Operador	

INSPECTOR DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		
NOMBRE	CARGO	FIRMA
Cesar A Humo	Residente SST	Cesar A Humo

Powered by CamScanner

SAFRID ingeniería sas

INSPECCION DE PULIDORA

Código: SAF-FOR-096
Fecha: Nov 2021
Versión: 02

PROYECTO: Adecuacion y Remodelacion de Centro Recreacional
AREA: Piscina – Area BBQ

IDENTIFICACION DEL EQUIPOS SERIE Y /O
MARCA: Dewalt

DESCRIPCION DEL TRABAJO:
Corte de baldosas

No	INDICADOR PARA EVALUAR LA CORTADORA	FECHA DESDE: 18/05/2026 HASTA: 23/05/2026 — CUMPLE = C, NO CUMPLE= NC, NO APLICA= N/A — Marque con una X según corresponda																				OBSERVACIONES
		LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO			DOMINGO			
		C	NC	N/A	C	NC	N/A	C	NC	N/A	C	NC	N/A	C	NC	N/A	C	NC	N/A	C	NC	N/A	
1	¿ El cable de alimentación esta libre de cortes, aplastamientos, empalmes y la clavija no presenta daños ?	✓			✓						✓			✓			✓						
2	¿ El cuerpo de la pulidora esta libre de fisuras y golpes ?	✓			✓						✓			✓			✓						
3	¿ La pulidora cuenta con mango auxiliar, y está ajustado ?	✓			✓						✓			✓			✓						
4	¿ El interruptor o botón de encendido funciona correctamente de acuerdo al manual ?	✓			✓						✓			✓			✓						
5	¿ La rosca o tuerca de sujeción del disco ajusta correctamente ?	✓			✓						✓			✓			✓						
6	¿ El botón de bloqueo del eje fuciona correctamente de acuerdo al manual ?	✓			✓						✓			✓			✓						
7	¿ La pulidora cuenta con protector del disco-guarda de seguridad y el seguro ajusta correctamente ?	✓			✓						✓			✓			✓						
8	¿ El disco que va a utilizar es acorde con el tamaño de la pulidora, esta completo y libre de fisuras ?	✓			✓						✓			✓			✓						
9	¿ las rejillas de ventilación de la pulidora están completas y libres de obstrucción ?	✓			✓						✓			✓			✓						

FIRMA OPERARIO AUTORIZADO

NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	FIRMA LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO
Ciro Asprilla	Oficial	Ciro	Ciro	Ciro		Ciro	Ciro

FIRMA INSPECTOR DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	FIRMA LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO
Cesar A Murillo C	Residente SST	Cesar M	Cesar M	Cesar M		Cesar M	Cesar M

FIRMA DEL RESIDENTE DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DEL CLIENTE

NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	FIRMA LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO

Powered by CamScanner

SAFRID	INSPECCION DE TROMPO	Código: SAF-FOR-071 Fecha: Nov 2021 Versión: 02

PROYECTO Adecuación y Remodelación de Centro recreacional

SERIE TROMPO: 01

ITEM	FECHA													
			19/01/2018						22/05/2018					
	Marque con una X según corresponda C= Conforme NC: No conforme													
TROMPO	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Llantas en buen estado			✓						✓					
Ejes en buen estado (sin torceduras)			✓						✓					
Estructura de soporte en buena condición			✓						✓					
Balinera y bujes de rotacion			✓						✓					
Mecanismo de giro para vaciado			✓						✓					
Palamca de giro para vaciado			✓						✓					
Seguro en buen estado			✓						✓					
Corona de rotacion del trompo			✓						✓					
ESTADO MECANICO														
Patas de anclaje en buenas condiciones			✓						✓					
Motor en buena condición			✓						✓					
Tubo de escape en buena condición			✓						✓					
Estado de pasadores(bastidores)			✓						✓					
Resguardos correas motor			✓						✓					
Resguardos mecánicos de giro trompo			✓						✓					
Tapa del motor con seguro			✓						✓					
Clutch degiro del trompo			✓						✓					
Corona de arranque del motor			✓						✓					
Control de fugas del combustible			✓						✓					
Tiro en buenas condiciones			✓						✓					
Control de fugas hidráulicas			✓						✓					

OBSERVACIONES

OPERADOR		
NOMBRE	CARGO	FIRMA
Obdulio Garcia	Operario	
INSPECTOR DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		
NOMBRE	CARGO	FIRMA
Cesar A Murillo	Residente SST	Cesar A Murillo

Powered by CamScanner

SAFRID ingeniería sas	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	SAF-FOR-099
	CONSORCIO INF SAFKA	Version 1
	INSPECCION DE HERRAMIENTAS MANUALES	Fecha Oct-2023

FECHA DE INICIO: 04/05/2026 **HORA DE INICIO** 7:00 Am **HORA FINAL:** 5:00 PM

HERRAMIENTA	ESTANDERES DE SEGURIDAD	DIA 1			DIA 2			DIA 3			DIA 4			DIA 5			DIA 6			DIA 7		
		04/05/2026			05/05/2026			06/05/2026			07/05/2026			08/05/2026			09/05/2026					
		SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A
DESTORNILLADORES	Los mangos están libres de roturas, sueltos o partidos	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	La hoja y el vástago están alineados sin torceduras	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Las palas están a escuadra, las estrías afiladas y limpias	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	El mango lleva en toda su superficie exterior un estriado que facilite su agarre	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
ALICATE	Las quijadas no presentan desgastes y los mangos están en buen estado	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	El tornillo o pasador esta en buen estado y bien apretado	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	La herramienta permanece libre de grasa o aceite	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
SERRUCHO	Se verifica que la hoja del serrucho se encuentre completamente recta	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	El mango esta firmemente asegurado a la hoja y se encuentra en perfecto estado (sin filos, fisuras, etc.)	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	El serrucho es de acero con mango plástico o de madera	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	El mango esta colocado en posición baja en la parte posterior de la hoja para un equilibrio correcto	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	El serrucho tiene afilado los dientes con la misma inclinación	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
MARTILLO	Los martillos están totalmente barnizados o provistos de un recubrimiento apropiado, capaz de protegerlos de la oxidación	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	La cara expuesta a los golpes se encuentra pulida y los bordes redondeados	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Las cabezas de los martillos están libres de rebabas, grietas o cualquier otro defecto que afecte su funcionamiento	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	El Mango es resistente, sin presencia de agrietamiento o rugosidad.	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Los mangos de los martillos son de madera (nogal o fresno) de longitud proporcional al peso de la cabeza y sin astillas	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
SEGUETA	Las seguetas tienen afilados los dientes con la misma inclinación	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Los mangos de las seguetas están estar bien fijados y en perfecto estado.	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Para metales blandos o semiduros, se utilizan seguetas de acero al tungsteno endurecido o semiflexible con el número de dientes adecuado. (Hierro fundido, acero blando y latón: 14 dientes cada 25 mm; Acero estructural y para herramientas: 18 dientes cada 25 mm; Tubos de bronce o hierro, conductores metálicos: 24 dientes cada 25 mm; Chapas, flejes, tubos de pared delgada, láminas: 32 dientes cada 25 mm)	✓			✓			✓			✓			✓			✓					

Powered by CamScanner

SAFRID ingeniería sas	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	SAF-FOR-099
	CONSORCIO INF SAFKA	Version 1
	INSPECCION DE HERRAMIENTAS MANUALES	Fecha Oct-2023

	Visto bueno de la inspección diaria:	04/05/2026	05/05/2026	06/05/2026	07/05/2026	08/05/2026	09/05/2026
LLAVES MIXTAS	¿Las estrias de las llaves están a escuadra?	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	¿Las bocas de las llaves fijas están originales, sin desbastarlas?	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	¿Las llaves conservan su forma original, no están torcidas o dobladas?	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	¿Las bocas de las llaves están libres de deformaciones o grietas y están paralelas sus caras interiores?	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	¿Hay llaves suficientes en tamaños y dimensiones en tal forma que no es necesario acuñarlas o utilizar extensiones de tubos?	✓	✓	✓	✓	✓	✓
CINCEL	¿Presenta cabeza astillada, gastada o con rebordes?	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	¿La longitud del vástago es lo suficiente para un manejo seguro?	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	¿Se visualizan filos rotos o saltados?	✓	✓	✓	✓	✓	✓
PINZA DE PRESIÓN (Hombresolo)	¿El sinfin está en buen estado, libre de desgastes o hilos quebrados y se deslizan sin formarlo?	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	¿El dispositivo de fijación ajusta correctamente, no se suelta?	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	¿Boca libre de deformaciones o grietas, ajusta sin torcerse?	✓	✓	✓	✓	✓	✓
BROCHA	¿Estas en buen estado el mango, libre se suciedad, o materiales aceitosos?	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	¿Las cerdas de la brocha se encuentran en buen estado?	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	¿Se encuentran limpias y libres de materiales que alteren la aplicación de productos?	✓	✓	✓	✓	✓	✓
GRATAS MANUALES	¿Estas en buen estado el mango, libre se suciedad, o materiales aceitosos?	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	¿Las cerdas de las gratas se encuentran en buen estado?	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	¿Se encuentran limpias y libres de materiales?	✓	✓	✓	✓	✓	✓
PICOS Y PALAS	el pico o pala se encuentra en buen estado libre de dentaduras, agrietamientos o melladuras	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Los mangos están bien fijados y en perfecto estado libre de grietas o astilladas	✓	✓	✓	✓	✓	✓
CARRETILLA	Las ruedas se encuentran en buen estado.	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	las varas estan completas y en buen estado libre de grietadas o ropturas	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Las patas estan fijas y en buen estado libres de desgastes o ropturas	✓	✓	✓	✓	✓	✓
EN GENERAL	Todas las herramientas están libres de aceites y materiales deslizantes.	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Las herramientas se trasladan en cajas adecuadas, diseñadas para tal fin.	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Las herramientas se guardan en tal forma que no se deterioran unas con otras.	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Hay un sistema de reposición de herramientas, los trabajadores lo conocen.	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Las herramientas dañadas o deterioradas se cambian oportunamente, no se reparan	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Visto bueno de la inspección diaria:	Cesar	Cesar	Cesar	Cesar	Cesar	Cesar

RESPONSABLE DE LA INSPECCIÓN:
NOMBRE: Cesar Augusto Hurtado C
FIRMA: Cesar A Hurtado C

Powered by CamScanner

SAFRID ingeniería sas	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	SAF-FOR-099
	CONSORCIO INF SAFKA	Version 1
	INSPECCION DE HERRAMIENTAS MANUALES	Fecha Oct-2023

FECHA DE INICIO: 11/05/2026 **HORA DE INICIO** 7:00Am **HORA FINAL:** 3:00 PM

HERRAMIENTA	ESTANDERES DE SEGURIDAD	DIA 1			DIA 2			DIA 3			DIA 4			DIA 5			DIA 6			DIA 7		
		11/05/2026			12/05/2026			13/05/2026			14/05/2026			15/05/2026			16/05/2026					
		SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A
DESTORNILLADORES	Los mangos están libres de roturas, sueltos o partidos	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	La hoja y el vastago están alineados sin torceduras	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Las palas están a escuadra, las estrias afiladas y limpias	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	El mango lleva en toda su superficie exterior un estriado que facilite su agarre	✓			✓			✓						✓			✓					
ALICATE	Las quijadas no presentan desgastes y los mangos están en buen estado	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	El tornillo o pasador esta en buen estado y bien apretado	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	La herramienta permanece libre de grasa o aceite	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
SERRUCHO	Se verifica que la hoja del serrucho se encuentre completamente recta	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	El mango esta firmemente asegurado a la hoja y se encuentra en perfecto estado (sin filos, fisuras, etc.)	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	El serrucho es de acero con mango plástico o de madera	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	El mango esta colocado en posición baja en la parte posterior de la hoja para un equilibrio correcto	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	El serrucho tiene afilado los dientes con la misma inclinación	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
MARTILLO	Los martillos están totalmente barnizados o provistos de un recubrimiento apropiado, capaz de protegerlos de la oxidación	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	La cara expuesta a los golpes se encuentra pulida y los bordes redondeados	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Las cabezas de los martillos están libres de rebabas, grietas o cualquier otro defecto que afecte su funcionamiento	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	El Mango es resistente, sin presencia de agrietamiento o rugosidad.	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Los mangos de los martillos son de madera (nogal o fresno) de longitud proporcional al peso de la cabeza y sin astillas	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
SEGUETA	Las seguetas tienen afilados los dientes con la misma inclinación	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Los mangos de las seguetas están estar bien fijados y en perfecto estado.	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Para metales blandos o semiduros, se utilizan seguetas de acero al tungsteno endurecido o semiflexible con el número de dientes adecuado. (Hierro fundido, acero blando y latón: 14 dientes cada 25 mm; Acero estructural y para herramientas: 18 dientes cada 25 mm; Tubos de bronce o hierro, conductores metálicos: 24 dientes cada 25 mm; Chapas, flejes, tubos de pared delgada, láminas: 32 dientes cada 25 mm)	✓			✓			✓			✓			✓			✓					

Powered by CamScanner

SAFRID ingeniería sas	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	SAF-FOR-099
	CONSORCIO INF SAFKA	Version 1
	INSPECCION DE HERRAMIENTAS MANUALES	Fecha Oct-2023

	Visto bueno de la inspección diaria:	11/05/2026	12/05/2026	13/05/2026	14/05/2026	15/05/2026	16/05/2026
LLAVES MIXTAS	¿Las estrías de las llaves están a escuadra?	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	¿Las bocas de las llaves fijas están originales, sin desbastarlas?	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	¿Las llaves conservan su forma original, no están torcidas o dobladas?	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	¿Las bocas de las llaves están libres de deformaciones o grietas y están paralelas sus caras interiores?	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	¿Hay llaves suficientes en tamaños y dimensiones en tal forma que no es necesario acuñarlas o utilizar extensiones de tubos?	✓	✓	✓	✓	✓	✓
CINCEL	¿Presenta cabeza astillada, gastada o con rebordes?	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	¿La longitud del vástago es lo suficiente para un manejo seguro?	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	¿Se visualizan filos rotos o saltados?	✓	✓	✓	✓	✓	✓
PINZA DE PRESIÓN (Hombresolo)	¿El sinfin está en buen estado, libre de desgastes o hilos quebrados y se deslizan sin formarlo?	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	¿El dispositivo de fijación ajusta correctamente, no se suelta?	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	¿Boca libre de deformaciones o grietas, ajusta sin torcerse?	✓	✓	✓	✓	✓	✓
BROCHA	¿Estas en buen estado el mango, libre se suciedad, o materiales aceitosos?	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	¿Las cerdas de la brocha se encuentran en buen estado?	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	¿Se encuentran limpias y libres de materiales que alteren la aplicación de productos?	✓	✓	✓	✓	✓	✓
GRATAS MANUALES	¿Estas en buen estado el mango, libre se suciedad, o materiales aceitosos?	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	¿Las cerdas de las gratas se encuentran en buen estado?	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	¿Se encuentran limpias y libres de materiales?	✓	✓	✓	✓	✓	✓
PICOS Y PALAS	el pico o pala se encuentra en buen estado libre de dentaduras, agrietamientos o melladuras	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Los mangos están bien fijados y en perfecto estado libre de grietas o astilladas	✓	✓	✓	✓	✓	✓
CARRETILLA	Las ruedas se encuentran en buen estado.	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	las varas estan completas y en buen estado libre de grietadas o ropturas	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Las patas estan fijas y en buen estado libres de desgastes o ropturas	✓	✓	✓	✓	✓	✓
EN GENERAL	Todas las herramientas están libres de aceites y materiales deslizantes.	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Las herramientas se trasladan en cajas adecuadas, diseñadas para tal fin.	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Las herramientas se guardan en tal forma que no se deterioran unas con otras.	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Hay un sistema de reposición de herramientas, los trabajadores lo conocen.	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Las herramientas dañadas o deterioradas se cambian oportunamente, no se reparan	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Visto bueno de la inspección diaria:	Cesar	Cesar	Cesar	Cesar	Cesar	Cesar

RESPONSABLE DE LA INSPECCIÓN
NOMBRE: Cesar A Murillo C
FIRMA: Cesar A Murillo

Powered by CamScanner

SAFRID ingeniería sas	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	SAF-FOR-099
	CONSORCIO INF SAFKA	Version 1
	INSPECCION DE HERRAMIENTAS MANUALES	Fecha Oct-2023

FECHA DE INICIO: 18/05/2026 **HORA DE INICIO** 7:00 Am **HORA FINAL:** 5:00 Pm

HERRAMIENTA	ESTANDERES DE SEGURIDAD	DIA 1			DIA 2			DIA 3			DIA 4			DIA 5			DIA 6			DIA 7		
		18/05/2026			19/05/2026			20/05/2026			21/05/2026			22/05/2026			23/05/2026					
		SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A
DESTORNILLADORES	Los mangos están libres de roturas, sueltos o partidos	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	La hoja y el vastago estan alineados sin torceduras	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Las palas están a escuadra, las estrias afiladas y limpias	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	El mango lleva en toda su superficie exterior un estriado que facilite su agarre	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
ALICATE	Las quijadas no presentan desgastes y los mangos están en buen estado	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	El tornillo o pasador esta en buen estado y bien apretado	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	La herramienta permanece libre de grasa o aceite	✓			~			✓			✓			✓			✓					
SERRUCHO	Se verifica que la hoja del serrucho se encuentre completamente recta	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	El mango esta firmemente asegurado a la hoja y se encuentra en perfecto estado (sin filos, fisuras, etc.)	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	El serrucho es de acero con mango plástico o de madera	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	El mango esta colocado en posición baja en la parte posterior de la hoja para un equilibrio correcto	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	El serrucho tiene afilado los dientes con la misma inclinación	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
MARTILLO	Los martillos están totalmente barnizados o provistos de un recubrimiento apropiado, capaz de protegerlos de la oxidación	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	La cara expuesta a los golpes se encuentra pulida y los bordes redondeados	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Las cabezas de los martillos están libres de rebabas, grietas o cualquier otro defecto que afecte su funcionamiento	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	El Mango es resistente, sin presencia de agrietamiento o rugosidad.	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Los mangos de los martillos son de madera (nogal o fresno) de longitud proporcional al peso de la cabeza y sin astillas	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
SEGUETA	Las seguetas tienen afilados los dientes con la misma inclinación	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Los mangos de las seguetas están estar bien fijados y en perfecto estado.	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Para metales blandos o semiduros, se utilizan seguetas de acero al tungsteno endurecido o semiflexible con el número de dientes adecuado. (Hierro fundido, acero blando y latón: 14 dientes cada 25 mm; Acero estructural y para herramientas: 18 dientes cada 25 mm; Tubos de bronce o hierro, conductores metálicos: 24 dientes cada 25 mm; Chapas, flejes, tubos de pared delgada, láminas: 32 dientes cada 25 mm)	✓			✓			✓			✓			✓			✓					

Powered by CamScanner

SAFRID ingeniería sas	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	SAF-FOR-099
	CONSORCIO INF SAFKA	Version 1
	INSPECCION DE HERRAMIENTAS MANUALES	Fecha Oct-2023

	Visto bueno de la inspección diaria:	18/05/2026			19/05/2026			20/05/2026			21/05/2026			22/05/2026			23/05/2026					
LLAVES MIXTAS	¿Las estrias de las llaves están a escuadra?	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	¿Las bocas de las llaves fijas están originales, sin desbastarlas?	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	¿Las llaves conservan su forma original, no están torcidas o dobladas?	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	¿Las bocas de las llaves están libres de deformaciones o grietas y están paralelas sus caras interiores?	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	¿Hay llaves suficientes en tamaños y dimensiones en tal forma que no es necesario acuñarlas o utilizar extensiones de tubos?	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
CINCEL	¿Presenta cabeza astillada, gastada o con rebordes?	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	¿La longitud del vástago es lo suficiente para un manejo seguro?	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	¿Se visualizan filos rotos o saltados?	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
PINZA DE PRESIÓN (Hombresolo)	¿El sinfin está en buen estado, libre de desgastes o hilos quebrados y se deslizan sin formarlo?	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	¿El dispositivo de fijación ajusta correctamente, no se suelta?	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	¿Boca libre de deformaciones o grietas, ajusta sin torcerse?	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
BROCHA	¿Estas en buen estado el mango, libre se suciedad, o materiales aceitosos?	✓			✓					✓			✓			✓			✓			
	¿Las cerdas de la brocha se encuentran en buen estado?	✓			✓					✓			✓			✓			✓			
	¿Se encuentran limpias y libres de materiales que alteren la aplicación de productos?	✓			✓					✓			✓			✓			✓			
GRATAS MANUALES	¿Estas en buen estado el mango, libre se suciedad, o materiales aceitosos?		✓			✓				✓			✓			✓			✓			
	¿Las cerdas de las gratas se encuentran en buen estado?		✓			✓				✓			✓			✓			✓			
	¿Se encuentran limpias y libres de materiales?		✓			✓				✓			✓			✓			✓			
PICOS Y PALAS	el pico o pala se encuentra en buen estado libre de dentaduras, agrietamientos o melladuras	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Los mangos están bien fijados y en perfecto estado libre de grietas o astilladas	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
CARRETILLA	Las ruedas se encuentran en buen estado.	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	las varas estan completas y en buen estado libre de grietadas o ropturas	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Las patas estan fijas y en buen estado libres de desgastes o ropturas	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
EN GENERAL	Todas las herramientas están libres de aceites y materiales deslizantes.	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Las herramientas se trasladan en cajas adecuadas, diseñadas para tal fin.	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Las herramientas se guardan en tal forma que no se deterioran unas con otras.	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Hay un sistema de reposición de herramientas, los trabajadores lo conocen.	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Las herramientas dañadas o deterioradas se cambian oportunamente, no se reparan	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Visto bueno de la inspección diaria:	Cesar			Cesar			Cesar			Cesar			Cesar			Cesar					

RESPONSABLE DE LA INSPECCIÓN
NOMBRE: Cesar Augusto Murillo C
FIRMA: Cesar A Murillo C

Powered by CamScanner

SAFRID ingeniería sas	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	SAF-FOR-099
	CONSORCIO INF SAFKA	Version 1
	INSPECCION DE HERRAMIENTAS MANUALES	Fecha Oct-2023

FECHA DE INICIO: 25/05/2026 **HORA DE INICIO** 7:00 Am **HORA FINAL:** 5:00 PM

HERRAMIENTA	ESTANDERES DE SEGURIDAD	DIA 1			DIA 2			DIA 3			DIA 4			DIA 5			DIA 6			DIA 7		
		25/05/2026			26/05/2026			27/05/2026			28/05/2026			29/05/2026			30/05/2026					
		SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A
DESTORNILLADORES	Los mangos están libres de roturas, sueltos o partidos	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	La hoja y el vástago están alineados sin torceduras	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Las palas están a escuadra, las estrías afiladas y limpias	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	El mango lleva en toda su superficie exterior un estriado que facilite su agarre	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
ALICATE	Las quijadas no presentan desgastes y los mangos están en buen estado	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	El tornillo o pasador esta en buen estado y bien apretado	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	La herramienta permanece libre de grasa o aceite	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
SERRUCHO	Se verifica que la hoja del serrucho se encuentre completamente recta	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	El mango esta firmemente asegurado a la hoja y se encuentra en perfecto estado (sin filos, fisuras, etc.)	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	El serrucho es de acero con mango plástico o de madera	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	El mango esta colocado en posición baja en la parte posterior de la hoja para un equilibrio correcto	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	El serrucho tiene afilado los dientes con la misma inclinación	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
MARTILLO	Los martillos están totalmente barnizados o provistos de un recubrimiento apropiado, capaz de protegerlos de la oxidación	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	La cara expuesta a los golpes se encuentra pulida y los bordes redondeados	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Las cabezas de los martillos están libres de rebabas, grietas o cualquier otro defecto que afecte su funcionamiento	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	El Mango es resistente, sin presencia de agrietamiento o rugosidad.	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Los mangos de los martillos son de madera (nogal o fresno) de longitud proporcional al peso de la cabeza y sin astillas	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
SEGUETA	Las seguetas tienen afilados los dientes con la misma inclinación	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Los mangos de las seguetas están estar bien fijados y en perfecto estado.	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Para metales blandos o semiduros, se utilizan seguetas de acero al tungsteno endurecido o semiflexible con el número de dientes adecuado. (Hierro fundido, acero blando y latón: 14 dientes cada 25 mm; Acero estructural y para herramientas: 18 dientes cada 25 mm; Tubos de bronce o hierro, conductores metálicos: 24 dientes cada 25 mm; Chapas, flejes, tubos de pared delgada, láminas: 32 dientes cada 25 mm)	✓			✓			✓			✓			✓			✓					

Powered by CamScanner

SAFRID ingeniería sas	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	SAF-FOR-099
	CONSORCIO INF SAFKA	Version 1
	INSPECCION DE HERRAMIENTAS MANUALES	Fecha Oct-2023

	Visto bueno de la inspección diaria:	25/05/2026	26/05/2026	27/05/2026	28/05/2026	29/05/2026	30/05/2026
LLAVES MIXTAS	¿Las estrías de las llaves están a escuadra?	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	¿Las bocas de las llaves fijas están originales, sin desbastarlas?	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	¿Las llaves conservan su forma original, no están torcidas o dobladas?	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	¿Las bocas de las llaves están libres de deformaciones o grietas y están paralelas sus caras interiores?	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	¿Hay llaves suficientes en tamaños y dimensiones en tal forma que no es necesario acuñarlas o utilizar extensiones de tubos?	✓	✓	✓	✓	✓	✓
CINCEL	¿Presenta cabeza astillada, gastada o con rebordes?	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	¿La longitud del vástago es lo suficiente para un manejo seguro?	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	¿Se visualizan filos rotos o saltados?	✓	✓	✓	✓	✓	✓
PINZA DE PRESIÓN (Hombresolo)	¿El sinfin está en buen estado, libre de desgastes o hilos quebrados y se deslizan sin formarlo?	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	¿El dispositivo de fijación ajusta correctamente, no se suelta?	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	¿Boca libre de deformaciones o grietas, ajusta sin torcerse?	✓	✓	✓	✓	✓	✓
BROCHA	¿Estas en buen estado el mango, libre se suciedad, o materiales aceitosos?	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	¿Las cerdas de la brocha se encuentran en buen estado?	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	¿Se encuentran limpias y libres de materiales que alteren la aplicación de productos?	✓	✓	✓	✓	✓	✓
GRATAS MANUALES	¿Estas en buen estado el mango, libre se suciedad, o materiales aceitosos?	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	¿Las cerdas de las gratas se encuentran en buen estado?	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	¿Se encuentran limpias y libres de materiales?	✓	✓	✓	✓	✓	✓
PICOS Y PALAS	el pico o pala se encuentra en buen estado libre de dentaduras, agrietamientos o melladuras	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Los mangos están bien fijados y en perfecto estado libre de grietas o astilladas	✓	✓	✓	✓	✓	✓
CARRETILLA	Las ruedas se encuentran en buen estado.	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	las varas estan completas y en buen estado libre de grietadas o ropturas	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Las patas estan fijas y en buen estado libres de desgastes o ropturas	✓	✓	✓	✓	✓	✓
EN GENERAL	Todas las herramientas están libres de aceites y materiales deslizantes.	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Las herramientas se trasladan en cajas adecuadas, diseñadas para tal fin.	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Las herramientas se guardan en tal forma que no se deterioran unas con otras.	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Hay un sistema de reposición de herramientas, los trabajadores lo conocen.	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Las herramientas dañadas o deterioradas se cambian oportunamente, no se reparan	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Visto bueno de la inspección diaria:	Cesar	Cesar	Cesar	Cesar	Cesar	Cesar

RESPONSABLE DE LA INSPECCIÓN:
NOMBRE: Cesar Augusto Hurtado C
FIRMA: Cesar A Hurtado

Powered by CamScanner

ANEXO 7

COPASST

SAFRID ingeniería sas Obras civiles y arquitectura	Acta de Reunión del COCOLA	**Código:** SAF-FOR-0198 **Versión:** 01 **Fecha: Dic/2025**

ACTA DE REUNION COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL

Fecha: 25/05/2026	**Lugar: reunion sincronica via meet**	
Hora Inicial: 10:00	**Hora Final: 10:45**	**Acta: 07**

ORDEN DEL DIA

1. Verificación quorum
2. Lectura de pendientes
3. Capacitaciones realizadas
4. Revisión de PQRS
5. Asuntos Varios

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

1. Se reúne el comité de convivencia para validar pendientes o pqrs recibidas en el periodo.
2. Seguimiento a compromisos de la reunión pasada.
3. Revisión confidencial de quejas por presunto acoso laboral o sexual.
4. Discusión sobre la situación de convivencia en la organización.
5. Definición de compromisos y fecha del siguiente encuentro.

COMPROMISOS	RESPONSABLE	FECHA DE CUMPLIMIENTO
REUNION MENSUAL	**COCOLA**	**18/04/2026**

Siendo las 13:30 del día 20 del mes JUNIO del año 2026 se da por terminada la reunión.

ASISTENTES

NOMBRE	CARGO	FIRMA
JULIANA JOVEN	**DIRECTOR RRHH**	
MIGUEL RADA	**COORDINADOR TECNICO**	
ALFREDO ESCOBAR	**ANALISTA LICITACIONES**	

ANEXO 8

COPASST

	Acta de Reunión del COPASST	Código: SAF-FOR-080
		Versión: 01
		Fecha: Abril/2023

Fecha: 25 de mayo de 2026	Lugar: Frente de obra	
Hora Inicial: 14:00 pm	Hora Final: 14:40 pm	Acta N° 5

AGENDA

1. Verificación quorum
2. Revisión del acta anterior.
3. Seguimiento acciones pendientes.
4. Informe de accidentes ocurridos en el mes.
5. Varios
6. Definición de fecha próxima reunión.
7. Cierre de la reunión.
8. Firma del acta

DESARROLLO DE LA AGENDA DEL COMITÉ

1. REVISIÓN DEL ACTA ANTERIOR:
SE VALIDAN COMRPOMISOS PENDIENTES
2. SEGUIMIENTO DE ACCIONES PENDIENTES.
INSPECCIONES PREOPERACIONALES VISUALES
3. INFORME DE ACCIDENTES OCURRIDOS.
Para el Presente periodo se presentó un AT.
4. VARIOS
REVISON DE CRONOGRAMAS
5. DEFINICIÓN DE FECHA DE LA PROXIMA REUNIÓN.
25 DE JUNIO DE 2026
6 COMPROMISOS PARA SIGUIENTE REUNION.
INVESTIGACIÓN DE AT
6. CIERRE DE LA REUNIÓN.
SE GENERAN COMPROMISOS, QUE DEBERAN SER ATENDIDOS PARA EL MES DE JUNIO.

7. FIRMA DEL ACTA.

NOMBRE	CARGO	FIRMA
JOHAN VALBUENA	OFICIAL DE OBRA	Johan Valbuena
WILLIAM VALBUENA	ENCARGADO	William Valbuena

ANEXO 9

PAZ Y SALVOS

constru-ye s.a.s

NIT. 901742727 - 8

PAZ Y SALVO DE PERSONAL

YO, **WILLINTONG PALACIOS PALACIOS** identificado con **C.C 1.003**.943.111 manifiesto que la empresa CONSTRU-YE S.A.S que adelanta los trabajos MANTENIMIENTO INTEGRAL, PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE OBRA, ADECUACIÓN, REMODELACIÓN Y/O MEJORAS LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DEL CENTRO VACACIONAL DE LA POLICÍA DE BIENESTAR UBICADO EN LA CIUDAD DE QUIBDÓ, CHOCO." Se encuentra paz y salvo conmigo hasta el día 11 de abril del año 2026.

Firma: Wilinton Palacios Palacios

WILLINTONG PALACIOS PALACIOS
C.C 1.003.943.111

Pensamos en su futuro

Cel 3218981943
Dirección calle 27#1-49
Email constru-ye@outlook.com

constru-ye s.a.s

NIT. 901742727 - 8

PAZ Y SALVO DE PERSONAL

YO, JEAN CARLOS CORDOBA RODRIGUEZ identificado con C.C 1.077.438.688 de Istmina manifiesto que la empresa CONSTRU-YE S.A.S que adelanta los trabajos MANTENIMIENTO INTEGRAL, PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE OBRA, ADECUACIÓN, REMODELACIÓN Y/O MEJORAS LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DEL CENTRO VACACIONAL DE LA POLICÍA DE BIENESTAR UBICADO EN LA CIUDAD DE QUIBDÓ, CHOCO." Se encuentra paz y salvo conmigo hasta el día 11 de abril del año 2026.

Firma:

JEAN CARLOS CORDOBA RODRIGUEZ
C.C [redacted] c 1077438688

Pensamos en su futuro

Cel 3218981943
Dirección: calle 27#1-49
Email: construy-ye@outlook.com

constru-ye s.a.s

NIT. 901742727 - 8

PAZ Y SALVO DE PERSONAL

YO, **JHON FRANKLIN BEJARANO CORDOBA** identificado con **C.C 11.705.720** de Istmina manifiesto que la empresa CONSTRU-YE S.A.S que adelanta los trabajos MANTENIMIENTO INTEGRAL, PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE OBRA, ADECUACIÓN, REMODELACIÓN Y/O MEJORAS LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DEL CENTRO VACACIONAL DE LA POLICÍA DE BIENESTAR UBICADO EN LA CIUDAD DE QUIBDÓ, CHOCO." Se encuentra paz y salvo conmigo hasta el día 11 de abril del año 2026.

Firma: Jhon franklin Bejarano

JHON FRANKLIN BEJARANO CORDOBA
C.C 11.705.720

construu-ye s.a.s

NIT. 901742727 - 8

PAZ Y SALVO DE PERSONAL

YO, **CARLOS ANDRES TENORIO RIASCO** identificado con **C.C 1.059.444.556,** manifiesto que la empresa CONSTRU-YE S.A.S que adelanta los trabajos MANTENIMIENTO INTEGRAL, PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE OBRA, ADECUACIÓN, REMODELACIÓN Y/O MEJORAS LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DEL CENTRO VACACIONAL DE LA POLICÍA DE BIENESTAR UBICADO EN LA CIUDAD DE QUIBDÓ, CHOCO." Se encuentra paz y salvo conmigo hasta el día 11 de abril del año 2026.

Firma: Carlos Andres Tenorio Riasco

CARLOS ANDRES TENORIO RIASCO
C.C 1.059.444.556

Pensamos en su futuro

Cel 3218981943
Dirección: calle 27#1-49
Email: construu-ye@outlook.com

constru-ye s.a.s

NIT. 901742727 - 8

PAZ Y SALVO DE PERSONAL

YO, **CARLOS ANDRES TENORIO RIASCO** identificado con **C.C 1.059.444.556,** manifiesto que la empresa CONSTRU-YE S.A.S que adelanta los trabajos MANTENIMIENTO INTEGRAL, PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE OBRA, ADECUACIÓN, REMODELACIÓN Y/O MEJORAS LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DEL CENTRO VACACIONAL DE LA POLICÍA DE BIENESTAR UBICADO EN LA CIUDAD DE QUIBDÓ, CHOCO." Se encuentra paz y salvo conmigo hasta el día 11 de abril del año 2026.

Firma: Carlos Andres tenorio Riasco

CARLOS ANDRES TENORIO RIASCO
C.C 1.059.444.556

Pensamos en su futuro

Cel 3218981943
Dirección: calle 27#1-49
Email: constru-ye@outlook.com

Scanned with CamScanner

constru-ye s.a.s

NIT. 901742727 - 8

PAZ Y SALVO DE PERSONAL

YO, **JUAN DE DIOS PEREA CUESTA** identificado con **C.C 11.814.418**, manifiesto que la empresa CONSTRU-YE S.A.S que adelanta los trabajos MANTENIMIENTO INTEGRAL, PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE OBRA, ADECUACIÓN, REMODELACIÓN Y/O MEJORAS LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DEL CENTRO VACACIONAL DE LA POLICÍA DE BIENESTAR UBICADO EN LA CIUDAD DE QUIBDÓ, CHOCO." Se encuentra paz y salvo conmigo hasta el día 11 de abril del año 2026.

Firma: Juan de dios Perea Cuesta

JUAN DE DIOS PEREA CUESTA
C.C 11.814.418

Scanned with CamScanner

constru-ye s.a.s

NIT. 901742727 - 8

PAZ Y SALVO DE PERSONAL

YO, **WILLINTONG PALACIOS PALACIOS** identificado con **C.C 1.003**.943.111 manifiesto que la empresa CONSTRU-YE S.A.S que adelanta los trabajos MANTENIMIENTO INTEGRAL, PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE OBRA, ADECUACIÓN, REMODELACIÓN Y/O MEJORAS LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DEL CENTRO VACACIONAL DE LA POLICÍA DE BIENESTAR UBICADO EN LA CIUDAD DE QUIBDÓ, CHOCO." Se encuentra paz y salvo conmigo hasta el día 11 de abril del año 2026.

Firma: Wilinton Palacios Palacios

WILLINTONG PALACIOS PALACIOS
C.C 1.003.943.111

Pensamos en su futuro

Cel 3218981943
Dirección calle 27#1-49

Email: construy-ye@outlook.com

Scanned with CamScanner

constru-ye s.a.s

NIT. 901742727 - 8

PAZ Y SALVO DE PERSONAL

YO, **ALEXANDER PALACIOS GARCIA** identificado con C:C 1.004.072.413 de nuqui manifiesto que la empresa CONSTRU-YE S.A.S que adelanta los trabajos MANTENIMIENTO INTEGRAL, PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE OBRA, ADECUACIÓN, REMODELACIÓN Y/O MEJORAS LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DEL CENTRO VACACIONAL DE LA POLICÍA DE BIENESTAR UBICADO EN LA CIUDAD DE QUIBDÓ, CHOCO." Se encuentra paz y salvo conmigo hasta el día 11 de abril del año 2026.

Firma: Alexander Palacios.

ALEXANDER PALACIOS GARCIA
C:C 1.004.072.413

Pensamos en su futuro

Cel 3218981943
Dirección: calle 27#1-49
Email: constru-ye@outlook.com

Scanned with CamScanner

constru-ye s.a.s

NIT. 901742727 - 8

PAZ Y SALVO DE PERSONAL

YO, JEAN CARLOS CORDOBA RODRIGUEZ identificado con C.C **1.077.438.688** de Istmina manifiesto que la empresa CONSTRU-YE S.A.S que adelanta los trabajos MANTENIMIENTO INTEGRAL, PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE OBRA, ADECUACIÓN, REMODELACIÓN Y/O MEJORAS LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DEL CENTRO VACACIONAL DE LA POLICÍA DE BIENESTAR UBICADO EN LA CIUDAD DE QUIBDÓ, CHOCO." Se encuentra paz y salvo conmigo hasta el día 11 de abril del año 2026.

Firma:

JEAN CARLOS CORDOBA RODRIGUEZ
C.C c 1077438688

Pensamos en su futuro

Cel 3218981943
Dirección: calle 27#1-49
Email: constru-ye@outlook.com

Scanned with CamScanner

constru-ye s.a.s

NIT. 901742727 - 8

PAZ Y SALVO DE PERSONAL

YO, **ESTEVENSON GARCIA MENA** identificado con **C.C 1.076.018.644** de alto Baudo, manifiesto que la empresa CONSTRU-YE S.A.S que adelanta los trabajos MANTENIMIENTO INTEGRAL, PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE OBRA, ADECUACIÓN, REMODELACIÓN Y/O MEJORAS LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DEL CENTRO VACACIONAL DE LA POLICÍA DE BIENESTAR UBICADO EN LA CIUDAD DE QUIBDO, CHOCO." Se encuentra paz y salvo conmigo hasta el día 11 de abril del año 2026.

Firma:
Estivinson Garcia

ESTEVENSON GARCIA MENA
C.C 1.076.018.644

Pensamos en su futuro

Cel 3218981943
Dirección: calle 27#1-49
Email: constru-ye@outlook.com

Scanned with CamScanner

constru-ye s.a.s

NIT. 901742727 - 8

PAZ Y SALVO DE PERSONAL

YO, **SEFERINO AVARIA MARTINEZ** identificado con **C.C 3.645.635**, manifiesto que la empresa CONSTRU-YE S.A.S que adelanta los trabajos MANTENIMIENTO INTEGRAL, PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE OBRA, ADECUACIÓN, REMODELACIÓN Y/O MEJORAS LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DEL CENTRO VACACIONAL DE LA POLICÍA DE BIENESTAR UBICADO EN LA CIUDAD DE QUIBDÓ, CHOCO." Se encuentra paz y salvo conmigo hasta el día 11 de abril del año 2026.

Firma:

SEFERINO AVARIA MARTINEZ
C.C 3.645.635

Scanned with CamScanner

constru-ye s.a.s

NIT. 901742727-8

PAZ Y SALVO DE PERSONAL

YO, **CIRO JOSE ASPRILLA ZUÑIGA** identificado con **C.C 11.645.576** de nuqui manifiesto que la empresa CONSTRU-YE S.A.S que adelanta los trabajos MANTENIMIENTO INTEGRAL, PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE OBRA, ADECUACIÓN, REMODELACIÓN Y/O MEJORAS LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DEL CENTRO VACACIONAL DE LA POLICÍA DE BIENESTAR UBICADO EN LA CIUDAD DE QUIBDÓ, CHOCO." Se encuentra paz y salvo conmigo hasta el día 11 de abril del año 2026.

Firma:

Ciro JOSE

CIRO JOSE ASPRILLA ZUÑIGA
C.C 11.645.576

Pensamos en su futuro

Cel 3218981943
Dirección: calle 27#1-49
Email: constru-ye@outlook.com

Scanned with CamScanner

constru-ye s.a.s

NIT. 901742727 - 8

PAZ Y SALVO DE PERSONAL

YO, **OBDULIO GARCIA MENA** identificado con **C.C 1.075.020.397** de alto Baudo, manifiesto que la empresa CONSTRU-YE S.A.S que adelanta los trabajos MANTENIMIENTO INTEGRAL, PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE OBRA, ADECUACIÓN, REMODELACIÓN Y/O MEJORAS LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DEL CENTRO VACACIONAL DE LA POLICÍA DE BIENESTAR UBICADO EN LA CIUDAD DE QUIBDÓ, CHOCO." Se encuentra paz y salvo conmigo hasta el día 11 de abril del año 2026.

Firma:

obdulio G.

OBDULIO GARCIA MENA
C.C 1.075.020.397

Pensamos en su futuro

Cel 3218981943
Dirección: calle 27#1-49
Email: constru-ye@outlook.com

Scanned with CamScanner

constru-ye s.a.s

NIT. 901742727 - 8

PAZ Y SALVO DE PERSONAL

YO, **JHON FRANKLIN BEJARANO CORDOBA** identificado con **C.C 11.705.720** de Istmina manifiesto que la empresa CONSTRU-YE S.A.S que adelanta los trabajos MANTENIMIENTO INTEGRAL, PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE OBRA, ADECUACIÓN, REMODELACIÓN Y/O MEJORAS LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DEL CENTRO VACACIONAL DE LA POLICÍA DE BIENESTAR UBICADO EN LA CIUDAD DE QUIBDÓ, CHOCO." Se encuentra paz y salvo conmigo hasta el día 11 de abril del año 2026.

Firma: Jhon franklin Bejarano

JHON FRANKLIN BEJARANO CORDOBA
C.C 11.705.720

Pensamos en su futuro

Cel 3218981943
Dirección calle 27#1-49
Email constru-ye@outlook.com

Scanned with CamScanner