CONSORCIO OBRAS
SRB-26

FORMATO INSPECCION EXTINTORES

CONSORCIO: SRB-26

RESPONSABLE INSPECCION: Jorge Garcia

CARGO: Profesional SST

ENCARGADO SST: Jorge Garcia

FECHA: 11-05-2026

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN: B: BUENO R: REGULAR M: MALO

No	TIPO DE EXTINTOR	UBICACIÓN	CAPACIDAD	FECHA DE PROXIMA RECARGA	ESTADO DEL EXTINTOR										OBSERVACIONES
					MANOMETRO	PASADOR DE SEGURIDAD	MANGUERA	BOQUILLA	MANIJA	CILINDRO	PINTURA	SEÑALIZACIÓN	ACCESO	VISIBILIDAD	
1	ABC	Oficina		05-27	B	B	B	B	B	B	B	-	B	B	
2	ABC	Pasillo Principal		05-27	B	B	B	B	B	B	B	-	B	B	
3	ABC	Multifuncional		06-26	B	B	B	B	B	B	B	-	B	B	
4	Dióxido carbono	05-Almacen		05-2027	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	
5															
6															
7															
8															
9															
10															

FIRMA ENCARGADO INSPECCION

CONSORCIO OBRAS SRB-26

CHEQUEO DE ESTADO DE LA OBRA

CONTRATO: CO1.PCCNTR.862780/SGL-4-17/V-03

OBRA / CONSORCIO	SRB-26
AREA	Terminal
REALIZADO POR	Jorge Gomez
CARGO	Residente SST
FECHA	11-05-2026

HIGIENE INDUSTRIAL

ASPECTO	SI	No	NA	Observaciones
Los baños se encuentran limpios, ordenados y adecuadamente ventilados.	✓			
En los baños se cuenta con recipientes con bolsas de color verde, de acuerdo a los lineamientos del plan Ambiental?			✓	
Se cuenta con baterias sanitarias suficientes para el numero de trabajadores de la obra? (al menos 1 por cada 15 personas)	✓			
Se cuenta con agua potable para consumo del personal?	✓			
La iluminacion de la oficina y el almacen es apropiada para el trabajo durante toda la jornada laboral?	✓			
El estado del area de descanso y vestier para los trabajadores es adecuada en cuanto a aseo, espacio para guardar sus pertenencias y tomar un receso?	✓			
El area de almacenamiento de residuos y desmontes se encuentra ordenada y clasificada de acuerdo al tipo conforme a los lineamientos establecidos en el Plan Ambiental?	✓			
Los recipientes de residuos empleados en la obra cumplen los requisitos establecidos en el plan ambiental, en cuanto a color, tamaño, caracteristicas, rotulado, entre otros?	✓			
La separacion de residuos en la fuente es adecuada, de acuerdo a la clasificacion establecida en el Plan Ambiental?	✓			

SEGURIDAD INDUSTRIAL

ASPECTO	SI	No	NA	Observaciones
El almacenamiento de las herramientas, equipos, insumos y materiales es apropiado, de manera que se evite sobreesfuerzos o posiciones inadecuadas por la ubicación en estantes o altura de los apilamientos?	✓			
Los materiales apilados o amontonados están estabilizados y/o bloqueados de manera que no se pueden caer, resbalar o derrumbar.			✓	
La ruta de evacuacion y sitio de reunion se encuentra libre de obstrucciones y escombros.	✓			
Las areas estan libres de presencia de clavos, puntillas, alambres o grapas en áreas destinadas para caminar?	✓			
Las areas con riesgo de caida de personas y/u objetos se encuentran señalizadas con cinta de precaucion y avisos?	✓			
Las escaleras se encuentran en buenas condiciones, con los peldaños firmes y completos, estables y apropiadas para la naturaleza de la tarea realizada?. En caso negativo especificar porque.	✓			
Los andamios certificados o tubulares se encuentran nivelados?	✓			
Los andamios Cetificados o tubulares se encuentran asegurados o soportados de alguna estructura fija?	✓			
Los andamios tubulares (de 1 cuerpo como maximo altura inferior a 1.5 mts) se encuentran armados completamente, con las tijeras y los tablones?	✓			

CONSORCIO OBRAS SRB-26

CHEQUEO DE ESTADO DE LA OBRA

CONTRATO. CO1.PCCNTR.862780/SGI.Ir-17/V.03

Los andamios certificados se encuentran en buen estado y buena calidad?	✓			
Los andamios certificados tienen completamente aseguradas las cuñas horizontales y verticales?	✓			
Las plataformas de los andamios certificados se encuentran aseguradas y sin golpes y ni abulladuras?	✓			
Las conexiones electricas estan en buenas condiciones, no presentan cableado desnudo?	✓			
Los trabajadores presentes en el area cuentan con su dotacion y EPP completos, de acuerdo a las actividades realizadas? Y la estan utilizando?	✓			
Los trabajadores presentes en el area estan utilizando la dotacion y EPP?	✓			
Las areas que cuentan con cerramientos estan debidamente señalizadas, de manera que se evite el ingreso de personal no autorizado?	✓			Se encuentra en proceso de construcción y tiene todas [illegible]

SEGURIDAD INDUSTRIAL

ASPECTO	Sí	No	NA	Observaciones
Los extintores de incendios de la obra se encuentran cargados correctamente (de acuerdo a las condiciones indicadas en el manometro)?	✓			3 extintores en area
La fecha de vencimiento de los extintores se encuentra vigente?	✓			
La ruta de evacuacion esta despejada de elementos que pudiesen ocasionar tropiezos en caso de evacuacion?	✓			
La ruta de evacuacion y el sitio de reunion se encuentran debidamente señalizados?	✓			

GESTION AMBIENTAL

ASPECTO	Sí	No	NA	Observaciones
Se cuenta con recipientes para residuos en el area?	✓			
Los escombros se encuentran en un sitio especifico de la obra?	✓			
Los residuos generados son separados apropiadamente de acuerdo al tipo y codigo de colores establecido?	✓			
Se cuenta con permiso o lincencia ambiental vigente para la disposicion final de los residuos (escombros y peligrosos)	✓			
Las llaves y/o conexiones de agua de la obra se encuentran en buen estado, sin fugas o goteos?	✓			
Los sumideros con riesgo de caida de materiales solidos, cuentan con barreras para evitar su ingreso?			✓	
Los sumideros se encuentran libres de sustancias quimicas?			✓	
Los materiales agregados (roca, grava, arena) se encuentran protegidos con un plastico para evitar arrastre por el viento o la lluvia?	✓			

OBSERVACIONES GENERALES:

CONSORCIO OBRAS
SRB-26

CHEQUEO DE ESTADO DE LA OBRA

CONTRATO: CO1.PCCNTR.862780/SGI-fr-17/V-03

Firma encargado Inspeccion

Firma Entregado Director o Residente Obra

>>> Diligenciar el formato mínimo una vez al mes <<<

>>> relacionar en la casilla observaciones, si se corrigio un aspecto hallado anteriormente, y describirlo brevemente <<<

CONSORCIO OBRAS SRB-26	INSPECCION DE CAMILLAS	CONSORCIO SRB-26
		CONTRATO:No 1.2026/ SGI-fr-49
		VERSION: 01

FECHA: 25/05/2026

LUGAR DE LA INSPECCION: Pasillo Central - Terminal

CAMILLA					
ITEM	DESCRIPCIÓN	ESTADO			
		BUENO	REGULAR	MALO	
1	Orden	X			
2	Aseo	X			
3	Condiciones Físicas	X			
4	Cinturones	X			
5	Agarraderas	X			
6	Aristas	X			
7	Señalización	X			

INSPECCIONADO POR: Jose Cañon

FIRMA:

CARGO: Residente SST

CONSORCIO OBRAS SRB-26	INSPECCION DE CAMILLAS	CONSORCIO SRB-26
		CONTRATO:No 1.2026/ SGI-fr-49
		VERSION: 01

FECHA: 25/05/26

LUGAR DE LA INSPECCION: Oficina.

CAMILLA					
ITEM	DESCRIPCIÓN	ESTADO			
		BUENO	REGULAR	MALO	
1	Orden	X			
2	Aseo	X			
3	Condiciones Físicas	X			
4	Cinturones	X			
5	Agarraderas	X			
6	Aristas	X			
7	Señalización	X			

INSPECCIONADO POR: [illegible]

FIRMA:

CARGO: Residente SST

INSPECCION DE BOTIQUIN EN OBRA

CONSORCIO OBRAS SRB-26

CONTRATO: C01.PCCNTR 862780/SGI-fr-70/V-01

FECHA: 11-05-2026

LUGAR DE INSPECCION: Pasillo Principal - Terminal

DESCRIPCION	CANT	ESTADO			C.S.I.	CALIFICACION			OBSERVACIONES
MATERIAL ANTISEPTICO		B	R	M		A	B	C	
Suero Fisiologico (solución salina)	2	X							
Isodine Solución 60ml	2	X							
MEDICAMENTOS									
Suero Oral (Sobre)	5	X							
MATERIAL DE CURACION									
Venda elástica de 5"	2	X							
Venda fija de 4"	2	X							
Gasa (por unidades)	12	X							
Aplicadores de algodón	50	X							
Micropore	2	X							
Curas	16	X							
Guantes Quirúrgicos	Caja	X							
Apositos (Toallas Higienicas)	1	X							
Apositos oculares	5	X							
Bajalenguas	10	X							
ELEMENTOS									
Linterna (con pilas)	1								
tijeras	1								
Manual de primeros auxilios	1								
Termometro	1								

(C.S.I) CONDICION SUBESTANDAR O INSEGURA

Es toda circunstancia física o condición fuera de norma en los objetos o en el medio ambiente que puede causar directamente los accidentes.

1. Material antiséptico vencido o pasado	7. Medicamentos insuficientes
2. Material antiséptico contaminado	8. Gasa y aplicadores sucios o contaminados
3. Material antiséptico sellado inadecuadamente	9. Material de curación insuficiente
4. Material antiséptico insuficiente	10. Sin material de curación.
5.Sin material antiséptico	
6. Medicamentos vencidos o en mal estado	

ESCALA DE VALORES PARA CALIFICACION DE CONDICIONES SUBESTANDAR

CLASE	DESCRIPCION	GRADO DE ACCION
A	Podría ocasionar la muerte, una incapacidad permanente o pérdida de alguna parte del cuerpo, o daños de considerable valor.	Inmediata
B	Podría ocasionar una lesión o enfermedad grave, con una incapacidad temporal, o daño a la propiedad menor a la de clase A.	Pronta
C	Podría ocasionar lesiones menores incapacitantes, enfermedad leve o daños menores	Posterior

INSPECCIONO

INSPECCION DE BOTIQUIN EN OBRA

CONSORCIO OBRAS SRB-26

CONTRATO: C01.PCCNTR.862780/SGI-fr-70/V-01

FECHA: 11-05-2026

LUGAR DE INSPECCION: Oficina

DESCRIPCION	CANT	ESTADO			C.S.I.	CALIFICACION			OBSERVACIONES
MATERIAL ANTISEPTICO		B	R	M		A	B	C	
Suero Fisiologico (solución salina)	2	X					X		
Isodine Solución 60ml	2	X					X		
MEDICAMENTOS									
Suero Oral (Sobre)	5	X					X		
MATERIAL DE CURACION									
Venda elástica de 5"	2	X					X		
Venda fija de 4"	2	X					X		
Gasa (por unidades)	12	X					X		
Aplicadores de algodón	50	X					X		
Micropore	2	X					X		
Curas	10	X					X		
Guantes Quirúrgicos	Extra	X					X		
Apositos (Toallas Higienicas)	1	X					X		
Apositos oculares	5	X					X		
Bajalenguas	10	X					X		
ELEMENTOS									
Linterna (con pilas)	1	X						X	
tijeras	1	X					X		
Manual de primeros auxilios	1	X						X	
Termometro	1	X						X	

(C.S.I) CONDICION SUBESTANDAR O INSEGURA

Es toda circunstancia física o condición fuera de norma en los objetos o en el medio ambiente que puede causar directamente los accidentes.

1. Material antiséptico vencido o pasado	7. Medicamentos insuficientes
2. Material antiséptico contaminado	8. Gasa y aplicadores sucios o contaminados
3. Material antiséptico sellado inadecuadamente	9. Material de curación insuficiente
4. Material antiséptico insuficiente	10. Sin material de curación.
5.Sin material antiséptico	
6. Medicamentos vencidos o en mal estado	

ESCALA DE VALORES PARA CALIFICACION DE CONDICIONES SUBESTANDAR

CLASE	DESCRIPCION	GRADO DE ACCION
A	Podría ocasionar la muerte, una incapacidad permanente o pérdida de alguna parte del cuerpo, o daños de considerable valor.	Inmediata
B	Podría ocasionar una lesión o enfermedad grave, con una incapacidad temporal, o daño a la propiedad menor a la de clase A.	Pronta
C	Podría ocasionar lesiones menores incapacitantes, enfermedad leve o daños menores	Posterior

INSPECCIONO

INSPECCION DE USO Y ESTADOS DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL - EPP

	Consorcio SRB-26					CONSORCIO OBRAS SRB-26
		Jose Gear			Residente SST	
	27-may-26		Planeada	X	No planeada	

Seleccionar el tipo de elemento que porta el trabajador en el momento de la inspeccion y de acuerdo al estado usar las siguientes convenciones (B bueno, R regular, M mal estado)

No.	NOMBRE DEL TRABAJADOR	CARGO	Protector respiratorio de humo	Protector respiratorio de polvo	Protector respiratorio de vapores	Casco dieléctrico	Casco integral	Casco dieléctrico	Barbuquejo	Gafas de seguridad	Tapabocas de tela	Tapabocas de incapacidad	Guantes nylon	Guantes vaqueta	Guantes nitrilo	Guantes carnaza	Guantes dieléctricos	Botas tipo	Botas punteras	Botas dieléctricas	Botas caucho (pantanera)	Arnes	Eslinga sencilla	Eslinga en Y	Línea de vida	Careta para polo	Careta para soldar	Polainas	Delantal de carnaza o caucho	Manga tela para protección solar	Observaciones	FIRMA DEL TRABAJADOR
1	Victor Hurtado						B		B	B		B	B					B			B	NA	NA	NA								Victor Hurtado
2	Jean Gutierrez						B		B	B		B	B					B			B	NA	NA	NA								
3	Jhonatan Gonzalez						B		B	B		B	B					B			B											JHONATHAN
4	Alvio Arroyo						B		B	B		B	B					B			B											
5																																
6																																
7																																
8																																
9																																
10																																
11																																

Fecha de Vigencia: 22/12/2025

FIRMA DE ENCARGADO

INSPECCION DE USO Y ESTADOS DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL - EPP

EMPRESA CONTRATISTA	Consorcio SRB-26				
ENCARGADO DE LA INSPECCION	Jose Cano	CARGO	Residente SST		
FECHA DE LA INSPECCION	28-05-26	TIPO DE INSPECCION	Planeada	X	No planeada

CONSORCIO OBRAS SRB-26

Contrato No. 001 ACCENTRI 862780 SGI/T-LO Y 07

Seleccionar el tipo de elemento que porta el trabajador en el momento de la inspeccion y de acuerdo al estado usar las siguientes convenciones (B bueno; R regular; M mal estado)

No.	NOMBRE DEL TRABAJADOR	CARGO	Protector respiratorio de humo	Protector respiratorio de polvo	Protector respiratorio de quimicos	Casco dielectrico	Casco estandar	Casco dielectrico	Barbuquejo	Gafas de seguridad	Tapaoidos de copa	Tapaoidos de insercion	Guantes vaqueta	Guantes carnaza	Guantes hilo	Guantes caucho	Guantes dielectricos	Botas licas	Botas punteras	Botas dielectricas	Botas caucho (pantaneras)	Arnes	Eslinga sencilla	Eslinga en Y	Linea de vida	Careta para pulir	careta para soldar	Polainas	Delantal de carnaza o caucho	Manga tela para proteccion solar	Observaciones	FIRMA DEL TRABAJADOR
1	Jose Daniel M.	Ayudante					B		B	B		B	O						B			B	B			B						
2	Jhon Moreno	Ayudante					B		B	B		B	B						B			B	B									
3	Rigoberto Benitez	Ayudante					B		B	B		B	O						B													
4	Norbey Mendieta	Ayudante					B		B	B		B	B						B													
5	Alberto Arroyo	Operador					B		B	B		B	B						B													
6	Jairo Chivata	Operador					B		B	B	B	B	B						B													
7																																
8																																
9																																
10																																
11																																

Fecha de Vigencia: 22/12/2025

FIRMA DE ENCARGADO

CONSTRUCCIONES & SOLUCIONES LF S.A.S	Sistema de Gestión Integral	
	SG-SST	Codigo: PGO-FO-70
FORMATO INPECCIÓN HERRAMIENTAS		Fecha: Junio 01/2022
		Versión 001
		Pagina 1 de 1

FECHA: 11-05-26
OBRA CONSORCIO SRB-26
AREA INSPECCIONADA Kanal
NOMBRE DE QUIEN REPORTA: Daniel Moreno

B = BUENO M = MALO N.A = NO APLICA

ITEM	DESCRIPCIÓN	ESTADO		
A	**HERRAMIENTAS MANUALES**	B	M	NA
1	Se usa la adecuada al trabajo	X		
2	Se encuentran en buen estado	X		
3	Se guardan y portan adecuadamente	X		
4	Los mangos de madera no presentan astillas, ni fisuras y están firmemente adheridos.	X		
B	**HERRAMIENTAS DE CORTE**	B	M	NA
1	Los cinceles no presentan su cabeza tipo hongo	X		
2	Los cinceles se encuentran afilados	X		
3	Las seguetas están correctamente instaladas y no presentan defectos	X		
4	Las limas disponen de sus mangos y no están rotas o sucias	X		
5	Los serruchos disponen de empuñadura y sus dientes están completos	X		
6	Los cuchillos disponen de mangos y fundas			X
C	**HERRAMIENTAS DE GOLPE**	B	M	NA
1	Se emplea el martillo adecuado según la labor	X		
2	Sus caras y bordes están en buen estado	X		
3	Su mango no está quebrado, astillado ni flojo	X		
D	**HERRAMIENTAS DE TORSION - LLAVES**	B	M	NA
1	Cuentan con llaves de pulgadas y milimétricas	X		
2	Se observan en la llave huellas y palancas	X		
3	Se dispone de llaves para golpear	X		
4	Las llaves no presentan sus mordazas abiertas o deterioradas	X		
5	La herramienta para electricista cuenta con el aislamiento adecuado y son probadas frecuentemente	X		
6	La punta y cabo de los destornilladores se encuentran en buen estado	X		
7	Se dispone de herramientas que no produzcan chispas.	X		
E	**HERRAMIENTAS ELECTRICAS**	B	M	NA
1	Las herramientas según Las adecuadas según el riesgo (humedad, vapores)	X		
2	Se emplean los elementos de protección personal de acuerdo con la herramienta empleada	X		
3	Están limpia y lubricadas	X		
4	Tienen sus guardas	X		
5	Posee aislamiento doble o conexión a tierra por enchufe de tres patas	X		
6	El cable y enchufe no presentan daños	X		
7	En los taladros se observa el mandil con golpes	X		
8	Brocas sin filo o se ha reducido su diámetro para taladros pequeños	X		
9	Los esmeriles cuentan con guardas y los soportes de los discos o piedras son los adecuados	X		
10	Se observa deterioro en las roscas o tornillo en las ruedas abrasivas.	X		
11	Se almacenan las pulidoras y discos en sitios donde puedan ser golpeados	X		
F	**HERRAMIENTA NEUMATICA**	B	M	NA
1	Las mangueras y acoples se encuentran en buen estado			X
2	Se emplean elementos de protección personal de acuerdo con la herramienta			X
3	Se trabaja a las presiones indicadas			X
4	La herramienta es descargada al terminar.			X

OBSERVACIONES

RESPONSABLE DE LA INSPECCIÓN

RESPONSABLE SST

CONSTRUCCIONES & SOLUCIONES LF S.A.S	SISTEMA DE GESTION INTEGRAL	CODIGO: PGO-FO-69
		VERSION: 01
	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PULIDORA	FECHA: 01-02-2023
		PAGINA 1 DE 1

FECHA: 11-05-26 OPERADOR: Durkel Moreno SERIE: DW230-12 MARCA: DeWALT

INSPECCIONO HSEQ: Jorge Guiñen LOCALIZACIÓN: Almacen-Terminal EQUIPO: Pulidora PROYECTO: SRB-26

SEMANA DEL: 11-05-26 AL 16 DE Mayo

	ITEM	CANTIDAD	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO		OBSERVACIONES
			B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	
ESTADO MECÁNICO	ESTADO GENERAL DEL EQUIPO	1	X		X		X		X		X		X				
	ESTADO DE CONEXIONES ELECTRICAS (EXTENCIONES, CABLES, TOMA)	1	X		X		X		X		X		X				
	ESTADO DE INSTALACIÓN DEL DISCO (INSERTACIÓN)	1	X		X		X		X		X		X				
	CUENTA CON ACOPLES ADECUADOS PARA LOS ACCESORIOS	1	X		X		X		X		X		X				
	ESTADO E INSTALACIÓN DEL MANGO	1	X		X		X		X		X		X				
	ESTADO DEL INTERRUPTOR DE INCENDIO Y SU SEGURO	1	X		X		X		X		X		X				
	RESGUARDOS Y PROTECCIONES	1	X		X		X		X		X		X				
	EL RANGO DE LAS RPM ES EL CORRECTO (RPM DISCO>RPM EQUIPO)	1	X		X		X		X		X		X				
	SE DISPONE DE EPP EN BUEN ESTADO (careta+mangas+peto+botas seguridad+ protector auditivo+guantes carnaza+gafas)	1	X		X		X		X		X		X				
	SE HAN INSTALADO BARRERAS Y/O AISLAMIENTOS APROPIADOS	1	NA		NA		NA		NA		NA		NA				
	OTRO																
Firma responsable de la inspección									Firma responsable de HSEQ								
* PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR			Fuera de servicio: si		no X				Fecha de Corrección:								

CONSTRUCCIONES & SOLUCIONES LF S.A.S	SISTEMA DE GESTION INTEGRAL	CODIGO: PGO-FO-68
		VERSION: 01
	PREOPERACIONAL TALADRO DE COLUMNA	FECHA: 01-02-2023
		PAGINA 1 DE 2

CÓDIGO INTERNO: D11 MODELO: Robomatic 10 - MARCA: Bel - Jolus

OBRA: SRB-2C INSPECCIONADO POR: Rigoberto Barrera

CARGO: Ayudante

PERIODO DE LA INSPECCIÓN: DEL 25 AL 30 DE Mayo DE 2026

	ÍTEM	CANTIDAD	LUNES		MARTES		MIÉRCOLES		JUEVES		VIERNES		SÁBADO		DOMINGO	
			B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
ESTADO MECÁNICO	Correa de seguridad y guarda.		X		X		X		X		X		X			
	Mando de tensión de la correa.		X		X		X		X		X		X			
	Cabezote.		X		X		X		X		X		X			
	Motor.		X		X		X		X		X		X			
	Conexiones eléctricas.		X		X		X		X		X		X			
	Interruptor.		X		X		X		X		X		X			
	Mandril.		X		X		X		X		X		X			
	Mango de alimentación.		X		X		X		X		X		X			
	Mesa de apoyo con perno de seguridad.		X		X		X		X		X		X			
	Tabla.		X		X		X		X		X		X			
	Columna de apoyo.		X		X		X		X		X		X			
	Base completa.		X		X		X		X		X		X			
	Llave de mandril.		X		X		X		X		X		X			
	Perilla de guarda de la correa.		X		X		X		X		X		X			
	Mango de apoyo.		X		X		X		X		X		X			
OTROS	broca		X		X		X		X		X		X			
	extension 1.5 mt		X		X		X		X		X		X			
	lubricante		X		X		X		X		X		X			
	Pulsador T		X		X		X		X		X		X			

OBSERVACIONES:

PRODUCTO CONFORME?	SI:	X	X	X	X	X	X	
	NO:							
INGENIERO RESIDENTE / SUPERVISOR DE OBRA:	NOMBRE:	José G	José G	José G	José G	José G	José G	
	FIRMA:							
OPERADOR:	NOMBRE:	Rigoberto B	Rigoberto B	Rigoberto B	Rigoberto B	Rigoberto B	Rigoberto B	
	FIRMA:							

INSPECCIONÓ: REVISÓ:

CONSTRUCCIONES & SOLUCIONES LF S.A.S	Sistema de Gestión Integral	
	SG-SST	Codigo: PGO-FO-70
FORMATO INPECCIÓN HERRAMIENTAS		Fecha: Junio 01/2022
		Versión 001
		Pagina 1 de 1

FECHA: 25-05-2026
OBRA SRK-26
AREA INSPECCIONADA Terminal
NOMBRE DE QUIEN REPORTA: Rigoberto Barrera

B = BUENO M = MALO N.A = NO APLICA

ITEM	DESCRIPCIÓN	ESTADO		
A	HERRAMIENTAS MANUALES	B	M	NA
1	Se usa la adecuada al trabajo	X		
2	Se encuentran en buen estado	X		
3	Se guardan y portan adecuadamente	X		
4	Los mangos de madera no presentan astillas, ni fisuras y están firmemente adheridos.	X		
B	HERRAMIENTAS DE CORTE	B	M	NA
1	Los cinceles no presentan su cabeza tipo hongo	X		
2	Los cinceles se encuentran afilados	X		
3	Las seguetas están correctamente instaladas y no presentan defectos	X		
4	Las limas disponen de sus mangos y no están rotas o sucias	X		
5	Los serruchos disponen de empuñadura y sus dientes están completos	X		
6	Los cuchillos disponen de mangos y fundas	X		
C	HERRAMIENTAS DE GOLPE	B	M	NA
1	Se emplea el martillo adecuado según la labor	X		
2	Sus caras y bordes están en buen estado	X		
3	Su mango no está quebrado, astillado ni flojo	X		X
D	HERRAMIENTAS DE TORSION - LLAVES	B	M	NA
1	Cuentan con llaves de pulgadas y milimétricas	X		
2	Se observan en la llave huellas y palancas	X		
3	Se dispone de llaves para golpear	X		
4	Las llaves no presentan sus mordazas abiertas o deterioradas	X		
5	La herramienta para electricista cuenta con el aislamiento adecuado y son probadas frecuentemente	X		
6	La punta y cabo de los destornilladores se encuentran en buen estado	X		
7	Se dispone de herramientas que no produzcan chispas.	X		
E	HERRAMIENTAS ELECTRICAS	B	M	NA
1	Las herramientas según Las adecuadas según el riesgo (humedad, vapores)	X		
2	Se emplean los elementos de protección personal de acuerdo con la herramienta empleada	X		
3	Están limpia y lubricadas	X		
4	Tienen sus guardas	X		
5	Posee aislamiento doble o conexión a tierra por enchufe de tres patas	X		
6	El cable y enchufe no presentan daños	X		
7	En los taladros se observa el mandil con golpes	X		
8	Brocas sin filo o se ha reducido su diámetro para taladros pequeños	X		
9	Los esmeriles cuentan con guardas y los soportes de los discos o piedras son los adecuados	X		
10	Se observa deterioro en las roscas o tornillo en las ruedas abrasivas.	X		
11	Se almacenan las pulidoras y discos en sitios donde puedan ser golpeados	X		
F	HERRAMIENTA NEUMATICA	B	M	NA
1	Las mangueras y acoples se encuentran en buen estado			X
2	Se emplean elementos de protección personal de acuerdo con la herramienta			X
3	Se trabaja a las presiones indicadas			X
4	La herramienta es descargada al terminar.			X

OBSERVACIONES

RESPONSABLE DE LA INSPECCIÓN

RESPONSABLE SST

CONSTRUCCIONES & SOLUCIONES LF S.A.S	Sistema de Gestión Integral	
	SG-SST	Codigo: PGO-FO-70
FORMATO INPECCIÓN HERRAMIENTAS		Fecha: Junio 01/2022
		Versión 001
		Pagina 1 de 1

FECHA: 25-05-26
OBRA Consorcio GRB-21
AREA INSPECCIONADA Ingenieria
NOMBRE DE QUIEN REPORTA: Sebastian Moreno

B = BUENO M = MALO N.A = NO APLICA

ITEM	DESCRIPCIÓN	ESTADO		
A	**HERRAMIENTAS MANUALES**	B	M	NA
1	Se usa la adecuada al trabajo	X		
2	Se encuentran en buen estado	X		
3	Se guardan y portan adecuadamente	X		
4	Los mangos de madera no presentan astillas, ni fisuras y están firmemente adheridos.	X		
B	**HERRAMIENTAS DE CORTE**	B	M	NA
1	Los cinceles no presentan su cabeza tipo hongo	X		
2	Los cinceles se encuentran afilados	X		
3	Las seguetas están correctamente instaladas y no presentan defectos	X		
4	Las limas disponen de sus mangos y no están rotas o sucias	X		
5	Los serruchos disponen de empuñadura y sus dientes están completos	X		
6	Los cuchillos disponen de mangos y fundas	X		
C	**HERRAMIENTAS DE GOLPE**	B	M	NA
1	Se emplea el martillo adecuado según la labor	X		
2	Sus caras y bordes están en buen estado	X		
3	Su mango no está quebrado, astillado ni flojo			X
D	**HERRAMIENTAS DE TORSION - LLAVES**	B	M	NA
1	Cuentan con llaves de pulgadas y milimétricas	X		
2	Se observan en la llave huellas y palancas	X		
3	Se dispone de llaves para golpear	X		
4	Las llaves no presentan sus mordazas abiertas o deterioradas	X		
5	La herramienta para electricista cuenta con el aislamiento adecuado y son probadas frecuentemente	X		
6	La punta y cabo de los destornilladores se encuentran en buen estado	X		
7	Se dispone de herramientas que no produzcan chispas.	X		
E	**HERRAMIENTAS ELECTRICAS**	B	M	NA
1	Las herramientas según Las adecuadas según el riesgo (humedad, vapores)	X		
2	Se emplean los elementos de protección personal de acuerdo con la herramienta empleada	X		
3	Están limpia y lubricadas	X		
4	Tienen sus guardas	X		
5	Posee aislamiento doble o conexión a tierra por enchufe de tres patas	X		
6	El cable y enchufe no presentan daños	X		
7	En los taladros se observa el mandil con golpes	X		
8	Brocas sin filo o se ha reducido su diámetro para taladros pequeños	X		
9	Los esmeriles cuentan con guardas y los soportes de los discos o piedras son los adecuados	X		
10	Se observa deterioro en las roscas o tornillo en las ruedas abrasivas	X		
11	Se almacenan las pulidoras y discos en sitios donde puedan ser golpeados	X		
F	**HERRAMIENTA NEUMATICA**	B	M	NA
1	Las mangueras y acoples se encuentran en buen estado			X
2	Se emplean elementos de protección personal de acuerdo con la herramienta			X
3	Se trabaja a las presiones indicadas			X
4	La herramienta es descargada al terminar.			X

OBSERVACIONES

Sebastian
RESPONSABLE DE LA INSPECCIÓN

RESPONSABLE SST

CONSTRUCCIONES & SOLUCIONES LF S.A.S	SISTEMA DE GESTION INTEGRAL	CODIGO: PGO-FO-69
		VERSION: 01
	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PULIDORA	FECHA: 01-02-2023
		PAGINA 1 DE 1

FECHA: 25-03-26 OPERADOR: Daniel Moreno SERIE: DW230-13 MARCA: DeWALT

INSPECCIONO HSEQ: Jose Guerra LOCALIZACIÓN: Terminal EQUIPO: Pulidora PROYECTO: SRB-26

SEMANA DEL: 25-03-26 AL 30-03 DE Mayo

	ITEM	CANTIDAD	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO		OBSERVACIONES
			B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	
ESTADO MECÁNICO	ESTADO GENERAL DEL EQUIPO.		X		X		X		X		X		X				
	ESTADO DE CONEXIONES ELECTRICAS (EXTENCIONES, CABLES, TOMA)		X		X		X		X		X		X				
	ESTADO DE INSTALACIÓN DEL DISCO (INSERTACIÓN)		X		X		X		X		X		X				
	CUENTA CON ACOPLES ADECUADOS PARA LOS ACCESORIOS		X		X		X		X		X		X				
	ESTADO E INSTALACIÓN DEL MANGO		X		X		X		X		X		X				
	ESTADO DEL INTERRUPTOR DE INCENDIO Y SU SEGURO		X		X		X		X		X		X				
	RESGUARDOS Y PROTECCIONES		X		X		X		X		X		X				
	EL RANGO DE LAS RPM ES EL CORRECTO (RPM DISCO>RPM EQUIPO)		X		X		X		X		X		X				
	SE DISPONE DE EPP EN BUEN ESTADO (careta+mangas+peto+botas seguridad+ protector auditivo+guantes camaza+gafas)		X		X		X		X		X		X				
	SE HAN INSTALADO BARRERAS Y/O AISLAMIENTOS APROPIADOS		N/A		N/A		N/A		N/A		N/A		N/A				
	OTRO...																

Firma responsable de la inspección		Firma responsable de HSEQ	
* PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR	Fuera de servicio: si no X	Fecha de Corrección:	

CONSTRUCCIONES & SOLUCIONES LF	SISTEMA DE GESTION INTEGRAL HSEQ	CODIGO: PGO-FO-22
		VERSION: 01
	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PULIDORA	FECHA: 01-02-2023
		PAGINA 1 DE 1

FECHA: 25-05-26 OPERADOR: Sebastian Moreno SERIE: DW230-12 MARCA: Dewalt

INSPECCIONO HSEQ: Jorge Gutiérrez LOCALIZACIÓN: Terminal EQUIPO: Pulidora PROYECTO: SRB-26

SEMANA DEL: 25-05-26 AL 30-05-26 DE Mayo

	ÍTEM	CANTIDAD	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO		OBSERVACIONES
			B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	
ESTADO MECÁNICO	ESTADO GENERAL DEL EQUIPO	1	X		X		X		X		X		X				
	ESTADO DE CONEXIONES ELECTRICAS (EXTENCIONES, CABLES, TOMA)	1	X		X		X		X		X		X				
	ESTADO DE INSTALACIÓN DEL DISCO (INSERTACIÓN)	1	X		X		X		X		X		X				
	CUENTA CON ACOPLES ADECUADOS PARA LOS ACCESORIOS	1	X		X		X		X		X		X				
	ESTADO E INSTALACIÓN DEL MANGO	1	X		X		X		X		X		X				
	ESTADO DEL INTERRUPTOR DE INCENDIO Y SU SEGURO	1	X		X		X		X		X		X				
	RESGUARDOS Y PROTECCIONES	1	X		X		X		X		X		X				
	EL RANGO DE LAS RPM ES EL CORRECTO (RPM DISCO>RPM EQUIPO)	1	X		X		X		X		X		X				
	SE DISPONE DE EPP EN BUEN ESTADO (careta+mangas+peto+botas seguridad+ protector auditivo+guantes camaza+gafas)	1	X		X		X		X		X		X				
	SE HAN INSTALADO BARRERAS Y/O AISLAMIENTOS APROPIADOS	—	—		—		—		—		—		—				
	OTRO...																

Firma responsable de la inspección	Sebastian	Firma responsable de HSEQ	
* PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR	Fuera de servicio: si	no X	Fecha de Corrección:

CONSTRUCIONES & SOLUCIONES LF S.A.S	PREOPERACIONAL MAQUINA PULVERIZADORA	Version: 1
		Código: PGO-FO-80
		Página: 1

Fecha:	Hora:	Area a inspecionar:	Proyecto/Sucursal/Otro:
27/05/26	8:00 a.m	Terminal - Herramienta	Consorcio SRB-26

Inspeccionado por: Rigoberto Barriga

Marca de la MAQUINA PULVERIZADORA MANUAL: ER60

Jefe o Supervisor Directo: Jorge Cerón

Modelo de MAQUINA PULVERIZADORA MANUAL ER60 - 16 Litros



INSPECCION DE LA MAQUINA DE FUMIGAR:	B	R	M	OBSERVACIONES:
Tapa de estanque y colador en buen estado.	X			
Tanque de solución en buen estado	X			
Correa y cinturón de maquina en buen estado.	X			
Tubo pulverizador, boquilla y boquilla de dosificación en buen estado.	X			
Grifo de cierre del caudal operativo y buen estado.	X			
Manguera de salida de químico sin obstrucciones.	X			
Cinta del mes (inspección del equipo)				N/A

INDIQUE OTRAS SITUACIONES DETECTADAS SI LA LAS HUBIERA

Nota: Si alguna de las repuestas es **NO**, determinar el responsable que lo corregirá y junto con el determinar una fecha como plazo de cumplimiento. Si algún punto de evaluación no tiene relación con el área a inspeccionar colocar **N.A** (No Aplica) en observaciones.

Firma del inspector:	Rigoberto Ba.	Firma del Jefe o Supervisor Directo de área Inspeccionado:	Jorge Cerón

CONSTRUCIONES & SOLUCIONES LF S.A.S	PREOPERACIONAL MAQUINA PULVERIZADORA	Version: 1
		Código: PGO-FO-80
		Página: 1

Fecha:	Hora:	Area a inspecionar:	Proyecto/Sucursal/Otro:
28/05/26	10:00 am	Terminal	

Inspeccionado por: Rigoberto Barriga

Marca de la MAQUINA PULVERIZADORA MANUAL: ERGO

Jefe o Supervisor Directo: Jorge Cañar

Modelo de MAQUINA PULVERIZADORA MANUAL ERGO - 16 litros



INSPECCION DE LA MAQUINA DE FUMIGAR:	B	R	M	OBSERVACIONES:
Tapa de estanque y colador en buen estado.	X			
Tanque de solución en buen estado	X			
Correa y cinturón de maquina en buen estado.	X			
Tubo pulverizador, boquilla y boquilla de dosificación en buen estado.	X			
Grifo de cierre del caudal operativo y buen estado.	X			
Manguera de salida de químico sin obstrucciones.	X			
Cinta del mes (inspección del equipo)				N/A

INDIQUE OTRAS SITUACIONES DETECTADAS SI LA LAS HUBIERA

Nota: Si alguna de las repuestas es **NO**, determinar el responsable que lo corregirá y junto con el determinar una fecha como plazo de cumplimiento. Si algún punto de evaluación no tiene relación con el área a inspeccionar colocar **N.A** (No Aplica) en observaciones.

Firma del inspector:	Rigoberto B.	Firma del Jefe o Supervisor Directo de área Inspeccionado:	Jorge Cañar

CONSTRUCIONES & SOLUCIONES LF S.A.S	PREOPERACIONAL MAQUINA PULVERIZADORA	Version: 1
		Código: PGO-FO-80
		Página: 1

Fecha:	Hora:	Area a inspecionar:	Proyecto/Sucursal/Otro:
30/06/26	8:00 am	Terminal	

Inspeccionado por: Rigoberto Barriga

Marca de la MAQUINA PULVERIZADORA MANUAL: ERGO

Jefe o Supervisor Directo: Jorge Gómez.

Modelo de MAQUINA PULVERIZADORA MANUAL ERGO - 16 litros



INSPECCION DE LA MAQUINA DE FUMIGAR:	B	R	M	OBSERVACIONES:
Tapa de estanque y colador en buen estado.	X			
Tanque de solución en buen estado	X			
Correa y cinturón de maquina en buen estado.	X			
Tubo pulverizador, boquilla y boquilla de dosificación en buen estado.	X			
Grifo de cierre del caudal operativo y buen estado.	X			
Manguera de salida de químico sin obstrucciones.	X			
Cinta del mes (inspección del equipo)				N/A

INDIQUE OTRAS SITUACIONES DETECTADAS SI LA LAS HUBIERA

Nota: Si alguna de las repuestas es **NO**, determinar el responsable que lo corregirá y junto con el determinar una fecha como plazo de cumplimiento. Si algún punto de evaluación no tiene relación con el área a inspeccionar colocar **N.A** (No Aplica) en observaciones.

Firma del inspector:	Rigoberto B.	Firma del Jefe o Supervisor Directo de área Inspeccionado:	Jorge Gómez