Versión 02 01-03-2018	**INSPECCION PREOPERACIONAL MINICARGADOR**	CONSORCIO OBRAS SRB-26

Fecha Inicio: 8-05-26 Fecha Final: 9-05-26	No. Interno: 02 mini	
Proyecto: Consorcio SRB-26	Modelo: 2018	
Supervisor de Equipo: Jorge Guerra	Marca: Caterpillar - 232-D	
Operador: Julio Chivata	Horómetro:	

ÍTEM	ELEMENTOS A CONTROLAR	CANTIDAD	L		M		M		J		V		S		D		OBSERVACIONES
			B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	
ORUGAS o LLANTAS	Sprocket										X		X				
	Tensoras										X		X				
LUCES	Delanteras										X		X				
	Del boom										X		X				
CABINA	Cinturón de seguridad										X		X				
	Extintor de incendios 20 lb.	1									X		X				
	Asiento en buen estado										X		X				
	Cabina antivuelco (R.O.P.S)										X		X				
	Indicadores (hidráulico, temperatura del motor,, horómetro, carga de batera, aceite motor)										X		X				
	Espejos laterales										X		X				
	Palancas de mando en buen estado										X		X				
	Pedales en buen estado										X		X				
	Vidrio panorámico en buen estado										X		X				
	Pito cabina y reversa										X		X				
	Baterías y Cables										X		X				
ESTADO MECANICO	Control de fugas hidráulicas										X		X				
	Estado de pasadores (bastidor/desgarrador)										X		X				
	Estado de pasadores (balde y brazo)										X		X				
	Estado general (desgarrador /balde)										X		X				
	Estado de los dientes o uñas del balde										X		X				
	Esquineras en el balde o desgarrador										X		X				
	Mandos de Estacionamiento										X		X				
	Mandos de levante del brazo										X		X				
	Mando Final										X		X				
	Gatos gemelos										X		X				
	Gato del BALDE										X		X				
	Revisión salida de Exosto										X		X				Verificación color humo
	Compartimientos del motor aseado										X		X				
	Cadenas																
	Zapatas o tejas																
	Carriles Inferiores (con pestaña)																
	Carriles Superiores (con pestaña)																
	Manguera de agua y de alta presión																

DOCUMENTOS OPERADOR	Afiliación EPS. Sanitas	Nombre EPS: Sanitas - Nueva EPS
	Afiliación ARL: Positiva	Nombre ARL: Positiva
INSPECCIONADO POR:	Firma:	Firma Operador: Julio Chivata
FECHA PROXIMA REVISIÓN	Seguimiento: 8-05-2026	El Equipo esta apto para Trabajar: SI (X) NO ( )

Versión 02 01-03-2018	**INSPECCION PREOPERACIONAL EXCAVADORA DE ORUGAS**	CONSORCIO OBRAS SRB-26

Fecha inicio: 3-5-26 Fecha final: 9-5-26 | No. Interno: # 1

Proyecto: Consorcio SRB-26 | Modelo: 200 PC

Supervisor de Equipo: Jorge Garcia | Marca: Komatsu

Operador: Alberto Arango | Horómetro:



ÍTEM	ELEMENTOS A CONTROLAR	CANTIDAD	L		M		M		J		V		S		D		OBSERVACIONES
			B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	
ORUGAS	Sprocket	2									X		X				
	Tensoras	2									X		X				
LUCES	Delanteras	2									X		X				
	Del boom	2									X		X				
CABINA	Cinturón de seguridad	1									X		X				
	Extintor de incendios 20 lb.	1									X		X				
	Asiento en buen estado	1									X		X				
	Cabina antivuelco (R.O.P.S)	1									X		X				
	Indicadores (hidráulico, temperatura del motor,, horómetro, carga de batera, aceite motor)	3									X		X				
	Espejos laterales	2									X		X				
	Palancas de mando en buen estado	2									X		X				
	Pedales en buen estado	2									X		X				
	Vidrio panorámico en buen estado	1									X		X				
	Pito cabina y Reversa	1									X		X				
	Baterías y Cables	2									X		X				
ESTADO MECANICO	Control de fugas hidráulicas										X		X				
	Estado de pasadores (bastidor/desgarrador)										X		X				
	Estado de pasadores (balde y brazo)										X		X				
	Estado general (desgarrador /balde)										X		X				
	Estado de los dientes o uñas del balde	5									X		X				
	Esquineras en el balde o desgarrador	2									X		X				
	Mandos de Estacionamiento										X		X				
	Mandos de levante del brazo	1									X		X				
	Mando Final	2									X		X				
	Gatos gemelos	2									X		X				
	Gato del bucket	1									X		X				
	Exosto (salida de gases)	1									X		X				Revisar color de humo
	Compartimientos del motor aseado	1									X		X				
	Cadenas	2									X		X				
	Zapatas o tejas										X		X				
	Carriles Inferiores (con pestaña)	10									X		X				
	Carriles Superiores (con pestaña)	4									X		X				
	Manguera de agua y de alta presión	2									X		X				

DOCUMENTOS OPERADOR	Afiliación EPS: Sanitas	Nombre EPS: Sanitas
	Afiliación ARL: Positiva	Nombre ARL: Positiva
INSPECCIONADO POR:	Firma:	Firma Operador:
FECHA PROXIMA	Seguimiento: 9-05-26	El Equipo esta apto para Trabajar: SI (X) NO ( )

Versión 02 01-03-2018	INSPECCION PREOPERACIONAL MINICARGADOR	CONSORCIO OBRAS SRB-26

Fecha Inicio: 11-05	Fecha Final: 16-05	No. Interno: 02 mini	
Proyecto: CONCOR. 10 SRB-26		Modelo: 2018	
Supervisor de Equipo: Jose Cantor		Marca: CATERPILAR-B2-D	
Operador: Jaime Chivata		Horómetro: 3284	

ÍTEM	ELEMENTOS A CONTROLAR	CANTIDAD	L		M		M		J		V		S		D		OBSERVACIONES
			B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	
ORUGAS o LLANTAS	Sprocket		X		X		X		X		V		X				
	Tensoras		X		X		X		X		X		X				
LUCES	Delanteras		X		X		X		X		X		X				
	Del boom		X		X		X		X		X		X				
CABINA	Cinturón de seguridad		X		X		X		X		X		X				
	Extintor de incendios 20 lb.	1	X		X		X		X		X		X				
	Asiento en buen estado		X		X		X		X		X		V				
	Cabina antivuelco (R.O.P.S)		X		X		X		X		X		X				
	Indicadores (hidráulico, temperatura del motor,, horómetro, carga de batera, aceite motor)		X		X		X		X		X		X				
	Espejos laterales		X		X		X		X		X		X				
	Palancas de mando en buen estado		X		X		X		X		X		X				
	Pedales en buen estado		X		X		X		X		X		X				
	Vidrio panorámico en buen estado		X		X		X		X		X		X				
	Pito		X		X		X		X		X		X				
	Baterías y Cables		X		X		X		X		X		X				
ESTADO MECANICO	Control de fugas hidráulicas		X		X		X		X		X		X				
	Estado de pasadores (bastidor/desgarrador)		X		X		X		X		X		X				
	Estado de pasadores (balde y brazo)		X		X		X		X		X		X				
	Estado general (desgarrador /balde)		X		X		X		X		X		X				
	Estado de los dientes o uñas del balde		X		X		X		X		X		X				
	Esquineras en el balde o desgarrador		X		X		X		X		X		X				
	Mandos de Estacionamiento		X		X		X		X		X		X				
	Mandos de levante del brazo		X		X		X		X		X		X				
	Mando Final		X		X		X		X		X		X				
	Gatos gemelos		X		X		X		X		X		X				
	Gato del BALDE		X		X		X		X		X		X				
	Gato AUXILIAR		X		X		X		X		X		X				
	Compartimientos del motor aseado		X		X		X		X		X		X				
	Cadenas																
	Zapatas o tejas																
	Carriles Inferiores (con pestaña)																
	Carriles Superiores (con pestaña)																
	Manguera de agua y de alta presión																

DOCUMENTOS OPERADOR	Afiliación EPS: Sanitas	Nombre EPS: Sanitas – Nueva EPS
	Afiliación ARL: Positiva.	Nombre ARL: Positiva
INSPECCIONADO POR:	Firma:	Firma Operador: Jaime Chivata
FECHA PROXIMA REVISIÓN	Seguimiento: 16-05-2020 final	El Equipo esta apto para Trabajar: SI (X) NO ( )

Versión 02 01-03-2018	**INSPECCION PREOPERACIONAL EXCAVADORA DE ORUGAS**	CONSORCIO OBRAS SRB-26

Fecha inicio: 11-05-26 Fecha final: 16-05-26 | No. Interno: #1

Proyecto: Consorcio SRB-26 | Modelo: 200

Supervisor de Equipo: Jorge Goñon | Marca: Komatsu

Operador: Alberto Arango | Horómetro:



ÍTEM	ELEMENTOS A CONTROLAR	CANTIDAD	L		M		M		J		V		S		D		OBSERVACIONES
			B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	
ORUGAS	Sprocket	2	X		X		X		X		X		X		—		
	Tensoras	2	X		X		X		X		X		X		—		
LUCES	Delanteras	2	X		X		X		X		X		X		—		
	Del boom	2	X		X		X		X		X		X		—		
CABINA	Cinturón de seguridad	1	X		X		X		X		X		X		—		
	Extintor de incendios 20 lb.	1	X		X		X		X		X		X		—		
	Asiento en buen estado	1	X		X		X		X		X		X		—		
	Cabina antivuelco (R.O.P.S)	1	X		X		X		X		X		X		—		
	Indicadores (hidráulico, temperatura del motor,, horómetro, carga de batera, aceite motor)	3	X		X		X		X		X		X		—		
	Espejos laterales	2	X		X		X		X		X		X		—		
	Palancas de mando en buen estado	2	X		X		X		X		X		X		—		
	Pedales en buen estado	2	X		X		X		X		X		X		—		
	Vidrio panorámico en buen estado	1	X		X		X		X		X		X		—		
	Pito cabina y Reversa	1	X		X		X		X		X		X		—		
	Baterías y Cables	2	X		X		X		X		X		X		—		
ESTADO MECANICO	Control de fugas hidráulicas		X		X		X		X		X		X		—		
	Estado de pasadores (bastidor/desgarrador)		X		X		X		X		X		X		—		
	Estado de pasadores (balde y brazo)		X		X		X		X		X		X		—		
	Estado general (desgarrador /balde)		X		X		X		X		X		X		—		
	Estado de los dientes o uñas del balde	5	X		X		X		X		X		X		—		
	Esquineras en el balde o desgarrador	2	X		X		X		X		X		X		—		
	Mandos de Estacionamiento		X		X		X		X		X		X		—		
	Mandos de levante del brazo	1	X		X		X		X		X		X		—		
	Mando Final	2	X		X		X		X		X		X		—		
	Gatos gemelos	2	X		X		X		X		X		X		—		
	Gato del bucket	1	X		X		X		X		X		X		—		
	Exosto (salida de gases)	1	X		X		X		X		X		X		—		Revisar color de humo
	Compartimientos del motor aseado	1	X		X		X		X		X		X		—		
	Cadenas	2	X		X		X		X		X		X		—		
	Zapatas o tejas		X		X		X		X		X		X		—		
	Carriles Inferiores (con pestaña)	10	X		X		X		X		X		X		—		
	Carriles Superiores (con pestaña)	4	X		X		X		X		X		X		—		
	Manguera de agua y de alta presión	2	X		X		X		X		X		X		—		

DOCUMENTOS OPERADOR	Afiliación EPS: Sanitas	Nombre EPS: Sanitas
	Afiliación ARL: Positiva	Nombre ARL: Positiva
INSPECCIONADO POR:	Firma:	Firma Operador:
FECHA PROXIMA	Seguimiento: 11-05-2026	El Equipo está apto para Trabajar: SI (X) NO ( )

Versión 02 01-03-2018	**INSPECCION PREOPERACIONAL MINICARGADOR**	CONSORCIO OBRAS SRB-26

Fecha Inicio: 19/05 Fecha Final: 23/05	No. Interno: 02
Proyecto: Consorcio SRB-26	Modelo: 2018
Supervisor de Equipo: Jorge Gaona	Marca: Caterpillar -232-D
Operador: Jairo Chivata	Horómetro:



ÍTEM	ELEMENTOS A CONTROLAR	CANTIDAD	L		M		M		J		V		S		D		OBSERVACIONES
			B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	
ORUGAS o LLANTAS	Sprocket				X		X		X		X		X				
	Tensoras				X		X		X		X		X				
LUCES	Delanteras				X		X		X		X		X				
	Del boom				X		X		X		X		X				
CABINA	Cinturón de seguridad				X		X		X		X		X				
	Extintor de incendios 20 lb.				X		X		X		X		X				
	Asiento en buen estado				X		X		X		X		X				
	Cabina antivuelco (R.O.P.S)				X		X		X		X		X				
	Indicadores (hidráulico, temperatura del motor,, horómetro, carga de batera, aceite motor)				X		X		X		X		X				
	Espejos laterales				X		X		X		X		X				
	Palancas de mando en buen estado				X		X		X		X		X				
	Pedales en buen estado				X		X		X		X		X				
	Vidrio panorámico en buen estado				X		X		X		X		X				
	Pito cabina y reversa				X		X		X		X		X				
	Baterías y Cables				X		X		X		X		X				
ESTADO MECANICO	Control de fugas hidráulicas				X		X		X		X		X				
	Estado de pasadores (bastidor/desgarrador)				X		X		X		X		X				
	Estado de pasadores (balde y brazo)				X		X		X		X		X				
	Estado general (desgarrador /balde)				X		X		X		X		X				
	Estado de los dientes o uñas del balde				X		X		X		X		X				
	Esquineras en el balde o desgarrador				X		X		X		X		X				
	Mandos de Estacionamiento				X		X		X		X		X				
	Mandos de levante del brazo				X		X		X		X		X				
	Mando Final				X		X		X		X		X				
	Gatos gemelos				X		X		X		X		X				
	Gato del BALDE				X		X		X		X		X				
	Revisión salida de Exosto				X		X		X		X		X				Verificación color humo
	Compartimientos del motor aseado				X		X		X		X		X				
	Cadenas				X		X		X		X		X				
	Zapatas o tejas				X		X		X		X		X				
	Carriles Inferiores (con pestaña)				X		X		X		X		X				
	Carriles Superiores (con pestaña)																
	Manguera de agua y de alta presión																

DOCUMENTOS OPERADOR	Afiliación EPS: Sanitas	Nombre EPS: Nueva EPS
	Afiliación ARL: Positiva	Nombre ARL: Positiva
INSPECCIONADO POR:	Firma:	Firma Operador: Jairo Chivata
FECHA PROXIMA REVISIÓN	Seguimiento: 19-05-26	El Equipo esta apto para Trabajar: SI (X) NO ( )

Versión 02 01-03-2018	**INSPECCION PREOPERACIONAL EXCAVADORA DE ORUGAS**	CONSORCIO OBRAS SRB-20

Fecha inicio: 19 may Fecha final: 23 may	No. Interno: # 4
Proyecto: Consorcio SRB -2C	Modelo: 200 LC
Supervisor de Equipo: Jorge Garcia	Marca: Komatsu
Operador: Alberto Arango	Horómetro:



ÍTEM	ELEMENTOS A CONTROLAR	CANTIDAD	L		M		M		J		V		S		D		OBSERVACIONES
			B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	
ORUGAS	Sprocket	2			X		X		X		X		X				
	Tensoras	2			X		X		X		X		X				
LUCES	Delanteras	2			X		X		X		X		X				
	Del boom	2			X		X		X		X		X				
CABINA	Cinturón de seguridad	1			X		X		X		X		X				
	Extintor de incendios 20 lb.	1			X		X		X		X		X				
	Asiento en buen estado	1			X		X		X		X		X				
	Cabina antivuelco (R.O.P.S)	1			X		X		X		X		X				
	Indicadores (hidráulico, temperatura del motor,, horómetro, carga de batera, aceite motor)	3			X		X		X		X		X				
	Espejos laterales	2			X		X		X		X		X				
	Palancas de mando en buen estado	2			X		X		X		X		X				
	Pedales en buen estado	2			X		X		X		X		X				
	Vidrio panorámico en buen estado	1			X		X		X		X		X				
	Pito cabina y Reversa	1			X		X		X		X		X				
	Baterías y Cables	2			X		X		X		X		X				
ESTADO MECANICO	Control de fugas hidráulicas				X		X		X		X		X				
	Estado de pasadores (bastidor/desgarrador)				X		X		X		X		X				
	Estado de pasadores (balde y brazo)				X		X		X		X		X				
	Estado general (desgarrador /balde)				X		X		X		X		X				
	Estado de los dientes o uñas del balde	5			X		X		X		X		X				
	Esquineras en el balde o desgarrador	2			X		X		X		X		X				
	Mandos de Estacionamiento				X		X		X		X		X				
	Mandos de levante del brazo	1			X		X		X		X		X				
	Mando Final	2			X		X		X		X		X				
	Gatos gemelos	2			X		X		X		X		X				
	Gato del bucket	1			X		X		X		X		X				
	Exosto (salida de gases)	1			X		X		X		X		X				Revisar color de humo
	Compartimientos del motor aseado	1			X		X		X		X		X				
	Cadenas	2			X		X		X		X		X				
	Zapatas o tejas				X		X		X		X		X				
	Carriles Inferiores (con pestaña)	10			X		X		X		X		X				
	Carriles Superiores (con pestaña)	4			X		X		X		X		X				
	Manguera de agua y de alta presión	2			X		X		X		X		X				

DOCUMENTOS OPERADOR	Afiliación EPS: Sanitas	Nombre EPS: Sanitas
	Afiliación ARL: Positiva	Nombre ARL: Positiva
INSPECCIONADO POR:	Firma:	Firma Operador:
FECHA PROXIMA	Seguimiento: 19-may-2026	El Equipo esta apto para Trabajar: SI (X) NO ( )

Versión 02 01-03-2018	**INSPECCION PREOPERACIONAL MINICARGADOR**	CONSORCIO OBRAS SRB-26

Fecha Inicio 25-05-26	Fecha Final 30-05-26	No Interno 02 mini	
Proyecto Consorcio SRB-26		Modelo 2018	
Supervisor de Equipo Jorge Guiza		Marca Caterpillar - 232 - B	
Operador Jairo Chivata		Horómetro	

ÍTEM	ELEMENTOS A CONTROLAR	CANTIDAD	L		M		M		J		V		S		D		OBSERVACIONES
			B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	
ORUGAS o LLANTAS	Sprocket		X		X		X		X		X		X				
	Tensoras		X		X		X		X		X		X				
LUCES	Delanteras		X		X		X		X		X		X				
	Del boom		X		X		X		X		X		X				
CABINA	Cinturón de seguridad		X		X		X		X		X		X				
	Extintor de incendios 20 lb.		X		X		X		X		X		X				
	Asiento en buen estado		X		X		X		X		X		X				
	Cabina antivuelco (R.O.P.S)		X		X		X		X		X		X				
	Indicadores (hidráulico, temperatura del motor,, horómetro, carga de batera, aceite motor)		X		X		X		X		X		X				
	Espejos laterales		X		X		X		X		X		X				
	Palancas de mando en buen estado		X		X		X		X		X		X				
	Pedales en buen estado		X		X		X		X		X		X				
	Vidrio panorámico en buen estado		X		X		X		X		X		X				
	Pito cabina y reversa		X		X		X		X		X		X				
	Baterías y Cables		X		X		X		X		X		X				
ESTADO MECANICO	Control de fugas hidráulicas		X		X		X		X		X		X				
	Estado de pasadores (bastidor/desgarrador)		X		X		X		X		X		X				
	Estado de pasadores (balde y brazo)		X		X		X		X		X		X				
	Estado general (desgarrador /balde)		X		X		X		X		X		X				
	Estado de los dientes o uñas del balde		X		X		X		X		X		X				
	Esquineras en el balde o desgarrador		X		X		X		X		X		X				
	Mandos de Estacionamiento		X		X		X		X		X		X				
	Mandos de levante del brazo		X		X		X		X		X		X				
	Mando Final		X		X		X		X		X		X				
	Gatos gemelos		X		X		X		X		X		X				
	Gato del BALDE		X		X		X		X		X		X				
	Revisión salida de Exosto		X		X		X		X		X		X				Verificación color humo
	Compartimientos del motor aseado		X		X		X		X		X		X				
	Cadenas																
	Zapatas o tejas																
	Carriles Inferiores (con pestaña)																
	Carriles Superiores (con pestaña)																
	Manguera de agua y de alta presión																

DOCUMENTOS OPERADOR	Afiliación EPS: Sanitas	Nombre EPS: Sanitas - Nueva EPS
	Afiliación ARL: Positiva	Nombre ARL: Positiva
INSPECCIONADO POR:	Firma:	Firma Operador: Jairo Chivata
FECHA PROXIMA REVISIÓN	Seguimiento: 25-05-2026	El Equipo esta apto para Trabajar: SI (X) NO ( )

Versión 02 01-03-2018	**INSPECCION PREOPERACIONAL EXCAVADORA DE ORUGAS**	CONSORCIO OBRAS SRB-20

Fecha inicio: 25 May Fecha final: 30 May	No. Interno: #1
Proyecto: Consorcio SRB-26	Modelo: 200
Supervisor de Equipo: Jorge Guzman	Marca: Komatsu
Operador: Alberto Arango	Horómetro:



ÍTEM	ELEMENTOS A CONTROLAR	CANTIDAD	L		M		M		J		V		S		D		OBSERVACIONES
			B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	
ORUGAS	Sprocket	2	X		X		X		X		X		X				
	Tensoras	2	X		X		X		X		X		X				
LUCES	Delanteras	2	X		X		X		X		X		X				
	Del boom	2	X		X		X		X		X		X				
CABINA	Cinturón de seguridad	1	X		X		X		X		X		X				
	Extintor de Incendios 20 lb.	1	X		X		X		X		X		X				
	Asiento en buen estado	1	X		X		X		X		X		X				
	Cabina antivuelco (R.O.P.S)	1	X		X		X		X		X		X				
	Indicadores (hidráulico, temperatura del motor,, horómetro, carga de batera, aceite motor)	3	X		X		X		X		X		X				
	Espejos laterales	2	X		X		X		X		X		X				
	Palancas de mando en buen estado	2	X		X		X		X		X		X				
	Pedales en buen estado	2	X		X		X		X		X		X				
	Vidrio panorámico en buen estado	1	X		X		X		X		X		X				
	Pito cabina y Reversa	1	X		X		X		X		X		X				
	Baterías y Cables	2	X		X		X		X		X		X				
ESTADO MECANICO	Control de fugas hidráulicas		X		X		X		X		X		X				
	Estado de pasadores (bastidor/desgarrador)		X		X		X		X		X		X				
	Estado de pasadores (balde y brazo)		X		X		X		X		X		X				
	Estado general (desgarrador /balde)		X		X		X		X		X		X				
	Estado de los dientes o uñas del balde	5	X		X		X		X		X		X				
	Esquineras en el balde o desgarrador	2	X		X		X		X		X		X				
	Mandos de Estacionamiento		X		X		X		X		X		X				
	Mandos de levante del brazo	1	X		X		X		X		X		X				
	Mando Final	2	X		X		X		X		X		X				
	Gatos gemelos	2	X		X		X		X		X		X				
	Gato del bucket	1	X		X		X		X		X		X				
	Exosto (salida de gases)	1	X		X		X		X		X		X				Revisar color de humo
	Compartimientos del motor aseado	1	X		X		X		X		X		X				
	Cadenas	2	X		X		X		X		X		X				
	Zapatas o tejas		X		X		X		X		X		X				
	Carriles Inferiores (con pestaña)	10	X		X		X		X		X		X				
	Carriles Superiores (con pestaña)	4	X		X		X		X		X		X				
	Manguera de agua y de alta presión	2	X		X		X		X		X		X				

DOCUMENTOS OPERADOR	Afiliación EPS: Sanitas	Nombre EPS: Sanitas
	Afiliación ARL: Positiva	Nombre ARL: Positiva
INSPECCIONADO POR:	Firma:	Firma Operador:
FECHA PROXIMA	Seguimiento: 25-May-21	El Equipo esta apto para Trabajar: SI (X) NO ( )