Construcciones & soluciones LF SAS	GESTIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO Formato: Inspección de seguridad - pre uso arnés, eslingas y líneas de vida	Código: SGI-F005 Versión 01 Fecha : 27/06/2024

I. Datos de los elementos												
Inspección pre uso de arnés												
Marca:	EP					No de serie:	15040					
Fecha de fabricación:	03-2026					Lote:	03					
Inspección pre uso de eslinga												
Absorbedor de Impacto	Si		No	X		Marca:	EP					
Fecha de fabricación:	03-2026		No de serie:		4453		Lote:	03				
Inspección pre uso de línea de vida												
Absorbedor de Impacto	Si	X	No		4678	Marca:	EP					
Fecha de fabricación:	02-26		No de serie:		4678		Lote:	2				

FECHA DE INSPECCIÓN: DEL 27 AL 30 DE mayo DE 2026

2. LISTA DE CHEQUEO

Durante la inspección marque con una "X" según corresponda en cada casilla. C: Conforme NC: No Conforme. NPU: No Puede Usarse

No	Elemento a verificar		Fecha: 27			Fecha: 28			Fecha: 29			Fecha: 30			Fecha:		
			C	NC	NPU	C	NC	NPU	C	NC	NPU	C	NC	NPU	C	NC	NPU
		ARNÉS															
1	**Correas**	Correas completas	X			X			X			X					
2		Sin hilachas o fibras sueltas	X			X			X			X					
3		Sin cortaduras o fisuras	X			X			X			X					
4		Sin Corrosiones de ácidos o químicos	X			X			X			X					
5		Sin quemaduras	X			X			X			X					
6		Costuras: Están Completas y en buen estado	X			X			X			X					
7	**Partes Plásticas**	Están Completas y en perfectas condiciones	X			X			X			X					
8	**Partes metálicas**	Están Completas y funcionales	X			X			X			X					
9		Libres de Corrosión	X			X			X			X					
10		Sin deformaciones	X			X			X			X					
11		Libres de fisuras	X			X			X			X					
12	**Otros**	Cuáles:															
		ESLINGA															
1	**Mosquetones**	Ajustan perfectamente	X			X			X			X					
2		Poseen seguro	X			X			X			X					
3		Libres de fisuras	X			X			X			X					
4		Libres de corrosión	X			X			X			X					
5	**Cuerpo de la eslinga (Correa)**	Sin hilachas o fibras sueltas	X			X			X			X					
6		Correas Completas y en perfecto estado	X			X			X			X					
7		Sin cortaduras o fisuras	X			X			X			X					
8		Sin Corrosiones de ácidos o químicos	X			X			X			X					
9		Sin quemaduras	X			X			X			X					
10		Etiqueta (hoja de vida)	X			X			X			X					
11		Mosquetones en buen estado	X			X			X			X					
12		Costuras: Están Completas y en buen estado	X			X			X			X					
13	**Amortiguador de impacto**	Compacto y sin ninguna señal de haber sido impactado	X			X			X			X					
14	**Otros**	Cuáles:															
		LÍNEA DE VIDA															
1	**Aspectos generales**	Está protegida contra aristas	X			X			X			X					
2		¿El estado de la línea de vida es optimo? Especifique si la línea es horizontal o vertical horizontal	X			X			X			X					
3		¿La cantidad de personas que se encuentran aseguradas a la línea de vida, es segura? Especifique cuantas 1	X			X			X			X					

OBSERVACIONES GENERALES / DESCRIPCIÓN DE POR QUÉ NO CUMPLE O NO SE PUEDE UTILIZAR:

N/A

3. FIRMA

Inspección Realizada Por:	Nombre y Apellido	Número de cédula	Rol	Firma
	Daniel Moreno	1047645212	HYO	

NOTAS:

En Línea vertical sólo se permite el anclaje de una sola persona.

Construcciones & soluciones LF SAS	GESTIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO Formato: Inspección de seguridad - pre uso arnés, eslingas y líneas de vida	Código: SGI-F005 Versión 01 Fecha : 27/06/2024

I. Datos de los elementos

Inspección pre uso de arnés

Marca:	EP	No de serie:	15031
Fecha de fabricación:	03-2026	Lote:	03

Inspección pre uso de eslinga

Absorbedor de Impacto	SI		No	X	Marca:	EP	
Fecha de fabricación:	03-2026		No de serie:	4447	Lote:	03	

Inspección pre uso de línea de vida

Absorbedor de Impacto	SI	N/A	No	N/A	Marca:	N/A	
Fecha de fabricación:	N/A		No de serie:	N/A	Lote:	N/A	

FECHA DE INSPECCIÓN: DEL 27 **AL** 30 **DE** Mayo **DE 20**26

2. LISTA DE CHEQUEO

Durante la inspección marque con una "X" según corresponda en cada casilla. C: Conforme NC: No Conforme. NPU: No Puede Usarse

No	Elemento a verificar		Fecha: 27			Fecha: 28			Fecha: 29			Fecha: 30			Fecha:		
			C	NC	NPU	C	NC	NPU	C	NC	NPU	C	NC	NPU	C	NC	NPU
		ARNÉS															
1	**Correas**	Correas completas	X			X			X			X					
2		Sin hilachas o fibras sueltas	X			X			X			X					
3		Sin cortaduras o fisuras	X			X			X			X					
4		Sin Corrosiones de ácidos o químicos	X			X			X			X					
5		Sin quemaduras	X			X			X			X					
6		Costuras: Están Completas y en buen estado	X			X			X			X					
7	**Partes Plásticas**	Están Completas y en perfectas condiciones	X			X			X			X					
8	**Partes metálicas**	Están Completas y funcionales	X			X			X			X					
9		Libres de Corrosión	X			X			X			X					
10		Sin deformaciones	X			X			X			X					
11		Libres de fisuras	X			X			X			X					
12	**Otros**	Cuáles:															
		ESLINGA															
1	**Mosquetones**	Ajustan perfectamente	X			X			X			X					
2		Poseen seguro	X			X			X			X					
3		Libres de fisuras	X			X			X			X					
4		Libres de corrosión	X			X			X			X					
5	**Cuerpo de la eslinga (Correa)**	Sin hilachas o fibras sueltas	X			X			X			X					
6		Correas Completas y en perfecto estado	X			X			X			X					
7		Sin cortaduras o fisuras	X			X			X			X					
8		Sin Corrosiones de ácidos o químicos	X			X			X			X					
9		Sin quemaduras	X			X			X			X					
10		Etiqueta (hoja de vida)	X			X			X			X					
11		Mosquetones en buen estado	X			X			X			X					
12		Costuras: Están Completas y en buen estado	X			X			X			X					
13	**Amortiguador de Impacto**	Compacto y sin ninguna señal de haber sido impactado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
14	**Otros**	Cuáles:															
		LÍNEA DE VIDA															
1	**Aspectos generales**	Está protegida contra aristas															
2		¿El estado de la línea de vida es optimo? Especifique si la línea es horizontal o vertical N/A	-	-	-	+	-	-	-			-					
3		¿La cantidad de personas que se encuentran aseguradas a la línea de vida, es segura? Especifique cuantas N/A	+	-		-	+	-	-			-					

OBSERVACIONES GENERALES / DESCRIPCIÓN DE POR QUÉ NO CUMPLE O NO SE PUEDE UTILIZAR:

3. FIRMA

Inspección Realizada Por:	Nombre y Apellido	Número de cédula	Rol	Firma
	Sebastian M.	1143472701.	Ayu	Sebastian M.

NOTAS:

En Línea vertical sólo se permite el anclaje de una sola persona.

Codigo: PT-GJ-ST-064 Versión: 02 01-03-2018	**INSPECCIÓN ANDAMIOS**	CONSORCIO OBRAS SRB-26

Fecha: 27 may - 2024		No. Interno: #1			
Proyecto: SRB - 26		Modelo: Metro 48			
Supervisor de Equipo: Jorge Cesar		Marca: Deccume 0.7mm			
Operador: Daniel Moreno		MAZO Arquitectura.			
ÍTEM	**ELEMENTOS A CONTROLAR**	**CANTIDAD**	**BUENO**	**MALO**	**OBSERVACIONES**
ESTADO MECANICO	ESTA EL ANDAMIO NIVELADO	General	✓		
	ESTA ENSAMBLADO SOBRE SUPERFICIE ADECUADA ESTABLE	General	✓		
	ANDAMIO DE DOS O MÁS SECCIONES ASEGURADAS ENTRE SI ESTABLE	General	✓		
	FIRMEMENTE ASEGURADO A ESTRUCTURA FIJA CONTRA MOVIMIENTOS	General	✓		
	DIAGONALES O CRUCETAS COMPLETAS EN BUEN ESTADO	General	✓		
	DIAGONALES O CRUCETAS BIEN ASEGURADAS (PIN/PASADOR/GRAPAS)	General	✓		
	PINES /PASADORES SIN PUNTAS OP FILOS SOBRESALIENDO PELIGROSAMENTE	General	✓		
	ESCALERA DE ACCESO A SUPERFICIE DE TRABAJO ADECUADA	General	N/A	N/A	-
	LA DISTANCIA ENTRE ESCALONES ES NENOR DE 40 CM	General	N/A	N/A	
	ANCHO DE PLATAFORMA DE TRABAJO MINIMO 40 CM	General	✓		
	PLATAFORMAS EN USO REVISADOS Y APROBADOS	2	✓		
	PLATAFORMAS SIN GRIETAS, DETERIORO ,OTROS DEFECTOS RELEVANTES	General	✓		
	GANCHOS SIN GRIETAS	2	✓		
	BARANDAS EN PLATAFORMA DE TRABAJO	General	✓		
	GUARDAPIES EN PLATAFORMA DE TRABAJO PARA PREVENIR CAÍDAS	General	✓		
	ZAPATA NIVELADORA EN LA BASE DE LOS ANDAMIOS	General	✓		
	SE HA REVISADO LA SUPERFICIE DE APOYO	1	✓		
	LÍNEA DE VIDA DEBIDAMENTE ASEGURADA POR ENCIMA DE LA CINTURA	1	N/A	NA	
	LOS USUARIOS DEL ANDAMIO UTILIZAN ADECUADAMENTE LOS E.P.P.	General	✓		

DOCUMENTOS OPERADOR	Afiliación EPS: Sanitas	Nombre EPS:
	Afiliación ARL: Positiva	Nombre ARL: SURA.

INSPECCIONADO POR:	Firma:	Firma Operador: Daniel Moreno
FECHA PROXIMA REVISIÓN	Seguimiento: 27 - may - 2024	El Equipo esta apto para Trabajar: SI (X) NO ( )

Codigo: PT-GJ-ST-064 Versión: 02 01-03-2018	**INSPECCIÓN ANDAMIOS**	CONSORCIO OBRAS SRB-26

Fecha: 28-may-2026	No. Interno: #2		
Proyecto: Consorcio SRB-26	Modelo: MCKU 48		
Supervisor de Equipo: Jorge Gaona	Marca: Duramax 2,7 mts		
Operador: Daniel Moreno	Multi Arquitectura		

ÍTEM	ELEMENTOS A CONTROLAR	CANTIDAD	BUENO	MALO	OBSERVACIONES
ESTADO MECANICO	ESTA EL ANDAMIO NIVELADO	General	✓		
	ESTA ENSAMBLADO SOBRE SUPERFICIE ADECUADA ESTABLE	General	✓		
	ANDAMIO DE DOS O MÁS SECCIONES ASEGURADAS ENTRE SI ESTABLE	General	✓		
	FIRMEMENTE ASEGURADO A ESTRUCTURA FIJA CONTRA MOVIMIENTOS	General	✓		
	DIAGONALES O CRUCETAS COMPLETAS EN BUEN ESTADO	General	✓		
	DIAGONALES O CRUCETAS BIEN ASEGURADAS (PIN/PASADOR/GRAPAS)	General	✓		
	PINES /PASADORES SIN PUNTAS OP FILOS SOBRESALIENDO PELIGROSAMENTE	General	✓		
	ESCALERA DE ACCESO A SUPERFICIE DE TRABAJO ADECUADA	General	N/A		
	LA DISTANCIA ENTRE ESCALONES ES NENOR DE 40 CM	General	N/A		
	ANCHO DE PLATAFORMA DE TRABAJO MINIMO 40 CM	General	✓		
	PLATAFORMAS EN USO REVISADOS Y APROBADOS	2	✓		
	PLATAFORMAS SIN GRIETAS, DETERIORO ,OTROS DEFECTOS RELEVANTES	General	✓		
	GANCHOS SIN GRIETAS	2	✓		
	BARANDAS EN PLATAFORMA DE TRABAJO	General	✓		
	GUARDAPIES EN PLATAFORMA DE TRABAJO PARA PREVENIR CAÍDAS	General	✓		
	ZAPATA NIVELADORA EN LA BASE DE LOS ANDAMIOS	General	✓		
	SE HA REVISADO LA SUPERFICIE DE APOYO	1	✓		
	LÍNEA DE VIDA DEBIDAMENTE ASEGURADA POR ENCIMA DE LA CINTURA	1	N/A		
	LOS USUARIOS DEL ANDAMIO UTILIZAN ADECUADAMENTE LOS E.P.P.	General	✓		

DOCUMENTOS OPERADOR	Afiliación EPS. Sanitas	Nombre EPS:
	Afiliación ARL. Positiva	Nombre ARL: Sura

INSPECCIONADO POR:	Firma:	Firma Operador: Daniel Moreno
FECHA PROXIMA REVISIÓN	Seguimiento: 28-may-2026	El Equipo esta apto para Trabajar: SI (✓) NO ( )