| | | |
|---|---|---|
| | ALCALDIA MUNICIPAL DE VILLAVICENCIO | |
| | SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL | |
| | INSTITUCION EDUCATIVA TÉCNICA CATUMARE | NIT 822002008-1 |

GESTIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA

1. INFORME DEL CONTRATO

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| No de contrato | 12 del 21 de septiembre | | | |
| Contratista | HIDRONATURAL "Soluciones para el agua" | | C.C | 79´973.681-8 |
| Supervisor (es) | JESUS ANTONIO CALDERON<br>JULIO CESAR GARCIA | | C.C | 17´322.563<br>17´342.148 |
| Objeto del contrato | Prestación de servios de mantenimiento general a todo costo de las plantas de agua y limpieza de tanques y subterráneos de las instalaciones de las sedes | | | |
| valor del contrato | $18´350.000 | | | |
| fuente (s) de recursos | SGP | | CUÁNTO | |
| | CONCURRENCIA | | CUÁNTO | |
| | PROPIOS | | CUÁNTO | |
| | OTROS: CUALES? | | CUÁNTO | |
| Alcance | $18´350.000 | | | |
| fecha de celebración | 21/09/2026 | | | |
| fecha de inicio | 21/09/2026 | | | |
| fecha de terminación | 1/10/2026 | | | |
| Estado del Contrato | | | | |
| Novedad contractual | | | | |

| | | |
|---|---|---|
| Subsana Hallazgo del Informe final de auditorio de la CMV, vigencia 2024. | SI | |
| | NO | |

2. INFORMACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LOS ITEMS CONTRACTUALES

| | |
|---|---|
| Item No 1 | Suminstro de kit de lechos filtrantes internos mixtos (arena silice, zeolitas, carbón activado y antracita) para planta sede CATUMARE |
| Unidad de Medida | Und. |
| Cantidad contractual | 1 |
| Cantidad ejecutada | 1 |
| Vr Inicial | $2´410.000 |
| Vr Final | $2´410.000 |

| | | |
|---|---|---|
| , | SI | |
| | NO | |

EVIDENCIAS DE LA EJECUCION DE LA ACTIVIDAD

| IMÁGENES DEL ANTES | IMÁGENES DEL DESPUES |
|---|---|
| | |

| | |
|---|---|
|  |  |
| | |
| | |

| | |
|---|---|
| OBSERVACIONES: | |

| | |
|---|---|
| Item No 2 | Pintura al filtro y clorador sede CATUMARE |
| Unidad de Medida | Und. |
| Cantidad contractual | 1 |
| Cantidad ejecutada | 1 |
| Vr Inicial | $ 150.000 |
| Vr Final | $ 150.000 |

| | | |
|---|---|---|
| Subsana Hallazgo del Informe final de auditorio de la CMV, vigencia 2024. | SI | |
| | NO | |

| EVIDENCIAS DE LA EJECUCION DE LA ACTIVIDAD | |
|---|---|
| IMAGENES DEL ANTES | IMAGENES DEL DESPUES |






| | |
|---|---|
| OBSERVACIONES: | |

| | |
|---|---|
| Item No 3 | Visores acrílicos para muñequero sede CATUMARE |
| Unidad de Medida | und. |
| Cantidad contractual | 2 |
| Cantidad ejecutada | 2 |
| Vr Inicial | $ 90.000 |
| Vr Final | $ 180.000 |

| | | |
|---|---|---|
| Subsana Hallazgo del Informe final de auditorio de la CMV, vigencia 2024. | SI | |
| | NO | |

EVIDENCIAS DE LA EJECUCION DE LA ACTIVIDAD

| IMÁGENES DEL ANTES | IMÁGENES DEL DESPUES |
|---|---|
| | |

| | |
|---|---|
|  |  |

| | |
|---|---|
| OBSERVACIONES: | |

| | |
|---|---|
| Item No 4 | Llaves para el bebedero sede CATUMARE |
| Unidad de Medida | und. |
| Cantidad contractual | 4 |
| Cantidad ejecutada | 4 |
| Vr Inicial | $ 30.000 |
| Vr Final | $ 120.000 |

| | | |
|---|---|---|
| Subsana Hallazgo del Informe final de auditorio de la CMV de la vigencia ____. | SI | |
| | NO | |

EVIDENCIAS DE LA EJECUCION DE LA ACTIVIDAD

| IMÁGENES DEL ANTES | IMÁGENES DEL DESPUES |
|---|---|

| | |
|---|---|
|  |  |
| | |

| | |
|---|---|
| OBSERVACIONES: | |

| | |
|---|---|
| Item No 5 | Suminstro de kit de lechos filtrantes internos mixtos (arena silice, zeolitas, carbón activado y antracita) para planta sede CAMPESTRE |
| Unidad de Medida | Und. |
| Cantidad contractual | 1 |
| Cantidad ejecutada | 1 |
| Vr Inicial | $2´692.000 |
| Vr Final | $2´692.000 |

| | | |
|---|---|---|
| Subsana Hallazgo del Informe final de auditorio de la CMV de la vigencia ____. | SI | |
| | NO | |

| EVIDENCIAS DE LA EJECUCION DE LA ACTIVIDAD | |
|---|---|
| IMAGENES DEL ANTES | IMAGENES DEL DESPUES |
| | |






| | |
|---|---|
| OBSERVACIONES: | |

| | |
|---|---|
| Item No 6 | Pintura al filtro y clorador sede CAMPESTRE |
| Unidad de Medida | Und. |
| Cantidad contractual | 1 |
| Cantidad ejecutada | 1 |
| Vr Inicial | $ 150.000 |
| Vr Final | $ 150.000 |

| | | |
|---|---|---|
| Subsana Hallazgo del Informe final de auditorio de la CMV de la vigencia ____. | SI | |
| | NO | |

EVIDENCIAS DE LA EJECUCION DE LA ACTIVIDAD

| IMAGENES DEL ANTES | IMAGENES DEL DESPUES |
|---|---|









| | |
|---|---|
| OBSERVACIONES: | |

| | |
|---|---|
| Item No 7 | Muñequero doble universal de 1" sede CAMPESTRE |
| Unidad de Medida | Und. |
| Cantidad contractual | 1 |
| Cantidad ejecutada | 1 |
| Vr Inicial | $ 300.000 |
| Vr Final | $ 300.000 |

| | | |
|---|---|---|
| Subsana Hallazgo del Informe final de auditorio de la CMV de la vigencia ____. | SI | |
| | NO | |

EVIDENCIAS DE LA EJECUCION DE LA ACTIVIDAD

| IMAGENES DEL ANTES | | IMAGENES DEL DESPUES |
|---|---|---|
|  |  |   |

| | |
|---|---|
| OBSERVACIONES: | |

| | |
|---|---|
| Item No 8 | Llave aireador sede CAMPESTRE |
| Unidad de Medida | Und. |
| Cantidad contractual | 1 |
| Cantidad ejecutada | 1 |
| Vr Inicial | 12.000 |
| Vr Final | $ 12.000 |

| | | |
|---|---|---|
| Subsana Hallazgo del Informe final de auditorio de la CMV de la vigencia ____. | SI | |
| | NO | |

EVIDENCIAS DE LA EJECUCION DE LA ACTIVIDAD

| IMAGENES DEL ANTES | IMAGENES DEL DESPUES |
|---|---|
| | |





| | |
|---|---|
| OBSERVACIONES: | |

| | |
|---|---|
| Item No 9 | Tornillos con arandela y tuerca en acero inoxidable sede CAMPESTRE |
| Unidad de Medida | Und. |
| Cantidad contractual | 8 |
| Cantidad ejecutada | 8 |
| Vr Inicial | $ 2.000 |
| Vr Final | $ 2.000 |

| | | |
|---|---|---|
| Subsana Hallazgo del Informe final de auditorio de la CMV de la vigencia ____. | SI | |
| | NO | |

EVIDENCIAS DE LA EJECUCION DE LA ACTIVIDAD

IMÁGENES DEL ANTES



IMÁGENES DEL DESPUES



| | |
|---|---|
| OBSERVACIONES: | |

| | |
|---|---|
| Item No 10 | Llaves para el bebedero sede CAMPESTRE |
| Unidad de Medida | Und. |
| Cantidad contractual | 3 |
| Cantidad ejecutada | 2 |
| Vr Inicial | $ 30.000 |
| Vr Final | $ 60.000 |

| | | |
|---|---|---|
| Subsana Hallazgo del Informe final de auditorio de la CMV de la vigencia ____. | SI | |
| | NO | |

EVIDENCIAS DE LA EJECUCION DE LA ACTIVIDAD

| IMAGENES DEL ANTES | IMAGENES DEL DESPUES |
|---|---|
|  |  |

| | |
|---|---|
| OBSERVACIONES: | No se pudo realizar el cambio de una de las llaves ya que no solto el tapón que le colocaron, se entrega la llave que sobró al coordinador |

| | |
|---|---|
| Item No 11 | Suminstro de kit de lechos filtrantes internos mixtos (arena silice, zeolitas, carbón activado y antracita) para planta sede SAN JORGE |
| Unidad de Medida | Und. |
| Cantidad contractual | 1 |
| Cantidad ejecutada | 1 |
| Vr Inicial | $2´000.000 |
| Vr Final | $2´000.000 |

| | | |
|---|---|---|
| Subsana Hallazgo del Informe final de auditorio de la CMV de la vigencia ____. | SI | |
| | NO | |

EVIDENCIAS DE LA EJECUCION DE LA ACTIVIDAD

| IMAGENES DEL ANTES | IMAGENES DEL DESPUES |
|---|---|
| | |

| | |
|---|---|
|  |  |

**OBSERVACIONES:**

| | |
|---|---|
| **Item No 12** | **Pintura al filtro y clorador sede SAN JORGE** |
| **Unidad de Medida** | **Und.** |
| **Cantidad contractual** | **1** |
| **Cantidad ejecutada** | **1** |
| **Vr Inicial** | **$ 150.000** |
| **Vr Final** | **$ 150.000** |

| | | |
|---|---|---|
| **Subsana Hallazgo del Informe final de auditorio de la CMV de la vigencia ____.** | **SI** | |
| | **NO** | |

**EVIDENCIAS DE LA EJECUCION DE LA ACTIVIDAD**

| IMAGENES DEL ANTES | IMAGENES DEL DESPUES |
|---|---|
| | |





OBSERVACIONES:

| | |
|---|---|
| Item No 13 | Cambio de tuberia de llenado de planta a bebedero sede SAN JORGE |
| Unidad de Medida | Und. |
| Cantidad contractual | 1 |
| Cantidad ejecutada | 1 |
| Vr Inicial | $ 150.000 |
| Vr Final | $ 150.000 |

| | | |
|---|---|---|
| Subsana Hallazgo del Informe final de auditorio de la CMV de la vigencia ____. | SI | |
| | NO | |

EVIDENCIAS DE LA EJECUCION DE LA ACTIVIDAD

| IMAGENES DEL ANTES | IMAGENES DEL DESPUES |
|---|---|
| | |





OBSERVACIONES:

| | |
|---|---|
| Item No 14 | Llaves para el bebedero sede SAN JORGE |
| Unidad de Medida | Und. |
| Cantidad contractual | 2 |
| Cantidad ejecutada | 2 |
| Vr Inicial | $ 30.000 |
| Vr Final | $ 60.000 |

| | | |
|---|---|---|
| Subsana Hallazgo del Informe final de auditorio de la CMV de la vigencia ____. | SI | |
| | NO | |

EVIDENCIAS DE LA EJECUCION DE LA ACTIVIDAD

| IMAGENES DEL ANTES | IMAGENES DEL DESPUES |
|---|---|
| | |





OBSERVACIONES:

| | |
|---|---|
| Item No 15 | Suministro de kit de lechos filtrantes internos mixtos (arena silice, zeolitas, carbón activado y antracita) para planta sede NUEVO HORIZONTE |
| Unidad de Medida | Und. |
| Cantidad contractual | 1 |
| Cantidad ejecutada | 1 |
| Vr Inicial | $2'060.000 |
| Vr Final | $ 2.060.000 |

| | | |
|---|---|---|
| Subsana Hallazgo del Informe final de auditorio de la CMV de la vigencia ____. | SI | |
| | NO | |

EVIDENCIAS DE LA EJECUCION DE LA ACTIVIDAD

| IMAGENES DEL ANTES | IMAGENES DEL DESPUES |
|---|---|
| | |





OBSERVACIONES:

| | |
|---|---|
| Item No 16 | Pintura al filtro y clorador sede NUEVO HORIZONTE |
| Unidad de Medida | Und. |
| Cantidad contractual | 1 |
| Cantidad ejecutada | 1 |
| Vr Inicial | $ 150.000 |
| Vr Final | $ 150.000 |

| | | |
|---|---|---|
| Subsana Hallazgo del Informe final de auditorio de la CMV de la vigencia ____. | SI | |
| | NO | |

EVIDENCIAS DE LA EJECUCION DE LA ACTIVIDAD

| IMAGENES DEL ANTES | IMAGENES DEL DESPUES |
|---|---|
| | |

| | |
|---|---|
|  |  |

OBSERVACIONES:

| | |
|---|---|
| Item No 17 | Llaves para el bebedero sede NUEVO HORIZONTE |
| Unidad de Medida | Und. |
| Cantidad contractual | 5 |
| Cantidad ejecutada | 5 |
| Vr Inicial | $ 30.000 |
| Vr Final | $ 150.000 |

| | | |
|---|---|---|
| Subsana Hallazgo del Informe final de auditorio de la CMV de la vigencia ____. | SI | |
| | NO | |

EVIDENCIAS DE LA EJECUCION DE LA ACTIVIDAD

| IMAGENES DEL ANTES | IMAGENES DEL DESPUES |
|---|---|
| | |





OBSERVACIONES:

| | |
|---|---|
| Item No 18 | Suminstro de kit de lechos filtrantes internos mixtos (arena silice, zeolitas, carbón activado y antracita) para planta sede ROCHELA |
| Unidad de Medida | Und. |
| Cantidad contractual | 1 |
| Cantidad ejecutada | 1 |
| Vr Inicial | $ 1.950.000 |
| Vr Final | |

| | | |
|---|---|---|
| Subsana Hallazgo del Informe final de auditorio de la CMV de la vigencia ____. | SI | |
| | NO | |

EVIDENCIAS DE LA EJECUCION DE LA ACTIVIDAD

| IMAGENES DEL ANTES | IMAGENES DEL DESPUES |
|---|---|
| | |





OBSERVACIONES:

| | |
|---|---|
| Item No 19 | Pintura al filtro y clorador sede ROCHELA |
| Unidad de Medida | Und. |
| Cantidad contractual | 1 |
| Cantidad ejecutada | 1 |
| Vr Inicial | $ 150.000 |
| Vr Final | $ 150.000 |

| | | |
|---|---|---|
| Subsana Hallazgo del Informe final de auditorio de la CMV de la vigencia ____. | SI | |
| | NO | |

EVIDENCIAS DE LA EJECUCION DE LA ACTIVIDAD

| IMAGENES DEL ANTES | IMAGENES DEL DESPUES |
|---|---|
| | |





OBSERVACIONES:

| | |
|---|---|
| Item No 20 | Cambio de tuberia de llenado a la planta sede ROCHELA |
| Unidad de Medida | Und. |
| Cantidad contractual | 1 |
| Cantidad ejecutada | 1 |
| Vr Inicial | $ 150.000 |
| Vr Final | $ 150.000 |

| | | |
|---|---|---|
| Subsana Hallazgo del Informe final de auditorio de la CMV de la vigencia ____. | SI | |
| | NO | |

EVIDENCIAS DE LA EJECUCION DE LA ACTIVIDAD

| IMAGENES DEL ANTES | IMAGENES DEL DESPUES |
|---|---|





OBSERVACIONES:

| | |
|---|---|
| Item No 21 | Inyector de cloro 2" sede ROCHELA |
| Unidad de Medida | Und. |
| Cantidad contractual | 1 |
| Cantidad ejecutada | 1 |
| Vr Inicial | $ 450.000 |
| Vr Final | $ 450.000 |

| | | |
|---|---|---|
| Subsana Hallazgo del Informe final de auditorio de la CMV de la vigencia ____. | SI | |
| | NO | |

EVIDENCIAS DE LA EJECUCION DE LA ACTIVIDAD

| IMAGENES DEL ANTES | IMAGENES DEL DESPUES |
|---|---|
| | |





| | |
|---|---|
| OBSERVACIONES: | |
| Item No 22 | Llaves para el bebedero sede ROCHELA |
| Unidad de Medida | Und. |
| Cantidad contractual | 2 |
| Cantidad ejecutada | 2 |
| Vr Inicial | $ 30.000 |
| Vr Final | $ 60.000 |

| | | |
|---|---|---|
| Subsana Hallazgo del Informe final de auditorio de la CMV de la vigencia ____. | SI | |
| | NO | |

EVIDENCIAS DE LA EJECUCION DE LA ACTIVIDAD

| IMAGENES DEL ANTES | IMAGENES DEL DESPUES |
|---|---|





**OBSERVACIONES:**

| | |
|---|---|
| **Item No 23** | **Lavado de tanques aéreos sede CATUMARE** |
| **Unidad de Medida** | **Und.** |
| **Cantidad contractual** | **4** |
| **Cantidad ejecutada** | **4** |
| **Vr Inicial** | **$ 100.000** |
| **Vr Final** | **$ 400.000** |

| | | |
|---|---|---|
| **Subsana Hallazgo del Informe final de auditorio de la CMV de la vigencia ___.** | **SI** | |
| | **NO** | |

**EVIDENCIAS DE LA EJECUCION DE LA ACTIVIDAD**

| IMAGENES DEL ANTES | IMAGENES DEL DESPUES |
|---|---|
| | |









OBSERVACIONES:

| | |
|---|---|
| Item No 24 | Lavado de subterraneos sede CATUMARE |
| Unidad de Medida | Und. |
| Cantidad contractual | 2 |
| Cantidad ejecutada | 2 |
| Vr Inicial | $ 150.000 |
| Vr Final | $ 300.000 |

| | | |
|---|---|---|
| Subsana Hallazgo del Informe final de auditorio de la CMV de la vigencia ____. | SI | |
| | NO | |

EVIDENCIAS DE LA EJECUCION DE LA ACTIVIDAD

| IMAGENES DEL ANTES | IMAGENES DEL DESPUES |
|---|---|
| | |






OBSERVACIONES:

| | |
|---|---|
| Item No 25 | Mantenimiento a electrobomba sede CATUMARE |
| Unidad de Medida | Und. |
| Cantidad contractual | 1 |
| Cantidad ejecutada | 1 |
| Vr Inicial | $ 200.000 |
| Vr Final | $ 200.000 |

| | | |
|---|---|---|
| Subsana Hallazgo del Informe final de auditorio de la CMV de la vigencia ____. | SI | |
| | NO | |

EVIDENCIAS DE LA EJECUCION DE LA ACTIVIDAD

| IMAGENES DEL ANTES | IMAGENES DEL DESPUES |
|---|---|
| | |





OBSERVACIONES:

| | |
|---|---|
| Item No 26 | Lavado de tanques aéreos sede CAMPESTRE |
| Unidad de Medida | Und. |
| Cantidad contractual | 6 |
| Cantidad ejecutada | 5 |
| Vr Inicial | $ 100.000 |
| Vr Final | $ 500.000 |

| | | |
|---|---|---|
| Lavado de subterraneos | SI | |
| | NO | |

EVIDENCIAS DE LA EJECUCION DE LA ACTIVIDAD

| IMAGENES DEL ANTES | IMAGENES DEL DESPUES |
|---|---|












| | |
|---|---|
| OBSERVACIONES: | |
| Item No 27 | Lavado de subterraneos sede CAMPESTRE |
| Unidad de Medida | Und. |
| Cantidad contractual | 2 |
| Cantidad ejecutada | 2 |
| Vr Inicial | $ 150.000 |
| Vr Final | $ 300.000 |

| | | |
|---|---|---|
| Subsana Hallazgo del Informe final de auditorio de la CMV de la vigencia ____. | SI | |
| | NO | |

EVIDENCIAS DE LA EJECUCION DE LA ACTIVIDAD

| IMÁGENES DEL ANTES | IMÁGENES DEL DESPUES |
|---|---|
| | |






OBSERVACIONES:

| | |
|---|---|
| Item No 28 | Mantenimiento a electrobomba sede CAMPESTRE |
| Unidad de Medida | Und. |
| Cantidad contractual | 1 |
| Cantidad ejecutada | 1 |
| Vr Inicial | $ 200.000 |
| Vr Final | $ 200.000 |

| | | |
|---|---|---|
| Subsana Hallazgo del Informe final de auditorio de la CMV de la vigencia ____. | SI | |
| | NO | |

EVIDENCIAS DE LA EJECUCION DE LA ACTIVIDAD

| IMAGENES DEL ANTES | IMAGENES DEL DESPUES |
|---|---|
| | |

| | |
|---|---|
|  |  |

**OBSERVACIONES:**

| | |
|---|---|
| **Item No 29** | **Lavado de tanques aéreos sede SAN JORGE** |
| **Unidad de Medida** | **Und.** |
| **Cantidad contractual** | **4** |
| **Cantidad ejecutada** | **4** |
| **Vr Inicial** | **$ 100.000** |
| **Vr Final** | **$ 400.000** |

| | | |
|---|---|---|
| **Subsana Hallazgo del Informe final de auditorio de la CMV de la vigencia ____.** | **SI** | |
| | **NO** | |

**EVIDENCIAS DE LA EJECUCION DE LA ACTIVIDAD**

| IMAGENES DEL ANTES | IMAGENES DEL DESPUES |
|---|---|
| | |










OBSERVACIONES:

| | |
|---|---|
| Item No 30 | Lavado de subterraneos sede SAN JORGE |
| Unidad de Medida | Und. |
| Cantidad contractual | 2 |
| Cantidad ejecutada | 2 |
| Vr Inicial | $ 150.000 |
| Vr Final | $ 300.000 |

| | | |
|---|---|---|
| Subsana Hallazgo del Informe final de auditorio de la CMV de la vigencia ____. | SI | |
| | NO | |

EVIDENCIAS DE LA EJECUCION DE LA ACTIVIDAD

| IMAGENES DEL ANTES | IMAGENES DEL DESPUES |
|---|---|
| | |






OBSERVACIONES:

| | |
|---|---|
| Item No 31 | Mantenimiento a electrobomba sede SAN JORGE |
| Unidad de Medida | Und. |
| Cantidad contractual | 1 |
| Cantidad ejecutada | 1 |
| Vr Inicial | $ 200.000 |
| Vr Final | $ 200.000 |

| | | |
|---|---|---|
| Subsana Hallazgo del Informe final de auditorio de la CMV de la vigencia ____. | SI | |
| | NO | |

EVIDENCIAS DE LA EJECUCION DE LA ACTIVIDAD

| IMAGENES DEL ANTES | IMAGENES DEL DESPUES |
|---|---|





OBSERVACIONES:

| | |
|---|---|
| Item No 32 | Lavado de tanques aéreos sede NUEVO HORIZONTE |
| Unidad de Medida | Und. |
| Cantidad contractual | 3 |
| Cantidad ejecutada | 3 |
| Vr Inicial | $ 100.000 |
| Vr Final | $ 300.000 |

| | | |
|---|---|---|
| Subsana Hallazgo del Informe final de auditorio de la CMV de la vigencia ____. | SI | |
| | NO | |

EVIDENCIAS DE LA EJECUCION DE LA ACTIVIDAD

| IMAGENES DEL ANTES | IMAGENES DEL DESPUES |
|---|---|
| | |








OBSERVACIONES:

| | |
|---|---|
| Item No 33 | Lavado de subterraneos sede NUEVO HORIZONTE |
| Unidad de Medida | Und. |
| Cantidad contractual | 1 |
| Cantidad ejecutada | 1 |
| Vr Inicial | $ 150.000 |
| Vr Final | $ 150.000 |

| | | |
|---|---|---|
| Subsana Hallazgo del Informe final de auditorio de la CMV de la vigencia ____. | SI | |
| | NO | |

EVIDENCIAS DE LA EJECUCION DE LA ACTIVIDAD

| IMAGENES DEL ANTES | IMAGENES DEL DESPUES |
|---|---|
| | |





OBSERVACIONES:

| | |
|---|---|
| Item No 34 | Mantenimiento a electrobomba sede NUEVO HORIZONTE |
| Unidad de Medida | Und. |
| Cantidad contractual | 1 |
| Cantidad ejecutada | 1 |
| Vr Inicial | $ 200.000 |
| Vr Final | $ 200.000 |

| | | |
|---|---|---|
| Subsana Hallazgo del Informe final de auditorio de la CMV de la vigencia ____. | SI | |
| | NO | |

EVIDENCIAS DE LA EJECUCION DE LA ACTIVIDAD

| IMAGENES DEL ANTES | IMAGENES DEL DESPUES |
|---|---|
| | |





OBSERVACIONES:

| | |
|---|---|
| Item No 35 | Lavado de tanques aéreos sede ROCHELA |
| Unidad de Medida | Und. |
| Cantidad contractual | 4 |
| Cantidad ejecutada | 4 |
| Vr Inicial | $ 100.000 |
| Vr Final | $ 400.000 |

| | | |
|---|---|---|
| Subsana Hallazgo del Informe final de auditorio de la CMV de la vigencia ____. | SI | |
| | NO | |

EVIDENCIAS DE LA EJECUCION DE LA ACTIVIDAD

| IMAGENES DEL ANTES | IMAGENES DEL DESPUES |
|---|---|
| | |



| | |
|---|---|
| OBSERVACIONES: | |
| Item No 36 | Lavado de subterraneos sede ROCHELA |
| Unidad de Medida | Und. |
| Cantidad contractual | 4 |
| Cantidad ejecutada | 2 |
| Vr Inicial | $ 150.000 |
| Vr Final | $ 300.000 |

| | | |
|---|---|---|
| Subsana Hallazgo del Informe final de auditorio de la CMV de la vigencia ____. | SI | |
| | NO | |

EVIDENCIAS DE LA EJECUCION DE LA ACTIVIDAD

| IMÁGENES DEL ANTES | IMÁGENES DEL DESPUES |
|---|---|
| | |






**OBSERVACIONES:**

| | |
|---|---|
| **Item No 37** | **Mantenimiento a electrobomba sede ROCHELA** |
| **Unidad de Medida** | **Und.** |
| **Cantidad contractual** | **1** |
| **Cantidad ejecutada** | **1** |
| **Vr Inicial** | **$ 200.000** |
| **Vr Final** | **$ 200.000** |

| | | |
|---|---|---|
| **Subsana Hallazgo del Informe final de auditorio de la CMV de la vigencia ____.** | **SI** | |
| | **NO** | |

**EVIDENCIAS DE LA EJECUCION DE LA ACTIVIDAD**

| IMAGENES DEL ANTES | IMAGENES DEL DESPUES |
|---|---|

| | |
|---|---|
|  |  |

**OBSERVACIONES:**

**NELSON ANDRES BAUTISTA REYES**
**C.C 79'973.681**
**CONTRATISTA**

**JULIO CESAR GARCIA CHAVARRO**
**C.C. 17'342.148**
**SUPERVISOR**

**JESUS ANTONIO CALDERON**
**C.C. 17'322.563**
**SUPERVISOR**

**Proyectan** XXXXXXXX