ANEXO No 7. PAZ Y SALVO

TECNICONSTRUDEPORTIVAS
NIT. 900.943.725-2

PAZ Y SALVO

CONSORCIO EDUCATIVO 25

Respetado Señores:

Adjunto a la presente, me permito informar que el señor **LACIDES MANUEL ACEVEDO** con Cedula **92.698.882** funcionario de **TECNICONSTRUDEPORTIVAS S.A.S, N.I.T 900.943.725-2,** de acuerdo a solicitud queremos informar que una vez terminada las labores en los colegios continúan vinculado a nuestra empresa.

Se expide a satisfacción en Bogotá a los 13 días del mes Agosto del 2026.

ISAIAS PATARROYO SALAMANCA
Representante Legal
TECNICONSTRUDEPORTIVAS S.A.S

Tel 311 2119066
tecniconstrudeportivas@gmail.com
tecniconstrudeportivas@hotmail.com

ENERGEZA SOLUCIONES EN INGENIERIA SAS	RECURSOS HUMANOS	Codigo	1
	LIQUIDACIÓN DE CONTRATO DE TRABAJO	Versión	1
		Fecha	

NOMBRE: JEFFERSON SORIANO CADENA
C.C.: 1,024,555,679
CARGO: TECNICO ELECTRICO
CAUSA DE LA LIQUIDACIÓN: TERMINACION DE CONTRATO
OBRA: BOGOTA

PERIODO DE LIQUIDACIÓN	
FECHA TERMINACIÓN DE CONTRATO	22-04-2026
FECHA DE INICIO CONTRATO	30-03-2026
TIEMPO TOTAL LABORADO	30
DIAS SIN LABORAR	
VALOR HORAS EXTRAS	$ -
DÍAS SALARIO PENDIENTES	4

SALARIO BASE DE LIQUIDACIÓN:		
SUELDO BASICO:		1,900,000
AUXILIO DE TRANSPORTE	$	249,905
PROMEDIO SALARIO VARIABLE	$	-
TOTAL BASE DE LIQUIDACION:	**$**	**2,149,905**

PRIMA	
FECHA DE LIQUIDACIÓN PRIMA	22-04-2026
FECHA DE CORTE PRIMA	30-03-2026
DÍAS PRIMA	**30.00**

CESANTÍAS	
FECHA DE LIQUIDACION CESANTÍAS	22-04-2026
FECHA DE CORTE CESANTÍAS	30-03-2026
DÍAS CESANTÍAS	**30.00**

VACACIONES	
FECHA DE LIQUIDACIÓN VACACIONES	22-04-2026
FECHA DE CORTE VACACIONES	30-03-2026
TOTAL DÍAS DE VACACIONES	21.00
DÍAS TOMADOS DE VACACIONES	
DÍAS PENDIENTES	**20.00**

INTERESES A LAS CESANTÍAS	
FECHA DE LIQUIDACIÓN INTERESES	22-04-2026
FECHA DE CORTE INTERESES	30-03-2026
DÍAS INTERESES	**30.00**

RESUMEN LIQUIDACIÓN PAGOS

CONCEPTO	CALCULO						TOTAL
DÍAS DE VACACIONES PENDIENTES:	1,900,000	X	30	/	720		$ 52,778
CESANTÍAS:	2,149,905	X	30	/	360		$ 119,439
INTERESES DE CESANTÍAS	119,439	X	30	/	360	X 12%	$ 796
PRIMA SERVICIOS	2,149,905	X	30	/	360		$ 119,439
SUELDO PENDIENTE POR CANCELAR X AJUSTE DE NOMINA	1,900,000	/	30	X	4		$ 253,333
HORAS EXTRAS PENDIENTE POR CANCELAR:							
NOMINA 10							
DESCUENTO MATERIAL							
DOTACION PENDIENTE							
AUX. TRANSP. PENDIENTE POR CANCELAR	249,905	/	30	X	4		$ 33,321
TOTAL DEVENGOS							**$ 578,106**

RESUMEN DESCUENTOS LIQUIDACIÓN :

CONCEPTO	PORCENTAJE		BASE	TOTAL
SALUD:	4%	$	253,333	$ 10,133
PENSIÓN:	4%	$	253,333	$ 10,133
DOTACION				$ 207,000
PRESTAMO MATERIAL				
TOTAL DEDUCCIONES				**$ 227,267**

VALOR LIQUIDACIÓN **$ 351,840**

LA SUMA DE:

SE HACE CONSTAR:

1. Que el patrono ha incorporado en la presente liquidación los importes correspondientes a salarios, horas extras, descansos compensatorios, cesantías, vacaciones, prima de servicios, auxilio de transporte, y en sí, todo concepto relacionado con salarios, prestaciones o indemnizaciones causadas al quedar extinguido el contrato de trabajo.
2. Que con el pago del dinero arrotado en la presente liquidación, queda tramada cualquier diferencia relativa al contrato de trabajo extinguido, o a cualquier diferencia anterior. Por lo tanto,

esta transación tiene como efecto la terminación de las obligaciones provenientes de la relación laboral que existió entre y el trabajador, quienes declaran estar a paz y salvo por todo concepto.

Firma Trabajador

JEFFERSON SORIANO CADENA
1.024.555.679

Firma Empleador

JORGE ORLANDO SALAZAR SALDARRIAGA
1.088.265.813

TECNICONSTRUDEPORTIVAS
NIT. 900.943.725-2

PAZ Y SALVO

CONSORCIO EDUCATIVO 25

Respetado Señores:

Adjunto a la presente, me permito informar que el señor **HECTOR ALFONSO CASALLAS** con Cedula **80.875.620** funcionario de **TECNICONSTRUDEPORTIVAS S.A.S, N.I.T 900.943.725-2,** de acuerdo a solicitud queremos informar que una vez terminada las labores en los colegios continúan vinculado a nuestra empresa.

Se expide a satisfacción en Bogotá a los 13 días del mes Agosto del 2026.



ISAIAS PATARROYO SALAMANCA
Representante Legal
TECNICONSTRUDEPORTIVAS S.A.S

Tel 311 2119066
tecniconstrudeportivas@gmail.com
tecniconstrudeportivas@hotmail.com

ANEXO No 8. CURSOS ALTURAS

GESPRESO SAS

ICONTEC INTERNACIONAL
Certificado No. CS-CER591271
NTC 6072 : 2014
Fecha Otorgamiento: 2018-06-22
Fecha vencimiento: 2027-06-21

CERTIFICACIÓN DE CAPACITACIÓN
ENTRENAMIENTO PARA TRABAJO EN ALTURAS

000224

GESTIÓN Y PREVENCIÓN EN SALUD OCUPACIONAL
GESPRESO SAS
NIT. 900407871 - 1

Ubicado en la KR 24 sur No. 39 - 29 Barrio Quiroga
En cumplimiento con la Resolución 08SE2024220000000000911 del 12 de Enero de 2024 Expedida por el Ministerio de Trabajo

CERTIFICA QUE:

VIVIANA PATRICIA LUENGAS AMAYA

Cédula de ciudadanía Nº 1019052718

CURSO Y APROBO LA FORMACIÓN DE TRABAJO EN ALTURAS:

REENTRENAMIENTO SECTORIAL 4272

Realizado en Bogotá del (25) del mes de noviembre de 2025 al (25) del mes de noviembre de 2025 con una intensidad de 8 horas. Registrado por la empresa TRE-D INGENIERIA Y SOLUCIONES S.A.S, con NIT 901734321, dicha afiliada a la ARL SURA, empresa representada por BAQUERO AGUILAR DAYANNA ALEJANDRA , con documento 1121918202

En testimonio de lo anterior, se firma en Bogotá a los (25) del mes de noviembre de 2025

CAMILO GONZALEZ GARZON
CC. 1.032.419.241
Representante Legal

MS-AD19971

Julio Alejandro Bustos Rodriguez
1054567959
Profesional
SST 2769 de 2022

Centro de Entrenamiento
CERTIFICADO
Resolución de Aprobación de Mintrabajo
No° 08SE2024220000000000911 DEL 12 ENERO DE 2024

VERIFIQUE SU AUTENTICIDAD EN WWW.GESPRESOSAS.COM O A LOS TELÉFONOS 601 4599338 - 313 3136885

000225

N° Certificado

TA-543

ÁNSAR

CENTRO DE FORMACIÓN PARA TRABAJO EN ALTURAS
NIT 901017949-7 DIRECCIÓN CR 22 # 164-58
LICENCIA EN S.O. RES. 6450 DE 2018

En cumplimiento de la resolución 4272 del 2021 del Ministerio de Trabajo
Se emite este certificado de capacitación y entrenamiento para trabajo en altura a:

JONATAN MICHEL GOMEZ MIRANDA

Con número de identificación 1069129017 vinculado a la empresa WNM INGENIEROS S.A.S con NIT 900174002-6, representada por NIÑO MELO WILLINGTON y con afiliación a la ARL SURA, asistió y aprobó el curso de formación en:

TRABAJO EN ALTURAS NIVEL REENTRENAMIENTO

Con una duración de (8) horas

Curso realizado en Bogotá el 08 octubre 2025
se expide el 08 octubre 2025 en la ciudad de Bogotá

NATHALIA VARON LOZANO .
RES. No. 6437 29/06/2017
ENTRENADOR

CERTIFICADOS EN LA NORMA NTC 6072
POR EL ICONTEC CS-CER614515
APROBACIÓN DEL MINISTERIO DE
TRABAJO 08SE2018220000000028172

LAURA CAMILA RODRIGUEZ OLAYA
DELEGADO ANSAR CENTRO DE FORMACION
PARA TRABAJO EN ALTURAS S.A.S

La autenticidad de este documento se puede verificar llamando a la línea 323-2193707
https://www.ansarcursosdealturas.com/ - ansarverificacion@gmail.com - Dirección: Cr 22 # 164 -58 - Bogotá - Colombia

000226

CCP SAS
TRABAJO EN ALTURA

Autorizados por el Min. de Trabajo con el radicado No. 08SE2019220000000047411 expedido el 13-11-2019, en cumplimiento de la resolución 4272 de 2021 y la certificado por BVQI Bajo la norma NTC 6072:2014 bajo el certificado No. CO19.02200 del 14-08-2019. ACREDITADO ONAC 09-CPR-008.

Hace Constar que:

VIVIANA PATRICIA LUENGAS AMAYA

Cédula de Ciudadanía 1019052718

Perteneciente a la Empresa: VIVIANA PATRICIA LUENGAS AMAYA con NIT: 1019052718 - 2, cuyo representante legal es el señor (a) VIVIANA PATRICIA LUENGAS AMAYA con C.C1019052718 /Afiliado a la ARL AXA COLPATRIA

Certificado de Capacitación y Entrenamiento para Trabajo en Altura:

ROL ACTUALIZACION DE COORDINADOR EN ALTURAS

CON UNA INTENSIDAD DE (16) HORAS

En testimonio de lo anterior, se firma el presente en Bogotá, a los (29) días del mes de enero de (2023)

LUIS GABRIEL FERNANDEZ O.
Entrenador trabajo seguro en alturas
LICENCIA EN S.O. No. 9450 del 18/07/2018 de la
Secretaría Distrital de salud de Bogotá

JOSE SOLANO ROJAS.
Representante legal CCP TRABAJO EN ALTURA SAS
LICENCIA EN S.O. No. 3962 del 07/04/2017 de la
secretaria Distrital de salud de Bogotá

AC-3668 -29/01/2023
CÓDGO FECHA

Calle 128bis No.93D-21- Tel. 311 498 10 95- 310 303 37 80 - (1) 942 3735 – ccptrabajoenalturas@gmail.com-Bogotá D.C.

Nota: Para verificar la validez del certificado ingresa a: www.ccpalturassas.com Menú-Consultar Certificados

ANEXO No 9. EQUIPOS ALTURAS

Ficha de revisión

• Además de las revisiones habituales después de cada utilización, regularmente, un EPI debe ser objeto de una revisión en profundidad, realizada por una persona competente. Petzl recomienda una revisión cada 12 meses y después de cualquier circunstancia excepcional en la vida útil del producto.
• La revisión de un EPI se debe realizar con la ficha técnica proporcionada por el fabricante. Descargar la ficha técnica en PETZL.COM.

ZIGZAG

Identificación del usuario

Nombre y apellidos	PODA Y TALA DEL NORTE S.A.S
Dirección	Calle 13 No 18Q 91
Identificador	3221 zigzag

Identificación del EPI

Modelo	ZIGZAG PLUS
Número de serie	20J280183221
Año de fabricación	Octubre de 2020
Fecha de compra	Noviembre de 2020
Fecha de la 1ª utilización	Diciembre de 2020

Fabricante: Petzl, ZI Cidex 105A - 38920 Crolles - Francia

Buen estado (B)	Estado a vigilar (V)	Acción a efectuar (R)	No utilizar, desechar (D)	N/A
				No aplicable

1. Antecedentes conocidos del producto
Condiciones de uso o acontecimiento excepcional durante la utilización (ejemplos: caída o detención de una caída, utilización o almacenamiento a temperaturas extremas, modificación fuera de los talleres del fabricante):

Equipo asignado para trabajo seguro en alturas (PODA)

	B	V	R	D	N/A
2. Observaciones previas • Compruebe la presencia y la legibilidad del número de serie y del marcado CE. • Compruebe que no se haya superado la vida útil del producto. • Compare con un aparato nuevo la ausencia de modificación o pérdida de un elemento.	◉	○	○	○	○
3. Revisión de la palanca de desbloqueo • Compruebe el estado de la palanca de desbloqueo (marcas, deformación, suciedad, fisuras...). • Compruebe el desgaste provocado por el paso de la cuerda. • Si el desgaste es pronunciado, realice la prueba de bloqueo con cuerda detallado en la etapa 8. • Compruebe la eficacia del muelle de retorno. Repita la prueba unas diez veces.	◉	○	○	○	○
4. Revisión de la cadena de bloqueo • Compruebe el estado de los elementos de la cadena de bloqueo: - Remaches (fisuras, deformación, corrosión...). - Eslabones (fisuras, deformaciones, corrosión, suciedad...). - Palanca de bloqueo (deformación, desgaste, corrosión, suciedad...). - Barriletes (deformación, desgaste, corrosión, suciedad...). • Compruebe que la cadena de bloqueo se despliega libremente y se pliega completamente. Si es necesario, limpie con agua y jabón y lubrique ligeramente (ej. polvo de grafito). • Realice un control individual de cada eslabón para comprobar la ausencia de puntos duros en su rotación.	◉	○	○	○	○
5. Revisión del cuerpo • Compruebe el estado del cuerpo y de los remaches (marcas, deformaciones, fisuras, corrosión, ausencia de holgura...). • En el ZIGZAG anterior al 2019, compruebe en el cuerpo el desgaste de los topes de la cadena de bloqueo. Vigile la aparición de aristas agresivas que podrían dañar la cuerda. Si es necesario, redondee las zonas cortantes con tela esmeril de grano fino. • Antes de desmontar el conector, compruebe que siempre permanece bien sujeto por el casquillo de sujeción del orificio del retorno de cuerda. • Compruebe el estado del casquillo de sujeción (deformaciones, fisuras, cortes...). Atención a no lubricar esta zona que debe permanecer seca para sujetar el conector. • Compruebe el desgaste provocado por el conector en los bordes del orificio de conexión. • Compruebe el estado de la pieza plástica, en particular al nivel del paso de cuerda. El desgaste del plástico puede dejar a la vista el remache metálico. Dé de baja el ZIGZAG si este remache también empieza a estar desgastado.	◉	○	○	○	○
6. Revisión de la roldana y del eslabón giratorio • Compruebe el estado de la roldana (marcas, deformación, corrosión, ausencia de cuerpos extraños...). • En el ZIGZAG anterior al 2019 y el ZIGZAG PLUS, compruebe el estado del eslabón giratorio (fisuras, deformaciones...). • Compruebe que la roldana gire libremente. • Compruebe el libre movimiento del eslabón giratorio y la ausencia de holgura entre el eslabón giratorio y el cuerpo (si es necesario, lubrique con polvo de grafito).	◉	○	○	○	○

7. Revisión del alineamiento de los elementos • Coloque el ZIGZAG frente a usted, sujetándolo por la palanca de desbloqueo, con la cadena desplegada. Observe el alineamiento de los elementos de la cadena y del cuerpo.	◉	○	○	○	○
8. Revisión funcional: bloqueo de la cuerda y desbloqueo bajo carga Utilice los diferentes diámetros de cuerda recomendados por el fabricante (11,5 a 13 mm). Instale el ZIGZAG en configuración de trabajo (en doble), suspéndase a muy poca altura. • Estando suspendido del ZIGZAG en doble, debe quedar perfectamente bloqueado. • Compruebe que el ZIGZAG desliza hacia arriba al tirar del cabo de cuerda libre que sale del aparato. • Compruebe que el apoyo sobre la palanca de desbloqueo permite una circulación fluida y controlada de la cuerda.	◉	○	○	○	○
9. Revisión del CHICANE • Compruebe el estado de la empuñadura, del cuerpo y de la placa lateral móvil (marcas, deformaciones, fisuras, corrosión...). • Compruebe el estado del orificio de conexión al ZIGZAG (desgaste, marcas, fisuras), la presencia y el estado del casquillo de sujeción del conector. • Compruebe el estado de los botones de apertura (marcas, desgaste, suciedad), y compruebe el cierre correcto de la placa lateral móvil. • Compruebe la articulación entre la empuñadura y el cuerpo, así como la eficacia del muelle de retorno. • Compruebe el apriete y el estado de los ejes de rozamiento (desgaste, deformaciones, corrosión). Si es necesario gire los ejes o reemplácelos.	◉	○	○	○	○

Comentarios (detalle aquí los defectos encontrados en el producto y acciones realizadas)

VEREDICTO

- ◉ Producto **apto** para ser utilizado
- ○ Producto **no apto** para ser utilizado

Revisado por	GUILLERMO MAURICIO ANZOLA CIPAMOCHA		
Empresa	HSEQ RISK ASSESSMENT S.A.S		
Fecha	Diciembre 2 de 2024	Fecha de la próxima revisión	Diciembre 2 de 2025

HSEQ RISK ASSESSMENT S.A.S.	**FICHA DE INSPECCIÓN DE SISTEMAS Y EQUIPOS DE PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS** **Resolución 4272 De 2021 Titulo IV. Capítulo 1; Artículo 61.**	**CÓDIGO: FT-SST-16** **VERSIÓN: 1** **FECHA: 01/02/2025**

USUARIO:	**PODA Y TALA DEL NORTE**	**DIRECCIÓN PRINCIPAL**	**Calle 13 # 18q - 91 Bogotá**
PRESINTO INSERCOR		**INSPECCIÓN No.**	**247071569**
DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA DE PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS			
MARCA:	**PETZL**	**EQUIPO**	**ARNÉS**
REFERENCIA / MODELO:	AVAO	**COLOR**	NEGRO-AMARILLO
SERIE	20L0290649517	**LOTE**	20L0290649517
FECHA FABRICACIÓN	Diciembre de 2020	**NORMA**	ANSI Z459.1,
FECHA INSPECCIÓN	Agosto 12 de 2025	**PROXÍMA INSPECCIÓN**	**Agosto 12 de 2026**

ESTADO DEL EQUIPO DE PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS PARA SERVICIO POR PARTE DEL USUARIO

*El equipo debe ser usado solamante por el personal autorizado.

*Todos los equipos deben ser inspeccionados visualmente antes de cada uso.

*No se deben maltratar los equipos de SPCC

OBSERVACIONES	**REGISTRO FOTOGRAFICO**
Legibilidad del número y serie del marcado CE, Vida util del equipo, Compare con un aparato nuevo la ausencia de modificación o pérdida de un elemento	
. Revisión del estado de las cintas • Controle los cortes, aumento de grosor, daños y desgastes debidos a la utilización, al calor, a los productos químicos. Controle las cintas del cinturón, perneras, unión perneras/cinturón y tirantes si los hay. No olvide las zonas escondidas por las hebillas y los puntos de enganche. • Compruebe el estado de las costuras de seguridad (por encima/por debajo). Detecte cualquier hilo flojo, desgastado o cortado. Las costuras de seguridad son identificables por ser de hilos de colores diferentes a los de la cinta.	
Revisión de los puntos de enganche • Compruebe el estado de los puntos d+A27+A21:H26+A21:H27+A27+A21:H26+A19:J28+A21:H27	
Revisión del estado de las hebillas de regulación • Compruebe el estado de las hebillas de regulación DOUBLEBACK (marcas, fisuras, desgastes, deformaciones, corrosión...). • Compruebe el estado de las hebillas de regulación FAST (marcas, fisuras, desgaste, deformaciones, corrosión...). • Compruebe que las cintas están pasadas correctamente (sin torsiones). • Compruebe el correcto funcionamiento de las hebillas.	
Revisión del estado de los elementos de confort • Compruebe el estado de los acolchados del cinturón, perneras y tirantes (cortes, desgaste, desgarros...). • Controle el estado de las trabillas elásticas y/o plásticas (cortes, desgastes, desgarros...). • Controle el estado de los elásticos de las perneras (cortes, desgastes, desgarros...). • Controle el estado de los anillos portamaterial (cortes, desgastes, desgarros...).	
Revisión del estado del conector torso/arnés de asiento (si hay uno) • Para revisar los conectores, consulte la ficha de revisión correspondiente a su modelo de conector en Petzl.com. • Punto de enganche con cierre: compruebe la presencia y el correcto apretado de los tornillos del punto de enganche con cierre. • Si el arnés presenta un conector de unión torso/arnés de asiento, compruebe que está presente. • Compruebe que el conector sea del modelo correcto y que esté correctamente conectado al arnés.	
. Revisión del estado del bloqueador CROLL (si hay uno) • Para revisar el bloqueador, consulte la ficha de revisión correspondiente a su bloqueador en Petzl.com.	
Caso particular del arnés SEQUOIA/SEQUOIA SRT • Compruebe el estado del puente de enganche textil (cortes, desgastes, desgarros...). Para los puentes de enganche de cuerda, asegúrese de que la cuerda no presenta ningún corte, quemadura, hilos deshilachados, zonas despeluchadas o rastros de productos químicos... • Compruebe el estado de los anillos con cierre (marcas, fisuras, desgastes, deformaciones, corrosión...). Compruebe la presencia y el correcto apretado del tornillo.	
Caso particular de los NEWTON HI-VIZ • En las versiones HI-VIZ, controle el estado del chaleco HI-VIZ y de las bandas reflectantes (cortes, desgastes, decoloraciones...).	

MARCAR SI EL EQUIPO ES APTO O SE RETIRA DEL SERVICIO

APTO	✔	**NO APTO (RETIRAR DEL SERVICIO)**	
OBSERVACIÓN	Realizar mantenimiento preventivo, cumplir con las condiciones de almacenamiento del fabricante equipo en un lugar limpio, en un ambiente seco, limpio, libre de incidencia de la luz solar, libre de sustancias químicas, vapores o cualquier otra sustancia que pueda afectar el buen estado. Verificar que la persona que lo utiliza debe ser una persona competente para trabajo en alturas.		
DILIGENCIO		**INSPECTOR DE MARCA**	
HSEQ RISK ASSESSMENT S.A.S		 **GUILLERMO MAURICIO ANZOLA CIPAMOCHA**	
Licencia de Seguridad y Salud en el Trabajo 7813 de 2022		**79.561.060 /**	

HSEQ RISK ASSESSMENT S.A.S.	**FICHA DE INSPECCIÓN DE SISTEMAS Y EQUIPOS DE PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS** **Resolución 4272 De 2021 Titulo IV. Capítulo 1; Artículo 61.**	**CÓDIGO: FT-SST-16** **VERSIÓN: 1** **FECHA: 01/02/2025**

USUARIO:	**PODA Y TALA DEL NORTE**	**DIRECCIÓN PRINCIPAL**	**Calle 13 # 18q - 91 Bogotá**
PRESINTO INSERCOR		**INSPECCIÓN No.**	**247071571**
DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA DE PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS			
MARCA:	**KORDES**	**EQUIPO**	**CUERDA 40 MTS -12,5 mm**
REFERENCIA / MODELO:	SEMIESTATICA KORDES	**COLOR**	NEGRO-AMARILLO
SERIE	2020-106557F-7109	**LOTE**	2020-106557F-7109
FECHA FABRICACIÓN	2022	**NORMA**	NFPA 1983
FECHA INSPECCIÓN	Agosto 12 de 2025	**PROXÍMA INSPECCIÓN**	**Agosto 12 de 2026**

ESTADO DEL EQUIPO DE PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS PARA SERVICIO POR PARTE DEL USUARIO

*El equipo debe ser usado solamante por el personal autorizado.

*Todos los equipos deben ser inspeccionados visualmente antes de cada uso.

*No se deben maltratar los equipos de SPCC

OBSERVACIONES	**REGISTRO FOTOGRAFICO**
Legibilidad del número y serie del marcado CE, Vida util del equipo, Compare con un aparato nuevo la ausencia de modificación o pérdida de un elemento	
Revisión del estado de la funda Asegúrese de que no presenta ningún corte, quemadura, hilos deshilachados, zonas despeluchadas o rastros de productos químicos...	
Revisión del estado del alma • Realice un control táctil del alma, en toda la longitud de la cuerda, como se indica en el dibujo. Esto le permitirá detectar las zonas donde el alma está deteriorada (puntos duros, abultamientos, zonas blandas o aplastadas...).	
Revisión de las fundas plásticas y de los terminales cosidos • Compruebe el estado de las fundas plásticas (desgastes, cortes...). • Compruebe el estado de los terminales cosidos y de las costuras de seguridad (por encima/por debajo). Detecte cualquier hilo flojo, desgastado o cortado.	
Revisión de la longitud de la cuerda y de la mitad de la cuerda • Para controlar la longitud de la cuerda, siga los siguientes pasos: 1. Desenrolle completamente la cuerda. 2. Controle el marcado de la mitad de la cuerda. Existe un método muy fácil para encontrar la mitad de la cuerda: sujete juntas las dos puntas de la cuerda y, después, haga deslizar los dos cabos simultáneamente en sus manos hasta alcanzar la mitad de la cuerda. Si la cuerda tiene un marcado de mitad de la cuerda, compruebe que se encuentra en el lugar correcto. Si el marcado es OK, continúe con el paso siguiente. Si el marcado de la cuerda no está en el lugar correcto o si no tiene marcado de mitad de la cuerda, coloque una cinta adhesiva en la mitad de la cuerda para realizar la medición de la longitud de la cuerda. 3. Para finalizar la medición, tire de la cuerda y después afloje la cuerda. 4. Mida la longitud de la cuerda. Para ello, haga una marca de 1 m en una superficie plana (mesa o similar). Mida cada metro de cuerda con esta referencia haciendo pasar la cuerda hasta la mitad de la cuerda. Mida la mitad de la longitud de la cuerda y, a continuación, multiplique por dos el valor resultante para obtener la longitud total de la cuerda	

MARCAR SI EL EQUIPO ES APTO O SE RETIRA DEL SERVICIO

APTO	✓	**NO APTO (RETIRAR DEL SERVICIO)**	
OBSERVACIÓN	Realizar mantenimiento preventivo, cumplir con las condiciones de almacenamiento del fabricante equipo en un lugar limpio, en un ambiente seco, limpio, libre de incidencia de la luz solar, libre de sustancias químicas, vapores o cualquier otra sustancia que pueda afectar el buen estado. Verificar que la persona que lo utiliza debe ser una persona competente para trabajo en alturas.		

DILIGENCIO	**INSPECTOR DE MARCA**
HSEQ RISK ASSESSMENT S.A.S	**JUAN PABLO CARRILLO**
Licencia de Seguridad y Salud en el Trabajo 7813 de 2022	**C.C. 1.024.535.772**

FICHA DE INSPECCIÓN DE SISTEMAS Y EQUIPOS DE PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS
Resolución 4272 De 2021 - Titulo IV. Capítulo 1; Artículo 61.

HSEQ RISK ASSESSMENT S.A.S.

ESLINGA PARA TRABAJO EN ALTURAS

USUARIO	**PODA Y TALA DEL NORTE**	**Calle 13 # 18q - 91 Bogotá**

FABRICANTE	**DINAMIK**
MODELO / LOTE	D105774
SERIAL	6189474
COLOR	amarillo - negro
DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO	ESLINGA EN Y DE POSC. DE 4 Mts, cuerda 13mm
NORMATIVIDAD	ANSI Z133-2017 / en 1891-1998
FECHA DE FABRICACIÓN	OCTUBRE DE 2022
FECHA INSPECCIÓN	ABRIL 24 DE 2025
FECHA PROXIMA INSPECCIÓN	ABRIL 24 DE 2026
DESTINO DE EQUIPO	EQUIPO QUE FORMA PARTE INTEGRAL DEL EQUIPO DE TRABAJO EN ALTURAS PARA PODA

INSPECCIÓN ACCESORIOS

Si no presenta ningún desgaste por utilización, cortes, manchado por productos químicos, hilos sueltos, enganches metálicos con deformaciones corrosión, deformaciones, fisuras, torsiones, califique como Ok)

ESTADO DEL EQUIPO PARA SERVICIO

Legibilidad De Marcación (Etiquetas)	**ok**
Cintas Y Correas	ok
Conectores (PUNTOS DE ENGANCHE DE CIERRE, UNIONES)	ok
Anillos En D	ok
Elementos De Metal	ok
Ganchos De Seguridad	ok
Cierres Seguros	ok
Almacenamiento	ok





APTO PARA CONTINUAR EN SERVICIO	
NO APTO PARA CONTINUAR EN SERVICIO	

Realizar mantenimiento preventivo, cumplir con las condiciones de almacenamiento del fabricante.
Almacenar el equipo en un lugar limpio, en un ambiente seco, limpio, libre de incidencia de la luz solar, libre de sustancias químicas, vapores o cualquier otra sustancia que pueda afectar el buen estado. excesiva
Verificar que la persona que lo utiliza debe ser una persona competente para trabajo en alturas.

EMPRESA CERTIFICADORA	**HSEQ RISK ASSESSMENT S.A. S**
INSPECTOR DE MARCA	**ALFONSO FERNEY RUBIANO MARTÍNEZ**
IDENTIFICACIÓN Y/O CERTIFICADO DE MARCA	**1.121.870.837**

FICHA DE INSPECCIÓN DE SISTEMAS Y EQUIPOS DE PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS
Resolución 4272 De 2021 - Titulo IV. Capítulo 1; Artículo 61.

HSEQ RISK ASSESSMENT S.A.S.

LINEA DE VIDA PARA TRABAJO EN ALTURAS

USUARIO	**PODA Y TALA DEL NORTE**	**Calle 13 # 18q - 91 Bogotá**

FABRICANTE	**SWINLINE FALL PROTECTION**
LOTE / SERIAL	11651 / 09
COLOR	BLANCO / NEGRO
FECHA DE INSPECCIÓN	ABRIL 24 DE 2025
FECHA DE FABRICACIÓN	Enero 2023
FECHA PROXIMA INSPECCIÓN	ABRIL 24 DE 2026
DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO	Cuerda de 13mm, 40 metros, para ser utilizada en el acceso mediante cuerda, en todo tipo de sujeción y retención en puntos de trabajo en poda.

INSPECCIÓN ACCESORIOS – CUERDA DE TRABAJO

Si no presenta ningún desgaste por utilización, cortes, manchado por productos químicos, hilos sueltos, enganches metálicos con deformaciones corrosión, deformaciones, fisuras, torsiones, califique como Ok)

ESTADO DEL EQUIPO PARA SERVICIO

LEGIBILIDAD DE MARCACIÓN (ETIQUETAS)	OK
VIDA UTIL DE LA CUERDA	OK
COSTURAS	OK
LONGITUD DE LA CUERDA	OK
MARCADO DE LA CUERDA	OK
ALMACENAMIENTO	OK



APTO PARA CONTINUAR EN SERVICIO	
NO APTO PARA CONTINUAR EN SERVICIO	

Realizar mantenimiento preventivo, cumplir con las condiciones de almacenamiento del fabricante.
Almacenar el equipo en un lugar limpio, en un ambiente seco, limpio, libre de incidencia de la luz solar, libre de sustancias químicas, vapores o cualquier otra sustancia que pueda afectar el buen estado. excesiva
Verificar que la persona que lo utiliza debe ser una persona competente para trabajo en alturas.

EMPRESA CERTIFICADORA	**HSEQ RISK ASSESSMENT S.A. S**
INSPECTOR DE MARCA	**ALFONSO FERNEY RUBIANO MARTÍNEZ**
IDENTIFICACIÓN Y/O CERTIFICADO DE MARCA	**1.121.870.837**

Revisión del EPI

Ficha de revisión

000234

PETZL

• Además de las revisiones habituales después de cada utilización, regularmente, un EPI debe ser objeto de una revisión en profundidad, realizada por una persona competente. Petzl recomienda una revisión cada 12 meses y después de cualquier circunstancia excepcional en la vida útil del producto.
• La revisión de un EPI se debe realizar con la ficha técnica proporcionada por el fabricante. Descargar la ficha técnica en PETZL.COM.

ARNESES PARA TRABAJO

Identificación del usuario

Nombre y apellidos	PODA Y TALA DEL NORTE S.A.S
Dirección	Calle 13 No 18Q 91
Identificador	730 SEQUOIA

Identificación del EPI

Modelo	SEQUOIA
Número de serie	17A0058730
Año de fabricación	Enero de 2017
Fecha de compra	Febrero de 2017
Fecha de la 1ª utilización	Marzo de 2017

Fabricante: Petzl, ZI Cidex 105A - 38920 Crolles - Francia

Buen estado (B)	Estado a vigilar (V)	Acción a efectuar (R)	No utilizar, desechar (D)	N/A No aplicable

1. Antecedentes conocidos del producto
Condiciones de uso o acontecimiento excepcional durante la utilización (ejemplos: caída o detención de una caída, utilización o almacenamiento a temperaturas extremas, modificación fuera de los talleres del fabricante):

Equipo asignado para trabajo seguro en alturas (PODA)

	Buen estado (B)	Estado a vigilar (V)	Acción a efectuar (R)	No utilizar, desechar (D)	N/A
2. Observaciones previas • Compruebe la presencia y la legibilidad del número de serie y del marcado CE. • Compruebe que no se haya superado la vida útil del producto. • Compare con un aparato nuevo la ausencia de modificación o pérdida de un elemento.	●	○	○	○	○
3. Revisión del estado de las cintas • Controle los cortes, aumentos de grosor, daños y desgastes debidos, por ejemplo, a la utilización, al calor, a los productos químicos. Controle las cintas del cinturón, perneras, unión perneras/cinturón y tirantes si los hay. No olvide las zonas escondidas por las hebillas y los puntos de enganche. • Compruebe el estado de las costuras de seguridad (por encima/por debajo). Detecte cualquier hilo flojo, desgastado o cortado. Las costuras de seguridad son identificables por ser de hilos de colores diferentes a los de la cinta. • Compruebe la presencia de los dobladillos en las puntas de las cintas.	●	○	○	○	○
4. Revisión de los indicadores de detención de caída • En las versiones internacionales de los modelos de los arneses NAVAHO, NEWTON, AVAO, ASTRO y VOLT: compruebe el indicador de detención de caída dorsal. • En la versión europea de los modelos de arneses VOLT: compruebe las costuras de la cinta del punto de enganche LADDER CLIMB.	●	○	○	○	○
5. Revisión de los puntos de enganche • Compruebe el estado de los puntos de enganche metálicos (ausencia de deformaciones, fisuras, marcas, desgastes, corrosión). • Compruebe el estado de los puntos de enganche plásticos (por ejemplo, cortes, desgastes, desgarros). • Compruebe el estado de los puntos de enganche textiles (por ejemplo, cortes, desgastes, desgarros).	●	○	○	○	○
6. Revisión del estado de las hebillas de regulación • Compruebe el estado de las hebillas de regulación FAST (ausencia de deformaciones, fisuras, marcas, desgastes, corrosión). • Compruebe el estado de las hebillas de regulación DOUBLEBACK (ausencia de deformaciones, fisuras, marcas, desgastes, corrosión). • Compruebe que las cintas están pasadas correctamente (sin torsiones). • Compruebe el correcto funcionamiento de las hebillas.	●	○	○	○	○
7. Revisión del estado de los elementos de confort • Compruebe el estado de los acolchados del cinturón, perneras y tirantes (por ejemplo, cortes, desgaste, desgarros). • Controle el estado de los elásticos de las perneras (por ejemplo, cortes, desgastes, desgarros). • Controle el estado de las trabillas elásticas y/o plásticas (por ejemplo, cortes, desgastes, desgarros). • Controle el estado de los anillos portamaterial (por ejemplo, cortes, desgastes, desgarros).	●	○	○	○	○
8. Revisión del estado del conector torso/arnés de asiento (si hay uno) • Para revisar los conectores, consulte la ficha de revisión correspondiente a su modelo de conector en Petzl.com. • Si el arnés presenta un conector de unión torso/arnés de asiento, compruebe que está presente. • Compruebe que el conector sea del modelo correcto y que esté correctamente conectado al arnés. • Punto de enganche con cierre: compruebe la presencia y el correcto apretado de los tornillos del punto de enganche con cierre.	●	○	○	○	○
9. Revisión del estado del bloqueador CROLL (si hay uno) • Para revisar el bloqueador, consulte la ficha de revisión correspondiente a su bloqueador en Petzl.com.	●	○	○	○	○
10. Caso particular del arnés SEQUOIA/SEQUOIA SRT • Compruebe el estado del puente de enganche textil (por ejemplo, cortes, desgastes, desgarros). Para los puentes de enganche de cuerda, asegúrese de que la cuerda no presenta ningún corte, quemadura, hilos deshilachados, zonas despeluchadas o rastros de productos químicos, por ejemplo. • Compruebe el estado de los anillos con cierre (ausencia de deformaciones, fisuras, marcas, desgastes, corrosión). Compruebe la presencia y el correcto apretado del tornillo.	●	○	○	○	○
11. Caso particular de los NEWTON HI-VIZ • En las versiones HI-VIZ, controle el estado del chaleco HI-VIZ y de las bandas reflectantes (por ejemplo, cortes, desgaste, decoloración).	●	○	○	○	○

Comentarios (detalle aquí los defectos encontrados en el producto y acciones realizadas)

Realizar mantenimiento preventivo, cumplir con las condiciones de almacenamiento del fabricante. Almacenar el equipo en un lugar limpio, en un ambiente seco, limpio, libre de incidencia de la luz solar, libre de sustancias químicas, vapores o cualquier otra sustancia que pueda afectar el buen estado. Verificar que la persona que lo utiliza debe ser una persona competente para trabajo en alturas.

VEREDICTO


- ● Producto **apto** para ser utilizado
- ○ Producto **no apto** para ser utilizado


Revisado por	GUILLERMO MAURICIO ANZOLA CIPAMOCHA
Empresa	HSEQ RISK ASSESSMENT S.A.S
Fecha	Diciembre 2 de 2024
Fecha de la próxima revisión	Diciembre 2 de 2025

ANEXO No 10. REGISTRO FOTOGRAFICO

CONSORCIO EDUCATIVO 25	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	SG-FT-27
		VERSION:0
	REGISTRO FOTOGRAFICO	FECHA:10-11-2025


CHARLAS Y FIRMA DE PERMISOS









ORDEN Y ASEO

















CERRAMIENTOS









ACTIVIDADES REALIZADAS EN OBRA

















CONSORCIO EDUCATIVO 25	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	SG-FT-27
		VERSION:0
	REGISTRO FOTOGRAFICO	FECHA:10-11-2025

CHARLAS Y FIRMA DE PERMISOS









CERRAMIENTOS









ACTIVIDADES REALIZADAS EN OBRA







