REGISTRO FOTOGRÁFICO – PROGRAMA DE REVEGETACIÓN



Imagen 4: Capacitación en obra

INDICADOR DE CUMPLIMIENTO	
Nombre del indicador:	**Programa de revegetación**
Indicador de calificación:	Indicador: (N.° capacitaciones realizadas / N.° programadas)x 100% 1/1 x 100% = 100% Meta: Realizar el 100% de las capacitaciones programadas en temáticas relacionadas con la conservación de la cobertura vegetal durante la ejecución del proyecto.
Indicador de calificación:	Indicador: (m² revegetalizados / m² a revegetalizar) x 100% 0/ 0 x 100% = 0 % Nota: No aplica durante este período, se reportará al finalizar las actividades de conformación de taludes.

PROGRAMA ABIÓTICO

PROGRAMA DE EMISIONES ATMOSFÉRICAS DE MATERIAL PARTICULADO, GASES Y VAPORES (Ficha FMA-2.1)

Durante el período evaluado se dio inicio a la revisión de la documentación legal y técnica de la maquinaria y los vehículos que serán utilizados en la ejecución de las actividades de obra, incluyendo tarjeta de propiedad, certificado de compra, declaración de importación (maquinaria amarilla), SOAT y revisión técnico-mecánica (volquetas).

De manera complementaria, se dio inicio a las inspecciones preoperacionales en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST), verificando el estado de extintores, botiquines y condiciones generales de los equipos.

A continuación, se relaciona la maquinaria y los vehículos reportados durante el período:

Retro-excavadora:

Caterpillar 320GX-Mod 2022

REGISTRO FOTOGRÁFICO – PROGRAMA DE EMISIONES ATMOSFÉRICAS DE MATERIAL PARTICULADO, GASES Y VAPORES



Imagen 5: Maquinaria de obra

INDICADOR DE CUMPLIMIENTO	
Nombre del indicador:	**Programa de emisiones atmosféricas de material particulado, gases y vapores**
Indicador de calificación:	Indicador: (N.° capacitaciones realizadas / N.° programadas)x 100% 1/1 x 100% = 100% Meta: Realizar el 100% de las capacitaciones programadas en temáticas relacionadas con manejos de equipos y EPP durante la ejecución del proyecto.
Indicador de calificación:	Indicador: (N.° de inspecciones realizadas / N.° de inspecciones programadas) x 100% 1 / 1 x 100% = 100 % Nota: Periodicidad semanal, según Ficha FMA-2.1.
Indicador de calificación:	Indicador: (N.° de certificados vigentes / N.° total de vehículos) x 100% 1 / 1 x 100% = 100 %

PROGRAMA DE MANEJO AMBIENTAL DEL RECURSO SUELO (Ficha FMA-2.2)

Durante el período, se informó sobre las gestiones adelantadas para el manejo de los sedimentos y del material producto de las actividades de limpieza y recuperación del cauce en el frente de obra del Arroyo León, en cumplimiento de lo establecido en la Ficha FMA-2.2 del PMA.

El material resultante de las actividades de limpieza orientadas a la recuperación ambiental será cargado, transportado y dispuesto en un sitio de disposición final debidamente autorizado, de acuerdo con su naturaleza y características. A la fecha, dicho material permanece acopiado temporalmente en el área destinada para tal fin, a la espera de su retiro, transporte y disposición final correspondiente.

En este sentido, durante el período no se reportó transporte ni disposición final de material en sitios externos autorizados. Como Contratista se prevé realizar el manejo, acopio y aprovechamiento del

material dentro del frente de obra, bajo las condiciones técnicas y ambientales aplicables, con el fin de garantizar un manejo adecuado y prevenir posibles afectaciones al entorno.

REGISTRO FOTOGRÁFICO – PROGRAMA DE MANEJO AMBIENTAL DEL RECURSO SUELO



Imagen 6: Actividades de limpieza para recuperación ambiental Arroyo León.

INDICADOR DE CUMPLIMIENTO	
Nombre del indicador:	**Programa de manejo ambiental del recurso suelo**
Indicador de calificación:	Indicador: (N.° capacitaciones realizadas / N.° programadas)x 100% 1/1 x 100% = 100% Meta: Realizar el 100% de las capacitaciones programadas en temáticas relacionadas con usos del suelo durante la ejecución del proyecto.
Indicador de calificación:	Indicador: (m^3 dispuestos en sitio final / m^3 totales a disponer) x 100% 0 / 0 x 100% = 0% Nota: Durante este periodo no se han dispuesto material en sitio, a la fecha el material de limpieza se acopió temporalmente para su posterior disposición.

PROGRAMA DE MANEJO AMBIENTAL DEL RECURSO HÍDRICO (Ficha FMA-2.3)

En cumplimiento de la Ficha FMA-2.3 del PMA, se adelantaron las gestiones para la programación del primer monitoreo de calidad de agua (línea base), a realizarse en los puntos de monitoreo definidos para la Ciénaga del Totumo, previo al inicio de las actividades de excavación y remoción de biota acuática.

Se capacitó al personal vinculado al proyecto sobre las medidas de manejo del recurso hídrico y la prohibición de vertimientos y lavado de maquinaria en los cuerpos de agua intervenidos.

INDICADOR DE CUMPLIMIENTO	
Nombre del indicador:	**Programa de manejo ambiental del recurso hídrico**
Indicador de calificación:	Indicador: (N.° capacitaciones realizadas / N.° programadas)x 100% 1/1 x 100% = 100% Meta: Realizar el 100% de las capacitaciones programadas en temáticas relacionadas con gestión del recurso hídrico durante la ejecución del proyecto.
Indicador de calificación:	Indicador: (N.° de monitoreos realizados / N.° de monitoreos programados) x 100% 0 / 0 x 100% = 0% Nota: Aun no se han realizado los monitoreos

PROGRAMA DE MANEJO AMBIENTAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS (Ficha FMA-2.4)

Durante este período se realizó la capacitación al personal de obra sobre la clasificación, almacenamiento y disposición final de los residuos sólidos generados en obra, así como la gestión integral de los residuos de construcción y demolición (RCD).

Se instalaron los puntos ecológicos requeridos en los frentes de obra para la disposición temporal y clasificada de los residuos generados durante la etapa de alistamiento.

REGISTRO FOTOGRÁFICO – PROGRAMA DE MANEJO AMBIENTAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS



Imagen 7: Punto ecológico en obra

INDICADOR DE CUMPLIMIENTO	
Nombre del indicador:	**Programa de manejo ambiental de los residuos sólidos**
Indicador de calificación:	Indicador: (N.° capacitaciones realizadas / N.° programadas)x 100% 1/1 x 100% = 100% Meta: Realizar el 100% de las capacitaciones programadas en temáticas relacionadas con residuos sólidos durante la ejecución del proyecto.
Indicador de calificación:	Indicador: (N.° de puntos instalados / N.° de puntos a instalar) x 100% 1 / 2 x 100% = 50 %

PROGRAMA DE MANEJO AMBIENTAL DE LOS RESIDUOS LÍQUIDOS (Ficha FMA-2.5)

Se gestionó la instalación de las unidades sanitarias móviles requeridas para el personal de obra en los frentes Arroyo León, garantizando condiciones sanitarias adecuadas, y se capacitó al personal sobre el manejo y disposición final de los residuos líquidos domésticos generados.

Durante el período se gestionó la instalación de una unidad sanitaria portátil en el frente de obra del Arroyo León, destinada al uso del personal operativo, con el propósito de garantizar condiciones adecuadas de higiene y saneamiento básico. La cabina permite la recolección controlada de las aguas residuales domésticas generadas, las cuales son retiradas periódicamente por un gestor autorizado para su transporte y disposición final en sitios habilitados.

Asimismo, se capacitó al personal sobre el manejo adecuado de residuos líquidos y se reiteró la prohibición de realizar vertimientos directos, así como el lavado de maquinaria o equipos dentro del área de obra o en los cuerpos de agua intervenidos.

REGISTRO FOTOGRÁFICO – PROGRAMA DE MANEJO AMBIENTAL DE LOS RESIDUOS LÍQUIDOS



Imagen 8: Baño portátil instalado en obra

INDICADOR DE CUMPLIMIENTO	
Nombre del indicador:	**Programa de manejo ambiental de los residuos líquidos**
Indicador de calificación:	Indicador: (N.° capacitaciones realizadas / N.° programadas)x 100% 1/1 x 100% = 100% Meta: Realizar el 100% de las capacitaciones programadas en temáticas relacionadas con residuos líquidos durante la ejecución del proyecto.
Indicador de calificación:	Indicador: (N.° de baños instalados / N.° de baños a instalar) x 100% 1 / 1 x 100% = 100 %

PROGRAMA DE MITIGACIÓN DE LOS IMPACTOS POR TRÁNSITO VEHICULAR (Ficha FMA-2.6)

Durante este periodo se revisó la documentación de los equipos y vehículos presentes tales como: tarjetas de propiedad, declaración de importación y la guía de movilización para la maquinaria amarilla y tarjeta de propiedad, soat y tecno mecánica para los vehículos, seguidamente se realizaron las inspecciones de seguridad y salud en el trabajo como la revisión de extintor, botiquín y estado general de los equipos y vehículos.

En el frente Arroyo León no se presenta tránsito peatonal ni vehicular, dado que no corresponde a una zona transitable. No obstante, en la entrada del proyecto se encuentra una vía principal, lo que hace necesaria la instalación de señalización vertical preventiva. Adicionalmente, se dispone del apoyo de un paletero encargado de regular el tráfico durante las maniobras de ingreso y salida de las volquetas, garantizando así la seguridad vial en el área de influencia.

REGISTRO FOTOGRÁFICO – PROGRAMA DE MITIGACIÓN DE LOS IMPACTOS POR TRÁNSITO VEHICULAR	
	
Imagen 9: Señalización en obra	**Imagen 10: Señalización en obra**

INDICADOR DE CUMPLIMIENTO	
Nombre del indicador:	**Programa de mitigación de los impactos por tránsito vehicular**
Indicador de calificación:	Indicador: (N.° capacitaciones realizadas / N.° programadas)x 100% 1/1 x 100% = 100% Meta: Realizar el 100% de las capacitaciones programadas en temáticas relacionadas con manejo de maquinaria y vehículos durante la ejecución del proyecto.
Indicador de calificación:	Indicador: (N.° de inspecciones desarrolladas / N.° de inspecciones programadas) x 100% 5 / 5 x 100% = 100 %

PROGRAMA DE MITIGACIÓN PARA EL TRANSPORTE DE MATERIALES Y EQUIPOS (Ficha FMA-2.7)

Como medida de control de la calidad del aire, el Consorcio asignó las rutas para el desplazamiento de volquetas vehículos y equipos en obra, procurando optimizar los recorridos y reducir la generación de emisiones atmosféricas. Previamente al inicio de su operación, los profesionales de SST y Gestión Ambiental verificaron la vigencia del SOAT y de la revisión técnico-mecánica, así como el cumplimiento de los requisitos legales aplicables.

Asimismo, se realizaron inspecciones preoperacionales diarias para verificar el estado mecánico y operativo de los vehículos y equipos utilizados en la obra. Estas revisiones permitieron identificar oportunamente la necesidad de mantenimientos preventivos o correctivos, contribuyendo al control de emisiones de gases y material particulado.

Una vez se inicien las actividades de cargue, transporte y disposición del material en el sitio autorizado, se implementará el cubrimiento total de las volquetas mediante carpas debidamente aseguradas, con el fin de prevenir la dispersión de material particulado durante los recorridos y minimizar posibles afectaciones sobre la calidad del aire y las comunidades ubicadas en las áreas de influencia de las rutas de transporte.

INDICADOR DE CUMPLIMIENTO	
Nombre del indicador:	**Programa de mitigación para el transporte de materiales y equipos**
Indicador de calificación:	Indicador: (N.° capacitaciones realizadas / N.° programadas)x 100% 1/1 x 100% = 100% Meta: Realizar el 100% de las capacitaciones programadas en temáticas relacionadas con calidad de aire durante la ejecución del proyecto.
Indicador de calificación:	Indicador: (N.° de vehículos con RTM vigente / N.° total de vehículos) x 100% 1 / 1 x 100% = 100 %

PROGRAMA PARA EL MANEJO DE CAMPAMENTOS DE OBRA (Ficha FMA-2.8)

Durante el período se instaló el campamento de obra para el proyecto, y se socializó con el personal el uso adecuado de las instalaciones temporales, en cumplimiento de la Ficha FMA-2.8 del PMA.

REGISTRO FOTOGRÁFICO – PROGRAMA PARA EL MANEJO DE CAMPAMENTOS DE OBRA	
	
Imagen 11: Campamento en obra	**Imagen 12: Campamento en obra**

INDICADOR DE CUMPLIMIENTO	
Nombre del indicador:	**Programa para el manejo de campamentos de obra**
Indicador de calificación:	Indicador: (N.° capacitaciones realizadas / N.° programadas)x 100% 1/1 x 100% = 100% Meta: Realizar el 100% de las capacitaciones programadas en temáticas relacionadas con uso de instalaciones temporales durante la ejecución del proyecto. Nota: se realizó la instalación del campamento temporal. Al finalizar el proyecto se realizara el retiro y desmote del mismo.

PROGRAMA DEL MEDIO PAISAJÍSTICO

PROGRAMA DE RESTAURACIÓN PAISAJÍSTICA (Ficha FMP-3)

Durante este período se capacitó al personal de obra sobre las medidas de manejo previstas para la corrección y mitigación de procesos de erosión y sedimentación que puedan afectar el suelo y el paisaje en las áreas intervenidas.

A la fecha de corte del presente informe no se han generado áreas objeto de recuperación paisajística, por corresponder al primer mes de ejecución; esta actividad se reportará una vez se finalicen las intervenciones en cada frente.

INDICADOR DE CUMPLIMIENTO	
Nombre del indicador:	**Programa de restauración paisajística**
Indicador de calificación:	Indicador: (N.° capacitaciones realizadas / N.° programadas)x 100% 1/1 x 100% = 100% Meta: Realizar el 100% de las capacitaciones programadas en temáticas relacionadas con señalización y aislamiento durante la ejecución del proyecto.
Indicador de calificación:	Indicador: (N.° de áreas recuperadas / N.° de áreas a recuperar) x 100% N/A Nota: Se reportará al finalizar el proyecto, conforme a la Ficha FMP-3.

PROGRAMAS SOCIALES

PROGRAMA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN (Ficha FMS-4.1)

Se dio inicio a los canales de comunicación oficiales del proyecto con la comunidad del área de influencia con el fin de mantener informados a los grupos de interés sobre el desarrollo de las actividades.

Se realizó la socialización de inicio de obra con la comunidad y demás actores identificados en el área de influencia del proyecto.

En el informe correspondiente al Programa de Gestión Social se amplía y detalla la información relacionada con el componente social del proyecto, incluyendo las actividades ejecutadas, los mecanismos de participación y comunicación implementados, el relacionamiento con las comunidades del área de influencia y los respectivos soportes de la gestión desarrollada durante el período evaluado.

INDICADOR DE CUMPLIMIENTO	
Nombre del indicador:	**Programa de información y comunicación**
Indicador de calificación:	Indicador: (N.° de solicitudes atendidas / N.° de solicitudes recibidas)x 100% 0/0 x 100% = 0% No se presentaron solicitudes durante el periodo reportado. Meta: Atender oportunamente el 100% de las solicitudes de la comunidad.
Indicador de calificación:	Indicador: (N.° de socializaciones realizadas/ N.° de socializaciones programadas) x 100% 2/2x100% = 100% Meta: Socializar con el área de influencia el inicio, avance y fin de obra.

PROGRAMA DE VINCULACIÓN DE MANO DE OBRA (Ficha FMS-4.2)

A la fecha de corte de este informe, el Contratista adelantó las gestiones para la vinculación de personal de mano de obra no calificada conforme a la Ficha FMS-4.2 del Programa de Manejo Ambiental.

En el informe correspondiente al Programa de Gestión Social se amplía y detalla la información relacionada con el componente social del proyecto, incluyendo las actividades ejecutadas, los mecanismos de participación y comunicación implementados, el relacionamiento con las comunidades del área de influencia y los respectivos soportes de la gestión desarrollada durante el período evaluado.

INDICADOR DE CUMPLIMIENTO	
Nombre del indicador:	**Programa de vinculación de mano de obra**
Indicador de calificación:	Indicador: (N.° de personas contratadas de la zona / N.° de de personas contratadas requeridas)x 100% 0/0 x 100% = 0% No se requirió personal no calificado durante este periodo. Meta: Vincular al 100% del personal no calificado requerido de la zona.

PROGRAMA DE LEVANTAMIENTO DE ACTAS DE VECINDAD (Ficha FMS-4.3)

Durante el período evaluado, el Consorcio Soluciones Ambientales CRA 26 adelantó el proceso de identificación de los predios vinculados a las áreas de intervención, con el propósito de gestionar el registro de sus propietarios, poseedores u ocupantes y obtener las respectivas autorizaciones de ingreso requeridas para desarrollar las actividades de limpieza orientadas a la recuperación ambiental. En este marco, se realizaron acercamientos con los responsables de los predios y se diligenciaron las correspondientes actas de predio, como soporte de la gestión adelantada.

En el informe correspondiente al Programa de Gestión Social se amplía y detalla la información relacionada con el componente social del proyecto, incluyendo las actividades ejecutadas, los mecanismos de participación y comunicación implementados, el relacionamiento con las comunidades del área de influencia y los respectivos soportes de la gestión desarrollada durante el período evaluado.

INDICADOR DE CUMPLIMIENTO	
Nombre del indicador:	**Programa de vinculación de mano de obra**
Indicador de calificación:	Indicador: (N.° de predios registrados/ N.° de de predios por registrar)x 100% 11/11 x 100% = 100% Meta: dejar registro del 100% de los predios cercanos al proyecto.

PROGRAMA DE ATENCIÓN Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA (Ficha FMS-4.4)

Durante el período reportado no se recibieron peticiones, quejas, reclamos o sugerencias (PQRS) asociadas con la ejecución del proyecto. No obstante, en el informe del Programa de Gestión Social se describe la ruta establecida para su recepción, registro, trámite, atención, seguimiento y cierre, con el fin de garantizar una respuesta oportuna y la trazabilidad de cada solicitud que pudiera presentar la comunidad o las partes interesadas.

INDICADOR DE CUMPLIMIENTO	
Nombre del indicador:	**Programa de información y comunicación**
Indicador de calificación:	Indicador: (N.° de PQRS recibidas / N.° de PQRS atendidas)x 100% 0/0 x 100% = 0% No se presentaron PQRS durante el periodo reportado. Meta: Atender el 100% de las PQRS recibidas.

CONCLUSIONES

Durante el período comprendido entre el 24 de julio al 23 de agosto de 2026, el Consorcio Soluciones Ambientales CRA 26, adelantó la implementación de las medidas de manejo ambiental establecidas en los diferentes subprogramas que integran el Programa de Manejo Ambiental – PMA, de acuerdo con las actividades ejecutadas y las condiciones identificadas en los frentes de intervención.

El seguimiento realizado permitió la aplicación de acciones orientadas a la prevención, mitigación, control y manejo de los impactos ambientales asociados al desarrollo del proyecto, incluyendo medidas relacionadas con el manejo de residuos, control de emisiones de material particulado, protección de los recursos naturales, orden y limpieza de las áreas de trabajo, manejo de materiales y demás aspectos ambientales aplicables a las actividades ejecutadas durante el período.

De igual manera, se evidenció la definición de estrategias preventivas asociadas al transporte, almacenamiento y manejo de materiales, previendo la utilización de sistemas de cubrimiento para los vehículos de carga una vez se inicien las actividades de transporte y disposición de material en sitios autorizados, con el propósito de minimizar la dispersión de partículas y material durante su movilización.

En el componente relacionado con la gestión social y el relacionamiento con las comunidades y propietarios de los predios vinculados a las áreas de intervención, el Consorcio Soluciones Ambientales CRA 26 adelantó actividades de identificación de predios, acercamiento con sus propietarios y gestión de los registros y autorizaciones requeridas para el acceso y desarrollo de las actividades de limpieza orientadas a la recuperación ambiental. Asimismo, durante el período reportado no se registraron Peticiones, Quejas, Reclamos o Sugerencias (PQRS) asociadas a la ejecución del proyecto.

En términos generales, el seguimiento efectuado evidencia que las medidas contempladas en los subprogramas del Programa de Manejo Ambiental se encuentran en proceso de implementación de manera articulada con el avance de las actividades del proyecto.

ANEXOS

1. Capacitaciones ambientales
2. Documentación de maquinaria
3. Inspección de maquinaria
4. Inspecciones generales

ANEXOS

1. Capacitaciones ambientales

SOLUCIONES AMBIENTALES CRA 28 — C.R.A	**REGISTRO DE CHARLAS Y CAPACITACIONES**	CODIGO: SST-F-04 VERSION: 01 FECHA:15/07/2026

DATOS GENERALES

PROYECTO: Arroyo leon FECHA: 28-01-26.

TEMA: Conservacion flora HORA INICIAL: _____ HORA FINAL: _____

TIPO DE ACTIVIDAD: CAPACITACIÓN ____ CHARLA ____

FACILITADOR Carmen Cuello

DATOS DE LOS ASISTENTES

ITEM	CEDULA	NOMBRE	CARGO	FIRMA
1	1.140843.498	Oscar Coronilla	Prof PGRD	
2	1044392990	ALBERTO TEJERA HIGGINS	Residente de obra	
3	1065659538	Liceth Maestre B	Profesional Social	Liceth Maestre.
4	1001419862	William Ariza	Ayudante	William Ariza.
5	1.140.871.808	Shoryella Arnaez S.	Prof de calidad	
6	92537164	Carlos Tenery	operador	carlos Tenery
7	1045731896	Karolain Fontalvo	Inspector SST	Karolain F
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

Carmen Cuello

Firma Responsable

Scanned with CamScanner

CONSORCIO SOLUCIONES AMBIENTALES CRA 26 — C.R.A	**REGISTRO DE CHARLAS Y CAPACITACIONES**	CODIGO: SST-F-04 VERSION: 01 FECHA:15/07/2026

DATOS GENERALES

PROYECTO: Arroyo Leon.

FECHA: 30-07-26

TEMA: Manejo de Residuos

HORA INICIAL: _____ HORA FINAL: _____

TIPO DE ACTIVIDAD: CAPACITACIÓN X CHARLA ____

FACILITADOR: Carmen Cuello

DATOS DE LOS ASISTENTES

ÍTEM	CEDULA	NOMBRE	CARGO	FIRMA
1	1045731886	Karolain Fontalvo Q	Residente SST	Karolain F
2	1065695538	Liceth Maestre B	Profesional Social	
3	1001419262	William Ariza	Ayudante	
4	25371164	Carlos Tenery	Operador	
5	1044392990	ALBERTO TEJERA HIGGINS	Residente de obra	
6	1140843678	Cesar Cayo	Prof PESV	
7	1.140.871.808	Shonello Arroyo S.	Prof. Calidad	
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

Carmen Cuello.

Firma Responsable

Scanned with CamScanner

CONSORCIO SOLUCIONES AMBIENTALES CRA 26 — C.R.A	**REGISTRO DE CHARLAS Y CAPACITACIONES**	CODIGO: SST-F-04 VERSION: 01 FECHA:15/07/2026

DATOS GENERALES

PROYECTO: Anayo leon.

FECHA: 18-08-26.

TEMA: Manejo hidrocarburos.

HORA INICIAL: _____ HORA FINAL: _____

TIPO DE ACTIVIDAD: CAPACITACIÓN X CHARLA ____

FACILITADOR Carmen Cuello.

DATOS DE LOS ASISTENTES

ÍTEM	CEDULA	NOMBRE	CARGO	FIRMA
1	1.140 871 808	Shopelle Sagar F	Prof de calidad	
2	92537164	Carlos Teheny	Operador	CarlosTeheny
3	1.146.843658	Cesar Cano	PGID	
4	1065659538	Liceth MaestreB	Profesional Social	Liceth Maestre
5	1001419262	William Ariza	Ayudante	William Ariza
6	1045731986	Karolain Fontalvo Q	Inspector SST	Karolain F
7	1044392990	ALBERTO TEJERA HIGGINS	Residente de Obra	
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

Carmen Cuello.

Firma Responsable

Scanned with CamScanner

CONSORCIO SOLUCIONES AMBIENTALES CRA 38 / C.R.A	**REGISTRO DE CHARLAS Y CAPACITACIONES**	CODIGO: SST-F-04 VERSION: 01 FECHA:15/07/2026

DATOS GENERALES

PROYECTO: Arroyo León

FECHA: 04/08/2026

TEMA: control y manejo de fauna en la obra

HORA INICIAL: 11:00 HORA FINAL: 12:00

TIPO DE ACTIVIDAD: CAPACITACIÓN ✓ CHARLA ____

FACILITADOR Eylean Perez

DATOS DE LOS ASISTENTES

ÍTEM	CEDULA	NOMBRE	CARGO	FIRMA
1	1045731836	Fordwin Fontalvo	Inspector SST	
2	C. 1140 871 808	Jhogallo Aryan J	prof. de cabeda	
3	92537164	Carlos Tenery	Operador	Carlos Tenery
4	1065650538	Iceth Majestic B	Prof. Social	
5	1044392990	ALBERTO TEJERA HIGGINS	Residente de Obra	
6	1140.813.691	Cesar Caro Ruiz	Prof PGIO	
7	1061414262	William Anzoa	Ayudante	William A.
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

Eylean Perez

Firma Responsable

CONSORCIO SOLUCIONES AMBIENTALES CRA 28 — C.R.A	**REGISTRO DE CHARLAS Y CAPACITACIONES**	CODIGO: SST-F-04 VERSION: 01 FECHA:15/07/2026

DATOS GENERALES

PROYECTO: Arroyo León

FECHA: 14/08/2026

TEMA: control y manejo calidad del aire

HORA INICIAL: 8:00am HORA FINAL: 9:00am

TIPO DE ACTIVIDAD: CAPACITACIÓN ✓ CHARLA ____

FACILITADOR: Eyleen Perez

DATOS DE LOS ASISTENTES

ÍTEM	CEDULA	NOMBRE	CARGO	FIRMA
1	1044392990	ALBERTO TEJERA HIGGINS	Residente de Obra	
2	1.140 871 308	Shoryella Arregoces J.	PROF Ambiental	
3	1.140.843.658	Cesar Cano Portilla	Prof PGIO	
4	1045731886	Karduen Fontalvo Q	Residente SST	
5	92537164	Carlos Tenery	Operador	Carlos Perez
6	1065659538	Liceth Maestre B	Profesional Social	
7	1001414262	William Ariza	Ayudante	
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

Eyleen Pérez

Firma Responsable

CONSORCIO SOLUCIONES AMBIENTALES CRA 24 — C.R.A	**REGISTRO DE CHARLAS Y CAPACITACIONES**	CODIGO: SST-F-04 VERSION: 01 FECHA:15/07/2025

DATOS GENERALES

PROYECTO: Anayo Leon — FECHA: 22 Julio 26

TEMA: Manejo de residuos liquidos — HORA INICIAL: _____ HORA FINAL: _____

TIPO DE ACTIVIDAD: CAPACITACIÓN X CHARLA _____

FACILITADOR Carmen Cuello

DATOS DE LOS ASISTENTES

ÍTEM	CEDULA	NOMBRE	CARGO	FIRMA
1	Y2537164	Carlos Tenery	operaolor	Carlos Tener
2	1.140 271 203	Shayella Anayah S	Prof. de calidad	
3	1065659538	Liceth Maestre B	Prof. Social	LicethMaestre
4	1061414262	William Ariza	Ayudaunte	William A
5	1.140.843.658	Cesar Cano Pinilla	Prof. PGDO	
6	1045731886	Kanlain FONTALVO	Inspector SST	Kanlain F
7	1044392990	ALBERTO TEJERA HIGGINS	Residente de obra	ALBERTO TEJERA H
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

Carmen Cuello

Firma Responsable

Scanned with CamScanner

CONSORCIO SOLUCIONES AMBIENTALES CRA 28 — C.R.A	**REGISTRO DE CHARLAS Y CAPACITACIONES**	CODIGO: SST-F-04 VERSION: 01 FECHA:15/07/2026

DATOS GENERALES

PROYECTO: Amayo Leon FECHA: 23 Julio 26

TEMA: proteccion y conservacion del Habitat HORA INICIAL: _____ HORA FINAL: _____

TIPO DE ACTIVIDAD: CAPACITACIÓN X CHARLA _____

FACILITADOR Carmen Cuello

DATOS DE LOS ASISTENTES

ÍTEM	CEDULA	NOMBRE	CARGO	FIRMA
1	1.140.843.698	Cesar Cano Ruilla	Profesional PGFO	
2	1045731896	Kanlain Tontulvo	Inspector SST	Kanlain T
3	1044392990	ALBERTO TEJERA HIGGINS	Residente de obra	ALBERTO TEJERA H
4	1.140 871 808	Shorelle Argel S.	prof de calidad.	
5	1065659533	Liceth Maestre B	Prof Social	Liceth Maestre
6	1061414262	William Anizar	ayudante	William A
7	72537164	carlos Tenery	operador	Carlos Tenery
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

Carmen Cuello

Firma Responsable

Scanned with CamScanner

CONSORCIO SOLUCIONES AMBIENTALES C.R.A 26 — C.R.A	**REGISTRO DE CHARLAS Y CAPACITACIONES**	CODIGO: SST-F-04 VERSION: 01 FECHA:15/07/2026

DATOS GENERALES

PROYECTO: Amayo Leon FECHA: 29 Julio 26

TEMA: Manejo del Suelo HORA INICIAL: _____ HORA FINAL: _____

TIPO DE ACTIVIDAD: CAPACITACIÓN X CHARLA _____

FACILITADOR Carmen Coello

DATOS DE LOS ASISTENTES

ÍTEM	CEDULA	NOMBRE	CARGO	FIRMA
1	1.140 871 803	Shorelle Arenales J.	Prof. de calidad	
2	1.140.843 658	Yesica Ruiz Pinilla	Prof PGID	
3	1045737886	Kamlain Fontalvo	Inspector SST	Kamlain F
4	72537164	carlos Tenery	operador	Carlos Tenery
5	1065659538	Liceth Maestre B	Prof Social	Liceth Maestre
6	1044392990	ALBERTO TEJERA HIGGINS	Residente de obra	ALBERTO TEJERA H
7	1061414262	William Ariza	Ayudante	William A
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

Carmen Coello

Firma Responsable

Scanned with CamScanner

CONSORCIO SOLUCIONES AMBIENTALES CRA 26 — C.R.A	**REGISTRO DE CHARLAS Y CAPACITACIONES**	CODIGO: SST-F-04 VERSION: 01 FECHA:15/07/2025

DATOS GENERALES

PROYECTO: Arroyo Leon FECHA: 05 agosto 26

TEMA: Impacto por Transito Vehicular HORA INICIAL: _____ HORA FINAL: _____

TIPO DE ACTIVIDAD: CAPACITACIÓN X CHARLA _____

FACILITADOR Carmen cuello

DATOS DE LOS ASISTENTES

ÍTEM	CEDULA	NOMBRE	CARGO	FIRMA
1	1061414262	William Ariza	Ayudante	William A
2	1045731886	Karolain Fontalvo	Inspector SST	KarolainF
3	1.140.843.698	Cesar Cano Pinilla	Profesional PGID	x
4	72537164	carlos Terery	operador	carlosTerery
5	1.140.871808	Shoryella Arregul S.	Prof de Calidad	x
6	1065659538	LIceth MaestreB	Prof Social	LicethMaes
7	1044392990	ALBERTO TEJERA Higgins	Residente de obra	ALBERTO TEJERA
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

Carmen Cuello

Firma Responsable

Scanned with CamScanner

CONSORCIO SOLUCIONES AMBIENTALES CRA 26 — C.R.A	**REGISTRO DE CHARLAS Y CAPACITACIONES**	CODIGO: SST-F-04 VERSION: 01 FECHA:15/07/2026

DATOS GENERALES

PROYECTO: Amaya Leon FECHA: 11 agosto 26

TEMA: Manejo Transporte de Material HORA INICIAL: _____ HORA FINAL: _____

TIPO DE ACTIVIDAD: CAPACITACIÓN x CHARLA _____

FACILITADOR Carmen Cuello

DATOS DE LOS ASISTENTES

ÍTEM	CEDULA	NOMBRE	CARGO	FIRMA
1	1044392990	ALBERTO TEJERA HIGGINS	Residente de obra	AlbertoTejera
2	1045731886	Karolain Fontalvo	Inspector SST	Karolain F
3	1061414262	William Anaya	Ayudante	Willam A
4	1.140.843.698	Cesar Cano Pinilla	Profesional PGID	x
5	42537164	Carlos Tenery	operador	CarlosTenery
6	1.140871808	Shoryella Arevalo S	Prof de calidad	x
7	1065659538	Liceth Muestre B	Prof Social	Liceth M
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

Carmen Cuello

Firma Responsable

Scanned with CamScanner

CONSORCIO SOLUCIONES AMBIENTALES CRA 26 — C.R.A	**REGISTRO DE CHARLAS Y CAPACITACIONES**	CODIGO: SST-F-04 VERSION: 01 FECHA:15/07/2026

DATOS GENERALES

PROYECTO: Arroyo Leon FECHA: 12 agosto 26

TEMA: Manejo campamento HORA INICIAL: _____ HORA FINAL: _____

TIPO DE ACTIVIDAD: CAPACITACIÓN X CHARLA _____

FACILITADOR Carmen Cuello

DATOS DE LOS ASISTENTES

ÍTEM	CEDULA	NOMBRE	CARGO	FIRMA
1	1.140.943.698	Cesar Coro Pinilla	Profesional PGID	X
2	92537164	carlos tenery	operador	carlosteren
3	1045731886	~~Karolain Fontalvo~~	Inspector SST	~~Karolain F~~
4	1.140.871807	Jhoyello Arevalo S	Prof ele calidad	X
5	1044392990	ALBERTO TELERA HIGGINS	Residente de obra	ALBERTO TELERA
6	1065659538	Liceth Maestre B	Prof Social	Liceth M
7	1061414262	William Anaya	Aplicante	William A
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

Carmen Cuello

Firma Responsable

Scanned with CamScanner

CONSORCIO SOLUCIONES AMBIENTALES CRA 26 — C.R.A	**REGISTRO DE CHARLAS Y CAPACITACIONES**	CODIGO: SST-F-04 VERSION: 01 FECHA:15/07/2026

DATOS GENERALES

PROYECTO: Amyo leon FECHA: 20 agosto 26

TEMA: Manejo paisajistico HORA INICIAL: _____ HORA FINAL: _____

TIPO DE ACTIVIDAD: CAPACITACIÓN ✓ CHARLA _____

FACILITADOR Carmen cuello

DATOS DE LOS ASISTENTES

ÍTEM	CEDULA	NOMBRE	CARGO	FIRMA
1	1.140 871 808	Shoryella Arregoces S.	Prof de calidad	X
2	1061414262	William Anza	Ayudante	William A
3	1044392990	ALBERTO TEJERA Higgins	Residente de obra	ALBERTO TEJERA
4	1.140.843.698	Cesar Cano Pinilla	Profesional PGFD	X
5	1065659538	Liceth Maestre B	Prof Social	Liceth Mae
6	1045731886	karolain Fontalvo	Inspector SST	karolain F
7	92537164	carlos tenery	Operador	carlos Ten
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

Carmen Cuello

Firma Responsable

Scanned with CamScanner

2. Documentación de maquinaria

TRACKER DE COLOMBIA S.A.S.

RFC: 830.141.109-1

Carrera 7 # 156-78 Torre 2 Piso 12 - North Point

Teléfono: 6012088900

TRACKER DE COLOMBIA S.A.S. Certifica que el vehículo relacionado a continuación está dotado con PAQUETE DETEKTOR GPS ANUAL MAQUINARIA AMARILLA

Contrato:	**03-246513**		
Proyecto:	**Particular**	Fecha instalación:	**15/nov./2025**
Compañía Ordenadora:	**CONSTRUCCIONES CIVILES DE LA COSTA LTDA**		
Fecha:	**06/may./2026**		
Sistema:	**PAQUETE DETEKTOR GPS ANUAL MAQUINARIA AMARILLA**	Producto:	**PAQUETE DETEKTOR GPS ANUAL MAQUINARIA AMARILLA**

DATOS DEL SUSCRIPTOR

Identificación:	**RFC**	**900324855**	
Nombre:	**CONSTRUCCIONES CIVILES DE LA COSTA LTDA**		
Direccion:	**KR 81 A 31 210 URB NIRVANA CS 1 BR EL EDEN**		
Teléfonos:	**3108289391**	Teléfonos 2:	**3108289391**
Email:	**operacionesccltda@gmail.com**		

DATOS DEL USUARIO (Usuario Habitual)

RFC:	**900324855**
Nombre:	**CONSTRUCCIONES CIVILES DE LA COSTA LTDA**
Direccion:	**KR 81 A 31 210 URB NIRVANA CS 1 BR EL EDEN**
Teléfonos:	**3008149177**

DATOS DEL VEHÍCULO

Marca:	**CATERPILLAR**	Color:	**Amarillo**
Clase:	**EXCAVADORA SOBRE ORUGAS**	Modelo:	**320GX**
Placa:	**MC479304**	Año:	**2022**
Carrocería/Chasis:	**CAT00320PSYW10367**	Motor:	**2W232320**
Renovación Hasta:	**14/nov./2026**	Revisión Hasta:	**08/ene./2027**

DATOS DEL SERVICIO					
Fecha instalación:	**15/nov./2025**			Fecha renovación:	**14/nov./2026**
Marca Dispositivo:	**GV310LAU**	IMEI:	**868589060922997-**	Serial GPS:	**204651**
Empresa Operadora:	**TRACKER DE COLOMBIA S.A.S.**			Serie M.A.:	**TRKR00000000MC479304**

DESCRIPCION DE LOS SERVICIOS ADQUIRIDOS:
El sistema monitoreo y gestión DETEKTOR GPS, es una herramienta que permite administrar y controlar vehículos, contando con una aplicación diseñada en la cual se visualiza la información trasmitida de acuerdo al plan adquirido.
El sistema DETEKTOR CAZADOR, es diseñado para el rastreo y localización de vehículos hurtados. Nuestro servicio se apalanca en un equipo que trasmite una señal de radio frecuencia con su propio ID, permitiendo su seguimiento, gracias a nuestra red de activación y detección única en el país.
Con DETEKTOR CAZADOR, podrá acceder a beneficios importantes en primas de hurto, ya que contamos con alianzas en las mayores aseguradoras del mercado.
El sistema DETEKTOR TELEMETRIA, es una tecnología que permite monitorear de manera remota y en tiempo real medidas de variables críticas de un proceso, almacenarlas, generar alertas y producir informes en forma automática.
La tecnología GPS instalada y aceptada por el SUSCRIPTOR, cumple con las condiciones técnicas que se fijan en el Artículo 2 de la Resolución N° 02086 del 30/05/14, en concordancia con el Decreto N° 723 del 10/04/14, la cual está sujeta a la cobertura de transmisión de acuerdo al plan escogido por el SUSCRIPTOR.

FIRMA Y SELLO DE FUNCIONARIO AUTORIZADO

6/05/2026 13:25:08z

REPÚBLICA DE COLOMBIA

DIAN

Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales

Declaración de Importación

Privada

500

1. Año **2022**

Espacio reservado para la DIAN (Antes de diligenciar este formulario lea cuidadosamente las instrucciones)

4. Número de formulario

352022000149807-9

Importador

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV.	11. Apellidos y nombres o Razón Social
860002576	1	GENERAL DE EQUIPOS DE COLOMBIA S A GECOLSA

13. Dirección	15. Teléfono	12. Cód. Admón.	16. Cód. Dpto	17. Cód. Ciudad Municipio
AV AMERICAS 42 A 21	4055554	35	11	001

Declarante

24. Número de Identificación Tributaria (NIT)	25. DV.	26. Razón social del declarante autorizado	27. Tipo usuario	28. Cód. usuario
800251957	1	AGENCIA DE ADUANAS SIACO SAS NIVEL 1	26	413

29. Número documento de identificación	30. Apellidos y nombres
52265681	MARIA CRISTINA BELTRAN MANCERA

31. Clase Importador	32. Tipo declaración	33. Cod.	34.No.Formulario Anterior	35. Año - Mes - Día	36. Cod. Admón.	37. Declaración de Exportación	38. Año - Mes - Día	39. Cod. Admón.
02	Anticipada	3	XXXXXXXXXXXXXX	XXXX - XX - XX	XX	No. XXXXXXXXXXXXXXX	XXXX - XX - XX	XX

40. Cod. lugar ingreso de las mercancías	41. Cod. Depósito	42. Manifiesto de carga	43. Año - Mes - Día	44. Documento de transporte	45. Año - Mes - Día
BUN	20950	No. 116575012282368	2022 - 04 - 08	No. EUKOSHCB1812357	2022 - 03 - 15

46. Nombre exportador o proveedor en el exterior	47. Ciudad	48. Cod.País Exportador
CATERPILLAR AMERICAS CV	GINEBRA	767

49. Dirección exportador o proveedor en el exterior	50. E-mail
BOITE POSTALE 6000 1208	ROJAS_STEVE@CAT.COM

51. No. de factura	52. Año - Mes - Día	53. Cod. país procedencia	54. Cod. Modo Transporte	55. Código de Bandera	56. Cod. Depto destino	57. Empresa transportadora	58. Tasa de cambio $ cvs.
ZQHB 108956	2022 - 02 - 10	215	1	472	0	NAVES S.A.	3,798.90

S	59. Subpartida arancelaria	60. Cod. Complementario	61. Cod. Suplementario	62. Cod. Modalidad	63. No. cuotas o meses	64. Valor cuota USD	65. Periodicidad del pago de la cuota	66. Cod. país de origen	67. Cod. Acuerdo
	8429520000	XX	XX	C100	XX	XXXX	XX	215	XXX

68. Forma de pago de la importación	69. Tipo de importación	70. Cod. país compra	71. Peso bruto kgs. dcms.	72. Peso neto kgs. dcms.	73. Código embalaje	74. No. bultos	75. Subpartidas	76. Cod. unidad comercial	77. Cantidad dcms.
01	01	767	19,800.00	19,800.00	PK	1	1	U	1.00

78.Valor FOB USD	79. Valor fletes USD
118,507.70	8,692.42

80. Valor Seguros USD	81. Valor Otros Gastos USD
113.07	0.00

82. Sumatoria de fletes, seguros y otros gastos USD	83. Ajuste valor USD
8,805.49	0.00

84. Valor aduana USD	85. Código registro o licencia	86. Número
127,313.19	X	XXXXXXXXXX

87. Cod. oficina	88. Año	89. Programa No	90. Cód Interno del Producto
99	XXXX	XXXXXXXXXX	0

Autoliquidación

Concepto	%	Base	Total Liquidado ($)	Total a pagar con esta declaración ($)	Total Liquidado (USD)
Arancel	92 0.00	93 483,650,077	94 0	95 0	96 0
I.V.A.	97 19.00	98 483,650,077	99 91,894,000	100 0	101 0
Salvaguardia	102 0.00	103 0	104 0	105 0	106 0
Derechos Compensatorios	107 0.00	108 0	109 0	110 0	111 0
Derechos Antidumping	112 0.00	113 0	114 0	115 0	116 0
Sancion	117 0	118 0	119 0	120 0	
Rescate	121 0	122 0	123 0	124 0	
		Total	125 91,894,000		126 0

91. Descripción de las mercancías(No inicie la descripción de las mercancías a importar con lo señalado en el arancel de aduanas en la subpartida arancelaria - Incluya marcas, seriales y otros) (Si el campo es insuficiente, continúe al respaldo de este formulario)

DO 2220860 CODIGO / RESOLUCION OEA IMPORTADOR: 001927 25/03/2021; PEDIDO TRAMITE: EUKOSHCB1812357 DECLARACION(1-1) PRODUCTO: EXCAVADORA HIDRAULICA, MARCA: CATERPILLAR, MODELO: 320GX, REFERENCIA: 613-6329, USO O DESTINO: INDUSTRIAL, MINERIA, CONSTRUCCION FUERA DE CARRETERA., SERIAL: PRINCIPAL CAT00320PSYW10367, SERIAL MOTOR: 2W232320 CANTIDAD (1) U (ITEM 1). MERCANCIA NUEVA. - ORDEN NUMERO: GM00000642 XXXXXXXXXXXXXX

REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

TARJETA DE REGISTRO DE MAQUINARIA

Libertad y Orden

No. 98890

No. DE REGISTRO	MARCA	LINEA	AÑO MODELO
MC479304	CATERPILLAR	320GX	2022

TIPO DE MAQUINARIA	CLASE	No. SERIE
CONSTRUCCION	EXCAVADORA	CAT00320PSYW10367

COLOR(ES)	No. MOTOR	RODAJE
AMARILLO	2W232320	ORUGAS

PESO Y MEDIDAS SIN ACCESORIOS

PESO	ALTO	ANCHO	LARGO
19800 Kg	3200 mm	2810 mm	9600 mm

PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S)	IDENTIFICACIÓN
CONSTRUCCIONES CIVILES DE LA COSTA	NIT 900.324.855

Escaneado con CamScanner

LOCATARIO APELLIDO(S) NOMBRE(S)

IDENTIFICACIÓN



LIMITACIONES A LA PROPIEDAD

ORGANISMO DE TRÁNSITO EXPEDIDOR

STRIA DTAL TTO BARRANQUILLA

FECHA REGISTRO	FECHA EXPEDICIÓN	FECHA VENCIMIENTO
03-06-2022	03-06-2022	******
ORIGEN	**DEC. IMPORTACIÓN**	**FECHA DE LEVANTE**
IMPORTACIÓN	352022000149807	12/04/2022

ESTA TARJETA ES VALIDA EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL

TM0700002023 7

COSMOCOLOR-TM-20

Escaneado con CamScanner

3. Inspección de maquinaria

	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Código: SST-F-11
CONSORCIO SOLUCIONES AMBIENTALES CRA 26 — C.R.A	INSPECCION PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA PESADA	VERSION: 01
		FECHA: 15/07/2026

FECHA DE INSPECCION: 23/07/2026	**INSPECTOR:** Carlos yenery.
AREA: Arroyo leon	**PERSONA RESPONSABLE:** KarlosF

INFORMACION DEL EQUIPO

EQUIPO: Retroexcavadora	**MARCA:** CAT 320 6X	**MODELO:** 2022

C: conforme NC: no conforme NA: no aplica

ELEMENTOS	ITEM A REVISAR	CRITERIOS	ESTADO C	ESTADO NC	ESTADO NA
LUCES	DELANTERAS	FUNCIONAMIENTO DE BOMBILLAS, CUBIERTA SIN ROTURA, LUCES NO FUNDIDAS	✓		
	TRASERAS		✓		
	STOP		✓		
	LICUADORA		✓		
CABINA	ASIENTO	VERIFICAR ESTADO DEL ASIENTO, VERIFICAR ESTADO DE LAS PARTES DEL CINTURON (HEBILLAS, PARTE TEXTIL ENTRE OTRAS) Y AJUSTE Y EL ESTADO DEL VIDRIO.	✓		
	CINTURON DE SEGURIDAD		✓		
	ANTIHUELCO DE LA CABINA		✓		
	PROTECCION DE LA CABINA (MALLA O VIDRIO)		✓		
PITOS	PRINCIPAL	VERIFICAR EL FUNCIONAMIENTO DE LOS PITOS	✓		
	REVERSA		✓		
ESPEJOS	LATERALES DER/ IZQ	VERIFICAR ESTADO (LIMPIEZA, SIN ROTURA, NI OPACIDAD) UBICACIÓN ACORDE A SU NECESIDAD		✓	
	RETROVISOR		✓		
LIMPIA BRISAS	DER/IZQ/ ATRÁS	PLUMILLA EN BUEN ESTADO, LIMPIEZA Y ESTRUCTURA	✓		
LLANTAS	DELANTERAS	VERIFICAR SU ESTADO PROFUNDIDAD DEL LABRADO Y PRESION			✓
	TRASERAS				✓
MECANICA	PELDAÑOS Y PASAMANOS	VERIFICAR EL ESTADO, Y ESTRUCTURA	✓		
	ESTADO DE LA CUCHARA Y SUS SOPORTES		✓		
HIDRAULICO	NIVEL DE ACEITE DEL MOTOR	VERIFICAR QUE LOS NIVELES DE LOS FLUIDOS, SEAN LOS ADECUADOS (REPORTAR SI SE VEN FUGAS)	✓		
	NIVEL DE ACEITE DE LA TRANSMISION		✓		
	NIVEL DEL SISTEMA HIDRAULICO		✓		
	NIVEL DEL LIQUIDO REFRIGERANTE		✓		
EQUIPOS DE EMERGENCIA	BOTIQUIN	VERIFICAR EL ESTADO, ELEMENTOS DEL BOTIQUIN, FECHA DE VENCIMIENTO DEL EXTINTOR Y EL ESTADO DEL KIT DE DERRAME	✓		
	EXTINTOR		✓		
	KIT DE DERRAME		✓		
DOCUMENTACION	CERTIFICADO DE INSPECCION ANUAL DE EQUIPOS DE CARGA	VERIFICAR CERTIFICACION AVALADA POR EL MINISTERIO DE TRANSPORTE	✓		

Observaciones:

FIRMA DE OPERADOR: Carlos Yenry	**FIRMA DEL RESPONSABLE:** KarlosF

	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Código: SST-F-11
CONSULTORIA SOLUCIONES AMBIENTALES CRA 20 — C.R.A	INSPECCION PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA PESADA	VERSION: 01
		FECHA: 15/07/2026

FECHA DE INSPECCION: 31/07/2026	**INSPECTOR:** Carlos Yenery
AREA: Arroyo Leon	**PERSONA RESPONSABLE:** Kardan F.

INFORMACION DEL EQUIPO

EQUIPO: Retro excavadora	**MARCA:** CAT 320 GX	**MODELO:** 2022

C: conforme NC: no conforme NA: no aplica

ELEMENTOS	ITEM A REVISAR	CRITERIOS	ESTADO		
			C	NC	NA
LUCES	DELANTERAS	FUNCIONAMIENTO DE BOMBILLAS, CUBIERTA SIN ROTURA, LUCES NO FUNDIDAS	✓		
	TRASERAS		✓		
	STOP		✓		
	LICUADORA		✓		
CABINA	ASIENTO	VERIFICAR ESTADO DEL ASIENTO, VERIFICAR ESTADO DE LAS PARTES DEL CINTURON (HEBILLAS, PARTE TEXTIL ENTRE OTRAS) Y AJUSTE Y EL ESTADO DEL VIDRIO.	✓		
	CINTURON DE SEGURIDAD		✓		
	ANTIHUELCO DE LA CABINA		✓		
	PROTECCION DE LA CABINA (MALLA O VIDRIO)		✓		
PITOS	PRINCIPAL	VERIFICAR EL FUNCIONAMIENTO DE LOS PITOS	✓		
	REVERSA		✓		
ESPEJOS	LATERALES DER/ IZQ	VERIFICAR ESTADO (LIMPIEZA, SIN ROTURA, NI OPACIDAD) UBICACIÓN ACORDE A SU NECESIDAD		✓	
	RETROVISOR		✓		
LIMPIA BRISAS	DER/IZQ/ ATRÁS	PLUMILLA EN BUEN ESTADO, LIMPIEZA Y ESTRUCTURA	✓		
LLANTAS	DELANTERAS	VERIFICAR SU ESTADO PROFUNDIDAD DEL LABRADO Y PRESION			✓
	TRASERAS				✓
MECANICA	PELDAÑOS Y PASAMANOS	VERIFICAR EL ESTADO, Y ESTRUCTURA	✓		
	ESTADO DE LA CUCHARA Y SUS SOPORTES		✓		
HIDRAULICO	NIVEL DE ACEITE DEL MOTOR	VERIFICAR QUE LOS NIVELES DE LOS FLUIDOS, SEAN LOS ADECUADOS (REPORTAR SI SE VEN FUGAS)	✓		
	NIVEL DE ACEITE DE LA TRANSMISION		✓		
	NIVEL DEL SISTEMA HIDRAULICO		✓		
	NIVEL DEL LIQUIDO REFRIGERANTE		✓		
EQUIPOS DE EMERGENCIA	BOTIQUIN	VERIFICAR EL ESTADO, ELEMENTOS DEL BOTIQUIN, FECHA DE VENCIMIENTO DEL EXTINTOR Y EL ESTADO DEL KIT DE DERRAME	✓		
	EXTINTOR		✓		
	KIT DE DERRAME		✓		
DOCUMENTACION	CERTIFICADO DE INSPECCION ANUAL DE EQUIPOS DE CARGA	VERIFICAR CERTIFICACION AVALADA POR EL MINISTERIO DE TRANSPORTE	✓		

Observaciones:

FIRMA DE OPERADOR: Carlos Yenery	**FIRMA DEL RESPONSABLE:** Kardan F.

EQUIPOS DE EMERGENCIA

	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Código: SST-F-11
CONSORCIO SOLUCIONES AMBIENTALES CRA 20 — C.R.A	INSPECCION PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA PESADA	VERSION: 01
		FECHA: 15/07/2026

FECHA DE INSPECCION: 04/08/2026	**INSPECTOR:** Carlos Yanez
AREA: Arroyo León	**PERSONA RESPONSABLE:** Kardum F.

INFORMACION DEL EQUIPO

EQUIPO: Retroexcavadora	**MARCA:** CAT 320GX	**MODELO:** 2022

C: conforme NC: no conforme NA: no aplica

ELEMENTOS	ITEM A REVISAR	CRITERIOS	ESTADO C	ESTADO NC	ESTADO NA
LUCES	DELANTERAS	FUNCIONAMIENTO DE BOMBILLAS, CUBIERTA SIN ROTURA, LUCES NO FUNDIDAS	✓		
	TRASERAS		✓		
	STOP		✓		
	LICUADORA		✓		
CABINA	ASIENTO	VERIFICAR ESTADO DEL ASIENTO, VERIFICAR ESTADO DE LAS PARTES DEL CINTURON (HEBILLAS, PARTE TEXTIL ENTRE OTRAS) Y AJUSTE Y EL ESTADO DEL VIDRIO.	✓		
	CINTURON DE SEGURIDAD		✓		
	ANTIHUELCO DE LA CABINA		✓		
	PROTECCION DE LA CABINA (MALLA O VIDRIO)		✓		
PITOS	PRINCIPAL	VERIFICAR EL FUNCIONAMIENTO DE LOS PITOS	✓		
	REVERSA		✓		
ESPEJOS	LATERALES DER/ IZQ	VERIFICAR ESTADO (LIMPIEZA, SIN ROTURA, NI OPACIDAD) UBICACIÓN ACORDE A SU NECESIDAD		✓	
	RETROVISOR		✓		
LIMPIA BRISAS	DER/IZQ/ ATRÁS	PLUMILLA EN BUEN ESTADO, LIMPIEZA Y ESTRUCTURA	✓		
LLANTAS	DELANTERAS	VERIFICAR SU ESTADO PROFUNDIDAD DEL LABRADO Y PRESION			✓
	TRASERAS				✓
MECANICA	PELDAÑOS Y PASAMANOS	VERIFICAR EL ESTADO, Y ESTRUCTURA	✓		
	ESTADO DE LA CUCHARA Y SUS SOPORTES		✓		
HIDRAULICO	NIVEL DE ACEITE DEL MOTOR	VERIFICAR QUE LOS NIVELES DE LOS FLUIDOS, SEAN LOS ADECUADOS (REPORTAR SI SE VEN FUGAS)	✓		
	NIVEL DE ACEITE DE LA TRANSMISION		✓		
	NIVEL DEL SISTEMA HIDRAULICO		✓		
	NIVEL DEL LIQUIDO REFRIGERANTE		✓		
EQUIPOS DE EMERGENCIA	BOTIQUIN	VERIFICAR EL ESTADO, ELEMENTOS DEL BOTIQUIN, FECHA DE VENCIMIENTO DEL EXTINTOR Y EL ESTADO DEL KIT DE DERRAME	✓		
	EXTINTOR		✓		
	KIT DE DERRAME		✓		
DOCUMENTACION	CERTIFICADO DE INSPECCION ANUAL DE EQUIPOS DE CARGA	VERIFICAR CERTIFICACION AVALADA POR EL MINISTERIO DE TRANSPORTE	✓		

Observaciones:

FIRMA DE OPERADOR: Carlos Yanez	**FIRMA DEL RESPONSABLE:** Kardum F.

	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Código: SST-F-11
CONSORCIO SOLUCIONES AMBIENTALES CRA 20 — C.R.A	INSPECCION PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA PESADA	VERSION: 01
		FECHA: 15/07/2026

FECHA DE INSPECCION: 06/08/2026	**INSPECTOR:** Carlos Tenorio
AREA: Arroyo León	**PERSONA RESPONSABLE:** Karluen F

INFORMACION DEL EQUIPO

EQUIPO: Retro Excavadora	**MARCA:** CAT 320GX	**MODELO:** 2022

C: conforme NC: no conforme NA: no aplica

ELEMENTOS	ITEM A REVISAR	CRITERIOS	ESTADO		
			C	NC	NA
LUCES	DELANTERAS	FUNCIONAMIENTO DE BOMBILLAS, CUBIERTA SIN ROTURA, LUCES NO FUNDIDAS	✓		
	TRASERAS		✓		
	STOP		✓		
	LICUADORA		✓		
CABINA	ASIENTO	VERIFICAR ESTADO DEL ASIENTO, VERIFICAR ESTADO DE LAS PARTES DEL CINTURON (HEBILLAS, PARTE TEXTIL ENTRE OTRAS) Y AJUSTE Y EL ESTADO DEL VIDRIO.	✓		
	CINTURON DE SEGURIDAD		✓		
	ANTIHUELCO DE LA CABINA		✓		
	PROTECCION DE LA CABINA (MALLA O VIDRIO)		✓		
PITOS	PRINCIPAL	VERIFICAR EL FUNCIONAMIENTO DE LOS PITOS	✓		
	REVERSA		✓		
ESPEJOS	LATERALES DER/ IZQ	VERIFICAR ESTADO (LIMPIEZA, SIN ROTURA, NI OPACIDAD) UBICACIÓN ACORDE A SU NECESIDAD		✓	
	RETROVISOR		✓		
LIMPIA BRISAS	DER/IZQ/ ATRÁS	PLUMILLA EN BUEN ESTADO, LIMPIEZA Y ESTRUCTURA	✓		
LLANTAS	DELANTERAS	VERIFICAR SU ESTADO PROFUNDIDAD DEL LABRADO Y PRESION			✓
	TRASERAS				✓
MECANICA	PELDAÑOS Y PASAMANOS	VERIFICAR EL ESTADO, Y ESTRUCTURA	✓		
	ESTADO DE LA CUCHARA Y SUS SOPORTES		✓		
HIDRAULICO	NIVEL DE ACEITE DEL MOTOR	VERIFICAR QUE LOS NIVELES DE LOS FLUIDOS, SEAN LOS ADECUADOS (REPORTAR SI SE VEN FUGAS)	✓		
	NIVEL DE ACEITE DE LA TRANSMISION		✓		
	NIVEL DEL SISTEMA HIDRAULICO		✓		
	NIVEL DEL LIQUIDO REFRIGERANTE		✓		
EQUIPOS DE EMERGENCIA	BOTIQUIN	VERIFICAR EL ESTADO, ELEMENTOS DEL BOTIQUIN, FECHA DE VENCIMIENTO DEL EXTINTOR Y EL ESTADO DEL KIT DE DERRAME	✓		
	EXTINTOR		✓		
	KIT DE DERRAME		✓		
DOCUMENTACION	CERTIFICADO DE INSPECCION ANUAL DE EQUIPOS DE CARGA	VERIFICAR CERTIFICACION AVALADA POR EL MINISTERIO DE TRANSPORTE	✓		

Observaciones:

FIRMA DE OPERADOR: Carlos Tenorio	**FIRMA DEL RESPONSABLE:** Karluen F

	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Código: SST-F-11
CONSORCIO SOLUCIONES AMBIENTALES CRA 28 — C.R.A	INSPECCION PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA PESADA	VERSION: 01
		FECHA: 15/07/2026

FECHA DE INSPECCION: 14/08/2026	**INSPECTOR:** Carlos Yenery
AREA: Arroyo León	**PERSONA RESPONSABLE:** Hardain F.

INFORMACION DEL EQUIPO

EQUIPO: Retroexcavadora	**MARCA:** 320GX CAT	**MODELO:** 2022

C: conforme NC: no conforme NA: no aplica

ELEMENTOS	ITEM A REVISAR	CRITERIOS	ESTADO C	ESTADO NC	ESTADO NA
LUCES	DELANTERAS	FUNCIONAMIENTO DE BOMBILLAS, CUBIERTA SIN ROTURA, LUCES NO FUNDIDAS	✓		
	TRASERAS		✓		
	STOP		✓		
	LICUADORA		✓		
CABINA	ASIENTO	VERIFICAR ESTADO DEL ASIENTO, VERIFICAR ESTADO DE LAS PARTES DEL CINTURON (HEBILLAS, PARTE TEXTIL ENTRE OTRAS) Y AJUSTE Y EL ESTADO DEL VIDRIO.	✓		
	CINTURON DE SEGURIDAD		✓		
	ANTIHUELCO DE LA CABINA		✓		
	PROTECCION DE LA CABINA (MALLA O VIDRIO)		✓		
PITOS	PRINCIPAL	VERIFICAR EL FUNCIONAMIENTO DE LOS PITOS	✓		
	REVERSA		✓		
ESPEJOS	LATERALES DER/ IZQ	VERIFICAR ESTADO (LIMPIEZA, SIN ROTURA, NI OPACIDAD) UBICACIÓN ACORDE A SU NECESIDAD	✓	✓	
	RETROVISOR		✓		
LIMPIA BRISAS	DER/IZQ/ ATRÁS	PLUMILLA EN BUEN ESTADO, LIMPIEZA Y ESTRUCTURA	✓		
LLANTAS	DELANTERAS	VERIFICAR SU ESTADO PROFUNDIDAD DEL LABRADO Y PRESION			✓
	TRASERAS				✓
MECANICA	PELDAÑOS Y PASAMANOS	VERIFICAR EL ESTADO, Y ESTRUCTURA	✓		
	ESTADO DE LA CUCHARA Y SUS SOPORTES		✓		
HIDRAULICO	NIVEL DE ACEITE DEL MOTOR	VERIFICAR QUE LOS NIVELES DE LOS FLUIDOS, SEAN LOS ADECUADOS (REPORTAR SI SE VEN FUGAS)	✓		
	NIVEL DE ACEITE DE LA TRANSMISION		✓		
	NIVEL DEL SISTEMA HIDRAULICO		✓		
	NIVEL DEL LIQUIDO REFRIGERANTE		✓		
EQUIPOS DE EMERGENCIA	BOTIQUIN	VERIFICAR EL ESTADO, ELEMENTOS DEL BOTIQUIN, FECHA DE VENCIMIENTO DEL EXTINTOR Y EL ESTADO DEL KIT DE DERRAME	✓		
	EXTINTOR		✓		
	KIT DE DERRAME		✓		
DOCUMENTACION	CERTIFICADO DE INSPECCION ANUAL DE EQUIPOS DE CARGA	VERIFICAR CERTIFICACION AVALADA POR EL MINISTERIO DE TRANSPORTE	✓		

Observaciones:

FIRMA DE OPERADOR: Carlos Yenery	**FIRMA DEL RESPONSABLE:** Hardain F.

CONSORCIO SOLUCIONES AMBIENTALES CRA 36 — C.R.A	**SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO**	Código: SST-F-11
	INSPECCION PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA PESADA	VERSION: 01
		FECHA: 15/07/2026

FECHA DE INSPECCION: 13/08/2026	**INSPECTOR:** Carlos Tovar
AREA: Arroyo León	**PERSONA RESPONSABLE:** Karolain Fontalvo

INFORMACION DEL EQUIPO

EQUIPO: Retroexcavadora	**MARCA:** CAT 320GX	**MODELO:** 2022

C: conforme NC: no conforme NA: no aplica

ELEMENTOS	ITEM A REVISAR	CRITERIOS	ESTADO		
			C	NC	NA
LUCES	DELANTERAS	FUNCIONAMIENTO DE BOMBILLAS, CUBIERTA SIN ROTURA, LUCES NO FUNDIDAS	✓		
	TRASERAS		✓		
	STOP		✓		
	LICUADORA		✓		
CABINA	ASIENTO	VERIFICAR ESTADO DEL ASIENTO, VERIFICAR ESTADO DE LAS PARTES DEL CINTURON (HEBILLAS, PARTE TEXTIL ENTRE OTRAS) Y AJUSTE Y EL ESTADO DEL VIDRIO.	✓		
	CINTURON DE SEGURIDAD		✓		
	ANTIHUELCO DE LA CABINA		✓		
	PROTECCION DE LA CABINA (MALLA O VIDRIO)		✓		
PITOS	PRINCIPAL	VERIFICAR EL FUNCIONAMIENTO DE LOS PITOS	✓		
	REVERSA		✓		
ESPEJOS	LATERALES DER/ IZQ	VERIFICAR ESTADO (LIMPIEZA, SIN ROTURA, NI OPACIDAD) UBICACIÓN ACORDE A SU NECESIDAD		✓	
	RETROVISOR		✓		
LIMPIA BRISAS	DER/IZQ/ ATRÁS	PLUMILLA EN BUEN ESTADO, LIMPIEZA Y ESTRUCTURA	✓		
LLANTAS	DELANTERAS	VERIFICAR SU ESTADO PROFUNDIDAD DEL LABRADO Y PRESION			✓
	TRASERAS				✓
MECANICA	PELDAÑOS Y PASAMANOS	VERIFICAR EL ESTADO, Y ESTRUCTURA	✓		
	ESTADO DE LA CUCHARA Y SUS SOPORTES		✓		
HIDRAULICO	NIVEL DE ACEITE DEL MOTOR	VERIFICAR QUE LOS NIVELES DE LOS FLUIDOS, SEAN LOS ADECUADOS (REPORTAR SI SE VEN FUGAS)	✓		
	NIVEL DE ACEITE DE LA TRANSMISION		✓		
	NIVEL DEL SISTEMA HIDRAULICO		✓		
	NIVEL DEL LIQUIDO REFRIGERANTE		✓		
EQUIPOS DE EMERGENCIA	BOTIQUIN	VERIFICAR EL ESTADO, ELEMENTOS DEL BOTIQUIN, FECHA DE VENCIMIENTO DEL EXTINTOR Y EL ESTADO DEL KIT DE DERRAME	✓		
	EXTINTOR		✓		
	KIT DE DERRAME		✓		
DOCUMENTACION	CERTIFICADO DE INSPECCION ANUAL DE EQUIPOS DE CARGA	VERIFICAR CERTIFICACION AVALADA POR EL MINISTERIO DE TRANSPORTE	✓		

Observaciones:

FIRMA DE OPERADOR: Carlos Tovar	**FIRMA DEL RESPONSABLE:** Karolain F.

CONSORCIO SOLUCIONES AMBIENTALES CRA 24 — C.R.A	**SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO**	Código: SST-F-11
	INSPECCION PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA PESADA	VERSION: 01
		FECHA: 15/07/2026

FECHA DE INSPECCION: 15/08/2026	**INSPECTOR:** Carlos Yenery
AREA: Arroyo Leon	**PERSONA RESPONSABLE:** Kardan F.

INFORMACION DEL EQUIPO

EQUIPO: Retroexcavadora	**MARCA:** BAT 320 6X	**MODELO:** 2022

C: conforme NC: no conforme NA: no aplica

ELEMENTOS	ITEM A REVISAR	CRITERIOS	ESTADO		
			C	NC	NA
LUCES	DELANTERAS	FUNCIONAMIENTO DE BOMBILLAS, CUBIERTA SIN ROTURA, LUCES NO FUNDIDAS	✓		
	TRASERAS		✓		
	STOP		✓		
	LICUADORA		✓		
CABINA	ASIENTO	VERIFICAR ESTADO DEL ASIENTO, VERIFICAR ESTADO DE LAS PARTES DEL CINTURON (HEBILLAS, PARTE TEXTIL ENTRE OTRAS) Y AJUSTE Y EL ESTADO DEL VIDRIO.	✓		
	CINTURON DE SEGURIDAD		✓		
	ANTIHUELCO DE LA CABINA		✓		
	PROTECCION DE LA CABINA (MALLA O VIDRIO)		✓		
PITOS	PRINCIPAL	VERIFICAR EL FUNCIONAMIENTO DE LOS PITOS	✓		
	REVERSA		✓		
ESPEJOS	LATERALES DER/ IZQ	VERIFICAR ESTADO (LIMPIEZA, SIN ROTURA, NI OPACIDAD) UBICACIÓN ACORDE A SU NECESIDAD		✓	
	RETROVISOR		✓		
LIMPIA BRISAS	DER/IZQ/ ATRÁS	PLUMILLA EN BUEN ESTADO, LIMPIEZA Y ESTRUCTURA	✓		
LLANTAS	DELANTERAS	VERIFICAR SU ESTADO PROFUNDIDAD DEL LABRADO Y PRESION			✓
	TRASERAS				✓
MECANICA	PELDAÑOS Y PASAMANOS	VERIFICAR EL ESTADO, Y ESTRUCTURA	✓		
	ESTADO DE LA CUCHARA Y SUS SOPORTES		✓		
HIDRAULICO	NIVEL DE ACEITE DEL MOTOR	VERIFICAR QUE LOS NIVELES DE LOS FLUIDOS, SEAN LOS ADECUADOS (REPORTAR SI SE VEN FUGAS)	✓		
	NIVEL DE ACEITE DE LA TRANSMISION		✓		
	NIVEL DEL SISTEMA HIDRAULICO		✓		
	NIVEL DEL LIQUIDO REFRIGERANTE		✓		
EQUIPOS DE EMERGENCIA	BOTIQUIN	VERIFICAR EL ESTADO, ELEMENTOS DEL BOTIQUIN, FECHA DE VENCIMIENTO DEL EXTINTOR Y EL ESTADO DEL KIT DE DERRAME	✓		
	EXTINTOR		✓		
	KIT DE DERRAME		✓		
DOCUMENTACION	CERTIFICADO DE INSPECCION ANUAL DE EQUIPOS DE CARGA	VERIFICAR CERTIFICACION AVALADA POR EL MINISTERIO DE TRANSPORTE	✓		

Observaciones:

FIRMA DE OPERADOR: Carlos Yenery	**FIRMA DEL RESPONSABLE:** Kardan F.

CONSORCIO SOLUCIONES AMBIENTALES CRA 26 — C.R.A	**SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO**	Código: SST-F-11
	INSPECCION PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA PESADA	VERSION: 01
		FECHA: 15/07/2026

FECHA DE INSPECCION: 18/08/2026	**INSPECTOR:** Carlos Henry
AREA: Arroyo Leon	**PERSONA RESPONSABLE:** Karolain F.

INFORMACION DEL EQUIPO

EQUIPO: Retro excavadora	**MARCA:** CAT 320 6X	**MODELO:** 2022

C: conforme NC: no conforme NA: no aplica

ELEMENTOS	ITEM A REVISAR	CRITERIOS	ESTADO		
			C	NC	NA
LUCES	DELANTERAS	FUNCIONAMIENTO DE BOMBILLAS, CUBIERTA SIN ROTURA, LUCES NO FUNDIDAS	✓		
	TRASERAS		✓		
	STOP		✓		
	LICUADORA		✓		
CABINA	ASIENTO	VERIFICAR ESTADO DEL ASIENTO, VERIFICAR ESTADO DE LAS PARTES DEL CINTURON (HEBILLAS, PARTE TEXTIL ENTRE OTRAS) Y AJUSTE Y EL ESTADO DEL VIDRIO.	✓		
	CINTURON DE SEGURIDAD		✓		
	ANTIHUELCO DE LA CABINA		✓		
	PROTECCION DE LA CABINA (MALLA O VIDRIO)		✓		
PITOS	PRINCIPAL	VERIFICAR EL FUNCIONAMIENTO DE LOS PITOS	✓		
	REVERSA		✓		
ESPEJOS	LATERALES DER/ IZQ	VERIFICAR ESTADO (LIMPIEZA, SIN ROTURA, NI OPACIDAD) UBICACIÓN ACORDE A SU NECESIDAD		✓	
	RETROVISOR		✓		
LIMPIA BRISAS	DER/IZQ/ ATRÁS	PLUMILLA EN BUEN ESTADO, LIMPIEZA Y ESTRUCTURA	✓		
LLANTAS	DELANTERAS	VERIFICAR SU ESTADO PROFUNDIDAD DEL LABRADO Y PRESION			✓
	TRASERAS				✓
MECANICA	PELDAÑOS Y PASAMANOS	VERIFICAR EL ESTADO, Y ESTRUCTURA	✓		
	ESTADO DE LA CUCHARA Y SUS SOPORTES		✓		
HIDRAULICO	NIVEL DE ACEITE DEL MOTOR	VERIFICAR QUE LOS NIVELES DE LOS FLUIDOS, SEAN LOS ADECUADOS (REPORTAR SI SE VEN FUGAS)	✓		
	NIVEL DE ACEITE DE LA TRANSMISION		✓		
	NIVEL DEL SISTEMA HIDRAULICO		✓		
	NIVEL DEL LIQUIDO REFRIGERANTE		✓		
EQUIPOS DE EMERGENCIA	BOTIQUIN	VERIFICAR EL ESTADO, ELEMENTOS DEL BOTIQUIN, FECHA DE VENCIMIENTO DEL EXTINTOR Y EL ESTADO DEL KIT DE DERRAME	✓		
	EXTINTOR		✓		
	KIT DE DERRAME		✓		
DOCUMENTACION	CERTIFICADO DE INSPECCION ANUAL DE EQUIPOS DE CARGA	VERIFICAR CERTIFICACION AVALADA POR EL MINISTERIO DE TRANSPORTE	✓		

Observaciones:

FIRMA DE OPERADOR: Carlos Henry	**FIRMA DEL RESPONSABLE:** Karolain F.

	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Código: SST-F-11
CONSORCIO SOLUCIONES AMBIENTALES CRA 26 — C.R.A	INSPECCION PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA PESADA	VERSION: 01
		FECHA: 15/07/2026

FECHA DE INSPECCION: 20/08/2026	**INSPECTOR:** Carlos Tenerx
AREA: Arroyo Leon	**PERSONA RESPONSABLE:** Kardan F.

INFORMACION DEL EQUIPO

EQUIPO: Retro excavadora	**MARCA:** CAT 320 GX	**MODELO:** 2022

C: conforme NC: no conforme NA: no aplica

ELEMENTOS	ITEM A REVISAR	CRITERIOS	ESTADO		
			C	NC	NA
LUCES	DELANTERAS	FUNCIONAMIENTO DE BOMBILLAS, CUBIERTA SIN ROTURA, LUCES NO FUNDIDAS	✓		
	TRASERAS		✓		
	STOP		✓		
	LICUADORA		✓		
CABINA	ASIENTO	VERIFICAR ESTADO DEL ASIENTO, VERIFICAR ESTADO DE LAS PARTES DEL CINTURON (HEBILLAS, PARTE TEXTIL ENTRE OTRAS) Y AJUSTE Y EL ESTADO DEL VIDRIO.	✓		
	CINTURON DE SEGURIDAD		✓		
	ANTIHUELCO DE LA CABINA		✓		
	PROTECCION DE LA CABINA (MALLA O VIDRIO)		✓		
PITOS	PRINCIPAL	VERIFICAR EL FUNCIONAMIENTO DE LOS PITOS	✓		
	REVERSA		✓		
ESPEJOS	LATERALES DER/ IZQ	VERIFICAR ESTADO (LIMPIEZA, SIN ROTURA, NI OPACIDAD) UBICACIÓN ACORDE A SU NECESIDAD		✓	
	RETROVISOR		✓		
LIMPIA BRISAS	DER/IZQ/ ATRÁS	PLUMILLA EN BUEN ESTADO, LIMPIEZA Y ESTRUCTURA	✓		
LLANTAS	DELANTERAS	VERIFICAR SU ESTADO PROFUNDIDAD DEL LABRADO Y PRESION			✓
	TRASERAS				✓
MECANICA	PELDAÑOS Y PASAMANOS	VERIFICAR EL ESTADO, Y ESTRUCTURA	✓		
	ESTADO DE LA CUCHARA Y SUS SOPORTES		✓		
HIDRAULICO	NIVEL DE ACEITE DEL MOTOR	VERIFICAR QUE LOS NIVELES DE LOS FLUIDOS, SEAN LOS ADECUADOS (REPORTAR SI SE VEN FUGAS)	✓		
	NIVEL DE ACEITE DE LA TRANSMISION		✓		
	NIVEL DEL SISTEMA HIDRAULICO		✓		
	NIVEL DEL LIQUIDO REFRIGERANTE		✓		
EQUIPOS DE EMERGENCIA	BOTIQUIN	VERIFICAR EL ESTADO, ELEMENTOS DEL BOTIQUIN, FECHA DE VENCIMIENTO DEL EXTINTOR Y EL ESTADO DEL KIT DE DERRAME	✓		
	EXTINTOR		✓		
	KIT DE DERRAME		✓		
DOCUMENTACION	CERTIFICADO DE INSPECCION ANUAL DE EQUIPOS DE CARGA	VERIFICAR CERTIFICACION AVALADA POR EL MINISTERIO DE TRANSPORTE	✓		

Observaciones:

FIRMA DE OPERADOR: Carlos Tenerx	**FIRMA DEL RESPONSABLE:** Kardan F

Dirección
BRR SAN FERNANDO CL 31 81 116 - CARTAGENA
Teléfono
300-8149177
Correo electrónico
consorciosolucionesambcra26@gmail.com

Anexo No 6. Informe implementación Informe de gestión social.

Consorcio Soluciones Ambientales CRA 26

BRR SAN FERNANDO CL 31 81 116 - CARTAGENA
6056448574
consorciosolucionesambcra26@gmail.com
Cartagena, Colombia

SEGUIMIENTO AL PLAN DE GESTION SOCIAL N°1

LICITACIÓN PUBLICA No. LP-2026-004

OBJETO: "REALIZAR LA LIMPIEZA Y RECUPERACIÓN AMBIENTAL DEL ARROYO LEÓN Y LA CIÉNAGA DEL TOTUMO PARA GARANTIZAR LA CONECTIVIDAD HÍDRICA DE LOS CUERPOS DE AGUA DEL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO"

CONTRATISTA
CONSORCIO SOLUCIONES AMBIENTALES CRA 26

INTERVENTORÍA:
CONSORCIO RECUPERACION AMBIENTAL CRA

CORRESPONDIENTE A LAS OBLIGACIONE DURANTE EL PERIODO DEL (24/07/26) AL (23/08/26)

BARRANQUILLA – AGOSTO DE 2026

BRR SAN FERNANDO CL 31 81 116 - CARTAGENA
6056448574
consorciosolucionesambcra26@gmail.com
Cartagena, Colombia

Tabla de contenido

1. LOCALIZACIÓN DE LA OBRA PÚBLICA: 3

2. PROGRAMAS DE GESTION SOCIAL 5

PROGRAMA DE INFORMACION Y COMUNICACIÓN 5
PROGRAMA ATENCION Y PARTICIPACION COMUNITARIA 7
PROGRAMA LEVANTAMIENTO DE ACTAS DE VECINDAD 10

2. CONCLUSIONES SOCIALES 14

3. ANEXOS SOCIALES 14

Consorcio Soluciones Ambientales CRA 26

BRR SAN FERNANDO CL 31 81 116 - CARTAGENA
6056448574
consorciosolucionesambcra26@gmail.com
Cartagena, Colombia

1. LOCALIZACIÓN DE LA OBRA PÚBLICA:

El contrato de obra contempla la intervención en dos frentes de obra ubicados en los municipios de Puerto Colombia y Piojo, los cuales hacen parte del departamento del Atlántico y se describen a continuación:



Ilustración 1. *Vista general del departamento del Atlántico.*

BRR SAN FERNANDO CL 31 81 116 - CARTAGENA
6056448574
consorciosolucionesambcra26@gmail.com
Cartagena, Colombia

Frente Ciénaga del Totumo:

La Ciénaga del Totumo se sitúa en el extremo sur del Atlántico, justo en la línea divisoria con el departamento de Bolívar, compartida entre los municipios de Piojo (Atlántico) y Santa Catalina (Bolívar), particularmente en los corregimientos de Loma de Arena, Pueblo Nuevo, y Galera zamba.

Frente Arroyo León – Puerto Colombia

El arroyo se encuentra localizado en el municipio de Puerto Colombia, departamento del Atlantico, en la región caribe Colombiana. Este cuerpo de agua es un canal natural que recoge las agua lluvias provenientes de las zonas altas del municipio y drena hacia el mar Caribe, cumpliendo una función ecológica e hidráulica importante para el entorno urbano y rural.
El recorrido del arroyo atraviesa sectores estratégicos del municipio, incluyendo áreas residenciales que, durante la temporada invernal, se ven afectadas por desbordamientos y procesos de erosión. Debido a esta problemática, se ha identificado la necesidad de intervenir técnicamente parte de su cauce para mitigar riesgos y mejorar las condiciones ambientales y de saneamiento del entorno



Ilustración 2. *Ubicación Arroyo León*

2. PROGRAMAS DE GESTION SOCIAL

PROGRAMA DE INFORMACION Y COMUNICACIÓN	
Actividades Realizadas	**Observaciones**
1. Socialización Arroyo León (Acta 01)	El día 30 de julio de 2026 se realizó la socialización del proyecto de limpieza del Arroyo León, con la participación de líderes comunitarios, la Interventoría, el Contratista y la CRA. Durante la jornada se dieron a conocer las principales especificaciones y alcances del proyecto. Asimismo, se formalizaron los primeros permisos de ingreso a predios y se conformó el Comité de Participación Comunitaria, como mecanismo de articulación y acompañamiento de la comunidad durante la ejecución de las actividades.
2. Socialización Ciénaga el Totumo (Acta 02)	El día 19 de agosto de 2026, en la sede de FEPESAL, se realizó la socialización del proyecto de limpieza y recuperación de la Ciénaga El Totumo, con la participación de líderes comunitarios, la Interventoría, el Contratista y la CRA. Durante la jornada se socializaron las principales especificaciones y alcances del proyecto. La comunidad manifestó que actualmente la ciénaga se encuentra seca, situación que dificulta el ingreso y operación de la maquinaria necesaria para la ejecución de las actividades. Asimismo, conformó el Comité de Participación Comunitaria.
3. Oficios sociales	A continuación, se relacionan los oficios sociales enviados. - CSA-CRA-06-2026 *Invitación a socialización del proyecto – Contrato de obra N°0364 de 2026* ***Destinatario**: Adanies Jiménez Vega - FEPESAL* ***Enviado**: 18 AGOSTO 2026.*

- **REGISTRO FOTOGRAFICO**

Consorcio Soluciones Ambientales CRA 26

BRR SAN FERNANDO CL 31 81 116 - CARTAGENA
6056448574
consorciosolucionesambcra26@gmail.com
Cartagena, Colombia

Registro Fotografico- Informacion y comunicación – Divulgacion	
	
Ref. Socialización, Arroyo Leon.	Ref. Socialización, Arroyo León.
	
Ref. Socialización, Arroyo Leon.	Ref. Socialización, Arroyo León.
	
Ref. Socialización, Cienaga del Totumo	Ref. Socialización, Cienaga del Totumo

Registro Fotografico- Informacion y comunicación – Divulgacion	
	
Ref. Socialización, Ciénaga del Totumo	Ref. Socialización, Cienaga del Totumo
	
Ref. Socialización, Cienaga del Totumo	Ref. Socialización, Cienaga del Totumo

- **INDICADORES**

SOCIALIZACIONES		
REALIZADAS	PROGRAMADAS	EFICIENCIA %
02	02	100%

PROGRAMA ATENCION Y PARTICIPACION COMUNITARIA	
Actividades Realizadas	Observaciones
1. Atención a la comunidad	Se informo a los presentes en el desarrollo de las socializaciones de los canales de comunicación, por medio de los cuales se mantendra el contacto informativo con cada uno de los interesados en el proyecto. medios de comunicación oficiales: Correo electrónico: consorciosolucionesambcra26@gmail.com - Línea telefónica: 3162267333

PROGRAMA ATENCION Y PARTICIPACION COMUNITARIA	
Actividades Realizadas	Observaciones
2. Apertura de comité de participación comunitaria	En el marco de las socializaciones realizadas para las actividades de limpieza y recuperación del Arroyo León y la Ciénaga del Totumo, se llevó a cabo la apertura del espacio de participación comunitaria, con el propósito de promover la vinculación de la comunidad y facilitar su participación durante el desarrollo de las actividades del proyecto. A continuación, se relaciona la información correspondiente a los firmantes que participaron en las jornadas de socialización, como soporte de la participación comunitaria realizada.
3. Manifestaciones Ciudadanas	Durante este periodo no se reportan PQRS, se continua con los canales de atención activos, ante cualquier solicitud e inquietud del personal interesado.

Ciénaga del Totumo	Wilmer Cortina
	Guido Pérez
	Yamil Jaramillo
Arroyo León	Aldair Mercado
	Gloria Mejia
	Gabriela Mejia

- **Indicadores**

Tipología	**SI** (Solicitud Información)	**R**(Reclamos)	**P**(Peticiones)	**Q**(Quejas)	**S**(Sugerencias)		
Solución	RP(Reparación)	**I**(Indemnización)	**EV**(Escrito, verbal)	D(Donación o servicio)			

Manifestaciones ciudadanas				
Periodo	**PQRS atendidas**	**PQRS solucionadas**	**Eficiencia %**	**Eficiencia global %**
24/07/2026 – 23/08/2026	0	0		
Total	0	0		

Consorcio Soluciones Ambientales CRA 26

BRR SAN FERNANDO CL 31 81 116 - CARTAGENA
6056448574
consorciosolucionesambcra26@gmail.com
Cartagena, Colombia

COMITÉ DE PARTICIPACION COMUNITARIA		
REALIZADAS	PROGRAMADAS	EFICIENCIA %
02	02	100%

Registro Fotográfico



Ref. Apertura de comité de participación Comunitaria Arroyo León



Ref. Apertura de comité de participación Comunitaria Arroyo León



Ref. Apertura de comité de participación Comunitaria Arroyo León



Ref. Apertura de comité de participación Comunitaria Ciénaga el Totumo



Ref. Apertura de comité de participación Comunitaria Ciénaga el Totumo



Ref. Apertura de comité de participación Comunitaria Ciénaga el Totumo

PROGRAMA LEVANTAMIENTO DE ACTAS DE VECINDAD – PERMISOS A PREDIOS	
Actividades Realizadas	Observaciones
1. Permiso de ingreso a predio	Durante el desarrollo de este periodo se realizaron las gestiones correspondientes para la obtención de los permisos de ingreso a los predios ubicados en los sectores aledaños a las zonas de intervención para la limpieza del arroyo. A la fecha, únicamente ha sido necesario gestionar estos permisos en el sector correspondiente al Arroyo León, con el fin de garantizar el acceso y desarrollo adecuado de las actividades programadas. A continuación, se detalla la información correspondiente a los firmantes de los permisos de ingreso a predios.
2. Levantamientos de actas de vecindad	A la fecha, no se han levantado actas de vecindad, teniendo en cuenta que en las zonas intervenidas no se identifican viviendas, edificaciones u otras construcciones cercanas que puedan verse afectadas por el desarrollo de las actividades del proyecto. En cuanto a los cercados existentes en los predios aledaños, se lleva un registro y seguimiento mediante los permisos de ingreso a predios, los cuales permiten identificar las condiciones de acceso y los posibles elementos que puedan verse involucrados durante la intervención. Es importante señalar que no todos los predios cuentan con cercas ni todos los cercados existentes se encuentran dentro de las áreas que podrían verse afectadas, por lo cual su seguimiento se realiza de manera puntual de acuerdo con las condiciones de cada predio.

Consorcio Soluciones Ambientales CRA 26

BRR SAN FERNANDO CL 31 81 116 - CARTAGENA
6056448574
consorciosolucionesambcra26@gmail.com
Cartagena, Colombia

PERMISO DE INGRESO A PREDIOS			
Item	**Fecha**	**Nombre del propietario**	**Nombre del predio**
01	30 julio 2026	Manuel Sanjuan	La Esperanza
02	30 Julio 2026	Tomasa Isabel de alba Orozco	Villa Tomasa
03	30 Julio 2026	Magoli Madariaga	La Fortuna
04	30 julio 2026	Jose Domingo	Dios es Amor
05	30 julio 2026	Sixta Isabel Moreno Yepez	Los Ciruelos
06	31 julio 2026	Juan Bautista Marquez	El Bolador
07	31 julio 2026	Fredy Alexander Diaz	Vereda las Nubes
08	04 agosto 2026	Dani Daniel Guerrero Cantillo	Villa Rosa el Cocal
09	04 agosto 2026	Hector Ribaldo	El Caudal
10	06 agosto 2026	Maria Otilia Valencia Galvis	Los Cocos
11	10 agosto 2026	Generoso Mancini Manteca La Americana LTDA	Parcela N°5

Registro Fotográfico



Ref. Permisos de Ingreso a predios



Ref. Permisos de Ingreso a predios



Ref. Permisos de Ingreso a predios



Ref. Permisos de Ingreso a predios

Consorcio Soluciones Ambientales CRA 26

BRR SAN FERNANDO CL 31 81 116 - CARTAGENA
6056448574
consorciosolucionesambcra26@gmail.com
Cartagena, Colombia

	
Ref. Permisos de Ingreso a predios	Ref. Permisos de Ingreso a predios
	
Ref. Permisos de Ingreso a predios	Ref. Permisos de Ingreso a predios
	
Ref. Permisos de Ingreso a predios	Ref. Permisos de Ingreso a predios

	
Ref. Permisos de Ingreso a predios	Ref. Permisos de Ingreso a predios
	
Ref. Permisos de Ingreso a predios	Ref. Permisos de Ingreso a predios
	
Ref. Permisos de Ingreso a predios	Ref. Permisos de Ingreso a predios

- **INDICADORES**

PERMISOS A PREDIOS		
REQUERIDOS	FIRMADOS	EFICIENCIA %
11	11	100%

BRR SAN FERNANDO CL 31 81 116 - CARTAGENA
6056448574
consorciosolucionesambcra26@gmail.com
Cartagena, Colombia

3. CONCLUSIONES SOCIALES

Durante el desarrollo de este período se evidencia el cumplimiento de los procesos iniciales correspondientes a la gestión social del proyecto, mediante la realización de las actividades de socialización y divulgación de la información, la gestión y formalización de los permisos de ingreso a los predios ubicados en las zonas de intervención y la apertura del Comité de Participación Comunitaria. Estas acciones permitieron establecer un primer acercamiento con la comunidad, brindar información sobre el desarrollo de las actividades, promover la participación ciudadana y generar las condiciones necesarias para el inicio de las intervenciones. De esta manera, se deja constancia del avance satisfactorio de la gestión social inicial y del compromiso de continuar fortaleciendo los espacios de participación, comunicación y articulación con la comunidad durante las siguientes etapas del proyecto.

4. ANEXOS SOCIALES

- Acta N°01 Socialización Arroyo León
- Acta N°2 socialización Ciénaga del Totumo
- Oficios sociales
- Apertura de comité de participación Comunitaria
- Permisos de Ingreso a Predios

Proyectado por:
Liceth Maestre Bermúdez
Profesional social
Consorcio Soluciones Ambientales CRA 26

Consorcio Soluciones Ambientales CRA 26

BRR SAN FERNANDO CL 31 81 116 - CARTAGENA
6056448574
consorciosolucionesambcra26@gmail.com
Cartagena, Colombia

ACTA 01. SOCIALIZACION ARROYO LEON

Dirección
Ciudad, Departamento – Colombia
Teléfono
(XXX) XXX XXXX
Correo electrónico
contacto@consorciosolucionesambientalescra26.com
Sitio web
www.consorciosolucionesambientalescra26.com

ACTA DE REUNION	**VERSION**	**01**
OBJETO: "REALIZAR LA LIMPIEZA Y RECUPERACIÓN AMBIENTAL DEL ARROYO LEON Y LA CIENAGA DEL TOTUMO PARA GARANTIZAR LA CONECTIVIDAD HIDRICA DE LOS CUERPOS DE AGUA DEL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO"		

Número de acta	01
Fecha	30 Julio 2026
Lugar	Vereda las Nubes
MunicIpio	Puerto Colombia
Objetivo de la reunion	Socialización del Proyecto Arroyo Leon

Desarrollo de la reunion:

La reunión se dio inicio con la presentación de los asistentes, contando con la presencia de representantes del Consorcio Soluciones Ambientales CRA 26, Consorcio Recuperación Ambiental CRA, la supervisión de la CRA, a cargo del Ingeniero Pedro Sarmiento, así como líderes comunitarios de la vereda Las Nubes y propietarios de los predios ubicados en el área de influencia. Posteriormente, se realizó la contextualización general del proyecto de limpieza y recuperación ambiental del Arroyo León, brindando a los participantes información relacionada con el alcance, propósito y actividades previstas. En este espacio se llevó a cabo la socialización de los diferentes componentes que integran el proyecto, correspondientes a las áreas social, ambiental y técnica, explicando de manera clara las actividades, objetivos y aspectos relevantes de cada componente, así como su importancia para el adecuado desarrollo de la intervención y el cumplimiento de los objetivos propuestos.

Dirección
Ciudad, Departamento – Colombia
Teléfono
(XXX) XXX XXXX
Correo electrónico
contacto@consorciosolucionesambientalescra26.com
Sitio web
www.consorciosolucionesambientalescra26.com

En relación con el componente técnico, los ingenieros Alberto Tejera y Fabio Martínez realizaron la explicación de las principales actividades contempladas para la intervención del Arroyo León, entre las cuales se encuentran:

- Limpieza de aproximadamente 3.800 metros del Arroyo León.
- Retiro de residuos sólidos presentes en el área de intervención.
- Extracción de sedimentos acumulados.
- Cargue, transporte y disposición final adecuada del material extraído.
- Recuperación de las condiciones hidráulicas del cuerpo de agua.

Se explicó a los asistentes que estas actividades buscan contribuir al mejoramiento del flujo de agua, la reducción de focos de contaminación, la recuperación de las condiciones ambientales del arroyo y la prevención de situaciones asociadas a la acumulación de residuos y sedimentos. Asimismo, se resaltaron los beneficios esperados para la comunidad, entre ellos el mejoramiento de las condiciones ambientales y de salubridad, la reducción de factores que pueden contribuir a inundaciones y, en general, una mejor calidad de vida para las personas que habitan y desarrollan sus actividades en la zona.

Posteriormente, se dio paso a la conformación del Comité de Participación Comunitaria, como espacio destinado a fortalecer la comunicación, participación y articulación entre la comunidad y los responsables del proyecto.

Teniendo en cuenta la disponibilidad de tiempo de los representantes comunitarios y propietarios de predios, se acordó mantener una comunicación activa mediante el servicio de mensajería WhatsApp, con el propósito de facilitar el intercambio de información, comunicar novedades relacionadas con las actividades y atender oportunamente las inquietudes que puedan surgir durante el desarrollo del proyecto

Finalizada la presentación, se dio apertura a un espacio de preguntas, inquietudes y participación por parte de los asistentes.

En este espacio, la señora Gabriela Mejía manifestó que existen otros sectores del Arroyo León que, de acuerdo con la información y conocimiento de la comunidad, también requieren actividades de limpieza y podrían ser considerados como puntos críticos, debido a la

Dirección
Ciudad, Departamento – Colombia
Teléfono
(XXX) XXX XXXX
Correo electrónico
contacto@consorciosolucionesambientalescra26.com
Sitio web
www.consorciosolucionesambientalescra26.com

presencia de una cantidad significativa de residuos sólidos y piedras que, según lo expresado, estarían generando obstrucciones y contribuyendo a la ocurrencia de inundaciones en determinados sectores.

Ante esta inquietud, la señora Gabriela Mejía manifestó su intención de presentar una solicitud formal ante la CRA, acompañada de videos y registro fotográfico que permitan evidenciar la situación expuesta y solicitar que dicho sector sea tenido en cuenta para su correspondiente evaluación.

Frente a lo anterior, los profesionales del área técnica presentes en la reunión, bajo la supervisión de la CRA, manifestaron su disposición para realizar el estudio y análisis técnico pertinente una vez la solicitud sea recibida formalmente, con el fin de determinar las condiciones del sector y establecer, de acuerdo con los resultados de la evaluación, las acciones que correspondan.

Una vez finalizada la presentación de los componentes del proyecto, atendidas las inquietudes de los asistentes y establecidos los compromisos correspondientes, se dio por finalizada la jornada de socialización, dejando constancia de la participación de los líderes de la vereda, propietarios de predios y representantes de las entidades vinculadas al proyecto.

Para constancia, se anexa el registro de asistencia con la información y firmas de los participantes, registro fotográfico y acta de apertura de participación Comunitaria.

Dirección
Ciudad, Departamento – Colombia
Teléfono
(XXX) XXX XXXX
Correo electrónico
contacto@consorciosolucionesambientalescra26.com
Sitio web
www.consorciosolucionesambientalescra26.com

Registro Fofográfico:



Ref. socialización e información Arroyo Leon

Dirección
Ciudad, Departamento – Colombia

Teléfono
(XXX) XXX XXXX

Correo electrónico
contacto@consorciosolucionesambientalescra26.com

Sitio web
www.consorciosolucionesambientalescra26.com



Ref. Apertura de comité de participación Comunitaria

Dirección
BRR SAN FERNANDO CL 31 81 118 - CARTAGENA
Teléfono
6056448574
Correo electrónico
contacto@consorciosolucionesambientalescra26.com
Sitio web
www.consorciosolucionesambientalescra26.com

Compromisos:

Revisión de Solicitud de Comunidad y Propietarios de predios

/

Responsables:

Consorcio Soluciones Ambientales. Cra 26

ASISTENTES			
Nombre Completo	Entidad/Rol/Cargp	Telefono	Firma
ALBERTO TEJERA HIGGINS	CONSORCIO SOLUCIONES AMBIENTALES	3104050980	
Alejandro Coronado Vitorino	Consorcio soluciones Ambientales	3146242194	
Fabio Andrés Martinez Yancy	Consorcio Recuperación Ambiental CRA	3012009031	

Dirección
BRR SAN FERNANDO CL 31 81 116 - CARTAGENA

Teléfono
6056448574

Correo electrónico
contacto@consorciosolucionesambientalescra26.com

Sitio web
www.consorciosolucionesambientalescra26.com

FIRMAS:

POR EL CONTRATISTA

Nombre: ALBERTO TEJEDA HIGGINS

Entidad / Empresa: CONSORCIO SOLUCIONES AMBIENTALES

Cargo / Rol: RESIDENTE DE OBRA

Firma:

POR LA INTERVENTORIA

Nombre: Ver lista de Asistentes

Entidad: /

Cargo / Rol: /

Firma: /

CONSORCIO SOLUCIONES AMBIENTALES CRA 26

C.R.A Corporación Autónoma Regional del Atlántico

1. GENERALIDADES	
NOMBRE DEL PROYECTO	"REALIZAR LA LIMPIEZA Y RECUPERACIÓN AMBIENTAL DEL ARROYO LEON Y LA CIENAGA DEL TOTUMO PARA GARANTIZAR LA CONECTIVIDAD HIDRICA DE LOS CUERPOS DE AGUA DEL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO"
CONTRATISTA	CONSORCIO SOLUCIONES AMBIETALES CRA 26 Interventor
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	

NOMBRE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	CELULAR	DIRECCION	FIRMA
Katherine Tarra	1002321393	3014482898	vereda las nubes	Katherine Tarra
Armando avila	8666353	3176195267	vereda las nubes	Armando avila
Yasmin Garcia	55.305612	3073525722	Vereda las nubes	Yasmin Garcia
GLORIA MESIA AREVALO	2248794	3212965162	camino viejo joncal nubes	
GLORIA OROZCO M.		3017423619	Camino viejo joncal Nuves	
Aidair Mercado	1143253420	3016947185	Vereda las nubes	Aidair. M
Gabriela Vega Arnedo	32881324	3015724759	Camino Viejo joncal Las Nuves	Gabriela Vega
JOSE Domingo	92125526	3116990753	vereda las nuves	José D
NICOLS TRUJILLO	1121402005	———	vereda las nuves	NICOLS
Maria Henao P	32688.009	3175112028	" "	Maria Henao P
Yuari Martinez	12410159	12 ———	Vereda Nuves	
Juan Hoskins	8533-600	3005937954		

Firma Contratista

c.c. o NIT 1044392990

Firma Interventor Fabio Andres Martinez Canal

c.c. o NIT

Consorcio Soluciones Ambientales CRA 26
BRR SAN FERNANDO CL 31 81 116 – CARTAGENA
6056448574
consorciosolucionesambcra26@gmail.com
Cartagena, Colombia

ACTA 02. SOCIALIZACION ARROYO LEÓN

Dirección
Ciudad, Departamento – Colombia
Teléfono
(XXX) XXX XXXX
Correo electrónico
contacto@consorciosolucionesambientalescra26.com
Sitio web
www.consorciosolucionesambientalescra26.com

ACTA DE REUNION	**VERSION**	**01**
OBJETO: "REALIZAR LA LIMPIEZA Y RECUPERACIÓN AMBIENTAL DEL ARROYO LEON Y LA CIENAGA DEL TOTUMO PARA GARANTIZAR LA CONECTIVIDAD HIDRICA DE LOS CUERPOS DE AGUA DEL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO"		

Número de acta	02
Fecha	19 Agosto 2026
Lugar	FEPESAL
MunicIpio	Loma Arena
Objetivo de la reunion	Socialización del Proyecto Ciénaga del Totumo

Desarrollo de la reunion:

Se da inicio a la jornada de socialización con la presencia de representantes de FEPESAL, líderes comunitarios, habitantes de la zona, representantes del Consorcio Soluciones Ambientales CRA 26, Consorcio Recuperación Ambiental CRA y supervisión de la CRA

Como primer punto, se realiza la presentación de cada uno de los participantes, indicando su nombre, organización o entidad a la que representan y su relación con el área de influencia del proyecto.

Posteriormente, se realiza la presentación general de las diferentes áreas que participarán en el desarrollo de las actividades, haciendo énfasis en los componentes Social, Ambiental, Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) y Técnico, explicando de sus funciones y responsabilidades.

Durante esta intervención se informa a los asistentes que los diferentes componentes del proyecto serán desarrollados de manera articulada y coordinada, con el propósito

Dirección
Ciudad, Departamento – Colombia
Teléfono
(XXX) XXX XXXX
Correo electrónico
contacto@consorciosolucionesambientalescra26.com
Sitio web
www.consorciosolucionesambientalescra26.com

de garantizar una adecuada ejecución de las actividades, prevenir posibles afectaciones y mantener una comunicación permanente con los actores presentes en el territorio.

Desde el componente social se explica a la comunidad la importancia de mantener un proceso de comunicación permanente durante el desarrollo de las actividades, con el propósito de facilitar la atención de inquietudes, observaciones y situaciones que puedan presentarse durante la ejecución de la obra.

En este sentido, se plantea la necesidad de conformar un Comité de Participación Comunitaria, como mecanismo de interlocución y participación entre la comunidad, el Contratista y la Interventoría, que permita mantener un canal de comunicación directo durante las diferentes etapas del proyecto.

Se procede a realizar la conformación del comité, quedando integrado por los siguientes representantes de los pescadores de la Ciénaga del Totumo:

- Wilmer Cortina
- Geider Pérez
- Yami Jaramillo

Se realiza una explicación sobre las consideraciones ambientales asociadas a las actividades de limpieza y recuperación de la Ciénaga del Totumo, resaltando la importancia de desarrollar las labores bajo criterios de manejo ambiental y protección de los recursos naturales.

Se informa que las actividades estarán orientadas a contribuir a la recuperación de las condiciones ambientales e hidráulicas del cuerpo de agua, procurando minimizar posibles impactos derivados de la ejecución de las actividades.

El componente SST realiza una explicación general sobre las medidas de seguridad que serán implementadas durante el desarrollo de las actividades, haciendo énfasis

Dirección
Ciudad, Departamento – Colombia
Teléfono
(XXX) XXX XXXX
Correo electrónico
contacto@consorciosolucionesambientalescra26.com
Sitio web
www.consorciosolucionesambientalescra26.com

en la importancia de prevenir accidentes e incidentes y garantizar condiciones adecuadas para el personal vinculado a la ejecución del proyecto.

Asimismo, se señala que las actividades deberán desarrollarse atendiendo los procedimientos de seguridad establecidos y las condiciones particulares del área de intervención.

Posteriormente, los profesionales del área técnica de la Interventoría y del Contratista realizan la presentación de las actividades contempladas para la intervención de la Ciénaga del Totumo.

Se informa a los asistentes que se tiene prevista la intervención de aproximadamente 50.000 m^2 de limpieza, mediante actividades orientadas a la recuperación y mejoramiento de las condiciones del cuerpo de agua.

Dentro de las actividades previstas se contemplan:

- Limpieza del área objeto de intervención.
- Extracción del material orgánico acumulado.
- Limpieza y retiro de biota, de acuerdo con las condiciones y procedimientos establecidos para la intervención.
- Manejo adecuado del material extraído.
- Disposición final del material retirado conforme a los procedimientos y disposiciones ambientales aplicables.
- Recuperación progresiva del espejo de agua.

De igual manera, se resalta que la recuperación del cuerpo de agua busca contribuir al mejoramiento de las condiciones para el desarrollo de las actividades económicas, productivas, culturales y tradicionales de la comunidad, particularmente aquellas relacionadas con la actividad pesquera y demás dinámicas que históricamente dependen de la Ciénaga del Totumo.

Dirección
Ciudad, Departamento – Colombia
Teléfono
(XXX) XXX XXXX
Correo electrónico
contacto@consorciosolucionesambientalescra26.com
Sitio web
www.consorciosolucionesambientalescra26.com

Una vez finalizada la presentación de los diferentes componentes, se abre un espacio para la participación de los asistentes, permitiendo la formulación de preguntas, observaciones e inquietudes relacionadas con las actividades previstas.

Durante este espacio, los líderes comunitarios y pescadores presentes manifiestan una situación de especial importancia relacionada con las condiciones actuales de la Ciénaga del Totumo, indicando que el cuerpo de agua presenta actualmente un nivel hídrico considerablemente bajo, llegando incluso a señalar que la Ciénaga se encuentra seca en algunos sectores.

Los representantes de la comunidad expresan su preocupación debido a que estas condiciones podrían dificultar o impedir el ingreso y desplazamiento de la maquinaria requerida para la ejecución de las actividades de limpieza, teniendo en cuenta que la operación de los equipos previstos depende de condiciones adecuadas de profundidad y accesibilidad dentro del cuerpo de agua.

Ante esta inquietud, y con el propósito de corroborar directamente la información suministrada por los líderes y habitantes de la zona, el equipo del área técnica de la Interventoría y del Contratista realiza de manera inmediata una visita de verificación en campo a diferentes sectores de la Ciénaga del Totumo.

Durante el recorrido se realiza una inspección visual de las condiciones actuales del cuerpo de agua, verificándose un bajo nivel de la lámina de agua y condiciones que dificultan el acceso y desplazamiento de la maquinaria requerida para la ejecución de las actividades de limpieza.

Como resultado de la verificación, se establece la necesidad de realizar seguimiento a las condiciones hidrológicas de la Ciénaga del Totumo, particularmente a la variación del nivel de agua, con el propósito de determinar oportunamente el momento en que se cuente con condiciones adecuadas para el ingreso de la maquinaria y el inicio de las actividades de limpieza.

Dirección
Ciudad, Departamento – Colombia
Teléfono
(XXX) XXX XXXX
Correo electrónico
contacto@consorciosolucionesambientalescra26.com
Sitio web
www.consorciosolucionesambientalescra26.com

Como resultado de la jornada de socialización, se establecen los siguientes compromisos:

1. Conformar y mantener activo el Comité de Participación Comunitaria, integrado por Wilmer Cortina, Geider Pérez y Yami Jaramillo, como mecanismo de comunicación e interlocución con los pescadores y la comunidad de la Ciénaga del Totumo.

2. Mantener una comunicación permanente y articulada entre la comunidad, Contratista, Interventoría y demás actores vinculados al proyecto.

3. Realizar la verificación en campo de las condiciones actuales de la Ciénaga del Totumo, especialmente en lo relacionado con el nivel de agua, accesibilidad y condiciones de ingreso y operación de la maquinaria.

4. Realizar seguimiento a las condiciones hidrológicas del cuerpo de agua, con el fin de determinar el momento técnicamente viable para el inicio de las actividades de limpieza.

5. Articular los componentes social, ambiental, SST y técnico durante la ejecución del proyecto, atendiendo las condiciones particulares identificadas en territorio.

Finalmente, se agradece la participación de los representantes de FEPESAL, líderes comunitarios, pescadores, habitantes de la zona, Interventoría y Contratista.

Se deja constancia de que las observaciones realizadas por los líderes y habitantes de la zona serán tenidas en cuenta dentro del seguimiento de las actividades.

Registro Fofográfico:

Dirección
Ciudad, Departamento – Colombia

Teléfono
(XXX) XXX XXXX

Correo electrónico
contacto@consorciosolucionesambientalescra26.com

Sitio web
www.consorciosolucionesambientalescra26.com



Ref. socialización e información Ciénaga del Totumo

Dirección
BRR SAN FERNANDO CL 31 81 116 - CARTAGENA
Teléfono
6056448574
Correo electrónico
contacto@consorciosolucionesambientalescra26.com
Sitio web
www.consorciosolucionesambientalescra26.com

FIRMA DEL REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA

Nombre: ABERTO TEJERA HIGGINS

Cargo RESIDENTE DE OBRA

Firma:

Cedula 1044392990

FIRMA DEL REPRESENTANTE DE INTERVENTORIA

Nombre: Fabio Martinez

Cargo Interventor

Firma:

Cedula 1.065.629.241

1. GENERALIDADES				
NOMBRE DEL PROYECTO	"REALIZAR LA LIMPIEZA Y RECUPERACIÓN AMBIENTAL DEL ARROYO LEON Y LA CIENAGA DEL TOTUMO PARA GARANTIZAR LA CONECTIVIDAD HIDRICA DE LOS CUERPOS DE AGUA DEL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO"			
CONTRATISTA	CONSORCIO SOLUCIONES AMBIETALES CRA 26		Interventor	
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	Socialización Cienaga el Totumo.			
NOMBRE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	CELULAR	DIRECCION	FIRMA
Alejandro Vasquez J.	1051892443	3218965286	loma Arena, Bolivar	
Yamil Jaramillo polo	3976.797	3044628993	Loma de Arena	
Arnulfo Cortina Arena	73560659	3243785721	Loma Arena Bolivar	
Dalis Jiménez G	23114711	3014884408	Loma de Arena Bol.	
JOHONIS JARAMILLO	73188894		Loma de Arena	
Roberto Cotino	73.073 507	301-2095938	Lomarena	
Doris Doria.	36669888	3006058545	loma arena	
N. CANOR Jaramillo	1051888662	3024355620	La marena	
WINIS Pérez	23115551		Lomorena	
Wilmer. Cortina	73.560.635.	300.8628821	Lomarena	
Euder Perez R.	3729873	3045968504	Lomarena	
Jeinnys P. Diaz Jimenez	1002430238	3002545617	Loma Arena Bol.	
Joshua Perez	1KD826378	3006563548	Barranquilla Atl.	
Alejandra Coronado V.	1044434241	3146242192	Barranquilla	
Licth Maestre profesional social.				
Firma Contratista			Firma Interventor	Fabio Martinez Yanci Interventora.
c.c. o NIT			c.c. o NIT	

Consorcio Soluciones Ambientales CRA 26
BRR SAN FERNANDO CL 31 81 116 – CARTAGENA
6056448574
consorciosolucionesambcra26@gmail.com
Cartagena, Colombia

OFICIOS SOCIALES

Consorcio Soluciones Ambientales CRA 26

BRR SAN FERNANDO CL 31 81 116 - CARTAGENA
6056448574
consorciosolucionesambcra26@gmail.com
Cartagena. Colombia

Barranquilla, 18 de agosto 2026 CSA-CRA-06-2026

Señor
ADANIES JIMENEZ VEGA
REPRESENTANTE LEGAL
Federación de Pescadores y Agricultores Afrodescendientes de Loma Arena- FEPESAL

REF.: Contrato de obra No. 0364 de 2026 Objeto: **"REALIZAR LA LIMPIEZA Y RECUPERACION AMBIENTAL DEL ARROYO LEON Y LA CIENAGA DEL TOTUMO PARA GARANTIZAR LA CONECTIVIDAD HIDRICA DE LOS CUERPOS DE AGUA DEL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO"**

Asunto: Invitación a socialización del proyecto – Contrato de obra N°0364 de 2026

Cordial saludo.

El Consorcio Soluciones Ambientales CRA 26, en el marco de la ejecución del Contrato de Obra No. 0364 de 2026, se permite invitarlos cordialmente, a participar en la jornada de socialización del proyecto en la Ciénaga El Totumo.
Este espacio tiene como propósito dar a conocer a la comunidad los aspectos relacionados con el desarrollo de las obras, su alcance, las actividades previstas y las acciones que se llevarán a cabo en el sector, así como propiciar un espacio de diálogo, participación y atención de las inquietudes que puedan surgir en relación con la ejecución del proyecto.

Fecha: miércoles 19 de agosto de 2026
Hora: 9:30 am
Lugar: Lomita Arena – Sede FEPESAL

Para el consorcio Soluciones Ambientales es de gran importancia contar con su participación en este espacio.

Cordialmente,

JOSE JOSE HERRERA NUÑEZ
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO SOLUCIONES AMBIENTALES CRA 26

Consorcio Soluciones Ambientales CRA 26
BRR SAN FERNANDO CL 31 81 116 – CARTAGENA
6056448574
consorciosolucionesambcra26@gmail.com
Cartagena, Colombia

APERTURA DE COMITÉ DE PARTICIPACION COMUNITARIA
ARROYO LEON-CIENAGA EL TOTUMO

COMITÉ DE PARTICIPACIÓN COMUNITARIA	VERSION	01

OBJETO: "REALIZAR LA LIMPIEZA Y RECUPERACIÓN AMBIENTAL DEL ARROYO LEON Y LA CIENAGA DEL TOTUMO PARA GARANTIZAR LA CONECTIVIDAD HIDRICA DE LOS CUERPOS DE AGUA DEL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO"

FORMATO DE PARTICIPACIÓN COMUNITARIA

Fecha de la actividad 30 Julio 2026

Lugar Vereda las Nubes

Nombre de la Actividad Apertura de comite

Objetivo _____

LISTADO DE PARTICIPANTES

N°	Nombre y Apellidos	Cedula de ciudadanía	Barrio	Teléfono	Firma
	Aldair Mercado	1143253420	Los nubes	3016947185	Aldair.M
	Clara Gloria Goyo	22.481.794	camino viejo local	3212965162	Gloria Goyo.
	Gabriela Gabriela Goyo	32881324	camino rural	3015724759	Gabriela G.

OBSERVACIONES GENERALES DE LA ACTIVIDAD:

Responsable de la Actividad (funcionario CRA o Entidad Organizadora)

Nombre: Fabio Martinez

Cargo: Interventor

Firma:

Responsable de la Actividad (funcionario CRA o Entidad Organizadora):

Nombre: ALBERTO TEJERA HIGGINS

Cargo: RESIDENTE DE OBRA

Firma:

COMITÉ DE PARTICIPACIÓN COMUNITARIA	VERSION	01
OBJETO: "REALIZAR LA LIMPIEZA Y RECUPERACIÓN AMBIENTAL DEL ARROYO LEON Y LA CIENAGA DEL TOTUMO PARA GARANTIZAR LA CONECTIVIDAD HIDRICA DE LOS CUERPOS DE AGUA DEL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO"		

FORMATO DE PARTICIPACIÓN COMUNITARIA

Fecha de la actividad 19 Agosto 2026

Lugar Fepesal

Nombre de la Actividad Apertura de Comite

Objetivo Información y divulgación de Información

LISTADO DE PARTICIPANTES

N°	Nombre y Apellidos	Cedula de ciudadanía	Barrio	Teléfono	Firma
	Wilmer Cortina	73.560.635	El puente	300.862.882	
	Eviseer Perez	3729873	Loglozo	3045968504	
	YAMILSA ORDOÑILLO	3.976.797	Arcelo	3044628993	

Dirección
BRR SAN FERNANDO CL 31 #1 116 - CARTAGENA

Teléfono
5058448574

Correo electrónico
contacto@consorciosolucionesambientalescra26.com

Sitio web
www.consorciosolucionesambientalescra26.com

OBSERVACIONES GENERALES DE LA ACTIVIDAD:

Responsable de la Actividad (funcionario CRA o Entidad Organizadora)

Nombre: Joshua Perez

Cargo: Contratista

Firma:

Responsable de la Actividad (funcionario CRA o Entidad Organizadora):

Nombre: ALBERTO TEJERA Higgins

Cargo: RESIDENTE DE OBRA

Firma:

Consorcio Soluciones Ambientales CRA 26
BRR SAN FERNANDO CL 31 81 116 – CARTAGENA
6056448574
consorciosolucionesambcra26@gmail.com
Cartagena, Colombia

PERMISOS DE INGRESO A PREDIOS

PERMISO DE INGRESO A PREDIOS	VERSION	01
OBJETO: "REALIZAR LA LIMPIEZA Y RECUPERACIÓN AMBIENTAL DEL ARROYO LEON Y LA CIENAGA DEL TOTUMO PARA GARANTIZAR LA CONECTIVIDAD HIDRICA DE LOS CUERPOS DE AGUA DEL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO"		

1. DATOS DEL PROPIETARIO DEL PREDIO

- **Nombre completo:** Dani Daniel Guerrero Cantillo
- **Cedula:** 8486257
- **Domicilio:** Villa Rosa el Cocal
- **Teléfono(s) de contacto:** 3011116226
- **Correo electrónico:** _____

2. ESPECIFICACIONES DE LA OBRA EN EL PREDIO

- **Fecha estimada de inicio de trabajos:** 10 / Sep / 2026
- **Duración estimada de los trabajos:** 6 meses.
- **Tipo de actividades a realizar en el predio (marcar con ✓):**
  - Localización, trazado, replanteo y control topográfico. ✓
  - Ejecución de obra ✓
  - Instalación de maquinaria o equipo ✓
  - Limpieza para recuperación ambiental ✓
  - Registro fílmico y Fotográfico ✓
  - Retiro y disposición final de residuos ✓
  - Otro (especificar): _____ ✓

3. OBSERVACIONES DEL PROPIETARIO DEL PREDIO (OPCIONAL)

_____

_____

_____

Dirección
BRR SAN FERNANDO CL 31 81 116 - CARTAGENA
Teléfono
6056448574
Correo electrónico
contacto@consorciosolucionesambientalescra26.com
Sitio web
www.consorciosolucionesambientalescra26.com

4. DECLARACIÓN Y CONSENTIMIENTO

Por medio del presente, el/la suscrito/a Dani Daniel Guerrero, autoriza el ingreso del personal técnico, operativo o administrativo relacionado con el CONSORCIO SOLUCIONES AMBIENTALES CRA 26, al predio ubicado en Villa Rosa el Coral, con la finalidad de realizar las actividades descritas en este formato.

Declaro que otorgo mi consentimiento libre e informado para dicho ingreso.

Lugar y fecha: 04 Agosto 2026 / Vereda el pelu

FIRMA DEL PROPIETARIO

Nombre: Dani Daniel guerrero

Firma: Dani Daniel

Cedula 84862 57

Dirección
BRR SAN FERNANDO CL 31 81 116 - CARTAGENA
Teléfono
6056448574
Correo electrónico
contacto@consorciosolucionesambientalescra26.com
Sitio web
www.consorciosolucionesambientalescra26.com

FIRMA DEL REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA

Nombre: ALBERTO TEJEDA HIGGINS

Cargo RESIDENTE DE OBRA

Firma:

Cedula 1044392990

FIRMA DEL REPRESENTANTE DE INTERVENTORIA

Nombre: Fabio Martinez

Cargo Interventor

Firma:

Cedula 1.065.629.241

PERMISO DE INGRESO A PREDIOS	VERSION	01
OBJETO: "REALIZAR LA LIMPIEZA Y RECUPERACIÓN AMBIENTAL DEL ARROYO LEON Y LA CIENAGA DEL TOTUMO PARA GARANTIZAR LA CONECTIVIDAD HIDRICA DE LOS CUERPOS DE AGUA DEL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO"		

1. DATOS DEL PROPIETARIO DEL PREDIO

- **Nombre completo:** Fredy Alexander Díaz C.
- **Cedula:** 91078110
- **Domicilio:** Cll 47 #20-09
- **Teléfono(s) de contacto:** 3215869823
- **Correo electrónico:** Sandra1309baron@gmail.com

2. ESPECIFICACIONES DE LA OBRA EN EL PREDIO

- **Fecha estimada de inicio de trabajos:** 04/08/2026
- **Duración estimada de los trabajos:** 6 meses.
- **Tipo de actividades a realizar en el predio (marcar con ✓):** ✓
  - Localización, trazado, replanteo y control topográfico. ✓
  - Ejecución de obra ✓
  - Instalación de maquinaria o equipo ✓
  - Limpieza para recuperación ambiental ✓
  - Registro fílmico y Fotográfico ✓
  - Retiro y disposición final de residuos ✓
  - Otro (especificar): _____

3. OBSERVACIONES DEL PROPIETARIO DEL PREDIO (OPCIONAL)

realizar. Gaviones., colocar. tuberia.
y Dejar desague. al arroyo de ambos lados

Dirección
BRR SAN FERNANDO CL 31 8ª 118 - CARTAGENA
Teléfono
6056448574
Correo electrónico
contacto@consorciosolucionesambientalescra26.com
Sitio web
www.consorciosolucionesambientalescra26.com

4. DECLARACIÓN Y CONSENTIMIENTO

Por medio del presente, el/la suscrito/a Fredy Alexander Diaz. C, autoriza el ingreso del personal técnico, operativo o administrativo relacionado con el CONSORCIO SOLUCIONES AMBIENTALES CRA 26, al predio ubicado en Vereda las nubes, con la finalidad de realizar las actividades descritas en este formato.

Declaro que otorgo mi consentimiento libre e informado para dicho ingreso.

Lugar y fecha: 31/7/2026

FIRMA DEL PROPIETARIO

Nombre: Fredy Alexander Diaz C.

Firma: 

Cedula 91078110.

Dirección
BRR SAN FERNANDO CL 31 #1 116 - CARTAGENA
Teléfono
6056448574
Correo electrónico
contacto@consorciosolucionesambientalescra26.com
Sitio web
www.consorciosolucionesambientalescra26.com

FIRMA DEL REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA

Nombre: ALBERTO TEJERA HIGGINS

Cargo RESIDENTE DE OBRA

Firma:

Cedula 1044392990

FIRMA DEL REPRESENTANTE DE INTERVENTORIA

Nombre: Fabio Martinez

Cargo Interventor

Firma:

Cedula 1.065.629.241

CONSORCIO
SOLUCIONES AMBIENTALES
CRA 26

Dirección
BRR SAN FERNANDO CL 31 81 116 - CARTAGENA
Teléfono
6056448574
Correo electrónico
contacto@consorciosolucionesambientalescra26.com
Sitio web
www.consorciosolucionesambientalescra26.com

C.R.A
Corporación Autónoma Regional del Atlántico

PERMISO DE INGRESO A PREDIOS	VERSION	01

OBJETO: "REALIZAR LA LIMPIEZA Y RECUPERACIÓN AMBIENTAL DEL ARROYO LEON Y LA CIENAGA DEL TOTUMO PARA GARANTIZAR LA CONECTIVIDAD HIDRICA DE LOS CUERPOS DE AGUA DEL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO"

1. DATOS DEL PROPIETARIO DEL PREDIO

- **Nombre completo:** Generoso Mancini Montecca La Americana Ltda.
- **Cedula:** NIT: 890 301 929-8
- **Domicilio:** CALI
- **Teléfono(s) de contacto:** 3106303311
- **Correo electrónico:** filipmancini19@gmail.com

2. ESPECIFICACIONES DE LA OBRA EN EL PREDIO

- **Fecha estimada de inicio de trabajos:** ____/ ____/ _____
- **Duración estimada de los trabajos:** _____
- **Tipo de actividades a realizar en el predio (marcar con ✓):**
  - Localización, trazado, replanteo y control topográfico.
  - Ejecución de obra
  - Instalación de maquinaria o equipo
  - Limpieza para recuperación ambiental
  - Registro fílmico y Fotográfico
  - Retiro y disposición final de residuos
  - Otro (especificar): _____

3. OBSERVACIONES DEL PROPIETARIO DEL PREDIO (OPCIONAL)

(1.)- Se prohibe el ingreso de personas distintas a los empleados del contratista.
(2.)- Se prohibe la construccion de instalaciones en el predio (fijas o desarmables).
(3.) Se le notificara al Calador y al propietario el dia de finalizacion de los trabajos y el retiro de Maquinas.
Calador: Roberto Charris Tel: 3145915690

Dirección
BRR SAN FERNANDO CL 31 81 116 - CARTAGENA
Teléfono
6056448574
Correo electrónico
contacto@consorciosolucionesambientalescra26.com
Sitio web
www.consorciosolucionesambientalescra26.com

4. DECLARACIÓN Y CONSENTIMIENTO

Por medio del presente, el/la suscrito/a _____, autoriza el ingreso del personal técnico, operativo o administrativo relacionado con el CONSORCIO SOLUCIONES AMBIENTALES CRA 26, al predio ubicado en Barranquilla Parcela #5 Las Nubes, con la finalidad de realizar las actividades descritas en este formato.

Declaro que otorgo mi consentimiento libre e informado para dicho ingreso.

Lugar y fecha: Barranquilla Agosto 10, 2026

FIRMA DEL PROPIETARIO

Generoso Nancini Montecca La Americana Ltda.

Nombre: FILIBERTO NANCINI ~~ABELLO~~
Representante Legal (Liquidador)

Firma:

Cedula 72. 139. 536

Dirección
BRR SAN FERNANDO CL 31 81 116 - CARTAGENA

Teléfono
6056448574

Correo electrónico
contacto@consorciosolucionesambientalescra26.com

Sitio web
www.consorciosolucionesambientalescra26.com

FIRMA DEL REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA

Nombre: _____

Cargo_____

Firma: _____

Cedula _____

FIRMA DEL REPRESENTANTE DE INTERVENTORIA

Nombre: _____

Cargo_____

Firma: _____

Cedula _____

CONSORCIO
SOLUCIONES
AMBIENTALES
CRA 26

Dirección
Teléfono
Correo electrónico
Sitio web

C.R.A
Corporación Autónoma Regional del Atlántico

PERMISO DE INGRESO A PREDIOS	VERSION	01

OBJETO: "REALIZAR LA LIMPIEZA Y RECUPERACIÓN AMBIENTAL DEL ARROYO LEON Y LA CIENAGA DEL TOTUMO PARA GARANTIZAR LA CONECTIVIDAD HIDRICA DE LOS CUERPOS DE AGUA DEL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO"

1. DATOS DEL PROPIETARIO DEL PREDIO

- **Nombre completo:** Hector Javier Ribalde Perdomo
- **Cedula:** 9.690.522
- **Domicilio:** El Cayado
- **Teléfono(s) de contacto:** 300 755 8865
- **Correo electrónico:** hecriballo@yahoo.es

2. ESPECIFICACIONES DE LA OBRA EN EL PREDIO

- **Fecha estimada de inicio de trabajos:** 10 / sept / 26
- **Duración estimada de los trabajos:** 1 Mes
- **Tipo de actividades a realizar en el predio (marcar con ✓):**
  - Localización, trazado, replanteo y control topográfico.
  - Ejecución de obra
  - Instalación de maquinaria o equipo
  - Limpieza para recuperación ambiental
  - Registro filmico y Fotográfico
  - Retiro y disposición final de residuos
  - Otro (especificar): _____

3. OBSERVACIONES DEL PROPIETARIO DEL PREDIO (OPCIONAL)

Solicito información del personal que va estar entrando y saliendo del predio y maquinarias. Que se comprometa a corregir los posibles afectaciones al predio

Comprometidos con el desarrollo sostenible y la gestión ambiental responsable

CONSORCIO
SOLUCIONES AMBIENTALES
CRA 26

Dirección
[illegible]

Teléfono
3056448574

Correo electrónico
contacto@consorciosolucionesambientalescra26.com

Sitio web
www.consorciosolucionesambientalescra26.com

C.R.A
Corporación Autónoma Regional del Atlántico

4. DECLARACIÓN Y CONSENTIMIENTO

Por medio del presente, el/la suscrito/a Hector Ribaldo, autoriza el ingreso del personal técnico, operativo o administrativo relacionado con el CONSORCIO SOLUCIONES AMBIENTALES CRA 26, al predio ubicado en El caudal - Cra 55 #84-54 (finca o vía pública), con la finalidad de realizar las actividades descritas en este formato.

Declaro que otorgo mi consentimiento libre e informado para dicho ingreso. SIEMPRE Y CUANDO EL MANEJO DE LAS ACTIVIDADES QUE DESARROLLE LA EMPRESA NO CAUSE PERJUICIOS A HECTOR JAVIER RIBALDO PARDO

Lugar y fecha: Montes 4 de agosto 2026

FIRMA DEL PROPIETARIO

Nombre: Hector Ribaldo Pardo

Firma: Hector Ribaldo Pardo

Cedula 1.690.322

Comprometidos con el desarrollo sostenible

Dirección
BRR SAN FERNANDO CL 31 81 118 - CARTAGENA
Teléfono
6056448574
Correo electrónico
contacto@consorciosolucionesambientalescra26.com
Sitio web
www.consorciosolucionesambientalescra26.com

PERMISO DE INGRESO A PREDIOS	VERSION	01

OBJETO: "REALIZAR LA LIMPIEZA Y RECUPERACIÓN AMBIENTAL DEL ARROYO LEON Y LA CIENAGA DEL TOTUMO PARA GARANTIZAR LA CONECTIVIDAD HIDRICA DE LOS CUERPOS DE AGUA DEL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO"

1. DATOS DEL PROPIETARIO DEL PREDIO

- **Nombre completo:** Jose Domingo
- **Cedula:** 92125526
- **Domicilio:** Dios es Amor
- **Teléfono(s) de contacto:** 3116990753
- **Correo electrónico:** —

2. ESPECIFICACIONES DE LA OBRA EN EL PREDIO

- **Fecha estimada de inicio de trabajos:** 06/Ag/26
- **Duración estimada de los trabajos:** 6 meses.
- **Tipo de actividades a realizar en el predio (marcar con ✓):**
  - Localización, trazado, replanteo y control topográfico. ✓
  - Ejecución de obra ✓
  - Instalación de maquinaria o equipo ✓
  - Limpieza para recuperación ambiental ✓
  - Registro fílmico y Fotográfico ✓
  - Retiro y disposición final de residuos ✓
  - Otro (especificar): —

3. OBSERVACIONES DEL PROPIETARIO DEL PREDIO (OPCIONAL)

/

/

/

Dirección
BRR SAN FERNANDO CL 31 81 116 - CARTAGENA

Teléfono
6056448574

Correo electrónico
contacto@consorciosolucionesambientalescra26.com

Sitio web
www.consorciosolucionesambientalescra26.com

4. DECLARACIÓN Y CONSENTIMIENTO

Por medio del presente, el/la suscrito/a Jose Domingo, autoriza el ingreso del personal técnico, operativo o administrativo relacionado con el CONSORCIO SOLUCIONES AMBIENTALES CRA 26, al predio ubicado en Vereda Las Nubes, con la finalidad de realizar las actividades descritas en este formato.

Declaro que otorgo mi consentimiento libre e informado para dicho ingreso.

Lugar y fecha: Vereda las Nubes 30 Julio 2026.

FIRMA DEL PROPIETARIO

Nombre: Jose Domingo

Firma: Jose mauri

Cedula

Dirección
BRR SAN FERNANDO CL 31 81 118 - CARTAGENA
Teléfono
8056448574
Correo electrónico
contacto@consorciosolucionesambientalescra26.com
Sitio web
www.consorciosolucionesambientalescra26.com

FIRMA DEL REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA

Nombre: ALBERTO TELERA HIGGINS

Cargo Residente de obra

Firma:

Cedula 1044392990

FIRMA DEL REPRESENTANTE DE INTERVENTORIA

Nombre: Fabio Martinez

Cargo Interventor

Firma:

Cedula 1.065.629.241

Dirección
BRR SAN FERNANDO CL 31 81 116 - CARTAGENA
Teléfono
6056448574
Correo electrónico
contacto@consorciosolucionesambientalescra26.com
Sitio web
www.consorciosolucionesambientalescra26.com

PERMISO DE INGRESO A PREDIOS	VERSION	01

OBJETO: "REALIZAR LA LIMPIEZA Y RECUPERACIÓN AMBIENTAL DEL ARROYO LEON Y LA CIENAGA DEL TOTUMO PARA GARANTIZAR LA CONECTIVIDAD HIDRICA DE LOS CUERPOS DE AGUA DEL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO"

1. DATOS DEL PROPIETARIO DEL PREDIO

- **Nombre completo:** Juan Bautista Marquez.
- **Cedula:** 7758668
- **Domicilio:** Vereda las Nubes. El Botador
- **Teléfono(s) de contacto:** 3135617783
- **Correo electrónico:** Shallynn29@gmail.com.

2. ESPECIFICACIONES DE LA OBRA EN EL PREDIO

- **Fecha estimada de inicio de trabajos:** 4 / Ag / 26
- **Duración estimada de los trabajos:** 6 meses.
- **Tipo de actividades a realizar en el predio (marcar con ✓):** ✓
  - Localización, trazado, replanteo y control topográfico. ✓
  - Ejecución de obra ✓
  - Instalación de maquinaria o equipo ✓
  - Limpieza para recuperación ambiental ✓
  - Registro fílmico y Fotográfico ✓
  - Retiro y disposición final de residuos ✓
  - Otro (especificar): _____

3. OBSERVACIONES DEL PROPIETARIO DEL PREDIO (OPCIONAL)

Dirección
BRR SAN FERNANDO CL 31 81 116 - CARTAGENA

Teléfono
6056448574

Correo electrónico
contacto@consorciosolucionesambientalescra26.com

Sitio web
www.consorciosolucionesambientalescra26.com

4. DECLARACIÓN Y CONSENTIMIENTO

Por medio del presente, el/la suscrito/a Juan Bautista Marquez, autoriza el ingreso del personal técnico, operativo o administrativo relacionado con el CONSORCIO SOLUCIONES AMBIENTALES CRA 26, al predio ubicado en Vereda las Nubes, con la finalidad de realizar las actividades descritas en este formato.

Declaro que otorgo mi consentimiento libre e informado para dicho ingreso.

Lugar y fecha: 31 Julio 2026

FIRMA DEL PROPIETARIO

Nombre: Juan B Marquez.

Firma:

Cedula 5758668