CONSORCIO UNIDOS	Sistema de Gestion Seguridad y Salud en el Trabajo	Codigo: CU-SST-26
	PREOPERACIONAL PARA MEZCLADORA DE CONCRETO	Version 01
		Fecha Elaboracion: 02/06/2026
		Pagina 1 de 1

PROYECTO: Centro Tecnologico Cerrejon Tolima SERIE: Equipo 501

RESPONSABLE DE EQUIPO: [illegible] Rainer Sanchez

PERIODO: DEL 3 AL 8 MES Agosto AÑO 202

	ITEM	CANTIDAD	LUN. B	LUN. M	MAR. B	MAR. M	MIER. B	MIER. M	JUEV. B	JUEV. M	VIER. B	VIER. M	SAB. B	SAB. M	DOM. B	DOM. M
ESTADO MACANICO DE MOTOR	Estado de Motor - Encendido	1			X		X		X							
	Nivel de Aceite	Completo			X		X		X							
	Fugas de Aceite o Combistible	Completo			X		X		X							
	Estado de Escape	1			X		X		X							
	Nivel de Combustible	Completo			X		X		X							
ESATDO MECANICO DE TROMPO	Estado de Trompo - lamina y pintura	Completo			X		X		X							
	Volante de vaciado	1			X		X		X							
	Tapa de Proteccion de Motor y pasadores	1			X		X		X							
	Candado de tapa de Proteccion de motor	1			X		X		X							
	Estado de Llantas	2			X		X		X							
	Estado de Rines	2			X		X		X							
	Engramaje de Giro de Trompo	1			X		X		X							
	Clutch de giro del trompo	1			X		X		X							
	Estructura de Trompo	1			X		X		X							
	Tiro de arrastre	1			X		X		X							
	Pata de Soporte en Tiro de Mezcladora	1			X		X		X							
	FIRMA OPERADOR				Rainer		Rainer		Rainer							
	Vo.Bo. Supervisor SST				Ronyer		Ronyer		Ronyer							

Fuera de servicio: si ☐ no ☐ Fecha de Correccion: _____

OBSERVACIONES:



CONSORCIO UNIDOS	Sistema de Gestion Seguridad y Salud en el Trabajo	Codigo: CU - SST 23
	PREOPERACIONAL PARA MINICARGADOR O BOBCAT	Version 01
		Fecha Elaboracion: 22/05/2026
		Pagina 1 de 1

PROYECTO Centro Tecnologico Cerrejon LUGAR: Cerrejon Tolima

Equipo BOBCAT Modelo 2016 Semana Del 3 al 8 Mes AGOSTO Año 2026

Operador: Pablo Perez

Documentacion Equipo SI [X] NO [ ]

ITEM	LUN B	LUN M	MAR B	MAR M	MIE. B	MIE. M	JUE B	JUE M	VIE B	VIE M	SAB B	SAB M	DOM B	DOM M	OBSERVACIONES
LUCES	X		X		X		X								
Frontales de Trabajo	X		X		X		X				X				
Traseras de trabajo	X		X		X		X				X				
De parqueo delanteras y traseras	X		X		X		X				X				
Stop Traseros de luces	X		X		X		X				X				
De freno	X		X		X		X				X				
SISTEMA HIDRAULICO	NA		NA		NA		NA				NA				
Mangueras	X		X		X		X				X				
CABINA Y CONJUNTO CENTRAL	X		X		X		X				X				
Vidrio trasero	X		X		X		X				X				
Asiento	X		X		X		X				X				
Cinturon de seguridad	X		X		X		X				X				
Pito delantero	X		X		X		X				X				
Pito de reversa	X		X		X		X				X				
Estado general de latoneria y pintura	X		X		X		X				X				
INDICADORES	X		X		X		X				X				
Manometros	X		X		X		X				X				
Combustible	X		X		X		X				X				
ESTADO MECANICO	X		X		X		X				X				
Llantas	X		X		X		X				X				
Freno	NA		NA		NA		NA				NA				
Sistema electrico	X		X		X		X				X				
Freno de emergencia	NA		NA		NA		NA				NA				
Direccion / suspension	NA		NA		NA		NA				NA				
Nivel de aceite motor	X		X		X		X				X				
Nivel de agua radiador	X		X		X		X				X				
Nivel de agua bateria	X		X		X		X				X				
Nivel liquido de frenos	X		X		X		X				X				
Caja de cambios	X		X		X		X				X				
Motor	X		X		X		X				X				
EQUIPO	X		X		X		X				X				
Valde Delantero	X		X		X		X				X				
Gatos (Cilindros)	X		X		X		X				X				
EQUIPO DE CARRETERA	X	X	X		X	X					X	X			
Botiquin	X		X		X		X				X				
Extintor	X		X		X		X				X				
Herramientas básicas	X		X		X		X				X				
FIRMA OPERADOR	Pablo	Perez	Pablo	Perez	Pablo	Perez	Pablo	Perez			Pablo	Perez			
Vo.Bo Supervisor SST	Ronyer	Sanchez	Ronyer	Sanchez	Ronyer	Sanchez	Ronyer	Sanchez			Ronyer	Sanchez			



CONSORCIO UNIDOS	Sistema de Gestion Seguridad y Salud en el Trabajo	Codigo: CU-SST 24
	PREOPERACIONAL PARA SIERRA CIRCULAR	Version 01
		Fecha Elaboracion: 25/05/2026
		Pagina 1 de 1

PROYECTO: Centro Tratamiento Lavadero LUGAR: Lavadero SERIE: TRUPER / Contraseña Industrio
RESPONSABLE DE EQUIPO: WILSON SERVIGO
PERIODO: DEL 3 AL 8 MES Agosto AÑO 2026

ITEM	LUN.		MAR.		MIER.		JUEV.		VIER.		SAB.		DOM.	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
Estado de cable y conexiones eléctricas					X		X		X		X			
Estado del gatillo de encendido y palanca de bloqueo					X		X		X		X			
Estado del accesorio portadiscos					X		X		X		X			
Estado del mango y cuerpo (pernos de orejetas, base, graduación profundidad de corte)					X		X		X		X			
Estado de cubierta de la sierra					X		X		X		X			
Estado de la sierra y sus piezas (bridas, anillos, perno)					X		X		X		X			
Estado general de la guía de corte					X		X		X		X			
Estado de la plaqueta de identificación					X		X		X		X			
Limpieza General					X		X		X		X			
FIRMA OPERADOR					Wilson		Wilson		Wilson		Wilson			
Vo.Bo. Supervisor SST														

Fuera de servicio: si ☐ no ☐ Fecha de Corrección:

OBSERVACIONES:



CONSORCIO UNIDOS	Sistema de Gestion Seguridad y Salud en el Trabajo	Codigo: CU-SST 41
	PREOPERACIONAL VIBRADOR PARA CONCRETO	Version 01
		Fecha Elaboracion: 19/07/2026
		Pagina 1 de 1

PROYECTO Centro Tratamiento Lavadero LUGAR: Lavadero SERIE: MAKITA
MARCA MAKITA MODELO N/A IDENTIFICACION N/A
RESPONSABLE DE EQUIPO:
PERIODO: DEL 3 AL 8 MES Agosto AÑO 2026

ITEM	CONCEPTO	LUN.		MAR.		MIER.		JUEV.		VIER.		SAB.		DOM.	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
ESTADO GENERAL	Estado de la manguera			X		X		X							
	Estado de botella vibradora			X		X		X							
	Estado del cuerpo de acople			X		X		X							
	Estado del cable de alimentacion			X		X		X							
	Estado de partes moviles			X		X		X							
	Estado del sujetador			X		X		X							
	Estado del motor			X		X		X							
	Estado del botón de encendido			X		X		X							
FIRMAS	FIRMA OPERADOR			Wilson		Wilson		Wilson							
	Vo.Bo. Supervisor SST														

Fuera de servicio: si ☐ no ☐ Fecha de Corrección:

HALLAZGO Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCION CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA



CONSORCIO UNIDOS

Sistema de Gestion Seguridad y Salud en el Trabajo	Codigo: CU-SST 32
PREOPERACIONAL PULIDORA	Version 01
	Fecha Elaboracion: 6/06/2026
	Pagina 1 de 1

PROYECTO: Centro Trabajo y Leyd LUGAR: Leyda Miller SERIE: Tu-Rey
RESPONSABLE DE EQUIPO: Cristian serrano
PERIODO: DEL 2 AL 8 MES Agosto AÑO 2026

	CONCEPTO	LUN. B	LUN. M	MAR. B	MAR. M	MIER. B	MIER. M	JUEV. B	JUEV. M	VIER. B	VIER. M	SAB. B	SAB. M	DOM. B	DOM. M
ESTADO GENERAL	* Estado del cable y las conexiones eléctricas	X		X		X		X		X		X			
	* Estado del interruptor de encendido y su seguro	X		X		X		X		X		X			
	* Estado del accesorio portadiscos (eje y rosca)	X		X		X		X		X		X			
	* Estado de la tuerca de aseguramiento	X		X		X		X		X		X			
	* Estado del mango	X		X		X		X		X		X			
	* Estado del cuerpo (Carcaza)	X		X		X		X		X		X			
	* Estado del disco (Verificar capacidad en RPM)	X		X		X		X		X		X			
	* Verificar RPM del disco con respecto a las RPM de la pulidora	X		X		X		X		X		X			
	Estado general de la guia y la guarda	X		X		X		X		X		X			
	Estado de la plaqueta de identificación	X		X		X		X		X		X			
FIRMAS	FIRMA OPERADOR	Wilson		Wilson		Wilson		Wilson		Wilson		Wilson			
	Vo.Bo. Supervisor SST														

Fuera de servicio: si ☐ no ☐ Fecha de Corrección:

OBSERVACIONES:



CONSORCIO UNIDOS

Sistema de Gestion Seguridad y Salud en el Trabajo	Codigo: CU-SST 24
PREOPERACIONAL PARA TROZADORA	Version 01
	Fecha Elaboracion: 25/05/2026
	Pagina 1 de 1

PROYECTO: Centro Trabajo y Leyd LUGAR: Leyda SERIE: Tu-Rey
RESPONSABLE DE EQUIPO: Luis Miguel Hurtado
PERIODO: DEL 3 AL 8 MES Agosto AÑO 2026

ITEM	LUN. B	LUN. M	MAR. B	MAR. M	MIER. B	MIER. M	JUEV. B	JUEV. M	VIER. B	VIER. M	SAB. B	SAB. M	DOM. B	DOM. M
Estado de cable y conexiones eléctricas	X		X		X		X		X		X			
Estado del gatillo de encendido y palanca de bloqueo	X		X		X		X		X		X			
Estado del accesorio portadiscos	X		X		X		X		X		X			
Estado del mango y cuerpo (pernos de orejetas, base, graduación profundidad de corte)	X		X		X		X		X		X			
Estado de cubierta de la sierra	X		X		X		X		X		X			
Estado de la sierra y sus piezas (bridas, anillos, perno)	X		X		X		X		X		X			
Estado general de la guia de corte	X		X		X		X		X		X			
Estado de la plaqueta de identificación	X		X		X		X		X		X			
Limpieza General	X		X		X		X		X		X			
Verificar RPM del disco con respecto a las RPM de la trozadora	X		X		X		X		X		X			
FIRMA OPERADOR														
Vo.Bo. Supervisor SST														

Fuera de servicio: si ☐ no ☐ Fecha de Corrección:

OBSERVACIONES:



CONSORCIO UNIDOS

Sistema de Gestion Seguridad y Salud en el Trabajo	Codigo: CU-SST 36
PREOPERACIONAL ANDAMIOS LAYER	Version 01
	Fecha Elaboracion: 04/06/2026
	Pagina 1 de 1

PROYECTO: Centro Tecnico Leyva LUGAR: Leyva EQUIPO Andamio Certificado
Obsoleto Peret
PERIODO: DEL 3 AL 8 MES Agosto AÑO 2026

ITEM	CONCEPTO	LUN. B	LUN. M	MAR. B	MAR. M	MIER. B	MIER. M	JUEV. B	JUEV. M	VIER. B	VIER. M	SAB. B	SAB. M	DOM. B	DOM. M
ESTADO GENERAL	Planificación del montaje del andamio (inventario de piezas a utilizar)	X		X		X		X		X		X			
	Estado de las bases de apoyo	X		X		X		X		X		X			
	* Estado de los verticales y nudos (uniones, soldaduras, estado general)	X		X		X		X		X		X			
	* Estado de las diagonales (cuñas, soportes, estado general)	X		X		X		X		X		X			
	* Estado de las horizontales (cuñas, estado general)	X		X		X		X		X		X			
	Estado de los collarines	X		X		X		X		X		X			
	Estado de las escaleras	X		X		X		X		X		X			
	Estado de las viga puente	X		X		X		X		X		X			
	Estado de los rodapies	X		X		X		X		X		X			
	Estado de los anclajes a muro	X		X		X		X		X		X			
	Estado de la plaqueta de identificación	X		X		X		X		X		X			
Firmas	FIRMA RESPONSABLE DEL EQUIPO														
	Vo.Bo. Supervisor SST														

Fuera de servicio: si ☐ no ☐ Fecha de Corrección:

HALLAZGO Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCION CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA



CONSORCIO UNIDOS

Sistema de Gestion Seguridad y Salud en el Trabajo	Codigo: CU-SST 33
PREOPERACIONAL PARA ESCALERAS	Version 01
	Fecha Elaboracion: 8/06/2026
	Pagina 1 de 1

PROYECTO: Centro Tecnico Leyva LUGAR: Leyva SERIE: Escalera Aluminio
RESPONSABLE DE EQUIPO: Jean Gonzalez
PERIODO: DEL 3 AL 8 MES Agosto AÑO 2026

TIPO DE ESCALERA:
PORTATIL: DE UN SOLO CUERPO: ☐ EXTENSIBLE ☐ DE TIJERA X
ESCALERA DE MANO: PORTATIL ☐ FIJA ☐
ESCALERA FIJA DE PASO ☐

	CONCEPTO	LUN. B	LUN. M	MAR. B	MAR. M	MIER. B	MIER. M	JUEV. B	JUEV. M	VIER. B	VIER. M	SAB. B	SAB. M	DOM. B	DOM. M
ASPECTOS GENERALES	La escalera cuenta con algún código o etiqueta de identificación.	X		X		X		X		X		X			
	La escalera se encuentra libre de: aceite, grasa u otro elemento que favorezca el deslizamiento.	X		X		X		X		X		X			
	Area de posicionamiento es estable.	X		X		X		X		X		X			
	Zona de almacenamiento limpia y ordenada.	X		X		X		X		X		X			
	En caso de trabajos eléctricos la escalera usada es no conductora de la corriente eléctrica.	X		X		X		X		X		X			
	Peldaños completos y en buen estado.	X		X		X		X		X		X			
	Estructura sin rajaduras y dobleces.	X		X		X		X		X		X			
	Elementos metálicos en buen estado.	X		X		X		X		X		X			
ESCALERAS PORTATILES	Presencia de dispositivos antideslizantes en buen estado.	X		X		X		X		X		X			
	Las escaleras de extensión no deben tener más de 11.00 m. de largo.	X		X		X		X		X		X			
	Sistema de aseguramiento para escaleras extensibles entre cuerpos debe ser mecánico automático.	X		X		X		X		X		X			
	La escalera de plataforma no exceder los 6.10 m. de altura	X		X		X		X		X		X			
	Escaleras con plataforma deben presentar bases estables.	X		X		X		X		X		X			
	Presencia de seguro para acoplar las secciones o escaleras de tijera en buen estado.	X		X		X		X		X		X			
	Presencia de elementos de sujeción y fijación en buen estado.	X		X		X		X		X		X			
	Presencia de zapatas antideslizantes o frenos en buen estado.	X		X		X		X		X		X			
	FIRMA OPERADOR														
	Vo.Bo. Supervisor SST														


Fuera de servicio: si ☐ no ☐ Fecha de Corrección:

OBSERVACIONES:

INSPECCIONES PREOPERACIONALES A MAQUINAS Y EQUIPOS



Inspección Tronzadora



Inspección a bomba de concreto



Inspección Bobcat



Inspección Tronzadora



Inspección Pulidora



Inspección Escalera tijera

HOJAS DE VIDA DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

NOMBRE DEL EQUIPO:	**SOPLADOR DE AIRE**
	
ID EQUIPO:	UY- SO35R
TIPO DE EQUIPO:	SOPLADOR DE IARE
MARCA:	UYUSTOOLS
MODELO:	2026
NUMERO DE SERIE:	202500923
COMBUSTIBLE / ENERGÍA:	ENERGIA 110 – 120 V
CAPACIDAD / POTENCIA:	POTENCIA: 450W 60Hz 0-3.5 m3/min
ARRANQUE:	INTERRUPTOR
ACCESORIOS:	BOQUILLA / PAR DE ESCOBILLAS
UBICACIÓN / PROYECTO:	LERIDA TOLIMA
RESPONSABLE:	JOSE FERNEY OSPINA
ESTADO (OPERATIVO / MANTENIMIENTO / FUERA DE SERVICIO):	OPERATIVO
NOMBRE DE QUIEN DILIGENCIA FORMATO:	ROMARIO ANDRES MEJIA GONZALEZ CC. 1006025382 PROFESIONAL SST

MANTENIMIENTOS

FECHA	TIPO DE MANTENIMIENTO		DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO	RESPONSABLE	COSTO	OBSERVACIONES
	PREVENTIVO	CORRECTIVO				

NOMBRE DEL EQUIPO:	**ESMERILADORA ANGULAR 4”1/2**
	
ID EQUIPO:	ESMA-4-1/2ª9
TIPO DE EQUIPO:	ESMERILADORA ANGULAR
MARCA:	TRUPER PRO
MODELO:	ESMA-4-1
NUMERO DE SERIE:	16683
COMBUSTIBLE / ENERGÍA:	ENERGIA
VELOCIDAD / POTENCIA:	11 000 r/min / 800W
ARRANQUE:	INTERRUPTOR
FUENTE DE ALIMENTACION:	VOLTAJE 110V- 5.9 A
UBICACIÓN / PROYECTO:	LERIDA TOLIMA
RESPONSABLE:	LUIS CARLOS MORA
ESTADO (OPERATIVO / MANTENIMIENTO / FUERA DE SERVICIO):	OPERATIVO
NOMBRE DE QUIEN DILIGENCIA FORMATO:	ROMARIO ANDRES MEJIA GONZALEZ CC. 1006025382 PROFESIONAL SST

MANTENIMIENTOS

FECHA	**TIPO DE MANTENIMIENTO**		**DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO**	**RESPONSABLE**	**COSTO**	**OBSERVACIONES**
	PREVENTIVO	**CORRECTIVO**				

NOMBRE DEL EQUIPO:	**PLANTA ELECTRICA ECOHORSE 5,5KW - 5KW**
	
ID EQUIPO:	KDE6700XE
TIPO DE EQUIPO:	PLANTA ELECTRICA
MARCA:	ECOHORSE
MODELO:	5,5KW - 5KW
NUMERO DE SERIE:	NO REGISTRA
COMBUSTIBLE / ENERGÍA:	DIESEL
CAPACIDAD / POTENCIA:	TANQUE 12.5 L APROXIMADAMENTE. 5.7 HORAS
ARRANQUE:	MANUAL Y ELECTRICO
PROVEEDOR:	NO REGISTRA
UBICACIÓN / PROYECTO:	LERIDA TOLIMA
RESPONSABLE:	JOSE FERNEY OSPINA
ESTADO (OPERATIVO / MANTENIMIENTO / FUERA DE SERVICIO):	OPERATIVO
NOMBRE DE QUIEN DILIGENCIA FORMATO:	ROMARIO ANDRES MEJIA GONZALEZ CC. 1006025382 PROFESIONAL SST

MANTENIMIENTOS

FECHA	**TIPO DE MANTENIMIENTO**		**DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO**	**RESPONSABLE**	**COSTO**	**OBSERVACIONES**
	PREVENTIVO	**CORRECTIVO**				

NOMBRE DEL EQUIPO:	**PLANTA DE CONCRETO E 500R**
	
ID EQUIPO:	
TIPO DE EQUIPO:	MEZCLADORA DE CONCRETO
MARCA:	EQUIMACO RUGGERINI / LOMBARDINI
MODELO:	E 500R
NUMERO DE SERIE:	202
COMBUSTIBLE / POTENCIA:	DIESEL / 28.5 HP
CAPACIDAD /RPM DEL TAMBOR:	CARGA: 500 LITROS / 20 a 25
SISTEMA DE DESCARGA:	TAMBOR REVERSIBLE
SISTEMA DE CARGA:	TOLVA HIDRAULICA
UBICACIÓN / PROYECTO:	LERIDA TOLIMA
RESPONSABLE:	FERNEY OSPINA
ESTADO (OPERATIVO / MANTENIMIENTO / FUERA DE SERVICIO):	OPERATIVO
NOMBRE DE QUIEN DILIGENCIA FORMATO:	ROMARIO ANDRES MEJIA GONZALEZ CC. 1006025382 PROFESIONAL SST

MANTENIMIENTOS

FECHA	**TIPO DE MANTENIMIENTO**		**DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO**	**RESPONSABLE**	**COSTO**	**OBSERVACIONES**
	PREVENTIVO	**CORRECTIVO**				

NOMBRE DEL EQUIPO:	**SIERRA CIRCULAR**
	
TIPO DE EQUIPO:	SIERRA CIRCULAR
MARCA:	TRUPER INDUSTRIAL
MODELO:	SICI-7-1/4N4
NUMERO DE SERIE:	11779
COMBUSTIBLE / ENERGÍA:	ENERGIA
CAPACIDAD / POTENCIA:	MOTOR DE 1.800 W. CORTE: 60/43mm (23/8”) 45 °: 11/16 mm
VELOCIDAD:	6000 RPM / 60Hz
ACCESORIOS:	LLAVE EXAGONAL DISCO DE CORTE 7-1/4”
UBICACIÓN / PROYECTO:	CONSORCIO UNIDOS - LERIDA TOLIMA
RESPONSABLE:	FERNEY OSPINA
ESTADO (OPERATIVO / MANTENIMIENTO / FUERA DE SERVICIO):	OPERATIVO
NOMBRE DE QUIEN DILIGENCIA FORMATO:	ROMARIO ANDRES MEJIA GONZALEZ CC. 1006025382 PROFESIONAL SST

MANTENIMIENTOS

FECHA	**TIPO DE MANTENIMIENTO**		**DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO**	**RESPONSABLE**	**COSTO**	**OBSERVACIONES**
	PREVENTIVO	**CORRECTIVO**				

NOMBRE DEL EQUIPO:	**SIERRA CIRCULAR**
	
TIPO DE EQUIPO:	SIERRA CIRCULAR
MARCA:	TRUPER INDUSTRIAL
MODELO:	SICI-7-1/4N4
NUMERO DE SERIE:	11779
COMBUSTIBLE / ENERGÍA:	ENERGIA
CAPACIDAD / POTENCIA:	MOTOR DE 1.800 W. CORTE: 60/43mm (23/8”) 45 °: 11/16 mm
VELOCIDAD:	6000 RPM / 60Hz
ACCESORIOS:	LLAVE EXAGONAL DISCO DE CORTE 7-1/4”
UBICACIÓN / PROYECTO:	CONSORCIO UNIDOS - LERIDA TOLIMA
RESPONSABLE:	FERNEY OSPINA
ESTADO (OPERATIVO / MANTENIMIENTO / FUERA DE SERVICIO):	OPERATIVO
NOMBRE DE QUIEN DILIGENCIA FORMATO:	ROMARIO ANDRES MEJIA GONZALEZ CC. 1006025382 PROFESIONAL SST

MANTENIMIENTOS

FECHA	**TIPO DE MANTENIMIENTO**		**DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO**	**RESPONSABLE**	**COSTO**	**OBSERVACIONES**
	PREVENTIVO	**CORRECTIVO**				

6.15 CONTROL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

CONTROL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL

TIPO DE CONTRATO:	<Suministro, compra venta, prestación de servicios, obra, interventoría, consultoría, estudios, diseño y obra, otro>				
NÚMERO DE CONTRATO:	096 DE 2025	**PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL**	13 DE JULIO	**Y EL**	12 DE AGOSTO
CONTRATISTA:	CONSORCIO UNIDOS				
INTERVENTOR:	CONSORCIO TAU				

DESCRIPCIÓN	ESTADO		OBSERVACIONES
	Bueno	Deficiente	
MAQUINARIA - EQUIPO			
- Estado del equipo	X		Se evidencia que los equipos se encunetran en estado opertaivo. Se les realiza inspeccion preoperacional diaria para garantizar la seguridad.
- Regularidad del mantenimiento	X		no se ha requerido mantenimiento correctivo y preventivo a maquinaria y eqipos.
- Vibraciones /Ruidos	X		Se adopta como medida de prevencion el uso correcto de EPP según la actividad (tapa oidos de insercion y de copas) y rotacion de personal.
- Protecciones / Guardas / Frenos	X		Los equipos cuentan con su respectiva guarda de seguridad, se realizan sus respectivos inspecciones preoperacioneles
- Idoneidad operarios	X		Los colaboradores cuentan con los conocimientos básicos para el uso adecuado y la correcta operación de estos equipos.
DOTACIÓN CAMPAMENTO			
- Dotación completa	X		Se les entrega dotacion completa a los colaboradores de nuevo ingreso, y se realiza reposicion según la necesidad a quien lo requieran.
- Buen estado	X		Instalaciones en buen estado y cuenta con los servicios basicos (agua, energia, baños)
- Fácil acceso y operación	X		Las instalaciones cuentan con facil acceso y operación,
DOTACIÓN DEL PERSONAL			
- Dotación completa	X		Durante el periodo se realizó la entrega de dotación y (EPP) al personal de nuevo ingreso a la obra. Correspondiente a: botas de seguridad, botas de caucho con punta de seguridad, jeans, busos, capuchon, casco con barbuquejo, gasfas claras-oscuras, tapa bocas, tapa oidos de insercion,guantes de vaqueta,nitrilo de precision.
- Buen estado	X		De igual manera, se efectuó la reposición de EPP a los colaboradores que lo requerían y se anexa sus correspondienres formatos
- Uso según zona de trabajo	X		Se realizó la entrega EPP al personal que requiera de un elemento especial, como fueron: tapa oidos de copa, botas de caucho larga con punta de segurida. Según zona de trabajo.
SEÑALIZACIÓN, DEMARCACIÓN, ILUMINACIÓN			
- Uso permanente	X		Se dispone de señalización informativa, preventiva y obligatoria visible de forma permanente, que incluye: botiquín, extintores, camillas, ambientes libres de humo, uso obligatorio de EPP, rutas de evacuación, políticas del SG-SST, centros de atención cercanos y números de emergencia.
- Uso según zona de trabajo	X		Se realiza de forma constante la delimitación de senderos peatonales y la señalización de zonas de trabajo, con el fin de identificar claramente las diferentes áreas.
VIGILANCIA			
- Personal suficiente			
- Diurna			
- Nocturna	X		
EMERGENCIAS			
- Convenio centro de asistencia		x	Se cuenta en el municipio con el centro de atencion mas cercano, Hospital REINA SOFIA DE ESPAÑA ubicado en Lerida Tolima, con atencion de 2do nivel de complejidad. A dos minutos y 700 metros de distancia.
- Afiliación del Personal al Sistema de seguridad social y ARP	X		Durante el periodo se verifico la afiliacion de seguridad social del personal que se encuentra activo y de nuevo ingreso.

Firma:
Nombre: RICARDO HERRERA
DIRECTOR DE OBRA

Firma:
Nombre: IVAN VALLEJO
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO TAU

SUSTITUCION Y ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP)

		
Entrega de EPP	Entrega de EPP	Entrega de EPP
		
Entrega de EPP	Entrega de EPP	Entrega de EPP
		
Entrega de dotación	Entrega de dotación	Entrega de dotación

		
Entrega de dotación	Entrega de dotación	Entrega de dotación
		
Entrega de dotación	**Entrega de dotación**	**Entrega de dotación**

CONSORCIO UNIDOS	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TGRABAJO	CÓDIGO: FT-SST-15
		VERSIÓN: 01
	CONTROL DE ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y DOTACIÓN DE LEY	FECHA: 02/02/2026

CONTROLADO POR:	CARGO:	FIRMA:
ROMARIO ANDRES MEJIA GONZALEZ	PROFESIONAL SST	

NOMBRE DEL TRABAJADOR:	CARGO:	CEDULA:	PROYECTO/ÁREA:
Maiwon Rodriguez	Oficial Herrero	1005440931	CENTRO DE TRABAJO: LERIDA TOLIMA. CONSORCIO UNIDOS

Marcar el motivo de entrega de la siguiente manera: 1 ORDINARIA (Entrega inicial o periodica establecida) | 2 DESGASTE (Reposición por desgaste del elemento) | 3 DAÑO/PERDIDA (Nueva entrega)

FECHA ENTREGA (dd-mm-aaaa)	CABEZA			VISUAL		AUDITIVO		RESPIRATORIO					MANOS						PIES			DOTACIÓN									TRABAJOS ALTO RIESGO					FIRMA DE QUIEN RECIBE
	CASCO DIELÉCTRICO	LAMPARA PARA CASCO	CASCO	GAFAS DE SEGURIDAD FILTRO UV	OTRO	PROTECTOR TIPO COPA	PROTECTOR INSERCIÓN	CARTUCHOS VAPORES ORGANICOS	MATERIAL PARTICULADO	TAPABOCAS	CARA COMPLETA	MEDIA CARA	GUANTES VAQUETA	GUANTES CAUCHO	GUANTES EN HILAZA ANTIDESLIZANTES	GUANTES DIELECTRICOS	GUANTE NITRILO	GUANTES NITRILO LARGO	BOTAS MEDIA CAÑA CON PUNTA ACERO	BOTAS CAUCHO DE SEGURIDAD	TENNIS	PANTALON JEAN	CAMISETA	CAMISA	CHAQUETA	CAPUCHON	PANTALON-CHAQUETA IMPERMEABLES	CHALECO	DELANTAL	PETO EN CARNAZA	CARETA SOLDADURA	POLAINAS	ARNES	
12-ago-26			1	1			1			1	1		1				1		1							1								X

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de protección personal recibidos y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de seguridad y salud en el trabajo que contribuyen a mi bienestar físico, psicológico y social. Declaro que he recibido información sobre el uso adecuado de los mismos.

FIRMA DEL TRABAJADOR COMPROMETIDO: X

CEDULA: X 1005440931

Botas = 41

Pantalón = 36

Camiseta = XL

CONSORCIO UNIDOS	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TGRABAJO	CÓDIGO: FT-SST-15
	CONTROL DE ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y DOTACIÓN DE LEY	VERSIÓN: 01
		FECHA: 02/02/2026

CONTROLADO POR:	CARGO:	FIRMA:
ROMARIO ANDRES MEJIA GONZALEZ	PROFESIONAL SST	

NOMBRE DEL TRABAJADOR:	CARGO:	CEDULA:	PROYECTO/ÁREA:
Luis Sanchez	oficios	14269768	CENTRO DE TRABAJO. LERIDA TOLIMA. CONSORCIO UNIDOS

Marcar el motivo de entrega de la siguiente manera: 1 ORDINARIA (Entrega inicial o periodica establecida) | 2 DESGASTE (Reposición por desgaste del elemento) | 3 DAÑO/PERDIDA (Nueva entrega)

	CABEZA			VISUAL		AUDITIVO		RESPIRATORIO					MANOS						PIES			DOTACIÓN								TRABAJOS ALTO RIESGO					
FECHA ENTREGA (dd-mm-aaaa)	CASCO DIELÉCTRICO	LAMPARA PARA CASCO	CASCO	GAFAS DE SEGURIDAD FILTRO UV	OTRO	PROTECTOR TIPO COPA	PROTECTOR INSERCIÓN	CARTUCHOS VAPORES ORGANICOS	MATERIAL PARTICULADO	TAPABOCAS	CARA COMPLETA	MEDIA CARA	GUANTES VAQUETA	GUANTES CAUCHO	GUANTES EN HILAZA ANTIDESLIZANTES	GUANTES DIELECTRICOS	GUANTE NITRILO	GUANTES NITRILO LARGO	BOTAS MEDIA CAÑA CON PUNTA ACERO	BOTAS CAUCHO DE SEGURIDAD	TENNIS	PANTALON JEAN	CAMISETA	CAMISA	CHAQUETA	CAPUCHON	PANTALON-CHAQUETA IMPERMEABLES	CHALECO	DELANTAL	PETO EN CARNAZA	CARETA SOLDARUA	POLAINAS	ARMES	FIRMA DE QUIEN RECIBE:
11-Agos-26			1	1		1			1				1				1		1															

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de protección personal recibidos y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de seguridad y salud en el trabajo que contribuyen a mi bienestar físico, psicológico y social. Declaro que he recibido información sobre el uso adecuado de los mismos.

FIRMA DEL TRABAJADOR COMPROMETIDO: C x

CEDULA: x 14269768

Pantalon: 32
Botas: 39
Camisa: L

CONSORCIO UNIDOS	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TGRABAJO	CÓDIGO: FT-SST-15
		VERSIÓN: 01
	CONTROL DE ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y DOTACIÓN DE LEY	FECHA: 03/02/2026

CONTROLADO POR: ROMARIO ANDRES MEJIA GONZALEZ	CARGO: PROFESIONAL SST	FIRMA:
NOMBRE DEL TRABAJADOR: [illegible]	CARGO: Oficios	CEDULA: 14272368
		PROYECTO/AREA: CENTRO DE TRABAJO _ERIDA TOLIMA. CONSORCIO UNIDOS

Marcar el motivo de entrega de la siguiente manera: 1 ORDINARIA (Entrega inicial o periodica establecida) | 2 DESGASTE (Reposición por desgaste del elemento) | 3 DAÑO/PERDIDA (Reposición por daño o perdida del elemento)

FECHA ENTREGA (dd-mm-aaaa)	CABEZA			VISUAL		AUDITIVO		RESPIRATORIO					MANOS						PIES			DOTACIÓN									TRABAJOS ALTO RIESGO				FIRMA DE QUIEN RECIBE:
	CASCO DIELÉCTRICO	LAMPARA PARA CASCO	CASCO	GAFAS DE SEGURIDAD FILTRO UV	OTRO	PROTECTOR TIPO COPA	PROTECTOR INSERCIÓN	CARTUCHOS VAPORES ORGANICOS	MATERIAL PARTICULADO	TAPABOCAS	CARA COMPLETA	MEDIA CARA	GUANTES VAQUETA	GUANTES CAUCHO	GUANTES EN HILAZA ANTIDESLIZANTES	GUANTES DIELECTRICOS	GUANTE NITRILO	GUANTES NITRILO LARGO	BOTAS MEDIA CAÑA CON PUNTA ACERO	BOTAS CAUCHO DE SEGURIDAD	TENNIS	PANTALON JEAN	CAMISETA	CAMISA	CHAQUETA	CAPUCHON	PANTALON-CHAQUETA IMPERMEABLES	CHALECO	DELANTAL	PETO EN CARNAZA	CARETA SOLDARUA	POLAINAS	ARNES	
11-Agos.			1	1		1			1				1				1			1														X [signature]

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de protección personal recibidos y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de seguridad y salud en el trabajo que contribuyen a mi bienestar físico, psicológico y social. Declaro que he recibido información sobre el uso adecuado de los mismos.

FIRMA DEL TRABAJADOR COMPROMETIDO: X [signature]

CEDULA: X 14272368.

Planeam = 32
Bono: 40
Compens = L

CONSORCIO UNIDOS	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TGRABAJO	CÓDIGO: FT-SST-15
		VERSIÓN: 01
	CONTROL DE ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y DOTACIÓN DE LEY	FECHA: 02/02/2026

CONTROLADO POR: ROMARIO ANDRES MEJIA GONZALEZ	CARGO: PROFESIONAL SST	FIRMA:
NOMBRE DEL TRABAJADOR: Donaldo Perez	CARGO: Oficial Herrero	CEDULA: 10931584
		PROYECTO/ÁREA: CENTRO DE TRABAJO: LERIDA TOLIMA. CONSORCIO UNIDOS

Marcar el motivo de entrega de la siguiente manera: 1 ORDINARIA (Entrega inicial o periodica establecida) | 2 DESGASTE (Reposición por desgaste del elemento) | 3 DAÑO/PERDIDA (Antes entrega)

FECHA ENTREGA (dd-mm-aaaa)	CABEZA			VISUAL		AUDITIVO		RESPIRATORIO					MANOS						PIES			DOTACIÓN								TRABAJOS ALTO RIESGO				FIRMA DE QUIEN RECIBE:
	CASCO DIELÉCTRICO	LAMPARA PARA CASCO	CASCO	GAFAS DE SEGURIDAD FILTRO UV	OTRO	PROTECTOR TIPO COPA	PROTECTOR INSERCIÓN	CARTUCHOS VAPORES ORGANICOS	MATERIAL PARTICULADO	TAPABOCAS	CARA COMPLETA	MEDIA CARA	GUANTES VAQUETA	GUANTES CAUCHO	GUANTES EN HILAZA ANTIDESLIZANTES	GUANTES DIELECTRICOS	GUANTE NITRILO	GUANTES NITRILO LARGO	BOTAS MEDIA CAÑA CON PUNTA ACERO	BOTAS CAUCHO DE SEGURIDAD	TENNIS	PANTALON JEAN	CAMISETA	CAMISA	CHAQUETA	CAPUCHON	PANTALON-CHAQUETA IMPERMEABLES	CHALECO	DELANTAL	PETO EN CARNAZA	CARETA SOLDARUA	POLAINAS	ARNES	
1-Jul-26													1																				
7-Jul-26													1																				
24-Jul-26													1																				
5-Ago-26																			1														
10-Ago-26													1																				

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de protección personal recibidos y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de seguridad y salud en el trabajo que contribuyen a mi bienestar físico, psicológico y social. Declaro que he recibido información sobre el uso adecuado de los mismos.

FIRMA DEL TRABAJADOR COMPROMETIDO: Donaldo Perez

CEDULA: 10931584

CONSORCIO UNIDOS	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TGRABAJO	CÓDIGO: FT-SST-15
		VERSIÓN: 01
	CONTROL DE ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y DOTACIÓN DE LEY	FECHA: 02/02/2026

CONTROLADO POR: ROMARIO ANDRES MEJIA GONZALEZ	CARGO: PROFESIONAL SST	FIRMA:
NOMBRE DEL TRABAJADOR: Pedro Botacoout	CARGO: Oficial Minero	CEDULA: 74170324
		PROYECTO/ÁREA: CENTRO DE TRABAJO LERIDA TOLIMA. CONSORCIO UNIDOS

Marcar el motivo de entrega de la siguiente manera: 1 ORDINARIA (Entrega inicial o periodica establecida) | 2 DESGASTE (Reposición por desgaste del elemento) | 3 DAÑO/PERDIDA (Nueva entrega)

FECHA ENTREGA (dd-mm-aaaa)	CABEZA			VISUAL		AUDITIVO		RESPIRATORIO					MANOS						PIES			DOTACIÓN									TRABAJOS ALTO RIESGO					FIRMA DE QUIEN RECIBE:
	CASCO DIELÉCTRICO	LAMPARA PARA CASCO	CASCO	GAFAS DE SEGURIDAD FILTRO UV	OTRO	PROTECTOR TIPO COPA	PROTECTOR INSERCIÓN	CARTUCHOS VAPORES ORGANICOS	MATERIAL PARTICULADO	TAPABOCAS	CARA COMPLETA	MEDIA CARA	GUANTES VAQUETA	GUANTES CAUCHO	GUANTES EN HILAZA ANTIDESLIZANTES	GUANTES DIELECTRICOS	GUANTE NITRILO	GUANTES NITRILO LARGO	BOTAS MEDIA CAÑA CON PUNTA ACERO	BOTAS CAUCHO DE SEGURIDAD	TENNIS	PANTALON JEAN	CAMISETA	CAMISA	CHAQUETA	CAPUCHON	PANTALON CHAQUETA IMPERMEABLES	CHALECO	DELANTAL	PETO EN CARNAZA	CARETA SOLDARUA	POLAINAS	ARNES	
29-Julio-26			1	1			1			1			1	1			1																	
31-Jul-26																							1											
10-Agu-26														1																				

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de protección personal recibidos y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de seguridad y salud en el trabajo que contribuyen a mi bienestar físico, psicológico y social. Declaro que he recibido información sobre el uso adecuado de los mismos.

FIRMA DEL TRABAJADOR COMPROMETIDO: CEDULA: 74170324

Bota: 41
Pantalon: 36
camiseta: XL

CONSORCIO UNIDOS	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TGRABAJO	CÓDIGO: FT-SST-15
		VERSIÓN: 01
	CONTROL DE ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y DOTACIÓN DE LEY	FECHA: 02/02/2026

CONTROLADO POR:	CARGO:	FIRMA:
ANDREA PAOLA GONZALEZ CARVAJAL	PROFESIONAL SST	

NOMBRE DEL TRABAJADOR:	CARGO:	CEDULA:	PROYECTO/ÁREA:
Claudia Neuta León	Coordinador SST	39950140	CONSORCIO UNIDOS LERIDA

Marcar el motivo de entrega de la siguiente manera: 1 ORDINARIA (Entrega inicial o periodica establecida) | 2 DESGASTE (Reposición por desgaste del elemento) | 3 DAÑO/PERDIDA (Nueva entrega)

FECHA ENTREGA (dd-mm-aaaa)	CABEZA			VISUAL		AUDITIVO		RESPIRATORIO					MANOS						PIES			DOTACIÓN									TRABAJOS ALTO RIESGO				FIRMA DE QUIEN RECIBE:
	CASCO DIELÉCTRICO	LAMPARA PARA CASCO	CASCO	GAFAS DE SEGURIDAD FILTRO UV	OTRO	PROTECTOR TIPO COPA	PROTECTOR INSERCIÓN	CARTUCHOS VAPORES ORGANICOS	MATERIAL PARTICULADO	TAPABOCAS	CARA COMPLETA	MEDIA CARA	GUANTES VAQUETA	GUANTES CAUCHO	GUANTES ENTRIDURA ANTIDESLIZANTES	GUANTES DIELECTRICOS	GUANTE NITRILO	GUANTES EN NITRILO LARGO	BOTAS MEDIA CAÑA CON PUNTA ACERO	BOTAS CAUCHO DE SEGURIDAD	TENNIS	PANTALON JEAN	CAMISETA	CAMISA	CHAQUETA UNIFORME NORMAL	PANTALON-CHAQUETA IMPERMEABLES	CHALECO	DELANTAL	PETO EN CARNAZA	CARETA SOLDARUA	POLAINAS	ARNES	
11-03/26			1														1								1									39950140
6-ago-26																			1			2												39950140

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de protección personal recibidos y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de seguridad y salud en el trabajo que contribuyen a mi bienestar físico, psicológico y social. Declaro que he recibido información sobre el uso adecuado de los mismos.

FIRMA DEL TRABAJADOR QUE SE COMPROMETE: Claudia C Neuta 39950140

CONSORCIO UNIDOS	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TGRABAJO	CÓDIGO: FT-SST-15
	CONTROL DE ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y DOTACIÓN DE LEY	VERSIÓN: 01
		FECHA: 02/02/2026

CONTROLADO POR: ROMARIO ANDRES MEJIA GONZALEZ | CARGO: PROFESIONAL SST | FIRMA:

NOMBRE DEL TRABAJADOR: Alexandra Mora | CARGO: Aux. cbva | CEDULA: 1005849534 | PROYECTO/ÁREA: CENTRO DE TRABAJO. LERIDA TOLIMA. CONSORCIO UNIDOS

Marcar el motivo de entrega de la siguiente manera: 1 ORDINARIA (Entrega inicial o periodica establecida) | 2 DESGASTE (Reposición por desgaste del elemento) | 3 DAÑOPERDIDA (Nueva entrega)

FECHA ENTREGA (dd-mm-aaaa)	CABEZA			VISUAL		AUDITIVO		RESPIRATORIO					MANOS						PIES			DOTACIÓN								TRABAJOS ALTO RIESGO				FIRMA DE QUIEN RECIBE:
	CASCO DIELÉCTRICO	LAMPARA PARA CASCO	CASCO	GAFAS DE SEGURIDAD FILTRO UV	OTRO	PROTECTOR TIPO COPA	PROTECTOR INSERCIÓN	CARTUCHOS VAPORES ORGANICOS	MATERIAL PARTICULADO	TAPABOCAS	CARA COMPLETA	MEDIA CARA	GUANTES VAQUETA	GUANTES CAUCHO	GUANTES EN HILAZA ANTIDESLIZANTES	GUANTES DIELECTRICOS	GUANTE NITRILO	GUANTES NITRILO LARGO	BOTAS MEDIA CAÑA CON PUNTA ACERO	BOTAS CAUCHO DE SEGURIDAD	TENNIS	PANTALON JEAN	CAMISETA	CAMISA	CHAQUETA	CAPUCHON	PANTALON-CHAQUETA IMPERMEABLES	CHALECO	DELANTAL	PETO EN CARNAZA	CARETA SOLDADURA	POLAINAS	ARNES	
23-JUL-26		1		1		1			1				1																				Alejandro
3-Ago-26				1									1																				Alejandro
5-Ago-26									1																								Alejandro
10-Ago-26													1																				Alejandro
11-Ago-26									1																								Alejandro

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de protección personal recibidos y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de seguridad y salud en el trabajo que contribuyen a mi bienestar físico, psicológico y social. Declaro que he recibido información sobre el uso adecuado de los mismos.

FIRMA DEL TRABAJADOR COMPROMETIDO: AlejandroMoraOlaya | CEDULA: 1005849534

Pantalon: 30
Camiseta: L

Boto: 40.

CONSORCIO UNIDOS	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TGRABAJO	CÓDIGO: FT-SST-15
	CONTROL DE ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y DOTACIÓN DE LEY	VERSIÓN: 01
		FECHA: 02/02/2026

CONTROLADO POR: ROMARIO ANDRES MEJIA GONZALEZ | CARGO: PROFESIONAL SST | FIRMA:

NOMBRE DEL TRABAJADOR: Carlos A Bonilla | CARGO: Oficial | CEDULA: 1062401949 | PROYECTO/ÁREA: CENTRO DE TRABAJO. LERIDA TOLIMA CONSORCIO UNIDOS

Marcar el motivo de entrega de la siguiente manera: 1 ORDINARIA (Entrega inicial o periódica establecida) | 2 DESGASTE (Reposición por desgaste del elemento) | 3 DAÑO/PERDIDA (Nueva entrega)

FECHA ENTREGA (dd-mm-aaa)	CABEZA			VISUAL		AUDITIVO		RESPIRATORIO					MANOS						PIES			DOTACIÓN										TRABAJOS ALTO RIESGO				FIRMA DE QUIEN RECIBE:
	CASCO DIELÉCTRICO	LAMPARA PARA CASCO	CASCO	GAFAS DE SEGURIDAD FILTRO UV	OTRO	PROTECTOR TIPO COPA	PROTECTOR INSERCIÓN	CARTUCHOS VAPORES ORGANICOS	MATERIAL PARTICULADO	TAPABOCAS	CARA COMPLETA	MEDIA CARA	GUANTES VAQUETA	GUANTES CAUCHO	GUANTES EN HILAZA ANTIDESLIZANTES	GUANTES DIELECTRICOS	GUANTE NITRILO	GUANTES NITRILO LARGO	BOTAS MEDIA CAÑA CON PUNTA ACERO	BOTAS CAUCHO DE SEGURIDAD	TENNIS	PANTALON JEAN	CAMISETA	CAMISA	CHAQUETA	CAPUCHON	PANTALON-CHAQUETA IMPERMEABLES	CHALECO	DELANTAL	PETO EN CARNAZA	CARETA SOLDARIA	POLAINAS	ARNES	
29-Jul-26			1	1			1			1			1				1																	Carlos Bonilla
3-Ago-26																						1												Carlos Bonilla
10-Ago-26																	1																	Carlos Bonilla

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de protección personal recibidos y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de seguridad y salud en el trabajo que contribuyen a mi bienestar físico, psicológico y social. Declaro que he recibido información sobre el uso adecuado de los mismos.

FIRMA DEL TRABAJADOR COMPROMETIDO: Carlos Bonilla | CEDULA: 1062401949

Pantalon 30
vota 39
camisa 1

CONSORCIO UNIDOS	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TGRABAJO	CÓDIGO: FT-SST-15
		VERSIÓN: 01
	CONTROL DE ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y DOTACIÓN DE LEY	FECHA: 02/02/2026

CONTROLADO POR: ROMARIO ANDRES MEJIA GONZALEZ	CARGO: PROFESIONAL SST	FIRMA:
NOMBRE DEL TRABAJADOR: Edwar Arevalo	CARGO: Aux cbr	CEDULA: 1123411472
		PROYECTO/ÁREA: CENTRO DE TRABAJO: LERIDA TOLIMA. CONSORCIO UNIDOS

Marcar el motivo de entrega de la siguiente manera: 1 ORDINARIA (Entrega inicial o periodica establecida) | 2 DESGASTE (Reposición por desgaste del elemento) | 3 DAÑOPERDIDA (Nueva entrega)

FECHA ENTREGA (dd-mm-aaaa)	CABEZA			VISUAL		AUDITIVO		RESPIRATORIO				MANOS						PIES		DOTACIÓN								TRABAJOS ALTO RIESGO				FIRMA DE QUIEN RECIBE:
	CASCO DIELÉCTRICO	LAMPARA PARA CASCO	CASCO	GAFAS DE SEGURIDAD FILTRO UV	OTRO	PROTECTOR TIPO COPA	PROTECTOR INSERCIÓN	CARTUCHOS VAPORES ORGANICOS	MATERIAL PARTICULADO	TAPABOCAS	CARA COMPLETA	MEDIA CARA	GUANTES VAQUETA	GUANTES CAUCHO	GUANTES EN HILAZA ANTIDESLIZANTES	GUANTES DIELECTRICOS	GUANTE NITRILO	GUANTES NITRILO LARGO	BOTAS MEDIA CAÑA CON PUNTA ACERO	BOTAS CAUCHO DE SEGURIDAD	TENNIS	PANTALON JEAN	CAMISETA	CAMISA	CHAQUETA	CAPUCHON	PANTALON-CHAQUETA IMPERMEABLES	CHALECO	DELANTAL	PETO EN CARNAZA	CARETA SOLDADURA	POLAINAS	ARNES	
27-Jul-26			X	X						X			X				X															X Edwar Arevalo
30-Jul-26																			1														X Edwar Arevalo
3-Ago-26																	1																Edwar Arevalo
5-Ago-26																	1																Edwar Arevalo
8-Ago-26																						1											Edwar Arevalo

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de protección personal recibidos y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de seguridad y salud en el trabajo que contribuyen a mi bienestar físico, psicológico y social. Declaro que he recibido información sobre el uso adecuado de los mismos.

FIRMA DEL TRABAJADOR COMPROMETIDO: X Edwar Arevalo CEDULA: X 1123411472

Pantalon = 34
Botas = 40
Camisa = XL

CONSORCIO UNIDOS	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TGRABAJO	CÓDIGO: FT-SST-15
	CONTROL DE ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y DOTACIÓN DE LEY	VERSIÓN: 01
		FECHA: 02/02/2026

CONTROLADO POR:	CARGO:	FIRMA:
ROMARIO ANDRES MEJIA GONZALEZ	PROFESIONAL SST	28-07-2026.

NOMBRE DEL TRABAJADOR:	CARGO:	CEDULA:	PROYECTO/ÁREA:
MAWICS SANTOS	auxiliar	93'181.048	CENTRO DE TRABAJO. LERIDA TOLIMA. CONSORCIO UNIDOS

Marcar el motivo de entrega de la siguiente manera: 1 ORDINARIA (Entrega inicial o periodica establecida) | 2 DESGASTE (Reposición por desgaste del elemento) | 3 DAÑO/PERDIDA (Nueva entrega)

FECHA ENTREGA (dd-mm-aaaa)	CABEZA			VISUAL		AUDITIVO		RESPIRATORIO					MANOS						PIES			DOTACIÓN									TRABAJOS ALTO RIESGO				FIRMA DE QUIEN RECIBE:
	CASCO DIELÉCTRICO	LAMPARA PARA CASCO	CASCO	GAFAS DE SEGURIDAD FILTRO UV	OTRO	PROTECTOR TIPO COPA	PROTECTOR INSERCIÓN	CARTUCHOS VAPORES ORGANICOS	MATERIAL PARTICULADO	TAPABOCAS	CARA COMPLETA	MEDIA CARA	GUANTES VAQUETA	GUANTES CAUCHO	GUANTES EN HILAZA ANTIDESLIZANTES	GUANTES DIELECTRICOS	GUANTE NITRILO	GUANTES NITRILO LARGO	BOTAS MEDIA CAÑA CON PUNTA ACERO	BOTAS CAUCHO DE SEGURIDAD	TENNIS	PANTALON JEAN	CAMISETA	CAMISA	CHAQUETA	CAPUCHON	PANTALON-CHAQUETA IMPERMEABLES	CHALECO	DELANTAL	PETO EN CARNAZA	CARETA SOLDARUA	POLAINAS	ARNES	
28-JUL-26			1	1			1			1			1				1																	MAWICS SANTOS

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de protección personal recibidos y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de seguridad y salud en el trabajo que contribuyen a mi bienestar físico, psicológico y social. Declaro que he recibido información sobre el uso adecuado de los mismos.

Pantalon 36
Camisa XL
Botas 42

FIRMA DEL TRABAJADOR COMPROMETIDO: MAWICS SANTOS SOLER

CEDULA: 93'181.048.

CONSORCIO UNIDOS

SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TGRABAJO	CÓDIGO: FT-SST-15
CONTROL DE ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y DOTACIÓN DE LEY	VERSIÓN: 01
	FECHA: 02/02/2026

CONTROLADO POR: ROMARIO ANDRES MEJIA GONZALEZ — CARGO: PROFESIONAL SST — FIRMA:

NOMBRE DEL TRABAJADOR: Jose Ramirez — CARGO: Oficial — CEDULA: 7311876 — PROYECTO/ÁREA: CENTRO DE TRABAJO LERIDA TOLIMA. CONSORCIO UNIDOS

Marcar el motivo de entrega de la siguiente manera: 1 ORDINARIA (Entrega inicial o periódica establecida) | 2 DESGASTE (Reposición por desgaste del elemento) | 3 DAÑO/PERDIDA (Nueva entrega)

FECHA ENTREGA (dd-mm-aaaa)	CABEZA			VISUAL			AUDITIVO		RESPIRATORIO					MANOS						PIES			DOTACIÓN									TRABAJOS ALTO RIESGO				FIRMA DE QUIEN RECIBE:
	CASCO DIELÉCTRICO	LAMPARA PARA CASCO	CASCO	GAFAS DE SEGURIDAD FILTRO UV	OTRO		PROTECTOR TIPO COPA	PROTECTOR INSERCIÓN	CARTUCHOS VAPORES ORGANICOS	MATERIAL PARTICULADO	TAPABOCAS	CARA COMPLETA	MEDIA CARA	GUANTES VAQUETA	GUANTES CAUCHO	GUANTES EN HILAZA ANTIDESLIZANTES	GUANTES DIELECTRICOS	GUANTE NITRILO	GUANTES NITRILO LARGO	BOTAS MEDIA CAÑA CON PUNTA ACERO	BOTAS CAUCHO DE SEGURIDAD	TENNIS	PANTALON JEAN	CAMISETA	CAMISA	CHAQUETA	CAPUCHON	PANTALON-CHAQUETA IMPERMEABLES	CHALECO	DELANTAL	PETO EN CARNAZA	CARETA SOLDARUA	POLAINAS	ARNES	
28-nov-26			1	1				1			1			1	1			1																	
3-ago-26															1			1																	

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de protección personal recibidos y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de seguridad y salud en el trabajo que contribuyen a mi bienestar físico, psicológico y social. Declaro que he recibido información sobre el uso adecuado de los mismos.

FIRMA DEL TRABAJADOR COMPROMETIDO: — CEDULA: 7311876

Pantalon 28
Botas 39
Camisa S

CONSORCIO UNIDOS

SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TGRABAJO	CÓDIGO: FT-SST-15
	VERSIÓN: 01
CONTROL DE ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y DOTACIÓN DE LEY	FECHA: 07/02/2026

CONTROLADO POR: ROMARIO ANDRES MEJIA GONZALEZ	CARGO: PROFESIONAL SST	FIRMA:
NOMBRE DEL TRABAJADOR: Yeison Cardeño Lotero	CARGO: Aprendiz	CEDULA: 1110517237
		PROYECTO/ÁREA: CENTRO DE TRABAJO, CERIDA TOLIMA. CONSORCIO UNIDOS

Marcar el motivo de entrega de la siguiente manera: 1 ORDINARIA (Entrega inicial o periodica establecida) | 2 DESUSTE (Reposición por desgaste del elemento) | 3 DAÑO/PERDIDA (Nueva entrega)

FECHA ENTREGA (dd-mm-aaaa)	CABEZA			VISUAL		AUDITIVO		RESPIRATORIO					MANOS						PIES		DOTACIÓN								TRABAJOS ALTO RIESGO				FIRMA DE QUIEN RECIBE
	CASCO DIELÉCTRICO	LAMPARA PARA CASCO	CASCO	GAFAS DE SEGURIDAD FILTRO UV	OTRO	PROTECTOR TIPO COPA	PROTECTOR INSERCIÓN	CARTUCHOS VAPORES ORGANICOS	MATERIAL PARTICULADO	TAPABOCAS	CARA COMPLETA	MEDIA CARA	GUANTES VAQUETA	GUANTES CAUCHO	GUANTES EN MALLA ANTIDESLIZANTES	GUANTES DIELECTRICOS	GUANTE NITRILO	GUANTES NITRILO LARGO	BOTAS MEDIA CAÑA CON PUNTA ACERO	BOTAS CAUCHO DE SEGURIDAD	PANTALON JEAN	CAMISETA	CAMISA	CHAQUETA	CAPUCHON	PANTALON CHAQUETA IMPERMEABLES	CHALECO	DELANTAL	PETO EN CARNAZA	CANETA SOLDADURA	POLAINAS	MANGAS	
28-Jul-26			1	1			1			1			1				1																Yeison Cardeño Lotero
3-Ago-26																	1																Yeison Cardeño Lotero
5-Ago-26																	1																Yeison Cardeño Lotero
10-Ago-26																	1																Yeison Cardeño Lotero

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de protección personal recibidos y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de seguridad y salud en el trabajo que contribuyen a mi bienestar físico, psicológico y social. Declaro que he recibido información sobre el uso adecuado de los mismos.

FIRMA DEL TRABAJADOR COMPROMETIDO: Yeison Cardeño Lotero CEDULA: 1110517237

- talla Pantalon -32
- talla Botas - 41
- talla Buso - L
- talla

CONSORCIO UNIDOS	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TGRABAJO	CÓDIGO: FT-SST-15
		VERSIÓN: 01
	CONTROL DE ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y DOTACIÓN DE LEY	FECHA: 02/02/2026

CONTROLADO POR: ROMARIO ANDRES MEJIA GONZALEZ	CARGO: PROFESIONAL SST	FIRMA:
NOMBRE DEL TRABAJADOR: JORGE LEONARDO	CARGO: ACX	CEDULA: 1109378780
		PROYECTO/ÁREA: CENTRO DE TRABAJO. LERIDA TOLIMA. CONSORCIO UNIDOS

Marcar el motivo de entrega de la siguiente manera: 1 ORDINARIA (Entrega inicial o periodica establecida) | 2 DESGASTE (Reposición por desgaste del elemento) | 3 DAÑOPERDIDA (Nueva entrega)

FECHA ENTREGA (dd-mm-aaaa)	CABEZA			VISUAL		AUDITIVO		RESPIRATORIO					MANOS						PIES			DOTACIÓN									TRABAJOS ALTO RIESGO					FIRMA DE QUIEN RECIBE:
	CASCO DIELÉCTRICO	LAMPARA PARA CASCO	CASCO	GAFAS DE SEGURIDAD FILTRO UV	OTRO	PROTECTOR TIPO COPA	PROTECTOR INSERCIÓN	CARTUCHOS VAPORES ORGANICOS	MATERIAL PARTICULADO	TAPABOCAS	CARA COMPLETA	MEDIA CARA	GUANTES VAQUETA	GUANTES CAUCHO	GUANTES EN HILAZA ANTIDESLIZANTES	GUANTES DIELECTRICOS	GUANTE NITRILO	GUANTES NITRILO LARGO	BOTAS MEDIA CAÑA CON PUNTA ACERO	BOTAS CAUCHO DE SEGURIDAD	TENNIS	PANTALON JEAN	CAMISETA	CAMISA	CHAQUETA	CAPUCHON	PANTALON-CHAQUETA IMPERMEABLES	CHALECO	DELANTAL	PETO EN CARNAZA	CARETA SOLDADURA	POLAINAS	ARNES	
13-JULIO-26			1	1			1			1	1	1					1																	JORGE LEONARDO
14-JULIO-26																	1																	JORGE LEONARDO
16-JULIO-26																	1																	JORGE LEONARDO
24-JULIO-26																	1																	JORGE LEONARDO
28-JUL-26																			1			1	1											
10-AGO-26																	1																	

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de protección personal recibidos y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de seguridad y salud en el trabajo que contribuyen a mi bienestar físico, psicológico y social. Declaro que he recibido información sobre el uso adecuado de los mismos.

FIRMA DEL TRABAJADOR COMPROMETIDO:

CEDULA: 1109378780

CONSORCIO UNIDOS	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TGRABAJO	CÓDIGO: FT-SST-15
		VERSIÓN: 01
	CONTROL DE ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y DOTACIÓN DE LEY	FECHA: 02/02/2026

CONTROLADO POR: Romario Mejía — CARGO: PROFESIONAL SST — FIRMA:

NOMBRE DEL TRABAJADOR: Germán Gaviria — CARGO: Ayudante — CEDULA: 93181694 — PROYECTO/ÁREA: CENTRO DE TRABAJO. CONSORCIO UNIDOS LERIDA T.

Marcar el motivo de entrega de la siguiente manera: 1 ORDINARIA (Entrega inicial o periodica establecida) | 2 DESGASTE (Reposición por desgaste del elemento) | 3 DAÑO/PERDIDA (Nuevo entrega)

FECHA ENTREGA (dd-mm-aaaa)	CABEZA			VISUAL		AUDITIVO		RESPIRATORIO					MANOS						PIES			DOTACIÓN								TRABAJOS ALTO RIESGO				FIRMA DE QUIEN RECIBE:
	CASCO DIELÉCTRICO	LAMPARA PARA CASCO	CASCO	GAFAS DE SEGURIDAD FILTRO UV	OTRO	PROTECTOR TIPO COPA	PROTECTOR INSERCIÓN	CARTUCHOS VAPORES ORGANICOS	MATERIAL PARTICULADO	TAPABOCAS	CARA COMPLETA	MEDIA CARA	GUANTES VAQUETA	GUANTES CAUCHO	GUANTES EN HILAZA ANTIDESLIZANTES	GUANTES DIELECTRICOS	GUANTE NITRILO	GUANTES NITRILO LARGO	BOTAS MEDIA CAÑA CON PUNTA ACERO	BOTAS CAUCHO DE SEGURIDAD	TENNIS	PANTALON JEAN	CAMISETA	CAMISA	CHAQUETA	CAPUCHON	PANTALON-CHAQUETA IMPERMEABLES	CHALECO	DELANTAL	PETO EN CARNAZA	CARETA SOLDARUA	POLAINAS	ARNES	
30-08-26			1	1			1			1			1				1																
7-JUL-26											1		1																				
21-JUL-26													1																				
25-JUL-26				1															1														
28-JUL-26																			1			1	1										
													1																				

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de protección personal recibidos y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de seguridad y salud en el trabajo que contribuyen a mi bienestar físico, psicológico y social. Declaro que he recibido información sobre el uso adecuado de los mismos.

FIRMA DEL TRABAJADOR QUE SE COMPROMETE: Germán Gaviria Porras — CEDULA: 93181.694

Pantalon: 32 Botas: 42
Camiseta: L

CONSORCIO UNIDOS	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TGRABAJO	CÓDIGO: FT-SST-15
		VERSIÓN: 01
	CONTROL DE ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y DOTACIÓN DE LEY	FECHA: 02/02/2026

CONTROLADO POR: ROMARIO ANDRES MEJIA GONZALEZ	CARGO: PROFESIONAL SST	FIRMA:
NOMBRE DEL TRABAJADOR: Nelson Prieto	CARGO: oficial / CEDULA: 3172006	PROYECTO/ÁREA: CENTRO DE TRABAJO. LERIDA TOLIMA. CONSORCIO UNIDOS

Marcar el motivo de entrega de la siguiente manera: 1 ORDINARIA (Entrega inicial o periodica establecida) | 2 DESGASTE (Reposición por desgaste del elemento) | 3 DAÑO/PERDIDA (Nueva entrega)

FECHA ENTREGA (dd-mm-aaaa)	CABEZA			VISUAL		AUDITIVO		RESPIRATORIO					MANOS						PIES		DOTACIÓN								TRABAJOS ALTO RIESGO				FIRMA DE QUIEN RECIBE:
	CASCO DIELÉCTRICO	LAMPARA PARA CASCO	CASCO	GAFAS DE SEGURIDAD FILTRO UV	OTRO	PROTECTOR TIPO COPA	PROTECTOR INSERCIÓN	CARTUCHOS VAPORES ORGÁNICOS	MATERIAL PARTICULADO	TAPABOCAS	CARA COMPLETA	MEDIA CARA	GUANTES VAQUETA	GUANTES CAUCHO	GUANTES EN HILAZA ANTIDESLIZANTES	GUANTES DIELECTRICOS	GUANTE NITRILO	GUANTES NITRILO LARGO	BOTAS MEDIA CAÑA CON PUNTA ACERO	BOTAS CAUCHO DE SEGURIDAD	TENNIS	PANTALON JEAN	CAMISETA	CAMISA	CHAQUETA	CAPUCHON	PANTALON-CHAQUETA IMPERMEABLES	CHALECO	DELANTAL	PETO EN CARNAZA	CARETA SOLDARUA	POLAINAS	ARNES	
2-Jul-26			1	1			1			1			1				1																
3-Jul-26																				1													
9-Jul-26														1																			
14-Jul-26											1																						
28-Jul-26																	1		1			1	1										

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de protección personal recibidos y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de seguridad y salud en el trabajo que contribuyen a mi bienestar físico, psicológico y social. Declaro que he recibido información sobre el uso adecuado de los mismos.

FIRMA DEL TRABAJADOR COMPROMETIDO:

Pantalon talla 36
Botas talla 40
Buso talla XL

CEDULA: 3172006

CONSORCIO UNIDOS	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TGRABAJO	CÓDIGO: FT-SST-15
		VERSIÓN: 01
	CONTROL DE ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y DOTACIÓN DE LEY	FECHA: 02/02/2026

CONTROLADO POR:	CARGO:	FIRMA:
ROMARIO ANDRES MEJIA GONZALEZ	PROFESIONAL SST	

NOMBRE DEL TRABAJADOR:	CARGO:	CEDULA:	PROYECTO/ÁREA:
Wilson Fabian Serrato	Oficial Ht.	1022350184	CENTRO DE TRABAJO. LERIDA TOLIMA. CONSORCIO UNIDOS

Marcar el motivo de entrega de la siguiente manera: 1 ORDINARIA (Entrega inicial o periodica establecida) | 2 DESGASTE (Reposición por desgaste del elemento) | 3 DAÑOPERDIDA (Nueva entrega)

FECHA ENTREGA (dd-mm-aaaa)	CABEZA			VISUAL		AUDITIVO		RESPIRATORIÓ					MANOS						PIES		DOTACIÓN								TRABAJOS ALTO RIESGO				FIRMA DE QUIEN RECIBE:
	CASCO DIELÉCTRICO	LAMPARA PARA CASCO	CASCO	GAFAS DE SEGURIDAD FILTRO UV	OTRO	PROTECTOR TIPO COPA	PROTECTOR INSERCIÓN	CARTUCHOS VAPORES ORGANICOS	MATERIAL PARTICULADO	TAPABOCAS	CARA COMPLETA	MEDIA CARA	GUANTES VAQUETA	GUANTES CAUCHO	GUANTES EN HILAZA ANTIDESLIZANTES	GUANTES DIELECTRICOS	GUANTE NITRILO	GUANTES NITRILO LARGO	BOTAS MEDIA CAÑA CON PUNTA ACERO	BOTAS CAUCHO DE SEGURIDAD	TENNIS	PANTALON JEAN	CAMISETA	CAMISA	CHAQUETA	CAPUCHON	PANTALON-CHAQUETA IMPERMEABLES	CHALECO	DELANTAL	PETO EN CARNAZA	CARETA SOLDARUA	POLAINAS	ARNES	
10-Julio-26			1	1			1			1	1		1				1					1	1										Wilson Serrato
16-Julio-26													1																				Wilson Serrato
24-Julio-26																	1																Wilson Serrato
28-Jul-26																			1			1	1										Wilson Serrato
3-Ago-26																	1																Wilson Serrato
4-Ago-26										1							1																Wilson Serrato
5-Ago-26						1	1											1		1									1				Wilson Serrato
10-Ago-26										1																							Wilson Serrato
																										1							Wilson Serrato

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de protección personal recibidos y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de seguridad y salud en el trabajo que contribuyen a mi bienestar físico, psicológico y social. Declaro que he recibido información sobre el uso adecuado de los mismos.

FIRMA DEL TRABAJADOR COMPROMETIDO: Wilson Fabian Serrato

CEDULA: 1022350184

Pantalon: 32
Camiseta: L
Botas: 41

	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TGRABAJO	CÓDIGO: FT-SST-15
CONSORCIO UNIDOS	CONTROL DE ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y DOTACIÓN DE LEY	VERSIÓN: 01
		FECHA: 02/02/2026

CONTROLADO POR: Romero Mesa	CARGO: PROFESIONAL SST	FIRMA:
NOMBRE DEL TRABAJADOR: German Amaya	CARGO:	CEDULA: 1104714923
PROYECTO/ÁREA: CENTRO DE TRABAJO CONSORCIO UNIDOS LERIDA T.		

Marcar el motivo de entrega de la siguiente manera: 1 ORDINARIA (Entrega inicial o periodica establecida) | 2 DESGASTE (Reposición por desgaste del elemento) | 3 DAÑO/PERDIDA (Nueva entrega)

FECHA ENTREGA (dd-mm-aaaa)	CABEZA			VISUAL		AUDITIVO		RESPIRATORIO					MANOS						PIES			DOTACIÓN									TRABAJOS ALTO RIESGO				FIRMA DE QUIEN RECIBE:
	CASCO DIELÉCTRICO	LAMPARA PARA CASCO	CASCO	GAFAS DE SEGURIDAD FILTRO UV	OTRO	PROTECTOR TIPO COPA	PROTECTOR INSERCIÓN	CARTUCHOS VAPORES ORGANICOS	MATERIAL PARTICULADO	TAPABOCAS	CARA COMPLETA	MEDIA CARA	GUANTES VAQUETA	GUANTES CAUCHO	GUANTES EN HILAZA ANTIDESLIZANTES	GUANTES DIELECTRICOS	GUANTE NITRILO	GUANTES NITRILO LARGO	BOTAS MEDIA CAÑA CON PUNTA ACERO	BOTAS CAUCHO DE SEGURIDAD	TENNIS	PANTALON JEAN	CAMISETA	CAMISA	CHAQUETA	CAPUCHON	PANTALON-CHAQUETA IMPERMEABLES	CHALECO	DELANTAL	PETO EN CARNAZA	CARETA SOLDARUA	POLAINAS	ARNES	
30-Jun-26			1	1		.	1			1			1							1														German
9-Julio-26																	1																	German
15-Julio-26					1																												1	German
16-Julio-26				1							1																							German
21-Jul-26																	1																	German
23-Jul-26																	1																	German
25-Jul-26			1																															German
28-Jul-26																						1	1											German Amaya
10-Ago-26			1																															German

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de protección personal recibidos y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de seguridad y salud en el trabajo que contribuyen a mi bienestar físico, psicológico y social. Declaro que he recibido información sobre el uso adecuado de los mismos.

FIRMA DEL TRABAJADOR QUE SE COMPROMETE: German Amaya

CEDULA: 1104714923

Pantalon: 36 Bota: 40

Camiseta: XL

CONSORCIO UNIDOS	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TGRABAJO	CÓDIGO: FT-SST-15
	CONTROL DE ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y DOTACIÓN DE LEY	VERSIÓN: 01
		FECHA: 02/02/2026

CONTROLADO POR:	CARGO:	FIRMA:
ROMARIO ANDRES MEJIA GONZALEZ	PROFESIONAL SST	

NOMBRE DEL TRABAJADOR:	CARGO:	CEDULA:	PROYECTO/ÁREA:
Juan carlos Serrato	Ayudante	1109988181	CENTRO DE TRABAJO. LERIDA TOLIMA. CONSORCIO UNIDOS

Marcar el motivo de entrega de la siguiente manera: 1 ORDINARIA (Entrega inicial o periodica establecida) | 2 DESGASTE (Reposición por desgaste del elemento) | 3 DAÑO/PERDIDA (Nueva entrega)

	CABEZA			VISUAL		AUDITIVO		RESPIRATORIO					MANOS							PIES			DOTACIÓN									TRABAJOS ALTO RIESGO				
FECHA ENTREGA (dd-mm-aaaa)	CASCO DIELÉCTRICO	LAMPARA PARA CASCO	CASCO	GAFAS DE SEGURIDAD FILTRO UV	OTRO	PROTECTOR TIPO COPA	PROTECTOR INSERCIÓN	CARTUCHOS VAPORES ORGANICOS	MATERIAL PARTICULADO	TAPABOCAS	CARA COMPLETA	MEDIA CARA	GUANTES VAQUETA	GUANTES CAUCHO	GUANTES EN HILAZA ANTIDESLIZANTES	GUANTES DIELECTRICOS	GUANTE NITRILO	GUANTES NITRILO LARGO	BOTAS MEDIA CAÑA CON PUNTA ACERO	BOTAS CAUCHO DE SEGURIDAD	TENNIS	PANTALON JEAN	CAMISETA	CAMISA	CHAQUETA	CAPUCHON	PANTALON-CHAQUETA IMPERMEABLES	CHALECO	DELANTAL	PETO EN CARNAZA	CARETA SOLDADURA	POLAINAS	ARNES	FIRMA DE QUIEN RECIBE:
2-Jul-26			1	1			1			1			1																						Juan carlos
3-Jul-26																				1															Juan Carlos
7-Julio-26																	1																			Juan Carlos
9-Jul.-26													1																							Juan carlos
13-Jul-26										1																										Juan Carlos
15-Julio-26																	1																			Juan Carlos
17-Julio-26													1																							Juan Carlos
21-Jul.-26																	1																			Juan Carlos
22-Jul-26							1						1																							Juan Carlos
25-Jul-26				1						1							1																			Juan Carlos
28-Jul-26																			1			1	1													∝ Juan Carlos

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de protección personal recibidos y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de seguridad y salud en el trabajo que contribuyen a mi bienestar físico, psicológico y social. Declaro que he recibido información sobre el uso adecuado de los mismos.

FIRMA DEL TRABAJADOR COMPROMETIDO: Juan carlos

Camisa X1
Pantalon 34
botas 42

CEDULA: 1109988181

CONSORCIO UNIDOS	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TGRABAJO	CÓDIGO: FT-SST-15
		VERSIÓN: 01
	CONTROL DE ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y DOTACIÓN DE LEY	FECHA: 02/02/2026

CONTROLADO POR: ROMARIO ANDRES MEJIA GONZALEZ	CARGO: PROFESIONAL SST	FIRMA:
NOMBRE DEL TRABAJADOR: Yuranis	CARGO: Almacenista — CEDULA: 1109738676	PROYECTO/ÁREA: CENTRO DE TRABAJO. CERIDA TOLIMA. CONSORCIO UNIDOS

Marcar el motivo de entrega de la siguiente manera: 1 ORDINARIA (Entrega inicial o periodica establecida) | 2 DESGASTE (Reposición por desgaste del elemento) | 3 DAÑO/PERDIDA (Nueva entrega)

FECHA ENTREGA (dd-mm-aaaa)	CABEZA			VISUAL		AUDITIVO		RESPIRATORIO					MANOS						PIES		DOTACIÓN									TRABAJOS ALTO RIESGO				FIRMA DE QUIEN RECIBE:
	CASCO DIELÉCTRICO	LAMPARA PARA CASCO	CASCO	GAFAS DE SEGURIDAD FILTRO UV	OTRO	PROTECTOR TIPO COPA	PROTECTOR INSERCIÓN	CARTUCHOS VAPORES ORGANICOS	MATERIAL PARTICULADO	TAPABOCAS	CARA COMPLETA	MEDIA CARA	GUANTES VAQUETA	GUANTES CAUCHO	GUANTES EN HILAZA ANTIDESLIZANTES	GUANTES DIELECTRICOS	GUANTE NITRILO	GUANTES NITRILO LARGO	BOTAS MEDIA CAÑA CON PUNTA ACERO	BOTAS CAUCHO DE SEGURIDAD	TENNIS	PANTALON JEAN	CAMISETA	CAMISA	CHAQUETA	CAPUCHON	PANTALON-CHAQUETA IMPERMEABLES	CHALECO	DELANTAL	PETO EN CARNAZA	CARETA SOLDADURA	POLAINAS	ARNES	
1-Jul-26			1	1						1							1					1	1											Yuranis
6-Jul-26																	1																	Yuranis
24-Jul-26																	1																	Yuranis
28-Jul-26																		1					1											Yuranis
12-Ago-26																	1																	Yuranis

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de protección personal recibidos y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de seguridad y salud en el trabajo que contribuyen a mi bienestar físico, psicológico y social. Declaro que he recibido información sobre el uso adecuado de los mismos.

FIRMA DEL TRABAJADOR COMPROMETIDO: Yuranis CEDULA: 1109738676

Pantalon = 32 / Boto = L / Botas = 39.

SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TGRABAJO

CÓDIGO: FT-SST-15
VERSIÓN: 01

CONTROL DE ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y DOTACIÓN DE LEY

CONTROLADO POR: Romario Mesa
CARGO: PROFESIONAL SST
FIF

NOMBRE DEL TRABAJADOR: Luis Miguel Hurtado
CARGO: Ayudante obra
CEDULA: 1109385544
PROYECTO/ÁREA: CENTRO DE TRABAJO. LERIDA TOLIMA. CONSORCIO UNIDOS

Marcar el motivo de entrega de la siguiente manera: 1 ORDINARIA (Entrega inicial o periodica establecida) | 2 DESGASTE (Reposición por desgaste del elemento) X | 3 DAÑO/PERDIDA (Nueva entrega)

FECHA ENTREGA (dd-mm-aaaa)	CABEZA			VISUAL		AUDITIVO		RESPIRATORIO					MANOS							PIES			DOTACIÓN								TRABAJOS ALTO RIESGO				FIRMA DE QUIEN RECIBE:
	CASCO DIELECTRICO	LAMPARA PARA CASCO	CASCO	GAFAS DE SEGURIDAD FILTRO UV	OTRO	PROTECTOR TIPO COPA	PROTECTOR INSERCIÓN	CARTUCHOS VAPORES ORGANICOS	MATERIAL PARTICULADO	TAPABOCAS	CARA COMPLETA	MEDIA CARA	GUANTES VAQUETA	GUANTES CAUCHO	GUANTES EN HILAZA ANTIDESLIZANTES	GUANTES DIELECTRICOS	GUANTE NITRILO	GUANTES NITRILO LARGO	BOTAS MEDIA CAÑA CON PUNTA ACERO	BOTAS CAUCHO DE SEGURIDAD	TENNIS	PANTALON JEAN	CAMISETA	CAMISA	CHAQUETA	CAPUCHON	PANTALON-CHAQUETA IMPERMEABLES	CHALECO	DELANTAL	PETO EN CARNAZA	CARETA SOLDADURA	POLAINAS	ARNES	
02/06-/26													1																				
10/06/26				1									1																				
20/06/26													1																				
26/06-26																				1													
8-07-26													1																				
13-07-26													1																				
16-07-26				1																												1	
17-07-26													1																				
22-07-26													1																				

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de protección personal recibidos y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de seguridad y salud en el trabajo que contribuyen a mi bienestar físico, psicológico y social. Declaro que he recibido información sobre el uso adecuado de los mismos.

FIRMA DEL TRABAJADOR COMPROMETIDO:

CEDULA: 1109385544.

CONSORCIO UNIDOS	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TGRABAJO		CÓDIGO: FT-SST-15
	CONTROL DE ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y DOTACIÓN DE LEY		VERSIÓN: 01
			FECHA: 02/02/2026

NOMBRE: Romario Mejía	CARGO: PROFESIONAL SST	FIRMA:
NOMBRE DEL TRABAJADOR: Jose carlos Guerra Jimenez	CARGO: AAS	CEDULA: 1067394064
		PROYECTO/ÁREA: CENTRO DE TRABAJO. CONSORCIO UNIDOS LERIDA T.

Marcar el motivo de entrega de la siguiente manera: 1 ORDINARIA (Entrega inicial o periódica establecida) | 2 DESGASTE (Reposición por desgaste del elemento) | 3 DAÑO/PERDIDA (Nueva entrega)

FECHA ENTREGA (dd-mm-aaaa)	CABEZA			VISUAL		AUDITIVO		RESPIRATORIO					MANOS					PIES			DOTACIÓN									TRABAJOS ALTO RIESGO				FIRMA DE QUIEN RECIBE:
	CASCO DIELÉCTRICO	LAMPARA PARA CASCO	CASCO	GAFAS DE SEGURIDAD FILTRO UV	OTRO	PROTECTOR TIPO COPA	PROTECTOR INSERCIÓN	CARTUCHOS VAPORES ORGANICOS	MATERIAL PARTICULADO	TAPABOCAS	CARA COMPLETA	MEDIA CARA	GUANTES VAQUETA	GUANTES CAUCHO	GUANTES EN HILAZA ANTIDESLIZANTES	GUANTES DIELECTRICOS	GUANTE NITRILO	GUANTES NITRILO LARGO	BOTAS MEDIA CAÑA CON PUNTA ACERO	BOTAS CAUCHO DE SEGURIDAD	TENNIS	PANTALON JEAN	CAMISETA	CAMISA	CHAQUETA	CAPUCHON	PANTALON-CHAQUETA IMPERMEABLES	CHALECO	DELANTAL	PETO EN CARNAZA	CARETA SOLDADURA	POLAINAS	ARNES	
30-Jun-26			1	1			1			1			1																					R Jose G.
2-Jul-26																	1																	Jose G.
7-Jul-26																	1																	Jose G.
9-Jul-26																	1																	Jose G.
15-Jul-26																	1																	Jose G.
16-Jul-26											1						1																	Jose G.
18-Jul-26																	1																	Jose G.
21-Jul-26																	1																	Jose G.
22-Jul-26																	1																	Jose Cuna
23-Jul-26																	1																	Jose G.
24-Jul-26																	1																	Jose G.

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de protección personal recibidos y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de seguridad y salud en el trabajo que contribuyen a mi bienestar físico, psicológico y social. Declaro que he recibido información sobre el uso adecuado de los mismos.

FIRMA DEL TRABAJADOR QUE SE COMPROMETE: Jose carlos G.

Pantalon: 32 Bota: 41 comisaya L

CEDULA: 1067394064

CONSORCIO UNIDOS	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TGRABAJO	CÓDIGO: FT-SST-15
		VERSIÓN: 01
	CONTROL DE ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y DOTACIÓN DE LEY	FECHA: 02/02/2026

CONTROLADO POR:	CARGO:	FIRMA:
ROMARIO ANDRES MEJIA GONZALEZ	PROFESIONAL SST	

NOMBRE DEL TRABAJADOR:	CARGO:	CEDULA:	PROYECTO/AREA:
Deiner Sanchez	Oficial Herrero	1053006952	CENTRO DE TRABAJO LERIDA TOLIMA. CONSORCIO UNIDOS

Marcar el motivo de entrega de la siguiente manera: 1 ORDINARIA (Entrega inicial o periodica establecida) | 2 DESGASTE (Reposición por desgaste del elemento) | 3 DAÑOPERDIDA (Nueva entrega)

FECHA ENTREGA (dd-mm-aaaa)	CABEZA			VISUAL		AUDITIVO		RESPIRATORIO					MANOS						PIES		DOTACIÓN								TRABAJOS ALTO RIESGO				FIRMA DE QUIEN RECIBE:
	CASCO DIELÉCTRICO	LAMPARA PARA CASCO	CASCO	GAFAS DE SEGURIDAD FILTRO UV	OTRO	PROTECTOR TIPO COPA	PROTECTOR INSERCIÓN	CARTUCHOS VAPORES ORGANICOS	MATERIAL PARTICULADO	TAPABOCAS	CARA COMPLETA	MEDIA CARA	GUANTES VAQUETA	GUANTES CAUCHO	GUANTES EN HILAZA ANTIDESLIZANTES	GUANTES DIELECTRICOS	GUANTE NITRILO	GUANTES NITRILO LARGO	BOTAS MEDIA CAÑA CON PUNTA ACERO	BOTAS CAUCHO DE SEGURIDAD	TENNIS	PANTALON JEAN	CAMISETA	CAMISA	CHAQUETA	CAPUCHON	PANTALON-CHAQUETA IMPERMEABLES	CHALECO	DELANTAL	PETO EN CARNAZA	CARETA SOLDARUA	POLAINAS	ARNES	
15-07-2026													1																				Deiner Sanchez
16-07-26																1																	Deiner Sanchez
21-07-26													1																				Deiner Sanchez
22-07-26																1																	Deiner Sanchez
24-07-26									1																								Deiner Sanchez
25-07-26									1				1			1																		Deiner Sanchez
29-07-26																			1			1	1											BD-Herrero
6-08-26																																		Deiner

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de protección personal recibidos y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de seguridad y salud en el trabajo que contribuyen a mi bienestar físico, psicológico y social. Declaro que he recibido información sobre el uso adecuado de los mismos.

FIRMA DEL TRABAJADOR COMPROMETIDO: Deiner Sanchez

CEDULA: 1053006952

Puntuación: = 32

Compromiso: L

Botas: 41

CONSORCIO UNIDOS	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TGRABAJO	CÓDIGO: FT-SST-15
		VERSIÓN: 01
	CONTROL DE ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y DOTACIÓN DE LEY	FECHA: 02/02/2026

CONTROLADO POR: ROMARIO ANDRES MEJIA GONZALEZ	CARGO: PROFESIONAL SST	FIRMA:
NOMBRE DEL TRABAJADOR: Rogelio Parra	CARGO: Oficios Generales CEDULA: 91452856	PROYECTO/ÁREA: CENTRO DE TRABAJO, LERIDA TOLIMA. CONSORCIO UNIDOS

Marcar el motivo de entrega de la siguiente manera: 1 ORDINARIA (Entrega inicial o periodica establecida) | 2 DESGASTE (Reposición por desgaste del elemento) | 3 DAÑO/PERDIDA (Previa entrega)

FECHA ENTREGA (dd-mm-aaaa)	CABEZA			VISUAL		AUDITIVO		RESPIRATORIO					MANOS						PIES			DOTACIÓN								TRABAJOS ALTO RIESGO				FIRMA DE QUIEN RECIBE:
	CASCO DIELÉCTRICO	LAMPARA PARA CASCO	CASCO	GAFAS DE SEGURIDAD FILTRO UV	OTRO	PROTECTOR TIPO COPA	PROTECTOR INSERCIÓN	CARTUCHOS VAPORES ORGANICOS	MATERIAL PARTICULADO	TAPABOCAS	CARA COMPLETA	MEDIA CARA	GUANTES VAQUETA	GUANTES CAUCHO	GUANTES EN HILAZA ANTIDESLIZANTES	GUANTES DIELECTRICOS	GUANTE NITRILO	GUANTES NITRILO LARGO	BOTAS MEDIA CAÑA CON PUNTA ACERO	BOTAS CAUCHO DE SEGURIDAD	TENNIS	PANTALON JEAN	CAMISETA	CAMISA	CHAQUETA	CAPUCHON	PANTALON CHAQUETA IMPERMEABLES	CHALECO	DELANTAL	PETO EN CARNAZA	CARETA SOLDARUA	POLAINAS	ARNES	
9-JUN-26												1																					Rogelio
17-JUN-26																	1																Rogelio
29-JUN-26																		1				1	1										Rogelio

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de protección personal recibidos y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de seguridad y salud en el trabajo que contribuyen a mi bienestar físico, psicológico y social. Declaro que he recibido información sobre el uso adecuado de los mismos.

FIRMA DEL TRABAJADOR COMPROMETIDO: Rogelio Parra CEDULA: 914 52856

CONSORCIO UNIDOS	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TGRABAJO	CÓDIGO: FT-SST-15
		VERSIÓN: 01
	CONTROL DE ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y DOTACIÓN DE LEY	FECHA: 02/02/2026

CONTROLADO POR: ROMARIO ANDRES MEJIA GONZALEZ | CARGO: PROFESIONAL SST | FIRMA:

NOMBRE DEL TRABAJADOR: Jesus Garcia | CARGO: Oficial Herrero | CEDULA: 1128167462 | PROYECTO/AREA: CENTRO DE TRABAJO. LERIDA TOLIMA. CONSORCIO UNIDOS

Marcar el motivo de entrega de la siguiente manera: 1 ORDINARIA (Entrega inicial o periodica establecida) | 2 DESGASTE (Reposicion por desgaste del elemento) | 3 DAÑO/PERDIDA (Nueva entrega)

FECHA ENTREGA (dd-mm-aaaa)	CABEZA			VISUAL		AUDITIVO		RESPIRATORIO					MANOS						PIES		DOTACIÓN								TRABAJOS ALTO RIESGO				FIRMA DE QUIEN RECIBE:
	CASCO DIELÉCTRICO	LAMPARA PARA CASCO	CASCO	GAFAS DE SEGURIDAD FILTRO UV	OTRO	PROTECTOR TIPO COPA	PROTECTOR INSERCIÓN	CARTUCHOS VAPORES ORGANICOS	MATERIAL PARTICULADO	TAPABOCAS	CARA COMPLETA	MEDIA CARA	GUANTES VAQUETA	GUANTES CAUCHO	GUANTES EN HILAZA ANTIDESLIZANTES	GUANTES DIELECTRICOS	GUANTE NITRILO	GUANTES NITRILO LARGO	BOTAS MEDIA CAÑA CON PUNTA ACERO	BOTAS CAUCHO DE SEGURIDAD	TENNIS	PANTALON JEAN	CAMISETA	CAMISA	CHAQUETA	CAPUCHON	PANTALON-CHAQUETA IMPERMEABLES	CHALECO	DELANTAL	PETO EN CARNAZA	CARETA SOLDADURA	POLAINAS	ARNES	
1-Jul-26																						1												Jesus Garcia
3-Jul-26													1																					Jesus Garcia
6-Jul-26													1																					Jesus Garcia
8-Jul-26													1																					Jesus Garcia
15-Jul-26				1									1																					Jesus Garcia
17-Jul-26													1																					Jesus Garcia
21-Jul-26													1																					Jesus Garcia
3-Ago-26													1																					Jesus Garcia

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de protección personal recibidos y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de seguridad y salud en el trabajo que contribuyen a mi bienestar físico, psicológico y social. Declaro que he recibido información sobre el uso adecuado de los mismos.

FIRMA DEL TRABAJADOR COMPROMETIDO: Jesus Garcia | CEDULA: 1128167462

CONSORCIO UNIDOS	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TGRABAJO	CÓDIGO: FT-SST-15
		VERSIÓN: 01
	CONTROL DE ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y DOTACIÓN DE LEY	FECHA: 03/02/2026



CONTROLADO POR: ROMARIO ANDRES MEJIA GONZALEZ	CARGO: PROFESIONAL SST	FIRMA:
NOMBRE DEL TRABAJADOR: Luis Carlos Mora	CARGO: CONTRATISTA	CEDULA: 1106888521
		PROYECTO/ÁREA: CENTRO DE TRABAJO LERIDA TOLIMA. CONSORCIO UNIDOS

Marcar el motivo de entrega de la siguiente manera: 1 ORDINARIA (Entrega inicial o periodica establecida) 2 DESGASTE (Reposicion por deterioro del elemento) 3 DAÑOPERDIDA (Nueva entrega)


FECHA ENTREGA (dd-mm-aaaa)	CABEZA			VISUAL	AUDITIVO		RESPIRATORIO				MANOS						PIES		DOTACIÓN								TRABAJOS ALTO RIESGO				FIRMA DE QUIEN RECIBE:
	CASCO DIELÉCTRICO	LAMPARA PARA CASCO	CASCO	GAFAS DE SEGURIDAD FILTRO UV	OTRO	PROTECTOR TIPO COPA	PROTECTOR INSERCIÓN	CARTUCHOS VAPORES ORGANICOS	MATERIAL PARTICULADO	TAPABOCAS	CARA COMPLETA	MEDIA CARA	GUANTES VAQUETA	GUANTES CAUCHO	GUANTES EN MALLA ANTIDESLIZANTES	GUANTES DIELECTRICOS	GUANTE NITRILO	GUANTES NITRILO LARGO	BOTAS MEDIA CAÑA CON PUNTA ACERO	BOTAS CAUCHO DE SEGURIDAD	TENNIS	PANTALON JEAN	CAMISETA	CAMISA	CHAQUETA	CAPUCHON	PANTALON-CHAQUETA IMPERMEABLES	CHALECO	DELANTAL	PETO EN CARNAZA	CARETA SOLDADURA	POLAINAS	ARNES	
2-Nov-26					1																										1		Luis Carlos Mora
15-Nov-26																1																	Luis Carlos Mora
29-Jul-26																			.		11												Luis Carlos Mora

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de protección personal recibidos y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de seguridad y salud en el trabajo que contribuyen a mi bienestar físico, psicológico y social. Declaro que he recibido información sobre el uso adecuado de los mismos.

FIRMA DEL TRABAJADOR COMPROMETIDO: Luis Carlos Mora CEDULA: 1106888521

INSPECCIONES MENSUALES EQUIPOS DE EMERGENCIAS		
 Inspeccion kit antiderrames	 Inspeccion botiquin primeros auxilios	 Inspeccion extintor almacen
 Inspeccion extintor de agua oficina	 Inspeccion camilla de emergencias	 Inspeccion extintor Oficina

FORMATOS DE INSPECCIONES MENSUALES EQUIPOS DE EMERGENCIAS



CONSORCIO UNIDOS

Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo

FORMATO INSPECCION DE EXTINTORES

Codigo: CU -FMT - 09
Versión:
Página 1 de 1

N° del Extintor	Lugar donde se encuentra Ubicado el Extintor	Agente Extintor	Capacidad	Fecha Última Recarga		Señalización / Demarcación		CONDICIONES EXTINTOR													
								Manómetro		Manguera		Boquilla		Soporte		Cilindro		Pintura		Carga	
				Mes	Año	Buena	Mala	Bueno	Malo	Buena	Mala	Buena	Mala	Buena	Mala	Bueno	Malo	Buena	Mala	Buena	Mala
1.	OFICINA	MULTIPROPOSITO	20 Lbs	Feb	2026	X		X		X		X		X		X		X		X	
2.	OFICINA	MULTIPROPOSITO	20 Lbs	Feb	2026	X		X		X		X		X		X		X		X	
3.	OFICINA	AGUA A PRESION TIPO A	2 1/2	DIC	2025	X		X		X		X		X		X		X		X	
4.	ALMACEN	MULTIPROPOSITO	20 Lbs	Feb	2026	X		X		X		X		X		X		X		X	
5.																					
6.																					
7.																					
8.																					
9.																					
10.																					
11.																					
12.																					
13.																					

Observaciones: Inspección Realizada el día 28 Julio 2026 Para el Periodo 13 Julio al 12 agosto. 2026 Centro Trabajo Lenda Tolima.

Acciones propuestas:

FIRMA RESPONSABLE DE INSPECCIÓN

Profesional SST.
CARGO

CONSORCIO UNIDOS	Sistema de Gestion Seguridad y Salud en el Trabajo	Codigo: CU-SST 35
	INSPECCION KIT CONTROL DE DERRAMES	Version 01
		Fecha Elaboracion: 18/06/2026
		Pagina 1 de 1

PROYECTO: Centro Trabajo Lerida LUGAR: Lerida Tolima

RESPONSABLE DE EQUIPO: Romero Mejia

PERIODO: DEL 7/3 AL 12 MES Jul-Ago AÑO 2026

B: Bueno; M: Malo ; F: Faltante ; NA: No aplica

CANTIDAD	ASPECTOS A REVISAR	B	M	F	NA
	PALA ANTI CHISPA			X	
	CONTENEDOR	X			
	MATERIAL ABSORBENTE			X	
	TELA OLEOFILICA	X			
	CINTA DE SEÑALIZACION	X			
	BARRERA ABSORBENTE (GUSANO)	X			
	CEPILLO	X			
	RECIPIENTE PLASTICO RESIDUOS CONTAMINADOS CON TAPA			X	
	LINTERNA	X			
	GUANTES DE NITRILO	X			
	BOLSAS ROJAS (TIPO INDUSTRIAL)	X			
	RECOGEDOR PLASTICO	X			
	MONOGAFAS	X			
	MASCARILLA CON FILTROS	X			
	TRAJE TYVEK			X	

OBSERVACIONES:

Los elementos Faltantes Fueron utilizados en obra.

Responsable de la inspeccion: Romero Mejia Cargo: Profesional SST.

CONSORCIO UNIDOS	INSPECCIÓN DE BOTIQUIN Y ELEMENTOS DE EMERGENCIA	Codigo: CU - FMT - 11
		Version: 01
		Fecha: 27/03/2026

Periodicidad de la Inspección: 13 Julio - 12 agosto 2026
Fecha de Inspección: DD/MM/AAA 28 Julio 2026
Encargado de la Inspección: Ramiro Andres Mora Gonzalez
Lugar de la Inspección: Centro trabajo Lerida - Tolima
Cargo: Profesional SST.

ELEMENTO	CANTIDAD RECOMENDADA	IMAGEN DE REFERENCIA	UBICACIÓN	FECHA DE VENCIMIENTO (SI APLICA)		OBSERVACIONES
				mes	año	
ANTISEPTICOS						
Soluciones Yodadas (Isodine, prepodine)	2 Frascos		Centro trabajo Lerida	Abril	2027	
Alcohol Antiséptico	1 Frasco		Centro Trabajo Lerida	Octubre	2027	
Jabón Antibacterial	1 Frasco		Centro Trabajo Lerida	//	//	//
Suero Fisiológico	1 sobre		Centro Trabajo Lerida	03 Febrero	2029	
MATERIAL PARA LIMPIEZA Y PROTECCIÓN DE TEJIDOS						
Curas Autoadhesivas	1 Paquete		Centro Trabajo Lerida	Agosto	2029	
GASA ESTÉRIL (supertex) por paquetes individuales	2 Paquetes DE 6"x5 2 Paquetes DE 10"x10		Centro Trabajo Lerida	N/A		Hay un Pq de. 7.5 x 7.5
Parches oculares	5 Para adulto		Centro Trabajo Lerida	Noviembre	2029	Hay 20 unidades
Vendaje de gasa 4" X 5	1 Rollo		Centro Trabajo Lerida	N/A		Hay 2 Pqts 3X5 1 Pq 5X5.

ELEMENTO	CANTIDAD RECOMENDADA	IMAGEN DE REFERENCIA	UBICACIÓN	FECHA DE VENCIMIENTO (SI APLICA)		OBSERVACIONES
				mes	año	
Aplicadores	1 Paquete		Centro Trabajo Lerida	19 Enero	2030	
Bajalenguas	1 Paquete		Centro Trabajo Lerida	N/A	N/A	Hay 3 Pqts
Algodón	1 Bolsa		Centro Trabajo Lerida	Septiembre	2030	Hay 1 bolsa o Paquete
Micropore y esparadrapo	1 Rollo 1x5 1 Rollo 1/2 X5		Centro Trabajo Lerida	N/A	NA	1 Rollo 4x5
INSTRUMENTOS ADICIONALES						
Tapabocas	1 Caja		Centro Trabajo Lerida	N/A	N/A	1 caja X 25 Unidades
Guantes de látex	1 caja		Centro Trabajo Lerida	N/A	N/A	1 caja
Gafas protectoras (Monogafas)	1 unidad		Centro Trabajo Lerida	N/A	N/A	1 Unidad
Bolsas de plástico (rojas y verdes)	2 unidades		Centro Trabajo Lerida	N/A	N/A	1 Verde 1 blanca
Tijeras	1 unidad		Centro Trabajo Lerida	N/A	N/A	1 unidad
Linterna	1 unidad		Centro Trabajo Lerida	N/A	N/A	1 unidad

ELEMENTO	CANTIDAD RECOMENDADA	IMAGEN DE REFERENCIA	UBICACIÓN	FECHA DE VENCIMIENTO (SI APLICA)		OBSERVACIONES
				mes	año	
Termómetro	1 unidad		Centro Trabajo Lerida	N/A	NA	No Hay Evidencia
Libreta y lápiz	1 unidad		Centro Trabajo Lerida	N/A	N/A	No Hay Evidencia

ELEMENTOS DE EMERGENCIAS				
ELEMENTO	CANTIDAD		UBICACIÓN	OBSERVACIONES
Camilla rígida	1		Centro Trabajo Lerida	Camilla en Perfecto Estado.
Listado de todos los empleados con RH	1		Centro Trabajo Lerida	Listado de contactos Formato Medevac.
Lista de teléfonos de emergencia	1		Centro Trabajo Lerida	Listado en carteleras informativas
Pito	1		Centro Trabajo Lerida	No Hay Evidencia

Observaciones: Se evidencia en el botiquín elementos adicionales como:

6 Unidades de inmovilizadores cervicales
1 Frasco de solfadina de plata.
3 Unidades de Ferulas inmovilizadoras
1 Jeringa

6.16 FORMATO INFORME MENSUAL INTERVENTORIA

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

INFORME EJECUTIVO MENSUAL DE INTERVENTORÍA
FASE II - CONSTRUCCION, DOTACION DE MOBILIARIO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

INFORME No.	7	PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL	13 de julio de 2026	Y EL	12 de agosto de 2026
OBJETO	REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, AMBIENTAL Y CONTABLE AL CONTRATO DE OBRA QUE SUSCRIBA LA ENTIDAD CON EL OBJETO DE "REALIZAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN, DOTACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE SEDES JUDICIALES A NIVEL NACIONAL. "LOTE (2) LÉRIDA – TOLIMA				
LOCALIZACIÓN	LÉRIDA - TOLIMA				

CONTRATO DE INTERVENTORÍA		CONTRATO DE OBRA	
CONTRATO No.:	096 de 2025	CONTRATO No.:	087 DE 2025
CONTRATISTA:	CONSORCIO TAU	CONTRATISTA:	CONSORCIO UNIDOS
PLAZO INICIAL:	Hasta el 31 de diciembre de 2025	PLAZO INICIAL:	Hasta el 31 de diciembre de 2025
FECHA DE INICIO FASE II:	13 de enero de 2026	FECHA DE INICIO FASE II:	13 de enero de 2026
PRORROGA 1- FASE II:	8 Meses y 21 Dias	PRORROGA 1- FASE II:	8 Meses y 21 Dias
*FECHA DE SUSPENSIÓN:	N/A	*FECHA DE SUSPENSIÓN:	N/A
*FECHA DE REINICIACIÓN:	N/A	*FECHA DE REINICIACIÓN:	N/A
FECHA DE TERMINACIÓN FASE II:	30 de octubre de 2026	FECHA DE TERMINACIÓN FASE I:	30 de octubre de 2026
PLAZO ACTUALIZADO:	291	PLAZO ACTUALIZADO:	291
VALOR INICIAL TOTAL :	695.439.660,00	VALOR INICIAL TOTAL :	9.219.977.851,00
VALOR FASE II :	548.691.855,00	VALOR FASE II :	8.856.622.686,00
VALOR FASE I :	146.747.805,00	VALOR FASE I :	305.830.000,00
VALOR PROVISION:	-	VALOR PROVISION:	57.525.165,00
VALOR ADICION No 1 FASE II:	409.354.755,00	VALOR ADICION No 1 FASE II:	1.358.067.479,00
VALOR ACTUALIZADO DEL CONTRATO:	1.104.794.415,00	VALOR ACTUALIZADO DEL CONTRAT	10.578.045.330,00
VALOR ACTUALIZADO FASE II:	958.046.610,00	VALOR ACTUALIZADO FASE II:	10.214.690.165,00
VALOR PAGADO:	188.739.373,00	VALOR PAGADO:	2.165.531.005,00
VALOR POR PAGAR:	769.307.237,00	VALOR POR PAGAR:	8.049.159.160,00
VALOR PAGADO PROVISION:	N/A	VALOR PAGADO PROVISION:	-
VALOR POR PAGAR PROVISION:	N/A	VALOR POR PAGAR PROVISION:	57.525.165,00

* Inserte las filas que requiera según el número de suspensiones y reinicios.

2. ESTADO DE LAS GARANTÍAS

CONTRATO DE INTERVENTORÍA

CONCEPTO	VIGENTE (Fechas)		VALOR	
	DESDE	HASTA		
Cumplimiento	31/12/2025	30/04/2027	$	220.958.883,00
Prestaciones Sociales	31/12/2025	30/10/2029	$	110.479.441,50
Calidad del Servicio	30/10/2026	30/10/2031	$	220.958.883,00

CONTRATO DE OBRA

CONCEPTO	VIGENTE (Fechas)		VALOR	
	DESDE	HASTA		
Cumplimiento del contrato	01/07/2025	30/04/2027	$	3.173.413.599,00
Buen Manejo del Anticipo	01/07/2025	30/04/2027	$	4.085.876.866,00
Prestaciones Sociales	01/07/2025	30/10/2029	$	1.057.804.533,00
Calidad del Servicio	13/09/2025	13/08/2030	$	91.749.000,00
Calidad de los elementos	30/10/2026	30/10/2027	$	1.057.804.533,00
Estabilidad de la Obra	30/10/2026	30/10/2031	$	3.064.407.049,00

3. RESUMEN DE PAGOS


CONTRATO DE INTERVENTORÍA

CONCEPTO	FECHA DE PAGO	VALOR
Acta pago No 1 fase II	28/04/2026	21.658.889,00
Acta pago No 2 fase II	31/07/2026	21.658.889,00
Acta pago No 3 fase II	31/07/2026	21.658.889,00
Acta pago No 4 fase II	31/07/2026	123.762.706,00

CONTRATO DE OBRA

CONCEPTO	FECHA DE PAGO	VALOR
Acta Parcial No 1	31/07/2026	$1.451.976.019,00
Acta Parcial No 2	31/07/2026	$713.554.986,00

4. BARRAS DE GANT



PLAN UNICO DE CONTINGENCIA	
DESCRIPCION	% ESTA SEMANA
Programado	41%
Ejecutado	37%
Diferencia	-4%

5. ACTIVIDADES NO PREVISTAS Y MAYORES CANTIDADES

En este campo, se deben informar los siguientes aspectos:
a. Identificación de actividades no previstas y mayores cantidades, por parte de la Interventoría: N/A
b. Avance o estado de elaboración de especificaciones y APU'S por parte de la interventoría y del contratista: N/A
c. Avance de la revisión y aprobación de actividades no previstas por parte de DEAJ: N/A
Nota: En caso de no haber identificado ninguna de las actividades anteriormente relacionadas, por favor registrar N.A (No aplica).

6. COMENTARIOS Y RECOMENDACIONES DE LA INTERVENTORÍA

Durante la primera semana del mes (informe N.º 27) Para la presente semana, y con base en la programación vigente del proyecto, se evidencia un avance físico ejecutado del 31 % , frente a un avance programado del 39 % , lo que representa una variación desfavorable del -8 % respecto de la línea base establecida. El avance alcanzado durante el período se concentra principalmente en la ejecución de actividades correspondientes a los capítulos de placa aérea nervada, anclajes, acero de refuerzo, muros en mampostería, muros en bloque, dovelas, acero de refuerzo (grafil), cajas de inspección e instalaciones eléctricas. No obstante, el rendimiento obtenido no fue suficiente para alcanzar el avance programado, por lo que se mantiene el desfase en la ejecución del proyecto. Por otra parte, el contratista se comprometió a presentar un nuevo Plan Único de Contingencia el día 8 de julio de 2026; sin embargo, a la fecha dicho documento no ha sido entregado. En consecuencia, la Interventoría continúa realizando el seguimiento con base en la programación vigente, mientras el contratista presenta una programación real y actualizada de la obra que incorpore las medidas necesarias para recuperar los atrasos identificados. Como consecuencia de este incumplimiento, la Interventoría remitió el Oficio No. CONSORCIO-TAU-FASE2-0159, de fecha 8 de julio de 2026, mediante el cual informó el incumplimiento del Plan de Contingencia, evidenció el atraso en la ejecución de la obra y requirió formalmente al contratista la elaboración y presentación de un nuevo Plan Único de Contingencia, con el propósito de definir acciones concretas orientadas a mitigar el riesgo de incumplimiento del plazo contractual. De igual manera, el 17 de julio de 2026 se remitió el Oficio No. CONSORCIO-TAU-FASE2-0168, mediante el cual se reiteró el atraso presentado en la ejecución de la obra y se solicitó la implementación inmediata de acciones tendientes a mitigar dicho retraso. En el mismo documento se insistió formalmente en la elaboración y presentación de un nuevo Plan Único de Contingencia, precisando que este no deberá constituir una reprogramación del cronograma contractual, sino una estrategia de recuperación basada en la optimización de recursos, el incremento de frentes de trabajo, el fortalecimiento del personal, la mejora en la
logística de suministro de materiales y la adopción de las demás acciones necesarias para intervenir directamente las actividades que conforman la ruta crítica del proyecto. Adicionalmente, se indicó que el Plan Único de Contingencia deberá establecer metas claras, responsables definidos, plazos de cumplimiento e indicadores de seguimiento, que permitan verificar objetivamente la implementación de las acciones propuestas y evidenciar la recuperación efectiva del atraso que actualmente presenta el proyecto.

Durante la segunda semana del mes (informe N.º 28) Para la presente semana y con base en la programación vigente del proyecto, se evidencia un avance físico ejecutado del 33 %, frente a un avance programado del 42 %, lo que representa una variación desfavorable de -9 % respecto de la línea base establecida. El avance alcanzado durante el período se concentra principalmente en la ejecución de actividades correspondientes a los capítulos de estructura en concreto, estructura metálica, mampostería y muros livianos, red de suministro de agua potable, red de aguas residuales, red de aguas lluvias, red contra incendio, instalaciones eléctricas e infraestructura de voz y datos. No obstante, el rendimiento obtenido durante el período no fue suficiente para alcanzar el avance programado, por lo que persiste el desfase en la ejecución del proyecto y continúa incrementándose el riesgo de incumplimiento de los hitos contractuales. En relación con las medidas de recuperación, el contratista se había comprometido a presentar un Plan Único de Contingencia el día 8 de julio de 2026; sin embargo, a la fecha dicho documento no ha sido entregado. Durante el comité semanal realizado el 24 de julio de 2026, el contratista expuso su posición frente al atraso evidenciado en el proyecto. Como resultado de la discusión, se acordó que el contratista presentará el 29 de julio de 2026 un Plan Único de Contingencia, elaborado conforme a los lineamientos definidos por la interventoría y la Entidad, orientado a la recuperación de la ruta crítica del proyecto, sin efectuar una reprogramación general del cronograma. Dicho plan deberá establecer estrategias, actividades, recursos, responsables y fechas de ejecución realistas, que permitan mitigar el atraso acumulado, recuperar el rendimiento de las actividades críticas y restablecer, en la mayor medida posible, el cumplimiento de las metas de ejecución previstas en el cronograma contractual. La interventoría realizará el seguimiento correspondiente al cumplimiento de los compromisos adquiridos y verificará la efectividad de las medidas implementadas para la recuperación del proyecto.

Durante la tercera semana del mes (informe N.º 29) Para la presente semana, y con base en la programación vigente del proyecto, se evidencia un avance físico ejecutado del 34 %, frente a un avance programado del 45 %, lo que representa una variación desfavorable del -11 % respecto de la línea base establecida. El avance alcanzado durante el período se concentra principalmente en la ejecución de actividades correspondientes a los capítulos de estructura de concreto, estructura metálica, mampostería y muros livianos, así como en la red de suministro de agua potable. En relación con las acciones de recuperación, el contratista se había comprometido a presentar un Plan Único de Contingencia el día 8 de julio de 2026; sin embargo, dicho documento no fue entregado en la fecha prevista. En consecuencia, la Interventoría continuó realizando el seguimiento al proyecto con base en la programación vigente, a la espera de que el contratista presentara una programación actualizada y ajustada a las condiciones reales de ejecución, incorporando las medidas necesarias para recuperar los atrasos identificados. Posteriormente, durante el comité semanal pasado de seguimiento, el contratista expuso su posición frente al atraso evidenciado en el proyecto. Como resultado de la reunión, se acordó que presentaría el 29 de julio de 2026 un Plan Único de Contingencia, elaborado conforme a los lineamientos establecidos por la Interventoría y la Entidad, orientado a la recuperación de la ruta crítica del proyecto, sin realizar una reprogramación general del cronograma. Dicho plan debía contemplar estrategias, actividades, recursos y fechas realistas que permitieran mitigar el atraso y recuperar el cumplimiento de las metas de ejecución. Dando cumplimiento al comité anterior en la presente semana el 29 de julio de 2026 terminando la jornada, el contratista hizo entrega a la Interventoría del Plan Único de Contingencia. A la fecha de corte del presente informe, dicho documento se encuentra en proceso de revisión y evaluación por parte de la Interventoría, con el fin de verificar su consistencia técnica, la suficiencia de las medidas propuestas y su viabilidad para la recuperación de los atrasos identificados.

Durante la cuarta semana del mes (informe N.º 30) En cumplimiento del compromiso adquirido, el 29 de julio de 2026, al finalizar la jornada, el Contratista hizo entrega a la Interventoría del Plan Único de Contingencia para su correspondiente revisión. Como resultado de la revisión efectuada, el 3 de agosto de 2026 la Interventoría remitió al Contratista las respectivas observaciones al documento, con el fin de que se realizaran las subsanaciones y ajustes necesarios, de conformidad con los lineamientos previamente establecidos y concertados. En consecuencia, a la fecha de corte del presente informe, se deja constancia de que el 7 de agosto de 2026 el Contratista presentó las subsanaciones correspondientes a las observaciones formuladas por la Interventoría. Posteriormente, el 8 de agosto de 2026, la Interventoría realizó la verificación de las correcciones efectuadas y de las acciones de recuperación propuestas, determinando su conformidad y procediendo a la aprobación del nuevo Plan Único de Contingencia. De esta manera, el Plan Único de Contingencia quedó aprobado, respetando el plazo contractual establecido para la ejecución del contrato, cuya fecha de terminación se mantiene prevista para el 30 de octubre de 2026. De acuerdo con el nuevo Plan Unico de Contingenia, durante la presente semana se evidencia un avance físico ejecutado del 34,49 %, frente a un avance programado del 37 %, lo que representa una variación desfavorable del -2,51 % respecto de la línea base establecida.El avance alcanzado durante el período evaluado corresponde principalmente a la ejecución de actividades asociadas a los capítulos de estructura de concreto y mampostería – muros livianos. No obstante, el rendimiento obtenido en estos frentes de trabajo no ha sido suficiente para reducir la desviación respecto de la programación contractual, por lo que se mantiene el desfase en la ejecución del proyecto.

Durante la quinta semana del mes (informe N.º 31) Para la presente semana, y con base al nuevo plan único de contingencia que fue aprobado por la interventoría el 8 de Agosto 2026, para esta semana se evidencia un avance físico ejecutado del 37 %, frente a un avance programado del 41 %, lo que representa una variación desfavorable de -4 puntos porcentuales respecto de la línea base establecida. El avance alcanzado durante el período se concentra principalmente en la ejecución de actividades correspondientes a los capítulos de Preliminares, estructura de concreto, acero de estructura, mampostería y muros livianos, recubrimientos, red suministro agua potable, red de aguas residuales, red de aguas lluvias, red contra incendio, instalaciones eléctricas e infraestructura red de voz y datos.

DIRECTOR DE INTERVENTORIA
CONSORCIO TAU

6.17 SOPORTES PLAN DE CALIDAD

CONSORCIO UNIDOS	CONTROL ESTADO DEL TIEMPO	CA-F-04-21
		Versión No. 01

ENTIDAD CONTRATANTE:	Consejo Superior de la Judicatura		
NOMBRE DEL PROYECTO:	Realizar los estudios, diseños, construcción, dotación y puesta en funcionamiento de sedes judiciales a nivel nacional. Lote 2: Lérida – Tolima		
INTERVENTOR:	Consorcio TAU	**Contrato No.**	096 de 2025
CONTRATISTA:	Consorcio Unidos	**Contrato No.**	087 de 2025

MES / DÍAS	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Enero																															
Febrero																															
Marzo																															
Abril																															
Mayo																															
Junio																															
Julio																															
Agosto																															
Septiembre																															
Octubre																															
Noviembre																															
Diciembre																															

PERIODO ACTUAL

DS	DN	LLF	LLM	LLA
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
15	2	0	0	0
10	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
25	**2**	**0**	**0**	**0**

TOTAL OBRA

DS	DN	LLF	LLM	LLA
14	3	0	0	0
16	0	2	5	0
17	4	1	2	0
20	1	0	1	0
20	0	0	0	0
19	1	1	0	1
25	2	0	0	0
10	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
141	**11**	**4**	**8**	**1**

CONTROL DEL TIEMPO	DESDE :	Julio 13 de 2026	HASTA	Agosto 12 de 2026

CONCEPTO	TOTALES		CONVENCIONES	CV	COLOR
TOTAL DE DÍAS SOLEADOS	25	92.59%	DÍAS SOLEADOS	DS	
TOTAL DÍAS NUBLADOS	2	7.41%	DÍAS NUBLADOS	DN	
TOTAL DÍAS LLUVIOSOS	0	0.00%	LLUVIAS FUERTES	LLF	
	0	0.00%	LLUVIAS MODERADAS	LLM	
	0	0.00%	LLUVIAS AISLADAS	LLA	
TOTAL	27	100.00%			

OBSERVACIONES :

TIPO DE LLUVIA	# DIAS	HORAS PROMEDIO	HORAS LLUVIA	DIAS PERDIDOS
LLUVIAS FUERTES	0	0	0	0
LLUVIAS MODERADAS	0	0	0	0
LLUVIAS AILADAS	0	0	0	0
TOTAL DIAS LLUVIOSOS	**0**	**TOTAL HORAS**	**0**	**0**

ESTADO DEL TIEMPO DURANTE LA OBRA		
RESUMEN	DÍAS	% LLUVIA PROYECTO
TOTAL DÍAS SECOS	141	92%
TOTAL DÍAS LLUVIOSOS	13	8%
TOTAL	154	100%

ESTADO DEL TIEMPO PERIODO ACTUAL	Julio 13 de 2026	Agosto 12 de 2026
RESUMEN	DÍAS	% LLUVIA PROYECTO
TOTAL DÍAS SECOS	27	100%
TOTAL DÍAS LLUVIOSOS	0	0%
TOTAL	27	100%

RESPONSABLE		FECHA
NOMBRE	Pablo Ortiz	12/08/2026
CARGO	RESIDENTE DE OBRA	
FIRMA		

Vo. Bo. DIRECTOR DE OBRA

CONSORCIO UNIDOS

REGISTRO DE ENSAYOS DE MATERIALES CONCRETO

CA-F-04-11

Versión No. 01

ELABORADO POR		REVISADO POR		FECHA
NOMBRE	Pablo Ortiz	NOMBRE	Ingrid Barbosa	13 de Julio al 12 de Agosto
CARGO	Ingeniero residente	CARGO	Ingeniera residente Interventoria	
FIRMA		FIRMA		

N°	MUESTRA No.	PISO, ZONA O ÁREA DONDE SE REALIZA LA FUNDIDA	LOCALIZACIÓN DEL ELEMENTO A FUNDIR	TIPO DE ELEMENTO A FUNDIR ELEMENTO	FECHA DE FUNDIDA	RESISTENCIA SOLICITADA SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y/ O PLANOS		RESULTADOS (DÍAS)										OBSERVACIONES	NOTA ACLARATORIAS FORMATO
								7			14			21			36			DÍAS POR NORMA PARA ROTURA CILINDROS
								7			14			21			36			DÍAS EN QUE REALMENTE SE HIZO LA ROTURA
						PSI	Kg/cm2	PSI	Kg/cm2	%	PSI	Kg/cm2	%	PSI	Kg/cm2	%	PSI	Kg/cm2	%	
	86	PLACA DE CONTRAPISO, ENTRE EJES 7 Y 10	PLACA DE CONTRAPISO, ENTRE EJES 7 Y 10	PLACA CONTRAPISO	13/7/2026	3000	210.92				2806.26	19.3	92.1							Cilindro fallado a 18 dias; resultados dentro del diseño del elemento	
	87	PLACA DE CONTRAPISO, ENTRE EJES 7 Y 10	PLACA DE CONTRAPISO, ENTRE EJES 7 Y 10	PLACA CONTRAPISO	13/7/2026	3000	210.92				2553.09	17.6	83.3							Cilindro fallado a 18 dias; resultados dentro del diseño del elemento	
29	88	PLACA DE CONTRAPISO, ENTRE EJES 7 Y 10	PLACA DE CONTRAPISO, ENTRE EJES 7 Y 10	PLACA CONTRAPISO	13/7/2026	3000	210.92													A la fecha no se tienen publicads resultados por parte de concrelab	
	89	ZARPA MC3 Y MC4	ZARPA MC3 Y MC4	MURO DE CONTENCION	14/7/2026	3000	210.92				2755.06	19	90.5							Cilindro fallado a 17 dias; resultados dentro del diseño del elemento	
	90	ZARPA MC3 Y MC4	ZARPA MC3 Y MC4	MURO DE CONTENCION	14/7/2026	3000	210.92				2625.62	18.1	86.2							Cilindro fallado a 17 dias; resultados dentro del diseño del elemento	
30	91	ZARPA MC3 Y MC4	ZARPA MC3 Y MC4	MURO DE CONTENCION	14/7/2026	3000	210.92							2784.93	19.2	91.4				resultados dentro del diseño del elemento	
	92	ZARPA MC3	ZARPA MC3	MURO DE CONTENCION	17/7/2026	3000	210.92				2538.86	17.5	82.9							resultados dentro del diseño del elemento	
	93	ZARPA MC3	ZARPA MC3	MURO DE CONTENCION	17/7/2026	3000	210.92				2523.22	17.4	82.9							resultados dentro del diseño del elemento	
31	94	ZARPA MC3	ZARPA MC3	MURO DE CONTENCION	17/7/2026	3000	210.92													A la fecha no se tienen publicads resultados. Se adjunta constancia del laboratorio por justificación de atraso	
	86	PLACA ENTREPISO N+3.45M EJE 1 A 3	PLACA ENTREPISO N+3.45M EJE 1 A 3	PLACA ENTREPISO	24/7/2026	3000	210.92													A la fecha no se tienen publicads resultados. Se adjunta constancia del laboratorio por justificación de atraso	
32	87	PLACA ENTREPISO N+3.45M EJE 1 A 3	PLACA ENTREPISO N+3.45M EJE 1 A 3	PLACA ENTREPISO	24/7/2026	3000	210.92													A la fecha no se tienen publicads resultados. Se adjunta constancia del laboratorio por justificación de atraso	
	88	PLACA ENTREPISO N+3.45M EJE 1 A 3	PLACA ENTREPISO N+3.45M EJE 1 A 3	PLACA ENTREPISO	24/7/2026	3000	210.92													A la fecha no se tienen publicads resultados. Se adjunta constancia del laboratorio por justificación de atraso	
	89	PLACA ENTREPISO N+3.45M EJE 1 A 3	PLACA ENTREPISO N+3.45M EJE 1 A 3	PLACA ENTREPISO	24/7/2026	3000	210.92													A la fecha no se tienen publicads resultados. Se adjunta constancia del laboratorio por justificación de atraso	
	90	PLACA ENTREPISO N+3.45M EJE 3 A 5	PLACA ENTREPISO N+3.45M EJE 3 A 5	PLACA ENTREPISO	25/7/26	3000	210.92													A la fecha no se tienen publicads resultados. Se adjunta constancia del laboratorio por justificación de atraso	
33	91	PLACA ENTREPISO N+3.45M EJE 3 A 5	PLACA ENTREPISO N+3.45M EJE 3 A 5	PLACA ENTREPISO	25/7/26	3000	210.92													A la fecha no se tienen publicads resultados. Se adjunta constancia del laboratorio por justificación de atraso	
	92	PLACA ENTREPISO N+3.45M EJE 3 A 5	PLACA ENTREPISO N+3.45M EJE 3 A 5	PLACA ENTREPISO	25/7/26	3000	210.92													A la fecha no se tienen publicads resultados. Se adjunta constancia del laboratorio por justificación de atraso	
	93	PLACA ENTREPISO N+3.45M EJE 3 A 5	PLACA ENTREPISO N+3.45M EJE 3 A 5	PLACA ENTREPISO	25/7/26	3000	210.92													A la fecha no se tienen publicads resultados. Se adjunta constancia del laboratorio por justificación de atraso	
	94	PLACA ENTREPISO N+3.45M EJE 5 A 7	PLACA ENTREPISO N+3.45M EJE 5 A 7	PLACA ENTREPISO	28/7/2026	3000	210.92													A la fecha no se tienen publicads resultados. Se adjunta constancia del laboratorio por justificación de atraso	
34	95	PLACA ENTREPISO N+3.45M EJE 5 A 7	PLACA ENTREPISO N+3.45M EJE 5 A 7	PLACA ENTREPISO	28/7/2026	3000	210.92													A la fecha no se tienen publicads resultados. Se adjunta constancia del laboratorio por justificación de atraso	
	96	PLACA ENTREPISO N+3.45M EJE 5 A 7	PLACA ENTREPISO N+3.45M EJE 5 A 7	PLACA ENTREPISO	28/7/2026	3000	210.92													A la fecha no se tienen publicads resultados. Se adjunta constancia del laboratorio por justificación de atraso	
	97	PLACA ENTREPISO N+3.45M EJE 5 A 7	PLACA ENTREPISO N+3.45M EJE 5 A 7	PLACA ENTREPISO	28/7/2026	3000	210.92													A la fecha no se tienen publicads resultados. Se adjunta constancia del laboratorio por justificación de atraso	
	98	PLACA ENTREPISO N+3.45M EJE 7 A 10	PLACA ENTREPISO N+3.45M EJE 7 A 10	PLACA ENTREPISO	29/7/2026	3000	210.92													A la fecha no se tienen publicads resultados. Se adjunta constancia del laboratorio por justificación de atraso	
35	99	PLACA ENTREPISO N+3.45M EJE 7 A 10	PLACA ENTREPISO N+3.45M EJE 7 A 10	PLACA ENTREPISO	29/7/2026	3000	210.92													A la fecha no se tienen publicads resultados. Se adjunta constancia del laboratorio por justificación de atraso	
	100	PLACA ENTREPISO N+3.45M EJE 7 A 10	PLACA ENTREPISO N+3.45M EJE 7 A 10	PLACA ENTREPISO	29/7/2026	3000	210.92													A la fecha no se tienen publicads resultados. Se adjunta constancia del laboratorio por justificación de atraso	

CONSORCIO UNIDOS	MUESTRAS CILINDROS DE CONCRETO Y TOMA DE SLUM ENVIADAS A LABORATORIO	CA-F-04-10 Versión No. 01

PROYECTO	Realizar los estudios, diseños, construcción, dotación y puesta en funcionamiento de sedes judiciales a nivel nacional. Lote 2: Lérida – Tolima	CONTRATISTA	Consorcio Unidos
		INTERVENTORÍA	Consorcio TAU

13 DE JULIO AL 12 DE AGOSTO DE 2026

CANT CILINDROS TOMADOS	FECHA	CONCRETO PSI	ASENTAMIENTO	HORA	TESTIGOS EN OBRA	ELEMENTO	UBICACIÓN
4	13/7/26	3000	7.5"	8:36 a.m.	1	ZARPA	MC3 SEMISOTANO
4	14/7/26	3000	6.5"	10:15 a.m.	1	ZARPA	MC4 SEMISOTANO
4	17/7/26	3000	6"	4:25 p.m.	1	MURO DE CONTENCION	MC3 SEMISOTANO
4	24/7/26	3000	6"	10:10 a.m.	1	PLACA ENTREPISO	ENTRE EJES 1 Y 3 PISO 1
4	25/7/26	3000	6"	8:35 a.m.	1	PLACA ENTREPISO	ENTRE EJES 3 Y 5 PISO 1
4	28/7/26	3000	6"	9:23 a.m.	1	PLACA ENTREPISO	ENTRE EJES 5 Y 8 PISO 1
4	29/7/26	3000	6"	10:10 a.m.	1	PLACA ENTREPISO	ENTRE EJES 8 Y 10 PISO 1
4	30/7/26	3000	5.5"	3:12 p.m.	1	MURO DE CONTENCION	MC4 SEMISOTANO
4	31/7/26	3000	5.5"	9:26 a.m.	1	MURO DE CONTENCION	MC4 SEMISOTANO
4	4/8/26	3000	5"	9:56 a.m.	1	COLUMNAS	ENTRE EJES 1 Y 5 PISO 2
4	6/8/26	3000	5.5"	4:54 p.m.	1	COLUMNAS	ENTRE EJES 6 Y 7 PISO 2
4	10/8/26	3000	7"	3:22 p.m.	1	COLUMNAS Y PANTALLAS	ENTRE EJES 8 Y 10 PISO 2

Entrega,

Ricardo Herrera

Consorcio Unidos

Recibe,

Fabian Vallejo

Consorcio TAU

ACTA DE SEGUIMIENTO CAPATACIONES AMBIENTALES

1. INFORMACIÓN GENERAL

- **Contrato:** Contrato 087/2025 – Objeto: Realizar los estudios, diseños, construcción, dotación y puesta en funcionamiento de sedes judiciales a nivel nacional. Lote 2: Lérida – Tolima.
- **Ubicación:** Centro de trabajo Consorcio Unidos- Lérida, Tolima
- **Fecha de seguimiento:** Desde el 13 julio al 12 de agosto del 2026.

2. OBJETIVO

La presente acta se deja constancia de las capacitaciones y charlas de sensibilización impartidas al personal vinculado al proyecto durante el período reportado, en cumplimiento de las actividades establecidas en el cronograma de capacitaciones. Estas jornadas tuvieron como propósito fortalecer los conocimientos, competencias y buenas prácticas requeridas para el adecuado desarrollo de las actividades de obra.

3. DESARROLLO

En cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental y del cronograma de capacitaciones establecido para el proyecto, se desarrollaron charlas ambientales dirigidas al personal de obra, con el propósito de fortalecer los conocimientos y promover la adopción de buenas prácticas ambientales durante la ejecución de las actividades constructivas.

El día 16 de julio de 2026 se realizó la charla de sensibilización sobre el manejo adecuado de aceites usados, enfatizando su correcta manipulación, almacenamiento temporal y disposición final mediante gestores autorizados, con el propósito de prevenir la contaminación del suelo y de los recursos hídricos.

Asimismo, el día 22 de julio de 2026 se llevó a cabo la capacitación denominada Reciclaje, en la cual se promovieron buenas prácticas relacionadas con la separación adecuada de los residuos en la fuente, el aprovechamiento de materiales y la gestión integral de los residuos sólidos generados durante las actividades de obra. Con el propósito de fortalecer la cultura ambiental entre los trabajadores y fomentar comportamientos responsables que contribuyan a la reducción, aprovechamiento y adecuada disposición de los residuos generados en el proyecto.

El día 31 de julio se realizó una charla de sensibilización dirigida al personal de la obra sobre el ciclo de vida de los materiales de construcción, abordando las diferentes etapas asociadas a su extracción, fabricación, transporte, utilización, reutilización, aprovechamiento y disposición final. Asimismo, se resaltó la importancia de hacer un uso eficiente de los materiales, reducir la generación de desperdicios y promover prácticas orientadas al aprovechamiento y manejo adecuado de los residuos de construcción y demolición.

Finalmente, el día 06 de agosto se realizó una charla de sensibilización dirigida al personal de la obra sobre el manejo adecuado de materiales y sustancias peligrosas, en la cual se socializaron aspectos relacionados con su identificación, manipulación, almacenamiento y uso seguro, así como las medidas preventivas para evitar derrames, accidentes y posibles afectaciones al medio ambiente

4. CONCLUSIONES

En términos generales, las capacitaciones y jornadas de sensibilización ambiental desarrolladas durante el periodo permitieron fortalecer los conocimientos del personal de obra frente al manejo adecuado de los residuos, la prevención de impactos ambientales y la aplicación de buenas prácticas durante el desarrollo de las actividades constructivas.

Los temas abordados contribuyeron a fomentar una mayor conciencia sobre la importancia de la separación en la fuente, el aprovechamiento de materiales, el manejo adecuado de sustancias y residuos, y la prevención de posibles afectaciones al suelo y a los recursos hídricos. De esta manera, se continúa promoviendo una cultura de responsabilidad ambiental entre los trabajadores y el cumplimiento de las medidas de manejo establecidas para el proyecto.

Como soporte se adjunta registro fotográfico y listado de asistencia del personal participante.

5. REGISTRO FOTOGRÁFICO






22 jul. 2026 6:55:31 a. m.
4°51'49"N 74°54'54"W
CONSORCIO UNIDOS
22 jul. 2026 6:55:42 a. m.
4°51'49"N 74°54'54"W
CONSORCIO UNIDOS
31 jul. 2026 6:54:01 a. m.
4°51'49"N 74°54'54"W
CONSORCIO UNIDOS
31 jul. 2026 6:54:22 a. m.
4°51'49"N 74°54'54"W
CONSORCIO UNIDOS
31 jul. 2026 6:54:22 a. m.
4°51'49"N 74°54'54"W
CONSORCIO UNIDOS
6 ago. 2026 6:54:35 a. m.
4°51'49"N 74°54'54"W
CONSORCIO UNIDOS

CONSORCIO UNIDOS PROYECTO LERIDA TOLIMA	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Codigo: SST-FR-01
	REGISTRO DE ASISTENCIA	Fecha actualización: 2025/01/30 Versión: 1

LUGAR: Centro Trabajo Lerida Tolima
FECHA: 15-Julio-2026 HORA: 6:50 AM DURACIÓN: 5 minutos

TIPO DE REUNION:

INDUCCIÓN		REINDUCCIÓN		CHARLA DIARIA	X
INFORMATIVA		CAPACITACIÓN		REUNIÓN HSE	
GERENCIAL		OTRA		CUAL:	

TEMAS TRATADOS

Manejo de los Aceites Usados

ASISTENTES

No.	NOMBRE	DOCUMENTO	CARGO	FIRMA
1	Deiner Sanchez	1053806892	Herrero	Deiner
2	German Amaya	1104714923	AUX	German
3	Luis Enrique Tumiño	94519479	oficial	Luis E Tumiño
4	Gustavo Adolfo Mendez	1006075751	AUX	Gustavo
5	Luis Carlos Mora	1066666521	oficial	Luis Carlos M.
6	Jorge Carlos Correa	1067594	Oficial	Jorge
7	DONALDO PEREZ	10931584	HERRERO	
8	Nelson Pato	3176005	oficial	
9	Wilson Fabian Serrato	7022350484	Herrero	Wilson Serrato
10	Yeneidis Guzman	1003388676	Almacen	Yeneidis
11	Pablo Pag	6022600	operador	
12	Luis Miguel Hurtado Medina	1109386591	AUX	
13	Jesus Cam	1128167762	oper	Jesus Cam
14	[illegible]	1106377876	AUX	
15	Juan carlos serrato	1109388181	AUX	Juan carlo
16	Germán Gaviria	93 [illegible] 694	AYUDANTE	
17	GERARDO JACOBO	93180959	OFICIAL	
18	Rodolfo Rueda	9114[illegible]6	OFE	Rodolfo
19	Juan Camilo Bermudez	1006026513	ayudante	Juan Camilo
20	Kevin Triana Gutman	1000465450	oficial	

OBSERVACIONES:

Andres Mauricio Batista 1037120951 oficial Andres Batista
[illegible] 1104611521 Oficial
Jorge Valencia 1018477776 ayudante

RESPONSABLE:

NOMBRE: Romario Andres Mojica
ICARGO O ESPECIALIDAD: Profesional SST.
FIRMA:

En compañía de la Ing. Ambiental, quien realizo recomendaciones adicionales sobre el manejo y uso de los aceites.

CONSORCIO UNIDOS PROYECTO LERIDA - TOLIMA	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Código: SST-FR-01
	REGISTRO DE ASISTENCIA	Fecha actualización: 2026/01/30 Versión: 1

LUGAR: Centro Trabajo Lerida Tolima

FECHA: 22-Julio-2026 HORA: 6:50 AM DURACIÓN: 5 MINUTOS

TIPO DE REUNIÓN:

INDUCCIÓN		REINDUCCIÓN		CHARLA DIARIA	X
INFORMATIVA		CAPACITACIÓN		REUNIÓN HSE	
GERENCIAL		OTRA		CUAL:	

TEMAS TRATADOS

Reciclaje

ASISTENTES


No.	NOMBRE	DOCUMENTO	CARGO	FIRMA
1	Jose carlos Garcia	1067594 0644	Oficial	Jose G.
2	Carmen Cecilia Parra	93181694	AYUDANTE	
3	Wilson Fabian Serrato	7022350784	Hierro	Wilson Serrato
4	Luis Enrique Jumiño	9416794 74	Oficio	
5	Luis Miguel Montado Medina	1109386594	AUX	
6	Germán Amaya	11047492 3	AUX	Germán
7	RONALDO PEREZ	10937584	HERRERO	
8	Pablo Pato	1090606	OPERADOR	
9	[illegible]	AUX	1104582770	
10	Jean carlos serrato	AUX	1109388181	Jean carlos
11	Alejandro Cadar Chaves	1005501116	[illegible]	
12	Juan Gabriel Diaz	1077321105	Auxiliar	
13	Jader Idencio [illegible]	1018447776	[illegible]	
14	Luis Carlos M.	1106868521	Oficial	
15	Jesus [illegible]	1178167961	[illegible]	
16	OMAR SANCHEZ	1053006952	HERRERO	
17	Edder Ivan Mahecha	1069783821	AUX	Edder Mahecha
18	Yuneidy Gutierrez	1109388676	Almacen	
19	[illegible]	9145786	OTT	
20	Jhon Fredy Ulloa	1106741571	Oficial	Jhon Fredy
21	Nelson [illegible]	3172006	Oficial	
22				

OBSERVACIONES: En acompañamiento de la Ing. Ambiental, quien realizo la charla y adicionalmente se trato el tema de Manejo Adecuado de Residuos.

RESPONSABLE:

NOMBRE: Ronnie Andrea Mejia CARGO O ESPECIALIDAD: Profesional SST

FIRMA:



CONSORCIO UNIDOS

SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

REGISTRO DE ASISTENCIA

Codigo: SST-FR-01
Fecha Actualizacion: 2026/01/30

LUGAR Centro Trabajo Lerida Tolima
FECHA 31-Julio-2026 HORA 6:50 AM DURACIÓN 5 MINUTO

TIPO DE REUNION

INDUCCION		REINDUCCION		CHARLA DIARIA	X
INFORMATIVA		CAPACITACION		REUNION HSE	
GERENCIAL		OTRA		CUAL	

TEMAS TRATADOS

Los Indicados Son Advertencias

ASISTENTES

NO.	NOMBRE	DOCUMENTO	CARGO	FIRMA
1	[illegible]	1052006952	Herrero	
2	Germán Cavina Yara	93118194	AYUDANTE	
3	Jose carlos [illegible]	1062594064	Oficial	
4	Wilson Julian Sarmiento	7022350784	Ayudante	Wilson Sarmiento
5	[illegible]	1104714923	AUX	
6	[illegible]	9145[illegible]	OTC	
7	DONALDO PEREZ	7093755	HERRERO	
8	Jorge Valencia	1016477776	CIVIL	
9	Juan David Martinez	93[illegible]	AUX	
10	Luis Enrique [illegible]	94579479	Obrero	
11	[illegible]	93'1810 48	[illegible]	
12	Luis Miguel Montaño M.	1109386594	AUX	
13	Edwar [illegible]	1123 911 772	AUX	
14	Cesar Daniela	1064401947	OF	
15	Jose [illegible]	7 516'76	OF	
16	Jesus [illegible]	1126167467	OF	
17	[illegible]	3172006	Oficial	
18	Juan Carlos Sevilla	1109388181	AUX	Juan Carlos
19	Eddier Dalv Mali	1064383781	AUX	Eddier Mali
20	Alejandro mora	1005849524	AUX	Alejandro
21	Steven Andres Reyes Mendez	1104388587	AYUDANTE	
22	Jaime Gaona	1111997744	AL	
23	Alejandro Cuellar	1[illegible]	Operador	
24	[illegible]	1106741581	Oficial	
25	Pedro Bolaños	74170324	oficial	
26	Cristian Cardona	1110[illegible]	AUXILIAR	
27	Juan Gabriel Diaz	1077321105	Ayudor	
28	[illegible]	60 22 506	OFICIAL	
29	[illegible]	1109788676	Albañil	
30	HENRY GARCIA	TI 1109[illegible]	OFICIAL	
31	Luis Carlos M.	1106[illegible]	Luis Carlos M	Luis Carlos M
32	JORGE LEONARDO	1109382870	AUX	
33				
34				
35				

OBSERVACIONES Adicionalmente la Ing. Ambiental trató el tema sobre el ciclo de vida de los materiales de construcción.

RESPONSABLE

NOMBRE Rosendo Andres Mejia CARGO O ESPECIALIDAD Profesional SST.
FIRMA

6. FIRMA

PAOLA ALEJANDRA LOZANO ZONA
INGENIERA AMBIENTAL

CONSORCIO UNIDOS PROYECTO LERIDA - TOLIMA	**CONSORCIO UNIDOS** **PLAN DE CAPACITACIONES 2026**	CU-PLN-02 VERSION 0.1 FECHA: 1/3/2026

OBJETIVO

Elaborar y ejecutar un plan de formación y capacitación de acuerdo a la Implementación del Sistema de Gestión de seguridad y salud en el trabajo de del proyecto, de acuerdo al Decreto 1072 de 2015.

META

Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo para la vigencia.

Nº	ACTIVIDAD	CRONOGRAMA VIGENCIA 2026																				Responsable (s)	RECURSOS		OBSERVACIONES
		ENE.		FEB.		MAR.		ABR.		MAY.		JUN.		JUL.		AGO.		SEP.		OCT.			Administrativos	Financieros	
		P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E				
	PROGRAMA DE DESORDENES MUSCULOESQUELETICOS - DME																								
1	Inducción y re-inducción al SG SST	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1		Encargado SST	X		
2	Capacitacion Normatividad , roles y responsabilidades del copasst							1														Encargado SST	X		
3	Uso Correcto de los EPP Elementos de Proteccion Personal			1	1			1				1	1			1	1			1		Encargado SST	X		
4	Capacitacion sobre Autocuidado															1	1					Encargado SST			
5	Socializacion y Divulgacion de plan de calidad									1	1											Encargado SST	X		
6	Orden y Limpieza en los frentes de Trabajo (SS)															1						Encargado SST	X		
7	Socializacion y Divulgacion del Plan de Emergencia											1										Encargado SST	X		
8	Uso Correcto del manejo de Maquinarias y Equipos																	1				Encargado SST	X		
9	Trabajo Seguro en Alturas (Prevencion de Caidas)																			1		Encargado SST	X		
10	Pausas Activas					1	1			1				1	1			1				Encargado SST	X		
11	Espacios confinados (si aplica)											1	1									Encargado SST	X		
12	Señalizacion y Transito de Obra																	1				Encargado SST	X		
13	Riesgo Locativo (Almacenamiento, Superficies)											1										Encargado SST	X		
14	Control de Calidad de Materiales							1														Residente obra	X		
15	Cocola							1					1									Encargado SST	X		
16	Reportes de accidentes e incidentes															1	1					Encargado SST	X		
17	Cultura SST y Calidad							1														Encargado SST	X		
18	Politicas del SG-SST. (Prevencion Consumo de sustancias Psicoactivas, Politica del SG-SST)			1	1																	Encargado SST	X		
	PLAN DE EMERGENCIAS																								
19	Induccion y reinducion a Brigadas de emergencia															1						Encargado SST	X		
20	Respuesta a Emergencias																			1		Bomberos	X		
21	Capacitacion a brigadas de primeros auxilios													1								Encargado SST	X		
22	Capacitación a Brigadistas de evacuación , rescate,emergencias													1								Encargado SST	X		
	Total Actividades	1	1	3	3	2	2	6	1	3	2	5	4	4	2	6	4	4	0	4	0				

% COBERTURA DEL PLAN DE CAPACITACIÓN

SEGUIMIENTO DEL PLAN DE CAPACITACIÓN

1. CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA	ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO		JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		CUMPLIMIENTO ANUAL		
Actividades Programadas en el Mes	1	1	3	3	2	2	6	1	3	2	5	4	4	2	6	4	4	0	4	0	**38**	**19**	**50%**
% Ejecución Mensual del Plan de Capacitación	0%		100%		100%		17%		67%		80%		50%		67%		0%		0%				
% Cumplimiento Meta en el Mes	**90%**		**90%**		**90%**		**90%**		**90%**		**90%**		**90%**		**90%**		**90%**		**90%**		PROGRAMADO	EJECUTADO	**90%**

RICARDO HERRERA M.
Director de Proyecto

ROMARIO ANDRES MEJIA
Profesional SST

ACTA DE SEGUIMIENTO CAPATACIONES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

1. INFORMACIÓN GENERAL

- **Contrato:** Contrato 087/2025 – Objeto: Realizar los estudios, diseños, construcción, dotación y puesta en funcionamiento de sedes judiciales a nivel nacional. Lote 2: Lérida – Tolima.
- **Ubicación:** Centro de trabajo Consorcio Unidos- Lérida, Tolima
- **Fecha de seguimiento:** Desde el 13 de Julio al 12 de agosto del 2026

2. OBJETIVO

Fortalecer de manera continua las competencias y conocimientos del personal del CONSORCIO UNIDOS mediante el desarrollo de actividades de capacitación, sensibilización y formación en Seguridad y Salud en el Trabajo (SST), dando cumplimiento al Plan Anual de Capacitación del SG-SST.

Estas acciones tienen como propósito fomentar una cultura preventiva y de autocuidado en todos los niveles de la obra, promoviendo la identificación oportuna de peligros, la adopción de comportamientos seguros, el cumplimiento de los procedimientos establecidos, el uso adecuado de los Elementos de Protección Personal (EPP) y la participación activa de los trabajadores en la prevención de incidentes, accidentes y enfermedades laborales.

La continuidad de estas capacitaciones permite mantener al personal actualizado frente a los riesgos asociados a las actividades ejecutadas, fortalecer la capacidad de respuesta ante situaciones de emergencia y consolidar el compromiso individual y colectivo con la protección de la vida, la salud y el bienestar de los trabajadores.

En este sentido, el **CONSORCIO UNIDOS** reafirma su compromiso con la mejora continua del SG-SST, promoviendo la formación permanente como una herramienta fundamental para prevenir accidentes, controlar los riesgos laborales y garantizar ambientes de trabajo seguros y saludables.

3. DESARROLLO

Durante el período evaluado, el **CONSORCIO UNIDOS** dio continuidad al desarrollo del Plan Anual de Capacitación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), ejecutando las actividades de formación y sensibilización programadas, con el propósito de

fortalecer las competencias del personal, promover comportamientos seguros y consolidar una cultura preventiva en los diferentes frentes de trabajo del proyecto.

1. Inducción y reinducción al personal

De acuerdo con lo establecido en el Plan Anual de Capacitación, se programaron actividades de inducción y reinducción en SST, las cuales fueron ejecutadas al personal nuevo que ingresó al proyecto durante el período.

Durante estas jornadas se brindó información relacionada con los lineamientos del SG-SST, identificación de peligros y riesgos, medidas de prevención y control, responsabilidades de los trabajadores, uso adecuado de los Elementos de Protección Personal (EPP), reporte de condiciones inseguras y actuación frente a situaciones de emergencia.

Estas actividades permitieron garantizar que el personal de nuevo ingreso contara con los conocimientos básicos necesarios para desarrollar sus labores de manera segura y acorde con los procedimientos establecidos en la obra.

2. Uso correcto de los Elementos de Protección Personal – EPP

Dentro del Plan Anual de Capacitación se contempló la capacitación sobre el uso correcto de los Elementos de Protección Personal, actividad que fue desarrollada con el personal de obra.

Durante la capacitación se reforzó la importancia de seleccionar, utilizar, conservar y verificar adecuadamente los EPP de acuerdo con los riesgos presentes en cada actividad. Se hizo énfasis en que estos elementos constituyen una medida fundamental dentro de la prevención y control de los riesgos laborales, contribuyendo a disminuir la probabilidad de lesiones y afectaciones derivadas de las actividades ejecutadas.

De esta manera, se fortaleció el compromiso de los trabajadores frente al autocuidado, la prevención de accidentes de trabajo y la protección de la salud durante el desarrollo de sus labores.

3. Orden y limpieza en los frentes de trabajo

Como parte de las actividades programadas en el Plan de Capacitación, se desarrolló la capacitación relacionada con orden y limpieza en los frentes de trabajo, orientada a fortalecer hábitos adecuados de organización y aseo dentro de la obra.

Durante la actividad se sensibilizó al personal sobre la importancia de mantener las áreas de trabajo despejadas, organizar adecuadamente herramientas y materiales, disponer correctamente los residuos y conservar libres de obstáculos las zonas de circulación y trabajo.

El fortalecimiento de estas prácticas contribuye directamente a la identificación y mitigación de condiciones inseguras, disminuyendo la posibilidad de ocurrencia de incidentes y accidentes asociados a caídas, golpes, tropiezos, obstrucciones o almacenamiento inadecuado de materiales.

Asimismo, se promovió la participación activa de todos los trabajadores en el mantenimiento de una obra organizada, limpia y segura, entendiendo el orden y el aseo como una responsabilidad colectiva.

4. Reporte de accidentes, incidentes y condiciones inseguras

Finalmente, dentro del Plan Anual de Capacitación se encontraba programada la formación relacionada con el reporte de accidentes e incidentes de trabajo, actividad que fue ejecutada con los trabajadores del proyecto.

Durante esta capacitación se resaltó la importancia de reportar de manera oportuna cualquier accidente o incidente que se presente, así como informar las condiciones y actos inseguros identificados durante el desarrollo de las actividades.

Se explicó al personal que el reporte oportuno constituye una herramienta fundamental para la gestión preventiva, ya que permite identificar las causas, establecer medidas de intervención y evitar que situaciones similares puedan generar accidentes de mayor gravedad.

De igual manera, se fomentó en los trabajadores la responsabilidad de no omitir ni normalizar condiciones inseguras, promoviendo una participación activa en la identificación de peligros y en la implementación de acciones preventivas.

4. CONCLUSIONES


El desarrollo de las actividades contempladas en el **Plan Anual de Capacitación del SG-SST del CONSORCIO UNIDOS** permitió fortalecer los conocimientos, competencias y comportamientos preventivos del personal vinculado al proyecto.

Las capacitaciones ejecutadas estuvieron orientadas principalmente a la inducción y reinducción del personal, uso adecuado de EPP, orden y limpieza, y reporte de accidentes, incidentes y condiciones inseguras, contribuyendo al fortalecimiento de la cultura de prevención y autocuidado en la obra.

Con estas acciones, el CONSORCIO UNIDOS mantiene su compromiso con la formación permanente de los trabajadores, la prevención de accidentes y enfermedades laborales y el **mejoramiento continuo del SG-SST**, promoviendo ambientes de trabajo seguros, organizados y saludables.

NOTA: Los formatos de las inducciones y evaluaciones se encuentran en el INFORME MENSUAL 7 SST en el ítem N°3 (Registros De Inducción Y Reinducción En Seguridad Y Salud En El Trabajo De Los Trabajadores Con Sus Respectivas Evaluaciones)

REGISTRO ASISTENCIA CAPACITACION



CONSORCIO UNIDOS

SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

REGISTRO DE ASISTENCIA

Codigo: SST-FR-11
Fecha Actualizacion: 2026/01/30

LUGAR Centro Trabajo Lerida Tolima
FECHA 8- Agosto - 2026 HORA 7:00 AM DURACIÓN 30 minutos

TIPO DE REUNION

INDUCCION		REINDUCCION		CHARLA DIARIA	
INFORMATIVA		CAPACITACION	X	REUNION HSE	
GERENCIAL		OTRA		CUAL	

TEMAS TRATADOS

Uso Correcto de Epp y Orden y limpieza en Frentes de Trabajo

ASISTENTES

NO.	NOMBRE	DOCUMENTO	CARGO	FIRMA
1	Eduar Arevalo	1123444472	AUX	Eduar
2	Yaqueline Garcia Pan	93'191'084	AYUDANTE	
3	Maiden Rodriguez	1005440931	Aux	
4	Mariano Sierra	93181048	Aux	
5	Wilson Serrato	3022350794	Operario	Wilson Serrato
6	German Acosta	1104476923	AUX	
7	JOVANNY PEREZ	1093437584	HERRERO	
8	Luis asaviche	1142697655	OFICIAL	
9	Isabel Cordero	1104382870	AUX	Alejandro
10	Alejandro mora	1005849534	AUX	
11	Jorge Valencia	1018447776	AYO	
12	Jhon Jairo Montoya	93160611	aux	
13	Pablo Paez	80222506	operador	
14	Oliver Ardila Vides	1106741371	Oficial	
15	Yurgio Taborda	1142227268		
16	Stiven Andres Gutierrez	1104758587	Ayudante	
17	Luis Miguel Hurtado M.	1093865499	AUX	
18	Jesus Carlos Mora	1106888571		
19	Jose Tesorero	F5118776		
20	Victor escobar	1101172379		
21	Yaider Bolaños S.	1105288676	Almacen	
22	Edder Juan Halell	1093537281	AUX	
23	Pedro Betancourt	74170324	oficial	
24	Jesus Gomez	1121104462	OFI	
25	JOSE GOMEZ	1111997264	OF	
26				
27				
28				
29				
30				
31				
32				
33				
34				
35				

OBSERVACIONES

RESPONSABLE

NOMBRE Rodrigo Andres Mejia CARGO O ESPECIALIDAD Profesional SST.
FIRMA

CAPACITACION USO CORRECTO DE EPP – ORDEN Y LIMPIEZA EN LOS FRENTES DE TRABAJO	
	
	

REGISTRO DE ASISTENCIA CAPACITACION

CONSORCIO UNIDOS	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Codigo: SST-FR-01
	REGISTRO DE ASISTENCIA	Fecha Actualizacion: 2026/01/30

LUGAR: Centro Trabajo Lerida - Tolima
FECHA: 11-Agosto-2026 HORA: 7:00 AM DURACIÓN: 30 Minutos

TIPO DE REUNION

INDUCCION		REINDUCCION		CHARLA DIARIA	
INFORMATIVA		CAPACITACION	X	REUNION HSE	
GERENCIAL		OTRA		CUAL	

TEMAS TRATADOS

Reporte de Accidentes e Incidentes.

ASISTENTES

NO.	NOMBRE	DOCUMENTO	CARGO	FIRMA
1	German Acosta	1104714923	AUX	German
2	Edgar Arevalo	1123 411 472	AUX	Edgar A.
3	Wilson Serrato	70723 50284	AUX	Wilson Serrato
4	Carmen Campos	93181694	AYUDANTE	Carmen Campos
5	Yamin Santos	9318[illegible]48	AUX	Yamin
6	Jorge Carlos Gomez	1[illegible]0644	Oficial	Jorge
7	Nelson Santos	3172006	Oficial	Nelson
8	Jose Alejandro Mora	1117693768	oper	Jose
9	Yaison Rodriguez	1005[illegible]931	OF	Yaison
10	Yoelmo	1[illegible]3768	OF	Yoelmo
11	Jorge Valencia	1[illegible]776	OPV	Jorge
12	Jhon Andres Rojas Arevalo	1109788587	AYUDANTE	Jhon
13	Yamilet Barrera S.	1109788676	Almacen	Yamilet
14	Deliver Ivan Mahecha	1109783782	AUX	Deliver Ivan
15	Pablo Paez	80226506	operador v	Pablo
16	Pedro Betancourt	74170324	Oficial	Pedro
17	Leidy Cardenas	1110[illegible]7	Auxiliar	Leidy
18	Cristian Ramos	1062401949	OF	Cristian
19	Luis Miguel Hurtado Medina	1109[illegible]40	AUX	Luis
20	Jose Arevalo	[illegible]BKG	OP	Jose
21	Jorge Leonardo [illegible]	1[illegible]870	AUX	Jorge
22	Juan Carlos M	1[illegible]54	Oper	Juan
23	Jesus Garcia	1128[illegible]462	OPER	Jesus
24	Jhon Fredy Vivas	1[illegible]521	Oficial	Jhon Fredy
25				
26				
27				
28				
29				
30				
31				
32				
33				
34				
35				

OBSERVACIONES

RESPONSABLE

NOMBRE: Romario Andres Mejia CARGO O ESPECIALIDAD: Profesional SST.
FIRMA:

CAPACITACION RPORTES DE ACCIDENTES E INCIDENTES DE TRABAJO	
	
	

CONSORCIO UNIDOS	**CONTROL DE ASENTAMIENTOS**	CA-F-04-04
		Versión No. 01
	PROYECTO	Realizar los estudios, diseños, construcción, dotación y puesta en funcionamiento de sedes judiciales a nivel nacional. Lote 2: Lérida – Tolima

PUNTO		NIVELACIÓN INICIAL - IMPLANTACIÓN DE NIVELETAS		CONTROL Nº 01		CONTROL Nº 02		CONTROL Nº 03		CONTROL Nº 04		DIFERENCIA TOTAL ACUMULADO
ZONA A CONTROLAR	Nº - NIVELETA	FECHA dd-mm-aa	COTA	FECHA dd-mm-aa	DIFERENCIA PARCIAL	FECHA dd-mm-aa	DIFERENCIA PARCIAL	FECHA dd-mm-aa	DIFERENCIA PARCIAL	FECHA dd-mm-aa	DIFERENCIA PARCIAL	
SEMISOTANO	N-1	13-07-2026	-3.00	30/7/26	0.000							0

Reviso,

Residente Obra
Consorcio Unidos

Vo.Bo Interventoria

Residente Interventoría
Consocio TAU

6.18 FORMATO DE CONTROL DE INSPECCION, ENSAYOS Y RESULTADOS DE LABORATORIO

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

CONTROL DE INSPECCIÓN Y ENSAYOS

CONTRATO No. :	087 DE 2025		
OBJETO:	Realizar los estudios, diseños, construcción, dotación y puesta en funcionamiento de sedes judiciales a nivel nacional. Lote 2: Lérida – Tolima.		
CONTRATISTA:	CONSORCIO UNIDOS		
INTERVENTOR:	CONSORCIO TAU		
PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL :	13 DE JULIO DE 2026	**Y EL**	12 DE AGOSTO DE 2026

Fecha	Material	Cantidad para prueba	Nombre Prueba / Ensayo	Localización	Laboratorio	Norma / Especificación	Ensayo realizado por C/I*	Resultados	Análisis de Resultados	
									Cumple S/N	Observaciones / Decisiones tomadas cuando no cumple norma o especificación
13/07/2026	CONCRETO 3000 PSI	3	ENSAYO DE COMPRESION	PLACA DE CONTRAPISO, ENTRE EJES 7 Y 10	CONCRELAB	NTC 673	C	19.3 MPa	S	Cilindro fallado a 18 días; resultados dentro de los parametros esperados
14/07/2026	CONCRETO 3000 PSI	3	ENSAYO DE COMPRESION	ZARPA MC3 Y MC4	CONCRELAB	NTC 673	C	19.2 Mpa	S	Cilindro fallado a 17 días; resultados dentro de los parametros esperados
17/07/2026	CONCRETO 3000 PSI	3	ENSAYO DE COMPRESION	ZARPA MC3	CONCRELAB	NTC 673	C	17.5 Mpa	S	Cilindro fallado a 14 días; resultados dentro de los parametros esperados
24/07/2026	CONCRETO 3000 PSI	3	ENSAYO DE COMPRESION	PLACA ENTREPISO N+3.45M EJE 1 A 3	CONCRELAB	NTC 673	C		S	a la fecha no se tienen resultados publicados por concrelab. Se adjunta constancia del laboratorio por justificación de atraso
25/07/2026	CONCRETO 3000 PSI	3	ENSAYO DE COMPRESION	PLACA ENTREPISO N+3.45M EJE 3 A 5	CONCRELAB	NTC 673	C		S	a la fecha no se tienen resultados publicados por concrelab. Se adjunta constancia del laboratorio por justificación de atraso
28/07/2026	CONCRETO 3000 PSI	3	ENSAYO DE COMPRESION	PLACA ENTREPISO N+3.45M EJE 5 A 7	CONCRELAB	NTC 673	C		S	a la fecha no se tienen resultados publicados por concrelab. Se adjunta constancia del laboratorio por justificación de atraso
29/07/2026	CONCRETO 3000 PSI	3	ENSAYO DE COMPRESION	PLACA ENTREPISO N+3.45M EJE 7 A 10	CONCRELAB	NTC 673	C		S	a la fecha no se tienen resultados publicados por concrelab. Se adjunta constancia del laboratorio por justificación de atraso

* Contratista / Interventor

Nota: Se debe anexar el certificado de calibración de los equipos utilizados en el ensayo, así como copia de los resultados de ensayos de laboratorio.

Firma:
Nombre: RICARDO A. HERRERA M
****DIRECTOR DE OBRA**

Firma:
Nombre: FABIAN ANDRES VALLEJO PACHON
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

** Nota: En caso de Obra: Director de Obra. En caso de Consultoría: Director de Consultoría. En Otros : Representante Legal o Apoderado

Concrelab
MEDICIÓN CONFIABLE

Ibagué, 3 de septiembre del 2026

Ingeniero
PABLO ORTIZ
CLIENTE: CONSORCIO UNIDOS
OBRA: OBRA LÉRIDA TOLIMA
Código de obra: 27905

Asunto: Explicación y disculpas por retraso en la emisión de resultados

Cordial saludo.

Por medio de la presente nos permitimos presentar nuestras disculpas formales por los inconvenientes ocasionados como consecuencia del retraso presentado en la publicación de los informes correspondientes a las muestras recibidas en nuestro laboratorio.

Luego de realizar la revisión interna del caso, se identificó que el retraso se originó en una novedad presentada durante el proceso de recepción y gestión documental de las muestras. El día 5 de agosto 2026, al momento de la recepción de las muestras en el laboratorio, el colaborador encargado de recibirlas no realizó el envío de la remisión y de la información asociada al área administrativa, procedimiento establecido internamente para garantizar la continuidad del proceso y la adecuada trazabilidad desde la recepción hasta la emisión de los informes.

Esta información debe ser remitida oportunamente por el personal del área operativa una vez se reciben las muestras, de acuerdo con los procedimientos internos establecidos y con las responsabilidades previamente comunicadas al personal. Al no realizarse este paso, se generó una interrupción en el flujo de información entre el área operativa y administrativa, lo que impidió que se contara oportunamente con los registros necesarios para continuar con el proceso de identificación, seguimiento y posterior emisión de los informes.

Concrelab
MEDICIÓN CONFIABLE

Es importante precisar que la situación identificada corresponde a una falla en el flujo interno de comunicación y trazabilidad documental y no a una novedad relacionada con la ejecución de los ensayos de laboratorio ni con la validez técnica de los resultados obtenidos.

Una vez identificada la situación, se procedió a realizar la verificación correspondiente y a gestionar la información requerida para dar continuidad al proceso y atender los resultados pendientes.

Como parte de las acciones implementadas, se realizó el correspondiente llamado de atención al colaborador involucrado, reforzando la responsabilidad asociada al cumplimiento de los procedimientos establecidos para la recepción, remisión y trazabilidad de las muestras. De igual manera, se reforzará con el personal operativo la importancia de realizar oportunamente el traslado de esta información al área administrativa, con el propósito de evitar que una situación similar vuelva a presentarse.


Lamentamos sinceramente los inconvenientes que esta situación haya podido generar en la programación y gestión documental del proyecto. Reconocemos la importancia de que los resultados sean emitidos oportunamente y reiteramos nuestro compromiso con el cumplimiento de nuestros procedimientos, la trazabilidad de las muestras y el mejoramiento continuo de nuestros procesos.

Agradecemos su comprensión y ofrecemos nuevamente nuestras disculpas por lo ocurrido.

Quedamos atentos a cualquier inquietud o requerimiento adicional relacionado con este caso.

Concrelab
MEDICIÓN CONFIABLE

Cordialmente,



Concrelab.ibague@concrelab.com
ING. JOHN NARANJO
Jefe de Sucursal

Concrelab
MEDICIÓN CONFIABLE

ONAC ACREDITADO

ISO/IEC 17025:2017
09-LAB-001

INFORME DE ENSAYO
RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE ESPECÍMENES CILÍNDRICOS DE CONCRETO
NTC 673:2021

N° DE INFORME: DCP1-12817126-IBG_CON-1
PÁGINA: 1 DE 1

***COMPAÑÍA:** CONSORCIO UNIDOS
***OBRA:** OBRA LÉRIDA TOLIMA
***DIRIGIDO A:** PABLO ORTIZ
***DIRECCIÓN:** LÉRIDA

FECHA DE EMISIÓN: 2026-07-15
REFERENCIA: 51 - 27905
DIGITÓ: YENY PAOLA VARGAS TORRES
LABORATORISTA: RUBIO ANDRES

CONVERSIONES
De kN a kgf, multiplique por: 101,972
De kgf/cm^2 a lbf/in^2, multiplique por: 14,224
De MPa a kgf/cm^2, multiplique por: 10,1972

Orden de Trabajo	* Cilindro N°	* Código de mezcla	* Tipo de mezcla	* Localización	* Fecha de toma	Fecha de recepción	* Fecha de ensayo	* Edad (días)	Diám. Prom. (mm)	Área (mm²)	* Res. nominal (MPa)	Carga máxima (kN)	Resistencia (kg/cm²)	Resistencia (MPa)	Resistencia (%)	Forma de falla	Observaciones
RT-4750	58	No Especificado	Concreto	PLACA DE CONCRETO ENDURECIDO DE SEMISOTANO ENTRE EJES 2-5	2026-06-05	2026-07-03	2026-07-11	36	102	8.171	21,0	1□□,5	210,3	20,6	9□,2	2-Cónica y dividida	

* La información registrada en los campos de datos identificados con (*) fué suministrada por el cliente, el laboratorio no es responsable de la incidencia que estos datos puedan ocasionar en la validez de los resultados.

OBSERVACIONES:

Este informe se expide de acuerdo con los requisitos de la norma ISO/IEC 17025:2017.
Los resultados incluidos en este informe, se relacionan únicamente con el ítem sometido a ensayo, el cual fue suministrado por el cliente.
El laboratorio no fue responsable de la etapa de muestreo, por lo tanto, los resultados se aplican a la muestra como se recibió.
Los resultados contenidos en el presente informe se refieren al momento y condiciones en que se realizaron los ensayos. El laboratorio que lo emite no se responsabiliza de los perjuicios que puedan derivarse del uso inadecuado de estos resultados.
El laboratorio es responsable de toda la información suministrada en el informe, excepto cuando ésta sea suministrada por el cliente.
El presente informe no puede ser reproducido parcialmente sin la aprobación escrita de CONCRELAB S.A.S., con el fin de asegurar que partes del mismo, no se saquen de contexto.
En los casos en que la información registrada en la columna "Tipo de mezcla" sea mortero, el requisito normativo aplicable adicional a NTC 673:2021, es NTC 3546:2021 Num. A.6.1, A.6.2.1.8, A.6.2.1.10, A.6.4.2 a A.6.4.7, A.6.5 y A.6.6.
Para el método de ensayo NTC 3546:2021, los datos de material de molde de ensayo, procedimiento de mezcla, refrentado utilizado, materiales constituyentes del mortero, consistencia del mortero, procedimiento de curado y proporciones de los materiales constituyentes del mortero, no se reportan debido a que el laboratorio no fue responsable de la elaboración de las muestras.
El método de ensayo NTC 3546:2021 Num. A.6.1, A.6.2.1.8, A.6.2.1.10, A.6.4.2 a A.6.4.7, A.6.5 y A.6.6. no se encuentra incluido en el alcance acreditado por ONAC (09-LAB-001).

Autorizado por:

John Fernando Naranjo Forero
Jefe de Sucursal Ibagué

FIN DEL INFORME DE ENSAYO

Concrelab
MEDICIÓN CONFIABLE

ONAC ACREDITADO

ISO/IEC 17025:2017
09-LAB-001

INFORME DE ENSAYO
RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE ESPECÍMENES CILÍNDRICOS DE CONCRETO
NTC 673:2021

N° DE INFORME: DCP1-12950326-IBG_CON-1
PÁGINA: 1 DE 1

***COMPAÑÍA:** CONSORCIO UNIDOS
***OBRA:** OBRA LÉRIDA TOLIMA
***DIRIGIDO A:** PABLO ORTIZ
***DIRECCIÓN:** LÉRIDA

FECHA DE EMISIÓN: 2026-07-17
REFERENCIA: 52 - 27905
DIGITÓ: YENY PAOLA VARGAS TORRES
LABORATORISTA: RUBIO ANDRES

CONVERSIONES
De kN a kgf, multiplique por: 101,972
De kgf/cm^2 a lbf/in^2, multiplique por: 14,224
De MPa a kgf/cm^2, multiplique por: 10,1972

Orden de Trabajo	* Cilindro N°	* Código de mezcla	* Tipo de mezcla	* Localización	* Fecha de toma	Fecha de recepción	* Fecha de ensayo	* Edad (días)	Diám. Prom. (mm)	Área (mm²)	* Res. nominal (MPa)	Carga máxima (kN)	Resistencia (kg/cm²)	Resistencia (MPa)	Resistencia (%)	Forma de falla	Observaciones
RT-4749	64	No Especificado	Concreto	PLACA ENTREPISO, ENTRE EJES 1 Y 3	2026-06-26	2026-07-01	2026-07-17	21	102	8.171	21,0	185,6	231,□	22,□	10□2	2-Cónica y dividida	

* La información registrada en los campos de datos identificados con (*) fué suministrada por el cliente, el laboratorio no es responsable de la incidencia que estos datos puedan ocasionar en la validez de los resultados.

OBSERVACIONES:

Este informe se expide de acuerdo con los requisitos de la norma ISO/IEC 17025:2017.
Los resultados incluidos en este informe, se relacionan únicamente con el ítem sometido a ensayo, el cual fue suministrado por el cliente.
El laboratorio no fue responsable de la etapa de muestreo, por lo tanto, los resultados se aplican a la muestra como se recibió.
Los resultados contenidos en el presente informe se refieren al momento y condiciones en que se realizaron los ensayos. El laboratorio que lo emite no se responsabiliza de los perjuicios que puedan derivarse del uso inadecuado de estos resultados.
El laboratorio es responsable de toda la información suministrada en el informe, excepto cuando ésta sea suministrada por el cliente.
El presente informe no puede ser reproducido parcialmente sin la aprobación escrita de CONCRELAB S.A.S., con el fin de asegurar que partes del mismo, no se saquen de contexto.
En los casos en que la información registrada en la columna "Tipo de mezcla" sea mortero, el requisito normativo aplicable adicional a NTC 673:2021, es NTC 3546:2021 Num. A.6.1, A.6.2.1.8, A.6.2.1.10, A.6.4.2 a A.6.4.7, A.6.5 y A.6.6.
Para el método de ensayo NTC 3546:2021, los datos de material de molde de ensayo, procedimiento de mezcla, refrentado utilizado, materiales constituyentes del mortero, consistencia del mortero, procedimiento de curado y proporciones de los materiales constituyentes del mortero, no se reportan debido a que el laboratorio no fue responsable de la elaboración de las muestras.
El método de ensayo NTC 3546:2021 Num. A.6.1, A.6.2.1.8, A.6.2.1.10, A.6.4.2 a A.6.4.7, A.6.5 y A.6.6. no se encuentra incluido en el alcance acreditado por ONAC (09-LAB-001).

FIN DEL INFORME DE ENSAYO

Autorizado por:

John Fernando Naranjo Forero
Jefe de Sucursal Ibagué

Concrelab
MEDICIÓN CONFIABLE

ONAC ACREDITADO
ISO/IEC 17025:2017
09-LAB-001

INFORME DE ENSAYO
RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE ESPECÍMENES CILÍNDRICOS DE CONCRETO
NTC 673:2021

N° DE INFORME: DCP1-12984426-IBG_CON-1
PÁGINA: 1 DE 1

***COMPAÑÍA:** CONSORCIO UNIDOS
***OBRA:** OBRA LÉRIDA TOLIMA
***DIRIGIDO A:** PABLO ORTIZ
***DIRECCIÓN:** LÉRIDA

FECHA DE EMISIÓN: 2026-07-21
REFERENCIA: 53 - 27905
DIGITÓ: YENY PAOLA VARGAS TORRES
LABORATORISTA: RUBIO ANDRES

CONVERSIONES
De kN a kgf, multiplique por: 101,972
De kgf/cm^2 a lbf/in^2, multiplique por: 14,224
De MPa a kgf/cm^2, multiplique por: 10,1972

Orden de Trabajo	* Cilindro N°	* Código de mezcla	* Tipo de mezcla	* Localización	* Fecha de toma	Fecha de recepción	* Fecha de ensayo	* Edad (días)	Diám. Prom. (mm)	Área (mm²)	* Res. nominal (MPa)	Carga máxima (kN)	Resistencia (kg/cm²)	Resistencia (MPa)	Resistencia (%)	Forma de falla	Observaciones
RT-4749	67	No Especificado	Concreto	PLACA ENTREPISO, ENTRE EJES 4 Y 5	2026-06-27	2026-07-01	2026-07-18	21	102	8.171	21,0	1□5,8	219,4	21,5	102,4	2-Cónica y dividida	

* La información registrada en los campos de datos identificados con (*) fué suministrada por el cliente, el laboratorio no es responsable de la incidencia que estos datos puedan ocasionar en la validez de los resultados.

OBSERVACIONES:

Este informe se expide de acuerdo con los requisitos de la norma ISO/IEC 17025:2017.
Los resultados incluidos en este informe, se relacionan únicamente con el ítem sometido a ensayo, el cual fue suministrado por el cliente.
El laboratorio no fue responsable de la etapa de muestreo, por lo tanto, los resultados se aplican a la muestra como se recibió.
Los resultados contenidos en el presente informe se refieren al momento y condiciones en que se realizaron los ensayos. El laboratorio que lo emite no se responsabiliza de los perjuicios que puedan derivarse del uso inadecuado de estos resultados.
El laboratorio es responsable de toda la información suministrada en el informe, excepto cuando ésta sea suministrada por el cliente.
El presente informe no puede ser reproducido parcialmente sin la aprobación escrita de CONCRELAB S.A.S., con el fin de asegurar que partes del mismo, no se saquen de contexto.
En los casos en que la información registrada en la columna "Tipo de mezcla" sea mortero, el requisito normativo aplicable adicional a NTC 673:2021, es NTC 3546:2021 Num. A.6.1, A.6.2.1.8, A.6.2.1.10, A.6.4.2 a A. 6.4.7, A.6.5 y A.6.6.
Para el método de ensayo NTC 3546:2021, los datos de material de molde de ensayo, procedimiento de mezcla, refrentado utilizado, materiales constituyentes del mortero, consistencia del mortero, procedimiento de curado y proporciones de los materiales constituyentes del mortero, no se reportan debido a que el laboratorio no fue responsable de la elaboración de las muestras.
El método de ensayo NTC 3546:2021 Num. A.6.1, A.6.2.1.8, A.6.2.1.10, A.6.4.2 a A.6.4.7, A.6.5 y A.6.6. no se encuentra incluido en el alcance acreditado por ONAC (09-LAB-001).

FIN DEL INFORME DE ENSAYO

Autorizado por:

John Fernando Naranjo Forero
Jefe de Sucursal Ibagué

Concrelab
MEDICIÓN CONFIABLE

ONAC ACREDITADO
ISO/IEC 17025:2017
09-LAB-001

INFORME DE ENSAYO
RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE ESPECÍMENES CILÍNDRICOS DE CONCRETO
NTC 673:2021

N° DE INFORME: DCP1-13095926-IBG_CON-1
PÁGINA: 1 DE 1

***COMPAÑÍA:** CONSORCIO UNIDOS
***OBRA:** OBRA LÉRIDA TOLIMA
***DIRIGIDO A:** PABLO ORTIZ
***DIRECCIÓN:** LÉRIDA

FECHA DE EMISIÓN: 2026-07-23
REFERENCIA: 54 - 27905
DIGITÓ: YENY PAOLA VARGAS TORRES
LABORATORISTA: RUBIO ANDRES

CONVERSIONES
De kN a kgf, multiplique por: 101,972
De kgf/cm^2 a lbf/in^2, multiplique por: 14,224
De MPa a kgf/cm^2, multiplique por: 10,1972

Orden de Trabajo	* Cilindro N°	* Código de mezcla	* Tipo de mezcla	* Localización	* Fecha de toma	Fecha de recepción	* Fecha de ensayo	* Edad (días)	Diám. Prom. (mm)	Área (mm²)	* Res. nominal (MPa)	Carga máxima (kN)	Resistencia (kg/cm²)	Resistencia (MPa)	Resistencia (%)	Forma de falla	Observaciones
RT-4750	70	No Especificado	Concreto	PLACA ENTREPISO, ENTRE EJES 1 Y 3	2026-06-30	2026-07-03	2026-07-21	21	102	8.171	21,0	214,6	268,2	26,3	125,2	2-Cónica y dividida	

* La información registrada en los campos de datos identificados con (*) fué suministrada por el cliente, el laboratorio no es responsable de la incidencia que estos datos puedan ocasionar en la validez de los resultados.

OBSERVACIONES:

Este informe se expide de acuerdo con los requisitos de la norma ISO/IEC 17025:2017.
Los resultados incluidos en este informe, se relacionan únicamente con el ítem sometido a ensayo, el cual fue suministrado por el cliente.
El laboratorio no fue responsable de la etapa de muestreo, por lo tanto, los resultados se aplican a la muestra como se recibió.
Los resultados contenidos en el presente informe se refieren al momento y condiciones en que se realizaron los ensayos. El laboratorio que lo emite no se responsabiliza de los perjuicios que puedan derivarse del uso inadecuado de estos resultados.
El laboratorio es responsable de toda la información suministrada en el informe, excepto cuando ésta sea suministrada por el cliente.
El presente informe no puede ser reproducido parcialmente sin la aprobación escrita de CONCRELAB S.A.S., con el fin de asegurar que partes del mismo, no se saquen de contexto.
En los casos en que la información registrada en la columna "Tipo de mezcla" sea mortero, el requisito normativo aplicable adicional a NTC 673:2021, es NTC 3546:2021 Num. A.6.1, A.6.2.1.8, A.6.2.1.10, A.6.4.2 a A.6.4.7, A.6.5 y A.6.6.
Para el método de ensayo NTC 3546:2021, los datos de material de molde de ensayo, procedimiento de mezcla, refrentado utilizado, materiales constituyentes del mortero, consistencia del mortero, procedimiento de curado y proporciones de los materiales constituyentes del mortero, no se reportan debido a que el laboratorio no fue responsable de la elaboración de las muestras.
El método de ensayo NTC 3546:2021 Num. A.6.1, A.6.2.1.8, A.6.2.1.10, A.6.4.2 a A.6.4.7, A.6.5 y A.6.6. no se encuentra incluido en el alcance acreditado por ONAC (09-LAB-001).

FIN DEL INFORME DE ENSAYO

Autorizado por:

John Fernando Naranjo Forero
Jefe de Sucursal Ibagué

Concrelab
MEDICIÓN CONFIABLE

ONAC ACREDITADO

ISO/IEC 17025:2017
09-LAB-001

INFORME DE ENSAYO
RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE ESPECÍMENES CILÍNDRICOS DE CONCRETO
NTC 673:2021

N° DE INFORME: DCP1-13265926-IBG_CON-1
PÁGINA: 1 DE 1

***COMPAÑÍA:** CONSORCIO UNIDOS
***OBRA:** OBRA LÉRIDA TOLIMA
***DIRIGIDO A:** PABLO ORTIZ
***DIRECCIÓN:** LÉRIDA

FECHA DE EMISIÓN: 2026-07-28
REFERENCIA: 55 - 27905
DIGITÓ: YENY PAOLA VARGAS TORRES
LABORATORISTA: RUBIO ANDRES

CONVERSIONES
De kN a kgf, multiplique por: 101,972
De kgf/cm^2 a lbf/in^2, multiplique por: 14,224
De MPa a kgf/cm^2, multiplique por: 10,1972

Orden de Trabajo	* Cilindro N°	* Código de mezcla	* Tipo de mezcla	* Localización	* Fecha de toma	Fecha de recepción	* Fecha de ensayo	* Edad (días)	Diám. Prom. (mm)	Área (mm²)	* Res. nominal (MPa)	Carga máxima (kN)	Resistencia (kg/cm²)	Resistencia (MPa)	Resistencia (%)	Forma de falla	Observaciones
RT-4749	64	No Especificado	Concreto	PLACA ENTREPISO, ENTRE EJES 1 Y 3	2026-06-26	2026-07-01	2026-07-24	28	102	8.171	21,0	1□□,9	234,5	23,0	109,5	2-Cónica y dividida	

* La información registrada en los campos de datos identificados con (*) fué suministrada por el cliente, el laboratorio no es responsable de la incidencia que estos datos puedan ocasionar en la validez de los resultados.

OBSERVACIONES:

Este informe se expide de acuerdo con los requisitos de la norma ISO/IEC 17025:2017.
Los resultados incluidos en este informe, se relacionan únicamente con el ítem sometido a ensayo, el cual fue suministrado por el cliente.
El laboratorio no fue responsable de la etapa de muestreo, por lo tanto, los resultados se aplican a la muestra como se recibió.
Los resultados contenidos en el presente informe se refieren al momento y condiciones en que se realizaron los ensayos. El laboratorio que lo emite no se responsabiliza de los perjuicios que puedan derivarse del uso inadecuado de estos resultados.
El laboratorio es responsable de toda la información suministrada en el informe, excepto cuando ésta sea suministrada por el cliente.
El presente informe no puede ser reproducido parcialmente sin la aprobación escrita de CONCRELAB S.A.S., con el fin de asegurar que partes del mismo, no se saquen de contexto.
En los casos en que la información registrada en la columna "Tipo de mezcla" sea mortero, el requisito normativo aplicable adicional a NTC 673:2021, es NTC 3546:2021 Num. A.6.1, A.6.2.1.8, A.6.2.1.10, A.6.4.2 a A.6.4.7, A.6.5 y A.6.6.
Para el método de ensayo NTC 3546:2021, los datos de material de molde de ensayo, procedimiento de mezcla, refrentado utilizado, materiales constituyentes del mortero, consistencia del mortero, procedimiento de curado y proporciones de los materiales constituyentes del mortero, no se reportan debido a que el laboratorio no fue responsable de la elaboración de las muestras.
El método de ensayo NTC 3546:2021 Num. A.6.1, A.6.2.1.8, A.6.2.1.10, A.6.4.2 a A.6.4.7, A.6.5 y A.6.6. no se encuentra incluido en el alcance acreditado por ONAC (09-LAB-001).

Autorizado por:

John Fernando Naranjo Forero
Jefe de Sucursal Ibagué

FIN DEL INFORME DE ENSAYO

Concrelab
MEDICIÓN CONFIABLE

ONAC ACREDITADO

ISO/IEC 17025:2017
09-LAB-001

INFORME DE ENSAYO
RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE ESPECÍMENES CILÍNDRICOS DE CONCRETO
NTC 673:2021

N° DE INFORME: DCP1-13267026-IBG_CON-1
PÁGINA: 1 DE 1

***COMPAÑÍA:** CONSORCIO UNIDOS
***OBRA:** OBRA LÉRIDA TOLIMA
***DIRIGIDO A:** PABLO ORTIZ
***DIRECCIÓN:** LÉRIDA

FECHA DE EMISIÓN: 2026-07-28
REFERENCIA: 56 - 27905
DIGITÓ: YENY PAOLA VARGAS TORRES
LABORATORISTA: RUBIO ANDRES

CONVERSIONES
De kN a kgf, multiplique por: 101,972
De kgf/cm^2 a lbf/in^2, multiplique por: 14,224
De MPa a kgf/cm^2, multiplique por: 10,1972

Orden de Trabajo	* Cilindro N°	* Código de mezcla	* Tipo de mezcla	* Localización	* Fecha de toma	Fecha de recepción	* Fecha de ensayo	* Edad (días)	Diám. Prom. (mm)	Área (mm²)	* Res. nominal (MPa)	Carga máxima (kN)	Resistencia (kg/cm²)	Resistencia (MPa)	Resistencia (%)	Forma de falla	Observaciones
RT-4749	68	No Especiicado	Concreto	PLACA ENTREPISO, ENTRE EJES 4 Y 5	2026-06-27	2026-07-01	2026-07-25	28	102	8.171	21,0	1□2,7	215,5	21,1	100,□	2-Cónica y dividida	

* La información registrada en los campos de datos identificados con (*) fué suministrada por el cliente, el laboratorio no es responsable de la incidencia que estos datos puedan ocasionar en la validez de los resultados.

OBSERVACIONES:

Este informe se expide de acuerdo con los requisitos de la norma ISO/IEC 17025:2017.
Los resultados incluidos en este informe, se relacionan únicamente con el ítem sometido a ensayo, el cual fue suministrado por el cliente.
El laboratorio no fue responsable de la etapa de muestreo, por lo tanto, los resultados se aplican a la muestra como se recibió.
Los resultados contenidos en el presente informe se refieren al momento y condiciones en que se realizaron los ensayos. El laboratorio que lo emite no se responsabiliza de los perjuicios que puedan derivarse del uso inadecuado de estos resultados.
El laboratorio es responsable de toda la información suministrada en el informe, excepto cuando ésta sea suministrada por el cliente.
El presente informe no puede ser reproducido parcialmente sin la aprobación escrita de CONCRELAB S.A.S., con el fin de asegurar que partes del mismo, no se saquen de contexto.
En los casos en que la información registrada en la columna "Tipo de mezcla" sea mortero, el requisito normativo aplicable adicional a NTC 673:2021, es NTC 3546:2021 Num. A.6.1, A.6.2.1.8, A.6.2.1.10, A.6.4.2 a A. 6.4.7, A.6.5 y A.6.6.
Para el método de ensayo NTC 3546:2021, los datos de material de molde de ensayo, procedimiento de mezcla, refrentado utilizado, materiales constituyentes del mortero, consistencia del mortero, procedimiento de curado y proporciones de los materiales constituyentes del mortero, no se reportan debido a que el laboratorio no fue responsable de la elaboración de las muestras.
El método de ensayo NTC 3546:2021 Num. A.6.1, A.6.2.1.8, A.6.2.1.10, A.6.4.2 a A.6.4.7, A.6.5 y A.6.6. no se encuentra incluido en el alcance acreditado por ONAC (09-LAB-001).

Autorizado por:

John Fernando Naranjo Forero
Jefe de Sucursal Ibagué

FIN DEL INFORME DE ENSAYO

Concrelab
MEDICIÓN CONFIABLE

ONAC ACREDITADO
ISO/IEC 17025:2017
09-LAB-001

INFORME DE ENSAYO
RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE ESPECÍMENES CILÍNDRICOS DE CONCRETO
NTC 673:2021

N° DE INFORME: DCP1-13542326-IBG_CON-1
PÁGINA: 1 DE 1

***COMPAÑÍA:** CONSORCIO UNIDOS
***OBRA:** OBRA LÉRIDA TOLIMA
***DIRIGIDO A:** PABLO ORTIZ
***DIRECCIÓN:** LÉRIDA

FECHA DE EMISIÓN: 2026-08-04
REFERENCIA: 57 - 27905
DIGITÓ: YENY PAOLA VARGAS TORRES
LABORATORISTA: RUBIO ANDRES

CONVERSIONES
De kN a kgf, multiplique por: 101,972
De kgf/cm^2 a lbf/in^2, multiplique por: 14,224
De MPa a kgf/cm^2, multiplique por: 10,1972

Orden de Trabajo	* Cilindro N°	* Código de mezcla	* Tipo de mezcla	* Localización	* Fecha de toma	Fecha de recepción	* Fecha de ensayo	* Edad (días)	Diám. Prom. (mm)	Área (mm²)	* Res. nominal (MPa)	Carga máxima (kN)	Resistencia (kg/cm²)	Resistencia (MPa)	Resistencia (%)	Forma de falla	Observaciones
RT-4793	71	NO ESPECIFICADO	Concreto	COLUMNAS Y PANTALLAS, EJES 1 Y 2, 9 Y 10 ,P3 Y AB	2026-07-02	2026-07-29	2026-07-30	28	102	8.171	21,0	1□□,5	222,□	21,□	104□0	2-Cónica y dividida	
RT-4793	72	NO ESPECIFICADO	Concreto	COLUMNAS Y PANTALLAS, EJES 1 Y 2, 9 Y 10 ,P3 Y AB	2026-07-02	2026-07-29	2026-07-30	28	102	8.171	21,0	1□9,6	211,□	20,□	9□,□	2-Cónica y dividida	
RT-4793	73	NO ESPECIFICADO	Concreto	COLUMNAS Y PANTALLAS, EJES 1 Y 2, 9 Y 10 ,P3 Y AB	2026-07-02	2026-07-29	2026-07-30	28	102	8.171	21,0	1□2,9	22□,2	22,4	10□,□	2-Cónica y dividida	
RT-4793	74	NO ESPECIFICADO	Concreto	VIGA Y ZAPATA EJE 8	2026-07-03	2026-07-29	2026-07-30	27	102	8.171	21,0	1□5,3	231□2	22,□	10□,0	2-Cónica y dividida	
RT-4793	75	NO ESPECIFICADO	Concreto	VIGA Y ZAPATA EJE 8	2026-07-03	2026-07-29	2026-07-30	27	102	8.171	21,0	179,0	223,4	21,9	104,3	2-Cónica y dividida	
RT-4793	77	NO ESPECIFICADO	Concreto	PANTALLA Y COLUMNAS, EJES 1 3 4 Y 5	2026-07-04	2026-07-29	2026-07-30	26	102	8.171	21,0	1□□,9	209,5	20,5	97,□	2-Cónica y dividida	
RT-4793	78	NO ESPECIFICADO	Concreto	PANTALLA Y COLUMNAS, EJES 1 3 4 Y 5	2026-07-04	2026-07-29	2026-07-30	26	102	8.171	21,0	1□4,□	218,1	21,4	101,9	2-Cónica y dividida	
RT-4793	80	NO ESPECIFICADO	Concreto	PANTALLA EJE B8	2026-07-08	2026-07-29	2026-07-30	22	102	8.171	21,0	157,1	195,8	19,2	91,4	2-Cónica y dividida	
RT-4793	81	NO ESPECIFICADO	Concreto	PANTALLA EJE B8	2026-07-08	2026-07-29	2026-07-30	22	102	8.171	21,0	1□0,4	200,2	19,□	93,5	2-Cónica y dividida	
RT-4793	83	NO ESPECIFICADO	Concreto	COLUMNAS Y PANTALLA EJES 6 Y 9	2026-07-11	2026-07-29	2026-07-30	19	102	8.171	21,0	138,3	172,3	16,9	80,5	2-Cónica y dividida	
RT-4793	84	NO ESPECIFICADO	Concreto	COLUMNAS Y PANTALLA EJES 6 Y 9	2026-07-11	2026-07-29	2026-07-30	19	102	8.171	21,0	168,2	210,1	20,6	98,1	2-Cónica y dividida	

* La información registrada en los campos de datos identificados con (*) fué suministrada por el cliente, el laboratorio no es responsable de la incidencia que estos datos puedan ocasionar en la validez de los resultados.

OBSERVACIONES:

Este informe se expide de acuerdo con los requisitos de la norma ISO/IEC 17025:2017.
Los resultados incluidos en este informe, se relacionan únicamente con el ítem sometido a ensayo, el cual fue suministrado por el cliente.
El laboratorio no fue responsable de la etapa de muestreo, por lo tanto, los resultados se aplican a la muestra como se recibió.
Los resultados contenidos en el presente informe se refieren al momento y condiciones en que se realizaron los ensayos. El laboratorio que lo emite no se responsabiliza de los perjuicios que puedan derivarse del uso inadecuado de estos resultados.
El laboratorio es responsable de toda la información suministrada en el informe, excepto cuando ésta sea suministrada por el cliente.
El presente informe no puede ser reproducido parcialmente sin la aprobación escrita de CONCRELAB S.A.S., con el fin de asegurar que partes del mismo, no se saquen de contexto.
En los casos en que la información registrada en la columna "Tipo de mezcla" sea mortero, el requisito normativo aplicable adicional a NTC 673:2021, es NTC 3546:2021 Num. A.6.1, A.6.2.1.8, A.6.2.1.10, A.6.4.2 a A. 6.4.7, A.6.5 y A.6.6.
Para el método de ensayo NTC 3546:2021, los datos de material de molde de ensayo, procedimiento de mezcla, refrentado utilizado, materiales constituyentes del mortero, consistencia del mortero, procedimiento de curado y proporciones de los materiales constituyentes del mortero, no se reportan debido a que el laboratorio no fue responsable de la elaboración de las muestras.
El método de ensayo NTC 3546:2021 Num. A.6.1, A.6.2.1.8, A.6.2.1.10, A.6.4.2 a A.6.4.7, A.6.5 y A.6.6. no se encuentra incluido en el alcance acreditado por ONAC (09-LAB-001).

Autorizado por:

John Fernando Naranjo Forero
Jefe de Sucursal Ibagué

FIN DEL INFORME DE ENSAYO

Concrelab
MEDICIÓN CONFIABLE

ONAC ACREDITADO
ISO/IEC 17025:2017
09-LAB-001

INFORME DE ENSAYO
RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE ESPECÍMENES CILÍNDRICOS DE CONCRETO
NTC 673:2021

N° DE INFORME: DCP1-13542926-IBG_CON-1
PÁGINA: 1 DE 1

***COMPAÑÍA:** CONSORCIO UNIDOS
***OBRA:** OBRA LÉRIDA TOLIMA
***DIRIGIDO A:** PABLO ORTIZ
***DIRECCIÓN:** LÉRIDA

FECHA DE EMISIÓN: 2026-08-04
REFERENCIA: 58 - 27905
DIGITÓ: YENY PAOLA VARGAS TORRES
LABORATORISTA: RUBIO ANDRES

CONVERSIONES
De kN a kgf, multiplique por: 101,972
De kgf/cm^2 a lbf/in^2, multiplique por: 14,224
De MPa a kgf/cm^2, multiplique por: 10,1972

Orden de Trabajo	* Cilindro N°	* Código de mezcla	* Tipo de mezcla	* Localización	* Fecha de toma	Fecha de recepción	* Fecha de ensayo	* Edad (días)	Diám. Prom. (mm)	Área (mm²)	* Res. nominal (MPa)	Carga máxima (kN)	Resistencia (kg/cm²)	Resistencia (MPa)	Resistencia (%)	Forma de falla	Observaciones
RT-4770	86	NO ESPECIFICADO	Concreto	PLACA DE CONTRAPISO, ENTRE EJES 7 Y 10	2026-07-13	2026-07-30	2026-07-31	18	102	8.171	21,0	15□,1	19□,3	19,3	92,1	2-Cónica y dividida	
RT-4770	87	NO ESPECIFICADO	Concreto	PLACA DE CONTRAPISO, ENTRE EJES 7 Y 10	2026-07-13	2026-07-30	2026-07-31	18	102	8.171	21,0	143,8	179,5	17,6	83,8	2-Cónica y dividida	
RT-4770	89	NO ESPECIFICADO	Concreto	ZARPA MC 3 Y MC4	2026-07-14	2026-07-30	2026-07-31	17	102	8.171	21,0	155,0	193,7	19,0	90,5	2-Cónica y dividida	
RT-4770	90	NO ESPECIFICADO	Concreto	ZARPA MC 3 Y MC4	2026-07-14	2026-07-30	2026-07-31	17	102	8.171	21,0	148,2	184,6	18,1	86,2	2-Cónica y dividida	
RT-4770	92	NO ESPECIFICADO	Concreto	MC 3	2026-07-17	2026-07-30	2026-07-31	14	102	8.171	21,0	143,4	178,5	17,5	83,3	2-Cónica y dividida	
RT-4770	93	NO ESPECIFICADO	Concreto	MC 3	2026-07-17	2026-07-30	2026-07-31	14	102	8.171	21,0	142,4	177,4	17,4	82,9	2-Cónica y dividida	
RT-4793	76	NO ESPECIFICADO	Concreto	VIGA Y ZAPATA EJE 8	2026-07-03	2026-07-29	2026-07-31	28	102	8.171	21,0	1□2,2	22□,4	22,3	10□,2	2-Cónica y dividida	

* La información registrada en los campos de datos identificados con (*) fué suministrada por el cliente, el laboratorio no es responsable de la incidencia que estos datos puedan ocasionar en la validez de los resultados.

OBSERVACIONES:

Este informe se expide de acuerdo con los requisitos de la norma ISO/IEC 17025:2017.
Los resultados incluidos en este informe, se relacionan únicamente con el ítem sometido a ensayo, el cual fue suministrado por el cliente.
El laboratorio no fue responsable de la etapa de muestreo, por lo tanto, los resultados se aplican a la muestra como se recibió.
Los resultados contenidos en el presente informe se refieren al momento y condiciones en que se realizaron los ensayos. El laboratorio que lo emite no se responsabiliza de los perjuicios que puedan derivarse del uso inadecuado de estos resultados.
El laboratorio es responsable de toda la información suministrada en el informe, excepto cuando ésta sea suministrada por el cliente.
El presente informe no puede ser reproducido parcialmente sin la aprobación escrita de CONCRELAB S.A.S., con el fin de asegurar que partes del mismo, no se saquen de contexto.
En los casos en que la información registrada en la columna "Tipo de mezcla" sea mortero, el requisito normativo aplicable adicional a NTC 673:2021, es NTC 3546:2021 Num. A.6.1, A.6.2.1.8, A.6.2.1.10, A.6.4.2 a A. 6.4.7, A.6.5 y A.6.6.
Para el método de ensayo NTC 3546:2021, los datos de material de molde de ensayo, procedimiento de mezcla, refrentado utilizado, materiales constituyentes del mortero, consistencia del mortero, procedimiento de curado y proporciones de los materiales constituyentes del mortero, no se reportan debido a que el laboratorio no fue responsable de la elaboración de las muestras.
El método de ensayo NTC 3546:2021 Num. A.6.1, A.6.2.1.8, A.6.2.1.10, A.6.4.2 a A.6.4.7, A.6.5 y A.6.6. no se encuentra incluido en el alcance acreditado por ONAC (09-LAB-001).

Autorizado por:

John Fernando Naranjo Forero
Jefe de Sucursal Ibagué

FIN DEL INFORME DE ENSAYO

Concrelab
MEDICIÓN CONFIABLE

ONAC ACREDITADO

ISO/IEC 17025:2017
09-LAB-001

INFORME DE ENSAYO
RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE ESPECÍMENES CILÍNDRICOS DE CONCRETO
NTC 673:2021

N° DE INFORME: DCP1-13544926-IBG_CON-1
PÁGINA: 1 DE 1

***COMPAÑÍA:** CONSORCIO UNIDOS
***OBRA:** OBRA LÉRIDA TOLIMA
***DIRIGIDO A:** PABLO ORTIZ
***DIRECCIÓN:** LÉRIDA

FECHA DE EMISIÓN: 2026-08-04
REFERENCIA: 59 - 27905
DIGITÓ: YENY PAOLA VARGAS TORRES
LABORATORISTA: RUBIO ANDRES

CONVERSIONES
De kN a kgf, multiplique por: 101,972
De kgf/cm^2 a lbf/in^2, multiplique por: 14,224
De MPa a kgf/cm^2, multiplique por: 10,1972

Orden de Trabajo	* Cilindro N°	* Código de mezcla	* Tipo de mezcla	* Localización	* Fecha de toma	Fecha de recepción	* Fecha de ensayo	* Edad (días)	Diám. Prom. (mm)	Área (mm²)	* Res. nominal (MPa)	Carga máxima (kN)	Resistencia (kg/cm²)	Resistencia (MPa)	Resistencia (%)	Forma de falla	Observaciones
RT-4793	79	NO ESPECIFICADO	Concreto	PANTALLA Y COLUMNAS, EJES 1 3 4 Y 5	2026-07-04	2026-07-29	2026-08-01	28	102	8.171	21,0	1□□,8	209,4	20,5	9□,8	2-Cónica y dividida	

* La información registrada en los campos de datos identificados con (*) fué suministrada por el cliente, el laboratorio no es responsable de la incidencia que estos datos puedan ocasionar en la validez de los resultados.

OBSERVACIONES:

Este informe se expide de acuerdo con los requisitos de la norma ISO/IEC 17025:2017.
Los resultados incluidos en este informe, se relacionan únicamente con el ítem sometido a ensayo, el cual fue suministrado por el cliente.
El laboratorio no fue responsable de la etapa de muestreo, por lo tanto, los resultados se aplican a la muestra como se recibió.
Los resultados contenidos en el presente informe se refieren al momento y condiciones en que se realizaron los ensayos. El laboratorio que lo emite no se responsabiliza de los perjuicios que puedan derivarse del uso inadecuado de estos resultados.
El laboratorio es responsable de toda la información suministrada en el informe, excepto cuando ésta sea suministrada por el cliente.
El presente informe no puede ser reproducido parcialmente sin la aprobación escrita de CONCRELAB S.A.S., con el fin de asegurar que partes del mismo, no se saquen de contexto.
En los casos en que la información registrada en la columna "Tipo de mezcla" sea mortero, el requisito normativo aplicable adicional a NTC 673:2021, es NTC 3546:2021 Num. A.6.1, A.6.2.1.8, A.6.2.1.10, A.6.4.2 a A. 6.4.7, A.6.5 y A.6.6.
Para el método de ensayo NTC 3546:2021, los datos de material de molde de ensayo, procedimiento de mezcla, refrentado utilizado, materiales constituyentes del mortero, consistencia del mortero, procedimiento de curado y proporciones de los materiales constituyentes del mortero, no se reportan debido a que el laboratorio no fue responsable de la elaboración de las muestras.
El método de ensayo NTC 3546:2021 Num. A.6.1, A.6.2.1.8, A.6.2.1.10, A.6.4.2 a A.6.4.7, A.6.5 y A.6.6. no se encuentra incluido en el alcance acreditado por ONAC (09-LAB-001).

FIN DEL INFORME DE ENSAYO

Autorizado por:

John Fernando Naranjo Forero
Jefe de Sucursal Ibagué

Concretos y Prefabricados

Concrelab
MEDICIÓN CONFIABLE

ONAC ACREDITADO
ISO/IEC 17025:2017
09-LAB-001

INFORME DE ENSAYO
RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE ESPECÍMENES CILÍNDRICOS DE CONCRETO
NTC 673:2021

N° DE INFORME: DCP1-13587026-IBG_CON-1
PÁGINA: 1 DE 1

***COMPAÑÍA:** CONSORCIO UNIDOS
***OBRA:** OBRA LÉRIDA TOLIMA
***DIRIGIDO A:** PABLO ORTIZ
***DIRECCIÓN:** LÉRIDA

FECHA DE EMISIÓN: 2026-08-05
REFERENCIA: 60 - 27905
DIGITÓ: YENY PAOLA VARGAS TORRES
LABORATORISTA: RUBIO ANDRES

CONVERSIONES
De kN a kgf, multiplique por: 101,972
De kgf/cm^2 a lbf/in^2, multiplique por: 14,224
De MPa a kgf/cm^2, multiplique por: 10,1972

Orden de Trabajo	* Cilindro N°	* Código de mezcla	* Tipo de mezcla	* Localización	* Fecha de toma	Fecha de recepción	* Fecha de ensayo	* Edad (días)	Diám. Prom. (mm)	Área (mm²)	* Res. nominal (MPa)	Carga máxima (kN)	Resistencia (kg/cm²)	Resistencia (MPa)	Resistencia (%)	Forma de falla	Observaciones
RT-4770	91	NO ESPECIFICADO	Concreto	ZARPA MC 3 Y MC4	2026-07-14	2026-07-30	2026-08-04	21	102	8.171	21,0	157,2	195,8	19,2	91,4	2-Cónica y dividida	

* La información registrada en los campos de datos identificados con (*) fué suministrada por el cliente, el laboratorio no es responsable de la incidencia que estos datos puedan ocasionar en la validez de los resultados.

OBSERVACIONES:

Este informe se expide de acuerdo con los requisitos de la norma ISO/IEC 17025:2017.
Los resultados incluidos en este informe, se relacionan únicamente con el ítem sometido a ensayo, el cual fue suministrado por el cliente.
El laboratorio no fue responsable de la etapa de muestreo, por lo tanto, los resultados se aplican a la muestra como se recibió.
Los resultados contenidos en el presente informe se refieren al momento y condiciones en que se realizaron los ensayos. El laboratorio que lo emite no se responsabiliza de los perjuicios que puedan derivarse del uso inadecuado de estos resultados.
El laboratorio es responsable de toda la información suministrada en el informe, excepto cuando ésta sea suministrada por el cliente.
El presente informe no puede ser reproducido parcialmente sin la aprobación escrita de CONCRELAB S.A.S., con el fin de asegurar que partes del mismo, no se saquen de contexto.
En los casos en que la información registrada en la columna "Tipo de mezcla" sea mortero, el requisito normativo aplicable adicional a NTC 673:2021, es NTC 3546:2021 Num. A.6.1, A.6.2.1.8, A.6.2.1.10, A.6.4.2 a A.6.4.7, A.6.5 y A.6.6.
Para el método de ensayo NTC 3546:2021, los datos de material de molde de ensayo, procedimiento de mezcla, refrentado utilizado, materiales constituyentes del mortero, consistencia del mortero, procedimiento de curado y proporciones de los materiales constituyentes del mortero, no se reportan debido a que el laboratorio no fue responsable de la elaboración de las muestras.
El método de ensayo NTC 3546:2021 Num. A.6.1, A.6.2.1.8, A.6.2.1.10, A.6.4.2 a A.6.4.7, A.6.5 y A.6.6. no se encuentra incluido en el alcance acreditado por ONAC (09-LAB-001).

FIN DEL INFORME DE ENSAYO

Autorizado por:

John Fernando Naranjo Forero
Jefe de Sucursal Ibagué

Concrelab
MEDICIÓN CONFIABLE

ONAC ACREDITADO

ISO/IEC 17025:2017
09-LAB-001

INFORME DE ENSAYO
RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE ESPECÍMENES CILÍNDRICOS DE CONCRETO
NTC 673:2021

N° DE INFORME: DCP1-13587426-IBG_CON-1
PÁGINA: 1 DE 1

***COMPAÑÍA:** CONSORCIO UNIDOS
***OBRA:** OBRA LÉRIDA TOLIMA
***DIRIGIDO A:** PABLO ORTIZ
***DIRECCIÓN:** LÉRIDA

FECHA DE EMISIÓN: 2026-08-05
REFERENCIA: 61 - 27905
DIGITÓ: YENY PAOLA VARGAS TORRES
LABORATORISTA: RUBIO ANDRES

CONVERSIONES
De kN a kgf, multiplique por: 101,972
De kgf/cm^2 a lbf/in^2, multiplique por: 14,224
De MPa a kgf/cm^2, multiplique por: 10,1972

Orden de Trabajo	* Cilindro N°	* Código de mezcla	* Tipo de mezcla	* Localización	* Fecha de toma	Fecha de recepción	* Fecha de ensayo	* Edad (días)	Diám. Prom. (mm)	Área (mm²)	* Res. nominal (MPa)	Carga máxima (kN)	Resistencia (kg/cm²)	Resistencia (MPa)	Resistencia (%)	Forma de falla	Observaciones
RT-4793	82	NO ESPECIFICADO	Concreto	PANTALLA EJE B8	2026-07-08	2026-07-29	2026-08-05	28	102	8.171	21,0	1□5,2	21□,□	21,4	102,1	2-Cónica y dividida	

* La información registrada en los campos de datos identificados con (*) fué suministrada por el cliente, el laboratorio no es responsable de la incidencia que estos datos puedan ocasionar en la validez de los resultados.

OBSERVACIONES:

Este informe se expide de acuerdo con los requisitos de la norma ISO/IEC 17025:2017.
Los resultados incluidos en este informe, se relacionan únicamente con el ítem sometido a ensayo, el cual fue suministrado por el cliente.
El laboratorio no fue responsable de la etapa de muestreo, por lo tanto, los resultados se aplican a la muestra como se recibió.
Los resultados contenidos en el presente informe se refieren al momento y condiciones en que se realizaron los ensayos. El laboratorio que lo emite no se responsabiliza de los perjuicios que puedan derivarse del uso inadecuado de estos resultados.
El laboratorio es responsable de toda la información suministrada en el informe, excepto cuando ésta sea suministrada por el cliente.
El presente informe no puede ser reproducido parcialmente sin la aprobación escrita de CONCRELAB S.A.S., con el fin de asegurar que partes del mismo, no se saquen de contexto.
En los casos en que la información registrada en la columna "Tipo de mezcla" sea mortero, el requisito normativo aplicable adicional a NTC 673:2021, es NTC 3546:2021 Num. A.6.1, A.6.2.1.8, A.6.2.1.10, A.6.4.2 a A.6.4.7, A.6.5 y A.6.6.
Para el método de ensayo NTC 3546:2021, los datos de material de molde de ensayo, procedimiento de mezcla, refrentado utilizado, materiales constituyentes del mortero, consistencia del mortero, procedimiento de curado y proporciones de los materiales constituyentes del mortero, no se reportan debido a que el laboratorio no fue responsable de la elaboración de las muestras.
El método de ensayo NTC 3546:2021 Num. A.6.1, A.6.2.1.8, A.6.2.1.10, A.6.4.2 a A.6.4.7, A.6.5 y A.6.6. no se encuentra incluido en el alcance acreditado por ONAC (09-LAB-001).

Autorizado por:

John Fernando Naranjo Forero
Jefe de Sucursal Ibagué

FIN DEL INFORME DE ENSAYO

Concrelab
MEDICIÓN CONFIABLE

ONAC ACREDITADO

ISO/IEC 17025:2017
09-LAB-001

INFORME DE ENSAYO
RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE ESPECÍMENES CILÍNDRICOS DE CONCRETO
NTC 673:2021

N° DE INFORME: DCP1-13707926-IBG_CON-1
PÁGINA: 1 DE 1

***COMPAÑÍA:** CONSORCIO UNIDOS
***OBRA:** OBRA LÉRIDA TOLIMA
***DIRIGIDO A:** PABLO ORTIZ
***DIRECCIÓN:** LÉRIDA

FECHA DE EMISIÓN: 2026-08-10
REFERENCIA: 62 - 27905
DIGITÓ: YENY PAOLA VARGAS TORRES
LABORATORISTA: RUBIO ANDRES

CONVERSIONES
De kN a kgf, multiplique por: 101,972
De kgf/cm^2 a lbf/in^2, multiplique por: 14,224
De MPa a kgf/cm^2, multiplique por: 10,1972

Orden de Trabajo	* Cilindro N°	* Código de mezcla	* Tipo de mezcla	* Localización	* Fecha de toma	Fecha de recepción	* Fecha de ensayo	* Edad (días)	Diám. Prom. (mm)	Área (mm²)	* Res. nominal (MPa)	Carga máxima (kN)	Resistencia (kg/cm²)	Resistencia (MPa)	Resistencia (%)	Forma de falla	Observaciones
RT-4793	85	NO ESPECIFICADO	Concreto	COLUMNAS Y PANTALLA EJES 6 Y 9	2026-07-11	2026-07-29	2026-08-08	28	102	8.171	21,0	192,4	240,1	23,5	112,1	2-Cónica y dividida	

* La información registrada en los campos de datos identificados con (*) fué suministrada por el cliente, el laboratorio no es responsable de la incidencia que estos datos puedan ocasionar en la validez de los resultados.

OBSERVACIONES:

Este informe se expide de acuerdo con los requisitos de la norma ISO/IEC 17025:2017.
Los resultados incluidos en este informe, se relacionan únicamente con el ítem sometido a ensayo, el cual fue suministrado por el cliente.
El laboratorio no fue responsable de la etapa de muestreo, por lo tanto, los resultados se aplican a la muestra como se recibió.
Los resultados contenidos en el presente informe se refieren al momento y condiciones en que se realizaron los ensayos. El laboratorio que lo emite no se responsabiliza de los perjuicios que puedan derivarse del uso inadecuado de estos resultados.
El laboratorio es responsable de toda la información suministrada en el informe, excepto cuando ésta sea suministrada por el cliente.
El presente informe no puede ser reproducido parcialmente sin la aprobación escrita de CONCRELAB S.A.S., con el fin de asegurar que partes del mismo, no se saquen de contexto.
En los casos en que la información registrada en la columna "Tipo de mezcla" sea mortero, el requisito normativo aplicable adicional a NTC 673:2021, es NTC 3546:2021 Num. A.6.1, A.6.2.1.8, A.6.2.1.10, A.6.4.2 a A.6.4.7, A.6.5 y A.6.6.
Para el método de ensayo NTC 3546:2021, los datos de material de molde de ensayo, procedimiento de mezcla, refrentado utilizado, materiales constituyentes del mortero, consistencia del mortero, procedimiento de curado y proporciones de los materiales constituyentes del mortero, no se reportan debido a que el laboratorio no fue responsable de la elaboración de las muestras.
El método de ensayo NTC 3546:2021 Num. A.6.1, A.6.2.1.8, A.6.2.1.10, A.6.4.2 a A.6.4.7, A.6.5 y A.6.6. no se encuentra incluido en el alcance acreditado por ONAC (09-LAB-001).

Autorizado por:

John Fernando Naranjo Forero
Jefe de Sucursal Ibagué

FIN DEL INFORME DE ENSAYO

6.19 RENDIMIENTOS FINANCIEROS ANTICIPO

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

FECHA: 29 de Agosto de 2026

No CONTRATO	087 DE 2025
OBJETO	REALIZAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCION, DOTACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE SEDES JUDICIALES A NIVEL NACIONAL. LOTE 2: LERIDA - TOLIMA
CONTRATANTE	Rama Judical - Consejo Superior de la Judicatura
CONTRATISTA	CONSORCIO UNIDOS
REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA	DUVER OSSO PERDOMO
NIT	901.938.133-6
INTERVENTOR	CONSORCIO TAU
REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTOR	STEPHAN IVAN VALLEJO PACHON
NIT	901.944.138-7
ENTIDAD FIDUCIARIA	ALIANZA FIDUCIARIA

INFORME DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS

PERIODO	RENDIMIENTOS GENERADOS	ACUMULADO	FECHA DE REINTEGRO A LA DTN
27 DE MARZO A 31 DE MARZO DE 2026	$ 156,373.95	$ 156,373.95	15/05/2026
01 DE ABRIL A 30 DE ABRIL DE 2026	$ 33,636,189.17	$ 33,792,563.12	15/05/2026
01 DE MAYO A 31 DE MAYO DE 2026	$ 29,850,245.29	$ 63,642,808.41	30/06/2026
1 DE JUNIO A 30 DE JUNIO DE 2026	$ 26,946,608.50	$ 90,589,416.91	17/07/2026
1 DE JULIO A 31 DE JULIO DE 2026	$ 20,264,824.15	$ 110,854,241.06	11/08/2026
		$ 110,854,241.06	
		$ 110,854,241.06	
		$ 110,854,241.06	

RICARDO ALBERTO HERRERA M
DIRECTOR DE OBRA
CONSORCIO UNIDOS

FABIAN ANDRES VALLEJO PACHON
DIRECTORA DE INTERVENTORIA
CONSORCIO TAU

Nombre Cliente: FIDEICOMISO CONSORCIO UNIDOS
Dirección:
Ciudad:
Departamento:
Identificación: 125678
Director Comercial: Nidia Isbbeth Caro Albarracin
Correo electrónico: ncaro@alianza.com.co

Desde: 01 JUNIO 2026
Hasta: 30 JUNIO 2026
Calificación de la sociedad: AAA
Calificadora: Value and Risk Rating S.A

Alianza
UNA EMPRESA DE LA ORGANIZACIÓN
NIT 860.531.315-3

FONDO CASH CONSERVADOR ALIANZA 1525

NIT: 900382213 Calificación del fondo : F AAA/1 - Calificadora del fondo: BRC

Tipo de Fondo	Perfil de Riesgo del Fondo	Fecha de Constitución	Número de Encargo
Abierto\Sin pacto de permanencia	Conservador	28/09/2010	58030007117-3

Resumen del período

Resumen	Mes (COP)	Unidades	Acumulado corrido año (COP)
Saldo Inicial	3.464.166.572,80	231.580,561543	0,00
Adiciones	3.426.123,00	0,00	4.091.952.302,38
Retiros	(886.380.916,05)	0,00	(1.571.642.285,57)
Rendimientos después de gastos	26.946.608,50	0,00	90.589.416,91
Rentención en la fuente	0,00	0,00	0,00
GMF	(3.545.523,66)	0,00	(6.286.569,13)
Costos Transaccionales	0,00	0,00	0,00
Penalidad	0,00		0,00
Saldo Final	2.604.612.864,59	172.594,051153	0,00
Rendimientos entregados susceptibles de retención en la	37.574.345,41		85.747.732,59

Rentabilidad Histórica E.A. del tipo de participación último día del período	
Tipo de participación	TIPO D3
Último mes	11,297%
Últimos 6 meses	9,007%
Año Corrido	9,007%
Último año	8,066%
Últimos 2 años	8,260%
Últimos 3 años	9,459%

Usted dispondrá de 2 transaccion(es) gratis en el próximo mes.

Otros datos de su encargo

	Valor de Unidad	Tipo de Participación	% de comisión E.A.*	% de comisión de Éxito E.A.*
Inicio de Mes	14.958,796843	TIPO D3	1,3 %	0 %
Fin de Mes	15.090,977048	TIPO D3		

BASE DE COMISIÓN	Saldos diarios	Rentabilidad mensual promedio de su inversión	11,23 % E.A.

*Comisión aplicable al cierre del período

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Movimientos por Periodo

Día	Detalle	Valor en pesos	Tipo de Participación	Vlr Unidad	Vlr en unidades
05	Aporte Aporte : "Pago Pse 05-Jun-26 Ref1. 125678 Ref2. 58030007117 - 125678".	1.555.010,00	TIPO D3	14.979,428351	103,809702
12	Retiro Consig.Bancolombia - Consorcio Unidos - 35200002510	(20.075.000,00)	TIPO D3	15.007,315499	(1337,680946)
12	Retiro Consig.Bancolombia - Consorcio Unidos - 35200002510	(71.139.200,00)	TIPO D3	15.007,315499	(4740,301488)
12	Retiro Consig.Bancolombia - Consorcio Unidos - 35200002510	(79.230.075,00)	TIPO D3	15.007,315499	(5279,430222)
12	Retiro Consig.Bancolombia - Ferreteria Andres Martinez Sas - 04127791998	(132.468.035,02)	TIPO D3	15.007,315499	(8826,897457)
12	Retiro Consig.Bancolombia - Ladrillera Santafe S.A. - 04800076208	(177.054.471,19)	TIPO D3	15.007,315499	(11797,877588)
11	Aporte Aporte : "Pago Pse 11-Jun-26 Ref1. 125678 Ref2. 58030007117 - 125678".	480.378,00	TIPO D3	15.002,167792	32,020572
16	Retiro Consig.Bancolombia - Hierros Hd Del Norte Sas - 38968185228	(28.880.252,00)	TIPO D3	15.023,790997	(1922,301236)
19	Aporte Aporte : "Pago Pse 19-Jun-26 Ref1. 125678 Ref2. 58030007117 - 125678".	1.390.735,00	TIPO D3	15.037,819988	92,482488
22	Retiro Consig.Bancolombia - Consorcio Unidos - 35200002510	(347.683.637,55)	TIPO D3	15.055,475253	(23093,501315)
25	Retiro Pago: Ministerio De Hacienda Y Credito Publico - 899999090 Soporte: Pi_64232-1 - Pse -	(29.850.245,29)	TIPO D3	15.068,900533	(1980,917269)

Si lo considera necesario puede comunicase con la Defensoría del consumidor financiero en cabeza de Mario Santiago Fajardo Buendia (Principal) y Pablo Valencia Agudo (Suplente), ubicada en la Carrera 10 Nº 97a -13 Oficina 502 Edificio Trade Center, Bogotá. Puede llamar al (601) 6108164 o escribir a defensoriaalianzafiduciaria@defensorsos.com y defensoriaalianzavalores@defensorsos.com o La Revisoría Fiscal: PriceWaterhouseCoopers Ltda., comuníquese con Natalia Andrea Valderrama Tapiero 151456- T, (Alianza Fiduciaria) al correo electrónico natalia.valderrama@pwc.com o con Arling Janeth Contreras García 83451-T, (Alianza Valores) al correo arling.j.contreras.garcia@pwc.com. La oficina se encuentra ubicada en la Calle 100 No. 11a-35 Piso 6, Bogotá, teléfono (601) 6340555. Si encuentra alguna inconformidad en su extracto, comuníquela en Carrera 15 No. 82-99, Bogotá D.C., o en https://www.alianza.com.co/.

Nombre Cliente: FIDEICOMISO CONSORCIO UNIDOS
Dirección:
Ciudad:
Departamento:

Identificación: 125678
Director Comercial: Nidia Isbbeth Caro Albarracin
Correo electrónico: ncaro@alianza.com.co

Desde: 01 JUNIO 2026
Hasta: 30 JUNIO 2026
Calificación de la sociedad: AAA
Calificadora: Value and Risk Rating S.A

Alianza
UNA EMPRESA DE LA ORGANIZACIÓN
NIT 860.531.315-3

Información de interés

- Los dineros entregados por los inversionistas al Fondo de Inversión Colectiva no son depósitos, ni generan para la Sociedad Administradora las obligaciones propias de una institución de depósito y no están amparadas por el seguro de depósito del Fondo de Garantías de Instituciones Financieras, ni por ningún otro esquema de dicha naturaleza.
- Las obligaciones de la Sociedad Administradora del Fondo de Inversión Colectiva relacionadas con la gestión del portafolio, son de medio y no de resultado.
- La inversión en el Fondo de Inversión Colectiva está sujeta a los riesgos de inversión, derivados de la evolución de los precios de los activos que componen el portafolio del respectivo Fondo de Inversión Colectiva.
- Recuerde que la única información veraz y confiable sobre los productos que administra Alianza Fiduciaria, es la correspondiente al extracto enviado directamente por la compañía. Los asesores comerciales no están autorizados para enviar extractos desde su correo electrónico.
- Exprese sus inconformidades sobre su extracto a nuestro Revisor Fiscal PwC Contadores y Auditores Ltda. al Apartado Aéreo 83065 de Bogotá DC.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Si lo considera necesario puede comunicase con la Defensoría del consumidor financiero en cabeza de Mario Santiago Fajardo Buendia (Principal) y Pablo Valencia Agudo (Suplente), ubicada en la Carrera 10 Nº 97a -13 Oficina 502 Edificio Trade Center, Bogotá. Puede llamar al (601) 6108164 o escribir a defensoriaalianzafiduciaria@defensorsos.com y defensoriaalianzavalores@defensorsos.com o La Revisoría Fiscal: PriceWaterhouseCoopers Ltda., comuníquese con Natalia Andrea Valderrama Tapiero 151456- T, (Alianza Fiduciaria) al correo electrónico natalia.valderrama@pwc.com o con Arling Janeth Contreras García 83451-T, (Alianza Valores) al correo arling.j.contreras.garcia@pwc.com. La oficina se encuentra ubicada en la Calle 100 No. 11a-35 Piso 6, Bogotá, teléfono (601) 6340555. Si encuentra alguna inconformidad en su extracto, comuníquela en Carrera 15 No. 82-99, Bogotá D.C., o en https://www.alianza.com.co/.

Dirección física: Calle 128 B # 59B 10
dirección de correo: gerencia@oringenieria.com.co administracion@verticalinfraestructuras.com
gerencia@constructorazuria.com
celulares: 3222172020 – 3228591627 – 3226846137
Bogotá D.C.

Comprobante

de pago en línea



MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

Pago realizado por: PATRICIA NIÑO FERNANDEZ

Nro. de factura: 122475

Descripción del pago: PI_66279 ENTREGA RENDIMIENTOS MES JUNIO 2026

Nro. de referencia: 190.242.36.50

Nro. de referencia 2: 830053812

Nro. de referencia 3:

Fecha y hora de la transacción: Viernes 17 de Julio de 2026 01:51:57 PM

Nro. de comprobante: 00001

Valor pagado: $ 26,946,608.50

Cuenta: *******4736

Bancolombia S.A.

Comuníquese con nuestra Sucursal Telefónica Bancolombia: Bogotá 343 0000 - Medellín 510 9000 - Cali 554 0505 - Barranquilla 361 8888 - Cartagena 693 4400 - Bucaramanga 697 2525 - Pereira 340 1213 - El resto del país 01 8000 09 12345 - Sucursales Telefónicas en el exterior: España 900 995717 - Estados Unidos 1866 379 9714, en caso de recibir una alerta o notificación de una transacción que presenta alguna irregularidad.

Bancolombia nunca le solicitará sus datos personales o de sus productos bancarios mediante mensajes de correo electrónico. En caso de recibir alguno, repórtelo de inmediato a correosospechoso@bancolombia.com

Nombre Cliente: FIDEICOMISO CONSORCIO UNIDOS
Dirección:
Ciudad:
Departamento:
Identificación: 125678
Director Comercial: Nidia Isbbeth Caro Albarracin
Correo electrónico: ncaro@alianza.com.co

Desde: 01 JULIO 2026
Hasta: 31 JULIO 2026
Calificación de la sociedad: AAA
Calificadora: Value and Risk Rating S.A

Alianza
UNA EMPRESA DE LA ORGANIZACIÓN
NIT 860.531.315-3

FONDO CASH CONSERVADOR ALIANZA 1525

NIT: 900382213 Calificación del fondo : F AAA/1 - Calificadora del fondo: BRC

Tipo de Fondo	Perfil de Riesgo del Fondo	Fecha de Constitución	Número de Encargo
Abierto\Sin pacto de permanencia	Conservador	28/09/2010	58030007117-3

Resumen del periodo

Resumen	Mes (COP)	Unidades	Acumulado corrido año (COP)
Saldo Inicial	2.604.612.864,59	172.594,051153	0,00
Adiciones	1.672.670,00	0,00	4.093.624.972,38
Retiros	(445.113.994,92)	0,00	(2.016.756.280,49)
Rendimientos después de gastos	20.264.824,15	0,00	110.854.241,06
Rentención en la fuente	0,00	0,00	0,00
GMF	(1.780.455,98)	0,00	(8.067.025,11)
Costos Transaccionales	0,00	0,00	0,00
Penalidad	0,00		0,00
Saldo Final	2.179.655.907,84	143.164,162182	0,00
Rendimientos entregados susceptibles de retención en la	15.766.363,17		101.514.095,76

Rentabilidad Histórica E.A. del tipo de participación último dia del periodo	
Tipo de participación	TIPO D3
Último mes	10,961%
Últimos 6 meses	10,155%
Año Corrido	9,290%
Último año	8,252%
Últimos 2 años	8,293%
Últimos 3 años	9,463%

Usted dispondrá de 2 transaccion(es) gratis en el próximo mes.

Otros datos de su encargo

	Valor de Unidad	Tipo de Participación	% de comisión E.A.*	% de comisión de Éxito E.A.*
Inicio de Mes	15.090,977048	TIPO D3	1,3 %	0 %
Fin de Mes	15.224,871047	TIPO D3		

BASE DE COMISIÓN	Saldos diarios	Rentabilidad mensual promedio de su inversión	10,9 % E.A.

*Comisión aplicable al cierre del periodo

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Movimientos por Periodo

Dia	Detalle	Valor en pesos	Tipo de Participación	Vlr Unidad	Vlr en unidades
08	Aporte Aporte : "Pago Pse 08-Jul-26 Ref1. 125678 Ref2. 58030007117 - 125678".	1.672.670,00	TIPO D3	15.124,038064	110,596786
09	Retiro Consig.Bancolombia - Je Energia Y Tecnologia S A S - 71800006356	(324.200.000,00)	TIPO D3	15.125,856814	(21433,49656)
09	Retiro Consig.Bancolombia - Consorcio Unidos - 35200002510	(47.568.001,42)	TIPO D3	15.125,856814	(3144,813679)
09	Retiro Consig.Bancolombia - Consorcio Unidos - 35200002510	(46.399.385,00)	TIPO D3	15.125,856814	(3067,55416)
17	Retiro Pago: Ministerio De Hacienda Y Credito Publico - 899999090 Soporte: Pi_66279 - Pse - Pi	(26.946.608,50)	TIPO D3	15.164,697412	(1776,93018)

Información de interés

Los dineros entregados por los inversionistas al Fondo de Inversión Colectiva no son depósitos, ni generan para la Sociedad Administradora las obligaciones propias de una institución de depósito y no están amparadas por el seguro de depósito del Fondo de Garantías de Instituciones Financieras, ni por ningún otro esquema de dicha naturaleza.

Las obligaciones de la Sociedad Administradora del Fondo de Inversión Colectiva relacionadas con la gestión del portafolio, son de medio y no de resultado.

Si lo considera necesario puede comunicase con la Defensoria del consumidor financiero en cabeza de Mario Santiago Fajardo Buendia (Principal) y Pablo Valencia Agudo (Suplente), ubicada en la Carrera 10 N° 97a -13 Oficina 502 Edificio Trade Center, Bogotá. Puede llamar al (601) 6108164 o escribir a defensoriaalianzafiduciaria@defensorsos.com y defensoriaalianzavalores@defensorsos.com o La Revisoria Fiscal: PriceWaterhouseCoopers Ltda., comuniquese con Natalia Andrea Valderrama Tapiero 151456- T, (Alianza Fiduciaria) al correo electrónico natalia.valderrama@pwc.com o con Arling Janeth Contreras Garcia 83451-T, (Alianza Valores) al correo arling.j.contreras.garcia@pwc.com. La oficina se encuentra ubicada en la Calle 100 No. 11a-35 Piso 6, Bogotá, teléfono (601) 6340555. Si encuentra alguna inconformidad en su extracto, comuniquela en Carrera 15 No. 82-99, Bogotá D.C., o en https://www.alianza.com.co/.

Nombre Cliente: FIDEICOMISO CONSORCIO UNIDOS
Dirección:
Ciudad:
Departamento:

Identificación: 125678
Director Comercial: Nidia Isbbeth Caro Albarracin
Correo electrónico: ncaro@alianza.com.co

Desde: 01 JULIO 2026
Hasta: 31 JULIO 2026
Calificación de la sociedad: AAA
Calificadora: Value and Risk Rating S.A

Alianza
UNA EMPRESA DE LA ORGANIZACIÓN
NIT 860.531.315-3

La inversión en el Fondo de Inversión Colectiva está sujeta a los riesgos de inversión, derivados de la evolución de los precios de los activos que componen el portafolio del respectivo Fondo de Inversión Colectiva.

Recuerde que la única información veraz y confiable sobre los productos que administra Alianza Fiduciaria, es la correspondiente al extracto enviado directamente por la compañía. Los asesores comerciales no están autorizados para enviar extractos desde su correo electrónico.

Exprese sus inconformidades sobre su extracto a nuestro Revisor Fiscal PwC Contadores y Auditores Ltda. al Apartado Aéreo 83065 de Bogotá DC.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Si lo considera necesario puede comunicase con la Defensoria del consumidor financiero en cabeza de Mario Santiago Fajardo Buendia (Principal) y Pablo Valencia Agudo (Suplente), ubicada en la Carrera 10 N° 97a -13 Oficina 502 Edificio Trade Center, Bogotá. Puede llamar al (601) 6108164 o escribir a defensoriaalianzafiduciaria@defensorsos.com y defensoriaalianzavalores@defensorsos.com o La Revisoria Fiscal: PriceWaterhouseCoopers Ltda., comuniquese con Natalia Andrea Valderrama Tapiero 151456- T, (Alianza Fiduciaria) al correo electrónico natalia.valderrama@pwc.com o con Arling Janeth Contreras Garcia 83451-T, (Alianza Valores) al correo arling.j.contreras.garcia@pwc.com. La oficina se encuentra ubicada en la Calle 100 No. 11a-35 Piso 6, Bogotá, teléfono (601) 6340555. Si encuentra alguna inconformidad en su extracto, comuniquela en Carrera 15 No. 82-99, Bogotá D.C., o en https://www.alianza.com.co/.

Dirección física: Calle 128 B # 59B 10
dirección de correo: gerencia@oringenieria.com.co administracion@verticalinfraestructuras.com
gerencia@constructorazuria.com
celulares: 3222172020 – 3228591627 – 3226846137
Bogotá D.C.

Comprobante

de pago en línea



MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

BANCOLOMBIA S.A. Institución Financiera Bancaria.
VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Pago realizado por: PATRICIA NIÑO FERNANDEZ
Nro. de factura: 199844
Descripción del pago: L_001 PI_68915-1 ENTREGA RENDIMIENTOS MES JULIO 2026
Nro. de referencia: 190.242.58.26
Nro. de referencia 2: 830053812
Nro. de referencia 3:
Fecha y hora de la transacción: Martes 11 de Agosto de 2026 04:26:29 PM
Nro. de comprobante: 00001
Valor pagado: $ 20,264,824.15
Cuenta: *******4736

Bancolombia S.A.

Comuníquese con nuestra Sucursal Telefónica Bancolombia: Bogotá 343 0000 - Medellín 510 9000 - Cali 554 0505 - Barranquilla 361 8888 - Cartagena 693 4400 - Bucaramanga 697 2525 - Pereira 340 1213 - El resto del país 01 800 09 12345 - Sucursales Telefónicas en el exterior: España 900 995 717 - Estados Unidos 1866 379 9714, en caso de recibir una alerta o notificación de una transacción que presenta alguna irregularidad.

Bancolombia nunca le solicitará sus datos personales o de sus productos bancarios mediante vínculos de correo electrónico. En caso de recibir alguno, repórtelo de inmediato a correosospechoso@bancolombia.com