GESTIÓN DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA

FORMATO REGISTRO DE REUNIONES ORGANIZACIONES Y CIUDADANÍA

Código: PCD-PR-03-FR-02
Fecha: 09/09/2024
Versión: 4

FECHA: 05 de octubre 2026 | TEMA: Reunión Mesa Cota IMU 641-26 | LUGAR: Cota | RESPONSABLE(S) / CONVOCANTE(S): Arturo Cortés - Dailyn Herrera | HORA: 3:00 PM

No.	NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS	TIPO DE DOCUMENTO	NÚMERO DE DOCUMENTO	EDAD	GRUPO ÉTNICO	GRUPO POBLACIONAL	SEXO	AUTORIZACIÓN DE IMAGEN SI	AUTORIZACIÓN DE IMAGEN NO	CONSEJO Y/O ORGANIZACIÓN	TELÉFONO CELULAR	CORREO ELECTRÓNICO	FIRMA
1	Arturo Cortés	CC	1023945946	32							3118012771		
2	Elessy Giugora	CC	1032455855	33			f	X		SCRD	3164118527	elessy.giugora@scrd.gov.co	
3	Michael Angulo	CP	1001167915	24			M	X		SCRD	3222175861	michael.angulo@scrd.gov.co	
4	Dailyn Herrera	CC	1019901414	31			f	X		SCRD	- - -		
5	Javier Moreno González	C C	80933 272	38			M	X		Secretaria de Cultura	3008515701	javier.moreno@scrd.gov.co	
6	Nancy Arévalo	CC	52541573	46			F	X		Tubdeto	3204778774	nancy.arevalo@tubdeto.com	
7	Ronny Charris	CC	8506315	46			M	X		Tubdeto	3005982126	Ronny.Charris@tubdeto.com	
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

MADE WITH Scanner App

ENTREGA DE ESPACIOS CENTRO FELICIDAD


FECHA 08/10/2026

1. INFORMACIÓN BÁSICA DE LA ENTREGA

Entrega de espacio, equipos, sistemas y dotación.

2. ESPACIO DE ENTREGA PARA RESTAURANTE

Recepcion lobby



IDENTIFICACION		ESPACIOS DE RESTAURANTE LOBBY Y COCINA	
NIVEL:	PISO LOBBY	LOCALIZACION:	PISO LOBBY COSTADO NOROCCIDENTAL

ELEMENTOS	TIPO	CANT.	ESTADO			
			Malo	Regular	Bueno	OBSERVACIÓN
INFRAESTRUCTURA	Puertas	1			X	UNA PUERTAS SENCILLAS CON CHAPA
	Cerradura	4			X	UNA POR CADA PUERTA Y VENTANA
	Ventanas	3			X	3 VENTANAS ABATIBLES
	Ventanas inspeccion	0				NO APLICA
	meson	1			X	UN MESON DE 30 CM POR 345 DE LARGO POR 73.5 DE ALTO
	Sanitarios	0				NO APLICA
	Orinal	0				NO APLICA
	Lavamanos	0				NO APLICA
	Lavaplatos	0				NO APLICA
	Iluminación	1			X	UNA LAMPARA LED DE 250 X 10 CM
	Cielo raso	0				NO APLICA
	Interruptores	0				LAS LUMINARIAS ENCIENDEN POR SENSOR DE MOVIMIENTO
	Toma corriente	8			X	4 TOMAS NORMALES Y 4 TOMAS REGULADAS
	Pisos	1			X	PISO EN ADOQUIN
	Llaves	4				UNA POR CADA PUERTA
VOZ Y DATOS	PUNTOS DATOS	6			X	TOMAS DE DATOS DE RED
	Acces Point	0				
SISTEMA DE LLAMADOS	Audio en pared	0				NO APLICA
	Audio en Techo	0				DOS PARLANTES EMBEBIDOS EN TECHO
INSTALACIONES CONTRA INCENDIOS	RCI	NO				
	mobiliario de oficina	1				UN MESON EN MADERA COLOR BLANCO CON DOS CAJONERAS

MADE WITH Scanner App

MOBILIARIO	Sillas de oficina con rodachines	3				SILLAS DE RODACHINAS BLANCAS
	Sillas	0				NO APLICA
	Mesas de computo	0				NO APLICA
	Mesas de trabajo	0				NO APLICA
	Muebles bajo	0				NO APLICA
	Muebles de pared	0				NO APLICA
	Archivador	0				NO APLICA
	Biblioteca	0				NO APLICA
	Muebles de dotación	0				NO APLICA
SEÑALIZACIÓN	Señalización de ingreso	0				NO APLICA
	Señalización de evacuación	0				NO APLICA
	Señalización Braille	0				NO APLICA
	Señalización de emergencia	0				NO APLICA

4. OBSERVACIONES GENERALES

El espacio entregado al arrendatario corresponde al área señalizada en la planimetría, ubicada en el nivel de acceso al edificio (área del lobby) sobre la esquina noroccidental. Este espacio está equipado con un mesón que incluye dos cajoneras (una en cada extremo), tres sillas de oficina con ruedas, una ventana plegable en el costado occidental y una puerta de vidrio en el costado norte.






5. FIRMAN

Entrega Secretaría Cultura, Recreación y Deporte - SCRD
Entrega espacio para ocupación.

VoBo -Supervisor SCRD

Nombre: Nathalia Rippe
Subdirector de Infraestructura y Patrimonio Cultural

VoBo - apoyo tecnico SCRD

Nombre: Laura Cortés

Entrega espacio para ocupación.

Recibe: TU BOLETA

VoBo - Representante legal

Nombre:

VoBo - Director de Mantenimiento y Proyectos

Nombre:

Recibí a conformidad.

NANCY AREVALO
Coordinadora Operaciones

MADE WITH Scanner App