RELACIÓN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO CONTRATO No. 017 DE 2026

DESAJ- NEIVA

N°	FECHA	SEDE	ORDEN DE TRABAJO No.	ZONA DE CLIMATIZACIÓN	EQUIPO	MARCA	CAPACIDAD BTU	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	04/09/2026	ED PRINCIPAL	107	CUARTO CAMARAS - OF 110B	MINISPLIT	LG	24.000	1	$ 130.528	$ 130.528
2	04/09/2026	ED PRINCIPAL	102	SOPORTE Y MANTENIMIENTO TECNOLOGICO - OF102 EQ 1	MINISPLIT	SAMSUNG	9.000	1	$ 130.528	$ 130.528
3	04/09/2026	ED PRINCIPAL	101	SOPORTE Y MANTENIMIENTO TECNOLOGICO - OF102 EQ 2	MINISPLIT	LG	18.000	1	$ 130.528	$ 130.528
4	04/09/2026	ED PRINCIPAL	103	SOPORTE Y MANTENIMIENTO TECNOLOGICO - OF102 EQ 3	MINISPLIT	LG	24.000	1	$ 130.528	$ 130.528
5	04/09/2026	ED PRINCIPAL	104	SOPORTE Y MANTENIMIENTO TECNOLOGICO - OF102 EQ 4	MINISPLIT	LG	24.000	1	$ 130.528	$ 130.528
6	04/09/2026	ED PRINCIPAL	105	SOPORTE Y MANTENIMIENTO TECNOLOGICO - OF102 EQ 5	MINISPLIT	LG	24.000	1	$ 130.528	$ 130.528
7	07/09/2026	ED PRINCIPAL	126	SECRETARIA COMISION SECCIONAL DE DISCIPLINA JUDICIAL DEL HUILA OF 201 - SECRETARIA EQ1	PISO TECHO	LG	40.000	1	$ 156.634	$ 156.634
8	07/09/2026	ED PRINCIPAL	125	SECRETARIA COMISION SECCIONAL DE DISCIPLINA JUDICIAL DEL HUILA OF 201 - SECRETARIA EQ2	PISO TECHO	LG	40.000	1	$ 156.634	$ 156.634
9	07/09/2026	ED PRINCIPAL	127	SECRETARIA COMISION SECCIONAL DE DISCIPLINA JUDICIAL DEL HUILA OF 201 - DESPACHO	MINISPLIT	LG	12.000	1	$ 130.528	$ 130.528
10	08/09/2026	ED PRINCIPAL	131	JUZGADO 1 PENAL DELCIRCUITO CON FUNCIONES DE CONOCIMIENTO DE NEIVA - OF310 - DESPACHO	MINISPLIT	TRANE	12.000	1	$ 130.528	$ 130.528
11	08/09/2026	ED PRINCIPAL	130	JUZGADO 1 PENAL DELCIRCUITO CON FUNCIONES DE CONOCIMIENTO DE NEIVA - OF310 - SECRETARIA	MINISPLIT	LG	24.000	1	$ 130.528	$ 130.528
12	08/09/2026	ED PRINCIPAL	114	JUZGADO 1 PENAL MUNICIPAL CON FUNCIONES DE CONOCIMIENTO DE NEIVA OF302 - DESPACHO	MINISPLIT	LG	12.000	1	$ 130.528	$ 130.528
13	08/09/2026	ED PRINCIPAL	117	SALA DE AUDIENCIAS N°3 EQ 1	MINISPLIT	LG	12.000	1	$ 130.528	$ 130.528
14	08/09/2026	ED PRINCIPAL	118	SALA DE AUDIENCIAS N°3 EQ 2	MINISPLIT	LG	24.000	1	$ 130.528	$ 130.528

15	08/09/2026	ED PRINCIPAL	112	CONSEJO SECCIONAL DE LA JUDICATURA DEL HUILA MG EFRAIN ROJA SEGURA OF 303B - DESPACHO	MINISPLIT	LG	12.000	1	$ 130.528	$ 130.528
16	08/09/2026	ED PRINCIPAL	111	CONSEJO SECCIONAL DE LA JUDICATURA DEL HUILA MG EFRAIN ROJA SEGURA OF 303B - SECRETARIA	MINISPLIT	LG	24.000	1	$ 130.528	$ 130.528
17	08/09/2026	ED PRINCIPAL	110	CONSEJO SECCIONAL DE LA JUDICATURA DEL HUILA MG CARLOS AL OF 304B - SECRETARIA	MINISPLIT	LG	24.000	1	$ 130.528	$ 130.528
18	09/09/2026	ED PRINCIPAL	108	SALA DE AUDIENCIA N°2 EQ1	MINISPLIT	LG	12.000	1	$ 130.528	$ 130.528
19	09/09/2026	ED PRINCIPAL	109	SALA DE AUDIENCIA N°2 EQ2	MINISPLIT	LG	24.000	1	$ 130.528	$ 130.528
20	09/09/2026	ED PRINCIPAL	116	CONSEJO SECCIONAL DE LA JUDICATURA DEL HUILA - MG CARLOS ALBERTO LOPEZ - OF304B	MINISPLIT	LG	24.000	1	$ 130.528	$ 130.528
21	09/09/2026	ED PRINCIPAL	132	JUZGADO 3 PENAL MUNICIPAL CON FUNCIONES DE GARANCIA DE NEIVA OF 306 - DESPACHO	MINISPLIT	LG	12.000	1	$ 130.528	$ 130.528
22	09/09/2026	ED PRINCIPAL	113	JUZGADO 1 PENAL MUNICIPAL CON FUNCIONES DE CONOCIMIENTO DE NEIVA OF302 - SECRETARIA	MINISPLIT	LG	18.000	1	$ 130.528	$ 130.528
23	10/09/2026	ED PRINCIPAL	129	JUZGADO 3 PENAL MUNICIPAL CON FUNCIONES DE GARANCIA DE NEIVA OF 306 - SECRETARIA	MINISPLIT	LG	12.000	1	$ 130.528	$ 130.528
24	10/09/2026	ED PRINCIPAL	128	JUZGADO 3 PENAL DEL CIRCUITO CON FUNCIONES DE CONOCIMIENTODE NEIVA OF 308 - SECRETARIA	MINISPLIT	LG	12.000	1	$ 130.528	$ 130.528
25	10/09/2026	ED PRINCIPAL	115	JUZGADO 5 PENAL MUNICIPAL CON FUNCIONES DE CONOCIMIENTO DE NEIVA - OF303 - SECRETARIA	MINISPLIT	LG	18.000	1	$ 130.528	$ 130.528
26	10/09/2026	ED PRINCIPAL	121	JUZGADO 5 PENAL MUNICIPAL CON FUNCIONES DE CONOCIMIENTO DE NEIVA - OF303 - DESPACHO	MINISPLIT	LG	12.000	1	$ 130.528	$ 130.528
27	10/09/2026	ED PRINCIPAL	122	JUZGADO 2 PENAL MUNICIPAL CON FUNCIONES DE CONTROL DE GARANTIAS DE NEIVA OF 305 SECRETARIA	MINISPLIT	LG	12.000	1	$ 130.528	$ 130.528
28	10/09/2026	ED PRINCIPAL	123	JUZGADO 2 PENAL MUNICIPAL CON FUNCIONES DE CONTROL DE GARANTIAS DE NEIVA OF 305 DESPACHO	MINISPLIT	LG	12.000	1	$ 130.528	$ 130.528
29	11/09/2026	ED PRINCIPAL	119	JUZGADO 4 PENAL MUNICIPAL CON FUNCIONES DE CONTROL DE GARANTIA NEIVA - OF307 EQ1	MINISPLIT	LG	18.000	1	$ 130.528	$ 130.528
30	11/09/2026	ED PRINCIPAL	124	SALA DE AUDIENCIAS N°4 OF 309	PISO TECHO	LG	40.000	1	$ 156.634	$ 156.634

31	11/09/2026	ED PRINCIPAL	120	JUZGADO 4 PENAL MUNICIPAL CON FUNCIONES DE CONTROL DE GARANTIA NEIVA - OF307 EQ2	MINISPLIT	LG	12.000	1	$ 130.528	$ 130.528
32	15/09/2026	ED PRINCIPAL	143	SALA DE AUDIENCIA N°5	PISO TECHO	LG	40.000	1	$ 156.634	$ 156.634
33	15/09/2026	ED PRINCIPAL	145	DESPACHO 2 COMISION DE DISCIPLINA JUDICIAL DEL HUILA	MINISPLIT	LG	18.000	1	$ 130.528	$ 130.528
34	15/09/2026	ED PRINCIPAL	187	JUZGADO 7 DE PEQUEÑAS CAUSAS Y COMPETENCIAS MULTIPLES DE NEIVA OF 204B - DESPACHO	MINISPLIT	LG	12.000	1	$ 130.528	$ 130.528
35	15/09/2026	ED PRINCIPAL	186	JUZGADO 7 DE PEQUEÑAS CAUSAS Y COMPETENCIAS MULTIPLES DE NEIVA OF 204B - SECRETARIA	MINISPLIT	LG	24.000	1	$ 130.528	$ 130.528
36	15/09/2026	ED PRINCIPAL	185	JUZGADO 801 ADMINISTRATIVO TRANSITORIO OF 202B - DESPACHO	MINISPLIT	LG	12.000	1	$ 130.528	$ 130.528
37	15/09/2026	ED PRINCIPAL	184	JUZGADO 801 ADMINISTRATIVO TRANSITORIO OF 202B - SECRETARIA	MINISPLIT	LG	18.000	1	$ 130.528	$ 130.528
38	16/09/2026	ED PRINCIPAL	177	JUZGADO 6 DE PEQUEÑAS CAUSAS Y COMPETENCIAS MULTIPLES DE NEIVA OF 203B - SECRETARIA	MINISPLIT	LG	24.000	1	$ 130.528	$ 130.528
39	16/09/2026	ED PRINCIPAL	178	JUZGADO 6 DE PEQUEÑAS CAUSAS Y COMPETENCIAS MULTIPLES DE NEIVA OF 203B - DESPACHO	MINISPLIT	LG	12.000	1	$ 130.528	$ 130.528
40	16/09/2026	ED PRINCIPAL	179	JUZGADO 4 DE PEQUEÑAS CAUSAS Y COMPETENCIAS MULTIPLES DE NEIVA OF 301B - SECRETARIA	MINISPLIT	LG	24.000	1	$ 130.528	$ 130.528
41	16/09/2026	ED PRINCIPAL	180	JUZGADO 4 DE PEQUEÑAS CAUSAS Y COMPETENCIAS MULTIPLES DE NEIVA OF 301B - DESPACHO	MINISPLIT	LG	12.000	1	$ 130.528	$ 130.528
42	16/09/2026	ED PRINCIPAL	173	SALA DE AUDIENCIAS #1 - OF205B	PISO TECHO	LG	40.000	1	$ 156.634	$ 156.634
43	16/09/2026	ED PRINCIPAL	174	SALA DE AUDIENCIAS #1 - OF205B	PISO TECHO	LG	40.000	1	$ 156.634	$ 156.634
44	17/09/2026	ED PRINCIPAL	183	DESPACHO 1 COMISION SECCIONAL DE DISCIPLINA JUDICIAL OF306B -SECRETARIA	MINISPLIT	LG	18.000	1	$ 130.528	$ 130.528
45	17/09/2026	ED PRINCIPAL	182	DESPACHO 1 COMISION SECCIONAL DE DISCIPLINA JUDICIAL OF306B -SECRETARIA	MINISPLIT	LG	12.000	1	$ 130.528	$ 130.528
46	17/09/2026	ED PRINCIPAL	181	DESPACHO 1 COMISION SECCIONAL DE DISCIPLINA JUDICIAL OF306B -SECRETARIA	MINISPLIT	LG	12.000	1	$ 130.528	$ 130.528
47	17/09/2026	ED PRINCIPAL	006	CENTRO DE SERVICIOS JUZGADOS PENALES DEL CIRCUITO ESPECIALIZADO - OF 401 - DESPACHO JUEZ	MINISPLIT	LG	12.000	1	$ 130.528	$ 130.528
48	17/09/2026	ED PRINCIPAL	172	CENTRO DE SERVICIOS JUZGADOS PENALES DEL CIRCUITO ESPECIALIZADO - OF 401 - DESPACHO JUEZ	PISO TECHO	LG	40.000	1	$ 156.634	$ 156.634

49	17/09/2026	ED PRINCIPAL	192	JUZGADO 3 PENAL DEL CIRCUITO CON FUNCIONES DE CONOCIMIENTODE NEIVA OF 308 - DESPACHO	MINISPLIT	LG	12.000	1	$ 156.634	$ 156.634
50	18/09/2026	ED PRINCIPAL	190	OFICINA ASISTENCIA LEGAL Y COBRO COACTIVO - DESPACHO	MINISPLIT	LG	12.000	1	$ 130.528	$ 130.528
51	18/09/2026	ED PRINCIPAL	189	OFICINA ASISTENCIA LEGAL Y COBRO COACTIVO - SECRETARIA	MINISPLIT	LG	24.000	1	$ 130.528	$ 130.528
52	15/09/2026	CAMPOALEGRE	134	JUZGADO 2 PROMISCUO MUNICIPAL - SECRETARIA	MINISPLIT	LG	18.000	1	$ 146.192	$ 146.192
53	15/09/2026	CAMPOALEGRE	135	JUZGADO 2 PROMISCUO MUNICIPAL - DESPACHO JUEZ	MINISPLIT	LG	18.000	1	$ 146.192	$ 146.192
54	15/09/2026	CAMPOALEGRE	136	JUZGADO 2 PROMISCUO MUNICIPAL - DESPACHO JUEZ	PISO TECHO	BLUELINE	36.000	1	$ 172.297	$ 172.297
55	15/09/2026	CAMPOALEGRE	137	CUARTO TECNICO #1	PISO TECHO	LG	40.000	1	$ 172.297	$ 172.297
56	15/09/2026	CAMPOALEGRE	141	JUZGADO 2 PROMISCUO MUNICIPAL - SALA DE AUDIENCIA	MINISPLIT	LG	24.000	1	$ 146.192	$ 146.192
57	15/09/2026	CAMPOALEGRE	140	JUZGADO 1PROMISCUO MUNICIPAL - SALA DE AUDIENCIA	MINISPLIT	LG	18.000	1	$ 146.192	$ 146.192
58	15/09/2026	CAMPOALEGRE	139	JUZGADO 1 PROMISCUO MUNICIPAL DESPACHO	MINISPLIT	LG	12.000	1	$ 146.192	$ 146.192
59	15/09/2026	CAMPOALEGRE	138	JUZGADO 1 PROMISCUO MUNICIPAL SECRETARIA	MINISPLIT	LG	24.000	1	$ 146.192	$ 146.192
60	16/09/2026	PAICOL	153	JUZGADO MUNICIPAL - SALA DE AUDIENCIA	MINISPLIT	MIRAGE	12.000	1	$ 146.192	$ 146.192
61	16/09/2026	PAICOL	152	JUZGADO MUNICIPAL - SECRETARIA	MINISPLIT	MIRAGE	36.000	1	$ 146.192	$ 146.192
62	16/09/2026	PAICOL	154	JUZGADO MUNICIPAL - DESPACHO JUEZ	MINISPLIT	LG	12.000	1	$ 146.192	$ 146.192
63	16/09/2026	HOBO	133	JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL - SECRETARIA	MINISPLIT	LG	24.000	1	$ 146.192	$ 146.192
64	16/09/2026	HOBO	142	JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL - SALA DE AUDIENCIA	MINISPLIT	LG	24.000	1	$ 146.192	$ 146.192
65	16/09/2026	HOBO	151	JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL DESPACHO JUEZ	MINISPLIT	LG	12.000	1	$ 146.192	$ 146.192
66	17/09/2026	AGRADO	160	JUZGADO UNICO PROMISCUO MUNICIPAL - DESPACHO JUEZ	MINISPLIT	LG	12.000	1	$ 146.192	$ 146.192
67	17/09/2026	AGRADO	159	JUZGADO UNICO PROMISCUO - SALA DE AUDIENCIA	MINISPLIT	LG	24.000	1	$ 146.192	$ 146.192

68	17/09/2026	AGRADO	161	JUZGADO UNICO PROMISCUO - SECRETARIA	MINISPLIT	LG	24.000	1	$ 146.192	$ 146.192
69	17/09/2026	PITAL	156	JUZGADO UNICO PROMISCUO MUNICIPAL - SALA DE AUDIENCIA	MINISPLIT	YORK	24.000	1	$ 146.192	$ 146.192
70	17/09/2026	PITAL	155	JUZGADO UNICO PROMISCUO MUNICIPAL - ESCRIBIENTE	MINISPLIT	LG	24.000	1	$ 146.192	$ 146.192
71	17/09/2026	PITAL	157	JUZGADO UNICO PROMISCUO MUNICIPAL - DESPACHO JUEZ	MINISPLIT	LG	12.000	1	$ 146.192	$ 146.192
72	17/09/2026	PITAL	158	JUZGADO UNICO PROMISCUO MUNICIPAL - SECRETARIA	MINISPLIT	LG	18.000	1	$ 146.192	$ 146.192
73	18/09/2026	TIMANA	166	JUZGADO UNICO PROMISCUO MUNICIPAL- ARCHIVO	MINISPLIT	COMFORTFRESH	12.000	1	$ 146.192	$ 146.192
74	18/09/2026	TIMANA	162	JUZGADO UNICO PROMISCUO MUNICIPAL- SECRETARIA	MINISPLIT	LG	24.000	1	$ 146.192	$ 146.192
75	18/09/2026	TIMANA	167	JUZGADO UNICO PROMISCUO MUNICIPAL- DESPACHO JUEZ	MINISPLIT	LG	12.000	1	$ 146.192	$ 146.192
76	18/09/2026	TIMANA	165	JUZGADO UNICO PROMISCUO MUNICIPAL - SALA DE ESPERA	MINISPLIT	COMFORTFRESH	18.000	1	$ 146.192	$ 146.192
77	18/09/2026	TIMANA	163	JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL - CUARTO TECNICO	MINISPLIT	LG	12.000	1	$ 146.192	$ 146.192
78	18/09/2026	TIMANA	164	JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL - SALA DE AUDIENCIA	MINISPLIT	COMFORTFRESH	36.000	1	$ 146.192	$ 146.192
79	18/09/2026	TARQUI	171	JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL - SALA DE AUDIENCIA	MINISPLIT	LG	18.000	1	$ 146.192	$ 146.192
80	18/09/2026	TARQUI	170	JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL - DESPACHO JUEZ	MINISPLIT	LG	12.000	1	$ 146.192	$ 146.192
81	18/09/2026	TARQUI	169	JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL - SALA DE ESPERA	PISO TECHO	LG	40.000	1	$ 172.297	$ 172.297
SUB-TOTAL										**$ 11.329.851**
IVA										**$ 2.152.672**
TOTAL										**$ 13.482.523**

INFRAESTRUCTURA AS

ORDEN DE TRABAJO CONSOLIDADA

Contratos 017 y 018 de 2026

Código: ST-IM-F-002
Versión: 002
Fecha: 03-08-2026

107

Entidad contratante: Rama Judicial – Consejo Superior de la Judicatura – Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Neiva

No. de Orden:	**Fecha:** 04-09-2026
Contrato: ☑ 017 de 2026 (Lote 1 – Neiva) ☐ 018 de 2026 (Lote 2 – Florencia)	
Municipio: Neiva - Huila	**Sede / Despacho Judicial:** Cuarto de Camaras OF. 110 B
Dirección: Cra 4 #6-99 edificio central	
Encargado de la sede: Luis Fernando Guerrero.	**Técnico(s) responsable(s):** Carlos Vargas

TIPO SERVICIO ☑ Climatización ☐ Ascensores ☐ Obra civil / Locativo ☐ Mueble — **MANTENIMIENTO** ☑ Preventivo ☐ Correctivo ☐ Emergencia

SECCIÓN A · CLIMATIZACIÓN (AIRES ACONDICIONADOS)

Modelo evaporador:	UM24207	**Modelo condensador:**	UM24207
Serial evaporador:	UUNJ242KZPO	**Serial condensador:**	UUNJ242KZPO
Marca:	LG	**No. de placa:**	12.000000113512
Capacidad:	24.000	**Zona / Ubicación:**	Cuarto de Camaras
Voltaje de Operación:	220V	**Tipo de Refrigerante:**	R410A
Temp. de Suministro:	12°		

TIPO EQUIPO ☐ SISTEMA VRF ☑ MURAL O SPLIT ☐ PISO - TECHO ☐ CASSETTE ☐ OTRO — **RESULTADO** ☐ Buen estado ☐ Montaje/Desmontaje ☐ Reparación ☐ Requiere repuestos

Informes y observaciones del técnico: Repite del aire botando agua, se revisa y se encuentra el equipo sucio, se Procede a hacerle mantenimiento Preventivo general, EQUIPO OPERATIVO.

SECCIÓN B · ASCENSORES / BOMBAS

Especificaciones del equipo

Tipo (MRL/MR):		**Descripción:**		**Dimensiones:**	
Marca:		**Capacidad:**		**Velocidad:**	
Voltaje/Fase:		**Potencia motor:**		**No. paradas:**	

Checklist de mantenimiento (☐ Conforme ☐ No conforme ☐ N/A)

Ítem de verificación	Conf.	No conf.	N/A	Ítem de verificación	Conf.	No conf.	N/A
Motor y control (MRL/MR)				**Pozo, rellanos y pruebas funcionales**			
Inspección visual del motor: temperatura, ruido, vibración	☐	☐	☐	Inspección del foso: limpieza, humedad, iluminación, fines de carrera	☐	☐	☐
Revisión del freno del motor / panel de control / variador	☐	☐	☐	Revisión de puertas de rellano: guías, cerrojos y contactos	☐	☐	☐
Revisión de cables de tracción, tensión y polea	☐	☐	☐	Prueba de marcha continua, parada de emergencia y paracaídas	☐	☐	☐
Cabina y puertas				Prueba de modo bomberos, ruido, vibraciones y consumo	☐	☐	☐
Revisión del operador de puerta, contactos y sensores	☐	☐	☐				
Revisión de botonera, señalización e indicadores	☐	☐	☐				
Prueba de intercomunicador / citófono y alarma de emergencia	☐	☐	☐				

SECCIÓN C · OBRA CIVIL / MANTENIMIENTO LOCATIVO / MUEBLE

Ítem	Descripción de la actividad (albañilería, pintura, plomería, etc.)	Unidad	Cantidad	Observación
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				

REPUESTOS Y OBSERVACIONES GENERALES

Ítem	Descripción del Repuesto/Material	Cant.	Ítem	Descripción del Repuesto/Material	Cant.
1			4		
2			5		
3			6		

Observaciones generales:

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 04-09-2026 **Hora inicio:** _____ **Hora fin:** _____

Carlos Vargas C.C. 1075265099.	Luis Fernando Guerrero ortiz
Nombre, firma y cédula Técnico que realizó el trabajo	Nombre, cargo, firma y sello Encargado del recibido (Sede / Supervisor)

INFRAESTRUCTURA AS

ORDEN DE TRABAJO CONSOLIDADA

Contratos 017 y 018 de 2026

Código: ST-IM-F-002
Versión: 002
Fecha: 03-08-2026

102

Entidad contratante: Rama Judicial – Consejo Superior de la Judicatura – Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Neiva

No. de Orden:	**Fecha:** 04-09-2026
Contrato: ☑ 017 de 2026 (Lote 1 – Neiva) ☐ 018 de 2026 (Lote 2 – Florencia)	
Municipio: Neiva - Huila	
Dirección: Cra 4 # 6-99 edificio Central	**Sede / Despacho Judicial:** Soporte y mantenimiento tecnologico
Encargado de la sede: Miller eduardo muñoz	Ofi. 102
TIPO SERVICIO ☑ Climatización ☐ Ascensores ☐ Obra civil / Locativo ☐ Mueble	**Técnico(s) responsable(s):** Carlos Vargas.
MANTENIMIENTO ☑ Preventivo ☐ Correctivo ☐ Emergencia	

SECCIÓN A · CLIMATIZACIÓN (AIRES ACONDICIONADOS)

Modelo evaporador:	ASV09PSBAN	**Modelo condensador:**	ASV09PSBAN
Serial evaporador:	4470PAKF900011R	**Serial condensador:**	
Marca:	Samsung.	**No. de placa:**	
Capacidad:	9.000 BTU	**Zona / Ubicación:**	Sistemas 1 Piso.
Voltaje de Operación:	220V	**Tipo de Refrigerante:**	R410A
Temp. de Suministro:	11°		

TIPO EQUIPO ☐ SISTEMA VRF ☑ MURAL O SPLIT ☐ PISO - TECHO ☐ CASSETTE ☐ OTRO

RESULTADO ☐ Buen estado ☐ Montaje/Desmontaje ☐ Reparación ☐ Requiere repuestos

Informes y observaciones del técnico: se realiza mantenimiento Preventivo general, Equipo Operativo

SECCIÓN B · ASCENSORES / BOMBAS

Especificaciones del equipo

Tipo (MRL/MR):		**Descripción:**		**Dimensiones:**	
Marca:		**Capacidad:**		**Velocidad:**	
Voltaje/Fase:		**Potencia motor:**		**No. paradas:**	

Checklist de mantenimiento (☐ Conforme ☐ No conforme ☐ N/A)

Ítem de verificación	Conf.	No conf.	N/A
Motor y control (MRL/MR)			
Inspección visual del motor: temperatura, ruido, vibración	☐	☐	☐
Revisión del freno del motor / panel de control / variador	☐	☐	☐
Revisión de cables de tracción, tensión y polea	☐	☐	☐
Cabina y puertas			
Revisión del operador de puerta, contactos y sensores	☐	☐	☐
Revisión de botonera, señalización e indicadores	☐	☐	☐
Prueba de intercomunicador / citófono y alarma de emergencia	☐	☐	☐

Ítem de verificación	Conf.	No conf.	N/A
Pozo, rellanos y pruebas funcionales			
Inspección del foso: limpieza, humedad, iluminación, fines de carrera	☐	☐	☐
Revisión de puertas de rellano: guías, cerrojos y contactos	☐	☐	☐
Prueba de marcha continua, parada de emergencia y paracaídas	☐	☐	☐
Prueba de modo bomberos, ruido, vibraciones y consumo	☐	☐	☐

SECCIÓN C · OBRA CIVIL / MANTENIMIENTO LOCATIVO / MUEBLE

Ítem	Descripción de la actividad (albañilería, pintura, plomería, etc.)	Unidad	Cantidad	Observación
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				

REPUESTOS Y OBSERVACIONES GENERALES

Ítem	Descripción del Repuesto/Material	Cant.	Ítem	Descripción del Repuesto/Material	Cant.
1			4		
2			5		
3			6		

Observaciones generales:

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 04-09-2026 **Hora inicio:** _____ **Hora fin:** _____

Carlos Vargas CC. 1075265699
Nombre, firma y cédula
Técnico que realizó el trabajo

MILLER MUÑOZ
Nombre, cargo, firma y sello
Encargado del recibido (Sede / Supervisor)

INFRAESTRUCTURA AS	**ORDEN DE TRABAJO CONSOLIDADA** Contratos 017 y 018 de 2026	**Código:** ST-IM-F-002 **Versión:** 002 **Fecha:** 03-08-2026 101

Entidad contratante: Rama Judicial – Consejo Superior de la Judicatura – Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Neiva

No. de Orden: ____	**Fecha:** 04-09-2026
Contrato: ☑ 017 de 2026 (Lote 1 – Neiva) ☐ 018 de 2026 (Lote 2 – Florencia)	
Municipio: Neiva-Huila	
Dirección: Cra 4 # 6-99 Edificio Central	**Sede / Despacho Judicial:** Soporte y mantenimiento Tecnologico Of. 102
Encargado de la sede: Miller Eduardo muñoz.	**Técnico(s) responsable(s):** Carlos Vargas.

TIPO SERVICIO ☑ Climatización ☐ Ascensores ☐ Obra civil / Locativo ☐ Mueble — **MANTENIMIENTO** ☑ Preventivo ☐ Correctivo ☐ Emergencia

SECCIÓN A · CLIMATIZACIÓN (AIRES ACONDICIONADOS)

Modelo evaporador:	VA18ZC1	**Modelo condensador:**	VA18ZC1
Serial evaporador:	53WQ181L1DO	**Serial condensador:**	
Marca:	LG	**No. de placa:**	12-000000 115885
Capacidad:	18.000 BtU	**Zona / Ubicación:**	Sistemas 1 Piso
Voltaje de Operación:	220 V	**Tipo de Refrigerante:**	R32
Temp. de Suministro:	12°		

TIPO EQUIPO ☐ SISTEMA VRF ☑ MURAL O SPLIT ☐ PISO - TECHO ☐ CASSETTE ☐ OTRO — **RESULTADO** ☐ Buen estado ☐ Montaje/Desmontaje ☐ Reparación ☐ Requiere repuestos

Informes y observaciones del técnico: Se realizó mantenimiento Preventivo general, Equipo operativo.

SECCIÓN B · ASCENSORES / BOMBAS

Especificaciones del equipo

Tipo (MRL/MR):		**Descripción:**		**Dimensiones:**	
Marca:		**Capacidad:**		**Velocidad:**	
Voltaje/Fase:		**Potencia motor:**		**No. paradas:**	

Checklist de mantenimiento (☐ Conforme ☐ No conforme ☐ N/A)

Ítem de verificación	Conf.	No conf.	N/A
Motor y control (MRL/MR)			
Inspección visual del motor: temperatura, ruido, vibración	☐	☐	☐
Revisión del freno del motor / panel de control / variador	☐	☐	☐
Revisión de cables de tracción, tensión y polea	☐	☐	☐
Cabina y puertas			
Revisión del operador de puerta, contactos y sensores	☐	☐	☐
Revisión de botonera, señalización e indicadores	☐	☐	☐
Prueba de intercomunicador / citófono y alarma de emergencia	☐	☐	☐

Ítem de verificación	Conf.	No conf.	N/A
Pozo, rellanos y pruebas funcionales			
Inspección del foso: limpieza, humedad, iluminación, fines de carrera	☐	☐	☐
Revisión de puertas de rellano: guías, cerrojos y contactos	☐	☐	☐
Prueba de marcha continua, parada de emergencia y paracaídas	☐	☐	☐
Prueba de modo bomberos, ruido, vibraciones y consumo	☐	☐	☐

SECCIÓN C · OBRA CIVIL / MANTENIMIENTO LOCATIVO / MUEBLE

Ítem	Descripción de la actividad (albañilería, pintura, plomería, etc.)	Unidad	Cantidad	Observación
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				

REPUESTOS Y OBSERVACIONES GENERALES

Ítem	Descripción del Repuesto/Material	Cant.	Ítem	Descripción del Repuesto/Material	Cant.
1			4		
2			5		
3			6		

Observaciones generales:

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 04-09-2026 **Hora inicio:** _____ **Hora fin:** _____

Carlos Vargas C.C. 1075265699 Nombre, firma y cédula Técnico que realizó el trabajo	MILLER MUÑOZ Nombre, cargo, firma y sello Encargado del recibido (Sede / Supervisor)

INFRAESTRUCTURA AS

ORDEN DE TRABAJO CONSOLIDADA

Contratos 017 y 018 de 2026

Código: ST-IM-F-002
Versión: 002
Fecha: 03-08-2026

103

Entidad contratante: Rama Judicial – Consejo Superior de la Judicatura – Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Neiva

No. de Orden:	**Fecha:** 04-09-2026
Contrato: ☑ 017 de 2026 (Lote 1 – Neiva) ☐ 018 de 2026 (Lote 2 – Florencia)	
Municipio: Neiva - Huila	
Dirección: Cra 4 # 6-99 edificio Central	**Sede / Despacho Judicial:** Soporte y mantenimiento tecnologico Of. 102
Encargado de la sede: Miller eduardo muñoz.	**Técnico(s) responsable(s):** Carlos Vargas.
TIPO SERVICIO ☑ Climatización ☐ Ascensores ☐ Obra civil / Locativo ☐ Mueble	**MANTENIMIENTO** ☑ Preventivo ☐ Correctivo ☐ Emergencia

SECCIÓN A · CLIMATIZACIÓN (AIRES ACONDICIONADOS)

Modelo evaporador:	VA242C1	**Modelo condensador:**	VA242C1
Serial evaporador:	S3NQ24121D1	**Serial condensador:**	S3NQ24121D1
Marca:	LG	**No. de placa:**	12-000000115915
Capacidad:	24.000 BTU	**Zona / Ubicación:**	Sistemas 2 Piso
Voltaje de Operación:	220V	**Tipo de Refrigerante:**	R32
Temp. de Suministro:	13°		

TIPO EQUIPO ☐ SISTEMA VRF ☑ MURAL O SPLIT ☐ PISO - TECHO ☐ CASSETTE ☐ OTRO

RESULTADO ☐ Buen estado ☐ Montaje/Desmontaje ☐ Reparación ☐ Requiere repuestos

Informes y observaciones del técnico: Reporte del aire que no estaba enfriando, se revisa y se encuentra el aire Pierco, se realiza mantenimiento Preventivo general, equipo Operativo.

SECCIÓN B · ASCENSORES / BOMBAS

Especificaciones del equipo

Tipo (MRL/MR):		**Descripción:**		**Dimensiones:**	
Marca:		**Capacidad:**		**Velocidad:**	
Voltaje/Fase:		**Potencia motor:**		**No. paradas:**	

Checklist de mantenimiento (☐ Conforme ☐ No conforme ☐ N/A)

Ítem de verificación	Conf.	No conf.	N/A
Motor y control (MRL/MR)			
Inspección visual del motor: temperatura, ruido, vibración	☐	☐	☐
Revisión del freno del motor / panel de control / variador	☐	☐	☐
Revisión de cables de tracción, tensión y polea	☐	☐	☐
Cabina y puertas			
Revisión del operador de puerta, contactos y sensores	☐	☐	☐
Revisión de botonera, señalización e indicadores	☐	☐	☐
Prueba de intercomunicador / citófono y alarma de emergencia	☐	☐	☐

Ítem de verificación	Conf.	No conf.	N/A
Pozo, rellanos y pruebas funcionales			
Inspección del foso: limpieza, humedad, iluminación, fines de carrera	☐	☐	☐
Revisión de puertas de rellano: guías, cerrojos y contactos	☐	☐	☐
Prueba de marcha continua, parada de emergencia y paracaídas	☐	☐	☐
Prueba de modo bomberos, ruido, vibraciones y consumo	☐	☐	☐

SECCIÓN C · OBRA CIVIL / MANTENIMIENTO LOCATIVO / MUEBLE

Ítem	Descripción de la actividad (albañilería, pintura, plomería, etc.)	Unidad	Cantidad	Observación
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				

REPUESTOS Y OBSERVACIONES GENERALES

Ítem	Descripción del Repuesto/Material	Cant.	Ítem	Descripción del Repuesto/Material	Cant.
1			4		
2			5		
3			6		

Observaciones generales:

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 04-09-2026 **Hora inicio:** _____ **Hora fin:** _____

Carlos Vargas CC. 1075265699
Nombre, firma y cédula
Técnico que realizó el trabajo

MILLER MUÑOZ
Nombre, cargo, firma y sello
Encargado del recibido (Sede / Supervisor)

INFRAESTRUCTURA AS

ORDEN DE TRABAJO CONSOLIDADA

Contratos 017 y 018 de 2026

Código: ST-IM-F-002
Versión: 002
Fecha: 03-08-2026

104

Entidad contratante: Rama Judicial – Consejo Superior de la Judicatura – Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Neiva

No. de Orden:	**Fecha:** 04-09-2026
Contrato: ☑ 017 de 2026 (Lote 1 – Neiva) ☐ 018 de 2026 (Lote 2 – Florencia)	
Municipio: Neiva – Huila	
Dirección: Cra 4 #6-99 edificio Central	**Sede / Despacho Judicial:** Soporte y mantenimiento tecnologico OF. 102
Encargado de la sede: Miller eduardo muñoz	**Técnico(s) responsable(s):** Carlos Vargas.
TIPO SERVICIO ☑ Climatización ☐ Ascensores ☐ Obra civil / Locativo ☐ Mueble	**MANTENIMIENTO** ☑ Preventivo ☐ Correctivo ☐ Emergencia

SECCIÓN A · CLIMATIZACIÓN (AIRES ACONDICIONADOS)

Modelo evaporador:	U5242C7	**Modelo condensador:**	U5242C7
Serial evaporador:	54NX124K23W6	**Serial condensador:**	54NX124K23W6
Marca:	LG	**No. de placa:**	12-000000113014
Capacidad:	24.000 Btu	**Zona / Ubicación:**	Sistemas 2 Piso - Cuarto Rack
Voltaje de Operación:	220V	**Tipo de Refrigerante:**	R410A
Temp. de Suministro:	12°		

TIPO EQUIPO ☐ SISTEMA VRF ☑ MURAL O SPLIT ☐ PISO - TECHO ☐ CASSETTE ☐ OTRO

RESULTADO ☐ Buen estado ☐ Montaje/Desmontaje ☐ Reparación ☐ Requiere repuestos

Informes y observaciones del técnico: Se realiza mantenimiento Preventivo general, Equipo Operativo.

SECCIÓN B · ASCENSORES / BOMBAS

Especificaciones del equipo

Tipo (MRL/MR):		**Descripción:**		**Dimensiones:**	
Marca:		**Capacidad:**		**Velocidad:**	
Voltaje/Fase:		**Potencia motor:**		**No. paradas:**	

Checklist de mantenimiento (☐ Conforme ☐ No conforme ☐ N/A)

Ítem de verificación	Conf.	No conf.	N/A
Motor y control (MRL/MR)			
Inspección visual del motor: temperatura, ruido, vibración	☐	☐	☐
Revisión del freno del motor / panel de control / variador	☐	☐	☐
Revisión de cables de tracción, tensión y polea	☐	☐	☐
Cabina y puertas			
Revisión del operador de puerta, contactos y sensores	☐	☐	☐
Revisión de botonera, señalización e indicadores	☐	☐	☐
Prueba de intercomunicador / citófono y alarma de emergencia	☐	☐	☐

Ítem de verificación	Conf.	No conf.	N/A
Pozo, rellanos y pruebas funcionales			
Inspección del foso: limpieza, humedad, iluminación, fines de carrera	☐	☐	☐
Revisión de puertas de rellano: guías, cerrojos y contactos	☐	☐	☐
Prueba de marcha continua, parada de emergencia y paracaídas	☐	☐	☐
Prueba de modo bomberos, ruido, vibraciones y consumo	☐	☐	☐

SECCIÓN C · OBRA CIVIL / MANTENIMIENTO LOCATIVO / MUEBLE

Ítem	Descripción de la actividad (albañilería, pintura, plomería, etc.)	Unidad	Cantidad	Observación
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				

REPUESTOS Y OBSERVACIONES GENERALES

Ítem	Descripción del Repuesto/Material	Cant.	Ítem	Descripción del Repuesto/Material	Cant.
1			4		
2			5		
3			6		

Observaciones generales:

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 04-09-2026 **Hora inicio:** _____ **Hora fin:** _____

Carlos Vargas CC. 1075265699
Nombre, firma y cédula
Técnico que realizó el trabajo

MILLER MUÑOZ
Nombre, cargo, firma y sello
Encargado del recibido (Sede / Supervisor)

INFRAESTRUCTURA AS

ORDEN DE TRABAJO CONSOLIDADA

Contratos 017 y 018 de 2026

Código: ST-IM-F-002
Versión: 002
Fecha: 03-08-2026

105

Entidad contratante: Rama Judicial – Consejo Superior de la Judicatura – Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Neiva

No. de Orden:	**Fecha:**
Contrato: ☑ 017 de 2026 (Lote 1 – Neiva) ☐ 018 de 2026 (Lote 2 – Florencia)	
Municipio: Neiva - Huila	
Dirección: Cra 4 #6-94 edificio central	**Sede / Despacho Judicial:** Soporte y mantenimiento tecnologico
Encargado de la sede: Miller eduardo muñoz	Of. 102
TIPO SERVICIO ☑ Climatización ☐ Ascensores ☐ Obra civil / Locativo ☐ Mueble	**Técnico(s) responsable(s):** Carlos Vargas.
MANTENIMIENTO ☑ Preventivo ☐ Correctivo ☐ Emergencia	

SECCIÓN A · CLIMATIZACIÓN (AIRES ACONDICIONADOS)

Modelo evaporador:	U5242C7	**Modelo condensador:**	U5242C7
Serial evaporador:	514NQ24K23WE	**Serial condensador:**	514NQ24K23WE
Marca:	LG	**No. de placa:**	12-00000013015
Capacidad:	24.000 BTU	**Zona / Ubicación:**	Sistemas 2 PISO - Cuarto Rack
Voltaje de Operación:	220V	**Tipo de Refrigerante:**	R410A
Temp. de Suministro:	12°		

TIPO EQUIPO ☐ SISTEMA VRF ☑ MURAL O SPLIT ☐ PISO - TECHO ☐ CASSETTE ☐ OTRO

RESULTADO ☐ Buen estado ☐ Montaje/Desmontaje ☐ Reparación ☐ Requiere repuestos

Informes y observaciones del técnico: se realiza mantenimiento Preventivo general, equipo operativo.

SECCIÓN B · ASCENSORES / BOMBAS

Especificaciones del equipo

Tipo (MRL/MR):		**Descripción:**		**Dimensiones:**	
Marca:		**Capacidad:**		**Velocidad:**	
Voltaje/Fase:		**Potencia motor:**		**No. paradas:**	

Checklist de mantenimiento (☐ Conforme ☐ No conforme ☐ N/A)

Ítem de verificación	Conf.	No conf.	N/A
Motor y control (MRL/MR)			
Inspección visual del motor: temperatura, ruido, vibración	☐	☐	☐
Revisión del freno del motor / panel de control / variador	☐	☐	☐
Revisión de cables de tracción, tensión y polea	☐	☐	☐
Cabina y puertas			
Revisión del operador de puerta, contactos y sensores	☐	☐	☐
Revisión de botonera, señalización e indicadores	☐	☐	☐
Prueba de intercomunicador / citófono y alarma de emergencia	☐	☐	☐

Ítem de verificación	Conf.	No conf.	N/A
Pozo, rellanos y pruebas funcionales			
Inspección del foso: limpieza, humedad, iluminación, fines de carrera	☐	☐	☐
Revisión de puertas de rellano: guías, cerrojos y contactos	☐	☐	☐
Prueba de marcha continua, parada de emergencia y paracaídas	☐	☐	☐
Prueba de modo bomberos, ruido, vibraciones y consumo	☐	☐	☐

SECCIÓN C · OBRA CIVIL / MANTENIMIENTO LOCATIVO / MUEBLE

Ítem	Descripción de la actividad (albañilería, pintura, plomería, etc.)	Unidad	Cantidad	Observación
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				

REPUESTOS Y OBSERVACIONES GENERALES

Ítem	Descripción del Repuesto/Material	Cant.	Ítem	Descripción del Repuesto/Material	Cant.
1			4		
2			5		
3			6		

Observaciones generales:

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 04-09-2026 **Hora inicio:** _____ **Hora fin:** _____

Carlos Vargas CC. 1075265644	MILLER MUÑOZ.
Nombre, firma y cédula Técnico que realizó el trabajo	Nombre, cargo, firma y sello Encargado del recibido (Sede / Supervisor)

INFRAESTRUCTURA AS

ORDEN DE TRABAJO CONSOLIDADA

Contratos 017 y 018 de 2026

Código: ST-IM-F-002
Versión: 002
Fecha: 03-08-2026

126

Entidad contratante: Rama Judicial – Consejo Superior de la Judicatura – Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Neiva

No. de Orden: ____	**Fecha:** 07-09-2026
Contrato: ☒ 017 de 2026 (Lote 1 – Neiva) ☐ 018 de 2026 (Lote 2 – Florencia)	
Municipio: Neiva	
Dirección: Cra 4 #6 44	**Sede / Despacho Judicial:** Secretaria Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Huila Of. 201 Secretaria
Encargado de la sede: Diego Delgado	**Técnico(s) responsable(s):** Carlos Vargas

TIPO SERVICIO: ☒ Climatización ☐ Ascensores ☐ Obra civil / Locativo ☐ Mueble — **MANTENIMIENTO:** ☒ Preventivo ☐ Correctivo ☐ Emergencia

SECCIÓN A · CLIMATIZACIÓN (AIRES ACONDICIONADOS)

Modelo evaporador:	AVNQ906M1A5	**Modelo condensador:**	AVNQ406M1A5
Serial evaporador:		**Serial condensador:**	
Marca:	LG	**No. de placa:**	12-000000113016
Capacidad:	40.000	**Zona / Ubicación:**	Secretaria.
Voltaje de Operación:	220 V	**Tipo de Refrigerante:**	R410A
Temp. de Suministro:	12°		

TIPO EQUIPO: ☐ SISTEMA VRF ☐ MURAL O SPLIT ☒ PISO - TECHO ☐ CASSETTE ☐ OTRO

RESULTADO: ☐ Buen estado ☐ Montaje/Desmontaje ☐ Reparación ☐ Requiere repuestos

Informes y observaciones del técnico: Se realiza mantenimiento Preventivo general, Cambio de aislante y Cinta Vinilo, Equipo Operativo.

SECCIÓN B · ASCENSORES / BOMBAS

Especificaciones del equipo

Tipo (MRL/MR):		**Descripción:**		**Dimensiones:**	
Marca:		**Capacidad:**		**Velocidad:**	
Voltaje/Fase:		**Potencia motor:**		**No. paradas:**	

Checklist de mantenimiento (☐ Conforme ☐ No conforme ☐ N/A)

Ítem de verificación	Conf.	No conf.	N/A	Ítem de verificación	Conf.	No conf.	N/A
Motor y control (MRL/MR)				**Pozo, rellanos y pruebas funcionales**			
Inspección visual del motor: temperatura, ruido, vibración	☐	☐	☐	Inspección del foso: limpieza, humedad, iluminación, fines de carrera	☐	☐	☐
Revisión del freno del motor / panel de control / variador	☐	☐	☐	Revisión de puertas de rellano: guías, cerrojos y contactos	☐	☐	☐
Revisión de cables de tracción, tensión y polea	☐	☐	☐	Prueba de marcha continua, parada de emergencia y paracaídas	☐	☐	☐
Cabina y puertas				Prueba de modo bomberos, ruido, vibraciones y consumo	☐	☐	☐
Revisión del operador de puerta, contactos y sensores	☐	☐	☐				
Revisión de botonera, señalización e indicadores	☐	☐	☐				
Prueba de intercomunicador / citófono y alarma de emergencia	☐	☐	☐				

SECCIÓN C · OBRA CIVIL / MANTENIMIENTO LOCATIVO / MUEBLE

Ítem	Descripción de la actividad (albañilería, pintura, plomería, etc.)	Unidad	Cantidad	Observación
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				

REPUESTOS Y OBSERVACIONES GENERALES

Ítem	Descripción del Repuesto/Material	Cant.	Ítem	Descripción del Repuesto/Material	Cant.
1	Rotatex	4mts	4		
2	Cinta vinilo	1	5		
3	Soporte Neopreno	4	6		

Observaciones generales:

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 07-09-2026 **Hora inicio:** ____ **Hora fin:** ____

Carlos Vargas, 1075265699	Diego Andrés Delgado P
Nombre, firma y cédula Técnico que realizó el trabajo	Nombre, cargo, firma y sello Encargado del recibido (Sede / Supervisor)

INFRAESTRUCTURA AS

ORDEN DE TRABAJO CONSOLIDADA

Contratos 017 y 018 de 2026

Código: ST-IM-F-002
Versión: 002
Fecha: 03-08-2026

125

Entidad contratante: Rama Judicial – Consejo Superior de la Judicatura – Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Neiva

No. de Orden:	**Fecha:** 07 - 09 - 2026
Contrato: ☒ 017 de 2026 (Lote 1 – Neiva) ☐ 018 de 2026 (Lote 2 – Florencia)	
Municipio: Neiva	
Dirección: Cra 4 # 6-94	**Sede / Despacho Judicial:** Secretaria Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Huila of. 201 Secretaria
Encargado de la sede: Diego Delgado	**Técnico(s) responsable(s):**

TIPO SERVICIO ☐ Climatización ☐ Ascensores ☐ Obra civil / Locativo ☐ Mueble — **MANTENIMIENTO** ☐ Preventivo ☐ Correctivo ☐ Emergencia

SECCIÓN A · CLIMATIZACIÓN (AIRES ACONDICIONADOS)

Modelo evaporador:	V5182C7	**Modelo condensador:**	V5182C7
Serial evaporador:	401TASWAC694	**Serial condensador:**	401TASWAC694
Marca:	LG	**No. de placa:**	12-000000113479
Capacidad:	18000	**Zona / Ubicación:**	Secretaria
Voltaje de Operación:	220V	**Tipo de Refrigerante:**	R410A.
Temp. de Suministro:	12°		

TIPO EQUIPO ☐ SISTEMA VRF ☑ MURAL O SPLIT ☐ PISO - TECHO ☐ CASSETTE ☐ OTRO — **RESULTADO** ☐ Buen estado ☐ Montaje/Desmontaje ☐ Reparación ☐ Requiere repuestos

Informes y observaciones del técnico: se realiza mantenimiento Preventivo general, Cambio de aislante y cinta vinilo equipo Operativo.

SECCIÓN B · ASCENSORES / BOMBAS

Especificaciones del equipo

Tipo (MRL/MR):		**Descripción:**		**Dimensiones:**	
Marca:		**Capacidad:**		**Velocidad:**	
Voltaje/Fase:		**Potencia motor:**		**No. paradas:**	

Checklist de mantenimiento (☐ Conforme ☐ No conforme ☐ N/A)

Ítem de verificación	Conf.	No conf.	N/A
Motor y control (MRL/MR)			
Inspección visual del motor: temperatura, ruido, vibración	☐	☐	☐
Revisión del freno del motor / panel de control / variador	☐	☐	☐
Revisión de cables de tracción, tensión y polea	☐	☐	☐
Cabina y puertas			
Revisión del operador de puerta, contactos y sensores	☐	☐	☐
Revisión de botonera, señalización e indicadores	☐	☐	☐
Prueba de intercomunicador / citófono y alarma de emergencia	☐	☐	☐

Ítem de verificación	Conf.	No conf.	N/A
Pozo, rellanos y pruebas funcionales			
Inspección del foso: limpieza, humedad, iluminación, fines de carrera	☐	☐	☐
Revisión de puertas de rellano: guías, cerrojos y contactos	☐	☐	☐
Prueba de marcha continua, parada de emergencia y paracaídas	☐	☐	☐
Prueba de modo bomberos, ruido, vibraciones y consumo	☐	☐	☐

SECCIÓN C · OBRA CIVIL / MANTENIMIENTO LOCATIVO / MUEBLE

Ítem	Descripción de la actividad (albañilería, pintura, plomería, etc.)	Unidad	Cantidad	Observación
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				

REPUESTOS Y OBSERVACIONES GENERALES

Ítem	Descripción del Repuesto/Material	Cant.	Ítem	Descripción del Repuesto/Material	Cant.
1	Rubatex	4 mts	4		
2	Cinta vinilo	1	5		
3	Soporte Neopreno	4	6		

Observaciones generales:

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 07-09-2026 — **Hora inicio:** _____ — **Hora fin:** _____

Carlos Vargas 1075265699.	Diego Andrés Delgado Prieto
Nombre, firma y cédula Técnico que realizó el trabajo	Nombre, cargo, firma y sello Encargado del recibido (Sede / Supervisor)

INFRAESTRUCTURA AS	**ORDEN DE TRABAJO CONSOLIDADA** Contratos 017 y 018 de 2026	**Código:** ST-IM-F-002 **Versión:** 002 **Fecha:** 03-08-2026

127

Entidad contratante: Rama Judicial – Consejo Superior de la Judicatura – Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Neiva

No. de Orden: ____	**Fecha:** 07-09-2026
Contrato: ☒ 017 de 2026 (Lote 1 – Neiva) ☐ 018 de 2026 (Lote 2 – Florencia)	
Municipio: Neiva	
Dirección: Cra 4 #6-99	**Sede / Despacho Judicial:** Secretaria Comsión Seccional de disciplina Judicial del Huila Of. 201 Despacho
Encargado de la sede: Diego Delgado	**Técnico(s) responsable(s):** Carlos Vargas

TIPO SERVICIO ☒ Climatización ☐ Ascensores ☐ Obra civil / Locativo ☐ Mueble — **MANTENIMIENTO** ☒ Preventivo ☐ Correctivo ☐ Emergencia

SECCIÓN A · CLIMATIZACIÓN (AIRES ACONDICIONADOS)

Modelo evaporador:	VM122C7	**Modelo condensador:**	VM122C7
Serial evaporador:	312TA3WF3942	**Serial condensador:**	312TA3WF3942
Marca:	LG	**No. de placa:**	12-000000114198
Capacidad:	12.000	**Zona / Ubicación:**	Despacho
Voltaje de Operación:	240 V	**Tipo de Refrigerante:**	R410A
Temp. de Suministro:	17°		

TIPO EQUIPO ☐ SISTEMA VRF ☒ MURAL O SPLIT ☐ PISO - TECHO ☐ CASSETTE ☐ OTRO

RESULTADO ☐ Buen estado ☐ Montaje/Desmontaje ☐ Reparación ☐ Requiere repuestos

Informes y observaciones del técnico: Mantenimiento Preventivo general, cambio de aislante y cinta vinilo equipo operativo.

SECCIÓN B · ASCENSORES / BOMBAS

Especificaciones del equipo

Tipo (MRL/MR):		**Descripción:**		**Dimensiones:**	
Marca:		**Capacidad:**		**Velocidad:**	
Voltaje/Fase:		**Potencia motor:**		**No. paradas:**	

Checklist de mantenimiento (☐ Conforme ☐ No conforme ☐ N/A)

Ítem de verificación	Conf.	No conf.	N/A
Motor y control (MRL/MR)			
Inspección visual del motor: temperatura, ruido, vibración	☐	☐	☐
Revisión del freno del motor / panel de control / variador	☐	☐	☐
Revisión de cables de tracción, tensión y polea	☐	☐	☐
Cabina y puertas			
Revisión del operador de puerta, contactos y sensores	☐	☐	☐
Revisión de botonera, señalización e indicadores	☐	☐	☐
Prueba de intercomunicador / citófono y alarma de emergencia	☐	☐	☐

Ítem de verificación	Conf.	No conf.	N/A
Pozo, rellanos y pruebas funcionales			
Inspección del foso: limpieza, humedad, iluminación, fines de carrera	☐	☐	☐
Revisión de puertas de rellano: guías, cerrojos y contactos	☐	☐	☐
Prueba de marcha continua, parada de emergencia y paracaídas	☐	☐	☐
Prueba de modo bomberos, ruido, vibraciones y consumo	☐	☐	☐

SECCIÓN C · OBRA CIVIL / MANTENIMIENTO LOCATIVO / MUEBLE

Ítem	Descripción de la actividad (albañilería, pintura, plomería, etc.)	Unidad	Cantidad	Observación
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				

REPUESTOS Y OBSERVACIONES GENERALES

Ítem	Descripción del Repuesto/Material	Cant.	Ítem	Descripción del Repuesto/Material	Cant.
1	Rubatex	4 mts	4		
2	Cinta vinilo	1	5		
3	Sobante neopreno	4	6		

Observaciones generales:

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 07-09-2026 **Hora inicio:** ____ **Hora fin:** ____

Carlos Vargas, 1075265699	Diego Andrés Delgado Prieto
Nombre, firma y cédula Técnico que realizó el trabajo	Nombre, cargo, firma y sello Encargado del recibido (Sede / Supervisor)

INFRAESTRUCTURA AS

ORDEN DE TRABAJO CONSOLIDADA

Contratos 017 y 018 de 2026

Código: ST-IM-F-002
Versión: 002
Fecha: 03-08-2026

131

Entidad contratante: Rama Judicial – Consejo Superior de la Judicatura – Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Neiva

No. de Orden: ____	**Fecha:** 14-04-2026
Contrato: ☒ 017 de 2026 (Lote 1 – Neiva) ☐ 018 de 2026 (Lote 2 – Florencia)	
Municipio: Neiva	
Dirección: Cra 4 # 6-99	**Sede / Despacho Judicial:** Juzgado 1° Penal del Circuito con funciones de Conocimiento de Neiva of. 310 Despacho
Encargado de la sede: Cristhian Edo Benavides Perdomo	**Técnico(s) responsable(s):** ____
TIPO SERVICIO ☒ Climatización ☐ Ascensores ☐ Obra civil / Locativo ☐ Mueble	**MANTENIMIENTO** ☒ Preventivo ☐ Correctivo ☐ Emergencia

SECCIÓN A · CLIMATIZACIÓN (AIRES ACONDICIONADOS)

Modelo evaporador:	4MW45I2A1000AA	**Modelo condensador:**	4MW43I2A1000AA
Serial evaporador:		**Serial condensador:**	
Marca:	Trane	**No. de placa:**	12-0000001041182
Capacidad:	12.000	**Zona / Ubicación:**	Despacho
Voltaje de Operación:	220V	**Tipo de Refrigerante:**	R410A
Temp. de Suministro:	12°		

TIPO EQUIPO ☐ SISTEMA VRF ☑ MURAL O SPLIT ☐ PISO - TECHO ☐ CASSETTE ☐ OTRO

RESULTADO ☐ Buen estado ☐ Montaje/Desmontaje ☐ Reparación ☐ Requiere repuestos

Informes y observaciones del técnico: Mantenimiento preventivo general, cambio de aislante y cinta vinilo Equipo Operativo.

SECCIÓN B · ASCENSORES / BOMBAS

Especificaciones del equipo

Tipo (MRL/MR):		**Descripción:**		**Dimensiones:**	
Marca:		**Capacidad:**		**Velocidad:**	
Voltaje/Fase:		**Potencia motor:**		**No. paradas:**	

Checklist de mantenimiento (☐ Conforme ☐ No conforme ☐ N/A)

Ítem de verificación	Conf.	No conf.	N/A
Motor y control (MRL/MR)			
Inspección visual del motor: temperatura, ruido, vibración	☐	☐	☐
Revisión del freno del motor / panel de control / variador	☐	☐	☐
Revisión de cables de tracción, tensión y polea	☐	☐	☐
Cabina y puertas			
Revisión del operador de puerta, contactos y sensores	☐	☐	☐
Revisión de botonera, señalización e indicadores	☐	☐	☐
Prueba de intercomunicador / citófono y alarma de emergencia	☐	☐	☐

Ítem de verificación	Conf.	No conf.	N/A
Pozo, rellanos y pruebas funcionales			
Inspección del foso: limpieza, humedad, iluminación, fines de carrera	☐	☐	☐
Revisión de puertas de rellano: guías, cerrojos y contactos	☐	☐	☐
Prueba de marcha continua, parada de emergencia y paracaídas	☐	☐	☐
Prueba de modo bomberos, ruido, vibraciones y consumo	☐	☐	☐

SECCIÓN C · OBRA CIVIL / MANTENIMIENTO LOCATIVO / MUEBLE

Ítem	Descripción de la actividad (albañilería, pintura, plomería, etc.)	Unidad	Cantidad	Observación
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				

REPUESTOS Y OBSERVACIONES GENERALES

Ítem	Descripción del Repuesto/Material	Cant.	Ítem	Descripción del Repuesto/Material	Cant.
1	Rubatex	4 mts	4		
2	Cinta vinilo	1	5		
3	Soporte neopreno	4	6		

Observaciones generales:

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 08/04/2026 **Hora inicio:** ____ **Hora fin:** ____

Carlos Vargas, 1075265699	Cristhian Edo. Benavides Perdomo
Nombre, firma y cédula Técnico que realizó el trabajo	Nombre, cargo, firma y sello Encargado del recibido (Sede / Supervisor)

INFRAESTRUCTURA AS

ORDEN DE TRABAJO CONSOLIDADA

Contratos 017 y 018 de 2026

Código: ST-IM-F-002
Versión: 002
Fecha: 03-08-2026

130

Entidad contratante: Rama Judicial – Consejo Superior de la Judicatura – Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Neiva

No. de Orden: ____	**Fecha:** 14-09-2026
Contrato: ☒ 017 de 2026 (Lote 1 – Neiva) ☐ 018 de 2026 (Lote 2 – Florencia)	
Municipio: Neiva	
Dirección: Cra 4 #6-99	**Sede / Despacho Judicial:** Juzgado 1° Penal del Circuito con funciones de Conocimiento de Neiva Of 310 Secretaria
Encargado de la sede: Cristhian Edo Benavides Perdomo	**Técnico(s) responsable(s):** Carlos Vargas

TIPO SERVICIO: ☒ Climatización ☐ Ascensores ☐ Obra civil / Locativo ☐ Mueble — **MANTENIMIENTO:** ☒ Preventivo ☐ Correctivo ☐ Emergencia

SECCIÓN A · CLIMATIZACIÓN (AIRES ACONDICIONADOS)

Modelo evaporador:	V24207	**Modelo condensador:**	V524207
Serial evaporador:	312TAMA6F723	**Serial condensador:**	312TAMA6F723
Marca:	LG	**No. de placa:**	12-00000201142083
Capacidad:	24.000 BTU	**Zona / Ubicación:**	Secretaria
Voltaje de Operación:	220V	**Tipo de Refrigerante:**	R410A
Temp. de Suministro:	12°		

TIPO EQUIPO: ☐ SISTEMA VRF ☑ MURAL O SPLIT ☐ PISO - TECHO ☐ CASSETTE ☐ OTRO

RESULTADO: ☐ Buen estado ☐ Montaje/Desmontaje ☐ Reparación ☐ Requiere repuestos

Informes y observaciones del técnico: mantenimiento preventivo general, cambio de aislante y cinta vinilo equipo operativo

SECCIÓN B · ASCENSORES / BOMBAS

Especificaciones del equipo

Tipo (MRL/MR):		**Descripción:**		**Dimensiones:**	
Marca:		**Capacidad:**		**Velocidad:**	
Voltaje/Fase:		**Potencia motor:**		**No. paradas:**	

Checklist de mantenimiento (☐ Conforme ☐ No conforme ☐ N/A)

Ítem de verificación	Conf.	No conf.	N/A
Motor y control (MRL/MR)			
Inspección visual del motor: temperatura, ruido, vibración	☐	☐	☐
Revisión del freno del motor / panel de control / variador	☐	☐	☐
Revisión de cables de tracción, tensión y polea	☐	☐	☐
Cabina y puertas			
Revisión del operador de puerta, contactos y sensores	☐	☐	☐
Revisión de botonera, señalización e indicadores	☐	☐	☐
Prueba de intercomunicador / citófono y alarma de emergencia	☐	☐	☐

Ítem de verificación	Conf.	No conf.	N/A
Pozo, rellanos y pruebas funcionales			
Inspección del foso: limpieza, humedad, iluminación, fines de carrera	☐	☐	☐
Revisión de puertas de rellano: guías, cerrojos y contactos	☐	☐	☐
Prueba de marcha continua, parada de emergencia y paracaídas	☐	☐	☐
Prueba de modo bomberos, ruido, vibraciones y consumo	☐	☐	☐

SECCIÓN C · OBRA CIVIL / MANTENIMIENTO LOCATIVO / MUEBLE

Ítem	Descripción de la actividad (albañilería, pintura, plomería, etc.)	Unidad	Cantidad	Observación
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				

REPUESTOS Y OBSERVACIONES GENERALES

Ítem	Descripción del Repuesto/Material	Cant.	Ítem	Descripción del Repuesto/Material	Cant.
1	Rubatex	4 mts	4		
2	Cinta vinilo	1	5		
3	Soporte Neopreno	4	6		

Observaciones generales:

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 03/09/2026 **Hora inicio:** ____ **Hora fin:** ____

Carlos Vargas, 1075260699.	Cristhian Edo. Benavides Perdomo
Nombre, firma y cédula Técnico que realizó el trabajo	Nombre, cargo, firma y sello Encargado del recibido (Sede / Supervisor)

INFRAESTRUCTURA AS

ORDEN DE TRABAJO CONSOLIDADA

Contratos 017 y 018 de 2026

Código: ST-IM-F-002
Versión: 002
Fecha: 03-08-2026

114

Entidad contratante: Rama Judicial – Consejo Superior de la Judicatura – Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Neiva

No. de Orden: ____	Fecha: 09-09-2026
Contrato: ☑ 017 de 2026 (Lote 1 – Neiva) ☐ 018 de 2026 (Lote 2 – Florencia)	
Municipio: Neiva	Sede / Despacho Judicial: Juzgado 1° Penal municipal con funciones de Conocimiento de neiva of. 302 Despacho
Dirección: Cra 4 # 6-19	
Encargado de la sede: Jorge Enrique Lopez A.	Técnico(s) responsable(s): Carlos Vargas

TIPO SERVICIO ☑ Climatización ☐ Ascensores ☐ Obra civil / Locativo ☐ Mueble — **MANTENIMIENTO** ☑ Preventivo ☐ Correctivo ☐ Emergencia

SECCIÓN A · CLIMATIZACIÓN (AIRES ACONDICIONADOS)

Modelo evaporador:	V5122C7	Modelo condensador:	
Serial evaporador:	401TAMAHN051	Serial condensador:	
Marca:	LG	No. de placa:	
Capacidad:	12.000 BTU	Zona / Ubicación:	
Voltaje de Operación:	220V	Tipo de Refrigerante:	
Temp. de Suministro:			

TIPO EQUIPO ☐ SISTEMA VRF ☑ MURAL O SPLIT ☐ PISO - TECHO ☐ CASSETTE ☐ OTRO — **RESULTADO** ☐ Buen estado ☐ Montaje/Desmontaje ☐ Reparación ☐ Requiere repuestos

Informes y observaciones del técnico: Se realiza mantenimiento Preventivo general, cambio de aislante y Cinta vinilo, Equipo Operativo.

SECCIÓN B · ASCENSORES / BOMBAS

Especificaciones del equipo

Tipo (MRL/MR):		Descripción:		Dimensiones:	
Marca:		Capacidad:		Velocidad:	
Voltaje/Fase:		Potencia motor:		No. paradas:	

Checklist de mantenimiento (☐ Conforme ☐ No conforme ☐ N/A)

Ítem de verificación	Conf.	No conf.	N/A	Ítem de verificación	Conf.	No conf.	N/A
Motor y control (MRL/MR)				**Pozo, rellanos y pruebas funcionales**			
Inspección visual del motor: temperatura, ruido, vibración	☐	☐	☐	Inspección del foso: limpieza, humedad, iluminación, fines de carrera	☐	☐	☐
Revisión del freno del motor / panel de control / variador	☐	☐	☐	Revisión de puertas de rellano: guías, cerrojos y contactos	☐	☐	☐
Revisión de cables de tracción, tensión y polea	☐	☐	☐	Prueba de marcha continua, parada de emergencia y paracaídas	☐	☐	☐
Cabina y puertas				Prueba de modo bomberos, ruido, vibraciones y consumo	☐	☐	☐
Revisión del operador de puerta, contactos y sensores	☐	☐	☐				
Revisión de botonera, señalización e indicadores	☐	☐	☐				
Prueba de intercomunicador / citófono y alarma de emergencia	☐	☐	☐				

SECCIÓN C · OBRA CIVIL / MANTENIMIENTO LOCATIVO / MUEBLE

Ítem	Descripción de la actividad (albañilería, pintura, plomería, etc.)	Unidad	Cantidad	Observación
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				

REPUESTOS Y OBSERVACIONES GENERALES

Ítem	Descripción del Repuesto/Material	Cant.	Ítem	Descripción del Repuesto/Material	Cant.
1	Rebatex	4 mts	4		
2	Cinta vinilo	1	5		
3	Soporte neo Pleno	4	6		

Observaciones generales:

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 08/09/2026 — Hora inicio: _____ — Hora fin: _____

Carlos Vargas 1075265699	Jorge Enrique Lopez Arandiga
Nombre, firma y cédula Técnico que realizó el trabajo	Nombre, cargo, firma y sello Encargado del recibido (Sede / Supervisor)

INFRAESTRUCTURA AS

ORDEN DE TRABAJO CONSOLIDADA

Contratos 017 y 018 de 2026

Código: ST-IM-F-002
Versión: 002
Fecha: 03-08-2026

117

Entidad contratante: Rama Judicial – Consejo Superior de la Judicatura – Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Neiva

No. de Orden: ____	**Fecha:** 10-09-2026
Municipio: Neiva	**Sede / Despacho Judicial:** Sala de audiencias No. 03
Dirección: Cra 4 # 6-99	
Encargado de la sede: Gloria Consuelo Quevedo	**Técnico(s) responsable(s):** Carlos Vargas

Contrato: ☒ 017 de 2026 (Lote 1 – Neiva) ☐ 018 de 2026 (Lote 2 – Florencia)

TIPO SERVICIO ☐ Climatización ☐ Ascensores ☐ Obra civil / Locativo ☐ Mueble

MANTENIMIENTO ☐ Preventivo ☐ Correctivo ☐ Emergencia

SECCIÓN A · CLIMATIZACIÓN (AIRES ACONDICIONADOS)

Modelo evaporador:	VSI22C7	**Modelo condensador:**	VSI22C7
Serial evaporador:	S4NQ12SA3WA	**Serial condensador:**	S4NQ12SA3WA
Marca:	LG	**No. de placa:**	12-000000113459
Capacidad:	12000 Btu	**Zona / Ubicación:**	Sala de audiencias 304
Voltaje de Operación:	220 V	**Tipo de Refrigerante:**	R410
Temp. de Suministro:	12		

TIPO EQUIPO ☐ SISTEMA VRF ☒ MURAL O SPLIT ☐ PISO - TECHO ☐ CASSETTE ☐ OTRO

RESULTADO ☒ Buen estado ☐ Montaje/Desmontaje ☐ Reparación ☐ Requiere repuestos

Informes y observaciones del técnico: Se realiza mantenimiento preventivo, cambio de aislante termico cinta vinilo y soporte Neoprene

SECCIÓN B · ASCENSORES / BOMBAS

Especificaciones del equipo

Tipo (MRL/MR):		**Descripción:**		**Dimensiones:**	
Marca:		**Capacidad:**		**Velocidad:**	
Voltaje/Fase:		**Potencia motor:**		**No. paradas:**	

Checklist de mantenimiento (☐ Conforme ☐ No conforme ☐ N/A)

Ítem de verificación	Conf.	No conf.	N/A	Ítem de verificación	Conf.	No conf.	N/A
Motor y control (MRL/MR)				**Pozo, rellanos y pruebas funcionales**			
Inspección visual del motor: temperatura, ruido, vibración	☐	☐	☐	Inspección del foso: limpieza, humedad, iluminación, fines de carrera	☐	☐	☐
Revisión del freno del motor / panel de control / variador	☐	☐	☐	Revisión de puertas de rellano: guías, cerrojos y contactos	☐	☐	☐
Revisión de cables de tracción, tensión y polea	☐	☐	☐	Prueba de marcha continua, parada de emergencia y paracaídas	☐	☐	☐
Cabina y puertas				Prueba de modo bomberos, ruido, vibraciones y consumo	☐	☐	☐
Revisión del operador de puerta, contactos y sensores	☐	☐	☐				
Revisión de botonera, señalización e indicadores	☐	☐	☐				
Prueba de intercomunicador / citófono y alarma de emergencia	☐	☐	☐				

SECCIÓN C · OBRA CIVIL / MANTENIMIENTO LOCATIVO / MUEBLE

Ítem	Descripción de la actividad (albañilería, pintura, plomería, etc.)	Unidad	Cantidad	Observación
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				

REPUESTOS Y OBSERVACIONES GENERALES

Ítem	Descripción del Repuesto/Material	Cant.	Ítem	Descripción del Repuesto/Material	Cant.
1			4		
2			5		
3			6		

Observaciones generales:

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 03/09/2026 **Hora inicio:** _____ **Hora fin:** _____

Carlos Vargas, 1075265699	Gloria Consuelo Quevedo GSJ SAA.
Nombre, firma y cédula Técnico que realizó el trabajo	Nombre, cargo, firma y sello Encargado del recibido (Sede / Supervisor)

INFRAESTRUCTURA AS

ORDEN DE TRABAJO CONSOLIDADA

Contratos 017 y 018 de 2026

Código: ST-IM-F-002
Versión: 002
Fecha: 03-08-2026

118

Entidad contratante: Rama Judicial – Consejo Superior de la Judicatura – Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Neiva

No. de Orden: ____	**Fecha:** 10-09-2026
Contrato: ☒ 017 de 2026 (Lote 1 – Neiva) ☐ 018 de 2026 (Lote 2 – Florencia)	
Municipio: Neiva	**Sede / Despacho Judicial:** Sala de audiencias No. 03
Dirección: Cra 4 # 6-99	
Encargado de la sede: Gloria Consuelo Quereto	**Técnico(s) responsable(s):** ____

TIPO SERVICIO ☐ Climatización ☐ Ascensores ☐ Obra civil / Locativo ☐ Mueble — **MANTENIMIENTO** ☐ Preventivo ☐ Correctivo ☐ Emergencia

SECCIÓN A · CLIMATIZACIÓN (AIRES ACONDICIONADOS)

Modelo evaporador:	UM242C7	**Modelo condensador:**	UM242C7
Serial evaporador:	U3NQ242KZPO	**Serial condensador:**	U3NQ242KZPO
Marca:	LG	**No. de placa:**	12-000000113504
Capacidad:	24000 Btu	**Zona / Ubicación:**	Sala de audiencias 304
Voltaje de Operación:	220 V	**Tipo de Refrigerante:**	R410
Temp. de Suministro:	11°		

TIPO EQUIPO ☐ SISTEMA VRF ☒ MURAL O SPLIT ☐ PISO - TECHO ☐ CASSETTE ☐ OTRO — **RESULTADO** ☒ Buen estado ☐ Montaje/Desmontaje ☐ Reparación ☐ Requiere repuestos

Informes y observaciones del técnico: Se realiza mantenimiento preventivo. Cambio de aislante termico cinta vinilo y soporte Neopreno

SECCIÓN B · ASCENSORES / BOMBAS

Especificaciones del equipo

Tipo (MRL/MR):		**Descripción:**		**Dimensiones:**	
Marca:		**Capacidad:**		**Velocidad:**	
Voltaje/Fase:		**Potencia motor:**		**No. paradas:**	

Checklist de mantenimiento (☐ Conforme ☐ No conforme ☐ N/A)

Ítem de verificación	Conf.	No conf.	N/A	Ítem de verificación	Conf.	No conf.	N/A
Motor y control (MRL/MR)				**Pozo, rellanos y pruebas funcionales**			
Inspección visual del motor: temperatura, ruido, vibración	☐	☐	☐	Inspección del foso: limpieza, humedad, iluminación, fines de carrera	☐	☐	☐
Revisión del freno del motor / panel de control / variador	☐	☐	☐	Revisión de puertas de rellano: guías, cerrojos y contactos	☐	☐	☐
Revisión de cables de tracción, tensión y polea	☐	☐	☐	Prueba de marcha continua, parada de emergencia y paracaídas	☐	☐	☐
Cabina y puertas				Prueba de modo bomberos, ruido, vibraciones y consumo	☐	☐	☐
Revisión del operador de puerta, contactos y sensores	☐	☐	☐				
Revisión de botonera, señalización e indicadores	☐	☐	☐				
Prueba de intercomunicador / citófono y alarma de emergencia	☐	☐	☐				

SECCIÓN C · OBRA CIVIL / MANTENIMIENTO LOCATIVO / MUEBLE

Ítem	Descripción de la actividad (albañilería, pintura, plomería, etc.)	Unidad	Cantidad	Observación
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				

REPUESTOS Y OBSERVACIONES GENERALES

Ítem	Descripción del Repuesto/Material	Cant.	Ítem	Descripción del Repuesto/Material	Cant.
1	Refuerzos	4 unds	4		
2	Cinta vinilo	1	5		
3	Soporte Neopreno	4	6		

Observaciones generales:

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 08/09/2026 — **Hora inicio:** ____ — **Hora fin:** ____

Carlos Vargas, 1075263699
Nombre, firma y cédula
Técnico que realizó el trabajo

Gloria Consuelo Quereto Soto.
Nombre, cargo, firma y sello Tecnico Auxiliar CSJ SAA.
Encargado del recibido (Sede / Supervisor)

INFRAESTRUCTURA AS

ORDEN DE TRABAJO CONSOLIDADA

Contratos 017 y 018 de 2026

Código: ST-IM-F-002
Versión: 002
Fecha: 03-08-2026

112

Entidad contratante: Rama Judicial – Consejo Superior de la Judicatura – Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Neiva

No. de Orden: ____	**Fecha:** 08-04-2026
Contrato: ☑ 017 de 2026 (Lote 1 – Neiva) ☐ 018 de 2026 (Lote 2 – Florencia)	
Municipio: Neiva	**Sede / Despacho Judicial:** Consejo Seccional de la Judicatura del Huila
Dirección: Cra 4 #6-99	Magistrado Efraín Rojas Segura Of. 303 B Despacho
Encargado de la sede: Efraín Rojas Segura	**Técnico(s) responsable(s):** Carlos Vargas

TIPO SERVICIO ☑ Climatización ☐ Ascensores ☐ Obra civil / Locativo ☐ Mueble — **MANTENIMIENTO** ☑ Preventivo ☐ Correctivo ☐ Emergencia

SECCIÓN A · CLIMATIZACIÓN (AIRES ACONDICIONADOS)

Modelo evaporador:	VS122C7	**Modelo condensador:**	VS122C7
Serial evaporador:	209TAKK68333	**Serial condensador:**	209TAKK68333
Marca:	LG	**No. de placa:**	12-000001130038
Capacidad:	12000 Btu	**Zona / Ubicación:**	Despacho.
Voltaje de Operación:	220 V	**Tipo de Refrigerante:**	R410A
Temp. de Suministro:	13°		

TIPO EQUIPO ☐ SISTEMA VRF ☑ MURAL O SPLIT ☐ PISO - TECHO ☐ CASSETTE ☐ OTRO — **RESULTADO** ☐ Buen estado ☐ Montaje/Desmontaje ☐ Reparación ☐ Requiere repuestos

Informes y observaciones del técnico: Se realiza mantenimiento Preventivo general, cambio de aislante y cinta vinilo. Equipo Operativo.

SECCIÓN B · ASCENSORES / BOMBAS

Especificaciones del equipo

Tipo (MRL/MR):		**Descripción:**		**Dimensiones:**	
Marca:		**Capacidad:**		**Velocidad:**	
Voltaje/Fase:		**Potencia motor:**		**No. paradas:**	

Checklist de mantenimiento (☐ Conforme ☐ No conforme ☐ N/A)

Ítem de verificación	Conf.	No conf.	N/A	Ítem de verificación	Conf.	No conf.	N/A
Motor y control (MRL/MR)				**Pozo, rellanos y pruebas funcionales**			
Inspección visual del motor: temperatura, ruido, vibración	☐	☐	☐	Inspección del foso: limpieza, humedad, iluminación, fines de carrera	☐	☐	☐
Revisión del freno del motor / panel de control / variador	☐	☐	☐	Revisión de puertas de rellano: guías, cerrojos y contactos	☐	☐	☐
Revisión de cables de tracción, tensión y polea	☐	☐	☐	Prueba de marcha continua, parada de emergencia y paracaídas	☐	☐	☐
Cabina y puertas				Prueba de modo bomberos, ruido, vibraciones y consumo	☐	☐	☐
Revisión del operador de puerta, contactos y sensores	☐	☐	☐				
Revisión de botonera, señalización e indicadores	☐	☐	☐				
Prueba de intercomunicador / citófono y alarma de emergencia	☐	☐	☐				

SECCIÓN C · OBRA CIVIL / MANTENIMIENTO LOCATIVO / MUEBLE

Ítem	Descripción de la actividad (albañilería, pintura, plomería, etc.)	Unidad	Cantidad	Observación
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				

REPUESTOS Y OBSERVACIONES GENERALES

Ítem	Descripción del Repuesto/Material	Cant.	Ítem	Descripción del Repuesto/Material	Cant.
1	Rubatex	4 mts	4		
2	Cinta vinilo	1	5		
3	Soporte Neopreno	4	6		

Observaciones generales:

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 08/04/2026 — **Hora inicio:** _____ — **Hora fin:** _____

Carlos Vargas, 1075265699.
Nombre, firma y cédula
Técnico que realizó el trabajo

Efraín Rojas Segura
Nombre, cargo, firma y sello
Encargado del recibido (Sede / Supervisor)

INFRAESTRUCTURA AS	**ORDEN DE TRABAJO CONSOLIDADA** Contratos 017 y 018 de 2026	Código: ST-IM-F-002 Versión: 002 Fecha: 03-08-2026 111

Entidad contratante: Rama Judicial – Consejo Superior de la Judicatura – Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Neiva

No. de Orden: ____	**Fecha:** 03-09-2026
Contrato: ☑ 017 de 2026 (Lote 1 – Neiva) ☐ 018 de 2026 (Lote 2 – Florencia)	
Municipio: Neiva	**Sede / Despacho Judicial:** Consejo Seccional de la Judicatura del Huila M. Efraín Rojas Segura of. 303 B Secretaria.
Dirección: Cra 4 # 6-99	
Encargado de la sede: Efraín Rojas Segura.	**Técnico(s) responsable(s):** Carlos Vargas

TIPO SERVICIO	☑ Climatización ☐ Ascensores ☐ Obra civil / Locativo ☐ Mueble	**MANTENIMIENTO**	☑ Preventivo ☐ Correctivo ☐ Emergencia

SECCIÓN A · CLIMATIZACIÓN (AIRES ACONDICIONADOS)

Modelo evaporador:	VS24JC7	**Modelo condensador:**	VS24JC7
Serial evaporador:	401TABNCM381	**Serial condensador:**	401TABNGM381
Marca:	LG	**No. de placa:**	12-000000113488
Capacidad:	24000 BTU	**Zona / Ubicación:**	Secretaria.
Voltaje de Operación:	220 V	**Tipo de Refrigerante:**	R410A
Temp. de Suministro:	12°		

TIPO EQUIPO	☐ SISTEMA VRF ☑ MURAL O SPLIT ☐ PISO - TECHO ☐ CASSETTE ☐ OTRO	**RESULTADO**	☐ Buen estado ☐ Montaje/Desmontaje ☐ Reparación ☐ Requiere repuestos

Informes y observaciones del técnico: se realiza mantenimiento Preventivo general, cambio de aislante y cinta Vinilo, Equipo Operativo.

SECCIÓN B · ASCENSORES / BOMBAS

Especificaciones del equipo

Tipo (MRL/MR):		**Descripción:**		**Dimensiones:**	
Marca:		**Capacidad:**		**Velocidad:**	
Voltaje/Fase:		**Potencia motor:**		**No. paradas:**	

Checklist de mantenimiento (☐ Conforme ☐ No conforme ☐ N/A)

Ítem de verificación	Conf.	No conf.	N/A	Ítem de verificación	Conf.	No conf.	N/A
Motor y control (MRL/MR)				**Pozo, rellanos y pruebas funcionales**			
Inspección visual del motor: temperatura, ruido, vibración	☐	☐	☐	Inspección del foso: limpieza, humedad, iluminación, fines de carrera	☐	☐	☐
Revisión del freno del motor / panel de control / variador	☐	☐	☐	Revisión de puertas de rellano: guías, cerrojos y contactos	☐	☐	☐
Revisión de cables de tracción, tensión y polea	☐	☐	☐	Prueba de marcha continua, parada de emergencia y paracaidas	☐	☐	☐
Cabina y puertas				Prueba de modo bomberos, ruido, vibraciones y consumo	☐	☐	☐
Revisión del operador de puerta, contactos y sensores	☐	☐	☐				
Revisión de botonera, señalización e indicadores	☐	☐	☐				
Prueba de intercomunicador / citófono y alarma de emergencia	☐	☐	☐				

SECCIÓN C · OBRA CIVIL / MANTENIMIENTO LOCATIVO / MUEBLE

Ítem	Descripción de la actividad (albañilería, pintura, plomería, etc.)	Unidad	Cantidad	Observación
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				

REPUESTOS Y OBSERVACIONES GENERALES

Ítem	Descripción del Repuesto/Material	Cant.	Ítem	Descripción del Repuesto/Material	Cant.
1	Rubcatex	4 mts	4		
2	Cinta Vinilo	1	5		
3	Soporte Neopreno	4	6		

Observaciones generales:

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 08/09/2026	**Hora inicio:** _____	**Hora fin:** _____

Carlos Vargas, 1075265699. Nombre, firma y cédula Técnico que realizó el trabajo	Efraín Rojas Segura Nombre, cargo, firma y sello Encargado del recibido (Sede / Supervisor)

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS	**ORDEN DE TRABAJO CONSOLIDADA** Contratos 017 y 018 de 2026	**Código:** ST-IM-F-002 **Versión:** 002 **Fecha:** 03-08-2026 110

Entidad contratante: Rama Judicial – Consejo Superior de la Judicatura – Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Neiva

No. de Orden: ____	**Fecha:** 8 - 09 - 2026
Contrato: ☒ 017 de 2026 (Lote 1 – Neiva) ☐ 018 de 2026 (Lote 2 – Florencia)	
Municipio: Neiva	**Sede / Despacho Judicial:** despacho 1 consejo seccional de la judicatura de Huila Mag. Carlos. A.L. 3048
Dirección: Cra 4 # 6-99	
Encargado de la sede: Shirley Bohorquez C.	**Técnico(s) responsable(s):** Carlos Fernando Vargas

TIPO SERVICIO	☑ Climatización ☐ Ascensores ☐ Obra civil / Locativo ☐ Mueble	**MANTENIMIENTO**	☑ Preventivo ☐ Correctivo ☐ Emergencia

SECCIÓN A · CLIMATIZACIÓN (AIRES ACONDICIONADOS)

Modelo evaporador:	VS242C7	**Modelo condensador:**	VS242C7
Serial evaporador:	S4NQ24K23WE	**Serial condensador:**	S4NQ24K23WE
Marca:	LG	**No. de placa:**	12000000113496
Capacidad:	24000 Btu	**Zona / Ubicación:**	Secretaria
Voltaje de Operación:	220 V	**Tipo de Refrigerante:**	R 410
Temp. de Suministro:	12°		

TIPO EQUIPO	☐ SISTEMA VRF ☐ MURAL O SPLIT ☐ PISO - TECHO ☐ CASSETTE ☐ OTRO	**RESULTADO**	☐ Buen estado ☐ Montaje/Desmontaje ☐ Reparación ☐ Requiere repuestos

Informes y observaciones del técnico: Se realiza mantenimiento preventivo, cambio de aislante y cinta vinilo

SECCIÓN B · ASCENSORES / BOMBAS

Especificaciones del equipo

Tipo (MRL/MR):		**Descripción:**		**Dimensiones:**	
Marca:		**Capacidad:**		**Velocidad:**	
Voltaje/Fase:		**Potencia motor:**		**No. paradas:**	

Checklist de mantenimiento (☐ Conforme ☐ No conforme ☐ N/A)

Ítem de verificación	Conf.	No conf.	N/A	Ítem de verificación	Conf.	No conf.	N/A
Motor y control (MRL/MR)				**Pozo, rellanos y pruebas funcionales**			
Inspección visual del motor: temperatura, ruido, vibración	☐	☐	☐	Inspección del foso: limpieza, humedad, iluminación, fines de carrera	☐	☐	☐
Revisión del freno del motor / panel de control / variador	☐	☐	☐	Revisión de puertas de rellano: guías, cerrojos y contactos	☐	☐	☐
Revisión de cables de tracción, tensión y polea	☐	☐	☐	Prueba de marcha continua, parada de emergencia y paracaídas	☐	☐	☐
Cabina y puertas				Prueba de modo bomberos, ruido, vibraciones y consumo	☐	☐	☐
Revisión del operador de puerta, contactos y sensores	☐	☐	☐				
Revisión de botonera, señalización e indicadores	☐	☐	☐				
Prueba de intercomunicador / citófono y alarma de emergencia	☐	☐	☐				

SECCIÓN C · OBRA CIVIL / MANTENIMIENTO LOCATIVO / MUEBLE

Ítem	Descripción de la actividad (albañilería, pintura, plomería, etc.)	Unidad	Cantidad	Observación
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				

REPUESTOS Y OBSERVACIONES GENERALES

Ítem	Descripción del Repuesto/Material	Cant.	Ítem	Descripción del Repuesto/Material	Cant.
1	Rodafet	4 unts	4		
2	Cinta Vinilo	1	5		
3	Soporte Neopreno	4	6		

Observaciones generales:

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 08/09/2026	**Hora inicio:** _____	**Hora fin:** _____

Carlos Vargas, 1075265699 Nombre, firma y cédula Técnico que realizó el trabajo	Shirley M Bohorquez. Nombre, cargo, firma y sello Encargado del recibido (Sede / Supervisor)

INFRAESTRUCTURA AS

ORDEN DE TRABAJO CONSOLIDADA

Contratos 017 y 018 de 2026

Código: ST-IM-F-002
Versión: 002
Fecha: 03-08-2026

108

Entidad contratante: Rama Judicial – Consejo Superior de la Judicatura – Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Neiva

No. de Orden: ____	Fecha: 9 - 09 - 2026
Contrato: ☒ 017 de 2026 (Lote 1 – Neiva) ☐ 018 de 2026 (Lote 2 – Florencia)	
Municipio: Neiva	Sede / Despacho Judicial: Sala de audiencias N° 02
Dirección: Cra 4 #6-99	
Encargado de la sede: Dona Consuelo Quevedo	Técnico(s) responsable(s): Carlos Fernando Vargas

TIPO SERVICIO ☒ Climatización ☐ Ascensores ☐ Obra civil / Locativo ☐ Mueble — **MANTENIMIENTO** ☒ Preventivo ☐ Correctivo ☐ Emergencia

SECCIÓN A · CLIMATIZACIÓN (AIRES ACONDICIONADOS)

Modelo evaporador:	VM122C7	Modelo condensador:	VM122C7
Serial evaporador:	USNQ122J2P0	Serial condensador:	USNQ122J2P0
Marca:	LG	No. de placa:	120000001114190
Capacidad:	12.000 Btu	Zona / Ubicación:	Sala de audiencias 301
Voltaje de Operación:	220 V	Tipo de Refrigerante:	R410
Temp. de Suministro:	12°		

TIPO EQUIPO ☐ SISTEMA VRF ☒ MURAL O SPLIT ☐ PISO - TECHO ☐ CASSETTE ☐ OTRO — **RESULTADO** ☒ Buen estado ☐ Montaje/Desmontaje ☐ Reparación ☐ Requiere repuestos

Informes y observaciones del técnico: Se realiza mantenimiento preventivo, Cambio de aislante y Cinta Vinilo

SECCIÓN B · ASCENSORES / BOMBAS

Especificaciones del equipo

Tipo (MRL/MR):		Descripción:		Dimensiones:	
Marca:		Capacidad:		Velocidad:	
Voltaje/Fase:		Potencia motor:		No. paradas:	

Checklist de mantenimiento (☐ Conforme ☐ No conforme ☐ N/A)

Ítem de verificación	Conf.	No conf.	N/A	Ítem de verificación	Conf.	No conf.	N/A
Motor y control (MRL/MR)				**Pozo, rellanos y pruebas funcionales**			
Inspección visual del motor: temperatura, ruido, vibración	☐	☐	☐	Inspección del foso: limpieza, humedad, iluminación, fines de carrera	☐	☐	☐
Revisión del freno del motor / panel de control / variador	☐	☐	☐	Revisión de puertas de rellano: guías, cerrojos y contactos	☐	☐	☐
Revisión de cables de tracción, tensión y polea	☐	☐	☐	Prueba de marcha continua, parada de emergencia y paracaídas	☐	☐	☐
Cabina y puertas				Prueba de modo bomberos, ruido, vibraciones y consumo	☐	☐	☐
Revisión del operador de puerta, contactos y sensores	☐	☐	☐				
Revisión de botonera, señalización e indicadores	☐	☐	☐				
Prueba de intercomunicador / citófono y alarma de emergencia	☐	☐	☐				

SECCIÓN C · OBRA CIVIL / MANTENIMIENTO LOCATIVO / MUEBLE

Ítem	Descripción de la actividad (albañilería, pintura, plomería, etc.)	Unidad	Cantidad	Observación
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				

REPUESTOS Y OBSERVACIONES GENERALES

Ítem	Descripción del Repuesto/Material	Cant.	Ítem	Descripción del Repuesto/Material	Cant.
1	Aubotex	4 mts	4		
2	Cinta Vinilo	1	5		
3	Soporte Neopreno (mogolla)	4	6		

Observaciones generales:

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 09/09/2026 — Hora inicio: _____ — Hora fin: _____

Carlos Vargas, 1075265694
Nombre, firma y cédula
Técnico que realizó el trabajo

Dona Consuelo Quevedo
Nombre, cargo, firma y sello
Encargado del recibido (Sede / Supervisor)
Técnico CSJ SIPA

INFRAESTRUCTURA AS

ORDEN DE TRABAJO CONSOLIDADA

Contratos 017 y 018 de 2026

Código: ST-IM-F-002
Versión: 002
Fecha: 03-08-2026

109

Entidad contratante: Rama Judicial – Consejo Superior de la Judicatura – Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Neiva

No. de Orden: ____	Fecha: 9-09-2026
Contrato: ☒ 017 de 2026 (Lote 1 – Neiva) ☐ 018 de 2026 (Lote 2 – Florencia)	
Municipio: Neiva	Sede / Despacho Judicial: Sala de audiencias NO 02
Dirección: Cra 4 # 6-99	
Encargado de la sede: Obra Consuelo Quiroga	Técnico(s) responsable(s): Carlos Fernando Vargas

TIPO SERVICIO ☒ Climatización ☐ Ascensores ☐ Obra civil / Locativo ☐ Mueble — **MANTENIMIENTO** ☒ Preventivo ☐ Correctivo ☐ Emergencia

SECCIÓN A · CLIMATIZACIÓN (AIRES ACONDICIONADOS)

Modelo evaporador:	VS 24 2C7	Modelo condensador:	VS 24 2C7
Serial evaporador:	S4NQ24K23WE	Serial condensador:	S4NQ24K23WE
Marca:	LG	No. de placa:	12000000113524
Capacidad:	24000 Btu	Zona / Ubicación:	Sala de audiencias 301
Voltaje de Operación:	220 V	Tipo de Refrigerante:	R 410
Temp. de Suministro:	11°		

TIPO EQUIPO ☐ SISTEMA VRF ☒ MURAL O SPLIT ☐ PISO - TECHO ☐ CASSETTE ☐ OTRO — **RESULTADO** ☐ Buen estado ☐ Montaje/Desmontaje ☐ Reparación ☐ Requiere repuestos

Informes y observaciones del técnico: Se realiza mantenimiento preventivo, cambio de aislante y cinta

SECCIÓN B · ASCENSORES / BOMBAS

Especificaciones del equipo

Tipo (MRL/MR):		Descripción:		Dimensiones:	
Marca:		Capacidad:		Velocidad:	
Voltaje/Fase:		Potencia motor:		No. paradas:	

Checklist de mantenimiento (☐ Conforme ☐ No conforme ☐ N/A)

Ítem de verificación	Conf.	No conf.	N/A	Ítem de verificación	Conf.	No conf.	N/A
Motor y control (MRL/MR)				**Pozo, rellanos y pruebas funcionales**			
Inspección visual del motor: temperatura, ruido, vibración	☐	☐	☐	Inspección del foso: limpieza, humedad, iluminación, fines de carrera	☐	☐	☐
Revisión del freno del motor / panel de control / variador	☐	☐	☐	Revisión de puertas de rellano: guías, cerrojos y contactos	☐	☐	☐
Revisión de cables de tracción, tensión y polea	☐	☐	☐	Prueba de marcha continua, parada de emergencia y paracaídas	☐	☐	☐
Cabina y puertas				Prueba de modo bomberos, ruido, vibraciones y consumo	☐	☐	☐
Revisión del operador de puerta, contactos y sensores	☐	☐	☐				
Revisión de botonera, señalización e indicadores	☐	☐	☐				
Prueba de intercomunicador / citófono y alarma de emergencia	☐	☐	☐				

SECCIÓN C · OBRA CIVIL / MANTENIMIENTO LOCATIVO / MUEBLE

Ítem	Descripción de la actividad (albañilería, pintura, plomería, etc.)	Unidad	Cantidad	Observación
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				

REPUESTOS Y OBSERVACIONES GENERALES

Ítem	Descripción del Repuesto/Material	Cant.	Ítem	Descripción del Repuesto/Material	Cant.
1	Rubolex	4 mts	4		
2	Cinta Vinilo	1	5		
3	Soporte Neopreno (mayolla)	4	6		

Observaciones generales:

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 09/09/2026 — Hora inicio: _____ — Hora fin: _____

Carlos Vargas, 1075265694
Nombre, firma y cédula
Técnico que realizó el trabajo

Obra Consuelo Quiroga
Nombre, cargo, firma y sello
Encargado del recibido (Sede / Supervisor) Técnico Soporte CSJ SDA

INFRAESTRUCTURA AS

ORDEN DE TRABAJO CONSOLIDADA

Contratos 017 y 018 de 2026

Código: ST-IM-F-002
Versión: 002
Fecha: 03-08-2026

116

Entidad contratante: Rama Judicial – Consejo Superior de la Judicatura – Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Neiva

No. de Orden: ____	Fecha: 8-09-2026
Contrato: ☒ 017 de 2026 (Lote 1 – Neiva) ☐ 018 de 2026 (Lote 2 – Florencia)	
Municipio: Neiva	Sede / Despacho Judicial: despacho 1 consejo seccional de la judicatura del Huila Mag. Carlos Alberto Lopez 304 B
Dirección: Cra 4 #6-99	
Encargado de la sede: Shirley Bahamon C.	Técnico(s) responsable(s): Carlos Vargas

TIPO SERVICIO ☐ Climatización ☐ Ascensores ☐ Obra civil / Locativo ☐ Mueble — **MANTENIMIENTO** ☐ Preventivo ☐ Correctivo ☐ Emergencia

SECCIÓN A · CLIMATIZACIÓN (AIRES ACONDICIONADOS)

Modelo evaporador:	VM242C7	Modelo condensador:	VM242C7
Serial evaporador:	USNQ8242	Serial condensador:	USNQ8242
Marca:	LG	No. de placa:	12-000000113487
Capacidad:	24000 Btu	Zona / Ubicación:	Sala de acuerdos
Voltaje de Operación:	220V	Tipo de Refrigerante:	R410
Temp. de Suministro:	11°		

TIPO EQUIPO ☐ SISTEMA VRF ☒ MURAL O SPLIT ☐ PISO - TECHO ☐ CASSETTE ☐ OTRO

RESULTADO ☒ Buen estado ☐ Montaje/Desmontaje ☐ Reparación ☐ Requiere repuestos

Informes y observaciones del técnico: Se realiza mantenimiento preventivo Cambio de aislante Termico y Soporte Neopreno

SECCIÓN B · ASCENSORES / BOMBAS

Especificaciones del equipo

Tipo (MRL/MR):		Descripción:		Dimensiones:	
Marca:		Capacidad:		Velocidad:	
Voltaje/Fase:		Potencia motor:		No. paradas:	

Checklist de mantenimiento (☐ Conforme ☐ No conforme ☐ N/A)

Ítem de verificación	Conf.	No conf.	N/A
Motor y control (MRL/MR)			
Inspección visual del motor: temperatura, ruido, vibración	☐	☐	☐
Revisión del freno del motor / panel de control / variador	☐	☐	☐
Revisión de cables de tracción, tensión y polea	☐	☐	☐
Cabina y puertas			
Revisión del operador de puerta, contactos y sensores	☐	☐	☐
Revisión de botonera, señalización e indicadores	☐	☐	☐
Prueba de intercomunicador / citófono y alarma de emergencia	☐	☐	☐

Ítem de verificación	Conf.	No conf.	N/A
Pozo, rellanos y pruebas funcionales			
Inspección del foso: limpieza, humedad, iluminación, fines de carrera	☐	☐	☐
Revisión de puertas de rellano: guías, cerrojos y contactos	☐	☐	☐
Prueba de marcha continua, parada de emergencia y paracaídas	☐	☐	☐
Prueba de modo bomberos, ruido, vibraciones y consumo	☐	☐	☐

SECCIÓN C · OBRA CIVIL / MANTENIMIENTO LOCATIVO / MUEBLE

Ítem	Descripción de la actividad (albañilería, pintura, plomería, etc.)	Unidad	Cantidad	Observación
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				

REPUESTOS Y OBSERVACIONES GENERALES

Ítem	Descripción del Repuesto/Material	Cant.	Ítem	Descripción del Repuesto/Material	Cant.
1	Retatex	4 mts	4		
2	Cinta vinilo	2	5		
3	Soporte Neopreno	4	6		

Observaciones generales:

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 09/09/2026 — Hora inicio: _____ — Hora fin: _____

Carlos Vargas, 1075265699
Nombre, firma y cédula
Técnico que realizó el trabajo

Shirley M. Bahamon C.
Nombre, cargo, firma y sello
Encargado del recibido (Sede / Supervisor)

INFRAESTRUCTURA AS

ORDEN DE TRABAJO CONSOLIDADA

Contratos 017 y 018 de 2026

Código: ST-IM-F-002
Versión: 002
Fecha: 03-08-2026

132

Entidad contratante: Rama Judicial – Consejo Superior de la Judicatura – Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Neiva

No. de Orden: ____	Fecha: 14-09-2026
Contrato: ☒ 017 de 2026 (Lote 1 – Neiva) ☐ 018 de 2026 (Lote 2 – Florencia)	
Municipio: Neiva	Sede / Despacho Judicial: Juzgado 3° Penal municipal con funciones de Garantico de Neiva Of. 306 Despacho
Dirección: Cra 4 #6-99	
Encargado de la sede: Olga Lucia Sánchez Ñañez	Técnico(s) responsable(s): ____

TIPO SERVICIO ☒ Climatización ☐ Ascensores ☐ Obra civil / Locativo ☐ Mueble — **MANTENIMIENTO** ☒ Preventivo ☐ Correctivo ☐ Emergencia

SECCIÓN A · CLIMATIZACIÓN (AIRES ACONDICIONADOS)

Modelo evaporador:	VS122C7	Modelo condensador:	VS122C7
Serial evaporador:	401TA2FHK845	Serial condensador:	401TA2FHK345
Marca:	LG	No. de placa:	12-000000114131
Capacidad:	12.000 BTU	Zona / Ubicación:	Despacho
Voltaje de Operación:	220 V	Tipo de Refrigerante:	R410A
Temp. de Suministro:	12°		

TIPO EQUIPO ☐ SISTEMA VRF ☒ MURAL O SPLIT ☐ PISO - TECHO ☐ CASSETTE ☐ OTRO — **RESULTADO** ☐ Buen estado ☐ Montaje/Desmontaje ☐ Reparación ☐ Requiere repuestos

Informes y observaciones del técnico: mantenimiento Preventivo general, cambio de aislante y cinta Vinilo, equipo Operativo.

SECCIÓN B · ASCENSORES / BOMBAS

Especificaciones del equipo

Tipo (MRL/MR):		Descripción:		Dimensiones:	
Marca:		Capacidad:		Velocidad:	
Voltaje/Fase:		Potencia motor:		No. paradas:	

Checklist de mantenimiento (☐ Conforme ☐ No conforme ☐ N/A)

Ítem de verificación	Conf.	No conf.	N/A
Motor y control (MRL/MR)			
Inspección visual del motor: temperatura, ruido, vibración	☐	☐	☐
Revisión del freno del motor / panel de control / variador	☐	☐	☐
Revisión de cables de tracción, tensión y polea	☐	☐	☐
Cabina y puertas			
Revisión del operador de puerta, contactos y sensores	☐	☐	☐
Revisión de botonera, señalización e indicadores	☐	☐	☐
Prueba de intercomunicador / citófono y alarma de emergencia	☐	☐	☐

Ítem de verificación	Conf.	No conf.	N/A
Pozo, rellanos y pruebas funcionales			
Inspección del foso: limpieza, humedad, iluminación, fines de carrera	☐	☐	☐
Revisión de puertas de rellano: guías, cerrojos y contactos	☐	☐	☐
Prueba de marcha continua, parada de emergencia y paracaídas	☐	☐	☐
Prueba de modo bomberos, ruido, vibraciones y consumo	☐	☐	☐

SECCIÓN C · OBRA CIVIL / MANTENIMIENTO LOCATIVO / MUEBLE

Ítem	Descripción de la actividad (albañilería, pintura, plomería, etc.)	Unidad	Cantidad	Observación
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				

REPUESTOS Y OBSERVACIONES GENERALES

Ítem	Descripción del Repuesto/Material	Cant.	Ítem	Descripción del Repuesto/Material	Cant.
1	Rabatex	4 mts	4		
2	Cinta vinilo	1	5		
3	Soporte neopreno	4	6		

Observaciones generales:

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 09/09/2026 — Hora inicio: ____ — Hora fin: ____

Carlos Vargas 1075265699
Nombre, firma y cédula
Técnico que realizó el trabajo

Olga Lucia Sánchez N.
Nombre, cargo, firma y sello
Encargado del recibido (Sede / Supervisor)

INFRAESTRUCTURA AS

ORDEN DE TRABAJO CONSOLIDADA

Contratos 017 y 018 de 2026

Código: ST-IM-F-002
Versión: 002
Fecha: 03-08-2026

113

Entidad contratante: Rama Judicial – Consejo Superior de la Judicatura – Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Neiva

No. de Orden: ____	Fecha: 09-09-2026
Contrato: ☑ 017 de 2026 (Lote 1 – Neiva) ☐ 018 de 2026 (Lote 2 – Florencia)	
Municipio: Neiva	Sede / Despacho Judicial: Juzgado 1° Penal municipal Con
Dirección: Cra 4 # 6-94	funciones de Conocimiento de neiva ofi 302 Secretaria
Encargado de la sede: Jorge Enrique Lopez A.	Técnico(s) responsable(s): Carlos Vargas

TIPO SERVICIO ☒ Climatización ☐ Ascensores ☐ Obra civil / Locativo ☐ Mueble — **MANTENIMIENTO** ☒ Preventivo ☐ Correctivo ☐ Emergencia

SECCIÓN A · CLIMATIZACIÓN (AIRES ACONDICIONADOS)

Modelo evaporador:	V5182C7	Modelo condensador:	V5182C7
Serial evaporador:	401TAWMAC681	Serial condensador:	401TAWMAC681
Marca:	LG	No. de placa:	12-000000113412
Capacidad:	18.000 BTU	Zona / Ubicación:	Secretaria.
Voltaje de Operación:	220 V	Tipo de Refrigerante:	R410A
Temp. de Suministro:	12°		

TIPO EQUIPO ☐ SISTEMA VRF ☑ MURAL O SPLIT ☐ PISO - TECHO ☐ CASSETTE ☐ OTRO — **RESULTADO** ☐ Buen estado ☐ Montaje/Desmontaje ☐ Reparación ☐ Requiere repuestos

Informes y observaciones del técnico: Se realiza mantenimiento Preventivo general, Cambio de aislante y Cinta Vinilo, Equipo Operativo.

SECCIÓN B · ASCENSORES / BOMBAS

Especificaciones del equipo

Tipo (MRL/MR):		Descripción:		Dimensiones:	
Marca:		Capacidad:		Velocidad:	
Voltaje/Fase:		Potencia motor:		No. paradas:	

Checklist de mantenimiento (☐ Conforme ☐ No conforme ☐ N/A)

Ítem de verificación	Conf.	No conf.	N/A
Motor y control (MRL/MR)			
Inspección visual del motor: temperatura, ruido, vibración	☐	☐	☐
Revisión del freno del motor / panel de control / variador	☐	☐	☐
Revisión de cables de tracción, tensión y polea	☐	☐	☐
Cabina y puertas			
Revisión del operador de puerta, contactos y sensores	☐	☐	☐
Revisión de botonera, señalización e indicadores	☐	☐	☐
Prueba de intercomunicador / citófono y alarma de emergencia	☐	☐	☐

Ítem de verificación	Conf.	No conf.	N/A
Pozo, rellanos y pruebas funcionales			
Inspección del foso: limpieza, humedad, iluminación, fines de carrera	☐	☐	☐
Revisión de puertas de rellano: guías, cerrojos y contactos	☐	☐	☐
Prueba de marcha continua, parada de emergencia y paracaídas	☐	☐	☐
Prueba de modo bomberos, ruido, vibraciones y consumo	☐	☐	☐

SECCIÓN C · OBRA CIVIL / MANTENIMIENTO LOCATIVO / MUEBLE

Ítem	Descripción de la actividad (albañilería, pintura, plomería, etc.)	Unidad	Cantidad	Observación
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				

REPUESTOS Y OBSERVACIONES GENERALES

Ítem	Descripción del Repuesto/Material	Cant.	Ítem	Descripción del Repuesto/Material	Cant.
1	Rubatex	4 mts	4		
2	Cinta vinilo	1	5		
3	Soporte Neopreno	4	6		

Observaciones generales:

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 9/9/2026 — **Hora inicio:** _____ — **Hora fin:** _____

Carlos Vargas 1075265699.
Nombre, firma y cédula
Técnico que realizó el trabajo

Jorge Enrique Lopez Arturo Lopez
Nombre, cargo, firma y sello
Encargado del recibido (Sede / Supervisor)

INFRAESTRUCTURA AS

ORDEN DE TRABAJO CONSOLIDADA

Contratos 017 y 018 de 2026

Código: ST-IM-F-002
Versión: 002
Fecha: 03-08-2026

129

Entidad contratante: Rama Judicial – Consejo Superior de la Judicatura – Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Neiva

No. de Orden: ____	**Fecha:** 14-09-2026
Contrato: ☒ 017 de 2026 (Lote 1 – Neiva) ☐ 018 de 2026 (Lote 2 – Florencia)	
Municipio: Neiva	**Sede / Despacho Judicial:** Juzgado 3° Penal municipal Con Funciones de Control de garantías de Neiva of. 326 Secretaria
Dirección: Cra 4 #6-99	
Encargado de la sede: Olga Lucía Sánchez Núñez.	**Técnico(s) responsable(s):** Carlos Vargas

TIPO SERVICIO ☒ Climatización ☐ Ascensores ☐ Obra civil / Locativo ☐ Mueble — **MANTENIMIENTO** ☒ Preventivo ☐ Correctivo ☐ Emergencia

SECCIÓN A · CLIMATIZACIÓN (AIRES ACONDICIONADOS)

Modelo evaporador:	V5122C7	**Modelo condensador:**	V5122C7
Serial evaporador:	003TATGD9609	**Serial condensador:**	003TATGD9609
Marca:	LG	**No. de placa:**	
Capacidad:	12.000	**Zona / Ubicación:**	Secretaria
Voltaje de Operación:	220V	**Tipo de Refrigerante:**	R410A.
Temp. de Suministro:	12°		

TIPO EQUIPO ☐ SISTEMA VRF ☒ MURAL O SPLIT ☐ PISO - TECHO ☐ CASSETTE ☐ OTRO — **RESULTADO** ☐ Buen estado ☐ Montaje/Desmontaje ☐ Reparación ☐ Requiere repuestos

Informes y observaciones del técnico: mantenimiento Preventivo general, Cambio de Gistante y cinta vinilo, equipo operativo.

SECCIÓN B · ASCENSORES / BOMBAS

Especificaciones del equipo

Tipo (MRL/MR):		**Descripción:**		**Dimensiones:**	
Marca:		**Capacidad:**		**Velocidad:**	
Voltaje/Fase:		**Potencia motor:**		**No. paradas:**	

Checklist de mantenimiento (☐ Conforme ☐ No conforme ☐ N/A)

Ítem de verificación	Conf.	No conf.	N/A
Motor y control (MRL/MR)			
Inspección visual del motor: temperatura, ruido, vibración	☐	☐	☐
Revisión del freno del motor / panel de control / variador	☐	☐	☐
Revisión de cables de tracción, tensión y polea	☐	☐	☐
Cabina y puertas			
Revisión del operador de puerta, contactos y sensores	☐	☐	☐
Revisión de botonera, señalización e indicadores	☐	☐	☐
Prueba de intercomunicador / citófono y alarma de emergencia	☐	☐	☐

Ítem de verificación	Conf.	No conf.	N/A
Pozo, rellanos y pruebas funcionales			
Inspección del foso: limpieza, humedad, iluminación, fines de carrera	☐	☐	☐
Revisión de puertas de rellano: guías, cerrojos y contactos	☐	☐	☐
Prueba de marcha continua, parada de emergencia y paracaídas	☐	☐	☐
Prueba de modo bomberos, ruido, vibraciones y consumo	☐	☐	☐

SECCIÓN C · OBRA CIVIL / MANTENIMIENTO LOCATIVO / MUEBLE

Ítem	Descripción de la actividad (albañilería, pintura, plomería, etc.)	Unidad	Cantidad	Observación
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				

REPUESTOS Y OBSERVACIONES GENERALES

Ítem	Descripción del Repuesto/Material	Cant.	Ítem	Descripción del Repuesto/Material	Cant.
1	Robatex		4		
2	Cinta Vinilo		5		
3	Soporte Neoprero		6		

Observaciones generales:

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 10/9/2026 — **Hora inicio:** _____ — **Hora fin:** _____

Carlos Vargas, 1075265669	Olga Lucía Sánchez Núñez.
Nombre, firma y cédula Técnico que realizó el trabajo	Nombre, cargo, firma y sello Encargado del recibido (Sede / Supervisor)

INFRAESTRUCTURA AS

ORDEN DE TRABAJO CONSOLIDADA

Contratos 017 y 018 de 2026

Código: ST-IM-F-002
Versión: 002
Fecha: 03-08-2026

128

Entidad contratante: Rama Judicial – Consejo Superior de la Judicatura – Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Neiva

No. de Orden: ____	Fecha: 14-09-2026
Contrato: ☒ 017 de 2026 (Lote 1 – Neiva) ☐ 018 de 2026 (Lote 2 – Florencia)	
Municipio: Neiva	Sede / Despacho Judicial: Juzgado 3° Penal del Circuito Con
Dirección: Cra 4 #6-99	Funciones de Conocimiento of. 308 Secretaria.
Encargado de la sede: Laura Alexandra Perez	Técnico(s) responsable(s): Carlos Vargas

TIPO SERVICIO ☒ Climatización ☐ Ascensores ☐ Obra civil / Locativo ☐ Mueble | **MANTENIMIENTO** ☒ Preventivo ☐ Correctivo ☐ Emergencia

SECCIÓN A · CLIMATIZACIÓN (AIRES ACONDICIONADOS)

Modelo evaporador:	V5122C7	Modelo condensador:	V5122C7
Serial evaporador:	909TAACBE824	Serial condensador:	909TAACBE824
Marca:	LG	No. de placa:	12-00006434.3
Capacidad:	12000	Zona / Ubicación:	Secretaria
Voltaje de Operación:	220 V	Tipo de Refrigerante:	R410A
Temp. de Suministro:	12°		

TIPO EQUIPO ☐ SISTEMA VRF ☑ MURAL O SPLIT ☐ PISO - TECHO ☐ CASSETTE ☐ OTRO | **RESULTADO** ☐ Buen estado ☐ Montaje/Desmontaje ☐ Reparación ☐ Requiere repuestos

Informes y observaciones del técnico: se realiza mantenimiento Preventivo general, se Cambia aislante y Cinta Vinilo, Equipo operativo.

SECCIÓN B · ASCENSORES / BOMBAS

Especificaciones del equipo

Tipo (MRL/MR):		Descripción:		Dimensiones:	
Marca:		Capacidad:		Velocidad:	
Voltaje/Fase:		Potencia motor:		No. paradas:	

Checklist de mantenimiento (☐ Conforme ☐ No conforme ☐ N/A)

Ítem de verificación	Conf.	No conf.	N/A
Motor y control (MRL/MR)			
Inspección visual del motor: temperatura, ruido, vibración	☐	☐	☐
Revisión del freno del motor / panel de control / variador	☐	☐	☐
Revisión de cables de tracción, tensión y polea	☐	☐	☐
Cabina y puertas			
Revisión del operador de puerta, contactos y sensores	☐	☐	☐
Revisión de botonera, señalización e indicadores	☐	☐	☐
Prueba de intercomunicador / citófono y alarma de emergencia	☐	☐	☐

Ítem de verificación	Conf.	No conf.	N/A
Pozo, rellanos y pruebas funcionales			
Inspección del foso: limpieza, humedad, iluminación, fines de carrera	☐	☐	☐
Revisión de puertas de rellano: guías, cerrojos y contactos	☐	☐	☐
Prueba de marcha continua, parada de emergencia y paracaídas	☐	☐	☐
Prueba de modo bomberos, ruido, vibraciones y consumo	☐	☐	☐

SECCIÓN C · OBRA CIVIL / MANTENIMIENTO LOCATIVO / MUEBLE

Ítem	Descripción de la actividad (albañilería, pintura, plomería, etc.)	Unidad	Cantidad	Observación
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				

REPUESTOS Y OBSERVACIONES GENERALES

Ítem	Descripción del Repuesto/Material	Cant.	Ítem	Descripción del Repuesto/Material	Cant.
1	Rubatex	4 mts	4		
2	Cinta vinilo	1	5		
3	Soporte Neoprene	4	6		

Observaciones generales:

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 10/09/2026 | Hora inicio: _____ | Hora fin: _____

Carlos Vargas, 1075265699.
Nombre, firma y cédula
Técnico que realizó el trabajo

Nombre, cargo, firma y sello
Encargado del recibido (Sede / Supervisor)

INFRAESTRUCTURA AS

ORDEN DE TRABAJO CONSOLIDADA

Contratos 017 y 018 de 2026

Código: ST-IM-F-002
Versión: 002
Fecha: 03-08-2026

115

Entidad contratante: Rama Judicial – Consejo Superior de la Judicatura – Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Neiva

No. de Orden: ____	Fecha: 10-09-2026
Contrato: ☑ 017 de 2026 (Lote 1 – Neiva) ☐ 018 de 2026 (Lote 2 – Florencia)	
Municipio: Neiva	Sede / Despacho Judicial: Juzgado 5° Penal municipal con funciones de Conocimiento de Neiva Of. 303 Secretaria
Dirección: Cra 9 # 6-99.	
Encargado de la sede: Habdelnide M. Medina Bastanova.	Técnico(s) responsable(s): Carlos Vargas

TIPO SERVICIO ☑ Climatización ☐ Ascensores ☐ Obra civil / Locativo ☐ Mueble — **MANTENIMIENTO** ☑ Preventivo ☐ Correctivo ☐ Emergencia

SECCIÓN A · CLIMATIZACIÓN (AIRES ACONDICIONADOS)

Modelo evaporador:	V5132C7	Modelo condensador:	V5182C7
Serial evaporador:	401TAYVEM314	Serial condensador:	401TAYVEM314
Marca:	LG	No. de placa:	12-000000114165
Capacidad:	18.000 BTU	Zona / Ubicación:	Secretaria
Voltaje de Operación:	220V	Tipo de Refrigerante:	R410A
Temp. de Suministro:	12		

TIPO EQUIPO ☐ SISTEMA VRF ☑ MURAL O SPLIT ☐ PISO - TECHO ☐ CASSETTE ☐ OTRO — **RESULTADO** ☐ Buen estado ☐ Montaje/Desmontaje ☐ Reparación ☐ Requiere repuestos

Informes y observaciones del técnico: se realiza mantenimiento Preventivo general, cambio de aislante y Cinta Vinilo, Equipo Operativo.

SECCIÓN B · ASCENSORES / BOMBAS

Especificaciones del equipo

Tipo (MRL/MR):		Descripción:		Dimensiones:	
Marca:		Capacidad:		Velocidad:	
Voltaje/Fase:		Potencia motor:		No. paradas:	

Checklist de mantenimiento (☐ Conforme ☐ No conforme ☐ N/A)

Ítem de verificación	Conf.	No conf.	N/A	Ítem de verificación	Conf.	No conf.	N/A
Motor y control (MRL/MR)				**Pozo, rellanos y pruebas funcionales**			
Inspección visual del motor: temperatura, ruido, vibración	☐	☐	☐	Inspección del foso: limpieza, humedad, iluminación, fines de carrera	☐	☐	☐
Revisión del freno del motor / panel de control / variador	☐	☐	☐	Revisión de puertas de rellano: guías, cerrojos y contactos	☐	☐	☐
Revisión de cables de tracción, tensión y polea	☐	☐	☐	Prueba de marcha continua, parada de emergencia y paracaídas	☐	☐	☐
Cabina y puertas				Prueba de modo bomberos, ruido, vibraciones y consumo	☐	☐	☐
Revisión del operador de puerta, contactos y sensores	☐	☐	☐				
Revisión de botonera, señalización e indicadores	☐	☐	☐				
Prueba de intercomunicador / citófono y alarma de emergencia	☐	☐	☐				

SECCIÓN C · OBRA CIVIL / MANTENIMIENTO LOCATIVO / MUEBLE

Ítem	Descripción de la actividad (albañilería, pintura, plomería, etc.)	Unidad	Cantidad	Observación
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				

REPUESTOS Y OBSERVACIONES GENERALES

Ítem	Descripción del Repuesto/Material	Cant.	Ítem	Descripción del Repuesto/Material	Cant.
1	Rubatex	4 mts	4		
2	Cinta vinilo	1	5		
3	Soporte Neopreno	4	6		

Observaciones generales:

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 10-09-2026 — Hora inicio: _____ — Hora fin: _____

Carlos Vargas, 1075265699.
Nombre, firma y cédula
Técnico que realizó el trabajo

Habdelnide M. Medina Bastanova.
Nombre, cargo, firma y sello
Encargado del recibido (Sede / Supervisor)

INFRAESTRUCTURA AS

ORDEN DE TRABAJO CONSOLIDADA

Contratos 017 y 018 de 2026

Código: ST-IM-F-002
Versión: 002
Fecha: 03-08-2026

121

Entidad contratante: Rama Judicial – Consejo Superior de la Judicatura – Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Neiva

No. de Orden: ____	Fecha: 10-09-2026
Contrato: ☑ 017 de 2026 (Lote 1 – Neiva) ☐ 018 de 2026 (Lote 2 – Florencia)	
Municipio: Neiva	Sede / Despacho Judicial: Juzgado 5° Penal municipal con funcions de Conocimiento de Neiva ofi 303 Despacho
Dirección: Cra 4 #6-99	
Encargado de la sede: Hasbleidy Medina Casanova.	Técnico(s) responsable(s): Carlos Vargas

TIPO SERVICIO ☒ Climatización ☐ Ascensores ☐ Obra civil / Locativo ☐ Mueble — **MANTENIMIENTO** ☒ Preventivo ☐ Correctivo ☐ Emergencia

SECCIÓN A · CLIMATIZACIÓN (AIRES ACONDICIONADOS)

Modelo evaporador:	VH12C7	Modelo condensador:	VH12C7
Serial evaporador:	312TAMAF3971	Serial condensador:	312TAMAF3971
Marca:	LG	No. de placa:	12-000000114132
Capacidad:	12.000	Zona / Ubicación:	Despacho
Voltaje de Operación:	220V	Tipo de Refrigerante:	R410A
Temp. de Suministro:	12°		

TIPO EQUIPO ☐ SISTEMA VRF ☑ MURAL O SPLIT ☐ PISO - TECHO ☐ CASSETTE ☐ OTRO — **RESULTADO** ☐ Buen estado ☐ Montaje/Desmontaje ☐ Reparación ☐ Requiere repuestos

Informes y observaciones del técnico: se realiza mantenimiento Preventivo general, Cambio de aislante y cinta Vinilo, Equipo Operativo.

SECCIÓN B · ASCENSORES / BOMBAS

Especificaciones del equipo

Tipo (MRL/MR):		Descripción:		Dimensiones:	
Marca:		Capacidad:		Velocidad:	
Voltaje/Fase:		Potencia motor:		No. paradas:	

Checklist de mantenimiento (☐ Conforme ☐ No conforme ☐ N/A)

Ítem de verificación	Conf.	No conf.	N/A
Motor y control (MRL/MR)			
Inspección visual del motor: temperatura, ruido, vibración	☐	☐	☐
Revisión del freno del motor / panel de control / variador	☐	☐	☐
Revisión de cables de tracción, tensión y polea	☐	☐	☐
Cabina y puertas			
Revisión del operador de puerta, contactos y sensores	☐	☐	☐
Revisión de botonera, señalización e indicadores	☐	☐	☐
Prueba de intercomunicador / citófono y alarma de emergencia	☐	☐	☐

Ítem de verificación	Conf.	No conf.	N/A
Pozo, rellanos y pruebas funcionales			
Inspección del foso: limpieza, humedad, iluminación, fines de carrera	☐	☐	☐
Revisión de puertas de rellano: guías, cerrojos y contactos	☐	☐	☐
Prueba de marcha continua, parada de emergencia y paracaídas	☐	☐	☐
Prueba de modo bomberos, ruido, vibraciones y consumo	☐	☐	☐

SECCIÓN C · OBRA CIVIL / MANTENIMIENTO LOCATIVO / MUEBLE

Ítem	Descripción de la actividad (albañilería, pintura, plomería, etc.)	Unidad	Cantidad	Observación
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				

REPUESTOS Y OBSERVACIONES GENERALES

Ítem	Descripción del Repuesto/Material	Cant.	Ítem	Descripción del Repuesto/Material	Cant.
1	Rubatex	4 mts	4		
2	Cinta vinilo	1	5		
3	Soporte Neopreno	4	6		

Observaciones generales:

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 10-09-2026 — Hora inicio: _____ — Hora fin: _____

Carlos Vargas, 1075265699
Nombre, firma y cédula
Técnico que realizó el trabajo

Hasbleidy M. Medina Casanova.
Nombre, cargo, firma y sello
Encargado del recibido (Sede / Supervisor)

INFRAESTRUCTURA AS

ORDEN DE TRABAJO CONSOLIDADA

Contratos 017 y 018 de 2026

Código: ST-IM-F-002
Versión: 002
Fecha: 03-08-2026

122

Entidad contratante: Rama Judicial – Consejo Superior de la Judicatura – Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Neiva

No. de Orden: ____	Fecha: 10-09-2026
Contrato: ☑ 017 de 2026 (Lote 1 – Neiva) ☐ 018 de 2026 (Lote 2 – Florencia)	
Municipio: Neiva	Sede / Despacho Judicial: Juzgado 2° Penal municipal con funciones de Control de Garantías de Neiva Of. 305 Secretaria
Dirección: Cra 4 #6-99	
Encargado de la sede: John A. Benítez P.	Técnico(s) responsable(s): Carlos Vargas.

TIPO SERVICIO ☒ Climatización ☐ Ascensores ☐ Obra civil / Locativo ☐ Mueble — **MANTENIMIENTO** ☒ Preventivo ☐ Correctivo ☐ Emergencia

SECCIÓN A · CLIMATIZACIÓN (AIRES ACONDICIONADOS)

Modelo evaporador:	V5122C7	Modelo condensador:	V5122C7
Serial evaporador:	003TAFZD9619	Serial condensador:	003TAFZD9619
Marca:	LG	No. de placa:	12.0000000109362
Capacidad:	12.000 Btu	Zona / Ubicación:	Secretaria
Voltaje de Operación:	220V	Tipo de Refrigerante:	R410A
Temp. de Suministro:	11°		

TIPO EQUIPO ☐ SISTEMA VRF ☑ MURAL O SPLIT ☐ PISO - TECHO ☐ CASSETTE ☐ OTRO — **RESULTADO** ☐ Buen estado ☐ Montaje/Desmontaje ☐ Reparación ☐ Requiere repuestos

Informes y observaciones del técnico: se realiza mantenimiento Preventivo general, cambio de aislante y cinta vinilo, Equipo Operativo.

SECCIÓN B · ASCENSORES / BOMBAS

Especificaciones del equipo

Tipo (MRL/MR):		Descripción:		Dimensiones:	
Marca:		Capacidad:		Velocidad:	
Voltaje/Fase:		Potencia motor:		No. paradas:	

Checklist de mantenimiento (☐ Conforme ☐ No conforme ☐ N/A)

Ítem de verificación	Conf.	No conf.	N/A
Motor y control (MRL/MR)			
Inspección visual del motor: temperatura, ruido, vibración	☐	☐	☐
Revisión del freno del motor / panel de control / variador	☐	☐	☐
Revisión de cables de tracción, tensión y polea	☐	☐	☐
Cabina y puertas			
Revisión del operador de puerta, contactos y sensores	☐	☐	☐
Revisión de botonera, señalización e indicadores	☐	☐	☐
Prueba de intercomunicador / citófono y alarma de emergencia	☐	☐	☐

Ítem de verificación	Conf.	No conf.	N/A
Pozo, rellanos y pruebas funcionales			
Inspección del foso: limpieza, humedad, iluminación, fines de carrera	☐	☐	☐
Revisión de puertas de rellano: guías, cerrojos y contactos	☐	☐	☐
Prueba de marcha continua, parada de emergencia y paracaídas	☐	☐	☐
Prueba de modo bomberos, ruido, vibraciones y consumo	☐	☐	☐

SECCIÓN C · OBRA CIVIL / MANTENIMIENTO LOCATIVO / MUEBLE

Ítem	Descripción de la actividad (albañilería, pintura, plomería, etc.)	Unidad	Cantidad	Observación
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				

REPUESTOS Y OBSERVACIONES GENERALES

Ítem	Descripción del Repuesto/Material	Cant.	Ítem	Descripción del Repuesto/Material	Cant.
1	Rubatex	4 mts	4		
2	Cinta vinilo	1	5		
3	Soporte Neopreno	4	6		

Observaciones generales:

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 10-09-2026 — Hora inicio: _____ — Hora fin: _____

Carlos Vargas, 1075265699.
Nombre, firma y cédula
Técnico que realizó el trabajo

John A. Benítez P.
Nombre, cargo, firma y sello
Encargado del recibido (Sede / Supervisor)

INFRAESTRUCTURA AS

ORDEN DE TRABAJO CONSOLIDADA

Contratos 017 y 018 de 2026

Código: ST-IM-F-002
Versión: 002
Fecha: 03-08-2026

123

Entidad contratante: Rama Judicial – Consejo Superior de la Judicatura – Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Neiva

No. de Orden: ____	Fecha: 10-09-2026
Contrato: ☒ 017 de 2026 (Lote 1 – Neiva) ☐ 018 de 2026 (Lote 2 – Florencia)	
Municipio: Neiva	Sede / Despacho Judicial: Juzgado 2° penal municipal Con funciones de Control de garantias de neiva of. 305 Despacho
Dirección: Cra 4 #6-49	
Encargado de la sede: John A. Benitez P.	Técnico(s) responsable(s): Carlos Vargas

TIPO SERVICIO ☒ Climatización ☐ Ascensores ☐ Obra civil / Locativo ☐ Mueble — **MANTENIMIENTO** ☒ Preventivo ☐ Correctivo ☐ Emergencia

SECCIÓN A · CLIMATIZACIÓN (AIRES ACONDICIONADOS)

Modelo evaporador:	V5122C7	Modelo condensador:	V5122C7
Serial evaporador:	003TACXD9627	Serial condensador:	003TACXD9627
Marca:	LG	No. de placa:	
Capacidad:	12.000 BTU	Zona / Ubicación:	Despacho
Voltaje de Operación:	220V	Tipo de Refrigerante:	R410A
Temp. de Suministro:	17°		

TIPO EQUIPO ☐ SISTEMA VRF ☑ MURAL O SPLIT ☐ PISO - TECHO ☐ CASSETTE ☐ OTRO — **RESULTADO** ☐ Buen estado ☐ Montaje/Desmontaje ☐ Reparación ☐ Requiere repuestos

Informes y observaciones del técnico: se realiza mantenimiento Preventivo general, cambio de aislante y Cinta vinilo, EQUIPO OPERATIVO.

SECCIÓN B · ASCENSORES / BOMBAS

Especificaciones del equipo

Tipo (MRL/MR):		Descripción:		Dimensiones:	
Marca:		Capacidad:		Velocidad:	
Voltaje/Fase:		Potencia motor:		No. paradas:	

Checklist de mantenimiento (☐ Conforme ☐ No conforme ☐ N/A)

Ítem de verificación	Conf.	No conf.	N/A
Motor y control (MRL/MR)			
Inspección visual del motor: temperatura, ruido, vibración	☐	☐	☐
Revisión del freno del motor / panel de control / variador	☐	☐	☐
Revisión de cables de tracción, tensión y polea	☐	☐	☐
Cabina y puertas			
Revisión del operador de puerta, contactos y sensores	☐	☐	☐
Revisión de botonera, señalización e indicadores	☐	☐	☐
Prueba de intercomunicador / citófono y alarma de emergencia	☐	☐	☐

Ítem de verificación	Conf.	No conf.	N/A
Pozo, rellanos y pruebas funcionales			
Inspección del foso: limpieza, humedad, iluminación, fines de carrera	☐	☐	☐
Revisión de puertas de rellano: guías, cerrojos y contactos	☐	☐	☐
Prueba de marcha continua, parada de emergencia y paracaídas	☐	☐	☐
Prueba de modo bomberos, ruido, vibraciones y consumo	☐	☐	☐

SECCIÓN C · OBRA CIVIL / MANTENIMIENTO LOCATIVO / MUEBLE

Ítem	Descripción de la actividad (albañilería, pintura, plomería, etc.)	Unidad	Cantidad	Observación
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				

REPUESTOS Y OBSERVACIONES GENERALES

Ítem	Descripción del Repuesto/Material	Cant.	Ítem	Descripción del Repuesto/Material	Cant.
1	Rubatex	4 mts	4		
2	Cinta vinilo	1	5		
3	Soporte Neopreno	4	6		

Observaciones generales:

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 10-09-2026 — Hora inicio: _____ — Hora fin: _____

Carlos Vargas - 1075265699
Nombre, firma y cédula
Técnico que realizó el trabajo

John A. Benitez P.
Nombre, cargo, firma y sello
Encargado del recibido (Sede / Supervisor)

INFRAESTRUCTURA AS

ORDEN DE TRABAJO CONSOLIDADA

Contratos 017 y 018 de 2026

Código: ST-IM-F-002
Versión: 002
Fecha: 03-08-2026

119

Entidad contratante: Rama Judicial – Consejo Superior de la Judicatura – Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Neiva

No. de Orden: ____	Fecha: 11-09-2026
Contrato: ☑ 017 de 2026 (Lote 1 – Neiva) ☐ 018 de 2026 (Lote 2 – Florencia)	
Municipio: Neiva	Sede / Despacho Judicial: Juzgado 4° penal municipal con Funciones de control de garantías Neiva 307
Dirección: Cra 4 #6-99	
Encargado de la sede: Paula Gomez - Oficial mayor	Técnico(s) responsable(s): Carlos Vargas

TIPO SERVICIO ☐ Climatización ☐ Ascensores ☐ Obra civil / Locativo ☐ Mueble — **MANTENIMIENTO** ☑ Preventivo ☐ Correctivo ☐ Emergencia

SECCIÓN A · CLIMATIZACIÓN (AIRES ACONDICIONADOS)

Modelo evaporador:	VAI82C1	Modelo condensador:	VAI82C1
Serial evaporador:	S3NQ181L1d1	Serial condensador:	S3NQ181L1d1
Marca:	LG	No. de placa:	i2-0000001158 89
Capacidad:	18000 Btu	Zona / Ubicación:	Secretaria
Voltaje de Operación:	220 V	Tipo de Refrigerante:	R32
Temp. de Suministro:	22		

TIPO EQUIPO ☐ SISTEMA VRF ☐ MURAL O SPLIT ☐ PISO - TECHO ☐ CASSETTE ☐ OTRO — **RESULTADO** ☐ Buen estado ☐ Montaje/Desmontaje ☐ Reparación ☐ Requiere repuestos

Informes y observaciones del técnico: Se realiza mantenimiento preventivo, cambio de cortes Termicos, cinta vinilo y soporte Neopreno

SECCIÓN B · ASCENSORES / BOMBAS

Especificaciones del equipo

Tipo (MRL/MR):		Descripción:		Dimensiones:	
Marca:		Capacidad:		Velocidad:	
Voltaje/Fase:		Potencia motor:		No. paradas:	

Checklist de mantenimiento (☐ Conforme ☐ No conforme ☐ N/A)

Ítem de verificación	Conf.	No conf.	N/A
Motor y control (MRL/MR)			
Inspección visual del motor: temperatura, ruido, vibración	☐	☐	☐
Revisión del freno del motor / panel de control / variador	☐	☐	☐
Revisión de cables de tracción, tensión y polea	☐	☐	☐
Cabina y puertas			
Revisión del operador de puerta, contactos y sensores	☐	☐	☐
Revisión de botonera, señalización e indicadores	☐	☐	☐
Prueba de intercomunicador / citófono y alarma de emergencia	☐	☐	☐

Ítem de verificación	Conf.	No conf.	N/A
Pozo, rellanos y pruebas funcionales			
Inspección del foso: limpieza, humedad, iluminación, fines de carrera	☐	☐	☐
Revisión de puertas de rellano: guías, cerrojos y contactos	☐	☐	☐
Prueba de marcha continua, parada de emergencia y paracaídas	☐	☐	☐
Prueba de modo bomberos, ruido, vibraciones y consumo	☐	☐	☐

SECCIÓN C · OBRA CIVIL / MANTENIMIENTO LOCATIVO / MUEBLE

Ítem	Descripción de la actividad (albañilería, pintura, plomería, etc.)	Unidad	Cantidad	Observación
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				

REPUESTOS Y OBSERVACIONES GENERALES

Ítem	Descripción del Repuesto/Material	Cant.	Ítem	Descripción del Repuesto/Material	Cant.
1	Rebuteto	4 mts	4		
2	Cinta vinilo	1	5		
3	Soporte Neopreno	4	6		

Observaciones generales:

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 11/09/2026 — Hora inicio: _____ — Hora fin: _____

Carlos Vargas, 1075265699
Nombre, firma y cédula
Técnico que realizó el trabajo

Paula D. Gomez - Oficial mayor
Nombre, cargo, firma y sello
Encargado del recibido (Sede / Supervisor)

INFRAESTRUCTURA AS

ORDEN DE TRABAJO CONSOLIDADA

Contratos 017 y 018 de 2026

Código: ST-IM-F-002
Versión: 002
Fecha: 03-08-2026

124

Entidad contratante: Rama Judicial – Consejo Superior de la Judicatura – Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Neiva

No. de Orden: ____	Fecha: 11-09-2026
Contrato: ☒ 017 de 2026 (Lote 1 – Neiva) ☐ 018 de 2026 (Lote 2 – Florencia)	
Municipio: Neiva	Sede / Despacho Judicial: Sala de Audiencias No 4 Of. 309
Dirección: Cra 4 # 6-99	
Encargado de la sede: Gloria Consuelo Quevedo	Técnico(s) responsable(s): Carlos Vargas

TIPO SERVICIO ☒ Climatización ☐ Ascensores ☐ Obra civil / Locativo ☐ Mueble — **MANTENIMIENTO** ☒ Preventivo ☐ Correctivo ☐ Emergencia

SECCIÓN A · CLIMATIZACIÓN (AIRES ACONDICIONADOS)

Modelo evaporador:	AVNQ 40 6M1A5	Modelo condensador:	AVNW40 6M1A5
Serial evaporador:		Serial condensador:	
Marca:	LG	No. de placa:	12-00000011 3424
Capacidad:	40.000 BTU	Zona / Ubicación:	Sala de Audiencias
Voltaje de Operación:	220V	Tipo de Refrigerante:	R410A
Temp. de Suministro:	12°		

TIPO EQUIPO ☐ SISTEMA VRF ☐ MURAL O SPLIT ☒ PISO - TECHO ☐ CASSETTE ☐ OTRO — **RESULTADO** ☐ Buen estado ☐ Montaje/Desmontaje ☐ Reparación ☐ Requiere repuestos

Informes y observaciones del técnico: Se realiza mantenimiento Preventivo general, Cambio de aislante y cinta vinilo, Equipo Operativo.

SECCIÓN B · ASCENSORES / BOMBAS

Especificaciones del equipo

Tipo (MRL/MR):		Descripción:		Dimensiones:	
Marca:		Capacidad:		Velocidad:	
Voltaje/Fase:		Potencia motor:		No. paradas:	

Checklist de mantenimiento (☐ Conforme ☐ No conforme ☐ N/A)

Ítem de verificación	Conf.	No conf.	N/A
Motor y control (MRL/MR)			
Inspección visual del motor: temperatura, ruido, vibración	☐	☐	☐
Revisión del freno del motor / panel de control / variador	☐	☐	☐
Revisión de cables de tracción, tensión y polea	☐	☐	☐
Cabina y puertas			
Revisión del operador de puerta, contactos y sensores	☐	☐	☐
Revisión de botonera, señalización e indicadores	☐	☐	☐
Prueba de intercomunicador / citófono y alarma de emergencia	☐	☐	☐

Ítem de verificación	Conf.	No conf.	N/A
Pozo, rellanos y pruebas funcionales			
Inspección del foso: limpieza, humedad, iluminación, fines de carrera	☐	☐	☐
Revisión de puertas de rellano: guías, cerrojos y contactos	☐	☐	☐
Prueba de marcha continua, parada de emergencia y paracaídas	☐	☐	☐
Prueba de modo bomberos, ruido, vibraciones y consumo	☐	☐	☐

SECCIÓN C · OBRA CIVIL / MANTENIMIENTO LOCATIVO / MUEBLE

Ítem	Descripción de la actividad (albañilería, pintura, plomería, etc.)	Unidad	Cantidad	Observación
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				

REPUESTOS Y OBSERVACIONES GENERALES

Ítem	Descripción del Repuesto/Material	Cant.	Ítem	Descripción del Repuesto/Material	Cant.
1	Rubatex	4 mts	4		
2	Cinta vinilo	1	5		
3	Soporte neoprano	4	6		

Observaciones generales:

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 11-09-2026	Hora inicio: ____	Hora fin: ____

Carlos Vargas, 1075265699
Nombre, firma y cédula
Técnico que realizó el trabajo

Gloria Consuelo Quevedo – Tecnica Sistemas CSJ SPA
Nombre, cargo, firma y sello
Encargado del recibido (Sede / Supervisor)

INFRAESTRUCTURA AS

ORDEN DE TRABAJO CONSOLIDADA

Contratos 017 y 018 de 2026

Código: ST-IM-F-002
Versión: 002
Fecha: 03-08-2026

120

Entidad contratante: Rama Judicial – Consejo Superior de la Judicatura – Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Neiva

No. de Orden: ____	**Fecha:** 11-09-2026
Contrato: ☒ 017 de 2026 (Lote 1 – Neiva) ☐ 018 de 2026 (Lote 2 – Florencia)	
Municipio: Neiva	**Sede / Despacho Judicial:** Juzgado 4° penal municipal con funciones de control de garantías Neiva 307
Dirección: Cra 4 # 6-79	
Encargado de la sede: Paula Carmen - Oficial mayor	**Técnico(s) responsable(s):** ____

TIPO SERVICIO ☒ Climatización ☐ Ascensores ☐ Obra civil / Locativo ☐ Mueble

MANTENIMIENTO ☒ Preventivo ☐ Correctivo ☐ Emergencia

SECCIÓN A · CLIMATIZACIÓN (AIRES ACONDICIONADOS)

Modelo evaporador:	VS 122 C7	**Modelo condensador:**	VS 122C7
Serial evaporador:	S4N912J43WA	**Serial condensador:**	S4N912J43WA
Marca:	LG	**No. de placa:**	12-0000001134 34
Capacidad:	12000 Btu	**Zona / Ubicación:**	despacho juez
Voltaje de Operación:	220 v	**Tipo de Refrigerante:**	R410
Temp. de Suministro:	16°		

TIPO EQUIPO ☐ SISTEMA VRF ☒ MURAL O SPLIT ☐ PISO - TECHO ☐ CASSETTE ☐ OTRO

RESULTADO ☐ Buen estado ☐ Montaje/Desmontaje ☐ Reparación ☐ Requiere repuestos

Informes y observaciones del técnico: Se realizo mantenimiento preventivo, Cambio de aislante Termico, cinta vinilo y soporte Neopreno

SECCIÓN B · ASCENSORES / BOMBAS

Especificaciones del equipo

Tipo (MRL/MR):		**Descripción:**		**Dimensiones:**	
Marca:		**Capacidad:**		**Velocidad:**	
Voltaje/Fase:		**Potencia motor:**		**No. paradas:**	

Checklist de mantenimiento (☐ Conforme ☐ No conforme ☐ N/A)

Ítem de verificación	Conf.	No conf.	N/A
Motor y control (MRL/MR)			
Inspección visual del motor: temperatura, ruido, vibración	☐	☐	☐
Revisión del freno del motor / panel de control / variador	☐	☐	☐
Revisión de cables de tracción, tensión y polea	☐	☐	☐
Cabina y puertas			
Revisión del operador de puerta, contactos y sensores	☐	☐	☐
Revisión de botonera, señalización e indicadores	☐	☐	☐
Prueba de intercomunicador / citófono y alarma de emergencia	☐	☐	☐

Ítem de verificación	Conf.	No conf.	N/A
Pozo, rellanos y pruebas funcionales			
Inspección del foso: limpieza, humedad, iluminación, fines de carrera	☐	☐	☐
Revisión de puertas de rellano: guías, cerrojos y contactos	☐	☐	☐
Prueba de marcha continua, parada de emergencia y paracaídas	☐	☐	☐
Prueba de modo bomberos, ruido, vibraciones y consumo	☐	☐	☐

SECCIÓN C · OBRA CIVIL / MANTENIMIENTO LOCATIVO / MUEBLE

Ítem	Descripción de la actividad (albañilería, pintura, plomería, etc.)	Unidad	Cantidad	Observación
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				

REPUESTOS Y OBSERVACIONES GENERALES

Ítem	Descripción del Repuesto/Material	Cant.	Ítem	Descripción del Repuesto/Material	Cant.
1	Rollo tex	4 mts	4		
2	Cinta vinilo	1	5		
3	Soporte Neopreno	4	6		

Observaciones generales:

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 11/9/2026 **Hora inicio:** ____ **Hora fin:** ____

Carlos Vargas 1075265699
Nombre, firma y cédula
Técnico que realizó el trabajo

Paula D. Carmen Oficial mayor
Nombre, cargo, firma y sello
Encargado del recibido (Sede / Supervisor)

INFRAESTRUCTURA AS

ORDEN DE TRABAJO CONSOLIDADA

Contratos 017 y 018 de 2026

Código: ST-IM-F-002
Versión: 002
Fecha: 03-08-2026

143

Entidad contratante: Rama Judicial – Consejo Superior de la Judicatura – Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Neiva

No. de Orden:	**Fecha:** 15/09/2026
Contrato: ☑ 017 de 2026 (Lote 1 – Neiva) ☐ 018 de 2026 (Lote 2 – Florencia)	
Municipio: Neiva - Huila	**Sede / Despacho Judicial:** Sala de Audiencia N° 05.
Dirección: Cr 4 # 6 – 94.	
Encargado de la sede: Javier Alvira Mamies	**Técnico(s) responsable(s):** Ivan - Francisco.

TIPO SERVICIO ☑ Climatización ☐ Ascensores ☐ Obra civil / Locativo ☐ Mueble — **MANTENIMIENTO** ☑ Preventivo ☐ Correctivo ☐ Emergencia

SECCIÓN A · CLIMATIZACIÓN (AIRES ACONDICIONADOS)

Modelo evaporador:	AVNW40GM1A5.	**Modelo condensador:**	AUUW40GH5.
Serial evaporador:	37TTA6HFC7.	**Serial condensador:**	37TTA6H.
Marca:	LG	**No. de placa:**	IL.0000 13423
Capacidad:	40.000 BTU.	**Zona / Ubicación:**	
Voltaje de Operación:	220.	**Tipo de Refrigerante:**	
Temp. de Suministro:	4		

TIPO EQUIPO ☐ SISTEMA VRF ☐ MURAL O SPLIT ☑ PISO - TECHO ☐ CASSETTE ☐ OTRO — **RESULTADO** ☐ Buen estado ☐ Montaje/Desmontaje ☐ Reparación ☐ Requiere repuestos

Informes y observaciones del técnico: Se realiza Mantenimiento preventivo general Equipo Operando Correctamente.

SECCIÓN B · ASCENSORES / BOMBAS

Especificaciones del equipo

Tipo (MRL/MR):		**Descripción:**		**Dimensiones:**	
Marca:		**Capacidad:**		**Velocidad:**	
Voltaje/Fase:		**Potencia motor:**		**No. paradas:**	

Checklist de mantenimiento (☐ Conforme ☐ No conforme ☐ N/A)

Ítem de verificación	Conf.	No conf.	N/A	Ítem de verificación	Conf.	No conf.	N/A
Motor y control (MRL/MR)				**Pozo, rellanos y pruebas funcionales**			
Inspección visual del motor: temperatura, ruido, vibración	☐	☐	☐	Inspección del foso: limpieza, humedad, iluminación, fines de carrera	☐	☐	☐
Revisión del freno del motor / panel de control / variador	☐	☐	☐	Revisión de puertas de rellano: guías, cerrojos y contactos	☐	☐	☐
Revisión de cables de tracción, tensión y polea	☐	☐	☐	Prueba de marcha continua, parada de emergencia y paracaídas	☐	☐	☐
Cabina y puertas				Prueba de modo bomberos, ruido, vibraciones y consumo	☐	☐	☐
Revisión del operador de puerta, contactos y sensores	☐	☐	☐				
Revisión de botonera, señalización e indicadores	☐	☐	☐				
Prueba de intercomunicador / citófono y alarma de emergencia	☐	☐	☐				

SECCIÓN C · OBRA CIVIL / MANTENIMIENTO LOCATIVO / MUEBLE

Ítem	Descripción de la actividad (albañilería, pintura, plomería, etc.)	Unidad	Cantidad	Observación
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				

REPUESTOS Y OBSERVACIONES GENERALES

Ítem	Descripción del Repuesto/Material	Cant.	Ítem	Descripción del Repuesto/Material	Cant.
1			4		
2			5		
3			6		

Observaciones generales:

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 15-09-2026 **Hora inicio:** _____ **Hora fin:** _____

Ivan - Francisco	Javier Alvira Mamies
Nombre, firma y cédula Técnico que realizó el trabajo	Nombre, cargo, firma y sello Encargado del recibido (Sede / Supervisor)

INFRAESTRUCTURA AS

ORDEN DE TRABAJO CONSOLIDADA

Contratos 017 y 018 de 2026

Código: ST-IM-F-002
Versión: 002
Fecha: 03-08-2026

145

Entidad contratante: Rama Judicial – Consejo Superior de la Judicatura – Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Neiva

No. de Orden: /	**Fecha:** 15/09/2026
Contrato: ☑ 017 de 2026 (Lote 1 – Neiva) ☐ 018 de 2026 (Lote 2 – Florencia)	
Municipio: Neiva – Huila	**Sede / Despacho Judicial:** Despacho 2 Comision Seccional de Disciplina Judicial del Huila 305 13
Dirección: Cr 4 # 6 – 99.	
Encargado de la sede: Maria Camila Escobar Mora	**Técnico(s) responsable(s):**

TIPO SERVICIO	☑ Climatización ☐ Ascensores ☐ Obra civil / Locativo ☐ Mueble	**MANTENIMIENTO**	☑ Preventivo ☐ Correctivo ☐ Emergencia

SECCIÓN A · CLIMATIZACIÓN (AIRES ACONDICIONADOS)

Modelo evaporador:	VA182C7	**Modelo condensador:**	VA182C7
Serial evaporador:	510TAHQD4537	**Serial condensador:**	510TAD4537.
Marca:	LG	**No. de placa:**	12000000773881
Capacidad:	18.000 btu	**Zona / Ubicación:**	Sala de cadenia
Voltaje de Operación:	220	**Tipo de Refrigerante:**	L32
Temp. de Suministro:	70 /		

TIPO EQUIPO	☐ SISTEMA VRF ☐ MURAL O SPLIT ☐ PISO - TECHO ☐ CASSETTE ☐ OTRO	**RESULTADO**	☐ Buen estado ☐ Montaje/Desmontaje ☐ Reparación ☐ Requiere repuestos

Informes y observaciones del técnico: Se realiza mantenimiento preventivo y limpieza Equipo Opera Correctamente

SECCIÓN B · ASCENSORES / BOMBAS

Especificaciones del equipo

Tipo (MRL/MR):		**Descripción:**		**Dimensiones:**	
Marca:		**Capacidad:**		**Velocidad:**	
Voltaje/Fase:		**Potencia motor:**		**No. paradas:**	

Checklist de mantenimiento (☐ Conforme ☐ No conforme ☐ N/A)

Ítem de verificación	Conf.	No conf.	N/A	Ítem de verificación	Conf.	No conf.	N/A
Motor y control (MRL/MR)				**Pozo, rellanos y pruebas funcionales**			
Inspección visual del motor: temperatura, ruido, vibración	☐	☐	☐	Inspección del foso: limpieza, humedad, iluminación, fines de carrera	☐	☐	☐
Revisión del freno del motor / panel de control / variador	☐	☐	☐	Revisión de puertas de rellano: guías, cerrojos y contactos	☐	☐	☐
Revisión de cables de tracción, tensión y polea	☐	☐	☐	Prueba de marcha continua, parada de emergencia y paracaídas	☐	☐	☐
Cabina y puertas				Prueba de modo bomberos, ruido, vibraciones y consumo	☐	☐	☐
Revisión del operador de puerta, contactos y sensores	☐	☐	☐				
Revisión de botonera, señalización e indicadores	☐	☐	☐				
Prueba de intercomunicador / citófono y alarma de emergencia	☐	☐	☐				

SECCIÓN C · OBRA CIVIL / MANTENIMIENTO LOCATIVO / MUEBLE

Ítem	Descripción de la actividad (albañilería, pintura, plomería, etc.)	Unidad	Cantidad	Observación
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				

REPUESTOS Y OBSERVACIONES GENERALES

Ítem	Descripción del Repuesto/Material	Cant.	Ítem	Descripción del Repuesto/Material	Cant.
1			4		
2			5		
3			6		

Observaciones generales:

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 15-09-2026	**Hora inicio:**	**Hora fin:**

Ivan Francheseo.	Maria Camila Escobar Mora.
Nombre, firma y cédula Técnico que realizó el trabajo	Nombre, cargo, firma y sello Encargado del recibido (Sede / Supervisor)

INFRAESTRUCTURA AS

ORDEN DE TRABAJO CONSOLIDADA

Contratos 017 y 018 de 2026

Código: ST-IM-F-002
Versión: 002
Fecha: 03-08-2026

187

Entidad contratante: Rama Judicial – Consejo Superior de la Judicatura – Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Neiva

No. de Orden: ____	**Fecha:** 15-09-2026
Contrato: ☑ 017 de 2026 (Lote 1 – Neiva) ☐ 018 de 2026 (Lote 2 – Florencia)	
Municipio: Neiva	**Sede / Despacho Judicial:** Juzgado 7° de Pequeñas Causas y Competencias multiples de neiva Of. 204 B Despacho
Dirección: Cra 4 #6-99	
Encargado de la sede: Gicel Cristina Narvaez Suarez	**Técnico(s) responsable(s):** Carlos Vargas.

TIPO SERVICIO: ☑ Climatización ☐ Ascensores ☐ Obra civil / Locativo ☐ Mueble — **MANTENIMIENTO:** ☑ Preventivo ☐ Correctivo ☐ Emergencia

SECCIÓN A · CLIMATIZACIÓN (AIRES ACONDICIONADOS)

Modelo evaporador:	VM122C7	**Modelo condensador:**	VM122C7
Serial evaporador:	312TAACF3952	**Serial condensador:**	312TAACF3952
Marca:	LG	**No. de placa:**	12-000000114193
Capacidad:	12000 BTU	**Zona / Ubicación:**	Despacho
Voltaje de Operación:	220 V	**Tipo de Refrigerante:**	R410A.
Temp. de Suministro:	17°		

TIPO EQUIPO: ☐ SISTEMA VRF ☑ MURAL O SPLIT ☐ PISO - TECHO ☐ CASSETTE ☐ OTRO — **RESULTADO:** ☐ Buen estado ☐ Montaje/Desmontaje ☐ Reparación ☐ Requiere repuestos

Informes y observaciones del técnico: mantenimiento Preventivo general, Cambio Rubatex y Cinta Vinilo equipo operativo

SECCIÓN B · ASCENSORES / BOMBAS

Especificaciones del equipo

Tipo (MRL/MR):		**Descripción:**		**Dimensiones:**	
Marca:		**Capacidad:**		**Velocidad:**	
Voltaje/Fase:		**Potencia motor:**		**No. paradas:**	

Checklist de mantenimiento (☐ Conforme ☐ No conforme ☐ N/A)

Ítem de verificación	Conf.	No conf.	N/A	Ítem de verificación	Conf.	No conf.	N/A
Motor y control (MRL/MR)				**Pozo, rellanos y pruebas funcionales**			
Inspección visual del motor: temperatura, ruido, vibración	☐	☐	☐	Inspección del foso: limpieza, humedad, iluminación, fines de carrera	☐	☐	☐
Revisión del freno del motor / panel de control / variador	☐	☐	☐	Revisión de puertas de rellano: guías, cerrojos y contactos	☐	☐	☐
Revisión de cables de tracción, tensión y polea	☐	☐	☐	Prueba de marcha continua, parada de emergencia y paracaídas	☐	☐	☐
Cabina y puertas				Prueba de modo bomberos, ruido, vibraciones y consumo	☐	☐	☐
Revisión del operador de puerta, contactos y sensores	☐	☐	☐				
Revisión de botonera, señalización e indicadores	☐	☐	☐				
Prueba de intercomunicador / citófono y alarma de emergencia	☐	☐	☐				

SECCIÓN C · OBRA CIVIL / MANTENIMIENTO LOCATIVO / MUEBLE

Ítem	Descripción de la actividad (albañilería, pintura, plomería, etc.)	Unidad	Cantidad	Observación
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				

REPUESTOS Y OBSERVACIONES GENERALES

Ítem	Descripción del Repuesto/Material	Cant.	Ítem	Descripción del Repuesto/Material	Cant.
1	Lubgat OK	4 Mls	4		
2	Cinta vinilo	1 Rollo	5		
3			6		

Observaciones generales:

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 15-9-2026 — **Hora inicio:** _____ — **Hora fin:** _____

Carlos Vargas, 1075265699.
Nombre, firma y cédula
Técnico que realizó el trabajo

CC 1075234017
Nombre, cargo, firma y sello
Encargado del recibido (Sede / Supervisor)

INFRAESTRUCTURA AS

ORDEN DE TRABAJO CONSOLIDADA

Contratos 017 y 018 de 2026

Código: ST-IM-F-002
Versión: 002
Fecha: 03-08-2026

186

Entidad contratante: Rama Judicial – Consejo Superior de la Judicatura – Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Neiva

No. de Orden: ____	**Fecha:** 15-09-2026
Contrato: ☒ 017 de 2026 (Lote 1 – Neiva) ☐ 018 de 2026 (Lote 2 – Florencia)	
Municipio: Neiva	**Sede / Despacho Judicial:** Juzgado 7° de Pequeñas Causas Y Competencias multiples de neiva OF. 204 B Secretaria
Dirección: Cra 4 #6-99	
Encargado de la sede: Gicel Cristina Navarro Sosa	**Técnico(s) responsable(s):** Carlos Vargas

TIPO SERVICIO: ☒ Climatización ☐ Ascensores ☐ Obra civil / Locativo ☐ Mueble

MANTENIMIENTO: ☒ Preventivo ☐ Correctivo ☐ Emergencia

SECCIÓN A · CLIMATIZACIÓN (AIRES ACONDICIONADOS)

Modelo evaporador:	V5242C7	**Modelo condensador:**	V5242C7
Serial evaporador:	209TABNBC621	**Serial condensador:**	209TABNBC621
Marca:	LG	**No. de placa:**	12-000000 113012
Capacidad:	24.000	**Zona / Ubicación:**	Secretaria
Voltaje de Operación:	220V	**Tipo de Refrigerante:**	R410A
Temp. de Suministro:	12°		

TIPO EQUIPO: ☐ SISTEMA VRF ☑ MURAL O SPLIT ☐ PISO - TECHO ☐ CASSETTE ☐ OTRO

RESULTADO: ☐ Buen estado ☐ Montaje/Desmontaje ☐ Reparación ☐ Requiere repuestos

Informes y observaciones del técnico: mantenimiento preventivo general, equipo operativo, cambio Rubatex Cinta vinilo

SECCIÓN B · ASCENSORES / BOMBAS

Especificaciones del equipo

Tipo (MRL/MR):		**Descripción:**		**Dimensiones:**	
Marca:		**Capacidad:**		**Velocidad:**	
Voltaje/Fase:		**Potencia motor:**		**No. paradas:**	

Checklist de mantenimiento (☐ Conforme ☐ No conforme ☐ N/A)

Ítem de verificación	Conf.	No conf.	N/A	Ítem de verificación	Conf.	No conf.	N/A
Motor y control (MRL/MR)				**Pozo, rellanos y pruebas funcionales**			
Inspección visual del motor: temperatura, ruido, vibración	☐	☐	☐	Inspección del foso: limpieza, humedad, iluminación, fines de carrera	☐	☐	☐
Revisión del freno del motor / panel de control / variador	☐	☐	☐	Revisión de puertas de rellano: guías, cerrojos y contactos	☐	☐	☐
Revisión de cables de tracción, tensión y polea	☐	☐	☐	Prueba de marcha continua, parada de emergencia y paracaídas	☐	☐	☐
Cabina y puertas				Prueba de modo bomberos, ruido, vibraciones y consumo	☐	☐	☐
Revisión del operador de puerta, contactos y sensores	☐	☐	☐				
Revisión de botonera, señalización e indicadores	☐	☐	☐				
Prueba de intercomunicador / citófono y alarma de emergencia	☐	☐	☐				

SECCIÓN C · OBRA CIVIL / MANTENIMIENTO LOCATIVO / MUEBLE

Ítem	Descripción de la actividad (albañilería, pintura, plomería, etc.)	Unidad	Cantidad	Observación
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				

REPUESTOS Y OBSERVACIONES GENERALES

Ítem	Descripción del Repuesto/Material	Cant.	Ítem	Descripción del Repuesto/Material	Cant.
1	Rubatex	4 mts	4		
2	Cinta vinilo	1	5		
3	Soporte neoprenos	4	6		

Observaciones generales:

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 15-9-2026 **Hora inicio:** _____ **Hora fin:** _____

Carlos Vargas 1075255699.	CC 1075234147
Nombre, firma y cédula Técnico que realizó el trabajo	Nombre, cargo, firma y sello Encargado del recibido (Sede / Supervisor)

INFRAESTRUCTURA AS

ORDEN DE TRABAJO CONSOLIDADA

Contratos 017 y 018 de 2026

Código: ST-IM-F-002
Versión: 002
Fecha: 03-08-2026

185

Entidad contratante: Rama Judicial – Consejo Superior de la Judicatura – Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Neiva

No. de Orden: ____	**Fecha:** 15-09-2026
Contrato: ☑ 017 de 2026 (Lote 1 – Neiva) ☐ 018 de 2026 (Lote 2 – Florencia)	
Municipio: Neiva	
Dirección: Cra 4 #6-99	**Sede / Despacho Judicial:** Juzgado 901 Administrativo transitorio of. 201B Despacho
Encargado de la sede: Adriano Tapiero	**Técnico(s) responsable(s):** Carlos Vargas

TIPO SERVICIO: ☒ Climatización ☐ Ascensores ☐ Obra civil / Locativo ☐ Mueble — **MANTENIMIENTO:** ☒ Preventivo ☐ Correctivo ☐ Emergencia

SECCIÓN A · CLIMATIZACIÓN (AIRES ACONDICIONADOS)

Modelo evaporador:	VM122C7	**Modelo condensador:**	VM122C7
Serial evaporador:	311TALBFH160	**Serial condensador:**	311TALBFH160
Marca:	LG	**No. de placa:**	12-000000 114187
Capacidad:	12.000	**Zona / Ubicación:**	Despacho
Voltaje de Operación:	220V	**Tipo de Refrigerante:**	R410A
Temp. de Suministro:	12°		

TIPO EQUIPO: ☐ SISTEMA VRF ☑ MURAL O SPLIT ☐ PISO - TECHO ☐ CASSETTE ☐ OTRO

RESULTADO: ☐ Buen estado ☐ Montaje/Desmontaje ☐ Reparación ☐ Requiere repuestos

Informes y observaciones del técnico: mantenimiento Preventivo general, EQUIPO OPERATIVO, Cambio Rubatex 4 Cinta vinilo

SECCIÓN B · ASCENSORES / BOMBAS

Especificaciones del equipo

Tipo (MRL/MR):		**Descripción:**		**Dimensiones:**	
Marca:		**Capacidad:**		**Velocidad:**	
Voltaje/Fase:		**Potencia motor:**		**No. paradas:**	

Checklist de mantenimiento (☐ Conforme ☐ No conforme ☐ N/A)

Ítem de verificación	Conf.	No conf.	N/A
Motor y control (MRL/MR)			
Inspección visual del motor: temperatura, ruido, vibración	☐	☐	☐
Revisión del freno del motor / panel de control / variador	☐	☐	☐
Revisión de cables de tracción, tensión y polea	☐	☐	☐
Cabina y puertas			
Revisión del operador de puerta, contactos y sensores	☐	☐	☐
Revisión de botonera, señalización e indicadores	☐	☐	☐
Prueba de intercomunicador / citófono y alarma de emergencia	☐	☐	☐

Ítem de verificación	Conf.	No conf.	N/A
Pozo, rellanos y pruebas funcionales			
Inspección del foso: limpieza, humedad, iluminación, fines de carrera	☐	☐	☐
Revisión de puertas de rellano: guías, cerrojos y contactos	☐	☐	☐
Prueba de marcha continua, parada de emergencia y paracaídas	☐	☐	☐
Prueba de modo bomberos, ruido, vibraciones y consumo	☐	☐	☐

SECCIÓN C · OBRA CIVIL / MANTENIMIENTO LOCATIVO / MUEBLE

Ítem	Descripción de la actividad (albañilería, pintura, plomería, etc.)	Unidad	Cantidad	Observación
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				

REPUESTOS Y OBSERVACIONES GENERALES

Ítem	Descripción del Repuesto/Material	Cant.	Ítem	Descripción del Repuesto/Material	Cant.
1	Rubatex	4mts	4		
2	Cinta vinilo	1	5		
3	Soporte neopreno	4	6		

Observaciones generales:

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 15-09-2026 — **Hora inicio:** _____ — **Hora fin:** _____

Carlos Vargas, 1075265699
Nombre, firma y cédula
Técnico que realizó el trabajo

Adriano D. Tapiero. - Juez.
Nombre, cargo, firma y sello
Encargado del recibido (Sede / Supervisor)

INFRAESTRUCTURA AS

ORDEN DE TRABAJO CONSOLIDADA

Contratos 017 y 018 de 2026

Código: ST-IM-F-002
Versión: 002
Fecha: 03-08-2026

184

Entidad contratante: Rama Judicial – Consejo Superior de la Judicatura – Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Neiva

No. de Orden: ____	**Fecha:** 15-09-2026
Contrato: ☒ 017 de 2026 (Lote 1 – Neiva) ☐ 018 de 2026 (Lote 2 – Florencia)	
Municipio: Neiva	**Sede / Despacho Judicial:** Juzgado 301 administrativo transitorio
Dirección: Cra 4 #6-94	202 B Secretaria.
Encargado de la sede: Adriano Tapiero	**Técnico(s) responsable(s):** Carlos Vargas

TIPO SERVICIO: ☒ Climatización ☐ Ascensores ☐ Obra civil / Locativo ☐ Mueble — **MANTENIMIENTO:** ☒ Preventivo ☐ Correctivo ☐ Emergencia

SECCIÓN A · CLIMATIZACIÓN (AIRES ACONDICIONADOS)

Modelo evaporador:	VM18ZC7	**Modelo condensador:**	VM18ZC7
Serial evaporador:	311TAU1C5422	**Serial condensador:**	311TAU1C5422
Marca:	LG	**No. de placa:**	12-00000113406
Capacidad:	18.000	**Zona / Ubicación:**	Secretaria
Voltaje de Operación:	220V	**Tipo de Refrigerante:**	R410A
Temp. de Suministro:	12°		

TIPO EQUIPO: ☐ SISTEMA VRF ☒ MURAL O SPLIT ☐ PISO - TECHO ☐ CASSETTE ☐ OTRO — **RESULTADO:** ☐ Buen estado ☐ Montaje/Desmontaje ☐ Reparación ☐ Requiere repuestos

Informes y observaciones del técnico: mantenimiento Preventivo general, cambio Rubatex y Cinta vinilo, equipo Operativo.

SECCIÓN B · ASCENSORES / BOMBAS

Especificaciones del equipo

Tipo (MRL/MR):		**Descripción:**		**Dimensiones:**	
Marca:		**Capacidad:**		**Velocidad:**	
Voltaje/Fase:		**Potencia motor:**		**No. paradas:**	

Checklist de mantenimiento (☐ Conforme ☐ No conforme ☐ N/A)

Ítem de verificación	Conf.	No conf.	N/A	Ítem de verificación	Conf.	No conf.	N/A
Motor y control (MRL/MR)				**Pozo, rellanos y pruebas funcionales**			
Inspección visual del motor: temperatura, ruido, vibración	☐	☐	☐	Inspección del foso: limpieza, humedad, iluminación, fines de carrera	☐	☐	☐
Revisión del freno del motor / panel de control / variador	☐	☐	☐	Revisión de puertas de rellano: guías, cerrojos y contactos	☐	☐	☐
Revisión de cables de tracción, tensión y polea	☐	☐	☐	Prueba de marcha continua, parada de emergencia y paracaídas	☐	☐	☐
Cabina y puertas				Prueba de modo bomberos, ruido, vibraciones y consumo	☐	☐	☐
Revisión del operador de puerta, contactos y sensores	☐	☐	☐				
Revisión de botonera, señalización e indicadores	☐	☐	☐				
Prueba de intercomunicador / citófono y alarma de emergencia	☐	☐	☐				

SECCIÓN C · OBRA CIVIL / MANTENIMIENTO LOCATIVO / MUEBLE

Ítem	Descripción de la actividad (albañilería, pintura, plomería, etc.)	Unidad	Cantidad	Observación
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				

REPUESTOS Y OBSERVACIONES GENERALES

Ítem	Descripción del Repuesto/Material	Cant.	Ítem	Descripción del Repuesto/Material	Cant.
1	Rubatex	4 mts	4		
2	Cinta vinilo	1	5		
3	soporte negativo	4	6		

Observaciones generales:

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 15-9-2026 — **Hora inicio:** _____ — **Hora fin:** _____

Carlos Vargas, 1075365619	Adriano D. Tapiero Juez.
Nombre, firma y cédula Técnico que realizó el trabajo	Nombre, cargo, firma y sello Encargado del recibido (Sede / Supervisor)

INFRAESTRUCTURA AS

ORDEN DE TRABAJO CONSOLIDADA

Contratos 017 y 018 de 2026

Código: ST-IM-F-002
Versión: 002
Fecha: 03-08-2026

178

Entidad contratante: Rama Judicial – Consejo Superior de la Judicatura – Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Neiva

No. de Orden: ____	Fecha: 16-09-2026
Contrato: ☒ 017 de 2026 (Lote 1 – Neiva) ☐ 018 de 2026 (Lote 2 – Florencia)	
Municipio: Neiva	Sede / Despacho Judicial: Juzgado 6° de Pequeñas Causas y
Dirección: Cra 4 #6-99	Competencias multiples de Neiva of. 203 B Despacho
Encargado de la sede: Laura Daniela Acevedo	Técnico(s) responsable(s): Carlos Vargas

TIPO SERVICIO: ☒ Climatización ☐ Ascensores ☐ Obra civil / Locativo ☐ Mueble

MANTENIMIENTO: ☒ Preventivo ☐ Correctivo ☐ Emergencia

SECCIÓN A · CLIMATIZACIÓN (AIRES ACONDICIONADOS)

Modelo evaporador:	VM12CC7	Modelo condensador:	VM12CC7
Serial evaporador:	312TAKKF4237	Serial condensador:	312TAKKF4237
Marca:	LG	No. de placa:	12-000000113437
Capacidad:	12.000	Zona / Ubicación:	Despacho
Voltaje de Operación:	220 V	Tipo de Refrigerante:	R410A.
Temp. de Suministro:	13°		

TIPO EQUIPO: ☐ SISTEMA VRF ☑ MURAL O SPLIT ☐ PISO - TECHO ☐ CASSETTE ☐ OTRO

RESULTADO: ☐ Buen estado ☐ Montaje/Desmontaje ☐ Reparación ☐ Requiere repuestos

Informes y observaciones del técnico: mantenimiento preventivo General, Cambio de Rubatex y Cinta vinilo, Equipo Operativo

SECCIÓN B · ASCENSORES / BOMBAS

Especificaciones del equipo

Tipo (MRL/MR):		Descripción:		Dimensiones:	
Marca:		Capacidad:		Velocidad:	
Voltaje/Fase:		Potencia motor:		No. paradas:	

Checklist de mantenimiento (☐ Conforme ☐ No conforme ☐ N/A)

Ítem de verificación	Conf.	No conf.	N/A	Ítem de verificación	Conf.	No conf.	N/A
Motor y control (MRL/MR)				**Pozo, rellanos y pruebas funcionales**			
Inspección visual del motor: temperatura, ruido, vibración	☐	☐	☐	Inspección del foso: limpieza, humedad, iluminación, fines de carrera	☐	☐	☐
Revisión del freno del motor / panel de control / variador	☐	☐	☐	Revisión de puertas de rellano: guías, cerrojos y contactos	☐	☐	☐
Revisión de cables de tracción, tensión y polea	☐	☐	☐	Prueba de marcha continua, parada de emergencia y paracaídas	☐	☐	☐
Cabina y puertas				Prueba de modo bomberos, ruido, vibraciones y consumo	☐	☐	☐
Revisión del operador de puerta, contactos y sensores	☐	☐	☐				
Revisión de botonera, señalización e indicadores	☐	☐	☐				
Prueba de intercomunicador / citófono y alarma de emergencia	☐	☐	☐				

SECCIÓN C · OBRA CIVIL / MANTENIMIENTO LOCATIVO / MUEBLE

Ítem	Descripción de la actividad (albañilería, pintura, plomería, etc.)	Unidad	Cantidad	Observación
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				

REPUESTOS Y OBSERVACIONES GENERALES

Ítem	Descripción del Repuesto/Material	Cant.	Ítem	Descripción del Repuesto/Material	Cant.
1	Rubatex	4 mts	4		
2	Cinta Vinilo	1	5		
3	Soporte neoprenos	4	6		

Observaciones generales:

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 16-09-2026 **Hora inicio:** _____ **Hora fin:** _____

Carlos Vargas, 1075265649
Nombre, firma y cédula
Técnico que realizó el trabajo

Nombre, cargo, firma y sello
Encargado del recibido (Sede / Supervisor)

INFRAESTRUCTURA AS

ORDEN DE TRABAJO CONSOLIDADA

Contratos 017 y 018 de 2026

Código: ST-IM-F-002
Versión: 002
Fecha: 03-08-2026

177

Entidad contratante: Rama Judicial – Consejo Superior de la Judicatura – Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Neiva

No. de Orden: ____	**Fecha:** 16-09-2026
Contrato: ☒ 017 de 2026 (Lote 1 – Neiva) ☐ 018 de 2026 (Lote 2 – Florencia)	
Municipio: Neiva	
Dirección: Cra 4 #6-99	**Sede / Despacho Judicial:** Juzgado 6° de Pequeñas causas y Competencias multiples de neiva of. 203 B Secretaria
Encargado de la sede: Laura Daniela Acevedo	**Técnico(s) responsable(s):** Carlos Vargas

TIPO SERVICIO ☒ Climatización ☐ Ascensores ☐ Obra civil / Locativo ☐ Mueble — **MANTENIMIENTO** ☒ Preventivo ☐ Correctivo ☐ Emergencia

SECCIÓN A · CLIMATIZACIÓN (AIRES ACONDICIONADOS)

Modelo evaporador:	VS24ZC7	**Modelo condensador:**	VS24ZC7
Serial evaporador:	205TAFZAR611	**Serial condensador:**	205TAFZAR611
Marca:	LG	**No. de placa:**	12-000001130111
Capacidad:	24.000	**Zona / Ubicación:**	Secretaria
Voltaje de Operación:	220V	**Tipo de Refrigerante:**	R410A
Temp. de Suministro:	12°		

TIPO EQUIPO ☐ SISTEMA VRF ☑ MURAL O SPLIT ☐ PISO - TECHO ☐ CASSETTE ☐ OTRO — **RESULTADO** ☐ Buen estado ☐ Montaje/Desmontaje ☐ Reparación ☐ Requiere repuestos

Informes y observaciones del técnico: Mantenimiento Preventivo general, Cambio de Rubatex y cinta vinilo, Equipo Operativo.

SECCIÓN B · ASCENSORES / BOMBAS

Especificaciones del equipo

Tipo (MRL/MR):		**Descripción:**		**Dimensiones:**	
Marca:		**Capacidad:**		**Velocidad:**	
Voltaje/Fase:		**Potencia motor:**		**No. paradas:**	

Checklist de mantenimiento (☐ Conforme ☐ No conforme ☐ N/A)

Ítem de verificación	Conf.	No conf.	N/A	Ítem de verificación	Conf.	No conf.	N/A
Motor y control (MRL/MR)				**Pozo, rellanos y pruebas funcionales**			
Inspección visual del motor: temperatura, ruido, vibración	☐	☐	☐	Inspección del foso: limpieza, humedad, iluminación, fines de carrera	☐	☐	☐
Revisión del freno del motor / panel de control / variador	☐	☐	☐	Revisión de puertas de rellano: guías, cerrojos y contactos	☐	☐	☐
Revisión de cables de tracción, tensión y polea	☐	☐	☐	Prueba de marcha continua, parada de emergencia y paracaídas	☐	☐	☐
Cabina y puertas				Prueba de modo bomberos, ruido, vibraciones y consumo	☐	☐	☐
Revisión del operador de puerta, contactos y sensores	☐	☐	☐				
Revisión de botonera, señalización e indicadores	☐	☐	☐				
Prueba de intercomunicador / citófono y alarma de emergencia	☐	☐	☐				

SECCIÓN C · OBRA CIVIL / MANTENIMIENTO LOCATIVO / MUEBLE

Ítem	Descripción de la actividad (albañilería, pintura, plomería, etc.)	Unidad	Cantidad	Observación
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				

REPUESTOS Y OBSERVACIONES GENERALES

Ítem	Descripción del Repuesto/Material	Cant.	Ítem	Descripción del Repuesto/Material	Cant.
1	Rubatex	4 mts	4		
2	Cinta vinilo	1	5		
3	Soporte Ventilador	4	6		

Observaciones generales:

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 16-9-2026 — **Hora inicio:** ____ — **Hora fin:** ____

Carlos Vargas, 1075265699.	Laura Acevedo
Nombre, firma y cédula Técnico que realizó el trabajo	Nombre, cargo, firma y sello Encargado del recibido (Sede / Supervisor)

INFRAESTRUCTURA AS

ORDEN DE TRABAJO CONSOLIDADA

Contratos 017 y 018 de 2026

Código: ST-IM-F-002
Versión: 002
Fecha: 03-08-2026

178

Entidad contratante: Rama Judicial – Consejo Superior de la Judicatura – Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Neiva

No. de Orden: ____	**Fecha:** 16-09-2026
Contrato: ☒ 017 de 2026 (Lote 1 – Neiva) ☐ 018 de 2026 (Lote 2 – Florencia)	
Municipio: Neiva	**Sede / Despacho Judicial:** Juzgado 6° de Pequeñas Causas y Competencias Multiples de Neiva of. 203 B Despacho
Dirección: Cra 4 #6-99	
Encargado de la sede: Laura Daniela Acevedo	**Técnico(s) responsable(s):** Carlos Vargas
TIPO SERVICIO ☒ Climatización ☐ Ascensores ☐ Obra civil / Locativo ☐ Mueble	**MANTENIMIENTO** ☒ Preventivo ☐ Correctivo ☐ Emergencia

SECCIÓN A · CLIMATIZACIÓN (AIRES ACONDICIONADOS)

Modelo evaporador:	VM12CC7	**Modelo condensador:**	VM12CC7
Serial evaporador:	312TAKKF4237	**Serial condensador:**	312TAKKF4237
Marca:	LG	**No. de placa:**	12-00000113437
Capacidad:	12.000	**Zona / Ubicación:**	Despacho
Voltaje de Operación:	220 V	**Tipo de Refrigerante:**	R410A.
Temp. de Suministro:	13°		

TIPO EQUIPO ☐ SISTEMA VRF ☑ MURAL O SPLIT ☐ PISO - TECHO ☐ CASSETTE ☐ OTRO

RESULTADO ☐ Buen estado ☐ Montaje/Desmontaje ☐ Reparación ☐ Requiere repuestos

Informes y observaciones del técnico: mantenimiento preventivo general, Cambio de Rubatex y Cinta vinilo, Equipo Operativo

SECCIÓN B · ASCENSORES / BOMBAS

Especificaciones del equipo

Tipo (MRL/MR):		**Descripción:**		**Dimensiones:**	
Marca:		**Capacidad:**		**Velocidad:**	
Voltaje/Fase:		**Potencia motor:**		**No. paradas:**	

Checklist de mantenimiento (☐ Conforme ☐ No conforme ☐ N/A)

Ítem de verificación	Conf.	No conf.	N/A	Ítem de verificación	Conf.	No conf.	N/A
Motor y control (MRL/MR)				**Pozo, rellanos y pruebas funcionales**			
Inspección visual del motor: temperatura, ruido, vibración	☐	☐	☐	Inspección del foso: limpieza, humedad, iluminación, fines de carrera	☐	☐	☐
Revisión del freno del motor / panel de control / variador	☐	☐	☐	Revisión de puertas de rellano: guías, cerrojos y contactos	☐	☐	☐
Revisión de cables de tracción, tensión y polea	☐	☐	☐	Prueba de marcha continua, parada de emergencia y paracaídas	☐	☐	☐
Cabina y puertas				Prueba de modo bomberos, ruido, vibraciones y consumo	☐	☐	☐
Revisión del operador de puerta, contactos y sensores	☐	☐	☐				
Revisión de botonera, señalización e indicadores	☐	☐	☐				
Prueba de intercomunicador / citófono y alarma de emergencia	☐	☐	☐				

SECCIÓN C · OBRA CIVIL / MANTENIMIENTO LOCATIVO / MUEBLE

Ítem	Descripción de la actividad (albañilería, pintura, plomería, etc.)	Unidad	Cantidad	Observación
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				

REPUESTOS Y OBSERVACIONES GENERALES

Ítem	Descripción del Repuesto/Material	Cant.	Ítem	Descripción del Repuesto/Material	Cant.
1	Rubatex	4 mts	4		
2	Cinta Vinilo	1	5		
3	Soporte neopreno	4	6		

Observaciones generales:

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 16-09-2026	**Hora inicio:** ____	**Hora fin:** ____

Carlos Vargas, 1073265699	Laura Daniela C. CVP
Nombre, firma y cédula Técnico que realizó el trabajo	Nombre, cargo, firma y sello Encargado del recibido (Sede / Supervisor)

INFRAESTRUCTURA AS

ORDEN DE TRABAJO CONSOLIDADA

Contratos 017 y 018 de 2026

Código: ST-IM-F-002
Versión: 002
Fecha: 03-08-2026

179

Entidad contratante: Rama Judicial – Consejo Superior de la Judicatura – Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Neiva

No. de Orden: ____	**Fecha:** 16-09-2026
Contrato: ☑ 017 de 2026 (Lote 1 – Neiva) ☐ 018 de 2026 (Lote 2 – Florencia)	
Municipio: Neiva	**Sede / Despacho Judicial:** Juzgado 4° de Pequeñas Causas y Competencias multiples de Neiva Ofi 301 B Secretaria.
Dirección: Cra 4 #6-49	
Encargado de la sede: Olga Borrero Montealegre	**Técnico(s) responsable(s):** Carlos Vargas

TIPO SERVICIO: ☑ Climatización ☐ Ascensores ☐ Obra civil / Locativo ☐ Mueble

MANTENIMIENTO: ☒ Preventivo ☐ Correctivo ☐ Emergencia

SECCIÓN A · CLIMATIZACIÓN (AIRES ACONDICIONADOS)

Modelo evaporador:	V5242C7	**Modelo condensador:**	V5242C7
Serial evaporador:	312TARU6FG62	**Serial condensador:**	312TARU6FG62
Marca:	LG	**No. de placa:**	12-00000014210
Capacidad:	24.000	**Zona / Ubicación:**	Secretaria
Voltaje de Operación:	220V	**Tipo de Refrigerante:**	R410A.
Temp. de Suministro:	12°		

TIPO EQUIPO: ☐ SISTEMA VRF ☑ MURAL O SPLIT ☐ PISO - TECHO ☐ CASSETTE ☐ OTRO

RESULTADO: ☐ Buen estado ☐ Montaje/Desmontaje ☐ Reparación ☐ Requiere repuestos

Informes y observaciones del técnico: Mantenimiento Preventivo general, Cambio de rubatex y cinta vinilo, equipo operativo.

SECCIÓN B · ASCENSORES / BOMBAS

Especificaciones del equipo

Tipo (MRL/MR):		**Descripción:**		**Dimensiones:**	
Marca:		**Capacidad:**		**Velocidad:**	
Voltaje/Fase:		**Potencia motor:**		**No. paradas:**	

Checklist de mantenimiento (☐ Conforme ☐ No conforme ☐ N/A)

Ítem de verificación	Conf.	No conf.	N/A	Ítem de verificación	Conf.	No conf.	N/A
Motor y control (MRL/MR)				**Pozo, rellanos y pruebas funcionales**			
Inspección visual del motor: temperatura, ruido, vibración	☐	☐	☐	Inspección del foso: limpieza, humedad, iluminación, fines de carrera	☐	☐	☐
Revisión del freno del motor / panel de control / variador	☐	☐	☐	Revisión de puertas de rellano: guías, cerrojos y contactos	☐	☐	☐
Revisión de cables de tracción, tensión y polea	☐	☐	☐	Prueba de marcha continua, parada de emergencia y paracaídas	☐	☐	☐
Cabina y puertas				Prueba de modo bomberos, ruido, vibraciones y consumo	☐	☐	☐
Revisión del operador de puerta, contactos y sensores	☐	☐	☐				
Revisión de botonera, señalización e indicadores	☐	☐	☐				
Prueba de intercomunicador / citófono y alarma de emergencia	☐	☐	☐				

SECCIÓN C · OBRA CIVIL / MANTENIMIENTO LOCATIVO / MUEBLE

Ítem	Descripción de la actividad (albañilería, pintura, plomería, etc.)	Unidad	Cantidad	Observación
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				

REPUESTOS Y OBSERVACIONES GENERALES

Ítem	Descripción del Repuesto/Material	Cant.	Ítem	Descripción del Repuesto/Material	Cant.
1	Rubatex	4 mts	4		
2	Cinta Vinilo	1	5		
3	Soporte Nevera	4	6		

Observaciones generales:

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 16-09-2026 **Hora inicio:** _____ **Hora fin:** _____

Carlos Vargas, 1075265649
Nombre, firma y cédula
Técnico que realizó el trabajo

Olga Borrero.
Nombre, cargo, firma y sello
Encargado del recibido (Sede / Supervisor)

INFRAESTRUCTURA AS

ORDEN DE TRABAJO CONSOLIDADA

Contratos 017 y 018 de 2026

Código: ST-IM-F-002
Versión: 002
Fecha: 03-08-2026

180

Entidad contratante: Rama Judicial – Consejo Superior de la Judicatura – Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Neiva

No. de Orden: ____	**Fecha:** 16-09-2026
Contrato: ☒ 017 de 2026 (Lote 1 – Neiva) ☐ 018 de 2026 (Lote 2 – Florencia)	
Municipio: Neiva	**Sede / Despacho Judicial:** Juzgado 4° de Pequeñas Causas y Competencias multiples de neiva of. 301 B Despacho.
Dirección: Cra 4 # 6-99	
Encargado de la sede: [illegible]	**Técnico(s) responsable(s):** carlos vargas

TIPO SERVICIO: ☒ Climatización ☐ Ascensores ☐ Obra civil / Locativo ☐ Mueble

MANTENIMIENTO: ☒ Preventivo ☐ Correctivo ☐ Emergencia

SECCIÓN A · CLIMATIZACIÓN (AIRES ACONDICIONADOS)

Modelo evaporador:	VM122C7	**Modelo condensador:**	VM122C7
Serial evaporador:	311TAQPDP716	**Serial condensador:**	311TAQPDP716
Marca:	LG	**No. de placa:**	12-000022113442
Capacidad:	12.000	**Zona / Ubicación:**	Despacho
Voltaje de Operación:	220 V	**Tipo de Refrigerante:**	R410A
Temp. de Suministro:	17°		

TIPO EQUIPO: ☐ SISTEMA VRF ☒ MURAL O SPLIT ☐ PISO - TECHO ☐ CASSETTE ☐ OTRO

RESULTADO: ☐ Buen estado ☐ Montaje/Desmontaje ☐ Reparación ☐ Requiere repuestos

Informes y observaciones del técnico: mantenimiento Preventivo general, cambio Rubatex y cinta vinilo equipo Operativo.

SECCIÓN B · ASCENSORES / BOMBAS

Especificaciones del equipo

Tipo (MRL/MR):		**Descripción:**		**Dimensiones:**	
Marca:		**Capacidad:**		**Velocidad:**	
Voltaje/Fase:		**Potencia motor:**		**No. paradas:**	

Checklist de mantenimiento (☐ Conforme ☐ No conforme ☐ N/A)

Ítem de verificación	Conf.	No conf.	N/A	Ítem de verificación	Conf.	No conf.	N/A
Motor y control (MRL/MR)				**Pozo, rellanos y pruebas funcionales**			
Inspección visual del motor: temperatura, ruido, vibración	☐	☐	☐	Inspección del foso: limpieza, humedad, iluminación, fines de carrera	☐	☐	☐
Revisión del freno del motor / panel de control / variador	☐	☐	☐	Revisión de puertas de rellano: guías, cerrojos y contactos	☐	☐	☐
Revisión de cables de tracción, tensión y polea	☐	☐	☐	Prueba de marcha continua, parada de emergencia y paracaídas	☐	☐	☐
Cabina y puertas				Prueba de modo bomberos, ruido, vibraciones y consumo	☐	☐	☐
Revisión del operador de puerta, contactos y sensores	☐	☐	☐				
Revisión de botonera, señalización e indicadores	☐	☐	☐				
Prueba de intercomunicador / citófono y alarma de emergencia	☐	☐	☐				

SECCIÓN C · OBRA CIVIL / MANTENIMIENTO LOCATIVO / MUEBLE

Ítem	Descripción de la actividad (albañilería, pintura, plomería, etc.)	Unidad	Cantidad	Observación
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				

REPUESTOS Y OBSERVACIONES GENERALES

Ítem	Descripción del Repuesto/Material	Cant.	Ítem	Descripción del Repuesto/Material	Cant.
1	Rubatex	4 mts	4		
2	Cinta vinilo	1	5		
3	Soporte neopreno	4	6		

Observaciones generales:

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 16-09-2026	**Hora inicio:** _____	**Hora fin:** _____

Carlos Vargas, 1075265666	[illegible]
Nombre, firma y cédula Técnico que realizó el trabajo	Nombre, cargo, firma y sello Encargado del recibido (Sede / Supervisor)

INFRAESTRUCTURA AS

ORDEN DE TRABAJO CONSOLIDADA

Contratos 017 y 018 de 2026

Código: ST-IM-F-002
Versión: 002
Fecha: 03-08-2026

173

Entidad contratante: Rama Judicial – Consejo Superior de la Judicatura – Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Neiva

No. de Orden: ____	**Fecha:** 16-09-2026
Contrato: ☒ 017 de 2026 (Lote 1 – Neiva) ☐ 018 de 2026 (Lote 2 – Florencia)	
Municipio: Neiva	**Sede / Despacho Judicial:** Sala de audiencias # 7
Dirección: Cra 4, # 6-99	Of. 205 B
Encargado de la sede: Jaimer Alviar Manco	**Técnico(s) responsable(s):** Carlos Vargas

TIPO SERVICIO ☒ Climatización ☐ Ascensores ☐ Obra civil / Locativo ☐ Mueble — **MANTENIMIENTO** ☒ Preventivo ☐ Correctivo ☐ Emergencia

SECCIÓN A · CLIMATIZACIÓN (AIRES ACONDICIONADOS)

Modelo evaporador:	AUNQ40GM1AS	**Modelo condensador:**	AUNQ40GM1AS
Serial evaporador:		**Serial condensador:**	
Marca:	LG	**No. de placa:**	12-000000113417
Capacidad:	40000 Btu	**Zona / Ubicación:**	Sala de audiencias
Voltaje de Operación:	220V	**Tipo de Refrigerante:**	R 410
Temp. de Suministro:	10°		

TIPO EQUIPO ☐ SISTEMA VRF ☐ MURAL O SPLIT ☒ PISO - TECHO ☐ CASSETTE ☐ OTRO — **RESULTADO** ☒ Buen estado ☐ Montaje/Desmontaje ☐ Reparación ☐ Requiere repuestos

Informes y observaciones del técnico: Se realiza mantenimiento preventivo.

SECCIÓN B · ASCENSORES / BOMBAS

Especificaciones del equipo

Tipo (MRL/MR):		**Descripción:**		**Dimensiones:**	
Marca:		**Capacidad:**		**Velocidad:**	
Voltaje/Fase:		**Potencia motor:**		**No. paradas:**	

Checklist de mantenimiento (☐ Conforme ☐ No conforme ☐ N/A)

Ítem de verificación	Conf.	No conf.	N/A	Ítem de verificación	Conf.	No conf.	N/A
Motor y control (MRL/MR)				**Pozo, rellanos y pruebas funcionales**			
Inspección visual del motor: temperatura, ruido, vibración	☐	☐	☐	Inspección del foso: limpieza, humedad, iluminación, fines de carrera	☐	☐	☐
Revisión del freno del motor / panel de control / variador	☐	☐	☐	Revisión de puertas de rellano: guías, cerrojos y contactos	☐	☐	☐
Revisión de cables de tracción, tensión y polea	☐	☐	☐	Prueba de marcha continua, parada de emergencia y paracaídas	☐	☐	☐
Cabina y puertas				Prueba de modo bomberos, ruido, vibraciones y consumo	☐	☐	☐
Revisión del operador de puerta, contactos y sensores	☐	☐	☐				
Revisión de botonera, señalización e indicadores	☐	☐	☐				
Prueba de intercomunicador / citófono y alarma de emergencia	☐	☐	☐				

SECCIÓN C · OBRA CIVIL / MANTENIMIENTO LOCATIVO / MUEBLE

Ítem	Descripción de la actividad (albañilería, pintura, plomería, etc.)	Unidad	Cantidad	Observación
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				

REPUESTOS Y OBSERVACIONES GENERALES

Ítem	Descripción del Repuesto/Material	Cant.	Ítem	Descripción del Repuesto/Material	Cant.
1	Rodachos	4 unds	4		
2	Centro Limpio	1	5		
3	Espuma Negra	4	6		

Observaciones generales:

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 16-9-2026 — **Hora inicio:** _____ — **Hora fin:** _____

Carlos Vargas, 1075265699
Nombre, firma y cédula
Técnico que realizó el trabajo

Jaimer Alviar Manco
Nombre, cargo, firma y sello
Encargado del recibido (Sede / Supervisor)

INFRAESTRUCTURA AS

ORDEN DE TRABAJO CONSOLIDADA

Contratos 017 y 018 de 2026

Código: ST-IM-F-002
Versión: 002
Fecha: 03-08-2026

174

Entidad contratante: Rama Judicial – Consejo Superior de la Judicatura – Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Neiva

No. de Orden: ____	**Fecha:** 16-09-2026
Contrato: ☒ 017 de 2026 (Lote 1 – Neiva) ☐ 018 de 2026 (Lote 2 – Florencia)	
Municipio: Neiva	**Sede / Despacho Judicial:** Sala de audiencias #7
Dirección: Cra 4 # 6-99	Of. 205 B.
Encargado de la sede: Javier Alvira Mamos	**Técnico(s) responsable(s):** Carlos Vargas

TIPO SERVICIO ☒ Climatización ☐ Ascensores ☐ Obra civil / Locativo ☐ Mueble — **MANTENIMIENTO** ☒ Preventivo ☐ Correctivo ☐ Emergencia

SECCIÓN A · CLIMATIZACIÓN (AIRES ACONDICIONADOS)

Modelo evaporador:	AUVQ40GM7AS	**Modelo condensador:**	UANQ40GM1AS
Serial evaporador:		**Serial condensador:**	
Marca:	LG	**No. de placa:**	12000000113418
Capacidad:	40000 Btu	**Zona / Ubicación:**	Sala de audiencias
Voltaje de Operación:	220v	**Tipo de Refrigerante:**	R410
Temp. de Suministro:	10°		

TIPO EQUIPO ☐ SISTEMA VRF ☐ MURAL O SPLIT ☒ PISO - TECHO ☐ CASSETTE ☐ OTRO — **RESULTADO** ☒ Buen estado ☐ Montaje/Desmontaje ☐ Reparación ☐ Requiere repuestos

Informes y observaciones del técnico: Se rubrica mantenimiento preventivo

SECCIÓN B · ASCENSORES / BOMBAS

Especificaciones del equipo

Tipo (MRL/MR):		**Descripción:**		**Dimensiones:**	
Marca:		**Capacidad:**		**Velocidad:**	
Voltaje/Fase:		**Potencia motor:**		**No. paradas:**	

Checklist de mantenimiento (☐ Conforme ☐ No conforme ☐ N/A)

Ítem de verificación	Conf.	No conf.	N/A	Ítem de verificación	Conf.	No conf.	N/A
Motor y control (MRL/MR)				**Pozo, rellanos y pruebas funcionales**			
Inspección visual del motor: temperatura, ruido, vibración	☐	☐	☐	Inspección del foso: limpieza, humedad, iluminación, fines de carrera	☐	☐	☐
Revisión del freno del motor / panel de control / variador	☐	☐	☐	Revisión de puertas de rellano: guías, cerrojos y contactos	☐	☐	☐
Revisión de cables de tracción, tensión y polea	☐	☐	☐	Prueba de marcha continua, parada de emergencia y paracaídas	☐	☐	☐
Cabina y puertas				Prueba de modo bomberos, ruido, vibraciones y consumo	☐	☐	☐
Revisión del operador de puerta, contactos y sensores	☐	☐	☐				
Revisión de botonera, señalización e indicadores	☐	☐	☐				
Prueba de intercomunicador / citófono y alarma de emergencia	☐	☐	☐				

SECCIÓN C · OBRA CIVIL / MANTENIMIENTO LOCATIVO / MUEBLE

Ítem	Descripción de la actividad (albañilería, pintura, plomería, etc.)	Unidad	Cantidad	Observación
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				

REPUESTOS Y OBSERVACIONES GENERALES

Ítem	Descripción del Repuesto/Material	Cant.	Ítem	Descripción del Repuesto/Material	Cant.
1	Rodatex	4 mts	4		
2	Cinta vinilo	1	5		
3	Soporte Negro 10		6		

Observaciones generales:

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 16-9-2026 — **Hora inicio:** _____ — **Hora fin:** _____

Carlos Vargas, 1075265699	Javier Alvira Mamos
Nombre, firma y cédula Técnico que realizó el trabajo	Nombre, cargo, firma y sello Encargado del recibido (Sede / Supervisor)

INFRAESTRUCTURA AS

ORDEN DE TRABAJO CONSOLIDADA

Contratos 017 y 018 de 2026

Código: ST-IM-F-002
Versión: 002
Fecha: 03-08-2026

183

Entidad contratante: Rama Judicial – Consejo Superior de la Judicatura – Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Neiva

No. de Orden: ____	**Fecha:** 17-09 2026
Contrato: ☒ 017 de 2026 (Lote 1 – Neiva) ☐ 018 de 2026 (Lote 2 – Florencia)	
Municipio: Neiva	**Sede / Despacho Judicial:** despacho 09 comision seccional de disciplina Judicial 306 B
Dirección: Cra 4 # 6-94	
Encargado de la sede: Claudia Rueda	**Técnico(s) responsable(s):** Carlos Vargas

TIPO SERVICIO ☒ Climatización ☐ Ascensores ☐ Obra civil / Locativo ☐ Mueble — **MANTENIMIENTO** ☒ Preventivo ☐ Correctivo ☐ Emergencia

SECCIÓN A · CLIMATIZACIÓN (AIRES ACONDICIONADOS)

Modelo evaporador:	UM18ZC7	**Modelo condensador:**	UM18ZC7
Serial evaporador:	USVQ122	**Serial condensador:**	
Marca:	LG	**No. de placa:**	12-000000113408
Capacidad:	18000 Btu	**Zona / Ubicación:**	Secretaria
Voltaje de Operación:	220v	**Tipo de Refrigerante:**	R 410
Temp. de Suministro:	11°		

TIPO EQUIPO ☐ SISTEMA VRF ☒ MURAL O SPLIT ☐ PISO - TECHO ☐ CASSETTE ☐ OTRO — **RESULTADO** ☒ Buen estado ☐ Montaje/Desmontaje ☐ Reparación ☐ Requiere repuestos

Informes y observaciones del técnico: se realizo mantenimiento preventivo Cambio de aislante termico Cinta vinilo y soporte Neopreno

SECCIÓN B · ASCENSORES / BOMBAS

Especificaciones del equipo

Tipo (MRL/MR):		**Descripción:**		**Dimensiones:**	
Marca:		**Capacidad:**		**Velocidad:**	
Voltaje/Fase:		**Potencia motor:**		**No. paradas:**	

Checklist de mantenimiento (☐ Conforme ☐ No conforme ☐ N/A)

Ítem de verificación	Conf.	No conf.	N/A	Ítem de verificación	Conf.	No conf.	N/A
Motor y control (MRL/MR)				**Pozo, rellanos y pruebas funcionales**			
Inspección visual del motor: temperatura, ruido, vibración	☐	☐	☐	Inspección del foso: limpieza, humedad, iluminación, fines de carrera	☐	☐	☐
Revisión del freno del motor / panel de control / variador	☐	☐	☐	Revisión de puertas de rellano: guías, cerrojos y contactos	☐	☐	☐
Revisión de cables de tracción, tensión y polea	☐	☐	☐	Prueba de marcha continua, parada de emergencia y paracaídas	☐	☐	☐
Cabina y puertas				Prueba de modo bomberos, ruido, vibraciones y consumo	☐	☐	☐
Revisión del operador de puerta, contactos y sensores	☐	☐	☐				
Revisión de botonera, señalización e indicadores	☐	☐	☐				
Prueba de intercomunicador / citófono y alarma de emergencia	☐	☐	☐				

SECCIÓN C · OBRA CIVIL / MANTENIMIENTO LOCATIVO / MUEBLE

Ítem	Descripción de la actividad (albañilería, pintura, plomería, etc.)	Unidad	Cantidad	Observación
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				

REPUESTOS Y OBSERVACIONES GENERALES

Ítem	Descripción del Repuesto/Material	Cant.	Ítem	Descripción del Repuesto/Material	Cant.
1	Aislante	4 mts	4		
2	cinta vinile	1	5		
3	soporte Neopreno	4	6		

Observaciones generales:

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 17-9-2026 — **Hora inicio:** _____ — **Hora fin:** _____

Carlos Vargas. 1075265699	Claudia Rueda.
Nombre, firma y cédula Técnico que realizó el trabajo	Nombre, cargo, firma y sello Encargado del recibido (Sede / Supervisor)

INFRAESTRUCTURA AS

ORDEN DE TRABAJO CONSOLIDADA

Contratos 017 y 018 de 2026

Código: ST-IM-F-002
Versión: 002
Fecha: 03-08-2026

182

Entidad contratante: Rama Judicial – Consejo Superior de la Judicatura – Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Neiva

No. de Orden: ____	**Fecha:** 17-09-2026
Contrato: ☒ 017 de 2026 (Lote 1 – Neiva) ☐ 018 de 2026 (Lote 2 – Florencia)	
Municipio: Neiva	**Sede / Despacho Judicial:** despacho de Comisión Seccional de disciplina judicial 306 B
Dirección: Cra 4 # 6-99	
Encargado de la sede: Claudia Rueda	**Técnico(s) responsable(s):** Carlos Vargas

TIPO SERVICIO ☒ Climatización ☐ Ascensores ☐ Obra civil / Locativo ☐ Mueble — **MANTENIMIENTO** ☒ Preventivo ☐ Correctivo ☐ Emergencia

SECCIÓN A · CLIMATIZACIÓN (AIRES ACONDICIONADOS)

Modelo evaporador:	UM12CC7	**Modelo condensador:**	UM12CC7
Serial evaporador:	USNQ12252PO	**Serial condensador:**	USNQ12ZJ2PO
Marca:	LG	**No. de placa:**	12-000000114179
Capacidad:	12000 Btu	**Zona / Ubicación:**	Secretaria
Voltaje de Operación:	220 V	**Tipo de Refrigerante:**	R 410
Temp. de Suministro:	11°		

TIPO EQUIPO ☐ SISTEMA VRF ☒ MURAL O SPLIT ☐ PISO - TECHO ☐ CASSETTE ☐ OTRO — **RESULTADO** ☒ Buen estado ☐ Montaje/Desmontaje ☐ Reparación ☐ Requiere repuestos

Informes y observaciones del técnico: Se realiza mantenimiento preventivo cambio de aislante termico cinta vinilo y soporte Neopreno

SECCIÓN B · ASCENSORES / BOMBAS

Especificaciones del equipo

Tipo (MRL/MR):		**Descripción:**		**Dimensiones:**	
Marca:		**Capacidad:**		**Velocidad:**	
Voltaje/Fase:		**Potencia motor:**		**No. paradas:**	

Checklist de mantenimiento (☐ Conforme ☐ No conforme ☐ N/A)

Ítem de verificación	Conf.	No conf.	N/A	Ítem de verificación	Conf.	No conf.	N/A
Motor y control (MRL/MR)				**Pozo, rellanos y pruebas funcionales**			
Inspección visual del motor: temperatura, ruido, vibración	☐	☐	☐	Inspección del foso: limpieza, humedad, iluminación, fines de carrera	☐	☐	☐
Revisión del freno del motor / panel de control / variador	☐	☐	☐	Revisión de puertas de rellano: guías, cerrojos y contactos	☐	☐	☐
Revisión de cables de tracción, tensión y polea	☐	☐	☐	Prueba de marcha continua, parada de emergencia y paracaídas	☐	☐	☐
Cabina y puertas				Prueba de modo bomberos, ruido, vibraciones y consumo	☐	☐	☐
Revisión del operador de puerta, contactos y sensores	☐	☐	☐				
Revisión de botonera, señalización e indicadores	☐	☐	☐				
Prueba de intercomunicador / citófono y alarma de emergencia	☐	☐	☐				

SECCIÓN C · OBRA CIVIL / MANTENIMIENTO LOCATIVO / MUEBLE

Ítem	Descripción de la actividad (albañilería, pintura, plomería, etc.)	Unidad	Cantidad	Observación
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				

REPUESTOS Y OBSERVACIONES GENERALES

Ítem	Descripción del Repuesto/Material	Cant.	Ítem	Descripción del Repuesto/Material	Cant.
1	Babaleta	4 unds	4		
2	Cinta vinilo	1	5		
3	Soporte Neopreno	4	6		

Observaciones generales:

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 17-9-2026 — **Hora inicio:** _____ — **Hora fin:** _____

Carlos Vargas 1075265699	Claudia Rueda
Nombre, firma y cédula Técnico que realizó el trabajo	Nombre, cargo, firma y sello Encargado del recibido (Sede / Supervisor)

INFRAESTRUCTURA AS

ORDEN DE TRABAJO CONSOLIDADA

Contratos 017 y 018 de 2026

Código: ST-IM-F-002
Versión: 002
Fecha: 03-08-2026

181

Entidad contratante: Rama Judicial – Consejo Superior de la Judicatura – Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Neiva

No. de Orden: ____	**Fecha:** 17-09-2026
Contrato: ☒ 017 de 2026 (Lote 1 – Neiva) ☐ 018 de 2026 (Lote 2 – Florencia)	
Municipio: Neiva	**Sede / Despacho Judicial:** despacho 07 Comision Seccional de disciplina Judicial 306B
Dirección: Cra 4 # 6-94	
Encargado de la sede: Claudia Rueda	**Técnico(s) responsable(s):** Carlos Vargas

TIPO SERVICIO: ☒ Climatización ☐ Ascensores ☐ Obra civil / Locativo ☐ Mueble

MANTENIMIENTO: ☒ Preventivo ☐ Correctivo ☐ Emergencia

SECCIÓN A · CLIMATIZACIÓN (AIRES ACONDICIONADOS)

Modelo evaporador:	US122C7	**Modelo condensador:**	US122C7
Serial evaporador:	S4NQ12JA3WA	**Serial condensador:**	S4NQ12JA3WA
Marca:	LG	**No. de placa:**	12-000000113396
Capacidad:	12000 Btu	**Zona / Ubicación:**	despacho juez Ado
Voltaje de Operación:	220V	**Tipo de Refrigerante:**	
Temp. de Suministro:	10°		

TIPO EQUIPO: ☐ SISTEMA VRF ☒ MURAL O SPLIT ☐ PISO - TECHO ☐ CASSETTE ☐ OTRO

RESULTADO: ☒ Buen estado ☐ Montaje/Desmontaje ☐ Reparación ☐ Requiere repuestos

Informes y observaciones del técnico: se realiza mantenimiento preventivo, Cambio de aislante termico Cinta cinch y soporte Neopreno

SECCIÓN B · ASCENSORES / BOMBAS

Especificaciones del equipo

Tipo (MRL/MR):		**Descripción:**		**Dimensiones:**	
Marca:		**Capacidad:**		**Velocidad:**	
Voltaje/Fase:		**Potencia motor:**		**No. paradas:**	

Checklist de mantenimiento (☐ Conforme ☐ No conforme ☐ N/A)

Ítem de verificación	Conf.	No conf.	N/A	Ítem de verificación	Conf.	No conf.	N/A
Motor y control (MRL/MR)				**Pozo, rellanos y pruebas funcionales**			
Inspección visual del motor: temperatura, ruido, vibración	☐	☐	☐	Inspección del foso: limpieza, humedad, iluminación, fines de carrera	☐	☐	☐
Revisión del freno del motor / panel de control / variador	☐	☐	☐	Revisión de puertas de rellano: guías, cerrojos y contactos	☐	☐	☐
Revisión de cables de tracción, tensión y polea	☐	☐	☐	Prueba de marcha continua, parada de emergencia y paracaídas	☐	☐	☐
Cabina y puertas				Prueba de modo bomberos, ruido, vibraciones y consumo	☐	☐	☐
Revisión del operador de puerta, contactos y sensores	☐	☐	☐				
Revisión de botonera, señalización e indicadores	☐	☐	☐				
Prueba de intercomunicador / citófono y alarma de emergencia	☐	☐	☐				

SECCIÓN C · OBRA CIVIL / MANTENIMIENTO LOCATIVO / MUEBLE

Ítem	Descripción de la actividad (albañilería, pintura, plomería, etc.)	Unidad	Cantidad	Observación
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				

REPUESTOS Y OBSERVACIONES GENERALES

Ítem	Descripción del Repuesto/Material	Cant.	Ítem	Descripción del Repuesto/Material	Cant.
1	Bobina Kit	2 und	4		
2	Cinta cinch	7	5		
3	Soporte Neopreno	4	6		

Observaciones generales:

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 17-9-2020 **Hora inicio:** _____ **Hora fin:** _____

Carlos Vargas 1075265699	Claudia Rueda
Nombre, firma y cédula Técnico que realizó el trabajo	Nombre, cargo, firma y sello Encargado del recibido (Sede / Supervisor)

INFRAESTRUCTURA AS	**ORDEN DE TRABAJO CONSOLIDADA** Contratos 017 y 018 de 2026	**Código:** ST-IM-F-002 **Versión:** 002 **Fecha:** 03-08-2026 006

Entidad contratante: Rama Judicial – Consejo Superior de la Judicatura – Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Neiva

No. de Orden: ____	**Fecha:** 17-09-2026
Contrato: ☒ 017 de 2026 (Lote 1 – Neiva) ☐ 018 de 2026 (Lote 2 – Florencia)	
Municipio: Neiva	**Sede / Despacho Judicial:** Centro de servicios Juzgados Penales del circuito especializado 401
Dirección: Cra 4 # 6-94	
Encargado de la sede: Mª VANESSA SABATTO SUAREZ	**Técnico(s) responsable(s):**

TIPO SERVICIO ☒ Climatización ☐ Ascensores ☐ Obra civil / Locativo ☐ Mueble — **MANTENIMIENTO** ☒ Preventivo ☐ Correctivo ☐ Emergencia

SECCIÓN A · CLIMATIZACIÓN (AIRES ACONDICIONADOS)

Modelo evaporador:	VM122C7	**Modelo condensador:**	VM122C7
Serial evaporador:	U3NQ122J2PO	**Serial condensador:**	U3NQ122J2PO
Marca:	LG	**No. de placa:**	12-00000114205
Capacidad:	12000 Btu	**Zona / Ubicación:**	despacho de juez
Voltaje de Operación:	220V	**Tipo de Refrigerante:**	R410
Temp. de Suministro:	11°		

TIPO EQUIPO ☐ SISTEMA VRF ☒ MURAL O SPLIT ☐ PISO - TECHO ☐ CASSETTE ☐ OTRO — **RESULTADO** ☒ Buen estado ☐ Montaje/Desmontaje ☐ Reparación ☐ Requiere repuestos

Informes y observaciones del técnico: Se realiza mantenimiento preventivo, Cambio de aislante, termico Soporte Neopreno y Cinta

SECCIÓN B · ASCENSORES / BOMBAS

Especificaciones del equipo

Tipo (MRL/MR):		**Descripción:**		**Dimensiones:**	
Marca:		**Capacidad:**		**Velocidad:**	
Voltaje/Fase:		**Potencia motor:**		**No. paradas:**	

Checklist de mantenimiento (☐ Conforme ☐ No conforme ☐ N/A)

Ítem de verificación	Conf.	No conf.	N/A	Ítem de verificación	Conf.	No conf.	N/A
Motor y control (MRL/MR)				**Pozo, rellanos y pruebas funcionales**			
Inspección visual del motor: temperatura, ruido, vibración	☐	☐	☐	Inspección del foso: limpieza, humedad, iluminación, fines de carrera	☐	☐	☐
Revisión del freno del motor / panel de control / variador	☐	☐	☐	Revisión de puertas de rellano: guías, cerrojos y contactos	☐	☐	☐
Revisión de cables de tracción, tensión y polea	☐	☐	☐	Prueba de marcha continua, parada de emergencia y paracaídas	☐	☐	☐
Cabina y puertas				Prueba de modo bomberos, ruido, vibraciones y consumo	☐	☐	☐
Revisión del operador de puerta, contactos y sensores	☐	☐	☐				
Revisión de botonera, señalización e indicadores	☐	☐	☐				
Prueba de intercomunicador / citófono y alarma de emergencia	☐	☐	☐				

SECCIÓN C · OBRA CIVIL / MANTENIMIENTO LOCATIVO / MUEBLE

Ítem	Descripción de la actividad (albañilería, pintura, plomería, etc.)	Unidad	Cantidad	Observación
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				

REPUESTOS Y OBSERVACIONES GENERALES

Ítem	Descripción del Repuesto/Material	Cant.	Ítem	Descripción del Repuesto/Material	Cant.
1	Aislante	4 mts	4		
2	Cinta	1	5		
3	Soporte Neopreno	4	6		

Observaciones generales:

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 17-9-2026 — **Hora inicio:** _____ — **Hora fin:** _____

Carlos Vargas 1075265699	Mª VANESSA SABATTO S.
Nombre, firma y cédula Técnico que realizó el trabajo	Nombre, cargo, firma y sello Encargado del recibido (Sede / Supervisor)

INFRAESTRUCTURA AS

ORDEN DE TRABAJO CONSOLIDADA

Contratos 017 y 018 de 2026

Código: ST-IM-F-002
Versión: 002
Fecha: 03-08-2026

172

Entidad contratante: Rama Judicial – Consejo Superior de la Judicatura – Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Neiva

No. de Orden: ____	**Fecha:** 17-09-2026
Contrato: ☒ 017 de 2026 (Lote 1 – Neiva) ☐ 018 de 2026 (Lote 2 – Florencia)	
Municipio: Neiva	**Sede / Despacho Judicial:** Centro de servicios Juzgados Penales del circuito especializado 401
Dirección: Cra 4 #6-99	
Encargado de la sede: MA VANESSA SABATTO SUAREZ	**Técnico(s) responsable(s):** Carlos Vargas

TIPO SERVICIO: ☒ Climatización ☐ Ascensores ☐ Obra civil / Locativo ☐ Mueble

MANTENIMIENTO: ☒ Preventivo ☐ Correctivo ☐ Emergencia

SECCIÓN A · CLIMATIZACIÓN (AIRES ACONDICIONADOS)

Modelo evaporador:	AVNQ40GM1S	**Modelo condensador:**	AVNQ40GM1S
Serial evaporador:		**Serial condensador:**	
Marca:	LG	**No. de placa:**	12-000000113018
Capacidad:	40000 Btu	**Zona / Ubicación:**	Secretaria
Voltaje de Operación:	220V	**Tipo de Refrigerante:**	R410
Temp. de Suministro:	10°		

TIPO EQUIPO: ☐ SISTEMA VRF ☐ MURAL O SPLIT ☒ PISO - TECHO ☐ CASSETTE ☐ OTRO

RESULTADO: ☒ Buen estado ☐ Montaje/Desmontaje ☐ Reparación ☐ Requiere repuestos

Informes y observaciones del técnico: Se realizo mantenimiento preventivo. Cambio de aislante termico antivandalo y soporte Neopreno

SECCIÓN B · ASCENSORES / BOMBAS

Especificaciones del equipo

Tipo (MRL/MR):		**Descripción:**		**Dimensiones:**	
Marca:		**Capacidad:**		**Velocidad:**	
Voltaje/Fase:		**Potencia motor:**		**No. paradas:**	

Checklist de mantenimiento (☐ Conforme ☐ No conforme ☐ N/A)

Ítem de verificación	Conf.	No conf.	N/A	Ítem de verificación	Conf.	No conf.	N/A
Motor y control (MRL/MR)				**Pozo, rellanos y pruebas funcionales**			
Inspección visual del motor: temperatura, ruido, vibración	☐	☐	☐	Inspección del foso: limpieza, humedad, iluminación, fines de carrera	☐	☐	☐
Revisión del freno del motor / panel de control / variador	☐	☐	☐	Revisión de puertas de rellano: guías, cerrojos y contactos	☐	☐	☐
Revisión de cables de tracción, tensión y polea	☐	☐	☐	Prueba de marcha continua, parada de emergencia y paracaídas	☐	☐	☐
Cabina y puertas				Prueba de modo bomberos, ruido, vibraciones y consumo	☐	☐	☐
Revisión del operador de puerta, contactos y sensores	☐	☐	☐				
Revisión de botonera, señalización e indicadores	☐	☐	☐				
Prueba de intercomunicador / citófono y alarma de emergencia	☐	☐	☐				

SECCIÓN C · OBRA CIVIL / MANTENIMIENTO LOCATIVO / MUEBLE

Ítem	Descripción de la actividad (albañilería, pintura, plomería, etc.)	Unidad	Cantidad	Observación
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				

REPUESTOS Y OBSERVACIONES GENERALES

Ítem	Descripción del Repuesto/Material	Cant.	Ítem	Descripción del Repuesto/Material	Cant.
1	Refuerzo	4 unds	4		
2	cinta vinilo	1	5		
3	Soporte Neopreno	4	6		

Observaciones generales:

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 17-9-2026	**Hora inicio:** _____	**Hora fin:** _____

Carlos Vargas 1073265699	MA VANESSA SABATTO S.
Nombre, firma y cédula Técnico que realizó el trabajo	Nombre, cargo, firma y sello Encargado del recibido (Sede / Supervisor)

INFRAESTRUCTURA AS	**ORDEN DE TRABAJO CONSOLIDADA** Contratos 017 y 018 de 2026	Código: ST-IM-F-002 Versión: 002 Fecha: 03-08-2026 192

Entidad contratante: Rama Judicial – Consejo Superior de la Judicatura – Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Neiva

No. de Orden: ____	**Fecha:** 17-09-2026
Contrato: ☒ 017 de 2026 (Lote 1 – Neiva) ☐ 018 de 2026 (Lote 2 – Florencia)	
Municipio: Neiva	**Sede / Despacho Judicial:** Juzgado 3° Penal del Circuito
Dirección: Cra 4 #6-99	Con funciones de Conocimiento of. 308 Despacho
Encargado de la sede: Laura Alejandra Peña	**Técnico(s) responsable(s):** Carlos Vergara

TIPO SERVICIO ☒ Climatización ☐ Ascensores ☐ Obra civil / Locativo ☐ Mueble — **MANTENIMIENTO** ☒ Preventivo ☐ Correctivo ☐ Emergencia

SECCIÓN A · CLIMATIZACIÓN (AIRES ACONDICIONADOS)

Modelo evaporador:	VM122C7	**Modelo condensador:**	VM122C7
Serial evaporador:	312TAKKF4573	**Serial condensador:**	312TAKKF4573
Marca:	16	**No. de placa:**	12-000000 114183
Capacidad:	12.000	**Zona / Ubicación:**	Despacho
Voltaje de Operación:	220V	**Tipo de Refrigerante:**	R410A
Temp. de Suministro:	17°		

TIPO EQUIPO ☐ SISTEMA VRF ☑ MURAL O SPLIT ☐ PISO - TECHO ☐ CASSETTE ☐ OTRO — **RESULTADO** ☐ Buen estado ☐ Montaje/Desmontaje ☐ Reparación ☐ Requiere repuestos

Informes y observaciones del técnico: mantenimiento Preventivo general, cambio Rebatex y cinta vinilo equipo operativo.

SECCIÓN B · ASCENSORES / BOMBAS

Especificaciones del equipo

Tipo (MRL/MR):		**Descripción:**		**Dimensiones:**	
Marca:		**Capacidad:**		**Velocidad:**	
Voltaje/Fase:		**Potencia motor:**		**No. paradas:**	

Checklist de mantenimiento (☐ Conforme ☐ No conforme ☐ N/A)

Ítem de verificación	Conf.	No conf.	N/A	Ítem de verificación	Conf.	No conf.	N/A
Motor y control (MRL/MR)				**Pozo, rellanos y pruebas funcionales**			
Inspección visual del motor: temperatura, ruido, vibración	☐	☐	☐	Inspección del foso: limpieza, humedad, iluminación, fines de carrera	☐	☐	☐
Revisión del freno del motor / panel de control / variador	☐	☐	☐	Revisión de puertas de rellano: guías, cerrojos y contactos	☐	☐	☐
Revisión de cables de tracción, tensión y polea	☐	☐	☐	Prueba de marcha continua, parada de emergencia y paracaídas	☐	☐	☐
Cabina y puertas				Prueba de modo bomberos, ruido, vibraciones y consumo	☐	☐	☐
Revisión del operador de puerta, contactos y sensores	☐	☐	☐				
Revisión de botonera, señalización e indicadores	☐	☐	☐				
Prueba de intercomunicador / citófono y alarma de emergencia	☐	☐	☐				

SECCIÓN C · OBRA CIVIL / MANTENIMIENTO LOCATIVO / MUEBLE

Ítem	Descripción de la actividad (albañilería, pintura, plomería, etc.)	Unidad	Cantidad	Observación
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				

REPUESTOS Y OBSERVACIONES GENERALES

Ítem	Descripción del Repuesto/Material	Cant.	Ítem	Descripción del Repuesto/Material	Cant.
1	Rebatex	4 mts	4		
2	Cinta vinilo	1	5		
3	Soporte neopreno	4	6		

Observaciones generales:

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: _____	**Hora inicio:** _____	**Hora fin:** _____

Carlos Vergara 1075265699. Nombre, firma y cédula Técnico que realizó el trabajo	Laura Alejandra Peña Nombre, cargo, firma y sello Encargado del recibido (Sede / Supervisor)

INFRAESTRUCTURA AS

ORDEN DE TRABAJO CONSOLIDADA

Contratos 017 y 018 de 2026

Código: ST-IM-F-002
Versión: 002
Fecha: 03-08-2026

190

Entidad contratante: Rama Judicial – Consejo Superior de la Judicatura – Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Neiva

No. de Orden:	**Fecha:** 18-09-2026
Contrato: ☑ 017 de 2026 (Lote 1 – Neiva) ☐ 018 de 2026 (Lote 2 – Florencia)	
Municipio: Neiva	**Sede / Despacho Judicial:** Oficina de Asistencia legal y Cobro Coactivo Despacho.
Dirección: Cra 4 #6-99	
Encargado de la sede: Mariela Gutierrez	**Técnico(s) responsable(s):** Carlos Vargas

TIPO SERVICIO ☑ Climatización ☐ Ascensores ☐ Obra civil / Locativo ☐ Mueble — **MANTENIMIENTO** ☒ Preventivo ☐ Correctivo ☐ Emergencia

SECCIÓN A · CLIMATIZACIÓN (AIRES ACONDICIONADOS)

Modelo evaporador:	V5122C7	**Modelo condensador:**	V5122C7
Serial evaporador:	209TAJE82841	**Serial condensador:**	209TAJE82841
Marca:	LG	**No. de placa:**	12-000000 113006
Capacidad:	12.000	**Zona / Ubicación:**	Despacho
Voltaje de Operación:	220V	**Tipo de Refrigerante:**	R410A
Temp. de Suministro:	17°		

TIPO EQUIPO ☐ SISTEMA VRF ☒ MURAL O SPLIT ☐ PISO - TECHO ☐ CASSETTE ☐ OTRO — **RESULTADO** ☐ Buen estado ☐ Montaje/Desmontaje ☐ Reparación ☐ Requiere repuestos

Informes y observaciones del técnico: mantenimiento preventivo general, equipo operativo.

SECCIÓN B · ASCENSORES / BOMBAS

Especificaciones del equipo

Tipo (MRL/MR):		**Descripción:**		**Dimensiones:**	
Marca:		**Capacidad:**		**Velocidad:**	
Voltaje/Fase:		**Potencia motor:**		**No. paradas:**	

Checklist de mantenimiento (☐ Conforme ☐ No conforme ☐ N/A)

Ítem de verificación	Conf.	No conf.	N/A	Ítem de verificación	Conf.	No conf.	N/A
Motor y control (MRL/MR)				**Pozo, rellanos y pruebas funcionales**			
Inspección visual del motor: temperatura, ruido, vibración	☐	☐	☐	Inspección del foso: limpieza, humedad, iluminación, fines de carrera	☐	☐	☐
Revisión del freno del motor / panel de control / variador	☐	☐	☐	Revisión de puertas de rellano: guías, cerrojos y contactos	☐	☐	☐
Revisión de cables de tracción, tensión y polea	☐	☐	☐	Prueba de marcha continua, parada de emergencia y paracaídas	☐	☐	☐
Cabina y puertas				Prueba de modo bomberos, ruido, vibraciones y consumo	☐	☐	☐
Revisión del operador de puerta, contactos y sensores	☐	☐	☐				
Revisión de botonera, señalización e indicadores	☐	☐	☐				
Prueba de intercomunicador / citófono y alarma de emergencia	☐	☐	☐				

SECCIÓN C · OBRA CIVIL / MANTENIMIENTO LOCATIVO / MUEBLE

Ítem	Descripción de la actividad (albañilería, pintura, plomería, etc.)	Unidad	Cantidad	Observación
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				

REPUESTOS Y OBSERVACIONES GENERALES

Ítem	Descripción del Repuesto/Material	Cant.	Ítem	Descripción del Repuesto/Material	Cant.
1			4		
2			5		
3			6		

Observaciones generales:

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 18-9-2026 — **Hora inicio:** _____ — **Hora fin:** _____

Carlos Vargas 1075265699
Nombre, firma y cédula
Técnico que realizó el trabajo

Mariela Gutierrez Tao
Nombre, cargo, firma y sello
Encargado del recibido (Sede / Supervisor)

INFRAESTRUCTURA AS

ORDEN DE TRABAJO CONSOLIDADA

Contratos 017 y 018 de 2026

Código: ST-IM-F-002
Versión: 002
Fecha: 03-08-2026

189

Entidad contratante: Rama Judicial – Consejo Superior de la Judicatura – Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Neiva

No. de Orden:	**Fecha:** 18-09-2026
Contrato: ☑ 017 de 2026 (Lote 1 – Neiva) ☐ 018 de 2026 (Lote 2 – Florencia)	
Municipio: Neiva	**Sede / Despacho Judicial:** Oficina de Asistencia Legal y Cobro Coactivo. Secretaria.
Dirección: Cra 4 #6-99	
Encargado de la sede: Mariela Gutierrez	**Técnico(s) responsable(s):** Carlos Vargas.

TIPO SERVICIO ☑ Climatización ☐ Ascensores ☐ Obra civil / Locativo ☐ Mueble — **MANTENIMIENTO** ☑ Preventivo ☐ Correctivo ☐ Emergencia

SECCIÓN A · CLIMATIZACIÓN (AIRES ACONDICIONADOS)

Modelo evaporador:	V5242C7	**Modelo condensador:**	V5242C7
Serial evaporador:	205TAKKAR677	**Serial condensador:**	205TAKKAR677
Marca:	LG	**No. de placa:**	12-000000 113010
Capacidad:	24.000	**Zona / Ubicación:**	Secretaria
Voltaje de Operación:	220 V	**Tipo de Refrigerante:**	R410A
Temp. de Suministro:	12°		

TIPO EQUIPO ☐ SISTEMA VRF ☑ MURAL O SPLIT ☐ PISO - TECHO ☐ CASSETTE ☐ OTRO — **RESULTADO** ☐ Buen estado ☐ Montaje/Desmontaje ☐ Reparación ☐ Requiere repuestos

Informes y observaciones del técnico: mantenimiento preventivo general, equipo operativo.

SECCIÓN B · ASCENSORES / BOMBAS

Especificaciones del equipo

Tipo (MRL/MR):		**Descripción:**		**Dimensiones:**	
Marca:		**Capacidad:**		**Velocidad:**	
Voltaje/Fase:		**Potencia motor:**		**No. paradas:**	

Checklist de mantenimiento (☐ Conforme ☐ No conforme ☐ N/A)

Ítem de verificación	Conf.	No conf.	N/A	Ítem de verificación	Conf.	No conf.	N/A
Motor y control (MRL/MR)				**Pozo, rellanos y pruebas funcionales**			
Inspección visual del motor: temperatura, ruido, vibración	☐	☐	☐	Inspección del foso: limpieza, humedad, iluminación, fines de carrera	☐	☐	☐
Revisión del freno del motor / panel de control / variador	☐	☐	☐	Revisión de puertas de rellano: guías, cerrojos y contactos	☐	☐	☐
Revisión de cables de tracción, tensión y polea	☐	☐	☐	Prueba de marcha continua, parada de emergencia y paracaídas	☐	☐	☐
Cabina y puertas				Prueba de modo bomberos, ruido, vibraciones y consumo	☐	☐	☐
Revisión del operador de puerta, contactos y sensores	☐	☐	☐				
Revisión de botonera, señalización e indicadores	☐	☐	☐				
Prueba de intercomunicador / citófono y alarma de emergencia	☐	☐	☐				

SECCIÓN C · OBRA CIVIL / MANTENIMIENTO LOCATIVO / MUEBLE

Ítem	Descripción de la actividad (albañilería, pintura, plomería, etc.)	Unidad	Cantidad	Observación
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				

REPUESTOS Y OBSERVACIONES GENERALES

Ítem	Descripción del Repuesto/Material	Cant.	Ítem	Descripción del Repuesto/Material	Cant.
1			4		
2			5		
3			6		

Observaciones generales:

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 13-9-2026 **Hora inicio:** _____ **Hora fin:** _____

Carlos Vargas, 1075265649.	Mariela Gutierrez Tao
Nombre, firma y cédula Técnico que realizó el trabajo	Nombre, cargo, firma y sello Encargado del recibido (Sede / Supervisor)

INFRAESTRUCTURA AS

ORDEN DE TRABAJO CONSOLIDADA

Contratos 017 y 018 de 2026

Código: ST-IM-F-002
Versión: 002
Fecha: 03-08-2026

134

Entidad contratante: Rama Judicial – Consejo Superior de la Judicatura – Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Neiva

No. de Orden: ____	**Fecha:** 15/09/26.
Contrato: ☒ 017 de 2026 (Lote 1 – Neiva) ☐ 018 de 2026 (Lote 2 – Florencia)	
Municipio: Campoalegre	**Sede / Despacho Judicial:** Juzgado 2 promiscuo municipal Campoalegre. Secretaria.
Dirección: Calle 7 # 9-06	
Encargado de la sede: Andres felipe Gonzalez.	**Técnico(s) responsable(s):** William Rodriguez.

TIPO SERVICIO ☒ Climatización ☐ Ascensores ☐ Obra civil / Locativo ☐ Mueble — **MANTENIMIENTO** ☒ Preventivo ☐ Correctivo ☐ Emergencia

SECCIÓN A · CLIMATIZACIÓN (AIRES ACONDICIONADOS)

Modelo evaporador:	VM18CF	**Modelo condensador:**	VM18CF.
Serial evaporador:	401TA79EM249.	**Serial condensador:**	
Marca:	LG	**No. de placa:**	12000000114164
Capacidad:	18000 BTU	**Zona / Ubicación:**	Angelo.
Voltaje de Operación:	218V	**Tipo de Refrigerante:**	R410A.
Temp. de Suministro:	11°		

TIPO EQUIPO ☐ SISTEMA VRF ☒ MURAL O SPLIT ☐ PISO - TECHO ☐ CASSETTE ☐ OTRO

RESULTADO ☒ Buen estado ☐ Montaje/Desmontaje ☐ Reparación ☐ Requiere repuestos

Informes y observaciones del técnico: Mantenimiento Preventivo.

SECCIÓN B · ASCENSORES / BOMBAS

Especificaciones del equipo

Tipo (MRL/MR):		**Descripción:**		**Dimensiones:**	
Marca:		**Capacidad:**		**Velocidad:**	
Voltaje/Fase:		**Potencia motor:**		**No. paradas:**	

Checklist de mantenimiento (☐ Conforme ☐ No conforme ☐ N/A)

Ítem de verificación	Conf.	No conf.	N/A	Ítem de verificación	Conf.	No conf.	N/A
Motor y control (MRL/MR)				**Pozo, rellanos y pruebas funcionales**			
Inspección visual del motor: temperatura, ruido, vibración	☐	☐	☐	Inspección del foso: limpieza, humedad, iluminación, fines de carrera	☐	☐	☐
Revisión del freno del motor / panel de control / variador	☐	☐	☐	Revisión de puertas de rellano: guías, cerrojos y contactos	☐	☐	☐
Revisión de cables de tracción, tensión y polea	☐	☐	☐	Prueba de marcha continua, parada de emergencia y paracaídas	☐	☐	☐
Cabina y puertas				Prueba de modo bomberos, ruido, vibraciones y consumo	☐	☐	☐
Revisión del operador de puerta, contactos y sensores	☐	☐	☐				
Revisión de botonera, señalización e indicadores	☐	☐	☐				
Prueba de intercomunicador / citófono y alarma de emergencia	☐	☐	☐				

SECCIÓN C · OBRA CIVIL / MANTENIMIENTO LOCATIVO / MUEBLE

Ítem	Descripción de la actividad (albañilería, pintura, plomería, etc.)	Unidad	Cantidad	Observación
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				

REPUESTOS Y OBSERVACIONES GENERALES

Ítem	Descripción del Repuesto/Material	Cant.	Ítem	Descripción del Repuesto/Material	Cant.
1	Aislante termico "Robatex"	1	4		
2	Cinta vinilo	1.	5		
3			6		

Observaciones generales:

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 15/09/26 — **Hora inicio:** 10:00Am. — **Hora fin:** _____

William R.
Nombre, firma y cédula
Técnico que realizó el trabajo

Nombre, cargo, firma y sello
Encargado del recibido (Sede / Supervisor)

INFRAESTRUCTURA AS

ORDEN DE TRABAJO CONSOLIDADA

Contratos 017 y 018 de 2026

Código: ST-IM-F-002
Versión: 002
Fecha: 03-08-2026

135

Entidad contratante: Rama Judicial – Consejo Superior de la Judicatura – Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Neiva

No. de Orden: ____	Fecha: 15/04/26
Contrato: [X] 017 de 2026 (Lote 1 – Neiva) [ ] 018 de 2026 (Lote 2 – Florencia)	
Municipio: Campoalegre.	Sede / Despacho Judicial: Juzgado 2 Promiscuo Municipal Despacho Juez.
Dirección: Calle 7 # 9-06.	
Encargado de la sede: Andrés Felipe Cortés	Técnico(s) responsable(s): William Rodriguez.

TIPO SERVICIO: [X] Climatización [ ] Ascensores [ ] Obra civil / Locativo [ ] Mueble

MANTENIMIENTO: [X] Preventivo [ ] Correctivo [ ] Emergencia

SECCIÓN A · CLIMATIZACIÓN (AIRES ACONDICIONADOS)

Modelo evaporador:	VM182CE NC3.	Modelo condensador:	
Serial evaporador:	30150315P106BC310H1AFM0	Serial condensador:	
Marca:	LG	No. de placa:	
Capacidad:	18000 BTU	Zona / Ubicación:	
Voltaje de Operación:	210V	Tipo de Refrigerante:	R410A.
Temp. de Suministro:	12°		

TIPO EQUIPO: [ ] SISTEMA VRF [X] MURAL O SPLIT [X] PISO - TECHO [ ] CASSETTE [ ] OTRO

RESULTADO: [X] Buen estado [ ] Montaje/Desmontaje [ ] Reparación [ ] Requiere repuestos

Informes y observaciones del técnico: Mantenimiento Preventivo.

SECCIÓN B · ASCENSORES / BOMBAS

Especificaciones del equipo

Tipo (MRL/MR):		Descripción:		Dimensiones:	
Marca:		Capacidad:		Velocidad:	
Voltaje/Fase:		Potencia motor:		No. paradas:	

Checklist de mantenimiento ([ ] Conforme [ ] No conforme [ ] N/A)

Ítem de verificación	Conf.	No conf.	N/A	Ítem de verificación	Conf.	No conf.	N/A
Motor y control (MRL/MR)				**Pozo, rellanos y pruebas funcionales**			
Inspección visual del motor: temperatura, ruido, vibración	☐	☐	☐	Inspección del foso: limpieza, humedad, iluminación, fines de carrera	☐	☐	☐
Revisión del freno del motor / panel de control / variador	☐	☐	☐	Revisión de puertas de rellano: guías, cerrojos y contactos	☐	☐	☐
Revisión de cables de tracción, tensión y polea	☐	☐	☐	Prueba de marcha continua, parada de emergencia y paracaídas	☐	☐	☐
Cabina y puertas				Prueba de modo bomberos, ruido, vibraciones y consumo	☐	☐	☐
Revisión del operador de puerta, contactos y sensores	☐	☐	☐				
Revisión de botonera, señalización e indicadores	☐	☐	☐				
Prueba de intercomunicador / citófono y alarma de emergencia	☐	☐	☐				

SECCIÓN C · OBRA CIVIL / MANTENIMIENTO LOCATIVO / MUEBLE

Ítem	Descripción de la actividad (albañilería, pintura, plomería, etc.)	Unidad	Cantidad	Observación
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				

REPUESTOS Y OBSERVACIONES GENERALES

Ítem	Descripción del Repuesto/Material	Cant.	Ítem	Descripción del Repuesto/Material	Cant.
1			4		
2			5		
3			6		

Observaciones generales:

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 15/04/26	Hora inicio: 10:00 AM.	Hora fin: ____

William D.
Nombre, firma y cédula
Técnico que realizó el trabajo

Nombre, cargo, firma y sello
Encargado del recibido (Sede / Supervisor)

INFRAESTRUCTURA AS

ORDEN DE TRABAJO CONSOLIDADA

Contratos 017 y 018 de 2026

Código: ST-IM-F-002
Versión: 002
Fecha: 03-08-2026

136

Entidad contratante: Rama Judicial – Consejo Superior de la Judicatura – Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Neiva

No. de Orden: ____	**Fecha:** 15/09/26
Contrato: [X] 017 de 2026 (Lote 1 – Neiva) [ ] 018 de 2026 (Lote 2 – Florencia)	
Municipio: Campoalegre.	**Sede / Despacho Judicial:** Juzgado 2 promiscuo municipal Campoalegre.
Dirección: Calle 7 # 9-06	
Encargado de la sede: Andrei felipe Gonzalez	**Técnico(s) responsable(s):** William Rodriguez.

TIPO SERVICIO: [X] Climatización [ ] Ascensores [ ] Obra civil / Locativo [ ] Mueble — **MANTENIMIENTO:** [X] Preventivo [ ] Correctivo [ ] Emergencia

SECCIÓN A · CLIMATIZACIÓN (AIRES ACONDICIONADOS)

Modelo evaporador:	PTE-36HSTV	**Modelo condensador:**	
Serial evaporador:	3406405920288190160046	**Serial condensador:**	
Marca:	Blueline.	**No. de placa:**	12000000107348.
Capacidad:	36000 BTU	**Zona / Ubicación:**	
Voltaje de Operación:	28V	**Tipo de Refrigerante:**	R410A.
Temp. de Suministro:	8°		

TIPO EQUIPO: [ ] SISTEMA VRF [ ] MURAL O SPLIT [X] PISO - TECHO [ ] CASSETTE [ ] OTRO

RESULTADO: [X] Buen estado [ ] Montaje/Desmontaje [ ] Reparación [ ] Requiere repuestos

Informes y observaciones del técnico: Mantenimiento Preventivo.

SECCIÓN B · ASCENSORES / BOMBAS

Especificaciones del equipo

Tipo (MRL/MR):		**Descripción:**		**Dimensiones:**	
Marca:		**Capacidad:**		**Velocidad:**	
Voltaje/Fase:		**Potencia motor:**		**No. paradas:**	

Checklist de mantenimiento ([ ] Conforme [ ] No conforme [ ] N/A)

Ítem de verificación	Conf.	No conf.	N/A	Ítem de verificación	Conf.	No conf.	N/A
Motor y control (MRL/MR)				**Pozo, rellanos y pruebas funcionales**			
Inspección visual del motor: temperatura, ruido, vibración	☐	☐	☐	Inspección del foso: limpieza, humedad, iluminación, fines de carrera	☐	☐	☐
Revisión del freno del motor / panel de control / variador	☐	☐	☐	Revisión de puertas de rellano: guías, cerrojos y contactos	☐	☐	☐
Revisión de cables de tracción, tensión y polea	☐	☐	☐	Prueba de marcha continua, parada de emergencia y paracaídas	☐	☐	☐
Cabina y puertas				Prueba de modo bomberos, ruido, vibraciones y consumo	☐	☐	☐
Revisión del operador de puerta, contactos y sensores	☐	☐	☐				
Revisión de botonera, señalización e indicadores	☐	☐	☐				
Prueba de intercomunicador / citófono y alarma de emergencia	☐	☐	☐				

SECCIÓN C · OBRA CIVIL / MANTENIMIENTO LOCATIVO / MUEBLE

Ítem	Descripción de la actividad (albañilería, pintura, plomería, etc.)	Unidad	Cantidad	Observación
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				

REPUESTOS Y OBSERVACIONES GENERALES

Ítem	Descripción del Repuesto/Material	Cant.	Ítem	Descripción del Repuesto/Material	Cant.
1	Silicona drenaje.	1	4		
2			5		
3			6		

Observaciones generales:

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 15/09/26 **Hora inicio:** 10:00 Am. **Hora fin:** _____

William R.	Cristian Gomez Cruz
Nombre, firma y cédula Técnico que realizó el trabajo	Nombre, cargo, firma y sello Encargado del recibido (Sede / Supervisor)

INFRAESTRUCTURA AS

ORDEN DE TRABAJO CONSOLIDADA

Contratos 017 y 018 de 2026

Código: ST-IM-F-002
Versión: 002
Fecha: 03-08-2026

137

Entidad contratante: Rama Judicial – Consejo Superior de la Judicatura – Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Neiva

No. de Orden: ____	**Fecha:** 15/09/26
Contrato: ☒ 017 de 2026 (Lote 1 – Neiva) ☐ 018 de 2026 (Lote 2 – Florencia)	
Municipio: Campoalegre	**Sede / Despacho Judicial:** Cuarto tecnico #1
Dirección: Calle 7 # 9-06	
Encargado de la sede: Andres Felipe Gonzalez.	**Técnico(s) responsable(s):** William Rodriguez

TIPO SERVICIO ☒ Climatización ☐ Ascensores ☐ Obra civil / Locativo ☐ Mueble — **MANTENIMIENTO** ☒ Preventivo ☐ Correctivo ☐ Emergencia

SECCIÓN A · CLIMATIZACIÓN (AIRES ACONDICIONADOS)

Modelo evaporador:	AVNQ409M1AS	**Modelo condensador:**	
Serial evaporador:	405TARU9X814	**Serial condensador:**	
Marca:	LG	**No. de placa:**	
Capacidad:	40000 BTU.	**Zona / Ubicación:**	
Voltaje de Operación:	218V.	**Tipo de Refrigerante:**	R410A.
Temp. de Suministro:	9°		

TIPO EQUIPO ☐ SISTEMA VRF ☐ MURAL O SPLIT ☒ PISO - TECHO ☐ CASSETTE ☐ OTRO — **RESULTADO** ☒ Buen estado ☐ Montaje/Desmontaje ☐ Reparación ☐ Requiere repuestos

Informes y observaciones del técnico: Mantenimiento Preventivo

SECCIÓN B · ASCENSORES / BOMBAS

Especificaciones del equipo

Tipo (MRL/MR):		**Descripción:**		**Dimensiones:**	
Marca:		**Capacidad:**		**Velocidad:**	
Voltaje/Fase:		**Potencia motor:**		**No. paradas:**	

Checklist de mantenimiento (☐ Conforme ☐ No conforme ☐ N/A)

Ítem de verificación	Conf.	No conf.	N/A	Ítem de verificación	Conf.	No conf.	N/A
Motor y control (MRL/MR)				**Pozo, rellanos y pruebas funcionales**			
Inspección visual del motor: temperatura, ruido, vibración	☐	☐	☐	Inspección del foso: limpieza, humedad, iluminación, fines de carrera	☐	☐	☐
Revisión del freno del motor / panel de control / variador	☐	☐	☐	Revisión de puertas de rellano: guías, cerrojos y contactos	☐	☐	☐
Revisión de cables de tracción, tensión y polea	☐	☐	☐	Prueba de marcha continua, parada de emergencia y paracaídas	☐	☐	☐
Cabina y puertas				Prueba de modo bomberos, ruido, vibraciones y consumo	☐	☐	☐
Revisión del operador de puerta, contactos y sensores	☐	☐	☐				
Revisión de botonera, señalización e indicadores	☐	☐	☐				
Prueba de intercomunicador / citófono y alarma de emergencia	☐	☐	☐				

SECCIÓN C · OBRA CIVIL / MANTENIMIENTO LOCATIVO / MUEBLE

Ítem	Descripción de la actividad (albañilería, pintura, plomería, etc.)	Unidad	Cantidad	Observación
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				

REPUESTOS Y OBSERVACIONES GENERALES

Ítem	Descripción del Repuesto/Material	Cant.	Ítem	Descripción del Repuesto/Material	Cant.
1			4		
2			5		
3			6		

Observaciones generales:

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 15/09/26 — **Hora inicio:** 10:00AM — **Hora fin:** ____

William R.

Nombre, firma y cédula
Técnico que realizó el trabajo

7703054

Nombre, cargo, firma y sello
Encargado del recibido (Sede / Supervisor)

INFRAESTRUCTURA AS

ORDEN DE TRABAJO CONSOLIDADA

Contratos 017 y 018 de 2026

Código: ST-IM-F-002
Versión: 002
Fecha: 03-08-2026

141

Entidad contratante: Rama Judicial – Consejo Superior de la Judicatura – Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Neiva

No. de Orden: ____	Fecha: 15/09/26.
Contrato: ☒ 017 de 2026 (Lote 1 – Neiva) ☐ 018 de 2026 (Lote 2 – Florencia)	
Municipio: Campoalegre.	Sede / Despacho Judicial: Sala audiencia Segundo juzgado
Dirección: Calle 7 # 9-06.	
Encargado de la sede: Andrea Felipe Gonzalez.	Técnico(s) responsable(s): William Rodriguez

TIPO SERVICIO ☒ Climatización ☐ Ascensores ☐ Obra civil / Locativo ☐ Mueble — **MANTENIMIENTO** ☒ Preventivo ☐ Correctivo ☐ Emergencia

SECCIÓN A · CLIMATIZACIÓN (AIRES ACONDICIONADOS)

Modelo evaporador:	VS242C7	Modelo condensador:	
Serial evaporador:	YOITAMAAC747	Serial condensador:	
Marca:	LG	No. de placa:	12000000113510.
Capacidad:	24000BTU.	Zona / Ubicación:	
Voltaje de Operación:	220V.	Tipo de Refrigerante:	R410A.
Temp. de Suministro:	11°		

TIPO EQUIPO ☐ SISTEMA VRF ☒ MURAL O SPLIT ☐ PISO - TECHO ☐ CASSETTE ☐ OTRO

RESULTADO ☒ Buen estado ☐ Montaje/Desmontaje ☐ Reparación ☐ Requiere repuestos

Informes y observaciones del técnico: Mantenimiento Preventivo.

SECCIÓN B · ASCENSORES / BOMBAS

Especificaciones del equipo

Tipo (MRL/MR):		Descripción:		Dimensiones:	
Marca:		Capacidad:		Velocidad:	
Voltaje/Fase:		Potencia motor:		No. paradas:	

Checklist de mantenimiento (☐ Conforme ☐ No conforme ☐ N/A)

Ítem de verificación	Conf.	No conf.	N/A
Motor y control (MRL/MR)			
Inspección visual del motor: temperatura, ruido, vibración	☐	☐	☐
Revisión del freno del motor / panel de control / variador	☐	☐	☐
Revisión de cables de tracción, tensión y polea	☐	☐	☐
Cabina y puertas			
Revisión del operador de puerta, contactos y sensores	☐	☐	☐
Revisión de botonera, señalización e indicadores	☐	☐	☐
Prueba de intercomunicador / citófono y alarma de emergencia	☐	☐	☐

Ítem de verificación	Conf.	No conf.	N/A
Pozo, rellanos y pruebas funcionales			
Inspección del foso: limpieza, humedad, iluminación, fines de carrera	☐	☐	☐
Revisión de puertas de rellano: guías, cerrojos y contactos	☐	☐	☐
Prueba de marcha continua, parada de emergencia y paracaídas	☐	☐	☐
Prueba de modo bomberos, ruido, vibraciones y consumo	☐	☐	☐

SECCIÓN C · OBRA CIVIL / MANTENIMIENTO LOCATIVO / MUEBLE

Ítem	Descripción de la actividad (albañilería, pintura, plomería, etc.)	Unidad	Cantidad	Observación
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				

REPUESTOS Y OBSERVACIONES GENERALES

Ítem	Descripción del Repuesto/Material	Cant.	Ítem	Descripción del Repuesto/Material	Cant.
1			4		
2			5		
3			6		

Observaciones generales:

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 15/09/26 **Hora inicio:** 10:00 Am. **Hora fin:** ____

William R.
Nombre, firma y cédula
Técnico que realizó el trabajo

Nombre, cargo, firma y sello
Encargado del recibido (Sede / Supervisor)

INFRAESTRUCTURA AS

ORDEN DE TRABAJO CONSOLIDADA

Contratos 017 y 018 de 2026

Código: ST-IM-F-002
Versión: 002
Fecha: 03-08-2026

140

Entidad contratante: Rama Judicial – Consejo Superior de la Judicatura – Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Neiva

No. de Orden: ____	**Fecha:** 15/09/26.
Contrato: ☒ 017 de 2026 (Lote 1 – Neiva) ☐ 018 de 2026 (Lote 2 – Florencia)	
Municipio: Campoalegre.	**Sede / Despacho Judicial:** Sala audiencia Juzgado 1
Dirección: Calle 7 # 9-06.	
Encargado de la sede: Andrei Felipe Bonilla.	**Técnico(s) responsable(s):** William Rodriguez.

TIPO SERVICIO ☒ Climatización ☐ Ascensores ☐ Obra civil / Locativo ☐ Mueble — **MANTENIMIENTO** ☐ Preventivo ☐ Correctivo ☐ Emergencia

SECCIÓN A · CLIMATIZACIÓN (AIRES ACONDICIONADOS)

Modelo evaporador:	VS182C7	**Modelo condensador:**	
Serial evaporador:	40ITAT6EM321	**Serial condensador:**	
Marca:	LG	**No. de placa:**	12000000114163
Capacidad:	18000 BTU	**Zona / Ubicación:**	
Voltaje de Operación:	220V. 110.	**Tipo de Refrigerante:**	R410A.
Temp. de Suministro:			

TIPO EQUIPO ☐ SISTEMA VRF ☒ MURAL O SPLIT ☐ PISO - TECHO ☐ CASSETTE ☐ OTRO — **RESULTADO** ☒ Buen estado ☐ Montaje/Desmontaje ☐ Reparación ☐ Requiere repuestos

Informes y observaciones del técnico: Mantenimiento Preventivo.

SECCIÓN B · ASCENSORES / BOMBAS

Especificaciones del equipo

Tipo (MRL/MR):		**Descripción:**		**Dimensiones:**	
Marca:		**Capacidad:**		**Velocidad:**	
Voltaje/Fase:		**Potencia motor:**		**No. paradas:**	

Checklist de mantenimiento (☐ Conforme ☐ No conforme ☐ N/A)

Ítem de verificación	Conf.	No conf.	N/A
Motor y control (MRL/MR)			
Inspección visual del motor: temperatura, ruido, vibración	☐	☐	☐
Revisión del freno del motor / panel de control / variador	☐	☐	☐
Revisión de cables de tracción, tensión y polea	☐	☐	☐
Cabina y puertas			
Revisión del operador de puerta, contactos y sensores	☐	☐	☐
Revisión de botonera, señalización e indicadores	☐	☐	☐
Prueba de intercomunicador / citófono y alarma de emergencia	☐	☐	☐

Ítem de verificación	Conf.	No conf.	N/A
Pozo, rellanos y pruebas funcionales			
Inspección del foso: limpieza, humedad, iluminación, fines de carrera	☐	☐	☐
Revisión de puertas de rellano: guías, cerrojos y contactos	☐	☐	☐
Prueba de marcha continua, parada de emergencia y paracaídas	☐	☐	☐
Prueba de modo bomberos, ruido, vibraciones y consumo	☐	☐	☐

SECCIÓN C · OBRA CIVIL / MANTENIMIENTO LOCATIVO / MUEBLE

Ítem	Descripción de la actividad (albañilería, pintura, plomería, etc.)	Unidad	Cantidad	Observación
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				

REPUESTOS Y OBSERVACIONES GENERALES

Ítem	Descripción del Repuesto/Material	Cant.	Ítem	Descripción del Repuesto/Material	Cant.
1			4		
2			5		
3			6		

Observaciones generales:

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 15/09/26 — **Hora inicio:** 10:00AM. — **Hora fin:**

William R.
Nombre, firma y cédula
Técnico que realizó el trabajo

Nombre, cargo, firma y sello
Encargado del recibido (Sede / Supervisor)

INFRAESTRUCTURA AS

ORDEN DE TRABAJO CONSOLIDADA

Contratos 017 y 018 de 2026

Código: ST-IM-F-002
Versión: 002
Fecha: 03-08-2026

139

Entidad contratante: Rama Judicial – Consejo Superior de la Judicatura – Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Neiva

No. de Orden: ____	**Fecha:** 15/09/26.
Contrato: ☒ 017 de 2026 (Lote 1 – Neiva) ☐ 018 de 2026 (Lote 2 – Florencia)	
Municipio: Campoalegre.	**Sede / Despacho Judicial:** Juzgado 1 Promiscuo Municipal Despacho
Dirección: Calle 7 # 4-06.	
Encargado de la sede: Andres Felipe Gonzalez	**Técnico(s) responsable(s):** William Rodriguez

TIPO SERVICIO ☒ Climatización ☐ Ascensores ☐ Obra civil / Locativo ☐ Mueble — **MANTENIMIENTO** ☒ Preventivo ☐ Correctivo ☐ Emergencia

SECCIÓN A · CLIMATIZACIÓN (AIRES ACONDICIONADOS)

Modelo evaporador:	VM122C7	**Modelo condensador:**	
Serial evaporador:	312TAGHF3943.	**Serial condensador:**	
Marca:	LG	**No. de placa:**	12000000114174.
Capacidad:	12000 BTU.	**Zona / Ubicación:**	
Voltaje de Operación:	218V.	**Tipo de Refrigerante:**	R410A.
Temp. de Suministro:	120.		

TIPO EQUIPO ☐ SISTEMA VRF ☒ MURAL O SPLIT ☐ PISO - TECHO ☐ CASSETTE ☐ OTRO — **RESULTADO** ☒ Buen estado ☐ Montaje/Desmontaje ☐ Reparación ☐ Requiere repuestos

Informes y observaciones del técnico: Mantenimiento Preventivo.

SECCIÓN B · ASCENSORES / BOMBAS

Especificaciones del equipo

Tipo (MRL/MR):		**Descripción:**		**Dimensiones:**	
Marca:		**Capacidad:**		**Velocidad:**	
Voltaje/Fase:		**Potencia motor:**		**No. paradas:**	

Checklist de mantenimiento (☐ Conforme ☐ No conforme ☐ N/A)

Ítem de verificación	Conf.	No conf.	N/A
Motor y control (MRL/MR)			
Inspección visual del motor: temperatura, ruido, vibración	☐	☐	☐
Revisión del freno del motor / panel de control / variador	☐	☐	☐
Revisión de cables de tracción, tensión y polea	☐	☐	☐
Cabina y puertas			
Revisión del operador de puerta, contactos y sensores	☐	☐	☐
Revisión de botonera, señalización e indicadores	☐	☐	☐
Prueba de intercomunicador / citófono y alarma de emergencia	☐	☐	☐

Ítem de verificación	Conf.	No conf.	N/A
Pozo, rellanos y pruebas funcionales			
Inspección del foso: limpieza, humedad, iluminación, fines de carrera	☐	☐	☐
Revisión de puertas de rellano: guías, cerrojos y contactos	☐	☐	☐
Prueba de marcha continua, parada de emergencia y paracaídas	☐	☐	☐
Prueba de modo bomberos, ruido, vibraciones y consumo	☐	☐	☐

SECCIÓN C · OBRA CIVIL / MANTENIMIENTO LOCATIVO / MUEBLE

Ítem	Descripción de la actividad (albañilería, pintura, plomería, etc.)	Unidad	Cantidad	Observación
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				

REPUESTOS Y OBSERVACIONES GENERALES

Ítem	Descripción del Repuesto/Material	Cant.	Ítem	Descripción del Repuesto/Material	Cant.
1			4		
2			5		
3			6		

Observaciones generales:

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 15/09/26 — **Hora inicio:** 10:00 AM. — **Hora fin:**

William R.
Nombre, firma y cédula
Técnico que realizó el trabajo

7703057
Nombre, cargo, firma y sello
Encargado del recibido (Sede / Supervisor)

INFRAESTRUCTURA AS

ORDEN DE TRABAJO CONSOLIDADA

Contratos 017 y 018 de 2026

Código: ST-IM-F-002
Versión: 002
Fecha: 03-08-2026

138

Entidad contratante: Rama Judicial – Consejo Superior de la Judicatura – Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Neiva

No. de Orden: ____	**Fecha:** 15/09/26
Contrato: ☒ 017 de 2026 (Lote 1 – Neiva) ☐ 018 de 2026 (Lote 2 – Florencia)	
Municipio: Campoalegre.	**Sede / Despacho Judicial:** Juzgado 1 Promiscuo Municipal - Secretaria.
Dirección: Calle 7 # 9-00.	
Encargado de la sede: Dr Andres Felipe Gomez A	**Técnico(s) responsable(s):** William Rodriguez.

TIPO SERVICIO ☒ Climatización ☐ Ascensores ☐ Obra civil / Locativo ☐ Mueble — **MANTENIMIENTO** ☒ Preventivo ☐ Correctivo ☐ Emergencia

SECCIÓN A · CLIMATIZACIÓN (AIRES ACONDICIONADOS)

Modelo evaporador:	VM24CA	**Modelo condensador:**	
Serial evaporador:	401TAEJACO76	**Serial condensador:**	
Marca:	LG	**No. de placa:**	12000000113509.
Capacidad:	24000 BTU	**Zona / Ubicación:**	
Voltaje de Operación:	220V.	**Tipo de Refrigerante:**	R410A.
Temp. de Suministro:	1°		

TIPO EQUIPO ☐ SISTEMA VRF ☒ MURAL O SPLIT ☐ PISO - TECHO ☐ CASSETTE ☐ OTRO

RESULTADO ☒ Buen estado ☐ Montaje/Desmontaje ☐ Reparación ☐ Requiere repuestos

Informes y observaciones del técnico: Mantenimiento Preventivo

SECCIÓN B · ASCENSORES / BOMBAS

Especificaciones del equipo

Tipo (MRL/MR):		**Descripción:**		**Dimensiones:**	
Marca:		**Capacidad:**		**Velocidad:**	
Voltaje/Fase:		**Potencia motor:**		**No. paradas:**	

Checklist de mantenimiento (☐ Conforme ☐ No conforme ☐ N/A)

Ítem de verificación	Conf.	No conf.	N/A
Motor y control (MRL/MR)			
Inspección visual del motor: temperatura, ruido, vibración	☐	☐	☐
Revisión del freno del motor / panel de control / variador	☐	☐	☐
Revisión de cables de tracción, tensión y polea	☐	☐	☐
Cabina y puertas			
Revisión del operador de puerta, contactos y sensores	☐	☐	☐
Revisión de botonera, señalización e indicadores	☐	☐	☐
Prueba de intercomunicador / citófono y alarma de emergencia	☐	☐	☐

Ítem de verificación	Conf.	No conf.	N/A
Pozo, rellanos y pruebas funcionales			
Inspección del foso: limpieza, humedad, iluminación, fines de carrera	☐	☐	☐
Revisión de puertas de rellano: guías, cerrojos y contactos	☐	☐	☐
Prueba de marcha continua, parada de emergencia y paracaídas	☐	☐	☐
Prueba de modo bomberos, ruido, vibraciones y consumo	☐	☐	☐

SECCIÓN C · OBRA CIVIL / MANTENIMIENTO LOCATIVO / MUEBLE

Ítem	Descripción de la actividad (albañilería, pintura, plomería, etc.)	Unidad	Cantidad	Observación
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				

REPUESTOS Y OBSERVACIONES GENERALES

Ítem	Descripción del Repuesto/Material	Cant.	Ítem	Descripción del Repuesto/Material	Cant.
1			4		
2			5		
3			6		

Observaciones generales:

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 15/09/26 **Hora inicio:** 10:00AM **Hora fin:** ____

William R.
Nombre, firma y cédula
Técnico que realizó el trabajo

7703051
Nombre, cargo, firma y sello
Encargado del recibido (Sede / Supervisor)

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS

ORDEN DE TRABAJO CONSOLIDADA

Contratos 017 y 018 de 2026

Código: ST-IM-F-002
Versión: 002
Fecha: 03-08-2026

153

Entidad contratante: Rama Judicial – Consejo Superior de la Judicatura – Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Neiva

No. de Orden:	**Fecha:** 16/09/26
Contrato: [X] 017 de 2026 (Lote 1 – Neiva) [ ] 018 de 2026 (Lote 2 – Florencia)	
Municipio: Pacol.	**Sede / Despacho Judicial:** Juzgado Municipal Solo audiencias
Dirección: Cra 6 # 3-61	
Encargado de la sede: LAURA CECILIA JARAMILLO G.	**Técnico(s) responsable(s):** William Rodriguez

TIPO SERVICIO [ ] Climatización [ ] Ascensores [ ] Obra civil / Locativo [ ] Mueble — **MANTENIMIENTO** [ ] Preventivo [ ] Correctivo [ ] Emergencia

SECCIÓN A · CLIMATIZACIÓN (AIRES ACONDICIONADOS)

Modelo evaporador:	EmF 12E	**Modelo condensador:**	EmF 12E
Serial evaporador:	704300237.	**Serial condensador:**	
Marca:	Mirage	**No. de placa:**	12000000107333.
Capacidad:	12000 BTU	**Zona / Ubicación:**	Placa.
Voltaje de Operación:	210V	**Tipo de Refrigerante:**	R410A.
Temp. de Suministro:	11		

TIPO EQUIPO [ ] SISTEMA VRF [X] MURAL O SPLIT [ ] PISO - TECHO [ ] CASSETTE [ ] OTRO — **RESULTADO** [X] Buen estado [ ] Montaje/Desmontaje [ ] Reparación [ ] Requiere repuestos

Informes y observaciones del técnico: Mantenimiento Preventivo.

SECCIÓN B · ASCENSORES / BOMBAS

Especificaciones del equipo

Tipo (MRL/MR):		**Descripción:**		**Dimensiones:**	
Marca:		**Capacidad:**		**Velocidad:**	
Voltaje/Fase:		**Potencia motor:**		**No. paradas:**	

Checklist de mantenimiento ([ ] Conforme [ ] No conforme [ ] N/A)

Ítem de verificación	Conf.	No conf.	N/A
Motor y control (MRL/MR)			
Inspección visual del motor: temperatura, ruido, vibración	[ ]	[ ]	[ ]
Revisión del freno del motor / panel de control / variador	[ ]	[ ]	[ ]
Revisión de cables de tracción, tensión y polea	[ ]	[ ]	[ ]
Cabina y puertas			
Revisión del operador de puerta, contactos y sensores	[ ]	[ ]	[ ]
Revisión de botonera, señalización e indicadores	[ ]	[ ]	[ ]
Prueba de intercomunicador / citófono y alarma de emergencia	[ ]	[ ]	[ ]

Ítem de verificación	Conf.	No conf.	N/A
Pozo, rellanos y pruebas funcionales			
Inspección del foso: limpieza, humedad, iluminación, fines de carrera	[ ]	[ ]	[ ]
Revisión de puertas de rellano: guías, cerrojos y contactos	[ ]	[ ]	[ ]
Prueba de marcha continua, parada de emergencia y paracaídas	[ ]	[ ]	[ ]
Prueba de modo bomberos, ruido, vibraciones y consumo	[ ]	[ ]	[ ]

SECCIÓN C · OBRA CIVIL / MANTENIMIENTO LOCATIVO / MUEBLE

Ítem	Descripción de la actividad (albañilería, pintura, plomería, etc.)	Unidad	Cantidad	Observación
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				

REPUESTOS Y OBSERVACIONES GENERALES

Ítem	Descripción del Repuesto/Material	Cant.	Ítem	Descripción del Repuesto/Material	Cant.
1			4		
2			5		
3			6		

Observaciones generales: Se realiza revisión encontrando condensadora encima del techo. por lo cual se esta generando mucho ruido en la parte interna del vecino Se requiere Traslado.

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 16/09/26 **Hora inicio:** _____ **Hora fin:** _____

William R
Nombre, firma y cédula
Técnico que realizó el trabajo

Carlos A. Pasuay I. 7.695.661
Nombre, cargo, firma y sello
Encargado del recibido (Sede / Supervisor)

INFRAESTRUCTURA AS

ORDEN DE TRABAJO CONSOLIDADA

Contratos 017 y 018 de 2026

Código: ST-IM-F-002
Versión: 002
Fecha: 03-08-2026

152

Entidad contratante: Rama Judicial – Consejo Superior de la Judicatura – Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Neiva

No. de Orden: ____	**Fecha:** 16/09/26.
Contrato: [X] 017 de 2026 (Lote 1 – Neiva) [ ] 018 de 2026 (Lote 2 – Florencia)	
Municipio: Pacal.	**Sede / Despacho Judicial:** Juzgado Municipal Secretaria.
Dirección: Carrera 6 # 3-61	
Encargado de la sede: LAURA CECILIA JARAMILLO G.	**Técnico(s) responsable(s):** William Rodriguez

TIPO SERVICIO: [X] Climatización [ ] Ascensores [ ] Obra civil / Locativo [ ] Mueble — **MANTENIMIENTO:** [X] Preventivo [ ] Correctivo [ ] Emergencia

SECCIÓN A · CLIMATIZACIÓN (AIRES ACONDICIONADOS)

Modelo evaporador:	EMC36TN	**Modelo condensador:**	EMC36TN
Serial evaporador:	704160172S	**Serial condensador:**	
Marca:	Mirage.	**No. de placa:**	12000000995 76.
Capacidad:	36000 BTU	**Zona / Ubicación:**	Paca.
Voltaje de Operación:	218V	**Tipo de Refrigerante:**	R410A.
Temp. de Suministro:	18		

TIPO EQUIPO: [ ] SISTEMA VRF [X] MURAL O SPLIT [ ] PISO - TECHO [ ] CASSETTE [ ] OTRO

RESULTADO: [X] Buen estado [ ] Montaje/Desmontaje [ ] Reparación [ ] Requiere repuestos

Informes y observaciones del técnico: Mantenimiento Preventivo.

SECCIÓN B · ASCENSORES / BOMBAS

Especificaciones del equipo

Tipo (MRL/MR):		**Descripción:**		**Dimensiones:**	
Marca:		**Capacidad:**		**Velocidad:**	
Voltaje/Fase:		**Potencia motor:**		**No. paradas:**	

Checklist de mantenimiento ([ ] Conforme [ ] No conforme [ ] N/A)

Ítem de verificación	Conf.	No conf.	N/A
Motor y control (MRL/MR)			
Inspección visual del motor: temperatura, ruido, vibración	[ ]	[ ]	[ ]
Revisión del freno del motor / panel de control / variador	[ ]	[ ]	[ ]
Revisión de cables de tracción, tensión y polea	[ ]	[ ]	[ ]
Cabina y puertas			
Revisión del operador de puerta, contactos y sensores	[ ]	[ ]	[ ]
Revisión de botonera, señalización e indicadores	[ ]	[ ]	[ ]
Prueba de intercomunicador / citófono y alarma de emergencia	[ ]	[ ]	[ ]

Ítem de verificación	Conf.	No conf.	N/A
Pozo, rellanos y pruebas funcionales			
Inspección del foso: limpieza, humedad, iluminación, fines de carrera	[ ]	[ ]	[ ]
Revisión de puertas de rellano: guías, cerrojos y contactos	[ ]	[ ]	[ ]
Prueba de marcha continua, parada de emergencia y paracaídas	[ ]	[ ]	[ ]
Prueba de modo bomberos, ruido, vibraciones y consumo	[ ]	[ ]	[ ]

SECCIÓN C · OBRA CIVIL / MANTENIMIENTO LOCATIVO / MUEBLE

Ítem	Descripción de la actividad (albañilería, pintura, plomería, etc.)	Unidad	Cantidad	Observación
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				

REPUESTOS Y OBSERVACIONES GENERALES

Ítem	Descripción del Repuesto/Material	Cant.	Ítem	Descripción del Repuesto/Material	Cant.
1			4		
2			5		
3			6		

Observaciones generales:

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 16/09/26 **Hora inicio:** _____ **Hora fin:** _____

William R.
Nombre, firma y cédula
Técnico que realizó el trabajo

Carlos A. Paswas T. 7.695.661
Nombre, cargo, firma y sello
Encargado del recibido (Sede / Supervisor)

INFRAESTRUCTURA AS

ORDEN DE TRABAJO CONSOLIDADA

Contratos 017 y 018 de 2026

Código: ST-IM-F-002
Versión: 002
Fecha: 03-08-2026

154

Entidad contratante: Rama Judicial – Consejo Superior de la Judicatura – Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Neiva

No. de Orden: ____	Fecha: 16/09/26
Contrato: [X] 017 de 2026 (Lote 1 – Neiva) [ ] 018 de 2026 (Lote 2 – Florencia)	
Municipio: Paicol	Sede / Despacho Judicial: Juzgado Municipal Despacho Juez
Dirección: Cra 6 # 3-61	Técnico(s) responsable(s): William R.
Encargado de la sede: LAURA CECILIA JARAMILLO G.	

TIPO SERVICIO [X] Climatización [ ] Ascensores [ ] Obra civil / Locativo [ ] Mueble — **MANTENIMIENTO** [X] Preventivo [ ] Correctivo [ ] Emergencia

SECCIÓN A · CLIMATIZACIÓN (AIRES ACONDICIONADOS)

Modelo evaporador:	Vm122c7	Modelo condensador:	Vm122c7
Serial evaporador:	312TADRF 4042	Serial condensador:	
Marca:	16	No. de placa:	12000000113456
Capacidad:	12000 BTU	Zona / Ubicación:	Sobre techo.
Voltaje de Operación:	215V	Tipo de Refrigerante:	R410A -
Temp. de Suministro:	11		

TIPO EQUIPO [ ] SISTEMA VRF [X] MURAL O SPLIT [ ] PISO - TECHO [ ] CASSETTE [ ] OTRO — **RESULTADO** [X] Buen estado [ ] Montaje/Desmontaje [ ] Reparación [ ] Requiere repuestos

Informes y observaciones del técnico: Mantenimiento Preventivo

SECCIÓN B · ASCENSORES / BOMBAS

Especificaciones del equipo

Tipo (MRL/MR):		Descripción:		Dimensiones:	
Marca:		Capacidad:		Velocidad:	
Voltaje/Fase:		Potencia motor:		No. paradas:	

Checklist de mantenimiento ([ ] Conforme [ ] No conforme [ ] N/A)

Ítem de verificación	Conf.	No conf.	N/A
Motor y control (MRL/MR)			
Inspección visual del motor: temperatura, ruido, vibración	[ ]	[ ]	[ ]
Revisión del freno del motor / panel de control / variador	[ ]	[ ]	[ ]
Revisión de cables de tracción, tensión y polea	[ ]	[ ]	[ ]
Cabina y puertas			
Revisión del operador de puerta, contactos y sensores	[ ]	[ ]	[ ]
Revisión de botonera, señalización e indicadores	[ ]	[ ]	[ ]
Prueba de intercomunicador / citófono y alarma de emergencia	[ ]	[ ]	[ ]

Ítem de verificación	Conf.	No conf.	N/A
Pozo, rellanos y pruebas funcionales			
Inspección del foso: limpieza, humedad, iluminación, fines de carrera	[ ]	[ ]	[ ]
Revisión de puertas de rellano: guías, cerrojos y contactos	[ ]	[ ]	[ ]
Prueba de marcha continua, parada de emergencia y paracaidas	[ ]	[ ]	[ ]
Prueba de modo bomberos, ruido, vibraciones y consumo	[ ]	[ ]	[ ]

SECCIÓN C · OBRA CIVIL / MANTENIMIENTO LOCATIVO / MUEBLE

Ítem	Descripción de la actividad (albañileria, pintura, plomería, etc.)	Unidad	Cantidad	Observación
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				

REPUESTOS Y OBSERVACIONES GENERALES

Ítem	Descripción del Repuesto/Material	Cant.	Ítem	Descripción del Repuesto/Material	Cant.
1			4		
2			5		
3			6		

Observaciones generales:

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 16/09/26 — Hora inicio: _____ — Hora fin: _____

William Rodriguez

Nombre, firma y cédula
Técnico que realizó el trabajo

Carlos A. Pascuas T. 7.695.661

Nombre, cargo, firma y sello
Encargado del recibido (Sede / Supervisor)

INFRAESTRUCTURA AS

ORDEN DE TRABAJO CONSOLIDADA

Contratos 017 y 018 de 2026

Código: ST-IM-F-002
Versión: 002
Fecha: 03-08-2026

133

Entidad contratante: Rama Judicial – Consejo Superior de la Judicatura – Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Neiva

No. de Orden: ____	**Fecha:** 16/04/26
Contrato: ☒ 017 de 2026 (Lote 1 – Neiva) ☐ 018 de 2026 (Lote 2 – Florencia)	
Municipio: Hobo	**Sede / Despacho Judicial:** Juzgado Promiscuo Municipal Hobo Secretaria.
Dirección: Calle 6 # 8-66	**Técnico(s) responsable(s):** William R.
Encargado de la sede: Diego Manrique	

TIPO SERVICIO ☒ Climatización ☐ Ascensores ☐ Obra civil / Locativo ☐ Mueble

MANTENIMIENTO ☒ Preventivo ☐ Correctivo ☐ Emergencia

SECCIÓN A · CLIMATIZACIÓN (AIRES ACONDICIONADOS)

Modelo evaporador:	VS242CFNKO	**Modelo condensador:**	VS242CF
Serial evaporador:	401TAFEAC731	**Serial condensador:**	
Marca:	LG	**No. de placa:**	12000000113529.
Capacidad:	24000BTU.	**Zona / Ubicación:**	Archivo
Voltaje de Operación:	218V	**Tipo de Refrigerante:**	R410A.
Temp. de Suministro:	11°		

TIPO EQUIPO ☐ SISTEMA VRF ☒ MURAL O SPLIT ☐ PISO - TECHO ☐ CASSETTE ☐ OTRO

RESULTADO ☒ Buen estado ☐ Montaje/Desmontaje ☐ Reparación ☐ Requiere repuestos

Informes y observaciones del técnico: Mantenimiento Preventivo.

SECCIÓN B · ASCENSORES / BOMBAS

Especificaciones del equipo

Tipo (MRL/MR):		**Descripción:**		**Dimensiones:**	
Marca:		**Capacidad:**		**Velocidad:**	
Voltaje/Fase:		**Potencia motor:**		**No. paradas:**	

Checklist de mantenimiento (☐ Conforme ☐ No conforme ☐ N/A)

Ítem de verificación	Conf.	No conf.	N/A
Motor y control (MRL/MR)			
Inspección visual del motor: temperatura, ruido, vibración	☐	☐	☐
Revisión del freno del motor / panel de control / variador	☐	☐	☐
Revisión de cables de tracción, tensión y polea	☐	☐	☐
Cabina y puertas			
Revisión del operador de puerta, contactos y sensores	☐	☐	☐
Revisión de botonera, señalización e indicadores	☐	☐	☐
Prueba de intercomunicador / citófono y alarma de emergencia	☐	☐	☐

Ítem de verificación	Conf.	No conf.	N/A
Pozo, rellanos y pruebas funcionales			
Inspección del foso: limpieza, humedad, iluminación, fines de carrera	☐	☐	☐
Revisión de puertas de rellano: guías, cerrojos y contactos	☐	☐	☐
Prueba de marcha continua, parada de emergencia y paracaídas	☐	☐	☐
Prueba de modo bomberos, ruido, vibraciones y consumo	☐	☐	☐

SECCIÓN C · OBRA CIVIL / MANTENIMIENTO LOCATIVO / MUEBLE

Ítem	Descripción de la actividad (albañilería, pintura, plomería, etc.)	Unidad	Cantidad	Observación
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				

REPUESTOS Y OBSERVACIONES GENERALES

Ítem	Descripción del Repuesto/Material	Cant.	Ítem	Descripción del Repuesto/Material	Cant.
1			4		
2			5		
3			6		

Observaciones generales:

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 16/04/26 **Hora inicio:** 9:00AM **Hora fin:** ____

William R.
Nombre, firma y cédula
Técnico que realizó el trabajo

Adrian A. Puentes O.
Nombre, cargo, firma y sello
Encargado del recibido (Sede / Supervisor)

INFRAESTRUCTURA AS

ORDEN DE TRABAJO CONSOLIDADA

Contratos 017 y 018 de 2026

Código: ST-IM-F-002
Versión: 002
Fecha: 03-08-2026

142

Entidad contratante: Rama Judicial – Consejo Superior de la Judicatura – Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Neiva

No. de Orden: ____	**Fecha:** 16/09/26
Contrato: ☒ 017 de 2026 (Lote 1 – Neiva) ☐ 018 de 2026 (Lote 2 – Florencia)	
Municipio: Hobo	**Sede / Despacho Judicial:** Juzgado Promiscuo municipal Hobo Sala audiencias.
Dirección: Calle 6 # 8-66	**Técnico(s) responsable(s):** William Rodriguez.
Encargado de la sede: Diego Manrique.	**MANTENIMIENTO** ☒ Preventivo ☐ Correctivo ☐ Emergencia
TIPO SERVICIO ☒ Climatización ☐ Ascensores ☐ Obra civil / Locativo ☐ Mueble	

SECCIÓN A · CLIMATIZACIÓN (AIRES ACONDICIONADOS)

Modelo evaporador:	VS242C7NKO.	**Modelo condensador:**	VS247C9
Serial evaporador:	401TA2FAC717	**Serial condensador:**	
Marca:	LG	**No. de placa:**	12000000113530.
Capacidad:	24000 BTU	**Zona / Ubicación:**	Anglo
Voltaje de Operación:	208V	**Tipo de Refrigerante:**	R410A.
Temp. de Suministro:	10°		

TIPO EQUIPO ☐ SISTEMA VRF ☒ MURAL O SPLIT ☐ PISO - TECHO ☐ CASSETTE ☐ OTRO

RESULTADO ☒ Buen estado ☐ Montaje/Desmontaje ☐ Reparación ☐ Requiere repuestos

Informes y observaciones del técnico: Mantenimiento Preventivo.

SECCIÓN B · ASCENSORES / BOMBAS

Especificaciones del equipo

Tipo (MRL/MR):		**Descripción:**		**Dimensiones:**	
Marca:		**Capacidad:**		**Velocidad:**	
Voltaje/Fase:		**Potencia motor:**		**No. paradas:**	

Checklist de mantenimiento (☐ Conforme ☐ No conforme ☐ N/A)

Ítem de verificación	Conf.	No conf.	N/A
Motor y control (MRL/MR)			
Inspección visual del motor: temperatura, ruido, vibración	☐	☐	☐
Revisión del freno del motor / panel de control / variador	☐	☐	☐
Revisión de cables de tracción, tensión y polea	☐	☐	☐
Cabina y puertas			
Revisión del operador de puerta, contactos y sensores	☐	☐	☐
Revisión de botonera, señalización e indicadores	☐	☐	☐
Prueba de intercomunicador / citófono y alarma de emergencia	☐	☐	☐

Ítem de verificación	Conf.	No conf.	N/A
Pozo, rellanos y pruebas funcionales			
Inspección del foso: limpieza, humedad, iluminación, fines de carrera	☐	☐	☐
Revisión de puertas de rellano: guías, cerrojos y contactos	☐	☐	☐
Prueba de marcha continua, parada de emergencia y paracaídas	☐	☐	☐
Prueba de modo bomberos, ruido, vibraciones y consumo	☐	☐	☐

SECCIÓN C · OBRA CIVIL / MANTENIMIENTO LOCATIVO / MUEBLE

Ítem	Descripción de la actividad (albañilería, pintura, plomería, etc.)	Unidad	Cantidad	Observación
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				

REPUESTOS Y OBSERVACIONES GENERALES

Ítem	Descripción del Repuesto/Material	Cant.	Ítem	Descripción del Repuesto/Material	Cant.
1			4		
2			5		
3			6		

Observaciones generales:

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 16/09/26 **Hora inicio:** 9:00AM **Hora fin:** ____

William R.
Nombre, firma y cédula
Técnico que realizó el trabajo

Adrian A. Puentes O.
Nombre, cargo, firma y sello
Encargado del recibido (Sede / Supervisor)

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS	**ORDEN DE TRABAJO CONSOLIDADA** Contratos 017 y 018 de 2026	**Código:** ST-IM-F-002 **Versión:** 002 **Fecha:** 03-08-2026 151

Entidad contratante: Rama Judicial – Consejo Superior de la Judicatura – Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Neiva

No. de Orden: ____	**Fecha:** 16/09/26.
Contrato: ☒ 017 de 2026 (Lote 1 – Neiva) ☐ 018 de 2026 (Lote 2 – Florencia)	
Municipio: Hobo.	**Sede / Despacho Judicial:** Juzgado Promiscuo municipal Hobo Despacho JUEZ.
Dirección: Calle 6 # 8-66	
Encargado de la sede: Diego Manrique.	**Técnico(s) responsable(s):** William Rodriguez

TIPO SERVICIO ☒ Climatización ☐ Ascensores ☐ Obra civil / Locativo ☐ Mueble — **MANTENIMIENTO** ☒ Preventivo ☐ Correctivo ☐ Emergencia

SECCIÓN A · CLIMATIZACIÓN (AIRES ACONDICIONADOS)

Modelo evaporador:	VM122C7NJ0	**Modelo condensador:**	VM122C7NJ0.
Serial evaporador:	312TAYVF4202 16	**Serial condensador:**	
Marca:		**No. de placa:**	120000000114191
Capacidad:	12000 BTU.	**Zona / Ubicación:**	ANGVO
Voltaje de Operación:	218V	**Tipo de Refrigerante:**	R410A.
Temp. de Suministro:	16		

TIPO EQUIPO ☐ SISTEMA VRF ☒ MURAL O SPLIT ☐ PISO - TECHO ☐ CASSETTE ☐ OTRO — **RESULTADO** ☒ Buen estado ☐ Montaje/Desmontaje ☐ Reparación ☐ Requiere repuestos

Informes y observaciones del técnico: Mantenimiento Preventivo.

SECCIÓN B · ASCENSORES / BOMBAS

Especificaciones del equipo

Tipo (MRL/MR):		**Descripción:**		**Dimensiones:**	
Marca:		**Capacidad:**		**Velocidad:**	
Voltaje/Fase:		**Potencia motor:**		**No. paradas:**	

Checklist de mantenimiento (☐ Conforme ☐ No conforme ☐ N/A)

Ítem de verificación	Conf.	No conf.	N/A
Motor y control (MRL/MR)			
Inspección visual del motor: temperatura, ruido, vibración	☐	☐	☐
Revisión del freno del motor / panel de control / variador	☐	☐	☐
Revisión de cables de tracción, tensión y polea	☐	☐	☐
Cabina y puertas			
Revisión del operador de puerta, contactos y sensores	☐	☐	☐
Revisión de botonera, señalización e indicadores	☐	☐	☐
Prueba de intercomunicador / citófono y alarma de emergencia	☐	☐	☐

Ítem de verificación	Conf.	No conf.	N/A
Pozo, rellanos y pruebas funcionales			
Inspección del foso: limpieza, humedad, iluminación, fines de carrera	☐	☐	☐
Revisión de puertas de rellano: guías, cerrojos y contactos	☐	☐	☐
Prueba de marcha continua, parada de emergencia y paracaídas	☐	☐	☐
Prueba de modo bomberos, ruido, vibraciones y consumo	☐	☐	☐

SECCIÓN C · OBRA CIVIL / MANTENIMIENTO LOCATIVO / MUEBLE

Ítem	Descripción de la actividad (albañilería, pintura, plomería, etc.)	Unidad	Cantidad	Observación
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				

REPUESTOS Y OBSERVACIONES GENERALES

Ítem	Descripción del Repuesto/Material	Cant.	Ítem	Descripción del Repuesto/Material	Cant.
1			4		
2			5		
3			6		

Observaciones generales:

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 16/09/26 — **Hora inicio:** 9:00AM. — **Hora fin:** ____

William R.
Nombre, firma y cédula
Técnico que realizó el trabajo

Jorian A. Puentes O.
Nombre, cargo, firma y sello
Encargado del recibido (Sede / Supervisor)

INFRAESTRUCTURA AS

ORDEN DE TRABAJO CONSOLIDADA

Contratos 017 y 018 de 2026

Código: ST-IM-F-002
Versión: 002
Fecha: 03-08-2026

160

Entidad contratante: Rama Judicial – Consejo Superior de la Judicatura – Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Neiva

No. de Orden: ____	**Fecha:** 17/09/26
Contrato: [X] 017 de 2026 (Lote 1 – Neiva) [ ] 018 de 2026 (Lote 2 – Florencia)	
Municipio: Agrado	**Sede / Despacho Judicial:** Juzgado Unico Promiscuo Municipal Agrado. Despacho Juez.
Dirección: Calle 5 # 7-75	
Encargado de la sede: Martha Manrique	**Técnico(s) responsable(s):** William R.

TIPO SERVICIO: [X] Climatización [ ] Ascensores [ ] Obra civil / Locativo [ ] Mueble

MANTENIMIENTO: [X] Preventivo [ ] Correctivo [ ] Emergencia

SECCIÓN A · CLIMATIZACIÓN (AIRES ACONDICIONADOS)

Modelo evaporador:	VA122CT	**Modelo condensador:**	VA122CT
Serial evaporador:	S11PALBJU664.	**Serial condensador:**	
Marca:	LG	**No. de placa:**	12000000115874.
Capacidad:	12000 BTU	**Zona / Ubicación:**	Angulo. 232.
Voltaje de Operación:	218V	**Tipo de Refrigerante:**	
Temp. de Suministro:	11°		

TIPO EQUIPO: [ ] SISTEMA VRF [X] MURAL O SPLIT [ ] PISO - TECHO [ ] CASSETTE [ ] OTRO

RESULTADO: [X] Buen estado [ ] Montaje/Desmontaje [ ] Reparación [ ] Requiere repuestos

Informes y observaciones del técnico: Mantenimiento Preventivo.

SECCIÓN B · ASCENSORES / BOMBAS

Especificaciones del equipo

Tipo (MRL/MR):		**Descripción:**		**Dimensiones:**	
Marca:		**Capacidad:**		**Velocidad:**	
Voltaje/Fase:		**Potencia motor:**		**No. paradas:**	

Checklist de mantenimiento ([ ] Conforme [ ] No conforme [ ] N/A)

Ítem de verificación	Conf.	No conf.	N/A
Motor y control (MRL/MR)			
Inspección visual del motor: temperatura, ruido, vibración	[ ]	[ ]	[ ]
Revisión del freno del motor / panel de control / variador	[ ]	[ ]	[ ]
Revisión de cables de tracción, tensión y polea	[ ]	[ ]	[ ]
Cabina y puertas			
Revisión del operador de puerta, contactos y sensores	[ ]	[ ]	[ ]
Revisión de botonera, señalización e indicadores	[ ]	[ ]	[ ]
Prueba de intercomunicador / citófono y alarma de emergencia	[ ]	[ ]	[ ]

Ítem de verificación	Conf.	No conf.	N/A
Pozo, rellanos y pruebas funcionales			
Inspección del foso: limpieza, humedad, iluminación, fines de carrera	[ ]	[ ]	[ ]
Revisión de puertas de rellano: guías, cerrojos y contactos	[ ]	[ ]	[ ]
Prueba de marcha continua, parada de emergencia y paracaídas	[ ]	[ ]	[ ]
Prueba de modo bomberos, ruido, vibraciones y consumo	[ ]	[ ]	[ ]

SECCIÓN C · OBRA CIVIL / MANTENIMIENTO LOCATIVO / MUEBLE

Ítem	Descripción de la actividad (albañilería, pintura, plomería, etc.)	Unidad	Cantidad	Observación
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				

REPUESTOS Y OBSERVACIONES GENERALES

Ítem	Descripción del Repuesto/Material	Cant.	Ítem	Descripción del Repuesto/Material	Cant.
1			4		
2			5		
3			6		

Observaciones generales:

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 17/09/26 **Hora inicio:** _____ **Hora fin:** _____

William R.	Martha Liliana Manrique Ruiz.
Nombre, firma y cédula Técnico que realizó el trabajo	Nombre, cargo, firma y sello Encargado del recibido (Sede / Supervisor)

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS

ORDEN DE TRABAJO CONSOLIDADA

Contratos 017 y 018 de 2026

Código: ST-IM-F-002
Versión: 002
Fecha: 03-08-2026

159

Entidad contratante: Rama Judicial – Consejo Superior de la Judicatura – Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Neiva

No. de Orden: ____	**Fecha:** 17/09/26
Contrato: ☒ 017 de 2026 (Lote 1 – Neiva) ☐ 018 de 2026 (Lote 2 – Florencia)	
Municipio: Agrado	**Sede / Despacho Judicial:** Juzgado unico Promiscuo municipal agrado sala audiencia.
Dirección: Calle 5 # 7-15	**Técnico(s) responsable(s):** William R.
Encargado de la sede: Martha monrique	

TIPO SERVICIO ☒ Climatización ☐ Ascensores ☐ Obra civil / Locativo ☐ Mueble — **MANTENIMIENTO** ☒ Preventivo ☐ Correctivo ☐ Emergencia

SECCIÓN A · CLIMATIZACIÓN (AIRES ACONDICIONADOS)

Modelo evaporador:	VA242C1 NS1	**Modelo condensador:**	VA242C1
Serial evaporador:	S12THCQJN841 16	**Serial condensador:**	
Marca:		**No. de placa:**	12000000115924.
Capacidad:	24000BTU	**Zona / Ubicación:**	Angulo.
Voltaje de Operación:	208V 115	**Tipo de Refrigerante:**	R32
Temp. de Suministro:			

TIPO EQUIPO ☐ SISTEMA VRF ☒ MURAL O SPLIT ☐ PISO - TECHO ☐ CASSETTE ☐ OTRO — **RESULTADO** ☒ Buen estado ☐ Montaje/Desmontaje ☐ Reparación ☐ Requiere repuestos

Informes y observaciones del técnico: Mantenimiento Preventivo.

SECCIÓN B · ASCENSORES / BOMBAS

Especificaciones del equipo

Tipo (MRL/MR):		**Descripción:**		**Dimensiones:**	
Marca:		**Capacidad:**		**Velocidad:**	
Voltaje/Fase:		**Potencia motor:**		**No. paradas:**	

Checklist de mantenimiento (☐ Conforme ☐ No conforme ☐ N/A)

Ítem de verificación	Conf.	No conf.	N/A
Motor y control (MRL/MR)			
Inspección visual del motor: temperatura, ruido, vibración	☐	☐	☐
Revisión del freno del motor / panel de control / variador	☐	☐	☐
Revisión de cables de tracción, tensión y polea	☐	☐	☐
Cabina y puertas			
Revisión del operador de puerta, contactos y sensores	☐	☐	☐
Revisión de botonera, señalización e indicadores	☐	☐	☐
Prueba de intercomunicador / citófono y alarma de emergencia	☐	☐	☐

Ítem de verificación	Conf.	No conf.	N/A
Pozo, rellanos y pruebas funcionales			
Inspección del foso: limpieza, humedad, iluminación, fines de carrera	☐	☐	☐
Revisión de puertas de rellano: guías, cerrojos y contactos	☐	☐	☐
Prueba de marcha continua, parada de emergencia y paracaídas	☐	☐	☐
Prueba de modo bomberos, ruido, vibraciones y consumo	☐	☐	☐

SECCIÓN C · OBRA CIVIL / MANTENIMIENTO LOCATIVO / MUEBLE

Ítem	Descripción de la actividad (albañilería, pintura, plomería, etc.)	Unidad	Cantidad	Observación
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				

REPUESTOS Y OBSERVACIONES GENERALES

Ítem	Descripción del Repuesto/Material	Cant.	Ítem	Descripción del Repuesto/Material	Cant.
1			4		
2			5		
3			6		

Observaciones generales:

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 17/09/26 — **Hora inicio:** _____ — **Hora fin:** _____

William R.	Martha Liliana Monrique Ruiz.
Nombre, firma y cédula Técnico que realizó el trabajo	Nombre, cargo, firma y sello Encargado del recibido (Sede / Supervisor)

INFRAESTRUCTURA AS

ORDEN DE TRABAJO CONSOLIDADA

Contratos 017 y 018 de 2026

Código: ST-IM-F-002
Versión: 002
Fecha: 03-08-2026

161

Entidad contratante: Rama Judicial – Consejo Superior de la Judicatura – Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Neiva

No. de Orden: ____	**Fecha:** 17/09/26
Contrato: [X] 017 de 2026 (Lote 1 – Neiva) [ ] 018 de 2026 (Lote 2 – Florencia)	
Municipio: Agrado.	**Sede / Despacho Judicial:** Juzgado Unico Promiscuo Municipal Secretaria.
Dirección: Calle 5 # 7-15	Agrado
Encargado de la sede: Martha Monrique.	**Técnico(s) responsable(s):** William Rodriguez.

TIPO SERVICIO [X] Climatización [ ] Ascensores [ ] Obra civil / Locativo [ ] Mueble | **MANTENIMIENTO** [X] Preventivo [ ] Correctivo [ ] Emergencia

SECCIÓN A · CLIMATIZACIÓN (AIRES ACONDICIONADOS)

Modelo evaporador:	VA242C1	**Modelo condensador:**	VA242C1
Serial evaporador:	S12TACXN843	**Serial condensador:**	
Marca:	LG	**No. de placa:**	120000000115923
Capacidad:	24000 BTU	**Zona / Ubicación:**	Angulo
Voltaje de Operación:	208	**Tipo de Refrigerante:**	R32.
Temp. de Suministro:	110		

TIPO EQUIPO [ ] SISTEMA VRF [X] MURAL O SPLIT [ ] PISO - TECHO [ ] CASSETTE [ ] OTRO | **RESULTADO** [X] Buen estado [ ] Montaje/Desmontaje [ ] Reparación [ ] Requiere repuestos

Informes y observaciones del técnico: Mantenimiento Preventivo

SECCIÓN B · ASCENSORES / BOMBAS

Especificaciones del equipo

Tipo (MRL/MR):		**Descripción:**		**Dimensiones:**	
Marca:		**Capacidad:**		**Velocidad:**	
Voltaje/Fase:		**Potencia motor:**		**No. paradas:**	

Checklist de mantenimiento ([ ] Conforme [ ] No conforme [ ] N/A)

Ítem de verificación	Conf.	No conf.	N/A
Motor y control (MRL/MR)			
Inspección visual del motor: temperatura, ruido, vibración	☐	☐	☐
Revisión del freno del motor / panel de control / variador	☐	☐	☐
Revisión de cables de tracción, tensión y polea	☐	☐	☐
Cabina y puertas			
Revisión del operador de puerta, contactos y sensores	☐	☐	☐
Revisión de botonera, señalización e indicadores	☐	☐	☐
Prueba de intercomunicador / citófono y alarma de emergencia	☐	☐	☐

Ítem de verificación	Conf.	No conf.	N/A
Pozo, rellanos y pruebas funcionales			
Inspección del foso: limpieza, humedad, iluminación, fines de carrera	☐	☐	☐
Revisión de puertas de rellano: guías, cerrojos y contactos	☐	☐	☐
Prueba de marcha continua, parada de emergencia y paracaídas	☐	☐	☐
Prueba de modo bomberos, ruido, vibraciones y consumo	☐	☐	☐

SECCIÓN C · OBRA CIVIL / MANTENIMIENTO LOCATIVO / MUEBLE

Ítem	Descripción de la actividad (albañilería, pintura, plomería, etc.)	Unidad	Cantidad	Observación
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				

REPUESTOS Y OBSERVACIONES GENERALES

Ítem	Descripción del Repuesto/Material	Cant.	Ítem	Descripción del Repuesto/Material	Cant.
1			4		
2			5		
3			6		

Observaciones generales:

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 17/09/26 **Hora inicio:** _____ **Hora fin:** _____

William R.
Nombre, firma y cédula
Técnico que realizó el trabajo

Martha Liliana Monrique Ruiz
Nombre, cargo, firma y sello
Encargado del recibido (Sede / Supervisor)

INFRAESTRUCTURA AS

ORDEN DE TRABAJO CONSOLIDADA

Contratos 017 y 018 de 2026

Código: ST-IM-F-002
Versión: 002
Fecha: 03-08-2026

156

Entidad contratante: Rama Judicial – Consejo Superior de la Judicatura – Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Neiva

No. de Orden: ____	Fecha: 17/09/26
Contrato: [X] 017 de 2026 (Lote 1 – Neiva) [ ] 018 de 2026 (Lote 2 – Florencia)	
Municipio: Pital	Sede / Despacho Judicial: Juzgado Unico Promiscuo Municipal Pital-Huila. Sala audiencia.
Dirección: Calle 8 # 8-05	Técnico(s) responsable(s): William R.
Encargado de la sede: Jorge Mario Salazar.	

TIPO SERVICIO: [X] Climatización [ ] Ascensores [ ] Obra civil / Locativo [ ] Mueble — **MANTENIMIENTO:** [X] Preventivo [ ] Correctivo [ ] Emergencia

SECCIÓN A · CLIMATIZACIÓN (AIRES ACONDICIONADOS)

Modelo evaporador:	YSEC24FS-AD6	Modelo condensador:	
Serial evaporador:	100001944M03701389	Serial condensador:	
Marca:	York.	No. de placa:	12000066665
Capacidad:	24000 BTU.	Zona / Ubicación:	
Voltaje de Operación:	210V.	Tipo de Refrigerante:	
Temp. de Suministro:	12°		

TIPO EQUIPO: [ ] SISTEMA VRF [X] MURAL O SPLIT [ ] PISO - TECHO [ ] CASSETTE [ ] OTRO

RESULTADO: [X] Buen estado [ ] Montaje/Desmontaje [ ] Reparación [ ] Requiere repuestos

Informes y observaciones del técnico: Mantenimiento Preventivo "

SECCIÓN B · ASCENSORES / BOMBAS

Especificaciones del equipo

Tipo (MRL/MR):		Descripción:		Dimensiones:	
Marca:		Capacidad:		Velocidad:	
Voltaje/Fase:		Potencia motor:		No. paradas:	

Checklist de mantenimiento ([ ] Conforme [ ] No conforme [ ] N/A)

Ítem de verificación	Conf.	No conf.	N/A
Motor y control (MRL/MR)			
Inspección visual del motor: temperatura, ruido, vibración	[ ]	[ ]	[ ]
Revisión del freno del motor / panel de control / variador	[ ]	[ ]	[ ]
Revisión de cables de tracción, tensión y polea	[ ]	[ ]	[ ]
Cabina y puertas			
Revisión del operador de puerta, contactos y sensores	[ ]	[ ]	[ ]
Revisión de botonera, señalización e indicadores	[ ]	[ ]	[ ]
Prueba de intercomunicador / citófono y alarma de emergencia	[ ]	[ ]	[ ]

Ítem de verificación	Conf.	No conf.	N/A
Pozo, rellanos y pruebas funcionales			
Inspección del foso: limpieza, humedad, iluminación, fines de carrera	[ ]	[ ]	[ ]
Revisión de puertas de rellano: guías, cerrojos y contactos	[ ]	[ ]	[ ]
Prueba de marcha continua, parada de emergencia y paracaídas	[ ]	[ ]	[ ]
Prueba de modo bomberos, ruido, vibraciones y consumo	[ ]	[ ]	[ ]

SECCIÓN C · OBRA CIVIL / MANTENIMIENTO LOCATIVO / MUEBLE

Ítem	Descripción de la actividad (albañilería, pintura, plomería, etc.)	Unidad	Cantidad	Observación
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				

REPUESTOS Y OBSERVACIONES GENERALES

Ítem	Descripción del Repuesto/Material	Cant.	Ítem	Descripción del Repuesto/Material	Cant.
1			4		
2			5		
3			6		

Observaciones generales:

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 17/09/26 **Hora inicio:** _____ **Hora fin:** _____

William Rodriguez.
Nombre, firma y cédula
Técnico que realizó el trabajo

Nombre, cargo, firma y sello
Encargado del recibido (Sede / Supervisor)

INFRAESTRUCTURA AS	**ORDEN DE TRABAJO CONSOLIDADA** Contratos 017 y 018 de 2026	**Código:** ST-IM-F-002 **Versión:** 002 **Fecha:** 03-08-2026 155

Entidad contratante: Rama Judicial – Consejo Superior de la Judicatura – Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Neiva

No. de Orden: ____	**Fecha:** 17/09/26
Contrato: ☒ 017 de 2026 (Lote 1 – Neiva) ☐ 018 de 2026 (Lote 2 – Florencia)	
Municipio: Pital.	**Sede / Despacho Judicial:** Juzgado unico Promiscuo municipal Pital Huila. Escribiente.
Dirección: Calle 8 # 8-05.	
Encargado de la sede: Jorge Mario Salazar.	**Técnico(s) responsable(s):** William Rodriguez

TIPO SERVICIO ☒ Climatización ☐ Ascensores ☐ Obra civil / Locativo ☐ Mueble — **MANTENIMIENTO** ☒ Preventivo ☐ Correctivo ☐ Emergencia

SECCIÓN A · CLIMATIZACIÓN (AIRES ACONDICIONADOS)

Modelo evaporador:	VS242C7	**Modelo condensador:**	VS242C7.
Serial evaporador:	312TAACAF656	**Serial condensador:**	
Marca:	16	**No. de placa:**	120000000113538
Capacidad:	24000 BTU	**Zona / Ubicación:**	
Voltaje de Operación:	210V	**Tipo de Refrigerante:**	R410A.
Temp. de Suministro:	110		

TIPO EQUIPO ☐ SISTEMA VRF ☒ MURAL O SPLIT ☐ PISO - TECHO ☐ CASSETTE ☐ OTRO — **RESULTADO** ☒ Buen estado ☐ Montaje/Desmontaje ☐ Reparación ☐ Requiere repuestos

Informes y observaciones del técnico: Mantenimiento Preventivo.

SECCIÓN B · ASCENSORES / BOMBAS

Especificaciones del equipo

Tipo (MRL/MR):		**Descripción:**		**Dimensiones:**	
Marca:		**Capacidad:**		**Velocidad:**	
Voltaje/Fase:		**Potencia motor:**		**No. paradas:**	

Checklist de mantenimiento (☐ Conforme ☐ No conforme ☐ N/A)

Ítem de verificación	Conf.	No conf.	N/A
Motor y control (MRL/MR)			
Inspección visual del motor: temperatura, ruido, vibración	☐	☐	☐
Revisión del freno del motor / panel de control / variador	☐	☐	☐
Revisión de cables de tracción, tensión y polea	☐	☐	☐
Cabina y puertas			
Revisión del operador de puerta, contactos y sensores	☐	☐	☐
Revisión de botonera, señalización e indicadores	☐	☐	☐
Prueba de intercomunicador / citófono y alarma de emergencia	☐	☐	☐

Ítem de verificación	Conf.	No conf.	N/A
Pozo, rellanos y pruebas funcionales			
Inspección del foso: limpieza, humedad, iluminación, fines de carrera	☐	☐	☐
Revisión de puertas de rellano: guías, cerrojos y contactos	☐	☐	☐
Prueba de marcha continua, parada de emergencia y paracaídas	☐	☐	☐
Prueba de modo bomberos, ruido, vibraciones y consumo	☐	☐	☐

SECCIÓN C · OBRA CIVIL / MANTENIMIENTO LOCATIVO / MUEBLE

Ítem	Descripción de la actividad (albañilería, pintura, plomería, etc.)	Unidad	Cantidad	Observación
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				

REPUESTOS Y OBSERVACIONES GENERALES

Ítem	Descripción del Repuesto/Material	Cant.	Ítem	Descripción del Repuesto/Material	Cant.
1			4		
2			5		
3			6		

Observaciones generales:

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 17/09/26 — **Hora inicio:** _____ — **Hora fin:** _____

William R

Nombre, firma y cédula
Técnico que realizó el trabajo

Nombre, cargo, firma y sello
Encargado del recibido (Sede / Supervisor)

INFRAESTRUCTURA AS

ORDEN DE TRABAJO CONSOLIDADA

Contratos 017 y 018 de 2026

Código: ST-IM-F-002
Versión: 002
Fecha: 03-08-2026

157

Entidad contratante: Rama Judicial – Consejo Superior de la Judicatura – Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Neiva

No. de Orden: ____	**Fecha:** 17/09/26
Contrato: [X] 017 de 2026 (Lote 1 – Neiva) [ ] 018 de 2026 (Lote 2 – Florencia)	
Municipio: Pital	**Sede / Despacho Judicial:** Juzgado unico Promiscuo Municipal Pital-Huila Despacho Juez
Dirección: Calle 8 # 8-05	
Encargado de la sede: Jorge Mario Salazar	**Técnico(s) responsable(s):** William Rodriguez

TIPO SERVICIO [X] Climatización [ ] Ascensores [ ] Obra civil / Locativo [ ] Mueble

MANTENIMIENTO [X] Preventivo [ ] Correctivo [ ] Emergencia

SECCIÓN A · CLIMATIZACIÓN (AIRES ACONDICIONADOS)

Modelo evaporador:	VM12CT	**Modelo condensador:**	VM12CT
Serial evaporador:	312TAQPF4636	**Serial condensador:**	
Marca:	LG	**No. de placa:**	12000000114204
Capacidad:	12000 BTU	**Zona / Ubicación:**	
Voltaje de Operación:	218V [X] 110	**Tipo de Refrigerante:**	R410A
Temp. de Suministro:			

TIPO EQUIPO [ ] SISTEMA VRF [X] MURAL O SPLIT [ ] PISO - TECHO [ ] CASSETTE [ ] OTRO

RESULTADO [X] Buen estado [ ] Montaje/Desmontaje [ ] Reparación [ ] Requiere repuestos

Informes y observaciones del técnico: Mantenimiento Preventivo

SECCIÓN B · ASCENSORES / BOMBAS

Especificaciones del equipo

Tipo (MRL/MR):		**Descripción:**		**Dimensiones:**	
Marca:		**Capacidad:**		**Velocidad:**	
Voltaje/Fase:		**Potencia motor:**		**No. paradas:**	

Checklist de mantenimiento ([ ] Conforme [ ] No conforme [ ] N/A)

Ítem de verificación	Conf.	No conf.	N/A
Motor y control (MRL/MR)			
Inspección visual del motor: temperatura, ruido, vibración	[ ]	[ ]	[ ]
Revisión del freno del motor / panel de control / variador	[ ]	[ ]	[ ]
Revisión de cables de tracción, tensión y polea	[ ]	[ ]	[ ]
Cabina y puertas			
Revisión del operador de puerta, contactos y sensores	[ ]	[ ]	[ ]
Revisión de botonera, señalización e indicadores	[ ]	[ ]	[ ]
Prueba de intercomunicador / citófono y alarma de emergencia	[ ]	[ ]	[ ]

Ítem de verificación	Conf.	No conf.	N/A
Pozo, rellanos y pruebas funcionales			
Inspección del foso: limpieza, humedad, iluminación, fines de carrera	[ ]	[ ]	[ ]
Revisión de puertas de rellano: guías, cerrojos y contactos	[ ]	[ ]	[ ]
Prueba de marcha continua, parada de emergencia y paracaídas	[ ]	[ ]	[ ]
Prueba de modo bomberos, ruido, vibraciones y consumo	[ ]	[ ]	[ ]

SECCIÓN C · OBRA CIVIL / MANTENIMIENTO LOCATIVO / MUEBLE

Ítem	Descripción de la actividad (albañilería, pintura, plomería, etc.)	Unidad	Cantidad	Observación
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				

REPUESTOS Y OBSERVACIONES GENERALES

Ítem	Descripción del Repuesto/Material	Cant.	Ítem	Descripción del Repuesto/Material	Cant.
1			4		
2			5		
3			6		

Observaciones generales:

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 17/09/26 **Hora inicio:** _____ **Hora fin:** _____

William R.

Nombre, firma y cédula
Técnico que realizó el trabajo

Nombre, cargo, firma y sello
Encargado(a) del recibido (Sede / Supervisor)

INFRAESTRUCTURA AS

ORDEN DE TRABAJO CONSOLIDADA

Contratos 017 y 018 de 2026

Código: ST-IM-F-002
Versión: 002
Fecha: 03-08-2026

158

Entidad contratante: Rama Judicial – Consejo Superior de la Judicatura – Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Neiva

No. de Orden: ____	**Fecha:** 17/09/26
Contrato: ☒ ~~017~~ de 2026 (Lote 1 – Neiva) ☐ 018 de 2026 (Lote 2 – Florencia)	
Municipio: Pital	**Sede / Despacho Judicial:** Juzgado Unico Promiscuo Municipal Pital - Huila. Secretaria.
Dirección: Calle 8 # 8-05	**Técnico(s) responsable(s):** William Rodriguez.
Encargado de la sede: Jorge Mario Salazar	**MANTENIMIENTO** ☒ Preventivo ☐ Correctivo ☐ Emergencia
TIPO SERVICIO ☒ Climatización ☐ Ascensores ☐ Obra civil / Locativo ☐ Mueble	

SECCIÓN A · CLIMATIZACIÓN (AIRES ACONDICIONADOS)

Modelo evaporador:	VM182C7	**Modelo condensador:**	VM182C7
Serial evaporador:	40ITALBE M248	**Serial condensador:**	
Marca:	LG	**No. de placa:**	12000000114169
Capacidad:	18000 BTU	**Zona / Ubicación:**	
Voltaje de Operación:	220V.	**Tipo de Refrigerante:**	R410A.
Temp. de Suministro:	16		

TIPO EQUIPO	☐ SISTEMA VRF ☒ MURAL O SPLIT ☐ PISO - TECHO ☐ CASSETTE ☐ OTRO	**RESULTADO**	☒ Buen estado ☐ Montaje/Desmontaje ☐ Reparación ☐ Requiere repuestos

Informes y observaciones del técnico: Mantenimiento Preventivo.

SECCIÓN B · ASCENSORES / BOMBAS

Especificaciones del equipo

Tipo (MRL/MR):		**Descripción:**		**Dimensiones:**	
Marca:		**Capacidad:**		**Velocidad:**	
Voltaje/Fase:		**Potencia motor:**		**No. paradas:**	

Checklist de mantenimiento (☐ Conforme ☐ No conforme ☐ N/A)

Ítem de verificación	Conf.	No conf.	N/A
Motor y control (MRL/MR)			
Inspección visual del motor: temperatura, ruido, vibración	☐	☐	☐
Revisión del freno del motor / panel de control / variador	☐	☐	☐
Revisión de cables de tracción, tensión y polea	☐	☐	☐
Cabina y puertas			
Revisión del operador de puerta, contactos y sensores	☐	☐	☐
Revisión de botonera, señalización e indicadores	☐	☐	☐
Prueba de intercomunicador / citófono y alarma de emergencia	☐	☐	☐

Ítem de verificación	Conf.	No conf.	N/A
Pozo, rellanos y pruebas funcionales			
Inspección del foso: limpieza, humedad, iluminación, fines de carrera	☐	☐	☐
Revisión de puertas de rellano: guías, cerrojos y contactos	☐	☐	☐
Prueba de marcha continua, parada de emergencia y paracaídas	☐	☐	☐
Prueba de modo bomberos, ruido, vibraciones y consumo	☐	☐	☐

SECCIÓN C · OBRA CIVIL / MANTENIMIENTO LOCATIVO / MUEBLE

Ítem	Descripción de la actividad (albañilería, pintura, plomería, etc.)	Unidad	Cantidad	Observación
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				

REPUESTOS Y OBSERVACIONES GENERALES

Ítem	Descripción del Repuesto/Material	Cant.	Ítem	Descripción del Repuesto/Material	Cant.
1			4		
2			5		
3			6		

Observaciones generales:

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 17/09/26 **Hora inicio:** _____ **Hora fin:** _____

William R.

Nombre, firma y cédula
Técnico que realizó el trabajo

Nombre, cargo, firma y sello
Encargado del recibido (Sede / Supervisor)

INFRAESTRUCTURA AS

ORDEN DE TRABAJO CONSOLIDADA

Contratos 017 y 018 de 2026

Código: ST-IM-F-002
Versión: 002
Fecha: 03-08-2026

166

Entidad contratante: Rama Judicial – Consejo Superior de la Judicatura – Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Neiva

No. de Orden: ____	**Fecha:** 18/09/26
Contrato: ☒ 017 de 2026 (Lote 1 – Neiva) ☐ 018 de 2026 (Lote 2 – Florencia)	
Municipio: Timaná.	**Sede / Despacho Judicial:** Juzgado Unico Promiscuo Municipal Archivo.
Dirección: Cra 6 A # 11-21	Timaná.
Encargado de la sede: Edgar Trujillo.	**Técnico(s) responsable(s):** William R.

TIPO SERVICIO ☒ Climatización ☐ Ascensores ☐ Obra civil / Locativo ☐ Mueble — **MANTENIMIENTO** ☒ Preventivo ☐ Correctivo ☐ Emergencia

SECCIÓN A · CLIMATIZACIÓN (AIRES ACONDICIONADOS)

Modelo evaporador:	TAC-12CSA/22 Confortfresh.	**Modelo condensador:**	TAC-12CSA/Z2
Serial evaporador:	Confortfresh.	**Serial condensador:**	
Marca:		**No. de placa:**	
Capacidad:	12000 BTU.	**Zona / Ubicación:**	Angulo.
Voltaje de Operación:	219 V	**Tipo de Refrigerante:**	R410A.
Temp. de Suministro:	12°		

TIPO EQUIPO ☐ SISTEMA VRF ☒ MURAL O SPLIT ☐ PISO - TECHO ☐ CASSETTE ☐ OTRO — **RESULTADO** ☒ Buen estado ☐ Montaje/Desmontaje ☐ Reparación ☐ Requiere repuestos

Informes y observaciones del técnico: Mantenimiento Preventivo.

SECCIÓN B · ASCENSORES / BOMBAS

Especificaciones del equipo

Tipo (MRL/MR):		**Descripción:**		**Dimensiones:**	
Marca:		**Capacidad:**		**Velocidad:**	
Voltaje/Fase:		**Potencia motor:**		**No. paradas:**	

Checklist de mantenimiento (☐ Conforme ☐ No conforme ☐ N/A)

Ítem de verificación	Conf.	No conf.	N/A
Motor y control (MRL/MR)			
Inspección visual del motor: temperatura, ruido, vibración	☐	☐	☐
Revisión del freno del motor / panel de control / variador	☐	☐	☐
Revisión de cables de tracción, tensión y polea	☐	☐	☐
Cabina y puertas			
Revisión del operador de puerta, contactos y sensores	☐	☐	☐
Revisión de botonera, señalización e indicadores	☐	☐	☐
Prueba de intercomunicador / citófono y alarma de emergencia	☐	☐	☐

Ítem de verificación	Conf.	No conf.	N/A
Pozo, rellanos y pruebas funcionales			
Inspección del foso: limpieza, humedad, iluminación, fines de carrera	☐	☐	☐
Revisión de puertas de rellano: guías, cerrojos y contactos	☐	☐	☐
Prueba de marcha continua, parada de emergencia y paracaídas	☐	☐	☐
Prueba de modo bomberos, ruido, vibraciones y consumo	☐	☐	☐

SECCIÓN C · OBRA CIVIL / MANTENIMIENTO LOCATIVO / MUEBLE

Ítem	Descripción de la actividad (albañilería, pintura, plomería, etc.)	Unidad	Cantidad	Observación
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				

REPUESTOS Y OBSERVACIONES GENERALES

Ítem	Descripción del Repuesto/Material	Cant.	Ítem	Descripción del Repuesto/Material	Cant.
1			4		
2			5		
3			6		

Observaciones generales:

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 18/09/26 — **Hora inicio:** _____ — **Hora fin:** _____

William R.
Nombre, firma y cédula
Técnico que realizó el trabajo

Franky Sánchez M cc 36290889
Nombre, cargo, firma y sello
Encargado del recibido (Sede / Supervisor)

INFRAESTRUCTURA AS

ORDEN DE TRABAJO CONSOLIDADA

Contratos 017 y 018 de 2026

Código: ST-IM-F-002
Versión: 002
Fecha: 03-08-2026

162

Entidad contratante: Rama Judicial – Consejo Superior de la Judicatura – Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Neiva

No. de Orden: ____	**Fecha:** 18/09/26
Contrato: [X] 017 de 2026 (Lote 1 – Neiva) [ ] 018 de 2026 (Lote 2 – Florencia)	
Municipio: Timaná	**Sede / Despacho Judicial:** Juzgado Unico Promiscuo Municipal
Dirección: Cra 6A # 11-21	Timaná Secretario.
Encargado de la sede: Edgar Trujillo	**Técnico(s) responsable(s):** William R.

TIPO SERVICIO [X] Climatización [ ] Ascensores [ ] Obra civil / Locativo [ ] Mueble — **MANTENIMIENTO** [X] Preventivo [ ] Correctivo [ ] Emergencia

SECCIÓN A · CLIMATIZACIÓN (AIRES ACONDICIONADOS)

Modelo evaporador:	VM24 2C7	**Modelo condensador:**	VM24 2C7
Serial evaporador:	411TAXTHC746	**Serial condensador:**	
Marca:	LG	**No. de placa:**	120000001153382
Capacidad:	24000 BTU	**Zona / Ubicación:**	Angulo.
Voltaje de Operación:	220V 110	**Tipo de Refrigerante:**	R410A.
Temp. de Suministro:			

TIPO EQUIPO [ ] SISTEMA VRF [X] MURAL O SPLIT [ ] PISO - TECHO [ ] CASSETTE [ ] OTRO — **RESULTADO** [X] Buen estado [ ] Montaje/Desmontaje [ ] Reparación [ ] Requiere repuestos

Informes y observaciones del técnico: Mantenimiento Preventivo.

SECCIÓN B · ASCENSORES / BOMBAS

Especificaciones del equipo

Tipo (MRL/MR):		**Descripción:**		**Dimensiones:**	
Marca:		**Capacidad:**		**Velocidad:**	
Voltaje/Fase:		**Potencia motor:**		**No. paradas:**	

Checklist de mantenimiento ([ ] Conforme [ ] No conforme [ ] N/A)

Ítem de verificación	Conf.	No conf.	N/A
Motor y control (MRL/MR)			
Inspección visual del motor: temperatura, ruido, vibración	[ ]	[ ]	[ ]
Revisión del freno del motor / panel de control / variador	[ ]	[ ]	[ ]
Revisión de cables de tracción, tensión y polea	[ ]	[ ]	[ ]
Cabina y puertas			
Revisión del operador de puerta, contactos y sensores	[ ]	[ ]	[ ]
Revisión de botonera, señalización e indicadores	[ ]	[ ]	[ ]
Prueba de intercomunicador / citófono y alarma de emergencia	[ ]	[ ]	[ ]
Pozo, rellanos y pruebas funcionales			
Inspección del foso: limpieza, humedad, iluminación, fines de carrera	[ ]	[ ]	[ ]
Revisión de puertas de rellano: guías, cerrojos y contactos	[ ]	[ ]	[ ]
Prueba de marcha continua, parada de emergencia y paracaídas	[ ]	[ ]	[ ]
Prueba de modo bomberos, ruido, vibraciones y consumo	[ ]	[ ]	[ ]

SECCIÓN C · OBRA CIVIL / MANTENIMIENTO LOCATIVO / MUEBLE

Ítem	Descripción de la actividad (albañilería, pintura, plomería, etc.)	Unidad	Cantidad	Observación
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				

REPUESTOS Y OBSERVACIONES GENERALES

Ítem	Descripción del Repuesto/Material	Cant.	Ítem	Descripción del Repuesto/Material	Cant.
1			4		
2			5		
3			6		

Observaciones generales:

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 18/09/26 — **Hora inicio:** _____ — **Hora fin:** _____

William R.
Nombre, firma y cédula
Técnico que realizó el trabajo

Francy Sánchez M cc 36 290889
Nombre, cargo, firma y sello
Encargado del recibido (Sede / Supervisor)

INFRAESTRUCTURA AS

ORDEN DE TRABAJO CONSOLIDADA

Contratos 017 y 018 de 2026

Código: ST-IM-F-002
Versión: 002
Fecha: 03-08-2026

167

Entidad contratante: Rama Judicial – Consejo Superior de la Judicatura – Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Neiva

No. de Orden: ____	**Fecha:** 18/09/26
Contrato: ☒ 017 de 2026 (Lote 1 – Neiva) ☐ 018 de 2026 (Lote 2 – Florencia)	
Municipio: Timaná	**Sede / Despacho Judicial:** Juzgado unico promiscuo Municipal Timaná - Oficina despacho Juez.
Dirección: Cra 6A # 11-21	
Encargado de la sede: Edgar Trujillo.	**Técnico(s) responsable(s):** William Rodriguez
TIPO SERVICIO ☒ Climatización ☐ Ascensores ☐ Obra civil / Locativo ☐ Mueble	**MANTENIMIENTO** ☒ Preventivo ☐ Correctivo ☐ Emergencia

SECCIÓN A · CLIMATIZACIÓN (AIRES ACONDICIONADOS)

Modelo evaporador:	VM122C7	**Modelo condensador:**	VM122C7
Serial evaporador:	404TAPEE2000	**Serial condensador:**	
Marca:	LG	**No. de placa:**	120000001153386
Capacidad:	12000BTU.	**Zona / Ubicación:**	ANGLO.
Voltaje de Operación:	220V.	**Tipo de Refrigerante:**	R410A.
Temp. de Suministro:	18		

TIPO EQUIPO	☐ SISTEMA VRF ☒ MURAL O SPLIT ☐ PISO - TECHO ☐ CASSETTE ☐ OTRO	**RESULTADO**	☒ Buen estado ☐ Montaje/Desmontaje ☐ Reparación ☐ Requiere repuestos

Informes y observaciones del técnico: Mantenimiento Preventivo

SECCIÓN B · ASCENSORES / BOMBAS

Especificaciones del equipo

Tipo (MRL/MR):		**Descripción:**		**Dimensiones:**	
Marca:		**Capacidad:**		**Velocidad:**	
Voltaje/Fase:		**Potencia motor:**		**No. paradas:**	

Checklist de mantenimiento (☐ Conforme ☐ No conforme ☐ N/A)

Ítem de verificación	Conf.	No conf.	N/A
Motor y control (MRL/MR)			
Inspección visual del motor: temperatura, ruido, vibración	☐	☐	☐
Revisión del freno del motor / panel de control / variador	☐	☐	☐
Revisión de cables de tracción, tensión y polea	☐	☐	☐
Cabina y puertas			
Revisión del operador de puerta, contactos y sensores	☐	☐	☐
Revisión de botonera, señalización e indicadores	☐	☐	☐
Prueba de intercomunicador / citófono y alarma de emergencia	☐	☐	☐

Ítem de verificación	Conf.	No conf.	N/A
Pozo, rellanos y pruebas funcionales			
Inspección del foso: limpieza, humedad, iluminación, fines de carrera	☐	☐	☐
Revisión de puertas de rellano: guías, cerrojos y contactos	☐	☐	☐
Prueba de marcha continua, parada de emergencia y paracaídas	☐	☐	☐
Prueba de modo bomberos, ruido, vibraciones y consumo	☐	☐	☐

SECCIÓN C · OBRA CIVIL / MANTENIMIENTO LOCATIVO / MUEBLE

Ítem	Descripción de la actividad (albañilería, pintura, plomería, etc.)	Unidad	Cantidad	Observación
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				

REPUESTOS Y OBSERVACIONES GENERALES

Ítem	Descripción del Repuesto/Material	Cant.	Ítem	Descripción del Repuesto/Material	Cant.
1			4		
2			5		
3			6		

Observaciones generales:

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 18/09/26 **Hora inicio:** _____ **Hora fin:** _____

William R.	Francy Sánchez M cc 36200889
Nombre, firma y cédula Técnico que realizó el trabajo	Nombre, cargo, firma y sello Encargado del recibido (Sede / Supervisor)

INFRAESTRUCTURA AS

ORDEN DE TRABAJO CONSOLIDADA

Contratos 017 y 018 de 2026

Código: ST-IM-F-002
Versión: 002
Fecha: 03-08-2026

165

Entidad contratante: Rama Judicial – Consejo Superior de la Judicatura – Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Neiva

No. de Orden: ____	**Fecha:** 18/09/26
Contrato: ☒ 017 de 2026 (Lote 1 – Neiva) ☐ 018 de 2026 (Lote 2 – Florencia)	
Municipio: Timaná	**Sede / Despacho Judicial:** Juzgado Unico Promiscuo Municipal Timaná Sala espera
Dirección: Cra 6A # 11-21	
Encargado de la sede: Edgar Trujillo.	**Técnico(s) responsable(s):** William Rodriguez
TIPO SERVICIO ☒ Climatización ☐ Ascensores ☐ Obra civil / Locativo ☐ Mueble	**MANTENIMIENTO** ☒ Preventivo ☐ Correctivo ☐ Emergencia

SECCIÓN A · CLIMATIZACIÓN (AIRES ACONDICIONADOS)

Modelo evaporador:	TAC-18CSA/22	**Modelo condensador:**	TAC-18CSA/22
Serial evaporador:	11336N9704090140204	**Serial condensador:**	
Marca:	Confort Fresh.	**No. de placa:**	
Capacidad:	18000 BTU	**Zona / Ubicación:**	Angulo -
Voltaje de Operación:	210V	**Tipo de Refrigerante:**	R410A.
Temp. de Suministro:	110		

TIPO EQUIPO ☐ SISTEMA VRF ☒ MURAL O SPLIT ☐ PISO - TECHO ☐ CASSETTE ☐ OTRO

RESULTADO ☒ Buen estado ☐ Montaje/Desmontaje ☐ Reparación ☐ Requiere repuestos

Informes y observaciones del técnico: Mantenimiento Preventivo.

SECCIÓN B · ASCENSORES / BOMBAS

Especificaciones del equipo

Tipo (MRL/MR):		**Descripción:**		**Dimensiones:**	
Marca:		**Capacidad:**		**Velocidad:**	
Voltaje/Fase:		**Potencia motor:**		**No. paradas:**	

Checklist de mantenimiento (☐ Conforme ☐ No conforme ☐ N/A)

Ítem de verificación	Conf.	No conf.	N/A
Motor y control (MRL/MR)			
Inspección visual del motor: temperatura, ruido, vibración	☐	☐	☐
Revisión del freno del motor / panel de control / variador	☐	☐	☐
Revisión de cables de tracción, tensión y polea	☐	☐	☐
Cabina y puertas			
Revisión del operador de puerta, contactos y sensores	☐	☐	☐
Revisión de botonera, señalización e indicadores	☐	☐	☐
Prueba de intercomunicador / citófono y alarma de emergencia	☐	☐	☐

Ítem de verificación	Conf.	No conf.	N/A
Pozo, rellanos y pruebas funcionales			
Inspección del foso: limpieza, humedad, iluminación, fines de carrera	☐	☐	☐
Revisión de puertas de rellano: guías, cerrojos y contactos	☐	☐	☐
Prueba de marcha continua, parada de emergencia y paracaídas	☐	☐	☐
Prueba de modo bomberos, ruido, vibraciones y consumo	☐	☐	☐

SECCIÓN C · OBRA CIVIL / MANTENIMIENTO LOCATIVO / MUEBLE

Ítem	Descripción de la actividad (albañilería, pintura, plomería, etc.)	Unidad	Cantidad	Observación
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				

REPUESTOS Y OBSERVACIONES GENERALES

Ítem	Descripción del Repuesto/Material	Cant.	Ítem	Descripción del Repuesto/Material	Cant.
1			4		
2			5		
3			6		

Observaciones generales:

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 18/09/26 **Hora inicio:** _____ **Hora fin:** _____

William R.
Nombre, firma y cédula
Técnico que realizó el trabajo

Francy Sanchez N. CC 36200889
Nombre, cargo, firma y sello
Encargado del recibido (Sede / Supervisor)

INFRAESTRUCTURA AS

ORDEN DE TRABAJO CONSOLIDADA

Contratos 017 y 018 de 2026

Código: ST-IM-F-002
Versión: 002
Fecha: 03-08-2026

163

Entidad contratante: Rama Judicial – Consejo Superior de la Judicatura – Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Neiva

No. de Orden: ____	Fecha: 18/09/26
Contrato: ☒ 017 de 2026 (Lote 1 – Neiva) ☐ 018 de 2026 (Lote 2 – Florencia)	
Municipio: Timaná	Sede / Despacho Judicial: Juzgado Unico Promiscuo Municipal Timaná (Vía Tecnico)
Dirección: Cra 6A # 11-21	Técnico(s) responsable(s): William R.
Encargado de la sede: Edgar Trujillo.	

TIPO SERVICIO ☒ Climatización ☐ Ascensores ☐ Obra civil / Locativo ☐ Mueble — **MANTENIMIENTO** ☒ Preventivo ☐ Correctivo ☐ Emergencia

SECCIÓN A · CLIMATIZACIÓN (AIRES ACONDICIONADOS)

Modelo evaporador:	VM12C7	Modelo condensador:	VM12C7
Serial evaporador:	412TA9HE5463	Serial condensador:	
Marca:	LG	No. de placa:	12000000115387
Capacidad:	12000 Btu	Zona / Ubicación:	Angulo
Voltaje de Operación:	218V	Tipo de Refrigerante:	R410A
Temp. de Suministro:	11°		

TIPO EQUIPO ☐ SISTEMA VRF ☒ MURAL O SPLIT ☐ PISO - TECHO ☐ CASSETTE ☐ OTRO

RESULTADO ☒ Buen estado ☐ Montaje/Desmontaje ☐ Reparación ☐ Requiere repuestos

Informes y observaciones del técnico: Mantenimiento Preventivo -

SECCIÓN B · ASCENSORES / BOMBAS

Especificaciones del equipo

Tipo (MRL/MR):		Descripción:		Dimensiones:	
Marca:		Capacidad:		Velocidad:	
Voltaje/Fase:		Potencia motor:		No. paradas:	

Checklist de mantenimiento (☐ Conforme ☐ No conforme ☐ N/A)

Ítem de verificación	Conf.	No conf.	N/A
Motor y control (MRL/MR)			
Inspección visual del motor: temperatura, ruido, vibración	☐	☐	☐
Revisión del freno del motor / panel de control / variador	☐	☐	☐
Revisión de cables de tracción, tensión y polea	☐	☐	☐
Cabina y puertas			
Revisión del operador de puerta, contactos y sensores	☐	☐	☐
Revisión de botonera, señalización e indicadores	☐	☐	☐
Prueba de intercomunicador / citófono y alarma de emergencia	☐	☐	☐

Ítem de verificación	Conf.	No conf.	N/A
Pozo, rellanos y pruebas funcionales			
Inspección del foso: limpieza, humedad, iluminación, fines de carrera	☐	☐	☐
Revisión de puertas de rellano: guías, cerrojos y contactos	☐	☐	☐
Prueba de marcha continua, parada de emergencia y paracaídas	☐	☐	☐
Prueba de modo bomberos, ruido, vibraciones y consumo	☐	☐	☐

SECCIÓN C · OBRA CIVIL / MANTENIMIENTO LOCATIVO / MUEBLE

Ítem	Descripción de la actividad (albañilería, pintura, plomería, etc.)	Unidad	Cantidad	Observación
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				

REPUESTOS Y OBSERVACIONES GENERALES

Ítem	Descripción del Repuesto/Material	Cant.	Ítem	Descripción del Repuesto/Material	Cant.
1			4		
2			5		
3			6		

Observaciones generales:

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 18/09/26 **Hora inicio:** _____ **Hora fin:** _____

William R.
Nombre, firma y cédula
Técnico que realizó el trabajo

Francy Sánchez M cc 36.290889
Nombre, cargo, firma y sello
Encargado del recibido (Sede / Supervisor)

INFRAESTRUCTURA AS

ORDEN DE TRABAJO CONSOLIDADA

Contratos 017 y 018 de 2026

Código: ST-IM-F-002
Versión: 002
Fecha: 03-08-2026

164

Entidad contratante: Rama Judicial – Consejo Superior de la Judicatura – Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Neiva

No. de Orden: ____	**Fecha:** 18/09/26.
Contrato: ☒ 017 de 2026 (Lote 1 – Neiva) ☐ 018 de 2026 (Lote 2 – Florencia)	
Municipio: Timaná	**Sede / Despacho Judicial:** Juzgado único promiscuo Municipal Timaná Sala audiencia.
Dirección: Cra 6A # 11-21	**Técnico(s) responsable(s):** William R.
Encargado de la sede: Edgar Trujillo.	

TIPO SERVICIO ☒ Climatización ☐ Ascensores ☐ Obra civil / Locativo ☐ Mueble

MANTENIMIENTO ☒ Preventivo ☐ Correctivo ☐ Emergencia

SECCIÓN A · CLIMATIZACIÓN (AIRES ACONDICIONADOS)

Modelo evaporador:	TAC-36CSA/ZZ	**Modelo condensador:**	TAC-36CSA/ZZ
Serial evaporador:	11336NJ705093820001U	**Serial condensador:**	
Marca:	Comfort Fresh -	**No. de placa:**	
Capacidad:	36000 BTU	**Zona / Ubicación:**	Angulo.
Voltaje de Operación:	218V.	**Tipo de Refrigerante:**	1240A.
Temp. de Suministro:	18°		

TIPO EQUIPO ☐ SISTEMA VRF ☒ MURAL O SPLIT ☐ PISO - TECHO ☐ CASSETTE ☐ OTRO

RESULTADO ☒ Buen estado ☐ Montaje/Desmontaje ☐ Reparación ☐ Requiere repuestos

Informes y observaciones del técnico: Mantenimiento Preventivo.

SECCIÓN B · ASCENSORES / BOMBAS

Especificaciones del equipo

Tipo (MRL/MR):		**Descripción:**		**Dimensiones:**	
Marca:		**Capacidad:**		**Velocidad:**	
Voltaje/Fase:		**Potencia motor:**		**No. paradas:**	

Checklist de mantenimiento (☐ Conforme ☐ No conforme ☐ N/A)

Ítem de verificación	Conf.	No conf.	N/A
Motor y control (MRL/MR)			
Inspección visual del motor: temperatura, ruido, vibración	☐	☐	☐
Revisión del freno del motor / panel de control / variador	☐	☐	☐
Revisión de cables de tracción, tensión y polea	☐	☐	☐
Cabina y puertas			
Revisión del operador de puerta, contactos y sensores	☐	☐	☐
Revisión de botonera, señalización e indicadores	☐	☐	☐
Prueba de intercomunicador / citófono y alarma de emergencia	☐	☐	☐

Ítem de verificación	Conf.	No conf.	N/A
Pozo, rellanos y pruebas funcionales			
Inspección del foso: limpieza, humedad, iluminación, fines de carrera	☐	☐	☐
Revisión de puertas de rellano: guías, cerrojos y contactos	☐	☐	☐
Prueba de marcha continua, parada de emergencia y paracaídas	☐	☐	☐
Prueba de modo bomberos, ruido, vibraciones y consumo	☐	☐	☐

SECCIÓN C · OBRA CIVIL / MANTENIMIENTO LOCATIVO / MUEBLE

Ítem	Descripción de la actividad (albañilería, pintura, plomería, etc.)	Unidad	Cantidad	Observación
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				

REPUESTOS Y OBSERVACIONES GENERALES

Ítem	Descripción del Repuesto/Material	Cant.	Ítem	Descripción del Repuesto/Material	Cant.
1			4		
2			5		
3			6		

Observaciones generales:

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 18/09/26 **Hora inicio:** _____ **Hora fin:** _____

William R.	Franyi Sanchez M cc 36.290.889
Nombre, firma y cédula Técnico que realizó el trabajo	Nombre, cargo, firma y sello Encargado del recibido (Sede / Supervisor)

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS	**ORDEN DE TRABAJO CONSOLIDADA** Contratos 017 y 018 de 2026	**Código:** ST-IM-F-002 **Versión:** 002 **Fecha:** 03-08-2026 171

Entidad contratante: Rama Judicial – Consejo Superior de la Judicatura – Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Neiva

No. de Orden: ____		**Fecha:** 18/09/26	
Contrato: ☒ 017 de 2026 (Lote 1 – Neiva) ☐ 018 de 2026 (Lote 2 – Florencia)			
Municipio: Targui		**Sede / Despacho Judicial:** Juzgado Promiscuo Municipal Targui Sala audiencia	
Dirección: Calle 47 # 10-53		**Técnico(s) responsable(s):** William R.	
Encargado de la sede: Carlos Juan Segura Hernandez			
TIPO SERVICIO	☒ Climatización ☐ Ascensores ☐ Obra civil / Locativo ☐ Mueble	**MANTENIMIENTO**	☒ Preventivo ☐ Correctivo ☐ Emergencia

SECCIÓN A · CLIMATIZACIÓN (AIRES ACONDICIONADOS)

Modelo evaporador:	VSI82C7	**Modelo condensador:**	VSI82C7
Serial evaporador:	491TAXTAC706	**Serial condensador:**	
Marca:	LG	**No. de placa:**	120000000113471
Capacidad:	18000 BTU	**Zona / Ubicación:**	Angulo
Voltaje de Operación:	208V	**Tipo de Refrigerante:**	R410A.
Temp. de Suministro:	110		

TIPO EQUIPO	☐ SISTEMA VRF ☒ MURAL O SPLIT ☐ PISO - TECHO ☐ CASSETTE ☐ OTRO	**RESULTADO**	☒ Buen estado ☐ Montaje/Desmontaje ☐ Reparación ☐ Requiere repuestos

Informes y observaciones del técnico:

SECCIÓN B · ASCENSORES / BOMBAS

Especificaciones del equipo

Tipo (MRL/MR):		**Descripción:**		**Dimensiones:**	
Marca:		**Capacidad:**		**Velocidad:**	
Voltaje/Fase:		**Potencia motor:**		**No. paradas:**	

Checklist de mantenimiento (☐ Conforme ☐ No conforme ☐ N/A)

Ítem de verificación	Conf.	No conf.	N/A
Motor y control (MRL/MR)			
Inspección visual del motor: temperatura, ruido, vibración	☐	☐	☐
Revisión del freno del motor / panel de control / variador	☐	☐	☐
Revisión de cables de tracción, tensión y polea	☐	☐	☐
Cabina y puertas			
Revisión del operador de puerta, contactos y sensores	☐	☐	☐
Revisión de botonera, señalización e indicadores	☐	☐	☐
Prueba de intercomunicador / citófono y alarma de emergencia	☐	☐	☐

Ítem de verificación	Conf.	No conf.	N/A
Pozo, rellanos y pruebas funcionales			
Inspección del foso: limpieza, humedad, iluminación, fines de carrera	☐	☐	☐
Revisión de puertas de rellano: guías, cerrojos y contactos	☐	☐	☐
Prueba de marcha continua, parada de emergencia y paracaídas	☐	☐	☐
Prueba de modo bomberos, ruido, vibraciones y consumo	☐	☐	☐

SECCIÓN C · OBRA CIVIL / MANTENIMIENTO LOCATIVO / MUEBLE

Ítem	Descripción de la actividad (albañilería, pintura, plomería, etc.)	Unidad	Cantidad	Observación
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				

REPUESTOS Y OBSERVACIONES GENERALES

Ítem	Descripción del Repuesto/Material	Cant.	Ítem	Descripción del Repuesto/Material	Cant.
1			4		
2			5		
3			6		

Observaciones generales:

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 18/09/26 **Hora inicio:** _____ **Hora fin:** _____

William R.	Karen J. Ramirez T.
Nombre, firma y cédula Técnico que realizó el trabajo	Nombre, cargo, firma y sello Encargado del recibido (Sede / Supervisor)

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS

ORDEN DE TRABAJO CONSOLIDADA

Contratos 017 y 018 de 2026

Código: ST-IM-F-002
Versión: 002
Fecha: 03-08-2026

170

Entidad contratante: Rama Judicial – Consejo Superior de la Judicatura – Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Neiva

No. de Orden: ____	**Fecha:** 18/09/26
Contrato: ☒ 017 de 2026 (Lote 1 – Neiva) ☐ 018 de 2026 (Lote 2 – Florencia)	
Municipio: Tarqui	**Sede / Despacho Judicial:** Juzgado Promiscuo Municipal Tarqui Despacho Juez.
Dirección: Calle 4 # 10-53	**Técnico(s) responsable(s):** William R.
Encargado de la sede: Carlos Julian Segura Hernandez	

TIPO SERVICIO ☒ Climatización ☐ Ascensores ☐ Obra civil / Locativo ☐ Mueble — **MANTENIMIENTO** ☒ Preventivo ☐ Correctivo ☐ Emergencia

SECCIÓN A · CLIMATIZACIÓN (AIRES ACONDICIONADOS)

Modelo evaporador:	VS122C7	**Modelo condensador:**	VS122C7
Serial evaporador:	003TAWMP09617	**Serial condensador:**	
Marca:	16	**No. de placa:**	120000001094867
Capacidad:	12000 BTU	**Zona / Ubicación:**	Angulo
Voltaje de Operación:	208V	**Tipo de Refrigerante:**	R410A
Temp. de Suministro:	11		

TIPO EQUIPO ☐ SISTEMA VRF ☒ MURAL O SPLIT ☐ PISO - TECHO ☐ CASSETTE ☐ OTRO

RESULTADO ☒ Buen estado ☐ Montaje/Desmontaje ☐ Reparación ☐ Requiere repuestos

Informes y observaciones del técnico: Mantenimiento Preventivo

SECCIÓN B · ASCENSORES / BOMBAS

Especificaciones del equipo

Tipo (MRL/MR):		**Descripción:**		**Dimensiones:**	
Marca:		**Capacidad:**		**Velocidad:**	
Voltaje/Fase:		**Potencia motor:**		**No. paradas:**	

Checklist de mantenimiento (☐ Conforme ☐ No conforme ☐ N/A)

Ítem de verificación	Conf.	No conf.	N/A
Motor y control (MRL/MR)			
Inspección visual del motor: temperatura, ruido, vibración	☐	☐	☐
Revisión del freno del motor / panel de control / variador	☐	☐	☐
Revisión de cables de tracción, tensión y polea	☐	☐	☐
Cabina y puertas			
Revisión del operador de puerta, contactos y sensores	☐	☐	☐
Revisión de botonera, señalización e indicadores	☐	☐	☐
Prueba de intercomunicador / citófono y alarma de emergencia	☐	☐	☐

Ítem de verificación	Conf.	No conf.	N/A
Pozo, rellanos y pruebas funcionales			
Inspección del foso: limpieza, humedad, iluminación, fines de carrera	☐	☐	☐
Revisión de puertas de rellano: guías, cerrojos y contactos	☐	☐	☐
Prueba de marcha continua, parada de emergencia y paracaídas	☐	☐	☐
Prueba de modo bomberos, ruido, vibraciones y consumo	☐	☐	☐

SECCIÓN C · OBRA CIVIL / MANTENIMIENTO LOCATIVO / MUEBLE

Ítem	Descripción de la actividad (albañilería, pintura, plomería, etc.)	Unidad	Cantidad	Observación
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				

REPUESTOS Y OBSERVACIONES GENERALES

Ítem	Descripción del Repuesto/Material	Cant.	Ítem	Descripción del Repuesto/Material	Cant.
1			4		
2			5		
3			6		

Observaciones generales:

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 18/09/26 **Hora inicio:** _____ **Hora fin:** _____

William R.
Nombre, firma y cédula
Técnico que realizó el trabajo

KAREN D. ROMERO T.
Nombre, cargo, firma y sello
Encargado del recibido (Sede / Supervisor)

2			5		

RELACIÓN DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO CONTRATO No. 017 DE 2026

DESAJ- NEIVA

FECHA	SEDE	ORDEN DE TRABAJO No.	ZONA DE CLIMATIZACIÓN	EQUIPO	MARCA	CAPACIDAD BTU	DETALLE	CANT.	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
19/08/2026	ED PRINCIPAL	051	CENTRO DE SERVICIOS - JUZGADO EJECUCION DEPENAS	PISO TECHO	BLUELINE	36.000	SUMINISTRO E INSTALACION DE MAGUERA PLASTICA PARA DRENAJE	1	UND	$ 13.591	$ 13.591
09/09/2026	ED PRINCIPAL	013	JUZGADO 2 ADMINISTRATIVO ORAL	MINISPLIT	LG	12.000	INSTALACION BASICA EQUIPO MINI SPLIT DE 9000 12000 Y 18000 BTU	1	UND	$ 835.963	$ 835.963
09/09/2026	ED PRINCIPAL	012	JUZGADO 2 ADMINISTRATIVO ORAL	MINISPLIT	LG	9.000	DESMONTE DE AIRE ACONDICIONADO EQUIPO MINI SPLIT DE 9000 HASTA 18000 BTU	1	UND	$ 119.424	$ 119.424
07/09/2026	ED PRINCIPAL	126	SECRETARIA COMISION SECCIONAL DE DISCIPLINA JUDICIAL DEL HUILA OF 201 - SECRETARIA EQ1	PISO TECHO	LG	40.000	SUMINISTRO E INSTALACION DE AISLAMIENTO TERMICO RUBATEX	4	UN	$ 16.459	$ 65.836
							SUMINISTRO E INSTALACION DE MOGOLLAS (CAUCHO)	4	UN	$ 9.701	$ 38.804
							CINTA VINILO	1	ROLLO	$ 15.000	$ 15.000
07/09/2026	ED PRINCIPAL	125	SECRETARIA COMISION SECCIONAL DE DISCIPLINA JUDICIAL DEL HUILA OF 201 - SECRETARIA EQ2	PISO TECHO	LG	40.000	SUMINISTRO E INSTALACION DE AISLAMIENTO TERMICO RUBATEX	4	UN	$ 16.459	$ 65.836
							SUMINISTRO E INSTALACION DE MOGOLLAS (CAUCHO)	4	UN	$ 9.701	$ 38.804
							CINTA VINILO	1	ROLLO	$ 15.000	$ 15.000
07/09/2026	ED PRINCIPAL	127	SECRETARIA COMISION SECCIONAL DE DISCIPLINA JUDICIAL DEL HUILA OF 201 - DESPACHO	MINISPLIT	LG	12.000	SUMINISTRO E INSTALACION DE AISLAMIENTO TERMICO RUBATEX	4	UN	$ 16.459	$ 65.836
							SUMINISTRO E INSTALACION DE MOGOLLAS (CAUCHO)	4	UN	$ 9.701	$ 38.804
							CINTA VINILO	1	ROLLO	$ 15.000	$ 15.000
08/09/2026	ED PRINCIPAL	131	JUZGADO 1 PENAL DELCIRCUITO CON FUNCIONES DE CONOCIMIENTO DE NEIVA - OF310 - DESPACHO	MINISPLIT	TRANE	12.000	SUMINISTRO E INSTALACION DE AISLAMIENTO TERMICO RUBATEX	4	UN	$ 16.459	$ 65.836
							SUMINISTRO E INSTALACION DE MOGOLLAS (CAUCHO)	4	UN	$ 9.701	$ 38.804
							CINTA VINILO	1	ROLLO	$ 15.000	$ 15.000
08/09/2026	ED PRINCIPAL	130	JUZGADO 1 PENAL DELCIRCUITO CON FUNCIONES DE CONOCIMIENTO DE NEIVA - OF310 - SECRETARIA	MINISPLIT	LG	24.000	SUMINISTRO E INSTALACION DE AISLAMIENTO TERMICO RUBATEX	4	UN	$ 16.459	$ 65.836
							SUMINISTRO E INSTALACION DE MOGOLLAS (CAUCHO)	4	UN	$ 9.701	$ 38.804
							CINTA VINILO	1	ROLLO	$ 15.000	$ 15.000
08/09/2026	ED PRINCIPAL	114	JUZGADO 1 PENAL MUNICIPAL CON FUNCIONES DE CONOCIMIENTO DE NEIVA OF302 - DESPACHO	MINISPLIT	LG	12.000	SUMINISTRO E INSTALACION DE AISLAMIENTO TERMICO RUBATEX	4	UN	$ 16.459	$ 65.836
							SUMINISTRO E INSTALACION DE MOGOLLAS (CAUCHO)	4	UN	$ 9.701	$ 38.804
							CINTA VINILO	1	ROLLO	$ 15.000	$ 15.000
08/09/2026	ED PRINCIPAL	117	SALA DE AUDIENCIAS N°3 EQ 1	MINISPLIT	LG	12.000	SUMINISTRO E INSTALACION DE AISLAMIENTO TERMICO RUBATEX	4	UN	$ 16.459	$ 65.836
							SUMINISTRO E INSTALACION DE MOGOLLAS (CAUCHO)	4	UN	$ 9.701	$ 38.804
							CINTA VINILO	1	ROLLO	$ 15.000	$ 15.000

08/09/2026	ED PRINCIPAL	118	SALA DE AUDIENCIAS N°3 EQ 2	MINISPLIT	LG	24.000	SUMINISTRO E INSTALACION DE AISLAMIENTO TERMICO RUBATEX	4	UN	$ 16.459	$ 65.836
							SUMINISTRO E INSTALACION DE MOGOLLAS (CAUCHO)	4	UN	$ 9.701	$ 38.804
							CINTA VINILO	1	ROLLO	$ 15.000	$ 15.000
08/09/2026	ED PRINCIPAL	112	CONSEJO SECCIONAL DE LA JUDICATURA DEL HUILA MG EFRAIN ROJA SEGURA OF 303B - DESPACHO	MINISPLIT	LG	12.000	SUMINISTRO E INSTALACION DE AISLAMIENTO TERMICO RUBATEX	4	UN	$ 16.459	$ 65.836
							SUMINISTRO E INSTALACION DE MOGOLLAS (CAUCHO)	4	UN	$ 9.701	$ 38.804
							CINTA VINILO	1	ROLLO	$ 15.000	$ 15.000
08/09/2026	ED PRINCIPAL	111	CONSEJO SECCIONAL DE LA JUDICATURA DEL HUILA MG EFRAIN ROJA SEGURA OF 303B - SECRETARIA	MINISPLIT	LG	24.000	SUMINISTRO E INSTALACION DE AISLAMIENTO TERMICO RUBATEX	4	UN	$ 16.459	$ 65.836
							SUMINISTRO E INSTALACION DE MOGOLLAS (CAUCHO)	4	UN	$ 9.701	$ 38.804
							CINTA VINILO	1	ROLLO	$ 15.000	$ 15.000
08/09/2026	ED PRINCIPAL	110	CONSEJO SECCIONAL DE LA JUDICATURA DEL HUILA MG CARLOS ALBERTO LOPEZ OF 304B - SECRETARIA	MINISPLIT	LG	24.000	SUMINISTRO E INSTALACION DE AISLAMIENTO TERMICO RUBATEX	4	UN	$ 16.459	$ 65.836
							SUMINISTRO E INSTALACION DE MOGOLLAS (CAUCHO)	4	UN	$ 9.701	$ 38.804
							CINTA VINILO	1	ROLLO	$ 15.000	$ 15.000
09/09/2026	ED PRINCIPAL	108	SALA DE AUDIENCIA N°2	MINISPLIT	LG		SUMINISTRO E INSTALACION DE AISLAMIENTO TERMICO RUBATEX	4	UN	$ 16.459	$ 65.836
							SUMINISTRO E INSTALACION DE MOGOLLAS (CAUCHO)	4	UN	$ 9.701	$ 38.804
							CINTA VINILO	1	ROLLO	$ 15.000	$ 15.000
09/09/2026	ED PRINCIPAL	109	SALA DE AUDIENCIA N°2 EQ2	MINISPLIT	LG	24.000	SUMINISTRO E INSTALACION DE AISLAMIENTO TERMICO RUBATEX	4	UN	$ 16.459	$ 65.836
							SUMINISTRO E INSTALACION DE MOGOLLAS (CAUCHO)	4	UN	$ 9.701	$ 38.804
							CINTA VINILO	1	ROLLO	$ 15.000	$ 15.000
09/09/2026	ED PRINCIPAL	116	CONSEJO SECCIONAL DE LA JUDICATURA DEL HUILA - MG CARLOS ALBERTO LOPEZ - OF304B	MINISPLIT	LG	24.000	SUMINISTRO E INSTALACION DE AISLAMIENTO TERMICO RUBATEX	4	UN	$ 16.459	$ 65.836
							SUMINISTRO E INSTALACION DE MOGOLLAS (CAUCHO)	4	UN	$ 9.701	$ 38.804
							CINTA VINILO	1	ROLLO	$ 15.000	$ 15.000
09/09/2026	ED PRINCIPAL	132	JUZGADO 3 PENAL MUNICIPAL CON FUNCIONES DE GARANCIA DE NEIVA OF 306 - DESPACHO	MINISPLIT	LG	12.000	SUMINISTRO E INSTALACION DE AISLAMIENTO TERMICO RUBATEX	4	UN	$ 16.459	$ 65.836
							SUMINISTRO E INSTALACION DE MOGOLLAS (CAUCHO)	4	UN	$ 9.701	$ 38.804
							CINTA VINILO	1	ROLLO	$ 15.000	$ 15.000
09/09/2026	ED PRINCIPAL	113	JUZGADO 1 PENAL MUNICIPAL CON FUNCIONES DE CONOCIMIENTO DE NEIVA OF302 - SECRETARIA	MINISPLIT	LG	18.000	SUMINISTRO E INSTALACION DE AISLAMIENTO TERMICO RUBATEX	4	UN	$ 16.459	$ 65.836
							SUMINISTRO E INSTALACION DE MOGOLLAS (CAUCHO)	4	UN	$ 9.701	$ 38.804
							CINTA VINILO	1	ROLLO	$ 15.000	$ 15.000
10/09/2026	ED PRINCIPAL	129	JUZGADO 3 PENAL MUNICIPAL CON FUNCIONES DE GARANCIA DE NEIVA OF 306 - SECRETARIA	MINISPLIT	LG	12.000	SUMINISTRO E INSTALACION DE AISLAMIENTO TERMICO RUBATEX	4	UN	$ 16.459	$ 65.836
							SUMINISTRO E INSTALACION DE MOGOLLAS (CAUCHO)	4	UN	$ 9.701	$ 38.804
							CINTA VINILO	1	ROLLO	$ 15.000	$ 15.000

10/09/2026	ED PRINCIPAL	128	JUZGADO 3 PENAL DEL CIRCUITO CON FUNCIONES DE CONOCIMIENTODE NEIVA OF 308 - SECRETARIA	MINISPLIT	LG	12.000	SUMINISTRO E INSTALACION DE AISLAMIENTO TERMICO RUBATEX	4	UN	$ 16.459	$ 65.836
							SUMINISTRO E INSTALACION DE MOGOLLAS (CAUCHO)	4	UN	$ 9.701	$ 38.804
							CINTA VINILO	1	ROLLO	$ 15.000	$ 15.000
10/09/2026	ED PRINCIPAL	115	JUZGADO 5 PENAL MUNICIPAL CON FUNCIONES DE CONOCIMIENTO DE NEIVA - OF303 - SECRETARIA	MINISPLIT	LG	18.000	SUMINISTRO E INSTALACION DE AISLAMIENTO TERMICO RUBATEX	4	UN	$ 16.459	$ 65.836
							SUMINISTRO E INSTALACION DE MOGOLLAS (CAUCHO)	4	UN	$ 9.701	$ 38.804
							CINTA VINILO	1	ROLLO	$ 15.000	$ 15.000
10/09/2026	ED PRINCIPAL	121	JUZGADO 5 PENAL MUNICIPAL CON FUNCIONES DE CONOCIMIENTO DE NEIVA - OF303 - DESPACHO	MINISPLIT	LG	12.000	SUMINISTRO E INSTALACION DE AISLAMIENTO TERMICO RUBATEX	4	UN	$ 16.459	$ 65.836
							SUMINISTRO E INSTALACION DE MOGOLLAS (CAUCHO)	4	UN	$ 9.701	$ 38.804
							CINTA VINILO	1	ROLLO	$ 15.000	$ 15.000
10/09/2026	ED PRINCIPAL	122	JUZGADO 2 PENAL MUNICIPAL CON FUNCIONES DE CONTROL DE GARANTIAS DE NEIVA OF 305 SECRETARIA	MINISPLIT	LG	12.000	SUMINISTRO E INSTALACION DE AISLAMIENTO TERMICO RUBATEX	4	UN	$ 16.459	$ 65.836
							SUMINISTRO E INSTALACION DE MOGOLLAS (CAUCHO)	4	UN	$ 9.701	$ 38.804
							CINTA VINILO	1	ROLLO	$ 15.000	$ 15.000
10/09/2026	ED PRINCIPAL	123	JUZGADO 2 PENAL MUNICIPAL CON FUNCIONES DE CONTROL DE GARANTIAS DE NEIVA OF 305 DESPACHO	MINISPLIT	LG	12.000	SUMINISTRO E INSTALACION DE AISLAMIENTO TERMICO RUBATEX	4	UN	$ 16.459	$ 65.836
							SUMINISTRO E INSTALACION DE MOGOLLAS (CAUCHO)	4	UN	$ 9.701	$ 38.804
							CINTA VINILO	1	ROLLO	$ 15.000	$ 15.000
11/09/2026	ED PRINCIPAL	119	JUZGADO 4 PENAL MUNICIPAL CON FUNCIONES DE CONTROL DE GARANTIA NEIVA - IF307	MINISPLIT	LG	18.000	SUMINISTRO E INSTALACION DE AISLAMIENTO TERMICO RUBATEX	4	UN	$ 16.459	$ 65.836
							SUMINISTRO E INSTALACION DE MOGOLLAS (CAUCHO)	4	UN	$ 9.701	$ 38.804
							CINTA VINILO	1	ROLLO	$ 15.000	$ 15.000
11/09/2026	ED PRINCIPAL	124	SALA DE AUDIENCIAS N°4 OF 309	PISO TECHO	LG	40.000	SUMINISTRO E INSTALACION DE AISLAMIENTO TERMICO RUBATEX	4	UN	$ 16.459	$ 65.836
							SUMINISTRO E INSTALACION DE MOGOLLAS (CAUCHO)	4	UN	$ 9.701	$ 38.804
							CINTA VINILO	1	ROLLO	$ 15.000	$ 15.000
11/09/2026	ED PRINCIPAL	120	JUZGADO 4 PENAL MUNICIPAL CON FUNCIONES DE CONTROL DE GARANTIA NEIVA - OF307 EQ2	MINISPLIT	LG	12.000	SUMINISTRO E INSTALACION DE AISLAMIENTO TERMICO RUBATEX	4	UN	$ 16.459	$ 65.836
							SUMINISTRO E INSTALACION DE MOGOLLAS (CAUCHO)	4	UN	$ 9.701	$ 38.804
							CINTA VINILO	1	ROLLO	$ 15.000	$ 15.000
15/09/2026	ED PRINCIPAL	187	JUZGADO 7 DE PEQUEÑAS CAUSAS Y COMPETENCIAS MULTIPLES DE NEIVA OF 204B - DESPACHO	MINISPLIT	LG	12.000	SUMINISTRO E INSTALACION DE AISLAMIENTO TERMICO RUBATEX	4	UN	$ 16.459	$ 65.836
							CINTA VINILO	1	ROLLO	$ 15.000	$ 15.000
15/09/2026	ED PRINCIPAL	186	JUZGADO 7 DE PEQUEÑAS CAUSAS Y COMPETENCIAS MULTIPLES DE NEIVA OF 204B - SECRETARIA	MINISPLIT	LG	24.000	SUMINISTRO E INSTALACION DE AISLAMIENTO TERMICO RUBATEX	4	UN	$ 16.459	$ 65.836
							SUMINISTRO E INSTALACION DE MOGOLLAS (CAUCHO)	4	UN	$ 9.701	$ 38.804
							CINTA VINILO	1	ROLLO	$ 15.000	$ 15.000
15/09/2026	ED PRINCIPAL	185	JUZGADO 801 ADMINISTRATIVO TRANSITORIO OF 202B - DESPACHO	MINISPLIT	LG	12.000	SUMINISTRO E INSTALACION DE AISLAMIENTO TERMICO RUBATEX	4	UN	$ 16.459	$ 65.836
							SUMINISTRO E INSTALACION DE MOGOLLAS (CAUCHO)	4	UN	$ 9.701	$ 38.804
							CINTA VINILO	1	ROLLO	$ 15.000	$ 15.000

15/09/2026	ED PRINCIPAL	184	JUZGADO 801 ADMINISTRATIVO TRANSITORIO OF 202B - SECRETARIA	MINISPLIT	LG	18.000	SUMINISTRO E INSTALACION DE AISLAMIENTO TERMICO RUBATEX	4	UN	$ 16.459	$ 65.836
							SUMINISTRO E INSTALACION DE MOGOLLAS (CAUCHO)	4	UN	$ 9.701	$ 38.804
							CINTA VINILO	1	ROLLO	$ 15.000	$ 15.000
16/09/2026	ED PRINCIPAL	177	JUZGADO 6 DE PEQUEÑAS CAUSAS Y COMPETENCIAS MULTIPLES DE NEIVA OF 203B - SECRETARIA	MINISPLIT	LG	24.000	SUMINISTRO E INSTALACION DE AISLAMIENTO TERMICO RUBATEX	4	UN	$ 16.459	$ 65.836
							SUMINISTRO E INSTALACION DE MOGOLLAS (CAUCHO)	4	UN	$ 9.701	$ 38.804
							CINTA VINILO	1	ROLLO	$ 15.000	$ 15.000
16/09/2026	ED PRINCIPAL	178	JUZGADO 6 DE PEQUEÑAS CAUSAS Y COMPETENCIAS MULTIPLES DE NEIVA OF 203B - DESPACHO	MINISPLIT	LG	12.000	SUMINISTRO E INSTALACION DE AISLAMIENTO TERMICO RUBATEX	4	UN	$ 16.459	$ 65.836
							SUMINISTRO E INSTALACION DE MOGOLLAS (CAUCHO)	4	UN	$ 9.701	$ 38.804
							CINTA VINILO	1	ROLLO	$ 15.000	$ 15.000
16/09/2026	ED PRINCIPAL	179	JUZGADO 4 DE PEQUEÑAS CAUSAS Y COMPETENCIAS MULTIPLES DE NEIVA OF 301B - SECRETARIA	MINISPLIT	LG	24.000	SUMINISTRO E INSTALACION DE AISLAMIENTO TERMICO RUBATEX	4	UN	$ 16.459	$ 65.836
							SUMINISTRO E INSTALACION DE MOGOLLAS (CAUCHO)	4	UN	$ 9.701	$ 38.804
							CINTA VINILO	1	ROLLO	$ 15.000	$ 15.000
16/09/2026	ED PRINCIPAL	180	JUZGADO 4 DE PEQUEÑAS CAUSAS Y COMPETENCIAS MULTIPLES DE NEIVA OF 301B - DESPACHO	MINISPLIT	LG	12.000	SUMINISTRO E INSTALACION DE AISLAMIENTO TERMICO RUBATEX	4	UN	$ 16.459	$ 65.836
							SUMINISTRO E INSTALACION DE MOGOLLAS (CAUCHO)	4	UN	$ 9.701	$ 38.804
							CINTA VINILO	1	ROLLO	$ 15.000	$ 15.000
16/09/2026	ED PRINCIPAL	173	SALA DE AUDIENCIAS #1 - OF205B	PISO TECHO	LG	40.000	SUMINISTRO E INSTALACION DE AISLAMIENTO TERMICO RUBATEX	4	UN	$ 16.459	$ 65.836
							SUMINISTRO E INSTALACION DE MOGOLLAS (CAUCHO)	4	UN	$ 9.701	$ 38.804
							CINTA VINILO	1	ROLLO	$ 15.000	$ 15.000
16/09/2026	ED PRINCIPAL	174	SALA DE AUDIENCIAS #1 - OF205B	PISO TECHO	LG	40.000	SUMINISTRO E INSTALACION DE AISLAMIENTO TERMICO RUBATEX	4	UN	$ 16.459	$ 65.836
							SUMINISTRO E INSTALACION DE MOGOLLAS (CAUCHO)	4	UN	$ 9.701	$ 38.804
							CINTA VINILO	1	ROLLO	$ 15.000	$ 15.000
17/09/2026	ED PRINCIPAL	183	DESPACHO 1 COMISION SECCIONAL DE DISCIPLINA JUDICIAL OF306B - SECRETARIA	MINISPLIT	LG	18.000	SUMINISTRO E INSTALACION DE AISLAMIENTO TERMICO RUBATEX	4	UN	$ 16.459	$ 65.836
							SUMINISTRO E INSTALACION DE MOGOLLAS (CAUCHO)	4	UN	$ 9.701	$ 38.804
							CINTA VINILO	1	ROLLO	$ 15.000	$ 15.000
17/09/2026	ED PRINCIPAL	182	DESPACHO 1 COMISION SECCIONAL DE DISCIPLINA JUDICIAL OF306B - SECRETARIA	MINISPLIT	LG	12.000	SUMINISTRO E INSTALACION DE AISLAMIENTO TERMICO RUBATEX	4	UN	$ 16.459	$ 65.836
							SUMINISTRO E INSTALACION DE MOGOLLAS (CAUCHO)	4	UN	$ 9.701	$ 38.804
							CINTA VINILO	1	ROLLO	$ 15.000	$ 15.000
17/09/2026	ED PRINCIPAL	181	DESPACHO 1 COMISION SECCIONAL DE DISCIPLINA JUDICIAL OF306B - SECRETARIA	MINISPLIT	LG	12.000	SUMINISTRO E INSTALACION DE AISLAMIENTO TERMICO RUBATEX	4	UN	$ 16.459	$ 65.836
							SUMINISTRO E INSTALACION DE MOGOLLAS (CAUCHO)	4	UN	$ 9.701	$ 38.804
							CINTA VINILO	1	ROLLO	$ 15.000	$ 15.000

17/09/2026	ED PRINCIPAL	188	JUZGADO 7 DE PEQUEÑAS CAUSAS Y COMPETENCIAS MULTIPLES DE NEIVA OF 204B	MINISPLIT	LG	24.000	SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBA DE CONDENSADO	1	UN	$ 499.224	$	499.224
17/09/2026	ED PRINCIPAL	006	CENTRO DE SERVICIOS JUZGADOS PENALES DEL CIRCUITO ESPECIALIZADO - OF 401 - DESPACHO JUEZ	MINISPLIT	LG	12.000	SUMINISTRO E INSTALACION DE AISLAMIENTO TERMICO RUBATEX	4	UN	$ 16.459	$	65.836
							SUMINISTRO E INSTALACION DE MOGOLLAS (CAUCHO)	4	UN	$ 9.701	$	38.804
							CINTA VINILO	1	ROLLO	$ 15.000	$	15.000
17/09/2026	ED PRINCIPAL	172	CENTRO DE SERVICIOS JUZGADOS PENALES DEL CIRCUITO ESPECIALIZADO - OF 401 - DESPACHO JUEZ	PISO TECHO	LG	40.000	SUMINISTRO E INSTALACION DE AISLAMIENTO TERMICO RUBATEX	4	UN	$ 16.459	$	65.836
							SUMINISTRO E INSTALACION DE MOGOLLAS (CAUCHO)	4	UN	$ 9.701	$	38.804
							CINTA VINILO	1	ROLLO	$ 15.000	$	15.000
17/09/2026	ED PRINCIPAL	192	JUZGADO 3 PENAL DEL CIRCUITO CON FUNCIONES DE CONOCIMIENTODE NEIVA OF 308 - DESPACHO	MINISPLIT	LG	12.000	SUMINISTRO E INSTALACION DE AISLAMIENTO TERMICO RUBATEX	4	UN	$ 16.459	$	65.836
							SUMINISTRO E INSTALACION DE MOGOLLAS (CAUCHO)	4	UN	$ 9.701	$	38.804
							CINTA VINILO	1	ROLLO	$ 15.000	$	15.000
15/09/2026	CAMPOALEGRE	134	JUZGADO 2 PROMISCUO MUNICIPAL - SECRETARIA	MINISPLIT	LG	18.000	SUMINISTRO E INSTALACION DE AISLAMIENTO TERMICO RUBATEX	2	ML	$ 18.704	$	37.408
							CINTA VINILO	1	ROLLO	$ 15.000	$	15.000
SUBTOTAL											**$**	**6.387.046**
IVA											**$**	**1.213.539**
TOTAL											**$**	**7.600.584**

INFRAESTRUCTURA AS

ORDEN DE TRABAJO CONSOLIDADA

Contratos 017 y 018 de 2026

Código: ST-IM-F-002
Versión: 002
Fecha: 03-08-2026

126
051

Entidad contratante: Rama Judicial – Consejo Superior de la Judicatura – Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Neiva

No. de Orden: ____	**Fecha:** 28 - Ago - 2026
Contrato: ☒ 017 de 2026 (Lote 1 – Neiva) ☐ 018 de 2026 (Lote 2 – Florencia)	
Municipio: Neiva	**Sede / Despacho Judicial:** Centro de servicios Juzgado de ejecución de penas
Dirección: Cra 47 6 -99	
Encargado de la sede: Luis Gabriel Ortega	**Técnico(s) responsable(s):** William Rodríguez

TIPO SERVICIO: ☒ Climatización ☐ Ascensores ☐ Obra civil / Locativo ☐ Mueble

MANTENIMIENTO: ☐ Preventivo ☐ Correctivo ☒ Emergencia

SECCIÓN A · CLIMATIZACIÓN (AIRES ACONDICIONADOS)

Modelo evaporador:	PTE 36151V	**Modelo condensador:**	PTE 36151V
Serial evaporador:	340640592028819016O019	**Serial condensador:**	—
Marca:	Blue Line	**No. de placa:**	—
Capacidad:	36.000 BTU	**Zona / Ubicación:**	Entrada
Voltaje de Operación:	220	**Tipo de Refrigerante:**	R-410
Temp. de Suministro:	11,5		

TIPO EQUIPO: ☐ SISTEMA VRF ☐ MURAL O SPLIT ☒ PISO - TECHO ☐ CASSETTE ☐ OTRO

RESULTADO: ☐ Buen estado ☐ Montaje/Desmontaje ☒ Reparación ☐ Requiere repuestos

Informes y observaciones del técnico: Se detecta daño en bandeja y manguera de drenaje Se realiza su repectivo suministro y reparación. OK

SECCIÓN B · ASCENSORES / BOMBAS

Especificaciones del equipo

Tipo (MRL/MR):		**Descripción:**		**Dimensiones:**	
Marca:		**Capacidad:**		**Velocidad:**	
Voltaje/Fase:		**Potencia motor:**		**No. paradas:**	

Checklist de mantenimiento (☐ Conforme ☐ No conforme ☐ N/A)

Ítem de verificación	Conf.	No conf.	N/A	Ítem de verificación	Conf.	No conf.	N/A
Motor y control (MRL/MR)				**Pozo, rellanos y pruebas funcionales**			
Inspección visual del motor: temperatura, ruido, vibración	☐	☐	☐	Inspección del foso: limpieza, humedad, iluminación, fines de carrera	☐	☐	☐
Revisión del freno del motor / panel de control / variador	☐	☐	☐	Revisión de puertas de rellano: guías, cerrojos y contactos	☐	☐	☐
Revisión de cables de tracción, tensión y polea	☐	☐	☐	Prueba de marcha continua, parada de emergencia y paracaídas	☐	☐	☐
Cabina y puertas				Prueba de modo bomberos, ruido, vibraciones y consumo	☐	☐	☐
Revisión del operador de puerta, contactos y sensores	☐	☐	☐				
Revisión de botonera, señalización e indicadores	☐	☐	☐				
Prueba de intercomunicador / citófono y alarma de emergencia	☐	☐	☐				

SECCIÓN C · OBRA CIVIL / MANTENIMIENTO LOCATIVO / MUEBLE

Ítem	Descripción de la actividad (albañilería, pintura, plomería, etc.)	Unidad	Cantidad	Observación
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				

REPUESTOS Y OBSERVACIONES GENERALES

Ítem	Descripción del Repuesto/Material	Cant.	Ítem	Descripción del Repuesto/Material	Cant.
1	manguera drenaje 1"	1 m	4		
2			5		
3			6		

Observaciones generales:

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 28 Ago 2026 **Hora inicio:** _____ **Hora fin:** _____

William Rodríguez	
Nombre, firma y cédula Técnico que realizó el trabajo	Nombre, cargo, firma y sello Encargado del recibido (Sede / Supervisor)

INFRAESTRUCTURA AS

ORDEN DE TRABAJO CONSOLIDADA

Contratos 017 y 018 de 2026

Código: ST-IM-F-002
Versión: 002
Fecha: 03-08-2026

013

Entidad contratante: Rama Judicial – Consejo Superior de la Judicatura – Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Neiva

No. de Orden: ____	**Fecha:** 09-09-26
Contrato: ☐ 017 de 2026 (Lote 1 – Neiva) ☐ 018 de 2026 (Lote 2 – Florencia)	
Municipio: Neiva - Huila	**Sede / Despacho Judicial:** Juzgado 2 Adm oral
Dirección:	
Encargado de la sede: Eduardo Garcia Lizcano	**Técnico(s) responsable(s):** Wan Pinzon H

TIPO SERVICIO ☒ Climatización ☐ Ascensores ☐ Obra civil / Locativo ☐ Mueble — **MANTENIMIENTO** ☐ Preventivo ☐ Correctivo ☐ Emergencia

SECCIÓN A · CLIMATIZACIÓN (AIRES ACONDICIONADOS)

Modelo evaporador:	VA12CC1	**Modelo condensador:**	VA12CC1
Serial evaporador:	511TAACJU672 LG	**Serial condensador:**	511TAPE495276
Marca:		**No. de placa:**	12-000000115838
Capacidad:	12.000 BTU	**Zona / Ubicación:**	Juzgado 2 Adm oral Neiva
Voltaje de Operación:	220V	**Tipo de Refrigerante:**	R32
Temp. de Suministro:	10°C		

TIPO EQUIPO ☐ SISTEMA VRF ☒ MURAL O SPLIT ☐ PISO - TECHO ☐ CASSETTE ☐ OTRO — **RESULTADO** ☒ Buen estado ☒ Montaje/Desmontaje ☐ Reparación ☐ Requiere repuestos

Informes y observaciones del técnico:

Suministro e instalacion de Aire Acondicionado

SECCIÓN B · ASCENSORES / BOMBAS

Especificaciones del equipo

Tipo (MRL/MR):		**Descripción:**		**Dimensiones:**	
Marca:		**Capacidad:**		**Velocidad:**	
Voltaje/Fase:		**Potencia motor:**		**No. paradas:**	

Checklist de mantenimiento (☐ Conforme ☐ No conforme ☐ N/A)

Ítem de verificación	Conf.	No conf.	N/A	Ítem de verificación	Conf.	No conf.	N/A
Motor y control (MRL/MR)				**Pozo, rellanos y pruebas funcionales**			
Inspección visual del motor: temperatura, ruido, vibración	☐	☐	☐	Inspección del foso: limpieza, humedad, iluminación, fines de carrera	☐	☐	☐
Revisión del freno del motor / panel de control / variador	☐	☐	☐	Revisión de puertas de rellano: guías, cerrojos y contactos	☐	☐	☐
Revisión de cables de tracción, tensión y polea	☐	☐	☐	Prueba de marcha continua, parada de emergencia y paracaídas	☐	☐	☐
Cabina y puertas				Prueba de modo bomberos, ruido, vibraciones y consumo	☐	☐	☐
Revisión del operador de puerta, contactos y sensores	☐	☐	☐				
Revisión de botonera, señalización e indicadores	☐	☐	☐				
Prueba de intercomunicador / citófono y alarma de emergencia	☐	☐	☐				

SECCIÓN C · OBRA CIVIL / MANTENIMIENTO LOCATIVO / MUEBLE

Ítem	Descripción de la actividad (albañilería, pintura, plomería, etc.)	Unidad	Cantidad	Observación
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				

REPUESTOS Y OBSERVACIONES GENERALES

Ítem	Descripción del Repuesto/Material	Cant.	Ítem	Descripción del Repuesto/Material	Cant.
1			4		
2			5		
3			6		

Observaciones generales:

—

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 09-09-26 **Hora inicio:** _____ **Hora fin:** _____

Nombre, firma y cédula Técnico que realizó el trabajo	Nombre, cargo, firma y sello Encargado del recibido (Sede / Supervisor)

INFRAESTRUCTURA AS

ORDEN DE TRABAJO CONSOLIDADA

Contratos 017 y 018 de 2026

Código: ST-IM-F-002
Versión: 002
Fecha: 03-08-2026

012

Entidad contratante: Rama Judicial – Consejo Superior de la Judicatura – Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Neiva

No. de Orden: ____	**Fecha:** 09-09-26
Contrato: ☐ 017 de 2026 (Lote 1 – Neiva) ☐ 018 de 2026 (Lote 2 – Florencia)	
Municipio: Neiva - Huila	**Sede / Despacho Judicial:** Juzgado 2 Adm Oral
Dirección:	
Encargado de la sede: Eduardo García Hoyos	**Técnico(s) responsable(s):** Juan Pinzón

TIPO SERVICIO ☒ Climatización ☐ Ascensores ☐ Obra civil / Locativo ☐ Mueble | **MANTENIMIENTO** ☐ Preventivo ☐ Correctivo ☐ Emergencia

SECCIÓN A · CLIMATIZACIÓN (AIRES ACONDICIONADOS)

Modelo evaporador:	VM09CE	**Modelo condensador:**	VM09CE
Serial evaporador:	402HACQ00043	**Serial condensador:**	—N—
Marca:	LG	**No. de placa:**	51345
Capacidad:	9.000 BTU	**Zona / Ubicación:**	Juzgado 2 Adm Oral Neiva
Voltaje de Operación:	220 V	**Tipo de Refrigerante:**	R410a
Temp. de Suministro:	20°C		

TIPO EQUIPO ☐ SISTEMA VRF ☒ MURAL O SPLIT ☐ PISO - TECHO ☐ CASSETTE ☐ OTRO | **RESULTADO** ☐ Buen estado ☐ Montaje/Desmontaje ☐ Reparación ☐ Requiere repuestos

Informes y observaciones del técnico:
Se realiza desmonte de aire acondicionado

SECCIÓN B · ASCENSORES / BOMBAS

Especificaciones del equipo

Tipo (MRL/MR):		**Descripción:**		**Dimensiones:**	
Marca:		**Capacidad:**		**Velocidad:**	
Voltaje/Fase:		**Potencia motor:**		**No. paradas:**	

Checklist de mantenimiento (☐ Conforme ☐ No conforme ☐ N/A)

Ítem de verificación	Conf.	No conf.	N/A	Ítem de verificación	Conf.	No conf.	N/A
Motor y control (MRL/MR)				**Pozo, rellanos y pruebas funcionales**			
Inspección visual del motor: temperatura, ruido, vibración	☐	☐	☐	Inspección del foso: limpieza, humedad, iluminación, fines de carrera	☐	☐	☐
Revisión del freno del motor / panel de control / variador	☐	☐	☐	Revisión de puertas de rellano: guías, cerrojos y contactos	☐	☐	☐
Revisión de cables de tracción, tensión y polea	☐	☐	☐	Prueba de marcha continua, parada de emergencia y paracaídas	☐	☐	☐
Cabina y puertas				Prueba de modo bomberos, ruido, vibraciones y consumo	☐	☐	☐
Revisión del operador de puerta, contactos y sensores	☐	☐	☐				
Revisión de botonera, señalización e indicadores	☐	☐	☐				
Prueba de intercomunicador / citófono y alarma de emergencia	☐	☐	☐				

SECCIÓN C · OBRA CIVIL / MANTENIMIENTO LOCATIVO / MUEBLE

Ítem	Descripción de la actividad (albañilería, pintura, plomería, etc.)	Unidad	Cantidad	Observación
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				

REPUESTOS Y OBSERVACIONES GENERALES

Ítem	Descripción del Repuesto/Material	Cant.	Ítem	Descripción del Repuesto/Material	Cant.
1			4		
2			5		
3			6		

Observaciones generales:

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 09-09-26 | **Hora inicio:** _____ | **Hora fin:** _____

Nombre, firma y cédula
Técnico que realizó el trabajo

Nombre, cargo, firma y sello
Encargado del recibido (Sede / Supervisor)

INFRAESTRUCTURA AS

ORDEN DE TRABAJO CONSOLIDADA

Contratos 017 y 018 de 2026

Código: ST-IM-F-002
Versión: 002
Fecha: 03-08-2026

126

Entidad contratante: Rama Judicial – Consejo Superior de la Judicatura – Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Neiva

No. de Orden: ____	**Fecha:** 07-09-2026
Contrato: ☒ 017 de 2026 (Lote 1 – Neiva) ☐ 018 de 2026 (Lote 2 – Florencia)	
Municipio: Neiva	**Sede / Despacho Judicial:** Secretaria Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Huila Of. 201 Secretaria
Dirección: Cra 4 #6-94	
Encargado de la sede: Diego Delgado	**Técnico(s) responsable(s):** Carlos Vargas

TIPO SERVICIO: ☒ Climatización ☐ Ascensores ☐ Obra civil / Locativo ☐ Mueble — **MANTENIMIENTO:** ☒ Preventivo ☐ Correctivo ☐ Emergencia

SECCIÓN A · CLIMATIZACIÓN (AIRES ACONDICIONADOS)

Modelo evaporador:	AVNQ9Q6M1A5	**Modelo condensador:**	AVNW9Q6M1A5
Serial evaporador:		**Serial condensador:**	
Marca:	LG	**No. de placa:**	12-000000113016
Capacidad:	40000	**Zona / Ubicación:**	Secretaria.
Voltaje de Operación:	220 V	**Tipo de Refrigerante:**	R410A
Temp. de Suministro:	12°		

TIPO EQUIPO: ☐ SISTEMA VRF ☐ MURAL O SPLIT ☒ PISO - TECHO ☐ CASSETTE ☐ OTRO — **RESULTADO:** ☐ Buen estado ☐ Montaje/Desmontaje ☐ Reparación ☐ Requiere repuestos

Informes y observaciones del técnico: Se realiza mantenimiento Preventivo general, Cambio de aislante y Cinta Vinilo, Equipo Operativo.

SECCIÓN B · ASCENSORES / BOMBAS

Especificaciones del equipo

Tipo (MRL/MR):		**Descripción:**		**Dimensiones:**	
Marca:		**Capacidad:**		**Velocidad:**	
Voltaje/Fase:		**Potencia motor:**		**No. paradas:**	

Checklist de mantenimiento (☐ Conforme ☐ No conforme ☐ N/A)

Ítem de verificación	Conf.	No conf.	N/A	Ítem de verificación	Conf.	No conf.	N/A
Motor y control (MRL/MR)				**Pozo, rellanos y pruebas funcionales**			
Inspección visual del motor: temperatura, ruido, vibración	☐	☐	☐	Inspección del foso: limpieza, humedad, iluminación, fines de carrera	☐	☐	☐
Revisión del freno del motor / panel de control / variador	☐	☐	☐	Revisión de puertas de rellano: guías, cerrojos y contactos	☐	☐	☐
Revisión de cables de tracción, tensión y polea	☐	☐	☐	Prueba de marcha continua, parada de emergencia y paracaídas	☐	☐	☐
Cabina y puertas				Prueba de modo bomberos, ruido, vibraciones y consumo	☐	☐	☐
Revisión del operador de puerta, contactos y sensores	☐	☐	☐				
Revisión de botonera, señalización e indicadores	☐	☐	☐				
Prueba de intercomunicador / citófono y alarma de emergencia	☐	☐	☐				

SECCIÓN C · OBRA CIVIL / MANTENIMIENTO LOCATIVO / MUEBLE

Ítem	Descripción de la actividad (albañilería, pintura, plomería, etc.)	Unidad	Cantidad	Observación
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				

REPUESTOS Y OBSERVACIONES GENERALES

Ítem	Descripción del Repuesto/Material	Cant.	Ítem	Descripción del Repuesto/Material	Cant.
1	Rotatex	4mts	4		
2	Cinta vinilo	1	5		
3	Soporte Neopreno	4	6		

Observaciones generales:

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 07-09-2026 — **Hora inicio:** _____ — **Hora fin:** _____

Carlos Vargas, 1075265699	Diego Andrés Delgado P
Nombre, firma y cédula Técnico que realizó el trabajo	Nombre, cargo, firma y sello Encargado del recibido (Sede / Supervisor)

INFRAESTRUCTURA AS

ORDEN DE TRABAJO CONSOLIDADA

Contratos 017 y 018 de 2026

Código: ST-IM-F-002
Versión: 002
Fecha: 03-08-2026

125

Entidad contratante: Rama Judicial – Consejo Superior de la Judicatura – Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Neiva

No. de Orden:	
Contrato: ☒ 017 de 2026 (Lote 1 – Neiva) ☐ 018 de 2026 (Lote 2 – Florencia)	**Fecha:** 07-09-2026
Municipio: Neiva	
Dirección: Cra 11 # 6-94	**Sede / Despacho Judicial:** Secretaria Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Huila of. 201 Secretaria
Encargado de la sede: Diego Delgado	**Técnico(s) responsable(s):**

TIPO SERVICIO ☐ Climatización ☐ Ascensores ☐ Obra civil / Locativo ☐ Mueble — **MANTENIMIENTO** ☐ Preventivo ☐ Correctivo ☐ Emergencia

SECCIÓN A · CLIMATIZACIÓN (AIRES ACONDICIONADOS)

Modelo evaporador:	V5182C7	**Modelo condensador:**	V5182C7
Serial evaporador:	401TASWAC694	**Serial condensador:**	401TASWAC694
Marca:	LG	**No. de placa:**	12-00000013479
Capacidad:	18000	**Zona / Ubicación:**	Secretaria
Voltaje de Operación:	220V	**Tipo de Refrigerante:**	R410A.
Temp. de Suministro:	12°		

TIPO EQUIPO ☐ SISTEMA VRF ☑ MURAL O SPLIT ☐ PISO - TECHO ☐ CASSETTE ☐ OTRO

RESULTADO ☐ Buen estado ☐ Montaje/Desmontaje ☐ Reparación ☐ Requiere repuestos

Informes y observaciones del técnico: se realiza mantenimiento Preventivo general, Cambio de aislante y cinta vinilo equipo Operativo.

SECCIÓN B · ASCENSORES / BOMBAS

Especificaciones del equipo

Tipo (MRL/MR):					
Marca:		**Descripción:**		**Dimensiones:**	
Voltaje/Fase:		**Capacidad:**		**Velocidad:**	
		Potencia motor:		**No. paradas:**	

Checklist de mantenimiento (☐ Conforme ☐ No conforme ☐ N/A)

Ítem de verificación	Conf.	No conf.	N/A
Motor y control (MRL/MR)			
Inspección visual del motor: temperatura, ruido, vibración	☐	☐	☐
Revisión del freno del motor / panel de control / variador	☐	☐	☐
Revisión de cables de tracción, tensión y polea	☐	☐	☐
Cabina y puertas			
Revisión del operador de puerta, contactos y sensores	☐	☐	☐
Revisión de botonera, señalización e indicadores	☐	☐	☐
Prueba de intercomunicador / citófono y alarma de emergencia	☐	☐	☐

Ítem de verificación	Conf.	No conf.	N/A
Pozo, rellanos y pruebas funcionales			
Inspección del foso: limpieza, humedad, iluminación, fines de carrera	☐	☐	☐
Revisión de puertas de rellano: guías, cerrojos y contactos	☐	☐	☐
Prueba de marcha continua, parada de emergencia y paracaídas	☐	☐	☐
Prueba de modo bomberos, ruido, vibraciones y consumo	☐	☐	☐

SECCIÓN C · OBRA CIVIL / MANTENIMIENTO LOCATIVO / MUEBLE

Ítem	Descripción de la actividad (albañilería, pintura, plomería, etc.)	Unidad	Cantidad	Observación
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				

REPUESTOS Y OBSERVACIONES GENERALES

Ítem	Descripción del Repuesto/Material	Cant.	Ítem	Descripción del Repuesto/Material	Cant.
1	Rubatex	4 mts	4		
2	Cinta vinilo	1	5		
3	Soporte neopreno	4	6		

Observaciones generales:

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 07-09-2026 **Hora inicio:** **Hora fin:**

Carlos Vargas, 1075265699.
Nombre, firma y cédula
Técnico que realizó el trabajo

Diego Andrés Delgado Prieto
Nombre, cargo, firma y sello
Encargado del recibido (Sede / Supervisor)

INFRAESTRUCTURA AS

ORDEN DE TRABAJO CONSOLIDADA

Contratos 017 y 018 de 2026

Código: ST-IM-F-002
Versión: 002
Fecha: 03-08-2026

127

Entidad contratante: Rama Judicial – Consejo Superior de la Judicatura – Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Neiva

No. de Orden: ____	**Fecha:** 07-09-2026
Contrato: ☒ 017 de 2026 (Lote 1 – Neiva) ☐ 018 de 2026 (Lote 2 – Florencia)	
Municipio: Neiva	
Dirección: Cra 4 #6-94	**Sede / Despacho Judicial:** Secretaria Comisión seccional de disciplina judicial del Huila Of. 201 Despacho
Encargado de la sede: Diego Delgado	**Técnico(s) responsable(s):** Carlos Vargas
TIPO SERVICIO ☒ Climatización ☐ Ascensores ☐ Obra civil / Locativo ☐ Mueble	**MANTENIMIENTO** ☒ Preventivo ☐ Correctivo ☐ Emergencia

SECCIÓN A · CLIMATIZACIÓN (AIRES ACONDICIONADOS)

Modelo evaporador:	VM12267	**Modelo condensador:**	VM12267
Serial evaporador:	312TA3WF3942	**Serial condensador:**	312TA3WF3942
Marca:	LG	**No. de placa:**	12-000000114198
Capacidad:	12.000	**Zona / Ubicación:**	Despacho
Voltaje de Operación:	240 V	**Tipo de Refrigerante:**	R410A
Temp. de Suministro:	17°		

TIPO EQUIPO ☐ SISTEMA VRF ☒ MURAL O SPLIT ☐ PISO - TECHO ☐ CASSETTE ☐ OTRO

RESULTADO ☐ Buen estado ☐ Montaje/Desmontaje ☐ Reparación ☐ Requiere repuestos

Informes y observaciones del técnico: Mantenimiento Preventivo general, cambio de aislante y cinta vinilo equipo operativo.

SECCIÓN B · ASCENSORES / BOMBAS

Especificaciones del equipo

Tipo (MRL/MR):		**Descripción:**		**Dimensiones:**	
Marca:		**Capacidad:**		**Velocidad:**	
Voltaje/Fase:		**Potencia motor:**		**No. paradas:**	

Checklist de mantenimiento (☐ Conforme ☐ No conforme ☐ N/A)

Ítem de verificación	Conf.	No conf.	N/A
Motor y control (MRL/MR)			
Inspección visual del motor: temperatura, ruido, vibración	☐	☐	☐
Revisión del freno del motor / panel de control / variador	☐	☐	☐
Revisión de cables de tracción, tensión y polea	☐	☐	☐
Cabina y puertas			
Revisión del operador de puerta, contactos y sensores	☐	☐	☐
Revisión de botonera, señalización e indicadores	☐	☐	☐
Prueba de intercomunicador / citófono y alarma de emergencia	☐	☐	☐

Ítem de verificación	Conf.	No conf.	N/A
Pozo, rellanos y pruebas funcionales			
Inspección del foso: limpieza, humedad, iluminación, fines de carrera	☐	☐	☐
Revisión de puertas de rellano: guías, cerrojos y contactos	☐	☐	☐
Prueba de marcha continua, parada de emergencia y paracaídas	☐	☐	☐
Prueba de modo bomberos, ruido, vibraciones y consumo	☐	☐	☐

SECCIÓN C · OBRA CIVIL / MANTENIMIENTO LOCATIVO / MUEBLE

Ítem	Descripción de la actividad (albañilería, pintura, plomería, etc.)	Unidad	Cantidad	Observación
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				

REPUESTOS Y OBSERVACIONES GENERALES

Ítem	Descripción del Repuesto/Material	Cant.	Ítem	Descripción del Repuesto/Material	Cant.
1	Rhatex	4 mts	4		
2	Cinta vinilo	1	5		
3	Soporte neopreno	4	6		

Observaciones generales:

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 07-09-2026 **Hora inicio:** _____ **Hora fin:** _____

Carlos Vargas, 1075265699	Diego Andrés Delgado Prieto
Nombre, firma y cédula Técnico que realizó el trabajo	Nombre, cargo, firma y sello Encargado del recibido (Sede / Supervisor)

INFRAESTRUCTURA AS

ORDEN DE TRABAJO CONSOLIDADA

Contratos 017 y 018 de 2026

Código: ST-IM-F-002
Versión: 002
Fecha: 03-08-2026

131

Entidad contratante: Rama Judicial – Consejo Superior de la Judicatura – Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Neiva

No. de Orden: ____	**Fecha:** 14-04-2026
Contrato: ☒ 017 de 2026 (Lote 1 – Neiva) ☐ 018 de 2026 (Lote 2 – Florencia)	
Municipio: Neiva	
Dirección: Cra 4 # 6-99	**Sede / Despacho Judicial:** Juzgado 1° Penal del Circuito con funciones de Conocimiento de Neiva Of. 310 Despacho
Encargado de la sede: Cristhian Edo Benavides Perdomo	**Técnico(s) responsable(s):** ____

TIPO SERVICIO ☒ Climatización ☐ Ascensores ☐ Obra civil / Locativo ☐ Mueble — **MANTENIMIENTO** ☒ Preventivo ☐ Correctivo ☐ Emergencia

SECCIÓN A · CLIMATIZACIÓN (AIRES ACONDICIONADOS)

Modelo evaporador:	4MWW4512A1000AA	**Modelo condensador:**	4MWW4512A1000AA
Serial evaporador:		**Serial condensador:**	
Marca:	Trane	**No. de placa:**	12000000104182
Capacidad:	12.000	**Zona / Ubicación:**	Despacho
Voltaje de Operación:	220V	**Tipo de Refrigerante:**	R410A
Temp. de Suministro:	12°		

TIPO EQUIPO ☐ SISTEMA VRF ☒ MURAL O SPLIT ☐ PISO - TECHO ☐ CASSETTE ☐ OTRO — **RESULTADO** ☐ Buen estado ☐ Montaje/Desmontaje ☐ Reparación ☐ Requiere repuestos

Informes y observaciones del técnico: Mantenimiento preventivo general, cambio de cristante y cinta vinilo Equipo Operativo.

SECCIÓN B · ASCENSORES / BOMBAS

Especificaciones del equipo

Tipo (MRL/MR):		**Descripción:**		**Dimensiones:**	
Marca:		**Capacidad:**		**Velocidad:**	
Voltaje/Fase:		**Potencia motor:**		**No. paradas:**	

Checklist de mantenimiento (☐ Conforme ☐ No conforme ☐ N/A)

Ítem de verificación	Conf.	No conf.	N/A
Motor y control (MRL/MR)			
Inspección visual del motor: temperatura, ruido, vibración	☐	☐	☐
Revisión del freno del motor / panel de control / variador	☐	☐	☐
Revisión de cables de tracción, tensión y polea	☐	☐	☐
Cabina y puertas			
Revisión del operador de puerta, contactos y sensores	☐	☐	☐
Revisión de botonera, señalización e indicadores	☐	☐	☐
Prueba de intercomunicador / citófono y alarma de emergencia	☐	☐	☐

Ítem de verificación	Conf.	No conf.	N/A
Pozo, rellanos y pruebas funcionales			
Inspección del foso: limpieza, humedad, iluminación, fines de carrera	☐	☐	☐
Revisión de puertas de rellano: guías, cerrojos y contactos	☐	☐	☐
Prueba de marcha continua, parada de emergencia y paracaídas	☐	☐	☐
Prueba de modo bomberos, ruido, vibraciones y consumo	☐	☐	☐

SECCIÓN C · OBRA CIVIL / MANTENIMIENTO LOCATIVO / MUEBLE

Ítem	Descripción de la actividad (albañilería, pintura, plomería, etc.)	Unidad	Cantidad	Observación
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				

REPUESTOS Y OBSERVACIONES GENERALES

Ítem	Descripción del Repuesto/Material	Cant.	Ítem	Descripción del Repuesto/Material	Cant.
1	Rubatex	4 mts	4		
2	Cinta vinilo	1	5		
3	Soporte Neopreno	4	6		

Observaciones generales:

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 08/04/2026 — **Hora inicio:** ____ — **Hora fin:** ____

Carlos Vargas, 1075265649	Cristhian Edo. Benavides Perdomo
Nombre, firma y cédula Técnico que realizó el trabajo	Nombre, cargo, firma y sello Encargado del recibido (Sede / Supervisor)

INFRAESTRUCTURA AS

ORDEN DE TRABAJO CONSOLIDADA

Contratos 017 y 018 de 2026

Código: ST-IM-F-002
Versión: 002
Fecha: 03-08-2026

130

Entidad contratante: Rama Judicial – Consejo Superior de la Judicatura – Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Neiva

No. de Orden: ___	**Fecha:** 14-09-2026
Contrato: ☒ 017 de 2026 (Lote 1 – Neiva) ☐ 018 de 2026 (Lote 2 – Florencia)	
Municipio: Neiva	
Dirección: Cra 4 #6-99	**Sede / Despacho Judicial:** Juzgado 1° Penal del Circuito con funciones de Conocimiento de Neiva Of 310 secretaria
Encargado de la sede: Cristhian Edo Benavides Perdomo	**Técnico(s) responsable(s):** Carlos Vargas
TIPO SERVICIO ☒ Climatización ☐ Ascensores ☐ Obra civil / Locativo ☐ Mueble	**MANTENIMIENTO** ☒ Preventivo ☐ Correctivo ☐ Emergencia

SECCIÓN A · CLIMATIZACIÓN (AIRES ACONDICIONADOS)

Modelo evaporador:	V242C7	**Modelo condensador:**	V242C7
Serial evaporador:	312TAMA6F723	**Serial condensador:**	312TAMA6F723
Marca:	LG	**No. de placa:**	12-00000000144203
Capacidad:	24.000 BTU	**Zona / Ubicación:**	Secretaria
Voltaje de Operación:	220V	**Tipo de Refrigerante:**	R410A
Temp. de Suministro:	12°		

TIPO EQUIPO ☐ SISTEMA VRF ☑ MURAL O SPLIT ☐ PISO - TECHO ☐ CASSETTE ☐ OTRO

RESULTADO ☐ Buen estado ☐ Montaje/Desmontaje ☐ Reparación ☐ Requiere repuestos

Informes y observaciones del técnico: mantenimiento preventivo general, cambio de aislante y cinta vinilo equipo operativo

SECCIÓN B · ASCENSORES / BOMBAS

Especificaciones del equipo

Tipo (MRL/MR):		**Descripción:**		**Dimensiones:**	
Marca:		**Capacidad:**		**Velocidad:**	
Voltaje/Fase:		**Potencia motor:**		**No. paradas:**	

Checklist de mantenimiento (☐ Conforme ☐ No conforme ☐ N/A)

Ítem de verificación	Conf.	No conf.	N/A
Motor y control (MRL/MR)			
Inspección visual del motor: temperatura, ruido, vibración	☐	☐	☐
Revisión del freno del motor / panel de control / variador	☐	☐	☐
Revisión de cables de tracción, tensión y polea	☐	☐	☐
Cabina y puertas			
Revisión del operador de puerta, contactos y sensores	☐	☐	☐
Revisión de botonera, señalización e indicadores	☐	☐	☐
Prueba de intercomunicador / citófono y alarma de emergencia	☐	☐	☐

Ítem de verificación	Conf.	No conf.	N/A
Pozo, rellanos y pruebas funcionales			
Inspección del foso: limpieza, humedad, iluminación, fines de carrera	☐	☐	☐
Revisión de puertas de rellano: guías, cerrojos y contactos	☐	☐	☐
Prueba de marcha continua, parada de emergencia y paracaídas	☐	☐	☐
Prueba de modo bomberos, ruido, vibraciones y consumo	☐	☐	☐

SECCIÓN C · OBRA CIVIL / MANTENIMIENTO LOCATIVO / MUEBLE

Ítem	Descripción de la actividad (albañilería, pintura, plomería, etc.)	Unidad	Cantidad	Observación
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				

REPUESTOS Y OBSERVACIONES GENERALES

Ítem	Descripción del Repuesto/Material	Cant.	Ítem	Descripción del Repuesto/Material	Cant.
1	Rubatex	4 mts	4		
2	Cinta vinilo	1	5		
3	Soporte Neopreno	4	6		

Observaciones generales:

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 05/09/2026 **Hora inicio:** _____ **Hora fin:** _____

Carlos Vargas, 1075260699.	Cristhian Edo. Benavides Perdomo
Nombre, firma y cédula Técnico que realizó el trabajo	Nombre, cargo, firma y sello Encargado del recibido (Sede / Supervisor)

INFRAESTRUCTURA AS

ORDEN DE TRABAJO CONSOLIDADA

Contratos 017 y 018 de 2026

Código: ST-IM-F-002
Versión: 002
Fecha: 03-08-2026

114

Entidad contratante: Rama Judicial – Consejo Superior de la Judicatura – Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Neiva

No. de Orden: ____	**Fecha:** 04-09-2026
Contrato: ☑ 017 de 2026 (Lote 1 – Neiva) ☐ 018 de 2026 (Lote 2 – Florencia)	
Municipio: Neiva	**Sede / Despacho Judicial:** Juzgado 1° Penal municipal con funciones de Conocimiento de neiva of. 302 Despacho
Dirección: Cra 4 # 6A9	
Encargado de la sede: Jorge Enrique Lopez A.	**Técnico(s) responsable(s):** Carlos Vargas

TIPO SERVICIO ☑ Climatización ☐ Ascensores ☐ Obra civil / Locativo ☐ Mueble — **MANTENIMIENTO** ☑ Preventivo ☐ Correctivo ☐ Emergencia

SECCIÓN A · CLIMATIZACIÓN (AIRES ACONDICIONADOS)

Modelo evaporador:	V5122C7	**Modelo condensador:**	
Serial evaporador:	401TAMAHN051	**Serial condensador:**	
Marca:	LG	**No. de placa:**	
Capacidad:	12.000 BTU	**Zona / Ubicación:**	
Voltaje de Operación:	220V	**Tipo de Refrigerante:**	
Temp. de Suministro:			

TIPO EQUIPO ☐ SISTEMA VRF ☑ MURAL O SPLIT ☐ PISO - TECHO ☐ CASSETTE ☐ OTRO — **RESULTADO** ☐ Buen estado ☐ Montaje/Desmontaje ☐ Reparación ☐ Requiere repuestos

Informes y observaciones del técnico: Se realiza mantenimiento Preventivo general, cambio de aislante y Cinta vinilo. Equipo Operativo.

SECCIÓN B · ASCENSORES / BOMBAS

Especificaciones del equipo

Tipo (MRL/MR):		Descripción:		Dimensiones:	
Marca:		Capacidad:		Velocidad:	
Voltaje/Fase:		Potencia motor:		No. paradas:	

Checklist de mantenimiento (☐ Conforme ☐ No conforme ☐ N/A)

Ítem de verificación	Conf.	No conf.	N/A	Ítem de verificación	Conf.	No conf.	N/A
Motor y control (MRL/MR)				**Pozo, rellanos y pruebas funcionales**			
Inspección visual del motor: temperatura, ruido, vibración	☐	☐	☐	Inspección del foso: limpieza, humedad, iluminación, fines de carrera	☐	☐	☐
Revisión del freno del motor / panel de control / variador	☐	☐	☐	Revisión de puertas de rellano: guías, cerrojos y contactos	☐	☐	☐
Revisión de cables de tracción, tensión y polea	☐	☐	☐	Prueba de marcha continua, parada de emergencia y paracaídas	☐	☐	☐
Cabina y puertas				Prueba de modo bomberos, ruido, vibraciones y consumo	☐	☐	☐
Revisión del operador de puerta, contactos y sensores	☐	☐	☐				
Revisión de botonera, señalización e indicadores	☐	☐	☐				
Prueba de intercomunicador / citófono y alarma de emergencia	☐	☐	☐				

SECCIÓN C · OBRA CIVIL / MANTENIMIENTO LOCATIVO / MUEBLE

Ítem	Descripción de la actividad (albañilería, pintura, plomería, etc.)	Unidad	Cantidad	Observación
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				

REPUESTOS Y OBSERVACIONES GENERALES

Ítem	Descripción del Repuesto/Material	Cant.	Ítem	Descripción del Repuesto/Material	Cant.
1	Rohatex	4 mts	4		
2	Cinta vinilo	1	5		
3	Soporte neo Pleno	4	6		

Observaciones generales:

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 08/09/2026	**Hora inicio:**	**Hora fin:**

Carlos Vargas 1075265699
Nombre, firma y cédula
Técnico que realizó el trabajo

Jorge Enrique Lopez A. Administrador
Nombre, cargo, firma y sello
Encargado del recibido (Sede / Supervisor)

INFRAESTRUCTURA AS

ORDEN DE TRABAJO CONSOLIDADA

Contratos 017 y 018 de 2026

Código: ST-IM-F-002
Versión: 002
Fecha: 03-08-2026

117

Entidad contratante: Rama Judicial – Consejo Superior de la Judicatura – Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Neiva

No. de Orden: ____	**Fecha:** 10-09-2026
Contrato: ☒ 017 de 2026 (Lote 1 – Neiva) ☐ 018 de 2026 (Lote 2 – Florencia)	
Municipio: Neiva	**Sede / Despacho Judicial:** Sala de audiencias No. 03
Dirección: Cra 4 # 6-99	
Encargado de la sede: Gloria Consuelo Quevedo	**Técnico(s) responsable(s):** Carlos Vargas

TIPO SERVICIO ☐ Climatización ☐ Ascensores ☐ Obra civil / Locativo ☐ Mueble — **MANTENIMIENTO** ☐ Preventivo ☐ Correctivo ☐ Emergencia

SECCIÓN A · CLIMATIZACIÓN (AIRES ACONDICIONADOS)

Modelo evaporador:	VSI22C7	**Modelo condensador:**	VSI22C7
Serial evaporador:	54NQ12SA3WA	**Serial condensador:**	54NQ12SA3WA
Marca:	LG	**No. de placa:**	12-000000113459
Capacidad:	12000 Btu	**Zona / Ubicación:**	Sala de audiencias 304
Voltaje de Operación:	220 V	**Tipo de Refrigerante:**	R410
Temp. de Suministro:	12		

TIPO EQUIPO ☐ SISTEMA VRF ☒ MURAL O SPLIT ☐ PISO - TECHO ☐ CASSETTE ☐ OTRO — **RESULTADO** ☒ Buen estado ☐ Montaje/Desmontaje ☐ Reparación ☐ Requiere repuestos

Informes y observaciones del técnico: Se realizo mantenimiento preventivo, cambio de aislante termico cinta vinilo y soporte de prono

SECCIÓN B · ASCENSORES / BOMBAS

Especificaciones del equipo

Tipo (MRL/MR):		**Descripción:**		**Dimensiones:**	
Marca:		**Capacidad:**		**Velocidad:**	
Voltaje/Fase:		**Potencia motor:**		**No. paradas:**	

Checklist de mantenimiento (☐ Conforme ☐ No conforme ☐ N/A)

Ítem de verificación	Conf.	No conf.	N/A	Ítem de verificación	Conf.	No conf.	N/A
Motor y control (MRL/MR)				**Pozo, rellanos y pruebas funcionales**			
Inspección visual del motor: temperatura, ruido, vibración	☐	☐	☐	Inspección del foso: limpieza, humedad, iluminación, fines de carrera	☐	☐	☐
Revisión del freno del motor / panel de control / variador	☐	☐	☐	Revisión de puertas de rellano: guías, cerrojos y contactos	☐	☐	☐
Revisión de cables de tracción, tensión y polea	☐	☐	☐	Prueba de marcha continua, parada de emergencia y paracaídas	☐	☐	☐
Cabina y puertas				Prueba de modo bomberos, ruido, vibraciones y consumo	☐	☐	☐
Revisión del operador de puerta, contactos y sensores	☐	☐	☐				
Revisión de botonera, señalización e indicadores	☐	☐	☐				
Prueba de intercomunicador / citófono y alarma de emergencia	☐	☐	☐				

SECCIÓN C · OBRA CIVIL / MANTENIMIENTO LOCATIVO / MUEBLE

Ítem	Descripción de la actividad (albañilería, pintura, plomería, etc.)	Unidad	Cantidad	Observación
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				

REPUESTOS Y OBSERVACIONES GENERALES

Ítem	Descripción del Repuesto/Material	Cant.	Ítem	Descripción del Repuesto/Material	Cant.
1			4		
2			5		
3			6		

Observaciones generales:

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 03/09/2026 — **Hora inicio:** _____ — **Hora fin:** _____

Carlos Vargas, 1075263699	Gloria Consuelo Quevedo
Nombre, firma y cédula Técnico que realizó el trabajo	Nombre, cargo, firma y sello GSJ SAA. Encargado del recibido (Sede / Supervisor)

INFRAESTRUCTURA AS

ORDEN DE TRABAJO CONSOLIDADA

Contratos 017 y 018 de 2026

Código: ST-IM-F-002
Versión: 002
Fecha: 03-08-2026

118

Entidad contratante: Rama Judicial – Consejo Superior de la Judicatura – Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Neiva

No. de Orden: ____	**Fecha:** 10-09-2026
Contrato: ☒ 017 de 2026 (Lote 1 – Neiva) ☐ 018 de 2026 (Lote 2 – Florencia)	
Municipio: Neiva	**Sede / Despacho Judicial:** Sala de audiencias No. 03
Dirección: Cra 4 # 6-99	
Encargado de la sede: Gloria Consuelo Querelo	**Técnico(s) responsable(s):** ____

TIPO SERVICIO ☐ Climatización ☐ Ascensores ☐ Obra civil / Locativo ☐ Mueble — **MANTENIMIENTO** ☐ Preventivo ☐ Correctivo ☐ Emergencia

SECCIÓN A · CLIMATIZACIÓN (AIRES ACONDICIONADOS)

Modelo evaporador:	UM24 2C7	**Modelo condensador:**	UM24 2C7
Serial evaporador:	U3NQ242K2P0	**Serial condensador:**	U3NQ242K2P0
Marca:	LG	**No. de placa:**	12-000000113504
Capacidad:	24000 Btu	**Zona / Ubicación:**	Sala de audiencias 304
Voltaje de Operación:	220 V	**Tipo de Refrigerante:**	R410
Temp. de Suministro:	11°		

TIPO EQUIPO ☐ SISTEMA VRF ☒ MURAL O SPLIT ☐ PISO - TECHO ☐ CASSETTE ☐ OTRO — **RESULTADO** ☒ Buen estado ☐ Montaje/Desmontaje ☐ Reparación ☐ Requiere repuestos

Informes y observaciones del técnico: Se realiza mantenimiento preventivo, cambio de aislante termico cinta vinilo y soporte Neopreno

SECCIÓN B · ASCENSORES / BOMBAS

Especificaciones del equipo

Tipo (MRL/MR):		**Descripción:**		**Dimensiones:**	
Marca:		**Capacidad:**		**Velocidad:**	
Voltaje/Fase:		**Potencia motor:**		**No. paradas:**	

Checklist de mantenimiento (☐ Conforme ☐ No conforme ☐ N/A)

Ítem de verificación	Conf.	No conf.	N/A	Ítem de verificación	Conf.	No conf.	N/A
Motor y control (MRL/MR)				**Pozo, rellanos y pruebas funcionales**			
Inspección visual del motor: temperatura, ruido, vibración	☐	☐	☐	Inspección del foso: limpieza, humedad, iluminación, fines de carrera	☐	☐	☐
Revisión del freno del motor / panel de control / variador	☐	☐	☐	Revisión de puertas de rellano: guías, cerrojos y contactos	☐	☐	☐
Revisión de cables de tracción, tensión y polea	☐	☐	☐	Prueba de marcha continua, parada de emergencia y paracaídas	☐	☐	☐
Cabina y puertas				Prueba de modo bomberos, ruido, vibraciones y consumo	☐	☐	☐
Revisión del operador de puerta, contactos y sensores	☐	☐	☐				
Revisión de botonera, señalización e indicadores	☐	☐	☐				
Prueba de intercomunicador / citófono y alarma de emergencia	☐	☐	☐				

SECCIÓN C · OBRA CIVIL / MANTENIMIENTO LOCATIVO / MUEBLE

Ítem	Descripción de la actividad (albañilería, pintura, plomería, etc.)	Unidad	Cantidad	Observación
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				

REPUESTOS Y OBSERVACIONES GENERALES

Ítem	Descripción del Repuesto/Material	Cant.	Ítem	Descripción del Repuesto/Material	Cant.
1	Refractor	4 mts	4		
2	Cinta vinilo	1	5		
3	Soporte Neopreno	4	6		

Observaciones generales:

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 03/09/2026 — **Hora inicio:** ____ — **Hora fin:** ____

Carlos Vargas, 1075265699
Nombre, firma y cédula
Técnico que realizó el trabajo

Gloria Consuelo Querelo Soto.
Nombre, cargo, firma y sello Tecnico Interventoria CSJ SAA.
Encargado del recibido (Sede / Supervisor)

INFRAESTRUCTURA AS

ORDEN DE TRABAJO CONSOLIDADA

Contratos 017 y 018 de 2026

Código: ST-IM-F-002
Versión: 002
Fecha: 03-08-2026

112

Entidad contratante: Rama Judicial – Consejo Superior de la Judicatura – Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Neiva

No. de Orden: ____	**Fecha:** 08-04-2026
Contrato: ☑ 017 de 2026 (Lote 1 – Neiva) ☐ 018 de 2026 (Lote 2 – Florencia)	
Municipio: Neiva	**Sede / Despacho Judicial:** Consejo Seccional de la Judicatura del Huila
Dirección: Cra 4 # 6-49	Magistrado Efraín Rojas Segura Of. 303 B Despacho
Encargado de la sede: Efraín Rojas Segura	**Técnico(s) responsable(s):** Carlos Vargas

TIPO SERVICIO: ☑ Climatización ☐ Ascensores ☐ Obra civil / Locativo ☐ Mueble — **MANTENIMIENTO:** ☑ Preventivo ☐ Correctivo ☐ Emergencia

SECCIÓN A · CLIMATIZACIÓN (AIRES ACONDICIONADOS)

Modelo evaporador:	VS12267	**Modelo condensador:**	VS12267
Serial evaporador:	20ATAKK68333	**Serial condensador:**	20ATAKK68333
Marca:	LG	**No. de placa:**	12-00000113008
Capacidad:	12000 Btu	**Zona / Ubicación:**	Despacho.
Voltaje de Operación:	220 V	**Tipo de Refrigerante:**	R410A
Temp. de Suministro:	13°		

TIPO EQUIPO: ☐ SISTEMA VRF ☑ MURAL O SPLIT ☐ PISO - TECHO ☐ CASSETTE ☐ OTRO — **RESULTADO:** ☐ Buen estado ☐ Montaje/Desmontaje ☐ Reparación ☐ Requiere repuestos

Informes y observaciones del técnico: Se realizó mantenimiento Preventivo general, cambio de aislante y cinta vinilo. Equipo Operativo.

SECCIÓN B · ASCENSORES / BOMBAS

Especificaciones del equipo

Tipo (MRL/MR):		**Descripción:**		**Dimensiones:**	
Marca:		**Capacidad:**		**Velocidad:**	
Voltaje/Fase:		**Potencia motor:**		**No. paradas:**	

Checklist de mantenimiento (☐ Conforme ☐ No conforme ☐ N/A)

Ítem de verificación	Conf.	No conf.	N/A	Ítem de verificación	Conf.	No conf.	N/A
Motor y control (MRL/MR)				**Pozo, rellanos y pruebas funcionales**			
Inspección visual del motor: temperatura, ruido, vibración	☐	☐	☐	Inspección del foso: limpieza, humedad, iluminación, fines de carrera	☐	☐	☐
Revisión del freno del motor / panel de control / variador	☐	☐	☐	Revisión de puertas de rellano: guías, cerrojos y contactos	☐	☐	☐
Revisión de cables de tracción, tensión y polea	☐	☐	☐	Prueba de marcha continua, parada de emergencia y paracaídas	☐	☐	☐
Cabina y puertas				Prueba de modo bomberos, ruido, vibraciones y consumo	☐	☐	☐
Revisión del operador de puerta, contactos y sensores	☐	☐	☐				
Revisión de botonera, señalización e indicadores	☐	☐	☐				
Prueba de intercomunicador / citófono y alarma de emergencia	☐	☐	☐				

SECCIÓN C · OBRA CIVIL / MANTENIMIENTO LOCATIVO / MUEBLE

Ítem	Descripción de la actividad (albañilería, pintura, plomería, etc.)	Unidad	Cantidad	Observación
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				

REPUESTOS Y OBSERVACIONES GENERALES

Ítem	Descripción del Repuesto/Material	Cant.	Ítem	Descripción del Repuesto/Material	Cant.
1	Rubatex	4 mts	4		
2	Cinta vinilo	1	5		
3	Soporte neopreno	4	6		

Observaciones generales:

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 08/4/2026 — **Hora inicio:** _____ — **Hora fin:** _____

Carlos Vargas. 1075265699.
Nombre, firma y cédula
Técnico que realizó el trabajo

Efraín Rojas Segura
Nombre, cargo, firma y sello
Encargado del recibido (Sede / Supervisor)

INFRAESTRUCTURA AS

ORDEN DE TRABAJO CONSOLIDADA

Contratos 017 y 018 de 2026

Código: ST-IM-F-002
Versión: 002
Fecha: 03-08-2026

111

Entidad contratante: Rama Judicial – Consejo Superior de la Judicatura – Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Neiva

No. de Orden: ____	**Fecha:** 03-04-2026
Contrato: ☑ 017 de 2026 (Lote 1 – Neiva) ☐ 018 de 2026 (Lote 2 – Florencia)	
Municipio: Neiva	**Sede / Despacho Judicial:** Consejo Seccional de la judicatura del Huila M. Efraín Rojas Segura of. 303 B secretaria.
Dirección: Cra 4 # 6-99	
Encargado de la sede: Efraín Rojas Segura.	**Técnico(s) responsable(s):** Carlos Vargas

TIPO SERVICIO ☑ Climatización ☐ Ascensores ☐ Obra civil / Locativo ☐ Mueble — **MANTENIMIENTO** ☑ Preventivo ☐ Correctivo ☐ Emergencia

SECCIÓN A · CLIMATIZACIÓN (AIRES ACONDICIONADOS)

Modelo evaporador:	VS24ZC7	**Modelo condensador:**	VS24ZC7
Serial evaporador:	401TABNGM381	**Serial condensador:**	401TABNGM381
Marca:	LG	**No. de placa:**	12-000000113488
Capacidad:	24000 BTU	**Zona / Ubicación:**	Secretaria
Voltaje de Operación:	220 V	**Tipo de Refrigerante:**	R410A
Temp. de Suministro:	12°		

TIPO EQUIPO ☐ SISTEMA VRF ☑ MURAL O SPLIT ☐ PISO - TECHO ☐ CASSETTE ☐ OTRO — **RESULTADO** ☐ Buen estado ☐ Montaje/Desmontaje ☐ Reparación ☐ Requiere repuestos

Informes y observaciones del técnico: se realiza mantenimiento Preventivo general, cambio de aislante y Cinta Vinilo, equipo Operativo.

SECCIÓN B · ASCENSORES / BOMBAS

Especificaciones del equipo

Tipo (MRL/MR):		**Descripción:**		**Dimensiones:**	
Marca:		**Capacidad:**		**Velocidad:**	
Voltaje/Fase:		**Potencia motor:**		**No. paradas:**	

Checklist de mantenimiento (☐ Conforme ☐ No conforme ☐ N/A)

Ítem de verificación	Conf.	No conf.	N/A	Ítem de verificación	Conf.	No conf.	N/A
Motor y control (MRL/MR)				**Pozo, rellanos y pruebas funcionales**			
Inspección visual del motor: temperatura, ruido, vibración	☐	☐	☐	Inspección del foso: limpieza, humedad, iluminación, fines de carrera	☐	☐	☐
Revisión del freno del motor / panel de control / variador	☐	☐	☐	Revisión de puertas de rellano: guías, cerrojos y contactos	☐	☐	☐
Revisión de cables de tracción, tensión y polea	☐	☐	☐	Prueba de marcha continua, parada de emergencia y paracaídas	☐	☐	☐
Cabina y puertas				Prueba de modo bomberos, ruido, vibraciones y consumo	☐	☐	☐
Revisión del operador de puerta, contactos y sensores	☐	☐	☐				
Revisión de botonera, señalización e indicadores	☐	☐	☐				
Prueba de intercomunicador / citófono y alarma de emergencia	☐	☐	☐				

SECCIÓN C · OBRA CIVIL / MANTENIMIENTO LOCATIVO / MUEBLE

Ítem	Descripción de la actividad (albañilería, pintura, plomería, etc.)	Unidad	Cantidad	Observación
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				

REPUESTOS Y OBSERVACIONES GENERALES

Ítem	Descripción del Repuesto/Material	Cant.	Ítem	Descripción del Repuesto/Material	Cant.
1	Rubatex	4 mts	4		
2	Cinta vinilo	1	5		
3	Soporte Neopreno	4	6		

Observaciones generales:

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 08/04/2026 — **Hora inicio:** _____ — **Hora fin:** _____

Carlos Vargas, 1075265699.
Nombre, firma y cédula
Técnico que realizó el trabajo

Efraín Rojas Segura
Nombre, cargo, firma y sello
Encargado del recibido (Sede / Supervisor)

INFRAESTRUCTURA AS

ORDEN DE TRABAJO CONSOLIDADA

Contratos 017 y 018 de 2026

Código: ST-IM-F-002
Versión: 002
Fecha: 03-08-2026

110

Entidad contratante: Rama Judicial – Consejo Superior de la Judicatura – Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Neiva

No. de Orden: ____	**Fecha:** 8 - 09 - 2026
Contrato: ☒ 017 de 2026 (Lote 1 – Neiva) ☐ 018 de 2026 (Lote 2 – Florencia)	
Municipio: Neiva	**Sede / Despacho Judicial:** despacho 1 consejo seccional de la judicatura de Hu. Tu Mag. Carlos A.L. 3048
Dirección: Cra 4 # 6-99	
Encargado de la sede: Shirley Bohorquez C	**Técnico(s) responsable(s):** Carlos Fernando Vargas

TIPO SERVICIO ☑ Climatización ☐ Ascensores ☐ Obra civil / Locativo ☐ Mueble | **MANTENIMIENTO** ☑ Preventivo ☐ Correctivo ☐ Emergencia

SECCIÓN A · CLIMATIZACIÓN (AIRES ACONDICIONADOS)

Modelo evaporador:	VS 242C7	**Modelo condensador:**	VS 242C7
Serial evaporador:	S4NQ24K23LE	**Serial condensador:**	S4NQ24K23LE
Marca:	LG	**No. de placa:**	120000011396
Capacidad:	24000 Btu	**Zona / Ubicación:**	Secretaria
Voltaje de Operación:	220 V	**Tipo de Refrigerante:**	R 410
Temp. de Suministro:	12°		

TIPO EQUIPO ☐ SISTEMA VRF ☐ MURAL O SPLIT ☐ PISO - TECHO ☐ CASSETTE ☐ OTRO | **RESULTADO** ☐ Buen estado ☐ Montaje/Desmontaje ☐ Reparación ☐ Requiere repuestos

Informes y observaciones del técnico: Se realiza mantenimiento preventivo, cambio de aislante y cinta vinilo

SECCIÓN B · ASCENSORES / BOMBAS

Especificaciones del equipo

Tipo (MRL/MR):		**Descripción:**		**Dimensiones:**	
Marca:		**Capacidad:**		**Velocidad:**	
Voltaje/Fase:		**Potencia motor:**		**No. paradas:**	

Checklist de mantenimiento (☐ Conforme ☐ No conforme ☐ N/A)

Ítem de verificación	Conf.	No conf.	N/A	Ítem de verificación	Conf.	No conf.	N/A
Motor y control (MRL/MR)				**Pozo, rellanos y pruebas funcionales**			
Inspección visual del motor: temperatura, ruido, vibración	☐	☐	☐	Inspección del foso: limpieza, humedad, iluminación, fines de carrera	☐	☐	☐
Revisión del freno del motor / panel de control / variador	☐	☐	☐	Revisión de puertas de rellano: guías, cerrojos y contactos	☐	☐	☐
Revisión de cables de tracción, tensión y polea	☐	☐	☐	Prueba de marcha continua, parada de emergencia y paracaídas	☐	☐	☐
Cabina y puertas				Prueba de modo bomberos, ruido, vibraciones y consumo	☐	☐	☐
Revisión del operador de puerta, contactos y sensores	☐	☐	☐				
Revisión de botonera, señalización e indicadores	☐	☐	☐				
Prueba de intercomunicador / citófono y alarma de emergencia	☐	☐	☐				

SECCIÓN C · OBRA CIVIL / MANTENIMIENTO LOCATIVO / MUEBLE

Ítem	Descripción de la actividad (albañilería, pintura, plomería, etc.)	Unidad	Cantidad	Observación
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				

REPUESTOS Y OBSERVACIONES GENERALES

Ítem	Descripción del Repuesto/Material	Cant.	Ítem	Descripción del Repuesto/Material	Cant.
1	Rodatex	4 mts	4		
2	Cinta Vinilo	1	5		
3	Soporte Neopreno	4	6		

Observaciones generales:

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 08/09/2026 | **Hora inicio:** _____ | **Hora fin:** _____

Carlos Vargas, 1075265699
Nombre, firma y cédula
Técnico que realizó el trabajo

Shirley H Bohorquez
Nombre, cargo, firma y sello
Encargado del recibido (Sede / Supervisor)

INFRAESTRUCTURA AS

ORDEN DE TRABAJO CONSOLIDADA

Contratos 017 y 018 de 2026

Código: ST-IM-F-002
Versión: 002
Fecha: 03-08-2026

108

Entidad contratante: Rama Judicial – Consejo Superior de la Judicatura – Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Neiva

No. de Orden: ____	**Fecha:** 9 - 09 - 2026
Contrato: ☒ 017 de 2026 (Lote 1 – Neiva) ☐ 018 de 2026 (Lote 2 – Florencia)	
Municipio: Neiva	**Sede / Despacho Judicial:** Sala de audiencias No 02
Dirección: Cra 4 #6-99	
Encargado de la sede: Dona Consuelo Queredo	**Técnico(s) responsable(s):** Carlos Fernando Vargas

TIPO SERVICIO: ☒ Climatización ☐ Ascensores ☐ Obra civil / Locativo ☐ Mueble — **MANTENIMIENTO:** ☒ Preventivo ☐ Correctivo ☐ Emergencia

SECCIÓN A · CLIMATIZACIÓN (AIRES ACONDICIONADOS)

Modelo evaporador:	VM122C7	**Modelo condensador:**	VM122C7
Serial evaporador:	USNQ122J2P0	**Serial condensador:**	USNQ122J2P0
Marca:	LG	**No. de placa:**	12000000114190
Capacidad:	12.000 BTU	**Zona / Ubicación:**	Sala de audiencias 301
Voltaje de Operación:	220 V	**Tipo de Refrigerante:**	R410
Temp. de Suministro:	12°		

TIPO EQUIPO: ☐ SISTEMA VRF ☒ MURAL O SPLIT ☐ PISO - TECHO ☐ CASSETTE ☐ OTRO — **RESULTADO:** ☒ Buen estado ☐ Montaje/Desmontaje ☐ Reparación ☐ Requiere repuestos

Informes y observaciones del técnico: Se realiza mantenimiento preventivo, cambio de aislante y cinta vinilo

SECCIÓN B · ASCENSORES / BOMBAS

Especificaciones del equipo

Tipo (MRL/MR):		**Descripción:**		**Dimensiones:**	
Marca:		**Capacidad:**		**Velocidad:**	
Voltaje/Fase:		**Potencia motor:**		**No. paradas:**	

Checklist de mantenimiento (☐ Conforme ☐ No conforme ☐ N/A)

Ítem de verificación	Conf.	No conf.	N/A	Ítem de verificación	Conf.	No conf.	N/A
Motor y control (MRL/MR)				**Pozo, rellanos y pruebas funcionales**			
Inspección visual del motor: temperatura, ruido, vibración	☐	☐	☐	Inspección del foso: limpieza, humedad, iluminación, fines de carrera	☐	☐	☐
Revisión del freno del motor / panel de control / variador	☐	☐	☐	Revisión de puertas de rellano: guías, cerrojos y contactos	☐	☐	☐
Revisión de cables de tracción, tensión y polea	☐	☐	☐	Prueba de marcha continua, parada de emergencia y paracaídas	☐	☐	☐
Cabina y puertas				Prueba de modo bomberos, ruido, vibraciones y consumo	☐	☐	☐
Revisión del operador de puerta, contactos y sensores	☐	☐	☐				
Revisión de botonera, señalización e indicadores	☐	☐	☐				
Prueba de intercomunicador / citófono y alarma de emergencia	☐	☐	☐				

SECCIÓN C · OBRA CIVIL / MANTENIMIENTO LOCATIVO / MUEBLE

Ítem	Descripción de la actividad (albañilería, pintura, plomería, etc.)	Unidad	Cantidad	Observación
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				

REPUESTOS Y OBSERVACIONES GENERALES

Ítem	Descripción del Repuesto/Material	Cant.	Ítem	Descripción del Repuesto/Material	Cant.
1	Aubatex	4 mts	4		
2	Cinta Vinilo	1	5		
3	Soporte Neopreno (manguito)	4	6		

Observaciones generales:

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 09/09/2026 — **Hora inicio:** _____ — **Hora fin:** _____

Carlos Vargas, 1075265694
Nombre, firma y cédula
Técnico que realizó el trabajo

Dona Consuelo Queredo
Nombre, cargo, firma y sello Técnico Sistemas CSJ TPA
Encargado del recibido (Sede / Supervisor)

INFRAESTRUCTURA AS

ORDEN DE TRABAJO CONSOLIDADA

Contratos 017 y 018 de 2026

Código: ST-IM-F-002
Versión: 002
Fecha: 03-08-2026

109

Entidad contratante: Rama Judicial – Consejo Superior de la Judicatura – Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Neiva

No. de Orden: ____	**Fecha:** 4-09-2026
Contrato: ☒ 017 de 2026 (Lote 1 – Neiva) ☐ 018 de 2026 (Lote 2 – Florencia)	
Municipio: Neiva	**Sede / Despacho Judicial:** Sala de audiencias No 02
Dirección: Cra 4 # 6-99	
Encargado de la sede: Elena Consuelo Quiroga	**Técnico(s) responsable(s):** Carlos Fernando Vargas

TIPO SERVICIO ☒ Climatización ☐ Ascensores ☐ Obra civil / Locativo ☐ Mueble — **MANTENIMIENTO** ☒ Preventivo ☐ Correctivo ☐ Emergencia

SECCIÓN A · CLIMATIZACIÓN (AIRES ACONDICIONADOS)

Modelo evaporador:	VS242C7	**Modelo condensador:**	VS242C7
Serial evaporador:	S4N@24K23W6	**Serial condensador:**	S4N@24K23W6
Marca:	LG	**No. de placa:**	12000000113524
Capacidad:	24000 Btu	**Zona / Ubicación:**	Sala de audiencias 301
Voltaje de Operación:	220 V	**Tipo de Refrigerante:**	R 410
Temp. de Suministro:	11°		

TIPO EQUIPO ☐ SISTEMA VRF ☒ MURAL O SPLIT ☐ PISO - TECHO ☐ CASSETTE ☐ OTRO — **RESULTADO** ☐ Buen estado ☐ Montaje/Desmontaje ☐ Reparación ☐ Requiere repuestos

Informes y observaciones del técnico: Se realiza mantenimiento preventivo, Cambio de aislante y Cinta

SECCIÓN B · ASCENSORES / BOMBAS

Especificaciones del equipo

Tipo (MRL/MR):		**Descripción:**		**Dimensiones:**	
Marca:		**Capacidad:**		**Velocidad:**	
Voltaje/Fase:		**Potencia motor:**		**No. paradas:**	

Checklist de mantenimiento (☐ Conforme ☐ No conforme ☐ N/A)

Ítem de verificación	Conf.	No conf.	N/A	Ítem de verificación	Conf.	No conf.	N/A
Motor y control (MRL/MR)				**Pozo, rellanos y pruebas funcionales**			
Inspección visual del motor: temperatura, ruido, vibración	☐	☐	☐	Inspección del foso: limpieza, humedad, iluminación, fines de carrera	☐	☐	☐
Revisión del freno del motor / panel de control / variador	☐	☐	☐	Revisión de puertas de rellano: guías, cerrojos y contactos	☐	☐	☐
Revisión de cables de tracción, tensión y polea	☐	☐	☐	Prueba de marcha continua, parada de emergencia y paracaídas	☐	☐	☐
Cabina y puertas				Prueba de modo bomberos, ruido, vibraciones y consumo	☐	☐	☐
Revisión del operador de puerta, contactos y sensores	☐	☐	☐				
Revisión de botonera, señalización e indicadores	☐	☐	☐				
Prueba de intercomunicador / citófono y alarma de emergencia	☐	☐	☐				

SECCIÓN C · OBRA CIVIL / MANTENIMIENTO LOCATIVO / MUEBLE

Ítem	Descripción de la actividad (albañilería, pintura, plomería, etc.)	Unidad	Cantidad	Observación
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				

REPUESTOS Y OBSERVACIONES GENERALES

Ítem	Descripción del Repuesto/Material	Cant.	Ítem	Descripción del Repuesto/Material	Cant.
1	Borrador	4 mts	4		
2	Cinta Vinilo	1	5		
3	Soporte Neopreno (mercello	4	6		

Observaciones generales:

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 04/09/2026 — **Hora inicio:** _____ — **Hora fin:** _____

Carlos Vargas, 1075265694
Nombre, firma y cédula
Técnico que realizó el trabajo

Elena Consuelo Quiroga
Nombre, cargo, firma y sello
Encargado del recibido (Sede / Supervisor) Técnico Soporte CSJ SDA

INFRAESTRUCTURA AS

ORDEN DE TRABAJO CONSOLIDADA

Contratos 017 y 018 de 2026

Código: ST-IM-F-002
Versión: 002
Fecha: 03-08-2026

116

Entidad contratante: Rama Judicial – Consejo Superior de la Judicatura – Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Neiva

No. de Orden: ____	**Fecha:** 8-09-2026
Contrato: ☒ 017 de 2026 (Lote 1 – Neiva) ☐ 018 de 2026 (Lote 2 – Florencia)	
Municipio: Neiva	**Sede / Despacho Judicial:** despacho 1 consejo seccional de la judicatura del Hda Mag. Carlos Alberto lopez
Dirección: Cra 4 #6-94	
Encargado de la sede: Shirley Bohorquez C.	**Técnico(s) responsable(s):** Carlos Vargas 3046

TIPO SERVICIO ☐ Climatización ☐ Ascensores ☐ Obra civil / Locativo ☐ Mueble — **MANTENIMIENTO** ☐ Preventivo ☐ Correctivo ☐ Emergencia

SECCIÓN A · CLIMATIZACIÓN (AIRES ACONDICIONADOS)

Modelo evaporador:	VM242C7	**Modelo condensador:**	VM242C7
Serial evaporador:	USNQ242	**Serial condensador:**	USNQ242
Marca:	LG	**No. de placa:**	12-000000113487
Capacidad:	24000 Btu	**Zona / Ubicación:**	Sala de acuerdos
Voltaje de Operación:	220V	**Tipo de Refrigerante:**	R410
Temp. de Suministro:	11°		

TIPO EQUIPO ☐ SISTEMA VRF ☒ MURAL O SPLIT ☐ PISO - TECHO ☐ CASSETTE ☐ OTRO — **RESULTADO** ☒ Buen estado ☐ Montaje/Desmontaje ☐ Reparación ☐ Requiere repuestos

Informes y observaciones del técnico: Se realiza mantenimiento preventivo cambio de aislante termico y soporte Neopreno

SECCIÓN B · ASCENSORES / BOMBAS

Especificaciones del equipo

Tipo (MRL/MR):		**Descripción:**		**Dimensiones:**	
Marca:		**Capacidad:**		**Velocidad:**	
Voltaje/Fase:		**Potencia motor:**		**No. paradas:**	

Checklist de mantenimiento (☐ Conforme ☐ No conforme ☐ N/A)

Ítem de verificación	Conf.	No conf.	N/A	Ítem de verificación	Conf.	No conf.	N/A
Motor y control (MRL/MR)				**Pozo, rellanos y pruebas funcionales**			
Inspección visual del motor: temperatura, ruido, vibración	☐	☐	☐	Inspección del foso: limpieza, humedad, iluminación, fines de carrera	☐	☐	☐
Revisión del freno del motor / panel de control / variador	☐	☐	☐	Revisión de puertas de rellano: guías, cerrojos y contactos	☐	☐	☐
Revisión de cables de tracción, tensión y polea	☐	☐	☐	Prueba de marcha continua, parada de emergencia y paracaídas	☐	☐	☐
Cabina y puertas				Prueba de modo bomberos, ruido, vibraciones y consumo	☐	☐	☐
Revisión del operador de puerta, contactos y sensores	☐	☐	☐				
Revisión de botonera, señalización e indicadores	☐	☐	☐				
Prueba de intercomunicador / citófono y alarma de emergencia	☐	☐	☐				

SECCIÓN C · OBRA CIVIL / MANTENIMIENTO LOCATIVO / MUEBLE

Ítem	Descripción de la actividad (albañilería, pintura, plomería, etc.)	Unidad	Cantidad	Observación
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				

REPUESTOS Y OBSERVACIONES GENERALES

Ítem	Descripción del Repuesto/Material	Cant.	Ítem	Descripción del Repuesto/Material	Cant.
1	Aislatex	4 mts	4		
2	Cinta vinilo	1	5		
3	Soporte Neopreno	4	6		

Observaciones generales:

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 09/09/2026	**Hora inicio:** _____	**Hora fin:** _____

Carlos Vargas, 1075265694
Nombre, firma y cédula
Técnico que realizó el trabajo

Shirley M. Bohorquez C.
Nombre, cargo, firma y sello
Encargado del recibido (Sede / Supervisor)

INFRAESTRUCTURA AS

ORDEN DE TRABAJO CONSOLIDADA

Contratos 017 y 018 de 2026

Código: ST-IM-F-002
Versión: 002
Fecha: 03-08-2026

132

Entidad contratante: Rama Judicial – Consejo Superior de la Judicatura – Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Neiva

No. de Orden: ____	**Fecha:** 14-09-2026
Contrato: ☒ 017 de 2026 (Lote 1 – Neiva) ☐ 018 de 2026 (Lote 2 – Florencia)	
Municipio: Neiva	**Sede / Despacho Judicial:** Juzgado 3° Penal municipal con funciones de Garantías de Neiva Of. 306 Despacho
Dirección: Cra 4 # 6-99	
Encargado de la sede: Olga Lucia Sánchez Ñañez	**Técnico(s) responsable(s):**

TIPO SERVICIO ☒ Climatización ☐ Ascensores ☐ Obra civil / Locativo ☐ Mueble — **MANTENIMIENTO** ☒ Preventivo ☐ Correctivo ☐ Emergencia

SECCIÓN A · CLIMATIZACIÓN (AIRES ACONDICIONADOS)

Modelo evaporador:	V5122C7	**Modelo condensador:**	V5122C7
Serial evaporador:	401TA2FHK845	**Serial condensador:**	401TA2FHK845
Marca:	16	**No. de placa:**	12-0000001141131
Capacidad:	12.000 BTU	**Zona / Ubicación:**	Despacho
Voltaje de Operación:	220 V	**Tipo de Refrigerante:**	R410A
Temp. de Suministro:	17°		

TIPO EQUIPO ☐ SISTEMA VRF ☒ MURAL O SPLIT ☐ PISO - TECHO ☐ CASSETTE ☐ OTRO — **RESULTADO** ☐ Buen estado ☐ Montaje/Desmontaje ☐ Reparación ☐ Requiere repuestos

Informes y observaciones del técnico: mantenimiento Preventivo general, cambio de aislante y cinta vinilo, equipo Operativo.

SECCIÓN B · ASCENSORES / BOMBAS

Especificaciones del equipo

Tipo (MRL/MR):		**Descripción:**		**Dimensiones:**	
Marca:		**Capacidad:**		**Velocidad:**	
Voltaje/Fase:		**Potencia motor:**		**No. paradas:**	

Checklist de mantenimiento (☐ Conforme ☐ No conforme ☐ N/A)

Ítem de verificación	Conf.	No conf.	N/A	Ítem de verificación	Conf.	No conf.	N/A
Motor y control (MRL/MR)				**Pozo, rellanos y pruebas funcionales**			
Inspección visual del motor: temperatura, ruido, vibración	☐	☐	☐	Inspección del foso: limpieza, humedad, iluminación, fines de carrera	☐	☐	☐
Revisión del freno del motor / panel de control / variador	☐	☐	☐	Revisión de puertas de rellano: guías, cerrojos y contactos	☐	☐	☐
Revisión de cables de tracción, tensión y polea	☐	☐	☐	Prueba de marcha continua, parada de emergencia y paracaídas	☐	☐	☐
Cabina y puertas				Prueba de modo bomberos, ruido, vibraciones y consumo	☐	☐	☐
Revisión del operador de puerta, contactos y sensores	☐	☐	☐				
Revisión de botonera, señalización e indicadores	☐	☐	☐				
Prueba de intercomunicador / citófono y alarma de emergencia	☐	☐	☐				

SECCIÓN C · OBRA CIVIL / MANTENIMIENTO LOCATIVO / MUEBLE

Ítem	Descripción de la actividad (albañilería, pintura, plomería, etc.)	Unidad	Cantidad	Observación
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				

REPUESTOS Y OBSERVACIONES GENERALES

Ítem	Descripción del Repuesto/Material	Cant.	Ítem	Descripción del Repuesto/Material	Cant.
1	Rebatex	4 mts	4		
2	Cinta vinilo	1	5		
3	Soporte neopreno	4	6		

Observaciones generales:

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 09/09/2026 — **Hora inicio:** _____ — **Hora fin:** _____

Carlos Vargas 1075265699
Nombre, firma y cédula
Técnico que realizó el trabajo

Olga Lucia Sánchez N.
Nombre, cargo, firma y sello
Encargado del recibido (Sede / Supervisor)

INFRAESTRUCTURA AS

ORDEN DE TRABAJO CONSOLIDADA

Contratos 017 y 018 de 2026

Código: ST-IM-F-002
Versión: 002
Fecha: 03-08-2026

113

Entidad contratante: Rama Judicial – Consejo Superior de la Judicatura – Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Neiva

No. de Orden:	**Fecha:** 09-09-2026
Contrato: ☑ 017 de 2026 (Lote 1 – Neiva) ☐ 018 de 2026 (Lote 2 – Florencia)	
Municipio: Neiva	**Sede / Despacho Judicial:** Juzgado 1° Penal municipal con Funciones de Conocimiento de neiva ofi. 302 Secretaria
Dirección: Cra 9 # 6-69	
Encargado de la sede: Jorge Enrique Lopez A.	**Técnico(s) responsable(s):** Carlos Vargas

TIPO SERVICIO ☒ Climatización ☐ Ascensores ☐ Obra civil / Locativo ☐ Mueble — **MANTENIMIENTO** ☒ Preventivo ☐ Correctivo ☐ Emergencia

SECCIÓN A · CLIMATIZACIÓN (AIRES ACONDICIONADOS)

Modelo evaporador:	V5182C7	**Modelo condensador:**	V5182C7
Serial evaporador:	401TAWMAC681	**Serial condensador:**	401TAWMAC681
Marca:	LG	**No. de placa:**	12-000000113112
Capacidad:	18.000 BTU	**Zona / Ubicación:**	Secretaria.
Voltaje de Operación:	220 V	**Tipo de Refrigerante:**	R410A
Temp. de Suministro:	12°		

TIPO EQUIPO ☐ SISTEMA VRF ☑ MURAL O SPLIT ☐ PISO - TECHO ☐ CASSETTE ☐ OTRO — **RESULTADO** ☐ Buen estado ☐ Montaje/Desmontaje ☐ Reparación ☐ Requiere repuestos

Informes y observaciones del técnico: Se realiza mantenimiento Preventivo general, Cambio de aislante y Cinta Vinilo, Equipo Operativo.

SECCIÓN B · ASCENSORES / BOMBAS

Especificaciones del equipo

Tipo (MRL/MR):		**Descripción:**		**Dimensiones:**	
Marca:		**Capacidad:**		**Velocidad:**	
Voltaje/Fase:		**Potencia motor:**		**No. paradas:**	

Checklist de mantenimiento (☐ Conforme ☐ No conforme ☐ N/A)

Ítem de verificación	Conf.	No conf.	N/A	Ítem de verificación	Conf.	No conf.	N/A
Motor y control (MRL/MR)				**Pozo, rellanos y pruebas funcionales**			
Inspección visual del motor: temperatura, ruido, vibración	☐	☐	☐	Inspección del foso: limpieza, humedad, iluminación, fines de carrera	☐	☐	☐
Revisión del freno del motor / panel de control / variador	☐	☐	☐	Revisión de puertas de rellano: guías, cerrojos y contactos	☐	☐	☐
Revisión de cables de tracción, tensión y polea	☐	☐	☐	Prueba de marcha continua, parada de emergencia y paracaídas	☐	☐	☐
Cabina y puertas				Prueba de modo bomberos, ruido, vibraciones y consumo	☐	☐	☐
Revisión del operador de puerta, contactos y sensores	☐	☐	☐				
Revisión de botonera, señalización e indicadores	☐	☐	☐				
Prueba de intercomunicador / citófono y alarma de emergencia	☐	☐	☐				

SECCIÓN C · OBRA CIVIL / MANTENIMIENTO LOCATIVO / MUEBLE

Ítem	Descripción de la actividad (albañilería, pintura, plomería, etc.)	Unidad	Cantidad	Observación
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				

REPUESTOS Y OBSERVACIONES GENERALES

Ítem	Descripción del Repuesto/Material	Cant.	Ítem	Descripción del Repuesto/Material	Cant.
1	Rubatex	4 mts	4		
2	Cinta vinilo	1	5		
3	Soporte neopreno	4	6		

Observaciones generales:

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 9/9/2026	**Hora inicio:**	**Hora fin:**

Carlos Vargas 1075265699.	Jorge Enrique Lopez Arturo Jorge
Nombre, firma y cédula Técnico que realizó el trabajo	Nombre, cargo, firma y sello Encargado del recibido (Sede / Supervisor)

INFRAESTRUCTURA AS

ORDEN DE TRABAJO CONSOLIDADA

Contratos 017 y 018 de 2026

Código: ST-IM-F-002
Versión: 002
Fecha: 03-08-2026

129

Entidad contratante: Rama Judicial – Consejo Superior de la Judicatura – Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Neiva

No. de Orden: ____	**Fecha:** 14-09-2026
Contrato: ☒ 017 de 2026 (Lote 1 – Neiva) ☐ 018 de 2026 (Lote 2 – Florencia)	
Municipio: Neiva	**Sede / Despacho Judicial:** Juzgado 3° Penal municipal Con Funciones de Control de garantías de Neiva of. 306 Secretaria.
Dirección: Cra 4 #6-99	
Encargado de la sede: Olga Lucía Sánchez Ñáñez.	**Técnico(s) responsable(s):** Carlos Vargas

TIPO SERVICIO ☒ Climatización ☐ Ascensores ☐ Obra civil / Locativo ☐ Mueble — **MANTENIMIENTO** ☒ Preventivo ☐ Correctivo ☐ Emergencia

SECCIÓN A · CLIMATIZACIÓN (AIRES ACONDICIONADOS)

Modelo evaporador:	VS122C7	**Modelo condensador:**	VS122C7
Serial evaporador:	003TAT6D9609	**Serial condensador:**	003TAT6D9609
Marca:	LG	**No. de placa:**	
Capacidad:	12.000	**Zona / Ubicación:**	Secretaria
Voltaje de Operación:	220V	**Tipo de Refrigerante:**	R410A.
Temp. de Suministro:	12°		

TIPO EQUIPO ☐ SISTEMA VRF ☒ MURAL O SPLIT ☐ PISO - TECHO ☐ CASSETTE ☐ OTRO — **RESULTADO** ☐ Buen estado ☐ Montaje/Desmontaje ☐ Reparación ☐ Requiere repuestos

Informes y observaciones del técnico: mantenimiento Preventivo general, cambio de aislante y cinta vinilo, equipo Operativo.

SECCIÓN B · ASCENSORES / BOMBAS

Especificaciones del equipo

Tipo (MRL/MR):		**Descripción:**		**Dimensiones:**	
Marca:		**Capacidad:**		**Velocidad:**	
Voltaje/Fase:		**Potencia motor:**		**No. paradas:**	

Checklist de mantenimiento (☐ Conforme ☐ No conforme ☐ N/A)

Ítem de verificación	Conf.	No conf.	N/A	Ítem de verificación	Conf.	No conf.	N/A
Motor y control (MRL/MR)				**Pozo, rellanos y pruebas funcionales**			
Inspección visual del motor: temperatura, ruido, vibración	☐	☐	☐	Inspección del foso: limpieza, humedad, iluminación, fines de carrera	☐	☐	☐
Revisión del freno del motor / panel de control / variador	☐	☐	☐	Revisión de puertas de rellano: guías, cerrojos y contactos	☐	☐	☐
Revisión de cables de tracción, tensión y polea	☐	☐	☐	Prueba de marcha continua, parada de emergencia y paracaídas	☐	☐	☐
Cabina y puertas				Prueba de modo bomberos, ruido, vibraciones y consumo	☐	☐	☐
Revisión del operador de puerta, contactos y sensores	☐	☐	☐				
Revisión de botonera, señalización e indicadores	☐	☐	☐				
Prueba de intercomunicador / citófono y alarma de emergencia	☐	☐	☐				

SECCIÓN C · OBRA CIVIL / MANTENIMIENTO LOCATIVO / MUEBLE

Ítem	Descripción de la actividad (albañilería, pintura, plomería, etc.)	Unidad	Cantidad	Observación
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				

REPUESTOS Y OBSERVACIONES GENERALES

Ítem	Descripción del Repuesto/Material	Cant.	Ítem	Descripción del Repuesto/Material	Cant.
1	Rubatex		4		
2	Cinta vinilo		5		
3	Soporte Neopreno		6		

Observaciones generales:

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 10/9/2026 — **Hora inicio:** _____ — **Hora fin:** _____

Carlos Vargas, 1075265669	Olga Lucía Sánchez Ñáñez.
Nombre, firma y cédula Técnico que realizó el trabajo	Nombre, cargo, firma y sello Encargado del recibido (Sede / Supervisor)

INFRAESTRUCTURA AS

ORDEN DE TRABAJO CONSOLIDADA

Contratos 017 y 018 de 2026

Código: ST-IM-F-002
Versión: 002
Fecha: 03-08-2026

128

Entidad contratante: Rama Judicial – Consejo Superior de la Judicatura – Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Neiva

No. de Orden: ____	**Fecha:** 14-09-2026
Contrato: ☒ 017 de 2026 (Lote 1 – Neiva) ☐ 018 de 2026 (Lote 2 – Florencia)	
Municipio: Neiva	**Sede / Despacho Judicial:** Juzgado 3° Penal del Circuito con funciones de Conocimiento of. 308 Secretaria.
Dirección: Cra 4 #6-99	
Encargado de la sede: Laura Alexandra Peña	**Técnico(s) responsable(s):** Carlos Vargas

TIPO SERVICIO ☒ Climatización ☐ Ascensores ☐ Obra civil / Locativo ☐ Mueble — **MANTENIMIENTO** ☒ Preventivo ☐ Correctivo ☐ Emergencia

SECCIÓN A · CLIMATIZACIÓN (AIRES ACONDICIONADOS)

Modelo evaporador:	V5122C7	**Modelo condensador:**	V5122C7
Serial evaporador:	909TAACBE824	**Serial condensador:**	909TAACBE824
Marca:	LG	**No. de placa:**	12-0000643413
Capacidad:	12000	**Zona / Ubicación:**	Secretaria
Voltaje de Operación:	220 V	**Tipo de Refrigerante:**	R410A
Temp. de Suministro:	17°		

TIPO EQUIPO ☐ SISTEMA VRF ☑ MURAL O SPLIT ☐ PISO - TECHO ☐ CASSETTE ☐ OTRO — **RESULTADO** ☐ Buen estado ☐ Montaje/Desmontaje ☐ Reparación ☐ Requiere repuestos

Informes y observaciones del técnico: se realiza mantenimiento Preventivo general, se Cambia aislante y Cinta Vinilo, Equipo operativo.

SECCIÓN B · ASCENSORES / BOMBAS

Especificaciones del equipo

Tipo (MRL/MR):		**Descripción:**		**Dimensiones:**	
Marca:		**Capacidad:**		**Velocidad:**	
Voltaje/Fase:		**Potencia motor:**		**No. paradas:**	

Checklist de mantenimiento (☐ Conforme ☐ No conforme ☐ N/A)

Ítem de verificación	Conf.	No conf.	N/A	Ítem de verificación	Conf.	No conf.	N/A
Motor y control (MRL/MR)				**Pozo, rellanos y pruebas funcionales**			
Inspección visual del motor: temperatura, ruido, vibración	☐	☐	☐	Inspección del foso: limpieza, humedad, iluminación, fines de carrera	☐	☐	☐
Revisión del freno del motor / panel de control / variador	☐	☐	☐	Revisión de puertas de rellano: guías, cerrojos y contactos	☐	☐	☐
Revisión de cables de tracción, tensión y polea	☐	☐	☐	Prueba de marcha continua, parada de emergencia y paracaídas	☐	☐	☐
Cabina y puertas				Prueba de modo bomberos, ruido, vibraciones y consumo	☐	☐	☐
Revisión del operador de puerta, contactos y sensores	☐	☐	☐				
Revisión de botonera, señalización e indicadores	☐	☐	☐				
Prueba de intercomunicador / citófono y alarma de emergencia	☐	☐	☐				

SECCIÓN C · OBRA CIVIL / MANTENIMIENTO LOCATIVO / MUEBLE

Ítem	Descripción de la actividad (albañilería, pintura, plomería, etc.)	Unidad	Cantidad	Observación
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				

REPUESTOS Y OBSERVACIONES GENERALES

Ítem	Descripción del Repuesto/Material	Cant.	Ítem	Descripción del Repuesto/Material	Cant.
1	Rubatex	4 mts	4		
2	Cinta vinilo	1	5		
3	Soporte Neopreno	4	6		

Observaciones generales:

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 10/09/2026	**Hora inicio:** ____	**Hora fin:** ____

Carlos Vargas, 1075265699.	
Nombre, firma y cédula Técnico que realizó el trabajo	Nombre, cargo, firma y sello Encargado del recibido (Sede / Supervisor)

INFRAESTRUCTURA AS

ORDEN DE TRABAJO CONSOLIDADA

Contratos 017 y 018 de 2026

Código: ST-IM-F-002
Versión: 002
Fecha: 03-08-2026

115

Entidad contratante: Rama Judicial – Consejo Superior de la Judicatura – Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Neiva

No. de Orden: ____	**Fecha:** 10-09-2026
Contrato: ☑ 017 de 2026 (Lote 1 – Neiva) ☐ 018 de 2026 (Lote 2 – Florencia)	
Municipio: Neiva	**Sede / Despacho Judicial:** Juzgado 5° Penal municipal con funciones de Conocimiento de Neiva cf. 303 Secretaria
Dirección: Cra 9 # 6-99.	
Encargado de la sede: Hasbleidy M. Medina Castañeda.	**Técnico(s) responsable(s):** Carlos Vargas

TIPO SERVICIO ☑ Climatización ☐ Ascensores ☐ Obra civil / Locativo ☐ Mueble — **MANTENIMIENTO** ☑ Preventivo ☐ Correctivo ☐ Emergencia

SECCIÓN A · CLIMATIZACIÓN (AIRES ACONDICIONADOS)

Modelo evaporador:	V5132C7	**Modelo condensador:**	V5182C7
Serial evaporador:	901TAYVEM314	**Serial condensador:**	901TAYVEM314
Marca:	LG	**No. de placa:**	12-00000011411 05
Capacidad:	18.000 BTU	**Zona / Ubicación:**	Secretaria
Voltaje de Operación:	220V	**Tipo de Refrigerante:**	R410A
Temp. de Suministro:	12°		

TIPO EQUIPO ☐ SISTEMA VRF ☑ MURAL O SPLIT ☐ PISO - TECHO ☐ CASSETTE ☐ OTRO — **RESULTADO** ☐ Buen estado ☐ Montaje/Desmontaje ☐ Reparación ☐ Requiere repuestos

Informes y observaciones del técnico: se realiza mantenimiento Preventivo general, cambio de aislante y Cinta Vinilo, Equipo Operativo.

SECCIÓN B · ASCENSORES / BOMBAS

Especificaciones del equipo

Tipo (MRL/MR):		**Descripción:**		**Dimensiones:**	
Marca:		**Capacidad:**		**Velocidad:**	
Voltaje/Fase:		**Potencia motor:**		**No. paradas:**	

Checklist de mantenimiento (☐ Conforme ☐ No conforme ☐ N/A)

Ítem de verificación	Conf.	No conf.	N/A	Ítem de verificación	Conf.	No conf.	N/A
Motor y control (MRL/MR)				**Pozo, rellanos y pruebas funcionales**			
Inspección visual del motor: temperatura, ruido, vibración	☐	☐	☐	Inspección del foso: limpieza, humedad, iluminación, fines de carrera	☐	☐	☐
Revisión del freno del motor / panel de control / variador	☐	☐	☐	Revisión de puertas de rellano: guías, cerrojos y contactos	☐	☐	☐
Revisión de cables de tracción, tensión y polea	☐	☐	☐	Prueba de marcha continua, parada de emergencia y paracaídas	☐	☐	☐
Cabina y puertas				Prueba de modo bomberos, ruido, vibraciones y consumo	☐	☐	☐
Revisión del operador de puerta, contactos y sensores	☐	☐	☐				
Revisión de botonera, señalización e indicadores	☐	☐	☐				
Prueba de intercomunicador / citófono y alarma de emergencia	☐	☐	☐				

SECCIÓN C · OBRA CIVIL / MANTENIMIENTO LOCATIVO / MUEBLE

Ítem	Descripción de la actividad (albañilería, pintura, plomería, etc.)	Unidad	Cantidad	Observación
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				

REPUESTOS Y OBSERVACIONES GENERALES

Ítem	Descripción del Repuesto/Material	Cant.	Ítem	Descripción del Repuesto/Material	Cant.
1	Rubatex	4 mts	4		
2	Cinta vinilo	1	5		
3	Soporte Neopreno	4	6		

Observaciones generales:

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 10-09-2026 **Hora inicio:** _____ **Hora fin:** _____

Carlos Vargas, 1075265679.	Hasbleidy M. Medina Castañeda.
Nombre, firma y cédula Técnico que realizó el trabajo	Nombre, cargo, firma y sello Encargado del recibido (Sede / Supervisor)

INFRAESTRUCTURA AS

ORDEN DE TRABAJO CONSOLIDADA

Contratos 017 y 018 de 2026

Código: ST-IM-F-002
Versión: 002
Fecha: 03-08-2026

121

Entidad contratante: Rama Judicial – Consejo Superior de la Judicatura – Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Neiva

No. de Orden:	**Fecha:** 10-09-2026
Contrato: ☑ 017 de 2026 (Lote 1 – Neiva) ☐ 018 de 2026 (Lote 2 – Florencia)	
Municipio: Neiva	**Sede / Despacho Judicial:** Juzgado 5° Penal municipal con funcions de Conocimiento de Neiva ofi 303 Despacho
Dirección: Cra 4 #6-99	
Encargado de la sede: Hasdelvide Medina Casanova.	**Técnico(s) responsable(s):** Carlos Vergel

TIPO SERVICIO ☒ Climatización ☐ Ascensores ☐ Obra civil / Locativo ☐ Mueble — **MANTENIMIENTO** ☒ Preventivo ☐ Correctivo ☐ Emergencia

SECCIÓN A · CLIMATIZACIÓN (AIRES ACONDICIONADOS)

Modelo evaporador:	VH12C7	**Modelo condensador:**	VH12C7
Serial evaporador:	312TAMAF3971	**Serial condensador:**	312TAMAF3971
Marca:	LG	**No. de placa:**	12-00000011411 32
Capacidad:	12000	**Zona / Ubicación:**	Despacho
Voltaje de Operación:	220V	**Tipo de Refrigerante:**	R410A
Temp. de Suministro:	17°		

TIPO EQUIPO ☐ SISTEMA VRF ☑ MURAL O SPLIT ☐ PISO - TECHO ☐ CASSETTE ☐ OTRO — **RESULTADO** ☐ Buen estado ☐ Montaje/Desmontaje ☐ Reparación ☐ Requiere repuestos

Informes y observaciones del técnico: se realiza mantenimiento Preventivo general, Cambio de aislante y cinta Vinilo, Equipo Operativo.

SECCIÓN B · ASCENSORES / BOMBAS

Especificaciones del equipo

Tipo (MRL/MR):		**Descripción:**		**Dimensiones:**	
Marca:		**Capacidad:**		**Velocidad:**	
Voltaje/Fase:		**Potencia motor:**		**No. paradas:**	

Checklist de mantenimiento (☐ Conforme ☐ No conforme ☐ N/A)

Ítem de verificación	Conf.	No conf.	N/A	Ítem de verificación	Conf.	No conf.	N/A
Motor y control (MRL/MR)				**Pozo, rellanos y pruebas funcionales**			
Inspección visual del motor: temperatura, ruido, vibración	☐	☐	☐	Inspección del foso: limpieza, humedad, iluminación, fines de carrera	☐	☐	☐
Revisión del freno del motor / panel de control / variador	☐	☐	☐	Revisión de puertas de rellano: guías, cerrojos y contactos	☐	☐	☐
Revisión de cables de tracción, tensión y polea	☐	☐	☐	Prueba de marcha continua, parada de emergencia y paracaídas	☐	☐	☐
Cabina y puertas				Prueba de modo bomberos, ruido, vibraciones y consumo	☐	☐	☐
Revisión del operador de puerta, contactos y sensores	☐	☐	☐				
Revisión de botonera, señalización e indicadores	☐	☐	☐				
Prueba de intercomunicador / citófono y alarma de emergencia	☐	☐	☐				

SECCIÓN C · OBRA CIVIL / MANTENIMIENTO LOCATIVO / MUEBLE

Ítem	Descripción de la actividad (albañilería, pintura, plomería, etc.)	Unidad	Cantidad	Observación
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				

REPUESTOS Y OBSERVACIONES GENERALES

Ítem	Descripción del Repuesto/Material	Cant.	Ítem	Descripción del Repuesto/Material	Cant.
1	Rubatex	4 mts	4		
2	Cinta Vinilo	1	5		
3	Soporte Neopreno	4	6		

Observaciones generales:

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 10-09-2026 **Hora inicio:** _____ **Hora fin:** _____

Carlos Vergel, 1075265699	Hasdelvide M. Medina Casanova.
Nombre, firma y cédula Técnico que realizó el trabajo	Nombre, cargo, firma y sello Encargado del recibido (Sede / Supervisor)

INFRAESTRUCTURA AS

ORDEN DE TRABAJO CONSOLIDADA

Contratos 017 y 018 de 2026

Código: ST-IM-F-002
Versión: 002
Fecha: 03-08-2026

122

Entidad contratante: Rama Judicial – Consejo Superior de la Judicatura – Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Neiva

No. de Orden: ____	**Fecha:** 10-09-2026
Contrato: ☑ 017 de 2026 (Lote 1 – Neiva) ☐ 018 de 2026 (Lote 2 – Florencia)	
Municipio: Neiva	**Sede / Despacho Judicial:** Juzgado 2° Penal municipal con funciones
Dirección: Cra 4 #6-99	de Control de Garantías de Neiva Of. 305 Secretaria
Encargado de la sede: John A. Benítez P.	**Técnico(s) responsable(s):** Carlos Vargas.

TIPO SERVICIO ☒ Climatización ☐ Ascensores ☐ Obra civil / Locativo ☐ Mueble — **MANTENIMIENTO** ☒ Preventivo ☐ Correctivo ☐ Emergencia

SECCIÓN A · CLIMATIZACIÓN (AIRES ACONDICIONADOS)

Modelo evaporador:	V5122C7	**Modelo condensador:**	V5122C7
Serial evaporador:	0037AFZD9619	**Serial condensador:**	0037AFZD9619
Marca:	LG	**No. de placa:**	12000000109362
Capacidad:	12000 Btu	**Zona / Ubicación:**	Secretaria
Voltaje de Operación:	220V	**Tipo de Refrigerante:**	R410A
Temp. de Suministro:	21°		

TIPO EQUIPO ☐ SISTEMA VRF ☑ MURAL O SPLIT ☐ PISO - TECHO ☐ CASSETTE ☐ OTRO — **RESULTADO** ☐ Buen estado ☐ Montaje/Desmontaje ☐ Reparación ☐ Requiere repuestos

Informes y observaciones del técnico: se realiza mantenimiento preventivo general, cambio de aislante y cinta vinilo, equipo operativo.

SECCIÓN B · ASCENSORES / BOMBAS

Especificaciones del equipo

Tipo (MRL/MR):		**Descripción:**		**Dimensiones:**	
Marca:		**Capacidad:**		**Velocidad:**	
Voltaje/Fase:		**Potencia motor:**		**No. paradas:**	

Checklist de mantenimiento (☐ Conforme ☐ No conforme ☐ N/A)

Ítem de verificación	Conf.	No conf.	N/A	Ítem de verificación	Conf.	No conf.	N/A
Motor y control (MRL/MR)				**Pozo, rellanos y pruebas funcionales**			
Inspección visual del motor: temperatura, ruido, vibración	☐	☐	☐	Inspección del foso: limpieza, humedad, iluminación, fines de carrera	☐	☐	☐
Revisión del freno del motor / panel de control / variador	☐	☐	☐	Revisión de puertas de rellano: guías, cerrojos y contactos	☐	☐	☐
Revisión de cables de tracción, tensión y polea	☐	☐	☐	Prueba de marcha continua, parada de emergencia y paracaídas	☐	☐	☐
Cabina y puertas				Prueba de modo bomberos, ruido, vibraciones y consumo	☐	☐	☐
Revisión del operador de puerta, contactos y sensores	☐	☐	☐				
Revisión de botonera, señalización e indicadores	☐	☐	☐				
Prueba de intercomunicador / citófono y alarma de emergencia	☐	☐	☐				

SECCIÓN C · OBRA CIVIL / MANTENIMIENTO LOCATIVO / MUEBLE

Ítem	Descripción de la actividad (albañilería, pintura, plomería, etc.)	Unidad	Cantidad	Observación
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				

REPUESTOS Y OBSERVACIONES GENERALES

Ítem	Descripción del Repuesto/Material	Cant.	Ítem	Descripción del Repuesto/Material	Cant.
1	Rubatex	4 mts	4		
2	Cinta vinilo	1	5		
3	Soporte neopreno	4	6		

Observaciones generales:

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 10-09-2026 **Hora inicio:** _____ **Hora fin:** _____

Carlos Vargas, 1075265699.	John A. Benítez P.
Nombre, firma y cédula Técnico que realizó el trabajo	Nombre, cargo, firma y sello Encargado del recibido (Sede / Supervisor)

INFRAESTRUCTURA AS

ORDEN DE TRABAJO CONSOLIDADA

Contratos 017 y 018 de 2026

Código: ST-IM-F-002
Versión: 002
Fecha: 03-08-2026

123

Entidad contratante: Rama Judicial – Consejo Superior de la Judicatura – Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Neiva

No. de Orden: ____	**Fecha:** 10-04-2026
Contrato: ☒ 017 de 2026 (Lote 1 – Neiva) ☐ 018 de 2026 (Lote 2 – Florencia)	
Municipio: Neiva	**Sede / Despacho Judicial:** Juzgado 2° penal municipal Con funciones
Dirección: Cra 4 #6-49	de Control de garantias de neiva of. 305 Despacho
Encargado de la sede: John A. Benitez P.	**Técnico(s) responsable(s):** Carlos Vargas

TIPO SERVICIO ☒ Climatización ☐ Ascensores ☐ Obra civil / Locativo ☐ Mueble — **MANTENIMIENTO** ☒ Preventivo ☐ Correctivo ☐ Emergencia

SECCIÓN A · CLIMATIZACIÓN (AIRES ACONDICIONADOS)

Modelo evaporador:	V5122C7	**Modelo condensador:**	V5122C7
Serial evaporador:	003TACXD9627	**Serial condensador:**	003TACXD9627
Marca:	LG	**No. de placa:**	
Capacidad:	12.000 BTU	**Zona / Ubicación:**	Despacho
Voltaje de Operación:	220V	**Tipo de Refrigerante:**	R410A
Temp. de Suministro:	17°		

TIPO EQUIPO ☐ SISTEMA VRF ☑ MURAL O SPLIT ☐ PISO - TECHO ☐ CASSETTE ☐ OTRO — **RESULTADO** ☐ Buen estado ☐ Montaje/Desmontaje ☐ Reparación ☐ Requiere repuestos

Informes y observaciones del técnico: se realiza mantenimiento Preventivo general, cambio de aislante y Cinta vinilo, Equipo Operativo.

SECCIÓN B · ASCENSORES / BOMBAS

Especificaciones del equipo

Tipo (MRL/MR):		**Descripción:**		**Dimensiones:**	
Marca:		**Capacidad:**		**Velocidad:**	
Voltaje/Fase:		**Potencia motor:**		**No. paradas:**	

Checklist de mantenimiento (☐ Conforme ☐ No conforme ☐ N/A)

Ítem de verificación	Conf.	No conf.	N/A	Ítem de verificación	Conf.	No conf.	N/A
Motor y control (MRL/MR)				**Pozo, rellanos y pruebas funcionales**			
Inspección visual del motor: temperatura, ruido, vibración	☐	☐	☐	Inspección del foso: limpieza, humedad, iluminación, fines de carrera	☐	☐	☐
Revisión del freno del motor / panel de control / variador	☐	☐	☐	Revisión de puertas de rellano: guías, cerrojos y contactos	☐	☐	☐
Revisión de cables de tracción, tensión y polea	☐	☐	☐	Prueba de marcha continua, parada de emergencia y paracaídas	☐	☐	☐
Cabina y puertas				Prueba de modo bomberos, ruido, vibraciones y consumo	☐	☐	☐
Revisión del operador de puerta, contactos y sensores	☐	☐	☐				
Revisión de botonera, señalización e indicadores	☐	☐	☐				
Prueba de intercomunicador / citófono y alarma de emergencia	☐	☐	☐				

SECCIÓN C · OBRA CIVIL / MANTENIMIENTO LOCATIVO / MUEBLE

Ítem	Descripción de la actividad (albañilería, pintura, plomería, etc.)	Unidad	Cantidad	Observación
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				

REPUESTOS Y OBSERVACIONES GENERALES

Ítem	Descripción del Repuesto/Material	Cant.	Ítem	Descripción del Repuesto/Material	Cant.
1	Rubatex	4 mts	4		
2	Cinta vinilo	1	5		
3	Sobrante Neopreno	4	6		

Observaciones generales:

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 10-09-2026 — **Hora inicio:** _____ — **Hora fin:** _____

Carlos Vargas - 1075265691
Nombre, firma y cédula
Técnico que realizó el trabajo

John A. Benitez P.
Nombre, cargo, firma y sello
Encargado del recibido (Sede / Supervisor)

INFRAESTRUCTURA AS

ORDEN DE TRABAJO CONSOLIDADA

Contratos 017 y 018 de 2026

Código: ST-IM-F-002
Versión: 002
Fecha: 03-08-2026

119

Entidad contratante: Rama Judicial – Consejo Superior de la Judicatura – Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Neiva

No. de Orden: ____	**Fecha:** 11-09-2026
Contrato: ☑ 017 de 2026 (Lote 1 – Neiva) ☐ 018 de 2026 (Lote 2 – Florencia)	
Municipio: Neiva	**Sede / Despacho Judicial:** Juzgado 4° penal municipal con Funciones de control de garantías Neiva 307
Dirección: Cra 4 #6-94	
Encargado de la sede: Paula Ximena - Oficial Mayor	**Técnico(s) responsable(s):** Carlos Vargas

TIPO SERVICIO ☐ Climatización ☐ Ascensores ☐ Obra civil / Locativo ☐ Mueble — **MANTENIMIENTO** ☑ Preventivo ☐ Correctivo ☐ Emergencia

SECCIÓN A · CLIMATIZACIÓN (AIRES ACONDICIONADOS)

Modelo evaporador:	VAIB2C1	**Modelo condensador:**	VAIB2C1
Serial evaporador:	S3NQ18ILID1	**Serial condensador:**	S3NQ18ILID1
Marca:	LG	**No. de placa:**	I2-0000001158869
Capacidad:	18000 Btu	**Zona / Ubicación:**	Secretaria
Voltaje de Operación:	220 V	**Tipo de Refrigerante:**	R32
Temp. de Suministro:	12°		

TIPO EQUIPO ☐ SISTEMA VRF ☐ MURAL O SPLIT ☐ PISO - TECHO ☐ CASSETTE ☐ OTRO — **RESULTADO** ☐ Buen estado ☐ Montaje/Desmontaje ☐ Reparación ☐ Requiere repuestos

Informes y observaciones del técnico: Se realiza mantenimiento preventivo, cambio de cabeza. Termicos, cinta vinilo y soporte Neopreno

SECCIÓN B · ASCENSORES / BOMBAS

Especificaciones del equipo

Tipo (MRL/MR):		**Descripción:**		**Dimensiones:**	
Marca:		**Capacidad:**		**Velocidad:**	
Voltaje/Fase:		**Potencia motor:**		**No. paradas:**	

Checklist de mantenimiento (☐ Conforme ☐ No conforme ☐ N/A)

Ítem de verificación	Conf.	No conf.	N/A	Ítem de verificación	Conf.	No conf.	N/A
Motor y control (MRL/MR)				**Pozo, rellanos y pruebas funcionales**			
Inspección visual del motor: temperatura, ruido, vibración	☐	☐	☐	Inspección del foso: limpieza, humedad, iluminación, fines de carrera	☐	☐	☐
Revisión del freno del motor / panel de control / variador	☐	☐	☐	Revisión de puertas de rellano: guías, cerrojos y contactos	☐	☐	☐
Revisión de cables de tracción, tensión y polea	☐	☐	☐	Prueba de marcha continua, parada de emergencia y paracaídas	☐	☐	☐
Cabina y puertas				Prueba de modo bomberos, ruido, vibraciones y consumo	☐	☐	☐
Revisión del operador de puerta, contactos y sensores	☐	☐	☐				
Revisión de botonera, señalización e indicadores	☐	☐	☐				
Prueba de intercomunicador / citófono y alarma de emergencia	☐	☐	☐				

SECCIÓN C · OBRA CIVIL / MANTENIMIENTO LOCATIVO / MUEBLE

Ítem	Descripción de la actividad (albañilería, pintura, plomería, etc.)	Unidad	Cantidad	Observación
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				

REPUESTOS Y OBSERVACIONES GENERALES

Ítem	Descripción del Repuesto/Material	Cant.	Ítem	Descripción del Repuesto/Material	Cant.
1	Rubytex	4 mts	4		
2	Cinta vinilo	1	5		
3	Soporte Neopreno	4	6		

Observaciones generales:

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 11/09/2026	**Hora inicio:** _____	**Hora fin:** _____

Carlos Vargas, 1075265679	Paula D. Ximena - Oficial Mayor
Nombre, firma y cédula Técnico que realizó el trabajo	Nombre, cargo, firma y sello Encargado del recibido (Sede / Supervisor)

INFRAESTRUCTURA AS

ORDEN DE TRABAJO CONSOLIDADA

Contratos 017 y 018 de 2026

Código: ST-IM-F-002
Versión: 002
Fecha: 03-08-2026

124

Entidad contratante: Rama Judicial – Consejo Superior de la Judicatura – Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Neiva

No. de Orden: ____	**Fecha:** 11-09-2026
Contrato: ☒ 017 de 2026 (Lote 1 – Neiva) ☐ 018 de 2026 (Lote 2 – Florencia)	
Municipio: Neiva	**Sede / Despacho Judicial:** Sala de Audiencias No 4 Of. 309
Dirección: Cra 4 # 6-94	
Encargado de la sede: Gloria Consuelo Quereda	**Técnico(s) responsable(s):** Carlos Vargas

TIPO SERVICIO ☒ Climatización ☐ Ascensores ☐ Obra civil / Locativo ☐ Mueble — **MANTENIMIENTO** ☒ Preventivo ☐ Correctivo ☐ Emergencia

SECCIÓN A · CLIMATIZACIÓN (AIRES ACONDICIONADOS)

Modelo evaporador:	AVNW4U6M1A5	**Modelo condensador:**	AVNW4U6M1A5
Serial evaporador:		**Serial condensador:**	
Marca:	LG	**No. de placa:**	12-000001134124
Capacidad:	40.000 BTU	**Zona / Ubicación:**	Sala de Audiencias
Voltaje de Operación:	220V	**Tipo de Refrigerante:**	R410A
Temp. de Suministro:	12°		

TIPO EQUIPO ☐ SISTEMA VRF ☐ MURAL O SPLIT ☒ PISO - TECHO ☐ CASSETTE ☐ OTRO — **RESULTADO** ☐ Buen estado ☐ Montaje/Desmontaje ☐ Reparación ☐ Requiere repuestos

Informes y observaciones del técnico: se realiza mantenimiento Preventivo general, cambio de aislante y cinta vinilo, Equipo Operativo.

SECCIÓN B · ASCENSORES / BOMBAS

Especificaciones del equipo

Tipo (MRL/MR):		**Descripción:**		**Dimensiones:**	
Marca:		**Capacidad:**		**Velocidad:**	
Voltaje/Fase:		**Potencia motor:**		**No. paradas:**	

Checklist de mantenimiento (☐ Conforme ☐ No conforme ☐ N/A)

Ítem de verificación	Conf.	No conf.	N/A	Ítem de verificación	Conf.	No conf.	N/A
Motor y control (MRL/MR)				**Pozo, rellanos y pruebas funcionales**			
Inspección visual del motor: temperatura, ruido, vibración	☐	☐	☐	Inspección del foso: limpieza, humedad, iluminación, fines de carrera	☐	☐	☐
Revisión del freno del motor / panel de control / variador	☐	☐	☐	Revisión de puertas de rellano: guías, cerrojos y contactos	☐	☐	☐
Revisión de cables de tracción, tensión y polea	☐	☐	☐	Prueba de marcha continua, parada de emergencia y paracaidas	☐	☐	☐
Cabina y puertas				Prueba de modo bomberos, ruido, vibraciones y consumo	☐	☐	☐
Revisión del operador de puerta, contactos y sensores	☐	☐	☐				
Revisión de botonera, señalización e indicadores	☐	☐	☐				
Prueba de intercomunicador / citófono y alarma de emergencia	☐	☐	☐				

SECCIÓN C · OBRA CIVIL / MANTENIMIENTO LOCATIVO / MUEBLE

Ítem	Descripción de la actividad (albañilería, pintura, plomería, etc.)	Unidad	Cantidad	Observación
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				

REPUESTOS Y OBSERVACIONES GENERALES

Ítem	Descripción del Repuesto/Material	Cant.	Ítem	Descripción del Repuesto/Material	Cant.
1	Rubatex	4 mts	4		
2	Cinta vinilo	1	5		
3	Soporte neopreno	4	6		

Observaciones generales:

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 11-09-2026	**Hora inicio:** ____	**Hora fin:** ____

Carlos Vargas, 1075365699
Nombre, firma y cédula
Técnico que realizó el trabajo

Gloria Consuelo Quereda - Tecnica Sistemas CSJ SPA
Nombre, cargo, firma y sello
Encargado del recibido (Sede / Supervisor)

INFRAESTRUCTURA AS

ORDEN DE TRABAJO CONSOLIDADA

Contratos 017 y 018 de 2026

Código: ST-IM-F-002
Versión: 002
Fecha: 03-08-2026

120

Entidad contratante: Rama Judicial – Consejo Superior de la Judicatura – Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Neiva

No. de Orden: ____	**Fecha:** 11-09-2026
Contrato: ☒ 017 de 2026 (Lote 1 – Neiva) ☐ 018 de 2026 (Lote 2 – Florencia)	
Municipio: Neiva	**Sede / Despacho Judicial:** Juzgado 4° penal municipal con funciones de control de garantías Neiva 307
Dirección: Cra 4 # 6-94	
Encargado de la sede: Paula Carmen - Oficial mayor	**Técnico(s) responsable(s):** ____

TIPO SERVICIO: ☒ Climatización ☐ Ascensores ☐ Obra civil / Locativo ☐ Mueble — **MANTENIMIENTO:** ☒ Preventivo ☐ Correctivo ☐ Emergencia

SECCIÓN A · CLIMATIZACIÓN (AIRES ACONDICIONADOS)

Modelo evaporador:	VS 122 C7	**Modelo condensador:**	VS 122C7
Serial evaporador:	S4N912JA3604	**Serial condensador:**	S4N912JA3604
Marca:	LG	**No. de placa:**	12-00000011343 4
Capacidad:	12000 Btu	**Zona / Ubicación:**	despacho juez
Voltaje de Operación:	220 v	**Tipo de Refrigerante:**	R410
Temp. de Suministro:	16°		

TIPO EQUIPO: ☐ SISTEMA VRF ☒ MURAL O SPLIT ☐ PISO - TECHO ☐ CASSETTE ☐ OTRO — **RESULTADO:** ☐ Buen estado ☐ Montaje/Desmontaje ☐ Reparación ☐ Requiere repuestos

Informes y observaciones del técnico: Se realizo mantenimiento preventivo, Cambio de aislante Termico, cinta vinilo y soporte Neopreno

SECCIÓN B · ASCENSORES / BOMBAS

Especificaciones del equipo

Tipo (MRL/MR):		**Descripción:**		**Dimensiones:**	
Marca:		**Capacidad:**		**Velocidad:**	
Voltaje/Fase:		**Potencia motor:**		**No. paradas:**	

Checklist de mantenimiento (☐ Conforme ☐ No conforme ☐ N/A)

Ítem de verificación	Conf.	No conf.	N/A
Motor y control (MRL/MR)			
Inspección visual del motor: temperatura, ruido, vibración	☐	☐	☐
Revisión del freno del motor / panel de control / variador	☐	☐	☐
Revisión de cables de tracción, tensión y polea	☐	☐	☐
Cabina y puertas			
Revisión del operador de puerta, contactos y sensores	☐	☐	☐
Revisión de botonera, señalización e indicadores	☐	☐	☐
Prueba de intercomunicador / citófono y alarma de emergencia	☐	☐	☐

Ítem de verificación	Conf.	No conf.	N/A
Pozo, rellanos y pruebas funcionales			
Inspección del foso: limpieza, humedad, iluminación, fines de carrera	☐	☐	☐
Revisión de puertas de rellano: guías, cerrojos y contactos	☐	☐	☐
Prueba de marcha continua, parada de emergencia y paracaídas	☐	☐	☐
Prueba de modo bomberos, ruido, vibraciones y consumo	☐	☐	☐

SECCIÓN C · OBRA CIVIL / MANTENIMIENTO LOCATIVO / MUEBLE

Ítem	Descripción de la actividad (albañilería, pintura, plomería, etc.)	Unidad	Cantidad	Observación
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				

REPUESTOS Y OBSERVACIONES GENERALES

Ítem	Descripción del Repuesto/Material	Cant.	Ítem	Descripción del Repuesto/Material	Cant.
1	Bobeta x	4 mts	4		
2	Cinta vinilo	1	5		
3	Soporte Neopreno	4	6		

Observaciones generales:

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 11/9/2026 — **Hora inicio:** ____ — **Hora fin:** ____

Carlos Vargas 1075265699	Paula D. Carmen Oficial mayor
Nombre, firma y cédula Técnico que realizó el trabajo	Nombre, cargo, firma y sello Encargado del recibido (Sede / Supervisor)

INFRAESTRUCTURA AS

ORDEN DE TRABAJO CONSOLIDADA

Contratos 017 y 018 de 2026

Código: ST-IM-F-002
Versión: 002
Fecha: 03-08-2026

187

Entidad contratante: Rama Judicial – Consejo Superior de la Judicatura – Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Neiva

No. de Orden: ____	**Fecha:** 15-09-2026
Contrato: ☑ 017 de 2026 (Lote 1 – Neiva) ☐ 018 de 2026 (Lote 2 – Florencia)	
Municipio: Neiva	**Sede / Despacho Judicial:** Juzgado 7° de Pequeñas Causas y Competencias multiples de neiva Of. 204 B Despacho
Dirección: Cra 4 #6-44	
Encargado de la sede: Gicel Cristina Narvaez Suarez	**Técnico(s) responsable(s):** Carlos Vargas.

TIPO SERVICIO ☑ Climatización ☐ Ascensores ☐ Obra civil / Locativo ☐ Mueble — **MANTENIMIENTO** ☑ Preventivo ☐ Correctivo ☐ Emergencia

SECCIÓN A · CLIMATIZACIÓN (AIRES ACONDICIONADOS)

Modelo evaporador:	VM12267	**Modelo condensador:**	VM12267
Serial evaporador:	312TAACF3952	**Serial condensador:**	312TAACF3952
Marca:	LG	**No. de placa:**	12-000000114193
Capacidad:	12000 BTU	**Zona / Ubicación:**	Despacho
Voltaje de Operación:	220 V	**Tipo de Refrigerante:**	R410A.
Temp. de Suministro:	17°		

TIPO EQUIPO ☐ SISTEMA VRF ☑ MURAL O SPLIT ☐ PISO - TECHO ☐ CASSETTE ☐ OTRO — **RESULTADO** ☐ Buen estado ☐ Montaje/Desmontaje ☐ Reparación ☐ Requiere repuestos

Informes y observaciones del técnico: mantenimiento Preventivo general, Cambio Rubatex y cinta Vinilo equipo operativo

SECCIÓN B · ASCENSORES / BOMBAS

Especificaciones del equipo

Tipo (MRL/MR):		**Descripción:**		**Dimensiones:**	
Marca:		**Capacidad:**		**Velocidad:**	
Voltaje/Fase:		**Potencia motor:**		**No. paradas:**	

Checklist de mantenimiento (☐ Conforme ☐ No conforme ☐ N/A)

Ítem de verificación	Conf.	No conf.	N/A	Ítem de verificación	Conf.	No conf.	N/A
Motor y control (MRL/MR)				**Pozo, rellanos y pruebas funcionales**			
Inspección visual del motor: temperatura, ruido, vibración	☐	☐	☐	Inspección del foso: limpieza, humedad, iluminación, fines de carrera	☐	☐	☐
Revisión del freno del motor / panel de control / variador	☐	☐	☐	Revisión de puertas de rellano: guías, cerrojos y contactos	☐	☐	☐
Revisión de cables de tracción, tensión y polea	☐	☐	☐	Prueba de marcha continua, parada de emergencia y paracaídas	☐	☐	☐
Cabina y puertas				Prueba de modo bomberos, ruido, vibraciones y consumo	☐	☐	☐
Revisión del operador de puerta, contactos y sensores	☐	☐	☐				
Revisión de botonera, señalización e indicadores	☐	☐	☐				
Prueba de intercomunicador / citófono y alarma de emergencia	☐	☐	☐				

SECCIÓN C · OBRA CIVIL / MANTENIMIENTO LOCATIVO / MUEBLE

Ítem	Descripción de la actividad (albañileria, pintura, plomeria, etc.)	Unidad	Cantidad	Observación
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				

REPUESTOS Y OBSERVACIONES GENERALES

Ítem	Descripción del Repuesto/Material	Cant.	Ítem	Descripción del Repuesto/Material	Cant.
1	Rubatex	4 M/L	4		
2	Cinta vinilo	1 Rollo	5		
3			6		

Observaciones generales:

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 15-9-2026 — **Hora inicio:** ____ — **Hora fin:** ____

Carlos Vargas, 1075265699.
Nombre, firma y cédula
Técnico que realizó el trabajo

ce 1075234017
Nombre, cargo, firma y sello
Encargado del recibido (Sede / Supervisor)

INFRAESTRUCTURA AS

ORDEN DE TRABAJO CONSOLIDADA

Contratos 017 y 018 de 2026

Código: ST-IM-F-002
Versión: 002
Fecha: 03-08-2026

186

Entidad contratante: Rama Judicial – Consejo Superior de la Judicatura – Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Neiva

No. de Orden: ____	**Fecha:** 15-09-2026
Contrato: ☒ 017 de 2026 (Lote 1 – Neiva) ☐ 018 de 2026 (Lote 2 – Florencia)	
Municipio: Neiva	**Sede / Despacho Judicial:** Juzgado 7° de Pequeñas Causas Y Competencias Multiples de Neiva Of. 204 B Secretaria
Dirección: Cra 4 #6-99	
Encargado de la sede: Gicel Cristina Narvaez Sarz	**Técnico(s) responsable(s):** Carlos Vargas

TIPO SERVICIO: ☒ Climatización ☐ Ascensores ☐ Obra civil / Locativo ☐ Mueble — **MANTENIMIENTO:** ☒ Preventivo ☐ Correctivo ☐ Emergencia

SECCIÓN A · CLIMATIZACIÓN (AIRES ACONDICIONADOS)

Modelo evaporador:	VS24ZC7	**Modelo condensador:**	VS24ZC7
Serial evaporador:	209TABNB3C621	**Serial condensador:**	209TABNB3C621
Marca:	LG	**No. de placa:**	11-000000113012
Capacidad:	24.000	**Zona / Ubicación:**	Secretaria
Voltaje de Operación:	220V	**Tipo de Refrigerante:**	R410A
Temp. de Suministro:	12°		

TIPO EQUIPO: ☐ SISTEMA VRF ☑ MURAL O SPLIT ☐ PISO - TECHO ☐ CASSETTE ☐ OTRO

RESULTADO: ☐ Buen estado ☐ Montaje/Desmontaje ☐ Reparación ☐ Requiere repuestos

Informes y observaciones del técnico: mantenimiento preventivo general, equipo operativo, cambio Rebotec Cinta vinilo

SECCIÓN B · ASCENSORES / BOMBAS

Especificaciones del equipo

Tipo (MRL/MR):		**Descripción:**		**Dimensiones:**	
Marca:		**Capacidad:**		**Velocidad:**	
Voltaje/Fase:		**Potencia motor:**		**No. paradas:**	

Checklist de mantenimiento (☐ Conforme ☐ No conforme ☐ N/A)

Ítem de verificación	Conf.	No conf.	N/A	Ítem de verificación	Conf.	No conf.	N/A
Motor y control (MRL/MR)				**Pozo, rellanos y pruebas funcionales**			
Inspección visual del motor: temperatura, ruido, vibración	☐	☐	☐	Inspección del foso: limpieza, humedad, iluminación, fines de carrera	☐	☐	☐
Revisión del freno del motor / panel de control / variador	☐	☐	☐	Revisión de puertas de rellano: guías, cerrojos y contactos	☐	☐	☐
Revisión de cables de tracción, tensión y polea	☐	☐	☐	Prueba de marcha continua, parada de emergencia y paracaídas	☐	☐	☐
Cabina y puertas				Prueba de modo bomberos, ruido, vibraciones y consumo	☐	☐	☐
Revisión del operador de puerta, contactos y sensores	☐	☐	☐				
Revisión de botonera, señalización e indicadores	☐	☐	☐				
Prueba de intercomunicador / citófono y alarma de emergencia	☐	☐	☐				

SECCIÓN C · OBRA CIVIL / MANTENIMIENTO LOCATIVO / MUEBLE

Ítem	Descripción de la actividad (albañilería, pintura, plomería, etc.)	Unidad	Cantidad	Observación
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				

REPUESTOS Y OBSERVACIONES GENERALES

Ítem	Descripción del Repuesto/Material	Cant.	Ítem	Descripción del Repuesto/Material	Cant.
1	Rebotec	4 mts	4		
2	Cinta vinilo	1	5		
3	Soporte neopreno	4	6		

Observaciones generales:

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 15-9-2026 — **Hora inicio:** _____ — **Hora fin:** _____

Carlos Vargas 1075265699
Nombre, firma y cédula
Técnico que realizó el trabajo

CC 1075234147
Nombre, cargo, firma y sello
Encargado del recibido (Sede / Supervisor)

INFRAESTRUCTURA AS

ORDEN DE TRABAJO CONSOLIDADA

Contratos 017 y 018 de 2026

Código: ST-IM-F-002
Versión: 002
Fecha: 03-08-2026

185

Entidad contratante: Rama Judicial – Consejo Superior de la Judicatura – Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Neiva

No. de Orden: ____	**Fecha:** 15-09-2026
Contrato: ☑ 017 de 2026 (Lote 1 – Neiva) ☐ 018 de 2026 (Lote 2 – Florencia)	
Municipio: Neiva	**Sede / Despacho Judicial:** Juzgado 9o1 Administrativo transitorio
Dirección: Cra 4 #6-94	of. 102B Despacho
Encargado de la sede: Adiano. Tapiado	**Técnico(s) responsable(s):** Carlos Vargas

TIPO SERVICIO ☒ Climatización ☐ Ascensores ☐ Obra civil / Locativo ☐ Mueble — **MANTENIMIENTO** ☒ Preventivo ☐ Correctivo ☐ Emergencia

SECCIÓN A · CLIMATIZACIÓN (AIRES ACONDICIONADOS)

Modelo evaporador:	VM122C7	**Modelo condensador:**	VM122C7
Serial evaporador:	311TALBFH160	**Serial condensador:**	311TALBFH160
Marca:	LG	**No. de placa:**	12-000000 114137
Capacidad:	12.000	**Zona / Ubicación:**	Despacho
Voltaje de Operación:	220V	**Tipo de Refrigerante:**	R410A
Temp. de Suministro:	12°		

TIPO EQUIPO ☐ SISTEMA VRF ☑ MURAL O SPLIT ☐ PISO - TECHO ☐ CASSETTE ☐ OTRO — **RESULTADO** ☐ Buen estado ☐ Montaje/Desmontaje ☐ Reparación ☐ Requiere repuestos

Informes y observaciones del técnico: mantenimiento Preventivo general, Equipo operativo; Cambio Rubatex y Cinta vinilo

SECCIÓN B · ASCENSORES / BOMBAS

Especificaciones del equipo

Tipo (MRL/MR):		**Descripción:**		**Dimensiones:**	
Marca:		**Capacidad:**		**Velocidad:**	
Voltaje/Fase:		**Potencia motor:**		**No. paradas:**	

Checklist de mantenimiento (☐ Conforme ☐ No conforme ☐ N/A)

Ítem de verificación	Conf.	No conf.	N/A	Ítem de verificación	Conf.	No conf.	N/A
Motor y control (MRL/MR)				**Pozo, rellanos y pruebas funcionales**			
Inspección visual del motor: temperatura, ruido, vibración	☐	☐	☐	Inspección del foso: limpieza, humedad, iluminación, fines de carrera	☐	☐	☐
Revisión del freno del motor / panel de control / variador	☐	☐	☐	Revisión de puertas de rellano: guías, cerrojos y contactos	☐	☐	☐
Revisión de cables de tracción, tensión y polea	☐	☐	☐	Prueba de marcha continua, parada de emergencia y paracaidas	☐	☐	☐
Cabina y puertas				Prueba de modo bomberos, ruido, vibraciones y consumo	☐	☐	☐
Revisión del operador de puerta, contactos y sensores	☐	☐	☐				
Revisión de botonera, señalización e indicadores	☐	☐	☐				
Prueba de intercomunicador / citófono y alarma de emergencia	☐	☐	☐				

SECCIÓN C · OBRA CIVIL / MANTENIMIENTO LOCATIVO / MUEBLE

Ítem	Descripción de la actividad (albañilería, pintura, plomería, etc.)	Unidad	Cantidad	Observación
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				

REPUESTOS Y OBSERVACIONES GENERALES

Ítem	Descripción del Repuesto/Material	Cant.	Ítem	Descripción del Repuesto/Material	Cant.
1	Rubatex	4mts	4		
2	Cinta vinilo	1	5		
3	Soporte neopreno	4	6		

Observaciones generales:

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 15-09-2026 **Hora inicio:** _____ **Hora fin:** _____

Carlos Vargas 1075265699
Nombre, firma y cédula
Técnico que realizó el trabajo

Adiano D. Tapiado. Juez.
Nombre, cargo, firma y sello
Encargado del recibido (Sede / Supervisor)

INFRAESTRUCTURA AS

ORDEN DE TRABAJO CONSOLIDADA

Contratos 017 y 018 de 2026

Código: ST-IM-F-002
Versión: 002
Fecha: 03-08-2026

184

Entidad contratante: Rama Judicial – Consejo Superior de la Judicatura – Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Neiva

No. de Orden: ____	**Fecha:** 15-9-2026
Contrato: ☒ 017 de 2026 (Lote 1 – Neiva) ☐ 018 de 2026 (Lote 2 – Florencia)	
Municipio: Neiva	**Sede / Despacho Judicial:** Juzgado 801 administrativo transitorio
Dirección: Cra 4 # 6-99	202 B Secretaria.
Encargado de la sede: Adriano Fajardo	**Técnico(s) responsable(s):** Carlos Vargas

TIPO SERVICIO ☒ Climatización ☐ Ascensores ☐ Obra civil / Locativo ☐ Mueble — **MANTENIMIENTO** ☒ Preventivo ☐ Correctivo ☐ Emergencia

SECCIÓN A · CLIMATIZACIÓN (AIRES ACONDICIONADOS)

Modelo evaporador:	VM18ZC7	**Modelo condensador:**	VM18ZC7
Serial evaporador:	311TAU1C5422	**Serial condensador:**	311TAU1C5422
Marca:	LG	**No. de placa:**	12.000000113406
Capacidad:	18.000	**Zona / Ubicación:**	Secretaria
Voltaje de Operación:	220V	**Tipo de Refrigerante:**	R410A
Temp. de Suministro:	17°		

TIPO EQUIPO ☐ SISTEMA VRF ☒ MURAL O SPLIT ☐ PISO - TECHO ☐ CASSETTE ☐ OTRO — **RESULTADO** ☐ Buen estado ☐ Montaje/Desmontaje ☐ Reparación ☐ Requiere repuestos

Informes y observaciones del técnico: mantenimiento Preventivo General, Cambio Rubatex y Cinta vinilo, equipo Operativo.

SECCIÓN B · ASCENSORES / BOMBAS

Especificaciones del equipo

Tipo (MRL/MR):		**Descripción:**		**Dimensiones:**	
Marca:		**Capacidad:**		**Velocidad:**	
Voltaje/Fase:		**Potencia motor:**		**No. paradas:**	

Checklist de mantenimiento (☐ Conforme ☐ No conforme ☐ N/A)

Ítem de verificación	Conf.	No conf.	N/A	Ítem de verificación	Conf.	No conf.	N/A
Motor y control (MRL/MR)				**Pozo, rellanos y pruebas funcionales**			
Inspección visual del motor: temperatura, ruido, vibración	☐	☐	☐	Inspección del foso: limpieza, humedad, iluminación, fines de carrera	☐	☐	☐
Revisión del freno del motor / panel de control / variador	☐	☐	☐	Revisión de puertas de rellano: guías, cerrojos y contactos	☐	☐	☐
Revisión de cables de tracción, tensión y polea	☐	☐	☐	Prueba de marcha continua, parada de emergencia y paracaídas	☐	☐	☐
Cabina y puertas				Prueba de modo bomberos, ruido, vibraciones y consumo	☐	☐	☐
Revisión del operador de puerta, contactos y sensores	☐	☐	☐				
Revisión de botonera, señalización e indicadores	☐	☐	☐				
Prueba de intercomunicador / citófono y alarma de emergencia	☐	☐	☐				

SECCIÓN C · OBRA CIVIL / MANTENIMIENTO LOCATIVO / MUEBLE

Ítem	Descripción de la actividad (albañilería, pintura, plomería, etc.)	Unidad	Cantidad	Observación
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				

REPUESTOS Y OBSERVACIONES GENERALES

Ítem	Descripción del Repuesto/Material	Cant.	Ítem	Descripción del Repuesto/Material	Cant.
1	Rubatex	4 mts	4		
2	Cinta vinilo	1	5		
3	soporte negativo	4	6		

Observaciones generales:

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 15-9-2026 **Hora inicio:** _____ **Hora fin:** _____

Carlos Vargas, 1075365699	Adriano D. Fajardo JEC
Nombre, firma y cédula Técnico que realizó el trabajo	Nombre, cargo, firma y sello Encargado del recibido (Sede / Supervisor)

INFRAESTRUCTURA AS

ORDEN DE TRABAJO CONSOLIDADA

Contratos 017 y 018 de 2026

Código: ST-IM-F-002
Versión: 002
Fecha: 03-08-2026

177

Entidad contratante: Rama Judicial – Consejo Superior de la Judicatura – Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Neiva

No. de Orden: ____	**Fecha:** 16-09-2026
Contrato: ☒ 017 de 2026 (Lote 1 – Neiva) ☐ 018 de 2026 (Lote 2 – Florencia)	
Municipio: Neiva	**Sede / Despacho Judicial:** Juzgado 6° de Pequeñas causas y Competencias multiples de neiva of. 203 B Secretaria
Dirección: Cra 4 #6-99	
Encargado de la sede: Laura Daniela Acevedo	**Técnico(s) responsable(s):** Carlos Vargas

TIPO SERVICIO ☒ Climatización ☐ Ascensores ☐ Obra civil / Locativo ☐ Mueble — **MANTENIMIENTO** ☒ Preventivo ☐ Correctivo ☐ Emergencia

SECCIÓN A · CLIMATIZACIÓN (AIRES ACONDICIONADOS)

Modelo evaporador:	VS242C7	**Modelo condensador:**	VS242C7
Serial evaporador:	205TAFZAR611	**Serial condensador:**	205TAFZAR611
Marca:	LG	**No. de placa:**	12-00000113211
Capacidad:	24.000	**Zona / Ubicación:**	Secretaria
Voltaje de Operación:	220V	**Tipo de Refrigerante:**	R410A
Temp. de Suministro:	12°		

TIPO EQUIPO ☐ SISTEMA VRF ☑ MURAL O SPLIT ☐ PISO - TECHO ☐ CASSETTE ☐ OTRO — **RESULTADO** ☐ Buen estado ☐ Montaje/Desmontaje ☐ Reparación ☐ Requiere repuestos

Informes y observaciones del técnico: Mantenimiento Preventivo general, Cambio de Rubatex y cinta vinilo, Equipo Operativo.

SECCIÓN B · ASCENSORES / BOMBAS

Especificaciones del equipo

Tipo (MRL/MR):		**Descripción:**		**Dimensiones:**	
Marca:		**Capacidad:**		**Velocidad:**	
Voltaje/Fase:		**Potencia motor:**		**No. paradas:**	

Checklist de mantenimiento (☐ Conforme ☐ No conforme ☐ N/A)

Ítem de verificación	Conf.	No conf.	N/A
Motor y control (MRL/MR)			
Inspección visual del motor: temperatura, ruido, vibración	☐	☐	☐
Revisión del freno del motor / panel de control / variador	☐	☐	☐
Revisión de cables de tracción, tensión y polea	☐	☐	☐
Cabina y puertas			
Revisión del operador de puerta, contactos y sensores	☐	☐	☐
Revisión de botonera, señalización e indicadores	☐	☐	☐
Prueba de intercomunicador / citófono y alarma de emergencia	☐	☐	☐

Ítem de verificación	Conf.	No conf.	N/A
Pozo, rellanos y pruebas funcionales			
Inspección del foso: limpieza, humedad, iluminación, fines de carrera	☐	☐	☐
Revisión de puertas de rellano: guías, cerrojos y contactos	☐	☐	☐
Prueba de marcha continua, parada de emergencia y paracaídas	☐	☐	☐
Prueba de modo bomberos, ruido, vibraciones y consumo	☐	☐	☐

SECCIÓN C · OBRA CIVIL / MANTENIMIENTO LOCATIVO / MUEBLE

Ítem	Descripción de la actividad (albañilería, pintura, plomería, etc.)	Unidad	Cantidad	Observación
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				

REPUESTOS Y OBSERVACIONES GENERALES

Ítem	Descripción del Repuesto/Material	Cant.	Ítem	Descripción del Repuesto/Material	Cant.
1	Rubatex	4 mts	4		
2	Cinta vinilo	1	5		
3	Soporte Ventilador	4	6		

Observaciones generales:

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 16-9-2026 — **Hora inicio:** _____ — **Hora fin:** _____

Carlos Vargas, 1075265699.	Laura Daniela C.
Nombre, firma y cédula Técnico que realizó el trabajo	Nombre, cargo, firma y sello Encargado del recibido (Sede / Supervisor)

INFRAESTRUCTURA AS

ORDEN DE TRABAJO CONSOLIDADA

Contratos 017 y 018 de 2026

Código: ST-IM-F-002
Versión: 002
Fecha: 03-08-2026

178

Entidad contratante: Rama Judicial – Consejo Superior de la Judicatura – Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Neiva

No. de Orden: ____	**Fecha:** 16-09-2026
Contrato: ☒ 017 de 2026 (Lote 1 – Neiva) ☐ 018 de 2026 (Lote 2 – Florencia)	
Municipio: Neiva	**Sede / Despacho Judicial:** Juzgado 6° de Pequeñas Causas y
Dirección: Cra 4 #6-99	Competencia multiples de Neiva of. 203 B Despacho
Encargado de la sede: Laura Daniela Acevedo	**Técnico(s) responsable(s):** Carlos Vargas

TIPO SERVICIO	☒ Climatización ☐ Ascensores ☐ Obra civil / Locativo ☐ Mueble	**MANTENIMIENTO**	☒ Preventivo ☐ Correctivo ☐ Emergencia

SECCIÓN A · CLIMATIZACIÓN (AIRES ACONDICIONADOS)

Modelo evaporador:	VM122C7	**Modelo condensador:**	VM122C7
Serial evaporador:	312TAKKF4237	**Serial condensador:**	312TAKKF4237
Marca:	LG	**No. de placa:**	12-000000113437
Capacidad:	12.000	**Zona / Ubicación:**	Despacho
Voltaje de Operación:	220 V	**Tipo de Refrigerante:**	R410A.
Temp. de Suministro:	13°		

TIPO EQUIPO	☐ SISTEMA VRF ☑ MURAL O SPLIT ☐ PISO - TECHO ☐ CASSETTE ☐ OTRO	**RESULTADO**	☐ Buen estado ☐ Montaje/Desmontaje ☐ Reparación ☐ Requiere repuestos

Informes y observaciones del técnico: Mantenimiento preventivo General, Cambio de Rubitex y Cinta vinilo, Equipo Operativo

SECCIÓN B · ASCENSORES / BOMBAS

Especificaciones del equipo

Tipo (MRL/MR):		**Descripción:**		**Dimensiones:**	
Marca:		**Capacidad:**		**Velocidad:**	
Voltaje/Fase:		**Potencia motor:**		**No. paradas:**	

Checklist de mantenimiento (☐ Conforme ☐ No conforme ☐ N/A)

Ítem de verificación	Conf.	No conf.	N/A	Ítem de verificación	Conf.	No conf.	N/A
Motor y control (MRL/MR)				**Pozo, rellanos y pruebas funcionales**			
Inspección visual del motor: temperatura, ruido, vibración	☐	☐	☐	Inspección del foso: limpieza, humedad, iluminación, fines de carrera	☐	☐	☐
Revisión del freno del motor / panel de control / variador	☐	☐	☐	Revisión de puertas de rellano: guías, cerrojos y contactos	☐	☐	☐
Revisión de cables de tracción, tensión y polea	☐	☐	☐	Prueba de marcha continua, parada de emergencia y paracaídas	☐	☐	☐
Cabina y puertas				Prueba de modo bomberos, ruido, vibraciones y consumo	☐	☐	☐
Revisión del operador de puerta, contactos y sensores	☐	☐	☐				
Revisión de botonera, señalización e indicadores	☐	☐	☐				
Prueba de intercomunicador / citófono y alarma de emergencia	☐	☐	☐				

SECCIÓN C · OBRA CIVIL / MANTENIMIENTO LOCATIVO / MUEBLE

Ítem	Descripción de la actividad (albañilería, pintura, plomería, etc.)	Unidad	Cantidad	Observación
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				

REPUESTOS Y OBSERVACIONES GENERALES

Ítem	Descripción del Repuesto/Material	Cant.	Ítem	Descripción del Repuesto/Material	Cant.
1	Rubitex	4 mts	4		
2	Cinta Vinilo	1	5		
3	Soporte neoprenos	4	6		

Observaciones generales:

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 16-09-2026	**Hora inicio:** _____	**Hora fin:** _____

Carlos Vargas, 1075265649	Laura Daniela ACV
Nombre, firma y cédula Técnico que realizó el trabajo	Nombre, cargo, firma y sello Encargado del recibido (Sede / Supervisor)

INFRAESTRUCTURA AS

ORDEN DE TRABAJO CONSOLIDADA

Contratos 017 y 018 de 2026

Código: ST-IM-F-002
Versión: 002
Fecha: 03-08-2026

179

Entidad contratante: Rama Judicial – Consejo Superior de la Judicatura – Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Neiva

No. de Orden: ____	**Fecha:** 16-09-2026
Contrato: ☑ 017 de 2026 (Lote 1 – Neiva) ☐ 018 de 2026 (Lote 2 – Florencia)	
Municipio: Neiva	**Sede / Despacho Judicial:** Juzgado 4° de Pequeñas Causas y Competencias Multiples de Neiva Ofi. 301 B Secretaria.
Dirección: Cra 4 # 6-99	
Encargado de la sede: Oficial Secreto Montenegro	**Técnico(s) responsable(s):** Carlos Vargas

TIPO SERVICIO ☒ Climatización ☐ Ascensores ☐ Obra civil / Locativo ☐ Mueble — **MANTENIMIENTO** ☒ Preventivo ☐ Correctivo ☐ Emergencia

SECCIÓN A · CLIMATIZACIÓN (AIRES ACONDICIONADOS)

Modelo evaporador:	US24267	**Modelo condensador:**	US24267
Serial evaporador:	312TARU6f662	**Serial condensador:**	312TARU6f662
Marca:	LG	**No. de placa:**	12-00000M4210
Capacidad:	24.000	**Zona / Ubicación:**	Secretaria
Voltaje de Operación:	220 V	**Tipo de Refrigerante:**	R410A.
Temp. de Suministro:	17°		

TIPO EQUIPO ☐ SISTEMA VRF ☑ MURAL O SPLIT ☐ PISO - TECHO ☐ CASSETTE ☐ OTRO — **RESULTADO** ☐ Buen estado ☐ Montaje/Desmontaje ☐ Reparación ☐ Requiere repuestos

Informes y observaciones del técnico: Mantenimiento preventivo general, Cambio de rubatex y cinta vinilo, equipo operativo.

SECCIÓN B · ASCENSORES / BOMBAS

Especificaciones del equipo

Tipo (MRL/MR):		**Descripción:**		**Dimensiones:**	
Marca:		**Capacidad:**		**Velocidad:**	
Voltaje/Fase:		**Potencia motor:**		**No. paradas:**	

Checklist de mantenimiento (☐ Conforme ☐ No conforme ☐ N/A)

Ítem de verificación	Conf.	No conf.	N/A	Ítem de verificación	Conf.	No conf.	N/A
Motor y control (MRL/MR)				**Pozo, rellanos y pruebas funcionales**			
Inspección visual del motor: temperatura, ruido, vibración	☐	☐	☐	Inspección del foso: limpieza, humedad, iluminación, fines de carrera	☐	☐	☐
Revisión del freno del motor / panel de control / variador	☐	☐	☐	Revisión de puertas de rellano: guías, cerrojos y contactos	☐	☐	☐
Revisión de cables de tracción, tensión y polea	☐	☐	☐	Prueba de marcha continua, parada de emergencia y paracaídas	☐	☐	☐
Cabina y puertas				Prueba de modo bomberos, ruido, vibraciones y consumo	☐	☐	☐
Revisión del operador de puerta, contactos y sensores	☐	☐	☐				
Revisión de botonera, señalización e indicadores	☐	☐	☐				
Prueba de intercomunicador / citófono y alarma de emergencia	☐	☐	☐				

SECCIÓN C · OBRA CIVIL / MANTENIMIENTO LOCATIVO / MUEBLE

Ítem	Descripción de la actividad (albañilería, pintura, plomería, etc.)	Unidad	Cantidad	Observación
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				

REPUESTOS Y OBSERVACIONES GENERALES

Ítem	Descripción del Repuesto/Material	Cant.	Ítem	Descripción del Repuesto/Material	Cant.
1	Rubatex	4 mts	4		
2	Cinta vinilo	1	5		
3	Soporte Nevera	4	6		

Observaciones generales:

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 16-09-2026 — **Hora inicio:** _____ — **Hora fin:** _____

Carlos Vargas, 1075265649
Nombre, firma y cédula
Técnico que realizó el trabajo

Nombre, cargo, firma y sello
Encargado del recibido (Sede / Supervisor)

INFRAESTRUCTURA AS

ORDEN DE TRABAJO CONSOLIDADA

Contratos 017 y 018 de 2026

Código: ST-IM-F-002
Versión: 002
Fecha: 03-08-2026

180

Entidad contratante: Rama Judicial – Consejo Superior de la Judicatura – Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Neiva

No. de Orden: ____	**Fecha:** 16-09-2026
Contrato: ☒ 017 de 2026 (Lote 1 – Neiva) ☐ 018 de 2026 (Lote 2 – Florencia)	
Municipio: Neiva	**Sede / Despacho Judicial:** Juzgado 4° de Pequeñas Causas y Competencias multiples de neiva of. 301 3 Despacho.
Dirección: Cra 4 # 6-99	**Técnico(s) responsable(s):** Carlos Vargas
Encargado de la sede: Oficina Espacio Municipio	**MANTENIMIENTO** ☒ Preventivo ☐ Correctivo ☐ Emergencia
TIPO SERVICIO ☒ Climatización ☐ Ascensores ☐ Obra civil / Locativo ☐ Mueble	

SECCIÓN A · CLIMATIZACIÓN (AIRES ACONDICIONADOS)

Modelo evaporador:	VM122C7	**Modelo condensador:**	VM122C7
Serial evaporador:	311TAQPDP716	**Serial condensador:**	311TAQPDP716
Marca:	LG	**No. de placa:**	12-00022211.3442
Capacidad:	12.000	**Zona / Ubicación:**	Despacho
Voltaje de Operación:	220 V	**Tipo de Refrigerante:**	R410A
Temp. de Suministro:	17°		

TIPO EQUIPO ☐ SISTEMA VRF ☒ MURAL O SPLIT ☐ PISO - TECHO ☐ CASSETTE ☐ OTRO

RESULTADO ☐ Buen estado ☐ Montaje/Desmontaje ☐ Reparación ☐ Requiere repuestos

Informes y observaciones del técnico: Mantenimiento Preventivo general, cambio Rebatex y cinta vinilo equipo Operativo.

SECCIÓN B · ASCENSORES / BOMBAS

Especificaciones del equipo

Tipo (MRL/MR):		**Descripción:**		**Dimensiones:**	
Marca:		**Capacidad:**		**Velocidad:**	
Voltaje/Fase:		**Potencia motor:**		**No. paradas:**	

Checklist de mantenimiento (☐ Conforme ☐ No conforme ☐ N/A)

Ítem de verificación	Conf.	No conf.	N/A
Motor y control (MRL/MR)			
Inspección visual del motor: temperatura, ruido, vibración	☐	☐	☐
Revisión del freno del motor / panel de control / variador	☐	☐	☐
Revisión de cables de tracción, tensión y polea	☐	☐	☐
Cabina y puertas			
Revisión del operador de puerta, contactos y sensores	☐	☐	☐
Revisión de botonera, señalización e indicadores	☐	☐	☐
Prueba de intercomunicador / citófono y alarma de emergencia	☐	☐	☐

Ítem de verificación	Conf.	No conf.	N/A
Pozo, rellanos y pruebas funcionales			
Inspección del foso: limpieza, humedad, iluminación, fines de carrera	☐	☐	☐
Revisión de puertas de rellano: guías, cerrojos y contactos	☐	☐	☐
Prueba de marcha continua, parada de emergencia y paracaidas	☐	☐	☐
Prueba de modo bomberos, ruido, vibraciones y consumo	☐	☐	☐

SECCIÓN C · OBRA CIVIL / MANTENIMIENTO LOCATIVO / MUEBLE

Ítem	Descripción de la actividad (albañileria, pintura, plomeria, etc.)	Unidad	Cantidad	Observación
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				

REPUESTOS Y OBSERVACIONES GENERALES

Ítem	Descripción del Repuesto/Material	Cant.	Ítem	Descripción del Repuesto/Material	Cant.
1	Rebatex	4 mts	4		
2	Cinta vinilo	1	5		
3	Soporte Neoprem	4	6		

Observaciones generales:

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 16-09-2026 **Hora inicio:** _____ **Hora fin:** _____

Carlos Vargas, 1075265669
Nombre, firma y cédula
Técnico que realizó el trabajo

Nombre, cargo, firma y sello
Encargado del recibido (Sede / Supervisor)

INFRAESTRUCTURA AS

ORDEN DE TRABAJO CONSOLIDADA

Contratos 017 y 018 de 2026

Código: ST-IM-F-002
Versión: 002
Fecha: 03-08-2026

173

Entidad contratante: Rama Judicial – Consejo Superior de la Judicatura – Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Neiva

No. de Orden: ____	**Fecha:** 16-09-2026
Contrato: ☒ 017 de 2026 (Lote 1 – Neiva) ☐ 018 de 2026 (Lote 2 – Florencia)	
Municipio: Neiva	**Sede / Despacho Judicial:** Sala de audiencias # 7
Dirección: Cra 9 # 6-99	Of. 205 B
Encargado de la sede: Jaimer Alvira Mancos	**Técnico(s) responsable(s):** Carlos Vargas

TIPO SERVICIO ☒ Climatización ☐ Ascensores ☐ Obra civil / Locativo ☐ Mueble | **MANTENIMIENTO** ☒ Preventivo ☐ Correctivo ☐ Emergencia

SECCIÓN A · CLIMATIZACIÓN (AIRES ACONDICIONADOS)

Modelo evaporador:	AUQ409GM1AS	**Modelo condensador:**	AUQ409CZM1AS
Serial evaporador:		**Serial condensador:**	
Marca:	LG	**No. de placa:**	12-000000113417
Capacidad:	40000 Btu	**Zona / Ubicación:**	Sala de audiencias
Voltaje de Operación:	220V	**Tipo de Refrigerante:**	R410
Temp. de Suministro:	10°		

TIPO EQUIPO ☐ SISTEMA VRF ☐ MURAL O SPLIT ☒ PISO - TECHO ☐ CASSETTE ☐ OTRO | **RESULTADO** ☒ Buen estado ☐ Montaje/Desmontaje ☐ Reparación ☐ Requiere repuestos

Informes y observaciones del técnico: Se realiza mantenimiento preventivo.

SECCIÓN B · ASCENSORES / BOMBAS

Especificaciones del equipo

Tipo (MRL/MR):		**Descripción:**		**Dimensiones:**	
Marca:		**Capacidad:**		**Velocidad:**	
Voltaje/Fase:		**Potencia motor:**		**No. paradas:**	

Checklist de mantenimiento (☐ Conforme ☐ No conforme ☐ N/A)

Ítem de verificación	Conf.	No conf.	N/A	Ítem de verificación	Conf.	No conf.	N/A
Motor y control (MRL/MR)				**Pozo, rellanos y pruebas funcionales**			
Inspección visual del motor: temperatura, ruido, vibración	☐	☐	☐	Inspección del foso: limpieza, humedad, iluminación, fines de carrera	☐	☐	☐
Revisión del freno del motor / panel de control / variador	☐	☐	☐	Revisión de puertas de rellano: guías, cerrojos y contactos	☐	☐	☐
Revisión de cables de tracción, tensión y polea	☐	☐	☐	Prueba de marcha continua, parada de emergencia y paracaídas	☐	☐	☐
Cabina y puertas				Prueba de modo bomberos, ruido, vibraciones y consumo	☐	☐	☐
Revisión del operador de puerta, contactos y sensores	☐	☐	☐				
Revisión de botonera, señalización e indicadores	☐	☐	☐				
Prueba de intercomunicador / citófono y alarma de emergencia	☐	☐	☐				

SECCIÓN C · OBRA CIVIL / MANTENIMIENTO LOCATIVO / MUEBLE

Ítem	Descripción de la actividad (albañilería, pintura, plomería, etc.)	Unidad	Cantidad	Observación
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				

REPUESTOS Y OBSERVACIONES GENERALES

Ítem	Descripción del Repuesto/Material	Cant.	Ítem	Descripción del Repuesto/Material	Cant.
1	Rebatag	4mts	4		
2	Conta cables	1	5		
3	Sopt. Abrazaderas	4	6		

Observaciones generales:

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 16-9-2026 | **Hora inicio:** _____ | **Hora fin:** _____

Carlos Vargas, 1073265699
Nombre, firma y cédula
Técnico que realizó el trabajo

Jaimer Alvira Mancos
Nombre, cargo, firma y sello
Encargado del recibido (Sede / Supervisor)

INFRAESTRUCTURA AS

ORDEN DE TRABAJO CONSOLIDADA

Contratos 017 y 018 de 2026

Código: ST-IM-F-002
Versión: 002
Fecha: 03-08-2026

174

Entidad contratante: Rama Judicial – Consejo Superior de la Judicatura – Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Neiva

No. de Orden: ____	**Fecha:** 16-09-2026
Contrato: ☒ 017 de 2026 (Lote 1 – Neiva) ☐ 018 de 2026 (Lote 2 – Florencia)	
Municipio: Neiva	**Sede / Despacho Judicial:** Sala de audiencias #4 Of. 205 B.
Dirección: Cra 4 # 6-99	
Encargado de la sede: Jaiver Alvira Ramos	**Técnico(s) responsable(s):** Carlos Vargas

TIPO SERVICIO ☒ Climatización ☐ Ascensores ☐ Obra civil / Locativo ☐ Mueble — **MANTENIMIENTO** ☒ Preventivo ☐ Correctivo ☐ Emergencia

SECCIÓN A · CLIMATIZACIÓN (AIRES ACONDICIONADOS)

Modelo evaporador:	AUVQ45LM7AS	**Modelo condensador:**	AVNQ45GM1AS
Serial evaporador:		**Serial condensador:**	
Marca:	LG	**No. de placa:**	12-000000011341B
Capacidad:	90000 Btu	**Zona / Ubicación:**	Sala de audiencias B410
Voltaje de Operación:	220v	**Tipo de Refrigerante:**	
Temp. de Suministro:	10°		

TIPO EQUIPO ☐ SISTEMA VRF ☐ MURAL O SPLIT ☒ PISO - TECHO ☐ CASSETTE ☐ OTRO — **RESULTADO** ☒ Buen estado ☐ Montaje/Desmontaje ☐ Reparación ☐ Requiere repuestos

Informes y observaciones del técnico: Se rubrica mantenimiento preventivo

SECCIÓN B · ASCENSORES / BOMBAS

Especificaciones del equipo

Tipo (MRL/MR):		**Descripción:**		**Dimensiones:**	
Marca:		**Capacidad:**		**Velocidad:**	
Voltaje/Fase:		**Potencia motor:**		**No. paradas:**	

Checklist de mantenimiento (☐ Conforme ☐ No conforme ☐ N/A)

Ítem de verificación	Conf.	No conf.	N/A	Ítem de verificación	Conf.	No conf.	N/A
Motor y control (MRL/MR)				**Pozo, rellanos y pruebas funcionales**			
Inspección visual del motor: temperatura, ruido, vibración	☐	☐	☐	Inspección del foso: limpieza, humedad, iluminación, fines de carrera	☐	☐	☐
Revisión del freno del motor / panel de control / variador	☐	☐	☐	Revisión de puertas de rellano: guías, cerrojos y contactos	☐	☐	☐
Revisión de cables de tracción, tensión y polea	☐	☐	☐	Prueba de marcha continua, parada de emergencia y paracaídas	☐	☐	☐
Cabina y puertas				Prueba de modo bomberos, ruido, vibraciones y consumo	☐	☐	☐
Revisión del operador de puerta, contactos y sensores	☐	☐	☐				
Revisión de botonera, señalización e indicadores	☐	☐	☐				
Prueba de intercomunicador / citófono y alarma de emergencia	☐	☐	☐				

SECCIÓN C · OBRA CIVIL / MANTENIMIENTO LOCATIVO / MUEBLE

Ítem	Descripción de la actividad (albañilería, pintura, plomería, etc.)	Unidad	Cantidad	Observación
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				

REPUESTOS Y OBSERVACIONES GENERALES

Ítem	Descripción del Repuesto/Material	Cant.	Ítem	Descripción del Repuesto/Material	Cant.
1	Rotatex	4 unts	4		
2	Cinta vinilo	1	5		
3	Soplete Negro		6		

Observaciones generales:

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 16-9-2026 — **Hora inicio:** _____ — **Hora fin:** _____

Carlos Vargas, 1075265699	Jaiver Alvira Ramos
Nombre, firma y cédula Técnico que realizó el trabajo	Nombre, cargo, firma y sello Encargado del recibido (Sede / Supervisor)

INFRAESTRUCTURA AS

ORDEN DE TRABAJO CONSOLIDADA

Contratos 017 y 018 de 2026

Código: ST-IM-F-002
Versión: 002
Fecha: 03-08-2026

183

Entidad contratante: Rama Judicial – Consejo Superior de la Judicatura – Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Neiva

No. de Orden: ____	**Fecha:** 17-09-2026
Contrato: ☒ 017 de 2026 (Lote 1 – Neiva) ☐ 018 de 2026 (Lote 2 – Florencia)	
Municipio: Neiva	**Sede / Despacho Judicial:** despacho 07 comisión seccional de disciplina judicial 306 B
Dirección: Cra 4 # 6-94	**Técnico(s) responsable(s):** Carlos Vargas
Encargado de la sede: Claudia Rueda	

TIPO SERVICIO: ☒ Climatización ☐ Ascensores ☐ Obra civil / Locativo ☐ Mueble

MANTENIMIENTO: ☒ Preventivo ☐ Correctivo ☐ Emergencia

SECCIÓN A · CLIMATIZACIÓN (AIRES ACONDICIONADOS)

Modelo evaporador:	VM182C7	**Modelo condensador:**	VM182C7
Serial evaporador:	USNQ182	**Serial condensador:**	
Marca:	LG	**No. de placa:**	12-000000113408
Capacidad:	18000 Btu	**Zona / Ubicación:**	Secretaria
Voltaje de Operación:	220v	**Tipo de Refrigerante:**	R 410
Temp. de Suministro:	11°		

TIPO EQUIPO: ☐ SISTEMA VRF ☒ MURAL O SPLIT ☐ PISO - TECHO ☐ CASSETTE ☐ OTRO

RESULTADO: ☒ Buen estado ☐ Montaje/Desmontaje ☐ Reparación ☐ Requiere repuestos

Informes y observaciones del técnico: se realizo mantenimiento preventivo Cambio de aislante termico Cinta vinilo y soporte Neopreno

SECCIÓN B · ASCENSORES / BOMBAS

Especificaciones del equipo

Tipo (MRL/MR):		**Descripción:**		**Dimensiones:**	
Marca:		**Capacidad:**		**Velocidad:**	
Voltaje/Fase:		**Potencia motor:**		**No. paradas:**	

Checklist de mantenimiento (☐ Conforme ☐ No conforme ☐ N/A)

Ítem de verificación	Conf.	No conf.	N/A	Ítem de verificación	Conf.	No conf.	N/A
Motor y control (MRL/MR)				**Pozo, rellanos y pruebas funcionales**			
Inspección visual del motor: temperatura, ruido, vibración	☐	☐	☐	Inspección del foso: limpieza, humedad, iluminación, fines de carrera	☐	☐	☐
Revisión del freno del motor / panel de control / variador	☐	☐	☐	Revisión de puertas de rellano: guías, cerrojos y contactos	☐	☐	☐
Revisión de cables de tracción, tensión y polea	☐	☐	☐	Prueba de marcha continua, parada de emergencia y paracaídas	☐	☐	☐
Cabina y puertas				Prueba de modo bomberos, ruido, vibraciones y consumo	☐	☐	☐
Revisión del operador de puerta, contactos y sensores	☐	☐	☐				
Revisión de botonera, señalización e indicadores	☐	☐	☐				
Prueba de intercomunicador / citófono y alarma de emergencia	☐	☐	☐				

SECCIÓN C · OBRA CIVIL / MANTENIMIENTO LOCATIVO / MUEBLE

Ítem	Descripción de la actividad (albañilería, pintura, plomería, etc.)	Unidad	Cantidad	Observación
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				

REPUESTOS Y OBSERVACIONES GENERALES

Ítem	Descripción del Repuesto/Material	Cant.	Ítem	Descripción del Repuesto/Material	Cant.
1	Aislantex	4 mts	4		
2	cinta vinilo	1	5		
3	Soporte Neopreno	4	6		

Observaciones generales:

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 17-9-2026 **Hora inicio:** _____ **Hora fin:** _____

Carlos Vargas. 1075265699	Claudia Rueda.
Nombre, firma y cédula Técnico que realizó el trabajo	Nombre, cargo, firma y sello Encargado del recibido (Sede / Supervisor)

INFRAESTRUCTURA AS

ORDEN DE TRABAJO CONSOLIDADA

Contratos 017 y 018 de 2026

Código: ST-IM-F-002
Versión: 002
Fecha: 03-08-2026

182

Entidad contratante: Rama Judicial – Consejo Superior de la Judicatura – Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Neiva

No. de Orden: ____	**Fecha:** 17-09-2026
Contrato: ☒ 017 de 2026 (Lote 1 – Neiva) ☐ 018 de 2026 (Lote 2 – Florencia)	
Municipio: Neiva	**Sede / Despacho Judicial:** despacho de comisiona Seccional de disciplina judicial 306 B
Dirección: Cra 4 # 6-99	
Encargado de la sede: Claudia Rueda	**Técnico(s) responsable(s):** Carlos Vargas

TIPO SERVICIO ☒ Climatización ☐ Ascensores ☐ Obra civil / Locativo ☐ Mueble — **MANTENIMIENTO** ☒ Preventivo ☐ Correctivo ☐ Emergencia

SECCIÓN A · CLIMATIZACIÓN (AIRES ACONDICIONADOS)

Modelo evaporador:	UM12ZC7	**Modelo condensador:**	UM12ZC7
Serial evaporador:	USNQ122J2PO	**Serial condensador:**	USNQ122J2PO
Marca:	LG	**No. de placa:**	12-000000011479
Capacidad:	12000 Btu	**Zona / Ubicación:**	Secretaria
Voltaje de Operación:	220 V	**Tipo de Refrigerante:**	R 410
Temp. de Suministro:	11°		

TIPO EQUIPO ☐ SISTEMA VRF ☒ MURAL O SPLIT ☐ PISO - TECHO ☐ CASSETTE ☐ OTRO — **RESULTADO** ☒ Buen estado ☐ Montaje/Desmontaje ☐ Reparación ☐ Requiere repuestos

Informes y observaciones del técnico: Se realiza mantenimiento preventivo cambio de aislante termica cinta vinilo y soporte Neoprene

SECCIÓN B · ASCENSORES / BOMBAS

Especificaciones del equipo

Tipo (MRL/MR):		**Descripción:**		**Dimensiones:**	
Marca:		**Capacidad:**		**Velocidad:**	
Voltaje/Fase:		**Potencia motor:**		**No. paradas:**	

Checklist de mantenimiento (☐ Conforme ☐ No conforme ☐ N/A)

Ítem de verificación	Conf.	No conf.	N/A	Ítem de verificación	Conf.	No conf.	N/A
Motor y control (MRL/MR)				**Pozo, rellanos y pruebas funcionales**			
Inspección visual del motor: temperatura, ruido, vibración	☐	☐	☐	Inspección del foso: limpieza, humedad, iluminación, fines de carrera	☐	☐	☐
Revisión del freno del motor / panel de control / variador	☐	☐	☐	Revisión de puertas de rellano: guías, cerrojos y contactos	☐	☐	☐
Revisión de cables de tracción, tensión y polea	☐	☐	☐	Prueba de marcha continua, parada de emergencia y paracaídas	☐	☐	☐
Cabina y puertas				Prueba de modo bomberos, ruido, vibraciones y consumo	☐	☐	☐
Revisión del operador de puerta, contactos y sensores	☐	☐	☐				
Revisión de botonera, señalización e indicadores	☐	☐	☐				
Prueba de intercomunicador / citófono y alarma de emergencia	☐	☐	☐				

SECCIÓN C · OBRA CIVIL / MANTENIMIENTO LOCATIVO / MUEBLE

Ítem	Descripción de la actividad (albañilería, pintura, plomería, etc.)	Unidad	Cantidad	Observación
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				

REPUESTOS Y OBSERVACIONES GENERALES

Ítem	Descripción del Repuesto/Material	Cant.	Ítem	Descripción del Repuesto/Material	Cant.
1	Rubpatex	4 unts	4		
2	Cinta vinilo	1	5		
3	Soporte Neoprene	4	6		

Observaciones generales:

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 17-9-2026 — **Hora inicio:** _____ — **Hora fin:** _____

Carlos Vargas 1075265699	Claudia Rueda
Nombre, firma y cédula Técnico que realizó el trabajo	Nombre, cargo, firma y sello Encargado del recibido (Sede / Supervisor)

INFRAESTRUCTURA AS

ORDEN DE TRABAJO CONSOLIDADA

Contratos 017 y 018 de 2026

Código: ST-IM-F-002
Versión: 002
Fecha: 03-08-2026

181

Entidad contratante: Rama Judicial – Consejo Superior de la Judicatura – Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Neiva

No. de Orden: ____	**Fecha:** 17-09-2026
Contrato: ☒ 017 de 2026 (Lote 1 – Neiva) ☐ 018 de 2026 (Lote 2 – Florencia)	
Municipio: Neiva	**Sede / Despacho Judicial:** despacho 07 Comision Seccional de disciplina Judicial 306B
Dirección: Cra 4 # 6-94	
Encargado de la sede: Claudia Rueda	**Técnico(s) responsable(s):** Carlos Vargas

TIPO SERVICIO: ☒ Climatización ☐ Ascensores ☐ Obra civil / Locativo ☐ Mueble

MANTENIMIENTO: ☒ Preventivo ☐ Correctivo ☐ Emergencia

SECCIÓN A · CLIMATIZACIÓN (AIRES ACONDICIONADOS)

Modelo evaporador:	VS122C7	**Modelo condensador:**	VS122C7
Serial evaporador:	S4NQ12JA3W1	**Serial condensador:**	S4NQ12JA3WA
Marca:	LG	**No. de placa:**	12-000000113396
Capacidad:	12000 Btu	**Zona / Ubicación:**	despacho juez Ac10
Voltaje de Operación:	220V	**Tipo de Refrigerante:**	
Temp. de Suministro:	10		

TIPO EQUIPO: ☐ SISTEMA VRF ☒ MURAL O SPLIT ☐ PISO - TECHO ☐ CASSETTE ☐ OTRO

RESULTADO: ☒ Buen estado ☐ Montaje/Desmontaje ☐ Reparación ☐ Requiere repuestos

Informes y observaciones del técnico: se realiza mantenimiento preventivo, Cambio de aislante termico Cinta vinilo y soporte Neoprano

SECCIÓN B · ASCENSORES / BOMBAS

Especificaciones del equipo

Tipo (MRL/MR):		**Descripción:**		**Dimensiones:**	
Marca:		**Capacidad:**		**Velocidad:**	
Voltaje/Fase:		**Potencia motor:**		**No. paradas:**	

Checklist de mantenimiento (☐ Conforme ☐ No conforme ☐ N/A)

Ítem de verificación	Conf.	No conf.	N/A	Ítem de verificación	Conf.	No conf.	N/A
Motor y control (MRL/MR)				**Pozo, rellanos y pruebas funcionales**			
Inspección visual del motor: temperatura, ruido, vibración	☐	☐	☐	Inspección del foso: limpieza, humedad, iluminación, fines de carrera	☐	☐	☐
Revisión del freno del motor / panel de control / variador	☐	☐	☐	Revisión de puertas de rellano: guías, cerrojos y contactos	☐	☐	☐
Revisión de cables de tracción, tensión y polea	☐	☐	☐	Prueba de marcha continua, parada de emergencia y paracaídas	☐	☐	☐
Cabina y puertas				Prueba de modo bomberos, ruido, vibraciones y consumo	☐	☐	☐
Revisión del operador de puerta, contactos y sensores	☐	☐	☐				
Revisión de botonera, señalización e indicadores	☐	☐	☐				
Prueba de intercomunicador / citófono y alarma de emergencia	☐	☐	☐				

SECCIÓN C · OBRA CIVIL / MANTENIMIENTO LOCATIVO / MUEBLE

Ítem	Descripción de la actividad (albañilería, pintura, plomería, etc.)	Unidad	Cantidad	Observación
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				

REPUESTOS Y OBSERVACIONES GENERALES

Ítem	Descripción del Repuesto/Material	Cant.	Ítem	Descripción del Repuesto/Material	Cant.
1	Bubaflex	2 mts	4		
2	Cinta vinilo	1	5		
3	Soporte Neoprano	4	6		

Observaciones generales:

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 17-9-2026	**Hora inicio:** _____	**Hora fin:** _____

Carlos Vargas 1075265699	Claudia Rueda
Nombre, firma y cédula Técnico que realizó el trabajo	Nombre, cargo, firma y sello Encargado del recibido (Sede / Supervisor)

INFRAESTRUCTURA AS

ORDEN DE TRABAJO CONSOLIDADA

Contratos 017 y 018 de 2026

Código: ST-IM-F-002
Versión: 002
Fecha: 03-08-2026

188

Entidad contratante: Rama Judicial – Consejo Superior de la Judicatura – Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Neiva

No. de Orden: ____	Fecha: 17-09-2026
Contrato: ☑ 017 de 2026 (Lote 1 – Neiva) ☐ 018 de 2026 (Lote 2 – Florencia)	
Municipio: Neiva	Sede / Despacho Judicial: Juzgado 7° de Pequeñas Causas y
Dirección: Cra 4 #6-94.	Competencias multiples de neiva of. 204B) 204 B
Encargado de la sede: Gicel Cristina Narvaez Vargas	Técnico(s) responsable(s): Carlos Vargas

TIPO SERVICIO ☐ Climatización ☐ Ascensores ☐ Obra civil / Locativo ☐ Mueble — **MANTENIMIENTO** ☐ Preventivo ☐ Correctivo ☐ Emergencia

SECCIÓN A · CLIMATIZACIÓN (AIRES ACONDICIONADOS)

Modelo evaporador:	VS24207	Modelo condensador:	VS242C7
Serial evaporador:	209TABNBC621	Serial condensador:	209TABNBC621
Marca:	LG	No. de placa:	12-000000 113012
Capacidad:	24.000	Zona / Ubicación:	Secretaria
Voltaje de Operación:	220V	Tipo de Refrigerante:	R410A
Temp. de Suministro:	n°		

TIPO EQUIPO ☐ SISTEMA VRF ☐ MURAL O SPLIT ☐ PISO - TECHO ☐ CASSETTE ☐ OTRO

RESULTADO ☐ Buen estado ☐ Montaje/Desmontaje ☐ Reparación ☐ Requiere repuestos

Informes y observaciones del técnico: se encuentra la bomba de condensado Pegada, se suministra y se realiza Cambio de bomba. tipo tanque.

SECCIÓN B · ASCENSORES / BOMBAS

Especificaciones del equipo

Tipo (MRL/MR):		Descripción:		Dimensiones:	
Marca:		Capacidad:		Velocidad:	
Voltaje/Fase:		Potencia motor:		No. paradas:	

Checklist de mantenimiento (☐ Conforme ☐ No conforme ☐ N/A)

Ítem de verificación	Conf.	No conf.	N/A
Motor y control (MRL/MR)			
Inspección visual del motor: temperatura, ruido, vibración	☐	☐	☐
Revisión del freno del motor / panel de control / variador	☐	☐	☐
Revisión de cables de tracción, tensión y polea	☐	☐	☐
Cabina y puertas			
Revisión del operador de puerta, contactos y sensores	☐	☐	☐
Revisión de botonera, señalización e indicadores	☐	☐	☐
Prueba de intercomunicador / citófono y alarma de emergencia	☐	☐	☐

Ítem de verificación	Conf.	No conf.	N/A
Pozo, rellanos y pruebas funcionales			
Inspección del foso: limpieza, humedad, iluminación, fines de carrera	☐	☐	☐
Revisión de puertas de rellano: guías, cerrojos y contactos	☐	☐	☐
Prueba de marcha continua, parada de emergencia y paracaídas	☐	☐	☐
Prueba de modo bomberos, ruido, vibraciones y consumo	☐	☐	☐

SECCIÓN C · OBRA CIVIL / MANTENIMIENTO LOCATIVO / MUEBLE

Ítem	Descripción de la actividad (albañilería, pintura, plomería, etc.)	Unidad	Cantidad	Observación
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				

REPUESTOS Y OBSERVACIONES GENERALES

Ítem	Descripción del Repuesto/Material	Cant.	Ítem	Descripción del Repuesto/Material	Cant.
1	bomba de Condensado tipo tanque	1	4		
2			5		
3			6		

Observaciones generales:

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 17-9-2026 — Hora inicio: _____ — Hora fin: _____

Carlos Vargas 1075265699.
Nombre, firma y cédula
Técnico que realizó el trabajo

1075234161
Nombre, cargo, firma y sello
Encargado del recibido (Sede / Supervisor)

INFRAESTRUCTURA AS

ORDEN DE TRABAJO CONSOLIDADA

Contratos 017 y 018 de 2026

Código: ST-IM-F-002
Versión: 002
Fecha: 03-08-2026

006

Entidad contratante: Rama Judicial – Consejo Superior de la Judicatura – Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Neiva

No. de Orden: ____	**Fecha:** 17-09-2026
Contrato: ☒ 017 de 2026 (Lote 1 – Neiva) ☐ 018 de 2026 (Lote 2 – Florencia)	
Municipio: Neiva	**Sede / Despacho Judicial:** Centro de servicios juzgados
Dirección: Cra 4 # 6-99	Penales del circuito especializado 401
Encargado de la sede: Mª VANESSA SABATTO SUÁREZ	**Técnico(s) responsable(s):**

TIPO SERVICIO ☒ Climatización ☐ Ascensores ☐ Obra civil / Locativo ☐ Mueble — **MANTENIMIENTO** ☒ Preventivo ☐ Correctivo ☐ Emergencia

SECCIÓN A · CLIMATIZACIÓN (AIRES ACONDICIONADOS)

Modelo evaporador:	VM122C7	**Modelo condensador:**	VM122C7
Serial evaporador:	U3NQ122J2PO	**Serial condensador:**	U3NQ122J2PO
Marca:	LG	**No. de placa:**	12-00000114205
Capacidad:	12000 Btu	**Zona / Ubicación:**	despacho de juez
Voltaje de Operación:	220V	**Tipo de Refrigerante:**	R46
Temp. de Suministro:	11°		

TIPO EQUIPO ☐ SISTEMA VRF ☒ MURAL O SPLIT ☐ PISO - TECHO ☐ CASSETTE ☐ OTRO — **RESULTADO** ☒ Buen estado ☐ Montaje/Desmontaje ☐ Reparación ☐ Requiere repuestos

Informes y observaciones del técnico: Se realiza mantenimiento preventivo Cambio de aislant. frontal Soporte Vaporera y cinta

SECCIÓN B · ASCENSORES / BOMBAS

Especificaciones del equipo

Tipo (MRL/MR):		**Descripción:**		**Dimensiones:**	
Marca:		**Capacidad:**		**Velocidad:**	
Voltaje/Fase:		**Potencia motor:**		**No. paradas:**	

Checklist de mantenimiento (☐ Conforme ☐ No conforme ☐ N/A)

Ítem de verificación	Conf.	No conf.	N/A	Ítem de verificación	Conf.	No conf.	N/A
Motor y control (MRL/MR)				**Pozo, rellanos y pruebas funcionales**			
Inspección visual del motor: temperatura, ruido, vibración	☐	☐	☐	Inspección del foso: limpieza, humedad, iluminación, fines de carrera	☐	☐	☐
Revisión del freno del motor / panel de control / variador	☐	☐	☐	Revisión de puertas de rellano: guías, cerrojos y contactos	☐	☐	☐
Revisión de cables de tracción, tensión y polea	☐	☐	☐	Prueba de marcha continua, parada de emergencia y paracaídas	☐	☐	☐
Cabina y puertas				Prueba de modo bomberos, ruido, vibraciones y consumo	☐	☐	☐
Revisión del operador de puerta, contactos y sensores	☐	☐	☐				
Revisión de botonera, señalización e indicadores	☐	☐	☐				
Prueba de intercomunicador / citófono y alarma de emergencia	☐	☐	☐				

SECCIÓN C · OBRA CIVIL / MANTENIMIENTO LOCATIVO / MUEBLE

Ítem	Descripción de la actividad (albañilería, pintura, plomería, etc.)	Unidad	Cantidad	Observación
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				

REPUESTOS Y OBSERVACIONES GENERALES

Ítem	Descripción del Repuesto/Material	Cant.	Ítem	Descripción del Repuesto/Material	Cant.
1	Aspersor	4 und	4		
2	Cinta	1	5		
3	Soporte Vaporera	4	6		

Observaciones generales:

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 17-9-2026 — **Hora inicio:** _____ — **Hora fin:** _____

Carlos Vargas 1075265699	Mª VANESSA SABATTO S.
Nombre, firma y cédula Técnico que realizó el trabajo	Nombre, cargo, firma y sello Encargado del recibido (Sede / Supervisor)

INFRAESTRUCTURA AS

ORDEN DE TRABAJO CONSOLIDADA

Contratos 017 y 018 de 2026

Código: ST-IM-F-002
Versión: 002
Fecha: 03-08-2026

172

Entidad contratante: Rama Judicial – Consejo Superior de la Judicatura – Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Neiva

No. de Orden: ____	**Fecha:** 17-09-2026
Contrato: ☒ 017 de 2026 (Lote 1 – Neiva) ☐ 018 de 2026 (Lote 2 – Florencia)	
Municipio: Neiva	**Sede / Despacho Judicial:** Centro de servicios Juzgados Penales del circuito especializado 401
Dirección: Cra 4 # 6-99	
Encargado de la sede: MA VANESSA SABATTO SAENZ	**Técnico(s) responsable(s):** Carlos Vargas

TIPO SERVICIO ☒ Climatización ☐ Ascensores ☐ Obra civil / Locativo ☐ Mueble | **MANTENIMIENTO** ☒ Preventivo ☐ Correctivo ☐ Emergencia

SECCIÓN A · CLIMATIZACIÓN (AIRES ACONDICIONADOS)

Modelo evaporador:	AVNQ40GM1S	**Modelo condensador:**	AUNQ40GM1S
Serial evaporador:		**Serial condensador:**	
Marca:	LG	**No. de placa:**	12-000000113018
Capacidad:	40000 Btu	**Zona / Ubicación:**	Secretaria
Voltaje de Operación:	220V	**Tipo de Refrigerante:**	R410
Temp. de Suministro:	16		

TIPO EQUIPO ☐ SISTEMA VRF ☐ MURAL O SPLIT ☒ PISO - TECHO ☐ CASSETTE ☐ OTRO | **RESULTADO** ☒ Buen estado ☐ Montaje/Desmontaje ☐ Reparación ☐ Requiere repuestos

Informes y observaciones del técnico: Se realiza mantenimiento preventivo. Cambio de aislante térmico entre vinilo y soporte Neopreno

SECCIÓN B · ASCENSORES / BOMBAS

Especificaciones del equipo

Tipo (MRL/MR):		**Descripción:**		**Dimensiones:**	
Marca:		**Capacidad:**		**Velocidad:**	
Voltaje/Fase:		**Potencia motor:**		**No. paradas:**	

Checklist de mantenimiento (☐ Conforme ☐ No conforme ☐ N/A)

Ítem de verificación	Conf.	No conf.	N/A
Motor y control (MRL/MR)			
Inspección visual del motor: temperatura, ruido, vibración	☐	☐	☐
Revisión del freno del motor / panel de control / variador	☐	☐	☐
Revisión de cables de tracción, tensión y polea	☐	☐	☐
Cabina y puertas			
Revisión del operador de puerta, contactos y sensores	☐	☐	☐
Revisión de botonera, señalización e indicadores	☐	☐	☐
Prueba de intercomunicador / citófono y alarma de emergencia	☐	☐	☐

Ítem de verificación	Conf.	No conf.	N/A
Pozo, rellanos y pruebas funcionales			
Inspección del foso: limpieza, humedad, iluminación, fines de carrera	☐	☐	☐
Revisión de puertas de rellano: guías, cerrojos y contactos	☐	☐	☐
Prueba de marcha continua, parada de emergencia y paracaídas	☐	☐	☐
Prueba de modo bomberos, ruido, vibraciones y consumo	☐	☐	☐

SECCIÓN C · OBRA CIVIL / MANTENIMIENTO LOCATIVO / MUEBLE

Ítem	Descripción de la actividad (albañilería, pintura, plomería, etc.)	Unidad	Cantidad	Observación
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				

REPUESTOS Y OBSERVACIONES GENERALES

Ítem	Descripción del Repuesto/Material	Cant.	Ítem	Descripción del Repuesto/Material	Cant.
1	Refuerzo	4 unds	4		
2	cinta vinilo	1	5		
3	Soporte Neopreno	4	6		

Observaciones generales:

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 17-9-2026 | **Hora inicio:** _____ | **Hora fin:** _____

Carlos Vargas 1073265699
Nombre, firma y cédula
Técnico que realizó el trabajo

MA VANESSA SABATTO S.
Nombre, cargo, firma y sello
Encargado del recibido (Sede / Supervisor)

INFRAESTRUCTURA AS

ORDEN DE TRABAJO CONSOLIDADA

Contratos 017 y 018 de 2026

Código: ST-IM-F-002
Versión: 002
Fecha: 03-08-2026

192

Entidad contratante: Rama Judicial – Consejo Superior de la Judicatura – Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Neiva

No. de Orden: ____	**Fecha:** 17-07-2026
Contrato: ☒ 017 de 2026 (Lote 1 – Neiva) ☐ 018 de 2026 (Lote 2 – Florencia)	
Municipio: Neiva	**Sede / Despacho Judicial:** Juzgado 3° Penal del Circuito
Dirección: Cra 4 #6-99	Con funciones de Conocimiento of. 308 Despacho
Encargado de la sede: Laura Alejandra Peña	**Técnico(s) responsable(s):** Carlos Vergara

TIPO SERVICIO: ☒ Climatización ☐ Ascensores ☐ Obra civil / Locativo ☐ Mueble — **MANTENIMIENTO:** ☑ Preventivo ☐ Correctivo ☐ Emergencia

SECCIÓN A · CLIMATIZACIÓN (AIRES ACONDICIONADOS)

Modelo evaporador:	VM122C7	**Modelo condensador:**	VM122C7
Serial evaporador:	312TAKKF4573	**Serial condensador:**	312TAKKF4573
Marca:	16	**No. de placa:**	12-000000 114183
Capacidad:	12.000	**Zona / Ubicación:**	Despacho
Voltaje de Operación:	220 V	**Tipo de Refrigerante:**	R410A
Temp. de Suministro:	12°		

TIPO EQUIPO: ☐ SISTEMA VRF ☑ MURAL O SPLIT ☐ PISO - TECHO ☐ CASSETTE ☐ OTRO

RESULTADO: ☐ Buen estado ☐ Montaje/Desmontaje ☐ Reparación ☐ Requiere repuestos

Informes y observaciones del técnico: mantenimiento Preventivo general, cambio Rebatex y cinta vinilo equipo operativo.

SECCIÓN B · ASCENSORES / BOMBAS

Especificaciones del equipo

Tipo (MRL/MR):		**Descripción:**		**Dimensiones:**	
Marca:		**Capacidad:**		**Velocidad:**	
Voltaje/Fase:		**Potencia motor:**		**No. paradas:**	

Checklist de mantenimiento (☐ Conforme ☐ No conforme ☐ N/A)

Ítem de verificación	Conf.	No conf.	N/A
Motor y control (MRL/MR)			
Inspección visual del motor: temperatura, ruido, vibración	☐	☐	☐
Revisión del freno del motor / panel de control / variador	☐	☐	☐
Revisión de cables de tracción, tensión y polea	☐	☐	☐
Cabina y puertas			
Revisión del operador de puerta, contactos y sensores	☐	☐	☐
Revisión de botonera, señalización e indicadores	☐	☐	☐
Prueba de intercomunicador / citófono y alarma de emergencia	☐	☐	☐

Ítem de verificación	Conf.	No conf.	N/A
Pozo, rellanos y pruebas funcionales			
Inspección del foso: limpieza, humedad, iluminación, fines de carrera	☐	☐	☐
Revisión de puertas de rellano: guías, cerrojos y contactos	☐	☐	☐
Prueba de marcha continua, parada de emergencia y paracaídas	☐	☐	☐
Prueba de modo bomberos, ruido, vibraciones y consumo	☐	☐	☐

SECCIÓN C · OBRA CIVIL / MANTENIMIENTO LOCATIVO / MUEBLE

Ítem	Descripción de la actividad (albañilería, pintura, plomería, etc.)	Unidad	Cantidad	Observación
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				

REPUESTOS Y OBSERVACIONES GENERALES

Ítem	Descripción del Repuesto/Material	Cant.	Ítem	Descripción del Repuesto/Material	Cant.
1	Rebatex	4 mts	4		
2	Cinta vinilo	1	5		
3	Soporte neopreno	4	6		

Observaciones generales:

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: _____ **Hora inicio:** _____ **Hora fin:** _____

Carlos Vergara 1075265699	Laura Alejandra Peña
Nombre, firma y cédula Técnico que realizó el trabajo	Nombre, cargo, firma y sello Encargado del recibido (Sede / Supervisor)

INFRAESTRUCTURA AS

ORDEN DE TRABAJO CONSOLIDADA

Contratos 017 y 018 de 2026

Código: ST-IM-F-002
Versión: 002
Fecha: 03-08-2026

134

Entidad contratante: Rama Judicial – Consejo Superior de la Judicatura – Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Neiva

No. de Orden: ____	**Fecha:** 15/04/26.
Contrato: ☒ 017 de 2026 (Lote 1 – Neiva) ☐ 018 de 2026 (Lote 2 – Florencia)	
Municipio: Campoalegre	**Sede / Despacho Judicial:** Juzgado 2 promiscuo municipal Campoalegre VP. Secretaria.
Dirección: Calle 7 # 9-06	
Encargado de la sede: Andrei felipe Gonzalez.	**Técnico(s) responsable(s):** William Rodriguez.

TIPO SERVICIO ☒ Climatización ☐ Ascensores ☐ Obra civil / Locativo ☐ Mueble — **MANTENIMIENTO** ☒ Preventivo ☐ Correctivo ☐ Emergencia

SECCIÓN A · CLIMATIZACIÓN (AIRES ACONDICIONADOS)

Modelo evaporador:	VM18CC7	**Modelo condensador:**	VM18CG.
Serial evaporador:	401TA79EM249.	**Serial condensador:**	
Marca:	LG	**No. de placa:**	12000000114164
Capacidad:	18000 BTU	**Zona / Ubicación:**	Angulo.
Voltaje de Operación:	218V	**Tipo de Refrigerante:**	R410A.
Temp. de Suministro:	11°		

TIPO EQUIPO ☐ SISTEMA VRF ☒ MURAL O SPLIT ☐ PISO - TECHO ☐ CASSETTE ☐ OTRO

RESULTADO ☒ Buen estado ☐ Montaje/Desmontaje ☐ Reparación ☐ Requiere repuestos

Informes y observaciones del técnico: Mantenimiento Preventivo.

SECCIÓN B · ASCENSORES / BOMBAS

Especificaciones del equipo

Tipo (MRL/MR):		**Descripción:**		**Dimensiones:**	
Marca:		**Capacidad:**		**Velocidad:**	
Voltaje/Fase:		**Potencia motor:**		**No. paradas:**	

Checklist de mantenimiento (☐ Conforme ☐ No conforme ☐ N/A)

Ítem de verificación	Conf.	No conf.	N/A
Motor y control (MRL/MR)			
Inspección visual del motor: temperatura, ruido, vibración	☐	☐	☐
Revisión del freno del motor / panel de control / variador	☐	☐	☐
Revisión de cables de tracción, tensión y polea	☐	☐	☐
Cabina y puertas			
Revisión del operador de puerta, contactos y sensores	☐	☐	☐
Revisión de botonera, señalización e indicadores	☐	☐	☐
Prueba de intercomunicador / citófono y alarma de emergencia	☐	☐	☐

Ítem de verificación	Conf.	No conf.	N/A
Pozo, rellanos y pruebas funcionales			
Inspección del foso: limpieza, humedad, iluminación, fines de carrera	☐	☐	☐
Revisión de puertas de rellano: guías, cerrojos y contactos	☐	☐	☐
Prueba de marcha continua, parada de emergencia y paracaídas	☐	☐	☐
Prueba de modo bomberos, ruido, vibraciones y consumo	☐	☐	☐

SECCIÓN C · OBRA CIVIL / MANTENIMIENTO LOCATIVO / MUEBLE

Ítem	Descripción de la actividad (albañilería, pintura, plomería, etc.)	Unidad	Cantidad	Observación
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				

REPUESTOS Y OBSERVACIONES GENERALES

Ítem	Descripción del Repuesto/Material	Cant.	Ítem	Descripción del Repuesto/Material	Cant.
1	Aislante termico "Robatex"	1	4		
2	Cinta vinilo	1.	5		
3			6		

Observaciones generales:

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 15/04/26 — **Hora inicio:** 10:00Am. — **Hora fin:** _____

William R.
Nombre, firma y cédula
Técnico que realizó el trabajo

Cuby [illegible]
Nombre, cargo, firma y sello
Encargado del recibido (Sede / Supervisor)

Neiva,Septiembre 22 de 2026

Señores
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial

Referencia: **INFORME RUTINA UNO- CONTRATO N° 017 DE 2026- NEIVA**

En la rutina comprendida entre los dias 4 de Septiembre y sabado 19 de septiembre se da inicio a la rutina de mantenimientos preventivos en el edificio principal y rutina de mantenimiento en municupios.De igual manera se atienden algunos requerimientos reportados como emergencia por la entidad para atencion inmediata.El siguiente documento anexa registros fotograficos como evidencia de las actividades desarrolladas en cada una de las sedes intervenidas.

Sedes intervenidas:

- Neiva-edificio Principal
- Neiva -Sede administrativos
- Campoalegre
- Hobo
- Paicol
- El Pital
- El Agrado
- Timana
- Tarqui

OFICINA / DEPENDENCIAS: CUARTO CAMARAS - OF 110B

[RUTINA 1 - PREVENTIVO] MUNICIPIO / SEDE: ED PRINCIPAL | OT: 107 | EQUIPO: MINISPLIT LG 24000 BTU

Soporte Fotográfico (1 fotos):



OFICINA / DEPENDENCIAS: SOPORTE Y MANTENIMIENTO TECNOLOGICO - OF102 EQ 1

[RUTINA 1 - PREVENTIVO] MUNICIPIO / SEDE: ED PRINCIPAL | OT: 102 | EQUIPO: MINISPLIT SAMSUNG 9000 BTU

Soporte Fotográfico (1 fotos):



OFICINA / DEPENDENCIAS: SOPORTE Y MANTENIMIENTO TECNOLOGICO - OF102 EQ 2

[RUTINA 1 - PREVENTIVO] MUNICIPIO / SEDE: ED PRINCIPAL | OT: 101 | EQUIPO: MINISPLIT LG 18000 BTU

Soporte Fotográfico (1 fotos):



OFICINA / DEPENDENCIAS: SOPORTE Y MANTENIMIENTO TECNOLOGICO - OF102 EQ 3

[RUTINA 1 - PREVENTIVO] MUNICIPIO / SEDE: ED PRINCIPAL | OT: 103 | EQUIPO: MINISPLIT LG 24000 BTU

Soporte Fotográfico (1 fotos):



OFICINA / DEPENDENCIAS: SOPORTE Y MANTENIMIENTO TECNOLOGICO - OF102 EQ 4

[RUTINA 1 - PREVENTIVO] MUNICIPIO / SEDE: ED PRINCIPAL | OT: 104 | EQUIPO: MINISPLIT LG 24000 BTU


Soporte Fotográfico (1 fotos):



OFICINA / DEPENDENCIAS: SOPORTE Y MANTENIMIENTO TECNOLOGICO - OF102 EQ 5

[RUTINA 1 - PREVENTIVO] MUNICIPIO / SEDE: ED PRINCIPAL | OT: 105 | EQUIPO: MINISPLIT LG 24000 BTU

Soporte Fotográfico (1 fotos):



OFICINA / DEPENDENCIAS: SECRETARIA COMISION SECCIONAL DE DISCIPLINA JUDICIAL DEL HUILA OF 201 - SECRETARIA EQ1

[RUTINA 1 - PREVENTIVO] MUNICIPIO / SEDE: ED PRINCIPAL | OT: 126 | EQUIPO: PISO TECHO LG 40000 BTU

Soporte Fotográfico (2 fotos):





OFICINA / DEPENDENCIAS: SECRETARIA COMISION SECCIONAL DE DISCIPLINA JUDICIAL DEL HUILA OF 201 - SECRETARIA EQ2

[RUTINA 1 - PREVENTIVO] MUNICIPIO / SEDE: ED PRINCIPAL | OT: 125 | EQUIPO: PISO TECHO LG 40000 BTU

Soporte Fotográfico (1 fotos):



OFICINA / DEPENDENCIAS: SECRETARIA COMISION SECCIONAL DE DISCIPLINA JUDICIAL DEL HUILA OF 201 - DESPACHO

[RUTINA 1 - PREVENTIVO] MUNICIPIO / SEDE: ED PRINCIPAL | OT: 127 | EQUIPO: MINISPLIT LG 12000 BTU

Soporte Fotográfico (2 fotos):





OFICINA / DEPENDENCIAS: JUZGADO 1 PENAL DELCIRCUITO CON FUNCIONES DE CONOCIMIENTO DE NEIVA - OF310 - DESPACHO

[RUTINA 1 - PREVENTIVO] MUNICIPIO / SEDE: ED PRINCIPAL | OT: 131 | EQUIPO: MINISPLIT TRANE 12000 BTU

Soporte Fotográfico (2 fotos):





OFICINA / DEPENDENCIAS: JUZGADO 1 PENAL DELCIRCUITO CON FUNCIONES DE CONOCIMIENTO DE NEIVA - OF310 - SECRETARIA

[RUTINA 1 - PREVENTIVO] MUNICIPIO / SEDE: ED PRINCIPAL | OT: 130 | EQUIPO: MINISPLIT LG 24000 BTU

Soporte Fotográfico (2 fotos):





OFICINA / DEPENDENCIAS: JUZGADO 1 PENAL MUNICIPAL CON FUNCIONES DE CONOCIMIENTO DE NEIVA OF302 - DESPACHO

[RUTINA 1 - PREVENTIVO] MUNICIPIO / SEDE: ED PRINCIPAL | OT: 114 | EQUIPO: MINISPLIT LG 12000 BTU

Soporte Fotográfico (1 fotos):



OFICINA / DEPENDENCIAS: SALA DE AUDIENCIAS N°3 EQ 1

[RUTINA 1 - PREVENTIVO] MUNICIPIO / SEDE: ED PRINCIPAL | OT: 117 | EQUIPO: MINISPLIT LG 12000 BTU

Soporte Fotográfico (4 fotos):









OFICINA / DEPENDENCIAS: SALA DE AUDIENCIAS N°3 EQ 2

[RUTINA 1 - PREVENTIVO] MUNICIPIO / SEDE: ED PRINCIPAL | OT: 118 | EQUIPO: MINISPLIT LG 24000 BTU

Soporte Fotográfico (1 fotos):



OFICINA / DEPENDENCIAS: CONSEJO SECCIONAL DE LA JUDICATURA DEL HUILA MG EFRAIN ROJA SEGURA OF 303B - DESPACHO

[RUTINA 1 - PREVENTIVO] MUNICIPIO / SEDE: ED PRINCIPAL | OT: 112 | EQUIPO: MINISPLIT LG 12000 BTU

Soporte Fotográfico (2 fotos):





OFICINA / DEPENDENCIAS: CONSEJO SECCIONAL DE LA JUDICATURA DEL HUILA MG EFRAIN ROJA SEGURA OF 303B - SECRETARIA

[RUTINA 1 - PREVENTIVO] MUNICIPIO / SEDE: ED PRINCIPAL | OT: 111 | EQUIPO: MINISPLIT LG 24000 BTU

Soporte Fotográfico (1 fotos):



OFICINA / DEPENDENCIAS: CONSEJO SECCIONAL DE LA JUDICATURA DEL HUILA MG CARLOS AL OF 304B - SECRETARIA

[RUTINA 1 - PREVENTIVO] MUNICIPIO / SEDE: ED PRINCIPAL | OT: 110 | EQUIPO: MINISPLIT LG 24000 BTU

Soporte Fotográfico (2 fotos):






OFICINA / DEPENDENCIAS: SALA DE AUDIENCIA N°2 EQ1

[RUTINA 1 - PREVENTIVO] MUNICIPIO / SEDE: ED PRINCIPAL | OT: 108 | EQUIPO: MINISPLIT LG 12000 BTU

Soporte Fotográfico (2 fotos):






OFICINA / DEPENDENCIAS: SALA DE AUDIENCIA N°2 EQ2

[RUTINA 1 - PREVENTIVO] MUNICIPIO / SEDE: ED PRINCIPAL | OT: 109 | EQUIPO: MINISPLIT LG 24000 BTU

Soporte Fotográfico (3 fotos):

<table>
<tr><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td></tr>
</table>

OFICINA / DEPENDENCIAS: CONSEJO SECCIONAL DE LA JUDICATURA DEL HUILA - MG CARLOS ALBERTO LOPEZ - OF304B

[RUTINA 1 - PREVENTIVO] MUNICIPIO / SEDE: ED PRINCIPAL | OT: 116 | EQUIPO: MINISPLIT LG 24000 BTU

Soporte Fotográfico (2 fotos):





OFICINA / DEPENDENCIAS: JUZGADO 3 PENAL MUNICIPAL CON FUNCIONES DE GARANCIA DE NEIVA OF 306 - DESPACHO

[RUTINA 1 - PREVENTIVO] MUNICIPIO / SEDE: ED PRINCIPAL | OT: 132 | EQUIPO: MINISPLIT LG 12000 BTU

Soporte Fotográfico (2 fotos):





OFICINA / DEPENDENCIAS: JUZGADO 1 PENAL MUNICIPAL CON FUNCIONES DE CONOCIMIENTO DE NEIVA OF302 - SECRETARIA

[RUTINA 1 - PREVENTIVO] MUNICIPIO / SEDE: ED PRINCIPAL | OT: 113 | EQUIPO: MINISPLIT LG 18000 BTU

Soporte Fotográfico (1 fotos):




OFICINA / DEPENDENCIAS: JUZGADO 3 PENAL MUNICIPAL CON FUNCIONES DE GARANCIA DE NEIVA OF 306 - SECRETARIA

[RUTINA 1 - PREVENTIVO] MUNICIPIO / SEDE: ED PRINCIPAL | OT: 129 | EQUIPO: MINISPLIT LG 12000 BTU

Soporte Fotográfico (2 fotos):





OFICINA / DEPENDENCIAS: JUZGADO 3 PENAL DEL CIRCUITO CON FUNCIONES DE CONOCIMIENTODE NEIVA OF 308 - SECRETARIA


[RUTINA 1 - PREVENTIVO] MUNICIPIO / SEDE: ED PRINCIPAL | OT: 128 | EQUIPO: MINISPLIT LG 12000 BTU

Soporte Fotográfico (4 fotos):









OFICINA / DEPENDENCIAS: JUZGADO 5 PENAL MUNICIPAL CON FUNCIONES DE CONOCIMIENTO DE NEIVA - OF303 - SECRETARIA

[RUTINA 1 - PREVENTIVO] MUNICIPIO / SEDE: ED PRINCIPAL | OT: 115 | EQUIPO: MINISPLIT LG 18000 BTU

Soporte Fotográfico (1 fotos):



OFICINA / DEPENDENCIAS: JUZGADO 5 PENAL MUNICIPAL CON FUNCIONES DE CONOCIMIENTO DE NEIVA - OF303 - DESPACHO

[RUTINA 1 - PREVENTIVO] MUNICIPIO / SEDE: ED PRINCIPAL | OT: 121 | EQUIPO: MINISPLIT LG 12000 BTU

Soporte Fotográfico (1 fotos):



OFICINA / DEPENDENCIAS: JUZGADO 2 PENAL MUNICIPAL CON FUNCIONES DE CONTROL DE GARANTIAS DE NEIVA OF 305 SECRETARIA

[RUTINA 1 - PREVENTIVO] MUNICIPIO / SEDE: ED PRINCIPAL | OT: 122 | EQUIPO: MINISPLIT LG 12000 BTU

Soporte Fotográfico (1 fotos):



OFICINA / DEPENDENCIAS: JUZGADO 2 PENAL MUNICIPAL CON FUNCIONES DE CONTROL DE GARANTIAS DE NEIVA OF 305 DESPACHO

[RUTINA 1 - PREVENTIVO] MUNICIPIO / SEDE: ED PRINCIPAL | OT: 123 | EQUIPO: MINISPLIT LG 12000 BTU

Soporte Fotográfico (2 fotos):





OFICINA / DEPENDENCIAS: JUZGADO 4 PENAL MUNICIPAL CON FUNCIONES DE CONTROL DE GARANTIA NEIVA - OF307 EQ1

[RUTINA 1 - PREVENTIVO] MUNICIPIO / SEDE: ED PRINCIPAL | OT: 119 | EQUIPO: MINISPLIT LG 18000 BTU

Soporte Fotográfico (2 fotos):





OFICINA / DEPENDENCIAS: SALA DE AUDIENCIAS N°4 OF 309

[RUTINA 1 - PREVENTIVO] MUNICIPIO / SEDE: ED PRINCIPAL | OT: 124 | EQUIPO: PISO TECHO LG 40000 BTU

Soporte Fotográfico (4 fotos):

<table>
<tr>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</table>

OFICINA / DEPENDENCIAS: JUZGADO 4 PENAL MUNICIPAL CON FUNCIONES DE CONTROL DE GARANTIA NEIVA - OF307 EQ2

[RUTINA 1 - PREVENTIVO] MUNICIPIO / SEDE: ED PRINCIPAL | OT: 120 | EQUIPO: MINISPLIT LG 12000 BTU

Soporte Fotográfico (3 fotos):







OFICINA / DEPENDENCIAS: SALA DE AUDIENCIA N°5

[RUTINA 1 - PREVENTIVO] MUNICIPIO / SEDE: ED PRINCIPAL | OT: 143 | EQUIPO: PISO TECHO LG 40000 BTU

Soporte Fotográfico (3 fotos):

<table>
<tr>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</table>

OFICINA / DEPENDENCIAS: DESPACHO 2 COMISION DE DISCIPLINA JUDICIAL DEL HUILA

[RUTINA 1 - PREVENTIVO] MUNICIPIO / SEDE: ED PRINCIPAL | OT: 145 | EQUIPO: MINISPLIT LG 18000 BTU

Soporte Fotográfico (1 fotos):




OFICINA / DEPENDENCIAS: JUZGADO 7 DE PEQUEÑAS CAUSAS Y COMPETENCIAS MULTIPLES DE NEIVA OF 204B - DESPACHO

[RUTINA 1 - PREVENTIVO] MUNICIPIO / SEDE: ED PRINCIPAL | OT: 187 | EQUIPO: MINISPLIT LG 12000 BTU

Soporte Fotográfico (2 fotos):






OFICINA / DEPENDENCIAS: JUZGADO 7 DE PEQUEÑAS CAUSAS Y COMPETENCIAS MULTIPLES DE NEIVA OF 204B - SECRETARIA

[RUTINA 1 - PREVENTIVO] MUNICIPIO / SEDE: ED PRINCIPAL | OT: 186 | EQUIPO: MINISPLIT LG 24000 BTU

Soporte Fotográfico (2 fotos):






OFICINA / DEPENDENCIAS: JUZGADO 801 ADMINISTRATIVO TRANSITORIO OF 202B - DESPACHO

[RUTINA 1 - PREVENTIVO] MUNICIPIO / SEDE: ED PRINCIPAL | OT: 185 | EQUIPO: MINISPLIT LG 12000 BTU

Soporte Fotográfico (2 fotos):





OFICINA / DEPENDENCIAS: JUZGADO 801 ADMINISTRATIVO TRANSITORIO OF 202B - SECRETARIA

[RUTINA 1 - PREVENTIVO] MUNICIPIO / SEDE: ED PRINCIPAL | OT: 184 | EQUIPO: MINISPLIT LG 18000 BTU

Soporte Fotográfico (2 fotos):





OFICINA / DEPENDENCIAS: JUZGADO 6 DE PEQUEÑAS CAUSAS Y COMPETENCIAS MULTIPLES DE NEIVA OF 203B - SECRETARIA

[RUTINA 1 - PREVENTIVO] MUNICIPIO / SEDE: ED PRINCIPAL | OT: 177 | EQUIPO: MINISPLIT LG 24000 BTU

Soporte Fotográfico (1 fotos):



OFICINA / DEPENDENCIAS: JUZGADO 6 DE PEQUEÑAS CAUSAS Y COMPETENCIAS MULTIPLES DE NEIVA OF 203B - DESPACHO

[RUTINA 1 - PREVENTIVO] MUNICIPIO / SEDE: ED PRINCIPAL | OT: 178 | EQUIPO: MINISPLIT LG 12000 BTU

Soporte Fotográfico (1 fotos):



OFICINA / DEPENDENCIAS: JUZGADO 4 DE PEQUEÑAS CAUSAS Y COMPETENCIAS MULTIPLES DE NEIVA OF 301B - SECRETARIA

[RUTINA 1 - PREVENTIVO] MUNICIPIO / SEDE: ED PRINCIPAL | OT: 179 | EQUIPO: MINISPLIT LG 24000 BTU

Soporte Fotográfico (1 fotos):



OFICINA / DEPENDENCIAS: JUZGADO 4 DE PEQUEÑAS CAUSAS Y COMPETENCIAS MULTIPLES DE NEIVA OF 301B - DESPACHO

[RUTINA 1 - PREVENTIVO] MUNICIPIO / SEDE: ED PRINCIPAL | OT: 180 | EQUIPO: MINISPLIT LG 12000 BTU

Soporte Fotográfico (1 fotos):



OFICINA / DEPENDENCIAS: SALA DE AUDIENCIAS #1 - OF205B

[RUTINA 1 - PREVENTIVO] MUNICIPIO / SEDE: ED PRINCIPAL | OT: 173 | EQUIPO: PISO TECHO LG 40000 BTU

Soporte Fotográfico (1 fotos):



OFICINA / DEPENDENCIAS: SALA DE AUDIENCIAS #1 - OF205B

[RUTINA 1 - PREVENTIVO] MUNICIPIO / SEDE: ED PRINCIPAL | OT: 174 | EQUIPO: PISO TECHO LG 40000 BTU

Soporte Fotográfico (1 fotos):



OFICINA / DEPENDENCIAS: DESPACHO 1 COMISION SECCIONAL DE DISCIPLINA JUDICIAL OF306B - SECRETARIA

[RUTINA 1 - PREVENTIVO] MUNICIPIO / SEDE: ED PRINCIPAL | OT: 183 | EQUIPO: MINISPLIT LG 18000 BTU

Soporte Fotográfico (1 fotos):




OFICINA / DEPENDENCIAS: DESPACHO 1 COMISION SECCIONAL DE DISCIPLINA JUDICIAL OF306B - SECRETARIA

[RUTINA 1 - PREVENTIVO] MUNICIPIO / SEDE: ED PRINCIPAL | OT: 182 | EQUIPO: MINISPLIT LG 12000 BTU

Soporte Fotográfico (2 fotos):





OFICINA / DEPENDENCIAS: DESPACHO 1 COMISION SECCIONAL DE DISCIPLINA JUDICIAL OF306B - SECRETARIA

[RUTINA 1 - PREVENTIVO] MUNICIPIO / SEDE: ED PRINCIPAL | OT: 181 | EQUIPO: MINISPLIT LG 12000 BTU

Soporte Fotográfico (1 fotos):



OFICINA / DEPENDENCIAS: CENTRO DE SERVICIOS JUZGADOS PENALES DEL CIRCUITO ESPECIALIZADO - OF 401 - DESPACHO JUEZ

[RUTINA 1 - PREVENTIVO] MUNICIPIO / SEDE: ED PRINCIPAL | OT: 006 | EQUIPO: MINISPLIT LG 12000 BTU

Soporte Fotográfico (2 fotos):







OFICINA / DEPENDENCIAS: CENTRO DE SERVICIOS JUZGADOS PENALES DEL CIRCUITO ESPECIALIZADO - OF 401 - DESPACHO JUEZ

[RUTINA 1 - PREVENTIVO] MUNICIPIO / SEDE: ED PRINCIPAL | OT: 172 | EQUIPO: PISO TECHO LG 40000 BTU

Soporte Fotográfico (2 fotos):





OFICINA / DEPENDENCIAS: JUZGADO 3 PENAL DEL CIRCUITO CON FUNCIONES DE CONOCIMIENTODE NEIVA OF 308 - DESPACHO

[RUTINA 1 - PREVENTIVO] MUNICIPIO / SEDE: ED PRINCIPAL | OT: 192 | EQUIPO: MINISPLIT LG 12000 BTU

Soporte Fotográfico (4 fotos):









OFICINA / DEPENDENCIAS: OFICINA ASISTENCIA LEGAL Y COBRO COACTIVO - DESPACHO

[RUTINA 1 - PREVENTIVO] MUNICIPIO / SEDE: ED PRINCIPAL | OT: 190 | EQUIPO: MINISPLIT LG 12000 BTU

Soporte Fotográfico (1 fotos):



OFICINA / DEPENDENCIAS: OFICINA ASISTENCIA LEGAL Y COBRO COACTIVO - SECRETARIA

[RUTINA 1 - PREVENTIVO] MUNICIPIO / SEDE: ED PRINCIPAL | OT: 189 | EQUIPO: MINISPLIT LG 24000 BTU

Soporte Fotográfico (1 fotos):



OFICINA / DEPENDENCIAS: JUZGADO 2 PROMISCUO MUNICIPAL - SECRETARIA

[RUTINA 1 - PREVENTIVO] MUNICIPIO / SEDE: CAMPOALEGRE | OT: 134 | EQUIPO: MINISPLIT LG 18000 BTU

Soporte Fotográfico (4 fotos):









OFICINA / DEPENDENCIAS: JUZGADO 2 PROMISCUO MUNICIPAL - SECRETARIA (Continuación)

[RUTINA 1 - PREVENTIVO] MUNICIPIO / SEDE: CAMPOALEGRE | OT: 134 | EQUIPO: MINISPLIT LG 18000 BTU

Soporte Fotográfico (3 fotos):








CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS

NIT: 902080280-1

OFICINA / DEPENDENCIAS: JUZGADO 2 PROMISCUO MUNICIPAL - DESPACHO JUEZ

[RUTINA 1 - PREVENTIVO] MUNICIPIO / SEDE: CAMPOALEGRE | OT: 135 | EQUIPO: MINISPLIT LG 18000 BTU

Soporte Fotográfico (1 fotos):



CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS

NIT: 902080280-1

OFICINA / DEPENDENCIAS: JUZGADO 2 PROMISCUO MUNICIPAL - DESPACHO JUEZ

[RUTINA 1 - PREVENTIVO] MUNICIPIO / SEDE: CAMPOALEGRE | OT: 136 | EQUIPO: PISO TECHO BLUELINE 36000 BTU

Soporte Fotográfico (4 fotos):









OFICINA / DEPENDENCIAS: JUZGADO 2 PROMISCUO MUNICIPAL - DESPACHO JUEZ (Continuación)

[RUTINA 1 - PREVENTIVO] MUNICIPIO / SEDE: CAMPOALEGRE | OT: 136 | EQUIPO: PISO TECHO BLUELINE 36000 BTU

Soporte Fotográfico (4 fotos):



OFICINA / DEPENDENCIAS: JUZGADO 2 PROMISCUO MUNICIPAL - DESPACHO JUEZ (Continuación)

[RUTINA 1 - PREVENTIVO] MUNICIPIO / SEDE: CAMPOALEGRE | OT: 136 | EQUIPO: PISO TECHO BLUELINE 36000 BTU

Soporte Fotográfico (1 fotos):



OFICINA / DEPENDENCIAS: CUARTO TECNICO #1

[RUTINA 1 - PREVENTIVO] MUNICIPIO / SEDE: CAMPOALEGRE | OT: 137 | EQUIPO: PISO TECHO LG 40000 BTU

Soporte Fotográfico (3 fotos):

<table>
<tr><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td></tr>
</table>

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS

NIT: 902080280-1

OFICINA / DEPENDENCIAS: JUZGADO 2 PROMISCUO MUNICIPAL - SALA DE AUDIENCIA

[RUTINA 1 - PREVENTIVO] MUNICIPIO / SEDE: CAMPOALEGRE | OT: 141 | EQUIPO: MINISPLIT LG 24000 BTU

Soporte Fotográfico (4 fotos):









OFICINA / DEPENDENCIAS: JUZGADO 2 PROMISCUO MUNICIPAL - SALA DE AUDIENCIA (Continuación)

[RUTINA 1 - PREVENTIVO] MUNICIPIO / SEDE: CAMPOALEGRE | OT: 141 | EQUIPO: MINISPLIT LG 24000 BTU

Soporte Fotográfico (3 fotos):







OFICINA / DEPENDENCIAS: JUZGADO 1PROMISCUO MUNICIPAL - SALA DE AUDIENCIA

[RUTINA 1 - PREVENTIVO] MUNICIPIO / SEDE: CAMPOALEGRE | OT: 140 | EQUIPO: MINISPLIT LG 18000 BTU

Soporte Fotográfico (2 fotos):





OFICINA / DEPENDENCIAS: JUZGADO 1 PROMISCUO MUNICIPAL DESPACHO

[RUTINA 1 - PREVENTIVO] MUNICIPIO / SEDE: CAMPOALEGRE | OT: 139 | EQUIPO: MINISPLIT LG 12000 BTU

Soporte Fotográfico (4 fotos):











CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS

NIT: 902080280-1

OFICINA / DEPENDENCIAS: JUZGADO 1 PROMISCUO MUNICIPAL SECRETARIA

[RUTINA 1 - PREVENTIVO] MUNICIPIO / SEDE: CAMPOALEGRE | OT: 138 | EQUIPO: MINISPLIT LG 24000 BTU

Soporte Fotográfico (3 fotos):

<table>
<tr>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</table>

OFICINA / DEPENDENCIAS: JUZGADO MUNICIPAL - SALA DE AUDIENCIA

[RUTINA 1 - PREVENTIVO] MUNICIPIO / SEDE: PAICOL | OT: 153 | EQUIPO: MINISPLIT MIRAGE 12000 BTU

Soporte Fotográfico (1 fotos):



OFICINA / DEPENDENCIAS: JUZGADO MUNICIPAL - SECRETARIA

[RUTINA 1 - PREVENTIVO] MUNICIPIO / SEDE: PAICOL | OT: 152 | EQUIPO: MINISPLIT MIRAGE 36000 BTU

Soporte Fotográfico (2 fotos):





OFICINA / DEPENDENCIAS: JUZGADO MUNICIPAL - DESPACHO JUEZ

[RUTINA 1 - PREVENTIVO] MUNICIPIO / SEDE: PAICOL | OT: 154 | EQUIPO: MINISPLIT LG 12000 BTU

Soporte Fotográfico (4 fotos):









OFICINA / DEPENDENCIAS: JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL - SECRETARIA

[RUTINA 1 - PREVENTIVO] MUNICIPIO / SEDE: HOBO | OT: 133 | EQUIPO: MINISPLIT LG 24000 BTU

Soporte Fotográfico (1 fotos):



OFICINA / DEPENDENCIAS: JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL - SALA DE AUDIENCIA

[RUTINA 1 - PREVENTIVO] MUNICIPIO / SEDE: HOBO | OT: 142 | EQUIPO: MINISPLIT LG 24000 BTU

Soporte Fotográfico (2 fotos):





CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS


NIT: 902080280-1

OFICINA / DEPENDENCIAS: JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL DESPACHO JUEZ

[RUTINA 1 - PREVENTIVO] MUNICIPIO / SEDE: HOBO | OT: 151 | EQUIPO: MINISPLIT LG 12000 BTU

Soporte Fotográfico (2 fotos):





CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS

NIT: 902080280-1

OFICINA / DEPENDENCIAS: JUZGADO UNICO PROMISCUO MUNICIPAL - DESPACHO JUEZ

[RUTINA 1 - PREVENTIVO] MUNICIPIO / SEDE: AGRADO | OT: 160 | EQUIPO: MINISPLIT LG 12000 BTU

Soporte Fotográfico (4 fotos):










CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS

NIT: 902080280-1

OFICINA / DEPENDENCIAS: JUZGADO UNICO PROMISCUO - SALA DE AUDIENCIA

[RUTINA 1 - PREVENTIVO] MUNICIPIO / SEDE: AGRADO | OT: 159 | EQUIPO: MINISPLIT LG 24000 BTU

Soporte Fotográfico (2 fotos):





OFICINA / DEPENDENCIAS: JUZGADO UNICO PROMISCUO - SECRETARIA

[RUTINA 1 - PREVENTIVO] MUNICIPIO / SEDE: AGRADO | OT: 161 | EQUIPO: MINISPLIT LG 24000 BTU

Soporte Fotográfico (3 fotos):

<table>
<tr>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</table>

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS

NIT: 902080280-1

OFICINA / DEPENDENCIAS: JUZGADO UNICO PROMISCUO MUNICIPAL - SALA DE AUDIENCIA

[RUTINA 1 - PREVENTIVO] MUNICIPIO / SEDE: PITAL | OT: 156 | EQUIPO: MINISPLIT YORK 24000 BTU

Soporte Fotográfico (4 fotos):









CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS

NIT: 902080280-1

OFICINA / DEPENDENCIAS: JUZGADO UNICO PROMISCUO MUNICIPAL - ESCRIBIENTE

[RUTINA 1 - PREVENTIVO] MUNICIPIO / SEDE: PITAL | OT: 155 | EQUIPO: MINISPLIT LG 24000 BTU

Soporte Fotográfico (2 fotos):





OFICINA / DEPENDENCIAS: JUZGADO UNICO PROMISCUO MUNICIPAL - DESPACHO JUEZ

[RUTINA 1 - PREVENTIVO] MUNICIPIO / SEDE: PITAL | OT: 157 | EQUIPO: MINISPLIT LG 12000 BTU

Soporte Fotográfico (4 fotos):

<table>
<tr>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</table>


OFICINA / DEPENDENCIAS: JUZGADO UNICO PROMISCUO MUNICIPAL -SECRETARIA

[RUTINA 1 - PREVENTIVO] MUNICIPIO / SEDE: PITAL | OT: 158 | EQUIPO: MINISPLIT LG 18000 BTU

Soporte Fotográfico (4 fotos):









OFICINA / DEPENDENCIAS: JUZGADO UNICO PROMISCUO MUNICIPAL- ARCHIVO

[RUTINA 1 - PREVENTIVO] MUNICIPIO / SEDE: TIMANA | OT: 166 | EQUIPO: MINISPLIT COMFORTFRESH 12000 BTU

Soporte Fotográfico (3 fotos):

<table>
<tr>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</table>

OFICINA / DEPENDENCIAS: JUZGADO UNICO PROMISCUO MUNICIPAL- SECRETARIA

[RUTINA 1 - PREVENTIVO] MUNICIPIO / SEDE: TIMANA | OT: 162 | EQUIPO: MINISPLIT LG 24000 BTU

Soporte Fotográfico (1 fotos):



OFICINA / DEPENDENCIAS: JUZGADO UNICO PROMISCUO MUNICIPAL- DESPACHO JUEZ

[RUTINA 1 - PREVENTIVO] MUNICIPIO / SEDE: TIMANA | OT: 167 | EQUIPO: MINISPLIT LG 12000 BTU

Soporte Fotográfico (2 fotos):





CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS

NIT: 902080280-1

OFICINA / DEPENDENCIAS: JUZGADO UNICO PROMISCUO MUNICIPAL - SALA DE ESPERA

[RUTINA 1 - PREVENTIVO] MUNICIPIO / SEDE: TIMANA | OT: 165 | EQUIPO: MINISPLIT COMFORTFRESH 18000 BTU

Soporte Fotográfico (2 fotos):





OFICINA / DEPENDENCIAS: JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL - CUARTO TECNICO

[RUTINA 1 - PREVENTIVO] MUNICIPIO / SEDE: TIMANA | OT: 163 | EQUIPO: MINISPLIT LG 12000 BTU

Soporte Fotográfico (3 fotos):

<table>
<tr>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</table>

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS

NIT: 902080280-1

OFICINA / DEPENDENCIAS: JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL - SALA DE AUDIENCIA

[RUTINA 1 - PREVENTIVO] MUNICIPIO / SEDE: TIMANA | OT: 164 | EQUIPO: MINISPLIT COMFORTFRESH 36000 BTU

Soporte Fotográfico (2 fotos):





OFICINA / DEPENDENCIAS: JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL - SALA DE AUDIENCIA

[RUTINA 1 - PREVENTIVO] MUNICIPIO / SEDE: TARQUI | OT: 171 | EQUIPO: MINISPLIT LG 18000 BTU

Soporte Fotográfico (3 fotos):

<table>
<tr>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</table>


CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS

NIT: 902080280-1

OFICINA / DEPENDENCIAS: JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL - DESPACHO JUEZ

[RUTINA 1 - PREVENTIVO] MUNICIPIO / SEDE: TARQUI | OT: 170 | EQUIPO: MINISPLIT LG 12000 BTU

Soporte Fotográfico (4 fotos):

<table>
<tr>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</table>

OFICINA / DEPENDENCIAS: JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL - DESPACHO JUEZ (Continuación)

[RUTINA 1 - PREVENTIVO] MUNICIPIO / SEDE: TARQUI | OT: 170 | EQUIPO: MINISPLIT LG 12000 BTU

Soporte Fotográfico (3 fotos):

<table>
<tr>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</table>

OFICINA / DEPENDENCIAS: JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL - SALA DE ESPERA

[RUTINA 1 - PREVENTIVO] MUNICIPIO / SEDE: TARQUI | OT: 169 | EQUIPO: PISO TECHO LG 40000 BTU

Soporte Fotográfico (4 fotos):

<table>
<tr>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</table>

OFICINA / DEPENDENCIAS: JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL - SALA DE ESPERA (Continuación)

[RUTINA 1 - PREVENTIVO] MUNICIPIO / SEDE: TARQUI | OT: 169 | EQUIPO: PISO TECHO LG 40000 BTU

Soporte Fotográfico (1 fotos):



SECCIÓN 2

MANTENIMIENTO CORRECTIVO
REGISTRO FOTOGRÁFICO DE ACTIVIDADES Y REPUESTOS

CONTRATO N° 017 DE 2026 - RAMA JUDICIAL DE COLOMBIA (HUILA)

ORDEN DE TRABAJO	DEPENDENCIA / SEDE	EQUIPO ASOCIADO	ACTIVIDAD / ALCANCE
051	CENTRO DE SERVICIOS - JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD OF 801	PISO TECHO BLUELINE 36000 BTU	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MANGUERA PLÁSTICA PARA DRENAJE Y BANDEJA DE CONDENSADO
012 / 013	JUZGADO 2 ADMINISTRATIVO ORAL	MINISPLIT LG 12000 BTU	DESMONTE DE AIRE ACONDICIONADO E INSTALACIÓN BÁSICA EQUIPO MINI SPLIT (CAMBIO DE EQUIPO)
188	JUZGADO 7 DE PEQUEÑAS CAUSAS Y COMPETENCIAS MÚLTIPLES DE NEIVA OF 204B	MINISPLIT LG 12000 BTU	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBA DE CONDENSADO (CAMBIO DE BOMBA)
CONSOLIDADO CORRECTIVOS (OTs 126, 178, 179, 180, 173, 174, ETC.)	LÍNEAS DE CONDENSADORAS (FACHADA Y PASILLO TÉCNICO)	TUBERÍAS Y BASES DE EQUIPOS CONDENSADORES	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLAMIENTO TÉRMICO RUBATEX, MOGOLLAS DE CAUCHO Y CINTA VINILO

A continuación se detalla el registro fotográfico respectivo (4 fotografías por página):

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS

NIT: 902080280-1

OFICINA / DEPENDENCIAS: CENTRO DE SERVICIOS - JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD OF 801

[MANTENIMIENTO CORRECTIVO] SEDE: NEIVA (EDIFICIO PRINCIPAL) | OT: 051 | EQUIPO: PISO TECHO BLUELINE 36000 BTU

ACTIVIDAD REALIZADA: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MANGUERA PLÁSTICA PARA DRENAJE Y BANDEJA DE CONDENSADO

Soporte Fotográfico (4 fotos):









CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS

NIT: 902080280-1

OFICINA / DEPENDENCIAS: JUZGADO 2 ADMINISTRATIVO ORAL

[MANTENIMIENTO CORRECTIVO] SEDE: NEIVA (EDIFICIO ADMINISTRATIVOS) | OT: 012 / 013 | EQUIPO: MINISPLIT LG 12000 BTU

ACTIVIDAD REALIZADA: DESMONTE DE AIRE ACONDICIONADO E INSTALACIÓN BÁSICA EQUIPO MINI SPLIT (CAMBIO DE EQUIPO)

Soporte Fotográfico (4 fotos):









Calle 27 No. 8-06 | Teléfono: 316 469 2215 |
consorcioinfraestructuraas@gmail.com
CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS | NIT: 902080280-1

OFICINA / DEPENDENCIAS: JUZGADO 7 DE PEQUEÑAS CAUSAS Y COMPETENCIAS MÚLTIPLES DE NEIVA OF 204B

[MANTENIMIENTO CORRECTIVO] SEDE: NEIVA (EDIFICIO PRINCIPAL) | OT: 188 | EQUIPO: MINISPLIT LG 12000 BTU

ACTIVIDAD REALIZADA: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBA DE CONDENSADO (CAMBIO DE BOMBA)

Soporte Fotográfico (3 fotos):

<table>
<tr><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td></tr>
</table>

OFICINA / DEPENDENCIAS: LÍNEAS DE CONDENSADORAS (FACHADA Y PASILLO TÉCNICO)

[MANTENIMIENTO CORRECTIVO] SEDE: NEIVA (EDIFICIO PRINCIPAL) | OT: CONSOLIDADO CORRECTIVOS (OTs 126, 178, 179, 180, 173, 174, ETC.) | EQUIPO: TUBERÍAS Y BASES DE EQUIPOS CONDENSADORES


ACTIVIDAD REALIZADA: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLAMIENTO TÉRMICO RUBATEX, MOGOLLAS DE CAUCHO Y CINTA VINILO

Soporte Fotográfico (4 fotos):









OFICINA / DEPENDENCIAS: LÍNEAS DE CONDENSADORAS (FACHADA Y PASILLO TÉCNICO) (Continuación)

[MANTENIMIENTO CORRECTIVO] SEDE: NEIVA (EDIFICIO PRINCIPAL) | OT: CONSOLIDADO CORRECTIVOS (OTs 126, 178, 179, 180, 173, 174, ETC.) | EQUIPO: TUBERÍAS Y BASES DE EQUIPOS CONDENSADORES

ACTIVIDAD REALIZADA: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLAMIENTO TÉRMICO RUBATEX, MOGOLLAS DE CAUCHO Y CINTA VINILO

Soporte Fotográfico (1 fotos):



A los equipos de las oficinas del tercer piso del edificio principal, se les hizo el reemplazo del aislamiento térmico y fueron recubiertos con cinta vinilo.

Todos los equipos intervenidos durante esta rutina se encuentran operando con Normalidad.

FERNANDO DANIEL FAJARDO NÚÑEZ
C.C.79.461.245 de Bogotá
Representante Legal
Consorcio Infraestructura AS

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS	**CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS**	Código:	ST-PC-F-009
		Version	001
	HOJA DE VIDA	Fecha:	24-abr-23

N° AG001

FECHA: 7 de abril de 2026

REGISTRO FOTOGRAFICO

SUPERVISOR: JOSÉ FERNANDO PERDOMO
EMPRESA: SUPERVISOR COORDINADOR ADMINISTRATIVA
NIT: RAMA JUDICIAL
DIRECCIÓN: 800165866-1
TELÉFONO:
E-MAIL:
CIUDAD: AGRADO - HUILA

INFORMACION GENERAL DEL EQUIPO				
MODELO EVAPORADORA:	VA242C1	**MODELO CONDENSADORA:**	VA242C1	
SERIAL EVAPORADORA:	512TACXJN843	**SERIAL CONDENSADORA:**	-	
MARCA:	LG	**TIPO DE EQUIPO:**	MINI SPLIT	
REFRIGERANTE:	R32	**CAPACIDAD BTU:**	24.000	
ZONA DE CLIMATIZACIÓN:	JUZGADO MUNICIPAL EQ 1 SECRETARIA	**VOLTAJE:**	220V	
No. PLACA INVENTARIO:	12000000115923	**CODIGO EXTERNO:**	-	
ESTADO:	BUENO	**FECHA INTERVENCION 1:**	DESMONTE	13 de marzo de 2026
FECHA INTERVENCION 2:	INSTALACION - 13 de marzo de 2026	**OBSERVACION:**		
FECHA INTERVENCION 3:	PREVENTIVO - 17 de Septiembre de 2026			

INFORMACION GENERAL DEL			
NOMBRE DEL FABRICANTE:	LG	**TELEFONO DEL PROVEEDOR:**	316 469 2215
CONTACTO DEL PROVEEDOR:	SERVITEDH SAS	**DIRECCION DEL PROVEEDOR:**	CALLE 27 No 8 - 06
GARANTIA:	30 DIAS POR MANO DE OBRA	**CIUDAD/PAIS**	NEIVA / HUILA

FIRMA:
NOMBRE: FERNANDO DANIEL FAJAR NUÑEZ
IDENTIFICACION 79461245

FIRMA: _____
NOMBRE:
IDENTIFICACION:

	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS	Código:	ST-PC-F-009
		Version	001
	HOJA DE VIDA	Fecha:	24-abr-23

N° AG002

FECHA: 7 de abril de 2026

REGISTRO FOTOGRAFICO

SUPERVISOR: JOSÉ FERNANDO PERDOMO
EMPRESA: SUPERVISOR COORDINADOR ADMINISTRATIVA
NIT: RAMA JUDICIAL
DIRECCIÓN: 800165866-1
TELÉFONO:
E-MAIL:
CIUDAD: AGRADO - HUILA

INFORMACION GENERAL DEL EQUIPO				
MODELO EVAPORADORA:	VA122C1	**MODELO CONDENSADORA:**	VA122C1	
SERIAL EVAPORADORA:	511TALBJU664	**SERIAL CONDENSADORA:**	-	
MARCA:	LG	**TIPO DE EQUIPO:**	MINI SPLIT	
REFRIGERANTE:	R32	**CAPACIDAD BTU:**	12.000	
ZONA DE CLIMATIZACIÓN:	JUZGADO MUNICIPAL EQ 2 DESPACHO	**VOLTAJE:**	220V	
No. PLACA INVENTARIO:	12000000115874	**CODIGO EXTERNO:**	-	
ESTADO:	BUENO	**FECHA INTERVENCION 1:**	DESMONTE	13 de marzo de 2026
FECHA INTERVENCION 3:	PREVENTIVO - 17 de Septiembre de 2026	**OBSERVACION:**		
FECHA INTERVENCION 2:	INSTALACION - 13 de marzo de 2026			

INFORMACION GENERAL DEL		**TELEFONO DEL PROVEEDOR:**	316 469 2215
NOMBRE DEL FABRICANTE:	LG	**DIRECCION DEL PROVEEDOR:**	CALLE 27 No 8 - 06
CONTACTO DEL PROVEEDOR:	SERVITEDH SAS	**CIUDAD/PAIS**	NEIVA / HUILA
GARANTIA:	30 DIAS POR MANO DE OBRA		

FIRMA:
NOMBRE: FERNANDO DANIEL FAJAR NUÑEZ
IDENTIFICACION 79461245

FIRMA: _____
NOMBRE:
IDENTIFICACION:

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS	**CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS**	Código:	ST-PC-F-009
		Version	001
	HOJA DE VIDA	Fecha:	24-abr-23

N° AG003

FECHA: 7 de abril de 2026

REGISTRO FOTOGRAFICO

SUPERVISOR: JOSÉ FERNANDO PERDOMO
EMPRESA: SUPERVISOR COORDINADOR ADMINISTRATIVA
NIT: RAMA JUDICIAL
DIRECCIÓN: 800165866-1
TELÉFONO:
E-MAIL:
CIUDAD: AGRADO - HUILA

INFORMACION GENERAL DEL EQUIPO				
MODELO EVAPORADORA:	VA242C1	**MODELO CONDENSADORA:**	VA242C1	
SERIAL EVAPORADORA:	512TAHQJN841	**SERIAL CONDENSADORA:**	-	
MARCA:	LG	**TIPO DE EQUIPO:**	MINI SPLIT	
REFRIGERANTE:	R32	**CAPACIDAD BTU:**	24.000	
ZONA DE CLIMATIZACIÓN:	JUZGADO MUNICIPAL EQ 3 SALA DE AUDIENCIA	**VOLTAJE:**	220V	
No. PLACA INVENTARIO:	12000000115924	**CODIGO EXTERNO:**	-	
ESTADO:	BUENO	**FECHA INTERVENCION 1:**	DESMONTE	13 de marzo de 2026
FECHA INTERVENCION 2:	INSTALACION - 13 de marzo de 2026	**OBSERVACION:**		
FECHA INTERVENCION 3:	PREVENTIVO - 17 de Septiembre de 2026			

INFORMACION GENERAL DEL		**TELEFONO DEL PROVEEDOR:**	316 469 2215
NOMBRE DEL FABRICANTE:	LG	**DIRECCION DEL PROVEEDOR:**	CALLE 27 No 8 - 06
CONTACTO DEL PROVEEDOR:	SERVITEDH SAS	**CIUDAD/PAIS**	NEIVA / HUILA
GARANTIA:	30 DIAS POR MANO DE OBRA		

FIRMA:
NOMBRE: FERNANDO DANIEL FAJAR NUÑEZ
IDENTIFICACION 79461245

FIRMA: _____
NOMBRE:
IDENTIFICACION:

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS	**CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS**	Código:	ST-PC-F-009
		Version	001
	HOJA DE VIDA	Fecha:	24-abr-23

N° CAM0008

FECHA: 6 de abril de 2026

REGISTRO FOTOGRAFICO

SUPERVISOR: JOSÉ FERNANDO PERDOMO
EMPRESA: SUPERVISOR COORDINADOR ADMINISTRATIVA
NIT: RAMA JUDICIAL
DIRECCIÓN: 800165866-1
TELÉFONO:
E-MAIL:
CIUDAD: CAMPOALEGRO - HUILA

INFORMACION GENERAL DEL EQUIPO				
MODELO EVAPORADORA:	AVNQ40GM1A5	**MODELO CONDENSADORA:**	AVNQ40GM1A5	
SERIAL EVAPORADORA:	405TARUGX814	**SERIAL CONDENSADORA:**	-	
MARCA:	LG	**TIPO DE EQUIPO:**	PISO TECHO	
REFRIGERANTE:	R410A	**CAPACIDAD BTU:**	40.000	
ZONA DE CLIMATIZACIÓN:	CUARTO TECNICO No 1	**VOLTAJE:**	220V	
No. PLACA INVENTARIO:	-	**CODIGO EXTERNO:**	517001	
ESTADO:	BUENO	**FECHA INTERVENCION 1:**	PREVENTIVO	5 de febrero de 2026
FECHA INTERVENCION 2:	PREVENTIVO - 15 septiembre 2026	**OBSERVACION:**		

INFORMACION GENERAL DEL PROVEEDOR			
NOMBRE DEL FABRICANTE:	LG	**TELEFONO DEL PROVEEDOR:**	316 469 2215
CONTACTO DEL PROVEEDOR:	SERVITEDH SAS	**DIRECCION DEL PROVEEDOR:**	CARRERA 16 No. 34 - 22
GARANTIA:	30 DIAS POR MANO DE OBRA	**CIUDAD/PAIS**	NEIVA / HUILA

FIRMA: _____
NOMBRE: FERNANDO DANIEL FAJAR NUÑEZ
IDENTIFICACION 79461245

FIRMA: _____
NOMBRE:
IDENTIFICACION:

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS	**CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS**	Código:	ST-PC-F-009
		Version	001
	HOJA DE VIDA	Fecha:	24-abr-23

N° CAM0002

FECHA: 11 de octubre de 2023

SUPERVISOR: JOSÉ FERNANDO PERDOMO
EMPRESA: SUPERVISOR COORDINADOR ADMINISTRATIVA
NIT: RAMA JUDICIAL
DIRECCIÓN: 800165866-1
TELÉFONO:
E-MAIL:
CIUDAD: CAMPOALEGRO - HUILA

REGISTRO FOTOGRAFICO

INFORMACION GENERAL DEL EQUIPO				
MODELO EVAPORADORA:	VM182C7	**MODELO CONDENSADORA:**	VM182C7	
SERIAL EVAPORADORA:	401TATGEM249	**SERIAL CONDENSADORA:**	-	
MARCA:	LG	**TIPO DE EQUIPO:**	MINISPLIT	
REFRIGERANTE:	R410A	**CAPACIDAD BTU:**	18.000	
ZONA DE CLIMATIZACIÓN:	JUZGADO 2 PROMISCUO MUNICIPAL EQ2 SECRETARIA	**VOLTAJE:**	220V	
No. PLACA INVENTARIO:	12000000114164	**CODIGO EXTERNO:**	-	
ESTADO:	BUENO	**FECHA INTERVENCION 1:**	PREVENTIVO	10 de abril de 2024
FECHA INTERVENCION 2:	CAMBIO DE EQUIPO - 10 diciembre de 2024	**FECHA INTERVENCION 3:**	PREVENTIVO	25 de febrero de 2026
FECHA INTERVENCION 4:	PREVENTIVO - 15 septiembre 2026	**OBSERVACION:**		

INFORMACION GENERAL DEL PROVEEDOR			
NOMBRE DEL FABRICANTE:	LG	**TELEFONO DEL PROVEEDOR:**	316 469 2215
CONTACTO DEL PROVEEDOR:	SERVITEDH SAS	**DIRECCION DEL PROVEEDOR:**	CARRERA 16 No. 34 - 22
GARANTIA:	30 DIAS POR MANO DE OBRA	**CIUDAD/PAIS**	NEIVA / HUILA

FIRMA:
NOMBRE: FERNANDO DANIEL FAJAR NUÑEZ
IDENTIFICACION 79461245

FIRMA: _____
NOMBRE:
IDENTIFICACION:

	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS	Código:	ST-PC-F-009
		Version	001
	HOJA DE VIDA	Fecha:	24-abr-23

N° CAM0003

FECHA: 11 de octubre de 2023

SUPERVISOR: JOSÉ FERNANDO PERDOMO
EMPRESA: SUPERVISOR COORDINADOR ADMINISTRATIVA
NIT: RAMA JUDICIAL
DIRECCIÓN: 800165866-1
TELÉFONO:
E-MAIL:
CIUDAD: CAMPOALEGRO - HUILA

REGISTRO FOTOGRAFICO

INFORMACION GENERAL DEL EQUIPO				
MODELO EVAPORADORA:	VM182CE	**MODELO CONDENSADORA:**	VM182CE	
SERIAL EVAPORADORA:	MEZ64797602	**SERIAL CONDENSADORA:**	-	
MARCA:	LG	**TIPO DE EQUIPO:**	MINISPLIT	
REFRIGERANTE:	R410A	**CAPACIDAD BTU:**	18.000	
ZONA DE CLIMATIZACIÓN:	JUZGADO 2 PROMISCUO MUNICIPAL DESPACHO EQ3	**VOLTAJE:**	220V	
No. PLACA INVENTARIO:	-	**CODIGO EXTERNO:**	-	
ESTADO:	BUENO	**FECHA INTERVENCION 1:**	INSTALACION	5 de octubre de 2023
FECHA INTERVENCION 2:	PREVENTIVO - 9 de octubre de 2025	**FECHA INTERVENCION 3:**	PREVENTIVO	25 de febrero de 2026
FECHA INTERVENCION 2:	PREVENTIVO - 15 de septiembre de 2026	**OBSERVACION:**		

INFORMACION GENERAL DEL PROVEEDOR			
NOMBRE DEL FABRICANTE:	LG	**TELEFONO DEL PROVEEDOR:**	316 469 2215
CONTACTO DEL PROVEEDOR:	SERVITEDH SAS	**DIRECCION DEL PROVEEDOR:**	CALLE 27 No 8 - 06
GARANTIA:	30 DIAS POR MANO DE OBRA	**CIUDAD/PAIS**	NEIVA / HUILA

FIRMA:
NOMBRE: FERNANDO DANIEL FAJAR NUÑEZ
IDENTIFICACION 79461245

FIRMA: _____
NOMBRE:
IDENTIFICACION:

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS	**CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS**	Código:	ST-PC-F-009
		Version	001
	HOJA DE VIDA	Fecha:	24-abr-23

N° CAM0001

FECHA: 11 de octubre de 2023

REGISTRO FOTOGRAFICO

SUPERVISOR: JOSÉ FERNANDO PERDOMO
EMPRESA: SUPERVISOR COORDINADOR ADMINISTRATIVA
NIT: RAMA JUDICIAL
DIRECCIÓN: 800165866-1
TELÉFONO:
E-MAIL:
CIUDAD: CAMPOALEGRO - HUILA

INFORMACION GENERAL DEL EQUIPO				
MODELO EVAPORADORA:	PTE36151V	**MODELO CONDENSADORA:**	PTE36151V	
SERIAL EVAPORADORA:	3406405920288190000000	**SERIAL CONDENSADORA:**	-	
MARCA:	BLUELINE	**TIPO DE EQUIPO:**	PISO TECHO	
REFRIGERANTE:	R410A	**CAPACIDAD BTU:**	36.000	
ZONA DE CLIMATIZACIÓN:	JUZGADO 2 PROMISCUO MUNICIPAL EQ1	**VOLTAJE:**	220V	
No. PLACA INVENTARIO:	12000000107348	**CODIGO EXTERNO:**	2180011063	
ESTADO:	BUENO	**FECHA INTERVENCION 1:**	PREVENTIVO	5 de octubre de 2023
FECHA INTERVENCION 2:	PREVENTIVO - 9 de octubre de 2025	**FECHA INTERVENCION 3:**	PREVENTIVO	25 de febrero de 2026
FECHA INTERVENCION 4:	PREVENTIVO - 15 septiembre 2026	**OBSERVACION:**		

INFORMACION GENERAL DEL PROVEEDOR			
NOMBRE DEL FABRICANTE:	BLUELINE	**TELEFONO DEL PROVEEDOR:**	316 469 2215
CONTACTO DEL PROVEEDOR:	SERVITEDH SAS	**DIRECCION DEL PROVEEDOR:**	CALLE 27 No 8 - 06
GARANTIA:	30 DIAS POR MANO DE OBRA	**CIUDAD/PAIS**	NEIVA / HUILA

FIRMA:
NOMBRE: FERNANDO DANIEL FAJAR NUÑEZ
IDENTIFICACION 79461245

FIRMA: _____
NOMBRE:
IDENTIFICACION:

	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS	Código:	ST-PC-F-009
		Version	001
	HOJA DE VIDA	Fecha:	24-abr-23

N° CAM0004

FECHA: 11 de octubre de 2023

REGISTRO FOTOGRAFICO

SUPERVISOR: JOSÉ FERNANDO PERDOMO
EMPRESA: SUPERVISOR COORDINADOR ADMINISTRATIVA
NIT: RAMA JUDICIAL
DIRECCIÓN: 800165866-1
TELÉFONO:
E-MAIL:
CIUDAD: CAMPOALEGRO - HUILA

INFORMACION GENERAL DEL EQUIPO				
MODELO EVAPORADORA:	VM242C7	**MODELO CONDENSADORA:**	VM242C7	
SERIAL EVAPORADORA:	-	**SERIAL CONDENSADORA:**	33113	
MARCA:	LG	**TIPO DE EQUIPO:**	MINI SPLIT	
REFRIGERANTE:	R410A	**CAPACIDAD BTU:**	24.000	
ZONA DE CLIMATIZACIÓN:	SALA DE AUDIENCIA No 2	**VOLTAJE:**	220V	
No. PLACA INVENTARIO:	12000000113510	**CODIGO EXTERNO:**	-	
ESTADO:	NUEVO	**FECHA INTERVENCION 1:**	PREVENTIVO	10 de abril de 2024
FECHA INTERVENCION 2:	CAMBIO DE EQUIPO - 10 diciembre de 2024	**FECHA INTERVENCION 3:**	PREVENTIVO	25 de febrero de 2026
FECHA INTERVENCION 3:	PREVENTIVO - 15 septiembre 2026	**OBSERVACION:**		

INFORMACION GENERAL DEL PROVEEDOR			
NOMBRE DEL FABRICANTE:	LG	**TELEFONO DEL PROVEEDOR:**	316 469 2215
CONTACTO DEL PROVEEDOR:	SERVITEDH SAS	**DIRECCION DEL PROVEEDOR:**	CALLE 27 No 8 - 06
GARANTIA:	30 DIAS POR MANO DE OBRA	**CIUDAD/PAIS**	NEIVA / HUILA

FIRMA:
NOMBRE: FERNANDO DANIEL FAJAR NUÑEZ
IDENTIFICACION 79461245

FIRMA:
NOMBRE:
IDENTIFICACION:

	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS	Código:	ST-PC-F-009
		Version	001
	HOJA DE VIDA	Fecha:	24-abr-23

N° CAM0005

FECHA: 11 de octubre de 2023

REGISTRO FOTOGRAFICO

SUPERVISOR: JOSÉ FERNANDO PERDOMO
EMPRESA: SUPERVISOR COORDINADOR ADMINISTRATIVA
NIT: RAMA JUDICIAL
DIRECCIÓN: 800165866-1
TELÉFONO:
E-MAIL:
CIUDAD: CAMPOALEGRO - HUILA

INFORMACION GENERAL DEL EQUIPO				
MODELO EVAPORADORA:	VM242C7	**MODELO CONDENSADORA:**	VM242C7	
SERIAL EVAPORADORA:	401TAEJAC076	**SERIAL CONDENSADORA:**	-	
MARCA:	LG	**TIPO DE EQUIPO:**	MINI SPLIT	
REFRIGERANTE:	R410A	**CAPACIDAD BTU:**	24.000	
ZONA DE CLIMATIZACIÓN:	JUZGADO 1 PROMISCUO MUNICIPAL EQ1 SECRETARIA	**VOLTAJE:**	220V	
No. PLACA INVENTARIO:	12000000113509	**CODIGO EXTERNO:**	-	
ESTADO:	BUENO	**FECHA INTERVENCION 1:**	PREVENTIVO	10 de abril de 2024
FECHA INTERVENCION 2:	CAMBIO DE EQUIPO - 10 de diembre de 2024	**OBSERVACION:**	PREVENTIVO	25 de febrero de 2026
FECHA INTERVENCION 3:	PREVENTIVO - 15 septiembre 2026	**OBSERVACION:**		

INFORMACION GENERAL DEL PROVEEDOR			
NOMBRE DEL FABRICANTE:	LG	**TELEFONO DEL PROVEEDOR:**	316 469 2215
CONTACTO DEL PROVEEDOR:	SERVITEDH SAS	**DIRECCION DEL PROVEEDOR:**	CALLE 27 No 8 - 06
GARANTIA:	30 DIAS POR MANO DE OBRA	**CIUDAD/PAIS**	NEIVA / HUILA

FIRMA:
NOMBRE: FERNANDO DANIEL FAJAR NUÑEZ
IDENTIFICACION 79461245

FIRMA: _____
NOMBRE:
IDENTIFICACION:

	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS	Código:	ST-PC-F-009
		Version	001
	HOJA DE VIDA	Fecha:	24-abr-23

N° CAM0007

FECHA: 11 de octubre de 2023

SUPERVISOR: JOSÉ FERNANDO PERDOMO
EMPRESA: SUPERVISOR COORDINADOR ADMINISTRATIVA
NIT: RAMA JUDICIAL
DIRECCIÓN: 800165866-1
TELÉFONO:
E-MAIL:
CIUDAD: CAMPOALEGRO - HUILA

REGISTRO FOTOGRAFICO

INFORMACION GENERAL DEL EQUIPO				
MODELO EVAPORADORA:	VM122C7	**MODELO CONDENSADORA:**	VM122C7	
SERIAL EVAPORADORA:	312TAGF3943	**SERIAL CONDENSADORA:**	-	
MARCA:	LG	**TIPO DE EQUIPO:**	MINISPLIT	
REFRIGERANTE:	R410A	**CAPACIDAD BTU:**	12.000	
ZONA DE CLIMATIZACIÓN:	JUZGADO 1 PROMISCUO MUNICIPAL EQ3 DESPACHO	**VOLTAJE:**	220V	
No. PLACA INVENTARIO:	12000000114174	**CODIGO EXTERNO:**	-	
ESTADO:	BUENO	**FECHA INTERVENCION 1:**	PREVENTIVO	10 de abril de 2024
FECHA INTERVENCION 2:	CAMBIO DE EQUIPO - 10 de diembre de 2024	**OBSERVACION:**	PREVENTIVO	25 de febrero de 2026
FECHA INTERVENCION 3:	PREVENTIVO - 15 septiembre 2026	**OBSERVACION:**		

INFORMACION GENERAL DEL PROVEEDOR			
NOMBRE DEL FABRICANTE:	LG	**TELEFONO DEL PROVEEDOR:**	316 469 2215
CONTACTO DEL PROVEEDOR:	SERVITEDH SAS	**DIRECCION DEL PROVEEDOR:**	CALLE 27 No 8 - 06
GARANTIA:	30 DIAS POR MANO DE OBRA	**CIUDAD/PAIS**	NEIVA / HUILA

FIRMA:
NOMBRE: FERNANDO DANIEL FAJAR NUÑEZ
IDENTIFICACION 79461245

FIRMA:
NOMBRE:
IDENTIFICACION:

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS	**CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS**	Código:	ST-PC-F-009
		Version	001
	HOJA DE VIDA	Fecha:	24-abr-23

N° CAM0006

FECHA: 11 de octubre de 2023

SUPERVISOR: JOSÉ FERNANDO PERDOMO
EMPRESA: SUPERVISOR COORDINADOR ADMINISTRATIVA
NIT: RAMA JUDICIAL
DIRECCIÓN: 800165866-1
TELÉFONO:
E-MAIL:
CIUDAD: CAMPOALEGRO - HUILA

REGISTRO FOTOGRAFICO

INFORMACION GENERAL DEL EQUIPO				
MODELO EVAPORADORA:	VS182C7	**MODELO CONDENSADORA:**	VS182C7	
SERIAL EVAPORADORA:	401TATGEM321	**SERIAL CONDENSADORA:**	-	
MARCA:	LG	**TIPO DE EQUIPO:**	MINISPLIT	
REFRIGERANTE:	R410A	**CAPACIDAD BTU:**	18.000	
ZONA DE CLIMATIZACIÓN:	JUZGADO 1 PROMISCUO MUNICIPAL SALA DE AUDIENCIA EQ 2	**VOLTAJE:**	220V	
No. PLACA INVENTARIO:	12000000114163	**CODIGO EXTERNO:**	33173	
ESTADO:	BUENO	**FECHA INTERVENCION 1:**	PREVENTIVO	10 de abril de 2024
FECHA INTERVENCION 2:	CAMBIO DE EQUIPO - 10 de diembre de 2024	**FECHA INTERVENCION 3:**	PREVENTIVO	25 de febrero de 2026
FECHA INTERVENCION 4:	PREVENTIVO - 15 septiembre 2026	**OBSERVACION:**		

INFORMACION GENERAL DEL PROVEEDOR			
NOMBRE DEL FABRICANTE:	LG	**TELEFONO DEL PROVEEDOR:**	316 469 2215
CONTACTO DEL PROVEEDOR:	SERVITEDH SAS	**DIRECCION DEL PROVEEDOR:**	CALLE 27 No 8 - 06
GARANTIA:	30 DIAS POR MANO DE OBRA	**CIUDAD/PAIS**	NEIVA / HUILA

FIRMA:
NOMBRE: FERNANDO DANIEL FAJAR NUÑEZ
IDENTIFICACION 79461245

FIRMA:
NOMBRE:
IDENTIFICACION:

	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS	Código:	ST-PC-F-009
		Version	001
	HOJA DE VIDA	Fecha:	24-abr-23

N° HB0003

FECHA: 30 de abril de 2024

SUPERVISOR: JOSÉ FERNANDO PERDOMO
EMPRESA: RAMA JUDICIAL
NIT: 800165866-1
DIRECCIÓN:
TELÉFONO: 320 3131710
E-MAIL:
CIUDAD: HOBO - HUILA

REGISTRO FOTOGRAFICO

INFORMACION GENERAL DEL EQUIPO				
MODELO EVAPORADORA:	VS242C7	**MODELO CONDENSADORA:**	VS242C7	
SERIAL EVAPORADORA:	-	**SERIAL CONDENSADORA:**	-	
MARCA:	LG	**TIPO DE EQUIPO:**	MINISPLIT	
REFRIGERANTE:	R410A	**CAPACIDAD BTU:**	24.000	
ZONA DE CLIMATIZACIÓN:	JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL EQ 3 SECRETARIA	**VOLTAJE:**	220V	
No. PLACA INVENTARIO:	-	**CODIGO EXTERNO:**	-	
ESTADO:	BUENO	**FECHA INTERVENCION 1:**	PREVENTIVO	10 de octubre de 2023
FECHA INTERVENCION 2:	CAMBIO DE EQUIPO - 19 diciembre de 2024	**FECHA INTERVENCION 3:**	PREVENTIVO	27 de abril de 2026
FECHA INTERVENCION 4:	PREVENTIVO - 16 septiembre 2026	**OBSERVACION:**		

INFORMACION GENERAL DEL PROVEEDOR			
NOMBRE DEL FABRICANTE:	LG	**TELEFONO DEL PROVEEDOR:**	316 469 2215
CONTACTO DEL PROVEEDOR:	SERVITEDH SAS	**DIRECCION DEL PROVEEDOR:**	CALLE 27 No 8 - 06
GARANTIA:	30 DIAS POR MANO DE OBRA	**CIUDAD/PAIS**	NEIVA / HUILA

FIRMA:
NOMBRE: FERNANDO DANIEL FAJAR NUÑEZ
IDENTIFICACION 79461245

FIRMA: _____
NOMBRE:
IDENTIFICACION:

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS	**CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS**	Código:	ST-PC-F-009
		Version	001
	HOJA DE VIDA	Fecha:	24-abr-23

N° HB0001

FECHA: 30 de abril de 2024

SUPERVISOR: JOSÉ FERNANDO PERDOMO
EMPRESA: SUPERVISOR COORDINADOR ADMINISTRATIVA
NIT: RAMA JUDICIAL
DIRECCIÓN: 800165866-1
TELÉFONO:
E-MAIL:
CIUDAD: HOBO - HUILA

REGISTRO FOTOGRAFICO

INFORMACION GENERAL DEL EQUIPO				
MODELO EVAPORADORA:	VM242C7	**MODELO CONDENSADORA:**	VM242C7	
SERIAL EVAPORADORA:	-	**SERIAL CONDENSADORA:**	-	
MARCA:	LG	**TIPO DE EQUIPO:**	MINISPLIT	
REFRIGERANTE:	R410A	**CAPACIDAD BTU:**	24.000	
ZONA DE CLIMATIZACIÓN:	JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL EQ 1 SALA DE AUDIENCIA	**VOLTAJE:**	220V	
No. PLACA INVENTARIO:	-	**CODIGO EXTERNO:**	-	
ESTADO:	BUENO	**FECHA INTERVENCION 1:**	PREVENTIVO	10 de octubre de 2023
FECHA INTERVENCION 2:	CAMBIO DE EQUIPO - 19 diciembre de 2024	**FECHA INTERVENCION 3:**	PREVENTIVO	27 de abril de 2026
FECHA INTERVENCION 4:	PREVENTIVO - 16 septiembre 2026	**OBSERVACION:**		

INFORMACION GENERAL DEL PROVEEDOR			
NOMBRE DEL FABRICANTE:	LG	**TELEFONO DEL PROVEEDOR:**	316 469 2215
CONTACTO DEL PROVEEDOR:	SERVITEDH SAS	**DIRECCION DEL PROVEEDOR:**	CALLE 27 No 8 - 06
GARANTIA:	30 DIAS POR MANO DE OBRA	**CIUDAD/PAIS**	NEIVA / HUILA

FIRMA:
NOMBRE: FERNANDO DANIEL FAJAR NUÑEZ
IDENTIFICACION 79461245

FIRMA: _____
NOMBRE:
IDENTIFICACION:

	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS	Código:	ST-PC-F-009
		Version	001
	HOJA DE VIDA	Fecha:	24-abr-23

N° HB0002

FECHA: 30 de abril de 2024

REGISTRO FOTOGRAFICO

SUPERVISOR: JOSÉ FERNANDO PERDOMO
EMPRESA: SUPERVISOR COORDINADOR ADMINISTRATIVA
NIT: RAMA JUDICIAL
DIRECCIÓN: 800165866-1
TELÉFONO:
E-MAIL:
CIUDAD: HOBO - HUILA

INFORMACION GENERAL DEL EQUIPO				
MODELO EVAPORADORA:	VM122C7	**MODELO CONDENSADORA:**	VM122C7	
SERIAL EVAPORADORA:	-	**SERIAL CONDENSADORA:**	-	
MARCA:	LG	**TIPO DE EQUIPO:**	MINISPLIT	
REFRIGERANTE:	R410A	**CAPACIDAD BTU:**	12.000	
ZONA DE CLIMATIZACIÓN:	JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL EQ 2 DESPACHO	**VOLTAJE:**	220V	
No. PLACA INVENTARIO:	-	**CODIGO EXTERNO:**	-	
ESTADO:	BUENO	**FECHA INTERVENCION 1:**	PREVENTIVO	10 de octubre de 2023
FECHA INTERVENCION 2:	CAMBIO DE EQUIPO - 19 diciembre de 2024	**FECHA INTERVENCION 3:**	PREVENTIVO	27 de abril de 2026
FECHA INTERVENCION 4:	PREVENTIVO - 16 septiembre 2026	**OBSERVACION:**		

INFORMACION GENERAL DEL PROVEEDOR			
NOMBRE DEL FABRICANTE:	LG	**TELEFONO DEL PROVEEDOR:**	316 469 2215
CONTACTO DEL PROVEEDOR:	SERVITEDH SAS	**DIRECCION DEL PROVEEDOR:**	CALLE 27 No 8 - 06
GARANTIA:	30 DIAS POR MANO DE OBRA	**CIUDAD/PAIS**	NEIVA / HUILA

FIRMA:
NOMBRE: FERNANDO DANIEL FAJAR NUÑEZ
IDENTIFICACION 79461245

FIRMA: _____
NOMBRE:
IDENTIFICACION:

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS	**CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS**	Código:	ST-PC-F-009
		Version	001
	HOJA DE VIDA	Fecha:	24-abr-23

N° PAI0001
FECHA: 5 de noviembre de 2024

REGISTRO FOTOGRAFICO

SUPERVISOR: JOSÉ FERNANDO PERDOMO
EMPRESA: SUPERVISOR COORDINADOR ADMINISTRATIVA
NIT: RAMA JUDICIAL
DIRECCIÓN: 800165866-1
TELÉFONO:
E-MAIL:
CIUDAD: PAICOL - HUILA

INFORMACION GENERAL DEL EQUIPO				
MODELO EVAPORADORA:	VM122C7 NJO	**MODELO CONDENSADORA:**	VM122C7UJO	
SERIAL EVAPORADORA:	312TADRF4042	**SERIAL CONDENSADORA:**	312TAXTG6962	
MARCA:	LG	**TIPO DE EQUIPO:**	MINI SPLIT	
REFRIGERANTE:	R410A	**CAPACIDAD BTU:**	12.000	
ZONA DE CLIMATIZACIÓN:	JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL EQ 1 JUEZ	**VOLTAJE:**	220V	
No. PLACA INVENTARIO:	12000000113456	**CODIGO EXTERNO:**	218001005	
ESTADO:	BUENO	**FECHA INTERVENCION 1:**	CAMBIO DE EQUIPO	24 de octubre de 2024
FECHA INTERVENCION 2:	PREVENTIVO - 9 de octubre de 2025	**FECHA INTERVENCION 3:**	PREVENTIVO	16 de septiembre de 2026
FECHA INTERVENCION 4:		**OBSERVACION:**		

INFORMACION GENERAL DEL PROVEEDOR			
NOMBRE DEL FABRICANTE:	LG	**TELEFONO DEL PROVEEDOR:**	316 469 2215
CONTACTO DEL PROVEEDOR:	SERVITEDH SAS	**DIRECCION DEL PROVEEDOR:**	CALLE 27 No 8 - 06
GARANTIA:	30 DIAS POR MANO DE OBRA	**CIUDAD/PAIS**	NEIVA / HUILA

FIRMA:
NOMBRE: FERNANDO DANIEL FAJAR NUÑEZ
IDENTIFICACION 79461245

FIRMA: _____
NOMBRE:
IDENTIFICACION:

	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS	Código:	ST-PC-F-009
		Version	001
	HOJA DE VIDA	Fecha:	24-abr-23

N° PAI0002

FECHA: 22 de octubre de 2025

REGISTRO FOTOGRAFICO

SUPERVISOR: JOSÉ FERNANDO PERDOMO
EMPRESA: SUPERVISOR COORDINADOR ADMINISTRATIVA
NIT: RAMA JUDICIAL
DIRECCIÓN: 800165866-1
TELÉFONO:
E-MAIL:
CIUDAD: PAICOL - HUILA

INFORMACION GENERAL DEL EQUIPO				
MODELO EVAPORADORA:	EMF121E	**MODELO CONDENSADORA:**	EMF121E	
SERIAL EVAPORADORA:	-	**SERIAL CONDENSADORA:**	-	
MARCA:	MIRAGE	**TIPO DE EQUIPO:**	MINI SPLIT	
REFRIGERANTE:	R410A	**CAPACIDAD BTU:**	12.000	
ZONA DE CLIMATIZACIÓN:	JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL EQ2 SALA DE AUDIENCIA	**VOLTAJE:**	220V	
No. PLACA INVENTARIO:	-	**CODIGO EXTERNO:**	-	
ESTADO:	BUENO	**FECHA INTERVENCION 1:**	9 de octubre de 2025	PREVENTIVO
FECHA INTERVENCION 2:	PREVENTIVO - 16 septiembre 2026	**OBSERVACION:**		

INFORMACION GENERAL DEL PROVEEDOR			
NOMBRE DEL FABRICANTE:	MIRAGE	**TELEFONO DEL PROVEEDOR:**	316 469 2215
CONTACTO DEL PROVEEDOR:	SERVITEDH SAS	**DIRECCION DEL PROVEEDOR:**	CALLE 27 No 8 - 06
GARANTIA:	30 DIAS POR MANO DE OBRA	**CIUDAD/PAIS**	NEIVA / HUILA

FIRMA:
NOMBRE: FERNANDO DANIEL FAJAR NUÑEZ
IDENTIFICACION 79461245

FIRMA: _____
NOMBRE:
IDENTIFICACION:

	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS	Código:	ST-PC-F-009
		Version	001
	HOJA DE VIDA	Fecha:	24-abr-23

Nº PAI0003

FECHA: 22 de octubre de 2025

REGISTRO FOTOGRAFICO

SUPERVISOR: JOSÉ FERNANDO PERDOMO
EMPRESA: SUPERVISOR COORDINADOR ADMINISTRATIVA
NIT: RAMA JUDICIAL
DIRECCIÓN: 800165866-1
TELÉFONO:
E-MAIL:
CIUDAD: PAICOL - HUILA

INFORMACION GENERAL DEL EQUIPO				
MODELO EVAPORADORA:	EMC361N	**MODELO CONDENSADORA:**	EMC361N	
SERIAL EVAPORADORA:	-	**SERIAL CONDENSADORA:**	-	
MARCA:	MIRAGE	**TIPO DE EQUIPO:**	MINI SPLIT	
REFRIGERANTE:	R410A	**CAPACIDAD BTU:**	36.000	
ZONA DE CLIMATIZACIÓN:	JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL EQ3 SECRETARIA	**VOLTAJE:**	220V	
No. PLACA INVENTARIO:	-	**CODIGO EXTERNO:**	-	
ESTADO:	BUENO	**FECHA INTERVENCION 1:**	9 de octubre de 2025	PREVENTIVO
FECHA INTERVENCION 2:	PREVENTIVO - 16 septiembre 2026	**OBSERVACION:**		

INFORMACION GENERAL DEL PROVEEDOR			
NOMBRE DEL FABRICANTE:	MIRAGE	**TELEFONO DEL PROVEEDOR:**	316 469 2215
CONTACTO DEL PROVEEDOR:	SERVITEDH SAS	**DIRECCION DEL PROVEEDOR:**	CALLE 27 No 8 - 06
GARANTIA:	30 DIAS POR MANO DE OBRA	**CIUDAD/PAIS**	NEIVA / HUILA

FIRMA:
NOMBRE: FERNANDO DANIEL FAJAR NUÑEZ
IDENTIFICACION 79461245

FIRMA: _____
NOMBRE:
IDENTIFICACION:

	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS	Código:	ST-PC-F-009
		Version	001
	HOJA DE VIDA	Fecha:	24-abr-23

N° PITAL002
FECHA: 19 de noviembre de 2025

SUPERVISOR: JOSÉ FERNANDO PERDOMO
EMPRESA: SUPERVISOR COORDINADOR ADMINISTRATIVA
NIT: RAMA JUDICIAL
DIRECCIÓN: 800165866-1
TELÉFONO:
E-MAIL:
CIUDAD: PITAL - HUILA

REGISTRO FOTOGRAFICO

INFORMACION GENERAL DEL EQUIPO				
MODELO EVAPORADORA:	VM182C7	**MODELO CONDENSADORA:**	VS182V7	
SERIAL EVAPORADORA:	401TALBEM248	**SERIAL CONDENSADORA:**	401TANSAL591	
MARCA:	LG	**TIPO DE EQUIPO:**	MINI SPLIT	
REFRIGERANTE:	R410A	**CAPACIDAD BTU:**	18.000	
ZONA DE CLIMATIZACIÓN:	JUZGADO UNICO PROMISCUO MUNICIPAL EQ2 SECRETARIA	**VOLTAJE:**	220V	
No. PLACA INVENTARIO:	12000000114169	**CODIGO EXTERNO:**	218001005	
ESTADO:	NUEVO	**FECHA INTERVENCION 1:**	INSTALACION	24 de octubre de 2025
FECHA INTERVENCION 2:	PREVENTIVO - 17 septiembre 2026	**OBSERVACION:**		

INFORMACION GENERAL DEL PROVEEDOR			
NOMBRE DEL FABRICANTE:	LG	**TELEFONO DEL PROVEEDOR:**	316 469 2215
CONTACTO DEL PROVEEDOR:	SERVITEDH SAS	**DIRECCION DEL PROVEEDOR:**	CARRERA 16 No. 34 - 22
GARANTIA:	30 DIAS POR MANO DE OBRA	**CIUDAD/PAIS**	NEIVA / HUILA

FIRMA:
NOMBRE: FERNANDO DANIEL FAJAR NUÑEZ
IDENTIFICACION 79461245

FIRMA: _____
NOMBRE:
IDENTIFICACION:

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS	**CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS**	Código:	ST-PC-F-009
		Version	001
	HOJA DE VIDA	Fecha:	24-abr-23

N° PITAL001
FECHA: 19 de noviembre de 2025

SUPERVISOR: JOSÉ FERNANDO PERDOMO
EMPRESA: SUPERVISOR COORDINADOR ADMINISTRATIVA
NIT: RAMA JUDICIAL
DIRECCIÓN: 800165866-1
TELÉFONO:
E-MAIL:
CIUDAD: PITAL - HUILA

REGISTRO FOTOGRAFICO

INFORMACION GENERAL DEL EQUIPO				
MODELO EVAPORADORA:	VS242C7	**MODELO CONDENSADORA:**	VS242C7	
SERIAL EVAPORADORA:	312TAACGF656	**SERIAL CONDENSADORA:**	401TANSB0327	
MARCA:	LG	**TIPO DE EQUIPO:**	MINI SPLIT	
REFRIGERANTE:	R410A	**CAPACIDAD BTU:**	24.000	
ZONA DE CLIMATIZACIÓN:	JUZGADO UNICO PROMISCUO MUNICIPAL EQ1 RECEPCION	**VOLTAJE:**	220V	
No. PLACA INVENTARIO:	12000000113538	**CODIGO EXTERNO:**	218001005	
ESTADO:	NUEVO	**FECHA INTERVENCION 1:**	CAMBIO DE EQUIPO	24 de octubre de 2025
FECHA INTERVENCION 2:	PREVENTIVO - 17 septiembre 2026	**OBSERVACION:**		

INFORMACION GENERAL DEL PROVEEDOR			
NOMBRE DEL FABRICANTE:	LG	**TELEFONO DEL PROVEEDOR:**	316 469 2215
CONTACTO DEL PROVEEDOR:	SERVITEDH SAS	**DIRECCION DEL PROVEEDOR:**	CARRERA 16 No. 34 - 22
GARANTIA:	30 DIAS POR MANO DE OBRA	**CIUDAD/PAIS**	NEIVA / HUILA

FIRMA:
NOMBRE: FERNANDO DANIEL FAJAR NUÑEZ
IDENTIFICACION 79461245

FIRMA: _____
NOMBRE:
IDENTIFICACION:

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS	**CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS**	Código:	ST-PC-F-009
		Version	001
	HOJA DE VIDA	Fecha:	24-abr-23

N° PITAL003
FECHA: 19 de noviembre de 2025

SUPERVISOR: JOSÉ FERNANDO PERDOMO
EMPRESA: SUPERVISOR COORDINADOR ADMINISTRATIVA
NIT: RAMA JUDICIAL
DIRECCIÓN: 800165866-1
TELÉFONO:
E-MAIL:
CIUDAD: PITAL - HUILA

REGISTRO FOTOGRAFICO

INFORMACION GENERAL DEL EQUIPO				
MODELO EVAPORADORA:	VM122C7	**MODELO CONDENSADORA:**	VM122C7	
SERIAL EVAPORADORA:	312TAQPF4636	**SERIAL CONDENSADORA:**	-	
MARCA:	LG	**TIPO DE EQUIPO:**	MINI SPLIT	
REFRIGERANTE:	R410A	**CAPACIDAD BTU:**	12.000	
ZONA DE CLIMATIZACIÓN:	JUZGADO UNICO PROMISCUO MUNICIPAL EQ3 JUEZ	**VOLTAJE:**	220V	
No. PLACA INVENTARIO:	12000000114204	**CODIGO EXTERNO:**	218001005	
ESTADO:	NUEVO	**FECHA INTERVENCION 1:**	CAMBIO DE EQUIPO	24 de octubre de 2025
FECHA INTERVENCION 2:	PREVENTIVO - 17 septiembre 2026	**OBSERVACION:**		

INFORMACION GENERAL DEL PROVEEDOR			
NOMBRE DEL FABRICANTE:	LG	**TELEFONO DEL PROVEEDOR:**	316 469 2215
CONTACTO DEL PROVEEDOR:	SERVITEDH SAS	**DIRECCION DEL PROVEEDOR:**	CARRERA 16 No. 34 - 22
GARANTIA:	30 DIAS POR MANO DE OBRA	**CIUDAD/PAIS**	NEIVA / HUILA

FIRMA:
NOMBRE: FERNANDO DANIEL FAJAR NUÑEZ
IDENTIFICACION 79461245

FIRMA: _____
NOMBRE:
IDENTIFICACION:

	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS	Código:	ST-PC-F-009
		Version	001
	HOJA DE VIDA	Fecha:	24-abr-23

N° PITAL004
FECHA: 19 de noviembre de 2025

SUPERVISOR: JOSÉ FERNANDO PERDOMO
EMPRESA: SUPERVISOR COORDINADOR ADMINISTRATIVA
NIT: RAMA JUDICIAL
DIRECCIÓN: 800165866-1
TELÉFONO:
E-MAIL:
CIUDAD: PITAL - HUILA

REGISTRO FOTOGRAFICO

INFORMACION GENERAL DEL EQUIPO				
MODELO EVAPORADORA:	YSEC24FS	**MODELO CONDENSADORA:**	YSEC24FS	
SERIAL EVAPORADORA:	1000194414	**SERIAL CONDENSADORA:**	-	
MARCA:	YORK	**TIPO DE EQUIPO:**	MINI SPLIT	
REFRIGERANTE:	R410A	**CAPACIDAD BTU:**	24.000	
ZONA DE CLIMATIZACIÓN:	JUZGADO UNICO PROMISCUO MUNICIPAL EQ4 SALA AUDIENCIAS	**VOLTAJE:**	220V	
No. PLACA INVENTARIO:	12000000666665	**CODIGO EXTERNO:**		
ESTADO:	NUEVO	**FECHA INTERVENCION 1:**	CAMBIO DE EQUIPO	24 de octubre de 2025
FECHA INTERVENCION 2:	PREVENTIVO - 17 septiembre 2026	**OBSERVACION:**		

INFORMACION GENERAL DEL PROVEEDOR			
NOMBRE DEL FABRICANTE:	YORK	**TELEFONO DEL PROVEEDOR:**	316 469 2215
CONTACTO DEL PROVEEDOR:	SERVITEDH SAS	**DIRECCION DEL PROVEEDOR:**	CARRERA 16 No. 34 - 22
GARANTIA:	30 DIAS POR MANO DE OBRA	**CIUDAD/PAIS**	NEIVA / HUILA

FIRMA:
NOMBRE: FERNANDO DANIEL FAJAR NUÑEZ
IDENTIFICACION 79461245

FIRMA: _____
NOMBRE:
IDENTIFICACION:

	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS	Código:	ST-PC-F-009
		Version	001
	HOJA DE VIDA	Fecha:	24-abr-23

N° 00126

FECHA: 18 de septiembre de 2023

SUPERVISOR: JOSÉ FERNANDO PERDOMO
EMPRESA: SUPERVISOR COORDINADOR ADMINISTRATIVA
NIT: RAMA JUDICIAL
DIRECCIÓN: 800165866-1
TELÉFONO:
E-MAIL:
CIUDAD: NEIVA - HUILA

REGISTRO FOTOGRAFICO

INFORMACION GENERAL DEL EQUIPO				
MODELO EVAPORADORA:	PTE36151V	**MODELO CONDENSADORA:**	PTE36151V	
SERIAL EVAPORADORA:	340640592028	**SERIAL CONDENSADORA:**	-	
MARCA:	BLUELINE	**TIPO DE EQUIPO:**	PISO TECHO	
REFRIGERANTE:	R410A	**CAPACIDAD BTU:**	36.000	
ZONA DE CLIMATIZACIÓN:	CENTRO DE SERVICOS ADMINISTRATIVO JUZGADO DE EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD OF 801 EQ1	**VOLTAJE:**	220V	
No. PLACA INVENTARIO:	-	**CODIGO EXTERNO:**	-	
ESTADO:	BUENO	**FECHA INTERVENCION 1:**	PREVENTIVO	18 de julio de 2023
FECHA INTERVENCION 2:	PREVENTIVO - 14 de mayo de 2024	**FECHA INTERVENCION 3:**	PREVENTIVO	10 de diciembre de 2025
FECHA INTERVENCION 4:	PREVENTIVO - 06 de junio de 2026	**FECHA INTERVENCION 5:**	SUMINISTRO Y REPARACION BANDEJA DE DRENAJE	28 de agosto de 2026
FECHA INTERVENCION 6:		**OBSERVACION:**		

INFORMACION GENERAL DEL PROVEEDOR			
NOMBRE DEL FABRICANTE:	BLUELINE	**TELEFONO DEL PROVEEDOR:**	316 469 2215
CONTACTO DEL PROVEEDOR:	SERVITEDH SAS	**DIRECCION DEL PROVEEDOR:**	CALLE 27 No 8 - 06
GARANTIA:	30 DIAS POR MANO DE OBRA	**CIUDAD/PAIS**	NEIVA / HUILA

FIRMA:
NOMBRE: FERNANDO DANIEL FAJAR NUÑEZ
IDENTIFICACION 79461245

FIRMA: _____
NOMBRE:
IDENTIFICACION:

	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS	Código:	ST-PC-F-009
		Version	001
	HOJA DE VIDA	Fecha:	24-abr-23

N° 0006

FECHA: 14 de agosto de 2023

SUPERVISOR: JOSÉ FERNANDO PERDOMO

EMPRESA: SUPERVISOR COORDINADOR ADMINISTRATIVA

NIT: RAMA JUDICIAL

DIRECCIÓN: 800165866-1

TELÉFONO:

E-MAIL:

CIUDAD: NEIVA - HUILA

REGISTRO FOTOGRAFICO

INFORMACION GENERAL DEL EQUIPO				
MODELO EVAPORADORA:	VS242C7	**MODELO CONDENSADORA:**	VS242C7	
SERIAL EVAPORADORA:	210TADRA5530	**SERIAL CONDENSADORA:**	210TAD12AA666	
MARCA:	LG	**TIPO DE EQUIPO:**	MINI SPLIT	
REFRIGERANTE:	R410A	**CAPACIDAD BTU:**	24.000	
ZONA DE CLIMATIZACIÓN:	SOPORTE Y MANTENIMIENTO TECNOLOGICO OF 102E EQ1	**VOLTAJE:**	220V	
No. PLACA INVENTARIO	12000000113015	**CODIGO EXTERNO:**	342769	
ESTADO:	BUENO	**FECHA INTERVENCION 1:**	PREVENTIVO	10 de octubre de 2024
FECHA INTERVENCION 2:	PREVENTIVO - 20 de febrero de 2025	**FECHA INTERVENCION 3:**	PREVENTIVO	6 de febrero de 2026
FECHA INTERVENCION 4:	PREVENTIVO - 04 de septiembre de 2026	**OBSERVACION:**		

INFORMACION GENERAL DEL PROVEEDOR			
NOMBRE DEL FABRICANTE:	LG	**TELEFONO DEL PROVEEDOR:**	316 469 2215
CONTACTO DEL PROVEEDOR:	SERVITEDH SAS	**DIRECCION DEL PROVEEDOR:**	CALLE 27 No 8 - 06
GARANTIA:	30 DIAS MANO DE OBRA	**CIUDAD/PAIS**	NEIVA / HUILA

FIRMA:

NOMBRE: FERNANDO DANIEL FAJAR NUÑEZ

IDENTIFICACION 79461245

FIRMA:

NOMBRE:

IDENTIFICACION:

	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS	Código:	ST-PC-F-009
		Version	001
	HOJA DE VIDA	Fecha:	24-abr-23

N° 0007

FECHA: 14 de agosto de 2023

SUPERVISOR: JOSÉ FERNANDO PERDOMO
EMPRESA: RAMA JUDICIAL
NIT: 800165866-1
DIRECCIÓN: CRA. 4 No. 6 - 99
TELÉFONO: 320 3131710
E-MAIL:
CIUDAD: NEIVA - HUILA

REGISTRO FOTOGRAFICO

INFORMACION GENERAL DEL EQUIPO				
MODELO EVAPORADORA:	VS242C7	**MODELO CONDENSADORA:**	VS242C7	
SERIAL EVAPORADORA:	205TAGHAR599	**SERIAL CONDENSADORA:**	210TAKZZ675	
MARCA:	LG	**TIPO DE EQUIPO:**	MINI SPLIT	
REFRIGERANTE:	R410A	**CAPACIDAD BTU:**	24.000	
ZONA DE CLIMATIZACIÓN:	SOPORTE Y MANTENIMIENTO TECNOLOGICO OF 102E EQ2	**VOLTAJE:**	220V	
No. PLACA INVENTARIO	12000000113014	**CODIGO EXTERNO:**	340827	
ESTADO:	BUENO	**FECHA INTERVENCION 1:**	PREVENTIVO	10 de octubre de 2024
FECHA INTERVENCION 2:	PREVENTIVO - 20 de febrero de 2025	**FECHA INTERVENCION 3:**	PREVENTIVO	6 de febrero de 2026
FECHA INTERVENCION 4:	PREVENTIVO - 04 de septiembre de 2026	**OBSERVACION:**		

INFORMACION GENERAL DEL PROVEEDOR			
NOMBRE DEL FABRICANTE:	LG	**TELEFONO DEL PROVEEDOR:**	316 469 2215
CONTACTO DEL PROVEEDOR:	SERVITEDH SAS	**DIRECCION DEL PROVEEDOR:**	CALLE 27 No 8 - 06
GARANTIA:	30 DIAS MANO DE OBRA	**CIUDAD/PAIS**	NEIVA / HUILA

FIRMA:
NOMBRE: FERNANDO DANIEL FAJAR NUÑEZ
IDENTIFICACION 79461245

FIRMA: _____
NOMBRE:
IDENTIFICACION:

	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS	Código:	ST-PC-F-009
		Version	001
	HOJA DE VIDA	Fecha:	24-abr-23

N° 00185

FECHA: 23 de octubre de 2023

SUPERVISOR: JOSÉ FERNANDO PERDOMO
EMPRESA: RAMA JUDICIAL
NIT: 800165866-1
DIRECCIÓN: CRA. 4 No. 6 - 99
TELÉFONO: 320 3131710
E-MAIL:
CIUDAD: NEIVA - HUILA

REGISTRO FOTOGRAFICO

INFORMACION GENERAL DEL EQUIPO				
MODELO EVAPORADORA:	VA242C1	**MODELO CONDENSADORA:**	VA242C1	
SERIAL EVAPORADORA:	512TAHQJN817	**SERIAL CONDENSADORA:**	-	
MARCA:	LG	**TIPO DE EQUIPO:**	MINI SPLIT	
REFRIGERANTE:	R32	**CAPACIDAD BTU:**	24.000	
ZONA DE CLIMATIZACIÓN:	SOPORTE Y MANTENIMIETO TECNOLOGICO OF 102E EQ 3	**VOLTAJE:**	220V	
No. PLACA INVENTARIO:	12000000115915	**CODIGO EXTERNO:**	-	
ESTADO:	NUEVO	**FECHA INTERVENCION 1:**	PREVENTIVO	10 de octubre de 2024
FECHA INTERVENCION 2:	PREVENTIVO - 20 de febrero 2025	**FECHA INTERVENCION 3:**	PREVENTIVO	6 de febrero de 2026
FECHA INTERVENCION 4:	DESMONTE - 25 de mayo de 2026	**FECHA INTERVENCION 5:**	INSTALACION	25 de mayo de 2026
FECHA INTERVENCION 6:	PREVENTIVO - 04 de septiembre 2026	**OBSERVACION:**		

INFORMACION GENERAL DEL PROVEEDOR			
NOMBRE DEL FABRICANTE:	LG	**TELEFONO DEL PROVEEDOR:**	316 469 2215
CONTACTO DEL PROVEEDOR:	SERVITEDH SAS	**DIRECCION DEL PROVEEDOR:**	CALLE 27 No 8 - 06
GARANTIA:	30 DIAS POR MANO DE OBRA	**CIUDAD/PAIS**	NEIVA / HUILA

FIRMA:
NOMBRE: FERNANDO DANIEL FAJAR NUÑEZ
IDENTIFICACION 79461245

FIRMA: _____
NOMBRE:
IDENTIFICACION:

	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS	Código:	ST-PC-F-009
		Version	001
	HOJA DE VIDA	Fecha:	24-abr-23

N° 00381

FECHA: 16 de febrero de 2024

SUPERVISOR: JOSÉ FERNANDO PERDOMO
EMPRESA: RAMA JUDICIAL
NIT: 800165866-1
DIRECCIÓN: CRA. 4 No. 6 - 99
TELÉFONO: 320 3131710
E-MAIL:
CIUDAD: NEIVA - HUILA

REGISTRO FOTOGRAFICO

INFORMACION GENERAL DEL EQUIPO				
MODELO EVAPORADORA:	VA182C1	**MODELO CONDENSADORA:**	VA182C1	
SERIAL EVAPORADORA:	ARUD4534	**SERIAL CONDENSADORA:**	-	
MARCA:	LG	**TIPO DE EQUIPO:**	MINI SPLIT	
REFRIGERANTE:	R32	**CAPACIDAD BTU:**	18.000	
ZONA DE CLIMATIZACIÓN:	SOPORTE Y MANTENIMIENTO TECNOLOGICO OF 102E EQ 5	**VOLTAJE:**	220V	
No. PLACA INVENTARIO:	12000000115885	**CODIGO EXTERNO:**	-	
ESTADO:	BUENO	**FECHA INTERVENCION 1:**	PREVENTIVO	5 de septiembre de 2023
FECHA INTERVENCION 2:	PREVENTIVO - 10 de octubre de 2024	**FECHA INTERVENCION 3:**	PREVENTIVO	6 de febrero de 2026
FECHA INTERVENCION 4:	DESMONTE - 26 de mayo de 2026	**FECHA INTERVENCION 5:**	INSTALACION	26 de mayo de 2026
FECHA INTERVENCION 6:	PREVENTIVO - 04 de septiembre de 2026	**OBSERVACION:**		

INFORMACION GENERAL DEL PROVEEDOR			
NOMBRE DEL FABRICANTE:	LG	**TELEFONO DEL PROVEEDOR:**	316 469 2215
CONTACTO DEL PROVEEDOR:	SERVITEDH SAS	**DIRECCION DEL PROVEEDOR:**	CALLE 27 No 8 - 06
GARANTIA:	30 DIAS POR MANO DE OBRA	**CIUDAD/PAIS**	NEIVA / HUILA

FIRMA:
NOMBRE: FERNANDO DANIEL FAJAR NUÑEZ
IDENTIFICACION 79461245

FIRMA: _____
NOMBRE:
IDENTIFICACION:

	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS	Código:	ST-PC-F-009
		Version	001
	HOJA DE VIDA	Fecha:	24-abr-23

N° 00184

FECHA: 23 de octubre de 2023

SUPERVISOR: JOSÉ FERNANDO PERDOMO
EMPRESA: RAMA JUDICIAL
NIT: 800165866-1
DIRECCIÓN: CRA. 4 No. 6 - 99
TELÉFONO: 320 3131710
E-MAIL:
CIUDAD: NEIVA - HUILA

REGISTRO FOTOGRAFICO

INFORMACION GENERAL DEL EQUIPO				
MODELO EVAPORADORA:	ASV09TSBAN	**MODELO CONDENSADORA:**	ASV09TSBAN	
SERIAL EVAPORADORA:	933451986	**SERIAL CONDENSADORA:**	-	
MARCA:	SAMSUNG	**TIPO DE EQUIPO:**	MINI SPLIT	
REFRIGERANTE:	R410	**CAPACIDAD BTU:**	9.000	
ZONA DE CLIMATIZACIÓN:	SOPORTE Y MANTENIMIENTO TECNOLOGICO OF 102E EQ 4	**VOLTAJE:**	220V	
No. PLACA INVENTARIO:	-	**CODIGO EXTERNO:**	-	
ESTADO:	BUENO	**FECHA INTERVENCION 1:**	PREVENTIVO	5 de septiembre de 2023
FECHA INTERVENCION 2:	PREVENTIVO - 10 de octubre de 2024	**FECHA INTERVENCION 3:**	PREVENTIVO	6 de febrero de 2026
FECHA INTERVENCION 4:	PREVENTIVO - 04 de septiembre de 2026	**OBSERVACION:**		

INFORMACION GENERAL DEL PROVEEDOR			
NOMBRE DEL FABRICANTE:	SAMSUNG	**TELEFONO DEL PROVEEDOR:**	316 469 2215
CONTACTO DEL PROVEEDOR:	SERVITEDH SAS	**DIRECCION DEL PROVEEDOR:**	CALLE 27 No 8 - 06
GARANTIA:	30 DIAS POR MANO DE OBRA	**CIUDAD/PAIS**	NEIVA / HUILA

FIRMA:
NOMBRE: FERNANDO DANIEL FAJAR NUÑEZ
IDENTIFICACION 79461245

FIRMA: _____
NOMBRE:
IDENTIFICACION:

	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS	Código:	ST-PC-F-009
		Version	001
	HOJA DE VIDA	Fecha:	24-abr-23

N° 0009

FECHA: 14 de agosto de 2023

REGISTRO FOTOGRAFICO

SUPERVISOR: JOSÉ FERNANDO PERDOMO
EMPRESA: RAMA JUDICIAL
NIT: 800165866-1
DIRECCIÓN: CRA. 4 No. 6 - 99
TELÉFONO: 320 3131710
E-MAIL:
CIUDAD: NEIVA - HUILA

INFORMACION GENERAL DEL EQUIPO				
MODELO EVAPORADORA:	VM242C7	**MODELO CONDENSADORA:**	VM242C7	
SERIAL EVAPORADORA:	401TATGAC073	**SERIAL CONDENSADORA:**	-	
MARCA:	LG	**TIPO DE EQUIPO:**	MINI SPLIT	
REFRIGERANTE:	R410A	**CAPACIDAD BTU:**	24.000	
ZONA DE CLIMATIZACIÓN:	CUARTO CAMARAS OF 110B	**VOLTAJE:**	220V	
No. PLACA INVENTARIO:	12000000113512	**CODIGO EXTERNO:**	-	
ESTADO:	BUENO	**FECHA INTERVENCION 1:**	PREVENTIVO	7 de febrero de 2024
FECHA INTERVENCION 2:	CAMBIO DE EQUIPO - 10 de febrero de 2025	**FECHA INTERVENCION 3:**	PREVENTIVO	27 de octubre de 2025
FECHA INTERVENCION 4:	PREVENTIVO - 03 de febrero de 2026	**FECHA INTERVENCION 5:**	PREVENTIVO	22 de abril de 2026
FECHA INTERVENCION 6:	PREVENTIVO - 04 de septiembre de 2026	**OBSERVACION:**		

INFORMACION GENERAL DEL PROVEEDOR			
NOMBRE DEL FABRICANTE:	LG	**TELEFONO DEL PROVEEDOR:**	316 469 2215
CONTACTO DEL PROVEEDOR:	SERVITEDH SAS	**DIRECCION DEL PROVEEDOR:**	CALLE 27 No 8 - 06
GARANTIA:	30 DIAS POR MANO DE OBRA	**CIUDAD/PAIS**	NEIVA / HUILA

FIRMA:
NOMBRE: FERNANDO DANIEL FAJAR NUÑEZ
IDENTIFICACION 79461245

FIRMA: _____
NOMBRE:
IDENTIFICACION:

	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS	Código:	ST-PC-F-009
		Version	001
	HOJA DE VIDA	Fecha:	24-abr-23

N° CR40022

FECHA: 21 de octubre de 2023

SUPERVISOR: JOSÉ FERNANDO PERDOMO
EMPRESA: RAMA JUDICIAL
NIT: 800165866-1
DIRECCIÓN: CRA. 4 No. 6 - 99
TELÉFONO: 320 3131710
E-MAIL:
CIUDAD: NEIVA - HUILA

REGISTRO FOTOGRAFICO

INFORMACION GENERAL DEL EQUIPO				
MODELO EVAPORADORA:	VM092CE	**MODELO CONDENSADORA:**	VM092CE	
SERIAL EVAPORADORA:	-	**SERIAL CONDENSADORA:**	-	
MARCA:	LG	**TIPO DE EQUIPO:**	MINI SPLIT	
REFRIGERANTE:	R410A	**CAPACIDAD:**	9.000	
ZONA DE CLIMATIZACIÓN:	JUZGADO 2 ADMINISTRATIVO ORAL EQ2	**VOLTAJE:**	220V	
No. PLACA INVENTARIO:	12000078883	**CODIGO EXTERNO:**	51195	
ESTADO:	BUENO	**FECHA INTERVENCION 1:**	PREVENTIVO	21 de octubre de 2023
FECHA INTERVENCION 2:	PREVENTIVO - 10 de octubre de 2024	**FECHA INTERVENCION 3:**	PREVENTIVO	13 de noviembre de 2025
FECHA INTERVENCION 4:	CORRECCION DE FUGA - 01 de junio de 2026	**FECHA INTERVENCION 5:**	DESMONTE	9 de septiembre de 2026
FECHA INTERVENCION 5:	INSTALACION - 09 de Septiembre de 2026	**OBSERVACION:**		

INFORMACION GENERAL DEL PROVEEDOR			
NOMBRE DEL FABRICANTE:	LG	**TELEFONO DEL PROVEEDOR:**	316 469 2215
CONTACTO DEL PROVEEDOR:	SERVITEDH SAS	**DIRECCION DEL PROVEEDOR:**	CALLE 27 No 8 - 06
GARANTIA:	30 DIAS POR MANO DE OBRA	**CIUDAD/PAIS**	NEIVA / HUILA

FIRMA:
NOMBRE: FERNANDO DANIEL FAJAR NUÑEZ
IDENTIFICACION 79461245

FIRMA: _____
NOMBRE:
IDENTIFICACION:

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS	**CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS**	Código:	ST-PC-F-009
		Version	001
	HOJA DE VIDA	Fecha:	24-abr-23

N° 00364

FECHA: 27 de septiembre de 2024

SUPERVISOR: JOSÉ FERNANDO PERDOMO
EMPRESA: RAMA JUDICIAL
NIT: 800165866-1
DIRECCIÓN: CRA. 4 No. 6 - 99
TELÉFONO: 320 3131710
E-MAIL:
CIUDAD: NEIVA - HUILA

REGISTRO FOTOGRAFICO

INFORMACION GENERAL DEL EQUIPO				
MODELO EVAPORADORA:	VS182C7	**MODELO CONDENSADORA:**	VS182C7	
SERIAL EVAPORADORA:	401TAWMAC681	**SERIAL CONDENSADORA:**	-	
MARCA:	LG	**TIPO DE EQUIPO:**	MINI SPIT	
REFRIGERANTE:	R410A	**CAPACIDAD:**	18.000	
ZONA DE CLIMATIZACIÓN:	JUZGADO 1 PENAL MUNICIPAL CON FUNCIONES DE CONOCIMIENTE DE NEIVA OF 302 EQ1 SECRETARIA	**VOLTAJE:**	220V	
No. PLACA INVENTARIO:	12000000113412	**CODIGO EXTERNO:**	-	
ESTADO:	BUENO	**FECHA INTERVENCION 1:**	CAMBIO EQUIPO	25 de septiembre de 2024
FECHA INTERVENCION 2:	19 de enero de 2026	**OBSERVACION:**		
FECHA INTERVENCION 3:	PREVENTIVO - 09 septiembre 2026			

INFORMACION GENERAL DEL			
NOMBRE DEL FABRICANTE:	LG	**DIRECCION DEL PROVEEDOR:**	CALLE 27 No 8 - 06
CONTACTO DEL PROVEEDOR:	SERVITEDH SAS	**CIUDAD/PAIS**	NEIVA / HUILA
GARANTIA:	30 DIAS POR MANO DE OBRA		

FIRMA:
NOMBRE: FERNANDO DANIEL FAJAR NUÑEZ
IDENTIFICACION 79461245

FIRMA: _____
NOMBRE:
IDENTIFICACION:

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS	**CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS**	Código:	ST-PC-F-009
		Version	001
	HOJA DE VIDA	Fecha:	24-abr-23

N° 00365

FECHA: 27 de septiembre de 2024

SUPERVISOR: JOSÉ FERNANDO PERDOMO
EMPRESA: RAMA JUDICIAL
NIT: 800165866-1
DIRECCIÓN: CRA. 4 No. 6 - 99
TELÉFONO: 320 3131710
E-MAIL:
CIUDAD: NEIVA - HUILA

REGISTRO FOTOGRAFICO

INFORMACION GENERAL DEL EQUIPO				
MODELO EVAPORADORA:	VM122C7	**MODELO CONDENSADORA:**	VM122C7	
SERIAL EVAPORADORA:	401TAMAHN051	**SERIAL CONDENSADORA:**	-	
MARCA:	LG	**TIPO DE EQUIPO:**	MINI SPIT	
REFRIGERANTE:	R410A	**CAPACIDAD:**	18.000	
ZONA DE CLIMATIZACIÓN:	JUZGADO 1 PENAL MUNICIPAL CON FUNCIONES DE CONOCIMIENTE DE NEIVA OF 302 EQ2 DESPACHO	**VOLTAJE:**	220V	
No. PLACA INVENTARIO:	12000000113390	**CODIGO EXTERNO:**	-	
ESTADO:	BUENO	**FECHA INTERVENCION 1:**	CAMBIO EQUIPO	25 de septiembre de 2024
FECHA INTERVENCION 2:	PREVENTIVO - 19 de enero de 2026	**OBSERVACION:**		
FECHA INTERVENCION 3:	PREVENTIVO - 08de septiembre de 2026			

INFORMACION GENERAL DEL			
NOMBRE DEL FABRICANTE:	LG	**DIRECCION DEL PROVEEDOR:**	CALLE 27 No 8 - 06
CONTACTO DEL PROVEEDOR:	SERVITEDH SAS	**CIUDAD/PAIS**	NEIVA / HUILA
GARANTIA:	30 DIAS POR MANO DE OBRA		

FIRMA:
NOMBRE: FERNANDO DANIEL FAJAR NUÑEZ
IDENTIFICACION 79461245

FIRMA: _____
NOMBRE:
IDENTIFICACION:

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS	**CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS**	Código:	ST-PC-F-009
		Version	001
	HOJA DE VIDA	Fecha:	24-abr-23

N° 00366

FECHA: 27 de septiembre de 2024

SUPERVISOR: JOSÉ FERNANDO PERDOMO
EMPRESA: RAMA JUDICIAL
NIT: 800165866-1
DIRECCIÓN: CRA. 4 No. 6 - 99
TELÉFONO: 320 3131710
E-MAIL:
CIUDAD: NEIVA - HUILA

REGISTRO FOTOGRAFICO

INFORMACION GENERAL DEL EQUIPO				
MODELO EVAPORADORA:	VS182C7	**MODELO CONDENSADORA:**	VS182C7	
SERIAL EVAPORADORA:	401TAYVEM314	**SERIAL CONDENSADORA:**	-	
MARCA:	LG	**TIPO DE EQUIPO:**	MINI SPILT	
REFRIGERANTE:	R410A	**CAPACIDAD:**	18.000	
ZONA DE CLIMATIZACIÓN:	JUZGADO 5 PENAL MUNICIPAL CON FUNCIONES DE CONOCIMIENTO OF 303 EQ1 SECRETARIA	**VOLTAJE:**	220V	
No. PLACA INVENTARIO:	12000000114165	**CODIGO EXTERNO:**	-	
ESTADO:	BUENO	**FECHA INTERVENCION 1:**	CAMBIO EQUIPO	25 de septiembre de 2024
FECHA INTERVENCION 2:	PREVENTIVO - 19 de enero de 2026	**OBSERVACION:**		

INFORMACION GENERAL DEL PROVEEDOR			
NOMBRE DEL FABRICANTE:	LG	**TELEFONO DEL PROVEEDOR:**	316 469 2215
CONTACTO DEL PROVEEDOR:	SERVITEDH SAS	**DIRECCION DEL PROVEEDOR:**	CALLE 27 No 8 - 06
GARANTIA:	30 DIAS POR MAÑO DE OBRA	**CIUDAD/PAIS**	NEIVA / HUILA

FIRMA:
NOMBRE: FERNANDO DANIEL FAJAR NUÑEZ
IDENTIFICACION 79461245

FIRMA: _____
NOMBRE:
IDENTIFICACION:

	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS	Código:	ST-PC-F-009
		Version	001
	HOJA DE VIDA	Fecha:	24-abr-23

N° 00367

FECHA: 27 de septiembre de 2024

SUPERVISOR: JOSÉ FERNANDO PERDOMO
EMPRESA: RAMA JUDICIAL
NIT: 800165866-1
DIRECCIÓN: CRA. 4 No. 6 - 99
TELÉFONO: 320 3131710
E-MAIL:
CIUDAD: NEIVA - HUILA

REGISTRO FOTOGRAFICO

INFORMACION GENERAL DEL EQUIPO				
MODELO EVAPORADORA:	VM122C7	**MODELO CONDENSADORA:**	VM122C7	
SERIAL EVAPORADORA:	312TAMAF3971	**SERIAL CONDENSADORA:**	-	
MARCA:	LG	**TIPO DE EQUIPO:**	MINI SPILT	
REFRIGERANTE:	R410A	**CAPACIDAD:**	12.000	
ZONA DE CLIMATIZACIÓN:	JUZGADO 5 PENAL MUNICIPAL CON FUNCIONES DE CONOCIMIENTO OF 303 EQ2 DESPACHO	**VOLTAJE:**	220V	
No. PLACA INVENTARIO:	12000000114182	**CODIGO EXTERNO:**	-	
ESTADO:	BUENO	**FECHA INTERVENCION 1:**	CAMBIO EQUIPO	25 de septiembre de 2024
FECHA INTERVENCION 2:	PREVENTIVO - 19 de enero de 2026	**OBSERVACION:**		
FECHA INTERVENCION 2:	PREVENTIVO - 10 de Septiembre de 2026			

INFORMACION GENERAL DEL		**TELEFONO DEL PROVEEDOR:**	316 469 2215
NOMBRE DEL FABRICANTE:	LG	**DIRECCION DEL PROVEEDOR:**	CALLE 27 No 8 - 06
CONTACTO DEL PROVEEDOR:	SERVITEDH SAS	**CIUDAD/PAIS**	NEIVA / HUILA
GARANTIA:	30 DIAS POR MAÑO DE OBRA		

FIRMA:
NOMBRE: FERNANDO DANIEL FAJAR NUÑEZ
IDENTIFICACION 79461245

FIRMA: _____
NOMBRE:
IDENTIFICACION:

	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS	Código:	ST-PC-F-009
		Version	001
	HOJA DE VIDA	Fecha:	24-abr-23

N° 00176

FECHA: 23 de octubre de 2023

REGISTRO FOTOGRAFICO

SUPERVISOR: JOSÉ FERNANDO PERDOMO
EMPRESA: RAMA JUDICIAL
NIT: 800165866-1
DIRECCIÓN: CRA. 4 No. 6 - 99
TELÉFONO: 320 3131710
E-MAIL:
CIUDAD: NEIVA - HUILA

INFORMACION GENERAL DEL EQUIPO				
MODELO EVAPORADORA:	VS122C7	**MODELO CONDENSADORA:**	VS122C7	
SERIAL EVAPORADORA:	401TARUHK862	**SERIAL CONDENSADORA:**	-	
MARCA:	LG	**TIPO DE EQUIPO:**	MINI SPLIT	
REFRIGERANTE:	R410A	**CAPACIDAD BTU:**	24.000	
ZONA DE CLIMATIZACIÓN:	SALA DE AUDIENCIA No 3 OF 304 EQ1 DESPACHO	**VOLTAJE:**	220V	
No. PLACA INVENTARIO:	12000000113459	**CODIGO EXTERNO:**	-	
ESTADO:	BUENO	**FECHA INTERVENCION 1:**	PREVENTIVO	3 de octubre de 2023
FECHA INTERVENCION 2:	CAMBIO DE EQUIPO - 7 de noviembre de 2024	**FECHA INTERVENCION 3:**	PREVENTIVO	19 de enero de 2026
FECHA INTERVENCION 4:	PREVENTIVO - 8 de septiembre de 2026	**OBSERVACION:**		

INFORMACION GENERAL DEL PROVEEDOR			
NOMBRE DEL FABRICANTE:	LG	**TELEFONO DEL PROVEEDOR:**	316 469 2215
CONTACTO DEL PROVEEDOR:	SERVITEDH SAS	**DIRECCION DEL PROVEEDOR:**	CALLE 27 No 8 - 06
GARANTIA:	30 DIAS POR MANO DE OBRA	**CIUDAD/PAIS**	NEIVA / HUILA

FIRMA:
NOMBRE: FERNANDO DANIEL FAJAR NUÑEZ
IDENTIFICACION 79461245

FIRMA: _____
NOMBRE:
IDENTIFICACION:

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS	**CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS**	Código:	ST-PC-F-009
		Version	001
	HOJA DE VIDA	Fecha:	24-abr-23

N° 00177

FECHA: 23 de octubre de 2023

REGISTRO FOTOGRAFICO

SUPERVISOR: JOSÉ FERNANDO PERDOMO
EMPRESA: RAMA JUDICIAL
NIT: 800165866-1
DIRECCIÓN: CRA. 4 No. 6 - 99
TELÉFONO: 320 3131710
E-MAIL:
CIUDAD: NEIVA - HUILA

INFORMACION GENERAL DEL EQUIPO				
MODELO EVAPORADORA:	VM242C7	**MODELO CONDENSADORA:**	VM242C7	
SERIAL EVAPORADORA:	312TARUGG310	**SERIAL CONDENSADORA:**	-	
MARCA:	LG	**TIPO DE EQUIPO:**	MINI SPLIT	
REFRIGERANTE:	R410A	**CAPACIDAD BTU:**	24.000	
ZONA DE CLIMATIZACIÓN:	SALA DE AUDIENCIA No 3 OF 304 EQ2 SECRETARIA	**VOLTAJE:**	220V	
No. PLACA INVENTARIO:	12000000113504	**CODIGO EXTERNO:**	218001009	
ESTADO:	BUENO	**FECHA INTERVENCION 1:**	PREVENTIVO	3 de octubre de 2023
FECHA INTERVENCION 2:	CAMBIO DE EQUIPO - 11 de nociembre de 2024	**OBSERVACION:**	PREVENTIVO	19 de enero de 2026
FECHA INTERVENCION 3:	PREVENTIVO - 08 de Septiembre de 2026	**OBSERVACION:**		

INFORMACION GENERAL DEL PROVEEDOR			
NOMBRE DEL FABRICANTE:	LG	**TELEFONO DEL PROVEEDOR:**	316 469 2215
CONTACTO DEL PROVEEDOR:	SERVITEDH SAS	**DIRECCION DEL PROVEEDOR:**	CALLE 27 No 8 - 06
GARANTIA:	30 DIAS POR MANO DE OBRA	**CIUDAD/PAIS**	NEIVA / HUILA

FIRMA:
NOMBRE: FERNANDO DANIEL FAJAR NUÑEZ
IDENTIFICACION 79461245

FIRMA: _____
NOMBRE:
IDENTIFICACION:

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS	**CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS**	Código:	ST-PC-F-009
		Version	001
	HOJA DE VIDA	Fecha:	24-abr-23

N° 00174

FECHA: 23 de octubre de 2023

SUPERVISOR: JOSÉ FERNANDO PERDOMO
EMPRESA: RAMA JUDICIAL
NIT: 800165866-1
DIRECCIÓN: CRA. 4 No. 6 - 99
TELÉFONO: 320 3131710
E-MAIL:
CIUDAD: NEIVA - HUILA

REGISTRO FOTOGRAFICO

INFORMACION GENERAL DEL EQUIPO				
MODELO EVAPORADORA:	VS122C7	**MODELO CONDENSADORA:**	VS122C7	
SERIAL EVAPORADORA:	003TAFZD9619	**SERIAL CONDENSADORA:**	-	
MARCA:	LG	**TIPO DE EQUIPO:**	MINI SPLIT	
REFRIGERANTE:	R410	**CAPACIDAD BTU:**	12.000	
ZONA DE CLIMATIZACIÓN:	JUZGADO 2 PENAL MUNICIPAL CON FUNCIONES CONTROL DE GARANTIAS OF 305 EQ1 SECRETARIA	**VOLTAJE:**	220V	
No. PLACA INVENTARIO:	-	**CODIGO EXTERNO:**	-	
ESTADO:	BUENO	**FECHA INTERVENCION 1:**	PREVENTIVO	10 de mayo de 2024
FECHA INTERVENCION 2:	CAMBIO DE EQUIPO 10 de diciembre de 2024	**FECHA INTERVENCION 2:**	PREVENTIVO	20 de enero de 2026
FECHA INTERVENCION 4:	PREVENTIVO - 10 septiembre 2026	**OBSERVACION:**		

INFORMACION GENERAL DEL PROVEEDOR			
NOMBRE DEL FABRICANTE:	LG	**TELEFONO DEL PROVEEDOR:**	316 469 2215
CONTACTO DEL PROVEEDOR:	SERVITEDH SAS	**DIRECCION DEL PROVEEDOR:**	CALLE 27 No 8 - 06
GARANTIA:	30 DIAS POR MANO DE OBRA	**CIUDAD/PAIS**	NEIVA / HUILA

FIRMA:
NOMBRE: FERNANDO DANIEL FAJAR NUÑEZ
IDENTIFICACION 79461245

FIRMA: _____
NOMBRE:
IDENTIFICACION:

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS	**CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS**	Código:	ST-PC-F-009
		Version	001
	HOJA DE VIDA	Fecha:	24-abr-23

N° 00175

FECHA: 23 de octubre de 2023

REGISTRO FOTOGRAFICO

SUPERVISOR: JOSÉ FERNANDO PERDOMO
EMPRESA: RAMA JUDICIAL
NIT: 800165866-1
DIRECCIÓN: CRA. 4 No. 6 - 99
TELÉFONO: 320 3131710
E-MAIL:
CIUDAD: NEIVA - HUILA

INFORMACION GENERAL DEL EQUIPO				
MODELO EVAPORADORA:	VS122C7	**MODELO CONDENSADORA:**	VS122C7	
SERIAL EVAPORADORA:	003TACKD9627	**SERIAL CONDENSADORA:**	-	
MARCA:	LG	**TIPO DE EQUIPO:**	MINI SPLIT	
REFRIGERANTE:	R410	**CAPACIDAD BTU:**	12.000	
ZONA DE CLIMATIZACIÓN:	JUZGADO 2 PENAL MUNICIPAL CON FUNCION CONTROL DE GARANTIAS OF 305 EQ2 DESPACHO	**VOLTAJE:**	220V	
No. PLACA INVENTARIO:	-	**CODIGO EXTERNO:**	-	
ESTADO:	BUENO	**FECHA INTERVENCION 1:**	PREVENTIVO	10 de junio de 2024
FECHA INTERVENCION 2:	CAMBIO DE EQUIPO - 10 de diciembre de 2024	**FECHA INTERVENCION 3:**	PREVENTIVO	20 de enero de 2026
FECHA INTERVENCION 4:	PREVENTIVO - 10 septiembre 2026	**OBSERVACION:**		

INFORMACION GENERAL DEL PROVEEDOR			
NOMBRE DEL FABRICANTE:	LG	**TELEFONO DEL PROVEEDOR:**	316 469 2215
CONTACTO DEL PROVEEDOR:	SERVITEDH SAS	**DIRECCION DEL PROVEEDOR:**	CALLE 27 No - 8 - 06
GARANTIA:	30 DIAS POR MANO DE OBRA	**CIUDAD/PAIS**	NEIVA / HUILA

FIRMA:
NOMBRE: FERNANDO DANIEL FAJAR NUÑEZ
IDENTIFICACION 79461245

FIRMA: _____
NOMBRE:
IDENTIFICACION:

	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS	Código:	ST-PC-F-009
		Version	001
	HOJA DE VIDA	Fecha:	24-abr-23

N° 00172

FECHA: 23 de octubre de 2023

SUPERVISOR: JOSÉ FERNANDO PERDOMO
EMPRESA: RAMA JUDICIAL
NIT: 800165866-1
DIRECCIÓN: CRA. 4 No. 6 - 99
TELÉFONO: 320 3131710
E-MAIL:
CIUDAD: NEIVA - HUILA

REGISTRO FOTOGRAFICO

INFORMACION GENERAL DEL EQUIPO				
MODELO EVAPORADORA:	VA182C1	**MODELO CONDENSADORA:**	VA182C1	
SERIAL EVAPORADORA:	509TAVYF1218	**SERIAL CONDENSADORA:**	-	
MARCA:	LG	**TIPO DE EQUIPO:**	MINI SPLIT	
REFRIGERANTE:	R32	**CAPACIDAD BTU:**	18.000	
ZONA DE CLIMATIZACIÓN:	JUZGADO 4 PENAL MUNICIPAL CON FUNCION CONTROL DE GARANTIAS OF 307 EQ1 SECRETARIA	**VOLTAJE:**	220V	
No. PLACA INVENTARIO:	12000000115889	**CODIGO EXTERNO:**	-	
ESTADO:	NUEVO	**FECHA INTERVENCION 1:**	PREVENTIVO	9 de septiembre de 2023
FECHA INTERVENCION 2:	PREVENTIVO - 5 de diciembre de 2024	**FECHA INTERVENCION 3:**	PREVENTIVO	24 de enero de 2026
FECHA INTERVENCION 4:	DESMONTE - 30 de mayo de 2026	**FECHA INTERVENCION 5:**	PREVENTIVO	274/05/2026
FECHA INTERVENCION 6:	PREVENTIVO - 11 de septiembre de 2026	**OBSERVACION:**		

INFORMACION GENERAL DEL PROVEEDOR			
NOMBRE DEL FABRICANTE:	lg	**TELEFONO DEL PROVEEDOR:**	316 469 2215
CONTACTO DEL PROVEEDOR:	SERVITEDH SAS	**DIRECCION DEL PROVEEDOR:**	CALLE 27 No 8 - 06
GARANTIA:	30 DIAS POR MANO DE OBRA	**CIUDAD/PAIS**	NEIVA / HUILA

FIRMA:
NOMBRE: FERNANDO DANIEL FAJAR NUÑEZ
IDENTIFICACION 79461245

FIRMA: _____
NOMBRE:
IDENTIFICACION:

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS	**CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS**	Código:	ST-PC-F-009
		Version	001
	HOJA DE VIDA	Fecha:	24-abr-23

N° 00173

FECHA: 23 de octubre de 2023

SUPERVISOR: JOSÉ FERNANDO PERDOMO
EMPRESA: RAMA JUDICIAL
NIT: 800165866-1
DIRECCIÓN: CRA. 4 No. 6 - 99
TELÉFONO: 320 3131710
E-MAIL:
CIUDAD: NEIVA - HUILA

REGISTRO FOTOGRAFICO

INFORMACION GENERAL DEL EQUIPO				
MODELO EVAPORADORA:	VS122C7	**MODELO CONDENSADORA:**	VS122C7	
SERIAL EVAPORADORA:	401TAYVHK818	**SERIAL CONDENSADORA:**	-	
MARCA:	LG	**TIPO DE EQUIPO:**	MINI SPLIT	
REFRIGERANTE:	R410A	**CAPACIDAD BTU:**	12.000	
ZONA DE CLIMATIZACIÓN:	JUZGADO 4 PENAL MUNICIPAL CON FUNCION CONTROL DE GARANTIAS OF 307 EQ2 DESPACHO	**VOLTAJE:**	220V	
No. PLACA INVENTARIO:	12000000113434	**CODIGO EXTERNO:**	-	
ESTADO:	BUENO	**FECHA INTERVENCION 1:**	PREVENTIVO	9 de octubre de 2023
FECHA INTERVENCION 2:	CAMBIO DE EQUIPO - 16 de mayo de 2024	**FECHA INTERVENCION 3:**	PREVENTIVO	24 de enero de 2026
FECHA INTERVENCION 4:	PREVENTIVO - 11 de septiembre de 2026	**OBSERVACION:**		

INFORMACION GENERAL DEL PROVEEDOR			
NOMBRE DEL FABRICANTE:	LG	**TELEFONO DEL PROVEEDOR:**	316 469 2215
CONTACTO DEL PROVEEDOR:	SERVITEDH SAS	**DIRECCION DEL PROVEEDOR:**	CALLE 27 No 8 - 06
GARANTIA:	30 DIAS POR MANO DE OBRA	**CIUDAD/PAIS**	NEIVA / HUILA

FIRMA:
NOMBRE: FERNANDO DANIEL FAJAR NUÑEZ
IDENTIFICACION 79461245

FIRMA: _____
NOMBRE:
IDENTIFICACION:

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS	**CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS**	Código:	ST-PC-F-009
		Version	001
	HOJA DE VIDA	Fecha:	24-abr-23

N° 00170

FECHA: 22 de septiembre de 2023

SUPERVISOR: JOSÉ FERNANDO PERDOMO
EMPRESA: RAMA JUDICIAL
NIT: 800165866-1
DIRECCIÓN: CRA. 4 No. 6 - 99
TELÉFONO: 320 3131710
E-MAIL:
CIUDAD: NEIVA - HUILA

REGISTRO FOTOGRAFICO

INFORMACION GENERAL DEL EQUIPO				
MODELO EVAPORADORA:	VS122C7	**MODELO CONDENSADORA:**	VS122C7	
SERIAL EVAPORADORA:	401TAZFHK845	**SERIAL CONDENSADORA:**	-	
MARCA:	LG	**TIPO DE EQUIPO:**	MINI SPLIT	
REFRIGERANTE:	R410A	**CAPACIDAD BTU:**	12.000	
ZONA DE CLIMATIZACIÓN:	JUZGADO 3 PENAL MUNICIPAL CON FUNCIONES DE CONTROL DE GARANTIAS DE NEIVA OF 306 EQ1 DESPACHO	**VOLTAJE:**	220V	
No. PLACA INVENTARIO:	12000000114181	**CODIGO EXTERNO:**	-	
ESTADO:	BUENO	**FECHA INTERVENCION 1:**	PREVENTIVO	9 de septiembre de 2023
FECHA INTERVENCION 2:	CAMBIO DE EQUIPO - 14 de noviembre de 2024	**FECHA INTERVENCION 3:**	PREVENTIVO	20 de enero de 2026
FECHA INTERVENCION 4:	PREVENTIVO - 10 septiembre 2026	**OBSERVACION:**		
INFORMACION GENERAL DEL PROVEEDOR				
NOMBRE DEL FABRICANTE:	LG	**TELEFONO DEL PROVEEDOR:**	316 469 2215	
CONTACTO DEL PROVEEDOR:	SERVITEDH SAS	**DIRECCION DEL PROVEEDOR:**	CALLE 27 No 8 - 06	
GARANTIA:	30 DIAS POR MANO DE OBRA	**CIUDAD/PAIS**	NEIVA / HUILA	

FIRMA:
NOMBRE: FERNANDO DANIEL FAJAR NUÑEZ
IDENTIFICACION 79461245

FIRMA: _____
NOMBRE:
IDENTIFICACION:

	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS	Código:	ST-PC-F-009
		Version	001
	HOJA DE VIDA	Fecha:	24-abr-23

N° 00171

FECHA: 23 de octubre de 2023

SUPERVISOR: JOSÉ FERNANDO PERDOMO
EMPRESA: RAMA JUDICIAL
NIT: 800165866-1
DIRECCIÓN: CRA. 4 No. 6 - 99
TELÉFONO: 320 3131710
E-MAIL:
CIUDAD: NEIVA - HUILA

REGISTRO FOTOGRAFICO

INFORMACION GENERAL DEL EQUIPO				
MODELO EVAPORADORA:	VS122C7	**MODELO CONDENSADORA:**	VS122C7	
SERIAL EVAPORADORA:	54NQ18K23W	**SERIAL CONDENSADORA:**	-	
MARCA:	LG	**TIPO DE EQUIPO:**	MINI SPLIT	
REFRIGERANTE:	R410A	**CAPACIDAD BTU:**	18.000	
ZONA DE CLIMATIZACIÓN:	JUZGADO 3 PENAL MUNICIPAL CON FUNCIONES DE CONTROL DE GARANTIAS DE NEIVA OF 306 EQ2 SECRETARIA	**VOLTAJE:**	220V	
No. PLACA INVENTARIO:	-	**CODIGO EXTERNO:**	-	
ESTADO:	BUENO	**FECHA INTERVENCION 1:**	PREVENTIVO	9 de septiembre de 2023
FECHA INTERVENCION 2:	CAMBIO DE EQUIPO - 14 de noviembre de 2024	**FECHA INTERVENCION 3:**	PREVENTIVO	20 de enero de 2026
FECHA INTERVENCION 4:	PREVENTIVO - 10 septiembre 2026	**OBSERVACION:**		

INFORMACION GENERAL DEL PROVEEDOR			
NOMBRE DEL FABRICANTE:	LG	**TELEFONO DEL PROVEEDOR:**	316 469 2215
CONTACTO DEL PROVEEDOR:	SERVITEDH SAS	**DIRECCION DEL PROVEEDOR:**	CALLE 27 No 8 - 06
GARANTIA:	30 DIAS POR MANO DE OBRA	**CIUDAD/PAIS**	NEIVA / HUILA

FIRMA:
NOMBRE: FERNANDO DANIEL FAJAR NUÑEZ
IDENTIFICACION 79461245

FIRMA:
NOMBRE:
IDENTIFICACION:

	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS	Código:	ST-PC-F-009
		Version	001
	HOJA DE VIDA	Fecha:	24-abr-23

N° 00037

FECHA: 14 de agosto de 2023

REGISTRO FOTOGRAFICO

SUPERVISOR: JOSÉ FERNANDO PERDOMO
EMPRESA: RAMA JUDICIAL
NIT: 800165866-1
DIRECCIÓN: CRA. 4 No. 6 - 99
TELÉFONO: 320 3131710
E-MAIL:
CIUDAD: NEIVA - HUILA

INFORMACION GENERAL DEL EQUIPO			
MODELO EVAPORADORA:	VS122C7	**MODELO CONDENSADORA:**	VS122C7
SERIAL EVAPORADORA:	909TAACBE824	**SERIAL CONDENSADORA:**	-
MARCA:	LG	**TIPO DE EQUIPO:**	MINI SPLIT
REFRIGERANTE:	R410A	**CAPACIDAD BTU:**	12.000
ZONA DE CLIMATIZACIÓN:	JUZGADO 3 PENAL DEL CIRCUITO CON FUNCIONES DE CONOCIMIENTO OF 308 EQ1 SECRETARIA	**VOLTAJE:**	220V
No. PLACA INVENTARIO:	12000064343	**CODIGO EXTERNO:**	-
ESTADO:	BUENO		
FECHA INTERVENCION 1:	PREVENTIVO - 10 septiembre 2026		

INFORMACION GENERAL DEL		**TELEFONO DEL PROVEEDOR:**	316 469 2215
NOMBRE DEL FABRICANTE:	LG	**DIRECCION DEL PROVEEDOR:**	CALLE 27 No 8 - 06
CONTACTO DEL PROVEEDOR:	SERVITEDH SAS	**CIUDAD/PAIS**	NEIVA / HUILA
GARANTIA:	30 DIAS POR MANO DE OBRA		

FIRMA:
NOMBRE: FERNANDO DANIEL FAJAR NUÑEZ
IDENTIFICACION 79461245

FIRMA: _____
NOMBRE:
IDENTIFICACION:

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS	**CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS**	Código:	ST-PC-F-009
		Version	001
	HOJA DE VIDA	Fecha:	24-abr-23

N° 00036

FECHA: 14 de agosto de 2023

SUPERVISOR: JOSÉ FERNANDO PERDOMO
EMPRESA: RAMA JUDICIAL
NIT: 800165866-1
DIRECCIÓN: CRA. 4 No. 6 - 99
TELÉFONO: 320 3131710
E-MAIL:
CIUDAD: NEIVA - HUILA

REGISTRO FOTOGRAFICO

INFORMACION GENERAL DEL EQUIPO				
MODELO EVAPORADORA:	VM122C7	**MODELO CONDENSADORA:**	VM122C7	
SERIAL EVAPORADORA:	312TAKKF4573	**SERIAL CONDENSADORA:**	312TABNG9029	
MARCA:	LG	**TIPO DE EQUIPO:**	MINI SPLIT	
REFRIGERANTE:	R410A	**CAPACIDAD BTU:**	12.000	
ZONA DE CLIMATIZACIÓN:	JUZGADO 3 PENAL DEL CIRCUITO CON FUNCIONES DE CONOCIMIENTO OF 308 EQ2 DESPACHO	**VOLTAJE:**	220V	
No. PLACA INVENTARIO:	12000000114183	**CODIGO EXTERNO:**	-	
ESTADO:	NUEVO	**FECHA INTERVENCION 1:**	PREVENTIVO	5 de agosto de 2023
FECHA INTERVENCION 2:	CAMBIO DE EQUIPO - 10 de diciembre de 2024	**FECHA INTERVENCION 3:**	PREVENTIVO	24 de enero de 2026
FECHA INTERVENCION 2:	PREVENTIVO - 10 septiembre 2026	**OBSERVACION:**		

INFORMACION GENERAL DEL PROVEEDOR			
NOMBRE DEL FABRICANTE:	LG	**TELEFONO DEL PROVEEDOR:**	316 469 2215
CONTACTO DEL PROVEEDOR:	SERVITEDH SAS	**DIRECCION DEL PROVEEDOR:**	CALLE 27 No 8 - 06
GARANTIA:	30 DIAS POR MANO DE OBRA	**CIUDAD/PAIS**	NEIVA / HUILA

FIRMA:
NOMBRE: FERNANDO DANIEL FAJAR NUÑEZ
IDENTIFICACION 79461245

FIRMA: _____
NOMBRE:
IDENTIFICACION:

INFRAESTRUCTURA AS	**CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS**	Código:	ST-PC-F-009
		Version	001
	HOJA DE VIDA	Fecha:	24-abr-23

N° 00128

FECHA: 18 de septiembre de 2023

SUPERVISOR: JOSÉ FERNANDO PERDOMO
EMPRESA: RAMA JUDICIAL
NIT: 800165866-1
DIRECCIÓN: CRA. 4 No. 6 - 99
TELÉFONO: 320 3131710
E-MAIL:
CIUDAD: NEIVA - HUILA

REGISTRO FOTOGRAFICO

INFORMACION GENERAL DEL EQUIPO				
MODELO EVAPORADORA:	VS242C7	**MODELO CONDENSADORA:**	VS242C7	
SERIAL EVAPORADORA:	401TAZFAC741	**SERIAL CONDENSADORA:**	-	
MARCA:	LG	**TIPO DE EQUIPO:**	MINI SPLIT	
REFRIGERANTE:	R410A	**CAPACIDAD BTU:**	24.000	
ZONA DE CLIMATIZACIÓN:	SALA DE AUDIENCIA No 2 EQ1 OF 301	**VOLTAJE:**	220V	
No. PLACA INVENTARIO:	12000000113524	**CODIGO EXTERNO:**	-	
ESTADO:	BUENO	**FECHA INTERVENCION 1:**	PREVENTIVO	9 de septiembre de 2024
FECHA INTERVENCION 2:	CAMBIO DE EQUIPO - 18 de enero de 2025	**FECHA INTERVENCION 3:**	PREVENTIVO	19 de enero de 2026
FECHA INTERVENCION 4:	PREVENTIVO - 09 septiembre 2026	**OBSERVACION:**		

INFORMACION GENERAL DEL PROVEEDOR			
NOMBRE DEL FABRICANTE:	LG	**TELEFONO DEL PROVEEDOR:**	316 469 2215
CONTACTO DEL PROVEEDOR:	SERVITEDH SAS	**DIRECCION DEL PROVEEDOR:**	CALLE 27 No - 8 - 06
GARANTIA:	30 DIAS POR MANO DE OBRA	**CIUDAD/PAIS**	NEIVA / HUILA

FIRMA:
NOMBRE: FERNANDO DANIEL FAJAR NUÑEZ
IDENTIFICACION 79461245

FIRMA: _____
NOMBRE:
IDENTIFICACION:

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS	**CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS**	Código:	ST-PC-F-009
		Version	001
	HOJA DE VIDA	Fecha:	24-abr-23

N° 00131

FECHA: 18 de septiembre de 2023

SUPERVISOR: JOSÉ FERNANDO PERDOMO
EMPRESA: RAMA JUDICIAL
NIT: 800165866-1
DIRECCIÓN: CRA. 4 No. 6 - 99
TELÉFONO: 320 3131710
E-MAIL:
CIUDAD: NEIVA - HUILA

REGISTRO FOTOGRAFICO

INFORMACION GENERAL DEL EQUIPO				
MODELO EVAPORADORA:	VM122C7	**MODELO CONDENSADORA:**	VM122C7	
SERIAL EVAPORADORA:	312TASWF4206	**SERIAL CONDENSADORA:**	-	
MARCA:	LG	**TIPO DE EQUIPO:**	MINI SPLIT	
REFRIGERANTE:	R410A	**CAPACIDAD BTU:**	12.000	
ZONA DE CLIMATIZACIÓN:	SALA DE AUDIENCIA No 2 EQ2 OF 301	**VOLTAJE:**	220V	
No. PLACA INVENTARIO:	12000000114190	**CODIGO EXTERNO:**	-	
ESTADO:	BUENO	**FECHA INTERVENCION 1:**	PREVENTIVO	9 de septiembre de 2024
FECHA INTERVENCION 2:	CAMBIO DE EQUIPO - 18 de enero de 2025	**FECHA INTERVENCION 3:**	PREVENTIVO	19 de enero de 2026
FECHA INTERVENCION 4:	PREVENTIVO - 09 septiembre 2026	**OBSERVACION:**		

INFORMACION GENERAL DEL PROVEEDOR			
NOMBRE DEL FABRICANTE:	LG	**TELEFONO DEL PROVEEDOR:**	316 469 2215
CONTACTO DEL PROVEEDOR:	SERVITEDH SAS	**DIRECCION DEL PROVEEDOR:**	CALLE 27 No 8 - 06
GARANTIA:	30 DIAS POR MANO DE OBRA	**CIUDAD/PAIS**	NEIVA / HUILA

FIRMA:
NOMBRE: FERNANDO DANIEL FAJAR NUÑEZ
IDENTIFICACION 79461245

FIRMA: _____
NOMBRE:
IDENTIFICACION:

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS	**CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS**	Código:	ST-PC-F-009
		Version	001
	HOJA DE VIDA	Fecha:	24-abr-23

N° 00043

FECHA: 14 de agosto de 2023

SUPERVISOR: JOSÉ FERNANDO PERDOMO
EMPRESA: RAMA JUDICIAL
NIT: 800165866-1
DIRECCIÓN: CRA. 4 No. 6 - 99
TELÉFONO: 320 3131710
E-MAIL:
CIUDAD: NEIVA - HUILA

REGISTRO FOTOGRAFICO

INFORMACION GENERAL DEL EQUIPO				
MODELO EVAPORADORA:	4MYW4512A1000AA	**MODELO CONDENSADORA:**	4MYW4512A1000AA	
SERIAL EVAPORADORA:	63229962107	**SERIAL CONDENSADORA:**	632299625	
MARCA:	TRANE	**TIPO DE EQUIPO:**	MINI SPLIT	
REFRIGERANTE:	R410A	**CAPACIDAD BTU:**	12.000	
ZONA DE CLIMATIZACIÓN:	JUZGADO 1 PENAL DEL CIRCUITO FUNCIONES DE CONOCIMIENTO OF 310 EQ 1	**VOLTAJE:**	220V	
No. PLACA INVENTARIO:	12000000104982	**CODIGO EXTERNO:**	-	
ESTADO:	BUENO	**FECHA INTERVENCION 1:**	PREVENTIVO	11 de diciembre de 2024
FECHA INTERVENCION 2:	DESMONTE E INSTALACION - 14 de noviembre de 2025	**FECHA INTERVENCION 3:**	PREVENTIVO	22 de enero de 2026
FECHA INTERVENCION 4:	PREVENTIVO - 08 septiembre 2026	**OBSERVACION:**		

INFORMACION GENERAL DEL PROVEEDOR			
NOMBRE DEL FABRICANTE:	TRANE	**TELEFONO DEL PROVEEDOR:**	316 469 2215
CONTACTO DEL PROVEEDOR:	SERVITEDH SAS	**DIRECCION DEL PROVEEDOR:**	CALLE 27 No 8 - 06
GARANTIA:	30 DIAS POR MANO DE OBRA	**CIUDAD/PAIS**	NEIVA / HUILA

FIRMA:
NOMBRE: FERNANDO DANIEL FAJAR NUÑEZ
IDENTIFICACION 79461245

FIRMA: _____
NOMBRE:
IDENTIFICACION:

	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS	Código:	ST-PC-F-009
		Version	001
	HOJA DE VIDA	Fecha:	24-abr-23

N° 00343

FECHA: 14 de agosto de 2023

SUPERVISOR: JOSÉ FERNANDO PERDOMO

EMPRESA: RAMA JUDICIAL

NIT: 800165866-1

DIRECCIÓN: CRA. 4 No. 6 - 99

TELÉFONO: 320 3131710

E-MAIL:

CIUDAD: NEIVA - HUILA

REGISTRO FOTOGRAFICO

INFORMACION GENERAL DEL EQUIPO				
MODELO EVAPORADORA:	VS242C7	**MODELO CONDENSADORA:**	VS242C7	
SERIAL EVAPORADORA:	312TAMAGF723	**SERIAL CONDENSADORA:**	-	
MARCA:	LG	**TIPO DE EQUIPO:**	MINI SPLIT	
REFRIGERANTE:	R410A	**CAPACIDAD BTU:**	24.000	
ZONA DE CLIMATIZACIÓN:	JUZGADO 1 PENAL DEL CIRCUITO FUNCIONES DE CONOCIMIENTO OF 310 EQ 2	**VOLTAJE:**	220V	
No. PLACA INVENTARIO:	12000000114208	**CODIGO EXTERNO:**	-	
ESTADO:	BUENO	**FECHA INTERVENCION 1:**	PREVENTIVO	11 de diciembre de 2024
FECHA INTERVENCION 2:	CAMBIO DE EQUIPO - 14 de noviembre de 2025	**OBSERVACION:**		
FECHA INTERVENCION 3:	PREVENTIVO - 08 septiembre 2026			

INFORMACION GENERAL DEL			
TELEFONO DEL PROVEEDOR:	316 469 2215		
NOMBRE DEL FABRICANTE:	LG	**DIRECCION DEL PROVEEDOR:**	CALLE 27 No 8 - 06
CONTACTO DEL PROVEEDOR:	SERVITEDH SAS	**CIUDAD/PAIS**	NEIVA / HUILA
GARANTIA:	30 DIAS POR MANO DE OBRA		

FIRMA:

NOMBRE: FERNANDO DANIEL FAJAR NUÑEZ

IDENTIFICACION 79461245

FIRMA: _____

NOMBRE:

IDENTIFICACION:

	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS	Código:	ST-PC-F-009
		Version	001
	HOJA DE VIDA	Fecha:	24-abr-23

N° 00155

FECHA: 23 de octubre de 2023

REGISTRO FOTOGRAFICO

SUPERVISOR: JOSÉ FERNANDO PERDOMO
EMPRESA: RAMA JUDICIAL
NIT: 800165866-1
DIRECCIÓN: CRA. 4 No. 6 - 99
TELÉFONO: 320 3131710
E-MAIL:
CIUDAD: NEIVA - HUILA

INFORMACION GENERAL DEL EQUIPO			
MODELO EVAPORADORA:	AVNQ40GM1A5	**MODELO CONDENSADORA:**	AVNQ40GM
SERIAL EVAPORADORA:	202TAMADG059	**SERIAL CONDENSADORA:**	-
MARCA:	LG	**TIPO DE EQUIPO:**	PISO TECHO
REFRIGERANTE:	R410A	**CAPACIDAD BTU:**	36.000
ZONA DE CLIMATIZACIÓN:	SECRETARIA COMISION SECCIONAL DISCIPLINA JUDICIAL HUILA OF 201 EQ1	**VOLTAJE:**	220V
No. PLACA INVENTARIO:	12000000113016	**CODIGO EXTERNO:**	-
ESTADO:	BUENO	**FECHA INTERVENCION 1:**	8 de octubre de 2023 PREVENTIVO
FECHA INTERVENCION 2:	11 octubre de 2025 PREVENTIVO	**OBSERVACION:**	
FECHA INTERVENCION 3:	PREVENTIVO - 07 septiembre 2026		

INFORMACION GENERAL DEL			
		TELEFONO DEL PROVEEDOR:	316 469 2215
NOMBRE DEL FABRICANTE:	LG	**DIRECCION DEL PROVEEDOR:**	CALLE 27 No 8 - 06
CONTACTO DEL PROVEEDOR:	SERVITEDH SAS	**CIUDAD/PAIS**	NEIVA / HUILA
GARANTIA:	30 DIAS POR MANO DE OBRA		

FIRMA:
NOMBRE: FERNANDO DANIEL FAJAR NUÑEZ
IDENTIFICACION 79461245

FIRMA: _____
NOMBRE:
IDENTIFICACION:

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS	**CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS**	Código:	ST-PC-F-009
		Version	001
	HOJA DE VIDA	Fecha:	24-abr-23

N° 00156

FECHA: 23 de octubre de 2023

SUPERVISOR: JOSÉ FERNANDO PERDOMO

EMPRESA: RAMA JUDICIAL

NIT: 800165866-1

DIRECCIÓN: CRA. 4 No. 6 - 99

TELÉFONO: 320 3131710

E-MAIL:

CIUDAD: NEIVA - HUILA

REGISTRO FOTOGRAFICO

INFORMACION GENERAL DEL EQUIPO				
MODELO EVAPORADORA:	VM122C7	**MODELO CONDENSADORA:**	VM122C7	
SERIAL EVAPORADORA:	-	**SERIAL CONDENSADORA:**	312TAGHG6327	
MARCA:	LG	**TIPO DE EQUIPO:**	MINI SPLIT	
REFRIGERANTE:	R410A	**CAPACIDAD BTU:**	12.000	
ZONA DE CLIMATIZACIÓN:	SECRETARIA COMISION SECCIONAL DISIPLINA JUDICIAL HUILA OF 201 EQ2	**VOLTAJE:**	220V	
No. PLACA INVENTARIO:	12000000114198	**CODIGO EXTERNO:**	-	
ESTADO:	NUEVO	**FECHA INTERVENCION 1:**	8 de octubre de 2023	PREVENTIVO
FECHA INTERVENCION 2:	11 octubre de 2025 CAMBIO DE EQUIPO	**OBSERVACION:**		
FECHA INTERVENCION 3:	PREVENTIVO - 07 septiembre 2026			

INFORMACION GENERAL DEL		**TELEFONO DEL PROVEEDOR:**	316 469 2215
NOMBRE DEL FABRICANTE:	LG	**DIRECCION DEL PROVEEDOR:**	CALLE 27 No 8 - 06
CONTACTO DEL PROVEEDOR:	SERVITEDH SAS	**CIUDAD/PAIS**	NEIVA / HUILA
GARANTIA:	30 DIAS POR MANO DE OBRA		

FIRMA:

NOMBRE: FERNANDO DANIEL FAJAR NUÑEZ

IDENTIFICACION 79461245

FIRMA: _____

NOMBRE:

IDENTIFICACION:

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS	**CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS**	Código:	ST-PC-F-009
		Version	001
	HOJA DE VIDA	Fecha:	24-abr-23

N° 00323

FECHA: 23 de octubre de 2023

SUPERVISOR: JOSÉ FERNANDO PERDOMO

EMPRESA: RAMA JUDICIAL

NIT: 800165866-1

DIRECCIÓN: CRA. 4 No. 6 - 99

TELÉFONO: 320 3131710

E-MAIL:

CIUDAD: NEIVA - HUILA

REGISTRO FOTOGRAFICO

INFORMACION GENERAL DEL EQUIPO				
MODELO EVAPORADORA:	VS182C7	**MODELO CONDENSADORA:**	VS182C7	
SERIAL EVAPORADORA:	401TASWAC694	**SERIAL CONDENSADORA:**	-	
MARCA:	LG	**TIPO DE EQUIPO:**	MINI SPLIT	
REFRIGERANTE:	R410A	**CAPACIDAD BTU:**	18.000	
ZONA DE CLIMATIZACIÓN:	SECRETARIA COMISION SECCIONAL DISCIPLINA JUDICIAL HUILA OF 201 EQ3	**VOLTAJE:**	220V	
No. PLACA INVENTARIO:	12000000113479	**CODIGO EXTERNO:**	-	
ESTADO:	BUENO	**FECHA INTERVENCION 1:**	8 de octubre de 2023	PREVENTIVO
FECHA INTERVENCION 2:	11 octubre de 2025 PREVENTIVO	**OBSERVACION:**		
FECHA INTERVENCION 3:	PREVENTIVO - 07 septiembre 2026			
INFORMACION GENERAL DEL		**TELEFONO DEL PROVEEDOR:**	316 469 2215	
NOMBRE DEL FABRICANTE:	LG	**DIRECCION DEL PROVEEDOR:**	CALLE 27 No 8 - 06	
CONTACTO DEL PROVEEDOR:	SERVITEDH SAS	**CIUDAD/PAIS**	NEIVA / HUILA	
GARANTIA:	30 DIAS POR MANO DE OBRA			

FIRMA:

NOMBRE: FERNANDO DANIEL FAJAR NUÑEZ

IDENTIFICACION 79461245

FIRMA: _____

NOMBRE:

IDENTIFICACION:

	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS	Código:	ST-PC-F-009
		Version	001
	HOJA DE VIDA	Fecha:	24-abr-23

N° 00186

FECHA: 23 de octubre de 2023

SUPERVISOR: JOSÉ FERNANDO PERDOMO
EMPRESA: RAMA JUDICIAL
NIT: 800165866-1
DIRECCIÓN: CRA. 4 No. 6 - 99
TELÉFONO: 320 3131710
E-MAIL:
CIUDAD: NEIVA - HUILA

REGISTRO FOTOGRAFICO

INFORMACION GENERAL DEL EQUIPO				
MODELO EVAPORADORA:	AUVQ40H	**MODELO CONDENSADORA:**	AUVQ40H	
SERIAL EVAPORADORA:	311TAGHFY	**SERIAL CONDENSADORA:**	-	
MARCA:	LG	**TIPO DE EQUIPO:**	PISO TECHO	
REFRIGERANTE:	R410	**CAPACIDAD BTU:**	40.000	
ZONA DE CLIMATIZACIÓN:	SALA DE AUDIENCIA No 4 OF 309 EQ1	**VOLTAJE:**	220V	
No. PLACA INVENTARIO:	-	**CODIGO EXTERNO:**	-	
ESTADO:	NUEVO	**FECHA INTERVENCION 1:**	PREVENTIVO	3 de octubre de 2023
FECHA INTERVENCION 2:	CAMBIO DE EQUIPO - 30 de octubre de 2024	**FECHA INTERVENCION 3:**	PREVENTIVO	20 de octubre de 2026
FECHA INTERVENCION 4:	PREVENTIVO - 11 septiembre 2026	**OBSERVACION:**		

INFORMACION GENERAL DEL PROVEEDOR			
NOMBRE DEL FABRICANTE:	LG	**TELEFONO DEL PROVEEDOR:**	316 469 2215
CONTACTO DEL PROVEEDOR:	SERVITEDH SAS	**DIRECCION DEL PROVEEDOR:**	CALLE 27 No 8 - 06
GARANTIA:	30 DIAS POR MANO DE OBRA	**CIUDAD/PAIS**	NEIVA / HUILA

FIRMA:
NOMBRE: FERNANDO DANIEL FAJAR NUÑEZ
IDENTIFICACION 79461245

FIRMA: _____
NOMBRE:
IDENTIFICACION:

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS	**CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS**	Código:	ST-PC-F-009
		Version	001
	HOJA DE VIDA	Fecha:	24-abr-23

N° 00139

FECHA: 22 de septiembre de 2023

SUPERVISOR: JOSÉ FERNANDO PERDOMO
EMPRESA: RAMA JUDICIAL
NIT: 800165866-1
DIRECCIÓN: CRA. 4 No. 6 - 99
TELÉFONO: 320 3131710
E-MAIL:
CIUDAD: NEIVA - HUILA

REGISTRO FOTOGRAFICO

INFORMACION GENERAL DEL EQUIPO				
MODELO EVAPORADORA:	VS122C7	**MODELO CONDENSADORA:**	VS122C7	
SERIAL EVAPORADORA:	209TAKKE8333	**SERIAL CONDENSADORA:**	-	
MARCA:	LG	**TIPO DE EQUIPO:**	MINI SPLIT	
REFRIGERANTE:	R410A	**CAPACIDAD BTU:**	12.000	
ZONA DE CLIMATIZACIÓN:	CONSEJO SECCIONAL MAGISTRADO EFRAIN ROJAS OF 303B EQ1 DESPACHO	**VOLTAJE:**	220V	
No. PLACA INVENTARIO:	12000000113008	**CODIGO EXTERNO:**	18399	
ESTADO:	BUENO	**FECHA INTERVENCION 1:**	PREVENTIVO	22 de septiembre de 2023
FECHA INTERVENCION 2:	CAMBIO DE EQUIPO - 9 de septiembre de 2024	**FECHA INTERVENCION 3:**	PREVENTIVO	1 de octubre de 2025
FECHA INTERVENCION 4:	PREVENTIVO - 29 de enero de 2026	**OBSERVACION:**		
FECHA INTERVENCION 5:	PREVENTIVO - 08 de septiembre de 2026			
INFORMACION GENERAL DEL		**TELEFONO DEL PROVEEDOR:**	316 469 2215	
NOMBRE DEL FABRICANTE:	LG	**DIRECCION DEL PROVEEDOR:**	CALLE 27 No 8 - 06	
CONTACTO DEL PROVEEDOR:	SERVITEDH SAS	**CIUDAD/PAIS**	NEIVA / HUILA	
GARANTIA:	90 DIAS POR MANO DE OBRA			

FIRMA:
NOMBRE: FERNANDO DANIEL FAJAR NUÑEZ
IDENTIFICACION 79461245

FIRMA: _____
NOMBRE:
IDENTIFICACION:

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS	**CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS**	Código:	ST-PC-F-009
		Version	001
	HOJA DE VIDA	Fecha:	24-abr-23

N° 00140

FECHA: 22 de septiembre de 2023

SUPERVISOR: JOSÉ FERNANDO PERDOMO
EMPRESA: RAMA JUDICIAL
NIT: 800165866-1
DIRECCIÓN: CRA. 4 No. 6 - 99
TELÉFONO: 320 3131710
E-MAIL:
CIUDAD: NEIVA - HUILA

REGISTRO FOTOGRAFICO

INFORMACION GENERAL DEL EQUIPO				
MODELO EVAPORADORA:	VS242C7	**MODELO CONDENSADORA:**	VS242C7	
SERIAL EVAPORADORA:	401TABNEM381	**SERIAL CONDENSADORA:**	-	
MARCA:	LG	**TIPO DE EQUIPO:**	MINI SPLIT	
REFRIGERANTE:	R410A	**CAPACIDAD BTU:**	24.000	
ZONA DE CLIMATIZACIÓN:	CONSEJO SECCIONAL MAGISTRADO EFRAIN ROJAS OF 303B EQ2 SECRETARIA	**VOLTAJE:**	220V	
No. PLACA INVENTARIO:	12000000113488	**CODIGO EXTERNO:**	18399	
ESTADO:	BUENO	**FECHA INTERVENCION 1:**	PREVENTIVO	22 de septiembre de 2023
FECHA INTERVENCION 2:	CAMBIO DE EQUIPO - 9 de septiembre de 2024	**FECHA INTERVENCION 3:**	PREVENTIVO	1 de octubre de 2025
FECHA INTERVENCION 4:	PREVENTIVO - 29 de enero de 2026	**OBSERVACION:**		
FECHA INTERVENCION 5:	PREVENTIVO - 08 de septiembre de 2026			
INFORMACION GENERAL DEL		**TELEFONO DEL PROVEEDOR:**	316 469 2215	
NOMBRE DEL FABRICANTE:	LG	**DIRECCION DEL PROVEEDOR:**	CALLE 27 No 8 - 06	
CONTACTO DEL PROVEEDOR:	SERVITEDH SAS	**CIUDAD/PAIS**	NEIVA / HUILA	
GARANTIA:	90 DIAS POR MANO DE OBRA			

FIRMA:
NOMBRE: FERNANDO DANIEL FAJAR NUÑEZ
IDENTIFICACION 79461245

FIRMA: _____
NOMBRE:
IDENTIFICACION:

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS

HOJA DE VIDA

Código:	ST-PC-F-009
Version	001
Fecha:	24-abr-23

N° 00322

FECHA: 27 de mayo de 2024

SUPERVISOR: JOSÉ FERNANDO PERDOMO
EMPRESA: RAMA JUDICIAL
NIT: 800165866-1
DIRECCIÓN: CRA. 4 No. 6 - 99
TELÉFONO: 320 3131710
E-MAIL:
CIUDAD: NEIVA - HUILA

REGISTRO FOTOGRAFICO

INFORMACION GENERAL DEL EQUIPO					
MODELO EVAPORADORA:	VS242C7		**MODELO CONDENSADORA:**	VS242C7	
SERIAL EVAPORADORA:	209TABNBC621		**SERIAL CONDENSADORA:**	-	
MARCA:	LG		**TIPO DE EQUIPO:**	MINI SPLIT	
REFRIGERANTE:	R410A		**CAPACIDAD BTU:**	24.000	
ZONA DE CLIMATIZACIÓN:	JUZGADO 7 DE PEQUEÑAS CAUSAS Y COMPETENICIA MULTIPLES DE NEIVA OF 204B EQ2 SECRETARIA		**VOLTAJE:**	220V	
No. PLACA INVENTARIO:	12000000113012		**CODIGO EXTERNO:**	-	
ESTADO:	BUENO		**FECHA INTERVENCION 1:**	PREVENTIVO	30 de septiembre de 2023
FECHA INTERVENCION 2:	PREVENTIVO	10 de octubre de 2025	**FECHA INTERVENCION 3:**	PREVENTIVO	30 de enero de 2026
FECHA INTERVENCION 4:	CAMBIO DE BOMBA	17 de septiembre de 2026	**FECHA INTERVENCION 4:**	CAMBIO DE BOMBA	17 de septiembre de 2026
FECHA INTERVENCION 5:	PREVENTIVO	15 de septiembre de 2026	**OBSERVACION:**		

INFORMACION GENERAL DEL PROVEEDOR			
NOMBRE DEL FABRICANTE:	LG	**TELEFONO DEL PROVEEDOR:**	316 469 2215
CONTACTO DEL PROVEEDOR:	SERVITEDH SAS	**DIRECCION DEL PROVEEDOR:**	CALLE 27 No 8 - 06
GARANTIA:	30 DIAS MANO DE OBRA	**CIUDAD/PAIS**	NEIVA / HUILA

FIRMA:
NOMBRE: FERNANDO DANIEL FAJAR NUÑEZ
IDENTIFICACION 79461245

FIRMA: _____
NOMBRE:
IDENTIFICACION:

	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS	Código:	ST-PC-F-009
		Version	001
	HOJA DE VIDA	Fecha:	24-abr-23

N° 00072

FECHA: 28 de agosto de 2023

SUPERVISOR: JOSÉ FERNANDO PERDOMO
EMPRESA: RAMA JUDICIAL
NIT: 800165866-1
DIRECCIÓN: CRA. 4 No. 6 - 99
TELÉFONO: 320 3131710
E-MAIL:
CIUDAD: NEIVA - HUILA

REGISTRO FOTOGRAFICO

INFORMACION GENERAL DEL EQUIPO				
MODELO EVAPORADORA:	AVNQ40GM1A5	**MODELO CONDENSADORA:**	AUUQ40GH	
SERIAL EVAPORADORA:	210TALBAB192	**SERIAL CONDENSADORA:**	210TAJDA2972	
MARCA:	LG	**TIPO DE EQUIPO:**	PISO TECHO	
REFRIGERANTE:	R410	**CAPACIDAD BTU:**	40.000	
ZONA DE CLIMATIZACIÓN:	CENTRO DE SERVICIOS DE JUZGADOS PENALES DEL CIRCUITO ESPECIALIZADO OF 401	**VOLTAJE:**	220V	
No. PLACA INVENTARIO:	12000000113018	**CODIGO EXTERNO:**	-	
ESTADO:	BUENO	**FECHA INTERVENCION 1:**	PREVENTIVO	14 de mayo de 2024
FECHA INTERVENCION 2:	PREVENTIVO - 9 de diciembre de 2024	**OBSERVACION:**	PREVENTIVO	13 de enero de 2026
FECHA INTERVENCION 2:	PREVENTIVO - 17 de septiembre de 2026	**OBSERVACION:**		

INFORMACION GENERAL DEL PROVEEDOR			
NOMBRE DEL FABRICANTE:	LG	**TELEFONO DEL PROVEEDOR:**	316 469 2215
CONTACTO DEL PROVEEDOR:	SERVITEDH SAS	**DIRECCION DEL PROVEEDOR:**	CALLE 27 No 8 - 06
GARANTIA:	30 DIAS POR MANO DE OBRA	**CIUDAD/PAIS**	NEIVA / HUILA

FIRMA:
NOMBRE: FERNANDO DANIEL FAJAR NUÑEZ
IDENTIFICACION 79461245

FIRMA: _____
NOMBRE:
IDENTIFICACION:

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS	**CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS**	Código:	ST-PC-F-009
		Version	001
	HOJA DE VIDA	Fecha:	24-abr-23

N° 00335

FECHA: 18 de noviembre de 2025

SUPERVISOR: JOSÉ FERNANDO PERDOMO
EMPRESA: RAMA JUDICIAL
NIT: 800165866-1
DIRECCIÓN: CRA. 4 No. 6 - 99
TELÉFONO: 320 3131710
E-MAIL:
CIUDAD: NEIVA - HUILA

REGISTRO FOTOGRAFICO

INFORMACION GENERAL DEL EQUIPO				
MODELO EVAPORADORA:	VM122C7	**MODELO CONDENSADORA:**	VM122C7	
SERIAL EVAPORADORA:	-	**SERIAL CONDENSADORA:**	311TARUF7718	
MARCA:	LG	**TIPO DE EQUIPO:**	MINI SPLIT	
REFRIGERANTE:	R410	**CAPACIDAD BTU:**	12.000	
ZONA DE CLIMATIZACIÓN:	CENTRO DE SERVICIOS DE JUZGADOS PENALES DEL CIRCUITO ESPECIALIZADO OF 401 EQ2	**VOLTAJE:**	220V	
No. PLACA INVENTARIO:	12000000114205	**CODIGO EXTERNO:**	-	
ESTADO:	BUENO	**FECHA INTERVENCION 1:**	INSTALACION	4 de noviembre de 2025
FECHA INTERVENCION 2:	PREVENTIVO - 17 de septiembre de 2026	**OBSERVACION:**		

INFORMACION GENERAL DEL PROVEEDOR			
NOMBRE DEL FABRICANTE:	LG	**TELEFONO DEL PROVEEDOR:**	316 469 2215
CONTACTO DEL PROVEEDOR:	SERVITEDH SAS	**DIRECCION DEL PROVEEDOR:**	CALLE 27 No 8 - 06
GARANTIA:	30 DIAS POR MANO DE OBRA	**CIUDAD/PAIS**	NEIVA / HUILA

FIRMA:
NOMBRE: FERNANDO DANIEL FAJAR NUÑEZ
IDENTIFICACION 79461245

FIRMA: _____
NOMBRE:
IDENTIFICACION:

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS	**CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS**	Código:	ST-PC-F-009
		Version	001
	HOJA DE VIDA	Fecha:	24-abr-23

N° 00262

FECHA: 30 de mayo de 2024

SUPERVISOR: JOSÉ FERNANDO PERDOMO
EMPRESA: RAMA JUDICIAL
NIT: 800165866-1
DIRECCIÓN: CRA. 4 No. 6 - 99
TELÉFONO: 320 3131710
E-MAIL:
CIUDAD: NEIVA - HUILA

REGISTRO FOTOGRAFICO

INFORMACION GENERAL DEL EQUIPO				
MODELO EVAPORADORA:	VM122C7 NJ0	**MODELO CONDENSADORA:**	VM122C7	
SERIAL EVAPORADORA:	312TAKKF4237	**SERIAL CONDENSADORA:**	-	
MARCA:	LG	**TIPO DE EQUIPO:**	MINI SPLIT	
REFRIGERANTE:	R410A	**CAPACIDAD BTU:**	12.000	
ZONA DE CLIMATIZACIÓN:	JUZGADO 6 PEQUEÑAS CAUSAS Y COMPETENCIAS MULTIPLES DE NEIVA	**VOLTAJE:**	220V	
No. PLACA INVENTARIO:	12000000113437	**CODIGO EXTERNO:**	-	
ESTADO:	BUENO	**FECHA INTERVENCION 1:**	PREVENTIVO	10 de octubre de 2023
FECHA INTERVENCION 2:	CAMBIO DE EQUIPO 29 de mayo de 2024	**FECHA INTERVENCION 3:**	PREVENTIVO	5 de enero de 2026
FECHA INTERVENCION 4:	PREVENTIVO - 16 de septiembre de 2026	**OBSERVACION:**		

INFORMACION GENERAL DEL PROVEEDOR			
NOMBRE DEL FABRICANTE:	LG	**TELEFONO DEL PROVEEDOR:**	316 469 2215
CONTACTO DEL PROVEEDOR:	SERVITEDH SAS	**DIRECCION DEL PROVEEDOR:**	CALLE 27 No 8 - 06
GARANTIA:	90 DIAS MANO DE OBRA	**CIUDAD/PAIS**	NEIVA / HUILA

FIRMA:
NOMBRE: FERNANDO DANIEL FAJAR NUÑEZ
IDENTIFICACION 79461245

FIRMA: _____
NOMBRE:
IDENTIFICACION:

	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS	Código:	ST-PC-F-009
		Version	001
	HOJA DE VIDA	Fecha:	24-abr-23

N° 00357

FECHA: 30 de mayo de 2024

REGISTRO FOTOGRAFICO

SUPERVISOR: JOSÉ FERNANDO PERDOMO
EMPRESA: RAMA JUDICIAL
NIT: 800165866-1
DIRECCIÓN: CRA. 4 No. 6 - 99
TELÉFONO: 320 3131710
E-MAIL:
CIUDAD: NEIVA - HUILA

INFORMACION GENERAL DEL EQUIPO				
MODELO EVAPORADORA:	VS242C7	**MODELO CONDENSADORA:**	VS242C7	
SERIAL EVAPORADORA:	S4NQ24K23WE	**SERIAL CONDENSADORA:**	-	
MARCA:	LG	**TIPO DE EQUIPO:**	MINI SPLIT	
REFRIGERANTE:	R410A	**CAPACIDAD BTU:**	24.000	
ZONA DE CLIMATIZACIÓN:	JUZGADO 6 DE PEQUEÑAS CAUSAS Y COMPETENCIAS MULTIPLES OF 203B EQ 2	**VOLTAJE:**	220V	
No. PLACA INVENTARIO:	12000000113011	**CODIGO EXTERNO:**	-	
ESTADO:	BUENO	**FECHA INTERVENCION 1:**	PREVENTIVO	10 de octubre de 2023
FECHA INTERVENCION 2:	CAMBIO DE EQUIPO 29 de mayo de 2024	**FECHA INTERVENCION 3:**	PREVENTIVO	5 de enero de 2026
FECHA INTERVENCION 4:	PREVENTIVO - 16 de septiembre de 2026	**OBSERVACION:**		

INFORMACION GENERAL DEL PROVEEDOR			
NOMBRE DEL FABRICANTE:	LG	**TELEFONO DEL PROVEEDOR:**	316 469 2215
CONTACTO DEL PROVEEDOR:	SERVITEDH SAS	**DIRECCION DEL PROVEEDOR:**	CALLE 27 No 8 - 06
GARANTIA:	90 DIAS MANO DE OBRA	**CIUDAD/PAIS**	NEIVA / HUILA

FIRMA:
NOMBRE: FERNANDO DANIEL FAJAR NUÑEZ
IDENTIFICACION 79461245

FIRMA: _____
NOMBRE:
IDENTIFICACION:

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS	**CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS**	Código:	ST-PC-F-009
		Version	001
	HOJA DE VIDA	Fecha:	24-abr-23

N° 00232

FECHA: 18 de marzo de 2024

REGISTRO FOTOGRAFICO

SUPERVISOR: JOSÉ FERNANDO PERDOMO
EMPRESA: RAMA JUDICIAL
NIT: 800165866-1
DIRECCIÓN: CRA. 4 No. 6 - 99
TELÉFONO: 320 3131710
E-MAIL:
CIUDAD: NEIVA - HUILA

INFORMACION GENERAL DEL EQUIPO				
MODELO EVAPORADORA:	AVNQ40GM1A5	**MODELO CONDENSADORA:**	AVNQ40GM1A5	
SERIAL EVAPORADORA:	311TAMAFV435	**SERIAL CONDENSADORA:**	-	
MARCA:	LG	**TIPO DE EQUIPO:**	PISO TECHO	
REFRIGERANTE:	R410	**CAPACIDAD BTU:**	40.000	
ZONA DE CLIMATIZACIÓN:	SALA DE AUDIENCIAS 1 OF 305B EQ1	**VOLTAJE:**	220V	
No. PLACA INVENTARIO:	12000000113418	**CODIGO EXTERNO:**	-	
ESTADO:	BUENO	**FECHA INTERVENCION 1:**	PREVENTIVO	21 de febrero de 2024
FECHA INTERVENCION 2:	CAMBIO DE EQUIPO - 28 de abril de 2024	**FECHA INTERVENCION 3:**	PREVENTIVO	30 de enero de 2026
FECHA INTERVENCION 4:	PREVENTIVO - 16 de septiembre de 2026	**OBSERVACION:**		

INFORMACION GENERAL DEL PROVEEDOR			
NOMBRE DEL FABRICANTE:	LG	**TELEFONO DEL PROVEEDOR:**	316 469 2215
CONTACTO DEL PROVEEDOR:	SERVITEDH SAS	**DIRECCION DEL PROVEEDOR:**	CALLE 27 No 8 - 06
GARANTIA:	1 AÑO POR PARTES 3 POR COMPRESOR	**CIUDAD/PAIS**	NEIVA / HUILA

FIRMA:
NOMBRE: FERNANDO DANIEL FAJAR NUÑEZ
IDENTIFICACION 79461245

FIRMA:
NOMBRE:
IDENTIFICACION:

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS	**CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS**	Código:	ST-PC-F-009
		Version	001
	HOJA DE VIDA	Fecha:	24-abr-23

N° 00232

FECHA: 18 de marzo de 2024

REGISTRO FOTOGRAFICO

SUPERVISOR: JOSÉ FERNANDO PERDOMO
EMPRESA: RAMA JUDICIAL
NIT: 800165866-1
DIRECCIÓN: CRA. 4 No. 6 - 99
TELÉFONO: 320 3131710
E-MAIL:
CIUDAD: NEIVA - HUILA

INFORMACION GENERAL DEL EQUIPO				
MODELO EVAPORADORA:	AVNQ40GM1A5	**MODELO CONDENSADORA:**	AVNQ40GM1A5	
SERIAL EVAPORADORA:	311TAMAFV435	**SERIAL CONDENSADORA:**	-	
MARCA:	LG	**TIPO DE EQUIPO:**	PISO TECHO	
REFRIGERANTE:	R410	**CAPACIDAD BTU:**	40.000	
ZONA DE CLIMATIZACIÓN:	SALA DE AUDIENCIAS 1 OF 305B EQ2	**VOLTAJE:**	220V	
No. PLACA INVENTARIO:	12000000113417	**CODIGO EXTERNO:**	-	
ESTADO:	BUENO	**FECHA INTERVENCION 1:**	PREVENTIVO	21 de febrero de 2024
FECHA INTERVENCION 2:	CAMBIO DE EQUIPO - 28 de abril de 2024	**FECHA INTERVENCION 3:**	PREVENTIVO	30 de enero de 2026
FECHA INTERVENCION 4:	PREVENTIVO - 16 de septiembre de 2026	**OBSERVACION:**		

INFORMACION GENERAL DEL PROVEEDOR			
NOMBRE DEL FABRICANTE:	LG	**TELEFONO DEL PROVEEDOR:**	316 469 2215
CONTACTO DEL PROVEEDOR:	SERVITEDH SAS	**DIRECCION DEL PROVEEDOR:**	CALLE 27 No 8 - 06
GARANTIA:	1 AÑO POR PARTES 3 POR COMPRESOR	**CIUDAD/PAIS**	NEIVA / HUILA

FIRMA:
NOMBRE: FERNANDO DANIEL FAJAR NUÑEZ
IDENTIFICACION 79461245

FIRMA:
NOMBRE:
IDENTIFICACION:

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS	**CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS**	Código:	ST-PC-F-009
		Version	001
	HOJA DE VIDA	Fecha:	24-abr-23

N° 00169

FECHA: 22 de septiembre de 2023

SUPERVISOR: JOSÉ FERNANDO PERDOMO
EMPRESA: RAMA JUDICIAL
NIT: 800165866-1
DIRECCIÓN: CRA. 4 No. 6 - 99
TELÉFONO: 320 3131710
E-MAIL:
CIUDAD: NEIVA - HUILA

REGISTRO FOTOGRAFICO

INFORMACION GENERAL DEL EQUIPO				
MODELO EVAPORADORA:	VS242C7	**MODELO CONDENSADORA:**	VS242C7	
SERIAL EVAPORADORA:	402TARUAK982	**SERIAL CONDENSADORA:**	-	
MARCA:	LG	**TIPO DE EQUIPO:**	MINI SPLIT	
REFRIGERANTE:	R410A	**CAPACIDAD BTU:**	12.000	
ZONA DE CLIMATIZACIÓN:	DESPACHO 1 CONSEJO SECCIONAL DE LA JUDICATURA DEL HUILA MAG. CESAR PATARROYO OF 304B EQ2 SALA DE JUNTAS	**VOLTAJE:**	220V	
No. PLACA INVENTARIO:	12000000113487	**CODIGO EXTERNO:**	-	
ESTADO:	BUENO	**FECHA INTERVENCION 1:**	PREVENTIVO	9 de septiembre de 2023
FECHA INTERVENCION 2:	CAMBIO DE EQUIPO - 1 de octubre de 2024	**FECHA INTERVENCION 3:**	PREVENTIVO	29 de enero de 2026
FECHA INTERVENCION 2:	PREVENTIVO - 9 septiembre 2026	**OBSERVACION:**		
INFORMACION GENERAL DEL PROVEEDOR				
NOMBRE DEL FABRICANTE:	LG	**TELEFONO DEL PROVEEDOR:**	316 469 2215	
CONTACTO DEL PROVEEDOR:	SERVITEDH SAS	**DIRECCION DEL PROVEEDOR:**	CALLE 27 No 8 - 06	
GARANTIA:	30 DIAS POR MANO DE OBRA	**CIUDAD/PAIS**	NEIVA / HUILA	

FIRMA:
NOMBRE:
IDENTIFICACION:

FIRMA: _____
NOMBRE:
IDENTIFICACION:

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS	**CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS**	Código:	ST-PC-F-009
		Version	001
	HOJA DE VIDA	Fecha:	24-abr-23

N° 00138

FECHA: 22 de septiembre de 2023

SUPERVISOR: JOSÉ FERNANDO PERDOMO
EMPRESA: RAMA JUDICIAL
NIT: 800165866-1
DIRECCIÓN: CRA. 4 No. 6 - 99
TELÉFONO: 320 3131710
E-MAIL:
CIUDAD: NEIVA - HUILA

REGISTRO FOTOGRAFICO

INFORMACION GENERAL DEL EQUIPO				
MODELO EVAPORADORA:	VS242C7	**MODELO CONDENSADORA:**	VS242C7	
SERIAL EVAPORADORA:	402TAVYAN303	**SERIAL CONDENSADORA:**	-	
MARCA:	LG	**TIPO DE EQUIPO:**	MINI SPLIT	
REFRIGERANTE:	R410A	**CAPACIDAD BTU:**	24.000	
ZONA DE CLIMATIZACIÓN:	DESPACHO 1 CONSEJO SECCIONAL DE LA JUDICATURA DEL HUILA MAG. CESAR PATARROYO OF 304B EQ3 SECRETARIA	**VOLTAJE:**	220V	
No. PLACA INVENTARIO:	12000000113496	**CODIGO EXTERNO:**	-	
ESTADO:	BUENO	**FECHA INTERVENCION 1:**	PREVENTIVO	20 de septiembre de 2024
FECHA INTERVENCION 2:	CAMBIO DE EQUIPO - 1 de octubre de 2024	**FECHA INTERVENCION 3:**	PREVENTIVO	9 de septiembre de 2025
FECHA INTERVENCION 4:		**OBSERVACION:**		
FECHA INTERVENCION 5:	PREVENTIVO - 8 de septiembre de 2026			
INFORMACION GENERAL DEL		**TELEFONO DEL PROVEEDOR:**	316 469 2215	
NOMBRE DEL FABRICANTE:	LG	**DIRECCION DEL PROVEEDOR:**	CALLE 27 No 8 - 06	
CONTACTO DEL PROVEEDOR:	SERVITEDH SAS	**CIUDAD/PAIS**	NEIVA / HUILA	
GARANTIA:	30 DIAS POR MANO DE OBRA			

FIRMA:
NOMBRE: FERNANDO DANIEL FAJAR NUÑEZ
IDENTIFICACION 79461245

FIRMA: _____
NOMBRE:
IDENTIFICACION:

	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS	Código:	ST-PC-F-009
		Version	001
	HOJA DE VIDA	Fecha:	24-abr-23

N° 00375

FECHA: 14 de agosto de 2023

REGISTRO FOTOGRAFICO

SUPERVISOR: JOSÉ FERNANDO PERDOMO
EMPRESA: RAMA JUDICIAL
NIT: 800165866-1
DIRECCIÓN: CRA. 4 No. 6 - 99
TELÉFONO: 320 3131710
E-MAIL:
CIUDAD: NEIVA - HUILA

INFORMACION GENERAL DEL EQUIPO				
MODELO EVAPORADORA:	VS122C7	**MODELO CONDENSADORA:**	VS122C7	
SERIAL EVAPORADORA:	401TANSHN055	**SERIAL CONDENSADORA:**	-	
MARCA:	LG	**TIPO DE EQUIPO:**	MINI SPLIT	
REFRIGERANTE:	R410A	**CAPACIDAD BTU:**	12.000	
ZONA DE CLIMATIZACIÓN:	OF 306B EQ1	**VOLTAJE:**	220V	
No. PLACA INVENTARIO:	12000000113396	**CODIGO EXTERNO:**	-	
ESTADO:	BUENO	**FECHA INTERVENCION 1:**	PREVENTIVO	8 de agosto de 2023
FECHA INTERVENCION 2:	CAMBIO DE EQUIPO - 18 de abril de 2024	**FECHA INTERVENCION 3:**	PREVENTIVO	31 de enero de 2026
FECHA INTERVENCION 4:	PREVENTIVO - 17 de septiembre de 2026	**OBSERVACION:**		

INFORMACION GENERAL DEL PROVEEDOR			
NOMBRE DEL FABRICANTE:	LG	**TELEFONO DEL PROVEEDOR:**	316 469 2215
CONTACTO DEL PROVEEDOR:	SERVITEDH SAS	**DIRECCION DEL PROVEEDOR:**	CALLE 27 No 8 - 06
GARANTIA:	90 DIAS POR MANO DE OBRA	**CIUDAD/PAIS**	NEIVA / HUILA

FIRMA:
NOMBRE: FERNANDO DANIEL FAJAR NUÑEZ
IDENTIFICACION: 79461245

FIRMA:
NOMBRE:
IDENTIFICACION:

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS	**CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS**	Código:	ST-PC-F-009
		Version	001
	HOJA DE VIDA	Fecha:	24-abr-23

N° 00129

FECHA: 18 de septiembre de 2023

SUPERVISOR: JOSÉ FERNANDO PERDOMO
EMPRESA: RAMA JUDICIAL
NIT: 800165866-1
DIRECCIÓN: CRA. 4 No. 6 - 99
TELÉFONO: 320 3131710
E-MAIL:
CIUDAD: NEIVA - HUILA

REGISTRO FOTOGRAFICO

INFORMACION GENERAL DEL EQUIPO				
MODELO EVAPORADORA:	AVNQ40GM1A5	**MODELO CONDENSADORA:**	AUV40GH5	
SERIAL EVAPORADORA:	311TALBFV432	**SERIAL CONDENSADORA:**	-	
MARCA:	LG	**TIPO DE EQUIPO:**	PISO TECHO	
REFRIGERANTE:	R410A	**CAPACIDAD BTU:**	40.000	
ZONA DE CLIMATIZACIÓN:	SALA DE AUDIENCIA No 5 EQ1 OF 312	**VOLTAJE:**	220V	
No. PLACA INVENTARIO:	1200000013423	**CODIGO EXTERNO:**	-	
ESTADO:	BUENO	**FECHA INTERVENCION 1:**	PREVENTIVO	3 de septiembre de 2023
FECHA INTERVENCION 2:	CAMBIO DE EQUIPO - 31 de octubre de 2024	**FECHA INTERVENCION 3:**	PREVENTIVO	22 de enero de 2026
FECHA INTERVENCION 4:	PREVENTIVO - 15 de septiembre de 2026	**OBSERVACION:**		

INFORMACION GENERAL DEL PROVEEDOR			
NOMBRE DEL FABRICANTE:	LG	**TELEFONO DEL PROVEEDOR:**	316 469 2215
CONTACTO DEL PROVEEDOR:	SERVITEDH SAS	**DIRECCION DEL PROVEEDOR:**	CALLE 27 No 8 - 06
GARANTIA:	30 DIAS POR MANO DE OBRA	**CIUDAD/PAIS**	NEIVA / HUILA

FIRMA:
NOMBRE: FERNANDO DANIEL FAJAR NUÑEZ
IDENTIFICACION 79461245

FIRMA: _____
NOMBRE:
IDENTIFICACION:

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS	**CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS**	Código:	ST-PC-F-009
		Version	001
	HOJA DE VIDA	Fecha:	24-abr-23

N° 00392

FECHA: 9 de diciembre de 2025

SUPERVISOR: JOSÉ FERNANDO PERDOMO
EMPRESA: RAMA JUDICIAL
NIT: 800165866-1
DIRECCIÓN: CRA. 4 No. 6 - 99
TELÉFONO: 320 3131710
E-MAIL:
CIUDAD: NEIVA - HUILA

REGISTRO FOTOGRAFICO

INFORMACION GENERAL DEL EQUIPO				
MODELO EVAPORADORA:	VA182C1	**MODELO CONDENSADORA:**	VA182C1	
SERIAL EVAPORADORA:	510TAHQD4537	**SERIAL CONDENSADORA:**	-	
MARCA:	LG	**TIPO DE EQUIPO:**	MINI SPLIT	
REFRIGERANTE:	R32	**CAPACIDAD BTU:**	24.000	
ZONA DE CLIMATIZACIÓN:	DESPACHO 2 COMISION SECCIONAL DE DISCIPLINA JUDICIAL DEL HUILA MAG. ANDRES TAMAYO OF 305B EQ3	**VOLTAJE:**	220V	
No. PLACA INVENTARIO:	12000000115881	**CODIGO EXTERNO:**	-	
ESTADO:	NUEVO	**FECHA INTERVENCION 1:**	PREVENTIVO	11 de diciembre de 2024
FECHA INTERVENCION 2:	DESMONTE - 29 de mayo de 2026	**FECHA INTERVENCION 3:**	PREVENTIVO	29 de mayo de 2026
FECHA INTERVENCION 4:	PREVENTIVO - 15 de septiembre de 2026	**FECHA INTERVENCION 5:**		
FECHA INTERVENCION 6:		**OBSERVACION:**		

INFORMACION GENERAL DEL PROVEEDOR			
NOMBRE DEL FABRICANTE:	LG	**TELEFONO DEL PROVEEDOR:**	316 469 2215
CONTACTO DEL PROVEEDOR:	SERVITEDH SAS	**DIRECCION DEL PROVEEDOR:**	CALLE 27 No - 8 06
GARANTIA:	30 DIAS POR MANO DE OBRA	**CIUDAD/PAIS**	NEIVA / HUILA

FIRMA:
NOMBRE: FERNANDO DANIEL FAJAR NUÑEZ
IDENTIFICACION 79461245

FIRMA: _____
NOMBRE:
IDENTIFICACION:

	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS	Código:	ST-PC-F-009
		Version	001
	HOJA DE VIDA	Fecha:	24-abr-23

N° 00321

FECHA: 27 de mayo de 2024

SUPERVISOR: JOSÉ FERNANDO PERDOMO
EMPRESA: RAMA JUDICIAL
NIT: 800165866-1
DIRECCIÓN: CRA. 4 No. 6 - 99
TELÉFONO: 320 3131710
E-MAIL:
CIUDAD: NEIVA - HUILA

REGISTRO FOTOGRAFICO

INFORMACION GENERAL DEL EQUIPO					
MODELO EVAPORADORA:	VM122C7		**MODELO CONDENSADORA:**	VM122C7	
SERIAL EVAPORADORA:	312TAACF3952		**SERIAL CONDENSADORA:**	312TACXG6299	
MARCA:	LG		**TIPO DE EQUIPO:**	MINI SPLIT	
REFRIGERANTE:	R410A		**CAPACIDAD BTU:**	12.000	
ZONA DE CLIMATIZACIÓN:	JUZGADO 7 PEQUEÑAS CAUSAS Y COMPETENICIA MULTIPLES DE NEIVA OF 204B EQ 1 JUEZ		**VOLTAJE:**	220V	
No. PLACA INVENTARIO:	12000000114193		**CODIGO EXTERNO:**	-	
ESTADO:	NUEVO		**FECHA INTERVENCION 1:**	PREVENTIVO	10 de mayo de 2024
FECHA INTERVENCION 2:	10 de octubre de 2025	CAMBIO DE EQUIPO	**FECHA INTERVENCION 3:**	PREVENTIVO	30 de enero de 2026
FECHA INTERVENCION 4:	PREVENTIVO	15 de septiembre de 2026	**OBSERVACION:**		

INFORMACION GENERAL DEL PROVEEDOR			
NOMBRE DEL FABRICANTE:	LG	**TELEFONO DEL PROVEEDOR:**	316 469 2215
CONTACTO DEL PROVEEDOR:	SERVITEDH SAS	**DIRECCION DEL PROVEEDOR:**	CALLE 27 No 8 - 06
GARANTIA:	30 DIAS MANO DE OBRA	**CIUDAD/PAIS**	NEIVA / HUILA

FIRMA:
NOMBRE: FERNANDO DANIEL FAJAR NUÑEZ
IDENTIFICACION 79461245

FIRMA: _____
NOMBRE:
IDENTIFICACION:

	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS	Código:	ST-PC-F-009
		Version	001
	HOJA DE VIDA	Fecha:	24-abr-23

N° 00322

FECHA: 27 de mayo de 2024

SUPERVISOR: JOSÉ FERNANDO PERDOMO
EMPRESA: RAMA JUDICIAL
NIT: 800165866-1
DIRECCIÓN: CRA. 4 No. 6 - 99
TELÉFONO: 320 3131710
E-MAIL:
CIUDAD: NEIVA - HUILA

REGISTRO FOTOGRAFICO

INFORMACION GENERAL DEL EQUIPO					
MODELO EVAPORADORA:	VS242C7		**MODELO CONDENSADORA:**	VS242C7	
SERIAL EVAPORADORA:	209TABNBC621		**SERIAL CONDENSADORA:**	-	
MARCA:	LG		**TIPO DE EQUIPO:**	MINI SPLIT	
REFRIGERANTE:	R410A		**CAPACIDAD BTU:**	24.000	
ZONA DE CLIMATIZACIÓN:	JUZGADO 7 DE PEQUEÑAS CAUSAS Y COMPETENICIA MULTIPLES DE NEIVA OF 204B EQ2 SECRETARIA		**VOLTAJE:**	220V	
No. PLACA INVENTARIO:	12000000113012		**CODIGO EXTERNO:**	-	
ESTADO:	BUENO		**FECHA INTERVENCION 1:**	PREVENTIVO	30 de septiembre de 2023
FECHA INTERVENCION 2:	PREVENTIVO	10 de octubre de 2025	**FECHA INTERVENCION 3:**	PREVENTIVO	30 de enero de 2026
FECHA INTERVENCION 4:	CAMBIO DE BOMBA	17 de septiembre de 2026	**FECHA INTERVENCION 4:**	CAMBIO DE BOMBA	17 de septiembre de 2026
FECHA INTERVENCION 5:	PREVENTIVO	15 de septiembre de 2026	**OBSERVACION:**		

INFORMACION GENERAL DEL PROVEEDOR			
NOMBRE DEL FABRICANTE:	LG	**TELEFONO DEL PROVEEDOR:**	316 469 2215
CONTACTO DEL PROVEEDOR:	SERVITEDH SAS	**DIRECCION DEL PROVEEDOR:**	CALLE 27 No 8 - 06
GARANTIA:	30 DIAS MANO DE OBRA	**CIUDAD/PAIS**	NEIVA / HUILA

FIRMA:
NOMBRE: FERNANDO DANIEL FAJAR NUÑEZ
IDENTIFICACION 79461245

FIRMA: _____
NOMBRE:
IDENTIFICACION:

	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS	Código:	ST-PC-F-009
		Version	001
	HOJA DE VIDA	Fecha:	24-abr-23

N° 00344

FECHA: 9 de diciembre de 2025

SUPERVISOR: JOSÉ FERNANDO PERDOMO
EMPRESA: RAMA JUDICIAL
NIT: 800165866-1
DIRECCIÓN: CRA. 4 No. 6 - 99
TELÉFONO: 320 3131710
E-MAIL:
CIUDAD: NEIVA - HUILA

REGISTRO FOTOGRAFICO

INFORMACION GENERAL DEL EQUIPO				
MODELO EVAPORADORA:	VS242C7	**MODELO CONDENSADORA:**	VS242C7	
SERIAL EVAPORADORA:	312TARUGF662	**SERIAL CONDENSADORA:**	-	
MARCA:	LG	**TIPO DE EQUIPO:**	MINI SPLIT	
REFRIGERANTE:	R410A	**CAPACIDAD BTU:**	24.000	
ZONA DE CLIMATIZACIÓN:	JUZGADO 4 DE PEQUEÑAS CAUSAS COMPETENCIAS MULTILPLES 301B EQ1	**VOLTAJE:**	220V	
No. PLACA INVENTARIO:	12000000114210	**CODIGO EXTERNO:**	-	
ESTADO:	BUENO	**FECHA INTERVENCION 1:**	PREVENTIVO	11 de diciembre de 2024
FECHA INTERVENCION 2:	CAMBIO DE EQUIPO - 20 de noviembre de 2025	**OBSERVACION:**		
FECHA INTERVENCION 2:	PREVENTIVO - 16 de septiembre de 2026			

INFORMACION GENERAL DEL			
		TELEFONO DEL PROVEEDOR:	316 469 2215
NOMBRE DEL FABRICANTE:	LG	**DIRECCION DEL PROVEEDOR:**	CALLE 27 No 8 - 06
CONTACTO DEL PROVEEDOR:	SERVITEDH SAS	**CIUDAD/PAIS**	NEIVA / HUILA
GARANTIA:	30 DIAS POR MANO DE OBRA		

FIRMA:
NOMBRE: FERNANDO DANIEL FAJAR NUÑEZ
IDENTIFICACION 79461245

FIRMA: _____
NOMBRE:
IDENTIFICACION:

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS	**CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS**	Código:	ST-PC-F-009
		Version	001
	HOJA DE VIDA	Fecha:	24-abr-23

N° 00370

FECHA: 9 de diciembre de 2025

REGISTRO FOTOGRAFICO

SUPERVISOR: JOSÉ FERNANDO PERDOMO
EMPRESA: RAMA JUDICIAL
NIT: 800165866-1
DIRECCIÓN: CRA. 4 No. 6 - 99
TELÉFONO: 320 3131710
E-MAIL:
CIUDAD: NEIVA - HUILA

INFORMACION GENERAL DEL EQUIPO				
MODELO EVAPORADORA:	VM122C7	**MODELO CONDENSADORA:**	VM122C7	
SERIAL EVAPORADORA:	311TAQPDP716	**SERIAL CONDENSADORA:**	-	
MARCA:	LG	**TIPO DE EQUIPO:**	MINI SPLIT	
REFRIGERANTE:	R410A	**CAPACIDAD BTU:**	24.000	
ZONA DE CLIMATIZACIÓN:	JUZGADO 4 DE PEQUEÑAS CAUSAS COMPETENCIAS MULTILPLES 301B EQ2 DESPACHO	**VOLTAJE:**	220V	
No. PLACA INVENTARIO:	12000000113442	**CODIGO EXTERNO:**	-	
ESTADO:	BUENO	**FECHA INTERVENCION 1:**	PREVENTIVO	11 de diciembre de 2024
FECHA INTERVENCION 2:	CAMBIO DE EQUIPO - 20 de noviembre de 2024	**FECHA INTERVENCION 3:**	PREVENTIVO	29 de enero de 2026
FECHA INTERVENCION 4:	PREVENTIVO - 16 de septiembre de 2026	**OBSERVACION:**		

INFORMACION GENERAL DEL PROVEEDOR			
NOMBRE DEL FABRICANTE:	LG	**TELEFONO DEL PROVEEDOR:**	316 469 2215
CONTACTO DEL PROVEEDOR:	SERVITEDH SAS	**DIRECCION DEL PROVEEDOR:**	CALLE 27 No - 8 06
GARANTIA:	30 DIAS POR MANO DE OBRA	**CIUDAD/PAIS**	NEIVA / HUILA

FIRMA:
NOMBRE: FERNANDO DANIEL FAJAR NUÑEZ
IDENTIFICACION 79461245

FIRMA: _____
NOMBRE:
IDENTIFICACION:

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS	**CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS**	Código:	ST-PC-F-009
		Version	001
	HOJA DE VIDA	Fecha:	24-abr-23

N° 00038

FECHA: 15 de diciembre de 2023

SUPERVISOR: JOSÉ FERNANDO PERDOMO

EMPRESA: RAMA JUDICIAL

NIT: 800165866-1

DIRECCIÓN: CRA. 4 No. 6 - 99

TELÉFONO: 320 3131710

E-MAIL:

CIUDAD: NEIVA - HUILA

REGISTRO FOTOGRAFICO

INFORMACION GENERAL DEL EQUIPO				
MODELO EVAPORADORA:	VS242C7	**MODELO CONDENSADORA:**	VS242C7	
SERIAL EVAPORADORA:	205TAKKAR677	**SERIAL CONDENSADORA:**	-	
MARCA:	LG	**TIPO DE EQUIPO:**	MINI SPLIT	
REFRIGERANTE:	R410A	**CAPACIDAD BTU:**	24.000	
ZONA DE CLIMATIZACIÓN:	OFICINA ASISTENTE LEGAL Y COBRO COACTIVO OF 101B EQ1 JUEZ	**VOLTAJE:**	220V	
No. PLACA INVENTARIO:	12000000113010	**CODIGO EXTERNO:**	-	
ESTADO:	BUENO	**FECHA INTERVENCION 1:**	PREVENTIVO	15 de diciembre de 2023
FECHA INTERVENCION 2:	PREVENTIVO - 15 de diciembre de 2023	**FECHA INTERVENCION 3:**	PREVENTIVO	1 de julio de 2026
FECHA INTERVENCION 4:	PREVENTIVO - 13 de septiembre de 2026	**OBSERVACION:**		

INFORMACION GENERAL DEL PROVEEDOR			
NOMBRE DEL FABRICANTE:	LG	**TELEFONO DEL PROVEEDOR:**	316 469 2215
CONTACTO DEL PROVEEDOR:	SERVITEDH SAS	**DIRECCION DEL PROVEEDOR:**	CARRERA 16 No. 34 - 22
GARANTIA:	30 DIAS POR MANO DE OBRA	**CIUDAD/PAIS**	NEIVA / HUILA

FIRMA:

NOMBRE: FERNANDO DANIEL FAJAR NUÑEZ

IDENTIFICACION 79461245

FIRMA: _____

NOMBRE:

IDENTIFICACION:

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS	**CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS**	Código:	ST-PC-F-009
		Version	001
	HOJA DE VIDA	Fecha:	24-abr-23

N° 00336

FECHA: 18 de mayo de 2024

REGISTRO FOTOGRAFICO

SUPERVISOR: JOSÉ FERNANDO PERDOMO
EMPRESA: RAMA JUDICIAL
NIT: 800165866-1
DIRECCIÓN: CRA. 4 No. 6 - 99
TELÉFONO: 320 3131710
E-MAIL:
CIUDAD: NEIVA - HUILA

INFORMACION GENERAL DEL EQUIPO				
MODELO EVAPORADORA:	VS122C7	**MODELO CONDENSADORA:**	VS122C7	
SERIAL EVAPORADORA:	-	**SERIAL CONDENSADORA:**	-	
MARCA:	LG	**TIPO DE EQUIPO:**	MINI SPLIT	
REFRIGERANTE:	R410A	**CAPACIDAD BTU:**	12.000	
ZONA DE CLIMATIZACIÓN:	OFICINA DE ASISTENCIA LEGAL Y COBRO COACTIVO OF 101	**VOLTAJE:**	220V	
No. PLACA INVENTARIO:	12000000113006	**CODIGO EXTERNO:**	-	
ESTADO:	BUENO	**FECHA INTERVENCION 1:**	INSTALACION	10 de mayo de 2024
FECHA INTERVENCION 2:	PREVENTIVO - 5 de noviembre de 2025	**FECHA INTERVENCION 3:**	PREVENTIVO	1 de julio de 2026
FECHA INTERVENCION 4:	PREVENTIVO - 18 de Septiembre de 2026	**OBSERVACION:**		

INFORMACION GENERAL DEL PROVEEDOR			
NOMBRE DEL FABRICANTE:	LG	**TELEFONO DEL PROVEEDOR:**	316 469 2215
CONTACTO DEL PROVEEDOR:	SERVITEDH SAS	**DIRECCION DEL PROVEEDOR:**	CALLE 27 No 8 - 06
GARANTIA:	90 DIAS POR MANO DE OBRA	**CIUDAD/PAIS**	NEIVA / HUILA

FIRMA:
NOMBRE: FERNANDO DANIEL FAJAR NUÑEZ
IDENTIFICACION 79461245

FIRMA:
NOMBRE:
IDENTIFICACION:

	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS	Código:	ST-PC-F-009
		Version	001
	HOJA DE VIDA	Fecha:	24-abr-23

N° 00376

FECHA: 27 de septiembre de 2024

SUPERVISOR: JOSÉ FERNANDO PERDOMO
EMPRESA: RAMA JUDICIAL
NIT: 800165866-1
DIRECCIÓN: CRA. 4 No. 6 - 99
TELÉFONO: 320 3131710
E-MAIL:
CIUDAD: NEIVA - HUILA

REGISTRO FOTOGRAFICO

INFORMACION GENERAL DEL EQUIPO				
MODELO EVAPORADORA:	VM182C7	**MODELO CONDENSADORA:**	VM182C7	
SERIAL EVAPORADORA:	311TAULCS422	**SERIAL CONDENSADORA:**	-	
MARCA:	LG	**TIPO DE EQUIPO:**	MINI SPILT	
REFRIGERANTE:	R410A	**CAPACIDAD:**	18.000	
ZONA DE CLIMATIZACIÓN:	JUZGADO 801 Administrativos transitorio OF 202B EQ2 SECRETARIA	**VOLTAJE:**	220V	
No. PLACA INVENTARIO:	12000000113406	**CODIGO EXTERNO:**	-	
ESTADO:	BUENO	**FECHA INTERVENCION 1:**	PREVENTIVO	25 de septiembre de 2024
FECHA INTERVENCION 2:	CAMBIO DE EQUIPO - 21 de enero de 2025	**FECHA INTERVENCION 3:**	PREVENTIVO	31 de enero de 2026
FECHA INTERVENCION 4:	PREVENTIVO - 17 de marzo de 2026	**OBSERVACION:**		
FECHA INTERVENCION 4:	PREVENTIVO - 15 de septiembre de 2026			

INFORMACION GENERAL DEL		**TELEFONO DEL PROVEEDOR:**	316 469 2215
NOMBRE DEL FABRICANTE:	LG	**DIRECCION DEL PROVEEDOR:**	CALLE 27 No 8 - 06
CONTACTO DEL PROVEEDOR:	SERVITEDH SAS	**CIUDAD/PAIS**	NEIVA / HUILA
GARANTIA:	30 DIAS POR MANO DE OBRA		

FIRMA:
NOMBRE: FERNANDO DANIEL FAJAR NUÑEZ
IDENTIFICACION 79461245

FIRMA: _____
NOMBRE:
IDENTIFICACION:

	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS	Código:	ST-PC-F-009
		Version	001
	HOJA DE VIDA	Fecha:	24-abr-23

N° 00368

FECHA: 27 de septiembre de 2024

SUPERVISOR: JOSÉ FERNANDO PERDOMO
EMPRESA: RAMA JUDICIAL
NIT: 800165866-1
DIRECCIÓN: CRA. 4 No. 6 - 99
TELÉFONO: 320 3131710
E-MAIL:
CIUDAD: NEIVA - HUILA

REGISTRO FOTOGRAFICO

INFORMACION GENERAL DEL EQUIPO				
MODELO EVAPORADORA:	VM122C7	**MODELO CONDENSADORA:**	VM122C7	
SERIAL EVAPORADORA:	311TALBFH160	**SERIAL CONDENSADORA:**	-	
MARCA:	LG	**TIPO DE EQUIPO:**	MINI SPILT	
REFRIGERANTE:	R410A	**CAPACIDAD:**	12.000	
ZONA DE CLIMATIZACIÓN:	JUZGADO 801 Administrativos transitorio OF 202B EQ1	**VOLTAJE:**	220V	
No. PLACA INVENTARIO:	12000000114187	**CODIGO EXTERNO:**	-	
ESTADO:	BUENO	**FECHA INTERVENCION 1:**	PREVENTIVO	25 de septiembre de 2024
FECHA INTERVENCION 2:	CAMBIO DE EQUIPO - 21 de enero de 2026	**OBSERVACION:**		
FECHA INTERVENCION 3:	PREVENTIVO - 15 de septiembre de 2026			

INFORMACION GENERAL DEL			
NOMBRE DEL FABRICANTE:	LG	**TELEFONO DEL PROVEEDOR:**	316 469 2215
CONTACTO DEL PROVEEDOR:	SERVITEDH SAS	**DIRECCION DEL PROVEEDOR:**	CALLE 27 No 8 - 06
GARANTIA:	30 DIAS POR MANO DE OBRA	**CIUDAD/PAIS**	NEIVA / HUILA

FIRMA:
NOMBRE: FERNANDO DANIEL FAJAR NUÑEZ
IDENTIFICACION 79461245

FIRMA: _____
NOMBRE:
IDENTIFICACION:

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS	**CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS**	Código:	ST-PC-F-009
		Version	001
	HOJA DE VIDA	Fecha:	24-abr-23

N° T00001

FECHA: 21 de mayo de 2024

SUPERVISOR: JOSÉ FERNANDO PERDOMO
EMPRESA: SUPERVISOR COORDINADOR ADMINISTRATIVA
NIT: RAMA JUDICIAL
DIRECCIÓN: 800165866-1
TELÉFONO:
E-MAIL:
CIUDAD: TARQUI - HUILA

REGISTRO FOTOGRAFICO

INFORMACION GENERAL DEL EQUIPO			
MODELO EVAPORADORA:	VS182C7NK0	**MODELO CONDENSADORA:**	VS182C7UK0
SERIAL EVAPORADORA:	4A1G007S 401TAXTAC706	**SERIAL CONDENSADORA:**	4A1G00PR 401TADRFD034
MARCA:	LG	**TIPO DE EQUIPO:**	MINISPLIT
REFRIGERANTE:	R410A	**CAPACIDAD BTU:**	18.000
ZONA DE CLIMATIZACIÓN:	SALA DE AUDIENCIA	**VOLTAJE:**	220V
No. PLACA INVENTARIO:	12-000000113471	**CODIGO EXTERNO:**	218001005
ESTADO:	NUEVO	**FECHA INTERVENCION 1:**	21 de mayo de 2024
FECHA INTERVENCION 2:	PREVENTIVO - 18 septiembre 2026	**OBSERVACION:**	INSTALACION

INFORMACION GENERAL DEL PROVEEDOR			
NOMBRE DEL FABRICANTE:	LG	**TELEFONO DEL PROVEEDOR:**	316 469 2215
CONTACTO DEL PROVEEDOR:	SERVITEDH SAS	**DIRECCION DEL PROVEEDOR:**	CARRERA 16 No. 34 - 22
GARANTIA:	90 DIAS POR MANO DE OBRA	**CIUDAD/PAIS**	NEIVA / HUILA

FIRMA:
NOMBRE: FERNANDO DANIEL FAJAR NUÑEZ
IDENTIFICACION 79461245

FIRMA: _____
NOMBRE:
IDENTIFICACION:

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS	**CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS**	Código:	ST-PC-F-009
		Version	001
	HOJA DE VIDA	Fecha:	24-abr-23

N° T00002

FECHA: 21 de mayo de 2024

SUPERVISOR: JOSÉ FERNANDO PERDOMO
EMPRESA: SUPERVISOR COORDINADOR ADMINISTRATIVA
NIT: RAMA JUDICIAL
DIRECCIÓN: 800165866-1
TELÉFONO:
E-MAIL:
CIUDAD: TARQUI - HUILA

REGISTRO FOTOGRAFICO

INFORMACION GENERAL DEL EQUIPO				
MODELO EVAPORADORA:	AVNQ40GM1A5	**MODELO CONDENSADORA:**	AUUQ40GH5	
SERIAL EVAPORADORA:	311TARUFV422 3M1M00WX	**SERIAL CONDENSADORA:**	311TAQPFJ236 3M1M00X0	
MARCA:	LG	**TIPO DE EQUIPO:**	PISO TECHO	
REFRIGERANTE:	R410A	**CAPACIDAD BTU:**	40.000	
ZONA DE CLIMATIZACIÓN:	SECRETARIA	**VOLTAJE:**	220V	
No. PLACA INVENTARIO:	12-000000113419	**CODIGO EXTERNO:**	218001010	
ESTADO:	NUEVO	**FECHA INTERVENCION 1:**	INSTALACION	21 de mayo de 2024
FECHA INTERVENCION 2:	PREVENTIVO - 18 septiembre 2026	**OBSERVACION:**		

INFORMACION GENERAL DEL PROVEEDOR			
NOMBRE DEL FABRICANTE:	LG	**TELEFONO DEL PROVEEDOR:**	316 469 2215
CONTACTO DEL PROVEEDOR:	SERVITEDH SAS	**DIRECCION DEL PROVEEDOR:**	CALLE 27 No 8 - 06
GARANTIA:	90 DIAS POR MANO DE OBRA	**CIUDAD/PAIS**	NEIVA / HUILA

FIRMA:
NOMBRE: FERNANDO DANIEL FAJAR NUÑEZ
IDENTIFICACION 79461245

FIRMA: _____
NOMBRE:
IDENTIFICACION:

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS	**CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS**	Código:	ST-PC-F-009
		Version	001
	HOJA DE VIDA	Fecha:	24-abr-23

N° T0003

FECHA: 21 de mayo de 2024

REGISTRO FOTOGRAFICO

SUPERVISOR: JOSÉ FERNANDO PERDOMO
EMPRESA: SUPERVISOR COORDINADOR ADMINISTRATIVA
NIT: RAMA JUDICIAL
DIRECCIÓN: 800165866-1
TELÉFONO:
E-MAIL:
CIUDAD: TARQUI - HUILA

INFORMACION GENERAL DEL EQUIPO				
MODELO EVAPORADORA:	VS122C7	**MODELO CONDENSADORA:**	VS122C7	
SERIAL EVAPORADORA:	003TAWMP	**SERIAL CONDENSADORA:**	-	
MARCA:	LG	**TIPO DE EQUIPO:**	MINI SPLIT	
REFRIGERANTE:	R410A	**CAPACIDAD BTU:**	12.000	
ZONA DE CLIMATIZACIÓN:	JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL DESPACHO JUEZ	**VOLTAJE:**	220V	
No. PLACA INVENTARIO:	-	**CODIGO EXTERNO:**	-	
ESTADO:	BUENO	**FECHA INTERVENCION 1:**	CORRECCION FUGA	15 de mayo de 2024
FECHA INTERVENCION 2:	PREVENTIVO - 18 septiembre 2026	**OBSERVACION:**		

INFORMACION GENERAL DEL PROVEEDOR			
NOMBRE DEL FABRICANTE:	LG	**TELEFONO DEL PROVEEDOR:**	316 469 2215
CONTACTO DEL PROVEEDOR:	SERVITEDH SAS	**DIRECCION DEL PROVEEDOR:**	CARRERA 16 No. 34 - 22
GARANTIA:	90 DIAS POR MANO DE OBRA	**CIUDAD/PAIS**	NEIVA / HUILA

FIRMA:
NOMBRE: FERNANDO DANIEL FAJAR NUÑEZ
IDENTIFICACION 79461245

FIRMA: _____
NOMBRE:
IDENTIFICACION:

	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS	Código:	ST-PC-F-009
		Version	001
	HOJA DE VIDA	Fecha:	24-abr-23

N° TM0001

FECHA: 25 de junio de 2025

REGISTRO FOTOGRAFICO

SUPERVISOR: JOSÉ FERNANDO PERDOMO
EMPRESA: SUPERVISOR COORDINADOR ADMINISTRATIVA
NIT: RAMA JUDICIAL
DIRECCIÓN: 800165866-1
TELÉFONO:
E-MAIL:
CIUDAD: TIMANA - HUILA

INFORMACION GENERAL DEL EQUIPO			
MODELO EVAPORADORA:	VM122C7	**MODELO CONDENSADORA:**	VM122C7
SERIAL EVAPORADORA:	409TAPEEZ000	**SERIAL CONDENSADORA:**	410TAACEH144
MARCA:	LG	**TIPO DE EQUIPO:**	MINI SPLIT
REFRIGERANTE:	R410	**CAPACIDAD BTU:**	12.000
ZONA DE CLIMATIZACIÓN:	JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL EQ1 JUEZ	**VOLTAJE:**	220V
No. PLACA INVENTARIO:	12000000115386	**CODIGO EXTERNO:**	-
ESTADO:	NUEVO	**FECHA INTERVENCION 1:**	
FECHA INTERVENCION 2:	PREVENTIVO - 18 Septiembre 2026	**OBSERVACION:**	INSTALACION

INFORMACION GENERAL DEL PROVEEDOR			
NOMBRE DEL FABRICANTE:	LG	**TELEFONO DEL PROVEEDOR:**	316 469 2215
CONTACTO DEL PROVEEDOR:	SERVITEDH SAS	**DIRECCION DEL PROVEEDOR:**	CARRERA 16 No. 34 - 22
GARANTIA:	90 DIAS POR MANO DE OBRA	**CIUDAD/PAIS**	NEIVA / HUILA

FIRMA:
NOMBRE: FERNANDO DANIEL FAJAR NUÑEZ
IDENTIFICACION 79461245

FIRMA:
NOMBRE:
IDENTIFICACION:

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS	**CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS**	Código:	ST-PC-F-009
		Version	001
	HOJA DE VIDA	Fecha:	24-abr-23

N° TM0002

FECHA: 25 de junio de 2025

REGISTRO FOTOGRAFICO

SUPERVISOR: JOSÉ FERNANDO PERDOMO
EMPRESA: SUPERVISOR COORDINADOR ADMINISTRATIVA
NIT: RAMA JUDICIAL
DIRECCIÓN: 800165866-1
TELÉFONO:
E-MAIL:
CIUDAD: TIMANA - HUILA

INFORMACION GENERAL DEL EQUIPO			
MODELO EVAPORADORA:	VM242C7	**MODELO CONDENSADORA:**	VM242C7
SERIAL EVAPORADORA:	411TAXTHC746	**SERIAL CONDENSADORA:**	410TAHQGG737
MARCA:	LG	**TIPO DE EQUIPO:**	MINI SPLIT
REFRIGERANTE:	R410	**CAPACIDAD BTU:**	24.000
ZONA DE CLIMATIZACIÓN:	JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL EQ2 SECRETARIA	**VOLTAJE:**	220V
No. PLACA INVENTARIO:	12000000115382	**CODIGO EXTERNO:**	-
ESTADO:	NUEVO	**FECHA INTERVENCION 1:**	
FECHA INTERVENCION 2:	PREVENTIVO - 18 Septiembre 2026	**OBSERVACION:**	INSTALACION

INFORMACION GENERAL DEL PROVEEDOR			
NOMBRE DEL FABRICANTE:	LG	**TELEFONO DEL PROVEEDOR:**	316 469 2215
CONTACTO DEL PROVEEDOR:	SERVITEDH SAS	**DIRECCION DEL PROVEEDOR:**	CARRERA 16 No. 34 - 22
GARANTIA:	90 DIAS POR MANO DE OBRA	**CIUDAD/PAIS**	NEIVA / HUILA

FIRMA:
NOMBRE: FERNANDO DANIEL FAJAR NUÑEZ
IDENTIFICACION 79461245

FIRMA:
NOMBRE:
IDENTIFICACION:

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS	**CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS**	Código:	ST-PC-F-009
		Version	001
	HOJA DE VIDA	Fecha:	24-abr-23

N° TM0003

FECHA: 25 de junio de 2025

SUPERVISOR: JOSÉ FERNANDO PERDOMO
EMPRESA: SUPERVISOR COORDINADOR ADMINISTRATIVA
NIT: RAMA JUDICIAL
DIRECCIÓN: 800165866-1
TELÉFONO:
E-MAIL:
CIUDAD: TIMANA - HUILA

REGISTRO FOTOGRAFICO

INFORMACION GENERAL DEL EQUIPO			
MODELO EVAPORADORA:	VM122C7	**MODELO CONDENSADORA:**	VM122C7
SERIAL EVAPORADORA:	412TAGHE5463	**SERIAL CONDENSADORA:**	410TAEJEH140
MARCA:	LG	**TIPO DE EQUIPO:**	MINI SPLIT
REFRIGERANTE:	R410	**CAPACIDAD BTU:**	12.000
ZONA DE CLIMATIZACIÓN:	CUARTO DE RACK	**VOLTAJE:**	220V
No. PLACA INVENTARIO:	12000000115387	**CODIGO EXTERNO:**	-
ESTADO:	NUEVO	**FECHA INTERVENCION 1:**	
FECHA INTERVENCION 2:	PREVENTIVO - 18 Septiembre 2026	**OBSERVACION:**	INSTALACION

INFORMACION GENERAL DEL PROVEEDOR			
NOMBRE DEL FABRICANTE:	LG	**TELEFONO DEL PROVEEDOR:**	316 469 2215
CONTACTO DEL PROVEEDOR:	SERVITEDH SAS	**DIRECCION DEL PROVEEDOR:**	CARRERA 16 No. 34 - 22
GARANTIA:	90 DIAS POR MANO DE OBRA	**CIUDAD/PAIS**	NEIVA / HUILA

FIRMA:
NOMBRE: FERNANDO DANIEL FAJAR NUÑEZ
IDENTIFICACION 79461245

FIRMA:
NOMBRE:
IDENTIFICACION:

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS	**CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS**	Código:	ST-PC-F-009
		Version	001
	HOJA DE VIDA	Fecha:	24-abr-23

N° TM0003

FECHA: 25 de junio de 2025

SUPERVISOR: JOSÉ FERNANDO PERDOMO
EMPRESA: SUPERVISOR COORDINADOR ADMINISTRATIVA
NIT: RAMA JUDICIAL
DIRECCIÓN: 800165866-1
TELÉFONO:
E-MAIL:
CIUDAD: TIMANA - HUILA

REGISTRO FOTOGRAFICO

INFORMACION GENERAL DEL EQUIPO			
MODELO EVAPORADORA:	TAC-36CSA	**MODELO CONDENSADORA:**	TAC-36CSA
SERIAL EVAPORADORA:	-	**SERIAL CONDENSADORA:**	-
MARCA:	CONFORTFRESH	**TIPO DE EQUIPO:**	MINI SPLIT
REFRIGERANTE:	R410	**CAPACIDAD BTU:**	36.000
ZONA DE CLIMATIZACIÓN:	SALA DE AUDIENCIA	**VOLTAJE:**	220V
No. PLACA INVENTARIO:	-	**CODIGO EXTERNO:**	-
ESTADO:	NUEVO	**FECHA INTERVENCION 1:**	
FECHA INTERVENCION 2:	PREVENTIVO - 18 Septiembre 2026	**OBSERVACION:**	INSTALACION

INFORMACION GENERAL DEL PROVEEDOR			
NOMBRE DEL FABRICANTE:	CONFORTFRESH	**TELEFONO DEL PROVEEDOR:**	316 469 2215
CONTACTO DEL PROVEEDOR:	SERVITEDH SAS	**DIRECCION DEL PROVEEDOR:**	CARRERA 16 No. 34 - 22
GARANTIA:	90 DIAS POR MANO DE OBRA	**CIUDAD/PAIS**	NEIVA / HUILA

FIRMA:
NOMBRE: FERNANDO DANIEL FAJAR NUÑEZ
IDENTIFICACION 79461245

FIRMA:
NOMBRE:
IDENTIFICACION:

	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS	Código:	ST-PC-F-009
		Version	001
	HOJA DE VIDA	Fecha:	24-abr-23

N° TM0003

FECHA: 25 de junio de 2025

REGISTRO FOTOGRAFICO

SUPERVISOR: JOSÉ FERNANDO PERDOMO
EMPRESA: SUPERVISOR COORDINADOR ADMINISTRATIVA
NIT: RAMA JUDICIAL
DIRECCIÓN: 800165866-1
TELÉFONO:
E-MAIL:
CIUDAD: TIMANA - HUILA

INFORMACION GENERAL DEL EQUIPO			
MODELO EVAPORADORA:	TAC-12CSA	**MODELO CONDENSADORA:**	TAC-12CSA
SERIAL EVAPORADORA:	-	**SERIAL CONDENSADORA:**	-
MARCA:	CONFORTFRESH	**TIPO DE EQUIPO:**	MINI SPLIT
REFRIGERANTE:	R410	**CAPACIDAD BTU:**	12.000
ZONA DE CLIMATIZACIÓN:	ARCHIVO	**VOLTAJE:**	220V
No. PLACA INVENTARIO:	-	**CODIGO EXTERNO:**	-
ESTADO:	NUEVO	**FECHA INTERVENCION 1:**	
FECHA INTERVENCION 2:	PREVENTIVO - 18 Septiembre 2026	**OBSERVACION:**	INSTALACION

INFORMACION GENERAL DEL PROVEEDOR			
NOMBRE DEL FABRICANTE:	CONFORTFRESH	**TELEFONO DEL PROVEEDOR:**	316 469 2215
CONTACTO DEL PROVEEDOR:	SERVITEDH SAS	**DIRECCION DEL PROVEEDOR:**	CARRERA 16 No. 34 - 22
GARANTIA:	90 DIAS POR MANO DE OBRA	**CIUDAD/PAIS**	NEIVA / HUILA

FIRMA:
NOMBRE: FERNANDO DANIEL FAJAR NUÑEZ
IDENTIFICACION 79461245

FIRMA:
NOMBRE:
IDENTIFICACION:

	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS	Código:	ST-PC-F-009
		Version	001
	HOJA DE VIDA	Fecha:	24-abr-23

N° TM0003

FECHA: 25 de junio de 2025

REGISTRO FOTOGRAFICO

SUPERVISOR: JOSÉ FERNANDO PERDOMO
EMPRESA: SUPERVISOR COORDINADOR ADMINISTRATIVA
NIT: RAMA JUDICIAL
DIRECCIÓN: 800165866-1
TELÉFONO:
E-MAIL:
CIUDAD: TIMANA - HUILA

INFORMACION GENERAL DEL EQUIPO			
MODELO EVAPORADORA:	TAC-18CSA	**MODELO CONDENSADORA:**	TAC-18CSA
SERIAL EVAPORADORA:	-	**SERIAL CONDENSADORA:**	-
MARCA:	CONFORTFRESH	**TIPO DE EQUIPO:**	MINI SPLIT
REFRIGERANTE:	R410	**CAPACIDAD BTU:**	18.000
ZONA DE CLIMATIZACIÓN:	SALA DE ESPERA	**VOLTAJE:**	220V
No. PLACA INVENTARIO:	-	**CODIGO EXTERNO:**	-
ESTADO:	NUEVO	**FECHA INTERVENCION 1:**	
FECHA INTERVENCION 2:	PREVENTIVO - 18 Septiembre 2026	**OBSERVACION:**	INSTALACION

INFORMACION GENERAL DEL PROVEEDOR			
NOMBRE DEL FABRICANTE:	CONFORTFRESH	**TELEFONO DEL PROVEEDOR:**	316 469 2215
CONTACTO DEL PROVEEDOR:	SERVITEDH SAS	**DIRECCION DEL PROVEEDOR:**	CARRERA 16 No. 34 - 22
GARANTIA:	90 DIAS POR MANO DE OBRA	**CIUDAD/PAIS**	NEIVA / HUILA

FIRMA:
NOMBRE: FERNANDO DANIEL FAJAR NUÑEZ
IDENTIFICACION 79461245

FIRMA:
NOMBRE:
IDENTIFICACION:

Neiva - Huila, 01 de septiembre del 2026.

CERTIFICA

Que la empresa **SERVICIOS TECNICOS DEL HUILA SERVITEDH SAS** Nit **900.196.409**, sostiene relaciones comerciales en la prestación del **SERVICIO RECOLECCIóN, TRANSPORTE, TRATAMIENTO Y DISPOSICIóN FINAL DE RESIDUOS INDUSTRIALES** a la fecha.

La anterior certificación se expide a petición de la parte interesada.

Cualquier información con gusto será atendida a nuestros números (8) 874 41 41 Ext:5002 ó 317 365 20000

DANIELA MACIAS ESCOBAR
Jefe de Negocios y Proyectos

ADVERTENCIA: Se recuerda que cualquier modificación, enmendadura, tacha, supresión o alteración del texto del presente certificado para su uso, se considera falsificación de documento privado de conformidad con el artículo 289 del Código Penal, y que la Compañía está en la obligación de denunciar conforme al artículo 67 del Código de Procedimiento Penal

Código de Autenticación:059

SERVIAMBIENTAL S.A. E.S.P.

REPORTE DIARIO DE RESIDUOS No.199985

RT-F 011
Versión 4 1/1
12 de Junio de 2018

Fecha y Hora	Solicitud Servicio No.	Novedad Servicio	Estado
2026-09-01 16:50:42	10293	NINGUNA	Realizada

Programación No.	Vehículo No.	CC No.	Operario 1	CC No.	Operario 2
32556	TGU380	96333671	HITLER FABIAN VALDERRAMA VALDERRAMA		

NIT	Cliente	Lista	Municipio	Lugar
900196409-	SERVICIOS TECNICOS DEL HUILA SERVITEDH S.A.S	HUILA INDUSTRIAL - RECOLECCIóN Y DISPOSICIóN - ESTANDAR	NEIVA	CALLE 27 # 08-06 SANTA LUCIA

Servicio Especial	Observación
	SOLICITUD CREADA AUTOMÁTICAMENTE

No.	Producto	Cantidad	Unidad	Cantidad Emb.	Embalaje	Observación
188712	RECOLECCIóN RESIDUOS ORDINARIOS	01.00	KILOGRAMO	1	BOLSA	

Aceptación Cliente

Nombre Contacto	Nit	Cargo	Calificación Servicio
JULIÁN CAVIEDES	1079179247	ALMACENISTA	SATISFACTORIO

Firma

Gracias por contar con nosotros!