Rentan	FORMATO INFORME SEMANAL		
	Código: GEP-F1310-18	Versión: 02	Página 1 de 2

I. INFORMACIÓN CONTRACTUAL Y TÉCNICA

Informe semanal N°: 11	Fecha de informe: 04/09/2026	Proyecto:	MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA ELKIN RÍOS DEL MUNICIPIO DE VEGACHI
	Fecha acta de inicio: 24/06/2026	Contrato N°:	CO-OP-019-2025

	OBRA	INTERVENTORIA
NÚMERO DE CONTRATO:	CO-OP-019-2025	25SS122C2695 de 2025
PROCESO:	Contratación Directa	Contrato interadministrativo
OBJETO:	ADECUACIÓN DE LA PLACA POLIDEPORTIVA DEL BARRIO LA PAZ II	Interventoría integral (técnica, administrativa, financiera y legal) a los contratos de obra de escenarios deportivos
CONTRATISTA:	INPROGERCON S.A.S	Renting de Antioquia -RENTAN EICE
NIT:	901508626-0	900.285.704-4
INMUEBLE A INTERVENIR CON EL CONTRATO:	PLACA POLIDEPORTIVA DEL BARRIO LA PAZ II	PLACA POLIDEPORTIVA DEL BARRIO LA PAZ II
SUPERVISOR:	Secretaria de obras publicas y saneamiento básico	Secretaría de Seguridad, Justicia y Paz del Departamento de Antioquia
ESTADO:	En Ejecución	EN EJECUCIÓN
VALOR TOTAL CON ADICIONES:	$ 578.855.454	$ 25.776.676.198
PLAZO TOTAL:	Siete (7) Meses	Catorce (14) meses según acta de ejecución N0.2
	Otro sí 1 - Tres (3) Meses	
	Otro sí 2 -Hasta el 5 de junio	
	Otro sí 3- Tres (3) meses, contados a partir de su perfeccionamiento y suscripción del acta de inicio sin superar el tiempo de ejecución de la obra dispuesto en el convenio 25AS122C2705	
FECHA DE INICIO:	24 de junio de 2026	
FECHA DE FIN:	24 de septiembre de 2026	27 de agosto de 2026

EJECUCIÓN DE OBRA DEL:

OBRA ACTUAL	PROGRAMADA	EJECUTADA	VALOR EJECUTADO ACUMULADO	EJECUTADO A COSTO DIRECTO ACUMULADO A LAFECHA		
				EJECUTADO	PROGRAMADO	BALANCE OBRA
Obra Financiera %	0,00%	0,40%	Obra ejecutada acumulada %	5,48%	0,00%	5%
Valor de la Obra programada:	$ -	$ 1.763.800,00	Obra ejecutada acumulada a la fecha	$ 31.724.679,80	$ -	$ 31.724.679,80
Valor de interventoría			Valor interventoría.	$ -		
			Ejecución física programada	0%		5%

ACTIVIDAD		**Supervisor del proyecto:**	

PERSONAL EN PROYECTO

MAQUINARIA Y EQUIPO EN OBRA			PERSONAL OBRA			PERSONAL INTERVENTORÍA	
ITEM	CANTIDAD	ESTADO	ITEM	CANTIDAD (#)	% DEDICACIÓN	ITEM	CANTIDAD
Concretadora			Director de obra			Director de interventoría	
Oruga pequeña			Residente de obra	1		Profesional Civil	1
Compresor de aire			Auxiliar de obra			Profesional Social	
Bocal			Profesional Social			Profesional Ambiental	
Micropiloteadora			Profesional Ambiental			Profesional SST	1
Generador eléctrico			Profesional SST	1		Auxiliar Civil	
Gramero eléctrico			Topógrafo			Auxiliar SST	
Pulidora	1	BUENO	Conductor			Auxiliar Ambiental	
Planta de asfalto			Practicante			Auxiliar Social	1
Mini-Cargador			Auxiliar administrativo			Conductor	
Motoniveladora			Otros			Topógrafo	
Retro cargador (Pajarita)			Visitantes			Auxiliar Administrativo	
Vibro-Compactador			Pintores			Otros	
Volqueta			Mantenimiento de Reja			Visitantes	
Concretadora			Cubierta			TOTAL INTERVENTORÍA	3
Excavadora			Fachada				
Canguro o rana			Oficiales	1			
Placa vibratoria			Encargado				
Compactador (mini)			Almacenista				
Camión turbo			Celadores				
Pluma grúa			Ayudantes	7			
Compresor - Martillo neumático			Operadores				
Rotomartillo	1	BUENO	TOTAL LABORNADO	10			
Herramienta menor	4	BUENO					
TOTAL EQUIPOS	6						

INFORMACIÓN TÉCNICA

BALANCE DE OBRA EJECUTADA SEMANAL Y ACUMULADA

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALOR UNITARIO	CANTIDAD ACTUAL	VALOR ACTUAL	CANTIDAD ACUMULADA	VALOR ACUMULADO	ABSCISA INTERVENIDA	ESTADO
1	**ACTIVIDADES PRELIMINARES**				$ -	0	$ -		
1,1	LOCALIZACIÓN, TRAZADO Y REPLANTEO. Se utilizará personal experto con equipo de precisión. Se hará con la frecuencia que lo indique la interventoría. Incluye demarcación con pintura, línea de trazado, corte de piso, libretas y planos.	dia	$ 823.636		$ -	3,00	$ 2.470.908,00		
1,2	Instalación de CERRAMIENTO PROVISIONAL en tela naranja con una altura de 2,1 m. y estructura en taco de madera común. Incluye suministro, transporte, instalación y desmonte de la tela excavación manual en cualquier material y todos los demás elementos necesarios para su correcta instalación.	m	$ 33.058		$ -	121,00	$ 4.000.018,00		
1,3	Construccion de campamento proviosional en teleras, y zinc, incluye candados y cadena de seguridad	m2	$ 64.483		$ -	25,00	$ 1.612.075,00		
1,4	Descapote manual de zonas verdes, incluye cargue, transporte y botada a sitio autorizado por la supervisión o quien haga sus veces	m2	$ 14.594		$ -	70,00	$ 1.021.580,00		
2	**DEMOLICIONES**				$ -	0,00	$ -		
2,1	Demolición de muros de cerramiento y elementos en concreto, gradas, adoquinado, incluye transporte y disposición final a sitio autorizado.	m	$ 25.549		$ -	125,00	$ 3.193.625,00		
2,2	RETIRO MALLA DE NYLON existente. Incluye retiro de malla, guaya de soporto y todo los elementos que se encuentren inmersos en el area a retirar, cargue, transporte y/o disposicion de material donde lo indique la interventoria	m	$ 4.063		$ -	0,00	$ -		
2,3	Retiro de tableros y marcos, incluye tuberia de diferentes diámetros y espesores, transporte y disposición final a sitio autorizado por la supervisión o quien haga sus veces	und	$ 101.060		$ -	2,00	$ 202.120,00		
3	**EXCAVACIONES LLENOS ,ACEROS Y CONCRETOS**				$ -	0,00	$ -		
3,1	EXCAVACIÓN MANUAL de material heterogéneo DE 0-2 m., bajo cualquier grado de humedad. Incluye: roca descompuesta, bolas de roca de volumen inferior a 0.35 m³., el cargue, transporte interno y externo, botada de material proveniente de las excavaciones en los sitios donde lo indique la interventoría y su medida será en el sitio.	m3	$ 90.870		$ -	90,00	$ 8.178.300,00		
3,2	Colocación de MALLA ELECTROSOLDADA TIPO D 84. Incluye el suministro y el transporte del material y todos los elementos necesarios para su correcta colocación.	m2	$ 12.450		$ -	0,00	$ -		
3,3	Suministro, transporte e instalación de ACERO DE REFUERZO FIGURADO FY= 420 Mpa-60000 PSI, corrugado. Incluye transporte con descarga, transporte interno, alambre de amarre, certificados y todos los elementos necesarios para su correcta instalación, según diseño y recomendaciones estructurales.	kg	$ 8.819	200	$ 1.763.800,00	400,00	$ 3.527.600,00		
3,4	Suministro, transporte y colocación de BASE GRANULAR de máximo Ø 1½", reacomodado con medios MANUALES, según normas para la construcción de pavimentos del INVIAS, y todo lo necesario para su correcta construcción y funcionamiento. Su medida será tomada en sitio ya compactado.	m3	$ 201.507		$ -	0,00	$ -		

3,5	Lleno y compactación manual con material de préstamo (limo o arenilla) libre de materia orgánica o cualquier otro contaminante (Incluye acarreo interno, almacenamiento, protección y compactación de los materiales aptos)	m3	$ 163.969		$ -	0,00	$ -			
3,6	Construcción de PISO EN CONCRETO DE 21 Mpa. con un ESPESOR DE 0.10 m. PENDIENTADO Y ACABADO LLANEADO LISO, para placa polideportiva, vaciado alternado con dilataciones en junta perdida (en cuadros no superiores de 2.0 x 2.0 m). Incluye formaleta para junta fria en pino cepillado de 2"x4", vibrado, curado, protección y todo lo necesario para su correcta construcción y funcionamiento. Según diseño y dimensiones establecidas en planos. El entresuelo y el refuerzo se pagarán en su item respectivo.	m2	$ 123.890		$ -	0,00	$ -			
3,7	Construccion de SOLADO EN CONCRETO de 2500 psi= 175k/cm2, de espesor 5cm para cualquier tipo de fundación como zapatas y vigas antes de la colocación del refuerzo , Incluye el suministro y transporte del concreto, mano de obra, vibrado, protección y curado, para estructuras de acuerdo con las diferentes dimensiones establecidas en los planos y diseños. Incluye acarreo interno. No incluye refuerzo	m3	$ 563.751		$ -	0,00	$ -			
3,8	Suministro, transporte y colocación de CONCRETO CICLÓPEO (Concreto 60% y piedra 40%). Incluye transporte, mano de obra y todo lo necesario para su correcta preparación.	m3	$ 493.310		$ -	0,00	$ -			
3,9	Construcción de ZAPATAS Y PEDESTALES en concreto de 21 MPa. Con impermeabilizante integral tipo Plastocrete Dm o equivalente. Incluye el suministro y transporte del concreto, mano de obra, vibrado, protección y curado, para estructuras de acuerdo con las diferentes dimensiones establecidas en los planos y diseños. incluye acarreo interno. No incluye refuerzo.	m3	$ 838.585		$ -	0,00	$ -			
3,10	Construcción de VIGA DE FUNDACIÓN en concreto de 21 Mpa. Incluye suministro y transporte de los materiales, formaleta y todos los elementos necesarios para su correcta ejecución y funcionamiento.	m3	$ 808.575		$ -	0,00				
3,11	Construcción de PEDESTAL en concreto de 3000 psi, de seccion 50x50 cm, Incluye suministro, transporte y colocación del concreto, mano de obra, formaleta completa, vibrado, protección, curado de acuerdo con las diferentes dimensiones establecidas en los planos y diseños. Incluye acarreo interno	m3	$ 803.367		$ -	0,00				
3,12	Construcción de COLUMNAS DE 0.40 x 0.40m. en concreto de 21 MPa, acabado a la vista. Incluye suministro, transporte y colocación del concreto, formaleta en super "T" de 18mm., aristas biseladas, desmoldante, fluidificante para mezclas de concreto, vibrado, protección, curado y todos los demás elementos necesarios para su correcta construcción según diseño. El acero de refuerzo se pagará en su respectivo item. En el vaciado se deben dejar los hierros para el amarre de la mamposteria	m3	$ 808.575		$ -	0,00				
3,13	Construcción de VIGAS AÉREAS de 0,4 x 0,4 m. en concreto de 21 Mpa, hasta una altura de 3,2m medidos desde el nivel de apoyo de la obra falsa hasta el nivel inferior de la viga. Incluye suministro, transporte y colocación del concreto, formaleta de primera calidad en super T de 19 mm o equivalente, para acabado a la vista, aristas biseladas, suministro, transporte, armado y desarmado de la obra falsa requerida, vibrado, protección, curado y todos los demás elementos necesarios para su correcta construcción.El acero de refuerzo se pagará en su respectivo ítem según diseño y especificaciones establecidos en los planos. En el vaciado se deben dejar los hierros para el amarre de los elementos no estructurales que se requieran, por ningún motivo se pagarán anclajes	m3	$ 871.079		$ -	0,00				
3,14	Construcción de GRADERIAS AEREAS en concreto de 3000 psi, para graderias de espesor 10 cm para la losa y nervio de seccion 0,2x0,60, de acuerdo a diseño (en horizontal =70cm y en vertical = 40 cm), . incluye formaleta SUPER T para acabado a la vista ambas caras, vibrado, reductor de agua tipo Sika o similar, acelerante para concretos tipo Sika o similar, desencofrante tipo Sika o similar, transporte externo e interno y colocación de la formaleta en su sitio de acuerdo a los hilos, medidas y trazos indicados en los planos, lo mismo que el suministro, transporte externo e interno y colocación dentro del molde por medios manuales o mecánicos, del concreto necesario, en las características, secciones y especificaciones indicadas en los planos estructurales de la obra. El contratista debe suministrar tambien todos los elementos necesarios para asegurar la formaleta en su sitio, tales como tacos, parales, pasadores, tensores, etc, que se requiera	m2	$ 530.167		$ -	0,00				
4	**ESTRUCTURAS METALICAS Y CUBIERTAS**									
4,1	Construcción de ANDEN en concreto de 21 Mpa, espesor de 0.10 m., pendientado paleteado y rallado con escobilla, vaciado alternado (en cuadros no superiores de 2 X 4 m). Incluye suministro y transporte de los materiales, nivelación del terreno y adecuación de la superficie, entresuelo en piedra (e=0,15 m.), arenilla compactada (e=0,05 m.), malla electrosoldada D-131, y plaqueta tactil prefabricada de 20x20x 4 cm, curado y todo lo necesario para su correcta construcción y funcionamiento. Según diseño. Las excavaciones o descapotes se pagarán en su ítem respectivo.	ml	$ 150.953		$ -	0,00				
4,2	Colocación de ADOQUÍN TÁCTIL GUÍA O ALERTA DE 0.20 x 0.20 x 0.06 m, COLOR AMARILLO, SALMÓN, JASPE, BEIGE. Para un ancho de 0.20. Incluye suministro y el transporte de los adoquines, perfilación y nivelación del terreno, cama de asiento en arena limpia de 0,05 m, sello de juntas en arena, corte de piezas, elementos de confinamiento y todos los demás elementos necesarios para su correcta construcción y funcionamiento según diseño y recomendaciones del M.E.P	ml	$ 27.170		$ -	0,00				
4,3	Colocación de LOSE DEMARCADORA 0.20 x 0.20 x 0.06 m, COLOR AMARILLO, SALMÓN, JASPE, BEIGE. Para un ancho de 0.20. Incluye suministro y el transporte de los adoquines, perfilación y nivelación del terreno, cama de asiento en arena limpia de 0,05 m, sello de juntas en arena, corte de piezas, elementos de confinamiento y todos los demás elementos necesarios para su correcta construcción y funcionamiento según diseño y recomendaciones del M.E.P	ml	$ 35.143		$ -	0,00				
4,4	Suministro, transporte y colocación de cordón prefabricado de 0.15 x 0.35 x 0.80 m. de concreto de 21 Mpa, tres caras, juntas ranuradas, referencia Bordillo Barrera Recto Tipo U10 (según M.E.P). Incluye excavación, conformación del terreno, ajustes de concreto o pavimento donde sea necesario, mortero 1:4 de asiento y pega en las longitudes más adecuadas para el desarrollo de la obra, y todo lo necesario para su correcta construcción y funcionamiento. Según diseño.	ml	$ 64.826		$ -	0,00				
5	**CERRAJERIA Y PASAMANOS**									
5,1	Suministro transporte e instalación de PUERTA MALLA. (Marcos y alas) Incluye: tubería galvanizada en caliente de 1,5", calibre 14, ángulo ¾"x¾"7", platina de 5/8"x7", malla galvanizada ojo N°4 calibre 10, picaporte, pasadores, candado de seguridad, aplicación de soldadura 6011 en cordones completos no en puntos, retiro de escorias, lijada, aplicación de anticorrosivo y aplicación de pintura a base de aceite (2 manos), según diseño.	und	$ 1.384.619		$ -	0,00				
6	**CAPITULO ELECTRICO**									
6,1	Suministro transporte instalacion de poste en fibra de vidrio, H igual a 8 mt de 350 KGF, de acuerdo con la norma ASTMD578. Las tapas para la cima y para la base del poste seran material polimérico. Incluye incado a 1,40 mt de profundidad	und	$ 2.319.780		$ -	0,00				
6,2	Suministro transporte instalacion de brazo metalico 52/" de 1"tipo bailarina para alumbrado publico	und	$ 344.755		$ -	0,00				
6,3	Suministró transporte instalación de acometida principal en cable N° 1/0,inlcuye tuberia galvanizada de 3" capacete, 2 fase N°1/0 + fase neutra N° 1/0 mas polo a tierra en cable n°2	ml	$ 259.421		$ -	0,00				
6,4	Suministró transporte instalación de tuberia conduit de 1 1/2", incluye terminales , las excavaciones y llenos se pagaran en sus respectivos items	ml	$ 12.923		$ -	0,00				
6,5	Suministro transporte e instalacion de cableado Cu 1/0 cu desnudo, incluye tuberia galvanizada 3/4", conectores 10/0 bimetalcos, uniones galvanizadas abrazaderas metalicas y pintura verde para demarcacion cumplimiento norma RETIE	ml	$ 95.477		$ -	0,00				
6,6	Suministro e instalación de para rayos Punta Franklin: Incluye tuberia galvanizada de 3/4, base union y fijaciones	ml	$ 356.400		$ -	0,00				
6,7	Suministró transporte instalación de lampara reflectora para poste tipo bailarina 106W, 6000k, 14485lm, incluye encauchetado 3x14 AWG Cu y regleta de empalme en caja de piso	und	$ 560.978		$ -	0,00				
6,8	Suministró transporte instalación de lampara reflectora para poste tipo bailarina 106W, 6000k, 14485lm, incluye encauchetado 3x14 AWG Cu y regleta de empalme en caja de piso	und	$ 560.978		$ -	0,00				
6,9	Suministro, transporte e instalación de cable Encauchetado 3X12, AWG, cinluye conectores cónico concentro tipo C en Cobre para iluminación de lámparas en postes.	ml	$ 24.305		$ -	0,00				
6,10	CAJA DE EMPALME DE 50X50CM. Incluye excavacion y lleno de vacios, Suministro transporte y construccion de concreto de 3000 psi para muros y losa de fondo de espesor 10cm y seccion 60x60, concreto para tapa de espesor 5 cm y seccion 70x70, tapa con manija en varila de 1/2" y refuerzo en malla electrosoldada d=50 para cada lado, losa de fondo y tapa.	und	$ 569.996		$ -	0,00				
7	**CERRAMIENTO EN MALLA**									
7,1	Construcción de cerramiento en bloque de concreto y malla eslabonada, calibre 10 ojo 5, Incluye: concreto de 21 Mpa para fundación de 0,30 x 0,40 m., concreto de 21 Mpa para columnas de 0,20 x 0,20 m. cada 2,20 m. a ejes, viga superior pisamalla con cortagoteras , muro en bloque de concreto 20x20x40 cm. e= 20 cm (2 hiladas), acero de refuerzo, tuberia galvanizada de 11/2" para postes con gallinazo doble cada 2,20 m. (H poste = 3,00m. incluido gallinazos) y para pieamigos en esquinas e intermedios (L = 2,97,00 m.), tuberia superior , altura malla 2,00 m.,pintura anticorrosiva y pintura de acabado color aluminio en soldadura, tapones en lamina galvanizada, 6 hilos alambre de puas c. 12 y .y demas elementos necesarios para su correcto funcionamiento.	ml	$ 555.804		$ -	0,00				
7,2	Suministro e instalación de PORTERÍAS INTEGRADAS, con tableros para baloncesto todo costo.	und	$ 8.543.156		$ -	0,00				

8	**PINTURA Y DEMARCACION**									
8,1	Suministro, transporte y aplicación de capa de imprimante epóxico bicomponente base agua, aplicación de capa de recubrimiento acrílico base agua regularizadora adicionada con arena de silice, aplicación de revestimiento acrílico base agua en los colores requerimientos del cliente y demarcado de los juegos según la normativa.	m2	$ 63.300		$ -	0,00				
					$ -		$ -			
					$ -		$ -			
		EJECUCIÓN SEMANAL			**$ 1.763.800,00**		**EJECUCIÓN ACUMULADA**	**$ 24.206.226,00**		
TOTAL EJECUTADO COSTO DIRECTO					**$ 1.763.800,00**			**$ 24.206.226,00**		
VALOR EJECUTADO + AU					**$ 2.311.636,28**		**EJECUCIÓN ACUMULADA + AU**	**$ 31.724.679,80**		

CURVA S: AVANCE FÍSICO ACUMULADO



CURVA S: AVANCE FINANCIERO ACUMULADO



Semana	Fecha corte	%Prog	%Ejec	Valor Prog. ($)	Valor Ejec. ($)	
1	01/07/2026		0,00%	$ -	$ -	0,00%
2	08/07/2026		0,06%	$ -	$ 330.580,00	0,00%
3	15/07/2026		0,71%	$ -	$ 4.106.977,00	0,00%
4	22/07/2026		1,01%	$ -	$ 5.842.037,00	
5	29/07/2026		1,01%	$ -	$ 5.842.037,00	0,00%
6	05/08/2026		1,01%	$ -	$ 24.206.226,00	0,00%
7	12/08/2026		1,01%	$ -	$ 5.842.037,00	0,00%
8	19/08/2026		1,01%	$ -	$ 5.842.037,00	0,00%
9	26/08/2026		1,01%	$ -	$ 5.842.037,00	0,00%
10	02/09/2026		3,88%	$ -	$ 22.442.426,00	0,00%
11	09/09/2026		5,48%	$ -	$ 31.724.679,80	0,00%
						0,00%

Observaciones:
Durante el periodo, el contratista realiza actividades encaminadas a. excavaciobes e instalación de acero para la fundida de micropilotes del cerramiento, adicionalmente cuenta con. acopio de acero dentro del proyecto.
Observaciones: No se reportan actividades fisicas durante ete periodo, sin embargo el contratista manifiesta incertidumbre debido a que la administración municipal no le ha definido la adición de recursos de acuerdo a las cantidades mayores.
El contratista solicita realiza solicitud de ssspensión con fecha de 04 de septiembre. Durante el periodo de suspensión, el contratista debe gestionar ante el Municipio

Fuentes de materiales		Permisos ambientales		
Ubicación:		Zonas de depósito:		
Permiso minero:				
Licencia ambiental:				
Ubicación:		Licencia ambiental:		
Permiso minero:		Aprovechamiento forestal:		
Licencia ambiental:		Ocupación de cauce:		
Ubicación:		Vertimientos:	(Protección de aguas)	
Permiso minero:		Emisiones: (polvo, tecno mecánica):		
Licencia ambiental:		Concesión de aguas:		
Observaciones:		Ocupación de cauce:		
		Observaciones:		

ESTADO DEL TIEMPO

FECHA	DÍAS CON AUSENCIA DE LLUVIA (0)	DÍAS CON LLUVIAS LEVES (1)	DÍAS LLUVIAS MODERADAS (2)	DIAS CON LLUVIAS FUERTES (3)
03/09/2026	0		2	
04/09/2026	0			
05/09/2026	0			
06/09/2026	0			
07/09/2026	0			
08/09/2026	0			
09/09/2026	0			

GRÁFICO ESTADO DEL TIEMPO



ACTIVIDADES GESTION AMBIENTAL:

Desarrollo y aplicación de la gestión ambiental:	Durante la visita de interventoría no se encontraban en ejecución actividades de obra. Se realizó un recorrido socioambiental en el área de influencia, verificando las condiciones del entorno y el estado del cerramiento en sarán, el cual se encuentra en buen estado y cumple con su función de protección y delimitación.
Actividades constructivas:	Durante la visita de interventoría no se encontraban en ejecución actividades de obra.
Gestión del recurso hídrico:	Durante la visita de interventoría no se encontraban en ejecución actividades de obra.
Biodiversidad y servicios ecosistémicos:	Durante la visita de interventoría no se encontraban en ejecución actividades de obra.
Manejo de instalaciones temporales:	Durante la visita de interventoría no se encontraban en ejecución actividades de obra.

Observaciones:

III. GESTIÓN SOCIAL

Total empleos proyecto (contratista):	Mano de obra local: 0	Mano de obra foránea: 9	N° de socializaciones realizadas:	
Empleos nuevos generados (última semana):	0		N° de capacitaciones realizadas:	0
Total actas de vecindad (última semana):	0		N° de inducciones realizadas:	0
Total actas de entorno (última semana);	0		N° de PQRSF atendidas:	0
Dirección punto de atención a la comunidad:	El contratista aun no ha reportado el punto que se destinará para la atención comunitaria		Canales de atención a la comunidad virtual:	

Observaciones:

ACTIVIDADES GESTION SOCIAL:

Programa para la protección de la infraestructura social y comunitaria y servicios públicos:	Durante la visita de interventoría no se encontraban en ejecución actividades de obra. Se realizó un **recorrido socioambiental en el área de influencia**, verificando las condiciones del entorno y el estado del cerramiento en sarán, el cual se encuentra en **buen estado** y cumple con su función de protección y delimitación.
Programa para el reconocimiento del entorno:	Durante la visita de interventoría se realizó un recorrido social en el área de influencia
Programa de contratación de mano de obra:	Sin personal en obra
Información y divulgación:	Durante la visita de interventoría se constató que no se encuentran en actividades.
Atención a la comunidad e interesados en el proyecto:	Durante la visita de interventoría se constató que no se encuentran en actividades.
Protección del patrimonio arqueológico y cultural:	No aplica para este proyecto
Programa para la sostenibilidad y apropiación comunitaria:	Durante la visita de interventoría se constató que no se encuentran en actividades.
Capacitación y participación comunitaria:	Durante la visita de interventoría se constató que no se encuentran en actividades.

IV. GESTIÓN SST

N° de inducciones realizadas:	0	N° de charlas realizadas:	**0**
N° inspecciones de seguridad realizadas:	**0**	N° de capacitaciones realizadas:	**0**
N° de accidentes de trabajo ocurridos :	**0**	N° de días ausentismo por enfermedad	**0**
N° de días perdidos por AT:	**0**		

TEMAS FORMACIÓN DIARIA

Día	TEMA
1	
2	
3	
4	
5	
6	

HALLAZGOS EVIDENCIADOS EN LA SEMANA COMPONENTE SST

Día	HALLAZGO	PLAN DE ACCIÓN	FECHA CIERRE	ESTADO
1				
2				
3				
4				
5				
6				

ACTIVIDADES GESTION SST

Durante el periodo correspondiente al presente informe, el contratista solo laboró dos día durante las visitas realizadas no se evidencio ejecución de actividades por parte del contratista.

Observaciones:
Se realizó envio de oficio # 13002679 al contratista en el que se notifica el imcumplimineto la obligación de entregar la documentación del personal, así como el pago de la seguridad social del personal.

ACCIDENTALIDAD SEMANAL

TASA DE ACCIDENTALIDAD



Análisis:
Durante el periodo objeto del informe la tasa de accidentalidad se mantiene en cero, debido a que el contratista no reporto accidentes de trabajo.

TASA DE SEVERIDAD DEL ACCIDENTE



Análisis:
Durante el periodo objeto del informe la tasa de severidad se mantiene en cero, debido a que no se presentaron incapacidades por accidentes de trabajo.

VIII. REGISTRO FOTOGRÁFICO

Foto 1.

Foto 2.

Foto 3.

Foto 4.	Foto 5.	Foto 5.
Foto 6.	**Foto 7.**	**Foto 8.**
Foto 9.	**Foto 10.**	**Foto 11.**
Foto 12.	**Foto 13.**	**Foto 14.**
Foto 15.	**Foto 16.**	**Foto 17.**

IX. OBSERVACIONES			
FIRMA	**FIRMA**	**FIRMA**	**FIRMA**
NOMBRE: CARLOS MAURICIO SOTOMAYOR PÉREZ	**NOMBRE:**	**NOMBRE: DORA TORRES ORTIZ**	**NOMBRE: SANDRA BENITEZ**
CARGO: PROFESIONAL TÉCNICO	**CARGO: PROFESIONAL AMBIENTAL**	**CARGO: PROFESIONAL SOCIAL**	**CARGO: PROFESIONAL SST**