HOJA DE INVENTARIO

CONTRATO : CONTRALORIA DISTRITAL DE BUENAVENTURA

DIRECCION DEL INMUEBLE: CL 3 No. 3-83 OFICINA 405

OBJETO	CANTIDAD	MATERIAL	ESTADO	OBSERVACIONES	RECIBIDO AL FINAL DE CONTRATO
PUERTA PRINCIPAL	1	MADERA	B	CON MANIJA 2 LLAVES	
CERRADURA	1	ACERO	B		
CAJA DE BREAKERS	1	METALICA	NUEVA	CON TAPA Y 5 BREAKERS	
CANALETAS	1	METALICA	B	CABLEADO DE TOMAS ELECTRICOS	
PUERTA	1	MADERA	B	DIVISION DE OFICINA CERRADURAS HIERRO INACTIVA	
VENTANA TIPO PERSIANA	2	VIDRIO LISO	B	31 VIDRIOS EN BUEN ESTADO	
TOMAS ELECTRICOS	5	PLASTICO	B	CON DOS RANURAS	
TOMA TELEFONO	2	PLASTICO	B	SENCILLO	
INTERRUPTORES	1	PLASTICO	B	SENCILLO	
LAMPARAS	2		NUEVAS	DOBLE TUBO	

PISOS Y PAREDES (DESCRIBIR

PAREDES:

PAREDES RECIEN PANTADAS DE BLANCO PURO

GUARDA ESCOBAS RECIEN PINTADOS DE COLOR CAFE

PISOS:

PISO DE LA OFICINA EN BALDOSA

CIELORASO:

RECIEN PINTADO DE BLANCO

TODO LO ANTERIOR EN PERFECTO ESTADO EXCEPTO:

OBSERVACIONES ADICIONALES:

YANETH PEDROZA GONGORA
C.C. 66,739,362 de Buenaventura

Dra VIVIANA GONZALEZ
C.C.

HOJA DE INVENTARIO

CONTRATO : CONTRALORIA DISTRITAL DE BUENAVENTURA

DIRECCION DEL INMUEBLE: CL 3 No. 3-83 BAÑO No. 4

OBJETO	CANTIDAD	MATERIAL	ESTADO	OBSERVACIONES	RECIBIDO AL FINAL DE CONTRATO
PUERTA PRINCIPAL	1	MADERA	B	COLOR CAFE	
PUERTA	1	MADERA	B		
CERRADURA	1	ACERO	B	1 LLAVE	
BOMBILLO	1		B		
LLAVE DE PASO	1		B		
ERRUPTOR TOMA CORRIE	1	PLASTICOS	B	CON 2 RANURAS	
LAVAMANOS	1		B	CON LLAVE Y SIFON	
CIFON EN PISO	1		B		
SANITARIO	1		B	CON ASIENTO - TAPA Y MANGUERA	

PISOS Y PAREDES

PAREDES:

PAREDES EN CERAMICA EN BUEN ESTADO

PISOS

PISO EN CERAMICA EN BUEN ESTADO

CIELORASO

PINTADO DE BLANCO

TODO LO ANTERIOR EN PERFECTO ESTADO EXCEPTO:

OBSERVACIONES ADICIONALES

YANETH PEDROZA GONGORA
C.C. 66,739,362 de Buenaventura
AUX. ADMINISTRATIVO

Dra VIVIANA GONZALEZ
C.C.
REPRESENTANTE

HOJA DE INVENTARIO

CONTRATO : CONTRALORIA DISTRITAL DE BUENAVENTURA

DIRECCION DEL INMUEBLE: CL 3 No. 3-83 OFICINA 401

OBJETO	CANTIDAD	MATERIAL	ESTADO	OBSERVACIONES	RECIBIDO AL FINAL DE CONTRATO
PUERTA PRINCIPAL	1	MADERA MACIZA	B	CAFÉ	
CERRADURAS	1	HIERRO	B	CON MANIJA 1 LLAVE	
PUERTAS DE LOS BAÑOS	1	MAD ENTAMBORAD	B	CAFÉ	
CERRADURA DE BAÑO	1	HIERRO	B	MANIJA REDONDA	
LAVE DE PASO EN EL BAÑO	1	HIERRO	B	EN EL BAÑO	
SIFON EN EL BAÑO	1	METALICO	B		
VENTANAS	4	VIDRIOS	B	2 FIJOS Y 2 CORREDIZOS EN BUEN ESTADO	
VENTANA TIPO PERSIANA	1	VIDRIOS	B	3 VIDRIOS EN BAÑO	
LAVAMANOS	1	PORCELANA	B	CAOBA	
SANITARIO	1	PORCELANA	B	CAOBA COMPLETO	
CAJA BREAKERS	1	METALICA	NUEVA	CON TAPA Y 2 BREAKERS	
CAJA CIEGA	2	METALICA	B	COLOR CAFÉ	
PLAFON	1	PORCELANA	B	SIN BOMBILLO BAÑO	
INTERRUPTORES	2	PLASTICOS	B		
TOMA ELECTRICO	3	PLASTICOS	B	CON 2 RANURAS	
NTERRUPTOR DE TELEFON	1	PLASTICOS	B		
CANALETA	1	METALICA	B	CABLEADO DE TOMAS ELECTRICOS	
BOMBILLO	1		B		
REJILLA	1	HIERRO	B	BAÑO	
LLAVE DE PASO	1	HIERRO	B	MANIJA DE PALA BAÑO	
LAMPARAS	4		NUEVAS	DOBLE TUBO	

PISOS Y PAREDES (DESCRIBI

PAREDES:

PAREDES RECIEN PINTADAS DE BLANCO PURO - LAS PAREDES DEL BAÑO ESTAN DE AZULEJO BLANCO

GUARDA ESCOBAS RECIEN PINTADOS DE COLOR CAFÉ

PISOS:

PISO DEL BAÑO COLOR BEIGE

PISO DE LA OFICINA EN BALDOSA

CIELORASO:

RECIÉN PINTADO DE BLANCO

TODO LO ANTERIOR EN PERFECTO ESTADO EXCEPTO:

OBSERVACIONES ADICIONALES:

YANETH PEDROZA GONGORA
C.C. 66,730,382 de Buenaventura
AUX. ADMINISTRATIVO

Dra VIVIANA GONZALEZ
C.C.
REPRESENTANTE

HOJA DE INVENTARIO

CONTRATO : CONTRALORIA DISTRITAL DE BUENAVENTURA

DIRECCION DEL INMUEBLE: CL 3 No. 3-63 OFICINA 402

OBJETO	CANTIDAD	MATERIAL	ESTADO	OBSERVACIONES	RECIBIDO AL FINAL DE CONTRATO
PUERTA PRINCIPAL	1	MADERA	B		
CERRADURA PRINCIPAL	1	ACERO	B	CON MANIJA 1 LLAVE	
PUERTA DE BAÑO	1	MAD ENTAMBORADA	B		
CERRADURA BAÑO	1	MADERA	B	MANIJA GIRATORIA	
TANA TIPO PERSIANA CELO	2	VIDRIO	B	32 VIDRIOS EN BUEN ESTADO	
VENTANA TIPO PERSIANA	1	VIDRIO	B	3 VIDRIOS - BAÑO	
CANALETA	2	METALICO	B	CABLEADO ELECTRICOS	
CAJA CIEGA	1	PLASTICOS	B		
CAJA DE BREAKERS	4	METALICO	NUEVA	CON TAPA Y 4 BREAKERS	
LAVAMANOS	1	PORCELANA	B	COLOR CAOBA	
SANITARIO	1	PORCELANA	B	COLOR CAOBA COMPLETO	
REJILLA	1	HIERRO	B		
BOMBILLO	1		B		
PLAFON	1	PLASTICOS	B	BOMBILLO - BAÑO	
LAMPARAS	4		NUEVAS	DOBLE TUBO	
NTERRUPTOR DE TELEFONI	4		B		
TOMAS ELECTRICOS	7	PLASTICO	B	DOS RANURAS	
LLAVE DE PASO	1	HIERRO	B	MANIJA DE PALA EN BAÑO	
INTERRUPTORES	2	PLASTICO	B	SENCILLO	

PISOS Y PAREDES (DESCRIBI

PAREDES:

PAREDES RECIEN PANTADAS DE BLANCO PURO - LAS PAREDES DEL BAÑO ESTAN DE AZULEJO BLANCO

GUARDA ESCOBAS RECIEN PINTADOS DE COLOR CAFÉ

PISOS:

PISO DEL BAÑO COLOR BEIGE

PISO DE LA OFICINA EN BALDOSA

CIELORASO:

RECIEN PINTADO DE BLANCO

TODO LO ANTERIOR EN PERFECTO ESTADO EXCEPTO:

OBSERVACIONES ADICIONALES:

YANETH PEDROZA GONGORA
C.C. 66,730,362 de Buenaventura
AUX. ADMINISTRATIVO

Dra VIVIANA GONZALEZ
C.C.
REPRESENTANTE

HOJA DE INVENTARIO

CONTRATO : CONTRALORIA DISTRITAL DE BUENAVENTURA

DIRECCION DEL INMUEBLE: CL 3 No. 3-83 OFICINA 406

OBJETO	CANTIDAD	MATERIAL	ESTADO	OBSERVACIONES	RECIBIDO AL FINAL DE CONTRATO
PUERTA PRINCIPAL	1	MADERA	B	CON MANIJA 2 LLAVES	
CERRADURA	1	ACERO	B		
CAJA DE BREAKERS	1	METALICA	NUEVA	CON TAPA Y 5 BREAKERS	
CANALETAS	1	METALICA	B	CABLEADO DE TOMAS ELECTRICOS	
PUERTA	1	MADERA	B	DIVISION DE OFICINA CERRADURAS HIERRO INACTIVA	
VENTANA TIPO PERSIANA	2	VIDRIO LISO	B	31 VIDRIOS EN BUEN ESTADO	
TOMAS ELECTRICOS	5	PLASTICO	B	CON DOS RANURAS	
TOMA TELEFONO	2	PLASTICO	B	SENCILLO	
INTERRUPTORES	1	PLASTICO	B	SENCILLO	
LAMPARAS	2		NUEVAS	DOBLE TUBO	

PISOS Y PAREDES (DESCRIBIR

PAREDES:

PAREDES RECIEN PANTADAS DE BLANCO PURO

GUARDA ESCOBAS RECIEN PINTADOS DE COLOR CAFE

PISOS:

PISO DE LA OFICINA EN BALDOSA

CIELORASO:

RECIEN PINTADO DE BLANCO

TODO LO ANTERIOR EN PERFECTO ESTADO EXCEPTO:

OBSERVACIONES ADICIONALES:

YANETH PEDROZA GONGORA
C.C. 66,739,362 de Buenaventura

Dra VIVIANA GONZALEZ
C.C.

HOJA DE INVENTARIO

CONTRATO : CONTRALORIA DISTRITAL DE BUENAVENTURA

DIRECCION DEL INMUEBLE: CL 3 No. 3-83 BAÑO No. 4

OBJETO	CANTIDAD	MATERIAL	ESTADO	OBSERVACIONES	RECIBIDO AL FINAL DE CONTRATO
PUERTA PRINCIPAL	1	MADERA	B	COLOR CAFE	
PUERTA	1	MADERA	B		
CERRADURA	1	ACERO	B	1 LLAVE	
BOMBILLO	1		B		
LLAVE DE PASO	1		B		
ERRUPTOR TOMA CORRIE	1	PLASTICOS	B	CON 2 RANURAS	
LAVAMANOS	1		B	CON LLAVE Y SIFON	
CIFON EN PISO	1		B		
SANITARIO	1		B	CON ASIENTO - TAPA Y MANGUERA	

PISOS Y PAREDES

PAREDES:

PAREDES EN CERAMICA EN BUEN ESTADO

PISOS:

PISO EN CERAMICA EN BUEN ESTADO

CIELORASO:

PINTADO DE BLANCO

TODO LO ANTERIOR EN PERFECTO ESTADO EXCEPTO:

OBSERVACIONES ADICIONALES

YANETH PEDROZA GONGORA
C.C. 66.739.362 de Buenaventura
AUX. ADMINISTRATIVO

Dra VIVIANA GONZALEZ
C.C.
REPRESENTANTE

HOJA DE INVENTARIO

CONTRATO : CONTRALORIA DISTRITAL DE BUENAVENTURA

DIRECCION DEL INMUEBLE: CL 3 No. 3-93 OFICINA 401

OBJETO	CANTIDAD	MATERIAL	ESTADO	OBSERVACIONES	RECIBIDO AL FINAL DE CONTRATO
PUERTA PRINCIPAL	1	MADERA MACIZA	B	CAFÉ	
CERRADURAS	1	HIERRO	B	CON MANIJA 1 LLAVE	
PUERTAS DE LOS BAÑOS	1	MAD ENTAMBORAD	B	CAFÉ	
CERRADURA DE BAÑO	1	HIERRO	B	MANIJA REDONDA	
LLAVE DE PASO EN EL BAÑO	1	HIERRO	B	EN EL BAÑO	
SIFON EN EL BAÑO	1	METALICO	B		
VENTANAS	4	VIDRIOS	B	2 FIJOS Y 2 CORREDIZOS EN BUEN ESTADO	
VENTANA TIPO PERSIANA	1	VIDRIOS	B	3 VIDRIOS EN BAÑO	
LAVAMANOS	1	PORCELANA	B	CAOBA	
SANITARIO	1	PORCELANA	B	CAOBA COMPLETO	
CAJA BREAKERS	1	METALICA	NUEVA	CON TAPA Y 2 BREAKERS	
CAJA CIEGA	2	METALICA	B	COLOR CAFÉ	
PLAFON	1	PORCELANA	B	SIN BOMBILLO BAÑO	
INTERRUPTORES	2	PLASTICOS	B		
TOMA ELECTRICO	3	PLASTICOS	B	CON 2 RANURAS	
NTERRUPTOR DE TELEFONI	1	PLASTICOS	B		
CANALETA	1	METALICA	B	CABLEADO DE TOMAS ELECTRICOS	
BOMBILLO	1		B		
REJILLA	1	HIERRO	B	BAÑO	
LLAVE DE PASO	1	HIERRO	B	MANIJA DE PALA BAÑO	
LAMPARAS	4		NUEVAS	DOBLE TUBO	

PISOS Y PAREDES	(DESCRIBI	**PAREDES:**
		PAREDES RECIEN PINTADAS DE BLANCO PURO - LAS PAREDES DEL BAÑO ESTAN DE AZULEJO BLANCO
		GUARDA ESCOBAS RECIEN PINTADOS DE COLOR CAFÉ
		PISOS:
		PISO DEL BAÑO COLOR BEIGE
		PISO DE LA OFICINA EN BALDOSA
		CIELORASO:
		RECIÉN PINTADO DE BLANCO

TODO LO ANTERIOR EN PERFECTO ESTADO EXCEPTO:

OBSERVACIONES ADICIONALES:

YANETH PEDROZA GONGORA
C.C. 66,730,302 de Buenaventura
AUX. ADMINISTRATIVO

Dra VIVIANA GONZALEZ
C.C.
REPRESENTANTE

HOJA DE INVENTARIO

CONTRATO : CONTRALORIA DISTRITAL DE BUENAVENTURA

DIRECCION DEL INMUEBLE: CL 3 No. 3-68 OFICINA 402

OBJETO	CANTIDAD	MATERIAL	ESTADO	OBSERVACIONES	RECIBIDO AL FINAL DE CONTRATO
PUERTA PRINCIPAL	1	MADERA	B		
CERRADURA PRINCIPAL	1	ACERO	B	CON MANIJA Y LLAVE	
PUERTA DE BAÑO	1	MAD ENTAMBORADA	B		
CERRADURA BAÑO	1	MADERA	B	MANIJA GIRATORIA	
TANA TIPO PERSIANA CELO	2	VIDRIO	B	32 VIDRIOS EN BUEN ESTADO	
VENTANA TIPO PERSIANA	1	VIDRIO	B	3 VIDRIOS - BAÑO	
CANALETA	2	METALICO	B	CABLEADO ELECTRICOS	
CAJA CIEGA	1	PLASTICOS	B		
CAJA DE BREAKERS	4	METALICO	NUEVA	CON TAPA Y 4 BREAKERS	
LAVAMANOS	1	PORCELANA	B	COLOR CAOBA	
SANITARIO	1	PORCELANA	B	COLOR CAOBA COMPLETO	
REJILLA	1	HIERRO	B		
BOMBILLO	1		B		
PLAFON	1	PLASTICOS	B	BOMBILLO - BAÑO	
LAMPARAS	4		NUEVAS	DOBLE TUBO	
NTERRUPTOR DE TELEFONI	4		B		
TOMAS ELECTRICOS	7	PLASTICO	B	DOS RANURAS	
LLAVE DE PASO	1	HIERRO	B	MANIJA DE PALA EN BAÑO	
INTERRUPTORES	2	PLASTICO	B	SENCILLO	

PISOS Y PAREDES (DESCRIBA)

PAREDES:

PAREDES RECIEN PANTADAS DE BLANCO PURO - LAS PAREDES DEL BAÑO ESTAN DE AZULEJO BLANCO

GUARDA ESCOBAS RECIEN PINTADOS DE COLOR CAFÉ

PISOS:

PISO DEL BAÑO COLOR BEIGE

PISO DE LA OFICINA EN BALDOSA

CIELORASO:

RECIEN PINTADO DE BLANCO

TODO LO ANTERIOR EN PERFECTO ESTADO EXCEPTO:

OBSERVACIONES ADICIONALES:

YANETH PEDROZA GONGORA
C.C. 66,730,562 de Buenaventura
AUX. ADMINISTRATIVO

Dra VIVIANA GONZALEZ
C.C.
REPRESENTANTE