CONSTRUCCIONES M&E	Gestión de SST	Página 5 de 5
	Formato de Permiso Para trabajo en Espacios Confinados	Código SST-FO-02-PC-01
		Versión 02
		Actualización 25-05-2023

FECHA DE EXPEDICIÓN:	# DEL PERMISO:	HORA DE INICIO:	HORA DE CIERRE:	# DEL ATS:
30-08-2023	52	8:30	5:00	10

CRITERIOS A EVALUAR	SI	NO	N/A
Se cuenta con un vigía se seguridad en la entra del espacio confinado	X		
Karla Rodriguez Barros			
El vigía de seguridad cuenta con curso de rescate en espacios confinado	X		
Se requiere hacer prueba de atmosferas	X		
Se cuenta con un Equipo de auto contenido en la entra del espacio confinado			X
Se cuenta con camilla y kit de restare en la entra del espacio confinado	X		
Se requiere iluminar el espacio confiando			X

CRITERIOS A EVALUAR	SI	NO	N/A
Los trabajadores necesita Ingresar con línea de aire continua			X
Los trabajadores necesitan ingresar con equipo de auto contenido			X
Se requiere instalar extractor en el espacio confiando			X
Se requiere instalar ventilador en el espacio confiando			X
Se han aislado todas las fuentes de energía (proceso, eléctrica, etc.)			X
Se han aislado todas las entradas y salidas de fluido, instalando bridas ciega			X
El área se ha bloqueado y señalizado para prevenir la entrada de personal no autorizado			X

MEDIDOR DE ATMOSFERA

Medidor De Atmosfera Cuenta Con Bomba	Marca Del Equipo	Referencia O Modelo Del Equipo	Serial Del Equipo	Fecha De La Última Calibración Por Un Ente Avalado Por ONAC
SI / NO				
No	GMI	PS 24I	367352	23/11/2022

HORA DE MEDICIÓN	GASES / RESULTADO				RESPONSABLE DE LA MEDICIÓN	
	% LEL (Combustibles =Gas-Gasolina-ACPM)	H_2S Sulfato de Hidrogeno	CO ppm Oxido de Carbono	% Oxígeno (19.5 - 22.5%)	NOMBRE COMPLETO	FIRMA
8:30	0	0	0	20.9	Alexandra Mayo	Alexandra M
10:30	0	0	0	20.9	Alexandra Mayo	Alexandra M
1:30	0	0	0	20.9	Alexandra Mayo	Alexandra M
3:30	0	0	0	20.9	Alexandra Mayo	Alexandra M

Powered by CamScanner

CONSTRUCCIONES M&E	Gestión de SST	Página 1 de 5
	Formato de Permiso Para trabajo en Espacios Confinados	Código: SST-FO-02-PC-01 Versión: 02 Actualización: 25-05-2023

FECHA DE EXPEDICIÓN:	# DEL PERMISO:	HORA DE INICIO:	HORA DE CIERRE:	# DEL ATS:
31-08-2023	53	7:30	4:00	10

EMPRESA CLIENTE:	LUGAR O ÁREA DONDE SE REALIZA LA ACTIVIDAD:
M y E Construcciones y Equipos SAS	Belo Horizonte

DESCRIBA EL TRABAJO A REALIZAR:	QUÉ HERRAMIENTA SE REQUIERE PARA REALIZAR LA LABOR:
Construcción de Caisson	Pala, Pica, Barra, Escalera, molinete

Este permiso certifica que tanto el **RESPONSABLE DEL TRABAJO**, y el colaborador con los perfiles de **COORDINADOR DE ALTURAS Y SUPERVISOR DE T.E.C**, personalmente completamos una inspección de seguridad del área donde el trabajo será realizado, como también las áreas adyacentes, con especial atención a los riesgos asociados y se han tomado las precauciones exigidas para el trabajo a realizar con los equipos y elementos de protección personal, recomendados en los procedimientos de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST), que se indican en este permiso, nosotros como responsables del trabajo nos aseguramos de que el personal designado conoce las exigencias de seguridad para protección ante un accidente y/o lesión, que comprometa al personal relacionado con este trabajo y fueron adecuadamente entrenados para saber cómo actuar ante una emergencia.

PERSONAL RESPONSABLE DE LA APERTURA DEL PERMISO

	NOMBRE COMPLETO	# DE IDENTIFICACIÓN	FIRMA
QUIEN REVISA Responsable del Trabajo	HUGO CANTE	1000598977	Hugo Cante
QUIEN APRUEBA Supervisor de T.E.C Coordinador en T.A	Karla Rodriguez Barros	1.122.412.508	Karla Rodriguez

SUSPENSIÓN DEL PERMISO	ACTOS INSEGUROS	CONDICIONES INSEGURAS	OBSERVACIONES:	QUIEN SUSPENDE EL TRABAJO	NOMBRE COMPLETO	# DE IDENTIFICACIÓN	FIRMA
	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Con el cierre de este permiso certifico que personalmente complete una inspección en el área donde se realizó el trabajo relacionado con este permiso, donde verifique las condiciones de seguridad del (SG-SST) y su correspondiste orden y aseo.

PERSONAL RESPONSABLE DEL CIERRE DEL PERMISO

	NOMBRE COMPLETO	# DE IDENTIFICACIÓN	FIRMA
QUIEN CIERRA Supervisor de T.E.C Coordinador en T.A	Karla Rodriguez Barros	1.122.412.508	Karla Rodriguez

TIPO DE ESCALERA REQUERIDA PARA EL ACCESO		ALTURA DE LA ESCALERA (METROS)	REQUIERE LÍNEA DE VIDA CON ARRESTADOR DE CAÍDAS	ESTA DEBIDAMENTE ASEGURADA	SE ENCUENTRA OPERATIVA
	TELESCÓPICA	5.4m	SI-NO-N/A SI	SI-NO-N/A N/A	SI-NO-N/A SI
	TRANSFORMABLE	N/A	SI-NO-N/A N/A	SI-NO-N/A N/A	SI-NO-N/A N/A
	PASOS METÁLICA	N/A	SI-NO-N/A N/A	SI-NO-N/A N/A	SI-NO-N/A N/A
	ESCALERA DE GATO	N/A	SI-NO-N/A N/A	SI-NO-N/A N/A	SI-NO-N/A N/A
	ESCALERA DE PASO EN BARRILLA EN EL CAISSON	N/A	SI-NO-N/A N/A	SI-NO-N/A N/A	SI-NO-N/A N/A

TIPO DE ESPACIO CONFINADO	
TIPO 1: Espacios abiertos por su parte superior y de profundidad que dificulta la ventilación natural.	X
TIPO 2: Espacios cerrados con una pequeña abertura de entrada y salida, como tanques, túneles, alcantarillas, bodegas, silos, etc.	N/A

GRADO DE PELIGRO DEL ESPACIO CONFINADO	
GRADO A: Peligro inminente a la salud del trabajador entrante ENTRAR CON EQUIPO DE AUTOTENIDO O SUMINISTRO CONTINUÓ DE AIRE.	N/A
GRADO B: Peligro medio a la salud del trabajador entrante, INGRESAR CON MASCARA CON FILTRO.	N/A
GRADO C: Peligro mínimo a la salud del trabajador entrante NO REQUIERE PARA INGRESAR E.P.P ESPECIALES.	X

Powered by CamScanner

CONSTRUCCIONES M&E	Gestión de SST	Página 2 de 5
	Formato de Permiso Para trabajo en Espacios Confinados	Código: SST-FO-02-PC-01
		Versión: 02
		Actualización: 25-05-2023

FECHA DE EXPEDICIÓN:	# DEL PERMISO:	HORA DE INICIO:	HORA DE CIERRE:	# DEL ATS:
31-08-2023	33	7:30	4:00	10

VERIFICACIÓN POR PARTE DEL TRABAJADOR AUTORIZADO

Verifique que todo el personal cuente con los EPP necesarios para la operación indicando Si (S), No (N), No aplica (NA) según corresponda

NOMBRE COMPLETO	E.P.P																						E.P.C.C								FIRMA Y NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL TRABAJADOR AUTORIZADO
	Cuento con Casco Dieléctrico y Barbuquejo de 3 Puntos		Mascara Con Filtro			124-			Cuento con Traje En P.V.C			Cuento Con Guantes De Vaqueta			Cuento Con Guantes De Caucho O Nitrilo			Cuento con Botas de seguridad en Cuero			Cuento con Botas de seguridad en Caucho			Cuento con Arnés de Cuerpo Entero		Cuento con Eslinga de Trabajo O En Y		Cuento con Eslinga de Posicionamiento Eslingas de Detención Sencilla		Cuento Con Una Línea De Vida Asegurada A Mi Argolla Dorsal		
	SI	NO	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	NO	NO	SI	NO	SI	NO	
Jefferson Sanchez	X		X			X			X			X			X			X			X			X				X		X		Jefferson
Elvis Mora	X		X			X			X			X			X			X			X			X				X		X		Elvis

Powered by CamScanner

CONSTRUCCIONES M&E	Gestión de SST	Página 3 de 5
	Formato de Permiso Para trabajo en Espacios Confinados	Código SST-FO-02-PC-01
		Versión 02
		Actualización 25-05-2023

FECHA DE EXPEDICIÓN:	# DEL PERMISO:	HORA DE INICIO:	HORA DE CIERRE:	# DEL ATS:
31-08-2023	S3	7:30	4:00	10

VERIFICACIÓN POR PARTE DE LA PERSONA QUE REALIZA EL TRABAJO

Verifique que todo el personal cuente con los EPP necesarios para la operación indicando Si (S), No (N), No aplica (NA) según corresponda

TRABAJADORES AUTORIZADOS	ARNÉS DE CUERPO ENTERO											ESLINGA DE POSICIONAMIENTO																						CON ESTA FIRMA DOY FE QUE HE REVISADO CORRECTAMENTE LOS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN CONTRA CAIDA (EPCC) QUE VOY A UTILIZAD DURAN LAS ACTIVIDADES QUE CUBRE ESTE PERMISO
NOMBRE COMPLETO	Cuenta Con Inspección Anual			La Etiqueta Esa En Perfecta Condiciones		Las Cintas o Correa Están en Perfectas Condiciones		Las Argollas En D Está En Perfectas Condiciones		Los componentes Plásticos Están en Perfectas Condiciones		Cuenta Con Inspección Anual			La Etiqueta Esa En Perfecta Condiciones		Las Cintas o Correa Están en Perfectas Condiciones		Los Ganchos Grandes o Pequeños Están en Perfectas Condiciones		Cuenta Con Inspección Anual			La Etiqueta Esa En Perfecta Condiciones		Las Cintas o Correa Están en Perfectas Condiciones		Los Ganchos Grandes Están en Perfectas Condiciones		el Gancho Pequeño Están en Perfectas Condiciones		El Absolvedor De Impacto Está En Perfectas Condiciones		
	SI	NO	N/A	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	N/A	SA	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	N/A	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	
Jeferson Sanchez	X			X		X		X		X		X			X		X		X		X			X		X		X		X		X		
Elus Pana	✓			✓		✓		✓		✓		✓			✓		✓		✓		✓			✓		✓		✓		✓		✓		

Powered by CamScanner

CONSTRUCCIONES M&E	Gestión de SST	Página 4 de 5
	Formato de Permiso Para trabajo en Espacios Confinados	Código SST-FO-02-PC-01
		Versión 02
		Actualización 25-05-2023

FECHA DE EXPEDICIÓN:	# DEL PERMISO:	HORA DE INICIO:	HORA DE CIERRE:	# DEL ATS:
31-08-2023	53	7:30	4:00	40

VERIFICACIÓN POR PARTE DEL TRABAJADOR AUTORIZADO

Verifique que todo el personal cuente con los EPP necesarios para la operación indicando SI (S), No (N), No aplica (NA) según corresponda

NOMBRE /APELLIDO	# DE IDENTIFICACIÓN	CONTRATADO POR	Cuento Con La Afiliación Y/O Pago De La Seguridad Social Al Día		Cuento Con Los Cursos De Trabajador Autorizado Y Trabajador Entrante Vigente		Tengo Elementos Conductores Tales Como (Relojes, Anillos, Joyas, Etc.)		Cuento Con Sistema De Comunicación Con Mi Vigía O Auxiliar De Seguridad Que No Genere Chispa		HE TOMANDO ALGÚN MEDICAMENTO QUE AFECTE MI CONDICIÓN DE SALUD		HE INGERIDO LICOR O SUSTANCIAS PSICOACTIVAS EN LAS ÚLTIMAS 12 HORAS		CON ESTA FIRMA DOY FE QUE ESTOY EN PERFECTAS CONDICIONES DE SALUD Y CONOZCO LOS RIESGOS DIRECTOS Y ASOCIADOS A LA ACTIVIDAD DE ESTE PERMISO, YA QUE HE RECIBIDO LA SOCIALIZACIÓN DEL ATS Y/O PROCEDIMIENTOS CORRESPONDIENTES A ESTA ACTIVIDAD
			SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	
Jefferson Sanchez	1202843	M y E	X		X		X		Y			X		X	Jefferson
Elvis Roma	1181973	M y E	X		X		X		X			X		X	

Powered by CamScanner

	Gestión de SST	Código	SST-FO-02-PC-01
CONSTRUCCIONES M&E	Formato de Permiso Para trabajo en Espacios Confinados	Versión	02
		Actualización	25-05-2023

FECHA DE EXPEDICIÓN:	# DEL PERMISO:	HORA DE INICIO:	HORA DE CIERRE:	# DEL ATS:
31-08-2023	53	7:30	4:00	10

CRITERIOS A EVALUAR	SI	NO	N/A
Se cuenta con un vigía se seguridad en la entra del espacio confinado	X		
Karla Rodriguez Barros			
El vigía de seguridad cuenta con curso de rescate en espacios confinado	X		
Se requiere hacer prueba de atmosferas	X		
Se cuenta con un Equipo de auto contenido en la entra del espacio confinado			X
Se cuenta con camilla y kit de restare en la entra del espacio confinado	X		
Se requiere iluminar el espacio confiando			X

CRITERIOS A EVALUAR	SI	NO	N/A
Los trabajadores necesita Ingresar con línea de aire continua			X
Los trabajadores necesitan ingresar con equipo de auto contenido			X
Se requiere instalar extractor en el espacio confiando			X
Se requiere instalar ventilador en el espacio confiando			X
Se han aislado todas las fuentes de energía (proceso, eléctrica, etc.)			X
Se han aislado todas las entradas y salidas de fluido, instalando bridas ciega			X
El área se ha bloqueado y señalizado para prevenir la entrada de personal no autorizado			X

MEDIDOR DE ATMOSFERA

Medidor De Atmosfera Cuenta Con Bomba	Marca Del Equipo	Referencia O Modelo Del Equipo	Serial Del Equipo,	Fecha De La Última Calibración Por Un Ente Avalado Por ONAC
SI / NO				
No	GMI	PS245	367352	22/11/2022

HORA DE MEDICIÓN	GASES / RESULTADO				RESPONSABLE DE LA MEDICIÓN	
	% LEL (Combustibles =Gas-Gasolina-ACPM)	H_2S Sulfato de Hidrogeno	CO ppm Oxido de Carbono	% Oxígeno (19.5 - 22.5%)	NOMBRE COMPLETO	FIRMA
7:35	0	0	0	20.9	Alejandro Mora	Alejandro M
9:35	0	0	0	20.9	Alejandro Mora	Alejandro M
1:35	0	0	0	20.9	Alejandro Mora	Alejandro M
3:35	0	0	0	20.9	Alejandro Mora	Alejandro M

Powered by CamScanner

CONSORCIO TINDUA 2023	INSPECCIÓN DE BOTIQUÍN Y CAMILLA	Codigo:	SST-FT-14
		Fecha:	23/01/2023
		Version:	0

EMPRESA:	M y E Construcciones y eq.	FECHA:	20/06/2023 Bello Horizonte
UBICACIÓN	CAMPAMENTO [ ] MAQUINARIA [ ]	FRENTE DE OBRA [X]	
NOMBRE DE QUIEN REALIZA LA INSPECCIÓN:	Karla Rodriguez Barros	CARGO:	Inspectora SST

CONTENIDO DEL BOTIQUÍN

ITEM	DESCRIPCIÓN	SI	NO	N/A	CANT	FECHA DE VENCIMIENTO	OBSERVACIONES
1	Antiséptico: Clorhexidina o Yodopovidona (Jabón Quirúrgico)	X			4	1-24 07-25	
2	Solución Salina	X			1	28-05-25	
3	Baja Lenguas	X			5		
4	Gasa Antiséptica	X			17	13-10-2024	
5	Curas	X			103	Mayo 2026	
6	Esparadrapo de tela	X			1		
7	Cinta Micropore	X			2		
8	Vendas Elásticas	X			1		
9	Guantes Quirúrgicos	X			2		
10	Tapabocas Quirúrgicos Desechables	X			1		
11	Termómetro de Mercurio o Digital		X				
12	Linterna		X				
13	Tijeras	X			1		
14	Manual de primeros auxilios	X			1		
15	Otros: Ferula inmovilizadora	X			1		
16	Otros: Ausito Adulto	X			1		

INSPECCIÓN DE LA CAMILLA (Tabla Espinal Larga)

	ESTADO	BUENO	REGULAR	MALO	OBSERVACIONES
1	Instalación (Sitio de Ubicación)	X			
2	Señalización	X			
3	Estado de la Camilla	X			
4	Correas de Seguridad	X			
5	Sujetadores para Cargue	X			
6	Inmovilizador Cervical	X			
7	Inmovilizador de miembro inferior y superior	X			

VoBo Coordinador SST

C.C. [illegible]

Encl. SST

Powered by CamScanner

CONSTRUCCIÓN TINGUA 2023	**INSPECCIÓN DE BOTIQUÍN Y CAMILLA**	**Codigo:**	SST-FT-14
		Fecha:	23/01/2023
		Version:	0

EMPRESA:	M y E Construcciones y Cg.	**FECHA:**	22/06/2023	09:19	
UBICACIÓN	**CAMPAMENTO**		**MAQUINARIA**		**FRENTE DE OBRA** X
NOMBRE DE QUIEN REALIZA LA INSPECCIÓN:	Karla Rodriguez Barros	**CARGO:**	Inspectora SST		

CONTENIDO DEL BOTIQUÍN

ITEM	DESCRIPCIÓN	SI	NO	N/A	CANT	FECHA DE VENCIMIENTO	OBSERVACIONES
1	Antiséptico: Clorhexidina o Yodopovidona (Jabón Quirúrgico)	X			4	01-24 07-25	
2	Solución Salina	X			1	28-05-2025	
3	Baja Lenguas	X			5		
4	Gasa Antiséptica	X			17	13-10-2024	
5	Curas	X			103	Mayo 1/2026	
6	Esparadrapo de tela	X			1		
7	Cinta Micropore	X			2		
8	Vendas Elásticas	X			1		
9	Guantes Quirúrgicos	X			2		
10	Tapabocas Quirúrgicos Desechables	X			1		
11	Termómetro de Mercurio o Digital		X				
12	Linterna		X				
13	Tijeras	X			1		
14	Manual de primeros auxilios	X			1		
15	Otros ; Ferula Inmovilizadora	X			1		
16	Otros : Apósito Adulto	X			1		

INSPECCIÓN DE LA CAMILLA (Tabla Espinal Larga)

	ESTADO	BUENO	REGULAR	MALO	OBSERVACIONES
1	Instalación (Sitio de Ubicación)	X			
2	Señalización	X			
3	Estado de la Camilla	X			
4	Correas de Seguridad	X			
5	Sujetadores para Cargue	X			
6	Inmovilizador Cervical	X			
7	Inmovilizador de miembro inferior y superior	X			

VoBo Coordinador SST

CC [illegible]700

Tnol SST

Powered by CamScanner

	INSPECCIÓN DE EXTINTORES	**Codigo:**	**SST-FT-19**
		Fecha:	**23/01/2023**
		Versión:	**0**

NOMBRE DE QUIEN REALIZA LA INSPECCION:	Karla Rodriguez Barros	**CARGO:**	Inspectora SST
SEMANA DE INSPECCION:	20-06-2023	**Vo.Bo Prof. SST**	C.C. [illegible] Prof. SST

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN: B: BUENO R: REGULAR M: MALO

No.	ÁREA, SECCIÓN, VEHICULO	TIPO	Capacidad	ESTADO DE LOS ELEMENTOS																Observaciones / Recomendaciones
				Fecha de Recarga	Fecha de Vencimiento	Cilindro	Pintura	Adhesivo	Señalización	Manija	Manómetro	Presión	Boquilla / Manguera	Pasador de Seguridad	Anillo de seguridad	Acceso	Demarcación	Base piso extintor	Soporte pared	Visibilidad	
1.	Bello Horizonte	ABC	30LB	2022	Jun-23	B	R	R	B	B	B	B	B	B	B	B	B	M	UM	B	
2.	La Joyita	ABC	30LB	2022	Jun-23	B	R	R	B	B	B	B	B	B	B	B	B	M	N/A	B	
3.																					
4.																					
5.																					
6.																					
7.																					
8.																					
9.																					
10.																					

Powered by CamScanner

	PREOPERACIONAL MARTILLO ELECTRICO	Editado:	05/12/2023
		Versión:	0

EMPRESA:	M y E Construcciones y equipos	UBICACIÓN	La Joyita		
MARCA	GML/6501 1001	Nº SERIE:	6501 1001	MODELO	Hammer
INSPECCIONADO POR:	Oscar Blanco	CARGO:	Oficial		
SEMANA DE INSPECCION	DEL 08 AL 12 DE 08 DEL 2023				

Marque con una "X" según corresponda

	GENERALIDADES	LUN.		MAR.		MIER.		JUEV.		VIER.		SAB.		DOM.		OBSERVACIONES
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	
1	Conexión			V		X		X		X						
2	Cable sin abolladuras ni ruptura			X		X		X		X						
3	Punta rompedora bien instalada			V		X		X		X						
4	Manijas de agarre en buen estado			X		X		X		X						
5	Manijas bien sujetas al equipo			V		X		X		X						
6	Estado de la plaqueta de identificación			V		X		X		X						
7	Estado general del martillo			X		X		X		X						
8	Cumple con las instrucciones de Operatividad del equipo?			X		X		X		X						
9	El operador usa de manera adecuada los EPP cuando esta haciendo uso del equipo			X		X		X		X						
10	El operador reporta actos y condiciones inseguras / seguras			X		X		X		X						
	EL EQUIPO SE PUEDE UTILIZA	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	Vo Bo Prof. SST
	Firma Operador			Blanco.		Blanco Osc		Blanco osc		Blanco osc						
	Firma Inspector SST			Karla Rodriguez		Karla Rodriguez		Karla Rodriguez		Karla Rodriguez						

OBSERVACIONES GENERALES

DIA 1.	N/A
DIA 2.	N/A
DIA 3.	N/A
DIA 4.	N/A
DIA 5.	N/A
DIA 6.	N/A
DIA 7.	N/A

Powered by CamScanner

	PREOPERACIONAL DE HERRAMIENTA MENOR	Codigo:	SST-FT-20
		Fecha:	25/01/2023
		Versión:	0

PERIODO DE INSPECCIÓN	DEL 08 AL 12 DE 08 DEL 2023	SUBCONTRATISTA	M y E Construcciones
UBICACIÓN	la Joyita	INSPECTOR SST	Karla Rodriguez
NOTA IMPORTANTE	La inspección preoperacional debe realizarla UNICAMENTE el trabajador en supervisión del inspector SST		

No	HERRAMIENTA	CANT	LUN. B	LUN. M	LUN. N/A	MAR. B	MAR. M	MAR. N/A	MIER. B	MIER. M	MIER. N/A	JUEV. B	JUEV. N	JUEV. N/A	VIER. B	VIER. M	VIER. N/A	SAB. B	SAB. N	SAB. N/A	DOM. B	DOM. M	DOM. N/A	OBSERVACIÓN
1	Pica					X			X			X			X			X						
2	Pala					X			X			X			X			X						
3	maceta					X			X			X			X			X						
4	Porro					X			X			X			X			X						
5	Pala draga					X			X			X			X			X						
6	carretilla					X			X			X			X			X						
7	martillo					X			X			X			X			X						
8	bichiroqui					X			X			X			X			X						
9	extension					X			X			X			X			X						
10	martillot					X			X			X			X			X						
11	Barra					X			X			X			X			X						
12																								
13																								
14																								
15																								
16																								

Se pueden utilizar las herramientas?	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	Vo.Bo Prod. SST
Firma de quien inspecciona																	
Firma Inspector SST			Karla Rodriguez		Karla Rodriguez		Karla Rodriguez		Karla Rodriguez		Karla Rodriguez						

OBSERVACIONES GENERALES:

DIA 1.	NIA
DIA 2.	NIA
DIA 3.	NIA
DIA 4.	NIA
DIA 5.	NIA
DIA 6.	NIA
DIA 7.	NIA

Powered by CamScanner

PREOPERACIONAL MEZCLADORA

Codigo:	SST-FP-032
Fecha:	23/01/2023
Versión:	0

EMPRESA: M y E Construcciones | MODELO: N/A | MARCA: N/A

INSPECCIONADO POR: Lisandro Velasquez | LOCALIZACION: la Joyita | EQUIPO: 001

PERIODO: DEL 08 AL 12 DEL 2023

ITEM	DESCRIPCIÓN	LUN. B	LUN. M	MAR. B	MAR. M	MIER. B	MIER. M	JUEV. B	JUEV. M	VIER. B	VIER. M	SAB. B	SAB. M	DOM. B	DOM. M	OBSERVACIONE
TROMPO	Llantas en buen estado			X		X		X		X		X				
	Ejes en buen estado (Sin torceduras)			X		X		X		X		X				
	Estructura de soporte en buena condición			X		X		X		X		X				
	Balinera y bujes de rotación			X		X		X		X		X				
	Mecanismo de giro para vaciado			X		X		X		X		X				
	Palanca de giro para vaciado			X		X		X		X		X				
	Seguro en buen estado			X		X		X		X		X				
	Corona de rotación del trompo			X		X		X		X		X				
	Extintor de incendios 5 lbs PQS			X		X		X		X		X				
	Patas de anclaje en buenas condiciones			X		X		X		X		X				
MECÁNICO	Motor en buena condicion			X		X		X		X		X				
	Tubo de escape en buena condicion			X		X		X		X		X				
	Estado de pasadores (bastidor)			X		X		X		X		X				
	Resguardos correas motor.			X		X		X		X		X				
	Resguardos mecanismos de giro trompo			X		X		X		X		X				
	Tapa del motor con seguro			X		X		X		X		X				
	Clutch de giro del trompo			X		X		X		X		X				
	Corona de arranque del motor			X		X		X		X		X				
	Control de fugas de combustible			X		X		X		X		X				
	Control de fugas hidraulicas			X		X		X		X		X				
	Fuera de servicio:	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	Vo.Bo. SST
	Firma de trabajador			[signature]		[signature]		[signature]		[signature]		[signature]				
	Firma de Inspector			Daniel Rodriguez		Kevin Rodriguez		Kevin Rodriguez		Kevin Rodriguez		Kevin Rodriguez				

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla UNICAMENTE el OPERADOR del Equipo.

Powered by CamScanner

	PREOPERACIONAL DE PULIDORA	Codigo:	SST-FT-M
		Fecha:	31/01/2023
		Version:	0

DATOS GENERALES

EMPRESA:	A y E Construcciones	SERIE	1412
MODELO:	Esma - 7un	LUGAR DE UBICACION:	la Joyita
SEMANA DE INSPECCION:	DEL 08 AL 12 DE 08 DE 2023		

Marque con una "X" según corresponda B (BUENO) M (MALO)

No	ASPECTO A REVISAR	LUN.		MAR.		MIER.		JUEV.		VIER.		SAB.		DOM.		OBSERVACIÓN
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	
1	Estado General del Mango de agarre			X		X		X		X						
2	Estado General del Interruptor			X		X		X		X						
3	Estado General de las cuchillas			X		X		X		X						
4	Estado General del Cable Electrico o de Potencia			X		X		X		X						
5	Estado General de la Carcasa			X		X		X		X						
6	Estado de la Guarda			X		X		X		X						
7	Estado General de la Arandela que asegura el Disco			X		X		X		X						
8	El Disco Cumple con las Especificaciones Técnicas de la Pulidora.			X		X		X		X						
9	Otro:															
10	Otro:															
	EL EQUIPO SE PUEDE UTILIZAR?	SI	NO	X	NO	X	NO	X	NO	X	NO	SI	NO	SI	NO	Vo Bo Prof. SST
	FIRMA DEL TRABAJADOR:			Karla Rodriguez		Karla Rodriguez		Karla Rodriguez		Karla Rodriguez						
	FIRMA INSPECTOR SST:															

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla UNICAMENTE entre el OPERARIO y QUIEN INSPECCIONA

OBSERVACIONES GENERALES EN CASO DE FALLA DEL EQUIPO

DIA 1.	N/A
DIA 2.	N/A
DIA 3.	N/A
DIA 4.	N/A
DIA 5.	N/A
DIA 6.	NA
DIA 7.	N/A

Powered by CamScanner

	PREOPERACIONAL MARTILLO ELECTRICO	Codigo:	SST-FT-22
		Fecha:	23/01/2023
		Versión:	0

EMPRESA:	M y E Construcciones y Equipos SAS	UBICACIÓN	La Joyita		
MARCA	GYL - GSO1 / 002	N° SERIE:	GSO1 / 002	MODELO	Hammer
INSPECCIONADO POR:	Lisandro Velasquez	CARGO:	Ayudante		
SEMANA DE INSPECCION	DEL 08 AL 12 DE 08 DEL 2023				

Marque con una "X" según corresponda

	GENERALIDADES	LUN.		MAR.		MIER.		JUEV.		VIER.		SAB.		DOM.		OBSERVACIONES
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	
1	Conexión					X										
2	Cable sin abolladuras ni ruptura					X										
3	Punta rompedora bien instalada					X										
4	Manijas de agarre en buen estado					X										
5	Manijas bien sujetas al equipo					X										
6	Estado de la plaqueta de identificación					X										
7	Estado general del martillo					X										
8	Cumple con las instrucciones de Operatividad del equipo?					X										
9	El operador usa de manera adecuada los EPP cuando esta haciendo uso del equipo					X										
10	El operador reporta actos y condiciones inseguras / seguras					X										
	EL EQUIPO SE PUEDE UTILIZA	SI	NO	SI	NO	~~SI~~	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	Vo Bo Prof. SST
	Firma Operador					Karla Rodriguez										
	Firma Inspector SST															

OBSERVACIONES GENERALES

DIA 1.	NIA
DIA 2.	NIA
DIA 3.	Equipo nuevo Se empieza a usar 09-08-2023
DIA 4.	NIA
DIA 5.	NIA
DIA 6.	NIA
DIA 7.	NIA

Powered by CamScanner

	PREOPERACIONAL APISONADOR	Codigo:	SST-FT-28
		Fecha:	23/01/2023
		Versión:	0

EMPRESA/SUBCONTRATISTA	MyE Construcciones	N° SERIE:	1597549
MARCA: MRG8H	MODELO: N/A	SEMANA DE INSPECCION:	DEL 31-07 AL 05 DE 08 DEL 2023

No	ASPECTO A REVISAR	LUN.		MAR.		MIER.		JUEV.		VIER.		SAB.		DOM.		OBSERVACIONES
		D	M	D	M	D	M	D	M	D	M	D	M	D	M	
1	Tanque y tapa del combustible					X										
2	Palanca del acelerador					X										
3	Varilla de nivel de aceite					X										
4	Filtro de aire					X										
5	Filtro de gasolina					X										
6	Valvula de drenajes					X										
7	Zapata					X										
8	Silenciador					X										
9	Palanca de descompresión					X										
10	Manija de arranque por retroceso					X										
EL EQUIPO SE PUEDE UTILIZAR?		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	Vo.Bo Prof. SST
Firma Operador:						Karla Rodriguez										
Firma Inspector SST:																

OBSERVACIONES GENERALES	
DIA1.	N/A
DIA2.	N/A
DIA3.	N/A
DIA4.	N/A
DIA5.	N/A
DIA7.	N/A
DIA7.	N/A

Powered by CamScanner

	PREOPERACIONAL DE HERRAMIENTA MENOR	Codigo:	SST-FT-29
		Fecha:	23/01/2023
		Versión:	0

PERIODO DE INSPECCIÓN	DEL 31-07 AL 05 DE 08 DEL 2023	SUBCONTRATISTA	M y E Construcciones
UBICACIÓN	la Loyita	INSPECTOR SST	Karla Rodriguez
NOTA IMPORTANTE	La inspección preoperacional debe realizarse UNICAMENTE al trabajador en supervisión del inspector SST		

No	HERRAMIENTA	CANT	LUN.			MAR.			MIER.			JUEV.			VIER.			SAB.			DOM.			OBSERVACIÓN
			B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	
1	Pica		X			X			X			X			X			X						
2	Barra		X			X			X			X			X			X						
3	pala		X			X			X			X			X			X						
4	Paladrugs		X			X			X			X			X			X						
5	perro		X			X			X			X			X			X						
6	Maceta		X			X			X			X			X			X						
7	marbillo		X			X			X			X			X			X						
8	Bicimiroque		X			X			X			X			X			X						
9	eslension		X			X			X			X			X			X						
10	carretilla		X			X			X			X			X			X						
11																								
12																								
13																								
14																								
15																								
16																								

Se pueden utilizar las herramientas?	X	NO	X	NO	X	NO	X	NO	X	NO	X	NO	SI	NO	Vo.Bo Prof. SST
Firma de quien inspecciona	[signature]		[signature]		[signature]		[signature]		[signature]		[signature]				
Firma Inspector SST	Karla Rodriguez		Karla Rodriguez		Karla Rodriguez		Karla Rodriguez		Karla Rodriguez		Karla Rodriguez				

OBSERVACIONES GENERALES:

DIA 1.	NIA
DIA 2.	NIA
DIA 3.	NIA
DIA 4.	NIA
DIA 5.	NIA
DIA 6.	NIA
DIA 7.	NIA

Powered by CamScanner

PREOPERACIONAL DE PULIDORA

Código:	SST-FT-28
Fecha:	31/01/2023
Versión:	3

DATOS GENERALES

EMPRESA:	M y E Construcciones y Equipos SAS	SERIE	1412
MODELO:	ESMA-74A	LUGAR DE UBICACION:	La Joyita
SEMANA DE INSPECCION:	DEL 31/07 AL 05 DE 08 DE 2023		

Marque con una "X" según corresponda B (BUENO) M (MALO)

No	ASPECTO A REVISAR	LUN.		MAR.		MIER.		JUEV.		VIER.		SAB.		DOM.		OBSERVACIÓN
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	
1	Estado General del Mango de agarre							X		X						
2	Estado General del Interruptor							X		X						
3	Estado General de las escobillas							X		X						
4	Estado General del Cable Electrico o de Potencia.							X		X						
5	Estado General de la Carcasa							X		X						
6	Estado de la Guarda							X		X						
7	Estado General de la Arandela que asegura el Disco.							X		X						
8	El Disco Cumple con las Especificaciones Técnicas de la Pulidora.							X		X						
9	Otro:															
10	Otro:															
EL EQUIPO SE PUEDE UTILIZAR?		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	Vo Bo Prof. SST
FIRMA DEL TRABAJADOR:								Juan R Rodriguez								
FIRMA INSPECTOR SST:								Juan R Rodriguez		Juan R Rodriguez						

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla UNICAMENTE entre el OPERARIO y QUIEN INSPECCIONA

OBSERVACIONES GENERALES EN CASO DE FALLA DEL EQUIPO

DIA 1.	NIA
DIA 2.	NIA
DIA 3.	NIA
DIA 4.	NIA
DIA 5.	NIA
DIA 6.	NIA
DIA 7.	NIA

Powered by CamScanner

PREOPERACIONAL MEZCLADORA

Codigo:	SST-FR-032
Fecha:	23/01/2023
Versión:	0

EMPRESA: 4 YE Construccion y Cia | MODELO: N/A | MARCA: N/A

INSPECCIONADO POR: | LOCALIZACION: La Jojoya | EQUIPO: 001

PERIODO: DEL 31-07 AL 05 DEL 2023

ITEM	DESCRIPCIÓN	LUN. B	LUN. M	MAR. B	MAR. M	MIER. B	MIER. M	JUEV. B	JUEV. M	VIER. B	VIER. M	SAB. B	SAB. M	DOM. B	DOM. M	OBSERVACIONE
TROMPO	Llantas en buen estado	X		X		X		X		X		X				
	Ejes en buen estado (Sin torceduras)	X		X		X		X		X		X				
	Estructura de soporte en buena condición	X		X		X		X		X		X				
	Balinera y bujes de rotación	X		X		X		X		X		X				
	Mecanismo de giro para vaciado	X		X		X		X		X		X				
	Palanca de giro para vaciado	X		X		X		X		X		X				
	Seguro en buen estado	X		X		X		X		X		X				
	Corona de rotación del trompo	X		X		X		X		X		X				
	Extintor de incendios 5 lbs PQS	X		X		X		X		X		X				
	Patas de anclaje en buenas condiciones	X		X		X		X		X		X				
MECÁNICO	Motor en buena condicion	X		X		X		X		X		X				
	Tubo de escape en buena condicion	X		X		X		X		X		X				
	Estado de pasadores (bastidor)	X		X		X		X		X		X				
	Resguardos correas motor,	X		X		X		X		X		X				
	Resguardos mecanismos de giro trompo	X		X		X		X		X		X				
	Tapa del motor con seguro	X		X		X		X		X		X				
	Clutch de giro del trompo	X		X		X		X		X		X				
	Corona de arranque del motor	X		X		X		X		X		X				
	Control de fugas de combustible	X		X		X		X		X		X				
	Control de fugas hidraulicas	X		X		X		X		X		X				
Fuera de servicio:		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	Vo.Bo. SST
Firma de trabajador																
Firma de Inspector		Karla Rodriguez		Karla Rodriguez		Karla Rodriguez		Karla Rodriguez		Karla Rodriguez		Karla Rodriguez				

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla UNICAMENTE el OPERADOR del Equipo.

Powered by CamScanner

	PREOPERACIONAL MARTILLO ELECTRICO	Editado:	05/02/2023
		Versión:	0

EMPRESA:	M y E Construcciones y Equipos SAS	UBICACIÓN	la Joyita		
MARCA	GLM-6501	N° SERIE:	6501	MODELO	HAMMER
INSPECCIONADO POR:	Oscar Blanco	CARGO:	Oficial		
SEMANA DE INSPECCION	DEL 31-07 AL 05 DE 08 DEL 2023				

Marque con una "X" según corresponda

	GENERALIDADES	LUN.		MAR.		MIER.		JUEV.		VIER.		SAB.		DOM.		OBSERVACIONES
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	
1	Conexión					X		X		X		X				
2	Cable sin abolladuras ni ruptura					X		X		X		X				
3	Punta rompedora bien instalada					X		X		X		X				
4	Manijas de agarre en buen estado					X		X		X		X				
5	Manijas bien sujetas al equipo					X		X		X		X				
6	Estado de la plaqueta de identificación					X		X		X		X				
7	Estado general del martillo					X		X		X		X				
8	Cumple con las instrucciones de Operatividad del equipo?					X		X		X		X				
9	El operador use de manera adecuada los EPP cuando esta haciendo uso del equipo					X		X		X		X				
10	El operador reporta actos y condiciones inseguras / seguras					X		X		X		X				
	EL EQUIPO SE PUEDE UTILIZA	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	Vo Bo Prof. SST
	Firma Operador															
	Firma Inspector SST					Karla Rodriguez		Karla Rodriguez		Karla Rodriguez		Karla Rodriguez				

OBSERVACIONES GENERALES

Prof. SST

DIA 1.	N/A
DIA 2.	N/A
DIA 3.	Equipo Nuevo Usado desde el 02-08-2023
DIA 4.	N/A
DIA 5.	N/A
DIA 6.	N/A
DIA 7.	N/A

Powered by CamScanner

PREOPERACIONAL RETROEXCAVADORA

Codigo:	SST-FT-15
Fecha:	23/01/2023
Version:	0

DATOS GENERALES

EMPRESA:	MyE Construcciones	UBICACIÓN	la Joyita	TIPO	ORUGA X	PAJARITA	
NOMBRE DE OPERADOR:	Evelio Perdomo	CEDULA	4900534	ARL	Positiva		
N° DE REGISTRO	CAT0320DKJFM01360	N° SERIE	RE035	LINEA	320D2 - CAT	MODELO	catapillar
CUENTA CON LIC.	SI X NO	TIPO:	C2	CUENTA CON CERTIFICACION VIGENTE	SI X NO	CUAL (sena, orac, idoneidad)	Orac
PERIODO DE INSPECCION	SEMANA	DEL 08 AL 12 DE 08 DE 2023					

Marque con una "X" de acuerdo al item B (BUENO) M (MALO) N/A (NO APLICA)

	ITEM	LUN.			MAR.			MIER.			JUEV.			VIER.			SAB.			DOM.			OBSERVACIONES
		B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	
LUCES	Frontales de trabajo (Nocturno)							✓			✓			✓									
CABINA	Espejos laterales							✓			✓			✓									
	Vidrio frontal (en buen estado)							✓			✓			✓									
	Limpiabrisas							✓			✓			✓									
	Pito							✓			✓			✓									
	Alarma de retroceso							✓			✓			✓									
	Estado de mandos manuales							✓			✓			✓									
	Estado de pedales							✓			✓			✓									
	Asiento en buena condición							✓			✓			✓									
	Cinturón de seguridad							✓			✓			✓									
	Indicadores (hidráulicos-refrigerantes-horometro-corriente-aceite motor)							✓			✓			✓									
	Control ingreso humo (tubo de escape)							✓			✓			✓									
	Escaleras, apoyos de acceso y pasamanos							✓			✓			✓									
MECÁNICO	Motor							✓			✓			✓									
	Compartimento del motor (aseado)							✓			✓			✓									
	Bateria							✓			✓			✓									
	Estado pasadores							✓			✓			✓									
	Orugas tensionadas / Vinva 1/2"							✓			✓			✓									
	Control de fugas hidráulicas							✓			✓			✓									
	Filtros							✓			✓			✓									
	Mecanismo y estabilización del brazo							✓			✓			✓									
	Mecanismo de giro (Tornamesa)							✓			✓			✓									
	Frenos							✓			✓			✓									
	Dirección							✓			✓			✓									
	Mandos de avance							✓			✓			✓									
	Mando de estacionamiento							✓			✓			✓									
	Estado general desgarrador (balde)							✓			✓			✓									
	Mando final							✓			✓			✓									
	Cilindros en buen estado							✓			✓			✓									
	Zapatas							✓			✓			✓									
EQUIPO DE EMERGENCIA	Botiquin							✓			✓			✓									
	Extintor vigente recargado (20 PQ)							✓			✓			✓									
	Linterna							✓			✓			✓									
	Conos de seguridad							✓			✓			✓									
	El equipo de puede utilizar	SI		NO	SI		NO			NO	PA		NO	M		NO	SI		NO	SI		NO	Vo.Bo Prof. SST
	Firma del Operador							Kevin Rodriguez			Kevin Rodriguez			Kevin Rodriguez									
	Firma Inspector SST																						

EN CASO QUE SE EVIDENCIE UNA FALLA MECANICA POR EL OPERADOR O INSPECTOR SST ESTA DEBE SER SUBSANADA POR EL AREA DEL MANTENIMIENTO DE MANERA INMEDIATA Y SER REGISTRADA EN LAS OBSERVACIONES POR JUNIO

OBSERVACIONES GENERALES EN CASO DE FALLA DEL EQUIPO

EXA 1.	NIA
EXA 2.	NIA
EXA 3.	NIA
EXA 4.	NIA
EXA 5.	NIA
EXA 6.	NIA
EXA 7.	NIA

Powered by CamScanner

CONSTRUCCIONES M&E	Gestión de SST	Página 1 de 1
	Molinete	Código: SST-FO-03-PC-01
		Versión: 02
		Actualización: 25/05/2023

LUGAR DE LA INSPECCIÓN:	DIA:	MES:	AÑO:	# DE INSPECCIÓN:
La Joyita	19	08	2023	64

UBICACIÓN DEL MOLINETE :	# INTERNO:
Caisson	MYE

ASPECTOS A EVALUAR	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
El molinete se encuentra asegurado a una estructura fija En 2 pintos	X			
El cabo que está conectado al molinete cuenta con las dos grapas (Perros)	X			
El cabo del gancho conector de la carga cuenta con las dos grapas (Perros)	X			
El pin de frenado del tambor del molinete funciona correctamente	X			
El pedal de desbloque del pin de frenado funciona correctamente	X			
El manubrio presenta instabilidad		X		

Acciones Correctivas

#	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA	FECHA EJECUTADA
	N/A	N/A	N/A	N/A

EL TRABAJADOR TIENEN LOS SIGUIENTE EPP PARA REALIZAR SU ACTIVADA	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
Arnés de Cuerpo Entero	X			
Eslinga de Posicionamiento	X			
Guante de Vaqueta	X			
Casco con barboquejo 3 Puntos	X			

Datos del trabajador que se encuentran operando el equipo o elemento en el momento de la inspección

NOMBRE COMPLETO:	# DE IDENTIFICACIÓN:	FIRMA:
Camilo Cuzado	73922142	

El Equipo se Encuentra Operativo y no Genera Riesgo Para los Trabajadores que lo Utilizan	SI:	NO:
	X	

DATOS DEL INSPECTOR SST QUE REALIZO LA INSPECCION

NOMBRE COMPLETO: Karla Rodriguez Barras
DE IDENTIFICACIÓN: 1.122.412.508
FIRMA: Karla Rodriguez

Powered by CamScanner

CONSTRUCCIONES M&E	Gestión de SST	Página 1 de 1
	Molinete	Código: SST-FO-03-PC-01
		Versión: 02
		Actualización: 25/05/2023

LUGAR DE LA INSPECCIÓN:	DIA:	MES:	AÑO:	# DE INSPECCIÓN:
La Joyita	19	08	2023	64

UBICACIÓN DEL MOLINETE :	# INTERNO:
Caisson	MYC

ASPECTOS A EVALUAR	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
El molinete se encuentra asegurado a una estructura fija En 2 pintos	X			
El cabo que está conectado al molinete cuenta con las dos grapas (Perros)	X			
El cabo del gancho conector de la carga cuenta con las dos grapas (Perros)	X			
El pin de frenado del tambor del molinete funciona correctamente	X			
El pedal de desbloque del pin de frenado funciona correctamente	X			
El manubrio presenta instabilidad		X		

Acciones Correctivas

#	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA	FECHA EJECUTADA
	N/A	N/A	N/A	N/A

EL TRABAJADOR TIENEN LOS SIGUIENTE EPP PARA REALIZAR SU ACTIVADA	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
Arnés de Cuerpo Entero	X			
Eslinga de Posicionamiento	X			
Guante de Vaqueta	X			
Casco con barboquejo 3 Puntos	X			

Datos del trabajador que se encuentran operando el equipo o elemento en el momento de la inspección

NOMBRE COMPLETO:	# DE IDENTIFICACIÓN:	FIRMA:
Oscar Mauricio Blanco Blanco	1.033.768.928	Blancos

El Equipo se Encuentra Operativo y no Genera Riesgo Para los Trabajadores que lo Utilizan	SI: X	NO:

DATOS DEL INSPECTOR SST QUE REALIZO LA INSPECCION

NOMBRE COMPLETO:	Karla Rodriguez Barros
# DE IDENTIFICACIÓN:	1.122.412.508
FIRMA:	Karla Rodriguez

Powered by CamScanner

CONSTRUCCIONES M&E	Gestión de SST	Página 1 de 1
	Molinete	Código: SST-FO-03-PC-01
		Versión: 02
		Actualización: 25/05/2023

LUGAR DE LA INSPECCIÓN:	DIA:	MES:	AÑO:	# DE INSPECCIÓN:
la Joyita	18	08	2023	63

UBICACIÓN DEL MOLINETE :	# INTERNO:
Caisson A4	MyE03

ASPECTOS A EVALUAR	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
El molinete se encuentra asegurado a una estructura fija En 2 pintos	X			
El cabo que está conectado al molinete cuenta con las dos grapas (Perros)	X			
El cabo del gancho conector de la carga cuenta con las dos grapas (Perros)	X			
El pin de frenado del tambor del molinete funciona correctamente	X			
El pedal de desbloque del pin de frenado funciona correctamente	X			
El manubrio presenta instabilidad		X		

Acciones Correctivas

#	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA	FECHA EJECUTADA
	N/A	N/A	N/A	N/A

EL TRABAJADOR TIENEN LOS SIGUIENTE EPP PARA REALIZAR SU ACTIVADA	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
Arnés de Cuerpo Entero	X			
Eslinga de Posicionamiento	X			
Guante de Vaqueta	X			
Casco con barboquejo 3 Puntos	X			

Datos del trabajador que se encuentran operando el equipo o elemento en el momento de la inspección

NOMBRE COMPLETO:	# DE IDENTIFICACIÓN:	FIRMA:
Oscar Mauricio Blanco.	7.037.760.926	Blanco Oscar

El Equipo se Encuentra Operativo y no Genera Riesgo Para los Trabajadores que lo Utilizan	SI: X	NO:

DATOS DEL INSPECTOR SST QUE REALIZO LA INSPECCION

NOMBRE COMPLETO:	Karla Rodriguez Barros
# DE IDENTIFICACIÓN:	1.122.412.508
FIRMA:	Karla Rodriguez

Powered by CamScanner

CONSTRUCCIONES M&E	Gestión de SST	Página 1 de 1
	Molinete	Código: SST-FO-03-PC-01
		Versión: 02
		Actualización: 25/05/2023

LUGAR DE LA INSPECCIÓN:	DIA:	MES:	AÑO:	# DE INSPECCIÓN:
La Joyita	17	08	2023	62

UBICACIÓN DEL MOLINETE :	# INTERNO:
Caisson A6	MYEOS

ASPECTOS A EVALUAR	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
El molinete se encuentra asegurado a una estructura fija En 2 pintos	X			
El cabo que está conectado al molinete cuenta con las dos grapas (Perros)	X			
El cabo del gancho conector de la carga cuenta con las dos grapas (Perros)	X			
El pin de frenado del tambor del molinete funciona correctamente	X			
El pedal de desbloque del pin de frenado funciona correctamente	X			
El manubrio presenta instabilidad		X		

Acciones Correctivas

#	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA	FECHA EJECUTADA
	N/A	N/A	N/A	N/A

EL TRABAJADOR TIENEN LOS SIGUIENTE EPP PARA REALIZAR SU ACTIVADA	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
Arnés de Cuerpo Entero	X			
Eslinga de Posicionamiento	X			
Guante de Vaqueta	X			
Casco con barboquejo 3 Puntos	X			

Datos del trabajador que se encuentran operando el equipo o elemento en el momento de la inspección

NOMBRE COMPLETO:	# DE IDENTIFICACIÓN:	FIRMA:
Cisandro D'	73021023	

El Equipo se Encuentra Operativo y no Genera Riesgo Para los Trabajadores que lo Utilizan	SI: X	NO:

DATOS DEL INSPECTOR SST QUE REALIZO LA INSPECCION

NOMBRE COMPLETO:	Karla Rodriguez Barros
# DE IDENTIFICACIÓN:	1.122.412.508
FIRMA:	Karla Rodriguez

Powered by CamScanner

CONSTRUCCIONES M&E	Gestión de SST	Página 1 de 1
	Molinete	Código: SST-FO-03-PC-01
		Versión: 02
		Actualización: 25/05/2023

LUGAR DE LA INSPECCIÓN:	DIA:	MES:	AÑO:	# DE INSPECCIÓN:
La Joyita	17	08	2023	G2

UBICACIÓN DEL MOLINETE :	# INTERNO:
Caisson A4	MyE03

ASPECTOS A EVALUAR	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
El molinete se encuentra asegurado a una estructura fija En 2 pintos	X			
El cabo que está conectado al molinete cuenta con las dos grapas (Perros)	X			
El cabo del gancho conector de la carga cuenta con las dos grapas (Perros)	X			
El pin de frenado del tambor del molinete funciona correctamente	X			
El pedal de desbloque del pin de frenado funciona correctamente	X			
El manubrio presenta instabilidad		X		

Acciones Correctivas

#	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA	FECHA EJECUTADA
	N/A	N/A	N/A	N/A

EL TRABAJADOR TIENEN LOS SIGUIENTE EPP PARA REALIZAR SU ACTIVADA	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
Arnés de Cuerpo Entero	X			
Eslinga de Posicionamiento	X			
Guante de Vaqueta	X			
Casco con barboquejo 3 Puntos	X			

Datos del trabajador que se encuentran operando el equipo o elemento en el momento de la inspección

NOMBRE COMPLETO:	# DE IDENTIFICACIÓN:	FIRMA:
Oscar Mauricio Blanco Blanco	7.037.760.926	Blanco Oscar

El Equipo se Encuentra Operativo y no Genera Riesgo Para los Trabajadores que lo Utilizan	SI:	NO:

DATOS DEL INSPECTOR SST QUE REALIZO LA INSPECCION

NOMBRE COMPLETO:	Karla Rodriguez Barros
# DE IDENTIFICACIÓN:	1.122.412.508
FIRMA:	Karla Rodriguez

Powered by CamScanner

CONSTRUCCIONES M&E	Gestión de SST	Página 1 de 1
	Molinete	Código: SST-FO-03-PC-01
		Versión: 02
		Actualización: 25/05/2023

LUGAR DE LA INSPECCIÓN:	DIA:	MES:	AÑO:	# DE INSPECCIÓN:
La Joyita	16	08	2023	61

UBICACIÓN DEL MOLINETE :	# INTERNO:
Caisson AG	MyEDS

ASPECTOS A EVALUAR	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
El molinete se encuentra asegurado a una estructura fija En 2 pintos	X			
El cabo que está conectado al molinete cuenta con las dos grapas (Perros)	X			
El cabo del gancho conector de la carga cuenta con las dos grapas (Perros)	X			
El pin de frenado del tambor del molinete funciona correctamente	X			
El pedal de desbloque del pin de frenado funciona correctamente	X			
El manubrio presenta instabilidad		X		

Acciones Correctivas

#	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA	FECHA EJECUTADA
	N/A	N/A	N/A	N/A

EL TRABAJADOR TIENEN LOS SIGUIENTE EPP PARA REALIZAR SU ACTIVADA	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
Arnés de Cuerpo Entero	X			
Eslinga de Posicionamiento	X			
Guante de Vaqueta	X			
Casco con barboquejo 3 Puntos	X			

Datos del trabajador que se encuentran operando el equipo o elemento en el momento de la inspección

NOMBRE COMPLETO:	# DE IDENTIFICACIÓN:	FIRMA:
Yamil Cristancho	73029149	

El Equipo se Encuentra Operativo y no Genera Riesgo Para los Trabajadores que lo Utilizan	SI: X	NO:

DATOS DEL INSPECTOR SST QUE REALIZO LA INSPECCION

NOMBRE COMPLETO:	Karla Rodriguez Barros
# DE IDENTIFICACIÓN:	1122.412.508
FIRMA:	Karla Rodriguez

Powered by CamScanner

CONSTRUCCIONES M&E	Gestión de SST	Página 1 de 1
	Molinete	Código: SST-FO-03-PC-01
		Versión: 02
		Actualización: 25/05/2023

LUGAR DE LA INSPECCIÓN:	DIA:	MES:	AÑO:	# DE INSPECCIÓN:
la Joyita	16	08	2023	61

UBICACIÓN DEL MOLINETE :	# INTERNO:
Caisson A4	MYE03

ASPECTOS A EVALUAR	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
El molinete se encuentra asegurado a una estructura fija En 2 pintos	X			
El cabo que está conectado al molinete cuenta con las dos grapas (Perros)	X			
El cabo del gancho conector de la carga cuenta con las dos grapas (Perros)	X			
El pin de frenado del tambor del molinete funciona correctamente	X			
El pedal de desbloque del pin de frenado funciona correctamente	X			
El manubrio presenta instabilidad		X		

Acciones Correctivas

#	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA	FECHA EJECUTADA
	N/A	N/A	N/A	N/A

EL TRABAJADOR TIENEN LOS SIGUIENTE EPP PARA REALIZAR SU ACTIVADA	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
Arnés de Cuerpo Entero	X			
Eslinga de Posicionamiento	X			
Guante de Vaqueta	X			
Casco con barboquejo 3 Puntos	X			

Datos del trabajador que se encuentran operando el equipo o elemento en el momento de la inspección		
NOMBRE COMPLETO:	# DE IDENTIFICACIÓN:	FIRMA:
ALEXIS LOZADA LUNA	1098 622 647	ALEXIS LOZADA LUNA

El Equipo se Encuentra Operativo y no Genera Riesgo Para los Trabajadores que lo Utilizan	SI: X	NO:

DATOS DEL INSPECTOR SST QUE REALIZO LA INSPECCION

NOMBRE COMPLETO:	Karla Rodriguez Barros
# DE IDENTIFICACIÓN:	1.122.412.508
FIRMA:	Karla Rodriguez

Powered by CamScanner

CONSTRUCCIONES M&E	Gestión de SST	Página 1 de 1
	Molinete	Código: SST-FO-03-PC-01
		Versión: 02
		Actualización: 25/05/2023

LUGAR DE LA INSPECCIÓN: La Jolita	DÍA: 15	MES: 08	AÑO: 2023	# DE INSPECCIÓN: 60

UBICACIÓN DEL MOLINETE: Cañon AG — # INTERNO: MOL05

ASPECTOS A EVALUAR	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
El molinete se encuentra asegurado a una estructura fija En 2 puntos	X			
El cabo que está conectado al molinete cuenta con las dos grapas (Perros)	X			
El cabo del gancho conector de la carga cuenta con las dos grapas (Perros)	X			
El pin de frenado del tambor del molinete funciona correctamente	X			
El pedal de desbloque del pin de frenado funciona correctamente	X			
El manubrio presenta estabilidad		X		

Acciones Correctivas

#	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA	FECHA EJECUTADA
	N/A	N/A	N/A	N/A

EL TRABAJADOR TIENE LOS SIGUIENTE EPP PARA REALIZAR SU ACTIVIDAD	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
Arnés de Cuerpo Entero	X			
Eslinga de Posicionamiento	X			
Guante de Vaqueta	X			
Casco con barbiquejo 2 Puntos	X			

Datos del trabajador que se encuentran operando el equipo o elemento en el momento de la inspección

NOMBRE COMPLETO:	# DE IDENTIFICACIÓN:	FIRMA:
[illegible]	73021023	

El Equipo se Encuentra Operativo y no Genera Riesgo Para los Trabajadores que lo Utilizan	SI: X	NO:

DATOS DEL INSPECTOR SST QUE REALIZO LA INSPECCION

NOMBRE COMPLETO:	Karla Rodriguez Ramos
# DE IDENTIFICACIÓN:	1.47.2.482.508
FIRMA:	Karla Rodriguez

Powered by CamScanner

CONSTRUCCIONES M&E	Gestión de SST	Página 1 de 1
	Molinete	Código: SST-FO-03-PC-01
		Versión: 02
		Actualización: 25/05/2023

LUGAR DE LA INSPECCIÓN:	DIA:	MES:	AÑO:	# DE INSPECCIÓN:
La Joyita	15	08	2023	60

UBICACIÓN DEL MOLINETE :	# INTERNO:
Caisson A5	MYE03

ASPECTOS A EVALUAR	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
El molinete se encuentra asegurado a una estructura fija En 2 pintos	X			
El cabo que está conectado al molinete cuenta con las dos grapas (Perros)	X			
El cabo del gancho conector de la carga cuenta con las dos grapas (Perros)	X			
El pin de frenado del tambor del molinete funciona correctamente	X			
El pedal de desbloque del pin de frenado funciona correctamente	X			
El manubrio presenta instabilidad		X		

Acciones Correctivas

#	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA	FECHA EJECUTADA
	N/A	N/A	N/A	N/A

EL TRABAJADOR TIENEN LOS SIGUIENTE EPP PARA REALIZAR SU ACTIVADA	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
Arnés de Cuerpo Entero	X			
Eslinga de Posicionamiento	X			
Guante de Vaqueta	X			
Casco con barboquejo 3 Puntos	X			

Datos del trabajador que se encuentran operando el equipo o elemento en el momento de la inspección

NOMBRE COMPLETO:	# DE IDENTIFICACIÓN:	FIRMA:
ALEXIS LOZADA LUNA	1098622647	ALEXIS LOZADA LUNA

El Equipo se Encuentra Operativo y no Genera Riesgo Para los Trabajadores que lo Utilizan	SI: X	NO:

DATOS DEL INSPECTOR SST QUE REALIZO LA INSPECCION

NOMBRE COMPLETO:	Karla Rodriguez Barros
# DE IDENTIFICACIÓN:	1.122.412.508
FIRMA:	Karla Rodriguez

Powered by CamScanner

CONSTRUCCIONES M&E	Gestión de SST	Página 1 de 1
	Molinete	Código: SST-FO-03-PC-01
		Versión: 02
		Actualización: 25/05/2023

LUGAR DE LA INSPECCIÓN:	DIA:	MES:	AÑO:	# DE INSPECCIÓN:
la Joyita	14	08	2023	59

UBICACIÓN DEL MOLINETE :	# INTERNO:
Caisson AG C	MYE05

ASPECTOS A EVALUAR	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
El molinete se encuentra asegurado a una estructura fija En 2 pintos	X			
El cabo que está conectado al molinete cuenta con las dos grapas (Perros)	X			
El cabo del gancho conector de la carga cuenta con las dos grapas (Perros)	X			
El pin de frenado del tambor del molinete funciona correctamente	X			
El pedal de desbloque del pin de frenado funciona correctamente	X			
El manubrio presenta instabilidad		X		

Acciones Correctivas

#	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA	FECHA EJECUTADA
	NIA	NIA	NIA	NIA

EL TRABAJADOR TIENEN LOS SIGUIENTE EPP PARA REALIZAR SU ACTIVADA	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
Arnés de Cuerpo Entero	X			
Eslinga de Posicionamiento	X			
Guante de Vaqueta	X			
Casco con barboquejo 3 Puntos	X			

Datos del trabajador que se encuentran operando el equipo o elemento en el momento de la inspección

NOMBRE COMPLETO:	# DE IDENTIFICACIÓN:	FIRMA:
Yamil Cuzada	73029142	

El Equipo se Encuentra Operativo y no Genera Riesgo Para los Trabajadores que lo Utilizan	SI: X	NO:

DATOS DEL INSPECTOR SST QUE REALIZO LA INSPECCION

NOMBRE COMPLETO:	Karla Rodriguez Barros
# DE IDENTIFICACIÓN:	1.122.412.508
FIRMA:	Karla Rodriguez

Powered by CamScanner

CONSTRUCCIONES M&E	Gestión de SST	Página 1 de 1
	Molinete	Código: SST-FO-03-PC-01
		Versión: 02
		Actualización: 25/05/2023

LUGAR DE LA INSPECCIÓN:	DIA:	MES:	AÑO:	# DE INSPECCIÓN:
La Joyita	14	08	2023	59

UBICACIÓN DEL MOLINETE :	# INTERNO:
Caisson A5	MYE03

ASPECTOS A EVALUAR	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
El molinete se encuentra asegurado a una estructura fija En 2 pintos	X			
El cabo que está conectado al molinete cuenta con las dos grapas (Perros)	X			
El cabo del gancho conector de la carga cuenta con las dos grapas (Perros)	X			
El pin de frenado del tambor del molinete funciona correctamente	X			
El pedal de desbloque del pin de frenado funciona correctamente	X			
El manubrio presenta instabilidad		X		

Acciones Correctivas

#	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA	FECHA EJECUTADA
	N/A	N/A	N/A	N/A

EL TRABAJADOR TIENEN LOS SIGUIENTE EPP PARA REALIZAR SU ACTIVADA	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
Arnés de Cuerpo Entero	X			
Eslinga de Posicionamiento	X			
Guante de Vaqueta	X			
Casco con barboquejo 3 Puntos	X			

Datos del trabajador que se encuentran operando el equipo o elemento en el momento de la inspección

NOMBRE COMPLETO:	# DE IDENTIFICACIÓN:	FIRMA:
ALEXIS LOZADA LUNA	1098622647	ALEXIS LOZADA LUNA

El Equipo se Encuentra Operativo y no Genera Riesgo Para los Trabajadores que lo Utilizan	SI: X	NO:

DATOS DEL INSPECTOR SST QUE REALIZÓ LA INSPECCIÓN

NOMBRE COMPLETO:	Karla Rodriguez Barros
# DE IDENTIFICACIÓN:	1.122.412.508
FIRMA:	Karla Rodriguez

Powered by CamScanner

CONSTRUCCIONES M&E	Gestión de SST	Página 1 de 1
	Molinete	Código: SST-FO-03-PC-01
		Versión: 02
		Actualización: 25/05/2023

LUGAR DE LA INSPECCIÓN:	DIA:	MES:	AÑO:	# DE INSPECCIÓN:
la Joyita	12	08	2023	58

UBICACIÓN DEL MOLINETE :	# INTERNO:
Caisson AG	M4 EDS

ASPECTOS A EVALUAR	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
El molinete se encuentra asegurado a una estructura fija En 2 pintos	X			
El cabo que está conectado al molinete cuenta con las dos grapas (Perros)	X			
El cabo del gancho conector de la carga cuenta con las dos grapas (Perros)	X			
El pin de frenado del tambor del molinete funciona correctamente	X			
El pedal de desbloque del pin de frenado funciona correctamente	X			
El manubrio presenta instabilidad		X		

Acciones Correctivas

#	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA	FECHA EJECUTADA
	N/A	N/A	N/A	N/A

EL TRABAJADOR TIENEN LOS SIGUIENTE EPP PARA REALIZAR SU ACTIVADA	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
Arnés de Cuerpo Entero	✓			
Eslinga de Posicionamiento	X			
Guante de Vaqueta	X			
Casco con barboquejo 3 Puntos	X			

Datos del trabajador que se encuentran operando el equipo o elemento en el momento de la inspección

NOMBRE COMPLETO:	# DE IDENTIFICACIÓN:	FIRMA:
Yamil Cuzado	73099142	

El Equipo se Encuentra Operativo y no Genera Riesgo Para los Trabajadores que lo Utilizan	SI: ✓	NO:

DATOS DEL INSPECTOR SST QUE REALIZO LA INSPECCION

NOMBRE COMPLETO:	Karla Rodriguez Barros
# DE IDENTIFICACIÓN:	1.122.412.508
FIRMA:	Karla Rodriguez

Powered by CamScanner

CONSTRUCCIONES M&E	Gestión de SST	Página 1 de 1
	Molinete	Código: SST-FO-03-PC-01
		Versión: 02
		Actualización: 25/05/2023

LUGAR DE LA INSPECCIÓN:	DIA:	MES:	AÑO:	# DE INSPECCIÓN:
La Joyita	12	08	2023	58

UBICACIÓN DEL MOLINETE :	# INTERNO:
Caisson A5	MyE03

ASPECTOS A EVALUAR	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
El molinete se encuentra asegurado a una estructura fija En 2 pintos	X			
El cabo que está conectado al molinete cuenta con las dos grapas (Perros)	X			
El cabo del gancho conector de la carga cuenta con las dos grapas (Perros)	X			
El pin de frenado del tambor del molinete funciona correctamente	X			
El pedal de desbloque del pin de frenado funciona correctamente	X			
El manubrio presenta instabilidad		X		

Acciones Correctivas

#	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA	FECHA EJECUTADA
	N/A	N/A	N/A	N/A

EL TRABAJADOR TIENEN LOS SIGUIENTE EPP PARA REALIZAR SU ACTIVADA	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
Arnés de Cuerpo Entero	X			
Eslinga de Posicionamiento	X			
Guante de Vaqueta	X			
Casco con barboquejo 3 Puntos	X			

Datos del trabajador que se encuentran operando el equipo o elemento en el momento de la inspección

NOMBRE COMPLETO:	# DE IDENTIFICACIÓN:	FIRMA:
Blanco Oscar Mauricio	7.037.760.470	Blanco Oscar

El Equipo se Encuentra Operativo y no Genera Riesgo Para los Trabajadores que lo Utilizan	SI: Y	NO:

DATOS DEL INSPECTOR SST QUE REALIZO LA INSPECCION

NOMBRE COMPLETO:	Karla Rodriguez Barros
# DE IDENTIFICACIÓN:	1122.412.508
FIRMA:	Karla Rodriguez

Powered by CamScanner

CONSTRUCCIONES M&E	Gestión de SST	Página 1 de 1
	Molinete	Código: SST-FO-03-PC-01
		Versión: 02
		Actualización: 25/05/2023

LUGAR DE LA INSPECCIÓN:	DIA:	MES:	AÑO:	# DE INSPECCIÓN:
La Joya	10	08	2023	56

UBICACIÓN DEL MOLINETE :	# INTERNO:
Caisson AS	MYE03

ASPECTOS A EVALUAR	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
El molinete se encuentra asegurado a una estructura fija En 2 pintos	X			
El cabo que está conectado al molinete cuenta con las dos grapas (Perros)	X			
El cabo del gancho conector de la carga cuenta con las dos grapas (Perros)	X			
El pin de frenado del tambor del molinete funciona correctamente	X			
El pedal de desbloque del pin de frenado funciona correctamente	X			
El manubrio presenta instabilidad		X		

Acciones Correctivas

#	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA	FECHA EJECUTADA
	N/A	N/A	N/A	N/A

EL TRABAJADOR TIENEN LOS SIGUIENTE EPP PARA REALIZAR SU ACTIVADA	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
Arnés de Cuerpo Entero	X			
Eslinga de Posicionamiento	X			
Guante de Vaqueta	X			
Casco con barboquejo 3 Puntos	X			

Datos del trabajador que se encuentran operando el equipo o elemento en el momento de la inspección		
NOMBRE COMPLETO:	# DE IDENTIFICACIÓN:	FIRMA:
Blanco oscar mauricio	7.037.760.926	Blanco oscar

El Equipo se Encuentra Operativo y no Genera Riesgo Para los Trabajadores que lo Utilizan	SI: X	NO:

DATOS DEL INSPECTOR SST QUE REALIZO LA INSPECCION

NOMBRE COMPLETO:	Karla Rodriguez Barros
# DE IDENTIFICACIÓN:	1122.412.508
FIRMA:	Karla Rodriguez

Powered by CamScanner

CONSTRUCCIONES M&E	Gestión de SST	Página 1 de 1
	Molinete	Código: SST-FO-03-PC-01
		Versión: 02
		Actualización: 25/05/2023

LUGAR DE LA INSPECCIÓN:	DIA:	MES:	AÑO:	# DE INSPECCIÓN:
La Joyita	10	08	2023	SG

UBICACIÓN DEL MOLINETE :	# INTERNO:
Caisson AG	MYE05

ASPECTOS A EVALUAR	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
El molinete se encuentra asegurado a una estructura fija En 2 pintos	✓			
El cabo que está conectado al molinete cuenta con las dos grapas (Perros)	✓			
El cabo del gancho conector de la carga cuenta con las dos grapas (Perros)	✓			
El pin de frenado del tambor del molinete funciona correctamente	✓			
El pedal de desbloque del pin de frenado funciona correctamente	✓			
El manubrio presenta instabilidad		✗		

Acciones Correctivas

#	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA	FECHA EJECUTADA
	N/A	N/A	N/A	N/A

EL TRABAJADOR TIENEN LOS SIGUIENTE EPP PARA REALIZAR SU ACTIVADA	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
Arnés de Cuerpo Entero	✓			
Eslinga de Posicionamiento	✓			
Guante de Vaqueta	✓			
Casco con barboquejo 3 Puntos	✓			

Datos del trabajador que se encuentran operando el equipo o elemento en el momento de la inspección

NOMBRE COMPLETO:	# DE IDENTIFICACIÓN:	FIRMA:
Ignacio S	73021023	

El Equipo se Encuentra Operativo y no Genera Riesgo Para los Trabajadores que lo Utilizan	SI: ✓	NO:

DATOS DEL INSPECTOR SST QUE REALIZO LA INSPECCION

NOMBRE COMPLETO:	Karla Rodriguez Barros
# DE IDENTIFICACIÓN:	1.122.412.508
FIRMA:	Karla Rodriguez

Powered by CamScanner

CONSTRUCCIONES M&E	Gestión de SST	Página 1 de 1
	Molinete	Código: SST-FO-03-PC-01
		Versión: 02
		Actualización: 25/05/2023

LUGAR DE LA INSPECCIÓN:	DIA:	MES:	AÑO:	# DE INSPECCIÓN:
La Joyita	11	08	2023	57

UBICACIÓN DEL MOLINETE :	# INTERNO:
Caisson A5	MYE03

ASPECTOS A EVALUAR	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
El molinete se encuentra asegurado a una estructura fija En 2 pintos	X			
El cabo que está conectado al molinete cuenta con las dos grapas (Perros)	X			
El cabo del gancho conector de la carga cuenta con las dos grapas (Perros)	X			
El pin de frenado del tambor del molinete funciona correctamente	X			
El pedal de desbloque del pin de frenado funciona correctamente	X			
El manubrio presenta instabilidad		X		

Acciones Correctivas

#	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA	FECHA EJECUTADA
	N/A	N/A	N/A	N/A

EL TRABAJADOR TIENEN LOS SIGUIENTE EPP PARA REALIZAR SU ACTIVADA	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
Arnés de Cuerpo Entero	X			
Eslinga de Posicionamiento	X			
Guante de Vaqueta	X			
Casco con barboquejo 3 Puntos	X			

Datos del trabajador que se encuentran operando el equipo o elemento en el momento de la inspección

NOMBRE COMPLETO:	# DE IDENTIFICACIÓN:	FIRMA:
ALEXIS LOZADA LUNA	1008627642	ALEXIS LOZADA LUNA

El Equipo se Encuentra Operativo y no Genera Riesgo Para los Trabajadores que lo Utilizan	SI: X	NO:

DATOS DEL INSPECTOR SST QUE REALIZO LA INSPECCION

NOMBRE COMPLETO:	Karla Rodriguez Barros
# DE IDENTIFICACIÓN:	1.122.412.508
FIRMA:	Karla Rodriguez

Powered by CamScanner

CONSTRUCCIONES M&E	Gestión de SST	Página 1 de 1
	Molinete	Código: SST-FO-03-PC-01
		Versión: 02
		Actualización: 25/05/2023

LUGAR DE LA INSPECCIÓN:	DIA:	MES:	AÑO:	# DE INSPECCIÓN:
La Joyita	11	08	2023	57

UBICACIÓN DEL MOLINETE :	# INTERNO:
Caisson A6	MyE 05

ASPECTOS A EVALUAR	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
El molinete se encuentra asegurado a una estructura fija En 2 pintos	X			
El cabo que está conectado al molinete cuenta con las dos grapas (Perros)	X			
El cabo del gancho conector de la carga cuenta con las dos grapas (Perros)	X			
El pin de frenado del tambor del molinete funciona correctamente	X			
El pedal de desbloque del pin de frenado funciona correctamente	X			
El manubrio presenta instabilidad		X		

Acciones Correctivas

#	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA	FECHA EJECUTADA
	N/A	N/A	N/A	N/A

EL TRABAJADOR TIENEN LOS SIGUIENTE EPP PARA REALIZAR SU ACTIVADA	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
Arnés de Cuerpo Entero	X			
Eslinga de Posicionamiento	X			
Guante de Vaqueta	X			
Casco con barboquejo 3 Puntos	X			

Datos del trabajador que se encuentran operando el equipo o elemento en el momento de la inspección

NOMBRE COMPLETO:	# DE IDENTIFICACIÓN:	FIRMA:
Eisandro [illegible]	73011023	

El Equipo se Encuentra Operativo y no Genera Riesgo Para los Trabajadores que lo Utilizan	SI: X	NO:

DATOS DEL INSPECTOR SST QUE REALIZO LA INSPECCION

NOMBRE COMPLETO:	Karla Rodriguez Barros
# DE IDENTIFICACIÓN:	1.122.412.508
FIRMA:	Karla Rodriguez

Powered by CamScanner

CONSTRUCCIONES M&E	Gestión de SST	Página 1 de 1
	Molinete	Código: SST-FO-03-PC-01
		Versión: 02
		Actualización: 25/05/2023

LUGAR DE LA INSPECCIÓN:	DIA:	MES:	AÑO:	# DE INSPECCIÓN:
La Joyita	09	08	2023	55

UBICACIÓN DEL MOLINETE :	# INTERNO:
Carbon AG	MJ64

ASPECTOS A EVALUAR	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
El molinete se encuentra asegurado a una estructura fija En 2 pintos	X			
El cabo que está conectado al molinete cuenta con las dos grapas (Perros)	X			
El cabo del gancho conector de la carga cuenta con las dos grapas (Perros)	X			
El pin de frenado del tambor del molinete funciona correctamente	X			
El pedal de desbloque del pin de frenado funciona correctamente	X			
El manubrio presenta instabilidad		X		

Acciones Correctivas

#	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA	FECHA EJECUTADA
	N/A	N/A	N/A	N/A

EL TRABAJADOR TIENEN LOS SIGUIENTE EPP PARA REALIZAR SU ACTIVADA	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
Arnés de Cuerpo Entero	X			
Eslinga de Posicionamiento	X			
Guante de Vaqueta	X			
Casco con barboquejo 3 Puntos	X			

Datos del trabajador que se encuentran operando el equipo o elemento en el momento de la inspección

NOMBRE COMPLETO:	# DE IDENTIFICACIÓN:	FIRMA:
Kamil Cuvzada	73022142	

El Equipo se Encuentra Operativo y no Genera Riesgo Para los Trabajadores que lo Utilizan	SI: X	NO:

DATOS DEL INSPECTOR SST QUE REALIZO LA INSPECCION

NOMBRE COMPLETO:	Karla Rodriguez Barros
# DE IDENTIFICACIÓN:	1.122.412.508
FIRMA:	Karla Rodriguez

Powered by CamScanner

CONSTRUCCIONES M&E	Gestión de SST	Página 1 de 1
	Molinete	Código: SST-FO-03-PC-01
		Versión: 02
		Actualización: 25/05/2023

LUGAR DE LA INSPECCIÓN:	DIA:	MES:	AÑO:	# DE INSPECCIÓN:
La Joyita	09	08	2023	55

UBICACIÓN DEL MOLINETE :	# INTERNO:
Caisson A5	M4E02

ASPECTOS A EVALUAR	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
El molinete se encuentra asegurado a una estructura fija En 2 pintos	✓			
El cabo que está conectado al molinete cuenta con las dos grapas (Perros)	✓			
El cabo del gancho conector de la carga cuenta con las dos grapas (Perros)	✓			
El pin de frenado del tambor del molinete funciona correctamente	✓			
El pedal de desbloque del pin de frenado funciona correctamente	✓			
El manubrio presenta instabilidad		✓		

Acciones Correctivas

#	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA	FECHA EJECUTADA
	N/A	N/A	N/A	N/A

EL TRABAJADOR TIENEN LOS SIGUIENTE EPP PARA REALIZAR SU ACTIVADA	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
Arnés de Cuerpo Entero	X			
Eslinga de Posicionamiento	X			
Guante de Vaqueta	✓			
Casco con barboquejo 3 Puntos	✓			

Datos del trabajador que se encuentran operando el equipo o elemento en el momento de la inspección

NOMBRE COMPLETO:	# DE IDENTIFICACIÓN:	FIRMA:
ALEXIS LOZADA LUNA	1088 622 647	ALEXIS LOZADA LUNA

El Equipo se Encuentra Operativo y no Genera Riesgo Para los Trabajadores que lo Utilizan	SI: ✓	NO:

DATOS DEL INSPECTOR SST QUE REALIZO LA INSPECCION

NOMBRE COMPLETO:	Karla Rodriguez Barros
# DE IDENTIFICACIÓN:	1.122.412.508
FIRMA:	Karla Rodriguez

Powered by CamScanner

CONSTRUCCIONES M&E	Gestión de SST	Página 1 de 1
	Molinete	Código: SST-FO-03-PC-01
		Versión: 02
		Actualización: 25/05/2023

LUGAR DE LA INSPECCIÓN:	DIA:	MES:	AÑO:	# DE INSPECCIÓN:
La Joyita	08	08	2023	54

UBICACIÓN DEL MOLINETE :	# INTERNO:
Caisson P9	MyE05

ASPECTOS A EVALUAR	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
El molinete se encuentra asegurado a una estructura fija En 2 pintos	X			
El cabo que está conectado al molinete cuenta con las dos grapas (Perros)	X			
El cabo del gancho conector de la carga cuenta con las dos grapas (Perros)	X			
El pin de frenado del tambor del molinete funciona correctamente	X			
El pedal de desbloque del pin de frenado funciona correctamente	X			
El manubrio presenta instabilidad		X		

Acciones Correctivas

#	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA	FECHA EJECUTADA
	N/A	N/A	N/A	N/A

EL TRABAJADOR TIENEN LOS SIGUIENTE EPP PARA REALIZAR SU ACTIVADA	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
Arnés de Cuerpo Entero	X			
Eslinga de Posicionamiento	X			
Guante de Vaqueta	X			
Casco con barboquejo 3 Puntos	X			

Datos del trabajador que se encuentran operando el equipo o elemento en el momento de la inspección

NOMBRE COMPLETO:	# DE IDENTIFICACIÓN:	FIRMA:
Camilo Cristancho	73029149	

El Equipo se Encuentra Operativo y no Genera Riesgo Para los Trabajadores que lo Utilizan	SI: X	NO:

DATOS DEL INSPECTOR SST QUE REALIZO LA INSPECCION

NOMBRE COMPLETO:	Karla Rodriguez Barros
# DE IDENTIFICACIÓN:	1.122.412.508
FIRMA:	Karla Rodriguez

Powered by CamScanner

CONSTRUCCIONES M&E	Gestión de SST	Página 1 de 1
	Molinete	Código: SST-FO-03-PC-01
		Versión: 02
		Actualización: 25/05/2023

LUGAR DE LA INSPECCIÓN:	DIA:	MES:	AÑO:	# DE INSPECCIÓN:
La Josita	08	08	2023	54

UBICACIÓN DEL MOLINETE :	# INTERNO:
Caisson A5	M4E03

ASPECTOS A EVALUAR	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
El molinete se encuentra asegurado a una estructura fija En 2 pintos	✓			
El cabo que está conectado al molinete cuenta con las dos grapas (Perros)	✓			
El cabo del gancho conector de la carga cuenta con las dos grapas (Perros)	✓			
El pin de frenado del tambor del molinete funciona correctamente	✓			
El pedal de desbloque del pin de frenado funciona correctamente	✓			
El manubrio presenta inestabilidad	✓	X		

Acciones Correctivas

#	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA	FECHA EJECUTADA
	N/A	N/A	N/A	N/A

EL TRABAJADOR TIENEN LOS SIGUIENTE EPP PARA REALIZAR SU ACTIVADA	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
Arnés de Cuerpo Entero	✓			
Eslinga de Posicionamiento	✓			
Guante de Vaqueta	✓			
Casco con barboquejo 3 Puntos	✓			

Datos del trabajador que se encuentran operando el equipo o elemento en el momento de la inspección

NOMBRE COMPLETO:	# DE IDENTIFICACIÓN:	FIRMA:
ALEXIS LOZADA LUNA	1095822647	ALEXIS LOZADA LUNA

El Equipo se Encuentra Operativo y no Genera Riesgo Para los Trabajadores que lo Utilizan	SI: ✓	NO:

DATOS DEL INSPECTOR SST QUE REALIZO LA INSPECCION

NOMBRE COMPLETO:	Karla Rodriguez Barros
# DE IDENTIFICACIÓN:	1.122.412.508
FIRMA:	Karla Rodriguez

Powered by CamScanner

CONSTRUCCIONES M&E	Gestión de SST	Página 1 de 1
	Molinete	Código: SST-FO-03-PC-01
		Versión: 02
		Actualización: 25/05/2023

LUGAR DE LA INSPECCIÓN:	DIA:	MES:	AÑO:	# DE INSPECCIÓN:
la Joyita	05	08	2023	53

UBICACIÓN DEL MOLINETE :	# INTERNO:
Caisson A5	MyE03

ASPECTOS A EVALUAR	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
El molinete se encuentra asegurado a una estructura fija En 2 pintos	X			
El cabo que está conectado al molinete cuenta con las dos grapas (Perros)	X			
El cabo del gancho conector de la carga cuenta con las dos grapas (Perros)	X			
El pin de frenado del tambor del molinete funciona correctamente	X			
El pedal de desbloque del pin de frenado funciona correctamente	X			
El manubrio presenta instabilidad		X		

Acciones Correctivas

#	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA	FECHA EJECUTADA
	N/A	N/A	N/A	N/A

EL TRABAJADOR TIENEN LOS SIGUIENTE EPP PARA REALIZAR SU ACTIVADA	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
Arnés de Cuerpo Entero	X			
Eslinga de Posicionamiento	X			
Guante de Vaqueta	X			
Casco con barboquejo 3 Puntos	X			

Datos del trabajador que se encuentran operando el equipo o elemento en el momento de la inspección

NOMBRE COMPLETO:	# DE IDENTIFICACIÓN:	FIRMA:
Daison Luna Ramos	1039082627	Daison Luna

El Equipo se Encuentra Operativo y no Genera Riesgo Para los Trabajadores que lo Utilizan	SI: X	NO:

DATOS DEL INSPECTOR SST QUE REALIZO LA INSPECCION

NOMBRE COMPLETO:	Karla Rodriguez Barros
# DE IDENTIFICACIÓN:	1.122.412.508
FIRMA:	Karla Rodriguez

Powered by CamScanner

CONSTRUCCIONES M&E	Gestión de SST	Página 1 de 1
	Molinete	Código: SST-FO-03-PC-01
		Versión: 02
		Actualización: 25/05/2023

LUGAR DE LA INSPECCIÓN:	DIA:	MES:	AÑO:	# DE INSPECCIÓN:
La Joyita	05	08	2023	S3

UBICACIÓN DEL MOLINETE :	# INTERNO:
Caisson Pasarela 9	MyEOS

ASPECTOS A EVALUAR	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
El molinete se encuentra asegurado a una estructura fija En 2 pintos	X			
El cabo que está conectado al molinete cuenta con las dos grapas (Perros)	X			
El cabo del gancho conector de la carga cuenta con las dos grapas (Perros)	X			
El pin de frenado del tambor del molinete funciona correctamente	Y			
El pedal de desbloque del pin de frenado funciona correctamente	Y			
El manubrio presenta instabilidad		Y		

Acciones Correctivas

#	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA	FECHA EJECUTADA
	N/A	N/A	N/A	N/A

EL TRABAJADOR TIENEN LOS SIGUIENTE EPP PARA REALIZAR SU ACTIVADA	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
Arnés de Cuerpo Entero	X			
Eslinga de Posicionamiento	X			
Guante de Vaqueta	X			
Casco con barboquejo 3 Puntos	X			

Datos del trabajador que se encuentran operando el equipo o elemento en el momento de la inspección

NOMBRE COMPLETO:	# DE IDENTIFICACIÓN:	FIRMA:
Rubey Danio GT	75.489.942	

El Equipo se Encuentra Operativo y no Genera Riesgo Para los Trabajadores que lo Utilizan	SI: X	NO:

DATOS DEL INSPECTOR SST QUE REALIZO LA INSPECCION

NOMBRE COMPLETO:	Karla Rodriguez Barros
# DE IDENTIFICACIÓN:	1122.412.508
FIRMA:	Karla Rodriguez

Powered by CamScanner

CONSTRUCCIONES M&E	Gestión de SST	Página 1 de 1
	Molinete	Código: SST-FO-03-PC-01
		Versión: 02
		Actualización: 25/05/2023

LUGAR DE LA INSPECCIÓN:	DIA:	MES:	AÑO:	# DE INSPECCIÓN:
la Jagita	05	06	2023	53

UBICACIÓN DEL MOLINETE :	# INTERNO:
Caisson	MYEO

ASPECTOS A EVALUAR	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
El molinete se encuentra asegurado a una estructura fija En 2 pintos	X			
El cabo que está conectado al molinete cuenta con las dos grapas (Perros)	X			
El cabo del gancho conector de la carga cuenta con las dos grapas (Perros)	X			
El pin de frenado del tambor del molinete funciona correctamente	X			
El pedal de desbloque del pin de frenado funciona correctamente	X			
El manubrio presenta instabilidad		X		

Acciones Correctivas

#	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA	FECHA EJECUTADA
	N/A	N/A	N/A	N/A

EL TRABAJADOR TIENEN LOS SIGUIENTE EPP PARA REALIZAR SU ACTIVADA	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
Arnés de Cuerpo Entero	X			
Eslinga de Posicionamiento	X			
Guante de Vaqueta	X			
Casco con barboquejo 3 Puntos	X			

Datos del trabajador que se encuentran operando el equipo o elemento en el momento de la inspección

NOMBRE COMPLETO:	# DE IDENTIFICACIÓN:	FIRMA:
JHON Edwin Cruz Rinaldo	1079263463	

El Equipo se Encuentra Operativo y no Genera Riesgo Para los Trabajadores que lo Utilizan	SI: X	NO:

DATOS DEL INSPECTOR SST QUE REALIZO LA INSPECCION

NOMBRE COMPLETO:	Karla Rodriguez Barros
# DE IDENTIFICACIÓN:	1.122.412.508
FIRMA:	Karla Rodriguez

Powered by CamScanner

CONSTRUCCIONES M&E	Gestión de SST	Página 1 de 1
	Molinete	Código: SST-FO-03-PC-01
		Versión: 02
		Actualización: 25/05/2023

LUGAR DE LA INSPECCIÓN:	DIA:	MES:	AÑO:	# DE INSPECCIÓN:
La Joyita	04	08	2023	52

UBICACIÓN DEL MOLINETE :	# INTERNO:
Caisson A3	MYE03

ASPECTOS A EVALUAR	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
El molinete se encuentra asegurado a una estructura fija En 2 pintos	X			
El cabo que está conectado al molinete cuenta con las dos grapas (Perros)	X			
El cabo del gancho conector de la carga cuenta con las dos grapas (Perros)	X			
El pin de frenado del tambor del molinete funciona correctamente	X			
El pedal de desbloque del pin de frenado funciona correctamente	X			
El manubrio presenta instabilidad		X		

Acciones Correctivas

#	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA	FECHA EJECUTADA
	N/A	N/A	N/A	N/A

EL TRABAJADOR TIENEN LOS SIGUIENTE EPP PARA REALIZAR SU ACTIVADA	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
Arnés de Cuerpo Entero	X			
Eslinga de Posicionamiento	X			
Guante de Vaqueta	X			
Casco con barboquejo 3 Puntos	X			

Datos del trabajador que se encuentran operando el equipo o elemento en el momento de la inspección

NOMBRE COMPLETO:	# DE IDENTIFICACIÓN:	FIRMA:
Daison Ivna Barros	1039088687	Daison Ivna

El Equipo se Encuentra Operativo y no Genera Riesgo Para los Trabajadores que lo Utilizan	SI: X	NO:

DATOS DEL INSPECTOR SST QUE REALIZO LA INSPECCION

NOMBRE COMPLETO:	Karla Rodriguez Barros
# DE IDENTIFICACIÓN:	1.122.412.508
FIRMA:	Karla Rodriguez

Powered by CamScanner

CONSTRUCCIONES M&E	Gestión de SST	Página 1 de 1
	Molinete	Código: SST-FO-03-PC-01
		Versión: 02
		Actualización: 25/05/2023

LUGAR DE LA INSPECCIÓN:	DIA:	MES:	AÑO:	# DE INSPECCIÓN:
La Joyita	04	08	2023	52

UBICACIÓN DEL MOLINETE :	# INTERNO:
Caisson Pasarela 8	MYE04

ASPECTOS A EVALUAR	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
El molinete se encuentra asegurado a una estructura fija En 2 pintos	X			
El cabo que está conectado al molinete cuenta con las dos grapas (Perros)	X			
El cabo del gancho conector de la carga cuenta con las dos grapas (Perros)	X			
El pin de frenado del tambor del molinete funciona correctamente	X			
El pedal de desbloque del pin de frenado funciona correctamente	X			
El manubrio presenta instabilidad		X		

Acciones Correctivas

#	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA	FECHA EJECUTADA
	N/A	N/A	N/A	N/A

EL TRABAJADOR TIENEN LOS SIGUIENTE EPP PARA REALIZAR SU ACTIVADA	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
Arnés de Cuerpo Entero	X			
Eslinga de Posicionamiento	X			
Guante de Vaqueta	X			
Casco con barboquejo 3 Puntos	X			

Datos del trabajador que se encuentran operando el equipo o elemento en el momento de la inspección

NOMBRE COMPLETO:	# DE IDENTIFICACIÓN:	FIRMA:
Jhon Edwin Cruz Giraldo	1079263463	

El Equipo se Encuentra Operativo y no Genera Riesgo Para los Trabajadores que lo Utilizan	SI: X	NO:

DATOS DEL INSPECTOR SST QUE REALIZO LA INSPECCION

NOMBRE COMPLETO:	Karla Rodriguez Barros
# DE IDENTIFICACIÓN:	1.122.412.508
FIRMA:	Karla Rodriguez

Powered by CamScanner

CONSTRUCCIONES M&E	Gestión de SST	Página 1 de 1
	Molinete	Código: SST-FO-03-PC-01
		Versión: 02
		Actualización: 25/05/2023

LUGAR DE LA INSPECCIÓN:	DIA:	MES:	AÑO:	# DE INSPECCIÓN:
La Joyita	04	08	2023	52

UBICACIÓN DEL MOLINETE :	# INTERNO:
Caisson Pasarela 9	MyC05

ASPECTOS A EVALUAR	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
El molinete se encuentra asegurado a una estructura fija En 2 pintos	X			
El cabo que está conectado al molinete cuenta con las dos grapas (Perros)	X			
El cabo del gancho conector de la carga cuenta con las dos grapas (Perros)	X			
El pin de frenado del tambor del molinete funciona correctamente	X			
El pedal de desbloque del pin de frenado funciona correctamente	X			
El manubrio presenta instabilidad		X		

Acciones Correctivas

#	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA	FECHA EJECUTADA
	N/A	N/A	N/A	N/A

EL TRABAJADOR TIENEN LOS SIGUIENTE EPP PARA REALIZAR SU ACTIVADA	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
Arnés de Cuerpo Entero	X			
Eslinga de Posicionamiento	X			
Guante de Vaqueta	X			
Casco con barboquejo 3 Puntos	X			

Datos del trabajador que se encuentran operando el equipo o elemento en el momento de la inspección

NOMBRE COMPLETO:	# DE IDENTIFICACIÓN:	FIRMA:
Ruben Dario Giraldo T	45.989.949	

El Equipo se Encuentra Operativo y no Genera Riesgo Para los Trabajadores que lo Utilizan	SI:	NO:
	X	

DATOS DEL INSPECTOR SST QUE REALIZO LA INSPECCION

NOMBRE COMPLETO:	Karla Rodriguez Barros
# DE IDENTIFICACIÓN:	1.122.412.508
FIRMA:	Karla Rodriguez

Powered by CamScanner

CONSTRUCCIONES M&E	Gestión de SST	Página 1 de 1
	Molinete	Código: SST-FO-03-PC-01
		Versión: 02
		Actualización: 25/05/2023

LUGAR DE LA INSPECCIÓN:	DIA:	MES:	AÑO:	# DE INSPECCIÓN:
La Joyita	04	08	2023	S2

UBICACIÓN DEL MOLINETE :	# INTERNO:
Caisson A5	M4E03

ASPECTOS A EVALUAR	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
El molinete se encuentra asegurado a una estructura fija En 2 pintos	X			
El cabo que está conectado al molinete cuenta con las dos grapas (Perros)	X			
El cabo del gancho conector de la carga cuenta con las dos grapas (Perros)	X			
El pin de frenado del tambor del molinete funciona correctamente	X			
El pedal de desbloque del pin de frenado funciona correctamente	X			
El manubrio presenta instabilidad		X		

Acciones Correctivas

#	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA	FECHA EJECUTADA
	N/A	N/A	N/A	N/A

EL TRABAJADOR TIENEN LOS SIGUIENTE EPP PARA REALIZAR SU ACTIVADA	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
Arnés de Cuerpo Entero	X			
Eslinga de Posicionamiento	X			
Guante de Vaqueta	X			
Casco con barboquejo 3 Puntos	X			

Datos del trabajador que se encuentran operando el equipo o elemento en el momento de la inspección

NOMBRE COMPLETO:	# DE IDENTIFICACIÓN:	FIRMA:
Daison Luna Ramos	1039088427	Daison Luna

El Equipo se Encuentra Operativo y no Genera Riesgo Para los Trabajadores que lo Utilizan	SI: X	NO:

DATOS DEL INSPECTOR SST QUE REALIZO LA INSPECCION

NOMBRE COMPLETO:	Karla Rodriguez Barros
# DE IDENTIFICACIÓN:	1122.412.508
FIRMA:	Karla Rodriguez

Powered by CamScanner

CONSTRUCCIONES M&E	Gestión de SST	Página 1 de 1
	Molinete	Código: SST-FO-03-PC-01
		Versión: 02
		Actualización: 25/05/2023

LUGAR DE LA INSPECCIÓN:	DIA:	MES:	AÑO:	# DE INSPECCIÓN:
La Joyita	03	08	2023	S1

UBICACIÓN DEL MOLINETE :	# INTERNO:
Caisson Pasarela 9	MyEOS

ASPECTOS A EVALUAR	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
El molinete se encuentra asegurado a una estructura fija En 2 pintos	X			
El cabo que está conectado al molinete cuenta con las dos grapas (Perros)	X			
El cabo del gancho conector de la carga cuenta con las dos grapas (Perros)	X			
El pin de frenado del tambor del molinete funciona correctamente	X			
El pedal de desbloque del pin de frenado funciona correctamente	X			
El manubrio presenta instabilidad		X		

Acciones Correctivas

#	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA	FECHA EJECUTADA

EL TRABAJADOR TIENEN LOS SIGUIENTE EPP PARA REALIZAR SU ACTIVADA	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
Arnés de Cuerpo Entero	X			
Eslinga de Posicionamiento	X			
Guante de Vaqueta	X			
Casco con barboquejo 3 Puntos	X			

Datos del trabajador que se encuentran operando el equipo o elemento en el momento de la inspección

NOMBRE COMPLETO:	# DE IDENTIFICACIÓN:	FIRMA:
Ruben Dario Giraldo T	75.989.942	

El Equipo se Encuentra Operativo y no Genera Riesgo Para los Trabajadores que lo Utilizan	SI: X	NO:

DATOS DEL INSPECTOR SST QUE REALIZO LA INSPECCION

NOMBRE COMPLETO:	Karla Rodriguez Barros
# DE IDENTIFICACIÓN:	1.122.412.508
FIRMA:	Karla Rodriguez

Powered by CamScanner

CONSTRUCCIONES M&E	Gestión de SST	Página 1 de 1
	Molinete	Código: SST-FO-03-PC-01
		Versión: 02
		Actualización: 25/05/2023

LUGAR DE LA INSPECCIÓN:	DIA:	MES:	AÑO:	# DE INSPECCIÓN:
la Joyita	03	08	2023	S1

UBICACIÓN DEL MOLINETE :	# INTERNO:
Caisson A3	M4E03

ASPECTOS A EVALUAR	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
El molinete se encuentra asegurado a una estructura fija En 2 pintos	X			
El cabo que está conectado al molinete cuenta con las dos grapas (Perros)	X			
El cabo del gancho conector de la carga cuenta con las dos grapas (Perros)	X			
El pin de frenado del tambor del molinete funciona correctamente	X			
El pedal de desbloque del pin de frenado funciona correctamente	X			
El manubrio presenta instabilidad		X		

Acciones Correctivas

#	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA	FECHA EJECUTADA

EL TRABAJADOR TIENEN LOS SIGUIENTE EPP PARA REALIZAR SU ACTIVADA	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
Arnés de Cuerpo Entero	X			
Eslinga de Posicionamiento	X			
Guante de Vaqueta	X			
Casco con barboquejo 3 Puntos	X			

Datos del trabajador que se encuentran operando el equipo o elemento en el momento de la inspección

NOMBRE COMPLETO:	# DE IDENTIFICACIÓN:	FIRMA:
Daison Luna Ramos	1039082627	Daison Luna

El Equipo se Encuentra Operativo y no Genera Riesgo Para los Trabajadores que lo Utilizan	SI:	NO:
	X	

DATOS DEL INSPECTOR SST QUE REALIZO LA INSPECCION

NOMBRE COMPLETO:	Karla Rodriguez Barros
# DE IDENTIFICACIÓN:	1.122.412.508
FIRMA:	Karla Rodriguez

Powered by CamScanner

CONSTRUCCIONES M&E	Gestión de SST	Página 1 de 1
	Molinete	Código: SST-FO-03-PC-01
		Versión: 02
		Actualización: 25/05/2023

LUGAR DE LA INSPECCIÓN:	DIA:	MES:	AÑO:	# DE INSPECCIÓN:
La Joyita	03	08	2023	51

UBICACIÓN DEL MOLINETE :	# INTERNO:
Caisson Pasarela 8	MYE04

ASPECTOS A EVALUAR	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
El molinete se encuentra asegurado a una estructura fija En 2 pintos	X			
El cabo que está conectado al molinete cuenta con las dos grapas (Perros)	X			
El cabo del gancho conector de la carga cuenta con las dos grapas (Perros)	X			
El pin de frenado del tambor del molinete funciona correctamente	X			
El pedal de desbloque del pin de frenado funciona correctamente	X			
El manubrio presenta instabilidad		X		

Acciones Correctivas

#	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA	FECHA EJECUTADA

EL TRABAJADOR TIENEN LOS SIGUIENTE EPP PARA REALIZAR SU ACTIVADA	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
Arnés de Cuerpo Entero	X			
Eslinga de Posicionamiento	X			
Guante de Vaqueta	X			
Casco con barboquejo 3 Puntos	X			

Datos del trabajador que se encuentran operando el equipo o elemento en el momento de la inspección

NOMBRE COMPLETO:	# DE IDENTIFICACIÓN:	FIRMA:
JHON Edwin Cruz Giraldo	1092753463	

El Equipo se Encuentra Operativo y no Genera Riesgo Para los Trabajadores que lo Utilizan	SI: X	NO:

DATOS DEL INSPECTOR SST QUE REALIZO LA INSPECCION

NOMBRE COMPLETO:	Karla Rodriguez
# DE IDENTIFICACIÓN:	1.122.412.508
FIRMA:	Karla Rodriguez

Powered by CamScanner

CONSTRUCCIONES M&E	Gestión de SST	Página 1 de 1
	Molinete	Código: SST-FO-03-PC-01
		Versión: 02
		Actualización: 25/05/2023

LUGAR DE LA INSPECCIÓN:	DIA:	MES:	AÑO:	# DE INSPECCIÓN:
La Jolita	02	08	2023	50

UBICACIÓN DEL MOLINETE :	# INTERNO:
Carisson Pasarela 9	MYEOS

ASPECTOS A EVALUAR	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
El molinete se encuentra asegurado a una estructura fija En 2 pintos	X			
El cabo que está conectado al molinete cuenta con las dos grapas (Perros)	X			
El cabo del gancho conector de la carga cuenta con las dos grapas (Perros)	X			
El pin de frenado del tambor del molinete funciona correctamente	X			
El pedal de desbloque del pin de frenado funciona correctamente	X			
El manubrio presenta instabilidad		X		

Acciones Correctivas

#	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA	FECHA EJECUTADA
	N/A	N/A	N/A	N/A

EL TRABAJADOR TIENEN LOS SIGUIENTE EPP PARA REALIZAR SU ACTIVADA	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
Arnés de Cuerpo Entero	X			
Eslinga de Posicionamiento	X			
Guante de Vaqueta	X			
Casco con barboquejo 3 Puntos	X			

Datos del trabajador que se encuentran operando el equipo o elemento en el momento de la inspección

NOMBRE COMPLETO:	# DE IDENTIFICACIÓN:	FIRMA:
Ruben Dario Giraldo T	75.989972	

El Equipo se Encuentra Operativo y no Genera Riesgo Para los Trabajadores que lo Utilizan	SI: X	NO:

DATOS DEL INSPECTOR SST QUE REALIZO LA INSPECCION

NOMBRE COMPLETO:	Karla Rodriguez Barros
# DE IDENTIFICACIÓN:	1.122.412.598
FIRMA:	Karla Rodriguez

Powered by CamScanner

CONSTRUCCIONES M&E	Gestión de SST	Página 1 de 1
	Molinete	Código: SST-FO-03-PC-01
		Versión: 02
		Actualización: 25/05/2023

LUGAR DE LA INSPECCIÓN:	DIA:	MES:	AÑO:	# DE INSPECCIÓN:
la Joyita	02	08	2023	50

UBICACIÓN DEL MOLINETE :	# INTERNO:
Caisson A3	M4E03

ASPECTOS A EVALUAR	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
El molinete se encuentra asegurado a una estructura fija En 2 pintos	X			
El cabo que está conectado al molinete cuenta con las dos grapas (Perros)	X			
El cabo del gancho conector de la carga cuenta con las dos grapas (Perros)	X			
El pin de frenado del tambor del molinete funciona correctamente	X			
El pedal de desbloque del pin de frenado funciona correctamente	X			
El manubrio presenta instabilidad		X		

Acciones Correctivas

#	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA	FECHA EJECUTADA
	N/A	N/A	N/A	N/A

EL TRABAJADOR TIENEN LOS SIGUIENTE EPP PARA REALIZAR SU ACTIVADA	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
Arnés de Cuerpo Entero	X			
Eslinga de Posicionamiento	X			
Guante de Vaqueta	X			
Casco con barboquejo 3 Puntos	X			

Datos del trabajador que se encuentran operando el equipo o elemento en el momento de la inspección

NOMBRE COMPLETO:	# DE IDENTIFICACIÓN:	FIRMA:
Daison Luna Ramos	1039082677	Daison Luna

El Equipo se Encuentra Operativo y no Genera Riesgo Para los Trabajadores que lo Utilizan	SI: X	NO:

DATOS DEL INSPECTOR SST QUE REALIZO LA INSPECCION

NOMBRE COMPLETO:	Karla Rodriguez Barros
# DE IDENTIFICACIÓN:	1.122.412.508
FIRMA:	Karla Rodriguez

Powered by CamScanner

CONSTRUCCIONES M&E	Gestión de SST	Página 1 de 1
	Molinete	Código: SST-FO-03-PC-01
		Versión: 02
		Actualización: 25/05/2023

LUGAR DE LA INSPECCIÓN:	DIA:	MES:	AÑO:	# DE INSPECCIÓN:
la Joyita	02	08	2023	50

UBICACIÓN DEL MOLINETE :	# INTERNO:
Caisson Pasarela 8	MYE04

ASPECTOS A EVALUAR	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
El molinete se encuentra asegurado a una estructura fija En 2 pintos	X			
El cabo que está conectado al molinete cuenta con las dos grapas (Perros)	X			
El cabo del gancho conector de la carga cuenta con las dos grapas (Perros)	X			
El pin de frenado del tambor del molinete funciona correctamente	X			
El pedal de desbloque del pin de frenado funciona correctamente	X			
El manubrio presenta instabilidad		X		

Acciones Correctivas

#	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA	FECHA EJECUTADA
	N/A	N/A	N/A	N/A

EL TRABAJADOR TIENEN LOS SIGUIENTE EPP PARA REALIZAR SU ACTIVADA	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
Arnés de Cuerpo Entero	X			
Eslinga de Posicionamiento	X			
Guante de Vaqueta	X			
Casco con barboquejo 3 Puntos	X			

Datos del trabajador que se encuentran operando el equipo o elemento en el momento de la inspección

NOMBRE COMPLETO:	# DE IDENTIFICACIÓN:	FIRMA:
Juan Sebastian Ramos A	1079262783	Juan Ramos

El Equipo se Encuentra Operativo y no Genera Riesgo Para los Trabajadores que lo Utilizan	SI: X	NO:

DATOS DEL INSPECTOR SST QUE REALIZO LA INSPECCION

NOMBRE COMPLETO:	Karla Rodriguez Barros
# DE IDENTIFICACIÓN:	1.122.412.508
FIRMA:	Karla Rodriguez

Powered by CamScanner

CONSTRUCCIONES M&E	Gestión de SST	Página 1 de 1
	Molinete	Código: SST-FO-03-PC-01
		Versión: 02
		Actualización: 25/05/2023

LUGAR DE LA INSPECCIÓN:	DIA:	MES:	AÑO:	# DE INSPECCIÓN:
la boyita	02	08	2023	50

UBICACIÓN DEL MOLINETE :	# INTERNO:
Caisson Pasarela 7	MYEOS

ASPECTOS A EVALUAR	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
El molinete se encuentra asegurado a una estructura fija En 2 pintos	X			
El cabo que está conectado al molinete cuenta con las dos grapas (Perros)	X			
El cabo del gancho conector de la carga cuenta con las dos grapas (Perros)	X			
El pin de frenado del tambor del molinete funciona correctamente	X			
El pedal de desbloque del pin de frenado funciona correctamente	X			
El manubrio presenta instabilidad		X		

Acciones Correctivas

#	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA	FECHA EJECUTADA
	N/A	N/A	N/A	N/A

EL TRABAJADOR TIENEN LOS SIGUIENTE EPP PARA REALIZAR SU ACTIVADA	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
Arnés de Cuerpo Entero	X			
Eslinga de Posicionamiento	X			
Guante de Vaqueta	X			
Casco con barboquejo 3 Puntos	X			

Datos del trabajador que se encuentran operando el equipo o elemento en el momento de la inspección

NOMBRE COMPLETO:	# DE IDENTIFICACIÓN:	FIRMA:
Ruben Dario Giraldo T	75.989.942	

El Equipo se Encuentra Operativo y no Genera Riesgo Para los Trabajadores que lo Utilizan	SI: X	NO:

DATOS DEL INSPECTOR SST QUE REALIZO LA INSPECCION

NOMBRE COMPLETO:	Karla Rodriguez Barros
# DE IDENTIFICACIÓN:	1.122.412.508
FIRMA:	Karla Rodriguez

Powered by CamScanner

CONSTRUCCIONES M&E	Gestión de SST	Página 1 de 1
	Molinete	Código: SST-FO-03-PC-01
		Versión: 02
		Actualización: 25/05/2023

LUGAR DE LA INSPECCIÓN:	DIA:	MES:	AÑO:	# DE INSPECCIÓN:
la Joyita	02	08	2023	50

UBICACIÓN DEL MOLINETE :	# INTERNO:
Caisson A7	MYE02

ASPECTOS A EVALUAR	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
El molinete se encuentra asegurado a una estructura fija En 2 pintos	X			
El cabo que está conectado al molinete cuenta con las dos grapas (Perros)	X			
El cabo del gancho conector de la carga cuenta con las dos grapas (Perros)	X			
El pin de frenado del tambor del molinete funciona correctamente	X			
El pedal de desbloque del pin de frenado funciona correctamente	X			
El manubrio presenta instabilidad		X		

Acciones Correctivas

#	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA	FECHA EJECUTADA
	N/A	N/A	N/A	N/A

EL TRABAJADOR TIENEN LOS SIGUIENTE EPP PARA REALIZAR SU ACTIVADA	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
Arnés de Cuerpo Entero	X			
Eslinga de Posicionamiento	X			
Guante de Vaqueta	X			
Casco con barboquejo 3 Puntos	X			

Datos del trabajador que se encuentran operando el equipo o elemento en el momento de la inspección

NOMBRE COMPLETO:	# DE IDENTIFICACIÓN:	FIRMA:
Daison Luna Ramos	1039088627	Daison Luna

El Equipo se Encuentra Operativo y no Genera Riesgo Para los Trabajadores que lo Utilizan	SI: X	NO:

DATOS DEL INSPECTOR SST QUE REALIZO LA INSPECCION

NOMBRE COMPLETO:	Karla Rodriguez Barros
# DE IDENTIFICACIÓN:	1.122.412.508
FIRMA:	Karla Rodriguez

Powered by CamScanner

CONSTRUCCIONES M&E	Gestión de SST	Página 1 de 1
	Molinete	Código: SST-FO-04-PC-01
		Versión: 02
		Actualización: 25/05/2023

LUGAR DE LA INSPECCIÓN:	DIA:	MES:	AÑO:	# DE INSPECCIÓN:
La Joyita	01	08	2023	49

UBICACIÓN DEL MOLINETE :	# INTERNO:
Caisson P8	MyE 04

ASPECTOS A EVALUAR	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
El molinete se encuentra asegurado a una estructura fija En 2 pintos	X			
El cabo que está conectado al molinete cuenta con las dos grapas (Perros)	X			
El cabo del gancho conector de la carga cuenta con las dos grapas (Perros)	X			
El pin de frenado del tambor del molinete funciona correctamente	X			
El pedal de desbloque del pin de frenado funciona correctamente	X			
El manubrio presenta instabilidad		X		

Acciones Correctivas				
#	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA	FECHA EJECUTADA
	N/A	N/A	N/A	N/A

EL TRABAJADOR TIENEN LOS SIGUIENTE EPP PARA REALIZAR SU ACTIVADA	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
Arnés de Cuerpo Entero	X			
Eslinga de Posicionamiento	X			
Guante de Vaqueta	X			
Casco con barboquejo 3 Puntos	X			

Datos del trabajador que se encuentran operando el equipo o elemento en el momento de la inspección		
NOMBRE COMPLETO:	# DE IDENTIFICACIÓN:	FIRMA:
Juan Sebastian Rojas A	1079262879	

El Equipo se Encuentra Operativo y no Genera Riesgo Para los Trabajadores que lo Utilizan	SI/NO
	Si

DATOS DEL INSPECTOR SST QUE REALIZO LA INSPECCION	
NOMBRE COMPLETO:	Karla Rodriguez Barros
# DE IDENTIFICACIÓN:	1.122.412.508
FIRMA:	Karla Rodriguez

Powered by CamScanner

CONSTRUCCIONES M&E	Gestión de SST	Página 1 de 1
	Molinete	Código: SST-FO-03-PC-01
		Versión: 02
		Actualización: 25/05/2023

LUGAR DE LA INSPECCIÓN:	DIA:	MES:	AÑO:	# DE INSPECCIÓN:
La Joyita	01	08	2023	49

UBICACIÓN DEL MOLINETE :	# INTERNO:
Caisson A6	MyE02

ASPECTOS A EVALUAR	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
El molinete se encuentra asegurado a una estructura fija En 2 pintos	X			
El cabo que está conectado al molinete cuenta con las dos grapas (Perros)	X			
El cabo del gancho conector de la carga cuenta con las dos grapas (Perros)	X			
El pin de frenado del tambor del molinete funciona correctamente	X			
El pedal de desbloque del pin de frenado funciona correctamente	X			
El manubrio presenta instabilidad		X		

Acciones Correctivas

#	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA	FECHA EJECUTADA
	N/A	N/A	N/A	N/A

EL TRABAJADOR TIENEN LOS SIGUIENTE EPP PARA REALIZAR SU ACTIVADA	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
Arnés de Cuerpo Entero	X			
Eslinga de Posicionamiento	X			
Guante de Vaqueta	X			
Casco con barboquejo 3 Puntos	X			

Datos del trabajador que se encuentran operando el equipo o elemento en el momento de la inspección

NOMBRE COMPLETO:	# DE IDENTIFICACIÓN:	FIRMA:
Daison Luna Ramos	1039088687	Daison

El Equipo se Encuentra Operativo y no Genera Riesgo Para los Trabajadores que lo Utilizan	SI: X	NO:

DATOS DEL INSPECTOR SST QUE REALIZO LA INSPECCION

NOMBRE COMPLETO:	Karla Rodriguez Barros
# DE IDENTIFICACIÓN:	1.122.412.508
FIRMA:	Karla Rodriguez

Powered by CamScanner

CONSTRUCCIONES M&E	Gestión de SST	Página 1 de 1
	Molinete	Código: SST-FO-04-PC-01
		Versión: 02
		Actualización: 25/05/2023

LUGAR DE LA INSPECCIÓN:	DIA:	MES:	AÑO:	# DE INSPECCIÓN:
La Loyita	01	08	2023	49

UBICACIÓN DEL MOLINETE :	# INTERNO:
Caisson Pasarela 7	MyEOS

ASPECTOS A EVALUAR	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
El molinete se encuentra asegurado a una estructura fija En 2 pintos	X			
El cabo que está conectado al molinete cuenta con las dos grapas (Perros)	X			
El cabo del gancho conector de la carga cuenta con las dos grapas (Perros)	X			
El pin de frenado del tambor del molinete funciona correctamente	X			
El pedal de desbloque del pin de frenado funciona correctamente	X			
El manubrio presenta instabilidad		X		

Acciones Correctivas				
#	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA	FECHA EJECUTADA
	N/A	N/A	N/A	N/A

EL TRABAJADOR TIENEN LOS SIGUIENTE EPP PARA REALIZAR SU ACTIVADA	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
Arnés de Cuerpo Entero	X			
Eslinga de Posicionamiento	X			
Guante de Vaqueta	X			
Casco con barboquejo 3 Puntos	X			

Datos del trabajador que se encuentran operando el equipo o elemento en el momento de la inspección		
NOMBRE COMPLETO:	# DE IDENTIFICACIÓN:	FIRMA:
Ruben Dario Giraldo T	15.989.972	

El Equipo se Encuentra Operativo y no Genera Riesgo Para los Trabajadores que lo Utilizan	SI/NO
	SI

DATOS DEL INSPECTOR SST QUE REALIZO LA INSPECCION	
NOMBRE COMPLETO:	Karla Rodriguez Barros
# DE IDENTIFICACIÓN:	1.122.412.508
FIRMA:	Karla Rodriguez

Powered by CamScanner

CONSTRUCCIONES M&E	Gestión de SST	Página 1 de 1
	Molinete	Código: SST-FO-03-PC-01
		Versión: 02
		Actualización: 25/05/2023

LUGAR DE LA INSPECCIÓN:	DIA:	MES:	AÑO:	# DE INSPECCIÓN:
la Joya	31	07	2023	48

UBICACIÓN DEL MOLINETE :	# INTERNO:
Caisson A6	M4604

ASPECTOS A EVALUAR	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
El molinete se encuentra asegurado a una estructura fija En 2 pintos	X			
El cabo que está conectado al molinete cuenta con las dos grapas (Perros)	X			
El cabo del gancho conector de la carga cuenta con las dos grapas (Perros)	X			
El pin de frenado del tambor del molinete funciona correctamente	X			
El pedal de desbloque del pin de frenado funciona correctamente	X			
El manubrio presenta instabilidad		X		

Acciones Correctivas

#	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA	FECHA EJECUTADA
	N/A	N/A	N/A	N/A

EL TRABAJADOR TIENEN LOS SIGUIENTE EPP PARA REALIZAR SU ACTIVADA	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
Arnés de Cuerpo Entero	X			
Eslinga de Posicionamiento	X			
Guante de Vaqueta	X			
Casco con barboquejo 3 Puntos	X			

Datos del trabajador que se encuentran operando el equipo o elemento en el momento de la inspección

NOMBRE COMPLETO:	# DE IDENTIFICACIÓN:	FIRMA:
Juan Sebastian Reyes A	1072262839	

El Equipo se Encuentra Operativo y no Genera Riesgo Para los Trabajadores que lo Utilizan	SI: X	NO:

DATOS DEL INSPECTOR SST QUE REALIZÓ LA INSPECCION

NOMBRE COMPLETO:	Karla Rodriguez
# DE IDENTIFICACIÓN:	1.122.412.508
FIRMA:	Karla Rodriguez

Powered by CamScanner

CONSTRUCCIONES M&E	Gestión de SST	Página 1 de 1
	Molinete	Código: SST-FO-03-PC-01
		Versión: 02
		Actualización: 25/05/2023

LUGAR DE LA INSPECCIÓN:	DIA:	MES:	AÑO:	# DE INSPECCIÓN:
La Jolla	31	07	2023	48

UBICACIÓN DEL MOLINETE :	# INTERNO:
Caisson A7	MYE02

ASPECTOS A EVALUAR	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
El molinete se encuentra asegurado a una estructura fija En 2 pintos	X			
El cabo que está conectado al molinete cuenta con las dos grapas (Perros)	X			
El cabo del gancho conector de la carga cuenta con las dos grapas (Perros)	X			
El pin de frenado del tambor del molinete funciona correctamente	X			
El pedal de desbloque del pin de frenado funciona correctamente	X			
El manubrio presenta instabilidad		X		

Acciones Correctivas

#	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA	FECHA EJECUTADA
	N/A	N/A	N/A	N/A

EL TRABAJADOR TIENEN LOS SIGUIENTE EPP PARA REALIZAR SU ACTIVADA	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
Arnés de Cuerpo Entero	X			
Eslinga de Posicionamiento	X			
Guante de Vaqueta	X			
Casco con barboquejo 3 Puntos	X			

Datos del trabajador que se encuentran operando el equipo o elemento en el momento de la inspección

NOMBRE COMPLETO:	# DE IDENTIFICACIÓN:	FIRMA:
Daison Luna Ramos	1039082687	Daison Luna

El Equipo se Encuentra Operativo y no Genera Riesgo Para los Trabajadores que lo Utilizan	SI: X	NO:

DATOS DEL INSPECTOR SST QUE REALIZO LA INSPECCION

NOMBRE COMPLETO:	Karla Rodriguez
# DE IDENTIFICACIÓN:	1.122.412508
FIRMA:	Karla Rodriguez

Powered by CamScanner

CONSTRUCCIONES M&E	Gestión de SST	Página 1 de 1
	Molinete	Código: SST-FO-03-PC-01
		Versión: 02
		Actualización: 25/05/2023

LUGAR DE LA INSPECCIÓN:	DIA:	MES:	AÑO:	# DE INSPECCIÓN:
La Joyita	31	07	2023	48

UBICACIÓN DEL MOLINETE :	# INTERNO:
Caisson Pasarela 7	MYEOS

ASPECTOS A EVALUAR	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
El molinete se encuentra asegurado a una estructura fija En 2 pintos	X			
El cabo que está conectado al molinete cuenta con las dos grapas (Perros)	X			
El cabo del gancho conector de la carga cuenta con las dos grapas (Perros)	X			
El pin de frenado del tambor del molinete funciona correctamente	X			
El pedal de desbloque del pin de frenado funciona correctamente	X			
El manubrio presenta instabilidad		X		

Acciones Correctivas

#	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA	FECHA EJECUTADA
	N/A	N/A	N/A	N/A

EL TRABAJADOR TIENEN LOS SIGUIENTE EPP PARA REALIZAR SU ACTIVADA	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
Arnés de Cuerpo Entero	X			
Eslinga de Posicionamiento	X			
Guante de Vaqueta	X			
Casco con barboquejo 3 Puntos	X			

Datos del trabajador que se encuentran operando el equipo o elemento en el momento de la inspección

NOMBRE COMPLETO:	# DE IDENTIFICACIÓN:	FIRMA:
Ruben Dario Giraldo T	75.989.912	

El Equipo se Encuentra Operativo y no Genera Riesgo Para los Trabajadores que lo Utilizan	SI: X	NO:

DATOS DEL INSPECTOR SST QUE REALIZO LA INSPECCION

NOMBRE COMPLETO:	Karla Rodriguez
# DE IDENTIFICACIÓN:	1.122.512.508
FIRMA:	Karla Rodriguez

Powered by CamScanner

CONSTRUCCIONES M&E	Gestión de SST	Página 1 de 1
	Escalera Extensible Con Line De Vida	Código: SST-FO-03-PC-01
		Versión: 02
		Actualización: 25/05/2023

LUGAR DE LA INSPECCIÓN:	DIA:	MES:	AÑO:	# DE INSPECCIÓN:
la Joyita	19	08	2023	64

MARCA DEL EQUIPO:	# INTERNO:
	001

ASPECTOS A EVALUAR	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
El gancho conector de la line de vida Está en Perfecta Condiciones	X			
La Cuerda de la línea de vida Está en Perfecta Condiciones	X			
El mosquetón de seguridad funciona correctamente	X			
El arrestador de caída es apropiado para el diámetro de la cuerda	X			
El arrestador de caída funciona correctamente	X			
Peldaños de la escalera fija	X			
Peldaños de la escalera móvil	X			
El eje guía izquierdo en aluminio está en perfecta condiciones	X			
EL Perfil Izquierdo de la escalera Fija está en perfecta condiciones	X			
El Perfil Izquierdo de la escalera Móvil Está en Perfecta Condiciones	X			
LaZapata Antideslizante Izquierda Está en Perfecta Condiciones	X			
El Gancho de seguridad se encuentra en perfectas condiciones	X			
La Polea Está en Perfecta Condiciones	X			
La Cuerda para la extensión de la escalera Está en Perfecta Condiciones	X			
El eje guía derecho en aluminio está en perfecta condiciones	X			
El Perfil Derecho de la Escalera Fija Está en Perfecta Condiciones	X			
El Perfil Derecho de la Escalera Móvil Está en Perfecta Condiciones	X			
La Zapata Antideslizante Derecha Está en Perfecta Condiciones	X			
El gancho conector de la line de vida Está en Perfecta Condiciones	X			
La Cuerda de la línea de vida Está en Perfecta Condiciones	X			
El arrestador de caída es apropiado para el diámetro de la cuerda	X			
El arrestador de caída es funciona correctamente	X			

Acciones Correctivas

#	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA	FECHA EJECUTADA
	N/A	N/A	N/A	N/A

EL TRABAJADOR TIENEN LOS SIGUIENTE EPP PARA REALIZAR SU ACTIVADA	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
Arnés de Cuerpo Entero	X			
Guante de Vaqueta	X			
Casco con barboquejo 3 Puntos	X			

Datos del trabajador que se encuentran operando el equipo o elemento en el momento de la inspección

NOMBRE COMPLETO:	# DE IDENTIFICACIÓN:	FIRMA:
Oscar Mauricio Blanco Blanco	4.037.760.920	Blanco Osca. Mauricio

El Equipo se Encuentra Operativo y no Genera Riesgo Para los Trabajadores que lo Utilizan	SI: X	NO:

DATOS DEL INSPECTOR SST QUE REALIZO LA INSPECCION

NOMBRE COMPLETO:	Karla Rodriguez Barros
# DE IDENTIFICACIÓN:	1.122.412.508
FIRMA:	Karla Rodriguez

Powered by CamScanner

CONSTRUCCIONES M&E	Gestión de SST	Página 1 de 1
	Escalera Extensible Con Line De Vida	Código: SST-FO-03-PC-01
		Versión: 02
		Actualización: 25/05/2023

LUGAR DE LA INSPECCIÓN:	DIA:	MES:	AÑO:	# DE INSPECCIÓN:
La Joyita	18	08	2023	63

MARCA DEL EQUIPO:	# INTERNO:
	001

ASPECTOS A EVALUAR	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
El gancho conector de la line de vida Está en Perfecta Condiciones	X			
La Cuerda de la línea de vida Está en Perfecta Condiciones	X			
El mosquetón de seguridad funciona correctamente	X			
El arrestador de caída es apropiado para el diámetro de la cuerda	X			
El arrestador de caída funciona correctamente	X			
Peldaños de la escalera fija	X			
Peldaños de la escalera móvil	X			
El eje guía izquierdo en aluminio está en perfecta condiciones	X			
EL Perfil Izquierdo de la escalera Fija está en perfecta condiciones	X			
El Perfil Izquierdo de la escalera Móvil Está en Perfecta Condiciones	X			
LaZapata Antideslizante Izquierda Está en Perfecta Condiciones	X			
El Gancho de seguridad se encuentra en perfectas condiciones	X			
La Polea Está en Perfecta Condiciones	X			
La Cuerda para la extensión de la escalera Está en Perfecta Condiciones	X			
El eje guía derecho en aluminio está en perfecta condiciones	X			
El Perfil Derecho de la Escalera Fija Está en Perfecta Condiciones	X			
El Perfil Derecho de la Escalera Móvil Está en Perfecta Condiciones	X			
La Zapata Antideslizante Derecha Está en Perfecta Condiciones	X			
El gancho conector de la line de vida Está en Perfecta Condiciones	X			
La Cuerda de la línea de vida Está en Perfecta Condiciones	X			
El arrestador de caída es apropiado para el diámetro de la cuerda	X			
El arrestador de caída es funciona correctamente	X			

Acciones Correctivas

#	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA	FECHA EJECUTADA
	N/A	N/A	N/A	N/A

EL TRABAJADOR TIENEN LOS SIGUIENTE EPP PARA REALIZAR SU ACTIVADA	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
Arnés de Cuerpo Entero	X			
Guante de Vaqueta	X			
Casco con barboquejo 3 Puntos	X			

Datos del trabajador que se encuentran operando el equipo o elemento en el momento de la inspección

NOMBRE COMPLETO:	# DE IDENTIFICACIÓN:	FIRMA:
Ligardo S	77021023	

El Equipo se Encuentra Operativo y no Genera Riesgo Para los Trabajadores que lo Utilizan	SI: X	NO:

DATOS DEL INSPECTOR SST QUE REALIZO LA INSPECCION

NOMBRE COMPLETO:	Karla Rodriguez Barras
# DE IDENTIFICACIÓN:	1.122.412.508
FIRMA:	Karla Rodriguez

Powered by CamScanner

CONSTRUCCIONES M&E	Gestión de SST	Página 1 de 1
	Escalera Extensible Con Line De Vida	Código: SST-FO-03-PC-01
		Versión: 02
		Actualización: 25/05/2023

LUGAR DE LA INSPECCIÓN: La Joyita	DIA: 17	MES: 08	AÑO: 2023	# DE INSPECCIÓN: 62

MARCA DEL EQUIPO:	# INTERNO: 001

ASPECTOS A EVALUAR	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
El gancho conector de la line de vida Está en Perfecta Condiciones	X			
La Cuerda de la línea de vida Está en Perfecta Condiciones	X			
El mosquetón de seguridad funciona correctamente	X			
El arrestador de caída es apropiado para el diámetro de la cuerda	X			
El arrestador de caída funciona correctamente	X			
Peldaños de la escalera fija	X			
Peldaños de la escalera móvil	X			
El eje guía izquierdo en aluminio está en perfecta condiciones	X			
EL Perfil Izquierdo de la escalera Fija está en perfecta condiciones	X			
El Perfil Izquierdo de la escalera Móvil Está en Perfecta Condiciones	X			
LaZapata Antideslizante Izquierda Está en Perfecta Condiciones	X			
El Gancho de seguridad se encuentra en perfectas condiciones	X			
La Polea Está en Perfecta Condiciones	X			
La Cuerda para la extensión de la escalera Está en Perfecta Condiciones	X			
El eje guía derecho en aluminio está en perfecta condiciones	X			
El Perfil Derecho de la Escalera Fija Está en Perfecta Condiciones	X			
El Perfil Derecho de la Escalera Móvil Está en Perfecta Condiciones	X			
La Zapata Antideslizante Derecha Está en Perfecta Condiciones	X			
El gancho conector de la line de vida Está en Perfecta Condiciones	X			
La Cuerda de la línea de vida Está en Perfecta Condiciones	X			
El arrestador de caída es apropiado para el diámetro de la cuerda	X			
El arrestador de caída es funciona correctamente	X			

Acciones Correctivas

#	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA	FECHA EJECUTADA
	N/A	N/A	N/A	N/A

EL TRABAJADOR TIENEN LOS SIGUIENTE EPP PARA REALIZAR SU ACTIVADA	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
Arnés de Cuerpo Entero				
Guante de Vaqueta				
Casco con barbiquejo 3 Puntos				

Datos del trabajador que se encuentran operando el equipo o elemento en el momento de la Inspección

NOMBRE COMPLETO:	# DE IDENTIFICACIÓN:	FIRMA:
Yamil Cuzada	73029149	

El Equipo se Encuentra Operativo y no Genera Riesgo Para los Trabajadores que lo Utilizan	SI: X	NO:

DATOS DEL INSPECTOR SST QUE REALIZO LA INSPECCION

NOMBRE COMPLETO:	Karla Rodriguez Barros
# DE IDENTIFICACIÓN:	1.122.412.508
FIRMA:	Karla Rodriguez

Powered by CamScanner

CONSTRUCCIONES M&E	Gestión de SST	Página 1 de 1
	Escalera Extensible Con Line De Vida	Código: SST-FO-03-PC-01
		Versión: 02
		Actualización: 25/05/2023

LUGAR DE LA INSPECCIÓN:	DIA:	MES:	AÑO:	# DE INSPECCIÓN:
La Joyita	16	08	2023	61

MARCA DEL EQUIPO:	# INTERNO:
	001

ASPECTOS A EVALUAR	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
El gancho conector de la line de vida Está en Perfecta Condiciones	✓			
La Cuerda de la línea de vida Está en Perfecta Condiciones	✓			
El mosquetón de seguridad funciona correctamente	✓			
El arrestador de caída es apropiado para el diámetro de la cuerda	✓			
El arrestador de caída funciona correctamente	✓			
Peldaños de la escalera fija	✓			
Peldaños de la escalera móvil	✓			
El eje guía izquierdo en aluminio está en perfecta condiciones	✓			
EL Perfil Izquierdo de la escalera Fija está en perfecta condiciones	✓			
El Perfil Izquierdo de la escalera Móvil Está en Perfecta Condiciones	✓			
LaZapata Antideslizante Izquierda Está en Perfecta Condiciones	✓			
El Gancho de seguridad se encuentra en perfectas condiciones	✓			
La Polea Está en Perfecta Condiciones	✓			
La Cuerda para la extensión de la escalera Está en Perfecta Condiciones	✓			
El eje guía derecho en aluminio está en perfecta condiciones	✓			
El Perfil Derecho de la Escalera Fija Está en Perfecta Condiciones	✓			
El Perfil Derecho de la Escalera Móvil Está en Perfecta Condiciones	✓			
La Zapata Antideslizante Derecha Está en Perfecta Condiciones	✓			
El gancho conector de la line de vida Está en Perfecta Condiciones	✓			
La Cuerda de la línea de vida Está en Perfecta Condiciones	✓			
El arrestador de caída es apropiado para el diámetro de la cuerda	✓			
El arrestador de caída es funciona correctamente	✓			

Acciones Correctivas

#	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA	FECHA EJECUTADA
	N/A	N/A	N/A	N/A

EL TRABAJADOR TIENEN LOS SIGUIENTE EPP PARA REALIZAR SU ACTIVADA	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
Arnés de Cuerpo Entero	✓			
Guante de Vaqueta	✓			
Casco con barboquejo 3 Puntos	✓			

Datos del trabajador que se encuentran operando el equipo o elemento en el momento de la Inspección

NOMBRE COMPLETO:	# DE IDENTIFICACIÓN:	FIRMA:
ALEXIS CEZADA LUNA	1094622647	ALEXIS CEZADA LUNA

El Equipo se Encuentra Operativo y no Genera Riesgo Para los Trabajadores que lo Utilizan	SI: ✓	NO:

DATOS DEL INSPECTOR SST QUE REALIZO LA INSPECCION

NOMBRE COMPLETO:	Karla Rodriguez Barras
# DE IDENTIFICACIÓN:	1.122.412.508
FIRMA:	Karla Rodriguez

Powered by CamScanner

CONSTRUCCIONES M&E	Gestión de SST	Página 1 de 1
	Escalera Extensible Con Line De Vida	Código: SST-FO-03-PC-01
		Versión: 02
		Actualización: 25/05/2023

LUGAR DE LA INSPECCIÓN: la Joyita	DIA: 15	MES: 08	AÑO: 2025	# DE INSPECCIÓN: 60

MARCA DEL EQUIPO:	# INTERNO: 001

ASPECTOS A EVALUAR	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
El gancho conector de la line de vida Está en Perfecta Condiciones	X			
La Cuerda de la línea de vida Está en Perfecta Condiciones	X			
El mosquetón de seguridad funciona correctamente	X			
El arrestador de caída es apropiado para el diámetro de la cuerda	X			
El arrestador de caída funciona correctamente	X			
Peldaños de la escalera fija	X			
Peldaños de la escalera móvil	X			
El eje guía izquierdo en aluminio está en perfecta condiciones	X			
EL Perfil Izquierdo de la escalera Fija está en perfecta condiciones	X			
El Perfil Izquierdo de la escalera Móvil Está en Perfecta Condiciones	X			
LaZapata Antideslizante Izquierda Está en Perfecta Condiciones	X			
El Gancho de seguridad se encuentra en perfectas condiciones	X			
La Polea Está en Perfecta Condiciones	X			
La Cuerda para la extensión de la escalera Está en Perfecta Condiciones	X			
El eje guía derecho en aluminio está en perfecta condiciones	X			
El Perfil Derecho de la Escalera Fija Está en Perfecta Condiciones	X			
El Perfil Derecho de la Escalera Móvil Está en Perfecta Condiciones	X			
La Zapata Antideslizante Derecha Está en Perfecta Condiciones	X			
El gancho conector de la line de vida Está en Perfecta Condiciones	X			
La Cuerda de la línea de vida Está en Perfecta Condiciones	X			
El arrestador de caída es apropiado para el diámetro de la cuerda	X			
El arrestador de caída es funciona correctamente	X			

Acciones Correctivas

#	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA	FECHA EJECUTADA
	N/A	N/A	N/A	N/A

EL TRABAJADOR TIENEN LOS SIGUIENTE EPP PARA REALIZAR SU ACTIVADA	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
Arnés de Cuerpo Entero	X			
Guante de Vaqueta	X			
Casco con barboquejo 3 Puntos	X			

Datos del trabajador que se encuentran operando el equipo o elemento en el momento de la Inspección		
NOMBRE COMPLETO: Leandro [illegible]	# DE IDENTIFICACIÓN: 73021023	FIRMA: [signature]

El Equipo se Encuentra Operativo y no Genera Riesgo Para los Trabajadores que lo Utilizan	SI: X	NO:

DATOS DEL INSPECTOR SST QUE REALIZO LA INSPECCION

NOMBRE COMPLETO:	Karla Rodriguez Ramos
# DE IDENTIFICACIÓN:	1.122.412.508
FIRMA:	Karla Rodriguez

Powered by CamScanner

CONSTRUCCIONES M&E	Gestión de SST	Página 1 de 1
	Escalera Extensible Con Line De Vida	Código: SST-FO-03-PC-01
		Versión: 02
		Actualización: 25/05/2023

LUGAR DE LA INSPECCIÓN:	DIA:	MES:	AÑO:	# DE INSPECCIÓN:
La Joyita	14	06	2023	59

MARCA DEL EQUIPO:	# INTERNO:
	001

ASPECTOS A EVALUAR	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
El gancho conector de la line de vida Está en Perfecta Condiciones	X			
La Cuerda de la línea de vida Está en Perfecta Condiciones	X			
El mosquetón de seguridad funciona correctamente	X			
El arrestador de caída es apropiado para el diámetro de la cuerda	X			
El arrestador de caída funciona correctamente	X			
Peldaños de la escalera fija	X			
Peldaños de la escalera móvil	X			
El eje guía izquierdo en aluminio está en perfecta condiciones	X			
EL Perfil Izquierdo de la escalera Fija está en perfecta condiciones	X			
El Perfil Izquierdo de la escalera Móvil Está en Perfecta Condiciones	X			
LaZapata Antideslizante Izquierda Está en Perfecta Condiciones	X			
El Gancho de seguridad se encuentra en perfectas condiciones	X			
La Polea Está en Perfecta Condiciones	X			
La Cuerda para la extensión de la escalera Está en Perfecta Condiciones	X			
El eje guía derecho en aluminio está en perfecta condiciones	X			
El Perfil Derecho de la Escalera Fija Está en Perfecta Condiciones	X			
El Perfil Derecho de la Escalera Móvil Está en Perfecta Condiciones	X			
La Zapata Antideslizante Derecha Está en Perfecta Condiciones	X			
El gancho conector de la line de vida Está en Perfecta Condiciones	X			
La Cuerda de la línea de vida Está en Perfecta Condiciones	X			
El arrestador de caída es apropiado para el diámetro de la cuerda	X			
El arrestador de caída es funciona correctamente	X			

Acciones Correctivas

#	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA	FECHA EJECUTADA
	N/A	N/A	N/A	N/A

EL TRABAJADOR TIENEN LOS SIGUIENTE EPP PARA REALIZAR SU ACTIVADA	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
Arnés de Cuerpo Entero	X			
Guante de Vaqueta	X			
Casco con barboquejo 3 Puntos	X			

Datos del trabajador que se encuentran operando el equipo o elemento en el momento de la inspección

NOMBRE COMPLETO:	# DE IDENTIFICACIÓN:	FIRMA:
Yamil Cuzada	73022142	

El Equipo se Encuentra Operativo y no Genera Riesgo Para los Trabajadores que lo Utilizan	SI: X	NO:

DATOS DEL INSPECTOR SST QUE REALIZO LA INSPECCION

NOMBRE COMPLETO:	Karla Rodriguez Barros
# DE IDENTIFICACIÓN:	1.122.412.508
FIRMA:	Karla Rodriguez

Powered by CamScanner

CONSTRUCCIONES M&E	Gestión de SST	Página 1 de 1
	Escalera Extensible Con Line De Vida	Código: SST-FO-03-PC-01
		Versión: 02
		Actualización: 25/05/2023

LUGAR DE LA INSPECCIÓN:	DIA:	MES:	AÑO:	# DE INSPECCIÓN:
la Joyita	12	08	2023	58

MARCA DEL EQUIPO:	# INTERNO:
	001

ASPECTOS A EVALUAR	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
El gancho conector de la line de vida Está en Perfecta Condiciones	X			
La Cuerda de la línea de vida Está en Perfecta Condiciones	X			
El mosquetón de seguridad funciona correctamente	X			
El arrestador de caída es apropiado para el diámetro de la cuerda	X			
El arrestador de caída funciona correctamente	X			
Peldaños de la escalera fija	X			
Peldaños de la escalera móvil	X			
El eje guía Izquierdo en aluminio está en perfecta condiciones	X			
EL Perfil Izquierdo de la escalera Fija está en perfecta condiciones	X			
El Perfil Izquierdo de la escalera Móvil Está en Perfecta Condiciones	X			
LaZapata Antideslizante Izquierda Está en Perfecta Condiciones	X			
El Gancho de seguridad se encuentra en perfectas condiciones	X			
La Polea Está en Perfecta Condiciones	X			
La Cuerda para la extensión de la escalera Está en Perfecta Condiciones	X			
El eje guía derecho en aluminio está en perfecta condiciones	X			
El Perfil Derecho de la Escalera Fija Está en Perfecta Condiciones	X			
El Perfil Derecho de la Escalera Móvil Está en Perfecta Condiciones	X			
La Zapata Antideslizante Derecha Está en Perfecta Condiciones	X			
El gancho conector de la line de vida Está en Perfecta Condiciones	X			
La Cuerda de la línea de vida Está en Perfecta Condiciones	X			
El arrestador de caída es apropiado para el diámetro de la cuerda	X			
El arrestador de caída es funciona correctamente	X			

Acciones Correctivas

#	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA	FECHA EJECUTADA
	N/A	N/A	N/A	N/A

EL TRABAJADOR TIENEN LOS SIGUIENTE EPP PARA REALIZAR SU ACTIVADA	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
Arnés de Cuerpo Entero	X			
Guante de Vaqueta	X			
Casco con barboquejo 3 Puntos	X			

Datos del trabajador que se encuentran operando el equipo o elemento en el momento de la inspección

NOMBRE COMPLETO:	# DE IDENTIFICACIÓN:	FIRMA:
Yamil Cuzada	739 99149	

El Equipo se Encuentra Operativo y no Genera Riesgo Para los Trabajadores que lo Utilizan	SI: X	NO:

DATOS DEL INSPECTOR SST QUE REALIZO LA INSPECCION

NOMBRE COMPLETO:	Karla Rodriguez Barros
# DE IDENTIFICACIÓN:	1.122.412.508
FIRMA:	Karla Rodriguez

Powered by CamScanner

CONSTRUCCIONES M&E	Gestión de SST	Página 1 de 1
	Escalera Extensible Con Line De Vida	Código: SST-FO-03-PC-01
		Versión: 02
		Actualización: 25/05/2023

LUGAR DE LA INSPECCIÓN:	DIA:	MES:	AÑO:	# DE INSPECCIÓN:
La Joyita	10	08	2023	SG

MARCA DEL EQUIPO:	# INTERNO:
	001

ASPECTOS A EVALUAR	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
El gancho conector de la line de vida Está en Perfecta Condiciones	X			
La Cuerda de la línea de vida Está en Perfecta Condiciones	X			
El mosquetón de seguridad funciona correctamente	X			
El arrestador de caída es apropiado para el diámetro de la cuerda	X			
El arrestador de caída funciona correctamente	X			
Peldaños de la escalera fija	X			
Peldaños de la escalera móvil	X			
El eje guía izquierdo en aluminio está en perfecta condiciones	X			
EL Perfil Izquierdo de la escalera Fija está en perfecta condiciones	X			
El Perfil Izquierdo de la escalera Móvil Está en Perfecta Condiciones	X			
LaZapata Antideslizante Izquierda Está en Perfecta Condiciones	X			
El Gancho de seguridad se encuentra en perfectas condiciones	X			
La Polea Está en Perfecta Condiciones	X			
La Cuerda para la extensión de la escalera Está en Perfecta Condiciones	X			
El eje guía derecho en aluminio está en perfecta condiciones	X			
El Perfil Derecho de la Escalera Fija Está en Perfecta Condiciones	X			
El Perfil Derecho de la Escalera Móvil Está en Perfecta Condiciones	X			
La Zapata Antideslizante Derecha Está en Perfecta Condiciones	X			
El gancho conector de la line de vida Está en Perfecta Condiciones	X			
La Cuerda de la línea de vida Está en Perfecta Condiciones	X			
El arrestador de caída es apropiado para el diámetro de la cuerda	X			
El arrestador de caída es funciona correctamente	X			

Acciones Correctivas

#	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA	FECHA EJECUTADA
	N/A	N/A	N/A	N/A

EL TRABAJADOR TIENEN LOS SIGUIENTE EPP PARA REALIZAR SU ACTIVADA	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
Amés de Cuerpo Entero	X			
Guante de Vaqueta	X			
Casco con barboquejo 3 Puntos	X			

Datos del trabajador que se encuentran operando el equipo o elemento en el momento de la inspección

NOMBRE COMPLETO:	# DE IDENTIFICACIÓN:	FIRMA:
ALEXIS LOZADA LUNA	1098 622 647	ALEXIS LOZADA LUNA

El Equipo se Encuentra Operativo y no Genera Riesgo Para los Trabajadores que lo Utilizan	SI: X	NO:

DATOS DEL INSPECTOR SST QUE REALIZO LA INSPECCION

NOMBRE COMPLETO:	Karla Rodriguez Barros
# DE IDENTIFICACIÓN:	1.122.412.508
FIRMA:	Karla Rodriguez

Powered by CamScanner

CONSTRUCCIONES M&E	Gestión de SST	Página 1 de 1
	Escalera Extensible Con Line De Vida	Código: SST-FO-03-PC-01
		Versión: 02
		Actualización: 25/05/2023

LUGAR DE LA INSPECCIÓN:	DIA:	MES:	AÑO:	# DE INSPECCIÓN:
la Joyita	11	08	2023	57

MARCA DEL EQUIPO:	# INTERNO:
	001

ASPECTOS A EVALUAR	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
El gancho conector de la line de vida Está en Perfecta Condiciones	X			
La Cuerda de la línea de vida Está en Perfecta Condiciones	X			
El mosquetón de seguridad funciona correctamente	X			
El arrestador de caída es apropiado para el diámetro de la cuerda	X			
El arrestador de caída funciona correctamente	X			
Peldaños de la escalera fija	X			
Peldaños de la escalera móvil	X			
El eje guía izquierdo en aluminio está en perfecta condiciones	X			
EL Perfil Izquierdo de la escalera Fija está en perfecta condiciones	X			
El Perfil Izquierdo de la escalera Móvil Está en Perfecta Condiciones	X			
LaZapata Antideslizante Izquierda Está en Perfecta Condiciones	X			
El Gancho de seguridad se encuentra en perfectas condiciones	X			
La Polea Está en Perfecta Condiciones	X			
La Cuerda para la extensión de la escalera Está en Perfecta Condiciones	X			
El eje guía derecho en aluminio está en perfecta condiciones	X			
El Perfil Derecho de la Escalera Fija Está en Perfecta Condiciones	X			
El Perfil Derecho de la Escalera Móvil Está en Perfecta Condiciones	X			
La Zapata Antideslizante Derecha Está en Perfecta Condiciones	X			
El gancho conector de la line de vida Está en Perfecta Condiciones	X			
La Cuerda de la línea de vida Está en Perfecta Condiciones	X			
El arrestador de caída es apropiado para el diámetro de la cuerda	X			
El arrestador de caída es funciona correctamente	X			

Acciones Correctivas

#	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA	FECHA EJECUTADA
	N/A	N/A	N/A	N/A

EL TRABAJADOR TIENEN LOS SIGUIENTE EPP PARA REALIZAR SU ACTIVADA	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
Amés de Cuerpo Entero	X			
Guante de Vaqueta	X			
Casco con barboquejo 3 Puntos	X			

Datos del trabajador que se encuentran operando el equipo o elemento en el momento de la inspección

NOMBRE COMPLETO:	# DE IDENTIFICACIÓN:	FIRMA:
Segundo S	77021073	

El Equipo se Encuentra Operativo y no Genera Riesgo Para los Trabajadores que lo Utilizan	SI: X	NO:

DATOS DEL INSPECTOR SST QUE REALIZO LA INSPECCION

NOMBRE COMPLETO:	Karla Rodriguez Barros
# DE IDENTIFICACIÓN:	1.122.412.508
FIRMA:	Karla Rodriguez

Powered by CamScanner

CONSTRUCCIONES M&E	Gestión de SST	Página 1 de 1
	Escalera Extensible Con Line De Vida	Código: SST-FO-03-PC-01
		Versión: 02
		Actualización: 25/05/2023

LUGAR DE LA INSPECCIÓN:	DIA:	MES:	AÑO:	# DE INSPECCIÓN:
La Joyita	09	08	2023	55

MARCA DEL EQUIPO:	# INTERNO:
	001

ASPECTOS A EVALUAR	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
El gancho conector de la line de vida Está en Perfecta Condiciones	X			
La Cuerda de la línea de vida Está en Perfecta Condiciones	X			
El mosquetón de seguridad funciona correctamente	X			
El arrestador de caída es apropiado para el diámetro de la cuerda	X			
El arrestador de caída funciona correctamente	X			
Peldaños de la escalera fija	X			
Peldaños de la escalera móvil	X			
El eje guía izquierdo en aluminio está en perfecta condiciones	X			
EL Perfil Izquierdo de la escalera Fija está en perfecta condiciones	X			
El Perfil Izquierdo de la escalera Móvil Está en Perfecta Condiciones	X			
LaZapata Antideslizante Izquierda Está en Perfecta Condiciones	X			
El Gancho de seguridad se encuentra en perfectas condiciones	X			
La Polea Está en Perfecta Condiciones	X			
La Cuerda para la extensión de la escalera Está en Perfecta Condiciones	X			
El eje guía derecho en aluminio está en perfecta condiciones	X			
El Perfil Derecho de la Escalera Fija Está en Perfecta Condiciones	X			
El Perfil Derecho de la Escalera Móvil Está en Perfecta Condiciones	X			
La Zapata Antideslizante Derecha Está en Perfecta Condiciones	X			
El gancho conector de la line de vida Está en Perfecta Condiciones	X			
La Cuerda de la línea de vida Está en Perfecta Condiciones	X			
El arrestador de caída es apropiado para el diámetro de la cuerda	X			
El arrestador de caída es funciona correctamente	X			

Acciones Correctivas

#	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA	FECHA EJECUTADA
	NIA	NIA	NIA	NIA

EL TRABAJADOR TIENEN LOS SIGUIENTE EPP PARA REALIZAR SU ACTIVADA	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
Arnés de Cuerpo Entero	X			
Guante de Vaqueta	X			
Casco con barboquejo 3 Puntos	X			

Datos del trabajador que se encuentran operando el equipo o elemento en el momento de la inspección

NOMBRE COMPLETO:	# DE IDENTIFICACIÓN:	FIRMA:
Blanco Oscar Mauricio	7.037.760.970	Blanco-Oscar

El Equipo se Encuentra Operativo y no Genera Riesgo Para los Trabajadores que lo Utilizan	SI: X	NO:

DATOS DEL INSPECTOR SST QUE REALIZO LA INSPECCION

NOMBRE COMPLETO:	Karla Rodriguez Barros
# DE IDENTIFICACIÓN:	1.122.412.508
FIRMA:	Karla Rodriguez

Powered by CamScanner

CONSTRUCCIONES M&E	Gestión de SST	Página 1 de 1
	Escalera Extensible Con Line De Vida	Código: SST-FO-03-PC-01
		Versión: 02
		Actualización: 25/05/2023

LUGAR DE LA INSPECCIÓN: La Joyita	DIA: 08	MES: 08	AÑO: 2023	# DE INSPECCIÓN: 54

MARCA DEL EQUIPO:	# INTERNO: 001

ASPECTOS A EVALUAR	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
El gancho conector de la line de vida Está en Perfecta Condiciones	✓			
La Cuerda de la línea de vida Está en Perfecta Condiciones	✓			
El mosquetón de seguridad funciona correctamente	✓			
El arrestador de caída es apropiado para el diámetro de la cuerda	✓			
El arrestador de caída funciona correctamente	✓			
Peldaños de la escalera fija	✓			
Peldaños de la escalera móvil	✓			
El eje guía izquierdo en aluminio está en perfecta condiciones	✓			
EL Perfil Izquierdo de la escalera Fija está en perfecta condiciones	✓			
El Perfil Izquierdo de la escalera Móvil Está en Perfecta Condiciones	✓			
LaZapata Antideslizante Izquierda Está en Perfecta Condiciones	✓			
El Gancho de seguridad se encuentra en perfectas condiciones	✓			
La Polea Está en Perfecta Condiciones	✓			
La Cuerda para la extensión de la escalera Está en Perfecta Condiciones	✓			
El eje guía derecho en aluminio está en perfecta condiciones	✓			
El Perfil Derecho de la Escalera Fija Está en Perfecta Condiciones	✓			
El Perfil Derecho de la Escalera Móvil Está en Perfecta Condiciones	✓			
La Zapata Antideslizante Derecha Está en Perfecta Condiciones	✓			
El gancho conector de la line de vida Está en Perfecta Condiciones	✓			
La Cuerda de la línea de vida Está en Perfecta Condiciones	✓			
El arrestador de caída es apropiado para el diámetro de la cuerda	✓			
El arrestador de caída es funciona correctamente	✓			

Acciones Correctivas

#	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA	FECHA EJECUTADA
	N/A	N/A	N/A	N/A

EL TRABAJADOR TIENEN LOS SIGUIENTE EPP PARA REALIZAR SU ACTIVADA	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
Arnés de Cuerpo Entero	✓			
Guante de Vaqueta	✓			
Casco con barboquejo 3 Puntos	✓			

Datos del trabajador que se encuentran operando el equipo o elemento en el momento de la inspección

NOMBRE COMPLETO:	# DE IDENTIFICACIÓN:	FIRMA:
GUSTAVO ALEJANDRO ZAPATA LUNA	1.035.622647	

El Equipo se Encuentra Operativo y no Genera Riesgo Para los Trabajadores que lo Utilizan	SI: ✓	NO:

DATOS DEL INSPECTOR SST QUE REALIZÓ LA INSPECCIÓN

NOMBRE COMPLETO:	Karla Rodriguez
# DE IDENTIFICACIÓN:	1122.412.508
FIRMA:	Karla Rodriguez

Powered by CamScanner

CONSTRUCCIONES M&E	Gestión de SST	Página 1 de 1
	Escalera Extensible Con Line De Vida	Código: SST-FO-03-PC-01
		Versión: 02
		Actualización: 25/05/2023

LUGAR DE LA INSPECCIÓN:	DIA:	MES:	AÑO:	# DE INSPECCIÓN:
la Joyita	05	08	2023	S3

MARCA DEL EQUIPO:	# INTERNO:
	001

ASPECTOS A EVALUAR	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
El gancho conector de la line de vida Está en Perfecta Condiciones	X			
La Cuerda de la línea de vida Está en Perfecta Condiciones	X			
El mosquetón de seguridad funciona correctamente	X			
El arrestador de caída es apropiado para el diámetro de la cuerda	X			
El arrestador de caída funciona correctamente	X			
Peldaños de la escalera fija	X			
Peldaños de la escalera móvil	X			
El eje guía izquierdo en aluminio está en perfecta condiciones	X			
EL Perfil Izquierdo de la escalera Fija está en perfecta condiciones	X			
El Perfil Izquierdo de la escalera Móvil Está en Perfecta Condiciones	X			
LaZapata Antideslizante Izquierda Está en Perfecta Condiciones	X			
El Gancho de seguridad se encuentra en perfectas condiciones	X			
La Polea Está en Perfecta Condiciones	X			
La Cuerda para la extensión de la escalera Está en Perfecta Condiciones	X			
El eje guía derecho en aluminio está en perfecta condiciones	X			
El Perfil Derecho de la Escalera Fija Está en Perfecta Condiciones	X			
El Perfil Derecho de la Escalera Móvil Está en Perfecta Condiciones	X			
La Zapata Antideslizante Derecha Está en Perfecta Condiciones	X			
El gancho conector de la line de vida Está en Perfecta Condiciones	X			
La Cuerda de la línea de vida Está en Perfecta Condiciones	X			
El arrestador de caída es apropiado para el diámetro de la cuerda	X			
El arrestador de caída es funciona correctamente	X			

Acciones Correctivas

#	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA	FECHA EJECUTADA
	N/A	N/A	N/A	N/A

EL TRABAJADOR TIENEN LOS SIGUIENTE EPP PARA REALIZAR SU ACTIVADA	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
Arnés de Cuerpo Entero	X			
Guante de Vaqueta	X			
Casco con barboquejo 3 Puntos	X			

Datos del trabajador que se encuentran operando el equipo o elemento en el momento de la inspección

NOMBRE COMPLETO:	# DE IDENTIFICACIÓN:	FIRMA:
Yamil Cuadrado	7309749	

El Equipo se Encuentra Operativo y no Genera Riesgo Para los Trabajadores que lo Utilizan	SI: X	NO:

DATOS DEL INSPECTOR SST QUE REALIZO LA INSPECCION

NOMBRE COMPLETO:	Karla Rodriguez Barros
# DE IDENTIFICACIÓN:	1.122.412508
FIRMA:	Karla Rodriguez

Powered by CamScanner

CONSTRUCCIONES M&E	Gestión de SST	Página 1 de 1
	Escalera Extensible Con Line De Vida	Código: SST-FO-03-PC-01
		Versión: 02
		Actualización: 25/05/2023

LUGAR DE LA INSPECCIÓN:	DIA:	MES:	AÑO:	# DE INSPECCIÓN:
La Joyita	04	08	2023	52

MARCA DEL EQUIPO:	# INTERNO:
	001

ASPECTOS A EVALUAR	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
El gancho conector de la line de vida Está en Perfecta Condiciones	X			
La Cuerda de la línea de vida Está en Perfecta Condiciones	X			
El mosquetón de seguridad funciona correctamente	X			
El arrestador de caída es apropiado para el diámetro de la cuerda	X			
El arrestador de caída funciona correctamente	X			
Peldaños de la escalera fija	X			
Peldaños de la escalera móvil	X			
El eje guía izquierdo en aluminio está en perfecta condiciones	X			
EL Perfil Izquierdo de la escalera Fija está en perfecta condiciones	X			
El Perfil Izquierdo de la escalera Móvil Está en Perfecta Condiciones	X			
LaZapata Antideslizante Izquierda Está en Perfecta Condiciones	X			
El Gancho de seguridad se encuentra en perfectas condiciones	X			
La Polea Está en Perfecta Condiciones	X			
La Cuerda para la extensión de la escalera Está en Perfecta Condiciones	X			
El eje guía derecho en aluminio está en perfecta condiciones	X			
El Perfil Derecho de la Escalera Fija Está en Perfecta Condiciones	X			
El Perfil Derecho de la Escalera Móvil Está en Perfecta Condiciones	X			
La Zapata Antideslizante Derecha Está en Perfecta Condiciones	X			
El gancho conector de la line de vida Está en Perfecta Condiciones	X			
La Cuerda de la línea de vida Está en Perfecta Condiciones	X			
El arrestador de caída es apropiado para el diámetro de la cuerda	X			
El arrestador de caída es funciona correctamente	X			

Acciones Correctivas

#	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA	FECHA EJECUTADA
	N/A	N/A	N/A	N/A

EL TRABAJADOR TIENEN LOS SIGUIENTE EPP PARA REALIZAR SU ACTIVADA	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
Arnés de Cuerpo Entero	X			
Guante de Vaqueta	X			
Casco con barboquejo 3 Puntos	X			

Datos del trabajador que se encuentran operando el equipo o elemento en el momento de la inspección

NOMBRE COMPLETO:	# DE IDENTIFICACIÓN:	FIRMA:
Blanco Oscar	1037160920	Blanco Osca.

El Equipo se Encuentra Operativo y no Genera Riesgo Para los Trabajadores que lo Utilizan	SI: X	NO:

DATOS DEL INSPECTOR SST QUE REALIZO LA INSPECCION

NOMBRE COMPLETO:	Karla Rodriguez Barros
# DE IDENTIFICACIÓN:	1122.412.508
FIRMA:	Karla Rodriguez

Powered by CamScanner

CONSTRUCCIONES M&E	Gestión de SST	Página 1 de 1
	Escalera Extensible Con Line De Vida	Código: SST-FO-03-PC-01
		Versión: 02
		Actualización: 25/05/2023

LUGAR DE LA INSPECCIÓN:	DIA:	MES:	AÑO:	# DE INSPECCIÓN:
La Joyita	03	08	2023	51

MARCA DEL EQUIPO:	# INTERNO:
	001

ASPECTOS A EVALUAR	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
El gancho conector de la line de vida Está en Perfecta Condiciones	X			
La Cuerda de la línea de vida Está en Perfecta Condiciones	X			
El mosquetón de seguridad funciona correctamente	X			
El arrestador de caída es apropiado para el diámetro de la cuerda	X			
El arrestador de caída funciona correctamente	X			
Peldaños de la escalera fija	X			
Peldaños de la escalera móvil	X			
El eje guía Izquierdo en aluminio está en perfecta condiciones	X			
EL Perfil Izquierdo de la escalera Fija está en perfecta condiciones	X			
El Perfil Izquierdo de la escalera Móvil Está en Perfecta Condiciones	X			
LaZapata Antideslizante Izquierda Está en Perfecta Condiciones	X			
El Gancho de seguridad se encuentra en perfectas condiciones	X			
La Polea Está en Perfecta Condiciones	X			
La Cuerda para la extensión de la escalera Está en Perfecta Condiciones	X			
El eje guía derecho en aluminio está en perfecta condiciones	X			
El Perfil Derecho de la Escalera Fija Está en Perfecta Condiciones	X			
El Perfil Derecho de la Escalera Móvil Está en Perfecta Condiciones	X			
La Zapata Antideslizante Derecha Está en Perfecta Condiciones	X			
El gancho conector de la line de vida Está en Perfecta Condiciones	X			
La Cuerda de la línea de vida Está en Perfecta Condiciones	X			
El arrestador de caída es apropiado para el diámetro de la cuerda	X			
El arrestador de caída es funciona correctamente	X			

Acciones Correctivas

#	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA	FECHA EJECUTADA

EL TRABAJADOR TIENEN LOS SIGUIENTE EPP PARA REALIZAR SU ACTIVADA	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
Arnés de Cuerpo Entero	X			
Guante de Vaqueta	X			
Casco con barboquejo 3 Puntos	X			

Datos del trabajador que se encuentran operando el equipo o elemento en el momento de la inspección

NOMBRE COMPLETO:	# DE IDENTIFICACIÓN:	FIRMA:
Yamil Cuitada	730 29149	

El Equipo se Encuentra Operativo y no Genera Riesgo Para los Trabajadores que lo Utilizan	SI: X	NO:

DATOS DEL INSPECTOR SST QUE REALIZO LA INSPECCION

NOMBRE COMPLETO:	Karla Rodriguez Barros
# DE IDENTIFICACIÓN:	1122412508
FIRMA:	Karla Rodriguez

Powered by CamScanner

CONSTRUCCIONES M&E	Gestión de SST	Página 1 de 1
	Escalera Extensible Con Line De Vida	Código: SST-FO-03-PC-01
		Versión: 02
		Actualización: 25/05/2023

LUGAR DE LA INSPECCIÓN:	DIA:	MES:	AÑO:	# DE INSPECCIÓN:
La Joyita	02	08	2023	50

MARCA DEL EQUIPO:	# INTERNO:
	001

ASPECTOS A EVALUAR	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
El gancho conector de la line de vida Está en Perfecta Condiciones	X			
La Cuerda de la línea de vida Está en Perfecta Condiciones	X			
El mosquetón de seguridad funciona correctamente	X			
El arrestador de caída es apropiado para el diámetro de la cuerda	X			
El arrestador de caída funciona correctamente	X			
Peldaños de la escalera fija	X			
Peldaños de la escalera móvil	X			
El eje guía izquierdo en aluminio está en perfecta condiciones	X			
EL Perfil Izquierdo de la escalera Fija está en perfecta condiciones	X			
El Perfil Izquierdo de la escalera Móvil Está en Perfecta Condiciones	X			
LaZapata Antideslizante Izquierda Está en Perfecta Condiciones	X			
El Gancho de seguridad se encuentra en perfectas condiciones	X			
La Polea Está en Perfecta Condiciones	X			
La Cuerda para la extensión de la escalera Está en Perfecta Condiciones	X			
El eje guía derecho en aluminio está en perfecta condiciones	X			
El Perfil Derecho de la Escalera Fija Está en Perfecta Condiciones	X			
El Perfil Derecho de la Escalera Móvil Está en Perfecta Condiciones	X			
La Zapata Antideslizante Derecha Está en Perfecta Condiciones	X			
El gancho conector de la line de vida Está en Perfecta Condiciones	X			
La Cuerda de la línea de vida Está en Perfecta Condiciones	X			
El arrestador de caída es apropiado para el diámetro de la cuerda	X			
El arrestador de caída es funciona correctamente	X			

Acciones Correctivas

#	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA	FECHA EJECUTADA
	N/A	N/A	N/A	N/A

EL TRABAJADOR TIENEN LOS SIGUIENTE EPP PARA REALIZAR SU ACTIVADA	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
Arnés de Cuerpo Entero	X			
Guante de Vaqueta	X			
Casco con barboquejo 3 Puntos	X			

Datos del trabajador que se encuentran operando el equipo o elemento en el momento de la Inspección

NOMBRE COMPLETO:	# DE IDENTIFICACIÓN:	FIRMA:
Jamil Cortado	73099148	

El Equipo se Encuentra Operativo y no Genera Riesgo Para los Trabajadores que lo Utilizan	SI: X	NO:

DATOS DEL INSPECTOR SST QUE REALIZO LA INSPECCION

NOMBRE COMPLETO:	Karla Rodriguez Barros
# DE IDENTIFICACIÓN:	1.122.412.508
FIRMA:	Karla Rodriguez

Powered by CamScanner

CONSTRUCCIONES M&E	Gestión de SST	Página 1 de 1
	Escalera Extensible Con Line De Vida	Código: SST-FO-03-PC-01
		Versión: 02
		Actualización: 25/05/2023

LUGAR DE LA INSPECCIÓN:	DIA:	MES:	AÑO:	# DE INSPECCIÓN:
la Joyita	01	08	2023	49

MARCA DEL EQUIPO:	# INTERNO:
	001

ASPECTOS A EVALUAR	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
El gancho conector de la line de vida Está en Perfecta Condiciones	X			
La Cuerda de la línea de vida Está en Perfecta Condiciones	X			
El mosquetón de seguridad funciona correctamente	X			
El arrestador de caída es apropiado para el diámetro de la cuerda	X			
El arrestador de caída funciona correctamente	X			
Peldaños de la escalera fija	X			
Peldaños de la escalera móvil	X			
El eje guía izquierdo en aluminio está en perfecta condiciones	X			
EL Perfil Izquierdo de la escalera Fija está en perfecta condiciones	X			
El Perfil Izquierdo de la escalera Móvil Está en Perfecta Condiciones	X			
LaZapata Antideslizante Izquierda Está en Perfecta Condiciones	X			
El Gancho de seguridad se encuentra en perfectas condiciones	X			
La Polea Está en Perfecta Condiciones	X			
La Cuerda para la extensión de la escalera Está en Perfecta Condiciones	X			
El eje guía derecho en aluminio está en perfecta condiciones	X			
El Perfil Derecho de la Escalera Fija Está en Perfecta Condiciones	X			
El Perfil Derecho de la Escalera Móvil Está en Perfecta Condiciones	X			
La Zapata Antideslizante Derecha Está en Perfecta Condiciones	X			
El gancho conector de la line de vida Está en Perfecta Condiciones	X			
La Cuerda de la línea de vida Está en Perfecta Condiciones	X			
El arrestador de caída es apropiado para el diámetro de la cuerda	X			
El arrestador de caída es funciona correctamente	X			

Acciones Correctivas

#	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA	FECHA EJECUTADA
	N/A	N/A	N/A	N/A

EL TRABAJADOR TIENEN LOS SIGUIENTE EPP PARA REALIZAR SU ACTIVADA	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
Arnés de Cuerpo Entero	X			
Guante de Vaqueta	X			
Casco con barboquejo 3 Puntos	X			

Datos del trabajador que se encuentran operando el equipo o elemento en el momento de la inspección

NOMBRE COMPLETO:	# DE IDENTIFICACIÓN:	FIRMA:
Yamil Cuadro	73.229.142	

El Equipo se Encuentra Operativo y no Genera Riesgo Para los Trabajadores que lo Utilizan	SI: X	NO:

DATOS DEL INSPECTOR SST QUE REALIZO LA INSPECCION

NOMBRE COMPLETO:	Karla Rodriguez Barras
# DE IDENTIFICACIÓN:	1122.412.508
FIRMA:	Karla Rodriguez

Powered by CamScanner

CONSTRUCCIONES M&E	Gestión de SST	Página 1 de 1
	Escalera Extensible Con Line De Vida	Código: SST-FO-03-PC-01
		Versión: 02
		Actualización: 25/05/2023

LUGAR DE LA INSPECCIÓN:	DIA:	MES:	AÑO:	# DE INSPECCIÓN:
La Joyita	31	07	2023	48

MARCA DEL EQUIPO:	# INTERNO:
	001

ASPECTOS A EVALUAR	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
El gancho conector de la line de vida Está en Perfecta Condiciones	X			
La Cuerda de la línea de vida Está en Perfecta Condiciones	X			
El mosquetón de seguridad funciona correctamente	X			
El arrestador de caída es apropiado para el diámetro de la cuerda	X			
El arrestador de caída funciona correctamente	X			
Peldaños de la escalera fija	X			
Peldaños de la escalera móvil	X			
El eje guía izquierdo en aluminio está en perfecta condiciones	X			
EL Perfil Izquierdo de la escalera Fija está en perfecta condiciones	X			
El Perfil Izquierdo de la escalera Móvil Está en Perfecta Condiciones	X			
LaZapata Antideslizante Izquierda Está en Perfecta Condiciones	X			
El Gancho de seguridad se encuentra en perfectas condiciones	X			
La Polea Está en Perfecta Condiciones	X			
La Cuerda para la extensión de la escalera Está en Perfecta Condiciones	X			
El eje guía derecho en aluminio está en perfecta condiciones	X			
El Perfil Derecho de la Escalera Fija Está en Perfecta Condiciones	X			
El Perfil Derecho de la Escalera Móvil Está en Perfecta Condiciones	X			
La Zapata Antideslizante Derecha Está en Perfecta Condiciones	X			
El gancho conector de la line de vida Está en Perfecta Condiciones	X			
La Cuerda de la línea de vida Está en Perfecta Condiciones	X			
El arrestador de caída es apropiado para el diámetro de la cuerda	X			
El arrestador de caída es funciona correctamente	X			

Acciones Correctivas

#	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA	FECHA EJECUTADA
	NIA	NIA	NIA	NIA

EL TRABAJADOR TIENEN LOS SIGUIENTE EPP PARA REALIZAR SU ACTIVADA	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
Arnés de Cuerpo Entero	X			
Guante de Vaqueta	X			
Casco con barboquejo 3 Puntos	X			

Datos del trabajador que se encuentran operando el equipo o elemento en el momento de la inspección

NOMBRE COMPLETO:	# DE IDENTIFICACIÓN:	FIRMA:
Yamil Cuello	73022142	

El Equipo se Encuentra Operativo y no Genera Riesgo Para los Trabajadores que lo Utilizan	SI: X	NO:

DATOS DEL INSPECTOR SST QUE REALIZO LA INSPECCION

NOMBRE COMPLETO:	Karla Rodriguez Barros
# DE IDENTIFICACIÓN:	1.122.412.508
FIRMA:	Karla Rodriguez

Powered by CamScanner

CONSTRUCCIONES M&E

FOR-MYE-SST-65
Versión: 0
Fecha: Julio 2022

INSPECCIÓN DE EQUIPO PARA TRABAJO EN ALTURA

FECHA: DE 31-07 AL 05 DE Agosto DEL 2023 LUGAR: La Joyita

NOMBRE TRABAJADOR: Daison Luna

ARNES: MODELO 2504 SERIE 4100230410175 AÑO FABRICACIÓN Abril-23 NUMERO DE EQUIPO 06

ESLINGA: MODELO 90179-43 SERIE 145 AÑO FABRICACIÓN Junio-23 NUMERO DE EQUIPO 05

N.	DESCRIPCION	LUNES B	LUNES M	LUNES N/A	MARTES B	MARTES M	MARTES N/A	MIÉRCOLES B	MIÉRCOLES M	MIÉRCOLES N/A	JUEVES B	JUEVES M	JUEVES N/A	VIERNES B	VIERNES M	VIERNES N/A	SÁBADO B	SÁBADO M	SÁBADO N/A	DOMINGO B	DOMINGO M	DOMINGO N/A	OBSERVACION
1	**ARNES DE SEGURIDAD**																						
1.1	¿La reata se encuentra sin desgaste, cortes, quemaduras ni sustancias químicas?	X			X			X			X			X			X						
1.2	¿Las costuras del arnes se encuentran sin cortes, desgaste o hilos sueltos?	X			X			X			X			X			X						
1.3	¿Las hebillas de ajuste y de puntos fijos cuentan con la demarcacion de la norma y resistencia?	X			X			X			X			X			X						
1.4	¿Las argollas se encuentran libres de corrocion, golpes y fisuras?	X			X			X			X			X			X						
1.5	¿Cuenta con la etiqueta identificadora de la norma, mantenimiento e inspeccion?	X			X			X			X			X			X						
1.6	¿Los enganches dorsal y frontal se encuentra libre de fisuras, cortaduras, golpes?	X			X			X			X			X			X						
3	**ESLINGA DE POSICIONAMIENTO**	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	OBSERVACION
3.1	¿Las slingas se encuetran libres de desgaste, hilos sueltos, quemaduras o sustancias químicas?	X			X			X			X			X			X						
3.2	¿Los ganchos estructurales se encuentran debidamente marcados y libres de fisuras.	X			X			X			X			X			X						
3.3	¿Cuenta con la etiqueta identificadora de la norma, mantenimiento e inspeccion?	X			X			X			X			X			X						
8	**ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL**	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	OBSERVACION
8.1	¿Se cuenta con el caso con barbuquejo?	X			X			X			X			X			X						
8.2	¿Se cuenta con las gafas de seguridad?	X			X			X			X			X			X						
8.3	¿Se cuenta con la proteccion respiratoria en el caso que lo requiera?	X			X			X			X			X			X						
8.4	¿Se cuenta con los guantes de cabrazo?	X			X			X			X			X			X						
8.5	¿Se cuenta con las botas de seguridad para realizar la labor?	X			X			X			X			X			X						

NOTA: Esta inspeccion se realizara antes de cada actividad y se realizara seguimiento trimestralmente.

En la casilla de observaciones especifique la condición insegura detectada y/o cualquier comentario adicional.

Nombre y Firma del Trabajador: Daison Luna Ramos Daison

Karla Rodriguez
Nombre y Firma Inspector del Coord. del Trabajo en altura

Nombre y Firma Responsable de SST: Karla Rodriguez

Daniel Cazate
Nombre y Firma Lider Contratista

Powered by CamScanner

CONSTRUCCIONES M&E

FOR-MYE-SST-65
Versión: 0
Fecha: Julio 2022

INSPECCIÓN DE EQUIPO PARA TRABAJO EN ALTURA

FECHA: DE 31/07 AL 05 DE Agosto DEL 2023 LUGAR: La Joyita

NOMBRE TRABAJADOR: Jhon Cruz

ARNES: MODELO 2304 SERIE 4100230401174 AÑO FABRICACIÓN Abril-23 NUMERO DE EQUIPO 08

ESLINGA: MODELO 90179-43 SERIE 106 AÑO FABRICACIÓN Jun-23 NUMERO DE EQUIPO 06

N.	DESCRIPCION	LUNES B	LUNES M	LUNES N/A	MARTES B	MARTES M	MARTES N/A	MIÉRCOLES B	MIÉRCOLES M	MIÉRCOLES N/A	JUEVES B	JUEVES M	JUEVES N/A	VIERNES B	VIERNES M	VIERNES N/A	SÁBADO B	SÁBADO M	SÁBADO N/A	DOMINGO B	DOMINGO M	DOMINGO N/A	OBSERVACION
1	**ARNES DE SEGURIDAD**																						
1.1	¿ La reata se encuentra sin desgaste, cortes, quemaduras ni sustancias quimicas?										X			X			X						
1.2	¿Las costuras del arnes se encuentran sin cortes, desgaste o hilos sueltos?										X			X			X						
1.3	¿ Las hebillas de ajuste y de puntos fijos cuentan con la demarcacion de la norma y resistencia?										X			X			X						
1.4	¿ las argollas se encuentran libres de corrocion, golpes y fisuras?										X			X			X						
1.5	¿ Cuenta con la etiqueta identicadora de la norma, mantenimiento e inspeccion?										X			X			X						
1.6	¿ los enganches dorsal y frontal se encuentra libre de fisuras, cortaduras, golpes?										X			X			X						
3	**ESLINGA DE POSICIONAMIENTO**	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	OBSERVACION
3.1	¿Las eslingas se encuetran libres de desgaste, hilos sueltos, quemaduras o sustancias quimicas?										X			X			X						
3.2	¿Los ganchos estructurales se encuentran debidamente marcados y libres de fisuras,										X			X			X						
3.3	¿ Cuenta con la etiqueta identicadora de la norma, mantenimiento e inspeccion?										X			X			X						
8	**ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL**	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	OBSERVACION
8.1	¿ Se cuenta con el casco con barbuquejo?										X			X			X						
8.2	¿ Se cuenta con las gafas de seguridad?										X			X			X						
8.3	¿ Se cuenta con la proteccion respiratoria en el caso que lo requiera?										X			X			X						
8.4	¿ Se cuenta con los guantes de carnaza?										X			X			X						
8.5	¿ Se cuenta con las botas de seguridad para realizar la labor?										X			X			X						

NOTA: Esta inspeccion se realizara antes de cada actividad y se realizara sequimiento trimestralmente.

En la casilla de observaciones especifique la condición insegura detectada y/o cualquier comentario adicional.

Jhon Edwin Cruz Giraldo
Nombre y Firma del Trabajador

Karla Rodriguez Barros
Nombre y Firma Inspector del Coord. del Trabajo en altura

Karla Rodriguez Barros
Nombre y Firma Responsable de SST

Daniel Cantillo Tandioy
Nombre y Firma Lider Contratista

Powered by CamScanner

CONSTRUCCIONES M&E

FOR-MYE-SST-45
Versión: 0
Fecha: Julio 2022

INSPECCIÓN DE EQUIPO PARA TRABAJO EN ALTURA

FECHA: DE 31/07 AL 05 DE Agosto DEL 2023 LUGAR: La Joyita

NOMBRE TRABAJADOR: Ruben Dario Giraldo

ARNES: MODELO 2304 SERIE 4100231040175 AÑO FABRICACIÓN Abril - 2023 NUMERO DE EQUIPO 09

ESLINGA: MODELO 071 SERIE 589462 AÑO FABRICACIÓN May - 23 NUMERO DE EQUIPO 03

N.	DESCRIPCION	LÚNES			MARTES			MIÉRCOLES			JUEVES			VIERNES			SÁBADO			DOMINGO			OBSERVACION
		B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	
1	**ARNES DE SEGURIDAD**																						
1.1	¿ La reata se encuentra sin desgaste, cortes, quemaduras ni sustancias quimicas?	X			X			X			X			X			X						
1.2	¿Las costuras del arnes se encuentran sin cortes, desgaste o hilos sueltos?	X			X			X			X			X			X						
1.3	¿ Las hebillas de ajuste y de puntos fijos cuentan con la demarcacion de la norma y resistencia?	X			X			X			X			X			X						
1.4	¿ Las argollas se encuentran libres de corrocion, golpes y fisuras?	X			X			X			X			X			X						
1.5	¿ Cuenta con la etiqueta identicadora de la norma, mantenimiento e inspeccion?	X			X			X			X			X			X						
1.6	¿ los enganches dorsal y frontal se encuentra libre de fisuras, cortaduras, golpes?	X			X			X			X			X			X						
3	**ESLINGA DE POSICIONAMIENTO**	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	
3.1	¿Las eslingas se encuetran libres de desgaste, hilos sueltos, quemaduras o sustancias quimicas?	X			X			X			X			X			X						
3.2	¿Los ganchos estructurales se encuentran debidamente marcados y libres de fisuras,	X			X			X			X			X			X						
3.3	¿ Cuenta con la etiqueta identicadora de la norma, mantenimiento e inspeccion?	X			X			X			X			X			X						
8	**ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL**	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	
8.1	¿ Se cuenta con el caso con barbuquejo?	X			X			X			X			X			X						
8.2	¿ Se cuenta con las gafas de seguridad?	X			X			X			X			X			X						
8.3	¿ Se cuenta con la proteccion respiratoria en el caso que lo requiera?	X			X			X			X			X			X						
8.4	¿ Se cuenta con los guantes de carnaza?	X			X			X			X			X			X						
8.5	¿ Se cuenta con las botas de seguridad para realizar la labor?	X			X			X			X			X			X						

NOTA: Esta inspeccion se realizara antes de cada actividad y se realizara sequimiento trimestralmente.

En la casilla de observaciones especifique la condición insegura detectada y/o cualquier comentario adicional.

Nombre y Firma del Trabajador: Ruben Dario Giraldo T

Karla Rodriguez
Nombre y Firma Inspector del Coord. del Trabajo en altura

Karla Rodriguez
Nombre y Firma Responsable de SST

Daniel Cuntre
Nombre y Firma Lider Contratista

Powered by CamScanner

CONSTRUCCIONES M&E

FOR-MYE-SST-45
Versión: 0
Fecha: Julio 2022

INSPECCIÓN DE EQUIPO PARA TRABAJO EN ALTURA

FECHA: DE 31 AL 05 DE Agosto DEL 2023 LUGAR: la Joyita

NOMBRE TRABAJADOR: Juan Reyes

ARNES: MODELO 2304 SERIE 410023040169 AÑO FABRICACIÓN Abril-23 NUMERO DE EQUIPO 07

ESLINGA: MODELO 90179-43 SERIE 104 AÑO FABRICACIÓN Jun-23 NUMERO DE EQUIPO 04

N.	DESCRIPCION	LÚNES B	LÚNES M	LÚNES N/A	MARTES B	MARTES M	MARTES N/A	MIÉRCOLES B	MIÉRCOLES M	MIÉRCOLES N/A	JUEVES B	JUEVES M	JUEVES N/A	VIERNES B	VIERNES M	VIERNES N/A	SÁBADO B	SÁBADO M	SÁBADO N/A	DOMINGO B	DOMINGO M	DOMINGO N/A	OBSERVACION
1	**ARNES DE SEGURIDAD**																						
1.1	¿ La reata se encuentra sin desgaste, cortes, quemaduras ni sustancias químicas?	X			X			X															
1.2	¿Las costuras del arnes se encuentran sin cortes, desgaste o hilos sueltos?	X			X			X															
1.3	¿ Las hebillas de ajuste y de puntos fijos cuentan con la demarcacion de la norma y resistencia?	X			X			X															
1.4	¿ las argollas se encuentran libres de corrocion, golpes y fisuras?	X			X			X															
1.5	¿ Cuento con la etiqueta identicadora de la norma, mantenimiento e inspeccion?	X			X			X															
1.6	¿ los enganches dorsal y frontal se encuentra libre de fisuras, cortaduras, golpes?	X			X			X															
2	**ESLINGA DE POSICIONAMIENTO**	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	OBSERVACION
2.1	¿Las slings se encuetran libres de desgaste, hilos sueltos, quemaduras o sustancias quimicas?	X			X			X															
2.2	¿Los ganchos estructurales se encuentran debidamente marcados y libres de fisuras,	X			X			X															
2.3	¿ Cuenta con la etiqueta identicadora de la norma, mantenimiento e inspeccion?	X			X			X															
3	**ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL**	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	OBSERVACION
3.1	¿ Se cuenta con el casco con barbuquejo?	X			X			X															
3.2	¿ Se cuenta con las gafas de seguridad?	X			X			X															
3.3	¿ Se cuenta con la proteccion respiratoria en el caso que lo requiera?	X			X			X															
3.4	¿ Se cuenta con los guantes de camazo?	X			X			X															
3.5	¿ Se cuenta con las botas de seguridad para realizar la labor?	X			X			X															

NOTA: Esta inspeccion se realizara antes de coda actividad y se realizara sequimiento trimestralmente.

En la casilla de observaciones especifique la condición integura detectada y/o cualquier comentario adicional.

Nombre y Firma del Trabajador Juan Sebastian Reyes A

Karla Rodriguez
Nombre y Firma Responsable de SST

Karla Rodriguez
Nombre y Firma Inspector del Coord. del Trabajo en altura

Daniel Cuiffe
Nombre y Firma Lider Contratista

Powered by CamScanner

CONSTRUCCIONES M&E	Gestión de SST	Página 1 de 1
	Molinete	Código: SST-FO-03-PC-01
		Versión: 02
		Actualización: 25/05/2023

LUGAR DE LA INSPECCIÓN:	DIA:	MES:	AÑO:	# DE INSPECCIÓN:
La Joyita	18	08	2023	63

UBICACIÓN DEL MOLINETE :	# INTERNO:
Caisson A6	MYEOS

ASPECTOS A EVALUAR	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
El molinete se encuentra asegurado a una estructura fija En 2 pintos	X			
El cabo que está conectado al molinete cuenta con las dos grapas (Perros)	X			
El cabo del gancho conector de la carga cuenta con las dos grapas (Perros)	X			
El pin de frenado del tambor del molinete funciona correctamente	X			
El pedal de desbloque del pin de frenado funciona correctamente	X			
El manubrio presenta instabilidad		X		

Acciones Correctivas

#	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA	FECHA EJECUTADA
	N/A	N/A	N/A	N/A

EL TRABAJADOR TIENEN LOS SIGUIENTE EPP PARA REALIZAR SU ACTIVADA	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
Arnés de Cuerpo Entero	X			
Eslinga de Posicionamiento	X			
Guante de Vaqueta	X			
Casco con barboquejo 3 Puntos	X			

Datos del trabajador que se encuentran operando el equipo o elemento en el momento de la inspección

NOMBRE COMPLETO:	# DE IDENTIFICACIÓN:	FIRMA:
Yamil Cuzada	73029142	

El Equipo se Encuentra Operativo y no Genera Riesgo Para los Trabajadores que lo Utilizan	SI: X	NO:

DATOS DEL INSPECTOR SST QUE REALIZO LA INSPECCION

NOMBRE COMPLETO:	Karla Rodriguez Barros
# DE IDENTIFICACIÓN:	1.122.412.508
FIRMA:	Karla Rodriguez

Powered by CamScanner

CONSTRUCCIONES M&E	Gestión de SST	Página 1 de 1
	Molinete	Código: SST-FO-03-PC-01
		Versión: 02
		Actualización: 25/05/2023

LUGAR DE LA INSPECCIÓN:	DIA:	MES:	AÑO:	# DE INSPECCIÓN:
Bello Horizonte	01	08	2023	30

UBICACIÓN DEL MOLINETE :	# INTERNO:
Caisson	M4E

ASPECTOS A EVALUAR	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
El molinete se encuentra asegurado a una estructura fija En 2 pintos	X			N/A
El cabo que está conectado al molinete cuenta con las dos grapas (Perros)	X			N/A
El cabo del gancho conector de la carga cuenta con las dos grapas (Perros)	X			N/A
El pin de frenado del tambor del molinete funciona correctamente	X			N/A
El pedal de desbloque del pin de frenado funciona correctamente	X			N/A
El manubrio presenta instabilidad		X		N/A

Acciones Correctivas

#	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA	FECHA EJECUTADA
	N/A	N/A	N/A	N/A

EL TRABAJADOR TIENEN LOS SIGUIENTE EPP PARA REALIZAR SU ACTIVADA	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
Arnés de Cuerpo Entero	X			N/A
Eslinga de Posicionamiento	X			N/A
Guante de Vaqueta	X			N/A
Casco con barboquejo 3 Puntos	X			N/A

Datos del trabajador que se encuentran operando el equipo o elemento en el momento de la inspección		
NOMBRE COMPLETO:	# DE IDENTIFICACIÓN:	FIRMA:
Jose Arquimedes Viviero H.	1076817671	Jose Viviero

El Equipo se Encuentra Operativo y no Genera Riesgo Para los Trabajadores que lo Utilizan	SI: X	NO:

DATOS DEL INSPECTOR SST QUE REALIZO LA INSPECCION

NOMBRE COMPLETO:	Karla Rodriguez
# DE IDENTIFICACIÓN:	1.122.412.508
FIRMA:	Karla Rodriguez

Powered by CamScanner

CONSTRUCCIONES M&E	Gestión de SST	Página 1 de 1
	Escalera Extensible Con Line De Vida	Código: SST-FO-03-PC-01
		Versión: 02
		Actualización: 25/05/2023

LUGAR DE LA INSPECCIÓN:	DIA:	MES:	AÑO:	# DE INSPECCIÓN:
Bello Horizonte	01	08	2023	30

MARCA DEL EQUIPO:	# INTERNO:
Escalum	001

ASPECTOS A EVALUAR	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
El gancho conector de la line de vida Está en Perfecta Condiciones	X			
La Cuerda de la línea de vida Está en Perfecta Condiciones	X			
El mosquetón de seguridad funciona correctamente	X			
El arrestador de caída es apropiado para el diámetro de la cuerda	X			
El arrestador de caída funciona correctamente	X			
Peldaños de la escalera fija	X			
Peldaños de la escalera móvil	X			
El eje guía izquierdo en aluminio está en perfecta condiciones	X			
EL Perfil Izquierdo de la escalera Fija está en perfecta condiciones	X			
El Perfil Izquierdo de la escalera Móvil Está en Perfecta Condiciones	X			
LaZapata Antideslizante Izquierda Está en Perfecta Condiciones	X			
El Gancho de seguridad se encuentra en perfectas condiciones	X			
La Polea Está en Perfecta Condiciones	X			
La Cuerda para la extensión de la escalera Está en Perfecta Condiciones	X			
El eje guía derecho en aluminio está en perfecta condiciones	X			
El Perfil Derecho de la Escalera Fija Está en Perfecta Condiciones	X			
El Perfil Derecho de la Escalera Móvil Está en Perfecta Condiciones	X			
La Zapata Antideslizante Derecha Está en Perfecta Condiciones	X			
El gancho conector de la line de vida Está en Perfecta Condiciones	X			
La Cuerda de la línea de vida Está en Perfecta Condiciones	X			
El arrestador de caída es apropiado para el diámetro de la cuerda	X			
El arrestador de caída es funciona correctamente	X			

Acciones Correctivas

#	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA	FECHA EJECUTADA
	N/A	N/A	N/A	N/A

EL TRABAJADOR TIENEN LOS SIGUIENTE EPP PARA REALIZAR SU ACTIVADA	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
Arnés de Cuerpo Entero	X			
Guante de Vaqueta	X			
Casco con barboquejo 3 Puntos	X			

Datos del trabajador que se encuentran operando el equipo o elemento en el momento de la inspección

NOMBRE COMPLETO:	# DE IDENTIFICACIÓN:	FIRMA:
Jose Arquimedes	1076817671	

El Equipo se Encuentra Operativo y no Genera Riesgo Para los Trabajadores que lo Utilizan	SI: X	NO:

DATOS DEL INSPECTOR SST QUE REALIZO LA INSPECCION

NOMBRE COMPLETO:	Karla Rodriguez Barros
# DE IDENTIFICACIÓN:	1.122.412.508
FIRMA:	Karla Rodriguez

Powered by CamScanner

CONSTRUCCIONES M&E	Gestión de SST	Página 1 de 1
	Molinete	Código: SST-FO-03-PC-01
		Versión: 02
		Actualización: 25/05/2023

LUGAR DE LA INSPECCIÓN:	DIA:	MES:	AÑO:	# DE INSPECCIÓN:
Bello Horizonte	02	08	2023	31

UBICACIÓN DEL MOLINETE :	# INTERNO:
Caisson No 3	M4E

ASPECTOS A EVALUAR	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
El molinete se encuentra asegurado a una estructura fija En 2 pintos	X			
El cabo que está conectado al molinete cuenta con las dos grapas (Perros)	X			
El cabo del gancho conector de la carga cuenta con las dos grapas (Perros)	X			
El pin de frenado del tambor del molinete funciona correctamente	X			
El pedal de desbloque del pin de frenado funciona correctamente	X			
El manubrio presenta instabilidad		X		

Acciones Correctivas

#	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA	FECHA EJECUTADA
	N/A	N/A	N/A	N/A

EL TRABAJADOR TIENEN LOS SIGUIENTE EPP PARA REALIZAR SU ACTIVADA	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
Arnés de Cuerpo Entero	X			
Eslinga de Posicionamiento	X			
Guante de Vaqueta	X			
Casco con barboquejo 3 Puntos	X			

Datos del trabajador que se encuentran operando el equipo o elemento en el momento de la inspección

NOMBRE COMPLETO:	# DE IDENTIFICACIÓN:	FIRMA:
Jose Arguello	1076017671	

El Equipo se Encuentra Operativo y no Genera Riesgo Para los Trabajadores que lo Utilizan	SI: X	NO:

DATOS DEL INSPECTOR SST QUE REALIZO LA INSPECCION

NOMBRE COMPLETO:	Karla Rodriguez
# DE IDENTIFICACIÓN:	1.122.412.508
FIRMA:	Karla Rodriguez

Powered by CamScanner

CONSTRUCCIONES M&E	Gestión de SST	Página 1 de 1
	Escalera Extensible Con Line De Vida	Código SST-FO-03-PC-01
		Versión 02
		Actualización 25/05/2023

LUGAR DE LA INSPECCIÓN:	DIA:	MES:	AÑO:	# DE INSPECCIÓN:
Bello Horizonte	02	08	2023	31

MARCA DEL EQUIPO:	# INTERNO:
Escalum	M 001

ASPECTOS A EVALUAR	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
El gancho conector de la line de vida Está en Perfecta Condiciones	X			
La Cuerda de la línea de vida Está en Perfecta Condiciones	X			
El mosquetón de seguridad funciona correctamente	X			
El arrestador de caída es apropiado para el diámetro de la cuerda	X			
El arrestador de caída funciona correctamente	X			
Peldaños de la escalera fija	X			
Peldaños de la escalera móvil	X			
El eje guía izquierdo en aluminio está en perfecta condiciones	X			
EL Perfil Izquierdo de la escalera Fija está en perfecta condiciones	X			
El Perfil Izquierdo de la escalera Móvil Está en Perfecta Condiciones	X			
LaZapata Antideslizante Izquierda Está en Perfecta Condiciones	X			
El Gancho de seguridad se encuentra en perfectas condiciones	X			
La Polea Está en Perfecta Condiciones	X			
La Cuerda para la extensión de la escalera Está en Perfecta Condiciones	X			
El eje guía derecho en aluminio está en perfecta condiciones	X			
El Perfil Derecho de la Escalera Fija Está en Perfecta Condiciones	X			
El Perfil Derecho de la Escalera Móvil Está en Perfecta Condiciones	X			
La Zapata Antideslizante Derecha Está en Perfecta Condiciones	X			
El gancho conector de la line de vida Está en Perfecta Condiciones	X			
La Cuerda de la línea de vida Está en Perfecta Condiciones	X			
El arrestador de caída es apropiado para el diámetro de la cuerda	X			
El arrestador de caída es funciona correctamente	X			

Acciones Correctivas

#	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA	FECHA EJECUTADA
	N/A	N/A	N/A	N/A

EL TRABAJADOR TIENEN LOS SIGUIENTE EPP PARA REALIZAR SU ACTIVADA	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
Arnés de Cuerpo Entero	X			
Guante de Vaqueta	X			
Casco con barboquejo 3 Puntos	X			

Datos del trabajador que se encuentran operando el equipo o elemento en el momento de la inspección

NOMBRE COMPLETO:	# DE IDENTIFICACIÓN:	FIRMA:
Jose Arguinde	1076910	

El Equipo se Encuentra Operativo y no Genera Riesgo Para los Trabajadores que lo Utilizan	SI: X	NO:

DATOS DEL INSPECTOR SST QUE REALIZO LA INSPECCION

NOMBRE COMPLETO:	Karla Rodriguez Barros
# DE IDENTIFICACIÓN:	1.122.412.508
FIRMA:	Karla Rodriguez

Powered by CamScanner

CONSTRUCCIONES M&E	Gestión de SST	Página 1 de 1
	Molinete	Código SST-FO-04-PC-01
		Versión 02
		Actualización 25/05/2023

LUGAR DE LA INSPECCIÓN:	DIA:	MES:	AÑO:	# DE INSPECCIÓN:
Bello Horizonte	03	08	2023	32

UBICACIÓN DEL MOLINETE :	# INTERNO:
Caisson No 3	MYE

ASPECTOS A EVALUAR	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
El molinete se encuentra asegurado a una estructura fija En 2 pintos	V			
El cabo que está conectado al molinete cuenta con las dos grapas (Perros)	X			
El cabo del gancho conector de la carga cuenta con las dos grapas (Perros)	V			
El pin de frenado del tambor del molinete funciona correctamente	X			
El pedal de desbloque del pin de frenado funciona correctamente	X			
El manubrio presenta instabilidad		X		

Acciones Correctivas

#	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA	FECHA EJECUTADA

EL TRABAJADOR TIENEN LOS SIGUIENTE EPP PARA REALIZAR SU ACTIVADA	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
Arnés de Cuerpo Entero	X			
Eslinga de Posicionamiento	X			
Guante de Vaqueta	X			
Casco con barboquejo 3 Puntos	X			

Datos del trabajador que se encuentran operando el equipo o elemento en el momento de la inspección

NOMBRE COMPLETO:	# DE IDENTIFICACIÓN:	FIRMA:
Jose Vivero	1076877671	

El Equipo se Encuentra Operativo y no Genera Riesgo Para los Trabajadores que lo Utilizan	SI/NO

DATOS DEL INSPECTOR SST QUE REALIZO LA INSPECCION

NOMBRE COMPLETO:	Karla Rodriguez Barros
# DE IDENTIFICACIÓN:	1.122.412.508
FIRMA:	Karla Rodriguez

Powered by CamScanner

CONSTRUCCIONES M&E	Gestión de SST	Página 1 de 1
	Escalera Extensible Con Line De Vida	Código: SST-FO-03-PC-01
		Versión: 02
		Actualización: 25/05/2023

LUGAR DE LA INSPECCIÓN: Bello Horizonte	DIA: 03	MES: 08	AÑO: 2023	# DE INSPECCIÓN: 32

MARCA DEL EQUIPO: Escalum — # INTERNO: 001

ASPECTOS A EVALUAR	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
El gancho conector de la line de vida Está en Perfecta Condiciones	✓			
La Cuerda de la línea de vida Está en Perfecta Condiciones	✓			
El mosquetón de seguridad funciona correctamente	✓			
El arrestador de caída es apropiado para el diámetro de la cuerda	✓			
El arrestador de caída funciona correctamente	✓			
Peldaños de la escalera fija	✓			
Peldaños de la escalera móvil	✓			
El eje guía izquierdo en aluminio está en perfecta condiciones	✓			
EL Perfil Izquierdo de la escalera Fija está en perfecta condiciones	✓			
El Perfil Izquierdo de la escalera Móvil Está en Perfecta Condiciones	✓			
LaZapata Antideslizante Izquierda Está en Perfecta Condiciones	✓			
El Gancho de seguridad se encuentra en perfectas condiciones	✓			
La Polea Está en Perfecta Condiciones	✓			
La Cuerda para la extensión de la escalera Está en Perfecta Condiciones	✓			
El eje guía derecho en aluminio está en perfecta condiciones	✓			
El Perfil Derecho de la Escalera Fija Está en Perfecta Condiciones	✓			
El Perfil Derecho de la Escalera Móvil Está en Perfecta Condiciones	✓			
La Zapata Antideslizante Derecha Está en Perfecta Condiciones	✓			
El gancho conector de la line de vida Está en Perfecta Condiciones	✓			
La Cuerda de la línea de vida Está en Perfecta Condiciones	✓			
El arrestador de caída es apropiado para el diámetro de la cuerda	✓			
El arrestador de caída es funciona correctamente	✓			

Acciones Correctivas

#	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA	FECHA EJECUTADA
	N/A	N/A	N/A	N/A

EL TRABAJADOR TIENEN LOS SIGUIENTE EPP PARA REALIZAR SU ACTIVADA	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
Arnés de Cuerpo Entero	✓			
Guante de Vaqueta	✓			
Casco con barboquejo 3 Puntos	✓			

Datos del trabajador que se encuentran operando el equipo o elemento en el momento de la inspección

NOMBRE COMPLETO: José Vivero	# DE IDENTIFICACIÓN: 1076 [illegible] 671	FIRMA:

El Equipo se Encuentra Operativo y no Genera Riesgo Para los Trabajadores que lo Utilizan — SI: ✓ — NO:

DATOS DEL INSPECTOR SST QUE REALIZO LA INSPECCION

NOMBRE COMPLETO:	Karla Rodriguez Barros
# DE IDENTIFICACIÓN:	1.122.412.508
FIRMA:	Karla Rodriguez

Powered by CamScanner

CONSTRUCCIONES M&E	Gestión de SST	Página 1 de 1
	Molinete	Código SST-FO-04-PC-01
		Versión 02
		Actualización 25/05/2023

LUGAR DE LA INSPECCIÓN:	DIA:	MES:	AÑO:	# DE INSPECCIÓN:
Bello Horizonte	04	08	2023	33

UBICACIÓN DEL MOLINETE :	# INTERNO:
Casson No 3	M y E

ASPECTOS A EVALUAR	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
El molinete se encuentra asegurado a una estructura fija En 2 pintos	X			
El cabo que está conectado al molinete cuenta con las dos grapas (Perros)	X			
El cabo del gancho conector de la carga cuenta con las dos grapas (Perros)	X			
El pin de frenado del tambor del molinete funciona correctamente	X			
El pedal de desbloque del pin de frenado funciona correctamente	X			
El manubrio presenta instabilidad		X		

Acciones Correctivas

#	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA	FECHA EJECUTADA
	N/A	N/A	N/A	N/A

EL TRABAJADOR TIENEN LOS SIGUIENTE EPP PARA REALIZAR SU ACTIVADA	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
Arnés de Cuerpo Entero	X			
Eslinga de Posicionamiento	X			
Guante de Vaqueta	X			
Casco con barboquejo 3 Puntos	X			

Datos del trabajador que se encuentran operando el equipo o elemento en el momento de la inspección

NOMBRE COMPLETO:	# DE IDENTIFICACIÓN:	FIRMA:
Jose Armando Ibarra	1076977631	

El Equipo se Encuentra Operativo y no Genera Riesgo Para los Trabajadores que lo Utilizan	SI/NO
	SI

DATOS DEL INSPECTOR SST QUE REALIZO LA INSPECCION

NOMBRE COMPLETO:	Karla Rodriguez Barros
# DE IDENTIFICACIÓN:	1.122.412.508
FIRMA:	Karla Rodriguez

Powered by CamScanner

CONSTRUCCIONES M&E	Gestión de SST	Página 1 de 1
	Escalera Extensible Con Line De Vida	Código SST-FO-03-PC-01
		Versión 02
		Actualización 25/05/2023

LUGAR DE LA INSPECCIÓN:	DIA:	MES:	AÑO:	# DE INSPECCIÓN:
Bello Horizonte	04	08	2023	33

MARCA DEL EQUIPO:	# INTERNO:
Escalum	001

ASPECTOS A EVALUAR	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
El gancho conector de la line de vida Está en Perfecta Condiciones	X			
La Cuerda de la línea de vida Está en Perfecta Condiciones	X			
El mosquetón de seguridad funciona correctamente	X			
El arrestador de caída es apropiado para el diámetro de la cuerda	X			
El arrestador de caída funciona correctamente	X			
Peldaños de la escalera fija	X			
Peldaños de la escalera móvil	X			
El eje guía izquierdo en aluminio está en perfecta condiciones	X			
EL Perfil Izquierdo de la escalera Fija está en perfecta condiciones	X			
El Perfil Izquierdo de la escalera Móvil Está en Perfecta Condiciones	X			
LaZapata Antideslizante Izquierda Está en Perfecta Condiciones	X			
El Gancho de seguridad se encuentra en perfectas condiciones	X			
La Polea Está en Perfecta Condiciones	X			
La Cuerda para la extensión de la escalera Está en Perfecta Condiciones	X			
El eje guía derecho en aluminio está en perfecta condiciones	X			
El Perfil Derecho de la Escalera Fija Está en Perfecta Condiciones	X			
El Perfil Derecho de la Escalera Móvil Está en Perfecta Condiciones	X			
La Zapata Antideslizante Derecha Está en Perfecta Condiciones	X			
El gancho conector de la line de vida Está en Perfecta Condiciones	X			
La Cuerda de la línea de vida Está en Perfecta Condiciones	X			
El arrestador de caída es apropiado para el diámetro de la cuerda	X			
El arrestador de caída es funciona correctamente	X			

Acciones Correctivas

#	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA	FECHA EJECUTADA
	N/A	N/A	N/A	N/A

EL TRABAJADOR TIENEN LOS SIGUIENTE EPP PARA REALIZAR SU ACTIVADA	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
Arnés de Cuerpo Entero	X			
Guante de Vaqueta	X			
Casco con barboquejo 3 Puntos	X			

Datos del trabajador que se encuentran operando el equipo o elemento en el momento de la inspección

NOMBRE COMPLETO:	# DE IDENTIFICACIÓN:	FIRMA:
Jose Urueros	1076817671	

El Equipo se Encuentra Operativo y no Genera Riesgo Para los Trabajadores que lo Utilizan	SI: X	NO:

DATOS DEL INSPECTOR SST QUE REALIZO LA INSPECCION

NOMBRE COMPLETO:	Karla Rodriguez Barros
# DE IDENTIFICACIÓN:	1.122.412.508
FIRMA:	Karla Rodriguez

Powered by CamScanner

CONSTRUCCIONES M&E	Gestión de SST	Página 1 de 1
	Escalera Extensible Con Line De Vida	Código SST-FO-03-PC-01
		Versión 02
		Actualización 25/05/2023

LUGAR DE LA INSPECCIÓN:	DIA:	MES:	AÑO:	# DE INSPECCIÓN:
Bello Horizonte	05	08	2023	34

MARCA DEL EQUIPO:	# INTERNO:
Escalum	001

ASPECTOS A EVALUAR	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
El gancho conector de la line de vida Está en Perfecta Condiciones	X			
La Cuerda de la línea de vida Está en Perfecta Condiciones	X			
El mosquetón de seguridad funciona correctamente	X			
El arrestador de caída es apropiado para el diámetro de la cuerda	X			
El arrestador de caída funciona correctamente	X			
Peldaños de la escalera fija	X			
Peldaños de la escalera móvil	X			
El eje guía izquierdo en aluminio está en perfecta condiciones	X			
EL Perfil Izquierdo de la escalera Fija está en perfecta condiciones	X			
El Perfil Izquierdo de la escalera Móvil Está en Perfecta Condiciones	X			
LaZapata Antideslizante Izquierda Está en Perfecta Condiciones	X			
El Gancho de seguridad se encuentra en perfectas condiciones	X			
La Polea Está en Perfecta Condiciones	X			
La Cuerda para la extensión de la escalera Está en Perfecta Condiciones	X			
El eje guía derecho en aluminio está en perfecta condiciones	X			
El Perfil Derecho de la Escalera Fija Está en Perfecta Condiciones	X			
El Perfil Derecho de la Escalera Móvil Está en Perfecta Condiciones	X			
La Zapata Antideslizante Derecha Está en Perfecta Condiciones	X			
El gancho conector de la line de vida Está en Perfecta Condiciones	X			
La Cuerda de la línea de vida Está en Perfecta Condiciones	X			
El arrestador de caída es apropiado para el diámetro de la cuerda	X			
El arrestador de caída es funciona correctamente	X			

Acciones Correctivas

#	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA	FECHA EJECUTADA
	N/A	N/A	N/A	N/A

EL TRABAJADOR TIENEN LOS SIGUIENTE EPP PARA REALIZAR SU ACTIVADA	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
Arnés de Cuerpo Entero	X			
Guante de Vaqueta	X			
Casco con barboquejo 3 Puntos	X			

Datos del trabajador que se encuentran operando el equipo o elemento en el momento de la inspección

NOMBRE COMPLETO:	# DE IDENTIFICACIÓN:	FIRMA:
Jose Arquimedes Linares	1076817671	

El Equipo se Encuentra Operativo y no Genera Riesgo Para los Trabajadores que lo Utilizan	SI: X	NO:

DATOS DEL INSPECTOR SST QUE REALIZO LA INSPECCION

NOMBRE COMPLETO:	Karla Rodriguez Barros
# DE IDENTIFICACIÓN:	1.122.412.508
FIRMA:	Karla Rodriguez

Powered by CamScanner

CONSTRUCCIONES M&E	Gestión de SST	Página 1 de 1
	Molinete	Código: SST-FO-04-PC-01
		Versión: 02
		Actualización: 25/05/2023

LUGAR DE LA INSPECCIÓN:	DIA:	MES:	AÑO:	# DE INSPECCIÓN:
Bello Horizonte	05	08	2023	34

UBICACIÓN DEL MOLINETE :	# INTERNO:
Casson	M y E

ASPECTOS A EVALUAR	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
El molinete se encuentra asegurado a una estructura fija En 2 pintos	X			
El cabo que está conectado al molinete cuenta con las dos grapas (Perros)	X			
El cabo del gancho conector de la carga cuenta con las dos grapas (Perros)	X			
El pin de frenado del tambor del molinete funciona correctamente	X			
El pedal de desbloque del pin de frenado funciona correctamente	X			
El manubrio presenta instabilidad		X		

Acciones Correctivas				
#	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA	FECHA EJECUTADA
	N/A	N/A	N/A	N/A

EL TRABAJADOR TIENEN LOS SIGUIENTE EPP PARA REALIZAR SU ACTIVADA	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
Arnés de Cuerpo Entero	X			
Eslinga de Posicionamiento	X			
Guante de Vaqueta	X			
Casco con barboquejo 3 Puntos	X			

Datos del trabajador que se encuentran operando el equipo o elemento en el momento de la inspección		
NOMBRE COMPLETO:	# DE IDENTIFICACIÓN:	FIRMA:
Jose Arquimedes	1076817671	

El Equipo se Encuentra Operativo y no Genera Riesgo Para los Trabajadores que lo Utilizan	SI/NO
	SI

DATOS DEL INSPECTOR SST QUE REALIZO LA INSPECCION	
NOMBRE COMPLETO:	Karla Rodriguez Barros
# DE IDENTIFICACIÓN:	1.122.412.508
FIRMA:	Karla Rodriguez

Powered by CamScanner

CONSTRUCCIONES M&E	Gestión de SST	Página 1 de 1
	Molinete	Código: SST-FO-03-PC-01
		Versión: 02
		Actualización: 25/05/2023

LUGAR DE LA INSPECCIÓN:	DIA:	MES:	AÑO:	# DE INSPECCIÓN:
Bello Horizonte	08	08	2023	35

UBICACIÓN DEL MOLINETE :	# INTERNO:
Caisson N° 3	M y E

ASPECTOS A EVALUAR	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
El molinete se encuentra asegurado a una estructura fija En 2 pintos	X			
El cabo que está conectado al molinete cuenta con las dos grapas (Perros)	X			
El cabo del gancho conector de la carga cuenta con las dos grapas (Perros)	X			
El pin de frenado del tambor del molinete funciona correctamente	X			
El pedal de desbloque del pin de frenado funciona correctamente	X			
El manubrio presenta instabilidad		X		

Acciones Correctivas				
#	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA	FECHA EJECUTADA
	N/A	N/A	N/A	N/A

EL TRABAJADOR TIENEN LOS SIGUIENTE EPP PARA REALIZAR SU ACTIVADA	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
Arnés de Cuerpo Entero	X			
Eslinga de Posicionamiento	X			
Guante de Vaqueta	X			
Casco con barboquejo 3 Puntos	X			

Datos del trabajador que se encuentran operando el equipo o elemento en el momento de la inspección		
NOMBRE COMPLETO:	# DE IDENTIFICACIÓN:	FIRMA:
Jose Arquimedes Viveros H.	1026817621	

El Equipo se Encuentra Operativo y no Genera Riesgo Para los Trabajadores que lo Utilizan	SI: X	NO:

DATOS DEL INSPECTOR SST QUE REALIZO LA INSPECCION	
NOMBRE COMPLETO:	Karla Rodriguez Barros
# DE IDENTIFICACIÓN:	1.122.412 508
FIRMA:	Karla Rodriguez

Powered by CamScanner

CONSTRUCCIONES M&E	Gestión de SST	Página 1 de 1
	Escalera Extensible Con Line De Vida	Código: SST-FO-03-PC-01
		Versión: 02
		Actualización: 25/05/2023

LUGAR DE LA INSPECCIÓN: Bello Horizante	DIA: 08	MES: 08	AÑO: 2023	# DE INSPECCIÓN: 35

MARCA DEL EQUIPO: Escalum # INTERNO: 001

ASPECTOS A EVALUAR	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
El gancho conector de la line de vida Está en Perfecta Condiciones	X			
La Cuerda de la línea de vida Está en Perfecta Condiciones	X			
El mosquetón de seguridad funciona correctamente	X			
El arrestador de caída es apropiado para el diámetro de la cuerda	X			
El arrestador de caída funciona correctamente	X			
Peldaños de la escalera fija	X			
Peldaños de la escalera móvil	X			
El eje guía izquierdo en aluminio está en perfecta condiciones	X			
EL Perfil Izquierdo de la escalera Fija está en perfecta condiciones	X			
El Perfil Izquierdo de la escalera Móvil Está en Perfecta Condiciones	X			
LaZapata Antideslizante Izquierda Está en Perfecta Condiciones	X			
El Gancho de seguridad se encuentra en perfectas condiciones	X			
La Polea Está en Perfecta Condiciones	X			
La Cuerda para la extensión de la escalera Está en Perfecta Condiciones	X			
El eje guía derecho en aluminio está en perfecta condiciones	X			
El Perfil Derecho de la Escalera Fija Está en Perfecta Condiciones	X			
El Perfil Derecho de la Escalera Móvil Está en Perfecta Condiciones	X			
La Zapata Antideslizante Derecha Está en Perfecta Condiciones	X			
El gancho conector de la line de vida Está en Perfecta Condiciones	X			
La Cuerda de la línea de vida Está en Perfecta Condiciones	X			
El arrestador de caída es apropiado para el diámetro de la cuerda	X			
El arrestador de caída es funciona correctamente	X			

Acciones Correctivas

#	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA	FECHA EJECUTADA
	N/A	N/A	N/A	N/A

EL TRABAJADOR TIENEN LOS SIGUIENTE EPP PARA REALIZAR SU ACTIVADA	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
Arnés de Cuerpo Entero	Y			
Guante de Vaqueta	X			
Casco con barboquejo 3 Puntos	X			

Datos del trabajador que se encuentran operando el equipo o elemento en el momento de la inspección

NOMBRE COMPLETO:	# DE IDENTIFICACIÓN:	FIRMA:
Jose Arquimedes Vivenes H.	1076817671	

El Equipo se Encuentra Operativo y no Genera Riesgo Para los Trabajadores que lo Utilizan	SI: X	NO:

DATOS DEL INSPECTOR SST QUE REALIZO LA INSPECCION

NOMBRE COMPLETO:	Karla Rodriguez Barros
# DE IDENTIFICACIÓN:	1.122.412.508
FIRMA:	Karla Rodriguez

Powered by CamScanner

CONSTRUCCIONES M&E	Gestión de SST	Página 1 de 1
	Molinete	Código: SST-FO-03-PC-01
		Versión: 02
		Actualización: 25/05/2023

LUGAR DE LA INSPECCIÓN:	DIA:	MES:	AÑO:	# DE INSPECCIÓN:
Bello Horizonte	09	08	2023	36

UBICACIÓN DEL MOLINETE :	# INTERNO:
Caisson No 3	MYE

ASPECTOS A EVALUAR	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
El molinete se encuentra asegurado a una estructura fija En 2 pintos	X			
El cabo que está conectado al molinete cuenta con las dos grapas (Perros)	X			
El cabo del gancho conector de la carga cuenta con las dos grapas (Perros)	X			
El pin de frenado del tambor del molinete funciona correctamente	X			
El pedal de desbloque del pin de frenado funciona correctamente	X			
El manubrio presenta instabilidad		X		

Acciones Correctivas

#	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA	FECHA EJECUTADA
	N/A	N/A	N/A	N/A

EL TRABAJADOR TIENEN LOS SIGUIENTE EPP PARA REALIZAR SU ACTIVADA	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
Arnés de Cuerpo Entero	X			
Eslinga de Posicionamiento	X			
Guante de Vaqueta	X			
Casco con barboquejo 3 Puntos	X			

Datos del trabajador que se encuentran operando el equipo o elemento en el momento de la inspección		
NOMBRE COMPLETO:	# DE IDENTIFICACIÓN:	FIRMA:
Jose Arquimedes Viveros H.	1070817071	

El Equipo se Encuentra Operativo y no Genera Riesgo Para los Trabajadores que lo Utilizan	SI: X	NO:

DATOS DEL INSPECTOR SST QUE REALIZO LA INSPECCION

NOMBRE COMPLETO:	Karla Rodriguez Barros
# DE IDENTIFICACIÓN:	1.122.412.508
FIRMA:	Karla Rodriguez

Powered by CamScanner

CONSTRUCCIONES M&E	Gestión de SST	Página 1 de 1
	Escalera Extensible Con Line De Vida	Código: SST-FO-03-PC-01
		Versión: 02
		Actualización: 25/05/2023

LUGAR DE LA INSPECCIÓN:	DIA:	MES:	AÑO:	# DE INSPECCIÓN:
Bello Horizonte	09	08	2023	36

MARCA DEL EQUIPO:	# INTERNO:
Escalum	Escalum 001

ASPECTOS A EVALUAR	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
El gancho conector de la line de vida Está en Perfecta Condiciones	✓			
La Cuerda de la línea de vida Está en Perfecta Condiciones	✓			
El mosquetón de seguridad funciona correctamente	✓			
El arrestador de caída es apropiado para el diámetro de la cuerda	✓			
El arrestador de caída funciona correctamente	✓			
Peldaños de la escalera fija	✓			
Peldaños de la escalera móvil	✓			
El eje guía Izquierdo en aluminio está en perfecta condiciones	✓			
EL Perfil Izquierdo de la escalera Fija está en perfecta condiciones	✓			
El Perfil Izquierdo de la escalera Móvil Está en Perfecta Condiciones	✓			
LaZapata Antideslizante Izquierda Está en Perfecta Condiciones	✓			
El Gancho de seguridad se encuentra en perfectas condiciones	✓			
La Polea Está en Perfecta Condiciones	✓			
La Cuerda para la extensión de la escalera Está en Perfecta Condiciones	✓			
El eje guía derecho en aluminio está en perfecta condiciones	✓			
El Perfil Derecho de la Escalera Fija Está en Perfecta Condiciones	✓			
El Perfil Derecho de la Escalera Móvil Está en Perfecta Condiciones	✓			
La Zapata Antideslizante Derecha Está en Perfecta Condiciones	✓			
El gancho conector de la line de vida Está en Perfecta Condiciones	✓			
La Cuerda de la línea de vida Está en Perfecta Condiciones	✓			
El arrestador de caída es apropiado para el diámetro de la cuerda	✓			
El arrestador de caída es funciona correctamente	✓			

Acciones Correctivas

#	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA	FECHA EJECUTADA
	N/A	N/A	N/A	N/A

EL TRABAJADOR TIENEN LOS SIGUIENTE EPP PARA REALIZAR SU ACTIVADA	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
Arnés de Cuerpo Entero	✓			
Guante de Vaqueta	✓			
Casco con barboquejo 3 Puntos	✓			

Datos del trabajador que se encuentran operando el equipo o elemento en el momento de la inspección

NOMBRE COMPLETO:	# DE IDENTIFICACIÓN:	FIRMA:
Jose Arquimedes Ulloa H.	1076817671	

El Equipo se Encuentra Operativo y no Genera Riesgo Para los Trabajadores que lo Utilizan	SI: X	NO:

DATOS DEL INSPECTOR SST QUE REALIZO LA INSPECCION

NOMBRE COMPLETO:	Karla Rodriguez Barros
# DE IDENTIFICACIÓN:	1.122.412.508
FIRMA:	Karla Rodriguez

Powered by CamScanner

CONSTRUCCIONES M&E	Gestión de SST	Página 1 de 1
	Molinete	Código: SST-FO-03-PC-01
		Versión: 02
		Actualización: 25/05/2023

LUGAR DE LA INSPECCIÓN: Bello Horizonte	DIA: 10	MES: 08	AÑO: 2023	# DE INSPECCIÓN: 37

UBICACIÓN DEL MOLINETE : Caisson Nº 2

INTERNO: MyE

ASPECTOS A EVALUAR	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
El molinete se encuentra asegurado a una estructura fija En 2 pintos	X			
El cabo que está conectado al molinete cuenta con las dos grapas (Perros)	X			
El cabo del gancho conector de la carga cuenta con las dos grapas (Perros)	X			
El pin de frenado del tambor del molinete funciona correctamente	X			
El pedal de desbloque del pin de frenado funciona correctamente	X			
El manubrio presenta instabilidad		X		

Acciones Correctivas

#	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA	FECHA EJECUTADA
	N/A	N/A	N/A	N/A

EL TRABAJADOR TIENEN LOS SIGUIENTE EPP PARA REALIZAR SU ACTIVADA	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
Arnés de Cuerpo Entero	X			
Eslinga de Posicionamiento	X			
Guante de Vaqueta	X			
Casco con barboquejo 3 Puntos	X			

Datos del trabajador que se encuentran operando el equipo o elemento en el momento de la inspección

NOMBRE COMPLETO:	# DE IDENTIFICACIÓN:	FIRMA:
Jose Arquimedes Olivero H.	1076817671	

El Equipo se Encuentra Operativo y no Genera Riesgo Para los Trabajadores que lo Utilizan	SI: X	NO:

DATOS DEL INSPECTOR SST QUE REALIZO LA INSPECCION

NOMBRE COMPLETO:	Karla Rodriguez Barros
# DE IDENTIFICACIÓN:	1.122.412.508
FIRMA:	Karla Rodriguez

Powered by CamScanner

CONSTRUCCIONES M&E	Gestión de SST	Página 1 de 1
	Escalera Extensible Con Line De Vida	Código: SST-FO-03-PC-01
		Versión: 02
		Actualización: 25/05/2023

LUGAR DE LA INSPECCIÓN:	DIA:	MES:	AÑO:	# DE INSPECCIÓN:
Bello Horizonte	10	08	2023	37

MARCA DEL EQUIPO:	# INTERNO:
Escalum	001

ASPECTOS A EVALUAR	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
El gancho conector de la line de vida Está en Perfecta Condiciones	X			
La Cuerda de la línea de vida Está en Perfecta Condiciones	X			
El mosquetón de seguridad funciona correctamente	X			
El arrestador de caída es apropiado para el diámetro de la cuerda	X			
El arrestador de caída funciona correctamente	X			
Peldaños de la escalera fija	X			
Peldaños de la escalera móvil	X			
El eje guía Izquierdo en aluminio está en perfecta condiciones	X			
EL Perfil Izquierdo de la escalera Fija está en perfecta condiciones	X			
El Perfil Izquierdo de la escalera Móvil Está en Perfecta Condiciones	X			
LaZapata Antideslizante Izquierda Está en Perfecta Condiciones	X			
El Gancho de seguridad se encuentra en perfectas condiciones	X			
La Polea Está en Perfecta Condiciones	X			
La Cuerda para la extensión de la escalera Está en Perfecta Condiciones	X			
El eje guía derecho en aluminio está en perfecta condiciones	X			
El Perfil Derecho de la Escalera Fija Está en Perfecta Condiciones	X			
El Perfil Derecho de la Escalera Móvil Está en Perfecta Condiciones	X			
La Zapata Antideslizante Derecha Está en Perfecta Condiciones	X			
El gancho conector de la line de vida Está en Perfecta Condiciones	X			
La Cuerda de la línea de vida Está en Perfecta Condiciones	X			
El arrestador de caída es apropiado para el diámetro de la cuerda	X			
El arrestador de caída es funciona correctamente	X			

Acciones Correctivas

#	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA	FECHA EJECUTADA
	N/A	N/A	N/A	N/A

EL TRABAJADOR TIENEN LOS SIGUIENTE EPP PARA REALIZAR SU ACTIVADA	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
Amés de Cuerpo Entero	X			
Guante de Vaqueta	X			
Casco con barboquejo 3 Puntos	X			

Datos del trabajador que se encuentran operando el equipo o elemento en el momento de la inspección

NOMBRE COMPLETO:	# DE IDENTIFICACIÓN:	FIRMA:
Jose Alquimedes Rivero H.	1076817671	

El Equipo se Encuentra Operativo y no Genera Riesgo Para los Trabajadores que lo Utilizan	SI: X	NO:

DATOS DEL INSPECTOR SST QUE REALIZO LA INSPECCION

NOMBRE COMPLETO:	Karla Rodriguez Barros
# DE IDENTIFICACIÓN:	1.122.412.508
FIRMA:	Karla Rodriguez

Powered by CamScanner

CONSTRUCCIONES M&E	Gestión de SST	Página 1 de 1
	Molinete	Código: SST-FO-03-PC-01
		Versión: 02
		Actualización: 25/05/2023

LUGAR DE LA INSPECCIÓN:	DIA:	MES:	AÑO:	# DE INSPECCIÓN:
Bello Horizonte	11	08	2023	38

UBICACIÓN DEL MOLINETE :	# INTERNO:
Caisson No 2	M4E

ASPECTOS A EVALUAR	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
El molinete se encuentra asegurado a una estructura fija En 2 pintos	X			
El cabo que está conectado al molinete cuenta con las dos grapas (Perros)	X			
El cabo del gancho conector de la carga cuenta con las dos grapas (Perros)	X			
El pin de frenado del tambor del molinete funciona correctamente	X			
El pedal de desbloque del pin de frenado funciona correctamente	X			
El manubrio presenta instabilidad		X		

Acciones Correctivas

#	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA	FECHA EJECUTADA
	N/A	N/A	N/A	N/A

EL TRABAJADOR TIENEN LOS SIGUIENTE EPP PARA REALIZAR SU ACTIVADA	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
Arnés de Cuerpo Entero	X			
Eslinga de Posicionamiento	X			
Guante de Vaqueta	X			
Casco con barboquejo 3 Puntos	X			

Datos del trabajador que se encuentran operando el equipo o elemento en el momento de la inspección		
NOMBRE COMPLETO:	# DE IDENTIFICACIÓN:	FIRMA:
Jose Arquimedes Ulloa	1070812671	

El Equipo se Encuentra Operativo y no Genera Riesgo Para los Trabajadores que lo Utilizan	SI: X	NO:

DATOS DEL INSPECTOR SST QUE REALIZO LA INSPECCION

NOMBRE COMPLETO:	Karla Rodriguez Barros
# DE IDENTIFICACIÓN:	1.122.412.508
FIRMA:	Karla Rodriguez

Powered by CamScanner

CONSTRUCCIONES M&E JHON JAIRO CANTE	Gestión de SST	Página 1 de 1
	Escalera Extensible Con Line De Vida	Código: SST-FO-03-PC-01
		Versión: 02
		Actualización: 25/05/2023

LUGAR DE LA INSPECCIÓN:	DIA:	MES:	AÑO:	# DE INSPECCIÓN:
Bello Horizonte	11	08	2023	38

MARCA DEL EQUIPO:	# INTERNO:
Escalum	001

ASPECTOS A EVALUAR	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
El gancho conector de la line de vida Está en Perfecta Condiciones	✓			
La Cuerda de la línea de vida Está en Perfecta Condiciones	X			
El mosquetón de seguridad funciona correctamente	X			
El arrestador de caída es apropiado para el diámetro de la cuerda	X			
El arrestador de caída funciona correctamente	X			
Peldaños de la escalera fija	X			
Peldaños de la escalera móvil	X			
El eje guía izquierdo en aluminio está en perfecta condiciones	X			
EL Perfil Izquierdo de la escalera Fija está en perfecta condiciones	X			
El Perfil Izquierdo de la escalera Móvil Está en Perfecta Condiciones	X			
LaZapata Antideslizante Izquierda Está en Perfecta Condiciones	X			
El Gancho de seguridad se encuentra en perfectas condiciones	X			
La Polea Está en Perfecta Condiciones	X			
La Cuerda para la extensión de la escalera Está en Perfecta Condiciones	X			
El eje guía derecho en aluminio está en perfecta condiciones	X			
El Perfil Derecho de la Escalera Fija Está en Perfecta Condiciones	X			
El Perfil Derecho de la Escalera Móvil Está en Perfecta Condiciones	X			
La Zapata Antideslizante Derecha Está en Perfecta Condiciones	X			
El gancho conector de la line de vida Está en Perfecta Condiciones	X			
La Cuerda de la línea de vida Está en Perfecta Condiciones	X			
El arrestador de caída es apropiado para el diámetro de la cuerda	X			
El arrestador de caída es funciona correctamente	X			

Acciones Correctivas

#	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA	FECHA EJECUTADA
	N/A	N/A	N/A	N/A

EL TRABAJADOR TIENEN LOS SIGUIENTE EPP PARA REALIZAR SU ACTIVADA	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
Arnés de Cuerpo Entero	X			
Guante de Vaqueta	X			
Casco con barboquejo 3 Puntos	X			

Datos del trabajador que se encuentran operando el equipo o elemento en el momento de la inspección

NOMBRE COMPLETO:	# DE IDENTIFICACIÓN:	FIRMA:
JOSE AVELINO MADAS VIVEROS	1076812071	

El Equipo se Encuentra Operativo y no Genera Riesgo Para los Trabajadores que lo Utilizan	SI: X	NO:

DATOS DEL INSPECTOR SST QUE REALIZO LA INSPECCION

NOMBRE COMPLETO:	Karla Rodriguez Barros
# DE IDENTIFICACIÓN:	1.122.412.508
FIRMA:	Karla Rodriguez

Powered by CamScanner

CONSTRUCCIONES M&E	Gestión de SST	Página 1 de 1
	Molinete	Código: SST-FO-03-PC-01
		Versión: 02
		Actualización: 25/05/2023

LUGAR DE LA INSPECCIÓN:	DIA:	MES:	AÑO:	# DE INSPECCIÓN:
Bello Horizonte	12	08	2023	39

UBICACIÓN DEL MOLINETE :	# INTERNO:
Caisson No 2	M y E

ASPECTOS A EVALUAR	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
El molinete se encuentra asegurado a una estructura fija En 2 pintos	X			
El cabo que está conectado al molinete cuenta con las dos grapas (Perros)	X			
El cabo del gancho conector de la carga cuenta con las dos grapas (Perros)	X			
El pin de frenado del tambor del molinete funciona correctamente	X			
El pedal de desbloque del pin de frenado funciona correctamente	X			
El manubrio presenta instabilidad		X		

Acciones Correctivas

#	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA	FECHA EJECUTADA

EL TRABAJADOR TIENEN LOS SIGUIENTE EPP PARA REALIZAR SU ACTIVADA	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
Arnés de Cuerpo Entero	X			
Eslinga de Posicionamiento	X			
Guante de Vaqueta	X			
Casco con barboquejo 3 Puntos	X			

Datos del trabajador que se encuentran operando el equipo o elemento en el momento de la Inspección		
NOMBRE COMPLETO:	# DE IDENTIFICACIÓN:	FIRMA:
JOSE Arquimedes Viveros H.	1076817671	

El Equipo se Encuentra Operativo y no Genera Riesgo Para los Trabajadores que lo Utilizan	Si:	NO:

DATOS DEL INSPECTOR SST QUE REALIZO LA INSPECCION

NOMBRE COMPLETO:	Karla Rodriguez Barros
# DE IDENTIFICACIÓN:	1.122.412.508
FIRMA:	Karla Rodriguez

Powered by CamScanner

CONSTRUCCIONES M&E	Gestión de SST	Página 1 de 1
	Escalera Extensible Con Line De Vida	Código: SST-FO-03-PC-01
		Versión: 02
		Actualización: 25/05/2023

LUGAR DE LA INSPECCIÓN:	DIA:	MES:	AÑO:	# DE INSPECCIÓN:
Bello Horizonte	12	08	2023	39

MARCA DEL EQUIPO:	# INTERNO:
Escalum	001

ASPECTOS A EVALUAR	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
El gancho conector de la line de vida Está en Perfecta Condiciones	X			
La Cuerda de la línea de vida Está en Perfecta Condiciones	X			
El mosquetón de seguridad funciona correctamente	X			
El arrestador de caída es apropiado para el diámetro de la cuerda	X			
El arrestador de caída funciona correctamento	X			
Peldaños de la escalera fija	X			
Peldaños de la escalera móvil	X			
El eje guía Izquierdo en aluminio está en perfecta condiciones	X			
EL Perfil Izquierdo de la escalera Fija está en perfecta condiciones	X			
El Perfil Izquierdo de la escalera Móvil Está en Perfecta Condiciones	X			
LaZapata Antideslizante Izquierda Está en Perfecta Condiciones	X			
El Gancho de seguridad se encuentra en perfectas condiciones	X			
La Polea Está en Perfecta Condiciones	X			
La Cuerda para la extensión de la escalera Está en Perfecta Condiciones	X			
El eje guía derecho en aluminio está en perfecta condiciones	X			
El Perfil Derecho de la Escalera Fija Está en Perfecta Condiciones	X			
El Perfil Derecho de la Escalera Móvil Está en Perfecta Condiciones	X			
La Zapata Antideslizante Derecha Está en Perfecta Condiciones	X			
El gancho conector de la line de vida Está en Perfecta Condiciones	X			
La Cuerda de la línea de vida Está en Perfecta Condiciones	X			
El arrestador de caída es apropiado para el diámetro de la cuerda	X			
El arrestador de caída es funciona correctamente	X			

Acciones Correctivas

#	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA	FECHA EJECUTADA

EL TRABAJADOR TIENEN LOS SIGUIENTE EPP PARA REALIZAR SU ACTIVADA	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
Arnés de Cuerpo Entero	X			
Guante de Vaqueta	X			
Casco con barboquejo 3 Puntos	X			

Datos del trabajador que se encuentran operando el equipo o elemento en el momento de la inspección

NOMBRE COMPLETO:	# DE IDENTIFICACIÓN:	FIRMA:
Jose Arquimedes Ucaros H.	1076817671	

El Equipo se Encuentra Operativo y no Genera Riesgo Para los Trabajadores que lo Utilizan	SI:	NO:

DATOS DEL INSPECTOR SST QUE REALIZO LA INSPECCION

NOMBRE COMPLETO:	Karla Rodriguez Barros
# DE IDENTIFICACIÓN:	1.122.412.508
FIRMA:	Karla Rodriguez

Powered by CamScanner

	Gestión de SST	Página 1 de 1
M&E	Molinete	Código SST-FO-03-PC-01
		Versión 02
		Actualización 25/05/2023

LUGAR DE LA INSPECCIÓN:	DIA:	MES:	AÑO:	# DE INSPECCIÓN:
Bello Horizonte	14	08	2023	40

UBICACIÓN DEL MOLINETE :	# INTERNO:
Caisson No 2	M&E

ASPECTOS A EVALUAR	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
El molinete se encuentra asegurado a una estructura fija En 2 pintos	X			
El cabo que está conectado al molinete cuenta con las dos grapas (Perros)	X			
El cabo del gancho conector de la carga cuenta con las dos grapas (Perros)	X			
El pin de frenado del tambor del molinete funciona correctamente	X			
El pedal de desbloque del pin de frenado funciona correctamente	X			
El manubrio presenta instabilidad		X		

Acciones Correctivas

#	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA	FECHA EJECUTADA
	N/A	N/A	N/A	N/A

EL TRABAJADOR TIENEN LOS SIGUIENTE EPP PARA REALIZAR SU ACTIVADA	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
Arnés de Cuerpo Entero	X			
Eslinga de Posicionamiento	X			
Guante de Vaqueta	X			
Casco con barboquejo 3 Puntos	X			

Datos del trabajador que se encuentran operando el equipo o elemento en el momento de la inspección

NOMBRE COMPLETO:	# DE IDENTIFICACIÓN:	FIRMA:
Jose Bayardo Morales Viveros H.	1076817671	

El Equipo se Encuentra Operativo y no Genera Riesgo Para los Trabajadores que lo Utilizan	SI: X	NO:

DATOS DEL INSPECTOR SST QUE REALIZO LA INSPECCION

NOMBRE COMPLETO:	Karla Rodriguez Barros
# DE IDENTIFICACIÓN:	1.122.412.508
FIRMA:	Karla Rodriguez

Powered by CamScanner

	Gestión de SST	Página 1 de 1
	Escalera Extensible Con Line De Vida	Código SST-FO-03-PC-01
		Versión 02
		Actualización 25/05/2023

LUGAR DE LA INSPECCIÓN:	DIA:	MES:	AÑO:	# DE INSPECCIÓN:
Bello Horizonte	14	08	2023	40

MARCA DEL EQUIPO:	# INTERNO:
Escalum	M4E001

ASPECTOS A EVALUAR	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
El gancho conector de la line de vida Está en Perfecta Condiciones	✓			
La Cuerda de la línea de vida Está en Perfecta Condiciones	✓			
El mosquetón de seguridad funciona correctamente	✓			
El arrestador de caída es apropiado para el diámetro de la cuerda	✓			
El arrestador de caída funciona correctamente	✓			
Peldaños de la escalera fija	✓			
Peldaños de la escalera móvil	✓			
El eje guía izquierdo en aluminio está en perfecta condiciones	✓			
EL Perfil Izquierdo de la escalera Fija está en perfecta condiciones	✓			
El Perfil Izquierdo de la escalera Móvil Está en Perfecta Condiciones	✓			
LaZapata Antideslizante Izquierda Está en Perfecta Condiciones	✓			
El Gancho de seguridad se encuentra en perfectas condiciones	✓			
La Polea Está en Perfecta Condiciones	✓			
La Cuerda para la extensión de la escalera Está en Perfecta Condiciones	✓			
El eje guía derecho en aluminio está en perfecta condiciones	✓			
El Perfil Derecho de la Escalera Fija Está en Perfecta Condiciones	✓			
El Perfil Derecho de la Escalera Móvil Está en Perfecta Condiciones	✓			
La Zapata Antideslizante Derecha Está en Perfecta Condiciones	✓			
El gancho conector de la line de vida Está en Perfecta Condiciones	✓			
La Cuerda de la línea de vida Está en Perfecta Condiciones	✓			
El arrestador de caída es apropiado para el diámetro de la cuerda	✓			
El arrestador de caída es funciona correctamente	✓			

Acciones Correctivas

#	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA	FECHA EJECUTADA
	N/A	N/A	N/A	N/A

EL TRABAJADOR TIENEN LOS SIGUIENTE EPP PARA REALIZAR SU ACTIVADA	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
Arnés de Cuerpo Entero	✓			
Guante de Vaqueta	✓			
Casco con barboquejo 3 Puntos	✓			

Datos del trabajador que se encuentran operando el equipo o elemento en el momento de la inspección

NOMBRE COMPLETO:	# DE IDENTIFICACIÓN:	FIRMA:
Jose Arquimedes Viveros H.	1076817671	

El Equipo se Encuentra Operativo y no Genera Riesgo Para los Trabajadores que lo Utilizan	SI: X	NO:

DATOS DEL INSPECTOR SST QUE REALIZO LA INSPECCION

NOMBRE COMPLETO:	Karla Rodriguez Barros
# DE IDENTIFICACIÓN:	1.122.412.508
FIRMA:	Karla Rodriguez

Powered by CamScanner

Gestión de SST	Página 1 de 1
Molinete	Código SST-FO-03-PC-01
	Versión 02
	Actualización 25/05/2023

LUGAR DE LA INSPECCIÓN:	DIA:	MES:	AÑO:	# DE INSPECCIÓN:
Bello Horizonte	15	08	2023	41

UBICACIÓN DEL MOLINETE : Caisson No 2 — **# INTERNO:** MyE

ASPECTOS A EVALUAR	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
El molinete se encuentra asegurado a una estructura fija En 2 pintos	X			
El cabo que está conectado al molinete cuenta con las dos grapas (Perros)	✓			
El cabo del gancho conector de la carga cuenta con las dos grapas (Perros)	X			
El pin de frenado del tambor del molinete funciona correctamente	X			
El pedal de desbloque del pin de frenado funciona correctamente	X			
El manubrio presenta instabilidad	/	X		

Acciones Correctivas

#	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA	FECHA EJECUTADA
	N/A	N/A	N/A	N/A

EL TRABAJADOR TIENEN LOS SIGUIENTE EPP PARA REALIZAR SU ACTIVADA	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
Arnés de Cuerpo Entero	X			
Eslinga de Posicionamiento	X			
Guante de Vaqueta	X			
Casco con barboquejo 3 Puntos	X			

Datos del trabajador que se encuentran operando el equipo o elemento en el momento de la inspección

NOMBRE COMPLETO:	# DE IDENTIFICACIÓN:	FIRMA:
Jose Arquimedes	1076817671	

El Equipo se Encuentra Operativo y no Genera Riesgo Para los Trabajadores que lo Utilizan	SI: X	NO:

DATOS DEL INSPECTOR SST QUE REALIZO LA INSPECCION

NOMBRE COMPLETO:	Karla Rodriguez Barros
# DE IDENTIFICACIÓN:	1.122.412.508
FIRMA:	Karla Rodriguez

Powered by CamScanner

CONSTRUCCIONES M&E	Gestión de SST	Página 1 de 1
	Escalera Extensible Con Line De Vida	Código SST-FO-03-PC-01
		Versión 02
		Actualización 25/05/2023

LUGAR DE LA INSPECCIÓN:	DIA:	MES:	AÑO:	# DE INSPECCIÓN:
Bello Horizonte	15	08	2023	41

MARCA DEL EQUIPO:	# INTERNO:
Escalum	001

ASPECTOS A EVALUAR	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
El gancho conector de la line de vida Está en Perfecta Condiciones	X			
La Cuerda de la línea de vida Está en Perfecta Condiciones	X			
El mosquetón de seguridad funciona correctamente	X			
El arrestador de caída es apropiado para el diámetro de la cuerda	X			
El arrestador de caída funciona correctamente	X			
Peldaños de la escalera fija	X			
Peldaños de la escalera móvil	X			
El eje guía izquierdo en aluminio está en perfecta condiciones	X			
EL Perfil Izquierdo de la escalera Fija está en perfecta condiciones	X			
El Perfil Izquierdo de la escalera Móvil Está en Perfecta Condiciones	X			
LaZapata Antideslizante Izquierda Está en Perfecta Condiciones	X			
El Gancho de seguridad se encuentra en perfectas condiciones	X			
La Polea Está en Perfecta Condiciones	X			
La Cuerda para la extensión de la escalera Está en Perfecta Condiciones	X			
El eje guía derecho en aluminio está en perfecta condiciones	X			
El Perfil Derecho de la Escalera Fija Está en Perfecta Condiciones	X			
El Perfil Derecho de la Escalera Móvil Está en Perfecta Condiciones	X			
La Zapata Antideslizante Derecha Está en Perfecta Condiciones	X			
El gancho conector de la line de vida Está en Perfecta Condiciones	X			
La Cuerda de la línea de vida Está en Perfecta Condiciones	X			
El arrestador de caída es apropiado para el diámetro de la cuerda	X			
El arrestador de caída es funciona correctamente	X			

Acciones Correctivas

#	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA	FECHA EJECUTADA
	N/A	N/A	N/A	N/A

EL TRABAJADOR TIENEN LOS SIGUIENTE EPP PARA REALIZAR SU ACTIVADA	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
Arnés de Cuerpo Entero	X			
Guante de Vaqueta	X			
Casco con barboquejo 3 Puntos	X			

Datos del trabajador que se encuentran operando el equipo o elemento en el momento de la inspección

NOMBRE COMPLETO:	# DE IDENTIFICACIÓN:	FIRMA:
Jose Luis Cc	1076817671	

El Equipo se Encuentra Operativo y no Genera Riesgo Para los Trabajadores que lo Utilizan	SI: X	NO:

DATOS DEL INSPECTOR SST QUE REALIZO LA INSPECCION

NOMBRE COMPLETO:	Karla Rodriguez Barros
# DE IDENTIFICACIÓN:	1.122.412.508
FIRMA:	Karla Rodriguez

Powered by CamScanner

	Gestión de SST	Página 1 de 1
CONSTRUCCIONES M&E	Molinete	Código: SST-FO-03-PC-01
		Versión: 02
		Actualización: 25/05/2023

LUGAR DE LA INSPECCIÓN:	DIA:	MES:	AÑO:	# DE INSPECCIÓN:
Bello Horizonte	16	08	2023	42

UBICACIÓN DEL MOLINETE :	# INTERNO:
Caisson No 2	M&E

ASPECTOS A EVALUAR	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
El molinete se encuentra asegurado a una estructura fija En 2 pintos	X			
El cabo que está conectado al molinete cuenta con las dos grapas (Perros)	X			
El cabo del gancho conector de la carga cuenta con las dos grapas (Perros)	X			
El pin de frenado del tambor del molinete funciona correctamente	X			
El pedal de desbloque del pin de frenado funciona correctamente	X			
El manubrio presenta instabilidad		X		

Acciones Correctivas

#	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA	FECHA EJECUTADA
	N/A	N/A	N/A	N/A

EL TRABAJADOR TIENEN LOS SIGUIENTE EPP PARA REALIZAR SU ACTIVADA	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
Arnés de Cuerpo Entero	X			
Eslinga de Posicionamiento	X			
Guante de Vaqueta	X			
Casco con barboquejo 3 Puntos	X			

Datos del trabajador que se encuentran operando el equipo o elemento en el momento de la inspección

NOMBRE COMPLETO:	# DE IDENTIFICACIÓN:	FIRMA:
Jose Arquimedes Olivares M.	1026817671	

El Equipo se Encuentra Operativo y no Genera Riesgo Para los Trabajadores que lo Utilizan	SI:	NO:
	X	

DATOS DEL INSPECTOR SST QUE REALIZO LA INSPECCION

NOMBRE COMPLETO:	Karla Rodriguez Barros
# DE IDENTIFICACIÓN:	1.122.412.508
FIRMA:	Karla Rodriguez

Powered by CamScanner

	Gestión de SST	Página 1 de 1
CONSTRUCCIONES M&E	Escalera Extensible Con Line De Vida	Código SST-FO-03-PC-01
		Versión 02
		Actualización 25/05/2023

LUGAR DE LA INSPECCIÓN:	DIA:	MES:	AÑO:	# DE INSPECCIÓN:
Bello Horizonte	16	08	2023	42

MARCA DEL EQUIPO:	# INTERNO:
Escalum	001

ASPECTOS A EVALUAR	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
El gancho conector de la line de vida Está en Perfecta Condiciones	X			
La Cuerda de la línea de vida Está en Perfecta Condiciones	X			
El mosquetón de seguridad funciona correctamente	X			
El arrestador de caída es apropiado para el diámetro de la cuerda	X			
El arrestador de caída funciona correctamente	X			
Peldaños de la escalera fija	X			
Peldaños de la escalera móvil	X			
El eje guía izquierdo en aluminio está en perfecta condiciones	X			
EL Perfil Izquierdo de la escalera Fija está en perfecta condiciones	X			
El Perfil Izquierdo de la escalera Móvil Está en Perfecta Condiciones	X			
LaZapata Antideslizante Izquierda Está en Perfecta Condiciones	X			
El Gancho de seguridad se encuentra en perfectas condiciones	X			
La Polea Está en Perfecta Condiciones	X			
La Cuerda para la extensión de la escalera Está en Perfecta Condiciones	X			
El eje guía derecho en aluminio está en perfecta condiciones	X			
El Perfil Derecho de la Escalera Fija Está en Perfecta Condiciones	X			
El Perfil Derecho de la Escalera Móvil Está en Perfecta Condiciones	X			
La Zapata Antideslizante Derecha Está en Perfecta Condiciones	X			
El gancho conector de la line de vida Está en Perfecta Condiciones	X			
La Cuerda de la línea de vida Está en Perfecta Condiciones	X			
El arrestador de caída es apropiado para el diámetro de la cuerda	X			
El arrestador de caída es funciona correctamente	X			

Acciones Correctivas

#	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA	FECHA EJECUTADA
	N/A	N/A	N/A	N/A

EL TRABAJADOR TIENEN LOS SIGUIENTE EPP PARA REALIZAR SU ACTIVADA	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
Arnés de Cuerpo Entero	X			
Guante de Vaqueta	X			
Casco con barboquejo 3 Puntos	X			

Datos del trabajador que se encuentran operando el equipo o elemento en el momento de la inspección

NOMBRE COMPLETO:	# DE IDENTIFICACIÓN:	FIRMA:
Jose Arquimedes Uvero H.	1076813627	

El Equipo se Encuentra Operativo y no Genera Riesgo Para los Trabajadores que lo Utilizan	SI: X	NO:

DATOS DEL INSPECTOR SST QUE REALIZO LA INSPECCION

NOMBRE COMPLETO:	Karla Rodriguez Barros
# DE IDENTIFICACIÓN:	1.122.412508
FIRMA:	Karla Rodriguez

Powered by CamScanner

CONSTRUCCIONES M&E	Gestión de SST	Página 1 de 1
	Molinete	Código: SST-FO-03-PC-01
		Versión: 02
		Actualización: 25/05/2023

LUGAR DE LA INSPECCIÓN:	DIA:	MES:	AÑO:	# DE INSPECCIÓN:
Bello Horizonte	17	08	2023	43

UBICACIÓN DEL MOLINETE :	# INTERNO:
Caisson No 2	M4E

ASPECTOS A EVALUAR	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
El molinete se encuentra asegurado a una estructura fija En 2 pintos	✓			
El cabo que está conectado al molinete cuenta con las dos grapas (Perros)	✓			
El cabo del gancho conector de la carga cuenta con las dos grapas (Perros)	✓			
El pin de frenado del tambor del molinete funciona correctamente	✓			
El pedal de desbloque del pin de frenado funciona correctamente	✓			
El manubrio presenta instabilidad		X		

Acciones Correctivas

#	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA	FECHA EJECUTADA
	N/A	N/A	N/A	N/A

EL TRABAJADOR TIENEN LOS SIGUIENTE EPP PARA REALIZAR SU ACTIVADA	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
Arnés de Cuerpo Entero	X			
Eslinga de Posicionamiento	X			
Guante de Vaqueta	X			
Casco con barboquejo 3 Puntos	X			

Datos del trabajador que se encuentran operando el equipo o elemento en el momento de la inspección		
NOMBRE COMPLETO:	# DE IDENTIFICACIÓN:	FIRMA:
Jose Arquimedes Ucros H.	1076817671	

El Equipo se Encuentra Operativo y no Genera Riesgo Para los Trabajadores que lo Utilizan	SI:	NO:
	X	

DATOS DEL INSPECTOR SST QUE REALIZO LA INSPECCION

NOMBRE COMPLETO:	Karla Rodriguez Barros
# DE IDENTIFICACIÓN:	1.122.412.508
FIRMA:	Karla Rodriguez

2080

Powered by CamScanner

CONSTRUCCIONES M&E	Gestión de SST	Página 1 de 1
	Escalera Extensible Con Line De Vida	Código SST-FO-03-PC-01
		Versión 02
		Actualización 25/05/2023

LUGAR DE LA INSPECCIÓN:	DIA:	MES:	AÑO:	# DE INSPECCIÓN:
Bello Horizonte	17	08	2023	43

MARCA DEL EQUIPO:	# INTERNO:
Escalum	001

ASPECTOS A EVALUAR	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
El gancho conector de la line de vida Está en Perfecta Condiciones	X			
La Cuerda de la línea de vida Está en Perfecta Condiciones	X			
El mosquetón de seguridad funciona correctamente	X			
El arrestador de caída es apropiado para el diámetro de la cuerda	X			
El arrestador de caída funciona correctamente	X			
Peldaños de la escalera fija	X			
Peldaños de la escalera móvil	X			
El eje guía izquierdo en aluminio está en perfecta condiciones	X			
EL Perfil Izquierdo de la escalera Fija está en perfecta condiciones	X			
El Perfil Izquierdo de la escalera Móvil Está en Perfecta Condiciones	X			
LaZapata Antideslizante Izquierda Está en Perfecta Condiciones	X			
El Gancho de seguridad se encuentra en perfectas condiciones	X			
La Polea Está en Perfecta Condiciones	X			
La Cuerda para la extensión de la escalera Está en Perfecta Condiciones	X			
El eje guía derecho en aluminio está en perfecta condiciones	X			
El Perfil Derecho de la Escalera Fija Está en Perfecta Condiciones	X			
El Perfil Derecho de la Escalera Móvil Está en Perfecta Condiciones	X			
La Zapata Antideslizante Derecha Está en Perfecta Condiciones	X			
El gancho conector de la line de vida Está en Perfecta Condiciones	X			
La Cuerda de la línea de vida Está en Perfecta Condiciones	X			
El arrestador de caída es apropiado para el diámetro de la cuerda	X			
El arrestador de caída es funciona correctamente	X			

Acciones Correctivas

#	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA	FECHA EJECUTADA
	N/A	N/A	N/A	N/A

EL TRABAJADOR TIENEN LOS SIGUIENTE EPP PARA REALIZAR SU ACTIVADA	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
Arnés de Cuerpo Entero	X			
Guante de Vaqueta	X			
Casco con barboquejo 3 Puntos	X			

Datos del trabajador que se encuentran operando el equipo o elemento en el momento de la inspección

NOMBRE COMPLETO:	# DE IDENTIFICACIÓN:	FIRMA:
Jose Arquimedes Uuevos H.	4076817671	

El Equipo se Encuentra Operativo y no Genera Riesgo Para los Trabajadores que lo Utilizan	SI: X	NO:

DATOS DEL INSPECTOR SST QUE REALIZO LA INSPECCION

NOMBRE COMPLETO:	Karla Rodriguez Barros
# DE IDENTIFICACIÓN:	1.122.412.508
FIRMA:	Karla Rodriguez

Powered by CamScanner

	Gestión de SST	Página 1 de 1
CONSTRUCCIONES M&E	Molinete	Código: SST-FO-03-PC-01
		Versión: 02
		Actualización: 25/05/2023

LUGAR DE LA INSPECCIÓN:	DIA:	MES:	AÑO:	# DE INSPECCIÓN:
Bello Horizonte	18	08	2023	44

UBICACIÓN DEL MOLINETE :	# INTERNO:
Caisson No 2	M&E

ASPECTOS A EVALUAR	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
El molinete se encuentra asegurado a una estructura fija En 2 pintos	X			
El cabo que está conectado al molinete cuenta con las dos grapas (Perros)	X			
El cabo del gancho conector de la carga cuenta con las dos grapas (Perros)	X			
El pin de frenado del tambor del molinete funciona correctamente	X			
El pedal de desbloque del pin de frenado funciona correctamente	X			
El manubrio presenta instabilidad		X		

Acciones Correctivas

#	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA	FECHA EJECUTADA
	N/A	N/A	N/A	N/A

EL TRABAJADOR TIENEN LOS SIGUIENTE EPP PARA REALIZAR SU ACTIVADA	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
Arnés de Cuerpo Entero	X			
Eslinga de Posicionamiento	X			
Guante de Vaqueta	X			
Casco con barboquejo 3 Puntos	X			

Datos del trabajador que se encuentran operando el equipo o elemento en el momento de la inspección		
NOMBRE COMPLETO:	# DE IDENTIFICACIÓN:	FIRMA:
Jose Alejandro Olivero H.	1076812671	

El Equipo se Encuentra Operativo y no Genera Riesgo Para los Trabajadores que lo Utilizan	SI: X	NO:

DATOS DEL INSPECTOR SST QUE REALIZO LA INSPECCION

NOMBRE COMPLETO:	Karla Rodriguez Barras
# DE IDENTIFICACIÓN:	1.122.412.508
FIRMA:	Karla Rodriguez

Powered by CamScanner

	Gestión de SST	Página 1 de 1
CONSTRUCCIONES M&E	Escalera Extensible Con Line De Vida	Código: SST-FO-03-PC-01
		Versión: 02
		Actualización: 25/05/2023

LUGAR DE LA INSPECCIÓN:	DIA:	MES:	AÑO:	# DE INSPECCIÓN:
Belo Horizonte	18	08	2023	44

MARCA DEL EQUIPO:	# INTERNO:
Escalum	001

ASPECTOS A EVALUAR	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
El gancho conector de la line de vida Está en Perfecta Condiciones	X			
La Cuerda de la línea de vida Está en Perfecta Condiciones	X			
El mosquetón de seguridad funciona correctamente	X			
El arrestador de caída es apropiado para el diámetro de la cuerda	X			
El arrestador de caída funciona correctamente	X			
Peldaños de la escalera fija	X			
Peldaños de la escalera móvil	X			
El eje guía Izquierdo en aluminio está en perfecta condiciones	X			
EL Perfil Izquierdo de la escalera Fija está en perfecta condiciones	X			
El Perfil Izquierdo de la escalera Móvil Está en Perfecta Condiciones	X			
LaZapata Antideslizante Izquierda Está en Perfecta Condiciones	X			
El Gancho de seguridad se encuentra en perfectas condiciones	X			
La Polea Está en Perfecta Condiciones	X			
La Cuerda para la extensión de la escalera Está en Perfecta Condiciones	X			
El eje guía derecho en aluminio está en perfecta condiciones	X			
El Perfil Derecho de la Escalera Fija Está en Perfecta Condiciones	X			
El Perfil Derecho de la Escalera Móvil Está en Perfecta Condiciones	X			
La Zapata Antideslizante Derecha Está en Perfecta Condiciones	X			
El gancho conector de la line de vida Está en Perfecta Condiciones	X			
La Cuerda de la línea de vida Está en Perfecta Condiciones	X			
El arrestador de caída es apropiado para el diámetro de la cuerda	X			
El arrestador de caída es funciona correctamente	X			

Acciones Correctivas

#	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA	FECHA EJECUTADA
	N/A	N/A	N/A	N/A

EL TRABAJADOR TIENEN LOS SIGUIENTE EPP PARA REALIZAR SU ACTIVADA	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
Arnés de Cuerpo Entero	X			
Guante de Vaqueta	X			
Casco con barboquejo 3 Puntos	X			

Datos del trabajador que se encuentran operando el equipo o elemento en el momento de la inspección

NOMBRE COMPLETO:	# DE IDENTIFICACIÓN:	FIRMA:
Jose Argemiro dos Juaros H.	1076817671	

El Equipo se Encuentra Operativo y no Genera Riesgo Para los Trabajadores que lo Utilizan	SI: X	NO:

DATOS DEL INSPECTOR SST QUE REALIZO LA INSPECCION

NOMBRE COMPLETO:	Karla Rodriguez Barros
# DE IDENTIFICACIÓN:	1.122.412.508
FIRMA:	Karla Rodriguez

Powered by CamScanner

CONSTRUCCIONES M&E	Gestión de SST	Página 1 de 1
	Molinete	Código: SST-FO-03-PC-01
		Versión: 02
		Actualización: 25/05/2023

LUGAR DE LA INSPECCIÓN:	DIA:	MES:	AÑO:	# DE INSPECCIÓN:
Bello Horizonte	19	08	2023	45

UBICACIÓN DEL MOLINETE :	# INTERNO:
Caisson No 2	M4E

ASPECTOS A EVALUAR	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
El molinete se encuentra asegurado a una estructura fija En 2 pintos	X			
El cabo que está conectado al molinete cuenta con las dos grapas (Perros)	X			
El cabo del gancho conector de la carga cuenta con las dos grapas (Perros)	X			
El pin de frenado del tambor del molinete funciona correctamente	X			
El pedal de desbloque del pin de frenado funciona correctamente	X			
El manubrio presenta instabilidad		X		

Acciones Correctivas

#	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA	FECHA EJECUTADA
	N/A	N/A	N/A	N/A

EL TRABAJADOR TIENEN LOS SIGUIENTE EPP PARA REALIZAR SU ACTIVADA	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
Arnés de Cuerpo Entero	X			
Eslinga de Posicionamiento	X			
Guante de Vaqueta	X			
Casco con barboquejo 3 Puntos	X			

Datos del trabajador que se encuentran operando el equipo o elemento en el momento de la inspección

NOMBRE COMPLETO:	# DE IDENTIFICACIÓN:	FIRMA:
Jose Arquimedes Uveros H.	1076817671	

El Equipo se Encuentra Operativo y no Genera Riesgo Para los Trabajadores que lo Utilizan	SI: X	NO:

DATOS DEL INSPECTOR SST QUE REALIZO LA INSPECCION

NOMBRE COMPLETO:	Karla Rodriguez Barras
# DE IDENTIFICACIÓN:	1.122.412.508
FIRMA:	Karla Rodriguez

Powered by CamScanner

CONSTRUCCIONES M&E	Gestión de SST	Página 1 de 1
	Escalera Extensible Con Line De Vida	Código SST-FO-03-PC-01
		Versión 02
		Actualización 25/05/2023

LUGAR DE LA INSPECCIÓN:	DIA:	MES:	AÑO:	# DE INSPECCIÓN:
Bello Horizonte	19	08	2023	45

MARCA DEL EQUIPO:	# INTERNO:
Escalum	001

ASPECTOS A EVALUAR	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
El gancho conector de la line de vida Está en Perfecta Condiciones	X			
La Cuerda de la línea de vida Está en Perfecta Condiciones	X			
El mosquetón de seguridad funciona correctamente	X			
El arrestador de caída es apropiado para el diámetro de la cuerda	X			
El arrestador de caída funciona correctamente	X			
Peldaños de la escalera fija	X			
Peldaños de la escalera móvil	X			
El eje guía izquierdo en aluminio está en perfecta condiciones	X			
EL Perfil Izquierdo de la escalera Fija está en perfecta condiciones	X			
El Perfil Izquierdo de la escalera Móvil Está en Perfecta Condiciones	X			
LaZapata Antideslizante Izquierda Está en Perfecta Condiciones	X			
El Gancho de seguridad se encuentra en perfectas condiciones	X			
La Polea Está en Perfecta Condiciones	X			
La Cuerda para la extensión de la escalera Está en Perfecta Condiciones	X			
El eje guía derecho en aluminio está en perfecta condiciones	X			
El Perfil Derecho de la Escalera Fija Está en Perfecta Condiciones	X			
El Perfil Derecho de la Escalera Móvil Está en Perfecta Condiciones	X			
La Zapata Antideslizante Derecha Está en Perfecta Condiciones	X			
El gancho conector de la line de vida Está en Perfecta Condiciones	X			
La Cuerda de la línea de vida Está en Perfecta Condiciones	X			
El arrestador de caída es apropiado para el diámetro de la cuerda	X			
El arrestador de caída es funciona correctamente	X			

Acciones Correctivas

#	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA	FECHA EJECUTADA
	N/A	N/A	N/A	N/A

EL TRABAJADOR TIENEN LOS SIGUIENTE EPP PARA REALIZAR SU ACTIVADA	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
Arnés de Cuerpo Entero	X			
Guante de Vaqueta	X			
Casco con barboquejo 3 Puntos	X			

Datos del trabajador que se encuentran operando el equipo o elemento en el momento de la inspección

NOMBRE COMPLETO:	# DE IDENTIFICACIÓN:	FIRMA:
Jose Arquimedes Olivero H.	1076817671	

El Equipo se Encuentra Operativo y no Genera Riesgo Para los Trabajadores que lo Utilizan	SI:	NO:

DATOS DEL INSPECTOR SST QUE REALIZO LA INSPECCION

NOMBRE COMPLETO:	Karla Rodriguez Barros
# DE IDENTIFICACIÓN:	1.122.412.508
FIRMA:	Karla Rodriguez

Powered by CamScanner

	Gestión de SST	Página 1 de 1
CONSTRUCCIONES M&E	Molinete	Código: SST-FO-03-PC-01
		Versión: 02
		Actualización: 25/05/2023

LUGAR DE LA INSPECCIÓN:	DIA:	MES:	AÑO:	# DE INSPECCIÓN:
Bello Horizonte	22	08	2023	46

UBICACIÓN DEL MOLINETE :	# INTERNO:
Caisson No 2	MYEC

ASPECTOS A EVALUAR	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
El molinete se encuentra asegurado a una estructura fija En 2 pintos	X			
El cabo que está conectado al molinete cuenta con las dos grapas (Perros)	X			
El cabo del gancho conector de la carga cuenta con las dos grapas (Perros)	X			
El pin de frenado del tambor del molinete funciona correctamente	X			
El pedal de desbloque del pin de frenado funciona correctamente	X			
El manubrio presenta instabilidad		X		

Acciones Correctivas

#	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA	FECHA EJECUTADA
	N/A	N/A	N/A	N/A

EL TRABAJADOR TIENEN LOS SIGUIENTE EPP PARA REALIZAR SU ACTIVADA	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
Arnés de Cuerpo Entero	X			
Eslinga de Posicionamiento	X			
Guante de Vaqueta	X			
Casco con barboquejo 3 Puntos	X			

Datos del trabajador que se encuentran operando el equipo o elemento en el momento de la inspección

NOMBRE COMPLETO:	# DE IDENTIFICACIÓN:	FIRMA:
Jose Olivos	1076817671	

El Equipo se Encuentra Operativo y no Genera Riesgo Para los Trabajadores que lo Utilizan	SI: X	NO:

DATOS DEL INSPECTOR SST QUE REALIZO LA INSPECCION

NOMBRE COMPLETO:	Karla Rodriguez Barros
# DE IDENTIFICACIÓN:	1.122412.508
FIRMA:	Karla Rodriguez

Powered by CamScanner

excavar

	Gestión de SST	Página 1 de 1
CONSTRUCCIONES M&E JHON JAIRO CANTE	Escalera Extensible Con Line De Vida	Código: SST-FO-03-PC-01
		Versión: 02
		Actualización: 25/05/2023

LUGAR DE LA INSPECCIÓN:	DIA:	MES:	AÑO:	# DE INSPECCIÓN:
Bello Horizonte	22	08	2023	46

MARCA DEL EQUIPO:	# INTERNO:
Escalum	001

ASPECTOS A EVALUAR	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
El gancho conector de la line de vida Está en Perfecta Condiciones	X			
La Cuerda de la línea de vida Está en Perfecta Condiciones	X			
El mosquetón de seguridad funciona correctamente	X			
El arrestador de caída es apropiado para el diámetro de la cuerda	X			
El arrestador de caída funciona correctamente	X			
Peldaños de la escalera fija	X			
Peldaños de la escalera móvil	X			
El eje guía Izquierdo en aluminio está en perfecta condiciones	X			
EL Perfil Izquierdo de la escalera Fija está en perfecta condiciones	X			
El Perfil Izquierdo de la escalera Móvil Está en Perfecta Condiciones	X			
LaZapata Antideslizante Izquierda Está en Perfecta Condiciones	X			
El Gancho de seguridad se encuentra en perfectas condiciones	X			
La Polea Está en Perfecta Condiciones	X			
La Cuerda para la extensión de la escalera Está en Perfecta Condiciones	X			
El eje guía derecho en aluminio está en perfecta condiciones	X			
El Perfil Derecho de la Escalera Fija Está en Perfecta Condiciones	X			
El Perfil Derecho de la Escalera Móvil Está en Perfecta Condiciones	X			
La Zapata Antideslizante Derecha Está en Perfecta Condiciones	X			
El gancho conector de la line de vida Está en Perfecta Condiciones	X			
La Cuerda de la línea de vida Está en Perfecta Condiciones	X			
El arrestador de caída es apropiado para el diámetro de la cuerda	X			
El arrestador de caída es funciona correctamente	X			

Acciones Correctivas

#	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA	FECHA EJECUTADA
	NIA	NIA	NIA	NIA

EL TRABAJADOR TIENEN LOS SIGUIENTE EPP PARA REALIZAR SU ACTIVADA	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
Arnés de Cuerpo Entero	X			
Guante de Vaqueta	X			
Casco con barboquejo 3 Puntos	X			

Datos del trabajador que se encuentran operando el equipo o elemento en el momento de la inspección

NOMBRE COMPLETO:	# DE IDENTIFICACIÓN:	FIRMA:
Jose Viveros	1076817617	

El Equipo se Encuentra Operativo y no Genera Riesgo Para los Trabajadores que lo Utilizan	SI: X	NO:

DATOS DEL INSPECTOR SST QUE REALIZO LA INSPECCION

NOMBRE COMPLETO:	Karla Rodriguez Barros
# DE IDENTIFICACIÓN:	1.122.412.508
FIRMA:	Karla Rodriguez

Powered by CamScanner

PREOPERACIONAL MEZCLADORA

Codigo:	SST-FR-032
Fecha:	23/01/2023
Versión:	0

EMPRESA: M4E Construcción SAS. MODELO: N/A MARCA: N/A

INSPECCIONADO POR: Karla Rodriguez LOCALIZACION: Bello Horizonte EQUIPO: N/A

PERIODO: DEL 22 AL 26 DEL 2023

ITEM	DESCRIPCIÓN	LUN. B	LUN. M	MAR. B	MAR. M	MIER. B	MIER. M	JUEV. B	JUEV. M	VIER. B	VIER. M	SAB. B	SAB. M	DOM. B	DOM. M	OBSERVACIONE
TROMPO	Llantas en buen estado			✓		✓		✓		✓		✓				
	Ejes en buen estado (Sin torceduras)			✓		✓		✓		✓		✓				
	Estructura de soporte en buena condición			✓		✓		✓		✓		✓				
	Balinera y bujes de rotación			✓		✓		✓		✓		✓				
	Mecanismo de giro para vaciado			✓		✓		✓		✓		✓				
	Palanca de giro para vaciado			✓		✓		✓		✓		✓				
	Seguro en buen estado			✓		✓		✓		✓		✓				
	Corona de rotación del trompo			✓		✓		✓		✓		✓				
	Extintor de incendios 5 lbs PQS			✓		✓		✓		✓		✓				
	Patas de anclaje en buenas condiciones			✓		✓		✓		✓		✓				
MECÁNICO	Motor en buena condicion			✓		✓		✓		✓		✓				
	Tubo de escape en buena condicion			✓		✓		✓		✓		✓				
	Estado de pasadores (bastidor)			✓		✓		✓		✓		✓				
	Resguardos correas motor,			✓		✓		✓		✓		✓				
	Resguardos mecanismos de giro trompo			✓		✓		✓		✓		✓				
	Tapa del motor con seguro			✓		✓		✓		✓		✓				
	Clutch de giro del trompo			✓		✓		✓		✓		✓				
	Corona de arranque del motor			✓		✓		✓		✓		✓				
	Control de fugas de combustible			✓		✓		✓		✓		✓				
	Control de fugas hidraulicas			✓		✓		✓		✓		✓				
		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	Vo.Bo. SST
	Fuera de servicio:															
	Firma de trabajador			Karla Rodriguez		Karla Rodriguez		Karla Rodriguez		Karla Rodriguez		Karla Rodriguez				
	Firma de inspector															

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla UNICAMENTE el OPERADOR del Equipo.

Powered by CamScanner

falta excavar + u

	PREOPERACIONAL DE HERRAMIENTA MENOR	Codigo:	
		Fecha:	
		Versión:	

PERIODO DE INSPECCIÓN	DEL 22 AL 26 DE 08 DEL 2023	SUBCONTRATISTA	MYE Construcciones
UBICACIÓN	Bello Horizonte	INSPECTOR SST	Karla Rodriguez
NOTA IMPORTANTE	La inspección preoperacional debe realizarla UNICAMENTE el trabajador en aquel día de inspección SST		

No	HERRAMIENTA	CANT	LUN. B	LUN. M	LUN. NA	MAR. B	MAR. M	MAR. NA	MIER. B	MIER. M	MIER. NA	JUEV. B	JUEV. M	JUEV. NA	VIER. B	VIER. M	VIER. NA	SAB. B	SAB. M	SAB. NA	DOM. B	DOM. M	DOM. NA	OBSERVACIÓN
1	Pala					✓			✓			✓			✓			✓						
2	Pica					✓			✓			✓			✓			✓						
3	Barra					✓			✓			✓			✓			✓						
4	Pala					✓			✓			✓			✓			✓						
5	maseta					✓			✓			✓			✓			✓						
6	machete					✓			✓			✓			✓			✓						
7	extensión elec.					✓			✓			✓			✓			✓						
8	martillo					✓			✓			✓			✓			✓						
9	Taladradora					✓			✓			✓			✓			✓						
10	Bichiclue					✓			✓			✓			✓			✓						
11	Alicate					✓			✓			✓			✓			✓						
12	Carretilla					✓			✓			✓			✓			✓						
13																								
14																								
15																								
16																								
	¿Se pueden utilizar los herramientas?		SI	NO		SI	NO		SI	NO		SI	NO		SI	NO		SI	NO		SI	NO		
	Firma de quien inspecciona					Karla Rodriguez			Karla Rodriguez			Karla Rodriguez			Karla Rodriguez			Karla Rodriguez						
	Firma Inspector SST																							Karla Rodriguez

OBSERVACIONES GENERALES:	
Día 1.	NIA
Día 2.	NIA
Día 3.	NIA
Día 4.	NIA
Día 5.	NIA
Día 6.	NIA
Día 7.	NIA

Powered by CamScanner

	Gestión de SST	Página 1 de 1
M&E	Molinete	Código: SST-FO-03-PC-01
		Versión: 02
		Actualización: 25/05/2023

LUGAR DE LA INSPECCIÓN:	DIA:	MES:	AÑO:	# DE INSPECCIÓN:
Bello Horizonte	23	08	2023	49

UBICACIÓN DEL MOLINETE :	# INTERNO:
Caisson No 4	M&E

ASPECTOS A EVALUAR	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
El molinete se encuentra asegurado a una estructura fija En 2 pintos	X			
El cabo que está conectado al molinete cuenta con las dos grapas (Perros)	X			
El cabo del gancho conector de la carga cuenta con las dos grapas (Perros)	X			
El pin de frenado del tambor del molinete funciona correctamente	X			
El pedal de desbloque del pin de frenado funciona correctamente	X			
El manubrio presenta instabilidad		X		

Acciones Correctivas

#	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA	FECHA EJECUTADA
	N/A	N/A	N/A	N/A

EL TRABAJADOR TIENEN LOS SIGUIENTE EPP PARA REALIZAR SU ACTIVADA	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
Arnés de Cuerpo Entero	X			
Eslinga de Posicionamiento	X			
Guante de Vaqueta	X			
Casco con barboquejo 3 Puntos	X			

Datos del trabajador que se encuentran operando el equipo o elemento en el momento de la inspección

NOMBRE COMPLETO:	# DE IDENTIFICACIÓN:	FIRMA:
Jose Arquimedes Viveros H.	1076817071	

El Equipo se Encuentra Operativo y no Genera Riesgo Para los Trabajadores que lo Utilizan	SI: X	NO:

DATOS DEL INSPECTOR SST QUE REALIZO LA INSPECCION

NOMBRE COMPLETO:	Karla Rodriguez Barros
# DE IDENTIFICACIÓN:	1.122.412.508
FIRMA:	Karla Rodriguez

Powered by CamScanner

falta excavar

	Gestión de SST	Página 1 de 1
	Escalera Extensible Con Line De Vida	Código: SST-FO-03-PC-01
		Versión: 02
		Actualización: 25/05/2023

LUGAR DE LA INSPECCIÓN:	DIA:	MES:	AÑO:	# DE INSPECCIÓN:
Bello Horizonte	23	08	2023	47

MARCA DEL EQUIPO: Escalum — # INTERNO: 001

ASPECTOS A EVALUAR	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
El gancho conector de la line de vida Está en Perfecta Condiciones	X			
La Cuerda de la línea de vida Está en Perfecta Condiciones	X			
El mosquetón de seguridad funciona correctamente	X			
El arrestador de caída es apropiado para el diámetro de la cuerda	X			
El arrestador de caída funciona correctamente	X			
Peldaños de la escalera fija	X			
Peldaños de la escalera móvil	X			
El eje guía izquierdo en aluminio está en perfecta condiciones	X			
EL Perfil Izquierdo de la escalera Fija está en perfecta condiciones	X			
El Perfil Izquierdo de la escalera Móvil Está en Perfecta Condiciones	X			
LaZapata Antideslizante Izquierda Está en Perfecta Condiciones	X			
El Gancho de seguridad se encuentra en perfectas condiciones	X			
La Polea Está en Perfecta Condiciones	X			
La Cuerda para la extensión de la escalera Está en Perfecta Condiciones	X			
El eje guía derecho en aluminio está en perfecta condiciones	X			
El Perfil Derecho de la Escalera Fija Está en Perfecta Condiciones	X			
El Perfil Derecho de la Escalera Móvil Está en Perfecta Condiciones	X			
La Zapata Antideslizante Derecha Está en Perfecta Condiciones	X			
El gancho conector de la line de vida Está en Perfecta Condiciones	X			
La Cuerda de la línea de vida Está en Perfecta Condiciones	X			
El arrestador de caída es apropiado para el diámetro de la cuerda	X			
El arrestador de caída es funciona correctamente	X			

Acciones Correctivas

#	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA	FECHA EJECUTADA
	N/A	N/A	N/A	N/A

EL TRABAJADOR TIENEN LOS SIGUIENTE EPP PARA REALIZAR SU ACTIVADA	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
Arnés de Cuerpo Entero	X			
Guante de Vaqueta	X			
Casco con barboquejo 3 Puntos	X			

Datos del trabajador que se encuentran operando el equipo o elemento en el momento de la inspección

NOMBRE COMPLETO:	# DE IDENTIFICACIÓN:	FIRMA:

El Equipo se Encuentra Operativo y no Genera Riesgo Para los Trabajadores que lo Utilizan — SI: — NO:

DATOS DEL INSPECTOR SST QUE REALIZO LA INSPECCION

NOMBRE COMPLETO: Karla Rodriguez Barros

DE IDENTIFICACIÓN: 1.122.412.508

FIRMA: Karla Rodriguez

No se esta utilizando por poco espacio

Powered by CamScanner

CONSTRUCCIONES M&E	Gestión de SST	Página 1 de 1
	Molinete	Código: SST-FO-03-PC-01
		Versión: 02
		Actualización: 25/05/2023

LUGAR DE LA INSPECCIÓN:	DIA:	MES:	AÑO:	# DE INSPECCIÓN:
Bello Horizonte	24	08	2023	48

UBICACIÓN DEL MOLINETE :	# INTERNO:
Carsson No 4	M4E

ASPECTOS A EVALUAR	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
El molinete se encuentra asegurado a una estructura fija En 2 pintos	X			
El cabo que está conectado al molinete cuenta con las dos grapas (Perros)	X			
El cabo del gancho conector de la carga cuenta con las dos grapas (Perros)	X			
El pin de frenado del tambor del molinete funciona correctamente	X			
El pedal de desbloque del pin de frenado funciona correctamente	X			
El manubrio presenta instabilidad		X		

Acciones Correctivas

#	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA	FECHA EJECUTADA
	N/A	N/A	N/A	N/A

EL TRABAJADOR TIENEN LOS SIGUIENTE EPP PARA REALIZAR SU ACTIVADA	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
Arnés de Cuerpo Entero	X			
Eslinga de Posicionamiento	X			
Guante de Vaqueta	X			
Casco con barboquejo 3 Puntos	X			

Datos del trabajador que se encuentran operando el equipo o elemento en el momento de la inspección

NOMBRE COMPLETO:	# DE IDENTIFICACIÓN:	FIRMA:
Jose Arquimedes Viviros H	1.078.176.71	

El Equipo se Encuentra Operativo y no Genera Riesgo Para los Trabajadores que lo Utilizan	SI: X	NO:

DATOS DEL INSPECTOR SST QUE REALIZO LA INSPECCION

NOMBRE COMPLETO:	Karla Rodriguez Barros
# DE IDENTIFICACIÓN:	1.122.412508
FIRMA:	Karla Rodriguez

Powered by CamScanner

No se usa por espacio Carlson

CONSTRUCCIONES M&E	Gestión de SST	Página 1 de 1
	Escalera Extensible Con Line De Vida	Código: SST-FO-03-PC-01
		Versión: 02
		Actualización: 25/05/2023

LUGAR DE LA INSPECCIÓN:	DIA:	MES:	AÑO:	# DE INSPECCIÓN:
Bello Horizonte	24	08	2023	48

MARCA DEL EQUIPO:	# INTERNO:
Escalum	001

ASPECTOS A EVALUAR	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
El gancho conector de la line de vida Está en Perfecta Condiciones	✓			
La Cuerda de la línea de vida Está en Perfecta Condiciones	✓			
El mosquetón de seguridad funciona correctamente	✓			
El arrestador de caída es apropiado para el diámetro de la cuerda	✓			
El arrestador de caída funciona correctamente	✓			
Peldaños de la escalera fija	✓			
Peldaños de la escalera móvil	✓			
El eje guía izquierdo en aluminio está en perfecta condiciones	✓			
EL Perfil Izquierdo de la escalera Fija está en perfecta condiciones	✓			
El Perfil Izquierdo de la escalera Móvil Está en Perfecta Condiciones	✓			
LaZapata Antideslizante Izquierda Está en Perfecta Condiciones	✓			
El Gancho de seguridad se encuentra en perfectas condiciones	✓			
La Polea Está en Perfecta Condiciones	✓			
La Cuerda para la extensión de la escalera Está en Perfecta Condiciones	✓	✓		
El eje guía derecho en aluminio está en perfecta condiciones	✓			
El Perfil Derecho de la Escalera Fija Está en Perfecta Condiciones	✓			
El Perfil Derecho de la Escalera Móvil Está en Perfecta Condiciones	✓			
La Zapata Antideslizante Derecha Está en Perfecta Condiciones	✓			
El gancho conector de la line de vida Está en Perfecta Condiciones	✓			
La Cuerda de la línea de vida Está en Perfecta Condiciones	✓			
El arrestador de caída es apropiado para el diámetro de la cuerda	✓			
El arrestador de caída es funciona correctamente	✓			

Acciones Correctivas

#	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA	FECHA EJECUTADA
	N/A	N/A	N/A	N/A

EL TRABAJADOR TIENEN LOS SIGUIENTE EPP PARA REALIZAR SU ACTIVADA	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
Amés de Cuerpo Entero	✓			
Guante de Vaqueta	✓			
Casco con barboquejo 3 Puntos	✓			

Datos del trabajador que se encuentran operando el equipo o elemento en el momento de la inspección

NOMBRE COMPLETO:	# DE IDENTIFICACIÓN:	FIRMA:

El Equipo se Encuentra Operativo y no Genera Riesgo Para los Trabajadores que lo Utilizan	SI:	NO:

DATOS DEL INSPECTOR SST QUE REALIZO LA INSPECCION

NOMBRE COMPLETO:	Karla Rodriguez Barros
# DE IDENTIFICACIÓN:	1.122.412.508
FIRMA:	Karla Rodriguez Barros

Powered by CamScanner

	Gestión de SST	Página 1 de 1
CONSTRUCCIONES M&E	Molinete	Código: SST-FO-03-PC-01
		Versión: 02
		Actualización: 25/05/2023

LUGAR DE LA INSPECCIÓN:	DIA:	MES:	AÑO:	# DE INSPECCIÓN:
Bello Horizonte	25	08	2023	49

UBICACIÓN DEL MOLINETE :	# INTERNO:
Caisson No 4	M&E

ASPECTOS A EVALUAR	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
El molinete se encuentra asegurado a una estructura fija En 2 pintos	X			
El cabo que está conectado al molinete cuenta con las dos grapas (Perros)	X			
El cabo del gancho conector de la carga cuenta con las dos grapas (Perros)	X			
El pin de frenado del tambor del molinete funciona correctamente	X			
El pedal de desbloque del pin de frenado funciona correctamente	X			
El manubrio presenta instabilidad		X		

Acciones Correctivas

#	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA	FECHA EJECUTADA
	N/A	N/A	N/A	N/A

EL TRABAJADOR TIENEN LOS SIGUIENTE EPP PARA REALIZAR SU ACTIVADA	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
Arnés de Cuerpo Entero	X			
Eslinga de Posicionamiento	X			
Guante de Vaqueta	X			
Casco con barboquejo 3 Puntos	X			

Datos del trabajador que se encuentran operando el equipo o elemento en el momento de la inspección

NOMBRE COMPLETO:	# DE IDENTIFICACIÓN:	FIRMA:
Jose Viveso	1076817671	Jose Viveso

El Equipo se Encuentra Operativo y no Genera Riesgo Para los Trabajadores que lo Utilizan	SI: X	NO:

DATOS DEL INSPECTOR SST QUE REALIZO LA INSPECCION

NOMBRE COMPLETO:	Karla Rodriguez Barros
# DE IDENTIFICACIÓN:	1.122.412.508
FIRMA:	Karla Rodriguez

Powered by CamScanner

No hubo por espacio carson

	Gestión de SST	Página 1 de 1
M&E	Escalera Extensible Con Line De Vida	Código SST-FO-03-PC-01
		Versión 02
		Actualización 25/05/2023

LUGAR DE LA INSPECCIÓN:	DIA:	MES:	AÑO:	# DE INSPECCIÓN:
Bello Horizonte	25	08	2023	49

MARCA DEL EQUIPO:	# INTERNO:
Escalum	001

ASPECTOS A EVALUAR	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
El gancho conector de la line de vida Está en Perfecta Condiciones	✓			
La Cuerda de la línea de vida Está en Perfecta Condiciones	✓			
El mosquetón de seguridad funciona correctamente	✓			
El arrestador de caída es apropiado para el diámetro de la cuerda	✓			
El arrestador de caída funciona correctamente	✓			
Peldaños de la escalera fija	✓			
Peldaños de la escalera móvil	✓			
El eje guía izquierdo en aluminio está en perfecta condiciones	✓			
EL Perfil Izquierdo de la escalera Fija está en perfecta condiciones	✓			
El Perfil Izquierdo de la escalera Móvil Está en Perfecta Condiciones	✓			
LaZapata Antideslizante Izquierda Está en Perfecta Condiciones	✓			
El Gancho de seguridad se encuentra en perfectas condiciones	✓			
La Polea Está en Perfecta Condiciones	✓			
La Cuerda para la extensión de la escalera Está en Perfecta Condiciones	✓			
El eje guía derecho en aluminio está en perfecta condiciones	✓			
El Perfil Derecho de la Escalera Fija Está en Perfecta Condiciones	✓			
El Perfil Derecho de la Escalera Móvil Está en Perfecta Condiciones	✓			
La Zapata Antideslizante Derecha Está en Perfecta Condiciones	✓			
El gancho conector de la line de vida Está en Perfecta Condiciones	✓			
La Cuerda de la línea de vida Está en Perfecta Condiciones	✓			
El arrestador de caída es apropiado para el diámetro de la cuerda	✓			
El arrestador de caída es funciona correctamente	✓			

Acciones Correctivas

#	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA	FECHA EJECUTADA
	N/A	N/A	N/A	N/A

EL TRABAJADOR TIENEN LOS SIGUIENTE EPP PARA REALIZAR SU ACTIVADA	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
Arnés de Cuerpo Entero	✓			
Guante de Vaqueta	✓			
Casco con barboquejo 3 Puntos	✓			

Datos del trabajador que se encuentran operando el equipo o elemento en el momento de la inspección

NOMBRE COMPLETO:	# DE IDENTIFICACIÓN:	FIRMA:

El Equipo se Encuentra Operativo y no Genera Riesgo Para los Trabajadores que lo Utilizan	SI:	NO:

DATOS DEL INSPECTOR SST QUE REALIZO LA INSPECCION

NOMBRE COMPLETO:	Karla Rodriguez Barros
# DE IDENTIFICACIÓN:	1.122.412.508
FIRMA:	Karla Rodriguez

Powered by CamScanner

CONSTRUCCIONES M&E	Gestión de SST	Página 1 de 1
	Molinete	Código: SST-FO-03-PC-01
		Versión: 02
		Actualización: 25/05/2023

LUGAR DE LA INSPECCIÓN:	DIA:	MES:	AÑO:	# DE INSPECCIÓN:
Bello Horizonte	26	08	2023	50

UBICACIÓN DEL MOLINETE :	# INTERNO:
Carsson	M&E

ASPECTOS A EVALUAR	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
El molinete se encuentra asegurado a una estructura fija En 2 pintos				
El cabo que está conectado al molinete cuenta con las dos grapas (Perros)				
El cabo del gancho conector de la carga cuenta con las dos grapas (Perros)				
El pin de frenado del tambor del molinete funciona correctamente				
El pedal de desbloque del pin de frenado funciona correctamente				
El manubrio presenta instabilidad				

Acciones Correctivas

#	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA	FECHA EJECUTADA

EL TRABAJADOR TIENEN LOS SIGUIENTE EPP PARA REALIZAR SU ACTIVADA	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
Arnés de Cuerpo Entero				
Eslinga de Posicionamiento				
Guante de Vaqueta				
Casco con barboquejo 3 Puntos				

Datos del trabajador que se encuentran operando el equipo o elemento en el momento de la inspección

NOMBRE COMPLETO:	# DE IDENTIFICACIÓN:	FIRMA:

El Equipo se Encuentra Operativo y no Genera Riesgo Para los Trabajadores que lo Utilizan	SI:	NO:

DATOS DEL INSPECTOR SST QUE REALIZO LA INSPECCION

NOMBRE COMPLETO:	Karla Rodriguez Barros
# DE IDENTIFICACIÓN:	1.122.412.508
FIRMA:	Karla Rodriguez

Powered by CamScanner

	Gestión de SST	Página 1 de 1
CONSTRUCCIONES M&E	Escalera Extensible Con Line De Vida	Código: SST-FO-03-PC-01
		Versión: 02
		Actualización: 25/05/2023

LUGAR DE LA INSPECCIÓN:	DIA:	MES:	AÑO:	# DE INSPECCIÓN:
Bello Horizonte	26	08	2023	50

MARCA DEL EQUIPO:	# INTERNO:
Escalum	Mye 001

ASPECTOS A EVALUAR	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
El gancho conector de la line de vida Está en Perfecta Condiciones				
La Cuerda de la línea de vida Está en Perfecta Condiciones				
El mosquetón de seguridad funciona correctamente				
El arrestador de caída es apropiado para el diámetro de la cuerda				
El arrestador de caída funciona correctamente				
Peldaños de la escalera fija				
Peldaños de la escalera móvil				
El eje guía izquierdo en aluminio está en perfecta condiciones				
EL Perfil Izquierdo de la escalera Fija está en perfecta condiciones				
El Perfil Izquierdo de la escalera Móvil Está en Perfecta Condiciones				
LaZapata Antideslizante Izquierda Está en Perfecta Condiciones				
El Gancho de seguridad se encuentra en perfectas condiciones				
La Polea Está en Perfecta Condiciones				
La Cuerda para la extensión de la escalera Está en Perfecta Condiciones				
El eje guía derecho en aluminio está en perfecta condiciones				
El Perfil Derecho de la Escalera Fija Está en Perfecta Condiciones				
El Perfil Derecho de la Escalera Móvil Está en Perfecta Condiciones				
La Zapata Antideslizante Derecha Está en Perfecta Condiciones				
El gancho conector de la line de vida Está en Perfecta Condiciones				
La Cuerda de la línea de vida Está en Perfecta Condiciones				
El arrestador de caída es apropiado para el diámetro de la cuerda				
El arrestador de caída es funciona correctamente				

Acciones Correctivas

#	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA	FECHA EJECUTADA

EL TRABAJADOR TIENEN LOS SIGUIENTE EPP PARA REALIZAR SU ACTIVADA	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
Arnés de Cuerpo Entero				
Guante de Vaqueta				
Casco con barboquejo 3 Puntos				

Datos del trabajador que se encuentran operando el equipo o elemento en el momento de la inspección

NOMBRE COMPLETO:	# DE IDENTIFICACIÓN:	FIRMA:

El Equipo se Encuentra Operativo y no Genera Riesgo Para los Trabajadores que lo Utilizan	SI:	NO:

DATOS DEL INSPECTOR SST QUE REALIZO LA INSPECCION

NOMBRE COMPLETO:	Kana Rodriguez Barros
# DE IDENTIFICACIÓN:	1.122.412.508
FIRMA:	Kana Rodriguez

Powered by CamScanner

CONSTRUCCIONES M&E	Gestión de SST	Página 1 de 1
	Molinete	Código: SST-FO-03-PC-01
		Versión: 02
		Actualización: 25/05/2023

LUGAR DE LA INSPECCIÓN:	DIA:	MES:	AÑO:	# DE INSPECCIÓN:
Bello Horizonte	28	08	2023	51

UBICACIÓN DEL MOLINETE :	# INTERNO:
Caisson	MyE

ASPECTOS A EVALUAR	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
El molinete se encuentra asegurado a una estructura fija En 2 pintos	✓			
El cabo que está conectado al molinete cuenta con las dos grapas (Perros)	✓			
El cabo del gancho conector de la carga cuenta con las dos grapas (Perros)	✓			
El pin de frenado del tambor del molinete funciona correctamente	✓			
El pedal de desbloque del pin de frenado funciona correctamente	✓			
El manubrio presenta instabilidad		✓		

Acciones Correctivas

#	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA	FECHA EJECUTADA

EL TRABAJADOR TIENEN LOS SIGUIENTE EPP PARA REALIZAR SU ACTIVADA	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
Arnés de Cuerpo Entero	✓			
Eslinga de Posicionamiento	✓			
Guante de Vaqueta	✓			
Casco con barboquejo 3 Puntos	✓			

Datos del trabajador que se encuentran operando el equipo o elemento en el momento de la inspección		
NOMBRE COMPLETO:	# DE IDENTIFICACIÓN:	FIRMA:

El Equipo se Encuentra Operativo y no Genera Riesgo Para los Trabajadores que lo Utilizan	SI:	NO:

DATOS DEL INSPECTOR SST QUE REALIZO LA INSPECCION	
NOMBRE COMPLETO:	Karla Rodriguez Barros
# DE IDENTIFICACIÓN:	1.122.412.508
FIRMA:	Karla Rodriguez

Powered by CamScanner

CONSTRUCCIONES M&E	Gestión de SST	Página 1 de 1
	Escalera Extensible Con Line De Vida	Código: SST-FO-03-PC-01
		Versión: 02
		Actualización: 25/05/2023

LUGAR DE LA INSPECCIÓN:	DIA:	MES:	AÑO:	# DE INSPECCIÓN:
Bello Horizonte	28	08	2023	51

MARCA DEL EQUIPO:	# INTERNO:
Escalum	001

ASPECTOS A EVALUAR	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
El gancho conector de la line de vida Está en Perfecta Condiciones	✓			
La Cuerda de la línea de vida Está en Perfecta Condiciones	✓			
El mosquetón de seguridad funciona correctamente	✓			
El arrestador de caída es apropiado para el diámetro de la cuerda	✓			
El arrestador de caída funciona correctamente	✓			
Peldaños de la escalera fija	✓			
Peldaños de la escalera móvil	✓			
El eje guía izquierdo en aluminio está en perfecta condiciones	✓			
EL Perfil Izquierdo de la escalera Fija está en perfecta condiciones	✓			
El Perfil Izquierdo de la escalera Móvil Está en Perfecta Condiciones	✓			
LaZapata Antideslizante Izquierda Está en Perfecta Condiciones	✓			
El Gancho de seguridad se encuentra en perfectas condiciones	✓			
La Polea Está en Perfecta Condiciones	✓			
La Cuerda para la extensión de la escalera Está en Perfecta Condiciones	✓			
El eje guía derecho en aluminio está en perfecta condiciones	✓			
El Perfil Derecho de la Escalera Fija Está en Perfecta Condiciones	✓			
El Perfil Derecho de la Escalera Móvil Está en Perfecta Condiciones	✓			
La Zapata Antideslizante Derecha Está en Perfecta Condiciones	✓			
El gancho conector de la line de vida Está en Perfecta Condiciones	✓			
La Cuerda de la línea de vida Está en Perfecta Condiciones	✓			
El arrestador de caída es apropiado para el diámetro de la cuerda	✓			
El arrestador de caída es funciona correctamente	✓			

Acciones Correctivas

#	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA	FECHA EJECUTADA
	N/A	N/A	N/A	N/A

EL TRABAJADOR TIENEN LOS SIGUIENTE EPP PARA REALIZAR SU ACTIVADA	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
Arnés de Cuerpo Entero				
Guante de Vaqueta				
Casco con barboquejo 3 Puntos				

Datos del trabajador que se encuentran operando el equipo o elemento en el momento de la inspección

NOMBRE COMPLETO:	# DE IDENTIFICACIÓN:	FIRMA:

El Equipo se Encuentra Operativo y no Genera Riesgo Para los Trabajadores que lo Utilizan	SI:	NO:

DATOS DEL INSPECTOR SST QUE REALIZO LA INSPECCION

NOMBRE COMPLETO:	Karla Rodriguez Barros
# DE IDENTIFICACIÓN:	1.122.412.508
FIRMA:	Karla Rodriguez

Powered by CamScanner

CONSTRUCCIONES M&E	Gestión de SST	Página 1 de 1
	Molinete	Código SST-FO-03-PC-01
		Versión 02
		Actualización 25/05/2023

LUGAR DE LA INSPECCIÓN:	DIA:	MES:	AÑO:	# DE INSPECCIÓN:
Bello Horizonte	30	08	2023	52

UBICACIÓN DEL MOLINETE :	# INTERNO:
Caisson 105	MYE

ASPECTOS A EVALUAR	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
El molinete se encuentra asegurado a una estructura fija En 2 pintos	✓			
El cabo que está conectado al molinete cuenta con las dos grapas (Perros)	✓			
El cabo del gancho conector de la carga cuenta con las dos grapas (Perros)	✓			
El pin de frenado del tambor del molinete funciona correctamente	✓			
El pedal de desbloque del pin de frenado funciona correctamente	✓			
El manubrio presenta instabilidad		X		

Acciones Correctivas

#	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA	FECHA EJECUTADA

EL TRABAJADOR TIENEN LOS SIGUIENTE EPP PARA REALIZAR SU ACTIVADA	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
Arnés de Cuerpo Entero	✓			
Eslinga de Posicionamiento	✓			
Guante de Vaqueta	✓			
Casco con barboquejo 3 Puntos	✓			

Datos del trabajador que se encuentran operando el equipo o elemento en el momento de la inspección

NOMBRE COMPLETO:	# DE IDENTIFICACIÓN:	FIRMA:
Yefferson	1181473	Yefferson

El Equipo se Encuentra Operativo y no Genera Riesgo Para los Trabajadores que lo Utilizan	SI:	NO:
	X	

DATOS DEL INSPECTOR SST QUE REALIZO LA INSPECCION

NOMBRE COMPLETO:	Karla Rodriguez Barros
# DE IDENTIFICACIÓN:	1.122.412.508
FIRMA:	Karla Rodriguez

Powered by CamScanner

CONSTRUCCIONES M&E	Gestión de SST	Página 1 de 1
	Escalera Extensible Con Line De Vida	Código SST-FO-03-PC-01
		Versión 02
		Actualización 25/05/2023

LUGAR DE LA INSPECCIÓN:	DIA:	MES:	AÑO:	# DE INSPECCIÓN:
Bello Horizonte	30	08	2023	52

MARCA DEL EQUIPO:	# INTERNO:
escalum	001

ASPECTOS A EVALUAR	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
El gancho conector de la line de vida Está en Perfecta Condiciones	✓			
La Cuerda de la línea de vida Está en Perfecta Condiciones	✓			
El mosquetón de seguridad funciona correctamente	✓			
El arrestador de caída es apropiado para el diámetro de la cuerda	✓			
El arrestador de caída funciona correctamente	✓			
Peldaños de la escalera fija	✓			
Peldaños de la escalera móvil	✓			
El eje guía izquierdo en aluminio está en perfecta condiciones	✓			
EL Perfil Izquierdo de la escalera Fija está en perfecta condiciones	✓			
El Perfil Izquierdo de la escalera Móvil Está en Perfecta Condiciones	✓			
LaZapata Antideslizante Izquierda Está en Perfecta Condiciones	✓			
El Gancho de seguridad se encuentra en perfectas condiciones	✓			
La Polea Está en Perfecta Condiciones	✓			
La Cuerda para la extensión de la escalera Está en Perfecta Condiciones	✓			
El eje guía derecho en aluminio está en perfecta condiciones	✓			
El Perfil Derecho de la Escalera Fija Está en Perfecta Condiciones	✓			
El Perfil Derecho de la Escalera Móvil Está en Perfecta Condiciones	✓			
La Zapata Antideslizante Derecha Está en Perfecta Condiciones	✓			
El gancho conector de la line de vida Está en Perfecta Condiciones	✓			
La Cuerda de la línea de vida Está en Perfecta Condiciones	✓			
El arrestador de caída es apropiado para el diámetro de la cuerda	✓			
El arrestador de caída es funciona correctamente	✓			

Acciones Correctivas

#	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA	FECHA EJECUTADA

EL TRABAJADOR TIENEN LOS SIGUIENTE EPP PARA REALIZAR SU ACTIVADA	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
Arnés de Cuerpo Entero				
Guante de Vaqueta				
Casco con barboquejo 3 Puntos				

Datos del trabajador que se encuentran operando el equipo o elemento en el momento de la inspección

NOMBRE COMPLETO:	# DE IDENTIFICACIÓN:	FIRMA:
Yeferson Sanchez	1.144.735	Yeferson

El Equipo se Encuentra Operativo y no Genera Riesgo Para los Trabajadores que lo Utilizan	SI: X	NO:

DATOS DEL INSPECTOR SST QUE REALIZO LA INSPECCION

NOMBRE COMPLETO:	Karla Rodriguez Barros
# DE IDENTIFICACIÓN:	1.122.112.508
FIRMA:	Karla Rodriguez

Powered by CamScanner

CONSTRUCCIONES M&E	Gestión de SST	Página 1 de 1
	Molinete	Código: SST-FO-03-PC-01
		Versión: 02
		Actualización: 25/05/2023

LUGAR DE LA INSPECCIÓN:	DIA:	MES:	AÑO:	# DE INSPECCIÓN:
Bello Horizonte	31	08	2023	53

UBICACIÓN DEL MOLINETE :	# INTERNO:
Caisson No 5	MyE

ASPECTOS A EVALUAR	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
El molinete se encuentra asegurado a una estructura fija En 2 pintos	X			
El cabo que está conectado al molinete cuenta con las dos grapas (Perros)	✓			
El cabo del gancho conector de la carga cuenta con las dos grapas (Perros)	✓			
El pin de frenado del tambor del molinete funciona correctamente	✓			
El pedal de desbloque del pin de frenado funciona correctamente	✓			
El manubrio presenta instabilidad		X		

Acciones Correctivas

#	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA	FECHA EJECUTADA
	N/A	N/A	N/A	N/A

EL TRABAJADOR TIENEN LOS SIGUIENTE EPP PARA REALIZAR SU ACTIVADA	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
Arnés de Cuerpo Entero	✓			
Eslinga de Posicionamiento	✓			
Guante de Vaqueta	✓			
Casco con barboquejo 3 Puntos	X			

Datos del trabajador que se encuentran operando el equipo o elemento en el momento de la inspección

NOMBRE COMPLETO:	# DE IDENTIFICACIÓN:	FIRMA:
Elver mena	1202 1843	Elver

El Equipo se Encuentra Operativo y no Genera Riesgo Para los Trabajadores que lo Utilizan	SI:	NO:
	X	

DATOS DEL INSPECTOR SST QUE REALIZO LA INSPECCION

NOMBRE COMPLETO:	Karla Rodriguez Barros
# DE IDENTIFICACIÓN:	1.122.412.508
FIRMA:	Karla Rodriguez

Powered by CamScanner

CONSTRUCCIONES M&E	Gestión de SST	Página 1 de 1
	Escalera Extensible Con Line De Vida	Código: SST-FO-03-PC-01
		Versión: 02
		Actualización: 25/05/2023

LUGAR DE LA INSPECCIÓN:	DIA:	MES:	AÑO:	# DE INSPECCIÓN:
Bello Horizonte	31	08	2023	53

MARCA DEL EQUIPO:	# INTERNO:
Escalum	CO1

ASPECTOS A EVALUAR	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
El gancho conector de la line de vida Está en Perfecta Condiciones	X			
La Cuerda de la línea de vida Está en Perfecta Condiciones	X			
El mosquetón de seguridad funciona correctamente	X			
El arrestador de caída es apropiado para el diámetro de la cuerda	X			
El arrestador de caída funciona correctamente	X			
Peldaños de la escalera fija	X			
Peldaños de la escalera móvil	X			
El eje guía Izquierdo en aluminio está en perfecta condiciones	X			
EL Perfil Izquierdo de la escalera Fija está en perfecta condiciones	X			
El Perfil Izquierdo de la escalera Móvil Está en Perfecta Condiciones	X			
LaZapata Antideslizante Izquierda Está en Perfecta Condiciones	X			
El Gancho de seguridad se encuentra en perfectas condiciones	X			
La Polea Está en Perfecta Condiciones	X			
La Cuerda para la extensión de la escalera Está en Perfecta Condiciones	X			
El eje guía derecho en aluminio está en perfecta condiciones	X			
El Perfil Derecho de la Escalera Fija Está en Perfecta Condiciones	X			
El Perfil Derecho de la Escalera Móvil Está en Perfecta Condiciones	X			
La Zapata Antideslizante Derecha Está en Perfecta Condiciones	X			
El gancho conector de la line de vida Está en Perfecta Condiciones	X			
La Cuerda de la línea de vida Está en Perfecta Condiciones	X			
El arrestador de caída es apropiado para el diámetro de la cuerda	X			
El arrestador de caída es funciona correctamente	X			

Acciones Correctivas

#	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA	FECHA EJECUTADA
	N/A	N/A	N/A	N/A

EL TRABAJADOR TIENEN LOS SIGUIENTE EPP PARA REALIZAR SU ACTIVADA	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
Arnés de Cuerpo Entero	X			
Guante de Vaqueta	X			
Casco con barboquejo 3 Puntos	X			

Datos del trabajador que se encuentran operando el equipo o elemento en el momento de la inspección

NOMBRE COMPLETO:	# DE IDENTIFICACIÓN:	FIRMA:
Elver Zuñiga	1207184.3	

El Equipo se Encuentra Operativo y no Genera Riesgo Para los Trabajadores que lo Utilizan	SI: X	NO:

DATOS DEL INSPECTOR SST QUE REALIZO LA INSPECCION

NOMBRE COMPLETO:	Karla Rodriguez Barros
# DE IDENTIFICACIÓN:	1.122.412.508
FIRMA:	Karla Rodriguez

Powered by CamScanner

	PREOPERACIONAL DE HERRAMIENTA MENOR	Codigo:	SST-FT-20
		Fecha:	23/01/2023
		Versión:	0

PERIODO DE INSPECCION:	DEL 14 AL 19 DE 08 DEL 2023	SUBCONTRATISTA	MyC Construcciones y Equipos
UBICACIÓN:	Bello Horizonte	INSPECTOR SST	Karla Rodriguez
NOTA IMPORTANTE:	La inspección preoperacional debe realizarla UNICAMENTE el trabajador en supervisión del inspector SST		

No	HERRAMIENTA	CANT	LUN. B	LUN. M	LUN. N/A	MAR. B	MAR. M	MAR. N/A	MIER. B	MIER. M	MIER. N/A	JUEV. B	JUEV. M	JUEV. N/A	VIER. B	VIER. M	VIER. N/A	SAB. B	SAB. M	SAB. N/A	DOM. B	DOM. M	DOM. N/A	OBSERVACIÓN
1	Sequeta.	1	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
2	Carretilla	2	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
3	Alizates	1	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
4	Martillo	1	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
5	Porrol	1	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
6	Maceta	1	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
7	Barra	1	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
8	Pica	3	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
9	Pala.	4	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
10																								
11																								
12																								
13																								
14																								
15																								
16																								
Se pueden utilizar las herramientas?			✓	No		✓	No		✓	No		✓	No		✓	No		✓	No		SI	No		Vo.Bo Prod. SST
Firma de quien inspecciona																								
Firma Inspector SST			Karla Rodriguez			Karla Rodriguez			Karla Rodriguez			Karla Rodriguez			Karla Rodriguez			Karla Rodriguez						

OBSERVACIONES GENERALES:

DIA 1.	N
DIA 2.	I
DIA 3.	N
DIA 4.	G
DIA 5.	U
DIA 6.	N
DIA 7.	A

Powered by CamScanner

CONSTRUCCIÓN TINDUA 2023

PREOPERACIONAL MEZCLADORA

Codigo:	SST-FR-032
Fecha:	23/01/2023
Versión:	0

EMPRESA: MyE Construcciones y Equipos SAS | MODELO: MC100 | MARCA: ✓ maquistone.

INSPECCIONADO POR: Kevin Rodriguez | LOCALIZACION: Parque Bello Horizonte. | EQUIPO: Eléctrico.

PERIODO: DEL 14 AL 19 DEL Agosto de 2023

ITEM	DESCRIPCIÓN	LUN.		MAR.		MIER.		JUEV.		VIER.		SAB.		DOM.		OBSERVACIONES
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	
TROMPO	Llantas en buen estado	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
	Ejes en buen estado (Sin torceduras)	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
	Estructura de soporte en buena condición	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
	Balinera y bujes de rotación	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
	Mecanismo de giro para vaciado	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
	Palanca de giro para vaciado	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
	Seguro en buen estado	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
	Corona de rotación del trompo	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
	Extintor de incendios 5 lbs PQS	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
	Patas de anclaje en buenas condiciones	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
MECÁNICO	Motor en buena condicion	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
	Tubo de escape en buena condicion	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
	Estado de pasadores (bastidor)	✓		✓		✓		✓		✓		✓				6
	Resguardos correas motor.	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
	Resguardos mecanismos de giro trompo	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
	Tapa del motor con seguro	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
	Clutch de giro del trompo	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
	Corona de arranque del motor	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
	Control de fugas de combustible	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
	Control de fugas hidraulicas	✓														
Fuera de servicio:		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	Vo.Bo. SST
Firma de trabajador																
Firma de Inspector																

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla UNICAMENTE el OPERADOR del Equipo.

Powered by CamScanner

PREOPERACIONAL APISONADOR

Codigo:	SST-FT-28
Fecha:	23/01/2023
Versión:	0

EMPRESA/SUBCONTRATISTA	M y E Construcciones y Equipos	Nº SERIE:	MNQ5-07.
MARCA: Ingersoll Rand.	MODELO: RX-304H.	SEMANA DE INSPECCION:	DEL 14 AL 19 DE 08 DEL 23

No	ASPECTO A REVISAR	LUN.		MAR.		MIER.		JUEV.		VIER.		SAB.		DOM.		OBSERVACIONES
		D	N	D	N	D	N	D	N	D	N	D	N	D	N	
1	Tanque y tapa del combustible	✓		✓		✓		✓		✓		✓				1
2	Palanca del acelerador	✓		✓		✓		✓		✓		✓				2
3	Varilla de nivel de aceite	✓		✓		✓		✓		✓		✓				3
4	Filtro de aire	✓		✓		✓		✓		✓		✓				4
5	Filtro de gasolina	✓		✓		✓		✓		✓		✓				5
6	Valvula de drenajes	✓		✓		✓		✓		✓		✓				6
7	Zapata	✓		✓		✓		✓		✓		✓				7
8	Silenciador	✓		✓		✓		✓		✓		✓				8
9	Palanca de descompresión	✓		✓		✓		✓		✓		✓				9
10	Manija de arranque por retroceso	✓		✓		✓		✓		✓		✓				10
EL EQUIPO SE PUEDE UTILIZAR?		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	Vo.Bo Prof. SST
Firma Operador:																
Firma Inspector SST:																

OBSERVACIONES GENERALES	
DIA1.	N/A
DIA2.	N/A
DIA3.	N/A
DIA4.	N/A
DIA5.	N/A
DIA7.	N/A
DIA7.	

Powered by CamScanner

PREOPERACIONAL DE PULIDORA

Código	SST-FT-28
Fecha	23/01/2023
Versión	0

DATOS GENERALES

EMPRESA:	M y E Construcciones y Equipos SAS		SERIE	MO920B.	
MODELO:	250 MP3	LUGAR DE UBICACIÓN:	Bello Horizonte.		
SEMANA DE INSPECCIÓN:	DEL 14 AL 19 DE 08 DE 2023				

Marque con una "X" según corresponda B (BUENO) M (MALO)

No	ASPECTO A REVISAR	LUN.		MAR.		MIER.		JUEV.		VIER.		SAB.		DOM.		OBSERVACIÓN
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	
1	Estado General del Manija de agarre	✓		✓						✓		✓				Z
2	Estado General del Interruptor	✓		✓						✓		✓				—
3	Estado General de las escobillas	✓		✓						✓		✓				Z
4	Estado General del Cable Electrico o de Potencia	✓		✓						✓		✓				O
5	Estado General de la Carcasa	✓		✓						✓		✓				C
6	Estado de la Guarda	✓		✓						✓		✓				Z
7	Estado General de la Arandela que asegura el Disco.	✓		✓						✓		✓				A
8	El Disco Cumple con las Especificaciones Técnicas de la Pulidora.	✓		✓						✓		✓				
9	Otro.									✓		✓				
10	Otro.									✓		✓				
	EL EQUIPO SE PUEDE UTILIZAR?	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	Vo Bo Prof. SST
	FIRMA DEL TRABAJADOR:															Karla R.
	FIRMA INSPECTOR SST:															

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla UNICAMENTE entre el OPERARIO y QUIEN INSPECCIONA

OBSERVACIONES GENERALES EN CASO DE FALLA DEL EQUIPO

DIA 1.	N/A
DIA 2.	N/A
DIA 3.	N/A
DIA 4.	N/A
DIA 5.	N/A
DIA 6.	N/A
DIA 7.	N/A

Powered by CamScanner

PREOPERACIONAL
MARTILLO ELECTRICO

Código:	SST-FT-22
Fecha:	23/01/2023
Versión:	6

EMPRESA:	MyE Construcciones y Equipos SAS.	UBICACIÓN	Bello Horizonte		
MARCA	Dewalt	Nº SERIE:	710516-05823	MODELO	DW-666.
INSPECCIONADO POR:	Jose Viveros	CARGO:	Oficial (pitero)		
SEMANA DE INSPECCION	DEL 14 AL 19 DE 08 DEL 2023				

Marque con una "X" según corresponda

	GENERALIDADES	LUN.		MAR.		MIER.		JUEV.		VIER.		SAB.		DOM.		OBSERVACIONES
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	
1	Conexión	✓		✓						✓		✓				
2	Cable sin abolladuras ni ruptura	✓		✓						✓		✓				
3	Punta rompedora bien instalada	✓		✓						✓		✓				
4	Manijas de agarre en buen estado	✓		✓						✓		✓				
5	Manijas bien sujetas al equipo	✓		✓						✓		✓				
6	Estado de la plaqueta de identificación	✓		✓						✓		✓				
7	Estado general del martillo	✓		✓						✓		✓				
8	Cumple con las instrucciones de Operatividad del equipo?	✓		✓						✓		✓				
9	El operador usa de manera adecuada los EPP cuando esta haciendo uso del equipo	✓		✓						✓		✓				
10	El operador reporta actos y condiciones inseguras / seguras	✓		✓						✓		✓				
	EL EQUIPO SE PUEDE UTILIZA	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	Vo Bo Prof. SST
	Firma Operador															
	Firma Inspector SST															

OBSERVACIONES GENERALES

DIA 1.	N/A
DIA 2.	N/A
DIA 3.	
DIA 4.	
DIA 5.	N/A
DIA 6.	N/A
DIA 7.	

Caisson.

Powered by CamScanner

	PREOPERACIONAL MARTILLO ELECTRICO	Codigo:	SST-FT-22
		Fecha:	23/01/2023
		Versión:	0

EMPRESA:	M y E Construcciones y Equipos SAS	UBICACIÓN		Bello Horizonte	
MARCA	Dewalt	Nº SERIE:	710516-05823	MODELO	DCH-886.
INSPECCIONADO POR:	Jose Viveros	CARGO:	Oficial (pilero)		
SEMANA DE INSPECCION	DEL 8 AL 12 DE 08 DEL 2023				

Marque con una "X" según corresponda

	GENERALIDADES	LUN.		MAR.		MIER.		JUEV.		VIER.		SAB.		DOM.		OBSERVACIONES
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	
1	Conexión			✓		✓		✓		✓		✓				1
2	Cable sin abolladuras ni ruptura			✓		✓		✓		✓		✓				2
3	Punta rompedora bien instalada			✓		✓		✓		✓		✓				-
4	Manijas de agarre en buen estado			✓		✓		✓		✓		✓				2
5	Manijas bien sujetas al equipo			✓		✓		✓		✓		✓				0
6	Estado de la plaqueta de identificación			✓		✓		✓		✓		✓				C
7	Estado general del martillo			✓		✓		✓		✓		✓				2
8	Cumple con las instrucciones de Operatividad del equipo?			✓		✓		✓		✓		✓				$
9	El operador usa de manera adecuada los EPP cuando esta haciendo uso del equipo			✓		✓		✓		✓		✓				
10	El operador reporta actos y condiciones inseguras / seguras			✓		✓		✓		✓		✓				1
	EL EQUIPO SE PUEDE UTILIZA	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	Vo Bo Prof. SST
	Firma Operador			Jaguer		Jaguer		Jaguer		Jaguer		Jaguer				
	Firma Inspector SST			Kevin R.		Kevin R.		Kevin R.		Kevin R.		Kevin R.				

OBSERVACIONES GENERALES

DIA 1.	
DIA 2.	Ninguna
DIA 3.	Ninguno
DIA 4.	Ninguno
DIA 5.	Ninguno
DIA 6.	Ninguna
DIA 7.	

Caisson

Powered by CamScanner

PREOPERACIONAL MEZCLADORA

Codigo:	SST-FR-032
Fecha:	23/01/2023
Versión:	0

EMPRESA: MYE Construcciones | MODELO: N/A | MARCA: N/A

INSPECCIONADO POR: [illegible] | LOCALIZACION: Belo Horizonte | EQUIPO: 002

PERIODO: DEL 08 AL 12 DEL 2023

ITEM	DESCRIPCIÓN	LUN. B	LUN. M	MAR. B	MAR. M	MIER. B	MIER. M	JUEV. B	JUEV. M	VIER. B	VIER. M	SAB. B	SAB. M	DOM. B	DOM. M	OBSERVACIONE
TROMPO	Llantas en buen estado			X		✓		✓		✓		✓				1
	Ejes en buen estado (Sin torceduras)			X		✓		✓		✓		✓				
	Estructura de soporte en buena condición			X		✓		✓		✓		✓				
	Balinera y bujes de rotación			X		✓		✓		✓		✓				7
	Mecanismo de giro para vaciado			X		✓		✓		✓		✓				
	Palanca de giro para vaciado			X		✓		✓		✓		✓				-
	Seguro en buen estado			X		✓		✓		✓		✓				
	Corona de rotación del trompo			X		✓		✓		✓		✓				2
	Extintor de incendios 5 lbs POS			X		✓		✓		✓		✓				
	Patas de anclaje en buenas condiciones			X		✓		✓		✓		✓				6
MECÁNICO	Motor en buena condicion			X		✓		✓		✓		✓				
	Tubo de escape en buena condicion			X		✓		✓		✓		✓				6
	Estado de pasadores (bastidor)			X		✓		✓		✓		✓				7
	Resguardos correas motor,			X		✓		✓		✓		✓				
	Resguardos mecanismos de giro trompo			X		✓		✓		✓		✓				3
	Tapa del motor con seguro			X		✓		✓		✓		✓				
	Clutch de giro del trompo			X		✓		✓		✓		✓				
	Corona de arranque del motor			X		✓		✓		✓		✓				
	Control de fugas de combustible			X		✓		✓		✓		✓				
	Control de fugas hidraulicas			X		✓		✓		✓		✓				
Fuera de servicio:		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	Vo.Bo. SST
Firma de trabajador				Eliot Narvaez		Edwin		Eleen		[illegible]		Kevin				
Firma de Inspector				[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]				

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla UNICAMENTE el OPERADOR del Equipo.

Powered by CamScanner

	PREOPERACIONAL APISONADOR	Codigo: SST-FT-28
		Fecha: 23/01/2023
		Versión: 0

EMPRESA/SUBCONTRATISTA	MyE Construcciones y Equipos.	Nº SERIE:	MNQ5 - 07
MARCA: Ingersoll Rand.	MODELO: Rx - 304H	SEMANA DE INSPECCION:	DEL 8 AL 12 DE Agosto DEL 2023

No	ASPECTO A REVISAR	LUN.		MAR.		MIER.		JUEV.		VIER.		SAB.		DOM.		OBSERVACIONES
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	
1	Tanque y tapa del combustible							✓		✓		✓				Ninguna
2	Palanca del acelerador							✓		✓		✓				Ninguna
3	Varilla de nivel de aceite							✓		✓		✓				Ninguna
4	Filtro de aire							N/A		N/A		N/A				No aplica
5	Filtro de gasolina							✓		✓		✓				Ninguna
6	Valvula de drenajes							✓		✓		✓				Ninguno
7	Zapata							✓		✓		✓				Ninguna
8	Silenciador							✓		✓		✓				Ninguno
9	Palanca de descompresión							✓		✓		✓				Ninguno
10	Manija de arranque por retroceso							✓		✓		✓				Ninguna
EL EQUIPO SE PUEDE UTILIZAR?		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	Vo.Bo Prof. SST
Firma Operador:																
Firma Inspector SST:																

OBSERVACIONES GENERALES	
DIA1.	
DIA2.	
DIA3.	
DIA4.	Ninguna
DIA5.	Ninguna
DIA7.	Ninguna
DIA7.	

Powered by CamScanner

	PREOPERACIONAL DE HERRAMIENTA MENOR	Codigo:	
		Fecha:	
		Versión:	

PERIODO DE INSPECCIÓN:	DEL 08 AL 12 DE 08 DEL 2023	SUBCONTRATISTA	M y E Construcciones
UBICACIÓN	Bello Horizonte	INSPECTOR SST	Karla Rodriguez
NOTA IMPORTANTE	La inspección preoperacional debe realizarse UNICAMENTE el Peluquero en supervisión del inspector SST		

No	HERRAMIENTA	CANT	LUN. B	LUN. M	LUN. NA	MAR. B	MAR. M	MAR. NA	MIER. B	MIER. M	MIER. NA	JUEV. B	JUEV. M	JUEV. NA	VIER. B	VIER. M	VIER. NA	SAB. B	SAB. M	SAB. NA	DOM. B	DOM. M	DOM. NA	OBSERVACIÓN
1	Pala					X			✓			✓			✓			✓						Ninguna
2	Pica					X			✓			✓			✓			✓						Ninguna
3	Barra					X			✓			✓			✓			✓						Ninguna
4	maseta					X			✓			✓			✓			✓						Ninguna
5	Porro					X			✓			✓			✓			✓						Ninguna
6	martillo					X			✓			✓			✓			✓						Ninguna
7	Alicates					X			✓			✓			✓			✓						Ninguna
8	extensión elec.					X			✓			✓			✓			✓						Ninguna
9	carretilla					X			✓			✓			✓			✓						Ninguna
10	Bichiroque					X			✓			✓			✓			✓						Ninguna
11	Paladraga					X			✓			✓			✓			✓						Ninguna
12	Segueta					X			✓			✓			✓			✓						Ninguna
13																								
14																								
15																								
16																								
Se pueden utilizar las herramientas?			SI	No		SI	No		SI	No		SI	No		SI	No		SI	No		SI	No		Vo.Bo Prof. SST
Firma de quien inspecciona						Karla Rodriguez			Karla Rodriguez			Karla Rodriguez			Karla Rodriguez			Karla Rodriguez						
Firma Inspector SST																								

OBSERVACIONES GENERALES:

DIA 1.	
DIA 2.	Ninguna
DIA 3.	Ninguna
DIA 4.	Ninguna
DIA 5.	Ninguna
DIA 6.	Ninguna
DIA 7.	

Powered by CamScanner

PREOPERACIONAL RETROEXCAVADORA

Codigo:	SST-FT-15
Fecha:	23/01/2023
Versión:	0

DATOS GENERALES

EMPRESA:	MyE Construcciones	UBICACIÓN	Bello Horizonte	TIPO	ORUGA X	PAJARITA	
NOMBRE DE OPERADOR:	Everio Padomo	CEDULA	49 00534	ARL	Positiva		
Nº DE REGISTRO	M1061706	Nº SERIE	6006	LINEA	U50-5 / Kubota	MODELO	2017
CUENTA CON LIC.	SI X NO	TIPO:	C2	CUENTA CON CERTIFICACION VIGENTE	SI X NO	CUAL (sena, sesac, idoneidad)	onac
PERIODO DE INSPECCION	SEMANA	DEL 31-07 AL 05 DE 08 DE 2023					

Marque con una " X" de acuerdo al item B (BUENO) M (MALO) NA (NO APLICA)

	ITEM	LUN.			MAR.			MIER.			JUEV.			VIER.			SAB.			DOM.			OBSERVACIONES
		B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	
LUCES	Frontales de trabajo (Nocturno)													✓			✓						
CABINA	Espejos laterales													✓			✓						
	Vidrio frontal (en buen estado)													✓			✓						
	Limpiabrisas													✓			✓						
	Pito													✓			✓						
	Alarma de retroceso													✓			✓						
	Estado de mandos manuales													✓			✓						
	Estado de pedales													✓			✓						
	Asiento en buena condición													✓			✓						
	Cinturón de seguridad													✓			✓						
	Indicadores (hidráulicos-refrigerante-horometro-corriente-aceite motor)													✓			✓						
	Control ingreso humo (tubo de escape)													✓			✓						
	Escaleras, apoyos de acceso y pasamanos													✓			✓						
MECÁNICO	Motor													✓			✓						
	Compartimento del motor (aseado)													✓			✓						
	Bateria													✓			✓						
	Estado pasadores													✓			✓						
	Orugas herramadas / Vana 1/2"													✓			✓						
	Control de fugas hidráulicas													✓			✓						
	Filtros													✓			✓						
	Mecanismo y escalización del brazo													✓			✓						
	Mecanismo de giro (Tornamesa)													✓			✓						
	Frenos													✓			✓						
	Dirección													✓			✓						
	Mandos de avance													✓			✓						
	Mando de estacionamiento													✓			✓						
	Estado general desgarrador (balde)													✓			✓						
	Mando final													✓			✓						
	Cilindros en buen estado													✓			✓						
	Zapatas													✓			✓						
EQUIPOS DE SEGURIDAD	Botiquín													✓			-						
	Extintor contra incendio (20 PQ)													✓			✓						
	Linterna													✓			✓						
	Conos de seguridad													✓			✓						
	El equipo de puede utilizar	SI		NO	SI		NO	SI		NO	SI		NO	SI		NO	SI		NO	SI		NO	Vo.Bo Prof. SST
	Firma del Operador													Karla Rodriguez			Karla Rodriguez						Karla P.
	Firma Inspector SST																						

EN CASO QUE SE EVIDENCIA UNA FALLA MECANICA POR EL OPERADOR O INSPECTOR SST ESTA DEBE SER SUBSANADA POR EL AREA DEL MANTENIMIENTO DE MANERA INMEDIATA Y SER REGISTRADA EN LAS OBSERVACIONES POR DIAS.

OBSERVACIONES GENERALES EN CASO DE FALLA DEL EQUIPO

DIA 1.	N/A
DIA 2.	N/A
DIA 3.	N/A
DIA 4.	N/A
DIA 5.	N/A
DIA 6.	N/A
DIA 7.	N/A

ALINEACIÓN

Powered by CamScanner

	PREOPERACIONAL DE HERRAMIENTA MENOR	Codigo:	SST-FT-39
		Fecha:	25/01/2023
		Versión:	0

PERIODO DE INSPECCION:	DEL 31 09 AL 05 DE 08 DEL 2023	SUBCONTRATISTA	M y C Construcciones
UBICACIÓN	Bello Horizonte	INSPECTOR SST	Karla Rodriguez
NOTA IMPORTANTE	La inspección preoperacional debe realizarla UNICAMENTE el trabajador en supervision del inspector SST		

No	HERRAMIENTA	CANT	LUN.			MAR.			MIER.			JUEV.			VIER.			SAB.			DOM.			OBSERVACIÓN
			B	M	NVA	B	M	NVA	B	M	NVA	B	M	NVA	B	M	NVA	B	M	NVA	B	M	NVA	
1	Pala		X			X			X			X			X			X						
2	Pica		X			X			X			X			X			X						
3	Barra		X			X			X			X			X			X						
4	maseta		X			X			X			X			X			X						
5	Pairo		X			X			X			X			X			X						
6	martillo		X			X			X			X			X			X						
7	Alicate		X			X			X			X			X			X						
8	extension elec		X			X			X			X			X			X						
9	Carretilla		X			X			X			X			X			X						
10	Paladraga		X			X			X			X			X			X						
11	Segueta		X			X			X			X			X			X						
12	Bichiroque		X			X			X			X			X			X						
13																								
14																								
15																								
16																								
Se pueden utilizar las herramientas?			✓	No		✓	No		✓	No		✓	No		✓	No		✓	No		✓	No		Vo.Bo Resp. SST
Firma de quien inspecciona																								
Firma Inspector SST			Karla Rodriguez			Karla Rodriguez			Karla Rodriguez			Karla Rodriguez			Karla Rodriguez			Karla Rodriguez						

OBSERVACIONES GENERALES:

DIA 1.	NIA
DIA 2.	NIA
DIA 3.	NIA
DIA 4.	NIA
DIA 5.	NIA
DIA 6.	NIA
DIA 7.	NIA

Powered by CamScanner

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE HÁBITAT

LISTADO DE ASISTENCIA

TEMA: Sensibilización Mano Obra Femenina - SPI-F1.

Fecha: **Día:** 16 **Mes:** Agosto **Año:** 2023

Hora: 7:30am **Dependencia:**

No.	Nombres y Apellidos Jurídico	Nombre Identitario (Si Aplica)	Entidad y Área	Vinculación				Cargo							Sexo			Identidad de Género				Orientación Sexual					Pertenece a un Grupo Poblacional				Correo electrónico	Teléfono	Firma
				Carrera Administrativa	Libre Nombramiento	Provisional	Contratista	Directivo/a	Asesor	Profesional	Aux. Administrativo	Técnico	Contratista	Conductor	Hombre	Mujer	Intersexual	Masculino	Femenino	Transgenero	Otra	Heterosexual	Lesbiana	Gay	Bisexual	Otra	Victima	Persona con Discapacidad *	Extranjero/a	Grupo Étnico **			
1	Alejandra Ramírez D															X			X			X									Rechaza teléfono Usa telegram	310 3179 04	
2	Jose Balvuena														X			X													3035 76 6922	
3	Julian Adrián Toro														X			X													314 219 1777	
4	Nestor Vargas														X			X													300 9210772	
5	Hector Lopez														X			X														
6	Eduardo Muñoz														X			X													301 16 66 06	
7	Pablo Amaya														X			/														
8	Dayan Luna														X			X													321693 2791	
9	Olga Reina															X															3163 5499	Olga Sandoval
10	Adriana Mendoza															X														clinmac@gmail.com	3184657145	Adriana M
11	Jairo Sandoval														X			X													322356	632
12	Estiven Gonzalez														X																313334 8260	- STIVEN
13	Edwin Cardona														X																302215 0499	
14	Viviana Lozano	SDHT					X				X					X			X			X											
15	Fernanda Zúñiga	SDHT					X				X					X			X						X								

* Tipos de discapacidad: Física= F Auditiva= A Visual= V Sordoceguera= S Intelectual= I Psicosocial (Mental)= P Múltiple=M


** Grupo Étnico: Negra o Afrocolombiana = 1 Raizal=2 Palenque= 3 Room o Gitana=4 Indígena= 5

Autorizo a la Secretaría Distrital del Hábitat SDHT para el uso de los datos aquí consignados en cumplimiento de la Ley 1581 de 2012 y el Decreto Reglamentario 1377 del 27 de Junio de 2013 y demás normas concordantes.

Varón

Ruben

Sometimiento



víctima

→ agresión verbal
física psicológica

depresión ←

Ansiedad

frustración

→ Provedor

Ruben quiere
ser reconocido
como Autoridad

- Esposo
- Padre

hombre Trans. ?







Edad
28

Mario

Para la Persona De Parte De

esta es la istoria de una mujer que Paceaba su mascota por el Parque y un sujeto la orcerbaba que bestia TranParente i entonces el quiso abusar de exa por la Forma que bestia intratandola morbosamente. con palabras ofensivas "Por eso es que las violan! por vestir asi !!







De la bida Tener Fe en Dios i brindar amor atodas las Persona

A De Parte De Daison luna




Rechazo
Portatil
MAX.
TARE
CA
Maltrato
FISICO
SICOLOGICO
Malos
amistades
genetico
existencias.

FORMATO REGISTRO INDUCCION CAPACITACION ENTRENAMIENTO Y CHARLAS			idu
CÓDIGO FO-AC-84	**PROCESO** Gestión Ambiental Calidad y SST	**VERSIÓN** 3	

FECHA 30 (DD) | 08 (MM) | 2023 (AAAA)

SUBDIRECCIÓN GENERAL

DIRECCIÓN TECNICA

SUBDIRECCIÓN TÉCNICA

CONTRATO No. 1270 - 2022

OBJETO DEL CONTRATO

El objeto del Contrato es REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ESPACIO PÚBLICO EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL – TERRITORIO 1

NOMBRE DEL PROFESIONAL Karla Rodriguez Barros

EMPRESA: MYE construcciones y equipos SAS

TIPO

INDUCCIÓN ☐ CAPACITACIÓN ☐ ENTRENAMIENTO ☐

CHARLA INFORMATIVA ☒ OTRO ☐ ¿Cuál? _____

TEMA:

Riesgo Mecanico ; Manejo Seguro de Herramienta manual y elec.

LUGAR DEL EVENTO La Joyita

HORA DE INICIO: 7:10 HORA DE TERMINACIÓN: 7:15

No.	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN	CARGO	COMPAÑIA	FIRMA
1	Camilo Cuzado	73a28142	Ayudante	MYE	
2	ALEXIS GOZALO	1095622647	ayudante	MYE	
3	JOSE VIVERO	1076517677	Ayudante		
4	Jesu Jobino	48344829	Ayudante	m n b	
5	Julian toro	1099584837	ay	MYE	
6	Lisandra M	73016029	ayudante	MYE	
7	[illegible]	1923629?	Residente	MYE	
8	José Rodriguez	1.081.788.683	Ayudante	MYE	
9	[illegible]	1192377599	Ayudante	My	
10	[illegible]	1.071.760.920	Oficial	MYE	
11	Wilson	1130762	Ob	MYE	
12	Luis Alfonso	1091535202	Oficial	MYE	
13	Dayana	1.043.850.982	Ayu	MYE	
14	Hector Lopez	79383445	Ayudante	MYE	
15	[illegible]	79660046	A		
16	Olga Sandoval	51636360	Local	tenqua	
17					
18					
19					
20					
21					

Residente Ambiental y/o SST Contratista

LIC _____

(número y fecha de expedición de la licencia SST, cuando aplique)

Residente Ambiental y/o SST Interventoría

LIC _____

(número y fecha de expedición de la licencia SST, cuando aplique)

Original Dependencia responsable del contrato

1era copia : Interventor

2da copia Contratista

FORMATO REGISTRO INDUCCION CAPACITACION ENTRENAMIENTO Y CHARLAS			
CÓDIGO FO-AC-84	**PROCESO** Gestión Ambiental Calidad y SST	**VERSIÓN** 3	idu

FECHA 29 (DD) 08 (MM) 2023 (AAAA)

SUBDIRECCIÓN GENERAL

DIRECCIÓN TECNICA

SUBDIRECCIÓN TÉCNICA

CONTRATO No. 1270 - 2022

OBJETO DEL CONTRATO

El objeto del Contrato es REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ESPACIO PÚBLICO EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL – TERRITORIO 1

NOMBRE DEL PROFESIONAL Karla Rodriguez Barros

EMPRESA: MyE construcciones y equipos SAS

TIPO

INDUCCIÓN ☐ CAPACITACIÓN ☐ ENTRENAMIENTO ☐

CHARLA INFORMATIVA ☒ OTRO ☐ ¿Cuál? _____

TEMA: Dieta Equilibrada

LUGAR DEL EVENTO La Joyita

HORA DE INICIO: 7:00 HORA DE TERMINACIÓN: 7:05

No.	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN	CARGO	COMPAÑIA	FIRMA
1	Yamil Cuadro	73022142	Ayudante	MYE	
2	ALEXIS LOZADA LOZANO	1082677647	ayudante	MyE	ALEXIS LOZADA
3	LUIS ALFONSO	7007535202	oficial	MYE	
4	JOSE OLIVEROS	1026817671	Pileros	mnb	Jose Oliveros
5	Jesus Jovino	4834294	Pileros	mnb	Jesus Jovino
6	EDUARDO C.R.	1.023.988.188	Oficial	MB	
7	LUIS JUAN	1093925504	OFICIA	MB	
8	Ramon Gomez	79599901-0	Ayudante	M.A	
9	Julian Tao	1099554837	ay	N.Y	
10	Pablo Amaya	1522367197	AYUDANTE	MYE	
11	José Rodriguez	1.081.788.683	Ayudante	MyE	
12	Yojan Bolaños	1073771589	Ayudante	MY	
13	Mario Oscar	7007760420	oficial	MYE	
14	Marco	13507362	OFICIAL	MYE	
15	Duyan	1.048.850.480	AYU	MYE	
16	Hector Lopez	79383445	Auxiliar	MYE	
17	[illegible]	79686026	AU		
18	Eduardo	73021073	ayudante	MYE	
19	Olga Saudoval	1636360	Oficial	Tunqua	Olga
20					
21					

Residente Ambiental y/o SST Contratista

LIC _____

(número y fecha de expedición de la licencia SST, cuando aplique)

Residente Ambiental y/o SST Interventoria

LIC _____

(número y fecha de expedición de la licencia SST, cuando aplique)

Original Dependencia responsable del contrato

1era copia : Interventor

2da copia Contratista

FORMATO			
REGISTRO INDUCCION CAPACITACION ENTRENAMIENTO Y CHARLAS			
CÓDIGO FO-AC-84	**PROCESO** Gestión Ambiental Calidad y SST	**VERSIÓN** 3	idu

FECHA 28 (DD) 08 (MM) 2023 (AAAA)

SUBDIRECCIÓN GENERAL

DIRECCIÓN TECNICA

SUBDIRECCIÓN TÉCNICA

CONTRATO No. 1270 - 2022

OBJETO DEL CONTRATO

El objeto del Contrato es REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ESPACIO PÚBLICO EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL – TERRITORIO 1

NOMBRE DEL PROFESIONAL Karla Rodriguez Barros

EMPRESA: MYE Construcciones y Equipos SAS

TIPO

INDUCCIÓN ☐ CAPACITACIÓN ☐ ENTRENAMIENTO ☐

CHARLA INFORMATIVA ☒ OTRO ☐ ¿Cuál?

TEMA:

Pausas Activas, calistenia, Prevención riesgo osteomuscular

LUGAR DEL EVENTO La Jolita

HORA DE INICIO: 7:15 HORA DE TERMINACIÓN: 7:20

No.	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN	CARGO	COMPAÑIA	FIRMA
1	Luis Alfonso	7097535202	Oficial	MYE	
2	[illegible]	48883429	oficial	MYE	
3	[illegible]	1076817671	oficial	MYE	
4	Alexis Lozano	1098622647	ayudante	MYE	
5	[illegible]	73099142	Ayu Dante	MYE	
6	[illegible]	1192745[illegible]	Ayudante	MYE	
7	[illegible]	1.042854[illegible]	Ayudante	MYE	
8	[illegible]	7916608[illegible]	Ayudante	MYE	
9	[illegible]	1.03376[illegible]	oficial	MYE	
10	[illegible]	80074.447	Ay	MYE	
11	Hector Lopez	7.938.344[illegible]	Ayudante	MYE	
12	Pablo Ramirez	15236297	Maestro	MYE	
13	Eduardo C.R	1.023.906.188	oficial	MYE	
14	Luis Johani	1.023925504	oficial	MYE	
15	Aelio Perdomo	49006[illegible]	oficial	MYE	
16	[illegible]	73021023	ayudante	MYE	
17	Jose Rodriguez	1081.788.683	ayudante	MYE	
18	[illegible]	73507362	oficial	MYE	
19	Olga Sandoval	51636360	Social	Fundación	
20					
21					

Residente Ambiental y/o SST Contratista

LIC _____

(número y fecha de expedición de la licencia SST, cuando aplique)

Residente Ambiental y/o SST Interventoría

LIC _____

(número y fecha de expedición de la licencia SST, cuando aplique)

Original Dependencia responsable del contrato

1era copia : Interventor

2da copia Contratista

FORMATO REGISTRO INDUCCION CAPACITACION ENTRENAMIENTO Y CHARLAS			idu
CÓDIGO FO-AC-84	**PROCESO** *Gestión Ambiental Calidad y SST*	**VERSIÓN** 3	

FECHA 26 (DD) 08 (MM) 2023 (AAAA)

SUBDIRECCIÓN GENERAL

DIRECCIÓN TECNICA

SUBDIRECCIÓN TÉCNICA

CONTRATO No. 1270-2022

OBJETO DEL CONTRATO

El objeto del Contrato es REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ESPACIO PÚBLICO EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL – TERRITORIO 1

NOMBRE DEL PROFESIONAL: Karla Rodriguez Barros

EMPRESA: MyE Construcciones y Equipos SAS

TIPO

INDUCCIÓN ☐ CAPACITACIÓN ☐ ENTRENAMIENTO ☐

CHARLA INFORMATIVA ☒ OTRO ☐ ¿Cuál? _____

TEMA:

Riesgo Ergonomico: Maneb adecuado de carga

LUGAR DEL EVENTO: la Joyita

HORA DE INICIO: 7:00 HORA DE TERMINACIÓN: 7:05

No.	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN	CARGO	COMPAÑIA	FIRMA
1	ALEXANDRA Barros	1098627647	Ayudante	MYE	ALEXANDRA
2	Daison Luna	1039082687	Ay	MYE	Daison
3	EDWARDO C.R	1023906488	Oficial	M.B	
4	LUISJHONNICORDOBA	1093923594	OFICIA	MB	
5	Diana Hernandez	1007648065	Boal	Tigua	Diana H.
6	Olga Saavedra	1636360	Ayudante	Tigua	Olga
7	Jhonier Linares	1.048.992.708	Ay	Mye	
8	Nestor F Vargas	1" 125. 468262	Ayudante	My	NFVS
9	EDUARDO [illegible]	1043850091	Ayudante	Mye	
10	Jose L.	1.081.788.683	Ayudante	MYE	
11	Alejandra [illegible]	7302022	ayudante	MYE	
12	Yamil Cristobal	1030221483	Ayudante	MYE	
13	Hector Lopez	79383445	Ayudante	Mye	
14	Manuel Oscar	7037168960	Operacion	MYE	
15	Luis Alirio	7091558202	oficial	MYE	
16	Julian toro	1099554837	ay	MYE	
17	Dayson	1.043.850.458	Ayudante	MYE	
18	ALEJANDRO	1066020876			
19	Jairon Mesa	1122772587	Ayudante	My	
20	Pablo Arana	1122662597	Maestro	MYE	
21					

Residente Ambiental y/o SST Contratista

LIC _____

(número y fecha de expedición de la licencia SST, cuando aplique)

Residente Ambiental y/o SST Interventoria

LIC _____

(número y fecha de expedición de la licencia SST, cuando aplique)

Original Dependencia responsable del control

1era copia : Interventor

2da copia Contratista

FORMATO

REGISTRO INDUCCION CAPACITACION ENTRENAMIENTO Y CHARLAS

CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN
FO-AC-84	Gestión Ambiental Calidad y SST	3

idu

FECHA 25 (DD) 08 (MM) 2023 (AAAA)

SUBDIRECCIÓN GENERAL

DIRECCIÓN TECNICA

SUBDIRECCIÓN TÉCNICA

CONTRATO No. 1270-2022

OBJETO DEL CONTRATO

El objeto del Contrato es REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ESPACIO PÚBLICO EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL – TERRITORIO 1

NOMBRE DEL PROFESIONAL Karla Rodriguez Barros

EMPRESA: MyE Construcciones y Equipos SAS

TIPO

INDUCCIÓN ☐ CAPACITACIÓN ☐ ENTRENAMIENTO ☐

CHARLA INFORMATIVA ☒ OTRO ☐ ¿Cuál? _____

TEMA: Riesgo fisico: El ruido y Conservacion Auditiva

LUGAR DEL EVENTO la Joyita

HORA DE INICIO: 7:13 **HORA DE TERMINACIÓN:** 7:20

No.	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN	CARGO	COMPAÑIA	FIRMA
1	Yamil Rivera	73a 221472	Ayudante	MyE	
2	Leandro V	1.023.908.188	Oficial	MyE	
3	EDUARDO C.D.	1.098.627.647	ayudante	MyE	
4	ALEXIS LOZADA LUNA	1023922504	Oficial	MB	
5	LUIS JHOANI	1039082677	AY		
6	Dajon luna	1.125.468.267	Ayudante	MY	
7	Nestor Vargas	1007648066	Boal	TIGUA	
8	Diana Hernandez	51636360	Boal	Tiqua	
9	Olga Saldaña	1048412788	AY	MyE	
10	Jhonier Linares	1.081.788.683	Ayudante	MyE	
11	Jose R.	1938544415	Ayudante	MyE	
12	Fidel Lopez	1057660920	Oficial	MyE	
13	Blanco Oscar	1097635218	oficial	MyE	
14	Luis Alfonso	1094954837	oficial	MyE	
15	Julian Jara	1024345089	AY	MyE	
16	Edwin Mun	1.082.950.480	Ayudante	MyE	
17	Dorson	79666042			
18	ALEJANDRO	1118276587	Ayudante	MY	
19	Jairo Mendez	1.118.276.587	Ayudante	MyE	
20	Pablo Amaya				
21					

Residente Ambiental y/o SST Contratista

LIC _____

(número y fecha de expedición de la licencia SST, cuando aplique)

Residente Ambiental y/o SST Interventoria

LIC _____

(número y fecha de expedición de la licencia SST, cuando aplique)

Original Dependencia responsable del contrato

1era copia : Interventor

2da copia Contratista

FORMATO

REGISTRO INDUCCION CAPACITACION ENTRENAMIENTO Y CHARLAS

CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN
FO-AC-84	Gestión Ambiental Calidad y SST	3

idu

FECHA: 24 (DD) 08 (MM) 2023 (AAAA)

SUBDIRECCIÓN GENERAL

DIRECCIÓN TECNICA

SUBDIRECCIÓN TÉCNICA

CONTRATO No. 1270-2022

OBJETO DEL CONTRATO

El objeto del Contrato es REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ESPACIO PÚBLICO EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL – TERRITORIO 1

NOMBRE DEL PROFESIONAL: Karla Rodriguez Ramos

EMPRESA: MyE construcciones y equipos SAS

TIPO

INDUCCIÓN ☐ CAPACITACIÓN ☐ ENTRENAMIENTO ☐

CHARLA INFORMATIVA ☒ OTRO ☐ ¿Cuál?

TEMA: Sobre Peso y Obesidad

LUGAR DEL EVENTO: la bolla

HORA DE INICIO: 7:15 HORA DE TERMINACIÓN: 7:20

No.	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN	CARGO	COMPAÑIA	FIRMA
1	ALEXIS [illegible]	1095622617	ayudante	MYE	
2	LUIS ALFONSO	1097585202	OFIcial	MYE	
3	[illegible]	7.037.760-920	oficial	MYE	
4	[illegible]	73011023	Ayudante	MYE	
5	[illegible]	51636360	Boal	MYE	
6	[illegible]	73099142	Ayudante	MYE	
7	EDWARDO C.D	1.023.908.166	oficial	MYE	
8	LUIS JHOANI	1027923504	oficia	MYE	
9	Dayan Luna	1039082627	AY	MR	
10	Nestor Vergas	1125.468.263	Ayudante	MYE	Dayan Luna
11	Diana Hernández	1007648066	Boal	TIGUA	Diana H
12	Yhonier Linares	1048492788	AY	MYE	
13	José L	1.067.788.683	Ayudante	MYE	
14	Pedro Lopez	79383445	Ayudante	MYE	
15	Julian toro	1094558837	AY	MYE	
16	[illegible]	1093850091	AY	MYE	
17	[illegible]	1.043.850.480	Ayudante	MYE	
18	ALEJANDRO	79660042			
19	[illegible]	[illegible]	AY	MYE	
20	Pablo Andres	1.193.136.297	MAESTRO	MYE	
21					

Residente Ambiental y/o SST Contratista

LIC _____ (número y fecha de expedición de la licencia SST, cuando aplique)

Residente Ambiental y/o SST Interventoría

LIC _____ (número y fecha de expedición de la licencia SST, cuando aplique)

Original Dependencia responsable del contrato

1era copia : Interventor

2da copia: Contratista

FORMATO REGISTRO INDUCCION CAPACITACION ENTRENAMIENTO Y CHARLAS			
CÓDIGO FO-AC-84	**PROCESO** Gestión Ambiental Calidad y SST	**VERSIÓN** 3	idu

FECHA 23 (DD) 08 (MM) 2023 (AAAA)

SUBDIRECCIÓN GENERAL

DIRECCIÓN TECNICA

SUBDIRECCIÓN TÉCNICA

CONTRATO No. 1270-2022

OBJETO DEL CONTRATO

El objeto del Contrato es REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ESPACIO PÚBLICO EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL – TERRITORIO 1

NOMBRE DEL PROFESIONAL Karla Rodriguez Barros

EMPRESA: M y E Construcciones y Equipos SAS

TIPO

INDUCCIÓN ☐ CAPACITACIÓN ☐ ENTRENAMIENTO ☐

CHARLA INFORMATIVA ☒ OTRO ☐ ¿Cuál?

TEMA:

Los 5 S Orden y Aseo

LUGAR DEL EVENTO La Joyita

HORA DE INICIO: 7:10 HORA DE TERMINACIÓN: 7:15

No.	NOMBRE	IDENTIFICACION	CARGO	COMPAÑIA	FIRMA
1	Yisandra [illegible]	73021623	ayudante	MYE	
2	Blanco oscar	7-037.760.920	oficial	MYE	Blanco
3	Yamil Cuzado	73029142	Ayudante	MYE	
4	ALEXIS LOZADA Lora	1098622647	Ayudante	MYE	ALEXIS LOZADA
5	EDWARDO CR.	1.023.908.188	oficial	M.B.	
6	LUIS JHOAN	1023923501	OFICIAL	MB	
7	Junior S Lopez.	1048992788	AY	MYE	
8	Daison Moreno	1193115819	Ayudante	MY	
9	Nestor J. Vargas	1'125.468263	Ayudante	MY	
10	[illegible]	1047850091	Ayudante	MYE	
11	Jhon Lopez	1193834445	AUXILIAR	MYE	
12	Yajaira Mejia	1122661127	MAESTRA	MYE	
13	Julian Lara	1099554837	AY	MYE	
14	Luis Alfonso	1091535302	oficial	MYE	
15	Diana Hernandez	1001648066	Boal	TIQUA	
16	Olga Sandate	51636360	Coal	Tunqu	
17	JOSE R.	1081.788.683	Ayud.	MYE	
18	Daison Lara	1037082927	AY		
19					
20					
21					

Residente Ambiental y/o SST Contratista

LIC _____

(número y fecha de expedición de la licencia SST, cuando aplique)

Residente Ambiental y/o SST Interventoría

LIC _____

(número y fecha de expedición de la licencia SST, cuando aplique)

Original Dependencia responsable del contrato
Vera copia : Interventor
Otra copia: Contratista

FORMATO REGISTRO INDUCCION CAPACITACION ENTRENAMIENTO Y CHARLAS			idu
CÓDIGO FO-AC-84	**PROCESO** Gestión Ambiental Calidad y SST	**VERSIÓN** 3	

FECHA 22 (DD) | 08 (MM) | 2023 (AAAA)

SUBDIRECCIÓN GENERAL _____

DIRECCIÓN TECNICA _____

SUBDIRECCIÓN TÉCNICA _____

CONTRATO No. 1270-2022

OBJETO DEL CONTRATO

El objeto del Contrato es REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ESPACIO PÚBLICO EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL – TERRITORIO 1

NOMBRE DEL PROFESIONAL Karla Rodriguez Barros

EMPRESA: M y C Construcciones y Equipos SAS

TIPO

INDUCCIÓN ☐ CAPACITACIÓN ☐ ENTRENAMIENTO ☐

CHARLA INFORMATIVA ☒ OTRO ☐ ¿Cuál? _____

TEMA:

Riesgo Biologico: Contacto con agua residuales

LUGAR DEL EVENTO la loma

HORA DE INICIO: 7:05 HORA DE TERMINACIÓN: 7:10

No.	NOMBRE	IDENTIFICACION	CARGO	COMPANIA	FIRMA
1	Yamil Quezada	73029149	M y C Dpto	M y E	
2	Eisandro J	73021023	Ayudante	M y E	
3	Blanco Oscar	7.037.760.970	Oficial	M y E	
4	ALEXIS LOZADA	1098622647	Ayudante	M y E	
5	EDUARDO C.	1.023908.184	Oficial	M.B	
6	LUIS JHOAN	1023923504	OFICIAL	MB	
7	Eisandro J	73071023	Ayudante	M y E	
8	Omar Mateo	1193771589	Ayudante	M y	
9	Jhoiver Linares	1018497788	AY	M y E	
10	Nestor Vargas	1'125.408.263	AY	M y	
11	LUIS ALFONSO	1097535202	OFICIAL	M y E	
12	PABLO MAYA	1.136.274.7	Maestro	M y E	
13	JUAN Jose	1094554837	AY	M y E	
14	[illegible]	1.043.850.091	A/Y	M y E	
15	Hector Lopez	79383445	Aux. Tec	M y E	
16	Diana Hernandez	1007618066	TIGUA	TIGUA	
17	Olga Sandoval	51635360	Social	Tigua	
18	Jose R.	1.081.788.683	Ayudante	M y E	
19	Daiver Luna	1093782663	AY		
20					
21					

Residente Ambiental y/o SST Contratista

LIC _____

(número y fecha de expedición de la licencia SST, cuando aplique)

Residente Ambiental y/o SST Interventoría

LIC _____

(número y fecha de expedición de la licencia SST, cuando aplique)

Original Dependencia responsable del control

1era copia: Interventor

2da copia: Contratista

CONSORCIO TINGUA 2023 NIT 901 XXX	**PLAN ANUAL DE CAPACITACIÓN CT 2023**	Código:	
		Editado:	12/01/2023
		Versión:	1
		Página:	1 de 1

MT: PLAN ANUAL DE CAPACITACION, SENSIBILIZACION

OBJETIVO

PREVENIR LA OCURRENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES LABORALES OCASIONADOS POR LOS FACTORES DE RIESGO IDENTIFICADOS EN OBRA MEDIANTE LA INCULCACION DEL SABER

METAS

X 80% de Cobertura

INDICADOR		FRECUENCIA
COBERTURA	(No. De trabajadores capacitados / No. Total de trabajadores programados para capacitación)*100	Mensual
EFICACIA	(No. Personas que ganó la evaluación / Total de personas que presentaron la evaluación)*100	Mensual
EFECTIVIDAD	Suma de la calificación de las evaluaciones / Total de evaluaciones	Mensual

PROGRAMADO | EJECUTADO | REPROGRAMADO

CRONOGRAMA

ITEM	DESCRIPCION DE ACTIVIDADES	Poblacion Objeto	Responsable	Capacitacion C/ Sensibilizacion S/ Induccion I	Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre		Cobertura Por Capacitación			Eficacia		
					P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	PT	PA	%	TG	TPE	%
GENERALES	INDUCCIÓN Y/O REINDUCCIÓN EN EL SGI	PERSONAL ADMINISTRATIVO/ OPERATIVO	PROFESIONAL SST	Induccion			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1		1		1		1		1								
	ACTUALIZACION Y DIVULGACION DE POLITICA DEL SGI	PERSONAL ADMINISTRATIVO/ OPERATIVO	COORDINADOR SST	Capacitación			1	1																											
	ACTUALIZACION Y DIVULGACION DE REGLAMENTO DE HIGIENE Y SEGURIDAD	PERSONAL ADMINISTRATIVO/ OPERATIVO	ARL/ ADMINISTRACION/ COORDINADOR SST	Capacitación			1	1																											
	FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES EN EL SG-SST Y OBRA.	PERSONAL ADMINISTRATIVO/ OPERATIVO	ARL/ ADMINISTRACION/ COORDINADOR SST	Capacitación			1	1																											
FORMACION DE COPASST	FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DEL COMITÉ	COPASST	ARL/ COORDINADOR SST	Capacitación			1	1																											
	NORMATIVIDAD LEGAL VIGENTE APLICABLE AL COPASST	COPASST	ARL/ COORDINADOR SST	Capacitación							1	1																							
	IDENTIFICACION DE RIESGOS Y PELIGROS E INSPECCIONES DE SEGURIDAD	PERSONAL ADMINISTRATIVO/ OPERATIVO	ARL/ COORDINADOR SST	Capacitación											1	1																			
	INVESTIGACION DE AT, INCIDENTES Y ENFERMEDADES LABORALES	COPASST	ARL/ COORDINADOR SST	Capacitación															1																
	EQUIDAD DE GENERO (MUJER)	PERSONAL ADMINISTRATIVO/ OPERATIVO	ARL/ COORDINADOR SST	Capacitación																			1												
FORMACION DE COMITÉ DE CONVIVENCIA	FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DEL COMITÉ	CCL	ARL/ COORDINADOR SST	Capacitación							1	1																							
	COMUNICACIÓN ACERTIVA	CCL	ARL/ COORDINADOR SST	Capacitación															1																
	CLIMA LABORAL	CCL	ARL/ COORDINADOR SST	Capacitación																							1								
PREVENCION Y CONTROL ACCIDENTALIDAD	MANEJO SEGURO DE HERRAMIENTAS MANUALES Y ELECTRICAS	PERSONAL OPERATIVO	ARL/ COORDINADOR SST	Charlas/ Sencibilizacion			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1		1		1		1		1								
	LAS 5 "S" ORDEN Y ASEO	PERSONAL ADMINISTRATIVO PERSONAL OPERATIVO	ARL/ COORDINADOR SST	Charlas/ Sencibilizacion			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1		1		1		1		1								
	USO DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL	PERSONAL ADMINISTRATIVO PERSONAL OPERATIVO	ARL/ COORDINADOR SST	Charlas/ Sencibilizacion			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1		1		1		1		1								
	CONSERVACION AUDITIVA	PERSONAL ADMINISTRATIVO PERSONAL OPERATIVO	SST	Charlas/ Sencibilizacion			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1		1		1		1		1								
	PREVENCION DE ACCIDENTES LABORALES	PERSONAL ADMINISTRATIVO PERSONAL OPERATIVO	ARL/ COORDINADOR SST	Charlas/ Sencibilizacion			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1		1		1		1		1								
PSICOSOCIAL	LA MAGIA DE LA COMUNICACIÓN	PERSONAL ADMINISTRATIVO/	ARL/ COORDINADOR SST	Capacitación			1	R																											
	HABILIDADES - MANEJO Y SOLUCION A TUS CONFLICTOS	PERSONAL ADMINISTRATIVO/	ARL/ COORDINADOR SST	Capacitación													1																		
BIOMECANICO	MANEJO DE CARGAS E HIGIENE POSTURAL	PERSONAL ADMINISTRATIVO PERSONAL OPERATIVO	ARL/ COORDINADOR SST	Capacitación					1	1																									
	PAUSAS ACTIVIDAD Y SU IMPORTANCIA	PERSONAL ADMINISTRATIVO PERSONAL OPERATIVO	ARL/ COORDINADOR SST	Ejercicios de estiramientos			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1		1		1		1		1								
BIOLOGICO	PREVENCION FRENTE AL COVID-19 Y ENFERMEDADES RESPIRATORIAS	PERSONAL ADMINISTRATIVO PERSONAL OPERATIVO	ARL/ COORDINADOR SST	Charlas/ Sencibilizacion			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1		1		1		1		1								
	12. RIESGO BIOLOGICO (MORDEDURAS Y PICADURAS)	PERSONAL ADMINISTRATIVO PERSONAL OPERATIVO	ARL/ COORDINADOR SST	Capacitación							1	R			1	1			———																
TAREAS CRITICAS	DIVULGACION DE PROCEDIMIENTOS DE EXCAVACIONES, IZAJE DE CARGA	PERSONAL OPERATIVO	ARL/ COORDINADOR SST	Charlas/ Sencibilizacion									1	1									1												
	TRABAJOS EN ALTURA- PRACTICAS SEGURAS	PERSONAL OPERATIVO	ARL/ COORDINADOR SST	Capacitación					1	1																									
	TRABAJO SEGURO EN EXCAVACIONES	PERSONAL OPERATIVO	ARL/ COORDINADOR SST	Capacitación													1																		
QUIMICO	MANEJO Y ALMACENAMIENTO ADECUADO DE SUSTANCIAS QUIMICAS	PERSONAL OPERATIVO	ARL/ COORDINADOR SST	Capacitacion															1																
	SIMULACRO DE EMERGENCIA A ATENCION A DERRAMES SUSTANCIAS QUIMICAS	PERSONAL OPERATIVO	AMBIENTAL	Simulacro							1	R			1	1																			
PREVENCION Y CONTROL DE EMERGENCIA	DIVULGACION DE PLAN DE EMERGENCIAS	PERSONAL ADMINISTRATIVO/ OPERATIVO	ARL/ COORDINADOR SST	Charlas/ Sencibilizacion																															
	CAPACITACION A BRIGADISTAS	BRIGADISTAS	ARL/ COORDINADOR SST	Capacitación Practica					1	1					1	1							1				1								
	SIMULACRO DE EVACUACIÓN	PERSONAL ADMINISTRATIVO/ OPERATIVO	ARL/ COORDINADOR SST	Simulacro																				1											
ESTILOS VIDA SALUDABLE	DIETA EQUILIBRADA	PERSONAL ADMINISTRATIVO PERSONAL OPERATIVO	ARL/ COORDINADOR SST	Sensibilizacion			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1		1		1		1		1								
	SOBREPESO Y OBESIDAD	PERSONAL ADMINISTRATIVO PERSONAL OPERATIVO		Sensibilizacion			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1		1		1		1		1								
ENTRENAMIENTO																																			
	26. CURSO DE ALTURAS Y ESPACIOS CONFINADOS	PERSONAL OPERATIVO	PARTICULAR	Capacitación/ Entrenamiento			1	1	1	1	1	1	1	1	1		1		1		1		1		1		1								
	TOTAL						16	15	14	14	15	13	12	12	14	14																			
	% DE EJECUCIÓN POR MES				0%		94%		100%		87%		100%		100%		#¡DIV/0!		#¡DIV/0!		#¡DIV/0!		#¡DIV/0!		#¡DIV/0!		#¡DIV/0!								

RECURSOS NECESARIOS
Planta Física, Computador, Papelería

CONTROL DE ACTIVIDADES	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	Acum Año
No. De trabajadores programados para capacitación		20	30	40	43	48							0
No. De trabajadores capacitados		15	25	30	35	38							0
COBERTURA	#¡DIV/0!	75%	83%	75%	81%	79%	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!

FORMATO REGISTRO INDUCCION CAPACITACION ENTRENAMIENTO Y CHARLAS		
CÓDIGO FO-AC-84	**PROCESO** Gestión Ambiental Calidad y SST	**VERSIÓN** 3

FECHA 01 (DD) 06 (MM) 2023 (AAAA)

SUBDIRECCIÓN GENERAL

DIRECCIÓN TECNICA

SUBDIRECCIÓN TÉCNICA

CONTRATO No. 1270 - 2022

OBJETO DEL CONTRATO

El objeto del Contrato es REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ESPACIO PÚBLICO EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL – TERRITORIO 1

NOMBRE DEL PROFESIONAL Karla Rodriguez Barros

EMPRESA: M y E Construcciones y equipos SAS / CT.

TIPO

INDUCCIÓN ☐ CAPACITACIÓN ☐ ENTRENAMIENTO ☐

CHARLA INFORMATIVA ☒ OTRO ☐ ¿Cuál? _____

TEMA:

Divulgación de Procedimiento de espacio confinados

LUGAR DEL EVENTO La Jojita y Bello Horizonte

HORA DE INICIO: 7:00 HORA DE TERMINACIÓN: 7:05

No.	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN	CARGO	COMPAÑIA	FIRMA
1	Arnoldo [illegible]	3080154	maestro	M y E	
2	Fiscendro [illegible]	73021023	ayudante	M y E	
3	Jorge Mendoza	79526 973	Ayudante	M y E	
4	Yabil Cortado	73099149	Ayudante	M y E	
5	Alexisco Zapata	1095622647	ayudante	M y E	Alexisco Zapata
6	Oscar mauricio	1.037.760.920	operario	M y E	
7	Emerson [illegible]	80826960	OF. GOL	M y E	
8	Eliana Rincon	1007047111	Ayudante	M y E	Eliana
9	Miguel Perez	1001197628	Ayudante	M y E	
10	Luis Alfonso	1097535202	Oficial	M y E	
11	Angie Daniela silva	1023903517	Boal	Ninguna	Angie J.
12	[illegible]	49383445	Auxiliar	M y E	
13	[illegible]	94448512	Ayud	M y E	
14	Julian alzate	1099554837	ayudante	M y E	
15	Oscar Javier	1022323782	Operador	Maquinas Ama	
16	Luis Acuña	1023913800	ayudante	M y E	
17	Sergio Ortiz	79437726	Ayudante	M y E	
18	Leonidas	3027498	maestro	M y E	Leonidas
19	Pablo Amaya	16236297	maestro	M y E	Pablo A
20					
21					

Residente Ambiental y/o SST Contratista

LIC _____ C.C. 1.073.672.900

(número y fecha de expedición de la licencia SST, cuando aplique)

Residente Ambiental y/o SST Interventoría

LIC _____

(número y fecha de expedición de la licencia SST, cuando aplique)

Original: Dependencia responsable del contrato Prof SST

1era copia : Interventor

2da copia: Contratista

Powered by CamScanner

FORMATO REGISTRO INDUCCION CAPACITACION ENTRENAMIENTO Y CHARLAS			
CÓDIGO FO-AC-84	**PROCESO** Gestión Ambiental Calidad y SST	**VERSIÓN** 3	

FECHA 02 (DD) 06 (MM) 2023 (AAAA)

SUBDIRECCIÓN GENERAL

DIRECCIÓN TECNICA

SUBDIRECCIÓN TÉCNICA

CONTRATO No. 1270 – 2022

OBJETO DEL CONTRATO

El objeto del Contrato es REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ESPACIO PÚBLICO EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL – TERRITORIO 1

NOMBRE DEL PROFESIONAL Karla Rodriguez Barros

EMPRESA: M y E construcciones y equipos SAS / TC.

TIPO

INDUCCIÓN ☐ CAPACITACIÓN ☐ ENTRENAMIENTO ☐

CHARLA INFORMATIVA ☒ OTRO ☐ ¿Cuál? _____

TEMA:

Pausas Activas, calistenia, Prevencion de riesgo osteomuscular

LUGAR DEL EVENTO la loma

HORA DE INICIO: 7:00 HORA DE TERMINACIÓN: 7:05

No	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN	CARGO	COMPAÑIA	FIRMA
1	Hayla Gaviria	44448857	Aux	M y E	
2	Luis Alfonso	7597535202	Oficial	M y E	
3	Alexis Lozada Lara	1098622647	ayudante	M y E	Alexis Lozada
4	Emerson [illegible]	80861967	Oficial	M y E	
5	Julian Toro	1099554837	ayudante	M y E	
6	Jorge Mendoza	79569B	Ayudante	M y E	
7	Hector Lopez	79383443	Auxiliar	M y E	
8	Eliana Rios	1076471	ayudante	M y E	
9	Lisandro [illegible]	73021023	ayudante	M y E	
10	eduardo Muñi	1043850091	Ayudante	M y E	Eduardo
11	Oscar mauricio G/a	1.037-760-920	oficial	M y E	
12	Oscar Javier Q	1022343982.	OPERADOR	MARIMBA MA	
13	Luis Acuña	1023963890	ayudante	M y E	
14	Nicolás Casas	1033097721	Boal	C. Tinguа	
15	Angie Silva	1023903517	Boal	Tinguа	Angie Silva
16	Julian Vargas	1014241798	CADENERO	E TINGUA	Julian Vargas
17	Camilo Ordoñez	1143477726	Ayudante	M y E	
18	Miguel Perez	1001197628	Ayudante	M y E	Miguel P
19	Leonidas C	3022085	maestro	M y E	Leonida
20	Yamil Cruto	2302949	ayudante	M y E	
21	Pablo Amaya	1673624?	maestro	M y E	

Residente Ambiental y/o SST Contratista

LIC Angie Arrego C

(número y fecha de expedición de la licencia SST, cuando aplique)

C.C. 1.073.672.706

Residente Ambiental y/o SST Interventoría

LIC _____

(número y fecha de expedición de la licencia SST, cuando aplique)

Original Dependencia responsable del contrato

1era copia : Interventor

2da copia: Contratista

Prof SST

FORMATO REGISTRO INDUCCION CAPACITACION ENTRENAMIENTO Y CHARLAS			idu
CÓDIGO FO-AC-84	**PROCESO** Gestión Ambiental Calidad y SST	**VERSIÓN** 3	

FECHA 03 (DD) 06 (MM) 2023 (AAAA)

SUBDIRECCIÓN GENERAL

DIRECCIÓN TECNICA

SUBDIRECCIÓN TÉCNICA

CONTRATO No. 1270 - 2022

OBJETO DEL CONTRATO

El objeto del Contrato es REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ESPACIO PÚBLICO EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL – TERRITORIO 1

NOMBRE DEL PROFESIONAL Karla Rodriguez Barros

EMPRESA: M y E Construcciones y Equipos SAS / CT.

TIPO

INDUCCIÓN ☐ CAPACITACIÓN ☐ ENTRENAMIENTO ☐

CHARLA INFORMATIVA ☒ OTRO ☐ ¿Cuál?

TEMA:

Divulgación Plan de Emergencia T.A y EC.

LUGAR DEL EVENTO La Joyita y Bello Horizonte

HORA DE INICIO: 7:00 HORA DE TERMINACIÓN: 7:05

No.	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN	CARGO	COMPAÑIA	FIRMA
1	Julian Forero	1049554837	ayudante	M y E	
2	Javier Cuervo	4044857	Ayudante	M y E	
3	Fisuandro [illegible]	73021023	Ayudante	M y E	
4	Yamil Cantillo	73028148	Ayudante	M y E	
5	Alexis Lozada	1098622647	ayudante	M y E	Alexis Lozada
6	Victor Lopez	79385445	Auxiliar	M y E	
7	Eliana Ariza	1022647111	Ayudante	M y E	
8	[illegible]	1928857	maestro	M y E	
9	Luis Marcos	1023915850	ayudante	M y E	
10	Carlos Ochoa	79434776	Ayudante	M y E	
11	Miguel Perez	1001197678	Ayudante	M y E	Miguel Perez
12	Leonidas	3027188	Maestro	M y E	Leonidas
13	Angie Silva	1023903517	Bocal	Ninguna	Angies
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					

Residente Ambiental y/o SST Contratista

LIC _____
(número y fecha de expedición de la licencia SST, cuando aplique)

Residente Ambiental y/o SST Interventoría

LIC _____
(número y fecha de expedición de la licencia SST, cuando aplique)

Original: Dependencia responsable del contrato

1era copia : Interventor

2da copia: Contratista

Prof. SST

Powered by CamScanner

FORMATO REGISTRO INDUCCION CAPACITACION ENTRENAMIENTO Y CHARLAS		
CÓDIGO FO-AC-84	**PROCESO** Gestión Ambiental Calidad y SST	**VERSIÓN** 3

FECHA 05 (DD) 06 (MM) 2023 (AAAA)

SUBDIRECCIÓN GENERAL _____

DIRECCIÓN TECNICA _____

SUBDIRECCIÓN TÉCNICA _____

CONTRATO No. 1270 - 2022

OBJETO DEL CONTRATO

El objeto del Contrato es REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ESPACIO PÚBLICO EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL – TERRITORIO 1

NOMBRE DEL PROFESIONAL Ilana Rodriguez Barros

EMPRESA: M y E Construcciones y Equipos SAS / CT.

TIPO

INDUCCIÓN ☐ CAPACITACIÓN ☐ ENTRENAMIENTO ☐

CHARLA INFORMATIVA ☒ OTRO ☐ ¿Cuál? _____

TEMA:

Sobre Peso y obesidad.

LUGAR DEL EVENTO La Joyita y Bello H

HORA DE INICIO: 7:00 HORA DE TERMINACIÓN: 7:05

No.	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN	CARGO	COMPAÑIA	FIRMA
1	[illegible]	80080465	OFICIO	M Y E	
2	LUIS ALFONSO	7097535282	OFicial	M Y E	
3	Declor Lopez	79385445	Auxiliar	M y e	
4	Yamil Eduardo	73022147	Ayudante	M Y E	
5	Julian Toro	1099554837	ayudante	M y E	
6	Oscar mauricio	7.037.760920	oficial	M y E	
7	ALEXIS LOZADA	1698622647	ayudante	M Y E	
8	Fisandro P	73021023	ayudante	M Y E	
9	Eiver Arias	1002647111	ayudante	M x E	
10	[illegible]	79804648	Ayudante		
11	Arnoldo	3080157	maestro	M y E	
12	Luis Acuña	1023913890	ayudante	m y t	
13	JULIAN VARGAS	1014741998	CABENFER	FINGUA	JULIAN VARGAS
14	ANGIE SILVA	1023903517	Boal	fingua	Angie Silva
15	Nicolas Casas	1033097721	Boal	C. fingua	
16	[illegible]	1143[illegible]	Ayudante	M y E	
17	Leonidas	50276128	maestro	M y E	Leonidas
18	Miguel Perez	1001197628	Ayudante	M y E	Miguel Perez
19					
20					
21					

Residente Ambiental y/o SST Contratista

LIC _____ (número y fecha de expedición de la licencia SST, cuando aplique)

Residente Ambiental y/o SST Interventoría

LIC _____ (número y fecha de expedición de la licencia SST, cuando aplique)

Original: Dependencia responsable del contrato
1era copia : Interventor
2da copia: Contratista

Powered by CamScanner

FORMATO
REGISTRO INDUCCION CAPACITACION ENTRENAMIENTO Y CHARLAS

CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN
FO-AC-84	Gestión Ambiental Calidad y SST	3

FECHA: 06 (DD) 06 (MM) 2023 (AAAA)

SUBDIRECCIÓN GENERAL:

DIRECCIÓN TECNICA:

SUBDIRECCIÓN TÉCNICA:

CONTRATO No. 1270 - 2022

OBJETO DEL CONTRATO
El objeto del Contrato es REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ESPACIO PÚBLICO EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL – TERRITORIO 1

NOMBRE DEL PROFESIONAL: Karla Rodriguez

EMPRESA: MYE construcciones y Equipos SAS / CT.

TIPO
INDUCCIÓN [ ] CAPACITACIÓN [ ] ENTRENAMIENTO [ ]
CHARLA INFORMATIVA [X] OTRO [ ] ¿Cuál?

TEMA:
Divulgación Procedimiento de izaje de carga

LUGAR DEL EVENTO: la joyita y Bello H

HORA DE INICIO: 7:00 HORA DE TERMINACIÓN: 7:05

No.	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN	CARGO	COMPAÑIA	FIRMA
1	Julian toro	1094554837	ayudante	MYE	
2	EDWIN ARIZA	1090247111	AYUDANTE	MYE	
3	ALEXIS LOZADA	1094677647	Ayudante	MYE	
4	Hector Lopez	79383445	Ayud.	MYE	
5	Edwin Sanchez	1026104969	OF. [illegible]	MYE	
6	[illegible]	79306678	[illegible]		
7	LUIS ALFONSO	1099535202	OFICIAL	MYE	
8	Alejandro [illegible]	3020157	[illegible]	MYE	
9	Eduardo [illegible]	27021023	ayudante	MYE	
10	LUIS BLANCO	1023913940	ayudante	MYE	
11	Angie silva	1023903517	Boal	finca	Angie Silva
12	Nicolas casas	1032017771	Boal	c. finca	
13	JULIAN VARGAS	1014741798	CADENERO	FINCA	JULIAN VARGAS
14	[illegible]	79434776	Ayudante	MYE	
15	[illegible]	79866868	[illegible]		
16	Nigel Perez	1001147688	Ayudante	MYE	
17	Leonidas	3027028	maestro	MYE	Leonidas
18	OSCAR JAIMES	1022323987	OPERADOR	MAQUINARIA	
19	Pablo Amaya	16136297	Maestro	MYE	
20					
21					

Residente Ambiental y/o SST Contratista
LIC _____
(número y fecha de expedición de la licencia SST, cuando aplique)

Residente Ambiental y/o SST Interventoría
LIC _____
(número y fecha de expedición de la licencia SST, cuando aplique)

Original Dependencia responsable del contrato CT
1era copia: Interventor
2da copia: Contratista

Powered by CamScanner

FORMATO REGISTRO INDUCCION CAPACITACION ENTRENAMIENTO Y CHARLAS			
CÓDIGO FO-AC-84	**PROCESO** Gestión Ambiental Calidad y SST	**VERSIÓN** 3	

FECHA 07 (DD) 06 (MM) 2023 (AAAA)

SUBDIRECCIÓN GENERAL _____

DIRECCIÓN TECNICA _____

SUBDIRECCIÓN TÉCNICA _____

CONTRATO No. 1270-2022

OBJETO DEL CONTRATO

El objeto del Contrato es REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ESPACIO PÚBLICO EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL – TERRITORIO 1

NOMBRE DEL PROFESIONAL Karla Rodriguez

EMPRESA: MYE construcciones y equipos SAS /CT.

TIPO

INDUCCIÓN ☐ CAPACITACIÓN ☐ ENTRENAMIENTO ☐

CHARLA INFORMATIVA ☒ OTRO ☐ ¿Cuál? _____

TEMA:

Riesgo fisico Divulgación del medevac.

LUGAR DEL EVENTO La loyita y bello horizonte

HORA DE INICIO: 7:05 HORA DE TERMINACIÓN: 7:10

No.	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN	CARGO	COMPAÑIA	FIRMA
1	Oscar mauricio blanco	1-037.760.920	oficial	MYE	
2	Fabian [illegible]	73021023	ayudante	MYE	
3	[illegible]	7207647111	AXILIAR	MYE	
4	[illegible]	73092148	AYUDANTE	MYE	
5	Luis Alfonso	7097535208	OFICIAL	MYE	
6	[illegible]	1098622647	ayudante	MYE	
7	[illegible]	30801857	Maestro	MYE	
8	[illegible]	77986649	[illegible]		
9	[illegible]	1023917660	ayudante	MYE	
10	[illegible]	1069554837	ayudante	MYE	
11	[illegible]	79436071	AYUDANTE	MYE	
12	[illegible]	80877185	maestro	MYE	
13	Angie silva	1023903517	Boal	Fingua	
14	Yuguel Perez	1001197627	Ayudante	MYE	
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					

Residente Ambiental y/o SST Contratista

LIC _____
(número y fecha de expedición de la licencia SST, cuando aplique)

Residente Ambiental y/o SST Interventoría

LIC _____
(número y fecha de expedición de la licencia SST, cuando aplique)

Original Expediente responsable del contrato
1era copia Interventor
2da copia Contratista

Powered by CamScanner

FORMATO REGISTRO INDUCCION CAPACITACION ENTRENAMIENTO Y CHARLAS		
CÓDIGO FO-AC-84	**PROCESO** Gestión Ambiental Calidad y SST	**VERSIÓN** 3

FECHA 08 (DD) 06 (MM) 2023 (AAAA)

SUBDIRECCIÓN GENERAL _____

DIRECCIÓN TECNICA _____

SUBDIRECCIÓN TÉCNICA _____

CONTRATO No. 1270 - 2022

OBJETO DEL CONTRATO

El objeto del Contrato es REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ESPACIO PÚBLICO EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL – TERRITORIO 1

NOMBRE DEL PROFESIONAL Karla Rodriguez

EMPRESA: M y E construcciones y equipos SAS / CT.

TIPO

INDUCCIÓN ☐ CAPACITACIÓN ☐ ENTRENAMIENTO ☐

CHARLA INFORMATIVA ☒ OTRO ☐ ¿Cuál? _____

TEMA:

Riesgo Mecanico. Machacon, Pellizcos y atrapamientos.

LUGAR DEL EVENTO La Joyita y bello H.

HORA DE INICIO: 7:00 **HORA DE TERMINACIÓN:** 7:05

No.	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN	CARGO	COMPAÑIA	FIRMA
1	Luis Alfonso	1097535202	Oficial	MYE	
2	Elian Alfonso	1004 7111	Ayudante	MYE	
3		7980648	Ayudante	M	
4		79383445.	Auxiliar	M y e	
5		3080157		M y E	
6		1098622647	Ayudante	M y E	
7		73099149	Ayudante	M y E	
8		73021023	ayudante	M y E	
9		1023913890	ayudante	M y E	
10		1099554837	Ayudante	M y E	
11		1014241798	CADENERO	EMINGUA	
12		1023903517	Boal	FIRMA	
13		1033097771	Boal	C. firmacion	
14		79434776	Ayudante	M y E	
15		79805656	Ayudante		
16		1001197628	Ayudante	M y E	
17		30874178	maestro	M y E	
18					
19					
20					
21					

Residente Ambiental y/o SST Contratista

LIC _____
(número y fecha de expedición de la licencia SST, cuando aplique)

Residente Ambiental y/o SST Interventoría

LIC _____
(número y fecha de expedición de la licencia SST, cuando aplique)

Original Dependencia responsable del contrato
1era copia : Interventor
2da copia: Contratista

Powered by CamScanner

FORMATO REGISTRO INDUCCION CAPACITACION ENTRENAMIENTO Y CHARLAS		
CÓDIGO FO-AC-84	**PROCESO** Gestión Ambiental Calidad y SST	**VERSIÓN** 3

FECHA 09 (DD) 06 (MM) 2023 (AAAA)

SUBDIRECCIÓN GENERAL _____

DIRECCIÓN TECNICA _____

SUBDIRECCIÓN TÉCNICA _____

CONTRATO No. 1270 - 2022

OBJETO DEL CONTRATO

El objeto del Contrato es REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ESPACIO PÚBLICO EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL – TERRITORIO 1

NOMBRE DEL PROFESIONAL Karla Rodriguez Barros

EMPRESA: M y E Construcciones y equipos SAS / CT.

TIPO

INDUCCIÓN ☐ CAPACITACIÓN ☐ ENTRENAMIENTO ☐

CHARLA INFORMATIVA ☒ OTRO ☐ ¿Cuál? _____

TEMA:

Pausas Activas, Calistenia, Prevencion del Riesgo osteomuscular

LUGAR DEL EVENTO La Joyita y Bello H.

HORA DE INICIO: 7:00 HORA DE TERMINACIÓN: 7:05

No.	NOMBRE	IDENTIFICACION	CARGO	COMPAÑIA	FIRMA
1	Luis Alfonso	1097535202	oficial	M y E	
2	Elian Daniel	1007647111	ayudante	M y E	
3	Carlos Bustos	79986648	Ayudante		
4	Hector Lopez	79383445	Auxiliar	M y E	
5	Arnoldomelo	3080157	maestro	M y E	
6	ALEXIS LOZADO LUNA	1094672647	Ayudante	M y E	ALEXIS LOZADO
7	Yamil Cuitiva	730 79 149	Ayudante	M y E	
8	Fisanorros	73021023	ayudante	M y E	
9	Luis Acuña	1023913840	ayudante	M y E	
10	Julian Faro	1094554837	Ayudante	M y E	
11	Gonzalo	79434776	Ayudante	M y E	
12	Leonidas	3027498	maestro	M y E	Leonidas
13	Angie Silva	1023903517	Boal	tinqua	Angie Silva
14	Miguel Perez	1001197227	Ayudante	M y E	Miguel Perez
15	Tatiana Molano	1015237659	R. SST	C. Tinqua	
16	.		.		
17					
18					
19					
20					
21					

Residente Ambiental y/o SST Contratista

LIC _____
(número y fecha de expedición de la licencia SST, cuando aplique)

Residente Ambiental y/o SST Interventoría

LIC _____
(número y fecha de expedición de la licencia SST, cuando aplique)

Original Dependencia responsable del contrato
1era copia : Interventor
2da copia: Contratista

Powered by CamScanner

FORMATO REGISTRO INDUCCION CAPACITACION ENTRENAMIENTO Y CHARLAS		
CÓDIGO FO-AC-84	**PROCESO** Gestión Ambiental Calidad y SST	**VERSIÓN** 3

FECHA 10 (DD) 06 (MM) 2023 (AAAA)

SUBDIRECCIÓN GENERAL

DIRECCIÓN TECNICA

SUBDIRECCIÓN TÉCNICA

CONTRATO No. 1270 /2022

OBJETO DEL CONTRATO

El objeto del Contrato es REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ESPACIO PÚBLICO EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL – TERRITORIO 1

NOMBRE DEL PROFESIONAL Karla Rodriguez

EMPRESA: M y E Construcción y equipos SAS / CT

TIPO

INDUCCIÓN [ ] CAPACITACIÓN [ ] ENTRENAMIENTO [ ]

CHARLA INFORMATIVA [X] OTRO [ ] ¿Cuál? _____

TEMA:

Divulgación de Boletin Junio

LUGAR DEL EVENTO La Joyita y Bello Horizonte

HORA DE INICIO: 7:00 HORA DE TERMINACIÓN: 7:05

No.	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN	CARGO	COMPAÑIA	FIRMA
1	Julian Toro	1049554837	ayudante	M y E	
2	Arnoldo Mila	30382157	maestro	M y E	
3	Alexis Lozada Cano	1698622647	M y E ayudante	M y E	
4	Luis Alfonso	7099535202	Oficial	M y E	
5	Eduardo	73021023	Ayudante	M y E	
6	Hector Lopez	1938.1445	Ayudante	M y E	
7	Yamil Cruzado	73092142	Ayudante	M y E	
8	Oficial	7032.762.920	oficial	M y E	
9	Nicolás Cossus	1033097721	Boal	C. Lingua	
10	Angie Silva	1023903517	Boal	Lingua	Angie Silva
11	Julian Vargas	1014741798	Cadenero	Lingua	Julian Vargas
12	Carlos Otero	3943776	Ayudante	M y E	
13	Jorge Vargas	79804648	Ayudante		
14	Miguel Perez	1001147628	Ayudante	M y E	Miguel Pe-
15	Leonidas	30 87185	maestro	M y E	Leonidas
16	Pablo Hilario	16236297	MAESTRO	M y E	Apablo A
17					
18					
19					
20					
21					

Residente Ambiental y/o SST Contratista

LIC _____
(número y fecha de expedición de la licencia SST, cuando aplique)

Residente Ambiental y/o SST Interventoría

LIC _____
(número y fecha de expedición de la licencia SST, cuando aplique)

Original Dependencia responsable del contrato
1era copia : Interventor
2da copia: Contratista

Powered by CamScanner

FORMATO

REGISTRO INDUCCION CAPACITACION ENTRENAMIENTO Y CHARLAS

CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN
FO-AC-84	Gestión Ambiental Calidad y SST	3

idu

FECHA: 13 (DD) 06 (MM) 2023 (AAAA)

SUBDIRECCIÓN GENERAL

DIRECCIÓN TECNICA

SUBDIRECCIÓN TÉCNICA

CONTRATO No. 1270 - 2022

OBJETO DEL CONTRATO

El objeto del Contrato es REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ESPACIO PÚBLICO EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL – TERRITORIO 1

NOMBRE DEL PROFESIONAL: Karlo Rodriguez

EMPRESA: M y E Construcciones y equipos SAS / CT

TIPO

INDUCCIÓN ☐ CAPACITACIÓN ☐ ENTRENAMIENTO ☐

CHARLA INFORMATIVA ☒ OTRO ☐ ¿Cuál? _____

TEMA:

Riesgo Biomecanico

LUGAR DEL EVENTO: la joyita

HORA DE INICIO: 7:00 HORA DE TERMINACIÓN: 7:05

No.	NOMBRE	IDENTIFICACION	CARGO	COMPAÑIA	FIRMA
1	Oscar Blanco	1.031.160.91	oficial	M y E	Blanco
2	Alexis Zapata	1088622647	ayudante	M y E	
3	Elian Arias	1007647111	Ayudante	M y E	
4	Lisandro	7302102 3	ayudante	M y E	
5	Luis Alfonso	1091535202	oficial	M y E	
6					
7	Arnol Sandoval	80801	oficial	M y E	
8	Julian toro	1099554837	ayudante	M y E	
9	Olga sandoval	51636360	local	e.tinqua	Olga
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					

Residente Ambiental y/o SST Contratista

LIC _____ (número y fecha de expedición de la licencia SST, cuando aplique)

Residente Ambiental y/o SST Interventoría

LIC _____ (número y fecha de expedición de la licencia SST, cuando aplique)

Original Dependencia responsable del contrato
1era copia: Interventor
2da copia: Contratista

Powered by CamScanner

FORMATO		
REGISTRO INDUCCION CAPACITACION ENTRENAMIENTO Y CHARLAS		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-AC-84	Gestión Ambiental Calidad y SST	3

idu

FECHA 14 (DD) 06 (MM) 2023 (AAAA)

SUBDIRECCIÓN GENERAL

DIRECCIÓN TECNICA

SUBDIRECCIÓN TÉCNICA

CONTRATO No. 1270 - 2022

OBJETO DEL CONTRATO

El objeto del Contrato es REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ESPACIO PÚBLICO EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL – TERRITORIO 1

NOMBRE DEL PROFESIONAL Karla Rodriguez

EMPRESA: MY E Construcciones y Equipos SAS / CT.

TIPO

INDUCCIÓN ☐ CAPACITACIÓN ☐ ENTRENAMIENTO ☐

CHARLA INFORMATIVA ☒ OTRO ☐ ¿Cuál?

TEMA:

Riesgo Quimico

LUGAR DEL EVENTO la Joyita y bello II

HORA DE INICIO 7:00 HORA DE TERMINACIÓN 7:05

No.	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN	CARGO	COMPAÑIA	FIRMA
1	Hector Lopez	79383445	Auxiliar	MYE	
2	[illegible]	[illegible]	[illegible]	MYE	
3	[illegible]	1098535202	Oficial	MYE	
4	[illegible]	[illegible]	[illegible]	MYE	
5	[illegible]	1098554837	[illegible]	MYE	
6	[illegible]	[illegible]	[illegible]	MYE	
7	[illegible]	7037.1609	oficial	MYE	
8	[illegible]	[illegible]	[illegible]	MYE	
9	[illegible]	[illegible]	[illegible]	MYE	
10	[illegible]	1163360	Oficial	[illegible]	
11	[illegible]	1073892960	Prof. SST.	CT.	
12	[illegible]	1014241798	CADEJERO	CADEJERO-EP	
13	[illegible]	1033097771	Boal	C. Tinaga	
14	[illegible]	1023905517	Boal	Tinaga	
15	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
16	[illegible]	79143776	Ayudante	MYE	
17	[illegible]	1001149628	Ayudante	MYE	
18	[illegible]	3027025	maestro	MYE	
19	[illegible]	1023627	MAESTRO	MYE	
20					
21					

Residente Ambiental y/o SST Contratista

LIC _____
(número y fecha de expedición de la licencia SST. cuando aplique)

Residente Ambiental y/o SST Interventoría

LIC _____
(número y fecha de expedición de la licencia SST. cuando aplique)

Original: Expedientes responsables del contrato
1era copia: Interventoría
2da copia: Contratista

Powered by CamScanner

FORMATO REGISTRO INDUCCION CAPACITACION ENTRENAMIENTO Y CHARLAS			idu
CÓDIGO FO-AC-84	**PROCESO** Gestión Ambiental Calidad y SST	**VERSIÓN** 3	

FECHA 15 (DD) 06 (MM) 2023 (AAAA)

SUBDIRECCIÓN GENERAL _____

DIRECCIÓN TECNICA _____

SUBDIRECCIÓN TÉCNICA _____

CONTRATO No. 1270 - 2022

OBJETO DEL CONTRATO

El objeto del Contrato es REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ESPACIO PÚBLICO EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL – TERRITORIO 1

NOMBRE DEL PROFESIONAL Karla Rodriguez Barros

EMPRESA: M y E Construcciones y equipos SAS / CT.

TIPO

INDUCCIÓN ☐ CAPACITACIÓN ☐ ENTRENAMIENTO ☐

CHARLA INFORMATIVA ☒ OTRO ☐ ¿Cuál? _____

TEMA:

Diferencia entre enfermedad común y laboral

LUGAR DEL EVENTO la bytia y bello horizonte

HORA DE INICIO: 7:00 **HORA DE TERMINACIÓN:** 7:05

No.	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN	CARGO	COMPANIA	FIRMA
1	ALEXIS GOMEZ	1098622647	ayudante	M y E	
2	Luis Alfonso	7091535202	OFICIAL	M y E	
3	Julian Tuvo	1099554837	ayudante	M y E	
4	Arnoldo Mendo	3080157	maestro	M y E	
5	Carlos martinez	1065636455	almacenista	M y E	
6	Yamil Cuzada	73099144	Mayordomo	M y E	
7	Oscar mauricio Alfaro	1.037.760.920	oficial	M y E	
8	Gi[illegible]	1233021023	ayudante	M y E	
9	Hector Lopez	79383445	Ayudante	M y E	
10	G.V. ALFONSO	1002764711	AYUDANTE	M y E	
11	Angie Silva	1023903517	Boal	t.ingua	Angie Silva
12	Nicolay Cossio	1033097721	Boal	c.ingua	
13	JULIA VARGAS	1014741798	CADENERO	CINGUA	JULIAN VARGAS
14	Gonzalo Ulloa	94034??	Ayudante	M y E	
15	[illegible]	75806[illegible]	[illegible]		
16	Yigel Perez	1001197678	Ayudante	M y E	Yigel Perez
17	Leonides	3027428	maestro	M y E	Leonides
18					
19					
20					
21					

Residente Ambiental y/o SST Contratista

LIC _____ (número y fecha de expedición de la licencia SST, cuando aplique)

Residente Ambiental y/o SST Interventoria

LIC _____ (número y fecha de expedición de la licencia SST, cuando aplique)

Original Dependencia responsable del contrato
1era copia : Interventor
2da copia: Contratista

Powered by CamScanner

FORMATO		
REGISTRO INDUCCION CAPACITACION ENTRENAMIENTO Y CHARLAS		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-AC-84	Gestión Ambiental Calidad y SST	3

FECHA: 16 (DD) / 06 (MM) / 2023 (AAAA)

SUBDIRECCIÓN GENERAL

DIRECCIÓN TECNICA

SUBDIRECCIÓN TÉCNICA

CONTRATO No. 1270 / 2022

OBJETO DEL CONTRATO

El objeto del Contrato es REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ESPACIO PÚBLICO EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL – TERRITORIO 1

NOMBRE DEL PROFESIONAL: Karla Rodriguez

EMPRESA: MYE construccion y equipos SAS / CT.

TIPO

INDUCCIÓN [ ] CAPACITACIÓN [ ] ENTRENAMIENTO [ ]

CHARLA INFORMATIVA [X] OTRO [ ] ¿Cuál? _____

TEMA:

Uso de EPP, Cuidado y disposicion final

LUGAR DEL EVENTO: la Joyita y Bello H

HORA DE INICIO: 7:05 HORA DE TERMINACIÓN: 7:10

No.	NOMBRE	IDENTIFICACION	CARGO	COMPANIA	FIRMA
1	Oscar mauricio	7077.760.970	OPS 2a	MYE	
2	ALEXIS ZAPATA	1098622647	ayudante	MYE	ALEXIS ZAPATA
3	Yamil Cruz	1073022149	AYU Dante	MYE	
4	Fisuardo J	73021023	ayudante	MYE	
5	Hector Lopez	79383445	Ayudante	MYE	
6	[illegible]	[illegible]	[illegible]	MYE	
7	Luis Alfonso	1019935202	Oficial	MYE	
8	Brayan Ismelo	3008054	maestro	MYE	
9	Elian Alfonso	1007647311	Ayudante	MYE	
10	Daison Luna	1039687687	AY	JW	Daison
11	Ruben Dario GT	75.989972	AY	JW	
12	Juan Felipe	1079262874	AY	JW	
13	Daniela Muñoz	1079267347	Ayudante	JW	
14	JHON GOMEZ	1079267461	AY	JW	
15	Leonidas	3027427	maestro	MYE	Leonidas C
16	Miguel Perez	1001197627	Ayudante	MYE	Miguel Perez
17	[illegible]	79804648	[illegible]		
18	Camilo Flores	1144134776	Ayudante	MYE	
19	Pablo Arroyo	16236297	Maestro	MYE	Pablo A
20	Nicolas Casas	1033977211	Boal	C. Lingua	
21	Angie Silva	1023903517	Boal	Lingua	Angie Silva

Residente Ambiental y/o SST Contratista

LIC _____
(número y fecha de expedición de la licencia SST, cuando aplique)

Residente Ambiental y/o SST Interventoría

LIC _____
(número y fecha de expedición de la licencia SST, cuando aplique)

Original Dependencia responsable del contrato
1era copia : Interventor
2da copia Contratista

Powered by CamScanner

FORMATO REGISTRO INDUCCION CAPACITACION ENTRENAMIENTO Y CHARLAS			idu
CÓDIGO FO-AC-84	**PROCESO** Gestión Ambiental Calidad y SST	**VERSIÓN** 3	

FECHA 17 (DD) 06 (MM) 2023 (AAAA)

SUBDIRECCIÓN GENERAL _____

DIRECCIÓN TECNICA _____

SUBDIRECCIÓN TÉCNICA _____

CONTRATO No. 1270-2022

OBJETO DEL CONTRATO

El objeto del Contrato es REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ESPACIO PÚBLICO EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL – TERRITORIO 1

NOMBRE DEL PROFESIONAL Karla Rodriguez Barros

EMPRESA: M y E construcciones y equipos sas / CT.

TIPO

INDUCCIÓN ☐ CAPACITACIÓN ☐ ENTRENAMIENTO ☐

CHARLA INFORMATIVA ☒ OTRO ☐ ¿Cuál? _____

TEMA:

Prevencion frentre al Covid-19 y Enfermedad respiratoria

LUGAR DEL EVENTO la Joyita y Bello H.

HORA DE INICIO: 7:00 HORA DE TERMINACIÓN: 7:05

No.	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN	CARGO	COMPAÑIA	FIRMA
1	JHON Edwin C.	1092634165	Ayudante	J.W	
2	Deniken Martinez	1019763347	Ayudante	J.W	
3	Ruben Dario GT	75-989942	AY	J.W	
4	Juan sebastian R	1079262539	AY	J W	
5	Daison Luna	1039082687	Ayudante	J W	
6	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
7	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
8	ELIAN LONDOÑ	1007647111	AYUDANTE	MYE	ELIAN
9	ALEXIS OZAPIA [illegible]	1098622647	ayudante	M YE	
10	[illegible]	[illegible]	oficial	MYE	
11	LUIS ALFONSO	1091535202	OFICIAL	MYE	
12	Yam [illegible]	73099142	AYUDANTE	MYE	
13	[illegible]	73021023	AYUDANTE	MYE	
14	JULIAN VARGAS	1014741998	CADENERO	C.TINGUA	JULIAN VARGAS
15	Angie Silva	1023903517	BOOL	tinguca	ANGIE SILVA
16	Nicolas Casas	1033097771	Bool	C.tingua	
17	Julian toro	1099884837	ayuda	MYE	
18	Gonzalo Ordoñez	79434776	AYUDANTE	MYE	
19	[illegible]	79806658	[illegible]		
20	Miguel Perez	1001197628	Ayudante	M y E	M.J Br
21	Leonidas	3027428	MAESTRO	M Y E	Leonidas

Residente Ambiental y/o SST Contratista

LIC _____
(número y fecha de expedición de la licencia SST, cuando aplique)

Residente Ambiental y/o SST Interventoría

LIC _____
(número y fecha de expedición de la licencia SST, cuando aplique)

Original Dependencia responsable del contrato
1era copia : Interventor
2da copia: Contratista

Powered by CamScanner

FORMATO

REGISTRO INDUCCION CAPACITACION ENTRENAMIENTO Y CHARLAS

CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN
FO-AC-84	Gestión Ambiental Calidad y SST	3

idu

FECHA: 20 (DD) 06 (MM) 2023 (AAAA)

SUBDIRECCIÓN GENERAL

DIRECCIÓN TECNICA

SUBDIRECCIÓN TÉCNICA

CONTRATO No. 1270 - 2022

OBJETO DEL CONTRATO

El objeto del Contrato es REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ESPACIO PÚBLICO EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL – TERRITORIO 1

NOMBRE DEL PROFESIONAL: Karla Rodriguez

EMPRESA: M y E Construcciones y Equipos SAS / C.T.

TIPO

INDUCCIÓN [ ] CAPACITACIÓN [ ] ENTRENAMIENTO [ ]

CHARLA INFORMATIVA [X] OTRO [ ] ¿Cuál? _____

TEMA: Pausas Activas, Calistenia, Prevencion de riesgo osteomuscular

LUGAR DEL EVENTO: Parque la Joyita

HORA DE INICIO: 7:00 HORA DE TERMINACIÓN: 7:05

No.	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN	CARGO	COMPAÑIA	FIRMA
1	ALEXIS LOZADA LUNA	1094622647	ayudante	M y E	
2	Yamil Cuzco	73022142	Ayudante	M y E	
3	Oscar mauricio ochoa	7037760910	oficial	M y E	
4	Leandro [illegible]	73021023	ayudante	M y E	
5	[illegible]	7007047111	AYUDANTE	M y E	
6	[illegible]	[illegible]	ayudante	M y E JW	
7	Donilson Martinez	1094263347	Ayudante	JW	
8	Juan Sebastian	1077262834	AY	JW	
9	[illegible]	3080157	[illegible]	M y E	
10	Julian Toro A.	1094554837	ayudante	M y E	
11	Luis M Fonseca	1094535202	oficial	M y E	
12	Eduardo [illegible]	1047650091	AYUDANTE	M y E	
13	JHON EDWIN	1094263463	Ayudante	J.W	
14	Daison Ipuna	1039089687	Ayudante	J W	
15	[illegible]	1094354548	Ayudante	M E	
16	Hector Lopez	79383445	Auxilion	M y E	
17	Pablo Moyano	1094236297	MAESTRO	M y E	
18	Israel Javier	1094323881	MAQUINISTA	OPERADOR	
19	Olga Sandoval	51636360	Ayudante	C. Tinjaca	
20					
21					

Residente Ambiental y/o SST Contratista

LIC _____

(número y fecha de expedición de la licencia SST, cuando aplique)

Residente Ambiental y/o SST Interventoría

LIC _____

(número y fecha de expedición de la licencia SST, cuando aplique)

Original Dependencia responsable del contrato

1era copia : Interventor

2da copia Contratista

Powered by CamScanner

FORMATO REGISTRO INDUCCION CAPACITACION ENTRENAMIENTO Y CHARLAS			idu
CÓDIGO FO-AC-84	**PROCESO** Gestión Ambiental Calidad y SST	**VERSIÓN** 3	

FECHA 20 (DD) 06 (MM) 2023 (AAAA)

SUBDIRECCIÓN GENERAL _____

DIRECCIÓN TECNICA _____

SUBDIRECCIÓN TÉCNICA _____

CONTRATO No. 1270 - 2022

OBJETO DEL CONTRATO

El objeto del Contrato es REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ESPACIO PÚBLICO EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL – TERRITORIO 1

NOMBRE DEL PROFESIONAL Tahara Mainedra.

EMPRESA: M y E Contratistas y Equipos - Consorcio Tingua.

TIPO

INDUCCIÓN ☐ CAPACITACIÓN ☐ ENTRENAMIENTO ☐

CHARLA INFORMATIVA ☒ OTRO ☐ ¿Cuál? _____

TEMA:

Pausas activas, calistenia, prevencion de riesgo osteomuscular.

LUGAR DEL EVENTO Parque Bello Horizonte.

HORA DE INICIO: 13:00 HORA DE TERMINACIÓN: 13:05.

No.	NOMBRE	IDENTIFICACION	CARGO	COMPANIA	FIRMA
1	Leonidas	3027428	maestro	M y E	Leonidas
2	Jorge Eduardo	79804648	Ayudante		
3	Sonia Lizeth	1143477C	Ayudante	M y E	
4	Luis Acuña	1023913940	ayudante	M y E	
5	Miguel Perez	1001197663	Ayudante	M. y E	
6	Nicolas casas	1023097771	Boal	C. Tingua	
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					

Residente Ambiental y/o SST Contratista

LIC Ver 153 de 2021/18.
(número y fecha de expedición de la licencia SST, cuando aplique)

Residente Ambiental y/o SST Interventoría

LIC _____
(número y fecha de expedición de la licencia SST, cuando aplique)

Original Dependencia responsable del contrato
1era copia: Interventor
2da copia: Contratista

Powered by CamScanner

FORMATO REGISTRO INDUCCION CAPACITACION ENTRENAMIENTO Y CHARLAS			idu
CÓDIGO FO-AC-84	**PROCESO** Gestión Ambiental Calidad y SST	**VERSIÓN** 3	

FECHA 21 (DD) 06 (MM) 2023 (AAAA)

SUBDIRECCIÓN GENERAL

DIRECCIÓN TECNICA

SUBDIRECCIÓN TÉCNICA

CONTRATO No. 1270 - 2022

OBJETO DEL CONTRATO

El objeto del Contrato es REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ESPACIO PÚBLICO EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL – TERRITORIO 1

NOMBRE DEL PROFESIONAL Karla Rodriguez Barros

EMPRESA: M y E Construcciones y Equipos SAS / CT.

TIPO

INDUCCIÓN ☐ CAPACITACIÓN ☐ ENTRENAMIENTO ☐

CHARLA INFORMATIVA ☒ OTRO ☐ ¿Cuál? _____

TEMA:

Radiaciones UV y sus consecuencias.

LUGAR DEL EVENTO La Joyita

HORA DE INICIO: 7:00 HORA DE TERMINACIÓN: 7:05

No.	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN	CARGO	COMPAÑIA	FIRMA
1	Oscar mauricio	1.057.760.770	oficial	MyE	
2	ALEXIS LOZADA	1008622647	ayudante	MyE	ALEXIS
3	Leandro J	1.020.103	ayudante	MyE	
4	Elian Adrian	1007647111	Ayudante	MyE	Elian
5	Arnoldo me	30301574	maestro	MyE	
6	Ruben Dario G.T	15-989992	AY	JW	
7	JHON Edwin	1098763465	AY.	J.W	
8	Deniben Martinez	1098763347	Ayudante	J.W	
9	Juan Sebastian	1079762534	AYU	JW	
10	Eduardo Mun	1043850091	Ayud	MyE	eduardo
11	Pablo Amaya	1572362	Maestro	MyE	
12	Hector Lopez	79585445	MyE Auxilio	MyE	
13	Jose Julio	1022323982	Operador	Maquinas Ata	
14	Olga Sandoval	51636360	e. tunguia	coal	
15	Daisa Nayara	1193371569	Ayudante	MY	
16	Daisan Lugo	1039082687	AX	JW	Daisan
17	Carlos Ortiz	79934726	Ayudante	MyE	
18	Jorge Sandoval	79804648	Ayu	MyE	
19	Miguel Perez	1004976229	Ayudante	MyE	
20	Rodriguez C	30.270488	maestro	MyE	Rodriguez
21	Carlos Toro	79931776	Ayudante	MyE	

Residente Ambiental y/o SST Contratista

LIC _____
(número y fecha de expedición de la licencia SST, cuando aplique)

Residente Ambiental y/o SST Interventoria

LIC _____
(número y fecha de expedición de la licencia SST, cuando aplique)

Original Dependencia responsable del contrato
1era copia : Interventor
2da copia: Contratista

Powered by CamScanner

FORMATO

REGISTRO INDUCCION CAPACITACION ENTRENAMIENTO Y CHARLAS

CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN
FO-AC-84	Gestión Ambiental Calidad y SST	3

idu

FECHA: 22 (DD) 06 (MM) 2023 (AAAA)

SUBDIRECCIÓN GENERAL

DIRECCIÓN TECNICA

SUBDIRECCIÓN TÉCNICA

CONTRATO No. 1270 - 2022

OBJETO DEL CONTRATO

El objeto del Contrato es REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ESPACIO PÚBLICO EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL – TERRITORIO 1

NOMBRE DEL PROFESIONAL: Karla Rodriguez

EMPRESA: M y E Construcciones y equipos SAS / CT.

TIPO

INDUCCIÓN [ ] CAPACITACIÓN [ ] ENTRENAMIENTO [ ]

CHARLA INFORMATIVA [X] OTRO [ ] ¿Cuál? _____

TEMA:

Simulacro de Atencion a derrames quimicos

LUGAR DEL EVENTO: la Joyita

HORA DE INICIO: 7:05 HORA DE TERMINACIÓN: 7:10

No.	NOMBRE	IDENTIFICACION	CARGO	COMPANIA	FIRMA
1	Oscar Montes	7.037.804.20	Oficia	MYE	
2	Fernando [illegible]	73021023	ayudante	[illegible]	
3	Yamil Cuzada	73077142	Ay Dante	MYE	
4	ALEXIS LOZADA	169x672647	ayudante	MYE	ALEXIS LOZADA
5	Olga Sandoval	1636360	Coal	C. Tinqua	Olga S
6	Jose Ayuel	92232981	OPERADOR	[illegible]	
7	Daisa Mancera	1193771588	Ayudante	MY	
8	Elyan Ariza	1007047111	Ayudante	MYE	Elyan
9	Eduardo Mesa	1043850091	Ayudante	M y E	Eduardo
10	JHON EDWIN	1094963465	Ay.	J.W	
11	Juan Sebastian	1094762839	AY	JW	
12	Daison Luna	1039082667	AY	JW	Daison
13	Ruben Dario GT	75.989972	AS	JW	
14	Denilson Martinez	1094263347	Ay	JW	
15	Arnaldo [illegible]	3076[illegible]7	[illegible]	M y E	
16	Pablo Amaya	1[illegible]62A	MAESTRO	MYE	
17					
18					
19					
20					
21					

Residente Ambiental y/o SST Contratista

LIC _____

(número y fecha de expedición de la licencia SST, cuando aplique)

Residente Ambiental y/o SST Interventoria

LIC _____

(número y fecha de expedición de la licencia SST, cuando aplique)

Original Dependencia responsable del contrato

1era copia Interventor

2da copia Contratista

Powered by CamScanner

FORMATO REGISTRO INDUCCION CAPACITACION ENTRENAMIENTO Y CHARLAS			idu
CÓDIGO FO-AC-84	**PROCESO** Gestión Ambiental Calidad y SST	**VERSIÓN** 3	

FECHA 23 (DD) 06 (MM) 2023 (AAAA)

SUBDIRECCIÓN GENERAL

DIRECCIÓN TECNICA

SUBDIRECCIÓN TÉCNICA

CONTRATO No. 1270 – 2022

OBJETO DEL CONTRATO

El objeto del Contrato es REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ESPACIO PÚBLICO EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL – TERRITORIO 1

NOMBRE DEL PROFESIONAL Karla Rodriguez Barros

EMPRESA: M y E Construcciones y Equipos SAS / CT.

TIPO

INDUCCIÓN ☐ CAPACITACIÓN ☐ ENTRENAMIENTO ☐

CHARLA INFORMATIVA ☒ OTRO ☐ ¿Cuál? _____

TEMA:

Prevención de Accidentes laborales

LUGAR DEL EVENTO La Joyita

HORA DE INICIO: 7:05 HORA DE TERMINACIÓN: 7:10

No.	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN	CARGO	COMPAÑIA	FIRMA
1	Oscar Mauricio	7-037.760.920	oficial	MYE	
2	ALEXIS ORDAZ	1068677647	ayudante	M YE	
3	Yamil Cuzado	730 29142	Ayudante	MYE	
4	Eisandro [illegible]	73071023	ayudante	MYE	
5	Pablo Mateo	1923625?	Maestro	MYE	
6	Ruben Dario G	75.909942	AJ	JW	
7	Daison Luna	1039088 687	AY	JW	Daison
8	Juan Sebastian	1071262839	AJ	JW	
9	Danilson Martinez	1094263347	AyJ	JW	
10	JHON Edwin	1094253451	AY	J.W	
11	Hector Lopez	7938834 45	Auxiliar	MYE	
12	Fabian Hernandez	1071262867	Ayudante	JW	
13	Oscar Tapia	1098323982	OPERADOR	MAQUINAS	
14	Jairo Mendoza	1122 27 1589	Ayudante	MY	
15	[illegible]	1094350041	Ayudante	M y E	
16	[illegible]	78820465 8	Ayudante	M y E	
17	[illegible]	74 0134776	Ayudante	M y E	
18	Miguel Perez	1001197628	Ayudante	My E	
19	Julian Toro	1099554837	ayudante	MYE	
20	Luis Acuña	1073913840	ayudante	m y E	
21					

Residente Ambiental y/o SST Contratista

LIC _____

(número y fecha de expedición de la licencia SST, cuando aplique)

Residente Ambiental y/o SST Interventoría

LIC _____

(número y fecha de expedición de la licencia SST, cuando aplique)

Original Dependencia responsable del contrato

1era copia Interventor

2da copia Contratista

Powered by CamScanner

FORMATO REGISTRO INDUCCION CAPACITACION ENTRENAMIENTO Y CHARLAS			
CÓDIGO FO-AC-84	**PROCESO** Gestión Ambiental Calidad y SST	**VERSIÓN** 3	idu

FECHA 23 (DD) 06 (MM) 2023 (AAAA)

SUBDIRECCIÓN GENERAL

DIRECCIÓN TECNICA

SUBDIRECCIÓN TÉCNICA

CONTRATO No. 1270 -2022

OBJETO DEL CONTRATO

El objeto del Contrato es REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ESPACIO PÚBLICO EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL – TERRITORIO 1

NOMBRE DEL PROFESIONAL Tatiana Malecha

EMPRESA: MyE construcciones y Equipos - Consorcio Tingua

TIPO

INDUCCIÓN ☐ CAPACITACIÓN ☐ ENTRENAMIENTO ☐

CHARLA INFORMATIVA ☒ OTRO ☐ ¿Cuál?

TEMA:

Prevención de accidentes laborales.

LUGAR DEL EVENTO Parque Bello Horizonte

HORA DE INICIO: 13:05 HORA DE TERMINACIÓN: 13:10

No.	NOMBRE	IDENTIFICACION	CARGO	COMPANIA	FIRMA
1	Gonzalo Ortiz	7443775	Ayudante	MYC	
2	[illegible]	79805648	Ayudante		
3	Robinson [illegible]	3627428	Maestro	MyE	
4	[illegible]	79804648	Ayudante	MyE	
5	Miguel Perez	1004197628	Ayudante	MyE	
6	Julian Toro	1094554837	Ayudante	MyE	
7	Luis Acuña	1023913890	Ayudante	MyE	
8	Nicolas Casas	1032047721	Ayudante Bocal	C. Tingua	
9	JULIAN VARGAS	1014741798	CADENERO	C. TINGUA	JULIAN VARGAS
10	Angie Silva	1023903517	Bocal	C. Tingua	Angie S
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					

Residente Ambiental y/o SST Contratista

LIC _____

(número y fecha de expedición de la licencia SST, cuando aplique)

Residente Ambiental y/o SST Interventoria

LIC _____

(número y fecha de expedición de la licencia SST, cuando aplique)

Original Dependencia responsable del contrato

1era copia: Interventor

2da copia: Contratista

Powered by CamScanner

FORMATO REGISTRO INDUCCION CAPACITACION ENTRENAMIENTO Y CHARLAS			idu
CÓDIGO FO-AC-84	**PROCESO** Gestión Ambiental Calidad y SST	**VERSIÓN** 3	

FECHA 24 (DD) 06 (MM) 2023 (AAAA)

SUBDIRECCIÓN GENERAL

DIRECCIÓN TECNICA

SUBDIRECCIÓN TÉCNICA

CONTRATO No. 1270 - 2022

OBJETO DEL CONTRATO

El objeto del Contrato es REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ESPACIO PÚBLICO EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL – TERRITORIO 1

NOMBRE DEL PROFESIONAL Karla Rodriguez Barros

EMPRESA: M y E Construcciones y Equipos SAS / CT.

TIPO

INDUCCIÓN ☐ CAPACITACIÓN ☐ ENTRENAMIENTO ☐

CHARLA INFORMATIVA ☒ OTRO ☐ ¿Cuál?

TEMA:

Prevención frente al Covid-19 y Enfermedades respiratorias

LUGAR DEL EVENTO La Joyita

HORA DE INICIO: 7:10 HORA DE TERMINACIÓN: 7:15

No.	NOMBRE	IDENTIFICACION	CARGO	COMPANIA	FIRMA
1	Oscar Mauricio	1.037.760.940	oficial	MYE	
2	ALEXIS MOZADA LUNA	1098622647	ayudante	M YE	ALEXIS MOZADA
3	Yamil Cuzada	73a29142	Ayudante	MYE	
4	Fisunder	73021623	ayudante	MYE	
5	Pablo Amaya	1.123.757	maestro	MYE	
6	Ruben Dario G	75489999	AS	J W	
7	JHON Edwin	1079263463	AY	J. W	
8	Daison luna	1039082627	AX	JW	Daison
9	Lisandro M	73024023	ayudante	MYE	
10	Jaider Lopez	7988344 5	Auxiliar	MY E	
11	Denilson Martinez	1079263349	Ayudante	JW	Denilson
12	Juan Sebastian	1075262839	Ayudante	JW	
13	Fabian Hernandez	1079962867	Ayudante	JW	
14	Oscar Javier	1022323982	operador	Maquinas	
15	Jaime Mauricio	1123715289	AG	MY	
16	Eduardo Hernandez	1043850091	AYTC	M y E	eduardo
17					
18					
19					
20					
21					

Residente Ambiental y/o SST Contratista

LIC _____
(número y fecha de expedición de la licencia SST, cuando aplique)

Residente Ambiental y/o SST Interventoría

LIC _____
(número y fecha de expedición de la licencia SST, cuando aplique)

Original: Dependencia responsable del contrato
1era copia : Interventor
2da copia: Contratista

Powered by CamScanner

CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN
FO-AC-84	Gestión Ambiental Calidad y SST	3

REGISTRO INDUCCION CAPACITACION ENTRENAMIENTO Y CHARLAS

idu

FECHA: 27 (DD) 06 (MM) 2023 (AAAA)

SUBDIRECCIÓN GENERAL

DIRECCIÓN TECNICA

SUBDIRECCIÓN TÉCNICA

CONTRATO No.: 1270 / 2022

OBJETO DEL CONTRATO

El objeto del Contrato es REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ESPACIO PÚBLICO EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL – TERRITORIO 1

NOMBRE DEL PROFESIONAL: Karla Rodriguez Barros

EMPRESA: MyE Construcciones y equipos / CT.

TIPO

INDUCCIÓN [ ] CAPACITACIÓN [ ] ENTRENAMIENTO [ ]

CHARLA INFORMATIVA [X] OTRO [ ] ¿Cuál? _____

TEMA:

Pausas Activas; Calistenia, Prevención riesgo osteomuscular

LUGAR DEL EVENTO: Parque la Joyita y Bello Horizonte

HORA DE INICIO: 7:05 HORA DE TERMINACIÓN: 8:10

No.	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN	CARGO	COMPAÑIA	FIRMA
1	Jisancho J	73021023	ayudante	MYE	
2	Yamil Cruz	1073099142	Ayudante	MYE	
3	G. Gil Arias	1007647111	Ayudante	MYE	
4	Oshaldo Hoz	15661887	ayudante	MYE	
5	Ruben Dario G	15.989.942	AY	JW	
6	Fabian Hernandez	1079262867	Ayudante	JW	
7	Denilson Martinez	1094263347	Ayudante	JW	
8	JHON Cadena	1019763105	AY.	JW	
9	Juan Sebastian	1079262839	AY	JW	
10	Daison Luna	1039082627	AY	JW	Daison
11	Wilson Moreno	1077377754	AY	MY	
12	Eduardo Pin	1043850091	Ayudante	MYE	
13	Hector Lopez	79383445	Auxiliar	MYE	
14	Juan Martinez	1022546676	Ayudante	MYE	
15	Pedro Ameya	1922693	Interventor	MYE	
16	Jonathan Q	1022239781	Operador	Maquina	
17					
18					
19					
20					
21					

Residente Ambiental y/o SST Contratista

LIC _____

(número y fecha de expedición de la licencia SST, cuando aplique)

Residente Ambiental y/o SST Interventoría

LIC _____

(número y fecha de expedición de la licencia SST, cuando aplique)

Original Dependencia responsable del contrato

Tercera copia: Interventoría

Cuarta copia: Contratista

Powered by CamScanner

FORMATO REGISTRO INDUCCION CAPACITACION ENTRENAMIENTO Y CHARLAS			idu
CÓDIGO FO-AC-84	**PROCESO** Gestión Ambiental Calidad y SST	**VERSIÓN** 3	

FECHA 27 (DD) 06 (MM) 2023 (AAAA)

SUBDIRECCIÓN GENERAL _____

DIRECCIÓN TECNICA _____

SUBDIRECCIÓN TÉCNICA _____

CONTRATO No. 1270 - 2022

OBJETO DEL CONTRATO

El objeto del Contrato es REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ESPACIO PÚBLICO EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL – TERRITORIO 1

NOMBRE DEL PROFESIONAL Tatiana Machecha

EMPRESA: MyE Construcciones y Equipos SAS -- Consorcio Tinjua.

TIPO

INDUCCIÓN ☐ CAPACITACIÓN ☐ ENTRENAMIENTO ☐

CHARLA INFORMATIVA ☒ OTRO ☐ ¿Cuál? _____

TEMA:

Pausas activas, calistenia, prevencion y riesgo. articulacion.

LUGAR DEL EVENTO Parque Bello Horizonte

HORA DE INICIO: 1:00 HORA DE TERMINACIÓN: 1:05

No.	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN	CARGO	COMPAÑIA	FIRMA
1	Gonzalo Ortiz	79434776	Ayudante	MYE	
2	Francisco	70220885	Maestro	MyE	Francisco
3	Jorge Cuello	79804618	Ayudante	MyE	
4	Miguel Perez	1001197628	Ayudante	MyE	
5	Julian toro	1099554837	ayudante	MyE	
6	Luis Acuña	1023913870	ayudante	MyE	
7	Israel martelo	7.037.76479	oficial	MyE	
8	ALEXANDER ADA	1098622647	ayudante	MyE	ALEXANDER ADA
9	Nicolas Casas	1033967771	Boal	C. Tinjua	Nicolas
10	Angie Silva	1023903517	Boal	C. Tinjua	Angie
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					

Residente Ambiental y/o SST Contratista

LIC Ver 152 / 2019

(número y fecha de expedición de la licencia SST, cuando aplique)

Residente Ambiental y/o SST Interventoría

LIC _____

(número y fecha de expedición de la licencia SST, cuando aplique)

Original Dependencia responsable del contrato

1era copia : Interventor

2da copia Contratista

Powered by CamScanner

FORMATO			
REGISTRO INDUCCION CAPACITACION ENTRENAMIENTO Y CHARLAS			
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN	idu
FO-AC-84	Gestión Ambiental Calidad y SST	3	

FECHA: 28 (DD) 06 (MM) 2023 (AAAA)

SUBDIRECCIÓN GENERAL: _____

DIRECCIÓN TECNICA: _____

SUBDIRECCIÓN TÉCNICA: _____

CONTRATO No.: 1270 - 2022

OBJETO DEL CONTRATO

El objeto del Contrato es REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ESPACIO PÚBLICO EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL – TERRITORIO 1

NOMBRE DEL PROFESIONAL: Karla Rodriguez Barros

EMPRESA: M y E Construcciones y equipos SAS / CT.

TIPO

INDUCCIÓN	☐	CAPACITACIÓN	☐	ENTRENAMIENTO	☐
CHARLA INFORMATIVA	☒	OTRO	☐	¿Cuál?	_____

TEMA:

Contacto con Agua residuales

LUGAR DEL EVENTO: Parque la Loyita y Bello Horizonte

HORA DE INICIO: 7:10 HORA DE TERMINACIÓN: 7:15

No.	NOMBRE	IDENTIFICACION	CARGO	COMPAÑIA	FIRMA
1	Paylo Ramos	1N 236297	maestra	MYE	
2	Ruben Darios	75.989 992	AY	JW	
3	JHON Cruz.	1072263465	A.y	J.w	
4	Daison luna	1039082627	AX	JW	Daison
5	Lisandro	73022023	ayudante	MYE	
6	Osbaldo Itr	1566[illegible]7	Ayudante	M y E	
7	Hector Lopez	79585445	Auxiliar	MYE	
8	Danilson Martinez	1099 263 347	Ayudanta	JW	Danilson
9	Fabian Hernandez	1072262867	Ayudante	JW	
10	Juan Sebastian	1072262837	Ayudante	JW	
11	Yamil Cruzado	73022142	Ayudante	MYE	
12	JOAR JAVIER	1022323927	OPERADOR	MAQUINAS	
13	Jairo Moreno	1193371589	AY	M.	
14	[illegible]	1043850091	AyX	MYE	
15	Camilo Ortiz	3443776	Ayudante	MYE	
16	Leonidas	3027478	maestro	MYE	Leonidas
17	Miguel Diaz	1001147669	Ayudante	M y E	
18	Julian Lora	1099534937	ayudante	MYE	
19	Oscar Moreno	7.037762.720	Oficial	MYE	
20	ALEXIS LOZANO	1098622647	ayudante	MYE	ALEXIS
21					

Residente Ambiental y/o SST Contratista

LIC _____

(número y fecha de expedición de la licencia SST, cuando aplique)

Residente Ambiental y/o SST Interventoría

LIC _____

(número y fecha de expedición de la licencia SST, cuando aplique)

Original Dependencia responsable del contrato

1era copia Interventor

2da copia Contratista

Powered by CamScanner

FORMATO
REGISTRO INDUCCION CAPACITACION ENTRENAMIENTO Y CHARLAS

CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN
FO-AC-84	Gestión Ambiental Calidad y SST	3

idu

FECHA 28 (DD) 06 (MM) 2023 (AAAA)

SUBDIRECCIÓN GENERAL

DIRECCIÓN TECNICA

SUBDIRECCIÓN TÉCNICA

CONTRATO No. 1270-2022

OBJETO DEL CONTRATO

El objeto del Contrato es REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ESPACIO PÚBLICO EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL – TERRITORIO 1

NOMBRE DEL PROFESIONAL Tatiana Maheca

EMPRESA: MyE construcciones y equipos = Consorcio Tinqua.

TIPO

INDUCCIÓN ☐ CAPACITACIÓN ☐ ENTRENAMIENTO ☐

CHARLA INFORMATIVA ☒ OTRO ☐ ¿Cuál? _____

TEMA:

Contacto con aguas residuales.

LUGAR DEL EVENTO Parque Bello Horizonte.

HORA DE INICIO: 1:10 HORA DE TERMINACIÓN: 1:20.

No.	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN	CARGO	COMPAÑIA	FIRMA
1	[illegible]	79904648	Ayudante	MyE	
2	Edwin Arias	1073647711	Ayudante	MyE	
3	Luis Acuña	1023913846	ayudante	MyE	
4	[illegible]	1014[illegible]	colaborador	MyE	
5	Nicolas Cortes	1033097771	Bogi	C. Tinqua	
6	Angie 3100	1023903517	Bogi	C. Tinqua	Angies
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					

Residente Ambiental y/o SST Contratista

LIC Res. 153 - 05/01/2011

(número y fecha de expedición de la licencia SST, cuando aplique)

Residente Ambiental y/o SST Interventoría

LIC _____

(número y fecha de expedición de la licencia SST, cuando aplique)

Original Dependencia responsable del contrato

1era copia : Interventor

2da copia Contratista

Powered by CamScanner

FORMATO

REGISTRO INDUCCION CAPACITACION ENTRENAMIENTO Y CHARLAS

CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN
FO-AC-84	Gestión Ambiental Calidad y SST	3

idu

FECHA: 29 (DD) 06 (MM) 2023 (AAAA)

SUBDIRECCIÓN GENERAL: _____

DIRECCIÓN TECNICA: _____

SUBDIRECCIÓN TÉCNICA: _____

CONTRATO No.: 1270 - 2022

OBJETO DEL CONTRATO

El objeto del Contrato es REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ESPACIO PÚBLICO EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL – TERRITORIO 1

NOMBRE DEL PROFESIONAL: Karla Rodriguez

EMPRESA: My E Construcciones y equipos SAS / CT

TIPO

INDUCCIÓN [ ] CAPACITACIÓN [ ] ENTRENAMIENTO [ ]

CHARLA INFORMATIVA [X] OTRO [ ] ¿Cuál? _____

TEMA:

La 5 "S" Orden y Aseo.

LUGAR DEL EVENTO: La Joyita y Bello Horizonte

HORA DE INICIO: 7:05 HORA DE TERMINACIÓN: 7:10

No.	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN	CARGO	COMPAÑIA	FIRMA
1	[illegible]	1566186[illegible]	[illegible]	MYE	
2	[illegible]	1193771589	AG	MY	
3	[illegible]	7097535202	OPERADOR	MYE	
4	Ruben Dario G	75.989 992	AS	JW	
5	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
6	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
7	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
8	Danilson Martinez	1094263314	[illegible]	J.W	
9	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
10	Ruben Dario G	75.989 992	AS	JW	
11	Daison luna	1039088 687	AX	JW	Daison
12	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
13	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
14	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
15	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
16	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
17	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
18	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
19	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
20	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
21	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	

Residente Ambiental y/o SST Contratista

LIC _____

(número y fecha de expedición de la licencia SST, cuando aplique)

Residente Ambiental y/o SST Interventoría

LIC _____

(número y fecha de expedición de la licencia SST, cuando aplique)

Original Dependencia responsable del contrato

1era copia Interventor

2da copia Contratista

Powered by CamScanner

FORMATO

REGISTRO INDUCCION CAPACITACION ENTRENAMIENTO Y CHARLAS

CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN
FO-AC-84	Gestión Ambiental Calidad y SST	3

FECHA: 29 (DD) / 06 (MM) / 2023 (AAAA)

SUBDIRECCIÓN GENERAL:

DIRECCIÓN TECNICA:

SUBDIRECCIÓN TÉCNICA:

CONTRATO No.: 1270 / 2022

OBJETO DEL CONTRATO

El objeto del Contrato es REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ESPACIO PÚBLICO EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL – TERRITORIO 1

NOMBRE DEL PROFESIONAL: Tatiana Maldonado

EMPRESA: Mut construcciones y equipos – Consorcio Tinjaca

TIPO

INDUCCIÓN [ ] CAPACITACIÓN [ ] ENTRENAMIENTO [ ]

CHARLA INFORMATIVA [X] OTRO [ ] ¿Cuál? _____

TEMA:

las 5 "S" en Orden y aseo (clasificar, organizar, limpiar, estandarizar, mejorar continuamente).

LUGAR DEL EVENTO: Bello Horizonte

HORA DE INICIO: 13:10 HORA DE TERMINACIÓN: 13:15

No.	NOMBRE	IDENTIFICACION	CARGO	COMPAÑIA	FIRMA
1	Constructor	74343776	Ayudante	MYE	
2	Miguel Perez	1001197628	ayudante	M y E	
3	Jhon toro	1094554837	ayudante	MYE	
4	ALEXIS LOZADA	1098622647	ayudante	MYE	ALEXIS LOZADA
5	Nicolas Casas	1033097721	Boal	C. tinjaca	
6	Angie Silva	1023905517	Boal	C. tinjaca	Angie
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					

Residente Ambiental y/o SST Contratista

LIC: Res 153 – 05/01/2018

(número y fecha de expedición de la licencia SST, cuando aplique)

Residente Ambiental y/o SST Interventoría

LIC: _____

(número y fecha de expedición de la licencia SST, cuando aplique)

Original Dependencia responsable del contrato

1era copia : Interventor

2da copia: Contratista

Powered by CamScanner

FORMATO REGISTRO INDUCCION CAPACITACION ENTRENAMIENTO Y CHARLAS			idu
CÓDIGO FO-AC-84	**PROCESO** Gestión Ambiental Calidad y SST	**VERSIÓN** 3	

FECHA 30 (DD) 06 (MM) 2023 (AAAA)

SUBDIRECCIÓN GENERAL

DIRECCIÓN TECNICA

SUBDIRECCIÓN TÉCNICA

CONTRATO No. 1270 - 2023

OBJETO DEL CONTRATO

El objeto del Contrato es REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ESPACIO PÚBLICO EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL – TERRITORIO 1

NOMBRE DEL PROFESIONAL Karla Rodriguez Barros

EMPRESA: MYE Construcciones y equipos SAS / CT

TIPO

INDUCCIÓN ☐ CAPACITACIÓN ☐ ENTRENAMIENTO ☐

CHARLA INFORMATIVA ☒ OTRO ☐ ¿Cuál?

TEMA:

Sobre Peso y obesidad

LUGAR DEL EVENTO Parque la Joya, y Bello Horizonte

HORA DE INICIO: 7:00 HORA DE TERMINACIÓN: 7:10

No.	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN	CARGO	COMPAÑIA	FIRMA
1	Luis Alfonso	7097535202	oficial	MYE	
2	Yamil Cortes	73029195	Ayudante	MYE	
3	Jhon Chuin	1079263465	A.V	J.W	
4	Yenilson Martinez	1079263747	[illegible]	J.W	
5	Gabian Hernandez	1079269867	Ayudante	JW	
6	Ruben Dario G	73.989.992	[illegible]	JW	
7	[illegible]	15691887	[illegible]	MYE	
8	Leandro [illegible]	73021023	ayudante	MYE	
9	Daison Jung B	1039089 627	AX	JW	Daison
10	[illegible]	1094350041	AV	MYE	
11	Diana Marcela	1193371589	Ay	MY	
12	Juan Sebastian	1077212539	MY	JW	
13	Hector Lopez	79585445	MYE	Auxil.	
14	Oscar Javier	1077373987	Maquinaria	Operario	
15	Erika Cadena	1143777 6	Ay. Topografo	MYE	
16	[illegible]	79094648	Ayudant	MYE	
17	Leonidas	3097028	Maestro	MYE	
18	Angel Diaz	1001192028	Ayudante	MYE	
19	Julian Jose	1049554837	ayudante	MYE	
20	GIAN ARIAS	1007647111	Ayudante	MYE	
21	Luis Acuña	1023913840	ayudante	MYE	

Residente Ambiental y/o SST Contratista

LIC _____

(número y fecha de expedición de la licencia SST, cuando aplique)

Residente Ambiental y/o SST Interventoría

LIC _____

(número y fecha de expedición de la licencia SST, cuando aplique)

Original Dependencia responsable del contrato

1era copia : Interventor

2da copia: Contratista

Powered by CamScanner

FORMATO REGISTRO INDUCCION CAPACITACION ENTRENAMIENTO Y CHARLAS			
CÓDIGO FO-AC-84	**PROCESO** Gestión Ambiental Calidad y SST	**VERSIÓN** 3	idu

FECHA 26 (DD) | 6 (MM) | 23 (AAAA)

SUBDIRECCIÓN GENERAL _____

DIRECCIÓN TECNICA _____

SUBDIRECCIÓN TÉCNICA _____

CONTRATO No. 1270 / 2022

OBJETO DEL CONTRATO

El objeto del Contrato es REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ESPACIO PÚBLICO EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL – TERRITORIO 1

NOMBRE DEL PROFESIONAL Angi Urrego

EMPRESA: MyE Construcciones / Consorcio Tinjua / Maquinas y Equipos JW

TIPO

INDUCCIÓN ☐ CAPACITACIÓN ☒ ENTRENAMIENTO ☐

CHARLA INFORMATIVA ☐ OTRO ☐ ¿Cuál? _____

TEMA:

Divulgación Plan de Emergencia - Brigada de Emergencia.

LUGAR DEL EVENTO Parque la joyita.

HORA DE INICIO: 8:00 Am. HORA DE TERMINACIÓN: 9:00 Am.

No.	NOMBRE	IDENTIFICACION	CARGO	COMPAÑIA	FIRMA
1	Leandro [illegible]	73.021023	ayudante	MYE	
2	Yamil Custodio	73.029142	Ayudante	MYE	
3	Hector Lopez	79383445	Auxiliar	MyE	
4	Luis Alfonso	1097585202	oficial	MYE	
5	Oscar Murcia	7037769210	oficial	MYE	
6	Luis Aguirre	1075913890	ayudante	MYE	
7	Gonzalo Ochoa	79434776	Ayudante	MYE	
8	leonidas c	3027428	maestro	MyE	leonidas c
9	Jorge Sandoval	79804648	ayudante		
10	David Moreno	1014177589	AY	MY	
11	eduardo Mur	1043850091	Ayudante	MYE	eduardo
12	Ruben Dario G	75.989979	AY	JW	
13	Hector Lopez	79383445	Auxiliar	MyE	
14	Pedro Ameya	19236297	maestro	MYE	
15	Jhon Edwin	1019763465	AY.	JW	
16	Osbaldo Vera	15681882	Ayte	MyE	
17	Juan Sebastian	1079262834	AY	JW	
18	Denilson Martinez	1079263347	AY	JW	
19	Fabian Hernandez	1079262867	Ayudante	JW	
20	Jaime Mora	1093477589	AY	MY	
21	Daison Luna	1039089627	AY	JW	

Residente Ambiental y/o SST Contratista

LIC _____
(número y fecha de expedición de la licencia SST, cuando aplique)

Residente Ambiental y/o SST Interventoría

LIC _____
(número y fecha de expedición de la licencia SST, cuando aplique)

Original Dependencia responsable del contrato
1era copia : Interventor
2da copia: Contratista

Powered by CamScanner

FORMATO		
REGISTRO INDUCCION CAPACITACION ENTRENAMIENTO Y CHARLAS		
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN
FO-AC-84	Gestión Ambiental Calidad y SST	3

FECHA: 26 (DD) 6 (MM) 23 (AAAA)

SUBDIRECCIÓN GENERAL

DIRECCIÓN TECNICA

SUBDIRECCIÓN TÉCNICA

CONTRATO No. 1270 / 2022

OBJETO DEL CONTRATO

El objeto del Contrato es REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ESPACIO PÚBLICO EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL – TERRITORIO 1

NOMBRE DEL PROFESIONAL: Ang. Urrego.

EMPRESA: M y E construcciones / Consorcio Tinjaca / Maquina y Equipos J.w.

TIPO

INDUCCIÓN [ ] CAPACITACIÓN [X] ENTRENAMIENTO [ ]

CHARLA INFORMATIVA [ ] OTRO [ ] ¿Cuál? _____

TEMA: Divulgación Plan de Emergencia – Brigada de Emergencia.

LUGAR DEL EVENTO: Parque la Joyita

HORA DE INICIO: 8:00 Am. HORA DE TERMINACIÓN: 9:00 Am

No.	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN	CARGO	COMPAÑÍA	FIRMA
1	[illegible]	7002647111	Auxiliar	M y E	[signature]
2	Oscar Jovic	1022323962	Operador	Maquinas	[signature]
3	Karla Rodriguez	1.122.412.508	Inspectora SST	M y E	Karla Rodrig.
4	Olga Sandoval	51836360	Local	C+	[signature]
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					

Residente Ambiental y/o SST Contratista

LIC _____ (número y fecha de expedición de la licencia SST, cuando aplique)

Residente Ambiental y/o SST Interventoria

LIC _____ (número y fecha de expedición de la licencia SST, cuando aplique)

Original Dependencia responsable del contrato

1era copia: Interventor

2da copia: Contratista

Ang. Urrego. C.C. SST

Powered by CamScanner

FORMATO REGISTRO INDUCCION CAPACITACION ENTRENAMIENTO Y CHARLAS			idu
CÓDIGO FO-AC-84	**PROCESO** Gestión Ambiental Calidad y SST	**VERSIÓN** 3	

FECHA 26 (DD) 06 (MM) 2023 (AAAA)

SUBDIRECCIÓN GENERAL _____

DIRECCIÓN TECNICA _____

SUBDIRECCIÓN TÉCNICA _____

CONTRATO No. 1270 / 2022.

OBJETO DEL CONTRATO

El objeto del Contrato es REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ESPACIO PÚBLICO EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL – TERRITORIO 1

NOMBRE DEL PROFESIONAL Angi Urrego.

EMPRESA: M y E Contrucciones / Consorcio Tinqua / Maquinas y Equipos JW

TIPO

INDUCCIÓN [ ] CAPACITACIÓN [X] ENTRENAMIENTO [ ]

CHARLA INFORMATIVA [ ] OTRO [ ] ¿Cuál? _____

TEMA:

Riesgo Biologico

LUGAR DEL EVENTO Parque la Joyita

HORA DE INICIO: 7:10 Am. HORA DE TERMINACIÓN: 9:30 Am.

No.	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN	CARGO	COMPAÑIA	FIRMA
1	Yamil Cujado	73022142	Ayudante	MYE	
2	Jisandro M	73028023	ayudante	MYE	
3	Oscar Montes.	7037609 20	oficial	MYE	
4	Luis Alfonso	1097535202	oficial	MYE	
5	Luis Acuña	1023913840	ayudante	MYE	
6	Carlos	79434796	Ayudante	MYE	
7	Hector Lopez	79838445	Auxiliar	MYE	
8	ALEXIS LOZADA	1098622647	ayudante	MYE	ALEXIS LOZADA
9		79804643	ayudante		
10	Leonidas	5027482	Maestro	MYE	Leonidas
11	Oscar Javier	1023373982.	OPERADOR	MAQUINA	
12	ELIAN ARIAS	7007047111	AYUDANTE	MYE	
13	Ruben Dario G	45.989942	AJ	JW	
14	JHON Edwin	1079263465	AY	J.W	
15		1043850091	AY	MYE	
16	Daison luna	1039082627	AY	JW	Daison
17	OSBALDO	1036810804	AYUDA	MYE	
18	Pedro Amaya	1082629	MAESTRO	MYE	
19	Daisan Mena	1193271588	AY	MY	
20	Karla Rodriguez	1.122.412.508	Inspera SST	MYE	Karla Rodriguez
21	Olga Saudat	51636360	Social	CA	

Residente Ambiental y/o SST Contratista

LIC _____
(número y fecha de expedición de la licencia SST, cuando aplique)

Residente Ambiental y/o SST Interventoría

LIC _____
(número y fecha de expedición de la licencia SST, cuando aplique)

Original Dependencia responsable del contrato
1era copia : Interventor
2da copia: Contratista

Angi Urrego

Powered by CamScanner

FORMATO REGISTRO INDUCCION CAPACITACION ENTRENAMIENTO Y CHARLAS			
CÓDIGO FO-AC-84	**PROCESO** Gestión Ambiental Calidad y SST	**VERSIÓN** 3	idu

FECHA 26 (DD) / 6 (MM) / 23 (AAAA)

SUBDIRECCIÓN GENERAL

DIRECCIÓN TECNICA

SUBDIRECCIÓN TÉCNICA

CONTRATO No. 1270 / 2022.

OBJETO DEL CONTRATO

El objeto del Contrato es REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ESPACIO PÚBLICO EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL – TERRITORIO 1

NOMBRE DEL PROFESIONAL: Anyi Urrego

EMPRESA: M y C Construcciones / Consorcio Tunjuelo / Maquinas y Equipos JW.

TIPO

INDUCCIÓN ☐ CAPACITACIÓN ☒ ENTRENAMIENTO ☐

CHARLA INFORMATIVA ☐ OTRO ☐ ¿Cuál? _____

TEMA: Riesgo Biologico

LUGAR DEL EVENTO: Parque la Joyita

HORA DE INICIO: 7:10 Am. HORA DE TERMINACIÓN: 9:30 Am

No.	NOMBRE	IDENTIFICACION	CARGO	COMPAÑIA	FIRMA
1	Juan Sebastian Rolon	1079262839	Ay. Dante	JW	
2	Fabian Hernandez	1079262867	Ayudante	JW	
3	Danilson Martinez	1079263347	Ayudante	JW	
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					

Residente Ambiental y/o SST Contratista

LIC _____
(número y fecha de expedición de la licencia SST, cuando aplique)

Residente Ambiental y/o SST Interventoria

LIC _____
(número y fecha de expedición de la licencia SST, cuando aplique)

Original: Dependencia responsable del contrato
1era copia : Interventor
2da copia: Contratista

Powered by CamScanner

CONSORCIO TINGUA 2023
NIT 901662 574 4

EVALUACIÓN DE CAPACITACIÓN

CAPACITACION:	RIESGO BIOLOGICO		
FECHA:	26-06-2023	**CONTRATISTA:**	MYE
NOMBRE:	Oscar mauricio Blanco Blanco	**CARGO:**	oficial
NOMBRE:	ALEXIS LOZADA LUNA	**CARGO:**	ayudante
CAPACITADOR:	Angie	**CALIFICACIÓN:**	5/5
Se da por aprobada la evaluación si el participante obtiene una calificación ≥ 80%			

Marque con una x la respuesta correcta

1. **Dónde no se encuentran los agentes biológicos.**

- [ ] Medio ambiente
- [ ] El agua
- [ ] La vegetación
- [x] El teletrabajo
- [ ] Los animales

2. **Cuáles son las enfermedades asociadas al Riesgo biológico**

- [x] Ébola, Hepatitis-B, Sida, Covid-19
- [x] Tétanos, carbunco, tuberculosis
- [x] pie de atleta, candidiasis
- [x] Lombrices intestinales
- [x] Alergias

3. **Marque con una (X) cuál de los siguientes agestes NO es un agente biológico.**

a. Bacterias.
b. Virus.
c. Cofres
d. Parásitos.
e. Derivados animales y vegetales

4. **¿Qué es el riesgo biológico?**

- [ ] Deposita la carga y ajustala si es necesario.
- [x] Es la exposición a microorganismos que puedan dar lugar a enfermedades, motivada por la actividad laboral. Su transmisión puede ser por vía respiratoria, digestiva, sanguínea, piel o mucosas.
- [ ] Es aquello que causa efectos graves en el medio ambiente.
- [ ] Son aquellos que tienen sus origen en fenómenos naturales (factores geográficos y meteorológicos)
- [ ] Son lesiones osteomusculares

5. **Marque con una equis (X) las medidas de prevención y protección ante un agente biológico.**

a. Nunca acaricie, manipule o alimente animales desconocidos.
b. Desinfectar o extremar su higiene y protección.
c. Usar sandalias o pantalones cortos cuando vaya a regiones con presencia de serpientes venenosas.
d. Emplee elementos de protección contra caídas.
e. Vacúnese con un refuerzo de la vacuna contra el tetanos si no ha recibido uno recientemente.

EVALUACIÓN DE LA SATISFACCIÓN DE LA CAPACITACIÓN						
No	**TEMAS**	**NIVEL DE SATISFACCION**				
		1	2	3	4	5
1	Contenidos				X	
2	Metodología				X	
3	Material				X	
4	Calidad del Relator				X	

Powered by CamScanner

CONSORCIO TINGUA 2023
NIT. 901.652.574-4

EVALUACIÓN DE CAPACITACIÓN

CAPACITACIÓN:	RIESGO BIOLOGICO		
FECHA:	26/06/2023	**CONTRATISTA:**	J. W
NOMBRE:	JHON Edwin Cruz.	**CARGO:**	Ayudante
NOMBRE:	Ruben Dario Giraldo	**CARGO:**	Ayudante
CAPACITADOR:	Ing. Diego	**CALIFICACIÓN:**	5/5
Se da por aprobada la evaluación si el participante obtiene una calificación ≥ 80%			

Marque con una x la respuesta correcta

1. **Dónde no se encuentran los agentes biológicos.**

- [ ] Medio ambiente
- [ ] El agua
- [ ] La vegetación
- [x] El teletrabajo
- [ ] Los animales

2. **Cuáles son las enfermedades asociadas al Riesgo biológico**

- [x] Ébola, Hepatitis-B, Sida, Covid-19
- [x] Tétanos, carbunco, tuberculosis
- [x] pie de atleta, candidiasis
- [x] Lombrices intestinales
- [x] Alergias

3. **Marque con una (X) cuál de los siguientes agestes NO es un agente biológico.**

a. Bacterias.
b. Virus.
X. Cofres
d. Parásitos.
e. Derivados animales y vegetales

4. **¿Qué es el riesgo biológico?**

- [ ] Deposita la carga y ajústala si es necesario.
- [x] Es la exposición a microorganismos que puedan dar lugar a enfermedades, motivada por la actividad laboral. Su transmisión puede ser por vía respiratoria, digestiva, sanguínea, piel o mucosas.
- [ ] Es aquello que causa efectos graves en el medio ambiente.
- [ ] Son aquellos que tienen sus origen en fenómenos naturales (factores geográficos y meteorológicos)
- [ ] Son lesiones osteomusculares

5. **Marque con una equis (X) las medidas de prevención y protección ante un agente biológico.**

X. Nunca acaricie, manipule o alimente animales desconocidos.

X. Desinfectar o extremar su higiene y protección.

c. Usar sandalias o pantalones cortos cuando vaya a regiones con presencia de serpientes venenosas.

d. Emplee elementos de protección contra caídas.

X. Vacúnese con un refuerzo de la vacuna contra el tétanos si no ha recibido uno recientemente.

EVALUACIÓN DE LA SATISFACCIÓN DE LA CAPACITACIÓN						
No	**TEMAS**	**NIVEL DE SATISFACCION**				
		1	2	3	4	5
1	Contenidos				X	
2	Metodología				X	
3	Material				X	
4	Calidad del Relator				X	

Powered by CamScanner

CONSORCIO TINGUA 2023
NIT 901662574-4

EVALUACIÓN DE CAPACITACIÓN

CAPACITACION:	RIESGO BIOLOGICO		
FECHA:	26 06 2023	**CONTRATISTA:**	MYE
NOMBRE:	Luis Alfonso	**CARGO:**	Oficial
NOMBRE:	Elian Arias	**CARGO:**	ayudante
CAPACITADOR:	Anyi urrego	**CALIFICACIÓN:**	5/5
Se da por aprobada la evaluación si el participante obtiene una calificación ≥ 80%			

Marque con una x la respuesta correcta

1. **Dónde no se encuentran los agentes biológicos.**

- [ ] Medio ambiente
- [ ] El agua
- [ ] La vegetación
- [x] El teletrabajo
- [ ] Los animales

2. **Cuáles son las enfermedades asociadas al Riesgo biológico**

- [x] Ébola, Hepatitis-B, Sida, Covid-19
- [x] Tétanos, carbunco, tuberculosis
- [x] pie de atleta, candidiasis
- [x] Lombrices intestinales
- [x] Alergias

3. **Marque con una (X) cuál de los siguientes agestes NO es un agente biológico.**

a. Bacterias.
b. Virus.
c. Cofres
d. Parásitos.
e. Derivados animales y vegetales

4. **¿Qué es el riesgo biológico?**

- [ ] Deposita la carga y ajústala si es necesario.
- [x] Es la exposición a microorganismos que puedan dar lugar a enfermedades, motivada por la actividad laboral. Su transmisión puede ser por vía respiratoria, digestiva, sanguínea, piel o mucosas.
- [ ] Es aquello que causa efectos graves en el medio ambiente.
- [ ] Son aquellos que tienen sus origen en fenómenos naturales (factores geográficos y meteorológicos)
- [ ] Son lesiones osteomusculares

5. **Marque con una equis (X) las medidas de prevención y protección ante un agente biológico.**

a. Nunca acaricie, manipule o alimente animales desconocidos.
b. Desinfectar o extremar su higiene y protección.
c. Usar sandalias o pantalones cortos cuando vaya a regiones con presencia de serpientes venenosas.
d. Emplee elementos de protección contra caídas.
e. Vacúnese con un refuerzo de la vacuna contra el tétanos si no ha recibido uno recientemente.

EVALUACIÓN DE LA SATISFACCIÓN DE LA CAPACITACIÓN						
No	**TEMAS**	**NIVEL DE SATISFACCION**				
		1	2	3	4	5
1	Contenidos					
2	Metodología					
3	Material					
4	Calidad del Relator					

Powered by CamScanner

CONSORCIO TINGUA 2023
NIT. 901.662.574-4

EVALUACIÓN DE CAPACITACIÓN

CAPACITACIÓN:	RIESGO BIOLOGICO		
FECHA:	26-06-2023	**CONTRATISTA:**	M y G construcciones
NOMBRE:	Osbaldo Hernandez C.	**CARGO:**	Ayuda
NOMBRE:	Daison manuel luna Ramos	**CARGO:**	AYudante
CAPACITADOR:	Angi Viecgo	**CALIFICACIÓN:**	5/5
Se da por aprobada la evaluación si el participante obtiene una calificación ≥ 80%			

Marque con una x la respuesta correcta

1. **Dónde no se encuentran los agentes biológicos.**

- [ ] Medio ambiente
- [ ] El agua
- [ ] La vegetación
- [x] El teletrabajo
- [ ] Los animales

2. **Cuáles son las enfermedades asociadas al Riesgo biológico**

- [x] Ébola, Hepatitis-B, Sida, Covid-19
- [x] Tétanos, carbunco, tuberculosis
- [x] pie de atleta, candidiasis
- [x] Lombrices intestinales
- [x] Alergias

3. **Marque con una (X) cuál de los siguientes agestes NO es un agente biológico.**

a. Bacterias.
b. Virus.
x c. Cofres
d. Parásitos.
e. Derivados animales y vegetales

4. **¿Qué es el riesgo biológico?**

- [ ] Deposita la carga y ajústala si es necesario.
- [x] Es la exposición a microorganismos que puedan dar lugar a enfermedades, motivada por la actividad laboral. Su transmisión puede ser por vía respiratoria, digestiva, sanguínea, piel o mucosas.
- [ ] Es aquello que causa efectos graves en el medio ambiente.
- [ ] Son aquellos que tienen sus origen en fenómenos naturales (factores geográficos y meteorológicos)
- [ ] Son lesiones osteomusculares

5. **Marque con una equis (X) las medidas de prevención y protección ante un agente biológico.**

x a. Nunca acaricie, manipule o alimente animales desconocidos.
x b. Desinfectar o extremar su higiene y protección.
c. Usar sandalias o pantalones cortos cuando vaya a regiones con presencia de serpientes venenosas.
d. Emplee elementos de protección contra caídas.
x e. Vacúnese con un refuerzo de la vacuna contra el tétanos si no ha recibido uno recientemente.

EVALUACIÓN DE LA SATISFACCIÓN DE LA CAPACITACIÓN						
No	**TEMAS**	**NIVEL DE SATISFACCION**				
		1	2	3	4	5
1	Contenidos				X	
2	Metodología				X	
3	Material				X	
4	Calidad del Relator					X

Powered by CamScanner

CONSORCIO TINGUA 2023
NIT. 901062574-4

EVALUACIÓN DE CAPACITACIÓN

CAPACITACION:	RIESGO BIOLOGICO		
FECHA:	26-06-2023	**CONTRATISTA:**	
NOMBRE:	Pablo Amaya	**CARGO:**	Maestro
NOMBRE:	Maira Medina Ortiz	**CARGO:**	Ayudante
CAPACITADOR:	Angi Virgo	**CALIFICACIÓN:**	4,5
Se da por aprobada la evaluación si el participante obtiene una calificación ≥ 80%			

Marque con una x la respuesta correcta

1. **Dónde no se encuentran los agentes biológicos.**

- [ ] Medio ambiente
- [ ] El agua
- [ ] La vegetación
- [x] El teletrabajo
- [ ] Los animales

2. **Cuáles son las enfermedades asociadas al Riesgo biológico**

- [x] Ébola, Hepatitis-B, Sida, Covid-19
- [x] Tétanos, carbunco, tuberculosis
- [x] pie de atleta, candidiasis
- [x] Lombrices intestinales
- [x] Alergias

3. **Marque con una (X) cuál de los siguientes agestes NO es un agente biológico.**

a. Bacterias.
b. Virus.
c. Cofres
d. Parásitos.
e. Derivados animales y vegetales

4. **¿Qué es el riesgo biológico?**

- [ ] Deposita la carga y ajústala si es necesario.
- [x] Es la exposición a microorganismos que puedan dar lugar a enfermedades, motivada por la actividad laboral. Su transmisión puede ser por vía respiratoria, digestiva, sanguínea, piel o mucosas.
- [ ] Es aquello que causa efectos graves en el medio ambiente.
- [ ] Son aquellos que tienen sus origen en fenómenos naturales (factores geográficos y meteorológicos)
- [ ] Son lesiones osteomusculares

5. **Marque con una equis (X) las medidas de prevención y protección ante un agente biológico.**

a. Nunca acaricie, manipule o alimente animales desconocidos.
b. Desinfectar o extremar su higiene y protección.
c. Usar sandalias o pantalones cortos cuando vaya a regiones con presencia de serpientes venenosas.
d. Emplee elementos de protección contra caídas.
e. Vacúnese con un refuerzo de la vacuna contra el tétanos si no ha recibido uno recientemente.

EVALUACIÓN DE LA SATISFACCIÓN DE LA CAPACITACIÓN						
No	**TEMAS**	**NIVEL DE SATISFACCION**				
		1	2	3	4	5
1	Contenidos				X	
2	Metodología				X	
3	Material				X	
4	Calidad del Relator				X	

Powered by CamScanner

CONSORCIO TINGUA 2023
NIT. 901.602.574-4

EVALUACIÓN DE CAPACITACIÓN

CAPACITACION:	RIESGO BIOLOGICO		
FECHA:	26 Julio 2023	**CONTRATISTA:**	
NOMBRE:	Eduardo Luis Arias	**CARGO:**	Ayudante
NOMBRE:	Yamil Cuzado	**CARGO:**	Ayudante
CAPACITADOR:		**CALIFICACIÓN:**	5/5

Se da por aprobada la evaluación si el participante obtiene una calificación ≥ 80%

Marque con una x la respuesta correcta

1. **Dónde no se encuentran los agentes biológicos.**

- [ ] Medio ambiente
- [ ] El agua
- [ ] La vegetación
- [x] El teletrabajo
- [ ] Los animales

2. **Cuáles son las enfermedades asociadas al Riesgo biológico**

- [x] Ébola, Hepatitis-B, Sida, Covid-19
- [x] Tétanos, carbunco, tuberculosis
- [x] pie de atleta, candidiasis
- [x] Lombrices intestinales
- [x] Alergias

3. **Marque con una (X) cuál de los siguientes agestes NO es un agente biológico.**

a. Bacterias.
b. Virus.
c. Cofres
d. Parásitos.
e. Derivados animales y vegetales

4. **¿Qué es el riesgo biológico?**

- [ ] Deposita la carga y ajustala si es necesario.
- [x] Es la exposición a microorganismos que puedan dar lugar a enfermedades, motivada por la actividad laboral. Su transmisión puede ser por vía respiratoria, digestiva, sanguínea, piel o mucosas.
- [ ] Es aquello que causa efectos graves en el medio ambiente.
- [ ] Son aquellos que tienen sus origen en fenómenos naturales (factores geográficos y meteorológicos)
- [ ] Son lesiones osteomusculares

5. **Marque con una equis (X) las medidas de prevención y protección ante un agente biológico.**

a. Nunca acaricie, manipule o alimente animales desconocidos.
b. Desinfectar o extremar su higiene y protección.
c. Usar sandalias o pantalones cortos cuando vaya a regiones con presencia de serpientes venenosas.
d. Emplee elementos de protección contra caídas.
e. Vacúnese con un refuerzo de la vacuna contra el tétanos si no ha recibido uno recientemente.

EVALUACIÓN DE LA SATISFACCIÓN DE LA CAPACITACIÓN						
No	**TEMAS**	**NIVEL DE SATISFACCION**				
		1	2	3	4	5
1	Contenidos					X
2	Metodología					X
3	Material					X
4	Calidad del Relator					X

Powered by CamScanner

CONSORCIO TINGUA 2023
NIT 901662574-4

EVALUACIÓN DE CAPACITACIÓN

CAPACITACION:	RIESGO BIOLOGICO		
FECHA:	26-06-23	**CONTRATISTA:**	MYE.
NOMBRE:	Gonzalo Ochoa	**CARGO:**	Ayudante
NOMBRE:	Leonidas Castañeda	**CARGO:**	Maestro
CAPACITADOR:	Angie Urrego	**CALIFICACIÓN:**	5/5
Se da por aprobada la evaluación si el participante obtiene una calificación ≥ 80%			

Marque con una x la respuesta correcta

1. **Dónde no se encuentran los agentes biológicos.**

- [ ] Medio ambiente
- [ ] El agua
- [ ] La vegetación
- [x] El teletrabajo
- [ ] Los animales

2. **Cuáles son las enfermedades asociadas al Riesgo biológico**

- [x] Ébola, Hepatitis-B, Sida, Covid-19
- [x] Tétanos, carbunco, tuberculosis
- [x] pie de atleta, candidiasis
- [x] Lombrices intestinales
- [x] Alergias

3. **Marque con una (X) cuál de los siguientes agestes NO es un agente biológico.**

a. Bacterias.
b. Virus.
c. Cofres
d. Parásitos.
e. Derivados animales y vegetales

4. **¿Qué es el riesgo biológico?**

- [ ] Deposita la carga y ajustala si es necesario.
- [x] es la exposicion a microorganismos que puedan dar lugar a enfermedades, motivada por la actividad laboral. Su transmision puede ser por vía respiratoria, digestiva, sanguínea, piel o mucosas.
- [ ] Es aquello que causa efectos graves en el medio ambiente.
- [ ] Son aquellos que tienen sus origen en fenómenos naturales (factores geográficos y meteorológicos)
- [ ] Son lesiones osteomusculares

5. **Marque con una equis (X) las medidas de prevención y protección ante un agente biológico.**

a. Nunca acaricie, manipule o alimente animales desconocidos.
b. Desinfectar o extremar su higiene y protección
c. Usar sandalias o pantalones cortos cuando vaya a regiones con presencia de serpientes venenosas.
d. Emplee elementos de protección contra caídas.
e. Vacúnese con un refuerzo de la vacuna contra el tétanos si no ha recibido uno recientemente.

EVALUACIÓN DE LA SATISFACCIÓN DE LA CAPACITACIÓN						
No	**TEMAS**	**NIVEL DE SATISFACCION**				
		1	2	3	4	5
1	Contenidos					
2	Metodología					
3	Material					
4	Calidad del Relator					

Powered by CamScanner

CONSORCIO TINGUA 2023
NIT. 901662574-4

EVALUACIÓN DE CAPACITACIÓN

CAPACITACIÓN:	RIESGO BIOLOGICO		
FECHA:	26 - 6 - 2023	**CONTRATISTA:**	Tingua JW
NOMBRE:	Olga Sandoval	**CARGO:**	Coal
NOMBRE:	Danilson Martinez	**CARGO:**	Ayudante
CAPACITADOR:	Angie Urrego	**CALIFICACIÓN:**	5/5
Se da por aprobada la evaluación si el participante obtiene una calificación ≥ 80%			

Marque con una x la respuesta correcta

1. **Dónde no se encuentran los agentes biológicos.**

- [ ] Medio ambiente
- [ ] El agua
- [ ] La vegetación
- [X] El teletrabajo
- [ ] Los animales

2. **Cuáles son las enfermedades asociadas al Riesgo biológico**

- [X] Ébola, Hepatitis-B, Sida, Covid-19
- [X] Tétanos, carbunco, tuberculosis
- [X] pie de atleta, candidiasis
- [X] Lombrices intestinales
- [X] Alergias

3. **Marque con una (X) cuál de los siguientes agestes NO es un agente biológico.**

a. Bacterias.
b. Virus.
X c. Cofres
d. Parásitos.
e. Derivados animales y vegetales

4. **¿Qué es el riesgo biológico?**

- [ ] Deposita la carga y ajústala si es necesario.
- [X] Es la exposición a microorganismos que puedan dar lugar a enfermedades, motivada por la actividad laboral. Su transmisión puede ser por vía respiratoria, digestiva, sanguínea, piel o mucosas.
- [ ] Es aquello que causa efectos graves en el medio ambiente.
- [ ] Son aquellos que tienen sus origen en fenómenos naturales (factores geográficos y meteorológicos)
- [ ] Son lesiones osteomusculares

5. **Marque con una equis (X) las medidas de prevención y protección ante un agente biológico.**

X a. Nunca acaricie, manipule o alimente animales desconocidos.

X b. Desinfectar o extremar su higiene y protección.

c. Usar sandalias o pantalones cortos cuando vaya a regiones con presencia de serpientes venenosas.

d. Emplee elementos de protección contra caídas.

X e. Vacúnese con un refuerzo de la vacuna contra el tétanos si no ha recibido uno recientemente.

EVALUACIÓN DE LA SATISFACCIÓN DE LA CAPACITACIÓN						
No	**TEMAS**	**NIVEL DE SATISFACCION**				
		1	**2**	**3**	**4**	**5**
1	Contenidos					X
2	Metodología					X
3	Material				X	
4	Calidad del Relator					X

Powered by CamScanner

CONSORCIO TINGUA 2023
NIT. 901.662.574-4

EVALUACIÓN DE CAPACITACIÓN

CAPACITACIÓN:	RIESGO BIOLOGICO		
FECHA:	2606-23	**CONTRATISTA:**	M y E
NOMBRE:	Luis Acuña	**CARGO:**	ayudante
NOMBRE:		**CARGO:**	
CAPACITADOR:	angie urrego	**CALIFICACIÓN:**	5/5
Se da por aprobada la evaluación si el participante obtiene una calificación ≥ 80%			

Marque con una x la respuesta correcta

1. **Dónde no se encuentran los agentes biológicos.**

- [ ] Medio ambiente
- [ ] El agua
- [ ] La vegetación
- [x] El teletrabajo
- [ ] Los animales

2. **Cuáles son las enfermedades asociadas al Riesgo biológico**

- [x] Ébola, Hepatitis-B, Sida, Covid-19
- [x] Tétanos, carbunco, tuberculosis
- [x] pie de atleta, candidiasis
- [x] Lombrices intestinales
- [x] Alergias

3. **Marque con una (X) cuál de los siguientes agestes NO es un agente biológico.**

a. Bacterias.
b. Virus.
X Cofres
d. Parásitos.
e. Derivados animales y vegetales

4. **¿Qué es el riesgo biológico?**

- [ ] Deposita la carga y ajústala si es necesario.
- [x] Es la exposición a microorganismos que puedan dar lugar a enfermedades, motivada por la actividad laboral. Su transmisión puede ser por vía respiratoria, digestiva, sanguínea, piel o mucosas.
- [ ] Es aquello que causa efectos graves en el medio ambiente.
- [ ] Son aquellos que tienen sus origen en fenómenos naturales (factores geográficos y meteorológicos)
- [ ] Son lesiones osteomusculares

5. **Marque con una equis (X) las medidas de prevención y protección ante un agente biológico.**

a. Nunca acaricie, manipule o alimente animales desconocidos.
b. Desinfectar o extremar su higiene y protección.
c. Usar sandalias o pantalones cortos cuando vaya a regiones con presencia de serpientes venenosas.
d. Emplee elementos de protección contra caídas.
e. Vacúnese con un refuerzo de la vacuna contra el tétanos si no ha recibido uno recientemente.

EVALUACIÓN DE LA SATISFACCIÓN DE LA CAPACITACIÓN						
No	**TEMAS**	**NIVEL DE SATISFACCION**				
		1	2	3	4	5
1	Contenidos				X	
2	Metodología					X
3	Material					X
4	Calidad del Relator					X

Powered by CamScanner

CONSORCIO TINGUA 2023

EVALUACIÓN DE CAPACITACIÓN

CAPACITACION:	RIESGO BIOLOGICO		
FECHA:	26 06 2023	**CONTRATISTA:**	MYE
NOMBRE:	Jorge Sarmiento Patiño	**CARGO:**	Ayudante
NOMBRE:		**CARGO:**	
CAPACITADOR:	Angi Uricoa	**CALIFICACIÓN:**	4,5
Se da por aprobada la evaluación si el participante obtiene una calificación ≥ 80%			

Marque con una x la respuesta correcta

1. **Dónde no se encuentran los agentes biológicos.**

- [ ] Medio ambiente
- [ ] El agua
- [ ] La vegetación
- [x] El teletrabajo
- [ ] Los animales

2. **Cuáles son las enfermedades asociadas al Riesgo biológico**

- [x] Ébola, Hepatitis-B, Sida, Covid-19
- [x] Tétanos, carbunco, tuberculosis
- [x] pie de atleta, candidiasis
- [x] Lombrices intestinales
- [ ] Alergias

3. **Marque con una (X) cuál de los siguientes agestes NO es un agente biológico.**

a. Bacterias.
b. Virus.
c. Cofres X
d. Parásitos.
e. Derivados animales y vegetales

4. **¿Qué es el riesgo biológico?**

- [ ] Deposita la carga y ajustala si es necesario.
- [x] es la exposición a microorganismos que puedan dar lugar a enfermedades, motivada por la actividad laboral. Su transmision pueue ser por vía respiratoria, digestiva, sanguínea, piel o mucosas.
- [ ] Es aquello que causa efectos graves en el medio ambiente.
- [ ] Son aquellos que tienen sus origen en fenómenos naturales (factores geográficos y meteorológicos)
- [ ] Son lesiones osteomusculares

5. **Marque con una equis (X) las medidas de prevención y protección ante un agente biológico.**

- [x] a. Nunca acaricie, manipule o alimente animales desconocidos.
- [x] b. Desinfectar o extremar su higiene y protección.
- [x] c. Usar sandalias o pantalones cortos cuando vaya a regiones con presencia de serpientes venenosas.
- [x] d. Emplee elementos de protección contra caídas.
- [x] e. Vacúnese con un refuerzo de la vacuna contra el tétanos si no ha recibido uno recientemente.

EVALUACIÓN DE LA SATISFACCIÓN DE LA CAPACITACIÓN						
No	**TEMAS**	**NIVEL DE SATISFACCION**				
		1	2	3	4	5
1	Contenidos				X	
2	Metodología				X	
3	Material				X	
4	Calidad del Relator				X	

Powered by CamScanner

CONSORCIO TINGUA 2023
NIT. 901662574-4

EVALUACIÓN DE CAPACITACIÓN

CAPACITACIÓN:	RIESGO BIOLOGICO		
FECHA:	26 Junio 23	**CONTRATISTA:**	MA - Tingua
NOMBRE:	Alejandro Ram	**CARGO:**	Inspector obra
NOMBRE:	Oscar Quiroga	**CARGO:**	operador
CAPACITADOR:	Angie Urrego	**CALIFICACIÓN:**	5 | 5
Se da por aprobada la evaluación si el participante obtiene una calificación ≥ 80%			

Marque con una x la respuesta correcta

1. **Dónde no se encuentran los agentes biológicos.**

- [ ] Medio ambiente
- [ ] El agua
- [ ] La vegetación
- [x] El teletrabajo
- [ ] Los animales

2. **Cuáles son las enfermedades asociadas al Riesgo biológico**

- [x] Ébola, Hepatitis-B, Sida, Covid-19
- [x] Tétanos, carbunco, tuberculosis
- [x] pie de atleta, candidiasis
- [x] Lombrices intestinales
- [x] Alergias

3. **Marque con una (X) cuál de los siguientes agestes NO es un agente biológico.**

a. Bacterias.
b. Virus.
c. Cofres
d. Parásitos.
e. Derivados animales y vegetales


4. **¿Qué es el riesgo biológico?**

- [ ] Deposita la carga y ajústala si es necesario.
- [x] Es la exposición a microorganismos que puedan dar lugar a enfermedades, motivada por la actividad laboral. Su transmisión puede ser por vía respiratoria, digestiva, sanguínea, piel o mucosas.
- [ ] Es aquello que causa efectos graves en el medio ambiente.
- [ ] Son aquellos que tienen sus origen en fenómenos naturales (factores geográficos y meteorológicos)
- [ ] Son lesiones osteomusculares

5. **Marque con una equis (X) las medidas de prevención y protección ante un agente biológico.**

a. Nunca acaricie, manipule o alimente animales desconocidos.
b. Desinfectar o extremar su higiene y protección.
c. Usar sandalias o pantalones cortos cuando vaya a regiones con presencia de serpientes venenosas.
d. Emplee elementos de protección contra caídas.
e. Vacúnese con un refuerzo de la vacuna contra el tétanos si no ha recibido uno recientemente.

EVALUACIÓN DE LA SATISFACCIÓN DE LA CAPACITACIÓN						
No	**TEMAS**	**NIVEL DE SATISFACCION**				
		1	2	3	4	5
1	Contenidos					
2	Metodología					
3	Material					
4	Calidad del Relator					



Powered by CamScanner