EMPRESA PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL DE **EL BAGRE**

El Bagre 17 de diciembre 2024 **EDTB-OF-133-2024**

Señores:
MUNICIPIO DE EL BAGRE

CARLOS ANDRES ARRIETA GOMEZ
SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS
MUNICIPIO DE EL BAGRE

REF. RELACIÓN CUENTA DE COBRO CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 423-2024

Mediante la presente hago llegar a su despacho la cuenta de cobro del contrato interadministrativo de mandato sin representación **No 423-2024**, celebrado entre el MUNICIPIO DE EL BAGRE y la EMPRESA PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL DE EL BAGRE EDTB, cuyo objeto es: **REPOSICIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL BARRIO EL PROGRESO Y LOS ÁNGELES EN LA CALLE 52 ENTRE CARRERA 37 Y CARRERA 30, CALLE 51ª ENTRE CARRERA 30 Y CARRERA 28 SECTOR POSA DEL GRINGO, EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE, ANTIOQUIA.**

Atentamente,

Rafael Correa Argota

Rafael Correa Argota
cn=Rafael Correa Argota,
o=EDTB, ou=Gerente,
email=gerenciaedtb@gmail.co
m, c=CO

RAFAEL DE JESUS CORREA ARGOTA
Gerente General EDTB

EDTB
EMPRESA PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL DE EL BAGRE

El Bagre Antioquia, 17/12/2024

Cuenta de cobro 033

MUNICIPIO DE EL BAGRE
NIT 890.984.221-2

DEBE A:

EMPRESA PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL DE EL BAGRE
NIT 901526561-7

DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS DIECISIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS
($294,717,256)

POR CONCEPTO DE:

Contrato interadministrativo de mandato sin representación **No 423-2024** para **CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN REPRESENTACION PARA LA REPOSICIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL BARRIO EL PROGRESO Y LOS ÁNGELES EN LA CALLE 52 ENTRE CARRERA 37 Y CARRERA 30, CALLE 51ª ENTRE CARRERA 30 Y CARRERA 28 SECTOR POSA DEL GRINGO, EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE, ANTIOQUIA.**

Favor consignar en la cuenta de **ahorros** No.**705-000015-05 de BANCOLOMBIA** por Concepto de obra la cifra de **($284,256,273,00)**

Favor consignar en la cuenta de **ahorros** No.**705-000006-23 de BANCOLOMBIA** por Concepto de obra la cifra de **($10,460,983)**

Atentamente.

Rafael Correa Argota

Rafael Correa Argota
cn=Rafael Correa Argota, o=EDTB, ou=Gerente, email=gerenciaedtb@gmail.com, c=CO

RAFAEL DE JESUS CORREA ARGOTA
Representante Legal – EDTB
Cc. 1.047.447.122

Bancolombia

www.bancolombia.com.co

El Bagre 19/11/2024

BANCOLOMBIA S.A. informa que, a la fecha de emisión de este certificado **EMPRESA PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL DE EL BAGRE** con **Nit 901526561**, cuenta con los siguientes productos financieros en el Banco:

Nombre Producto	N.º Producto	Estado	Apertura de Cuenta
Cuenta de Ahorros "Conv 463-2024- Alumbrado Navideño Municipio de El Bagre"	705-000015-04	Activa	2024/11/19
Cuenta de Ahorros "Conv 423-2024 -Acueducto El Progreso y los Angeles Sector El Gringo-Municipio de El Bagre"	705-000015-05	Activa	2024/11/19
Cuenta de Ahorros "Conv 459-2024- Construcción Centro Vida Pto Lopez"	705-000015-06	Activa	2024/11/19

***Importante:** esta certificación solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la información de esta constancia, puede comunicarse a la línea de atención al cliente en Bogotá (601) 343 00 00, Medellín (604) 510 90 00, Cali (602) 554 05 05, Barranquilla (605) 361 88 88, Cartagena (605) 693 44 00, Bucaramanga (607 697 25 25, Pereira (606) 340 12 13, a nivel nacional: 018000912345; desde España: 900 995 717 y Estados Unidos: 1866 379 9714. Defensor del Consumidor Financiero: María Adelayda Calle Correa, de lunes a viernes entre 8:00 a.m. a 12 p.m. y 2:00 p.m. a 5:00 p.m. línea gratuita 01 8000 52 2622, teléfonos (604) 3561225, correo electrónico [redacted] o en la Carrera 48 #18 A 14, Edificio FIC48, Piso 11, Medellín.

BANCOLOMBIA.
El Bagre - Of. 705 El Bagre

Director(a) de Servicio al Cliente N° 300
Cédula N° [redacted]

LILIANA HERNANDEZ SERPA.
Subgerente Sucursal El Bagre
Zona Sinú y Sabanas
El Bagre – Colombia
lilherna@bancolombia.com.co

Bancolombia

Cindy Sánchez
19/11/2024
4:24 p.m

Línea de Atención al Cliente: Bogotá: 343 00 00, Medellín 510 90 00, Cali 554 05 05, Barranquilla 361 88 88, Cartagena 693 44 00, Bucaramanga 697 25 25, Pereira 340 12 13, a nivel nacional: 018000912345; desde España: 900 995 717 y Estados Unidos: 1866 379 9714. Defensor del Consumidor Financiero: María Adelayda Calle Correa, de lunes a viernes entre 8:00 a.m. a 12 p.m. y 2:00 p.m. a 5:00 p.m. línea gratuita 01 8000 52 2622, teléfonos (604) 3561225, correo electrónico defensor@bancolombia.com.co, o en la dirección: Carrera 48 #18 A 14, Edificio FIC48, Piso 11, de Medellín.

EMPRESA PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL DEL BAGRE - EDTB

NIT 901526561 - 7
BRR BIJAO CR 49 A 48 A 56
+57 311359047
gerenciaedtb@gmail.com

Factura Electrónica de Venta
No. FE186
Copia Factura de Venta

				FECHA DE EXPEDICION (DD/MM/AA)
				17/12/2024 14:02:01
SEÑOR(ES)	MUNICIPIO DE EL BAGRE			**FECHA DE GENERACION (DD/MM/AA)**
DIRECCION	CL 49 A 48 A 79 CAM	**NIT**	890984221 - 2	17/12/2024
CIUDAD	EL BAGRE	**FORMA PAGO**	De Contado	**FECHA DE VENCIMIENTO (DD/MM/AA)**
TELÉFONO	+57 8370220	**EMAIL**	hacienda@elbagre-antioquia.gov.co	31/12/2024

Item	Referencia	Cantidad	Precio	Iva	Dcto	Total
HONORARIOS ACTA PARCIAL 1 AL CONV 423-2024, CUYO OBJETO ES REPOSICIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL BARRIO EL PROGRESO Y LOS ÁNGELES EN LA CALLE 52 ENTRE CARRERA 37 Y CARRERA 30, CALLE 51ª ENTRE CARRER	119	1	$8790742	19%		$8,790,742

SubTotal	$8,790,742
IVA (19%)	$1,670,241
Total	**$10,460,983**

cufe: 99176b5bb331f25ae8a31d279bad8ac87c7b5ed8b5c09d5b5486c08b89670306f1083f28e6ae763759900000191c28aa

RESOLUCION DE FACTURACION ELECTRONICA 18764084611558 DEL FE183 AL FE1000 VIGENCIA 12 MESES

Esta factura se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio de conformidad con el articulo 774 del código del comercio. Autorizo que en caso de incumplimiento de esta obligación sea reportado a las centrales de riesgo, se cobraran intereses por mora.

ELABORADO POR: EMPRESA PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL DEL BAGRE - EDTB

ACEPTADA, FIRMA Y/O SELLO Y FECHA

Certificado
Bancario

Martes, 13 de agosto de 2024

Señor(a)
A QUIEN PUEDA INTERESAR

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que **EMPRESA PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL DEL BAGRE - EDTB** identificado(a) con NIT **901526561**, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA DE AHORRO	705-000006-23	2021/10/08	A ACTIVA

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (60-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (60-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (60-5) 361 88 88 - Cali - Local: (60-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

Catalina Cortés Uribe
Gerente Servicios Contact Center & BPO

Bancolombia

aportes en línea

Planilla Integrada

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901526561	7	EMPRESA PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL DE EL BAGRE	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	BARRIO BIJAO CRA 49A 48A 56	EL BAGRE-ANTIOQUIA	8370220	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-10	2024-11	1063446204	9477529077	E	2024/11/18	2024/11/20	BANCOLOMBIA	2	$6,076,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO									NOVEDADES																													
No.	Tipo Id	No Id	Nombre	Tipo Cotizante	Horas Laboradas	Extranjero	Temp. Ext.	Fecha Radicación en el Exterior	Ing	Fecha Ing	Ret	Fecha Ret	Tde	Tae	Tdp	Tap	Vsp	Fecha Inicio Vsp	Cor	Vst	Sln	Fecha Inicio Sln	Fecha Fin Sln	Ige	Fecha Inicio Ige	Fecha Fin Ige	Lma	Fecha Inicio Lma	Fecha Fin Lma	Vac-lr	Fecha Inicio Vac-lr	Fecha Fin Vac-lr	Avp	Vct
Sucursal: PRINCIPAL (4 Afiliados)																																						
Centro de Trabajo: CENTRO DE TRABAJO 2(3 Afiliados)																																						
Ciudad: EL BAGRE Depto: ANTIOQUIA(3 Afiliados)																																						
1	CC	1040501037	CABARCAS MENDEZ FRANKLIN JOHAN	Dependiente	0	No	No																															
2	CC	1047447122	CORREA ARGOTA RAFAEL DE JESUS	Dependiente	0	No	No																															
3	CC	1040516383	SOGAMOSO RAMOS EVYS DALLANA	Dependiente	0	No	No																															
Centro de Trabajo: PRINCIPAL(1 Afiliados)																																						
Ciudad: EL BAGRE Depto: ANTIOQUIA(1 Afiliados)																																						
4	CC	8364481	NISPERUZA LOPEZ DORVER ANTONIO	Dependiente	0	No	No																															
Total	**Afiliados(4)**																																					

2024/11/20 07:39 a.m.

						SALARIO			PENSION												SALUD					
Fecha Inicio vct	Fecha Fin vct	irl	Fecha Inicio irl	Fecha Fin irl	vlp	Valor	Integral	Tipo de Salario	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Tarifa Alto Riesgo Pensión	Valor Cotización	Cotización Voluntaria Empleador	Cotización Voluntaria Afiliado	Fondo Solidaridad Pensional	Fondo Subsistencia	Valor No retenido	Total	AFP Destino	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Valor Cotización	Valor UPC
																				$2,444,800						$1,909,900	
																				$1,806,700						$1,411,400	
																				$1,806,700						$1,411,400	
						$4,229,400	No	Fijo	PORVENIR	30	$4,229,400	16%	SIN RIESGO	$676,800	$0	$0	$0	$0	$0	$676,800		NUEVA E.P.S.	30	$4,229,400	12.5%	$528,700	
						$4,885,909	No	Fijo	PROTECCION	30	$4,885,909	16%	SIN RIESGO	$781,800	$0	$0	$0	$0	$0	$781,800		COOSALUD MOVILIDAD	30	$4,885,909	12.5%	$610,800	
						$2,175,120	No	Fijo	PORVENIR	30	$2,175,120	16%	SIN RIESGO	$348,100	$0	$0	$0	$0	$0	$348,100		COOSALUD MOVILIDAD	30	$2,175,120	12.5%	$271,900	
																				$638,100						$498,500	
																				$638,100						$498,500	
						$3,987,720	No	Fijo	PORVENIR	30	$3,987,720	16%	SIN RIESGO	$638,100	$0	$0	$0	$0	$0	$638,100		NUEVA E.P.S.	30	$3,987,720	12.5%	$498,500	
																				$2,444,800						$1,909,900	

aportes en línea

Planilla Integrada

C	Total	EPS Destino	CCF					RIESGOS						PARAFISCALES										
			Administradora	Días	IBC	Tarifa	Valor Cotización	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Clase Riesgo	Valor Cotización	Días	IBC	Tarifa SENA	Valor Cotización SENA	Tarifa ICBF	Valor Cotización ICBF	Tarifa ESAP	Valor Cotización ESAP	Tarifa MEN	Valor Cotización MEN	Exonerado SENA e ICBF
	$1,411,400						$451,800						$59,100				$226,000		$338,800		$0		$0	
	$1,411,400						$451,800						$59,100				$226,000		$338,800		$0		$0	
$0	$528,700		COMFAMA	30	$4,229,400	4%	$169,200	ARL SURA	30	$4,229,400	0.522%	1	$22,100	30	$4,229,400	2%	$84,600	3%	$126,900	0%	$0	0%	$0	No
$0	$610,800		COMFAMA	30	$4,885,909	4%	$195,500	ARL SURA	30	$4,885,909	0.522%	1	$25,600	30	$4,885,909	2%	$97,800	3%	$146,600	0%	$0	0%	$0	No
$0	$271,900		COMFAMA	30	$2,175,120	4%	$87,100	ARL SURA	30	$2,175,120	0.522%	1	$11,400	30	$2,175,120	2%	$43,600	3%	$65,300	0%	$0	0%	$0	No
	$498,500						$159,600						$277,600				$79,800		$119,700		$0		$0	
	$498,500						$159,600						$277,600				$79,800		$119,700		$0		$0	
$0	$498,500		COMFAMA	30	$3,987,720	4%	$159,600	ARL SURA	30	$3,987,720	6.96%	5	$277,600	30	$3,987,720	2%	$79,800	3%	$119,700	0%	$0	0%	$0	No
	$1,909,900						$611,400						$336,700				$305,800		$458,500		$0		$0	

aportes en línea

Planilla Integrada

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901526561	7	EMPRESA PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL DE EL BAGRE	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	BARRIO BIJAO CRA 49A 48A 56	EL BAGRE-ANTIOQUIA	8370220	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-10	2024-11	1063446204	9477529077	E	2024/11/18	2024/11/20	BANCOLOMBIA	2	$6,076,100

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				4	$2,444,800	$3,600	$0	$2,448,400
PORVENIR	230301	800,224,808	8	3	$1,663,000	$2,400	$0	$1,665,400
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$781,800	$1,200	$0	$783,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				4	$336,700	$500	$0	$337,200
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	4	$336,700	$500	$0	$337,200
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				4	$611,400	$900	$0	$612,300
COMFAMA	CCF04	890,900,841	9	4	$611,400	$900	$0	$612,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				4	$1,909,900	$2,800	$0	$1,912,700
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	2	$882,700	$1,300	$0	$884,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	2	$1,027,200	$1,500	$0	$1,028,700
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				4	$458,500	$700	$0	$459,200
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	4	$458,500	$700	$0	$459,200
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				4	$305,800	$500	$0	$306,300
SENA	PASENA	899,999,034	1	4	$305,800	$500	$0	$306,300
TOTAL				4	$6,067,100	$9,000	$0	$6,076,100

2024/11/20 07:39 a.m.

aportes en línea

Planilla Integrada

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901526561	7	EMPRESA PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL DE EL BAGRE	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	BARRIO BIJAO CRA 49A 48A 56	EL BAGRE-ANTIOQUIA	8370220	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-11	2024-12	1134432802	9479056739	E	2024/12/13	2024/12/17	BANCOLOMBIA	4	$6,083,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO									NOVEDADES																														
No.	Tipo Id	No Id	Nombre	Tipo Cotizante	Horas Laboradas	Extranjero	Temp. Ext.	Fecha Radicación en el Exterior	Ing	Fecha Ing	Ret	Fecha Ret	Tde	Tae	Tdp	Tap	Vsp	Fecha Inicio Vsp	Cor	Vst	Sln	Fecha Inicio Sln	Fecha Fin Sln	Ige	Fecha Inicio Ige	Fecha Fin Ige	Lma	Fecha Inicio Lma	Fecha Fin Lma	Vac-lr	Fecha Inicio Vac-lr	Fecha Fin Vac-lr	Avp	Vct
Sucursal: PRINCIPAL (4 Afiliados)																																						
Centro de Trabajo: CENTRO DE TRABAJO 2(3 Afiliados)																																						
Ciudad: EL BAGRE Depto: ANTIOQUIA(3 Afiliados)																																						
1	CC	1040501037	CABARCAS MENDEZ FRANKLIN JOHAN	Dependiente	0	No	No																																
2	CC	1047447122	CORREA ARGOTA RAFAEL DE JESUS	Dependiente	0	No	No																																
3	CC	1040516383	SOGAMOSO RAMOS EVYS DALLANA	Dependiente	0	No	No																																
Centro de Trabajo: PRINCIPAL(1 Afiliados)																																						
Ciudad: EL BAGRE Depto: ANTIOQUIA(1 Afiliados)																																						
4	CC	8364481	NISPERUZA LOPEZ DOIVER ANTONIO	Dependiente	0	No	No																																
Total	**Afiliados(4)**																																						

2024/12/17 04:08 p.m.

						SALARIO			PENSION														SALUD					
Fecha Inicio vct	Fecha Fin vct	irl	Fecha Inicio irl	Fecha Fin irl	vip	Valor	Integral	Tipo de Salario	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Tarifa Alto Riesgo Pensión	Valor Cotización	Cotización Voluntaria Empleador	Cotización Voluntaria Afiliado	Fondo Solidaridad Pensional	Fondo Subsistencia	Valor No retenido	Total	AFP Destino	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Valor Cotización	Valor UP
																				$2,444,800						$1,909,900	
																				$1,806,700						$1,411,400	
																				$1,806,700						$1,411,400	
						$4,229,400	No	Fijo	PORVENIR	30	$4,229,400	16%	SIN RIESGO	$676,800	$0	$0	$0	$0	$0	$676,800		NUEVA E.P.S.	30	$4,229,400	12.5%	$528,700	
						$4,885,909	No	Fijo	PROTECCION	30	$4,885,909	16%	SIN RIESGO	$781,800	$0	$0	$0	$0	$0	$781,800		COOSALUD MOVILIDAD	30	$4,885,909	12.5%	$610,800	
						$2,175,120	No	Fijo	PORVENIR	30	$2,175,120	16%	SIN RIESGO	$348,100	$0	$0	$0	$0	$0	$348,100		COOSALUD MOVILIDAD	30	$2,175,120	12.5%	$271,900	
																				$638,100						$498,500	
																				$638,100						$498,500	
						$3,987,720	No	Fijo	PORVENIR	30	$3,987,720	16%	SIN RIESGO	$638,100	$0	$0	$0	$0	$0	$638,100		NUEVA E.P.S.	30	$3,987,720	12.5%	$498,500	
																				$2,444,800						$1,909,900	

			CCF					RIESGOS						PARAFISCALES										
C	Total	EPS Destino	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Valor Cotización	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Clase Riesgo	Valor Cotización	Días	IBC	Tarifa SENA	Valor Cotización SENA	Tarifa ICBF	Valor Cotización ICBF	Tarifa ESAP	Valor Cotización ESAP	Tarifa MEN	Valor Cotización MEN	Exonerado SENA e ICBF
	$1,909,900						$611,400						$336,700				$305,800		$458,500		$0		$0	
	$1,411,400						$451,800						$59,100				$226,000		$338,800		$0		$0	
	$1,411,400						$451,800						$59,100				$226,000		$338,800		$0		$0	
$0	$528,700		COMFAMA	30	$4,229,400	4%	$169,200	ARL SURA	30	$4,229,400	0.522%	1	$22,100	30	$4,229,400	2%	$84,600	3%	$126,900	0%	$0	0%	$0	No
$0	$610,800		COMFAMA	30	$4,885,909	4%	$195,500	ARL SURA	30	$4,885,909	0.522%	1	$25,600	30	$4,885,909	2%	$97,600	3%	$146,600	0%	$0	0%	$0	No
$0	$271,900		COMFAMA	30	$2,175,120	4%	$87,100	ARL SURA	30	$2,175,120	0.522%	1	$11,400	30	$2,175,120	2%	$43,600	3%	$65,300	0%	$0	0%	$0	No
	$498,500						$159,600						$277,600				$79,800		$119,700		$0		$0	
	$498,500						$159,600						$277,600				$79,800		$119,700		$0		$0	
$0	$498,500		COMFAMA	30	$3,987,720	4%	$159,600	ARL SURA	30	$3,987,720	6.96%	5	$277,600	30	$3,987,720	2%	$79,800	3%	$119,700	0%	$0	0%	$0	No
	$1,909,900						$611,400						$336,700				$305,800		$458,500		$0		$0	

aportes en línea

Planilla Integrada

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901526561	7	EMPRESA PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL DE EL BAGRE	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	BARRIO BIJAO CRA 49A 48A 56	EL BAGRE-ANTIOQUIA	8370220	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-11	2024-12	1134432802	9479056739	E	2024/12/13	2024/12/17	BANCOLOMBIA	4	$6,083,700

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				4	$2,444,800	$6,600	$0	$2,451,400
PORVENIR	230301	800,224,808	8	3	$1,663,000	$4,500	$0	$1,667,500
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$781,800	$2,100	$0	$783,900
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				4	$336,700	$900	$0	$337,600
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	4	$336,700	$900	$0	$337,600
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				4	$611,400	$1,700	$0	$613,100
COMFAMA	CCF04	890,900,841	9	4	$611,400	$1,700	$0	$613,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				4	$1,909,900	$5,200	$0	$1,915,100
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	2	$882,700	$2,400	$0	$885,100
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	2	$1,027,200	$2,800	$0	$1,030,000
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				4	$458,500	$1,300	$0	$459,800
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	4	$458,500	$1,300	$0	$459,800
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				4	$305,800	$900	$0	$306,700
SENA	PASENA	899,999,034	1	4	$305,800	$900	$0	$306,700
TOTAL				4	$6,067,100	$16,600	$0	$6,083,700

2024/12/17 04:08 p.m.

SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS

CONTRATO N.º: CONV 423 - 2024

FECHA DEL CONTRATO	20 DE SEPTIEMBRE DE 2024
CONTRATO	N° CONV-423-2024
CONTRATISTA	EMPRESA PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL DE EL BAGRE -EDTB
NIT O DOCUMENTO DEL CONTRATISTA	901.526.561-7
OBJETO DEL CONTRATO	"CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN REPRESENTACIÓN PARA LA REPOSICION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL BARRIO EL PROGRESO Y LOS ANGELES EN LA CALLE 52 ENTRE CARRERA 37 Y CARRERA 30, CALLE 51ª ENTRE CARRERA 30 Y CARRERA 28 SECTOR POSA DEL GRINGO, EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE, ANTIOQUIA".
VALOR DEL CONTRATO	**CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL CIENTO VEINTE PESOS CON TREINTA Y TRES CENTAVOS M/L ($ 449.998.120,33)**
FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO	07 DE OCTUBRE DE 2024
FECHA DE FINALIZACIÓN DEL CONTRATO SEGÚN PLAZO	07 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE LA PRESENTE ACTA	17 DE DICIEMBRE DE 2024

CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL:

a) EJECUCIÓN PRESUPUESTAL:

RUBRO	VALOR A CANCELAR ($)
2.3.2.02.02.005	$ 449.998.120,33

CRP No 01323 del 20 de septiembre de 2024

b) VALOR ANTICIPO: $0

c) VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO EN ACTA FINAL: $0

d) CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL CIENTO VEINTE PESOS CON TREINTA Y TRES CENTAVOS M/CTE ($ 449.998.120,33).

e) CONCEPTO DEL SUPERVISOR:

ATRIBUTO EVALUADO	CONCEPTO DEL DESEMPEÑO
ATENCIÓN	La secretaría de Obras Públicas Municipal y la empresa prestadora del servicio de acueducto y alcantarillado, realizaron una serie de visitas técnicas a la red de acueducto del barrio el progreso, encontrando fallas en su funcionamiento en diferentes sitios, priorizando puntos críticos, en donde se constató que muchos de los componentes del acueducto de la zona se encuentran en deficientes condiciones de funcionamiento, con fallas estructurales de tuberías, rellenos y cámaras, colapsando de algunas estructuras, por el cumplimiento de su vida útil que en algún momento pueden generar emergencia sanitaria y de estabilidad del terreno con grave perjuicio para la viviendas construidas en el radio de acción de las zonas afectadas, como para el buen estado de transpirabilidad de las vías. El problema planteado dentro del diagnóstico elaborado por la secretaría de Obras Públicas, se constituye en una necesidad prioritaria a solucionar, si se tiene en cuenta que no existe la red de alcantarillado el este sector. Los acueductos aseguran el suministro constante de agua potable, fundamental para la salud y el bienestar de los habitantes. El acceso a agua limpia es esencial para prevenir enfermedades transmitidas por

	el agua, promoviendo el desarrollo Económico a través de un suministro de agua confiable se garantiza un desarrollo económico, facilita la actividad agrícola, la industria y otros sectores económicos, lo que a su vez impulsa el crecimiento económico de la región, teniendo en cuenta que esta población presenta un déficit de calidad de suministro de agua debido a las altas demandas la sobrepoblación de la zona y la falta de reposición de tubería que cumpla con las norma RAS 2020, genera un conflicto por El acceso inequitativo entre comunidades o sectores que compiten por los recursos hídricos, con el alcance de este proyecto se lograra una mayor igualdad en los derechos como ciudadano, esto repercutirá directamente a garantizar una salud publica óptima para reducir el riesgo de brotes de enfermedades y mejora la salud pública en general.
OPORTUNIDAD	La empresa Aguas de El Bagre presenta una propuesta formas técnica y económica que logre subsanar la necesidad de este sector descrita anteriormente, con esto podrá asegurar un proyecto y obra sustentada en el tiempo y la aplicación, quien mejor para supervisar ejecutar y realizar el debido seguimiento que la ESP encargada de administrar los sistemas construidos, entiendo esto se propone la construcción y optimización de las redes de acueducto y alcantarillado, a través de un proceso de precisión sustentado en la normatividad vigente ras 2020 título B, en articulación con los diseños presentes en el PMAA, con la rigurosidad necesaria para garantizar el cumplimiento a continuación se presentan esquemas de diseños y presupuesto de obras: las obras de alcantarillado y acueducto de la esta zona es crucial para mantener un entorno saludable y habitable, proteger los recursos naturales, y garantizar un desarrollo urbano sostenible y ordenado, lo que tiene un impacto positivo en la salud, y la calidad de vida de las poblaciones, es por esto que a través de la capacidad y experiencia técnica y mano de obra calificada expresada en otros grandes proyectos de saneamiento básico elaborados en el municipio

CALIDAD	Se verifica que las obras realizadas cumplen con el objetivo planteado en el estudio previo y las condiciones técnicas mínimas exigidas. Durante la ejecución de las actividades en obra, se han realizado diferentes controles técnicos para verificar el cumplimiento de lo propuesto en ellos estudios y diseños proyectados para esta obra.
INFRAESTRUCTURA EMPLEADA	Mano de obra calificada, mano de obra no calificada, herramienta menor.

Ver capítulo 6.1 del Manual de Contratación

Se firma el 17 de diciembre 2024

CARLOS ANDRES ARRIETA GOMEZ
C.C.1.128.280.527
Supervisor

NOTA: Ver evidencia anexada en el informe del contratista.

ACTA DE AVANCE OBRA PÚBLICA N° 1

CONTRATO	CONV-423-2024
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE EL BAGRE - ANTIOQUIA
CONTRATISTA	**EMPRESA PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL DE EL BAGRE - EDTB**
NIT O DOCUMENTO DEL CONTRATISTA	901.526.561-7
OBJETO DEL CONTRATO	"CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN REPRESENTACIÓN PARA LA REPOSICION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL BARRIO EL PROGRESO Y LOS ANGELES EN LA CALLE 52 ENTRE CARRERA 37 Y CARRERA 30, CALLE 51ª ENTRE CARRERA 30 Y CARRERA 28 SECTOR POSA DEL GRINGO, EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE, ANTIOQUIA".
VALOR DEL CONTRATO	**CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL CIENTO VEINTE PESOS CON *TREINTA Y TRES CENTAVOS* M/L ($ 449.998.120,33)**
VALOR DE OTRO SI	N/A
VALOR DEFINITIVO DEL CONTRATO	**CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y *OCHO MIL CIENTO VEINTE PESOS CON* TREINTA Y TRES CENTAVOS M/L ($ 449.998.120,33)**
SUPERVISOR	**CARLOS ANDRES ARRIETA GOMEZ** Secretario De Obras Públicas
PLAZO DE EJECUCIÓN	*DOS (02) MESES calendarios*
FECHA DE INICIO	OCTUBRE 07 DE 2024

En el Municipio de El Bagre - Antioquia, a los diecisiete (17) días del mes de diciembre del año dos mil veinticuatro (2024), se reunieron en el municipio de

El Bagre **CARLOS ANDRES ARRIETA GOMEZ**, Secretario de Obras Públicas Municipal en calidad de Supervisores de la Obra y **RAFAEL CORREA ARGOTA**,, representando a **LA EMPRESA PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL DE EL BAGRE - EDTB**, en calidad de contratista, con el propósito de suscribir ACTA PARCIAL N°1, del contrato en referencia y recibir a satisfacción las obras y actividades contratadas, el avance financiero de obras a la fecha es del 65.49%, tal como lo dicta cuadro anexo a la presente el cual refleja las siguientes condiciones de pago:

VALOR DEL CONTRATO:	$ 449.998.120,33
VALOR ANTICIPO (0,0%):	$ 0,00
VALOR OTRO SI:	$ 0,00
VALOR DEFINITIVO DEL CONTRATO:	$ 449.998.120,33
VALOR ACTA PARCIAL N°1:	$ 294.717.256,00
VALOR A AMORTIZAR POR ANTICIPO:	$ 0,00
VALOR A PAGAR ACTA PARCIAL N°1:	$ 294.717.256,00

VALOR EN LETRAS SON: **DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS DIECISIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS M/L ($ 294.717.256,00)**.

Valor que corresponde a un avance del 65.49%.

Para mayor constancia firman los que en ella intervinieron a los 17 días del mes diciembre del 2024.

CARLOS ANDRES ARRIETA GOMEZ
Secretario De Obras Públicas.
Supervisor.

Rafael Correa Argota

Firmado digitalmente por Rafael Correa Argota
Nombre de reconocimiento (DN): cn=Rafael Correa Argota, o=EDTB, ou=Gerente, email=gerenciaedtb@gmail.com, c=CO

EDTB
NIT: 901.526.561-7.
R/P **RAFAEL CORREA ARGOTA**
C.C. N° 1.047.447.122
Contratista

Firma:	**Firma:**
Elaboró: Yeimy Ulloa Heredia **Cargo:** Apoyo Administrativo – Contratación **Dependencia:** Secretaría de Planeación.	**Revisó:** Carlos Andrés Arrieta Gómez **Cargo:** Secretario De Obras Públicas **Dependencia:** Secretaría De Obras Públicas

INFORME SUPERVISION N°1

DIRECCION TECNICA EDTB
CONTRATO: 054-2024

FECHA DEL CONTRATO	22 DE NOVIEMBRE DE 2024
CONTRATO	N° 054-2024
CONTRATISTA	YOMA CONSTRUCCIONES S.A.S
NIT O DOCUMENTO DEL CONTRATISTA	NIT 901203488-0
OBJETO DEL CONTRATO	"REPOSICION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL BARRIO EL PROGRESO Y LOS ANGELES EN LA CALLE 52 ENTRE CARRERA 37 Y CARRERA 30, CALLE 51ª ENTRE CARRERA 30 Y CARRERA 28 SECTOR POSA DEL GRINGO, EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE, ANTIOQUIA".
VALOR DEL CONTRATO	CUATROCIENTOS SIETE MILLONES CIENTO OCHO MIL SETECIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS CON SETENTA Y CUATRO CENTAVOS ($ 407.108.738,74) INCLUIDO EL A.U Y DEMÁS COSTOS A QUE HAYA LUGAR
FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO	VEINTINUEVE (29) DE NOVIEMBRE DE 2024
FECHA DE FINALIZACIÓN DEL CONTRATO	DOCE (12) DE ENERO DE 2025
VALOR A PAGAR ACTA PARCIAL N°1	DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS CON NOVENTA Y DOS CENTAVOS M/CTE ($ 284.256.272,92) INCLUIDO EL A.U Y DEMÁS COSTOS A QUE HAYA LUGAR
SALDO DEL CONTRATO	$ 122.852.465,81
FECHA DE LA PRESENTE ACTA	DIECISIETE (17) DE DICIEMBRE DE 2024

CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL:

a) EJECUCIÓN PRESUPUESTAL:

RUBRO	VALOR A CANCELAR ($)
2.3.2.02.02.005	$ 407.108.738,74

CRP No 00110 del 22 de noviembre de 2024

b) VALOR ANTICIPO: N/A

c) VALOR A PAGAR ACTA PARCIAL N°.1: $ 284.256.272,92

d) CONCEPTO DEL SUPERVISOR:

ATRIBUTO EVALUADO	CONCEPTO DEL DESEMPEÑO
ATENCIÓN	La secretaría de Obras Públicas Municipal y la empresa prestadora del servicio de acueducto y alcantarillado, realizaron una serie de visitas técnicas a la red de acueducto del barrio el progreso, encontrando fallas en su funcionamiento en diferentes sitios, priorizando puntos críticos, en donde se constató que muchos de los componentes del acueducto de la zona se encuentran en deficientes condiciones de funcionamiento, con fallas estructurales de tuberías, rellenos y cámaras, colapsando de algunas estructuras, por el cumplimiento de su vida útil que en algún momento pueden generar emergencia sanitaria y de estabilidad del terreno con grave perjuicio para la viviendas construidas en el radio de acción de las zonas afectadas, como para el buen estado de transpirabilidad de las vías. El problema planteado dentro del diagnóstico elaborado por la secretaría de Obras Públicas, se constituye en una necesidad prioritaria a solucionar, si se tiene en cuenta que no existe la red de alcantarillado el este sector. Los acueductos aseguran el suministro constante de agua

	potable, fundamental para la salud y el bienestar de los habitantes. El acceso a agua limpia es esencial para prevenir enfermedades transmitidas por el agua, promoviendo el desarrollo Económico a través de un suministro de agua confiable se garantiza un desarrollo económico, facilita la actividad agrícola, la industria y otros sectores económicos, lo que a su vez impulsa el crecimiento económico de la región, teniendo en cuenta que esta población presenta un déficit de calidad de suministro de agua debido a las altas demandas la sobrepoblación de la zona y la falta de reposición de tubería que cumpla con las norma RAS 2020, genera un conflicto por El acceso inequitativo entre comunidades o sectores que compiten por los recursos hídricos, con el alcance de este proyecto se lograra una mayor igualdad en los derechos como ciudadano, esto repercutirá directamente a garantizar una salud publica óptima para reducir el riesgo de brotes de enfermedades y mejora la salud pública en general.
OPORTUNIDAD	La empresa Aguas de El Bagre presenta una propuesta formas técnica y económica que logre subsanar la necesidad de este sector descrita anteriormente, con esto podrá asegurar un proyecto y obra sustentada en el tiempo y la aplicación, quien mejor para supervisar ejecutar y realizar el debido seguimiento que la ESP encargada de administrar los sistemas construidos, entiendo esto se propone la construcción y optimización de las redes de acueducto y alcantarillado, a través de un proceso de precisión sustentado en la normatividad vigente ras 2020 título B, en articulación con los diseños presentes en el PMAA, con la rigurosidad necesaria para garantizar el cumplimiento a continuación se presentan esquemas de diseños y presupuesto de obras: las obras de alcantarillado y acueducto de la esta zona es crucial para mantener un entorno saludable y habitable, proteger los recursos naturales, y garantizar un desarrollo urbano sostenible y ordenado, lo que tiene un impacto positivo en la salud, y la calidad de vida de las poblaciones, es por esto que a través de la capacidad y experiencia técnica y mano de obra calificada expresada en otros

	grandes proyectos de saneamiento básico elaborados en el municipio
CALIDAD	Se verifica que las obras realizadas cumplen con el objetivo planteado en el estudio previo y las condiciones técnicas mínimas exigidas. Durante la ejecución de las actividades en obra, se han realizado diferentes controles técnicos para verificar el cumplimiento de lo propuesto en ellos estudios y diseños proyectados para esta obra.
INFRAESTRUCTURA EMPLEADA	Mano de obra calificada, mano de obra no calificada, herramienta menor, mezcladora, retrocargador, minicargador, volquetas, vibrocompactador.

Ver capítulo 6.1 del Manual de Contratación

Se firma el 17 de diciembre 2024

Doiver Nisperuza.

DOIVER ANTONIO NISPERUZA LOPEZ
C.C. 8.364.481
Supervisor

NOTA: Ver evidencia anexada en el informe del contratista.

ACTA LITERAL

ACTA DE AVANCE OBRA
PUBLICA N°1

CONTRATO	054-2024
CONTRATANTE:	EMPRESA PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL DE EL BAGRE (EDTB) (901.526.561-7)
CONTRATISTA	YOMA CONSTRUCCIONES S.A.S
OBJETO:	"REPOSICION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL BARRIO EL PROGRESO Y LOS ANGELES EN LA CALLE 52 ENTRE CARRERA 37 Y CARRERA 30, CALLE 51ª ENTRE CARRERA 30 Y CARRERA 28 SECTOR POSA DEL GRINGO, EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE, ANTIOQUIA".
VALOR	CUATROCIENTOS SIETE MILLONES CIENTO OCHO MIL SETECIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS CON SETENTA Y CUATRO CENTAVOS ($ 407.108.738,74) INCLUIDO EL A.U Y DEMÁS COSTOS A QUE HAYA LUGAR
SUPERVISOR	DOIVER ANTONIO NISPERUZA LOPEZ (Director Técnico)
PLAZO	UN (1) MES Y QUINCE (15) DÍAS
ACTA DE INICIO:	29 DE NOVIEMBRE DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN:	12 DE ENERO DE 2024
FECHA DE PRESENTE ACTA:	17 DE DICIEMBRE DE 2024

En el Municipio de El Bagre - Antioquia, a los diecisiete (17) días del mes de diciembre del año dos mil veinticuatro (2024), se reunieron en el municipio de El bagre **DOIVER ANTONIO NISPERUZA LOPEZ**, Director Técnico en calidad de Supervisor de la Obra y **JOSÉ ANÍBAL AGUIRRE SAURITH**, representando a **YOMA CONSTRUCCIONES S.A.S**, en calidad de contratista, con el propósito de suscribir **ACTA PARCIAL N°.1** del contrato en referencia y recibir a satisfacción las obras y actividades reportadas (verificar acta de parcial N°.1, la cual representa avance financiero parcial ejecutado del 69.82%, tal como lo dicta cuadro anexo a la presente el cual refleja las siguientes condiciones de pago:

VALOR DEL CONTRATO:	$	407.108.738,74
VALOR ADICIONAL DEL CONTRATO:	$	0.00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$	407.108.738,74
VALOR ANTICIPO:	$	0,00
VALOR A AMORTIZAR POR ANTICIPO:	$	0,00
VALOR A PAGAR ACTA PARCIAL N°.1	$	284.256.272,92

SON: DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS CON NOVENTA Y DOS CENTAVOS M/CTE ($ 284.256.272,92)

Valor que corresponde a un avance ejecutado del 69.82%.

Avance acumulado ejecutado del 69.82%.

Para mayor constancia firman los que en ella intervinieron a los diecisiete (17) días del mes diciembre del 2024.

Doiver Nisperuza.

DOIVER ANTONIO NISPERUZA LOPEZ
DIRECTOR TECNICO
Supervisor

JOSE ANIBAL AGUIRRE SAURITH
R.L YOMA CONSTRUCCIONES S.A.S
Contratista

Intervinieron en el Documento:

Firma:	**Firma:**
Doiver Nisperuza.	Doiver Nisperuza.
Elaboró Doiver Nisperuza **Cargo:** Director Técnico	**Revisó** Doiver Nisperuza **Cargo:** Director Técnico

ACTA PARCIAL N° 1

YOMA CONSTRUCCIONES S.A.S.

EDTB
EMPRESA PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL DE EL BAGRE

MUNICIPIO DE EL BAGRE	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACION	FECHA PRESENTA ACTA
CONTRATO 054-2024	29 DE NOVIEMBRE DE 2024	12 DE ENERO DE 2025	17 DE DICIEMBRE DE 2024

"REPOSICION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL BARRIO EL PROGRESO Y LOS ANGELES EN LA CALLE 52 ENTRE CARRERA 37 Y CARRERA 30, CALLE 51ª ENTRE CARRERA 30 Y CARRERA 28 SECTOR POSA DEL GRINGO, EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE, ANTIOQUIA".

En el Municipio de El Bagre, el dia diecisiete (17) del mes de diciembre de 2024 se reunieron en las oficinas de la EMPRESA PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL DE EL BAGRE – EDTB, por parte del contratista YOMA CONSTRUCCIONES S.A.S . Representado JOSE ANIBAL AGUIRRE SAURITH y como SUPERVISOR, el ING. DOIVER ANTONIO NISPERUZA LÓPEZ, Director Tecnico; con el fin de elaborar el ACTA PARCIAL N°1, segun avance de obra ejecutada a la fecha por el contratista y recibido a satisfacion por parte de la interventoria y/o supervision, con las siguientes especificaciones y cantidades, segun lo estipulado en el contrato de la referencia.

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	VR. UNITARIO	VR. PARCIAL	ACTA PARCIAL N° 1		
						Cantidad	Vr/Unitario	Vr/Total
1	**PRELIMINARES**				**$ 13,276,678.83**			**$ 9,616,566.00**
1.1	Cerramiento lona h=2.00 mts	ML	775.90	$ 17,111.33	$ 13,276,678.83	562.00	$ 17,111.33	$ 9,616,566.00
2	**MOVIMIENTOS DE TIERRA**				**$ 71,398,788.25**			**$ 46,011,517.00**
2.1	Corte de pavimento y demolición, incluye retiro	M2	38.00	$ 53,106.25	$ 2,018,037.50		$ 53,106.25	$ -
2.2	Excavacion mecanica 0 a 2 m	M3	669.39	$ 48,510.63	$ 32,472,558.59	513.00	$ 48,510.63	$ 24,885,951.00
2.3	Acarreo de material de excavación	M3/KM	2,342.87	$ 2,150.00	$ 5,037,164.61		$ 2,150.00	$ -
2.4	Suministro, extendido, conformación y compactación de arena para proteccion de tuberia.	M3	303.55	$ 67,585.82	$ 20,516,002.24	145.61	$ 67,585.82	$ 9,841,171.00
2.5	Suministro, extendido, conformación y compactación de material de excavación para tuberia.	M3	343.69	$ 33,038.78	$ 11,355,025.31	341.55	$ 33,038.78	$ 11,284,395.00
3	**SISTEMA DE ACUEDUCTO Y ELEMENTOS DE CONEXIÓN**				**$ 211,545,101.33**		**SUB-TOTAL**	**$ 163,488,251.00**
3.1	Suministro, transporte e instalación Tuberia PVC U.M. RDE 21 Ø 3"	ML	606.9	$ 68,987.80	$ 41,868,695.82	562.00	$ 68,987.80	$ 38,771,144.00
3.2	Suministro, transporte e instalación Tuberia PVC U.M. RDE 21 Ø 6"	ML	346.82	$ 141,367.07	$ 49,028,926.06	340.00	$ 141,367.07	$ 48,064,803.00
3.3	Suministro, transporte e instalación Tuberia PVC U.M. RDE 21 Ø 10"	ML	257.62	$ 319,384.60	$ 82,279,860.65	240.00	$ 319,384.60	$ 76,652,304.00
3.4	Suministro, transporte e instalación de acometida domiciliaria en manguera PF de 16 mm	ML	560.00	$ 8,827.15	$ 4,943,204.00		$ 8,827.15	$ -
3.5	Suministro, transporte e instalación de kit de derivación domiciliaria en PVC de diámetro 3" x 1/2". Incluye accesorios	UND	80.00	$ 60,558.60	$ 4,844,688.00		$ 60,558.60	$ -
3.6	Suministro, transporte e instalación de Valvula de Compuerta Elástica de 3"	UND	3.00	$ 1,318,386.00	$ 3,955,158.00		$ 1,318,386.00	$ -
3.7	Suministro, transporte e instalación de Valvula de Compuerta Elástica de 6"	UND	1.00	$ 2,238,086.00	$ 2,238,086.00		$ 2,238,086.00	$ -
3.8	Suministro, transporte e instalación Tee 6" PVC ó Similar	UND	6.00	$ 253,272.40	$ 1,519,634.40		$ 253,272.40	$ -
3.9	Suministro, transporte e instalación Tee reducida 10" a 6" en HD	UND	1.00	$ 2,440,586.00	$ 2,440,586.00		$ 2,440,586.00	$ -
3.10.	Suministro, transporte e instalación Tee reducida 10" a 3" en HD	UND	1.00	$ 2,132,500.00	$ 2,132,500.00		$ 2,132,500.00	$ -
3.11	Suministro, transporte e instalación Reducción 6" a 3" PVC ó Similar	UND	6.00	$ 100,216.40	$ 601,298.40		$ 100,216.40	$ -
3.12	Suministro, transporte e instalación de codo de 10" a 45° en HD	UND	1.00	$ 1,749,586.00	$ 1,749,586.00		$ 1,749,586.00	$ -
3.13	Suministro, transporte e instalación Tee extremo liso reducida 18" a 10" en HD	UND	1.00	$ 7,926,120.00	$ 7,926,120.00		$ 7,926,120.00	$ -
3.14	Suministro, transporte e instalación de unión universal de 18" en HD	UND	2.00	$ 2,350,586.00	$ 4,701,172.00		$ 2,350,586.00	$ -
3.15	Suministro, transporte e instalación tapón hembra en HD de 10"	UND	1.00	$ 1,315,586.00	$ 1,315,586.00		$ 1,315,586.00	$ -
4	**OBRAS COMPLEMENTARIAS**				**$ 8,376,203.11**		**SUB-TOTAL**	**$ -**
4.1	Concreto (3000 PSI) para atraque de accesorios de 2" hasta 10" con sikaset L y plastocrete DM	UND	10.00	$ 123,875.60	$ 1,238,756.00		$ 123,875.60	$ -
4.2	Concreto para parcheo de pavimento rígido, espesor de 0,20 cm	M2	38.00	$ 187,827.56	$ 7,137,447.11		$ 187,827.56	$ -

TOTAL COSTOS DIRECTOS		**$ 304,596,771.52**	**$ 219,116,334.00**
COSTOS INDIRECTOS (AIU)	29.73%	**$ 90,551,967.22**	**$ 65,139,938.92**
TOTAL OBRA		**$ 395,148,738.74**	**$ 284,256,272.92**
Plan Manejo Transito (PMT)		**$ 11,960,000.00**	**$ -**
TOTAL OBRA + PMT		**$ 407,108,738.74**	**$ 284,256,272.92**

VALOR TOTAL DE OBRA	$ 407,108,739	100.0%
VALOR TOTAL EJECUTADO ACTA PARCIAL N°1	$ 284,256,273	69.82%
ANTICIPO	$ 0.00	0%
VALOR A AMORTIZAR PRESENTE ACTA	$ 0.00	0%
AVANCE ACUMULADO		69.82%
TOTAL A PAGAR ACTA PARCIAL N° 1	$ 284,256,273	69.82%

VALOR EN LETRA PRESENTE ACTA:
DOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MILLONES DOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL DOCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS CON NOVENTA Y DOS CENTAVOS M/CTE ($284,256,272.92)

Firma
Nombre: JOSE ANIBAL AGUIRRE SAURITH
YOMA CONSTRUCCIONES S.A.S
Representante Legal del Contratista o su Apoderado

Firma
Nombre: JORGE ANDRES SOTO CALLE
INGENIERIA DE CORDOBA - INGECOR S.A.S
Representante Legal del Interventor o su Apoderado

Firma
Nombre: DOIVER ANTONIO NISPERUZA LÓPEZ
Aprobó - Director Tecnico
EMPRESA PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL DEL BAGRE

YOMA CONSTRUCCIONES SAS
NIT 901.653.259-0
cra 10 16 54
Tel: (604) 3003453432
Planeta Rica - Colombia
yoma.construcciones@gmail.com

Factura electronica de venta
No. E 28

Señores	EMPRESA PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL DEL BAGRE - EDTB		
NIT	901.526.561-7	**Teléfono**	(604) 3113590471 - Ext. 000
Dirección	BRR BIJAO CR 49 A 48 A 56	**Ciudad**	El Bagre - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	17/12/2024, 09:16
Expedición	17/12/2024, 10:49
Vencimiento	17/12/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Impto. Rete.	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	ACTA N° 1 DEL CONTRATO 054-2024 QUE TIENE POR OBJETO, REPOSICION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL BARRIO EL PROGRESO Y LOS ANGELES EN LA CALLE 52 ENTRE CARRERA 37 Y CARRERA 30, CALLE 51° ENTRE CARRERA 30 Y CARRERA 28 SECTOR POSA DEL GRINGO, EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE, ANTIOQUIA.	1.00	284,256,273.00	0 %	0 %	0.00	284,256,273.00

Total items: 1

Total Bruto	284,256,273.00
Total a Pagar	284,256,273.00

Valor en Letras:
Doscientos ochenta y cuatro millones doscientos cincuenta y seis mil doscientos setenta y tres pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia $ 284,256,273.00

Observaciones:

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764062111050 aprobado en 20231217 prefijo E desde el número 11 al 100 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4290 Construcción de otras obras de ingeniería civil Tarifa
CUFE: 6f25bbffb25ccc248600ffbcfda3fc3a777c366eb890461ebdf6c216f44bcefa1e9904b9d148ec9b1564bca72fa8fffd

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

YOMA CONSTRUCCIONES S.A.S.	ACTA DE COMITÉ DE OBRA	CÓDIGO			
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	2

	FECHA	29	11	2024
		(Día)	(Mes)	(Año)

(Este formato no aplica para reuniones distintas a las de Comité de Obra)

ACTA DE COMITÉ DE OBRA No. 1
(La numeración será consecutiva)

CONTRATO DE OBRA No. 054 **DE** 2024

CONTRATISTA: YOMA CONSTRUCCIONES S.A.S

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:

"REPOSICION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL BARRIO EL PROGRESO Y LOS ANGELES EN LA CALLE 52 ENTRE CARRERA 37 Y CARRERA 30, CALLE 51ª ENTRE CARRERA 30 Y CARRERA 28 SECTOR POSA DEL GRINGO, EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE, ANTIOQUIA".

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 053 **DE** 2024

INTERVENTOR: INGENIERIA DE CORDOBA – INGECOR S.A.S

PARTICIPANTES	CARGO	EMPRESA O ENTIDAD
Doiver Nisperuza	Director Técnico	EDTB – EMPRESA PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL DE EL BAGRE
Jesus Andres Correa Rodriguez	Residente de Obra	YOMA CONSTRUCCIONES S.A.S
Edwin Fernando Valencia Pinzón	Director de Obra	YOMA CONSTRUCCIONES S.A.S
Jorge Andrés Soto Calle	Director de Interventoria	INGENIERIA DE CORDOBA – INGECOR S.A.S
Ana Luisa Fajardo López	Residente de Interventoria	INGENIERIA DE CORDOBA – INGECOR S.A.S

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN

Inicio de las actividades de obra

LECTURA ACTA ANTERIOR Y VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS

TEMAS A DESARROLLAR EN EL PRESENTE COMITE DE OBRA

Generación de compromisos, decisiones y observaciones propias dada por cada una de las partes que intervienen en el comité

DESARROLLO DEL COMITE DE OBRA

Siendo las 11:00 am; se da inicio al comité técnico por parte de la EDTB, presentando un cordial saludo a fin de cumplir con la programación prevista para el desarrollo de la reunión.

Se solicita a todos los participantes del comité, que sea muy especificos en los comentarios y observaciones, trayendo ideas mas efectivas, buscando con ello avanzar, generar compromisos y toma de decisiones que sirva al avance de la obra y lograr una reunión más productiva.

Residente del contratista realiza socialización de las actividades a ejecutar y con ellos las labores que se darán inicio y en la cual hace hincapie del inicio de los trabajos topograficos y de excavaciones.

Ana (Interventoria) expresa que es necesario llevar a cabo la socialización a la comunidad sobre el alcance del proyecto y las abversidades en cuanto a las excavaciones sobre la via

Director de la EDTB (Ing Doiver) comenta que se deberá llevar a cabo las actas de vecindad respectivas en el área de influencia del proyecto y asi evitar afectaciones

La interventoría hace hincapié sobre el correcto funcionamiento del PMT.

El contratista solicita una visita con la interventoria, supervisor por parte de la EDTB y con ello la toma de decisiones con respecto a la ubicacion de la tuberia principal..

YOMA CONSTRUCCIONES S.A.S.	ACTA DE COMITÉ DE OBRA	CÓDIGO			
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	2

FECHA: 29 (Día) 11 (Mes) 2024 (Año)

COMPROMISOS PACTADOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO	RESPONSABLES
Visita tecnica a campo	17/09/2024	CONTRATISTA, INTERVENTORIA, EDTB

OBSERVACIONES
(En este espacio cualquiera de los participantes puede consignar las observaciones que considere necesarias)

FECHA PRÓXIMO COMITÉ DE OBRA 30 (Día) 12 (Mes) 2024 (Año)

NOTAS
1. Las decisiones tomadas en el presente Comité de Obra no modifican por si solas el Contrato de Obra y de Interventora suscritos.
2. Se firma la presente Acta de Comité de Obra bajo la responsabilidad expresa de quienes en él intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

LA PRESENTE ACTA DE COMITÉ DE OBRA ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	FIRMA
Doiver Nisperuza	Doiver Nisperuza.
Jorge Andrés Soto Calle	
Ana Luisa Fajardo López	Ana Fajardo López
Jesus Andres Correa Rodriguez	
Edwin Fernando Valencia Pinzón	

EDTB
EMPRESA PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL DE **EL BAGRE**

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA


MUNICIPIO DE EL BAGRE - ANTIOQUIA

YOMA CONSTRUCCIONES S.A.S.

CONTRATO	054-2024		
OBJETO	"REPOSICION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL BARRIO EL PROGRESO Y LOS ANGELES EN LA CALLE 52 ENTRE CARRERA 37 Y CARRERA 30, CALLE 51ª ENTRE CARRERA 30 Y CARRERA 28 SECTOR POSA DEL GRINGO, EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE, ANTIOQUIA".		
CONTRATISTA	YOMA CONSTRUCCIONES S.A.S	**Contrato No.**	054-2024
INTERVENTOR	INGENIERIA DE CORDOBA - INGECOR S.A.S	**Contrato No.**	053 de 2024
SUPERVISOR	EDTB – EMPRESA PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL DE EL BAGRE	**Convenio No.**	CONV-423-2024

ITEM	1.1	Cerramiento lona h=2.00 mts	**UNIDAD MEDIDA**	ML	**CANTIDAD CONTRACTUAL**	775.90	**FOTOS Y/O ESQUEMA**

Descripcion	**LOCALIZACION**	**DIMENSIONES**			**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**TOTAL ACUMULADO**
		Inicio	**Fin**	**Longitud Total**			
					1.0	ML	0.00
		K0+18.00	K0+20.00	2.00	1.0	ML	2.00
		K0+20.00	K0+30.00	10.00	1.0	ML	10.00
		K0+30.00	K0+40.00	10.00	1.0	ML	10.00
		K0+40.00	K0+50.00	10.00	1.0	ML	10.00
		K0+50.00	K0+60.00	10.00	1.0	ML	10.00
		K0+60.00	K0+70.00	10.00	1.0	ML	10.00
		K0+70.00	K0+80.00	10.00	1.0	ML	10.00
		K0+80.00	K0+90.00	10.00	1.0	ML	10.00
		K0+90.00	K0+100.00	10.00	1.0	ML	10.00
		K0+100.00	K0+110.00	10.00	1.0	ML	10.00
		K0+110.00	K0+120.00	10.00	1.0	ML	10.00
		K0+120.00	K0+130.00	10.00	1.0	ML	10.00
		K0+130.00	K0+140.00	10.00	1.0	ML	10.00
		K0+140.00	K0+150.00	10.00	1.0	ML	10.00
		K0+150.00	K0+160.00	10.00	1.0	ML	10.00
		K0+160.00	K0+170.00	10.00	1.0	ML	10.00
		K0+170.00	K0+180.00	10.00	1.0	ML	10.00
		K0+180.00	K0+190.00	10.00	1.0	ML	10.00
		K0+190.00	K0+200.00	10.00	1.0	ML	10.00
		K0+200.00	K0+210.00	10.00	1.0	ML	10.00
		K0+210.00	K0+220.00	10.00	1.0	ML	10.00
		K0+220.00	K0+230.00	10.00	1.0	ML	10.00
		K0+230.00	K0+240.00	10.00	1.0	ML	10.00
		K0+240.00	K0+250.00	10.00	1.0	ML	10.00
		K0+250.00	K0+260.00	10.00	1.0	ML	10.00
		K0+260.00	K0+270.00	10.00	1.0	ML	10.00
		K0+270.00	K0+280.00	10.00	1.0	ML	10.00
		K0+280.00	K0+290.00	10.00	1.0	ML	10.00
		K0+290.00	K0+300.00	10.00	1.0	ML	10.00
		K0+300.00	K0+310.00	10.00	1.0	ML	10.00
		K0+310.00	K0+320.00	10.00	1.0	ML	10.00
		K0+320.00	K0+330.00	10.00	1.0	ML	10.00
		K0+330.00	K0+340.00	10.00	1.0	ML	10.00
		K0+340.00	K0+350.00	10.00	1.0	ML	10.00
		K0+350.00	K0+360.00	10.00	1.0	ML	10.00
		K0+360.00	K0+370.00	10.00	1.0	ML	10.00
		K0+370.00	K0+380.00	10.00	1.0	ML	10.00
		K0+380.00	K0+390.00	10.00	1.0	ML	10.00
	Cerramiento a las excavaciones según abscisado intervenido	K0+390.00	K0+400.00	10.00	1.0	ML	10.00





		K0+400.00	K0+410.00	10.00	1.0	ML	10.00
		K0+410.00	K0+420.00	10.00	1.0	ML	10.00
		K0+420.00	K0+430.00	10.00	1.0	ML	10.00
		K0+430.00	K0+440.00	10.00	1.0	ML	10.00
		K0+440.00	K0+450.00	10.00	1.0	ML	10.00
		K0+450.00	K0+460.00	10.00	1.0	ML	10.00
		K0+460.00	K0+470.00	10.00	1.0	ML	10.00
		K0+470.00	K0+480.00	10.00	1.0	ML	10.00
		K0+480.00	K0+490.00	10.00	1.0	ML	10.00
		K0+490.00	K0+500.00	10.00	1.0	ML	10.00
		K0+510.00	K0+520.00	10.00	1.0	ML	10.00
		K0+520.00	K0+530.00	10.00	1.0	ML	10.00
		K0+530.00	K0+540.00	10.00	1.0	ML	10.00
		K0+540.00	K0+550.00	10.00	1.0	ML	10.00
		K0+550.00	K0+560.00	10.00	1.0	ML	10.00
		K0+560.00	K0+570.00	10.00	1.0	ML	10.00
		K0+570.00	K0+580.00	10.00	1.0	ML	10.00
					TOTAL CANTIDAD ACTIVIDAD		562.00



Elaboró
EL CONTRATISTA
Firma:
ING. JOSE ANIBAL AGUIRRE SAURITH
YOMA CONSTRUCCIONES S.A.S

Elaboró
EL INTERVENTOR
Firma:
ING. JORGE ANDRES SOTO CALLE
INGENIERIA DE CORDOBA - INGECOR S.A.S

Aprobó
EL SUPERVISOR
Firma: Doiver Nisperuza
Vo.Bo.
ING. DOIVER ANTONIO NISPERUZA LÓPEZ
EDTB – EMPRESA PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL DE EL BAGRE

EMPRESA PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL DE EL BAGRE

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

MUNICIPIO DE EL BAGRE - ANTIOQUIA

YOMA CONSTRUCCIONES S.A.S.

CONTRATO	054-2024		
OBJETO	"REPOSICION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL BARRIO EL PROGRESO Y LOS ANGELES EN LA CALLE 52 ENTRE CARRERA 37 Y CARRERA 30, CALLE 51ª ENTRE CARRERA 30 Y CARRERA 28 SECTOR POSA DEL GRINGO, EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE, ANTIOQUIA".		
CONTRATISTA	YOMA CONSTRUCCIONES S.A.S	**Contrato No.**	054-2024
INTERVENTOR	INGENIERIA DE CORDOBA - INGECOR S.A.S	**Contrato No.**	053 de 2024
SUPERVISOR	EDTB – EMPRESA PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL DE EL BAGRE	**Convenio No.**	CONV-423-2024

ITEM	2.2	Excavacion mecanica 0 a 2 m	**UNIDAD MEDIDA**	M3	**CANTIDAD CONTRACTUAL**	669.39	**FOTOS Y/O ESQUEMA**

Descripcion	**LOCALIZACION**			**DIMENSIONES**			**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**TOTAL ACUMULADO**
	Abscisado			**Longitud**	**Ancho**	**Alto**			
Excavaciones tuberia de 3" y 10"	K0+18.00	K0+20.00		2.00	0.90	1.10	1.0	M3	1.98
	K0+20.00	K0+30.00		10.00	0.90	1.10	1.0	M3	9.90
	K0+30.00	K0+40.00		10.00	0.90	1.10	1.0	M3	9.90
	K0+40.00	K0+50.00		10.00	0.90	1.10	1.0	M3	9.90
	K0+50.00	K0+60.00		10.00	0.90	1.10	1.0	M3	9.90
	K0+60.00	K0+70.00		10.00	0.90	1.10	1.0	M3	9.90
	K0+70.00	K0+80.00		10.00	0.90	1.10	1.0	M3	9.90
	K0+80.00	K0+90.00		10.00	0.90	1.10	1.0	M3	9.90
	K0+90.00	K0+100.00		10.00	0.90	1.10	1.0	M3	9.90
	K0+100.00	K0+110.00		10.00	0.90	1.10	1.0	M3	9.90
	K0+110.00	K0+120.00		10.00	0.90	1.10	1.0	M3	9.90
	K0+120.00	K0+130.00		10.00	0.90	1.10	1.0	M3	9.90
	K0+130.00	K0+140.00		10.00	0.90	1.10	1.0	M3	9.90
	K0+140.00	K0+150.00		10.00	0.90	1.10	1.0	M3	9.90
	K0+150.00	K0+160.00		10.00	0.90	1.10	1.0	M3	9.90
	K0+160.00	K0+170.00		10.00	0.90	1.10	1.0	M3	9.90
	K0+170.00	K0+180.00		10.00	0.90	1.10	1.0	M3	9.90
	K0+180.00	K0+190.00		10.00	0.90	1.10	1.0	M3	9.90
	K0+190.00	K0+200.00		10.00	0.90	1.10	1.0	M3	9.90
	K0+200.00	K0+210.00		10.00	0.90	1.10	1.0	M3	9.90
	K0+210.00	K0+220.00		10.00	0.90	1.10	1.0	M3	9.90
	K0+220.00	K0+230.00		10.00	0.90	1.10	1.0	M3	9.90
	K0+230.00	K0+240.00		10.00	0.90	1.10	1.0	M3	9.90
	K0+240.00	K0+250.00		10.00	0.90	1.10	1.0	M3	9.90
	K0+250.00	K0+258.00		8.00	0.90	1.10	1.0	M3	7.92
	K0+240.00	K0+250.00		10.00	0.90	0.90	1.0	M3	8.10
	K0+250.00	K0+260.00		10.00	0.90	0.90	1.0	M3	8.10
	K0+260.00	K0+270.00		10.00	0.90	0.90	1.0	M3	8.10
	K0+270.00	K0+280.00		10.00	0.90	0.90	1.0	M3	8.10
	K0+280.00	K0+290.00		10.00	0.90	0.90	1.0	M3	8.10
	K0+290.00	K0+300.00		10.00	0.90	0.90	1.0	M3	8.10
	K0+300.00	K0+310.00		10.00	0.90	0.90	1.0	M3	8.10
	K0+310.00	K0+320.00		10.00	0.90	0.90	1.0	M3	8.10
	K0+320.00	K0+330.00		10.00	0.90	0.90	1.0	M3	8.10





	Excavaciones tuberia de 6"	K0+330.00	K0+340.00		10.00	0.90	0.90	1.0	M3	8.10
		K0+340.00	K0+350.00		10.00	0.90	0.90	1.0	M3	8.10
		K0+350.00	K0+360.00		10.00	0.90	0.90	1.0	M3	8.10
		K0+360.00	K0+370.00		10.00	0.90	0.90	1.0	M3	8.10
		K0+370.00	K0+380.00		10.00	0.90	0.90	1.0	M3	8.10
		K0+380.00	K0+390.00		10.00	0.90	0.90	1.0	M3	8.10
		K0+390.00	K0+400.00		10.00	0.90	0.90	1.0	M3	8.10
		K0+400.00	K0+410.00		10.00	0.90	0.90	1.0	M3	8.10
		K0+410.00	K0+420.00		10.00	0.90	0.90	1.0	M3	8.10
		K0+420.00	K0+430.00		10.00	0.90	0.90	1.0	M3	8.10
		K0+430.00	K0+440.00		10.00	0.90	0.90	1.0	M3	8.10
		K0+440.00	K0+450.00		10.00	0.90	0.90	1.0	M3	8.10
		K0+450.00	K0+460.00		10.00	0.90	0.90	1.0	M3	8.10
		K0+470.00	K0+480.00		10.00	0.90	0.90	1.0	M3	8.10
		K0+480.00	K0+490.00		10.00	0.90	0.90	1.0	M3	8.10
		K0+490.00	K0+500.00		10.00	0.90	0.90	1.0	M3	8.10
		K0+500.00	K0+510.00		10.00	0.90	0.90	1.0	M3	8.10
		K0+510.00	K0+520.00		10.00	0.90	0.90	1.0	M3	8.10
		K0+520.00	K0+530.00		10.00	0.90	0.90	1.0	M3	8.10
		K0+530.00	K0+540.00		10.00	0.90	0.90	1.0	M3	8.10
		K0+540.00	K0+550.00		10.00	0.90	0.90	1.0	M3	8.10
		K0+550.00	K0+560.00		10.00	0.90	0.90	1.0	M3	8.10
		K0+560.00	K0+570.00		10.00	0.90	0.90	1.0	M3	8.10
		K0+570.00	K0+580.00		10.00	0.90	0.90	1.0	M3	8.10
								TOTAL CANTIDAD ACTIVIDAD		513.00



Elaboró
EL CONTRATISTA

Firma:
ING. JOSE ANIBAL AGUIRRE SAURITH
YOMA CONSTRUCCIONES S.A.S

Elaboró
EL INTERVENTOR

Firma:
ING. JORGE ANDRES SOTO CALLE
INGENIERIA DE CORDOBA - INGECOR S.A.S

Aprobó
EL SUPERVISOR

Vo.Bo.
Firma:
ING. DOIVER ANTONIO NISPERUZA LÓPEZ
EDTB – EMPRESA PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL DE EL BAGRE

EMPRESA PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL DE **EL BAGRE**

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA


MUNICIPIO DE EL BAGRE - ANTIOQUIA

YOMA CONSTRUCCIONES S.A.S.

CONTRATO	054-2024		
OBJETO	"REPOSICION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL BARRIO EL PROGRESO Y LOS ANGELES EN LA CALLE 52 ENTRE CARRERA 37 Y CARRERA 30, CALLE 51ª ENTRE CARRERA 30 Y CARRERA 28 SECTOR POSA DEL GRINGO, EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE, ANTIOQUIA".		
CONTRATISTA	YOMA CONSTRUCCIONES S.A.S	**Contrato No.**	054-2024
INTERVENTOR	INGENIERIA DE CORDOBA - INGECOR S.A.S	**Contrato No.**	053 de 2024
SUPERVISOR	EDTB – EMPRESA PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL DE EL BAGRE	**Convenio No.**	CONV-423-2024

ITEM	2.4	Suministro, extendido, conformación y compactación de arena para proteccion de tuberia.	**UNIDAD MEDIDA**	M3	**CANTIDAD CONTRACTUAL**		303.55	**FOTOS Y/O ESQUEMA**

Descripcion	**LOCALIZACION**			**DIMENSIONES**			**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**TOTAL ACUMULADO**
	Abscisado			**Longitud**	**Ancho**	**Alto**			
Arena de proteccion tuberia de 3" y 10"	K0+18.00	K0+20.00		2.00	0.90	0.55	1.0	M3	0.99
	K0+20.00	K0+30.00		10.00	0.90	0.55	1.0	M3	4.95
	K0+30.00	K0+40.00		10.00	0.90	0.55	1.0	M3	4.95
	K0+40.00	K0+50.00		10.00	0.90	0.55	1.0	M3	4.95
	K0+50.00	K0+60.00		10.00	0.90	0.55	1.0	M3	4.95
	K0+60.00	K0+70.00		10.00	0.90	0.55	1.0	M3	4.95
	K0+70.00	K0+80.00		10.00	0.90	0.55	1.0	M3	4.95
	K0+80.00	K0+90.00		10.00	0.90	0.55	1.0	M3	4.95
	K0+90.00	K0+100.00		10.00	0.90	0.55	1.0	M3	4.95
	K0+100.00	K0+110.00		10.00	0.90	0.55	1.0	M3	4.95
	K0+110.00	K0+120.00		10.00	0.90	0.55	1.0	M3	4.95
	K0+120.00	K0+130.00		10.00	0.90	0.55	1.0	M3	4.95
	K0+130.00	K0+140.00		10.00	0.90	0.55	1.0	M3	4.95
	K0+140.00	K0+150.00		10.00	0.90	0.55	1.0	M3	4.95
	K0+150.00	K0+160.00		10.00	0.90	0.55	1.0	M3	4.95
	K0+160.00	K0+170.00		10.00	0.90	0.55	1.0	M3	4.95
	K0+170.00	K0+180.00		10.00	0.90	0.55	1.0	M3	4.95
	K0+180.00	K0+190.00		10.00	0.90	0.55	1.0	M3	4.95
	K0+190.00	K0+200.00		10.00	0.90	0.55	1.0	M3	4.95
	K0+200.00	K0+210.00		10.00	0.90	0.55	1.0	M3	4.95
	K0+210.00	K0+220.00		10.00	0.90	0.55	1.0	M3	4.95
	K0+220.00	K0+230.00		10.00	0.90	0.55	1.0	M3	4.95
	K0+230.00	K0+240.00		10.00	0.90	0.55	1.0	M3	4.95
	K0+240.00	K0+250.00		10.00	0.90	0.55	1.0	M3	4.95
	K0+250.00	K0+258.00		8.00	0.90	0.55	1.0	M3	3.96
	K0+240.00	K0+250.00		10.00	0.90	0.15	1.0	M3	1.35
	K0+250.00	K0+260.00		10.00	0.90	0.15	1.0	M3	1.35
	K0+260.00	K0+270.00		10.00	0.90	0.15	1.0	M3	1.35
	K0+270.00	K0+280.00		10.00	0.90	0.15	1.0	M3	1.35
	K0+280.00	K0+290.00		10.00	0.90	0.15	1.0	M3	1.35
	K0+290.00	K0+300.00		10.00	0.90	0.15	1.0	M3	1.35
	K0+300.00	K0+310.00		10.00	0.90	0.15	1.0	M3	1.35
	K0+310.00	K0+320.00		10.00	0.90	0.15	1.0	M3	1.35
	K0+320.00	K0+330.00		10.00	0.90	0.15	1.0	M3	1.35
	K0+330.00	K0+340.00		10.00	0.90	0.15	1.0	M3	1.35





Arena de proteccion tuberia de 6"	K0+340.00	K0+350.00		10.00	0.90	0.15	1.0	M3	1.35
	K0+350.00	K0+360.00		10.00	0.90	0.15	1.0	M3	1.35
	K0+360.00	K0+370.00		10.00	0.90	0.15	1.0	M3	1.35
	K0+370.00	K0+380.00		10.00	0.90	0.15	1.0	M3	1.35
	K0+380.00	K0+390.00		10.00	0.90	0.15	1.0	M3	1.35
	K0+390.00	K0+400.00		10.00	0.90	0.15	1.0	M3	1.35
	K0+400.00	K0+410.00		10.00	0.90	0.15	1.0	M3	1.35
	K0+410.00	K0+420.00		10.00	0.90	0.15	1.0	M3	1.35
	K0+420.00	K0+430.00		10.00	0.90	0.15	1.0	M3	1.35
	K0+430.00	K0+440.00		10.00	0.90	0.15	1.0	M3	1.35
	K0+440.00	K0+450.00		10.00	0.90	0.15	1.0	M3	1.35
	K0+450.00	K0+460.00		10.00	0.90	0.15	1.0	M3	1.35
	K0+470.00	K0+480.00		10.00	0.90	0.15	1.0	M3	1.35
	K0+480.00	K0+490.00		10.00	0.90	0.15	1.0	M3	1.35
	K0+490.00	K0+500.00		10.00	0.90	0.15	1.0	M3	1.35
	K0+500.00	K0+510.00		10.00	0.90	0.15	1.0	M3	1.35
	K0+510.00	K0+520.00		10.00	0.90	0.15	1.0	M3	1.35
	K0+520.00	K0+530.00		10.00	0.90	0.15	1.0	M3	1.35
	K0+530.00	K0+540.00		10.00	0.90	0.15	1.0	M3	1.35
	K0+540.00	K0+550.00		10.00	0.90	0.15	1.0	M3	1.35
	K0+550.00	K0+560.00		10.00	0.90	0.15	1.0	M3	1.35
	K0+560.00	K0+570.00		10.00	0.90	0.15	1.0	M3	1.35
	K0+570.00	K0+580.00		10.00	0.90	0.15	1.0	M3	1.35
Descuento dimensiones de tuberia			Area (m2)	Longitud					
Tuberia de 3"			0.00456	240.00			-1.0	M3	-1.09
Tuberia de 6"			0.01824	320.00			-1.0	M3	-5.84
Tuberia de 10"			0.0507	240.00			-1.0	M3	-12.16
							TOTAL CANTIDAD ACTIVIDAD		145.61



Elaborō
EL CONTRATISTA

Firma:
ING. JOSE ANIBAL AGUIRRE SAURITH
YOMA CONSTRUCCIONES S.A.S

Elaboró
EL INTERVENTOR

Firma:
ING. JORGE ANDRES SOTO CALLE
INGENIERIA DE CORDOBA - INGECOR S.A.S

Aprobó
EL SUPERVISOR

Firma:
Vo.Bo. ING. DOIVER ANTONIO NISPERUZA LOPEZ
EDTB – EMPRESA PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL DE EL BAGRE

EDTB
EMPRESA PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL DE EL BAGRE

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

MUNICIPIO DE EL BAGRE - ANTIOQUIA

YOMA CONSTRUCCIONES S.A.S.

CONTRATO	054-2024		
OBJETO	"REPOSICION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL BARRIO EL PROGRESO Y LOS ANGELES EN LA CALLE 52 ENTRE CARRERA 37 Y CARRERA 30, CALLE 51ª ENTRE CARRERA 30 Y CARRERA 28 SECTOR POSA DEL GRINGO, EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE, ANTIOQUIA".		
CONTRATISTA	YOMA CONSTRUCCIONES S.A.S	**Contrato No.**	054-2024
INTERVENTOR	INGENIERIA DE CORDOBA - INGECOR S.A.S	**Contrato No.**	053 de 2024
SUPERVISOR	EDTB – EMPRESA PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL DE EL BAGRE	**Convenio No.**	CONV-423-2024

ITEM	2.5	Suministro, extendido, conformación y compactación de material de excavación para tuberia.		**UNIDAD MEDIDA**	M3	**CANTIDAD CONTRACTUAL**	343.69	**FOTOS Y/O ESQUEMA**	

Descripcion	**LOCALIZACION**			**DIMENSIONES**			**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**TOTAL ACUMULADO**
				Longitud	**Ancho**	**Alto**			
	Abscisado								
Rellenos con material de excavacion. tuberia de 3" y 10"	K0+18.00	K0+20.00		2.00	0.90	0.55	1.0	M3	0.99
	K0+20.00	K0+30.00		10.00	0.90	0.55	1.0	M3	4.95
	K0+30.00	K0+40.00		10.00	0.90	0.55	1.0	M3	4.95
	K0+40.00	K0+50.00		10.00	0.90	0.55	1.0	M3	4.95
	K0+50.00	K0+60.00		10.00	0.90	0.55	1.0	M3	4.95
	K0+60.00	K0+70.00		10.00	0.90	0.55	1.0	M3	4.95
	K0+70.00	K0+80.00		10.00	0.90	0.55	1.0	M3	4.95
	K0+80.00	K0+90.00		10.00	0.90	0.55	1.0	M3	4.95
	K0+90.00	K0+100.00		10.00	0.90	0.55	1.0	M3	4.95
	K0+100.00	K0+110.00		10.00	0.90	0.55	1.0	M3	4.95
	K0+110.00	K0+120.00		10.00	0.90	0.55	1.0	M3	4.95
	K0+120.00	K0+130.00		10.00	0.90	0.55	1.0	M3	4.95
	K0+130.00	K0+140.00		10.00	0.90	0.55	1.0	M3	4.95
	K0+140.00	K0+150.00		10.00	0.90	0.55	1.0	M3	4.95
	K0+150.00	K0+160.00		10.00	0.90	0.55	1.0	M3	4.95
	K0+160.00	K0+170.00		10.00	0.90	0.55	1.0	M3	4.95
	K0+170.00	K0+180.00		10.00	0.90	0.55	1.0	M3	4.95
	K0+180.00	K0+190.00		10.00	0.90	0.55	1.0	M3	4.95
	K0+190.00	K0+200.00		10.00	0.90	0.55	1.0	M3	4.95
	K0+200.00	K0+210.00		10.00	0.90	0.55	1.0	M3	4.95
	K0+210.00	K0+220.00		10.00	0.90	0.55	1.0	M3	4.95
	K0+220.00	K0+230.00		10.00	0.90	0.55	1.0	M3	4.95
	K0+230.00	K0+240.00		10.00	0.90	0.55	1.0	M3	4.95
	K0+240.00	K0+250.00		10.00	0.90	0.55	1.0	M3	4.95
	K0+250.00	K0+258.00		8.00	0.90	0.55	1.0	M3	3.96
	K0+240.00	K0+250.00		10.00	0.90	0.75	1.0	M3	6.75
	K0+250.00	K0+260.00		10.00	0.90	0.75	1.0	M3	6.75
	K0+260.00	K0+270.00		10.00	0.90	0.75	1.0	M3	6.75
	K0+270.00	K0+280.00		10.00	0.90	0.75	1.0	M3	6.75
	K0+280.00	K0+290.00		10.00	0.90	0.75	1.0	M3	6.75
	K0+290.00	K0+300.00		10.00	0.90	0.75	1.0	M3	6.75
	K0+300.00	K0+310.00		10.00	0.90	0.75	1.0	M3	6.75
	K0+310.00	K0+320.00		10.00	0.90	0.75	1.0	M3	6.75
	K0+320.00	K0+330.00		10.00	0.90	0.75	1.0	M3	6.75
	K0+330.00	K0+340.00		10.00	0.90	0.75	1.0	M3	6.75
	K0+340.00	K0+350.00		10.00	0.90	0.75	1.0	M3	6.75





Arena de proteccion tuberia de 6"	K0+350.00	K0+360.00		10.00	0.90	0.75	1.0	M3	6.75
	K0+360.00	K0+370.00		10.00	0.90	0.75	1.0	M3	6.75
	K0+370.00	K0+380.00		10.00	0.90	0.75	1.0	M3	6.75
	K0+380.00	K0+390.00		10.00	0.90	0.75	1.0	M3	6.75
	K0+390.00	K0+400.00		10.00	0.90	0.75	1.0	M3	6.75
	K0+400.00	K0+410.00		10.00	0.90	0.75	1.0	M3	6.75
	K0+410.00	K0+420.00		10.00	0.90	0.75	1.0	M3	6.75
	K0+420.00	K0+430.00		10.00	0.90	0.75	1.0	M3	6.75
	K0+430.00	K0+440.00		10.00	0.90	0.75	1.0	M3	6.75
	K0+440.00	K0+450.00		10.00	0.90	0.75	1.0	M3	6.75
	K0+450.00	K0+460.00		10.00	0.90	0.75	1.0	M3	6.75
	K0+460.00	K0+470.00		10.00	0.90	0.75	1.0	M3	6.75
	K0+480.00	K0+490.00		10.00	0.90	0.75	1.0	M3	6.75
	K0+490.00	K0+500.00		10.00	0.90	0.75	1.0	M3	6.75
	K0+500.00	K0+510.00		10.00	0.90	0.75	1.0	M3	6.75
	K0+510.00	K0+520.00		10.00	0.90	0.75	1.0	M3	6.75
	K0+520.00	K0+530.00		10.00	0.90	0.75	1.0	M3	6.75
	K0+530.00	K0+540.00		10.00	0.90	0.75	1.0	M3	6.75
	K0+540.00	K0+550.00		10.00	0.90	0.75	1.0	M3	6.75
	K0+550.00	K0+560.00		10.00	0.90	0.75	1.0	M3	6.75
	K0+560.00	K0+570.00		10.00	0.90	0.75	1.0	M3	6.75
	K0+570.00	K0+580.00		10.00	0.90	0.75	1.0	M3	
								TOTAL CANTIDAD ACTIVIDAD	341.55



Elaboró
EL CONTRATISTA

Firma:
ING. JOSE ANIBAL AGUIRRE SAURITH
YOMA CONSTRUCCIONES S.A.S

Elaboró
EL INTERVENTOR

Firma:
ING. JORGE ANDRES SOTO CALLE
INGENIERIA DE CORDOBA - INGECOR S.A.S

Aprobó
EL SUPERVISOR

Firma: DOIVER NISPERUZA.

Vo.Bo.
ING. DOIVER ANTONIO NISPERUZA LÓPEZ
EDTB – EMPRESA PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL DE EL BAGRE

EMPRESA PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL DE EL BAGRE


MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA


MUNICIPIO DE EL BAGRE - ANTIOQUIA

YOMA CONSTRUCCIONES S.A.S.

CONTRATO	054-2024		
OBJETO	"REPOSICION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL BARRIO EL PROGRESO Y LOS ANGELES EN LA CALLE 52 ENTRE CARRERA 37 Y CARRERA 30, CALLE 51ª ENTRE CARRERA 30 Y CARRERA 28 SECTOR POSA DEL GRINGO, EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE, ANTIOQUIA".		
CONTRATISTA	YOMA CONSTRUCCIONES S.A.S	**Contrato No.**	054-2024
INTERVENTOR	INGENIERIA DE CORDOBA - INGECOR S.A.S	**Contrato No.**	053 de 2024
SUPERVISOR	EDTB – EMPRESA PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL DE EL BAGRE	**Convenio No.**	CONV-423-2024

ITEM	3.1	Suministro, transporte e instalación Tuberia PVC U.M. RDE 21 Ø 3"	**UNIDAD MEDIDA**	ML	**CANTIDAD CONTRACTUAL**		606.90	**FOTOS Y/O ESQUEMA**	
Descripcion	**LOCALIZACION**		**DIMENSIONES**			**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**TOTAL ACUMULADO**	
	Abscisado			**Longitud**	**Ancho**	**Alto**			
	K0+18.00	K0+20.00		2.00			1.0	ML	2.00
	K0+20.00	K0+30.00		10.00			1.0	ML	10.00
	K0+30.00	K0+40.00		10.00			1.0	ML	10.00
	K0+40.00	K0+50.00		10.00			1.0	ML	10.00
	K0+50.00	K0+60.00		10.00			1.0	ML	10.00
	K0+60.00	K0+70.00		10.00			1.0	ML	10.00
	K0+70.00	K0+80.00		10.00			1.0	ML	10.00
	K0+80.00	K0+90.00		10.00			1.0	ML	10.00
	K0+90.00	K0+100.00		10.00			1.0	ML	10.00
	K0+100.00	K0+110.00		10.00			1.0	ML	10.00
	K0+110.00	K0+120.00		10.00			1.0	ML	10.00
	K0+120.00	K0+130.00		10.00			1.0	ML	10.00
	K0+130.00	K0+140.00		10.00			1.0	ML	10.00
	K0+140.00	K0+150.00		10.00			1.0	ML	10.00
	K0+150.00	K0+160.00		10.00			1.0	ML	10.00
	K0+160.00	K0+170.00		10.00			1.0	ML	10.00
	K0+170.00	K0+180.00		10.00			1.0	ML	10.00
	K0+180.00	K0+190.00		10.00			1.0	ML	10.00
	K0+190.00	K0+200.00		10.00			1.0	ML	10.00
	K0+200.00	K0+210.00		10.00			1.0	ML	10.00
	K0+210.00	K0+220.00		10.00			1.0	ML	10.00
	K0+220.00	K0+230.00		10.00			1.0	ML	10.00
	K0+230.00	K0+240.00		10.00			1.0	ML	10.00
	K0+240.00	K0+250.00		10.00			1.0	ML	10.00
	K0+250.00	K0+260.00		10.00			1.0	ML	10.00
	K0+260.00	K0+270.00		10.00			1.0	ML	10.00
	K0+270.00	K0+280.00		10.00			1.0	ML	10.00
Suministro Tuberia de 3"	K0+280.00	K0+290.00		10.00			1.0	ML	10.00
	K0+290.00	K0+300.00		10.00			1.0	ML	10.00
	K0+300.00	K0+310.00		10.00			1.0	ML	10.00
	K0+310.00	K0+320.00		10.00			1.0	ML	10.00
	K0+320.00	K0+330.00		10.00			1.0	ML	10.00
	K0+330.00	K0+340.00		10.00			1.0	ML	10.00
	K0+340.00	K0+350.00		10.00			1.0	ML	10.00
	K0+350.00	K0+360.00		10.00			1.0	ML	10.00
	K0+360.00	K0+370.00		10.00			1.0	ML	10.00





	K0+370.00	K0+380.00		10.00			1.0	ML	10.00
	K0+380.00	K0+390.00		10.00			1.0	ML	10.00
	K0+390.00	K0+400.00		10.00			1.0	ML	10.00
	K0+400.00	K0+410.00		10.00			1.0	ML	10.00
	K0+410.00	K0+420.00		10.00			1.0	ML	10.00
	K0+420.00	K0+430.00		10.00			1.0	ML	10.00
	K0+430.00	K0+440.00		10.00			1.0	ML	10.00
	K0+440.00	K0+450.00		10.00			1.0	ML	10.00
	K0+450.00	K0+460.00		10.00			1.0	ML	10.00
	K0+460.00	K0+470.00		10.00			1.0	ML	10.00
	K0+470.00	K0+480.00		10.00			1.0	ML	10.00
	K0+480.00	K0+490.00		10.00			1.0	ML	10.00
	K0+490.00	K0+500.00		10.00			1.0	ML	10.00
	K0+510.00	K0+520.00		10.00			1.0	ML	10.00
	K0+520.00	K0+530.00		10.00			1.0	ML	10.00
	K0+530.00	K0+540.00		10.00			1.0	ML	10.00
	K0+540.00	K0+550.00		10.00			1.0	ML	10.00
	K0+550.00	K0+560.00		10.00			1.0	ML	10.00
	K0+560.00	K0+570.00		10.00			1.0	ML	10.00
	K0+570.00	K0+580.00		10.00			1.0	ML	10.00
							TOTAL CANTIDAD ACTIVIDAD		562.00



Elaboró
EL CONTRATISTA

Firma:
ING. JOSE ANIBAL AGUIRRE SAURITH
YOMA CONSTRUCCIONES S.A.S

Elaboró
EL INTERVENTOR

Firma:
ING. JORGE ANDRES SOTO CALLE
INGENIERIA DE CORDOBA - INGECOR S.A.S

Aprobó
EL SUPERVISOR

Firma: Doiver Nisperuza.

Vo.Bo.
ING. DOIVER ANTONIO NISPERUZA LOPEZ
EDTB – EMPRESA PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL DE EL BAGRE

EDTB
EMPRESA PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL DE EL BAGRE

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA


MUNICIPIO DE EL BAGRE - ANTIOQUIA

YOMA CONSTRUCCIONES S.A.S.

CONTRATO	054-2024		
OBJETO	"REPOSICION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL BARRIO EL PROGRESO Y LOS ANGELES EN LA CALLE 52 ENTRE CARRERA 37 Y CARRERA 30, CALLE 51ª ENTRE CARRERA 30 Y CARRERA 28 SECTOR POSA DEL GRINGO, EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE, ANTIOQUIA".		
CONTRATISTA	YOMA CONSTRUCCIONES S.A.S	**Contrato No.**	054-2024
INTERVENTOR	INGENIERIA DE CORDOBA - INGECOR S.A.S	**Contrato No.**	053 de 2024
SUPERVISOR	EDTB – EMPRESA PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL DE EL BAGRE	**Convenio No.**	CONV-423-2024

ITEM	3.2	Suministro, transporte e instalación Tuberia PVC U.M. RDE 21 Ø 6"	**UNIDAD MEDIDA**	ML	**CANTIDAD CONTRACTUAL**		346.82	**FOTOS Y/O ESQUEMA**

Descripcion	LOCALIZACION			DIMENSIONES			CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL ACUMULADO
				Longitud	Ancho	Alto			
	Abscisado								
Suministro Tuberia de 6"	K0+240.00	K0+250.00		10.00			1.0	ML	10.00
	K0+250.00	K0+260.00		10.00			1.0	ML	10.00
	K0+260.00	K0+270.00		10.00			1.0	ML	10.00
	K0+270.00	K0+280.00		10.00			1.0	ML	10.00
	K0+280.00	K0+290.00		10.00			1.0	ML	10.00
	K0+290.00	K0+300.00		10.00			1.0	ML	10.00
	K0+300.00	K0+310.00		10.00			1.0	ML	10.00
	K0+310.00	K0+320.00		10.00			1.0	ML	10.00
	K0+320.00	K0+330.00		10.00			1.0	ML	10.00
	K0+330.00	K0+340.00		10.00			1.0	ML	10.00
	K0+340.00	K0+350.00		10.00			1.0	ML	10.00
	K0+350.00	K0+360.00		10.00			1.0	ML	10.00
	K0+360.00	K0+370.00		10.00			1.0	ML	10.00
	K0+370.00	K0+380.00		10.00			1.0	ML	10.00
	K0+380.00	K0+390.00		10.00			1.0	ML	10.00
	K0+390.00	K0+400.00		10.00			1.0	ML	10.00
	K0+400.00	K0+410.00		10.00			1.0	ML	10.00
	K0+410.00	K0+420.00		10.00			1.0	ML	10.00
	K0+420.00	K0+430.00		10.00			1.0	ML	10.00
	K0+430.00	K0+440.00		10.00			1.0	ML	10.00
	K0+440.00	K0+450.00		10.00			1.0	ML	10.00
	K0+450.00	K0+460.00		10.00			1.0	ML	10.00
	K0+460.00	K0+470.00		10.00			1.0	ML	10.00
	K0+470.00	K0+480.00		10.00			1.0	ML	10.00
	K0+480.00	K0+490.00		10.00			1.0	ML	10.00
	K0+490.00	K0+500.00		10.00			1.0	ML	10.00
	K0+500.00	K0+510.00		10.00			1.0	ML	10.00
	K0+510.00	K0+520.00		10.00			1.0	ML	10.00
	K0+520.00	K0+530.00		10.00			1.0	ML	10.00
	K0+530.00	K0+540.00		10.00			1.0	ML	10.00
	K0+540.00	K0+550.00		10.00			1.0	ML	10.00
	K0+550.00	K0+560.00		10.00			1.0	ML	10.00
	K0+560.00	K0+570.00		10.00			1.0	ML	10.00
	K0+570.00	K0+580.00		10.00			1.0	ML	10.00
							TOTAL CANTIDAD ACTIVIDAD		340.00



Elaboró
EL CONTRATISTA
Firma:
ING. JOSE ANIBAL AGUIRRE SAURITH
YOMA CONSTRUCCIONES S.A.S

Elaboró
EL INTERVENTOR
Firma:
ING. JORGE ANDRES SOTO CALLE -
INGENIERIA DE CORDOBA - INGECOR S.A.S

Aprobó
EL SUPERVISOR
Firma: Doiver Nisperuza
Vo.Bo.
ING. DOIVER ANTONIO NISPERUZA LÓPEZ
EDTB – EMPRESA PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL DE EL BAGRE

EMPRESA PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL DE EL BAGRE

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

MUNICIPIO DE EL BAGRE - ANTIOQUIA

YOMA CONSTRUCCIONES S.A.S.

CONTRATO	054-2024
OBJETO	"REPOSICION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL BARRIO EL PROGRESO Y LOS ANGELES EN LA CALLE 52 ENTRE CARRERA 37 Y CARRERA 30, CALLE 51ª ENTRE CARRERA 30 Y CARRERA 28 SECTOR POSA DEL GRINGO, EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE, ANTIOQUIA".
CONTRATISTA	YOMA CONSTRUCCIONES S.A.S — **Contrato No.** 054-2024
INTERVENTOR	INGENIERIA DE CORDOBA - INGECOR S.A.S — **Contrato No.** 053 de 2024
SUPERVISOR	EDTB – EMPRESA PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL DE EL BAGRE — **Convenio No.** CONV-423-2024

ITEM	3.3	Suministro, transporte e instalación Tuberia PVC U.M. RDE 21 Ø 10"	**UNIDAD MEDIDA**	ML	**CANTIDAD CONTRACTUAL**	257.62

Descripcion	**LOCALIZACION**		**DIMENSIONES**			**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**TOTAL ACUMULADO**
	Abscisado			**Longitud**	**Ancho**	**Alto**			
Suministro Tuberia de 10"	K0+18.00	K0+20.00		2.00			1.0	ML	0.00
	K0+20.00	K0+30.00		10.00			1.0	ML	2.00
	K0+30.00	K0+40.00		10.00			1.0	ML	10.00
	K0+40.00	K0+50.00		10.00			1.0	ML	10.00
	K0+50.00	K0+60.00		10.00			1.0	ML	10.00
	K0+60.00	K0+70.00		10.00			1.0	ML	10.00
	K0+70.00	K0+80.00		10.00			1.0	ML	10.00
	K0+80.00	K0+90.00		10.00			1.0	ML	10.00
	K0+90.00	K0+100.00		10.00			1.0	ML	10.00
	K0+100.00	K0+110.00		10.00			1.0	ML	10.00
	K0+110.00	K0+120.00		10.00			1.0	ML	10.00
	K0+120.00	K0+130.00		10.00			1.0	ML	10.00
	K0+130.00	K0+140.00		10.00			1.0	ML	10.00
	K0+140.00	K0+150.00		10.00			1.0	ML	10.00
	K0+150.00	K0+160.00		10.00			1.0	ML	10.00
	K0+160.00	K0+170.00		10.00			1.0	ML	10.00
	K0+170.00	K0+180.00		10.00			1.0	ML	10.00
	K0+180.00	K0+190.00		10.00			1.0	ML	10.00
	K0+190.00	K0+200.00		10.00			1.0	ML	10.00
	K0+200.00	K0+210.00		10.00			1.0	ML	10.00
	K0+210.00	K0+220.00		10.00			1.0	ML	10.00
	K0+220.00	K0+230.00		10.00			1.0	ML	10.00
	K0+230.00	K0+240.00		10.00			1.0	ML	10.00
	K0+240.00	K0+250.00		10.00			1.0	ML	10.00
	K0+250.00	K0+258.00		8.00			1.0	ML	8.00
							TOTAL CANTIDAD ACTIVIDAD		240.00

FOTOS Y/O ESQUEMA







Elaboró
EL CONTRATISTA
Firma:
ING. JOSE ANIBAL AGUIRRE SAURITH
YOMA CONSTRUCCIONES S.A.S

Elaboró
EL INTERVENTOR
Firma:
ING. JORGE ANDRES SOTO CALLE
INGENIERIA DE CORDOBA - INGECOR S.A.S

Aprobó
EL SUPERVISOR
Firma: Doiver Nisperuza.
Vo.Bo. ING. DOIVER ANTONIO NISPERUZA LÓPEZ
EDTB – EMPRESA PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL DE EL BAGRE

"REPOSICION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL BARRIO EL PROGRESO Y LOS ANGELES EN LA CALLE 52 ENTRE CARRERA 37 Y CARRERA 30, CALLE 51ª ENTRE CARRERA 30 Y CARRERA 28 SECTOR POSA DEL GRINGO, EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE, ANTIOQUIA".

INFORME N°.1 PARA COBRO ACTA PARCIAL DE OBRA No.01

PERIODO DE EJECUCIÓN: DEL 29 NOVIEMBRE DE 2024 AL 17 DICIEMBRE DEL 2024.

CONTRATISTA: YOMA CONSTRUCCIONES S.A.S.

CONTRATO: N.º 054 DE 2024

ELABORADO POR:

YOMA CONSTRUCCIONES S.A.S.

PRESENTADO A:

***EDTB – EMPRESA PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL DE EL BAGRE.**

***INGENIERIA DE CORDOBA – INGECOR S.A.S.**

EDTB
EMPRESA PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL DE EL BAGRE


INGECOR S.A.S.
INGENIERÍA DE CÓRDOBA
NIT. 901.281.531 - 2

BAGRE - ANTIOQUIA

DICIEMBRE DE 2024

"REPOSICION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL BARRIO EL PROGRESO Y LOS ANGELES EN LA CALLE 52 ENTRE CARRERA 37 Y CARRERA 30, CALLE 51ª ENTRE CARRERA 30 Y CARRERA 28 SECTOR POSA DEL GRINGO, EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE, ANTIOQUIA".

CONTROL DE INFORME

		ELABORO	REVISO	APROBO
REVISION	Nombre	José Aníbal Aguirre	Jorge Andrés Soto Calle	Doiver Antonio Nisperuza López
	Cargo	Representante Legal	Interventoría	Director Técnico
	Empresa	Yoma Construcciones S.A.S	Ingeniería de Córdoba - INGECOR S.A.S	Empresa Para El Desarrollo Territorial Del Bagre
	Fecha	17 diciembre 2024	17 diciembre 2024	17 diciembre 2024
	Firma			

EL BAGRE - ANTIOQUIA

DICIEMBRE DE 2024

TABLA DE CONTENIDO

1. Introducción 7
2. Características Técnicas del proyecto 8
2.1. Características técnicas del proyecto. 8
2.2. Estado inicial del proyecto. 9
3. Localización del proyecto 10
3.1. Localización general del proyecto. 10
3.2. Localización especifica del proyecto. 11
4. Ficha técnica del contrato de obra. 12
5. Estado general del proyecto. 13
5.1. Cuadro de actas suscritas. 13
5.2. Pólizas generadas al contrato de obra. 13
5.2.1. Póliza según contrato de obra. 13
5.2.2. Póliza según Acta de inicio. 14
5.3. Costos indirectos en la ejecución del presupuesto. 15
5.3.1. Personal técnico, profesional y administrativo empleado en la ejecución del proyecto. 15
5.3.2. Equipo Implementados. 16
5.4. Certificados de calidad 16
5.4.1. Certificado de calidad de materiales. 16
5.4.2. Certificado de calibración de equipo topográfico. 17
5.5. Estado general del tiempo. 17
5.6. Avance físico financiero y porcentual de ejecución de obra. 18
5.7. Control aportes legales y seguridad social al contrato de obra. 19
5.8. Bitácora de obra. 19
5.9. Correspondencia generada. 19
5.10. Alcance del proyecto. 20
6. Actividades realizadas en el presente periodo de ejecución. 21
6.1. Preliminares. 21
6.1.1. Cerramiento lona h=2.00 mts 21
6.2. Movimiento de tierras. 22
6.2.1. Excavación mecánica 0 a 2 m. 22

6.2.2. Suministro, extendido, conformación y compactación de arena para protección de tubería. 23

6.2.3. Suministro, extendido, conformación y compactación de material de excavación para tubería. 23

6.3. Sistema de acueducto y elementos de conexión 25

6.3.1. Suministro, transporte e instalación Tubería PVC U.M. RDE 21 Ø 3" 25

6.3.2. Suministro, transporte e instalación Tubería PVC U.M. RDE 21 Ø 6" 26

6.3.3. Suministro, transporte e instalación Tubería PVC U.M. RDE 21 Ø 10" 27

7. balance de obra ejecutada. 28

8. Conclusiones y recomendaciones. 29

LISTA DE TABLAS

Tabla 1. Actas suscritas. 13
Tabla 2. Póliza de Cumplimiento al contrato de obra. 13
Tabla 3. Póliza de responsabilidad civil extracontractual R.C.E. 14
Tabla 4. Resolución aprobación de pólizas. 14
Tabla 5. Póliza de Cumplimiento al acta de inicio. 14
Tabla 6.Póliza de responsabilidad civil extracontractual R.C.E. al acta de inicio 15
Tabla 7. Resolución aprobación de pólizas. 15
Tabla 8. Personal administrativo profesional empleado. 15
Tabla 9. Personal operativo. 16
Tabla 10. Equipo implementado. 16
Tabla 11. Correspondencia generada por el contrato de obra 19

LISTA DE ILUSTRACIONES

Imagen 1. Esquema de zonas a intervenir 7
Imagen 2. Estado inicial zonas a intervenir 9
Imagen 3. Ubicación general del departamento de Antioquia y municipio de El Bagre. 10
Imagen 4. Zonas a intervenir. 11
Imagen 5. Reporte estado de tiempo. 17
Imagen 6. Gráfico de valor programado vs valor ejecutado. 18
Imagen 7. Cerramiento de zonas de trabajo. 21
Imagen 8. Excavaciones para tubería. 22
Imagen 9. Arena para protección de tubería. 23
Imagen 10. Compactación de material de relleno. 24
Imagen 11. Tubería PVC RDE 21 - 3" 25
Imagen 12. Tubería PVC RDE 21 - 6" 26
Imagen 13. Tubería PVC RDE 21 - 10" 27

1. Introducción.

En el presente informe se documenta de manera detallada las actividades realizadas durante la ejecución del contrato de obra No. 054 - 2024, cuyo objeto **"REPOSICION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL BARRIO EL PROGRESO Y LOS ANGELES EN LA CALLE 52 ENTRE CARRERA 37 Y CARRERA 30, CALLE 51ª ENTRE CARRERA 30 Y CARRERA 28 SECTOR POSA DEL GRINGO, EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE, ANTIOQUIA".** Este proyecto, de gran relevancia para la mejora de la infraestructura hídrica local, cuenta con un plazo de ejecución de un (1) mes y quince (15) días.

A continuación, se presentan de manera organizada y argumentada las actividades realizadas, el estado actual de las obras, así como los recursos humanos y técnicos empleados en este proceso. Este análisis busca no solo evidenciar los avances alcanzados, sino también garantizar la transparencia y la efectividad en el desarrollo de este proyecto estratégico para la comunidad.

Imagen 1. Esquema de zonas a intervenir



Fuente. Yoma Construcciones S.A.S

2. Características Técnicas del proyecto.

2.1. Características técnicas del proyecto.

El presente contrato tiene por objeto la REPOSICION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL BARRIO EL PROGRESO Y LOS ANGELES EN LA CALLE 52 ENTRE CARRERA 37 Y CARRERA 30, CALLE 51ª ENTRE CARRERA 30 Y CARRERA 28 SECTOR POSA DEL GRINGO, EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE, ANTIOQUIA, el cual se encuentra conformado por la reposición de la tubería existente, instalación de las acometidas domiciliarias, conexión a la red principal del municipio de el bagre entre otras.

A continuación, se muestra un resumen de las actividades a realizar para la ejecución del proyecto de obra hídrica.

- Preliminares: Cerramiento lona h=2.00 mts.

- Movimientos de tierra: Corte de pavimento y demolición, incluye retiro; Excavación mecánica 0 a 2 m; Acarreo de material de excavación; Suministro, extendido, conformación y compactación de arena para protección de tubería; Suministro, extendido, conformación y compactación de material de excavación para tubería.

- Sistema de acueducto y elementos de conexión: Suministro, transporte e instalación Tuberia PVC U.M. RDE 21 Ø 3"; Suministro, transporte e instalación Tuberia PVC U.M. RDE 21 Ø 6"; Suministro, transporte e instalación Tuberia PVC U.M. RDE 21 Ø 10"; Suministro, transporte e instalación de acometida domiciliaria en manguera PF de 16 mm; Suministro, transporte e instalación de kit de derivación domiciliaria en PVC de diámetro 3" x 1/2". Incluye accesorios; Suministro, transporte e instalación de Valvula de Compuerta Elástica de 3"; Suministro, transporte e instalación de Valvula de Compuerta Elástica de 6"; Suministro, transporte e instalación Tee 6" PVC ó Similar; Suministro, transporte e instalación Tee reducida 10" a 6" en HD; Suministro, transporte e instalación Tee reducida 10" a 3" en HD; Suministro, transporte e instalación Reducción 6" a 3" PVC ó Similar; Suministro, transporte e instalación de codo de 10" a 45° en HD; Suministro, transporte e instalación Tee extremo liso reducida 18" a 10" en HD; Suministro, transporte e instalación de unión universal de 18" en HD; Suministro, transporte e instalación tapón hembra en HD de 10".

- Obras complementarias: Concreto (3000 PSI) para atraque de accesorios de 2" hasta 10" con sikaset L y plastocrete DM; Concreto para parcheo de pavimento rígido, espesor de 0,20 cm.

2.2. Estado inicial del proyecto.

El proyecto se ha diseñado para intervenir en los barrios El Progreso y Los Ángeles, específicamente en la calle 12, entre las carreras 37 y 30, así como en la calle 51, entre las carreras 30 y 38. Estas zonas cuentan actualmente con un sistema de acueducto que garantiza acceso a agua potable. Sin embargo, dicho sistema presenta un estado de deterioro considerable y utiliza tuberías con diámetros reducidos, lo que resulta insuficiente para satisfacer las necesidades hídricas de la comunidad residente. Por ello, la intervención es imprescindible para mejorar la infraestructura y garantizar un suministro de agua adecuado y sostenible.

En las áreas destinadas a ser intervenidas, no se dispone actualmente de un sistema de pavimentación en las vías de acceso, lo que genera una necesidad urgente de realizar reemplazos y mejoras en las tuberías existentes. Este tipo de intervenciones es fundamental para garantizar un mejoramiento integral de las redes hidráulicas, dado que su óptimo funcionamiento tiene un impacto directo en la calidad de vida de los habitantes y en el desarrollo urbano de la zona. Además, la implementación de estas acciones también podría facilitar futuras mejoras en la infraestructura vial, beneficiando las zonas de intervención.

Imagen 2. Estado inicial zonas a intervenir



Fuente. Yoma Construcciones S.A.S


3. Localización del proyecto

3.1. Localización general del proyecto.

El Bagre es uno de los seis municipios de la subregión del Bajo Cauca del departamento de Antioquia, situado a 326 kilómetros de la ciudad de Medellín. Su extensión es de 1.563 km², de los cuales solo 10,8 km² se encuentran urbanizados, constituyéndose el área restante en zona rural, Con relación a las fronteras, limita por el norte con el municipio de Nechí; por el sur con los municipios de Zaragoza y Segovia, por el este con las serranías de San Lucas y Santa Bárbara en el departamento de Bolívar; por el occidente con los municipios de Caucasia y Zaragoza. La cabecera municipal se encuentra ubicada a orillas del río Nechí, en la confluencia con el río Tigüí, el cual es afluente del río Nechí y éste del río Cauca.

Su altura sobre el nivel del mar es de 50 m El clima es cálido y muy húmedo, con un período seco más o menos prolongado. El periodo de lluvias comienza en abril y se prolonga hasta el mes de noviembre, interrumpiéndose por pequeños veranos entre julio y agosto. Los factores que determinan el clima se caracterizan por precipitaciones que varían entre 2.400 y 4.000 milímetros, temperaturas entre 26 y 36 °C y una humedad relativa que supera el 80%.

Imagen 3. Ubicación general del departamento de Antioquia y municipio de El Bagre.



Fuente. Google Maps

3.2. Localización especifica del proyecto.

El proyecto en cuestión se sitúa en el municipio de El Bagre – Antioquia, en los barrios el progreso y los ángeles específicamente en la calle 12, entre las carreras 37 y 30, así como en la calle 51, entre las carreras 30 y 38

Imagen 4. Zonas a intervenir.



Fuente. Google Earth

4. FICHA TÉCNICA DEL CONTRATO DE OBRA.

Número del Contrato	No. 054 - 2024
Objeto del Contrato	"REPOSICION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL BARRIO EL PROGRESO Y LOS ANGELES EN LA CALLE 52 ENTRE CARRERA 37 Y CARRERA 30, CALLE 51ª ENTRE CARRERA 30 Y CARRERA 28 SECTOR POSA DEL GRINGO, EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE, ANTIOQUIA".
Valor del Contrato	CUATROCIENTOS SIETE MILLONES CINTO OCHO MIL SETECIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS CON SETENTA Y CUATRO CENTAVOS ($ 407.108.738,74) INCLUIDO EL A.U. Y DEMÁS COSTOS A QUE HAYA LUGAR.
CDP N°	00108 del 11 Noviembre 2024
CRP N°	00110 del 22 Noviembre 2024
Contratista de obra:	YOMA CONSTRUCCIONES S.A.S
NIT. No.	901.653.259-0
Interventoría:	INGENIERIA DE CORDOBA – INGECOR S.A.S
NIT. No.	901.281.531-2
Supervisión:	**EDTB** - EMPRESA PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL DE EL BAGRE
NIT. No.	901.526.561-7
Plazo Inicial	UN (01) MES Y QUINCE (15) DÍAS CALENDARIO A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO
Fecha de Suscripción Contrato	22 de Noviembre de 2024
Fecha Acta de Inicio	29 de Noviembre de 2024
Fecha de terminación	12 de Enero de 2025

5. Estado general del proyecto.

5.1. Cuadro de actas suscritas.

Para el periodo de ejecución comprendido entre el 29 de noviembre 2024 y 17 de diciembre 2024 del proyecto, el contrato de obra ha generado el acta de inicio, así mismo desde el inicio del proyecto en total se han generado las siguientes actas tal y como lo muestra la siguiente tabla. En el (anexo 01) se pueden visualizar el acta suscrita

Tabla 1. Actas suscritas.

Acta	Fecha
Acta de inicio – Contrato de obra	29 de Noviembre 2024

Fuente. Yoma Construcciones S.A.S

5.2. Pólizas generadas al contrato de obra.

Para el periodo de ejecución comprendido entre el 29 de noviembre 2024 y 17 de diciembre 2024 del proyecto, el contrato de obra ha generado las pólizas de cumplimiento y R.C.E en concordancia con el contrato de obra y acta de inicio, ver (anexo 2) en la siguiente tabla se dan a conocer las pólizas de cumplimiento y R.C.E. que se han generado en el transcurso del proyecto para el contrato de obra:

5.2.1. Póliza según contrato de obra.

Tabla 2. Póliza de Cumplimiento al contrato de obra.

Amparos	Aseguradora	No. Póliza	Vigencia	Valor Asegurado	Valor primas
Cumplimiento	Seguros Mundial	CG-1059972 Anexo. 0	22/11/24 – 07/07/25	$81.421.747,80	$151.913,00
Prestaciones sociales	Seguros Mundial	CG-1059972 Anexo. 0	22/11/24 – 07/01/28	$40.710.873,90	$381.790,00
Estabilidad de la obra	Seguros Mundial	CG-1059972 Anexo. 0	07/01/24 – 07/01/30	$122.132.621,70	$1.527.494,00

Fuente. Yoma Construcciones S.A.S

Tabla 3. Póliza de responsabilidad civil extracontractual R.C.E.

Amparos	Aseguradora	No. Póliza	Vigencia	Valor Asegurado	Valor primas
Amparo básico – predios, Labores y operaciones	Seguros Mundial	CG-1014223 Anexo. 0	22/11/24 – 07/01/25	$260.000.000,00	$81.918,00
Patronal	Seguros Mundial	CG-1014223 Anexo. 0	22/11/24 – 07/01/25	$260.000.000,00	$.0,00
Contratistas y Subcontratistas	Seguros Mundial	CG-1014223 Anexo. 0	22/11/24 – 07/01/25	$260.000.000,00	$.0,00
Vehículos propios y no propios	Seguros Mundial	CG-1014223 Anexo. 0	22/11/24 – 07/01/25	$260.000.000,00	$.0,00

Fuente. Yoma Construcciones S.A.S

Tabla 4. Resolución aprobación de pólizas.

Resolución EDTB – de aprobación garantía de cumplimiento			
Póliza	Resolución	Fecha	Descripción
CG-1059972 CG-1014223	No.088	29 de Noviembre 2024	Contrato de obra

Fuente. Yoma Construcciones S.A.S

5.2.2. Póliza según Acta de inicio.

Tabla 5. Póliza de Cumplimiento al acta de inicio.

Amparos	Aseguradora	No. Póliza	Vigencia	Valor Asegurado	Valor primas
Cumplimiento	Seguros Mundial	CG-1059972 Anexo. 2	29/11/24 – 14/07/25	$81.421.747,80	$151.913,00
Prestaciones sociales	Seguros Mundial	CG-1059972 Anexo. 2	29/11/24 – 14/01/28	$40.710.873,90	$381.790,00
Estabilidad de la obra	Seguros Mundial	CG-1059972 Anexo. 2	14/01/25 – 14/01/30	$122.132.621,70	$1.527.494,00

Fuente. Yoma Construcciones S.A.S

Tabla 6.Póliza de responsabilidad civil extracontractual R.C.E. al acta de inicio

Amparos	Aseguradora	No. Póliza	Vigencia	Valor Asegurado	Valor primas
Amparo básico – predios, Labores y operaciones	Seguros Mundial	CG-1014223 Anexo. 2	22/11/24 – 14/01/25	$390.000.000,00	$.0,00
Patronal	Seguros Mundial	CG-1014223 Anexo. 2	22/11/24 – 14/01/25	$390.000.000,00	$.0,00
Contratistas y Subcontratistas	Seguros Mundial	CG-1014223 Anexo. 2	22/11/24 – 14/01/25	$390.000.000,00	$.0,00
Vehículos propios y no propios	Seguros Mundial	CG-1014223 Anexo. 2	22/11/24 – 14/01/25	$390.000.000,00	$.0,00

Fuente. Yoma Construcciones S.A.S

Tabla 7. Resolución aprobación de pólizas.

Resolución EDTB – de aprobación garantía de cumplimiento y R.C.E.			
Póliza	Resolución	Fecha	Descripción
CG-1059972 CG-1014223	No.090	04 de Diciembre 2024	Acta de inicio Contrato de obra

Fuente. Yoma Construcciones S.A.S

5.3. Costos indirectos en la ejecución del presupuesto.

5.3.1. Personal técnico, profesional y administrativo empleado en la ejecución del proyecto.

Para el periodo de ejecución comprendido entre el 29 de noviembre 2024 y 17 de diciembre 2024 del proyecto, se emplearon para el desarrollo de los trabajos al siguiente personal:

Tabla 8. Personal administrativo profesional empleado.

Cargo	Cantidad	Dedicación	Valor ($)
Ingeniero director de obra.	0.6	50%	$ 2.385.000
Ingeniero residente de obra.	0.6	100%	$ 2.862.000
Topógrafo	0.6	80%	$ 2.289.600
Cadenero	0.6	80%	$ 1.060.800
Secretaria	0.6	50%	$ 663.000

Fuente. Yoma Construcciones S.A.S

Tabla 9. Personal operativo.

Cargo	Cantidad	Dedicación
Maestro de obra	1	100%
Paletera	1	100%
Ayudante de obra	3	100%
Operador maquinaria pesada	1	100%

Fuente. Yoma Construcciones S.A.S

5.3.2. Equipo Implementados.

Para el periodo de ejecución comprendido entre el 29 de noviembre 2024 y 17 de diciembre 2024 del proyecto, el equipo utilizado por el Contratista, para adelantar las actividades objeto del contrato fueron

Tabla 10. Equipo implementado.

Equipo implementado	Cantidad
Equipos de computo	1
Estación Topográfica	1
Retroexcavador.	1
Volqueta	1
Pulidora	1
Tronzadora concreto	1
Motobomba a gasolina	1
Herramienta menor	1

Fuente. Yoma Construcciones S.A.S

5.4. Certificados de calidad

5.4.1. Certificado de calidad de materiales.

Para el periodo de ejecución comprendido entre el 29 de noviembre 2024 y 17 de diciembre 2024, se entrega a la interventoría los certificados de calidad de materiales (Anexo 03) de calidad tales como, tuberías PVC presión, accesorios en PVC, accesorios en hierro ductil entre otros materiales requeridos en la ejecución del proyecto, en estos certificados se puede visualizar los ensayos a los cuales fueron sometidos los materiales y la calidad de estos


5.4.2. Certificado de calibración de equipo topográfico.

Para el periodo de ejecución comprendido entre el 29 de noviembre 2024 y 17 de diciembre 2024, se entrega a la interventoría los certificados de calibración de equipo topográfico implementado (Anexo 04) garantizando las óptimas condiciones en las cuales se encuentra este equipo topográfico para la ejecución de las actividades

5.5. Estado general del tiempo.

Para el periodo de ejecución comprendido entre el 29 de noviembre 2024 y 17 de diciembre 2024 del proyecto, para el estado general del tiempo se presentaron niveles bajos de precipitaciones, lo cual no afecta la ejecución del proyecto ni causa retrasos en las actividades realizadas. En el Anexo (05) se puede apreciar la tabla del estado general del clima y los datos pluviométricos descargados del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales IDEAM para este periodo.

Imagen 5. Reporte estado de tiempo.




Fuente. Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales

5.6. Avance físico financiero y porcentual de ejecución de obra.

Durante el periodo del 29 de noviembre 2024 y 17 de diciembre 2024, se ha evidenciado un progreso significativo en el desarrollo del proyecto de obra. Este avance se materializa en la ejecución del 69.82% donde se ejecuta un mayor porcentaje de actividades referente a las actividades programadas en el cronograma de obra.

El valor asociado al avance de este periodo, ascendente a **DOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MILLONES DOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL DOCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS CON NOVENTA Y DOS CENTAVOS M/CTE** ($284,256,272.92) esto refleja una gestión financiera eficiente y responsable. Este aspecto es crucial, ya que asegura la disponibilidad y el uso adecuado de los recursos financieros necesarios para llevar a cabo las actividades de manera óptima y sin contratiempos.

Imagen 6. Gráfico de valor programado vs valor ejecutado.



Fuente. Yoma Construcciones S.A.S

5.7. Control aportes legales y seguridad social al contrato de obra.

Para el periodo de ejecución comprendido entre el 29 de noviembre 2024 y 17 de diciembre 2024 del proyecto, se presentan las planillas de la afiliación a la seguridad del personal empleado. (anexo 06)

5.8. Bitácora de obra.

El Residente de Obra diligencia la bitácora en cuanto a mano de obra, clima, maquinaria, equipos, además de las correspondientes actividades ejecutadas en el presente periodo ver Anexo (07).

5.9. Correspondencia generada.

Para el periodo de ejecución comprendido entre el 29 de noviembre 2024 y 17 de diciembre 2024 del proyecto, el contrato de obra en el avance de sus actividades genero correspondencia que se describe en la siguiente tabla y se puede visualizar en el (anexo 08)

Tabla 11. Correspondencia generada por el contrato de obra

FECHA	OFICIO No.	ASUNTO	ENVIA	RECIBE
5/12/2024	EDTB/INTV/SM1/001	Entrega de garantías contractuales de acuerdo al acta de inicio, "pólizas de cumplimiento y póliza de responsabilidad civil extracontractual."	Yoma Construcciones S.A.S	Empresa para el desarrollo territorial de El Bagre - EDTB
				Ingeniería de Córdoba INGECOR S.A.S
5/12/2024	CONT/SM1/002	Solicitud de entrega cronograma y flujo de caja para la ejecución de las actividades contractuales.	Ingeniería de Córdoba INGECOR S.A.S	Yoma Construcciones S.A.S
6/12/2024	EDTB/INTV/SM1/002	Entrega de cronograma y flujo de caja	Yoma Construcciones S.A.S	Ingeniería de Córdoba INGECOR S.A.S
				Empresa para el desarrollo territorial de El Bagre - EDTB
9/12/2024	CONT/SM2/003	Solicitud de entrega actas de vecindad	Ingeniería de Córdoba INGECOR S.A.S	Yoma Construcciones S.A.S
10/12/2024	CONT/SM2/004	Solicitud de entrega certificados de calidad de materiales	Ingeniería de Córdoba INGECOR S.A.S	Yoma Construcciones S.A.S

10/12/2024	EDTB/INTV/SM2/003	Informe sobre imposibilidad de realizar actas de vecindad.	Yoma Construcciones S.A.S	Ingeniería de Córdoba INGECOR S.A.S Empresa para el desarrollo territorial de El Bagre - EDTB

Fuente. Yoma Construcciones S.A.S

5.10. Alcance del proyecto.

El contrato de obra No. 054 - 2024 cuyo objeto es la "reposición del sistema de acueducto del barrio el progreso y los ángeles en la calle 52 entre carrera 37 y carrera 30, calle 51ª entre carrera 30 y carrera 28 sector posa del gringo, en la zona urbana del municipio de El Bagre, Antioquia" cuenta con el siguiente alcance para su ejecución.

El diseño del proyecto se basa en la necesidad de modernizar y optimizar el sistema de acueducto existente mediante la reposición de la tubería actual. Las tuberías de 4" y 3", que constituyen el sistema actual, serán reemplazadas por tuberías hidráulicas de presión con diámetros de 10", 6" y 3". Esta actualización no solo mejorará la capacidad de transporte de agua, sino que también garantizará un sistema más eficiente y robusto, capaz de atender la creciente demanda y cumplir con los estándares técnicos y de seguridad requeridos. La selección de los nuevos diámetros responde a un análisis técnico que busca maximizar el rendimiento del sistema, optimizar la presión y minimizar posibles fallos en el suministro.

Este proyecto comienza con la conexión a la red principal de agua potable del municipio, aprovechando un tubo madre de 18 pulgadas que se reduce a 10 pulgadas. Esta reducción es fundamental para garantizar la presión necesaria para abastecer de manera eficiente a los sectores contemplados en la intervención. La elección de estas dimensiones no solo asegura la funcionalidad del sistema, sino que también optimiza el uso de los recursos disponibles, contribuyendo a una distribución equitativa y sostenida del agua.

Adicionalmente, se instalará una tubería paralela de 3 pulgadas destinada a habilitar puntos para las acometidas domiciliarias. Este diseño permitirá reemplazar y mejorar 80 acometidas en total, asegurando un suministro más confiable y eficiente para las viviendas. Al implementar esta infraestructura, el proyecto busca elevar la calidad de vida de los habitantes y reducir problemas asociados a la red actual, como fugas o presión insuficiente, consolidando un sistema hídrico más robusto y sostenible.

6. Actividades realizadas en el presente periodo de ejecución.


Para la presentación del informe de obra correspondiente al periodo de ejecución comprendido entre el 29 de noviembre de 2024 y el 17 de diciembre de 2024, es importante destacar que se llevaron a cabo diversas actividades contractuales fundamentales para el avance del proyecto. Estas actividades, descritas en detalle a continuación, reflejan el cumplimiento de los compromisos establecidos, asegurando el progreso dentro de los plazos estipulados y conforme a los estándares acordados.

6.1. Preliminares.

6.1.1. Cerramiento lona h=2.00 mts.

Se instala un cerramiento con lona verde de 2 metros de altura, cuyo propósito principal es garantizar la seguridad y la privacidad durante la ejecución de las actividades del proyecto. Este cerramiento se implementó para proteger las áreas intervenidas de posibles interferencias externas, así mismo también previene el ingreso de personas ajenas, minimizando el riesgo de accidentes. Además, delimita de manera clara las zonas de trabajo, promoviendo un entorno controlado y organizado que facilita el desarrollo eficiente de las labores.

Imagen 7. Cerramiento de zonas de trabajo.



Fuente. Yoma Construcciones S.A.S

6.2. Movimiento de tierras.

6.2.1. Excavación mecánica 0 a 2 m.

Las excavaciones necesarias para la reposición de las tuberías existentes se realizaron considerando las dimensiones específicas que requieren los distintos diámetros de tubería. Para la tubería de 3 pulgadas, se realizan excavaciones con un ancho de 60 cm y una profundidad promedio de 80 cm. Por otro lado, las tuberías de 6 pulgadas se realizaron excavaciones con un ancho de 60 cm, pero una profundidad aproximada de 1 metro. Finalmente, para las tuberías de 10 pulgadas, las excavaciones se realizaron de 75 cm de ancho y 1 metro de profundidad. Estas dimensiones se establecen para garantizar la correcta instalación, estabilidad y funcionalidad de las tuberías, además de permitir el acceso adecuado para su manipulación durante el proceso constructivo.

Imagen 8. Excavaciones para tubería.




Fuente. Yoma Construcciones S.A.S

6.2.2. Suministro, extendido, conformación y compactación de arena para protección de tubería.

Se realiza la instalación, suministro y conformación de la arena como material de protección para las tuberías de PVC presión RDE 21 de 3", 6" y 10" responde a la necesidad de garantizar la seguridad estructural y funcional de las mismas. Este procedimiento tiene como propósito principal aislar la tubería del contacto directo con la tierra, reduciendo así los riesgos de deterioro prematuro y asegurando una mayor durabilidad.

En el caso de las tuberías de 3", se llevó a cabo la conformación de una capa de arena que alcanza una altura aproximada de 37 cm, cubriendo completamente el tubo. Para las tuberías de 6", se determinó una altura de protección de 45 cm, mientras que para las de 10" se estableció una capa de arena de 55 cm. Estas medidas no solo garantizan la cobertura adecuada de cada diámetro, sino que también cumplen con los estándares técnicos para proteger las tuberías frente a las presiones del suelo y posibles movimientos estructurales.

Imagen 9. Arena para protección de tubería.



Fuente. Yoma Construcciones S.A.S

6.2.3. Suministro, extendido, conformación y compactación de material de excavación para tubería.

Se realizo el proceso de extendido y conformación del material óptimo y aprovechable obtenido de las excavaciones, donde se garantiza la estabilidad y funcionalidad del terreno. Este material es reutilizado del material que se encuentra óptimo para uso después de las excavaciones, para rellenar las áreas donde se llevó a cabo la reposición de tuberías, asegurando así una gestión eficiente y sostenible de los recursos. Además, mediante el uso de maquinaria, se lleva a cabo la compactación del relleno, previniendo el riesgo de asentamientos futuros.

Imagen 10. Compactación de material de relleno.



Fuente. Yoma Construcciones S.A.S

6.3. Sistema de acueducto y elementos de conexión.

6.3.1. Suministro, transporte e instalación Tubería PVC U.M. RDE 21 Ø 3".

Se llevó a cabo el suministro, transporte e instalación de una tubería de Ø3", la cual se encuentra ubicada en paralelo a las tuberías principales de Ø10" y Ø6". Esta disposición permite una integración eficiente con el sistema existente. Además, la tubería de Ø3" está diseñada con juntas rápidas, una característica que simplifica considerablemente su instalación. Esto se logra gracias a su diseño estructural, que combina un extremo en forma de campana y el otro extremo liso, lo que garantiza conexiones más ágiles, seguras y funcionales, optimizando tanto el tiempo como los recursos empleados en el proceso.

Imagen 11. Tubería PVC RDE 21 - 3"





Fuente. Yoma Construcciones S.A.S

6.3.2. Suministro, transporte e instalación Tubería PVC U.M. RDE 21 Ø 6".

Se llevó a cabo el suministro, transporte e instalación de una tubería de Ø6", la cual se encuentra ubicada y conectada en paralelo a las tuberías de Ø3". Esta disposición permite una integración eficiente con el sistema existente. Además, la tubería de Ø3" está diseñada con juntas rápidas, una característica que simplifica considerablemente su instalación. Esto se logra gracias a su diseño estructural, que combina un extremo en forma de campana y el otro extremo liso, lo que garantiza conexiones más ágiles, seguras y funcionales, optimizando tanto el tiempo como los recursos empleados en el proceso.

Imagen 12. Tubería PVC RDE 21 - 6"




Fuente. Yoma Construcciones S.A.S

6.3.3. Suministro, transporte e instalación Tubería PVC U.M. RDE 21 Ø 10".

Se llevó a cabo el suministro, transporte e instalación de una tubería de Ø10", la cual se encuentra ubicada a lo largo de los barrios los ángeles, y el progreso, así mismo se encuentra conectada a la red de distribución principal de agua potable con la cual cuenta el municipio,

Imagen 13. Tubería PVC RDE 21 - 10"



Fuente. Yoma Construcciones S.A.S

7. Balance de obra ejecutada.

- El valor inicial del contrato de obra No. 054 - 2024 es **de CUATROCIENTOS SIETE MILLONES CINTO OCHO MIL SETECIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS CON SETENTA Y CUATRO CENTAVOS ($ 407.108.738,74)** INCLUIDO EL A.U. Y DEMÁS COSTOS A QUE HAYA LUGAR.

- Para el periodo comprendido entre el 29 de noviembre 2024 y 17 de diciembre 2024 del proyecto, se presenta un avance de obra correspondiente al 69.82% de actividades ejecutadas que ascienden a DOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MILLONES DOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL DOCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS CON NOVENTA Y DOS CENTAVOS M/CTE ($284,256,272.92).

8. Conclusiones y recomendaciones.

- El día 29 de noviembre de 2024 se firmó el acta de inicio del contrato de obra en referencia, iniciándose oficialmente las actividades operativas contractuales.

- Se requiere de realizar un balance de obra, para determinar las cantidades reales ejecutadas, estableciendo de este modo la necesidad de realizar mayores y menores cantidades al proyecto.

- Para la presentación del presente informe de obra se realiza el cobro parcial No.01 a la ejecución del contrato de obra No. 054 – 2024 con un avance de obra correspondiente al 69.82%.

Viernes 29 Noviembre 2024
Personal en obra: Director de obra, Residente de obra. Topografo Cadenero, 1 cuadrilla de obra; Secretario; Operador maquina.
Maquinaria y Equipo: Retro excavadora tipo Bgorita.
Estado del Clima: Soleado y Despejado durante el dia.
Actividades Realizadas
* Cerramiento en lona h= 2.0 mts
* Excavacion Mecanica 0a2 m
* Suministro, transporte e instalacion de Tuberia PVC UM RDE 21 Ø3"
* Suministro, transporte e instalacion de tuberia PVC UM. RDE 21 Ø3.0"
* Lineamiento y Direccionamiento mediante la topografia.

Contratista

Ana Fajardo
Interventoria.

Sabado 30 Noviembre 2024
Personal en obra: Director de obra; Residente de obra Topografo, Cadenero; Secretaria; 1 cuadrilla de obra Paletera, Operador de maquinaria
Maquinaria y Equipo: Retro excavadora tipo Bgorita.
Estado del clima: soleado y despejado durante el dia
Actividades Realizadas
*Excavaciones Mecanicas de 0a2 mts
* Suministro, extendido, conformacion y compactacion de material de excavacion para tuberia
* Suministro transporte e instalacion de tuberia PVC UM RDE 21 Ø3'
* Suministro transporte e instalacion de tuberia PVC UM RDE 21 Ø10'

A. Fajardo

Lunes 2 Diciembre 2024
Personal en obra: Director de obra; Ingeniero Residente de obra; Topografo; Cadenero; Secretaria; Poletera; 1 Cuadrilla de obra; Operador de Maquinaria.
Estado del clima
Soleado y Despejado durante el dia
Equipos en obra = Retro excavadora tipo Caterpillar.
Actividades Realizadas
* Se continuan labores de excavaciones Mecanica de 0 a 2m
* Se continuan labores de suministro, extendido y conformacion de material de excavacion para tuberia.
* Suministro, transporte e instalacion tuberia PVC UM RDE 21 Ø 3"
* Suministro transporte e instalacion de tuberia PVC UM RDE 21 Ø 10"

Ana Fajardo

Martes 3 Diciembre 2024
Personal en obra: Director de obra; Ingeniero residente de obra; Topografo; Cadenera; Secretaria; ~~Cadenera~~; Poletero; 1 Cuadrilla de obra, operador de maquinaria
Estado del clima: soleado y Despejado durante el dia.
Equipos en obra: Retro excavadora tipo Caterpillar.
Actividades Realizadas.
* Se continuan labores de excavaciones mecanicas de 0 a 2mts
* se continuan labores de Suministro, extendido, conformacion y compactacion de material de excavacion para tuberia Ø3"
* Suministro, transporte e instalacion de tuberia PVC UM RDE 21 Ø 3'
* Suministro transporte e instalacion de tuberia PVC UM RDE 21 Ø 10"

Ana Fajardo

Miercoles 4 diciembre 2024
Personal en obra: Residente de obra; Topografo; Cadenero
y cuadrillo de obra; Secretaria;
Estado del clima:- Se Presentan fuertes lluvias en la
madrugada y en horas de la tarde soleado y despejada
Equipos en obra:- Retroexcavadora tipo Pajarita
Actividades Realizadas
* Excavacion mecanica de 0 a 2 m
* Suministro, transporte e instalacion de Tuberia
RDE 21 Ø 3" y diametro 10"
* Se realizan Reparaciones en tuberias afectadas
Por las excavaciones

Ana Fajardo

Jueves 5 Diciembre 2024
Personal en obra; Residente de obra; Topografo
cadenero; Secretario; cuadrilla de obra; Poletero
y operador de maquinaria;
Estado del clima
Se Presenta lluvias leves en horas de la noche
Durante el dia soleado y despejado
* Equipos en obra:- Retroexcavadora tipo Pajarita;
Actividades Realizadas
* Se continuan labores de excavaciones de 0 a 2 mts
* Se continuan labores de conformacion y compactacion
de material de excavacion para tuberia.
* Suministro, transporte e instalacion de tuberia
PVC UM RDE 21 Ø 3" y diametro Ø 10"

Ana Fajardo

Viernes 6 de Diciembre 2024
Personal en obra: Director de obra; Residente de obra
Topografo; Cadenero; Paletero; Operador de
maquinaria; 1 cuadrilla
Estado del Clima: Se Presentan lluvias leves en
horas de la mañana, en horas de la tarde, soleado y
Despejado.
Equipos en obra: Retro excavadora tipo Pajarita.
Actividades Realizadas.
* Excavacion mecanica de 0.2 mts
* Suministro transporte e instalacion de
Tuberia PVC UM RDE 21 Ø3" y Ø10"
* Suministro e instalacion de acometida domiciliaria
en manguera PF de 16 mm
* Suministro e instalacion de Kit de derivacion
domiciliario en PVC Ø 3" a 1/2

Ana Tejarado

Sabado 7 diciembre 2024
Personal en obra: Director de obra; Residente de obra
Topografo; Cadenero 1 cuadrille de obra; y Paletera
1 operador de maquinaria.
Estado del clima: Soleado y Despejado durante el dia
se Presento lluvias en horas de la noche
Equipos en obra: Retro excavadora tipo Pajarita
Actividades Realizadas
* Excavaciones mecanicas de 0.2 mts
* Se Presentan afectaciones a tuberia
existente de agua Potable y de aguas
Residuales
* Suministro, transporte e instalacion de tuberia
PVC RDE 21 Ø3" y Ø10"

Lunes 9 Diciembre del 2024
Personal en obra = Residente de obra; Topografo; cadenero.; Peletero; Operador de Maquinaria; 1 cuadrilla obra
Estado del Clima =
Se Presentan lluvias en horas dela mañana, el dia en general estubo soleado
Equipos en obra = Retro excavadora tipo Pajarita.
Actividades Realizadas
* Excavaciones mecanicas ~~en~~ 0 a 2 mts
* Suministro extendida y conformacion y compactacion de material de excavacion para tuberia
* Suministro, transporte e instalacion de tuberia RDE 21 Ø 3" y Ø 10"
* Suministro, transporte e instalacion de kit de derivacion domiciliaria PVC 3" a 1/2

Ana Fajardo

Martes 10 Diciembre 2024
Personal en obra: Director de obra; Residente de obra; Topografo; cadenero; 1 cuadrilla de obra; Operador maquina; Peletero
Estado del clima = soleado durante el dia, se Presentan lluvias en horas dela noche
Equipos en obra: Retro excavadora tipo Pajarita.
Actividades Realizadas
* excavaciones de 0 a 2 m
* conformacion y compactacion de relleno para tuberia
* Suministre de e instalacion de tuberia PVC RDE 21 Ø 3" y 10"
* Suministro transporte e instalacion de acometido domiciliaria en manguera PF de 16 mm

Miercoles 11 Diciembre 2024
* Personal en obra: Residente de obra; 1 cuadrilla de obra
Operador de maquina; faletera
* Estado del Clima: se Presentan lluvias leves en horas dela mañana, Soleado durante el dia
* Equipos en obra: Retro excavadora tipo Pajarito.
*Actividades Realizados
*Excavaciones de 0a2 mts
*Suministro, conFormacion de relleno Para tuberia Ø3"
*Suministro e instalacion de tuberia Ø3" y Ø10"
*Suministro e instalacion de collarin de derivacion de 3" a 1/2"

Ana Fajardo

Jueves 12 Diciembre 2024
Personal en obra: Director de obra; Residente de obra Topografo; Cacadenero; secretaria; operador de maquinaria; cuadrillo de obra; Peletero
Estado del clima: Se Presentan fuertes lluvias en la mañana; soleado durante el dia
Equipos en obra: Retro excavadora. tipo Pajarita
Actividades Realizados
* Suministra transporte e instalacion de tuberia Pf 16mm
* Suministra transporte e instalacion de ~~kit~~ accesorio de Kit de derivacion PVC de 3" a 1/2"

Ana Fajardo

Viernes 13 Diciembre 2024

* Personal en obra = Residente de obra, Cuadrilla de obra Topografo, cadenero: Secretario Paletero
Estado del clima = Soleado y Despejado durante el dia.
Equipos en obra = Retro excavadora tipo Pajarita.
Actividades Realizadas
* Excavaciones de 0 a 2 mts
* Suministro y conformacion de relleno Para tuberia de 3", 6", 10"
* Suministro e instalacion de tuberia RDE 21 Ø3", 6", 10"
* Instalacion de collarin de derivacion de 3" a 1/2

Ana Fajardo

Sabado 14 Diciembre 2024

* Personal en obra:- Director de obra; Residente de obra Topografo, Cadenero; Cuadrilla de obra; Paletero; Operador maquinaria
Estado del clima = Soleado y Despejado durante el dia
Equipos en obra. Retro excavadora tipo Pajarita.
Actividades Realizadas
* Excavaciones de 0 a 2 mts
* Cerramiento en lona h = 2.00 mts
* Excavaciones de 0 a 2 mts
* Suministro, transporte e instalacion de tuberia RDE 21 de Ø3', Ø6' y Ø10'

Ana Fajardo

Lunes 16 diciembre 2024
Personal en obra: Residente de obra; Topografo 6. Cadenero
Boletero: Secretaria; Cuadrilla de obra: Operador de maquina
Estado del tiempo: soleado y despejado durante el dia
Equipos en obra: Retro excavadora tipo Pgarita.
Actividades Realizadas
* se continuan labores de excavaciones de 0.2 mts
* se continuan ~~Rellenos~~ de extendido y conformacion y compactacion de arena para proteccion de tuberia
* se continuan suministro, conformacion y compactacion de material de excavacion para tuberias
* se continua el Suministro transporte e instalacion de tuberia PVC UM RDE 21 de Ø 3", Ø 6"

Ana Fajardo

Martes 17 diciembre 2024
Personal = Director de obra; Residente de obra; Topografo cadenero; Boletero, Secretaria; 1 cuadrilla de obra operador de maquinaria
Estado del Clima: Soleado y despejado durante el dia.
Equipos en obra: Retro excavadora tipo Pgarita
Actividades Realizadas
* Suministro, transporte e instalacion de Tuberia Presion PVC RDE 21 de 3" y 6"
* Suministro, extendido y conformacion de arena para Proteccion de la tuberia.

Ana Fajardo

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901653259	0	YOMA CONSTRUCCIONES SAS	8 - MENOS DE 206 COTIZANTES	ANTIOQUIA-BAGRE	el bagre cl 15	EL BAGRE-ANTIOQUIA	7895854	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-11	2024-12	1939838-6	94789919180	E	2024/12/13	2024/12/17	BANCO DE OCCIDENTE	4	$241,200

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				9	$125,100	$600	$0	$125,700
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$13,900	$100	$0	$14,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$13,900	$100	$0	$14,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	4	$55,600	$200	$0	$55,800
PROTECCION	230201	800,229,739	0	3	$41,700	$200	$0	$41,900
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				9	$54,900	$200	$0	$55,100
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	9	$54,900	$200	$0	$55,100
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				9	$28,100	$100	$0	$28,200
COMFENALCO ANTIOQUIA	CCF03	890,900,842	6	9	$28,100	$100	$0	$28,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 7)				9	$31,500	$700	$0	$32,200
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	2	$7,000	$100	$0	$7,100
EPS MUTUAL SER	EPS048	806,008,394	7	1	$3,500	$100	$0	$3,600
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	1	$3,500	$100	$0	$3,600
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$3,500	$100	$0	$3,600
SALUD MIA EPS	EPS046	900,914,254	1	1	$3,500	$100	$0	$3,600
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$3,500	$100	$0	$3,600
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	2	$7,000	$100	$0	$7,100
TOTAL				9	$239,600	$1,600	$0	$241,200

2024/12/17 04:40 PM

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901653259	0	YOMA CONSTRUCCIONES SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	ANTIOBAGRE	el bagre cl 15	EL BAGRE-ANTIOQUIA	7895854	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-11	2024-12	19398384	9478959180	E	2024/12/13	2024/12/17	BANCO DE OCCIDENTE	4	$241,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

No.	EMPLEADO			NOVEDADES																	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	1095825793	CORREA JESUS	X																	230265	2	$86,667	$13,900	EPS065	2	$86,667	$3,500	CCF03	2	$86,667	$3,500	14-11	2	$86,667	$6,100	2	$0	$0	SI	$27,000
2	CC	1001741123	ESTRADA LUIS	X																	230301	2	$86,667	$13,900	ESSC24	2	$86,667	$3,500	CCF03	2	$86,667	$3,500	14-11	2	$86,667	$6,100	2	$0	$0	SI	$27,000
3	CC	15077614	HERAZO JAIRO	X																	230301	2	$86,667	$13,900	ESSC07	2	$86,667	$3,500	CCF03	2	$86,667	$3,500	14-11	2	$86,667	$6,100	2	$0	$0	SI	$27,000
4	CC	15076629	MARTINEZ ELIAS	X																	231061	2	$86,667	$13,900	EPS002	2	$86,667	$3,500	CCF03	2	$86,667	$3,500	14-11	2	$86,667	$6,100	2	$0	$0	SI	$27,000
5	CC	1083308444	MASS LUIS	X																	230261	2	$86,667	$13,900	EPS048	2	$86,667	$3,500	CCF03	2	$86,667	$3,500	14-11	2	$86,667	$6,100	2	$0	$0	SI	$27,000
6	CC	1040493056	MURILLO YONATHAN	X																	25-14	2	$86,667	$13,900	ESSC24	2	$86,667	$3,500	CCF03	2	$867	$100	14-11	2	$86,667	$6,100	2	$0	$0	SI	$23,600
7	CC	1040517565	SANABRIA MONICA	X																	230261	2	$86,667	$13,900	EPS037	2	$86,667	$3,500	CCF02	2	$86,667	$3,500	14-11	2	$86,667	$6,100	2	$0	$0	SI	$27,000
8	CC	1095805664	SOSA ISAAC	X																	230261	2	$86,667	$13,900	EPS005	2	$86,667	$3,500	CCF03	2	$86,667	$3,500	14-11	2	$86,667	$6,100	2	$0	$0	SI	$27,000
9	CC	91494944	VALENCIA EDWIN	X																	230301	2	$86,667	$13,900	EPS046	2	$86,667	$3,500	CCF03	2	$86,667	$3,500	14-11	2	$86,667	$6,100	2	$0	$0	SI	$27,600
Total	Afiliados(9)																						$780,003	$125,100			$780,003	$31,500			$694,203	$28,100			$780,003	$54,900		$0	$0		$239,600

2024/12/17 04:40 PM

aportes en línea

Planilla Integrada

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901653259	0	YOMA CONSTRUCCIONES SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	ANTIOBAGRE	el bagre cl 15	EL BAGRE-ANTIOQUIA	7895854	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2024-12	2025-01	9478959251	9478959251	E	2025/01/16	2024/12/17	BANCO DE BOGOTA	0	$2,990,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO									NOVEDADES																										
No.	Tipo Id	No Id	Nombre	Tipo Cotizante	Horas Laboradas	Extranjero	Temp. Ext.	Fecha Radicación en el Exterior	Ing	Fecha Ing	Ret	Fecha Ret	Tde	Tae	Tdp	Tap	Vsp	Fecha Inicio Vsp	Cor	Vst	Sln	Fecha Inicio Sln	Fecha Fin Sln	Ige	Fecha Inicio Ige	Fecha Fin Ige	Lma	Fecha Inicio Lma	Fecha Fin Lma	Vac-lr	Fecha Inicio Vac-lr	Fecha Fin Vac-lr	Avp	Vc
1	CC	1095825793	CORREA RODRIGUEZ JESUS ANDRES	Dependiente	0	No	No																												
2	CC	1001741123	ESTRADA ECHAVARRIA LUIS ESTEBAN	Dependiente	0	No	No																												
3	CC	15077614	HERAZO VEGA JAIRO JAVIER	Dependiente	0	No	No																												
4	CC	15076629	MARTINEZ JULIO ELIAS JOSE	Dependiente	0	No	No																												
5	CC	1003308444	MASS MARTINEZ LUIS ANDRES	Dependiente	0	No	No				X	2024/12/12																							
6	CC	1040493056	MURILLO POLO YONATHAN ANDRES	Dependiente	0	No	No				X	2024/12/01																							
7	CC	1040517565	SANABRIA MACHADO MONICA YULIETH	Dependiente	0	No	No																												
8	CC	1095805664	SOSA CAMARGO ISAAC ALFREDO	Dependiente	0	No	No																												
9	CC	91494944	VALENCIA PINZON EDWIN FERNANDO	Dependiente	0	No	No																												

Total **Afiliados(9)**

aportes en línea

Planilla Integrada

							SALARIO			PENSION												SALUD					
t	Fecha Inicio vct	Fecha Fin vct	Irl	Fecha Inicio Irl	Fecha Fin Irl	vip	Valor	Integral	Tipo de Salario	Administradora	Dias	IBC	Tarifa	Tarifa Alto Riesgo Pensión	Valor Cotización	Cotización Voluntaria Empleador	Cotización Voluntaria Afiliado	Fondo Solidaridad Pensional	Fondo Subsistencia	Valor No retenido	Total	AFP Destino	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Valor Cotización	Valor UPC
							$ 1.300.000	No	Fijo	PROTECCION	30	$ 1.300.000	16%	SIN RIESGO	$ 208.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 208.000		SANITAS	30	$ 1.300.000	4%	$ 52.000	$
							$ 1.300.000	No	Fijo	PORVENIR	30	$ 1.300.000	16%	SIN RIESGO	$ 208.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 208.000		COOSALUD MOVILIDAD	30	$ 1.300.000	4%	$ 52.000	$
							$ 1.300.000	No	Fijo	PORVENIR	30	$ 1.300.000	16%	SIN RIESGO	$ 208.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 208.000		MUTUAL SER	30	$ 1.300.000	4%	$ 52.000	$
							$ 1.300.000	No	Fijo	COLFONDOS	30	$ 1.300.000	16%	SIN RIESGO	$ 208.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 208.000		SALUD TOTAL	30	$ 1.300.000	4%	$ 52.000	$
							$ 1.300.000	No	Fijo	PROTECCION	12	$ 520.000	16%	SIN RIESGO	$ 83.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 83.200		EPS MUTUAL SER	12	$ 520.000	4%	$ 20.800	$
							$ 13.000	No	Fijo	COLPENSIONES	1	$ 43.334	16%	SIN RIESGO	$ 7.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 7.000		COOSALUD MOVILIDAD	1	$ 43.334	4%	$ 1.800	$
							$ 1.300.000	No	Fijo	PROTECCION	30	$ 1.300.000	16%	SIN RIESGO	$ 208.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 208.000		NUEVA E.P.S.	30	$ 1.300.000	4%	$ 52.000	$
							$ 1.300.000	No	Fijo	PORVENIR	30	$ 1.300.000	16%	SIN RIESGO	$ 208.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 208.000		SANITAS	30	$ 1.300.000	4%	$ 52.000	$
							$ 1.300.000	No	Fijo	PORVENIR	30	$ 1.300.000	16%	SIN RIESGO	$ 208.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 208.000		SALUD MIA EPS	30	$ 1.300.000	4%	$ 52.000	$
																					$ 1.546.200						$ 386.600	

aportes en línea

Planilla Integrada

			CCF					RIESGOS						PARAFISCALES										
	Total	EPS Destino	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Valor Cotización	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Clase Riesgo	Valor Cotización	Días	IBC	Tarifa SENA	Valor Cotización SENA	Tarifa ICBF	Valor Cotización ICBF	Tarifa ESAP	Valor Cotización ESAP	Tarifa MEN	Valor Cotización MEN	Exonerado SENA e ICBF
0	$ 52.000		COMFENALCO ANTIOQUIA	30	$ 1.300.000	4%	$ 52.000	ARL SURA	30	$ 1.300.000	6,96%	5	$ 90.500	30	$ 0	0%	$ 0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
0	$ 52.000		COMFENALCO ANTIOQUIA	30	$ 1.300.000	4%	$ 52.000	ARL SURA	30	$ 1.300.000	6,96%	5	$ 90.500	30	$ 0	0%	$ 0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
0	$ 52.000		COMFENALCO ANTIOQUIA	30	$ 1.300.000	4%	$ 52.000	ARL SURA	30	$ 1.300.000	6,96%	5	$ 90.500	30	$ 0	0%	$ 0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
0	$ 52.000		COMFENALCO ANTIOQUIA	30	$ 1.300.000	4%	$ 52.000	ARL SURA	30	$ 1.300.000	6,96%	5	$ 90.500	30	$ 0	0%	$ 0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
0	$ 20.800		COMFENALCO ANTIOQUIA	12	$ 520.000	4%	$ 20.800	ARL SURA	12	$ 520.000	6,96%	5	$ 36.200	12	$ 0	0%	$ 0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
0	$ 1.800		COMFENALCO ANTIOQUIA	1	$ 434	4%	$ 100	ARL SURA	1	$ 43.334	6,96%	5	$ 3.100	1	$ 0	0%	$ 0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
0	$ 52.000		COMFENALCO ANTIOQUIA	30	$ 1.300.000	4%	$ 52.000	ARL SURA	30	$ 1.300.000	6,96%	5	$ 90.500	30	$ 0	0%	$ 0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
0	$ 52.000		COMFENALCO ANTIOQUIA	30	$ 1.300.000	4%	$ 52.000	ARL SURA	30	$ 1.300.000	6,96%	5	$ 90.500	30	$ 0	0%	$ 0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
0	$ 52.000		COMFENALCO ANTIOQUIA	30	$ 1.300.000	4%	$ 52.000	ARL SURA	30	$ 1.300.000	6,96%	5	$ 90.500	30	$ 0	0%	$ 0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
	$ 386.600						$ 384.900						$ 672.800				$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	

aportes en línea

Planilla Integrada

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901653259	0	YOMA CONSTRUCCIONES SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	ANTIOBAGRE	el bagre cl 15	EL BAGRE-ANTIOQUIA	7895854	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-12	2025-01	9478959251	9478959251	E	2025/01/16	2024/12/17	BANCO DE BOGOTA	0	$2,990,500

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				9	$1,546,200	$0	$0	$1,546,200
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$208,000	$0	$0	$208,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$7,000	$0	$0	$7,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	4	$832,000	$0	$0	$832,000
PROTECCION	230201	800,229,739	0	3	$499,200	$0	$0	$499,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				9	$672,800	$0	$0	$672,800
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	9	$672,800	$0	$0	$672,800
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				9	$384,900	$0	$0	$384,900
COMFENALCO ANTIOQUIA	CCF03	890,900,842	6	9	$384,900	$0	$0	$384,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 7)				9	$386,600	$0	$0	$386,600
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	2	$53,800	$0	$0	$53,800
EPS MUTUAL SER	EPS048	806,008,394	7	1	$20,800	$0	$0	$20,800
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	1	$52,000	$0	$0	$52,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$52,000	$0	$0	$52,000
SALUD MIA EPS	EPS046	900,914,254	1	1	$52,000	$0	$0	$52,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$52,000	$0	$0	$52,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	2	$104,000	$0	$0	$104,000
TOTAL				9	$2,990,500	$0	$0	$2,990,500

2024/12/17 07:29 PM

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN .

MEASUREMENT EQUIPMENT
Servicio a tu medida.

EQUIPO: ***NIVEL AUTOMATICO.***

INFORMACION DEL CLIENTE:

CLIENTE: ISAAC SOSA **DIRECCION:** CRA 6 # 7 – 24, B/MANGA

TELEFONO: **CELULAR:** 3186505478 **E-MAIL:** isaacsosa@gmail.com

ID:

DATOS DEL INSTRUMENTO:

TIPO: NIVEL AUTOMATICO **MARCA:** SOKKIA **MODELO:** C 320 **N/ SERIE:** 447104

ESPECIFICACIONES GENERALES:

EXATITUD MEDIDA: (+/- 2 mm * K 2) / ISO 17123 – 2 **MAGNIFICADOR:** 32 X **RESOLUCION DE LECTURA:** N/A

INFORMACION PARA LA CALIBRACION:

FECHA Y LUGAR ÚLTIMO USO DEL INSTRUMENTO: BUCARAMÁNGA / JULIO DE 2021

FECHA DE INGRESO AL LABORATORIO: 05 - 11 - 2024 **TECNICO ENCARGADO:** JOSE L GARCIA

FECHA DE REALIZACION DE LA CALIBRACION: 05 - 11 - 2024 **FECHA SUGERIDA PROXIMA CALIBRACIÓN:** 05 - 06 - 2025 *

**** INTERVALO DE CALIBRACION O PROXIMA CALIBRACION SUGERIDA:*** *Es de tener en cuenta que un equipo de topografía es un instrumento de medición, cuya sistema está integrado por componentes mecánicos, una estructura óptica y en su mayoría cuentan con sensores electrónicos, los cuales se encuentran ensambiados con un alto grado de exactitud y umbral de sensibilidad; dicha característica tiene como fin, que puedan efectuar mediciones de manera exacta y precisa, los cuales son variables según cada modelo y la calidad de dichos componentes; de tal forma, esto los hace susceptibles a manifestar desajustes debido a su empleo, incluso en condiciones normales de uso; estos desajustes pueden afectar según su grado, el nivel de exactitud y precisión en la toma de medidas.*

Por tal motivo, Measurement recomienda un ***intervalo de 6 meses entre cada calibración, cuando el equipo es operado y transportado de forma adecuada.*** *No obstante, Measurement sugiere la importancia de considerar la calibración en un* ***intervalo inferior o extemporáneo****, si; se evidencia un funcionamiento incorrecto, si las mediciones realizadas exceden significativamente el rango de exactitud y precisión indicadas por el fabricante del modelo, si el instrumento fuere sometido a manipulación o transporte inadecuado, o bajo cualquier circunstancia donde se evidencie o sospeche que el equipo haya recibido impactos leves o moderados, de igual forma cuando el equipo ha tenido pausas prolongadas de trabajo y cuando se someta a cambios de temperatura que excedan los 10°C: Por lo anterior se recomienda al operador realizar siempre la verificación sobre el equipo en cuanto a la exactitud de las medidas y su adecuado funcionamiento, antes de iniciar cada trabajo . (Solicitar documento análisis técnico para justificación de criterios de intervalo de calibración).* ***REF. Numeral 5.10.4.4: Norma (ISO 17025).***

DATOS DEL PROCESO / DATOS OBTENIDOS EN LA INSPECCION AL INSTRUMENTO, SOBRE SU FUNCIONALIDAD, PREVIO A LA CALIBRACION:

Convenciones para la interpretación de los resultados: la letra frente al ítem significa que se este aspecto se encontró en dicho estado de funcionamiento al ingreso al laboratorio y/ o si se le aplico algún mantenimiento o ajuste previo al procedimiento de calibración.

OK: CORRECTO FUNCIONAMIENTO, **P**: MANTENIMIENTO PREVENTIVO (Ajustes), **C**: MANTENIMIENTO CORRECTIVO (Reparación), **A**: ADECUACION DE CONSTANTES (DISTANCIA) **N/A**: NO APLICA.

1. **INSPECCION DE LOS SISTEMAS OPTICOS Y MECANICO:**

1.1 Mecanismos/nivelación (base nivelante)	**OK**	1.5 Estado del chasis del instrumento	**P**
1.1.2 Mecanismos/nivelación (niveles tubulares y esféricos)	**OK**	1.6 Fricción o desajustes generales.	**OK**
1.1.3 Mecanismos de freno y movimiento lento	**OK**	1.7 Mecanismo de enfoque del retículo.	**OK**
1.2 Verticalidad de Retículo estadimétrico.	**OK**	1.8 Sistema óptico general (Prismas y lentes)	**P**
1.3 Ajuste y rotación eje Vertical.	**OK**	1.9 Funcionalidad del Compensador Automático	**OK**
1.4 Mecanismo de enfoque telescopio	**OK**	1.9.1 Rango de oscilación del Compensador.	**OK**

PROCEDIMIENTO DE CALIBRACION

RESULTADOS DE LA CALIBRACIÓN ANTERIOR AL AJUSTE:

FECHA DEL MUESTREO: 05 - 11 - 2024 **TEMPERATURA:** 24° C **PRESIÓN ATMOSFÉRICA:** 1018.63 hPa
PROCEDIMIENTO: PR_CAL_01 **REFERENCIA TECNICA AL PROCEDIMIENTO:** ISO 17123 – 2 ADAPTADA A ISO 17025

PUNTO DE CONTROL	VISTA +	VISTA -	ALTURA INSTRUMENTAL	COTA AJUSTADA	COTA CALCULADA	ERROR	INCERTIDUMBRE
BM 1	1,676 m	1,925 m	101,676 m	100 m	100 m	1 mm	+/- 0,5 mm
BM 2	1,566 m	1,316 m	101,316 m	99.15 m	99.15 m		+/- 0,5 mm

RESULTADOS FINALES DE LA CALIBRACIÓN DESPUES DEL AJUSTE:

FECHA DEL MUESTREO: 05 - 11 - 2024 **TEMPERATURA:** 24° C **PRESIÓN ATMOSFÉRICA:** 1018.63 hPa
PROCEDIMIENTO: PR_CAL_01 **REFERENCIA TECNICA AL PROCEDIMIENTO:** ISO 17123 – 2, ADAPTADA A ISO 17025

PUNTO DE CONTROL	VISTA +	VISTA -	ALTURA INSTRUMENTAL	COTA AJUSTADA	COTA CALCULADA	ERROR	INCERTIDUMBRE
BM 1	1,676 m	1,926 m	101,676 m	100 m	100 m	0 mm	+/- 0,5 mm
BM 2	1,566 m	1,316 m	101,316 m	99.15 m	99.15 m		+/- 0,5 mm

***NOTA**: MEASUREMENT EQUIPMENT, certifica que los resultados y los valores de las calibraciones pertenecen al momento de la calibración, se recomienda al operador del equipo realizar chequeos previos al uso en campo, los valores de incertidumbre se declaran según Norma técnica NTC – ISO 10012 y la trazabilidad con fundamentos a la norma técnica internacional ISO 17025 Y 17123 – 2. **TRAZABILIDAD:** Medidas Materializadas, Puntos de control; **EQUIPO PATRON:** Optical Collimator; REF. Leica/520392-727043 Nº Serie/Código CEM: 8684-9998/- Serial number/CEM code.*

MEASUREMENT EQUIPMENT
Servicio a tu medida

Jose García C.
Técnico especializado.
Aprueba la calibración

MEASUREMENT EQUIPMENT NIT. 13.930.378-6

Este documento no acredita la propiedad del instrumento y está sujeto a confirmar su valides mediante confirmación con el laboratorio, tampoco exime al operador de realizar chequeos previos antes de su empleo.

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

MEASUREMENT EQUIPMENT
Servicio a tu medida.

EQUIPO: ***ESTACION TOTAL.***

INFORMACION DEL CLIENTE:

CLIENTE: ISAAC SOSA **DIRECCION:** CRA 6 # 7 – 24, B/MANGA

TELEFONO: **CELULAR:** 3186505478 **E-MAIL:** isaacsosa@gmail.com

ID:

DATOS DEL INSTRUMENTO:

TIPO: ESTACION TOTAL **MARCA:** TRIMBLE **MODELO:** DRM - 3 **N/ SERIE:** 274281

ESPECIFICACIONES GENERALES:

EXATITUD MEDICION ANGULAR: +/- 2" / ISO 17123 – 3 **RESOLUCION DE LECTURA:** 1 "Ref. DIN18723

EXACTITUD EN DISTANCIA: PRISM: +/- (2mm + 2ppm X D) m.s.e **RESOLUCION DE LECTURA:** 1 mm

INFORMACION PARA LA CALIBRACION:

FECHA Y LUGAR ÚLTIMO USO DEL INSTRUMENTO: BAGRE / JULIO DE 2024

FECHA DE INGRESO AL LABORATORIO: 05 - 11 - 2024 **TECNICO ENCARGADO:** JOSE L GARCIA

FECHA DE REALIZACION DE LA CALIBRACION: 05 - 11 - 2024 **FECHA SUGERIDA PROXIMA CALIBRACIÓN:** 05 - 06 - 2025 *

** **INTERVALO DE CALIBRACION O PROXIMA CALIBRACION SUGERIDA:** Es de tener en cuenta que un equipo de topografía es un instrumento de medición, cuyo sistema está integrado por componentes mecánicos, una estructura óptica y en su mayoría cuentan con sensores electrónicos, los cuales se encuentran ensamblados con un alto grado de exactitud y umbral de sensibilidad; dicha característica tiene como fin, que puedan efectuar mediciones de manera exacta y precisa, los cuales son variables según cada modelo y la calidad de dichos componentes; de tal forma, esto los hace susceptibles a manifestar desajustes debido a su empleo, incluso en condiciones normales de uso; estos desajustes pueden afectar según su grado, el nivel de exactitud y precisión en la toma de medidas.*

*Por tal motivo, Measurement recomienda un **intervalo de 6 meses entre cada calibración, cuando el equipo es operado y transportado de forma adecuada.** No obstante, Measurement sugiere la importancia de considerar la calibración en un **intervalo inferior o extemporáneo**, si; se evidencia un funcionamiento incorrecto, si las mediciones realizadas exceden significativamente el rango de exactitud y precisión indicadas por el fabricante del modelo, si el instrumento fuere sometido a manipulación o transporte inadecuado, o bajo cualquier circunstancia donde se evidencie o sospeche que el equipo haya recibido impactos leves o moderados, de igual forma cuando el equipo ha tenido pausas prolongadas de trabajo y cuando se someta a cambios de temperatura que excedan los 10°C. Por lo anterior se recomienda al operador, realizar siempre la verificación sobre el equipo en cuanto a la exactitud de las medidas y su adecuado funcionamiento, antes de iniciar cada trabajo . (Solicitar documento análisis técnico para justificación de criterios de intervalo de calibración). **REF. Numeral 5.10.4.4: Norma (ISO 17025).***

DATOS DEL PROCESO / DATOS OBTENIDOS EN LA INSPECCION AL INSTRUMENTO, SOBRE SU FUNCIONALIDAD, PREVIO A LA CALIBRACION:

Convenciones para la interpretación de los resultados: la letra frente al ítem significa que se este aspecto se encontró en dicho estado de funcionamiento al ingreso al laboratorio y/ o si se le aplico algún mantenimiento o ajuste previo al procedimiento de calibración.

OK: CORRECTO FUNCIONAMIENTO, **P:** MANTENIMIENTO PREVENTIVO (Ajustes), **C:** MANTENIMIENTO CORRECTIVO (Reparación), **A:** ADECUACION DE CONSTANTES (DISTANCIA) **N/A:** NO APLICA.

1. INSPECCION DE LOS SISTEMAS OPTICOS Y MECANICO:

1.1 Mecanismos/nivelación (base nivelante)	P	1.6 Sujeción de la plomada óptica al chasis	N/A
1.1.2 Mecanismos/nivelación (niveles tubulares y esféricos)	P	1.4 Óptica del mecanismo de enfoque telescopio	P
1.2 Mecanismos de freno y movimiento lento	P	1.5 Óptica mecanismo de enfoque plomada	N/A
1.3 Ajuste y rotación eje vertical	OK	1.6 Estado del chasis del instrumento	P
1.4 Ajuste y rotación eje horizontal	OK	1.7 Plomada óptica	N/A
1.5 Verticalidad del instrumento	OK	1.8 Fricción o desajustes generales.	P

2. INSPECCION DEL SISTEMA DE LECTURA ANGULAR

2.1 Lectura del sistema angular vertical	OK	2.5 Sensor de nivelación electrónico al eje vertical (X)	P
2.2 Lectura del sistema angular horizontal	OK	2.6 Sensor de nivelación electrónico al eje horizontal (Y)	N/A
2.3 Precisión de conteo angular vertical	OK	2.7 Colimación en vertical	P
2.4 Precisión de conteo angular horizontal	OK	2.8 Colimación en horizontal	P

3. INSPECCION SISTEMA DE MEDICION DE DISTANCIAS (EDM)

3.1 Emisión – retorno de señal	OK	3.3 Precisión de medida (en medida materializada)	OK
3.2 Alineación infrarrojo – retículo	OK	3.4 Rango de medición (especificación técnica)	OK
3.5 Adecuación de constante Mecánica	P	3.5 Adecuación de constantes a prisma (AP) y reflectores (RD).	OK

4. INSPECCION SISTEMA ELECTRONICO GENERAL

4.1 Funcionamiento del display	P	4.5 Plomada laser	P
4.2 Teclados	P	4.6 Puntero laser	P
4.3 Comunicación (datos) entre módulos	OK	4.7 Estado de los componentes internos	P
4.4 Comunicación con otros dispositivos	OK	4.8 Estado de conexiones (físicas) entre módulos	P

PROCEDIMIENTO DE CALIBRACION

RESULTADOS DE LA CALIBRACIÓN PREVIO AL AJUSTE:

FECHA DEL MUESTREO: 05 - 11 - 2024 **TEMPERATURA:** 24° C **PRESIÓN ATMOSFÉRICA:** 1014.63 hPa
PROCEDIMIENTO: PR_CAL_01 **REFERENCIA TECNICA AL PROCEDIMIENTO:** ISO 17123 / 3 / 4, ADAPTADA A ISO 17025

SIST. MEDICION	FASE 1	FASE 2	PATRON	RESIDUO	TOLERANCIA	ERROR	INCERTIDUMBRE
ANG. VERTICAL	90°00´00"	270°00´14"	180°00´00"	+ 14"	+/- 2"	+ 12"	+/- 2"
	60°00´ 00"	240°00´14"	180°00´ 00"	+ 14"		+ 12"	+/- 2"
ANG. HORIZONTAL	0°00´00"	180°00´09"	180°00´00"	+ 09"	+/- 2"	+ 07"	+/- 2"
	90°00´ 00"	270°00´09"	180°00´ 00"	+ 09"		+ 07"	+/- 2"
DISTANCIA H.	9,827 m	9,827 m	9,825 m	- 0,002 m	(+/- 2mm + 2ppmXD)	-0,001 m	+/- 0,001 m
	14,339 m	14,339 m	14,337 m	- 0,002 m	(+/- 2mm + 2ppmXD)	-0,001 m	+/- 0,001 m

RESULTADOS FINALES DE LA CALIBRACIÓN POSTERIOR AL AJUSTE:

FECHA DEL MUESTREO: 05 - 11 - 2024 **TEMPERATURA:** 24° C **PRESIÓN ATMOSFÉRICA:** 1014.63 hPa
PROCEDIMIENTO: PR_CAL_01 **REFERENCIA TECNICA AL PROCEDIMIENTO:** ISO 17123 / 3 / 4, ADAPTADA A ISO 17025

SIST. MEDICION	FASE 1	FASE 2	PATRON	RESIDUO	TOLERANCIA	ERROR	INCERTIDUMBRE
ANG. VERTICAL	90°00´00"	270°00´00"	180°00´00"	+/- 0"	+/- 2"	0"	+/- 2"
	60°00´ 00"	240°00´ 00"	180°00´ 00"	+/- 0"		0"	+/- 2"
ANG. HORIZONTAL	0°00´00"	180°00´00"	180°00´00"	+/- 0"	+/- 2"	0"	+/- 2"
	90°00´ 00"	270°00´ 00"	180°00´ 00"	+/- 0"		0"	+/- 2"
DISTANCIA H.	9,825 m	9,825 m	9,825 m	+/- 0 m	(+/- 2mm + 2ppmXD)	0 m	+/- 0,001 m
	14,339 m	14,339 m	14,339 m	+/- 0 m	(+/- 2mm + 2ppmXD)	0 m	+/- 0,001 m

NOTA: *MEASUREMENT EQUIPMENT, certifica que los resultados y los valores de las calibraciones pertenecen al momento de la calibración, se recomienda al operador del equipo realizar chequeos previos al uso en campo, los valores de incertidumbre se declaran según Norma técnica NTC – ISO 10012 y la trazabilidad con fundamentos a la norma técnica internacional ISO 17025 Y 17123 – 3 - 4.* ***TRAZABILIDAD:*** *Medidas Materializadas, Puntos de control;* ***EQUIPO PATRON:*** *Optical Collimator; REF. Leica/520392-727043 Nº Serie/Código CEM: 8684-9998/- Serial number/CEM code.*

MEASUREMENT EQUIPMENT
APROBADO

Jose García C.
Técnico especializado.

MEASUREMENT EQUIPMENT NIT. 13.930.378-6

Este documento no acredita la propiedad del instrumento y está sujeto a confirmar su validez mediante confirmación con el laboratorio, tampoco exime al operador de realizar chequeos previos antes de su empleo.

Esquema de certificación 5

Otorga el certificado de conformidad de producto ICONTEC (Esquema de certificación 5 según ISO/IEC 17067) para:
It grants the certificate of conformity product ICONTEC (Certification Scheme 5 according to ISO/IEC 17067) for:

TUBERÍAS DE PRESIÓN DE POLI (CLORURO DE VINILO) ORIENTADO PVCO

Fabricado por **PVC GERFOR S.A.S** en la **Autopista Medellín kilómetro 2, 600 metros entrada por la vía Parcelas, Cota, Cundinamarca, Colombia** identificada con **número de NIT 860.502.509-1**

Manufactured by **PVC GERFOR S.A.S** in the **Autopista Medellín kilómetro 2, 600 metros entrada por la vía Parcelas, Cota, Cundinamarca, Colombia** identified with **NIT number 860.502.509-1**

El derecho del uso del certificado de conformidad de producto se otorga con el referencial:
The right to use the certificate of conformity of product is granted with the Audit Criteria:

NTC 5425 (2024)

Tubos de presión de poli(cloruro de vinilo) orientado, PVCO

Oriented poly (vinyl chloride), PVCO, pressure pipe.

SECTOR ICS: 23.040.20

Este certificado de conformidad de producto está sujeto a que la empresa y el producto cumplan permanentemente con los requisitos establecidos en el referencial y en el documento "R-PS-019 Reglamento para la certificación de producto tangible", lo cual será verificado por ICONTEC

This certificate of conformity of product is subject to the company's and product's permanent fulfillment of the requirements set forth in the audit criteria and the "R-PS-019 Reglamento para la Certificación de producto tangible" document, which will be verified by ICONTEC.

Las referencias autorizadas para ostentar el certificado de conformidad de producto se incluyen en documento anexo que es parte integral del presente certificado

The references authorized to hold the certificate of conformity of product are included in annexed document and it is integral part of this certificate

Certificado CSC - CER199062
Certificate

Fecha de Aprobación: *Approval Date:*	2012-07-30	**Fecha Última Modificación:** *Last Modification Date:*	2024-11-22
Fecha de Renovación: *Renewal Date:*	2021-07-23	**Fecha de Vencimiento:** *Expiration Date:*	2027-07-28

La autenticidad del certificado y su alcance se puede consultar al correo electrónico: cliente@icontec.org

Roberto Enrique Montoya Villa
Director Ejecutivo

ICONTEC es un organismo de Certificación acreditado por:
ICONTEC is a certification body accreditated by:

ANAB
ANSI National Accreditation Board
ACCREDITED
ISO/IEC 17065
PRODUCT CERTIFICATION BODY
ID # 0677

F-PS-628
Versión 00

Este certificado es propiedad de ICONTEC y debe ser devuelto cuando sea solicitado
ICONTEC, Calle 26 # 69-79, Torre 4 "Agua", "Centro Empresarial Elemento", Bogotá D.C., Colombia

icontec

Sello de Calidad

Esquema de certificación 5

Otorga el certificado de conformidad de producto ICONTEC (Esquema de certificación 5 según ISO/IEC 17067) para:
It grants the certificate of conformity product ICONTEC (Certification Scheme 5 according ISO/IEC 17067) for:

TUBERÍA PRESIÓN AGUA POTABLE

Fabricado por **P.V.C. GERFOR S.A.**, en la **Autopista Medellín kilómetro 2, 600 m, vía Parcelas, Cota, Cundinamarca, Colombia**

Manufactured by **P.V.C. GERFOR S.A.**, in the **Autopista Medellín kilómetro 2, 600 m, vía Parcelas, Cota, Cundinamarca, Colombia**

El derecho del uso del certificado de conformidad de producto se otorga con el referencial:
The right to use the certificate of conformity of product is granted with the Audit Criteria:

NTC 382 (2018)

Plásticos. Tubos de poli (cloruro de vinilo) (PVC) clasificados según la presión (serie RDE)

Plastics. Poly (vinyl chloride) (PVC) pressure rated pipes (SDR series).

SECTOR ICS: 23.040.20

Este certificado de conformidad de producto está sujeto a que la empresa y el producto cumplan permanentemente con los requisitos establecidos en el referencial y en el documento "R-PS-019 Reglamento para la certificación de producto tangible", lo cual será verificado por ICONTEC

This certificate of conformity of product is subject to the company's and product's permanent fulfillment of the requirements set forth in the audit criteria and the " R-PS-019 Reglamento para la Certificación de producto tangible" document, which will be verified by ICONTEC.

Las referencias autorizadas para ostentar el certificado de conformidad de producto se incluyen en documento anexo que es parte integral del presente certificado

The references authorized to hold the certificate of conformity of product are included in annexed document and it is integral part of this certificate

Certificado CSC-0034-1
Certificate

Fecha de Aprobación: Approval Date:	**1992-05-06**	**Fecha Última Modificación:** Last Modification Date:	
Fecha de Renovación: Renewal Date:	**2023-08-15**	**Fecha de Vencimiento:** Expiration Date:	**2029-08-16**

La autenticidad del certificado y su alcance se puede consultar al correo electrónico: cliente@icontec.org

Roberto Enrique Montoya Villa
Director Ejecutivo

ICONTEC es un organismo de Certificación acreditado por:
ICONTEC is a certification body accreditated by:

icontec

ONAC ACREDITADO
ISO/IEC 17065:2012
09-CPR-002

ANAB
ANSI National Accreditation Board
ACCREDITED
PRODUCT CERTIFICATION BODY
ID # 0677

Esquema de certificación 5

Otorga el certificado de conformidad de producto ICONTEC (Esquema de certificación 5 según ISO/IEC 17067) para:
It grants the certificate of conformity product ICONTEC (Certification Scheme 5 according ISO/IEC 17067) for:

TUBOS DE POLIETILENO PARA DISTRIBUCIÓN DE AGUA. SERIE MÉTRICA

Fabricado por **MEXICHEM COLOMBIA S.A.S.**, en la **Autopista del Sur 71-75 Bogotá D.C., Colombia,** identificada con **número de NIT 860.005.050-1.**

Manufactured by **MEXICHEM COLOMBIA S.A.S.**, in the **Autopista del Sur 71-75 Bogotá D.C., Colombia** identified with **NIT number 860.005.050-1.**

El derecho del uso del certificado de conformidad de producto se otorga con el referencial:
The right to use the certificate of conformity of product is granted with the Audit Criteria:

NTC 4585-2 (2020)

Sistemas de tuberías plásticas. Tubos y accesorios de polietileno (PE) para suministro de agua. Parte 2: tubos

Plastics piping systems. Polyethylene (PE) pipes and fittings for water supply. Part 2: pipes.

SECTOR ICS 23,040,20

Este certificado de conformidad de producto está sujeto a que la empresa y el producto cumplan permanentemente con los requisitos establecidos en el referencial y en el documento "R-PS-019 Reglamento para la certificación de producto tangible", lo cual será verificado por ICONTEC

This certificate of conformity of product is subject to the company's and product's permanent fulfillment of the requirements set forth in the audit criteria and the " R-PS-019 Reglamento para la Certificación de producto tangible" document, which will be verified by ICONTEC.

Las referencias autorizadas para ostentar el certificado de conformidad de producto se incluyen en documento anexo que es parte integral del presente certificado

The references authorized to hold the certificate of conformity of product are included in annexed document and it is integral part of this certificate

Certificado CSC - CER366888
Certificate

Fecha de Aprobación: Approval Date:	**2015-01-28**	**Fecha Última Modificación:** Last Modification Date:	
Fecha de Renovación: Renewal Date:	**2023-12-26**	**Fecha de Vencimiento:** Expiration Date:	**2029-12-25**

La autenticidad del certificado y su alcance se puede consultar al correo electrónico: cliente@icontec.org

Roberto Enrique Montoya Villa
Director Ejecutivo

ICONTEC es un organismo de Certificación acreditado por:
ICONTEC is a certification body accreditated by:

ISO/IEC 17065:2012
09-CPR-002

ID # 0677

F-PS-628
Versión 00

Este certificado es propiedad de ICONTEC y debe ser devuelto cuando sea solicitado
ICONTEC, Calle 26 # 69-79, Torre 4 "Agua", "Centro Empresarial Elemento", Bogotá D.C., Colombia

DESCARGAR

Fecha	Pobs	Pseno	Pro
18/12/2024 07:00			17,2
17/12/2024 07:00			1,05
16/12/2024 07:00			0,14
15/12/2024 07:00			0
14/12/2024 07:00			0
13/12/2024 07:00			2,73
12/12/2024 07:00		20,3	0,18
11/12/2024 07:00		17,9	
10/12/2024 07:00		15,2	
09/12/2024 07:00		15,4	
08/12/2024 07:00		16,9	
07/12/2024 07:00		25,5	
06/12/2024 07:00		16,8	
2024/12/05 07:00		20,4	
2024/12/04 07:00		110,8	
2024/12/03 07:00		56,1	
2024/12/02 07:00			
2024/12/01 07:00			
2024/11/30 07:00			
2024/11/29 07:00			
2024/11/28 07:00			
2024/11/27 07:00			
2024/11/26 07:00			
2024/11/25 07:00			
2024/11/24 07:00			

2024/11/23 07:00

2024/11/22 07:00

2024/11/21 07:00

2024/11/20 07:00

2024/11/19 07:00

2024/11/18 07:00

2024/11/17 07:00

2024/11/16 07:00

2024/11/15 07:00

2024/11/14 07:00

2024/11/13 07:00

2024/11/12 07:00

1–37 of 37

OFICIO DE OBRA EDTB/INTV/SM2/003

El Bagre, Antioquia - diciembre 10 de 2024.

Recibido
Ana Fajardo
10/12/2024
08:00 a.m

Señores.
Empresa para el desarrollo territorial de El Bagre - EDTB
Ingeniero Doiver Nisperuza.
Supervisión de obra.

Señores.
Ingeniería de Córdoba – INGECOR S.A.S
Ingeniero Jorge Andrés Soto Calle
Interventoría de obra.

Ref. "REPOSICION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL BARRIO EL PROGRESO Y LOS ANGELES EN LA CALLE 52 ENTRE CARRERA 37 Y CARRERA 30, CALLE 51ª ENTRE CARRERA 30 Y CARRERA 28 SECTOR POSA DEL GRINGO, EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE, ANTIOQUIA".

Asunto.
Informe sobre imposibilidad de realizar actas de vecindad.

Cordial saludo,

Por medio de la presente, me permito informar que durante el desarrollo de las gestiones correspondientes al proyecto cuyo objeto es referencia de este oficio, no fue posible realizar un total de treinta y cuatro (34) actas de vecindad, a pesar de haber implementado múltiples esfuerzos para llevar a cabo este proceso, Las principales razones identificadas fueron las siguientes:

- Ausencia de los propietarios: En diversas ocasiones, las visitas programadas coincidieron con la ausencia de los residentes, lo que imposibilitó la realización de las actas.


- Falta de disposición para atender la visita: Algunos propietarios se negaron a recibir a nuestro equipo y manifestaron explícitamente su rechazo a la firma de las actas.


Cabe destacar que, para mitigar esta situación, se realizaron múltiples intentos de contacto, incluyendo visitas adicionales y notificaciones previas, con el objetivo de cumplir con este requisito fundamental para el proyecto. Sin embargo, las limitaciones mencionadas excedieron nuestra capacidad de gestión.


A continuación, se presenta el registro fotográfico de las viviendas ubicadas en el sector que se está interviniendo, el cual comprende el barrio El Progreso y Los Ángeles, específicamente en las siguientes zonas:

- Calle 52 entre carrera 37 y carrera 30.
- Calle 51ª entre carrera 30 y carrera 28.
- Sector conocido como "Posa del Gringo".

Registro fotográfico

Casa 1	Casa 2
	
Casa 3	Casa 4
	
Casa 5	Casa 6


	
Casa 7	Casa 8
	
Casa 9	Casa 10

	
Casa 11	Casa 12
	
Casa 13	Casa 14


	
Casa 15	Casa 16
	
Casa 17	Casa 18
	
Casa 19	Casa 20

	
Casa 21	Casa 22
	
Casa 23	Casa 24
	
Casa 25	Casa 26

	
Casa 27	Casa 28
	
Casa 29	Casa 30
	
Casa 31	Casa 32



Casa 33



Casa 34





Estas viviendas no cuentan con la correspondiente acta de vecindad debido a los motivos previamente mencionados. Este registro fotográfico tiene como finalidad documentar las viviendas sin acta de vecindad y respaldar la gestión realizada.

Cordialmente,

José Aníbal Aguirre Saurith
Representante legal.
YOMA CONSTRUCCIONES S.A.S
Contratista de obra

OFICIO DE OBRA EDTB/INTV/SM3/004

El Bagre, Antioquia - diciembre 16 de 2024.

Señores.
Empresa para el desarrollo territorial de El Bagre - EDTB
Ingeniero Doiver Nisperuza.
Supervisión de obra.

Señores.
Ingeniería de Córdoba – INGECOR S.A.S
Ingeniero Jorge Andrés Soto Calle
Interventoría de obra.

Ref. "REPOSICION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL BARRIO EL PROGRESO Y LOS ANGELES EN LA CALLE 52 ENTRE CARRERA 37 Y CARRERA 30, CALLE 51ª ENTRE CARRERA 30 Y CARRERA 28 SECTOR POSA DEL GRINGO, EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE, ANTIOQUIA".

Asunto.
Entrega actas de vecindad.

Cordial saludo,

Por medio de la presente, hago entrega formal de sesenta y seis (66) actas de vecindad correspondientes a las viviendas aledañas a las zonas en las cuales se está ejecutando el proyecto para la reposición del nuevo sistema de acueducto.

Anexo. Carpeta con 66 Actas de vecindad.

Cordialmente,

José Aníbal Aguirre Saurith
Representante legal.
YOMA CONSTRUCCIONES S.A.S
Contratista de obra

16-12-24 Euissogamoso.
hr. 2:40pm

EDTB
EMPRESA PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL DE EL BAGRE

YOMA CONSTRUCCIONES S.A.S.

ACTA DE VECINDAD

VERSIÓN	1
PÁGINA	1 DE 4

OBJETO DEL PROYECTO	"REPOSICION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL BARRIO EL PROGRESO Y LOS ANGELES EN LA CALLE 52 ENTRE CARRERA 37 Y CARRERA 39, CALLE 51ª ENTRE CARRERA 38 Y CARRERA 38 SECTOR POSA DEL GRINGO, EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE, ANTIOQUIA".	FECHA

Contratista: YOMA CONSTRUCCIONES S.A.S Contrato de Obra No 054-2024	Interventoría: INGENIERIA DE CORDOBA - INGECOR S.A.S Contrato de Interventoría No 053 de 2024	Acta de Vecindad de: Inicio [x] Seguimiento [ ]

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Ubicación:	Departamento	Municipio	EJE A INTERVENIR	SE ENCUENTRA EN ESPACIO PÚBLICO
	Antioquia	El Bagre		

Dirección: Los Angeles — Teléfonos: 3231747247

Nombre de la persona que atiende la visita: Yeni paola Hitosorio — CC No 1045136466

Tipo de tenencia de la vivienda: 1. Propia, 2. En arriendo, 3. Posesión, 4. Usufructo, 5. Propiedad colectiva

Nombre del responsable / propietario de la construcción: Yeni paola Hitosorio — CC No 1045136466

Posee Escrituras: — Compraventa: — No de pisos:

CLASIFICACIÓN CATASTRAL: 1. Urbano, 2. Rural	1
ESTADO DEL PREDIO: 1. Sin edificar, 2.Obra Gris, 3. Terminado	1
PENDIENTE DEL TERRENO 1. Plano, 2. Ondulado, 3. Escarpado	1

SERVICIOS PUBLICOS

	SI	NO	Observaciones del estado de las redes:
1 Acueducto	X		
2 Alcantarillado	X		
3 Energía	X		
4 Gas		X	
5 Teléfono		X	
6 Televisión cable		X	
6 Internet		X	
7 Otros		X	Cual?

DESTINACION ECONOMICA

1 Residencial	X	7 Educativo	
2 Comercial		8 Salubridad	
3 Industrial		9 Cultural	
4 Minero		10 Religioso	
5 Agropecuario		11 Institucional	
6 Recreacional		12 Otro	

ACCESOS VEHICULARES

Garaje — SI [ ] NO [X]

Uso del garaje:

FIRMAS

Firma	Yeni Paola Hitosorio	Firma	Ana Fajardo
Nombre		Nombre	
Responsable y/o Propietario	1045136466	Ing. Residente Interventoría	
C.C. O NIT		Matrícula profesional No.	
Firma		Firma	
Nombre		Nombre	
Ing. Residente Contratista		Testigo	
Matrícula profesional No.		C.C. O NIT	

Notas: 1. Se firma en constancia que lo consignado en el presente Acta de Vecindad corresponde a la realidad

EDTB
EMPRESA PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL DE EL BAGRE

YOMA CONSTRUCCIONES S.A.S.

ACTA DE VECINDAD

VERSIÓN	1
PÁGINA	1 DE 4

OBJETO DEL PROYECTO	"REPOSICION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL BARRIO EL PROGRESO Y LOS ANGELES EN LA CALLE 52 ENTRE CARRERA 37 Y CARRERA 30, CALLE 51ª ENTRE CARRERA 30 Y CARRERA 28 SECTOR POSA DEL GRINGO, EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE, ANTIOQUIA".	FECHA

Contratista: YOMA CONSTRUCCIONES S.A.S	Interventoria: INGENIERIA DE CORDOBA - INGECOR S.A.S	Acta de Vecindad de	Inicio [x]
Contrato de Obra No 054-2024	Contrato de Interventoria No 053 de 2024		Seguimiento [ ]

3. DESCRIPCION DEL SISTEMA ESTRUCTURAL

CIMENTACION:

1 Zapatas		
2 Vigas corridas		
3 Sistema mixto		
4 Caissons		
5 Concreto ciclópeo		
6 Pilotes		
7 Placa de cimentacion		
8 No identificada		
9 No existe		
10 Otro Cual?		

SISTEMA DE CUBIERTA

1 Placa en concreto	
2 Placa en Steel deck	
3 Estructura metálica y teja	
4 Estructura de madera y teja	
5 Otro Cual?	

SISTEMA DE ENTREPISO:

1 Placa maciza de concreto	
2 Placa aligerada de concreto	
3 Lámina colaborante (Steel deck)	
4 Vigas metálicas	
5 Cerchas metálicas	
6 Entramado en madera	
7 No aplica	
8 Otro Cual?	

REFORMAS EN LA ESTRUCTURA

1 Reformas (si / no)	
2 En altura No de pisos adicionales	
3 En extensión metros de ancho (paralelo a la via)	
4 En profundad metros de fondo (perpendicular a la via)	
8 Otro Cual?	

SISTEMA ESTRUCTURAL

1 Pórticos en concreto reforzado	
2 Muros estructurales en concreto	
3 Sistema combinado en concreto	
4 Prefabricados en concreto	
5 Mamposteria confinada	
6 Mamposteria reforzada	
7 Mamposteria no reforzada	
8 Pórticos en acero	
9 Pórtico arriostrado en acero	
10 Pórticos y paneles en madera	
11 Pórticos y paneles en otros	
12 Muros en bahareque	
13 Muros en tapia pisada	
14 Muros en adobe	
15 Construcción improvisada	
16 Mixto	
17 Otro Cual?	

IRREGULARIDAD EN PLANTA

1 Irregularidad alta	
2 Irregularidad media	
3 Irregularidad baja o inexistente	

IRREGULARIDAD EN ALTURA

1 Irregularidad alta	
2 Irregularidad media	
3 Irregularidad baja o inexistente	

TIPOLOGIA ESTRUCTURAL DE LA EDIFICACION

1 Edificaciones con reforzamiento especial	
2 Edificaciones reforzadas	
3 Mamposteria reforzada	
4 Estructuras con confinamiento deficiente y estructuras hibrida	
5 Estructuras ligeras	
6 Construcciones simples	
7 Otro Cual?	

Observaciones:

4. ESTADO DEL EXTERIOR DEL PREDIO

ESTADO DE LAS FACHADAS: BUENO [ ] REGULAR [ ] MALO [ ]

GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS: Casa con un segundo piso y repellada, sin pintar con dos ventanas de vidrio una puerta de Hierro con desgaste de pintura y oxidacion, con resane en la pared y alrededor de la ventana, tiene humedad en la parte de abajo con un corredor en obra gris. Segundo piso con dos ventana de vidrio y techo en zinc

ESTADO DE LAS FACHADAS LATERALES Y CONTRAFACHADAS: BUENO [ ] REGULAR [ ] MALO [ ]

GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AFECTACIONES: Lateral izquierdo terminado sin pintar con un corredor

ESTADO DE ANDENES Y ACCESOS: BUENO [ ] REGULAR [ ] MALO [ ]

GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DISTANCIA DE CONSTRUCCIÓN A VIA (m)		GROSOR ANDEN APROXIMADO (cm)	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS:
Tiene anden en el lado izquierdo con orificios pequeños y desgaste, humedad con un acceso a un corredor en obra gris

NOTA (Nivel de la edificación con relación a la vía): Sobre nivel de la vid

ESTADO DE CERRAMIENTOS: BUENO [ ] REGULAR [ ] MALO [ ]

MALLA ESLABONADA		POSTES DE CONCRETO		POSTES DE MADERA		CERCA VIVA		MURO		OTROS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS: No tiene cerramiento

EDTB
EMPRESA PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL DE EL BAGRE

YOMA CONSTRUCCIONES S.A.S.

ACTA DE VECINDAD

VERSIÓN	1
PÁGINA	1 DE 4

OBJETO DEL PROYECTO	"REPOSICION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL BARRIO EL PROGRESO Y LOS ANGELES EN LA CALLE 52 ENTRE CARRERA 37 Y CARRERA 30, CALLE 51ª ENTRE CARRERA 38 Y CARRERA 28 SECTOR POSA DEL GRINGO, EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE, ANTIOQUIA".	FECHA

Contratista: YOMA CONSTRUCCIONES S.A.S Contrato de Obra No 054-2024	Interventoría: INGENIERIA DE CORDOBA - INGECOR S.A.S Contrato de Interventoría No 053 de 2024	Acta de Vecindad de	Inicio [x] Seguimiento [ ]

8. ESTADO DEL INTERIOR DEL PREDIO

ESTADO DE _____ (Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso) BUENO ☐ REGULAR ☐ MALO ☐

GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS: La persona no autorizo foto en la parte interna de la casa

ESTADO DE _____ (Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso) BUENO ☐ REGULAR ☐ MALO ☐

GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS:

ESTADO DE _____ (Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso) BUENO ☐ REGULAR ☐ MALO ☐

GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS:

ESTADO DE _____ (Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso) BUENO ☐ REGULAR ☐ MALO ☐

GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS:

ESTADO DE _____ (Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso) BUENO ☐ REGULAR ☐ MALO ☐

GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS:

FIRMAS

Firma Nombre Responsable y/o Propietario CC O NIT	Firma Nombre Ing. Residente Contratista Matrícula profesional No	Firma Nombre Ing. Residente Interventoría Matrícula profesional No	Firma Nombre Testigo CC O NIT
[illegible] 1045136766		Ana Fajardo	

EMPRESA PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL DE EL BAGRE

YOMA CONSTRUCCIONES S.A.S.

ACTA DE VECINDAD

VERSIÓN	1
PÁGINA	4 DE 4

OBJETO DEL PROYECTO	"REPOSICION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL BARRIO EL PROGRESO Y LOS ANGELES EN LA CALLE 52 ENTRE CARRERA 37 Y CARRERA 30, CALLE 51ª ENTRE CARRERA 30 Y CARRERA 28 SECTOR POSA DEL GRINGO, EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE, ANTIOQUIA".	FECHA

Contratista: YOMA CONSTRUCCIONES S.A.S Contrato de Obra No. 054-2024	Interventoria: INGENIERIA DE CORDOBA - INGECOR S.A.S Contrato de Interventoría No 053 de 2024	Acta de Vecindad de	Inicio [X] Seguimiento [ ]

6. REGISTRO FOTOGRAFICO

PARED INTERIOR





PISO INTERIOR




TECHO INTERIOR




ANDEN Y ACCESO





Notas:

5. En caso de requerir incluir más registros fotográficos a los consignados en la página destinada, se podrán insertar más páginas.
6. El Acta de Vecindad es un documento técnico, que debe ser diligenciada por profesionales técnicos del Contratista y la Interventoría, con el apoyo del equipo de gestión social del proyecto.
7. Si fuera necesario, se podrá adjuntar una página anexa de observaciones, que a juicio del componente técnico, no fueron tenidas en cuenta en el esquema propuesto del formato Acta de Vecindad.

#2

EDTB

YOMA CONSTRUCCIONES S.A.S.

ACTA DE VECINDAD

VERSIÓN	1
PAGINA	1 DE 4

OBJETO DEL PROYECTO	"REPOSICION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL BARRIO EL PROGRESO Y LOS ANGELES EN LA CALLE 52 ENTRE CARRERA 37 Y CARRERA 30, CALLE 51ª ENTRE CARRERA 38 Y CARRERA 28 SECTOR POSA DEL GRINGO, EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE, ANTIOQUIA".	FECHA

Contratista: YOMA CONSTRUCCIONES S.A.S Contrato de Obra No 064-2024	Interventoria: INGENIERIA DE CORDOBA - INGECOR S.A.S Contrato de Interventoria No 053 de 2024	Acta de Vecindad de: Inicio [x] Seguimiento [ ]

1. REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Ubicación:	Departamento	Municipio	EJE A INTERVENIR	SE ENCUENTRA EN ESPACIO PUBLICO
	Antioquia	El Bagre		

Dirección: Altos del prado — Teléfonos: 3135396498

Nombre de la persona que atiende la visita: Dalis perez — CC No 1002496663

Tipo de tenencia de la vivienda: 1 Propia, 2 En arriendo, 3 Posesión 4 Usufructo 5 Propiedad colectiva — 1

Nombre del responsable / propietario de la construcción: Dalis Perez — CC No 1002496663

Clase Escrituras: Compraventa — No de pisos:

CLASIFICACIÓN CATASTRAL:	1. Urbano 2. Rural	1
ESTADO DEL PREDIO:	1. Sin edificar 2.Obra Gris, 3. Terminado	1
PENDIENTE DEL TERRENO	1. Plano, 2. Ondulado, 3. Escarpado	1

SERVICIOS PUBLICOS

	SI	NO	Observaciones del estado de las redes:
1 Acueducto	X		
2 Alcantarillado	X		
3 Energía	X		
4 Gas		X	
5 Teléfono			
6 Televisión cable	X		
7 Otros	X		

DESTINACION ECONOMICA

1 Residencial	X	7 Educativo	
2 Comercial		8 Salubridad	
3 Industrial		9 Cultural	
4 Minera		10 Religioso	
5 Agropecuario		11 Institucional	
6 Recreacional		12 Otro	

ACCESOS VEHICULARES

Garaje — SI [ ] NO [X] — Uso del garaje:

FIRMAS

Firma: Dalis Perez Nombre: Responsable y/o Propietario: 1002496663 C.C. O NIT	Firma: Nombre: Ing. Residente Contratista Matricula profesional No:	Firma: Ana Fajardo Nombre: Ing. Residente Interventoria Matricula profesional No	Firma: Nombre: Testigo C.C. O NIT

Notas: 1. Se firma en constancia, que lo consignado en la presente Acta de Vecindad corresponde a la realidad

EDTB

EMPRESA PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL DE EL BAGRE

YORA CONSTRUCCIONES S.A.S.

ACTA DE VECINDAD

VERSIÓN	1
PÁGINA	1 DE 4

OBJETO DEL PROYECTO	"REPOSICION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL BARRIO EL PROGRESO Y LOS ANGELES EN LA CALLE 52 ENTRE CARRERA 37 Y CARRERA 30, CALLE 51ª ENTRE CARRERA 30 Y CARRERA 28 SECTOR POSA DEL GRINGO, EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE, ANTIOQUIA".	FECHA

Contratista: YORA CONSTRUCCIONES S.A.S	Interventoria: INGENIERIA DE CORDOBA - INGECOR S.A.S	Acta de Vecindad de	Inicio: X
Contrato de Obra No: 054-2024	Contrato de Interventoria No 053 de 2024		Seguimiento:

3. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA ESTRUCTURAL

CIMENTACION		SISTEMA DE ENTREPISO		SISTEMA ESTRUCTURAL		IRREGULARIDAD EN PLANTA	
1 Zapatas		1 Placa maciza de concreto		1 Pórticos en concreto reforzado		1 Irregularidad alta	
2 Vigas corridas		2 Placa aligerada de concreto		2 Muros estructurales en concreto		2 Irregularidad media	
3 Sistema mixto		3 Lámina colaborante (Steel deck)		3 Sistema combinado en concreto		3 Irregularidad baja o inexistente	
4 Cassonera		4 Vigas metálicas		4 Prefabricados en concreto			
5 Concreto ciclopeo		5 Cerchas metálicas		5 Mamposteria confinada		IRREGULARIDAD EN ALTURA	
6 Pilotes		6 Entramado en madera		6 Mamposteria reforzada		1 Irregularidad alta	
7 Placa de cimentación		7 No aplica		7 Mamposteria no reforzada		2 Irregularidad media	
8 No identificado		8 Otro Cual?		8 Porticos en acero		3 Irregularidad baja o inexistente	
9 No existe		REFORMAS EN LA ESTRUCTURA		9 Pórtico arriostrado en acero			
10 Otro Cual?		1 Reformas (si / no)		10 Pórticos y pereles en madera		TIPOLOGIA ESTRUCTURAL DE LA EDIFICACION	
SISTEMA DE CUBIERTA		2 En altura: No. de pisos adicionales		11 Pórticos y pereles en otros		1 Edificaciones con reforzamiento especial	
1 Placa en concreto		3 En extensión: metros de ancho (paralelo a la via)		12 Muros en baharaque		2 Edificaciones reforzadas	
2 Placa en Steel deck		4 En profundad: metros de fondo (perpendicular a la via)		13 Muros en tapia pisada		3 Mamposteria reforzada	
3 Estructura metálica y teja		5 Otro Cual?		14 Muros en adobe		4 Estructuras con confinamiento deficiente y estructuras hibrida	
4 Estructura de madera y teja				15 Construcción improvisada		5 Estructuras ligeras	
5 Otro Cual?				16 Mixto		6 Construcciones simples	
				17 Otro Cual?		7 Otro Cual?	

Observaciones:

4. ESTADO DEL EXTERIOR DEL PREDIO

ESTADO DE LAS FACHADAS:							BUENO ☐	REGULAR ☐	MALO ☐
GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO	DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS: Casa en obra gris con 2 ventana en vidrio color negro, con una puerta color dorado en aluminio, tiene un poco de vasane humedad en la parte de abajo, piso en obra gris con abertura, desgaste y orificio, con segundo piso en obra gris 2 ventana en vidrio

ESTADO DE LAS FACHADAS LATERALES Y CONTRAFACHADAS:							BUENO ☐	REGULAR ☐	MALO ☐
GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO	DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS

DESCRIPCIÓN DE LAS AFECTACIONES: No tiene laterales, no se logra ver

ESTADO DE ANDENES Y ACCESOS:							BUENO ☐	REGULAR ☐	MALO ☐
GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO	DISTANCIA DE CONSTRUCCIÓN A VIA (m)		GROSOR ANDEN APROXIMADO (cm)

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS: No andenes con un acceso a un corredor con desgaste humedad, con abertura en la vanplafisura

NOTA (Nivel de la edificación con relación a la via)	Superior a la vid

ESTADO DE CERRAMIENTOS:							BUENO ☐	REGULAR ☐	MALO ☐
MALLA ESLABONADA		POSTES DE CONCRETO		POSTES DE MADERA		CERCA VIVA	MURO		OTROS

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS: no tiene cerramiento

EDTB
EMPRESA PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL DE EL BAGRE

YOMA CONSTRUCCIONES S.A.S.

ACTA DE VECINDAD

VERSIÓN	1
PÁGINA	1 DE 4

OBJETO DEL PROYECTO	"REPOSICION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL BARRIO EL PROGRESO Y LOS ANGELES EN LA CALLE 52 ENTRE CARRERA 37 Y CARRERA 30, CALLE 51ª ENTRE CARRERA 38 Y CARRERA 28 SECTOR POSA DEL GRINGO, EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE, ANTIOQUIA".	FECHA

Contratista: YOMA CONSTRUCCIONES S.A.S Contrato de Obra No 054-2024	Interventoría: INGENIERIA DE CORDOBA - INGECOR S.A.S Contrato de Interventoría No 053 de 2024	Acta de Vecindad de: Inicio [X] Seguimiento [ ]

5. ESTADO DEL INTERIOR DEL PREDIO

ESTADO DE: Pared (Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso) — BUENO [ ] REGULAR [ ] MALO [ ]

GRIETAS [ ] FISURAS [ ] HUMEDAD [ ] DESPLAZAMIENTO [ ] DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE [ ] DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS [ ]

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS: paredes repelladas sin pintar con resane a la entrada de la puerta

ESTADO DE: PISO (Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso) — BUENO [ ] REGULAR [ ] MALO [ ]

GRIETAS [ ] FISURAS [ ] HUMEDAD [ ] DESPLAZAMIENTO [ ] DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE [ ] DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS [ ]

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS: Piso en obra gris, con desgaste orificios, con abertura en la entrada de la puerta

ESTADO DE: Techo (Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso) — BUENO [ ] REGULAR [ ] MALO [ ]

GRIETAS [ ] FISURAS [ ] HUMEDAD [ ] DESPLAZAMIENTO [ ] DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE [ ] DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS [ ]

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS: Techo en plancha con un poquito de desgaste y pequeños resanes

ESTADO DE: Ventana y Puerta (Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso) — BUENO [ ] REGULAR [ ] MALO [ ]

GRIETAS [ ] FISURAS [ ] HUMEDAD [ ] DESPLAZAMIENTO [ ] DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE [ ] DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS [ ]

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS: 2 ventanas en color negro de vidrio, una puerta de hierro color dorado en buen estado

ESTADO DE: _____ (Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso) — BUENO [ ] REGULAR [ ] MALO [ ]

GRIETAS [ ] FISURAS [ ] HUMEDAD [ ] DESPLAZAMIENTO [ ] DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE [ ] DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS [ ]

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS:

FIRMAS

Firma Nombre Responsable y/o Propietario C.C O NIT	Firma Nombre Ing. Residente Contratista Matrícula profesional No	Firma Nombre Ing. Residente Interventoría Matrícula profesional No	Firma Nombre Testigo C.C O NIT
Darlyn Perez 1062496663		Ana Fajardo	

EDTB
EMPRESA PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL DE EL BAGRE

YOMA CONSTRUCCIONES S.A.S.

ACTA DE VECINDAD

VERSIÓN	1
PÁGINA	4 DE 4

OBJETO DEL PROYECTO	"REPOSICION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL BARRIO EL PROGRESO Y LOS ANGELES EN LA CALLE 52 ENTRE CARRERA 37 Y CARRERA 30, CALLE 51ª ENTRE CARRERA 30 Y CARRERA 28 SECTOR POSA DEL GRINGO, EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE, ANTIOQUIA".	FECHA

Contratista: YOMA CONSTRUCCIONES S.A.S Contrato de Obra No. 054-2024	Interventoría: INGENIERIA DE CORDOBA - INGECOR S.A.S Contrato de Interventoría No 053 de 2024	Acta de Vecindad de	Inicio [X] Seguimiento [ ]	

6. REGISTRO FOTOGRAFICO


PARED INTERIOR





PISO INTERIOR





TECHO INTERIOR





ANDEN Y ACCESO





Notas:

5. En caso de requerir incluir más registros fotográficos a los consignados en la página destinada, se podrán insertar más páginas.
6. El Acta de Vecindad es un documento técnico, que debe ser diligenciada por profesionales técnicos del Contratista y la Interventoría, con el apoyo del equipo de gestión social del proyecto.
7. Si fuera necesario, se podrá adjuntar una página anexa de observaciones, que a juicio del componente técnico, no fueron, tenidas en cuenta en el esquema propuesto del formato Acta de Vecindad.

#3

EDTB
EMPRESA PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL DE EL BAGRE

YOMA CONSTRUCCIONES S.A.S.

ACTA DE VECINDAD

VERSIÓN	1
PÁGINA	1 DE 4

OBJETO DEL PROYECTO	"REPOSICION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL BARRIO EL PROGRESO Y LOS ANGELES EN LA CALLE 52 ENTRE CARRERA 37 Y CARRERA 30, CALLE 51ª ENTRE CARRERA 30 Y CARRERA 28 SECTOR POSA DEL GRINGO, EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE, ANTIOQUIA".	FECHA

Contratista: YOMA CONSTRUCCIONES S.A.S	Interventoría: INGENIERIA DE CORDOBA - INGECOR S.A.S	Acta de Vecindad de	Inicio [x]
Contrato de Obra No: 054-2024	Contrato de Interventoría No 053 de 2024		Seguimiento [ ]

1. REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Ubicación:	Departamento	Municipio	EJE A INTERVENIR	SE ENCUENTRA EN ESPACIO PUBLICO
	Antioquia	El Bagre		

Dirección	la Calle del Gringo	Teléfonos	3147605638
Nombre de la persona que atiende la visita:	Elizabeth Fernandez cuñas	CC No	22247274
Tipo de tenencia de la vivienda	1. Propia, 2. En arriendo, 3. Posesión, 4. Usufructo, 5. Propiedad colectiva		
Nombre del responsable / propietario de la construcción:	Elizabeth Fernandez cuñas	CC No	22247274
Posee Escrituras	Compraventa	No. de pisos	
CLASIFICACIÓN CATASTRAL:	1. Urbano, 2. Rural		1
ESTADO DEL PREDIO:	1. Sin edificar 2.Obra Gris, 3. Terminado		3
PENDIENTE DEL TERRENO	1. Plano, 2. Ondulado, 3. Escarpado		1

SERVICIOS PUBLICOS

	SI	NO	Observaciones del estado de las redes:
1 Acueducto	1		
2 Alcantarillado		1	
3 Energía	1		
4 Gas			
5 Teléfono			
6 Televisión cable	1		
6. Internet			
7. Otros		1	Cual?

DESTINACION ECONOMICA

1 Residencial	[x]	7 Educativo	[ ]
2 Comercial	[ ]	8 Salubridad	[ ]
3 Industrial	[ ]	9 Cultural	[ ]
4 Minero	[ ]	10 Religioso	[ ]
5 Agropecuario	[ ]	11 Institucional	[ ]
6 Recreacional	[ ]	12 Otro	[ ]

ACCESOS VEHICULARES

Garaje

SI [ ] NO [x]

Uso del garaje:

FIRMAS

Firma	elizabeth Fernandez	Firma	Ana Fajardo
Nombre	Nombre	Nombre	
Responsable y/o Propietario		Ing. Residente Interventoría	Testigo
CC O NIT	22241274 Ing. Residente Contratista	Matricula profesional No	CC O NIT

Notas: 1. Se firma en constancia, que lo consignado en la presente Acta de Vecindad corresponde a la realidad

EDTB — EMPRESA PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL DE EL BAGRE

YOMA CONSTRUCCIONES S.A.S.

ACTA DE VECINDAD

VERSIÓN	1
PÁGINA	1 DE 4

OBJETO DEL PROYECTO	"REPOSICION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL BARRIO EL PROGRESO Y LOS ANGELES EN LA CALLE 52 ENTRE CARRERA 37 Y CARRERA 30, CALLE 51ª ENTRE CARRERA 30 Y CARRERA 28 SECTOR POSA DEL GRINGO, EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE, ANTIOQUIA".	FECHA

Contratista: YOMA CONSTRUCCIONES S.A.S Contrato de Obra No 054-2024	Interventoria: INGENIERIA DE CORDOBA - INGECOR S.A.S Contrato de Interventoria No 053 de 2024	Acta de Vecindad de: Inicio [x] Seguimiento [ ]

3. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA ESTRUCTURAL

CIMENTACION:

1 Zapatas	☐		
2 Vigas corridas	☐		
3 Sistema mixto	☐		
4 Cassons	☐		
5 Concreto ciclópeo	☐		
6 Pilotes	☐		
7 Placa de cimentación	☐		
8 No identificada	☐		
9 No existe	☐		
10 Otro Cuál?			

SISTEMA DE CUBIERTA

1 Placa en concreto	☐
2 Placa en Steel deck	☐
3 Estructura metalica y teja	☐
4 Estructura de madera y teja	☐
5 Otro Cuál?	

SISTEMA DE ENTREPISO

1 Placa maciza de concreto	☐
2 Placa aligerada de concreto	☐
3 Lámina colaborante (Steel deck)	☐
4 Vigas metálicas	☐
5 Cerchas metálicas	☐
6 Entramado en madera	☐
7 No aplica	☐
8 Otro Cuál?	

REFORMAS EN LA ESTRUCTURA

1 Reformas (si / no)	
2 En altura No de pisos adicionales	
3 En extensión. metros de ancho (paralelo a la vía)	
4 En profundad metros de fondo (perpendicular a la vía)	
8 Otro Cuál?	

SISTEMA ESTRUCTURAL

1 Pórticos en concreto reforzado	☐
2 Muros estructurales en concreto	☐
3 Sistema combinado en concreto	☐
4 Prefabricados en concreto	☐
5 Mamposteria confinada	☐
6 Mamposteria reforzada	☐
7 Mamposteria no reforzada	☐
8 Pórticos en acero	☐
9 Pórtico arriostrado en acero	☐
10 Pórticos y paneles en madera	☐
11 Pórticos y paneles en otros	☐
12 Muros en bahareque	☐
13 Muros en tapia pisada	☐
14 Muros en adobe	☐
15 Construcción improvisada	☐
16 Mixta	☐
17 Otro Cuál?	

IRREGULARIDAD EN PLANTA

1 Irregularidad alta	☐
2 Irregularidad media	☐
3 Irregularidad baja o inexistente	☐

IRREGULARIDAD EN ALTURA

1 Irregularidad alta	☐
2 Irregularidad media	☐
3 Irregularidad baja o inexistente	☐

TIPOLOGIA ESTRUCTURAL DE LA EDIFICACION

1 Edificaciones con reforzamiento especial	☐
2 Edificaciones reforzadas	☐
3 Mamposteria reforzada	☐
4 Estructuras con confinamiento deficiente y estructuras híbrida	☐
5 Estructuras ligeras	☐
6 Construcciones simples	☐
7 Otro Cuál?	

Observaciones:

4. ESTADO DEL EXTERIOR DEL PREDIO

ESTADO DE LAS FACHADAS: BUENO ☐ REGULAR ☐ MALO ☐

GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS: Casa color rosado, con un cerramiento de rejas color rosado negro y azul con 2 Ventanas en Vidrio color negro con un poquito de oxidacion en el protector de la ventana, techo en teja con un poco de oxidacion, humedad, orificios, desaret, Puerta en hierro con un poco de oxidacion color negro

ESTADO DE LAS FACHADAS LATERALES Y CONTRAFACHADAS: BUENO ☐ REGULAR ☐ MALO ☐

GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AFECTACIONES: No se logra ver laterales

ESTADO DE ANDENES Y ACCESOS: BUENO ☐ REGULAR ☐ MALO ☐

GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DISTANCIA DE CONSTRUCCIÓN A VIA (m)		GROSOR ANDEN APROXIMADO (cm)	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS: No tiene anden con un acceso a una rampla corredor todo destruido, con fisura, humedad, desprendimien, abertura

NOTA (Nivel de la edificación con relación a la vía): Superior a la vía

ESTADO DE CERRAMIENTOS: BUENO ☐ REGULAR ☐ MALO ☐

MALLA ESLABONADA		POSTES DE CONCRETO		POSTES DE MADERA		CERCA VIVA		MURO		OTROS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS: Y real tiene cerramiento en reja con oxidacion, desgaste color rosado negro

EDTB
EMPRESA PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL DE EL BAGRE

TOMA CONSTRUCCIONES S.A.S.

ACTA DE VECINDAD

VERSIÓN	1
PÁGINA	1 DE 4

OBJETO DEL PROYECTO	"REPOSICION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL BARRIO EL PROGRESO Y LOS ANGELES EN LA CALLE 52 ENTRE CARRERA 37 Y CARRERA 30, CALLE 51ª ENTRE CARRERA 30 Y CARRERA 28 SECTOR POSA DEL GRINGO, EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE, ANTIOQUIA".	FECHA

Contratista: TOMA CONSTRUCCIONES S.A.S Contrato de Obra No 054-2024	Interventoria: INGENIERIA DE CORDOBA - INGECOR S.A.S Contrato de Interventoria No 053 de 2024	Acta de Vecindad de	Inicio [x] Seguimiento [ ]

8. ESTADO DEL INTERIOR DEL PREDIO

ESTADO DE Ventana (Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso) — BUENO ☐ REGULAR ☐ MALO ☐

GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS: 2 Ventana en vidrio color negro con un poco de oxidacion, resane a ultradecobr

ESTADO DE Puerta (Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso) — BUENO ☐ REGULAR ☐ MALO ☐

GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS: Una puerta en hierro color negro con desgaste, oxidacion

ESTADO DE piso (Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso) — BUENO ☐ REGULAR ☐ MALO ☐

GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS: piso con un corredor tiene desgaste, resane por parte, fisura abertura humedad y desprendimiento

ESTADO DE Techo (Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso) — BUENO ☐ REGULAR ☐ MALO ☐

GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS: Techo en teja con humedad

ESTADO DE _____ (Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso) — BUENO ☐ REGULAR ☐ MALO ☐

GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS:

FIRMAS

Firma Nombre Responsable y/o Propietario C.C. O NIT	Firma Nombre Ing. Residente Contratista Matricula profesional No	Firma Nombre Ing. Residente Interventoria Matricula profesional No	Firma Nombre Testigo C.C. O NIT
Elizabeth Fernández 22241214		Ana Fajardo	

EDTB EMPRESA PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL DE EL BAGRE	YOMA CONSTRUCCIONES S.A.S.	**ACTA DE VECINDAD**	VERSIÓN	1
			PÁGINA	4 DE 4

OBJETO DEL PROYECTO	**"REPOSICION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL BARRIO EL PROGRESO Y LOS ANGELES EN LA CALLE 52 ENTRE CARRERA 37 Y CARRERA 30, CALLE 51ª ENTRE CARRERA 30 Y CARRERA 28 SECTOR POSA DEL GRINGO, EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE, ANTIOQUIA".**	FECHA

Contratista: **YOMA CONSTRUCCIONES S.A.S**	Interventoría: **INGENIERIA DE CORDOBA - INGECOR S.A.S**	**Acta de Vecindad de**	**Inicio**	X
Contrato de Obra No. 054-2024	Contrato de Interventoría No 053 de 2024		**Seguimiento**	

6. REGISTRO FOTOGRAFICO

PARED INTERIOR




PISO INTERIOR





TECHO INTERIOR




ANDEN Y ACCESO




Notas:
5. En caso de requerir incluir más registros fotográficos a los consignados en la página destinada, se podrán insertar más páginas.
6. El Acta de Vecindad es un documento técnico, que debe ser diligenciada por profesionales técnicos del Contratista y la Interventoría, con el apoyo del equipo de gestión social del proyecto.
7. Si fuera necesario, se podrá adjuntar una página anexa de observaciones, que a juicio del componente técnico, no fueron tenidas en cuenta en el esquema propuesto del formato Acta de Vecindad.

44.

EDTB
EMPRESA PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL DE EL BAGRE

YOMA CONSTRUCCIONES S.A.S.

ACTA DE VECINDAD

VERSIÓN	1
PÁGINA	1 DE 4

OBJETO DEL PROYECTO	"REPOSICION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL BARRIO EL PROGRESO Y LOS ANGELES EN LA CALLE 52 ENTRE CARRERA 37 Y CARRERA 36, CALLE 51ª ENTRE CARRERA 30 Y CARRERA 28 SECTOR POZA DEL GRINGO, EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE, ANTIOQUIA".	FECHA

Contratista: YOMA CONSTRUCCIONES S.A.S	Interventoría: INGENIERIA DE CORDOBA - INGECOR S.A.S	Acta de Vecindad de:	Inicio [X]
Contrato de Obra No 064-2024	Contrato de Interventoría No 053 de 2024		Seguimiento [ ]

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Ubicación:	Departamento	Municipio	EJE A INTERVENIR	SE ENCUENTRA EN ESPACIO PÚBLICO
	Antioquia	El Bagre		

Dirección	la calle del gringo	Teléfonos	3276737800
Nombre de la persona que atiende la visita:	Edilma Alvarez piedradita	CC No	21448647
Tipo de tenencia de la vivienda	1. Propia 2. En arriendo, 3 Posesión, 4. Usufructo, 5 Propiedad colectiva		
Nombre del responsable / propietario de la construcción:	Edilma Alvarez piedradita	CC No	21448647
Posee Escrituras	X	Compraventa	No. de pisos

CLASIFICACIÓN CATASTRAL:	1. Urbano, 2. Rural	1
ESTADO DEL PREDIO:	1. Sin edificar, 2.Obra Gris, 3. Terminado	3
PENDIENTE DEL TERRENO	1. Plano, 2. Ondulado, 3. Escarpado	2

SERVICIOS PUBLICOS

	SI	NO	Observaciones del estado de las redes:
1. Acueducto	X		
2. Alcantarillado	X		
3. Energía	X		
4. Gas			
5. Teléfono			
6. Televisión cable			
8. Internet	X		
7. Otros			Cuby

DESTINACION ECONOMICA				ACCESOS VEHICULARES
1. Residencial	X	7. Educativo		Garaje
2. Comercial		8. Salubridad		SI [ ] NO [X]
3. Industrial		9. Cultural		Uso del garaje:
4. Minero		10. Religioso		
5. Agropecuario		11. Institucional		
6. Recreacional		12. Otro		

FIRMAS

Firma	Edilma Alvarez	Firma		Firma	Ana Fajardo	Firma	
Nombre		Nombre		Nombre		Nombre	
Responsable y/o Propietario C.C. O NIT	21.448.647	Ing. Residente Contratista Matrícula profesional No.		Ing. Residente Interventoría Matrícula profesional No.		Testigo C.C. O NIT	

Notas: 1. Se firma en constancia, que lo consignado en la presente Acta de Vecindad corresponde a la realidad

EDTB
EMPRESA PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL DE EL BAGRE

YOMA CONSTRUCCIONES S.A.S.

ACTA DE VECINDAD

VERSIÓN	1
PÁGINA	1 DE 4

OBJETO DEL PROYECTO	"REPOSICION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL BARRIO EL PROGRESO Y LOS ANGELES EN LA CALLE 52 ENTRE CARRERA 27 Y CARRERA 30, CALLE 51ª ENTRE CARRERA 30 Y CARRERA 28 SECTOR POSA DEL GRINGO, EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE, ANTIOQUIA".	FECHA

Contratista: YOMA CONSTRUCCIONES S.A.S	Interventoria: INGENIERIA DE CORDOBA - INGECOR S.A.S	Acta de Vecindad de	Inicio [X]
Contrato de Obra No 054-2024	Contrato de Interventoría No 053 de 2024		Seguimiento [ ]

3. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA ESTRUCTURAL

CIMENTACION:

1 Zapatas	[ ]	
2 Vigas corridas	[ ]	
3 Sistema mixto	[ ]	
4 Cassions	[ ]	
5 Concreto ciclopeo	[ ]	
6 Pilotes	[ ]	
7 Placa de cimentación	[ ]	
8 No identificada	[ ]	
9 No existe	[ ]	
10 Otro Cuál?		

SISTEMA DE CUBIERTA

1 Placa en concreto	[ ]	
2 Placa en Steel deck	[ ]	
3 Estructura metálica y teja	[ ]	
4 Estructura de madera y teja	[ ]	
5 Otro Cuál?		

SISTEMA DE ENTREPISO:

1 Placa maciza de concreto	[ ]	
2 Placa aligerada de concreto	[ ]	
3 Lámina colaborante (Steel deck)	[ ]	
4 Vigas metálicas	[ ]	
5 Cerchas metálicas	[ ]	
6 Entramado en madera	[ ]	
7 No aplica	[ ]	
8 Otro Cuál?		

REFORMAS EN LA ESTRUCTURA

1 Reformas (si / no)	
2 En altura No de pisos adicionales	
3 En extensión metros de ancho (paralelo a la vía)	
4 En profundad metros de fondo (perpendicular a la vía)	
5 Otro Cuál?	

SISTEMA ESTRUCTURAL

1 Pórticos en concreto reforzado	[ ]
2 Muros estructurales en concreto	[ ]
3 Sistema combinado en concreto	[ ]
4 Prefabricados en concreto	[ ]
5 Mamposteria confinada	[ ]
6 Mamposteria reforzada	[ ]
7 Mamposteria no reforzada	[ ]
8 Pórticos en acero	[ ]
9 Pórtico arriostrado en acero	[ ]
10 Pórticos y paneles en madera	[ ]
11 Pórticos y paneles en otros	[ ]
12 Muros en bahareque	[ ]
13 Muros en tapia pisada	[ ]
14 Muros en adobe	[ ]
15 Construcción enpreviada	[ ]
16 Mixto	[ ]
17 Otro Cuál?	

IRREGULARIDAD EN PLANTA

1 Irregularidad alta	[ ]
2 Irregularidad media	[ ]
3 Irregularidad baja o inexistente	[ ]

IRREGULARIDAD EN ALTURA

1 Irregularidad alta	[ ]
2 Irregularidad media	[ ]
3 Irregularidad baja o inexistente	[ ]

TIPOLOGIA ESTRUCTURAL DE LA EDIFICACION

1 Edificaciones con reforzamiento especial	[ ]
2 Edificaciones reforzadas	[ ]
3 Mamposteria reforzada	[ ]
4 Estructuras con confinamiento deficiente y estructuras hibrida	[ ]
5 Estructuras ligeras	[ ]
6 Construcciones simples	[ ]
7 Otro Cuál?	

Observaciones:

4. ESTADO DEL EXTERIOR DEL PREDIO

ESTADO DE LAS FACHADAS: BUENO [ ] REGULAR [ ] MALO [ ]

GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS: Casa color verde con un corredor alto y un muro, techo en cielo raso con 2 ventanas color negro. puerta en hierro color negro con desgaste de pintura, Piso con desgaste

ESTADO DE LAS FACHADAS LATERALES Y CONTRAFACHADAS: BUENO [ ] REGULAR [ ] MALO [ ]

GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AFECTACIONES: lateral izquierdo repellado y con un cercamiento en zinc

ESTADO DE ANDENES Y ACCESOS: BUENO [ ] REGULAR [ ] MALO [ ]

GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DISTANCIA DE CONSTRUCCIÓN A VIA (m)		GROSOR ANDEN APROXIMADO (cm)	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS:
No tiene anden Con un acceso a un corredor alto con Subida a una rampla, escalas estan deterioradas con humedad fisura, desprendimiento, tiene un muro a media altura que tiene desprendimiento fisuras humedad aberturas

NOTA (Nivel de la edificación con relación a la vía)	Superior a la via

ESTADO DE CERRAMIENTOS: BUENO [ ] REGULAR [ ] MALO [ ]

MALLA ESLABONADA		POSTES DE CONCRETO		POSTES DE MADERA		CERCA VIVA		MURO		OTROS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS: Tiene cerramiento con un muro a media altura con desprendimiento desgaste de pintura, fisura, humedad en la parte de abajo

EDTB
EMPRESA PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL DE EL BAGRE

YOMA CONSTRUCCIONES S.A.S.

ACTA DE VECINDAD

VERSIÓN	1
PÁGINA	1 DE 4

OBJETO DEL PROYECTO	"REPOSICION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL BARRIO EL PROGRESO Y LOS ANGELES EN LA CALLE 53 ENTRE CARRERA 37 Y CARRERA 30, CALLE 51ª ENTRE CARRERA 30 Y CARRERA 28 SECTOR POSA DEL GRINGO, EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE, ANTIOQUIA".	FECHA

Contratista: YOMA CONSTRUCCIONES S.A.S Contrato de Obra No. 054-2024	Interventoría: INGENIERIA DE CORDOBA - INGECOR S.A.S Contrato de Interventoría No 053 de 2024	Acta de Vecindad de: Inicio [x] Seguimiento [ ]

5. ESTADO DEL INTERIOR DEL PREDIO

ESTADO DE: Pared (Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso) — BUENO [ ] REGULAR [ ] MALO [ ]

GRIETAS [ ] FISURAS [ ] HUMEDAD [ ] DESPLAZAMIENTO [ ] DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE [ ] DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS [ ]

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS: Pared en color verde lado izquierdo una pared sin repellar con resane alrededor de la ventana por el lado del gas se encuentra resanes.

ESTADO DE: Pared (Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso) — BUENO [ ] REGULAR [ ] MALO [ ]

GRIETAS [ ] FISURAS [ ] HUMEDAD [ ] DESPLAZAMIENTO [ ] DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE [ ] DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS [ ]

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS: Lado derecho una ventana color negro con desgaste de pintura

ESTADO DE: Puerta (Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso) — BUENO [ ] REGULAR [ ] MALO [ ]

GRIETAS [ ] FISURAS [ ] HUMEDAD [ ] DESPLAZAMIENTO [ ] DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE [ ] DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS [ ]

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS: Puerta en hierro color negro con desgaste de pintura y un poco de oxidacion

ESTADO DE: Piso (Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso) — BUENO [ ] REGULAR [ ] MALO [ ]

GRIETAS [ ] FISURAS [ ] HUMEDAD [ ] DESPLAZAMIENTO [ ] DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE [ ] DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS [ ]

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS: Piso liso en la sala con abertura, fisuras, desgaste y pequeños orificios

ESTADO DE: Ventana (Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso) — BUENO [ ] REGULAR [ ] MALO [ ]

GRIETAS [ ] FISURAS [ ] HUMEDAD [ ] DESPLAZAMIENTO [ ] DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE [ ] DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS [ ]

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS: 2 Ventanas con resane alrededor color negro con desgaste de pintura

FIRMAS

Firma: Edilma Alvarez P
Nombre: Responsable y/o Propietario
C.C. O NIT: 21.448.647.

Firma:
Nombre: Ing. Residente Contratista
Matrícula profesional No:

Firma: Ana Fajardo
Nombre: Ing. Residente Interventoría
Matrícula profesional No:

Firma:
Nombre: Testigo
C.C. O NIT:

Scanned with CamScanner

EDTB
EMPRESA PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL DE EL BAGRE

YOMA CONSTRUCCIONES S.A.S.

ACTA DE VECINDAD


VERSIÓN	1
PÁGINA	4 DE 4

OBJETO DEL PROYECTO	"REPOSICION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL BARRIO EL PROGRESO Y LOS ANGELES EN LA CALLE 52 ENTRE CARRERA 37 Y CARRERA 30, CALLE 51ª ENTRE CARRERA 30 Y CARRERA 28 SECTOR POSA DEL GRINGO, EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE, ANTIOQUIA".	FECHA

Contratista: YOMA CONSTRUCCIONES S.A.S Contrato de Obra No. 054-2024	Interventoría: INGENIERIA DE CORDOBA - INGECOR S.A.S Contrato de Interventoría No 053 de 2024	Acta de Vecindad de	Inicio [x] Seguimiento [ ]

6. REGISTRO FOTOGRAFICO

PARED INTERIOR





PISO INTERIOR





TECHO INTERIOR




ANDEN Y ACCESO




Notas:

5. En caso de requerir incluir más registros fotográficos a los consignados en la página destinada, se podrán insertar más páginas.
6. El Acta de Vecindad es un documento técnico, que debe ser diligenciada por profesionales técnicos del Contratista y la Interventoría, con el apoyo del equipo de gestión social del proyecto.
7. Si fuera necesario, se podrá adjuntar una página anexa de observaciones, que a juicio del componente técnico, no fueron, tenidas en cuenta en el esquema propuesto del formato Acta de Vecindad.

#5

EDTB
EMPRESA PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL DE EL BAGRE

YOMA CONSTRUCCIONES S.A.S.


ACTA DE VECINDAD

VERSION	1
PAGINA	1 DE 4

OBJETO DEL PROYECTO	"REPOSICION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL BARRIO EL PROGRESO Y LOS ANGELES EN LA CALLE 52 ENTRE CARRERA 37 Y CARRERA 30, CALLE 51ª ENTRE CARRERA 30 Y CARRERA 28 SECTOR POSA DEL GRINGO, EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE, ANTIOQUIA".	FECHA

Contratista: YOMA CONSTRUCCIONES S.A.S	Interventoria: INGENIERIA DE CORDOBA - INGECOR S.A.S	Acta de Vecindad de:	Inicio [x]
Contrato de Obra No 054-2024	Contrato de Interventoria No 053 de 2024		Seguimiento [ ]

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Ubicación:	Departamento	Municipio	EJE A INTERVENIR	SE ENCUENTRA EN ESPACIO PUBLICO
	Antioquia	El Bagre		

Dirección: Calle 52 Gringo — Teléfonos: 3125049933

Nombre de la persona que atiende la visita: Luz Correa — CC No: 1040997353

Tipo de tenencia de la vivienda: 1 Propia, 2 En arriendo, 3 Posesión, 4 Usufructo, 5 Propiedad colectiva

Nombre del responsable / propietario de la construcción: Luz correa — CC No: 1040497853

Posee Escrituras: [x] — Compraventa: [ ] — No de paxe:

CLASIFICACIÓN CATASTRAL:	1. Urbana, 2. Rural	1
ESTADO DEL PREDIO:	1. Sin edificar, 2.Obra Gris, 3. Terminado	2
PENDIENTE DEL TERRENO	1. Plano, 2. Ondulado, 3. Escarpado	1

SERVICIOS PUBLICOS

	SI	NO	Observaciones del estado de las redes:
1 Acueducto	X		
2 Alcantarillado	X		
3 Energía	X		
4 Gas		X	
5 Teléfono		X	
6 Televisión cable		X	
6 Internet		X	
7 Otros			Calle7

DESTINACION ECONOMICA

1 Residencial	X	7 Educativo	
2 Comercial		8 Salubridad	
3 Industrial		9 Cultural	
4 Minero		10 Religioso	
5 Agropecuario		11 Institucional	
6 Recreacional		12 Otro	

ACCESOS VEHICULARES

Garaje: SI [ ] NO [X]

Uso del garaje:

FIRMAS

Firma: Luz Correa	Firma:	Firma: Ana Fajardo
Nombre:	Nombre: Ing. Residente Contratista	Nombre:
Responsable y/o Propietario	Matricula profesional No:	Ing. Residente Interventoria
C.C. O NIT: 1040497853		Matricula profesional No:
		Testigo
		C.C. O NIT:

Notas: 1. Se firma en constancia, que lo consignado en la presente Acta de Vecindad corresponde a la realidad.

EDTB
EMPRESA PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL DE EL BAGRE

YOMA CONSTRUCCIONES S.A.S.

ACTA DE VECINDAD

VERSIÓN	1
PÁGINA	1 DE 4

OBJETO DEL PROYECTO	"REPOSICION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL BARRIO EL PROGRESO Y LOS ANGELES EN LA CALLE 83 ENTRE CARRERA 27 Y CARRERA 30, CALLE 81ª ENTRE CARRERA 30 Y CARRERA 28 SECTOR POSA DEL GRINGO, EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE, ANTIOQUIA".	FECHA

Contratista: YOMA CONSTRUCCIONES S.A.S	Interventoría: INGENIERIA DE CORDOBA - INGECOR S.A.S	Acta de Vecindad de: Inicio [x] Seguimiento [ ]	
Contrato de Obra No: 064-2024	Contrato de Interventoría No 053 de 2024		

3. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA ESTRUCTURAL

CIMENTACIÓN

1 Zapatas	[ ]	
2 Vigas corridas	[x]	
3 Sistema mixto	[ ]	
4 Cassons	[ ]	
5 Concreto ciclópeo	[ ]	
6 Pilotes	[ ]	
7 Placa de cimentación	[ ]	
8 No identificada	[ ]	
9 No existe	[ ]	
10 Otro Cual?		

SISTEMA DE CUBIERTA

1 Placa en concreto	[ ]
2 Placa en Steel deck	[ ]
3 Estructura metálica y teja	[ ]
4 Estructura de madera y teja	[ ]
5 Otro Cual?	

SISTEMA DE ENTREPISO

1 Placa maciza de concreto	[ ]
2 Placa aligerada de concreto	[ ]
3 Lámina colaborante (Steel deck)	[ ]
4 Vigas metálicas	[ ]
5 Cerchas metálicas	[ ]
6 Entramado en madera	[ ]
7 No aplica	[ ]
8 Otro Cual?	

REFORMAS EN LA ESTRUCTURA

1 Reformas (si / no)	
2 En altura No de pisos adicionales	
3 En extensión metros de ancho (paralelo a la vía)	
4 En profundad metros de fondo (perpendicular a la vía)	
5 Otro Cual?	

SISTEMA ESTRUCTURAL

1 Pórticos en concreto reforzado	[ ]
2 Muros estructurales en concreto	[ ]
3 Sistema combinado en concreto	[ ]
4 Prefabricados en concreto	[ ]
5 Mampostería confinada	[ ]
6 Mampostería reforzada	[ ]
7 Mampostería no reforzada	[ ]
8 Porticos en acero	[ ]
9 Pórtico arriostrado en acero	[ ]
10 Pórticos y paneles en madera	[ ]
11 Pórticos y paneles en otros	[ ]
12 Muros en bahareque	[ ]
13 Muros en tapia pisada	[ ]
14 Muros en adobe	[ ]
15 Construcción improvisada	[ ]
16 Mixto	[ ]
17 Otro Cual?	

IRREGURALIDAD EN PLANTA

1 Irregularidad alta	[ ]
2 Irregularidad media	[ ]
3 Irregularidad baja o inexistente	[ ]

IRREGURALIDAD EN ALTURA

1 Irregularidad alta	[ ]
2 Irregularidad media	[ ]
3 Irregularidad baja o inexistente	[ ]

TIPOLOGÍA ESTRUCTURAL DE LA EDIFICACIÓN

1 Edificaciones con reforzamiento especial	[ ]
2 Edificaciones reforzadas	[ ]
3 Mamposteria reforzada	[ ]
4 Estructuras con confinamiento deficiente y estructuras híbrida	[ ]
5 Estructuras ligeras	[ ]
6 Construcciones simples	[ ]
7 Otro Cual?	

Observaciones:

4. ESTADO DEL EXTERIOR DEL PREDIO

ESTADO DE LAS FACHADAS: BUENO [ ] REGULAR [ ] MALO [ ]

GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS: Casa color agua marina con 1 ventana en vidrio y aluminio, puerta en hierro color blanco con un poco de oxidacion y desgaste de pintura, pared con desgaste de pintura y resanea alrededor de la puerta techo en zinc con canal de agua piso en obra gris

ESTADO DE LAS FACHADAS LATERALES Y CONTRAFACHADAS: BUENO [ ] REGULAR [ ] MALO [ ]

GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AFECTACIONES: en obra gris con cerramiento en zinc y tiene un poco de humedad

ESTADO DE ANDENES Y ACCESOS: BUENO [ ] REGULAR [ ] MALO [ ]

GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DISTANCIA DE CONSTRUCCIÓN A VIA (m)		CROSIÓN ANDEN APROXIMADO (cm)	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS:
No tiene ander con acceso a un corredor alto con rampla de subida tiene humedad desgaste orificios abertura fisuras y pequeños resanes

NOTA (Nivel de la edificación con relación a la vía)	Superior a la vía

ESTADO DE CERRAMIENTOS: BUENO [ ] REGULAR [ ] MALO [ ]

MALLA ESLABONADA		POSTES DE CONCRETO		POSTES DE MADERA		CERCA VIVA		MURO		OTROS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS:

Scanned with CamScanner

EDTB
EMPRESA PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL DE EL BAGRE

YORA CONSTRUCCIONES S.A.S.

ACTA DE VECINDAD

VERSIÓN	1
PÁGINA	1 DE 4

OBJETO DEL PROYECTO	"REPOSICION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL BARRIO EL PROGRESO Y LOS ANGELES EN LA CALLE 52 ENTRE CARRERA 37 Y CARRERA 30, CALLE 51ª ENTRE CARRERA 30 Y CARRERA 28 SECTOR POSA DEL GRINGO, EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE, ANTIOQUIA".		FECHA
Contratista YORA CONSTRUCCIONES S.A.S Contrato de Obra No 054-2024	Interventoria INGENIERIA DE CORDOBA - INGECOR S.A.S Contrato de Interventoria No 053 de 2024	Acta de Vecindad de	Inicio [x] Seguimiento [ ]	

5. ESTADO DEL INTERIOR DEL PREDIO

ESTADO DE Pared (Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso) — BUENO ☐ REGULAR ☐ MALO ☐

GRIETAS | FISURAS | HUMEDAD | DESPLAZAMIENTO | DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE | DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS: Pared interior en obra gris con resane en la cableria de luz, un poco de desgaste

ESTADO DE Piso (Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso) — BUENO ☐ REGULAR ☐ MALO ☐

GRIETAS | FISURAS | HUMEDAD | DESPLAZAMIENTO | DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE | DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS: piso liso con pequeños orificios y un poquito de desgaste

ESTADO DE Puerta (Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso) — BUENO ☐ REGULAR ☐ MALO ☐

GRIETAS | FISURAS | HUMEDAD | DESPLAZAMIENTO | DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE | DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS: Puerta en hierro color blanco con oxidacion y desgaste de pintura

ESTADO DE Ventana (Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso) — BUENO ☐ REGULAR ☐ MALO ☐

GRIETAS | FISURAS | HUMEDAD | DESPLAZAMIENTO | DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE | DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS: Ventana en Vidrio con protector de aluminio color blanco

ESTADO DE Techo (Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso) — BUENO ☐ REGULAR ☐ MALO ☐

GRIETAS | FISURAS | HUMEDAD | DESPLAZAMIENTO | DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE | DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS: Techo en zinc con un poco de desgaste con un canal de agua al frente

FIRMAS

Firma Nombre Responsable y/o Propietario X C.C O NIT	Alex Correa 1040491853	Firma Nombre Ing. Residente Contratista Matricula profesional No	
Firma Nombre Ing. Residente Interventoria Matricula profesional No	Ana Fajardo	Firma Nombre Testigo C.C O NIT	

EDTB
EMPRESA PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL DE EL BAGRE

YOMA CONSTRUCCIONES S.A.S.

ACTA DE VECINDAD

VERSIÓN	1
PÁGINA	4 DE 4

OBJETO DEL PROYECTO	"REPOSICION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL BARRIO EL PROGRESO Y LOS ANGELES EN LA CALLE 52 ENTRE CARRERA 37 Y CARRERA 30, CALLE 51ª ENTRE CARRERA 30 Y CARRERA 28 SECTOR POSA DEL GRINGO, EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE, ANTIOQUIA".	FECHA

Contratista: YOMA CONSTRUCCIONES S.A.S Contrato de Obra No. 054-2024	Interventoria: INGENIERIA DE CORDOBA - INGECOR S.A.S Contrato de Interventoria No 053 de 2024	Acta de Vecindad de	Inicio [X] Seguimiento [ ]

6. REGISTRO FOTOGRAFICO

PARED INTERIOR




PISO INTERIOR






TECHO INTERIOR





ANDEN Y ACCESO





Notas:

5. En caso de requerir incluir más registros fotográficos a los consignados en la página destinada, se podrán insertar más páginas.
6. El Acta de Vecindad es un documento técnico, que debe ser diligenciada por profesionales técnicos del Contratista y la Interventoría, con el apoyo del equipo de gestión social del proyecto.
7. Si fuera necesario, se podrá adjuntar una página anexa de observaciones, que a juicio del componente técnico, no fueron tenidas en cuenta en el esquema propuesto del formato Acta de Vecindad.

EDTB — EMPRESA PARA EL DESARROLLO TURÍSTICO DE EL BAGRE

YONA CONSTRUCCIONES S.A.S.

ACTA DE VECINDAD

VERSIÓN	1
PÁGINA	1 DE 4

OBJETO DEL PROYECTO	"REPOSICION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL BARRIO EL PROGRESO Y LOS ANGELES EN LA CALLE 52 ENTRE CARRERA 37 Y CARRERA 30, CALLE 51ª ENTRE CARRERA 30 Y CARRERA 28 SECTOR POSA DEL GRINGO, EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE, ANTIOQUIA".		FECHA
Contratista: YONA CONSTRUCCIONES S.A.S Contrato de Obra No 054-2024	Interventoría: INGENIERIA DE CORDOBA - INGECOR S.A.S Contrato de Interventoría No 053 de 2024	Acta de Vecindad de	Inicio [x] Seguimiento [ ]	

1. REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Ubicación:	Departamento: Antioquia	Municipio: El Bagre	EJE A INTERVENIR	SE ENCUENTRA EN ESPACIO PUBLICO
Dirección:	Valle del gringo		Teléfonos:	3142394767
Nombre de la persona que atendió la visita: Yarleys Toro				CC No: 43893809
Tipo de tenencia de la vivienda: 1 Propia 2 En arriendo, 3 Posesión 4 Usufructo, 5 Propiedad colectiva				
Nombre del responsable / propietario de la construcción: Yarleys Toro				CC No: 43893809
Posee Escrituras		Compraventa		No de paso
CLASIFICACIÓN CATASTRAL:	1. Urbano, 2. Rural			1
ESTADO DEL PREDIO:	1. Sin edificar 2.Obra Gris, 3. Terminado			1
PENDIENTE DEL TERRENO	1. Plano, 2. Ondulado, 3. Escarpado			1

SERVICIOS PUBLICOS

	SI	NO	Observaciones del estado de las redes:
1 Aceducto	X		
2 Alcantarillado			
3 Energía	X		
4 Gas		X	
5 Teléfono			
6 Televisión cable			
7 Otros		X	

¿Cuál?

DESTINACION ECONOMICA

1 Residencial	X	7 Educativo	
2 Comercial		8 Salubridad	
3 Industrial		9 Cultural	
4 Minero		10 Religioso	
5 Agropecuario		11 Institucional	
6 Recreacional		12 Otro	

ACCESOS VEHICULARES

Garaje

SI [ ] NO [X]

Uso del garaje:

FIRMAS

Firma: Yarleys Toro	Firma:	Firma: Ana Fajardo	Firma:
Nombre:	Nombre: Ing. Residente Contratista	Nombre: Ing. Residente Interventoría	Nombre:
Responsable y/o Propietario: 43.893.809	Matrícula profesional No:	Matrícula profesional No:	Testigo
C.C. O NIT			C.C. O NIT

Notas: 1. Se firma en constancia que lo consignado en la presente Acta de Vecindad corresponde a la realidad

EDTB
EMPRESA PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL DE EL BAGRE

YOMA CONSTRUCCIONES S.A.S.

ACTA DE VECINDAD

VERSIÓN	1
PÁGINA	1 DE 4

OBJETO DEL PROYECTO	"REPOSICION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL BARRIO EL PROGRESO Y LOS ANGELES EN LA CALLE 52 ENTRE CARRERA 37 Y CARRERA 30, CALLE 51ª ENTRE CARRERA 30 Y CARRERA 28 SECTOR POSA DEL GRINGO, EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE, ANTIOQUIA".	FECHA

Contratista: YOMA CONSTRUCCIONES S.A.S	Interventora: INGENIERIA DE CORDOBA - INGECOR S.A.S	Acta de Vecindad de: Inicio [x]	
Contrato de Obra No: 054-2024	Contrato de Interventoría No 053 de 2024	Seguimiento [ ]	

3. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA ESTRUCTURAL

CIMENTACIÓN:

1 Zapatas			
2 Vigas corridas			
3 Sistema mixto			
4 Cassonia			
5 Concreto ciclopeo			
6 Pilotes			
7 Placa de cimentación			
8 No identificada			
9 No existe			
10 Otro Cual?			

SISTEMA DE CUBIERTA

1 Placa en concreto	
2 Placa en Steel deck	
3 Estructura metálica y teja	
4 Estructura de madera y teja	
5 Otro Cual?	

SISTEMA DE ENTREPISO:

1 Placa maciza de concreto			
2 Placa aligerada de concreto			
3 Lámina colaborante (Steel deck)			
4 Vigas metálicas			
5 Cerchas metálicas			
6 Entramado en madera			
7 No aplica			
8 Otro Cual?			

REFORMAS EN LA ESTRUCTURA

1 Reformas (si / no)	
2 En altura No. de pisos adicionales	
3 En extensión metros de ancho (paralelo a la vía)	
4 En profundad metros de fondo (perpendicular a la vía)	
8 Otro Cual?	

SISTEMA ESTRUCTURAL

1 Pórticos en concreto reforzado			
2 Muros estructurales en concreto			
3 Sistema combinado en concreto			
4 Prefabricados en concreto			
5 Mamposteria confinada			
6 Mamposteria reforzada			
7 Mamposteria no reforzada			
8 Pórticos en acero			
9 Pórtico arriostrado en acero			
10 Pórticos y paneles en madera			
11 Pórticos y paneles en otros			
12 Muros en bahareque			
13 Muros en tapia pisada			
14 Muros en adobe			
15 Construcción improvisada			
16 Mixto			
17 Otro Cual?			

IRREGULARIDAD EN PLANTA

1 Irregularidad alta	
2 Irregularidad media	
3 Irregularidad baja o inexistente	

IRREGULARIDAD EN ALTURA

1 Irregularidad alta	
2 Irregularidad media	
3 Irregularidad baja o inexistente	

TIPOLOGIA ESTRUCTURAL DE LA EDIFICACION

1 Edificaciones con reforzamiento especial	
2 Edificaciones reforzadas	
3 Mamposteria reforzada	
4 Estructuras con confinamiento deficiente y estructuras híbrida	
5 Estructuras ligeras	
6 Construcciones simples	
7 Otro Cual?	

Observaciones:

4. ESTADO DEL EXTERIOR DEL PREDIO

ESTADO DE LAS FACHADAS: BUENO [ ] REGULAR [ ] MALO [ ]

GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS: Casa en obra gris con segundo piso y sin pintar con resane al rededor de la Ventana y la puerta y pequeños resanos en la plancha, piso en obra gris con desgaste y abertura fisura, desprendimiento humedad en la parte de abajo

ESTADO DE LAS FACHADAS LATERALES Y CONTRAFACHADAS: BUENO [ ] REGULAR [ ] MALO [ ]

GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AFECTACIONES: Lateral derecha repellada sin pintar con un corredor alto con humedad y desgaste y pequeños orificios

ESTADO DE ANDENES Y ACCESOS: BUENO [ ] REGULAR [ ] MALO [ ]

GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DISTANCIA DE CONSTRUCCIÓN A VIA (m)		GROSOR ANDEN APROXIMADO (cm)	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS:
No andin con un acceso a un corredor alto con desgaste orificio humedad en la parte de abajo, pequeños orificios y desgaste

NOTA (Nivel de la edificación con relación a la vía): Superior a la vía

ESTADO DE CERRAMIENTOS: BUENO [ ] REGULAR [ ] MALO [ ]

MALLA ESLABONADA		POSTES DE CONCRETO		POSTES DE MADERA		CERCA VIVA		MURO		OTROS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS: No tiene Cerramientos

EDTB
EMPRESA PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL DE EL BAGRE

YOMA CONSTRUCCIONES S.A.S.

ACTA DE VECINDAD

VERSIÓN	1
PÁGINA	1 DE 4

OBJETO DEL PROYECTO	"REPOSICION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL BARRIO EL PROGRESO Y LOS ANGELES EN LA CALLE 52 ENTRE CARRERA 37 Y CARRERA 38, CALLE 51ª ENTRE CARRERA 38 Y CARRERA 28 SECTOR POSA DEL GRINGO, EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE, ANTIOQUIA".	FECHA

Contratista: YOMA CONSTRUCCIONES S.A.S Contrato de Obra No. 054-2024	Interventoria: INGENIERIA DE CORDOBA - INGECOR S.A.S Contrato de Interventoria No 053 de 2024	Acta de Vecindad de	Inicio [x] Seguimiento [ ]	

5. ESTADO DEL INTERIOR DEL PREDIO

ESTADO DE: Pared (Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso) — BUENO [ ] REGULAR [ ] MALO [ ]

GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS: No acceso a la paredes interiores no autorizaro no foto

ESTADO DE: Ventana (Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso) — BUENO [ ] REGULAR [ ] MALO [ ]

GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS: Con 3 Ventanas en vidrio Color negro con resane alrededor

ESTADO DE: Puerta (Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso) — BUENO [ ] REGULAR [ ] MALO [ ]

GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS: Puerta en hierro color negro con oxidacion y desgaste de pintura

ESTADO DE: _____ (Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso) — BUENO [ ] REGULAR [ ] MALO [ ]

GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS:

ESTADO DE: _____ (Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso) — BUENO [ ] REGULAR [ ] MALO [ ]

GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS:

FIRMAS

Firma Nombre Responsable y/o Propietario C.C. O NIT 43.893.809	Firma Nombre Ing. Residente Contratista Matricula profesional No.	Firma Nombre Ing. Residente Interventoria Matricula profesional No.	Firma Nombre Testigo C.C. O NIT
Yorbanys Toro		Ana Fajardo	

EMPRESA PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL DE **EL BAGRE**

YOMA CONSTRUCCIONES S.A.S.

ACTA DE VECINDAD

VERSIÓN	1
PÁGINA	4 DE 4

OBJETO DEL PROYECTO	"REPOSICION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL BARRIO EL PROGRESO Y LOS ANGELES EN LA CALLE 52 ENTRE CARRERA 37 Y CARRERA 30, CALLE 51ª ENTRE CARRERA 30 Y CARRERA 28 SECTOR POSA DEL GRINGO, EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE, ANTIOQUIA".	FECHA

Contratista: **YOMA CONSTRUCCIONES S.A.S**	Interventoría: **INGENIERIA DE CORDOBA - INGECOR S.A.S**	Acta de Vecindad de	**Inicio** [X]	
Contrato de Obra No. 054-2024	Contrato de Interventoría No 053 de 2024		**Seguimiento** [ ]	

6. REGISTRO FOTOGRAFICO

PARED INTERIOR





PISO INTERIOR





TECHO INTERIOR





ANDEN Y ACCESO





Notas:

5. En caso de requerir incluir más registros fotográficos a los consignados en la página destinada, se podrán insertar más páginas.
6. El Acta de Vecindad es un documento técnico, que debe ser diligenciada por profesionales técnicos del Contratista y la Interventoría, con el apoyo del equipo de gestión social del proyecto.
7. Si fuera necesario, se podrá adjuntar una página anexa de observaciones, que a juicio del componente técnico, no fueron tenidas en cuenta en el esquema propuesto del formato Acta de Vecindad.

EDTB — EMPRESA PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL DE EL BAGRE

YOMA CONSTRUCCIONES S.A.S.

ACTA DE VECINDAD

VERSIÓN	1
PAGINA	1 DE 4

OBJETO DEL PROYECTO	"REPOSICION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL BARRIO EL PROGRESO Y LOS ANGELES EN LA CALLE 52 ENTRE CARRERA 37 Y CARRERA 30, CALLE 51ª ENTRE CARRERA 30 Y CARRERA 28 SECTOR POSA DEL GRINGO, EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE, ANTIOQUIA".	FECHA

Contratista: YOMA CONSTRUCCIONES S.A.S	Interventoria: INGENIERIA DE CORDOBA - INGECOR S.A.S	Acta de Vecindad de: Inicio [X]	
Contrato de Obra No. 054-2024	Contrato de Interventoria No 053 de 2024	Seguimiento [ ]	

1. REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Ubicación:	Departamento	Municipio	EJE A INTERVENIR	SE ENCUENTRA En ESPACIO PUBLICO
	Antioquia	El Bagre		

Dirección: calle 51 gringo — Teléfonos: 3127874489

Nombre de la persona que atiende la visita: Aura Esther Gil Cogollo — CC No: 43894098

Tipo de tenencia de la vivienda: 1. Propia 2. En arriendo 3. Posesión 4. Usufructo 5. Propiedad colectiva

Nombre del responsable / propietario de la construcción: Aura Esther Gil Cogollo — CC No: 43894098

Posee Escrituras		Compraventa		No. de pisos	
CLASIFICACIÓN CATASTRAL:	1. Urbano 2. Rural				1
ESTADO DEL PREDIO:	1. Sin edificar, 2.Obra Gris, 3. Terminado				3
PENDIENTE DEL TERRENO	1. Plano 2. Ondulado, 3. Escarpado				1

SERVICIOS PUBLICOS

	SI	NO	Observaciones del estado de las redes.
1. Acueducto	1		
2. Alcantarillado	1		
3. Energia			
4. Gas			
5. Telefono			
6. Televisión cable			
6. Internet			
7. Otros			Cual?

DESTINACION ECONOMICA

1. Residencial	[X]	7. Educativo	[ ]
2. Comercial	[ ]	8. Salubridad	[ ]
3. Industrial	[ ]	9. Cultural	[ ]
4. Minero	[ ]	10. Religioso	[ ]
5. Agropecuario	[ ]	11. Institucional	[ ]
6. Recreacional	[ ]	12. Otro	[ ]

ACCESOS VEHICULARES

Garaje — SI [ ] NO [X]

Uso del garaje:

FIRMAS

Firma: Aura Gil	Firma:	Firma: Ana Fajardo	Firma:
Nombre:	Nombre: Ing. Residente Contratista	Nombre: Ing. Residente Interventoria	Nombre:
Responsable y/o Propietario: 43894098	Matricula profesional No:	Matricula profesional No:	Testigo:
C.C. O NIT:			C.C. O NIT:

Notas: 1. Se firma en constancia, que lo consignado en la presente Acta de Vecindad corresponde a la realidad.

EDTB
EMPRESA PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL DE EL BAGRE

YOMA CONSTRUCCIONES S.A.S.

ACTA DE VECINDAD

VERSIÓN	1
PÁGINA	1 DE 4

OBJETO DEL PROYECTO	"REPOSICION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL BARRIO EL PROGRESO Y LOS ANGELES EN LA CALLE 52 ENTRE CARRERA 37 Y CARRERA 30, CALLE 51ª ENTRE CARRERA 30 Y CARRERA 28 SECTOR POSA DEL GRINGO, EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE, ANTIOQUIA".	FECHA

Contratista: YOMA CONSTRUCCIONES S.A.S	Interventoria: INGENIERIA DE CORDOBA - INGECOR S.A.S	Acta de Vecindad de:	Inicio: [x]
Contrato de Obra No: 054-2024	Contrato de Interventoría No 053 de 2024		Seguimiento: [ ]

3. DESCRIPCION DEL SISTEMA ESTRUCTURAL

CIMENTACION

1 Zapatas		6 Pilotes	
2 Vigas corridas		7 Placa de cimentación	
3 Sistema mixto		8 No identificada	
4 Cassons		9 No existe	
5 Concreto ciclópeo		10 Otro Cuál?	

SISTEMA DE CUBIERTA

1 Placa en concreto	
2 Placa en Steel deck	
3 Estructura metálica y teja	
4 Estructura de madera y teja	
5 Otro Cuál?	

SISTEMA DE ENTREPISO

1 Placa maciza de concreto	
2 Placa aligerada de concreto	
3 Lámina colaborante (Steel deck)	
4 Vigas metálicas	
5 Canchas metálicas	
6 Entramado en madera	
7 No aplica	
8 Otro Cuál?	

REFORMAS EN LA ESTRUCTURA

1 Reformas (si / no)	
2 En altura No de pisos adicionales	
3 En extensión metros de ancho (paralelo a la vía)	
4 En profundad metros de fondo (perpendicular a la vía)	
5 Otro Cuál?	

SISTEMA ESTRUCTURAL

1 Pórticos en concreto reforzado	
2 Muros estructurales en concreto	
3 Sistema combinado en concreto	
4 Prefabricados en concreto	
5 Mamposteria confinada	
6 Mamposteria reforzada	
7 Mamposteria no reforzada	
8 Pórticos en acero	
9 Pórtico arriostrado en acero	
10 Pórticos y parales en madera	
11 Pórticos y paredes en otros	
12 Muros en tapieque	
13 Muros en tapia pisada	
14 Muros en adobe	
15 Construcción improvisada	
16 Vista	
17 Otro Cuál?	

IRREGULARIDAD EN PLANTA

1 Irregularidad alta	
2 Irregularidad media	
3 Irregularidad baja o inexistente	

IRREGULARIDAD EN ALTURA

1 Irregularidad alta	
2 Irregularidad media	
3 Irregularidad baja o inexistente	

TIPOLOGIA ESTRUCTURAL DE LA EDIFICACION

1 Edificaciones con reforzamiento especial	
2 Edificaciones reforzadas	
3 Mamposteria reforzada	
4 Estructuras con confinamiento deficiente y estructuras híbrida	
5 Estructuras ligeras	
6 Construcciones simples	
7 Otro Cuál?	

Observaciones:

4. ESTADO DEL EXTERIOR DEL PREDIO

ESTADO DE LAS FACHADAS: BUENO [ ] REGULAR [ ] MALO [ ]

GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS: Casa color verde con reja corredor alto con desgaste abertura, fisura con 3 ventanas en madera marco pintado de negro oxidacion en las varillas techo en zinc con desgaste y oxidacion, un cerramiento en reja de hierro color negro con desgaste de pintura y oxidacion

ESTADO DE LAS FACHADAS LATERALES Y CONTRAFACHADAS: BUENO [ ] REGULAR [ ] MALO [ ]

GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AFECTACIONES: No visibles estados laterales

ESTADO DE ANDENES Y ACCESOS: BUENO [ ] REGULAR [ ] MALO [ ]

GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DISTANCIA DE CONSTRUCCIÓN A VIA (m)		GROSOR ANDEN APROXIMADO (cm)	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS: No andenes con un accesso a unas escalas con abertura humedad desgaste, fisura veranes piso liso en la parte de arriba color manchas rojas corredor alto

NOTA (Nivel de la edificación con relación a la vía): Superior a la vía

ESTADO DE CERRAMIENTOS: BUENO [ ] REGULAR [ ] MALO [ ]

MALLA ESLABONADA		POSTES DE CONCRETO		POSTES DE MADERA		CERCA VIVA		MURO		OTROS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS: oxidacion tiene Cerramiento una reja color negro con desgaste de pintura y

EDTB
EMPRESA PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL DE EL BAGRE

YOMA CONSTRUCCIONES S.A.S.

ACTA DE VECINDAD

VERSIÓN	1
PÁGINA	1 DE 4

OBJETO DEL PROYECTO	"REPOSICION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL BARRIO EL PROGRESO Y LOS ANGELES EN LA CALLE 52 ENTRE CARRERA 37 Y CARRERA 36, CALLE 51ª ENTRE CARRERA 36 Y CARRERA 28 SECTOR POSA DEL GRINGO, EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE, ANTIOQUIA".	FECHA

Contratista: YOMA CONSTRUCCIONES S.A.S Contrato de Obra No 054-2024	Interventoria: INGENIERIA DE CORDOBA - INGECOR S.A.S Contrato de Interventoria No 053 de 2024	Acta de Vecindad de: Inicio [x] Seguimiento [ ]

5. ESTADO DEL INTERIOR DEL PREDIO

ESTADO DE _____ (Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso) — BUENO ☐ REGULAR ☐ MALO ☐

GRIETAS | FISURAS | HUMEDAD | DESPLAZAMIENTO | DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE | DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS: No acceso al interior de la casa no foto

ESTADO DE Techo (Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso) — BUENO ☐ REGULAR ☐ MALO ☐

GRIETAS | FISURAS | HUMEDAD | DESPLAZAMIENTO | DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE | DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS: Techo en Zinc con desgaste y tambien tiene teja

ESTADO DE Ventana (Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso) — BUENO ☐ REGULAR ☐ MALO ☐

GRIETAS | FISURAS | HUMEDAD | DESPLAZAMIENTO | DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE | DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS: 3 ventanas en madera color negro con oxidacion en las varillas con desgaste de pintura

ESTADO DE Puerta (Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso) — BUENO ☐ REGULAR ☐ MALO ☐

GRIETAS | FISURAS | HUMEDAD | DESPLAZAMIENTO | DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE | DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS: Puerta en color negro con desgaste de pintura y un poco de oxidacion en la parte de abajo

ESTADO DE Piso (Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso) — BUENO ☐ REGULAR ☐ MALO ☐

GRIETAS | FISURAS | HUMEDAD | DESPLAZAMIENTO | DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE | DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS: Piso con pigmentos rojo con resane a la entrada de la puerta resane en el gastado, desgaste y pequeños orificios

FIRMAS

Firma Nombre Responsable y/o Propietario C.C. O NIT	Firma Nombre Ing. Residente Contratista Matricula profesional No.	Firma Nombre Ing. Residente Interventoria Matricula profesional No.	Firma Nombre Testigo C.C. O NIT
Hernan Gil 43894078		Ana Fajardo	

EDTB EMPRESA PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL DE EL BAGRE	YOMA CONSTRUCCIONES S.A.S.	**ACTA DE VECINDAD**	VERSIÓN	1
			PÁGINA	4 DE 4

OBJETO DEL PROYECTO	"REPOSICION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL BARRIO EL PROGRESO Y LOS ANGELES EN LA CALLE 52 ENTRE CARRERA 37 Y CARRERA 30, CALLE 51ª ENTRE CARRERA 30 Y CARRERA 28 SECTOR POSA DEL GRINGO, EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE, ANTIOQUIA".	FECHA

Contratista: **YOMA CONSTRUCCIONES S.A.S** Contrato de Obra No. 054-2024	Interventoría: **INGENIERIA DE CORDOBA - INGECOR S.A.S** Contrato de Interventoría No 053 de 2024	**Acta de Vecindad de**	**Inicio** [X] **Seguimiento** [ ]

6. REGISTRO FOTOGRÁFICO

PARED INTERIOR



PISO INTERIOR



TECHO INTERIOR



ANDEN Y ACCESO



Notas:
5. En caso de requerir incluir más registros fotográficos a los consignados en la página destinada, se podrán insertar más páginas.
6. El Acta de Vecindad es un documento técnico, que debe ser diligenciada por profesionales técnicos del Contratista y la Interventoría, con el apoyo del equipo de gestión social del proyecto.
7. Si fuera necesario, se podrá adjuntar una página anexa de observaciones, que a juicio del componente técnico, no fueron tenidas en cuenta en el esquema propuesto del formato Acta de Vecindad.

#8

EDTB — EMPRESA PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL DE EL BAGRE

YONA CONSTRUCCIONES S.A.S.

ACTA DE VECINDAD

VERSIÓN	1
PÁGINA	1 DE 4

OBJETO DEL PROYECTO	"REPOSICION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL BARRIO EL PROGRESO Y LOS ANGELES EN LA CALLE 52 ENTRE CARRERA 37 Y CARRERA 30, CALLE 51ª ENTRE CARRERA 30 Y CARRERA 26 SECTOR POSA DEL GRINGO, EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE, ANTIOQUIA".	FECHA

Contratista: YONA CONSTRUCCIONES S.A.S	Interventoria: INGENIERIA DE CORDOBA - INGECOR S.A.S	Acta de Vecindad de:	Inicio [x]
Contrato de Obra No. 054-2024	Contrato de Interventoria No 053 de 2024		Seguimiento [ ]

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Ubicación:	Departamento	Municipio	EJE A INTERVENIR	SE ENCUENTRA EN ESPACIO PÚBLICO
	Antioquia	El Bagre		

Dirección: Calle 51 — Teléfonos: 3116746472

Nombre de la persona que atiende la visita: Jaider Gomez — CC No. 1040490705

Tipo de tenencia de la vivienda: 1. Propia; 2. En arriendo; 3. Posesión; 4. Usufructo; 5. Propiedad colectiva

Nombre del responsable / propietario de la construcción: Jaider Gomez — CC No. 1040490705

Posee Escrituras		Compraventa	X	No. de pisos	1

CLASIFICACIÓN CATASTRAL:	1. Urbano; 2. Rural
ESTADO DEL PREDIO:	1. Sin edificar; 2.Obra Gris; 3. Terminado
PENDIENTE DEL TERRENO	1. Plano; 2. Ondulado; 3. Escarpado

SERVICIOS PUBLICOS

	SI	NO	Observaciones del estado de las redes:
1. Acueducto	X		
2. Alcantarillado	X		
3. Energía	X		
4. Gas	X		
5. Teléfono			
6. Televisión cable			
6. Internet	X		
7. Otros			Cual?

DESTINACION ECONOMICA			
1. Residencial	X	7. Educativo	
2. Comercial		8. Salubridad	
3. Industrial		9. Cultural	
4. Minero		10. Religioso	
5. Agropecuario		11. Institucional	
6. Recreacional		12. Otro	

ACCESOS VEHICULARES

Garaje — SI [ ] NO [ ]

Uso del garaje:

FIRMAS

Firma: Jaider Gómez	Firma:	Firma: Ana Fajardo	Firma:
Nombre:	Nombre:	Nombre:	Nombre:
Responsable y/o Propietario: 1040490105	Ing. Residente Contratista:	Ing. Residente Interventoria:	Testigo:
C.C. O NIT:	Matricula profesional No:	Matricula profesional No:	C.C. O NIT:

Notas: 1. Se firma en constancia, que lo consignado en la presente Acta de Vecindad corresponde a la realidad.

EDTB
EMPRESA PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL DE EL BAGRE

YOMA CONSTRUCCIONES S.A.S.

ACTA DE VECINDAD

VERSIÓN	1
PÁGINA	1 DE 4

OBJETO DEL PROYECTO	"REPOSICION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL BARRIO EL PROGRESO Y LOS ANGELES EN LA CALLE 52 ENTRE CARRERA 37 Y CARRERA 30, CALLE 51ª ENTRE CARRERA 30 Y CARRERA 28 SECTOR POSA DEL GRINGO, EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE, ANTIOQUIA".	FECHA

Contratista: YOMA CONSTRUCCIONES S.A.S	Interventoria: INGENIERIA DE CORDOBA - INGECOR S.A.S	Acta de Vecindad de:	Inicio [x]
Contrato de Obra No: 054-2024	Contrato de Interventoria No 053 de 2024		Seguimiento [ ]

3. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA ESTRUCTURAL

CIMENTACION:		SISTEMA DE ENTREPISO:		SISTEMA ESTRUCTURAL		IRREGURALIDAD EN PLANTA	
1 Zapatas	☐	1 Placa maciza de concreto	☐	1 Pórticos en concreto reforzado	☐	1 Irregularidad alta	☐
2 Vigas corridas	☐	2 Placa aligerada de concreto	☐	2 Muros estructurales en concreto	☐	2 Irregularidad media	☐
3 Sistema mixto	☐	3 Lámina colaborante (Steel deck)	☐	3 Sistema combinado en concreto	☐	3 Irregularidad baja o inexistente	☐
4 Caissons	☐	4 Vigas metálicas	☐	4 Prefabricados en concreto	☐		
5 Concreto ciclópeo	☐	5 Cerchas metálicas	☐	5 Mampostería confinada	☐	IRREGURALIDAD EN ALTURA	
6 Pilotes	☐	6 Entramado en madera	☐	6 Mampostería reforzada	☐	1 Irregularidad alta	☐
7 Placa de cimentación	☐	7 No aplica	☐	7 Mampostería no reforzada	☐	2 Irregularidad media	☐
8 No identificada	☐	8 Otro Cual?		8 Pórticos en acero	☐	3 Irregularidad baja o inexistente	☐
9 No existe	☐			9 Pórtico arriostrado en acero	☐		
10 Otro Cual?		REFORMAS EN LA ESTRUCTURA		10 Pórticos y paneles en madera	☐	TIPOLOGIA ESTRUCTURAL DE LA EDIFICACION	
SISTEMA DE CUBIERTA		1 Reformas (si / no)		11 Pórticos y paneles en otros	☐	1 Edificaciones con reforzamiento especial	☐
1 Placa en concreto	☐	2 En altura No de pisos adicionales		12 Muros en bahareque	☐	2 Edificaciones reforzadas	☐
2 Placa en Steel deck	☐	3 En extensión metros de ancho (paralelo a la via)		13 Muros en tapia pisada	☐	3 Mamposteria reforzada	☐
3 Estructura metálica y teja	☐	4 En profundad metros de fondo (perpendicular a la via)		14 Muros en adobe	☐	4 Estructuras con confinamiento deficiente y estructuras híbrida	☐
4 Estructura de madera y teja	☐			15 Construcción improvisada	☐	5 Estructuras ligeras	☐
5 Otro Cual?		8 Otro Cual?		16 Mixto	☐	6 Construcciones amplias	☐
				17 Otro Cual?	☐	7 Otro Cual?	

Observaciones:

4. ESTADO DEL EXTERIOR DEL PREDIO

ESTADO DE LAS FACHADAS:								BUENO ☐	REGULAR ☐	MALO ☐	
GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS: Casa en color fusia y azul, 2 ventana en aluminio techo en zinc con corredor en obra gris desgaste de pintura humedad en la parte de abajo - del pto Ventana al lado izquierdo rota

ESTADO DE LAS FACHADAS LATERALES Y CONTRAFACHADAS:								BUENO ☐	REGULAR ☐	MALO ☐	
GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AFECTACIONES: lateral izquierdo en repello y un poco de humedad en buen estado

ESTADO DE ANDENES Y ACCESOS:								BUENO ☐	REGULAR ☐	MALO ☐	
GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DISTANCIA DE CONSTRUCCIÓN A VIA (m)		GROSOR ANDEN APROXIMADO (cm)	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS:
No andenes con un acceso a un corredor en obra gris con una rampla y Subida de escalas con humedad en la parte de abajo, fisura, desgaste pequeños agrietamiento y abertura

NOTA (Nivel de la edificación con relación a la vía)	Superior a la Vía

ESTADO DE CERRAMIENTOS:								BUENO ☐	REGULAR ☐	MALO ☐	
MALLA ESLABONADA		POSTES DE CONCRETO		POSTES DE MADERA		CERCA VIVA		MURO		OTROS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS: No tiene cerramiento

EDTB
EMPRESA PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL DE EL SAGRE

YOMA CONSTRUCCIONES S.A.S.

ACTA DE VECINDAD

VERSIÓN	1
PÁGINA	1 DE 4

OBJETO DEL PROYECTO	"REPOSICION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL BARRIO EL PROGRESO Y LOS ANGELES EN LA CALLE 82 ENTRE CARRERA 37 Y CARRERA 36, CALLE 81ª ENTRE CARRERA 36 Y CARRERA 35 SECTOR POSA DEL GRINGO, EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE EL SAGRE, ANTIOQUIA".	FECHA

Contratista: YOMA CONSTRUCCIONES S.A.S Contrato de Obra No 054-2024	Interventoria: INGENIERIA DE CORDOBA - INGECOR S.A.S Contrato de Interventoria No 053 de 2024	Acta de Vecindad de	Inicio [X] Seguimiento [ ]

8. ESTADO DEL INTERIOR DEL PREDIO

ESTADO DE _____ (Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso) — BUENO [ ] REGULAR [ ] MALO [ ]

GRIETAS [ ] FISURAS [ ] HUMEDAD [ ] DESPLAZAMIENTO [ ] DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE [ ] DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS [ ]

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS: NO acceso a la parte interior de la vivienda no foto

ESTADO DE Puerta (Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso) — BUENO [ ] REGULAR [ ] MALO [ ]

GRIETAS [ ] FISURAS [ ] HUMEDAD [ ] DESPLAZAMIENTO [ ] DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE [ ] DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS [ ]

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS: puerta en aluminio color plateado en buen estado

ESTADO DE Ventana (Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso) — BUENO [ ] REGULAR [ ] MALO [ ]

GRIETAS [ ] FISURAS [ ] HUMEDAD [ ] DESPLAZAMIENTO [ ] DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE [ ] DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS [ ]

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS: 2 ventanas en aluminio. Ventana lado izquierdo vota

ESTADO DE _____ (Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso) — BUENO [ ] REGULAR [ ] MALO [ ]

GRIETAS [ ] FISURAS [ ] HUMEDAD [ ] DESPLAZAMIENTO [ ] DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE [ ] DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS [ ]

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS:

ESTADO DE _____ (Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso) — BUENO [ ] REGULAR [ ] MALO [ ]

GRIETAS [ ] FISURAS [ ] HUMEDAD [ ] DESPLAZAMIENTO [ ] DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE [ ] DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS [ ]

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS:

FIRMAS

Firma Nombre Responsable y/o Propietario C C O NIT	Firma Nombre Ing. Residente Contratista Matricula profesional No	Firma Nombre Ing. Residente Interventoria Matricula profesional No	Firma Nombre Testigo C C O NIT
X Jader Gómez X 1040490107		Ana Fajardo	

Scanned with CamScanner

EDTB EMPRESA PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL DE EL BAGRE	YOMA CONSTRUCCIONES S.A.S.	**ACTA DE VECINDAD**	VERSIÓN	1
			PÁGINA	4 DE 4

OBJETO DEL PROYECTO	"REPOSICION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL BARRIO EL PROGRESO Y LOS ANGELES EN LA CALLE 52 ENTRE CARRERA 37 Y CARRERA 30, CALLE 51ª ENTRE CARRERA 30 Y CARRERA 28 SECTOR POSA DEL GRINGO, EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE, ANTIOQUIA".	FECHA

Contratista: **YOMA CONSTRUCCIONES S.A.S** Contrato de Obra No. 054-2024	Interventoria: **INGENIERIA DE CORDOBA - INGECOR S.A.S** Contrato de Interventoría No 053 de 2024	**Acta de Vecindad de**	**Inicio** [x] **Seguimiento** [ ]	

6. REGISTRO FOTOGRAFICO

PARED INTERIOR





PISO INTERIOR







TECHO INTERIOR





ANDEN Y ACCESO







Notas:
5. En caso de requerir incluir más registros fotográficos a los consignados en la página destinada, se podrán insertar más páginas.
6. El Acta de Vecindad es un documento técnico, que debe ser diligenciada por profesionales técnicos del Contratista y la Interventoría, con el apoyo del equipo de gestión social del proyecto.
7. Si fuera necesario, se podrá adjuntar una página anexa de observaciones, que a juicio del componente técnico, no fueron tenidas en cuenta en el esquema propuesto del formato Acta de Vecindad.

#17

EDTB

YORA CONSTRUCCIONES S.A.S.

ACTA DE VECINDAD

VERSIÓN	1
PÁGINA	1 DE 4

OBJETO DEL PROYECTO	"REPOSICION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL BARRIO EL PROGRESO Y LOS ANGELES EN LA CALLE 52 ENTRE CARRERA 27 Y CARRERA 30, CALLE 51ª ENTRE CARRERA 30 Y CARRERA 28 SECTOR POSA DEL GRINGO, EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE, ANTIOQUIA".	FECHA

Contratista: YORA CONSTRUCCIONES S.A.S Contrato de Obra No 054-2024	Interventoría: INGENIERIA DE CORDOBA - INGECOR S.A.S Contrato de Interventoría No 053 de 2024	Acta de Vecindad de	Inicio [X] Seguimiento [ ]

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Ubicación:	Departamento	Municipio	EJE A INTERVENIR	SE ENCUENTRA EN ESPACIO PUBLICO
	Antioquia	El Bagre		

Dirección: calle de gringo — Teléfonos: 3116037085

Nombre de la persona que atiende la visita: Anyi polo Ramirez — CC No 1040518732

Tipo de tenencia de la vivienda: 1 Propia, 2 En arriendo, 3 Posesión, 4 Usufructo, 5 Propiedad colectiva

Nombre del responsable / propietario de la construcción: Anyi polo Ramirez — CC No 1040518732

Posee Escrituras		Compraventa	x	No de pisos	

CLASIFICACIÓN CATASTRAL:	1. Urbano, 2. Rural	1
ESTADO DEL PREDIO:	1. Sin edificar, 2.Obra Gris, 3. Terminado	3
PENDIENTE DEL TERRENO	1. Plano, 2. Ondulado, 3. Escarpado	1

SERVICIOS PUBLICOS

	SI	NO
1 Acueducto	x	
2 Alcantarillado	x	
3 Energía	x	
4 Gas		x
5 Teléfono		x
6 Televisión cable		x
6 Internet	x	
7 Otros		x

Observaciones del estado de las redes: Cual?

DESTINACIÓN ECONÓMICA

1 Residencial	x	7 Educativo	
2 Comercial		8 Salubridad	
3 Industrial		9 Cultural	
4 Minero		10 Religioso	
5 Agropecuario		11 Institucional	
6 Recreacional		12 Otro	

ACCESOS VEHICULARES

Garaje — SI [ ] NO [ ]

Uso del garaje:

FIRMAS

Firma	Anyi Lorena Polo P	Firma	Ana Fajardo
Nombre		Nombre	
Responsable y/o Propietario	1040518732	Ing. Residente Contratista	Ing. Residente Interventoría
C.C. O NIT		Matrícula profesional No	Matrícula profesional No
			Testigo
			C.C. O NIT

Notas: 1. Se firma en constancia, que lo consignado en la presente Acta de Vecindad corresponde a la realidad

EDTB
EMPRESA PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL DE EL BAGRE

YOMA CONSTRUCCIONES S.A.S.

ACTA DE VECINDAD

VERSIÓN	1
PÁGINA	1 DE 4

OBJETO DEL PROYECTO	"REPOSICION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL BARRIO EL PROGRESO Y LOS ANGELES EN LA CALLE 82 ENTRE CARRERA 37 Y CARRERA 30, CALLE 31ª ENTRE CARRERA 30 Y CARRERA 26 SECTOR POSA DEL GRINGO, EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE, ANTIOQUIA".	FECHA

Contratista: YOMA CONSTRUCCIONES S.A.S	Interventora: INGENIERIA DE CORDOBA - INGECOR S.A.S	Acta de Vecindad de	Inicio [X]
Contrato de Obra No. 054-2024	Contrato de Interventoría No 053 de 2024		Seguimiento [ ]

3. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA ESTRUCTURAL

CIMENTACIÓN		SISTEMA DE ENTREPISO		SISTEMA ESTRUCTURAL		IRREGULARIDAD EN PLANTA	
1 Zapatas		1 Placa maciza de concreto		1 Pórticos en concreto reforzado		1 Irregularidad alta	
2 Vigas corridas		2 Placa aligerada de concreto		2 Muros estructurales en concreto		2 Irregularidad media	
3 Sistema mixto		3 Lámina colaborante (Steel deck)		3 Sistema combinado en concreto		3 Irregularidad baja o inexistente	
4 Caissons		4 Vigas metálicas		4 Prefabricados en concreto			
5 Concreto ciclópeo		5 Cerchas metálicas		5 Mampostería confinada		IRREGULARIDAD EN ALTURA	
6 Pilotes		6 Entramado en madera		6 Mampostería reforzada		1 Irregularidad alta	
7 Placa de cimentación		7 No aplica		7 Mampostería no reforzada		2 Irregularidad media	
8 No identificada		8 Otro Cuál?		8 Pórticos en acero		3 Irregularidad baja o inexistente	
9 No existe				9 Pórtico arriostrado en acero			
10 Otro Cuál?		REFORMAS EN LA ESTRUCTURA		10 Pórticos y paneles en madera		TIPOLOGÍA ESTRUCTURAL DE LA EDIFICACIÓN	
SISTEMA DE CUBIERTA		1 Reformas (si / no)		11 Pórticos y paneles en otros		1 Edificaciones con reforzamiento especial	
1 Placa en concreto		2 En altura No de pisos adicionales		12 Muros en bahareque		2 Edificaciones reforzadas	
2 Placa en Steel deck		3 En extensión: metros de ancho (paralelo a la vía)		13 Muros en tapia pisada		3 Mampostería reforzada	
3 Estructura metálica y teja		4 En profundidad metros de fondo (perpendicular a la vía)		14 Muros en adobe		4 Estructuras con confinamiento deficiente y estructuras híbrida	
4 Estructura de madera y teja				15. Construcción improvisada		5 Estructuras ligeras	
5 Otro Cuál?		6 Otro Cuál?		16 Mixto		6 Construcciones simples	
				17 Otro Cuál?		7 Otro Cuál?	

Observaciones:

4. ESTADO DEL EXTERIOR DEL PREDIO

ESTADO DE LAS FACHADAS: BUENO [ ] REGULAR [ ] MALO [ ]

GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS: Casa color blanco con enval dosado a mitad de la pared con un cerramiento en reja color blanco una puerta en vidrio y una puerta tiene acceso a segundo piso, techo en zinc con un poco de desgaste

ESTADO DE LAS FACHADAS LATERALES Y CONTRAFACHADAS: BUENO [ ] REGULAR [ ] MALO [ ]

GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AFECTACIONES: No visible los laterales

ESTADO DE ANDENES Y ACCESOS: BUENO [ ] REGULAR [ ] MALO [ ]

GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DISTANCIA DE CONSTRUCCIÓN A VÍA (m)		GROSOR ANDÉN APROXIMADO (cm)	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS:
No andenes con un acceso a una rampla en obra gris piso en baldosa color cafe con un poco de desprendimiento a la entra de la puerta

NOTA (Nivel de la edificación con relación a la vía)	Superior a la vía

ESTADO DE CERRAMIENTOS: BUENO [ ] REGULAR [ ] MALO [ ]

MALLA ESLABONADA		POSTES DE CONCRETO		POSTES DE MADERA		CERCA VIVA		MURO		OTROS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS:
Con cerramiento en reja color blanco con dorado con oxidacion y desgaste de pintura, con un muro a media altura con humedad en la parte de abajo y pequeños desprendimiento

EDTB
EMPRESA PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL DE EL BAGRE

YOMA CONSTRUCCIONES S.A.S.

ACTA DE VECINDAD

VERSIÓN	1
PÁGINA	1 DE 4

OBJETO DEL PROYECTO	"REPOSICION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL BARRIO EL PROGRESO Y LOS ANGELES EN LA CALLE 52 ENTRE CARRERA 37 Y CARRERA 30, CALLE 51ª ENTRE CARRERA 30 Y CARRERA 28 SECTOR POSA DEL GRINGO, EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE, ANTIOQUIA".	FECHA

Contratista: YOMA CONSTRUCCIONES S.A.S Contrato de Obra No 054-2024	Interventoria: INGENIERIA DE CORDOBA - INGECOR S.A.S Contrato de Interventoria No 053 de 2024	Acta de Vecindad de	Inicio [x] Seguimiento [ ]

5. ESTADO DEL INTERIOR DEL PREDIO

ESTADO DE _____ (Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso) — BUENO ☐ REGULAR ☐ MALO ☐

GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS: No acceso a la vivienda No foto en la parte interior

ESTADO DE Techo (Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso) — BUENO ☐ REGULAR ☐ MALO ☐

GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS: Techo en zinc con un poco de desgaste en buen estado

ESTADO DE Ventana (Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso) — BUENO ☐ REGULAR ☐ MALO ☐

GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS: Una Ventana en vidrio con Partidura en el vidrio con oxidacion y desgaste de pintura

ESTADO DE Puerta (Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso) — BUENO ☐ REGULAR ☐ MALO ☐

GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS: Puerta color blanco con oxidacion y desgaste de pintura

ESTADO DE _____ (Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso) — BUENO ☐ REGULAR ☐ MALO ☐

GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS:

FIRMAS

Firma Nombre Responsable y/o Propietario CC O NIT	Firma Nombre Ing. Residente Contratista Matricula profesional No	Firma Nombre Ing. Residente Interventoria Matricula profesional No	Firma Nombre Testigo CC O NIT
Angie Polo R 1040518732		Ana Fajardo	

EDTB EMPRESA PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL DE EL BAGRE	YOMA CONSTRUCCIONES S.A.S.	**ACTA DE VECINDAD**		VERSIÓN	1
				PÁGINA	4 DE 4

OBJETO DEL PROYECTO	**"REPOSICION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL BARRIO EL PROGRESO Y LOS ANGELES EN LA CALLE 52 ENTRE CARRERA 37 Y CARRERA 30, CALLE 51ª ENTRE CARRERA 30 Y CARRERA 28 SECTOR POSA DEL GRINGO, EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE, ANTIOQUIA".**			FECHA
Contratista: **YOMA CONSTRUCCIONES S.A.S** Contrato de Obra No. 054-2024	Interventoría: **INGENIERIA DE CORDOBA - INGECOR S.A.S** Contrato de Interventoría No 053 de 2024	**Acta de Vecindad de**	**Inicio** [X] **Seguimiento** [ ]	

6. REGISTRO FOTOGRAFICO

PARED INTERIOR




PISO INTERIOR





TECHO INTERIOR




ANDEN Y ACCESO





Notas:
5. En caso de requerir incluir más registros fotográficos a los consignados en la página destinada, se podrán insertar más páginas.
6. El Acta de Vecindad es un documento técnico, que debe ser diligenciada por profesionales técnicos del Contratista y la Interventoría, con el apoyo del equipo de gestión social del proyecto.
7. Si fuera necesario, se podrá adjuntar una página anexa de observaciones, que a juicio del componente técnico, no fueron tenidas en cuenta en el esquema propuesto del formato Acta de Vecindad.

10

EDTB — EMPRESA PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL DE EL BAGRE

YOMA CONSTRUCCIONES S.A.S.

ACTA DE VECINDAD

VERSIÓN	1
PÁGINA	1 DE 4

OBJETO DEL PROYECTO	"REPOSICION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL BARRIO EL PROGRESO Y LOS ANGELES EN LA CALLE 32 ENTRE CARRERA 37 Y CARRERA 30, CALLE 51ª ENTRE CARRERA 30 Y CARRERA 28 SECTOR POSA DEL GRINGO, EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE, ANTIOQUIA".	FECHA

Contratista: YOMA CONSTRUCCIONES S.A.S Contrato de Obra No. 054-2024	Interventoría: INGENIERIA DE CORDOBA - INGECOR S.A.S Contrato de Interventoría No 053 de 2024	Acta de Vecindad de: Inicio [x] / Seguimiento [ ]	

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Ubicación:	Departamento	Municipio	EJE A INTERVENIR	SE ENCUENTRA EN ESPACIO PUBLICO
	Antioquia	El Bagre		

Dirección	Calle del gringo	Teléfonos	3206778276

Nombre de la persona que atiende la visita: Marco Enrike Mosquera — CC No 77729707

Tipo de tenencia de la vivienda: 1. Propia. 2. En arriendo. 3. Posesión. 4. Usufructo. 5. Propiedad colectiva

Nombre del responsable / propietario de la construcción: Marco Enrike Mosquera — CC No 77729707

Posee Escrituras		Compraventa	X	No. de pisos	1

CLASIFICACIÓN CATASTRAL:	1. Urbano. 2. Rural	1
ESTADO DEL PREDIO:	1. Sin edificar. 2.Obra Gris. 3. Terminado	1
PENDIENTE DEL TERRENO	1. Plano. 2. Ondulado. 3. Escarpado	1

SERVICIOS PUBLICOS

	SI	NO
1 Acueducto	X	
2 Alcantarillado	X	
3 Energía	X	
4 Gas	X	
5 Teléfono		
6 Televisión cable	X	
6. Internet	X	
7. Otros		

Observaciones del estado de las redes: Claro

DESTINACION ECONOMICA

1 Residencial	X	7 Educativo	
2 Comercial		8 Salubridad	
3 Industrial		9 Cultural	
4 Minero		10 Religioso	
5 Agropecuario		11 Institucional	
6 Recreacional		12 Otro	

ACCESOS VEHICULARES

Garaje: SI [ ] NO [ ]

Uso del garaje:

FIRMAS

Firma: 1179729107	Firma:	Firma: Ana Fajardo	Firma:
Nombre:	Nombre:	Nombre:	Nombre:
Responsable y/o Propietario X	Ing. Residente Contratista	Ing. Residente Interventoría	Testigo
C.C. O NIT	Matrícula profesional No.	Matrícula profesional No.	C.C. O NIT

Notas: 1. Se firma en constancia, que lo consignado en la presente Acta de Vecindad corresponde a la realidad.

Scanned with CamScanner

EDTB — EMPRESA PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL DE EL BAGRE

YORA CONSTRUCCIONES S.A.S.

ACTA DE VECINDAD

VERSIÓN	1
PÁGINA	1 DE 4

OBJETO DEL PROYECTO	"REPOSICION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL BARRIO EL PROGRESO Y LOS ANGELES EN LA CALLE 52 ENTRE CARRERA 37 Y CARRERA 30, CALLE 51ª ENTRE CARRERA 30 Y CARRERA 28 SECTOR POSA DEL GRINGO, EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE, ANTIOQUIA".	FECHA

Contratista: YORA CONSTRUCCIONES S.A.S	Interventoria: INGENIERIA DE CORDOBA - INGECOR S.A.S	Acta de Vecindad de: Inicio [X]
Contrato de Obra No 054-2024	Contrato de Interventoria No 053 de 2024	Seguimiento [ ]

3. DESCRIPCION DEL SISTEMA ESTRUCTURAL

CIMENTACION:

1 Zapatas	☐	
2 Vigas corridas	☐	
3 Sistema mixto	☐	
4 Cassons	☐	
5 Concreto ciclopeo	☐	
6 Pilotes	☐	
7 Placa de cimentación	☐	
8 No identificada	☐	
9 No existe	☐	
10 Otro Cual?	☐	

SISTEMA DE CUBIERTA

1 Placa en concreto	☐
2 Placa en Steel deck	☐
3 Estructura metálica y teja	☐
4 Estructura de madera y teja	☐
5 Otro Cual?	

SISTEMA DE ENTREPISO

1 Placa maciza de concreto	☐
2 Placa aligerada de concreto	☐
3 Lámina colaborante (Steel deck)	☐
4 Vigas metálicas	☐
5 Cerchas metálicas	☐
6 Entramado en madera	☐
7 No aplica	☐
8 Otro Cual?	

REFORMAS EN LA ESTRUCTURA

1 Reformas (si / no)	
2 En altura No de pisos adicionales	
3 En extension metros de ancho (paralelo a la via)	
4 En profundad metros de fondo (perpendicular a la via)	
5 Otro Cual?	

SISTEMA ESTRUCTURAL

1 Pórticos en concreto reforzado	☐
2 Muros estructurales en concreto	☐
3 Sistema combinado en concreto	☐
4 Prefabricados en concreto	☐
5 Mamposteria confinada	☐
6 Mamposteria reforzada	☐
7 Mamposteria no reforzada	☐
8 Pórticos en acero	☐
9 Pórtico arriostrado en acero	☐
10 Pórticos y parales en madera	☐
11 Pórticos y parales en otros	☐
12 Muros en bahareque	☐
13 Muros en tapia pisada	☐
14 Muros en adobe	☐
15 Construcción improvisada	☐
16 Mixto	☐
17 Otro Cual?	

IRREGULARIDAD EN PLANTA

1 Irregularidad alta	☐
2 Irregularidad media	☐
3 Irregularidad baja o inexistente	☐

IRREGULARIDAD EN ALTURA

1 Irregularidad alta	☐
2 Irregularidad media	☐
3 Irregularidad baja o inexistente	☐

TIPOLOGIA ESTRUCTURAL DE LA EDIFICACION

1 Edificaciones con reforzamiento especial	☐
2 Edificaciones reforzadas	☐
3 Mamposteria reforzada	☐
4 Estructuras con confinamiento deficiente y estructuras hibridas	☐
5 Estructuras ligeras	☐
6 Construcciones simples	☐
7 Otro Cual?	

Observaciones:

4. ESTADO DEL EXTERIOR DEL PREDIO

ESTADO DE LAS FACHADAS: BUENO ☐ REGULAR ☐ MALO ☐

GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS: Casa color azul con una ventana en vidrio color negro con desgaste de pintura y un poco oxidacion. Puerta en reja color negro con un poco de oxidacion tiene un cerramiento con un muro a media altura color azul con humedad en la parte de abajo techo en teja con un poco de desgaste y humedad en las puntas de la parte de afuera

ESTADO DE LAS FACHADAS LATERALES Y CONTRAFACHADAS: BUENO ☐ REGULAR ☐ MALO ☐

GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AFECTACIONES: No visible las laterales

ESTADO DE ANDENES Y ACCESOS: BUENO ☐ REGULAR ☐ MALO ☐

GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DISTANCIA DE CONSTRUCCIÓN A VIA (m)		GROSOR ANDEN APROXIMADO (cm)	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS:
No andenes con un acceso a una subida en rampla en obra gris con orificio desprendimiento humedad. Piso en valdosa con un poco de desgaste

NOTA (Nivel de la edificación con relación a la vía): Superior a la via

ESTADO DE CERRAMIENTOS: BUENO ☐ REGULAR ☐ MALO ☐

MALLA ESLABONADA		POSTES DE CONCRETO		POSTES DE MADERA		CERCA VIVA		MURO		OTROS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS: Cerramiento con un muro a media altura color azul y rejas con oxidacion y desgaste de pintura y humedad en la parte de abajo

EDTB
EMPRESA PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL DE EL BAGRE

YORA CONSTRUCCIONES S.A.S.

ACTA DE VECINDAD

VERSIÓN	1
PÁGINA	1 DE 4

OBJETO DEL PROYECTO	"REPOSICION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL BARRIO EL PROGRESO Y LOS ANGELES EN LA CALLE 52 ENTRE CARRERA 37 Y CARRERA 38, CALLE 51ª ENTRE CARRERA 38 Y CARRERA 39 SECTOR POSA DEL GRINGO, EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE, ANTIOQUIA".	FECHA

Contratista: YORA CONSTRUCCIONES S.A.S Contrato de Obra No 054-2024	Interventoria: INGENIERIA DE CORDOBA - INGECOR S.A.S Contrato de Interventoria No 053 de 2024	Acta de Vecindad de	Inicio [x] Seguimiento [ ]

5. ESTADO DEL INTERIOR DEL PREDIO

ESTADO DE _____ (Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso) BUENO ☐ REGULAR ☐ MALO ☐

GRIETAS | FISURAS | HUMEDAD | DESPLAZAMIENTO | DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE | DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS: No acceso a la parte interior de la vivienda no foto

ESTADO DE Techo (Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso) BUENO ☐ REGULAR ☐ MALO ☐

GRIETAS | FISURAS | HUMEDAD | DESPLAZAMIENTO | DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE | DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS: Techo en teja con un poco de desgaste en buen estado

ESTADO DE Piso (Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso) BUENO ☐ REGULAR ☐ MALO ☐

GRIETAS | FISURAS | HUMEDAD | DESPLAZAMIENTO | DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE | DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS: Piso en baldosa color negro con un poco de desgaste

ESTADO DE Ventana (Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso) BUENO ☐ REGULAR ☐ MALO ☐

GRIETAS | FISURAS | HUMEDAD | DESPLAZAMIENTO | DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE | DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS: Ventana en vidrio color negro con protector con oxidacion, resane al rededor y desgaste de pintura

ESTADO DE puerta (Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso) BUENO ☐ REGULAR ☐ MALO ☐

GRIETAS | FISURAS | HUMEDAD | DESPLAZAMIENTO | DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE | DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS: puerta en hierro color negro con un poco de oxidacion y desgaste de pintura

FIRMAS

Firma Nombre Responsable y/o Propietario CC O NIT.	Firma Nombre Ing. Residente Contratista Matricula profesional No	Firma Nombre Ing. Residente Interventoria Matricula profesional No	Firma Nombre Testigo CC O NIT
1178910		Ana Fajardo	

EMPRESA PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL DE EL BAGRE

YOMA CONSTRUCCIONES S.A.S.

ACTA DE VECINDAD

VERSIÓN	1
PÁGINA	4 DE 4

OBJETO DEL PROYECTO	"REPOSICION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL BARRIO EL PROGRESO Y LOS ANGELES EN LA CALLE 52 ENTRE CARRERA 37 Y CARRERA 30, CALLE 51ª ENTRE CARRERA 30 Y CARRERA 28 SECTOR POSA DEL GRINGO, EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE, ANTIOQUIA".	FECHA

Contratista: YOMA CONSTRUCCIONES S.A.S Contrato de Obra No. 054-2024	Interventoria: INGENIERIA DE CORDOBA - INGECOR S.A.S Contrato de Interventoria No 053 de 2024	Acta de Vecindad de	Inicio [x] Seguimiento [ ]

6. REGISTRO FOTOGRAFICO

PARED INTERIOR




PISO INTERIOR





TECHO INTERIOR





ANDEN Y ACCESO





Notas:

5. En caso de requerir incluir más registros fotográficos a los consignados en la página destinada, se podrán insertar más páginas.
6. El Acta de Vecindad es un documento técnico, que debe ser diligenciada por profesionales técnicos del Contratista y la Interventoría, con el apoyo del equipo de gestión social del proyecto.
7. Si fuera necesario, se podrá adjuntar una página anexa de observaciones, que a juicio del componente técnico, no fueron tenidas en cuenta en el esquema propuesto del formato Acta de Vecindad.

17

EDTB
EMPRESA PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL DE EL BAGRE

YOMA CONSTRUCCIONES S.A.S.

ACTA DE VECINDAD

VERSIÓN	1
PÁGINA	1 DE 4

OBJETO DEL PROYECTO	"REPOSICION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL BARRIO EL PROGRESO Y LOS ANGELES EN LA CALLE 52 ENTRE CARRERA 37 Y CARRERA 30, CALLE 51ª ENTRE CARRERA 30 Y CARRERA 28 SECTOR POSA DEL GRINGO, EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE, ANTIOQUIA".	FECHA

Contratista: YOMA CONSTRUCCIONES S.A.S Contrato de Obra No 054-2024	Interventoria: INGENIERIA DE CORDOBA - INGECOR S.A.S Contrato de Interventoria No 053 de 2024	Acta de Vecindad de	Inicio [X] Seguimiento [ ]

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Ubicación:	Departamento	Municipio	EJE A INTERVENIR	SE ENCUENTRA EN ESPACIO PÚBLICO
	Antioquia	El Bagre		
Dirección	Calle del grinkgo		Teléfonos	—
Nombre de la persona que atiende la visita:	Ortencia Mena Machado			CC No 26547044
Tipo de tenencia de la vivienda	1. Propia, 2. En arriendo, 3. Posesión, 4. Usufructo, 5. Propiedad colectiva			
Nombre del responsable / propietario de la construcción:	Mirlo Mosquera			CC No
Posee Escrituras		Compraventa		No de pisos
CLASIFICACIÓN CATASTRAL:	1. Urbano, 2. Rural			1
ESTADO DEL PREDIO:	1. Sin edificar, 2.Obra Gris, 3. Terminado			1
PENDIENTE DEL TERRENO	1. Plano, 2. Ondulado, 3. Escarpado			1

SERVICIOS PUBLICOS

	SI	NO	Observaciones del estado de las redes.
1 Acueducto	X		
2 Alcantarillado	X		
3 Energía	X		
4 Gas			
5 Teléfono			
6 Televisión cable			
6. Internet	X		
7. Otros		X	

DESTINACION ECONOMICA

1 Residencial	X	7 Educativo	
2 Comercial		8 Salubridad	
3 Industrial		9 Cultural	
4 Minero		10 Religioso	
5 Agropecuario		11 Institucional	
6 Recreacional		12 Otro	

ACCESOS VEHICULARES

Garaje
SI [ ] NO [X]
Uso del garaje:

FIRMAS

Firma	Ortencia Mena Machado	Firma	
Nombre		Nombre	
Responsable y/o Propietario		Ing. Residente Contratista	
C C O NIT	26347044	Matrícula profesional No	
Firma		Firma	Ana Fajardo
Nombre		Nombre	
Ing. Residente Interventoría		Testigo	
Matrícula profesional No		C C O NIT	

Notas. 1. Se firma en constancia, que lo consignado en la presente Acta de Vecindad corresponde a la realidad

EDTB
EMPRESA PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL DE EL SALVADOR

YOMA CONSTRUCCIONES S.A.S.

ACTA DE VECINDAD

VERSIÓN	1
PÁGINA	1 DE 4

OBJETO DEL PROYECTO	"REPOSICION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL BARRIO EL PROGRESO Y LOS ANGELES EN LA CALLE 52 ENTRE CARRERA 37 Y CARRERA 30, CALLE 51ª ENTRE CARRERA 30 Y CARRERA 29 SECTOR POSA DEL GRINGO, EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE EL SALVADOR, ANTIOQUIA".	FECHA

Contratista: YOMA CONSTRUCCIONES S.A.S	Interventoria: INGENIERIA DE COROOBA - INGECOR S.A.S	Acta de Vecindad de: Inicio [x]
Contrato de Obra No: 054-2024	Contrato de Interventoria No 053 de 2024	Seguimiento [ ]

3. DESCRIPCION DEL SISTEMA ESTRUCTURAL

CIMENTACION

1 Zapatas	[ ]	
2 Vigas corridas	[ ]	
3 Sistema mixto	[ ]	
4 Cassonns	[ ]	
5 Concreto ciclopeo	[ ]	
6 Pilotes	[ ]	
7 Placa de cimentación	[ ]	
8 No identificado	[ ]	
9 No existe	[ ]	
10 Otro Cual?		

SISTEMA DE CUBIERTA

1 Placa en concreto	[ ]
2 Placa en Steel deck	[ ]
3 Estructura metálica y teja	[ ]
4 Estructura de madera y teja	[ ]
5 Otro Cual?	

SISTEMA DE ENTREPISO

1 Placa maciza de concreto	[ ]
2 Placa aligerada de concreto	[ ]
3 Lámina colaborante (Steel deck)	[ ]
4 Vigas metálicas	[ ]
5 Cerchas metálicas	[ ]
6 Entramado en madera	[ ]
7 No aplica	[ ]
8 Otro Cual?	

REFORMAS EN LA ESTRUCTURA

1 Reformas (si / no)	
2 En altura No de pisos adicionales	
3 En extensión metros de ancho (paralelo a la vía)	
4 En profundad metros de fondo (perpendicular a la vía)	
6 Otro Cual?	

SISTEMA ESTRUCTURAL

1 Pórticos en concreto reforzado	[ ]
2 Muros estructurales en concreto	[ ]
3 Sistema combinado en concreto	[ ]
4 Prefabricados en concreto	[ ]
5 Mamposteria confinada	[ ]
6 Mamposteria reforzada	[ ]
7 Mamposteria no reforzada	[ ]
8 Porticos en acero	[ ]
9 Pórtico arriostrado en acero	[ ]
10 Pórticos y paneles en madera	[ ]
11 Porticos y paneles en otros	[ ]
12 Muros en bahareque	[ ]
13 Muros en tapia pisada	[ ]
14 Muros en adobe	[ ]
15 Construcción improvisada	[ ]
16 Mixto	[ ]
17 Otro Cual?	

IRREGULARIDAD EN PLANTA

1 Irregularidad alta	[ ]
2 Irregularidad media	[ ]
3 Irregularidad baja o inexistente	[ ]

IRREGULARIDAD EN ALTURA

1 Irregularidad alta	[ ]
2 Irregularidad media	[ ]
3 Irregularidad baja o inexistente	[ ]

TIPOLOGIA ESTRUCTURAL DE LA EDIFICACION

1 Edificaciones con reforzamiento especial	[ ]
2 Edificaciones reforzadas	[ ]
3 Mamposteria reforzada	[ ]
4 Estructuras con confinamiento deficiente y estructuras híbrida	[ ]
5 Estructuras ligeras	[ ]
6 Construcciones simples	[ ]
7 Otro Cual?	

Observaciones:

4. ESTADO DEL EXTERIOR DEL PREDIO

ESTADO DE LAS FACHADAS: BUENO [ ] REGULAR [ ] MALO [ ]

GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS: casa color blanco techo en zinc con un muro de cerramiento a media altura con rejas color rojas con un poco de oxidacion y desgaste de pintura piso color roja con resane fisura desgaste pequeños orificios Techo en zinc con un poco de desgaste Puerta en hierro

ESTADO DE LAS FACHADAS LATERALES Y CONTRAFACHADAS: BUENO [ ] REGULAR [ ] MALO [ ]

GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AFECTACIONES: no se logra ver laterales

ESTADO DE ANDENES Y ACCESOS: BUENO [ ] REGULAR [ ] MALO [ ]

GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DISTANCIA DE CONSTRUCCIÓN A VIA (m)		GROSOR ANDEN APROXIMADO (cm)	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS:
No anden con un acceso en una rampla lisa en obra gris con abertura fisura resane desprendimiento humedad y pequeños orificios

NOTA (Nivel de la edificación con relación a la vía): Superior a la vía

ESTADO DE CERRAMIENTOS: BUENO [ ] REGULAR [ ] MALO [ ]

MALLA ESLABONADA		POSTES DE CONCRETO		POSTES DE MADERA		CERCA VIVA		MURO		OTROS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS:
Cerramiento con muro a media altura color rojo con reja pintada de rojo con oxidacion y desgaste de pintura

EDTB
EMPRESA PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL DE EL BAGRE

YOMA CONSTRUCCIONES S.A.S.

ACTA DE VECINDAD

VERSIÓN	1
PÁGINA	1 DE 4

OBJETO DEL PROYECTO	"REPOSICION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL BARRIO EL PROGRESO Y LOS ANGELES EN LA CALLE 82 ENTRE CARRERA 37 Y CARRERA 30, CALLE 81ª ENTRE CARRERA 30 Y CARRERA 28 SECTOR POSA DEL GRINGO, EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE, ANTIOQUIA".	FECHA

Contratista: YOMA CONSTRUCCIONES S.A.S Contrato de Obra No 054-2024	Interventoria: INGENIERIA DE CORDOBA - INGECOR S.A.S Contrato de Interventoria No 053 de 2024	Acta de Vecindad de	Inicio [x] Seguimiento [ ]

5. ESTADO DEL INTERIOR DEL PREDIO

ESTADO DE _____ (Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso) — BUENO ☐ REGULAR ☐ MALO ☐

GRIETAS | FISURAS | HUMEDAD | DESPLAZAMIENTO | DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE | DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS: No acceso al interior de la vivienda no foto

ESTADO DE Piso (Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso) — BUENO ☐ REGULAR ☐ MALO ☐

GRIETAS | FISURAS | HUMEDAD | DESPLAZAMIENTO | DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE | DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS: Piso color rojo con resane y un poco de desgaste

ESTADO DE Techo (Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso) — BUENO ☐ REGULAR ☐ MALO ☐

GRIETAS | FISURAS | HUMEDAD | DESPLAZAMIENTO | DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE | DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS: Techo en Zinc en buen estado

ESTADO DE Ventana (Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso) — BUENO ☐ REGULAR ☐ MALO ☐

GRIETAS | FISURAS | HUMEDAD | DESPLAZAMIENTO | DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE | DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS: Ventana en vidrio con aluminio y hierro con desgaste y un poco de oxidacion

ESTADO DE Puerta (Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso) — BUENO ☐ REGULAR ☐ MALO ☐

GRIETAS | FISURAS | HUMEDAD | DESPLAZAMIENTO | DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE | DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS: Puerta en hierro color negro con desgaste de pintura

FIRMAS

Firma Nombre Responsable y/o Propietario C.C. O NIT 26347044	Firma Nombre Ing. Residente Contratista Matrícula profesional No.	Firma Nombre Ing. Residente Interventoria Matrícula profesional No.	Firma Nombre Testigo C.C. O NIT


EDTB EMPRESA PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL DE EL BAGRE	YOMA CONSTRUCCIONES S.A.S.	**ACTA DE VECINDAD**	VERSIÓN	1
			PÁGINA	4 DE 4

OBJETO DEL PROYECTO	"REPOSICION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL BARRIO EL PROGRESO Y LOS ANGELES EN LA CALLE 52 ENTRE CARRERA 37 Y CARRERA 30, CALLE 51ª ENTRE CARRERA 30 Y CARRERA 28 SECTOR POSA DEL GRINGO, EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE, ANTIOQUIA".	FECHA

Contratista: YOMA CONSTRUCCIONES S.A.S Contrato de Obra No. 054-2024	Interventoría: INGENIERIA DE CORDOBA - INGECOR S.A.S Contrato de Interventoría No 053 de 2024	Acta de Vecindad de	Inicio [X] Seguimiento [ ]

6. REGISTRO FOTOGRAFICO

PARED INTERIOR




PISO INTERIOR





TECHO INTERIOR





ANDEN Y ACCESO





Notas:
5. En caso de requerir incluir más registros fotográficos a los consignados en la página destinada, se podrán insertar más páginas.
6. El Acta de Vecindad es un documento técnico, que debe ser diligenciada por profesionales técnicos del Contratista y la Interventoría, con el apoyo del equipo de gestión social del proyecto.
7. Si fuera necesario, se podrá adjuntar una página anexa de observaciones, que a juicio del componente técnico, no fueron tenidas en cuenta en el esquema propuesto del formato Acta de Vecindad.

H 72

EDTB
EMPRESA PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL DE EL BAGRE

YOMA CONSTRUCCIONES S.A.S.

ACTA DE VECINDAD

VERSIÓN	1
PÁGINA	1 DE 4

OBJETO DEL PROYECTO	"REPOSICION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL BARRIO EL PROGRESO Y LOS ANGELES EN LA CALLE 52 ENTRE CARRERA 37 Y CARRERA 30, CALLE 51ª ENTRE CARRERA 30 Y CARRERA 28 SECTOR POSA DEL GRINGO, EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE, ANTIOQUIA".	FECHA

Contratista YOMA CONSTRUCCIONES S.A.S	Interventoria INGENIERIA DE CORDOBA - INGECOR S.A.S	Acta de Vecindad de	Inicio [x]	
Contrato de Obra No 054-2024	Contrato de Interventoria No 053 de 2024		Seguimiento [ ]	

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Ubicación:	Departamento	Municipio	EJE A INTERVENIR	SE ENCUENTRA EN ESPACIO PÚBLICO
	Antioquia	El Bagre		

Dirección		Teléfonos	3215056750

Nombre de la persona que atiende la visita:	CC No
Sandra Milena Medina	1040502732

Tipo de tenencia de la vivienda	1. Propia 2. En arriendo. 3. Posesión 4. Usufructo, 5. Propiedad colectiva	

Nombre del responsable / propietario de la construcción:	CC No
Miguel Angel Gomez	

Posee Escrituras		Compraventa		No. de pisos	

CLASIFICACIÓN CATASTRAL:	1. Urbano; 2. Rural	1
ESTADO DEL PREDIO:	1. Sin edificar; 2.Obra Gris; 3. Terminado	3
PENDIENTE DEL TERRENO	1. Plano, 2. Ondulado, 3. Escarpado	1

SERVICIOS PUBLICOS

	SI	NO	Observaciones del estado de las redes:
1 Acueducto	X		
2 Alcantarillado	X		
3 Energía			
4 Gas		X	
5 Teléfono			
6 Televisión cable			
7. Internet	X		
7. Otros			Cual?

DESTINACIÓN ECONÓMICA				ACCESOS VEHICULARES
1 Residencial	X	7 Educativo		Garaje
2 Comercial		8 Salubridad		SI [ ] NO [ ]
3 Industrial		9 Cultural		Uso del garaje:
4 Minero		10 Religioso		
5 Agropecuario		11 Institucional		
6 Recreacional		12 Otro		

FIRMAS

Firma	Sandra Medina	Firma		Firma	Ana Fajardo	Firma	
Nombre		Nombre		Nombre		Nombre	
Responsable y/o Propietario		Ing. Residente Contratista		Ing. Residente Interventoria		Testigo	
C.C. O NIT	1040502732	Matrícula profesional No.		Matrícula profesional No.		C.C. O NIT	

Notas: 1. Se firma en constancia, que lo consignado en la presente Acta de Vecindad corresponde a la realidad

Scanned with CamScanner

EDTB
EMPRESA PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL DE EL BAGRE

YOMA CONSTRUCCIONES S.A.S.

ACTA DE VECINDAD

VERSIÓN	1
PÁGINA	1 DE 4

OBJETO DEL PROYECTO	"REPOSICION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL BARRIO EL PROGRESO Y LOS ANGELES EN LA CALLE 52 ENTRE CARRERA 37 Y CARRERA 30, CALLE 51ª ENTRE CARRERA 30 Y CARRERA 28 SECTOR POSA DEL GRINGO, EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE, ANTIOQUIA".	FECHA

Contratista: YOMA CONSTRUCCIONES S.A.S	Interventoria: INGENIERIA DE CORDOBA - INGECOR S.A.S	Acta de Vecindad de:	Inicio [x]
Contrato de Obra No. 054-2024	Contrato de Interventoria No 053 de 2024		Seguimiento [ ]

3. DESCRIPCION DEL SISTEMA ESTRUCTURAL

CIMENTACION

1 Zapatas	☐	
2 Vigas corridas	☐	
3 Sistema mixto	☐	
4 Cassonis	☐	
5 Concreto ciclópeo	☐	
6 Pilotes	☐	
7 Placa de cimentación	☐	
8 No identificada	☐	
9 No existe	☐	
10 Otro Cuál?		

SISTEMA DE CUBIERTA

1 Placa en concreto	☐
2 Placa en Steel deck	☐
3 Estructura metálica y teja	☐
4 Estructura de madera y teja	☐
5 Otro Cuál?	

SISTEMA DE ENTREPISO

1 Placa maciza de concreto	☐
2 Placa aligerada de concreto	☐
3 Lámina colaborante (Steel deck)	☐
4 Vigas metálicas	☐
5 Cerchas metálicas	☐
6 Entramado en madera	☐
7 No aplica	☐
8 Otro Cuál?	

REFORMAS EN LA ESTRUCTURA

1 Reformas (si / no)	
2 En altura No. de pisos adicionales	
3 En extensión metros de ancho (paralelo a la vía)	
4 En profundad. metros de fondo (perpendicular a la vía)	
5 Otro Cuál?	

SISTEMA ESTRUCTURAL

1 Pórticos en concreto reforzado	☐
2 Muros estructurales en concreto	☐
3 Sistema combinado en concreto	☐
4 Prefabricados en concreto	☐
5 Mamposteria confinada	☐
6 Mamposteria reforzada	☐
7 Mamposteria no reforzada	☐
8 Pórticos en acero	☐
9 Pórtico arriostrado en acero	☐
10 Pórticos y paneles en madera	☐
11 Pórticos y paneles en otros	☐
12 Muros en bahareque	☐
13 Muros en tapia pisada	☐
14 Muros en adobe	☐
15 Construcción improvisada	☐
16 Mixto	☐
17 Otro Cuál?	

IRREGULARIDAD EN PLANTA

1 Irregularidad alta	☐
2 Irregularidad media	☐
3 Irregularidad baja o inexistente	☐

IRREGULARIDAD EN ALTURA

1 Irregularidad alta	☐
2 Irregularidad media	☐
3 Irregularidad baja o inexistente	☐

TIPOLOGIA ESTRUCTURAL DE LA EDIFICACION

1 Edificaciones con reforzamiento especial	☐
2 Edificaciones reforzadas	☐
3 Mamposteria reforzada	☐
4 Estructuras con confinamiento deficiente y estructuras híbrida	☐
5 Estructuras ligeras	☐
6 Construcciones simples	☐
7 Otro Cuál?	

Observaciones:

4. ESTADO DEL EXTERIOR DEL PREDIO

ESTADO DE LAS FACHADAS: BUENO ☐ REGULAR ☐ MALO ☐

GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS: Casa con paredes en baldosa color blanco y gris, negro con desprendimiento de baldosa por la ventana y la puerta, con una ventana en vidrio color negro con un poco de oxidación y desgaste de pintura. Puerta en hierro color negro con un piso liso, desgaste desprendimiento. tiene segundo piso con balcon

ESTADO DE LAS FACHADAS LATERALES Y CONTRAFACHADAS: BUENO ☐ REGULAR ☐ MALO ☐

GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AFECTACIONES: laterales subida al segundo piso en escalas de concreto en baldosa por el lado derecho.

ESTADO DE ANDENES Y ACCESOS: BUENO ☐ REGULAR ☐ MALO ☐

GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DISTANCIA DE CONSTRUCCIÓN A VIA (m)		GROSOR ANDEN APROXIMADO (cm)	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS: No andenes con acceso a un piso liso de color rojo se encuentra con desprendimiento abertura fisura, desgaste y humedad

NOTA (Nivel de la edificación con relación a la vía): A nivel de la via

ESTADO DE CERRAMIENTOS: BUENO ☐ REGULAR ☐ MALO ☐

MALLA ESLABONADA		POSTES DE CONCRETO		POSTES DE MADERA		CERCA VIVA		MURO		OTROS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS: No tiene Cerramientos

EDTB
EMPRESA PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL DE EL BAGRE

TONA CONSTRUCCIONES S.A.S.

ACTA DE VECINDAD

VERSIÓN	1
PÁGINA	1 DE 4

OBJETO DEL PROYECTO	"REPOSICION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL BARRIO EL PROGRESO Y LOS ANGELES EN LA CALLE 52 ENTRE CARRERA 37 Y CARRERA 30, CALLE 51ª ENTRE CARRERA 30 Y CARRERA 28 SECTOR POSA DEL GRINGO, EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE, ANTIOQUIA".	FECHA

Contratista: TONA CONSTRUCCIONES S.A.S Contrato de Obra No 054-2024	Interventoria: INGENIERIA DE CORDOBA - INGECOR S.A.S Contrato de Interventoria No 053 de 2024	Acta de Vecindad de	Inicio [X] Seguimiento [ ]

5. ESTADO DEL INTERIOR DEL PREDIO

ESTADO DE _____ (Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso) — BUENO ☐ REGULAR ☐ MALO ☐

GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS: No acceso a la parte interior de la vivienda no foto

ESTADO DE _____ (Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso) — BUENO ☐ REGULAR ☐ MALO ☐

GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS:

ESTADO DE _____ (Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso) — BUENO ☐ REGULAR ☐ MALO ☐

GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS:

ESTADO DE _____ (Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso) — BUENO ☐ REGULAR ☐ MALO ☐

GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS:

ESTADO DE _____ (Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso) — BUENO ☐ REGULAR ☐ MALO ☐

GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS:

FIRMAS

Firma Nombre Responsable y/o Propietario C.C. O NIT	+ Sandra Medina +1042502732	Firma Nombre Ing. Residente Contratista Matrícula profesional No		Firma Nombre Ing. Residente Interventoria Matrícula profesional No.	Ana Fajardo	Firma Nombre Testigo C.C. O NIT	

EMPRESA PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL DE EL BAGRE

YOMA CONSTRUCCIONES S.A.S.

ACTA DE VECINDAD

VERSIÓN	1
PÁGINA	4 DE 4

OBJETO DEL PROYECTO	**"REPOSICION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL BARRIO EL PROGRESO Y LOS ANGELES EN LA CALLE 52 ENTRE CARRERA 37 Y CARRERA 30, CALLE 51ª ENTRE CARRERA 30 Y CARRERA 28 SECTOR POSA DEL GRINGO, EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE, ANTIOQUIA".**			FECHA
Contratista: **YOMA CONSTRUCCIONES S.A.S** Contrato de Obra No. 054-2024	Interventoria: **INGENIERIA DE CORDOBA - INGECOR S.A.S** Contrato de Interventoría No 053 de 2024	**Acta de Vecindad de**	Inicio [X] **Seguimiento** [ ]	

6. REGISTRO FOTOGRAFICO

PARED INTERIOR





PISO INTERIOR





TECHO INTERIOR




ANDEN Y ACCESO





Notas:

5. En caso de requerir incluir más registros fotográficos a los consignados en la página destinada, se podrán insertar más páginas.
6. El Acta de Vecindad es un documento técnico, que debe ser diligenciada por profesionales técnicos del Contratista y la Interventoría, con el apoyo del equipo de gestión social del proyecto.
7. Si fuera necesario, se podrá adjuntar una página anexa de observaciones, que a juicio del componente técnico, no fueron tenidas en cuenta en el esquema propuesto del formato Acta de Vecindad.

#73

EDTB
EMPRESA PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL DE EL BAGRE

YOMA CONSTRUCCIONES S.A.S.

ACTA DE VECINDAD

VERSIÓN	1
PÁGINA	1 DE 4

OBJETO DEL PROYECTO	"REPOSICION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL BARRIO EL PROGRESO Y LOS ANGELES EN LA CALLE 52 ENTRE CARRERA 37 Y CARRERA 30, CALLE 51ª ENTRE CARRERA 30 Y CARRERA 28 SECTOR POSA DEL GRINGO, EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE, ANTIOQUIA".	FECHA

Contratista: YOMA CONSTRUCCIONES S.A.S Contrato de Obra No 054-2024	Interventoria: INGENIERIA DE CORDOBA - INGECOR S.A.S Contrato de Interventoría No 053 de 2024	Acta de Vecindad de	Inicio [X] Seguimiento [ ]

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Ubicación:	Departamento	Municipio	EJE A INTERVENIR	SE ENCUENTRA EN ESPACIO PÚBLICO
	Antioquia	El Bagre		
Dirección	Calle del grinko		Teléfonos	3167279335
Nombre de la persona que atiende la visita:	Maria angelica Jaramillo			CC No 1045422420
Tipo de tenencia de la vivienda	1 Propia. 2 En arriendo, 3 Posesión, 4 Usufructo, 5 Propiedad colectiva			
Nombre del responsable / propietario de la construcción:	Melida			CC No
Posee Escrituras		Compraventa	-	No. de pisos 1
CLASIFICACIÓN CATASTRAL:	1. Urbano, 2. Rural			1
ESTADO DEL PREDIO:	1. Sin edificar, 2.Obra Gris, 3. Terminado			3
PENDIENTE DEL TERRENO	1. Plano, 2. Ondulado, 3. Escarpado			1

SERVICIOS PUBLICOS

	SI	NO	Observaciones del estado de las redes:
1. Acueducto	X		
2. Alcantarillado	X		
3. Energía	X		
4. Gas		X	
5. Teléfono			
6. Televisión cable	X		
6. Internet	X		
7. Otros			Cuál?

DESTINACION ECONOMICA				ACCESOS VEHICULARES
1. Residencial	X	7. Educativo		Garaje
2. Comercial		8. Salubridad		SI [ ] NO [X]
3. Industrial		9. Cultural		Uso del garaje:
4. Minero		10. Religioso		
5. Agropecuario		11. Institucional		
6. Recreacional		12. Otro		

FIRMAS

Firma	Maria angelica Jaramillo	Firma	Ana Fayurdo
Nombre		Nombre	
Responsable y/o Propietario	1045422420	Ing. Residente Interventoría	
CC O NIT		Matrícula profesional No	
Firma		Firma	
Nombre		Nombre	
Ing. Residente Contratista		Testigo	
Matrícula profesional No		CC O NIT	

Notas: 1. Se firma en constancia, que lo consignado en la presente Acta de Vecindad corresponde a la realidad

EDTB
EMPRESA PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL DE EL BAGRE

YOMA CONSTRUCCIONES S.A.S.

ACTA DE VECINDAD

VERSIÓN	1
PÁGINA	1 DE 4

OBJETO DEL PROYECTO	"REPOSICION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL BARRIO EL PROGRESO Y LOS ANGELES EN LA CALLE 52 ENTRE CARRERA 37 Y CARRERA 30, CALLE 51ª ENTRE CARRERA 38 Y CARRERA 28 SECTOR POSA DEL GRINGO, EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE, ANTIOQUIA".	FECHA

Contratista: YOMA CONSTRUCCIONES S.A.S	Interventoría: INGENIERIA DE CORDOBA - INGECOR S.A.S	Acta de Vecindad de:	Inicio: X
Contrato de Obra No 054-2024	Contrato de Interventoría No 053 de 2024		Seguimiento:

3. DESCRIPCION DEL SISTEMA ESTRUCTURAL

CIMENTACION		SISTEMA DE ENTREPISO		SISTEMA ESTRUCTURAL		IRREGULARIDAD EN PLANTA	
1 Zapatas		1 Placa maciza de concreto		1 Pórticos en concreto reforzado		1 Irregularidad alta	
2 Vigas corridas		2 Placa aligerada de concreto		2 Muros estructurales en concreto		2 Irregularidad media	
3 Sistema mudo		3 Lámina colaborante (Steel deck)		3 Sistema combinado en concreto		3 Irregularidad baja o inexistente	
4 Caissons		4 Vigas metálicas		4 Prefabricados en concreto			
5 Concreto ciclópeo		5 Cerchas metálicas		5 Mampostería confinada		IRREGULARIDAD EN ALTURA	
6 Pilotes		6 Entramado en madera		6 Mampostería reforzada		1 Irregularidad alta	
7 Placa de cimentación		7 No aplica		7 Mampostería no reforzada		2 Irregularidad media	
8 No identificado		8 Otro Cual?		8 Pórticos en acero		3 Irregularidad baja o inexistente	
9 No aplica		REFORMAS EN LA ESTRUCTURA		9 Pórtico arriostrado en acero			
10 Otro Cual?		1 Reformas (si / no)		10 Pórticos y paneles en madera		TIPOLOGIA ESTRUCTURAL DE LA EDIFICACION	
SISTEMA DE CUBIERTA		2 En altura No de pisos adicionales		11 Pórticos y paneles en otros		1 Edificaciones con reforzamiento especial	
1 Placa en concreto		3 En extensión metros de ancho (paralelo a la vía)		12 Muros en bahareque		2 Edificaciones reforzadas	
2 Placa en Steel deck		4 En profundidad metros de fondo (perpendicular a la vía)		13 Muros en tapia pisada		3 Mampostería reforzada	
3 Estructura metálica y teja		8 Otro Cual?		14 Muros en adobe		4 Estructuras con confinamiento deficiente y estructuras híbrida	
4 Estructura de madera y teja				15 Construcción improvisada		5 Estructuras ligeras	
5 Otro Cual?				16 Mixto		6 Construcciones simples	
				17 Otra Cual?		7 Otro Cual?	

Observaciones:

4. ESTADO DEL EXTERIOR DEL PREDIO

ESTADO DE LAS FACHADAS:								BUENO		REGULAR		MALO	
GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE			DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS		

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERIAS: Casa esta con vidrios y toda la pared color blanco y negro tiene un segundo Nivel con una sobida en escalla tiene una ventana en vidrio esta propiedad color negro puerta en hierro con oxidación y desgaste un piso liso color rojo con desgaste abertura

ESTADO DE LAS FACHADAS LATERALES Y CONTRAFACHADAS:								BUENO		REGULAR		MALO	
GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE			DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS		

DESCRIPCIÓN DE LAS AFECTACIONES: lateral izquierdo con una sobidita en escalla con vidrios y piso liso tiene humedad con fisura

ESTADO DE ANDENES Y ACCESOS:								BUENO		REGULAR		MALO	
GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DISTANCIA DE CONSTRUCCIÓN A VIA (m)			GROSOR ANDEN APROXIMADO (cm)		

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERIAS:

no acceso andan con un agujero arreglar en piso liso color rojo con escalla al lado el piso esta con desgaste fisura desprendimiento

NOTA (Nivel de la edificación con relación a la vía): a nivel de la via

ESTADO DE CERRAMIENTOS:								BUENO		REGULAR		MALO	
MALLA ESLABONADA		POSTES DE CONCRETO		POSTES DE MADERA		CERCA VIVA		MURO			OTROS		

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERIAS:

No tiene cerramiento

EDTB
EMPRESA PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL DE EL BAGRE

YOMA CONSTRUCCIONES S.A.S.

ACTA DE VECINDAD

VERSIÓN	1
PAGINA	1 DE 4

OBJETO DEL PROYECTO	"REPOSICION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL BARRIO EL PROGRESO Y LOS ANGELES EN LA CALLE 52 ENTRE CARRERA 37 Y CARRERA 30, CALLE 51ª ENTRE CARRERA 30 Y CARRERA 28 SECTOR POSA DEL GRINGO, EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE, ANTIOQUIA".	FECHA

Contratista YOMA CONSTRUCCIONES S.A.S Contrato de Obra No. 054-2024	Interventoria INGENIERIA DE CORDOBA - INGECOR S.A.S Contrato de Interventoria No.053 de 2024	Acta de Vecindad de	Inicio [x] Seguimiento [ ]

5 ESTADO DEL INTERIOR DEL PREDIO

ESTADO DE _____ (Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso) BUENO ☐ REGULAR ☐ MALO ☐

GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS: No acceso a la vivienda en la parte interior no foto

ESTADO DE _____ (Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso) BUENO ☐ REGULAR ☐ MALO ☐

GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS:

ESTADO DE _____ (Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso) BUENO ☐ REGULAR ☐ MALO ☐

GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS:

ESTADO DE _____ (Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso) BUENO ☐ REGULAR ☐ MALO ☐

GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS:

ESTADO DE _____ (Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso) BUENO ☐ REGULAR ☐ MALO ☐

GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS:

FIRMAS

Firma Nombre Responsable y/o Propietario CC O NIT	Firma Nombre Ing. Residente Contratista Matricula profesional No	Firma Nombre Ing. Residente Interventoria Matricula profesional No	Firma Nombre Testigo CC O NIT
Mariangelica granados 1054224420		Ana Fajardo	

Scanned with CamScanner

EDTB EMPRESA PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL DE EL BAGRE	YOMA CONSTRUCCIONES S.A.S.	**ACTA DE VECINDAD**	VERSIÓN	1
			PÁGINA	4 DE 4

OBJETO DEL PROYECTO	**"REPOSICION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL BARRIO EL PROGRESO Y LOS ANGELES EN LA CALLE 52 ENTRE CARRERA 37 Y CARRERA 30, CALLE 51ª ENTRE CARRERA 30 Y CARRERA 28 SECTOR POSA DEL GRINGO, EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE, ANTIOQUIA".**	FECHA

Contratista: **YOMA CONSTRUCCIONES S.A.S** Contrato de Obra No. 054-2024	Interventoria: **INGENIERIA DE CORDOBA - INGECOR S.A.S** Contrato de Interventoría No 053 de 2024	**Acta de Vecindad de**	**Inicio** [X] **Seguimiento** [ ]

6. REGISTRO FOTOGRÁFICO

PARED INTERIOR





PISO INTERIOR





TECHO INTERIOR







ANDEN Y ACCESO



Notas:

5. En caso de requerir incluir más registros fotográficos a los consignados en la página destinada, se podrán insertar más páginas.
6. El Acta de Vecindad es un documento técnico, que debe ser diligenciada por profesionales técnicos del Contratista y la Interventoría, con el apoyo del equipo de gestión social del proyecto.
7. Si fuera necesario, se podrá adjuntar una página anexa de observaciones, que a juicio del componente técnico, no fueron tenidas en cuenta en el esquema propuesto del formato Acta de Vecindad.

H 74

EDTB — EMPRESA PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL DE EL BAGRE

YOMA CONSTRUCCIONES S.A.S.

ACTA DE VECINDAD

VERSIÓN	1
PÁGINA	1 DE 4

OBJETO DEL PROYECTO	"REPOSICION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL BARRIO EL PROGRESO Y LOS ANGELES EN LA CALLE 52 ENTRE CARRERA 37 Y CARRERA 30, CALLE 51ª ENTRE CARRERA 30 Y CARRERA 28 SECTOR POSA DEL GRINGO, EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE, ANTIOQUIA".
FECHA	

Contratista: YOMA CONSTRUCCIONES S.A.S — Contrato de Obra No 054-2024

Interventoría: INGENIERIA DE CORDOBA - INGECOR S.A.S — Contrato de Interventoría No 053 de 2024

Acta de Vecindad de: Inicio [x] Seguimiento [ ]

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Ubicación:	Departamento: Antioquia	Municipio: El Bagre	EJE A INTERVENIR	SE ENCUENTRA EN ESPACIO PÚBLICO
Dirección	calle del gringo		Teléfonos	

Nombre de la persona que atiende la visita: Francisca rodriguez — CC No 34945463

Tipo de tenencia de la vivienda: 1 Propia, 2 En arriendo, 3 Posesión, 4 Usufructo, 5 Propiedad colectiva

Nombre del responsable / propietario de la construcción: Francisca rodriguez — CC No 34945463

Posee Escrituras		Compraventa: X	No. de pisos
CLASIFICACIÓN CATASTRAL:	1. Urbano, 2. Rural		1
ESTADO DEL PREDIO:	1. Sin edificar, 2.Obra Gris, 3. Terminada		3
PENDIENTE DEL TERRENO	1. Plano, 2. Ondulado, 3. Escarpado		1

SERVICIOS PUBLICOS

	SI	NO
1 Acueducto	X	
2 Alcantarillado		
3 Energía	X	
4 Gas		
5 Teléfono		
6 Televisión cable		
8 Internet	X	
7 Otros		

Observaciones del estado de las redes: Cuál?

DESTINACION ECONOMICA

1 Residencial	X	7 Educativo	
2 Comercial		8 Salubridad	
3 Industrial		9 Cultural	
4 Minero		10 Religioso	
5 Agropecuario		11 Institucional	
6 Recreacional		12 Otro	

ACCESOS VEHICULARES

Garaje — SI [ ] NO [ ]

Uso del garaje:

FIRMAS

Firma: Francisca R — Nombre: Responsable y/o Propietario — C.C. O NIT: X 34.945463

Firma — Nombre: Ing. Residente Contratista — Matrícula profesional No

Firma: Ana Fajardo — Nombre: Ing. Residente Interventoría — Matrícula profesional No

Firma — Nombre: Testigo — C.C. O NIT

Notas: 1. Se firma en constancia que lo consignado en la presente Acta de Vecindad corresponde a la realidad.

EDTB
EMPRESA PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL DE EL BAGRE

YOMA CONSTRUCCIONES S.A.S.

ACTA DE VECINDAD

VERSIÓN	1
PÁGINA	1 DE 4

OBJETO DEL PROYECTO	"REPOSICION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL BARRIO EL PROGRESO Y LOS ANGELES EN LA CALLE 52 ENTRE CARRERA 37 Y CARRERA 30, CALLE 51ª ENTRE CARRERA 30 Y CARRERA 29 SECTOR POSA DEL GRINGO, EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE, ANTIOQUIA".	FECHA

Contratista: YOMA CONSTRUCCIONES S.A.S	Interventoria: INGENIERIA DE CORDOBA - INGECOR S.A.S	Acta de Vecindad de:	Inicio [x]
Contrato de Obra No: 054-2024	Contrato de Interventoria No 053 de 2024		Seguimiento [ ]

3. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA ESTRUCTURAL

CIMENTACIÓN:
1 Zapatas [ ]
2 Vigas corridas [ ]
3 Sistema mixto [ ]
4 Cassons [ ]
5 Concreto ciclopeo [ ]
6 Pilotes [ ]
7 Placa de cimentación [ ]
8 No identificada [ ]
9 No existe [ ]
10 Otro Cual?

SISTEMA DE CUBIERTA:
1 Placa en concreto [ ]
2 Placa en Steel deck [ ]
3 Estructura metálica y teja [ ]
4 Estructura de madera y teja [ ]
5 Otro Cual?

SISTEMA DE ENTREPISO:
1 Placa maciza de concreto [ ]
2 Placa aligerada de concreto [ ]
3 Lámina colaborante (Steel deck) [ ]
4 Vigas metálicas [ ]
5 Cerchas metálicas [ ]
6 Entramado en madera [ ]
7 No aplica [ ]
8 Otro Cual?

REFORMAS EN LA ESTRUCTURA:
1 Reformas (si / no)
2 En altura: No. de pisos adicionales
3 En extensión: metros de ancho (paralelo a la vía)
4 En profundad: metros de fondo (perpendicular a la vía)
5 Otro Cual?

SISTEMA ESTRUCTURAL:
1 Pórticos en concreto reforzado [ ]
2 Muros estructurales en concreto [ ]
3 Sistema combinado en concreto [ ]
4 Prefabricados en concreto [ ]
5 Mamposteria confinada [ ]
6 Mamposteria reforzada [ ]
7 Mamposteria no reforzada [ ]
8 Pórticos en acero [ ]
9 Pórtico arriostrado en acero [ ]
10 Pórticos y paneles en madera [ ]
11 Pórticos y paneles en otros [ ]
12 Muros en bahareque [ ]
13 Muros en tapia pisada [ ]
14 Muros en adobe [ ]
15 Construcción improvisada [ ]
16 Mixto [ ]
17 Otro Cual?

IRREGURALIDAD EN PLANTA:
1 Irregularidad alta [ ]
2 Irregularidad media [ ]
3 Irregularidad baja o inexistente [ ]

IRREGURALIDAD EN ALTURA:
1 Irregularidad alta [ ]
2 Irregularidad media [ ]
3 Irregularidad baja o inexistente [ ]

TIPOLOGIA ESTRUCTURAL DE LA EDIFICACION:
1 Edificaciones con reforzamiento especial [ ]
2 Edificaciones reforzadas [ ]
3 Mamposteria reforzada [ ]
4 Estructuras con confinamiento deficiente y estructuras hibrida [ ]
5 Estructuras ligeras [ ]
6 Construcciones simples [ ]
7 Otro Cual?

Observaciones:

4. ESTADO DEL EXTERIOR DEL PREDIO

ESTADO DE LAS FACHADAS: BUENO [ ] REGULAR [ ] MALO [ ]

GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS: Fala color blanco con dos ventanas en vidrio color blanco con oxidado con y desgaste de pintura con una puerta color blanco en vidrio con desgaste de pintura pilo liso con desgaste, resane, orificio abertura con una rampla de subida hay un canal de agua sucia a la entrada de la vivienda tiene humedad, desprendimiento en la rampla.

ESTADO DE LAS FACHADAS LATERALES Y CONTRAFACHADAS: BUENO [ ] REGULAR [ ] MALO [ ]

GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AFECTACIONES: Lateral izquierda sin repellar con humedad en la parte de abajo

ESTADO DE ANDENES Y ACCESOS: BUENO [ ] REGULAR [ ] MALO [ ]

GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DISTANCIA DE CONSTRUCCIÓN A VIA (m)		GROSOR ANDEN APROXIMADO (cm)	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS: No andan con un acceso a una rampla Cruzando al caño para el ingreso a la vivienda con humedad en la parte de abajo desprendimiento y desgaste con unas escalas al subir la entrada a la puerta con desgaste y un poco de desprendimiento

NOTA (Nivel de la edificación con relación a la vía): Superior a la vía

ESTADO DE CERRAMIENTOS: BUENO [ ] REGULAR [ ] MALO [ ]

MALLA ESLABONADA		POSTES DE CONCRETO		POSTES DE MADERA		CERCA VIVA		MURO		OTROS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS: Con un cerramiento de muro a media altura color con humedad con fisura, abertura y desgaste

EDTB
EMPRESA PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL DE EL BAGRE

YORIA CONSTRUCCIONES S.A.S.

ACTA DE VECINDAD

VERSIÓN	1
PÁGINA	1 DE 4

OBJETO DEL PROYECTO	"REPOSICION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL BARRIO EL PROGRESO Y LOS ANGELES EN LA CALLE 82 ENTRE CARRERA 27 Y CARRERA 30, CALLE 81ª ENTRE CARRERA 30 Y CARRERA 28 SECTOR POSA DEL GRINGO, EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE, ANTIOQUIA".	FECHA

Contratista: YORIA CONSTRUCCIONES S.A.S Contrato de Obra No 054-2024	Interventoria: INGENIERIA DE CORDOBA - INGECOR S.A.S Contrato de Interventoria No 053 de 2024	Acta de Vecindad de	Inicio [x] Seguimiento [ ]

5. ESTADO DEL INTERIOR DEL PREDIO

ESTADO DE _____ (Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso) — BUENO ☐ REGULAR ☐ MALO ☐

GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS: No acceso al interior de la vivienda No foto

ESTADO DE _____ (Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso) — BUENO ☐ REGULAR ☐ MALO ☐

GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS:

ESTADO DE _____ (Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso) — BUENO ☐ REGULAR ☐ MALO ☐

GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS:

ESTADO DE _____ (Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso) — BUENO ☐ REGULAR ☐ MALO ☐

GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS:

ESTADO DE _____ (Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso) — BUENO ☐ REGULAR ☐ MALO ☐

GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS:

FIRMAS

Firma Nombre Responsable y/o Propietario C.C. O NIT	Francisca R. 34.945.463	Firma Nombre Ing. Residente Contratista Matricula profesional No		Firma Nombre Ing. Residente Interventoria Matricula profesional No	Ana Fajardo	Firma Nombre Testigo C.C. O NIT	

EDTB EMPRESA PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL DE EL BAGRE	YOMA CONSTRUCCIONES S.A.S.	**ACTA DE VECINDAD**	VERSIÓN	1
			PÁGINA	4 DE 4

OBJETO DEL PROYECTO	"REPOSICION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL BARRIO EL PROGRESO Y LOS ANGELES EN LA CALLE 52 ENTRE CARRERA 37 Y CARRERA 30, CALLE 51ª ENTRE CARRERA 30 Y CARRERA 28 SECTOR POSA DEL GRINGO, EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE, ANTIOQUIA".	FECHA

Contratista: **YOMA CONSTRUCCIONES S.A.S**	Interventoria: **INGENIERIA DE CORDOBA - INGECOR S.A.S**	**Acta de Vecindad de**	**Inicio** [X]	
Contrato de Obra No. 054-2024	Contrato de Interventoria No 053 de 2024		**Seguimiento** [ ]	

6. REGISTRO FOTOGRAFICO

PARED INTERIOR





PISO INTERIOR







TECHO INTERIOR





ANDEN Y ACCESO





Notas:
5. En caso de requerir incluir más registros fotográficos a los consignados en la página destinada, se podrán insertar más páginas.
6. El Acta de Vecindad es un documento técnico, que debe ser diligenciada por profesionales técnicos del Contratista y la Interventoría, con el apoyo del equipo de gestión social del proyecto.
7. Si fuera necesario, se podrá adjuntar una página anexa de observaciones, que a juicio del componente técnico, no fueron tenidas en cuenta en el esquema propuesto del formato Acta de Vecindad.

#75

EDTB
EMPRESA PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL DE EL BAGRE

YOMA CONSTRUCCIONES S.A.S.

ACTA DE VECINDAD

VERSIÓN	1
PÁGINA	1 DE 4

OBJETO DEL PROYECTO	"REPOSICION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL BARRIO EL PROGRESO Y LOS ANGELES EN LA CALLE 52 ENTRE CARRERA 37 Y CARRERA 30, CALLE 51ª ENTRE CARRERA 30 Y CARRERA 28 SECTOR POSA DEL GRINGO, EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE, ANTIOQUIA".	FECHA

Contratista: YOMA CONSTRUCCIONES S.A.S Contrato de Obra No 054-2024	Interventoria: INGENIERIA DE CORDOBA - INGECOR S.A.S Contrato de Interventoria No 053 de 2024	Acta de Vecindad de: Inicio [X] Seguimiento [ ]	

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Ubicación:	Departamento	Municipio	EJE A INTERVENIR	SE ENCUENTRA EN ESPACIO PÚBLICO
	Antioquia	El Bagre		
Dirección	Calle 52 Gringo		Teléfonos	

Nombre de la persona que atiende la visita: Francisca Rodrigo — CC No. 34-945 463

Tipo de tenencia de la vivienda: 1. Propia, 2. En arriendo, 3. Posesión, 4. Usufructo, 5. Propiedad colectiva

Nombre del responsable / propietario de la construcción: Francisca Rodrigo — CC No 34 945 463

Posee Escrituras		Compraventa	X	No de pisos	

CLASIFICACIÓN CATASTRAL:	1. Urbano, 2. Rural	2
ESTADO DEL PREDIO:	1. Sin edificar, 2.Obra Gris, 3. Terminado	3
PENDIENTE DEL TERRENO	1. Plano, 2. Ondulado, 3. Escarpado	2

SERVICIOS PUBLICOS

	SI	NO	Observaciones del estado de las redes:
1 Acueducto	X		
2 Alcantarillado	X		
3 Energía	X		
4 Gas			
5 Teléfono			
6 Televisión cable			
6. Internet	X		
7. Otros	X		Cual?

DESTINACION ECONOMICA

				ACCESOS VEHICULARES
1 Residencial	X	7 Educativo		Garaje
2 Comercial		8 Salubridad		SI [ ] NO [X]
3 Industrial		9 Cultural		Uso del garaje:
4 Minero		10 Religioso		
5 Agropecuario		11 Institucional		
6 Recreacional		12 Otro		

FIRMAS

Firma Nombre Responsable y/o Propietario CC O NIT	Francisca R. 34.945.463	Firma Nombre Ing. Residente Contratista Matricula profesional No.		Firma Nombre Ing. Residente Interventoria Matricula profesional No.	Ana Fajardo	Firma Nombre Testigo CC O NIT	

Notas: 1 Se firma en constancia, que lo consignado en la presente Acta de Vecindad corresponde a la realidad

EDTB
EMPRESA PARA EL DESARROLLO TURÍSTICO DE EL BAGRE

YOMA CONSTRUCCIONES S.A.S.

ACTA DE VECINDAD

VERSIÓN	1
PÁGINA	1 DE 4

OBJETO DEL PROYECTO	"REPOSICION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL BARRIO EL PROGRESO Y LOS ANGELES EN LA CALLE 52 ENTRE CARRERA 37 Y CARRERA 30, CALLE 51ª ENTRE CARRERA 30 Y CARRERA 29 SECTOR POSA DEL GRINGO, EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE, ANTIOQUIA".	FECHA

Contratista: YOMA CONSTRUCCIONES S.A.S	Interventoría: INGENIERIA DE CORDOBA - INGECOR S.A.S	Acta de Vecindad de	Inicio	X
Contrato de Obra No. 054-2024	Contrato de Interventoría No 053 de 2024		Seguimiento	

3. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA ESTRUCTURAL

CIMENTACIÓN

1 Zapatas	☐	
2 Vigas corridas	☐	
3 Sistema mixto	☐	
4 Cassonis	☐	
5 Concreto ciclópeo	☐	
6 Pilotes	☐	
7 Placa de cimentación	☐	
8 No identificada	☐	
9 No existe	☐	
10 Otro Cual?		

SISTEMA DE CUBIERTA

1 Placa en concreto	☐	
2 Placa en Steel deck	☐	
3 Estructura metálica y teja	☐	
4 Estructura de madera y teja	☐	
5 Otro Cual?	☐	

SISTEMA DE ENTREPISO

1 Placa maciza de concreto	☐	
2 Placa aligerada de concreto	☐	
3 Lámina colaborante (Steel deck)	☐	
4 Vigas metálicas	☐	
5 Cerchas metálicas	☐	
6 Entramado en madera	☐	
7 No aplica	☐	
8 Otro Cual?		

REFORMAS EN LA ESTRUCTURA

1 Reformas (si / no)	
2 En altura No. de pisos adicionales	
3 En extensión metros de ancho (paralelo a la vía)	
4 En profundad metros de fonda (perpendicular a la vía)	
5 Otro Cual?	

SISTEMA ESTRUCTURAL

1 Pórticos en concreto reforzado	☐	
2 Muros estructurales en concreto	☐	
3 Sistema combinado en concreto	☐	
4 Prefabricados en concreto	☐	
5 Mampostería confinada	☐	
6 Mampostería reforzada	☐	
7 Mampostería no reforzada	☐	
8 Pórticos en acero	☐	
9 Pórtico arriostrado en acero	☐	
10 Pórticos y paneles en madera	☐	
11 Pórticos y paneles en otros	☐	
12 Muros en bahareque	☐	
13 Muros en tapia pisada	☐	
14 Muros en adobe	☐	
15 Construcción improvisada	☐	
16 Mixto	☐	
17 Otro Cual?	☐	

IRREGULARIDAD EN PLANTA

1 Irregularidad alta	☐
2 Irregularidad media	☐
3 Irregularidad baja o inexistente	☐

IRREGULARIDAD EN ALTURA

1 Irregularidad alta	☐
2 Irregularidad media	☐
3 Irregularidad baja o inexistente	☐

TIPOLOGIA ESTRUCTURAL DE LA EDIFICACION

1 Edificaciones con reforzamiento especial	☐
2 Edificaciones reforzadas	☐
3 Mampostería reforzada	☐
4 Estructuras con confinamiento deficiente y estructuras híbrida	☐
5 Estructuras ligeras	☐
6 Construcciones simples	☐
7 Otro Cual?	

Observaciones:

4. ESTADO DEL EXTERIOR DEL PREDIO

ESTADO DE LAS FACHADAS: BUENO ☐ REGULAR ☐ MALO ☐

GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS: Casa Color naranja techo en zinc con dos ventanas en vidrio color negro una puerta en hierro color negro corredor de piso liso con desgaste humedad orificio y un poco de desprendimiento

ESTADO DE LAS FACHADAS LATERALES Y CONTRAFACHADAS: BUENO ☐ REGULAR ☐ MALO ☐

GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AFECTACIONES: Lateral derecho terminado con un esmaltado color gris y ventana de ventilación en madera

ESTADO DE ANDENES Y ACCESOS: BUENO ☐ REGULAR ☐ MALO ☐

GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DISTANCIA DE CONSTRUCCIÓN A VIA (m)		GROSOR ANDEN APROXIMADO (cm)	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS: No andenes con acceso a un corredor piso liso con desgaste orificios un poco de desprendimiento humedad en la parte de abajo fisura

NOTA (Nivel de la edificación con relación a la vía)	Superior a la vía

ESTADO DE CERRAMIENTOS: BUENO ☐ REGULAR ☐ MALO ☐

MALLA ESLABONADA		POSTES DE CONCRETO		POSTES DE MADERA		CERCA VIVA		MURO		OTROS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS: No tiene Cerramientos

EDTB
EMPRESA PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL DE EL BAGRE

YOMA CONSTRUCCIONES S.A.S.

ACTA DE VECINDAD

VERSIÓN	1
PÁGINA	1 DE 4

OBJETO DEL PROYECTO	"REPOSICION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL BARRIO EL PROGRESO Y LOS ANGELES EN LA CALLE 52 ENTRE CARRERA 37 Y CARRERA 30, CALLE 51ª ENTRE CARRERA 30 Y CARRERA 28 SECTOR POSA DEL GRINGO, EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE, ANTIOQUIA".	FECHA

Contratista: YOMA CONSTRUCCIONES S.A.S Contrato de Obra No 054-2024	Interventoría: INGENIERIA DE CORDOBA - INGECOR S.A.S Contrato de Interventoría No 053 de 2024	Acta de Vecindad de	Inicio [x] Seguimiento [ ]

8. ESTADO DEL INTERIOR DEL PREDIO

ESTADO DE _____ (Incluya pisos, paredes, techos y/o cielo raso) BUENO ☐ REGULAR ☐ MALO ☐

GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS: No acceso a la parte interior de la vivienda no foto

ESTADO DE _____ (Incluya pisos, paredes, techos y/o cielo raso) BUENO ☐ REGULAR ☐ MALO ☐

GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS:

ESTADO DE _____ (Incluya pisos, paredes, techos y/o cielo raso) BUENO ☐ REGULAR ☐ MALO ☐

GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS:

ESTADO DE _____ (Incluya pisos, paredes, techos y/o cielo raso) BUENO ☐ REGULAR ☐ MALO ☐

GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS:

ESTADO DE _____ (Incluya pisos, paredes, techos y/o cielo raso) BUENO ☐ REGULAR ☐ MALO ☐

GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS:

FIRMAS

Firma Nombre Responsable y/o Propietario C.C. O NIT Francisca R. 34.945.463	Firma Nombre Ing. Residente Contratista Matrícula profesional No	Firma Nombre Ing. Residente Interventoría Matrícula profesional No Ana Fajardo	Firma Nombre Testigo C.C. O NIT

EDTB EMPRESA PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL DE EL BAGRE	YOMA CONSTRUCCIONES S.A.S.	**ACTA DE VECINDAD**	VERSIÓN	1
			PÁGINA	4 DE 4

OBJETO DEL PROYECTO	**"REPOSICION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL BARRIO EL PROGRESO Y LOS ANGELES EN LA CALLE 52 ENTRE CARRERA 37 Y CARRERA 30, CALLE 51ª ENTRE CARRERA 30 Y CARRERA 28 SECTOR POSA DEL GRINGO, EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE, ANTIOQUIA".**		FECHA
Contratista: **YOMA CONSTRUCCIONES S.A.S** Contrato de Obra No. 054-2024	Interventoria: **INGENIERIA DE CORDOBA - INGECOR S.A.S** Contrato de Interventoría No 053 de 2024	**Acta de Vecindad de**	**Inicio** [X] **Seguimiento** [ ]	

6. REGISTRO FOTOGRAFICO

PARED INTERIOR





PISO INTERIOR







TECHO INTERIOR





ANDEN Y ACCESO







Notas:
5. En caso de requerir incluir más registros fotográficos a los consignados en la página destinada, se podrán insertar más páginas.
6. El Acta de Vecindad es un documento técnico, que debe ser diligenciada por profesionales técnicos del Contratista y la Interventoría, con el apoyo del equipo de gestión social del proyecto.
7. Si fuera necesario, se podrá adjuntar una página anexa de observaciones, que a juicio del componente técnico, no fueron tenidas en cuenta en el esquema propuesto del formato Acta de Vecindad.

H 10

EDTB
EMPRESA PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL DE EL BAGRE

YOMA CONSTRUCCIONES S.A.S.

ACTA DE VECINDAD

VERSIÓN	1
PÁGINA	1 DE 4

OBJETO DEL PROYECTO	"REPOSICION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL BARRIO EL PROGRESO Y LOS ANGELES EN LA CALLE 52 ENTRE CARRERA 37 Y CARRERA 30, CALLE 51ª ENTRE CARRERA 38 Y CARRERA 28 SECTOR POSA DEL GRINGO, EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE, ANTIOQUIA".		FECHA
Contratista: YOMA CONSTRUCCIONES S.A.S Contrato de Obra No 054-2024	Interventoria: INGENIERIA DE CORDOBA - INGECOR S.A.S Contrato de Interventoria No 053 de 2024	Acta de Vecindad de: Inicio [x] Seguimiento [ ]	

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Ubicación:	Departamento: Antioquia	Municipio: El Bagre	EJE A INTERVENIR	SE ENCUENTRA EN ESPACIO PÚBLICO
Dirección: calle del gringo			Teléfonos	
Nombre de la persona que atendio la visita: Francisca rodrigo				CC No. 34745463
Tipo de tenencia de la vivienda: 1. Propia. 2. En arriendo. 3 Posesión. 4. Usufructo. 5. Propiedad colectiva				
Nombre del responsable / propietario de la construcción: Francisca rodrigo.				CC No. 34945463
Posee Escrituras:		Compreventa: x		No de pisos:
CLASIFICACIÓN CATASTRAL:	1. Urbano 2. Rural			
ESTADO DEL PREDIO:	1. Sin edificar 2.Obra Gris. 3. Terminado			
PENDIENTE DEL TERRENO	1. Plano. 2. Ondulado. 3. Escarpado			

SERVICIOS PUBLICOS

	SI	NO	Observaciones del estado de las redes.
1. Acueducto	x		
2. Alcantarillado			
3. Energia			
4. Gas			
5. Teléfono			
6. Televisión cable			
8. Internet			
7. Otros			Cual?

DESTINACION ECONOMICA

1. Residencial	x	7. Educativo	
2. Comercial		8. Salubridad	
3. Industrial		9. Cultural	
4. Minero		10. Religioso	
5. Agropecuario		11 Institucional	
6. Recreacional		12. Otro	

ACCESOS VEHICULARES

Garaje: SI [ ] NO [x]

Uso del garaje:

FIRMAS

Firma: Francisca R.	Firma:	Firma: Ana Fajardo	Firma:
Nombre:	Nombre:	Nombre:	Nombre:
Responsable y/o Propietario C.C. O Nit: 34.945.463	Ing. Residente Contratista Matricula profesional No:	Ing. Residente Interventoria Matricula profesional No:	Testigo C.C. O Nit:

Notas: 1. Se firma en constancia, que lo consignado en la presente Acta de Vecindad corresponde a la Realidad

EDTB
EMPRESA PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL DE EL BAGRE

YOMA CONSTRUCCIONES S.A.S.

ACTA DE VECINDAD

VERSIÓN	1
PÁGINA	1 DE 4

OBJETO DEL PROYECTO	"REPOSICION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL BARRIO EL PROGRESO Y LOS ANGELES EN LA CALLE 52 ENTRE CARRERA 37 Y CARRERA 36, CALLE 51ª ENTRE CARRERA 36 Y CARRERA 28 SECTOR POSA DEL GRINGO, EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE, ANTIOQUIA".	FECHA

Contratista: YOMA CONSTRUCCIONES S.A.S	Interventoría: INGENIERIA DE CORDOBA - INGECOR S.A.S	Acta de Vecindad de: Inicio [X]
Contrato de Obra No: 054-2024	Contrato de Interventoría No 053 de 2024	Seguimiento [ ]

3. DESCRIPCION DEL SISTEMA ESTRUCTURAL

CIMENTACION:

1 Zapatas	
2 Vigas corridas	
3 Sistema mixto	
4 Cassonis	
5 Concreto ciclópeo	
6 Pilotes	
7 Placa de cimentación	
8 No identificada	
9 No existe	
10 Otro Cual?	

SISTEMA DE CUBIERTA

1 Placa en concreto	
2 Placa en Steel deck	
3 Estructura metálica y teja	
4 Estructura de madera y teja	
5 Otro Cual?	

SISTEMA DE ENTREPISO

1 Placa maciza de concreto	
2 Placa aligerada de concreto	
3 Lámina colaborante (Steel deck)	
4 Vigas metálicas	
5 Canchas metálicas	
6 Entramado en madera	
7 No aplica	
8 Otro Cual?	

REFORMAS EN LA ESTRUCTURA

1 Reformas (si / no)	
2 En altura No de pisos adicionales	
3 En extensión: metros de ancho (paralelo a la vía)	
4 En profundad metros de fondo (perpendicular a la vía)	
5 Otro Cual?	

SISTEMA ESTRUCTURAL

1 Pórticos en concreto reforzado	
2 Muros estructurales en concreto	
3 Sistema combinado en concreto	
4 Prefabricados en concreto	
5 Mamposteria confinada	
6 Mamposteria reforzada	
7 Mamposteria no reforzada	
8 Pórticos en acero	
9 Pórtico arriostrado en acero	
10 Pórticos y paneles en madera	
11 Pórticos y paneles en otros	
12 Muros en bahareque	
13 Muros en tapia pisada	
14 Muros en adobe	
15 Construcción improvisada	
16 Mixto	
17 Otro Cual?	

IRREGULARIDAD EN PLANTA

1 Irregularidad alta	
2 Irregularidad media	
3 Irregularidad baja o inexistente	

IRREGULARIDAD EN ALTURA

1 Irregularidad alta	
2 Irregularidad media	
3 Irregularidad baja o inexistente	

TIPOLOGIA ESTRUCTURAL DE LA EDIFICACION

1 Edificaciones con reforzamiento especial	
2 Edificaciones reforzadas	
3 Mamposteria reforzada	
4 Estructuras con confinamiento deficiente y estructuras híbridas	
5 Estructuras ligeras	
6 Construcciones simples	
7 Otro Cual?	

Observaciones:

4. ESTADO DEL EXTERIOR DEL PREDIO

ESTADO DE LAS FACHADAS: BUENO [ ] REGULAR [ ] MALO [ ]

GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS: Casa azul con plancha en obra gris y techo en zinc con 2 ventanas en vidrio color y protector de ventana color blanco, con una puerta en vidrio color blanco, con un acceso a una rampla terminada que sube a un corredor en Valdosa color gris en buen estado

ESTADO DE LAS FACHADAS LATERALES Y CONTRAFACHADAS: BUENO [ ] REGULAR [ ] MALO [ ]

GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AFECTACIONES: Lateral

ESTADO DE ANDENES Y ACCESOS: BUENO [ ] REGULAR [ ] MALO [ ]

GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DISTANCIA DE CONSTRUCCIÓN A VIA (m)		GROSOR ANDEN APROXIMADO (cm)	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS: No tiene andén con acceso a una rampla Corredor en valdosa color gris en buen estado

NOTA (Nivel de la edificación con relación a la vía)	Superior a la vía

ESTADO DE CERRAMIENTOS: BUENO [ ] REGULAR [ ] MALO [ ]

MALLA ESLABONADA		POSTES DE CONCRETO		POSTES DE MADERA		CERCA VIVA		MURO		OTROS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS: Sin cerramiento

EDTB
EMPRESA PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL DE EL BAGRE

YOMA CONSTRUCCIONES S.A.S.

ACTA DE VECINDAD

VERSIÓN	1
PÁGINA	1 DE 4

OBJETO DEL PROYECTO	"REPOSICION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL BARRIO EL PROGRESO Y LOS ANGELES EN LA CALLE 52 ENTRE CARRERA 37 Y CARRERA 30, CALLE 51ª ENTRE CARRERA 30 Y CARRERA 28 SECTOR POSA DEL GRINGO, EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE, ANTIOQUIA".	FECHA

Contratista: YOMA CONSTRUCCIONES S.A.S Contrato de Obra No 054-2024	Interventoría: INGENIERIA DE CORDOBA - INGECOR S.A.S Contrato de Interventoría No 053 de 2024	Acta de Vecindad de: Inicio [x] Seguimiento [ ]	

5. ESTADO DEL INTERIOR DEL PREDIO

ESTADO DE _____ (Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso) BUENO ☐ REGULAR ☐ MALO ☐

GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS: No acceso a la parte interior de la vivienda no foto

ESTADO DE _____ (Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso) BUENO ☐ REGULAR ☐ MALO ☐

GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS:

ESTADO DE _____ (Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso) BUENO ☐ REGULAR ☐ MALO ☐

GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS:

ESTADO DE _____ (Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso) BUENO ☐ REGULAR ☐ MALO ☐

GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS:

ESTADO DE _____ (Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso) BUENO ☐ REGULAR ☐ MALO ☐

GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS:

FIRMAS

Firma Nombre Responsable y/o Propietario C.C. O NIT	Francisca R. 32.945.462	Firma Nombre Ing. Residente Contratista Matrícula profesional No		Firma Nombre Ing. Residente Interventoría Matrícula profesional No.	Ana Fajardo	Firma Nombre Testigo C.C. O NIT	

EMPRESA PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL DE EL BAGRE

YOMA CONSTRUCCIONES S.A.S.

ACTA DE VECINDAD

VERSIÓN	1
PÁGINA	4 DE 4

OBJETO DEL PROYECTO	"REPOSICION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL BARRIO EL PROGRESO Y LOS ANGELES EN LA CALLE 52 ENTRE CARRERA 37 Y CARRERA 30, CALLE 51ª ENTRE CARRERA 30 Y CARRERA 28 SECTOR POSA DEL GRINGO, EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE, ANTIOQUIA".	FECHA


Contratista: YOMA CONSTRUCCIONES S.A.S Contrato de Obra No. 054-2024	Interventoria: INGENIERIA DE CORDOBA - INGECOR S.A.S Contrato de Interventoría No 053 de 2024	Acta de Vecindad de	Inicio [x] Seguimiento [ ]

6. REGISTRO FOTOGRAFICO

PARED INTERIOR



PISO INTERIOR



TECHO INTERIOR



ANDEN Y ACCESO



Notas:

5. En caso de requerir incluir más registros fotográficos a los consignados en la página destinada, se podrán insertar más páginas.
6. El Acta de Vecindad es un documento técnico, que debe ser diligenciada por profesionales técnicos del Contratista y la Interventoría, con el apoyo del equipo de gestión social del proyecto.
7. Si fuera necesario, se podrá adjuntar una página anexa de observaciones, que a juicio del componente técnico, no fueron tenidas en cuenta en el esquema propuesto del formato Acta de Vecindad.

#77

EDTB
EMPRESA PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL DE EL BAGRE

YOMA CONSTRUCCIONES S.A.S.

ACTA DE VECINDAD

VERSIÓN	1
PAGINA	1 DE 4

OBJETO DEL PROYECTO	"REPOSICION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL BARRIO EL PROGRESO Y LOS ANGELES EN LA CALLE 52 ENTRE CARRERA 37 Y CARRERA 30, CALLE 51ª ENTRE CARRERA 30 Y CARRERA 28 SECTOR POSA DEL GRINGO, EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE, ANTIOQUIA".	FECHA

Contratista: YOMA CONSTRUCCIONES S.A.S Contrato de Obra No 054-2024	Interventoria: INGENIERIA DE CORDOBA - INGECOR S.A.S Contrato de Interventoría No 053 de 2024	Acta de Vecindad de: Inicio [x] Seguimiento [ ]

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Ubicación:	Departamento	Municipio	EJE A INTERVENIR	SE ENCUENTRA EN ESPACIO PÚBLICO
	Antioquia	El Bagre		

Dirección: calle del gringo — Teléfonos: 3122573787

Nombre de la persona que atiende la visita: lidis acosta — CC No. 44120242

Tipo de tenencia de la vivienda: 1. Propia, 2. En arriendo, 3. Posesión, 4. Usufructo, 5. Propiedad colectiva

Nombre del responsable / propietario de la construcción: — CC No

Posee Escrituras		Compraventa		No. de pisos	
CLASIFICACIÓN CATASTRAL:	1. Urbano, 2. Rural				1
ESTADO DEL PREDIO:	1. Sin edificar, 2.Obra Gris, 3. Terminado				3
PENDIENTE DEL TERRENO	1. Plano, 2. Ondulado, 3. Escarpado				1

SERVICIOS PUBLICOS

	SI	NO	Observaciones del estado de las redes:
1 Acueducto	X		
2 Alcantarillado	X		
3 Energía	X		
4 Gas		X	
5 Teléfono		X	
6 Televisión cable		X	
6 Internet		X	
7 Otros		X	Cual?

DESTINACION ECONOMICA

1 Residencial	X	7 Educativo	
2 Comercial		8 Salubridad	
3 Industrial		9 Cultural	
4 Minero		10 Religioso	
5 Agropecuario		11 Institucional	
6 Recreacional		12 Otro	

ACCESOS VEHICULARES

Garaje — SI [ ] NO [X]

Uso del garaje:

FIRMAS

Firma: Lidis Acosta	Firma:	Firma: Ana Fajardo	Firma:
Nombre:	Nombre:	Nombre:	Nombre:
Responsable y/o Propietario: 44120242	Ing. Residente Contratista	Ing. Residente Interventoría	Testigo
C.C. O NIT	Matrícula profesional No.	Matrícula profesional No.	C.C. O NIT

Notas: 1. Se firma en constancia, que lo consignado en la presente Acta de Vecindad corresponde a la realidad

EDTB
EMPRESA PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL DE EL BAGRE

YOMA CONSTRUCCIONES S.A.S.

ACTA DE VECINDAD

VERSIÓN	1
PÁGINA	1 DE 4

OBJETO DEL PROYECTO	"REPOSICION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL BARRIO EL PROGRESO Y LOS ANGELES EN LA CALLE 82 ENTRE CARRERA 37 Y CARRERA 30, CALLE 81° ENTRE CARRERA 30 Y CARRERA 29 SECTOR POSA DEL GRINGO, EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE, ANTIOQUIA".	FECHA

Contratista: YOMA CONSTRUCCIONES S.A.S Contrato de Obra No 064-2024	Interventoria: INGENIERIA DE CORDOBA - INGECOR S.A.S Contrato de Interventoria No 053 de 2024	Acta de Vecindad de	Inicio [X] Seguimiento [ ]

3. DESCRIPCION DEL SISTEMA ESTRUCTURAL

CIMENTACION:		SISTEMA DE ENTREPISO:		SISTEMA ESTRUCTURAL		IRREGULARIDAD EN PLANTA	
1 Zapatas	[ ]	1 Placa maciza de concreto	[ ]	1 Pórticos en concreto reforzado	[ ]	1 Irregularidad alta	[ ]
2 Vigas corridas	[ ]	2 Placa aligerada de concreto	[ ]	2 Muros estructurales en concreto	[ ]	2 Irregularidad media	[ ]
3 Solanina mudo	[ ]	3 Lámina colaborante (Steel deck)	[ ]	3 Sistema combinado en concreto	[ ]	3 Irregularidad baja o inexistente	[ ]
4 Cassonns	[ ]	4 Vigas metálicas	[ ]	4 Prefabricados en concreto	[ ]		
5 Concreto ciclópeo	[ ]	5 Cerchas metálicas	[ ]	5 Mamposteria confinada	[ ]	IRREGULARIDAD EN ALTURA	
6 Pilotes	[ ]	6 Entramado en madera	[ ]	6 Mamposteria reforzada	[ ]	1 Irregularidad alta	[ ]
7 Placa de cimentación	[ ]	7 No aplica	[ ]	7 Mamposteria no reforzada	[ ]	2 Irregularidad media	[ ]
8 No identificada	[ ]	8 Otro Cual?		8 Póticos en acero	[ ]	3 Irregularidad baja o inexistente	[ ]
9 No existe	[ ]			9 Pórtico arrostrado en acero	[ ]		
10 Otro Cual?		REFORMAS EN LA ESTRUCTURA		10 Pórticos y paneles en madera	[ ]	TIPOLOGIA ESTRUCTURAL DE LA EDIFICACION	
		1 Reformas (si / no)		11 Pórticos y paneles en otros	[ ]	1 Edificaciones con reforzamiento especial	[ ]
SISTEMA DE CUBIERTA		2 En altura No de pisos adicionales		12 Muros en bahareque	[ ]	2 Edificaciones reforzadas	[ ]
1 Placa en concreto	[ ]	3 En extensión metros de ancho (paralelo a la via)		13 Muros en tapia pisada	[ ]	3 Mamposteria reforzada	[ ]
2 Placa en Steel deck	[ ]	4 En profundad metros de fondo (perpendicular a la via)		14 Muros en adobe	[ ]	4 Estructuras con confinamiento deficiente y estructuras hibrida	[ ]
3 Estructura metálica y teja	[ ]	5 Otro Cual?		15 Construcción improvisada	[ ]	5 Estructuras ligeras	[ ]
4 Estructura de madera y teja	[ ]	6 Otro Cual?		16 Mixto	[ ]	6 Construcciones simples	[ ]
5 Otro Cual?				17 Otro Cual?		7 Otro Cual?	

Observaciones:

4. ESTADO DEL EXTERIOR DEL PREDIO

ESTADO DE LAS FACHADAS: BUENO [ ] REGULAR [ ] MALO [ ]

GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERIAS: Casa color verde terminada en ladrillo con ventana en vidrio color negro una puerta en hierro con un poco de oxidación una reja de igual color negro con un dintel corroido alto con humedad daño y desprendimiento desprendimiento

ESTADO DE LAS FACHADAS LATERALES Y CONTRAFACHADAS: BUENO [ ] REGULAR [ ] MALO [ ]

GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AFECTACIONES:

No se logra ver lateralo

ESTADO DE ANDENES Y ACCESOS: BUENO [ ] REGULAR [ ] MALO [ ]

GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DISTANCIA DE CONSTRUCCIÓN A VIA (m)		GROSOR ANDEN APROXIMADO (cm)	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERIAS:

No anden con un acero con corrosion alto con daño fisura desprendimiento humedad orificio

NOTA (Nivel de la edificación con relación a la via): Superior a la via

ESTADO DE CERRAMIENTOS: BUENO [ ] REGULAR [ ] MALO [ ]

MALLA ESLABONADA		POSTES DE CONCRETO		POSTES DE MADERA		CERCA VIVA		MURO		OTROS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERIAS:

No Cerramiento

EDTB
EMPRESA PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL DE EL BAGRE

YOMA CONSTRUCCIONES S.A.S.

ACTA DE VECINDAD

VERSIÓN	1
PÁGINA	1 DE 4

OBJETO DEL PROYECTO	"REPOSICION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL BARRIO EL PROGRESO Y LOS ANGELES EN LA CALLE 52 ENTRE CARRERA 37 Y CARRERA 30, CALLE 51ª ENTRE CARRERA 30 Y CARRERA 28 SECTOR POSA DEL GRINGO, EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE, ANTIOQUIA".	FECHA

Contratista: YOMA CONSTRUCCIONES S.A.S Contrato de Obra No 054-2024	Interventoria: INGENIERIA DE CORDOBA - INGECOR S.A.S Contrato de Interventoria No 053 de 2024	Acta de Vecindad de	Inicio [x] Seguimiento [ ]

5. ESTADO DEL INTERIOR DEL PREDIO

ESTADO DE _____ (Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso) — BUENO ☐ REGULAR ☐ MALO ☐

GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS: No cuenta a la parte interior NO Foto

ESTADO DE _____ (Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso) — BUENO ☐ REGULAR ☐ MALO ☐

GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS:

ESTADO DE _____ (Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso) — BUENO ☐ REGULAR ☐ MALO ☐

GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS:

ESTADO DE _____ (Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso) — BUENO ☐ REGULAR ☐ MALO ☐

GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS:

ESTADO DE _____ (Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso) — BUENO ☐ REGULAR ☐ MALO ☐

GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS:

FIRMAS

Firma Nombre: Lidis Acosta Responsable y/o Propietario C.C. O NIT: 44120242	Firma Nombre Ing. Residente Contratista Matricula profesional No.	Firma Nombre: Ana Fajardo Ing. Residente Interventoria Matricula profesional No.	Firma Nombre Testigo C.C. O NIT

EDTB
EMPRESA PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL DE EL BAGRE

YOMA CONSTRUCCIONES S.A.S.

ACTA DE VECINDAD

VERSIÓN	1
PÁGINA	4 DE 4

OBJETO DEL PROYECTO	"REPOSICION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL BARRIO EL PROGRESO Y LOS ANGELES EN LA CALLE 52 ENTRE CARRERA 37 Y CARRERA 30, CALLE 51ª ENTRE CARRERA 30 Y CARRERA 28 SECTOR POSA DEL GRINGO, EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE, ANTIOQUIA".	FECHA

Contratista: YOMA CONSTRUCCIONES S.A.S Contrato de Obra No. 054-2024	Interventoria: INGENIERIA DE CORDOBA - INGECOR S.A.S Contrato de Interventoría No 053 de 2024	Acta de Vecindad de	Inicio [X] Seguimiento [ ]

6. REGISTRO FOTOGRAFICO

PARED INTERIOR




PISO INTERIOR




TECHO INTERIOR




ANDEN Y ACCESO




Notas:

5. En caso de requerir incluir más registros fotográficos a los consignados en la página destinada, se podrán insertar más páginas.
6. El Acta de Vecindad es un documento técnico, que debe ser diligenciada por profesionales técnicos del Contratista y la Interventoría, con el apoyo del equipo de gestión social del proyecto.
7. Si fuera necesario, se podrá adjuntar una página anexa de observaciones, que a juicio del componente técnico, no fueron tenidas en cuenta en el esquema propuesto del formato Acta de Vecindad.

#178

EDTB

YORA CONSTRUCCIONES S.A.S.

ACTA DE VECINDAD

VERSION	1
PAGINA	1 DE 4

OBJETO DEL PROYECTO	"REPOSICION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL BARRIO EL PROGRESO Y LOS ANGELES EN LA CALLE 52 ENTRE CARRERA 37 Y CARRERA 30, CALLE 51ª ENTRE CARRERA 30 Y CARRERA 28 SECTOR POSA DEL GRINGO, EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE, ANTIOQUIA".	FECHA

Contratista: YORA CONSTRUCCIONES S.A.S Contrato de Obra No. 054-2024	Interventoria: INGENIERIA DE CORDOBA - INGECOR S.A.S Contrato de Interventoria No 053 de 2024	Acta de Vecindad de	Inicio [X] Seguimiento [ ]	

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Ubicación:	Departamento	Municipio	EJE A INTERVENIR	SE ENCUENTRA EN ESPACIO PUBLICO
	Antioquia	El Bagre		
Dirección			Teléfonos	3145578236

Nombre de la persona que atiende la visita: Deisler Lopez Correa — CC No 1038648573

Tipo de tenencia de la vivienda: 1 Propia, 2 En arriendo, 3 Posesión, 4 Usufructo, 5 Propiedad colectiva

Nombre del responsable / propietario de la construcción: NEVEL GOMEZ — CC No

Posee Escrituras	X	Compraventa		No. de pisos	

CLASIFICACIÓN CATASTRAL:	1. Urbano. 2. Rural	1
ESTADO DEL PREDIO:	1. Sin edificar. 2.Obra Gris. 3. Terminado	3
PENDIENTE DEL TERRENO	1. Plano. 2. Ondulado. 3. Escarpado	1

SERVICIOS PUBLICOS

	SI	NO	Observaciones del estado de las redes:
1. Acueducto	X		
2. Alcantarillado		X	
3. Energía	X		
4. Gas			
5. Teléfono			
6. Televisión cable	X		
6. Internet	X		
7. Otros			Cual?

DESTINACION ECONOMICA				ACCESOS VEHICULARES
1. Residencial	X	7. Educativo		Garaje
2. Comercial		8. Salubridad		SI [ ] NO [X]
3. Industrial		9. Cultural		Uso del garaje:
4. Minero		10. Religioso		
5. Agropecuario		11. Institucional		
6. Recreacional		12. Otro		

FIRMAS

Firma: Deisler Lopez	Firma:	Firma: Ana Fajardo	Firma:
Nombre:	Nombre:	Nombre:	Nombre:
Responsable y/o Propietario X	Ing. Residente Contratista	Ing. Residente Interventoria	Testigo
CC O NIT 1038648573	Matricula profesional No.	Matricula profesional No.	CC O NIT

Notas: 1. Se firma en constancia que lo consignado en la presente Acta de Vecindad corresponde a la realidad

EDTB — EMPRESA PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL DE EL BAGRE

YOMA CONSTRUCCIONES S.A.S.

ACTA DE VECINDAD

VERSIÓN	1
PÁGINA	1 DE 4

OBJETO DEL PROYECTO	"REPOSICION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL BARRIO EL PROGRESO Y LOS ANGELES EN LA CALLE 52 ENTRE CARRERA 27 Y CARRERA 30, CALLE 51ª ENTRE CARRERA 30 Y CARRERA 28 SECTOR POSA DEL GRINGO, EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE, ANTIOQUIA".	FECHA

Contratista: YOMA CONSTRUCCIONES S.A.S Contrato de Obra No. 054-2024	Interventoria: INGENIERIA DE CORDOBA - INGECOR S.A.S Contrato de Interventoria No 053 de 2024	Acta de Vecindad de	Inicio [x] Seguimiento [ ]

3. DESCRIPCION DEL SISTEMA ESTRUCTURAL

CIMENTACION:

1 Zapatas		
2 Vigas corridas		
3 Sistema mixto		
4 Caissons		
5 Concreto ciclópeo		
6 Pilotes		
7 Placa de cimentación		
8 No identificada		
9 No existe		
10 Otro Cual?		

SISTEMA DE ENTREPISO:

1 Placa maciza de concreto	
2 Placa aligerada de concreto	
3 Lámina colaborante (Steel deck)	
4 Vigas metálicas	
5 Canchas metálicas	
6 Entramado en madera	
7 No aplica	
8 Otro Cual?	

SISTEMA ESTRUCTURAL:

1 Pórticos en concreto reforzado	
2 Muros estructurales en concreto	
3 Sistema combinado en concreto	
4 Prefabricados en concreto	
5 Mamposteria confinada	
6 Mamposteria reforzada	
7 Mamposteria no reforzada	
8 Pórticos en acero	
9 Pórtico arriostrado en acero	
10 Pórticos y paneles en madera	
11 Pórticos y paneles en otros	
12 Muros en bahareque	
13 Muros en tapia pisada	
14 Muros en adobe	
15 Construcción improvisada	
16 Mixto	
17 Otro Cual?	

IRREGULARIDAD EN PLANTA

1 Irregularidad alta	
2 Irregularidad media	
3 Irregularidad baja o inexistente	

IRREGULARIDAD EN ALTURA

1 Irregularidad alta	
2 Irregularidad media	
3 Irregularidad baja o inexistente	

TIPOLOGIA ESTRUCTURAL DE LA EDIFICACION

1 Edificaciones con reforzamiento especial	
2 Edificaciones reforzadas	
3 Mamposteria reforzada	
4 Estructuras con confinamiento deficiente y estructuras híbrida	
5 Estructuras ligeras	
6 Construcciones simples	
7 Otro Cual?	

SISTEMA DE CUBIERTA

1 Placa en concreto	
2 Placa en Steel deck	
3 Estructura metálica y teja	
4 Estructura de madera y teja	
5 Otro Cual?	

REFORMAS EN LA ESTRUCTURA

1 Reformas (si / no)	
2 En altura No de pisos adicionales	
3 En extensión metros de ancho (paralelo a la via)	
4 En profundad metros de fondo (perpendicular a la via)	
5 Otro Cual?	

Observaciones:

4. ESTADO DEL EXTERIOR DEL PREDIO

ESTADO DE LAS FACHADAS: BUENO [ ] REGULAR [ ] MALO [ ]

GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERIAS: casa color rosado con un cerramiento en malla electrosoldada con un poco de oxidación casa con tres ventanas en vidrio en buen estado y puerta en aluminio

ESTADO DE LAS FACHADAS LATERALES Y CONTRAFACHADAS: BUENO [ ] REGULAR [ ] MALO [ ]

GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AFECTACIONES: lateral izquierdo con cerramiento en alambre con poste y poste en concreto

ESTADO DE ANDENES Y ACCESOS: BUENO [ ] REGULAR [ ] MALO [ ]

GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DISTANCIA DE CONSTRUCCIÓN A VIA (m)		GROSOR ANDEN APROXIMADO (cm)	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERIAS: No cuentan con un acceso cerramiento en malla y un gran espacio en tierra corredor piso liso con fisura y desgaste.

NOTA (Nivel de la edificación con relación a la vía): por debajo de la vía

ESTADO DE CERRAMIENTOS: BUENO [ ] REGULAR [ ] MALO [ ]

MALLA ESLABONADA		POSTES DE CONCRETO		POSTES DE MADERA		CERCA VIVA		MURO		OTROS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERIAS: Con un cerramiento con malla electrosoldada en un poco de oxidación y humedad en la parte de abajo

EDTB
EMPRESA PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL DE EL BAGRE

YOMA CONSTRUCCIONES S.A.S.

ACTA DE VECINDAD

VERSIÓN	1
PÁGINA	1 DE 4

OBJETO DEL PROYECTO	"REPOSICION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL BARRIO EL PROGRESO Y LOS ANGELES EN LA CALLE 52 ENTRE CARRERA 37 Y CARRERA 30, CALLE 51ª ENTRE CARRERA 30 Y CARRERA 28 SECTOR POSA DEL GRINGO, EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE, ANTIOQUIA".	FECHA

Contratista: YOMA CONSTRUCCIONES S.A.S Contrato de Obra No 054-2024	Interventoria: INGENIERIA DE CORDOBA - INGECOR S.A.S Contrato de Interventoría No 053 de 2024	Acta de Vecindad de	Inicio [X] Seguimiento [ ]

5. ESTADO DEL INTERIOR DEL PREDIO

ESTADO DE _____ (Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso) — BUENO ☐ REGULAR ☐ MALO ☐

GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS: No Foto al interior de la vivienda

ESTADO DE _____ (Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso) — BUENO ☐ REGULAR ☐ MALO ☐

GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS:

ESTADO DE _____ (Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso) — BUENO ☐ REGULAR ☐ MALO ☐

GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS:

ESTADO DE _____ (Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso) — BUENO ☐ REGULAR ☐ MALO ☐

GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS:

ESTADO DE _____ (Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso) — BUENO ☐ REGULAR ☐ MALO ☐

GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS:

FIRMAS

Firma Nombre Responsable y/o Propietario X C.C. O NIT: 1039648543	Firma Nombre Ing. Residente Contratista Matricula profesional No:	Firma Nombre Ing. Residente Interventoria Matricula profesional No:	Firma Nombre Testigo C.C. O NIT:

EMPRESA PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL DE EL BAGRE

YOMA CONSTRUCCIONES S.A.S.

ACTA DE VECINDAD

VERSIÓN	1
PÁGINA	4 DE 4

OBJETO DEL PROYECTO	"REPOSICION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL BARRIO EL PROGRESO Y LOS ANGELES EN LA CALLE 52 ENTRE CARRERA 37 Y CARRERA 30, CALLE 51ª ENTRE CARRERA 30 Y CARRERA 28 SECTOR POSA DEL GRINGO, EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE, ANTIOQUIA".	FECHA

Contratista: YOMA CONSTRUCCIONES S.A.S Contrato de Obra No. 054-2024	Interventoria: INGENIERIA DE CORDOBA - INGECOR S.A.S Contrato de Interventoría No 053 de 2024	Acta de Vecindad de	Inicio [X] Seguimiento [ ]

6. REGISTRO FOTOGRAFICO

PARED INTERIOR





PISO INTERIOR






TECHO INTERIOR





ANDEN Y ACCESO





Notas:

5. En caso de requerir incluir más registros fotográficos a los consignados en la página destinada, se podrán insertar más páginas.
6. El Acta de Vecindad es un documento técnico, que debe ser diligenciada por profesionales técnicos del Contratista y la Interventoría, con el apoyo del equipo de gestión social del proyecto.
7. Si fuera necesario, se podrá adjuntar una página anexa de observaciones, que a juicio del componente técnico, no fueron tenidas en cuenta en el esquema propuesto del formato Acta de Vecindad.

#19

EDTB
EMPRESA PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL DE EL BAGRE

YOMA CONSTRUCCIONES S.A.S.

ACTA DE VECINDAD

VERSIÓN	1
PÁGINA	1 DE 4

OBJETO DEL PROYECTO	"REPOSICION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL BARRIO EL PROGRESO Y LOS ANGELES EN LA CALLE 52 ENTRE CARRERA 37 Y CARRERA 30, CALLE 51ª ENTRE CARRERA 30 Y CARRERA 28 SECTOR POSA DEL GRINGO, EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE, ANTIOQUIA".	FECHA

Contratista: YOMA CONSTRUCCIONES S.A.S	Interventoría: INGENIERIA DE CORDOBA - INGECOR S.A.S	Acta de Vecindad de:	Inicio [x]
Contrato de Obra No 054-2024	Contrato de Interventoría No 053 de 2024		Seguimiento [ ]

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Ubicación:	Departamento	Municipio	EJE A INTERVENIR	SE ENCUENTRA EN ESPACIO PÚBLICO
	Antioquia	El Bagre		

Dirección	Calle del Drink 90	Teléfonos	3218471646
Nombre de la persona que atiende la visita:	Pedro Machado	CC No	3669504
Tipo de tenencia de la vivienda	1. Propia, 2. En arriendo, 3. Posesión, 4. Usufructo, 5. Propiedad colectiva		
Nombre del responsable / propietario de la construcción:	pedro machado	CC No	3669504
Posee Escrituras		Compraventa: X	No de pisos

CLASIFICACIÓN CATASTRAL:	1. Urbano, 2. Rural	1
ESTADO DEL PREDIO:	1. Sin edificar, 2.Obra Gris, 3. Terminado	3
PENDIENTE DEL TERRENO	1. Plano, 2. Ondulado 3. Escarpado	1

SERVICIOS PUBLICOS

	SI	NO	Observaciones del estado de las redes:
1. Acueducto	X		
2. Alcantarillado	X		
3. Energía	X		
4. Gas	X		
5. Teléfono			
6. Televisión cable	X		
6. Internet		X	
7. Otros			Cuál?

DESTINACION ECONOMICA

1. Residencial	X	7. Educativo	
2. Comercial		8. Salubridad	
3. Industrial		9. Cultural	
4. Minero		10. Religioso	
5. Agropecuario		11. Institucional	
6. Recreacional		12. Otro	

ACCESOS VEHICULARES

Garaje: SI [ ] NO [ ]

Uso del garaje:

FIRMAS

Firma: Pedro Machado	Firma:	Firma: Ana Fajardo	Firma:
Nombre:	Nombre:	Nombre:	Nombre:
Responsable y/o Propietario: C.C. 3.669.504	Ing. Residente Contratista:	Ing. Residente Interventoría:	Testigo:
C.C. O NIT	Matrícula profesional No:	Matrícula profesional No:	C.C. O NIT

Notas: 1. Se firma en constancia, que lo consignado en la presente Acta de Vecindad corresponde a la realidad

EDTB
EMPRESA PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL DE EL BAGRE

YORA CONSTRUCCIONES S.A.S.

ACTA DE VECINDAD

VERSIÓN	1
PÁGINA	1 DE 4

OBJETO DEL PROYECTO	"REPOSICION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL BARRIO EL PROGRESO Y LOS ANGELES EN LA CALLE 52 ENTRE CARRERA 37 Y CARRERA 30, CALLE 51ª ENTRE CARRERA 30 Y CARRERA 28 SECTOR POSA DEL GRINGO, EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE, ANTIOQUIA".	FECHA

Constratista: YORA CONSTRUCCIONES S.A.S	Interventoria: INGEMERIA DE CORDOBA - INGECOR S.A.S	Acta de Vecindad de: Inicio [x]
Contrato de Obra No: 054-2024	Contrato de Interventoria No 053 de 2024	Seguimiento [ ]

3. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA ESTRUCTURAL

CIMENTACIÓN:

1 Zapatas	[ ]	
2 Vigas corridas	[ ]	
3 Sistema mixto	[ ]	
4 Cassons	[ ]	
5 Concreto ciclopeo	[ ]	
6 Pilotes	[ ]	
7 Placa de cimentación	[ ]	
8 No identificada	[ ]	
9 No existe	[ ]	
10 Otro Cuál?		

SISTEMA DE CUBIERTA

1 Placa en concreto	[ ]	
2 Placa en Steel deck	[ ]	
3 Estructura metálica y teja	[ ]	
4 Estructura de madera y teja	[ ]	
5 Otro Cuál?		

SISTEMA DE ENTREPISO:

1 Placa maciza de concreto	[ ]	
2 Placa aligerada de concreto	[ ]	
3 Lámina colaborante (Steel deck)	[ ]	
4 Vigas metálicas	[ ]	
5 Cerchas metálicas	[ ]	
6 Entramado en madera	[ ]	
7 No aplica	[ ]	
8 Otro Cuál?		

REFORMAS EN LA ESTRUCTURA

1 Reformas (si / no)	
2 En altura: No de pisos adicionales	
3 En extensión: metros de ancho (paralelo a la vía)	
4 En profundad: metros de fondo (perpendicular a la vía)	
8 Otro Cuál?	

SISTEMA ESTRUCTURAL

1 Pórticos en concreto reforzado	[ ]	
2 Muros estructurales en concreto	[ ]	
3 Sistema combinado en concreto	[ ]	
4 Prefabricados en concreto	[ ]	
5 Mampostería confinada	[ ]	
6 Mampostería reforzada	[ ]	
7 Mampostería no reforzada	[ ]	
8 Pórticos en acero	[ ]	
9 Pórtico arriostrado en acero	[ ]	
10 Pórticos y paneles en madera	[ ]	
11 Pórticos y paneles en otros	[ ]	
12 Muros en bahareque	[ ]	
13 Muros en tapia pisada	[ ]	
14 Muros en adobe	[ ]	
15 Construcción emprovisada	[ ]	
16 Mixto	[ ]	
17 Otro Cuál?		

IRREGULARIDAD EN PLANTA

1 Irregularidad alta	[ ]	
2 Irregularidad media	[ ]	
3 Irregularidad baja o inexistente	[ ]	

IRREGULARIDAD EN ALTURA

1 Irregularidad alta	[ ]	
2 Irregularidad media	[ ]	
3 Irregularidad baja o inexistente	[ ]	

TIPOLOGÍA ESTRUCTURAL DE LA EDIFICACIÓN

1 Edificaciones con reforzamiento especial	[ ]	
2 Edificaciones reforzadas	[ ]	
3 Mampostería reforzada	[ ]	
4 Estructuras con confinamiento deficiente y estructuras híbrida	[ ]	
5 Estructuras ligeras	[ ]	
6 Construcciones simples	[ ]	
7 Otro Cuál?		

Observaciones:

4. ESTADO DEL EXTERIOR DEL PREDIO

ESTADO DE LAS FACHADAS: BUENO [ ] REGULAR [ ] MALO [ ]

GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS: Casa pubo rosa con un apartamento familiar blanco y en voladosa rosada con dos ventanas en vidrio una con puerta con barra color negro frente en ladrillo con un poco de oxidación

ESTADO DE LAS FACHADAS LATERALES Y CONTRAFACHADAS: BUENO [ ] REGULAR [ ] MALO [ ]

GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AFECTACIONES: lateral izquierdo en obra gris y en corrugado

ESTADO DE ANDENES Y ACCESOS: BUENO [ ] REGULAR [ ] MALO [ ]

GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DISTANCIA DE CONSTRUCCIÓN A VIA (m)		GROSOR ANDEN APROXIMADO (cm)	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS:

No andan con un acceso una rampla en obra gris con humedad alberdura desprendimiento corredor piso liso color azul y blanco

NOTA (Nivel de la edificación con relación a la vía) por debajo de la via

ESTADO DE CERRAMIENTOS: BUENO [ ] REGULAR [ ] MALO [ ]

MALLA ESLABONADA		POSTES DE CONCRETO		POSTES DE MADERA		CERCA VIVA		MURO		OTROS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS:

Con un cerramiento en malla electro soldad

EDTB
EMPRESA PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL DE EL BAGRE

YOMA CONSTRUCCIONES S.A.S.

ACTA DE VECINDAD

VERSIÓN	1
PÁGINA	1 DE 4

OBJETO DEL PROYECTO	"REPOSICION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL BARRIO EL PROGRESO Y LOS ANGELES EN LA CALLE 52 ENTRE CARRERA 37 Y CARRERA 30, CALLE 51ª ENTRE CARRERA 30 Y CARRERA 28 SECTOR POSA DEL GRINGO, EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE, ANTIOQUIA".	FECHA

Contratista: YOMA CONSTRUCCIONES S.A.S Contrato de Obra No 064-2024	Interventoria: INGENIERIA DE CORDOBA - INGECOR S.A.S Contrato de Interventoría No 053 de 2024	Acta de Vecindad de	Inicio [X] Seguimiento [ ]

5. ESTADO DEL INTERIOR DEL PREDIO

ESTADO DE _____ (Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso) — BUENO ☐ REGULAR ☐ MALO ☐

GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS: No acceso alla vivienda parte interior

ESTADO DE _____ (Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso) — BUENO ☐ REGULAR ☐ MALO ☐

GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS:

ESTADO DE _____ (Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso) — BUENO ☐ REGULAR ☐ MALO ☐

GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS:

ESTADO DE _____ (Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso) — BUENO ☐ REGULAR ☐ MALO ☐

GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS:

ESTADO DE _____ (Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso) — BUENO ☐ REGULAR ☐ MALO ☐

GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS:

FIRMAS

Firma Nombre Responsable y/o Propietario C.C. O NIT	Pedro Madera 93'669.504	Firma Nombre Ing. Residente Contratista Matrícula profesional No.		Firma Nombre Ing. Residente Interventoría Matrícula profesional No.	Ana Fajardo	Firma Nombre Testigo C.C. O NIT	

EDTB EMPRESA PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL DE EL BAGRE	YOMA CONSTRUCCIONES S.A.S.	**ACTA DE VECINDAD**	VERSIÓN	1
			PÁGINA	4 DE 4

OBJETO DEL PROYECTO	"REPOSICION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL BARRIO EL PROGRESO Y LOS ANGELES EN LA CALLE 52 ENTRE CARRERA 37 Y CARRERA 30, CALLE 51ª ENTRE CARRERA 30 Y CARRERA 28 SECTOR POSA DEL GRINGO, EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE, ANTIOQUIA".	FECHA

Contratista: YOMA CONSTRUCCIONES S.A.S Contrato de Obra No. 054-2024	Interventoria: INGENIERIA DE CORDOBA - INGECOR S.A.S Contrato de Interventoria No 053 de 2024	Acta de Vecindad de	Inicio [x] Seguimiento [ ]

6. REGISTRO FOTOGRÁFICO

PARED INTERIOR





PISO INTERIOR







TECHO INTERIOR





ANDEN Y ACCESO





Notas:

5. En caso de requerir incluir más registros fotográficos a los consignados en la página destinada, se podrán insertar más páginas.
6. El Acta de Vecindad es un documento técnico, que debe ser diligenciada por profesionales técnicos del Contratista y la Interventoría, con el apoyo del equipo de gestión social del proyecto.
7. Si fuera necesario, se podrá adjuntar una página anexa de observaciones, que a juicio del componente técnico, no fueron tenidas en cuenta en el esquema propuesto del formato Acta de Vecindad.

#20

EDTB — EMPRESA PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL DE EL BAGRE

YOMA CONSTRUCCIONES S.A.S.

ACTA DE VECINDAD

VERSIÓN	1
PÁGINA	1 DE 4

OBJETO DEL PROYECTO	"REPOSICION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL BARRIO EL PROGRESO Y LOS ANGELES EN LA CALLE 52 ENTRE CARRERA 37 Y CARRERA 30, CALLE 51ª ENTRE CARRERA 30 Y CARRERA 28 SECTOR POSA DEL GRINGO, EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE, ANTIOQUIA".
FECHA	

Contratista: YOMA CONSTRUCCIONES S.A.S — Contrato de Obra No. 054-2024

Interventoría: INGENIERIA DE CORDOBA - INGECOR S.A.S — Contrato de Interventoría No 053 de 2024

Acta de Vecindad de: Inicio [x] Seguimiento [ ]

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Ubicación:	Departamento	Municipio	EJE A INTERVENIR	SE ENCUENTRA EN ESPACIO PÚBLICO
	Antioquia	El Bagre		

Dirección: Calle del gringo — Teléfonos: 3103900522

Nombre de la persona que atiende la visita: Alvaro Diaz Moreno — CC No: 1038103875

Tipo de tenencia de la vivienda: 1. Propia, 2. En arriendo, 3. Posesión, 4. Usufructo, 5. Propiedad colectiva

Nombre del responsable / propietario de la construcción: Rosa elena Moreno — CC No:

Posee Escrituras: X — Compraventa: — No. de pisos:

CLASIFICACIÓN CATASTRAL: 1. Urbano, 2. Rural	1
ESTADO DEL PREDIO: 1. Sin edificar, 2.Obra Gris, 3. Terminado	3
PENDIENTE DEL TERRENO: 1. Plano, 2. Ondulado, 3. Escarpado	1

SERVICIOS PUBLICOS

	SI	NO
1. Acueducto	X	
2. Alcantarillado	X	
3. Energía	X	
4. Gas	X	
5. Teléfono		
6. Televisión cable	X	
6. Internet	X	
7. Otros		

Observaciones del estado de las redes:

Cual?

DESTINACION ECONOMICA

1. Residencial	X	7. Educativo	
2. Comercial		8. Salubridad	
3. Industrial		9. Cultural	
4. Minero		10. Religioso	
5. Agropecuario		11. Institucional	
6. Recreacional		12. Otro	

ACCESOS VEHICULARES

Garaje — SI [ ] NO [X]

Uso del garaje:

FIRMAS

Firma: Alvaro Diaz Moreno
Nombre:
Responsable y/o Propietario: 1038103875
CC O NIT:

Firma:
Nombre: Ing. Residente Contratista
Matrícula profesional No:

Firma: Ana Fajardo
Nombre:
Ing. Residente Interventoría
Matrícula profesional No

Firma:
Nombre:
Testigo
CC O NIT:

Notas: 1. Se firma en constancia, que lo consignado en la presente Acta de Vecindad corresponde a la realidad

EDTB
EMPRESA PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL DE EL BAGRE

YOMA CONSTRUCCIONES S.A.S.

ACTA DE VECINDAD

VERSIÓN	1
PÁGINA	1 DE 4

OBJETO DEL PROYECTO	"REPOSICION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL BARRIO EL PROGRESO Y LOS ANGELES EN LA CALLE 52 ENTRE CARRERA 27 Y CARRERA 30, CALLE 51ª ENTRE CARRERA 30 Y CARRERA 28 SECTOR POSA DEL GRINGO, EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE, ANTIOQUIA".	FECHA

Contratista: YOMA CONSTRUCCIONES S.A.S	Interventoría: INGENIERIA DE CORDOBA - INGECOR S.A.S	Acta de Vecindad de:	Inicio [x]
Contrato de Obra No. 054-2024	Contrato de Interventoría No 053 de 2024		Seguimiento [ ]

3. DESCRIPCION DEL SISTEMA ESTRUCTURAL

CIMENTACION:

1 Zapatas		6 Pilotes	
2 Vigas corridas		7 Placa de cimentación	
3 Sistema mixto		8 No identificado	
4 Caissone		9 No existe	
5 Concreto ciclópeo		10 Otro Cual?	

SISTEMA DE CUBIERTA

1 Placa en concreto		4 Estructura de madera y teja	
2 Placa en Steel deck		5 Otro Cual?	
3 Estructura metálica y teja			

SISTEMA DE ENTREPISO:

1 Placa maciza de concreto		5 Cerchas metálicas	
2 Placa aligerada de concreto		6 Entramado en madera	
3 Lámina colaborante (Steel deck)		7 No aplica	
4 Vigas metálicas		8 Otro Cual?	

REFORMAS EN LA ESTRUCTURA

1 Reformas (si / no)	
2 En altura No. de pisos adicionales	
3 En extensión metros de ancho (paralelo a la vía)	
4 En profundad metros de fondo (perpendicular a la vía)	
8 Otro Cual?	

SISTEMA ESTRUCTURAL

1 Pórticos en concreto reforzado		10 Pórticos y paneles en madera	
2 Muros estructurales en concreto		11 Pórticos y paneles en otros	
3 Sistema combinado en concreto		12 Muros en bahareque	
4 Prefabricados en concreto		13 Muros en tapia pisada	
5 Mamposteria confinada		14 Muros en adobe	
6 Mamposteria reforzada		15 Construcción improvisada	
7 Mamposteria no reforzada		16 Mixto	
8 Pórticos en acero		17 Otro Cual?	
9 Pórtico arriostrado en acero			

IRREGURALIDAD EN PLANTA

1 Irregularidad alta	
2 Irregularidad media	
3 Irregularidad baja o inexistente	

IRREGURALIDAD EN ALTURA

1 Irregularidad alta	
2 Irregularidad media	
3 Irregularidad baja o inexistente	

TIPOLOGIA ESTRUCTURAL DE LA EDIFICACION

1 Edificaciones con reforzamiento especial	
2 Edificaciones reforzadas	
3 Mamposteria reforzada	
4 Estructuras con confinamiento deficiente y estructuras híbrida	
5 Estructuras ligeras	
6 Construcciones simples	
7 Otro Cual?	

Observaciones:

4. ESTADO DEL EXTERIOR DEL PREDIO

ESTADO DE LAS FACHADAS: BUENO [ ] REGULAR [ ] MALO [ ]

GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO	
DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS					

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS: casa color azul con 3 ventanas y blanco en madera dos en ventana con una puerta principal color negro con una entrada en cielo y otra con rampla un muro para retención con humedad pero en obra gris con desprendimiento

ESTADO DE LAS FACHADAS LATERALES Y CONTRAFACHADAS: BUENO [ ] REGULAR [ ] MALO [ ]

GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO	
DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS					

DESCRIPCIÓN DE LAS AFECTACIONES: lateral izquierdo con cerramiento en malla y un muro lado derecho hbierto

ESTADO DE ANDENES Y ACCESOS: BUENO [ ] REGULAR [ ] MALO [ ]

GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO	
DISTANCIA DE CONSTRUCCIÓN A VIA (m)		GROSOR ANDEN APROXIMADO (cm)					

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS:
No andenes solo una placa de un cano cerrado a escalla y rampla pasillo para llegar a la casa

NOTA (Nivel de la edificación con relación a la vía): por debajo de la vía

ESTADO DE CERRAMIENTOS: BUENO [ ] REGULAR [ ] MALO [ ]

MALLA ESLABONADA		POSTES DE CONCRETO		POSTES DE MADERA		CERCA VIVA	
MURO				OTROS			

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS:
No cerramiento solo un muro para retener el agua

EDTB
EMPRESA PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL DE EL BAGRE

YOMA CONSTRUCCIONES S.A.S.

ACTA DE VECINDAD

VERSIÓN	1
PÁGINA	1 DE 4

OBJETO DEL PROYECTO	"REPOSICION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL BARRIO EL PROGRESO Y LOS ANGELES EN LA CALLE 52 ENTRE CARRERA 37 Y CARRERA 30, CALLE 51ª ENTRE CARRERA 30 Y CARRERA 28 SECTOR POBA DEL GRINGO, EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE, ANTIOQUIA".	FECHA

Contratista: YOMA CONSTRUCCIONES S.A.S Contrato de Obra No. 054-2024	Interventoria: INGENIERIA DE CORDOBA - INGECOR S.A.S Contrato de Interventoria No 053 de 2024	Acta de Vecindad de	Inicio [X] Seguimiento [ ]

5. ESTADO DEL INTERIOR DEL PREDIO

ESTADO DE _____ (Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso) — BUENO ☐ REGULAR ☐ MALO ☐

GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS:

No foto al interior de la casa no foto

ESTADO DE _____ (Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso) — BUENO ☐ REGULAR ☐ MALO ☐

GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS:

ESTADO DE _____ (Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso) — BUENO ☐ REGULAR ☐ MALO ☐

GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS:

ESTADO DE _____ (Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso) — BUENO ☐ REGULAR ☐ MALO ☐

GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS:

ESTADO DE _____ (Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso) — BUENO ☐ REGULAR ☐ MALO ☐

GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS:

FIRMAS

Firma Nombre Responsable y/o Propietario C.C. O NIT	X Alvaro Diaz Moreno 1038103875.	Firma Nombre Ing. Residente Contratista Matricula profesional No.	Firma Nombre Ing. Residente Interventoria Matricula profesional No.
		Ana Fajardo	Firma Nombre Testigo C.C. O NIT

EDTB EMPRESA PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL DE EL BAGRE	YOMA CONSTRUCCIONES S.A.S.	**ACTA DE VECINDAD**	VERSIÓN	1
			PÁGINA	4 DE 4

OBJETO DEL PROYECTO	**"REPOSICION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL BARRIO EL PROGRESO Y LOS ANGELES EN LA CALLE 52 ENTRE CARRERA 37 Y CARRERA 30, CALLE 51ª ENTRE CARRERA 30 Y CARRERA 28 SECTOR POSA DEL GRINGO, EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE, ANTIOQUIA".**	FECHA

Contratista: **YOMA CONSTRUCCIONES S.A.S** Contrato de Obra No. 054-2024	Interventoria: **INGENIERIA DE CORDOBA - INGECOR S.A.S** Contrato de Interventoría No 053 de 2024	**Acta de Vecindad de**	**Inicio** [X] **Seguimiento** [ ]	

6. REGISTRO FOTOGRAFICO


PARED INTERIOR




PISO INTERIOR




TECHO INTERIOR


ANDEN Y ACCESO





Notas:
5. En caso de requerir incluir más registros fotográficos a los consignados en la página destinada, se podrán insertar más páginas.
6. El Acta de Vecindad es un documento técnico, que debe ser diligenciada por profesionales técnicos del Contratista y la Interventoría, con el apoyo del equipo de gestión social del proyecto.
7. Si fuera necesario, se podrá adjuntar una página anexa de observaciones, que a juicio del componente técnico, no fueron tenidas en cuenta en el esquema propuesto del formato Acta de Vecindad.

#21

EDTB
EMPRESA PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL DE EL BAGRE

YOMA CONSTRUCCIONES S.A.S.

ACTA DE VECINDAD

VERSIÓN	1
PÁGINA	1 DE 4

OBJETO DEL PROYECTO	"REPOSICION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL BARRIO EL PROGRESO Y LOS ANGELES EN LA CALLE 52 ENTRE CARRERA 37 Y CARRERA 30, CALLE 51ª ENTRE CARRERA 30 Y CARRERA 28 SECTOR POSA DEL GRINGO, EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE, ANTIOQUIA".	FECHA

Contratista: YOMA CONSTRUCCIONES S.A.S	Interventoria: INGENIERIA DE CORDOBA - INGECOR S.A.S	Acta de Vecindad de	Inicio [x]
Contrato de Obra No 054-2024	Contrato de interventoria No 053 de 2024		Seguimiento [ ]

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Ubicación:	Departamento	Municipio	EJE A INTERVENIR	SE ENCUENTRA EN ESPACIO PUBLICO
	Antioquia	El Bagre		

Dirección	Calle del grinko 30	Teléfonos	3225520285

Nombre de la persona que atiende la visita: Lutty Farley negrete — CC No 44720272

Tipo de tenencia de la vivienda: 1 Propia 2 En arriendo, 3 Posesión, 4 Usufructo, 5 Propiedad colectiva

Nombre del responsable / propietario de la construcción: Lutty Farley negrete — CC No 44720272

Posee Escrituras		Compraventa	x	No. de pisos	

CLASIFICACIÓN CATASTRAL:	1. Urbano, 2. Rural	1
ESTADO DEL PREDIO:	1. Sin edificar, 2.Obra Gris, 3. Terminado	3
PENDIENTE DEL TERRENO	1. Plano, 2. Ondulado, 3. Escarpado	1

SERVICIOS PUBLICOS

	SI	NO
1 Acueducto	x	
2 Alcantarillado	x	
3 Energía	x	
4 Gas		x
5 Teléfono		x
6 Televisión cable	x	
6 Internet		
7 Otros		Cual?

Observaciones del estado de las redes:

DESTINACION ECONOMICA

1 Residencial	x	7 Educativo	
2 Comercial		8 Salubridad	
3 Industrial		9 Cultural	
4 Minero		10 Religioso	
5 Agropecuario		11 Institucional	
6 Recreacional		12 Otro	

ACCESOS VEHICULARES

Garaje — SI [ ] NO [x]

Uso del garaje:

FIRMAS

Firma	x Lutty Farley Negrete.	Firma	
Nombre		Nombre	Ing. Residente Contratista
Responsable y/o Propietario		Matricula profesional No	
C.C. O NIT	x 44720272		

Firma		Firma	
Nombre	Ana Fayarde	Nombre	
Ing. Residente Interventoria		Testigo	
Matricula profesional No		C.C. O NIT	

Notes: 1. Se firma en constancia, que lo consignado en la presente Acta de Vecindad corresponde a la realidad

EDTB — EMPRESA PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL DE EL BAGRE

YOMA CONSTRUCCIONES S.A.S.

ACTA DE VECINDAD

VERSIÓN	1
PAGINA	1 DE 4

OBJETO DEL PROYECTO	"REPOSICION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL BARRIO EL PROGRESO Y LOS ANGELES EN LA CALLE 52 ENTRE CARRERA 37 Y CARRERA 30, CALLE 51ª ENTRE CARRERA 30 Y CARRERA 28 SECTOR POSA DEL GRINGO, EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE, ANTIOQUIA".	FECHA

Contratista: YOMA CONSTRUCCIONES S.A.S Contrato de Obra No. 054-2024	Interventoria: INGENIERIA DE CORDOBA - INGECOR S.A.S Contrato de Interventoria No 053 de 2024	Acta de Vecindad de	Inicio [x] Seguimiento [ ]

3. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA ESTRUCTURAL

CIMENTACION:		SISTEMA DE ENTREPISO:		SISTEMA ESTRUCTURAL		IRREGULARIDAD EN PLANTA	
1 Zapatas		1 Placa maciza de concreto		1 Pórticos en concreto reforzado		1 Irregularidad alta	
2 Vigas corridas		2 Placa aligerada de concreto		2 Muros estructurales en concreto		2 Irregularidad media	
3 Sistema mixto		3 Lámina colaborante (Steel deck)		3 Sistema combinado en concreto		3 Irregularidad baja o inexistente	
4 Caissons		4 Vigas metálicas		4 Prefabricados en concreto			
5 Concreto ciclópeo		5 Cerchas metálicas		5 Mamposteria confinada		IRREGULARIDAD EN ALTURA	
6 Pilotes		6 Entramado en madera		6 Mamposteria reforzada		1 Irregularidad alta	
7 Placa de cimentación		7 No aplica		7 Mamposteria no reforzada		2 Irregularidad media	
8 No identificada		8 Otro Cuál?		8 Pórticos en acero		3 Irregularidad baja o inexistente	
9 No existe				9 Pórtico arriostrado en acero			
10 Otro Cuál?		REFORMAS EN LA ESTRUCTURA		10 Pórticos y paneles en madera		TIPOLOGIA ESTRUCTURAL DE LA EDIFICACION	
		1 Reformas (si / no)		11 Pórticos y paneles en otros		1 Edificaciones con reforzamiento especial	
SISTEMA DE CUBIERTA		2 En altura No de pisos adicionales		12 Muros en banareque		2 Edificaciones reforzadas	
1 Placa en concreto		3 En extensión metros de ancho (paralelo a la vía)		13 Muros en tapia pisada		3 Mamposteria reforzada	
2 Placa en Steel deck		4 En profundad metros de fondo (perpendicular a la vía)		14 Muros en adobe		4 Estructuras con confinamiento deficiente y estructuras híbrida	
3 Estructura metálica y teja				15 Construcción improvisada		5 Estructuras ligeras	
4 Estructura de madera y teja				16 Mixto		6 Construcciones simples	
5 Otro Cuál?		8 Otro Cuál?		17 Otro Cuál?		7 Otro Cuál?	

Observaciones:

4. ESTADO DEL EXTERIOR DEL PREDIO

ESTADO DE LAS FACHADAS: BUENO [ ] REGULAR [ ] MALO [ ]

GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS: Casa con un muro a medio electrosoldada con resane en la pared con dagosto y resane en la ventana y puerta color blanco con aluminio techo en teja

ESTADO DE LAS FACHADAS LATERALES Y CONTRAFACHADAS: BUENO [ ] REGULAR [ ] MALO [ ]

GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AFECTACIONES: lateral izquierdo y derecho en obra gris con cerramiento en malla lado derecho en obra gris con una ventana de ventilación

ESTADO DE ANDENES Y ACCESOS: BUENO [ ] REGULAR [ ] MALO [ ]

GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DISTANCIA DE CONSTRUCCIÓN A VIA (m)		GROSOR ANDEN APROXIMADO (cm)	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS: No andes solo una placa que cubre un curso con acceso una rampa lisa en obra gris piso en varios color café con humedad en un piso gris

NOTA (Nivel de la edificación con relación a la vía): por debajo de la via

ESTADO DE CERRAMIENTOS: BUENO [ ] REGULAR [ ] MALO [ ]

MALLA ESLABONADA		POSTES DE CONCRETO		POSTES DE MADERA		CERCA VIVA		MURO		OTROS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS: con un cerramiento en malla electrosoldada con un muro a media altura tiene humedad oxidación en la malla