INFORME CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS (MINIMA CUANTIA)

Fecha del informe: 14 de septiembre 2026	Número del contrato: MCS-084-2026
CONCEPTO: PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS INSTRUMENTOS MUSICALES DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE CONFINES, SANTANDER, INCLUYENDO EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REPUESTOS, ACCESORIOS, MATERIALES E INSUMOS REQUERIDOS PARA SU REPARACIÓN, CALIBRACIÓN, AFINACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO.	
CONTRATISTA: **CAROLINA CARDOZO NAVAS**, identificada con cedula de ciudadanía número 37.543.795 expedida en Piedecuesta con Nit: 37543795-1.	

INFORME TECNICO DE MANTENIMIENTO DE LOS INSTRUMENTOS MUSICALES DEL MUNICIPIO DE CONFINES.

En el marco de las actividades de mantenimiento y adecuación de los instrumentos musicales, se realizó un proceso de revisión, ajuste y reparación con el propósito de garantizar su adecuado funcionamiento y dejarlos en condiciones óptimas para el desarrollo de las actividades musicales.

Durante los días 27, 28 y 29 de agosto de 2026 se realizó el mantenimiento de 18 instrumentos musicales. Posteriormente, el día 9 de septiembre de 2026, se llevó a cabo la intervención de los 3 instrumentos restantes, completando un total de 21 instrumentos atendidos.

Una vez finalizadas las intervenciones, se realizó la revisión correspondiente de la totalidad de los instrumentos antes de concluir la entrega, verificando su funcionamiento y las condiciones generales derivadas de los trabajos efectuados.

Los trabajos realizados respondieron a las necesidades particulares de cada instrumento, buscando garantizar su correcto funcionamiento, conservación y disponibilidad para las actividades de la banda.

ITEMS

1.Mantenimiento preventivo y correctivo de clarinete, que incluya como mínimo: desmonte general del sistema de llaves, limpieza interna y externa, brillado, cambio de zapatillas, cambio de corchos, revisión y ajuste de agujas y resortes, lubricación, calibración, nivelación, afinación, suministro e instalación de los repuestos necesarios para el mantenimiento y pruebas finales de funcionamiento.

2.Mantenimiento preventivo y correctivo de flauta traversa, incluyendo desmonte de llaves, limpieza, brillado, cambio de zapatillas y corchos, revisión y ajuste del mecanismo, lubricación, calibración, afinación, suministro e instalación de repuestos necesarios para el mantenimiento y pruebas de funcionamiento.

3.Mantenimiento preventivo y correctivo de saxofón alto, incluyendo desmonte general, limpieza, eliminación de óxido, corrección de golpes menores, soldaduras cuando se requieran, cambio de zapatillas, cambio de corcho del tudel, revisión de llaves y resortes, lubricación, calibración, afinación, suministro e instalación de repuestos necesarios para el mantenimiento y pruebas de funcionamiento.

4.Mantenimiento preventivo y correctivo de saxofón tenor, incluyendo desmonte general, limpieza, corrección de golpes menores, cambio de zapatillas, cambio de corcho del tudel, lubricación, nivelación, afinación, suministro e instalación de repuestos necesarios para el mantenimiento y pruebas finales.

5.Mantenimiento preventivo y correctivo de corno francés, incluyendo mantenimiento de bombas y rotores, limpieza, brillado, corrección de golpes menores, soldaduras cuando se requieran, mantenimiento de saliveros, lubricación general, suministro e instalación de repuestos necesarios para el mantenimiento y pruebas de funcionamiento

6.Mantenimiento preventivo y correctivo de euphonio, incluyendo mantenimiento de bombas y pistones, limpieza, corrección de golpes, soldaduras cuando sean necesarias, lubricación, suministro e instalación del pistón No. 2 completo y demás repuestos requeridos para su correcto funcionamiento, con pruebas finales.

7.Mantenimiento preventivo y correctivo de trompeta, incluyendo mantenimiento de bombas y pistones, limpieza, corrección de golpes menores, cambio de fieltros y demás elementos de desgaste, lubricación, suministro e instalación de repuestos necesarios para el mantenimiento y pruebas de funcionamiento

8.Mantenimiento preventivo y correctivo de trombón de vara, incluyendo rectificación y alineación de vara, mantenimiento de bombas, limpieza, corrección de golpes menores, lubricación, mantenimiento de saliveros, suministro e instalación de repuestos necesarios para el mantenimiento y pruebas de funcionamiento


9.Mantenimiento preventivo y correctivo de tuba vertical, incluyendo mantenimiento de bombas y pistones, limpieza, corrección de golpes menores, cambio de fieltros cuando se requiera, lubricación, suministro e instalación de repuestos necesarios para el mantenimiento y pruebas de funcionamiento.

Música Tes Carol

Recepción y entrega de instrumentos








Muzicales Carol

Clarinete
Marca: New Orleans

ITEM 1. Se realizó el mantenimiento preventivo y correctivo del clarinete marca New Orleans, donde se realizo el desmonte general del sistema de llaves, limpieza interna y externa, brillado, cambio de zapatillas, cambio de corchos, revisión y ajuste de agujas y resortes, lubricación, calibración, nivelación, afinación. Se realizó la instalacion de repuestos requeridos y la verificacion del funcionamiento.





















Musicales Carol

Clarinete
Marca: New Orleans





ITEM 1. Se realizó el mantenimiento preventivo y correctivo del clarinete New Orleans, donde se realizo el desmonte general del sistema de llaves, limpieza interna y externa, brillado, cambio de zapatillas, cambio de corchos, revisión y ajuste de agujas y resortes, lubricación, calibración, nivelación, afinación. Se realizó la instalacion de repuestos requeridos y la verificacion del funcionamiento.






Música los Carol

Clarinete **Marca: New Orleans**	**ITEM 1.** Se realizó el mantenimiento preventivo y correctivo del clarinete marca New Orleans, donde se realizo el desmonte general del sistema de llaves, limpieza interna y externa, brillado, cambio de zapatillas, cambio de corchos, revisión y ajuste de agujas y resortes, lubricación, calibración, nivelación, afinación. Se realizó la instalacion de repuestos requeridos y la verificacion del funcionamiento.      

Musicales Carol


ITEM 1. Se realizó el mantenimiento preventivo y correctivo del clarinete marca Maxtone, donde se realizo el desmonte general del sistema de llaves, limpieza interna y externa, brillado, cambio de zapatillas, cambio de corchos, revisión y ajuste de agujas y resortes, lubricación, calibración, nivelación, afinación. Se realizó la instalacion de repuestos requeridos y la verificacion del funcionamiento.





Clarinete
Marca: Maxtone








Muzicales Carol


ITEM 2. Se llevo a cabo el mantenimiento preventivo y correctivo de la flauta traversa marca Maxtone. El trabajo incluyo el desmonte de llaves, limpieza, brillado, cambio de zapatillas y corchos, revisión y ajuste del mecanismo, lubricación, calibración, afinación. Se realizó el suministro e instalación de los repuestos necesarios para el mantenimiento, al final se verifico que el instrumento funcionara correctamente.

Flauta Traversa
Marca: Maxtone












Música es Carol


ITEM 2: Se llevo a cabo el mantenimiento preventivo y correctivo de la flauta traversa marca Maxtone. El trabajo incluyo el desmonte de llaves, limpieza, brillado, cambio de zapatillas y corchos, revisión y ajuste del mecanismo, lubricación, calibración, afinación. Se realizó el suministro e instalación de los repuestos necesarios para el mantenimiento, al final se verifico que el instrumento funcionara correctamente.






Flauta Traversa
Marca: Maxtone












ITEM 2. Se llevo a cabo el mantenimiento preventivo y correctivo de la flauta traversa marca Yamaha. El trabajo incluyo el desmonte de llaves, limpieza, brillado, cambio de zapatillas y corchos, revisión y ajuste del mecanismo, lubricación, calibración, afinación. Se realizó el suministro e instalación de los repuestos necesarios para el mantenimiento, al final se verifico que el instrumento funcionara correctamente.


Flauta Traversa
Marca: Yamaha







Muzica los Carol

ITEM 3. Se realizó el mantenimiento preventivo y correctivo del saxofon alto New Orleans. Se realizo el desmontaje completo, limpieza general, eliminacion de oxido, reparacion de abolladuras leves y soldaduras donde fue necesario. Se realizó el cambio de zapatillas y del corcho del tudel, la revision de llaves y resortes, la lubricacion, calibracion y afinacion. Se realizo el suministro e instalacion de los repuestos requeridos y se hicieron las pruebas para comprobar su buen funcionamiento.

Saxofón Alto
Marca: New Orleans




ITEM 3. Se realizó el mantenimiento preventivo y correctivo del saxofon alto New Orleans. Se realizó el desmontaje completo, limpieza general, eliminacion de oxido, reparacion de abolladuras leves y soldaduras donde fue necesario. Se realizó el cambio de zapatillas y del corcho del tudel, la revision de llaves y resortes, la lubricacion, calibracion y afinacion. Se realizó el suministro e instalacion de los repuestos requeridos y se hicieron las pruebas para comprobar su buen funcionamiento.

Saxofón Alto
Marca: New Orleans








Música Es Cani

Saxofón Alto
Marca: New Orleans

ITEM 3. Se realizó el mantenimiento preventivo y correctivo del saxofon alto New Orleans. Se realizó el desmontaje completo, limpieza general, eliminacion de oxido, reparacion de abolladuras leves y soldaduras donde fue necesario. Se realizó el cambio de zapatillas y del corcho del tudel, la revision de llaves y resortes, la lubricacion, calibracion y afinacion. Se realizó el suministro e instalacion de los repuestos requeridos y se hicieron las pruebas para comprobar su buen funcionamiento.











Musicos Card

ITEM 4. Se realizó el mantenimiento preventivo y correctivo del saxofon tenor marca Maxtone. Se desarmo todo, se limpio bien, se areglaron los golpecitos que tenia, se le cambiaron las zapatillas y el corcho del tudel. Tambien se le puso lubricante, se dejo parejo, se afino y se instalaron los repuestos que hacian falta. Al final se probo para confirmar que funciona bien.


Saxofón Tenor
Marca: Maxtone














Música Los Carol

Saxofón Tenor
Marca: Maxtone

ITEM 4. Se realizó el mantenimiento preventivo y correctivo del saxofon tenor marca Maxtone. Se desarmo todo, se limpio bien, se areglaron los golpecitos que tenia, se le cambiaron las zapatillas y el corcho del tudel. Tambien se le puso lubricante, se dejo parejo, se afino y se instalaron los repuestos que hacian falta. Al final se probo para confirmar que funciona bien.
















Musicales Carol

Saxofón Tenor
Marca: Yamaha

ITEM 4. Se realizó el mantenimiento preventivo y correctivo del saxofon tenor marca Yamaha. Se desarmo todo, se limpio bien, se areglaron los golpecitos que tenia, se le cambiaron las zapatillas y el corcho del tudel. Tambien se le puso lubricante, se dejo parejo, se afino y se instalaron los repuestos que hacian falta. Al final se probo para confirmar que funciona bien.











Muzica es Carol

Corno
Marca: Maxtone

ITEM 5. Se realizó el mantenimiento preventivo y correctivo del corno francés marca Maxtone. Se revisaron y ajustaron bombas y rotores; se limpió todo el instrumento y se le devolvió su brillo. Se corrigieron los golpes y se hicieron las soldaduras donde se requerían. Se dio mantenimiento a los saliveros, se lubricó completamente, se instalaron los repuestos necesarios y al final se verificó su correcto funcionamiento.


Musicales Curol

ITEM 5. Se realizó el mantenimiento preventivo y correctivo del segundo corno francés marca Maxtone. Se revisaron y mantuvieron en buen estado las bombas y los rotores, se limpió por completo y se le devolvió el brillo. Se corrigieron los golpes menores y se hicieron las soldaduras donde fueron necesarias. Se dio mantenimiento a los saliveros, se lubricó todo el mecanismo, se instalaron los repuestos que se requerían y se hicieron las pruebas para confirmar que funciona correctamente.

Corno
Marca: Maxtone









Muzica Tes Carol


Eufonio
Marca: Yamaha

ITEM 6. Se realizó el mantenimiento preventivo y correctivo del eufonio marca Yamaha. Se revisaron y cuidaron las bombas y los pistones, se limpió todo el instrumento, se arreglaron los golpes y se hicieron las soldaduras donde fueron necesarias. Se lubricó todo el mecanismo, se instaló el pistón número 2 completo y los demás repuestos que se requerían. Al final se hicieron las pruebas para confirmar que funciona perfectamente.











Muzica Los Carol

ITEM 7. Se realizó el mantenimiento preventivo y correctivo de la trompeta marca New Orleans. Se le dio mantenimiento a las bombas y los pistones, se limpio bien todo, se arreglaron los golpes que tenia y se cambiaron los fieltros y las piezas que ya estaban desgastadas. Se le puso lubricante, se instalaron los repuestos que hacian falta y al final se probo para confirmar que funciona bien.





Trompeta
Marca: New Orleans











Música es Canal


Trompeta
Marca: New Orleans

ITEM 7. Se realizó el mantenimiento preventivo y correctivo de la trompeta marca New Orleans. Se revisaron y ajustaron las bombas y los pistones, se limpio por completo, se corrigieron los golpes menores y se reemplazaron los fieltros y las piezas que ya estaban desgastadas. Se lubrico el instrumento, se colocaron los repuestos necesarios y se hicieron las pruebas de funcionamiento.

















Música es Carol

ITEM 8. Se realizó el mantenimiento preventivo y correctivo del trombón bajo. Se rectificó y alineó la vara, se le dio mantenimiento a las bombas y a los saliveros, se limpió por completo y se arreglaron los golpes que tenía. Se lubricó el instrumento, se instalaron los repuestos necesarios y se probó su buen funcionamiento.

Trombón bajo
Marca: Jimbao





Musicales Carol


Trombón
Marca: Maxtone

ITEM 8. Se realizó el mantenimiento preventivo y correctivo de trombón de vara marca Maxtone. Se alineó y se rectificó la vara, se le dio mantenimiento a las bombas y a los saliveros, se limpio todo biuen y se arreglaron los golpes que tenia. Se lubricó el instrumento, se instalaron los repuestos que hacian falt y se probo que funcione correctamente.










Música Los Carol

Tuba **Marca: Tom grasso**	**ITEM 9.** Se realizó el mantenimiento preventivo y correctivo de la tuba vertical marca Tom Grasso. Se revisaron y mantuvieron las bombas y los pistones, se limpió todo el instrumento y se arreglaron los golpes que tenía. Se cambiaron los fieltros donde fue necesario, se lubricó todo el mecanismo, se instalaron los repuestos que hacían falta y al final se probó que funcione bien. 

Muzica Lui Carol

RECOMENDACIONES PARA EL CUIDADO DE LOS INSTRUMENTOS

Recomendaciones específicas

FLAUTAS

→ Secar el interior del instrumento después de cada uso.
→ Limpiar cuidadosamente las llaves y el cuerpo de la flauta.
→ No presionar ni manipular las llaves innecesariamente.
→ Evitar golpes, caídas y movimientos bruscos durante el transporte.
→ No introducir objetos que puedan deteriorar las zapatillas.
→ Guardar siempre la flauta en su estuche.

CLARINETES

→ Retirar la humedad del interior después de cada uso.
→ Limpiar cuidadosamente las zapatillas y el interior del instrumento.
→ Manipular las llaves con delicadeza y evitar presionarlas innecesariamente.
→ Aplicar grasa al corcho cuando sea necesario y utilizando un producto adecuado.
→ Ensamblar y desarmar el instrumento sin ejercer fuerza excesiva.
→ Guardarlo siempre en su estuche, evitando dejarlo expuesto al sol o a temperaturas extremas.

SAXOFONES

→ Limpiar y retirar la humedad del interior después de cada uso.
→ Limpiar cuidadosamente las llaves y zapatillas.
→ No ejercer presión sobre las llaves ni los mecanismos.
→ Manipular el tudel con cuidado, evitando golpes o movimientos bruscos.
→ Guardar siempre el instrumento en su estuche.
→ Informar cualquier fuga de aire, llave floja o dificultad en el mecanismo.

Música Tes Carol

TROMPETAS

→ Retirar la humedad del instrumento después de cada ensayo.
→ Mantener los pistones correctamente lubricados.
→ Lubricar y manipular las bombas con cuidado, sin ejercer fuerza excesiva.
→ Evitar golpes o caídas que puedan ocasionar abolladuras.
→ No introducir objetos que puedan rayar o afectar el interior.
→ Guardar la trompeta correctamente dentro de su estuche.

TROMBONES

→ Limpiar y secar la vara después de cada uso.
→ Mantener la vara correctamente lubricada.
→ Manipular la vara con ambas manos y evitar movimientos bruscos.
→ No apoyar el instrumento sobre la vara.
→ Evitar golpes que puedan torcer o deformar la vara.
→ Guardar siempre el trombón en su estuche.

CORNOS

→ Limpiar y secar el instrumento después de cada uso.
→ Mantener los rotores y bombas correctamente lubricados.
→ Manipular las bombas con cuidado y no forzarlas si presentan resistencia.
→ Evitar golpes, caídas o abolladuras que puedan afectar su funcionamiento y afinación.
→ Guardar siempre el corno dentro de su estuche.
→ Informar cualquier dificultad en los rotores, bombas o boquilla.

EUFONIO

→ Retirar la humedad después de cada uso.
→ Mantener los pistones y bombas correctamente lubricados.
→ Manipular las bombas sin forzarlas.
→ Evitar golpes y caídas que puedan producir abolladuras.
→ Debido a su peso y tamaño, transportarlo siempre con ambas manos y con cuidado.
→ Guardarlo correctamente en su estuche o lugar destinado para ello.

Música Pes Carol

→ **TUBA**
→ Retirar la humedad acumulada después de cada uso.
→ Mantener pistones, rotores y bombas correctamente lubricados, según el sistema del instrumento.
→ Manipular las bombas con cuidado y sin forzarlas.
→ No apoyar la tuba de manera que pueda caerse o golpearse.
→ Guardarla en un lugar seguro después de cada ensayo.

RECOMENDACIONES GENERALES PARA EL USO Y CUIDADO

→ Lavarse y secarse bien las manos antes de manipular el instrumento.
→ Evitar consumir alimentos inmediatamente antes de tocar.
→ Evitar bebidas azucaradas antes de utilizar el instrumento, ya que pueden generar residuos y acumulación de suciedad.
→ No manipular el instrumento con las manos grasosas, húmedas o con restos de cremas, aceites o sustancias similares.
→ No introducir objetos, papeles o elementos improvisados para realizar la limpieza del instrumento.
→ No aplicar aceites, grasas o productos de limpieza que no sean los recomendados para el instrumento.
→ Evitar dejar el instrumento expuesto al sol, lluvia, humedad o altas temperaturas.
→ Durante los descansos, colocar el instrumento en un lugar estable y seguro, evitando dejarlo en sillas, bordes de mesas o lugares donde pueda caer.
→ No ejercer fuerza innecesaria al ensamblar, desmontar o manipular las diferentes partes del instrumento.
→ Después de cada uso, retirar la humedad y realizar la limpieza básica correspondiente antes de guardarlo.
→ Si se presenta alguna dificultad, ruido extraño, pieza floja o cambio en el funcionamiento, suspender la manipulación de la parte afectada y solicitar una revisión técnica.
→ Evitar realizar ajustes o reparaciones por cuenta propia, especialmente después del mantenimiento, para no alterar el trabajo realizado.

Atentamente,

Carolina Cardozo Navas

Representante Legal Musicales Carol

Musicales Carol

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 37543795		CARDOZO NAVAS CAROLINA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	KR 7 # 4 - 45 HOYO CHIQUITO	PIEDECUESTA-SANTANDER	6563605	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-08	2026-08	636179351	9510900213	I	2026/09/22	2026/09/08	BANCOLOMBIA	0	$508,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES																	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)																						$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$1,750,905		$9,200		$0	$0		$508,300
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)																						$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$1,750,905		$9,200		$0	$0		$508,300
Ciudad: PIEDECUESTA Depto: SANTANDER (1 Afiliados)																						$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$1,750,905		$9,200		$0	$0		$508,300
1	CC	37543795	CARDOZO CAROLINA																	25-14	32	$1,750,905	$280,200	EPS037	30	$1,750,905	$218,900		0	$0	$0	14-11	30	$1,750,905	0.522%	$9,200	0	$0	$0	No	$508,300
Total Afiliados(1)																						$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$1,750,905		$9,200		$0	$0		$508,300

aportes en línea

Planilla Resumen

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$280,200	$0	$0	$280,200
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$280,200	$0	$0	$280,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$9,200	$0	$0	$9,200
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$9,200	$0	$0	$9,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$218,900	$0	$0	$218,900
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$218,900	$0	$0	$218,900
TOTAL				1	$508,300	$0	$0	$508,300

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 37543795		CARDOZO NAVAS CAROLINA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	KR 7 # 4 - 45 HOYO CHIQUITO	PIEDECUESTA-SANTANDER	6563605	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-09	2026-09	652039585	951108847?	1	2026/10/23	2026/09/14	BANCOLOMBIA	0	$508,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing ret tde tae tdp tap vsp cor vst sln ige lma vac avp vct irl vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)						$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$1,750,905		$9,200		$0	$0		$508,300
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)						$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$1,750,905		$9,200		$0	$0		$508,300
Ciudad: PIEDECUESTA Depto: SANTANDER (1 Afiliados)						$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$1,750,905		$9,200		$0	$0		$508,300
1	CC 37543795	CARDOZO CAROLINA		25-14	30	$1,750,905	$280,200	EPS037	30	$1,750,905	$218,900		0	$0	$0	14-11	30	$1,750,905	0.522%	$9,200	0	$0	$0	No	$508,300
Total	**Afiliados(1)**					$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$1,750,905		$9,200		$0	$0		$508,300

aportes en línea

Planilla Resumen

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$280,200	$0	$0	$280,200
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$280,200	$0	$0	$280,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$9,200	$0	$0	$9,200
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$9,200	$0	$0	$9,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$218,900	$0	$0	$218,900
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$218,900	$0	$0	$218,900
TOTAL				1	$508,300	$0	$0	$508,300

Espacio para Logo Corporativo

CAROLINA CARDOZO NAVAS
NIT 37.543.795-1
CR 7 4 45 BRR HOYO CHIQUITO
Tel: 3157987879
Piedecuesta - Colombia
rgcgamboa@hotmail.com

Factura electrÃ³nica de venta
No. FE 93

				Fecha y hora Factura	
Señores	MUNICIPIO DE CONFINES SA			**Generación**	14/09/2026, 12:10
NIT	890.208.947-3	**Teléfono**	(0000) 0000000	**Expedición**	14/09/2026, 12:11
Dirección	No aplica	**Ciudad**	Piedecuesta - Colombia	**Vencimiento**	14/09/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS INSTRUMENTOS MUSICALES DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE CONFINES, SANTANDER, INCLUYENDO EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REPUESTOS, ACCESORIOS, MATERIALES E INSUMOS REQUERIDOS PARA SU REPARACIÓN, CALIBRACIÓN, AFINACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO.	1.00	11,920,000.00

Total items: 1

Total Bruto	11,920,000.00
Total a Pagar	11,920,000.00

Valor en Letras:
Once millones novecientos veinte mil pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia $ 11,920,000.00

Observaciones:

Elaborado Software y Proveedor Tecnológico Siigo S.A.S. - Nit 830.048.114-8 Nombre Software: Siigo Nube Firma tecnología verificada en el AMI

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - valor. **Número Autorización Electrónica 18764081639777 aprobado en 20241016 prefijo FE desde el número 49 al 500 Vigencia: 24 Meses**
- Actividad Económica 8553 Enseñanza cultural Tarifa
CUFE: 17c0bf5c97c22d11ea9b537424931443432016 8c57cd0f2bb80049ff24b755b55a3a9b1cec4c992c6d2a86a0bf771758