Bogotá, 24 de septiembre del año 2026

Señores
CENTRO ADMINISTRATIVO CAM ALCALDIA DE MANIZALES

INFORME DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

El día 17 de septiembre del año 2026, se realiza el respectivo mantenimiento correctivo del ascensor electromecánico ubicado en el edificio Edificio Coliseo Menor (equipo ascensor plataforma), en donde se realizó limpieza general, ajuste, lubricación y una inspección técnica para la obtención del buen funcionamiento del equipo. Lo anterior mencionado podrá evidenciarse en las fotografías anexas.

312 312 3420
Calle 60 Sur No. 68B - 39 Ofic. 41108
mg.ingenieriayproyectos.sas@gmail.com


• mantenimiento preventivo

Observación:
revisión y ajuste de botoneras de cabina y hall



• mantenimiento preventivo

Observación:
revisión ajustes de conexiones del cuadro de control



312 312 3420
Calle 60 Sur No. 68B - 39 Ofic. 41108
mg.ingenieriayproyectos.sas@gmail.com

• mantenimiento preventivo

Observación:
revision y ajuste dé micros de puertas



• mantenimiento preventivo

Observación:
revisión y ajuste de seguridades



312 312 3420
Calle 60 Sur No. 68B - 39 Ofic. 41108
mg.ingenieriayproyectos.sas@gmail.com

• mantenimiento preventivo

Observación:
revisión de maquina



312 312 3420
Calle 60 Sur No. 68B - 39 Ofic. 41108
mg.ingenieriayproyectos.sas@gmail.com



• mantenimiento preventivo

Observación:
limpieza de pit

Atentamente.

Ing. Mario H. Gutiérrez T..
Gerente general – R.L.
MG-INGPRO S.A.S.

312 312 3420
Calle 60 Sur No. 68B - 39 Ofic. 41108
mg.ingenieriayproyectos.sas@gmail.com