Dt4

FI-01 — LISTA DE CHEQUEO DIARIO — CALIDAD DEL AIRE, CONFORT ACÚSTICO Y RECURSOS	
Proyecto: Adecuaciones Locativas Palacio de Justicia — Torre Gentium	Fecha: 13/06/2026
Número de inspección del mes	1
Frente de obra inspeccionado (piso y área)	Piso 2° — Juzgado 004 Laboral de Sincelejo
CONTROL DE CONFORT ACÚSTICO (RUIDO)	
¿Se respetó la restricción absoluta de herramientas de percusión/corte en horario diurno (8:00 a.m.–5:00 p.m.)?	☒ Cumple ☐ No cumple ☐ N/A
¿Las actividades de demolición menor y regatas ruidosas se ejecutaron exclusivamente en ventana nocturna o fines de semana?	☒ Cumple ☐ No cumple ☐ N/A
¿Se validó con la administración la ausencia de interferencia acústica con audiencias concentradas programadas?	Cumple
CONTROL DE EMISIONES ATMOSFÉRICAS (AIRE)	
¿Los frentes de obra activos se encuentran completamente aislados mediante barreras fijas de polisombra o malla ecológica?	☒ Cumple ☐ No cumple ☐ N/A
¿Se aplicó riego manual directo con agua sobre el material antes y durante demolición o corte?	☒ Cumple ☐ No cumple ☐ N/A
¿Los técnicos de drywall implementaron el método de lijado húmedo manual (sin generación de polvo)?	☐ Cumple ☐ No cumple ☒ N/A XX
¿Se omitió el uso de sopladores eléctricos y se realizó limpieza de polvo residual con aspiración o trapos húmedos?	☒ Cumple ☐ No cumple ☐ N/A
USO EFICIENTE DE RECURSOS ENERGÉTICOS E HÍDRICOS	
¿Las mangueras de abasto de agua permanecen cerradas y se usa dosificación mediante baldes con tapa?	☒ Cumple ☐ No cumple ☐ N/A
¿Todas las herramientas eléctricas y cargadores se encuentran desconectados al cierre de jornada (cero standby)?	☒ Cumple ☐ No cumple ☐ N/A
¿La iluminación provisional nocturna del piso está conformada exclusivamente por reflectores o bombillería LED?	☒ Cumple ☐ No cumple ☒ N/A XX
Acciones correctivas requeridas	
Observaciones y hallazgos	Desmonte y acarreo de 5 luminarias 60x60 cm, 2 puertas y 2 unidades de aire acondicionado
Firma Profesional Ambiental / Residente: Ana Mercado L	

Scanned with CamScanner

FI-01 — LISTA DE CHEQUEO DIARIO — CALIDAD DEL AIRE, CONFORT ACÚSTICO Y RECURSOS	
Proyecto: Adecuaciones Locativas Palacio de Justicia — Torre Gentium	Fecha: 14/06/2026
Número de inspección del mes	2
Frente de obra inspeccionado (piso y área)	Piso 2° — Juzgado 004 Laboral de Sincelejo
CONTROL DE CONFORT ACÚSTICO (RUIDO)	
¿Se respetó la restricción absoluta de herramientas de percusión/corte en horario diurno (8:00 a.m.–5:00 p.m.)?	☒ Cumple ☐ No cumple ☐ N/A
¿Las actividades de demolición menor y regatas ruidosas se ejecutaron exclusivamente en ventana nocturna o fines de semana?	☒ Cumple ☐ No cumple ☐ N/A
¿Se validó con la administración la ausencia de interferencia acústica con audiencias concentradas programadas?	☒ Cumple ☐ No cumple ☐ N/A
CONTROL DE EMISIONES ATMOSFÉRICAS (AIRE)	
¿Los frentes de obra activos se encuentran completamente aislados mediante barreras fijas de polisombra o malla ecológica?	☒ Cumple ☐ No cumple ☐ N/A
¿Se aplicó riego manual directo con agua sobre el material antes y durante demolición o corte?	☒ Cumple ☐ No cumple ☐ N/A
¿Los técnicos de drywall implementaron el método de lijado húmedo manual (sin generación de polvo)?	☐ Cumple ☐ No cumple ☒ N/A XX
¿Se omitió el uso de sopladores eléctricos y se realizó limpieza de polvo residual con aspiración o trapos húmedos?	☒ Cumple ☐ No cumple ☒ N/A
USO EFICIENTE DE RECURSOS ENERGÉTICOS E HÍDRICOS	
¿Las mangueras de abasto de agua permanecen cerradas y se usa dosificación mediante baldes con tapa?	☒ Cumple ☐ No cumple ☐ N/A
¿Todas las herramientas eléctricas y cargadores se encuentran desconectados al cierre de jornada (cero standby)?	☒ Cumple ☐ No cumple ☐ N/A
¿La iluminación provisional nocturna del piso está conformada exclusivamente por reflectores o bombillería LED?	☐ Cumple ☐ No cumple ☒ N/A XX
Acciones correctivas requeridas	
Observaciones y hallazgos	Demolición y retiro de piso cerámico y zócalo (44,21 m²) — ítem 1.04
Firma Profesional Ambiental / Residente: _____	

Scanned with CamScanner

FI-01 — LISTA DE CHEQUEO DIARIO — CALIDAD DEL AIRE, CONFORT ACÚSTICO Y RECURSOS	
Proyecto: Adecuaciones Locativas Palacio de Justicia — Torre Gentium	Fecha: 15/06/2026
Número de inspección del mes	3
Frente de obra inspeccionado (piso y área)	Piso 2° — Juzgado 004 Laboral de Sincelejo
CONTROL DE CONFORT ACÚSTICO (RUIDO)	
¿Se respetó la restricción absoluta de herramientas de percusión/corte en horario diurno (8:00 a.m.–5:00 p.m.)?	☒ Cumple ☐ No cumple ☐ N/A
¿Las actividades de demolición menor y regatas ruidosas se ejecutaron exclusivamente en ventana nocturna o fines de semana?	☒ Cumple ☐ No cumple ☐ N/A
¿Se validó con la administración la ausencia de interferencia acústica con audiencias concentradas programadas?	☒ Cumple ☐ No cumple ☐ N/A
CONTROL DE EMISIONES ATMOSFÉRICAS (AIRE)	
¿Los frentes de obra activos se encuentran completamente aislados mediante barreras fijas de polisombra o malla ecológica?	☒ Cumple ☐ No cumple ☐ N/A
¿Se aplicó riego manual directo con agua sobre el material antes y durante demolición o corte?	☒ Cumple ☐ No cumple ☐ N/A
¿Los técnicos de drywall implementaron el método de lijado húmedo manual (sin generación de polvo)?	☒ Cumple ☐ No cumple ☒ N/A XXX
¿Se omitió el uso de sopladores eléctricos y se realizó limpieza de polvo residual con aspiración o trapos húmedos?	☒ Cumple ☐ No cumple ☐ N/A
USO EFICIENTE DE RECURSOS ENERGÉTICOS E HÍDRICOS	
¿Las mangueras de abasto de agua permanecen cerradas y se usa dosificación mediante baldes con tapa?	☒ Cumple ☐ No cumple ☐ N/A
¿Todas las herramientas eléctricas y cargadores se encuentran desconectados al cierre de jornada (cero standby)?	☒ Cumple ☐ No cumple ☐ N/A
¿La iluminación provisional nocturna del piso está conformada exclusivamente por reflectores o bombillería LED?	☐ Cumple ☐ No cumple ☒ N/A XX
Acciones correctivas requeridas	
Observaciones y hallazgos	Desmonte y retiro de cielo raso en drywall (44,21 m²) — ítem 1.02
Firma Profesional Ambiental / Residente:	


Scanned with CamScanner

FI-01 — LISTA DE CHEQUEO DIARIO — CALIDAD DEL AIRE, CONFORT ACÚSTICO Y RECURSOS	
Proyecto: Adecuaciones Locativas Palacio de Justicia — Torre Gentium	Fecha: 19/06/2026
Número de inspección del mes	4
Frente de obra inspeccionado (piso y área)	Piso 2° — Juzgado 004 Laboral de Sincelejo
CONTROL DE CONFORT ACÚSTICO (RUIDO)	
¿Se respetó la restricción absoluta de herramientas de percusión/corte en horario diurno (8:00 a.m.–5:00 p.m.)?	☒ Cumple ☐ No cumple ☐ N/A
¿Las actividades de demolición menor y regatas ruidosas se ejecutaron exclusivamente en ventana nocturna o fines de semana?	☒ Cumple ☐ No cumple ☐ N/A
¿Se validó con la administración la ausencia de interferencia acústica con audiencias concentradas programadas?	☒ Cumple ☐ No cumple ☐ N/A
CONTROL DE EMISIONES ATMOSFÉRICAS (AIRE)	
¿Los frentes de obra activos se encuentran completamente aislados mediante barreras fijas de polisombra o malla ecológica?	☒ Cumple ☐ No cumple ☐ N/A
¿Se aplicó riego manual directo con agua sobre el material antes y durante demolición o corte?	☒ Cumple ☐ No cumple ☐ N/A
¿Los técnicos de drywall implementaron el método de lijado húmedo manual (sin generación de polvo)?	☐ Cumple ☐ No cumple ☒ N/A XX
¿Se omitió el uso de sopladores eléctricos y se realizó limpieza de polvo residual con aspiración o trapos húmedos?	☒ Cumple ☐ No cumple ☐ N/A
USO EFICIENTE DE RECURSOS ENERGÉTICOS E HÍDRICOS	
¿Las mangueras de abasto de agua permanecen cerradas y se usa dosificación mediante baldes con tapa?	☒ Cumple ☐ No cumple ☐ N/A
¿Todas las herramientas eléctricas y cargadores se encuentran desconectados al cierre de jornada (cero standby)?	☒ Cumple ☐ No cumple ☐ N/A
¿La iluminación provisional nocturna del piso está conformada exclusivamente por reflectores o bombillería LED?	☐ Cumple ☐ No cumple ☒ N/A XX
Acciones correctivas requeridas	
Observaciones y hallazgos	Levante de muro en mampostería (5,50 m²), viga sobre muro (3,31 ML) y pañete 1:4 (9,90 m²) — ítems 1.09/1.10/1.11
Firma Profesional Ambiental / Residente: _____	

Scanned with CamScanner

FI-01 — LISTA DE CHEQUEO DIARIO — CALIDAD DEL AIRE, CONFORT ACÚSTICO Y RECURSOS	
Proyecto: Adecuaciones Locativas Palacio de Justicia — Torre Gentium	Fecha: 20/06/2026
Número de inspección del mes	5
Frente de obra inspeccionado (piso y área)	Piso 2° — Juzgado 004 Laboral de Sincelejo
CONTROL DE CONFORT ACÚSTICO (RUIDO)	
¿Se respetó la restricción absoluta de herramientas de percusión/corte en horario diurno (8:00 a.m.–5:00 p.m.)?	☒ Cumple ☐ No cumple ☐ N/A
¿Las actividades de demolición menor y regatas ruidosas se ejecutaron exclusivamente en ventana nocturna o fines de semana?	☒ Cumple ☐ No cumple ☐ N/A
¿Se validó con la administración la ausencia de interferencia acústica con audiencias concentradas programadas?	☒ Cumple ☐ No cumple ☐ N/A
CONTROL DE EMISIONES ATMOSFÉRICAS (AIRE)	
¿Los frentes de obra activos se encuentran completamente aislados mediante barreras fijas de polisombra o malla ecológica?	☒ Cumple ☐ No cumple ☐ N/A
¿Se aplicó riego manual directo con agua sobre el material antes y durante demolición o corte?	☒ Cumple ☐ No cumple ☐ N/A
¿Los técnicos de drywall implementaron el método de lijado húmedo manual (sin generación de polvo)?	☐ Cumple ☐ No cumple ☒ N/A XX
¿Se omitió el uso de sopladores eléctricos y se realizó limpieza de polvo residual con aspiración o trapos húmedos?	☒ Cumple ☐ No cumple ☐ N/A
USO EFICIENTE DE RECURSOS ENERGÉTICOS E HÍDRICOS	
¿Las mangueras de abasto de agua permanecen cerradas y se usa dosificación mediante baldes con tapa?	☒ Cumple ☐ No cumple ☐ N/A
¿Todas las herramientas eléctricas y cargadores se encuentran desconectados al cierre de jornada (cero standby)?	☒ Cumple ☐ No cumple ☐ N/A
¿La iluminación provisional nocturna del piso está conformada exclusivamente por reflectores o bombillería LED?	☐ Cumple ☐ No cumple ☒ N/A XX
Acciones correctivas requeridas	
Observaciones y hallazgos	Plantilla para nivelación de piso e=0,10 m (44,21 m²) — Ítem 1.51
Firma Profesional Ambiental / Residente: Gina Mercado L	

Scanned with CamScanner

FI-03 — CONTROL DE GESTIÓN SOCIAL, MANO DE OBRA, MOVILIDAD Y ECO-EFICIENCIA	
Proyecto: Adecuaciones Locativas Palacio de Justicia — Torre Gentium	Fecha: 21/06/2026
No. PQR	Sin novedades — no se registraron PQR en el período
Fecha / Hora	N/A
Nombre del Funcionario Judicial / Despacho	N/A
Descripción de la Observación o Inconformidad	N/A
Medida de Corrección Inmediata Aplicada en Campo	N/A
Fecha / Hora de Cierre (≤ 24 horas)	N/A
COMPONENTE DE VERIFICACIÓN SOCIAL Y SOSTENIBILIDAD	
Mano de Obra Local (Meta PMA ≥ 50 % — residentes en Sincelejo)	Cumple — 3/3 trabajadores no profesionales residentes en Sincelejo (100 %)
¿Se cuenta con planillas PILA cruzadas con copias de cédula, certificados de la JAC o facturas de servicios públicos locales?	☒ Cumple ☐ No cumple ☐ N/A
¿Se diligenció la encuesta semanal de transporte y se verificó el uso de movilidad activa, compartida o transporte público?	☒ Cumple ☐ No cumple ☐ N/A
¿Se constató la ausencia total de vasos, platos y botellas desechables plásticas en las canecas de la obra?	☑ Cumple ☐ No cumple ☐ N/A
¿Cada trabajador porta su termo personal reusable?	☒ Cumple ☐ No cumple ☐ N/A
¿Se cuenta con las Actas de Vecindad de Inicio firmadas con registro fotográfico individualizado por despacho?	☒ Cumple ☐ No cumple ☐ N/A
Observaciones y hallazgos	Indicador de movilidad sostenible de la quincena: 4/7 = 57,1 % (moto compartida: 2; transporte público: 1; caminata: 1), superando la meta del PMA (≥ 50 %).
Firma Profesional Ambiental / Residente	

Scanned with CamScanner

FI-01 — LISTA DE CHEQUEO DIARIO — CALIDAD DEL AIRE, CONFORT ACÚSTICO Y RECURSOS	
Proyecto: Adecuaciones Locativas Palacio de Justicia — Torre Gentium	Fecha: 21/06/2026
Número de inspección del mes	6
Frente de obra inspeccionado (piso y área)	Piso 2° — Juzgado 004 Laboral de Sincelejo
CONTROL DE CONFORT ACÚSTICO (RUIDO)	
¿Se respetó la restricción absoluta de herramientas de percusión/corte en horario diurno (8:00 a.m.–5:00 p.m.)?	☒ Cumple ☐ No cumple ☐ N/A
¿Las actividades de demolición menor y regatas ruidosas se ejecutaron exclusivamente en ventana nocturna o fines de semana?	☒ Cumple ☐ No cumple ☐ N/A
¿Se validó con la administración la ausencia de interferencia acústica con audiencias concentradas programadas?	☒ Cumple ☐ No cumple ☐ N/A
CONTROL DE EMISIONES ATMOSFÉRICAS (AIRE)	
¿Los frentes de obra activos se encuentran completamente aislados mediante barreras fijas de polisombra o malla ecológica?	☒ Cumple ☐ No cumple ☐ N/A
¿Se aplicó riego manual directo con agua sobre el material antes y durante demolición o corte?	☐ Cumple ☐ No cumple ☒ N/A XX
¿Los técnicos de drywall implementaron el método de lijado húmedo manual (sin generación de polvo)?	☐ Cumple ☐ No cumple ☒ N/A XX
¿Se omitió el uso de sopladores eléctricos y se realizó limpieza de polvo residual con aspiración o trapos húmedos?	☐ Cumple ☐ No cumple ☒ N/A XX
USO EFICIENTE DE RECURSOS ENERGÉTICOS E HÍDRICOS	
¿Las mangueras de abasto de agua permanecen cerradas y se usa dosificación mediante baldes con tapa?	☒ Cumple ☐ No cumple ☐ N/A
¿Todas las herramientas eléctricas y cargadores se encuentran desconectados al cierre de jornada (cero standby)?	☒ Cumple ☐ No cumple ☐ N/A
¿La iluminación provisional nocturna del piso está conformada exclusivamente por reflectores o bombillería LED?	☐ Cumple ☐ No cumple ☒ N/A XX
Acciones correctivas requeridas	
Observaciones y hallazgos	Instalación de placas de drywall para muro doble cara (12,65 m²) — ítem 1.21
Firma Profesional Ambiental / Residente:	


Scanned with CamScanner

FI-02 — REGISTRO DE CONTROL Y TRAZABILIDAD DE RESIDUOS (RCD / RESPEL / RAEE)	
Proyecto: Adecuaciones Locativas Palacio de Justicia — Torre Gentium	Fecha: 21/06/2026
Periodo de reporte	Quincena 1 — 09 al 21 de junio de 2026
Volumen aproximado retirado (m³)	9,55 m³ (evacuado y dispuesto el 13 de junio de 2026)
Nombre del transportador autorizado	ACJ Ingeniería SAS — NIT 901.288.481-4 (cesionaria de la autorización CARSUCRE, Res. 0748/2021 mod. Res. 0023/2023)
Sitio de disposición final autorizado	Finca La Estancia, lote 5, variante Bremen – La Gallera, Sincelejo, Sucre
Número de placa del vehículo de transporte	BTE505
Hora de salida del edificio	
Certificado de disposición recibido	☒ Cumple ☐ No cumple ☐ N/A
¿Los escombros pétreos (cerámica/mortero) se encuentran separados de los no pétreos (drywall/perfiles)?	☒ Cumple ☐ No cumple ☐ N/A
¿Los RCD permanecen confinados en bolsas de lona dentro de la obra, pasillos y rutas de evacuación libres?	☒ Cumple ☐ No cumple ☐ N/A
¿El desmonte de tubos fluorescentes se ejecutó de forma manual e intacta, sin roturas liberadoras de mercurio?	☒ Cumple ☐ No cumple ☐ N/A
¿Las luminarias (RESPEL) están embaladas en cajas cerradas, rotuladas por riesgo químico y sobre estibas en celda transitoria?	☒ Cumple ☐ No cumple ☐ N/A
¿El transportador de RCD cuenta con lona perimetral de cobertura sujeta?	Cumple
Observaciones y hallazgos	Las 5 luminarias RESPEL desmontadas no han sido evacuadas a gestor autorizado por ausencia de gestores de RESPEL con cobertura en el departamento de Sucre.
Firma Profesional Ambiental / Residente	Ana Heredia

Scanned with CamScanner

FI-01 — LISTA DE CHEQUEO DIARIO — CALIDAD DEL AIRE, CONFORT ACÚSTICO Y RECURSOS	
Proyecto: Adecuaciones Locativas Palacio de Justicia — Torre Gentium	Fecha: 27/06/2026
Número de inspección del mes	7
Frente de obra inspeccionado (piso y área)	Piso 2° — Juzgado 004 Laboral de Sincelejo
CONTROL DE CONFORT ACÚSTICO (RUIDO)	
¿Se respetó la restricción absoluta de herramientas de percusión/corte en horario diurno (8:00 a.m.–5:00 p.m.)?	☒ Cumple ☐ No cumple ☐ N/A
¿Las actividades de demolición menor y regatas ruidosas se ejecutaron exclusivamente en ventana nocturna o fines de semana?	☒ Cumple ☐ No cumple ☐ N/A
¿Se validó con la administración la ausencia de interferencia acústica con audiencias concentradas programadas?	☒ Cumple ☐ No cumple ☐ N/A
CONTROL DE EMISIONES ATMOSFÉRICAS (AIRE)	
¿Los frentes de obra activos se encuentran completamente aislados mediante barreras fijas de polisombra o malla ecológica?	☒ Cumple ☐ No cumple ☐ N/A
¿Se aplicó riego manual directo con agua sobre el material antes y durante demolición o corte?	☐ Cumple ☐ No cumple ☒ N/A XX
¿Los técnicos de drywall implementaron el método de lijado húmedo manual (sin generación de polvo)?	☐ Cumple ☐ No cumple ☐ N/A
¿Se omitió el uso de sopladores eléctricos y se realizó limpieza de polvo residual con aspiración o trapos húmedos?	☒ Cumple ☐ No cumple ☐ N/A
USO EFICIENTE DE RECURSOS ENERGÉTICOS E HÍDRICOS	
¿Las mangueras de abasto de agua permanecen cerradas y se usa dosificación mediante baldes con tapa?	☒ Cumple ☐ No cumple ☐ N/A
¿Todas las herramientas eléctricas y cargadores se encuentran desconectados al cierre de jornada (cero standby)?	☒ Cumple ☐ No cumple ☐ N/A
¿La iluminación provisional nocturna del piso está conformada exclusivamente por reflectores o bombillería LED?	☐ Cumple ☐ No cumple ☒ N/A XX
Acciones correctivas requeridas	
Observaciones y hallazgos	Estuco acrílico en muros (10,99 m²) y filos/vanos/fajas (7,50 ML) — ítems 1.12/1.14
Firma Profesional Ambiental / Residente: Ana Peñaloza	

Scanned with CamScanner

FI-01 — LISTA DE CHEQUEO DIARIO — CALIDAD DEL AIRE, CONFORT ACÚSTICO Y RECURSOS	
Proyecto: Adecuaciones Locativas Palacio de Justicia — Torre Gentium	Fecha: 28/06/2026
Número de inspección del mes	8
Frente de obra inspeccionado (piso y área)	Piso 2° — Juzgado 004 Laboral de Sincelejo
CONTROL DE CONFORT ACÚSTICO (RUIDO)	
¿Se respetó la restricción absoluta de herramientas de percusión/corte en horario diurno (8:00 a.m.–5:00 p.m.)?	☒ Cumple ☐ No cumple ☐ N/A
¿Las actividades de demolición menor y regatas ruidosas se ejecutaron exclusivamente en ventana nocturna o fines de semana?	☒ Cumple ☐ No cumple ☐ N/A
¿Se validó con la administración la ausencia de interferencia acústica con audiencias concentradas programadas?	☒ Cumple ☐ No cumple ☐ N/A
CONTROL DE EMISIONES ATMOSFÉRICAS (AIRE)	
¿Los frentes de obra activos se encuentran completamente aislados mediante barreras fijas de polisombra o malla ecológica?	☒ Cumple ☐ No cumple ☐ N/A
¿Se aplicó riego manual directo con agua sobre el material antes y durante demolición o corte?	☐ Cumple ☐ No cumple ☒ N/A XX
¿Los técnicos de drywall implementaron el método de lijado húmedo manual (sin generación de polvo)?	☐ Cumple ☐ No cumple ☒ N/A xx
¿Se omitió el uso de sopladores eléctricos y se realizó limpieza de polvo residual con aspiración o trapos húmedos?	☐ Cumple ☐ No cumple ☒ N/A XX
USO EFICIENTE DE RECURSOS ENERGÉTICOS E HÍDRICOS	
¿Las mangueras de abasto de agua permanecen cerradas y se usa dosificación mediante baldes con tapa?	☒ Cumple ☐ No cumple ☐ N/A
¿Todas las herramientas eléctricas y cargadores se encuentran desconectados al cierre de jornada (cero standby)?	☒ Cumple ☐ No cumple ☐ N/A
¿La iluminación provisional nocturna del piso está conformada exclusivamente por reflectores o bombillería LED?	☐ Cumple ☐ No cumple ☒ N/A XX
Acciones correctivas requeridas	
Observaciones y hallazgos	Suministro e instalación de porcelanato 60x60 (44,21 m²) y zócalo (42,55 ML) — ítems 1.17/1.18
Firma Profesional Ambiental / Residente	

Scanned with CamScanner

FI-01 — LISTA DE CHEQUEO DIARIO — CALIDAD DEL AIRE, CONFORT ACÚSTICO Y RECURSOS	
Proyecto: Adecuaciones Locativas Palacio de Justicia — Torre Gentium	Fecha: 04/07/2026
Número de inspección del mes	9
Frente de obra inspeccionado (piso y área)	Piso 2° — Juzgado 004 Laboral de Sincelejo
CONTROL DE CONFORT ACÚSTICO (RUIDO)	
¿Se respetó la restricción absoluta de herramientas de percusión/corte en horario diurno (8:00 a.m.–5:00 p.m.)?	☒ Cumple ☐ No cumple ☐ N/A
¿Las actividades de demolición menor y regatas ruidosas se ejecutaron exclusivamente en ventana nocturna o fines de semana?	☒ Cumple ☐ No cumple ☐ N/A
¿Se validó con la administración la ausencia de interferencia acústica con audiencias concentradas programadas?	☒ Cumple ☐ No cumple ☐ N/A
CONTROL DE EMISIONES ATMOSFÉRICAS (AIRE)	
¿Los frentes de obra activos se encuentran completamente aislados mediante barreras fijas de polisombra o malla ecológica?	☒ Cumple ☐ No cumple ☐ N/A
¿Se aplicó riego manual directo con agua sobre el material antes y durante demolición o corte?	☐ Cumple ☐ No cumple ☒ N/A XX
¿Los técnicos de drywall implementaron el método de lijado húmedo manual (sin generación de polvo)?	☐ Cumple ☐ No cumple ☒ N/A xx
¿Se omitió el uso de sopladores eléctricos y se realizó limpieza de polvo residual con aspiración o trapos húmedos?	☐ Cumple ☐ No cumple ☒ N/A xx
USO EFICIENTE DE RECURSOS ENERGÉTICOS E HÍDRICOS	
¿Las mangueras de abasto de agua permanecen cerradas y se usa dosificación mediante baldes con tapa?	☒ Cumple ☐ No cumple ☐ N/A
¿Todas las herramientas eléctricas y cargadores se encuentran desconectados al cierre de jornada (cero standby)?	☒ Cumple ☐ No cumple ☐ N/A
¿La iluminación provisional nocturna del piso está conformada exclusivamente por reflectores o bombillería LED?	☐ Cumple ☐ No cumple ☒ N/A XX
Acciones correctivas requeridas	
Observaciones y hallazgos	Pintura vinilo tipo 1 (40,65 m²), cielo raso drywall (44,21 m²) y dilatación (43,94 ML) — ítems 1.13/1.19/1.20
Firma Profesional Ambiental / Residente: Dina Mercado S	


Scanned with CamScanner

FI-01 — LISTA DE CHEQUEO DIARIO — CALIDAD DEL AIRE, CONFORT ACÚSTICO Y RECURSOS	
Proyecto: Adecuaciones Locativas Palacio de Justicia — Torre Gentium	Fecha: 05/07/2026
Número de inspección del mes	10
Frente de obra inspeccionado (piso y área)	Piso 2° — Juzgado 004 Laboral de Sincelejo
CONTROL DE CONFORT ACÚSTICO (RUIDO)	
¿Se respetó la restricción absoluta de herramientas de percusión/corte en horario diurno (8:00 a.m.–5:00 p.m.)?	☒ Cumple ☐ No cumple ☐ N/A
¿Las actividades de demolición menor y regatas ruidosas se ejecutaron exclusivamente en ventana nocturna o fines de semana?	☒ Cumple ☐ No cumple ☐ N/A
¿Se validó con la administración la ausencia de interferencia acústica con audiencias concentradas programadas?	☒ Cumple ☐ No cumple ☐ N/A
CONTROL DE EMISIONES ATMOSFÉRICAS (AIRE)	
¿Los frentes de obra activos se encuentran completamente aislados mediante barreras fijas de polisombra o malla ecológica?	☒ Cumple ☐ No cumple ☐ N/A
¿Se aplicó riego manual directo con agua sobre el material antes y durante demolición o corte?	☐ Cumple ☐ No cumple ☒ N/A XX
¿Los técnicos de drywall implementaron el método de lijado húmedo manual (sin generación de polvo)?	☐ Cumple ☐ No cumple ☒ N/A XX
¿Se omitió el uso de sopladores eléctricos y se realizó limpieza de polvo residual con aspiración o trapos húmedos?	☐ Cumple ☐ No cumple ☒ N/A XX
USO EFICIENTE DE RECURSOS ENERGÉTICOS E HÍDRICOS	
¿Las mangueras de abasto de agua permanecen cerradas y se usa dosificación mediante baldes con tapa?	☒ Cumple ☐ No cumple ☐ N/A
¿Todas las herramientas eléctricas y cargadores se encuentran desconectados al cierre de jornada (cero standby)?	☒ Cumple ☐ No cumple ☐ N/A
¿La iluminación provisional nocturna del piso está conformada exclusivamente por reflectores o bombillería LED?	☐ Cumple ☐ No cumple ☒ N/A XX
Acciones correctivas requeridas	
Observaciones y hallazgos	Vidrio recibidor (2,66 m²), esmerilado, granito pulido, puertas batientes y persianas black out — ítems 1.08/1.49/1.15/1.23/1.22
Firma Profesional Ambiental / Residente: _____	

Scanned with CamScanner

FI-01 — LISTA DE CHEQUEO DIARIO — CALIDAD DEL AIRE, CONFORT ACÚSTICO Y RECURSOS	
Proyecto: Adecuaciones Locativas Palacio de Justicia — Torre Gentium	Fecha: 06/07/2026
Número de inspección del mes	11
Frente de obra inspeccionado (piso y área)	Piso 2° — Juzgado 004 Laboral de Sincelejo
CONTROL DE CONFORT ACÚSTICO (RUIDO)	
¿Se respetó la restricción absoluta de herramientas de percusión/corte en horario diurno (8:00 a.m.–5:00 p.m.)?	☑ Cumple ☐ No cumple ☐ N/A
¿Las actividades de demolición menor y regatas ruidosas se ejecutaron exclusivamente en ventana nocturna o fines de semana?	☐ Cumple ☐ No cumple ☑ N/A XX
¿Se validó con la administración la ausencia de interferencia acústica con audiencias concentradas programadas?	☑ Cumple ☐ No cumple ☐ N/A
CONTROL DE EMISIONES ATMOSFÉRICAS (AIRE)	
¿Los frentes de obra activos se encuentran completamente aislados mediante barreras fijas de polisombra o malla ecológica?	☒ Cumple ☐ No cumple ☐ N/A
¿Se aplicó riego manual directo con agua sobre el material antes y durante demolición o corte?	☐ Cumple ☐ No cumple ☒ N/A XX
¿Los técnicos de drywall implementaron el método de lijado húmedo manual (sin generación de polvo)?	☐ Cumple ☐ No cumple ☒ N/A XX
¿Se omitió el uso de sopladores eléctricos y se realizó limpieza de polvo residual con aspiración o trapos húmedos?	☐ Cumple ☐ No cumple ☒ N/A XX
USO EFICIENTE DE RECURSOS ENERGÉTICOS E HÍDRICOS	
¿Las mangueras de abasto de agua permanecen cerradas y se usa dosificación mediante baldes con tapa?	☒ Cumple ☐ No cumple ☐ N/A
¿Todas las herramientas eléctricas y cargadores se encuentran desconectados al cierre de jornada (cero standby)?	☑ Cumple ☐ No cumple ☐ N/A
¿La iluminación provisional nocturna del piso está conformada exclusivamente por reflectores o bombillería LED?	☐ Cumple ☐ No cumple ☒ N/A XX
Acciones correctivas requeridas	
Observaciones y hallazgos	Instalación de aparatos eléctricos, 5 luminarias LED e instalación completa de mobiliario
Firma Profesional Ambiental / Residente: Dina Mercado	


Scanned with CamScanner

FI-03 — CONTROL DE GESTIÓN SOCIAL, MANO DE OBRA, MOVILIDAD Y ECO-EFICIENCIA	
Proyecto: Adecuaciones Locativas Palacio de Justicia — Torre Gentium	Fecha: 06/07/2026
No. PQR	Sin novedades — no se registraron PQR en el período
Fecha / Hora	N/A
Nombre del Funcionario Judicial / Despacho	N/A
Descripción de la Observación o Inconformidad	N/A
Medida de Corrección Inmediata Aplicada en Campo	N/A
Fecha / Hora de Cierre (≤ 24 horas)	N/A
COMPONENTE DE VERIFICACIÓN SOCIAL Y SOSTENIBILIDAD	
Mano de Obra Local (Meta PMA ≥ 50 % — residentes en Sincelejo)	Cumple — 3/3 trabajadores no profesionales residentes en Sincelejo (100 %)
¿Se cuenta con planillas PILA cruzadas con copias de cédula, certificados de la JAC o facturas de servicios públicos locales?	☑ Cumple ☐ No cumple ☐ N/A
¿Se diligenció la encuesta semanal de transporte y se verificó el uso de movilidad activa, compartida o transporte público?	☑ Cumple ☐ No cumple ☐ N/A
¿Se constató la ausencia total de vasos, platos y botellas desechables plásticas en las canecas de la obra?	☑ Cumple ☐ No cumple ☐ N/A
¿Cada trabajador porta su termo personal reusable?	☑ Cumple ☐ No cumple ☐ N/A
¿Se cuenta con las Actas de Vecindad de Inicio firmadas con registro fotográfico individualizado por despacho?	☒ Cumple ☐ No cumple ☐ N/A
Observaciones y hallazgos	Se mantiene el indicador de movilidad sostenible consolidado del mes en 57,1 %. Cierre de mes sin PQR registradas y con cumplimiento pleno de la política de cero plásticos de un solo uso.
Firma Profesional Ambiental / Residente	

Scanned with CamScanner

FI-02 — REGISTRO DE CONTROL Y TRAZABILIDAD DE RESIDUOS (RCD / RESPEL / RAEE)	
Proyecto:	Adecuaciones Locativas Palacio de Justicia — Torre Gentium | Fecha: 06/07/2026
Periodo de reporte	Quincena 2 — 22 de junio al 09 de julio de 2026 (cierre de mes)
Volumen aproximado retirado (m³)	0 m³ evacuados en esta quincena (sin movimientos adicionales de disposición final)
Nombre del transportador autorizado	N/A — no se realizó transporte de RCD en esta quincena
Sitio de disposición final autorizado	N/A — aplica el mismo sitio autorizado de la Quincena 1 para futuras evacuaciones
Número de placa del vehículo de transporte	N/A
Hora de salida del edificio	N/A
Certificado de disposición recibido	☒ Cumple ☐ No cumple ☐ N/A XX
¿Los escombros pétreos (cerámica/mortero) se encuentran separados de los no pétreos (drywall/perfiles)?	☒ Cumple ☐ No cumple ☐ N/A
¿Los RCD permanecen confinados en bolsas de lona dentro de la obra, pasillos y rutas de evacuación libres?	☒ Cumple ☐ No cumple ☐ N/A
¿El desmonte de tubos fluorescentes se ejecutó de forma manual e intacta, sin roturas liberadoras de mercurio?	☒ Cumple ☐ No cumple ☐ N/A
¿Las luminarias (RESPEL) están embaladas en cajas cerradas, rotuladas por riesgo químico y sobre estibas en celda transitoria?	☒ Cumple ☐ No cumple ☐ N/A
¿El transportador de RCD cuenta con lona perimetral de cobertura sujeta?	☐ Cumple ☐ No cumple ☒ N/A XX
Observaciones y hallazgos	Las 5 luminarias RESPEL continúan en acopio transitorio, pendiente de gestión logística hacia un gestor autorizado fuera del departamento de Sucre.
Firma Profesional Ambiental / Residente	Gina Mercado A

Scanned with CamScanner

FI-05 — FORMATO DE REGISTRO DE INCIDENTES Y NOVEDADES AMBIENTALES	
Proyecto	Adecuaciones Locativas Palacio de Justicia — Torre Gentium | Fecha: 06/07/2026
Tipo de incidente (Derrame / Rotura / Ruido / Polvo / Obstrucción / Otro)	Sin incidentes registrados en el periodo (09 de junio al 09 de julio de 2026)
Descripción detallada del evento	No aplica
Causa probable	No aplica
Actividad en ejecución al momento del evento	No aplica
Personas afectadas o en riesgo	Ninguna
Acción inmediata tomada	No aplica
Se notificó a la interventoría dentro de las primeras 2 horas	☐ Cumple ☐ No cumple ☒ N/A XX
Acción correctiva programada	No aplica
Fecha límite para cierre de la acción correctiva	N/A
Acción correctiva cerrada	N/A
Observaciones y hallazgos	Se certifica que durante el mes 1 no se registró ningún derrame, rotura de luminarias, conato de incendio, falla eléctrica ni otra contingencia ambiental. El módulo de contención de emergencias (arena seca, aserrín y plástico) permaneció disponible y operativo en el frente de obra durante la totalidad del periodo, sin haber sido requerida su activación.
Firma Profesional Ambiental / Residente	

Scanned with CamScanner