MetrOmega
SU EQUIPO CONFIABLE

Informe Técnico
5314

INSTRUMENTO:	CABINA DE EXTRACCIÓN	**EMPRESA:**	ITM
FABRICANTE:	ANALYTICA	**UBICACIÓN:**	ÁREA GENERAL
MODELO:	120X	**RANGO DE MEDICIÓN:**	NO APLICA
SERIE:	3008183939	**RESOLUCIÓN:**	NO APLICA
CÓDIGO:	LCB002	**FECHA:**	2026-08-04


RECEPCIÓN DEL EQUIPO:



- *El equipo se recibe en condiciones físicas óptimas, no se observan signos de maltrato o mala operación.*


EJECUCION:


- *Se realizó limpieza del exterior e interior del equipo.*





- *Se verificó el voltaje de alimentación:*





- *Revisión estado del panel de operación.*



- *Se verificó variador y tablero eléctrico.*







- *Se verificó corriente del motor- extractor*





- *Se verificó sistema de poleas de la ventana (guillotina)*





- *Se verificó el sistema de iluminación de luz blanca*






- *Se verificó y revisó conexiones eléctricas.*

MetrOmega
SU EQUIPO CONFIABLE







RECOMENDACIONES:

- *Realizar limpieza cuando se utilice el equipo.*

OBSERVACIONES:

- *El equipo se deja operando dentro de especificaciones técnicas.*

Todos nuestros servicios están enfocados hacia la satisfacción total de los clientes, si esta labor no cumple con todos sus requerimientos, siéntase totalmente libre de comunicarnos su necesidad o sugerencia.

Cordialmente,

Livistong Saa
Servicio Técnico
METROMEGA S.A.S.