



FRENTE DE TRABAJO ATACO

UNIÓN TEMPORAL MARV 7

JUNIO DEL 2026

UNIÓN TEMPORAL MARV 7

INFORME

JUNIO DEL 2026



OBJETO

CONTRATO NO.3034 DE 2026

“CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA”.

FRENTE DE TRABAJO ATACO

UNIÓN TEMPORAL MARV 7



INFORME

JUNIO DEL 2026

INTEGRANTES

SUPERVISOR DE CAMPO
RETROEXCAVADORA NUEVA #3
MOTONIVELADORA #5
VOLQUETA #43

ING. DIANA GALLEGO
JUAN DIEGO CALA/JEIDER CAMACHO
NOLBERTO ORTEGON
FERDY NEIL SANCHEZ

FRENTE DE TRABAJO ATACO

UNIÓN TEMPORAL MARV 7

INFORME

JUNIO DEL 2026




VIA INTERVENIDA

MEJORAMIENTO Y REMOCIÓN DE MATERIAL: LAS PERLAS

FRENTE DE TRABAJO ATACO

UNIÓN TEMPORAL MARV 7


MAQUINARIA EN OPERACIÓN



FRENTE DE TRABAJO ATACO



INFORME JUNIO DEL 2026



UNIÓN TEMPORAL MARV 7



INFORME

JUNIO DEL 2026

TOTAL, ACTIVIDADES REALIZADAS ATACO MEJORAMIENTO DE LA VÍA

FECHA	ABSCISA		VOLQUETA No.	VOL. VIAJE	No. VIAJES	VOLUMEN
	DE	A				
01/06/2026	K0+000	K0+419	43	7	3	21
02/06/2026	K0+419	K0+828	43	7	3	21
05/06/2026	K0+828	K1+237	43	7	3	21
10/06/2026	K1+237	K1+646	43	7	3	21
11/06/2026	K1+646	K2+055	43	7	3	21
12/06/2026	K2+055	K2+464	43	7	3	21
16/06/2026	K2+464	K2+873	43	7	3	21
17/06/2026	K2+873	K3+282	43	7	3	21
18/06/2026	K3+282	K3+691	43	7	3	21
19/06/2026	K3+691	K4+100	43	7	3	21
30/06/2026	K4+100	K4+500	43	7	3	21
TOTAL MEJORAMIENTO DE LA VIA						231

FRENTE DE TRABAJO ATACO



TOTAL, ACTIVIDADES REALIZADAS ATACO CONFORMACIÓN DE LA VÍA

FECHA	ABSCISA		LONGITUD	ANCHO	AREA
	DE	A			
01/06/2026	K0+000	K0+419	419	5	2.095
02/06/2026	K0+419	K0+828	409	5	2.045
05/06/2026	K0+828	K1+237	409	5	2.045
10/06/2026	K1+237	K1+646	409	5	2.045
11/06/2026	K1+646	K2+055	409	5	2.045
12/06/2026	K2+055	K2+464	409	5	2.045
16/06/2026	K2+464	K2+873	409	5	2.045
17/06/2026	K2+873	K3+282	409	5	2.045
18/06/2026	K3+282	K3+691	409	5	2.045
19/06/2026	K3+691	K4+100	409	5	2.045
30/06/2026	K4+100	K4+500	400	5	2.000
TOTAL CONFORMACION DE LA VIA					22.500

UNIÓN TEMPORAL MARV 7

INFORME

JUNIO DEL 2026



TOTAL, ACTIVIDADES REALIZADAS ATACO CONFORMACIÓN DE CUNETAS

FECHA	ABSCISA		LONGITUD	N° CARRILES	LONGITUD TOTAL
	DE	A			
01/06/2026	K0+000	K0+419	419	1	419
02/06/2026	K0+419	K0+828	409	1	409
05/06/2026	K0+828	K1+237	409	1	409
10/06/2026	K1+237	K1+646	409	1	409
11/06/2026	K1+646	K2+055	409	1	409
12/06/2026	K2+055	K2+464	409	1	409
16/06/2026	K2+464	K2+873	409	1	409
17/06/2026	K2+873	K3+282	409	1	409
18/06/2026	K3+282	K3+691	409	1	409
19/06/2026	K3+691	K4+100	409	1	409
30/06/2026	K4+100	K4+500	400	1	400
TOTAL CUNETAS					4.500

FRENTE DE TRABAJO ATACO

UNIÓN TEMPORAL MARV 7



INFORME
JUNIO DEL 2026

LIMPIEZA Y REMOCIÓN DE MATERIAL SOBRE LA VÍA

FECHA	ABSCISA		LONG.	ANCHO	ALTO	VOLUMEN
	DE	A				
03/06/2026	LAS PERLAS		10	3	1	30
04/06/2026			10	3	1	30
09/06/2026			10	2	2	40
TOTAL LIMPIEZA Y REMOCIÓN						100

FRENTE DE TRABAJO ATACO

UNIÓN TEMPORAL MARV 7



INFORME

JUNIO DEL 2026

TOTAL, ACTIVIDADES REALIZADAS

MUNICIPIO	KILOMETROS (KM)	VOLUMEN (M3)
ATACO: LAS PERLAS	4,5	
		100
TOTAL, MEJORAMIENTO Y REMOCIÓN DE MATERIAL SOBRE LA VÍA		4,5 KM 100 M3

FRENTE DE TRABAJO ATACO



CONTRATISTA UNION TEMPORAL MARV 7

OBJETO DEL CONTRATO

CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS DE PUNTOS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA

REGISTRO FOTOGRÁFICO

FRENTE DE TRABAJO ATACO

JUNIO 2026

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA – SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y HÁBITAT

UNIÓN TEMPORAL MARV 7	CONTRATO NO.3034 DE 2026	
-----------------------	--------------------------	---

CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACIÓN DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL GESTIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS VIALES, PUNTOS CRÍTICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA

MUNICIPIO DE ATACO

PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DEL 2026

**INFORME MENSUAL
GOBERNACIÓN DEL TOLIMA**

UNIÓN TEMPORAL MARV 7	CONTRATO NO.3034 DE 2026	
-----------------------	--------------------------	---

CONTENIDO

MUNICIPIO DE ATACO	1
CONTENIDO	2
1. INTRODUCCIÓN	3
2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	3
3. LOCALIZACIÓN	4
4. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO	5
5. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL MES	5
5.1 CONTROL DE LA PROGRAMACIÓN	6
6. PERSONAL, MAQUINARIA Y EQUIPO	6
6.1 PERSONAL UTILIZADO	6
7. REGISTRO FOTOGRÁFICO	8
7.1 ACTIVIDADES EN ATACO: LAS PERLAS	8
7.2 ACTIVIDADES REMOCIÓN DE MATERIAL ATACO: LAS PERLAS	17

UNIÓN TEMPORAL MARV 7	CONTRATO NO.3034 DE 2026	
-----------------------	--------------------------	---

1. INTRODUCCIÓN

El presente documento tiene como objetivo dar a conocer los aspectos relevantes de la gestión de la maquinaria pesada y volquetas de la Gobernación del Tolima y la maquinaria de la unión nacional de gestión de riesgo de desastres, en la realización y atención de emergencias viales, puntos críticos y mantenimiento de la red vial del Municipio de Ataco – Tolima.

2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

El proyecto a realizar consta del mantenimiento en la zona rural del municipio de Ataco específicamente en la vía de las veredas del municipio con maquinaria de la Gobernación del Tolima.

La infraestructura por intervenir beneficiará las vías del municipio de Ataco, por lo tanto, se realizará el mantenimiento a los tramos críticos autorizados por la Gobernación del Tolima y así proveer una superficie de rodamiento adecuada, con el fin de facilitar el diario vivir a la comunidad.

Cabe resaltar que las actividades solamente contemplan limpieza, ampliación de la vía, recuperación de banca, apertura y extendido de material con el apoyo de 1 retroexcavadora, 1 motoniveladora y 1 volqueta.

Esta es una obra que representa un gran aporte para la comunidad, adicionalmente, en este caso no solo se benefician los que residen cerca, sino que se favorece en general a todos los habitantes del municipio, teniendo en cuenta que es una zona de desarrollo agrícola y de crecimiento turístico.

UNIÓN TEMPORAL MARV 7

CONTRATO NO.3034 DE 2026




3. LOCALIZACIÓN

El proyecto principalmente se encuentra ubicado en el país de Colombia oficialmente República de Colombia, es un país soberano situado en la región noroccidental de América del Sur que se encuentra constituido en un estado unitario, social y democrático de derecho cuya forma de gobierno es presidencialista. Es una república que está organizada políticamente en 32 departamentos descentralizados y el Distrito Capital de Bogotá, sede del gobierno nacional.


En Colombia, exactamente en el departamento del Tolima que es uno de los treinta y dos departamentos que, junto con Bogotá, Distrito Capital, forman la República de Colombia. Su capital es Ibagué. Está ubicado en el centro-oeste del país, en la región andina, limitando al norte con Caldas, al este con Cundinamarca, al sur con Huila y Cauca, y al oeste con Valle del Cauca, Quindío y Risaralda. El río Magdalena atraviesa Tolima de sur a norte.

Ataco, ubicado en el departamento del Tolima es un municipio que forma parte de la región Andina del país. Está situado a unas 2 horas al suroeste de Ibagué, la capital del Tolima, y a aproximadamente 30 minutos de Melgar, uno de los destinos turísticos más conocidos del departamento.



UNIÓN TEMPORAL MARV 7	CONTRATO NO.3034 DE 2026	
-----------------------	--------------------------	---

4. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO



5. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL MES

Durante el periodo comprendido se realizaron las actividades de mantenimiento, destinados primordialmente a la recuperación y conformación de la vía, limpieza mecánica, extensión de material de afirmado para la recuperación de la banca; estas actividades se realizaron con apoyo de equipo de la Alcaldía del municipio y un kit de maquinaria amarilla el cual está conformado por 1 volqueta, 1 motoniveladora y 1 retroexcavadora por parte de la Gobernación del departamento.

Se realizaron las actividades de mantenimiento sobre la vía de la vereda Las Perlas, específicamente mejoramiento y conformación de la misma, limpieza de alcantarillas, extensión de material de afirmado para la recuperación de la banca y atención de pasos críticos logrando remover gran cantidad de tierra en la vía en general.

Esto permitió la solución y rehabilitación del corredor vial, ya que es importante restablecer el tránsito vehicular para beneficio de la comunidad y el poder transportar sus productos.

Para finalizar, en el periodo transcurrido del mes se conformaron 4,5 km de vía y se removieron 100 m3 de material sobre la misma; el estado del tiempo y las condiciones climáticas no fueron favorables, por lo tanto, se registraron lluvias equivalentes a un total de 16 horas.

UNIÓN TEMPORAL MARV 7	CONTRATO NO.3034 DE 2026	
-----------------------	--------------------------	---

5.1 CONTROL DE LA PROGRAMACIÓN

De conformidad con las actividades realizadas en el municipio se conformaron 4,5 km de vía:

FECHA	MUNICIPIO	KILOMETROS INTERVENIDOS (KM)
Del 01/06/2026 al 30/06/2026	ATACO: LAS PERLAS	4,5
TOTAL, KILÓMETROS INTERVENIDOS		4,5 KM

Logrando atender puntos críticos en la vía de Ataco se muestra a continuación la cantidad de tierra removida en los sectores mencionados anteriormente:

FECHA	MUNICIPIO	VOLUMEN (M3)
03/06/2026	ATACO: LAS PERLAS	30
04/06/2026		30
09/06/2026		40
TOTAL, LIMPIEZA Y REMOCIÓN DE MATERIAL SOBRE LA VÍA		100 M3

6. PERSONAL, MAQUINARIA Y EQUIPO

6.1 PERSONAL UTILIZADO

CARGO	PROFESIÓN	NOMBRE
SUPERVISOR	INGENIERO CIVIL	DIANA GALLEGO
OPERARIO DE RETROEXCAVADORA	OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA	JUAN DIEGO CALA
OPERARIO DE RETROEXCAVADORA	OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA	JEIDER CAMACHO

UNIÓN TEMPORAL MARV 7	CONTRATO NO.3034 DE 2026	 GOBERNACIÓN DEL TOLIMA
-----------------------	--------------------------	---

OPERARIO DE MOTONIVELADORA	OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA	NOLBERTO ORTEGÓN
CONDUCTOR DE VOLQUETA	CONDUCTOR DE MAQUINARIA PESADA	FERDY NEIL SANCHEZ

6.2 MAQUINARIA Y EQUIPO UTILIZADO POR EL CONTRATISTA

Para realizar las labores durante este periodo se empleó el kit de maquinaria pesada como:

MAQUINARIA	NUMERO	CANTIDAD
RETROEXCAVADORA	NUEVA #3	1
VOLQUETA	43	1
MOTONIVELADORA	#5	1


UNIÓN TEMPORAL MARV 7

CONTRATO NO.3034 DE 2026




7. REGISTRO FOTOGRÁFICO

7.1 ACTIVIDADES EN ATACO: LAS PERLAS




LAS PERLAS




LAS PERLAS

UNIÓN TEMPORAL MARV 7

CONTRATO NO.3034 DE 2026




LAS PERLAS




LAS PERLAS

UNIÓN TEMPORAL MARV 7

CONTRATO NO.3034 DE 2026



LAS PERLAS



LAS PERLAS

UNIÓN TEMPORAL MARV 7

CONTRATO NO.3034 DE 2026



LAS PERLAS



LAS PERLAS

UNIÓN TEMPORAL MARV 7

CONTRATO NO.3034 DE 2026



5/06/2026, 7:21:00 a.m.
Ataco
Tolima
Colombia
El Pajón
Número de Índice: 1973




10/06/2026, 2:31:45 p.m.
Número de Índice: 2023

LAS PERLAS



10/06/2026, 2:32:16 p.m.
Número de Índice: 2027




11 Jun 2026 3:46:14 p.m.
62° NE
Altitud: 1743msnm
polo
NQX 934

LAS PERLAS

4659

UNIÓN TEMPORAL MARV 7

CONTRATO NO.3034 DE 2026




LAS PERLAS




LAS PERLAS

UNIÓN TEMPORAL MARV 7

CONTRATO NO.3034 DE 2026



LAS PERLAS




LAS PERLAS


4661

UNIÓN TEMPORAL MARV 7

CONTRATO NO.3034 DE 2026




LAS PERLAS




LAS PERLAS

UNIÓN TEMPORAL MARV 7

CONTRATO NO.3034 DE 2026



LAS PERLAS




LAS PERLAS

UNIÓN TEMPORAL MARV 7

CONTRATO NO.3034 DE 2026



7.2 ACTIVIDADES REMOCIÓN DE MATERIAL ATACO: LAS PERLAS





LAS PERLAS




LAS PERLAS

UNIÓN TEMPORAL MARV 7

CONTRATO NO.3034 DE 2026




LAS PERLAS



LAS PERLAS

UNIÓN TEMPORAL MARV 7

CONTRATO NO.3034 DE 2026



LAS PERLAS



LAS PERLAS

UNIÓN TEMPORAL MARV 7

CONTRATO NO.3034 DE 2026



9/06/2026 1:45:04 p.m.
Alaco
Tolima
Colombia
El Paujil
Número de índice: 2001



9/06/2026 1:53:45 p.m.
Alaco
Tolima
Colombia
El Paujil
Número de índice: 1999

LAS PERLAS




9/06/2026 1:44:45 p.m.
Alaco
Tolima
Colombia
El Paujil
Número de índice: 2005

LAS PERLAS

4667

UNIÓN TEMPORAL MARV 7

CONTRATO NO.3034 DE 2026



LAS PERLAS

Diana Gallego


DIANA MARCELA GALLEGU CAMPOS
SUPERVISORA DE CAMPO

VERSION 1		GOB-M-009					 GOBERNACIÓN DEL TOLIMA
UNIÓN TEMPORAL MARV 7		CONTRATO NO. 3034 DE 2026					
		CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA					
		INFORME DIARIO-TURNO					
CARRETERA: LAS PERLAS						MUNICIPIO: ATACO	
MEJORAMIENTO DE LA VIA CON MATERIAL DE LA ZONA					UNIDAD: M3		231
FECHA	ABSCISA		VOLQUETA No.	VOL. VIAJE	No. VIAJES	VOLUMEN	OBSERVACIONES
	DE	A					
01/06/2026	K0+000	K0+419	43	7	3	21	Se laboro Normalmente.
02/06/2026	K0+419	K0+828	43	7	3	21	Se laboro Normalmente.
05/06/2026	K0+828	K1+237	43	7	3	21	Se laboro Normalmente.
10/06/2026	K1+237	K1+646	43	7	3	21	Se laboro Normalmente.
11/06/2026	K1+646	K2+055	43	7	3	21	Se laboro Normalmente.
12/06/2026	K2+055	K2+464	43	7	3	21	Se laboro Normalmente.
16/06/2026	K2+464	K2+873	43	7	3	21	Se laboro Normalmente.
17/06/2026	K2+873	K3+282	43	7	3	21	Se laboro Normalmente.
06/2026	K3+282	K3+691	43	7	3	21	Se laboro Normalmente.
19/06/2026	K3+691	K4+100	43	7	3	21	Se laboro Normalmente.
30/06/2026	K4+100	K4+500	43	7	3	21	Se laboro Normalmente.
TOTAL MEJORAMIENTO DE LA VIA						231	
TOTAL MEJORAMIENTO DE LA VIA CON MATERIAL DE LA ZONA						231	
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> <p>Vo.Bo. Supervisora contrato 3034 DE 2026</p> <p>Firma: <u>Diana Gallego</u></p> <p>Nombre: <u>Diana Gallego</u></p> <p>c.c. <u>38.210.237</u></p> </div> <div style="width: 45%;"> <p>Vo.Bo. Coordinador contrato 3034 DE 2026</p> <p>Firma: <u>Jeison Giovanni Alvis L</u></p> <p>Nombre: <u>Jeison Giovanni Alvis L</u></p> <p>c.c. <u>1.110.512.907</u></p> </div> </div>							

VERSION 1	GOB-M-009					 GOBERNACIÓN DEL TOLIMA
UNIÓN TEMPORAL MARV 7	CONTRATO NO. 3034 DE 2026					
	CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA					
	INFORME DIARIO-TURNO					
CARRETERA: LAS PERLAS						MUNICIPIO: ATACO
CONFORMACION DE LA VIA SIN COMPACTAR					UNIDAD: M2	22.500
FECHA	ABSCISA		LONGITUD	ANCHO	AREA	OBSERVACIONES
	DE	A				
01/06/2026	K0+000	K0+419	419	5	2.095	Se laboro Normalmente.
02/06/2026	K0+419	K0+828	409	5	2.045	Se laboro Normalmente.
05/06/2026	K0+828	K1+237	409	5	2.045	Se laboro Normalmente.
10/06/2026	K1+237	K1+646	409	5	2.045	Se laboro Normalmente.
11/06/2026	K1+646	K2+055	409	5	2.045	Se laboro Normalmente.
12/06/2026	K2+055	K2+464	409	5	2.045	Se laboro Normalmente.
16/06/2026	K2+464	K2+873	409	5	2.045	Se laboro Normalmente.
17/06/2026	K2+873	K3+282	409	5	2.045	Se laboro Normalmente.
18/06/2026	K3+282	K3+691	409	5	2.045	Se laboro Normalmente.
19/06/2026	K3+691	K4+100	409	5	2.045	Se laboro Normalmente.
30/06/2026	K4+100	K4+500	400	5	2.000	Se laboro Normalmente.
TOTAL CONFORMACION DE LA VIA					22.500	
TOTAL CONFORMACION DE LA VIA SIN COMPACTAR					22.500	
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> <p>Vo.Bo. Supervisora contrato 3034 DE 2026</p> <p>Firma: <u>Diana Gallego</u></p> <p>Nombre: <u>Diana Gallego</u></p> <p>c.c. <u>38.210.237</u></p> </div> <div style="width: 45%;"> <p>Vo.Bo. Coordinador contrato 3034 DE 2026</p> <p>Firma: <u>Jeison Giovanni Alvis Lozano</u></p> <p>Nombre: <u>Jeison Giovanni Alvis Lozano</u></p> <p>c.c. <u>1.110.512.907</u></p> </div> </div>						

UBA

VERSION 1		GOB-M-009				
		CONTRATO NO. 3034 DE 2026				
UNIÓN TEMPORAL MARV 7		CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA				
		INFORME DIARIO-TURNO				
CARRETERA: LAS PERLAS					MUNICIPIO: ATACO	
CONFORMACION DE CUNETAS					UNIDAD: ML	4.500
FECHA	ABSCISA		LONGITUD	N° CARRILES	LONGITUD TOTAL	OBSERVACIONES
	DE	A				
01/06/2026	K0+000	K0+419	419	1	419	Se laboro Normalmente.
02/06/2026	K0+419	K0+828	409	1	409	Se laboro Normalmente.
05/06/2026	K0+828	K1+237	409	1	409	Se laboro Normalmente.
10/06/2026	K1+237	K1+646	409	1	409	Se laboro Normalmente.
11/06/2026	K1+646	K2+055	409	1	409	Se laboro Normalmente.
12/06/2026	K2+055	K2+464	409	1	409	Se laboro Normalmente.
16/06/2026	K2+464	K2+873	409	1	409	Se laboro Normalmente.
17/06/2026	K2+873	K3+282	409	1	409	Se laboro Normalmente.
18/06/2026	K3+282	K3+691	409	1	409	Se laboro Normalmente.
19/06/2026	K3+691	K4+100	409	1	409	Se laboro Normalmente.
30/06/2026	K4+100	K4+500	400	1	400	Se laboro Normalmente.
TOTAL CUNETA					4.500	
TOTAL CONFORMACION DE CUNETAS					4.500	
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> <p>Vo.Bo. Supervisora contrato 3034 DE 2026</p> <p>Firma: <u>Diana Gallego</u></p> <p>Nombre: Diana Gallego</p> <p>c.c. 38.210.237</p> </div> <div style="width: 45%;"> <p>Vo.Bo. Coordinador contrato 3034 DE 2026</p> <p>Firma: <u>Jelson Giovanni Alvis Lozano</u></p> <p>Nombre: Jelson Giovanni Alvis Lozano</p> <p>c.c. 1.110.512.907</p> </div> </div>						

VERSION 1		GOB-M-009					
UNIÓN TEMPORAL MARV 7		CONTRATO NO.3034 DE 2026					
		CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA					
		INFORME DIARIO-TURNO					
CARRETERA: LAS PERLAS					MUNICIPIO: ATACO		
LIMPIEZA Y REMOCIÓN DE MATERIAL SOBRE LA VÍA					UNIDAD: M3		100
FECHA	ABSCISA		LONG.	ANCHO	ALTO	VOLUMEN	OBSERVACIONES
	DE	A					
03/06/2026	LAS PERLAS		10	3	1	30	Se laboro Normalmente.
04/06/2026			10	3	1	30	Se laboro Normalmente.
09/06/2026			10	2	2	40	Se laboro Normalmente.
TOTAL LIMPIEZA Y REMOCIÓN						100	
TOTAL LIMPIEZA Y REMOCIÓN DE MATERIAL SOBRE LA VÍA						100	
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> <p>Vo.Bo. Supervisora contrato 3034 DE 2026</p> <p>Firma: </p> <p>Nombre: Diana Gallego</p> <p>c.c. 38.210.237</p> </div> <div style="width: 45%;"> <p>Vo.Bo. Coordinador contrato 3034 DE 2026</p> <p>Firma: </p> <p>Nombre: Jelson Giovanni Alvis Lozano</p> <p>c.c. 1.110.512.907</p> </div> </div>							

UNIÓN TEMPORAL MARV 7

CONTRATO 3034 DE 2026



CONTRATISTA UNION TEMPORAL MARV 7

OBJETO DEL CONTRATO

CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS DE PUNTOS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA

ACTAS DE COMUNIDAD

FRENTE DE TRABAJO ATACO

JUNIO 2026

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA – SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y HÁBITAT

AUTORIZACIÓN PARA RESGUARDO DE LA MAQUINARIA

Yo, Carlos Velazquez, con Cédula de Ciudadanía N° 7.520.324, Por medio del presente documento, y en calidad de Administrador, del predio La Linda de la vereda _____, del municipio Ataco autorizo al Ingeniero (a) Jeison O. Am L. quien en representación del contrato 3034 de Abril de 2026 la (UNIÓN TEMPORAL MARV 7), cuyo objeto es "CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA". Para estacionar y resguardar la maquinaria del mantenimiento de las vías como son:

Volqueta #43,
Retroexcavadora #3,
Motoniveladora #5,
Cargador _____,
Vibrocompactador _____,
Excavadora _____,

Con el compromiso de velar por el buen estado y la seguridad de los mismos durante la permanencia en el predio y no permitir el acceso o manipulación de la maquinaria a personal ajeno y/o sin autorización únicamente del Ingeniero Supervisor.

Esta autorización se expide para la Ejecución del contrato 3034 de 2026 y así mismo declaro la posesión del predio para emitir la presente autorización.

Carlos Velazquez
Firma Administrador o Propietario
C.C. No. 7.520.324

Pdte. Junta de acción Comunal (testigo)
C.C. No.

UNIÓN TEMPORAL MARV 7

CONTRATO 3034 DE 2026



CONTRATISTA UNION TEMPORAL MARV 7

OBJETO DEL CONTRATO

CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS DE PUNTOS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA

PREOPERACIONALES EQUIPO

FRENTE DE TRABAJO ATACO

JUNIO 2026

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA – SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y HÁBITAT

11673

VERSION 1		GOB-M-001																							
UNIÓN TEMPORAL MARV 7										PREOPERACIONAL DE VOLQUETAS															
PERIODO: 01 DE JUNIO AL 05 DE JUNIO 2026																									
CONTRATO		3034 DE 2026				PLACA: NQX 934				MARCA: INTERNATIONAL															
EQUIPO No.		43				MODELO: 2026				FRENTE DE TRABAJO: ATACO															
INSPECCIONADO POR: ING. DIANA GALLEGO										LOCALIZACION: LAS PERLAS															
Licencia de conduccion:										Póliza de Responsabilidad Civil:															
Licencia de tránsito No.		C2				Última Revisión Tecnicomecanica:																			
		HORA INICIO OPERACIÓN		7:00		7:00		7:00		7:00		7:00													
		KILOMETRAJE INICIAL		9582		9640		9699		9758		9817													
		DIA		LUN		MAR		MIER		JUE		VIE		SAB		DOM									
ITEM		ELEMENTOS A CONTROLAR		B		M		B		M		B		M		B		M		B		M		OBSERVACIONES	
EQUIPO DE CARRETERA		Botiquin		X				X				X				X									
		Kit de contingencia según listado adjunto		X				X				X				X									
		Caja de Herramienta		X				X				X				X									
		Tacos		X				X				X				X									
		Gato		X				X				X				X									
		Linterna recargable		X				X				X				X									
		Extintor ABC - 20 lbs volco - 10 lbs cabina		X				X				X				X									
ESTADO GENERAL		Estado del motor		X				X				X				X									
		Estado del Tanque de combustible		X				X				X				X									
		Nivel del aceite		X				X				X				X									
		Soportes motor		X				X				X				X									
		Estado del exhosto		X				X				X				X									
		Estado del switche de encendido		X				X				X				X									
LUCES		De Trabajo delanteras		X				X				X				X									
		De trabajo traseras		X				X				X				X									
		Direccionales Delanteras Y Traseras		X				X				X				X									
		Stop Traseros		X				X				X				X									
CABINA		Espejo Retrovisor		X				X				X				X									
		Espejos laterales		X				X				X				X									
		Alarma (o pito) de Retroceso		X				X				X				X									
		Pito Normal		X				X				X				X									
		Frenos de Servicio		X				X				X				X									
		Freno de emergencia		X				X				X				X									
		Dirección/suspensión(Terminales).		X				X				X				X									
		Cinturones de Seguridad		X				X				X				X									
		Estado de la puertas		X				X				X				X									
		Vidrio frontal en buen estado.		X				X				X				X									
		Limpia brisas		X				X				X				X									
		Extintor (20 lbs.) ABC para cabina y volco		X				X				X				X									
		Estado de los asientos		X				X				X				X									
		Indicadores (Hidráulico - voltímetro-Refrigerante, aire).		X				X				X				X									
		Velocímetro		X				X				X				X									
		Batería y cables		X				X				X				X									
LLANTAS		Sin cortaduras profundas y sin abultamientos		X				X				X				X									
		Repuesto		X				X				X				X									
ESTADO MECÁNICO		Control de fugas hidráulicas		X				X				X				X									
		Estado de correas		X				X				X				X									
		Caja de cambios en buen estado.		X				X				X				X									
		Radiador		X				X				X				X									
		Tanque de combustible (Abrazaderas-soporte)		X				X				X				X									
		Mangueras		X				X				X				X									
VOLCO		Estado del volco (Sin huecos ni cortaduras)		X				X				X				X									
		Ajuste de la tapa y compuerta del volco		X				X				X				X									
		condiciones de ganchos y pasadores de la tapa del volco		X				X				X				X									
		tornillos de seguridad para el cierre del volco		X				X				X				X									
		Estado de empaques del volco		X				X				X				X									
HORA FINALIZACIÓN OPERACIÓN		5:00		5:00		5:00		5:00		5:00															
KILOMETRAJE FINAL		9640		9699		9758		9817		9876															
DOCUMENTOS OPERADOR		Afilación EPS.				Afilación ARP.				Firma Verificación Inspector:															
Operador		Firma: <i>[Signature]</i>				El Equipo esta apto para Trabajar: <i>[Signature]</i> SI () NO ()																			
						Firma COORDINADOR																			

11675

VERSION 1		GOB-M-001																			
UNIÓN TEMPORAL MARV 7		PREOPERACIONAL DE VOLQUETAS																			
PERIODO: 16 DE JUNIO AL 19 DE JUNIO 2026																					
CONTRATO		3034 DE 2026		PLACA: NQX 934																	
EQUIPO No.		43		MARCA: INTERNATIONAL																	
INSPECCIONADO POR: ING. DIANA GALLEGO		MODELO: 2026		FRENTE DE TRABAJO: ATACO																	
Licencia de conducción:		Licencia de tránsito No. C2		Última Revisión Tecnicomecánica:																	
				Póliza de Responsabilidad Civil:																	
		HORA INICIO OPERACIÓN		7:00		7:00		7:00		7:00											
		KILOMETRAJE INICIAL		10112		10171		10230		10289											
		DIA		LUN		MAR		MIER		JUE		VIE		SAB		DOM					
ITEM		ELEMENTOS A CONTROLAR		B		M		B		M		B		M		B		M		OBSERVACIONES	
EQUIPO DE CARRETERA	Botiquín			X		X		X		X		X									
	Kit de contingencia según listado adjunto			X		X		X		X		X									
	Caja de Herramienta			X		X		X		X		X									
	Tacos			X		X		X		X		X									
	Gato			X		X		X		X		X									
	Linterna recargable			X		X		X		X		X									
	Extintor ABC - 20 lbs volco - 10 lbs cabina			X		X		X		X		X									
ESTADO GENERAL	Estado del motor			X		X		X		X		X									
	Estado del Tanque de combustible			X		X		X		X		X									
	Nivel del aceite			X		X		X		X		X									
	Soportes motor			X		X		X		X		X									
	Estado del exhosto			X		X		X		X		X									
	Estado del switch de encendido			X		X		X		X		X									
LUCES	De Trabajo delanteras			X		X		X		X		X									
	De trabajo traseras			X		X		X		X		X									
	Direccionales Delanteras Y Traseras			X		X		X		X		X									
	Stop Traseros			X		X		X		X		X									
CABINA	Espejo Retrovisor			X		X		X		X		X									
	Espejos laterales			X		X		X		X		X									
	Alarma (o pito) de Retroceso			X		X		X		X		X									
	Pito Normal			X		X		X		X		X									
	Frenos de Servicio			X		X		X		X		X									
	Freno de emergencia			X		X		X		X		X									
	Dirección/suspensión(Terminales).			X		X		X		X		X									
	Cinturones de Seguridad			X		X		X		X		X									
	Estado de la puertas			X		X		X		X		X									
	Vidrio frontal en buen estado.			X		X		X		X		X									
	Limpia brisas			X		X		X		X		X									
	Extintor (20 lbs.) ABC para cabina y volco			X		X		X		X		X									
	Estado de los asientos			X		X		X		X		X									
	Indicadores (Hidráulico - voltímetro- Refrigerante, aire).			X		X		X		X		X									
	Velocímetro			X		X		X		X		X									
Batería y cables			X		X		X		X		X										
LLANTAS	Sin cortaduras profundas y sin abultamientos			X		X		X		X		X									
	Repuesto			X		X		X		X		X									
ESTADO MECÁNICO	Control de fugas hidráulicas			X		X		X		X		X									
	Estado de correas			X		X		X		X		X									
	Caja de cambios en buen estado.			X		X		X		X		X									
	Radiador			X		X		X		X		X									
	Tanque de combustible (Abrazaderas-soporte)			X		X		X		X		X									
VOLCO	Mangueras			X		X		X		X		X									
	Estado del volco (Sin huecos ni cortaduras)			X		X		X		X		X									
	Ajuste de la tapa y compuerta del volco			X		X		X		X		X									
	condiciones de ganchos y pasadores de la tapa del volco			X		X		X		X		X									
	tornillos de seguridad para el cierre del volco			X		X		X		X		X									
	Estado de empaques del volco			X		X		X		X		X									
HORA FINALIZACIÓN OPERACIÓN				5:00		5:00		5:00		5:00											
KILOMETRAJE FINAL				10171		10230		10289		10347											
DOCUMENTOS OPERADOR		Afilación EPS.		Firma Verificación Inspector:		Diana Gallego															
		Afilación ARP.																			
Operador		Firma: Polo		El Equipo esta apto para Trabajar:		SI () NO ()															
				FIRMA COORDINADOR																	

4676

VERSION 1		GOB-M-001																			
UNIÓN TEMPORAL MARV 7		PREOPERACIONAL DE VOLQUETAS																			
PERIODO: 30 DE JUNIO																					
CONTRATO		3034 DE 2026		PLACA: NQX 934		MARCA: INTERNATIONAL															
EQUIPO No.		43		MODELO: 2026		FRENTE DE TRABAJO: ATACO															
INSPECCIONADO POR:		ING. DIANA GALLEG0		LOCALIZACION: LAS PERLAS																	
Licencia de conduccion:		Póliza de Responsabilidad Civil:																			
Licencia de transito No.		C2		Última Revisión Tecnicomecanica:																	
		HORA INICIO OPERACIÓN		7:00																	
		KILOMETRAJE INICIAL		10347																	
		DIA		LUN		MAR		MIER		JUE		VIE		SAB		DOM					
ÍTEM		ELEMENTOS A CONTROLAR		B		M		B		M		B		M		B		M		OBSERVACIONES	
EQUIPO DE CARRETERA		Botiquín				X															
		Kit de contingencia según listado adjunto				X															
		Caja de Herramienta				X															
		Tacos				X															
		Gato				X															
		Linterna recargable				X															
		Extintor ABC - 20 lbs volco - 10 lbs cabina				X															
ESTADO GENERAL		Estado del motor				X															
		Estado del Tanque de combustible				X															
		Nivel del aceite				X															
		Soportes motor				X															
		Estado del exhosto				X															
		Estado del switche de encendido				X															
LUCES		De Trabajo delanteras				X															
		De trabajo traseras				X															
		Direccionales Delanteras Y Traseras				X															
		Stop Traseros				X															
CABINA		Espejo Retrovisor				X															
		Espejos laterales				X															
		Alarma (o pito) de Retroceso				X															
		Pito Normal				X															
		Frenos de Servicio				X															
		Freno de emergencia				X															
		Dirección/suspensión(Terminales).				X															
		Cinturones de Seguridad				X															
		Estado de la puertas				X															
		Vidrio frontal en buen estado.				X															
		Limpia brisas				X															
		Extintor (20 lbs.) ABC para cabina y volco				X															
		Estado de los asientos				X															
		Indicadores (Hidráulico - voltímetro- Refrigerante, aire).				X															
		Velocímetro				X															
		Batería y cables				X															
LLANTAS		Sin cortaduras profundas y sin abultamientos				X															
		Repuesto				X															
ESTADO MECÁNICO		Control de fugas hidráulicas				X															
		Estado de correas				X															
		Caja de cambios en buen estado.				X															
		Radiador				X															
		Tanque de combustible (Abrazaderas-soporte)				X															
		Mangueras				X															
VOLCO		Estado del volco (Sin huecos ni cortaduras)				X															
		Ajuste de la tapa y compuerta del volco				X															
		condiciones de ganchos y pasadores de la tapa del volco				X															
		tornillos de seguridad para el cierre del volco				X															
		Estado de empaques del volco				X															
HORA FINALIZACIÓN OPERACIÓN						5:00															
KILOMETRAJE FINAL						10407															
DOCUMENTOS OPERADOR		Afilación EPS.																		Firma Verificación Inspector: <i>[Signature]</i>	
		Afilación ARP.																			
Operador		Firma: <i>Polo</i>																		El Equipo esta apto para Trabajar: SI () NO ()	
																				FIRMA COORDINADOR <i>[Signature]</i>	

1677

VERSION 1

GOB-M-002



UNIÓN TEMPORAL MARV 7

FORMATO INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PARA RETROEXCAVADORAS Y MOTONIVELADORA

CONTRATO N° 3034 DE 2026

INSPECCIONADO POR: ING. DIANA GALLEGO

PERIODO: 01 DE JUNIO AL 05 DE JUNIO 2026

MODELO: MOTO NUEVA # 5

LOCALIZACION: LAS PERLAS

FECHA:

MARCA:

KOMATSU

FRENTE DE TRABAJO:

ATACO

ITEM	HOROMETRO INICIAL DIA	318		323		327		332		336		SAB.		DOM.	
		LUN.	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	* De trabajo delanteras (altas/bajas)	2	X			X		X		X					
	* De trabajo delanteras	2	X			X		X		X					
	* Direccionales delanteras parqueo/giro	2	X			X		X		X					
	* Direccionales traseras de parqueo/giro	2	X			X		X		X					
	* De stop y señal trasera	2	X			X		X		X					
	* De trabajo traseras	2	X			X		X		X					
CABINA	* Protección antivuelco (R.O.P.S) certificada	1	X			X		X		X					
	* Cinturón de seguridad	1	X			X		X		X					
	Extintor de incendio (10 lbs PQS)	1	X			X		X		X					
	Asiento (dispositivo de giro)	1	X			X		X		X					
	* Indicadores (hidráulicos-refrigerantes-horometro-corriente-aceite motor)	Completos	X			X		X		X					
	Control ingreso humo (tubo de escape)	1	X			X		X		X					
ESTADO MECANICO	Alarma de retroceso	1	X			X		X		X					
	Escaleras y apoyos de acceso	2	X			X		X		X					
	Espejos laterales	2	X			X		X		X					
	* Espejo central convexo	1	X			X		X		X					
	Palancas de mando	2	X			X		X		X					
	Pedales	Todos	X			X		X		X					
LLANTAS	Control de fugas hidráulicas	Completos	X			X		X		X					
	* Estado de pasadores (Bastidor, Desgarrador)	Completos	X			X		X		X					
	Estado de pasadores (brazo/balde)	Completos	X			X		X		X					
	* Gatos estabilizadores en buen estado	2	X			X		X		X					
	Mecanismo de giro (brazo excavador)	1	X			X		X		X					
	* Función hidráulica en buen funcionamiento	Completas	X			X		X		X					
AVAL DE FUNCIONAMIENTO	* Freno de servicio en buen estado	4 llantas	X			X		X		X					
	* Freno de emergencia en buen estado	1	X			X		X		X					
	Estado general (desgarrador/balde)	2	X			X		X		X					
	Mandos de levante del brazo	2	X			X		X		X					
	* Gatos hidráulicos en buen estado	Todos	X			X		X		X					
	Compartimiento del motor aseado	Completo	X			X		X		X					
OBSERVACIONES:	Sistema de Dirección	1	X			X		X		X					
	En buen estado, sin abultamientos, cortadas	4	X			X		X		X					
	* Huellas en buen estado	4	X			X		X		X					
	HOROMETRO FINAL	323				327				332				341	
	FIRMA DIARIA DEL OPERADOR:														
	FIRMA VERIFICACION INSPECTOR:														
FIRMA COORDINADOR	EQUIPO FUERA DE SERVICIO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarse ÚNICAMENTE el OPERADOR del Equipo. En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a su SUPERVISOR quien tomará la decisión más segura.

16-13

VERSION 1

GOB-M-002



UNIÓN TEMPORAL MARV 7

FORMATO INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PARA RETROEXCAVADORAS Y MOTONIVELADORA

CONTRATO N° 3034 DE 2026

INSPECCIONADO POR: ING. DIANA GALLEGO

PERIODO: 09 DE JUNIO AL 12 DE JUNIO 2026

MODELO:

LOCALIZACION:

FECHA:

MOTO NUEVA # 5

MARCA:

KOMATSU

FRENTE DE TRABAJO:

ATACO

ITEM	HOROMETRO INICIAL DIA	LUN.		MAR.		MIER.		JUEV.		VIER.		SAB.		DOM.	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	2			X		X		X		X					
	2			X		X		X		X					
	2			X		X		X		X					
	2			X		X		X		X					
	2			X		X		X		X					
	2			X		X		X		X					
CABINA	1			X		X		X		X					
	1			X		X		X		X					
	1			X		X		X		X					
	1			X		X		X		X					
	1			X		X		X		X					
	1			X		X		X		X					
ESTADO MECANICO	Completos			X		X		X		X					
	1			X		X		X		X					
	1			X		X		X		X					
	2			X		X		X		X					
	2			X		X		X		X					
	2			X		X		X		X					
LLANTAS	1			X		X		X		X					
	2			X		X		X		X					
	2			X		X		X		X					
	2			X		X		X		X					
	2			X		X		X		X					
	2			X		X		X		X					
AVAL DE FUNCIONAMIENTO	4			X		X		X		X					
	4			X		X		X		X					
	4			X		X		X		X					
	4			X		X		X		X					
	4			X		X		X		X					
	4			X		X		X		X					

FIRMA COORDINADOR

OBSERVACIONES:

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarse ÚNICAMENTE el OPERADOR del Equipo. En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a su SUPERVISOR quien tomará la decisión más segura.

0679

VERSION 1

GOB-M-002



UNIÓN TEMPORAL MARV 7

FORMATO INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PARA RETROEXCAVADORAS Y MOTONIVELADORA

CONTRATO N°

3034 DE 2026

MODELO:

MOTO NUEVA # 5

MARCA:

KOMATSU

INSPECCIONADO POR: ING. DIANA GALLEGO

LOCALIZACION:

ATACO

PERIODO: 16 DE JUNIO AL 19 DE JUNIO 2026

FECHA:

ITEM	HOROMETRO INICIAL DIA	LUN		MAR.		MIER.		JUEV.		VIER.		SAB.		DOM.	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	* De trabajo delanteras (altas/bajas)	2		X		X		X		X					
	* De trabajo delanteras	2		X		X		X		X					
	* Direccionales delanteras parqueo/giro	2		X		X		X		X					
	* Direccionales traseras de parqueo/giro	2		X		X		X		X					
	* De stop y señal trasera	2		X		X		X		X					
CABINA	* De trabajo traseras	2		X		X		X		X					
	* Protección antivuelco (R.O.P.S) certificada	1		X		X		X		X					
	* Cinturón de seguridad	1		X		X		X		X					
	Extintor de incendio (10 lbs PQS)	1		X		X		X		X					
	Asiento (dispositivo de giro)	1		X		X		X		X					
ESTADO MECANICO	* Indicadores (hidráulicos-refrigerantes-horometro-corriente-acelle motor)	Completos				X		X		X					
	Control ingreso humo (tubo de escape)	1		X		X		X		X					
	Alarma de retroceso	1		X		X		X		X					
	Escaleras y apoyos de acceso	2		X		X		X		X					
	* Espejo lateral	2													
LLANTAS	* Espejo central convexo	1		X		X		X		X					
	Palancas de mando	2		X		X		X		X					
	Pedales	Todos		X		X		X		X					
	Control de fugas hidráulicas	Completo		X		X		X		X					
	* Estado de pasadores (Bastidor, Desgarrador)	Completos		X		X		X		X					
AVAL DE FUNCIONAMIENTO	Estado de pasadores (brazo/balide)	Completos		X		X		X		X					
	* Gatos estabilizadores en buen estado	2		X		X		X		X					
	Mecanismo de giro (brazo excavador)	1		X		X		X		X					
	* Función hidráulica en buen funcionamiento	Completas 4 llantas		X		X		X		X					
	* Freno de servicio en buen estado	1		X		X		X		X					
OBSERVACIONES:	* Freno de emergencia en buen estado	2		X		X		X		X					
	Estado general (desgarrador/balide)	2		X		X		X		X					
	Mandos de levante del brazo	Todos		X		X		X		X					
	* Gatos hidráulicos en buen estado	Completo		X		X		X		X					
	Compartimiento del motor aseado	1		X		X		X		X					
NOTA IMPORTANTE:	Sistema de Dirección	4		X		X		X		X					
	En buen estado, sin abultamientos, cortadas			X		X		X		X					
	* Huellas en buen estado			X		X		X		X					
	HOROMETRO FINAL														
FIRMA DIARIA DEL OPERADOR:															
FIRMA VERIFICACION INSPECTOR:															
EQUIPO FUERA DE SERVICIO															
FIRMA COORDINADOR															

NOTA IMPORTANTE: La Inspección preoperacional debe realizarse ÚNICAMENTE el OPERADOR del Equipo. En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a su SUPERVISOR quien tomará la decisión más segura.



UNIÓN TEMPORAL MARV 7

FORMATO INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PARA RETROEXCAVADORAS Y MOTONIVELADORA

CONTRATO N° 3034 DE 2026

INSPECCIONADO POR: ING. DIANA GALLEGO

PERIODO: 30 DE JUNIO DE 2026

MODELO:

LOCALIZACIÓN:

FECHA:

MOTO NUEVA # 5

MARCA:

LAS PERLAS

KOMATSU

FRENTE DE TRABAJO:

ATACO

ITEM	HOROMETRO INICIAL DIA	377																				
		LUN.	MAR.	MIER.	JUEV.	VIER.	SAB.	DOM.	LUN.	MAR.	MIER.	JUEV.	VIER.	SAB.	DOM.	LUN.	MAR.	MIER.	JUEV.	VIER.	SAB.	DOM.
LUCES	CANTIDAD	B	M	B	M	B	M	B	B	M	B	M	B	M	B	B	M	B	M	B	M	B
	* De trabajo delanteras (altas/bajas)																					
	* De trabajo delanteras																					
	* Direccionales delanteras parqueo/giro																					
	* Direccionales traseras de parqueo/giro																					
	* De stop y señal trasera																					
CABINA	CANTIDAD	B	M	B	M	B	M	B	B	M	B	M	B	M	B	B	M	B	M	B	M	B
	* De trabajo traseras																					
	* Protección antivuelco (R.O.P.S) certificada																					
	* Cinturón de seguridad																					
	Extintor de incendio (10 lbs PQS)																					
	Asiento (dispositivo de giro)																					
ESTADO MECANICO	CANTIDAD	B	M	B	M	B	M	B	B	M	B	M	B	M	B	B	M	B	M	B	M	B
	* Indicadores (hidráulicos-refrigerantes-horometro-corriente-apelle motor)																					
	Control Ingreso humo (tubo de escape)																					
	Alarma de retroceso																					
	Escaleras y apoyos de acceso																					
	Espejos laterales																					
LLANTAS	CANTIDAD	B	M	B	M	B	M	B	B	M	B	M	B	M	B	B	M	B	M	B	M	B
	* Espejo central convexo																					
	Palancas de mando																					
	Pedales																					
	Control de fugas hidráulicas																					
	* Estado de pasadores (Bastidor, Desgarrador)																					
AVAL DE FUNCIONAMIENTO	CANTIDAD	B	M	B	M	B	M	B	B	M	B	M	B	M	B	B	M	B	M	B	M	B
	Estado de pasadores (brazo/balide)																					
	* Gatos estabilizadores en buen estado																					
	Mecanismo de giro (brazo excavador)																					
	* Función hidráulica en buen funcionamiento																					
	* Freno de servicio en buen estado																					

OBSERVACIONES:

FIRMA COORDINADOR

		SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y HÁBITAT GOBERNACIÓN DEL TOLIMA ROUTINA DE MANTENIMIENTO OPERATIVO MOTONIVELADORA KOMATSU GD535-5											
		RUTINA DE MANTENIMIENTO OPERATIVO MOTONIVELADORA KOMATSU GD535-5		LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO			
		FECHA (DÍA/MES/AÑO) HOROMETRO		1/06/2026 318	2/06/2026 323	3/06/2026 327	4/06/2026 332	5/06/2026 336					
Cada 10 horas o diariamente		Daños, desgaste, holguras o grietas en cilindros, mangueras o conexiones - Revisar (Reparar de ser necesario)		✓	✓	✓	✓	✓					
		Suciedad y residuos en radiador - Revisar (Limpiar)		✓	✓	✓	✓	✓					
		Fugas de refrigerante o aceite - Revisar (Reparar de ser necesario)		✓	✓	✓	✓	✓					
		Estado de la batería - Revisar (Limpiar de ser necesario)		✓	✓	✓	✓	✓					
		Fugas de combustible - Revisar (Reparar de ser necesario)		✓	✓	✓	✓	✓					
		Fugas de aceite hidráulico y de transmisión - Revisar (Reparar de ser necesario)		✓	✓	✓	✓	✓					
		Fugas de líquido de frenos - Revisar (Reparar de ser necesario)		✓	✓	✓	✓	✓					
		Estado de las ruedas - Revisar (Reparar de ser necesario)		✓	✓	✓	✓	✓					
		Estado de pasamanos y escaleras - Revisar (Reparar de ser necesario)		✓	✓	✓	✓	✓					
		Monitor, indicadores y testigos - Revisar		✓	✓	✓	✓	✓					
		Espejos, reflectores y pernos - Revisar (Reparar de ser necesario)		✓	✓	✓	✓	✓					
		Terminales de la batería - Revisar (Ajustar de ser necesario)		✓	✓	✓	✓	✓					
		Cinturon de seguridad y abrazaderas - Revisar (Ajustar de ser necesario)		✓	✓	✓	✓	✓					
		Ventana de la cabina - Revisar (Limpiar de ser necesario)		✓	✓	✓	✓	✓					
		Estado de rines - Revisar (Reparar de ser necesario)		✓	✓	✓	✓	✓					
		Camara y monitor retrovisor - Revisar (Reparar de ser necesario)		✓	✓	✓	✓	✓					
		Nivel de refrigerante - Revisar (Ajustar de ser necesario)		✓	✓	✓	✓	✓					
		Nivel de combustible - Revisar (Ajustar de ser necesario)		✓	✓	✓	✓	✓					
		Drenar agua y sedimento del tanque de combustible		✓	✓	✓	✓	✓					
		Nivel de aceite de motor - Revisar (Ajustar de ser necesario)		✓	✓	✓	✓	✓					
		Indicador de polvo - Revisar (Limpiar o cambiar de ser necesario)		✓	✓	✓	✓	✓					
		Volante de dirección - Revisar (Ajustar de ser necesario)		✓	✓	✓	✓	✓					
		Filtro separador de agua - Revisar (Drenar de ser necesario)		✓	✓	✓	✓	✓					
		Cableado eléctrico - Revisar (Reparar de ser necesario)		✓	✓	✓	✓	✓					
		Bocina - Revisar (Reparar de ser necesario)		✓	✓	✓	✓	✓					



GOBIERNO DEL TOLIMA
RUTINA DE MANTENIMIENTO OPERATIVO
MOTONIVELADORA KOMATSU GD535-5



RUTINA DE MANTENIMIENTO OPERATIVO MOTONIVELADORA KOMATSU GD535-5		LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO
FECHA (DIA/MES/AÑO)		1/06/2026	2/06/2026	3/06/2026	4/06/2026	5/06/2026		
HOROMETRO		318	323	327	332	336		
Cada 10 horas o diariamente	Seguros - Revisar (Reparar de ser necesario)	✓	✓	✓	✓	✓		
	Limpiaparabrisas - Revisar (Ajustar de ser necesario)	✓	✓	✓	✓	✓		
	Nivel de aceite hidraulico - Revisar (Ajustar de ser necesario)	✓	✓	✓	✓	✓		
	Funcion de desempañado - Revisar (Ajustar de ser necesario)	✓	✓	✓	✓	✓		
	Puntos de lubricación - Revisar (Lubricar)	✓	✓	✓	✓	✓		
	Sistema de frenos - Revisar	✓	✓	✓	✓	✓		
	Sistema de refrigeración - Revisar (Limpiar)	✓	✓	✓	✓	✓		
	Filtro de aire - Revisar (Limpiar o cambiar)	✓	✓	✓	✓	✓		
	Valvula de evacuación - Revisar (Cambiar)	✓	✓	✓	✓	✓		
	Drenar agua del prefiltro de combustible	✓	✓	✓	✓	✓		
	Calentador electrico de aire de admision - Revisar	✓	✓	✓	✓	✓		
	Borde de la cuchilla - Revisar	✓	✓	✓	✓	✓		
	Desgaste de la cuchilla - Revisar	✓	✓	✓	✓	✓		
	Pedal de avance lento - Revisar	✓	✓	✓	✓	✓		
	Aletas del motor - Revisar (Limpiar)	✓	✓	✓	✓	✓		
	Condensador de aire acondicionado - Limpiar	✓	✓	✓	✓	✓		
	Aletas del radiador - Revisar (Limpiar)	✓	✓	✓	✓	✓		
	Presion en ruedas - Revisar	✓	✓	✓	✓	✓		
	Funcionamiento del acumulador - Revisar	✓	✓	✓	✓	✓		
	Respiradero del tanque hidraulico - Revisar (Limpiar)	✓	✓	✓	✓	✓		
	Pedales - Revisar (Limpiar)	✓	✓	✓	✓	✓		
	Correa del compresor de aire acondicionado - Revisar (Ajustar)	✓	✓	✓	✓	✓		
	Filtro de aire de aire acondicionado - Revisar (Limpiar)	✓	✓	✓	✓	✓		
	Alarma de reversa - Revisar	✓	✓	✓	✓	✓		

OBSERVACIONES:

FIRMA DE OPERADOR
Nombre NOLBERTO ORTEGON

FIRMA SUPERVISOR
Nombre: DIANA MARCELA GALLEGOS CAMPOS

Cada 10 horas o diariamente

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA
RUTINA DE MANTENIMIENTO OPERATIVO
MOTONIVELADORA KOMATSU GD535-5



RUTINA DE MANTENIMIENTO OPERATIVO MOTONIVELADORA KOMATSU GD535-5		LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO
FECHA (DÍA/MES/AÑO)			9/06/2026	10/06/2026	11/06/2026	12/06/2026		
HOROMETRO			341	345	350	354		
Cada 10 horas o diariamente	Seguros - Revisar (Reparar de ser necesario)		✓	✓	✓	✓		
	Limpiaparabrisas - Revisar (Ajustar de ser necesario)		✓	✓	✓	✓		
	Nivel de aceite hidráulico - Revisar (Ajustar de ser necesario)		✓	✓	✓	✓		
	Funcion de desempañado - Revisar (Ajustar de ser necesario)		✓	✓	✓	✓		
	Puntos de lubricación - Revisar (Lubricar)		✓	✓	✓	✓		
	Sistema de frenos - Revisar		✓	✓	✓	✓		
	Sistema de refrigeración - Revisar (Limpiar)		✓	✓	✓	✓		
	Filtro de aire - Revisar (Limpiar o cambiar)		✓	✓	✓	✓		
	Valvula de evacuación - Revisar (Cambiar)		✓	✓	✓	✓		
	Drenar agua del prefiltro de combustible		✓	✓	✓	✓		
	Calentador electrico de aire de admision - Revisar		✓	✓	✓	✓		
	Borde de la cuchilla - Revisar		✓	✓	✓	✓		
	Desgaste de la cuchilla - Revisar		✓	✓	✓	✓		
	Pedal de avance lento - Revisar		✓	✓	✓	✓		
	Aletas del motor - Revisar (Limpiar)		✓	✓	✓	✓		
	Condensador de aire acondicionado - Limpiar		✓	✓	✓	✓		
	Aletas del radiador - Revisar (Limpiar)		✓	✓	✓	✓		
	Presion en ruedas - Revisar		✓	✓	✓	✓		
	Funcionamiento del acumulador - Revisar		✓	✓	✓	✓		
	Respiradero del tanque hidraulico - Revisar (Limpiar)		✓	✓	✓	✓		
	Pedales - Revisar (Limpiar)		✓	✓	✓	✓		
	Correa del compresor de aire acondicionado - Revisar (Ajustar)		✓	✓	✓	✓		
	Filtro de aire de aire acondicionado - Revisar (Limpiar)		✓	✓	✓	✓		
	Alarma de reversa - Revisar		✓	✓	✓	✓		

OBSERVACIONES:

FIRMA DE OPERADOR
Nombre NOLBERTO ORTEGON

FIRMA SUPERVISOR
Nombre: DIANA MARCELA GALLEGOS CAMPOS



SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y HÁBITAT
GOBERNACIÓN DEL TOLIMA
ROUTINA DE MANTENIMIENTO OPERATIVO
MOTONIVELADORA KOMATSU GD535-5



	RUTINA DE MANTENIMIENTO OPERATIVO MOTONIVELADORA KOMATSU GD535-5							
	FECHA (DÍA/MES/AÑO)							
	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO	
		15/06/2026	17/06/2026	18/06/2026	19/06/2026			
		359	363	368	372			
Cada 10 horas o diariamente	Daños, desgaste, holguras o grietas en cilindros, mangueras o conexiones - Revisar (Reparar de ser necesario)							
	Suciedad y residuos en radiador - Revisar (Limpiar)	✓	✓	✓	✓			
	Fugas de refrigerante o aceite - Revisar (Reparar de ser necesario)	✓	✓	✓	✓			
	Estado de la batería - Revisar (Limpiar de ser necesario)	✓	✓	✓	✓			
	Fugas de combustible - Revisar (Reparar de ser necesario)	✓	✓	✓	✓			
	Fugas de aceite hidráulico y de transmisión - Revisar (Reparar de ser necesario)	✓	✓	✓	✓			
	Fugas de líquido de frenos - Revisar (Reparar de ser necesario)	✓	✓	✓	✓			
	Estado de las ruedas - Revisar (Reparar de ser necesario)	✓	✓	✓	✓			
	Estado de pasamanos y escaleras - Revisar (Reparar de ser necesario)	✓	✓	✓	✓			
	Monitor, indicadores y testigos - Revisar	✓	✓	✓	✓			
	Especios, reflectores y pernos - Revisar (Reparar de ser necesario)	✓	✓	✓	✓			
	Terminales de la batería - Revisar (Ajustar de ser necesario)	✓	✓	✓	✓			
	Cinturon de seguridad y abrazaderas - Revisar (Ajustar de ser necesario)	✓	✓	✓	✓			
	Ventana de la cabina - Revisar (Limpiar de ser necesario)	✓	✓	✓	✓			
	Estado de rines - Revisar (Reparar de ser necesario)	✓	✓	✓	✓			
	Camara y monitor retrovisor - Revisar (Reparar de ser necesario)	✓	✓	✓	✓			
	Nivel de refrigerante - Revisar (Ajustar de ser necesario)	✓	✓	✓	✓			
	Nivel de combustible - Revisar (Ajustar de ser necesario)	✓	✓	✓	✓			
	Drenar agua y sedimento del tanque de combustible	✓	✓	✓	✓			
	Nivel de aceite de motor - Revisar (Ajustar de ser necesario)	✓	✓	✓	✓			
	Indicador de polvo - Revisar (Limpiar o cambiar de ser necesario)	✓	✓	✓	✓			
	Volante de dirección - Revisar (Ajustar de ser necesario)	✓	✓	✓	✓			
	Filtro separador de agua - Revisar (Drenar de ser necesario)	✓	✓	✓	✓			
Cableado eléctrico - Revisar (Reparar de ser necesario)	✓	✓	✓	✓				
Bocina - Revisar (Reparar de ser necesario)	✓	✓	✓	✓				

11686



GOBERNACIÓN DEL TOLIMA
ROUTINA DE MANTENIMIENTO OPERATIVO
MOTONIVELADORA KOMATSU GD535-5



ROUTINA DE MANTENIMIENTO OPERATIVO MOTONIVELADORA KOMATSU GD535-5		LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO
FECHA (DIA/MES/AÑO)			15/06/2026	17/06/2026	18/06/2026	19/06/2026		
HOROMETRO			359	363	363	372		
Cada 10 horas o diariamente	Seguros - Revisar (Reparar de ser necesario)		✓	✓	✓	✓		
	Limpiaparabrisas - Revisar (Ajustar de ser necesario)		✓	✓	✓	✓		
	Nivel de aceite hidraulico - Revisar (Ajustar de ser necesario)		✓	✓	✓	✓		
	Funcion de desempañado - Revisar (Ajustar de ser necesario)		✓	✓	✓	✓		
	Puntos de lubricación - Revisar (Lubricar)		✓	✓	✓	✓		
	Sistema de frenos - Revisar		✓	✓	✓	✓		
	Sistema de refrigeración - Revisar (Limpiar)		✓	✓	✓	✓		
	Filtro de aire - Revisar (Limpiar o cambiar)		✓	✓	✓	✓		
	Valvula de evacuación - Revisar (Cambiar)		✓	✓	✓	✓		
	Drenar agua del prefiltro de combustible		✓	✓	✓	✓		
	Calentador electrico de aire de admision - Revisar		✓	✓	✓	✓		
	Borde de la cuchilla - Revisar		✓	✓	✓	✓		
	Desgaste de la cuchilla - Revisar		✓	✓	✓	✓		
	Pedal de avance lento - Revisar		✓	✓	✓	✓		
	Aletas del motor - Revisar (Limpiar)		✓	✓	✓	✓		
	Condensador de aire acondicionado - Limpiar		✓	✓	✓	✓		
	Aletas del radiador - Revisar (Limpiar)		✓	✓	✓	✓		
	Presion en ruedas - Revisar		✓	✓	✓	✓		
	Funcionamiento del acumulador - Revisar		✓	✓	✓	✓		
	Respiradero del tanque hidraulico - Revisar (Limpiar)		✓	✓	✓	✓		
	Pedales - Revisar (Limpiar)		✓	✓	✓	✓		
	Correa del compresor de aire acondicionado - Revisar (Ajustar)		✓	✓	✓	✓		
	Filtro de aire de aire acondicionado - Revisar (Limpiar)		✓	✓	✓	✓		
	Alarma de reversa - Revisar		✓	✓	✓	✓		

OBSERVACIONES:

FIRMA DE OPERADOR
Nombre NOLBERTO ORTEGON

FIRMA SUPERVISOR
Nombre: DIANA MARCELA GALLEGO CAMPOS

Cada 10 horas o diariamente								
RUTINA DE MANTENIMIENTO OPERATIVO MOTONIVELADORA KOMATSU GD535-5		LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO
FECHA (DÍA/MES/AÑO)			30/06/2026					
HOROMETRO			377					
Daños, desgaste, holguras o grietas en cilindros, mangueras o conexiones - Revisar (Reparar de ser necesario)			✓					
Suciedad y residuos en radiador - Revisar (Limpiar)			✓					
Fugas de refrigerante o aceite - Revisar (Reparar de ser necesario)			✓					
Estado de la batería - Revisar (Limpiar de ser necesario)			✓					
Fugas de combustible - Revisar (Reparar de ser necesario)			✓					
Fugas de aceite hidráulico y de transmisión - Revisar (Reparar de ser necesario)			✓					
Fugas de liquido de frenos - Revisar (Reparar de ser necesario)			✓					
Estado de las ruedas - Revisar (Reparar de ser necesario)			✓					
Estado de pasamanos y escaleras - Revisar (Reparar de ser necesario)			✓					
Monitor, indicadores y testigos - Revisar			✓					
Espejos, reflectores y pernos - Revisar (Reparar de ser necesario)			✓					
Terminales de la batería - Revisar (Ajustar de ser necesario)			✓					
Cinturon de seguridad y abrazaderas - Revisar (Ajustar de ser necesario)			✓					
Ventana de la cabina - Revisar (Limpiar de ser necesario)			✓					
Estado de rines - Revisar (Reparar de ser necesario)			✓					
Camara y monitor retrovisor - Revisar (Reparar de ser necesario)			✓					
Nivel de refrigerante - Revisar (Ajustar de ser necesario)			✓					
Nivel de combustible - Revisar (Ajustar de ser necesario)			✓					
Drenar agua y sedimento del tanque de combustible			✓					
Nivel de aceite de motor - Revisar (Ajustar de ser necesario)			✓					
Indicador de polvo - Revisar (Limpiar o cambiar de ser necesario)			✓					
Volante de dirección - Revisar (Ajustar de ser necesario)			✓					
Filtro separador de agua - Revisar (Drenar de ser necesario)			✓					
Cableado electrico - Revisar (Reparar de ser necesario)			✓					
Bocina - Revisar (Reparar de ser necesario)			✓					



GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

RUTINA DE MANTENIMIENTO OPERATIVO

MOTONIVELADORA KOMATSU GD535-5




		LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO
	RUTINA DE MANTENIMIENTO OPERATIVO							
	MOTONIVELADORA KOMATSU GD535-5							
	FECHA (DIA/MES/AÑO)		30/06/2026					
	HOROMETRO		377					
Cada 10 horas o diariamente	Seguros - Revisar (Reparar de ser necesario)		✓					
	Limpiaparabrisas - Revisar (Ajustar de ser necesario)		✓					
	Nivel de aceite hidraulico - Revisar (Ajustar de ser necesario)		✓					
	Funcion de desempañado - Revisar (Ajustar de ser necesario)		✓					
	Puntos de lubricación - Revisar (Lubricar)		✓					
	Sistema de frenos - Revisar		✓					
	Sistema de refrigeración - Revisar (Limpiar)		✓					
	Filtro de aire - Revisar (Limpiar o cambiar)		✓					
	Valvula de evacuación - Revisar (Cambiar)		✓					
	Drenar agua del prefiltro de combustible		✓					
	Calentador electrico de aire de admision - Revisar		✓					
	Borde de la cuchilla - Revisar		✓					
	Desgaste de la cuchilla - Revisar		✓					
	Pedal de avance lento - Revisar		✓					
	Aletas del motor - Revisar (Limpiar)		✓					
	Condensador de aire acondicionado - Limpiar		✓					
	Aletas del radiador - Revisar (Limpiar)		✓					
	Presion en ruedas - Revisar		✓					
	Funcionamiento del acumulador - Revisar		✓					
	Respiradero del tanque hidraulico - Revisar (Limpiar)		✓					
	Pedales - Revisar (Limpiar)		✓					
	Correa del compresor de aire acondicionado - Revisar (Ajustar)		✓					
	Filtro de aire de aire acondicionado - Revisar (Limpiar)		✓					
	Alarma de reversa - Revisar		✓					
OBSERVACIONES:								



FIRMA DE OPERADOR

Nombre NOLBERTO ORTEGON



FIRMA SUPERVISOR

Nombre: DIANA MARCELA GALLEGO CAMPOS

1689

VERSION 1

GOB-M-002



UNIÓN TEMPORAL MARV 7

FORMATO INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PARA RETROEXCAVADORAS Y MOTONIVELADORA

CONTRATO N° 3034 DE 2026
INSPECCIONADO POR: ING. DIANA GALLEGO
PERIODO: 01 DE JUNIO AL 05 DE JUNIO 2026

MODELO: RETRO NUEVA # 3 MARCA: NEW HOLLAND
LOCALIZACIÓN: LAS PERLAS FRENTE DE TRABAJO: ATAGO
FECHA:

	ITEM	HOROMETRO INICIAL		1549		1554		1559		1565		1569		SAB.		DOM.				
		DIA	CANTIDAD	LUN.		MAR.		MIER.		JUEV.		VIER.		B		M				
				B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M			
LUCES	* De trabajo delanteras (altas/bajas)	2	X		X		X		X		X		X							
	* De trabajo delanteras	2	X		X		X		X		X		X							
	* Direccionales delanteras parqueo/giro	2	X		X		X		X		X		X							
	* Direccionales traseras de parqueo/giro	2	X		X		X		X		X		X							
	* De stop y señal trasera	2	X		X		X		X		X		X							
	* De trabajo traseras	2	X		X		X		X		X		X							
	* Protección antivuelco (R.O.P.S) certificada	1	X		X		X		X		X		X							
	* Cinturón de seguridad	1	X		X		X		X		X		X							
	Extintor de incendio (10 lbs PQS)	1	X		X		X		X		X		X							
	Asiento (dispositivo de giro)	1	X		X		X		X		X		X							
CABINA	* Indicadores (hidráulicos-refrigerantes-horometro-corriente-aceite motor)	Completos	X		X		X		X		X		X							
	Control ingreso humo (tubo de escape)	1	X		X		X		X		X		X							
	Alarma de retroceso	1	X		X		X		X		X		X							
	Escaleras y apoyos de acceso	2	X		X		X		X		X		X							
	Espejos laterales	2	X		X		X		X		X		X							
	* Espejo central convexo	1	X		X		X		X		X		X							
	Palancas de mando	2	X		X		X		X		X		X							
	Pedales	Todos	X		X		X		X		X		X							
	Control de fugas hidráulicas	Completos	X		X		X		X		X		X							
	* Estado de pasadores (Bastidor, Desgarrador)	Completos	X		X		X		X		X		X							
ESTADO MECANICO	Estado de pasadores (brazo/balde)	Completos	X		X		X		X		X		X							
	* Gatos estabilizadores en buen estado	2	X		X		X		X		X		X							
	Mecanismo de giro (brazo excavador)	1	X		X		X		X		X		X							
	* Función hidráulica en buen funcionamiento	Completos	X		X		X		X		X		X							
	* Freno de servicio en buen estado	4 llantas	X		X		X		X		X		X							
	* Freno de emergencia en buen estado	1	X		X		X		X		X		X							
	Estado general (desgarrador/balde)	2	X		X		X		X		X		X							
	Mandos de levante del brazo	2	X		X		X		X		X		X							
	* Gatos hidráulicos en buen estado	Todos	X		X		X		X		X		X							
	Compartimiento del motor aseado	Completos	X		X		X		X		X		X							
LLANTAS	Sistema de Dirección	1	X		X		X		X		X		X							
	En buen estado, sin abultamientos, cortadas		X		X		X		X		X		X							
	* Huellas en buen estado	4	X		X		X		X		X		X							
AVAL DE FUNCIONAMIENTO	HOROMETRO FINAL		1554		1559		1565		1569		1575									
	FIRMA DIARIA DEL OPERADOR:		Diana Gallego																	
	FIRMA VERIFICACION INSPECTOR:		Diana Gallego																	
		EQUIPO FUERA DE SERVICIO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO		

OBSERVACIONES:

PRIMA COORDINADOR

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarse ÚNICAMENTE el OPERADOR del Equipo. En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a su SUPERVISOR quien tomará la decisión más segura.



UNIÓN TEMPORAL MARV 7

FORMATO INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PARA RETROEXCAVADORAS Y MOTONIVELADORA

CONTRATO N° 3034 DE 2026
INSPECCIONADO POR: ING. DIANA GALLEGO
PERIODO: 08 DE JUNIO AL 12 DE JUNIO 2026

MODELO: 3034 DE 2026
LOCALIZACION:
FECHA:

RETRO NUEVA # 3
LAS PERLAS
MARCA:

NEW HOLLAND
FRENTE DE TRABAJO: ATACO

ITEM	HOROMETRO INICIAL	1575		1580		1585		1590		1595		1600	
		LUN.	MAR.	MER.	JUEV.	VIER.	SAB.	DOM.	LUN.	MAR.	MER.	JUEV.	VIER.
LUCES	CANTIDAD	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
	2												
	2												
	2												
CABINA	CANTIDAD	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
	1												
	1												
	1												
ESTADO MECANICO	CANTIDAD	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
	1												
	1												
	1												
LLANTAS	CANTIDAD	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
	1												
	1												
	1												

AVAL DE FUNCIONAMIENTO	FIRMA DIARIA DEL OPERADOR:											
	FIRMA VERIFICACION INSPECTOR:											
OBSERVACIONES:	EQUIPO FUERA DE SERVICIO											
	FIRMA COORDINADOR											

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarse ÚNICAMENTE el OPERADOR del Equipo. En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a su SUPERVISOR quien tomará la decisión más segura.



UNIÓN TEMPORAL MARV 7

CONTRATO N°

3034 DE 2026

MODELO:

RETRO NUEVA # 3

1600

1605

1610

INSPECCIONADO POR: ING. DIANA GALLEGOS

LOCALIZACION:

LAS PERLAS

1600

1605

1610

PERIODO: 16 DE JUNIO AL 19 DE JUNIO 2026

FECHA:

1600

1605

1610

	ITEM	HOROMETRO INICIAL		LUN.		1595		1600		1605		1610		1615		SAB.		DOM.		
		DIA	CANTIDAD	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	
LUCES	* De trabajo delanteras (altas/bajas)	2				X		X		X		X		X						
	* De trabajo delanteras	2				X		X		X		X		X						
	* Direccionales delanteras parqueo/giro	2								X		X		X						
	* Direccionales traseras de parqueo/giro	2						X		X		X		X						
	* De stop y señal trasera	2					X		X		X		X		X					
CABINA	* De trabajo traseras	2				X		X		X		X		X						
	* Protección antivuelco (R.O.P.S) certificada	1				X		X		X		X		X						
	* Cinturón de seguridad	1				X		X		X		X		X						
	Extintor de incendio (10 lbs POIS)	1				X		X		X		X		X						
	Asiento (dispositivo de giro)	1				X		X		X		X		X						
ESTADO MECANICO	* Indicadores (hidráulicos-refrigerantes-horometro-corriente-aceite motor)	Completos				X		X		X		X		X						
	Control ingreso humo (tubo de escape)	1				X		X		X		X		X						
	Alarma de retroceso	1				X		X		X		X		X						
	Escaleras y apoyos de acceso	2				X		X		X		X		X						
	* Espejo central convexo	1				X		X		X		X		X						
LLANTAS	Palancas de mando	2				X		X		X		X		X						
	Pedales	Todos				X		X		X		X		X						
	Control de fugas hidráulicas	Completos				X		X		X		X		X						
	* Estado de pasadores (Bastidor, Desgarrador)	Completos				X		X		X		X		X						
	Estado de pasadores (brazo/balde)	Completos				X		X		X		X		X						
AVAL DE FUNCIONAMIENTO	* Gatos estabilizadores en buen estado	2				X		X		X		X		X						
	Mecanismo de giro (brazo excavador)	1				X		X		X		X		X						
	* Función hidráulica en buen funcionamiento	Completas				X		X		X		X		X						
	* Freno de servicio en buen estado	4 llantas				X		X		X		X		X						
	* Freno de emergencia en buen estado	1				X		X		X		X		X						
	Estado general (desgarrador/balde)	2				X		X		X		X		X						
	Mandos de levante del brazo	2				X		X		X		X		X						
	* Gatos hidráulicos en buen estado	Todos				X		X		X		X		X						
	Compartimiento del motor aseado	Completos				X		X		X		X		X						
	Sistema de Dirección	1				X		X		X		X		X						
	En buen estado, sin abultamientos, cortadas	4				X		X		X		X		X						
	* Huellas en buen estado	4				X		X		X		X		X						
	HOROMETRO FINAL				1600		1605		1610		1615									
	FIRMA DIARIA DEL OPERADOR:																			
	FIRMA VERIFICACION INSPECTOR:																			
EQUIPO FUERA DE SERVICIO		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	

OBSERVACIONES:

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarse ÚNICAMENTE el OPERADOR del Equipo. En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a su SUPERVISOR quien tomará la decisión más segura.

4692

VERSION 1

BOB-M-002



UNIÓN TEMPORAL MARV 7

CONTRATO N° 3034 DE 2026
INSPECCIONADO POR: ING. DIANA GALLEGO
PERIODO: 30 DE JUNIO DE 2026

MODELO: RETRO NUEVA # 3 MARCA: NEW HOLLAND
LOCALIZACION: LAS PERLAS FRENTE DE TRABAJO: ATACO
FECHA:

ITEM	HOROMETRO INICIAL DIA	1615												DOM.
		LUN.	MAR.	MIER.	JUEV.	VIER.	SAB.							DOM.
CANTIDAD		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	
LUCES	* De trabajo delanteras (altas/bajas)	2												
	* De trabajo delanteras	2												
	* Direccionales delanteras parqueo/giro	2												
	* Direccionales traseras de parqueo/giro	2												
	* De stop y señal trasera	2												
CABINA	* De trabajo traseras	2												
	* Protección antivuelco (R.O.P.S) certificada	1												
	* Cinturón de seguridad	1												
	Extintor de incendio (10 lbs PQS)	1												
	Asiento (dispositivo de giro)	1												
ESTADO MECANICO	* Indicadores (hidráulicos-refrigerantes-horometro-corriente-acale motor)	Completos												
	Control Ingreso humo (tubo de escape)	1												
	Alarma de retroceso	1												
	Escaleras y apoyos de acceso	2												
	Espejos laterales	2												
LLANTAS	* Espejo central convexo	1												
	Palancas de mando	2												
	Pedales	Todos												
	Control de fugas hidráulicas	Completo												
	* Estado de pasadores (Bastidor, Desgarrador)	Completos												
AVAL DE FUNCIONAMIENTO	Estado de pasadores (brazo/balde)	Completos												
	* Gatos estabilizadores en buen estado	2												
	Mecanismo de giro (brazo excavador)	1												
	* Función hidráulica en buen funcionamiento	Completas												
	* Freno de servicio en buen estado	4 llantas												
OBSERVACIONES:	* Freno de emergencia en buen estado	1												
	Estado general (desgarrador/balde)	2												
	Mandos de levante del brazo	2												
	* Gatos hidráulicos en buen estado	Todos												
	Compartimiento del motor aseado	Completo												
NOTA IMPORTANTE:	Sistema de Dirección	1												
	En buen estado, sin abultamientos, cortadas	4												
	* Huellas en buen estado	4												
	HOROMETRO FINAL	1621												
	FIRMA DIARIA DEL OPERADOR:													
OBSERVACIONES:	FIRMA VERIFICACION INSPECTOR:													
	EQUIPO FUERA DE SERVICIO	SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO												

FIRMA COORDINADOR

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarse ÚNICAMENTE el OPERADOR del Equipo. En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a su SUPERVISOR quien tomará la decisión más segura.

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y HÁBITAT GOBERNACIÓN DEL TOLIMA RUTINA DE MANTENIMIENTO OPERATIVO RETROEXCAVADORA DE LLANTAS NEW HOLLAND B80C																	
										VERSION	1						
										PAGINA	1 DE 2						
RUTINA DE MANTENIMIENTO OPERATIVO RETROEXCAVADORA DE LLANTAS NEW HOLLAND B80C										LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO	
FECHA (DIA/MES/AÑO) HOROMETRO										1/06/2026 1549	2/06/2026 1554	3/06/2026 1559	4/06/2026 1565	5/06/2026 1569			
Cada 10 horas o diariamente	Freno de servicio - Revisar										✓	✓	✓	✓	✓		
	Freno de estacionamiento - Revisar										✓	✓	✓	✓	✓		
	Fusibles y bombillas - Revisar										✓	✓	✓	✓	✓		
	Funcionalidad de mandos y luces - Revisar										✓	✓	✓	✓	✓		
	Tension de correa del ventilador / alternador - Revisar										✓	✓	✓	✓	✓		
	Correa de compresor de aire acondicionado - Revisar										✓	✓	✓	✓	✓		
	Nivel de aceite del motor - Revisar / Nivelar										✓	✓	✓	✓	✓		
	Nivel de aceite de la transmisión - Revisar / Nivelar										✓	✓	✓	✓	✓		
	Nivel de liquido refrigerante - Revisar / Nivelar										✓	✓	✓	✓	✓		
	Nivel de aceite hidraulico (tanque hidraulico) - Revisar / Nivelar										✓	✓	✓	✓	✓		
	Nivel de combustible - Revisar										✓	✓	✓	✓	✓		
	Indicador de obstrucción - Revisar										✓	✓	✓	✓	✓		
	Filtro de aire - Limpiar (De ser necesario)										✓	✓	✓	✓	✓		
	Puntos de engrase - Lubricar										✓	✓	✓	✓	✓		
	Drenaje filtro de combustible (filtro separador de agua) - Revisar										✓	✓	✓	✓	✓		
Filtro de aire de motor - Revisar (Cambiar)										✓	✓	✓	✓	✓			
Cartucho de seguridad - Revisar (Cambiar										✓	✓	✓	✓	✓			
Presion de neumaticos - Revisar / Nivelar										✓	✓	✓	✓	✓			
Condensador sistema de refrigeración - Revisar (Limpiar)										✓	✓	✓	✓	✓			
Filtro de polen - Revisar (Limpiar)										✓	✓	✓	✓	✓			
Nivel de aceite de la transmisión - Revisar / Nivelar										✓	✓	✓	✓	✓			
Nivel de electrolito de bateria - Revisar / Nivelar										✓	✓	✓	✓	✓			
Soporte del eje trasero - Revisar / Ajustar										✓	✓	✓	✓	✓			
Dientes del balde - Revisar (Cambiar)										✓	✓	✓	✓	✓			
Holgura del balde - Revisar (Ajustar)										✓	✓	✓	✓	✓			

4694



SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y HÁBITAT
GOBERNACIÓN DEL TOLIMA
RUTINA DE MANTENIMIENTO OPERATIVO
RETROEXCAVADORA DE LLANTAS NEW HOLLAND B80C



		RETROEXCAVADORA DE LLANTAS NEW HOLLAND B80C							VERSION		1
									PAGINA		2 DE 2
		RUTINA DE MANTENIMIENTO OPERATIVO RETROEXCAVADORA DE LLANTAS NEW HOLLAND B80C		LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO	
		FECHA (DIA/MES/AÑO)		1/06/2026	2/06/2026	3/06/2026	4/06/2026	5/06/2026			
		HOROMETRO		1549	1554	1559	1565	1569			
Cada 10 horas o diariamente		Liquido limpiaparabrisas - Revisar (Ajustar)		✓	✓	✓	✓	✓			
		Pedales - Revisar (Limpiar)		✓	✓	✓	✓	✓			
		Sistema de frenos - Revisar		✓	✓	✓	✓	✓			
		Filtro de aire de aire acondicionado - Revisar (Limpiar)		✓	✓	✓	✓	✓			
		Aletas del motor - Revisar (Limpiar)		✓	✓	✓	✓	✓			
		Condensador de aire acondicionado - Revisar (Limpiar)		✓	✓	✓	✓	✓			
		Aletas del radiador - Revisar (Limpiar)		✓	✓	✓	✓	✓			
		Cinturon de seguridad - Revisar		✓	✓	✓	✓	✓			
		Espejos - Revisar		✓	✓	✓	✓	✓			
		Alarma de reversa - Revisar		✓	✓	✓	✓	✓			
		Vidrio de ventanas - Limpiar		✓	✓	✓	✓	✓			
		Monitor, indicadores y testigos - Revisar		✓	✓	✓	✓	✓			
		Cableado electrico - Revisar		✓	✓	✓	✓	✓			
		Limpiaparabrisas - Revisar		✓	✓	✓	✓	✓			
		Nivel de gas refrigerante de aire acondicionado - Revisar (Ajustar)		✓	✓	✓	✓	✓			

OBSERVACIONES:

Juan Diego C.

FIRMA DE OPERADOR
Nombre: JUAN DIEGO CALA

Diana Gallego

FIRMA SUPERVISOR
Nombre: DIANA MARCELA GALLEGOS CAMPOS

		SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y HÁBITAT GOBERNACIÓN DEL TOLIMA RUTINA DE MANTENIMIENTO OPERATIVO RETROEXCAVADORA DE LLANTAS NEW HOLLAND B80C											
		RUTINA DE MANTENIMIENTO OPERATIVO RETROEXCAVADORA DE LLANTAS NEW HOLLAND B80C		LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO	VERSION	1	
		FECHA (DIA/MES/AÑO) HOROMETRO									PAGINA	1 DE 2	
Cada 10 horas o diariamente		Freno de servicio - Revisar			9/06/2026 1575	10/06/2026 1580	11/06/2026 1585	12/06/2026 1590					
		Freno de estacionamiento - Revisar			✓	✓	✓	✓					
		Fusibles y bombillas - Revisar			✓	✓	✓	✓					
		Funcionalidad de mandos y luces - Revisar			✓	✓	✓	✓					
		Tension de correa del ventilador / alternador - Revisar			✓	✓	✓	✓					
		Correa de compresor de aire acondicionado - Revisar			✓	✓	✓	✓					
		Nivel de aceite del motor - Revisar / Nivelar			✓	✓	✓	✓					
		Nivel de aceite de la transmisión - Revisar / Nivelar			✓	✓	✓	✓					
		Nivel de liquido refrigerante - Revisar / Nivelar			✓	✓	✓	✓					
		Nivel de aceite hidraulico (tanque hidraulico) - Revisar / Nivelar			✓	✓	✓	✓					
		Nivel de combustible - Revisar			✓	✓	✓	✓					
		Indicador de obstrucción - Revisar			✓	✓	✓	✓					
		Filtro de aire - Limpiar (De ser necesario)			✓	✓	✓	✓					
		Puntos de engrase - Lubricar			✓	✓	✓	✓					
		Drenaje filtro de combustible (filtro separador de agua) - Revisar			✓	✓	✓	✓					
		Filtro de aire de motor - Revisar (Cambiar)			✓	✓	✓	✓					
		Cartucho de seguridad - Revisar (Cambiar)			✓	✓	✓	✓					
		Presion de neumaticos - Revisar / Nivelar			✓	✓	✓	✓					
		Condensador sistema de refrigeración - Revisar (Limpiar)			✓	✓	✓	✓					
		Filtro de polen - Revisar (Limpiar)			✓	✓	✓	✓					
		Nivel de aceite de la transmisión - Revisar / Nivelar			✓	✓	✓	✓					
		Nivel de electrolito de bateria - Revisar / Nivelar			✓	✓	✓	✓					
		Soporte del eje trasero - Revisar / Ajustar			✓	✓	✓	✓					
		Dientes del balde - Revisar (Cambiar)			✓	✓	✓	✓					
		Holgura del balde - Revisar (Ajustar)			✓	✓	✓	✓					

1696



SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y HÁBITAT
GOBERNACIÓN DEL TOLIMA
RUTINA DE MANTENIMIENTO OPERATIVO
RETROEXCAVADORA DE LLANTAS NEW HOLLAND B80C



RETROEXCAVADORA DE LLANTAS NEW HOLLAND B80C													VERSION	1
													PAGINA	2 DE 2
													SÁBADO	DOMINGO
RUTINA DE MANTENIMIENTO OPERATIVO RETROEXCAVADORA DE LLANTAS NEW HOLLAND B80C													VIERNES	
FECHA (DIA/MES/AÑO)													JUEVES	
HOROMETRO													MIÉRCOLES	
													MARTES	
LUNES													10/06/2026	
													1580	
													1575	
Liquido limpiaparabrisas - Revisar (Ajustar)													9/06/2026	12/06/2026
													1585	1590
Pedales - Revisar (Limpiar)													✓	✓
Sistema de frenos - Revisar													✓	✓
Filtro de aire de aire acondicionado - Revisar (Limpiar)													✓	✓
Aletas del motor - Revisar (Limpiar)													✓	✓
Condensador de aire acondicionado - Revisar (Limpiar)													✓	✓
Aletas del radiador - Revisar (Limpiar)													✓	✓
Cinturon de seguridad - Revisar													✓	✓
Espejos - Revisar													✓	✓
Alarma de reversa - Revisar													✓	✓
Vidrio de ventanas - Limpiar													✓	✓
Monitor, indicadores y testigos - Revisar													✓	✓
Cableado electrico - Revisar													✓	✓
Limpiaparabrisas - Revisar													✓	✓
Nivel de gas refrigerante de aire acondicionado - Revisar (Ajustar)													✓	✓

		SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y HÁBITAT GOBERNACIÓN DEL TOLIMA RUTINA DE MANTENIMIENTO OPERATIVO RETROEXCAVADORA DE LLANTAS NEW HOLLAND B80C								
		RUTINA DE MANTENIMIENTO OPERATIVO RETROEXCAVADORA DE LLANTAS NEW HOLLAND B80C		LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	VERSION	1
									PAGINA	1 DE 2
		FECHA (DIA/MES/AÑO)		16/06/2026	17/06/2026	18/06/2026	19/06/2026	SÁBADO	DOMINGO	
		HOROMETRO		1595	1600	1605	1610			
Cada 10 horas o diariamente	Freno de servicio - Revisar			✓	✓	✓	✓			
	Freno de estacionamiento - Revisar			✓	✓	✓	✓			
	Fusibles y bombillas - Revisar			✓	✓	✓	✓			
	Funcionalidad de mandos y luces - Revisar			✓	✓	✓	✓			
	Tension de correa del ventilador / alternador - Revisar			✓	✓	✓	✓			
	Correa de compresor de aire acondicionado - Revisar			✓	✓	✓	✓			
	Nivel de aceite del motor - Revisar / Nivelar			✓	✓	✓	✓			
	Nivel de aceite de la transmisión - Revisar / Nivelar			✓	✓	✓	✓			
	Nivel de liquido refrigerante - Revisar / Nivelar			✓	✓	✓	✓			
	Nivel de aceite hidraulico (tanque hidraulico) - Revisar / Nivelar			✓	✓	✓	✓			
	Nivel de combustible - Revisar			✓	✓	✓	✓			
	Indicador de obstrucción - Revisar			✓	✓	✓	✓			
	Filtro de aire - Limpiar (De ser necesario)			✓	✓	✓	✓			
	Puntos de engrase - Lubricar			✓	✓	✓	✓			
	Drenaje filtro de combustible (filtro separador de agua) - Revisar			✓	✓	✓	✓			
Filtro de aire de motor - Revisar (Cambiar)			✓	✓	✓	✓				
Cartucho de seguridad - Revisar (Cambiar)			✓	✓	✓	✓				
Presion de neumaticos - Revisar / Nivelar			✓	✓	✓	✓				
Condensador sistema de refrigeración - Revisar (Limpiar)			✓	✓	✓	✓				
Filtro de polen - Revisar (Limpiar)			✓	✓	✓	✓				
Nivel de aceite de la transmisión - Revisar / Nivelar			✓	✓	✓	✓				
Nivel de electrolito de bateria - Revisar / Nivelar			✓	✓	✓	✓				
Soporte del eje trasero - Revisar / Ajustar			✓	✓	✓	✓				
Dientes del balde - Revisar (Cambiar)			✓	✓	✓	✓				
Holgura del balde - Revisar (Ajustar)			✓	✓	✓	✓				

1696



SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y HÁBITAT
GOBERNACIÓN DEL TOLIMA
RUTINA DE MANTENIMIENTO OPERATIVO
RETROEXCAVADORA DE LLANTAS NEW HOLLAND B80C



		RETROEXCAVADORA DE LLANTAS NEW HOLLAND B80C							VERSION	1
									PAGINA	2 DE 2
		RUTINA DE MANTENIMIENTO OPERATIVO RETROEXCAVADORA DE LLANTAS NEW HOLLAND B80C	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO	
Cada 10 horas o diariamente		FECHA (DIA/MES/AÑO)		16/06/2026	17/06/2026	18/06/2026	19/06/2026			
		HOROMETRO		1595	1600	1605	1610			
		Liquido limpiaparabrisas - Revisar (Ajustar)		✓	✓	✓	✓			
		Pedales - Revisar (Limpiar)		✓	✓	✓	✓			
		Sistema de frenos - Revisar		✓	✓	✓	✓			
		Filtro de aire de aire acondicionado - Revisar (Limpiar)		✓	✓	✓	✓			
		Aletas del motor - Revisar (Limpiar)		✓	✓	✓	✓			
		Condensador de aire acondicionado - Revisar (Limpiar)		✓	✓	✓	✓			
		Aletas del radiador - Revisar (Limpiar)		✓	✓	✓	✓			
		Cinturon de seguridad - Revisar		✓	✓	✓	✓			
		Espejos - Revisar		✓	✓	✓	✓			
		Alarma de reversa - Revisar		✓	✓	✓	✓			
		Vidrio de ventanas - Limpiar		✓	✓	✓	✓			
		Monitor, indicadores y testigos - Revisar		✓	✓	✓	✓			
		Cableado electrico - Revisar		✓	✓	✓	✓			
	Limpiaparabrisas - Revisar		✓	✓	✓	✓				
	Nivel de gas refrigerante de aire acondicionado - Revisar (Ajustar)		✓	✓	✓	✓				

Juan Diego C.

FIRMA DE OPERADOR
Nombre: JUAN DIEGO CALA

Diana Marcela Gallego

FIRMA SUPERVISOR
Nombre: DIANA MARCELA GALLEGO CAMPOS

	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y HÁBITAT GOBERNACIÓN DEL TOLIMA RUTINA DE MANTENIMIENTO OPERATIVO RETROEXCAVADORA DE LLANTAS NEW HOLLAND B80C								
Cada 10 horas o diariamente	RUTINA DE MANTENIMIENTO OPERATIVO RETROEXCAVADORA DE LLANTAS NEW HOLLAND B80C		LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	VERSION	1
	FECHA (DIA/MES/AÑO)			30/06/2026				PAGINA	1 DE 2
	HOROMETRO			1615				SÁBADO	DOMINGO
	Freno de servicio - Revisar			✓					
	Freno de estacionamiento - Revisar			✓					
	Fusibles y bombillas - Revisar			✓					
	Funcionalidad de mandos y luces - Revisar			✓					
	Tension de correa del ventilador / alternador - Revisar			✓					
	Correa de compresor de aire acondicionado - Revisar			✓					
	Nivel de aceite del motor - Revisar / Nivelar			✓					
	Nivel de aceite de la transmisión - Revisar / Nivelar			✓					
	Nivel de liquido refrigerante - Revisar / Nivelar			✓					
	Nivel de aceite hidraulico (tanque hidraulico) - Revisar / Nivelar			✓					
	Nivel de combustible - Revisar			✓					
	Indicador de obstrucción - Revisar			✓					
	Filtro de aire - Limpiar (De ser necesario)			✓					
	Puntos de engrase - Lubricar			✓					
	Drenaje filtro de combustible (filtro separador de agua) - Revisar			✓					
	Filtro de aire de motor - Revisar (Cambiar)			✓					
	Cartucho de seguridad - Revisar (Cambiar			✓					
	Presion de neumaticos - Revisar / Nivelar			✓					
	Condensador sistema de refrigeración - Revisar (Limpiar)			✓					
	Filtro de polen - Revisar (Limpiar)			✓					
	Nivel de aceite de la transmisión - Revisar / Nivelar			✓					
	Nivel de electrolito de bateria - Revisar / Nivelar			✓					
	Soporte del eje trasero - Revisar / Ajustar			✓					
	Dientes del balde - Revisar (Cambiar)			✓					
	Holgura del balde - Revisar (Ajustar)			✓					

	<div>SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y HÁBITAT GOBERNACIÓN DEL TOLIMA</div> <div>RUTINA DE MANTENIMIENTO OPERATIVO RETROEXCAVADORA DE LLANTAS NEW HOLLAND B80C</div>								
<div>Cada 10 horas o diariamente</div> <div>OBSERVACIONES:</div>	RUTINA DE MANTENIMIENTO OPERATIVO RETROEXCAVADORA DE LLANTAS NEW HOLLAND B80C		LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO
	FECHA (DIA/MES/AÑO)			30/06/2026					
	HOROMETRO			1615					
	Liquido limpiaparabrisas - Revisar (Ajustar)			✓					
	Pedales - Revisar (Limpiar)			✓					
	Sistema de frenos - Revisar			✓					
	Filtro de aire de aire acondicionado - Revisar (Limpiar)			✓					
	Aletas del motor - Revisar (Limpiar)			✓					
	Condensador de aire acondicionado - Revisar (Limpiar)			✓					
	Aletas del radiador - Revisar (Limpiar)			✓					
	Cinturon de seguridad - Revisar			✓					
	Espejos - Revisar			✓					
	Alarma de reversa - Revisar			✓					
	Vidrio de ventanas - Limpiar			✓					
	Monitor, indicadores y testigos - Revisar			✓					
Cableado electrico - Revisar			✓						
Limpiaparabrisas - Revisar			✓						
Nivel de gas refrigerante de aire acondicionado - Revisar (Ajustar)			✓						

FIRMA DE OPERADOR
Nombre: JEIDER CAMACHO

FIRMA SUPERVISOR
Nombre: DIANA MARCELA GALLEGO CAMPOS

UNIÓN TEMPORAL MARV 7

CONTRATO 3034 DE 2026



CONTRATISTA UNION TEMPORAL MARV 7

OBJETO DEL CONTRATO

CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS DE PUNTOS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA

CONSUMO DE COMBUSTIBLE

FRENTE DE TRABAJO ATACO

JUNIO 2026

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA – SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y HÁBITAT

FRENTE ATACO									
#.ORDEN	DIA	HORA	RECIBO	GLS	TOTAL	ESTACION SERVICIO	OBSERVACIONES	FRENTE	
11	2-jun-26	12:09:27	133281	120,635	\$ 1.442.795,00	ESTACION DISTRACOM	Jeison Alvis 1.110.512.907 Coordinador Trasporto V#1	FRENTE ATACO	
12	2-jun-26	12:08:55	133280	56,949	\$ 681.110,00	ESTACION DISTRACOM	Jeison Alvis 1.110.512.907 Coordinador Trasporto V#1	FRENTE ATACO	
13	2-jun-26	12:10:02	133279	116,365	\$ 1.391.725,00	ESTACION DISTRACOM	Jeison Alvis 1.110.512.907 Coordinador Trasporto V#1	FRENTE ATACO	
118	27-jun-26	13:57:35	134857	20,398	\$ 244.572,00	ESTACION DISTRACOM	Fredy Sanchez Polo V#43	FRENTE ATACO	
119	27-jun-26	13:45:38	134856	60,003	\$ 719.436,00	ESTACION DISTRACOM	Jeison Alvis 1.110.512.907 Coordinador Trasporto V#43	FRENTE ATACO	
120	27-jun-26	13:51:19	134855	31,452	\$ 377.109,00	ESTACION DISTRACOM	Jeison Alvis 1.110.512.907 Coordinador Trasporto V#43	FRENTE ATACO	
121	27-jun-26	13:28:32	134853	82,569	\$ 990.000,00	ESTACION DISTRACOM	Jeison Alvis 1.110.512.907 Coordinador Trasporto V#43	FRENTE ATACO	

TOTAL MES	488,371
REMANENTE MES ANTERIOR	120,000
TOTAL ACPM	608,371

CONSUMO MES	398,371
REMANENTE PARA JULIO	210,000

2027

GOB-M-014

CONTRATO NO.3034 DE 2026



UNIÓN TEMPORAL MARV 7

CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA

INFORME SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIARIO EN TURNO

TURNO: DIURNO DEL 01 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026
MUNICIPIO: ATACO VEREDA: LAS PERLAS COORDINADOR: JEISON GIOVANNI ALVIS LOZAN
VIA: LAS PERLAS

ASIGNACIÓN EQUIPO			SUMINISTRO GALONES DE ACPM														TOTAL GALONE	
I T E M	MAQUINA	No. INTERNO	NOMBRE DEL OPERADOR	LUNES (1)		MARTES (2)		MIÉRCOLES (3)		JUEVES (4)		VIERNES (5)		SABADO (6)		DOMINGO (7)		
				GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	
1	VOLQUETA	43	FERDY SANCHEZ			15	Rece											15,000
2	RETROEXCAVADORA	3	JUAN DIEGO CALA			17	Rece											42,000
3	MOTONIVELADORA	5	NOLBERTO ORTEGON			50	Rece					25	Rece					50,000
ASIGNACIÓN EQUIPO			SUMINISTRO GALONES DE ACPM														TOTAL GALONE	
I T E M	MAQUINA	No. INTERNO	NOMBRE OPERADOR	LUNES (8)		MARTES (9)		MIÉRCOLES (10)		JUEVES (11)		VIERNES (12)		SABADO (13)		DOMINGO (14)		
				GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	
1	VOLQUETA	43	FERDY SANCHEZ							30	Rece							30,000
2	RETROEXCAVADORA	3	JUAN DIEGO CALA															60,000
3	MOTONIVELADORA	5	NOLBERTO ORTEGON					30	Rece									50,000
ASIGNACIÓN EQUIPO			SUMINISTRO GALONES DE ACPM														TOTAL GALONE	
I T E M	MAQUINA	No. INTERNO	NOMBRE OPERADOR	LUNES (15)		MARTES (16)		MIÉRCOLES (17)		JUEVES (18)		VIERNES (19)		SABADO (20)		DOMINGO (21)		
				GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	
1	VOLQUETA	43	FERDY SANCHEZ															25,973
2	RETROEXCAVADORA	3	JUAN DIEGO CALA															25,000
3	MOTONIVELADORA	5	NOLBERTO ORTEGON															0,000
ASIGNACIÓN EQUIPO			SUMINISTRO GALONES DE ACPM														TOTAL GALONE	
I T E M	MAQUINA	No. INTERNO	NOMBRE OPERADOR	LUNES (22)		MARTES (23)		MIÉRCOLES (24)		JUEVES (25)		VIERNES (26)		SABADO (27)		DOMINGO (28)		
				GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	
1	VOLQUETA	43	FERDY SANCHEZ															20,398
2	RETROEXCAVADORA	3	JUAN DIEGO CALA															0,000
3	MOTONIVELADORA	5	NOLBERTO ORTEGON															0,000
ASIGNACIÓN EQUIPO			SUMINISTRO GALONES DE ACPM														TOTAL GALONE	
I T E M	MAQUINA	No. INTERNO	NOMBRE OPERADOR	LUNES (29)		MARTES (30)		MIÉRCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO		
				GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	
1	VOLQUETA	43	FERDY SANCHEZ															0,000
2	RETROEXCAVADORA	3	JEIDER CAMACHO			30	Rece											30,000
3	MOTONIVELADORA	5	NOLBERTO ORTEGON			50	Rece											50,000

OBSERVACIONES: Vienen 120,000 del mes de mayo. Remanente 210,000 gls para el mes de julio.

VoBo COORDINADOR:

FRENTE DE TRABAJO ATACO					
MES JUNIO 2026					
Maquina	N° Interno	Consumo Mensual ACPM (GL)	Kilometraje/Horometro Inicial	Kilometraje/Horometro Final	Promedio Consumo (Hr/Km x GL)
VOLQUETA	43	91,371	9582	10407	0,11
RETROEXCAVADORA	3	157,000	1549	1621	2,17
MOTONIVELADORA	5	150,000	318	381	2,37
398,371					

UNIÓN TEMPORAL MARV 7

GOB-M-012A
CONTRATO 3034 DE 2026



ACTA DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE


MUNICIPIO : Ataco
FECHA : 02/06/2026


Yo, Julio Cesar Gallo Ortiz, en calidad de Supervisor del Combustible del Contrato 4210 del 11 de Noviembre del 2025 de la Gobernación del Tolima certifico que realizo entrega al ingeniero (a) Jeison Giovanni Alvis Lozano Coordinador del contrato 3034 del 09 de Abril de 2026 cuyo objeto es **"CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS DE PUNTOS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA"** y responsable de la entrega del combustible para la operación de las maquinas asignadas al trabajo de recuperación y habilitación vial en el frente de trabajo del Municipio de Ataco la cantidad de 293,949 galones de combustible.

En constancia de lo anterior, se firma el 02 de junio del 2026.

Quien Entrega


Quien Recibe


Vo.Bo. Julio Cesar Gallo Ortiz
Supervisor del contrato 4210 de 2025
Gobernación del Tolima


ING. Jeison Giovanni Alvis Lozano
Coordinador Contrato 3034 de 2026.
MARV 7


Vo.Bo. Sebastián Ortiz Peñuela
Apoyo Supervisión del contrato 4210 de 2025
Gobernación del Tolima


ING. Stephanie Lara Hernández
Apoyo Supervisor del contrato 3034
de 2026. MARV 7


ING. Diana Marcela Gallego Campos
Apoyo Supervisor del contrato 3034
de 2026. MARV 7

distracom

*COPIA(1)
Remision de Venta
No. REF. 133281
Distribucion y Transporte de C
NIT: 811.009.788-8
distracomeltriunfo
@distracom.com.co
Cod. Act. 4731
Somos Grandes Contribuyentes
Segun Res. No 000200
de 27 DIC 2024
Agentes Retenedores de IVA A
rt. 437-2 E.T.NEXentos De Re
teica Art 86 Acdo 015 De 20

21
DISTRACOM EL TRIUNFO
CRA 1 #18 A 01
Ibague
TEL:3137434826
Fecha remision: 2026/06/02
Vencimiento: 2026/07/02
Naturaleza: Credito

Cliente: GOBERNACION DEL TOL
Contrato: OC 154985
Nit: 800113672
Direccion: CR 3 CL 11 ED 60
Telefono: 2611616
Placa: ATACO
Kilometros: 0
Hora Ini: 12:09:27
Hora Fin: 12:22:57
Combustible: DIESEL
Volumen: 120.6350
Precio: \$11960
Total: \$1442795
Panel: MFA976
Lad/Man/Pos: 1/1/7
Dispositivo: RBHAND283-04
Empleado: FRANCY YOMARA ROD
Emp. Apoyo: DEVIA BUSTOS LEONE

Validado: ID Electronico
Entrego: ATACO
Recibi:

Nombre: V#1

distracom

*COPIA(1)
Remision de Venta
No. REF. 133280
Distribucion y Transporte de C
NIT: 811.009.788-8
distracomeltriunfo
@distracom.com.co
Cod. Act. 4731
Somos Grandes Contribuyentes
Segun Res. No 000200
de 27 DIC 2024
Agentes Retenedores de IVA A
rt. 437-2 E.T.NEXentos De Re
teica Art 86 Acdo 015 De 20

21
DISTRACOM EL TRIUNFO
CRA 1 #18 A 01
Ibague
TEL:3137434826
Fecha remision: 2026/06/02
Vencimiento: 2026/07/02
Naturaleza: Credito

Cliente: GOBERNACION DEL TOL
Contrato: OC 154985
Nit: 800113672
Direccion: CR 3 CL 11 ED 60
Telefono: 2611616
Placa: ATACO
Kilometros: 0
Cedula: 800113672
Hora Ini: 12:08:55
Hora Fin: 12:22:55
Combustible: DIESEL
Volumen: 56.9490
Precio: \$11960
Total: \$681110
Panel: MFC500
Lad/Man/Pos: 1/1/3
Dispositivo: RBHAND283-01
Empleado: FRANCY YOMARA ROD

Validado: ID Electronico
Entrego: ATACO
Recibi:

Nombre: V#1

distracom

*COPIA(1)
Remision de Venta
No. REF. 133279
Distribucion y Transporte de C
NIT: 811.009.788-8
distracomeltriunfo
@distracom.com.co
Cod. Act. 4731
Somos Grandes Contribuyentes
Segun Res. No 000200
de 27 DIC 2024
Agentes Retenedores de IVA A
rt. 437-2 E.T.NEXentos De Re
teica Art 86 Acdo 015 De 20

21
DISTRACOM EL TRIUNFO
CRA 1 #18 A 01
Ibague
TEL:3137434826
Fecha remision: 2026/06/02
Vencimiento: 2026/07/02
Naturaleza: Credito

Cliente: GOBERNACION DEL TOL
Contrato: OC 154985
Nit: 800113672
Direccion: CR 3 CL 11 ED 60
Telefono: 2611616
Placa: ATACO
Kilometros: 0
Cedula: 800113672
Hora Ini: 12:10:02
Hora Fin: 12:21:10
Combustible: DIESEL
Volumen: 116.3650
Precio: \$11960
Total: \$1391725
Panel: MFA976
Lad/Man/Pos: 2/1/8
Dispositivo: RBHAND283-01
Empleado: FRANCY YOMARA ROD

Validado: ID Electronico
Entrego: ATACO
Recibi:

Nombre: V#1

UNIÓN TEMPORAL MARV 7

GOB-M-012A
CONTRATO 3034 DE 2026



ACTA DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE


MUNICIPIO : Ataco
FECHA : 27/06/2026


Yo, Julio Cesar Gallo Ortiz, en calidad de Supervisor del Combustible del Contrato 4210 del 11 de Noviembre del 2025 de la Gobernación del Tolima certifico que realizo entrega al ingeniero (a) Jeison Giovanni Alvis Lozano Coordinador del contrato 3034 del 09 de Abril de 2026 cuyo objeto es **"CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS DE PUNTOS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA"** y responsable de la entrega del combustible para la operación de las maquinas asignadas al trabajo de recuperación y habilitación vial en el frente de trabajo del Municipio de Ataco la cantidad de 194,422 galones de combustible.


En constancia de lo anterior, se firma el 27 de junio del 2026.

Quien Entrega


Quien Recibe


Vo.Bo. Julio Cesar Gallo Ortiz
Supervisor del contrato 4210 de 2025
Gobernación del Tolima


ING. Jeison Giovanni Alvis Lozano
Coordinador Contrato 3034 de 2026.
MARV 7


Vo.Bo. Sebastián Ortiz Peñuela
Apoyo Supervisión del contrato 4210 de 2025
Gobernación del Tolima


ING. Stephanie Lara Hernández
Apoyo Supervisor del contrato 3034
de 2026. MARV 7


ING. Diana Marcela Gallego Campos
Apoyo Supervisor del contrato 3034
de 2026. MARV 7

distra com

*COPIA(1)
Remision de Venta
No. REF 134857
Distribucion y Transporte de C
NIT: 811.009.788-8
distracomeltriunfo
@distracom.com.co
Cod. Act. 4731
Somos Grandes Contribuyentes
Segun Res. No 000200
de 27 DIC 2024
Agentes Retenedores de IVA A
rt. 437-2 E.T.Nexentos De Re
teica Art 86 Acdo 015 De 20
21
DISTRACOM EL TRIUNFO
CRA 1 #18 A 01
Ibague
TEL:3137434826
Fecha remision: 2026/06/27
Vencimiento: 2026/07/27
Naturaleza: Credito

Cliente: GOBERNACION DEL TOL
Contrato: OC 154985
Nit: 800113672
Direccion: CR 3 CL 11 ED GO
Telefono: 2611616
Placa: NQX934
Kilometros: 10173
Cedula: 800113672

Hora Ini: 13:57:35
Hora Fin: 14:02:41

Combustible: DIESEL
Volumen: 20.3980
Precio: \$11990
Total: \$244572

Panel: MFA976
Lad/Man/Pos: 2/1/8
Dispositivo: RBHAND283-01
Empleado: MICHAEL ESTEBAN C
Emp. Apoyo: FRANCY YOMARA RODR

Validado: ID Electronico

Entrego:

Recibi:

Nombre: ALEX VOL #43
Palo Fdz

distra com

*COPIA(1)
Remision de Venta
No. REF 134856
Distribucion y Transporte de C
NIT: 811.009.788-8
distracomeltriunfo
@distracom.com.co
Cod. Act. 4731
Somos Grandes Contribuyentes
Segun Res. No 000200
de 27 DIC 2024
Agentes Retenedores de IVA A
rt. 437-2 E.T.Nexentos De Re
teica Art 86 Acdo 015 De 20
21
DISTRACOM EL TRIUNFO
CRA 1 #18 A 01
Ibague
TEL:3137434826
Fecha remision: 2026/06/27
Vencimiento: 2026/07/27
Naturaleza: Credito

Cliente: GOBERNACION DEL TOL
Contrato: OC 154985
Nit: 800113672
Direccion: CR 3 CL 11 ED GO
Telefono: 2611616
Placa: ATAC0
Kilometros: 800113672
Cedula: 0

Hora Ini: 13:45:38
Hora Fin: 13:57:45

Combustible: DIESEL
Volumen: 60.0030
Precio: \$11990
Total: \$719436

Panel: MFC499
Lad/Man/Pos: 1/1/1
Dispositivo: RBHAND283-01
Empleado: DEVIA BUSTOS LEON
Emp. Apoyo: FRANCY YOMARA RODR

Validado: ID Electronico

Entrego:

Recibi:

Nombre: ALEX VOL #43

distra com

*COPIA(1)
Remision de Venta
No. REF 134855
Distribucion y Transporte de C
NIT: 811.009.788-8
distracomeltriunfo
@distracom.com.co
Cod. Act. 4731
Somos Grandes Contribuyentes
Segun Res. No 000200
de 27 DIC 2024
Agentes Retenedores de IVA A
rt. 437-2 E.T.Nexentos De Re
teica Art 86 Acdo 015 De 20
21
DISTRACOM EL TRIUNFO
CRA 1 #18 A 01
Ibague
TEL:3137434826
Fecha remision: 2026/06/27
Vencimiento: 2026/07/27
Naturaleza: Credito

Cliente: GOBERNACION DEL TOL
Contrato: OC 154985
Nit: 800113672
Direccion: CR 3 CL 11 ED GO
Telefono: 2611616
Placa: ATAC0
Kilometros: 0

Hora Ini: 13:51:19
Hora Fin: 13:55:16

Combustible: DIESEL
Volumen: 31.4520
Precio: \$11990
Total: \$377109

Panel: MFA976
Lad/Man/Pos: 2/1/8
Dispositivo: RBHAND283-04
Empleado: DEVIA BUSTOS LEON
Emp. Apoyo: FRANCY YOMARA RODR

Validado: ID Electronico

Entrego:

Recibi:

Nombre: ALEX VOL #43

distra com

*COPIA(1)
Remision de Venta
No. REF 134853
Distribucion y Transporte de C
NIT: 811.009.788-8
distracomeltriunfo
@distracom.com.co
Cod. Act. 4731
Somos Grandes Contribuyentes
Segun Res. No 000200
de 27 DIC 2024
Agentes Retenedores de IVA A
rt. 437-2 E.T.Nexentos De Re
teica Art 86 Acdo 015 De 20
21
DISTRACOM EL TRIUNFO
CRA 1 #18 A 01
Ibague
TEL:3137434826
Fecha remision: 2026/06/27
Vencimiento: 2026/07/27
Naturaleza: Credito

Cliente: GOBERNACION DEL TOL
Contrato: OC 154985
Nit: 800113672
Direccion: CR 3 CL 11 ED GO
Telefono: 2611616
Placa: ATAC0
Kilometros: 800113672
Cedula: 0

Hora Ini: 13:28:32
Hora Fin: 13:50:58

Combustible: DIESEL
Volumen: 82.5690
Precio: \$11990
Total: \$990000

Panel: MFC500
Lad/Man/Pos: 1/1/3
Dispositivo: RBHAND283-01
Empleado: DEVIA BUSTOS LEON
Emp. Apoyo: FRANCY YOMARA RODR

Validado: ID Electronico

Entrego:

Recibi:

Nombre: ALEX VOL #43