GOBERNACIÓN
DEL TOLIMA

FRENTE DE TRABAJO

NATAGAIMA

UNIÓN TEMPORAL MARV 7

JUNIO DEL 2026

UNIÓN TEMPORAL MARV 7

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

INFORME

JUNIO DEL 2026

OBJETO
CONTRATO NO.3034 DE 2026

"CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA".

FRENTE DE TRABAJO NATAGAIMA

UNIÓN TEMPORAL MARV 7

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

INFORME

JUNIO DEL 2026

INTEGRANTES

SUPERVISOR DE CAMPO
RETROEXCAVADORA NUEVA #11
VOLQUETA #37

ING. DIANA GALLEGO
ARTURO GOMEZ
JULIO CESAR BARRAGAN

FRENTE DE TRABAJO NATAGAIMA

UNIÓN TEMPORAL MARV 7

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

INFORME

JUNIO DEL 2026

VIA INTERVENIDA

NATAGAIMA: LOS ANGELES

FRENTE DE TRABAJO NATAGAIMA

UNIÓN TEMPORAL MARV 7

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

INFORME

JUNIO DEL 2026

MAQUINARIA EN OPERACIÓN





FRENTE DE TRABAJO NATAGAIMA

UNIÓN TEMPORAL MARV 7

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

INFORME

JUNIO DEL 2026

TOTAL, ACTIVIDADES REALIZADAS NATAGAIMA: LOS ANGELES MEJORAMIENTO DE VÍA CON MATERIAL DE LA ZONA

FECHA	ABSCISA		VOLQUETA No.	VOL. VIAJE	No. VIAJES	VOLUMEN
	DE	A				
02/06/2026	K0+000	K0+200	37	7	3	21
03/06/2026	K0+200	K0+400	37	7	3	21
04/06/2026	K0+400	K0+600	37	7	3	21
05/06/2026	K0+600	K0+800	37	7	3	21
09/06/2026	K0+800	K1+000	37	7	3	21
10/06/2026	K1+000	K1+200	37	7	3	21
11/06/2026	K1+200	K1+400	37	7	3	21
17/06/2026	K1+400	K1+600	37	7	3	21
19/06/2026	K1+600	K1+800	37	7	3	21
23/06/2026	K1+800	K2+000	37	7	3	21
TOTAL MEJORAMIENTO DE LA VIA						210

FRENTE DE TRABAJO NATAGAIMA

UNIÓN TEMPORAL MARV 7

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

INFORME

JUNIO DEL 2026

TOTAL, ACTIVIDADES REALIZADAS

MUNICIPIO	KILOMETROS (KM)
NATAGAIMA: LOS ANGELES	2,0
TOTAL, MEJORAMIENTO DE LA VÍA	**2,0 KM**

FRENTE DE TRABAJO NATAGAIMA

CONTRATISTA
UNION TEMPORAL MARV 7

OBJETO DEL CONTRATO

CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS DE PUNTOS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA

REGISTRO FOTOGRÁFICO

FRENTE DE TRABAJO NATAGAIMA

JUNIO 2026

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA – SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y HÁBITAT

UNIÓN TEMPORAL MARV 7	CONTRATO NO.3034 DE 2026	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA

MUNICIPIO DE NATAGAIMA

PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 02 DE JUNIO AL 23 DE JUNIO DEL 2026

INFORME MENSUAL

GOBERNACION DEL TOLIMA

CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN 3
2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 3
3. LOCALIZACIÓN 4
4. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO 5
5. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL MES 5
   5.1 CONTROL DE LA PROGRAMACIÓN 5
6. PERSONAL, MAQUINARIA Y EQUIPO 6
   6.1 PERSONAL UTILIZADO 6
   6.2 MAQUINARIA Y EQUIPO UTILIZADO POR EL CONTRATISTA 6
7. REGISTRO FOTOGRÁFICO 7
   7.1 ACTIVIDADES NATAGAIMA: LOS ÁNGELES 7

1. INTRODUCCIÓN

El presente documento tiene como objetivo dar a conocer los aspectos relevantes de la gestión de la maquinaria pesada y volquetas de la Gobernación del Tolima y la maquinaria de la unión nacional de gestión de riesgo de desastres, en la realización y atención de emergencias viales, puntos críticos y mantenimiento de la red vial del Municipio de Natagaima – Tolima.

2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

El proyecto a realizar consta del mantenimiento de puntos críticos de la red vial en la zona del Municipio de Natagaima, con el kit de la maquinaria de la Gobernación del Tolima.

Se realizará el mantenimiento al tramo a intervenir y así proveer una superficie de rodamiento adecuada, con el fin de facilitar el diario vivir a la comunidad.


Esta es una obra que representa un gran aporte para la comunidad en los diferentes sectores, adicionalmente, en este caso no sólo se benefician los que actualmente residen cerca, sino que se favorece la capacidad para todos los propietarios de los municipios, teniendo en cuenta que es una zona de desarrollo agrícola y de crecimiento turístico.

3. LOCALIZACIÓN

El proyecto principalmente se encuentra ubicado en el país de Colombia oficialmente República de Colombia, es un país soberano situado en la región noroccidental de América del Sur que se encuentra constituido en un estado unitario, social y democrático de derecho cuya forma de gobierno es presidencialista. Es una república que está organizada políticamente en 32 departamentos descentralizados y el Distrito capital de Bogotá, sede del gobierno nacional.

En Colombia, exactamente en el departamento del Tolima que es uno de los treinta y dos departamentos que, junto con Bogotá, Distrito Capital, forman la República de Colombia. Su capital es Ibagué. Está ubicado en el centro-oeste del país, en la región andina, limitando al norte con Caldas, al este con Cundinamarca, al sur con Huila y Cauca, y al oeste con Valle del Cauca, Quindío y Risaralda. El río Magdalena atraviesa Tolima de sur a norte.

Natagaima es un municipio de Colombia al sur del departamento del Tolima, se encuentra a 121 kms de Ibagué, la capital del departamento. Su economía se basa principalmente en la agricultura, la ganadería y las actividades de servicio social y personal. Cuenta con un clima tropical cálido de montaña, se encuentra a una altitud de 326 msnm y la temperatura promedio es de 30°C y en verano de 46°C.



4. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

MANTEMINIENTO VIAL
Conformación de la red vía.

5. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL MES

Durante el periodo comprendido se atendieron puntos críticos específicamente en la vereda Los Ángeles del municipio; también se realizó la actividad de mantenimiento, destinados primordialmente a la conformación, limpieza mecánica y de alcantarillas en la vía, extensión de material de la zona; estas actividades se realizaron con el apoyo de maquinaria por parte de la Alcaldía del municipio y por parte de la Gobernación del departamento (una retroexcavadora y una volqueta).

Cabe mencionar que todas las actividades mencionadas anteriormente son se suma importancia para restablecer el tránsito vehicular, beneficio que se brinda tanto a la comunidad y el poder transportar sus productos.

Para finalizar, en el periodo transcurrido del mes se conformaron 2,0 km correspondientes a la vereda Los Ángeles correspondientes al municipio de Natagaima; el estado del tiempo y las condiciones climáticas no fueron favorables y se registraron un total de 10 horas de lluvia en la zona.

5.1 CONTROL DE LA PROGRAMACIÓN

De conformidad con las actividades realizadas se conformaron 2,0 km sobre las vías correspondientes al municipio de Natagaima:

FECHA	MUNICIPIO	KILOMETROS INTERVENIDOS (KM)
Del 02/06/2026 al 23/06/2026	NATAGAIMA: LOS ÁNGELES	2,0
TOTAL, KILOMETROS INTERVENIDOS		2,0 KM

6. PERSONAL, MAQUINARIA Y EQUIPO

6.1 PERSONAL UTILIZADO

CARGO	PROFESION	NOMBRE
SUPERVISOR	INGENIERO CIVIL	DIANA GALLEGO
OPERARIO DE RETROEXCAVADORA	OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA	ARTURO GOMEZ
CONDUCTOR DE VOLQUETA	CONDUCTOR DE MAQUINARIA PESADA	JULIO CESAR BARRAGAN

6.2 MAQUINARIA Y EQUIPO UTILIZADO POR EL CONTRATISTA

Para realizar las labores durante este periodo se empleó el kit de maquinaria pesada como:


MAQUINARIA	NUMERO	CANTIDAD
RETROEXCAVADORA	NUEVA #11	1
VOLQUETA	37	1

UNIÓN TEMPORAL MARV 7	CONTRATO NO.3034 DE 2026	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA


7. REGISTRO FOTOGRÁFICO


7.1 ACTIVIDADES NATAGAIMA: LOS ÁNGELES






LOS ÁNGELES






LOS ÁNGELES

UNIÓN TEMPORAL MARV 7	CONTRATO NO.3034 DE 2026	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA






LOS ÁNGELES






LOS ÁNGELES

UNIÓN TEMPORAL MARV 7	CONTRATO NO.3034 DE 2026	GOBERNACION DEL TOLIMA






LOS ÁNGELES






LOS ÁNGELES

UNIÓN TEMPORAL MARV 7	CONTRATO NO.3034 DE 2026	GOBERNACION DEL TOLIMA






LOS ÁNGELES





LOS ÁNGELES

UNIÓN TEMPORAL MARV 7	CONTRATO NO.3034 DE 2026	GOBERNACION DEL TOLIMA



LOS ÁNGELES



LOS ÁNGELES

Diana Gallego

DIANA MARCELA GALLEGO CAMPOS

SUPERVISORA DE CAMPO

VERSION 1	GOB-M-009	
UNIÓN TEMPORAL MARV 7	CONTRATO NO. 3034 DE 2026 CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO INFORME DIARIO-TURNO	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

CARRETERA: LOS ANGELES — MUNICIPIO: NATAGAIMA

MEJORAMIENTO DE LA VIA CON MATERIAL DE LA ZONA — UNIDAD: M3 — 210

FECHA	ABSCISA DE	ABSCISA A	VOLQUETA No.	VOL. VIAJE	No. VIAJES	VOLUMEN	OBSERVACIONES
02/06/2026	K0+000	K0+200	37	7	3	21	Se laboro Normalmente.
03/06/2026	K0+200	K0+400	37	7	3	21	Se laboro Normalmente.
04/06/2026	K0+400	K0+600	37	7	3	21	Se laboro Normalmente.
05/06/2026	K0+600	K0+800	37	7	3	21	Se laboro Normalmente.
09/06/2026	K0+800	K1+000	37	7	3	21	Se laboro Normalmente.
10/06/2026	K1+000	K1+200	37	7	3	21	Se laboro Normalmente.
11/06/2026	K1+200	K1+400	37	7	3	21	Se laboro Normalmente.
17/06/2026	K1+400	K1+600	37	7	3	21	Se laboro Normalmente.
19/06/2026	K1+600	K1+800	37	7	3	21	Se laboro Normalmente.
23/06/2026	K1+800	K2+000	37	7	3	21	Se laboro Normalmente.
TOTAL MEJORAMIENTO DE LA VIA						210	
TOTAL MEJORAMIENTO DE LA VIA CON MATERIAL DE LA ZONA						210	

Vo.Bo. Supervisora contrato 3034 DE 2026
Firma: Diana Gallego
Nombre: Diana M. Gallego C.
c.c. 38.210.237

Vo.Bo. Coordinador contrato 3034 DE 2026
Firma:
Nombre: Jeison Giovanni Alvis L
c.c. 1.110.512.907

CONTRATISTA
UNION TEMPORAL MARV 7

OBJETO DEL CONTRATO

CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS DE PUNTOS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA

ACTAS DE COMUNIDAD

FRENTE DE TRABAJO NATAGAIMA

JUNIO 2026

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA – SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y HÁBITAT

5194

UNIÓN TEMPORAL MARV 7

GOB-M-007C
CONTRATO 3034 DE 2026

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

AUTORIZACIÓN PARA RESGUARDO DE LA MAQUINARIA

Yo, Alejandro Guzman, con Cédula de Ciudadanía N° 35.220.135, Por medio del presente documento, y en calidad de _____, del predio_____ de la vereda _____, del municipio Natagaima autorizo al Ingeniero (a) Jesus O. Alvis L. quien en representación del contrato 3034 de Abril de 2026 la (UNIÓN TEMPORAL MARV 7), cuyo objeto es "CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA". Para estacionar y resguardar la maquinaria del mantenimiento de las vías como son:

Volqueta #37,
Retroexcavadora #11,
Motoniveladora_____,
Cargador_____,
Vibrocompactador_____,
Excavadora _____,

Con el compromiso de velar por el buen estado y la seguridad de los mismos durante la permanencia en el predio y no permitir el acceso o manipulación de la maquinaria a personal ajeno y/o sin autorización únicamente del Ingeniero Supervisor.

Esta autorización se expide para la Ejecución del contrato 3034 de 2026 y así mismo declaro la posesión del predio para emitir la presente autorización.

Firma Administrador o Propietario
C.C. No. 35.220.135

Pdte. Junta de acción Comunal (testigo)
C.C. No.

CONTRATISTA
UNION TEMPORAL MARV 7

OBJETO DEL CONTRATO

CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS DE PUNTOS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA

PREOPERACIONALES EQUIPO

FRENTE DE TRABAJO NATAGAIMA

JUNIO 2026

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA – SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y HÁBITAT

VERSION 1

GOB-M-001

UNIÓN TEMPORAL MARV 7

PREOPERACIONAL DE VOLQUETAS

PERIODO: 02 DE JUNIO AL 05 DE JUNIO 2026

CONTRATO	3034 DE 2026	**PLACA: LTL 736**	**MARCA:** INTERNATIONAL
EQUIPO No.	37	**MODELO: 2024**	**FRENTE DE TRABAJO: NATAGAIMA**
INSPECCIONADO POR:	ING. DIANA GALLEGO		**LOCALIZACION: LOS ANGELES**
Licencia de conduccion:			**Póliza de Responsabilidad Civil:**
Licencia de transito No.	C2	**Última Revisión Tecnicomecanica:**	

	HORA INICIO OPERACIÓN			7:00		7:00		7:00		7:00						
				51487		51572		51657		51742						
	DIA	LUN		MAR		MIER		JUE		VIE		SAB		DOM		
ÍTEM	**ELEMENTOS A CONTROLAR**	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	**OBSERVACIONES**
EQUIPO DE CARRETERA	Botiquín				X		X		X		X					
	Kit de contingencia según listado adjunto				X		X		X		X					
	Caja de Herramienta				X		X		X		X					
	Tacos				X		X		X		X					
	Gato				X		X		X		X					
	Linterna recargable				X		X		X		X					
	Extintor ABC - 20 lbrs volco - 10 lbrs cabina				X		X		X		X					
ESTADO GENERAL	Estado del motor			X		X		X		X						
	Estado del Tanque de combustible			X		X		X		X						
	Nivel del aceite			X		X		X		X						
	Soportes motor			X		X		X		X						
	Estado del exhosto			X		X		X		X						
	Estado del switche de encendido			X		X		X		X						
LUCES	De Trabajo delanteras			X		X		X		X						
	De trabajo traseras			X		X		X		X						
	Direccionales Delanteras Y Traseras			X		X		X		X						
	Stop Traseros			X		X		X		X						
CABINA	Espejo Retrovisor			X		X		X		X						
	Espejos laterales			X		X		X		X						
	Alarma (o pito) de Retroceso			X		X		X		X						
	Pito Normal			X		X		X		X						
	Frenos de Servicio			X		X		X		X						
	Freno de emergencia			X		X		X		X						
	Dirección/suspensión(Terminales).			X		X		X		X						
	Cinturones de Seguridad			X		X		X		X						
	Estado de la puertas			X		X		X		X						
	Vidrio frontal en buen estado.			X		X		X		X						
	Limpia brisas			X		X		X		X						
	Extintor (20 lbs.) ABC para cabina y volco			X		X		X		X						
	Estado de los asientos			X		X		X		X						
	Indicadores (Hidráulico - voltímetro-Refrigerante, aire).			X		X		X		X						
	Velocímetro			X		X		X		X						
	Batería y cables			X		X		X		X						
LLANTAS	Sin cortaduras profundas y sin abultamientos			X		X		X		X						
	Repuesto			X		X		X		X						
ESTADO MECÁNICO	Control de fugas hidráulicas			X		X		X		X						
	Estado de correas			X		X		X		X						
	Caja de cambios en buen estado.			X		X		X		X						
	Radiador			X		X		X		X						
	Tanque de combustible (Abrazaderas-soporte)			X		X		X		X						
	Mangueras			X		X		X		X						
VOLCO	Estado del volco (Sin huecos ni cortaduras)			X		X		X		X						
	Ajuste de la tapa y compuerta del volco			X		X		X		X						
	condicciones de ganchos y pasadores de la tapa del volco			X		X		X		X						
	tornillos de seguridad para el cierre del volco			X		X		X		X						
	Estado de empaques del volco			X		X		X		X						
	HORA FINALIZACIÓN OPERACIÓN			5:00		5:00		5:00		5:00						
	KILOMETRAJE FINAL			51572		51657		51742		51827						

DOCUMENTOS OPERADOR	Afiliación EPS.	**Firma Verificación Inspector:**	Diana Gallego
	Afiliación ARP.		
Operador	Firma:	**El Equipo esta apto para Trabajar:**	SI ( ) NO ( )

FIRMA COORDINADOR

VERSION 1	GOB-M-001	
UNIÓN TEMPORAL MARV 7	PREOPERACIONAL DE VOLQUETAS	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

PERIODO: 09 DE JUNIO AL 11 DE JUNIO 2026

CONTRATO	3034 DE 2026	**PLACA: LTL 736**	**MARCA:** INTERNATIONAL
EQUIPO No.	37	**MODELO: 2024**	**FRENTE DE TRABAJO: NATAGAIMA**
INSPECCIONADO POR:	ING. DIANA GALLEGO		**LOCALIZACION: LOS ANGELES**
Licencia de conduccion:			**Póliza de Responsabilidad Civil:**
Licencia de transito No.	C2	**Última Revisión Tecnicomecanica:**	

	HORA INICIO OPERACIÓN			7:00		7:00		7:00								
				51827		51912		51997								
	DIA	LUN		MAR		MIER		JUE		VIE		SAB		DOM		
ÍTEM	**ELEMENTOS A CONTROLAR**	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	**OBSERVACIONES**
EQUIPO DE CARRETERA	Botiquín				X		X		X							
	Kit de contingencia según listado adjunto				X		X		X							
	Caja de Herramienta				X		X		X							
	Tacos				X		X		X							
	Gato				X		X		X							
	Linterna recargable				X		X		X							
	Extintor ABC - 20 lbrs volco - 10 lbrs cabina				X		X		X							
ESTADO GENERAL	Estado del motor			X		X		X								
	Estado del Tanque de combustible			X		X		X								
	Nivel del aceite			X		X		X								
	Soportes motor			X		X		X								
	Estado del exhosto			X		X		X								
	Estado del switche de encendido			X		X		X								
LUCES	De Trabajo delanteras			X		X		X								
	De trabajo traseras			X		X		X								
	Direccionales Delanteras Y Traseras			X		X		X								
	Stop Traseros			X		X		X								
CABINA	Espejo Retrovisor			X		X		X								
	Espejos laterales			X		X		X								
	Alarma (o pito) de Retroceso			X		X		X								
	Pito Normal			X		X		X								
	Frenos de Servicio			X		X		X								
	Freno de emergencia			X		X		X								
	Dirección/suspensión(Terminales).			X		X		X								
	Cinturones de Seguridad			X		X		X								
	Estado de la puertas			X		X		X								
	Vidrio frontal en buen estado.			X		X		X								
	Limpia brisas			X		X		X								
	Extintor (20 lbs.) ABC para cabina y volco			X		X		X								
	Estado de los asientos			X		X		X								
	Indicadores (Hidráulico - voltímetro-Refrigerante, aire).			X		X		X								
	Velocímetro			X		X		X								
	Batería y cables			X		X		X								
LLANTAS	Sin cortaduras profundas y sin abultamientos			X		X		X								
	Repuesto			X		X		X								
ESTADO MECÁNICO	Control de fugas hidráulicas			X		X		X								
	Estado de correas			X		X		X								
	Caja de cambios en buen estado.			X		X		X								
	Radiador			X		X		X								
	Tanque de combustible (Abrazaderas-soporte)			X		X		X								
	Mangueras			X		X		X								
VOLCO	Estado del volco (Sin huecos ni cortaduras)			X		X		X								
	Ajuste de la tapa y compuerta del volco			X		X		X								
	condicciones de ganchos y pasadores de la tapa del volco			X		X		X								
	tornillos de seguridad para el cierre del volco			X		X		X								
	Estado de empaques del volco			X		X		X								
	HORA FINALIZACIÓN OPERACIÓN			5:00		5:00		5:00								
	KILOMETRAJE FINAL			51912		51997		52082								

DOCUMENTOS OPERADOR	Afiliación EPS.	**Firma Verificación Inspector:**	Diana Gallego
	Afiliación ARP.		
Operador	Firma:	**El Equipo esta apto para Trabajar:**	SI ( ) NO ( )

FIRMA COORDINADOR

SICF

VERSION 1	GOB-M-001	
UNIÓN TEMPORAL MARV 7	PREOPERACIONAL DE VOLQUETAS	

PERIODO: 17 DE JUNIO AL 19 DE JUNIO 2026

CONTRATO	3034 DE 2026	**PLACA: LTL 736**	**MARCA:** INTERNATIONAL
EQUIPO No.	37	**MODELO: 2024**	**FRENTE DE TRABAJO: NATAGAIMA**
INSPECCIONADO POR:	ING. DIANA GALLEGO		**LOCALIZACION: LOS ANGELES**
Licencia de conduccion:			**Póliza de Responsabilidad Civil:**
Licencia de transito No.	C2	**Última Revisión Tecnicomecanica:**	

	HORA INICIO OPERACIÓN					7:00		7:00		7:00							
						52082		52167		52252							
	DIA	**LUN**		**MAR**		**MIER**		**JUE**		**VIE**		**SAB**		**DOM**			
ÍTEM	**ELEMENTOS A CONTROLAR**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**OBSERVACIONES**	
EQUIPO DE CARRETERA	Botiquin						X		X		X						
	Kit de contingencia según listado adjunto						X		X		X						
	Caja de Herramienta						X		X		X						
	Tacos						X		X		X						
	Gato						X		X		X						
	Linterna recargable						X		X		X						
	Extintor ABC - 20 lbrs volco - 10 lbrs cabina						X		X		X						
ESTADO GENERAL	Estado del motor					X		X		X							
	Estado del Tanque de combustible					X		X		X							
	Nivel del aceite					X		X		X							
	Soportes motor					X		X		X							
	Estado del exhosto					X		X		X							
	Estado del switche de encendido					X		X		X							
LUCES	De Trabajo delanteras					X		X		X							
	De trabajo traseras					X		X		X							
	Direccionales Delanteras Y Traseras					X		X		X							
	Stop Traseros					X		X		X							
CABINA	Espejo Retrovisor					X		X		X							
	Espejos laterales					X		X		X							
	Alarma (o pito) de Retroceso					X		X		X							
	Pito Normal					X		X		X							
	Frenos de Servicio					X		X		X							
	Freno de emergencia					X		X		X							
	Dirección/suspensión(Terminales).					X		X		X							
	Cinturones de Seguridad					X		X		X							
	Estado de la puertas					X		X		X							
	Vidrio frontal en buen estado.					X		X		X							
	Limpia brisas					X		X		X							
	Extintor (20 lbs.) ABC para cabina y volco					X		X		X							
	Estado de los asientos					X		X		X							
	Indicadores (Hidráulico - voltímetro-Refrigerante, aire).					X		X		X							
	Velocímetro					X		X		X							
	Batería y cables					X		X		X							
LLANTAS	Sin cortaduras profundas y sin abultamientos					X		X		X							
	Repuesto					X		X		X							
ESTADO MECÁNICO	Control de fugas hidráulicas					X		X		X							
	Estado de correas					X		X		X							
	Caja de cambios en buen estado.					X		X		X							
	Radiador					X		X		X							
	Tanque de combustible (Abrazaderas-soporte)					X		X		X							
	Mangueras					X		X		X							
VOLCO	Estado del volco (Sin huecos ni cortaduras)					X		X		X							
	Ajuste de la tapa y compuerta del volco					X		X		X							
	condicciones de ganchos y pasadores de la tapa del volco					X		X		X							
	tornillos de seguridad para el cierre del volco					X		X		X							
	Estado de empaques del volco					X		X		X							
	HORA FINALIZACIÓN OPERACIÓN					5:00		5:00		5:00							
	KILOMETRAJE FINAL					52167		52252		52337							

DOCUMENTOS OPERADOR	Afiliación EPS.	**Firma Verificación Inspector:**	Diana Gallego
	Afiliación ARP.		
Operador	Firma:	**El Equipo esta apto para Trabajar:**	SI ( ) NO ( )

FIRMA COORDINADOR

VERSION 1	GOB-M-001
UNIÓN TEMPORAL MARV 7	PREOPERACIONAL DE VOLQUETAS

PERIODO: 23 DE JUNIO 2026

CONTRATO	3034 DE 2026	**PLACA: LTL 736**	**MARCA:** INTERNATIONAL
EQUIPO No.	37	**MODELO: 2024**	**FRENTE DE TRABAJO: NATAGAIMA**
INSPECCIONADO POR:	ING. DIANA GALLEGO		**LOCALIZACION: LOS ANGELES**
Licencia de conduccion:			**Póliza de Responsabilidad Civil:**
Licencia de transito No.	C2	**Última Revisión Tecnicomecanica:**	

	HORA INICIO OPERACIÓN			7:00													
				52337													
	DIA	**LUN**		**MAR**		**MIER**		**JUE**		**VIE**		**SAB**		**DOM**		**OBSERVACIONES**	
ÍTEM	**ELEMENTOS A CONTROLAR**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**		
EQUIPO DE CARRETERA	Botiquín				X												
	Kit de contingencia según listado adjunto				X												
	Caja de Herramienta				X												
	Tacos				X												
	Gato				X												
	Linterna recargable				X												
	Extintor ABC - 20 lbrs volco - 10 lbrs cabina				X												
ESTADO GENERAL	Estado del motor			X													
	Estado del Tanque de combustible			X													
	Nivel del aceite			X													
	Soportes motor			X													
	Estado del exhosto			X													
	Estado del switche de encendido			X													
LUCES	De Trabajo delanteras			X													
	De trabajo traseras			X													
	Direccionales Delanteras Y Traseras			X													
	Stop Traseros			X													
CABINA	Espejo Retrovisor			X													
	Espejos laterales			X													
	Alarma (o pito) de Retroceso			X													
	Pito Normal			X													
	Frenos de Servicio			X													
	Freno de emergencia			X													
	Dirección/suspensión(Terminales).			X													
	Cinturones de Seguridad			X													
	Estado de la puertas			X													
	Vidrio frontal en buen estado.			X													
	Limpia brisas			X													
	Extintor (20 lbs.) ABC para cabina y volco			X													
	Estado de los asientos			X													
	Indicadores (Hidráulico - voltímetro-Refrigerante, aire).			X													
	Velocímetro			X													
	Batería y cables			X													
LLANTAS	Sin cortaduras profundas y sin abultamientos			X													
	Repuesto			X													
ESTADO MECÁNICO	Control de fugas hidráulicas			X													
	Estado de correas			X													
	Caja de cambios en buen estado.			X													
	Radiador			X													
	Tanque de combustible (Abrazaderas-soporte)			X													
	Mangueras			X													
VOLCO	Estado del volco (Sin huecos ni cortaduras)			X													
	Ajuste de la tapa y compuerta del volco			X													
	condicciones de ganchos y pasadores de la tapa del volco			X													
	tornillos de seguridad para el cierre del volco			X													
	Estado de empaques del volco			X													
	HORA FINALIZACIÓN OPERACIÓN			5:00													
	KILOMETRAJE FINAL			52338													

DOCUMENTOS OPERADOR	Afiliación EPS.		**Firma Verificación Inspector:** Diana Gallego
	Afiliación ARP.		
Operador	Firma:		**El Equipo esta apto para Trabajar:** SI ( ) NO ( )

FIRMA COORDINADOR

5199

VERSION 1

GOB-M-002

UNIÓN TEMPORAL MARV 7

FORMATO INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PARA RETROEXCAVADORAS Y MOTONIVELADORA

CONTRATO N° 3034 DE 2026 MODELO: RETRO NUEVA #11 MARCA: NEW HOLLAND

INSPECCIONADO POR: ING. DIANA GALLEGO LOCALIZACION: LOS ANGELES FRENTE DE TRABAJO: NATAGAIMA

PERIODO: 02 DE JUNIO AL 05 DE JUNIO 2026 FECHA:

	ÍTEM	HOROMETRO INICIAL			471		475		479		483					
		DIA	LUN.		MAR.		MIER.		JUEV.		VIER.		SAB.		DOM.	
		CANTIDAD	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	* De trabajo delanteras (altas/bajas)	2			X		X		X		X					
	* De trabajo delanteras	2			X		X		X		X					
	* Direccionales delanteras parqueo/giro	2			X		X		X		X					
	* Direccionales traseras de parqueo/giro	2			X		X		X		X					
	* De stop y señal trasera	2			X		X		X		X					
	* De trabajo traseras	2			X		X		X		X					
CABINA	* Protección antivuelco (R.O.P.S) certificada	1			X		X		X		X					
	* Cinturón de seguridad	1			X		X		X		X					
	Extintor de incendio (10 lbs PQS)	1			X		X		X		X					
	Asiento (dispositivo de giro)	1			X		X		X		X					
	* Indicadores (hidráulicos-refrigerantes-'horometro-corriente-aceite motor)	Completos			X		X		X		X					
	Control ingreso humo (tubo de escape)	1			X		X		X		X					
	Alarma de retroceso	1			X		X		X		X					
	Escaleras y apoyos de acceso	2			X		X		X		X					
	Espejos laterales	2														
	* Espejo central convexo	1			X		X		X		X					
	Palancas de mando	2			X		X		X		X					
	Pedales	Todos			X		X		X		X					
ESTADO MECANICO	Control de fugas hidráulicas	Completo			X		X		X		X					
	* Estado de pasadores (Bastidor, Desgarrador)	Completos			X		X		X		X					
	Estado de pasadores (brazo/balde)	Completos			X		X		X		X					
	* Gatos estabilizadores en buen estado	2			X		X		X		X					
	Mecanismo de giro (brazo excavador)	1			X		X		X		X					
	* Función hidráulica en buen funcionamiento	Completas			X		X		X		X					
	* Freno de servicio en buen estado	4 llantas			X		X		X		X					
	* Freno de emergencia en buen estado	1			X		X		X		X					
	Estado general (desgarrador/balde)	2			X		X		X		X					
	Mandos de levante del brazo	2			X		X		X		X					
	* Gatos hidráulicos en buen estado	Todos			X		X		X		X					
	Compartimiento del motor aseado	Completo			X		X		X		X					
	Sistema de Dirección	1			X		X		X		X					
LLANTAS	En buen estado, sin abultamientos, cortadas				X		X		X		X					
	* Huellas en buen estado	4			X		X		X		X					
AVAL DE FUNCIONAMIENTO	HOROMETRO FINAL				475		479		483		487					
	FIRMA DIARIA DEL OPERADOR:															
	FIRMA VERIFICACION INSPECTOR:															
	EQUIPO FUERA DE SERVICIO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO

FIRMA COORDINADOR

OBSERVACIONES:

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla **UNICAMENTE** el **OPERADOR** del Equipo. En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a su SUPERVISOR quien tomará la decisión más segura.

S200

VERSION 1 | GOB-M-002

UNIÓN TEMPORAL MARV 7

FORMATO INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PARA RETROEXCAVADORAS Y MOTONIVELADORA

CONTRATO N° 3034 DE 2026 **MODELO:** RETRO NUEVA #11 **MARCA:** NEW HOLLAND

INSPECCIONADO POR: ING. DIANA GALLEGO **LOCALIZACION:** LOS ANGELES **FRENTE DE TRABAJO:** NATAGAIMA

PERIODO: 09 DE JUNIO AL 11 DE JUNIO 2026 **FECHA:**

	ÍTEM	HOROMETRO INICIAL			487		491		495							
		DIA	LUN.		MAR.		MIER.		JUEV.		VIER.		SAB.		DOM.	
		CANTIDAD	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	* De trabajo delanteras (altas/bajas)	2			X		X		X							
	* De trabajo delanteras	2			X		X		X							
	* Direccionales delanteras parqueo/giro	2			X		X		X							
	* Direccionales traseras de parqueo/giro	2			X		X		X							
	* De stop y señal trasera	2			X		X		X							
	* De trabajo traseras	2			X		X		X							
CABINA	* Protección antivuelco (R.O.P.S) certificada	1			X		X		X							
	* Cinturón de seguridad	1			X		X		X							
	Extintor de incendio (10 lbs PQS)	1			X		X		X							
	Asiento (dispositivo de giro)	1			X		X		X							
	* Indicadores (hidráulicos-refrigerantes-'horometro-corriente-aceite motor)	Completos			X		X		X							
	Control ingreso humo (tubo de escape)	1			X		X		X							
	Alarma de retroceso	1			X		X		X							
	Escaleras y apoyos de acceso	2			X		X		X							
	Espejos laterales	2														
	* Espejo central convexo	1			X		X		X							
	Palancas de mando	2			X		X		X							
	Pedales	Todos			X		X		X							
ESTADO MECANICO	Control de fugas hidráulicas	Completo			X		X		X							
	* Estado de pasadores (Bastidor, Desgarrador)	Completos			X		X		X							
	Estado de pasadores (brazo/balde)	Completos			X		X		X							
	* Gatos estabilizadores en buen estado	2			X		X		X							
	Mecanismo de giro (brazo excavador)	1			X		X		X							
	* Función hidráulica en buen funcionamiento	Completas			X		X		X							
	* Freno de servicio en buen estado	4 llantas			X		X		X							
	* Freno de emergencia en buen estado	1			X		X		X							
	Estado general (desgarrador/balde)	2			X		X		X							
	Mandos de levante del brazo	2			X		X		X							
	* Gatos hidráulicos en buen estado	Todos			X		X		X							
	Compartimiento del motor aseado	Completo			X		X		X							
	Sistema de Dirección	1			X		X		X							
LLANTAS	En buen estado, sin abultamientos, cortadas				X		X		X							
	* Huellas en buen estado	4			X		X		X							
AVAL DE FUNCIONAMIENTO	HOROMETRO FINAL				491		495		499							
	FIRMA DIARIA DEL OPERADOR:															
	FIRMA VERIFICACION INSPECTOR:				Diana O.		Diana O.		Diana O.							
	EQUIPO FUERA DE SERVICIO		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO

FIRMA COORDINADOR

OBSERVACIONES:

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla **UNICAMENTE** el **OPERADOR** del Equipo. En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a su SUPERVISOR quien tomará la decisión más segura.

S201

VERSION 1 | GOB-M-002

UNIÓN TEMPORAL MARV 7

FORMATO INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PARA RETROEXCAVADORAS Y MOTONIVELADORA

CONTRATO N° 3034 DE 2026 **MODELO:** RETRO NUEVA #11 **MARCA:** NEW HOLLAND

INSPECCIONADO POR: ING. DIANA GALLEGO **LOCALIZACION:** LOS ANGELES **FRENTE DE TRABAJO:** NATAGAIMA

PERIODO: 17 DE JUNIO AL 19 DE JUNIO 2026 **FECHA:**

	ÍTEM	HOROMETRO INICIAL					499		503		507					
		DIA	LUN.		MAR.		MIER.		JUEV.		VIER.		SAB.		DOM.	
		CANTIDAD	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	* De trabajo delanteras (altas/bajas)	2					X		X		X					
	* De trabajo delanteras	2					X		X		X					
	* Direccionales delanteras parqueo/giro	2					X		X		X					
	* Direccionales traseras de parqueo/giro	2					X		X		X					
	* De stop y señal trasera	2					X		X		X					
	* De trabajo traseras	2					X		X		X					
CABINA	* Protección antivuelco (R.O.P.S) certificada	1					X		X		X					
	* Cinturón de seguridad	1					X		X		X					
	Extintor de incendio (10 lbs PQS)	1					X		X		X					
	Asiento (dispositivo de giro)	1					X		X		X					
	* Indicadores (hidráulicos-refrigerantes-'horometro-corriente-aceite motor)	Completos					X		X		X					
	Control ingreso humo (tubo de escape)	1					X		X		X					
	Alarma de retroceso	1					X		X		X					
	Escaleras y apoyos de acceso	2					X		X		X					
	Espejos laterales	2														
	* Espejo central convexo	1					X		X		X					
	Palancas de mando	2					X		X		X					
	Pedales	Todos					X		X		X					
ESTADO MECANICO	Control de fugas hidráulicas	Completo					X		X		X					
	* Estado de pasadores (Bastidor, Desgarrador)	Completos					X		X		X					
	Estado de pasadores (brazo/balde)	Completos					X		X		X					
	* Gatos estabilizadores en buen estado	2					X		X		X					
	Mecanismo de giro (brazo excavador)	1					X		X		X					
	* Función hidráulica en buen funcionamiento	Completas					X		X		X					
	* Freno de servicio en buen estado	4 llantas					X		X		X					
	* Freno de emergencia en buen estado	1					X		X		X					
	Estado general (desgarrador/balde)	2					X		X		X					
	Mandos de levante del brazo	2					X		X		X					
	* Gatos hidráulicos en buen estado	Todos					X		X		X					
	Compartimiento del motor aseado	Completo					X		X		X					
	Sistema de Dirección	1					X		X		X					
LLANTAS	En buen estado, sin abultamientos, cortadas						X		X		X					
	* Huellas en buen estado	4					X		X		X					
AVAL DE FUNCIONAMIENTO	HOROMETRO FINAL						503		507		511					
	FIRMA DIARIA DEL OPERADOR:															
	FIRMA VERIFICACION INSPECTOR:						Diana		Diana		Diana					
	EQUIPO FUERA DE SERVICIO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO

FIRMA COORDINADOR

OBSERVACIONES:

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla **UNICAMENTE** el **OPERADOR** del Equipo. En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a su SUPERVISOR quien tomará la decisión más segura.

S202

VERSION 1 | GOB-M-002

UNIÓN TEMPORAL MARV 7

FORMATO INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PARA RETROEXCAVADORAS Y MOTONIVELADORA

CONTRATO N° 3034 DE 2026 **MODELO:** RETRO NUEVA #11 **MARCA:** NEW HOLLAND

INSPECCIONADO POR: ING. DIANA GALLEGO **LOCALIZACION:** LOS ANGELES **FRENTE DE TRABAJO:** NATAGAIMA

PERIODO: 23 DE JUNIO 2026 **FECHA:**

	ÍTEM	HOROMETRO INICIAL			511											
		DIA	LUN.		MAR.		MIER.		JUEV.		VIER.		SAB.		DOM.	
		CANTIDAD	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	* De trabajo delanteras (altas/bajas)	2			X											
	* De trabajo delanteras	2			X											
	* Direccionales delanteras parqueo/giro	2			X											
	* Direccionales traseras de parqueo/giro	2			X											
	* De stop y señal trasera	2			X											
	* De trabajo traseras	2			X											
CABINA	* Protección antivuelco (R.O.P.S) certificada	1			X											
	* Cinturón de seguridad	1			X											
	Extintor de incendio (10 lbs PQS)	1			X											
	Asiento (dispositivo de giro)	1			X											
	* Indicadores (hidráulicos-refrigerantes-'horometro-corriente-aceite motor)	Completos			X											
	Control ingreso humo (tubo de escape)	1			X											
	Alarma de retroceso	1			X											
	Escaleras y apoyos de acceso	2			X											
	Espejos laterales	2														
	* Espejo central convexo	1			X											
	Palancas de mando	2			X											
	Pedales	Todos			X											
ESTADO MECANICO	Control de fugas hidráulicas	Completo			X											
	* Estado de pasadores (Bastidor, Desgarrador)	Completos			X											
	Estado de pasadores (brazo/balde)	Completos			X											
	* Gatos estabilizadores en buen estado	2			X											
	Mecanismo de giro (brazo excavador)	1			X											
	* Función hidráulica en buen funcionamiento	Completas			X											
	* Freno de servicio en buen estado	4 llantas			X											
	* Freno de emergencia en buen estado	1			X											
	Estado general (desgarrador/balde)	2			X											
	Mandos de levante del brazo	2			X											
	* Gatos hidráulicos en buen estado	Todos			X											
	Compartimiento del motor aseado	Completo			X											
	Sistema de Dirección	1			X											
LLANTAS	En buen estado, sin abultamientos, cortadas				X											
	* Huellas en buen estado	4			X											
AVAL DE FUNCIONAMIENTO	HOROMETRO FINAL				518											
	FIRMA DIARIA DEL OPERADOR:															
	FIRMA VERIFICACION INSPECTOR:															
	EQUIPO FUERA DE SERVICIO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	

FIRMA COORDINADOR

OBSERVACIONES:

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla **UNICAMENTE** el **OPERADOR** del Equipo. En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a su SUPERVISOR quien tomará la decisión más segura.

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y HÁBITAT
GOBERNACIÓN DEL TOLIMA
RUTINA DE MANTENIMIENTO OPERATIVO
RETROEXCAVADORA DE LLANTAS NEW HOLLAND B80C

								VERSION	1
								PAGINA	1 DE 2
	RUTINA DE MANTENIMIENTO OPERATIVO RETROEXCAVADORA DE LLANTAS NEW HOLLAND B80C	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO
	FECHA (DIA/MES/AÑO)		2/06/2026	3/06/2026	4/06/2026	5/06/2026		
	HOROMETRO		471	475	479	483		
Cada 10 horas o diariamente	Freno de servicio - Revisar		✓	✓	✓	✓		
	Frreno de estacionamiento - Revisar		✓	✓	✓	✓		
	Fusibles y bombillas - Revisar		✓	✓	✓	✓		
	Funcionalidad de mandos y luces - Revisar		✓	✓	✓	✓		
	Tension de correa del ventilador / alternador - Revisar		✓	✓	✓	✓		
	Correa de compresor de aire acondicionado - Revisar		✓	✓	✓	✓		
	Nivel de aceite del motor - Revisar / Nivelar		✓	✓	✓	✓		
	Nivel de aceite de la transmisión - Revisar / Nivelar		✓	✓	✓	✓		
	Nivel de liquido refrigerante - Revisar / Nivelar		✓	✓	✓	✓		
	Nivel de aceite hidraulico (tanque hidraulico) - Revisar / Nivelar		✓	✓	✓	✓		
	Nivel de combustible - Revisar		✓	✓	✓	✓		
	Indicador de obstrucción - Revisar		✓	✓	✓	✓		
	Filtro de aire - Limpiar (De ser necesario)		✓	✓	✓	✓		
	Puntos de engrase - Lubricar		✓	✓	✓	✓		
	Drenaje filtro de combustible (filtro separador de agua) - Revisar		✓	✓	✓	✓		
	Filtro de aire de motor - Revisar (Cambiar)		✓	✓	✓	✓		
	Cartucho de seguridad - Revisar (Cambiar		✓	✓	✓	✓		
	Presion de neumaticos - Revisar / Nivelar		✓	✓	✓	✓		
	Condensador sistema de refrigeración - Revisar (Limpiar)		✓	✓	✓	✓		
	Filtro de polen - Revisar (Limpiar)		✓	✓	✓	✓		
	Nivel de aceite de la transmisión - Revisar / Nivelar		✓	✓	✓	✓		
	Nivel de electrolito de bateria - Revisar / Nivelar		✓	✓	✓	✓		
	Soporte del eje trasero - Revisar / Ajustar		✓	✓	✓	✓		
	Dientes del balde - Revisar (Cambiar)		✓	✓	✓	✓		
	Holgura del balde - Revisar (Ajustar)		✓	✓	✓	✓		

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y HABITAT
GOBERNACIÓN DEL TOLIMA
RUTINA DE MANTENIMIENTO OPERATIVO
RETROEXCAVADORA DE LLANTAS NEW HOLLAND B80C

VERSION	1
PAGINA	2 DE 2

	RUTINA DE MANTENIMIENTO OPERATIVO RETROEXCAVADORA DE LLANTAS NEW HOLLAND B80C	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO
	FECHA (DIA/MES/AÑO)		2/06/2026	3/06/2026	4/06/2026	5/06/2026		
	HOROMETRO		471	475	479	483		
Cada 10 horas o diariamente	Liquido limpiaparabrisas - Revisar (Ajustar)		✓	✓	✓	✓		
	Pedales - Revisar (Limpiar)		✓	✓	✓	✓		
	Sistema de frenos - Revisar		✓	✓	✓	✓		
	Filtro de aire de aire acondicionado - Revisar (Limpiar)		✓	✓	✓	✓		
	Aletas del motor - Revisar (Limpiar)		✓	✓	✓	✓		
	Condensador de aire acondicionado - Revisar (Limpiar)		✓	✓	✓	✓		
	Aletas del radiador - Revisar (Limpiar)		✓	✓	✓	✓		
	Cinturon de seguridad - Revisar		✓	✓	✓	✓		
	Espejos - Revisar		✓	✓	✓	✓		
	Alarma de reversa - Revisar		✓	✓	✓	✓		
	Vidrio de ventanas - Limpiar		✓	✓	✓	✓		
	Monitor, indicadores y testigos - Revisar		✓	✓	✓	✓		
	Cableado electrico - Revisar		✓	✓	✓	✓		
	Limpiaparabrisas - Revisar		✓	✓	✓	✓		
	Nivel de gas refrigerante de aire acondicionado - Revisar (Ajustar)		✓	✓	✓	✓		

OBSERVACIONES:

FIRMA DE OPERADOR
Nombre: ARTURO GOMEZ

FIRMA SUPERVISOR
Nombre: DIANA MARCELA GALLEGO CAMPOS

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y HÁBITAT
GOBERNACIÓN DEL TOLIMA
RUTINA DE MANTENIMIENTO OPERATIVO
RETROEXCAVADORA DE LLANTAS NEW HOLLAND B80C

VERSION	1
PAGINA	1 DE 2

	RUTINA DE MANTENIMIENTO OPERATIVO RETROEXCAVADORA DE LLANTAS NEW HOLLAND B80C	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO
	FECHA (DIA/MES/AÑO)		9/06/2026	10/06/2026	11/06/2026			
	HOROMETRO		487	491	495			
Cada 10 horas o diariamente	Freno de servicio - Revisar		✓	✓	✓			
	Frreno de estacionamiento - Revisar		✓	✓	✓			
	Fusibles y bombillas - Revisar		✓	✓	✓			
	Funcionalidad de mandos y luces - Revisar		✓	✓	✓			
	Tension de correa del ventilador / alternador - Revisar		✓	✓	✓			
	Correa de compresor de aire acondicionado - Revisar		✓	✓	✓			
	Nivel de aceite del motor - Revisar / Nivelar		✓	✓	✓			
	Nivel de aceite de la transmisión - Revisar / Nivelar		✓	✓	✓			
	Nivel de liquido refrigerante - Revisar / Nivelar		✓	✓	✓			
	Nivel de aceite hidraulico (tanque hidraulico) - Revisar / Nivelar		✓	✓	✓			
	Nivel de combustible - Revisar		✓	✓	✓			
	Indicador de obstrucción - Revisar		✓	✓	✓			
	Filtro de aire - Limpiar (De ser necesario)		✓	✓	✓			
	Puntos de engrase - Lubricar		✓	✓	✓			
	Drenaje filtro de combustible (filtro separador de agua) - Revisar		✓	✓	✓			
	Filtro de aire de motor - Revisar (Cambiar)		✓	✓	✓			
	Cartucho de seguridad - Revisar (Cambiar		✓	✓	✓			
	Presion de neumaticos - Revisar / Nivelar		✓	✓	✓			
	Condensador sistema de refrigeración - Revisar (Limpiar)		✓	✓	✓			
	Filtro de polen - Revisar (Limpiar)		✓	✓	✓			
	Nivel de aceite de la transmisión - Revisar / Nivelar		✓	✓	✓			
	Nivel de electrolito de bateria - Revisar / Nivelar		✓	✓	✓			
	Soporte del eje trasero - Revisar / Ajustar		✓	✓	✓			
	Dientes del balde - Revisar (Cambiar)		✓	✓	✓			
	Holgura del balde - Revisar (Ajustar)		✓	✓	✓			

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y HABITAT
GOBERNACIÓN DEL TOLIMA
RUTINA DE MANTENIMIENTO OPERATIVO
RETROEXCAVADORA DE LLANTAS NEW HOLLAND B80C

VERSION	1
PAGINA	2 DE 2

	RUTINA DE MANTENIMIENTO OPERATIVO RETROEXCAVADORA DE LLANTAS NEW HOLLAND B80C	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO
	FECHA (DIA/MES/AÑO)		9/06/2026	10/06/2026	11/06/2026			
	HOROMETRO		487	491	495			
Cada 10 horas o diariamente	Liquido limpiaparabrisas - Revisar (Ajustar)		✓	✓	✓			
	Pedales - Revisar (Limpiar)		✓	✓	✓			
	Sistema de frenos - Revisar		✓	✓	✓			
	Filtro de aire de aire acondicionado - Revisar (Limpiar)		✓	✓	✓			
	Aletas del motor - Revisar (Limpiar)		✓	✓	✓			
	Condensador de aire acondicionado - Revisar (Limpiar)		✓	✓	✓			
	Aletas del radiador - Revisar (Limpiar)		✓	✓	✓			
	Cinturon de seguridad - Revisar		✓	✓	✓			
	Espejos - Revisar		✓	✓	✓			
	Alarma de reversa - Revisar		✓	✓	✓			
	Vidrio de ventanas - Limpiar		✓	✓	✓			
	Monitor, indicadores y testigos - Revisar		✓	✓	✓			
	Cableado electrico - Revisar		✓	✓	✓			
	Limpiaparabrisas - Revisar		✓	✓	✓			
	Nivel de gas refrigerante de aire acondicionado - Revisar (Ajustar)		✓	✓	✓			

OBSERVACIONES:

FIRMA DE OPERADOR
Nombre: ARTURO GOMEZ

FIRMA SUPERVISOR
Nombre: DIANA MARCELA GALLEGO CAMPOS

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y HÁBITAT
GOBERNACIÓN DEL TOLIMA
RUTINA DE MANTENIMIENTO OPERATIVO
RETROEXCAVADORA DE LLANTAS NEW HOLLAND B80C

VERSION	1
PAGINA	1 DE 2

	RUTINA DE MANTENIMIENTO OPERATIVO RETROEXCAVADORA DE LLANTAS NEW HOLLAND B80C	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO
	FECHA (DIA/MES/AÑO)			17/06/2026	18/06/2026	19/06/2026		
	HOROMETRO			499	503	507		
Cada 10 horas o diariamente	Freno de servicio - Revisar			✓	✓	✓		
	Frreno de estacionamiento - Revisar			✓	✓	✓		
	Fusibles y bombillas - Revisar			✓	✓	✓		
	Funcionalidad de mandos y luces - Revisar			✓	✓	✓		
	Tension de correa del ventilador / alternador - Revisar			✓	✓	✓		
	Correa de compresor de aire acondicionado - Revisar			✓	✓	✓		
	Nivel de aceite del motor - Revisar / Nivelar			✓	✓	✓		
	Nivel de aceite de la transmisión - Revisar / Nivelar			✓	✓	✓		
	Nivel de liquido refrigerante - Revisar / Nivelar			✓	✓	✓		
	Nivel de aceite hidraulico (tanque hidraulico) - Revisar / Nivelar			✓	✓	✓		
	Nivel de combustible - Revisar			✓	✓	✓		
	Indicador de obstrucción - Revisar			✓	✓	✓		
	Filtro de aire - Limpiar (De ser necesario)			✓	✓	✓		
	Puntos de engrase - Lubricar			✓	✓	✓		
	Drenaje filtro de combustible (filtro separador de agua) - Revisar			✓	✓	✓		
	Filtro de aire de motor - Revisar (Cambiar)			✓	✓	✓		
	Cartucho de seguridad - Revisar (Cambiar			✓	✓	✓		
	Presion de neumaticos - Revisar / Nivelar			✓	✓	✓		
	Condensador sistema de refrigeración - Revisar (Limpiar)			✓	✓	✓		
	Filtro de polen - Revisar (Limpiar)			✓	✓	✓		
	Nivel de aceite de la transmisión - Revisar / Nivelar			✓	✓	✓		
	Nivel de electrolito de bateria - Revisar / Nivelar			✓	✓	✓		
	Soporte del eje trasero - Revisar / Ajustar			✓	✓	✓		
	Dientes del balde - Revisar (Cambiar)			✓	✓	✓		
	Holgura del balde - Revisar (Ajustar)			✓	✓	✓		

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y HABITAT
GOBERNACIÓN DEL TOLIMA
RUTINA DE MANTENIMIENTO OPERATIVO
RETROEXCAVADORA DE LLANTAS NEW HOLLAND B80C

VERSION	1
PAGINA	2 DE 2

	RUTINA DE MANTENIMIENTO OPERATIVO RETROEXCAVADORA DE LLANTAS NEW HOLLAND B80C	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO
	FECHA (DIA/MES/AÑO)			17/06/2026	18/06/2026	19/06/2026		
	HOROMETRO			499	503	507		
Cada 10 horas o diariamente	Liquido limpiaparabrisas - Revisar (Ajustar)			✓	✓	✓		
	Pedales - Revisar (Limpiar)			✓	✓	✓		
	Sistema de frenos - Revisar			✓	✓	✓		
	Filtro de aire de aire acondicionado - Revisar (Limpiar)			✓	✓	✓		
	Aletas del motor - Revisar (Limpiar)			✓	✓	✓		
	Condensador de aire acondicionado - Revisar (Limpiar)			✓	✓	✓		
	Aletas del radiador - Revisar (Limpiar)			✓	✓	✓		
	Cinturon de seguridad - Revisar			✓	✓	✓		
	Espejos - Revisar			✓	✓	✓		
	Alarma de reversa - Revisar			✓	✓	✓		
	Vidrio de ventanas - Limpiar			✓	✓	✓		
	Monitor, indicadores y testigos - Revisar			✓	✓	✓		
	Cableado electrico - Revisar			✓	✓	✓		
	Limpiaparabrisas - Revisar			✓	✓	✓		
	Nivel de gas refrigerante de aire acondicionado - Revisar (Ajustar)			✓	✓	✓		

OBSERVACIONES:

FIRMA DE OPERADOR
Nombre: ARTURO GOMEZ

Diana Gallego
FIRMA SUPERVISOR
Nombre: DIANA MARCELA GALLEGO CAMPOS

5209

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y HÁBITAT
GOBERNACIÓN DEL TOLIMA
RUTINA DE MANTENIMIENTO OPERATIVO
RETROEXCAVADORA DE LLANTAS NEW HOLLAND B80C

VERSION	1
PAGINA	1 DE 2

	RUTINA DE MANTENIMIENTO OPERATIVO RETROEXCAVADORA DE LLANTAS NEW HOLLAND B80C	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO
	FECHA (DIA/MES/AÑO)		23/06/2026					
	HOROMETRO		511					
Cada 10 horas o diariamente	Freno de servicio - Revisar		✓					
	Frreno de estacionamiento - Revisar		✓					
	Fusibles y bombillas - Revisar		✓					
	Funcionalidad de mandos y luces - Revisar		✓					
	Tension de correa del ventilador / alternador - Revisar		✓					
	Correa de compresor de aire acondicionado - Revisar		✓					
	Nivel de aceite del motor - Revisar / Nivelar		✓					
	Nivel de aceite de la transmisión - Revisar / Nivelar		✓					
	Nivel de liquido refrigerante - Revisar / Nivelar		✓					
	Nivel de aceite hidraulico (tanque hidraulico) - Revisar / Nivelar		✓					
	Nivel de combustible - Revisar		✓					
	Indicador de obstrucción - Revisar		✓					
	Filtro de aire - Limpiar (De ser necesario)		✓					
	Puntos de engrase - Lubricar		✓					
	Drenaje filtro de combustible (filtro separador de agua) - Revisar		✓					
	Filtro de aire de motor - Revisar (Cambiar)		✓					
	Cartucho de seguridad - Revisar (Cambiar		✓					
	Presion de neumaticos - Revisar / Nivelar		✓					
	Condensador sistema de refrigeración - Revisar (Limpiar)		✓					
	Filtro de polen - Revisar (Limpiar)		✓					
	Nivel de aceite de la transmisión - Revisar / Nivelar		✓					
	Nivel de electrolito de bateria - Revisar / Nivelar		✓					
	Soporte del eje trasero - Revisar / Ajustar		✓					
	Dientes del balde - Revisar (Cambiar)		✓					
	Holgura del balde - Revisar (Ajustar)		✓					

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y HÁBITAT

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y HABITAT
GOBERNACIÓN DEL TOLIMA
RUTINA DE MANTENIMIENTO OPERATIVO
RETROEXCAVADORA DE LLANTAS NEW HOLLAND B80C

VERSION	1
PAGINA	2 DE 2

	RUTINA DE MANTENIMIENTO OPERATIVO RETROEXCAVADORA DE LLANTAS NEW HOLLAND B80C	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO
	FECHA (DIA/MES/AÑO)		23/06/2026					
	HOROMETRO		511					
Cada 10 horas o diariamente	Liquido limpiaparabrisas - Revisar (Ajustar)		✓					
	Pedales - Revisar (Limpiar)		✓					
	Sistema de frenos - Revisar		✓					
	Filtro de aire de aire acondicionado - Revisar (Limpiar)		✓					
	Aletas del motor - Revisar (Limpiar)		✓					
	Condensador de aire acondicionado - Revisar (Limpiar)		✓					
	Aletas del radiador - Revisar (Limpiar)		✓					
	Cinturon de seguridad - Revisar		✓					
	Espejos - Revisar		✓					
	Alarma de reversa - Revisar		✓					
	Vidrio de ventanas - Limpiar		✓					
	Monitor, indicadores y testigos - Revisar		✓					
	Cableado electrico - Revisar		✓					
	Limpiaparabrisas - Revisar		✓					
	Nivel de gas refrigerante de aire acondicionado - Revisar (Ajustar)		✓					

OBSERVACIONES:

FIRMA DE OPERADOR
Nombre: ARTURO GOMEZ

FIRMA SUPERVISOR
Nombre: DIANA MARCELA GALLEGO CAMPOS

CONTRATISTA
UNION TEMPORAL MARV 7

OBJETO DEL CONTRATO

CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS DE PUNTOS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA

CONSUMO DE COMBUSTIBLE

FRENTE DE TRABAJO NATAGAIMA

JUNIO 2026

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA – SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y HÁBITAT

FRENTE NATAGAIMA								
#.ORDEN	DIA	HORA	RECIBO	GLS	TOTAL	ESTACION SERVICIO	OBSERVACIONES	FRENTE
91	20-jun-26	12:54:14	134378	**32,205**	$ 386.138,00	ESTACION DISTRACOM	Julio Barragan V#37	FRENTE NATAGAIMA
92	20-jun-26	12:27:44	134372	**120,783**	$ 1.448.188,00	ESTACION DISTRACOM	Jeison Alvis 1.110.512.907 Coordinador Trasporto V#37	FRENTE NATAGAIMA

TOTAL MES	152,988
REMANENTE MES ANTERIOR	260,000
TOTAL ACPM	412,988

CONSUMO MES	262,988
REMANENTE PARA JULIO	150,000

5212

VERSION 1	GOB-M-014	
UNIÓN TEMPORAL MARV 7	CONTRATO NO.3034 DE 2026 CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

INFORME SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIARIO EN TURNO

TURNO: DIURNO **DEL** 01 DE JUNIO **AL** 30 DE JUNIO **DE** 2026

MUNICIPIO: NATAGAIMA **VEREDA :** LOS ANGELES **COORDINADOR:** JEISON GIOVANNI ALVIS LOZAN

VIA: LOS ANGELES

ITEM	ASIGNACIÓN EQUIPO			SUMINISTRO GALONES DE ACPM																TOTAL GALONE
	MAQUINA	No. INTERNO	NOMBRE DEL OPERADOR	LUNES (1)		MARTES (2)		MIERCOLES (3)		JUEVES (4)		VIERNES (5)		SABADO (6)		DOMINGO (7)				
				GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO			
1	RETROEXCAVADORA	11	ARTURO GOMEZ			15		13				12								40,000
2	VOLQUETA	37	JULIO BARRAGAN			30						22,783								52,783
																				0,000

ITEM	ASIGNACIÓN EQUIPO			SUMINISTRO GALONES DE ACPM																TOTAL GALONE
	MAQUINA	No. INTERNO	NOMBRE OPERADOR	LUNES (8)		MARTES (9)		MIERCOLES (10)		JUEVES (11)		VIERNES (12)		SABADO (13)		DOMINGO (14)				
				GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO			
1	RETROEXCAVADORA	11	ARTURO GOMEZ			12		13		15										40,000
2	VOLQUETA	37	JULIO BARRAGAN							30										30,000
																				0,000

ITEM	ASIGNACIÓN EQUIPO			SUMINISTRO GALONES DE ACPM																TOTAL GALONE
	MAQUINA	No. INTERNO	NOMBRE OPERADOR	LUNES (15)		MARTES (16)		MIERCOLES (17)		JUEVES (18)		VIERNES (19)		SABADO (20)		DOMINGO (21)				
				GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO			
1	RETROEXCAVADORA	11	ARTURO GOMEZ					15				13								28,000
2	VOLQUETA	37	JULIO BARRAGAN											32,205						32,205
																				0,000

ITEM	ASIGNACIÓN EQUIPO			SUMINISTRO GALONES DE ACPM																TOTAL GALONE
	MAQUINA	No. INTERNO	NOMBRE OPERADOR	LUNES (22)		MARTES (23)		MIERCOLES (24)		JUEVES (25)		VIERNES (26)		SABADO (27)		DOMINGO (28)				
				GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO			
1	RETROEXCAVADORA	11	ARTURO GOMEZ			15														15,000
2	VOLQUETA	37	JULIO BARRAGAN			25														25,000
																				0,000

ITEM	ASIGNACIÓN EQUIPO			SUMINISTRO GALONES DE ACPM																TOTAL GALONE
	MAQUINA	No. INTERNO	NOMBRE OPERADOR	LUNES (29)		MARTES (30)		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO				
				GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO			
1	RETROEXCAVADORA	11	ARTURO GOMEZ																	0,000
2	VOLQUETA	37	JULIO BARRAGAN																	0,000
																				0,000

262,988

OBSERVACIONES: Vienen 260,000 gls del mes de mayo. Remanente 150,000 gls para el mes de julio.

VoBo COORDINADOR:

FRENTE DE TRABAJO NATAGAIMA					
MES JUNIO 2026					
Maquina	N° Interno	Consumo Mensual ACPM (GL)	Kilometraje/ Horometro Inicial	Kilometraje/Horometro Final	Promedio Consumo (Hr/Km x GL)
RETROEXCAVADORA	11	123,000	471	518	2,62
VOLQUETA	37	139,988	51487	52338	0,16
		262,988			

5214

ERSION 1

UNIÓN TEMPORAL MARV 7

GOB-M-012A
CONTRATO 3034 DE 2026

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

ACTA DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE

MUNICIPIO : Natagaima
FECHA : 20/06/2026

Yo, Julio Cesar Gallo Ortiz, en calidad de Supervisor del Combustible del Contrato 4210 del 11 de Noviembre del 2025 de la Gobernación del Tolima certifico que realizo entrega al ingeniero (a) Jeison Giovanni Alvis Lozano Coordinador del contrato 3034 del 09 de Abril de 2026 cuyo objeto es ¨***CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS DE PUNTOS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA***¨ y responsable de la entrega del combustible para la operación de las maquinas asignadas al trabajo de recuperación y habilitación vial en el frente de trabajo del Municipio de Natagaima la cantidad de 152,988 galones de combustible.

En constancia de lo anterior, se firma el 20 de junio del 2026.

Quien Entrega

Vo.Bo. Julio Cesar Gallo Ortiz
Supervisor del contrato 4210 de 2025
Gobernación del Tolima

Quien Recibe

ING. Jeison Giovanni Alvis Lozano
Coordinador Contrato 3034 de 2026.
MARV 7

Vo.Bo. Sebastián Ortiz Peñuela
Apoyo Supervisión del contrato 4210 de 2025
Gobernación del Tolima

ING. Stephanie Lara Hernández
Apoyo Supervisor del contrato 3034
de 2026. MARV 7

ING. Diana Marcela Gallego Campos
Apoyo Supervisor del contrato 3034
de 2026. MARV 7

*COPIA(1)
Remision de Venta
No. REFK 134372
Distribucion y Transporte de C
NIT: 811.009.788-8
distracomeltriunfo
@distracom.com.co
Cod. Act. 4731
Somos Grandes Contribuyentes
Segun Res. No 000200
de 27 DIC 2024
Agentes Retenedores de IVA A
rt. 437-2 E.T.NExentos De Re
teica Art 86 Acdo 015 De 20
21
DISTRACOM EL TRIUNFO
CRA 1 #18 A 01
Ibague
TEL:3137434826

Fecha remision:	2026/06/20
Vencimiento:	2026/07/20
Naturaleza:	Credito
Cliente:	GOBERNACION DEL TOL
Contrato:	OC 154985
Nit:	800113672
Direccion:	CR 3 CL 11 ED GO
Telefono:	2611616
Placa:	NATAGAIM
Kilometros:	0
Hora Ini:	12:27 14
Hora Fin:	12:37 46
Combustible:	DIESEL
Volumen:	120.7830
Precio:	$11990
Total:	$1448188
Panel:	MFA976
Lad/Man/Pos:	1/1/7
Dispositivo:	RBHAND283-01
Empleado:	BRYAN ALEXANDER M
Emp. Apoyo:	DEVIA BUSTOS LEONE
Validado:	ID Electronico

Entrego:

Natalia

Recibi:

V.#37

Nombre:

OBSERVACIONES
NATAGAIMA

*COPIA(1)
Remision de Venta
No. REFK 134378
Distribucion y Transporte de C
NIT: 811.009.788-8
distracomeltriunfo
@distracom.com.co
Cod. Act. 4731
Somos Grandes Contribuyentes
Segun Res. No 000200
de 27 DIC 2024
Agentes Retenedores de IVA A
rt. 437-2 E.T.NExentos De Re
teica Art 86 Acdo 015 De 20
21
DISTRACOM EL TRIUNFO
CRA 1 #18 A 01
Ibague
TEL:3137434826

Fecha remision:	2026/06/20
Vencimiento:	2026/07/20
Naturaleza:	Credito
Cliente:	GOBERNACION DEL TOL
Contrato:	OC 154985
Nit:	800113672
Direccion:	CR 3 CL 11 ED GO
Telefono:	2611616
Placa:	LTL736
Kilometros:	52032
Hora Ini:	12:54 14
Hora Fin:	12:57 25
Combustible:	DIESEL
Volumen:	32.2050
Precio:	$11990
Total:	$386138
Panel:	MFA976
Lad/Man/Pos:	1/1/7
Dispositivo:	RBHAND283-01
Empleado:	BRYAN ALEXANDER M
Emp. Apoyo:	DEVIA BUSTOS LEONE
Validado:	ID Electronico

Entrego:

Recibi:

37

Nombre:

Natagaima V-37