INFORME DE SUPERVISION Y EJECUCION 1 DEL CONTRATO Nº 2026144

Fecha de presentación 09 de OCTUBRE 2026

Período del informe: 22 DE SEPTIEMBRE AL 09 DE OCTUBRE DEL 2026

NOMBRE DEL CONTRATISTA: WILNER ANDRES BAUTISTA GALVIZ **CC**: 1.112.766.345
NOMBRE SUPERVISORA: DANIELA GUTIERREZ PORRAS **CARGO:** SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA (E).

DATOS DEL CONTRATO

CONTRATO No: 2026144 DEL 2026

OBJETO: PRESTACION DE SERVICIOS COMO OPERARIO DE MAQUINARIA PESADA (RETROEXCAVADORA) PARA REALIZAR MANTENIMIENTO CORRECTIVO, RUTINARIO Y PERIODICO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA RED VIAL DEL MUNICIPIO DE OBANDO, VALLE DEL CAUCA.

PLAZO DE EJECUCION : 101 dias **VALOR CONTRATO**: $ 16.000.000 M/CTE.

FECHA DE INICIO: 22/09/2026 **FECHA DE TERMINACIÓN:** 30/12/2026

DISPONIBILDIAD PRESUPUESTAL No: 737 **Fecha:** 15/09/2026
REGISTRO PRESUPUESTAL: No. 1257 **Fecha:** 21/09/2026
FUENTE DE FINANCIACION: 1.2.4.3.03

MODIFICACIONES AL CONTRATO

Adiciones en Valor $ _____ Adiciones en % _____ Fecha de la Adición: ___/___/____ (dd/mm/aaaa)

Prórroga al Plazo: _____ (meses o días) Fecha de la Prórroga: ___/___/____ (dd/mm/aaaa)

ESTADOS FINANCIEROS

(En caso de tener anticipo, diligencie la siguiente información):
Anticipo $ _____ Ejecución de Anticipo $ _____
Saldo por amortizar $ _____ Rendimientos financieros generados: $ _____

CONTROL DE POLIZAS

GARANTIA	ASEGURADORA	N° POLIZA	VIGENCIA		VR ASEGURADO
			DESDE	HASTA	

INFORMACION ADMINISTRATIVA
EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DURANTE EL PERÍODO REPORTADO

Obligaciones Contractuales	Actividades realizadas	Soportes detallados de lo que contiene informe físico o medio magnético y CD (No. de folios archivos y/o anexos
1.Operar la maquinaria pesada - retroexcavadora con responsabilidad y cumpliendo las tareas asignadas y/o programadas por la supervisión.	El contratista realizo la conformacion de la vía Obando – Villa Rodas en el sector la garruncha. El contratista realizo la conformacion de la vía Obando – Villa Rodas en el sector vereda San José. El contratista realizo la conformacion y escarificación de la vía Villa Rodas - Obando en el sector de pescalandia hasta la cantera de Tailandia. El contratista realizo la conformacion de la vía Obando - Villa Rodas en el sector la cantera de Tailandia hasta el segundo quiebra patas. El contratista realizo la conformacion de la vía Obando - Villa Rodas en el sector del segundo quiebra patas hasta el puente de la batea. El contratista realizo la conformacion y escarificación de la vía Obando - Villa Rodas en el sector del puente de la batea hasta el puente de potrerillo. El contratista realizo la conformacion de la vía Obando - Villa Rodas hasta el sector del puente de potrerillo hasta la laguna de la hacienda San Jorge. El contratista realizo la conformacion terreno de la vía Obando - Villa Rodas el sector la laguna de la hacienda San Jorge hasta la finca las palmas. El contratista realizo la conformacion terreno de la vía Obando - Villa Rodas el sector la finca las palmas hasta el chaparral.	Se Anexa Informe con fotos incluidas a color

	El contratista realizó el cargue de material fresado para los trabajos de mantenimiento que se adelantan en la vía Obando – Villa Rodas. El contratista realizó los trabajos de conformación y ampliación de la vía en la vereda Monterroso, corregimiento de Villa Rodas. El contratista realizó la adecuación de un tramo de aproximadamente 100 metros de terreno donde se construirán placas huella en la vereda Buenos Aires, corregimiento de Villa Rodas. El contratista realizó la remoción de derrumbe en el sector de la caseta del mandarino vía Obando – San Isidro.	
2. Apoyar el desarrollo de los mantenimientos preventivos y correctivos que se deben realizar a la retroexcavadora, acorde a las recomendaciones del fabricante o proveedor.	El contratista realizó el cambio de filtros de aceite para garantizar el buen funcionamiento de la máquina. El contratista realizó el cambio de aceite para garantizar el buen funcionamiento de la máquina.	
3. Garantizar de manera oportuna eficaz y eficiente la prestación del objeto contratado de manera responsable en calidad servicio, será responsable por daños a terceros, bienes y demás que se ocasionen durante la ejecución del objeto contratado.	El contratista realizó la operación de la maquinaria de manera responsable y adecuada, teniendo en cuenta las medidas de seguridad y cuidado necesarias durante las actividades realizadas.	
4. Realizar la inspección y mantenimiento de rutina de la maquinaria a operar, como el control de aceite, el agua, neumáticos y demás con el fin de informar al personal encargado o supervisor de las novedades que se presenten en la operación de la maquinaria, con el fin de realizar de forma inmediata las reparaciones correspondientes.	El contratista realizó la revisión de rutina de la maquinaria, verificando los niveles de aceite y agua, el estado de los neumáticos y las condiciones generales de funcionamiento, informando oportunamente cualquier novedad presentada.	

5. La demás que sean asignadas por el supervisor y acordes con el cumplimiento del objeto del contrato.	El contratista asistió a capacitación con ARL de seguridad vial, en la secretaria de infraestructura. El contratista realizó la demolición de una vivienda en el corregimiento de Puerto Molina, la cual quedó completamente destruida a causa del sismo. El contratista realizó el retiro de una rama de árbol que representaba un peligro para las personas en la sede educativa General Santander.	

AUTORIZACION DE PAGO

En el Municipio de Obando, a los nueve (09) del mes de octubre del año 2026, se reunieron en la oficina de Infraestructura, la ingeniera DANIELA GUTIERREZ PORRAS quien, y para el contrato en mención fue designada como supervisora y el Contratista, WILNER ANDRES BAUTISTA GALVIZ identificado con C.C. No 1.112.766.345 DE CARTAGO (V), para dejar constancia que en la fecha se han cumplido oportunamente la prestación del servicio en la ejecución de las actividades correspondientes al objeto del contrato, a plena satisfacción de la entidad contratante, por lo cual se autoriza el pago Nº 1 de acuerdo a la forma de pago del contrato principal por valor de CUATRO MILLONES DE PESOS ($ 4.000.000)MCTE, equivalente a un 25% del total del contrato, para una ejecución acumulada del 25% quedando por ejecutar un 75% del total del contrato.

FORMA DE PAGO

La anterior cifra será cancelada mediante actas parciales, cada uno por avance de actividades según informe del supervisor del contrato.

BALANCE EJECUCION DEL CONTRATO

INFORMACIÓN FINANCIERA				
CONCEPTO	**VALOR**	**VALOR PAGOS**	**FECHA** (dd/mm/aaaa)	**AVANCE %**
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 16.000.000.00		22/09/2026	
VALOR ADICION DEL CONTRATO	$0.oo			
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 16.000.000.00			
VALOR ANTICIPO	$0.oo	$0.00		
VALOR TOTAL PAGOS ANTERIORES	$ 0.oo	$0.00		
VALOR A PAGAR	$ 0.oo	$ 4.000.000.00		25%
SALDO POR EJECUTAR	$ 0.oo	$12.000.000.00		75%
SUMAS IGUALES	$ 16.000.000.00	$16.000.000.00		100%

Observaciones: Solo se indican las fechas del Contrato Inicial, Adiciones al Contrato Inicial (Si los hubiere) y valor anticipo (Si lo hubiere).

INFORMACION TECNICA
CERTIFICACION CUMPLIMIENTO REQUISITOS

La Secretaria de Infraestructura del municipio de Obando certifica que, en el archivo de la Oficina de Contratación, en el expediente del contrato N° 2026144 de 2026, reposan los siguientes documentos que acreditan el cumplimiento de requisitos para pago:

Informe parcial de supervisión y ejecución del contrato	X	Seguridad Social	X
Informe de actividades en medio físico	X	Relación de aprobación de póliza	NA
Informe de actividades en medio magnético CD. (que incluya listados de asistencia, registros fotográficos, y demás soportes) Exclusivamente en prestación de servicios de apoyo a la gestión a proyectos de inversión.	N/A	Entrada a almacén	NA
Factura o Documento Equivalente	X		

CERTIFICACIÓN DE RETENCIÓN
El suscrito contratista WILNER ANDRES BAUTISTA GALVIZ , declara que: SI ___/ NO _X___ es responsable de IVA

REPORTE DE PAGOS A SALUD Y PENSIÓN
(En el caso de personas jurídicas anexar la certificación de cumplimiento de los pagos parafiscales).

Número Planilla	Sistema	Entidad	Periodo Cotizado (mes)	Fecha de pago (dd/mm/aaaa)	Aportes
38554123	ARL	SURA	SEPTIEMBRE	09/10/2026	$ 222.800
1084628069	SALUD	NUEVA EPS	SEPTIEMBRE	05/10/2026	$ 218.900
	PENSION	PROTECCION			$ 280.200

SUPERVISORA

DANIELA GUTIERREZ PORRAS
Supervisora del contrato
Secretaria de Infraestructura (E)