# EVIDENCIAS SEGUIMIENTO AL USO DE LOS EPP








## 4. Elementos de protección personal (EPP) utilizados

El técnico realizó la intervención con los siguientes EPP (Figura 3):

- Casco de seguridad.
- Overol de manga larga con certificación de protección frente a llama y arco (categoría HRC, según parche del overol).
- Guantes de nitrilo para manejo de aceites, combustible y refrigerante.
- Botas de seguridad.
- Lentes de seguridad



***Figura 3.*** *Técnico con EPP durante la intervención; el controlador se encuentra en modo STOP.*



***Figura 16.*** *Tapa del radiador retirada para completar el nivel de refrigerante.*



*Figura 4.* Retiro del filtro de aceite usado con llave de banda.



*Figura 6.* Preparación del embudo y del recipiente de aceite nuevo




*Figura 7.* Técnico con EPP durante el cambio de filtros de aire.




*Figura 7. Técnico con overol, guantes de nitrilo e identificación de visitante.*

## 4. Elementos de protección personal (EPP)

El personal técnico utilizó durante toda la intervención los siguientes elementos:

- Casco de seguridad.
- Guantes de nitrilo, para protección frente a aceite y combustible.
- Overol o ropa de trabajo de manga larga, con cinta reflectiva.
- Botas de seguridad.



Foto 3. *Técnicos con EPP en la zona de trabajo; abajo, recipiente con filtros usados*