



ACTA DE REUNIÓN N° 01

TEMA DE LA REUNIÓN		TIPO DE REUNIÓN			
		INTERNA	☒	EXTERNA	☐
DEPENDENCIA RESPONSABLE: OFICINA DE DESARROLLO RURAL Y AMBIENTAL					
FECHA:	12 DE AGOSTO DEL 2026	HORA INICIO	2:00 PM	HORA TERMINACIÓN	3:00PM
LUGAR:	ALCALDIA DE ORITO PUTUMAYO				
OBJETIVO DE LA REUNIÓN					
Revisar ante el Comité Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres del Municipio de Orito el estado actual de la quebrada La Silva, ubicada en la vereda El Paraíso, y analizar la viabilidad de adelantar acciones de limpieza, rocería selectiva y retiro de material vegetal y residuos que actualmente generan obstrucciones en determinados sectores del cauce.					
ORDEN DEL DIA					
<ol style="list-style-type: none">1. Socialización de la situación presentada en la quebrada La Silva, ubicada en la vereda El Paraíso, a cargo de la Jefe de la Oficina de Desarrollo Rural y Ambiental, quien expondrá las condiciones actuales de la fuente hídrica, las principales problemáticas identificadas y la necesidad de intervención.2. Presentación y socialización de la alternativa de solución mediante la ejecución del proyecto denominado: "Recuperación del Flujo Hidráulico de la Quebrada La Silva mediante Limpieza, Rocerías y Retiro de Material Vegetal – Vereda El Paraíso, Municipio de Orito, Departamento del Putumayo", incluyendo las actividades propuestas y el alcance de la intervención.3. Análisis y revisión por parte del Comité Municipal de Gestión del Riesgo sobre la situación expuesta y la viabilidad de adelantar las acciones de intervención propuestas.4. Definición de conclusiones, recomendaciones y compromisos.5. Cierre de la reunión.					
Seguimiento Compromisos Acta Anterior. (SI___ NO__x_)					
DESARROLLO					
<p>Durante la reunión se presentó ante los integrantes del Comité Municipal de Gestión del Riesgo la situación actual de la quebrada La Silva, evidenciándose la presencia de troncos, ramas, palizadas, plantas acuáticas, residuos sólidos y vegetación de porte bajo, elementos que en determinados sectores generan obstrucciones y pueden afectar la circulación normal del agua.</p> <p>Se expuso que esta situación también dificulta el acceso de la comunidad a la fuente hídrica, teniendo en cuenta que los habitantes de la vereda El Paraíso mantienen una relación directa con la quebrada para actividades de lavado de ropa, baño recreativo y movilidad fluvial. De igual manera, la población dedicada a actividades agrícolas requiere condiciones adecuadas de acceso y movilidad para el desarrollo de sus labores productivas y el traslado de insumos y productos.</p> <p>Se explicó que la problemática obedece principalmente a la acumulación de material vegetal y residuos dentro del cauce, el crecimiento de maleza y arbustos de porte bajo en algunos sectores de las riberas, la presencia de plantas acuáticas y los procesos naturales de arrastre y acumulación de material vegetal, sumado a la ausencia de acciones periódicas de mantenimiento.</p> <p>En este sentido, se presentó la propuesta de intervención orientada a la recuperación del flujo hidráulico de la quebrada, mediante acciones puntuales y selectivas, evitando la remoción indiscriminada de vegetación y concentrando las actividades únicamente en aquellos elementos que técnicamente constituyan obstrucciones del cauce.</p>					



ACTIVIDADES PROPUESTAS

Como parte de la intervención se plantean las siguientes actividades:

- Identificación y localización de los puntos críticos de obstrucción.
- Rocería selectiva de arbustos bajos y maleza en los sectores donde técnicamente se requiera.
- Retiro de troncos, ramas, palizadas y material vegetal que obstruyan el cauce.
- Retiro controlado de plantas acuáticas cuando constituyan una obstrucción significativa.
- Recolección y retiro de residuos sólidos y materiales plásticos presentes en el cauce.
- Acopio, clasificación y disposición adecuada del material retirado, conforme a su naturaleza y a las disposiciones ambientales aplicables.
- Limpieza y recuperación de los puntos de acceso comunitario, cuando técnicamente resulte procedente.
- Verificación posterior de las condiciones del cauce y del flujo del agua.

CONSIDERACIONES DEL COMITÉ

Los integrantes del Comité Municipal de Gestión del Riesgo revisaron la problemática expuesta y consideraron pertinente adelantar acciones de mantenimiento y limpieza selectiva en los puntos donde se presenten obstrucciones que puedan afectar el flujo normal del agua y el acceso de la comunidad.

Se deja constancia de que las actividades propuestas deberán ejecutarse de manera selectiva, controlada y técnicamente justificada, procurando la protección de la fuente hídrica y evitando la remoción indiscriminada de vegetación.

Así mismo, se considera que las acciones propuestas pueden contribuir a mejorar las condiciones hidráulicas de la quebrada, facilitar el acceso y movilidad de la comunidad y disminuir las condiciones que puedan favorecer la acumulación de agua y material dentro del cauce.

CONCLUSIONES

Una vez revisada la información presentada, se concluye que existe una necesidad de adelantar acciones de limpieza, rocería selectiva y retiro de material vegetal y residuos en los puntos críticos identificados de la quebrada La Silva, como medida orientada a recuperar las condiciones de flujo y mejorar las condiciones de acceso de la comunidad de la vereda El Paraíso.

Se acuerda continuar con las gestiones administrativas y técnicas necesarias para la estructuración y ejecución del proyecto denominado "RECUPERACIÓN DEL FLUJO HIDRÁULICO DE LA QUEBRADA LA SILVA MEDIANTE LIMPIEZA, ROCERÍAS Y RETIRO DE MATERIAL VEGETAL – VEREDA EL PARAÍSO, MUNICIPIO DE ORITO, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO", atendiendo las disposiciones ambientales y administrativas que resulten aplicables.

COMPROMISOS

ACTIVIDAD	FECHA	RESPONSABLE
Adelantar el proceso de contratación para la ejecución de las actividades de limpieza, rocería selectiva y retiro de material vegetal de la quebrada La Silva, de acuerdo con lo revisado y definido en la reunión.	Septiembre	Oficina de Desarrollo Rural y Ambiental
Asistentes: (Relacionar el formato registro de asistencia indicando tema y fecha)	Se relaciona el formato de asistencia donde firman los participantes con sus datos.	

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.



**ALCALDÍA
DE ORITO**
NT: 800.182.896-2

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

ACTA DE REUNIÓN

CÓDIGO: SIG-FT-003

VERSIÓN: 01

FECHA: 09/02/2026

Página 3 de 3

Registro fotográfico – Condición de la Quebrada la Silva



PROYECTO

"RECUPERACIÓN DEL FLUJO HIDRÁULICO DE LA QUEBRADA LA SILVA MEDIANTE LIMPIEZA, ROCERÍAS Y RETIRO DE MATERIAL VEGETAL – VEREDA EL PARAISO, MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL P. TUMAYO"

Leyenda

- ▲ CAUCE Q. La Silva
- UBICACIÓN DEL PROYECTO Vía EL PARAISO



Elaboro,

Nombre: LISETH DANIELA MOSQUERA GOMEZ

Cargo: Jefe de Oficina de Desarrollo Rural y Ambiental

FIRMA:



**ALCALDÍA
DE ORITO**
NIT: 800.102.896-2

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
REGISTRO DE ASISTENCIA INTERNA

CÓDIGO: SIG-FT-004
VERSIÓN: 01
FECHA: 09/02/2026
Página 1 de 1

REGISTRO DE ASISTENCIA INTERNA

CAPACITACIÓN ☐	INDUCCIÓN O REINDUCCIÓN ☐	REUNIÓN ☐	COMITÉ ☒	OTRO ☐
NOMBRE DEL EVENTO O TEMA A TRATAR:		Viabilidad de intervención Quebrada la Silva.		
NOMBRE DEL PROCESO QUE CONVOCA AL EVENTO:		Oficina de desarrollo Rural y Ambiental		
LUGAR:		Alcaldía Orito Putumayo		
FECHA:		12 - Agosto - 2026		

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	CÉDULA DE CIUDADANÍA	DEPENDENCIA	CARGO	FIRMA
1	MANUEL MORA	112086076	EMPURIN	ING AMB	
2	Mario Fernando Camacho	1123322797	SHacienda	Secretario de Hacienda	
3	Blanca Alejandra Bernal	41107660	SSR - Alcaldía	Secretaria de Asesoría	
4	Diego Villota	112332628	Chuzojay	Coord. Envio	
5	Jaime B. Quintero	18142697	Bombas	Comando	
6	Osorio L. Forero	13051624	Cruz Roja	G. 12	
7	Harold Mauricio Tejo	112332074	SEM	3 C.	
8	Liseth Daniela Mosquera	1006850947	ODPA - Alcaldía	JeFe de Ofcina	
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					