ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría Integración Social

PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES
SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS
FORMATO ACTA DE VISITA DE SEGUIMIENTO EN CAMPO
COMPONENTE ALIMENTACIÓN, NUTRICIÓN Y SALUBRIDAD - INFRAESTRUCTURA
CONVENIOS DE ASOCIACIÓN VIGENCIA 2025

FORMATO NO CONTROLADO

Fecha de Visita: 03 | 09 | 2025 — Hora Inicio: 2:15 — Hora Finalización: 3:20

Capitulo A. INFORMACIÓN UNIDAD OPERATIVA

1. Identificación

Nº Convenio/Vigencia: 7990-2025 — Nombre Asociado: Corporacion Soaza Conformacion y fortalecimiento de grupos sociales

Nombre Comedor Comunitario: 123027-CCCP 08-012 Maria Paz \ una propuesta alternativa al desarrollo

Fecha Inicio Operación: 05-05-2025 — Fecha Final Operación: 31-12-2025

Nombre Responsable del Servicio: Eliana Zarate

2. Ubicación

Localidad: Kennedy — Barrio: Maria Paz — Dirección: Kr 87C 5A 22SUR

Tel: ——— — Cel.: 3177713652 — Correo Electrónico: MariaPaz7990-2025@outlook.com

Capitulo B. ESPACIO FÍSICO FUNCIONAL - INFRAESTRUCTURA

Categoría 1: Áreas del Comedor Comunitario

Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento	Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento
1.I	Área de recibo de alimentos cumple con las condiciones higiénico-sanitarias establecidas por la normatividad sanitaria vigente, permitiendo realizar las actividades de verificación de cantidad, calidad e inocuidad de los alimentos que se reciben, aislada de cualquier riesgo de contaminación física, química y/o biológica.	C [X] NC [ ] NA [ ]	2.I	Área de almacenamiento de alimentos cumple con las condiciones higiénico-sanitarias establecidas por la normatividad sanitaria vigente garantizando la temperatura, humedad y circulación del aire que se requiere para cada alimento.	C [ ] NC [X] NA [ ]
3.I	Área de preparación de alimentos cumple con las condiciones higiénico-sanitarias establecidas por la normatividad sanitaria vigente y se encuentra distribuida física o espacial en cuatro (4) zonas básicas (caliente, fría, pre-alistamiento e higienización), debidamente señalizadas. La zona de higienización cuenta con lavamanos con grifo de accionamiento no manual dotado con dispensador de jabón, toallas desechables o equipos automáticos para el secado de manos en buen estado, debidamente señalizado y ubicado en las áreas de elaboración o próximos a estas para la higiene del personal manipulador de alimentos.	C [ ] NC [X] NA [ ]	4.I	Área para la distribución de alimentos permanece en óptimas condiciones de limpieza y orden; cuenta con los elementos necesarios, en condiciones higiénicas, que faciliten la distribución de los alimentos a los beneficiarios	C [ ] NC [X] NA [ ]
5.I	Área de consumo de alimentos cumple con las condiciones higiénico-sanitarias y cuenta con iluminación y ventilación natural o artificial suficiente. Esta área está dotada de mesas y sillas de material que faciliten la limpieza, desinfección y la comodidad de los beneficiarios; disponiendo de las sillas (puestos) de acuerdo con la cantidad de beneficiarios asignados para el consumo de alimentos por turno.	C [ ] NC [X] NA [ ]	6.I	Área de instalaciones sanitarias cumple con las condiciones higiénico-sanitarias establecidas por la normatividad sanitaria vigente y cuenta con servicio sanitario en cantidad suficiente para uso público, con batería sanitaria en buen estado de funcionamiento (lavamanos e inodoros) y dotado de los siguientes elementos de aseo: caneca con tapa de accionamiento de pedal con bolsa permanente, dispensador con jabón líquido, papel higiénico y elementos para el secado de manos (toallas de papel o secador de manos eléctrico) y en las condiciones establecidas en el anexo técnico.	C [ ] NC [X] NA [ ]
7.I	Área de alistamiento de personal esta separada de los servicios sanitarios (inodoro o cisternas), áreas de almacenamiento y preparación de alimentos, y cuenta con casilleros o lockers en buen estado para la ubicación de los elementos personales y ropa de diario. Así mismo, se encuentra en adecuadas condiciones de limpieza y desinfección.	C [X] NC [ ] NA [ ]	8.I	Área de higienización para elementos de aseo cumple con las condiciones higiénico sanitarias establecidas por la normatividad sanitaria vigente y es un espacio exclusivo para el lavado de los elementos de aseo, ubicado en un lugar que no genere riesgo de contaminación diferente al área de recibo, almacenamiento, preparación, servido y distribución de los alimentos.	C [X] NC [ ] NA [ ]

Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento
9.1	Área de almacenamiento de agua potable dispone de tanque(s) en material higiénico sanitario, hermético (no es permitido tanque de asbesto o cemento), con capacidad suficiente mínima de 500 litros y cuenta con el certificado de higienización con tiempo de expedición no mayor a 6 meses (conforme lo señalado en el Decreto 1575 de 2007 y Resolución 2115 de 2007), emitido por una empresa vigilada por la Secretaría Distrital de Salud-SDS, con concepto sanitario favorable de la empresa, ficha técnica de los productos utilizados y descripción del proceso realizado. **Fecha Lavado Tanque:** Dia 07 Mes 06 Año 2025 **Material:** Plastico **Nº Tanques:** 1 **Capacidad Total:** 1000 **Empresa:** Seincof **Concepto Sanitario:** favorable **Fecha Concepto:** Día 03 Mes 06 Año 2025	C ☒ NC ☐ NA ☐

Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento	Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento
10.1	Área para almacenamiento de productos químicos tales como jabones, detergentes, desinfectantes, desengrasantes, etc.; está debidamente identificado, organizado y señalizado; ubicado en un lugar alejado del área de preparación y almacenamiento de alimentos para evitar el riesgo de contaminación química.	C ☒ NC ☐ NA ☐	11.1	Área de almacenamiento de combustibles cumple con las características establecidas en el anexo técnico para el uso de gas GLP (gas propano).(Si aplica)	C ☐ NC ☐ NA ☒

Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento	Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento
12.1	Garantiza los servicios públicos de energía eléctrica, acueducto y alcantarillado.	C ☒ NC ☐ NA ☐	13.1	Cumple con las observaciones generadas por la Subdirección de Plantas Físicas descritas en el *"Formato de Calificación Técnica de Inmuebles (Componente Urbanístico y de Infraestructura) – Comedores"*	C ☒ NC ☐ NA ☐

Capitulo C. INFORMACIÓN ADICIONAL

11.1 SE evidencia que el comedor comunitario cuenta con el servicio de gas natural.
*Se evidencia que a las 2:20 de la tarde el comedor se encontraba cerrado.
*Se socializa el acta con la responsable del servicio.

Comentarios por parte de quien atiende la visita

El comedor de Cerro debido a que hubo un conflicto entre una Participante el cual debe ir obligado a retirarla y cerrar la puerta del Comedor por seguridad.

Capítulo D. GENERACIÓN DE OBSERVACIONES (O) Y REQUERIMIENTOS (R)

Tipo O - R	Variable	Descripción	Fecha Límite Cumplimiento
O	9.I	Se evidencian paredes de la escalera de acceso deterioradas y con desprendimiento de pintura Se sugiere realizar resanes.	Proxima Visita

Capítulo E. SEGUIMIENTO A OBSERVACIONES (O) Y REQUERIMIENTOS (R)

Tipo O - R	Variable	Fecha Generación O - R dd/mm/aaaa	Seguimiento Supervisión	Cumple SI	Cumple NO	Estado	Genera R	Genera RR
O	2.I	09-07-2025	Se evidencia que continuan las mismas tomas		X	abierto	X	
O	2.I	09-07-2025	Se evidencia que la media caña continua deteriorada		X	abierto	X	
O	2.I	09-07-2025	Se evidencia drywall mal reparado falta estuco y pintura		X	abierto	X	
O	3.I	09-07-2025	Se evidencia se arreglo el lavamanos de optimacion normal	X		cerrado		
O	3.I	09-07-2025	Se evidencia se instala banda inferior pero sin arreglos		X	abierto	X	
O	3.I	09-07-2025	Se evidencia media cañas que continuan deterioradas		X	abierto	X	
O	5.I	09-07-2025	Se evidencia que los angeos siguen dos prendidos		X	abierto	X	
O	5.I	09-07-2025	Se evidencia continuan mesas partidas		X	abierto	X	
O	5.I	09-07-2025	Se evidencia que continuan grietas en uniones pared techo		X	abierto	X	
O	5.I	09-07-2025	Se evidencia que techo necesita estuco y lijado		X	abierto	X	
O	6.I	09-07-2025	Se evidencia que el baño de beneficiarios continua con candado		X	abierto	X	

Capítulo F. FIRMAS

Quien Atiende la Visita	Quien Realiza la Visita
Eliana Zarate Velasco	Jose Luis Cuento
Nombres y Apellidos	Nombres y Apellidos
Eliana Zarate	
Firma	Firma
1016009582	13541768
Cédula de Ciudadanía	Cédula de Ciudadanía
Responsable	Apoyo a la Supervisión
Cargo	Cargo

Nota: La firma de este documento implica aceptación de todo lo escrito

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría Integración Social	PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS	Formato No Controlado
	FORMATO REGISTRO FOTOGRAFICO COMPONENTE ALIMENTACIÓN, NUTRICIÓN Y SALUBRIDAD	
	CONVENIOS DE ASOCIACIÓN 2025	

FECHA DE VISITA	**DIA**	03	**MES**	09	**AÑO**	2025

IDENTIFICACIÓN COMEDOR COMUNITARIO

NOMBRE COMEDOR COMUNITARIO: 123027-CCCP08-012 María Paz

Nº CONVENIO/VIGENCIA: 7990-2025

TIPO DE VISITA: **Apertura** ☐ **Seguimiento** ■ **Cierre** ☐

REGISTRO FOTOGRAFICO VARIABLES CALIFICADAS NO CUMPLE

O 2.1 Se evidencia que continúan las mismas tomas	O 2.1 Se evidencia que las media cañas continúan deterioradas.

	
O 2.1 Se evidencia drywall mal reparado, falta estuco y pintura.	O 3.1 Se evidencia se instala banda inferior, pero sin arreglos.

O 3.1 Se evidencian media cañas que continúan deterioradas.	O 4.1 Se evidencian paredes de la escalera de acceso deterioradas y con desprendimiento de pintura, se sugiere realizar resanes.

O 5.1 Se evidencian que los anjeos siguen desprendidos.	O 5.1 Se evidencia continúan mesas partidas.
O 5.1 Se evidencia que continúan grietas en uniones pared techo.	O 5.1 Se evidencia que techo necesita estuco y lijado.

O 6.1 Se evidencia que el baño de beneficiarios continua con candado.

Apoyo a la supervision
JOSE LUIS CAVANZO RODRIGUEZ
Nombres y Apellidos
13541768
Cédula de Ciudadanía