
ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN COLOMBIA	**FORMATO ACTA DE ENTREGA Y RECIBO** **MATERIAL DESMONTADO** **ARCHIVO GENERAL DE LA NACION - AGN**	CONSORCIO MARLYT	CONSORCIO INTER ARCHIVO PATRIMONIAL

CONTRATO DE OBRA No.	CTO DE OBRA 427-2025	fecha	lunes, 14 de septiembre de 2026
OBJETO	REPARACIONES LOCATIVAS EN EL ACCESO PRINCIPAL A LA EDIFICACIÓN INCLUYENDO LA ZONA CORRESPONDIENTE A LA ROSA DE LOS VIENTOS Y LA OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE CONSERVACIÓN DOCUMENTAL Y LOS COMPONENTES TÉCNICOS CONEXOS DE LOS DEPÓSITOS DEL BLOQUE NORTE DE LA SEDE CENTRO DEL AGN		
CONTRATISTA	CONSORCIO MARLYT	**INTERVENTORÍA**	CONSORCIO INTER ARCHIVO PATRIMONIAL
ESPACIO INTERVENIDO	Bodega 1	**PISO -NIVEL**	Sotano Nivel -1
ITEM 1,3,12	**DESCRIPCIÓN**	Desmonte de Lamparas (Incluye: Retiro de sobrantes).	

DATOS ESPECÍFICOS

DESCRIPCION	UND	Largo	Ancho	Altura	Cant.	Parcial
lamparas bodedega 1	und				9,00	9,00
					TOTAL	9,00
					VIENE ACUMULADO	8,00

PLANO O REGISTRO GRÁFICO O ESQUEMA



OBSERVACIONES

Durante el proceso de desmonte de las lamparas las grapas de fijacion quedaron fuera de uso, debido al mimsmo proceso, lo que las clasifica como material descartado. Esta condición debe quedar registrada en el acta correspondiente, diferenciando entre elementos recuperables y aquellos que, por razones técnicas, no tienen posibilidad de reincorporación. Esos elementos no fueron cuantificados.

ESTADO

Las lamparas desmontadas, algunas por dicha actividad, se fisuraron en su cobertura plastica, pero se encuentran funcional, cabe resaltar que las tubos led, se encuentran en buen estado, al momento de su desmonte.

REGISTRO FOTOGRÁFICO



QUIEN ENTREGA		QUIEN RECIBE
CONTRATISTA DE OBRA	**CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA**	**ENTIDAD**
Nombre: Samed Musbah	**Nombre:**	**Nombre:**
Cargo: Arq. Residente	**Cargo:**	**Cargo:**


ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN COLOMBIA	**FORMATO ACTA DE ENTREGA Y RECIBO** **MATERIAL DESMONTADO** **ARCHIVO GENERAL DE LA NACION - AGN**	CONSORCIO MARLYT	CONSORCIO INTER ARCHIVO PATRIMONIAL

CONTRATO DE OBRA No.	CTO DE OBRA 427-2025	fecha	lunes, 14 de septiembre de 2026
OBJETO	REPARACIONES LOCATIVAS EN EL ACCESO PRINCIPAL A LA EDIFICACIÓN INCLUYENDO LA ZONA CORRESPONDIENTE A LA ROSA DE LOS VIENTOS Y LA OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE CONSERVACIÓN DOCUMENTAL Y LOS COMPONENTES TÉCNICOS CONEXOS DE LOS DEPÓSITOS DEL BLOQUE NORTE DE LA SEDE CENTRO DEL AGN		
CONTRATISTA	CONSORCIO MARLYT	**INTERVENTORÍA**	CONSORCIO INTER ARCHIVO PATRIMONIAL
ESPACIO INTERVENIDO	Bodega 4	**PISO -NIVEL**	Sotano Nivel -1
ITEM 1,3,12	**DESCRIPCIÓN**	Desmonte de Lamparas (Incluye: Retiro de sobrantes).	

DATOS ESPECÍFICOS

DESCRIPCION	UND	Largo	Ancho	Altura	Cant.	Parcial
lamparas bodedega 4	und				8,00	8,00
					TOTAL	8,00
					VIENE ACUMULADO	16,00

PLANO O REGISTRO GRÁFICO O ESQUEMA





OBSERVACIONES

Durante el proceso de desmonte de las lamparas las grapas de fijacion quedaron fuera de uso, debido al mimsmo proceso, lo que las clasifica como material descartado. Esta condición debe quedar registrada en el acta correspondiente, diferenciando entre elementos recuperables y aquellos que, por razones técnicas, no tienen posibilidad de reincorporación. Esos elementos no fueron cuantificados.

REGISTRO FOTOGRÁFICO



ESTADO

Las lamparas desmontadas, algunas por dicha actividad, se fisuraron en su cobertura plastica, pero se encuentran funcional, cabe resaltar que las tubos led, se encuentran en buen estado, al momento de su desmonte.

QUIEN ENTREGA		QUIEN RECIBE
CONTRATISTA DE OBRA	**CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA**	**ENTIDAD**
Nombre: Samed Musbah	**Nombre:**	**Nombre:**
Cargo: Arq. Residente	**Cargo:**	**Cargo:**