CE-427-2025-268 *septiembre 16 de 2026.*

Señores
CONSORCIO INTER ARCHIVO PATRIMONIAL
Ing. SANDRA CARDOZO PEREZ.
Ing. OLGA TORRES
Ing. JHON SOLER
Interventoría

Ref. CTO DE OBRA 427-2025 "REPARACIONES LOCATIVAS EN EL ACCESO PRINCIPAL A LA EDIFICACIÓN INCLUYENDO LA ZONA CORRESPONDIENTE A LA ROSA DE LOS VIENTOS Y LA OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE CONSERVACIÓN DOCUMENTAL Y LOS COMPONENTES TÉCNICOS CONEXOS DE LOS DEPÓSITOS DEL BLOQUE NORTE DE LA SEDE CENTRO DEL AGN"

ASUNTO: Remisión de actas de entrega de material eléctrico desmontado y su respectiva cuantía.

Cordial saludo,

El Consorcio MARLYT, actuando como contratista ejecutor del proyecto de la referencia, presenta formalmente la relación de los elementos recuperados producto de las labores de desmonte ejecutadas los días 7 y 14 de septiembre de 2026.

Siguiendo las directrices, esta entrega se formaliza tras haber efectuado el respectivo recorrido de inspección, cuantificación y aval de las cantidades en sitio, en compañía del equipo técnico de la Interventoría. Dentro de los bienes retirados se destacan tramos de tubería (IMC y EMT), ductería metálica y luminarias.

Con el objetivo de mantener un control estricto y garantizar la trazabilidad documental del proceso, se anexan las Actas de Entrega y Recibo correspondientes. En dichos soportes se especifica a detalle el volumen exacto, las características técnicas y el estado físico de conservación de cada elemento retirado de la obra.

Nota aclaratoria: Es importante precisar que la tubería desmontada durante la jornada del 7 de septiembre de 2026 ya se encuentra debidamente almacenada en las bodegas del Archivo General de la Nación (AGN), toda vez que dicho material fue verificado, contado y recibido de manera conjunta con el personal designado por la entidad.


La finalidad de esta remisión es poner a su consideración el inventario consolidado, para que desde su instancia se determine administrativamente la disposición final de estos bienes (ya sea su reintegro oficial a los almacenes del AGN, su aprovechamiento o su traslado definitivo como residuo).

A continuación, se relacionan los ítems, descripciones, unidades y cantidades del material en mención:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT
1.3.44	Desmonte de ductos rectangulares metálicos montados en soportaría metálica para aire acondicionado (incluye: retiro de soportaría y elementos de sujeción, desarme de estructura metálica, entrega a la entidad en sitio de acopio, como elementos de reciclaje a entidades de recolección).	M2	69.11
1,3,12	Desmonte de Lámparas (Incluye: Retiro de sobrantes).	UND	16.00
NP-100	Retiro de redes existentes eléctricas	ML	734.80

Quedamos a la espera de sus instrucciones y lineamientos definitivos para proceder con la logística y el manejo final de este inventario a la mayor brevedad.

Finalmente, se adjunta la captura de pantalla que evidencia el cargue exitoso de esta información en la plataforma documental (nube) del proyecto.



Atentamente.

SAMED MUSBAH CH.
Arq. Residente De Obra
Consorcio MARLYT - NIT. 902.019.842-0

ANA MARIA POLANCO F.
PROF. ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD.
Consorcio MARLYT - NIT. 902.019.842-0

Elaboró. Arq. MILTON BRAVO
Aprobó. Arq. SANDRA ROJ