## LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN JOSE CALDAS

## CERTIFICA QUE:

El ingeniero **HECTOR JAVIER LOZANO TAPIERO** identificado con cédula de ciudadanía N° 1.003.524.947 de Pereira, Risaralda, ejecutó el contrato de obra **No. 101-CO-2019,** cuyo objeto fue: " OBRAS DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL CENTRO DE PROTECCIÓN "LA SAGRADA FAMILIA" EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ CALDAS ".

## CARACTERÍSTICAS DEL CONTRATO

| | |
|---|---|
| **CONTRATO DE OBRA N°** | : 101-CO-2019. |
| **OBJETO** | : "OBRAS DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL CENTRO DE PROTECCIÓN "LA SAGRADA FAMILIA" EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ CALDAS.". |
| **CONTRATANTE** | : MUNICIPIO DE SAN JOSE CALDAS |
| **CONTRATISTA** | : HECTOR JAVIER LOZANO TAPIERO |
| **SUPERVISOR** | : JAVIER ALEXANDER LÓPEZ HINCAPÍE |
| **VALOR CONTRATO** | : $22.996.810,00 |
| **VALOR FINAL** : | : VEINTIDOS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS DIEZ PESOS M/CTE. |
| **FECHA DE INICIO** | : 13 DE DICIEMBRE DE 2019 |
| **FECHA DE TERMINACIÓN** | : 26 DE DICIEMBRE DE 2019 |
| **CALIDAD DE EJECUCIÓN** | : BUENO |

**ACTIVIDADES EJECUTADAS:**

| ÍTEMS | DESCRIPCIÓN | UN | CANT. |
|---|---|---|---|
| 1.0 | CAPITULO 1 - ESTUCO Y PINTURA | | |
| 1.1 | PINTURA VINILO TIPO 1 A TRES MANOS PARA MUROS, INCLUYE RESANES Y ESTUCO EN ÁREAS AFECTADAS. | M2 | 180,00 |
| 1.2 | PINTURA EXTERIORES TIPO CORAZA O SIMILAR. | M2 | 25,00 |
| 1.3 | PINTURA ESMALTADA PARA ZOCALO. | M2 | 8,28 |
| 1.4 | PINTURA DE PUERTA DE FACHADA | UN | 1,00 |
| 1.5 | PINTURA DE VENTANAS EXISTENTES 0,80 X 1,20 | UN | 8,00 |
| 2.0 | CAPITULO 2 - EXCAVACIONES Y LLENOS | | |
| 2.1 | TIERRA MANUAL 0-2 M | M3 | 6,08 |
| 2.2 | LLENO EN AFIRMADO COMPACTADO PARA ESTRUCTURAS | M3 | 3,04 |
| 3.0 | CAPÍTULO 3 - OBRAS EN CONCRETO | | |
| 3.1 | PLACA DE PISO EN CONCRETO 20,07 Mpa e=10 cm | M2 | 30,41 |
| 4.0 | CAPÍTULO 4 ENCHAPES | | |
| 4.1 | ENCHAPE EN CERÁMICA DE 1RA DE 20 X 20 CM TIPO ECOCERÁMICA. | M2 | 25,00 |
| 5.0 | CAPÍTULO 5 - CARPINTERIA METÁLICA | | |
| 5.1 | PUERTA EN LAMINA C 20 0,80 X 1,90 M, INCLUYE ANTICORROSIVO, PINTURA, CHAPA PORTON, MANIJA Y TOPE | UN | 5,00 |
| 5.2 | VENTANA METÁLICA EN LÁMINA C 20, INCLUYE ANTICORROSIVO, PINTURA Y VIDRIO DE 4 MM, DE 0,80 X 1,20 M. | UN | 1,00 |
| 6.0 | CAPÍTULO 6 - CARPINTERIA DE MADERA | | |
| 6.1 | PUERTA MACIZA EN SUPERCOR, CEDRO PIZANO DE 0,80 X 1,90 INCLUYE MARCO EN MADERA CEDRO SOLIDO DE 30 MM, BISAGRAS, CHAPA Y TOPE | UN | 4,00 |
| 7.0 | CAPÍTULO 7 - INSTALACIONES ELÉCTRICAS | | |
| 7.1 | REVISIÓN DE PUNTO ELÉCTRICO, INCLUYE CAMBIO DE PLAFON PLASTICO DE ROSCA Y BOMBILLO. | PTO | 7,00 |
| 8.0 | CAPÍTULO 8 - DESMONTE Y DEMOLICIONES | | |
| 8.1 | DEMOLICIÓN DE MESON | M2 | 5,74 |
| 8.2 | DESMONTE DE PUERTA METÁLICA O DE MADERA, INCLUYE DESMONTE DE MARCO | UN | 6,00 |
| 8.3 | DESMONTE DE LAVAMANOS Y LAVAPLATOS | UN | 2,00 |

Se deja constancia que el contratista cumplido con las obligaciones objeto del contrato dentro del plazo de ejecución pactado.

Para constancia se firma en San José /Caldas, a los cuatro (04) días del mes de octubre de 2021.

**LAURA VICTORIA RAMÍREZ GRAJALES**
Secretaria de planeación y obras públicas