

INSPECCION ESCALERAS DE MANO



F-SST-16-VER-02

Fecha de Inspección: 29-12-2028 Ubicación de la escalera de mano: Pasillos

Inspeccionada por: Ayler Ortiz Tipo de escalera: Escalera de tijera ☒ Escalera extensible ☐ Altura trabajo: ☐

No.	ASPECTO A VERIFICAR	SI	NO	NA
1	Están los largueros de la escalera en buen estado? (Sin bordes afilados, rajados o doblados)	☒	☐	☐
2	Están los travesaños o escalones en buen estado?	☒	☐	☐
3	El tope superior está en buen estado?	☒	☐	☐
4	Están las zapatas en buen estado?	☒	☐	☐
5	Si es una escalera de extensión está en buen estado la:			
	Polea	☐	☐	☒
	Cuerda	☐	☐	☒
6	Las extensiones de escaleras ruedan correctamente dentro de las guías de la escalera principal?	☐	☐	☒
7	Los ganchos de seguridad de la extensión aseguran correctamente en los peldaños de la escalera principal?	☐	☐	☒
8	El ángulo de la escalera está correcto? (Si no puede calcular, párese frente a la escalera, estire los brazos, formando un ángulo de 90 grados hasta alcanzar el peldaño).	☒	☐	☐
9	La escalera está libre de materiales grasosos, aceitosos o resbaladizos?	☒	☐	☐
10	La escalera está libre de partes oxidadas, corroidas, rajadas, sueltas o flotantes?	☒	☐	☐
11	La escalera tiene etiqueta y es legible?	☒	☐	☐
12	Si la escalera tiene entre 4 y 8 metros de longitud, debe ser izada por mínimo dos personas	☐	☐	☒
13	La tarea a realizar está relacionada con sistemas eléctricos? (no debe permitirse el uso de escaleras metálicas para estas actividades)	☐	☐	☒
14	Cada uno de los ejecutantes cuenta con arnés de seguridad y eslinga?	☐	☐	☒
15	Escalera extensible o de mano, quedan mínimo 1 metro de escalera por encima del punto final de apoyo superior?	☒	☐	☐
16	La escalera está amarrada a una estructura de soporte fijo y seguro?	☒	☐	☐

OBSERVACIONES:

* Coloque la escalera de mano fuera de servicio si una o más respuestas son negativas (NO), la condición debe ser **corregida antes de autorizar su uso.**

* Si la escalera no se puede usar etiquétela como "Dañada - no usar"

FIRMA DE QUIEN INSPECCIONA

Nombre: José Millan

Cargo: Oficial

FIRMA DEL RESPONSABLE DEL ÁREA

Nombre: Ayler Ortiz

Cargo: Inspector

INSPECCION DE HERRAMIENTA MANUAL Y MECANIZADA



FECHA: 23-12-2025

OBRA: SEO

Colegio Enrique Olave, H

NOMBRE DE QUIEN REALIZA LA INSPECCION:

Antonio Prieto

CARGO

Oficial

F-SST-20-VER-01

Herramientas manuales y mecanizadas	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Se utilizan las herramientas diseñadas especialmente para la tarea?	✓		
2. Se utiliza la herramienta de forma adecuada?	✓		
2.1 Las herramientas manuales (alicates, martillos, cincel, macetas, punzones, palas, ceguetas, machetes, etc) tienen sus agarraderas/ sujetadores en buen estado de funcionamiento?	✓		
2.2 Las puntas de las herramientas (mazo, filos, etc) no presentan superficies que podrían desprenderse o romperse?	✓		
3. Las herramientas utilizadas están en perfectas condiciones (aptas para su utilización y funcionamiento)?	✓		
4. El transporte de herramientas de un lugar a otro se realiza de forma adecuada? (utilización de portaherramientas, caja de herramientas o carros de transporte) según sea el caso y tipo de herramienta.	✓		
5. Las herramientas electricas presentan sus aislamientos/ coberturas libre de fallas o cortaduras y tienen puesta a tierra?			N/A
5.1 Las herramientas eléctricas tiene sus cables y conexiones sin roturas o fallas evidentes.			N/A
6. El uso de las herramientas electricas por parte del operario es la correcta? Cuenta con (Uso EPP, Aseguramiento del Area, Conocimiento de la herramienta a utilizar)			N/A
8. Se usan herramientas livianas como para no forzar el brazo y el hombro?	✓		
9. Herramientas dañadas, con defectos o gastadas son removidas de la obra hasta que sean reparadas?	✓		
10. Los trabajadores solo usan herramientas con las cuales tienen experiencia o han sido entrenados.	✓		
11. Las tareas son variadas para evitar que la misma herramienta no sea usada todo el dia cansando la mano.	✓		
12. Los trabajadores que usan herramientas siempre usan proteccion ocular (Gafas de seguridad).	✓		
13. Cuando el trabajo con herramientas presenta posibles riesgos de cortaduras, quemaduras, peligros físicos o químicos, los trabajadores usan protección para las manos y protección respiratoria. (guantes, tapa bocas).	✓		
14. Las herramientas son guardadas en bolsas de herramientas u otros recipientes apropiados cuando no están en uso. Herramientas con filo o putiagudas son guardas en bolsas de herramientas o estuches?			N/A, h.m en buen estado
15. Las herramientas no se deben dejar en las escaleras, andamios o areas de trabajo arriba de la cabeza. Esta usted pendiente de esto?	✓		
16. Toda herramienta/ mecanizada (equipo rotativo) dispone de su respectiva guarda de protección? (amoladoras, sierra circular, pulidora, mezcladora, etc).			N/A
17. Las herramientas y equipos están libres de suciedad, grasa o material que pueda dañarlas y se encuentran almacenadas ubicadas en lugares accesibles y libre de cualquier afectación o daño?	✓		

OBSERVACIONES DE LA INSPECCION

FIRMA DE QUIEN REALIZA LA INSPECCION:

Antonio Prieto

FIRMA DE QUIEN ACOMPAÑA LA INSPECCION:

Aymer Cordero

INSPECCION DE ORDEN Y ASEO EN OBRA

GRU

GRUPO EMPRESARIAL Y SERVICIOS S.A.S.

F-SST-19-VER-02

Fecha de realización:

10/12/25

Obra o Proyecto:

colonia Alpes

Un lugar está en orden cuando no hay cosas innecesarias y cuando todas las cosas necesarias se encuentran en su respectivo lugar

Bueno / Si A mejorar / No No Aplica

MAQUINARIA Y EQUIPOS

Limpias y libres de todo material innecesario

Libres de filtraciones de aceite y grasa

Protecciones, guardas adecuadas y en buenas condiciones

Si Si Si

ALMACENAMIENTO DE MATERIALES

Apilados y ordenados en forma adecuada

Si

Medios de transporte de carga almacenados en lugares adecuados de forma segura y ordenada

Si

Maderas ubicadas en un solo punto y sin puntillas que generen riesgo de accidente para el personal

Si

HERRAMIENTAS

Adecuadamente almacenadas

Limpias de aceite y grasa al guardarlas

Mangos seguros y en buen estado

Si Si Si

OFICINA

Pasillos con ancho mayor a 1,2 metros

Pasillo claramente demarcados

Posee superficies seguras y aptas para el trabajo

manchas de aceite y grasa

Se dispone de un lugar para el papel de oficina a reciclar

Si Si Si No No

DISPOSICIÓN DE RESIDUOS

Señalización de las canecas de disposición de residuos

Residuos dispuestos en la caneca correspondiente:

Blanco (Residuos aprovechables): Vidrio, plástico, cartón, papel y metales

Verde (Residuos orgánicos aprovechables): Restos de comida, desechos agrícolas.

Negro (Residuos No aprovechables): Papel higiénico, servilletas, papeles y cartones contaminados con comida, papeles metalizados.

No No No No No

EDIFICACIONES

Muros y ventanas limpias y libres de cosas innecesarias (contaminación visual)

Limpieza de las luminarias

Escaleras limpias, libres de materiales, bien iluminadas, con barandas apropiadas y escalones en buenas condiciones

Si Si Si

TERRENOS A CAMPO ABIERTO, OBRA

Se encuentran señalizados los peligros

Se encuentra la zona de trabajo sin desperdicios y basuras en el piso

Se encuentran las vías de transporte y tránsito de personal sin mar chas, goteos y derrames de productos químicos peligrosos.

Se almacenan los combustibles en lugares adecuados y se tienen sus recipientes en buen estado de limpieza y orden.

Baños portátiles y/o fijos se encuentran aseados y limpios.

Si Si Si No No

ACCIONES A TOMAR

FECHA REALIZACIÓN

RESPONSABLE

Inspeccionó:

Andrés Rojas

Nombre

Cargo:

Inspector

Quien atiende la inspección

Nombre

Cargo:

Jessey Moreno E.

ING. CIVIL

Licencia No.

25202-33957 LIC

INSPECCION DE ORDEN Y ASEO EN OBRA

GRU

GESTION HUMANA Y ORGANIZACION

F-SST-19-VER-02

Fecha de realizacion:

16-12-2025

Obra o Proyecto:

SOD Colegio Enrique Olave Herrera

Un lugar está en orden cuando no hay cosas innecesarias y cuando todas las cosas necesarias se encuentran en su respectivo lugar

Bueno
/ SIA mejorar /
No

No Aplica

MAQUINARIA Y EQUIPOS

Limpias y libres de todo material innecesario

Libres de filtraciones de aceite y grasa

Protecciones, guardas adecuadas y en buenas condiciones

ALMACENAMIENTO DE MATERIALES

Apilados y ordenados en forma adecuada

Medios de transporte de carga almacenados en lugares adecuados de forma segura y ordenada

Maderas ubicadas en un solo punto y sin puntillas que generen riesgo de accidente para el personal

HERRAMIENTAS

Adecuadamente almacenadas

Limpias de aceite y grasa al guardarlas

Mangos seguros y en buen estado

OFICINA

Pasillos con ancho mayor a 1,2 metros

Pasillo claramente demarcados

Posee superficies seguras y aptas para el trabajo

manchas de aceite y grasa

Se dispone de un lugar para el papel de oficina a reciclar

DISPOSICIÓN DE RESIDUOS

Señalización de las canecas de disposición de residuos

Residuos dispuestos en la caneca correspondiente:

Blanco (Residuos aprovechables): Vidrio, plástico, cartón, papel y metales

Verde (Residuos orgánicos aprovechables): Restos de comida, desechos agrícolas.

Negro (Residuos No aprovechables): Papel higiénico, servilletas, papeles y cartones contaminados con comida, papeles metalizados.

EDIFICACIONES

Muros y ventanas limpias y libres de cosas innecesarias (contaminación visual)

Limpieza de las luminarias

Escaleras limpias, libres de materiales, bien iluminadas, con barandas apropiadas y escalones en buenas condiciones

TERRENOS A CAMPO ABIERTO, OBRA

Se encuentran señalizados los peligros

Se encuentra la zona de trabajo sin desperdicios y basuras en el piso

Se encuentran las vías de transporte y tránsito de personal sin manchas, goteos y derrames de productos químicos peligrosos.

Se almacenan los combustibles en lugares adecuados y se tienen sus recipientes en buen estado de limpieza y orden.

Baños portátiles y/o fijos se encuentran aseados y limpios.

ACCIONES A TOMAR

FECHA
REALIZACIÓN

RESPONSABLE

Obliga de escombros para disposición

12/25

GRU

Inspeccionó:

Nombre

Cargo:

Quien atiende la inspección

Nombre

Cargo:

Fanny Moreno E.

ING. CIVIL

Licencia No.

25202-33957 LIC

INSPECCION DE EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL

GRU
GESTIÓN RURAL Y URBANA SAS

F-SST-08-VER-03

OBRA O PROYECTO: **DEO - Colegio Jose Acuña y Gomez**

RESIDENTE DE OBRA O

PROYECTO: **Ferny Moreno**

SUBCONTRATISTA

Carlos Roche

NOMBRE DEL TRABAJADOR:

Alci Churipuc

CARGO DEL TRABAJADOR:

Ayudante

No.	FECHA	CUMPLE/NO CUMPLE										ESTADO	NO CUMPLE POR					MEDIDAS DE CONTROL					OBSERVACIONES	FIRMA
		U	C	GU	B	PR	PA	GS	V	E	H		NS	NP	NQ	NA	NT	1	2	3	4	5		
1	29/11/25	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Buen estado												
2																								
3																								
4																								
5																								
6																								
7																								
8																								
9																								
10																								
11																								
12																								

DEBE USAR			NO CUMPLE POR	ESTADO	MEDIDAS DE CONTROL
U	Uniforme	C Casco	NS: NO SABE NA: NO APLICA	1. Especifique según el elemento de protección personal de que parte del mismo tiene alguna observación, seleccionando el código de la lista. Por ejemplo, Lentes de las gafas rayados ----> (GS-7, OB-7)	1. INSTRUCCIÓN
GU	Guantes	B Botas	NP: NO PUEDE NQ: NO QUIERE NT: NO TIENE	2. Especifique de la siguiente lista la observación:	2. MOTIVACIÓN
PR	Proteccion Resp.	V Visor	Marque con X el EPP que no usa por alguno de estos motivos	OB-1 Oxidado OB-4 Roto OB-7 Rayado OB-1 Talia diferente	3. CAMBIO DE E.P.P.
PA	Protectores auditivos	Cumple -C			4. MEDIDAS PENDIENTES
GS	Gafas de seguridad	No cumple-NC			5. OTRAS:
E	Equipo impermeable				
H	Otro	Otro Cual?			

OBSERVACIONES

NOMBRE DE QUIEN INSPECCIONA

Angie Ortiz Buerri
OFICIALE
Angie O.

NOMBRE DE QUIEN VERIFICA

CARGO

Ferny Moreno E.
ING. CIVIL
Licencia No. 10571/CND

FIRMA

INSPECCION DE EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL CODIGOS ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

PROTECTORES AUDITIVOS

PA-1 Aditamento para el casco
PA-2 Banda
PA-3 Cojines
PA-4 Copas
PA-5 Sello protector

CASCOS

C-1 Banda frontal
C-2 Casquete de seguridad
C-3 Cuerda anticontusión
C-4 Tafiote

GS-6 Hebillas
GS-7 Lente
GS-3 Protectores laterales
GS-9 Puente

VISOR

V-1 Base ventilación
V-2 Cinta elástica
V-3 Lente filtrante
V-4 Lumbreras ventilación
V-5 Montura
V-6 Visor

INSPECCION DE EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL



F-SST-08-VER-03

OBRA O PROYECTO:	D.E.D - Colegio Jorge Arcecho y Gómez		
RESIDENTE DE OBRA O PROYECTO:	Jenny Moreno	SUBCONTRATISTA	Carlos Pacheco
NOMBRE DEL TRABAJADOR:	Jorge Velozo	CARGO DEL TRABAJADOR:	Oficial

No.	FECHA	CUMPLE/NO CUMPLE										ESTADO	NO CUMPLE POR					MEDIDAS DE CONTROL					OBSERVACIONES	FIRMA
		U	C	GU	B	PR	PA	GS	V	E	H		NS	NP	NO	NA	NT	1	2	3	4	5		
1	29/11/25	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Buen estado												Jorge Velozo
2																								
3																								
4																								
5																								
6																								
7																								
8																								
9																								
10																								
11																								
12																								

DEBE USAR	NO CUMPLE POR	ESTADO	MEDIDAS DE CONTROL
U Uniforme GU Guantes PR Protección Resp. PA Protectores auditivos GS Gafas de seguridad E Equipo impermeable H Otro	C Casco B Botas V Visor Cumple -C No cumple-NC Otro Cual?	NS: NO SABE NA: NO APLICA NP: NO PUEDE NQ: NO QUIERE NT: NO TIENE Marque con X el EPP que no usa por alguno de estos motivos 1. Especifique según el elemento de protección personal de que parte del mismo tiene alguna observación, seleccionando el código de la lista. Por ejemplo, Lentes de las gafas rayados → (GS-7, OB-7) 2. Especifique de la siguiente lista la observación: OB-1 Oxidación OB-4 Roto OB-7 Rayado OB-8 Talía diferente	1. INSTRUCCIÓN 2. MOTIVACIÓN 3. CAMBIO DE E.P.P. 4. MEDIDAS PENDIENTES 5. OTRAS:

OBSERVACIONES

NOMBRE DE QUIEN INSPECCIONA	Angie Ortiz	NOMBRE DE QUIEN VERIFICA	Jenny Moreno E.
CARGO	Inspector DDT	CARGO	ING. CIVIL
FIRMA	[Firma]	FIRMA	[Firma]

INSPECCION DE EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL CODIGOS ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

PROTECTORES AUDITIVOS	CASCOS	GS-6	Hebillas	VISOR
PA-1 Aditamento para el casco	C-1 Banda frontal	GS-7 Lente		V-1 Base ventilación
PA-2 Banda	C-2 Casquete de seguridad	GS-8 Protectores laterales		V-2 Cinta elástica
PA-3 Cojines	C-3 Cuerda anticontusión	GS-9 Puente		V-3 Lente filtrante
PA-4 Copas	C-4 Tafiote			V-4 Lumbreras ventilación
PA-5 Sello protector				V-5 Montura
				V-6 Visor

INSPECCION DE EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL

GRU
 GESTION RURAL Y URBANA SAS

F-SST-08-VER-03

OBRA O PROYECTO:

SED - Colegio Jose Acevedo y Gomz

RESIDENTE DE OBRA O

Terney Moreno

SUBCONTRATISTA

Carlos Rocha

NOMBRE DEL TRABAJADOR:

Americo Gabator

CARGO DEL TRABAJADOR:

Ayudante

No.	FECHA	CUMPLE/NO CUMPLE											ESTADO	NO CUMPLE POR					MEDIDAS DE CONTROL					OBSERVACIONES	FIRMA			
		U	C	GU	B	PR	PA	GS	V	E	H	NS		NP	NQ	NA	NT	1	2	3	4	5						
1	29/11/25	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓												Americo
2																												
3																												
4																												
5																												
6																												
7																												
8																												
9																												
10																												
11																												
12																												

DEBE USAR		NO CUMPLE POR		ESTADO		MEDIDAS DE CONTROL	
U	Uniforme	C	Casco	NS: NO SABE NA: NO APLICA	1. Especifique según el elemento de protección personal de que parte del mismo tiene alguna observación, seleccionando el código de la lista. Por ejemplo, Lentes de las gafas rayados ----> (GS-7, OB-7)	1. INSTRUCCIÓN	
GU	Guantes	B	Botas	NP: NO PUEDE NQ: NO QUIERE NT: NO TIENE Marque con X el EPP que no usa por alguno de estos motivos	2. Especifique de la siguiente lista la observación: OB-1 Oxidado OB-4 Roto OB-7 Rayado OB-1 Talla diferente	2. MOTIVACIÓN 3. CAMBIO DE E.P.P. 4. MEDIDAS PENDIENTES 5. OTRAS:	
PR	Protección Resp.	V	Visor				
PA	Protectores auditivos	Cumple -C					
GS	Gafas de seguridad	No cumple-NC					
E	Equipo impermeable						
H	Otro	Otro Cual?					

OBSERVACIONES

NOMBRE DE QUIEN INSPECCIONA

 Angu Ortiz Barrera
 Inspectora SST
 Angu O.

NOMBRE DE QUIEN VERIFICA

CARGO

FIRMA

 Terney Moreno E.
 ING. CIVIL
 Licencia No. 25202-33957
 LICEND
INSPECCION DE EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL
CODIGOS ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

PROTECTORES AUDITIVOS

PA-1	Aditamento para el casco	C-1	Banda frontal
PA-2	Banda	C-2	Casquete de seguridad
PA-3	Cojines	C-3	Cuerda anticontusión
PA-4	Copas	C-4	Taflete
PA-5	Sello protector		

CASCOS

C-1	Banda frontal
C-2	Casquete de seguridad
C-3	Cuerda anticontusión
C-4	Taflete

GS-6	Hebillas
GS-7	Lente
GS-8	Protectores laterales
GS-9	Puente

VISOR

V-1	Base ventilación
V-2	Cinta elástica
V-3	Lente filtrante
V-4	Lumbreras ventilación
V-5	Montura
V-6	Visor

Anexo 7. Acta de reunión del COPASST.

ACTA DE REUNIÓN



F-PRY-05-VER-05

EMPRESA: Gestión Rural y Urbana SAS		
PROYECTO: N/A		
CONTRATO No.: N/A		
TIPO DE REUNIÓN: Copasst		
RESPONSABLE: Angelo Guemero	FECHA: Dic 22/25	ACTA No
TEMA: Reunión Mensual - Diciembre	HORA: 3:00 pm	
ORDEN DEL DÍA:	LUGAR: Gru SAS	

1. Revisión de Compromisos
2. Accidentes de trabajo en el periodo
3. Información del sistema de gestión
4. Plan de trabajo 2026

DESARROLLO:

1. Revisión de Compromisos:
El curso de las 50 horas queda programado para finales del mes de enero 2026, tenemos que volver a realizar la inscripción.
2. Accidentes de trabajo en el periodo
NO hubieron accidentes de trabajo en ningún frente de trabajo.
Continúa la incapacidad de Santiago Londoño trabajador del centro de fauna.
En las obras civiles no se presentaron accidentes de trabajo.

ACTA DE REUNIÓN

3. información del sistema de gestión:

Se realizó una auditoría interna, se hace una vez al año, se realizó en el centro de fauna, se obtuvo una no conformidad relacionada con el plan de emergencias, relacionada con los extintores, que es responsabilidad de la Secretaría del Medio Ambiente.

El auditor fue externo los resultados fueron Confiables y Veraces.

En diciembre se realizó la revisión del sistema de gestión donde se le presentó el respectivo informe a la gerencia. También se hizo la revisión de estándares mínimos con acompañamiento de ARL Colmena, la empresa tiene un cumplimiento del 100%.

4. plan de trabajo 2026

En enero 2026 el plan de trabajo del sistema de gestión, se realizará con su respectivo presupuesto y capacitación. Se realizará un plan de trabajo para el centro de fauna y otro para el área administrativa. Para las obras civiles se continua la ejecución del plan de trabajo formulado para cada contrato.

ACTA DE REUNIÓN



F-PRY-05-VER-05

COMPROMISOS

DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE	FECHA	SEGUIMIENTO
inscripción a 1. Curso de 50 horas	Sandra Abril	inicio 31-26	31-10-20
2. Plan de trabajo 2026	Copassst	Próxima reunión	

HORA DE
FINALIZACIÓN:

FECHA PROXIMA
REUNIÓN:

HORA:

LUGAR:

GRU.
DESIGN KURAT & URBAN SPACE

ASISTENTES

[illegible]

— de —

Anexo 10. Soporte de suministro de EPP y dotación.

GRU.
STAY IN THE KNOW
7-1111-1111

ODRA

Identificado con la C.C. No.

97014539

_____ certifico que he recibido conforme los siguientes elementos de protección personal

[illegible]

Powered by  CamScanner

ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL, DOTACION Y
ELEMENTOS DE PROTECCION CONTRA CAÍDAS



ÁREA: ADMINISTRATIVA ☐

OPERATIVA ☐

OBRA SED

Yo, Rodrigo Rivalta, identificado con la C.C. No. 72.347.966, certifico que he recibido conforme los siguientes elementos de protección personal:

MARQUE CON UNA "X" EL ELEMENTO ENTREGADO AL TRABAJADOR

FECHA DE ENTREGA (DD-MM-AA)	PROTECCIÓN PIES			PROTECCIÓN PARA LAS MANOS			PROTECCIÓN PARA LA CABEZA			PROTECCIÓN RESPIRATORIA		PROTECCIÓN OÍDOS	PROTECCIÓN OJOS		PROTECCIÓN CUERPO					ELEMENTOS PROTECCIÓN CAÍDAS			OTROS	FIRMA DE QUIEN RECIBE (TRABAJADOR)	FIRMA DE QUIEN ENTREGA
	Cuero con puntera	Cuero con puntera	Bota dieléctrica	Gautes Vageta	Gautes caucho	Gautes amaza	Casco	Casco con beribueño	Casco dieléctrico	Gorra	Mascarilla humos medicos	Mascarilla material particulado	Tipo scope	Tipo Inserción	Gafas	Caretas / Visor	Ondal / camias / peridón	Impermeable	Chaleco o chaqueta / chaleco reflectivo	Polaritas / carilleras / penderas	Arnés	Eslinga			
11/12/25	X			X			X							X	X		X								
																								</	

Certifico que recibí los elementos de protección personal relacionados en la presente planilla. Dichos elementos se encuentran en buenas condiciones y mi responsabilidad como trabajador es mantenerlos y cuidarlos para que cumplan su función de protección. Por tanto, me comprometo a usarlos para desempeñar las actividades al servicio de ésta empresa, de acuerdo con lo estipulado en el Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial y las normas de seguridad. Soy consciente del hecho que utilizar los elementos de protección personal protege mi salud y estoy enterado que el no acatar las normas y el no usar los Elementos de Protección Personal y demás implementos de seguridad podrá acarrear sanciones disciplinarias, de acuerdo con el Reglamento Interno de Trabajo, Decreto Ley 1295 de 1994, Capítulo X.

GRU
GESTIÓN HUMANA Y URBANA SAS

F-657-01-VF#-02

ÁREA:	☐	ADMINISTRATIVA	☐	OPERATIVA	☐	OBRA
yo, <u>Anderson Veinarda</u>	identificado con la C.C. No <u>1007561237</u> , certifico que he recibido conforme los siguientes elementos de protección personal:					

100-561237
identificado con la C.C. No _____, certifico que he recibido conforme los siguientes elementos de protección personal:

MARQUE CON UNA "X" EL ELEMENTO ENTREGADO AL TRABAJADOR

[illegible]

Certifico que recibí los elementos de protección personal relacionados en la presente planilla. Dichos elementos se encuentran en buenas condiciones y mi responsabilidad como trabajador es mantenerlos y cuidarlos para que cumplan su función de protección. Por tanto, me comprometo a usarlos para desempeñar las actividades al servicio de ésta empresa, de acuerdo con lo estipulado en el Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial y las normas de seguridad. Soy consciente del hecho que utilizar los elementos de protección personal protege mi salud y estoy enterado que el no acatar las normas y el no usar los Elementos de Protección Personal y demás implementos de seguridad podrá acarrearle sanciones disciplinarias, de acuerdo con el Reglamento Interno de Trabajo. Decreto Ley 1295 de 1994, Capítulo X.

GRU
GESTIÓN INTEGRAL Y URBANIDAD SAS

F-55T-01-VF9-07

ÁREA:	ADMINISTRATIVA	OPERATIVA	OBRA
	☐	☐	☐
	Antonio Riano		77003912
Yo, _____, certificado que he recibido conforme los siguientes elementos de protección personal:			

Yo, Antonio Ruizano, identificado con la C.C. No #003917, certifico que he recibido conforme los siguientes elementos de protección personal:

MARQUE CON UNA "X" EL ELEMENTO ENTREGADO AL TRABAJADOR

[illegible]

Certifico que recibí los elementos de protección personal relacionados en la presente planilla. Dichos elementos se encuentran en buenas condiciones y mi responsabilidad como trabajador es mantenerlos y cuidarlos para que cumplan su función de protección. Por tanto, me comprometo a usarlos para desempeñar las actividades al servicio de ésta empresa, de acuerdo con lo estipulado en el Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial y las normas de seguridad. Soy consciente del hecho que utilizar los elementos de protección personal protege mi salud y estoy enterado que el no acatar las normas y el no usar los Elementos de Protección Personal y demás implementos de seguridad podrá acarrear sanciones disciplinarias de acuerdo con el Reglamento Interno de Trabajo, Decreto Ley 1295 de 1994, Capítulo X.

ÁREA:	ADMINISTRATIVA	OPERATIVA	OBRA
Por:	Cristian Felipe		1013014893

certifico que he recibido conforme los siguientes elementos de protección personal:

[illegible]

Certifico que recibí los elementos de protección personal relacionados en la presente planilla. Dichos elementos se encuentran en buenas condiciones y mi responsabilidad como trabajador es mantenerlos y cuidarlos para que cumplan su función de protección. Por tanto, me comprometo a usarlos para desempeñar las actividades al servicio de ésta empresa, de acuerdo con lo estipulado en el Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial y las normas de seguridad. Soy consciente del hecho que utilizar los elementos de protección personal protege mi salud y estoy enterado que el no acatar las normas y el no usar los Elementos de Protección Personal y demás implementos de seguridad podrá acarrearme sanciones disciplinarias, de acuerdo con el Reglamento Interno de Trabajo, Decreto Ley 1295 de 1994, Capítulo X.

OBRA

1007561231

MARQUE CON UNA "X" EL ELEMENTO ENTREGADO AL TRABAJADOR

[illegible]

Certifico que recibí los elementos de protección personal relacionados en la presente planilla. Dichos elementos se encuentran en buenas condiciones y mi responsabilidad como trabajador es mantenerlos y cuidarlos para que cumplan su función de protección. Por tanto, me comprometo a usarlos para desempeñar las actividades al servicio de ésta empresa, de acuerdo con lo estipulado en el Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial y las normas de seguridad. Soy consciente del hecho que utilizar los elementos de protección personal protege mi salud y estoy enterado que el no acatar las normas y el no usar los Elementos de Protección Personal y demás implementos de seguridad podrá acarrearle sanciones disciplinarias de acuerdo con el Reglamento Interno de Trabajo, Decreto Ley 1295 de 1994, Capítulo X.

ÁREA: Jesus David Mora ADMINISTRATIVA ☐ OPERATIVA ☐ OBRA 6493257

Yo, Jesus David Mora, identificado con la C.C. No. 6493257, certifico que he recibido conforme los siguientes elementos de protección personal:

[illegible]

Certifico que recibí los elementos de protección personal relacionados en la presente planilla. Dichos elementos se encuentran en buenas condiciones y mi responsabilidad como trabajador es mantenerlos y cuidarlos para que cumplan su función de protección. Por tanto, me comprometo a usarlos para desempeñar las actividades al servicio de ésta empresa, de acuerdo con lo estipulado en el Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial y las normas de seguridad. Soy consciente del hecho que utilizar los elementos de protección personal protege mi salud y estoy enterado que el no acatar las normas y el no usar los Elementos de Protección Personal y demás implementos de seguridad podrá acarrearme sanciones disciplinarias, de acuerdo con el Reglamento Interno de Trabajo, Decreto Ley 1295 de 1994, Capítulo X.

ÁREA: Administrativa ☐ OPERATIVA ☐ OBRA 6493257

[illegible]

Certifico que recibí los elementos de protección personal relacionados en la presente planilla. Dichos elementos se encuentran en buenas condiciones y mi responsabilidad como trabajador es mantenerlos y cuidarlos para que cumplan su función de protección. Por tanto, me comprometo a usarlos para desempeñar las actividades al servicio de ésta empresa, de acuerdo con lo estipulado en el Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial y las normas de seguridad. Soy consciente del hecho que utilizar los elementos de protección personal protege mi salud y estoy enterado que el no acatar las normas y el no usar los Elementos de Protección Personal y demás implementos de seguridad podrá acarrear sanciones disciplinarias, de acuerdo con el Reglamento Interno de Trabajo, Decreto Ley 1295 de 1994, Capítulo X.

GRU

OBRA

Feb 17 8 54

certifico que he recibido conforme los siguientes elementos de protección personal:

MARQUE CON UNA "X" EL ELEMENTO ENTREGADO AL TRABAJADOR

[illegible]

Certifico que recibí los elementos de protección personal relacionados en la presente planilla. Dichos elementos se encuentran en buenas condiciones y mi responsabilidad como trabajador es mantenerlos y cuidarlos para que cumplan su función de protección. Por tanto, me comprometo a usarlos para desempeñar las actividades al servicio de ésta empresa, de acuerdo con lo estipulado en el Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial y las normas de seguridad. Soy consciente del hecho que utilizar los elementos de protección personal protege mi salud y estoy enterado que el no acatar las normas y el no usar los Elementos de Protección Personal y demás implementos de seguridad podrá acarrearle sanciones disciplinarias de acuerdo con el Reglamento Interno de Trabajo, Decreto Ley 1295 de 1994, Capítulo X.

LISTA DE CHEQUEO PRE-OPERACIONAL MARTILLO DEMOLEDOR

GRU
ARTÍCULO 1000 Y 1000-1000
F-551-45 01

EQUIPO: 02 OBRA: Colegio Obaya Homen SEMANA: DEL 01 AL 05 MES 12 AÑO 2018
MARCA: Pemilton Hammer ACTIVIDAD: Demolicion UBICACIÓN: Bohota D.C

Instructivo: Verificar cada uno de los ítems en la lista, indicando si se encuentra bien (B), mal (M), o si no aplica (N/A). Si encuentra alguna anomalía o tiene alguna observación, descríbalas en el campo de "observaciones" en la parte inferior del documento y repórtela en "hallazgos y seguimiento".

CONCEPTO	LUNES			MARTES			MIÉRCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO			DOMINGO		
	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A
El área se encuentra libre de personal ajeno a la operación	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	X	/	/	/	/	/
El reten se encuentra en buen estado	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	X	/	/	/	/
El o los cinceles se encuentran en buen estado, es decir sin desgaste excesivo o daño visible.	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	X	/	/	/	/	/
Punta rompedora en buen estado	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	X	/	/	/	/	/
Estado del interruptor de encendido y su seguro	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	X	/	/	/	/	/
La carcasa se encuentra limpia y en buen estado (Libre de roturas, grasa, pintura o daños estructurales evidentes)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	X	/	/	/	/	/
Punta rompedora en buen estado	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	X	/	/	/	/	/
El seguro de cuña o cincel, se encuentra operativo y en buenas condiciones.	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	X	/	/	/	/	/
El martillo eléctrico no se acciona sin haber oprimido el gatillo o accionador	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	X	/	/	/	/	/
Equipo sin daño estructural	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	X	/	/	/	/	/
Los mangos o puños de agarre, se encuentran firmes y en buen estado	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	X	/	/	/	/	/
El personal cuenta con los EPP requeridos: doble protección auditiva, uniforme manga larga, gafas de seguridad, botas con puntera, guantes de vaqueta, mascarilla.	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	X	/	/	/	/	/
El personal cuenta con afiliaciones a la seguridad social.	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	X	/	/	/	/	/
FIRMA DE QUIEN REALIZA LA INSPECCIÓN	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/						
FIRMA DEL OPERADOR.	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	abraham					
FIRMA DEL OPERADOR.	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	abraham					
FIRMA DEL OPERADOR.	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	abraham					

OBSERVACIONES:




HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCIÓN TOMADA	RESPONSABLE	FIRMA

FIRMAS

FIRMA SST

FIRMA RESIDENTE DE OBRA


Jency Ma
ING. CIVIL
Licencia No.
25202-3395 / E.C.N.

Anexo 14. Inspecciones preoperacionales y soportes de máquinas y equipos.

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL ROTOMARTILLO

GRU
GESTION RURAL Y URBANA SAS

F-SST-96 00

MARCA: Dong cheng OPERADOR: Rodrigo P. CÉDULA: 72347966
 MODELO/SERIAL: 22C03 COLOR: Azu
 PROYECTO - UBICACIÓN: SED - Colegio SUPERVISOR: Agne J. ZONA: Pasillos
 SEMANA DEL: 16 AL 20 MES: 12 AÑO: 2025

ITEM	DESCRIPCION INSPECCIÓN GENERAL	LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SAB		DOM	
		C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
1	El cable de alimentación esta completo y en buen estado.														
2	La carcasa esta completa, ajustada y sin golpes.														
3	El interruptor de velocidad variable esta en buen estado.														
4	El portabrocas SDS esta en buen estado.														
5	El boton de control avance/reversa esta en buen estado, y es funcional.														
6	El boton de bloqueo esta en buen estado, y es funcional.														
7	El selector de modos esta en buen estado, y es funcional.														
8	Tiene el mango lateral multiposición.														
9	El mango lateral multiposición esta en buen estado.														
10	Están completos los accesorios del equipo (tope de profundidad y caja plastica).														
11	Estado del eje.														
12	Estado de las brocas.														
13	Estado de la guia.														
14	Estado general del equipo (fisuras, rupturas)														
15	Conmutador del percutor.														
16	Ajuste de brocas.														
17	Mango de fuerza.														
18	Ventilación del motor.														
19	Cambio sentido del giro.														
20	Encendido.														
21	Estado de las escobillas.														
22	Condiciones de orden y aseo.														
23	El operario cuenta con sus EPP.														
24	El operario cuenta con seguridad social al día														
25	El operario cuenta con la experiencia necesaria														

OBSERVACIONES GENERALES:

El Personal Inspecciona la herramienta y utiliza los EPPs necesarios para la actividad.

EL EQUIPO APRUEBA LA INSPECCIÓN (Marque con X)

SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO

CONVENCIONES

C Por favor marque C cuando considere que las condiciones de seguridad del elemento son adecuadas y permiten un adecuado funcionamiento del Equipo.
 NC El elemento o condición, genera riesgos de accidente a las personas que los operan o se encuentran cercano a él.

IMPORTANTE: 1. Operar el equipo solamente después de ejecutar la INSPECCIÓN PREOPERACIONAL

INSPECCIÓN REALIZADA POR		INSPECCIÓN APROBADA POR:	
Nombre: <u>Rodrigo José Kraft Martínez</u>		Nombre: <u>Agne J.</u>	
Cargo: <u>Aplicante</u>		Cargo: <u>Inspector 554</u>	
Cédula: <u>72347966</u>		Cédula: <u>1900491854</u>	
Firma: <u>[Firma]</u>		Firma: <u>[Firma]</u>	



**LISTA DE CHEQUEO PRE-OPERACIONAL
MARTILLO DEMOLEDOR**

GRU
GESTIÓN RURAL Y URBANA SAS
F-SST-45 01

EQUIPO: SLM-6001 OBRA: SED - Poligono Atenas SEMANA: DEL 15 AL 10 MES 12 AÑO 20
MARCA: Slto ACTIVIDAD: Demolicion sobreplaca UBICACIÓN: Canche

Instructivo: Verificar cada uno de los ítems en la lista, indicando si se encuentra bien (B), mal (M), o si no aplica (N/A). Si encuentra alguna anomalía o tiene alguna observación, descríbalas en el campo de "observaciones" en la parte inferior del documento y repórtela en "hallazgos y seguimiento".

CONCEPTO	LUNES			MARTES			MIÉRCOLES			JUEVES			VIERNES			SÁBADO			DOMINGO		
	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A
El área se encuentra libre de personal ajeno a la operación	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
El reten se encuentra en buen estado	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
El o los cinceles se encuentran en buen estado, es decir sin desgaste excesivo o daño visible.	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
Punta rompedora en buen estado	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
Estado del interruptor de encendido y su seguro	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
La carcasa se encuentra limpia y en buen estado (Libre de roturas, grasa, pintura o daños estructurales evidentes)	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
Punta rompedora en buen estado	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
El seguro de cuña o cincel, se encuentra operativo y en buenas condiciones.	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
El martillo eléctrico no se acciona sin haber oprimido el gatillo o accionador	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
Equipo sin daño estructural	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
Los mangos o puños de agarre, se encuentran firmes y en buen estado	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
El personal cuenta con los EPP requeridos: doble protección auditiva, uniforme manga larga, gafas de seguridad, botas con puntera, guantes de vaqueta, mascarilla.	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
El personal cuenta con afiliaciones a la seguridad social.	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
FIRMA DE QUIEN REALIZA LA INSPECCIÓN	[Firma]			[Firma]			[Firma]			[Firma]			[Firma]			[Firma]			[Firma]		
FIRMA DEL OPERADOR.	[Firma]			[Firma]			[Firma]			[Firma]			[Firma]			[Firma]			[Firma]		
FIRMA DEL OPERADOR.	[Firma]			[Firma]			[Firma]			[Firma]			[Firma]			[Firma]			[Firma]		
FIRMA DEL OPERADOR.	[Firma]			[Firma]			[Firma]			[Firma]			[Firma]			[Firma]			[Firma]		

OBSERVACIONES: Se realiza inspeccion diaria de la herramienta y se utilizan los EPPs necesarios para la ejecución de la actividad.



HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO				
FECHA	HALLAZGO	ACCIÓN TOMADA	RESPONSABLE	FIRMA

FIRMAS
FIRMA SST: [Firma]
FIRMA RESIDENTE DE OBRA: [Firma]

ING. CIVIL
Licencia No. 25202-33957

LISTA DE CHEQUEO PRE-OPERACIONAL MARTILLO DEMOLEDOR



F-SST-45 01

EQUIPO: Dit 4515 OBRA: SE0 - Colegio Agrícola SEMANA: DEL 22 AL 23 MES 12 AÑO 2019
MARCA: Elite ACTIVIDAD: Demolición Sobre Plata UBICACIÓN: SE0 Cancha

Instructivo: Verificar cada uno de los ítems en la lista, indicando si se encuentra bien (B), mal (M), o si no aplica (N/A). Si encuentra alguna anomalía o tiene alguna observación, describala en el campo de "observaciones" en la parte inferior del documento y repórtela en "hallazgos y seguimiento".

CONCEPTO	LUNES			MARTES			MIÉRCOLES			JUEVES			VIERNES			SÁBADO			DOMINGO		
	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A
El área se encuentra libre de personal ajeno a la operación																					
El reten se encuentra en buen estado																					
El o los cinceles se encuentran en buen estado, es decir sin desgaste excesivo o daño visible.																					
Punta rompedora en buen estado																					
Estado del interruptor de encendido y su seguro																					
La carcasa se encuentra limpia y en buen estado (Libre de roturas, grasa, pintura o daños estructurales evidentes)																					
Punta rompedora en buen estado																					
El seguro de cuña o cincel, se encuentra operativo y en buenas condiciones.																					
El martillo eléctrico no se acciona sin haber oprimido el gatillo o accionador																					
Equipo sin daño estructural																					
Los mangos o puños de agarre, se encuentran firmes y en buen estado																					
El personal cuenta con los EPP requeridos: doble protección auditiva, uniforme manga larga, gafas de seguridad, botas con puntera, guantes de vaqueta, mascarilla.																					
El personal cuenta con afiliaciones a la seguridad social.																					
FIRMA DE QUIEN REALIZA LA INSPECCIÓN																					
FIRMA DEL OPERADOR.																					
FIRMA DEL OPERADOR.																					
FIRMA DEL OPERADOR.																					

OBSERVACIONES:



HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCIÓN TOMADA	RESPONSABLE	FIRMA

FIRMAS

FIRMA SST

FIRMA RESIDENTE DE OBRA

Angie Ortiz R.

Jerney Moreno E.

ING. CIVIL
Licencia No. *[Firma]*
25202-33957 LICND

**LISTA DE CHEQUEO PRE-OPERACIONAL
MARTILLO DEMOLEDOR**



F-SST-45 01

EQUIPO: Elito OBRA: SCA - Granja Olvido Herrera SEMANA: DEL 02 AL 08 MES 12 AÑO 2015
 MARCA: DHUS ACTIVIDAD: Construcción de bodega UBICACIÓN: Canche

Instructivo: Verificar cada uno de los ítems en la lista, indicando si se encuentra bien (B), mal (M), o si no aplica (N/A). Si encuentra alguna anomalía o tiene alguna observación, descríbalas en el campo de "observaciones" en la parte inferior del documento y repórtela en "hallazgos y seguimiento".

CONCEPTO	LUNES			MARTES			MIÉRCOLES			JUEVES			VIERNES			SÁBADO			DOMINGO		
	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A
El área se encuentra libre de personal ajeno a la operación																					
El reten se encuentra en buen estado																					
El o los cinceles se encuentran en buen estado, es decir sin desgaste excesivo o daño visible.																					
Punta rompedora en buen estado																					
Estado del interruptor de encendido y su seguro																					
La carcasa se encuentra limpia y en buen estado (Libre de roturas, grasa, pintura o daños estructurales evidentes)																					
Punta rompedora en buen estado																					
El seguro de cuña o cincel, se encuentra operativo y en buenas condiciones.																					
El martillo eléctrico no se acciona sin haber oprimido el gatillo o accionador																					
Equipo sin daño estructural																					
Los mangos o puños de agarre, se encuentran firmes y en buen estado																					
El personal cuenta con los EPP requeridos: doble protección auditiva, uniforme manga larga, gafas de seguridad, botas con puntera, guantes de vaqueta, mascarilla.																					
El personal cuenta con afiliaciones a la seguridad social.																					
FIRMA DE QUIEN REALIZA LA INSPECCIÓN																					
FIRMA DEL OPERADOR.																					
FIRMA DEL OPERADOR.																					
FIRMA DEL OPERADOR.																					

OBSERVACIONES:



HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCIÓN TOMADA	RESPONSABLE	FIRMA

FIRMAS	FIRMA SST	<i>Angie Ortiz R.</i>
	FIRMA RESIDENTE DE OBRA	<i>Terney Moreno</i>

ING. CIVIL
Licencia No. *711*
25202-33957

**LISTA DE CHEQUEO PRE-OPERACIONAL
MARTILLO DEMOLEDOR**

GRU
GESTIÓN RUMAL Y URBANA SAS

F-SST-45 01

EQUIPO: **DH4515** OBRA: **Colégio Ateneo - SED** SEMANA: DEL **1** AL **4** MES **12** AÑO **25**
MARCA: **Elito** ACTIVIDAD: **Demolicion de edificación** UBICACIÓN: **Cancha**

Instructivo: Verificar cada uno de los ítems en la lista, indicando si se encuentra bien (B), mal (M), o si no aplica (N/A). Si encuentra alguna anomalía o tiene alguna observación, describala en el campo de "observaciones" en la parte inferior del documento y repórtela en "hallazgos y seguimiento".

CONCEPTO	LUNES			MARTES			MIÉRCOLES			JUEVES			VIERNES			SÁBADO			DOMINGO		
	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A
El área se encuentra libre de personal ajeno a la operación	X			X			X			X			X			X					
El reten se encuentra en buen estado	X			X			X			X			X			X					
El o los cinceles se encuentran en buen estado, es decir sin desgaste excesivo o daño visible.	X			X			X			X			X			X					
Punta rompedora en buen estado	X			X			X			X			X			X					
Estado del interruptor de encendido y su seguro	X			X			X			X			X			X					
La carcasa se encuentra limpia y en buen estado (Libre de roturas, grasa, pintura o daños estructurales evidentes)	X			X			X			X			X			X					
Punta rompedora en buen estado	X			X			X			X			X			X					
El seguro de cuña o cincel, se encuentra operativo y en buenas condiciones.	X			X			X			X			X			X					
El martillo eléctrico no se acciona sin haber oprimido el gatillo o accionador	X			X			X			X			X			X					
Equipo sin daño estructural	X			X			X			X			X			X					
Los mangos o puños de agarre, se encuentran firmes y en buen estado	X			X			X			X			X			X					
El personal cuenta con los EPP requeridos: doble protección auditiva, uniforme manga larga, gafas de seguridad, botas con puntera, guantes de vaqueta, mascarilla.	X			X			X			X			X			X					
El personal cuenta con afiliaciones a la seguridad social.	X			X			X			X			X			X					
FIRMA DE QUIEN REALIZA LA INSPECCIÓN	[Firma]			[Firma]			[Firma]			[Firma]			[Firma]			[Firma]			[Firma]		
FIRMA DEL OPERADOR.	[Firma]			[Firma]			[Firma]			[Firma]			[Firma]			[Firma]			[Firma]		
FIRMA DEL OPERADOR.	[Firma]			[Firma]			[Firma]			[Firma]			[Firma]			[Firma]			[Firma]		
FIRMA DEL OPERADOR.	[Firma]			[Firma]			[Firma]			[Firma]			[Firma]			[Firma]			[Firma]		

OBSERVACIONES: **El personal utiliza todos los elementos de Protección Personal y se tiene en cuenta los cambios de clima para la manipulación de los herramientas.**



HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCIÓN TOMADA	RESPONSABLE	FIRMA

FIRMAS	FIRMA SST	[Firma]
	FIRMA RESIDENTE DE OBRA	[Firma]

ING. CIVIL

Licencia No. 75202-33957

INSPECCIONES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

GRU

GESTIÓN RURAL Y URBANA S.A.S

F-SST-22-VER-01

PREOPERACIONAL DE PULIDORA Y GRATA

FECHA -SEMANA:

02-01-2025 - 03-01-25

CONTRATO/ OBRA

360 Calles Jose Antonio y Gomez

MARCA:

Bosch

SERIAL/ MODELO:

GUY 2 20206

OPERADOR:

Jesus Parra

AREA DE TRABAJO:

firmas baldos y cielos

PULIDORA

ASPECTOS A EVALUAR	ESTADO (Indicar número de acuerdo con listado de la parte inferior)						
	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
ENCENDIDO					✓		
MANGO AUXILIAR					✓		
MANGO DE SUJECCIÓN					✓		
GUARDA EN POSICIÓN DEL DISCO DE PULIR				✓	✓		
DISCO DE PULIR COMPLETO (SIN FISURAS)					✓		
PINTURA					✓		
ASEO					✓		
TORNILLERÍA EN GENERAL					✓		
CABLE DE CONEXIÓN					✓		
CLAVIJA DE CONEXIÓN					✓		
TUERCA DE ASEGURAMIENTO DEL DISCO					✓		
LLAVE PARA ASEGURAR EL DISCO					✓		
REVISAR RPM DEL DISCO: 0 SEAN > 0 = A LA DE LA PULIDORA					✓		
BOTON DE BLOQUEO DEL HUSILLO					✓		
FIRMA OPERADOR TECNICO					Parra Jesus		
FIRMA OPERADOR TECNICO							
FIRMA OPERADOR TECNICO							
FIRMA OPERADOR TECNICO							
FIRMA OPERADOR TECNICO							

GRATA MECÁNICA

ASPECTOS A EVALUAR	ESTADO (Indicar número de acuerdo con listado de la parte inferior)						
	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
ENCENDIDO							
GUARDA EN POSICIÓN							
CEPILLO COMPLETO (SIN FISURAS)							
PINTURA							
ASEO							
TORNILLERÍA EN GENERAL							
CABLE DE CONEXIÓN							
CLAVIJA DE CONEXIÓN							
TUERCA DE ASEGURAMIENTO DEL DISCO							
LLAVE PARA ASEGURAR EL DISCO							
MANGO DE SUJECCIÓN							
FIRMA OPERADOR TECNICO							
FIRMA OPERADOR TECNICO							
FIRMA OPERADOR TECNICO							
FIRMA OPERADOR TECNICO							
FIRMA OPERADOR TECNICO							

OBSERVACIONES/ RECOMENDACIONES:

Se realiza firma de trabajo en caliente por generación de chispas

ESTADO:

1 Cumple especificaciones


3 Realizar mantenimiento preventivo

5 Reemplazar equipo

2 No cumple especificaciones

4 Realizar mantenimiento correctivo

Otro



Quien realiza la inspección:

Revisado por:

Cargo:

Cargo:

Firma:

Firma:

OFICIAL

Parra Jesus

Angie Ortiz Rivera
Inspector 557

INSPECCIONES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

GRU

GESTIÓN HUMANA Y ORGANIZACIÓN SAS

F-SST-22-VER-01

PREOPERACIONAL DE PULIDORA Y GRATA

FECHA - SEMANA: 22/12/25 - 27/12/25

CONTRATO/ OBRA: Colegio Alpes

MARCA: Bosch

SERIAL/ MODELO: 16400010

OPERADOR: Antonio Ruyaro

AREA DE TRABAJO: cancha

ASPECTOS A EVALUAR	ESTADO (Indicar número de acuerdo con listado de la parte inferior)						
	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
ENCENDIDO	1	1	1	1	1	1	1
MANGO AUXILIAR	1	1	1	1	1	1	1
MANGO DE SUJECCIÓN	1	1	1	1	1	1	1
GUARDA EN POSICIÓN DEL DISCO DE PULIR	1	1	1	1	1	1	1
DISCO DE PULIR COMPLETO (SIN FISURAS)	1	1	1	1	1	1	1
PINTURA	1	1	1	1	1	1	1
ASEO	1	1	1	1	1	1	1
TORNILLERÍA EN GENERAL	1	1	1	1	1	1	1
CABLE DE CONEXIÓN	1	1	1	1	1	1	1
CLAVIJA DE CONEXIÓN	1	1	1	1	1	1	1
TUERCA DE ASEGURAMIENTO DEL DISCO	1	1	1	1	1	1	1
LLAVE PARA ASEGURAR EL DISCO	1	1	1	1	1	1	1
REVISAR RPM DEL DISCO, Q SEAN > 0 = A LA DE LA PULIDORA	1	1	1	1	1	1	1
BOTON DE BLOQUEO DEL HUSILLO	1	1	1	1	1	1	1
FIRMA OPERADOR TECNICO							
FIRMA OPERADOR TECNICO							
FIRMA OPERADOR TECNICO							
FIRMA OPERADOR TECNICO							
FIRMA OPERADOR TECNICO							

ASPECTOS A EVALUAR	ESTADO (Indicar número de acuerdo con listado de la parte inferior)						
	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
ENCENDIDO	1	1	1	1	1	1	1
GUARDA EN POSICIÓN	1	1	1	1	1	1	1
CEPILLO COMPLETO (SIN FISURAS)	1	1	1	1	1	1	1
PINTURA	1	1	1	1	1	1	1
ASEO	1	1	1	1	1	1	1
TORNILLERÍA EN GENERAL	1	1	1	1	1	1	1
CABLE DE CONEXIÓN	1	1	1	1	1	1	1
CLAVIJA DE CONEXIÓN	1	1	1	1	1	1	1
TUERCA DE ASEGURAMIENTO DEL DISCO	1	1	1	1	1	1	1
LLAVE PARA ASEGURAR EL DISCO	1	1	1	1	1	1	1
MANGO DE SUJECCIÓN	1	1	1	1	1	1	1
FIRMA OPERADOR TECNICO							
FIRMA OPERADOR TECNICO							
FIRMA OPERADOR TECNICO							
FIRMA OPERADOR TECNICO							
FIRMA OPERADOR TECNICO							

OBSERVACIONES/ RECOMENDACIONES:

ESTADO:

1 Cumple especificaciones

3 Realizar mantenimiento preventivo

5 Reemplazar equipo

2 No cumple especificaciones

4 Realizar mantenimiento Correctivo

6 Otro

Quien realiza la inspección: Andrés Ruyaro
 Cargo: Inspector SST
 Firma: [Firma]

Revisado por:

Cargo:

Firma:

Gerney Moreno
 ING. CIVIL
 Licencia No. 15982-22057

INSPECCIONES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

GRU

SECTOR RURAL Y URBANO SAS

F-SS1-22-VER-01

PREOPERACIONAL DE PULIDORA Y GRATA

FECHA - SEMANA: 22/12/28 - 27/12/25

CONTRATO/ OBRA: Colegio Altamira

MARCA: Dewalt

SERIAL/ MODELO: 2340

OPERADOR: Cesar Rajano

AREA DE TRABAJO: Baños

ASPECTOS A EVALUAR	ESTADO (Indicar número de acuerdo con Estado de la parte inferior)						
	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
ENCENDIDO	1	1	1	1	1	1	1
MANGO AUXILIAR	1	1	1	1	1	1	1
MANGO DE SUJECIÓN	1	1	1	1	1	1	1
GUARDA EN POSICIÓN DEL DISCO DE PULIR	1	1	1	1	1	1	1
DISCO DE PULIR COMPLETO (SIN FISURAS)	1	1	1	1	1	1	1
PINTURA	1	1	1	1	1	1	1
ASEO	1	1	1	1	1	1	1
TORNILLERÍA EN GENERAL	1	1	1	1	1	1	1
CABLE DE CONEXIÓN	1	1	1	1	1	1	1
CLAVIJA DE CONEXIÓN	1	1	1	1	1	1	1
TUERCA DE ASEGURAMIENTO DEL DISCO	1	1	1	1	1	1	1
LLAVE PARA ASEGURAR EL DISCO	1	1	1	1	1	1	1
REVISAR RPM DEL DISCO: Q SEAN > 0 = A LA DE LA PULIDORA	1	1	1	1	1	1	1
BOTON DE BLOQUEO DEL HUSILLO	1	1	1	1	1	1	1
FIRMA OPERADOR TECNICO	CESAR CESAR CESAR CESAR CESAR CESAR CESAR						
FIRMA OPERADOR TECNICO	Cesar Rajano						
FIRMA OPERADOR TECNICO							
FIRMA OPERADOR TECNICO							
FIRMA OPERADOR TECNICO							

ASPECTOS A EVALUAR	ESTADO (Indicar número de acuerdo con Estado de la parte inferior)						
	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
ENCENDIDO	1	1	1	1	1	1	1
GUARDA EN POSICIÓN	1	1	1	1	1	1	1
CEPILLO COMPLETO (SIN FISURAS)	1	1	1	1	1	1	1
PINTURA	1	1	1	1	1	1	1
ASEO	1	1	1	1	1	1	1
TORNILLERÍA EN GENERAL	1	1	1	1	1	1	1
CABLE DE CONEXIÓN	1	1	1	1	1	1	1
CLAVIJA DE CONEXIÓN	1	1	1	1	1	1	1
TUERCA DE ASEGURAMIENTO DEL DISCO	1	1	1	1	1	1	1
LLAVE PARA ASEGURAR EL DISCO	1	1	1	1	1	1	1
MANGO DE SUJECIÓN	1	1	1	1	1	1	1
FIRMA OPERADOR TECNICO	CESAR CESAR CESAR CESAR CESAR CESAR CESAR						
FIRMA OPERADOR TECNICO	Cesar Rajano						
FIRMA OPERADOR TECNICO							
FIRMA OPERADOR TECNICO							
FIRMA OPERADOR TECNICO							

OBSERVACIONES/ RECOMENDACIONES:

ESTADO:

1 Cumple especificaciones

3 Realizar mantenimiento preventivo

5 Reemplazar equipo

2 No cumple especificaciones

4 Realizar mantenimiento correctivo

6 Otro

Quien realiza la inspección: Andrés Rojas

Revisado por:

Cargo: Inspector SST

Cargo:

Firma:

Firma:

ING. CIVIL

Licencia No. 25202-33957 LICND

INSPECCIONES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

PREOPERACIONAL DE PULIDORA Y GRATA



F-88T-22-VER-01

FECHA - SEMANA: 22/12/25

MARCA: Bosch

OPERADOR: Arino Riano

CONTRATO/ OBRA: Colegio Juna Escobar

SERIAL/ MODELO: 16400010

AREA DE TRABAJO: Colegio

ASPECTOS A EVALUAR	PULIDORA						
	ESTADO (Indicar número de acuerdo con listado de la parte inferior)						
	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
ENCENDIDO	/	/	/	/	/	1	/
MANGO AUXILIAR	/	/	/	/	/	1	/
MANGO DE SUJECCIÓN	/	/	/	/	/	1	/
GUARDA EN POSICIÓN DEL DISCO DE PULIR	/	/	/	/	/	1	/
DISCO DE PULIR COMPLETO (SIN FISURAS)	/	/	/	/	/	1	/
PINTURA	/	/	/	/	/	1	/
ASEO	/	/	/	/	/	1	/
TORNILLERÍA EN GENERAL	/	/	/	/	/	1	/
CABLE DE CONEXIÓN	/	/	/	/	/	1	/
CLAVIJA DE CONEXIÓN	/	/	/	/	/	1	/
TUERCA DE ASEGURAMIENTO DEL DISCO	/	/	/	/	/	1	/
LLAVE PARA ASEGURAR EL DISCO	/	/	/	/	/	1	/
REVISAR RPM DEL DISCO: Q SEAN > O = A LA DE LA PULIDORA	/	/	/	/	/	1	/
BOTON DE BLOQUEO DEL HUSILLO	/	/	/	/	/	1	/
FIRMA OPERADOR TECNICO	/	/	/	/	/	1	/
FIRMA OPERADOR TECNICO	/	/	/	/	/	1	/
FIRMA OPERADOR TECNICO	/	/	/	/	/	1	/
FIRMA OPERADOR TECNICO	/	/	/	/	/	1	/
FIRMA OPERADOR TECNICO	/	/	/	/	/	1	/

ASPECTOS A EVALUAR	GRATA MECÁNICA						
	ESTADO (Indicar número de acuerdo con listado de la parte inferior)						
	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
ENCENDIDO	/	/	/	/	/	1	/
GUARDA EN POSICIÓN	/	/	/	/	/	1	/
CEPILLO COMPLETO (SIN FISURAS)	/	/	/	/	/	1	/
PINTURA	/	/	/	/	/	1	/
ASEO	/	/	/	/	/	1	/
TORNILLERÍA EN GENERAL	/	/	/	/	/	1	/
CABLE DE CONEXIÓN	/	/	/	/	/	1	/
CLAVIJA DE CONEXIÓN	/	/	/	/	/	1	/
TUERCA DE ASEGURAMIENTO DEL DISCO	/	/	/	/	/	1	/
LLAVE PARA ASEGURAR EL DISCO	/	/	/	/	/	1	/
MANGO DE SUJECCIÓN	/	/	/	/	/	1	/
FIRMA OPERADOR TECNICO	/	/	/	/	/	1	/
FIRMA OPERADOR TECNICO	/	/	/	/	/	1	/
FIRMA OPERADOR TECNICO	/	/	/	/	/	1	/
FIRMA OPERADOR TECNICO	/	/	/	/	/	1	/
FIRMA OPERADOR TECNICO	/	/	/	/	/	1	/

OBSERVACIONES/ RECOMENDACIONES:

ESTADO:

1 Cumple especificaciones


3 Realizar mantenimiento preventivo

5 Reemplazar equipo

2 No cumple especificaciones

4 Realizar mantenimiento Correctivo

6 Otro



Quien realiza la inspección: Arino Riano
Cargo: Inspector SIT
Firma: [Firma]

Revisado por:

Cargo:

Firma:

Jenny Moreno E.
ING. CIVIL
Licencia 2520

GRL

560

MARQUE CON UNA "X" EL ELEMENTO ENTREGADO AL TRABAJADOR

11/12/25

10/10/10

Anexo 15. Plan de trabajo SST.

ESTADÍSTICAS ATEL AÑO 2025-2026
OBRA:




GRU
GESTIÓN RUTAS Y URBANAS SAS

F-88T-38 01

FECHA: 13/03/2024

PERIODO	ACCIDENTES DE TRABAJO							ENFERMEDADES LABORALES				DÍAS DE INCAPACIDAD X EL	LICENCIA WATERBURY (FALTAS)	LICENCIA LOTO	PROMEDIO TRABAJADORES	HORAS W DUALES	PROM. DÍAS W PROGRAMACION	PROM. H D ETAS	IET	INDICADORES					
	Nº DE AT (LEVES)	Nº DE AT (GRAVES)	Nº DE AT (MORTALES)	Nº. TOTAL DE AT	DÍAS DE INCAPACIDAD	Nº CASOS (CARGADOS)	Nº TOTAL DÍAS ASISTENTES X AT	Nº CASOS ANTIGÜOS DE EL	Nº CASOS NUEVOS DE EL	DÍAS DE INCAPACIDAD	Nº TOTAL CASOS DE EL														
ENERO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#2DV101	#2DV102	#2DV103	#2DV104	#2DV105	#2DV106
FEBRERO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#2DV101	#2DV102	#2DV103	#2DV104	#2DV105	#2DV106
MARZO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#2DV101	#2DV102	#2DV103	#2DV104	#2DV105	#2DV106
ABRIL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#2DV101	#2DV102	#2DV103	#2DV104	#2DV105	#2DV106
MAYO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#2DV101	#2DV102	#2DV103	#2DV104	#2DV105	#2DV106
JUNIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#2DV101	#2DV102	#2DV103	#2DV104	#2DV105	#2DV106
JULIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#2DV101	#2DV102	#2DV103	#2DV104	#2DV105	#2DV106
AGOSTO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#2DV101	#2DV102	#2DV103	#2DV104	#2DV105	#2DV106
SEPTIEMBRE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#2DV101	#2DV102	#2DV103	#2DV104	#2DV105	#2DV106
OCTUBRE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#2DV101	#2DV102	#2DV103	#2DV104	#2DV105	#2DV106
NOVIEMBRE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	0	20	0	4576	0.000	0.0000	#2DV101	0.0000	0.0000	0.0000
DICIEMBRE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	0	20	0	4160	0.000	0.0000	#2DV101	0.0000	0.0000	0.0000
TOTAL ANUAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	4	0	9736	#2DV101	#2DV102	#2DV103	#2DV104	#2DV105	#2DV106

- El número de casos de enfermedad laboral corresponde a las enfermedades **Calificadas** como laborales y no al número de personas con enfermedad laboral
- Los días cargados corresponden al número de días que se cargan o asignan a una lesión ocasionada por un AT o EL, siempre que la lesión origine muerte, invalidez o incapacidad permanente parcial. Los días cargados se utilizan solamente para el cálculo de los índices de severidad, como un estimativo de la pérdida real causada
- La constante 100.000 para los indicadores de enfermedad laboral es la utilizada por la OMS para la estadística internacional, permitiendo comparación estandarizada




Resumen Trimestre 1
Resumen Trimestre 2
Resumen Trimestre 3
Resumen Trimestre 4

CARACTERIZACION ACCIDENTES ESTADISTICAS ATEL AÑO __202

ACCIDENTALIDAD POR TIPO DE EVENTO

EVENTO	N° ATEL	%
Accidente	0	#DIV/0!
Incidente	0	#DIV/0!
TOTAL	0	100%


ACCIDENTALIDAD POR TIPO DE EV



ACCIDENTALIDAD POR GENERO

GENERO	N° ATEL	%
Femenino	0	#DIV/0!
Masculino	0	#DIV/0!
TOTAL	0	100%


ACCIDENTALIDAD POR GENER



ACCIDENTALIDAD POR CARGO

CARGO	N° ATEL	%
Ayudante de obra	0	#DIV/0!
Oficial de obra	0	#DIV/0!
Operario motosierra	0	#DIV/0!
Operario de Alturas	0	#DIV/0!
Operario de piso	0	#DIV/0!
Independientes	0	#DIV/0!
		#DIV/0!
		#DIV/0!
TOTAL	0	100%


ACCIDENTALIDAD




ACCIDENTALIDAD POR DEPENDENCIA

DEPENDENCIA	N° ATEL	%
Obras civiles	0	#DIV/0!
Obras forestales	0	#DIV/0!
		#DIV/0!
		#DIV/0!
		#DIV/0!
		#DIV/0!


ACCIDENTALIDAD I




		#¡DIV/0!
TOTAL	0	100%




ACCIDENTALIDAD POR PARTE DEL CUERPO AFECTADA		
PARTE DEL CUERPO	N° ATEL	%
Miembros Inferiores	0	#¡DIV/0!
Lesiones Múltiples	0	#¡DIV/0!
Miembros Superiores	0	#¡DIV/0!
Respiratorio	0	#¡DIV/0!
Manos	0	#¡DIV/0!
Cara	0	#¡DIV/0!
Tronco	0	#¡DIV/0!
Espalda	0	#¡DIV/0!
Cabeza	0	#¡DIV/0!
Ojos	0	#¡DIV/0!
Sin Clasificar	0	#¡DIV/0!
Multiple	0	#¡DIV/0!
TOTAL	0	100%




ACCIDENTALIDAD POR TIPO DE LESIÓN		
TIPO DE LESIÓN	N° ATEL	%
Golpe o contusión o aplastamiento	0	#¡DIV/0!
Torcedura, esguince, desgarramiento muscular, hernia o laceración de músculo o tendón si herida	0	#¡DIV/0!
Envenenamiento o intoxicación aguda o alergia	0	#¡DIV/0!
Trauma superficial (Rasguño, punción o pinchazo y lesión en ojo por cuerpo extraño)	0	#¡DIV/0!
Salpicadura	0	#¡DIV/0!
Herida	0	#¡DIV/0!
Efecto de la electricidad	0	#¡DIV/0!
Quemadura	0	#¡DIV/0!
Muerte	0	#¡DIV/0!
Amputación	0	#¡DIV/0!
Lesiones múltiples	0	#¡DIV/0!
Fractura	0	#¡DIV/0!
TOTAL	0	100%



ACCIDENTALIDAD POR TIPO DE ACCIDENTE		
TIPO DE ACCIDENTE	N° ATEL	%
Locativo	0	#¡DIV/0!
De seguridad	0	#¡DIV/0!
Biomecanico	0	#¡DIV/0!
Químico	0	#¡DIV/0!
Biológico	0	#¡DIV/0!
Mecánico	0	#¡DIV/0!
Deportivo	0	#¡DIV/0!
Sin clasificar	0	#¡DIV/0!
TOTAL	0	100%



ACCIDENTALIDAD POR AGENTE		
TIPO DE AGENTE	N° ATEL	%
Ambiente de Trabajo - Golpe	0	#¡DIV/0!
Ambiente de Trabajo -Caída desde su propia altura	0	#¡DIV/0!
Medios de transporte	0	#¡DIV/0!
Materiales o sustancias	0	#¡DIV/0!
Herramientas, implementos o utensilios - Corte con, corte por	0	#¡DIV/0!
Maquinas y/o equipos	0	#¡DIV/0!
Animales (vivos o productos animales)	0	#¡DIV/0!
Ambiente de Trabajo -Caída por escaleras	0	#¡DIV/0!
TOTAL	0	100%



ENTALIDAD

5- 2026



F-SST-38 01

FECHA: 13/03/20

VENTO

Accidente

Incidente

Analisis:

IO

Femenino

Masculino

Analisis:

AD POR CARGO

■ ACCIDENTALIDAD
POR CARGO



80% 100%

Analisis:

POR DEPENDENCIA

■ ACCIDENTALIDAD POR
DEPENDENCIA

Analisis:



R TIPO DE ACCIDENTE

■ ACCIDENTALIDAD POR
TIPO DE ACCIDENTE

80% 100%

Analysis:

AD POR AGENTE





■ ACCIDENTALIDAD
POR AGENTE



0% 100%



Analysis:

Ultima actualizac

9 ■ 5
024







Anexo 17. Indicadores SST.

TABLA DE INDICADORES SG-S


INDICADORES D				
ÍTEM	VERIFICACIÓN DE ESTRUCTURA DEL SG-SST DEFINICIÓN DEL INDICADOR	INTERPRETACIÓN	LIMITE DEL INDICADOR (META)	MÉTODO DE CÁLCULO
1	Política de seguridad y salud en el trabajo por escrito, fechada, firmada por el Representante Legal y divulgada a los trabajadores.	Evalúa la existencia de la política del SG-SST	100%	Existencia e implementación del documento
2	Objetivos y metas de seguridad y salud en el trabajo documentados y firmados por el Representante Legal	Evalúa la existencia de los objetivos del SG-SST	100%	Existencia e implementación del documento
3	Está definido el Plan de trabajo anual de seguridad y salud en el trabajo, con objetivos, metas, actividades, responsables, cronograma, recursos; documentado y firmado por el empleador y el responsable del SG-SST	Evalúa la existencia del plan de trabajo anual del SG-SST	100%	Existencia e implementación del documento
4	Están documentadas y asignadas las responsabilidades de SST en todos los niveles de la empresa	Evalúa la existencia de responsabilidades en el SG-SST a todos los niveles de la empresa	100%	Existencia e implementación del documento
5	Existe un presupuesto anual para el SGSST	Evalúa la asignación de recursos para el SG-SST	100%	Existencia e implementación del documento

6	Método para identificar los peligros, para evaluar y valorar los riesgos, determinar controles	Evalúa la existencia de una metodología para la IPEVAR	100%	Existencia e implementación del documento
7	Está definido el instrumento para que los trabajadores reporten las condiciones de trabajo peligrosas	Evalúa la existencia del formato de autoreporte del SG-SST	100%	Existencia e implementación del documento
8	Esta conformado el COPASST, realizan las reuniones periodicas y estan representadas dentro de éste todas las areas de la empresa	Evalúa la existencia y funcionamiento del COPASST	100%	Existencia e implementación del documento
9	Documentos que soportan el SG-SST según Art. 12 y 13 Decreto 1072 de 2015 Capítulo 6	Evalúa la existencia de la documentación del SG-SST	100%	Existencia e implementación del documento
10	Procedimiento de diagnóstico de condiciones de salud de los trabajadores para definición de prioridades de control e intervención	Evalúa la existencia del procedimiento para diagnóstico de condiciones de salud	100%	Existencia e implementación del documento
11	Existe un plan de emergencia y este abarca los proyectos activos	Evalúa la existencia del plan de emergencias	100%	Existencia e implementación del documento
12	Esta conformado el comité de convivencia y se reúnen periódicamente	Evalúa la existencia y funcionamiento del CCL	100%	Existencia e implementación del documento
13	Están definidos y en funcionamiento los programas de gestión para los riesgos prioritarios	Evalúa la existencia de programas de gestión para intervención de los riesgos prioritarios	100%	Existencia e implementación del documento

14	Esta definido el Plan de capacitación en seguridad y salud en el trabajo y se implementa en cada uno de los proyectos	Evalúa la existencia e implementación del programa de capacitación en SG-SST	100%	Existencia e implementación del documento
	Total cumplimientos			
	Ítem a cumplir			
	% Total de cumplimiento			

--	--

SST



GESTIÓN RURAL Y URBANA S.A.S.

Última revisión 06/03/2024

Versión 04

E ESTRUCTURA

FUENTE DE INFORMACIÓN	PERIODICIDAD DE LA MEDICIÓN	PERSONAS QUE DEBEN CONOCER EL RESULTADO	Cumplimiento
\\192.168.0.10\sg-sst\SG-SST GRU SAS\SG-SST GRU S.A.S\DOCUMENTO Y ANEXOS\ANEXOS\Anexo 4. Políticas del SG-SST	Anual	Empleador, responsbale del SG-SST, COPASST, Trabajadores	100%
\\192.168.0.10\sg-sst\SG-SST GRU SAS\SG-SST GRU S.A.S\DOCUMENTO Y ANEXOS\ANEXOS\Anexo 3. Objetivos del SG-SST	Anual	Empleador, responsbale del SG-SST, COPASST, Trabajadores	100%
\\192.168.0.10\sg-sst\SG-SST GRU SAS\SG-SST GRU S.A.S\DOCUMENTO Y ANEXOS\ANEXOS\Anexo 13. Plan de trabajo y presupuesto	Anual	Empleador, responsbale del SG-SST, COPASST	100%
\\192.168.0.10\sg-sst\SG-SST GRU SAS\SG-SST GRU S.A.S\DOCUMENTO Y ANEXOS\ANEXOS\Anexo 9. Asignacion de responsabilidades	Anual	Empleador, responsbale del SG-SST, COPASST, Trabajadores	100%
\\192.168.0.10\sg-sst\SG-SST GRU SAS\SG-SST GRU S.A.S\DOCUMENTO Y ANEXOS\ANEXOS\Anexo 13. Plan de trabajo y presupuesto	Anual	Empleador, responsbale del SG-SST, COPASST	100%

\\192.168.0.10\sg-sst\SG-SST GRU SAS\SG-SST GRU S.A.S\DOCUMENTO Y ANEXOS\DOCUMENTO	Anual	Empleador, responsbale del SG-SST, COPASST	100%
\\192.168.0.10\sg-sst\SG-SST GRU SAS\SG-SST GRU S.A.S\DOCUMENTO Y ANEXOS\ANEXOS\Anexo 17. Formato reporte de condiciones y actos inseguros	Anual	Empleador, responsbale del SG-SST, COPASST, Trabajadores	100%
\\192.168.0.10\sg-sst\SG-SST GRU SAS\SG-SST GRU S.A.S\DOCUMENTO Y ANEXOS\ANEXOS\Anexo 10. Conformación COPASST\COPASST 2019 - 2021	Semestral	Empleador, responsbale del SG-SST, COPASST	100%
\\192.168.0.10\sg-sst\SG-SST GRU SAS\SG-SST GRU S.A.S\DOCUMENTO Y ANEXOS	Anual	Empleador, responsbale del SG-SST, COPASST	0%
\\192.168.0.10\sg-sst\SG-SST GRU SAS\SG-SST GRU S.A.S\DOCUMENTO Y ANEXOS\ANEXOS\Anexo 16. Diagnóstico condiciones salud	Anual	Empleador, responsbale del SG-SST, COPASST	100%
\\192.168.0.10\sg-sst\SG-SST GRU SAS\SG-SST GRU S.A.S\DOCUMENTO Y ANEXOS\ANEXOS\Anexo 25. Plan ante emergencias y contingencias PME	Anual	Empleador, responsbale del SG-SST, COPASST, Brigadas	100%
\\192.168.0.10\sg-sst\SG-SST GRU SAS\SG-SST GRU S.A.S\DOCUMENTO Y ANEXOS\ANEXOS\Anexo 11. Comité convivencia	Semestral	Empleador, responsbale del SG-SST, CCL	100%
\\192.168.0.10\sg-sst\SG-SST GRU SAS\SG-SST GRU S.A.S\DOCUMENTO Y ANEXOS\ANEXOS\Anexo 18. Programas de control de riesgos prioritarios	Semestral	Empleador, responsbale del SG-SST, COPASST, Trabajadores	100%

\\192.168.0.10\sg-sst\SG-SST GRU SAS\SG-SST GRU S.A.S\DOCUMENTO Y ANEXOS\ANEXOS\Anexo 36. Programa integral de capacitación	Semestral	Empleador, responsbale del SG-SST, COPASST	100%
			14
			14
			100%

Ultima revisión 06/03/2024
Versión 04

--

OBJETIVOS DE SST	DEFINICION DEL INDICADOR
<p>Prevenir la ocurrencia de accidentes de trabajo y enfermedades laborales a través de la gestión de riesgos identificados, desarrollando actividades de prevención en todos los niveles y centros de trabajo de la empresa para mantener y mejorar las condiciones de salud y seguridad de la población trabajadora.</p>	1. Ejecución del plan de capacitación
	2. Intervención de peligros identificados
	3. Ejecución de actividades PVE
<p>Mantener y procurar la mejora continua del SG-SST acorde con los resultados del cumplimiento de los estándares mínimos establecidos por el Gobierno Nacional, demás normatividad vigente aplicable y la identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos generados por las actividades que realiza la empresa</p>	4. Ejecución del plan de trabajo anual

<p>Implementar los controles necesarios para garantizar el cumplimiento de las normas de seguridad y salud en el trabajo de los subcontratistas y proveedores vinculados a las obras y proyectos de la empresa, con base en lo estipulado en el Manual SST.</p>	<p>5. Cumplimiento SST de contratistas</p>
<p>Identificar e implementar acciones preventivas, correctivas y de mejora, con el compromiso de la Gerencia y demás niveles de la Organización, a través del seguimiento al SG-SST para mantener condiciones de trabajo y de salud seguras para todo el personal vinculado a la empresa.</p>	<p>6. Ejecución de acciones preventivas, correctivas y de mejora</p>
<p>OBJETIVOS DE SST</p>	<p>DEFINICION DEL INDICADOR</p>
<p>Identificar e implementar acciones preventivas, correctivas y de mejora, con el compromiso de la Gerencia y demás niveles de la Organización, a través del seguimiento al SG-SST para mantener condiciones de trabajo y de salud seguras para todo el personal vinculado a la empresa</p>	<p>7. No conformidades cerradas</p>
	<p>8. Frecuencia de accidentalidad, Numero de veces que ocurre un AT al mes</p>

Prevenir la ocurrencia de accidentes de trabajo y enfermedades laborales a través de la gestión de riesgos identificados, desarrollando actividades de prevención en todos los niveles y centros de trabajo de la empresa para mantener y mejorar las condiciones de salud y seguridad de la población trabajadora.

9. Severidad de accidentalidad. No. de días perdidos por AT al mes

10. Proporción de AT mortales. Número de AT mortales en el año

11. Prevalencia de la enfermedad laboral. Número de casos de enfermedad laboral presentes en una población en un período de tiempo

12. Incidencia de la enfermedad laboral. Número de casos nuevos de enfermedad laboral en una población determinada en un período de tiempo

13. Ausentismo por causa médica. Ausentismo es la no asistencia al trabajo, con incapacidad médica

TABLA DE INDICADORES SG-SST

INDICADORES DE PROCESO

INTERPRETACION DEL INDICADOR	LIMITE DEL INDICADOR (META)	RANGO DE GESTIÓN	
		ACEPTABLE	MODERADAMENTE ACEPTABLE
Evalúa el número de actividades ejecutadas respecto de las planificadas	90%	>90%	66% - 89%
Evalúa el número de peligros intervenidos de acuerdo con matriz IPEVAR	90%	>90%	66% - 89%
Evalúa el número de actividades ejecutadas respecto de las planificadas	80%	>80%	61% - 79%
Evalúa el número de actividades ejecutadas respecto de las planificadas	90%	>90%	66% - 89%