**OBJETO DEL CONTRATO:**

"OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE BAJA SUIZA, CONTIGUO A LA CANCHA SINTÉTICA SECTOR HOMECENTER DEL MUNICIPIO DE MANIZALES"

**NOMBRE DEL CONTRATISTA:**

UNIÓN TEMPORAL BAJA SUIZA FE

**NÚMERO DE CONTRATO:**

2607270977

**NOMBRE DE LA PROFESIONAL EN SST:**

Lizbeth Jhojana Ortiz García

**FECHA:** 04/08/2026 al 30/09/2026

**INTRODUCCION**

El presente informe mensual de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) tiene como finalidad presentar las actividades, acciones preventivas y medidas de control implementadas durante el periodo en la obra que se desarrolla en el Parque Baja Suiza contiguo a la cancha sintética Homecenter, del municipio de Manizales.

Durante la ejecución del proyecto se realiza seguimiento permanente a las condiciones de seguridad de los trabajadores y demás personal involucrado, promoviendo la prevención de accidentes, incidentes y enfermedades laborales mediante la identificación de peligros, evaluación y control de riesgos, capacitación, inspecciones de seguridad y cumplimiento de los protocolos establecidos en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST).

El informe recopila los principales aspectos con la gestión de SST desarrollada durante el mes, evidenciando el compromiso de la obra con la protección de la integridad física y el

bienestar de los trabajadores, así como con el cumplimiento de la normatividad vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo.

## 1. Personal en la obra:

| | |
|---|---|
| Director de obra- Representante Legal | 1 |
| Ingeniero Residente | 1 |
| Profesional SST | 1 |
| Maestro de obra | 1 |
| Oficiales de obra | 3 |
| Ayudantes de obra | 9 |
| TOTAL | 16 |

### 1.1 Personal de subcontratista (Retrocargador):

| | |
|---|---|
| Operario retrocargador | 1 |

### 1.2 Personal de subcontratista (Volqueta):

| | |
|---|---|
| Operario retrocargador | 1 |

### 1.3 Personal de apoyo:

| | |
|---|---|
| Oficial de obra | 1 |
| Ayudante de obra | 2 |

### 1.4 Personal de subcontratista (Topografía):

| | |
|---|---|
| Supervisor (Topógrafo) | 1 |
| Auxiliares de topografía | 4 |

### 1.4 Relación de personal.

| PERSONAL CONSORCIO UNION TEMPORAL BAJA SUIZA FE | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Nombre** | **Cargo** | **F. INGRESO** | **F. RETIRO** | **# C. C** |
| Carlos Eduardo Hernández Valencia | Representante legal | 3/08/2026 | | 75106064 |
| Andres Felipe Almario León | Maestro | 4/08/2026 | | 1116993149 |
| Sebastian Esteban Lopez Moran | Ingeniero Residente | 5/08/2026 | | 1061778132 |
| Lizbeth Jhojana Ortiz García | profesional SST | 6/08/2026 | | 1053775995 |
| Jairo Alonso Ocampo Marquez | Oficial | 7/08/2026 | | 1053778539 |
| Leonardo Fabio Carmona | Oficial | 6/08/2026 | | 1053794936 |
| Luis Carlos Franco Buitrago | Ayudante | 8/08/2026 | | 1053828455 |
| Hugo Toro | Ayudante | 11/08/2026 | | 14247750 |
| Andres Felipe Salazar Gaviria. | Ayudante | 18/08/2026 | | 1056124144 |
| Jhonatan Giraldo | Ayudante | 20/08/2026 | | 1053816380 |
| Juan Esteban Chica Arboleda | Ayudante | 20/08/2026 | | 1054862986 |
| Gilberto Gomez | Ayudante | 21/08/2026 | | 10234767 |
| Hernan Giraldo | Oficial | 22/08/2026 | | 75088097 |
| Juan Manuel Gallego Espinosa | Ayudante | 24/08/2026 | | 1053828506 |
| Omar Pareja | Ayudante | 25/08/2026 | | 10265647 |
| Manuel Araujo | Ayudante | 27/08/2026 | | 6157184 |

## 2 Herramienta y equipo

- Herramienta menor
- Martillo demoledor (1)
- Rana compactadora (2)
- Pulidora (2)

- Mezcladora de concreto (2)
- Vibrador de concreto (1)


## 3 Localización

Ubicados en el Noroccidente de la ciudad de Manizales (carrera 17 # 67 – 57) contiguo a la cancha sintética del sector Homecenter sobre la Avenida de la Sultana en la comuna Cerro de Oro.




**4 Número de accidentes e incidentes laborales:** Durante el mes de agosto de 2026, no se presentaron accidentes ni incidentes laborales durante la ejecución de las actividades desarrolladas en la obra de construcción del PARQUE BAJA SUIZA.


**5 Indicadores de accidentalidad:** Durante el mes de agosto de 2026, no se presentaron eventos de accidentes ni incidentes relacionados con el trabajo.




Por cada 100 trabajadores que laboran en el mes de agosto de 2026, se perdieron 0% días por Accidentes de Trabajo.





Por cada 100 trabajadores que laboran en el mes de agosto de 2026 se presentaron 0% Accidentes de Trabajo.



En el mes de agosto de 2026, el 0% de accidentes de trabajo fueron mortales

En el mes de agosto de 2026, se presentaron 0% casos de enfermedades de origen laboral

6 **Indicadores de ausentismo:** Durante el mes de agosto de 2026, no se hubo casos de ausentismo relacionados con la ejecución del trabajo.




En el mes de agosto de 2026 se perdió 0% de días programados de trabajo por incapacidad medica

7 **Actividades realizadas durante el mes de agosto de 2026:**

| ACTIVIDAD | CANTIDAD |
|---|---|
| Capacitaciones de inducción | 15 |
| Entrega de EPP | 15 |
| Inspecciones | 5 |
| Exámenes médicos de ingreso | 8 |
| **Capacitaciones SST**<br>Levantamiento y manejo manual de cargas<br>Identificación de peligros<br>Riesgo osteomuscular<br>Separación adecuada de residuos<br>Fomento del autocuidado<br>orden y aseo<br>Cuidado de los ojos<br>Levantamiento y manejo manual de cargas<br>Identificación de peligros<br>Riesgo osteomuscular<br>Separación adecuada de residuos | 11 |
| Aseguramiento de áreas, instalación de cintas de señalización | - |
| Divulgación y Firma Análisis de Trabajo Seguro (ATS). | 5 |
| **Acompañamiento en las actividades de:**<br>Construcción de campamento<br>Cerramiento del área de trabajo<br>Demolición de placa de concreto y muro ciclópeo<br>Lavado de gradas con hidrolavadora<br>Marcación y excavación manual para filtro de agua<br>Excavación mecánica para filtro de agua.<br>Ubicación de geotextil en las zanjas.<br>Agregar capa de piedra.<br>Ubicación de tubo perforado.<br>Terminar de rellenar con piedra<br>Cerrar el geotextil con hilo de poliéster.<br>Cubrir la zanja con tierra y compactar.<br>Excavación manual para cámaras de agua. | - |

## 8 REGISTRO FOTOGRAFICO

| REGISTRO FOTOGRAFICO | ACTIVIDADES |
|---|---|
|  | Suministro y entrega de los Elementos de Protección Personal (EPP) requeridos a los trabajadores, de acuerdo con las actividades a ejecutar y los riesgos asociados a cada labor. |
|   | Se realiza la divulgación del Análisis de Trabajo Seguro (ATS) al personal involucrado en la actividad, dando a conocer los peligros identificados, los riesgos asociados y las medidas de prevención y control establecidas para la ejecución de la labor. |

| | |
|---|---|
| <br> | Se realiza el aseguramiento, señalización y delimitación del área de trabajo, mediante la instalación de cintas de seguridad, con el fin de minimizar la exposición a los riesgos presentes. |
| <br> | Se realiza acompañamiento y seguimiento por parte de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) durante la ejecución de las diferentes actividades, verificando el cumplimiento de las medidas de prevención y control establecidas para garantizar condiciones seguras durante la ejecución de las labores |

| | |
|---|---|
| <br> | Se verifica que el personal de obra porte y utilice adecuadamente los elementos de protección personal (EPP) requeridos, de acuerdo con los riesgos y las actividades desarrolladas |
|  | Se efectúa inspección de las herramientas manuales utilizadas en la actividad, verificando su estado general y condiciones de seguridad para prevenir incidentes y accidentes durante su uso. |

| | |
|---|---|
|  | En el ingreso de la ramada se instala la señalización correspondiente a los elementos de protección personal (EPP) obligatorios para el ingreso y permanencia dentro de la obra. Asimismo, se dispone la señalización de “prohibido fumar” , con el fin de reforzar las medidas de seguridad y prevención de riesgos. |
| <br> | Se fortalece la señalización de los puntos ecológicos mediante la identificación y clasificación de los residuos de acuerdo con el código de colores establecido para las bolsas, tanto en el área administrativa como operativa, con el fin de promover una adecuada separación en la fuente y disposición de los residuos. |

| | |
|---|---|
|  | Se cuenta con el kit de atención de emergencias debidamente señalizado, para responder oportunamente cualquier eventualidad que pueda presentarse. Este se encuentra dotado con los elementos requeridos, incluyendo camilla, extintor y botiquín de primeros auxilios. |
|  | Las actividades desarrolladas dentro de la obra requieren una adecuada comunicación, coordinación y trabajo en equipo entre el personal involucrado, con el fin de garantizar la correcta ejecución de las labores, el cumplimiento de los procedimientos establecidos y el desarrollo seguro y eficiente de las actividades. |
|  | El botiquín de primeros auxilios cuenta con los elementos requeridos para la atención inicial de posibles emergencias. Asimismo, se incorporó la información correspondiente a los números de contacto de los servicios de emergencia, facilitando su consulta y disponibilidad en caso de requerirse. |

| | |
|---|---|
| <br> | Se recibe al personal encargado del mantenimiento del baño portátil, quienes realizan las actividades de limpieza, aseo y desinfección, garantizando adecuadas condiciones de higiene y salubridad. |

| | |
|---|---|
| <br> | Se realiza actividad lúdica con los trabajadores, orientada a fortalecer la conciencia sobre la importancia del autocuidado y la prevención de accidentes laborales. Durante la actividad se socializa la importancia de reconocer, respetar y atender las señales de seguridad ubicadas dentro de la obra, destacando su función como medida preventiva para identificar peligros, orientar comportamientos seguros y contribuir a mantener espacios de trabajo seguros para todos. |
|  | Se recibe la señalización destinada a ser instalada en el exterior de la obra, con el propósito de alertar y orientar a peatones y transeúntes que circulen por las zonas aledañas, contribuyendo a la prevención de incidentes y a la garantía de condiciones seguras durante el desarrollo de las actividades de la obra. Se encuentra pendiente su respectiva ubicación e instalación. |

Lizbeth Jhojana Ortiz García
**Nombre Profesional SST**
**No. de Licencia 75293**