SelTel	FORMATO GENERAL DE VISITA Y/O SERVICIO	Codigo	PP-FOR-14
		Version	1
		Fecha	20/11/2025
		FT No.	0128

CIUDAD: Bogotá	FECHA: 28/Sept/2026	HR. ENTRADA	HR. SALIDA
EMPRESA Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.		SUCURSAL Alcaldía Mayor de Bogotá edificio Tiebuano	
DIRECCION: Carrera 8, # 10-65		TELEFONO: 3242826137	
SUPERVISOR: Carlos Hernandez		SOLICITANTE DEL SERVICIO: Alcaldía Mayor de Bogotá	

LINEA DEL PRODUCTO

CCTV		INCENDIO	X	CONTROL ACCESO		OTRO	
BOMBEO	X	ELECTRICO	X	REFRIGERACION			

TIPO DE SERVICIO

INSTALACION		MTTO PREVENTIVO	X	VISITA TECNICA		OTRO	
CAPACITACION		MTTO CORRECTIVO		AUDITORIA			

VERIFICACION DEL TRABAJO REALIZADO

	SI	NO		SI	NO
AJUSTES TECNICOS	X		REPROGRAMACION	X	
CAMBIO DE EQUIPOS		X	PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO	X	
REVISION GENERAL	X		INVENTARIO	X	
LIMPIEZA DE EQUIPOS	X		LEVANTAMIENTO DE SISTEMA	X	
REVISION DE CONEXIONES	X		OTROS		

CUALES:

DESCRIPCION DEL TRABAJO REALIZADO

Se realiza mantenimiento preventivo a los siguientes sistemas: Sist. presión agua potable (2) sist. eyector de aguas residuales (5), sist. R.C.I. (1). Se realiza limpieza, pruebas de funcionamiento, pruebas de voltaje, pruebas de amperaje.

OBSERVACIONES O PENDIENTES

Se evidencia en el sist. de agua potable antiguo q' una de las bombas presenta falla en las bobinas. Por tanto, se recomienda hacer su respectivo correctivo.
También se evidencia en el sistema eyector #5 Sótano 2, presenta fallas en el tablero de control. Una de las fases se encuentra caída, por tanto, las bombas q'dan deshabilitadas.

SELTEL S.A.S.	EMPRESA / CLIENTE
NOMBRES: Oscar Julian Borda C.	NOMBRES:
FIRMA:	FIRMA:
CARGO: Tecnico	CARGO:

Powered by CamScanner

SelTel	FORMATO GENERAL DE VISITA Y/O SERVICIO	Codigo	PP-FOR-14
		Version	1
		Fecha	20/11/2025
		FT No.	0156

CIUDAD: Bogota	FECHA: 28/09/26	HR. ENTRADA	HR. SALIDA
EMPRESA Alcaldia Mayor de Bogta		SUCURSAL edificio Lievor O	
DIRECCION: Cra 8 H 10 16 5		TELEFONO: 324 282 6132	
SUPERVISOR: Carlos Hernandez		SOLICITANTE DEL SERVICIO: Alcaldia Mayor de Bogota	

LINEA DEL PRODUCTO

CCTV	☐	INCENDIO	☒	CONTROL ACCESO	☐	OTRO	☐
BOMBEO	☒	ELECTRICO	☒	REFRIGERACION	☐		

TIPO DE SERVICIO

INSTALACION	☐	MTTO PREVENTIVO	☐	VISITA TECNICA	☐	OTRO	☐
CAPACITACION	☐	MTTO CORRECTIVO	☐	AUDITORIA	☐		

VERIFICACION DEL TRABAJO REALIZADO

	SI	NO		SI	NO
AJUSTES TECNICOS	☑	☐	REPROGRAMACION	☑	☐
CAMBIO DE EQUIPOS	☐	☑	PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO	☑	☐
REVISION GENERAL	☑	☐	INVENTARIO	☑	☐
LIMPIEZA DE EQUIPOS	☑	☐	LEVANTAMIENTO DE SISTEMA	☑	☐
REVISION DE CONEXIONES	☑	☐	OTROS	☐	☐

CUALES: _____

DESCRIPCION DEL TRABAJO REALIZADO

Se realizo mantenimiento Preventivo al sistema RCI conformado por una electrobomba Principal de Tipo Yaky Se realizo configuracion hora al final el cebado de bomba Principal, tambien se probo el totalizador Presostato estaba ajustada Bornes de voltaje Principal el sistema quedo o

OBSERVACIONES O PENDIENTES

SELTEL S.A.S.		EMPRESA / CLIENTE	
NOMBRES:	Oscar Nilson Bonn	NOMBRES:	
FIRMA:		FIRMA:	
CARGO:	Tecnico	CARGO:	

Powered by CamScanner

SelTel	FORMATO GENERAL DE VISITA Y/O SERVICIO	Codigo	PP-FOR-14
		Version	1
		Fecha	20/11/2025
		FT No.	0157

CIUDAD: Bogotá	FECHA:	HR. ENTRADA	HR. SALIDA
EMPRESA Alcaldía Mayor de Bogotá		SUCURSAL edificio Liévano	
DIRECCION: Cra 8 # 10 / 65		TELEFONO: 3142826134	
SUPERVISOR: Carlos Hernandez		SOLICITANTE DEL SERVICIO: Alcaldía Mayor de Bogotá	

LINEA DEL PRODUCTO

CCTV		INCENDIO		CONTROL ACCESO		OTRO	
BOMBEO	X	ELECTRICO	X	REFRIGERACION			

TIPO DE SERVICIO

INSTALACION		MTTO PREVENTIVO		VISITA TECNICA		OTRO	
CAPACITACION		MTTO CORRECTIVO		AUDITORIA			

VERIFICACION DEL TRABAJO REALIZADO

	SI	NO		SI	NO
AJUSTES TECNICOS		✓	REPROGRAMACION		✓
CAMBIO DE EQUIPOS		✓	PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO	✓	
REVISION GENERAL	✓		INVENTARIO	✓	
LIMPIEZA DE EQUIPOS	✓		LEVANTAMIENTO DE SISTEMA	✓	
REVISION DE CONEXIONES	✓		OTROS		

CUALES:

DESCRIPCION DEL TRABAJO REALIZADO

Se realizo mantenimiento preventivo al sistema de presion agua Potable se realizo limpieza verificacion de fugas Ajuste conexiones tuberia verificacion de valvulas, cambio limpieza tuberia de cortol ~~cambio~~ se realizo

OBSERVACIONES O PENDIENTES

SELTEL S.A.S.	EMPRESA / CLIENTE
NOMBRES: Oscar Julian Bustos	NOMBRES:
FIRMA:	FIRMA:
CARGO: Tecnico	CARGO:

Powered by CamScanner

SelTel	FORMATO GENERAL DE VISITA Y/O SERVICIO	Codigo	PP-FOR-14
		Version	1
		Fecha	20/11/2025
		FT No.	0158

CIUDAD: Bogota	FECHA: 25/09/26	HR. ENTRADA	HR. SALIDA
EMPRESA Alcaldia Mayor de Bogota		SUCURSAL edificio Lievano	
DIRECCION: cr 8 # 10 / 65		TELEFONO: 314 281 6137	
SUPERVISOR: Carlos Hernandez		SOLICITANTE DEL SERVICIO: Alcaldia Mayor de Bogot	

LINEA DEL PRODUCTO

CCTV		INCENDIO		CONTROL ACCESO		OTRO	
BOMBEO	X	ELECTRICO	X	REFRIGERACION			

TIPO DE SERVICIO

INSTALACION		MTTO PREVENTIVO	X	VISITA TECNICA		OTRO	
CAPACITACION		MTTO CORRECTIVO		AUDITORIA			

VERIFICACION DEL TRABAJO REALIZADO

	SI	NO		SI	NO
AJUSTES TECNICOS	✓		REPROGRAMACION		✓
CAMBIO DE EQUIPOS		✓	PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO	✓	
REVISION GENERAL	✓		INVENTARIO	✓	
LIMPIEZA DE EQUIPOS	✓		LEVANTAMIENTO DE SISTEMA	✓	
REVISION DE CONEXIONES	✓		OTROS		

CUALES:

DESCRIPCION DEL TRABAJO REALIZADO

Se realizo mantenimiento preventivo al sistema de presion de agua potable ortoguo conformado por 1 sistema de 1 bomba 9hp y otro sistema de 2 Bombas se realiza limpieza ajuste pruebas de funcionamiento verificacion de fugas limpieza tableros de control verificacion voltaje corrie

OBSERVACIONES O PENDIENTES

Se evidencian que en el sistema de 2 bombas la Bomba # presenta fallas en los Bobinas

SELTEL S.A.S.		EMPRESA / CLIENTE	
NOMBRES:	Oscar Julian Bonilla	NOMBRES:	
FIRMA:		FIRMA:	
CARGO:	Ingeniero electronico	CARGO:	

Powered by CamScanner

SelTel	FORMATO GENERAL DE VISITA Y/O SERVICIO	Codigo	FF-FOR-14
		Version	1
		Fecha	20/11/2025
		FT No.	0159

CIUDAD: Bogota	FECHA: 28/04/26	HR. ENTRADA	HR. SALIDA
EMPRESA Alcaldia Mayor de Bogota		SUCURSAL edificio Liberty	
DIRECCION: Cra 8 # 10/65		TELEFONO: 324 282 6132	
SUPERVISOR: Carlos Hernandez		SOLICITANTE DEL SERVICIO: Alcaldia mayor de Bogota	

LINEA DEL PRODUCTO

CCTV	☐	INCENDIO	☐	CONTROL ACCESO	☐	OTRO	☐
BOMBEO	☒	ELECTRICO	☒	REFRIGERACION	☐		

TIPO DE SERVICIO

INSTALACION	☐	MTTO PREVENTIVO	☒	VISITA TECNICA	☐	OTRO	☐
CAPACITACION	☐	MTTO CORRECTIVO	☐	AUDITORIA	☐		

VERIFICACION DEL TRABAJO REALIZADO

	SI	NO		SI	NO
AJUSTES TECNICOS	☐	☑	REPROGRAMACION	☑	☑
CAMBIO DE EQUIPOS	☐	☑	PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO	☑	☐
REVISION GENERAL	☑	☐	INVENTARIO	☑	☐
LIMPIEZA DE EQUIPOS	☑	☐	LEVANTAMIENTO DE SISTEMA	☑	☐
REVISION DE CONEXIONES	☑	☐	OTROS	☐	☐

CUALES:

DESCRIPCION DEL TRABAJO REALIZADO

Se realizo mantenimiento preventivo al sistema eyector Poso 1 sotano 2 se realizo pruebas de corriente valvula limpieza Tablero control pruebas de funcionamiento el sistema se encuentra ok

OBSERVACIONES O PENDIENTES

SELTEL S.A.S.		EMPRESA / CLIENTE	
NOMBRES:	Oscar Johan Borja	NOMBRES:	
FIRMA:		FIRMA:	
CARGO:	Tecnico	CARGO:	

Powered by CamScanner

SelTel	FORMATO GENERAL DE VISITA Y/O SERVICIO	Codigo	PP-FOR-14
		Version	1
		Fecha	20/11/2025
		FT No.	0160

CIUDAD: Bogota	FECHA: 28/09/26	HR. ENTRADA	HR. SALIDA
EMPRESA Alcaldia Mayor de Bogota		SUCURSAL Edificio Lucerna	
DIRECCION: Cra 8 # 10 / 65		TELEFONO: 324 284 6137	
SUPERVISOR: Carlos Hernandez		SOLICITANTE DEL SERVICIO: Alcaldia Mayor de Bogota	

LINEA DEL PRODUCTO

CCTV		INCENDIO		CONTROL ACCESO		OTRO	
BOMBEO	X	ELECTRICO	X	REFRIGERACION			

TIPO DE SERVICIO

INSTALACION		MTTO PREVENTIVO	X	VISITA TECNICA		OTRO	
CAPACITACION		MTTO CORRECTIVO		AUDITORIA			

VERIFICACION DEL TRABAJO REALIZADO

	SI	NO		SI	NO
AJUSTES TECNICOS		X	REPROGRAMACION		X
CAMBIO DE EQUIPOS		X	PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO	✓	
REVISION GENERAL	✓		INVENTARIO	✓	
LIMPIEZA DE EQUIPOS	✓		LEVANTAMIENTO DE SISTEMA	✓	
REVISION DE CONEXIONES	✓		OTROS		

CUALES:

DESCRIPCION DEL TRABAJO REALIZADO

Se realizo mantenimiento preventivo al sistema exterior rojo 2 sobre 2 se realizo limpieza plenum de ventilacion limpieza tablero control verificacion de voltajes correcto el sistema se queda ok

OBSERVACIONES O PENDIENTES

SELTEL S.A.S.		EMPRESA / CLIENTE	
NOMBRES:	Oscar Julian Bonilla	NOMBRES:	
FIRMA:		FIRMA:	
CARGO:	Tecnologo	CARGO:	

Powered by CamScanner

SELTEL	FORMATO GENERAL DE VISITA Y/O SERVICIO	Codigo	PP-FOR-14
		Version	1
		Fecha	20/11/2025
		FT No.	0161

CIUDAD: Bogota	FECHA: 28/09/26	HR. ENTRADA	HR. SALIDA
EMPRESA Alcaldia Mayor de Bogota		SUCURSAL Edificio Lucero	
DIRECCION: Cra 8 # 10 / 65		TELEFONO: 344 281 6134	
SUPERVISOR: Carlos Hernandez		SOLICITANTE DEL SERVICIO: Alcaldia Mayor de Bogot	

LINEA DEL PRODUCTO

CCTV		INCENDIO		CONTROL ACCESO		OTRO	
BOMBEO	X	ELECTRICO	X	REFRIGERACION			

TIPO DE SERVICIO

INSTALACION		MTTO PREVENTIVO	X	VISITA TECNICA		OTRO	
CAPACITACION		MTTO CORRECTIVO		AUDITORIA			

VERIFICACION DEL TRABAJO REALIZADO

	SI	NO		SI	NO
AJUSTES TECNICOS		✓	REPROGRAMACION		✓
CAMBIO DE EQUIPOS		✓	PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO	✓	
REVISION GENERAL	✓		INVENTARIO	✓	
LIMPIEZA DE EQUIPOS	✓		LEVANTAMIENTO DE SISTEMA	✓	
REVISION DE CONEXIONES	✓		OTROS		

CUALES:

DESCRIPCION DEL TRABAJO REALIZADO

Se realizo mantenimiento Preventivo sistema electrico paso 3 sobre 2 se realizo limpieza primera de funcionamiento limpieza tablero de control verificacion de voltaje y corriente

OBSERVACIONES O PENDIENTES

SELTEL S.A.S.		EMPRESA / CLIENTE	
NOMBRES:	Oscar John Bueno	NOMBRES:	
FIRMA:		FIRMA:	
CARGO:	Tecnico	CARGO:	

Powered by CamScanner

SelTel	FORMATO GENERAL DE VISITA Y/O SERVICIO	Codigo	PP-FOR-14
		Version	1
		Fecha	20/11/2025
		FT No.	0162

CIUDAD: Bogota	FECHA: 28/04/26	HR. ENTRADA	HR. SALIDA
EMPRESA Alcaldia Mayor de Bogota		SUCURSAL Edificio Lucero	
DIRECCION: Cra 8 # 10 / 65		TELEFONO: 344 284 6134	
SUPERVISOR: Carlos Hernandez		SOLICITANTE DEL SERVICIO: Alcaldia Mayor de Bogo	

LINEA DEL PRODUCTO

CCTV		INCENDIO		CONTROL ACCESO		OTRO	
BOMBEO	X	ELECTRICO	X	REFRIGERACION			

TIPO DE SERVICIO

INSTALACION		MTTO PREVENTIVO	X	VISITA TECNICA		OTRO	
CAPACITACION		MTTO CORRECTIVO		AUDITORIA			

VERIFICACION DEL TRABAJO REALIZADO

	SI	NO		SI	NO
AJUSTES TECNICOS		X	REPROGRAMACION		✓
CAMBIO DE EQUIPOS		✓	PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO	✓	
REVISION GENERAL	✓		INVENTARIO	✓	
LIMPIEZA DE EQUIPOS	✓		LEVANTAMIENTO DE SISTEMA	✓	
REVISION DE CONEXIONES	✓		OTROS		

CUALES:

DESCRIPCION DEL TRABAJO REALIZADO

Se realiza mantenimiento preventivo sistema exterior Paso 4 Solenoide se realiza limpieza bomba verificacion fugas limpieza tablero control verificacion de voltajes y corrientes

OBSERVACIONES O PENDIENTES

SELTEL S.A.S.		EMPRESA / CLIENTE	
NOMBRES:	Oscar John Bustos	NOMBRES:	
FIRMA:		FIRMA:	
CARGO:	Tecnologo	CARGO:	

Powered by CamScanner

SELTEL	FORMATO GENERAL DE VISITA Y/O SERVICIO	Codigo	PP-FOR-14
		Version	1
		Fecha	20/11/2025
		FT No.	0163

CIUDAD: Bogota	FECHA: 29/04/26	HR. ENTRADA	HR. SALIDA
EMPRESA Alcaldia Mayor de Bogota		SUCURSAL Edificio Suba	
DIRECCION: Cra 8 # 10 / 65		TELEFONO: 324 282 6132	
SUPERVISOR: Carlos Hernandez		SOLICITANTE DEL SERVICIO: Alcaldia Mayor de Bogota	

LINEA DEL PRODUCTO

CCTV		INCENDIO		CONTROL ACCESO		OTRO	
BOMBEO	X	ELECTRICO	X	REFRIGERACION			

TIPO DE SERVICIO

INSTALACION		MTTO PREVENTIVO	X	VISITA TECNICA		OTRO	
CAPACITACION		MTTO CORRECTIVO		AUDITORIA			

VERIFICACION DEL TRABAJO REALIZADO

	SI	NO		SI	NO
AJUSTES TECNICOS	✓		REPROGRAMACION		✓
CAMBIO DE EQUIPOS		✓	PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO	✓	
REVISION GENERAL	✓		INVENTARIO	✓	
LIMPIEZA DE EQUIPOS	✓		LEVANTAMIENTO DE SISTEMA	✓	
REVISION DE CONEXIONES	✓		OTROS		

CUALES:

DESCRIPCION DEL TRABAJO REALIZADO

Se realiza mantenimiento Preventivo sistema Hidroneumatico Pozo 5 Sotano 2 se realiza limpieza tablero control, pines de voltaje corriente de bombas se ajustaron las habilitadas

OBSERVACIONES O PENDIENTES

Se evidencia que en el tablero de control de las BombBas se evidencia que una de la fases se encuentra sin voltaje por lo tanto se recomienda verificar en el tablero de distribucion general cual es la falla

SELTEL S.A.S.		EMPRESA / CLIENTE	
NOMBRES:	Oscar Ivan Bustos	NOMBRES:	
FIRMA:		FIRMA:	
CARGO:	Tecnico	CARGO:	

Powered by CamScanner