SelTel	FORMATO GENERAL DE VISITA Y/O SERVICIO	Codigo	FF-FOR-14
		Version	1
		Fecha	20/11/2025
		FT No.	0136

CIUDAD: Bogota	FECHA: 29/09/26	HR. ENTRADA	HR. SALIDA
EMPRESA Alcaldia Mayor de Bogota		SUCURSAL Supercade Bosa	
DIRECCION: cll 57 sur # 72D / 12		TELEFONO: 324 282 6137	
SUPERVISOR: Carlos Hernandez		SOLICITANTE DEL SERVICIO: Alcaldia Mayor de Bogota	

LINEA DEL PRODUCTO

CCTV		INCENDIO		CONTROL ACCESO		OTRO	
BOMBEO	X	ELECTRICO	X	REFRIGERACION			

TIPO DE SERVICIO

INSTALACION		MTTO PREVENTIVO	X	VISITA TECNICA		OTRO	
CAPACITACION		MTTO CORRECTIVO		AUDITORIA			

VERIFICACION DEL TRABAJO REALIZADO

	SI	NO		SI	NO
AJUSTES TECNICOS	✓		REPROGRAMACION	✓	
CAMBIO DE EQUIPOS		✓	PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO	✓	
REVISION GENERAL	✓		INVENTARIO	✓	
LIMPIEZA DE EQUIPOS	✓		LEVANTAMIENTO DE SISTEMA	✓	
REVISION DE CONEXIONES	✓		OTROS		

CUALES:

DESCRIPCION DEL TRABAJO REALIZADO

Se realizo Mantenimeto Preventivo al sistema de Presion de agua Potable se le raliza limPieza Ajuste Pruebs de funcionamiento Limpieza y Pruebs de funcionamto al tablero de control

OBSERVACIONES O PENDIENTES

SELTEL S.A.S.	EMPRESA / CLIENTE
NOMBRES: Oscar Julian Borda C.	NOMBRES:
FIRMA:	FIRMA:
CARGO: Tec electricista	CARGO:

Powered by CamScanner

SelTel	FORMATO GENERAL DE VISITA Y/O SERVICIO	Codigo	PP-FOR-14
		Version	1
		Fecha	20/11/2025
		FT No.	0137

CIUDAD: Bogota	FECHA: 29-09-26	HR. ENTRADA	HR. SALIDA
EMPRESA Alcaldia Mayor de Bogota		SUCURSAL Super cade Bosa	
DIRECCION: Cll 57 Sur # 72D - 12		TELEFONO: 3142826137	
SUPERVISOR: Carlos Hernandez		SOLICITANTE DEL SERVICIO: Alcaldia Mayor de Bogota	

LINEA DEL PRODUCTO

CCTV	☐	INCENDIO	☐	CONTROL ACCESO	☐	OTRO	☐
BOMBEO	☒	ELECTRICO	☒	REFRIGERACION	☐		

TIPO DE SERVICIO

INSTALACION	☐	MTTO PREVENTIVO	☒	VISITA TECNICA	☐	OTRO	☐
CAPACITACION	☐	MTTO CORRECTIVO	☐	AUDITORIA	☐		

VERIFICACION DEL TRABAJO REALIZADO

	SI	NO		SI	NO
AJUSTES TECNICOS	✓		REPROGRAMACION	✓	
CAMBIO DE EQUIPOS		✓	PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO	✓	
REVISION GENERAL	✓		INVENTARIO	✓	
LIMPIEZA DE EQUIPOS	✓		LEVANTAMIENTO DE SISTEMA	✓	
REVISION DE CONEXIONES	✓		OTROS		

CUALES:

DESCRIPCION DEL TRABAJO REALIZADO

Se realiza Mantenimiento Preventivo al sistema de Presion de aguas Hudas se le realizo Limpieza Ajustes Verificacion de fugas Pruebas de corriente y voltaje en el tablero de control

OBSERVACIONES O PENDIENTES

Se recomienda hacer cambio de los sensores de nivel

SELTEL S.A.S.		EMPRESA / CLIENTE	
NOMBRES:	Oscar Julian Borja C.	NOMBRES:	
FIRMA:		FIRMA:	
CARGO:	Tec electricista	CARGO:	

Powered by CamScanner

SelTel	FORMATO GENERAL DE VISITA Y/O SERVICIO	Codigo	PP-FOR-14
		Version	1
		Fecha	20/11/2025
		FT No.	0138

CIUDAD: Bogota	FECHA: 29/09/26	HR. ENTRADA	HR. SALIDA
EMPRESA Alcaldia Mayor de Bogota		SUCURSAL Super cade Bosa	
DIRECCION: cll 57r sur # 72D - 12		TELEFONO: 324 286 6137	
SUPERVISOR: Carlos Hernandez		SOLICITANTE DEL SERVICIO: Alcaldia Mayor de Bogota	

LINEA DEL PRODUCTO

CCTV		INCENDIO	X	CONTROL ACCESO		OTRO	
BOMBEO	X	ELECTRICO		REFRIGERACION			

TIPO DE SERVICIO

INSTALACION		MTTO PREVENTIVO	X	VISITA TECNICA		OTRO	
CAPACITACION		MTTO CORRECTIVO		AUDITORIA			

VERIFICACION DEL TRABAJO REALIZADO

	SI	NO		SI	NO
AJUSTES TECNICOS	✓		REPROGRAMACION		✓
CAMBIO DE EQUIPOS		✓	PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO	✓	
REVISION GENERAL	✓		INVENTARIO	✓	
LIMPIEZA DE EQUIPOS	✓		LEVANTAMIENTO DE SISTEMA	✓	
REVISION DE CONEXIONES	✓		OTROS		

CUALES:

DESCRIPCION DEL TRABAJO REALIZADO

Se realizo mantenimiento Preventivo al sistema de red contra incendios conformado por un motor de la red Principal y otro motor Pra Presurizar la red se les realiza limpieza Pruebas de funcionamiento verificacion de fugas Pares de voltaje y Corriente en el tablero de control

OBSERVACIONES O PENDIENTES

en este sistema se recomienda adecuaciones en la tuberia de succion de la bomba de Presurizacion del sistema Presenta fuga en la valvula de Pie .Y no permite cargar el sistema . el sistema queda deshabilitado

SELTEL S.A.S.		EMPRESA / CLIENTE	
NOMBRES:	Oscar Julian Barrera	NOMBRES:	
FIRMA:		FIRMA:	
CARGO:	Tecnologo	CARGO:	

Powered by CamScanner